

شروع انقباض $V_F = 628 \text{ cm}^3$

سطح تولید شده $A = (D \cdot H) = 128 \text{ cm}^2$

سطح سرد شونده $= 1594 \text{ cm}^2$

مدول $= 3/95 \text{ cm}$

	cm عمق حفره	8	12	16	20
	cm ² حجم حفره	426	642	852	1070
	cm ³ سطح تولید شده حفره مخروطی	379	461	534	593
	VE cm ² حجم فولاد تصفیه در انتهای انجماد	5834	5638	5428	5210
	cm ³ = A+H سطح سرد شونده در انجماد	1655	1730	1790	1880
	مدول در انجماد $= \frac{VE}{A+H} \text{ cm}^3$	3.54	3.25	3.03	3.77
اطلاعات برحسب درصدی از مقادیر اولیه	fH: حجم حفره	0.4	0.6	0.8	1.0
	V _{sc} /V _F عمق حفره	0.07	0.1	0.135	0.17
	$\frac{V_E}{V_F}$ حجم فولاد در انجماد $= \frac{V_F - V_{sc}}{V_F}$	0.95	0.9	0.865	0.83
	مدول mc/Mf	0.595	0.82	0.77	0.70

دانستنی های معلم

حال می توان حجم و پارامتر P را محاسبه نمود، داریم

$$V_{SC} = 2\pi \int (R - X)Y dx \Rightarrow V_{SC} = 2\pi \int_0^R (R - X) \frac{X^2}{P} dx \Rightarrow V_{SC} = \frac{\pi}{p} \left(\frac{R^4}{3} - \frac{R^4}{4} \right)$$

$$V_{SC} = \frac{\pi R^4}{12P} \quad P = \frac{\pi R^4}{12V_{SC}}$$

در رابطه فوق V_{SC} حجم مخروط انقباضی بوده و سطح مخروط (H) عبارت است از

$$H = 2\pi \int (R - X) \sqrt{1 + Y'^2} dx$$





$$Y' = \frac{X}{P} \quad Y'' = \frac{X^2}{P^2}$$


با جاگذاری $Y^{1/2}$ و حل انتگرال، به معادله عریض و طویلی می‌رسیم.

بجای معادله عریض و طویل فوق، منحنی‌های منفرد می‌توانند به اجزایی تقسیم شده و با استفاده از سطح


زیر منحنی تعیین گردند. یا می‌توان طول قوس‌ها را اندازه گرفت و مقاطع ذوزنقه‌ای را محاسبه نمود.

مقادیر مشخصه تغذیه در رابطه با مدول آن


شکل تغذیه	دقیق	تقریب
	$V_F = 2R^3\pi = 90(M_F)^3$ $A_F = 5R^2\pi$ $M_F = 0.4R = 0.2D$ $R = 2.5M_F$ $R^3 = 15.8(M_F)^3$	$V_F = 2R^3\pi = 167(M_F)^3$ $A_F = 6R^2\pi$ $M_F = 0.1667 \quad D = \frac{D}{6} = \frac{R}{3}$ $R = 3.33M_F$ $R^3 = 37(M_F)^3$
	$V_F = 3R^3\pi = 122(M_F)^3$ $A_F = 7R^2\pi$ $M_F = 0.429R = 0.2145D$ $R = 2.33M_F$ $R^3 = 126(M_F)^3$	$V_F = 3R^3\pi = 179(M_F)^3$ $A_F = 8R^2\pi$ $M_F = 0.375R = 0.187D$ $R = 2.67M_F$ $R^3 = 19(M_F)^3$
	-	-
	$V_F = 2.09R^3 = 156(M_F)^3$ $M_F = 0.237R = 0.1185D$ $R = 4.21M_F = R^3 = 76(M_F)^3$ $r = 1.85M_F$ $M_{neck} = \frac{M_F}{1.1} = 0.5r = 0.91M_F$	$V_F = 2.09R^3 = 191(M_F)^3$ $A_F = 3R^2\pi$ $M_F = 0.222R$ $R = 4.5M_F$ $R^3\pi = 91(M_F)^3$ $r = 0.4R = 1.8M_F$

	$V_F = 8.34R^3 = 96(M_F)^3$	$V_F = R.34R^3 = 156(M_F)^3$
	$A_F = 6R^2\pi$	$A_F = 7R^2\pi$
	$M_F = 0.4444R = 0.222D$	$M_F = 0.378R = 0.189D$
	$R = 225M_F$	$R = 2.65M_F$
	$R^2 = 11.5(M_F)^3$	$R^2 = 18.7(M_F)^3$

دانستنی های معلم

	مشخصات تغذیه قبل از شروع انقباض
	$V_F = 5980 \text{ cm}^3$
	سطح تولید شده $A = 1153 \text{ cm}^2$
	سطح سردشونده = 1778 cm^2
	مدول = 53 cm

عمق حفره cm	5	7.5	10	14.2	
حجم حفره V_{sc} cm^3	528	794	1056	1500	
سطح تولید شده حفره مخروطی H cm^3	600	694	138	815	
حجم فولاد در انجماد V_E cm^2	5432	5186	4924	4480	
سطح سرد شونده در انجماد $A+H$ cm^2	1753	1847	1891	1968	
مدول در انجماد $M_F = \frac{V_E}{A+H}$ cm	3.11	2.81	2.61	2.28	
اطلاعات برحسب درصدی از مقادیر اولیه	عمق حفره H	0.35	0.53	0.70	0.1
	حجم حفره V_{sc}/V_F	0.188	0.133	0.18	0.25
	حجم فولاد در انجماد $V_E/V_F = \frac{V_F - V_{sc}}{V_F}$	0.942	0.867	0.82	0.75
	مدول M_E/M_F	0.93	0.86	0.78	0.68



$$d=0.67D$$

$$D=1.49d$$

$$R=1.49r$$

$$V_{\text{سهمی}} = \frac{r^2}{12p}$$

$$t = 0.6d = 1/2r = \frac{r^2}{2p} \quad p = \frac{r^2}{2t}$$

$$V_p = \frac{r^2}{12p} = \frac{r^2 \cdot 2t}{12r^2} = \frac{r^2 \cdot t}{6} = \frac{r^2 \cdot 1/2r}{6}$$

$$= r^2 \cdot 0.2 = 0.2r^2$$

$$V_D \text{ فوقانی} = 2/0.6r^2 \quad V_O = 2/0.6$$


$$\frac{+0.626}{2/686r^2}$$

$$V_{\text{کره توپر}} = 4/12R^2 = (1.49)^2 \cdot 4/12 \cdot r^2 = 13/62r^2$$

$$V_D = 0.197 \cdot V_O = 0.2 \cdot V_{\text{کره توپر}} - 2\%$$

مشخصات تغذیه قبل از شروع انجماد	مشخصات تغذیه قبل از شروع انجماد					
	$V_F = 9420 \text{ cm}^2$	$V_F = 9420 \text{ cm}^2$				
$A = 1920 \text{ cm}^2$ سطح تولید شده	$A = 1920 \text{ cm}^2$ سطح تولید شده					
$= 2234 \text{ cm}^3$ سطح سردشونده	$= 2234 \text{ cm}^3$ سطح سردشونده					
$= 196 \text{ cm}$ مدول اولیه	$= 196 \text{ cm}$ مدول اولیه					
عمق حفره cm	8	12	16	20	25	30
cm^2 V_{sc} حجم حفره	426	642	852	1070	1336	1600
سطح تولید شده حفره مخروطی H cm^3	379	461	534	593	656	800
cm^2 VE حجم فولاد در انجماد	8994	8778	8568	8350	8084	7814
cm^3 $= A + H$ سطح سرد شده در انجماد	2295	2370	2430	2520	2620	2700
مدول در انجماد $M_F = \frac{V_E}{A + H} \text{ cm}$	3.94	3.71	3.53	3.31	3.09	2.28

اطلاعات برحسب درصدی از مقادیر اولیه	عمق حفره tn:	0.266	0.4	0.533	0.67	0.03	1.0
	حجم حفره V_{SC}/V_F						
	حجم فولاد در انجماد $V_E/V_F = \frac{V_F - V_{SC}}{V_F}$	0.955	0.932	0.909	0.887	0.899	0.83
	مدول ME/M_F	0.93	0.88	0.84	0.785	0.735	0.685



مشخصات تغذیه قبل از شروع انقباض

حجم فولاد تولید شده $V_F = 6340 \text{ cm}^3$

سطح سردشونده = 1880 cm^2


مدول = 4.44 cm

عمق حفره انقباضی بخاطر کلاهک کروی فقط می تواند بطور تقریب محاسبه گردد و در صورتی که ضریب اطمینان در نظر بگیریم ۱۴ درصد آن می باشد.

حجم حفره V_{SC}/V_F	0.02	0.05	0.10	0.13	0.17
حجم فولاد تغذیه در انتهای انجماد	0.98	4.21	0.90	0.87	0.83
مدول در انتهای انجماد cm	0.35	4.21	4.00	3.86	3.70
مدول برحسب کسری از مدول اولیه ME/M_F	0.98	0.95	0.90	0.87	0.835
ضریب $f = \frac{M_F}{M_E}$	1.04	1.05	1.11	1.15	1.2


دانستنی های معلم

طرح منبع تغذیه




طرح منبع تغذیه


در تغذیه‌های استوانه‌ای V_{sc} برابر ۱۴٪ و در تغذیه‌های نیمه‌کروی برابر ۲۰٪ و در تغذیه‌های استوانه‌ای که از مواد عایق یا از مواد آگزوترم استفاده می‌شود برابر با ۶۷٪ می‌باشد. کاملاً روشن است که در صورت سرد شدن فولاد از درجه حرارت بالاتر (درجه حرارت بارریزی) انقباض بیشتری در آن ایجاد خواهد شد. همچنین اثر عناصر آلیاژی مختلف بر روی حجم ویژه فولاد متفاوت بوده و این اثر با میزان هر عنصر آلیاژی در فولاد نیز بستگی دارد.



تغییرات حجم ویژه فولاد غیرآلیاژی نسبت به درجه حرارت




تغییرات حجم فولاد غیرآلیاژی نسبت به درجه حرارت



همانگونه که در منحنی شکل بالا مشخص است نیکل و تنگستن در صورت حضور در فولاد حجم ویژه آن را کاهش می دهند. به دیگر سخن این عناصر در هنگام انجماد فولاد باعث کم شدن انقباض حجمی فولاد خواهند شد و بالعکس حضور آلومینیوم و سیلیسیم و فسفر و کرم و منگنز هر یک باعث افزایش انقباض فولاد در خلال انجماد می شوند.

حال با روشن شدن اثر درجه حرارت و عناصر آلیاژی بر روی انقباض فولاد می توان به چگونگی محاسبه درصد انقباض فولادهای مختلف پرداخت.

۱- محاسبه درصد انقباض حجمی فولادهای غیر آلیاژی در خلال انجماد



با استفاده از منحنی صفحه قبل و در نظر گرفتن درجه حرارت بارریزی می توان درصد انقباض را برای فولادهای غیرآلیاژی با میزان کربن مختلف بدست آورد.

۲- محاسبه درصد انقباض حجمی فولادهای آلیاژی در هنگام انجماد

با توجه به میزان کربن موجود در فولادهای آلیاژی و درجه حرارت بارریزی و بکارگیری منحنی بالا درصد انقباض فولاد بدون در نظر گرفتن عناصر آلیاژی تعیین می شود. سپس با استفاده از جدول زیر تأثیر هریک از عناصر آلیاژی را بر روی انقباض فولاد محاسبه می نماییم، جمع مقادیر بدست آمده از منحنی قبل و تأثیر هریک از عناصر آلیاژی برابر با درصد انقباض فولاد آلیاژی خواهد بود.

دانستنی های معلم

اثر عناصر آلیاژی بر روی انقباض حجمی فولاد در خلال انجماد


عناصر آلیاژی	میزان اثر عناصر بر انقباض فولاد
تنگستن	-۰/۵۳
نیکل	-۰/۰۳۵۴
منگنز	+۰/۰۵۸۵
کرم	+۰/۱۲
سیلیسیم	+۰/۱۰۳
آلومینیوم	+۱/۷

تذکره: باید توجه نمود که جدول بالا برای درجه حرارت بارریزی حداکثر تا ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد طرح شده است و همچنین میزان هر عنصر در فولاد برابر با ۱ درصد بیشتر باشد به همان نسبت اعداد مربوط به اثر آن عناصر نیز باید افزایش یابد. برای روشن شدن موضوع به یک مثال توجه کنید.

مثال: درصد انقباض فولادی با ترکیب شیمیایی زیر را در هنگام انجماد محاسبه نمایید. درجه حرارت بارریزی ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد می باشد. درصد کرم = ۱/۲۵، درصد منگنز = ۱۵، درصد سیلیسیم = ۰/۳ و درصد کربن = ۱/۵

حل: با توجه به میزان کربن در فولاد و منحنی شکل زیر و درجه حرارت بارریزی (خط چین)

انقباض فولاد بدون توجه به عناصر آلیاژی برابر با ۵+ تعیین می شود.



حال با مراجعه به جدول اثر عناصر آلیاژی خواهیم داشت

درصد عناصر آلیاژی میزان اثر عناصر آلیاژی روی درصد انقباض فولاد

منگنز ۱۵	×	(+۰/۰۵۸۵)	=	+۰/۸۸
سیلیسیم ۰/۳	×	(+۱/۰۳)	=	+۰/۳۱
کرم ۱/۲۵	×	(+۰/۱۲)	=	+۰/۱۲

میزان انقباض فولاد با توجه به مقدار کربن از منحنی = ۵+

درصد انقباض فولاد آلیاژی = ۶/۳۱ ≈ ۶/۵ جمع


این مقدار همان β است که در کتاب محاسبات به نام انقباض حجمی آلیاژ معرفی شده است.

روش انقباض و راندمان تغذیه: در این روش حجم حفره انقباضی و راندمان تغذیه مورد توجه قرار

می گیرد.

اگر حجم اولیه تغذیه ای V_r و حجم پس از انجماد و مذاب رسانی صحیح V_r باشد در این صورت باید $V_r > V_r$

باشد.






بدیهی است که اختلاف $V_r - V'_r = V_s$ خواهد بود که V_s حجم مذابی است که به مصرف جبران حجم ناشی از انقباض قطعه و تغذیه رسیده است. نکته مهم این است که هرچه V'_r کوچکتر باشد و V_s به V_r نزدیکتر باشد مذاب‌رسانی تغذیه بهتر انجام می‌گیرد و در نتیجه راندمان یا بازده تغذیه بیشتر است.

$$R_r = \frac{V_r - V'_r}{V_r}$$

راندمان تغذیه به عوامل مختلفی نظیر شکل تغذیه، استفاده از مواد عایق یا گرم‌زا، گرم نگه‌داشتن تغذیه و سرد کردن سریعتر قطعه (استفاده از مبرد) بستگی دارد.

راندمان تغذیه از ۰/۱ درصد تا ۱ درصد برای صفحات نازک، ۱۴ تا ۲۴ درصد برای استوانه‌ها با نسبت $H=D$ تا $H=1/5D$ و حدود ۵۳ درصد برای کره متغیر می‌باشد.

			طرح منبع تغذیه
$V_s = 0/14V_r$	$V_s = 0/20V_r$	$V_s = 0/67V_r$	نسبت انقباض به حجم

شکل ۱۰-۲۵

به کمک رابطه زیر و مشخص شدن راندمان تغذیه می‌توان حجم تغذیه را محاسبه نمود.

$$V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta}$$

β = انقباض حجمی آلیاژ هنگام انجماد

V_c = حجم قطعه

R_r = راندمان تغذیه

برای محاسبه حجم تغذیه

$$R_r = \frac{V_r - V'_r}{V_r} \text{ راندمان تغذیه}$$

در صورتی که انقباض حجمی آلیاژ برابر β باشد

$$V'_r = V_r - \beta(V_r + V_c)$$

از آنجایی که حجم تغذیه در حالت مذاب و جامد به مصرف کمبود حجم انقباضی در قطعه و

تغذیه رسیده است. بنابراین

$$V_r - V'_r = \beta V_r + \beta V_c$$

طرفین را بر V_r تقسیم می‌کنیم.

$$\frac{V_r - V_r'}{V_r} = \beta + \frac{\beta V_c}{V_r}$$

به جای $\frac{V_r - V_r'}{V_r}$ راندمان تغذیه) مقدار مساوی آن یعنی R_r قرار می‌دهیم.

$$R_r = \beta + \frac{\beta V_c}{V_r} \Rightarrow R_r - \beta = \frac{\beta V_c}{V_r} \Rightarrow V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta}$$

بنابراین حجم تغذیه باید حداقل برابر و یا از آن بزرگتر باشد.

$$V_r \geq \frac{\beta V_c}{R_r - \beta}$$

مثال: مطلوبست محاسبه حجم تغذیه لازم برای قطعه‌ای به حجم ۵۰۰ سانتی مترمکعب در دو حالت

(الف) تغذیه استوانه‌ای با مشخصات $H=1/5 D$ و راندمان تغذیه ۱۵ درصد

(ب) تغذیه استوانه‌ای با مشخصات $H=D$ و با استفاده از مواد عایق و راندمان تغذیه ۵۵ درصد

$\beta=5$ درصد انقباض حجمی آلیاژ.

ابعاد تغذیه و مدول آن را در هر دو حالت فوق محاسبه کنید.

حل:

حالت اول راندمان ۱۵٪

$$V_r = \frac{500 \times 5}{15 - 5} \quad V_r = 250 \text{ cm}^3$$

$$V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta} \quad \text{حالت دوم راندمان ۵۵٪}$$

$$V_r = \frac{500 \times 5}{55 - 5} \quad V_r = 50 \text{ cm}^3$$

طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم در صورتی که $H=1/5 D$ باشد.

$$V_r = 179 M_r^3 \Rightarrow M_r^3 = \frac{V_r}{179} \Rightarrow \sqrt[3]{M_r} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{179}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{250}{179}} \Rightarrow M_r = 1/1$$

$$D_r = 5/35 M_r \Rightarrow D_r = 5/35 \times 1/1 \Rightarrow D_r = 5/98 \text{ cm}$$

$$H = 1/0.2 M_r \Rightarrow H = 1/0.2 \times 1/1 \Rightarrow H = 1/82 \text{ cm}$$

طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم در صورتی که $H=D$ باشد.

$$V_r = 169Mr^3 \Rightarrow Mr^3 = \frac{V_r}{169} \Rightarrow \sqrt[3]{Mr} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{169}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{50}{169}} \Rightarrow M_r = 0.67$$

$$D=H=6M_r \Rightarrow D=H=6 \times 0.67 \Rightarrow D=H=3.99 \approx 4 \text{ cm}$$


قسمت چهارم درس: محاسبه حجم تغذیه با استفاده از روش کاین

روش های محاسبه از طریق مدول انجماد و راندمان تغذیه دارای محدودیت هایی است و در شرایط کلی پاسخگویی نیاز صنعت نمی باشد. لذا روش های تجربی دیگری مثل روش کاین در ریخته گری مطرح شده است که به روش سعی و خطا می توان ارعاد تغذیه را تعیین نمود.

دانستنی های معلم

در روش چورنیف انتخاب درست تغذیه ایجاب می کند که تغییرات Y نسبت به تغییرات X


همواره در محدوده $X > 1/2$ و $r > \frac{5}{9}$ قرار بگیرد. شکل زیر



شکل ۱۱-۲۵

کاین ارتباط واقعی نسبت سرد شدن X و نسبت حجمی Y قطعه و تغذیه استوانه ای باز را با

انجام آزمایشات متعدد روی قطعات مختلف نازک و ضخیم به صورت زیر ارائه نمود.



شکل ۱۲-۲۵

نمودار خط چین در شکل بالا براساس روش چورنیف رسم شده و اختلاف آنرا با منحنی تجربی

کاین نشان می‌دهد. کاین در این آزمایشات متوجه شد که برای قطعات نازکتر کارایی تغذیه بیشتر بوده بطوری که با افزایش نسبت سردشدن ($X = \frac{M_r}{M_c} = f$) نسبت حجمی تغذیه به قطعه کاهش یافته و در نتیجه توسط تغذیه کوچکتری در قطعات نازک نسبت به قطعات ضخیم می‌توان حجم معینی را تغذیه نمود. در این شرایط راندمان ریختگی نیز افزایش خواهد یافت.

بطور کلی کاین نتایج آزمایشات خود را به صورت رابطه زیر نشان داده است.

$$X = \frac{a}{y-b} + c$$

که X و Y به ترتیب نسبت‌های سردشدن و حجمی بوده و a, b, c مقادیر ثابت تجربی هستند. تجربیات کاین اساس روش‌های جدیدی در محاسبه ابعاد تغذیه گردید که توسط افراد دیگری ادامه یافت. عمدتاً این روش‌ها به روابط ریاضی پیچیده منتهی می‌شوند که ضرورت به کارگیری کامپیوتر را ایجاد می‌کنند. در اینجا تمام روش‌های ارائه شده براساس تجربیات کاین که به تغییرات کارایی تغذیه نسبت به شکل قطعات مختلف توجه کرده‌اند تحت عنوان روش کاین نامیده شده‌اند.

در زیر چگونگی محاسبات انجام شده برای محاسبه قطر تغذیه D برحسب مدول قطعه M_c و حجم قابل تغذیه قطعه یا بخشی از آن V_c با توجه به شکل قطعه ملاحظه می‌گردد که به یک معادله درجه سه منتهی شده است. البته در این محاسبات تغذیه به صورت باز و استوانه‌ای در نظر گرفته شده به طوری که قطر و ارتفاع آن مساوی باشند $H=D$

همانطور که در مورد زمان انجماد قطعه و تغذیه مربوط به آن در بخش‌های قبلی آمده اگر تغذیه قبل از قطعه به انجماد کامل برسد، قطعه با کمبود مذاب مواجه شده و معیوب خواهد شد و برعکس وجود مذاب در تغذیه پس از انجماد کامل قطعه نیز ضرورتی نخواهد داشت لذا بهترین حالت زمانی است که تغذیه و قطعه با هم به پایان انجماد برسند و به عبارت دیگر باید زمان انجماد قطعه و تغذیه یکسان باشد. طبق قانون چورنیف زمان انجماد از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$t = k \left(\frac{V}{A} \right)^n$$

چون در خلال انجماد مقداری از مذاب تغذیه به قطعه منتقل شده و مقدار دیگری از آن صرف جبران انقباض در انجماد خود تغذیه می‌شود لذا زمان انجماد تغذیه برای ریخته‌گری یک صفحه خواهد شد.

$$t_r = K_r \left[\frac{V_r - \beta(V_c + V_r)}{A_r} \right]^{n_r} \Rightarrow K_r \left[\frac{V_r(1-\beta) - \beta V_c}{A_r} \right]^{n_r}$$

مقداری از مذاب تغذیه در طول انجماد به مذاب قطعه اضافه می‌شود و در حقیقت می‌توان قطعه

را با حجم بیشتر ولی با سطح سردشونده اولیه تصور کرد در نتیجه زمان انجماد آن خواهد شد.

$$t_c = K_c \left[\frac{V_c + \beta V_c}{A_c} \right]^{n_c} \Rightarrow K_c \left[\frac{V_c(1+\beta)}{A_c} \right]^{n_c}$$

در روابط بالا β درصد انقباض حجمی فولاد در خلال انجماد می باشد با مساوی قرار دادن زمان های انجماد قطعه و تغذیه خواهیم داشت.

$$K_r \left[\frac{V_r(1-\beta) - \beta V_c}{A_r} \right]^{n_r} = K_c \left[\frac{V_c(1+\beta)}{A_c} \right]^{n_c}$$

با فرض اینکه $K_r = K_c$ و نسبت $\frac{n_c}{n_r}$ برابر مقدار ثابتی چون α باشد داریم.

$$\left[\frac{V_r(1-\beta) - \beta V_c}{A_r} \right] = \left[\frac{V_c(1+\beta)}{A_c} \right]^\alpha$$

$$M_r(1-\beta) - \beta \frac{V_c}{A_c} = (M_c)^\alpha (1+\beta)^\alpha$$

در صورتی که تغذیه را استوانه بازرویی با مشخصات $H=D$ در نظر بگیریم یک سطح تغذیه در محل اتصال به قطعه به عنوان سطح سرد شونده محسوب نمی شود لذا مدول آن خواهد شد.

$$M_r = \frac{\pi \frac{D^r}{4} \times D}{\pi \frac{D^r}{4} \times \pi D \times D} \Rightarrow M_r = \frac{\pi \frac{D^r}{4}}{\pi \frac{D^r}{4} + \pi D^r} \Rightarrow M_r = \frac{D}{\delta}$$

در نتیجه رابطه بالا خواهد شد.

$$\frac{D}{\delta}(1-\beta) - \beta \frac{V_c}{\pi \frac{D^r}{4} + \pi D^r} = (M_c)^\alpha (1+\beta)^\alpha$$

$$D^r - \delta D^r \times (M_c)^\alpha \times \frac{(1+\beta)^\alpha}{1-\beta} - \frac{4}{\pi} \times \frac{\beta}{1-\beta} \times V_c = 0$$

α به صورت تجربی با توجه به شکل قطعه و تغذیه و نوع آلیاژ تعیین می گردد (مثلاً مقدار n در رابطه چورنیف را بر حسب شکل قطعه و نوع آلیاژ ریختگی برای فولاد کربنی و قطعه صفحه ای

شکل برابر ۲ در نظر می‌گیرند) و با مشخص بودن درصد انقباض فولاد β و همچنین حجم و مدول قطعه V_c و V_r قطر تغذیه باز استوانه‌ای D از رابطه بالا قابل محاسبه خواهد بود. باید توجه نمود که V_c برابر حجم قابل تغذیه شدن قطعه می‌باشد و با توجه به شکل قطعه و منطقه اثر یک تغذیه باید محاسبه گردد.


این روابط تنها برای تغذیه‌های باز استوانه‌ای با نسبت $H=D$ صادق است، در صورتی که انواع دیگر تغذیه‌ها مورد نظر باشد نباید در محاسبات قبلی مقادیر V_r و M_r مربوط به این نوع تغذیه‌ها را منظور نمود و در نتیجه به جای معادله درجه سه قبلی معادله دیگری حاصل خواهد شد.

روش کاین Caine Method: به منظور سهولت و سرعت بخشیدن به محاسبه اندازه تغذیه استفاده از

منحنی برای اولین بار توسط کاین ارائه شد شکل زیر نمونه‌ای از منحنی‌های پیشنهادی کاین را برای محاسبه اندازه تغذیه قطعات فولادی نشان می‌دهد.

ذکر این نکته ضروری است که اولاً این منحنی‌ها برای آلیاژهای مختلف تفاوت دارد. ثانیاً رسم این گونه

منحنی‌ها از طریق آزمایشگاهی و تجربی قابل دسترسی است.



روش کاین برای محاسبه حجم تغذیه در فولادها

شکل ۱۳-۲۵

در منحنی‌های کاین، محور طول‌ها جذر نسبت زمان انجماد تغذیه به قطعه و به عبارت دیگر نسبت مدول

تغذیه به

$$X = \frac{\frac{V_r}{A_r}}{\frac{V_c}{A_c}} = \frac{M_r}{M_c} = \sqrt{\frac{t_r}{t_c}}$$

و محور عرض‌ها نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه را مشخص می‌کند.

$$Y = \frac{V_r}{V_c}$$

منحنی کاین به صورت هذلولی با رابطه کلی $X = \frac{a}{y-b} + c$ می‌باشد که ضرایب a ، b و c ضرایبی ثابت هستند که به نوع آلیاژ، میزان انقباض، نوع انجماد و سرعت نسبی سرد کردن تغذیه و قطعه بستگی دارند. این رابطه برای فلزات مختلف به صورت زیر است.


$$X = \frac{0.1}{y - 0.03} + 1$$

برای فولادها


$$X = \frac{0.1}{y - 0.06} + 1.08$$

برای آلومینیوم

مثال: با توجه به منحنی شکل زیر ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه‌ای استوانه‌ای شکل از فولاد ساده کربنی به قطر ۲۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر که در ماسه قالبگیری شده است را حساب کنید. از حجم گلولی در مقابل حجم تغذیه صرف‌نظر می‌شود.



روش کاین برای محاسبه حجم تغذیه در فولادها



$$X = M_r / M_c = 1/2$$


$$H_r = 1/5 d_1$$

شکل ۱۴-۲۵

$$V_c = \frac{\pi D^2}{4} \times H_c \Rightarrow V_c = \frac{3/14 \times 20^2}{4} \times 30 \quad V_c = 9420 \text{ cm}^3$$

حل: سعی اول،

$$y = \frac{V_r}{V_c} = 0.53 \quad \text{اگر } \frac{M_r}{M_c} = 1/2 \text{ در نتیجه}$$



شکل ۱۵-۲۵

با مشخص بودن مقدار نسبت مدول تغذیه به مدول قطعه و با عمود کردن دو خط روی منحنی (خط چین) مقدار نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه قابل محاسبه می باشد.

$$V_r = 0.53 \times V_c \Rightarrow V_r = 0.53 \times 9420 \Rightarrow V_r = 4992/6 \text{ cm}^3$$

اگر $H = 1/5 D$ باشد طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم

$$V_r = 1/18 D^3 \Rightarrow D^3 = \frac{V_r}{1/18} \Rightarrow \sqrt[3]{D^3} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{1/18}} \Rightarrow D = \sqrt[3]{\frac{4992/6}{1/18}} \Rightarrow D = 16 \text{ cm}$$


$$H = 1/5 D \Rightarrow H = 1/5 \times 16 \Rightarrow H = 3.2 \text{ cm}$$

این پاسخ غلط می باشد چرا که اگر مدول تغذیه را حساب کنیم $1/2$ برابر مدول قطعه نخواهد شد. دقت فرمایید.

$$M_r = 0.187 D = 0.187 \times 16 = 3.0 \text{ cm}$$

و چون شکل قطعه هم استوانه با نسبت H به D برابر $1/5$ می باشد، پس:

$$M_c = 0.187 D = 0.187 \times 20 = 3.74 \text{ cm}$$



شکل ۱۶-۲۵

نسبت مدول‌ها برابر خواهد بود با $0/8$ که خلاف فرض اولیه صورت مثال است و حتی مدول تغذیه از مدول قطعه کمتر می‌باشد. که نشان از غلط بودن پاسخ دارد. در این حالت $X=0/8$ و $Y=0/53$ با گذاشتن این اعداد در منحنی محل تلاقی در منطقه معیوب خواهد بود.

سعی دوم: برای رسیدن به پاسخ صحیح باید حجم تغذیه را بزرگتر فرض کنیم. اگر بخواهیم شرط $1/2$ برابر بودن مدول تغذیه را رعایت کنیم با توجه به معادلات $M_r = 3/74 \times 1/2 = 4/488 \text{ cm}$ و در نتیجه $D_r = 24 \text{ cm}$ با فرض قطر تغذیه برابر 24 سانتی‌متر X و Y را حساب می‌کنیم.


$$X = 1/2$$

$$V_r = \frac{3/14 \times 24^2}{4} \times (1/5 \times 24) = 16277/76 \text{ cm}^3$$

$$V_c = \frac{3/14 \times 20^2}{4} \times 30 = 9420 \text{ cm}^3$$


$$Y = \frac{16277/76}{9420} = 1/728$$

با مراجعه به منحنی خواهیم دید که در این حالت در منطقه سالم هستیم.



شکل ۱۷-۲۵

در این شرایط نسبت ابعاد تغذیه به قطعه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.





شکل ۱۸-۲۵

چنانچه مشاهده می گردد ابعاد تغذیه بسیار بزرگ است. در این حالت قطعه تولیدی سالم خواهد بود ولی راندمان ریخته گری بسیار پایین خواهد بود.

سعی سوم: برای رسیدن به ابعاد بهتر از شرط اشتباه صورت مثال عدول می کنیم و مقدار X را آزادانه انتخاب می کنیم. (در غیر این صورت پاسخی غیر از همانچه بدست آمد نخواهیم داشت). برای افزایش راندمان ریخته گری بایستی حجم را کاهش دهیم. اگر نسبت H به D را ۱ فرض کنیم حجم تغذیه کاهش می یابد. $X=1/2$ و $Y=1/63$ باز در منطقه سالم هستیم با حجم کمتر تغذیه (راندمان ریخته گری بیشتر).

سعی چهارم: کاهش X به $1/1$ و نسبت H به D را ۱ در این حالت $Y=1/25$ طبق دیاگرام در منطقه معیوب هستیم.

سعی پنجم: افزایش مقدار کمی X یعنی برابر $1/15$ و نسبت H به D را ۱، مقدار Y با محاسبه بدست می آید $1/52$ با آزمایش این اعداد در دیاگرام در منطقه سالم خواهیم بود. در این حالت قطر تغذیه برابر ۲۵۸ سانتی متر می باشد و شکل تغذیه نسبت به قطعه به نحو زیر است.



توجه داشته باشید که این مسئله فقط یک پاسخ صحیح ندارد و با سعی‌های بیشتر ممکن است به اعداد دیگری دست یافت. در عمل معمولاً ارتفاع تغذیه را ابعاد درجه قالب‌گیری تعیین می‌کند و برای تغذیه فقط قطر آن است که می‌تواند تغییر پیدا کند.

پاسخ‌های ارائه شده در کتاب برای مسایل مشابه عموماً اشتباه می‌باشد و باید از روش فوق برای حل مسایل استفاده کرد.

قسمت پنجم درس: جمع‌بندی و تعیین تکلیف

$$1- \text{راندمان تغذیه برابر است با: } R_r = \frac{V_r - V'_r}{V_r}$$

2- با کمک رابطه زیر و مشخص بودن راندمان تغذیه می‌توان حجم تغذیه را محاسبه نمود.

$$V_r \geq \frac{\beta V_c}{R_r - \beta}$$

3- همچنین در این جلسه با روش تجربی کاین برای محاسبه ابعاد تغذیه آشنا شدید. در این روش بایستی

مقادیر X و Y را طوری انتخاب کرد که در منطقه سالم منحنی قرار بگیریم.

$$Y = \frac{V_r}{V_c} \text{ و } X = \frac{M_r}{M_c}$$


تعیین تکلیف منزل

1- مطلوبست محاسبه ابعاد تغذیه لازم برای قطعه مکعبی شکل زیر

در صورتی که $H = 1/5D$ و راندمان تغذیه ۱۸٪ و انقباض حجمی آلیاژ $\beta = 2\%$ باشد با توجه به اشکال آماده

تغذیه

$$V_r = 179M_r, \quad D_r = 5/35M_r, \quad H_r = 8/02M_r$$



شکل ۲۰-۲۵

2- برای جلسه آینده تمرین شماره ۴، ۶ و ۷ آخر فصل را حل نمایید.

هفته بیست و ششم: رفع اشکال، تعاریف مهم فصل، مسائل فصل و حل تمرین‌های باقیمانده آخر فصل و امتحان دوره‌ای از فصل ششم

این جلسه به قسمت‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

- ۱- امتحان کلاسی و حل آن
- ۲- حل تکلیف منزل
- ۳- رفع اشکال و تعاریف مهم فصل
- ۴- امتحان کلاسی از فصل پنجم
- ۵- حل امتحان کلاسی


قسمت اول درس

در ابتدای جلسه پس از استقرار هنرجویان، در برگه‌های A5 تهیه شده آزمون کلاسی از مبحث قبلی گرفته

می‌شود.

نام و نام خانوادگی زمان ۱۵ دقیقه

با توجه به منحنی شکل زیر ابعاد تغذیه لازم را برای قطعه مکعبی شکل از فولاد ساده کربنی به ابعاد $۱۰۰ \times ۸۰۰ \times ۲۰۰$ میلی‌متر که در ماسه قالبگیری شده است را محاسبه کنید.



شکل ۱-۲۶

در حین امتحان حضور و غیاب نیز انجام می‌شود. پس از ۱۵ دقیقه برگه‌ها با نفرات جلویی جابجا می‌شود

و حل آن روی تخته نوشته می‌شود.

حل سؤال امتحان کلاسی

$$V_c = a \times b \times c \Rightarrow V_c = 20 \times 80 \times 10 \Rightarrow V_c = 16000 \text{ cm}^3$$


$$M_c = \frac{V_c}{A_c} = \frac{16000}{2 \times (10 \times 80 + 10 \times 20 + 20 \times 80)} = 3/077$$

$$M_r = 1/6 \times 3/077 = 4/92 \text{ cm} \quad \text{با فرض } X = \frac{M_r}{M_c} = 1/6 \text{ نتیجه می دهد:}$$

$$D = 6 \times M_r = 6 \times 4/92 = 29/54 \text{ cm} \quad \text{و با فرض تغذیه استوانه‌ای با نسبت H به D برابر ۱:}$$

$$V_r = 0/785 D^2 \times H = 0/785 \times 29/54^2 \times 29/54 = 20231/74 \text{ cm}^3 \Rightarrow Y = \frac{V_r}{V_c} = \frac{20231/74}{16000} = 1/26 \quad \text{پس:}$$

از دیاگرام مشاهده می شود که در منطقه سالم قرار داریم:



شکل ۲-۲۶


اگر بخواهیم حجم تغذیه را کوچکتر کنیم تا راندمان را افزایش دهیم، می توانیم نسبت های دیگر را نیز چک کنیم.

$$M_r = 1/2 \times 3/077 = 3/69 \text{ cm} \quad \text{سعی دوم: با فرض } X = \frac{M_r}{M_c} = 1/2 \text{ نتیجه می دهد:}$$

$$D = 6 \times M_r = 6 \times 3/69 = 22/15 \text{ cm} \quad \text{و با فرض تغذیه استوانه‌ای با نسبت H به D برابر ۱:}$$

$$V_r = 0/785 D^2 \times H = 0/785 \times 22/15^2 \times 22/15 = 8535/266 \text{ cm}^3 \Rightarrow Y = \frac{V_r}{V_c} = \frac{8535/266}{16000} = 0/533 \quad \text{پس:}$$

از دیاگرام مشاهده می‌شود که در منطقه سالم قرار داریم:



شکل ۳-۲۶

با توجه به ابعاد کمتر تغذیه این ابعاد مطلوب تر از حالت قبلی می‌باشد. چنانچه گفته شد در این روش با سعی‌های بیشتر می‌توان ابعاد دیگری برای تغذیه بدست آورد و با توجه به شرایط کاری ابعاد مطلوب را انتخاب نمود.

حل تکلیف:

$$V_c = \left(\frac{a \times b \times c}{r_{ab} + r_{ac} + r_{bc}} \right) \Rightarrow V_c = \frac{80 \times 20 \times 10}{2(80 \times 20) + 2(80 \times 10) + 2(20 \times 10)} \Rightarrow V_c = 3/077 \text{ cm}^3 \quad 1-$$

$$V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta} \Rightarrow V_r = \frac{3/077 \times 2}{18 - 2} \Rightarrow V_r = 0/38 \text{ cm}^3$$

$$V_r = 179 M_r^3 \Rightarrow M_r^3 = \frac{V_r}{179} \Rightarrow \sqrt[3]{M_r} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{179}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{0/38}{179}} \Rightarrow M_r = 0/13$$

$$D_r = 5/35 M_r \Rightarrow D_r = 5/35 \times 0/13 \Rightarrow D_r = 0/69 \text{ cm}$$

$$H = 8/02 M_r \Rightarrow H = 8/02 \times 0/13 \Rightarrow H = 1/04 \text{ cm}$$

قسمت دوم درس

۲- حل تمرین ۴

حالت الف راندمان ۲۲٪ $V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta}$

$$V_r = \frac{2000 \times 6}{22 - 6} \Rightarrow V_r = 750$$

حالت ب راندمان ۵۶٪

$$V_r = \frac{2000 \times 6}{56 - 6} \Rightarrow V_r = 240$$

طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم در صورتی که $H = 1/5 D$ باشد.

$$V_r = 179 M_r^3 \Rightarrow M_r^3 = \frac{V_r}{179} \Rightarrow \sqrt[3]{M_r} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{179}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{750}{179}} \Rightarrow M_r = 1/61$$

$$D_r = 5/35 M_r \Rightarrow D_r = 5/35 \times 1/61 \Rightarrow D_r = 8/61 \text{ cm}$$

$$H = 8/02 M_r \Rightarrow H = 8/02 \times 1/61 \Rightarrow H_r = 12/91 \text{ cm}$$

طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم در صورتی که $H=D$ باشد.

$$V_r = 169 M_r^3 \Rightarrow M_r^3 = \frac{V_r}{169} \Rightarrow \sqrt[3]{M_r} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{169}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{240}{169}} \Rightarrow M_r = 1/12$$

$$D_r = H_r = 6 M_r \Rightarrow D_r = H_r = 6 \times 1/12 \Rightarrow D_r = H_r = 6/72 \text{ cm}$$

قسمت سوم درس

در کلاس به کمک هنرجویان تمرین‌های ۶ و ۷ حل گردد. اشکالات هنرجویان در کلاس پاسخ داده شده و فصل دوره گردد.

تعاریف برگزیده فصل ششم

- ۱- کاهش حجمی اغلب فلزات و آلیاژها هنگام انجماد باعث چه عیوبی در قطعه ریختگی می‌گردد و چگونه می‌توان این عیوب را برطرف کرد؟ صفحه ۱۲۰ خط سوم
- ۲- حجم و اندازه تغذیه به چه عواملی بستگی دارد؟ صفحه ۱۲۰ خط آخر و صفحه ۱۲۱ خط

اول

- ۳- دو وظیفه اصلی در مورد حجم و اندازه تغذیه کدام است؟ صفحه ۱۲۱ خط ۲ تا ۴
- ۴- براساس رابطه چورنیف چه شرطی باید بین زمان انجماد تغذیه و قطعه و همچنین مدول تغذیه و قطعه برقرار باشد؟ صفحه ۲۲ رابطه ۶-۷
- ۵- چرا سطح مشترک تغذیه و قطعه باید از محاسبات سطوح کلی کسر شود؟ صفحه ۱۲۳ خط سوم از آخر
- ۶- رابطه راندمان تغذیه را نوشته، اجزای آنرا بنویسید؟ صفحه ۱۲۸ رابطه ۶-۸
- ۷- از طریق منحنی کاین چگونه حجم تغذیه محاسبه می‌شود توضیح دهید؟

قسمت چهارم درس

طبق معمول، پس از پایان هر فصل امتحانی از آن فصل گرفته می‌شود، بنابراین پس از استقرار هنرجویان در برگه‌های A۴ تهیه شده از قبل آزمون کلاسی از فصل ششم گرفته می‌شود.

نام و نام خانوادگی زمان ۶۰ دقیقه استفاده از ماشین حساب مجاز است

۱- برای قطعه ای مکعبی از فولاد به ابعاد $50 \times 10 \times 10$ سانتی متر که باید به روش ریخته‌گری تهیه گردد. ۸ نمره

الف) محاسبه مدول تغذیه به قطعه

ب) محاسبه مدول تغذیه و قطعه

ج) محاسبه ابعاد تغذیه


د) محاسبه حجم تغذیه

$$H = 1/5 D \quad \frac{t_r}{t_c} = 1/44 \text{ که در صورتی که}$$

۲- مطلوبست تعیین حداقل حجم تغذیه لازم برای قطعه‌ای به حجم ۲۰۰۰ سانتی‌متر

مکعب ۴ نمره

$$\frac{H_r}{D_r} = 1 \quad R_r = 56\% \quad \beta = 6\%$$



شکل ۴-۲۶


۳- برای قطعه‌ای استوانه‌ای شکل از فولاد ساده کربنی به قطر ۲۴ سانتی‌متر و ارتفاع

۳۰ سانتی‌متر از یک استوانه‌ای به نسبت $\frac{H_r}{D_r} = 1/5$ استفاده شده است با استفاده از روش

کاین ابعاد این تغذیه را حساب کنید. معادله منحنی کاین این فولاد به شکل زیر می‌باشد.

$$X = \frac{0/1}{y - 0/03} + 1$$

۵ نمره



شکل ۵-۲۶

- ۴- حجم و اندازه تغذیه به چه عواملی بستگی دارد؟ ۱ نمره
- ۵- دو وظیفه اصلی در مورد حجم و اندازه تغذیه کدام است؟ ۱ نمره
- ۶- براساس رابطه چورنیف چه شرطی باید بین زمان انجماد تغذیه و قطعه و همچنین مدول تغذیه و قطعه برقرار باشد؟ ۱ نمره

قسمت پنجم درس: حل امتحان کلاسی

۱-

(الف)

$$\frac{t_r}{t_c} = 1/44 \text{ یعنی } \Rightarrow \frac{t_r}{t_c} = \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 = 1/44$$

$$\sqrt{\left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2} = \sqrt{1/44} \Rightarrow \frac{M_r}{M_c} = 1/2 \Rightarrow M_r = 1/2 M_c \quad 1$$

(ب)

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} \cdot 0/5 \Rightarrow \frac{5 \times 10 \times 10}{2(10 \times 5) + 2(10 \times 5) + 2(10 \times 10)} \cdot 0/5 \Rightarrow M_c = \frac{500}{400} \Rightarrow M_c = 1/25 \text{ cm} \quad 1$$

$$M_r = 1/2 M_c \cdot 0/5 \Rightarrow M_r = 1/2 \times 1/25 \Rightarrow M_r = 1/50 \text{ cm} \cdot 0/5$$

(ج)

$$M_r = \frac{V_r}{A_r} \cdot 0/5 \Rightarrow M_r = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D H} \Rightarrow \frac{H}{D} = 1/5 \Rightarrow H = 1/5 D$$

$$M_r = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times 1/5 D}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D \times 1/5 D} \Rightarrow M_r = \frac{1/5 \pi \frac{D^3}{4}}{2\pi \frac{D^2}{4} + 1/5 \pi D^2}$$

$$M_r = \frac{\frac{1/5 \pi D^3}{4}}{\frac{2\pi D^2}{4} + \frac{1/5 \pi D^2}{4}} \Rightarrow M_r = \frac{\frac{1/5 \pi D^3}{4}}{\frac{8\pi D^2}{4}} \Rightarrow M_r = \frac{1/5 D}{8} \Rightarrow M_r = 1/50 \text{ cm} \quad 1$$

$$1/50 = \frac{1/5 D}{8} \Rightarrow D = \frac{8 \times 1/5}{1/5} \Rightarrow D = 8 \text{ cm} \quad 0/5 \text{ قطر تغذیه}$$

۰/۵ ارتفاع تغذیه $H = 1/5 D \Rightarrow H = 1/5 \times 8 H = 12 \text{ cm}$

$$V_r = \frac{\pi D^2}{4} \times H = 0/5 \Rightarrow V_r = \frac{3/14 \times 8^2}{4} \times 12 \Rightarrow V_r = 602/9 \text{ cm}^3 \quad \text{۱ حجم تغذیه}$$

۲

$$V_r = \frac{\beta V_c}{R_r - \beta} \quad ۱ \Rightarrow V_r = \frac{2000 \times 6}{56 - 6} \Rightarrow V_r = 240 \quad 0/5$$

$$V_r = 169 M_r^3 \quad 0/5 \Rightarrow M_r^3 = \frac{V_r}{169} \quad 0/5 \Rightarrow \sqrt[3]{M_r} = \sqrt[3]{\frac{V_r}{169}} \Rightarrow M_r = \sqrt[3]{\frac{240}{169}} \Rightarrow M_r = 1/12 \quad 0/5$$

$$D_r = H_r = 6 M_r \Rightarrow D_r = H_r = 6 \times 1/12 \Rightarrow D_r = H_r = 6/12 \text{ cm} \quad ۱$$

راه دوم

$$V_r = 0/785 D^2 \quad 0/5 \Rightarrow 240 = 0/785 D^2 \Rightarrow \sqrt[3]{D} = \sqrt[3]{\frac{240}{0/785}} \quad ۱$$

$$D = 6/12 \text{ cm} \quad 0/5 \quad H = D = 6/12 \text{ cm} \quad 0/5$$

۳

در صورتی که پاسخ نهایی داده شده (ابعاد تغذیه) به نحوی باشد که با محاسبه X و Y در منطقه سالم منحنی کاین باشد تمام نمره را می گیرد. در غیر این صورت برای مراحل تعیین X ، ۱ نمره و برای تعیین Y ، ۲ نمره در نظر گرفته شود. به شرط اینکه با اعداد فرضی خود هنرجو مراحل محاسبات صحیح انجام شده باشد.

۴- بستگی به ویژگی های آلیاژ، درجه حرارت بارریزی، شکل قطعه ریختگی و نوع قالب دارد.

۵- اول اینکه تغذیه باید بتواند قطعات سالم و بدون عیب ایجاد کند. دوم اینکه حداقل مقدار ممکن را داشته باشد.

$$\frac{t_r}{t_c} = \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 \quad ۶$$