

واحد کار اول

جدول زمانی	
عملی	نظری
۲۴ ساعت	۴ ساعت

توانایی

- *شرح دستگاه تراش و قسمت‌های مختلف آن
- *انجام سرویس و نگهداری دستگاه تراش
- *راه‌اندازی دستگاه تراش
- *شرح متعلقات دستگاه تراش

هدف کلی: راه‌اندازی دستگاه تراش و متعلقات آن

اهداف رفتاری:

- ۱- تراشکاری را تعریف کند.
- ۲- قسمت‌های مختلف دستگاه تراش را شرح دهد.
- ۳- اصول ایمنی و بهداشتی را به هنگام کار با دستگاه تراش رعایت کند
- ۴- مفهوم سرویس و نگهداری ماشین‌آلات صنعتی را شرح دهد.
- ۵- سرویس‌های مورد نیاز را مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه انجام دهد.
- ۶- دستگاه تراش را راه‌اندازی کند.
- ۷- متعلقات دستگاه تراش را بر اساس دستورالعمل نصب کند.
- ۸- با متعلقات نصب شده بصورت آزمایشی کار کند.
- ۹- سرویس و نگهداری متعلقات را انجام دهد.



پیش آزمون

۱- شخص مورد نظر در تصویر مقابل مشغول انجام کار با چه دستگاهی است؟



۲- قطعات نشان داده شده در تصویر زیر را با چه دستگاهی می‌سازد؟



۳- آیا اصول حفاظتی و نکات ایمنی کار با دستگاه تراش را می‌دانید؟

تعريف تراشکاری

از مشخصه‌های کار با دستگاه تراش این است که در آن قطعه کار دارای حرکت دورانی بوده و رنده تراشکاری نسبت به محور دوران در دو راستای طولی و عرضی دارای حرکت خطی می‌باشد.



شرح دستگاه تراش: نمای ظاهری اکثر ماشین تراش‌هایی که برای مصارف عمومی و متداول صنعتی بکار برده می‌شوند تقریباً شبیه به هم بوده و ممکن است بنا به کاربردی خاص در امکانات و متعلقات جانبی با هم تفاوت داشته باشند در تصویر زیر یک نمونه از تولیدات کارخانه ماشین‌سازی تبریز که در کشور خودمان ساخته می‌شود آورده شده است.



مقدمه: تراشکاری یکی از روش‌های معمول و پراستفاده در صنعت جهت ساخت قطعات و مجموعه‌های مهندسی می‌باشد که در آن عواملی از قبیل ۱- قطعه کار ۲- رنده تراشکاری ۳- مهارت تراشکار ۴- دستگاه تراش نقش اصلی را به عهده داردند.



دستگاه تراش

ماشین ابزاری است که از قطعات و مکانیزم‌های مختلف در کنار هم تشکیل شده است و در نهایت وظیفه ایجاد حرث نسبی بین قطعه کار و رنده تراشکاری را به عهده دارد.

تدابع این حرکت و ایجاد برخوردی مفید و قابل کنترل باعث می‌شود تا رنده تراشکاری از روی قطعه کار براده برداشته و قطعه کار شکل مورد نظر را پیدا کند.





شرح قسمت‌های مختلف ماشین تراش TN50 BR

موتور اصلی:

موتور برق اصلی دستگاه در پایین ترین قسمت، درون پایه دستگاه نصب شده است. فرمان خود را از تابلو کلیدهای راهانداز دریافت می‌کند و دوران حاصل از آن توسط فولی های چهارشیاره و چهار عدد تسممه به جعبه دنده اصلی انتقال می‌یابد.



جعبه دنده اصلی:

دوران موتور اصلی توسط این جعبه دنده و اهرم‌های نصب شده روی آن، مطابق با جدول نشان داده شده به دوازده دور مختلف تبدیل شده و به محور کار انتقال می‌یابد.



تابلو برق: محرک اصلی مکانیزم‌های حرکت در ماشین‌های ابزار، موتورهای الکتریکی هستند که با نیروی برق کار می‌کنند همچنین سایر قسمت‌ها نیز از قبیل سیستم روشنایی و پمپ خنک کاری برای فعالیت خود به انرژی برق نیاز دارند بنابراین ضروری است که در قسمتی از ساختمان دستگاه، فضای مناسبی جهت ورود، کنترل و تقسیم برق به قسمت‌های مختلف تعییه شود.



تابلو کلیدهای راهانداز:

این تابلو در بالاترین قسمت دستگاه قرار گرفته و کلیدهای جهت راهاندازی و فرمان دادن به قسمت‌های مختلف از قبیل موتور اصلی و پمپ سیستم خنک کاری بر روی آن نصب شده است.



مفهوم تعداد دوران (عدد دوران)

در هر حالت تنظیمی، یک دور سنگین و یک دور سبک قابل دسترس می باشد که انتخاب هر یک توسط اهرم راه انداز نصب شده روی جعبه دنده صورت می پذیرد

روی جعبه دندۀ یک اهرم با قبیلت تنظیم درس‌هه وضعیت نصب شده است.

وضعیت خلاص (وسط): در زمان روشن کردن و خاتمه کار و نیز بعد از هر توقف دورانی قطعه کار باید در وضعیت وسط (خلاص)، قرار بگیرد.



وضعیت سمت چپ: برای دستیابی به دورهای سنگین، اهرم را در وضعیت سمت چپ قرار می‌دهیم.



هر قطعه کار با توجه به جنس و قطر آن باید توسط دور مخصوصی که از طریق محاسبات فنی بدست می‌آید، تراشکاری شود. از طرفی ممکن است این دور محاسبه شده مطابق با دورهای موجود در جدول دستگاه تراش نباشد دراینجا شخص تراشکار باید نزدیک ترین دور موجود به دور محاسبه شده را از روی جدول انتخاب و آن را تنظیم کند.

دورهای دستگاه تراش:

در طراحی و ساخت جعبه دنده اصلی دستگاه تراش مدل BR-TN5 سعی شده است با توجه به قدرتِ موتور، ساختمان دستگاه و کاربردهای متداول صنعتی، دو سری دوازده‌تایی از دورهای مختلف قابل تنظیم و در دسترس باشد.

سری اول		سری دوم	
22/4	180	45	355
31/5	250	63	500
45	355	90	710
63	500	125	1000
90	710	180	1400
125	1000	250	2000

اهرم‌های تعویض دور :

در زیر جدول تنظیم دوره دو اهرم هم مرکز نصب شده است که می‌توانند در شش حالت نسبت به هم تنظیم شوند.



وضعیت سمت راست: برای دستیابی به دورهای سبک، اهرم را در وضعیت راست قرار می‌دهیم.



جعبه دندۀ پیشروی (نورتن)

برای تامین حرکت پیشروی رندۀ تراشکاری نسبت به قطعه کار از جعبه دندۀ پیشروی استفاده می‌شود. این جعبه دندۀ در زیر جعبه دندۀ اصلی و روی پایه دستگاه نصب شده است.




حرکت اصلی خود را از جعبه دندۀ اصلی دریافت می‌کند و بر روی آن اهرم‌هایی جهت تنظیم مقدار پیشروی رندۀ های تراشکاری برای کارهای عمومی تراشکاری و پیچ تراشی، نصب شده است.



چرخ دندۀ های Z_1 و Z_2

این دو چرخ دندۀ و ترتیب قرار گیری آن‌ها نسبت به هم، همان‌طور که در جدول تنظیم دور نشان داده شده است، دو سری دوازده‌تایی از دورهای مختلف را ایجاد می‌کنند. محل نصب آنها درون محفظه‌ای روی دیواره جانبی جعبه دندۀ اصلی می‌باشد.



محور کار : میله‌ی فولادی توخالی است که درون جعبه نگهدارنده متصل به جعبه دندۀ اصلی، یاتاقان‌بندی شده و قطعه کار توسط ادوات مخصوص روی آن سوار می‌شود و دوران می‌کند.

محور کار، دوران خود را از جعبه دندۀ اصلی دریافت می‌کند.



و با حرکت اهرم کلاچ به سمت بالا، محور کار در جهت عقربه‌های ساعت دوران می‌کند.



هر سه میله پیچ بری کشش و راهانداز در انتهای دستگاه به بدنه متصل و یاتاقان‌بندی شده‌اند.



قوطی حامل سوپرت:

کلمه سوپرت از اصل کلمه انگلیسی Support به معنای حمایت کردن (از انجام حرکتی) می‌باشد و در تراشکاری نیز به دلیل اینکه قوطی مذکور از حرکت رنده تراشکاری به سمت قطعه کار پشتیبانی می‌کند به آن قوطی حامل سوپرت می‌گویند.



میله کشش (پیشروی)

مقدار پیشروی تنظیم شده برای کارهای عمومی تراشکاری توسط این میله شش پهلو از جعبه دنده پیشروی به قوی حاصل سوپرت و در نهایت به رنده تراشکاری منتقل می‌شود.



میله هادی (پیچ بری)

پیشروی لازم برای تراشکاری انواع پیچ توسط این میله به قوی حاصل سوپرت و رنده پیچ بری منتقل می‌شود.



اهرم کلاچ و (میله راهانداز)

از اهرم کلاچ و میله راهانداز متصل به آن که مانند کلید برق عمل می‌کنند برای راهاندازی و ایجاد دوران در گلوبی دستگاه (محور کار) استفاده می‌کنند. با حرکت اهرم کلاچ به سمت پایین، میله شش گوش متصل به آن توسط اهرم‌بندی خاصی، کلاچ سیستم را درگیر نموده و باعث می‌شود محور کار در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دوران کند.

کورس کوتاه و همچنین تراشکاری تحت زاویه مانند مخروطها و عملیات پخ زنی استفاده می‌شود. بر روی سوپرت فوقانی نصب شده و قابلیت چرخش با زوایای مشخص را دارد.



از مکانیزم حرکتی پیچ و مهره دنده ذوزنقه‌ای برای ایجاد حرکت دراین سوپرت استفاده شده است و راهنمای آن نیز از نوع دُم چلچله‌ای می‌باشد.

رنده بند

متداولترین وسیله‌ای که جهت بستن رنده‌های تراشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. رنده‌گیر چهار طرفه می‌باشد که در هر طرف آن می‌توان یک رنده بست.



محل نصب رنده‌بند روی سوپرت فوقانی بوده و به گونه‌ای می‌باشد که قابلیت چرخش کامل را داشته باشد. برای جلوگیری از چرخش رنده‌بند در اثر نیروهای تراشکاری سیستم ضامن فنری و شیار را در نظر گرفته‌اند.

قوطی حامل سوپرت توسط سطوح راهنمایکه در قسمت زیر آن تعییه شده‌اند بر روی سطوح راهنمای میز دستگاه قرار گرفته و به وسیله این سطوح در سراسر میز دستگاه هدایت شده و حرکت می‌کند حرکت قوطی سوپرت بوسیله چرخاندن فلکه آن و سیستم چرخ و شانه انجام می‌پذیرد. به این حرکت، حرکت طولی سوپرت نیز می‌گویند.



سوپرت عرضی :

سوپرت عرضی جزئی از قوطی سوپرت بوده و بر روی بدنه اصلی آن نصب شده و بوسیله راهنمای دُم چلچله‌ای در جهت عمود بر محور کار حرکت می‌کند. از این سوپرت برای تراشکاری‌های عمود بر محور کار استفاده می‌شود.



مکانیزم حرکت سوپرت عرضی از نوع پیچ و مهره دنده ذوزنقه‌ای می‌باشد.

سوپرت فوقانی :

از این سوپرت برای تراشکاری‌های با طول

دربیافت می‌کنند.

اهرم پیشروی :

در قسمت دیواره قوطی سوپرت، یک اهرم چهار حالته برای تبدیل حرکت دورانی میله کشش به حرکت خطی سوپرت‌ها در دو جهت طولی و عرضی محور قطعه کار در نظر گرفته شده است. اگر اهرم در وسط باشد به این معنی است که حالت خودکار (اتومات) خلاص است و تراشکار می‌تواند سوپرت‌ها را بصورت دستی جابجا کند.



جابجا کردن اهرم در جهت افقی باعث ایجاد حرکت قوطی در راستای طولی میز دستگاه شده و تراشکاری اتومات در جهت طول محور کار را امکان‌پذیر می‌سازد.



قرار دادن اهرم در موقعیت‌های عمودی باعث ایجاد حرکت در راستای عرضی میز دستگاه (عمود بر محور کار) شده و تراشکاری اتومات در جهت



پس از بستن رنده داخل رنده‌بند و تنظیم آن در موقعیت صحیح براده برداری، رنده‌بند را توسط پیچ مرکزی در جای خود محکم می‌کنند، بدیهی است بخاطر وجود ضامن فنری چرخش رنده‌بند در جهت عقربه‌های ساعت امکان‌پذیر نبوده و شخص تراشکار برای تعویض رنده و چرخاندن رنده‌بند باید آن را در جهت خلف عقربه‌های ساعت بچرخاند.



حرکت خودکار(اتوماتیک) قوطی سوپرت:

برای ایجاد پیشروی یکنواخت و داشتن کیفیت بالای سطح تراشکاری شده، از امکان حرکت خودکار قوطی سوپرت استفاده می‌کنند. بدین صورت که ابتدا پیشروی محاسبه شده را بر روی جعبه دنده پیشروی تعیین و تنظیم می‌کنند و سپس توسط اهرم‌های مخصوص، جعبه دنده را آماده انتقال حرکت به قوطی سوپرت نموده و سپس بوسیله اهرم‌های تعیین شده روی قوطی سوپرت حرکت را از جعبه دنده


دستگاه مرغک

از متعلقات ثابت و همیشگی دستگاه تراش می باشد که بر روی میز دستگاه نصب می شود و توسط راهنمایی که در قسمت زیر آن و روی میز دستگاه ماشینکاری شده است هدایت شده و در طول میز قابلیت جابجایی دارد.



از دستگاه مرغک بیشتر برای موارد زیر استفاده می شود:

۱- تکیه گاه برای تراشکاری قطعات بلند



۲- سوراخکاری و برقوکاری



عمود بر محور کار انجام می پذیرد.



اهرم پیچ بری :


هنگامی که جعبه دندنه پیشروی در حالت پیچ بری تنظیم گردد و میله پیچ بری به چرخش درآید، برای انتقال حرکت دورانی آن به قوطی سوپرت از اهرم پیچ بری روی قوطی استفاده می کنیم. این اهرم در تمامی کارهای تراشکاری ، غیر از پیچ تراشی بایستی در حالت بالا قرار داشته باشد.



و فقط در مواقعی که نیاز به پیچ تراشی می باشد این اهرم در موقعیت پایین قرار می گیرد.



حامل سوپرت و جعبه نگهدارنده محور کار (گلوبی) دستگاه) می باشد.



برای استقرار صحیح جعبه نگهدارنده محور کار و هم مرکز بودن محور آن با محور دستگاه مرغک و نیز تامین حرکت روان دستگاه مرغک و قوطی سوپرت، روی بستر را بصورت یک تکه و به شکل چهار خط راهنمای «ریل»، ماشین کاری کرده اند و بعد از ساخت کاری بطور دقیق سنگ زده اند
دو عدد از این ریل ها مربوط به حرکت قوطی سوپرت می باشد.



و دو عدد ریل دیگر مربوط به حرکت و هدایت دستگاه مرغک می باشد.



۳- قلاویز کاری و حدیده زنی



۴- تنظیم کردن نوک لبه رنده در مرکز کار



۵- مخروط تراشی توسط انحراف مرغک

۶- تنظیم کردن قطعات توخالی در مرکز سه نظام بستر (میز دستگاه)

این قسمت از دستگاه بصورت یکپارچه و سرتاسری و به اندازه طول دستگاه ساخته شده و جنس آن از چدن می باشد.

طراحی ساختمان تیغه ای و مشبک آن باعث می شود تا در مقابل نیروهای ناشی از تراشکاری، استحکام بالایی داشته باشد و برآدها به راحتی به درون سینی انتقال یابد.



روی بستر، محل استقرار دستگاه مرغک، قوطی

مخزن مایع خنک کننده:
در فضای خالی بین دو پایه دستگاه، مخزنی جهت نگهداری و استفاده از مایع خنک کاری، نصب شده است و مایع مورد نظر توسط پمپ و شلنگ بر روی محل تراشکاری ریخته می‌شود.



سینی دستگاه :

زیر بستر میز و روی مخزن آب صابون، یک عدد سینی بزرگ جهت جمع شدن براده و مایع خنک کاری در نظر گرفته شده است. در قسمتی از سینی با نصب فیلتر و ایجاد ارتباط با مخزن آب صابون، مایع خنک کاری را دوباره به مخزن هدایت می‌کنند.



اصول ایمنی - حفاظتی - بهداشتی

از آنجا که مهارت تراشکاری هم از لحاظ تحرکات بدنی و هم از نظر فکری از جمله مشاغل پر تحرک بر شمرده می‌شود، ضروری است فرد تراشکار با تغذیه صحیح و ورزش مناسب خود را آماده انجام کار

به دستگاهی که هر چهار ریل آن سختکاری شده باشد، دستگاه چهار ریل آبرار می‌گویند.

اصطلاح تکه واشو:

دراکثر ماشین‌های تراش، قسمتی از میز را که زیر گلویی دستگاه قرار دارد، بصورت دو تکه و با قابلیت باز و بسته شدن، می‌سازند تا در صورت نیاز بتوان قطعاتی با قطر بیشتر و طول کم را تراشکاری نمود.



پایه‌های دستگاه:

پایه‌های دستگاه از دو قسمت جدا از هم تشکیل شده است و تمامی قسمت‌های دستگاه روی آن‌ها نصب می‌شود.

پایه بزرگ:



پایه کوچک:



- از زیر پایی (پالت) چوبی یا لاستیکی عایق الکتریسیته بالارتفاع مناسب جهت سلط کافی به انجام عملیات و کنترل‌های حین کار، استفاده کنید. رعایت نکردن اصول فوق آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری به شخص تراشکار می‌رساند.

- قبل از راهانداری دستگاه از طرز کار آن بطور کامل شناخت پیدا کنید.

- از درست بودن موقعیت اهرم‌ها، قبل از راهاندازی دستگاه مطمئن شوید.

- از صحیح بسته شدن سه نظام - چهار نظام - صفحه نظام روی گلویی دستگاه اطمینان حاصل کنید. - هرگز آچار سه نظام (چهار نظام) را روی آن جا نگذارید.



در این صورت بلافضله بعد از روشن کردن و ایجاد دوران، آچار بین سه نظام و راهنمای میز قرار گرفته و به آن آسیب می‌رساند.



نگهداشت و همواره با رعایت اصول ایمنی - حفاظتی و بهداشتی، از بروز حوادث غیر قابل جبران در حین کار جلوگیری کند و سلامتی خود و دیگران، دستگاه ، ابزار و قطعه کار را تضمین نماید.

دستور کار اصول ایمنی - حفاظتی - بهداشتی

- از لباس کار مناسب راحت و با دکمه‌های بسته شده استفاده کنید.

- کفش ایمنی بپوشید.

- در حین کار از عینک محافظت تراشکاری استفاده کنید.

- برای جلوگیری از صدمه آلودگی صوتی از گوشی ضد صوت استفاده کنید.



- جنس پارچه لباس کار از الیاف نخی باشد.


- از پوشیدن لباس‌های کشباf (نایلونی) با آستین گشاد و همراه داشتن زنجیر گردن، دستبند، انگشتر، ساعت و شال گردن خود داری کنید.



به هنگام استفاده از سوپرت فوقانی برای تراشکاری طول‌های کوتاه و همچنین مخروطها، سوپرت را در موقعیت صحیح قرار دهید.



- وضعیت نادرست (عقب بودن سوپرت فوقانی از سطح پیشانی سوپرت) موجب می‌شود قبل از اینکه رنده به پایان طول تراشکاری برسد، راهنمای سوپرت به سه نظام (چهارنظام) در حال دوران برخورد کرده و صدمه بینند.



- در صورت استفاده از دستگاه مرغک از درست جا

و یا به بیرون پرتاب شده و به فرد تراشکار صدمه می‌زند. در کارگاه‌هایی که از چندین دستگاه تراش متوالی و پشت هم استفاده می‌شود، ضروری است تا راستای طولی دستگاهها نسبت به راستاری طولی کارگاه تحت زاویه 30° درجه و با فاصله مناسب پست سر هم نصب شوند تا در صورت پرتاب شدن قطعه کار از درون فک‌های سه نظام یا چهارنظام به فرد جلویی برخورد نکند و از پاشش براده به فرد مقابل خودداری شود.



- قبل از شروع بکار، قوطی سوپرت را در فاصله مناسبی از گلویی دستگاه (محل نصب سه نظام یا چهارنظام) قرار دهید.



- رعایت نکردن این فاصله در مواقعی که فک‌های سه نظام (چهارنظام) زیاد باز شده است، باعث برخورد فک‌ها به قوطی سوپرت و آسیب دیدن به سه نظام و گلویی دستگاه می‌شود.



- از تکیه دادن به قوطی سوپرت و قرار دادن دست بر روی جعبه گلویی به هنگام تراشکاری خودداری کنید.



- هرگز کف دست را بر روی سه نظام (چهار نظام) در حال چرخش قرار ندهید.



- از قرار دادن وسائل اندازه گیری- قطعات تراشکاری شده و متعلقاتی از قبیل آچار سه نظام آچار رنده بند(چپقی)- رنده های تراشکاری، مرغک - سه نظام متہ بر روی کلیه قسمت های دستگاه مانند

زده شدن مرغک (سه نظام متہ) در داخل گلویی اطمینان حاصل کرده و آچار سه نظام را روی آن جا نگذارید.



- هنگام استفاده از دستگاه مرغک در تراشکاری ، از محکم بودن اهرم ثبیت اطمینان حاصل کنید.



- همواره حالت ایستادن صحیح را به هنگام تراشکاری رعایت کنید.



- از خم کردن بیش از حد بدن و نزدیک کردن صورت به سه نظام و قطعه کار در حال گردش خودداری کنید.



- انجام عملیات سوهان کاری و سمباده زنی با دست بر روی قطعه کار درحال گردش با خطراتی همراه است:

- برخورد سوهان به فک‌های سه نظام و پرتاپ آن به اطراف - گیر کردن سوهان بین سه نظام و سوپرت که منجر به شکسته شدن سوهان و آسیب دیدن فرد و دستگاه می‌شود. برای این کار با رعایت فاصله مناسب از سه نظام در حال گردش، دسته سوهان را با دست چپ و نوک آن را با دست راست گرفته و به شکل صحیح ایستاده و سوهان کاری کنید.

تذکر: برای سوهان کاری روی دستگاه تراش از دورهای سنگین استفاده کنید تا سوهان آسیب نبیند.



سمباده زنی به روش غلط باعث کشیده شدن و گیر کردن انگشتان بین سمباده و قطعه کار شده و به آنها آسیب می‌رساند.

تابلو برق ، جعبه دنده اصلی ، جعبه دنده پیشروی، راهنمای میز و سوپرت‌ها خودداری کنید.



- برای این کار بهتر است از یک کمد فلزی چرخ دار با ارتفاع مناسب در کنار دستگاه استفاده کنید. - وسائل اندازه‌گیری را از دیگر وسائل بصورت جداگانه نگهداری کنید و هرگز آنها را نزدیک منبع حرارتی از قبیل جعبه دنده، بخاری و دیگر جاهایی که دقت وسیله اندازه‌گیری را در اثر گرما تحت تاثیر می‌دهند نگذارید.

- برای دو رساختن و بیرون کشیدن براده‌های طویل از چنگک مخصوص(سوفاله کش) استفاده کنید و هرگز براده‌ها را با دست لمس نکنید.



- استفاده از دستکش در حین کار ممنوع است. - از اندازه‌گیری قطعات در حال گردش خودداری کنید.



- هرگز دستگاه تراش روشن و در حال کار را ترک نکنید.
- همواره از رندهای تیز و سالم و مناسب با سختی و نرمی جنس قطعه کار استفاده نمایید.

مفهوم سرویس و نگهداری:

هر وسیله‌ای مانند لوازم خانگی، اتومبیل‌ها و نیز ماشین آلات صنعتی پس از مدتی کارکردن دچار استهلاک و فرسایش بین قطعات و قسمت‌های مختلف شده، نیاز به سرویس و تعمیر اساسی دارند. لذا با انجام اقداماتی پیش گیرانه و مراقبت‌های مداوم و مستمر می‌توان این فرسایش و استهلاک را به حداقل رساند و عمر مفید دستگاه را افزایش داد و مدت زمان بیشتری از آن استفاده کرد به مجموعه این اقدامات سرویس و نگهداری می‌گویند.

شرح روغنکاری

هدف از روغنکاری در ماشین آلات صنعتی عبارت است از جذب، کنترل و هدایت حرارت ناشی از اصطکاک بین قطعات متحرک از قبیل چرخ دنده‌ها - محورها - یاتاقان‌ها و روان کردن حرکت



روش صحیح آن است که سمباده زنی با استفاده از یک دست (دست راست) و بصورت مالشی رفت و برگشتی روی قطعه کار در حال گردش انجام پذیرد.



- از بسته بودن در تابلو برق و درست بودن اتصالات برقی قسمت‌های مختلف قبل از شروع بکار اطمینان حاصل کنید.

- به هنگام تراشکاری، مانع از حضور غیر ضروری افراد در اطراف خود و دستگاه شوید.

- در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی و شنیدن صدای غیر عادی، بلافضله دستگاه را خاموش و مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

- حواس خود را به طور کامل متوجه کار کنید و از انجام هر گونه عملی که موجب از دست دادن تمکز می‌شود خود داری کنید.

- در هنگام تعمیر دستگاه لازم است تابلویی تحت عنوان (دستگاه در دست تعمیر است) بر روی تابلو فرمان دستگاه نصب شود.

روغن کاری دستی: قسمت‌هایی از قبیل راهنمای میز، راهنمای سوپرت‌ها - محور رنده گیر - ورینه سوپرت‌ها و دستگاه مرغک بصورت دستی روغن کاری می‌شوند.



روغن کاری خودکار (اتومات)

اجزای اصلی و پر تحرک از قبیل جعبه دنده اصلی - جعبه دنده پیشروی و قوطی سوپرت بصورت خودکار روغن کاری می‌شوند.
کنترل اندازه روغن: توسط چشمی‌های روغن (روغن‌نما) که در مکان‌های خاصی نصب شده‌اند صورت می‌پذیرد.



توجه: کنترل اندازه روغن زمانی انجام می‌گیرد که دستگاه کاملاً خاموش است و روغن در قسمت‌های مختلف جریان ندارد و در مخازن مخصوص ته نشین شده است. در این شرایط حجم روغن داخل چشمی (روغن‌نما) باید به اندازه‌ای باشد که حدود سه چهارم ارتفاع آن را پر کرده باشد.

سطوحی که نسبت به هم راهنمای می‌باشند مانند ریل‌های سوپرت‌ها در دستگاه تراش و

نوع و میزان روغن مورد استفاده در دستگاه تراش:
روغن مورد استفاده در این دستگاه، طبق سفارش شرکت سازنده باید بتواند درجه حرارت را تا 50°C سانتی‌گراد تحمل کند.

همچنین از روغن با غلظت‌های متفاوت برای قسمت‌های مختلف این دستگاه استفاده می‌کنند.
متداول‌ترین روغن‌های مورد استفاده طبق سفارش شرکت سازنده عبارتند از:

- ۱- روغن بهران درفش ۳۲ از شرکت نفت بهران
 - ۲- روغن بهران مقاوم k ۶۸ از شرکت نفت بهران
- تذکر:** جهت استفاده از سایر روغن‌های تولید داخل و خارج حتماً با متخصصین شرکت ماشین‌سازی تبریز مشورت گردد.

میزان روغن مورد استفاده برای قسمت‌های مختلف دستگاه عبارت است از:

نام قسمت	میزان روغن	نوع روغن
جعبه دنده اصلی	۱۲ لیتر	۶۸
جعبه دنده پیشروی	۵/۶ لیتر	۶۸
قوطی حامل سوپرت	۴/۱ لیتر	۶۸
سایر قسمت‌ها	دستور کار	۳۲

روغن کاری دستگاه:
روغن کاری در این دستگاه به دو صورت ۱- دستی ۲- خودکار انجام می‌گیرد.

کنترل جریان روغن:

برای روغن کاری قسمتی از جعبه دنده پیشروی و یاتاقان های محور کلوبی که دارای مخزن روغن نبوده و در داخل روغن غوطه ور نمی باشند. از سیستم پمپ های مکانیکی بهره برده اند به نحوی که روغن توسط لوله های مخصوص به محل های مورد نظر هدایت شده و روی آنها ریخته می شود . کنترل جریان روغن در این قسمت ها توسط چشمی های مخصوص صورت می پذیرد

چشمی روغن گلوبی:



- چشمی روغن جعبه دنده پیشروی :



توجه: کنترل جریان روغن زمانی صورت می گیرد که دستگاه روشن و درحال کار است ، در این حالت جریان روغن در داخل چشمی ها باید به وضوح دیده شود.



مکان نصب چشمی (روغن نما) های کنترل اندازه روغن:
- چشمی روغن جعبه دنده اصلی در پشت دستگاه قرار دارد.



- چشمی روغن جعبه دنده پیشروی در قسمت دیواره دستگاه نصب گردیده است.



- چشمی روغن قوطی سوپرت نیز در قسمت دیواره نصب شده است.



دستور کار (کنترل - تنظیم - تعویض) روغن جعبه دنده اصلی

زمان: ۵ دقیقه

کنترل و تنظیم



- پس از اتمام کار دریچه را بیندید.



دستور کار تعویض روغن: زمان: ۱۵ دقیقه

مواد لازم:

۱- روغن K68 به میزان لازم

۲- قیف روغن

۳- نخ پنبه

- دستگاه خاموش و روغن کاملاً ته نشین شده باشد.

- چشمی را نگاه کنید در صورتی که ارتفاع روغن پایین‌تر از نصف ارتفاع چشمی باشد باید اقدام به ریختن روغن تا حد استاندارد نمایید.



پایین‌تر از حد استاندارد

- اطراف دریچه ورودی روغن جعبه دنده را با پارچه تمیز کنید.



- دریچه را باز کرده و در جای مناسبی قرار دهید.

- ریختن روغن را توسط قیف تا پر شدن ارتفاع

چشمی در حد استاندارد ادامه دهید.





**دستور کار (کنترل - تنظیم - تعویض) روغن جعبه
دنده پیشروی (نورتن)**

زمان: ۵ دقیقه

کنترل و تنظیم:

مواد لازم:

۱- روغن به میزان لازم

۲- نخ پنبه

- دستگاه خاموش و روغن ته نشین شده باشد.

- با توجه به موقعیت دریچه ورودی و چشمی کنترل مانند دستور کار کنترل و تنظیم روغن جعبه دنده اصلی عمل کنید.



زمان: ۱۵ دقیقه

تعویض روغن:

مواد لازم:

۱- روغن به میزان ۵/۶ لیتر

۳- آچاربکس

۲- قیف

۵- نخ پنبه

۴- ظرف تخلیه


لوله را توسط آچار مخصوص محکم نگهداشته و با آچار آلن ، پیچ تخلیه سر لوله را بار کنید و در جای مناسب قرار دهید.



- دریچه ورودی روغن را باز کرده و در جای مناسبی قرار دهید، فشار هوا باعث سریع ترشدن عمل تخلیه می شود.

- تا زمان تخلیه کامل روغن صبر کنید.

- پس از تخلیه کامل روغن، پیچ تخلیه را در جای خود محکم ببندید .



- روغن تازه را تا پر شدن سه چهارم ارتفاع چشمی داخل جعبه دنده بریزید.

- دریچه ورودی روغن را ببندید.

- روغن کهنه را به محل مناسبی انتقال دهید.

- از بالا به پایین اطراف دریچه ورودی، لوله تخلیه روغن و روغن های ریخته شده را با پارچه تمیز کنید.

۲- قیف سرکج ۳- نخ پنبه

- دستگاه خاموش و روغن کاملاً ته نشین شده باشد.
باتوجه به موقعیت دریچه ورودی و چشمی کنترل
قوطی سوپرت اقدام به تنظیم روغن نمایید.



- برای ریختن روغن به درون قوطی از قیف
سرکج استفاده نمایید.

- دریچه ورودی را ببندید و اطراف آن را با پارچه
تمیز کنید.

زمان: ۱۰ دقیقه

تعویض روغن:

مواد لازم:

۱- روغن به میزان ۱/۴ لیتر

۲- قیف سرکج ۳- آچار

۴- نخ پنبه ۵- ظرف تخلیه

- با توجه به موقعیت پیچ تخلیه روغن قوطی،
اقدام به تخلیه روغن و ریختن مجدد روغن نمایید.




- روغن کهنه را به محل مناسبی انتقال دهید.
- تمامی قسمت‌های مربوطه را با پارچه تمیز کنید.

- در پوش ورقی را باز کنید تا پیچ تخلیه در
عرض دید و در دسترس قرار گیرد.



- با توجه به موقعیت پیچ تخلیه روغن جعبه دند
پیش روی مانند دستور العمل تعویض روغن جعبه دند
اصلی عمل کنید.



- پس از ریختن روغن به اندازه استاندارد، دریچه
ورودی را ببندید.

- تمامی قسمت‌های مربوطه را با پارچه تمیز کنید.



دستور کار(کنترل - تنظیم - تعویض) روغن
قطوی حامل سوپرت :

زمان: ۵ دقیقه

کنترل و تنظیم:

مواد لازم:

۱- روغن به میزان لازم



- محل نصب ساقمه فنرهای سوپرت عرضی را شناسایی کنید.



- محل نصب ساقمه فنرهای دستگاه مرغک را شناسایی کنید.



- دهانه ورودی ساقمه فنرها و اطراف آنها را با برس مناسب و پارچه تمیز کنید.



روغن کاری سایر قسمت‌ها:

به دلیل اینکه برای قسمت‌هایی از قبیل راهنمای قوطی سوپرت، راهنمای دستگاه مرغک - کشویی سوپرت‌ها و ورنیه‌ها و مکانیزم پیچ و مهره سوپرت‌ها و همچنین گلویی دستگاه مرغک، محفظه کوچکی در حد گنجایش چندین قطره جهت نگهداری روغن وجود دارد، میزان روغن این قسمت‌ها را باستی دائماً کنترل کنید و طبق سفارش شرکت سازنده اقدام به روغن کاری نمایید. کنترل روغن و روغن کاری قسمت‌های نامبرده را حداقل روزی دو بار انجام دهید.

دریچه ورود روغن به این قسمت‌ها به صورت مکانیزم ساقمه فنر می‌باشد که در مکان‌های خاصی نصب شده است.

روغن رسانی از طریق روغن‌دان و پمپ دستی روغن انجام می‌پذیرد.



دستور کار روغن کاری: زمان: ۱۰ دقیقه

مواد لازم:

۱- روغن دان و پمپ دستی

۲- نخ پنبه

- محل نصب ساقمه فنرهای سوپرت فوقانی را شناسایی کنید.

- ۳- گریس به مقدار کافی
- ۴- نخ پنبه
- دستگاه را خاموش کنید.
- قوطی سوپرت را در فاصله مناسبی از گلوبی دستگاه قرار دهید.

- توسط آچار چپقی، محور رنده‌بند را باز کرده، در جای مناسبی قرار دهید.



- رنده‌بند را از جای خود بیرون آورده، در جای مناسب قرار دهید.



- سطوح نشیمنگاهی را با پارچه تمیز کنید.



لوله روغن دان و یا نازل پمپ دستی روغن را روی ساقمه فشار دهید و عمل روغن ریزی را تا پرشدن محفظه زیر ساقمه فنر و بیرون زدن روغن از کنار آن ادامه دهید.



- تمامی ساقمه فنرها را روغن کاری کنید.
- با چرخاندن ورنیه ها، سوپرت ها را جایه جا کنید تا روغن در طول راهنمایها و کشویی ها پخش شود.
- توجه:** شرکت سازنده با نصب درپوش های آب‌بندی شده (گردگیر) ها در قسمت های مختلف سوپرت مانع از خروج روغن و ورود گرد و غبار - آب صابون و براده های ریز به درون این قسمت ها شده است.

- از سالم بودن گردگیرها، اطمینان حاصل کنید.



دستور کار سرویس و روغن کاری رنده‌بند:
زمان: ۱۰ دقیقه

مواد لازم:

- ۱- آچار رنده‌گیر
- ۲- روغن دان

روغن کاری قسمت های متحرک آن از قبیل فلکه و گلوبی توسط سیستم ساچمه فنر انجام می گیرد و روغن کاری راهنمای آن به شرح زیر می باشد.

- راهنمای قسمت جلو مرغک را با پارچه تمیز کرده، روغن کاری کنید.



- دستگاه مرغک را مقداری جلو آورده و راهنمای پشت آن را نیز تمیز کرده و روغن کاری کنید.



- دستگاه مرغک را چندین مرتبه جلو و عقب برده و سپس در جای خود قرار دهید.



- شیارهای جاخار زیر رنده گیر را گریس کاری کنید.



- خار فنری تثیت رنده گیر را چندین بار فشرده و روغن کاری کنید.



- رنده گیر را در جای خود گذاشته، محور آن را بسته و محکم کنید.



دستورکار سرویس و روغن کاری راهنمای مرغک زمان: ۵ دقیقه

دستگاه مرغک از متعلقات کم تحرک دستگاه تراش می باشد و در زمانی که از آن استفاده می شود در جای خود ثابت و محکم می گردد.

- گلویی دستگاه مرغک را تمیز کنید.



نکته مهم : استفاده از درپوش مناسب و یا قرار داشتن وسیله‌ای مانند مرغک ، داخل گلویی دستگاه مرغک، مانع از ورود گرد و غبار و براده‌های تراشکاری به داخل گلویی می‌شود.
- فک‌های سه نظام(چهارنظام) را باز کنید و داخل آنها را با برس مویی و پارچه، تمیز کنید.



در حین کار :

- با توجه به حجم تراشکاری، در زمان‌های مناسب دستگاه را متوقف نمایید و با رعایت اصول ایمنی، اقدام به نظافت دستگاه و دور ساختن براده‌ها کنید.

بعد از اتمام کار :

- دستگاه را خاموش کنید.
- قطعه کار را از داخل سه نظام(چهارنظام) باز نمایید، تمیز کنید و در جای مناسب قرار دهید.
- رنده‌ها را از روی رنده‌بند باز نمایید، تمیز

نظافت دستگاه:

وجود گرد و غبار، پاشش آب صابون، ریختن براده‌های ریز برخی از فلزات مانند چدن، برنج و ترکیب ناهمگون این مواد با هم و تشکیل جرم‌های سخت، به مرور زمان باعث فرسایش قسمت‌های حساس دستگاه خواهد شد و به آنها آسیب می‌رساند. نظافت بموقع و اصولی می‌تواند مانع از بروز این آسیب شود.

شرح وسائل نظافت:

۱- برس مویی «قلمو» ۲- پارچه نخی جاذب رطوبت و ۳- دستکش صنعتی از بهترین وسائل جهت نظافت دستگاه می‌باشد.



دستور کار نظافت دستگاه:

قبل از راه اندازی (شروع به کار)
- روغن آغشته به گرد و غبار روی تمامی ریل‌های میز و کشویی سوپرت‌ها را با پارچه نخی تمیز، پاک کنید.



این کار گرد و غبار براده‌ها را به داخل قسمت‌های حساس دستگاه هدایت کرده و ایجاد خرابی می‌کند.

- قطعات سنگین و متعلقات را از اطراف دستگاه جمع آوری نمایید و در مکان مناسبی قرار دهید.
- دستگاه مرغک و قوطی سوپرت را در قسمت انتهای میز دستگاه قرار دهید.



- روی ریل‌ها را توسط روغن‌دان و قلمو آغشته به روغن نمایید تا در اثر رطوبت کارگاه دچار زنگ‌زدگی نگردد.



راهاندازی دستگاه تراش (اولین بار)
دستور کار روشن کردن دستگاه:
ابزار لازم:

- 1- آچار آلن شماره ۶ دسته بلند ۱ عدد
- لباس کار بپوشید و به وسائل ایمنی و حفاظتی مجهز شوید.
- اصول امنیتی و حفاظتی را رعایت کنید.

و در جای مناسب قرار دهید.
به وسیله برس مویی براده‌ها را به داخل سینی دستگاه هدایت کنید.



- براده‌های داخل سینی را توسط جارو و خاک انداز به داخل ظرف مناسبی بریزید.
- با استفاده از نخ پنبه‌ی تمیز تمامی قسمت‌های دستگاه را پاک کنید.

نکته مهم:

- هرگز از نخ پنبه کثیف و آغشته به براده برای نظافت ریل‌ها و کشویی‌ها استفاده نکنید. این عمل باعث خط افتادن و صدمه دیدن سطوح ریل‌ها می‌شود.

تذکر: به هنگام نظافت از دستکش کار استفاده کنید.




- هرگز از فشار باد برای نظافت استفاده نکنید.

وضعیت در سنگین (۴۵ دور بر دقیقه) قرار دهید.



- از قرار گرفتن اهرم‌های تعویض دور در حالت صحیح اطمینان حاصل کنید.

تذکر: وضعیت نادرست اهرم‌ها به جعبه دنده آسیب می‌رساند.



یادآوری: حالاتی که اهرم‌ها در جدول تنظیم دور نشان داده شده است.

نکته: بعضی مواقع مخصوصاً هنگامی که دستگاه سرد است. چرخش اهرم‌های تعویض دور با مشکل مواجه خواهد شد برای برطرف کردن این مشکل:

- اهرم راهانداز را خلاص کنید.

- با یک دست گلویی دستگاه را بچرخانید و با دست دیگر اهرم‌ها را در وضعیت صحیح قرار دهید.

- سرویس‌های شروع به کار دستگاه را انجام دهید.

- درب کنار جعبه دنده را باز کنید.

- توسط آچار آلن در پوش چرخ دنده‌های Z_1 و Z_2 را باز کنید.



- موقعیت چرخ دنده‌هارا بررسی کنید و بخارطه بسپارید



- در پوش و درب کناری را ببندید
- اهرم تعویض دور روی جعبه دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید.



- جعبه دنده را توسط اهرم‌های تعویض دور در



- به آرامی، اهرم کلاچ را به سمت پایین فشار دهید.



- به جهت چرخش گلوبی توجه کنید و آن را بخاطر بسپارید.

- چند دقیقه دستگاه را روشن گذاشته تا گرم شود و روغن به آرامی به تمام نقاط جعبه دنده و گلوبی دستگاه برسد.

یادآوری: با توجه به اصول سرویس و نگهداری حین کار، جریان روغن داخل جسمی گلوبی را کنترل نمایید و چنانچه این جریان ضعیف بود، آن را توسط بیچ آلن تعییه شده در کنار گلوبی تنظیم کنید.



- اهرم کلاچ را در حالت خلاص قرار دهید



- کلید برق اصلی را روشن کنید و شاسی برق موتور را فشار دهید.



- به صدای موتور روشن شده خوب گوش دهید و آن را به خاطر بسپارید.

- در صورت شنیدن هر گونه صدای ناموزون، مراتب رابه مری کارگاه اطلاع دهید.

- اهرم راهانداز را در سمت چپ قرار دهید.

دستور کار تعویض دور

- دستگاه را مطابق با دستور العمل راه اندازی گرم کنید.
- اهرم کلاچ را خلاص کرده و تا توقف کامل گلویی صبر کنید.
- اهرم جعبه دنده را خلاص کنید.
- میزان دوران را با جابجایی اهرم‌های تعویض دور، تغییر دهید.



- اهرم راه انداز را در سمت چپ و یا راست قرار دهید.
- اهرم کلاچ را به سمت پایین فشار دهید.
- به میزان گردش گلویی و صدای ناشی از آن توجه کنید.
- اهرم کلاچ را خلاص نمایید و تا توقف کامل گلویی صبر کنید.
- با رعایت اصول فوق دستگاه را در دورهای مختلف تنظیم نمایید و آن را راه اندازی کنید.
- با رعایت اصول خاموش کردن دستگاه، آن را خاموش کنید.

تذکر: از جابجا کردن اهرم‌های تعویض دور، هنگامیکه گلویی در حال چرخش است، جداً خودداری نمایید.

شرح مکانیزم حرکت و جابجایی در سوپرت فوکانی برای جابه‌جا کردن سوپرت از مکانیزم پیچ و

- اهرم کلاچ را در وضعیت خلاص قرار دهید و تا توقف کامل گلویی صبر کنید.

- اهرم کلاچ را از وضعیت خلاص خارج کرده و به آرامی به سمت بالا فشار دهید.



- به جهت چرخش گلویی توجه کنید و آن را بخارت بسپارید.

دستور کار خاموش کردن دستگاه

- اهرم کلاچ را خلاص کنید.
- تا توقف کامل گلویی صبر کنید.
- اهرم راه انداز را در موقعیت وسط (خلاص) قرار دهید.
- شاسی قرمز رنگ مخصوص خاموش کردن موتور را فشار دهید و کلید برق اصلی را خاموش کنید.



تذکر مهم: از تغییر جهت اهرم راه انداز، هنگامی که محور کار(گلویی) در حال چرخش است جداً خودداری کنید...

دراიن حالت جابه‌جایی تا دقیق 0.02 mm را می‌توان توسط سوپرت فوقانی انجام داد.

دستور کار با سوپرت فوقانی:

- آماده کار شوید.
- اصول ایمنی و حفاظتی را رعایت کنید.
- سرویس و نگهداری سوپرت فوقانی را انجام دهید.



- فلکه ورنیه را در یک جهت چرخانده و سوپرت را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
- مهر تثبیت را باز کنید. صفر حلقه مدرج را مقابل شاخص قرار دهید و مهر تثبیت را بیندید.
- جابه‌جایی با اندازه‌های مشخص را توسط فلکه ورنیه انجام دهید.



- تقسیمات ورنیه را بخاطر بسپیرید.
- سوپرت را در موقعیت صحیح قرار دهید.


مهره دندۀ ذوزنقه‌ای استفاده می‌کنند.

یک سرپیچ داخل بدنه سوپرت یاتاقان‌بندی شده و در جای خود می‌چرخد و روی آن ورنیه نصب شده است و سر دیگر پیچ آزاد می‌باشد.

به ازای یک دور چرخش کامل ورنیه، سوپرت به اندازه 3 میلی‌متر جابه‌جا می‌شود، برای بدست آوردن دقیق بیشتر در جابه‌جایی، ورنیه را تقسیم‌بندی نموده‌اند و روی حلقه مدرجی حک کرده‌اند.

- فاصله هر خط کوچک معرف 0.02 mm می‌باشد.

- فاصله هر ده خط معرف 0.2 mm می‌باشد.




حلقه ورنیه دارای حرکت مستقل از فلکه ورنیه بوده و آزادانه روی آن می‌چرخد از حلقه ورنیه برای تنظیم جابه‌جایی‌هایی که در آن اندازه حرکت مهم نظر است استفاده می‌شود در این حالت برای داشتن مبدأ در اندازه حرکت، صفر روی حلقه مدرج را با شاخص روی بدنه سوپرت منطبق کرده و سپس مهره تثبیت روی ورنیه را محکم می‌کنند تا ورنیه و حلقه با هم دوران کنند.



شرح مکانیزم حرکت و جابجایی در سوپرت عرضی

از سوپرت عرضی برای تامین حرکت در تراشکاری سطح پیشانی قطعه کار(پیشانی تراش)



D: قطر اولیه

d: قطر ثانویه (تراشکاری شده)

t: عمق بار دنده که عبارت است از:

$$t = \frac{D-d}{2}$$

محاسبه عمق بار (t) مخصوصاً در موقعی که با اعداد اعشاری مواجه هستیم، کار را دشوار کرده و موجب اتلاف وقت و ابهام فرد تراشکار می‌گردد. به همین منظور، ورنیه سوپرت عرضی رابه گونه‌ای طراحی کرده‌اند که خود این تقسیم را انجام دهد و بر سوپرت اعمال کند. به عبارتی شخص تراشکار فقط کافیست تا اختلاف قطرهای اولیه و ثانویه را محاسبه کند و فلکه ورنیه را به اندازه آن بچرخاند تا سوپرت به اندازه نصف این اندازه که همان t (عمق براده) است جایه‌جا شود.

تقسیمات روی حلقه مدرج ورنیه بیانگر میزان ۸ میلی متر جابجایی درازاء یک دور گردش کامل فلکه ورنیه می‌باشد که با توجه مکانیزم درون فلکه ورنیه، سوپرت به اندازه ۴ میلی متر جایجا می‌گردد. فاصله بین هر خط روی ورنیه نشانگر اندازه ۰.۵ میلی متر می‌باشد که به اندازه ۰.۲۵ در سوپرت عرض و رنده جابجایی ایجاد می‌کند



و تنظیم عمق بار در روتراشی و پله تراشی (کاهش قطر قطعه کار) - شیار تراشی - برش کاری



و هم‌چنین در آج زنی، پیچ تراشی و فرم تراشی استفاده می‌شود.

شرح ورنیه سوپرت عرضی :

در تراشکاری‌هایی که به منظور کاهش قطر قطعه کار از نظر اولیه D به نظر ثانویه d صورت می‌گیرد، قاعده بر این است که رنده بایستی به اندازه عمق بار در قطعه کار نفوذ کند و سپس در طول قطعه کار به اندازه طول مورد نظر پیشروی نماید، به این کار پله تراشی می‌گویند.

- مهره ثبیت ورنیه را باز کرده، صفر حلقه مدرج ورنیه را مقابل شاخص قرار داده و مهره ی ثبیت را بیندید.



جایه جایی با اندازه مشخص را توسط چرخاندن ورنیه انجام دهید.(۱ میلی متر)



- اندازه جایه جایی را با ساعت اندازه گیری کنترل کنید.(۰/۵ میلی متر)



دستور کار با سوپرت عرضی:

مواد لازم: ساعت اندازه گیری آماده کار شوید.

- اصول ایمنی و حفاظتی را رعایت کنید.
- سرویس و نگهداری سوپرت عرض را انجام دهید.



- پایه ی ساعت را در جای مناسب تکیه داده و میله ساعت را مقابل رنده بند قرار دهید.




- فلکه و ورنیه سوپرت عرضی را چرخانده و به ساعت باردهید.

- ساعت را صفر کنید.



دستور کار با سوپرت طولی:

- آماده کار شوید.
- اصول امنیتی و حفاظتی را رعایت کنید.
- سرویس و نگهداری سوپرت طولی را انجام دهید.



- با چرخاندن فلکه، سوپرت را در موقعیت مناسب قرار دهید.
- ورنیه را توسط مهره ثبیت، صفر کنید
- جابجایی ها با اندازه مشخص را توسط سوپرت انجام دهید.
- سوپرت را در موقعیت اولیه قرار دهید.

- تقسیمات ورنیه را به خاطر بسپارید.

- سوپرت را در موقعیت مناسب قرار دهید.

شرح مکانیزم حرکت و جابجایی در سوپرت طولی (قوطی سوپرت)

مکانیزم حرکت سوپرت طولی از نوع چرخ و شانه میباشد و جابجایی آن توسط فلکه نصب شده روی دیواره صورت میگیرد.

به ازاء هر یک دور چرخش کامل فلکه، سوپرت به اندازه 25 mm در راستای طولی بسترِ دستگاه جابجا میشود. مشخصات جابجایی روی حلقه مدرج قابل تنظیم حک شده است.




فاصله هر خط روی حلقه مدرج نشانه $0/1\text{ mm}$ میلی متر و هر شماره نشان دهنده 1 mm ۱ جابجایی میباشد. این ورنیه نیز دارای مهره ثبیت میباشد که امکان تنظیم صفر ورنیه را در طول حرکت ایجاد میکند.



شرح پیش روی خودکار(اتومات) در دستگاه تراش

امکان تنظیم پیش روی تنها در وضعیت (M) متریک وجود دارد که بوسیله اهرم مربوطه صورت می گیرد. اگر اهرم روی علامت اینچی (W) قرار گیرد، تنها پیش روی های ۰/۰۵ و ۰/۰۷ میلی متر در هر دور قابل تنظیم هستند.



توجه: تنظیم پیش روی بر حسب اینچ در دستگاه تراش تبریز وجود ندارد.
به منظور تنظیم پیش روی برای مقادیر دیگر کافیست تا هرم روی علامت متریک (M) تنظیم گردد.



تنظیم پیش روی با توجه به مقادیر جدول و اهرم های مربوطه انجام می گیرد.

مفهوم پیش روی :

عبارت است از اندازه تغییر مکان رنده به ازاء یک درو گردش کامل قطعه کار که منجر به برآده برداری از قطعه کار می شود.

ایجاد پیش روی در دستگاه های تراش به دو صورت ۱- دستی و ۲- خودکار(اتوماتیک) امکان پذیر است.

- پیش روی دستی مستقیماً بوسیله دست و با چرخاندن فلكه ورنیه ها انجام می گیرد، تجربه و مهارت فرد تراشکار در این نوع پیش روی قابل اهمیت است.



- حرکت پیش روی خودکار(اتوماتیک) توسط جعبه دنده پیش روی (نورتن) تامین شده و بوسیله میله شش گوش کشش به سوپرت منتقل می شود. مطابق با جدول پیش روی و پیچ بری نصب شده روی جعبه دنده



۳- اهرم تبدیل نسبت دور در موقعیت یک به یک ۱:۱



توضیح: اگر اهرم تبدیل نسبت دور در موقعیت ۱:۱ قرار گیرد، مقادیر پیشروی از 0.08 mm تا 0.08 mm قابل تنظیم خواهد بود و اگر اهرم در وضعیت ۸:۱ قرار گیرد.



جهش هشت برابری در مقادیر پیشروی خواهیم داشت به عبارتی بدون تغییر موقعیت اهرم‌های حروف و اعداد و فقط با تبدیل وضعیت اهرم تبدیل نسبت دور از حالت ۱:۱ به حالت ۸:۱، مقدار پیشروی هشت برابر خواهد شد.

در این حالت مقادیر پیشروی از 0.064 mm تا 0.064 mm مطابق با جدول قابل تنظیم خواهد بود. نکته مهم: با توجه به تعریف پیشروی و شرح عمل جعبه دنده پیشروی هنگامی می‌توان از امکان حرکت خودکار (اتومات) دستگاه استفاده کرد که دستگاه روشن و گلویی (محور کار) در حال چرخش باشد.



هر مقدار پیشروی درون جدول با توجه به ردیف‌های افقی و عمودی منتهی شده به آن، وضعیت تنظیم اهرم‌ها را مشخص می‌کند. به عنوان مثال برای ایجاد پیشروی به میزان 0.08 mm میلی‌متر در ازاء هر دور چرخش قطعه کار بایستی اهرم‌ها را مطابق با جدول در موقعیت‌های نشان داده شده قرارداد.

۱- اهرم اعداد در موقعیت عدد ۱



۲- اهرم حروف در موقعیت حرف B





- اهرم انتقال حرکت به میله هادی (پیچ بری) و میله کشش را در وضعیت کشش (پیشروی) قرار دهید.



- قوطی سوپرت را در فاصله مناسب از گلوبی دستگاه قرار دهید

- از موقعیت صحیح اهرم‌های جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی اطمینان حاصل کنید.
- با رعایت اصول ایمنی، دستگاه را روشن کنید.
- دستگاه را در دور ۳۵۵ در در دقیقه تنظیم کنید.



تذکر: در تنظیم اهرم‌های پیشروی برای مقادیر ۶/۴ الی ۶/۴ میلی‌متر در هر دور، با نسبت دور ۱:۸، موقعیت اهرم سه وضعیتی را در حالت دور سنگین قرا دهید. (مطابق جدول)

دستور کار تنظیم و انتقال پیشروی به قوطی سوپرت - آماده کار شوید.

- اصول امنی و حفاظتی را رعایت کنید.

- اصول سرویس و نگهداری را انجام دهید.

- دستگاه را روشن کنید تا گرم شود (طبق دستور کار)

- دستگاه را متوقف سازید.

- اهرم تبدیل نسبت دور را در حالت یک به یک ۱:۱ قرار دهید



با توجه به ردیف‌های افقی و عمودی جدول اهرم حروف را در موقعیت B



- و اهرم اعداد را در حالت ۱ قرار دهید.

- دستگاه را خاموش کنید.
- سوپرت رادر فاصله مناسبی از گلوبی قرار دهید.
- جعبه دنده را مطابق با کمترین مقدار پیشروی تنظیم کنید.
- برق اصلی دستگاه را قطع کنید.

دستور کار تنظیم و انتقال پیشروی به سوپرت عرضی مطابق با دستور العمل راه اندازی، دستگاه را آماده سازید.

- اهرم کلاچ را به سمت پایین فشار دهید.
- اهرم حرکت اتومات را به سمت بالا قرار دهید.



- نتیجه را مشاهده کنید.
- تنظیمات را برای مقادیر مختلف جدول انجام دهید.
- در پایان دستگاه را خاموش کنید.
- اصول سرویس و نگهداری پایان کار را انجام دهید.
- دستگاه را نظافت کنید.

تذکر: هرگز دستگاه در حال کار را ترک نکنید.
نکته: بعضی مواقع به هنگام تنظیم اهرم‌های جعبه دنده پیشروی، با مشکل جا زدن اهرم‌ها مواجه می‌شویم، در این حالت بایستی با یک دست میله کشش را همزمان چرخانده و در راستای طولی جایه جا کرد و با دست دیگر اهرم‌ها را جا زد.

- اهرم مهره دو پارچه را به سمت بالا قرار دهید.



- اهرم کلاچ را به سمت پایین فشار دهید.
- اهرم حرکت خود را در وضعیت راست قرار دهید.



- پیشروی انجام شده را مشاهده کنید.
- اهرم اتومات را خلاص کنید.
- اهرم کلاچ را خلاص کنید.
- تنظیمات را برای مقدار بعدی انجام دهید.
- دستگاه رافعال سازید.
- نتیجه را مشاهده کنید.


- با توجه به جدول پیشروی، دستگاه را برای مقادیر متفاوت تنظیم کنید و نتایج حاصله را مشاهده نمایید.

تذکر مهم: برای هر تنظیم، دستگاه را متوقف کنید و هرگز دستگاه در حال کار را تنظیم نکنید.
- در پایان کار، اهرم اتومات را خلاص کنید.

یک صفحه فلزی دو طرفه که یک طرف آن پیچ ارشمیدس و طرف دیگر آن چرخ دنده بشقابی ماشینکاری گردیده است، می‌باشد.



جاسازی اجزاء فوق داخل بدنه سه نظام بصورتی است که حرکت چرخشی آچار سه نظام توسط چرخ دندهای مخروطی به صفحه پیچ ارشمیدس منتقل شده و حرکت دور این پیچ ارشمیدس منجر به حرکت خطی وشعاعی فک‌ها درجهت باز و بسته شدن آن‌ها می‌شود.



سطح نشیمنگاهی فک‌ها روی پیچ ارشمیدس مطابق با مشخصات فنی دندهای پیچ طوری ماشینکاری می‌گردند که سطوح پیشانی هر سه فک هنگام باز و بسته شدن موقعیت شعاعی یکسانی داشته و قطعه کار را بطور همزمان از سه جهت در برگیرند بهمین دلیل ترتیب ایجاد دندها روی هر فک با فک‌های دیگر یکسان نبوده و هر فک باید در شیار مخصوص خود قرار

شرح متعلقات نصب شونده روی دستگاه تراش


متعلقات دستگاه تراش وسائلی هستند که برای باز و بسته کردن و نگهداری قطعه کار حین عمل تراشکاری، روی دستگاه تراش نصب می‌شوند. از این‌رو باید طرز کار آنها را دانسته و نکاتی رادرابطه با سوار کردن، پیاده کردن و هم‌چنین سرویس و نگهداری آن‌ها رعایت کرد.

سه نظام (بافک‌های رو)

متداول‌ترین وسیله‌ای است که برای بستن و تراشکاری قطعات گرد توپر و تو خالی و نیز قطعات چند ضلعی که تعداد اضلاع آن‌ها مضربی از عدد سه می‌باشد مانند شش پهلوها، استفاده می‌شود.



زاویه بین فک‌های سه نظام 120° درجه بوده و بوسیله چرخاندن آچار سه نظام داخل شیارهای T شکل بدنه جابجا شده و بازو بسته می‌شوند.



پیچ ارشمیدس یکی از متداول‌ترین و معروف ترین مکانیزم‌های موجود جهت باز و بسته کردن فک‌ها می‌باشد که شامل چرخ دندهای مخروطی،

یک فرورفتگی مخروطی روی فلنج سه‌نظام و یک برآمدگی مخروطی روی فلنج گلویی تعییه شده است تا به هنگام سوار کردن سه نظام این دو قسمت روی هم قرار می‌گیرند.



هم‌چنین از چهار عدد پیچ و مهره متصل به بدنه سه نظام و صفحه ضامن روی گلویی دستگاه برای بستن و محکم کردن سه نظام بهره می‌برند.



دستور کار سوار کردن سه نظام روی گلویی دستگاه تراش
- دستگاه را خاموش کرده و آن را در دندنه سنگین قرار دهید.

- قوطی سوپرت را در منتهی الیه میز دستگاه و نزدیک دستگاه مرغک قرار دهد.


- تخته‌ای باطول، عرض و ضخامت مناسب روی میز دستگاه و در قسمت زیر گلویی قرار دهد.

- با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی، سه نظام را به آرامی روی تخته قرار داده و سطوح مخروطی

گرفته تا عملکرد مناسب مذکور را داشته باشد.



ترتیب قرار گیری فک‌های داخل شیارهای مخصوص خود با حک شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ روی آنها مشخص شده است.



- هم‌چنین برای مطابقت فک‌ها با سه نظام‌ها نیز شماره استانداردی بر روی فک‌ها و بدنه سه نظام حک شده است.



برای اطمینان از صحیح قرار گرفتن سه نظام روی گلویی دستگاه از لحاظ هم محوری و دور بودن سه نظام با گلویی، در قسمت پشت بدنه سه نظام



- قبل از بلند کردن سه نظام، مهره‌ها را تاحدی باز کند تا فاصله بین مهره‌ها و پشت سه نظام کمی بیشتر از ضخامت صفحه ضامن و فلانچ گلوبی گردد.
- جعبه دنده را خلاص کند. راستای پیچ‌های سه نظام، سوراخ‌های عبوری فلانچ گلوبی و صفحه ضامن را موازی هم قرار دهد.

مناسب است که مراکز سوراخ‌ها در امتداد عمودی و یا افقی تنظیم شوند.



- جعبه دنده را در وضعیت دور سنگین قرار دهد.
- سه نظام رابه آرامی بلند کرده و با عبور دادن مهره‌ها از داخل سوراخ‌های عبوری فلانچ و صفحه ضامن، آن رادر جای خود قرارداده و محکم نگهدارد.

سه نظام و گلوبی را با پارچه تمیز کاملاً پاک کند.



- سطوح مخروطی سه نظام و گلوبی را از لحاظ وجود عیب‌های سطحی از قبیل لهیدگی، فرورفتگی و برآمدگی بررسی کند و در صورت وجود عیب آن را اطلاع دهد.

نکته: عیوب جزی و موضعی به کمک مربي کارگاه و سوهان‌چه‌های ریز قابل برطرف شدن هستند.

- از سمباده زنی و تراشکاری قسمت‌های مخروطی سه نظام و گلوبی جداً خودداری می‌کند.

یادآوری مهم: عدم دقیقی در تمیز کردن سطوح مخروطی و وجود براده‌های ریز بین آنها هنگام بستن و محکم کردن سه نظام باعث بوجود آمدن عیوب سطحی و عدم هم محوری سه نظام و گلوبی دستگاه می‌گردد.

- سطوح مخروطی را با لایه نازکی از روغن آغشته کند این کار مانع از زنگزدگی سطوح و چسبیدن آنها بهم شده و عمل جدا کردن سه نظام را از روی گلوبی به هنگام پیاده کردن آن آسان می‌نماید

دستور کار پیاده کردن سه نظام از روی گلوبی دستگاه تراش

- دستگاه را خاموش کرده و آن را در دور سنگین قرار دهد.
- بار عایت اصول ایمنی و حفاظتی، دستگاه را تمیز کند.
- قوطی سوپرت را در منتهی الیه میز دستگاه و نزدیک دستگاه مرغک قرار دهد.
- تخته مناسب را روی میز دستگاه و در قسمت زیر گلوبی قرار دهد.
- فک‌ها را تا حد مناسب ببنند.
- مهره‌های پشت سه نظام را تا آزاد شدن صفحه ضامن باز کند.
- صفحه ضامن را در جهت قرار گیری بدن مهره در داخل سوراخ‌های عبوری مهره‌ها بچرخاند.



- سه نظام رامحکم گرفته و به آرامی بیرون کشیده و روی تخته قرار دهد.




- صفحه ضامن رادر جهت قرار گیری بدن پیچ‌ها داخل شیارهای مربوطه بچرخاند.
- بصورت ضربدری و همزمان، مهره‌ها را با نیروی یکنواخت ویکسان محکم کند.



- برای بستن همزمان و ضربدری مهره‌ها، مرتباً جعبه دنده را خلاص کرده، سه نظام را ۹۰° چرخانده، جعبه دنده رادر دنده سنگین قرار داده و مهره‌های جدید را بسته و این کار را چندین بار تا محکم شدن کلیه مهره‌ها ادامه دهد.

نکته: غیر همزمان بستن مهره‌ها باعث قرار گرفتن نامناسب سطوح مخروطی روی هم شده، سه نظام را از دور بودن با گلوبی دستگاه خارج می‌کند.

و با توجه به ترتیب شماره های حک شده روی فک ها و داخل شیارهای سه نظام داخل سه نظام قرار می گیرند.



با توجه به متفاوت بودن ترتیب دندنه های پشت هر فک نسبت به دیگری و نیز اهمیت حرکت همزمان آنها، جاسازی و سوار کردن فک ها داخل شیارها از فک شماره یک شروع با فک شماره ۳ خاتمه می یابد و به هنگام جdasازی و پیاده کردن نیز اولین فکی که از روی پیچ ارشمیدس آزاد می شود فک شماره ۳ بوده و بعد از آن به ترتیب فک های شماره ۲ و سپس فک ۱ بیرون آورده می شوند.

دستور کار پیاده کردن فک ها از روی سه نظام:

- دستگاه راخاموش کند.
- قوطی سوپرت رادر فاصله مناسبی از سه نظام قرار دهد.
- فک ها را تا مشخص شدن شماره آنها باز کند.
- فک شماره ۳ را در دسترس قرار دهد




نکته: اگر چنانچه سه نظام بعد از باز کردن مهره ها و تنظیم صفحه ضامن از روی گلویی جدا نشد، باز کردن همزمان مهره ها راتا برخورد مهره ها به صفحه ثابت گلویی ادامه دهد تا فشار واردہ از سوی مهره ها به پیچ های سه نظام آن را از روی گلویی جدا کند.

تذکر ۱: از ضربه زدن به سه نظام توسط چکش آهنی و اهرم انداختن پشت سه نظام برای جdasازی آن از روی گلویی جدا خود داری شود.

تذکر ۲: سوار و پیاده کردن سه نظام های سنگین توسط جرثقیل کارگاهی انجام گیرد.
- با رعایت نکات ایمنی سه نظام رادر جای مناسب قرار دهید.

سه نظام با فک های (وارو)
برای افزایش قطر کارگیر در سه نظام با فک های رو، فک های رو را بیرون آورده و جای آنها فک های وارو جایگزین می کنند.



فک های رو و وارو با توجه به انحنای دنده فک ها و سطوح کارگیر آنها قابل تشخیص می باشند.





دستور کار سرویس و نگهداری دستگاه سه نظام روی ماشین تراش

- دستگاه را خاموش کند.
- نکات امنیتی و اصول حفاظتی را رعایت کند.
- فک‌ها را طبق دستورالعمل بیرون آورد.
- قلمو یا برس مویی کاملاً خشک بر روی پیچ ارشمیدس قرار دهد و با چرخاندن آچار سه نظام و پیچ ارشمیدس، گرد فلزات وبرادهها را از داخل شیارها پاک کند



- شیارهای T را با پارچه کاملاً تمیز و خشک، پاک کند.
- هرگز از هوای فشرده برای نظافت سه نظام استفاده نکند.
- از روغن کاری شیار فک‌ها و دندنهای پیچ ارشمیدس جداً خودداری کند.
- فک‌ها را طبق دستور کار در جای خود قرار دهد.

- ماشین را در دور سنگین قرار دهد
- تخته با ابعاد مناسب زیر سه نظام قرار دهد.- با یک دست فک شماره ۳ را گرفته و با دست دیگر آچار را در جهت باز شدن فک‌ها چرخانده تا فک ۳ آزاد شود.
- فک ۳ را روی تخته قرار دهد.



- آچار را از روی سه نظام بردارد.
- گلویی را خلاص کند.
- فک شماره ۲ را در دسترس قرار دهد.
- گلویی را در دور سنگین قرار دهد.
- فک شماره ۲ را بیرون آورده و روی تخته قرار دهد.



- مراحل را برای فک شماره ۱ تکرار کند.
- آچار را از روی سه نظام بردارد.
- فک‌ها را در جای مناسب قرار دهد.

- آچار سه نظام را برداشته و گلوبی را خلاص کند.
- شیار شماره ۲ از سه نظام را در دسترس قرار دهد.
- گلوبی را در وضعیت دور سنگین قرار دهد.
- چرخاندن آچار سه نظام را ادامه دهد تا سرنخ پیچ در وضعیت ورود شیار ۲ قرار گیرد.(مانند مرحله قبل)

- فک شماره ۲ را داخل شیار ۲ قرار داده و به سمت مرکز سه نظام فشار دهد.
- با ادامه چرخش آچار سه نظام، فک شماره ۲ را در گیر کند.



- دستور کار فوق را برای جاسازی فک شماره ۳ تکرار کند.
- بستن فکها را تا رسیدن آنها بهم در مرکز سه نظام ادامه دهد.



- چنانچه فکها در مرکز سه نظام به هم نرسیدند. فکها را بیرون آورده و دستورالعمل رابه شیوه صحیح تکرار کند.
- در خاتمه آچار را از روی سه نظام بردارد.

- دستور کار سوار کردن فکهای رو(وارو) روی سه نظام دستگاه را خاموش کند.
- گلوبی را خلاص کرده و شیار شماره ۱ از سه نظام را در دسترس قرار دهد.



- گلوبی را در وضعیت دور سنگین قرار دهد.
- فکها را در دسترس قرار دهد.
- آچار سه نظام را در جهت عقربه‌های ساعت چرخانده تا سرنخ بیرونی پیچ ارشمیدس در وضعیت ورود به شیار شماره ۱ قرار گیرد.



- فک شماره ۱ را داخل شیار ۱ قرار داده و به سمت مرکز سه نظام فشار دهد.
- چرخاندن آچار سه نظام را ادامه داده تا دنده پیچ ارشمیدس وارد دنده فک شده و آن را به جلو ببرد.



چهار نظام منظم با فک‌های رو و وارو از چهار نظام برای بستن قطعات چهار پهلو و آنهایی که تعداد اضلاع شان مضربی از چهار می‌باشد و نیز بهتر بستن قطعات گرد استفاده می‌شود.

چهار نظام نیز دارای فک‌های رو و وارو بصورت جداگانه می‌باشد.



چهار نظام نامنظم با فک‌های تکرو مکانیزم حرکت فک‌ها داخل شیارهای چهار نظام نامنظم بصورت پیچ و مهره‌ای بوده که بطور مستقل داخل هر شیار تعییه شده است. بنابراین فک‌ها می‌توانند بدون وابستگی بهم بصورت مجزا حرکت کرده باز و بسته شوند.

از این رو از این وسیله برای بستن قطعات با ابعاد مستطیلی و سوراخ‌کاری‌های خارج از مرکز استفاده می‌شود.



فک‌های رو و وارو در چهار نظام نامنظم یکی بوده و برای وارو کردن آنها کافیست که از جای خود بیرون آورده شده و سپس بصورت معکوس در جای خود بسته شوند.

مرغک

اجزاء این مرغک را می‌توان در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض نمود. مورد استفاده این نوع مرغک نگهداری قطعات بلند با قطر کم



و همچنین نگهداری قطعات کوتاه و سنگین با قطر زیاد می‌باشد.



مرغک همراه بر :

محل نصب این نوع مرغک گلوبی ماشین تراش بوده و از آن برای تراشکاری‌های بین دو مرغک در موقعیکه تمام طول قطعه کار بایستی در یک مرحله تراشکاری شود استفاده می‌شود.

در قسمت نوک متحرک یک صفحه دندانه‌دار همراه با مخروط متحرک می‌چرخد. به هنگام بستن قطعه کار، دندانه‌ها در پیشانی قطعه کار نفوذ کرده و آن را می‌چرخانند. بدین ترتیب بدون نیاز به سه نظام حرکت گلوبی به قطعه کار منتقل می‌شود.

مرغک‌ها رابر روی گلوبی دستگاه مرغک و نیز گلوبی ماشین تراش سوار می‌کنند و از آنها بیشتر برای نگهداری قطعات بلند، قطعات کوتاه و سنگین با قط زیاد و تراشکاری بین دو مرغک استفاده می‌کنند مرغک‌ها را با توجه به نوع کار برداشان در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف می‌سازند.

کلیه مرغک‌ها توسط دنباله مخروطی خود درون گلوبی‌ها قرار می‌گیرند و در خصوص دستگاه‌های تبریز، مخروط این دنباله‌ها از نوع مورس ۵ می‌باشد.



مرغک گردان(متحرک)

این مرغک تشکیل شده است از یک نوک متحرک مخروطی که داخل بدنه دنباله مخروطی یاتاقان بندی شده و قابلیت چرخش دارد، به عبارتی نوک مخروطی به همراه کار می‌چرخد و در عین حال قطعه کار را نگهداری می‌کند.



نیم مرغک :

هنگامی که تعامد پیشانی قطعه کار و روی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و لازم باشد که با هم تراشیده شونداز نیم مرغک استفاده می‌کنند تا دنده به مخروط مرغک برخورد نکرده و تاعمق بیشتری از پیشانی را بتوارد.



مرغک ثابت:

در تراشکاری‌های بین دو مرغک درون گلویی ماشین قرار گرفته و بهمراه گیره قلبی (نوک گیر) و صفحه مرغک استفاده می‌شود.



صفحه مرغک و گیره قلبی (نوک گیر)

صفحه مرغک بجای سه نظام روی گلویی دستگاه سوار شده



سه نظام متنه

با نصب سه نظام بر روی گلویی دستگاه مرغک ، از آن برای انجام عملیات مختلفی از قبیل متنه مرغک زدن - سوارخکاری با متنه‌های دنباله استوانه‌ای ، برقوکاری و قلاویز کاری استفاده می‌کنند.



و حرکت دورانی گلویی را توسط زیانه خود و گیره قلبی به قطعه کار بسته شده بین دو مرغک انتقال می‌دهد.





- با پارچه تمیز رو و داخل هر وسیله‌ای را که قصد سوار کردن آن را دارد . مانند از مرغک‌ها، سه نظام با کلاهک‌های واسطه ، مته‌ها و برقوها را کاملاً پاک کند.



- دنباله‌های مخروطی را از لحاظ ضربه خوردگی و لهیدگی بررسی کند و در صورت وجود مشکل از سوار کردن آن خودداری کند.

- با چرخاندن فلکه دستگاه مرغک، گلویی را تا اندازه مناسبی بیرون آورده و مرغک را با ضربه آرام جا بزند.



سه نظام‌ها را در دو نوع آچاردار و بدون آچار (اتومات) با دنباله‌های مخروطی جهت سوار شدن روی گلویی دستگاه مرغک ویا دریل‌های ستونی می‌سازند.



از آنجا که ممکن است اندازه مورس مرغک‌های کوچک، سه نظام‌ها و همچنین مته‌های دنباله مخروطی با اندازه مورس مخروط گلویی دستگاه مطابقت نداشته باشند.

برای نصب آن‌ها بر روی گلویی دستگاه مرغک از کلاهک‌های واسطه با شماره‌های مختلف استفاده می‌کنند.



دستور کار سوار کردن انواع مرغک ، سه نظام مته، مته‌ها و برقوها بر روی گلویی دستگاه مرغک

- داخل گلویی دستگاه مرغک را با پارچه تمیز ، پاک کند

شرح هم مرکزی دستگاه مرغک و گلوبی ماشین تراش:

با توجه به شرح قابلیت‌های دستگاه مرغک و متعلقات آن برای انجام عملیاتی از قبیل متنه مرغک زنی، نگهداری قطعه کار، سوراخ کاری برقوکاری و فلاویز کاری، انتظار می‌رود که در تمامی موارد فوق مرکز گلوبی دستگاه مرغک و مرکز گلوبی ماشین تراش در یک راستا بود و به اصطلاح هم مرکز باشند.

دستگاه مرغک توسط چهار عدد پیچ روی بدنه اصلی محکم بسته شده است و بدنه اصلی نیز روی راهنمای مرغک قرار گرفته است.

با انحراف دادن مرغک توسط باز کردن پیچ‌ها و پیچاندن پیچ آلن می‌توان از آن برای مخروط تراشی نیز استفاده کرد که در قسمت‌های بعدی به آن اشاره خواهد شد.

بنابراین دستگاه مرغک می‌تواند از تنظیم دقیق خود در مرکز خارج شده باشد و نتوان از آن برای موارد فوق استفاده کرد لذا تنظیم آن برای مصارف عمومی تراشکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دستورکار هم مرکز کردن محور گلوبی با دستگاه مرغک توسط حرکت سوپرت‌ها:

ابزار لازم:

- ۱- مرغک گردان
- ۲- مرغک ثابت
- ۳- میله استاندارد به قطر 40 mm میلی‌متر و طول 50 cm سانتی‌متر

۴- ساعت اندازه‌گیری

۵- آچار آلن 6

۶- آچار تخت 19

- اگر گلوبی دستگاه به اندازه مناسب بیرون نباشد، هنگام جا زدن وسائل مذکور، پیچ بیرون انداز با انتهای دنباله مخروطی آن‌ها برخورد کرده و مانع از سوار شدن آن‌ها می‌شود.



دستورکار پیاده کردن انواع مرغک، سه نظام متنه مته‌ها و برقوکار از روی گلوبی دستگاه مرغک

- اهرم ثبیت گلوبی را باز کند بدنه وسیله سوار شونده را با دست چپ گرفته و با دست راست فلکه دستگاه مرغک را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت آنقدر چرخانده تا انتهای دنباله مخروطی وسیله به پیچ بیرون انداز برخورد کرده و بیرون بیاید.



- وسیله بیرون آمده را در جای مناسب قرار دهد.

روش کار:

ساعت را در امتداد میله به حرکت درآورید.
۷- اندازه و جهت انحراف از بار ساعت را در ابتدای میله نسبت به انتهای میله به دست آورید.



۸- پیچ های اتصال مرغک را باز کنید.



۹- توسط آچار آلن، دستگاه مرغک را به اندازه نصف انحراف خوانده شده از روی ساعت، در جهت رفع انحراف جابه جا کنید.



۱۰- پیچ ها را بیندید.

۱۱- مراحل ۵ الی ۹ را تا برطرف شدن انحراف میله استاندارد تکرار کنید.(عقربه ساعت کوچک ترین

۱- مرغک ثابت را سوار کرده و دور بودن آن را توسط ساعت کنترل کنید.

۲- نوک ساعت را با نوک مرغک ثابت یا مرغک گردان تنظیم کنید.

تذکر: دقیق کنید ساعت از تنظیم خارج نشود.



۳- میله استاندراد را بین دو مرغک بسته و اهرم های تثبیت دستگاه مرغک را محکم کنید.

۴- دور بودن میله را در ابتدا و انتهای آن توسط ساعت کنترل کنید.



۵- ساعت را به سمت انتهای میله (مرغک ثابت) برد و به آن بار دهید و ساعت را صفر کنید.



۶- با استفاده از حرکت اتومات سوپرت طولی،

انحرافی در انتهای و ابتدای میله نداشته باشد.

۱۲- در پایان، پیچ‌ها را بسته و محکم کنید.

۱۳- دستگاه را خاموش کنید.

۱۴- وسایل را پیاده کرده و در جای مناسب قرار دهید.

۱۵- مرغک را در منتهی‌الیه بستر دستگاه قرار دهید.

نکته: کارخانجات سازنده، هم محوری دستگاه مرغک با محور گلوبی را توسط نصب پلاک‌های درجه‌بندی شده و یا با ایجاد شیارهای ماشین کاری شده روی بدنه دستگاه مرغک نشان می‌دهند.



دقت این شاخص‌ها به دلیل خطای چشمی موجود در تطبیق آن‌ها معمولی بوده و برای تراشکاری‌های دقیق که هم محوری در آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، از روش میله کنترل استفاده می‌شود.



آزمون پایانی

۱- نکات ایمنی و بهداشتی کار با دستگاه تراش را شرح دهید.

۲- قسمت های نشان داده شده در شکل زیر را نام گذاری کرده و وظیفه هر یک را شرح دهید.



۳- وظایف جعبه دندنه نورتن را بنویسید.


۴- نوع، میزان و محل های ریختن روغن در دستگاه تراش را بنویسید.

۵- وسائل نظافت دستگاه تراش را نام ببرید.

۶- با توجه به تصویر نشان داده شده، تقسیمات ورنیه سوپرت فوکانی را شرح دهید.



۷- با توجه به تصویر مقابل، تقسیمات ورنیه سوپرت عرضی را شرح دهید.



۸- پیشروی را تعریف کنید.

۹- وسائل بستن و نگهداری قطعه کار در دستگاه تراش را نام ببرید.

۱۰- زاویه بین فک های سه نظام چند درجه است؟

۱۱- انواع مرغک را نام برد و وظیفه هر یک را شرح دهید.

۱۲- موارد استفاده کلاهک های واسطه را در تراشکاری بنویسید.

پادداشت