

فصل

۸

اندازه‌گیری ثابت



هدف‌های رفتاری: فراگیر در این فصل با انواع اندازه‌گیرهای ثابت از جمله ، بلوک سنج‌های طول، بلوک سنج‌های زاویه، شعاع‌سنج (شابلن قوس)، شیارسنج (فیلر)، رزوه‌سنج (شابلن رزوه)، گلوله‌های اندازه‌گیری ، میله‌های اندازه‌گیری و ... آشنا می‌شود به طوری که در پایان فصل می‌تواند:

- ۱- انواع بلوک‌سنج‌های طول و زاویه را شرح دهد.
- ۲- شعاع‌سنج را شرح دهد.
- ۳- فیلر را توصیف کند.
- ۴- شابلن رزوه را شرح دهد.
- ۵- گلوله‌ها و میله‌های اندازه‌گیری را شرح دهد.
- ۶- فرمان اندازه‌گیری را توصیف کند.
- ۷- نکات ایمنی و حفاظتی آن‌ها را بیان کند.


عناوین این فصل عبارتند از :

- ✓ بلوک سنج‌های طول
- ✓ بلوک سنج‌های زاویه
- ✓ فیلر
- ✓ شابلن قوس
- ✓ شابلن رزوه
- ✓ فرمان
- ✓ میله‌های اندازه‌گیری
- ✓ گلوله‌های اندازه‌گیری



بلوک سنجه

بلوک سنجه‌های طول یکی از مهم‌ترین وسایل اندازه‌گیری، کنترل و کالیبراسیون طول می‌باشند که برای اولین بار توسط یک شرکت سوئدی به نام یوهانسون ساخته شد که بنا به همین دلیل آن‌ها را قطعات «یوهانسون» نیز می‌نامند (شکل ۸-۱).



شکل ۸-۱- بلوک سنجه فلزی




شکل ۸-۲

این قطعات به نام‌های تکه‌های اندازه‌گیری، پارچه‌های اندازه‌گیری، هزارپارچه، بلوک سنجه، قطعات اندازه‌گیری، راپورتر و ... نیز، نامیده می‌شوند.

بلوک سنجه‌های فلزی از فولاد ضد زنگ، ساخته می‌شوند، در برابر انبساط طولی، سایش، زنگ‌زدگی و ... مقاوم می‌باشند.

نوع گرانیبی آن‌ها نیز بسیار صاف و دارای پرداخت دقیق است و به طور طبیعی از نوع فلزی آن‌ها در مقابل تغییرات دما مقاوم‌تر هستند (شکل ۸-۲).

برای استفاده بهتر و صحیح تر از بلوک سنجه و جلوگیری از انتقال رطوبت و آلودگی دست به بلوک سنجه بهتر است از دست‌کش استفاده شود (شکل ۸-۳).



شکل ۸-۳- استفاده از دست‌کش در استفاده از بلوک سنجه



شکل ۴-۸- گرفتن بلوک سنجه

با توجه به دقت بالای بلوک سنجه‌ها که از آن‌ها در عملیات کالیبراسیون نیز استفاده می‌شود تمیز بودن و نداشتن تماس مستقیم دست به سطوح آن‌ها بسیار مهم است که به این علت برای گرفتن آن‌ها باید از دستکش یا گیره چوبی مخصوص استفاده شود تا حرارت دست و آلودگی به آن‌ها انتقال پیدا نکند (شکل ۴-۸).

بلوک سنجه‌ها در سری‌های مختلف از جمله ۳۲، ۴۶، ۴۷، ۸۳، ۸۷، ۱۰۳، ۱۱۱، ۱۱۴ و ... پارچه ساخته می‌شوند و مقدار اندازه هر بلوک سنجه روی آن نوشته شده است. جدول ۱-۸ یک سری بلوک سنجه ۴۶ پارچه را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۸- سری تکه‌های اندازه‌گیری

ردیف	تعداد	اندازه پارچه‌ها (mm)	تغییرات (mm)
۱	۹	۱/۹ ۱/۱	۱
۲	۹	۱/۹ ۱/۱	۱
۳	۹	۱/۹ ۱/۱	۱
۴	۹	۱ ۹	۱
۵	۱	۱ ۱	۱


ساختن اندازه‌گیری: برای ساختن اندازه‌های خاص از ترکیب بلوک سنجه‌ها، از کوچک‌ترین مقدار شروع کرده تا به بزرگ‌ترین اندازه برسیم. به عنوان مثال برای جدا کردن اندازه ۴۸/۶۵۴ از سری بلوک سنجه ۴۶ پارچه (جدول ۱-۸) مطابق زیر عمل می‌کنیم:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| ۱- از ردیف ۱ بلوک سنجه با اندازه | ۱/۰۰۴ mm |
| ۲- از ردیف ۲ بلوک سنجه با اندازه | ۱/۰۵ mm |
| ۳- از ردیف ۳ بلوک سنجه با اندازه | ۱/۶ mm |
| ۴- از ردیف ۴ بلوک سنجه با اندازه | ۵ mm |
| ۵- از ردیف ۵ بلوک سنجه با اندازه | ۴۰ mm |

$$40 + 5 + \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{1000} + 48/654 \text{ mm}$$

بلوک سنجه‌های طول با مقطع مربع، مربع مستطیل و دایره ساخته می‌شوند که نوع مربع و دایره‌ای آن‌ها را سوراخ‌دار می‌سازند

(شکل ۵-۸).




شکل ۸-۵- انواع بلوک سنجه



شکل ۸-۶- تجهیزات جانبی بلوک سنجه‌ها

تجهیزات جانبی بلوک سنجه‌ها: کارخانجات سازنده

بلوک سنجه‌ها، تجهیزات جانبی برای آن‌ها می‌سازند که به کمک این تجهیزات می‌توان کاربردهای بلوک سنجه را توسعه داد (شکل ۸-۶).




شکل ۸-۷- اندازه‌گیری شکاف‌ها

کاربردها: بلوک سنجه‌های طول به تنهایی و هم‌چنین

با کمک متعلقات مربوطه، در صنعت کاربردهای فراوان و مختلفی دارند، که نمونه‌هایی از آن‌ها ذیلاً به اختصار توضیح داده می‌شود.


- ۱- اندازه‌گیری فاصله شیارها و شکاف‌ها (شکل ۸-۷)
- ۲- تنظیم فاصله رنده تراشکاری با قطعه کار

(شکل ۸-۸)




شکل ۸-۸- تنظیم رنده تراشکاری

۳- تهیه فرمان کنترل میله به کمک بلوک‌سنجه و متعلقات آن‌ها (شکل ۸-۹)



شکل ۸-۹- تهیه فرمان میله

۴- با استفاده از شاخک‌های سوزنی، نگاه‌دارنده و بلوک‌سنجه‌ها می‌توان پیرگار با دقت بالا تهیه نمود (شکل ۸-۱۰).




شکل ۸-۱۰- رسم دایره

۵- با استفاده از بلوک‌سنجه، نگاه‌دارنده و شاخک‌های داخلی می‌توان برای کنترل ابعاد داخلی قطعات «فرمان» سوراخ تهیه نمود (شکل ۸-۱۱).

۶- با سوار کردن نگاه‌دارنده روی پایه مخصوص از مجموعه متعلقات بلوک‌سنجه‌ها و سوزن خط‌کشی، می‌توان سوزن خط‌کش پایه‌دار تهیه نمود (شکل ۸-۱۲).




شکل ۸-۱۱- تهیه فرمان سوراخ



شکل ۸-۱۲- ترسیم خطوط






شکل ۸-۱۳- کنترل فرمانها

۷- از بلوک سنجه‌های طول می‌توان برای کنترل فرامین اندازه‌گیری استفاده نمود (شکل ۸-۱۳).


۸- به وسیله بلوک سنجه‌ها و خط‌کش مویی می‌توان توازی سطوح هم‌سطح و غیرهم‌سطح را کنترل نمود (شکل ۸-۱۴).

۹- برای تنظیم ماشین‌های ابزار می‌توان از بلوک سنجه‌ها مطابق شکل استفاده نمود (شکل ۸-۱۵).


۱۰- از بلوک سنجه‌ها در اندازه‌گیری زوایا به کمک خط‌کش سینوسی استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۶).



شکل ۸-۱۴- کنترل توازی سطوح



شکل ۸-۱۵- تنظیم ماشین‌های ابزار




شکل ۸-۱۶- اندازه‌گیری زاویه به کمک خط‌کش سینوسی

- ۱۱- از بلوک‌سنجه‌های طول و به کمک ساعت اندازه‌گیری می‌توان ارتفاع قطعات پله‌دار را تعیین نمود (شکل ۸-۱۷).
- ۱۲- از بلوک‌سنجه‌ها می‌توان برای تنظیم ساعت اندازه‌گیری برای عملیات کنترل استفاده نمود (شکل ۸-۱۸).
- ۱۳- از بلوک‌سنجه‌ها برای کنترل درجه‌بندی انواع وسایل اندازه‌گیری طول استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۹).



شکل ۸-۱۸- تنظیم ساعت اندازه‌گیری

شکل ۸-۱۷- اندازه‌گیری ارتفاع پله‌ها



شکل ۸-۱۹- کنترل درجه‌بندی وسایل اندازه‌گیری

رده‌بندی بلوک‌سنجه‌ها: بلوک‌سنجه‌ها در رده‌های $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ساخته می‌شوند. رده 0 دارای بالاترین دقت است. از رده‌های بالا ($0, 0, 0$) برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری استفاده می‌شود.

اصول و قواعد استفاده از بلوک‌سنجه‌ها

۱- از آن‌جا که سطوح بلوک‌سنجه‌ها بسیار پرداخت و صاف‌اند، چنان‌چه سطوح کاملاً تمیز باشد روی هم می‌چسبند و جدا کردن آن‌ها به سختی امکان‌پذیر است و اگر آن‌ها را به صورت افقی و یا مایل نگاه‌داریم از روی هم نمی‌افتند. لذا قبل از استفاده می‌بایست سطوح کاری آن‌ها را کاملاً تمیز نمود. که در این خصوص بهتر است از دستمال‌های لطیف و بدون پرز استفاده نمود. شکل ۸-۲.



تجهیزات کاملی از لوازم تمیزکاری و حفاظت از بلوک‌سنجه را نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۰- لوازم تمیز کردن و نگهداری بلوک‌سنجه


۲- برای به هم چسباندن بلوک‌سنجه‌ها پس از تمیز نمودن سطوح کاری، آن‌ها را به صورت عمودی و از لبه روی آن فشار می‌دهیم. سپس آن‌ها را به صورت افقی روی هم قرار می‌دهیم (الف)، ضمناً برای جدا نمودن، می‌توان از جابه‌جا کردن و چرخاندن بلوک‌سنجه روی استفاده نمود (ب) و آن‌ها را از هم جدا کرد (شکل ۸-۲۱).

۳- در هنگام انتخاب بلوک‌سنجه‌ها به اندازه نوشته شده روی آن توجه کنید.

۴- در ایجاد یک اندازه خاص از ترکیب بلوک‌سنجه و برای جداسازی باید از کوچک‌ترین بلوک‌سنجه (دارای رقم اعشاری بالاتر) اقدام نمود.

۵- برای تمیز کردن بلوک‌سنجه می‌توان از ترا کلریدکربن استفاده نمود.

۶- در جمع کردن مقدار عددی بلوک‌سنجه‌ها، دقت شود تا دچار خطای ریاضی نشوید.



شکل ۸-۲۱- جدا کردن و چسباندن بلوک‌سنجه‌ها

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- پس از استفاده از بلوک‌سنجه‌ها لازم است آن‌ها با پارچه مخصوص تمیز شوند.
- ۲- در بایگانی طولانی مدت می‌توان جهت محافظت از سطوح کار، آن‌ها را با روغن وازلین چرب نمود.
- ۳- در هنگام بایگانی و برگرداندن آن‌ها به داخل جعبه دقت شود. هر بلوک‌سنجه با توجه به مقداری که روی آن نوشته شده است در محل مخصوص به آن بایگانی شود.
- ۴- از ادغام بلوک‌سنجه‌ها با دو رده مختلف جداً خودداری شود و در استفاده از دو جعبه بلوک‌سنجه یا دو رده مختلف به صورت هم‌زمان جداً خودداری شود.
- ۵- در استفاده از تجهیزات جانبی بلوک‌سنجه برای سفت کردن، ابتدا از پیچ بزرگ (سفت‌کاری خشن) و سپس از پیچ ریز (سفت کردن دقیق) استفاده شود.
- ۶- از وارد شدن ضربه و خراش روی سطوح کاری بلوک‌سنجه جداً خودداری شود.
- ۷- بعد از استفاده از هر بلوک‌سنجه دقت شود با توجه به اندازه نوشته شده روی آن، دقیقاً در محل مربوطه اش قرار گیرد.



شکل ۸-۲۲- بلوک سنجه زاویه

بلوک سنجه زاویه: بلوک سنجه‌های زاویه قطعات

زاویه‌دار هستند که از آن‌ها برای تعیین زوایا و کالیبراسیون زاویه‌سنج‌ها، کنترل فیکسچرها و ... استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۲).

بلوک سنجه‌های زاویه در سری‌های مختلف ساخته

می‌شوند. جدول ۸-۲ سری ۳۲ پارچه از این بلوک سنجه‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۸-۲- سری بلوک سنجه زاویه ۳۲ پارچه

تغییرات	اندازه بلوک سنجه‌ها	تعداد	ردیف
۱ دقیقه	$15^{\circ}, 9'$ $15^{\circ}, 2'$ - $15^{\circ}, 1'$	۹	۱
۱ دقیقه	$15^{\circ}, 5'$ $15^{\circ}, 2'$ - $15^{\circ}, 1'$	۵	۲
۱ درجه	2° $1^{\circ}, 11', 12'$	۱۱	۳
۱ درجه	$3^{\circ}, 4'$ 7°	۵	۴
-	45°	۱	۵
-	9°	۱	۶

برای جدا کردن اندازه‌ای خاص، مانند بلوک سنجه‌های طول باید از کوچک‌ترین جزء زاویه شروع کرد. برای مثال جهت ساختن اندازه ۵۳ درجه و ۴۴ دقیقه به ترتیب بلوک‌سنجه‌های زیر را انتخاب و با هم ترکیب می‌کنیم.

- ۱- بلوک‌سنجه با زاویه $15^{\circ}, 4'$
- ۲- بلوک‌سنجه با زاویه $15^{\circ}, 4'$
- ۳- بلوک‌سنجه با زاویه 13°
- ۴- بلوک‌سنجه با زاویه 1°

$$53^{\circ}, 44' \quad (1^{\circ}) \quad (13^{\circ}) \quad (15^{\circ}, 4') \quad (15^{\circ}, 4')$$

هم‌چنین برای زاویه ۱۷۷ درجه و ۵۵ دقیقه نیز لازم است:

- ۱- یک عدد بلوک‌سنجه با زاویه $15^{\circ}, 5'$
- ۲- یک عدد بلوک‌سنجه با زاویه $15^{\circ}, 5'$
- ۳- یک عدد بلوک‌سنجه با زاویه 17°
- ۴- یک عدد بلوک‌سنجه با زاویه 4°
- ۵- یک عدد بلوک‌سنجه با زاویه 9°

۱۷۷,۵۵' (۹۰°) (۴۰°) (۱۷°) (۱۵°,۵۰') (۱۵°,۵۱')

بلوک سنجه‌های زاویه نیز دارای تجهیزات جانبی هستند که از آنها

به عنوان نگه‌دارنده بلوک‌های زاویه استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۳).

توجه: چنان‌چه بلوک سنجه‌ها به صورت هم‌جهت (به طرف تیزی

زاویه) کنار هم گذاشته شوند زوایا با یک‌دیگر جمع و چنان‌چه غیرهم‌جهت


کنار یک‌دیگر قرار گیرند از هم‌دیگر کسر می‌شوند (شکل ۸-۲۴).

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربردهای بلوک زاویه را نشان می‌دهد:


۱- کنترل زاویه قطعه کار با بلوک سنجه زاویه و کمک میکرومتر

(شکل ۸-۲۵).


۲- کنترل شابلن زاویه به وسیله بلوک سنجه زاویه (شکل ۸-۲۶).




شکل ۸-۲۳- تجهیزات جانبی بلوک‌سنجه‌های زاویه



شکل ۸-۲۴- ترکیب بلوک‌سنجه‌های زاویه




شکل ۸-۲۵- کنترل زاویه قطعه کار



شکل ۸-۲۶- کنترل شابلن زاویه

۳- کنترل انواع زوایا با استفاده از بلوک‌سنجه زاویه و متعلقات مربوطه (شکل ۲۷-۸).



شکل ۲۷-۸- کنترل زوایای مختلف

اصول و قواعد استفاده از بلوک‌سنجه‌های زاویه

- ۱- در هنگام انتخاب بلوک‌سنجه به مقدار نوشته شده روی آن توجه شود.
- ۲- در ایجاد یک اندازه خاص از ترکیب بلوک‌سنجه‌ها، برای جداسازی باید از کوچک‌ترین جزء زاویه شروع نمود.
- ۳- در تعیین اندازه زوایای قطعات کار، به داخلی و یا خارجی بودن زوایا توجه شود.
- ۴- هنگام مجموع نمودن بلوک‌سنجه‌های زاویه، به جهت زاویه توجه شود.
- ۵- در جمع و تفریق دقت شود دچار خطای ریاضی نشود.
- ۶- با توجه به این که مقدار یک زاویه ممکن است ترکیبی از یک‌های درجه و دقیقه باشد لذا دقت شود تا در جمع و یا تفریق آن‌ها اشتباه نکنید.

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- دقت شود تا سر تیز بلوک‌سنجه باعث خراش روی دست نشود.
- ۲- در موقع بایگانی، هر بلوک‌سنجه در محل مربوطه قرار داده شود.
- ۳- در هنگام بایگانی، در جعبه بسته باشد.
- ۴- در ترکیب بلوک‌سنجه‌ها چنانچه از نگه‌دارنده‌ها استفاده می‌شود پیچ‌های اتصال کاملاً محکم شوند.
- ۵- چنانچه برای دراز مدت بلوک‌سنجه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند سطوح آن‌ها با روغن وازلین چربکاری شود.

شیارسنج (فیلر)

فیلرها تیغه‌های نازک فلزی هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری و کنترل فاصله‌های شیارها و شکاف‌ها استفاده می‌شود (شکل ۸-۲۸).

یک مجموعه فیلر از تیغه‌ها، قاب و پیچ اتصال تشکیل شده‌اند، به این ترتیب که تعدادی تیغه در داخل یک قاب جاسازی شده‌اند و روی قاب جای انگشتی نیز برای هدایت آن‌ها به بیرون پیش‌بینی شده است.

ضخامت هر تیغه روی آن نوشته شده است به طوری که می‌توان از آن‌ها به صورت تکی و یا ترکیبی استفاده نمود. فیلرها با اندازه‌های میلی‌متر و اینچی ساخته می‌شوند. تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد فیلر را نشان می‌دهند (شکل ۸-۲۹).




شکل ۸-۲۸- فیلر



شکل ۸-۲۹- نمونه‌هایی از کاربرد فیلر

در استفاده و حفاظت از فیلرها باید :

- ۱- هیچ‌گاه آن‌ها را از جای خود باز نکنید.
- ۲- پیچ اتصال را کم‌تر از نیم دور شل کنید.
- ۳- در ترکیب آن‌ها باید تیغه‌ها را از محل سر آن‌ها گرفت و روی هم فشار داده و سپس داخل شیار و شکاف نمود.
- ۴- در جمع اندازه‌ها مواظب باشید تا دچار خطای ریاضی نشوید.
- ۵- سطوح فیلرها باید کاملاً تمیز باشد.
- ۶- در انتخاب تیغه‌های ظریف (نازک) از تا خوردن و چروک شدن آن‌ها جلوگیری شود.




شکل ۸-۳۰- شابلن رزوه


رزوه‌سنج / دنده‌سنج (شابلن رزوه)

شابلن‌های رزوه تیغه‌های دندانه‌داری هستند که از آن‌ها برای تعیین گام در پیچ و مهره‌های میلی‌متری و تعداد دندانه در یک اینچ در پیچ و مهره‌های اینچی استفاده می‌شود (شکل ۸-۳۰).

شابلن رزوه از تیغه‌ها، قاب و پیچ اتصال آن‌ها تشکیل شده است (شکل ۸-۳۱).



شکل ۸-۳۱- اجزای شابلن رزوه



شکل ۸-۳۲- شابلن رزوه میلی متری

مشخصات

شابلن رزوه میلی متری: در روی شابلن رزوه میلی متری

فقط مقدار گام رزوه بر حسب میلی متر نوشته می‌شود، که با تطابق دندانه‌های تیغه روی رزوه، مقدار گام مشخص می‌شود، ضمناً زاویه دندانه این تیغه‌ها ۶۰ درجه و برای تعیین مقدار گام پیچ و مهره‌های متریک دنده مثلثی استفاده می‌شود (شکل ۸-۳۲).

شکل ۸-۳۳ استفاده از شابلن رزوه را نشان می‌دهد.

شابلن رزوه اینچی: در روی شابلن رزوه اینچی ممکن است

یک عدد، دو عدد، یا سه عدد نوشته شده باشد. که اولین عدد سمت چپ نشان‌دهنده تعداد دندانه در یک اینچ و دو عدد بعدی معرف مقدار قطر بزرگ رزوه استاندارد بر حسب اینچ است (شکل ۸-۳۴).

مطابق شکل ۸-۳۴:




۱- رزوه اینچی دنده ویتورث با ۶۴ دندانه در یک اینچ

۲- رزوه اینچی دنده ویتورث با تعداد دندانه در یک اینچ ۵۸

و قطر بزرگ رزوه استاندارد $\frac{3}{16}$ اینچ



شکل ۸-۳۳- اندازه‌گیری گام



شکل ۸-۳۴- شابلن رزوه اینچی

۳- رزوه اینچی دنده ویتورث با ۲۴ دندانه در یک اینچ و قطر بزرگ رزوه استاندارد، ۳ اینچ و ۷ اینچ ۳۲ با استفاده از رابطه زیر می توان مقدار گام رزوه های اینچی را بر حسب میلی متر به دست آورد.

$$p = \frac{25.4}{z}$$

که در آن :

P مقدار گام بر حسب میلی متر

Z تعداد دندانه در یک اینچ

در استفاده از شابلن های رزوه باید :

- ۱- تیغه ها را از جای خود باز نکرده و جدا نکنید.
- ۲- از شل کردن زیاد پیچ اتصال تیغه ها خودداری شود.
- ۳- مناسب ترین تیغه برای رزوه، تیغه ای است که کاملاً روی دندانه ها نشسته و بر آن منطبق باشد.
- ۴- از علامت گذاری روی تیغه ها خودداری شود.
- ۵- در هنگام استفاده از تطابق شابلن رزوه با دندانه ها با جلوی نور گرفتن مجموعه اطمینان حاصل کنید.
- ۶- در خواندن اندازه ها دقت شود تا از خطای بد خواندن جلوگیری شود.
- ۷- دقت شود تا شابلن رزوه میلی متری را با شابلن رزوه اینچی اشتباه نکنید




شکل ۳۵-۸- شابلن قوس

شابلن شعاع سنج (شابلن قوس) : شعاع سنج ها

تیغه هایی هستند با مقدار شعاع مشخص، که از آنها برای اندازه گیری و کنترل شعاع کمان های داخلی و خارجی استفاده می شود. این شابلن ها از تیغه ها با شعاع های داخلی و خارجی، قاب و پیچ اتصال تشکیل شده اند (شکل ۳۵-۸).

در روی شعاع سنج ها مقدار شعاع بر حسب میلی متر و یا اینچ نوشته شده است. تصاویر زیر نمونه هایی از اندازه گیری با شعاع سنج را نشان می دهد.




شکل ۳۶-۸- نمونه هایی از کاربرد شابلن قوس



شکل ۸-۳۷- فرمان تویی دوسر و دهان از در میله

فرمان

فرمان‌ها وسایلی هستند که از آن‌ها برای کنترل قطعات در تولید انبوه استفاده می‌شود. فرمان‌ها جزء اندازه‌گیرهای ثابت بوده و با یک فرمان می‌توان فقط یک نوع بعد با یک اندازه را کنترل نمود. شکل ۸-۳۷ دو نوع فرمان را نشان می‌دهد.




شکل ۸-۳۸- میله‌های اندازه‌گیری


میله‌های اندازه‌گیری

میله‌های اندازه‌گیری نیز جزء اندازه‌گیرهای ثابت بوده و از آن‌ها برای کنترل و اندازه‌گیری قطر سوراخ‌های کوچک استفاده می‌شود. سطوح کاری این میله‌ها کاملاً پرداخت و دقیق است. اندازه این میله از $\frac{1}{5}$ میلی‌متر با تغییرات $\frac{1}{10}$ میلی‌متر شروع می‌شود (شکل ۸-۳۸). تصاویر زیر نمونه‌هایی از موارد استفاده این میله‌ها را نشان می‌دهد.

- ۱- اندازه‌گیری قطر سوراخ (شکل ۸-۳۹)
- ۲- اندازه‌گیری و کنترل فاصله سوراخ‌ها به کمک میله اندازه‌گیری و بلوک‌سنجه (شکل ۸-۴۰)




شکل ۸-۴۰- اندازه‌گیری و کنترل فاصله خط‌المركزین سوراخ‌ها



شکل ۸-۳۹- اندازه‌گیری قطر سوراخ






شکل ۴۱-۸- کنترل تعامد محور سوراخ

۳- کنترل تعامد محور سوراخ نسبت به سطح شکل (۴۱-۸)

گلوله‌های اندازه‌گیری

گلوله‌های اندازه‌گیری نوع دیگری از وسایل اندازه‌گیری ثابت هستند که به شکل کره با سطحی بسیار دقیق و پرداخت تولید می‌شود. از این وسایل نیز برای اندازه‌گیری و کنترل سوراخ‌ها استفاده می‌شود (شکل ۴۲-۸).

شکل زیر نمونه استفاده از گلوله اندازه‌گیری را نشان می‌دهد (شکل ۴۳-۸).



شکل ۴۳-۸- اندازه‌گیری مخروط داخلی



شکل ۴۲-۸- گلوله‌های اندازه‌گیری



- ۱- عددی با سه رقم صحیح و سه رقم اعشار و بر حسب میلی‌متر مثال بزیند و سپس، با توجه به نمونه سری بلوک‌سنجه ذکر شده در این فصل بلوک‌سنجه‌های انتخابی را مشخص و سپس با هم جمع کنید تا به اندازه مورد نظر برسید.
- ۲- عددی، که سه رقم اعشاری داشته باشد و ارقام دهم و صدم آن صفر و از دو رقم عدد صحیح تشکیل شده باشد، بر حسب میلی‌متر مثال بزیند و سپس، با توجه به نمونه سری بلوک‌سنجه ذکر شده در این فصل، بلوک‌سنجه‌های انتخابی را مشخص و سپس با هم جمع نموده تا به اندازه مورد نظر برسید.
- ۳- بلوک‌سنجه‌های انتخابی برای اندازه $5/555$ میلی‌متر را با توجه به جدول این فصل بنویسید.
- ۴- با توجه به جدول مربوط به بلوک‌سنجه‌های زاویه در این فصل برای ایجاد زاویه 44° درجه و $44'$ دقیقه بلوک‌سنجه‌های مناسب را انتخاب و با هم جمع کنید.
- ۵- برای کنترل زوایای داخلی یک شش ضلعی منتظم، روش کار و ترکیب بلوک‌سنجه‌ها را بنویسید.
- ۶- برای ایجاد اندازه $3/45$ میلی‌متر از ترکیب چه تیغه فیلهایی می‌توان استفاده نمود؟
- ۷- منظور از اعداد نوشته شده روی شابلن رزوه میلی‌متری چیست؟
- ۸- در روی شابلن رزوه اینچی ممکن است چند عدد نوشته شده باشد. هر یک را توضیح دهید.
- ۹- با رسم شکل کاربرد یک میله اندازه‌گیری و گلوله اندازه‌گیری را بنویسید.
- ۱۰- به طور کلی نکات ایمنی و حفاظتی در مورد شابلن‌ها (شابلن رزوه، شابلن قوس و فیله) را بنویسید.
- ۱۱- روش استفاده از شابلن قوس را بنویسید.
- ۱۲- از ترکیب چه بلوک‌سنجه‌هایی می‌توان زاویه 123° درجه و $43'$ دقیقه را ایجاد نمود؟
- ۱۳- با رسم شکل و استفاده از خط‌کش مویی همراه متعلقات بلوک‌سنجه زاویه، زاویه 74° درجه و $40'$ دقیقه را بسازید.

