


علایم قدیمی مشخص نمودن کیفیت سطح

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل:

- علایم کیفیت سطح را به روش مثلث‌ها معرفی کند.
- با استفاده از جدول علایم مثلثی را با R_a و R_z مطابقت دهد.


۸- علایم قدیمی مشخص نمودن کیفیت سطوح

روی سطح مورد نظر مطابق شکل گذاشته می‌شود، (تقریباً) دو نیم‌دایره که جمعاً شبیه به علامت مَد مربوط به حرف آ است که با خط نازک رسم می‌شود).



شکل ۸-۲

دو مورد یاد شده مربوط به ساخت بدون برآده برداری مکانیکی است، اما همیشه این گونه نیست و اغلب نیاز به برآده برداری پیش می‌آید. در اینجا می‌توان از علایم مثلثی استفاده کرد. مثلث‌ها را از نوع متساوی‌الاضلاع و با ارتفاع تقریبی ۳ تا ۵ میلی‌متر «متنااسب با اندازه‌ی اعداد مورد استفاده» و با خط نازک ترسیم می‌کنند. رأس این مثلث‌ها روی سطح موردنظر قرار خواهد گرفت (شکل ۸-۳).




شکل ۸-۳

۱-۸- تعریف زیری سطح به روش مثلث

نظر به این که هنوز هم موارد بسیاری از نقشه‌ها موجود هستند که در آن‌ها برای مشخص نمودن پرداخت سطح به روش قدیمی، یعنی مثلث‌ها استفاده شده است، ناگزیریم اطلاعات مختصراً راجع به آن‌ها داشته باشیم. «البته برای تغییر علامت نقشه‌های قدیمی به روش جدید، به این اطلاعات نیاز خواهیم داشت».

نمایش پرداخت سطح در این روش بسیار مختصر و ساده است. به شکل ۱-۸ دقت کنید. در این حالت هیچ علامتی روی سطح گذاشته نشده است.



شکل ۱-۸

این بدان معناست که روی سطح هیچ گونه عملی صورت نمی‌گیرد؛ به عبارت دیگر سطح به همان صورتی که تولید می‌شود باقی خواهد ماند (بدون توجه به روش تولید). در شکل ۸-۲ باز هم منظور آن است که سطح به همان صورت تولیدی باقی خواهد ماند، اما دستور این است که در ساخت آن دقت کامل شود تا هرچه بهتر تولید گردد. البته برای رساندن این مفهوم علامتی

یک مثلث – با این مشخصات – نشان داده شده است:

- در این حالت سطح را خشن گویند و بیشترین عمقهای ناصافی آن حدود $16\text{ }\mu$ و کمترین آنها به $25\text{ }\mu$ رسید که معادل اینچی آنها $"\text{lm} = 400\text{ }\mu$ و $"\text{lm} = 60\text{ }\mu$ خواهد بود.
- سطح را خشن می‌گوییم، زیرا چنین پرداختی از نظر فنی در حد بالای زبری قرار دارد.
- خطوط حاصل از تولید در این درجه با دست، حس و با چشم دیده می‌شود.


از روش‌های تولیدی که چنین سطحی، در اختیار قرار

به این ترتیب، نمایش پرداخت سطح خیلی ساده است و شاید همین سادگی باعث دوام آن شده است.

۲-۸- جدول تعیین زبری به روش مثلث

می‌دانید که در هنگام برآورده برداری (به هر صورت)، خواهانخواه خطوطی با عمق‌های مختلف روی کار باقی می‌ماند که درجات مختلفی از عمق را شامل می‌شود. در جدول ۱-۸، تنها با توجه به عمق ناصافی، اعدادی داده شده است. برای مثال، در ستون دوم سمت راست کیفیت سطحی با

جدول ۱-۸- مربوط به پرداخت سطح به روش مثلث


				علامت پرداخت سطح
$0.4-1\mu$ $10-25\mu$ "	$2/5-16\mu$ $60-400\mu$ "	$10-40\mu$ $250-1000\mu$ "	$25-160\mu$ $600-4000\mu$ "	عمق خطوط به جا مانده در اثر برآورده برداری
کاملاً پرداخت با چشم دیده نمی‌شود.	سطح خیلی صاف	سطح صاف	سطح خشن	نمک‌ذاری سطح
وضعیت از نظر تشخیص	با چشم دیده نمی‌شود. با چشم دیده نمی‌شود.	با دست حس نمی‌شود با چشم دیده می‌شود.	خطوط با دست حس و با چشم دیده می‌شود.	
برخی روش‌های تولید	سنگ زدن دقیق ساپس با پارچه	سنگ زدن	تراش کاری دقیق فرزکاری دقیق	نورد ریخته‌گری در قالب فلزی

افزایش می‌یابد. در ماشین‌سازی معمولی تا سه مثلث استفاده می‌شود و چهار مثلث در قسمت‌های با پرداخت عالی به کار خواهد رفت.

شکل ۱-۸ نمونه‌ای از نقشه با علایم پرداخت مثلثی است.

می‌گیرد می‌توان از صفحه‌ی تراشکاری، سوهان‌کاری، خشن و اره‌کاری نام برد. در اینجا یک بار دیگر اشاره می‌شود که این مراحل چهارگانه چندان دقیق نیست و به همین علت «مراحل به ۱۲، افزایش یافته است».

طبق این جدول هرچه پرداخت دقیق‌تر باشد تعداد مثلث‌ها



شکل ۸-۴

دارای این علامت هستند.

در مورد این نقشه اضافه می شود :

– در پای نقشه علامتی را داخل پرانتز مشاهده می کنید.
این ها علامتی هستند که روی نقشه به کار رفته اند و به ترتیب آن ها
را داخل پرانتز قرار داده ایم.

– برخی از سطوح فاقد علامت بوده در صورت دقت متوجه
می شوید که آن ها از نظر تعداد در اکثریت هستند. دستور پرداخت
این سطوح در پای نقشه داده شده است. در پای این نقشه علامت
دارای این مفهوم است که کلیه سطوح علامت گذاری نشده،

- از دو نمای نشان داده شده در شکل ۸-۴ مطلوب است :
- ۱- رسم نمای اصلی در برش،
 - ۲- رسم نمای سطحی،
- ۳- رسم نمای جانبی،
- ۴- تعیین علائم پرداخت سطوح به روش مثلث.


تمرین

- ۱- اگر روی سطحی علامتی نباشد، چه مفهومی دارد؟
- ۲- دستور برای دقیق کامل در ساخت سطح چه علامتی است؟
- ۳- در دستور برآورده برداری از چه علامتی استفاده می‌شود؟
- ۴- حدود پرداخت در علامت یک مثلث چه قدر است؟
- ۵- علامت دو مثلث، چه پرداختی را نشان می‌دهد؟
- ۶- آیا مشخص کردن پرداخت سطح با روش مثلث‌ها کافی است؟

کاربرد عالیم کیفیت سطح در نقشه

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل:

- عالیم مربوط به کیفیت سطح Ra را روی نقشه به کار برد.



۹- کاربرد علائم کیفیت سطح در نقشه^۱

- طول آنها نامساوی و مشابه قسمت V در رادیکال است.
- طول بازوی سمت راست دوبرابر بازوی سمت چپ است.

- بلندی علامت یعنی H_1 با توجه به شماره‌های به کار برده شده برای اندازه‌گذاری تعیین می‌شود.


- برای دانستن مشخصات دقیق‌تر می‌توان به جدول ۹-۱ مراجعه کرد.

توجه: به کار بردن اندازه‌های داده شده در جدول به طور عملی، بسیار ساده است؛ مشروط به آن که برای ترسیم‌های خود از قلم‌های راپید طبق استاندارد ISO استفاده کنید. برای مثال، گروه خط ۵/۰ در استاندارد ISO را در نظر بگیرید. در این گروه ضخامت خط اصلی ۵/۰، خط‌چین ۳۵/۰ و خط نازک ۲۵/۰ است؛ پس بلندی حروف و اعداد ۳/۵، ضخامت d' و نیز حروف و اعداد ۳۵/۰ و بلندی H۱ و H۲ به ترتیب ۵ و ۱۰ است. در ضمن علایم پرداخت سطح نیز با اندازه‌های دقیق روی شابلون‌ها موجود است.

معمولًاً علامت نشان داده شده در شکل ۹-۱ به تنها یی

۱-۹- معرفی علایم و مشخصات

هدف از این فصل معرفی علایم و مشخصات فنی اضافی مربوط به پرداخت سطح است.^۲ برای نشانه‌ی مبنا در پرداخت سطح از علامتی طبق شکل ۹-۱ استفاده می‌شود.



شکل ۹-۱

- این علامت از دو بازوی مورب تشکیل می‌شود.
- زاویه‌ی این بازوها با هم و نیز با سطح مورد نظر ۶۰° است.

جدول ۹-۱- برای مشخصات علامت مبنا «اندازه‌ها»^{mm}


بلندی اعداد و حروف بزرگ h	۲/۵	۵	۷	۱۰	۱۴	۲۰
ضخامت خط برای علایم d'	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۴	۲
ارتفاع H۱	۵	۷	۱۰	۱۴	۲۰	۲۸
ارتفاع H۲	۱۰	۱۴	۲۰	۲۸	۴۰	۵۶

۱- مطالب این فصل براساس استاندارد شماره‌ی ISO/1302 که خود از استانداردهای دیگر ISO به شماره‌های ۴۶۸ و ۱۲۹ استفاده کرده است، ذکر می‌شود.

۲- این علایم در نقشه‌های اروپایی و آمریکایی به طور یکسان استفاده می‌شود.


این سطح به هر روشی تولید شده باشد (با برادهبرداری و یا بدون برادهبرداری).

اگر اگر بخواهیم که مشخصات خاصی از سطح را ذکر نمیم، می‌توان به نشانه‌ی مینا پاره خطی بلند و متصل به بازوی بلندتر کشید (شکل ۹-۵).




شکل ۹-۵

علام اضافی و کامل کننده: همان‌طور که ذکر شد، پرداخت یک سطح را با کمیت Ra معین می‌کنیم. این مقدار می‌تواند به هریک از علام اضافه شود. به شکل ۹-۶ توجه کنید:




شکل ۹-۶

به این مفهوم که این سطح ممکن است به هر طریقی تولید شود، متنها با پرداخت Ra «که یکی از مقادیر جدول خواهد بود»؛ برای مثال، اگر Ra برابر $\frac{3}{2}$ باشد، شکل ۹-۷ به دست خواهد آمد.




شکل ۹-۷

معنایی ندارد. استفاده از این علامت را بر روی سطحی از یک جسم مشاهده می‌کنید (شکل ۹-۲).




شکل ۹-۲

اگر برادهبرداری ماشینی مورد نظر باشد به این علامت یک پاره خط اضافه می‌شود (شکل ۹-۳).



شکل ۹-۳

اگر برادهبرداری مجاز نباشد به علامت مینا یک دایره اضافه خواهد شد (شکل ۹-۴).



شکل ۹-۴

در اینجا اضافه می‌شود که این علامت را می‌توان به طور دقیق با علامت ~ در روش مثلث‌ها معادل دانست.


علامت ذکر شده، در نقشه‌های ساخت به مفهوم نمایش سطح کار موجود است؛ به این معنا که سطح باید به همان گونه‌ای که از مراحل ساخت حاصل می‌شود باقی بماند. البته ممکن است

در مواردی که تنها یک مقدار برای پرداخت سطح مشخص می‌شود، آن مقدار باید بیشترین حد مجاز را نشان دهد.

۹-۲- مشخصات ویژه‌ی کیفیت سطح


در بسیاری اوقات روی سطح، عملیات اضافی مثل آب‌کاری فلزی، سخت‌کاری، رنگ‌کاری و نظایر آن انجام می‌شود یا آن که باید با عملیات مخصوصی تولید شود. در این صورت لازم است که بالای خطی افقی به زبانی ساده نوشته شود. این پاره‌خط افقی به بازوی بلند علامت مبنا اضافه می‌شود و درنتیجه شکلی شبیه رادیکال به‌دست می‌آید (شکل ۹-۱۱).

در این شکل دستور براده‌برداری به‌وسیله‌ی فرز داده شده است.



شکل ۹-۱۱

به همین ترتیب، اگر مشخص کردن کیفیت سطح قبل و بعد از عملیات ضروری باشد، می‌توان آن را با یادداشت مناسب نوشت یا مطابق شکل ۹-۱۲ نشان داد.




شکل ۹-۱۲

توجه دارید که در اینجا تنها عدد $3/2$ را نوشتیم و دیگر نیازی به علامت Ra نخواهد بود.


اگر سطح باید به‌وسیله‌ی براده‌برداری ماشینی تولید شود، به علامت مبنا یک پاره‌خط اضافه می‌شود که درنتیجه شکل ۹-۸ به‌دست می‌آید.

در اینجا دستور براده‌برداری ماشینی داده شده است.




شکل ۹-۸

اگر بخواهیم پرداختی را بدون براده‌برداری ماشینی به‌دست آوریم مطابق شکل ۹-۹ عمل می‌کنیم.




شکل ۹-۹

اگر لازم باشد که حدود ماکزیمم و مینیمم زیری مشخص شود، می‌توان حد ماکزیمم را بالا و حد مینیمم را در پایین و روی یک علامت نوشت. در شکل ۹-۱۰ Ra_1 حد ماکزیمم است.




شکل ۹-۱۰

۹-۱۴ مشخص می‌شود. در جدول ۹-۲، این علامت اضافی و سایر علائم، هم‌چنین توضیحات مربوط به حالتی که وسیله‌ی برآده برداری حرکتی ساده «در یک جهت» آمده است (جدول ۹-۲).



شکل ۹-۱۴

اگر ذکر طول نمونه ضروری باشد، آن را در زیر رادیکال و در جای نشان داده شده در شکل ۹-۱۳ ذکر می‌کنند.
اگر به کنترل جهت تولید^۱ نیاز باشد، این امر به وسیله‌ی علامتی که به علامت کیفیت سطح اضافه می‌شود، مطابق شکل




شکل ۹-۱۳


جدول ۹-۲

شرح	علامت	نمایش تصویری
علامت جهت تولید برای حالتی که جهت تولید موازی با سطحی است که علامت برای آن به کار رفته است.	=	 جهت تولید
برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطحی است که علامت برای آن گذاشته شده است.	⊥	 جهت تولید
برای حالتی که جهت تولید نسبت به سطحی که علامت برای آن به کار رفته است حالت ضربدری دارد.	✗	 جهت تولید

۱- جهت تولید با اصطلاح «جهت کنترل»، «خواب ابزار» و «جهت شیار» نیز در کتب دیگر به کار برده شده است.

ادامه جدول ۹-۲

<p>جهت چندتایی است؛ یعنی سطح در جهات مختلف تولید می‌شود و به عبارت دیگر، وسیله‌ی براده‌برداری حرکتی مرکب دارد.</p>	<p>M</p>	
<p>جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً دایره‌ای دارد.</p>	<p>C</p>	
<p>جهت تولید نسبت به مرکز صفحه حالتی تقریباً شعاعی دارد.</p>	<p>R</p>	



شکل ۹-۱۵

چپ علامت قرار می‌گیرد. در شکل مذکور مقدار مجاز
ماشین کاری ۳ میلی‌متر است.

در موردی که وسیله‌ی براده‌برداری حرکتی مرکب دارد،
علایم و توضیحات مربوط در جدول ۹-۳ آمده است.

توجه: جهت تولید سطح همان جهت موجود بر سطح
است که این امر به طور معمول به روش تولید به کار رفته وابسته
است و منظور، نقوش و طرح‌های باقی‌مانده بر سطح در اثر عمل
براده‌برداری است که البته ممکن است با چشم نیز دیده شود.


- ممکن است برخی از جهت‌های تولید، به وسیله‌ی علایم
داده شده در جدول‌ها به خوبی بیان نشوند؛ از این‌رو با
یادداشت‌های مناسب موضوع را کامل می‌کنیم.

زمانی که لازم باشد مقدار مجاز ماشین کاری مشخص شود،
آن را مطابق شکل ۹-۱۵ نشان می‌دهند.


این مقدار براساس روش کلی اندازه‌گذاری نقشه در سمت

در شکل ۹-۱۷ حالت ترسیم علامت پرداخت روی چهار سطح عمود بر هم نشان داده می‌شود؛ البته این تنها روش نیست.

۹-۳ موقعیت عالیم شاخص کیفیت سطح
مشخصات کیفیت سطح باید در رابطه با علامت مبنای مطابق شکل ۹-۱۶ قرار گیرد.



شکل ۹-۱۷




شکل ۹-۱۶

- a. منظور از a همان R_a است.
- b. روش تولید، نوع پوشش، عملیات دیگر
- c. طول نمونه
- d. جهت تولید
- e. اجازه‌ی ماشین کاری (مقدار برآده برداری لازم)
- f. مقادیر دیگر زیری سطح که داخل پرانتز نوشته می‌شود
مانند R_z که قبلًاً ذکر شد).

- در شکل ۹-۱۸ نحوه‌ی استفاده از عالیم به طور مفصل تر بیان می‌گردد؛ ضمن آن که ملاحظه می‌شود عالیم را به شکل‌های دیگر هم می‌توان به کار برد.


اکنون با توجه به آنچه ذکر شده است می‌توان در مورد کاربرد این عالیم در نقشه صحبت کرد. این نشانه‌ها مطابق اصول اندازه‌گذاری، علاوه بر مشخص شدن، باید به گونه‌ای قرار گیرند که از پایین یا سمت راست نقشه بتوان آن‌ها را خواند (مانند اعداد اندازه‌گذاری).



شکل ۹-۱۸


در این شکل، در کنار شماره‌ی قطعه و در جای مناسب علامت مورد نظر داده شده است.

- اگر پرداخت و کیفیت سطح برای تمام سطوح یکسان باشد، این امر به صورت شکل ۹-۱۹ بیان می‌شود.



شکل ۹-۱۹

$a_1 \checkmark$ (\checkmark)




شکل ۹-۲۱


$a_1 \checkmark$

تمام سطوح غیر از سطوحی که روی نقشه مشخص شده‌اند.

- این مطلب را مطابق شکل ۹-۲۰ هم می‌توان نشان داد. در اینجا به جای دادن شماره، از توضیح استفاده شده است.



شکل ۹-۲۰




شکل ۹-۲۲

- اگر بیشتر سطوح قطعه دارای کیفیت پرداختی یکسان باشند، این امر مطابق دستورالعمل مربوط به شکل‌های ۹-۱۹ یا ۹-۲۰ و با مطالبی اضافی بیان می‌شود (شکل ۹-۲۱). در شکل ۹-۲۱ با قراردادن علامت پایه (مبنا) در داخل پرانتر و بدون هیچ گونه علامتی عمل می‌کنیم؛ برای مثال عدد ۲ شماره‌ی قطعه است؛ علامت خارج پرانتر، یعنی تمام سطوح علامت‌گذاری نشده و علامت داخل پرانتر به معنی کلیه‌ی سطوح دیگر است (آن‌ها که علامت‌گذاری شده‌اند). می‌توان بدون گذاشتن شماره‌ی قطعه و پرانتر، با توضیح، موضوع را بیان کرد (شکل ۹-۲۲).

به این ترتیب علامت‌های پرداخت برخی از سطوح، علاوه بر داخل نقشه در پرانتز هم ذکر شده است (شکل ۹-۲۳).


برای این عمل روش سومی هم موجود است که حتی «بیشتر از دو مورد قبل به کار بردگی می‌شود». در این روش علامت یا علایم مربوط به سطوح دیگر نیز در داخل پرانتز داده می‌شود.



شکل ۹-۲۳

بهتر است در نمایی ذکر شود که اندازه‌ها و موقعیت سطح را بیان می‌کند (شکل ۹-۲۴).


- بر طبق اصول کلی اندازه‌گذاری، علامت داده شده برای سطوح تنها یک بار داده می‌شود. همچنین اگر امکان داشته باشد



شکل ۹-۲۴

ساده‌تری استفاده کرد که در بردارنده‌ی همان معنا باشد؛ برای نمونه، شکل ۹-۲۵ را ملاحظه کنید.

- به جای به کار بردن علایم پیچیده و جلوگیری از تکرار آن، هم‌چنین در مواردی که جای کافی بر روی شکل در مورد این‌گونه علایم پر حجم وجود نداشته باشد، می‌توان از علایم



$$\begin{aligned} \checkmark &= \checkmark \checkmark \checkmark \\ \checkmark &= \checkmark \checkmark \end{aligned}$$

شکل ۹-۲۵

اینک به دو نکته‌ی مهم توجه کنید:

- ۱- اطلاعات مربوط به علایم زبری سطح، روش تولید، اجزاء‌ی ماشین‌کاری و غیره تا آنجا داده می‌شود که لازم باشد؛
«عنی قطعه بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد».
- ۲- در موقعی که سطح تمام شده‌ی قطعه در مراحل ساخت عادی مورد قبول باشد، احتیاجی به مشخص کردن و درج مشخصات کیفیت نیست.

در شکل a، علایم ساده‌ی انتخابی مانند z و y را در نظر گرفتیم؛ سپس در جای مناسب (شکل b) مقصود از آن‌ها را بیان کردیم.

- اگر کیفیت پرداختی تعداد زیادی از سطوح در یک قطعه متشابه باشند، می‌توان از علامت ساده استفاده کرد و بعد معنی آن‌ها را در جای مناسب نوشت؛ مانند مثال‌های داده شده در شکل ۹-۲۶.

۹-۴- جدول تعیین زبری Ra

گفته شد که Ra یا متوسط زبری می‌تواند معرف نوع پرداخت سطح باشد. در وهله‌ی اول واضح است که Ra هر عددی را می‌تواند داشته باشد «این مطلب در عمل اتفاق می‌افتد»، اما استاندارد ISO برای شکل دادن و دسته‌بندی سطوح از نظر پرداخت، ۱۲ مرحله یا طبقه را در نظر گرفته است به جدول ۹-۳ توجه کنید.

$$\checkmark = \checkmark \checkmark \quad \checkmark = \checkmark \checkmark$$

$$\checkmark = \checkmark \checkmark$$

شکل ۹-۲۶

جدول ۳-۹_ مقادیر پیشنهادی Ra

مقدار زبری Ra میکرون متر μm	مقدار زبری میکرون اینچ " $\mu"$	عدد درجهی زبری
۵۰	۲۰۰۰	N12
۲۵	۱۰۰۰	N11
۱۲/۵	۵۰۰	N10
۶/۳	۲۵۰	N9
۳/۲	۱۲۵	N8
۱/۶	۶۳	N7
۰/۸	۳۲	N6
۰/۴	۱۶	N5
۰/۲	۸	N4
۰/۱	۴	N3
۰/۰۵	۲	N2
۰/۰۲۵	۱	N1

است. این جدول پایه در پیشنهاد ISO است.^۱

ستون سمت راست معرف درجهی زبری برحسب یک عدد است که برای مثال N7 یعنی درجهی زبری شمارهی ۷. برطبق این جدول پرداخت شمارهی ۷ می‌تواند بین بهترین حد ۱/۶ و بالاترین حد ۳/۲ قرارگیرد؛ پس N7 معرف سطحی است با بهترین حالت $Ra = 1/6 \geq 3/2 \geq Ra \geq 1/6$.

۳-۵_ مقایسهی علایم
در جدول ۳-۵ مقایسه‌ای میان علایم Ra و Rz و مثلث‌ها انجام شده است.

این جدول برای تبدیل علایم نقشه‌ها به یک دیگر بسیار مفید است.

در این جدول در مقابل هر شمارهی N، حد نهایی آن نوشته شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اعداد جدول به‌طور مرتب دو برابر می‌شود؛ مثلاً درجهی ۸ دو برابر درجهی ۷

۱- توصیه‌نامه‌ی شماره‌ی ۲، ۱۳۰۲/۱۹T8 ISO/R1302/19T8. ضمناً برخی از کشورها از تعداد مراحل بیش‌تری هم استفاده کرده‌اند؛ مثلاً استاندارد روسی ۱۴ مرحله را به کاربرده است.

جدول ۴-۹— مقایسه میان علایم Ra، Rz و مثلثها.

روش مثلثها					
Ra روش		صاف معمولی 			
Rz روش		صاف معمولی 			



در جدول ۹-۵ اطلاعاتی درباره توانایی ماشین‌های مختلف افزار در تولید سطح— با پرداخت‌های مختلف— به دست داده می‌شود.

در جدول ۹-۶ با در نظر گرفتن سایر روش‌های براده‌برداری از قبیل روش‌های دستی، ماشینی و نظایر آن میزان Ra برحسب آحاد متريک و اينچی مشخص شده است. با توجه به روش ساخت، می‌توان درجه‌ی Ra را براساس اين جدول مشخص کرد.

با توجه به آن‌چه تاکنون راجع به Ra، Rz و مثلث‌ها گفته شده است، ملاحظه می‌شود که هیچ‌گونه ارتباط رياضي میان اين سه تعريف وجود ندارد، اما از نظر مقاييسه می‌توان آن‌ها را به هم تبدیل کرد؛ برای نمونه، با توجه به جدول ۹-۴ می‌توان به جای علایم مثلثی موجود در يك نقشه‌ی قدیمي، علایم پرداخت Ra یا Rz را جای‌گزین کرد.^۱

شكل ۹-۲۷ مثالی از يك نقشه‌ی صنعتی است که علایم مربوط به پرداخت سطح در آن به کار برده شده است.

۱— علایم Ra و Rz داده شده در جدول برای براده‌برداری ماشینی است که می‌توان در صورت براده‌برداری غيرماشینی، آن علایم را در نظر گرفت.



شكل ٢٧

جدول ۹-۵

روش‌های تولید	Ra	روش‌های تولید	Ra
نوردکاری	۰-۱۰	خانکشی	۰-۲۰
صفحه‌تراشی	۰-۱۰	برقوکاری	۰-۲۰
متنه کاری	۰-۱۰	با الماس ظریف	۰-۱۰
فرزکاری	۰-۱۰	تراشکاری خشن	۰-۱۰
داخل تراشی برای پرداخت	۰-۱۰	سنگ‌زنی پرداخت خوب	۰-۱۰
		هونینگ ... پرداخت عالی	

جدول ۶-۹—مربوط به پرداخت سطوح

Ra												روش‌های تولید	
۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۲۵	۶۳	۳۲	۱۶	۸	۴	۲	۱	μin	
۵۰	۲۵	۱۲/۵	۶/۳	۳/۲	۱/۶	۰/۸	۰/۴	۰/۲	۰/۱	۰/۰۵	۰/۰۲۵	μm	
													پرداخت با ابزار نرم
													پرداخت عالی
													جلا دادن با پارچه
													صیقل دادن
													جلا دادن الکترولیتیک
													سنگ‌زنی دقیق
													صفاف کردن با ابزار غلتان تحت فشار
													سنگ‌زنی خارج از مرکز
													سنگ
													سنگ‌زنی قائم
													سنگ‌زنی افقی
													تراش کاری داخلی برای پرداخت
													خانکشی
													برقکاری
													ساییدن با جرقه
													شابکاری
													با الماس
													با فولاد کاربید
													ظرف
													خشن
													تراشکاری
													فرزکاری
													فرزکاری شیمیایی
													صفحه‌تراشی
													خشن
													کشیدن از داخل یک قید
													سرد
													نورد
													گرم
													پلاستیک
													ریخته‌گری
													فلزات
													مته کاری
													تمیزکاری با ذرات شن
													سوهانکاری
													در قالب پخته
													در بوته
													در ماسه
													ارهکاری
													آهنگری
													برش با شعله

تمرین

- ۱- علامت پایه در علایم کیفیت سطح چیست؟
- ۲- ویرگی‌های علامت پایه را ذکر کنید.
- ۳- اگر بلندی اعداد ۵ باشد، مقادیر d' ، H_1 و H_2 چه قدر است؟
- ۴- اگر براده‌برداری ماشینی مورد نظر باشد، علامت چگونه خواهد بود؟
- ۵- اگر براده‌برداری مجاز نباشد، چه علامتی به کار خواهیم برد؟
- ۶- برای ذکر مشخصات خاص از یک سطح چه می‌کنید؟
- ۷- روش تولید یک سطح مهم نیست، اما پرداخت $6/3$ مورد نظر است؛ آنرا نشان دهید.
- ۸- برای نمایش حدود مینیمم و ماکزیمم چه می‌کنید؟
- ۹- پرداخت مشخص شده معمولاً بیشترین حد یا کمترین حد را نشان می‌دهد؟
- ۱۰- برای حالتی که جهت تولید عمود بر سطح باشد، از چه علامتی استفاده می‌شود؟
- ۱۱- برای حالتی که جهت تولید چند تابی باشد، از چه علامتی استفاده می‌شود؟
- ۱۲- اگر علایمی مفصل باشند و در نقشه جای کافی نباشد، چه می‌کنند؟
- ۱۳- پرداخت کلیه‌ی سطوح یک قطعه یکسان است، آنرا چگونه بیان می‌کنید؟
- ۱۴- در مورد جدول تعیین زبری R_a چه می‌دانید؟ توضیح دهید.
- ۱۵- $N8$ معرف چگونه سطحی است؟
- ۱۶- به جای علامت دو مثلث، با توجه به جدول ۹-۴، چه مقداری از R_a را می‌توان جاشین کرد؟
- ۱۷- به جای علامت یک مثلث، R_a معادل چه قدر است؟
- ۱۸- به جای علامت سه مثلث مقدار R_a چه قدر است؟
- ۱۹- به جای $\sqrt{Rz \cdot 100}$ چه علامتی بر حسب R_a به کار برد می‌شود؟


ارزش یابی عملی آزمون ۱

نقشه‌ای از یک پایه‌ی فولادی داده شده است. در این نقشه‌ی قدیمی با استفاده از علایم مثلثی، پرداخت سطوح آن مشخص گردیده است. می‌خواهیم علایم پرداخت سطح موجود را با استفاده از جدول با Rz جانشین کنیم.

نخست، تصاویر فوق را با مقیاس ۱:۱ و به این ترتیب رسم کنید:

– تصویر قائم در برش، تصویر جانبی نیم برش و از بالا.

سپس، علایم Rz در نقشه رسم شود (با اندازه‌گذاری کامل) و علایم پایی نقشه نیز نوشته شود. «آیا می‌توانید بگویید مقیاس نقشه‌ی یاد شده چه قدر است؟»



شکل ۹-۲۸

آزمون ۲

یاتاfan شان داده شده در شکل از جنس چدن است. حال، این کارها را انجام دهید :

– دید از جلو در برش شکسته (مسیر برش را با توجه به دید از چپ معین کنید) ؛


– دید از چپ در نیم برش ؛

– دید از بالا در نیم نما ؛

– استفاده از علامت پرداخت سطح ردیف N8 برای سوراخ‌ها و شکاف‌ها، ردیف N7 برای کف جسم و

N10 برای سایر موارد ؛

– تکمیل توضیحات پای نقشه و اندازه‌گذاری کامل.



شکل ۹-۲۹


آزمون ۳

بدنه‌ی یک قلم‌گیر در شکل ۹-۳۰ داده شده است (مقیاس ۱:۱ و جنس فولاد).

سوراخ موجود در جسم با فطر ۲۴، پس از متنه خوردن برقو زده می‌شود.

پس از ترسیم نمای از جلو، مطابق شکل، نمای از چپ مطابق شکل و نمای از بالا به‌طور کامل، در مورد روش‌های ساخت قطعه با استناد خود مشورت کنید و پس از آن که مشخص شد هر سطح با چه ابزاری ساخته می‌شود، با توجه به جدول ۹-۴، پرداختهای ممکن را مشخص و علامت‌گذاری کنید (نقشه‌ی اندازه‌گذاری کامل خواهد شد). مقادیر Ra را می‌توانید متری یا اینچی بنویسید.

شکل ۳-۹



آزمون ۴


پس از توجه کامل به شکل ۹-۳۱، موارد خواسته شده را در این شکل انجام دهید.

۱- عملیات مختلف برآورده برداری چه هستند؟ آنها را نام ببرید.

۲- در سمت چپ علایم موجود و در جای پیش‌بینی شده، نام این روش‌ها را بنویسید.

۳- با مراجعه به جدول ۹-۵، حدود دقت پرداخت سطح را استخراج کرده در بالای علایم موجود بنویسید.

(برای مثال، در مورد مته کاری بهترین حد در سمت راست و بدترین حد در سمت چپ نوشته شود).



۹-۳۱