

## فصل ۷

### وسایل اتصال در سازه‌های فولادی (پرج، پیچ و جوش)



## هدفهای رفتاری:

در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود بتواند:

۱. معایب و محسن پیچ و پرچ را بیان کند.
۲. روش کوبیدن پرچ را شرح دهد.
۳. انواع سوراخ‌ها در ورق اتصال را نام ببرد و هر یک را ترسیم نماید.
۴. سازوکار خرابی پیچ و پرچ را شرح دهد.
۵. جوشکاری را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد و جوشکاری با قوس الکتریکی را شرح دهد.
۶. انواع الکترودها را از یکدیگر تشخیص دهد.
۷. انواع جوشکاری با قوس الکتریکی را شرح دهد.
۸. انواع اتصالات جوشی را از یکدیگر تشخیص دهد.
۹. کاربرد انواع مختلف جوش را شرح دهد.
۱۰. عوامل موثر در فرایند جوشکاری را نام ببرد.
۱۱. ماشین‌های مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش‌دار را شرح دهد.
۱۲. نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از ابزار جوشکاری را بداند و نصب قطعات فلزی را شرح دهد.

## ۱-۱- تعریف


هر ساختمان فلزی ترکیبی از اعضای جدا از هم است که باید با روش‌های مناسبی به یکدیگر متصل شوند. در این فصل وسایلی که برای اتصال قطعات فولادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح داده می‌شود.

## ۲-۱- وسایل اتصال


برای اتصال قطعات فولادی بر حسب مورد از وسایل اتصال مختلف شامل پرج، پیچ و جوش استفاده می‌شود که در این فصل به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

## ۲-۱-۱- پرج


پرج از قدیمی‌ترین وسایلی است که از آن برای اتصال اعضای سازه‌های فلزی استفاده می‌شود. یک پرج کوبیده نشده مطابق شکل ۱-۱ از یک تنۀ استوانه‌ای کوچک که سر آن دارای کلاهک می‌باشد تشکیل شده است. پرج‌ها معمولاً از فولاد معمولی ساخته می‌شوند. روش کوبیدن پرج بدین ترتیب است که ابتدا آن را تا دمای سرخ شدن گرم می‌کنند، سپس آن را توسط انبر مخصوصی درون سوراخ اتصال قرارداده و با ثابت نگهداشتن سرکلاهک‌دار آن، سر دیگر را می‌کوبند تا به فرم کلاهک درآید و پرج محکم گردد. در طی این مراحل تنۀ پرج، به طور کامل سوراخی را که در آن فرورفت، پر می‌کند. (شکل ۲-۷)



شکل ۲-۷- اجرای اتصال پلچ



شکل ۱-۷- پلچ



آیا می‌دانید که ...



در ساخت برج ایفل بیش از هزار قطعه آهنی و دو میلیون و پانصد هزار میخ پرج به کار رفته و پنجاه مهندس و ۱۳۲ کارگر بر روی آن کار کرده‌اند. این مهندسان تدبیر بسیاری اندیشه‌اند تا نحوه خم کردن این میله‌های عمودی را بیابند و آن را به ارتفاع ۳۲۴ متری اش برسانند.



در حین سرد شدن، پرچ منقبض می‌شود که این انقباض باعث به وجود آمدن نیروی پیش‌تندگی در پرچ می‌شود. امروزه پرچ‌کاری به دلایل زیر از رونق افتاده است:

۱- پیشرفت فناوری جوشکاری

۲- تولید پیچ‌های پر مقاومت

۳- احتیاج به نیروی انسانی زیاد و ماهر برای پرچ‌کاری

۴- احتیاج به نظارت دقیق

۵- تولید سروصدای زیاد در هنگام کوبیدن و خطر آتش‌سوزی در کارگاه

### رفتار اتصالات پرچی

رفتار اتصالات پرچی به گونه‌ای است که با سرد شدن پرچ، در آن تمایل به کاهش طول پیدا می‌شود. اما تماس بین کلاهک پرچ با صفحه اتصال، با این تمایل مخالفت می‌کند که این موضوع باعث به وجود آمدن یک نیروی کششی در پرچ می‌شود که به آن نیروی پیش‌تندگی می‌گویند و در اثر این نیروی کششی صفحات اتصال به هم دیگر فشرده می‌شوند. نیروی اصطکاک بین دو ورق از لغزش آنها بر روی هم جلو گیری می‌کند. اما از آنجایی که در پرچ‌کاری مقدار نیروی پیش‌کشیدگی در پرچ بسته به وضعیت پرچ‌کاری بسیار متغیر است، نیروی اصطکاک هم وضعیت ثابت شده‌ای نخواهد داشت.



نمونه‌ای از پیچ پر مقاومت

### ۷-۲-۲- پیچ

یک اتصال پیچی از نظر اجرایی، سریعتر و عملی‌تر از سایر اتصالات است و با توجه به سرعت و آسانی اجرا بر دیگر اتصالات برتری دارد. اجزای تشکیل‌دهنده هر اتصال پیچی شامل سرپیچ، تنہ پیچ، واشر و مهره است.

(شکل ۴-۷)

### ۷-۲-۱- انواع پیچ

انواع پیچ با توجه به جنس مصالح آن عبارتند از:

### ۱- پیچ‌های معمولی

پیچ‌های معمولی که از آنها فقط در اتصالات اتکایی استفاده می‌گردد، از فولاد با تنش نهایی  $F_u$  از ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع ساخته می‌شود.

این نوع پیچ، ارزان‌ترین نوع پیچ است، اما معلوم نیست اتصالی که با آن ساخته می‌شود، ارزان‌ترین باشد؛ زیرا به علت پایین بودن مقاومت، تعداد آن نسبت به پیچ‌های پر مقاومت بیشتر است. این نوع پیچ‌ها در ساختمان‌سازی سبک، اعضای مهاربندها و اعضای درجه دوم، خرپاهای کوچک، لایه‌ها و کلیه اعضایی که بار وارد بر آنها سبک و استاتیکی می‌باشد، و همچنین در عملیات مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند.




شکل ۷-۱۳- استفاده از پیچهای پر مقاومت در اتصالات


پیچهای پر مقاومت که از آنها در اتصالات اتکایی و اصطکاکی استفاده می‌شود، از فولادهای پر مقاومت با مقاومت نهایی ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع ساخته می‌شوند.

قطر پیچهای پر مقاومت بین ۱۲ تا ۳۸ میلی‌متر می‌باشد که استفاده از قطرهای ۲۰ و ۲۲ میلی‌متر در ساختمان‌سازی معمول‌تر است.

مشخصه مهم پیچهای پر مقاومت در این است که با سفت کردن معین مهره‌های آنها، یک نیروی پیش‌تندگی در آنها ایجاد می‌شود.



شکل ۷-۱۴- اجزای اتصال پیچی



شکل ۷-۵- انواع سوراخ و اندازه لقی مجاز آنها

## ۷-۲-۲-۲- انواع سوراخ در ورق اتصال

انواع سوراخ مورد استفاده در اتصال پرچی و پیچی عبارتند از:

الف: سوراخ استاندارد

ب: سوراخ فراخ (بزرگ)

پ: لوبیایی کوتاه


ت: لوبیایی بلند

در شکل ۷-۵ انواع سوراخ به همراه میزان لقی مجاز نشان داده شده است و در این شکل،  $D$  قطر اسمی پیچ می‌باشد.




نمونه‌ای از ورق اتصال سوراخ‌گاری شده

سوراخ‌های فراخ فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز می‌باشند. سوراخ‌های لوبيایی کوتاه در تمام حالات در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند و در اتصالات اتکایی باید عمود بر امتداد نیرو باشد (عملکرد اتصال اتکایی و اصطکاکی در بخش بعد معرفی شده است). سوراخ‌های لوبيایی بلند در اتصالات اتکایی فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی فقط می‌توانند در یکی از ورق‌های اتصال در هر امتداد اختیاری وجود داشته باشند.



شکل ۷-۶-۷- انتقال نیرو در یک پیچ با عملکرد اتکایی



شکل ۷-۷-۷- انتقال نیرو در یک پیچ با عملکرد اصطکاکی

### ۳-۲-۲-۷- رفتار برشی پیچ‌ها در اتصالات اتکایی

ساده‌ترین وسیله برای انتقال نیرو از یک عضو فولادی به عضو دیگر، استفاده از پیچ‌های با عملکرد اتکایی می‌باشد. در حین انتقال نیرو از اتصال، بین تنه پیچ و جدار سوراخ، فشار تماسی زیادی که به تنش لهیلدگی مشهور است، به وجود می‌آید. در این نوع اتصالات اصطکاک ناچیزی بین ورق‌ها وجود خواهد داشت.

(شکل ۶-۷)

### ۴-۲-۲-۷- پیچ‌هادر اتصالات اصطکاکی

رفتار یک پیچ پر مقاومت اصطکاکی بسیار شبیه پرچ می‌باشد. اگر پیچ طبق یکی از روش‌های استاندارد محکم گردد، نیروی پیش‌تنیدگی آن مقدار مشخصی خواهد داشت. از آنجا که در این نوع اتصالات، نیروی اصطکاک ناشی از نیروی پیش‌کشیدگی توانایی انتقال نیروها را بین دو قطعه دارد، تحت بارهای خدمت، بین تنه پیچ و جدار سوراخ، نیروی لهیلدگی ایجاد نمی‌شود.

(شکل ۷-۷)

## ۷-۲-۵- روشن ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی در پیچ‌های پر مقاومت

برای ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی در پیچ‌های پر مقاومت دو روش زیر معمول‌تر از سایر روش‌ها می‌باشد:

- ۱- استفاده از آچارهای مدرج (تُرک متر)


- ۲- سفت کردن مجدد مهره‌ها به مقدار معین، بعد از محکم شدن اولیه آن‌ها

در روش اول، توسط آچارهای دستی و یا مکانیکی مخصوصی که در روی آن‌ها وسیله‌ای برای اندازه‌گیری لنگر پیچشی وارد بر مهره وجود دارد، لنگر پیچشی مشخصی بر مهره وارد می‌آورند.

soft کردن مجدد مهره‌ها به مقدار معین بعد از محکم شدن اولیه آن‌ها، ارزان‌ترین و قابل اطمینان‌ترین روشی است که برای ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی در پیچ‌ها وجود دارد. در این روش بعد از اینکه پیچ به طور اولیه محکم




شد، مهره را به مقدار مشخصی مجدداً سفت می‌نمایند که این عمل باعث به وجود آمدن کرنش مشخصی در پیچ می‌شود. اگر برای سفت کردن مهره‌ها از روش‌های دستی استفاده نماییم، محکم شدن اولیه وقتی است که یک کارگر معمولی با یک آچار معمولی، کوشش کامل خود را برای سفت کردن پیچ به کار ببرد. در روش‌های ماشینی، محکم شدن اولیه پس از وارد شدن چند ضربه توسط دستگاه ایجاد می‌شود.



شکل ۷-۸- اتصال پیچی در ساختمان اسکلت فولادی

## ۶-۲-۷- سازوکارهای خرابی پیچ و پرج


با افزایش بار در یک اتصال اتکایی یا اصطکاکی، نیروی اصطکاک دیگر قادر به مقابله با بارهای وارد نمی‌باشد. از این لحظه به بعد، نیروهای مقابله‌کننده همان تنش‌های لهیدگی بین تنه و جدار سوراخ و تنش برشی در پیچ خواهد بود. بنابراین انواع گسیختگی یک اتصال، چه اتکایی و چه اصطکاکی، مطابق با یکی از شکل‌های ۹-۷ خواهد بود.



شکل ۷-۹- انواع مختلف خرابی یک اتصال پیچ

## ۷-۲-۷- فواصل سوراخ‌ها در ورق‌های اتصال

فاصله مرکز به مرکز پیچ‌ها از یکدیگر نباید در هیچ حالتی از ۳ برابر قطر آن‌ها کمتر باشد. حداقل فاصله مرکز پیچ از لبه ورق ۲ برابر قطر پیچ در نظر گرفته می‌شود. (شکل ۱۰-۷) حداقل فاصله پیچ تا لبه نباید از ۱۲ برابر ضخامت ورق نازک‌تر تجاوز نماید، ضمناً نباید این فاصله از ۱۵ سانتیمتر بیشتر شود.



شکل ۱۰-۷- فواصل مجاور سوراخ‌ها

## ۳-۲-۷- جوش

### ۳-۲-۷- تعریف

جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن مصالح به کمک حرارت، با و یا بدون استفاده از فشار و یا مواد پرکننده اضافی. به مصالحی که باید به هم متصل گردند فلز مبنا و به ماده‌ای که این اتصال را برقرار می‌سازد فلز پرکننده یا فلز جوش گفته می‌شود. برای ذوب فلز مبنا و فلز جوش، حرارت به کار می‌رود تا مواد به صورت سیال در آمده و تداخل آن‌ها امکان‌پذیر شود.

معمول‌ترین روش‌های جوشکاری، خصوصاً برای جوش فولاد ساختمانی، استفاده از انرژی برق به عنوان منبع حرارتی است و بدین منظور اغلب از قوس الکتریکی استفاده می‌شود. قوس الکتریکی عبارت است از تخلیه جریان نسبتاً بزرگ، بین فلز جوش (الکترود یا سیم جوش) و فلز مبنا که از میان ستونی از مواد گازی یونیزه به نام پلاسمما انجام می‌پذیرد. در جوش قوس الکتریکی، عمل ذوب و اتصال با جریان مواد در طول قوس و بدون اعمال فشار صورت می‌گیرد. (شکل ۱۱-۷)


### ۲-۳-۷- جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی

جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی با الکترود روکشدار یکی از مهمترین، ساده‌ترین و شاید کارآمدترین روش‌هایی است که برای اتصال فولاد ساختمانی به کار می‌رود. در محاورات فنی، این روش به نام جوش دستی با الکترود خوانده می‌شود.

حرارت لازم، با برقرار نمودن قوس الکتریکی بین الکترود روکشدار و اجزایی که باید متصل شوند، ایجاد می‌گردد. مدار جوشکاری در شکل ۱۱-۷-الف، به نمایش درآمده است.

#### بیشتر بدانیم






شکل ۱۱-۷- جوش قوس الکتریکی فلزی تمثیل مفاظت سپر گازی

در جریان جوشکاری، با ذوب الکترود و انتقال به فلز مینا، الکترود روکشدار مصرف می‌شود. فلز الکترود تبدیل به ماده پرکننده شده و قسمتی از روکش به گاز محافظه و قسمت دیگر آن به گل جوشکاری تبدیل می‌گردد. روکش، مخلوطی گل مانند از سیلیکات‌های سخت‌کننده و مواد دیگری، مانند فلورایدها، کربنات‌ها، اکسیدها، آلیاژهای فلزی و سلولز است. این مخلوط، پخته و فشرده شده تا روکش سخت، خشک و متراکم را به وجود آورد.  
روکش الکترود وظایف زیر را بر عهده دارد:

- ۱- با ایجاد سپر گازی، هوا را جدا ساخته، قوس را ثبیت می‌کند.
- ۲- مواد دیگری مانند احیاکننده‌ها را وارد فلز جوش می‌نماید تا بافت ساختمانی آن را بهبود بخشد.
- ۳- با ایجاد یک روکش از گل جوشکاری روی حوضچه مذاب و جوش سخت شده، آنها را در مقابل اکسیژن و نیتروژن هوا محافظت کرده، در ضمن مانع سرد شدن سریع جوش می‌گردد.

روش‌های دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی که اغلب به صورت اتوماتیک انجام می‌شود، عبارتند از جوشکاری زیرپودری، جوشکاری تحت حفاظت گاز و جوشکاری با سیم جوش توبوپوری که برای تشریح آنها باید به کتب تخصصی مراجعه نمود. در این روش‌ها، الکترود به صورت مفتول پیوسته عاری از روکش بوده و عمل پوشش را پودر و یا گاز  $\text{CO}_2$  انجام می‌دهد.



الف) ولتاژ و آمپر را در حالتی که  
مدار باز است

### ۳-۲-۳- جوش‌پذیری فولادهای ساختمانی

اغلب فولادهای ساختمانی استاندارد را می‌توان بدون تدبیر خاص و استفاده از روش‌های معین جوش کاری نمود. جوش‌پذیری فولاد، معرف درجه سهولت ایجاد یک اتصال ساختمانی سالم و بدون ترک است. بعضی انواع فولادهای ساختمانی برای جوشکاری از انواع دیگر مناسب‌ترند. جدول ۱-۷ ترکیب شیمیایی ایده‌آل فولادهای کربن‌دار را به نمایش می‌گذارد. اغلب فولادهای نرمه در این رده جای می‌گیرند، در حالی که مقادیر مطلوب برای فولادهای پر مقاومت ممکن است از حدود تحلیلی ایده‌آل نمایش داده شده در جدول ۱-۷ تجاوز کند.

جدول ۱-۷- ترکیب شیمیایی مطلوب فولادهای کربن‌دار به منظور جوش‌پذیری

عنصر	محدوده نرمال	درصدی که احتیاج به تدبیر خاص جوشکاری دارد
کربن	۰/۰۶-۰/۲۵	۰/۳۵
منگنز	۰/۲۵-۰/۸۰	۱/۴۰
سیلیکون	۰/۱	۰/۳۰
گوگرد	۰/۰۳۵	۰/۵۰
فسفر	۰/۰۳۰	۰/۰۴۰




قوس الکتریکی در جوشکاری با الکترود (وکش‌دار)




الف) اتصال لب به لب



ب) اتصال روی‌هم



پ) اتصال سپری



ت) اتصال گونیا



ث) اتصال پیشانی

### ۴-۳-۲-۴- انواع اتصالات جوشی

اگرچه در عمل انواع و ترکیبات مختلفی از انواع اتصال یافت می‌شود، ولی پنج نوع اتصال جوشی اصلی وجود دارد که عبارتنداز لب‌به‌لب، روی‌هم، سپری، گونیا و پیشانی. در شکل ۱۲-۷ انواع آن نشان داده شده است.

شکل ۱۲-۷- انواع اصلی اتصال جوشی



نمونه‌ای از اتصال جوشی در مهاربند ساختمان



نمونه‌ای از اتصال جوشی در اتصال تیر به تیر

## اتصال لب‌به‌لب (Butt Joint)


اتصال لب‌به‌لب اغلب برای متصل ساختن انتهای ورق‌های مسطح با ضخامت‌های نسبتاً مساوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امتیاز این نوع اتصال اجتناب از خروج از مرکزیتی است که در اتصالات روی هم یک طرفه مانند شکل ۱۲-۷ ب، به وجود می‌آید. وقتی که در اتصال لب‌به‌لب از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده شود، اندازه اتصال به حداقل خود رسیده و ظاهر آن بسیار خوشایندتر از انواع دیگر اتصالات می‌گردد.

## اتصال پوششی (روی هم) (Lap Joint)

اتصال پوششی که انواع آن در شکل ۱۳-۷ نمایش داده شده، معمول‌ترین نوع اتصال است. این اتصال دو مزیت عمدی دارد:

**۱- سادگی جفت و جور کردن:** ساخت قطعات این نوع اتصال احتیاج به وقت زیاد، به میزانی که در انواع دیگر اتصالات جوشی مورد نیاز است، ندارد. قطعات می‌توانند بر روی هم کمی جابجا گردند تا خطاهای کوچک ساخت را پوشانده یا تنظیم طول را عملی سازند.

**۲- سادگی اتصال دادن:** لبه‌های قطعات متصل شونده احتیاج به آمادگی خاصی ندارند و اغلب برش عادی خورده یا با شعله بریده می‌شوند. در اتصال پوششی اغلب از جوش گوشه استفاده می‌گردد.




شکل ۱۳-۷- نمونه‌هایی از اتصالات پوششی (روی هم)

## اتصال سپری (Tee Joint)

این نوع اتصال در ساخت نیمrix های مرکب به شکل T و I، تیر ورق ها، سخت کننده های تحت بار، آویزها، نشیمن های طاقچه ای و عموماً قطعاتی که با زاویه با هم جفت می گردند مانند شکل ۷-۱۲ پ، کاربرد دارد.



نمونه اتصال گونیا



جزئیات جوش شیاری



جوش شیاری

## اتصال گونیا (Corner Joint)

اتصال گونیا عمدتاً در ساخت مقاطع جعبه ای مستطیل شکلی که تیرها و ستون های مقاوم در برابر پیچش را تشکیل می دهند، مورد استفاده قرار می گیرد. (شکل ۷-۱۲-ت)

## اتصال پیشانی (Edge Joint)

اتصال پیشانی اغلب نقش سازه ای به عهده ندارد و مورد استفاده آن معمولاً در نگهداری دو یا چند صفحه در یک سطح و یا نگهداری امتداد اولیه عضو است. (شکل ۷-۱۲-ث)


## ۷-۲-۳-۵- انواع جوش

چهار نوع از جوش ها که در شکل ۷-۱۴ نمایش داده شده اند، عبارتنداز: جوش شیاری، جوش گوش، جوش کام و جوش انگشتانه هر نوع جوش مزیت هایی مخصوص به خود دارد که دامنه کاربرد آن را تعیین می نماید. نسبت تقریبی استفاده از این چهار نوع جوش در ساخت اتصالات ساختمانی به این ترتیب است: جوش شیاری ۱۵ درصد، جوش گوش ۸۰ درصد و ۵ درصد بقیه موارد، جوش های کام و انگشتانه و انواع دیگری از جوش های مخصوص به کار می روند.

## جوش های شیاری

مورد استفاده اصلی جوش شیاری متصل ساختن قطعات سازه ای است که در روی یک سطح و در امتداد هم قرار گرفته اند. از آنجا که جوش های شیاری اغلب به منظور انتقال کل نیروی قطعاتی که به وسیله ای این جوش متصل می شوند مورد استفاده قرار می گیرد، لذا باید جوش از مقاومتی هم اندازه با مقاومت قطعات متصل شونده، برخوردار باشد. چنین جوش شیاری به عنوان جوش شیاری با نفوذ کامل شناخته می شود. وقتی که درز جوش چنان






ب) جوش گوشه




الف) جوش شیاری




ت) جوش انگشتانه


شکل ۷-۱۴- اندواع جوش




پ) جوش کام




پ) جناغی دو طرفه




ب) جناغی یک طرفه




الف) ساده




ج) لالهای




ث) نیم جناغی دو طرفه




ت) نیم جناغی



ح) نیم لالهای دو طرفه



خ) نیم لالهای یک طرفه



چ) لالهای دو طرفه

شکل ۷-۱۵- اندواع معمول درز جوش شیاری



ج) اتصال بال تیر به ستون



ب) اتصال جانها به بالها



الف) اتصال ساق به بال سپری

طراحی شود که جوش شیاری در تمام عمق قطعات متصل شونده گسترش نیابد، به چنین جوشی، جوش شیاری با نفوذ نسبی اطلاق می‌شود. در طراحی این جوش‌ها الزامات خاصی را باید در نظر داشت. لبه درز جوش در اغلب جوش‌های شیاری باید به طرز مخصوصی آماده گردد. نام‌گذاری انواع درز جوش شیاری نیز با توجه به این امر انجام شده است. شکل ۷-۱۵-۷ انواع معمول درز جوش شیاری را به نمایش گذاشته و نحوه آماده ساختن درز جوش را در هر یک مشخص می‌سازد. انتخاب جوش شیاری مناسب به روند جوشکاری مورد استفاده، هزینه‌ی آماده کردن لبه‌ی درزهای جوش و هزینه عملیات جوشکاری بستگی دارد. از جوش شیاری همچنین می‌توان در ساخت اتصالات سپری مانند شکل ۷-۱۶-۷ استفاده نمود.

شکل ۷-۱۶-۷- استفاده از جوش شیاری در اتصال سپری


<http://www.iiw-iis.org> IIW

<http://www.aws.org> AWS

## جوش گوشه

جوش گوشه به خاطر اقتصادی بودن آن، سادگی به کارگیری و قابلیت استفاده از آن در اغلب موارد جوشکاری، بیشتر از تمام انواع دیگر جوش بیشتر به کار می‌رود.


نمونه‌هایی از موارد استفاده‌ی جوش گوشه در شکل ۱۷-۷ ارائه شده است. در این نوع اتصالات به خاطر رویهم‌گذاری قطعات احتیاج به دقت کمتری در جفت و جور کردن می‌باشد، در حالی که در مورد جوش شیاری باید قطعات را به دقت در یک امتداد قرارداد و شکافی در ریشه‌ی جوش بین آنها باقی گذاشت. جوش گوشه به خصوص برای جوشکاری در محل نصب و یا برای جفت کردن دوباره‌ی اعضا یا اتصالاتی که قبلاً با رواداری‌های قابل قبولی ساخته شده‌اند ولی موقع نصب دقیقاً با هم جفت و جور نمی‌شوند، از مزیت‌های زیادی برخوردار است.



جزئیات جوش گوشه




جوش گوشه




پ) اتصال کام




ب) صفحات وصله




الف) صفحات روی هم



ج) ورق زیر سری تیرها




ث) تیغه نشیمن




ت) اتصال گونیا




خ) نبشی جانب به تیر



ح) اتصال لوله



چ) صفحات کف ستون



د) مقاطع ترکیبی و تیر ورق‌ها




شکل ۱۷-۷- نمونه‌هایی از موارد استفاده از جوش گوشه

## جوش‌های کام و انگشتانه


جوش‌های کام و انگشتانه را می‌توان به تنها ی و یا در ترکیب با جوش گوش مانند شکل ۱۸-۷ به کار گرفت. یکی از موارد استفاده‌ی جوش کام و انگشتانه، انتقال برش در اتصالات پوششی است که طول جوش گوش یا دیگر انواع جوش جوابگو نباشد. همچنین از این نوع جوش‌ها برای جلوگیری از کمانش قسمت‌های رویهم گذاشته شده، استفاده می‌شود.



شکل ۱۹-۷- جوش ۵۵



شکل ۱۸-۷- کاربرد جوش کام و انگشتانه



## ۶-۳-۲-۷- شناسایی انواع الکترود

در استانداردهای مختلف برای نشان دادن انواع الکترود از علائم گوناگون استفاده می‌شود. به عنوان مثال استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا، الکترودها را با حرف E شروع می‌کند و با یک عدد چهار یا پنج رقمی دنبال می‌نماید. دو رقم اول سمت چپ معرف مقاومت کششی فلز الکترود بر حسب هزار پوند بر اینچ مربع (psi) می‌باشد<sup>۱</sup>. به طور مثال الکترودهای نشان داده شده به صورت E 60 XX دارای مقاومت کششی 60000psi (۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع) در فلز جوش است. اعداد بعدی که با XX نمایش داده شده‌اند، نمایشگر عوامل موثر دیگر مانند وضعیت جوشکاری، منبع توصیه شده برای تامین الکتریسیته، جنس روکش و مشخصات قوس الکتریکی می‌باشند. این استاندارد تا حدود زیادی در ایران متداول است و در این کتاب نیز از علائم آن استفاده شده است.

روش دیگر شناسایی الکترودها، استفاده از یک سیستم رنگی است که توسط خطوط رنگی مشخص، انواع الکترودها از یکدیگر تشخیص داده می‌شوند. این روش در حال حاضر منسوخ شده است.

<sup>۱</sup>- هر psi حدوداً معادل ۰/۰۷ کیلوگرم بر سانتیمترمربع است.

### ۷-۲-۳-۷- تجهیزات مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار

تجهیزات مورد نیاز برای جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روکش دار، ساده و قابل حمل و نسبت به تجهیزات لازم برای انواع دیگر جوشکاری ارزان قیمت هستند. با اجرای تمهیدات لازم جهت تهويه کافی، جلوگیری از آتش سوزی و دیگر خطرات موجود، این نوع جوشکاری می‌تواند در محیط بسته و هوای آزاد و در هر مکان و موقعیتی انجام شود.

به طور کلی سه نوع ماشین جوشکاری وجود دارد:

- ۱- موتور- مولدها، شامل موتور درونسوز یا موتور برقی (موتور - ژنراتور و دینامها)
- ۲- مبدل- یکسوکننده‌ها (رکتیفایر)
- ۳- مبدل‌ها (ترانس‌ها)


دینام جوشکاری کارگاهی شامل یک دینام (ژنراتور) تولید جریان و یک الکتروموتور سه فاز است که با هم کوپل شده یا اساساً محور آن‌ها مشترک است. در یک سو، محور الکتروموتور و در سوی دیگر محور دینام تعییه شده است. (شکل ۲۰-۷)



شکل ۲۰-۷- دینام جوش کارگاهی




شکل ۲۱-۷- قرار دادن کلید دینام جوشکاری



الکتروموتور حرکت دورانی مناسب را به وجود می‌آورد و این حرکت باعث گردش محور دینام می‌شود و برق موردنیاز جوشکاری را تولید می‌کند. اتصال الکتروموتور به برق شهر توسط یک کلید ستاره و مثلث صورت می‌گیرد و برای راهاندازی آن لازم است ابتدا کلید روی حالت ستاره (▲) قرار گرفته تا موتور به دور کامل برسد؛ سپس کلید روی حالت مثلث (△) (شکل ۲۱-۷) قرار می‌گیرد تا دور موتور ثابت و آماده جوشکاری شود. هیچ گاه نباید در حالتی که کلید روی ستاره است، جوشکاری شود، زیرا باعث می‌شود که دور موتور کم و زیاد شده و در نهایت دستگاه از کار بیفتند. ماشین جوشکاری از نوع دیزل، بنزینی، دینام و یا رکتیفایر باید وضعیت مناسبی داشته باشد و جریان یکنواختی برای جوشکاری تولید نماید.



شکل ۷-۲۲-۱- رکتیفایر جوشکاری  
با الکترود دستی



شکل ۷-۲۳-۱- پکش جوش

## مبدل - یکسو کننده ها (رکتیفایرها)

رکتیفایرها دارای طرح های متعدد برای مقاصد مختلف می باشند. انعطاف پذیری، یکی از دلایل پذیرش گسترده‌ی این ماشین در صنعت جوشکاری است. این ماشین‌ها قادر به تحویل جریان مستقیم (DC) با قطبیت منفی یا مثبت می باشند؛ همچنین ممکن است برای جوشکاری دستی با الکترود، جوشکاری تحت حفاظت گاز، جوشکاری زیرپودری و جوشکاری گل میخ‌ها مورد استفاده قرار گیرند و امکان سرویس دهی همزمان به چندین کاربر را دارا می باشند.

## ۷-۲-۴- ابزار جوشکاری در ساخت و نصب اسکلت فلزی

برای اجرای موفق جوشکاری قوسی (بخصوص روش دستی) لازم است که از ابزار و تجهیزات دیگری نیز استفاده شود. این ابزار عبارتنداز:

### چکش جوش:

از این وسیله برای برداشتن سرباره روی جوش و زدودن جرقه‌های اطراف خط جوش استفاده می شود. جنس آن بسیار سخت است و دو سر آن به دو صورت تبری و مخروطی تیز می باشد. (شکل ۷-۲۳)

### برس سیمی:

برس سیمی برای تمیزکاری روی قطعات کار از گرد و غبار و زنگ به کار می رود و طوری ساخته شده که در برابر سایش مقاوم باشد. (شکل ۷-۲۴ و ۷-۲۵)

يعنى سیمهای آن نریزد و زود فرسوده نشود. برس سیمی معمولی از جنس فولاد ضدزنگ ساخته می شود.



شکل ۷-۲۵-۱- برس سیمی و تمیزکاری قطعه جوشکاری شده با آن

شکل ۷-۲۴-۱- برس سیمی و

پکش جوش سرهمه

## سنگ فرز:

سنگ فرز یکی از تجهیزاتی است که برای آماده‌سازی لبه‌های جوشکاری مورد استفاده‌ی زیادی دارد. از سنگ فرز همیشه در حالت ایستاده استفاده می‌کنند، بنابراین شرایط استفاده از سنگ فرز تقریباً همیشه سخت و نامساعد بوده و باید با دقت بسیار مورد استفاده قرار گیرد. (شکل ۲۶-۷)

دستگاه سنگ فرز با برق معمولی شبکه‌ی شهری کار می‌کند. یعنی اگر سیم رابط معیوب باشد یا دستگاه سنگ اتصالی داشته باشد خطر برق گرفتگی آن زیاد است. لازم است قبل از کار با دستگاه سنگ فرز اطمینان حاصل شود که تیغه‌ی سنگ شکسته نباشد و یا پیچ اتصال آن به ماشین سنگ شل نشده باشد.



شکل ۷-۶-۷- نوعی ماشین سنگ فرز دستی با سنگ مربوطه

## بیشتر بدانیم



جوش نا مرغوب موجب گسیختگی آن در محل اتصال ورق مهاربند به ستون در اثر نیروی ناشی از زمین‌لرزه شده است




جوش ندادن ورق اتصال مهاربند به تیر باعث شده است تا در هنگام زلزله ناحیه‌ی اتصال از ظرفیت باربری لازم برخوردار نباشد


## کابل‌های جوشکاری و اتصالات آن‌ها:



شکل ۷-۷ - مقطع کابل جوشکاری قوسی



شکل ۷-۲۸-۷- کابل شو برای اتصال کابل‌ها به اتصال قطعه کار و به ماشین جوش



شکل ۷-۲۹-۷ - نموده اتصال کابل‌ها به یکدیگر

کابل‌های جوشکاری از نوع افshan و با عایق بسیار قوی و سبک است. (شکل ۲۷-۷) جنس سیم آن مسی یا آلومینیومی است. یکی از آن‌ها کابل انبر و دیگری کابل اتصال آهن است. کابل‌ها را با کمک کابل شو (کفش کابل) (شکل ۲۸-۷) به دستگاه جوش و به انبر وصل می‌کنند. اتصال کابل به کفش کابل باید محکم و بدون لقی باشد تا گرم نشود.

وقتی بخواهند کابل‌ها را به یکدیگر متصل کنند تا بلندتر شود، آن‌ها را با کمک اتصالات سرهم می‌کنند. (شکل ۲۹-۷)

## انبرهای جوشکاری:


انبر جوشکاری وسیله گرفتن الکترود و اجرای جوشکاری است. انبرها را بر حسب ظرفیت جریانی که می‌توانند از خود عبور دهند، دسته‌بندی می‌کنند (شکل ۳۰-۷ و ۳۱-۷).

روی انبرها را از جنس عایق بسیار قوی و سبک می‌پوشانند. کائوچو، لاستیک و فیر فشرده عایق‌های مناسبی هستند. گیره‌های اتصال آهن نیز به کابل اتصال آهن متصل می‌شود و به پایه میز جوشکاری یا به قطعه‌ی مورد جوشکاری متصل می‌شود (شکل ۳۲-۷). این گیره‌ها باید تمیز باشد و فنر قوی داشته باشد که خوب به پایه میز یا به کار بچسبد.



شکل ۷-۳۰-۷- انبر، کابل شو و کابل جوشکاری

## جعبه‌ی الکترود:



شکل ۷-۳۱-۳۱- انبر جوشکاری

جهت حفاظت از الکترودها و دسته‌بندی آن‌ها، در صورت استفاده از چند نوع الکترود، باید برای هر جوشکار یک جعبه‌ی الکترود مناسب تهیه شود.

## گرم کن دستی:


جهت پیش گرم کردن درزهای جوش قبل از جوشکاری بخصوص در روزهای سرد، مطابق دستورالعمل‌های جوشکاری از گرم کن دستی استفاده می‌شود. (شکل ۳۳-۷ و ۳۴-۷)



شکل ۷-۳۲-۳۲- گیره اتصال به قطعه کار



شکل ۷-۳۳-۳۳- مشعل گره‌گن درز اتصال



شکل ۷-۳۴-۳۴- گره‌گن دستی

## ابزارهای اندازه‌گیری:

از این ابزارها برای تعیین محل برش و یا مونتاژ قطعات استفاده می‌شود. یکی از سودمندترین ابزارهای اندازه‌گیری، متر فولادی فرنی است. معمولاً متر فرنی ۳ متری نیازهای متعارف را برآورده می‌سازد، اما در پروژه‌های بزرگ ممکن است به متر ۱۵ متری نیاز باشد. برای انجام کارهای کوچکتر می‌توان از یک خطکش فولادی ۳۰ یا ۵۰ سانتیمتری نیز استفاده نمود. مناسب است همیشه یک خطکش پلاستیکی ۱۵ سانتیمتری در جیب لباس کار جوشکار موجود باشد.

## ابزار نشانه‌گذاری:

از این ابزار برای ترسیم خط برش، بر طبق اندازه‌گیری‌های انجام شده، استفاده می‌شود. هنگام کار با مشعل برشکاری، به خط نشانه‌ای نیاز می‌باشد که بر اثر شعله محو نشود. ابزارهای نشانه گذاری عبارتند از سوزن خط کشی و سنبه نشان ۹۰ درجه یا ۳۰ درجه. سنبه نشان ۹۰ درجه منظور ما را برآورده می‌سازد، اما سنبه نشان ۳۰ درجه بصورت ویژه به همین منظور ساخته شده است. به کمک این سنبه نشان می‌توان خطی تشکیل شده از نشانه‌های نزدیک به هم ترسیم نمود.

روش دیگری برای نشانه گذاری فلز به منظور برشکاری با مشعل استفاده از سنگ صابون است. اثر این سنگ مانند اثر گچ است، اما در دمای بالای برشکاری نمی‌سوزد. بنابراین مناسب است همیشه چند قطعه سنگ صابون در جعبه ابزار موجود باشد.

برای ترسیم کمان یا دایره از پرگار فلزی استفاده می‌شود؛ این وسیله نوعی سوزن خط کشی شبیه پرگار است، اما دو نوک فولادی تیز دارد.

لازم به ذکر است که از سوزن خط کشی فقط باید برای ترسیم خط برش استفاده شود. این نکته به ویژه در هنگام خط کشی ورق باید رعایت شود، زیرا بسیار احتمال می‌رود که ترک یا پارگی از محل خط کشی به دلیل تمرکز تنش ایجاد شده آغاز شود.

### بیشتر بدانیم



عمل تخریب: عدم جوشکاری صحیح - عدم اتصال صحیح ابزارهای سنجن یا فلزی




عمل تخریب: ضعیف بودن جوشها و صفحه اتصال آنها

## ابزار نصب:

ابزار، وسایل و ماشین‌آلاتی که در نصب سازه‌های فولادی بکار می‌روند، بسته به نوع و اندازه سازه می‌توانند انواع مختلف داشته باشند. از طرف دیگر اغلب این وسایل طبق استانداردهای سازندگان مختلف تولید می‌شوند که از بین آن‌ها نوع و اندازه مناسب باید انتخاب شود. هرگاه بخواهند باری را به قلاب جراثقالی آویزان کنند. اگر اندازه و وزن بار اجازه چنین عملی را بدهد، می‌توان مطابق شکل ۳۵-۷ آن را به وسیله حلقه‌ای از طناب فلزی به قلاب آویزان کرد. طناب اصلی از یک قطعه طناب با طول مناسب که هر دو انتهای آن را به صورت حلقه کوچکی در آوردند، تشکیل می‌شود. این طناب را دور قطعه به گونه‌ای که یکی از دو سر طناب از حلقه کوچک سر دیگر آن بگذرد، مهار می‌کنند. برای اتصال دو قطعه‌ی فلزی از وسایل اتصال استفاده می‌نمایند. میله اهرم، اسباب کشش، تخماق برای جفت کردن و رسانیدن قطعه به وضعیت مورد نظر برای اتصال استفاده می‌شود. از پین و آچار کج برای همسو کردن سوراخ‌های قطعات استفاده می‌شود.

شکل ۳۶-۷، انواع ابزار نصب در سازه‌های فولادی و نحوه‌ی ایجاد حلقة را نشان می‌دهد.



شکل ۳۶-۷- ابزار نصب سازه‌های فولادی

## به این پرسش‌ها پاسخ دهید:

- ۱- روش کوبیدن پرچ‌ها را شرح دهید و دلایل عدم استفاده از این روش را در سازه‌های امروزی بیان کنید.
- ۲- انواع سوراخ پیچ در اتصالات پیچی را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳- رفتار پرچ‌ها مانند کدامیک از انواع اتصالات اتکایی یا اصطکاکی است؟ توضیح دهید.
- ۴- روش‌های ایجاد پیش‌تنیدگی در پیچ‌های پر مقاومت را شرح دهید؟
- ۵- جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی را با رسم مدار جوش قوسی شرح دهید؟
- ۶- به نظر شما اگر قسمتی از روکش الکترود به هر علتی شکسته و یا ریخته باشد، چه مشکلاتی ممکن است در جوشکاری بوجود آید؟
- ۷- انواع اتصالات جوشی را با رسم شکل نشان دهید؟ و توضیح دهید کدامیک از آن‌ها مقاومت سازه‌ای کمتری دارد؟
- ۸- مورد استفاده جوش شیاری را شرح دهید و آن را از نظر مقاومت با جوش گوشه مقایسه نمایید.
- ۹- تحقیق کنید که در چه زمانی از جوش شیاری یک طرفه یا دو طرفه استفاده می‌شود؟
- ۱۰- تحقیق کنید که دلیل استفاده از جوش شیاری نیم‌جناغی به جای جوش جناغی چیست و در چه مواردی استفاده از این نوع جوش مجاز است؟
- ۱۱- موارد استفاده از جوش کام و انگشتانه را بیان کنید؟
- ۱۲- در یک ساختمان با اتصالات جوشی، از چه نوع جوش‌هایی در اتصالات مختلف آن استفاده می‌شود؟ با تهیه‌ی عکس و گزارش از یک ساختمان فلزی این موضوع را بررسی و در کلاس گزارش نمایید.
- ۱۳- تحقیق کنید جوشکاری با رکتیفایر مناسب‌تر است یا ترانسفورماتور؟ چرا؟
- ۱۴- حداقل ابزار لازم جهت انجام جوشکاری برای یک جوشکار چیست؟
- ۱۵- در صورتی که در کارگاه وزش شدید باد و بارش باران وجود داشته باشد و مجاز به تعطیل کردن کارگاه نباشد، چه راهی را جهت ادامه کار جوشکاری پیشنهاد می‌کنید؟