




شکل ۳-۴۹ - پا تختی



برش A—A



B—B برش



C—C برش

جدول ۳-۳- لیست مواد مصرفی


تعداد	ضخامت	عرض	طول	جنس	شرح
۲	۱۳	۱۳	۲۸۵	BU	قید هدایت جعبه
۲	۱۵	۹۰	۲۹۵	BU	بدنه جعبه
۱	۳	۲۸۵	۳۹۴	FU	کف جعبه
۱	۱۸	۱۴۰	۴۰۰	FPY	در جعبه
۱	۵	۳۷۰	۴۴۵	FU	پشت بند
۱	۱۸	۸۰	۴۰۰	FPY	پاسنگ
۲	۱۸	۳۵۰	۵۰۰	FPY	بدنه های چپ و راست
۱	۱۸	۲۸۰	۴۰۰	FPY	در پایین
۱	۱۸	۳۵۰	۴۰۰	FPY	سقف
۲	۱۸	۳۰۵	۳۶۰	FPY	طبقه
۲	۲۰	۲۰	۳۰۵	BU	زیر سری
۲				فلزی	دست گیره
۲					لولای گازور
۲۰		Ø۱۰	۳۰	BU	دوبل
۱	۱۰	۹۰	۳۸۰	BU	عقب جعبه



تمام اندازه ها به میلی متر است.





شکل ۳-۵

اندازهای کلی:
OVERALL SIZE: 30 $\frac{1}{2}$ " HIGH
ارتفاع 50" LONG طول
15 $\frac{1}{2}$ " DEEP عرض











B—B




C—C برش

Designer: Iman Shams Class B

Description	Sickness	Width	Length	Material	Part	Pcs.	Key
	20	386	1266	Plywood	(G) Top panel	1	1
	20	510	1120	Plywood	(A) Back panel	1	2
	20	280	756	Plywood	(B) End panel	2	3
	20	60	1120	Plywood	(D) Cleat	2	4
	20	260	1120	Plywood	(E) Shelf	2	5
	20	326	436	Plywood	(F) Door	2	6
	20	20	1120	cove molding	(H) Top trim (short)	2	7
	20	20	260	cove molding	(H) Top trim (long)	2	8
	20	100	360	Oak	(I) Stile	1	9
	20	100	760	Oak	(C) leg	4	10
	2	20	280	MAE	ANL.(B)	2	11
	2	20	1120	MAE	ANL (D)	1	12
	2	20	440	MAE	ANL (F) (long)	4	13
	2	20	326	MAE	ANL (F) (short)	4	14
	2	20	1120	MAE	ANL (E)	2	15
	1	390	1270	MA	Cover (G)	2	16
	1	510	1120	MA	Cover (A)	2	17
	1	280	760	MA	Cover (B)	4	18
	1	60	1120	MA	Cover (D)	4	19
	1	260	1120	MA	Cover (E)	4	20
	1	330	440	MA	Cover (F)	4	21
	—	Ø10	40	BU	Dübel	24	22
Hing 180°	—	—	—	St	Hinge	4	23
	—	Ø2/6	20	MS	Hinge bolt		24
	—	Ø3	35	St	Panel bolt		25




شکل ۳-۵۱— نقشه طرح اولیه و تصویر مجسم به مقیاس ۱:۱۰



شکل ۳-۵۲— نقشه طرح تکییک ساخت (برش‌های جزیی) در مقیاس ۱:۱

نقشه اجزایی بر حسب نوع ساخت کار ترسیم می‌شود. در کارهای تک‌سازی طبق قاعده، نقشه کلی با برش‌های مربوط (شکل ۳-۵۴) یا نقشه راهنمای کافی است.

در خاتمه طرح ریزی، طبق قاعده باید نقشه‌های تفکیک ساخت (نقشه کلی با برش‌های جزیی) و نیز در صورت لزوم یک تصویر اندازه‌دار به منظور پیشنهاد ارائه شود (شکل ۳-۵۳).




شکل ۳-۵۳- طرح‌های پیشنهادی از یک کابینت ساده

(تلرانس) هستند. بقیه‌ی اطلاعات لازم ساخت و در صورت لزوم علائم ویژه سطوح نیز طبق استاندارد دین - ایزو شماره ۱۳۰۲ (DIN-ISO) داده می‌شود.

در کارهای سری‌سازی پس از رسم نقشه کلی همراه با برশ‌های لازم، برای هر قطعه بهویژه هر گروه یک نقشه تشریحی یا نقشه گروهی (مثلاً قطعات کشو) تهیه می‌شود. این نقشه‌های اجرایی دارای اندازه کامل ساخت با اختلاف اندازه مجاز

تمام سطح کاغذ پیاده کرده شکل زیبایی به دست آورد. برای این کار، تمام معلومات لازم روی نقشه داده می‌شود (شکل ۳-۵۴).

۳-۵-۲- ترسیم برش جزیی : نقشه‌ی اجرایی
کابینت‌ها به طور معمول روی کاغذ A3 یا A2 با نهایت دقیق و تفکر ترسیم می‌شود تا بتوان نقشه را به نحو مطلوب و مناسب در





شکل ۳-۵۴- برش‌های جزیی (عمودی - افقی و پیشانی) یک کابینت ساده

ب. در گوشه سمت چپ و پایین کاغذ، خطوط محیطی برش افقی A-A را رسم کنید. در پایین آن محلی را برای اندازه‌نویسی در نظر بگیرید (شکل ۳-۵۵).

پ. در گوشه‌ی سمت راست و بالای کاغذ به همان روش خطوط محیطی برش عمودی B-B را ترسیم کنید و سمت راست محلی برای اندازه‌نویسی در نظر بگیرید (شکل ۳-۵۵).

۳-۵-۳- مراحل ترسیم نقشه برش‌های جزیی به ترتیب زیر است:
الف. در گوشه‌ی سمت چپ و بالای کاغذ، خطوط محیطی برش پیشانی C را به صورت نازک و کمرنگ رسم می‌کنید. به این ترتیب وضع تقسیم‌بندی کاغذ مشخص می‌شود (شکل ۳-۵۵).



شکل ۳-۵۵- طرح اولیه برای رسم نقشه‌های برش جزئی از شکل ۳-۴۵ و شکل ۳-۴۶


مختلف نقشه‌ی خود را با دقت بازبینی کنید تا هیچ گونه اشکالی نداشته باشد. تمام خطوط اضافی را پاک کنید (شکل ۳-۵۶).
ج. کلیه‌ی اندازه‌های لازم، علائم اختصاری و کلمات مشخص‌کننده را در محل‌های خود بنویسید. خطوط اصلی ضخیم و نازک را پر رنگ کنید.

ح. سطوح برش خورده را هاشور بزنید (شکل ۳-۵۷).
خ. حروف اختصاری داخل نقشه را بنویسید. جدول را پر رنگ کنید و کلمات داخل آن را بنویسید (شکل ۳-۵۷).


ت. برش عمودی را تا بالای جدول به‌طور مناسب در کاغذ تقسیم کرده رسم کنید. محل‌های کم‌اهمیت برش را قطع کنید تا تمام قسمت‌های مهم و نحوه‌ی تکنیک‌های ساخت به‌خوبی دیده شود (شکل ۳-۵۶).

ث. در طرف دیگر برش B-B، برش C-C را با خطوط محیطی به صورت نازک و کمرنگ رسم کرده بودید، حال این برش را کامل کنید. در اینجا، جای لازم را برای رسم برش A-A در نظر بگیرید (شکل ۳-۵۶).

ج. برش A-A را کامل کنید. همه‌ی قسمت‌های




شکل ۳-۵۶— محل‌های کم اهمیت حذف شده



شکل ۳-۵۷— سطوح برش خورده، هاشور زده شده و اندازه‌ها و حروف مشخص‌کننده و علامت اختصاری نوشته شده است.


با این وسایل می‌توان منحنی‌ها را به صورت مطلوب رسم کرد. برای استفاده از پیستوله باید آن را روی طرح ترسیم شده با دست آزاد، حرکت بدھید تا بینید که چه قسمتی از پیستوله با چه قسمتی از طرح اولیه تطبیق دارد. قسمت‌های متنطبق شده طرح با پیستوله را می‌توانید به صورت نهایی رسم کنید (شکل ۳-۶۰).



شکل ۳-۶۰- تطبیق پیستوله با منحنی رسم شده

۳-۶-۲- بزرگ کردن اشکال : به کمک جدول شترنجی، خطکش قابل انعطاف و پیستوله می‌توان اشکال پیچیده را از طرح اولیه بزرگ کرده روی کاغذ یا روی صفحه سه لایی یا روی صفحه کار ترسیم کرد.

برای بزرگ کردن طرح اولیه که در مقیاس کوچک رسم شده لازم است که ابتدا آن را به اندازه‌های معینی مثلاً ۵-۱۰ و ... میلی‌متر به صورت شترنجی خطکشی کنید. خطوط افقی جدول را با عدد و خطوط عمودی را با حرف مشخص کنید (شکل ۳-۶۱). حال باید طرح اولیه را روی صفحه شابلون



شکل ۳-۶۱- خطوط افقی جدول شترنجی با عدد عمودی با حرف مشخص شده


۶-۳- ترسیم شابلون برای پروفیل‌ها و قطعات مختلف مبلمان

در کارهای چوبی، قوس‌ها و منحنی‌ها و نیز سطوح شکسته زیبایی‌های ویژه‌ای به کار می‌بخشند؛ به طوری که آن‌ها را قابل مقایسه و رقابت با یکدیگر کرده رضایت بیشتر مصرف کننده را حاصل می‌کنند. برای رسم منحنی‌ها، دایره‌ها یا گاهی چندوجهی‌ها لازم است با برخی از اصول تکنیک‌های نقشه‌کشی و نیز علم هندسه آشنا باشیم. قوس‌ها و منحنی‌ها را نقشه‌کش صنعتی روی کاغذ ترسیم کرده برای اجرا به کارگاه می‌فرستد. در کارگاه باید از روی طرح اصلی، برای منحنی‌ها یک وسیله خطکشی ویژه به مقیاس ۱:۱ ساخته شود تا بتوان آن را روی قطعات چوبی قرار داده طبق آن خطکشی کرد. به این ترتیب همه قطعات به طور دقیق طبق طرح اصلی ساخته می‌شوند. این خطکش ویژه قوس‌ها را شابلون می‌نامیم. وقتی که خطوط منحنی یک شکل را از روی طرح اصلی اندازه‌گیری و به شابلون انتقال می‌دهیم، در واقع تمام طرح را به صورت خطوط مستقیم دنبال می‌کنیم تا تمام طرح رسم شود. برای تهییه‌ی شابلون از اشکال و طرح‌های خیلی پیچیده، اغلب لازم نیست که شابلون به طور دقیق شبیه طرح اصلی رسم شود. بدینهی است هر چه شابلون تهییه شده به اصل نزدیک‌تر باشد بهتر است. رسم منحنی‌ها روی صفحه سه لایی جهت تهییه شابلون، ممکن است ابتدا همراه با مشکلاتی باشد، ولی اگر با دقت به اصول ترسیم آن توجه کنیم، می‌توانیم از طرح اصلی شابلونی دقیق تهییه کنیم.


۶-۳-۱- وسایل ترسیم طرح : برای رسم انواع قوس‌ها از یک پیستوله (شکل ۳-۵۸) یا از یک خطکش قابل انعطاف (شکل ۳-۵۹) استفاده می‌شود.



شکل ۳-۵۸- پیستوله




شکل ۳-۵۹- خطکش قابل انعطاف



شکل ۳-۶۴—برای قطعات شماره بک تا چهار شابلون ویژه قوس تهیه می‌شود.

اکنون نقطه‌ای را روی طرح اصلی انتخاب کنید. (این نقطه باید محل تلاقی طرح با یکی از خطوط جدول شطرنجی باشد.) این نقطه را در جدول بزرگ تر نیز باید. این کار را ادامه دهید تا برای تمام طرح نقاط زیادی به دست آورید. حال نقاط به دست آمده را با دقت و ظرفت تمام با دست آزاد به یکدیگر وصل کنید. (این کار با توجه به طرح اولیه انجام می‌شود.) به طور مرتب شیاهت دو طرح را با یکدیگر مقایسه کنید. برای به دست آوردن شکل دقیق تر می‌توانید منحنی رسم شده را با پیستوله یا خط کش قابل انعطاف اصلاح کرده سپس پر رنگ کنید (شکل ۳-۶۵). قسمت‌های اضافی طرح را از سه لایی با ابزار ویژه (اره‌دستی، نواری، عمود بر، سوهان و...) جدا کنید. پس از برداخت کلیه قوس‌ها و لبه‌ی اطراف آن، شابلون موردنظر ساخته شده است، در شکل‌های ۳-۶۵ تا ۳-۶۷ شابلون‌هایی از دست انداز و قید عمودی کف (قسمتی از آن به عنوان پایه استفاده می‌شود) یک صندلی راحتی ویژه با گچه که به صورت یک‌به‌یک رسم و ساخته شده، مشاهده می‌شود.


منتقل کرد. هم چنین می‌توان به وسیله‌ی خط کش T یا گونیای بلند، روی صفحه‌ی سه لایی یا صفحه‌ی چوب به صورت شطرنجی با مربع‌های بزرگ که طول اضلاع آن مناسب طرح باشد خط کشی و سپس طرح را روی آن رسم کرد (شکل ۳-۶۲). مقیاس




شکل ۳-۶۲—جدول شطرنجی به وسیله خط کش T رسم می‌شود.

ترسیم روی شابلون ۱:۱ است. در اینجا کافی است که مقیاس طرح اولیه را در عددی ضرب کنیم تا اندازه آن به یک‌به‌یک برسد؛ به عنوان مثال اگر طرح اولیه در مقیاس ۱:۱۰ رسم شده عرض صفحه کار ۷۰ میلی‌متر و عرض هر تقسیم ۵ میلی‌متر باشد. باید طرح روی صفحه شابلون ۷۰۰ میلی‌متری (۷۰×۱۰=۷۰۰) پیاده شود. به این ترتیب باید عرض هر تقسیم روی شابلون در ۱۰ ضرب شود؛ یعنی عرض آن برابر $5 \times 10 = 50\text{ mm}$ خواهد شد.


برای طرح‌های بزرگ از جدول شطرنجی با مربعات بزرگ (۵۰ تا ۱۰۰) میلی‌متری استفاده می‌کنیم (شکل ۳-۶۳ و ۳-۶۴).




شکل ۳-۶۳—شابلون‌های کایپن (ویترین) در جدول شطرنجی با مربعات ۵ میلی‌متری رسم شده است.



شکل ۶۵—۳—شابلون های تهیه شده برای ساخت قطعات مختلف یک صندلی راحتی. اندازه هر تقسیم ۵۰ میلی متر



شکل ۶۷—۳—تصویر صندلی های راحتی ساخته شده




شکل ۶۶—۳—از کلیه قطعات قوس دار صندلی راحتی مانند قطعات A، B، و D شابلون تهیه می شود.

۳-۷- رسم پروفیل‌ها


شکل هستند. شکل پروفیل‌ها از ۸ تا ۱۲ پروفیل قرنیز که در زاویه 45° به صورت قرینه ابزار خورده‌اند با توجه به امتدادی که مرکز قوس روی آن قرار گرفته است و شعاع قوس‌ها پروفیل‌ها مناسب لبه کار رسم می‌شوند.

به لبه کارهای چوبی و صفحات ابزار مناسب می‌زنند. به این قوس‌های ترکیبی که به وسیله تیغ فرز انجام می‌گیرد پروفیل می‌گویند. (شکل ۳-۶۸ مجموعه ۱۲ پروفیل) شکل پروفیل‌ها از ۱ تا ۷ از حالت دایره، نیم‌گرد، قوس مکعب و محدب و حلزونی

پروفیل‌ها




شکل ۳-۶۸- مجموعه پروفیل‌های قرنیز




فرم گلوبی

شکل (۱) و (۲) پروفیل که به وسیله فرز زده شده مورد ۱ گلوبی و در ۲ حالت نیم‌دایره گردید ماہی




شکل (۳) و (۴) ربع دایره مورد ۳ نیمه گلوبی و مورد ۴

گرده ماهی $\frac{1}{4}$ دایره



شکل (۵) و (۶) حالت قرنیز مانند برجسته و تو رفته
(پروفیل قرنیز)

شکل ۳-۶۹




شکل ۳-۷۰

۳-۸- روشن کردن نمونه پروفیل


- مقطع پروفیل از چوب 68×74 میلی‌متر را با اندازه‌های داده شده خط کشی و اندازه‌های مساوی را رسم کنید.

(شکل ۳-۷۰ مجموعه پروفیل)




شکل ۳-۷۱

خط مورب را از نقطه A و B و C عبور دهید تا دو مثلث AOB و BOC مشخص شود (شکل ۳-۷۱).



شکل ۳-۷۲

به مرکز O_1 و O به اندازه R_{21} شعاع بزنید سطح هاشور خورده مقطع پروفیل مورد نیاز می‌باشد (شکل ۳-۷۲ مقیاس $\frac{68}{100}$ می‌باشد).



شکل ۳-۷۳


تمرین

شکل ۳-۷۳ را مانند روش ۷-۱ به ترتیب رسم کنید.
مقیاس اشکال $\frac{22}{100}$ می‌باشد.


نیاز به یک اندازه مناسب غیر از این موارد می‌باشد.
شکل ۳-۷۴ تناسب ابعاد مطابق DIN را نشان می‌دهد
بین این تناسب‌ها یک نسبت، زیاتر جلوه می‌کند که به GS نشان
داده شده است و به معنی نسبت طلایی معروف است.

۱-۸-۷- تناسب پروفیل‌ها: به طور کلی تناسب در اندازه‌ها در طرح‌های صنایع چوب و انتخاب بهترین تناسب در ابعاد ساخته‌های چوبی و پروفیل‌ها ضروری است نسبت‌های $\frac{1}{\sqrt{2}}$ و $\frac{2}{\sqrt{5}}$ و ... نسبت‌های مشخصی است که در بعضی موارد

$$(1) : (2) : 3 : 5 : 8 : 13 : \underbrace{21 : 34} : 55 : \underbrace{89 : 144} : \underbrace{233 : 377} : \\ (1:2) \quad 1:1/6 \quad 1:1/619 \quad 1:1/618 \quad 1:1/618$$




شکل ۳-۷۴



شکل ۳-۷۵

شکل ۳-۷۵ مبنای نسبت طلایی مثلث قائم الزاویه‌ای است که طول ضلع بزرگ‌تر دو برابر طول ضلع کوچک‌تر آن مثلث است. مطابق مراحل ۱ تا ۳ به مرکز C و A شعاع می‌زنیم و اندازه‌های m و M به دست می‌آید:


$$m:M = 1:1/62 = 62:1$$



شکل ۳-۷۶


در شکل ۳-۷۶ نسبت‌های طلایی با رابطه آن مشخص شده است:

$$m:M = M:(m+M)$$




شکل ۳-۷۷

در شکل ۳-۷۷ تناسب طلایی نیز در پنج ضلعی نشان داده شده است.




شکل ۳-۷۸

۳-۸۱ ترکیب شکل پروفیل‌ها: با استفاده از دایره و بیضی به اندازه‌های مختلف قوس‌های مربوط به پروفیل به دست می‌آید نسبت $\frac{m}{M}$ همان نسبت طلایی است (شکل ۳-۷۸).



شکل ۳-۷۹

شکل ۳-۷۹ پروفیل تکمیل شده در نمونه واقعی را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۸۰

شکل‌های ۳-۸۰ مربوط به دو نوع پروفیل است که به همین طریق رسم شده است، نسبت همان نسبت طلایی است.

طلایی است و در شکل ۳-۸۱) دو نمونه بوفه با استفاده از نسبت طلایی ابعاد مناسب را به خود اختصاص داده است.


۷-۸-۲ کاربرد نسبت طلایی: کاربرد نسبت طلایی در کارهای صنایع چوب با استفاده از مثلث که مبنای اندازه



شکل ۳-۸۱

در شکل ۳-۸۲ بوفه با استفاده از نسبت طلایی اندازه


پایه و در داخل نقشه مشخص شده است.



شکل ۳-۸۲

شکل ۳-۸۳ دو نمونه اشکاف با در ساده و در قاب و

تنکه طبق نسبت طلایی ابعاد جالبی به خود گرفته است.



شکل ۳-۸۳