

آماده‌سازی ماشین‌ها برای چاپ، شماره‌زنی و پرفراز

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل فراگیر قادر خواهد بود :

- ۱- سیستم مرکب‌رسانی ماشین تیگل ملخی را تنظیم و آماده به کار نماید.
- ۲- سیستم مرکب‌رسانی ماشین‌های سیلندری و یا روتاسیون ورقی را تنظیم و آماده به کار نماید.
- ۳- مفهوم زیرسازی را بیان کند.
- ۴- زیرسازی‌های پشت فرم، یکنواختی و سخت را در ماشین تیگل اجرا نماید.
- ۵- زیرسازی‌های یکنواختی و سخت را در ماشین‌های سیلندری و روتاسیون ورقی اجرا نماید.
- ۶- شماره‌زنی (با نمراتورتکی) و یا با نمراتور مرکزی را در ماشین ملخی و یا سیلندری اجرا نماید.
- ۷- پرفراز را در ماشین ملخی و یا سیلندری اجرا نماید.

رنگ می‌تواند از طریق نورد برداشت، از نورد مرکب‌دان به نوردهای مالشی برسد.

نورد برداشت این کار را با دو حرکت جانبی و دورانی خود به راحتی انجام می‌دهد.

— مکانیزم مرکب‌دهی: معمولاً توسط چرخ دنده (پله‌ای) یا مخروطی (غیرپله‌ای) است. برای شروع هر کار چاپی مکانیزم وصل نورد را در وسط درجه‌بندی خودش قرار می‌دهیم. به این ترتیب، نورد می‌تواند نیم دور بزند. حال می‌توانیم رنگ را در دو جهت دورانی و جانبی به خوبی میزان کنیم. با پیچ‌های جعبه رنگ می‌توانیم رنگ موردنیاز هر قسمت را بر حسب نیاز تنظیم کنیم. تیغه‌ی کف مرکب‌دان در حالت عادی حدود ۲ پوینت با نورد مرکب‌دان فاصله دارد. تنظیم پیچ‌های مرکب‌دان از وسط آغاز و به دو طرف ختم می‌گردد. برای اینکه فشار زیادی به تیغه‌ی کف وارد نشود، بهتر است پیچ‌های تنظیم را در دو مرحله اول به آرامی و سپس کمی پیش‌تر محکم کنیم تا مرکب‌دهی به میزان مورد نظر برسد.


در پایان هر کار چاپی لازم است کلیه‌ی پیچ‌های تنظیم تیغه‌ی مرکب‌دان را به عقب برگردانیم و تیغه را در حالت عادی

قبل از چاپ بایستی ماشین‌ها را برای کار جدید آماده و بازدیدها و تنظیم‌های لازم را براساس آن کار انجام داد. مهم‌ترین بازدیدها عبارت است از تمیز بودن ماشین، روغن کاری و گریس کاری؛ تنظیم‌های ضروری نیز عبارت اند از: تنظیم کامل سیستم‌های کاغذرسانی، مرکب‌رسانی، زیرسازی فرم، فشار چاپ و خروج کاغذ. در این فصل تنظیم سیستم‌های مرکب‌رسانی، زیرسازی فرم و فشار چاپ را مورد بررسی قرار می‌دهیم و مطالب مربوط به روغن کاری، گریس کاری، شست و شو و نظافت ماشین در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.

۱-۴- سیستم مرکب‌رسانی ماشین تیگل (ملخی)
سیستم مرکب‌رسانی شامل مرکب‌دان و نورد داخلی مرکب‌دان (جعبه رنگ)، نورد انتقال دهنده‌ی مرکب از مرکب‌دان به نوردهای مالش، نورد برداشت، نوردهای رنگ پخش کن و نوردهای انتقال دهنده‌ی رنگ به فرم می‌باشد.

۱-۴- تنظیم مرکب‌دان یا جعبه‌ی رنگ: مرکب‌دان را نسبت به بزرگی سطح فرم چاپی میزان می‌کنیم. ابتدا مرکب‌دهی را توسط مکانیزم ویره‌ی خودش (اهرمی، پیچی و...) وصل می‌کنیم.

طول جعبه‌ی رنگ بزرگ‌تر از طول فرم است. از این رو، باید رنگ مصرفی درون مرکب‌دان مناسب با بزرگی فرم باشد. طول نوار رنگ را با دو مانع سُربی محدود می‌کنیم. اندازه‌ی فرم با خواندن عده‌های بالای رامکا در ماشین مشخص می‌شود. همین عده‌ها با فاصله‌های یکنواخت با فرم، زیر در مرکب‌دان نیز قابل خواندن هستند. به این ترتیب می‌توان به خوبی طول مرکب خود را روی جعبه‌ی رنگ تنظیم کرد. موانع سُربی را طوری قرار می‌دهیم که در هر طرف به اندازه‌ی یک سیسیرو (۴/۵ میلی‌متر) به سمت داخل قرار گیرند. بقیه‌ی پیچ‌های تنظیم که مورد نیاز نیستند، بسته می‌شوند. می‌توان دور موانع را با مقواپی به شکل U محفوظ کرد و داخل مرکب‌دان قرار داد (شکل ۴-۴).




شکل ۴-۴- مقواپی U شکل

درون فضای خالی مرکب می‌ریزیم و نورد مرکب‌دان را می‌چرخانیم. مقدار رنگ‌دهی را با پیچ‌های مرکب‌دان تنظیم می‌کنیم. وقتی طول مرکب میزان باشد و پیچ‌های جعبه رنگ نیز تنظیم شوند، ماشین آماده‌ی رنگ‌دهی است. به خاطر بسپاریم که: مرکب‌دان باید قبل از شروع به چاپ، به طور صحیح تنظیم شود.

تنظیم پیچ‌های مرکب‌دان را همیشه از وسط آغاز می‌کنیم. تیغه‌ی کف مرکب‌دان باید صاف و تمیز باشد. به موانع درون مرکب‌دان ضربه نخورد و آن‌ها سالم باشند. پیچ‌های نگهدارنده‌ی مرکب‌دان محکم باشند. تنظیم عادی تیغه‌ی کف با نورد مرکب‌دان تقریباً ۲ پوینت است.


به نوردهای رنگ مانشین در حال کار، با کاردک مرکب ندهید. **۴-۱- تنظیم نورد مالشی رنگ:** این نورد به تنظیم زیاد نیاز ندارد. در صورت لزوم می‌توان آن را با کمک پیچ‌های خودش در دو طرف تنظیم کرد به طوری که با فشار کمی روی سیلندر رنگ قرار گیرد. مقدار فشار به ترتیب زیر اندازه‌گیری می‌شود: دو باریکه‌ی کاغذ سیلندر روغنی بین سیلندر رنگ و نورد

خود قرار دهیم. پیچ‌هایی که به طور مستقیم بر تیغه‌ی کف تأثیر می‌گذارند، از نوع پیچ‌های دنده ریز هستند و با نوک مخروطی خود به تیغه‌ی کف فشار می‌آورند. دنده‌ی این پیچ‌ها باید همیشه تمیز باشد و رنگ‌های چاپی وارد دنده‌ی آن‌ها نشود. در غیر این صورت، روانی و حساسیت خود را از دست می‌دهند (شکل ۴-۱).




شکل ۴-۱- پیچ‌های تنظیم با تأثیر مستقیم بر تیغه‌ی کف

پیچ‌هایی که به طور غیرمستقیم بر تیغه‌ی کف تأثیر می‌گذارند: این پیچ‌ها از طریق اهرم زاویه‌ای، یک قطعه‌ی گونیابی را به تیغه فشار می‌دهند. در این روش، رنگ را می‌توان با دقت و حساسیت بیشتری تنظیم کرد (شکل‌های ۴-۲ و ۴-۳).



شکل ۴-۲- پیچ‌های تنظیم با تأثیر غیرمستقیم (توسط اهرم زاویه‌ای) بر تیغه‌ی کف




شکل ۴-۳- اهرم زاویه‌ای با تیغه‌ی کف ثابت

کارایی بیشتری برخوردار است. با آن می‌توان هر نورده را به تنها بی در هر محل اندازه‌گیری کرد. برای تنظیم باید نوردها کمی کار کنند تا مرکب بگیرند. حال با ارتفاع سنج فاصله‌ی نوردها اندازه‌گیری می‌شود. چنانچه نیاز به تنظیم داشته باشد، پیج شش گوش همان قسمت را کمی باز کرده و اهرم آن را به طرف علامت منفی (–) یا علامت مثبت (+) می‌بریم و پیج را محکم کرده اندازه‌گیری می‌کنیم تا به حد مطلوب برسد. عرض خط روی ارتفاع سنج باید $1/5$ تا 2 میلی‌متر باشد (شکل ۴-۶).




شکل ۴-۶ - ارتفاع سنج استوانه‌ای

۴-۱-۴ - مرکب‌دهی به فرم: با توجه به این که قبلً دستگاه مرکب‌دهی و کلیه‌ی نوردهای ماشین تنظیم شده‌اند، کافی است ارتباط میان مرکب‌دان و نوردهای انتقال دهنده‌ی رنگ را با فرم برقرار کنیم و مرکب‌دهی ضمن چاپ را کنترل نماییم. در حالت قطع چاپ، مرکب‌دهی نورد برداشت نیز به وسیله‌ی قفل خودکار قطع می‌شود تا مرکب اضافی به فرم نرسد. برای مرکب‌دهی قبل از چاپ تیراز، در حالی که اهرم چاپ قطع است، باید قفل نورد برداشت آزاد شود. در این حال اهرم را به پایین فشار داده و زبانه را در محل خود قرار می‌دهیم (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷ - وصل کردن سیستم مرکب‌دهی


مالشی فولادی قرار می‌دهیم و با کمک دو پیج آن را تنظیم می‌کنیم. باریکه‌های کاغذ باید هنگام کشیدن در هر دو طرف به یک میزان حرکت کنند. به همین طبق فشار بین نورد فولادی بالایی و نورد اهرمی جعبه رنگ تنظیم می‌شود. به جای باریکه‌ی کاغذ سیلندر می‌توان از باریکه‌ی قشرهایی به ضخامت $1/10$ میلی‌متر (استرالون) نیز استفاده کرد (شکل ۵-۵).




شکل ۵-۵ - تنظیم فاصله‌ی بین نوردها

به خاطر بسیاریم که : تنظیم دقیق نوردها باعث کاهش صدمات و ضایعات مواد خواهد شد. ریلها باید همیشه تمیز و بدون روغن باشند. نوردها باید روی فرم بگردند نه آن که بلغزند.


۴-۱-۴ - تنظیم نوردهای انتقال دهنده‌ی رنگ: هر یک از نوردهای انتقال دهنده‌ی مرکب به تنها بی و به وسیله‌ی ریل‌های سمت چپ و راست حامل فرم میزان می‌شوند. تنظیم، با کمک درجه‌بندی ویژه‌ای به خوبی صورت می‌گیرد. اگر نوردها نو باشند و درجه‌ی تنظیم ریل‌ها روی صفر میزان شود، در آن صورت نوردها در جای درست خود قرار گرفته‌اند؛ یعنی برابر خط چاپ هستند و درست در زیر یکدیگر قرار دارند. قطر قرقه‌های متحرک سر نوردها برابر با قطر لاستیک نورد است. فاصله‌ی نوردها تا صفحه‌ی حامل فرم با ارتفاع سنج که به صورت مکعبی یا استوانه‌ای است، اندازه‌گیری و تنظیم می‌شود. ارتفاع سنج استوانه‌ای از



شکل ۴-۸- اهرم و پیزه‌ی قطع و وصل نوردهای منتقل‌کننده‌ی رنگ



شکل ۴-۹- تنظیم عرض نوار رنگ



شکل ۴-۱۰- مرکب‌دان ماشین‌های سیلندری با امکان تنظیم دقیق

هنگام وصل چاپ زبانه خودش بیرون می‌افند و بدیهی است در حالت مرکب‌دهی باید دکمه‌ی حمل کاغذ بیرون باشد تا ماشین نتواند کاغذ را برای چاپ ببرد و نیز اهرم نوردهای منتقل‌دهنده‌ی رنگ باید بالا باشد و نوردها با سیلندر بزرگ رنگ پخش کن فاصله داشته باشند. با پایین آوردن اهرم قطع و وصل به نوردهای منتقل‌کننده (شکل ۴-۸) اجازه می‌دهیم که آن‌ها به سیلندر بزرگ رنگ پخش کن بچسبند، رنگ را بگیرند و پایین بیایند؛ در نتیجه، رنگ را به فرم برسانند.

مقدار مرکب‌دهی ضمن چاپ متناسب با بزرگی سطح مرکب‌گیری است. با گردش نورد درون مرکب‌دان، مقدار مورد نیاز رنگ به نورد برداشت می‌رسد. گردش این نورد به وسیله‌ی چرخ دنده‌ای صورت می‌گیرد. روی این چرخ دنده از شماره‌ی صفر تا هشت درجه‌بندی شده است و به وسیله‌ی دسته‌ای می‌توانیم میزان گردش نورد را تنظیم کنیم (شکل ۴-۹). گردش نورد به اندازه‌ی یک شماره برابر ۷ میلی‌متر از محیط خودش است. در نتیجه اگر سطح مرکب‌گیری کمی داشته باشیم، درجه‌ی رنگ را روی عدد یک قرار می‌دهیم که با هر بار چاپ تنها ۷ میلی‌متر از محیط نورد درون مرکب‌دان به نورد برداشت بچسبد. چنانچه درجه روی صفر قرار گیرد، حرکت نورد برداشت به طور خودکار قطع می‌شود.

۴-۲- سیستم مرکب‌رسانی ماشین سیلندری و روتاسیون ورقی

سیستم مرکب‌رسانی ماشین‌های سیلندری نسبت به ماشین‌های تیگل مجہز‌تر است.

۴-۲-۱- قطعات مهم مرکب‌دان: این قطعات

طبق شکل ۴-۱۰ عبارت‌اند از:

- ۱- پین تنظیم کننده کف
- ۲- پین کشویی تنظیم کننده کف
- ۳- فنر پیچ تنظیم کننده مرکب‌دان
- ۴- پیچ تنظیم تیغه‌ی مرکب‌دان
- ۵- تیغه‌ی کف مرکب‌دان
- ۶- قطعه‌ی محکم کننده تیغه‌ی کف
- ۷- نورد داخل مرکب‌دان
- ۸- بدن‌های مرکب‌دان جهت تعییه‌ی پیچ‌های تنظیم

می کنیم و به همان اندازه و با همان شماره ها پیچ های مرکب دان را به اندازه هی مورد نیاز باز می نماییم و بقیه هی پیچ ها را می بندیم. باز و بسته کردن پیچ های مرکب دان با احتیاط کامل باید انجام گیرد تا هیچ گونه صدمه های به تیغه هی کف وارد نشود (شکل ۱۱-۴).

— تنظیم مرکب دان: به دلیل بزرگی ماشین و مرکب دان و نیز داشتن پیچ های تنظیم بیشتر، تنظیم مرکب دان از اهمیت زیادتری برخوردار بوده و کنترل آن کمی دشوارتر است. طول مرکب دهی را باید کمی کمتر از اندازه هی فرم تنظیم کرد. برای این منظور، شماره های مرکب دان را با شماره های حامل فرم تطبیق



شکل ۱۱-۴— پیچ های تنظیم مرکب دان باید به آرامی و با دقت میزان شوند.

رنگ حداکثر برابر $\frac{3}{5}$ سطح جانبی نورد باشد تا بتواند تمام سطح فرم را به طور یکنواخت رنگ بدهد و مجبور نباشیم پیچ های تنظیم را تغییر دهیم. بی تردید مواقعی هم پیش می آید که باید با نوار رنگ بسیار باریک کار را چاپ کنیم؛ زیرا مصرف رنگ با مقایسه هی فرم، اجازه هی استفاده از نوار پهن رنگ را نمی دهد. بهتر است ابتدا تمام پیچ های تنظیم کننده به یک اندازه میزان شوند تا قشر رنگ روی نورد مرکب دان در همه سطح یکسان باشد. سپس ضمن چاپ، بنا به مصرف محل های مختلف فرم، رنگ آن قسمت را با پیچ مربوط کم یا زیاد کنیم. در محدوده هی حروف سیاه یا سطوح پُر فرم پیچ های تنظیم کمی بازتر و بالعکس در محل های خالی فرم پیچ های تنظیم را می بندیم.

هر چه این کار با دقت بیشتری صورت گیرد، زودتر می توانیم تیراز را با رنگ دهی خوب چاپ کنیم.


— مکانیزم مرکب دهی: از نورد مرکب دان به نورد اهرمی به وسیله هی چرخ دنده دسته دار صورت می گیرد که با گردش آن می توان میزان نوار رنگ به نورد برداشت را روی درجه هی مورد نظر تنظیم کرد (شکل ۱۲-۴).

هر چند گاه یک بار باید تیغه هی کف مرکب دان را، که حالت فرنی دارد، باز کرد و از صاف بودن لبه هی آن مطمئن شد. در صورت داشتن ایراد باید آن را به حالت اولیه برگردانید تا هنگام تنظیم با نورد داخل مرکب دان بتواند فاصله هی یکنواختی داشته باشد. هنگام سوار کردن مرکب دان، به محل درست قرار گیری که به وسیله هی کارخانه هی سازنده مشخص شده است توجه کنید. مرکب دان را می توان با پیچ های اصلی محکم کننده هی خود به راحتی باز کرده و یا بست.


هنگام ریختن مرکب، بهتر است آن را به سمت نورد ببریم تا بقیه هی مرکب دان تمیز باقی بماند و مرکب دهی نیز به طور یکنواخت انجام شود. با آرام چرخاندن نورد می توان میزان قشر مرکبی را که روی سطح نورد قرار می گیرد، تخمین زد و به نسبت مصرف، فرم آن را میزان کرد. اگر هنگام میزان کردن قشر رنگ، نورد برداشت نیز با نورد مرکب دان به هم چسبیده و گردش کنند، مقدار برداشت رنگ را روی نوردها بهتر می توان تشخیص داد. به طور کلی بهتر است که روی نورد مرکب دان قشر نازکی از رنگ، روی سطح زیاد قرار گیرد، تا قشر ضخیم رنگ، روی سطح کم. در ابتدای کار، نورد را طوری میزان می کنیم که نوار



شکل ۴-۱۲- چرخ تنظیم نوار رنگ از نورد مرکب دان به نورد برداشت



شکل ۴-۱۳- اندازه‌گیری ارتفاع نوردها با ارتفاع‌سنج استوانه‌ای



شکل ۴-۱۴- تنظیم ارتفاع نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ به وسیله‌ی چرخ‌دنده‌های خارج از مرکز

۴-۲-۲- تنظیم نوردهای انتقال دهنده‌ی مرکب

مرکب: نوردهای انتقال دهنده‌ی مرکب را می‌توان به دو روش میزان کرد:

الف- با ارتفاع‌سنج استوانه‌ای: در اثر تماس ارتفاع‌سنج استوانه‌ای با نورد، نوار باریکی از رنگ روی آن می‌نشینند.

اندازه‌ی صحیح عرض نوار رنگی باید بین $1/5$ تا 2 میلی‌متر باشد. اگر عرض نوار رنگی بیشتر از 2 میلی‌متر باشد، نورد زیر خط چاپ قرار می‌گیرد (شکل (B) ۴-۱۳) و اگر خطی روی آن دیده نشود، در آن صورت نورد بالاتر از خط چاپ قرار می‌گیرد (شکل (C) ۴-۱۳). تنظیم ارتفاع صحیح نورد (برابر خط چاپ) (شکل (A) ۴-۱۳) توسط پیچ‌های ویژه‌ای که سمت چپ و راست ماشین در دو سر نورد و زیر قفل‌های آن قرار دارند صورت می‌گیرد و می‌توان با کمک آن پیچ‌ها، نورد را به دقت میزان کرد (شکل ۴-۱۴).

را روی صفحه‌ی حامل فرم تمیز شده به آرامی می‌لغزانیم و طبق شکل به زیر نورد می‌بریم. بهتر است با یک دست، پیچ تنظیم را به مقدار کمی حرکت دهیم و با دست دیگر، همزمان و با احساس کامل، ارتفاع نورد را اندازه‌گیری کنیم.

به خاطر بسیاریم که: پس از تنظیم ارتفاع نورد، باید آن را به طور جانبی (افقی) نیز تنظیم کرد.

در مورد فرم‌های خطدار (خط برنج) دقت شود که نوردها تا حد ممکن بالا تنظیم شوند.

وقتی که ماشین سرد است، نورد را تنظیم نکنیم. پس از کمی کار کردن نوردها گرم می‌شوند و می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد.


۴-۲-۳- مرکب‌دهی به فرم: به طور کلی در تمام ماشین‌ها، مرکب از نورد فولادی مرکب‌دان به نورد برداشت داده می‌شود. این کار با وصل کردن اهرم ویژه‌ی دستگاه مرکب‌دان صورت می‌گیرد. در این حال، نورد برداشت با نورد مرکب‌دان تماس پیدا می‌کند، رنگ را از آن می‌گیرد و به نوردهای رنگ پخش کن و مالشی می‌رساند. مرکب پیش از اینکه به فرم برسد، به وسیله‌ی این نوردها خوب پخش می‌شود و به صورت قشری نازک و یکنواخت روی سطح نوردها از جمله نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ قرار می‌گیرد. اندازه‌ی سطح جانبی نوردهای دستگاه مرکب‌دان نسبت به بزرگی هر ماشین بین ۵/۵ تا ۷ برابر مساحت بزرگ‌ترین فرم قابل چاپ است. پس از وصل کردن نورد برداشت، مقدار رنگ‌دهی (نوار رنگ) را با کمک درجه‌بندی آن و چرخ ویژه‌ی نوار رنگ، میزان می‌کنیم. بدیهی است هر چه روی عدد بزرگ‌تری قرار گیرد، عرض نوار رنگ بیشتر خواهد بود. عرض نوار رنگ نسبت به بزرگی سطح مرکب‌گیری فرم تنظیم می‌شود. حال اهرم اصلی را از حالت «توقف» خارج می‌کنیم و روی حالت «حرکت» (کار) قرار می‌دهیم (شکل ۴-۱۶). می‌توان این کار را با دگمه‌ی ویژه‌ی راه‌اندازی نیز انجام داد. در این حالت، ماشین از ترمز خارج می‌شود و موتور آن، دستگاه را به حرکت وا می‌دارد.

۴-۲-۴- تنظیم مقدار مرکب: یکی از کارهای اصلی چاپکار مرکب‌دهی یکنواخت در تمام سطح فرم است. باید توجه داشته باشیم که مرکب‌های چاپ در مقابل حرارت حساسیت دارند. در ابتدای کار، درجه‌ی حرارت دستگاه مرکب‌دهی کمتر از زمانی است که مقداری کار چاپ شده است. هنگام چاپ تیراژ، مرکب

اگر نورد را در جهت ارتفاع میزان کردیم، باید در جهت عرضی نیز به وسیله‌ی پیچ‌های تنظیم ویژه‌ی خودش با سیلندر مرکب میزان شود. تنظیم جانبی طوری باشد که نورد در حالت تماس به راحتی با دست بگردد. طبق روش باریکه‌ی کاغذ نیز می‌توان میزان تماس را اندازه‌گیری کرد.

ب - با کمک فرم چاپی: یکی دیگر از امکانات تنظیم نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ، تنظیم با فرم چاپی است. این تنظیم به زمان زیادتری نیاز دارد و وقتی به کار می‌رود که نوردها مقداری گردی خود را از دست داده باشند یا این که هنگام چاپ تیراژ مشکلات چاپی به وجود بیاید که با وسایل تنظیم متداول توانیم آن‌ها را به خوبی میزان کنیم.


نحوه‌ی کار: به غیر از نورد آخری که نزدیک فرم است، بقیه‌ی نوردها را از ماشین خارج می‌کنیم. فرم چاپی را کاملاً تمیز می‌کنیم. نورد را کمی بالا می‌بریم و نمونه‌ای چاپ می‌کنیم و کنترل می‌شود که آیا همه‌ی نقاط فرم رنگ گرفته است یا خیر. چنانچه قسمت‌هایی به خوبی رنگ نگرفته باشد، نورد را به میزان لازم پایین می‌آوریم تا همه‌ی نقاط فرم به خوبی رنگ بگیرد. هر نوع تغییراتی که در ارتفاع نورد می‌دهیم، باید از نظر جانبی نیز آن را دوباره نسبت به سیلندر مرکب میزان کنیم. پس از این کار، نورد را از ماشین بر می‌داریم، فرم را مجدداً تمیز می‌کنیم و نورد دوم را قرار می‌دهیم. مانند نورد اول از ابتدا کار را تکرار می‌کنیم تا نورد دوم نیز میزان شود و خوب رنگ بگیرد. بقیه‌ی نوردها نیز به همین ترتیب و تک تک تنظیم می‌شوند تا کلیه‌ی نوردها رنگ را به طور یکنواخت به فرم انتقال دهند. نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ که از ماشین بیرون هستند، داخل ماشین قرار داده می‌شوند. نوردهای که نسبت به سیلندر چاپ در فاصله‌ی دورتری قرار دارد، مقدار کمی پایین‌تر تنظیم می‌شود تا آن تعداد از حروف که کمی ساییده شده‌اند به وسیله‌ی این نورد به خوبی رنگ بگیرند. برای سنجش ارتفاع نوردها می‌توان از ارتفاع سنج استوانه‌ای، ارتفاع سنج مکعبی یا ارتفاع سنج درجه‌ای نیز استفاده کرد (شکل ۴-۱۵).



شکل ۴-۱۵

این امکان را داریم که فشار را در کُل فرم کم یا زیاد کنیم اما این برای به دست آوردن یک نتیجه‌ی خوب کافی نیست. لذا باید قسمت‌های ضعیف را بالا بیاوریم و هم سطح کنیم؛ به عبارت دیگر، باید زیرسازی کنیم.

تمام اجزای فرم کاملاً دقیق در یک سطح نیستند. حال، خط چاپ به منزله‌ی پلی بر روی اجزای مختلف فرم با ارتفاع‌های مختلف است. به این ترتیب، به بعضی از قسمت‌های فرم بیشتر از اندازه فشار وارد می‌شود و به بعضی از قسمت‌ها کمتر؛ در نتیجه آن قسمت از فرم که زیر فشار زیاد قرار می‌گیرد، حالت لهیدگی پیدا می‌کند (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷ - اختلاف اندازه‌ی عناصر فرم

۱-۳-۴- زیرسازی پشت فرم: این تکنیک فقط در مورد فرم‌های کوچک (فرم‌های تیگل) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- روش کار: فرم بسته شده را درون ماشین قرار می‌دهیم و پس از تنظیم دقیق فشار و مرکب، اولین نمونه را چاپ می‌کنیم. محل‌های برجسته‌ی نمونه یعنی خطوط، حروف سیاه و ضخیم چاپ شده‌ی شروع سطح را با قیچی می‌بریم. روی کلیه‌ی حروف سیاه (ضخیم) و خطوط و کلیشه‌هایی که به فشار بیشتری نیازمندند، کاغذ می‌چسبانیم. حروف خیلی ضعیف چاپ شده را با زیر چسبانی یا تعویض به اندازه‌ی خط چاپ می‌رسانیم. محل‌هایی را که کمی ضعیف چاپ شده‌اند، با کاغذ نازکتر 12 gr/m^2 به ارتفاع بالاتر می‌رسانیم. محل‌های خیلی قوی چاپ شده مانند خطوط ظرفی و خطوط نقطه‌چین را می‌بریم و از کاغذ خارج می‌کنیم (شکل ۴-۱۸).




شکل ۴-۱۶ - اهرم اصلی راه‌اندازی ماشین از چپ توقف، حرکت، کاغذ، چاپ

تحت تأثیر سیلندر دوّار فولادی و نوردهای لاستیکی قرار می‌گیرد و گرم می‌شود؛ از این رو تغییراتی در خواص مرکب پیدا می‌شود. مرکبی که در ابتدا دارای غلظت زیاد باشد مشروط بر این که هنگام چاپ در سطح کاغذ کندگی به وجود نیاید یک تصویر مطلوب و شفاف چاپی خواهد داد و مرکبی که هنگام چاپ رقیق بشود، شفافیت آن در چاپ از بین می‌رود و اشکالاتی در انتقال رنگ به وجود می‌آورد. در این صورت، باید مرکب‌دهی هنگام چاپ تیراز، با دقت تحت کنترل قرار گیرد و عرض نوار رنگ نورده مرکب‌دان نسبت به افت مرکب تنظیم شود. در مواردی که حرارت موجود تأثیر زیادتری روی مرکب داشته باشد، بهتر است مرکب را در دفعات زیاد و به مقدار کم در مرکب‌دان برشیم.

۴-۳- زیرسازی فرم

در چاپ برجسته، زیرسازی کار بسیار مهمی برای چاپکار است. برای این که هر رنگی روی جنس مورد چاپ به خوبی و کاملاً یکنواخت نشان داده شود، نیاز به مقدار معینی فشار دارد، که از طرف ماشین به فرم وارد شود. در حقیقت، در چاپ برجسته


نمونه را طوری روی میز قرار می‌دهیم که نور با زاویه‌ی مناسب به پشت آن بتابد تا بتوانیم به خوبی اختلاف فشار را از سایه‌ها تشخیص دهیم (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۹- چاپکار در حال رسم نشانه‌گذاری‌های زیرسازی

برای بهتر تشخیص دادن سایه‌ها از یک منبع نور استفاده می‌شود. به این ترتیب زاویه‌ی مناسب تابش نور را می‌توانیم با دقیق به دست آوریم. سایه‌ی هر یک از عناصر فرم با دیگری تفاوت دارد و نمی‌توان همه را به یک روش نشانه‌گذاری کرد؛ مثلاً روش معلوم کردن سایه‌ی فرم حروفی با فرم کلیشه‌ی خطی تفاوت دارد. در مورد فرم حروفی باید جهت تابش نور، موازی با سطح را باشد. فشار چاپ را ابتدا در یک صفحه به صورت زیر هم یکنواخت می‌نماییم و سپس، در صورت لزوم، فشار صفحات پهلوی را یکنواخت می‌کنیم. برای رسم نشانه‌گذاری‌ها بهتر است با دست‌های کشیده کار کنیم تا وسعت دید زیاد باشد و تمام سطح به خوبی زیر نظر قرار گیرد. کاغذ زیرسازی باید تا حد ممکن دور از چشم قرار گیرد و با فاصله‌ی مناسب نشانه‌گذاری شود. کار از قسمت پایین شروع می‌شود و به طرف بالا می‌رود تا چشم بتواند بدون مزاحمت، مرز تک تک فشارهای مختلف را تشخیص دهد. به صورت کلی نشانه‌گذاری (خط کشی) از خارج به داخل انجام می‌شود. به این ترتیب، ساختمان زیرسازی (چگونگی قرارگیری تگه‌ها) خیلی بهتر و یکارچه زیر نظر خواهد بود.

نشانه‌گذاری‌هایی که به صورت منحنی بسته‌ی نامنظم (شکل ۴-۲۰) رسم می‌شوند، باید درون محدوده‌ی تصویر یا مطلب، یکدیگر را قطع کنند. تنها با طبقه‌بندی خوب فشارها، می‌توان




شکل ۴-۱۸- نمونه‌ی زیرسازی پشت فرم

کاغذ زیرسازی شده را با کمک برشی که در گوشه‌ها می‌زنیم، به پشت فرم می‌چسبانیم. چسب باید به محل‌های خالی از مطلب زده شود. به جای این برگ زیرسازی، باید یک برگ به همان ضخامت از کاغذ سیلندر کسر شود.

۴-۳-۲-۲ زیرسازی یکنواختی داخل کاغذ سیلندر (تکه چسبانی): این نوع زیرسازی متداول‌ترین نوع زیرسازی‌ها است.

قبل از آغاز تکه چسبانی باید محدوده‌ی آن‌ها را به وسیله‌ی نشانه‌گذاری (خط کشی) با مداد نرم مشخص کرد. این کار بر حسب میزان فشار (سایه‌ی پشت کاغذ) یا بازده‌ی تصویر انجام می‌شود.
الف - نشانه‌گذاری بر حسب سایه‌ی پشت: ابتدا نمونه‌ای تهیه می‌کنیم که بتوانیم میزان فشار وارد شده به فرم را نسبت به سایه‌ی به وجود آمده در پشت آن به خوبی تشخیص دهیم. مقدار فشار طبق این نمونه ثابت می‌ماند.



شکل ۴-۲۰-چپ: نشانه‌گذاری درست؛ راست: نشانه‌گذاری غلط

باریکه‌های کاغذ با عرض و ضخامت‌های مختلف را قبلاً بریده و آماده کنید تا در وقت شما صرفه‌جویی شود.

ب-**نشانه‌گذاری بر حسب بازدهی تصویر:** برای این کار یک نمونه با فشار معمولی می‌گیریم به طوری که اختلاف فشار روی نمونه به خوبی قابل تشخیص باشد. میزان رنگ‌دهی معمولی است. کلیشه‌های لاستیکی، سطوح t و گراورها بر حسب بازدهی تصویر زیرسازی می‌شوند. برای نشانه‌گذاری از ضعیف‌ترین محل شروع می‌شود و به مرور به محل نرمال می‌رسد. توجه کنید که نشانه‌گذاری‌ها یکدیگر را قطع نکنند و داخل هم نروند. حداقل فاصله‌ی میان هر تکه 2 mm باشد (شکل‌های ۴-۲۱ و ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۱- نشانه‌گذاری بر حسب بازدهی تصویر «پرتره گوتبرگ»

چاپ تمیز و یکنواختی به دست آورد. در اوّلین زیرسازی تا حد ممکن با تکه‌های بزرگ محل‌های خوب چاپ نشده را مشخص کنید. از به کار بردن کاغذهای ضخیم برای تکه چسبانی خودداری کنید. چسباندن تکه‌های زیاد و روی هم، زیرسازی را نرم می‌کند و به آن حالت اسفنجی می‌دهد. با یکنواخت کردن فشار به صورت سطوح بزرگ در زیرسازی اول، اختلاف فشارهای کم‌تر، در زیرسازی دوم، واضح‌تر خواهد شد.

به خاطر بسیاریم که: ساختن زیرسازی، کاری پر مسئولیت برای چاپکار است. تنها یک زیرسازی خوب باعث می‌شود که در چاپ پیراژ رنگ به همه فرم یکنواخت برسد.


چاپکار برجسته باید تفاوت‌های میان زیرسازی یکنواخت - زیرسازی t ‌های مختلف و زیرسازی مکانیکی (سخت) را بداند و هر کدام را در جای خود مصرف کند.

زیرسازی خوب و یکنواخت، چاپ خوب و یکنواختی را به ما می‌دهد.

زیرسازی یکنواخت پشت فرم تنها برای ماشین‌های تیگل است.

حروف سیاه، بیشتر از حروف نازک به فشار نیازمندند. چسب مصرفی در محل‌هایی که مطلب وجود دارد، زده نشود.

پس از قرار دادن زیرسازی در ماشین یا زیر فرم یک برگ کاغذ به همان ضخامت از ماشین برداشته شود. پیشنهاد می‌کنیم



شکل ۴-۲۲- نشانه‌گذاری بر حسب بازدهی تصویر با تکه‌های بزرگ

هیچ‌گاه نشانه‌گذاری‌ها یکدیگر را قطع نکنند.
در نشانه‌گذاری روی تصویر، کاغذ کپی زیر ورق زیرسازی
قرار داده شود.
به طور کلی رسم نشانه‌ها از خارج به داخل صورت می‌گیرد.
در اولین زیرسازی تا حد ممکن تکه‌ها را بزرگ
نشانه‌گذاری کنید.
نمونه را به طور مایل مقابل نور قرار دهید تا تابش ساعع‌های
نور به کاغذ عمود نتابد.

۳-۴-۳- روش ساخت زیرسازی در ماشین‌های تیگل:
در اینجا از چاپکار انتظار داریم که با مهارت و استادی هرچه
تمامتر یک کار خوب دستی را ارائه دهد. قبل از تکه چسبانی

تمام نشانه‌گذاری‌ها باید در پشت صفحه به خوبی دیده
شوند. این کار با قرار دادن کاغذ کپی در زیر کاغذ زیرسازی
انجام می‌شود. دقت شود که برای هر یک از سطوح تکه چسبانی
چه نوع کاغذی چسبیده می‌شود.
به خاطر بسیاریم که نشانه‌گذاری به دو روش سایه‌ی پشت
نمونه و بازدهی تصویر روی نمونه انجام می‌شود.
برای نشانه‌گذاری از مداد بلند استفاده می‌کنیم تا سایه‌ی
دست مشکلی ایجاد نکند. نشانه‌گذاری از ضعیف‌ترین محل شروع
می‌شود و به مرور به محل نرمال می‌رسد. توجه کنید که از
مدادهای کوتاه، کند و سخت برای رسم نشانه‌گذاری (منحنی‌های
بسته نامنظم) استفاده نشود.

قیچی کاغذبری :

بُرشکاری از کوچکترین شانه شروع می‌شود. چسب بسیار کم به کاغذ نگهدارنده (کاغذ پایه) زده می‌شود. کاغذ تکه چسبانی را دقیق می‌بریم؛ روی آن می‌چسبانیم و به خوبی صاف می‌کنیم. هنگام بریدن دقت شود تا کاغذ پایه بریده نشود (شکل ۴-۲۳) زیرا هنگام چاپ تیراز فشار زیادی به آن وارد می‌شود. در مورد محل‌های ظریف شکل‌ها مانند قسمت‌های محو شده‌ی تصاویر و قسمت‌های خیلی روشن گراور بهتر است تکه را کمی کوچک‌تر از نشانه‌ی رسم شده ببریم (شکل ۴-۲۴). بدین ترتیب بازدهی تصویر ظریفتر خواهد شد. تکه‌های زیرسازی را با توجه به جهت


باید وسایل و ابزار کار را تهیه کنیم. این ابزار عبارت‌اند از: صندلی و صفحه‌ی ویژه‌ی زیرسازی. صفحه‌ی زیرسازی با فلز روی پوشیده شده است.

چاقوی بُرش برای زیرسازی، متداول‌ترین چاقوی برش چاقو با تیغه‌های تعویضی است. تیغه‌های یدکی آماده باشند. کاغذ زیرسازی در ضخامت‌های مختلف (ابریشمی، هوایی، آفیش)

چسب؛ با توجه به اینکه کاغذ را با فشار کم انگشت می‌چسبانیم، چسب باید به گونه‌ای باشد که به راحتی بتوان با آن کار کرد و مجبور نباشیم مرتباً از داخل لوله چسب برداریم.




شکل ۴-۲۳- بریدن تکه جهت زیرسازی با تیزبُر (کاتر)



شکل ۴-۲۴- بریدن تکه‌های جهت زیرسازی با چاقوی کاغذبری

زد. در سایر موارد، برگ نمونه‌ی گرفته شده را بار دیگر به طور دقیق در محل خود قرار داده، سیلندر چاپ را به اندازه‌ی لازم به جلو حرکت می‌دهیم. زمانی که میز آنلاگه آماده‌ی دریافت کاغذ بعدی می‌شود، سیلندر را متوقف می‌کنیم و درفش می‌زنیم.

اصولاً^۱ زیرسازی فرم‌های ۳۲ صفحه‌ای به ۸ قسمت، ۱۶ صفحه‌ای به ۴ قسمت و ۸ صفحه‌ای به ۲ قسمت تقسیم می‌شوند. هر کدام از قسمت‌ها را جداگانه درفش می‌زنیم و با شماره مشخص می‌کنیم. دقت شود که درفش نسبت به محور سیلندر چاپ کاملاً عمود و در وسط کناره‌های نمونه‌ی گرفته شده، زده شود (شکل ۴-۲۵).



- ۱— درفش عمود بر محور سیلندر زده می‌شود.
 - ۲— زیرسازی در سطح پایین قرار گرفته بزرگ‌تر اثر می‌کند.
 - الف— شروع چاپ
 - ب— اختلاف اندازه بین کاغذ بالا و پایین
- شکل ۴-۲۵— چسباندن دقیق زیرسازی

با توجه به اینکه ضخامت کاغذ سیلندر حدود $1/2$ میلی‌متر است، طول (گستره) ورق بالایی کاغذ سیلندر بیشتر از طول ورق پایینی است؛ زیرا کاغذ پایینی که دور سیلندر بسته شده است نسبت به کاغذ بالایی محیط کوچک‌تری را طی می‌کند. از این رو هر چه درفش با دقت بیشتری زده شود، اختلاف اندازه‌ی کم‌تر میان طول درفش خورده‌ی زیرسازی و طول درفش خورده‌ی کاغذ نگهدارنده خواهیم داشت.

کاغذ زیرسازی شده در قسمت‌های پایین‌تر و روی کاغذ نگهدارنده (آویزانی) چسبانیده می‌شود. هنگام چسباندن باید دقت کنیم که لبه‌ی کاغذهای دیگر برگ‌دانده و یا تا نشود. پس از بریدن

دوران سیلندر فشار می‌چسبانیم. تنها باید ابتدای دوران چسب بخورد و قسمت پایین تکه‌ها آزاد و بدون چسب باشد تا در اثر گردش سیلندر فشار، تا نشود یا چروک نگردد.

به خاطر بسیاریم که : قبل از شروع تکه چسبانی باید وسایل کار آماده و در دسترس باشند.

هنگام بریدن تکه‌ها مراقبت شود که کاغذ پایه بریده نشود. چسب تا حد امکان رفیق باشد و به مقدار کم زده شود. تکه‌ها دقیق و طبق نشانه‌ها (خط‌کشی‌ها) بریده و چسبانده شوند.


ابتدا سطوح کوچک و سپس تکه‌های بزرگ چسبانده شوند.

۴-۳-۴— نگهدارنده‌ی زیرسازی: وظیفه‌ی این کاغذ نگهداری و حمل کلیه‌ی زیرسازی‌ها (زیرسازی بکنوختی و زیرسازی سخت) است. برای این کار از یک کاغذ مرغوب و محکم نزدیک به 100 gr/m^2 استفاده می‌شود. زیرسازی که بر حسب سایه‌ی پشت یا بازدهی تصویر انجام شده نیز روی این کاغذ چسبیده می‌شود. زیرسازی آماده شده همراه با کاغذ پایه، باید به دقت روی کاغذ سیلندر قرار داده شود به طوری که با فرم کاملاً میزان باشد و بدون کوچک‌ترین اختلاف روی آن بخورد. برای این منظور، کاغذ پایه را با درفش علامت می‌زنیم. درفش، سوراخ ریزی در سایر کاغذهای سیلندر فشار، از جمله کاغذ نگهدارنده، به وجود می‌آورد. کاغذ پایه‌ی حامل زیرسازی را طبق سوراخ ریز درفش می‌بریم و روی کاغذ نگهدارنده (آویزانی) داخل سیلندر فشار می‌چسبانیم.

۴-۳-۵— روش چسباندن زیرسازی در ماشین‌های سیلندری: نحوه اجرای انواع زیرسازی‌ها در ماشین‌های سیلندری مانند ماشین‌های تیگل است. چگونگی چسباندن آن‌ها داخل سیلندر چاپ به شرح زیر است :

— **اولین زیرسازی:** اولین زیرسازی که یکنواخت‌کننده‌ی اختلاف سطح فرم است، روی برگ نگهدارنده‌ی زیرسازی (آویزانی) که همچنان کاغذ پوششی سیلندر است چسبانده می‌شود. برای میزان چسباندن زیرسازی داخل سیلندر، باید برگ نمونه‌ی گرفته شده را با درفش نشان کنیم. در ماشین‌هایی که پس از پایان دور سیلندر، پنجه‌ها هنوز کاغذ را رها نکرده‌اند، می‌توان بلا فاصله درفش

با برجسته کردن زیر قسمت‌های سیاه خود به خود فشار بیشتری را می‌توان به آن‌ها وارد کرد (شکل ۴-۲۷).



شکل ۴-۲۷- سطوح بزرگ‌تر به فشار بیشتری احتیاج دارند.

در گذشته‌ی نزدیک زیرسازی سخت کاری وقت‌گیر بود و به صورت دستی انجام می‌شد. امروزه این کار به طور مکانیکی صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم هر یک از امکانات زیرسازی مکانیکی را انتخاب کنیم؛ مثلًا برش دستی، زیرسازی با اختلاف سطح گچی MKZ، زیرسازی با اختلاف سطح به روش پریماتون^۱ و زیرسازی M3 با اختلاف سطح بسیار خوب.

ساده‌ترین نوع زیرسازی، قرار دادن باریکه‌های کاغذ از قبل آماده شده زیر سطوح سیاه و بریدن صفحات کاغذ برای سطوح تُن‌های مختلف است. در این مورد زیرسازی سخت برش دستی مفهوم پیدا می‌کند.

به خاطر بسیاریم که: زیرسازی سخت نمی‌تواند جایگزین زیرسازی یکنواخت گردد.

مقدار اختلاف سطح زیرسازی سخت تابع عوامل مختلف است (نوع ماشین، جنس کاغذ و غیره) و زیرسازی سخت نیز انواع مختلفی دارند.


۴-۴-۱- زیرسازی سخت به روش برش دستی:

این زیرسازی در چهار مرحله انجام می‌شود:

الف: گرفتن چهارنمونه، که بتوان تُن‌های مختلف آن‌ها را به خوبی از یکدیگر تشخیص داد.

ب: بریدن سیاه‌ترین محل‌ها از نمونه‌ی اول و چسباندن آن روی نمونه‌ی چهارم (به عنوان زیرسازی پایه) (شکل ۴-۲۸).

محل‌های درفش خورده به شکل جناغی، آن را روی کاغذ نگهدارنده زیرسازی قرار می‌دهیم و اثر درفش زیرسازی را با اثر درفش کاغذ نگهدارنده با دقیق میزان می‌کنیم. با یک دست زیرسازی را نگاه می‌داریم و با دست دیگر، مقدار کمی چسب به لبه‌ی جلویی آن می‌زنیم و به کاغذ نگهدارنده می‌چسبانیم (شکل ۴-۲۶). یک برگ کاغذ تعویضی که به صورت آزاد داخل کاغذهای سیلندر قرار داده‌ایم و ضخامت آن برای کاغذ زیرسازی شده است، از کاغذهای سیلندر کسر می‌کنیم. کاغذ سیلندر پوششی (بالایی) را دوباره محکم می‌بندیم.



شکل ۴-۲۶- چسباندن زیرسازی روی کاغذ نگهدارنده (آویزانی)

— دومین زیرسازی: این زیرسازی را می‌توانیم به طور مستقیم روی زیرسازی اول بچسبانیم یا جداگانه درفش بزنیم و روی برگ بعدی بچسبانیم. چنانچه نیاز به تکه چسبانی جزئی باشد، کاغذ سیلندر را باز می‌کنیم و روی زیرسازی دوم انجام می‌دهیم.

۴-۴- ۴- زیرسازی سخت

این زیرسازی به هیچ عنوان نمی‌تواند جانشین زیرسازی یکنواختی شود. در چاپ عکس‌های هالبتون (گراور سیاه و سفید) اختلاف سطح زیرسازی سخت باعث می‌شود تا چاپی با کنتراست (تفییرات تُن عکس) بالا و تأثیر قوی به دست آید. زیرسازی سخت نه فقط برای عکس‌های هالبتون لازم است بلکه در مورد حروف سیاه و قسمت‌های پُر کلیشه‌های خطی نیز به کار می‌رود.

سطح‌های آن با درجات سایه روش عکس هالبتوں مطابقت دارد. به این ترتیب، به هر نقطه، مناسب با بزرگی سطح آن، فشار وارد می‌شود. در آن صورت، عکس با کیفیت بسیار خوب و طبیعی خود را نشان می‌دهد. بدیهی است هرچه سطح جنس مورد چاپ بد باشد، فشار زیادتر باعث می‌شود که فاصله‌ی سایه روش‌ها کم‌تر شود و عکس به صورت بسته (بدون سایه و روش) جلوه کند.

به خاطر بسیاریم که : برش دستی یک زیرسازی قوی به روش روی هم چسبانی است.


لازم‌می‌این کار داشتن شناخت صحیح از اختلاف تن‌ها است.

دقیق بریدن و چسباندن روش کاغذ پایه بسیار مهم است.

۴-۵- شماره‌زنی

گاهی اوقات لازم است روی کارهای چاپی به صورت پشت سرهم (مسلسل) شماره‌گذاری شود. این کار توسط دستگاه نمراتور (شماره‌زن) ضمن چاپ صورت می‌گیرد. اندازه‌ی نمراتور تکی برابر 8×4 سیسیرو یا 6×3 سیسیرو است.

۱-۴- شماره‌زنی در ماشین ملخی: نمراتور مانند سایر عناصر فرم داخل فرم بسته می‌شود. دستگاه شماره‌زنی تکی به صورت پیستونی عمل می‌کند. پیستون با فشار فنر بالاتر از خط چاپ نگاه داشته می‌شود. روی پیستون علامت ستاره یا وجود دارد (شکل ۴-۳۱). (Nr)No



شکل ۴-۳۱- نمراتور تکی پیستونی



شکل ۴-۲۸- بریده شدن سیاه‌ترین محل‌ها

ج : بریدن سیاه‌ترین محل‌ها و نیز محل‌های خاکستری (تن متوسط) از نمونه‌ی دوم و چسباندن آن روی نمونه‌ی چهارم (شکل ۴-۲۹).




شکل ۴-۲۹- بریدن سیاه‌ترین محل‌ها و تن‌های متوسط د : بریدن سفید‌ترین محل‌های نمونه‌ی سوم و چسباندن آن روی نمونه‌ی چهارم (شکل ۴-۳۰).



شکل ۴-۳۰- بریدن سفید‌ترین محل‌ها

برش دستی نوعی زیرسازی مکانیکی برای تصاویر است. به طور اصولی میزان فشار بر حسب بزرگی مساحت نقاط (ترام) باید تنظیم شود. هر چه مساحت نقاط بیشتر باشد، فشار بیشتری نیاز دارد و نقاط تیز فشار کمتری نیاز دارند. به وسیله‌ی چهار برگ یاد شده یک زیرسازی سخت ساخته می‌شود که اختلاف


طرف کمی کوچک‌تر از نوردهای معمولی باشند تا میله‌ی کنترل کلید غلتکی با لاستیک نوردها تماس پیدا نکند (شکل ۴-۳۲).



شکل ۴-۳۲— دستگاه شماره‌زنی افقی بسته شده، کلید غلتکی سمت چپ



شکل ۴-۳۳— دستگاه شماره‌زنی عمودی بسته شده، کلید غلتکی سمت چپ



شکل ۴-۳۴— دستگاه شماره‌زنی با کلید غلتکی سمت چپ؛ طول لاستیک نوردها در سمت چپ کوچک‌تر است.

هنگام چاپ روی این علامت فشار وارد می‌شود و آن را پایین می‌برد. به این ترتیب شماره عوض می‌شود. برای پایین بردن به فشار زیادی نیاز است و چون پیش‌تون به کاغذ سیلندر فشار وارد می‌کند، بهتر است یک ورقه‌ی فلزی نازک و کوچک روی کاغذ سیلندر چسبانده شود. قبل از چاپ با یک پارچه‌ی تمیز و محکم روی نمراتور را با دقت تمیز می‌کنیم تا نفت و روغن روی آن به خوبی پاک شود. فرم را نباید خیلی محکم بیندیم، زیرا محور دستگاه نمراتور تحت فشار قرار می‌گیرد. بهتر است هنگام بستن فرم، در قسمت پایی دستگاه یک قطعه‌ی نیم‌پوینتی قرار دهیم تا فشار کمتری به محور دستگاه وارد شود. پس از پایان کار چاپ دستگاه را تمیز می‌کنیم و درون ظرف نفت قرار می‌دهیم تا رنگ‌های باقی‌مانده‌ی درون آن پاک شود سپس با برس ظریف یک بار دیگر داخل اعداد را تمیز می‌کنیم. پس از خشک کردن، آن را با روغن چرخ خیاطی و به‌وسیله‌ی یک قلم موی ظریف روغن کاری می‌کنیم. در مورد چاپ تیراز با این نمراتور، چاپکار باید دقت زیادتری به چاپ داشته باشد، زیرا کار او دو برابر می‌شود. یکی توجه به کیفیت چاپ و سرویس ماشین و دیگری توجه به درست خوردن شماره‌ها. اگر حتی یکی از اعداد توقف کند، همگی چاپ‌ها از آن به بعد باطله محسوب می‌شوند.

اگر در یک کار چاپی به تعداد زیادی دستگاه نمراتور نیاز داشته باشیم، می‌توانیم دستگاه نمراتور با مکانیزم مرکزی را به کار ببریم. این دستگاه دارای کلید قطع و وصل مرکزی است و با یک عمل همه‌ی شماره‌های آن به کار می‌افتد. این دستگاه اشکالات نمراتور پیش‌تونی را ندارد، ضربی اطمینان آن تزدیک به صدرصد است و هیچ‌گونه محدودیتی در سرعت ماشین وجود ندارد. این نمراتور به‌خوبی در هر رامکایی بسته می‌شود. یک غلتک به عنوان کلید وصل دستگاه نمراتور عمل می‌کند. دستگاه شماره‌زن را می‌توان در رامکا به صورت افقی یا عمودی بست (شکل‌های ۴-۳۲ و ۴-۳۳).


کلید غلتکی را باید در سمت چپ رامکا قرار داد تا بتوان از تمام فضای آن استفاده کرد. یک کلید غلتکی را برای تعداد دلخواهی دستگاه نمراتور مورد استفاده قرار می‌دهند، زیرا فنر آن را می‌توان به نسبت تعداد نمراتورها کشید و بست. برای استفاده از دستگاه نمراتور مرکزی باید لاستیک نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ از یک

در رامکای ماشین‌های سیلندری OHZ سوراخی به قطر ۶ میلی‌متر ایجاد کرده‌اند. هنگام بستن نمراتورها در رامکا، از این سوراخ برای هدایت میله‌ی تماس (ضربه‌زن) استفاده می‌شود.


روی میله‌ی تماس (ضربه زن) اهرم نوسانی به فاصله‌ی دلخواهی بسته شده است و از طریق اهرم نوسانی میله‌ی راه‌انداز به صورت کشویی به دستگاه شماره‌زنی مرتبط می‌شود (شکل‌های ۴-۳۷ و ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۵— دستگاه شماره‌زنی مرکزی به صورت افقی و عمودی



شکل ۴-۳۶— نمراتورهای بسته شده در رامکای ماشین سیلندری، فلاش جهت وارد شدن نیرو به میله‌ی تماس را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۷— میله‌ی ضربه‌زن برای دستگاه‌های شماره‌زنی افقی

به خاطر بسیاریم : تنها یک دستگاه شماره‌زن تمیز و بدون ایجاد (از نظر مکانیکی) می‌تواند در چاپ تیراژ به خوبی شماره‌زنند. برای تعییردادن اعداد فقط از یک قطعه چوب یا پلاستیک شبیه مداد استفاده شود. هرگز با قطعات فلزی (درفش یا شیپیسی) کار نکنید.

هنگام چسباندن ورقه‌ی فلزی نازک، دقت کنید که فقط آن را در محلی بچسبانید که پیستون وارد می‌شود. فرم را خیلی محکم نبندید.

۴-۵-۲— شماره‌زنی در ماشین سیلندری تخت با نمراتور پیستونی: هنگامی که چاپ را قطع می‌کنیم، سیلندر فشار به اندازه‌ی $1/3$ میلی‌متر بالا می‌آید، بنابراین، باید در چاپ تا حد امکان از نمراتورهایی استفاده شود که کورس پیستون آن‌ها یک میلی‌متر باشد تا از میزان فشار پیستون به سیلندر فشار کاسته شود. همچنین با وجود آن که کورس پیستون در حداقل ممکن است، باز هم نوردها مقداری فشرده می‌شوند. برای این که دستگاه‌های نمراتور در حداقل کورس پیستون بتوانند به‌طور دقیق کار کنند، باید در محلی که پیستون به کاغذ سیلندر فشار وارد می‌کند، یک ورقه‌ی نازک فلزی کوچک چسبانده شود. به این ترتیب از فشار مداوم پیستون به کاغذ سیلندر و جا انداختن آن ضمن چاپ، کاسته خواهد شد. این ورقه‌های فلزی معمولاً همراه با دستگاه نمراتور هستند. ورقه را با چسب‌هایی مانند UHU می‌توان چسباند. به منظور اطمینان بیشتر، روی ورقه را با چسب نواری محکم می‌کنند. برای انتقال رنگ به نمراتور بهتر است از نوردهای لاستیکی استفاده نشود و به جای آن‌ها از نوردهایی که از مواد مصنوعی مقاوم ساخته شده‌اند، استفاده گردد. این نوردها در مقابل بریده شدن به‌وسیله‌ی پیستون مقاومت بیشتری دارند. برای صرفه‌جویی می‌توان از نوردهای مقاوم کارکرده نیز استفاده کرد.


۴-۵-۳— شماره‌زنی با دستگاه نمراتور مرکزی: هرگاه بخواهیم کاری را با تعداد زیادی شماره چاپ کنیم، بویژه که آن کار از حساسیت زیادی برخوردار باشد (مانند شماره‌زنی روی اوراق بهادار) در آن صورت باید از دستگاه‌های شماره‌زنی مرکزی استفاده کنیم (شکل ۴-۳۵) تا شماره‌زنی بدون اشکال انجام شود. دستگاه‌های نمراتور مرکزی را می‌توان در هر یک از رامکاهای ماشین سیلندری بست (شکل ۴-۳۶) برای این منظور،

غیر این صورت، مکانیزم دستگاه به زودی از کار می‌افتد. پس از تمیز کردن باید یک قطره روغن ویژه در دستگاه ریخت.

بهتر است سرعت ماشین را هنگام چاپ تغییر ندهیم تا به دستگاه نمراتور مرکزی صدمه‌ای وارد نشود. علاوه بر نکات یادشده باید کلیه‌ی دستورالعمل‌های کارخانه‌ی سازنده‌ی دستگاه‌های شماره‌زنی را با دقت اجرا کرد.

۳-۴-۵-شماره‌زنی گرد با ماشین سیلندری دو رنگ (گرد و تخت): در اوخر سال ۱۹۶۵ برای نخستین بار این سؤال پیش آمد که: «چگونه می‌توان فرم‌های شماره‌دار را سریع‌تر چاپ کرد؟» فرم‌های جدولی و حروفی همزمان ولی هر کدام با رنگی دیگر.

برای این کار تجهیزات ویژه‌ای ساخته شد که به صورت گرد، اعداد را به بزرگی تا ۲۲ میلی‌متر شماره‌زنی کرد (شکل ۴-۳۹). شماره‌زن‌ها می‌توانند روی قرقره‌ها موازی یا عمود بر محور دستگاه بسته شوند.



شکل ۴-۳۸- شماره عوض کن با میله‌ی ضربه‌زن برای دستگاه‌های شماره‌زنی عمودی

دستگاه‌های شماره‌زنی مرکزی را می‌توان در فرم‌های تیغ‌زنی یا ترکیبی نیز به کار برد.

دستگاه شماره‌زنی مرکزی را باید با دقت تمیز کرد. پس از مدتی کار کردن لازم است آن را برای دو روز در ظرف محتوى نفت قرار داد تا رنگ‌های آن کاملاً حل و دستگاه تمیز شود، در



شکل ۴-۳۹- قرقره‌های نمراتور مرکزی با شماره‌زن‌های افقی یا عمودی بسته شده

و با دستگاه ویژه‌ی پرفراز انجام می‌شود.

۴-۶-۲-پرفراز چاپخانه‌ای: این پرفراز می‌تواند در یک مرحله و همزمان با چاپ بقیه‌ی فرم انجام شود. مزیت پرفراز همزمان با چاپ این است که می‌توان در یک مرحله به صورت طولی و عرضی پرفراز کرد. فرم پرفراز تشکیل شده از یک خط فولادی با نقش خط‌چین یا زیگزاگ که به صورت برشی عمل می‌کند. این


۶-۴-پرفراز کردن

در بسیاری از کارهای چاپی، مانند دسته‌های قبوض ارسال کالا، دریافت سفارش، دسته چک و ... لازم می‌شود کاغذها پرفراز شده و با قرار دادن یک برگ مقوا در زیر و روی آن‌ها، دوخته و سپس به دفتر تبدیل شوند. پرفراز به دو صورت انجام می‌شود:


۱-۶-۴-پرفراز سوراخ‌دار: این پرفراز در صحافی

می‌چسباند تا پرفراز حتی در لبه‌های کاغذ نیز مستقیم انجام شود.

۴-۶-۴-پرفراز منقطع یا با فاصله: با امکانات ویژه‌ای می‌توان پرفراز را به صورت فاصله‌دار انجام داد. برای این کار از خط برنج به ضخامت ۲ پوینت و به عرض ۵ تا ۸ میلی‌متر استفاده می‌شود. به اندازه‌ی طولی که نباید پرفراز شود، از خط برنج بریده و جدا می‌کنیم. به منظور اطمینان بیشتر دوباره روی آن را نوار چسب می‌چسبانند (شکل ۴-۴۱).



شکل ۴-۴-پرفراز کردن در ماشین سیلندری به وسیله‌ی چرخ‌های پرفراز و نوارهای فولادی



شکل ۴-۴۱-پرفراز منقطع با نوارهای بریده شده؛ نصفه‌ی سمت چپ بُرس سیلندر به منظور تنظیم نوار برداشته شده است.


خط، مانند سایر عناصر فرم در رامکا بسته می‌شود. ارتفاع خط پرفراز به اندازه‌ی یک پوینت کوچک تراز ارتفاع حروف است. به این دلیل مرکب به آن نمی‌رسد و نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ نیز صدمه نمی‌ینند. کاغذ سیلندر جهت پرفراز کردن باید از نوع سخت باشد. روی کاغذ سیلندر باریکه‌ای فولادی یا برنجی به ضخامت ۵٪ تا ۷۵٪ میلی‌متر چسبانده می‌شود. فشار خط پرفراز باید به اندازه‌ای باشد که تنها ضخامت کاغذ مورد نظر را ببرد و در هیچ قسمتی کاغذ را پاره یا از یکدیگر جدا نکند، در غیر این صورت، خط پرفراز و ماشین هردو صدمه می‌ینند. برای تشخیص فشار مناسب، باید کاغذ پرفراز شده را رو به روی نور قرار داد و برش‌ها را با دقت کنترل کرد. اگر برش‌ها به خوبی دیده شوند، فشار کافی است و چنانچه به خوبی دیده شوند می‌توان آن‌ها را زیرسازی کرد. اگر بیشتر اوقات کار پرفرازی با ماشین انجام می‌شود، بهتر است یک صفحه‌ی فلزی مناسب روی تیگل یا سیلندر ماشین بسته شود. برای پرفراز بهتر، لازم است ضمن کار چند بار به دو طرف خط پرفراز، مقداری صابون خشک زده شود.

۳-۶-۴-پرفراز و برش در ماشین سیلندری با فرم تخت: با دستگاه ویژه‌ای می‌توان به صورت طولی یعنی در جهت محیط سیلندر پرفراز کرد. دستگاه ویژه‌ی پرفراز از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

- تیغه‌ی پرفراز: که به صورت چرخ‌های کوچک در یاتاقان‌های ویژه‌ی خود نصب شده است. این چرخ‌ها روی محوری سوار می‌شوند و سپس مقابل سیلندر چاپ نصب می‌گردند. چرخ‌های پرفراز در انواع مختلف نقطه و خط با فاصله و طول‌های مختلف و نیز چرخ‌های ویژه‌ی برشی ساخته می‌شوند (شکل ۴-۴۰).

- نوارهای فولادی: این نوارها به عرض ۳ یا ۴ میلی‌متر ساخته می‌شوند و در سیلندر چاپ به عنوان پایه‌ی زیر چرخهای پرفراز به کار می‌روند. نوارها در قسمت جلو با زاویه‌ی ۹۰° خم شده و در گیره‌ی سیلندر چاپ محکم می‌شوند. در سر دیگر، نوارها با مکانیزمی ساده در محور آخری قرار می‌گیرند و به وسیله قفلی کشیده و سپس محکم می‌شوند.


- بُرس ویژه‌ی سیلندر: بُرس سیلندر دو قسمتی است: بُرس، کاغذ را قبل از پرفراز به صورت کاملاً صاف به سیلندر



شکل ۴-۴۲—پرفراز طولی و عرضی در یک مرحله

۴-۵—پرفراز طولی و عرضی: دو پرفراز طولی و عرضی همزمان انجام می‌شود. پرفراز عرضی توسط خط برج ویژه‌ی پرفراز داخل فرم تخت بسته می‌شود. پرفراز طولی به وسیله‌ی چرخ‌های پرفراز انجام می‌شود. برای این منظور، نوارهای فولادی به عرض ۳ و ۶ میلی‌متر و به طول‌های ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی‌متر ساخته شده است تا چاپکار مجبور به استفاده از مواد نامناسب نباشد (شکل ۴-۴۲).


۴-۶—چاپ، پرفراز، شماره‌زنی، برش و چاپ اضافی همزمان: در بعضی از ماشین‌ها امکان این عملیات به طور همزمان روی یک کاغذ وجود دارد. حتی چاپ اضافی با رنگ دیگر نیز امکان‌پذیر است. برای چاپ اضافی از کلیشه استفاده می‌شود و چاپ با روش برجسته انجام می‌گیرد. مورد استفاده‌ی آن در چاپ نشانه‌ها یا آرم‌ها روی انواع فرم مانند: کارت، سرنامه و غیره برای ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات است (شکل ۴-۴۳).



شکل ۴-۴۳—چاپ عادی + چاپ اضافی با کلیشه + شماره‌زنی + پرفراز + خط‌زنی در یک مرحله

با محور سیلندر، یا پنج دستگاه نمراتور را به‌طور عمودی، یعنی عمود بر محور سیلندر، بست (شکل ۴-۴۴).

شماره‌زنی افقی و عمودی: شش قرقره‌ی ویژه روی محور توپر به صورت کشویی قرار گرفته و تنظیم می‌شوند. روی هر قرقره می‌توان هفت دستگاه نمراتور را به‌طور افقی یعنی موازی



شکل ۴-۴۴—شش قرقه همراه با نمودرها بسته شده که از سمت چپ به صورت یک در میان هفت نمودر افقی و پنج نمودر عمودی بسته شده است. پیچ‌های تنظیم مرکب‌دان در بالا دیده می‌شود.

چسبیده شوند که هنگام چاپ به هیچ عنوان روی فرم قرار نگیرند.
برای چسباندن نوارها ابتدا جای آن‌ها به طور دقیق تعیین شود. برای این منظور، لازم است نمونه‌ای روی سیلندر چاپ شود و سپس براساس آن نوارها چسبانده شوند.
هنگام چاپ تیراز، کنترل دائمی روی یکنواختی کار داشته باشیم تا تمام طول موردنظر خوب پرفراز شود و محلی جا نماند.



شکل ۴-۴۵—چرخ‌های پرفراز که با پایه روی محور بسته شده‌اند
ضمون کار دیده می‌شوند.

— پرفراز همزمان با چاپ به صورت طولی: دستگاه پرفراز همراه با چرخ‌های پرفراز روی محور ویژه‌ای سوار می‌شوند (شکل ۴-۴۵).

نوارهای باریک و نازکی از جنس برنج، مواد مصنوعی یا صفحات افست مصرف شده، روی سیلندر بسته می‌شود. این نوارها پایه‌ی فشار برای چرخ‌های پرفراز هستند. عمل پرفراز بعد از ۶ تا ۸ میلی‌متر فاصله از لب کاغذ که برای لب پنجه می‌باشد، آغاز می‌شود. چرخ‌های پرفراز با فاصله‌ی دندانه‌ها و طول‌های برش مختلف ساخته شده است.

به خاطر بسپاریم که: از خطوط پرفراز به خوبی مراقبت شود. از افتادن آن‌ها به زمین یا روی صفحات آهنه و نیز از افتادن اجسام سنگین و نیز روی آن‌ها جلوگیری شود. در غیر این صورت، لبه‌ی آن‌ها به زودی خراب می‌شود و این باعث صدمه زدن به نوردهای منتقل کننده‌ی رنگ می‌گردد. همچنین هنگام بستن داخل فرم یا زیرسازی زیر فرم مشکلاتی نظیر خوب پرفراز نشدن یا خوب محکم نشدن در فرم پیش می‌آید.

چسباندن نوارهای فولادی، به ویژه نوارهای برنجی، با دقت زیاد باید انجام شود. در اینجا باید توجه داشت که نوارها طوری

آزمون پایانی(۴)

- ۱- تنظیم نورد مالشی رنگ به کدام روش صورت می‌گیرد؟
الف - دو باریکه‌ی کاغذ سیلندر ب - ارتفاع سنج استوانه‌ای
ج - ارتفاع سنج مکعبی د - دو باریکه‌ی کاغذ نازک
- ۲- اندازه‌ی درست عرض نوار مرکب روی ارتفاع سنج استوانه‌ای کدام است؟
الف - ۱/۵ تا ۲ میلی‌متر ب - ۲ تا ۳ میلی‌متر
ج - ۰/۵ تا ۱ میلی‌متر د - ۰/۷۵ تا ۱/۲۵ میلی‌متر
- ۳- تنظیم نوردها در کدام حالت ماشین صورت می‌گیرد؟
الف - سرد بودن ماشین ب - آغاز کار ماشین
ج - پایان کار ماشین د - پس از کمی کار کردن ماشین
- ۴- عامل انتقال مرکب از مرکبدان به نوردهای مالشی کدام نورد است؟ نورد...
الف - رنگ پخش کن ب - برداشت
ج - انتقال دهنده د - داخل مرکبدان
- ۵- اصطلاح درست بالا آوردن قسمت‌های ضعیف و هم سطح کردن فرم کدام است؟
الف - زیرسازی فرم ب - میزان کردن فرم
ج - تنظیم فشار سیلندر
- ۶- کاربرد ارتفاع سنج استوانه‌ای کدام است؟ تنظیم نوردهای...
الف - رنگ پخش کن ب - منتقل کننده
ج - فولادی د - لاستیکی
- ۷- میزان کردن مرکبدان براساس کدام مورد صورت می‌گیرد؟
الف - غلط رنگ ب - حجم رنگ ج - بزرگی کار چاپی
د - بزرگی فرم چاپی
- ۸- پیچ‌های مرکبدان به کدام روش بر تیغه‌ی کف مرکبدان اثر می‌گذارند؟
الف - مستقیم و غیرمستقیم ب - اهرم زاویه‌ای و مستقیم
ج - اهرم زاویه‌ای و غیرمستقیم د - پیچ‌های دنده ریز و دنده درشت
- ۹- معمولاً شماره‌زنی در شمارگان (تیراژ) بالا با کدام ماشین‌ها انجام می‌شود؟
الف - ملخی و نمونه‌گیری ب - سیلندری و نمونه‌گیری
ج - ماشین‌های افست د - ماشین‌های ملخی و سیلندری
- ۱۰- استفاده‌ی دستگاه نمراتور مرکزی در کدام مورد است؟
الف - تعداد زیاد شماره ب - کارهای رنگی
ج - تعداد کم شماره د - کارهای تک‌رنگ
- ۱۱- ارتفاع خط پرفراز داخل فرم کدام است?
الف - برابر خط چاپ ب - یک پوینت کمتر از ارتفاع حروف
ج - یک پوینت بیشتر از ارتفاع حروف د - زیر خط چاپ
- ۱۲- در کدام ماشین، عملیات چاپ، پرفراز، شماره‌زنی، برش و چاپ اضافی انجام می‌شود؟ ماشین‌های...
الف - خطزن و پرفراز ب - چاپ برجسته‌ی کوچک ج - افست کوچک د - سیلندری و ملخی

سرویس و نگهداری دستگاه‌ها، جلوگیری از خطرات حین کار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل فرآگیر قادر خواهد بود:

- ۱- مفهوم سرویس و نگهداری از دستگاه‌ها را تشریح کند.
- ۲- مواد شوینده‌ی انواع فرم‌ها و نوردها را تشریح کند.
- ۳- ماشین‌ها را پس از کار شسته و نظافت نماید.
- ۴- مفهوم سرویس و تعمیر دستگاه‌ها را توضیح دهد.
- ۵- مفهوم روغن‌کاری و گریس‌کاری را تشریح کند.
- ۶- ماشین‌ها را روغن‌کاری و گریس‌کاری کند.
- ۷- موارد ایمنی کار با ماشین‌ها را توضیح دهد.
- ۸- ایمنی محیط کار را توضیح دهد.
- ۹- جلوگیری از حوادث حین کار را تشریح کند.

تمیز کردن ذرات کاغذ و پودر، رنگ و مواد شوینده‌ی زاید (روزانه، هفتگی)، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات هنگام ضرورت و تعمیر و تعویض قطعات طبق برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی چاپخانه و نیز دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده‌ی ماشین است.

۱-۵-۲ آشنایی با مواد شوینده
مواد شوینده‌ی ماشین‌های چاپ را می‌توان به دو صورت الف: مواد شوینده‌ی فرم و ب: مواد شوینده‌ی نوردها تقسیم‌بندی نمود. البته نقطه نظرات دیگری نیز وجود دارد، مانند دسته‌بندی از نظر آتش‌سوزی و خطرات انفجار، میزان خطرناکی و صدمات واردہ به سلامتی انسان و یا رعایت قوانین فیزیکی و شیمیایی.

۱-۵-۳ مواد شوینده‌ی فرم: مواد شوینده جدای از ویژگی حل‌کننده رنگ‌های چاپی خاصیت تبخر سریع نیز دارند، از این‌رو در گودی حکاکی‌ها (کلیشه و گراور) و گودی حروف‌ها باقی نمی‌مانند. به این ترتیب زمان بیشتری برای تمیز کردن فرم

به منظور استفاده‌ی بهینه از دستگاه‌ها و بهره‌وری از حداکثر طول عمر آن‌ها بایستی همواره به موضوع تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها توجه ویژه داشته باشیم. فراموش نکنیم که این دستگاه‌ها هستند که امکان کار برای ما و کارآفرینی برای دیگران را فراهم می‌کنند. یک ساعت توقف بی‌مورد هر دستگاه چاپ مساوی است با ضرر بزرگی برای کلیه‌ی افرادی که در آن چاپخانه کار می‌کنند. از این‌رو هر چاپکار باید دستگاهی را که با آن کار می‌کند از اموال شخصی خویش محسوب کرده و با نهایت علاوه و دلسوزی با آن کار کند تا هیچ‌گاه دستگاه به علت نقص فنی متوقف نشود. به خاطر بسیاریم که «پیشگیری بسیار ارزان‌تر از درمان است».

۱-۵-۴ تعریف سرویس و نگهداری
سرویس به معنای رسیدگی به ماشین، و نگهداری به معنای استفاده‌ی بهینه از دستگاه و حداکثر بهره‌وری از آن است. سرویس و نگهداری شامل: شست و شوی دقیق (روزانه، هفتگی، ماهانه)، روغن‌کاری و گریس‌کاری (روزانه، هفتگی، ماهانه)، تعویض به موقع روغن،

چنانچه مواد شوینده روی زمین بریزد، بایستی فوراً آن را پاک نمود.

مواد شوینده فرم‌های غیرفلزی برای فرم‌های فلزی نیز قابل استفاده‌اند.

مواد شوینده فرم‌های غیرفلزی نیز بی خطر نیستند.

۲-۵- مواد شوینده نوردها (غلتک‌ها): مواد شوینده نوردها نیز به دو گروه: مواد شوینده معمولی و مواد شوینده ویژه (با نام رنگ بر، حل کننده‌ی رنگ یا رنگ‌خور) دسته‌بندی می‌شوند.

مالحظاتی که در کاربرد مواد شوینده نوردها بایستی مورد توجه قرار گیرد، همانند مواد شوینده فرم‌های چاپی غیرفلزی است. به جز آن بایستی مواد شوینده نوردها به مراتب کمتر از مواد شوینده فرم‌های چاپی غیرفلزی، فرآریت داشته باشند. زیرا که شستن نوردها بیشتر هنگام کار و دوران سیستم مرکب‌رسانی صورت می‌گیرد و مواد شوینده از یک نورد به نورد دیگر منتقل می‌شود.

مواد شوینده معمولی: از ماده‌ی شوینده معمولی انتظار می‌رود که بتوان با آن کلیه‌ی سیستم مرکب‌رسانی را شست و شو داد. این مواد شوینده به عنوان بنزین آزمایشی^۳ و یا بنزین لاکی^۴ شناخته می‌شوند. برای کاستن مجدد از خاصیت فرآریت این بنزین‌ها گاهی اوقات نفت، به آن می‌افزایند. در نتیجه به واسطه‌ی کم بودن اثر فرآریت این بنزین‌ها و نیز مخلوط بنزین و نفت، خطرات آتش‌سوزی به مراتب کمتر از ماده‌ی شوینده بنزین دار خواهد شد.

مواد شوینده ویژه (حلال رنگ یا رنگ‌خور نوردها): با این مواد شوینده رنگ‌های خشک شده ی چاپی نیز زدوده می‌شوند. این مواد به صورت مایع و خمیری شکل می‌باشند. با توجه به این که این مواد رنگ‌های خشک شده را نیز باید حل کنند، پس نسبتاً قوی هستند.

هنگام خرید این مواد بایستی اطلاعات مربوط به نسبت غلظت آن‌ها، و همچنین تطبیق میزان رقیق بودن با نوع کار مشخص گردد و فروشنده این اطلاعات را در اختیار خریدار قرار دهد، زیرا این ویژگی‌ها برای نوردهای مختلف متفاوت است. چنانچه از ماده‌ی حلال رنگ، که بایستی رنگ‌های خشک شده را از


لازم است و عملأً باعث توقف بیشتر ماشین می‌شوند. مواد شوینده فرم خود نیز به دو گروه: مواد شوینده فرم‌های چاپی فلزی و غیرفلزی دسته‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است که مواد شست و شوی فرم‌های چاپی فلزی را می‌توان برای فرم‌های چاپی غیرفلزی نیز به کار برد.

مواد شوینده فرم‌های چاپی فلزی: چاپخانه‌هایی که منحصرأً فرم‌های چاپی فلزی را چاپ می‌کنند و هیچگاه فرم لاستیکی یا فرم‌های مواد مصنوعی را چاپ نمی‌کنند، نمی‌توانند مواد شوینده‌ای را که قابلیت اشتعال و یا خطر آتش‌سوزی دارند به کار بزنند بایستی از مواد شوینده ضدحریق یعنی ترکیبات کلدار متان مانند: تری‌کلراتیلن^۱ (Tri) و پرکلراتیلن^۲ (Per) استفاده کنند. از آنجایی که کلیه‌ی مواد شوینده، در سطح وسیع، با نام‌های تجاری و فانتزی خرید و فروش می‌شوند، بایستی قبل از خرید این مواد اطلاعات بیشتری راجع به آن‌ها به دست آورد.


مواد شوینده فرم‌های چاپی غیرفلزی: در مورد استفاده از مواد شوینده برای فرم‌های چاپی غیرفلزی (کلیشه و گراورهای تهیه شده از انواع مواد مصنوعی) بایستی دقت و احتیاط زیادی به کار برد. مهم‌ترین ماده‌ی شوینده برای این فرم‌ها، انواع بنزین رقیق شده است که به عنوان بنزین شست و شو یا بنزین ویژه با نام‌های فانتزی در بازار در دسترس قرار می‌گیرند. قابل ذکر است که هنگام مصرف این‌گونه مواد شوینده به خطر آتش‌سوزی و انفجار بایستی توجه ویژه‌ای بشود.

توجه: استفاده از این مواد مستلزم رعایت موارد زیر است:
الف: وارد شدن به چاپخانه با سیگار روشن منوع است.
ب: از بوجود آمدن هر نوع جرقه‌ی حاصل از اصطکاک، ضربه، الکتریسیته‌ی ساکن و جریان الکتریکی جلوگیری شود.
ج: مواد شوینده در محل‌های محافظت شده از حریق نگهداری شود.


به خاطر بسیاریم که: هنگام شستن فرم بیش از اندازه روی فرم خم نشوید. برای چاپخانه بایستی سیستم ورود هوای تازه به سالن چاپ در نظر گرفته شود (استفاده از سیستم‌های تهویه‌ی هوا). نه تنها به دلیل خطر آتش‌سوزی، بلکه به دلایل بهداشتی نیز نباید کسی در محل کار با کنه‌های آغشته به مواد شوینده ترد دکند.



شکل ۱-۵- ریختن مایع شست و شو دهنده روی سیلندر رنگ پخش کن



شکل ۲-۵- خارج کردن نور دشی



شکل ۳-۵- تغذیه CPTRONIC ... سیستم شست و شوی اتوماتیک

سطح نوردها بیرون بکشد، استفاده کردیم، با استی رنگ‌های باقی‌مانده را با ماده‌ی شوینده‌ی معمولی نوردها دوباره بشویم.

به خاطر بسیاریم که: برای شست و شوی نوردها فقط از ماده‌ی شوینده‌ی نوردها استفاده شود.

مواد شوینده‌ی معمولی نیز بی خطر نیستند. موارد و قوانین اینمی و احتیاطی باید در مورد آن‌ها رعایت شود.

در نگهداری مواد ویژه‌ی نوردها بسیار دقت کنید.

به کلیه‌ی دستورالعمل‌ها توجه کرده و آن‌ها را با دقت

اجرا کنید.

۳-۵- شست و شوی ماشین

منظور از شست و شوی ماشین، خارج کردن رنگ‌های اضافی از جعبه‌ی رنگ، تمیز کردن جعبه‌ی رنگ، شستن نوردها (نوردهای فولادی و لاستیکی) با مواد شوینده و تمیز کردن ظرف ویژه‌ی نور دشی می‌باشد.

۱-۳-۵- شستن ماشین: برای شستن ماشین باید ابتدا

آن را از حالت چاپ خارج کرده در حالت حرکت قرار دهید تا ماشین به گردش خود ادامه دهد. در این حال مواد شوینده را به روی نوردهای بالایی بریزید (شکل ۱-۵). ظرف ویژه‌ی نور دشی را در مسیر شست و شوی نوردها قرار دهید تا به طور خودکار نور دشی شود و زواید رنگ و مواد شوینده به داخل ظرف نور دشی هدایت شوند. پس از اتمام کار ماشین را خاموش کنید و ظرف نور دشی را با دقت از ماشین خارج کنید (شکل ۲-۵) و مواد داخل آن را در ظرف ویژه‌ی جمع آوری مواد زاید خالی کنید. در پایان نور دشی را نیز با دقت شسته و در جای خود قرار دهید.

امروزه در ماشین‌های مدرن، به منظور صرفه‌جویی در زمان، شست و شوی کامل ماشین توسط سیستم‌های کنترل کامپیوترا نیز صورت می‌گیرد. شکل ۳-۵ سیستم شست و شوی خودکار را نشان می‌دهد.

۴-۵- نظافت دستگاه

منظور از نظافت دستگاه تمیز کردن آن از ذرات کاغذ، گرد و خاک، ذرات پودر و همچنین روغن، گریس، رنگ و موادشونده اضافی است که به نحوی در قسمت‌های مختلف ماشین وجود دارند.

۱-۴- ذرات کاغذ: هنگام فرار دادن کاغذ در ماشین چاپ ذرات کاغذ به اطراف ماشین پراکنده شده و مقداری نیز در قسمت‌های مختلف بهویشه محل‌های دور از چشم می‌نشیند.

۲-۵- ذرات پودر: هنگام پودریاشی مقداری پودر نیز روی قسمت‌های مختلف ماشین می‌نشیند به گونه‌ای که پس از اتمام چاپ یک تیراژ ۱۰۰۰۰ برگی، چاپکار غبار سفیدی را که حاصل از بودریاشی است روی ماشین می‌بیند.

۳-۴- تمیز کردن: برای تمیز کردن ذرات پودر و کاغذ با استی از بُرس‌های ویژه، قلم مو و در صورت لزوم از پمپ باد استفاده کرده و با دقت کلیه‌ی ذرات را تمیز نمود. در غیر این صورت این ذرات به مرور روی روغن‌خورها، گریس‌خورها و مفصل‌ها و نقاط حساس ماشین جمع شده و باعث بدکار کردن و عدم روانی حرکت ماشین خواهد شد.

۴-۵- رنگ و مواد شوینده‌ی زاید: پس از تمیز کردن ماشین از ذرات پودر با استی رنگ‌ها و یا مواد شوینده‌ی زاید، که به نحوی هنوز در قسمت‌های مختلف ماشین مانند کناره‌ی نوردها، روی حلقه‌های تماس، ریل‌های هادی و ... قرار دارند، با کنه‌های کاملاً تمیز شود. بدیهی است این کار در حالت خاموش بودن ماشین صورت می‌گیرد.

۵- سرویس و تعمیر

منظور از سرویس و تعمیر دستگاه، تعویض روغن، بررسی صحت کارکرد قسمت‌های حساس و مهم دستگاه، تعمیر، تعویض و تنظیم آن‌ها می‌باشد. این کار معمولاً به صورت سالیانه و توسط سرویس کار متخصص مورد تأیید کارخانه‌ی سازنده انجام می‌شود.

۱-۵- زمان سرویس و تعمیر: زمان سرویس و تعمیر معمولی دستگاه طبق برنامه‌ی زمان‌بندی شده و پیشنهاد شده از طرف کارخانه‌ی سازنده است. در هر صورت از نظر

زمانی مناسب ترین زمان هنگام تعطیلات تابستانی چاپخانه است. در این زمان که کارکان چاپخانه از تعطیلات استفاده می‌کنند، با استی کلیه‌ی ماشین‌ها تعمیر و سرویس شوند.

۲-۵- تعویض قطعات: معمولاً با استی از طرف سرپرست تولید چاپخانه، با همکاری چاپکار، کارت سرویس و تعمیر برای ماشین چاپ تهیه شود. این کارت به عنوان شناسنامه‌ی سرویس و نگهداری ماشین خواهد بود. کلیه‌ی عملیاتی که روی ماشین انجام می‌شود از جمله: تعویض روغن، سرویس جزیی، سرویس کلی، تعمیر جزیی، تعمیر کلی، تعویض قطعات و ... با ذکر تاریخ و شرح عملیات انجام شده در آن ذکر می‌گردد.


- تهیه‌ی فهرست قطعات یدکی ضروری: لازم است با توجه به تجربه‌ی کاری و استفاده از کتابچه‌ی راهنمای استفاده از دستگاه و کتابچه‌ی قطعات یدکی، بنا به عمر مفید هریک از قطعات مهم و حساس دستگاه، شناسنامه‌ای تهیه و نسبت به خرید آن‌ها از قبل اقدام گردد تا هنگام نیاز مشکلی پیش نیاید.

۶- روغن‌کاری

یکی از عوامل نگهداری و خوب کار کردن ماشین‌ها، روغن‌کاری کردن آن‌ها به شکل درست و مطلوب است. هرچه تماس میان قطعات گردنه با یکدیگر بیشتر باشد، به همان نسبت، امکان خوردگی و ساییدگی آن‌ها بیشتر خواهد بود. مواد چرب‌کننده، بین دو قطعه قشر حفاظتی به وجود می‌آورند که سایش را به کمترین حد می‌رساند. به این ترتیب، همه‌ی قطعات می‌توانند باهم، به آرامی و با سروصدای کم به حرکت خود ادامه دهند.

۱-۶- مواد چرب‌کننده: مواد چرب‌کننده عبارت‌اند از: انواع روغن‌های ویژه، چربی‌های فشرده (گریس‌ها)، چربی‌های گرافیتی و چربی‌های ویژه‌ی چرخ‌دنده.

۲-۶- تجهیزات روغن‌کاری: وسایلی را که در ماشین‌ها به کار می‌برند تا بتوانند روغن را به محل‌های مورد نظر برسانند، عبارت‌انداز: سوراخ‌های روغن‌خور، سیستم روغن‌کاری قطره‌ای، سیستم روغن‌کاری فتیله‌ای، سیستم روغن‌کاری رینگی، سیستم روغن‌کاری مرکزی، سیستم روغن‌کاری غوطه‌ور و گریس‌خورها (شکل ۵-۴).



شکل ۴-۵- انواع سیستم‌های روغن‌کاری و گریس‌کاری

۳-۶- روغن‌کاری مرکزی برای روغن بدون برگشت: قبل از به کار انداختن ماشین باید سیستم روغن‌کاری ماشین به کار انداخته شود. اگر دستگاه مرکزی روغن مجهر به سیستم شانده‌نده‌ی فشار روغن یا خبرده‌نده‌ی چشمی (روشن شدن چراغ و...) نیست؛ باید به طور مرتباً دستگاه را بازدید کرد و از درست کار کردن آن مطمئن شد.


۴-۶- روغن‌کاری مرکزی با برگشت: روغن
به تک تک یاتاقان‌های سیلندر (a) هدایت شده و از راه سیستم‌های کنترل کننده مانند: انواع خبرده‌نده‌های چشمی، دستگاه قطرهای، دستگاه مخزن شیشه‌ای و غیره، (b) دوباره به مخزن اصلی (c) بر می‌گردد. به مجرد این که روغن در مخزن اصلی پُر می‌شود کلید شناور (d) جلوی روغن ورودی را می‌گیرد. روغن به وسیله‌ی فیلتر مکننده (e) به چرخ‌نده‌ی پمپ (f) داده می‌شود و پمپ، روغن تمیز شده را از طریق دستگاه تقسیم (g) به سیستم گردشی وارد می‌کند. فشار لازم به وسیله‌ی پمپ دستی یا الکتریکی (h) قبل از به کار انداختن ماشین تأمین می‌شود (شکل ۵-۵).

امروزه قسمت‌های حساس بیشتر ماشین‌ها به طور مرکزی و بعضی قسمت‌ها نیز به طور دستی روغن‌کاری می‌شوند. یاتاقان‌ها و ریل‌ها نیز به وسیله‌ی گریس ذخیره شده در درون شیارهای ویژه‌ی خود، ماده‌ی چرب کننده را بدون وقفه به محل‌های تماس اجسام گردانه می‌رسانند.


روغن‌کاری دستی، به وسیله‌ی پمپ روغن، گریس پمپ و روغن‌دان صورت می‌گیرد.

محل‌هایی که خارج از سیستم دستگاه مرکزی هستند و روغن به طور خودکار به آن‌ها نمی‌رسد، باید با دست روغن‌کاری شوند. این محل‌ها عبارت‌اند از: محور پنجه‌ها، محورها و مفصل‌های دستگاه بالا آورنده، محور قرقره‌های بزرگ و تحويل گیرنده و تحويل دهنده‌ی کاغذ، محورهای دستگاه مرکبدان و غیره.


برای روغن‌کاری مرکزی باید اهم مخصوص دستگاه را چند بار فشار دهیم و یا بکشیم؛ به این ترتیب عمل پمپاژ انجام می‌شود و دستگاه به طور خودکار روغن را به وسیله‌ی پمپ و لوله‌های نازک به محل‌های حساس می‌رساند.



شکل ۵-۵- سیستم روغن کاری مركزی با برگشت و تصفیه روغن



شکل ۶-۵- روغن کاری رینگی



گریس خور مخزنی

گریس خور محدب

گریس خور مقعر

شکل ۷

دستگاه به صورت دستی با حرکت دادن اهرم پمپ یا به طور خودکار به وسیلهٔ خود ماشین در زمان‌های تعیین شده عمل می‌کند و روغن را به قسمت‌های حساس ماشین می‌رساند.

۶-۵-۵- روغن کاری غوطه‌ور (حمام روغن): یاتاقان‌ها به ویژه محل‌های روغن خور، به طور مستقیم در یک مخزن آب بندی شدهٔ روغن حرکت می‌کنند و به طور منظم، در فاصله‌ی زمانی معینی در روغن غوطه‌ور می‌شوند. امکانات کنترل در این سیستم عبارت‌اند از: الف- درجه‌ی شیشه‌ای، که ارتفاع روغن قابل کنترل کردن است، ب- میله‌ی اندازه‌گیری، که حداقل و حداکثر مقدار روغن روی آن مشخص شده است. لازم به یادآوری است که محل‌های کنترل روغن باید پیوسته تحت مراقبت باشند. تعویض روغن به طور مرتب در زمان‌های مشخص انجام شود.

۶-۵-۶- روغن کاری رینگی: در این نوع روغن کاری، حلقه یا رینگی روی محور خود به طور آزاد آویزان است؛ در حالی که قسمت زیری آن درون وان روغن است. در اثر گردش، محور رینگ نیز به اجبار می‌گردد. در این صورت، هر بار مقداری روغن را با خود به بالا می‌رساند (شکل ۶-۵).

۷- گریس خورها: به صورت محدب یا مقعر، تخت و مخزنی هستند. بیشتر آن‌ها دارای سیستم حفاظتی بوده و از ورود گرد و خاک جلوگیری می‌کنند. گریس خورها همیشه مقداری گریس را در خود ذخیره دارند و به مرور آن را به محل‌های تماس می‌رسانند (شکل ۷-۵).

گیرد. هیچ‌گاه نوردهای ماشین روشن را با تکه‌های پارچه تمیز نکنید. پس از شستن بلافارسله ماشین را خاموش و ترمزها را قطع نمایید سپس ظرف نوردوشی را خالی و تمیز کنید.

۷-۵-۹ هیچ‌گاه روی نوردهای رنگ ماشین در حال کار، با کاردک رنگ نزنید، زیرا علاوه بر آن که یک باره به یک محل، رنگ اضافی می‌رسد امکان رفتن کاردک یا دست به زیر نوردها نیز وجود دارد.

۷-۵-۸ برای هر کاری که می‌خواهید درون ماشین انجام دهید، از جمله تمیز نمودن فرم یا سیلندر فشار، بودر زدن به ریل‌ها یا به سیلندر ماشین، چسباندن زیرسازی‌ها، کم و زیاد نمودن کاغذ سیلندر، بازدید فرم و ... حتماً ترمز اصلی را قطع کنید تا دیگران توانند ماشین را به کار اندازند.

۱۰-۵-۱ ایمنی محیط کار


۱۰-۵-۱ اصولاً ایجاد هر نوع شعله به وسیله‌ی هر کس در محیط کار مجاز نیست. از روشن کردن کبریت، فندک و... قاطعانه جلوگیری کنید.

۱۰-۵-۲ توجه داشته باشید که کف چاپخانه به ویژه اطراف ماشین شما خشک و بدون روغن باشد این امر مانع از لغزش و زمین خوردن شما و دیگران و برخورد اعضای بدن افراد به ماشین می‌شود.

۱۰-۵-۳ روی صفحات فرم‌بندی و میزهای کار کاملاً تمیز و خالی از هرگونه وسایل اضافی باشد تا بی‌نظمی در کار ایجاد نشود و امکان سقوط این گونه وسایل بر روی پای افراد وجود نداشته باشد.

۱۰-۵-۴ هرگونه نقص برقی و مکانیکی را که در ماشین شما به وجود می‌آید، فوراً به متصرفی مربوط گزارش دهید و بدون اجازه، از دست زدن به قسمت معیوب ماشین خودداری کنید؛ زیرا ممکن است دچار برق‌گرفتگی شوید یا آتش‌سوزی رخ دهد. حتی فیوز دستگاه‌ها را نیز زیر نظر متصرفی مربوطه تعویض کنید.

۱۰-۵-۵ تکه‌های پارچه را که آغشته به مواد نفتی مثل بنزین، بنزول، ترباتین، نفت و غیره است، در ظرف‌های



شکل ۸-۵-۸ امکان رفتن دست یا انگشتان بین فرم و نوردها

۱۰-۵-۹ از نشان دادن قطعات گردنه یا ثابت ماشین

به دیگران، هم چنین توضیح دادن مسایل فنی و تذکر اشکالات چاپی حین کار برای همکار خود با دست و یا انگشت جداً خودداری کنید، زیرا امکان برخورد انگشت و دست شما با نوردها و در نتیجه به وجود آمدن سانحه خواهد شد.

۱۰-۵-۹-۱ قبل از کار، ترمزها را به دقت بازدید کنید.

۱۰-۵-۹-۲ هیچ‌گاه و به هیچ عنوان به شخص دوم اجازه ندهید به قسمت‌های ماشینی که موتور آن روشن است، دست بزند و از نزدیک شدن دیگران به ماشین به طور کلی جلوگیری کنید.

۱۰-۵-۹-۳ قبل از به کار انداختن ماشین، مطمئن شوید که کسی در اطراف آن نباشد، سپس با صدای بلند با جملات توجه کنید! دقت کنید! احتیاط! و... روشن شدن ماشین را به همکاران خود اطلاع دهید.

۱۰-۵-۹-۴ در بیشتر ماشین‌های چاپ همیشه ییش از یک نفر با ماشین کار می‌کنند. از ابتدا باید مشخص شود که مسئولیت کل ماشین با چه کسی است. پس، تنها چاپکار ارشد اجازه‌ی دست زدن به درون ماشین را دارد. بقیه‌ی افراد تنها کاری را انجام دهند که او تعیین می‌کند. قطع کردن دستگاه در صورت بروز اشکال امکان‌پذیر است ولی رفع اشکال و راه‌اندازی مجدد منحصرأً به وسیله‌ی چاپکار اول و با رعایت کامل نکات ایمنی صورت می‌گیرد.

۱۰-۵-۹-۵ شستن ماشین تنها به وسیله‌ی یک نفر صورت

- ۱۱-۵** از پوشیدن لباس کار گشاد و بزرگ یا روپوش بلند خودداری کنید. لباس کار خود را طوری مرتب کنید که هیچ قسمتی از آن باصطلاح آویزان نباشد. مچ های لباس تا حدودی چسبان و دامن پیراهن نیز آزاد نباشد. امکان رفتن گوشه ای از لباس به زیر نوردها یا قسمت های متحرک ماشین همواره وجود دارد.
- ۱۱-۶** هنگام کار از به دست داشتن حلقه، انگشتی، ساعت، دستبند، گردنبند، زنجیر و همچنین داشتن شال گردن کاملاً پرهیز کنید.
- ۱۱-۷** از به کار بردن ابزار و وسایل فرسوده و نامناسب مانند آچار بی دسته و شکسته، آچارهای دو سر نامناسب و گرد شده، چکش های خراب و یا دسته شکسته و شُل شده خودداری کنید.

درسته قرار دهید و به سرعت از محل چاپخانه دور کنید. از تزدیک کردن آنها به بخاری جلوگیری کنید.

۱۱-۸ همواره افکار خود را روی کار و ماشین متمرکر نمایید. در ضمن کار با دیگران صحبت یا شوخی نکنید و ماشین را ترک نکنید. یک لحظه بی توجهی یا پریشانی فکر شما ممکن است اتفاقاتی بس ناگوار و غیرقابل جبران به وجود آورد. متأسفانه تاکنون شاهد برخی اتفاقات ناگوار در محیط کار بوده ایم.

۱۱-۹ نکات مهم

۱۱-۱ فرم را طبق اصول و قواعد فنی بیندید، حمل کنید و در ماشین قرار دهید. پس از پایان کار چاپ، فرم را خارج کنید و در محل امن (روی صفحه هی فرم بندی یا میز مخصوص) قرار دهید.

آزمون پایانی (۵)

- ۱- مفهوم درست استفاده‌ی بهینه و حداقل بهره‌وری دستگاه کدام یک از موارد زیر است؟
- الف - رسیدگی به ماشین
 - ب - نگهداری ماشین
 - ج - تعمیر ماشین
 - د - روغن کاری منظم
- ۲- دسته‌بندی مواد شوینده‌ی ماشین‌های چاپ کدامند؟ مواد شوینده‌ی ...
- الف - فرم و نوردها
 - ب - بنزینی و پودری
 - ج - کلیشه و حروف
 - د - خمیری و مایع
- ۳- شست و شوی ماشین‌های چاپ در کدام حالت صورت می‌گیرد؟ در حالت ...
- الف - خارج کردن فرم
 - ب - خارج کردن از حالت چاپ
 - ج - وصل بودن چاپ
 - د - توقف ماشین
- ۴- بررسی صحت کارکرد قسمت‌های حساس و مهم دستگاه به کدام صورت انجام می‌شود؟
- الف - ماهیانه
 - ب - فصلی
 - ج - سالیانه
 - د - هنگام ضرورت
- ۵- روغن کاری مرکزی به کدام صورت انجام می‌شود؟
- الف - پمپ برگشت، تصفیه‌ی روغن
 - ب - بدون برگشت، با برگشت
 - ج - سیستم کنترل کننده، خبردهنده‌ی چشمی
 - د - سیستم گردشی، پمپ الکتریکی
- ۶- ریخته‌شدن روغن در کف چاپخانه به ویژه اطراف ماشین کدام بی‌آمد را دارد؟
- الف - جذب گرد و غبار
 - ب - لغزش چاپکار
 - ج - آتش‌سوزی
 - د - برخورد اعضای بدن به ماشین
- ۷- ضروری‌ترین کاری که بایستی هنگام کار درون ماشین انجام داد کدام است؟ قطع ...
- الف - کلیه سیستم‌های گرداننده
 - ب - کلاچ ماشین
 - ج - ترمز اصلی
 - د - برق ماشین

تمرین شناخت محل‌های روغن و گریس‌خور ماشین و زمان‌های آن :

با در دست داشتن کتاب، جزوی یا بروشور راهنمای استفاده از ماشین چاپ و یا فهرست و نقشه‌ی روغن کاری، هنرجو ابتدا با دقت و با کمک هنرآموز خود آن را مطالعه کند و سپس برای وی توضیح دهد که او :

چه محل‌هایی را به‌طور هفتگی روغن کاری یا گریس کاری می‌کند؟

چه محل‌هایی را به‌طور ماهانه روغن کاری یا گریس کاری می‌کند؟

تک تک محل‌ها را روی ماشین خود جست‌وجو کند، محل‌هایی را بشناسد و خوب به خاطر بسپارد و تعداد آن‌ها را با نقشه و فهرست روغن کاری تطبیق کند.