

## بخش دوم

### چاپ افست

#### هدف کلی بخش

هر جو در پایان این بخش با اصول چاپ افست آشنا می‌شود و قادر خواهد بود با دستگاه یک رنگ، کارهای ساده را چاپ کند.

### عملکرد چاپ افست

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل فراگیر قادر خواهد بود:

- ۱- چگونگی پیدایش چاپ افست را توضیح دهد.
- ۲- ساختار ماشین چاپ افست را توضیح دهد.
- ۳- واحد چاپ و اجزای تشکیل دهنده آن را توضیح دهد.
- ۴- قسمت خروجی کاغذ را توضیح دهد.

آب و روغن به چاپ سنگی دست یابد. سهولت روش زنه‌فلدر این امکان را به وجود آورد که آثار زیبایی در عرصه‌ی چاپ سنگی به وجود آید. قابل ذکر است که این پدیده در سال ۱۷۹۶ میلادی مطابق با ۱۲۱۷ هـ.ق. اتفاق افتاد.

**۱-۶- چاپ سنگی «لیتوگرافی»:** ذکر این نکته لازم است که لفظ «لیتو» به معنی سنگ و «گرافی» به معنی نوشتمن می‌باشد و در تیجه لفظ «لیتوگرافی»<sup>۵</sup> به معنی ترسیم و نوشتمن روی سنگ می‌باشد.

در این روش تصویر به صورت ناخوانا با وسایل ترسیمی و از جمله مداد شمعی و توسط مرکب، که محتوی روغن یا چربی است، روی لوح ترسیم می‌گردد. چرب بودن مرکب، قشر نامحلولی را بر روی صفحه به وجود می‌آورد که مرکب چاپ را به خود می‌گیرد و آب را دفع می‌کند. سپس طرح ترسیم شده بر روی صفحه به وسیله‌ی صمغ عربی و محلول جوهر شوره (تیزاب) ثبات می‌یابد. در این حال، تیزاب اطراف نقش‌ها را به مقدار کم می‌خورد و بدین ترتیب، نقش به صورت برجسته باقی می‌ماند. پس از شستن صفحه‌ی سنگی با آب و تربانین می‌توان سطح آن را با نورد مرکب آغشته کرد و تصویر را روی کاغذ چاپ نمود.

باید دانست که مرکب چاپ از ییگمنت‌های رنگی به عنوان رنگ‌دانه، رزین‌های جامد و الکیدی به عنوان مواد چسبنده‌ی مرکب

در این بخش تاریخچه و مکانیزم چاپ افست را مرور می‌کنیم. کسب آگاهی از چگونگی پیدایش و سیر تکاملی این روش چاپ و اطلاع آن، بی‌بردن به اصول و درک مفاهیم زیربنایی را به سهولت میسر می‌سازد. چاپ افست یا همسطح از تقابل و تضاد آب و چربی حادث می‌شود. وجود این دو عامل شکل‌گیری چاپ افست را باعث شده است.

در این سیستم هر نقطه از پلیت یا دوستدار آب است یا چربی‌پذیر؛ به عبارتی هر نقطه، یا آب را به خود جذب می‌کند و یا مرکب را می‌گیرد. چگونگی ایجاد تفاوت‌ها بر روی سطح پلیت را در مبحث «پیش از چاپ» فراگرفته‌اید.

#### ۱-۶- پیدایش چاپ افست

حدود ۳۰۰ سال بعد از اختراع ماشین چاپ که براساس حروف سری کار می‌کرد، آلئیس زنه‌فلدر<sup>۱</sup> سعی کرد تا از طریق حکاکی، نوشتمن‌های خود را بر صفحات نازک مسی تکثیر نماید. اما دستیابی به این امر اشکالاتی را به همراه داشت. گران بودن مس، حکاکی به صورت معکوس «رانگ ریدینگ»<sup>۲</sup> و دشوار بودن صیقل کردن سطح مس از جمله مشکلاتی بود که او را وادار کرد که راه‌های دیگری را مورد آزمایش قرار دهد.

زنه‌فلدر بالاخره توانست با استفاده از اصل محلوت نشدن

استاد لیتوگرافی به نام «رابل ویلیام<sup>۱</sup>» به وجود آمد. بدین صورت که در امریکا معمولاً به جای پارچه‌ای که روی سیلندر چاپ بسته می‌شد از لاستیک استفاده می‌کردند. در یکی از روزها، رابل به شکل تصادفی سیلندر چاپ را بدون کاغذ روی سنگ به حرکت درآورد و متوجه شد که در برگشت، مطالب موجود بر روی سنگ بر روی سطح لاستیک منتقل شد. دفعه‌ی دوم که وی عمل چاپ را انجام داد، متوجه شد که هر دو طرف کاغذ چاپ شده است. با تکرار و بررسی این موضوع، رابل ویلیام دریافت که انتقال مرکب توسط لاستیک به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار است. او بهترین نتیجه‌گیری و استفاده را از این اتفاق به دست آورد و موضوع را بی‌گیری نمود.


در همین زمان شخص دیگری هم در نیویورک به نام «راجرز<sup>۲</sup>» ماشین پشت‌وروزن را اختراع کرد که از یک سیلندر چاپ استفاده می‌شد. این ماشین از دو سیلندر مخصوص زینک و یک سیلندر چاپ که روی آن لاستیک بسته شده بود تشکیل می‌شد (شکل ۶-۱).

و روغن‌های گیاهی و نفتی به عنوان انتقال‌دهنده‌ی مرکب بر روی سطح چاپ شونده، و مواد افروزنی دیگر تشکیل می‌شود. ذکر این مطلب بدین خاطر است که بدانیم حدود چهل درصد مواد روغنی اعم از گیاهی یا نفتی باعث چرب بودن مرکب می‌شود. به همین دلیل قسمت‌هایی از سنگ یا فلز، طی مراحل شیمیایی و فیزیکی روغن دوست و جاذب مرکب چاپ می‌شود و آب را دفع می‌کند و قسمت‌هایی دیگر آب را به خود می‌گیرد و مرکب را دفع می‌کند در صورتی که سطوح مزبور مرتبط شده باشند.

با اختراع چاپ سنگی، شیوه و اصول اولیه‌ی سیستم چاپ افست پایه‌گذاری شد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت که چاپ سنگی مادر چاپ افست به حساب می‌آید.

**چاپ مستقیم:** حتماً متوجه شده‌اید که چاپ با این تکنیک به صورت مستقیم صورت می‌گرفت یعنی مرکب از لوح سنگی به سطح کاغذ منتقل می‌شد.


**چاپ غیرمستقیم:** جالب است که بدانید، چاپ غیرمستقیم که در شیوه‌ی افست به کار می‌رود به صورت اتفاقی برای یک



شکل ۶-۱

بالاخره در سال ۱۹۰۶ در کارخانه‌ی ماشین‌سازی «دینگلر<sup>۳</sup>» اولین ماشین افست یک‌رنگ به نام «تریومف<sup>۴</sup>» ساخته شد که احتمالاً در حين جنگ اول جهانی از بین رفته و نقشه و مدل‌های آن نیز مفقود یا سوخته شده است (شکل ۶-۲).


در نتیجه وقتی کاغذ از بین سیلندرها عبور می‌کرد، روی کاغذ به صورت مستقیم و پشت آن به شکل غیرمستقیم چاپ می‌شد. به این دلیل می‌توان از دستگاه مذکور به عنوان اولین ماشین چاپ غیرمستقیم نام برد.




شکل ۲-۶- شمایی از ساختمان ماشین تریومف

سیلندرهایی هم قطر ساخته شد. از این نوع ماشین‌ها می‌توان به ماشین «باواریا» که توسط کارخانه «فرانکن تال» ساخته شده است، اشاره نمود (شکل‌های ۳-۶ تا ۵-۶).


در اوایل کار، استقبال شایانی از ماشین‌های افست نشد که علت آن وجود ماشین‌های برتر چاپ برجسته (تریرس) بود. ولی به مرور تغییراتی در ساختار دستگاه‌ها به وجود آمد و



شکل ۳-۶- ماشین افست «باواریا»




شکل ۴-۶- ماشین چاپ افست رولند، یکرنگ، با سه سیلندر هم قطر. سال ۱۹۱۲



شکل ۵-۶- ماشین چاپ افست یکرنگ


اجزای آن را مورد بحث قرار می دهیم. برای این منظور، ماشین چاپ افست یکرنگ را در نظر گرفته ایم (شکل ۶-۶).

**۲-۶- آشنایی با ساختار ماشین افست**  
در این بخش جزئیات ماشین چاپ و چگونگی عملکرد



شکل ۶-۶

- ۱- تغذیه کاغذ
- ۲- میز آپارات
- ۳- سنجاق و نشان
- ۴- دستگاه مرطوب کننده
- ۵- دستگاه تغذیه مركب
- ۶- سیلندر پلیت
- ۷- سیلندر لاستیک
- ۸- سیلندر چاپ
- ۹- سیستم پنجه زنجیر انتقال کاغذ
- ۱۰- دستگاه دسته کردن کاغذ چاپ شده یا دلیوری



شکل ۷-۶- قسمت تغذیه کاغذ

برای کاغذ با گراماژ کم و یا زیاد امکان پذیر باشد. دستگاه تغذیه را از نظر کار به دو قسمت تقسیم می کنیم.

**الف:** در این قسمت کاغذهای دسته شده روی تخته، تک تک جدا شده و به زیر قرقه ترانسپورت راهنمایی می شود.  
**ب:** میز آپارات که کاغذ را از نظر دوتایی کنترل نموده و در نهایت رساندن کاغذ به سنجاق را به عهده دارد.

میز آپارات از نظر ساختار به دو نوع تقسیم می شود.  
میزهایی که با نوار و قرقه و فنر روی کار، و مویی های متعدد کار می کند.

میزهایی که از نوارهای سوراخ دار پنوماتیکی که با عمل «مک» کاغذ را از دو قرقه ترانسپورت تحويل گرفته و به سنجاق هدایت می کند.


البته اگر لازم باشد که ماشین چاپ را به صورت کلی تقسیم کنیم باید به :

قسمت تغذیه‌ی کاغذ،  
واحد چاپ،  
و قسمت خروجی کاغذ

اشارة نمود که هر کدام شامل اجزای مختلف می باشد.

**۱-۶-۲**- **قسمت تغذیه‌ی کاغذ:** این بخش از دستگاه شامل قسمت هایی می شود که هدایت کاغذ تا سنجاق و نشان را به عهده دارد.

**۲-۶-۲**- **آپارات:** وظیفه‌ی آپارات رساندن بدون اشکال و روان کاغذ به سنجاق می باشد و بایستی طوری ساخته شده باشد که در کمترین زمان و به سادگی تنظیم شود و تنظیم آن



شکل ۶-۸

پاشنه سوراخ های وجود دارد و باعث می شود که توسط باد کاغذها را از یکدیگر جدا کند.

**۳- جلوگیر کاغذ:** هرگاه یک برگ کاغذ عبور می کند به طرف پایین حرکت کرده و بلا فاصله بعد از عبور کاغذ به حالت اول بر می گردد.


**۴- پیچ رگلاز:** ارتفاع تخته‌ی آپارات

- **اجزای آپارات:** قسمت هایی که برای جدا کردن کاغذ از روی تخته آپارات تا زیر قرقه انتقال دهنده (ترانسپورت) نقش دارند طبق شکل ۶-۸ عبارتند از :

**۱- پشت بند کاغذ**

**۲- پاشنه‌ی آپارات:** با ارتفاعی معادل ۴ تا ۶ میلیمتر که معمولاً حدود ۱۴ میلیمتر روی کاغذ قرار می گیرد (روی نیم دایره‌ی

- ۱۰- مویی‌ها: از بلند شدن چند کاغذ با هم جلوگیری می‌کند.
- ۱۱- فنرهای تخت: فنرهای تختی هستند که به صورت فلس ماهی روی هم قرار گرفته و روی لبه کاغذ قرار می‌گیرد و از چندتایی رفتن کاغذ جلوگیری می‌کنند.
- در شکل ۶-۸ لاستیک‌های فوتک را نیز ملاحظه می‌کنید. لاستیک‌ها برای کاغذهای مختلف قابل تعویض هستند. برای مثال لاستیک‌هایی که روی آن‌ها صاف نیست برای کاغذهای معمولی، و لاستیک‌هایی که روی آن‌ها صاف است برای کاغذهای با گراماز<sup>۱</sup> بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- برای میزان کردن مکنده‌ی اول که جدا کننده کاغذ است باستی از مهره‌ی شماره‌ی ۶ استفاده نمود. در شکل ۶-۹ سیستم مکنده‌ی کاغذ در حالت‌های مختلف مشاهده می‌شود.



شکل ۶-۹

کلی آن‌ها از روی تخته‌ی آپارات است، نشان می‌دهد.


۵- مکنده‌ی اول: بلند کردن و جدا کردن یک برگ کاغذ را به عهده دارد.

۶- مهره‌ی تنظیم: حالت مکنده

۷- مکنده‌ی دوم: در حالی که کاغذ را می‌مکد، توسط صفحه‌ی بادامکی که روی آن تعییه شده است کاغذ را به زیر قرقه‌های ترانسپورت هدایت می‌کند. یادآوری می‌شود، زمانی که مکنده‌ی دوم شروع به مکیدن کاغذ می‌کند، مکنده‌ی اول کاغذ را رها می‌کند و زمانی مکنده‌ی دوم قطع می‌شود که قرقه‌های ترانسپورت کاغذ را گرفته و به حرکت درآید.

۸- وزنه‌ی نگهدارنده کاغذ: قسمتی که با وزن خود کاغذ را نگه می‌دارد (یا وزنه‌ی نگهدارنده کاغذ).

۹- جدا کننده‌های کاغذ: دارای سوراخ‌های ریزی می‌باشد و توسط باد به جدا کردن کاغذها کمک می‌کند.



شکل ۶-۱۰

شکل ۶-۱۰ مجموعه‌ی کاملی را که کار آن جدا کردن کاغذ و هدایت آن تا زیر قرقه‌های انتقال دهنده و تنظیم ارتفاع

## — عملکرد اجزای آپارات

الف — قسمت جداکننده: برای کاغذهای سبک، باد

جداکننده کم می‌شود و برای کاغذهای با گراماژ بالا، میزان باد افزایش می‌یابد (شکل ۶-۱۱).




شکل ۶-۱۱

نسبت به ضخامت کاغذ تنظیم می‌گردد.


ب — طرز قرار گرفتن مویی‌ها بر روی کاغذ: در شکل

۶-۱۲ مشخص است. در این مورد نیز فشار مویی‌ها روی کاغذ



شکل ۶-۱۲

شکل ۶-۶ طرز قرار گرفتن فنرهای تخت (فلس ماهی) را روی کاغذ نشان می‌دهد.




شکل ۶-۱۴ دستگاه دوتایی بگیر

طریقه‌ی میزان کردن قرقه‌ی دوتایی بگیر بدین ترتیب است که قرقه‌ی شماره‌ی یک را طوری تنظیم می‌کنیم که به اندازه‌ی دو برگ کاغذ باشد (به ضخامت کاغذی که قرار است چاپ شود) و اگر احیاناً کاغذ سوم یا به تعداد بیشتر زیر آن قرار بگیرد، آپارات از کار بایستد. بدین ترتیب با قرار دادن دو ورق کاغذ زیر قرقه‌ی شماره‌ی یک باید فاصله‌ی بین «بین» و «کنتاکت الکتریکی» به اندازه‌ی یک ورق کاغذ باشد. اما در مورد کارتون فاصله‌ی مزبور را تا نصف نیز می‌توان کاهش داد.

پ — قرقه‌های انتقال دهنده: زمانی که کاغذ را از مکنده‌ی دوم تحویل می‌گیرند بایستی با فشار مساوی، کاغذ را روی نوار هدایت کنند و این عمل توسط پیچ تنظیم که روی آن‌ها تعییه شده است صورت می‌گیرد. میزان بودن قرقه‌ها و فشار مساوی آن‌ها نکته‌ی مهمی است که عدم رعایت آن، کج بردن کاغذ را دربی خواهد داشت.


ت — دوتایی بگیر: زمانی که کاغذ در زیر قرقه‌های انتقال جهت هدایت به روی میزان قرار می‌گیرد، قرقه‌ی مخصوص کنترل که باید از عبور دوتایی کاغذ جلوگیری کند، حتماً بایستی نسبت به ضخامت کاغذ میزان شود (شکل ۶-۱۴).




شکل ۶-۱۳

و مویی‌های دایره‌شکل و مویی‌های معمولی قرار گرفته‌اند صورت می‌پذیرد (شکل‌های ۱۵-۶ و ۱۶).

ث - میز آپارات: کاغذ کنترل شده را از قرقره‌های انتقال دهنده تحویل می‌گیرد و تا سنجاق هدایت می‌کند. این عمل توسط نوارهای دوار که روی آن‌ها قرقره‌های لاستیکی و پلاستیکی




شکل ۱۵-۶ - سطح رویی میز آپارات



شکل ۱۶-۶ - میز آپارات، تنظیم قرقره‌های انتقال دهنده (ترانسپورت)

لاستیکی و پلاستیکی به سنجاق رسید، قرقره‌های مویی کاغذ را با فشار بسیار کم به طرف سنجاق هدایت می‌کنند و مویی‌هایی که به شکل قلم مو هستند از پس زدن کاغذ جلوگیری می‌کنند.

شکل ۶-۱۷ طرز قرار گرفتن قرقره‌ها، مویی‌ها و ساچمه‌های نگهدارنده کاغذ را، هنگامی که به سنجاق چسبیده‌اند، نشان می‌دهد. زمانی که کاغذ توسط قرقره‌های






شکل ۶-۱۷



شکل ۶-۱۸

ج - میز نوع دوم: همان طور که ذکر شد در نوع دیگری از میز آپارات فقط از نوارهای سوراخ دار استفاده می‌شود و توسط همین سوراخ‌ها کاغذ به طرف نوار مکیده می‌شود و عمل انتقال را تا سنجاق انجام می‌دهد. در این روش، انتقال کاغذ با استفاده از مکش هوا صورت می‌پذیرد و به آن در اصطلاح معمول «پنوماتیک» می‌گویند. درجه‌ی «مک» برای کاغذهای نازک کم است ولی برای کاغذهای با گرمایش بالا از درجه‌ی بالاتری استفاده می‌شود (شکل ۶-۱۸).


ح—سنjac: پیش از اینکه کاغذ توسط پنجه‌ی شناور یا رابط به سیلندر چاپ انتقال یابد، باید از نظر طول و عرض کاملاً کنترل شود. به عبارت دیگر، کاغذ هنگام انتقال باید با سنjac از نشان زاویه‌ی  $90^\circ$  درجه را تشکیل دهد. سنjac از نظر ارتفاع باید به گونه‌ای تنظیم شود که دو ورق کاغذ به راحتی زیر آن قرار گیرد و اگر همین عمل را با سه برگ کاغذ امتحان کنیم باید به آسانی زیر سنjac بروند. خاطرنشان می‌شود که سنjac‌ها را می‌توان به صورت تکی و کلی، از نظر جلو و عقب رفتن و ارتفاع تغییر داد (شکل‌های ۶-۲۲ و ۶-۲۳).




شکل ۶-۲۳—ساختمان و عملکرد سنjac

ج—چشم الکترونیکی: چشم‌های ماشین وظیفه‌ی کنترل چسبیدن کامل کاغذ به سنjac را به عهده دارند. در ماشین چاپ دو نوع چشم وجود دارد. نوع اول شامل دو تا چهار عدد می‌باشد و عملکرد آن‌ها بدین گونه است که یک فرستنده، نوری را به زیر کاغذ می‌فرستد که اگر گیرنده آن را دریافت کند ماشین توقف نمی‌کند؛ این موضوع بدان معناست که کاغذ کاملاً به سنjac چسبیده است. ولی اگر کاغذ به سنjac نرسیده باشد و یا کج باشد، نور ارسالی به گیرنده نمی‌رسد و درنتیجه آپارات توقف خواهد کرد (شکل ۶-۱۹).

عملکرد چشم دوم درست بر عکس چشم اول است، یعنی همواره فرستنده نور را می‌فرستد ولی گیرنده آن را نمی‌گیرد. اما اگر کاغذ از روی سنjac عبور کند، نور فرستاده شده به گیرنده برمی‌گردد که در این حالت دستگاه تقدیه (آپارات) متوقف می‌شود (شکل ۶-۲۰).




وقتی که چشم الکترونیکی تشخیص دهد که کاغذ به طور صحیح در سنjac قرار نگرفته است آپارات متوقف می‌شود. در این حالت وضعیت ماشین از چاپ خارج می‌شود، نوردهای آب و مرکب از روی کار برداشته می‌شوند، سنjac اصطلاحاً بسته می‌شود و درنتیجه پنجه‌ی شناور یا رابط کاغذ را نمی‌برد و ماشین با سرعت کم به گردن خود ادامه می‌دهد (شکل ۶-۲۱).



است که یکی از آن‌ها طرف اپراتور و دیگری در طرف موتور قرار دارد. البته همیشه فقط یکی از نشان‌ها در حال کار می‌باشد (شکل ۶-۲۴). ساختمان و عملکرد نشان مشخص می‌باشد. شرح هر یک از قطعات نشان به شرح زیر است:

خ-نشان: این وسیله کنترل کاغذ را از نظر عرضی به‌عهده دارد. بدین ترتیب که وقتی کاغذ به سنجاق چسبید، نشان آن را از جهت عرض به‌طرف خود می‌کشد تا همواره کاغذ در یک حالت وارد ماشین شود. در این صورت، انطباق و روی هم خوردن کار به شکل مطلوب صورت می‌پذیرد. هر ماشین دارای دو نشان



شکل ۶-۲۴


می‌باشد. عقب و جلو بردن نشان با پیچ شماره‌ی ۱۰ امکان‌پذیر است و برای تغییرات جزئی می‌توان از پیچ شماره‌ی ۱۱ استفاده نمود. با خار شماره‌ی ۱۲ می‌توان نشان را باز و بسته کرد. فنر شماره‌ی ۸ قابل تعویض است و برای کاغذهای سنگین‌تر، از فنرهای قوی‌تر استفاده می‌شود.

البته در اغلب ماشین‌های جدید از نشان‌های پنوماتیک استفاده می‌شود که در این نوع، بهجای قرقه از صفحه‌های که

صفحه‌ی محافظ کاغذ، که می‌توان آن را با دو یا سه برگ کاغذ درحال چاپ، توسط پیچ شماره‌ی ۲ میزان نمود. قرقه‌ی شماره‌ی ۴ کاغذ را از جهت عرض به‌طرف گونیای ۵ می‌کشد. تنظیم آن به‌نوع کاغذ درحال چاپ سنتگی دارد که با پیچ شماره‌ی ۶ صورت می‌گیرد. برای چاپ کاغذهایی با ضخامت بیش از حد معمول، قطعه‌ی زیر قرقه تعویض می‌شود و از نوع آج دار استفاده می‌گردد (شماره‌ی ۹). اندازه‌ی کشیدن نشان از ۸ تا ۱۰ میلی‌متر

نشان، توسط یک پنجه‌ی رابط که می‌تواند شناور باشد و روی یک بادامک (اکستر) کار می‌کند، به صورت سیلندری، کاغذ را به پنجه‌های سیلندر چاپ می‌رساند (شکل ۶-۲۵).

دارای سوراخ‌های ریز برای کاغذهای گراماژ پایین و صفحه‌هایی دارای سوراخ‌های درشت برای شمیز و مقوا استفاده می‌شود.  
**د - پنجه‌ی رابط:** کاغذ پس از کنترل توسط سنjac و




شکل ۶-۲۵ - طرز انتقال کاغذ به سیلندر چاپ

در بعضی از ماشین‌ها حرکت سیلندر زینک در جهت بالا و به طرف لاستیک قابل تنظیم است و در بعضی از ماشین‌ها که به «آسوره روی آسوره» معروف‌اند ثابت می‌باشد.

سیلندر زینک در بعضی از ماشین‌ها به دلیل داشتن بوش اکسنتری می‌تواند در جهت سیلندر لاستیک تنظیم شود.

در بعضی از ماشین‌ها، به خصوص دستگاه‌های جدید، سیلندر پلیت ثابت است. در این حالت آسوره‌ی سیلندر زینک روی آسوره‌ی سیلندر لاستیک قرار می‌گیرد و همواره فشار مابین آن‌ها ثابت است و چاپ مطلوبی ارائه می‌دهد.

**۶-۳-۲ سیلندر لاستیک:** این سیلندر نیز مانند سیلندر پلیت دارای آسوره می‌باشد و در مورد ماشین‌های مختلف، فاصله‌ی کف تا لبه‌ی آسوره متفاوت است (شکل ۶-۲۷).



شکل ۶-۲۷

در شکل ۶-۲۵ : ۱ - پنجه‌ی شناور ۲ - نشان ۳ - راهنمای کاغذ تا سنjac ۴ - سنjac ۵ - مسیر حرکت رفت پنجه‌ی شناور ۶ - مسیر حرکت برگشت پنجه‌ی شناور

### ۳-۶ - واحد چاپ

این واحد از مهم‌ترین قسمت‌های دستگاه محسوب می‌گردد و اجزای مختلفی را دربر می‌گیرد.


ماشین افست یک رنگ شامل سه سیلندر می‌باشد.

۱ - سیلندر پلیت یا سیلندری که لوح فلزی روی آن بسته می‌شود.


۲ - سیلندر لاستیک (بلانکت)

۳ - سیلندر چاپ

**۱ - سیلندر پلیت:** این سیلندر دارای «آسوره» می‌باشد. فاصله‌ی کف سیلندر تا لبه‌ی آسوره در ماشین‌های مختلف، متفاوت است (شکل ۶-۲۶).




شکل ۶-۲۶



شکل ۶-۲۹

حرکت دوم سیلندر لاستیک به واسطه‌ی اکستنتری بودن بوش، می‌تواند فاصله‌ی خود را با سیلندر چاپ کم یا زیاد کند. وقتی از کاغذ با گراماژ پایین استفاده می‌کنیم، این فاصله را کم و برای شمیز و مقوا فاصله را زیاد می‌کنیم. در عین حال به دلیل اینکه بتوانیم کاغذهایی با گراماژ کم تا کاغذهای ضخیم را به راحتی چاپ کنیم، با اکستنتر دومی که در سرسیلندر لاستیک وجود دارد فاصله‌ی بین لاستیک و سیلندر چاپ را تنظیم می‌نماییم (شکل ۶-۳۰).




شکل ۶-۳۰

**۶-۳-۳ سیلندر چاپ:** برخلاف سیلندر زینک و لاستیک، آسوره پایین تر از کف سیلندر قرار دارد. سیلندر چاپ دارای پنجه است و کاغذ توسط این سیلندر به زنجیرهای سبیستم، و توسط آن روی تخته‌ی عقب ماشین دسته می‌شود. شکل (۶-۳۱) وضعیت سیلندرهای پلیت، لاستیک و چاپ در دستگاه چاپ افست را نشان می‌دهد.

به طور کلی، در سیستم چاپ افست چون کاغذ در تماس مستقیم با پلیت قرار نمی‌گیرد، چاپ غیرمستقیم محسوب می‌شود. به همین دلیل، مایبن سیلندر زینک و سیلندر چاپ، سیلندر واسطه‌ای وجود دارد که به آن سیلندر افست یا سیلندر لاستیک می‌گوییم (شکل ۶-۲۸).


به خاطر همین مکانیزم، مطلب یا طرح بر روی پلیت خوانا ولی روی لاستیک ناخوانا می‌باشد و درنهایت به شکل خوانا بر روی کاغذ منتقل می‌گردد.



شکل ۶-۲۸ - حالت قرارگیری سیلندرها

در چاپ افست به خاطر انعطاف‌پذیری لاستیک، عمل چاپ به فشار کمتری احتیاج دارد. در حقیقت در این نوع چاپ همیشه فشار مطلوب و معین (نه زیاد و نه خیلی کم) بین سیلندرها برقرار می‌گردد. برای دستیابی به این هدف و تنظیم فشار مناسب، دو سیلندر از مجموع سه سیلندر با بوش‌های «اکستنتری» می‌باشند. زمانی که ماشین در حالت چاپ نیست هیچ کدام از سیلندرها تماسی با هم ندارند.



در تمام دستگاه‌ها سیلندر لاستیک دو نوع حرکت انجام می‌دهد. حرکت اول زمانی است که ماشین در حالت چاپ قرار می‌گیرد و سیلندر مذکور به طرف سیلندر پلیت و سیلندر چاپ حرکت می‌کند و هنگامی که ماشین از روی چاپ برداشته می‌شود با هر دو سیلندر فاصله می‌گیرد. این فاصله در کارخانه میزان شده است و احتیاج به تنظیم ندارد (شکل ۶-۲۹).



شکل ۶-۳۱

رابط می‌گیرند، حرکت ماشین را باعث می‌شوند.  
فرم چرخ دنده‌ها گاهی با دنده‌های راست و در اکثر موارد با  
دنده‌های مورب می‌باشد که در گیری بیشتر و صدای کمتری دارند  
(شکل ۶-۳۲).


غیر از بعضی از ماشین‌ها که سیلندر چاپ و یا رابط آن‌ها با قطری دو برابر سیلندرهای دیگر ساخته شده است، تقریباً تمام ماشین‌ها از سیلندرهایی با قطر مساوی ساخته شده‌اند. این سیلندرها با حرکتی که از موتور اصلی، توسط چرخ دنده‌های



شکل ۶-۳۲

که فشاری معادل  $1/10$  داشته باشد. سیلندر لاستیک را نیز طوری زیرسازی می‌کنیم که لاستیک و زیر آن تقریباً با آسوره‌ی سیلندر لاستیک مماس باشد. در این حالت  $1/10$  فشاری که سیلندر پلیت روی لاستیک دارد عمل چاپ را به خوبی انجام می‌دهد  
(شکل ۶-۳۳).




—**زیرسازی سیلندر:** مبنای زیرسازی سیلندر زینک و لاستیک در ماشین افست آسوره‌ها می‌باشد. برای انتقال مناسب و مطلوب تصویر از پلیت به سطح لاستیک (در ماشین‌های نو) به  $1/10$  فشار نیاز داریم. به همین جهت در مورد ماشین‌هایی که آسوره به آسوره نباشد، زیرسازی پلیت به گونه‌ای صورت می‌گیرد




شکل ۳۴

مثال: اگر فاصله‌ی کف سیلندر پلیت تا آسوره ۵/۰ باشد و قطر زینک ۳/۰ باشد، با افزودن ۴/۰ کاغذ زیر زینک، ضخامتی معادل ۷/۰ خواهیم داشت. در این حالت فشار سیلندر پلیت روی ۱ قرار خواهد گرفت و فشار بین زینک و لاستیک معادل ۱/۰ می‌باشد. در مورد سیلندر لاستیک می‌دانیم که فاصله‌ی کف تا لبه‌ی آسوره ۲۵/۳ است. بدین ترتیب ضخامت لاستیک به اضافه‌ی زیرسازی به همین اندازه می‌باشد و مسلماً مماس با آسوره خواهد بود.

البته در مورد لاستیک‌های بادی باید  $5\%$  میلی‌متر بالای آسوره قرار بگیرد. اندازه‌ی مذکور توسط ساعت ابزار صنعتی مخصوص اندازه‌گیری می‌شود و در صورت عدم دسترسی به این نوع وسیله، ضخامت لاستیک و زیرسازی را حدود  $8\%$  تا  $11\%$  میلی‌متر بیشتر می‌گیریم تا پس از بستن روی سیلندر، کشش لاستیک که حدود  $8\%$  می‌باشد، آنرا جبران کند (شکل ۳۵).



شکل ۳۳-۶



شکل ۳۵-۶

در میزان کردن سیلندر لاستیک به سیلندر چاپ، که ثابت است، ضخامت کاغذ مورد چاپ باید در نظر گرفته شود. هر قدر کاغذ نازک‌تر باشد فاصله‌ی مذکور کمتر و هرچه کاغذ ضخیم‌تر باشد این فاصله پیشتر خواهد بود. یادآور می‌شود که در این

همان طور که اشاره شد، سیلندر زینک در بعضی از ماشین ها به دلیل دارا بودن بوش اکسنتری می تواند فشار را در جهت سیلندر لاستیک تغییر دهد و به همین دلیل در این نوع ماشین ها می توان از زینک هایی با قطر های مختلف از  $2/5$  ° بهره برد (شکل ۳۴-۶).

لبه‌های لاستیک روی زیر لاستیکی را کاملاً بیوشاند و بدین وسیله از نفوذ رطوبت و یا مواد شیمیایی به زیر لاستیک جلوگیری شود.

ابتدا باید گیره‌ی لاستیک را کمی سفت و پس از جا افتادن لاستیک، آن را سفت تر کرد. وسط لاستیک را مشخص می‌کنیم، پیچ وسط را می‌بندیم و سپس به ترتیب پیچ‌های کناری را سفت می‌کنیم. برای محکم کردن پیچ‌ها بهتر است از آچار تورک استفاده شود. با این وسیله پیچ‌ها یکنواخت بسته می‌شوند، چون روی این آچار، مقدار فشار وارد بر پیچ قابل تنظیم است.

بعد از این عمل با دست کشیدن روی سطح لاستیک از جا افتادن صحیح آن اطمینان حاصل می‌کنیم.


پس از چند دور گردش سیلندر در زیر فشار، معمولاً می‌توان لاستیک را محکم تر نمود. با چند ضربه توسط انگشت به نقاط مختلف لاستیک، سفت بودن آن را می‌توان تشخیص داد. گیره‌های لاستیک معمولاً از سیلندر جدا می‌شوند لذا بستن لاستیک را در خارج از ماشین می‌توان انجام داد (شکل ۶-۳۶).

مرحله نیز برای چاپ ایده‌آل فشار معادل ۱٪ نیاز داریم.

**مثال:** اگر کاغذی معادل ۱٪ را چاپ می‌کنیم، فشار سیلندر لاستیک و چاپ باید معادل ۰ باشد. از آنجایی که لاستیک با لبه‌ی آسوره مماس می‌باشد و کف سیلندر چاپ در حالت مماس با لبه‌ی آسوره است، در نتیجه ضخامت کاغذ مذکور فشار ۱٪ چاپ را باعث می‌شود. می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اگر قطر کاغذ ۲٪ شد، فشار لاستیک معادل ۱٪ و اگر ضخامت به ۲٪ رسید، فشار معادل ۲٪ خواهد شد.


با این توضیحات فرمول زیر به دست می‌آید.

**۱٪ - ضخامت کاغذ =** فشار سیلندر لاستیک به سیلندر چاپ **- بستن لاستیک:** در اکثر لاستیک‌ها محل بسته شدن لاستیک به گیره‌ی سیلندر در پشت لاستیک مشخص شده است. لاستیک باید طوری بسته شود که کج و شل نباشد و در نتیجه مقاومت و کشش لازم را داشته باشد. لاستیک باید عمود بر سیلندر و پس از بسته شدن، لبه‌ای آن موازی با سطح رینگ‌ها باشد. زیرسازی یا زیر لاستیکی باید کمی کوچک‌تر از لاستیک بریده شود تا در موقع بستن




شکل ۶-۳۶

نگه می‌دارد (شکل ۶-۳۷).




شکل ۶-۳۷

**- بستن زینک:** روی سیلندر پلیت شیاری وجود دارد که گیره‌های زینک درون آن قرار دارد و لبه‌های زینک را محکم



لبه‌ی زینک درون گیره قرار داده می‌شود و پیچ‌های آن محکم می‌گردد (شکل ۶-۳۸).

قبل از هر کار، روی سطح سیلندر و پشت زینک تمیز می‌شود و سپس لبه‌ی زینک را برای قرار دادن در گیره خم می‌کنیم.



شکل ۶-۳۸

تنظیم پلیت را می‌توان با استفاده از پیچ‌های کشش در لبه‌ی جلویی و انتهایی به انجام رساند.

**۶-۳-۴ سیستم انتقال‌دهنده‌ی آب یا مرطوب‌کننده:** برای چاپ خوب و ایده‌آل، انتقال رطوبت و مرکب و چگونگی انتقال آن‌ها بر روی پلیت از مسائل مهم می‌باشد. خاطرنشان می‌شود که این عمل بدون سیستم مرطوب‌کننده‌ی مناسب امکان‌پذیر نیست. نوردهای مرکب زمانی که روی زینک مرکب می‌دهند مقداری آب را روی خود نگه می‌دارند و مقداری نیز در مرکب می‌ماند. بنابراین آب، روی مرکب تأثیر بهسزایی دارد و در صورت وجود بیش از حد آب، مرکب گیری روی زینک ضعیف خواهد شد. آب اضافه به سطح لاستیک و درنتیجه روی کاغذ منتقل می‌گردد و بر عکس کم بودن آب بر روی سطح پلیت باعث می‌شود که قسمت‌های سفید و چاپ نشونده، مرکب را به خود بگیرند و حالت «پر کردن» در تصویر و به خصوص تراهم‌ها به وجود آید. بنابر دلایل مذکور در چاپ افست بالانس آب و مرکب برای چاپ بسیار مهم و قابل اهمیت است.

ساده‌ترین سیستم مرطوب‌کننده را در شکل ۶-۳۹ ملاحظه می‌کنید.

پس از این مرحله با حرکت آهسته و مقطعی سیلندر، پلیت پیرامون سیلندر پیچیده می‌شود و در این حالت لبه‌ی انتهایی زینک نیز در گیره‌ی پایین قرار داده می‌شود و پیچ‌های آن نیز به ترتیب سفت می‌شود. زینک بند یا گیره‌ی زینک باید دارای خصوصیات زیر باشد.

۱- توانایی ثابت نگهداشتن لبه‌های زینک تا پایان کار را داشته باشد.

۲- در موقع کشش زینک به طور ثابت باقی بماند.

۳- نگه داشتن مناسب زینک به دور سیلندر که در حین چاپ تغییر وضعیت ایجاد نشود.


۴- امکان باز و بسته کردن راحت زینک با استفاده از حداقل ابزار.

۵- امکان تنظیم زینک را به راحتی فراهم سازد.

۶- به لبه‌های پلیت آسیب نرساند.

بعضی از گیره‌ها بر روی سیلندر ثابت‌اند ولی بعضی دیگر را می‌توان باز کرد و از دستگاه خارج نمود. در مواردی گیره‌های زینک به صورتی طراحی شده‌اند که باید سوراخ یا شکاف‌هایی روی زینک ایجاد کرد تا به راحتی و دقیق در گیره قرار بگیرند.

۱- محفظه‌ی آب ۲- نوردی که درون آب گردش می‌کند.  
 ۳- نورد صلاحیت آب ۴- نوردهای آب روی کار ۵- نورد واسطه  
 ۶- نورد درون محفظه و نورد صلاحیه ۶- نوردهای مرکب روی پلیت ۷- سیلندر زینک ۸- نورد صلاحیت مرکب




شکل ۶-۳۹

پارچه استفاده می‌گردد ولی در ماشین‌های جدید، تقریباً به طور استاندارد از سیستم رطوبت رسان آب الکل استفاده می‌شود. در این نوع ماشین، از نوردهای لاستیکی با «شور<sup>۱</sup>» مشخص استفاده می‌شود که فاقد پوشش پارچه‌ای هستند و اغلب یک نورد، هم با آب و هم با مرکب در تماس است. این شیوه در تسريع بالانس شدن آب و مرکب نقش بهسازی دارد (شکل ۶-۴۰).

**خصوصیات آب:** آب مصرفی جهت سیستم مرطب کننده باید از حالت خشی خارج شود و کمی اسیدی گردد. این کار از طریق بعضی از افزودنی‌ها مثل صمغ و مواد شیمیایی دیگر امکان‌پذیر است.


معمولًاً درجه‌ی pH آب برای چاپ به طور معمولی از ۵ تا ۶/۵ pH می‌باشد.

در سیستم ساده‌ی مرطب کننده از نوردهایی با روکش




شکل ۶-۴۰

نوردهای روی پلیت که دارای قطرهای مختلف هستند، می‌رسد.  
نوردهای روی کار، انتقال مرکب به سطح پلیت را به عهده دارند.  
میزان بودن این نوردها نیز نقش مهمی در مرکب رسانی دارند.  
ساختار اجزای سیستم انتقال مرکب را در شکل ۶-۴۱  
ملاحظه می‌کنید.



شکل ۶-۴۱

می‌شود. درواقع انتقال مرکب در فواصل یاد شده، قابل کنترل  
می‌باشد (شکل ۶-۴۲).



شکل ۶-۴۲

شکل محفظه‌ی مرکب (مرکب‌دان)، تنظیم آن و عملکرد  
این سیستم در شکل‌ها مشخص می‌باشد (شکل ۶-۴۳).

**۶-۳-۵ سیستم انتقال مرکب:** همان‌طور که می‌دانیم  
یکی از عوامل کیفیت کار چایی، انتقال صحیح و مناسب مرکب  
بر سطح پلیت است و باید طوری تنظیم شود که کل تیراز کار و  
تمام نسخه‌های چایی از نظر رنگ یکسان باشند.

نورد لاستیکی رابط، مرکب را از نورد داخل مرکب‌دان  
می‌گیرد و به نوردهای صلاحیت مرکب می‌دهد و در نهایت به

H—نورد لیس زن مرکب

R—نوردهای صلاحیت مرکب

A—نوردهای روی کار

Ü—نوردهای واسطه انتقال مرکب به نوردهای دیگر

Z—نوردهای واسطه

AST—نوردی که با قلم مرکب می‌گیرد

B—نوردهای رابط انتقال مرکب از جنس نوعی پولیکا

محفظه‌ی مرکب توسط پیچ‌هایی که سه سانتی‌متر از  
یکدیگر فاصله دارند و در زیر یک تیغه قرار گرفته‌اند تنظیم

۱—مرکب

۲—نورد داخل مرکب‌دان

۳—تیغه‌ی مرکب‌دان

۴—پیچ تنظیم مرکب


۵—بغل بند مرکب‌دان

۶—فاصله‌ی تنظیم تیغه‌ی مرکب‌دان یا نورد شماره‌ی ۲

۷—پیچ تنظیم فاصله‌ی مرکب‌دان

۸—مهره‌ای که بعد از میزان کردن سفت می‌شود


در ماشین‌های جدید این عمل به صورت اتوماتیک و از  
طریق موتورهای کوچک که روی هر پیچ قرار دارد انجام می‌گیرد.  
ولی اصل کار به همان صورت قبل می‌باشد.




شکل ۶-۴۳

حرکت می‌کنند، انجام می‌گیرد. این دستگاه به مکنده‌های مخصوص و فن‌های مختلف مجهر است تا بتواند کاغذهای چاپ شده را روی تخته‌ی دلیوری دسته نماید (شکل ۶-۴۴).

**۶-۶- خروجی کاغذ یا دلیوری<sup>۱</sup>**  
وظیفه‌ی این قسمت بدین صورت است که اوراق چاپ شده را به صورت منظم و دسته شده به روی تخته‌ی خروجی کاغذ برساند. این عمل توسط تعدادی پنجه که به وسیله‌ی زنجیر



- ۵— پنجه‌های انتقال کاغذ از سیلندر چاپ به روی تخته دسته کن
- ۶— دسته‌کن بغل کاغذ
- ۷— بادی که جهت دسته کردن کاغذ استفاده می‌شود.



- ۱— کاغذ چاپ شده و دسته شده روی پالت
- ۲— دسته‌کن لب جلوی کاغذ
- ۳— دسته‌کن پشت کاغذ که مجهر به مکنده است.
- ۴— چرخ‌نده‌ی زنجیر

شکل ۶-۴۴

آزمون پایانی (۶)

- ۱- اجزاءی تشکیل دهنده‌ی ماشین چاپ افست را نام ببرید.
  - ۲- چند نوع میز آپارات وجود دارد؟ توضیح دهید.
  - ۳- عملکرد دوتایی بگیر را توضیح دهید.
  - ۴- چشم الکترونیکی چه عملی را انجام می‌دهد؟
  - ۵- نشان و سنجاق به چه منظور در دستگاه چاپ تعییه شده‌اند.
  - ۶- سیلندر لاستیک غیر از گردنی دورانی چه نوع حرکت‌هایی داشته باشد.
  - ۷- سیستم مربوط کننده از چه اجزاءی تشکیل می‌شود؟
  - ۸- مرکب چه مسیری را طی می‌کند تا بر سطح پلیت برسد؟

سوال‌های چهار گزینه‌ای

- ۱- در مورد سیلندر لاستیک (آسوره به آسوره) کدام پاسخ صحیح است؟  
الف - آسوره بالاتر از کف سیلندر قرار دارد.  
ب - آسوره پایین‌تر از کف سیلندر قرار دارد.  
ج - آسوره با کف سیلندر در یک سطح قرار دارد.  
د - آسوره ندارد.

۲- برای تنظیم فرقه دوتایی بگیر، چند برگ کاغذ زیر آن قرار می‌گیرد؟  
الف - یک برگ  
ب - دو برگ  
ج - سه برگ  
د - چهار برگ

۳- pH مناسب آب برای چاپ افست چقدر است؟  
الف - ۷ تا ۴  
ب - ۸ تا ۴  
ج - ۵ تا ۶/۵  
د - ۴ تا ۶/۵

۴- در سیستم مرطوب‌کننده‌ی ساده از چه نوع روکشی برای نورده استفاده می‌شود؟  
الف - روکش لاستیک  
ب - روکش پارچه  
ج - روکش کرم  
د - روکش مواد مصنوعی

۵- برای انتقال مناسب تصویر از پلیت به لاستیک به چقدر فشار نیاز است؟  
الف -  $1/3$  °  
ب -  $1/5$  °  
ج -  $1/1$  °  
د -  $1/2$  °

۶- کاغذ پس از کنترل توسط نشان و سنjac با چه وسیله‌ای به مرحله‌ی بعد هدایت می‌شود؟  
الف - دوتایی بگیر  
ب - دلیوری  
ج - پنجه‌ی رابط  
د - چشم الکترونیکی

## ماشین‌های رول


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل فرآگیر قادر خواهد بود :

- ۱- چگونگی پیدایش ماشین‌های رول را بیان کند.
- ۲- ساختمان ماشین‌های رول را توضیح دهد.

سیلندر (پلیت، لاستیک و سیلندر چاپ) در یک واحد یا یونیت<sup>۱</sup> فقط از دو سیلندر پلیت و لاستیک بهره برده می‌شد که در واقع سیلندرهای لاستیک برای یکدیگر نقش سیلندر چاپ یا فشار را داشتند و با عبور کاغذ از میان سیلندرهای لاستیک، پشت و روی کاغذ به صورت همزمان چاپ می‌شد.

### ۱-۷- پیدایش ماشین‌های رول

این فصل به چگونگی پیدایش و سیستم ماشین‌های رول اختصاص دارد و در واقع به ساختار ماشین‌های رول می‌برداریم. شروع کار با کاغذ رول را می‌توان به ماشینی نسبت داد که در نوامبر سال ۱۹۰۷ میلادی توسط «هرمان گاسپر<sup>۲</sup>» طراحی و ساخته شده بود. (شکل ۱-۷) در این طرح به جای استفاده از سه




شکل ۱-۷- ماشین رول هرمان گاسپر

رول جمع کند. چاپ کاغذهایی با گراماژ پایین نیز از امتیازات این نوع ماشین است. کیفیت کار چاپ شده این دستگاهها نیز توانایی برابری با ماشین‌های ورقی را دارد.

در ماشین‌های روتاسیون رول، به علت دارا بودن اندازه‌ی برش معین (Cut off) کاغذ از جای مشخص قطع می‌شود؛ ضمن این که با تعویض سیلندر، اندازه‌ی مزبور قابل تغییر می‌باشد. امتیازات ماشین‌های رول، باعث شد که جای خود را در صنعت چاپ هرچه بیشتر باز کنند، به طوری که امروزه کارهای با تیاز بالا مانند روزنامه‌های یک یا چند رنگ، مجلات، بروشورهای رنگی و کتاب‌های درسی با این نوع ماشین‌ها به چاپ می‌رسد و می‌توان این گونه عنوان نمود که، تکامل ماشین‌های رول انقلاب دیگری در صنعت چاپ از نظر کمیت و کیفیت بوده است.

## ۷-۲ ساختمان ماشین‌های رول

ماشین‌های رول، همانند دستگاه‌های ورقی، از سیستم‌های مختلف برخوردار می‌باشند و از نظر ساختمان سیلندرها و طرز قرار گرفتن آن‌ها شکل‌های مختلفی دارند. شکل‌های ۷-۲ و ۷-۳) گویای این مطلب است.




طرز قرارگیری سیلندرها و نوردها و رول کاغذ

خاطرنشان می‌شود که این سیستم امروزه نیز در ساخت ماشین‌های چاپ اعمال می‌گردد.

بعدها، در سال ۱۹۱۲، کارخانه‌ی پلاماگ در شهر «پلاون»<sup>۱</sup> یک دستگاه ماشین رول ساخت که کاغذ را با سرعتی معادل ۶۰۰۰ فرم در ساعت چاپ و تا می‌کرد. در سال‌های بعد به دستگاه مزبور یک یونیت دیگر اضافه شد که در آن دو باند کاغذ روی هم به قسمت تاکن می‌رفت؛ و به عبارتی، دو فرم باهم به چاپ می‌رسید و تا می‌شد. برای اولین بار هفته نامه‌ای به شیوه‌ی افست رول در کشور سوئیس به سال ۱۹۲۳، و در شهر برلین به سال ۱۹۳۹ به چاپ رسید.


ساخت، تولید و تکامل ماشین‌های رول در زمان جنگ جهانی دوم متوقف شد تا در دهه‌ی ۴۰ میلادی که ساخت این گونه ماشین‌ها دوباره ادامه پیدا کرد به طوری که در همین سال‌ها حدود ۱۱۵ دستگاه رول ساخته و آماده به کار شد. با این ماشین‌ها اغلب روزنامه، مجله و کاتالوگ‌ها را به چاپ می‌رسانندند.

**۷-۱-۱ امتیازات چاپ رول:** امتیازی برای این دستگاه‌ها محسوب می‌شد به طوری که با سرعتی حدود ۴ تا ۶ برابر ماشین‌های ورقی کارهای را به انجام می‌رسانند. ماشین چاپ رول می‌تواند کاغذ چاپ شده را به صورت تاشده و یا به صورت




شمایی از طرز قرارگرفتن سیلندرها و نوردهای آب و مرکب

شکل ۷-۲



شکل ۷-۳



شمايی از طرز قرارگرفتن سیلندرها و نوردهای آب و مرکب



كارهایی با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این نوع ماشین‌ها دستگاه خشک کن و پس از این مرحله، سیستم خنک کن یا کولینگ<sup>۱</sup> وجود دارد. البته در بعضی از ماشین‌ها از «سلیکن زن» جهت نرم شدن کاغذ استفاده شده است که بعد از آن کاغذ به قسمت تاکنی هدایت می‌شود.

در شکل (۷-۴) ساختمان ماشین‌های روزنامه و ماشین‌های تجاری را مشاهده می‌کنید.

#### ۱-۷-۲- تقسیم‌بندی ماشین‌های رول: ماشین‌های

رول را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد.

- الف - ماشین‌های چاپ روزنامه، که توانایی چاپ کاغذهای ۴۵ تا ۸۰ گرمی را دارند و چون از مرکب کلدست استفاده می‌کنند، احتیاجی به دستگاه خشک کن و خنک کن ندارند و بلافاصله بعد از چاپ وارد تاکنی شده و فرم‌های ۴، ۸، ۱۲، ۳۲ و حتی ۶۴ و ۹۶ صفحه را تحويل می‌دهند.
- ب - ماشین‌های رول تجاری، که معمولاً برای چاپ



شمايی از ماشین‌های رول بدون بخاری



شمايی از ماشین رول با بخاری

شکل ۷-۴ - ماشین‌های رول با امکانات مختلف



دستگاه گاز و خشک کن که معمولاً با گاز طبیعی، گاز مایع و یا برق استفاده می‌شود.

در قسمت خنک‌کن، آب با درجه‌ای معادل ۸ تا ۱۲ درجه‌ی سانتی‌گراد از درون سیلندرها به صورت گردشی یا سیر کولاسیون<sup>۱</sup> عبور می‌کند و کاغذ که از قسمت خشک‌کن خارج می‌شود، توسط رول‌ها خنک می‌گردد، سپس از دستگاه سلیکون عبور می‌کند تا نرمی لازم در آن ایجاد شود و در تاکنی‌ها حالت شکنندگی نداشته باشد. در آخرین مرحله کاغذ به قسمت تاکنی، جهت تاشدن هدایت می‌شود.

قابل ذکر است که دستگاه تاکنی نسبت به نوع کار و سفارش تنظیم می‌شود.

شکل و فرم بسته‌بندی نیز به نوع کار بستگی دارد. برای مثال در مورد روزنامه، از استاکرهای مخصوص استفاده می‌شود که ضمن دسته کردن و شمارش اوراق در بسته‌های مخصوص قرار می‌گیرند، ولی در ماشین‌هایی که کتاب درسی و مجله را چاپ می‌کنند، از بسته‌بندی‌هایی استفاده می‌شود که فرم‌ها با نوار مخصوص بسته‌بندی شده تا در بخش صحافی مورد استفاده قرار بگیرند.

شکل‌های (۷-۵)، قابلیت تا کردن با ماشین‌های رول را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۵

## آزمون پایانی (۷)

- ۱- ماشین‌های رول تجاری برای چه نوع کاری مورد استفاده است؟
- ۲- ماشین‌های رول تجاری از چه قسمت‌هایی ساخته شده‌اند؟
- ۳- معمولاً در ماشین‌های چاپ روزنامه، کاغذ بعد از چاپ به کدام قسمت می‌رسد؟
- ۴- امتیازات چاپ رول را بیان کنید.

### سؤال‌های چهار گزینه‌ای

- ۱- ماشین‌های چاپ روزنامه توانایی چاپ چه نوع کاغذهای را دارند؟  
الف - ۴۵° تا ۸۰° گرمی  
ب - ۶۰° تا ۱۸۰° گرمی  
ج - ۲۰° تا ۹۰° گرمی
- ۲- کدام نوع دستگاه دارای خشک کن است?  
الف - ماشین رول ۴ رنگ  
ب - ماشین رول تجاری  
ج - ماشین تک رنگ
- ۳- مهم‌ترین امتیاز ماشین‌های چاپ رول کدام است?  
الف - چاپ کاغذ و مقوا  
ب - کیفیت چاپ  
ج - چاپ چند رنگ  
د - سرعت زیاد

## بخش سوم

### چاپ هلیوگراور

#### هدف کلی بخش

هر جو در پایان این بخش پس از آشنا شدن با اصول چاپ گود، قادر خواهد بود روش‌های چاپ گود را از یکدیگر تمیز داده و در چاپخانه‌های مجهز به چاپ هلیوگراور کار کند.

### آشنایی با سیستم هلیوگراور

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل فراغیر قادر خواهد بود :

- ۱- تعریف چاپ گود.
- ۲- سیستم‌های چاپی را مقایسه کند.
- ۳- اجزای متشکله‌ی ماشین هلیوگراور را تشریح کند.
- ۴- وضعیت چاپ هلیوگراور در ایران را توضیح دهد.

#### ۱-۸- مقایسه‌ی سیستم‌های چاپی

سیستم‌های مختلف چاپ را از نظر چگونگی سطح مرکب‌گیری روی فرم چاپی به چند دسته تقسیم می‌کنند : بر جسته (ترپرس) هم‌سطح (افست) و گود (هلیوگراور).

هلیوگراور طریقه‌ای است که در حال پیشرفت کامل است. در حال حاضر در ایران ماشین‌های پیشرفته‌ای در حال کار است که، با سیستم‌های کنترل انطباق که همان میزان کردن رنگ‌ها بر روی هم می‌باشد، سیستم کنترل غلظت مرکب<sup>۱</sup> بر روی آن‌ها نصب شده که می‌تواند حداکثر تا سرعت ۲۵° متر در دقیقه کار کند.

**۱-۸- چاپ گود:** سیستم چاپ هلیوگراور و یا چاپ گود یکی از بهترین سیستم‌های چاپ در دنیا محسوب می‌شود. هلیوگراور (چاپ گود) عبارت است از : سیلندرهایی که طرح موردنظر بر روی آن، به‌وسیله‌ی ماشین‌های لیزری (شکل ۸-۲) یا به‌وسیله‌ی شیمیایی به‌صورت گود ساخته می‌شود. در عمل چاپ حفره‌ها و گودی‌های روی سیلندر پر از مرکب می‌گردد و سطح سیلندر به‌وسیله‌ی تیغه دکتر بلید<sup>۲</sup> پاک و بعداً عمل چاپ انجام می‌شود.

#### تعریف

در سیستم چاپ گود، حروف و تصویری که روی فرم چاپ به‌صورت گود نقش می‌بندد. هنگام چاپ سیلندر مرکبی می‌شود و سپس در تماس با سطح چاپ شونده، مرکب را به آن منتقل می‌کند. شدت رنگ به عمق گودی روی سیلندر چاپ بستگی دارد. هر چه عمق آن بیشتر باشد، مرکب بیشتری می‌گیرد و در نتیجه شدت رنگ بیشتری ایجاد می‌کند. این گودی‌ها روی سیلندر هلیوگراور، به صورت نقاط جداگانه (سل)<sup>۳</sup> است (شکل ۸-۱). اگر در این روش سطح تپلات یک‌دست و بیوسته روی سیلندر قرار گیرد، مرکب از آن می‌ریزد و یا به اصطلاح شره می‌کند. در چاپ هلیو حتی حروف بسیار نازک نیز به‌صورت تراام چاپ می‌شوند. بهترین مشخصه‌ی تشخیص این روش چاپی، این است که کناره‌های حروف زیر ذره‌بین، به صورت رنجه‌دار دیده می‌شوند لبه‌ی آن‌ها ناصاف است.



شکل ۸-۱- عمق تراام هلیوگراور

کم است تا ترا م  $80^\circ$  استفاده می‌شود. دانه‌های ترا م هلیو همه به یک اندازه‌اند. در مرحله‌ی اسیدکاری نیز باید توجه شود که کیفیت ترا مها حفظ شود.

**۸-۱-۲- مزایای چاپ گود:** محصول چاپ با ماشین هلیوگراور بسیار بهتر از دیگر چاپ‌ها می‌باشد و مزیت‌های آن عبارت است از :

خشک شدن سریع مرکب  
بی بو بودن آن

قابل استفاده برای تیرازهای بالا که می‌تواند از هر سیلندر آن تا یک میلیون یا بیش‌تر چاپ گرفت (شکل ۸-۲) ماشین چاپ گود را نشان می‌دهد.

- بر روی فیلم‌های بسته‌بندی فولیه‌ای آلومینیومی، کاغذ،

آماده‌سازی چاپ گود که تکامل همان کنده‌کاری روی فلز است امروزه بسیار پیشرفت کرده است. شاید مؤثرترین پیشرفتهای تکنولوژی پیش از چاپ در روش چاپ هلیوگراور به وقوع پیوسته باشد. چون امروزه مجموع اسکنر و کامپیوتر، اطلاعات مربوط به تفکیک رنگ و صفحه‌ی لی آت شده، توسط لیزر روی سیلندر کپی می‌شود و سیلندر رنگ‌های مختلف، بدون کمترین خطا از این طرق ساخته می‌شود.

**ترا م:** هلیوگراور، کارهایی را با ترا م  $100^\circ$  خط و  $120^\circ$  خط در سانتی‌متر نیز چاپ می‌کند، به همین دلیل طیف رنگ‌ها و تغییرات پیوسته‌ی آن‌ها، لطافت و زیبایی خاصی به کار می‌بخشد. ترا م‌های  $100^\circ$  و  $120^\circ$  خط در سانتی‌متر معمولاً برای کارهایی است که روی کاغذ چاپ می‌شود و روی سلفون که جذب مرکب آن



شکل ۸-۲ - ماشین چاپ هلیوگراور



شکل ۸-۳ - در حال چاپ از دو زاویه‌ی مختلف

مقوا، پارچه و حلب‌های بسته‌بندی سیستم هلیوگراور چاپ می‌نماید.  
- چاپ مجله‌های پر تیراز (برای کم تیراز مقرر نه به صرفه نیست)

- در چاپ هلیوگراور علاوه بر انواع فیلم‌های بسته‌بندی، می‌توان از کاغذ متوسط و با گیرایی مرکب بالا نیز استفاده نمود مشروط بر این که سطح کاغذ صاف و هموار باشد.

- مصرف کم مرکب؛ با وجود اینکه چاپ هلیوگراور پرنگ‌تر به نظر می‌رسد (شکل ۸-۳).

خشک و به چاپ بعدی می‌رود (منظور در کارهای چند رنگ می‌باشد).

\* اجزای متشکله یک واحد ماشین هلیوگراور عبارت

است از :

۱- آماده‌سازی سیلندر

۲- مرکب‌دان

۳- تیغه دکتر بلید یا راکل

۴- سیلندر فشار

۵- فن‌های خشک کننده‌ی مرکب

۶- سیستم رول بازنگ و رول جمع‌کن

## ۲-۸- اجزای متشکله‌ی ماشین هلیوگراور

بعضی از ماشین‌های هلیوگراور شیت (ورق) به شیت، رول به شیت، رول به رول می‌باشند.

در چاپ هلیوگراور عمل چاپ به صورت مستقیم صورت می‌پذیرد و سیلندر حکاکی شده در وان مرکب به گردش در می‌آید و به وسیله‌ی تیغه داکتر بلید سطح آن برداشته می‌شود و در گودی‌های سیلندر، مرکب باقی می‌ماند. کاغذ و یا فویل از بین سیلندر چاپ و سیلندر فشار می‌گذرد، به وسیله‌ی اندازه‌های فشار که توسط اپراتور تنظیم می‌شود از گودی‌ها برداشته می‌شود و بلا فاصله به وسیله‌ی بادگرم،



شکل ۸-۴ - سیلندرسازی لیزری

برای چاپ لتریس فرم‌بندی می‌کنند و سپس فرم را در ماشین قرار می‌دهند. در چاپ افست نیز آماده‌سازی پلیت در لیتوگرافی انجام می‌شود که در نهایت زینک را برای بستن به ماشین چاپ آماده می‌کنند. در چاپ گود وضع کمی متفاوت است؛ به این معنی که خود سیلندر چاپ را به عنوان فرم چاپ، آماده می‌کنند و به همین خاطر آماده‌سازی این روش چاپی را سیلندرسازی می‌نامند.

۱-۸- آماده‌سازی سیلندر: طرح مورد نظر که باید چاپ شود، براساس طرح بر روی سیلندر کپی می‌شود. بعد از آماده کردن و اسید کاری سیلندر سطح سیلندر به وسیله‌ی کروم سخت، برای گرفتن تیراز بالا از سیلندر چاپ.

نکته‌ی قابل توجه در آماده‌سازی سیلندر این است که هر یک از روش‌های چاپ دارای آماده‌سازی مخصوص خود است. مثلاً

می شود که پس از مونتاژ آن روی سیلندر کپی می کنند. گفتنی است که در سیستم هلیوگراور باید همیشه فیلم ها یک تکه باشند و نمی توان مثل افست، فرم مونتاژ شده از قطعات مختلف را استفاده کرد. زیرا همان تکه های فیلم، روی سیلندر خط می اندازد. به همین منظور فیلم های کارهای کوچک مثل تمبر همه روی یک فیلم در کنار هم به وسیله ای ماشین تکثیر می شوند و یک فیلم یک پارچه ای پوزیتو به دست می آید.

— روش های تهیه سیلندر: دو روش تهیه ای سیلندر وجود دارد: یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم. روش اول امروزه رواج بیشتری دارد و هنوز هم از روش دوم در موارد خاصی استفاده می شود. در زیر به طور مختصر مراحل انجام کار در هر یک از روش های زیر شرح داده می شود.

#### — روش مستقیم

— حساس کردن سیلندر با استفاده از ماده حساس کننده. این کار ممکن است به صورت اسپری و یا به صورت اتوماتیک انجام شود.

— چسباندن فیلم روی سیلندر حساس شده

— نور دادن با اشعه

— ظهور سیلندر با داروی ظهور

— روتوش سیلندر: به این معنی که اگر جایی سطح مس بیرون زده باشد، با قلم موی بسیار ظرفی آن را بالا کمی پوشانند. کناره های سیلندر را نیز با این لاک مخصوص می پوشانند. این کار را آسفالت کاری می گویند.

— سیلندر را با فروکلرور (اسید آهن) با غلظت های مختلف آغشته می کنند. در نتیجه، هرجا که نور خورده است ثابت می ماند و هر جا نور به آن تاییده نشده گود می شود. نقاط خاکستری که نور کمی از خود عبور داده اند کمتر گود می شوند. زمان این کار قابل کنترل است (۱ تا ۳ دقیقه). غلظت اسید در این مدت تعییر نمی کند و دمای آن باید بین ۱۵ تا ۱۸ درجه ای سانتی گراد باشد.

— سطح سیلندر را با تولوئن می شویند تا ژلاتین روی آن پاک شود و سطح مس کاملاً صاف و پاکیزه گردد.

— برای زدودن اثر لکه های ناشی از اسید کاری و جلادادن سطح سیلندر، آن را با پنبه ای آغشته به ماده ای جلادهنده پاک می کنند.

— چاپ چندرنگ: در چاپ از رو، اول رنگ زرد، دوم رنگ قرمز، سوم رنگ آبی، چهارم رنگ مشکی می باشد و می توانیم رنگ های اکلیلی نیز چاپ کنیم، مثل رنگ طلایی، نقره ای و مسی. اگر بخواهیم چاپ از پشت انجام دهیم، رنگ اول مشکی، دوم آبی، سوم قرمز، چهارم زرد و پنجم سفید گچی قرار می دهیم<sup>۱</sup>. و باز اگر بخواهیم رنگ های طلایی، نقره ای چاپ بکنیم، رنگ سفید گچی را در آخر چاپ می کنیم، چون معمولاً برای ترکیبی از چهار رنگ اصلی استفاده می شود که عبارت است از زرد، مازنتا، سایان و مشکی.

به طور کلی اگر قطر سیلندر رنگ اول، ۱۵° میلی متر باشد سیلندر دوم هم باید ۱۵° میلی متر باشد یا اینکه ۱۰° میلی متر بزرگ تر باشد که حالت کشش فویل یا کاغذی که در ماشین چاپ می شود حفظ شود.

در یک کار چهار رنگ، وقتی قطر سیلندر اول ۱۵° میلی متر باشد نسبت افزایش قطر سیلندر های بعدی به شرح زیر مناسب خواهد بود:

۱— سیلندر اول ۱۵° میلی متر

۲— سیلندر دوم ۱۵°+۰/۰۱ میلی متر

۳— سیلندر سوم ۱۵°+۰/۰۲ میلی متر

۴— سیلندر چهارم ۱۵°+۰/۰۳ میلی متر

— موارد ایمنی: باید به اپراتورهای ماشین آموزش داده شود که در موقع قرار دادن سیلندر چاپ در ماشین ساعت و یا انگشت در دست نداشته باشند و به طور کلی دقت کنند که جنس سختی به سطح سیلندر فشار وارد نکند، چون سیلندر از جنس مس می باشد در برابر صدمات فیزیکی حساس بوده و می بایستی مراقبت ویژه در جهت جلوگیری از زخمی شدن سیلندر به کار گرفته شود.

از نکات دیگری که باید در نظر داشت این است که بعد از اتمام ساعت کار، پس از آنکه مرکب چاپ برگشت داده شد، بایستی تانک های سیلندر را به وسیله حلال های مورد استفاده در مرکب، به وسیله ای پارچه ای که پُز ندهد، تمیز کرد، به طوری که در گودی های تراهم های سیلندر، مرکب باقی نماند باشد.

— کپی: در سیستم هلیوگراور همیشه از فیلم پوزیتو استفاده

۱— چاپ رو و چاپ پشت بسته به نوع درخواست مشتری و نوع استفاده و کاربرد آن انتخاب می شود.

– کاغذ پیگمنت حامل تصویر و مطلب تراام شده را روی سیلندر انتقال می‌دهند به طوری که ژلاتین روی آن با سطح مسی سیلندر کاملاً مماس باشد. این کار با فشار و همراه با پاشیدن آب بین ژلاتین و مس صورت می‌گیرد.

– سیلندر در آب گرم ( $60^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد) چرخانده می‌شود. در اثر این عمل حفاظت روی پیگمنت که از جنس مقوا است، جدا می‌شود. پس از حدود ۱۵ دقیقه که ژلاتین‌های اضافی روی سیلندر پاک شدند، نقش تصویر روی سیلندر ظاهر می‌شود.

– سیلندر را با محلول آب و الکل  $5\%$  می‌شویند تا خشک شود و پس از آن رتوش (آسفالت کاری) می‌کنند.

– آغشته کردن سیلندر به اسید (در این حالت غلظت اسید متغیر است) یعنی غلظت از  $35$  درجه بومه<sup>۱</sup> شروع می‌شود و به تدریج کمتر می‌شود، در پایان غلظت به  $45$  درجه بومه می‌رسد. رقیق کردن تدریجی به این خاطر است که از تراام قوی تا تراام ضعیف روی سیلندر منتقل شود (گود شود).

– پس از شستن سیلندر با الکل آن را کنترل می‌کنند تا اگر در نقاطی به خوبی گود نشده باشد، آن را با قلم حکاکی، گود کنند (شکل ۸-۵).

– سایر مراحل کار مانند کپی مستقیم است. نکته‌ای که در سیلندرسازی باید رعایت شود این است که قطر سیلندر در همه‌ی نقاط آن باید دقیقاً متناسب با اندازه‌ی استاندارد ماشین چاپ باشد، زیرا اندکی تغییر و تفاوت باعث ناهمانگی در کار چاپ می‌شود.

– نمونه‌گیری می‌کنند تا اگر احیاناً برخی نقاط سیلندر که باید گود شود، گود نشده باشد، آن را با قلم حکاکی گود کنند. – سطح سیلندر را با بنزول تمیز می‌کنند که چربی آن گرفته شود.

– سیلندر را در وان اسید کاستیک می‌گذارند تا چربی‌زدایی و آماده‌ی آب کروم شود. آب کروم برای بالا برد مقاومت است، چون مس نرم است.

– سیلندر پس از گرفتن لایه‌ی نازکی از آب کروم برای چاپ آماده است.

— **روش غیرمستقیم:** روش غیرمستقیم کاربرد محدودی دارد ولی هنوز هم در بسیاری از کارهای فانتزی، از جمله در چاپ تمبر در انگلستان از این روش استفاده می‌شود. در این روش ابتدا روی یک کاغذ حساس عملیاتی انجام می‌دهند و سپس به کمک آن روی سیلندر کپی می‌شود.

– حساس کردن کاغذ پیگمنت با محلول بی‌کرومات پتابسیم (در مواردی، برای سرعت عمل، کاغذهای پیگمنت حساس شده در کارگاه موجود است ولی برای اینکه حساسیت آن‌ها از دست نزود باید در یخچال نگهداری شوند).

– تراام دادن به کاغذ حساس (این کار معمولاً با تراام شیشه‌ای صورت می‌گیرد).

– فرم مونتاژ را روی کاغذ پیگمنت می‌گذارند و نور می‌دهند تا حروف و تصاویر روی آن کپی شود. (فیلم‌های مصرفی در کپی غیرمستقیم هلیوگراور، هافتون (بدون تراام) می‌باشند. زیرا تراام قبل روی کاغذ پیگمنت نقش بسته است).



شکل ۸-۵— دستگاه کپی مستقیم سیلندر

مرکب هلیوگراور از مرکب‌های لتریرس و افست رقیق تر است. البته پیغمونت مرکب‌ها تفاوت زیادی با هم ندارند، فقط رزین‌ها و حلال‌های آن‌ها فرق می‌کند. چون حلال‌های مرکب هلیوآتش‌زا هستند، رزین مرکب پخته نمی‌شود و در میکسر کارخانه‌ی مرکب‌سازی دمای آن از  $60^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد بالاتر نمی‌رود. کارخانه‌های سازنده، دمای آن مرکب را طوری می‌سازند که با دور ماشین هماهنگ باشند و در آن سرعتی که سیلندر از طریق مستقیم از وان مرکب و یا انتقال به سطح چاپ شونده به صورت مطلوب وجود داشته باشد. چسبندگی و غلظت مرکب باید طوری باشد که روی سطح کار بنشیند.

قشر مرکب (یعنی مرکبی که روی سطح چاپی می‌نشیند) در چاپ گود، نسبت به چاپ افست بر جسته‌تر است و همین امر به شدت و درخشنده‌ی رنگ‌ها کمک می‌کند و به دلیل مستقیم بودن چاپ (برخلاف افست که غیرمستقیم است) و نیز به خاطر نبود آب در این سیستم، می‌توان رنگ‌های سنگین را با یک بار چاپ به دست آورد. فرمول مرکب برای چاپ روی پارچه، پلاستیک، حلب و غیره فرق می‌کند (مثلاً مواد مصرفی برای ساخت مرکب‌های چاپ پلاستیک سفره‌ای از نوع P.V.C است) و تقریباً همه‌ی مرکب‌های چاپ گود پس از خشک شدن و پریدن حلال‌ها بدون بو هستند، پشت نمی‌زنند، با دست کشیدن پاک نمی‌شوند و کارهای چاپی ناشی از آن‌ها به همدیگر نمی‌چسبند. این‌ها از محاسن این روش چاپی می‌باشد که در صورت فرمول‌اسیون صحیح و استفاده از مواد مرغوب در ساخت مرکب، فراهم می‌شود.

مرکب‌های هلیوگراور چون اغلب برای بسته‌بندی‌ها مصرف می‌شوند و ممکن است در مراحل بعدی حرارت و سایش زیادی مصرف کنند باید از این نظر مقاوم باشند. حلال‌ها و افروزندهایی برای مرکب هلیوگراور وجود دارد که شناخت و کاربرد آن‌ها نقش مهمی در کیفیت کارها دارد. مثلاً با افزودن ورنی (ورنیش) می‌توان تا  $25\%$  مایه‌ی رنگ را کاهش دهد. حلال‌های مرکب برای کارهای مختلف متفاوت‌اند: حلال‌های مرکب سلفون و کاغذ از مواد اتیل گلیکول و اتیل استات است. البته برای کاغذ از حلال‌هایی که از زغال سنگ می‌گیرند، نیز استفاده می‌شود و برای کاغذ و مقوا از تولوئن‌های مختلف (که از مواد نفتی به دست می‌آید) استفاده می‌شود.

**۲-۸-۲- مرکب‌دان: چاپ هلیوگراور از نظر چاپ**  
مرکب‌های اکلیلی از قبیل رنگ‌های طلایی، نقره‌ای و مسی، نتایج بسیار درخشنانی می‌دهد. و بالاخره هلیوگراور برای چاپ پارچه بسیار متداول و معمول است و در اکثر چاپخانه‌های دنیا برای کارهای رنگی و چاپ بر روی پارچه و اوراق بسته‌بندی به کار می‌رود. تغذیه مرکب به سیلندر از طریق مستقیم از وان مرکب و یا به صورت پمپاژ صورت می‌گیرد.


در روش پمپاژ: سینی زیر سیلندر چاپ، که مرکب از تانک به مرکب‌دان‌ها، بهوسیله‌ی پمپ بر قی و یا پنوماتیک بر روی سیلندر، پمپاژ می‌شود بعد از آن که سیلندر آشته به مرکب می‌شود در هر دو روش بهوسیله‌ی تیغه دکتر بلید، اضافه مرکب سطح سیلندر به تانک برگشت داده می‌شود. در حال حاضر مرکب ماشین‌های مدرن مجهز به سیستم ویسکوزیته کنترل می‌باشد. هر یک از حلال‌ها در یک تانک مجزا قرار دارد. بعد از آنکه مرکب بهوسیله‌ی اپراتور تنظیم شد، به‌طور خودکار، شیر بر قی تانک با فرمان تنظیم کننده باز می‌شود و حلال‌ها در تانک مرکب با یکدیگر مخلوط می‌شوند و سپس پمپاژ می‌شود که بر روی سیلندر چاپ تنظیم می‌گردد.

**— ویسکوزیته: ویسکوزیته‌ی مرکب برای سرعت‌های مختلف ماشین‌ها تنظیم می‌شود. نوع مرکب‌ها برای فیلم‌های بسته‌بندی با حلال‌های الکلی عبارت است از: اتیل استاد، ایزوپروپیل الکل و اتیل گلیکول. این نوع مرکب را برای کاغذها نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته برای چاپ کاغذ از مرکب با پایه‌ی آب<sup>۱</sup> استفاده می‌کنند که حلال آن همان آب می‌باشد. در مدرن‌ترین دستگاه انتقال مرکب بر روی سیلندر چاپ که در دنیا متداول شده است بهوسیله‌ی پمپ، مرکب زیر تیغه دکتر بلید پمپاژ می‌شود، به همین دلیل بسیار باصره است؛ چون از به هدررفتن حلال‌ها بسیار جلوگیری می‌شود. (در چاپ فلکسو هم به همین شکل اجرا می‌شود).**

**— ویژگی‌های مرکب: معمولاً چاپخانه‌های دارای سیستم چاپ هلیوگراور، خود به تولید مرکب اقدام می‌نمایند زیرا اقتضای این روش چاپی آن است که مرکب براساس نوع کار ساخته شود. البته حجم بالای مصرف نیز این کار را موجه می‌سازد.**

ضخامت در ماشین‌های رتاتیو ۱۱ الی ۲ میلی‌متر است. زاویه‌ی تیغه دکتر بلید معمولاً بین ۵۵ تا ۶۵ درجه نسبت به بازدهی رنگ می‌باشد (شکل ۸-۶).

۸-۳-۲-۳ تیغه دکتر بلید (راکل): تیغه دکتر بلید یا راکل، ورقه‌ای است فولادی که ضخامت آن بر حسب اینکه بخواهند تمیز کاری را محکم یا نرم انجام دهند، متغیر است. این




شکل ۸-۶ - تیغه دکتر بلید


و خاصیت فنری داشته باشد. مجموع تیغه راکل یا تیغه راکل متقابل بهوسیله‌ی فشار تیغه راکل نگهداری و به هم متصل می‌گردد. طول لبه‌ی تیغه راکل ۳ یا ۴ میلی‌متر است (شکل ۸-۷) که در روی حائلی در ماشین قرار گرفته است و ابتدا باید از وسط سطح تیغه راکل به‌طور یکنواخت بر روی سیلندر فشار وارد کند.

برای ماشین‌های رتاتیو که مرکب به سرعت خشک می‌شود، باید تیغه راکل‌هایی با قابلیت ارتجاع کمتری به کار رود، بنابراین باید ضخیم‌تر شود. (شکل ۸-۸) ساختمان کامل تیغه دکتر بلید را نشان می‌دهد.

روز به روز ضخامت تیغه راکل را کمتر می‌کنند تا فشار کمتری روی سطح سیلندر وارد کند. روی گراورهای عمیق نیز از تیغه راکلی با ضخامت بیشتر استفاده می‌کنند. صلاحت و استحکام تیغه راکل را بهوسیله‌ی افروزن یک یا چندین تیغه راکل به قطر  $2/8$  تا  $4/8$  میلی‌متر که به تیغه راکل کهنه اضافه می‌شود تأمین می‌کنند. بدین معنی که تیغه راکل کهنه را به پشت تیغه راکل اصلی می‌افزایند تا تیغه راکل اصلی سخت‌تر گردد. بدین طریق به جای اینکه بر قطر تیغه راکل بیافزایند آن را منطبق می‌کنند تا قابلیت ارتجاعی خود را از دست ندهد؛ زیرا تیغه راکل در نقطه‌ای متکی به سیلندر می‌شود. لبه‌ی تیغه راکل می‌بایستی قابلیت ارتجاع



شکل ۸-۷



شکل ۸-۸

ثابتی برای تیغه راکل روی سیلندر به دست آید. قطر سیلندر هرچه باشد انحنای تیغه راکل بر روی آن ثابت خواهد بود.

ماشین ها امروزه به این اکتفا کرده اند که تغییر مکان بیش از ۱۰ سانتی متر نباشد. تیغه راکل بر روی سیلندر، حرکت طولی انجام می دهد و می توان گفت «صلایه<sup>۱</sup>» می کند.

تغییر مکان جانبی دو هدف دارد:

۱- جلوگیری از فرسودگی موضعی در مقابل قسمت های شدید گراور شده سیلندر.

۲- جلوگیری از ناخالصی مرکب که در سطح سیلندر موجود می باشد. خطر اخیر از موقعی که «مرکب های مرغوب» اصلاح شده ای به بازار آمده و مرکب را تصفیه کرده و محفظه ای مرکب دان را ساخته اند تا گرد و غبار در روی مرکب ننشیند، دیگر وجود ندارد.

فرمان حرکت تیغه دکتر بلید با قدرت گریز از مرکز، یا به وسیله ای چرخ دندانه دار یا جفت شدن دو چرخ دندانه دار، و یا به طریق ارجاعی، به وسیله ای محرک هیدرولیکی، داده می شود. از یک طرف باید اسباب راهنمایی جانبی بازی کند، زیرا نتیجه اش، تغییر فشار در تمیز کاری می شود.

نیروی تمیز کاری بستگی به سرعت نسبی تیغه راکل نسبت به سیلندر دارد. این سرعت نسبی در صورتی که خود تیغه راکل<sup>۲</sup> سرعتش متغیر باشد، نیز تغییر بذیر است. محرک بر اثر گریز از مرکز، به عمل تمیز کاری نظم و ترتیب کمتری نسبت به محرک با چرخ دانده دار می دهد که در این محرک سرعت تیغه راکل تغییر

فشار تیغه راکل: تیغه راکل بر روی سیلندر متکی است. این تکیه دادن به دو طریق صورت می گیرد؛ یا سخت و بدون ارجاع که با جفت کردن مکانیکی صورت می گیرد و یا به طریق ارجاعی به وسیله ای یک سری فنر و یا وزنه ای متقابل انجام می گیرد. روی ماشین های رتاتیو امروزی، اتکای تیغه راکل به وسیله ای فشار باد تأمین می گردد. به هر حال باید فشار روی دسته ثابت باشد. فشار یکنواخت و بدون ارجاع سبب تمیز کاری بهتر، مخصوصاً در ماشین های خیلی سریع می شود. فشار ارجاعی، به وجود آمدن یک قسمت از حوادث را، مانند خراشیدگی سیلندر ناشی از اثر نفوذ یک دانه ای ساینده و خراش دهنده که بین سیلندر و تیغه راکل گیر کرده باشد، منع می شود. از طرفی هم، فشار غیر ارجاعی و یکنواخت را نمی توان به سیلندر های ماشین های رتاتیو وارد آورد.

فشار تیغه راکل به طور متوسط باید ۱۲۰ گرم بر سانتی متر طول باشد (البته با موتور معمولی). این فشار با طول تیغه راکل متغیر است و همچنین با حرکت آن نیز تغییر بذیر است.

انحنای تیغه راکل: زاویه ای تماس تیغه راکل و سیلندر، در تمیز کاری مؤثر است، زیرا هر قدر تیغه راکل از سیلندر بازتر باشد و زاویه ای بیشتری با سیلندر داشته باشد باید فشار بیشتری وارد آید. به کار بردن تیغه راکل های نازک که محکم در دست فرو رفته باشد و تقریباً عمود بر سیلندر باشد، سبب می شود که فشار تمیز کاری تقلیل یابد. روی رتاتیوهایی با قطر و اندازه ای متغیر، تنظیم مضاعف دوران و حرکت انتقالی، سبب می شود که انحنای

۲- راکل: تیغه ای تمیز کننده قسمت هایی که نایستی سیلندر (فم چاپ) مرکب بگیرد.

۱- صلایه: یکنواخت کردن و یک دست کردن مرکب

(عمر مفید).

اپراتور مراقب، با آزمایش فویل یا کاغذ چاپ شده، تعیین می‌کند که آیا تیغه فرسوده شده است یا نه. ممکن است تیغه را کل پس از چاپ  $50^{\circ}$  یا پنج هزار دور سیلندر فرسوده شود کما اینکه ممکن است پس از چاپ  $40^{\circ}$  هزار یا  $40^{\circ}$  هزار دور سیلندر فرسوده شود. اینجا کیفیت تشخیص و ارزیابی و همچنین عادات و نحوه‌ی عمل اپراتورها اهمیت دارد تا به محض اینکه در تیغه را کل آثار و علائم فرسودگی مشاهده کنند آن را تعویض می‌کنند. البته برخی هم آن را با سنگ سمباده ساییده و تیجتاً فشار تمیز کاری را اصلاح می‌کنند.

— **تیزکردن تیغه راکل (دکتر بلید):** تیز کردن تیغه با دست و با یک سنگ دستی انجام می‌گیرد. سنگ زدن را بایک خط کش یا صفحه‌ی صیقلی آزمایش می‌کنیم که سطح تیغه یکنواخت شده باشد. در نتیجه وقتی تیغه راکل را بر روی سیلندر قرار می‌دهیم سطح مرکب را به طور یکنواخت پاک خواهد کرد. اولین باری که تیغه را تیز کردن، با سنگ سمباده نوک آن را گرد می‌کنند.

تیزکاری با ماشین مستلزم احتیاط فراوانی است تا فلز نسوزد و پوسته نکند. برای جلوگیری از این امر باید موقع تیز کردن مراقب بود که فلز مرتباً خنک شود، در غیر این صورت بر اثر محکم کشیدن سنگ تیزکن، حرارت شدید تولید شده و فلز را پوسته پوسته می‌کند.

اپراتور ماشین باید همه روزه و یا گاه به گاه با سنگ سمباده بر روی تیغه بکشد تا ساییدگی آن از بین برود. در ماشین چاپ رنگی هم عیناً همین روش را در مورد تیز کردن تیغه باید به کار برد.

— **شرایط خوب کارکردن تیغه راکل: تمیز کاری در صورتی کامل است که :**

۱- لبه‌ی تیغه که بر روی سیلندر قرار می‌گیرد همیشه خوب تیز باشد و ناهمواری و بريگی نداشته باشد.

۲- سطح سیلندر چاپ سالم باشد و به طور کلی حالت لنگی نداشته باشد.

۳- در طول کار بین سیلندر و تیغه، ناخالصی پیدا نشود و فقط مرکب بین تیغه و سیلندر وجود داشته باشد.

می‌کند. این موضوع برای چاپ چند رنگ که در آن میزان بودن و تنظیم مرکب اهمیت بسزایی دارد خیلی حساس است.

نقطه‌ی مرگ، نقطه‌ای است که محرک کار نکند و موتور خاموش گردد ولی برای لحظه‌ای هنوز در گردش باشد. این لحظه را نقطه‌ی مرگ می‌گویند. از نقطه‌ی مرگ، تیغه راکل‌ها در هر سمتی که باشند متوقف می‌شوند و باید زمان توقف را به حداقل رسانید.

همیشه یک رابطه‌ی علت و معلولی بین حرکت تیغه راکل و تشکیل خراشیدگی حاصله از جسم ساینده و خراش‌دهنده که در فرم فرورفته باشد وجود دارد. مسلم است که تناوب خراشیدگی‌ها بستگی سیستماتیک به تناوب حرکت تیغه راکل نسبت به دوران سیلندر دارد.


هرگاه محرک تیغه راکل از محرک ماشین جدا باشد باز هم این خراشیدگی‌ها تولید می‌شود ولی در این صورت بسیار کم و معدهود است. باید سعی کرد تیغه راکل را به کار گرفت که از نوارهای فولادی تشکیل شده و روی سیلندر تغییر مکان می‌دهد و موقع برگشت از قسمت خارجی سیلندر تیز می‌شود.

— **ساییدگی تیغه راکل:** فرسودگی تصادفی تیغه راکل، ناشی از دانه‌های خراش‌دهنده و ساینده‌ها است که تولید خراشیدگی می‌کنند. وقتی با ناخن روی تیغه راکل را امتحان کنیم پستی و بلندی‌ها و قوس‌های کوچکی احساس می‌کنیم. برای این که تیغه راکل به حالت اول باز گردد، باید با کاغذ سمباده‌ی ظریف آن را ساییم تا پستی و بلندی‌ها از بین بروند.

تیغه راکل نو تیغه راکلی است که منتهی‌الیه آن تراشیده شده باشد. فعالیت و تمیز کاری چنین کارد کی خیلی مؤثر و مفید است. به قسمی که ممکن است بر سیلندر نو آسیب برساند و تیغه‌های ترام کنده شود. بنابراین لازم است آن را قبل از به کاربردن با سنگ سمباده یا کاغذ سمباده بسایند تا گوشه‌ی نوک آن گرد شود. تیغه راکل مستعمل و فرسوده در تمیز کاری ضعیف عمل می‌کند. یک گراور سبک (کم ارزش) مستلزم وجود تیغه راکل مستعمل و فرسوده است و گراور سنگین مستلزم تیغه راکل نو می‌باشد.

فرسودگی عادی تیغه راکل با ساییدگی کاغذ، فویل و مرکب و زمان چاپ هر سیلندر رابطه‌ی مستقیم دارد. تیغه راکل‌ها را در رأس مدندی که برحسب عوامل مختلف متغیر است، تعویض می‌کنند

سیلندر دوم از جنس چدن یا فولاد نیز به آن ضمیمه شود. در هر دو مورد فشاردهنده با سرعت زیاد، هماهنگ با سرعت ماشین، بدون آنکه فرمانی به آن داده شده باشد می‌چرخد. در ماشین‌های مدرن که در حال حاضر ساخته می‌شود، فشار سیلندر پنوماتیک و یا هیدروپنوماتیک می‌باشد. عدم امکان تغییرات موضعی بوشش و بی‌نظمی‌های جزئی در فشار روی ماشین‌هایی با قطر بزرگ و بی‌نظمی‌های احتمالی سیلندر یا فشاردهنده و مخصوصاً اختلافات نرمی کاغذهای مختلف چاپ، ثابت می‌کند که فشاردهنده حتماً باید به کائوچو مجهز باشد تا خاصیت ارجاعی پیدا کند (شکل ۸-۹).



شکل ۸-۹— فشار نورد بر روی سیلندر چاپ

تماس فشاردهنده و کاغذ و سیلندر بر طبق یک خط هندسی انجام نمی‌گیرد، بلکه بر طبق نواری با عرض متغیر، به تناسب ارجاعی بودن کائوچو، صورت می‌گیرد که حد متوسط آن ۱۲ میلی‌متر است. فشاردهنده‌ی نرم به کاغذ امکان می‌دهد که از حفره‌های سیلندر، بهتر مرکب بگیرد؛ لیکن بر اثر لغزش ذرات کائوچو بر روی یکدیگر فشاردهنده گرم شده و کائوچوی نرم آن،

۴— تیغه خوب، پهن بوده و از نظر مکانیکی میزان شده باشد یعنی عوامل زیر در تیغ مناسب باشد :

- ۱— ضخامت تیغه
- ۲— فاصله‌ی تیغه با پشت تیغه
- ۳— خمیدگی روی سیلندر چاپ
- ۴— فشار در حدی که سطح اضافی مرکب را از روی سیلندر بردارد.
- ۵— میزان بودن حرکت جانبی
- ۶— سختی و صلابت فولاد تیغ نسبت به سختی و صلابت کُرم سیلندر.

دمیدن روی سیلندر: هرگاه تیغه مستعمل و یا فرسوده، و یا سیلندر خراش برداشته باشد، روی ورقه‌ی چاپ شده، رنگی به چشم می‌خورد که به علت باقی ماندن مرکب اضافی در سطح سیلندر است. برای جلوگیری از این امر بین تیغه و سطح چاپ، یک دستگاه دم که هوا را روی سیلندر می‌فرستد و مرکب باقی‌مانده روی سطح سیلندر را خشک می‌کند، نصب می‌شود. دمیدن هوا همچنین وسیله‌ی اصلاح گراور خیلی قوی در رنگ‌های روشن است و روی تمام یا قسمتی از طول سیلندر نصب می‌شود.

۴—۸— سیلندر فشار (رول پرس): فشار به وسیله‌ی سیلندر بر روی فویل و یا کاغذ که از بین سیلندر چاپ می‌گذرد و به وسیله‌ی سیلندر فشار مرکب که از گودی‌های سیلندر منتقل می‌شود، بلافاصله در مسیر خشک‌کننده قرار می‌گیرد. عمل خشک شدن چاپ طوری در ماشین پیش‌بینی شده است که رنگ اول پس از آنکه از سیلندر به وسیله‌ی سیلندر فشار بر روی فویل قرار گرفت، در طول مسیری که باد گرم در آن جریان دارد خشک شود. به وسیله‌ی یک غلطک کائوچویی که حالت ارجاعی آن ۷۰ الی ۷۲ می‌باشد برای ماشین‌های چاپ تعیین می‌گردد.

سیلندر فشاردهنده (سیلندر رول پرس): سیلندرهای فشاردهنده هیچ‌گونه پوشش موضعی ایجاد نمی‌کنند. کیفیت چاپ روی سیلندرها به خوبی احساس می‌شود. مکانیسم فشار ممکن است از یک یا دو سیلندر تشکیل شده باشد، یا خود فشاردهنده مجهز به کائوچو، به اندازه‌ی کافی سنگین بوده و به سیلندر چاپ تکیه داده شود و یا نقش آن به طور ساده، ارجاعی بوده و یک

**میزان کردن فشار:** میزان کردن و تنظیم فشار از تغییر نیرویی که به فشاردهنده وارد می‌آید حاصل می‌گردد. دستگاه‌های جدید فشار بادی کنترل تعادل حرکت و فشار را امکان‌پذیر ساخته است. فشار لازم برای چاپ بستگی به نوع فویل<sup>۱</sup> و یا کاغذ دارد به همین دلیل کاربر چاپ غالباً مجبور است که نوع فشار را طوری تنظیم کند که نقش روی سیلندر به فویل و یا کاغذ منتقل شود. استحکام و سختی فشاردهنده بستگی به موارد زیر دارد:

۱- برای سلفون و پلاستیک: فشار ۵ کیلوگرم و سختی فشاردهنده ۶ درجه است.

۲- برای کاغذ قسردار: فشار ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم و سختی فشاردهنده ۷ درجه است.

۳- برای کاغذ سخت و مقوا: فشار ۲۲ تا ۳۷ کیلوگرم و سختی فشاردهنده ۸۵ درجه است که برای مقواه سخت ۹ درجه می‌باشد.


میزان کردن فشار در منتهی‌الیه فشاردهنده صورت می‌گیرد. نیروی فشار ارجاعی است. فشار هوا از طریق فنر تحت فشار به وسیله‌ی فرود آوردن بالشتک‌های فشاردهنده و غلطک متکی به آن صورت می‌گیرد و یا به وسیله‌ی دوران گریز از مرکز با دست یا موتور برقی انجام می‌گیرد. زمانی که ماشین متوقف شود، فشاردهنده‌ها را چند میلی‌متر با دست و یا به وسیله‌ی سیستم برقی بالا نگه می‌دارند تا کاغذ به سیلندر نچسبد.

#### ۸-۲-۵- فن‌های خشک‌کننده مرکب

**- دستگاه‌های خشک‌کننده:** دستگاه‌های خشک‌کننده بسیار گوناگون‌اند و ساختمان آن‌ها عموماً متفاوت است. مدل‌های جدید دارای یک‌گیرنده‌ی مواد فرار تبخیر شده هستند و از یک محفظه‌ی بسیار محکم تشکیل شده‌اند که در آن فویل به طور مداوم عبور می‌کند. هوای معمولی در این محفظه دمیده می‌شود. مخلوط هوا و حلال فرار به درون محفظه مکیده شده و به خارج از کارگاه هدایت می‌شود (شکل ۸-۱۱).

به خصوص در هنگام سرعت زیاد، زودتر فرسوده می‌شود. همچنین، هرگاه فشاردهنده با کاغذ خراش دهنده یا ساینده‌ای که در آن ذرات معدنی در سطح کاغذ باقی مانده باشد، کار بکند به سرعت خراب می‌شود.

روی ماشین‌های با عرض زیاد، باید فشاردهنده‌های خیلی سخت به کار برد تا تغییر شکل ندهند. روی همه‌ی ماشین‌ها، کائوچوی فشاردهنده باید طوری باشد که کاملاً به استوانه‌ی فولادی بچسبد و در برابر فشارهای تاب خوردگی مقاومت کند (شکل ۸-۱).



شکل ۸-۱- فشار نورد چاپ بر روی سیلندر

مسئله‌ای که کیفیت فشار به وجود می‌آورد این است که اپراتور را عمل‌آملاً مجبور می‌کند که بین کیفیت فشاردهنده‌ها سازش و هماهنگی به وجود آورد. راه حلی که در این زمینه وجود دارد این است که برای هر ماشین چند دستگاه فشاردهنده با استانداردهای مختلف داشته باشیم و از بین آن‌ها آنکه بهتر به کاغذ و فویل‌ها سازش دارد را انتخاب کنیم.


فرسودگی فشاردهنده تابع سرعت دورانی آن‌ها می‌باشد. هرچه قطر آن‌ها بیشتر باشد، کمتر گرم می‌کند. بنابراین به نفع کاربر چاپ است که برای ماشین‌های سریع، فشاردهنده‌هایی با قطر زیاد به کار ببرد. لیکن از طرف دیگر فشاردهنده‌های بزرگ، سنگین‌تر بوده و حمل و جابه‌جا کردن آن‌ها مشکل است.

سختی و سفتی فشاردهنده به مرور زمان و به تدریج که از قطر آن کاسته می‌شود افزایش می‌باید. حد نصب این افزایش ۳ درجه‌ی «شور»<sup>۲</sup> می‌باشد ولی حد نصب قطر باید از

۵ میلی‌متر تجاوز نماید.

۱- دستگاه شورسنچ: دستگاه اندازه‌گیر انعطاف. شور: واحد اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری.

۲- فویل شامل موادی مانند سلفون، پلاستیک، نایلون و ... می‌شود.



شکل ۸-۱۱- تصویر دستگاه خشک کننده

نوع رول بازن و رول جمع کن ماشین های مختلف چاپ با یکدیگر متفاوت است. مثلاً بعضی از ماشین های رول بازن، لنتی و مکانیکی اند. بعضی از آن ها به وسیله هی سیستم مگنت باز می شوند و جمع کردن آن ها به وسیله هی غلطک فشار، و بعضی از آن ها نیز به وسیله هی کلاج، انجام می شود.

**- رتاییوهای مدرن:** تحقیقات و پژوهش هایی که برای افزایش تولید به عمل آمده به دو طریق موجب پیشرفت شده که عبارت است از :

#### (الف) ساده کردن عملیات

**- عملیات راه اندازی:** سیلندرها را به سرعت در جای خود میزان کرده و سرعت کشش را به وسیله هی سرعت سنج و دستگاه هایی را که نشان دهنده تغییرات سرعت مرکب دهی و فشار و علامت گذاری است، میزان می کنند. تانک (وان) و منابع مرکب که قابل برداشتن بوده و فشار اتوماتیک با تنظیم قبلی انجام می شود.

**- حرکت و جابه جا شدن سیلندرها در جهت طولی** به وسیله هی یک ابزار متحرک و دوران آن ها به وسیله هی چرخ های دندار دیفرانسیل با صفحه هی کنترل صورت می پذیرد.

**- عبور اتوماتیک کاغذ** در محفظه هی خشک کن.

**- باز و بسته شدن بادی پنجره های خشک کننده.**

**- کنترل ویسکوزیته هی مرکب** و ثابت بودن در تانک (وان) مرکب، تصفیه هی مکانیکی و مغناطیسی در مدار تغذیه.

**- تجمع تمام عوامل فرمان الکتریکی (کنترل انطباق) :** موتور اصلی، موتورهای کمکی، بادیز ها، فشارها، تلمبه ها، ثبت کننده، قرقره ها و غیره روی تابلوی مرکزی یا یک میز فرمان نزدیک محل خروجی قرار گرفته و تابلوی کمکی پست های اصلی کار نیز در همان جاست (سیستم کنترل مرکزی).

مؤثر بودن در خشک کردن بستگی به درجه فرار بودن و مقدار هوایی دارد که فویل با آن در تماس است و نیز بستگی به کیفیت این هوا از نقطه نظر خشک کردن دارد. درجه تأثیر آن تابع سرعت نسبی جسمی است که با آن در تماس است (یعنی هوا و فویل) زمان خشک کردن بر اثر سرعت هوا خیلی سریع و تقریباً با این عمل هواده هی متناسب است. حتی اگر اختلاف درجه حرارت ثابت باشد.

برای صرفه جویی در خشک کردن، باید تعادل بین حرارت و سرعت بدست آید. هر چه بخار فرآر، محیط کار سریع تر برداشته شود، عمل خشک کردن بهتر صورت می گیرد (توضیح اینکه دستگاه های خشک کننده هی مرکب هم در چاپ فلکسو و هم چاپ روتونگراور یکسان می باشند).

**خشک کردن مرکب :** بعد از آنکه به وسیله هی سیلندر فشار، نقش از روی سیلندر به فویل منتقل شد، از کانال های فن و باد گرم عبور می کند.

ها به وسیله هی عبور از لوله های بخار یا مقاومت های الکتریکی گرم شده و به وسیله هی یک فن هوای گرم دمیده می شود. درجه حرارت به سهولت قابل میزان کردن است.

فویل در دومین محلی که در ادامه هی محل خشک کردن است دوباره سرد می شود. هوا از منافذ محفظه های که فویل را احاطه کرده دمیده می شود. در حین خروج، بخارات فرار بوده و از منافذ دیگری خارج و سپس از یک لوله خروجی از کارگاه خارج می شود.

**۶-۲- سیستم های رول بازن و رول جمع کن** (ماشین های فلکسو و هلیو) : به طور کلی بیشتر ماشین های چاپ بسته بندی که انواع کاغذ و فویل های آلومینیوم و متالایزر را چاپ می کنند دارای رول بازن و رول جمع کن می باشند.

کند. کم و بیش، فویل، در زمان چاپ به دلیل اینکه بر روی هم چسبیده می‌شود، تغییر ضخامت پیدا می‌کند. وقتی که رول بزرگ در ماشین بسته می‌شود باید فشار سیستم‌ها زیاد باشد و فویل به قدر کافی در ماشین حالت تعادل داشته باشد. در موقع عبور فویل بهتر است بگذارند فویل خودش باز شود و کشش‌های بازکننده به کار نبرند، مگر موقعی که فشارها به هنگام دوربرداشتن و سرعت گرفتن ماشین پایین بیافتد که در آن صورت باید از سیستم‌ها استفاده شود.

#### – آماده کردن مرکب

– میزان کردن و جا انداختن تیغه راکل (دکتربلید)  
– راه اندازی: ابتدا باید سیلندر را چند دور کامل با دست به حرکت درآورد و به تمام صدای غیرعادی دقت نمود. سپس دستگاه را آهسته به حرکت درآورد و به آرامی سرعت کمی به آن داد و در این حالت اقدام به میزان کردن و تنظیم فشارها نمود.  
– میزان کردن تیغه راکل‌ها: برای این کار باید آهسته تیغه راکل را بلند کرد و اثر پاک کردن را روی سیلندر ملاحظه نمود و آن را روی نقاط اتکای دسته‌ی تیغه راکل تکیه داد تا منظم و خیلی سبک به پاک کردن مرکب بپردازد، سپس آن را به طریق معمولی روی تمام طول فشار اتکا شدیدتر نمود.

– میزان کردن فشاردهنده‌ها: در حین شروع به فرمان فشارها باید فشار مختصراً برای شروع به کار وارد آورد و چاپ شدن چند قسمت از سیلندر را مشاهده نمود. سپس روی فرمان‌ها به وسیله‌ی میخ پیچ در سه فشار دهنده عمل نمود تا چاپ بسیار ضعیفی به دست آید و بعد تا حد ممکن تمام سطح فرم را میزان نمود آنگاه با شروع به فرمان فشار بر آن افزود تا فشاری مطابق با جنس کاغذ بر آن وارد آید.

### ۴- وضعیت هلیوگراور در ایران

در کشور ما سیستم هلیوگراور تنها در تعداد محدودی از چاپخانه‌های بخش خصوصی شناخته شده است. بیشترین سرمایه‌گذاری این رشته در بخش دولتی است مانند چاپخانه‌ی دولتی که برای چاپ تمبر و اسکناس از آن استفاده می‌کند، روزنامه‌ی اطلاعات که برخی هفته‌نامه‌ها را با آن چاپ می‌کرد و دخانیات و غیره. اغلب این چاپخانه‌ها مرکب مصرفی را نیز

– به حرکت درآوردن یا از حرکت باز استادن بدون تکان موتور اصلی.

– **عملیات در طول چاپ:** تغییرات سیلندرها که در حرکت هستند.

– کنترل رسیدن کاغذ به ماشین با سرعت ثابت (بازکننده‌های رول، غلطک‌های موازن) که فشار رول را تنظیم و میزان می‌کند  
– توقف اتوماتیک در مورد پاره شدن کاغذ که به وسیله‌ی سیستم کنترل توقف، آشکار شده و نیز توقف سریع بر اثر ترمزهای الکترومغناطیسی که اگر ترمزاً را روی سیلندر باشند، کمی قبل از توقف کامل رها شده تا از بازگشت کاغذ به عقب اجتناب شود.  
– برداشتن اتوماتیک فشار و دور کردن تیغه راکل‌ها در لحظه توقف، برگشت با همان نیروی فشار و قرار دادن مجدد آنها.  
– دستگاه‌های شانه‌گذاری خودکار یا نیمه خودکار.  
– گرم کردن قبلی یا رطوبت دادن کاغذ.

#### – عملیات بعد از چاپ

– تعویض سریع سیلندرها.  
– تعویض منابع مرکب.  
– شست و شوی مرکب‌دان‌ها، تیغه‌های راکل، موتور پمپ تانک‌های مرکب.

#### (ب) از دیاد سرعت

در وضع فعلی مسئله‌ی سرعت رتاییوهای هلیو تقریباً حل شده است، البته در صورتی که ماشین استاندارد باشد.

### ۳-۸- میزان کردن و راه اندازی ماشین

آماده‌سازی ماشین چاپ به طور خلاصه به شرح زیر است.  
– میزان کردن سیلندرها.

– میزان کردن کشش کاغذ: بعضی از ماشین‌ها از کشش‌های مکانیکی استفاده می‌کنند که براساس قطر سیلندر چاپ، باید سیلندر کشش‌ها در ماشین نصب شود.

طریقه‌ی تعویض چرخ‌های فرمان آن‌ها بر حسب محیط سیلندر گراور شده صورت می‌گیرد و یا با میزان کردن دستگاه‌های تغییردهنده‌ی سرعت انجام می‌شود.

در اوایل شروع چاپ، یا حتی در طول چاپ، در موقع تعویض فویل ممکن است، تغییر فشار سیستم‌ها ضرورت پیدا

رشد جمعیت و تولید و همچنین با چشم اندازهای آینده تناسب ندارد.

توجه به این رشتہ از این جهت دارای اهمیت است که نسبت به روش چاپ افست کمترین میزان وابستگی را ایجاد می‌کند. زیرا فرایش دستگاه‌ها بسیار کم و ساخت بسیاری از لوازم آن‌ها با کیفیت عالی در ایران امکان‌پذیر است. چرا که می‌توان برای نصب و نگهداری این سیستم‌ها و حل مسائل فنی آن‌ها به کارشناسان و متخصصان داخلی متکی بود. گسترش سیستم‌های چاپ گود از هر نظر (فنی، اقتصادی و...) توجیه‌پذیر است.

در پایان باید یادآور شویم که لازم است در برنامه‌ریزی‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و آموزشی، چاپ هلیوگراور مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در برنامه‌ی آموزشی هنرجویان نیز آموزش چاپ گود، به عنوان یک گام اولیه در دستور کار قرار گیرد.

خودشان تولید می‌کنند. در سال‌های اخیر، هم به انگیزه‌ی رقابت و هم به خاطر تقاضای صادر کنندگان کالاها که باید محصولاتشان را در کنار بسته‌بندی‌های زیبای خارجی ارائه دهند، کیفیت کارها بهتر شده است. بسیاری از کارهایی که برای چاپ به خارج کشور فرستاده می‌شود، در کشور قابل چاپ هستند و متخصصانی برای آماده‌سازی و چاپ آن‌ها وجود دارد. شاید برخی از این سفارش‌ها به خاطر محدودیت زمانی که حاصل محدود بودن چاپخانه‌هاست، به خارج از کشور فرستاده می‌شود که البته توجیه درستی نیست. عمر ماشین‌های هلیوگراور بسیار طولانی‌تر از ماشین‌های ورقی افست و رول است.

اگر بخواهیم ماشین‌آلاتی مناسب با نیازهای کشور را خریداری کنیم، ماشین‌های چاپ گود، جای ویژه‌ای خواهند داشت، بهویژه اگر قرار باشد به صادرات بها بدهیم، ناگزیریم برای ارتقای بسته‌بندی و در درجه اول چاپ بسته‌بندی، از چاپ هلیوگراور حمایت کنیم. امکانات موجود به هیچ وجه با نیازها و

## آزمون پایانی (۸)

- ۱- سایه روش در چاپ گود به چه عاملی در سیلندر بستگی دارد؟ آنرا شرح دهید.
- ۲- در سیستم چاپ گود حروف و تصویر به چه صورتی است؟ آنرا توضیح دهید.
- ۳- چند نوع سیستم آماده‌سازی سیلندر می‌شناسید؟ آنها را تعریف کنید.
- ۴- روش چاپ در چاپ گود را بیان کنید.
- ۵- نقش تیغه‌ی دکتر بلید را تعریف کنید.
- ۶- رتوش سیلندر را شرح دهید.
- ۷- رابطه‌ی ویسکوزیته‌ی مرکب با ماشین را توضیح دهید.
- ۸- تغذیه‌ی مرکب را در چاپ گود بیان کنید.
- ۹- زاویه‌ی تیغه‌ی دکتر بلید با زاویه‌ای مختلف به چه عاملی بستگی دارد؟
- ۱۰- برای جلوگیری از پیوسته شدن تیغه دکتر بلید هنگام تیزکاری را شرح دهید.
- ۱۱- فشار تیغه‌ی دکتر بلید را شرح دهید.
- ۱۲- تغییر قطر سیلندر در کار رنگی را توضیح دهید.
- ۱۳- مزایای چاپ گود را شرح دهید.
- ۱۴- نقطه‌های ترام در چاپ گود را شرح دهید.
- ۱۵- جنس ترام در کپی غیرمستقیم را بیان کنید.
- ۱۶- فیلم در کپی غیرمستقیم به چه صورتی بایستی باشد؟

- |           |          |            |
|-----------|----------|------------|
| الف - خطی | ب - ترام | ج - هافتون |
| د - رنگی  |          |            |
- ۱۷- عملیات بعد از چاپ را کاملاً توضیح دهید.
  - ۱۸- چگونگی راه اندازی ماشین را شرح دهید.
  - ۱۹- آماده کردن مرکب را بیان کنید.
  - ۲۰- عملیات در طول چاپ را توضیح دهید.
  - ۲۱- حالت ارتگاعی غلطک کائوچویی را تعریف کنید.
  - ۲۲- علت تیز بودن لبه‌ی تیغه‌ی دکتر بلید را شرح دهید.