

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کارگاه جوش (۲)


رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۵۷

بهرام‌زادگان، ناصر	۶۳۹
کارگاه جوش (۲)/ مؤلف : ناصر بهرام‌زادگان. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های	۳/
ک ۴۸۳ ب / درسی ایران، ۱۳۹۱.	
۱۲۲ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای ؛ شماره درس ۱۸۵۷)	۱۳۹۱
متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های	
درسی رشته تأسیسات دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش وزارت	
آموزش و پرورش.	
۱. جوشکاری - کارگاه‌ها. الف. بهرام‌زادگان، ناصر. ب. ایران. وزارت آموزش و	
پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته تأسیسات. ج. عنوان. د. فروست.	



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سره الشریف»

فهرست مطالب

<p>۲۱ فصل اول - جوش کاری با قوس الکتریکی</p> <p>۲۴ ۱-۱-۱ تعاریف و مقدمات</p> <p>۲۵ ۱-۱-۱-۱ مدار الکتریکی</p> <p>۲۶ ۱-۱-۲ شدت جریان</p> <p>۲۶ ۱-۱-۳ ولتاژ</p> <p>۲۷ ۱-۱-۴ اُفت ولتاژ</p> <p>۲۷ ۱-۱-۵ جریان مستقیم و متناوب (DC و AC)</p> <p>۲۷ ۱-۱-۶ فرکانس</p> <p>۲۷ ۱-۱-۷ ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس</p> <p>۲۷ ۱-۲ ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی</p> <p>۲۷ ۱-۳ ماشین های جوش کاری</p> <p>۲۷ ۱-۳-۱ ماشین های ac</p> <p>۲۷ ۱-۳-۲ کنترل بازده و یک سو کردن شدت جریان</p> <p>۲۷ ۱-۳-۳ رکتی فایر</p> <p>۲۷ ۱-۳-۴ ماشین های جوش کاری (DC)</p> <p>۲۷ ۱-۳-۵ رابطه ی ولت و آمپر در جوش کاری</p> <p>۲۷ ۱-۳-۶ قطب های جوش کاری (Polarity)</p> <p>۲۷ ۱-۳-۷ مشخصات ماشین های جوش کاری</p> <p>۲۷ ۱-۳-۸ کابل جوش کاری</p> <p>۲۷ ۱-۳-۹ ترمینال های کابل جوش کاری</p> <p>۲۷ ۱-۳-۱۰ دستگاه و ابزار تمیز کننده ی جوش</p> <p>۲۷ ۱-۳-۱۱ انبر الکتروود یا الکتروودگیر</p> <p>۲۷ Electrode holder</p>	<p>۳ ۱-۲-۱ تعاریف و مقدمات</p> <p>۳ ۱-۲-۱-۱ مدار الکتریکی</p> <p>۴ ۱-۲-۱-۲ شدت جریان</p> <p>۴ ۱-۲-۱-۳ ولتاژ</p> <p>۵ ۱-۲-۱-۴ اُفت ولتاژ</p> <p>۵ ۱-۲-۱-۵ جریان مستقیم و متناوب (DC و AC)</p> <p>۵ ۱-۲-۱-۶ فرکانس</p> <p>۷ ۱-۲-۱-۷ ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس</p> <p>۷ ۱-۲ ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی</p> <p>۸ ۱-۳ ماشین های جوش کاری</p> <p>۸ ۱-۳-۱ ماشین های ac</p> <p>۸ ۱-۳-۲ کنترل بازده و یک سو کردن شدت جریان</p> <p>۱۱ ۱-۳-۳ رکتی فایر</p> <p>۱۲ ۱-۳-۴ ماشین های جوش کاری (DC)</p> <p>۱۳ ۱-۳-۵ رابطه ی ولت و آمپر در جوش کاری</p> <p>۱۴ ۱-۳-۶ قطب های جوش کاری (Polarity)</p> <p>۱۵ ۱-۳-۷ مشخصات ماشین های جوش کاری</p> <p>۱۶ ۱-۳-۸ کابل جوش کاری</p> <p>۱۷ ۱-۳-۹ ترمینال های کابل جوش کاری</p> <p>۱۹ ۱-۳-۱۰ دستگاه و ابزار تمیز کننده ی جوش</p> <p>۲۰ ۱-۳-۱۱ انبر الکتروود یا الکتروودگیر</p> <p>۲۱ Electrode holder</p>
<p>۱۲-۳-۱ ماسک جوش کاری</p> <p>دوم - الکتروود های پوشش دار SMAW</p> <p>۱-۲-۱ نگاه داری الکتروود</p> <p>۲-۲ نقش فلاکس در جوش کاری</p> <p>۲-۳ گروه بندی الکتروودها از لحاظ پوشش شیمیایی</p> <p>۲-۳-۱ الکتروود های اکسیدی</p> <p>۲-۳-۲ الکتروود های اسیدی</p> <p>۲-۳-۳ الکتروود های روتاییلی</p> <p>۲-۳-۴ الکتروود های سلولزی</p> <p>۲-۳-۵ الکتروود های بازی Low hydrogen</p> <p>۲-۴ طبقه بندی الکتروود های فولاد و آلیاژ های فولادی</p> <p>۲-۵ فولاد و آلیاژ های فولاد</p> <p>۲-۵-۱ آلیاژ های فولاد</p> <p>۲-۵-۲ کُد یا رمز شناسایی فولاد های آلیاژی</p> <p>۲-۵-۳ شناسایی فولادها</p> <p>سوم - حفاظت و ایمنی</p> <p>۳-۱ ایمنی عمومی در محیط کارگاه و کارخانه</p> <p>۳-۲ لباس و ادوات ایمنی شخصی</p> <p>۳-۳ نگاه داری محیط کارگاه</p> <p>۳-۴ خطرات آتش سوزی</p> <p>۳-۵ خطرات ناشی از ماشین</p>	

۶۳	۴-۱-۶- سیستم فشار در جوش مقاومتی
	۵-۱-۶- ترانسفورماتور نقطه‌ی جوش
۶۴	مقاومتی
۶۵	۶-۱-۶- تنظیم نقطه‌ی جوش
	۲-۶- درز جوش مقاومتی یا جوش غلتکی (RSEW)
۶۵	۳-۶- جوش واژگونه سر به سر
۶۷	(UW) Upset Welding
۶۸	۴-۶- فلاش جوش (FW) Flash Welding
	فصل هفتم - تمرین‌های عملی جوش کاری با قوس دستی
۷۰	دستی
	۱-۷- کار شماره ۱ - ایجاد قوس الکتریکی و جوش دادن زنجیره‌ای کوتاه روی ورق فولاد کم کربن
۷۱	۱-۷-۱- اطلاع عمومی
۷۱	۲-۷-۱- تکنیک جوش کاری
۷۱	۳-۷-۱- بازرسی
۷۴	۴-۷-۱- نقشه و روش اجرای کار
	۲-۷- کار شماره ۲- جوش دادن گرده‌ی زنجیره‌ای با طول بلند در روی ورق آهن
۷۴	۳-۷- کار شماره ۳- جوش دادن گرده‌ی بافته (زیگزاگ) روی ورق صاف
۷۷	۴-۷- کار شماره ۴- جوش دادن درز لبه‌ی روی هم در حالت سطحی
۸۰	۵-۷- کار شماره ۵- جوش کاری درز لبه‌ای
۸۳	۶-۷- کار شماره ۶- جوش دادن درز ساده‌ی بدون بیخ سر به سر
۸۶	(Single - Square - groove weld)
	۷-۷- کار شماره ۷- جوش کاری اتصال گوشه‌ای و T شکل (Corner or T-joint SMAW)
۸۸	۸-۷- کار شماره ۸- جوش دادن زاویه‌ی خارجی یا درز جناغی (Outside corner) به وسیله‌ی گرده مرکب
۹۱	

۳۸	۶-۳- گرد و خاک و دود
۳۹	۷-۳- بازرسی دستگاه
۴۰	۸-۳- پاراوان
۴۰	۹-۳- هواکش
۴۰	۱۰-۳- کمربند ایمنی
۴۰	۱۱-۳- شرایط ایمنی ماشین‌های جوش کاری

فصل چهارم - نکات فنی در جوش کاری با قوس دستی

۴۲	دستی
۴۲	۱-۴- انتخاب دستگاه جوش کاری
۴۲	۲-۴- راه اندازی و تنظیم دستگاه جوش کاری
۴۴	۳-۴- انتخاب صحیح الکتروود
۴۴	۴-۴- ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی
۴۵	۵-۴- ایجاد مهره جوش
۴۷	۶-۴- تمیز کردن جوش

فصل پنجم - روش‌های دیگر جوش کاری با قوس الکتریکی

۴۸	الکتریکی
۴۸	۱-۵- جوش آرگون یا GTAW
۴۹	۱-۵-۱- گازهای محافظ
۵۰	۲-۵-۱- مشعل جوش کاری با گاز آرگون
۵۱	۳-۵-۱- کلاهک یا نازل مشعل
۵۱	۲-۵- روش جوش کاری GMAW
	۱-۵-۲- گازهای مصرفی در روش GMAW
۵۱	۲-۵-۲- مفتول الکتروود در جوش کاری GMAW
۵۲	GMAW

فصل ششم - جوش مقاومتی

۵۸	۱-۶- نقطه‌ی جوش
۵۸	۱-۶-۱- الکتروود در نقطه‌ی جوش
۵۹	۲-۶-۱- پارامترهای کنترل‌کننده‌ی جوش مقاومتی نقطه‌ی جوش
۶۰	۳-۶-۱- شدت جریان

- ۷-۹- کار شماره ۹- جوش کاری اتصال سر به سر
 ۹۳ در حالت سطحی Flat Position
 ۷-۱۰- کار شماره ۱۰- جوش دادن لوله روی پلیت
 ۹۸ صاف در وضع قائم در یک پاس
 ۷-۱۱- کار شماره ۱۱- جوش دادن گرده زنجیره ای
 در روی ورق صاف در حالت افقی
 ۱۰۰ Horizontal Welding-Position
 ۷-۱۲- جوش کاری در وضع قائم
 ۱۰۳ کار شماره ۱۲- جوش دادن مهره زنجیره ای
 در حالت قائم از بالا به پایین روی ورق
 ۱۰۵ صاف
 ۷-۱۴- کار شماره ۱۳- جوش دادن اتصال سپری-
- اتصال لبه روی هم و اتصال سر به سر در
 ۱۰۷ حالت قائم از پایین به بالا
 ۷-۱۵- کار شماره ۱۴- جوش کاری بالای سر در
 دو سطح صاف
 ۱۰۹ (overhead welding position)
 ۷-۱۶- جوش کاری لوله های فولادی با استفاده
 از روش SMAW
 ۱۱۲
 ۷-۱۷- کار شماره ۱۵- جوش کاری لوله $2\frac{1}{4}$ "
 ۱۱۶ در وضعیت "1G"
 ۷-۱۸- کار شماره ۱۶- لوله کشی گاز
 ۱۱۸
- منابع و مآخذ
 ۱۲۲