

فصل سوم

شانه‌زنی

هدف کلی

پس از پایان این فصل هنرجو با ماشین‌های مقدمات شانه‌زنی شامل ماشین بالشچه، ماشین ربان و ماشین شانه آشنا می‌شود.

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱- اهداف استفاده از عملیات شانه‌زنی را بیان کند.
- ۲- اهداف استفاده از به کارگیری ماشین بالشچه را توضیح دهد.
- ۳- اهداف استفاده از به کارگیری ماشین ربان را توضیح دهد.
- ۴- اهداف استفاده از به کارگیری ماشین شانه را توضیح دهد.
- ۵- نمایی از ماشین‌های مقدمات شانه‌زنی و ماشین شانه را رسم کرده و نام قسمت‌ها و قطعات مختلف آن را بیان کند.
- ۶- انواع غلتک‌های کشش و نحوه‌ی کار آن‌ها را در ماشین‌های بالشچه و شانه توضیح دهد.
- ۷- کار قسمت‌های مختلف ماشین شانه را بیان کند.
- ۸- انواع ضایعات حاصل از ماشین شانه را بیان کند.
- ۹- قسمت‌های قابل تنظیم ماشین‌های بالشچه و شانه را بیان کند.
- ۱۰- محاسبات لازم در مورد کشش حقیقی، کشش مکانیکی، ثابت کشش و میزان تولید را در ماشین شانه انجام دهد.
- ۱۱- چرخ‌دنده‌های قابل تعویض را برای نمره‌های مختلف در ماشین شانه محاسبه و تعیین نماید.

۳—شانهزنی

مرحله‌ی شانهزنی فقط در آن دسته از کارخانه‌های ریسندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نخ‌های ظرف و صاف تولید می‌کنند. پنهایی که در این گونه کارخانه‌ها استفاده می‌شود معمولاً از نوع خیلی خوب و با طول بلند می‌باشد. با توجه به این که طول پنهای ایرانی به‌طور متوسط یک اینچ است مرحله‌ی شانهزنی در مورد اکثر پنهای‌های ایرانی انجام نمی‌شود. البته در بعضی موارد ممکن است عمل شانهزنی برای بهبود کیفیت در مورد الیاف پست نیز انجام شود و به‌طور کلی نخی که از فتیله‌ی شانه شده تولید می‌شود محکم‌تر، یک‌نواخت‌تر، صاف‌تر، براق‌تر و تمیزتر است.

اهداف مرحله‌ی شانهزنی به قرار زیر است :

جدا کردن الیاف کوتاه.

جدا کردن الیاف به هم پیچیده شده به نام نپ^۱ و ناخالصی‌های باقی‌مانده.

صاف کردن و موازی قراردادن الیاف نسبت به یکدیگر.

مراحل مقدماتی شانهزنی: از آنجایی که نمی‌توان فتیله را مستقیماً به ماشین شانه تغذیه کرد، بایستی طی مراحل مقدماتی آن را به صورت بالشچه درآورد. بالشچه به صورت لایه‌ای از الیاف می‌باشد که از ترکیب چند فتیله‌ی موازی تشکیل یافته است. عرض لایه بین ۹ تا ۱۲ اینچ و وزن آن بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرین در یارد می‌باشد.

گذشته از تهیه‌ی بالشچه که برای تغذیه به ماشین شانه ضروری است، مراحل مقدماتی شانه برای مخلوط کردن الیاف نیز لازم است که معمولاً در این مورد از ماشین بالشچه و ماشین رُبان استفاده می‌شود.

۱—۳—ماشین بالشچه

عمل ماشین بالشچه این است که فتیله‌های ماشین کارد را (۲۰ تا ۳۰ فتیله) به صورت بالشچه درمی‌آورد و این ماشین شامل قسمت‌های زیر است :

۱—بانکه‌های فتیله جهت تغذیه.


۲— Rahnamai فتیله‌ها.

۳— سیستم قطع کننده.

۴— صفحه‌ی راهنمای.

- ۵- غلتک‌های کشش.
- ۶- غلتک‌های کالندر.
- ۷- قسمت پیچش بالشچه.

شکل (۱-۳) نمایی از ماشین بالشچه را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳- نمایی از ماشین بالشچه


مسیر الیاف در ماشین بالشچه: فتیله‌های کارد پس از خروج از بانکه‌ها که در عقب ماشین قرار دارند به وسیله‌ی راهنمای فتیله و صفحه، به طرف غلتک‌های کشش هدایت می‌شوند. در منطقه‌ی کشش که شامل سه یا چهار جفت غلتک کشش می‌باشد کشش مختصری به فتیله‌ها وارد می‌شود.

غلتک‌های زیرین در این منطقه فلزی و بدون بوشش می‌باشند و به وسیله‌ی چرخ‌دنده‌های مخصوص به حرکت درمی‌آیند و غلتک‌های بالایی دارای روکش لاستیکی بوده و از غلتک‌های زیرین حرکت می‌گیرند. غلتک‌های کشش ضمن کشش دادن، به عمل موازی نمودن الیاف نیز کمک می‌کنند و فتیله‌ها پس از قرارگرفتن در کنار هم پهن شده، ضمن خارج شدن از غلتک‌های جلویی از بین غلتک‌های کالندر نیز عبور می‌کنند. غلتک‌های کالندر فشار کافی به الیاف وارد نموده و الیاف را به صورت لایه‌ای به قسمت پیچش بالشچه هدایت می‌نمایند.

عمل پیچیدن بالشچه به دور قرقره‌ی مخصوص توسط دستگاه پیچش صورت می‌گیرد که عمل مکانیکی آن تقریباً شبیه به متکاپیچی ماشین حلاجی است.

۲-۳- ماشین رُبان^۱


اگر به یک متر لایه‌ی بالشچه که از ماشین بالشچه خارج شده است در روشنایی نگاه کنیم خواهیم دید که فقط فتیله‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند اما بالشچه‌ها یک‌نواخت نبوده و بعضی از قسمت‌های آن ضخیم و یا نازک می‌باشد. برای از بین بردن این نایک‌نواختی از ماشین ریان که کار آن یک‌نواخت کردن بالشچه و موازی نمودن بیشتر الیاف می‌باشد استفاده می‌شود. معمولاً ۴ تا ۶ بالشچه را می‌توان با ماشین ریان تغذیه نمود. لایه‌های هر یک از این بالشچه‌ها توسط یک سری غلتک، جداگانه کشش داده می‌شود. این کشش باعث می‌شود که لایه‌ی الیاف نازک‌تر گردد. لایه‌های الیاف پس از خارج شدن از غلتک‌های کشش از روی صفحه‌های منحنی عبور می‌کنند و توسط این صفحات، لایه‌ی هر بالشچه ۹۰ درجه تغییر جهت داده روی هم قرار می‌گیرند. شکل (۳-۲) نمایی از



شکل ۲-۳- نمایی از نحوه‌ی قرارگرفتن لایه‌های بالشچه روی هم

نحوه‌ی قرارگرفتن لایه‌های بالشچه را بر روی هم نشان می‌دهد. لایه‌های بالشچه پس از گذشتن از بین غلتک‌های کالندر متراکم شده و به شکل بالشچه‌ی جدیدی به دور قرقه پیچیده می‌شود. این ماشین دارای دستگاه توقف اتوماتیک است که عمل آن شبیه ماشین بالشچه می‌باشد و می‌تواند بالشچه‌های یک‌نواختی از نظر طول تولید نماید.

در ماشین ربان صفحه‌های منحنی نقش بسیار حساسی را به عهده دارند لذا باید همیشه صاف و صیقل داده شده باشند و کوچک‌ترین خراشیدگی در آن ممکن است باعث تولید بالشچه‌های نایک‌نواخت گردد. فاصله و سرعت غلتک‌های کشش می‌بایست مرتباً کنترل شود. شکل (۳-۳) نمایی از طرز قرارگرفتن غلتک‌های کشش در ماشین ربان می‌دهد.



شکل ۳-۳-نمایی از طرز قرارگرفتن غلتک‌های کشش در ماشین ربان


حداکثر تعداد فتیله‌ای که برای تولید بالشچه در این روش با هم مخلوط می‌شوند برابر است با $192 \cdot 6 \cdot 32$. یعنی حداکثر می‌توان ۳۲ فتیله را با ماشین بالشچه تغذیه نمود و حداکثر ۶ بالشچه را می‌توان به ماشین ربان داد؛ بنابراین تعداد فتیله‌های مخلوط شده ۱۹۲ عدد می‌شود.

روش دیگر، انجام دو مرحله مقدمات شانه می‌باشد که امروزه بیشتر مورد مصرف قرار می‌گیرد و آن شامل یک مرحله‌ی چندلاکی فتیله کارد و سپس ترکیب $20 \cdot 6$ فتیله با هم و تولید یک بالشچه توسط ماشین بالشچه است. این ماشین بالشچه شبیه ماشین بالشچه‌ی قبلی است و فقط غلتک‌های کشش آن حذف شده است. قسمت‌های اساسی این ماشین عبارت است از: قفسه، قسمت کالندر و


قسمت پیچش بالشچه. در قسمت تغذیه تا 20° بانکه را می‌توان قرار داد و قسمت کالندر شامل یک جفت غلتک بزرگ و صیقلی است که بهوسیله‌ی یک اهرم و وزنه با یکدیگر در تماس می‌باشند و لایه‌ی بالشچه را متراکم می‌کنند. در جلوی غلتک‌های کالندر، دو عدد غلتک شیاردار وجود دارد که عمل پیچش بالشچه را انجام می‌دهند. در این روش بعد از ماشین کارد تا 8° فتیله را می‌توان به ماشین تغذیه نمود و به ماشین بالشچه تا 20° فتیله‌ی بهدست آمده از ماشین فتیله را می‌توان خوراک داد. بنابراین حداکثر تعداد فتیله‌ای که در این روش با هم مخلوط می‌شوند تا بالشچه را تولید نمایند برابر است با: $8 \cdot 20 \cdot 16^{\circ}$.

۳-۳- ماشین بالشچه‌ی سوپر

یک نوع دیگر از ماشین بالشچه که مورد استفاده قرار می‌گیرد ماشین بالشچه‌ی سوپر نام دارد. قفسه‌ی این ماشین از سه قسمت تشکیل شده است که در هر قسمت تا 20° بانکه‌ی فتیله را می‌توان قرار داد. هر 20° فتیله ابتدا از غلتک‌های کشش، که به طور عمودی قرار دارند، گذشته و سپس لایه‌های کشش داده شده بر روی هم قرار می‌گیرند و توسط غلتک‌های کالندر متراکم شده و در پایان به صورت بالشچه پیچیده می‌شوند. در شکل (۳-۴) نمایی از قسمت‌های اساسی این ماشین نشان داده شده است.



شکل ۴- نمایی از قسمت‌های اساسی ماشین بالشچه‌ی سوپر



شکل ۵- تصویری از ماشین بالشچه‌ی سوپر

در ماشین بالشچه‌ی سوپر تعداد فتیله‌های مخلوط شده با هم برابر است با $480 \cdot 8 \cdot 60^{\circ}$ ؛ بدین معنی که 8° فتیله‌ی کارد را می‌توان به ماشین فتیله داد و 60° فتیله‌ی بهدست آمده از ماشین فتیله را می‌توان با ماشین بالشچه‌ی سوپر تغذیه نمود. شکل (۵-۳) تصویری از ماشین بالشچه‌ی سوپر را نشان می‌دهد.


۴-۳-۴ ماشین شانه

عمل شانه‌زنی در ماشین‌های شانه به طور پیوسته انجام نمی‌گیرد، بلکه شانه‌زنی الیاف، یک عمل منفصل است و طی مراحل زیر انجام می‌گیرد :

- ۱- نوار باریکی از الیاف پنجه به طور محکم توسط یک جفت گیری مخصوص گرفته می‌شود.
- ۲- چند شانه که پهلوی هم قرار گرفته‌اند الیافی را که کوتاه و گره‌خورده هستند و انتهای آن‌ها توسط گیره گرفته نشده‌اند، از الیاف بلند جدا می‌کنند. الیافی که انتهای آن‌ها به وسیله‌ی گیره گرفته شده و دارای پیچیدگی هستند در اثر عمل شانه‌زنی صاف و مستقیم می‌شوند.
- ۳- با بازشدن گیره‌ها، الیاف شانه شده به جلو حرکت داده می‌شوند و الیاف گره‌خورده و کوتاه به صورت ضایعات از ماشین خارج می‌شود و فقط الیاف به صورت فتیله‌ی شانه شده در محصول باقی می‌ماند. در شکل (۳-۶) نمایی از ماشین شانه نشان داده شده و شکل (۳-۷) نمایی از قسمت‌های اصلی سیستم شانه‌زنی می‌باشد.



شکل ۳-۶ نمایی از ماشین شانه



۱-۴-۳-۲- عملیات ماشین شانه: عملیاتی را که در ماشین شانه انجام می‌گیرد می‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم نمود :

عملیات اصلی عبارت اند از :

۱- تغذیه‌ی بالشجه توسط غلتک تغذیه

۲- جداکردن الیاف کوتاه و گره‌خورده و ناخالصی‌های دیگر و صاف نمودن الیاف توسط شانه‌ی بالایی

۳- جداکردن الیاف شانه شده از بالشجه و در عین حال شانه‌زدن انتهای نوار الیاف توسط شانه‌ی بالایی

۴- پیوند زدن نوار شانه شده‌ی الیاف به فتیله‌ی تولیدی.


عملیات فرعی عبارت اند از :

۱- متراکم کردن الیاف شانه شده و قرار دادن فتیله‌های تولید شده در چشممه‌های مختلف در کنار یکدیگر.

۲- کشش دادن فتیله‌ها و تبدیل آن‌ها به یک فتیله.

۳- قرار دادن فتیله‌های تولید شده در بانکه.

شكل (۳-۸) نمایی از نحوه انجام عملیات اصلی شانه را نشان می‌دهد.




شكل ۸-۳- نمایی از انجام عملیات اصلی ماشین شانه

در دیاگرام (a) الیاف تغذیه شده به صورت نواری توسط نیپرها گرفته شده و شانه های سیلندر در حال شانه زدن این نوار الیاف می باشند.

در دیاگرام (b) سوزن های سیلندر از نوار الیاف عبور کرده و الیاف شانه شده در حالتی قرار گرفته اند که به غلتک های جدا کننده تغذیه شده و از بالشچه جدا می شوند، سپس نیپرها باز شده و شانه های بالایی شانه کردن انتهای نوار الیاف را شروع نموده است. غلتک های جدا کننده با حرکت عکس، مقداری الیاف را برگردانیده و محور غلتک پایینی به سمت الیاف شانه شده حرکت می کند تا عمل پیوند زدن الیاف به آسانی انجام گیرد.

در دیاگرام (c) شانه های بالایی عمل شانه زدن انتهای الیاف را به پایان رسانیده و نیپرها در حال بسته شدن و آماده شدن برای مرحله ای بعدی می باشند. شکل (۳-۹) منحنی طول الیاف تغذیه، الیاف شانه شده و الیاف کوتاه یا ضایعات ماشین شانه را نشان می دهد.



شکل ۳-۹- منحنی طول الیاف تغذیه، شانه شده و ضایعات

تنظیم های فاصله ای و زمانی ماشین شانه: از آنجا که عملیات شانه زنی به طور منفصل و به ترتیب منظمی انجام می گیرد برای تنظیم نمودن ماشین شانه بایستی نه تنها فواصل بعضی از قسمت های مختلف را نسبت به هم میزان کرد، بلکه باید فواصل زمانی حرکات قسمت های مختلف ماشین را نسبت به هم طوری ترتیب داد که هر حرکت در زمان صحیح خود انجام گیرد.

برای انجام تنظیم های زمانی ماشین شانه یک چرخ مدرج به محور اصلی ماشین متصل شده است. هر دور کاملی که سیلندر شانه دار می زند چرخ مدرج نیز یک دور می چرخد. چون تمام عملیات

شانه‌زنی طی یک دور گردش سیلندر انجام می‌شود به آسانی می‌توان ترتیب انجام این عملیات و فواصل آن‌ها را نسبت به چرخ مدرج مشخص کرد. چرخ مدرج بعضی از ماشین‌های ساخت اروپا به ۴۰ قسمت تقسیم و روش تنظیم ماشین در درجات مختلف به طور کامل در کاتالوگ مربوطه شرح داده شده است. در بعضی ماشین‌های ساخت آمریکا چرخ مدرج به ۲۰ قسمت تقسیم شده است و کارخانه‌های دیگر هم ممکن است تقسیم‌بندی دیگری داشته باشند.

۲-۳-۴- محاسبات در ماشین شانه: کشش در ماشین شانه شبیه کشش در ماشین کارد است و چون در ماشین شانه در صد ضایعات بسیار بالاست اختلاف زیادی بین کشش حقیقی و کشش مکانیکی وجود دارد.

کشش حقیقی مثل ماشین متکا و کارد محاسبه می‌شود و مقدار آن برابر است با وزن یک یارد تغذیه به وزن یک یارد تولیدشده و باید توجه کرد که ۶ یا ۸ بالشچه به ماشین تغذیه می‌شود و با یکدیگر مخلوط شده و به یک فتیله تبدیل می‌شود و لذا وزن یک یارد تغذیه شده ۶ یا ۸ برابر وزن بر یارد یک بالشچه ربان (نواری) است.

مثال ۱: مطلوب است محاسبه کشش حقیقی در صورتی که ۸ بالشچه که وزن هر یک ۵۰۰ گرین بر یارد است به ماشین تغذیه و فتیله‌ی تولید شده ۵ گرین باشد.

$$\frac{\text{وزن یک یارد تغذیه شده}}{\text{وزن یک یارد تولیدشده}} \cdot \text{کشش حقیقی}$$

$$\frac{8}{5} \cdot 8 = 16 \cdot 8 = 128 \text{ گرین} . \quad \text{کشش حقیقی}$$

برای محاسبه کشش مکانیکی لازم است مقدار پنهانی که به عنوان ضایعات یا الیاف کوتاه خارج می‌شود در نظر گرفته شود. لذا فرمول کشش مکانیکی به صورت زیر در می‌آید :

$$\frac{\text{وزن یک یارد تغذیه شده}}{\text{درصد ضایعات . ۱)} \cdot \frac{(\text{درصد ضایعات . ۱)} \cdot \text{کشش مکانیکی}}{\text{وزن یک یارد تولیدشده}}$$

$$(\text{درصد ضایعات . ۱)} \cdot \text{کشش حقیقی} \cdot \text{کشش مکانیکی)$$

مثال ۲: اگر در مثال مقدار ضایعات ۲٪ باشد مطلوب است محاسبه کشش مکانیکی.

$$\frac{\text{وزن یک یارد تغذیه شده}}{\text{درصد ضایعات . ۱)} \cdot \frac{(\text{درصد ضایعات . ۱)} \cdot \text{کشش مکانیکی}}{\text{وزن یک یارد تولیدشده}} = \frac{8 \cdot 5}{5 \cdot 100 / 20} = 8 \cdot 0.1 = 0.8 \text{ گرین} . \quad \text{کشش مکانیکی}$$

$$0.8 \cdot 80 = 64 \text{ گرین} . \quad \text{کشش مکانیکی}$$

مثال ۳: مطلوب است محاسبه‌ی کشش مکانیکی در صورتی که کشش حقيقی ۶۰ و مقدار ضایعات ۱۵٪ باشد.

(درصد ضایعات . ۱) . کشش مکانیکی . کشش حقيقی

۶۰ . کشش مکانیکی (۱۰ . ۰ / ۱۵)

۶۰ . کشش مکانیکی (۸۵ . ۰ / ۵۱)

در شکل (۳-۱۰) یک نمونه از دیاگرام انتقال حرکت در ماشین شانه نشان داده شده است و کشش کل از غلتک‌های بالشچه به غلتک‌های کویلر است و کشش‌های فرعی زیادی وجود دارد که کشش کل را تشکیل می‌دهند. در شکل (۳-۱۰) غلتک‌های بالشچه به وسیله‌ی دنده‌هایی از موتور حرکت می‌گیرند.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی کشش کل در شکل (۳-۱۰).

$$\begin{array}{c}
 \text{محیط کویلر} \\
 \frac{47}{30} \cdot \frac{38}{24} \cdot \frac{24}{22} \cdot \frac{22}{16} \cdot \frac{16}{16} \cdot \frac{2}{2} \\
 \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 \text{محیط غلتک بالشچه} \\
 \text{دنده‌ی تعویض} \quad \text{دنده‌ی حلزونی} \quad \text{دنده‌ی تعویض} \quad \text{غلتک بالش} \\
 \text{کویلر} \quad \text{یک دوری} \\
 51/96 . \text{ کشش کل}
 \end{array}$$

محاسبه‌ی ثابت کشش: ثابت کشش را می‌توان برای ماشین شانه نیز، مثل سایر ماشین‌ها، محاسبه کرد. در شکل (۳-۱۰) دو دنده‌ی قابل تعویض وجود دارد که در رابطه‌ی کشش کل مؤثرند. دنده‌ی تعویض سومی یا دنده‌ی تعویض غلتک تغذیه در رابطه‌ی کشش کل نقشی ندارد اما دنده‌ی تعویض غلتک بالش باید برای دنده‌ی قابل تعویض غلتک تغذیه در اندازه‌ی صحیح انتخاب شود. برای مثال ترکیب این دو دنده به صورت ۲۸-۲۸، ۱۴-۳۰، ۱۳-۲۸، ۱۵-۳۲، ۱۶-۳۳ و ۱۷-۳۵ می‌باشد. اگر به جای دنده‌ی قابل تعویض غلتک بالش و دنده‌ی تعویض کویلر در رابطه‌ی کشش کل عدد (۱) را قرار دهیم ثابت کشش به دست می‌آید.

$$\frac{2}{\frac{3}{4}} \cdot \frac{16}{16} \cdot \frac{22}{22} \cdot \frac{6}{1} \cdot \frac{38}{24} \cdot \frac{24}{22} \cdot \frac{22}{16} \cdot \frac{16}{16} \cdot \frac{2}{2} = 77934/5 . \text{ ثابت کشش}$$

برای جوربودن دنده‌ی تعویض غلتک بالش و دنده‌ی تعویض غلتک کویلر می‌توان یک سری ثابت‌ها را محاسبه نمود (یک ثابت کشش دنده‌ی کویلر برای هر دنده‌ی تعویض غلتک بالش) سپس هر ثابتی از سری ثابت‌ها بر دنده‌ی تعویض کویلر تقسیم می‌شود تا کشش به دست آید و یا این که ثابت کشش دنده‌ی کویلر را بر کشش کل تقسیم کرد تا دنده‌ی تعویض کویلر به دست آید.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی ثابت‌ها یا دنده‌های مختلف دنده‌ی تعویض غلتک بالش در شکل (۳-۱۰).


۲۸ . دنده‌ی غلتک بالش

۷۷۹۳۴/۵ . ثابت کشش کل

$$\text{ثابت کشش کل} = \frac{77934/5}{28} = 2783/4 . \quad \text{دنده‌ی غلتک بالش}$$

جدول ثابت کشش دنده‌ی کویلر

دنده‌ی غلتک بالش	ثابت کشش
۲۸	۲۷۸۳/۴
۲۹	۲۶۸۷/۴
۳۰	۲۵۹۷/۸
۳۱	۲۵۱۴/۰
۳۲	۲۴۳۵/۴
۳۳	۲۳۶۱/۶
۳۴	۲۲۹۲/۲
۳۵	۲۲۲۶/۷



شکل ۳-۱۰- دیاگرام انتقال حرکت در ماشین شانه

مثال: مطلوب است دنده‌ی کویلر مناسب برای ماشینی که کشش مکانیکی آن 60° و دنده‌ی تعویض غلتک بالش 30° باشد.

ثابت کشش برای دنده‌ی غلتک بالش 30° با توجه به جدول برابر $2597/8$ می‌باشد.

$$\frac{2597}{8} \cdot 43 = 2943 \text{ . دنده‌ی کویلر}$$

محاسبه‌ی تولید در ماشین شانه: برای محاسبه‌ی تولید در ماشین شانه از فاکتورهای اساسی

زیر استفاده می‌شود:

۱- سرعت بعضی قسمت‌های مختلف (نیپ بر دقیقه)^۱

۲- اندازه‌ی فتیله‌ی تولیدشده در ماشین شانه

۳- زمان تولید

۴- درصد توقفات (راندمان)

برای محاسبه‌ی مقدار تولید در ماشین شانه حرکت از محور سیلندر تا غلتک‌های کویلر را در نظر می‌گیریم.

مثال: با توجه به شکل (۳-۱۰) مطلوب است محاسبه‌ی مقدار تولید در طول 10° ساعت در صورتی که اندازه‌ی فتیله‌ی شانه 55 گرین بر یارد و توقفات 10% و تعداد نیپ 120 در دقیقه باشد.

$$10 \cdot 60 \cdot \frac{55}{\sqrt{100}} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{16}{22} \cdot \frac{60}{16} \cdot 120 = 220 \text{ . تولید بر حسب پاوند}$$

$$220 \cdot 6 / 106 = 13.1 \text{ . تولید بر حسب پاوند}$$

12° . سرعت ماشین

5° . دنده‌ی کویلر

۲. محیط غلتک کویلر

گرین 7000 . 1 پاوند

اینچ 36 . 1 یارد

-9° . راندمان

دقیقه 60 . 10 . زمان تولید

تذکر: سرعت زیاد و یا یک فتیله سنگین‌تر تولید را افزایش می‌دهد و یک دنده‌ی کویلر بزرگ‌تر سرعت تولید را کم می‌کند.

همان طور که در شکل (۳-۱۰) نشان داده شده، دندۀ کویلر معمولاً تعریض می‌شود؛ بنابراین اگر بخواهیم مقدار کشش را کاهش دهیم باید از یک دندۀ کویلر بزرگ‌تر استفاده کنیم که باعث کاهش سرعت غلتک‌های کویلر می‌شود و درنتیجه تولید کاهش می‌یابد.

ثابت تولید: ثابت تولید ماشین شانه مثل سایر ماشین‌ها به آسانی قابل محاسبه است. هرگاه به جای دندۀ قابل تعریض کویلر و اندازه‌ی فتیله، در محاسبه‌ی تولید عدد (۱) قرار دهیم ثابت تولید در ماشین شانه به دست می‌آید.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی ثابت تولید با توجه به شکل (۳-۱۰) در مدت ۱۰ ساعت با توقفات ۱۰٪ در صورتی که سرعت ماشین ۲۰ نیپ در دقیقه باشد.

$$\frac{60}{(1)} \cdot \frac{16}{22} \cdot \frac{22}{22} \cdot \frac{6}{16} \cdot 120 \cdot 200 \cdot \frac{60}{7000} \cdot 90$$

۹۶/۸۹ . ثابت تولید

۱۲۰ . سرعت ماشین

۲ . محیط کویلر

گرین ۷۰۰۰ ۱ . پاوند

۶۰ . ۱۰ . زمان تولید

۹۰ . راندمان

اینج ۳۶ . ۱ . یارد

پرسش‌های فصل سوم

- ۱- چرا مرحله‌ی شانه‌زنی را معمولاً در مورد الیاف بلند به کار می‌گیرند؟
 - ۲- روش تغذیه در ماشین‌های ربان چگونه است؟
 - ۳- محصولی که توسط ماشین ربان تولید می‌شود چه فرقی با محصول ماشین بالشچه دارد؟
 - ۴- نحوه‌ی تغذیه و مسیر الیاف را در ماشین بالشچه توضیح دهید.
 - ۵- نحوه‌ی تغذیه و مسیر الیاف را در ماشین شانه توضیح دهید.
 - ۶- نحوه‌ی انجام عملیات اصلی را در ماشین شانه توضیح دهید.
 - ۷- الیاف کوتاهی که توسط ماشین شانه گرفته می‌شود چه مصارفی دارد؟
 - ۸- بعد از مرحله‌ی شانه‌زنی، استفاده از ماشین فتیله لازم است یا نه؟ چرا؟
 - ۹- کار نیپرها در ماشین شانه چیست؟
- ۱۰- اگر ۸ بالشچه که وزن لایه‌ی هریک ۵۰۰ گرین بر یارد به ماشین شانه تغذیه شده و فتیله‌ی ۴ گرین بر یارد تولید گردد کشش حقیقی و کشش مکانیکی ماشین را با ضایعات ۲۰٪ حساب کنید.

فصل چهارم

ماشین چندلاکنی فتیله

هدف کلی

پس از پایان این فصل هنرجو با نحوه‌ی کار و مکانیزم ماشین چندلاکنی فتیله آشنا می‌شود.

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

- ۱- اهداف استفاده از به کارگیری ماشین چندلاکنی فتیله را توضیح دهد.
- ۲- نمایی از ماشین چندلاکنی فتیله را ترسیم کرده و نام قسمت‌های مختلف و قطعات آن را بیان کند.
- ۳- انواع غلتک‌های کشش و نحوه‌ی کار آن‌ها را در ماشین چندلاکنی فتیله توضیح دهد.
- ۴- چگونگی عمل کشش و یک‌نواخت شدن الیاف را در ماشین چندلاکنی فتیله توضیح دهد.
- ۵- مقدار فاصله‌ی غلتک‌های کشش را در ماشین چندلاکنی فتیله بیان کرده و محاسبه نماید.
- ۶- نحوه‌ی تمیزکاری ماشین و غلتک‌های ماشین چندلاکنی فتیله را بیان کند.
- ۷- محاسبات لازم در مورد کشش حقیقی، کشش مکانیکی، ثابت کشش و میزان تولید ماشین چندلاکنی فتیله را انجام دهد.
- ۸- چرخ‌نده‌های قابل تعویض را برای نمره‌های مختلف در ماشین چندلاکنی فتیله محاسبه و تعیین نماید.

۴—ماشین چندلاکنی فتیله

فتیله‌ی به دست آمده از ماشین کارد را چون کاملاً یکنواخت نبوده و الیاف داخل آن موازی نیستند به وسیله‌ی ماشین چندلاکنی، فتیله‌ها را یکنواخت و الیاف آن را موازی می‌کنند. این عمل برای تهیه‌ی یک نخ مناسب و خوب لازم و ضروری است. شکل (۱-۴) تصویری از ماشین چندلاکنی فتیله رانشان می‌دهد.



شکل ۱-۴—تصویری از یک ماشین چندلاکنی فتیله

برای انجام عملیات چندلاکنی تعداد ۶ یا ۸ فتیله را به ماشین چندلاکنی تغذیه می‌کنند که پس از عمل کشش، محصول آن به صورت یک فتیله درمی‌آید. به طوری که وزن در یارд و فتیله‌ای محصول تقریباً به اندازه‌ی وزن در یارد هر فتیله‌ی تغذیه می‌شود، درنتیجه‌ی این عمل اهداف زیر حاصل می‌گردد :

- ۱— یکنواخت کردن فتیله‌ی تغذیه شده.
- ۲— مستقیم و موازی کردن الیاف.
- ۳— مخلوط کردن الیاف.

یکنواخت کردن فتیله‌ی تغذیه شده: اولین هدف ماشین چندلاکنی فتیله از بین بردن نایکنواختی‌های فتیله می‌باشد. فتیله‌های تغذیه شده به این ماشین ممکن است محصولی از ماشین کارد، ماشین شانه و یا محصول خود ماشین چندلاکنی فتیله باشد. در مورد نخ‌های مرغوب، برای

ایجاد یک نواختی بیشتر در فتیله، ممکن است از چند مرحله‌ی چندلاکنی استفاده شود. نایک‌نواختی‌های فتیله‌ی ماشین کارد در مرحله‌ی چندلاکنی فتیله کم‌تر می‌شود و معلوم است که اگر از این ماشین بیش از یک مرحله استفاده شود این نایک‌نواختی به مراتب کم‌تر شده و به حداقل خواهد رسید. البته این عمل در مورد همه‌ی نخ‌ها مفروض به صرفه نیست. در فتیله‌ی محصول ماشین شانه نیز به علت نحوه‌ی عملیاتی که در روی الیاف انجام می‌گیرد نایک‌نواختی‌های متناوبی ایجاد می‌گردد که تقریباً در تمام فتیله‌ی تولیدشده یکسان است. با استفاده از ماشین چندلاکنی فتیله این نایک‌نواختی به حداقل می‌رسد.

مستقیم و موازی کردن الیاف: برای تهیه‌ی یک نخ خوب و مناسب لازم است الیاف کاملاً مستقیم و موازی یکدیگر باشند، به طوری که هر اندازه عمل موازی‌شدن الیاف بهتر انجام گیرد استحکام نخ تولیدی نیز بیشتر خواهد بود.

در فتیله‌ی ماشین کارد الیاف کاملاً مستقیم و موازی نیستند، از این رو با استفاده از ماشین چندلاکنی فتیله آن‌ها را در اثر کشش به حالت مستقیم و موازی درمی‌آورند.

مخلوط کردن الیاف: مخلوط کردن الیاف، به خصوص الیافی که خواص فیزیکی یکسان ندارند، یکی از کارهای مهم در ریسندگی است. بنابراین با تعذیه‌ی ۶ یا ۸ فتیله به ماشین چندلاکنی فتیله، عمل مخلوط کردن الیاف صورت می‌گیرد. ماشین چندلاکنی فتیله به نام‌های مختلف معروف شده است، مانند: ماشین شش‌لا، ماشین هشت‌لا، ماشین فتیله و ماشین دروینگ^۱.

۱-۴- قسمت‌های اصلی ماشین چندلاکنی فتیله

ماشین فتیله از سه قسمت کشش و محصول دهنده زیر تشکیل شده است:



- الف - قسمت تقدیه.
 - ب - قسمت کشش.
 - ج - قسمت محصول دهنده.
- شکل (۱-۴) نمایی از قسمت‌های کشش و محصول دهندهٔ ماشین چندلاکنی فتیله را نشان می‌دهد.

شکل (۱-۴) نمایی از قسمت‌های کشش و محصول دهندهٔ ماشین چندلاکنی فتیله

۱-۴-۱-الف- قسمت تغذیه: در این قسمت فتیله‌ها، از بانکه‌های تغذیه، توسط راهنمای مخصوص به طرف غلتک‌های کشش هدایت می‌شوند. قراردادن بانکه‌های تغذیه به دو طریق انجام می‌گیرد. در طریقه‌ی اول بانکه‌ها را پشت سر هم قرار می‌دهند که از نظر سهولت کار برای کارگران بسیار مناسب است، زیرا اگر فتیله‌ای پاره شود کارگر می‌تواند به آسانی آن را پیوند بزند. البته این روش احتیاج به فضای بیشتری دارد.

در روش دیگر فتیله‌ها را در دو ردیف مجاور هم قرار می‌دهند.

ماشین‌های فتیله اتوماتیک هستند؛ از این رو در هر قسمت از ماشین اگر فتیله پاره شود و یا دور غلتک پیچد و یا فتیله‌ی یکی از بانکه‌ها تمام شود، فوراً ماشین متوقف شده و چراغی به رنگ مخصوصی روشن می‌شود در هر ماشین معمولاً از سه رنگ چراغ استفاده می‌شود؛ مثلاً اگر پارگی در قسمت تغذیه باشد چراغ زرد روشن می‌شود و کارگر با دیدن آن بلاfaciale به همان قسمت، جهت رفع نقص، رجوع می‌کند.

۱-۴-۱-ب- قسمت کشش: این قسمت شامل غلتک‌های کشش و تمیزکننده‌ها می‌باشد که مهم‌ترین بخش ماشین فتیله است.

غلتك‌های کشش: قسمت کشش دهنده از چند جفت غلتک تشکیل می‌شود که به موازات یکدیگر در فواصل معین (نسبت به طول الیاف) قرار گرفته‌اند. سرعت غلتک‌های جلویی نسبت به غلتک‌های عقبی بیشتر است. فتیله‌ها به غلتک‌های عقبی تغذیه شده و به طرف جلوی ماشین هدایت می‌شوند چون غلتک‌های جلویی با سرعت بیشتری نسبت به غلتک‌های عقبی حرکت می‌کنند فتیله‌های تغذیه باریک‌تر شده و توده‌ی الیاف کمتری خواهند داشت، یعنی عمل کشش صورت می‌گیرد و عمل غلتک‌های پایین و بالا است که الیاف را بگیرند و آن‌ها را در تماس با غلتک‌ها حفظ نموده و با سرعت‌های معین به طرف جلو هدایت نمایند. غلتک‌های پایینی که معمولاً فولادی و شیاردار هستند با قطرهای $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ اینچ ساخته می‌شوند. غلتک‌های بالایی دارای پوشش لاستیکی بوده و بر روی غلتک‌های پایینی قرار می‌گیرند. شکل (۴-۳) نمایی از انواع غلتک‌های کشش را نشان می‌دهد.




شکل ۴-۳- نمایی از انواع غلتک‌های کشش

غلتک‌های زیری حرکت خود را از الکتروموتور ماشین می‌گیرند ولی غلتک‌های رویی در اثر تماس مداوم با غلتک‌های زیری گردش می‌کنند. برای آن که توده‌ی الیاف توسط غلتک‌های کشش به حرکت درآیند و کشش لازم به آن‌ها داده شود، باید غلتک‌ها بهوسیله‌ی نیرویی در محل تماس به هم فشرده شوند و این نیرو به روش‌های مختلفی مانند فنر به غلتک‌های بالایی وارد می‌شود. توده‌ی الیاف وارد منطقه‌ی کشش می‌شود. الیافی که توسط غلتک‌های سریع‌تر در حرکت‌اند، با عبور از روی حلقه‌های الیافی که کندرت حرکت می‌کنند آن‌ها را مستقیم کرده و عبور الیاف از کنار هم ترتیب قرار‌گرفتن آن‌ها را در فتیله موازی می‌کند.


برای آن که عمل مستقیم کنندگی الیاف صحیح انجام شود لازم است غلتک‌های کشش در فاصله‌ی مناسبی از هم قرار گیرند به‌طوری که وقتی زوج غلتک‌های کشش عقبی لیفی را رها می‌کنند آن لیف تحت کنترل زوج غلتک‌های جلویی درآید. بدین ترتیب تنظیم فواصل غلتک‌ها با توجه به طول الیاف باید انجام شود. چون الیاف پنبه طول‌های متفاوتی دارند این تنظیم فواصل باید برای جمع‌آوری بیش‌ترین مقدار الیاف، انجام شود. چون الیاف کوتاه پنبه بلا فاصله بعد از رهایی از جفت غلتک‌های عقبی به‌وسیله‌ی جفت غلتک‌های جلویی در یک ناحیه کشش گرفته نمی‌شوند لذا مستقیم نشده و به‌طور یک‌نواخت در فتیله قرار نمی‌گیرند که درنتیجه نایک‌نواختی در فتیله به وجود می‌آید. بنابراین تنظیم صحیح فواصل بین غلتک‌ها در یک‌نواختی و دقت عمل کشش فوق العاده مؤثر است. فاصله‌ی بین دو جفت غلتک اصطلاحاً ناحیه‌ی کشش نامیده می‌شود. شکل (۴-۴) نمایی از یک ناحیه‌ی کشش با دو جفت غلتک و شکل (۴-۵) نمایی از سه ناحیه‌ی کشش با چهار جفت غلتک کشش و شکل (۴-۶-الف) تصویری از یک دستگاه کشش را در حین کار نشان می‌دهد.

غلتک‌های جلویی(با سرعت بیش تر) غلتک‌های عقبی (با سرعت کم تر)



شکل ۴-۴- نمایی از یک ناحیه‌ی کشش شامل دو جفت غلتک


غلتک‌های شماره‌ی ۱ یا جلویی غلتک‌های شماره‌ی ۲ غلتک‌های شماره‌ی ۳ غلتک‌های شماره‌ی ۴ یا عقبی




شکل ۶-۵- نمایی از سه ناحیه‌ی کشش شامل ۶ جفت غلتک

تمیزکننده‌ها: ذرات گرد و غبار و الیاف کوتاه، ضمن عملیات کشش، بر روی غلتک‌ها جمع می‌شوند. لازم است برای این که عمل کشش به راحتی انجام گیرد این ذرات فوراً زدوده شوند، از این جهت در قسمت کشش دستگاه‌هایی برای تمیزکردن غلتک‌ها نصب می‌شود.

در بعضی ماشین‌ها از پارچه‌ی ماهوتی برای تمیزکردن غلتک‌ها استفاده می‌شود که با سرعت کمی بر روی سطح غلتک حرکت نموده و به طور دائم گرد و غبار و الیاف جمع شده روی غلتک را پاک می‌کند. شکل (۶-۶- ب) نمایی از تمیزکننده را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۶- الف - تصویری از غلتک‌های کشش در حین کار



شکل ۶-۴-ب - نمایی از تمیزکننده غلتکها

در ماشینهای فیلره جدید که سرعت تولید آن‌ها زیادتر است تمیزکننده‌های پارچه‌ای را نمی‌توان به کار برد. در این ماشین‌ها برای تمیز کردن غلتک‌ها از جریان هوا استفاده می‌شود. بر روی غلتک‌های کشش بالایی و پایینی لوله‌هایی کار گذاشته می‌شود که به یک مکنده و فیلتر متصل شده‌اند و در اثر مکش هوا، الیاف روی غلتک‌ها به فیلتر منتقل می‌شوند. شکل (۶-۷) نمایی از این نوع تمیزکننده‌ها را نشان می‌دهد.




شکل ۶-۴-۷ - نمایی از تمیزکننده غلتک‌ها به صورت مکش هوا

۳-۴-ج- قسمت محصول: قسمت محصول دهنده شامل شیپوری، غلتک‌های کالندر و کویلر می‌باشد. الیاف کشش داده شده پس از خروج از غلتک‌های کشش جلویی بهوسیلهٔ شیپوری به غلتک‌های کالندر هدایت می‌شوند. قطر دهانهٔ شیپوری مناسب با نوع الیاف و نمرهٔ فتیلهٔ تولید شده انتخاب می‌شود.

غلتک‌های کالندر، فتیلهٔ به دست آمده را تحت فشار به طرف یک لولهٔ مایل که در قسمت کویلر قرار گرفته است حرکت می‌دهد. کویلر به وسیلهٔ یک سری دندۀ حرکت دورانی کرده و موجب می‌شود فتیله به حالت مارپیچی در بانکه قرار گیرد. در ماشین‌های جدید یک لولهٔ خمیده در مقابل غلتک‌های جلو قرار می‌دهند تا هدایت الیاف تحت کنترل انجام گیرد.

شکل (۴-۸) تصویری است از لولهٔ خمیده که الیاف خارج شده از غلتک‌های جلو را به شیپوری هدایت می‌کند. در قسمت جلوی این لوله یک قیف جمع کننده قرار دارد که الیاف پس از خروج از بین غلتک‌های جلویی توسط این قیف جمع شده و به داخل لولهٔ خمیده هدایت می‌شوند.



شکل ۴-۸- تصویری از یک لولهٔ خمیده برای راهنمایی الیاف به شیپوری

۲-۴- تنظیم فواصل بین غلتک‌های کشش در ماشین چندلاکنی فتیله برای انجام کشش صحیح الیاف، لازم است فاصلهٔ بین غلتک‌های کشش در این ماشین به طور دقیق تنظیم گردد و این عمل در یک نواختی فتیله بسیار مؤثر است.

فاصلهٔ بین غلتک‌ها باید به اندازه‌ای باشد که الیاف در نواحی کشش کاملاً تحت کنترل قرار گرفته و به طور صحیح حرکت کنند. اگر فاصله زیادتر تنظیم شود الیاف به صورت توده درآمده و به طور جدا کشش داده می‌شوند که این حالت موجب نایک نواختی در فتیله می‌گردد و اگر فاصله

تزدیک تر تنظیم شود موجب شکستن الیاف و لغش غلتک ها می گردد.

فواصل غلتک ها در درجه‌ی اول نسبت به طول متوسط الیاف تنظیم می گردد که مقدار تقریبی آن به قرار زیر است:

اینج $\frac{1}{4}$	طول متوسط الیاف	فاصله‌ی غلتک جلویی با دومی
اینج $\frac{3}{8}$	طول متوسط الیاف	فاصله‌ی غلتک دومی با سومی
اینج $\frac{5}{8}$	طول متوسط الیاف	فاصله‌ی غلتک سومی با عقبی

البته این فواصل بیشتر با تجربه به دست می آید زیرا عوامل دیگری مانند وزن فتیله‌ی تغذیه شده، خصوصیات الیاف و نوع غلتک های کشش (ممولی یا متالیک) در تنظیم فواصل غلتک ها مؤثر است.

۳-۴- محاسبات ماشین چندلاکنی فتیله

محاسبه‌ی کشش: محاسبه‌ی کشش در ماشین فتیله شبیه محاسبه‌ی کشش در ماشین‌های حلاجی و کارد است حتی بسیار ساده‌تر از آن‌ها.

کشش، مقدار لاغر شدن یک فتیله‌ی تغذیه شده به ماشین است و برای محاسبه‌ی آن باید وزن یک یارد از فتیله‌های تغذیه شده را به وزن یک یارد از فتیله‌ی تولید شده تقسیم کنیم؛ نتیجه‌ی به دست آمده کشش حقیقی است. در ماشین فتیله چون ضایعات نداریم کشش مکانیکی با کشش حقیقی تقریباً برابر است.

مثال: شش فتیله‌ی 6° گرین در یارد به ماشین فتیله تغذیه شده است، مطلوب است محاسبه‌ی کشش حقیقی در صورتی که فتیله‌ی حاصل از ماشین چندلاکنی فتیله 6° گرین در یارد وزن داشته باشد.


$$\frac{\text{وزن فتیله‌ی تغذیه شده}}{\text{وزن فتیله‌ی خروجی}} \cdot \text{کشش حقیقی}$$

وزن فتیله‌ی تغذیه شده $36^{\circ} . 6$

$$6^{\circ} . 6 \cdot \text{کشش حقیقی}$$

محاسبه‌ی کشش از طریق دنده‌ها: همان‌طور که در قسمت محاسبه‌ی کشش در مورد ماشین‌های حلاجی و کار دینگ ملاحظه شد می‌توان مقدار کشش را از طریق چرخ دنده‌های رابط محاسبه کرد.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی کشش کل در ماشین فتیله در صورتی که سیستم انتقال حرکت دنده‌ها به صورت شکل (۹-۴) باشد.



شکل ۹-۴-۹. دیاگرام انتقال حرکت قسمت کشش در ماشین فتیله

حل: با توجه به شکل (۹-۹) دنده‌های رابط از غلتک عقب (تفذیه) تا غلتک‌های کالندر (خروجی) به ترتیب ۶۸، ۶۴، ۲۲، ۹۸، ۶۲، ۱۶، ۰۸ و ۵۹ هستند و کشش کل از غلتک عقب به غلتک‌های کالندر به صورت زیر خواهد بود:

$$\frac{68 \cdot 98 \cdot 16 \cdot 108 \cdot 3}{(64) \cdot 22 \cdot 62 \cdot 59 \cdot 1\frac{1}{8}} . \text{ کشش کل} = 5/96$$

دنده‌ی (۶۴) دنده‌ی قابل تعویض یا دنده‌ی کشش نامیده می‌شود و ۳. و $1\frac{1}{8}$ به ترتیب محیط غلتک کالندر و غلتک عقب می‌باشند.

محاسبه‌ی ثابت کشش: هرگاه به جای دنده‌ی قابل تعویض در رابطه‌ی کشش کل عدد (۱) را قرار دهیم ثابت کشش به دست می‌آید.

$$\frac{68 \cdot 98 \cdot 16 \cdot 108 \cdot 3}{(1) \cdot 22 \cdot 62 \cdot 59 \cdot 1\frac{1}{8}} . \text{ ثابت کشش}$$

$$= 381/079 . \text{ ثابت کشش}$$

با استفاده از ثابت کشش برای محاسبه می‌توان از فرمول‌های زیر استفاده کرد:

$$\frac{\text{ثابت کشش}}{\text{دنده‌ی کشش}} . \text{ کشش}$$

$$\frac{\text{ثابت کشش}}{\text{کشش}} . \text{ دنده‌ی تعویض یا دنده‌ی کشش}$$

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی دنده‌ی کشش در صورتی که کشش کل برابر ۶ و ثابت کشش برابر با $381/079$ باشد.

$$\frac{\text{ثابت کشش}}{\text{کشش}} . \text{ دندہی کشش}$$

$$\frac{۳۸۱/۰۷۹}{۶} . \text{ دندہی کشش}$$

انتخاب دندہی قابل تعویض ۶۳ و یا ۶۴ در چنین حالتی بستگی به این دارد که بخواهیم فتیله‌ی سبک‌تر یا سنگین‌تر داشته باشیم.

محاسبه‌ی کشش‌های فرعی (نواحی مختلف) در ماشین فتیله: با توجه به شکل (۴-۹) می‌توان کشش‌های فرعی ماشین را به ترتیب زیر محاسبه کرد:

کشش بین غلتک عقبی و غلتک سوم

$$\frac{۲۴. ۴۰. ۱\frac{1}{8}}{۳۳. ۲۴. ۱\frac{1}{8}} . \text{ کشش}$$

کشش بین غلتک سوم و غلتک دوم

$$\frac{۲۴. ۳۳. ۶۸. ۹۸. ۲۰. ۲۴. ۱\frac{1}{8}}{۴۰. ۲۴. ۶۴. ۲۲. ۴۰. ۳۰. ۱\frac{1}{8}} . \text{ کشش}$$

کشش بین غلتک دوم و غلتک جلو

$$\frac{۳۰. ۴۰. ۱\frac{3}{8}}{۲۴. ۲۰. ۱\frac{1}{8}} . \text{ کشش}$$

کشش بین غلتک جلو و غلتک کالندر

$$\frac{۱۶. ۱۰۸. ۳.}{۶۲. ۵۹. ۱\frac{3}{8}} . \text{ کشش}$$

توضیح: اگر کشش‌های فرعی را در یکدیگر ضرب کنیم مقدار کشش کل به دست می‌آید.
 $۱/۰۳۱ \cdot ۵/۹۶ \cdot ۳/۰۵۶ \cdot ۱/۰۳۱ \cdot ۱/۲۱۲ \cdot ۱/۵۶۲$. کشش کل

محاسبه‌ی تولید در ماشین فتیله: در محاسبه‌ی تولید چهار عامل زیر ضروری است:

- ۱- سرعت بعضی قسمت‌های ماشین.
- ۲- نمره‌ی فتیله‌ی به دست آمده.
- ۳- ساعت‌های کاری.
- ۴- توقفات یا راندمان.

سرعت ماشین فتیله عموماً براساس دور در دقیقه‌ی غلتک جلو محاسبه می‌شود.

مثال: مطلوب است محاسبه‌ی محصول در ماشین فتیله در مدت ۱۰ ساعت با فتیله‌ی ۵۰ گرینی و با توقفات ۲۰٪ در صورتی که سرعت غلتک جلو ۳۰ دور در دقیقه و انتقال حرکت مطابق شکل (۴-۹) باشد.

$$\text{پاوند} / ۱ = \frac{۱۶.۱۰.۳۰.۵۰.۶۰.۱۰.۸۰}{۶۲.۵۹.۳۶.۷۰۰۰} . \text{محصول}$$

سرعت غلتک جلو ۳۰۰

دندۀ‌ی بالای غلتک جلو ۱۶

محیط غلتک کالندر ۳p

وزن فتیله ۵۰

دقیقه ۶۰۰ ۱۰۰

راندمان ۱۰۰ ۲۰ ۸۰

دندۀ‌ی پایینی غلتک جلو ۶۲

دندۀ‌ی رابط ۱۰۸

دندۀ‌ی غلتک کالندر ۵۹

گرین ۷۰۰۰ ۱ پاوند

اینج ۳۶ ۱ یارد

محاسبه‌ی ثابت تولید: اگر در رابطه‌ی محاسبه‌ی مقدار محصول، به جای سرعت ماشین و وزن فتیله عدد (۱) را منظور کنیم، ثابت تولید در ماشین فتیله به دست می‌آید.

$$\text{ثابت تولید} = \frac{۱۶.۱۰.۳۰.۱۰.۸۰}{۶۲.۵۹.۳۶.۷۰۰۰} . ۰/۰۰۸۴۸$$

هرگاه بخواهیم مقدار محصول را به دست آوریم ثابت محصول را در سرعت غلتک جلو و نرۀ‌ی فتیله ضرب می‌کنیم.

مثال ۱: مطلوب است محاسبه‌ی مقدار محصول برای فتیله ۶ گرین بر یارد در صورتی که ثابت محصول ۰/۰۰۸۴۸ و سرعت غلتک جلو ۳۲۰ دور در دقیقه باشد.

سرعت غلتک جلو . وزن فتیله . ثابت محصول . مقدار محصول

پاوند ۱۶۲/۸ ۳۲۰. ۶۰. ۰/۰۰۸۴۸ . مقدار محصول

مثال ۲: مطلوب است محاسبه‌ی سرعت غلتک جلو در صورتی که وزن فتیله ۶ گرین بر یارد و مقدار محصول ۱۸۰ پاوند و ثابت محصول ۰/۰۰۸۴۸ باشد.

سرعت غلتک جلو . وزن فتیله . ثابت محصول . مقدار محصول

سرعت غلتک جلو . ۶۰. ۰/۰۰۸۴۸ . ۱۸۰. مقدار محصول

$$\text{دور در دقیقه} = \frac{۱۸۰}{۰/۰۰۸۴۸} . \frac{۳۵۳/۸}{۶} . \text{سرعت غلتک جلو}$$

پرسش‌های فصل چهارم

- ۱- نحوه‌ی یکنواخت‌شدن فتیله و موازی‌شدن الیاف توسط ماشین چندلاکنی فتیله را توضیح دهید.
 - ۲- فرق نایک‌نواختی‌های موجود در فتیله‌ی ماشین کارد و فتیله‌ی ماشین شانه را با دلیل توضیح دهید.
 - ۳- هرگاه از ماشین هشت‌لاکنی به صورت دو مرحله‌ای استفاده شود فتیله‌ی محصول از مخلوط چند‌فتیله به‌دست می‌آید؟
 - ۴- فاصله‌ی بین غلتک‌های کشن در ماشین فتیله اگر کم‌تر یا زیادتر از اندازه تنظیم گردد در هر مورد چه اسکالی به وجود می‌آید؟
 - ۵- دلیل این که فاصله‌ی غلتک‌های ناحیه‌ی کشن عقبی بیش‌تر از ناحیه‌ی کشن جلویی تنظیم می‌شود چیست؟
 - ۶- راندمان تولید در ماشین‌های فتیله به چه عواملی بستگی دارد؟
 - ۷- بعد از ماشین شانه استفاده از ماشین فتیله ضروری است یا نه و چرا؟
 - ۸- فرق کشن کل و کشن‌های فرعی چیست و چگونه محاسبه می‌شوند؟
 - ۹- هرگاه فتیله‌ی تولیدشده توسط ماشین فتیله دارای نایک‌نواختی‌های متناوب باشد برای رفع آن چه پیشنهادی می‌دهید؟
- ۱۰- در ماشین فتیله قطر غلتک جلو $\frac{1}{8}$ اینچ و سرعت آن 40° دور در دقیقه، فتیله‌ای 5° گرین در بارد تولید می‌کند مقدار تولید یک ماشین را با دو چشمۀ در مدت ۸ ساعت با راندمان 80% بر حسب پاوند حساب کنید.

فصل پنجم

نموداری نخها

هدف کلی

پس از پایان این فصل هنرجو با نحوه نموداری نخها در سیستم‌های مستقیم و غیرمستقیم آشنا می‌شود.

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

- ۱- محاسبات نموداری سیستم تکس را انجام دهد.
- ۲- محاسبات نموداری سیستم دنیر را انجام دهد.
- ۳- محاسبات نموداری سیستم متريک را انجام دهد.
- ۴- محاسبات نموداری سیستم انگلیسی را انجام دهد.
- ۵- سیستم‌های نموداری را به يكديگر تبدیل کند.
- ۶- محاسبات نموداری نخهای چندلا را در سیستم‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام دهد.
- ۷- نموداری نخهای چندلا را با درنظرگرفتن کسر طول انجام دهد.

۵- نموداری نخها

برای تشخیص ضخامت یا ظرافت یک نخ از نموده‌ی آن استفاده می‌شود. بعد از ماشین چندلاکنی فتیله چون محصول ماشین‌های بعدی به صورت نخ می‌باشد آشناشی با نحوه نموداری نخها به خصوص در محاسبات ضروری خواهد بود. از این جهت در این فصل نحوه نموداری نخها در سیستم‌های مختلف آورده شده است. برای اندازه گیری ظرافت نخ چون مقطع نخها کاملاً مدور نیست و قطر آن‌ها هم یکسان و یک‌نواخت نمی‌باشد اندازه گیری قطر نخها با خطاهایی همراه خواهد بود، بنابراین مناسب‌ترین روش موجود برای معلوم کردن ظرافت یا ضخامت نخ برقرار کردن رابطه‌ی بین وزن نخ و طول آن است.

سیستم‌های مختلفی برای این منظور به کار می‌رود و مقدار آن به طور کلی عبارت است از طول نخی که یک وزن ثابت داشته باشد و یا وزن نخی که یک طول ثابت داشته باشد. بنابراین نمره‌ی نخ عددی است که وزن نخ را در واحد طول، یا طول نخ را در واحد وزن نشان بدهد.

سیستم‌های مختلفی که برای نمره‌گذاری نخ‌ها به کار می‌رود به دو صورت زیر بیان می‌شود:

۱-۵- نمره‌گذاری مستقیم

۲-۵- نمره‌گذاری غیرمستقیم (معکوس)

۱-۵- نمره‌گذاری مستقیم

در این سیستم، نمره‌ی نخ بر حسب وزن در واحد طول است و هر قدر وزن نخ بیشتر باشد نمره‌ی آن بیشتر است؛ به بیان دیگر هر چه نمره‌ی نخ بیشتر باشد نخ ضخیم‌تر و هرچه نمره‌ی نخ کمتر باشد نخ ظرفی‌تر است.

واحدهای مورد استفاده در سیستم مستقیم:

در این سیستم، معمولاً دو نوع واحد متداول است:

الف - تکس:^۱ نمره‌ی تکس عبارت است از جرم ۱۰۰۰ متر نخ بر حسب گرم. به بیان دیگر ۱۰۰۰ متر از یک نخ، هر چند گرم جرم داشته باشد نمره‌ی تکس آن نخ را مشخص می‌کند. مثلاً اگر ۱۰۰۰ متر از نخی ۵ گرم جرم داشته باشد، نمره‌ی آن نخ ۵ تکس است.

ب - دنیر:^۲ نمره‌ی دنیر عبارت است از جرم ۹۰۰۰ متر لیف یا نخ بر حسب گرم. نمره‌ی دنیر معمولاً برای الیاف و نخ‌های فیلامنتی مصنوعی به کار می‌رود. مثلاً اگر ۹۰۰۰ متر از نخی ۴۵ گرم جرم داشته باشد، نمره‌ی آن نخ ۴۵ دنیر است. بنابراین در سیستم نمره‌گذاری مستقیم (جرم در واحد طول)، هرگاه جرم مقدار معینی از طول نخ را داشته باشیم نمره‌ی آن با یک تناسب و یا از رابطه‌ی زیر معلوم می‌شود:

$$N \cdot \frac{M}{L} \cdot K$$

نمره‌ی نخ . N

جرم نخ بر حسب گرم . M

طول نخ بر حسب متر . L

برای نمره‌گذاری تکس . K . ۱۰۰۰

برای نمره‌گذاری دنیر . K . ۹۰۰۰

مثال: اگر جرم یک نخ 200 متری 6 گرم باشد نمره‌ی نخ بر حسب تکس و دنیر به ترتیب چنین به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} N & \cdot \frac{M}{L} \cdot K \\ L & . 200 \text{ متر} \\ M & . 6 \text{ گرم} \\ N_1 & . \frac{6}{200} \cdot 1000 \\ N_1 & . 30 \text{ تکس} \\ N_2 & . \frac{6}{200} \cdot 9000 \\ N_2 & . 270 \text{ دنیر} \end{aligned}$$

چنانچه ملاحظه می‌شود، نمره‌ی دنیر 9 برابر نمره‌ی تکس است.

۲-۵- نمره‌گذاری غیرمستقیم

در این سیستم، نمره‌ی نخ‌ها بر حسب طول در واحد وزن یا جرم بیان می‌شود. در این سیستم هر چه نمره‌ی نخ بیش‌تر باشد، نخ ظرفی‌تر و یا هر چه جرم نخ زیاد شود عدد نمره کوچک‌تر است. نمره‌گذاری نخ‌ها در سیستم غیرمستقیم خود دارای روش‌های مختلفی است که متداول‌ترین آن‌ها روش متربیک و روش انگلیسی است.

روش متربیک: نمره‌ی متربیک عبارت است از طول یک گرم نخ بر حسب متر. مثلاً اگر 15 متر از نخی یک گرم جرم داشته باشد، نمره‌ی آن نخ 15 متربیک است. بنابراین اگر جرم مقدار معینی از نخ بر حسب گرم معلوم باشد با یک تناسب ساده و یا از رابطه‌ی زیر نمره‌ی متربیک به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} N & \cdot \frac{L}{M} \\ \text{نمره‌ی متربیک نخ} & . N \\ \text{طول نخ بر حسب متر} & . L \\ \text{جرم نخ بر حسب گرم} & . M \end{aligned}$$

مثال: طول نخی 100 سانتی‌متر و جرم آن $1/10$ گرم است، نمره‌ی آن در سیستم متربیک عبارت است:

$$N \cdot \frac{L}{M}$$

L . متر . سانتی متر ۱۰۰ .

M . گرم ۰/۱

N . $\frac{1}{\frac{1}{10}}$ نمره متریک نخ ۱۰ .

روش انگلیسی: نمره گذاری در این سیستم به صورت غیر مستقیم است و بحسب طول در واحد جرم بیان می شود، یعنی هر چه نمره ای نخ بیشتر باشد دلیل ظرافت آن نخ است.

واحد جرم در این سیستم، بحسب پاوند و واحد طول بحسب هنک^۱ محاسبه می شود. مقدار هنک طول نخ است که برای نخ های مختلف متفاوت است. مثلاً برای نخ های پنبه ای مقدار هنک ۸۴۰ یارد، برای نخ های فاستونی ۵۶۰ یارد و برای نخ های پشمی ۲۵۶ یارد منظور می شود. برای تعیین نمره ای نخ ها در روش انگلیسی، تعداد هنک های موجود از نخی به جرم یک پاوند، نمره ای انگلیسی نخ را معلوم می کند. به بیان دیگر، در یک پاوند از نخ هر چند هنک طول نخ باشد نمره ای انگلیسی آن است. بنابراین اگر جرم و طول معینی از نخ بحسب پاوند و یارد معلوم شود نمره ای آن با تناسب و یا از رابطه زیر بدست می آید :

$$N . \frac{L}{M} \cdot \frac{1}{K}$$

N . نمره ای انگلیسی نخ

L . طول نخ بحسب یارد

M . جرم نخ بحسب پاوند

. ۸۴۰ یارد برای نخ پنبه ای

. ۵۶۰ یارد برای نخ فاستونی

. ۲۵۶ یارد برای نخ پشمی

در عمل چون طول کمتری از نخ وزن می شود لذا به جای پاوند واحد کوچکتر آن به نام گرین به کار برده می شود (یک پاوند . ۷۰۰۰ گرین)

مثال: نمره ای نخ پنبه ای در سیستم انگلیسی اگر به طول ۱۲۰ یارد و به جرم ۵ گرین باشد به ترتیب زیر حساب می شود :

$$N . \frac{L}{M} \cdot \frac{1}{K}$$

L . ۱۲۰ یارد

M . $\frac{5}{7000}$ پاوند

K . ۸۴۰

$$N . \frac{۱۲۰}{۵۰} . \frac{۱}{۸۴۰} . \frac{۱۲۰ . ۷۰۰۰}{۵۰ . ۸۴۰} . \frac{۷۰۰۰}{۷۰۰}$$

چنانچه گفته شد اگر جنس نخ تغییر کند مقدار هنک مربوط به جای (K) در رابطه منظور می‌گردد.

تبدیل سیستم‌های نمره‌گذاری به یکدیگر

در بعضی مواقع لازم می‌شود نمره‌ی نخی که در یک سیستم بیان شده است در سیستم دیگری بیان گردد، در این صورت می‌توان با تناسب و یا بهوسیله‌ی فرمول‌های گفته شده با درنظر گرفتن واحدهای نمره‌ی جدید عمل تبدیل را انجام داد.

مثال ۱: نمره‌ی ۴۵ فاستونی معادل چه نمره‌ای در سیستم انگلیسی پنه است؟ در این مثال، طول ۵۴° ۴۵ . یارد از نخ فاستونی دارای جرمی برابر یک پاؤند است.

$$\text{پس: } \frac{L}{M} . \frac{۴۵ . ۵۶}{۸۴} . ۳۰ . \text{ نمره‌ی انگلیسی پنه}$$

يعني نمره‌ی ۴۵ فاستونی برابر با نمره‌ی ۳۰ انگلیسی یا پنه‌ای است.

مثال ۲: نمره‌ی ۱۰ متریک معادل چه نمره‌ای در سیستم تکس است؟ در این مثال، ۱۰ متر نخ یک گرم جرم دارد. بنابراین جرم ۱۰۰۰ متر از این نخ بر حسب گرم بیان گر نمره‌ی تکس آن است:

$$\frac{M}{L} . \frac{۱}{۱۰۰۰} . ۱۰۰ . \text{ نمره‌ی تکس}$$

يعني نمره‌ی ۱۰ متریک برابر با نمره‌ی ۱۰ تکس است.

مثال ۳: نمره‌ی ۱۰ متریک معادل چه نمره‌ای در سیستم انگلیسی پنه است؟

چون ۱۰ متر از نخ یک گرم جرم دارد پس طول ۱۰ متر را به یارد و جرم یک گرم را به پاؤند باید تبدیل کرده و در فرمول نمره‌ی انگلیسی پنه جایگزین نمود.

$$\frac{L}{M} . \frac{۱}{K} . \text{ نمره‌ی انگلیسی پنه}$$

$$\frac{\frac{۱}{۰/۹۱۴}}{\frac{۱}{۴۵۳/۶}} . \frac{۱}{۸۴} . \frac{۱۰ . ۴۵۳/۶}{۰/۹۱۴} . \frac{۱}{۸۴} . \text{ نمره‌ی انگلیسی پنه}$$

در تبدیل نمره‌گذاری از یک سیستم به سیستمی دیگر اعداد ثابتی وجود دارند که اگر محاسبه شده و به عنوان یک ضریب ثابت تبدیل در دسترس قرار گیرند عمل تبدیل ساده‌تر خواهد بود.

در جدول زیر ضرایب برای تبدیل سیستم‌ها به یکدیگر آورده شده است.

جدول ضرایب سیستم‌ها

	N_C	N_w	N_S	N_m	N_d	Tex
N_C	۱	$\frac{2}{3}N_w$	$\frac{N_s}{2/28}$	$0/59N_m$	$\frac{531}{N_d}$	$\frac{59}{N_T}$
N_w	$\frac{3}{2}N_C$	۱	$\frac{N_s}{2/19}$	$0/88N_m$	$\frac{792}{N_d}$	$\frac{88}{N_T}$
N_S	$3/28N_C$	$2/19N_w$	۱	$1/94N_m$	$\frac{1746}{N_d}$	$\frac{194}{N_T}$
N_m	$\frac{N_C}{0/59}$	$\frac{N_w}{0/88}$	$\frac{N_S}{1/94}$	۱	$\frac{900}{N_d}$	$\frac{100}{N_T}$
N_d	$\frac{531}{N_C}$	$\frac{792}{N_w}$	$\frac{1746}{N_S}$	$\frac{900}{N_m}$	۱	$9N_T$
Tex	$\frac{59}{N_C}$	$\frac{88}{N_w}$	$\frac{194}{N_S}$	$\frac{100}{N_m}$	$\frac{N_d}{9}$	۱

N_d . نمره‌ی دنیر . Denier Count

N_T . نمره‌ی تکس . Tex Count

N_C . نمره‌ی پنبه . Cotton Count

N_S . نمره‌ی پشمی . Yorkshire Skein Count

N_w . نمره‌ی فاستونی . Worsted Count

N_m . نمره‌ی متریک . Metric Count

تعیین نمره‌ی نخ‌های چندلا

ممکن است برای مصرف نخ‌ها احتیاج باشد که چند نخ به هم تابیده شده و نخ چندلا تهیه گردد.

در این صورت باید از نمره‌ی نخ‌های تشکیل دهنده، نمره‌ی نخ تابیده (نمره‌ی منتج) محاسبه شود و چون نمره‌ی نخ‌ها با دو روش مستقیم و غیرمستقیم بیان شده لذا نمره‌ی منتج نیز به ترتیب زیر با دو روش محاسبه می‌شود :

الف – نمره‌ی نخ‌های تابیده در سیستم مستقیم: در این سیستم مجموع نمره‌ی نخ‌های

تشکیل دهنده‌ی نخ تاییده نمره‌ی منتج را معلوم می‌کند و به صورت رابطه‌ی زیر نوشه می‌شود.

$$R_N \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot N_3 \cdot \dots \cdot N_R$$

که در آن R_N نمره‌ی منتج و $N_1, N_2, N_3, \dots, N_R$ نمره‌ی نخ‌های یک‌لا می‌باشد.

مثال ۱: تعیین کنید نمره‌ی منتج نخ سه‌لا که از نخ‌های ۱۰° تکس و ۱۲° تکس و ۱۱۵ تکس تشکیل شده باشد.

$$R_N \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$$

$$R_N \cdot 100 \cdot 120 \cdot 115 \cdot 335$$

چنانچه نخ‌های تشکیل دهنده‌ی نخ تاییده در سیستم‌های یکسان بیان نشده باشند، برای محاسبه‌ی نمره‌ی منتج لازم است کلیه‌ی سیستم‌ها را به یک سیستم یکسان تبدیل و سپس نمره‌ی منتج را تعیین نمود.

مثال ۲: تعیین کنید نمره‌ی منتج نخ سه‌لا را در سیستم تکس درصورتی که از نخ‌های ۱۵° تکس و ۱۲° تکس و ۹۰° دنیر تشکیل شده باشد.

$$R_N \cdot 150 \cdot 120 \cdot \frac{90}{9} \cdot 370$$

ب – نمره‌ی نخ‌های تاییده در سیستم غیرمستقیم (معکوس): در این سیستم نمره‌ی منتج از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید :

$$\frac{1}{R_N} \cdot \frac{1}{N_1} \cdot \frac{1}{N_2} \cdot \frac{1}{N_3} \cdot \dots \cdot \frac{1}{N_R}$$

مثال: تعیین کنید نمره‌ی منتج نخ دولا را که از نخ‌های نمره‌ی ۳۰ و ۶۰ فاستونی انگلیسی تشکیل شده باشد.

$$\frac{1}{R_N} \cdot \frac{1}{N_1} \cdot \frac{1}{N_2}$$

$$\frac{1}{R_N} \cdot \frac{1}{30} \cdot \frac{1}{60} \cdot \frac{20}{60} \cdot \frac{3}{60}$$

$$R_N = \frac{60}{3} \cdot 20$$

تعیین نمره‌ی حقیقی نخ چندلا با درنظرگرفتن کسر طول: نخ‌ها وقتی تاییده می‌شوند در اثر جمع‌شدگی مقداری کسر طول پیدا می‌کنند. از این جهت طول نخ چندلا کوتاه‌تر از نخ‌های یک‌لا که آن را تشکیل داده‌اند، می‌باشد. این کاهش طول بر حسب درصد جمع‌شدگی محاسبه می‌شود و برای محاسبه‌ی نمره‌ی حقیقی با احتساب کسر طول از فرمول زیر استفاده می‌شود.

(۱) . نمره‌ی منتج . نمره‌ی حقیقی

که (c) مقدار جمع شدگی یا کسر طول می‌باشد.

این فرمول در مورد سیستم‌های غیرمستقیم یا معکوس صادق است و برای سیستم‌های مستقیم، نمره‌ی حقیقی با احتساب کسر طول با فرمول زیر محاسبه می‌شود :

$$\frac{\text{نمره‌ی منتج}}{(1 - c)} \cdot \text{نمره‌ی حقیقی}$$

مثال ۱: تعیین کنید نمره‌ی حقیقی نخ تابیده را در سیستم متريک در صورتی که از نخ‌های ۱۰°، ۲۰° و ۳۰° متريک تشکيل شده و در موقع تابيدن ۱۰° درصد کسر طول داشته است.

$$\frac{1}{R_N} \cdot \frac{1}{N_1} \cdot \frac{1}{N_2} \cdot \frac{1}{N_3} \\ \frac{1}{R_N} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{30} \cdot \frac{6 \cdot 30 \cdot 2}{60} = \frac{11}{60}$$

$$\text{نمره‌ی منتج} = \frac{6}{11}$$

$$(1 - c) \cdot \text{نمره‌ی منتج} = \text{نمره‌ی حقیقی}$$

$$\frac{6}{11} \cdot (1 - 10) = \frac{6}{11} \cdot \frac{10}{100} = \frac{6}{11} \cdot 0.1 = \frac{54}{110} = 0.49$$

$$5 \cdot \text{نمره‌ی حقیقی}$$

مثال ۲: تعیین کنید نمره‌ی حقیقی نخ تابیده را در سیستم تکس در صورتی که از نخ‌های ۱۵°، ۱۲۰° و ۱۰۰° تکس تشکيل شده و در موقع تابيدن ۱۰% کسر طول داشته است.

$$R_N \cdot N_1 \cdot N_2 \cdot N_3 \cdot 150 \cdot 120 \cdot 100 \cdot 370$$

$$\frac{\text{نمره‌ی منتج}}{(1 - c)} \cdot \frac{370}{100} = 411$$

پرسش‌های فصل پنجم

- ۱- طول نخی $2\text{ متر} \times \text{جرم آن } \frac{3}{3}\text{ گرم}$ است نمره‌ی این نخ را در سیستم‌های تکس و دنیر محاسبه کنید.
- ۲- طول 3 یارد از نخ پنهای یک گرین جرم دارد نمره‌ی انگلیسی آن چقدر است؟
- ۳- نمره‌ی نخ پنهای که یک هنک آن 25 گرین جرم داشته باشد در سیستم انگلیسی چقدر است؟
- ۴- طول 28 یارد از نخ فاستونی 7 گرین جرم دارد، نمره‌ی انگلیسی آن را حساب کنید.
- ۵- طول 1 یارد از نخ پشمی 7 گرین جرم دارد، نمره‌ی انگلیسی آن را حساب کنید.
- ۶- طول نخی $45\text{ متر} \times \text{جرم آن } 3\text{ گرم}$ است نمره‌ی متريک آن را حساب کنید.
- ۷- تعين کنيد نمره‌ی 20 انگلیسی پنهای معادل چه نمره‌ای در سیستم فاستونی است؟
- ۸- حساب کنيد نمره‌ی 20 متريک معادل چه نمره‌ای در سیستم تکس و دنیر است؟
- ۹- حساب کنيد نمره‌ی 100 تکس معادل چه نمره‌ای در سیستم انگلیسی پشمی و پنهای است؟
- ۱۰- تعين کنيد نمره‌ی منتج یک نخ سه‌لا را در سیستم تکس که از نخ‌های 12 تکس ، 11 تکس و 10 متريک تشکيل شده باشد.
- ۱۱- تعين کنيد نمره‌ی منتج نخ سه‌لا را در سیستم انگلیسی پنهای که از نخ‌های نمره‌ی 30 پنهای تشکيل شده باشد.
- ۱۲- تعين کنيد نمره‌ی منتج نخ دول را در سیستم انگلیسی پشمی که از نخ‌های نمره‌ی 30 نمره‌ی 20 پشمی تشکيل شده باشد.
- ۱۳- تعين کنيد نمره‌ی منتج نخ دول را که از نخ‌های نمره‌ی 10 متريک و 90 دنير تشکيل شده باشد.
- ۱۴- دو رشته نخ نمره‌ی 20 پنهای به هم تابيده شده و در موقع تابيدن 1% کسر طول داشته است، نمره‌ی حقيقى نخ تابيده را در سیستم انگلیسی حساب کنید.
- ۱۵- دو رشته نخ نمره‌ی 60 فاستونی به هم تابيده شده در موقع تابيدن 5% کسر طول داشته است، نمره‌ی حقيقى نخ تابيده را در سیستم انگلیسی حساب کنید.
- ۱۶- دو رشته نخ با نمره‌ی 80 تکس و 10 متريک به هم تابيده شده نمره‌ی حقيقى نخ تابيده را در سیستم تکس حساب کنید در صورتی که موقع تابيده شدن 10% جمع شدگی داشته است.