

پایه‌های نگهدارندهٔ پروفوراتور (پایه‌های انفرادی پنوماتیکی)



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


- ۱- پایه‌های نگهدارندهٔ پروفوراتور را شناسایی کنید.
- ۲- پایه‌های انفرادی پنوماتیکی را شناسایی کنید.
- ۳- با پایه‌های انفرادی پنوماتیکی کار کنید.
- ۴- پایه‌های انفرادی پنوماتیکی را تشریح کنید.

پایه‌های نگهدارندهٔ پروفوراتورها

در حالتی که چکش چالزنی (برفوراتور) سبک است، کارگر می‌تواند چکش را با دست در یک حالت ثابت نگهدارد و نیروی فشاری پشت منه را نیز تأمین کند، ولی به علت خستگی ناشی از وزن و لرزش چکش معمولاً این کار به ندرت انجام می‌شود برای سهولت کار، معدن‌چیان و تأمین نیروی فشاری لازم در حفاری با دستگاه‌های نیمه‌سنگین و سنگین از پایه‌های انفرادی یا بازوهای حفاری در ماشین آلات حفر چال استفاده می‌کند. این پایه‌ها عمل را همزمان باهم انجام می‌دهند:

۱- وزن پروفوراتور را تحمل می‌کند.

۲- نیروی فشاری پشت منه را به مقدار نیاز تأمین می‌کند.
شکل پایه‌ها: پایه‌ها به شکل‌های مختلفی ساخته شده‌اند، ممکن است پیچی (مکانیکی) و یا پنوماتیکی باشد و یا در بعضی از پروفوراتورهای الکتریکی از پایه‌های هیدرولیکی استفاده



شکل ۱-۷- انواع پایه‌ی انفرادی

فشاری اعمال شده به چکش حفاری (پروفوراتور) بهوسیله‌ی پایه در اثر هوای فشرده بوجود می‌آید. مقدار این نیرو تابع قطر مفید پیستون و فشار هوا است.

پایه‌های انفرادی پنوماتیکی


این پایه‌ها تلسکوپی بوده و با هوای فشرده عمل می‌کنند چالزنی به کمک این پایه‌ها به سهولت انجام می‌گیرد. پروفوراتور را به پایه وصل کرده و آن را به کار می‌اندازند. برای کنترل نیروی فشاری شیرهای مخصوصی روی پایه نصب شده است. نیروی



شکل ۲-۷- انواع پایه‌ای انفرادی پنوماتیکی و نحوه کارکرد با آن

۲- در حفاری‌های افقی و یا مایل باید پایه با زاویه‌ی باز قرار گیرد.

نحوه تنظیم پایه‌های انفرادی
۱- ابتدا شیر پایه را بسته و سر مته را تنظیم می‌کنیم.



شکل ۳- نحوه تنظیم پایه انفرادی

و پایه به طور ناگهانی تا انتهای باز می‌شود و پرفوراتور به طور عمودی رو به بالا می‌رود که بسیار خطرناک است.

در صورتی که زاویه کمتر از 100° درجه باشد، وزن پرفوراتور با توجه به مؤلفه‌های نیرو کمتر از نیروی جک می‌شود



شکل ۴-۷- نحوه‌ی کار کدن با پایه و پرفوراتور

برای زیاد شدن نیروی واردہ به پایه باید به روش‌های زیر عمل کرد:


۱- زیاد کردن قطر پیستون

۲- زیاد کردن فشار هوا

۳- کم کردن شیب پایه یعنی β هرچه ممکن و پایه در یک امتداد باشد فشار پشت مته بیشتر می‌شود.

با کم کردن شیب پایه و زیاد کردن شیب پرفوراتور تا جایی که به مقدار 0β برسد بهترین کارآیی را خواهیم داشت. اگر در جایی حفاری می‌کردیم که نمی‌توانستیم (0β) قرار دهیم یعنی پرفوراتور و پایه را در یک امتداد نتوان قرار داد و به طور افقی بخواهیم چالزنی کنیم باید حتماً شیب پایه را کم کرد یعنی β تا حد امکان کم شود.


در شکل ۵-۷ تصویر یک پایه پنوماتیک (با هوای فشرده کار می‌کند) که برای هدایت و نگهداری پرفوراتور در هنگام حفاری به کار می‌رود نشان می‌دهد. و پایه‌های پنوماتیک بر ۲ نوعند (الف) سیلندر ثابت (ب) پیستون ثابت و همان‌گونه که گفته شد این پایه‌ها تشکیل شده از سیلندر: سیلندر، استوانه تو خالی و بلند است که پیستون در آن قرار داده شده است و انتهای



شکل ۵-۷- زوایای بهینه به کارگیری پایه انفرادی


از مجرای (۱) واقع در میله پیستون و پیستون (۲) داخل محفظه سیلندر می‌شود. و برایتر متراکم شدن هوا و فشار به پیستون و سیلندر وارد نموده و سیلندر توسط سه شاخه در زمین سفت شده و پیستون (۲) و میله انتقال (۳) حرکت می‌کند و برای تنظیم فشار داخل سیلندر و توسط دکمه (۴) (سوپاپ مخروطی و یا سوپاپ اطمینان) و دستگیره (۵) (دسته سوپاپ یا شیر) استفاده می‌شود و کنترل هوای فشرده در پایه از صفر تا ماکریسم درجه توسط

پیستون جک یا میله انتقال و انتهای جک یا میله انتقال در مرکز ثقل آن محل اتصال پرفوراتور می‌باشد. اتصال پایه و پرفوراتور طوری می‌باشد که می‌توان پرفوراتور را به دور محور افقی و تحت زوایایی در محور قائم حرکت داد و چالهای مختلفی حفر نمود. طرف پایین استوانه «سیلندر» به شکل مخروطی و یا ۳ شاخه است که نوک آن را به زمین تکیه می‌دهند. و هوای فشرده از شیلنگ (۷) عبور کرده و



شکل ۶-۷- تصویر پرفوراتور با پایه

را آزاد کنند پرفوراتور به محل اول برمی‌گردد و با این عمل می‌توان محل مناسب را تنظیم کرد.



شکل ۷-۷- مؤلفه‌های نیروی وارد بر پایه و پرفوراتور

چرخاندن دستگیره (شیر) صورت می‌گیرد و فشاری که انتهای پیستون به پرفوراتور وارد می‌کند در امتداد پیستون معادل با 60° تا 130° کیلوگرم است این نیرو از ۲ مؤلفه افقی و عمودی تشکیل شده است که مؤلفه افقی آن جهت فشار لازم به انتهای مته می‌باشد و مؤلفه عمودی آن جهت تحمل وزن پرفوراتور است.


هرگاه به دکمه ۴ که نام دیگرش شیر تخلیه هواست فشاری با انگشت شیست وارد آید هوای فشرده از آنجا خارج شده و پرفوراتور توسط نیروی وزنش به سمت پایین می‌آید و اگر دستگیره

در جدول زیر مشخصات یک پایه روسی آورده شده است.

جدول ۱-۷- جدول مشخصات یک پایه روسی


وزن	طول پیستون	قطر داخلی شیلنگ	سیلندر قطر داخلی	ماکزیم قدرت
۱۶-۲۰ کیلوگرم	۱۲۳۰ mm	۱۲ mm	۶۰ mm	اتمسفر ۵

- اجزای پایه انفرادی پنوماتیک :
- ۱- مجرای عبور هوا از میله‌ی انتقال
 - ۲- پیستون
 - ۳- سیلندر
 - ۴- سوپاپ مخروطی یا شیر تخلیه یا دکمه تخلیه
 - ۵- دسته سوپاپ (دستگیره تنظیم)، شیر تنظیم
 - ۶- دسته جهت حمل و نقل (دستگیره)
 - ۷- شیلنگ هوای فشرده
 - ۸- سه شاخه
 - ۹- محل اتصال و نصب پرفوراتور



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ۱- پوسته | ۲- مجرای عبور آب |
| ۳- سیلندر | ۴- شیر تنظیم پایه |
| ۵- گوشواره (نگهدارنده پرفوراتور) | ۶- مجرای ورودی هوای فشرده پرفوراتور |
| ۷- پیستون و میله شیاردار پیستون | ۸- پوسته |
| ۹- مجرای ورودی هوای فشرده پایه | |


شکل ۱-۸- اجزای مختلف پرفوراتور و پایه آن



شکل ۹-۷- دیاگرام نحوه اتصال پرفوراتور و پایه و روغندا و آبگیر

وارد کرده و آن را نیز به حرکت درمی‌آورد. پس از تنظیم به اندازه‌ی دلخواه با فشار دادن سوپاپ اطمینان با شست دست میزان هوای ورودی را کنترل کرده و بهوسیله‌ی پرفوراتور چال می‌زنیم. در بعضی از معادن به علت محکم بودن سطح زیرین سه شاخک (پاشنه)؛ سه شاخک در زمین گیر نمی‌کند و لیز می‌خورد. در این حالت با قرار دادن پا بر روی سه شاخک حرکت آن را مهار کرده و ادامه کار طبق روش بالا انجام می‌گیرد. و این کار را با کمک پرفوراتور چی انجام می‌دهند.

در بعضی از پایه‌های انفرادی سوپاپ اطمینان، بر روی شیر ورودی می‌باشد و با فشار دادن شیر ورودی به طرف داخل سوپاپ اطمینان، عمل می‌کند. شکل (ب)




۷۹

نحوه‌ی به کارگیری و اپراتوری پایه‌های انفرادی پنوماتیک و کارکرد آن‌ها

الف) پایه‌های سیلندر ثابت: بعد از اتصال شیلنگ هوای فشرده با بازکردن شیر ورودی هوای فشرده؛ هوای از طریق کanal میانی میله‌ی انتقال (جک) به پشت پیستون می‌رسد. این هوای در بین سیلندر و پیستون متراکم شده و به اطراف خود فشار وارد می‌کند، همان‌گونه که در شکل می‌بینید به انتهای سیلندر پاشنه (۳ شاخک) متصل می‌گردد و بر روی زمین قرار می‌گیرد و با فشار هوای فشرده در بین سیلندر و پیستون این سه شاخک‌ها در زمین محکم شده و تنها قسمت آزادی که می‌تواند حرکت کند پیستون است. با حرکت پیستون رویه بالا به جک (میله‌ی انتقال) فشار

با فشار دادن به داخل شیر ورودی عمل می‌کند و تنها اختلاف نوع الف و ب کشویی بودن شیر ورودی آن است.




شیر ورودی از نوع کشویی
(ب)

شکل ۱۰- پایه پنوماتیکی سیلندر ثابت

پیستون نیز نیرو وارد می‌کند. این نیرو به پیستون فشار وارد کرده و پس از انتقال نیرو به سه شاخک (پاشنه)؛ سه شاخک (پاشنه) در زمین محکم می‌گردد و تنها سطحی که می‌تواند آزادانه حرکت کند، خود سیلندر است. در نتیجه با فشار هوای فشرده سیلندر روبه بالا حرکت می‌کند و در جهت تنظیم همانند پایه‌های سیلندر ثابت عمل کرده و پس از تنظیم پایه اقدام به عمل چالزنی می‌کنیم قابل ذکر است محل اتصال پرفوراتور (گوشواره) بر روی سیلندر می‌باشد. پس از اتمام کار چالزنی برای جابه‌جایی، شیر ورودی را در حالت تخلیه‌ی هوا قرار می‌دهیم تا هوای بین سیلندر و پیستون براثر وزن پرفوراتور و یا با وارد کردن فشار توسط کاربر به قسمت بالای پایه و یا پرفوراتور تخلیه شود و آماده جابه‌جا کردن می‌گردد.

نحوهی جمع کردن و یا پایین آوردن پایه: با قرار دادن شیر ورودی در حالت تخلیه، هوای متراکم شده در بین سیلندر و پیستون تخلیه می‌شود و براثر وزن پرفوراتور و یا فشار وارد کردن کاربر پیستون به طرف انتهای سیلندر حرکت کرده و در حالت بسته قرار دهد و آماده‌ی جابه‌جایی و یا تحويل به انباردار می‌گردد.

ب) پایه‌های پیستون ثابت (سیلندر متحرک است): این پایه‌ها به سیلندر گوشواره متصل گردیده و به پیستون جک (میله‌ی انتقال) و به انتهای میله‌ی انتقال ۳ شاخک (پاشنه) متصل شده است. پس از تنظیم پاشنه‌ی (سه‌شاخک) در زمین، شیر ورودی هوای فشرده را باز کرده؛ هوای فشرده به طور مستقیم در بین سیلندر و پیستون قرار می‌گیرد و متراکم می‌شود. با متراکم شدن هوای هوای فشرده و فشاری که دارد خود به سیلندر و



شکل ۱۱-۷- پایه پنوماتیکی پیستون ثابت (سیلندر متحرک)

جدول ۲-۲—جدول عیب‌یابی و چگونگی رفع عیب آن در پایه‌های انفرادی پنوماتیکی

عیب	علت	اقدام (رفع عیب)
شیر تخلیه باز است ولی پایه گیر کرده است.	زنگ زدگی سیلندر	قطعات باز شوند و تعمیر و سرویس گردند.
پایه قدرت بالا بردن برفوراتور را ندارد.	عدم متراکم شدن هوای فشرده	سیلندر گشاد شده است و هوا از اطراف پیستون و سیلندر عبور می‌کند.
برفوراتور از روی پایه جدا نمی‌شود.	گیر کردن پین یا پیچ و مهره	باریختن روغن ترمز سعی در باز کردن آن شود در غیر این صورت پین و پیچ و مهره بریده شود و تعویض گردد.
پایه پایین نمی‌آید.	شیر تخلیه پایه، گیر کرده است.	هوای فشرده ورودی بسته و شیلنگ را از پایه باز کرده و شیر تخلیه را تعمیر کنید.

دستور کار عملی

- ۱— نحوه‌ی کارکرد پایه‌های انفرادی را توضیح دهد.
- ۲— اجزا و پایه انفرادی را شرح دهد.
- ۳— برفوراتور را روی پایه نصب کنید.
- ۴— برفوراتور را بر روی پایه آماده حفاری نمایید.

فصل هشتم



پایه‌های نگهدارنده پرفوراتور (پایه‌های پیچی)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که:

- ۱- پایه‌های پیچی را تشریح کنید.
- ۲- با پایه‌های پیچی کار کنید.
- ۳- مانی پولاتورها را شناسایی و اجزایشان را توضیح دهید.
- ۴- نحوه‌ی بکارگیری مانی پولاتورها را توضیح دهید.

پایه‌های پیچی

(همانند نصب در روی پایه افرادی) و پس از انجام این مراحل پرفوراتور آمده‌ی بهره‌برداری می‌شود و سپس چالزنی را شروع کنید.



شکل ۱-۸- پایه پیچی

نوع دیگری از پایه‌ها که مورد استفاده قرار می‌گیرند، پایه‌های پیچی عمودی است. این پایه‌ها برای پرفوراتورهای سنگین وزن که وزن آن‌ها بیش از 30 کیلوگرم است، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانند یک ستون فلزی تنظیم شده و در محل مناسب قرار گرفته است و باز و بسته کردن مهره تنظیم می‌شود چوبی در بالای این نوع پایه بین سقف و پایه می‌گذارند و به عنوان پایه نگهدار نیز به کار می‌رود و اگر در اثر حفاری لرزش‌هایی به وجود آید، سقف ریزش نکند. با چرخاندن پیچ، طول ستون تغییر کرده و از یک طرف زیر سقف و از طرف دیگر روی زمین محکم می‌شود. دستگاه حفاری به کمک یک مارپیچ روی بازو نصب می‌شود که طول بازو حدود یک متر بوده و پرفوراتور می‌تواند روی بازو به طرف بالا و پایین، به طور افقی به طول یک متر جابجا گردد.

نحوه‌ی راه اندازی

- ۱- ابتدا به وسیله‌ی مهره، پایه را به اندازه‌ای کمتر از قطر چوب از سقف تنظیم کرده و چوب را بین سقف و شاخک (تکیه گاه) بالایی قرار داده و با مهره به سقف محکم کنید.
- ۲- بازو را در منطقه‌ای که می‌خواهیم حفاری کنیم با چرخاندن دسته‌ی انتقال دهنده‌ی آن پیچی تنظیم کنید.
- ۳- پرفوراتور را بر روی انتقال دهنده‌ی پیچی نصب کرده

- ۷- گوشواره
- ۸- دستگیره تنظیم
- ۹- مفصل بازویی


ساختمان مانی پولاتورها

این پایه‌ها از بازوی متحرک لوله‌ای (۱) که به وسیله‌ی اتصال به پایه (۲) محکم شده است تشکیل می‌شوند. پایه (۲) به وسیله‌ی گیره (سگ دست) جداشدنی (۳) بر روی ماشین موردنظر نصب می‌شود. بازوی متحرک به وسیله‌ی میله رزوهدار (بازو) (۴) نگهداری شده و بازوی متحرک با مفصل (۵) با چرخاندن دستگیره (۶) بالا و پایین شود و تنظیم می‌گردد و پروفوراتور را به وسیله‌ی گوشواره‌ای (۷) به مانی پولاتور نصب می‌کنیم.

پایه‌های مکانیکی (پیچی) - مانی پولاتورها

پایه‌هایی هستند که برای نصب در هر ماشینی به کار می‌روند. این پایه‌ها بر روی ماشین‌های بارگیری، واگن‌ها، ارابه‌ها و... قابل نصب است و به کمک دستگیره جهت تنظیم به حرکت درمی‌آیند و تمامی اجزایشان به طور پیچی بازو بسته می‌شود تا پروفوراتور را جهت حفاری تنظیم و آماده نماییم و از اجزای زیر تشکیل شده است.

- ۱- لوله نگهدارنده یا بدنه
- ۲- محل اتصال
- ۳- میله دنده‌دار یا بازوی متحرک
- ۴- پیچ تنظیم گوشواره
- ۵- فک ثابت



شکل ۲-۸- اجزای مانی پولاتور

- ۱- پیچ و مهره می‌شوند.
- ۲- پروفوراتور بر روی گوشواره‌ای به وسیله‌ی پیچ و مهره و یا پین نصب می‌گردد.
- ۳- با چرخاندن دستگیره جهت تنظیم کردن محل حفاری، اقدام گردد.
- ۴- پروفوراتور را از لحاظ حفاری آماده کنید.
- ۵- با پروفوراتور اقدام به چالزنی کنید.

نحوه به کار گیری

ابتدا توسط محل‌های اتصال (۳) به شاسی یا هر وسیله‌ای که مورد نظر است متصل نموده و پروفوراتور را به گوشواره (۷) متصل می‌کنیم و توسط دستگیره تنظیم (۸) محل مورد نظر حفاری را تنظیم نموده و عمل حفاری را شروع می‌نماییم. در نتیجه به ترتیب زیر عمل می‌کنیم :

- ۱- به وسیله‌ی گیره‌ها مانی پولاتور، به ماشین مورد نظر

سرویس و نگهداری

۱- بازوهای متحرک را قبل از شروع به کار تمیز و روغن کاری کنید.


۲- هفته‌ای یک بار مفصل‌ها را گریس کاری کنید.

انتقال دهندهٔ پیچی پنوماتیک

این دستگاه برای استفاده از حرکت پرفوراتور به سمت جلو در روی پایه‌های واگن دریل‌ها و پایه‌های پیچی که دارای بازو هستند و گاهی بر روی مانی پولاتورها نصب می‌گردند.

ساختمان دستگاه و کارکرد آن

این دستگاه از یک ناوданی لبدار و یک پیچ و مهره تشکیل شده است، به‌طوری که با حرکت دورانی پیچ و مهره به‌طور افقی



شکل ۳-۸- انتقال دهندهٔ پیچی پنوماتیک

دستور کار عملی

- ۱- پایه‌های پیچی را شرح دهید و به کار گیرید.
- ۲- مانی پولاتورها را سرویس کنید.
- ۳- مانی پولاتورها را به کار گیرید.

فصل نهم

پایه‌های نگهدارنده پروفوراتور (پایه‌های ارابه‌ای)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که:

- ۱- پایه‌های ارابه‌ای را شناسایی کنید.
- ۲- پایه‌های ارابه‌ای را سرویس کنید.
- ۳- اختلاف پایه‌های ارابه‌ای را با دیگر پایه‌ها مشخص کنید.

پایه‌های ارابه‌ای

روی ریل و یا چهار چرخ لاستیکی برای حرکت روی زمین و یا چرخ زنجیری هستند. شاسی ارابه یک یا دو ستون قائم و به هریک از ستون‌ها یک یا دو بازو افقی متصل است. طوری که می‌توان بازوها را تغییر محل و یا به دور ستون‌ها گردش داد.


این دستگاه می‌تواند دارای چند بازو که در هر بازو یک پروفوراتور باشد به طوری که می‌توانند هم زمان با هم کار کنند، بنابراین مقدار قابل توجهی در وقت صرفه‌جویی می‌گردد.

ساختمان پایه‌های ارابه‌ای

پایه‌های ارابه‌ای دارای چهار چرخ فلزی برای حرکت



شکل ۱-۹ - دستگاه پایه‌ی ارابه‌ای با سه بازو



شکل ۲-۹— ساختمن پایه‌های ارابه‌ای

دستور کار عملی

- ۱— پایه‌های ارابه‌ای را سرویس کنید.
- ۲— پایه‌های ارابه‌ای را شناسایی کنید و آن‌ها را جهت حفاری آماده کنید.

کارگاه حفر چال (پرفوراتوریس)




هدفهای رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- ۱- مکانیزم پرفوراتوریس را شرح دهید.
- ۲- با پرفوراتوریس به طور عملی کار کنید و حفاری نمایید.
- ۳- معایب پرفوراتوریس را شرح دهید و رفع عیب نمایید.

حذف می‌شود و چون تمامی فشارها روی تورین می‌باشد زود خراب می‌شود و از بین می‌رود و درنتیجه کاربرد زیادی ندارد. پرفوراتوریس‌ها شامل، بدنه، متنه، سرمهه و پایه می‌باشند و بر ۲ نوع‌und پرفوراتوریس‌پنوماتیک که با هوا فشرده کار می‌کنند و پرفوراتوریس‌های الکتریکی. این ماشین‌ها از نوع دورانی هستند که از آن‌ها برای حفر چال در لایه‌های نرم تا سخت استفاده می‌شوند.

پرفوراتوریس

پرفوراتوریس‌ها در واقع نوعی سیستم حفاری دورانی است و مکانیزمی تقریباً مشابه با آن دارد تنها اختلاف پرفوراتوریس‌ها با سیستم حفاری چرخی، مکانیزم چرخش مته است که عمل چرخش مته در پرفوراتوریس‌ها توسط تورینی انجام می‌گیرد که بالا فاصله بعد از مته قرار دارد و بنابراین احتیاجی به چرخش رشته لوله‌ای حفاری نیست. به عبارت دیگر چرخش لوله حفاری



شکل ۱-۱۰- نحوه کارکرد پرفوراتوریس و قطعات آن

کمک دو بازو تولید یک زوج نیرو می‌گردد که تبدیل به یک نیرو شده و به مته گردان اعمال می‌شود و باعث چرخیدن مته می‌گردد.

پرفوراتوریس برقی دستی

این نوع پرفوراتوریس‌ها با استفاده از نیروی الکتریستیک به کار می‌افتد و با اتصال به برق می‌توان از این پرفوراتوریس بهره‌برداری نمود.

نحوه استفاده از پرفوراتوریس برقی
به منظور استفاده صحیح از پرفوراتوریس‌های دستی و پایه‌ای و هم‌چنین به منظور اینکه راندمان کار کاملاً رضایت‌بخش

اجزا و اصول کار پرفوراتوریس‌ها


بدین ترتیب است که روتور و استاتور استوانه مماس داخل در داخل هم قرار می‌گیرند ولی این دو خارج از مرکز می‌باشند و تعدادی شکاف که در روی روتور تعییه شده است و در درون هر کدام یک برگه ذوزنقه‌ای شکل قرار گرفته است. کار موتور بدین ترتیب است که ابتدا کمی هوا از شکاف ته موتور زیر برگه‌ها وارد شده و باعث خارج شدن برگه‌ها از شکاف می‌گردد. هوا فشرده که از کanal ورودی به پشت برگه فشار وارد نموده و روتور را می‌گرداند. سپس از کanal خروجی خارج می‌گردد نیروی دورانی روتور از طریق گیربکس دستگاه که تشکیل شده از دو چرخ دنده سیاره‌ای دوبل و یک چرخ دنده خورشیدی که در داخل پوسته و به

برای کنترل موضعی (محلی) می‌باشد که به منبع تغذیه متصل می‌شوند.

۲- پروفوراتوریس باید در خارج از محل کار امتحان شود و مقدار روغن نیز بازرگانی گردد.

۳- شیلنگ آبپاشی را باید محکم به منبع آب متصل نماییم.

۴- پروفوراتوریس را باید در موقع کار غیرمفید آزمایش کنیم. در این حالت حفار (ایپراتور) از نوع چرخش و سر و صدا بازرگانی نماید که خوب کار می‌کند یا خیر و آب چکه نکند و جهت چرخش در جهت صحیح بوده زیرا با تغییر سیم‌ها جهت چرخش تغییر می‌کند. در صورتی که عیب داشته باشد و حفار تواند بطرف نماید آن عیب را کتاباً اعلام کرده و پروفوراتوریس را به تعمیرگاه بفرستد. به منظور کنترل جهت چرخش اهرم تنظیم، جهت چرخش و تغییر سرعت چرخش پیچ تنظیم سرعت، از روش زیر استفاده نماید.



شکل ۲-۱۰- اهرم تنظیم

باشد لازم است که مقررات زیر رعایت گردد.

۱- قبل از آوردن پروفوراتوریس به معدن باید شرایط عایقی، کار و انتیلاتور و گرمای بدنه و کار سرویس و روغن کاری یاتاقان‌های موتور پروفوراتوریس و اتصال کابل‌ها به پروفوراتوریس و سویچ‌ها را بررسی نماییم.

۲- حفاران باید مخصوصاً دقت کنند که پروفوراتوریس ضد جرقه است یا خیر و بعد به کار گیرند.

۳- قبل از روشن کردن پروفوراتوریس لازم است که کاملاً آن را آزمایش نماییم. سپس کار و انتیلاتور و شرایط کابل‌ها را هم آزمایش کنید.

۴- از پیچانیدن کابل‌ها و خم کردن کابل و یا تماس با لبه‌های تیز خودداری کنید.

۵- از حفاری چال‌های انفجاری قبلی باید کاملاً خودداری نمود حتی فقط انتهای چال و یا نصف چال مانده باشد.

۶- از فشار بیهوده به دستگاه در حین حفاری جلوگیری نماید و در صورتی که سرعت حفاری کم شود علت یابی نمایید.

آماده کردن پروفوراتوریس برای به کار گیری

۱- در پروفوراتوریس‌های روسی پروفوراتوریس دارای یک کابل ۶ سیمی جهت کنترل از راه دور و یک کابل ۴ سیمی دیگر

جدول ۱-۱۰- کنترل جهت چرخش

وضعیت دستگیره‌ی تنظیم	وضع کنترل دستگیره‌ی کاربری		اهرم تنظیم جهت چرخش
	۳۰۰ RPM	۱۵۰۰ RPM	
به منتهی‌الیه وضعیت جلو وسط قرار می‌گیرد.	به راست می‌چرخد	به چپ می‌چرخد	آهسته به جلو حرکت دهد.
به منتهی‌الیه وضعیت عقب	به راست می‌چرخد	به چپ می‌چرخد	خلاصی ایست (قرارگیری در وسط)
	به چپ می‌چرخد	به راست می‌چرخد	خلاف جهت حفاری برای بیرون کشیدن متنه (حالت برگشت)

۲- اتصال آب پاش را بازرگانی نماید. نباید هیچ گونه آبی از شیلنگ و یا لوله اتصال چکه کند (خطر برق گرفتگی) تنظیم فشار آب ۳ تا ۴ کیلوگرم بر سانتی مترمربع است.

بازرسی پروفوراتوریس در حین کار کردن

۱- درجه بدنه موتور الکتریکی را نگاه کنید، نباید از ۷۰ درجه سانتی گراد بیشتر شود.

از اطمینان کامل از سیم‌ها و اجزای دیگر، پروفوراتوریس را روی مانی پولاتور ماشین یا بر روی پایه سوار می‌نماییم. و شروع به حفاری می‌کنیم قبل از شروع به کار حفار، باید سرمهته‌ها، روغن، متنه‌ها و دستکش کار ذخیره داشته باشد.



نکاتی که در حین به کارگیری و کارکرد پروفوراتوریس برقی، هیدرولیکی باید دقت داشت.

۱- درجه بدنه موتور الکتریکی نباید از 70° درجه سانتی‌گراد تجاوز کند که باعث سوختن موتور الکتریکی و خرابی دیگر اجزا می‌گردد.

۲- سرمهته‌های کند و کارکرده را باید به موقع با سرمهته‌های نو تعویض نمود زیرا کارکردن با سرمهته‌های کند راندمان را بسیار پایین آورده و دستگاه را داغ می‌کند.

۳- از لحاظ اتصال مناسب به مانی پولاتور و یا پایه کاملاً بازرسی گردد.

۴- باشیدن کوچک‌ترین صدای غیرمعمولی و یا هر نوع اشکالی در کارکردن دستگاه پیش آید حتماً پروفوراتوریس را خاموش نموده و نوع صدا را کتاباً به تعمیرگاه اطلاع دهید.

۳- زمانی که کار تمام شد اهرم تنظیم جهت چرخش باید در وضع اولیه خودش قرار گیرد.

۴- اگر هرگونه چکه آب و یا صدایی ملاحظه شد پروفوراتوریس را باید فوراً متوقف و برای تعمیر و امتحان به تعمیرگاه ببریم حفار باید قبل از شروع به کار، پروفوراتوریس را از هر لحظه امتحان نماید و شرایط مناسب کار پروفوراتوریس را در نظر گیرد.

۵- حفار باید هر ماه پروفوراتوریس را گریس کاری نماید و تمامی یاتاقان‌های شافت و غیره را هفته‌ای یکبار حتماً روغن کاری نماید.

۶- حداقل هر ۴ ماه یکبار باید باز و شست و شو نماید و قسمت‌های مختلف آن را بازرسی نماید. تا اگر قسمتی مستهلك و یا خراب شده تعویض گردد.

**پروفوراتوریس برقی، هیدرولیکی
آماده‌کردن پروفوراتوریس جهت کار:** (در زیر شرح
به کارگیری پروفوراتوریس روسی می‌باشد)

۱- ۵ لیتر روغن هیدرولیک باید به قسمت هیدرولیک از طرق مجرای ورودی ریخته و این عمل را زمانی که پیستون در نقطه مرگ پایین^۱ قرار گرفته است سیلندرها را پراز روغن کنید. و برای هواگیری حداقل ۵ مرتبه پیستون به نقطه مرگ بالا^۲ و پایین برسانید و در زمانی که در نقطه مرگ پایین است روغن هیدرولیک را پر کنید.

۲- پروفوراتوریس باید دارای یک کابل ۶ سیمی جهت کنترل دور و یک کابل ۴ سیمی برای کنترل محل با موضع حفاری می‌باشد.

۳- پروفوراتوریس را باید خارج از سینه کار امتحان کنید و روغن کاری تورین را بازرسی کنید.

۴- شرایط سیم‌های اصلی برق و اتصال زمین باید بررسی گردد و بعد به برق اصلی با داشتن فیوز متصل نمایید.

۵- پروفوراتوریس برقی در بی‌باری باید امتحان گردد. و جهت چرخش و از لحاظ روغن‌ریزی و غیره مطمئن شویم و پس

۱- نقطه‌ی مرگ پایین به پایین‌ترین نقطه‌ای گفته می‌شود که پیستون به آن رفته و سرعتش در آن نقطه صفر شده و آماده‌ی تغییر جهت برای برگشت به بالاترین نقطه می‌شود و در بالاترین نقطه‌ای که سرعت پیستون صفر می‌شود به آن نقطه‌ی مرگ بالا می‌گویند.

پمپ هیدرولیک نباید فشار کمتر از ۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد در غیر این صورت پمپ هیدرولیک باید تعویض گردد و از لحاظ اتصال بدنه هر روز تکنسین برق معدن ضمن کنترل کلیه وسایل برقی تمامی پروفوراتوریس های برقی را نیز کنترل نماید و حفار حق کنجکاوی در قسمت های برقی دستگاه را ندارد.

۵- پس از اتمام کار، پروفوراتوریس را از پایه و غیره باز نموده و آن را به دیوار کارگاه طوری تکیه دهید که از چکیدن آب به داخل آن جلوگیری گردد.

۶- نحوه تست و امتحان نمودن پروفوراتوریس برقی هیدرولیکی مانند پروفوراتوریس برقی دستی می باشد و برای امتحان

جدول ۲-۱۰- اشکالاتی که در پروفوراتوریس ها به وجود می آید

رفع عیب	علل	نقص - عیب دستگاه
۱- کابل را بررسی و محل خراشیدگی و اتصال را برطرف کنید. ۲- اگر محل اتصال در داخل استاتور است به تعمیرگاه ارسال نمایید. ۳- به تعمیرگاه اعزام کنید.	۱- یکی از سیم های کابل به بدنه متصل شده است. ۲- عیوبی در سیم پیچی به وجود آمده است. ۳- عایق ها از بین رفته است.	۱- بدنه پروفوراتوریس برق دارد.
۱- اتصالات را تست و در رفع قطع آن با مسئولین برق کار برآیم. ۲- به تعمیرگاه اعزام شود. ۳- اتصالات سوییج را بازرسی نماید و فازها را با فازمتر تست نمایید و در صورتی که قطعی مشاهده کردید وصل نمایید.	۱- یکی از فازها قطع شده است. ۲- در استاتور، سیمی قطع شده است. ۳- در کلیدهای راه انداز کلید روشن و خاموش سیمی قطع شده است.	۲- هنگام روشن نمودن پروفوراتوریس سرو صدا و لرزش و (وزوز) می کند.
۱- سرمههای کند را تعویض کنید. ۲- روتور را عوض کنید. ۳- به برگار اطلاع دهید تا اعلت افت ولتاژ را بررسی نماید. ۴- به تعمیرگاه ارسال کنید.	۱- سر منه کند است. ۲- شکستگی جزی در میله های روتور ۳- ولتاژ کم در مدار اصلی برق است. ۴- اشکال در سیم پیچ استاتور	۳- موتور الکتریکی خیلی گرم می شود.
پروفوراتوریس به تعمیرگاه ارسال شود.	یاتاقان ها درست بر روی شافت موتور، نمی گردد. یاتاقان ها خراب است.	۴- موتور به سختی روشن می شود و هنگام کار کردن وزوز می کند و بهشدت گرم می شود.
چرخ دنده هارا امتحان کنید و هر کدام که خراب است با تیز کرده عوض کنید.	شکستگی دندانه های چرخ دنده ها	۵- صدای غیرعادی در تورین می آید.
سریبوش تورین را باز کنید. اشکال را پیدا کرده و برطرف کنید.	۱- ساییدگی کلاچ اهرم کنترل ورودی ۲- ساییدگی کلاچ و مهره اهرم کنترل ۳- شکستگی فنر کلاچ	۶- اهرم برق ورودی (تغذیه) به جلو حرکت نمی کند.
۱- روغن ریزی را برطرف کنید. ۲- فشار نباید کمتر از ۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد در غیر این صورت پمپ باید تعویض گردد. ۳- فنر شیر فشار ضعیف است.	۱- روغن می چکد. ۲- چرخ دنده های پمپ هیدرولیک ساییده شده است. ۳- فنر شیر فشار ضعیف است.	۷- پروفوراتوریس فشار عادی برای پیش روی حفاری ندارد (خوب کار نمی کند).
خار خراب با نو عوض شود.	یکی از خارها در تورین و یا روی شافت موتور از جا در آمده است و یا خراب است و نیروی چرخشی را انتقال نمی دهد.	۸- موتور کار می کند ولی منه نمی چرخد.
تعویض میله های خراب	شکستگی میله های روتور	۹- کار کرد موتور در بی باری عادی است ولی در زیر بار موتور می ایستد.

- دھیم و از انجام کارهای برقی خودداری نمایید.
- ۶- اگر حفار متوجه شد بوی سوختگی می آید و یا پوسته (بدنه) برق دارد حتماً پروفوراتوریس را خاموش نموده و بر قکار را خبر نماید.
- ۷- در هنگام کار با پروفوراتوریس نباید :
- الف) با سرمههای کند کار کنید.
 - ب) نباید بدون بستن دکمه های لباس کار، کار نمایید.
 - ج) نباید بدون دستکش لاستیکی کار کنید.
 - د) هنگام حمل و نقل پروفوراتوریس حتماً باید فیوز تزدیک پروفوراتوریس قطع باشد.
 - ه) پروفوراتوریس در مکان خشک نگهداری گردد.
- و) بعد از این که کار تمام شد حفار باید سویچ برق و فیوزها را قطع نماید و کلیه وسایل کار را در جای خود قرار دهد و دستگاه را از گل و لای تمیز نموده و در محل خشک بگذارد.

مقررات ایمنی در موقع کارکردن با پروفوراتوریس های برقی

- ۱- برای به کارگیری پروفوراتوریس های برقی دستی و یا برقی هیدرولیکی باید از دستکش های لاستیکی استفاده نمایند.
- ۲- در زمانی که حفار شروع به کار می کند باید دستگاه كامل مته و مته گیر را داشته باشد.
- ۳- قبل از شروع به کار حفار باید دستگاه سویچ و کابل و اتصال زمین را بازرسی کند و سپس باید پروفوراتوریس را در لحظه کار مفید^۱ و کار غیرمفید^۲ امتحان کنید.
- ۴- به منظور شروع به کار با پروفوراتوریس فیوزها را از بیرون معدن تا به فیوز پروفوراتوریس وصل می کنیم و هنگام اتمام کار بر عکس عمل می کنیم.
- ۵- اگر در حین امتحان کردن پروفوراتوریس؛ موتور بچرخد و موتور وزوز کند لازم است که فوراً به بر قکاران اطلاع

دستور کار عملی

- ۱- مقررات ایمنی را در هنگام کارکردن با پروفوراتوریس برقی شرح دهید.
- ۲- عیوب های پروفوراتوریس برقی را شناسایی و علت آن ها را ذکر کنید.
- ۳- پروفوراتوریس را برای حفاری آماده کنید و با آن حفاری نمایید.

۱- کار مفید : هنگامی که دستگاه زیر بار است و حفاری می کند.
۲- کار غیرمفید : هنگامی که دستگاه زیر بار نبوده و سرمه با چیزی در گیر نمی باشد.

عوامل مؤثر در راندمان چالزنی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- نکات و عوامل مؤثر در راندمان چالزنی را شناسایی و به کار گیرید.

کانی پس از واردشدن ضربه توسط سرمه، شکافی، کم یا بسیار عمیق به وجود می‌آید. طبیعی است که عمق این شکاف در مورد سنگ‌های نرم بیشتر و در مورد سنگ‌های سخت کمتر است. انرژی ضربه‌ای سرمه موجب می‌شود که سنگ و یا کانی اطراف شکاف نیز تحت تأثیر قرار گیرد و خردگردد. در صورتی که زاویه‌ی چالخش سرمه کوچک‌تر از حد لازم باشد، سرمه در ضربات بعدی روی قسمت خرد شده، وارد می‌شود و انرژی منتقل شده از آن به ته چال موجب نرم‌ترشدن قطعات خردشده می‌شود که با زاویه‌ی چالخش سعی شود هر ضربه، سرمه قطعه‌ی جدیدی از سنگ و یا کانی ته چال جدا کند تا بتوان به سرعت چالزنی مانکنیم رسید و در صورتی که زاویه‌ی چالخش سرمه بزرگ‌تر از حد باشد، قطعاتی از سنگ یا کانی خردشده و در ته چال، بین دو قسمت تخرب شده باقی می‌ماند که از پیشروی سرمه خرد شده و می‌کند تا این قطعات نیز در اثر ضربات بعدی سرمه خرد شده و از ته چال جدا شوند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که با وجود زاویه‌ی چالخش کوچک‌تر و یا بزرگ‌تر از سرعت چالزنی می‌کاهد.

۴- فشار هوای فشرده: انرژی لازم در چالزنی ضربه‌ای به طور معمول به وسیله‌ی هوای فشرده تأمین می‌شود که تغییرات در فشار هوای فشرده، موجب تغییرات در انرژی ضربه‌ای پیستون و درنتیجه، سرعت چالزنی خواهد شد. اصولاً هرچه فشار هوای فشرده بیشتر باشد، سرعت چالزنی نیز به همان میزان اضافه می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود، در صورتی که فشار هوای فشرده بیش از ۷ تا ۸ اتمسفر انتخاب شود، اضافه‌ی

عوامل مؤثر در راندمان چالزنی به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

- ۱- نیروی فشاری پشت سرمه
 - ۲- انرژی ضربه‌ای ویژه پیستون
 - ۳- زاویه چالخش و تعداد دوره‌ای سرمه، در دقیقه
 - ۴- فشار هوای فشرده
 - ۵- خروج ریزه‌های حفاری و ماده‌ی شست و شوی ته‌چال
- ۱- نیروی فشاری پشت سرمه:** تنها وظیفه‌ای که نیروی فشاری پشت سرمه در چالزنی ضربه‌ای به عهده دارد، عبارتست از برقرار کردن ارتباط بین سرمه و سنگ قبل از آن که انرژی ضربه‌ای پیستون به سرمه، منتقل شود. بنابراین وظیفه‌ی اصلی خرد کردن سنگ فقط به عهده‌ی انرژی ضربه‌ای پیستون دستگاه حفاری است و به علت کوتاه شدن زمان ضربه موجب شکسته شدن سرمه می‌شود و از طرف دیگر تأثیر عمده‌ی نیروی فشاری بزرگ باعث می‌شود، که سرمه به صورت مداوم روی سنگ یا کانی فشرده شود که حین بازگشت پیستون، امکان چالخش لازم به متنه و سرمه داده نمی‌شود و نیروی فشاری بزرگ‌تر از حد لازم در پشت سرمه، موجب کاهش انرژی ضربه‌ای دستگاه حفاری نیز می‌گردد.

- ۲- انرژی ضربه‌ای ویژه پیستون:** هر قدر این انرژی بیشتر باشد، عمق شکاف تولید شده به وسیله‌ی سرمه، بزرگ‌تر می‌شود و عمل تخرب سنگ و یا کانی سریع‌تر انجام می‌گردد.
- ۳- زاویه‌ی چالخش:** علت این که اثر زاویه‌ی چالخش سرمه در سرعت چالزنی گفته می‌شود، این است که هر سنگ و یا

که هنوز خرد نشده‌اند بروخورد کرده و سرعت چالزنی به حداکثر می‌رسد، در صورتی که این اصل رعایت نشود سرمه، ضربات خود را روی ریزه‌های حفاری جدا شده که هنوز در ته چال باقی‌مانده‌اند، وارد کرده و به ریزتر کردن آن‌ها می‌پردازد تا با توجه به ابعاد ریزه‌های حفاری، حمل آن‌ها از چال امکان‌پذیر شود. درحالی که برای شست‌وشو از آب استفاده می‌شود، در چال قائم سرازیر سرعت باید $4/4$ تا ۱۰ متر بر ثانیه و اگر از هوا استفاده می‌شود، سرعت هوا 15 تا 30 متر بر ثانیه باشد تا چال از گرد و خاک پاک گردد. تمیز نشیدن چال به معایبی چون گیر کردن متنه در چال در حین حفر چال، پایین آمدن سرعت چالزنی، کم شدن راندمان ماده‌ی منفجره منجر می‌شود.

سرعتی که در چالزنی حاصل می‌شود، قادر نخواهد بود، مخارج ارزی مصرفی را تأمین کند. بنابراین انتخاب فشارهای بزرگ‌تر، اقتصادی و مقرن به صرفه نخواهد بود و همین‌طور فشار بزرگ‌تر 7 تا $8 \text{ cm}^2 / \text{Kg}$ باعث خستگی زودرس سرمه و شکست متنه می‌گردد.

۵— خروج ریزه‌های حفاری: برای خروج ریزه‌های حفاری از ته چال، از هوا فشرده و یا آب استفاده می‌کنند و برای آن که ریزه‌های حفاری به محض جداسدن از ته چال به وسیله‌ی ماده‌ی شست‌وشوده‌نده حمل گرددند، لازم است که سرعت ماده‌ی شست‌وشو از سرعت نهایی سقوط بزرگ‌ترین تکه‌ی جداسده بزرگ‌تر باشد. در این صورت سنگ و یا کانی خردشده بلا فاصله از ته چال جدا شده و سرمه با سنگ و یا کانی ته چال

دستور کار عملی

در مورد عوامل مؤثر در راندمان چالزنی عملاً تحقیق کنید و نتیجه‌ی تحقیقات خود را به عنوان کار عملی به استاد مربوطه ارائه نمایید.

دستورالعمل و نکات ایمنی قبل از شروع به حفاری و حفاری در شرایط خاص

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- ۱- نکاتی را که قبل از شروع حفاری در سینه کارها باید رعایت شود کاملاً تشریح کنید.
- ۲- نحوه‌ی حفاری در شرایط خاص را توضیح دهید.


و در بخش کارگاه لق‌گیری توضیح داده خواهد شد.
برای شناسایی سنگ‌های لق در سقف و دیواره‌ها به چهار طریق می‌توان عمل کرد :

الف) از طریق صدا: با یک دیلم چند ضربه به سنگ‌های سقف و سنگ‌های مشکوک وارد کرده و در صورتی که صدا زنگ‌دار و یکپارچه باشد سالم و اگر متقطع و خفه باشد لق است و باستی لق‌گیری شود و باید دقیق داشت در هنگام وارد نمودن ضربه به سنگ‌ها دیلم تحت زاویه باشد تا از ریزش سقف بر سر کارگر و غیره اطمینان کامل داشته باشیم و شخصی که مبادرت به آزمایش و بازرسی سقف می‌کند باستی در زیر یک حفاظ مطمئن قرار داشته باشد (قسمتی از سقف که لق‌گیری شده قرار گیرد) تا از هرگونه آسیبی در اثر ریزش مصون بماند. هم‌چنین با زدن ضرباتی به داربست توسط یک جسم توپر می‌توان آن را هم مورد کنترل قرار داد. هرگاه در اثر این اقدام از داربست صدای خفه‌ای بیرون باید معلوم می‌شود که داربست زیر بار نیست و چنانچه به عنوان تکیه‌گاه به کار می‌رود احتمال ریزش آن است.


مهم‌ترین نکاتی که قبل از شروع حفاری در سینه کارها باید رعایت شود.

- ۱- کنترل استحکامات قبلی و رفع معایب آن‌ها
- ۲- تمیز کردن راهی که به سینه کار منتهی می‌شود.
- ۳- کنترل غلظت گازها : بعد از هر آتشباری پس از زمان ۱۵-۲۰ دقیقه می‌توان وارد معدن گردید و به علت اینکه بعضی از گازها لابلای خاک و درزه‌ها باقی می‌ماند به روش‌های خاص خود آن‌ها، باید آن‌ها را از بین برد مثلاً گاز دی‌اکسید ازت بعد از آتشباری چون سنگین‌تر از هوا است در قسمت پایین معدن و در بین خاک و واریزه‌های حاصل از انفجار قرار می‌گیرد که دارای بوسیر و رنگ سبز متمایل به طوسی می‌باشد و در نور مشخص است. این گاز در آب بخوبی حل می‌شود درنتیجه پس از انفجار و خروج گازهای دیگر (۱۵ تا ۲۰ دقیقه) بعد حتماً خاک‌ها را آبپاشی نماییم.

۴- لق‌گیری سقف و دیواره‌ها : همان‌گونه که می‌دانید از خطرات داخل معدن ریزش مواد و سنگ‌های سقف و دیواره می‌باشد از این رو به‌طور خلاصه در این فصل به آن اشاره می‌شود



شکل ۱۲- بازرسی سقف توسط وارد نمودن ضربه با دبلم



شکل ۱۲-۲- نحوه تشخیص سنگ‌های شل و لق به وسیله ضربه‌زندن
(طریقه لرزشی)

ب) از طریق لرزش: در این روش ابتدا یک دست خود را به سنگ مشکوک می‌چسبانیم و با دست دیگر چند ضربه به کمک چکش یا تبر به سنگ‌های اطراف سنگ مشکوک می‌زنیم چنانچه در زیر دستمان احساس لرزش کردیم سنگ محکم است و در غیر این صورت لق می‌باشد و بایستی لق‌گیری شود.

را سریع انجام دهید.

- د) برای آزمایش جاهای بلند از میله بلند استفاده کنید.
ه) هرگز فرض نکنید کس دیگری آزمایش کرده است.
۵- کنترل چال‌های قبلی و از بین بردن چال‌های منفجر شده قبل از حفاری مجدد.


برای انفجار چال‌های منفجر شده چنانچه چاشنی داخل چال، الکترونیکی باشد با استفاده از اهم‌تر آن را آزمایش می‌کنیم در صورتی که سالم باشد مجدداً آن را با آتش کن اکسپلوزر وصل می‌کنیم و منفجر می‌کنیم و چنان‌چه منفجر نشد ابتدا برای تشخیص جهت حفر آن حدود ۲۰ سانتی‌متر از گل سیخی (تیلینگ) دهانه آن را با قاشقک به آرامی خارج می‌کنیم و سپس چوب آتشباری یا میل مته کهنه‌ای را در داخل چال قرار می‌دهیم تا جهت چال را بیابیم و بعد به فاصله ۳۰ سانتی‌متر از چال؛ انفجار شده چال دیگری دقیقاً به موازات آن حفر می‌کنیم سپس خرج گذاری و انفجار می‌نماییم و در خاتمه آتشباری از سینه کار بازدید کرده و اجازه کار را صادر می‌کنیم.

حفر کارگاه‌ها در شرایط خاص


۱- حفر کارگاه‌ها در شرایط سنگ‌های نرم و آبزا:

در بعضی از ذخائر معدن زغال سنگ، سقف یا کف لایه ممکن است دارای سنگ‌های نرم و آب‌دار باشند. اگر اندازه‌گیری دقیق در این گونه شرایط برای جلوگیری از نفوذ آب گرفته نشود و آبکشی دقیق نباشد، امکان ایجاد خطر فراوان می‌باشد و ممکن است آب به کارگاه هجوم بیاورد و یک ناحیه و یا به طور کلی کلیه معدن را خراب کند. و در موقعیتی که آب تحت فشار زیاد نفوذ می‌کند خطرناک می‌باشد. در این گونه موارد حفر چال‌های انفجاری به وسیله خشک نمودن و آب‌کشی از یک چنین سنگ‌های آب‌دار است. چال‌های انفجاری را از سطح سینه کار حفر می‌نمایند. و آب از میان این چال‌ها پمپاژ می‌گردد. حفاری توسط لوله‌های فیلتردار صورت می‌گیرد و حفاری لوله‌های فیلتردار عبارتست از یک لوله فولادی سوراخ شده به طول ۳/۵-۶۹ متر و به قطر ۵۰-۵۱ میلی‌متر که در سقف سنگ آبزا وارد می‌شود و به منظور زهکشی آب است. این لوله در انتهای مجهز به یک

ج) با استفاده از گوه: چنانچه با یکی از دو روش فوق محل مورد نظر را آزمایش کردیم و محکم بود اگر شکافی در سطح سقف وجود داشت داخل هر شکاف یک گوه چوبی می‌کوییم چنانچه سقف بخواهد ریزش کند شکاف بازتر می‌گردد و در نتیجه گوه سقوط می‌کند و یا مقداری پایین می‌آید که بی به خطر ریزش می‌بریم. از این طریق در معادن روباز نیز استفاده می‌شود به طوری که در این معادن گوه بیشتر به داخل شکاف فرو می‌رود در نتیجه احتمال ریزش بسیار زیاد پله می‌باشد و سریعاً باید اقدامات نگه‌داری و غیره به عمل آورد.



شکل ۳-۱۲- نحوه تشخیص خطر ریزش توسط گوه در معادن زیرزمینی



شکل ۴-۱۲- نحوه تشخیص خطر ریزش توسط گوه در معادن روباز

د) از طریق ایجاد صدا قبل از ریزش: یکی از راه‌هایی که کارگران به کمک آن می‌توانند به لق بودن و ریزش سقف، ترک و جداسدن تکه‌سنگ‌ها بی بیرنده صدای مخصوصی است که قبل از وقوع ریزش از شکستن چوب‌ها یا حرکت سقف شنیده می‌شود و اگرچه امروزه در معادن پیشرفته ماشین‌آلات و ابزارهای مکانیکی مانع شنیدن صدای آن‌ها می‌شود که باید دقت زیادی بعمل آید. مهم‌ترین نکات حفاظتی که در موقع آزمایش سقف بایستی رعایت شود به شرح زیر است:

الف) زدن عینک حفاظتی تا چشمان شما از پرتاب سنگ‌زده و خاک محفوظ بماند.

ب) هرگز در هنگام آزمایش به جایی تکیه ندهید.

ج) در هنگام آزمایش ماشین‌آلات را خاموش کنید و آزمایش

حفر چاله‌ها جلو می‌برند از این لحظه از انفجار لرزشی در اینجا استفاده نمی‌گردد زیرا ممکن است باعث خراب شدن سنگ‌های اطراف گردد.

در لایه‌هایی که شبی کم دارند و در لایه‌های درز دار بهتر است که سینه کار کارگاه را تحت یک زاویه‌ای نسبت به جهت درزه‌ها قرار دهیم و باید حداقل دو چاله پیشرفته به عمق $5-2$ متر موجود باشد این چاله‌ها باید حداقل 1 متر جلوتر از سینه کار کارگاه باشند در مورد لایه‌های سراشیب باید یک چاله انفجار را در وسط سینه کار قرار دهیم و چاله انفجار دیگر را باید طوری قرار دهیم که در بالای کارگاه باشد در لایه‌هایی که شبی کم دارند چاله‌های انفجاری را باید در دو طرف عرض کارگاه قرار دهیم در لایه‌های سراشیب بهتر است که از پایه‌های محکم در بالای سینه کار استفاده گردد، چون این پایه‌ها از آویزان شدن زغال‌سنگ جلوگیری می‌نماید و برای این منظور حفر $3-4$ چال انفجار را به قطر $20-30$ میلی‌متر و به عمق 3 متر و به زاویه $15-10$ درجه حفر می‌نمایند.

در گوشه فوچانی سینه کار بعد از این که حفاری تمام می‌شود یک قطعه چوبی را در هر چاله قرار می‌دهند پهنه‌ای این قطعه چوب باید مساوی با قطر چاله انفجار باشد تا از پُر شدن ... چال جلوگیری نماید. بعد از این که زغال سنگ به عمق 2 متر استخراج شد، یک ردیف جدید وسایل نگهداری را نصب می‌نمایند.

نیزه‌ای است تا این که به راحتی وارد سنگ شود تا موقعی که محیط آب دار خشک شود در فاصله معینی یک چاله انفجاری را حفر می‌نمایند و لوله به میان چاله وارد می‌شود اگر فشار آب زیاد باشد انتهای لوله‌های حفاری را به سوپاپ مخصوص مجهر می‌نمایند. فاصله بین حفاری با فیلتر بستگی دارد به خصوصیات سنگی که باید خشک شود و معمولاً در حدود $15-25$ متر است. در ابتدا آب با یک مقدار زیادی از شن‌های ریز و خاک به میان فیلتر وارد می‌شود ولی بعد از $2-5/1$ ساعت فقط آب خالص به میان آن وارد می‌شود.

۲- حفر کارگاه در لایه‌های خط‌زنگی که با فوران گاز و گرد زغال همراه است: در موقع حفر کارگاه‌های افقی، قبل از گشودن لایه‌هایی که امکان تصاعد گاز یا گرد زغال دارند لازم است کارگاه را جهت تهویه سازماندهی کنیم. برای این کار باید دو چال مانند چال‌های اکشافی در 15 متری لایه حفر نماییم طول هر چال نباید کم‌تر از 6 متر باشد. قبل از این که لایه گشوده شود ضخامت سنگ بین لایه و سینه کار کارگاه نباید کم‌تر از 1 متر باشد قبل از گشودن لایه باید کارگران را از سینه کار دور سازیم. اگر سنگ‌های اطراف سخت باشند کارگاه اصلی که باید در لایه خط‌زنگ حفر شود و ممکن است با استفاده از انفجار لرزشی (یا جابجایی) پیش ببرید دقت بسیار و رعایت نکات اینمی عمل گردد و در مورد سنگ‌های غیرسخت کارگاه‌ها آن‌ها را با

دستور کار عملی

- ۱- مهم‌ترین نکاتی که قبل از شروع حفاری در سینه کارها باید رعایت شوند چیست؟
- ۲- لق‌گیری سقف را عملاً انجام دهید.
- ۳- مهم‌ترین نکات حفاظتی که در موقع آزمایش سقف بایستی رعایت شود توضیح دهید.
- ۴- در شرایط خاص حفاری نماید.

بخش سوم

کارگاه شناخت و کاربرد متدها و سرمتدهای حفاری







کارگاه شناخت و کاربرد متدها و سرمهتهای حفاری

استفاده از دستگاههای مختلف چالزنی زمانی با سرعت و کارآبی مطلوب همراه است که ابزار اصلی حفر چال (مته) با کیفیت خوبی در سنگ نفوذ کند و اقدام به سوراخ کردن آن نماید برای این منظور هنرجویان رشته‌ی معدن باید با انواع مختلف مته و سرمه، نحوه کاربرد صحیح، مشخصات فنی، معایب، شکستگی‌ها و روش‌های مواجه با این اشکالات به طور عملی آشنا باشند و راه حل‌های مناسب را در هر زمینه به کار گیرند.

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع مته را شناسایی و تقسیم‌بندی کنید.
- ۲- قسمت‌های مختلف مته را به طور عملی تشریح کنید.
- ۳- سرمه‌های مختلف را شناسایی کنید.
- ۴- مته‌ای مناسب برای حفاری انتخاب کنید.

ب) متدهای جدادسدنی: این متدها، دارای دو قسمت

هستند:

- ۱- میل مته، ساقه (راد)
- ۲- قسمت انتهایی مته؛ که سر مته نیز گفته می‌شود، از قسمت میل مته (ساقه) جدا می‌شود. در این سیستم سرمه‌ها به صورت مخروطی، رزوه‌ای و یا با استفاده از پیچ به میل مته متصل می‌گردد. سرمه‌ها که نقش اصلی را در حفاری به عهده دارند، از آلیاژ کربور تنگستن و کبالت (یا فولاد پُر کرین HSS) که دارای شرایط زیر می‌باشد، استفاده می‌گردد.

الف) مقاومت در مقابل فشار


ب) مقاومت در مقابل سایندگی

ج) مقاومت در مقابل حرارت

با توجه به در نظر گرفتن پارامترهای بالا، کارخانه‌های سازنده‌ی سرمه بسته به این که کدام یک از پارامترهای بالا بیشتر مورد نظر است، سرمه‌ها را با علائم زیر می‌سازند که به علت گسترده‌گی آن‌ها به چند مثال و توضیح مفهوم نشانه‌ها اکتفا می‌کنیم.

متدهای حفاری

متدهای حفاری عامل انتقال انرژی به سنگ جهت خرد کردن و ایجاد چال می‌باشند و همین طور موجب نفوذ در سنگ می‌گردد و از موادی تشکیل می‌شوند که در مقابل سختی سنگ‌ها، حرارت و فشار اعمق چال و یا چاهها مقاومت کرده و معمولاً از آلیاژ کربور تنگستن و کبالت ساخته می‌شوند. متدها را بر ۲ نوع تقسیم‌بندی می‌کنند.




شکل ۱۳-۱۳- اجزای مته حفاری

الف) متدهای یکپارچه: با این متدها می‌توان حداقل تا ۴ متر حفاری کرد. معمولاً بهترین راندمانی که می‌توان از متدهای یکپارچه به دست آورد، در اندازه‌های $1/8^{\circ}$ ، $1/16^{\circ}$ ، $1/20^{\circ}$ ، $1/40^{\circ}$ ، $2/40^{\circ}$ ، $1/80^{\circ}$ متر است.

۳— سرمههای دکمه‌ای: این سرمههای در سنگ‌های خیلی سخت به کار می‌روند.

میزان تیزی سرمهه و نحوه تیزکردن آن‌ها

در سرمهه‌ها زوایای استانداردی موجود است که در اثر کارکرد (اصطکاک و سایش)، این زوایا از بین می‌روند چنان‌چه مته‌ها تیزی خود را از دست بدھند، مساحت سرمهه و یا قسمتی که باید در سطح سنگ نفوذ کند، افزایش می‌باید، هم‌چنین در جهت نفوذ در سنگ باید بار زیادی وارد کنیم تا حفاری در حد ثابت بماند. این کار نیز باعث استهلاک مته و دیگر ابزارآلات مربوطه و هم‌چنین کاهش راندمان حفاری می‌شود و افزایش فشار روی مته جهت نفوذ به جایی می‌رسد که دیگر موجب ازدیاد سرعت حفاری نمی‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود. بنابراین باید همیشه مته را تیز نگه داشت و به موقع آنرا تعویض کرد که با عمل تیزکردن سرمهه زوایای از بین رفته را تا حد امکان به حالت استاندارد درمی‌آورند. هر سرمهه دارای زوایایی است که شامل β زاویه‌ی گوه است که در سنگ‌های نرم تا نیمه سخت $10^{\circ} 5$ تا 12° درجه است. برای تیزکردن ابتدا بر روی قطعه‌ای فلزی و تخت (تسممه) زاویه‌ی مورد نظر را به طور دقیق پیاده کرده و بعنوان شابلون از آن استفاده می‌کنیم البته شابلون‌های استاندارد در بازار است که می‌توان به راحتی تهیه نمود.



شکل ۳—۱۳—زوایا و میزان تیزی سرمهه

در صد وجود کبالت → BK—15—

نشانه کبالت → نشانه تنگستن

BK—11 BK—8

BK—6 BK—4

حرف B نشانه‌ی داشتن تنگستن و حرف K نشانه‌ی کبالت است و عدد نمایش داده شده، نشانه‌ی درصد به کار رفته‌ی کبالت است که هرچه کبالت بیشتر باشد، مقاومت مته در مقابل سایندگی بیشتر می‌شود.

پارامترهای انتخاب مته از لحاظ به کارگیری آن‌ها


نوع مته‌هایی که باید برای عملیات حفاری انتخاب شوند، در درجه‌ی اول به نوع سنگی بستگی دارد که باید حفاری گردد. علاوه‌بر شاخص ذکر شده عامل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال شیل‌های نرم، سنگ‌های جوان رسوبی به وسیله‌ی سیستم‌های حفاری که مجهز به مته‌های تیغه‌ای^۱ باشند بازدهی مناسبی دارند و در شیل‌های سخت، ماسه‌سنگ‌ها و سنگ آهک از مته‌های دندان گونه^۲ استفاده می‌کنند.

أنواع سرمههای مورد استفاده در سیستم حفاری ضربه‌ای، دورانی به شرح زیر است:


۱— سرمهه اسکنه‌ای: از آن‌ها در سنگ‌های نیمه سخت

تا سخت و بدون شکاف استفاده می‌کنند.

۲— سرمههای جناحی (پره‌ای): این سرمههای به ۲ دسته ۳ لبه و ۴ لبه تقسیم می‌شوند. سرمههای جناحی ۴ لبه براساس نوع قرارگیری لبه‌ها به ۲ دسته‌ی صلیبی (عمود بر هم) و ضربدری تقسیم‌بندی می‌شوند و بیشتر در سنگ‌های شکاف‌دار و نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند.



صلیبی



ضربدری


شکل ۲—۱۳

۱— Dragtype or lade typebit

۲— Toothed typebit


است. چنانچه این زاویه به صفر تزدیک شود، استفاده از این مته کاربرد ندارد.

α زاویه‌ی لاغری: به منظور جلوگیری از گیر کردن مته در چال ایجاد شده و مقدار آن بین ۳ تا ۵ درجه تعیین گردیده



شکل ۴-۱۳-۵-۱۳—ابعاد سر مته

شکل ۴-۱۳-۶-۱۳—ابعاد سر مته و شابلون تنظیم درجه تیزی سر مته



شکل ۶-۱۳- شابلون های تنظیم سر مته

شابلون و قسمت مورد نظر در روی سرمهته، نوری عبور نکند.
باید توجه داشته باشیم در صورتی که سرمهته بیش از حد تیز شود و در جاهایی که دارای مواد نرم و یا شکاف دار باشد سرمهته گیر می کند و یا این که قسمتی از لبه آن می شکند که در اصطلاح «لب پر» می گویند. در نتیجه به زاویه استاندارد می رسانیم تا بهترین کارآرایی سرمهته را داشته باشیم. و در انواع متنه تیزکن دیگر با قراردادن دستگاه بر روی سرمهته و فشاردادن کلید راه انداز دستگاه، دستگاه متنه تیزکنی شروع به تیزکردن متنه می نماید که شکل ۱۳-۷ نحوه تیزکردن سرمهته را نشان می دهد و انواع دیگر دستگاه متنه تیزکنی را در شکل های ۱۳-۸ نشان می دهد.



B₁ : عرض سرمهته باید به گونه ای باشد که بتواند حفاظت لازم را به تیغه بدهد و از طرف دیگر مانع خروج تراشه های حفاری از چال نگردد.

B₂ : عرض تیغه که باید بین ۸ تا ۱۰ میلی متر باشد.
D : قطر سرمهته که بالاترین قطر حفاری را ایجاد می کند.
نحوه تیزکردن: برای تیزکردن سرمهته ها باید از افرادی که تخصص آن را دارند، استفاده کرد و به وسیله هی سنگ فرز مخصوص تیز کردن سرمهته با زاویه ی گفته شده، به تیزکردن اقدام می کنیم.

سپس به وسیله هی شابلون تست می کنیم، به طوری که از بین


شکل ۱۳-۷ - دستگاه های تیزکن سرمهته




شکل ۸-۱۳— نحوه تیز کردن دکمه های سر مته



شکل ۹-۱۳— انواع دستگاه مته تیزکنی



شکل ۱۰-۱۳- نمای یک سرمه‌های دکمه‌ای و اجزای آن



ابزار آلات مربوطه به مته‌ها و سرمهته‌ها برای باز و بست نمودن مته‌ها و سرمهته‌ها نسبت به قطر و شماره سرمهته آچار مخصوص خود را به کار می‌گیرند در عکس زیر انواع آچارها را نشان می‌دهد.

شکل ۱۱-۱۳- انواع آچارهای مخصوص بازو بست
مته‌ها و سرمهته‌ها

دستور کار عملی

- ۱- تعدادی مته را از انواع مختلف انتخاب کرده و قسمت‌های مختلف آن‌ها را به طور عملی تشریح کنید.
- ۲- انواع مختلف سرمهته را با یکدیگر مقایسه کرده، بهویژه انواع نو و مستعمل را در این زمینه به دقت بررسی کنید.


شناخت انواع شکست سر مته‌ها و علت آن‌ها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


۱- معایب سر مته‌ها را شناسایی کنید.

۲- راه حل‌های مناسب در مواجهه با سر مته‌های معیوب را به کار گیرید.

۳- مته‌های کُند را طبق دستورالعمل تیز کنید.



شکل ۱۴-۱- انواع شکست سر مته



شکل ۲-۱۴- معايب سرمته‌های چهارپر، تيغه‌ي سرمته، شکسته شده و يا از جا درآمده و يا ترك خورده است.

L : درزهای لحیم کاری شده صدمه دیده که بدین ترتیب قسمتی از بخش فوقانی یا قسمتی از آن، از بین رفته است.
F : فولاد نزدیک لبه‌ی فوقانی صدمه دیده است.
**گروه‌های شکست (C - B - A) برای صدمات و شکستهای وسایل اضافه شده به سرمته‌ها هستند مانند رادها و...
A : صدمه از نوع ساییدگی
B : ترك‌ها، تکه‌های شکسته شده افتاده‌اند
C : صدمه‌دیدن در اثر به هم خوردن**

صدماتی که بر سرمته‌ها وارد می‌شوند دارای علی هستند از این‌رو جهت درک بیشتر و تشخیص راحت‌تر شکست، شکست‌ها را به گروه‌های (F-L-S) دسته‌بندی می‌نمایند که هر کدام یک‌نگ عواملی هستند در زیر این عوامل توضیح داده شده است و باید توجه داشته باشید شکست‌های شرح داده شده برای مته‌های دکمه‌ای، مته‌های حفاری چهار پره و فولادهای حفاری معمولی می‌باشند و شکست مته‌های دیگر دارای عوامل خاص هستند.

S : صدمه در قسمت فوقانی سرمته.

جدول ۱-۱۴- معایب و شکست سرمته‌ها گروه S

راه حل	علت	انواع شکست
<p>۱- تیز کردن را تنظیم و کنترل کرده و سپس صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را درست کنید.</p> <p>۲- لبه را بعد از تیز کردن، پخت کنید.</p>	<p>۱- بد تیز کردن و زیاد تیز کردن، به علت استفاده نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود.</p> <p>۲- تیز نمودن بیش از حد</p> <p>۳- ایجاد زاویه‌ی اشتباہ بعد از تیز کردن</p>	 <p>S₁ شکاف مورب</p>
<p>۱- تیز کردن را کنترل کنید، لبه را پخت کنید.</p> <p>۲- متنهای اسکنه باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند.</p> <p>۳- سطح ماریچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۴- نیروی برخورد حین گرد کردن را کاهش دهید.</p>	<p>۱- تیز نمودن بیش از حد گوشه‌ها</p> <p>۲- غیرنواری بودن</p> <p>۳- سطح ماریچ</p> <p>۴- عدم دقق در گرد کردن</p>	 <p>S₂ گوشه‌ی قسمت فوقانی</p>
<p>۱- تیز کردن را کنترل کنید، لبه را پخت کنید.</p> <p>۲- متنهای اسکنه باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند.</p> <p>۳- سطح ماریچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۴- نیروی برخورد حین گرد کردن را کاهش دهید.</p>	<p>۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک</p> <p>۲- ایجاد شیار کوچک بعد از تیز کردن</p> <p>۳- سطح ماریچ</p>	 <p>S₃ به قسمت فوقانی</p>
<p>۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کرده و صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض و یا درست کنید.</p> <p>۲- لبه را بعد از تیز کردن پخت کنید.</p> <p>۳- تیز کردن را کنترل کرده و لبه را پخت کنید.</p> <p>۴- متنهای اسکنه باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند.</p> <p>۵- سطح ماریچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۶- نیروی برخورد را در حین گرد کردن کاهش دهید.</p>	<p>۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک</p> <p>۲- تیز کردن بد و زیاد تیز کردن که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود.</p>	 <p>S₄ تمام سطح فوقانی</p>
<p>۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کنید، صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را با صفحه سنگ دستگاه تیزکننده دیگر تعویض کنید.</p> <p>۲- لبه را بعد از تیز کردن پخت کنید.</p> <p>۳- تیز کردن را کنترل کرده و لبه را پخت کنید.</p> <p>۴- متنهای اسکنه باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند.</p> <p>۵- سطح ماریچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۶- نیروی برخورد حین گرد کردن را کاهش دهید.</p>	<p>۱- سوختن در طول تیز کردن</p> <p>۲- تغییر شکل دادن</p> <p>۳- سطح ماریچی</p>	 <p>S₅ ترک در طول سطح فوقانی</p>
<p>۱- نوار را بعد از تیز کردن کنترل کنید.</p> <p>۲- تیز کردن را کنترل کنید، لبه را پخت کنید.</p> <p>۳- متنهای اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند.</p> <p>۴- سطح ماریچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۵- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.</p>	<p>۱- غیرنواری</p> <p>۲- داشتن سطح ماریچی</p>	 <p>S₆ شکست گوشه‌ی سطح فوقانی</p>

جدول ۲-۱۴- انواع شکستگی‌های گروه S و L

نوع شکست	علت	راه حل
S_7 شکست سطحی با شکل برآمده	۱- غیرنواری	۱- نوار را بعد از تیز کردن کنترل کنید. ۲- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۳- مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیر نواری هستند بیش از ۸ mm باشند. ۴- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۵- نیروی برخورد را حین گردکردن کاهش دهید.
S_8 ترک در عرض انتهایی قسمت فوقانی	۱- وقتی یک ترک عمیق ایجاد شود، علت آن غیرنواری بوده است. ۲- وقتی یک ترک به صورت بسته توسعه پیدا کند، در درز لحیم کاری شده، ممکن است یک عیب لحیم کاری باشد.	۱- نوار را بعد از تیز کردن کنترل کنید. ۲- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۳- مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸ mm باشند. ۴- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۵- نیروی برخورد را حین گردکردن کاهش دهید.
S_{11} شکست قسمت فوقانی بین ترک‌های مورب	نادرترین علت شکست: ۱- بد تیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود. ۲- تیز بودن زیاد لبه بعد از تیز کردن ۳- ایجاد زاویه‌ی اشتباه بعد از تیز کردن	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کنید. چرخ تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.
I_1 کل قسمت فوقانی از بین رفته	۱- اگر قسمت فوقانی قبل از اولین تیز کردن از بین برود ممکن است در اثر شکست لحیم باشد. ۲- قسمت فوقانی همچنین می‌تواند از جایش در پیايد بعد از یک چرخه طولانی سوراخ کاری در سنگ غیرساینده. این موضوع به علت نقص ساخت اولیه نیست ولی در اثر ایجاد درز در لحیم کاری شده است.	۱- قسمت فولادی مته را تیز کنید حتی اگر قسمت فوقانی فرسوده نشود، به عنوان یک کوفتگی در لحیم اغلب شروع می‌شود از نوک قسمت فوقانی، بدین وسیله مانع شکستگی می‌شود.
I_2 قسمتی از بخش فوقانی از بین رفته	مانند بخش S_1 : ۱- بد تیز کردن، زیاد تیز کردن، به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود. ۲- تیز نمودن بیش از حد ۳- ایجاد زاویه‌ی اشتباه بعد از تیز کردن	۱- تیز کردن را تنظیم و کنترل کرده و صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را درست کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.


جدول ۳-۱۴- انواع شکستگی‌های گروه L و C

انواع شکست	علت	راه حل
۱ _۳ لب پریدگی در قسمت تحتانی در بخش فوقانی	نادرترین انواع شکست می‌باشد، احتمالاً: ۱- غیرنواری ۲- سطح مارپیچی ۳- وقتی یک ترک خیلی بالا ایجاد شود، علت آن غیرنواری بودن است. ۴- وقتی یک ترک به صورت بسته توسعه پیدا کند، در درز لحیم کاری شده ممکن است یک عیب لحیم کاری باشد.	۱- نوار را بعد از تیز کردن کنترل کنید. ۲- تیز کردن را کنترل کرده و لبه را پخ کنید. ۳- مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸mm باشند. ۴- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۵- نیروی برخورد را حین گردکردن کاهش دهید.
۱ _۴ قسمت پیرونی کاملاً صدمه دیده است.	۱- زاویه‌ی کوچک لبه ۲- بد تیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود.	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کرده و چرخ تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸mm باشند. ۵- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد حین گردکردن را کاهش دهید.
۱ _{۱۱} قسمتی از بخش فوقانی در چال مانده	۱- زاویه‌ی کوچک لبه ۲- بد تیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود.	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کرده و چرخ تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸mm باشند. ۵- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد حین گردکردن را کاهش دهید.
C _۱ میله شکسته شده	۱- ایجاد پوسیدگی از داخل در اثر انبار نمودن در مدت طولانی ۲- از جای آچار، از بالا یا زیر خط ۳- از گوشه، زیر خط	۱- ابزار را پاک کرده و قبل از اینبار روغن کاری کنید. ۲- ابزار را با احتیاط حمل کنید. از ابزار و آچارها درست استفاده کنید. از چکش استفاده نکنید.
C _۲ سطح ضربه خورده و آسیب دیده	۱- بوش آسیب دیده است. ۲- روغن کاری میله کافی نیست. ۳- سطح آسیب دیده پیستون تغییر شکل یافته است.	۱- مته‌ها را تعمیر کرده و قطعات فرسوده را تعویض کنید. ۲- دستگاه روغن کاری کننده را کنترل کنید.

جدول ۴ – انواع شکستگی‌های گروه F

نوع شکست	نوع شکست
F _۱  قسمتی از پهلو افتاده است.	F _۵  هر دو پهلو و بخش فوقانی افتاده است
F _۲  قسمتی از پهلو و قسمتی از بخش فوقانی افتاده است.	F _۶  شکستگی طولی بخش فوقانی و یک پهلوی آن افتاده است.
F _۳  یک طرف کاملاً افتاده است.	
F _۴  یک طرف کاملاً و همهی بخش فوقانی افتاده است.	

این نوع شکست در اثر کارکرد بیش از حد و فرسوده شدن سرمهه می‌باشد.



شکل ۳-۱۴- نمای شماتیک سر متنه

جدول ۵-۱۴- انواع شکستگی‌های گروه S

نوع شکست	علت	راه حل
S ₁ ترک قائم متقطع	۱- بد تیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کرده، صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.
S ₂ ترک گوشه‌ای قسمت فوقانی در اثر صدمه جداشده است.	۱- خیلی تیز بودن لبه بر روی گوشه‌ها بعد از تیز کردن ۲- غیرنواری بودن آن ۳- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۴- نیروی برخورد در حین گرد کردن را کاهش دهید.	۱- تیز کردن را کنترل کنید. ۲- مته باید وقتی که غیرنواری است بیش از ۶mm باشد. ۳- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۴- نیروی برخورد حین گرد کردن را کاهش دهید.
S ₃ قسمتی از لبه‌ی برنده شکسته شده است.	۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک ۲- کم پخ کردن بعد از تیز کردن ۳- سطح مارپیچی	۱- تیز کردن را کنترل کنید. ۲- مته باید وقتی که غیرنواری است بیش از ۶mm باشد. ۳- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۴- نیروی برخورد حین گرد کردن را کاهش دهید.
S ₄ همه‌ی لبه‌ی برنده، شکسته شده است.	۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک ۲- بد تیز کردن	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کنید، صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته باید وقتی که غیرنواری است بیش از ۶mm باشد. ۵- سطح مارپیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد را حین گرد کردن کاهش دهید.

جدول ۱۴-۶ - انواع شکستگی‌های گروه S و L

نوع شکست	علت	راه حل
S ₅ ترک طولی	۱- سوختن در طول تیز کردن ۲- تغییر شکل دادن ۳- سطح ماربیچ	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کنید، صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته باید وقی که غیرنواری است بیش از ۶mm باشد. ۵- سطح ماربیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.
S ₆ شکست گوشه‌ای ترک‌های طولی	۱- غیرنواری ۲- سطح ماربیچ	۱- نوار را بعد از تیز کردن چک کنید. ۲- غیرنواری به وسیله‌ی تیز کردن ارتفاع لبه، کاهش می‌یابد. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته باید وقی که غیرنواری است بیش از ۶mm باشد. ۵- سطح ماربیچ را از بین ببرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.
S ₁₁ قسمتی از لبه برنده، بین تیغه‌های متقطع افتاده	نادرترین نوع شکست: ۱- بدتیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود. ۲- خیلی تیز بودن لبه بعد از تیز کردن ۳- ایجاد زاویه‌ی اشتباہ بعد از تیز کردن	۱- تیزکننده را تنظیم و کنترل کنید. صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.
L ₁ همه‌ی قسمت فوقانی افتاده است.	۱- اگر قسمت فوقانی قبل از اولین تیز کردن از بین ببرود، ممکن است در اثر شکست لحیم باشد. ۲- قسمت فوقانی همچنان می‌تواند بعد از یک حفاری طولانی از جایش در بیاید. قسمت لحیم کاری شده ساییده شده و به ساخت اولیه مربوط نیست.	۱- مته را حتی اگر فرسوده نشده باشد، تیز کنید. به عنوان یک کوفتگی اغلب از نوک قسمت فوقانی در لحیم شروع می‌شود که بدین وسیله مانع شکستگی می‌گردد.

جدول ۷-۱۴- انواع شکستگی‌های گروه L


نوع شکست	علت	راه حل
L ₂ قسمتی از تیغه افتاده است.	۱- بدتیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده ایجاد می‌شود. ۲- تیز بودن بسیار لبه بعد از تیز کردن ۳- ایجاد زاویه‌ی اشتباه بعد از تیز کردن	۱- تیز کردن را کنترل و تنظیم کنید. چنان تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.
L ₃ لایه‌ی نازکی از قسمت فوقانی، در زیر در درز لحیم شکسته شده و افتاده است.	نادرترین نوع شکست احتمالاً : ۱- غیرنواری ۲- سطح مارپیچی ۳- وقتی یک ترک عمیق ایجاد شود، علت آن غیرنواری بودن است. ۴- وقتی یک ترک به صورت بسته توسعه پیدا کند، در درز لحیم کاری شده ممکن است یک عیب لحیم کاری باشد.	۱- نوار را بعد از تیز کردن چک کنید. غیرنواری به وسیله‌ی تیز کردن ارتفاع لبه‌ها کاهش می‌یابد. ۲- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۳- مته باید وقتی که غیرنواری بیش از 6mm باشد. ۴- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۵- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.
L ₅ قسمت فوقانی شکسته شده در مرکز مانده. قسمتی از شکاف از فلز لبه خالی شده است.	۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک ۲- بدتیز کردن	۱- تیز کردن را کنترل کنید. ۲- مته باید وقتی که غیرنواری است بیش از 6mm باشد. ۳- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۴- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.
L ₁₁ شبیه L ₅ بوده اما لبه‌ی کم‌تری از شکاف ترک خورده است.	۱- زاویه‌ی لبه‌ای کوچک ۲- بدتیز کردن	۱- تیز کننده را تنظیم و کنترل کنید، صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید. ۲- لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید. ۳- تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید. ۴- مته باید وقتی که غیرنواری است بیش از 16mm باشد. ۵- سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاهترین فاصله بین تیز کردن‌ها) ۶- نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.

جدول ۸—۱۴— انواع شکستگی های گروه F

نوع شکست	علت	راه حل
F₂ قسمتی از بخش فوقاری و پهلو افتاده است. 	<p>۱— بدتیز کردن (زیاد تیز کردن) که به علت استفاده‌ی نامناسب از صفحه سنگ دستگاه تیزکننده را تعویض کنید.</p> <p>۲— لبه را بعد از تیز کردن پخ کنید.</p> <p>۳— نوار را بعد از تیز کردن چک کنید.</p> <p>۴— تیز کردن را کنترل کنید. لبه را پخ کنید.</p> <p>۵— مته‌های اسکنه‌ای باید وقتی که غیرنواری هستند بیش از ۸mm باشند.</p> <p>۶— سطح مارپیچ را از بین بیرید (کوتاه‌ترین فاصله بین تیز کردن‌ها)</p> <p>۷— نیروی برخورد را حین گرد کردن، کاهش دهید.</p>	

جدول ۹-۱۴- انواع شکست در سرمته‌های دکمه‌ای

نوع شکست	علت	راه حل
S ₁ دکمه ترک خورده	۱- حفاری زیاد ۲- روش غلط تیز کردن یا تجهیز کردن ۳- سطح مارپیچی	۱- فاصله‌ی بین تیز کردن‌ها را کاهش دهید. ۲- از ابزار مناسب استفاده کرده و از روش‌های درست برای تیز کردن استفاده کنید. ۳- با وجود این که دکمه فرسوده نشده، آن را تیز کنید. ۴- از بین بردن ترک‌های درشت در نوک که در آینده به شکست منجر می‌شوند.
S ₃ دکمه شکسته شده است.	۱- حفاری زیاد ۲- روش غلط تیز کردن یا تجهیز کردن ۳- سطح مارپیچی ۴- اگر دکمه ترک خورده است، علت غیرنواری بودن است.	۱- فاصله‌ی بین تیز کردن‌ها را کاهش دهید. ۲- از ابزار مناسب استفاده کرده و از روش‌های درست برای تیز کردن استفاده کنید. ۳- با وجود این که دکمه فرسوده نشده، آن را تیز کنید. ۴- از بین بردن ترک‌های درشت در نوک، که در آینده به شکست منجر می‌شوند.
S ₄ قسمت بالای دکمه شکسته شده که فولاد سرمه احاطه کرده است.	۱- طول دکمه بلندتر از دیگر دکمه‌ها است که علت آن حرارت زیاد فولاد پوشاننده است. ۲- بی‌احتیاط در گرد کردن	۱- دکمه را تا طول نرمال پایین بیرید، مطمئن شوید که طول دکمه‌ها برابر است. ۲- نسبت برخورد را کاهش دهید. وقتی که آن را متصل می‌کنیم نیرو را وارد کنید.
S _v بالای دکمه افتاده و با فولاد احاطه شده است.	۱- حفاری زیاد ۲- روش غلط تیز کردن یا تجهیز کردن ۳- سطح مارپیچی	۱- فاصله‌ی بین تیز کردن‌ها را کاهش دهید. ۲- از ابزار مناسب استفاده کرده و از روش‌های مناسب برای تیز کردن استفاده کنید. ۳- با وجود این که دکمه فرسوده نشده، آن را تیز کنید. ترک‌های درشت در نوک دکمه را از بین بیرید تا در آینده به شکست منجر نشوند.
S _{vu} دکمه تا داخل بدن متنه شکسته شده است.	۱- حفاری زیاد ۲- روش غلط تیز کردن یا تجهیز کردن ۳- سطح مارپیچی ۴- اگر دکمه ترک خورده است، علت آن غیرنواری بودن است.	۱- فاصله‌ی بین تیز کردن‌ها را کاهش دهید. ۲- از ابزار مناسب استفاده کرده و از روش‌های مناسب برای تیز کردن استفاده کنید. ۳- با وجود این که دکمه فرسوده نشده، آن را تیز کنید. ترک‌های درشت در نوک دکمه را از بین بیرید تا در آینده به شکست منجر نشوند.



الف - گروه‌های شکست سرمه‌های دکمه‌ای

ب - موقعیت قرارگیری دکمه‌ها در سرمه‌های دکمه‌ای

شکل ۱۴-۴ - سرمه دکمه‌ای

گروه‌های شکست سرمه‌های دکمه‌ای:

F_1 : در اطراف دکمه ترک ایجاد شده است.

F_{1b} : ترک در بپلو از زیر سوراخ دکمه شروع شده است.

F_3 : دکمه صدمه ندیده، اما در اطراف دکمه قسمتی افتاده است.

F_4 : دکمه و قسمتی از اطراف آن افتاده است.

F_5 : دکمه و همه اطراف آن افتاده است.

L_1 : دکمه افتاده است.

تعاریف موقعیت دکمه‌ها در سرمه:

CB : دکمه در مرکز سرمه

GB : دکمه در اطراف (کنار) سرمه

دستور کار عملی

۱ - تعدادی از انواع سرمه‌های معیوب و شکسته را به دقت بررسی کرده و سعی شود علت عیوب و شکستگی را تجزیه و تحلیل کنید.

۲ - سرمه‌های مختلف را برای حفر چال‌های فرضی در موقعیت‌های گوناگون انتخاب کنید.

۳ - چند سرمه‌ی مستعمل را طبق دستور العمل تیز کنید.