


فصل نوزدهم

کارگاه شناخت مصالح نگهداری معدن (آجر و دیوارکشی)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که:


- ۱- نحوه‌ی ساختن آجر را شرح دهید.
- ۲- انواع مختلف آجر را شناسایی کنید.
- ۳- با آجر دیوارکشی کنید.

آجر نیمه: اگر آجر را به دو نیم (از طرف طول) تقسیم کنیم، آجر نیمه به دست می‌آید که دارای ابعاد $10 \times 5 \times 5$ سانتی‌متر باشد. خواهد بود.




شکل ۳-۱۹- طرح آجر نیمه

آجر کلوک (چارک): به اندازه‌ی یک چهارم (چارک) طولی یک آجر، یعنی دارای ابعاد $5 \times 5 \times 5$ سانتی‌متر است.




شکل ۴-۱۹- طرح آجر کلوک

آجر: یکی از مصالح ساختمانی است که از پختن خاک رس به دست می‌آید و در واقع نوعی سنگ مصنوعی است که شکل مکعب مستطیل دارد. به لحاظ ابعاد و اندازه، آجرهای جدید به ابعاد $5 \times 5 \times 5$ سانتی‌متر ساخته می‌شوند. نمای $10 \times 5 / 5 \times 5$ را «کله‌نما» و نمای $21 \times 5 / 5 \times 5$ را، «راسته‌نما» می‌گویند.




شکل ۱۹-۱۹- نمایی از یک آجر درسته

انواع و اجزای آجر
آجر چهار گوش یا مربعی: این آجر دارای ابعاد $20 \times 5 \times 5$ می‌باشد.




شکل ۲۰-۱۹- آجر مربعی




شکل ۷-۱۹- آجر قلمدانی

آجر نیم لایی: اگر آجر را به صورت طولی از ضخامت $5/5$ سانتی متری آن نصف کنیم، آجر نیم لایی به دست می آید که ابعاد آن $21\times 10\times 2$ سانتی متر است.




شکل ۸-۱۹- آجر نیم لایی

آجر لغازی یا دم کلاگی: در صورتی که $\frac{1}{4}$ آجر به صورت $\frac{1}{2}$ از سر نما، و $\frac{1}{2}$ از راسته نما، از یک گوشه حذف شود، بقیه $\frac{1}{2}$ آجر را «لغازی» می گویند.




شکل ۹-۱۹- آجر لغازی یا دم کلاگی

آجر سه قدی: اندازه‌ی سه چهارم طول یک آجر می باشد، یعنی دارای ابعاد $15/5\times 5\times 5$ سانتی متر است. که یک آجر از یک کلوک و یک سه قدی تشکیل شده است.



شکل ۵-۱۹- طرح آجر سه قدی


آجر کلاگ پر: اگر از سر یک آجر درسته به اندازه‌ی نصف از قطر یک نیمه کسر شود باقیمانده‌ی آن را «کلاگ پر» می گویند. اندازه‌ی ذوزنقه $(5/5\times 10/5)\times(5/5\times 10/5)$ سانتی متر است که می تواند $10/5$ سانتی متر نسبت به مورد مصرف تغییر کند.




شکل ۶-۱۹- آجر کلاگ پر

آجر قلمدانی: اگر آجر را به صورت طولی از عرض نصف کنیم، آجر قلمدانی به دست می آید که ابعاد آن $21\times 5\times 5/5$ سانتی متر است.


انواع آجر




شكل ۱۰ - انواع آجر




بغل تراش




فتیله تراش نیم گرد



شش با نقش بند رومی



تراش بازو بندی



نیم گرد دو طرفه




نیم گرد تراش



دو بر قاشقی




قاشقی تراش




فلکه نقش دامر



سر قاشقی



سر قاشقی باز




چهارلنگه با نقش چهارلنگه




قطعع







حاشیه چشم گاوی



فتیله تراش فلکه مادگی



دندان موشی تراش (پنجهای)




آجر سینه کفتری


نقش دار بازو بندی

قاشقی تراش فلکه

سروته باریک




ستاره نقش دار




نیم گرد زه دار باز




برش




مربع قبه دار




نیم گرد زه دار




فلکه مادگی




آجر فلکه نزی




راسته بر




آجر ایرانی




آجر نیم لایی




چارکه



لب پخ




قلمی سه دانگی



سروتہ باریک




دو قدی به اضافه ملاتخور




قناس




سه قدی



نیمه




سالدادتی




قلع




قلمدانی




سه قدی قفلی



کلوک




پاره



آجر نیم لایی

مراحل عملی کار با آجر

چون در اکثر کارهای ساختمانی از آجر استفاده می‌شود، لذا آشنایی و نحوه بدهی آجر، حمل، تخلیه و دسته کردن آن به صورت بسیار وسیع انجام می‌گردد. برای این منظور اقدامات زیر باید انجام گیرد.





شکل ۱۱-۱۹- طریقه‌ی صحیح و ناصحیح گرفتن آجر

۱- به دست گرفتن و نگهدارتن آجر: آجر را محکم


نگیرید و به انگشتان خود فشار ندهید تا به پوست دست شما آسیبی وارد نشود. آجر باید در دست شما سُر بخورد سعی کنید دستتان خشک باشد.

۲- برداشتن و به دست گرفتن چند آجر: آجرها را به طور

موازی بین دو دست خود بگیرید و از شکل‌های ارائه شده، پیروی



شکل ۱۱-۱۹- طریقه‌ی برداشتن و به دست گرفتن چند آجر




شکل ۱۳-۱۹- طریقه‌ی صحیح به دست گرفتن و جابه‌جا کردن آجر


انجام گیرد.

۳- دست به دست دادن آجر: این کار را به گونه‌ای انجام

دهید که بیش‌تر گرداندن حول محور طولی، یعنی از طرف عرضی



شکل ۱۹-۱۴- دست به دادن آجر



شکل ۱۹-۱۵- پرتاب آجر

شکستن آجر با کمک تیشه انجام می شود که مطابق شکل های ارائه شده این کار را انجام دهد.


۵- شکستن آجر: گاهی اوقات برای آجر کاری قسمت های مختلف، به قطعات کوچک تر آجر نیاز است. کار




شکستن آجر به روش غلط



شکستن آجر به روش درست



شکل ۱۶-۱۹- طریقه‌ی صحیح شکستن آجر درست



شکل ۱۶-۱۹- طریقه‌ی صحیح شکستن آجر

تراز کردن سطح کار: تمام رج‌ها باید به دقت تراز روی ملات افقی قرار گیرد. سطح کار نیز باید در روی تمام رج‌های آجرکاری تراز باشد. برای کنترل این عمل، بعد از قراردادن دو آجر ابتدایی و انتهایی و شمشه و تراز مانند ابتدای کار کنترل می‌شود.

شمشه کردن نمای کار: پس از چیدن هر چند رج بهوسیلهٔ شمشه، نمای آجرکاری کنترل می‌شود. این کار با قرارگرفتن شمشه به طور ضربدری صورت می‌گیرد. شکل زیر خطای پیچیدگی کار را نشان می‌دهد. البته لازم به ذکر است که اگر کار تراز و شاقول درست انجام گیرد و در استفاده از ریسمان کار خوب تراز و شاقول بشود و در استفاده از ریسمان کار، با دقت کافی انجام گیرد، خطای پیچیدگی به وجود نخواهد آمد.





شکل ۱۹-۱۹- مرحله‌ی اول طریقهٔ ضربدری کنترل نما



شکل ۱۹-۲۰- مرحله‌ی دوم طریقهٔ ضربدری کنترل نما با شمشه

شاقول کردن و نحوهٔ اجرای دیوار سرافتاذه و دیوار سرفست

شاقول از سه قسمت پولک و ریسمان و وزنه تشکیل شده است. برای شاقول کردن دیوارها باید ریسمان به دقت از وسط سوراخ بولک عبور کرده و سمت کناری سوراخ بولک تکیه نداشته باشد. در این صورت چنانچه وزنه با آجر تحتانی به اندازه‌ی یک میلی‌متر یا کم‌تر فاصله داشته باشد، کار صحیح و درصورتی که به آجر تحتانی تکیه کند، آجر را باید به سمت بیرون حرکت داد که به آن «دیوار سرافتاذه» گویند. درصورتی که فاصله‌ی وزنه با آجر تحتانی زیادتر از حد ذکر شده باشد، آجر را باید به سمت داخل حرکت داد که به آن «دیوار سرفست» گویند، تا آجر به دقت در محل خود قرار گیرد. سپس این عملیات را باید بر روی آجرهای دیگر روی کار (دید مقابل) و آن سمت نیز، انجام داد. پس از اطمینان از صحّت کار، آجر را در محل خود محکم کنید و آجر انتهایی سر دیگر کار را نیر به همین ترتیب کنترل کرده و سپس با ریسمان کشی و اجرای آجرچینی عملیات دیوارچینی را ادامه می‌دهیم.




شکل ۱۹-۱۸- نحوهٔ دیوار چینی

۲- زیر کار را تمیز کرده و شمشه را در سمتی که بر روی کار قرار خواهد گرفت، قرار داده و دو آجر در ابتدا و انتهای آن قرار دهید.

نحوه‌ی دیوارکشی:

۱- ملات سیمان را بسازید و دقت داشته باشید، ملات نباید زیاد سفت یا شُل باشد.



شکل ۱۹-۲۱- طریقی قراردادن شمشه

قدرتی ملات قرار داده و عملیات را تکرار می‌کنیم تا شمشه، کاملاً تراز شود. سپس بین زیر دو آجر روی ملات‌ها را با یکدیگر هم‌سطح می‌کنیم.


بعد از تراز کردن ملات، آجرها را به صورت «درسته» و «راسته‌نما» مانند (رج اول) در یک ردیف قرار داده و با قرار دادن شمشه در جلو، کار آن‌ها را یک ردیف می‌کنیم. سپس به وسیله‌ی متر آن‌ها را اندازه‌گرفته و با قرار دادن انگشت در بین آجرها هرزه ملات آن‌ها را یکنواخت می‌کنیم. بعد از اتمام رج اول و اطمینان از صحّت کار به وسیله‌ی کمچه، ملات را در روی آجرهای رج اول قرار داده و با گذاشتن شمشه ملات در بر کار، ملات را با ضخامت یکنواخت در روی سطح کار پهن می‌کنیم. ضخامت ملات به اندازه ضخامت شمشه ملات و معمولاً حدود ۱/۵ سانتی‌متر است.

۳- ملات را در محل اجرای کار پهن کرده و سطح آن را تراز کنید.

الف) عرض ملات پهن شده، باید ۴ تا ۷ سانتی‌متر عرض تراز عرض کار باشد. مثلاً دیواری که ۱۰ سانتی‌متر است، عرض ملات باید حدود ۱۴ تا ۱۷ سانتی‌متر باشد تا در موقع آجرچینی زیر آجرها خالی نماند.

ب) سطح ملات باید صاف باشد ولی باید سعی شود که ملات، پرداختی نشود تا باعث عدم چسبندگی کافی سطح آجر با ملات گردد.

ج) برای تراز کردن سطح ملات، یک آجر در ابتدای ملات و یک آجر در انتهای سطح ملات، قرار داده و شمشه را بر روی آجرها قرار می‌دهیم و تراز را روی شمشه قرار داده چنانچه آب داخل شمشه‌ی تراز به یک سمت متمایل بود، زیر آجر آن قسمت،



شکل ۱۹-۲۲- نحوه‌ی تراز کردن شمشه


آن را به دور یک آجر دیگر می‌بینیم (دو سه دور)، سپس آن را روی آجر انتهایی قرار داده و ریسمان کار را طوری می‌کشیم که کاملاً افقی بایستد. سپس یک آجر به عنوان آجر وزنه، روی آن قرار می‌دهیم. ریسمان کار باید بالهای آجری که از قبل تنظیم شده، حدود ۲ میلی‌متر فاصله داشته باشد. سپس رج دوم را از سر کار (سمتی که آجر $\frac{1}{2}$ قرار دارد) با رعایت هرزه ملات انجام می‌دهیم. باید دقت کرد که پایین آجرها با آجر پایین آن در یک سطح قرار بگیرد و بعد بالای آن نیز حدود ۲ میلی‌متر ریسمان کار فاصله داشته باشد. بعد از قراردادن هر آجر ضربه‌ای آهسته با دست بر روی آن وارد می‌کنیم تا به ملات بحسبید پس از پایان رج دوم، رج سوم را دوباره با آجر درسته شروع می‌کنیم و موارد اجرایی را مانند رج دوم انجام می‌دهیم.

اجرای رج دوم : بعد از ملات کشی ابتدا، یک آجر $\frac{1}{2}$ مطابق نقشه رج ۲ در ابتدای کار قرار داده و به وسیله‌ی تراز با رج اول قائم (شاقولی)، هم‌سطح می‌سازیم و یک آجر هم در کنار آن با رعایت هرزه ملات قرار می‌دهیم.

سپس آجر دیگری را در انتهای کار و به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ آجر به سمت داخل در طول کار قرار داده و یا به وسیله‌ی تراز با رج اول شاقول می‌کنیم.


کشیدن ریسمان کار

ابتدا یک سر ریسمان کار را به دور یک آجر، دو یا سه دور بیچیده و روی آجرهای ابتدای کار قرار داده، سپس یک آجر برای نگهداری بهتر آجر زیرین به عنوان وزنه اضافی روی آن قرار می‌دهیم. ریسمان کار را به اندازه‌ی طول کار باز کرده و



شکل ۱۹-۲۳- نحوه بین ریسمان کار

محور آجر فوقانی و بند قائم آجر زیرین




شکل ۱۹-۲۴- پیوند نیم و نیم دیوار ۱۰ سانتی‌متری

یادآوری است که لاریز در دیوارهای ۱۰ سانتی‌متری کم‌تر کاربرد دارد.

روش اجرا: ماسه‌ی خاک‌دار را تبدیل به ملات کرده و در محل اجرای کار رج اول را بنا کنید. پس از اجرای رج اول و ملات‌کشی روی آن در شروع رج دوم به‌وسیله‌ی کمچه آجر نما به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ آجر از ابتدای کار عقب‌نشینی کنید. به‌طوری که محور آجر به‌دقت روی هرزه ملات آجر تحتانی قرار گیرد و عملیات شاقول کردن به‌وسیله‌ی تراز فقط از سمت نمای کار انجام گیرد. پس از اجرای رج دوم، چنانچه از سمت مقابل به کار نگاه کنیم، از هر دو طرف به‌صورت پله خواهد بود.

محور آجر فوکانی




شکل ۱۹-۲۵- نحوه‌ی چیدن آجر

رج اول شاقول شود. ولی آجر انتهایی سمت راست فقط از سمت مقابل با آجر رج اول، شاقول خواهد شد. بعد از ریسمان‌بندی و اجرای رج سوم، رج چهارم را با $\frac{1}{2}$ آجر عقب‌نشینی از هر طرف اجرا می‌کنیم. رج پنجم مشابه رج سوم


به شکل ۱۹-۲۴ خوب نگاه کنید. نمای آجرها به‌صورت راسته چیده شده و به اندازه‌ی نصف آجر یکدیگر را پوشانیده‌اند. به این پیوند «نمای راسته» می‌گویند.

لاریز: به شکل ۱۹-۲۵ خوب نگاه کنید. در سمت راست دیوار هر آجر به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ از آجر دیگر عقب‌تر قرار گرفته و دیوار به‌صورت پله‌ای درآمده است. این فرم اجرای کار را «لاریز» می‌گویند.

موارد استفاده‌ی لاریز: لاریز معمولاً در دیوارهای طولانی که امکان اجرای یکباره‌ی آن وجود ندارد یا محل تقاطع دیوار حیاط به دیوار ساختمان و ... است، اجرا می‌شود. لازم به



رج سوم: بعد از ملات‌کشی به‌وسیله شمشه، ملات را روی رج دوم، رج سوم بنا می‌کنیم. در این رج در سمت چپ کار مانند رج اول و در امتداد قائم آن به‌وسیله‌ی آجر نما آغاز می‌شود و آجر سمت چپ باید از دو طرف سر دیوار و جلوی دیوار با آجر



شکل ۱۹-۲۶- نحوه‌ی چیدن برج‌های بعدی

به‌صورت لاریز است. به فرم سمت چپ کار، «لابند» می‌گویند که حالت انتظار دیوار برای پیوند شدن با دیوار دیگر است. این فرم کار در بیش‌تر ساختمان‌ها، اجرای رج به رج در تمامی ساختمان به کار نمی‌رود. باید توجه داشت که ارتفاع لابند در ساختمان

و ... تا پایان رج ششم کار به همین ترتیب صورت می‌گیرد. بنابراین در سمت راست دیوار در هر رج $\frac{1}{2}$ آجر عقب‌نشینی شده ولی در سمت چپ یک رج در میان آجرها به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ آجر عقب‌نشینی و دوباره در رج بعد جایگزین گردیده است. سمت راست کار

جلوی نفوذ آب را بگیرد. (غرق ملات) ضخامت این نوع دیوارها بستگی به ارتفاع دیوار و فشار خاک پشت دیوار دارد.


لابند و لاریز در پیوند بلوکی دیوار ۳۲ سانتی متر
 لابند در پیوند بلوکی دیوار ۳۲ سانتی متر شکل ۱۹-۲۸ به صورت یک الگو در این پیوند تعیین کننده است عمل می‌کند. رج اول را با تعدادی الگو و به صورت پی‌درپی اجرا می‌کنیم.

نباید از یک متر تجاوز کند و بعد از رسیدن به ارتفاع حدود یک متر، باید کار متوقف شده و دیوار با دیوار فوق پیوند اجرا شود.

دیوارکشی مخصوص برای حوض—سدهای کوچک، آب انبارها

در این نوع دیوارکشی باید فاصله‌ی بند عمودی (هرز ملات) بین آجرها حداقل $1/5$ و حداکثر $2/5$ سانتی متر (ملات بند عمودی) باشد. و در هر بار آجرکاری باید ملات بین آجرها را پرکند، ملات باید تمام اطراف آجر را پوشاند و درزی بین آجرها باقی نماند تا

سطح کار رج دوم




شکل ۱۹-۲۸—برکار رج دوم

شکل ۱۹-۲۷—الگوی رج اول

نمای دیوار برابر شکل زیر با $\frac{1}{4}$ آجر اتصال برای ادامه‌ی کار و یا اتصال با دیوار دیگر به وجود خواهد آمد.


در رج دوم با معکوس کردن رج اول و $\frac{1}{4}$ آجر جایه‌جایی مسئله‌ی لابند کردن و اتصالات پیوند، انجام می‌گیرد که در نهایت



شکل ۱۹-۲۹—رج‌های زوج (۲-۴-۶ و ...)

$\frac{1}{4}$ آجر به خوبی دیده می‌شود. گاهی برای اتصال بهتر تا یک کله‌نما از طول دیوار کسر می‌شود که در نتیجه اتصال بیشتر شده و پیوند به صورت اشکال صفحه بعد خواهد بود.


در پیوند بلوکی هر دو رج به طور متناوب تکرار می‌گردد، رج اول مانند رج‌های فرد و رج دوم مانند رج‌های زوج در یک امتداد عمودی تکرار می‌شود (طبق شکل). برسپکتیو یک دیوار آجری ۳۲ سانتی متری با پیوند بلوکی است که مقدار اتصال آن با



شکل ۱۹-۳۰- پرسپکتیو لابند بلوکی سر نمای فرد

لاریز در دیوار ۳۲ سانتی متری پیوند بلوکی: در این کار با حذف یک کله در ابتدای رج دوم، نسبت به رج اول در نظر گرفته می شود.


پرسپکتیو دیوار ۳۲ سانتی متری پیوند بلوکی سر نمای است، که دارای ضعف ریشه‌ی پیوند در یک سر نمای است و در شکل آجر شماره‌ی ۱ مشخص می‌گردد.



شکل ۱۹-۳۱- پرسپکتیو لاریز در دیوار ۳۲ سانتی متری پیوند بلوکی

خواهد داشت. شکل لاریز مانند پرسپکتیو در شکل زیر خواهد بود.


در رج سوم با حذف دو آجر نسبت به رج دوم ، مانند شکل فوق انجام می شود و رج چهارم نسبت به رج سوم یک کله آجر است که این تناوب به صورت یک رج در میان تا پایان کار ادامه



شکل ۱۹-۳۲- رج ۴

آجرها را چید ولی در معادن زیرزمینی کمتر از روش های دیگر استفاده می شود.

نحوه ای استعمال آجر در معادن آجر را در محفظه های زیرزمینی عموماً به صورت کله و راسته (مطابق شکل) می چینند. البته به روش های گوناگون می توان




شکل ۱۹-۳۳- چیدن آجر به صورت کله و راسته

قسمت هایی از ساختمان به کار می برند که نیروهای واردہ بر آن به صورت فشاری باشد. در پوشش سقف ها به طریق طاق ضربی با دادن خیز منفی به آجرها و ایجاد طول بیشتر از دهانه (فاصله دو تیراهن از هم) وضعیت مناسبی ایجاد می کنند.

طاق ضربی


طاق ضربی : آجر از مصالحی است که دارای مقاومت فشاری مساعد است و به عکس برای ساختمان سازی از مقاومت کششی مناسب برخوردار نیست. آجر را به طور معمول در



شکل ۱۹-۳۴- شکل طاق ضربی

۵ - خط افقی پای تیرآهن ها (درشکل ۱۹-۳۵ خط AB)

ترسیم می شود و نقطه‌ی میانی آن (نقطه‌ی O) روی خط AB مشخص می شود. نقطه‌ی D به اندازه‌ی خیز طاق در بالای نقطه‌ی O علامت گذاری شده و درنتیجه مسیر تقریبی قوس طاق مشخص می گردد. استادکاران با داشتن مهارت کافی و تجربه، این کار را با چشم و بدون هیچ گونه عملیات ترسیمی انجام می دهند ولی افراد مبتدی بهتر است با ساختن شابلون‌های چوبی سبک خط قوس زیر طاق را روی گلوگاه رسم کنند و به کمک شابلون، رج‌های طاق را هم کنترل کنند. روش دیگر کنترل خیز طاق به این ترتیب است که با قرار دادن شمشه در زیر تیرآهن‌ها، فاصله‌ی خیز را با انگشتان دست کنترل کنند.



شکل ۱۹-۳۶ - شابلون چوبی برای طاقزنی

۶ - ملات گچ و خاک به ضخامت حدود ۱/۵ سانتی‌متر با دست، در مسیری که طاق نصب می‌گردد روی گلوگاه کشیده می‌شود (کف سوز کردن).

۷ - با دست قوی‌تر (در اکثر افراد دست راست) آجر آبخور شده در مسیر مورد نظر با ضربه بر روی ملات می‌چسبد، به‌طوری که آجر روی نیمه‌ی بال زیر تیرآهن قرار گیرد.

۸ - آجر نصب شده بر روی ملات، با دست ضعیف‌تر نگاه داشته و آجر بعدی با ضربه به پهلوی آجر قبلی و گلوگاه چسبانده می‌شود و به همین ترتیب بقیه‌ی آجرها، نصب می‌شوند.

۹ - معمولاً حدود $\frac{1}{2}$ از دهانه‌ی طاق که زده شد، طاقزنی از طرف دیگر شروع می‌شود تا دو قسمت در وسط دهانه به یکدیگر برسند.

۱۰ - در محل اتصال یک تکه آجر (کاربند) قرار می‌دهند و دو قسمت را به یکدیگر قفل می‌کنند. این تکه آجرها با توجه به اندازه‌ی آن به نام‌های مختلف نامیده می‌شوند (بند پولکی). با ضخامت کم شبیه سکه‌های پول (بند شستی) به ضخامت انگشت شست و بند کلوک به اندازه‌ی یک چهارم آجر است.

مقدار خیز لازم در طاق ضربی، تابع دهانه است. یعنی هرچه فاصله‌ی دو تیرآهن از هم کم‌تر باشد، به خیز کم‌تری نیاز است و هرچه فاصله‌ی تیرآهن‌ها از یکدیگر زیاد‌تر باشد، خیز بیش‌تری لازم است. با ازدیاد خیز، استحکام بیش‌تری در طاق ایجاد می‌شود، اما در مواقعي که باید زیر طاق اندود شود، خیز بیش‌تر باعث ازدیاد ضخامت اندود می‌شود، که از نظر اقتصادي مطلوب نیست و در ضمن، امكان جدا شدن اندود ضخیم از زیر طاق بسیار زیاد است؛ بنابراین سعی می‌شود دهانه و خیز آن محدود باشد. به‌طور معمول دهانه‌ی طاق ضربی را بین ۹۰° و ۱۱۰° سانتی‌متر و خیز آن را حدود ۳ تا ۵ سانتی‌متر درنظر گرفته و اجرا می‌کنند.


مراحل اجرای طاق ضربی

۱ - تیرآهن‌های سقف به شکل و اندازه‌ی بیش‌ینی شده با رعایت کلیه‌ی نکات فنی لازم، از نظر اتصال به دیوار یا پل، نصب می‌شوند و سپس آن‌ها را به‌طور کامل ضدزنگ می‌زنند.

۲ - داریست لازم (تحته زیر پایی بر روی خرک یا بشکه) را محکم مستقر می‌کنند. در این مورد لازم است به ارتفاع تحته‌ی زیرپایی توجه شود. تحته زیرپایی باید در ارتفاعی باشد که چشم مجری طاق ضربی (برای کنترل صحّ طاق ضربی) در موقعیت مناسبی قرار گیرد. به‌طور معمول ارتفاع داریست را تا زیرسقف، برابر قد بنا به اضافه‌ی ۵ سانتی‌متر درنظر می‌گیرند.

۳ - فاصله‌ی بین تیرآهن‌های روی دیوار به ارتفاع لازم (۲ تا ۳ رج) آجر چینی می‌شود (گلوگاه) در صورتی که گلوگاه از قبل چیده شده باشد، باید قبل از طاقزنی به‌منظور تمیز شدن از گرد و خاک و آبخور شدن، کاملاً خیس شود.

۴ - با توجه به فاصله‌ی تیرآهن‌ها از یکدیگر مقدار خیز لازم طاق تعیین می‌شود (در شکل OD).



شکل ۱۹-۳۵ - نحوه‌ی تعیین خیز لازم طاق

رج از طاق ضربی کامل در یک صفحه‌ی قائم قرار گیرند. پس از پایان طاق زنی برای پر کردن منافذ احتمالی (چشممه‌ها) بین آجرها دوغاب گچ بر روی طاق ضربی ریخته می‌شود.

توجه: در هنگام زدن طاق ضربی، به علت جدا شدن آجر از ملات و سقوط آجر، کارگران اجرای طاق ضربی، باید از کلاه اینمی استفاده کنند.

۱۱- پس از پایان هر رج، ضمن کشیدن ملات گچ و خاک رج بعدی چسبانده می‌شود. در طاق زنی باید توجه شود که بند رج‌های بی‌دربی، روی هم قرار نگیرند. بنابراین اگر طول دهانه به اندازه‌ای بود که به کار بردن یکی از اجزای آجر نیاز باشد، باید این جزء در یک رج، در یک طرف و در رج بعدی در طرف دیگر قرار گیرد. برای تحمل بیشتر بارهای وارد شده، باید آجرهای هر

دستور کار عملی

- ۱- آجر را به طور عملی شناسایی کنید و سپس اجزای آن را با تیشه درست کنید.
- ۲- تعدادی آجر را با دست حمل کنید دست به دست کنید و با وضعیت مناسب پرتاپ کنید.
- ۳- با آجر، لوازم بنایی و ملات دیوارکشی، تمرینی انجام دهید.
- ۴- برای امتحان طاق ضربی بزنید.

کارگاه شناخت مصالح نگهداری معدن (دیوار چینی سنگی)

هدفهای رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


- ۱- سنگ طبیعی را شناسایی کنید.
- ۲- در کارهای سنگی سنگ‌های طبیعی مناسب را انتخاب کنید.
- ۳- خشکه چینی کنید.
- ۴- با قلوه سنگ رودخانه‌ای دیوار چینی کنید.
- ۵- با سنگ کوهی و قواره‌ای دیوار چینی کنید.

و پوسته پوسته نشده و در مقابل سایش ناشی از باد نیز مقاوم باشد.


۳- سنگ‌های طبیعی نباید آب زیاد به خود جذب کنند
عنی یک سنگ نباید بیشتر از ۸٪ وزن خود آب مکیده و اگر
بیشتر شود در آب حل می‌شود. از به کار بردن آن در زمین‌های
مرطوب و کناره‌های رودخانه و مشابه جایز نیست و در نهایت
سنگ‌های طبیعی باید دارای مقاومت فشاری کافی باشند.

انتخاب سنگ‌های طبیعی در کارهای سنگی
از سنگ‌های طبیعی برای پی‌سازی و دیوارسازی
استفاده‌ی فراوان می‌شود.


- ۱- از این رو این سنگ‌ها باید سالم، بدون شیار، رگه‌های سست و داشتن ترک و کرمو، بدون خلل و فرج و پوسیدگی باشند. در کل سنگ‌ها باید یک‌نواخت و یک‌دست باشند.
- ۲- سنگ‌های طبیعی باید در مقابل خطر پختگی مقاوم بوده




شکل ۱-۲۰- ابعاد یک سنگ طبیعی مناسب جهت دیوار چینی سنگی



شکل ۲-۲۰ - سنگ طبیعی مناسب دیوار چینی سنگی



سنگ چند وجهی نامنظم




سنگ چند وجهی نامنظم سر تراش

شکل ۳-۲۰- سنگ چند وجهی

کرد. به طور قطعی آب باران و برف بر این خشکه‌چینی‌ها اثر می‌گذارد. به این ترتیب، دارای عمری کوتاه است و در موقعیت فشار بر روی دیوار می‌باشد از تورهای فلزی به نام گابیون استفاده می‌شود. این تور دور تا دور دیوار سنگی را می‌پوشاند و مانع حرکت و جابه‌جایی سنگ‌ها می‌شود.

دیوار خشکه‌چینی سنگی و گابیون^۱ کردن سنگ‌ها: در حصارکشی‌ها از دیوارهای سنگی در وضع خشکه‌چینی و بدون ملات استفاده می‌شود. عرض این دیوارها نباید از ۶۰ سانتی‌متر بیش‌تر شود. این دیوار، کوتاه بوده و فقط وزن خود را تحمل می‌کند به طوری که نمی‌توان بر این گونه دیوارها نیرو وارد




شکل ۴-۲۰- خشکه‌چینی سنگی



نمای دیوار




شکل ۵-۲۰- دیوار خشکه‌چینی سنگی



تور سنگ=Gabion

شدن آن‌ها در زیر بارهای فراوان بسیار است. به‌طوری که ملات باید اطراف هر سنگ را به‌خوبی پوشاند تا نیروهای وارد به‌طور یکسان به تمام سطوح وارد شود.


رعايت ملات خور در سنگ‌ها: در سنگ‌کاری رعایت غوطه‌ای ساختن سنگ، در ملات از مسائل مهم کار است. زیرا کمبود ملات و تماس سنگ‌ها به‌صورت خشکه چینی، خطر خرد



شکل ۶-۲۰-نمایش دیوار لشه چینی با ملات


عمقی بزرگ باشد، به وسیله‌ی دو نفر جابه‌جا می‌شود و ملات در زیر آن به‌صورت غوطه‌ای قرار می‌گیرد و با کوبیدن ته دسته‌ی پتک و یا چکش زدن و حرکت لغزشی، ملات زیر همه‌ی سنگ‌ها را پر کرده و درزهای خارجی نیز به‌وسیله‌ی کمچه ملات زده می‌شود. در ضمن با لشه‌سنگ درزها پر می‌شود.

پیوند رج‌های زیرین: در رج‌های زیرین به‌خصوص در رج اول، از وجود سنگ‌های عمقی بیشتر استفاده می‌گردد. در نبش‌ها از سنگ‌های دونبش و عمقی که به اندازه‌ی دو برابر سنگ هم‌جوار خود باشد، استفاده می‌شود. این حالت در دیوارهای خشکه چینی بسیار مفید است و از ریزش نبش و یا باز شدن پیوند سنگ‌ها جلوگیری می‌کند. در کل چنانچه سنگ نبش و یا سنگ



شکل ۷-۲۰-دیوار چندوجهی نامنظم

زیاد انجام می‌گردد تا برجستگی سنگ‌های قلوه‌ای کمتر شود.




شکل ۲۰-۹ سنگ قلوه‌ای رودخانه‌ای

دیوار چینی با سنگ کوهی و قواره: این نوع سنگ به وسیله‌ی سنگ‌های لشه‌ای بزرگ انجام می‌گیرد. به طور معمول به وسیله‌ی چکش تیزی سنگ گرفته شده و با ملات و رعایت اتصالات و بدون بند برپشی در بناهای سنگی روستایی به کار می‌رود. در این سنگ کاری به علت اختلاف ارتفاع و اندازه‌ی سنگ‌ها رج چینی به وجود نمی‌آید. به خاطر این که تراکم دیوار و فشار قطعات سنگ بر روی یکدیگر یکنواخت باشد و سنگ کاری «سرخورده» انجام می‌شود.

پیوند در سنگ کاری: قفل و بست در سنگ کاری از مسائل مهم است. عدم پیوند باعث بازشدن و در اصطلاح لق شدن کار می‌گردد که در اثر حرکات زمین، دیوارهای سنگی دچار ریزش می‌شوند. به این ترتیب سنگ کاری باید هم از جهت نما و هم از جهت ضخامت، دارای پیوند باشد.

توجه: در روستاهای کوهستانی کُردستان، نوعی خانه‌سازی به شکل خشکه‌چینی انجام می‌گردد. نعل درگاه و پوشش سقف از تیرهای چوبی است. معمولاً در گذشته پس از پایان کار بر سطح دیوارهای داخلی و خارجی اندواد کاه‌گل شده ولی در حال حاضر اندواد ماسه‌ی سیمان می‌شود. این روش در کل به علت عدم استفاده‌ی ملات در بین رج‌های سنگ کاری غلط است.



شکل ۸-۲۰-نمای دیوار خشکه‌چینی بدون ملات

دیوارسازی با سنگ قلوه‌ی رودخانه‌ای: سنگ‌های مدور رودخانه در ابعاد بزرگ، جهت بناهای سنگی روستایی استفاده می‌شوند. این سنگ‌ها به علت نوع کروی آن‌ها قادر به اتصالات مساعد و درگیری با یکدیگر و ملات است. به این ترتیب نمی‌توان باری بر آن‌ها وارد کرد و اگر برای ساختمان استفاده شود، به علت عدم باربری، در زیر نیروهای فشاری اصولی نیست. در این سنگ چینی باید ملات در تمام جوانب سنگ قرار گیرد و تماسی بدون ملات در بین سنگ‌ها بوجود نماید. در ضمن به علت کروی بودن آن‌ها بین سنگ‌ها با ملات پر می‌شود. ضخامت این دیوارها باید از ۵ سانتی‌متر کمتر باشد. در کل از این نوع سنگ در دیوارهای بدون باربر و از نوع سنگ‌های قلوه‌ای کوچک به شکل مخلوطی رنگی و ساده برای دیوارهای تزئینی و بدون باربر استفاده می‌شود. بندکشی در این سنگ کاری با سطحی

دستور کار عملی

- ۱- سنگ‌های طبیعی مناسب را جهت دیوارکشی انتخاب کنید.
- ۲- با سنگ‌های طبیعی دیوار خشکه چینی کنید.
- ۳- با سنگ‌های قلوه‌ی رودخانه‌ای دیوار چینی کنید.
- ۴- با سنگ‌های کوهی و قواره‌ای دیوار چینی کنید.

کارگاه شناخت مصالح نگهداری معدن (بتن)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- ۱ - بتن را به طور عملی تهیه کنید.
- ۲ - در عملیات بتن ریزی شرکت کنید.
- ۳ - کاربرد انواع میلگرد را در تهیه‌ی بتن مسلح توضیح دهید.

آشنایی

لازم را به نحوی تعیین کنیم که خواص مورد نظر را دارا باشد.
ترکیب بتن اغلب به یکی از دو صورت زیر بیان می‌شود.
(الف) طریقه‌ی نسبی: در این روش ترکیب بتن را به صورت رابطه‌ی زیر بیان می‌کنیم.

$$L \div x \div y \div z = \frac{W}{c}$$

که در آن L وزن سیمان، x وزن ماسه، y وزن شن یا خردسنگ و $\frac{W}{c} = z$ نسبت وزن آب به سیمان است. به طور مثال یکی از ترکیبات معمول بتن به شرح زیر است.

$$1 \div 2 \div 4 \div 4 \div \frac{W}{c} = 0.165$$

ب) طریقه‌ی مطلق: در این روش، وزن سیمان، ماسه و شن یا خردسنگ و آب لازم جهت تهیه‌ی یک متر مکعب از بتن را به صورت درصد بیان می‌کنند. برای مثال یکی از ترکیبات متداول بتن به شرح زیر است :

سیمان	۲۷۰	کیلوگرم در مترمکعب
ماسه	۷۰۰	کیلوگرم در مترمکعب
خرده سنگ	۱۲۶۰	کیلوگرم در مترمکعب
آب	۱۷۰	کیلوگرم در مترمکعب
جمع	۲۴۰۰	کیلوگرم در مترمکعب

تعیین ترکیب بتن از مهم‌ترین مراحل تهیه آن است. قبل از آن که میزان اجزای مختلف بتن تعیین گردد باید هر کدام را جداگانه

همان طور که از قبل توضیح داده شد، بتن ماده‌ای است که از مخلوط کردن سیمان و آب به عنوان ماده‌ی چسبنده و شن و ماسه و یا سنگ‌دانه به عنوان جسم پرکننده ساخته می‌شود. در برخی از موارد برای اصلاح و یا کسب بعضی از خواص بتن، ماده‌ی چهارمی به عنوان ماده‌ی افزودنی نیز به آن اضافه می‌شود. مهم‌ترین مشخصه‌ی بتن، دسترس بودن مصالح تشکیل دهنده و مقاومت و هم‌چنین طول عمر آن است.

طرز تهیه‌ی بتن:

اندازه‌کردن مصالح سنگی: مقدار مصالح سنگی را اغلب از طریق وزن کردن آن به دست می‌آورند. در بتن‌های سبک، اندازه‌گیری حجمی برای مصالح سنگی کاربرد دارد. برای حجم‌های کم، بتن ریزی نیز اندازه‌گیری حجمی متداول است. باید توجه داشت که اندازه‌گیری وزنی همواره بهتر از حجمی است. اگر ماسه از طریق حجمی اندازه‌گیری شود باید اضافه‌ی حجم آن را در اثر جذب رطوبت محیط یا آبپاشی بر مصالح در اندازه‌گیری، به حساب آورد. مواد مضاف جامد نیز باید از طریق وزنی اندازه‌گیری شود. اما مواد مضاف مایع می‌تواند، هم از طریق وزنی و هم از طریق حجمی اندازه‌گیری گردد.

تعیین ترکیب بتن: منظور از تعیین ترکیب بتن آن است که میزان اجزای مختلف آن یعنی سیمان آب، ماسه یا خردسنگ

بریزید. مخلوط را به شکل مخروطی درآورده و سر مخروط را گود کرده و به تدریج به آن آب اضافه کنید. عمل مخلوط کردن را حداقل سه بار در حین افزودن آب ادامه داده و بتن را زیر و رو کنید. وقتی مخلوط همگن و یکنواخت شد، بتن آماده است.

بتن ریزی

بتن ریزی فونداسیون‌ها: قبل از بتن ریزی، باید سطح قالب با آب مرطوب شود یا به مواد رهاساز آغشته گردد تا آب بتن را به خود جذب نکند، در بتن ریزی فونداسیون‌ها باید دقت شود که هنگام اجرای عملیات بتن با ضربه به بدنهٔ قالب برخورد نکند و حداقل در لایه‌های ۳۰ سانتی‌متری ریخته شده و پس از ویره شدن هر لایه لايه‌بندی ریخته شود. تا جایی که ممکن است باید بتن را به سرعت ریخت و در هنگام ریختن هر لایه دقت کرد که لايه‌ی قبلی به خوبی متراکم شده باشد.

بتن ریزی پایه‌های کوچک: قبل از این که اولین لایهٔ بتن ریخته شود، میله و پیره را در انتهای قالب قرار می‌دهیم. (به علت عمق کم هر لایه، قراردادن میلهٔ و پیره قابل اطمینان است به طوری که تمامی حجم بتن لایه به خوبی متراکم خواهد شد.) این لایه باید بتواند با قسمت‌های سخت اتصال و یک پارچگی کامل پیدا کند. لایه‌های بتن به‌ نحوی در قالب ریخته می‌شود که میلهٔ و پیره بتواند آن‌ها را و پیره کند. در انتها، میلهٔ و پیره را باید به‌طور پیوسته و به‌آرامی از بتن خارج کرده حداقل عمق لایه‌های بتن در هر نوبت بتن ریزی ۳۰ سانتی‌متر است.

بتن ریزی با تسمهٔ نقاله و پمپ بتن: ریختن بتن با تسمهٔ نقاله وقتی انجام می‌گیرد که فرد مسئول بتواند باز و بسته شدن دریچهٔ تسمهٔ نقاله را به‌ نحوی کنترل کند. اگر این امر امکان‌پذیر نباشد، بهتر است که بتن را روی تخته‌ای ریخت و آن را با پیل به‌داخل قالب ستون هدایت کرد. قبل از بتن ریزی هر لایه، باید اطمینان لازم از تراکم لایهٔ قبلی حاصل شود. در بتن ریزی با پمپ باید قسمت انتقال شیلنگ تا حمامکان پایین باشد، تا از ریختن بتن از ارتفاع جلوگیری شود. به‌طور هم‌زمان می‌توان میلهٔ و پیره را پایین فرستاد و همراه با بالا آمدن شلنگ، پمپ بتن آن را به‌آرامی بالا کشید. در بتن ریزی ستون‌ها خروجی

آزمایش کرد.

در کل می‌توان گفت برای این که بتن حاصله، حداقل خواص موردنظر را دارا باشد، برای تهیهٔ هر مترمکعب آن در مواردی که بتن در مجاورت هوا خشک می‌شود، ۲۵ کیلوگرم برای آب و هوای مرطوب ۲۲ کیلوگرم و برای بتنی که به‌وسیلهٔ لرزاننده بهارتعاش درآمده است، باید ۲۰ کیلوگرم سیمان به‌کار رود.

یکی از روش‌های تعیین ترکیب بتن معمولی روشی است که به‌نام روش «حجم مطلق» موسوم است. وزن مخصوص بتن معمولی هنگامی که به‌خوبی لرزانده شود، به حد مطلق خود تزدیک می‌گردد. (صرف نظر از میزان فضای خالی اندکی که در آن باقیمانده است). بنابراین مجموع حجم اجزای آن که برای تهیهٔ یک مترمکعب بتن به‌کار می‌رود، باید برابر یک مترمکعب شود. اگر C , S , W و G به‌ترتیب وزن سیمان آب، ماسه و شن یا خردسنج لازم برای تهیهٔ یک مترمکعب بتن بر حسب کیلوگرم، γ_C , γ_S , γ_W و γ_G به‌ترتیب وزن مخصوص آن‌ها بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب باشد، رابطهٔ زیر برقرار خواهد بود :

$$\frac{C}{\gamma_C} + \frac{W}{\gamma_W} + \frac{S}{\gamma_S} + \frac{G}{\gamma_G} = 1$$

مراحل مختلف محاسبهٔ ترکیب بتن به‌شرح زیر است :

اول – محاسبهٔ نسبت سیمان به آب

دوم – محاسبهٔ درصد آب

سوم – محاسبهٔ درصد سیمان

چهارم – محاسبهٔ میزان ماسه و شن یا خردسنج

نحوهٔ اختلاط دستی و شرایط آن


برای بتن ریزی با حجم کم و در مواردی که ماشین بتن‌ساز در دسترس نیست، از این روش استفاده می‌شود. سطح تمیزی را آماده کنید. برای این کار می‌توانید، با متصل کردن تخته‌ها به یک دیگر سطح صافی را ایجاد کنید. این سطح صاف را قبل از بتن ریزی روی زمین ثابت نگهدازید و پس از خیس کردن آن بتن‌سازی را شروع کنید. ابتدا ماسهٔ لازم را بر روی کف می‌ریزیم و سپس سیمان را اضافه کرده و آن‌گاه آن را به‌صورت خشک، مخلوط کنید. روی مخلوط حاصله به مقدار لازم شن

قالب، می‌تواند به جاری شدن بتن در داخل قالب کمک کند و عمل بتن ریزی به نحوی انجام شود که بتن ریزان بتوانند داخل قالب را مشاهده کنند. برای دیواره‌های بلند، شیلنگ ویبراتور باید به اندازه‌ی کافی بلند باشد تا ویبره بتواند در عمق دیواره حرکت کند. در هنگام اجرای کار باید ریختن بتن به طور یک‌نواخت و هم‌سطح انجام گیرد. دقیق بسیار در ریختن و متراکم کردن اولین لایه‌ی بتن اتصالات و پیچ‌های تنه‌ی قسمت‌های افقی ساختمان ضروری است.


عمق لایه‌ی اول هیچ‌گاه نباید از 30° سانتی‌متر بیشتر شود. در دیواره‌های نازک وجود یک سکوی ممتد در بالای دیوار برای بتن ریزی یا انباشتن بتن و سپس، ریختن آن به داخل قالب یک راه حل اساسی است. در نقاط انتهایی و اتصالات عمودی سازه عمل تراکم و ارتعاش باید به دقت انجام شود.

پمپ باید، با قدرت ارتعاش میله ویبراتور هماهنگ شود. جهت ایجاد تراکم لازم در بتن ریزی مداوم ستون‌ها لازم است، بعد از هر نیم ساعت بتن ریزی 45 سانتی‌متر ارتفاع بالای ستون، دوباره ویبره شود. در ستون‌های بزرگ به علت وسعت سطح بتن هم‌زمان برای بتن ریزان و متراکم کننده‌ها ایجاد گردد. هم‌چنین باید سعی شود که از تکیه‌دادن میله‌ی ویبراتور به شبکه‌ی میل گردها جلوگیری شود.

بتن ریزی دیواره‌ها: قبل از بتن ریزی باید اطمینان یابید که میل گردها، برای بتن ریزی و ارتعاش، مزاحمتی ایجاد نخواهند کرد. بنابراین در موقع ضروری راه حلی برای ریختن بتن به قالب جست و جو کنید. در مرحله‌ی بعد می‌توانیم چگونگی انجام کار را برای بتن ریزان آموخت دهیم. نصب یک سپر چوبی در بالای




بریدگی در تخته‌ی ذخیره بتنی این اجزه را می‌دهد که لبه حدود 25 میلی‌متر نسبت به میل گرد اصلی جلوتر باشد و این اطمینان را به وجود می‌آورد که بتن از دیواره‌ی قالب دور نگه داشته شود. لبه 100×50 میلی‌متری به عنوان یک پنجه عمل کرده از پخش بتن جلوگیری کرده و بتن را به داخل قالب هدایت می‌کند.




شکل ۲۱-۱—با استفاده از یک تخته‌ی ذخیره در بالای یک ستون، تشکیلات مشابهی را در مرور دیوارهای باریک می‌توان استفاده کرد. اما با یک تخته‌ی ذخیره طویل‌تر.

روش‌های اجرایی:


- ۱- قسمتی را که قرار است بهسازی شود، کاملاً مرطوب کنید. این کار مکش آب را کنترل می‌کند.
- ۲- درحالی که سطح هنوز مرطوب است، یک مخلوط خمیری روان را به وسیله‌ی برس با دسته دو گره‌ای روی سطحی حدود یک متر مربع بمالید (می‌توان از یک برس پلاستیکی نرم نیز استفاده کرد).
- ۳- ملات خمیری را با استفاده از تخته ماله‌ای با سطح اسفنجی روی سطح قطعه یا سازه بتُنی بمالید تا ملات کاملاً وارد محل حباب‌ها شود.
- ۴- درحالی که ملات هنوز خمیری است، سطح را با مخلوط خشکی با همان نسبت سیمان و ماسه نرم ($\frac{1}{3}$) مالش دهید (مصالح خشک حباب‌ها را سفت می‌کند).
- ۵- سطح را حداقل به مدت ۳ روز مرطوب نگهدارید. عمل ترمیم باید در زمان‌هایی باشد که تابش مستقیم آفتاب وجود نداشته باشد (عصرها، موقع ابری).




شکل ۲-۲۱- شیوه‌های بتن ریزی در دیوارهای بلند



شکل ۳- بتن ریزی در بالای دیوار



بتن ریزی در روی سطح شیبدار



شکل ۴- در قالب دیوارها نصب صفحات فلزی هادی برای انتقال بتن کمک مؤثری است.

این مقاومت در نظر گرفته نمی‌شود. مقاومت بتن در مقابل نیروهای برشی، تقریباً $\frac{1}{6}$ مقاومت فشاری آن در نظر گرفته می‌شود. با توجه به این که قطعات بتنی، با هم تحت تأثیر انواع نیروهای فشاری، برشی و کششی قرار می‌گیرند، لازم است قطعات بتنی، برای مقاومت کافی در مقابل این نیروها، با عنصر مناسبی مسلح گرددن. با در نظر گرفتن مشخصات فیزیکی مواد مختلف، فولاد با داشتن ضریب انبساط طولی $12\% / 0$ – که تقریباً با ضریب انبساط طولی بتن $(15\% / 0$ الی $20\% / 0)$ برابر است –؛ همچنین مناسب بودن ضریب ارتجاعی آن با ضریب ارتجاعی بتن و محاسبن دیگر از قبیل فراوانی، شکل پذیری و غیره، مناسب‌ترین عنصر برای این منظور است. فولاد بیشتر به صورت انواع میل‌گرد همراه با بتن، بتن آرمه (بتن مسلح) را تشکیل می‌دهد.

موارد استفاده از میل‌گردها در تیرهای بتنی


الف) تحمل نیروهای کششی: در شکل زیر یک تیر تخت بتنی یک دهانه را قبل از بارگذاری مشاهده می‌کنید. در وسط این تیر محوری است که به آن «تار میانی» یا تار خنثی می‌گویند.

تعمیر و ترمیم قسمت‌های کromo: در قسمت‌های کromo که عمق خالی آن‌ها از 1° میلی‌متر بیشتر است، به سازی به صورت وصله ضرورت دارد. در این مورد قسمت‌های کromo را تا رسیدن به بتن سالم خرد کنید، سپس محیط اطراف قسمت کنده شده را با قلم ضربه بزنید تا لبه‌های تمیز، تیز و تقریباً راست گوشه به عمق 1° میلی‌متر ایجاد شود. عمق وصله تا حد امکان باید یک‌نواخت باشد و معمولاً لازم نیست که کدن قسمت‌های کromo تا پشت میل‌گردها ادامه باید، مگر کرمو شدن آن‌ها تا پشت میل‌گردهای فولادی گسترده شده باشند.

برای تعمیرات کم عمق کمتر از 5° میلی‌متر، استفاده از ملات بهتر است و به نوع ملات پرداخت مورد نظر بستگی دارد. برای تعمیر لکه‌های عمیق باید قبل از لکه‌گیری در بتن قدیمی میل‌گردهای جهت تقویت لکه کاشته شود.

هدف از به کار بردن فولاد در قطعات بتنی


از آنجایی که بتن جسمی شکننده است در مقابل نیروهای فشاری، مقاومتی در خور پسند دارد، اما مقاومت آن در مقابل نیروهای کششی ناچیز است و به همین دلیل، در محاسبات بتن آرمه،



شکل ۲۱-۵- تیر بتنی قبل از بارگذاری

لایه‌ها هرچه از تار خنثی دورتر باشند، فشرده‌تر و لایه‌های زیر تار خنثی کشیده می‌شوند. و هرقدر این لایه‌ها از تار خنثی دورتر

پس از بارگذاری مطابق شکل زیر، تار خنثی نه فشرده می‌شود و نه کشیده، اما لایه‌های بتن بالای تار خنثی فشرده می‌شوند. این




شکل ۲۱-۶- تیر بتنی پس از بارگذاری

تحمل می‌شود. در تیر یک دهانه در ناحیه‌ی بالای تار خنثی، حداقل میل‌گردهای فشاری براساس استاندارد مربوطه (بدون محاسبه) قرار داده می‌شود. بعضی اوقات ممکن است سطح بتن به تنها بی‌ قادر به تحمل نیروهای فشاری نباشد یا این‌که بنا به ضرورت، لازم باشد، ابعاد بتن کوچک انتخاب شود؛ در این صورت، قسمتی از نیروهای فشاری، به وسیله‌ی میل‌گردهای فشاری تحمل می‌شود. این میل‌گردها در ناحیه‌ی فشاری (تزدیک سطح آزاد بتن) قرار می‌گیرند و سطح مقطع آن‌ها در مقاطع مختلف تیر، براساس محاسبه تعیین می‌شود.


باشد، بیش‌تر کشیده می‌شوند. بدین ترتیب، مشخص می‌شود که در تیر ساده یک دهانه، پس از بارگذاری، حداکثر کشش در ناحیه‌ی وسط تیر در زیر تار خنثی و در پایین‌ترین لایه‌ی تیر به وجود می‌آید. بنابراین، لازم است در تزدیک سطح زیرین بتن، میل‌گردهایی برای تحمل نیروهای کششی قرار گیرند. سطح مقطع این میل‌گردها با توجه به مقدار نیروهای کششی وارد بر هر ناحیه محاسبه می‌شود.

ب) تحمل نیروهای فشاری: با توجه به مقاومت خوب بتن در مقابل فشار، بیش‌ترین نیروهای فشاری، به وسیله‌ی بتن



شکل ۷-۲۱- نمایش میل‌گرد کششی در تیر بتنی

در شکل زیر میل‌گردهای کششی و فشاری را مشاهده می‌کنید.




شکل ۷-۲۱-۸- نمایش میل‌گردهای کششی و میل‌گرد فشاری در تیر بتنی

دیگر، شکل خم‌شدن تیرها ممکن است تغییر کند. برای روشن شدن این مطلب، به فرم خم‌شدن یک تیر که بر روی چند تکیه‌گاه

باید توجه داشت که در تیر یک دهانه‌ی ساده، ناحیه‌ی کشش و فشار، به گونه‌ای است که ذکر آن رفت، اما با شرایط

متواالی (تیر چند دهانه) قرار گرفته، توجه کنید.




شکل ۹—۲۱— تیر چند دهانه تحت اثر نیرو

کششی وارد بر هر مقطع تیر). این تغییرات گاهی با کم و زیاد کردن میل گردهای راستا و در مواردی، با تغییر محل یک میل گرد از پایین به بالا یا از بالا به پایین، تأمین می شود. در شکل زیر دو نوع میل گرد راستا را می بینید.


به میل گردهایی که بنا به نیاز خمیده می شوند و تغییر مسیر می دهند، «اتکا» گفته می شود.

همان طور که در شکل دیده می شود، بر اثر بار وارد از بالا، تیر در قسمت پایین وسط دهانه کشیده و در قسمت بالا فشرده می شود ولی بر روی تکیه گاهها به عکس، تیر در قسمت فوقانی کشیده و در قسمت تحتانی فشرده می شود.


با توجه به مطالب مذکور، گاهی لازم است که در مقاطع مختلف قطعات بتنی، مقدار میل گردها تغییر کند. (متناسب با نیروی



شکل ۱۱—۲۱— دو نوع میل گرد راستا




شکل ۱۰—۲۱— چند نمونه میل گرد خم شده (اتکا)




شکل ۱۲—۲۱

تار خنثی را قطع می‌کنند و در نهایت ممکن است موجب بریده شدن قطعه بتنه شود.

ج) تحمل نیروهای برشی: اگر نیروی برشی وارد بر سطح قطعه بتنه پیش‌تر از مقاومت برشی بتنه باشد، مطابق شکل ترک‌هایی در تیر بتنه ایجاد می‌شود که با زاویه‌ی حدود ۴۵ درجه،




شکل ۲۱-۱۴—دو نوع میل‌گرد برای مقابله با نیروی برشی در تیر




شکل ۲۱-۱۳

برای مقاومت در برابر نیروهای برشی، تعداد و قطر میل‌گردها باید با دقت محاسبه شوند. با توجه به این که در تیر بتنه، حدّاً کسر نیروی برشی در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها ایجاد می‌شود، قطع خاموت‌ها را پیش‌تر و فاصله‌ی آن‌ها را کم‌تر از نواحی دیگر در نظر می‌گیرند. در قسمت‌های دورتر از تکیه‌گاه‌ها، حدّاقل آین‌نامه‌ای را به کار می‌برند. در شکل زیر چند نمونه خاموت دیده می‌شود.

خاموت (رکاب—کمربند): خاموت‌ها میل‌گردهای شکل گرفته‌ای هستند که در تیر به صورت قائم قرار می‌گیرند. معمولاً خاموت‌ها را به شکل مقطع تیر می‌سازند و ضمن این که در مقابل نیروهای برشی وارد آمده مقاومت می‌کنند، میل‌گردهای فشاری و کششی را در جای خود نگه می‌دارند. براساس آین‌نامه‌های بتن‌آرمه، حدّاقل قطر و فاصله خاموت‌ها مشخص می‌شود، اما



شکل ۲۱-۱۵—چند نمونه خاموت



شکل ۲۱-۱۶- میلگردگذاری یک تیر بتونی



میلگرد آجدار تاییده (TOR)



میلگرد آجدار

۲۱-۱۸

۳- برای بتن های پیش تنیده و پس تنیده، از کابل های فولادی (سیم بکسل) با تنש های بسیار بالا استفاده می کنند.



شکل ۲۱-۱۹- کابل فولادی برای بتن پیش تنیده و پس تنیده

امروزه در مواردی که عوامل جویی، سبب ایجاد خورندگی در میلگردهای فولادی و در نتیجه باعث ترکیدن بتن می شوند، از میلگردهای لاستیکی با تنش مجاز 1400 kg/cm^2 استفاده می کنند.

أنواع ميلگردهات مورده مصرف در بتن
ميلگردهات با توجه به نوع آلياژ و شكل ظاهری، أنواع مختلفی دارند که در ايران برای مصرف در بتن، از سه نوع آن در قطرهای مختلف استفاده می کنند.

۱- ميلگردهات نرمه با مقطع دائري و سطح كاملاً صاف که در اصطلاح به آن، «ميلگرد ساده» می گويند. تنش حد جاري شدن اين ميلگرد 2200 kg/cm^2 است.



شکل ۲۱-۲۱- ميلگرد ساده

۲- ميلگردهات آجدار و آجدار تاییده (TOR) با دو آلياژ سخت و نيمه سخت موجود است. نوع سخت آن با تنش حد جاري شدن 5000 kg/cm^2 و نوع نيمه سخت آن دارای حد جاري شدن 3400 تا 4200 كيلوگرم بر سانتي متر مربع است. در شكل ۲۰-۱۸ ميلگردهات آجدار و آجدار تاییده را می بینيد.

تمیز کردن میل گردها

توجه: میل گردهایی که زنگ زدایی می‌شوند، هنگامی در بتن قابلیت مصرف دارند که کلیه‌ی مشخصات لازم، از قبیل سطح مقطع وغیره را حفظ کرده باشند.

پوشش بتن روی میل گردهای فولادی

چون میل گردهای فولادی به عوامل خورنده جوی (رطوبت و رطوبت‌های اسیدی) بسیار حساس هستند؛ بنابراین، باید با پوشش کافی بتن روی آن‌ها، از زنگ زدگی آن‌ها جلوگیری کرد.

چون چسبندگی مناسب بین فولاد و بتن از عوامل مؤثر در مقاومت بتن مسلح است، باید میل گردهایی که در بتن مسلح به کار می‌روند، تمیز و عاری از گل، روغن، زنگ زدگی، پوسته، خوردگی یا سایر پوشش‌های غیر فلزی باشند.

برای تمیز کردن زنگ از سطح میل گرد، می‌توان از برس سیمی زبر استفاده کرد. اگر حجم میل گردهای زنگ زده زیاد باشد، از دستگاه ماسه‌پاش (سندبلاست) استفاده می‌کنند. این دستگاه با پرتاب شدید ماسه‌های ریز بر سطح میل گرد، باعث زنگ‌بری آن می‌شود.

دستور کار عملی

- ۱- برای تهیه‌ی بتن نسبت‌های سیمان، آب و ماسه را برای مقدار معینی بتن محاسبه کنید.
- ۲- به صورت دستی بتن تهیه کنید.
- ۳- در یک عملیات بتن‌ریزی که در یک محل یا کارگاه ساختمانی انجام می‌شود، حضور یافته و اگر امکان مشارکت در کار وجود ندارد، از اجرای عملیات گزارش تهیه کنید.
- ۴- قسمت‌های تخریب شده‌ی یک دیوار بتن را ترمیم کنید.
- ۵- به کمک مفتول سیمی چند نمونه خاموت درست کنید.
- ۶- چند نوع میل گرد مصرفی را در بتن معاینه کنید.

کارگاه شناخت مصالح نگهداری معدن (چوب)

هدفهای رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :


- ۱- انواع چوب را به طور عملی شناسایی کنید.
- ۲- انواع معایب چوب را تشخیص دهید.

داخل معدن پایدارند می‌توان در داخل معدن به کار برد. معمول‌ترین چوب‌هایی که در معدن به کار می‌رود، چوب کاج و بلوط است. منتها کاج از بلوط ضعیفتر و قیمت آن نیز ارزان‌تر است. بدین جهت برای نگهداری کارهای معدنی که برای مدت زمان کوتاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، از کاج و برای نگهداری کارهای دائم، از بلوط استفاده می‌کنند.


مقاومت انواع چوب در هوای مختلف نیز متفاوت است. بدین‌هی است که این مصالح در قسمت‌هایی از معدن که دارای هوای تمیز است، مدت زیادتری دوام دارند. برای مثال دوام چوب کاج در هوای خوب، حدود ۵ سال است در صورتی که در قسمت‌هایی از معدن که دارای هوای کثیف و مرطوب است، بیش از یک سال دوام نمی‌آورد. باید توجه داشت که حتی در مواردی که از چوب واحدی استفاده می‌شود، بسته به محل کاربرد

یکی از مهم‌ترین مصالحی که برای نگهداری کارهای معدنی مختلف به کار می‌رود، چوب است. مقاومت خوب، وزن مخصوص کم و عمر طولانی آن سبب شده است که بتوان آن را در تمام قسمت‌های معدن به کار برد. به‌غیر از امتیازات چوب می‌توان متفاوت بودن مقاومت آن در امتدادهای مختلف، قابلیت جذب و تبخیر آب و در نتیجه انساط و انقباض آن، پوسیدن و تغییرات وسیع مقاومت انواع مختلف را به عنوان معایب آن ذکر کرد.

انواع چوب‌های معدنی: از جمله متداول‌ترین چوب‌هایی که در نگهداری معدن به کار می‌رود، می‌توان چوب‌های کاج، صنوبر، بلوط، شاه‌بلوط و سایر درختان جنگلی را نام برد. در کل تمام چوب‌هایی را که به اندازه‌ی کافی مقاومند و در برابر رطوبت



شکل ۱-۲۲-۱- مقطع عرضی تنه درخت کاج




شکل ۲۲-۲- ترک خوردن چوب که در اثر یک نواخت نبودن ساختمان و میزان رطوبت رخ می‌دهد.

طریقه‌ی بریدن چوب برای استفاده از آن در نگهداری معدن

- ۱- برای این منظور چوب مورد نظر را به اندازه‌ی معین با اره ببرید.
- ۲- ابعادی از چوب را که باید توسط تبر بریده شود، با قلم روی چوب مشخص کنید.
- ۳- توجه داشته باشید که انتهای چوب نباید کاملاً نوک تیز شود در این رابطه همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، حداقل $\frac{1}{2}$ قطر چوب در وسط آن باید باقی بماند.
- ۴- یک تکه چوب یا الوار را به عنوان تکیه‌گاه انتخاب کنید و چوبی را که قرار است با تبر انتهای آن بریده شود، روی تکیه‌گاه بگذارد.
- ۵- با وارد آوردن ضربه‌ی تبر در دو امتداد عمودی و افقی چوب، قسمت‌های موردنظر را ببرید.
- ۶- از محکم بودن دسته‌ی تبر اطمینان حاصل کنید تا ضربات آن به بدن شما آسیبی وارد نکند.

و نیروهای مجاز آن متفاوت است. برای مثال از آن جا که چوب خشک نسبت به چوب مرطوب، مقاومت زیادتری دارد، بنابراین نیروهای مجاز چوب در شرایط خشک و مرطوب با یک‌دیگر متفاوت است.

شکل و ابعاد چوب‌های معدنی: چوب را معمولاً به حالت طبیعی و به صورت استوانه به کار برد و گاهی نیز آن را به صورت تخته در می‌آورند. با توجه به ابعاد و محل مصرف، چوب به اسامی مختلف نامیده می‌شود. از جمله این اسامی می‌توان ستون، کلاهک و رشک را ذکر کرد. با توجه به ابعاد کار معدنی طول استوانه‌های چوب متفاوت است و قطر آن بین $6\text{ تا }30$ سانتی‌متر تغییر می‌کند. چوب‌های نازک که به نام (لارده) موسوم است، برای پُر کردن فضای بین وسیله‌ی نگهداری و دیواره‌ی کار معدنی مصرف می‌شود. چوب‌های کوتاهی که در کارگاه استخراج به کار می‌روند، به نام «گرده قوزی» نامیده می‌شوند و آن دسته از چوب‌های کوتاه و ضخیم که بیشتر برای تهیه‌ی تخته‌های معدنی به کار می‌روند «گرده کاتین» نام دارد.



شکل ۳-۲۲- آماده کردن چوب برای نصب در کارگاه استخراج

دستور کار عملی

- ۱- چند نمونه از انواع چوب‌های معدنی را در عمل مشاهده و معاینه کرده و معایب آن را ذکر کنید.
- ۲- به صورت گروهی با ابزارهای لازم، چوب را بیرید و تکه‌تکه کرده و مطابق دستور پایه‌ی نگهداری تهیه کنید.

کارگاه شناخت مصالح نگهداری معدن (فولاد)

هدفهای رفتاری: پس از پایان این برنامه‌ی کارگاهی از شما انتظار می‌رود که :

- انواع فولاد را از لحاظ شکل و مصارف آن توضیح دهید.

الف - فولاد کم کربن یا فولاد نرم که کربن آنها 0.09% تا

فولاد


0.25% درصد است.

ب - فولاد متوسط با میزان کربن 0.25% تا 0.55% درصد.


ج - فولاد با کربن زیاد یا فولاد خشکه که بین 0.6% تا 0.2% درصد کربن دارد.

شکل‌های مختلف فولاد : فولاد به اشکال مختلف که به نام نیمرخ‌های فولادی مختلف معروف‌اند، به بازار عرضه می‌شود و متداول‌ترین آنها در شکل زیر نشان داده شده است.

فولاد یکی از مهم‌ترین مصالحی است که به شکل‌های مختلف مثل تیرآهن، قاب‌های فلزی، پیچ و مهره و اشکال دیگر، برای نگهداری کارهای معدنی به کار می‌رود. برای تهییه نیمرخ‌های مختلف فولادی، چدن حاصله از کوره‌ی بلند ذوب آهن را در تبدیل کننده‌های مخصوص با کاهش میزان کربن آن، به فولاد تبدیل می‌کنند و شمش‌های فولادی را در دستگاه‌های نورد، به شکل‌های موردنظر درمی‌آورند. با توجه به میزان کربن فولاد، آن را به انواع زیر تقسیم می‌کنند :



شکل ۱-۲۳- نیمرخ‌های مختلف فولاد



شکل ۳-۲۳- نبی

نبی با ارتفاع بال و ضخامت جان مشخص می‌شود. در بعضی از انواع نبی، طول هر دو بال مساوی است در صورتی که در انواع دیگر، مختلف است. برای نشان دادن مشخصات نبی از فرم $L \times X \times Y \times Z$ استفاده می‌کند که در آن X و Y ارتفاع بال‌ها و Z ضخامت جان است.

نیمرخ سپری یا T: این نیمرخ که در ایران به نام نبی سه پهلو نیز خوانده می‌شود، به شکل T است سپری اغلب در دو نوع ساخته می‌شود. در نوع اول آن قاعده دو برابر ارتفاع است در صورتی که در نوع دیگر، ارتفاع و قاعده با یک دیگر مساوی هستند.



شکل ۴- ۲۳- نیمرخ سپری


ورق و تسمه: ورق عبارت از ضخامت فولادی است که اغلب در سه استاندارد 1×2 ، 1×5 و 1×6 متر ساخته می‌شود. ضخامت ورق‌های مختلف نیز متفاوت است و بین چند میلی‌متر تا چندین میلی‌متر تغییر می‌کند.

ورق‌هایی که عرض آن‌ها کم‌تر از ۱۶ سانتی‌متر است، به نام تسمه خوانده می‌شود. ابعاد مقطع تسمه 5×5 تا 150×60 میلی‌متر و طول آن‌ها اغلب ۶ متر است.

میله‌های فولادی: میله‌های فولادی به شکل‌های مختلف (مربع، شش‌گوش، دایره و ...) و به صورت ساده یا آج دار ساخته می‌شود. میله‌هایی با مقطع گرد به قطر ۵ تا ۲۰ میلی‌متر، نیمرخ‌های چهارگوش به ضلع 6×6 تا 150×150 میلی‌متر و

نیمرخ‌های معمولی به نام نیمرخ I یا تیرآهن، نیمرخ U یا ناوданی، نبی، سپری، ورق، تسمه و میله خوانده می‌شود. طول شاخه‌ی نیمرخ‌های مختلف فولادی، اغلب ۶ متر است. در اینجا به شرح مختصر نیمرخ‌های فولادی می‌پردازیم.

نیمرخ I یا تیرآهن: این نیمرخ از جمله متداول‌ترین نیمرخ‌های فولادی است که تیرآهن‌ها را با شماره‌ای که معرف ارتفاع h آن بر حسب سانتی‌متر است، مشخص می‌کند. برای مثال تیرآهن نمره‌ی ۱۴، تیرآهنی است که ارتفاع مقطع آن برابر ۱۴ سانتی‌متر است و یک متر از آن ۱۴ کیلوگرم وزن دارد. قسمت‌های بالا و پایین تیرآهن به نام بال و قسمت میانی آن به نام جان تیر خوانده می‌شود.




شکل ۲- ۲۳- نیمرخ I یا تیرآهن

معروف‌ترین نیمرخ‌های I به شرح زیر است:

نیمرخ معمولی یا IUP: این نیمرخ برای تحمل خمس مناسب و سبک است. نیمرخ معمولی در شماره‌های ۸ تا ۶ ساخته می‌شود.

نیمرخ IPE: این نیمرخ نسبت به نیمرخ معمولی، دارای بال پهن‌تر و مناسب‌تر است.

نیمرخ نبی یا L: نبی نیز از جمله‌ی دیگر نیمرخ‌های است که در قسمت‌های مختلف به کار می‌رود.



شکل ۵-۲۳— ناؤدانی

مقاطع شش ضلعی، به ابعاد 13×100 میلی‌متر، ساخته می‌شود.
نیمرخ بال پهن IPB: این نیمرخ همان‌طوری که از اسمش پیداست، دارای بال‌های پهن‌تر و برای قطعات فشاری مناسب است. نیمرخ بال پهن در شماره‌های 100 تا 130 ساخته می‌شود.
نیمرخ ذوب آهن اصفهان IPA: این نیمرخ که ساخت کارخانه‌ی ذوب آهن اصفهان است، در شرایط فعلی در شماره‌های 10 تا 30 ساخته می‌شود.

نیمرخ U یا ناؤدانی: این نیمرخ به شکل U است و اغلب با ارتفاع دهانه‌ی آن (h) مشخص می‌شود. نیمرخ U تا ارتفاع 40 سانتی‌متر ساخته شده و در صنعت به صورت UNP نشان داده می‌شود.

دستور کار عملی

نیمرخ‌های مختلف فولادی را در کلاس مشاهده و بررسی کنید.