

## فصل چهارم

### آماده سازی ماشین ها برای چاپ شماره زنی و پر فراز

**هدف های رفتاری:** پس از پایان این فصل فرآگیر قادر خواهد بود:

- ۱- سیستم مرکب رسانی ماشین تیگل ملخی را تنظیم و آماده به کار نماید.
- ۲- سیستم مرکب رسانی ماشین های سیلندری و یا روتاسیون ورقی را تنظیم و آماده به کار نماید.
- ۳- مفهوم زیرسازی را بیان کند.
- ۴- زیرسازی های پشت فرم، یکنواختی و سخت را در ماشین تیگل اجرا نماید.
- ۵- زیرسازی های یکنواختی و سخت را در ماشین های سیلندری و روتاسیون ورقی اجرا نماید.
- ۶- شماره زنی (با نمراتور تکی) و یا با نمراتور مرکزی را در ماشین ملخی و یا سیلندری اجرا نماید.
- ۷- پر فراز را در ماشین ملخی و یا سیلندری اجرا نماید.

را توسط مکانیزم ویژه خودش (اهرمی، پیچی و...) وصل می کنیم.  
رنگ می تواند از طریق نورد برداشت، از نورد مرکب دان به نوردهای مالشی برسد.  
نورد برداشت این کار را با دو حرکت جانبی و دورانی خود به راحتی انجام می دهد.

**– مکانیزم مرکب دهی :** معمولاً توسط چرخ دنده (پلهای) یا مخروطی (غیرپلهای) است. برای شروع هر کار چاپی مکانیزم وصل نورد را در وسط درجه بندی خودش قرار می دهیم. به این ترتیب، نورد می تواند نیم دور بزند. حال می توانیم رنگ را در دو جهت دورانی و جانبی به خوبی میزان کنیم. با پیچ های جعبه رنگ می توانیم رنگ مورد نیاز هر قسمت را بر حسب نیاز تنظیم کنیم. تیغه کف مرکب دان در حالت عادی حدود ۲ پوینت با نورد مرکب دان فاصله دارد. تنظیم پیچ های مرکب دان از وسط آغاز و به دو طرف ختم می گردد. برای اینکه فشار زیادی به تیغه کف وارد نشود، بهتر است پیچ های تنظیم را در دو مرحله اول به آرامی و سپس کمی بیشتر محکم کنیم تا مرکب دهی به میزان مورد نظر بررسد.


قبل از چاپ بایستی ماشین ها را برای کار جدید آماده و بازدیدها و تنظیم های لازم را بر اساس آن کار انجام داد. مهم ترین بازدیدها عبارت است از تمیز بودن ماشین، روغن کاری و گرسنگ کاری؛ تنظیم های ضروری نیز عبارت اند از: تنظیم کامل سیستم های کاغذ رسانی، مرکب رسانی، زیرسازی فرم، فشار چاپ و خروج کاغذ. در این فصل تنظیم سیستم های مرکب رسانی، زیرسازی فرم و فشار چاپ را مورد بررسی قرار می دهیم و مطالب مربوط به روغن کاری، گرسنگ کاری، شست و شو و نظافت ماشین در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.

#### ۱-۴- سیستم مرکب رسانی ماشین تیگل (ملخی)

سیستم مرکب رسانی شامل مرکب دان و نورد داخلی مرکب دان (جعبه رنگ)، نورد انتقال دهنده مرکب از مرکب دان به نوردهای مالش، نورد برداشت، نوردهای رنگ پخش کن و نوردهای انتقال دهنده رنگ به فرم می باشد.

**۱-۱- تنظیم مرکب دان یا جعبه رنگ :** مرکب دان را نسبت به بزرگی سطح فرم چاپی میزان می کنیم. ابتدا مرکب دهی

طول جعبه رنگ بزرگ‌تر از طول فرم است. از این رو، باید رنگ مصرفی درون مرکب‌دان متناسب با بزرگی فرم باشد. طول نوار رنگ را با دو مانع سُربی محدود می‌کنیم. اندازه فرم با خواندن عده‌های بالای رامکا در ماشین مشخص می‌شود. همین عده‌ها با فاصله‌های یکنواخت با فرم، زیر در مرکب‌دان نیز قابل خواندن هستند. به این ترتیب می‌توان به خوبی طول مرکب خود را روی جعبه رنگ تنظیم کرد. مانع سُربی را طوری قرار می‌دهیم که در هر طرف به اندازه یک سیسیرو  $4/5$  میلی‌متر) به سمت داخل قرار گیرند. بقیه پیچ‌های تنظیم که مورد نیاز نیستند، بسته می‌شوند. می‌توان دور موانع را با مقواهی به شکل U محفوظ کرد و داخل مرکب‌دان قرار داد (شکل ۴-۴).



شکل ۴-۴- مقواهی U شکل


درون فضای خالی مرکب می‌ریزیم و نورد مرکب‌دان را می‌چرخانیم. مقدار رنگ‌دهی را با پیچ‌های مرکب‌دان تنظیم می‌کنیم. وقتی طول مرکب میزان باشد و پیچ‌های جعبه رنگ نیز تنظیم شوند، ماشین آماده رنگ‌دهی است. به خاطر بسیاریم که: مرکب‌دان باید قبل از شروع به چاپ، به طور صحیح تنظیم شود.

تنظیم پیچ‌های مرکب‌دان را همیشه از وسط آغاز می‌کنیم. تیغه کف مرکب‌دان باید صاف و تمیز باشد. به مانع درون مرکب‌دان ضربه نخورد و آن‌ها سالم باشند. پیچ‌های نگهدارنده مرکب‌دان محکم باشند. تنظیم عادی تیغه کف با نورد مرکب‌دان تقریباً  $2$  پوینت است.

به نوردهای رنگ ماشین در حال کار، با کاردک مرکب ندهید.


**۴-۱-۲- تنظیم نورد مالشی رنگ:** این نورد به تنظیم زیاد نیاز ندارد. در صورت لزوم می‌توان آن را با کمک پیچ‌های خودش در دو طرف تنظیم کرد به طوری که با فشار کمی روی سیلندر

در پایان هر کار چاپی لازم است کلیه پیچ‌های تنظیم تیغه مرکب‌دان را به عقب برگردانیم و تیغه را در حالت عادی خود قرار دهیم. پیچ‌هایی که به طور مستقیم بر تیغه کف تأثیر می‌گذارند، از نوع پیچ‌های دنده ریز هستند و با نوک مخروطی خود به تیغه کف فشار می‌آورند. دندۀ این پیچ‌ها باید همیشه تمیز باشد و رنگ‌های چاپی وارد دندۀ آن‌ها نشود. در غیر این صورت، روانی و حساسیت خود را از دست می‌دهند (شکل ۴-۱).




شکل ۴-۱- پیچ‌های تنظیم با تأثیر مستقیم  
بر تیغه کف

پیچ‌هایی که به طور غیرمستقیم بر تیغه کف تأثیر می‌گذارند: این پیچ‌ها از طرق اهرم زاویه‌ای، یک قطعه گونیابی را به تیغه فشار می‌دهند. در این روش، رنگ را می‌توان با دقت و حساسیت بیشتر تنظیم کرد (شکل‌های ۴-۲ و ۴-۳).




شکل ۴-۲- پیچ‌های تنظیم با تأثیر غیرمستقیم (توسط اهرم زاویه‌ای)  
بر تیغه کف



شکل ۴-۳- اهرم زاویه‌ای با تیغه کف ثابت

حامل فرم با ارتفاع سنج که به صورت مکعبی یا استوانه‌ای است، اندازه‌گیری و تنظیم می‌شود. ارتفاع سنج استوانه‌ای از کارایی بیشتری برخوردار است. با آن می‌توان هر نورده را به تنهایی در هر محل اندازه‌گیری کرد. برای تنظیم باید نوردها کمی کار کنند تا مرکب بگیرند. حال با ارتفاع سنج فاصله نوردها اندازه‌گیری می‌شود. چنانچه نیاز به تنظیم داشته باشد، پیچ شش گوش همان قسمت را کمی باز کرده و اهرم آن را به طرف علامت منفی (–) یا علامت مثبت (+) می‌بریم و پیچ را محکم کرده اندازه‌گیری می‌کنیم تا به حد مطلوب برسد. عرض خط روی ارتفاع سنج باید  $1/5$  تا  $2$  میلی‌متر باشد (شکل ۴-۶).




شکل ۴-۶- ارتفاع سنج استوانه‌ای

**۴-۱-۴- مرکب‌دهی به فرم :** با توجه به این که قبل از دستگاه مرکب‌دهی و کلیه نوردهای ماشین تنظیم شده‌اند، کافی است ارتباط میان مرکب‌دان و نوردهای انتقال دهنده رنگ را با فرم برقرار کنیم و مرکب‌دهی ضمن چاپ را کنترل نماییم. در حالت قطع چاپ، مرکب‌دهی نورد برداشت نیز به وسیله قفل خودکار قطع می‌شود تا مرکب اضافی به فرم نرسد. برای مرکب‌دهی قبل از چاپ تیراژ، در حالی که اهرم چاپ قطع است، باید قفل نورد برداشت آزاد شود. در این حال اهرم را به پایین فشار داده و زبانه را در محل خود قرار می‌دهیم (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷- وصل کردن سیستم مرکب‌دهی

رنگ قرار گیرد. مقدار فشار به ترتیب زیر اندازه‌گیری می‌شود: دو باریکه کاغذ سیلندر روغنی بین سیلندر رنگ و نورد ماشی فولادی قرار می‌دهیم و با کمک دو پیچ آن را تنظیم می‌کنیم. باریکه‌های کاغذ باید هنگام کشیدن در هر دو طرف به یک میزان حرکت کنند. به همین طریق فشار بین نورد فولادی بالایی و نورد اهرمی جمعه رنگ تنظیم می‌شود. به جای باریکه کاغذ سیلندر می‌توان از باریکه قشرهایی به ضخامت  $1/10$  میلی‌متر (آسترالون) نیز استفاده کرد (شکل ۴-۵).




شکل ۴-۵- تنظیم فاصله بین نوردها

به خاطر بسپاریم که: تنظیم دقیق نوردها باعث کاهش صدمات و ضایعات مواد خواهد شد.

ریل‌ها باید همیشه تمیز و بدون روغن باشند.

نوردها باید روی فرم بگردند نه آن که بلغزند.


**۴-۱-۳- تنظیم نوردهای انتقال دهنده رنگ :** هر یک از نوردهای انتقال دهنده مرکب به تنهایی و به وسیله ریل‌های سمت چپ و راست حامل فرم میزان می‌شوند. تنظیم، با کمک درجه‌بندی ویژه‌ای به خوبی صورت می‌گیرد. اگر نوردها نو باشند و درجه تنظیم ریل‌ها روی صفر میزان شود، در آن صورت نوردها در جای درست خود قرار گرفته‌اند؛ یعنی برابر خط چاپ هستند و درست در زیر یکدیگر قرار دارند. قطر قرقه‌های متحرک سر نوردها برابر با قطر لاستیک نورد است. فاصله نوردها تا صفحه



شکل ۸-۴- اهرم ویژه قطع و وصل نوردهای منتقل کننده رنگ



شکل ۹-۴- تنظیم عرض نوار رنگ



شکل ۱۰-۴- مرکب دان ماشین های سیلندری با امکان تنظیم دقیق

هنگام وصل چاپ زبانه خودش بیرون می‌افتد و بدیهی است در حالت مرکب دهی باید دکمه حمل کاغذ بیرون باشد تا ماشین تواند کاغذ را برای چاپ ببرد و نیز اهرم نوردهای انتقال دهنده رنگ باید بالا باند و نوردها با سیلندر بزرگ رنگ پخش کن فاصله داشته باشند. با پایین آوردن اهرم قطع و وصل به نوردهای منتقل کننده (شکل ۴-۸) اجازه می‌دهیم که آن‌ها به سیلندر بزرگ رنگ پخش کن بحسبند، رنگ را بگیرند و پایین بیایند؛ در نتیجه، رنگ را به فرم برسانند. مقدار مرکب دهی ضمن چاپ متناسب با بزرگی سطح مرکب گیری است. با گردش نورد درون مرکب دان، مقدار مورد نیاز رنگ به نورد برداشت می‌رسد. گردش این نورد به وسیله چرخ دنده‌ای صورت می‌گیرد. روی این چرخ دنده از شماره صفر تا هشت درجه بندی شده است و به وسیله دسته‌ای می‌توانیم میزان گردش نورد را تنظیم کنیم (شکل ۴-۹). گردش نورد به اندازه یک شماره برابر ۷ میلی‌متر از محیط خودش است. در نتیجه اگر سطح مرکب گیری کمی داشته باشیم، درجه رنگ را روی عدد یک قرار می‌دهیم که با هر بار چاپ تنها ۷ میلی‌متر از محیط روی صفر قرار گیرد، حرکت نورد برداشت به طور خودکار قطع می‌شود.

## ۲-۴- سیستم مرکب رسانی ماشین سیلندری و روتاسیون ورقی

سیستم مرکب رسانی ماشین‌های سیلندری نسبت به ماشین‌های تیگل مجہزتر است.

### ۱- قطعات مهم مرکب دان : این قطعات

طبق شکل ۴-۱ عبارت اند از :

- ۱- پین تنظیم کننده کف
- ۲- پین کشویی تنظیم کننده کف
- ۳- فریچ تنظیم کننده مرکب دان
- ۴- پیچ تنظیم تیغه مرکب دان
- ۵- تیغه کف مرکب دان
- ۶- قطعه محکم کننده تیغه کف
- ۷- نورد داخل مرکب دان
- ۸- بدنه مرکب دان جهت تعیین پیچ‌های تنظیم

می کنیم و به همان اندازه و با همان شماره ها پیچ های مرکب دان را به اندازه مورد نیاز باز می نماییم و بقیه پیچ ها را می بندیم. باز و بسته کردن پیچ های مرکب دان با احتیاط کامل باید انجام گیرد تا هیچ گونه صدمه ای به تیغه کف وارد نشود (شکل ۱۱-۴).

**— تنظیم مرکب دان :** به دلیل بزرگی ماشین و مرکب دان و نیز داشتن پیچ های تنظیم بیشتر، تنظیم مرکب دان از اهمیت زیادتری برخوردار بوده و کنترل آن کمی دشوارتر است. طول مرکب دهی را باید کمی کمتر از اندازه فرم تنظیم کرد. برای این منظور، شماره های مرکب دان را با شماره های حامل فرم تطبیق




شکل ۱۱-۴— پیچ های تنظیم مرکب دان باید به آرامی و با دقت میزان شوند.

نورد را طوری میزان می کنیم که نوار رنگ حداکثر برابر  $\frac{3}{5}$  سطح جانبی نورد باشد تا بتواند تمام سطح فرم را به طور یکنواخت رنگ بدهد و مجبور نباشیم پیچ های تنظیم را تغییر دهیم. بی تردید موقوعی هم پیش می آید که باید با نوار رنگ بسیار باریک کار را چاپ کنیم؛ زیرا مصرف رنگ با مقایسه فرم، اجازه استفاده از نوار پهن رنگ را نمی دهد. بهتر است ابتدا تمام پیچ های تنظیم کننده به یک اندازه میزان شوند تا قشر رنگ روی نورد مرکب دان در همه سطح یکسان باشد. سپس ضمن چاپ، بنا به مصرف محل های مختلف فرم، رنگ آن قسمت را با پیچ مربوط کم یا زیاد کنیم. در محدوده حروف سیاه یا سطوح پُر فرم پیچ های تنظیم کمی بازتر و بالعکس در محل های خالی فرم پیچ های تنظیم را می بندیم. هر چه این کار با دقت پیش تری صورت گیرد، زودتر می توانیم تیراژ را با رنگ دهی خوب چاپ کنیم.

**— مکانیزم مرکب دهی :** از نورد مرکب دان به نورد اهرمی به وسیله چرخ دنده دسته دار صورت می گیرد که با گردش آن می توان میزان نوار رنگ به نورد برداشت را روی درجه موردنظر تنظیم کرد (شکل ۱۲-۴).


هر چند گاه یک بار باید تیغه کف مرکب دان را، که حالت فنری دارد، باز کرد و از صاف بودن لبه آن مطمئن شد. در صورت داشتن ایراد باید آن را به حالت اولیه برگردانید تا هنگام تنظیم با نورد داخل مرکب دان بتواند فاصله یکنواختی داشته باشد. هنگام سوار کردن مرکب دان، به محل درست قرارگیری که به وسیله کارخانه سازنده مشخص شده است توجه کنید. مرکب دان را می توان با پیچ های اصلی محکم کننده خود به راحتی باز کرده و یا بست.

هنگام ریختن مرکب، بهتر است آن را به سمت نورد بیریم تا بقیه مرکب دان تمیز باقی بماند و مرکب دهی نیز به طور یکنواخت انجام شود. با آرام چرخاندن نورد می توان میزان قشر مرکبی را که روی سطح نورد قرار می گیرد، تخمین زد و به نسبت مصرف، فرم آن را میزان کرد. اگر هنگام میزان کردن قشر رنگ، نورد برداشت نیز با نورد مرکب دان به هم چسبیده و گردش کنند، مقدار برداشت رنگ را روی نورد ها بهتر می توان تشخیص داد. به طور کلی بهتر است که روی نورد مرکب دان قشر نازکی از رنگ، روی سطح زیاد قرار گیرد، تا قشر ضخیم رنگ، روی سطح کم. در ابتدای کار،




شکل ۱۲-۴-چرخ تنظیم نوار رنگ از نورد مرکب دان به نورد برد اشت

خط چاپ قرار می‌گیرد (شکل (B) ۴-۱۳) و اگر خطی روی آن دیده نشود، در آن صورت نورد بالاتر از خط چاپ قرار می‌گیرد (شکل (C) ۴-۱۳). تنظیم ارتفاع صحیح نورد (برابر خط چاپ) (شکل (A) ۴-۱۳) توسط پیچ‌های ویژه‌ای که سمت چپ و راست ماشین در دو سر نورد و زیر قفل‌های آن قرار دارند صورت می‌گیرد و می‌توان با کمک آن پیچ‌ها، نورد را به دقت میزان کرد (شکل ۴-۱۴).



شکل ۱۴-۴-تنظیم ارتفاع نوردهای منتقل کننده رنگ به وسیله چرخ‌ذنده‌های خارج از مرکز

**۴-۲-۴- تنظیم نوردهای انتقال دهنده مرکب :**  
نوردهای انتقال دهنده مرکب را می‌توان به دو روش میزان کرد :  
الف) با ارتفاع سنج استوانه‌ای : در اثر تماس ارتفاع سنج استوانه‌ای با نورد، نوار باریکی از رنگ روی آن می‌نشیند.  
اندازه صحیح عرض نوار رنگی باید بین ۱,۵ تا ۲ میلی‌متر باشد. اگر عرض نوار رنگی بیشتر از ۲ میلی‌متر باشد، نورد زیر




شکل ۱۳-۴- اندازه‌گیری ارتفاع نوردها با ارتفاع سنج استوانه‌ای

می‌لغزانیم و طبق شکل به زیر نورد می‌بریم. بهتر است با یک دست، پیچ تنظیم را به مقدار کمی حرکت دهیم و با دست دیگر، همزمان و با احساس کامل، ارتفاع نورد را اندازه‌گیری کنیم. به خاطر بسپاریم که : پس از تنظیم ارتفاع نورد، باید آن را به طور جانبی (افقی) نیز تنظیم کرد.

در مورد فرم‌های خط‌دار (خط برنج) دقت شود که نوردها تا حد ممکن بالا تنظیم شوند.

وقتی که ماشین سرد است، نورد را تنظیم نکنیم. پس از کمی کار کردن نوردها گرم می‌شوند و می‌توان آن‌ها را تنظیم کرد.

**۴-۲-۳ مرکب‌دهی به فرم :** به طور کلی در تمام ماشین‌ها، مرکب از نورد فولادی مرکب‌دان به نورد برداشت داده می‌شود. این کار با وصل کردن اهرم وینه دستگاه مرکب‌دان صورت می‌گیرد. در این حال، نورد برداشت با نورد مرکب‌دان تماس پیدا می‌کند، رنگ را از آن می‌گیرد و به نوردهای رنگ پخش کن و مالشی می‌رساند. مرکب پیش از اینکه به فرم برسد، به وسیله این نوردها خوب پخش می‌شود و به صورت قشری نازک و یکنواخت روی سطح نوردها از جمله نوردهای منتقل کننده رنگ قرار می‌گیرد.




شکل ۴-۱۶-۴ اهرم اصلی راه اندازی ماشین از چپ توقف، حرکت، کاغذ، چاپ

اگر نورد را در جهت ارتفاع میزان کردیم، باید در جهت عرضی نیز به وسیله پیچ‌های تنظیم وینه خودش با سیلندر مرکب میزان شود. تنظیم جانبی طوری باشد که نورد در حالت تماس به راحتی با دست بگردد. طبق روش باریکه کاغذ نیز می‌توان میزان تماس را اندازه‌گیری کرد.

**(ب) با کمک فرم چاپی :** یکی دیگر از امکانات تنظیم نوردهای منتقل کننده رنگ، تنظیم با فرم چاپی است. این تنظیم به زمان زیادتری نیاز دارد و وقتی به کار می‌رود که نوردها مقداری گردی خود را از دست داده باشند یا این که هنگام چاپ تیراز مشکلات چاپی به وجود بیاید که با وسائل تنظیم متداول توانیم آن‌ها را به خوبی میزان کنیم.


نحوه کار : به غیر از نورد آخری که تزدیک فرم است، بقیه نوردهارا از ماشین خارج می‌کنیم. فرم چاپی را کاملاً تمیز می‌کنیم. نورد را کمی بالا می‌بریم و نمونه‌ای چاپ می‌کنیم و کنترل می‌شود که آیا همه نقاط فرم رنگ گرفته است یا خیر. چنانچه قسمت‌هایی به خوبی رنگ نگرفته باشد، نورد را به میزان لازم پایین می‌آوریم تا همه نقاط فرم به خوبی رنگ بگیرد. هر نوع تغییراتی که در ارتفاع نورد می‌دهیم، باید از نظر جانبی نیز آن را دوباره نسبت به سیلندر مرکب میزان کنیم. پس از این کار، نورد را از ماشین برمی‌داریم، فرم را مجدداً تمیز می‌کنیم و نورد دوم را قرار می‌دهیم. مانند نورد اول از ابتدا کار را تکرار می‌کنیم تا نورد دوم نیز میزان شود و خوب رنگ بگیرد. بقیه نوردها نیز به همین ترتیب و تک تک تنظیم می‌شوند تا کلیه نوردها رنگ را به طور یکنواخت به فرم انتقال دهند. نوردهای منتقل کننده رنگ که از ماشین بیرون هستند، داخل ماشین قرار داده می‌شوند. نوردی که نسبت به سیلندر چاپ در فاصله دورتری قرار دارد، مقدار کمی پایین تر تنظیم می‌شود تا آن تعداد از حروف که کمی ساییده شده‌اند به وسیله این نورد به خوبی رنگ بگیرند. برای سنجش ارتفاع نوردها می‌توان از ارتفاع سنج استوانه‌ای، ارتفاع سنج مکعبی یا ارتفاع سنج درجه‌ای نیز استفاده کرد (شکل ۴-۱۵). ارتفاع سنج را روی صفحه حامل فرم تمیز شده به آرامی



شکل ۴-۱۵

بر جسته این امکان را داریم که فشار را در کل فرم کم یا زیاد کنیم اما این برای به دست آوردن یک نتیجه خوب کافی نیست. لذا باید قسمت های ضعیف را بالا بیاوریم و هم سطح کنیم؛ به عبارت دیگر، باید زیرسازی کنیم.

تمام اجزای فرم کاملاً دقیق در یک سطح نیستند. حال، خط چاپ به منزله پلی بر روی اجزای مختلف فرم با ارتفاع های مختلف است. به این ترتیب، به بعضی از قسمت های فرم بیش تراز اندازه فشار وارد می شود و به بعضی از قسمت ها کم تر؛ در نتیجه آن قسمت از فرم که زیر فشار زیاد قرار می گیرد، حالت لهیدگی پیدا می کند (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷- اختلاف اندازه عناصر فرم

**۱-۳-۴- زیرسازی پشت فرم :** این تکنیک فقط در مورد فرم های کوچک (فرم های تیگل) مورد استفاده قرار می گیرد. - روش کار: فرم بسته شده را درون ماشین قرار می دهیم و پس از تنظیم دقیق فشار و مرکب، اولین نمونه را چاپ می کنیم. محل های بر جسته نمونه یعنی خط ها، حروف سیاه و ضخیم چاپ شده شروع سطح را با قیچی می بزیم. روی کلیه حروف سیاه (ضخیم) و خطوط و کلیشهایی که به فشار بیشتری نیازمندند، کاغذ می چسبانیم. حروف خیلی ضعیف چاپ شده را با زیر چسبانی یا تعویض به اندازه خط چاپ می رسانیم. محل هایی را که کمی ضعیف چاپ شده اند، با کاغذ نازکتر ۱۲gr/m<sup>2</sup> به ارتفاع بالاتر می رسانیم. محل های خیلی قوی چاپ شده مانند خطوط ظرف و خطوط نقطه چین را می بزیم و از کاغذ خارج می کنیم (شکل ۴-۱۸).


اندازه سطح جانبی نوردهای دستگاه مرکب دان نسبت به بزرگی هر ماشین بین ۵/۵ تا ۷ برابر مساحت بزرگ ترین فرم قابل چاپ است. پس از وصل کردن نورد برداشت، مقدار رنگ دهی (نوار رنگ) را با کمک درجه بندی آن و چرخ ویژه نوار رنگ، میزان می کنیم. بدینه است هر چه روی عدد بزرگ تری قرار گیرد، عرض نوار رنگ بیشتر خواهد بود. عرض نوار رنگ نسبت به بزرگی سطح مرکب گیری فرم تنظیم می شود. حال اهرم اصلی را از حالت «توقف» خارج می کنیم و روی حالت «حرکت» (کار) قرار می دهیم (شکل ۴-۱۶). می توان این کار را با دگمه ویژه راه اندازی نیز انجام داد. در این حالت، ماشین از ترمز خارج می شود و موتور آن، دستگاه را به حرکت وا می دارد.

**۴-۲- تنظیم مقدار مرکب :** یکی از کارهای اصلی چاپ کار مرکب دهی یکنواخت در تمام سطح فرم است. باید توجه داشته باشیم که مرکب های چاپ در مقابل حرارت حساسیت دارند. در ابتدای کار، درجه حرارت دستگاه مرکب دهی کم تراز زمانی است که مقداری کار چاپ شده است. هنگام چاپ تیراز، مرکب تحت تأثیر سیلندر دوار فولادی و نوردهای لاستیکی قرار می گیرد و گرم می شود؛ از این رو تغییراتی در خواص مرکب پیدا می شود. مرکبی که در ابتدا دارای غلظت زیاد باشد مشروط بر این که هنگام چاپ در سطح کاغذ کندگی به وجود نیاید یک تصویر مطلوب و شفاف چاپی خواهد داد و مرکبی که هنگام چاپ رقيق بشود، شفافیت آن در چاپ از بین می رود و اشکالاتی در انقال رنگ به وجود می آورد. در این صورت، باید مرکب دهی هنگام چاپ تیراز، با دقت تحت کنترل قرار گیرد و عرض نوار رنگ نورد مرکب دان نسبت به افت مرکب تنظیم شود. در مواردی که حرارت موجود تأثیر زیادتری روی مرکب داشته باشد، بهتر است مرکب را در دفعات زیاد و به مقدار کم در مرکب دان بزینیم.

### ۴-۳- زیرسازی فرم

در چاپ بر جسته، زیرسازی کار سیار مهمی برای چاپ کار است. برای این که هر رنگی روی جنس مورد چاپ به خوبی و کاملاً یکنواخت نشان داده شود، نیاز به مقدار معینی فشار دارد، که از طرف ماشین به فرم وارد شود. در حقیقت، در چاپ


مناسب به پشت آن بتابد تا بتوانیم به خوبی اختلاف فشار را از سایه ها تشخیص دهیم (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۹- چاپکار در حال رسم نشانه گذاری های زیرسازی

برای بهتر تشخیص دادن سایه ها از یک منبع نور استفاده می شود. به این ترتیب زاویه مناسب تابش نور را می توانیم با دقت به دست آوریم. سایه هر یک از عناصر فرم با دیگری تفاوت دارد و نمی توان همه را به یک روش نشانه گذاری کرد؛ مثلاً روش معلوم کردن سایه فرم حروفی با فرم کلیشه خطی تفاوت دارد. در مورد فرم حروفی باید جهت تابش نور، موازی با سطح باشد. فشار چاپ را ابتدا در یک صفحه به صورت زیر هم یکنواخت می نماییم و سپس، در صورت لزوم، فشار صفحات پهلوی را یکنواخت می کنیم. برای رسم نشانه گذاری ها بهتر است با دست های کشیده کار کنیم تا وسعت دید زیاد باشد و تمام سطح به خوبی زیر نظر قرار گیرد. کاغذ زیرسازی باید تا حد ممکن دور از چشم قرار گیرد و با فاصله مناسب نشانه گذاری شود. کار از قسمت پایین شروع می شود و به طرف بالا می رود تا چشم بتواند بدون مزاحمت، مرز تک تک فشارهای مختلف را تشخیص دهد. به صورت کلی نشانه گذاری (خط کشی) از خارج به داخل انجام می شود. به این ترتیب، ساختمان زیرسازی (چگونگی قرار گیری تکه ها) خیلی بهتر و یکپارچه زیر نظر خواهد بود.

نشانه گذاری هایی که به صورت منحنی بسته نامنظم (شکل ۴-۲۰) رسم می شوند، باید درون محدوده تصویر یا مطلب،




شکل ۴-۱۸- نمونه زیرسازی پشت فرم

کاغذ زیرسازی شده را با کمک برشی که در گوشه ها می زییم، به پشت فرم می چسبانیم. چسب باید به محل های خالی از مطلب زده شود. به جای این برگ زیرسازی، باید یک برگ به همان ضخامت از کاغذ سیلندر کسر شود.

**۴-۳-۲- زیرسازی یکنواختی داخل کاغذ سیلندر (تک چسبانی) :** این نوع زیرسازی متدائل ترین نوع زیرسازی ها است. قبل از آغاز تک چسبانی باید محدوده آن ها را به وسیله نشانه گذاری (خط کشی) با مداد نرم مشخص کرد. این کار بر حسب میزان فشار (سایه پشت کاغذ) یا بازدهی تصویر انجام می شود.  
**(الف) نشانه گذاری بر حسب سایه پشت :** ابتدا نمونه ای تهیه می کنیم که بتوانیم میزان فشار وارد شده به فرم را نسبت به سایه به وجود آمده در پشت آن به خوبی تشخیص دهیم. مقدار فشار طبق این نمونه ثابت می ماند.

نمونه را طوری روی میز قرار می دهیم که نور با زاویه



شکل ۴-۲۰- چپ : نشانه‌گذاری درست؛

راست : نشانه‌گذاری غلط

کاغذ به همان ضخامت از ماشین برداشته شود. پیشنهاد می‌کنیم باریکه‌های کاغذ با عرض و ضخامت‌های مختلف را قبل از بریده و آماده کنید تا در وقت شما صرفه جویی شود.

(ب) نشانه‌گذاری بر حسب بازدهی تصویر : برای این کار یک نمونه با فشار معمولی می‌گیریم به طوری که اختلاف فشار روی نمونه به خوبی قابل تشخیص باشد. میزان رنگ‌دهی معمولی است. کلیشه‌های لاستیکی، سطوح  $\mu$  و گراورها بر حسب بازدهی تصویر زیرسازی می‌شوند. برای نشانه‌گذاری از ضعیف‌ترین محل شروع می‌شود و به مرور به محل  $\mu$  مال می‌رسد. توجه کنید که نشانه‌گذاری‌ها یکدیگر را قطع نکنند و داخل هم نروند. حداقل فاصله میان هر تکه  $2\text{ mm}$  باشد (شکل‌های ۴-۲۱ و ۴-۲۲).

شکل ۴-۲۱- نشانه‌گذاری  
بر حسب بازدهی تصویر «پرتره گوتنبرگ»



یکدیگر را قطع کنند. تنها با طبقه‌بندی خوب فشارها، می‌توان چاپ تمیز و یکنواختی به دست آورد. در اولین زیرسازی تا حد ممکن با تکه‌های بزرگ محل‌های خوب چاپ نشده را مشخص کنید. از به کار بردن کاغذهای ضخیم برای تکه چسبانی خودداری کنید. چسباندن تکه‌های زیاد و روی هم، زیرسازی را نرم می‌کند و به آن حالت اسفنجی می‌دهد. با یکنواخت کردن فشار به صورت سطوح بزرگ در زیرسازی اول، اختلاف فشارهای کمتر، در زیرسازی دوم، واضح‌تر خواهد شد.


به خاطر بسپاریم که : ساختن زیرسازی، کاری پر مسئولیت برای چاپکار است. تنها یک زیرسازی خوب باعث می‌شود که در چاپ تیراز رنگ به همه فرم یکنواخت برسد.

چاپکار بر جسته باید تفاوت‌های میان زیرسازی یکنواخت - زیرسازی  $\mu$  های مختلف و زیرسازی مکانیکی (سخت) را بداند و هر کدام را در جای خود مصرف کند. زیرسازی خوب و یکنواخت، چاپ خوب و یکنواختی را به ما می‌دهد.

زیرسازی یکنواخت پشت فرم تنها برای ماشین‌های تیگل است.

حروف سیاه، بیشتر از حروف نازک به فشار نیازمندند. چسب مصرفی در محل‌هایی که مطلب وجود دارد، زده نشود.

پس از قرار دادن زیرسازی در ماشین یا زیر فرم یک برگ



شکل ۲۲-۴- نشانه‌گذاری بر حسب بازدهی تصویر با تکه‌های بزرگ

هیچ گاه نشانه‌گذاری‌ها یکدیگر را قطع نکنند.  
در نشانه‌گذاری روی تصویر، کاغذ کپی زیر ورق زیرسازی  
می‌شود. دقیق شود که برای هر یک از سطوح تکه چسبانی چه  
به طور کلی رسم نشانه‌ها از خارج به داخل صورت  
به خاطر بسپاریم که : نشانه‌گذاری به دو روش سایه پشت  
به اوّلین زیرسازی تا حد ممکن تکه‌هارا بزرگ نشانه‌گذاری

نمونه و بازدهی تصویر روی نمونه انجام می‌شود.  
برای نشانه‌گذاری از مداد بلند استفاده می‌کنیم تا سایه  
نمونه را به طور مایل مقابله نور قرار دهید تا تابش ساعت‌های  
نور به کاغذ عمود نتابد.

۳-۳-۴- روش ساخت زیرسازی در ماشین‌های تیگل :

در اینجا از چاپکار انتظار داریم که با مهارت و استادی هرچه

تمام نشانه‌گذاری‌ها باید در پشت صفحه به خوبی دیده  
شوند. این کار با قرار دادن کاغذ کپی در زیر کاغذ زیرسازی انجام  
می‌شود. دقیق شود که برای هر یک از سطوح تکه چسبانی چه  
 نوع کاغذی چسبیده می‌شود.

به خاطر بسپاریم که : نشانه‌گذاری به دو روش سایه پشت

نمونه و بازدهی تصویر روی نمونه انجام می‌شود.  
برای نشانه‌گذاری از مداد بلند استفاده می‌کنیم تا سایه  
دست مشکلی ایجاد نکند. نشانه‌گذاری از ضعیف‌ترین محل  
شروع می‌شود و به مرور به محل نرم می‌رسد. توجه کنید که از  
مدادهای کوتاه، کند و سخت برای رسم نشانه‌گذاری (منحنی‌های  
بسته نامنظم) استفاده نشود.

تمامتر یک کار خوب دستی را ارائه دهد. قبل از تکه چسبانی باید آن کار کرد و مجبور نباشیم مرتبًا از داخل لوله چسب برداریم.  
قیچی کاغذبری:

بُرشکاری از کوچکترین نشانه شروع می‌شود. چسب بسیار کم به کاغذ نگهدارنده (کاغذ پایه) زده می‌شود. کاغذ تکه چسبانی را دقیق می‌بریم؛ روی آن می‌چسبانیم و به خوبی صاف می‌کنیم. هنگام بریدن دقت شود تا کاغذ پایه بریده نشود (شکل ۴-۲۳) زیرا هنگام چاپ تیراز فشار زیادی به آن وارد می‌شود. در مورد محل‌های ظرف شکل‌ها مانند قسمت‌های محوشة تصاویر و قسمت‌های خیلی روشن گراور بهتر است تکه را کمی کوچک‌تر از نشانه رسم شده ببریم (شکل ۴-۲۴). بدین ترتیب


وسایل و ابزار کار را تهیه کنیم. این ابزار عبارت اند از: صندلی و صفحه ویژه زیرسازی. صفحه زیرسازی با فلز روی پوشیده شده است.

چاقوی بُرش برای زیرسازی، متداول ترین چاقوی برش چاقو با تیغه‌های تعویضی است. تیغه‌های یدکی آماده باشند. کاغذ زیرسازی در ضخامت‌های مختلف (ابریشمی، هوایی، آفیش)

چسب؛ با توجه به اینکه کاغذ را با فشار کم انگشت می‌چسبانیم، چسب باید به گونه‌ای باشد که به راحتی بتوان با




شکل ۴-۲۳- بریدن تکه جهت زیرسازی با تیزبُر (کاتر)



شکل ۴-۲۴- بریدن تکه‌ها جهت زیرسازی با چاقوی کاغذبری

را با درفش نشان کنیم. در ماشین هایی که پس از پایان دور سیلندر، پنجه ها هنوز کاغذ را رها نکرده اند، می توان بلا فاصله درفش زد. در سایر موارد، برگ نمونه گرفته شده را بار دیگر به طور دقیق در محل خود قرار داده، سیلندر چاپ را به اندازه لازم به جلو حرکت می دهیم. زمانی که میز آنلاگه آماده دریافت کاغذ بعدی می شود، سیلندر را متوقف می کنیم و درفش می زنیم.

اصولاً زیرسازی فرم های ۳۲ صفحه ای به ۸ قسمت، ۱۶ صفحه ای به ۴ قسمت و ۸ صفحه ای به ۲ قسمت تقسیم می شوند. هر کدام از قسمت ها را جداگانه درفش می زنیم و با شماره مشخص می کنیم. دقت شود که درفش نسبت به محور سیلندر چاپ کاملاً عمود و در وسط کناره های نمونه گرفته شده، زده شود (شکل ۴-۲۵).



- ۱- درفش عمود بر محور سیلندر زده می شود.
  - ۲- زیرسازی در سطح پایین قرار گرفته بزرگ تر اثر می کند.
- الف- شروع چاپ  
ب- اختلاف اندازه بین کاغذ بالا و پایین

شکل ۴-۲۵- چسباندن دقیق زیرسازی

با توجه به اینکه ضخامت کاغذ سیلندر حدود ۱,۲ میلی متر است، طول (گستره) ورق بالایی کاغذ سیلندر بیشتر از طول ورق پایینی است؛ زیرا کاغذ پایینی که دور سیلندر بسته شده است نسبت به کاغذ بالایی محیط کوچک تری را طی می کند. از این رو هر چه درفش با دقت بیشتری زده شود، اختلاف اندازه کمتری میان طول درفش خورده زیرسازی و طول درفش خورده کاغذ نگهدارنده خواهیم داشت.

بازدهی تصویر ظریف تر خواهد شد. تکه های زیرسازی را با توجه به جهت دوران سیلندر فشار می چسبانیم. تنها باید ابتدای دوران چسب بخورد و قسمت پایین تکه ها آزاد و بدون چسب باشد تا در اثر گردش سیلندر فشار، تا نشود یا چروک نگردد.

به خاطر بسیاریم که : قبل از شروع تکه چسبانی باید وسایل کار آماده و در دسترس باشند.

هنگام بریدن تکه ها مراقبت شود که کاغذ پایه بریده نشود. چسب تا حد امکان رقیق باشد و به مقدار کم زده شود. تکه ها دقیق و طبق نشانه ها (خط کشی ها) بریده و چسبانده شوند.


ابتدا سطوح کوچک و سپس تکه های بزرگ چسبانده شوند.

**۴-۳-۴- نگهدارنده زیرسازی : وظیفه این کاغذ نگهداری و حمل کلیه زیرسازی ها (زیرسازی یکنواختی و زیرسازی سخت ) است. برای این کار از یک کاغذ مرغوب و محکم تر دیک به  $100 \text{ gr/m}^2$  استفاده می شود. زیرسازی که بر حسب سایه پشت یا بازدهی تصویر انجام شده نیز روی این کاغذ چسبیده می شود. زیرسازی آماده شده همراه با کاغذ پایه، باید به دقت روی کاغذ سیلندر قرار داده شود به طوری که با فرم کاملاً میزان باشد و بدون کوچک ترین اختلاف روی آن بخورد. برای این منظور، کاغذ پایه را با درفش علامت می زنیم. درفش، سوراخ ریزی در سایر کاغذهای سیلندر فشار، از جمله کاغذ نگهدارنده، به وجود می آورد. کاغذ پایه حامل زیرسازی را طبق سوراخ ریز درفش می برم و روی کاغذ نگهدارنده (اویزانی) داخل سیلندر فشار می چسبانیم.**

**۴-۳-۵- روش چسباندن زیرسازی در ماشین های سیلندری :** نحوه اجرای انواع زیرسازی ها در ماشین های سیلندری مانند ماشین های تیگل است. چگونگی چسباندن آنها داخل سیلندر چاپ به شرح زیر است :

- اولین زیرسازی : اولین زیرسازی که یکنواخت کننده اختلاف سطح فرم است، روی برگ نگهدارنده زیرسازی (اویزانی) که همجنس کاغذ پوششی سیلندر است چسبانده می شود. برای میزان چسباندن زیرسازی داخل سیلندر، باید برگ نمونه گرفته شده

سیاه و قسمت‌های پُر کلیشه‌های خطی نیز به کار می‌رود. با برجهسته کردن زیر قسمت‌های سیاه خود به خود فشار بیشتری را می‌توان به آن‌ها وارد کرد (شکل ۴-۲۷).



شکل ۴-۲۷- سطوح بزرگ‌تر به فشار بیشتری احتیاج دارند.

در گذشته تزدیک زیرسازی سخت کاری وقت‌گیر بود و به صورت دستی انجام می‌شد. امروزه این کار به طور مکانیکی صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم هر یک از امکانات زیرسازی مکانیکی را انتخاب کنیم؛ مثلاً برش دستی، زیرسازی با اختلاف سطح گچی MKZ، زیرسازی با اختلاف سطح به روش پریماتون<sup>۱</sup> و زیرسازی M<sup>۳</sup> با اختلاف سطح بسیار خوب.

ساده‌ترین نوع زیرسازی، قرار دادن باریکه‌های کاغذ از قبل آماده شده زیر سطوح سیاه و بریدن صفحات کاغذ برای سطوح تُن‌های مختلف است. در این مورد زیرسازی سخت برش دستی مفهوم بیدا می‌کند.

به خاطر بسیاریم که : زیرسازی سخت نمی‌تواند جایگزین زیرسازی یکواخت گردد.

مقدار اختلاف سطح زیرسازی سخت تابع عوامل مختلف است (نوع ماشین، جنس کاغذ و غیره) و زیرسازی سخت نیز انواع مختلفی دارند.


#### ۱-۴- زیرسازی سخت به روش برش دستی :

این زیرسازی در چهار مرحله انجام می‌شود :

(الف) گرفتن چهارنمونه، که بتوان تُن‌های مختلف آن‌ها را به خوبی از یکدیگر تشخیص داد.

(ب) بریدن سیاه‌ترین محل‌ها از نمونه اول و چسباندن آن روی نمونه چهارم (به عنوان زیرسازی پایه) (شکل ۴-۲۸).

کاغذ زیرسازی شده در قسمت‌های پایین‌تر و روی کاغذ نگهدارنده (آویزانی) چسبانیده می‌شود. هنگام چسباندن باید دقت کنیم که لبه کاغذهای دیگر برگردانده و یا تا نشود. پس از بریدن محل‌های درفش خورده به شکل جناغی، آن را روی کاغذ نگهدارنده زیرسازی قرار می‌دهیم و اثر درفش زیرسازی را با اثر درفش کاغذ نگهدارنده با دقت میزان می‌کنیم. با یک دست زیرسازی را نگاه می‌داریم و با دست دیگر، مقدار کمی چسب به لبه جلویی آن می‌زنیم و به کاغذ نگهدارنده می‌چسبانیم (شکل ۴-۲۶). یک برگ کاغذ تعویضی که به صورت آزاد



شکل ۴-۲۶- چسباندن زیرسازی روی کاغذ نگهدارنده (آویزانی)

داخل کاغذهای سیلندر قرار داده‌ایم و ضخامت آن برابر کاغذ زیرسازی شده است، از کاغذهای سیلندر کسر می‌کنیم. کاغذ سیلندر پوششی (بالایی) را دوباره محکم می‌بندیم.

— دومین زیرسازی : این زیرسازی را می‌توانیم به طور مستقیم روی زیرسازی اول بچسبانیم یا جداگانه درفش بزنیم و روی برگ بعدی بچسبانیم. چنانچه نیاز به تکه چسبانی جزئی باشد، کاغذ سیلندر را باز می‌کنیم و روی زیرسازی دوم انجام می‌دهیم.

#### ۴-۴- زیرسازی سخت


این زیرسازی به هیچ عنوان نمی‌تواند جانشین زیرسازی یکنواختی شود. در چاپ عکس‌های هالبیتون (گراور سیاه و سفید) اختلاف سطح زیرسازی سخت باعث می‌شود تا چاپی با کنتراست (تفییرات تُن عکس) بالا و تأثیر قوی به دست آید. زیرسازی سخت نه فقط برای عکس‌های هالبیتون لازم است بلکه در مورد حروف

به هر نقطه، متناسب با بزرگی سطح آن، فشار وارد می‌شود. در آن صورت، عکس با کیفیت بسیار خوب و طبیعی خود را نشان می‌دهد. بدیهی است هرچه سطح جنس مورد چاپ بد باشد، فشار زیادتر باعث می‌شود که فاصله سایه روشین‌ها کمتر شود و عکس به صورت بسته (بدون سایه و روشن) جلوه کند.

به خاطر بسیاریم که: برش دستی یک زیرسازی قوی به روش روی هم چسبانی است.

لازم است این کار داشتن شناخت صحیح از اختلاف تن‌ها است.

دقیق بریدن و چسباندن روش کاغذ پایه بسیار مهم است.



شکل ۴-۲۸—بریدن سیاه‌ترین محل‌ها

ج) بریدن سیاه‌ترین محل‌ها و نیز محل‌های خاکستری (تن متوسط) از نمونه دوم و چسباندن آن روی نمونه چهارم (شکل ۴-۲۹).




شکل ۴-۲۹—بریدن سیاه‌ترین محل‌ها و تن‌های متوسط

د) بریدن سفیدترین محل‌های نمونه سوم و چسباندن آن روی نمونه چهارم (شکل ۴-۳۰).




شکل ۴-۳۰—بریدن سفیدترین محل‌ها

برش دستی نوعی زیرسازی مکانیکی برای تصاویر است. به طور اصولی میزان فشار بر حسب بزرگی مساحت نقاط (ترام) باید تنظیم شود. هر چه مساحت نقاط بیش تر باشد، فشار بیشتری نیاز دارد و نقاط تیز فشار کمتری نیاز دارند. به وسیله چهار برگ یاد شده یک زیرسازی سخت ساخته می‌شود که اختلاف سطح‌های آن با درجات سایه روشن عکس هالبیون مطابقت دارد. به این ترتیب،



شکل ۴-۳۱—نماتور تکی پیستونی




شکل ۴-۳۲— دستگاه شماره‌زنی افقی بسته شده، کلید غلتکی سمت چپ



شکل ۴-۳۳— دستگاه شماره‌زنی عمودی بسته شده، کلید غلتکی سمت چپ

نمراتور مرکزی باید لاستیک نوردهای منتقل کننده رنگ از یک طرف کمی کوچک تر از نوردهای معمولی باشند تا میله کنترل کلید غلتکی با لاستیک نوردها تماس پیدا نکند (شکل ۴-۳۴).



شکل ۴-۳۴— دستگاه شماره‌زنی با کلید غلتکی سمت چپ؛ طول لاستیک نوردها در سمت چپ کوچک تر است.

هنگام چاپ روی این علامت فشار وارد می‌شود و آن را پایین می‌برد. به این ترتیب شماره عوض می‌شود. برای پایین بردن به فشار زیادی نیاز است و چون پیستون به کاغذ سیلندر فشار وارد می‌کند، بهتر است یک ورقه فلزی نازک و کوچک روی کاغذ سیلندر چسبانده شود. قبل از چاپ با یک پارچه تمیز و محکم روی نمراتور را با دقیق ترین می‌کنیم تا نفت و روغن روی آن به خوبی پاک شود. فرم را نباید خیلی محکم بیندیم، زیرا محور دستگاه نمراتور تحت فشار قرار می‌گیرد. بهتر است هنگام بستن فرم، در قسمت پای دستگاه یک قطعه نیم پوینتی قرار دهیم تا فشار کمتری به محور دستگاه وارد شود. پس از پایان کار چاپ دستگاه را تمیز می‌کنیم و درون ظرف نفت قرار می‌دهیم تا رنگ‌های باقی مانده درون آن پاک شود سپس با بُرس ظریف یک بار دیگر داخل اعداد را تمیز می‌کنیم. پس از خشک کردن، آن را با روغن چرب خیاطی و به وسیله یک قلم موی ظریف روغن کاری می‌کنیم. در مورد چاپ تیراز با این نمراتور، چاپکار باید دقیق تری به چاپ داشته باشد، زیرا کار او دو برابر می‌شود. یکی توجه به کیفیت چاپ و سرویس ماشین و دیگری توجه به درست خوردن شماره‌ها. اگر حتی یکی از اعداد توقف کند، همگی چاپ‌ها از آن به بعد باطله محسوب می‌شوند.


اگر در یک کار چاپی به تعداد زیادی دستگاه نمراتور نیاز داشته باشیم، می‌توانیم دستگاه نمراتور با مکانیزم مرکزی را به کار ببریم. این دستگاه دارای کلید قطع و وصل مرکزی است و با یک عمل همه شماره‌های آن به کار می‌افتد. این دستگاه اشکالات نمراتور پیستونی را ندارد، ضربی اطمینان آن تزدیک به صدرصد است و هیچ گونه محدودیتی در سرعت ماشین وجود ندارد. این نمراتور به خوبی در هر رامکابی بسته می‌شود. یک غلتک به عنوان کلید وصل دستگاه نمراتور عمل می‌کند. دستگاه شماره‌زن را می‌توان در رامکا به صورت افقی یا عمودی بست (شکل‌های ۴-۳۲ و ۴-۳۳).

کلید غلتکی را باید در سمت چپ رامکا قرار داد تا بتوان از تمام فضای آن استفاده کرد. یک کلید غلتکی را برای تعداد دلخواهی دستگاه نمراتور مورد استفاده قرار می‌دهند، زیرا فنر آن را می‌توان به نسبت تعداد نمراتورها کشید و بست. برای استفاده از دستگاه



شکل ۴-۳۵— دستگاه شماره‌زنی مرکزی به صورت افقی و عمودی

ماشین سیلندری بست (شکل ۴-۳۶) برای این منظور، در رامکای ماشین‌های سیلندری OHZ سوراخی به قطر ۶ میلی‌متر ایجاد کرده‌اند. هنگام بستن نمراتورها در رامکا، از این سوراخ برای هدایت میله تماس (ضریب‌زن) استفاده می‌شود.



شکل ۴-۳۶— نمراتورهای بسته شده در رامکای ماشین سیلندری، فاش جهت وارد شدن نیرو به میله تماس را نشان می‌دهد.

روی میله تماس (ضریب‌زن) اهرم نوسانی به فاصله دلخواهی بسته شده است و از طریق اهرم نوسانی میله راه‌انداز به صورت کشویی به دستگاه شماره‌زنی مرتبط می‌شود (شکل‌های ۴-۳۷ و ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۷— میله ضربه‌زن برای دستگاه‌های شماره‌زنی افقی

به خاطر بسپاریم : تنها یک دستگاه شماره‌زن تمیز و بدون ایراد (از نظر مکانیکی) می‌تواند در چاپ تیراژ به خوبی شماره بزند. برای تغییردادن اعداد فقط از یک قطعه چوب یا پلاستیک شبیه مداد استفاده شود. هرگز با قطعات فلزی (درفن یا شیپسی) کار نکنید.

هنگام چسباندن ورقه فلزی نازک، دقت کنید که فقط آن را در محلی بچسبانید که پیستون وارد می‌شود. فرم را خیلی محکم نبندید.

**۴-۵-۲— شماره‌زنی در ماشین سیلندری تخت با نمراتور پیستونی :** هنگامی که چاپ را قطع می‌کنیم، سیلندر فشار به اندازه  $1/3$  میلی‌متر بالا می‌آید، بنابراین، باید در چاپ تا حد امکان از نمراتورهایی استفاده شود که کورس پیستون آن‌ها یک میلی‌متر باشد تا از میزان فشار پیستون به سیلندر فشار کاسته شود. همچنین با وجود آن که کورس پیستون در حداقل ممکن است، باز هم نوردهای مقداری فشرده می‌شوند. برای این که دستگاه‌های نمراتور در حداقل کورس پیستون بتوانند به طور دقیق کار کنند، باید در محلی که پیستون به کاغذ سیلندر فشار وارد می‌کند، یک ورقه نازک فلزی کوچک چسبانده شود. به این ترتیب از فشار مداوم پیستون به کاغذ سیلندر و جا انداختن آن ضمن چاپ، کاسته خواهد شد. این ورقه‌های فلزی معمولاً همراه با دستگاه نمراتور هستند. ورقه را با چسب‌هایی مانند UHU می‌توان چسباند. به منظور اطمینان بیشتر، روی ورقه را با چسب نواری محکم می‌کنند. برای انتقال رنگ به نمراتور بهتر است از نوردهای لاستیکی استفاده نشود و به جای آن‌ها از نوردهایی که از مواد مصنوعی مقاوم ساخته شده‌اند، استفاده گردد. این نوردها در مقابل بریده شدن به وسیله پیستون مقاومت بیشتری دارند. برای صرفه‌جویی می‌توان از نوردهای مقاوم کارکرده نیز استفاده کرد.

**۴-۵-۳— شماره‌زنی با دستگاه نمراتور مرکزی :** هرگاه بخواهیم کاری را با تعداد زیادی شماره چاپ کنیم، بویژه که آن کار از حساسیت زیادی برخوردار باشد (مانند شماره‌زنی روی اوراق بهادار) در آن صورت باید از دستگاه‌های شماره‌زنی مرکزی استفاده کنیم (شکل ۴-۳۵) تا شماره‌زنی بدون اشکال انجام شود. دستگاه‌های نمراتور مرکزی را می‌توان در هریک از رامکاهای

غیر این صورت، مکانیزم دستگاه به زودی از کار می‌افتد. پس از تمیز کردن باید یک قطره روغن ویژه در دستگاه ریخت.


بهتر است سرعت ماشین را هنگام چاپ تغییر ندهیم تا به دستگاه نماتور مرکزی صدمه‌ای وارد نشود. علاوه بر نکات یادشده باید کلیه دستورالعمل‌های کارخانه سازنده دستگاه‌های شماره‌زنی را با دقت اجرا کرد.

#### ۴-۵-۴- شماره‌زنی گرد با ماشین سیلندری

دورنگ (گرد و تخت) : در اوخر سال ۱۹۶۵ برای نخستین بار این سؤال پیش آمد که : «چگونه می‌توان فرم‌های شماره‌دار را سریع تر چاپ کرد؟» فرم‌های جدولی و حروفی همزمان ولی هر کدام با رنگی دیگر.

برای این کار تجهیزات ویژه‌ای ساخته شد که به صورت

گرد، اعداد را به بزرگی تا ۲۲ میلی‌متر شماره‌زنی کرد (شکل ۴-۳۹). شماره‌زن‌ها می‌توانند روی قرقه‌ها موازی یا عمود بر محور دستگاه بسته شوند.



شکل ۴-۳۸- شماره عرض کن با میله ضربه‌زن برای دستگاه‌های شماره‌زنی عمودی

دستگاه‌های شماره‌زنی مرکزی را می‌توان در فرم‌های تیغ زنی یا ترکیبی نیز به کار برد.

دستگاه شماره‌زنی مرکزی را باید با دقت تمیز کرد. پس از مدتی کار کردن لازم است آن را برای دو روز در ظرف محتوی نفت قرار داد تا رنگ‌های آن کاملاً حل و دستگاه تمیز شود، در



شکل ۴-۳۹- قرقه‌های نماتور مرکزی با شماره‌زن‌های افقی یا عمودی بسته شده


#### ۴-۶- پرفراز کردن و با دستگاه ویژه پرفراز انجام می‌شود.

#### ۴-۶-۱- پرفراز چاپخانه‌ای : این پرفراز می‌تواند

در یک مرحله و همزمان با چاپ بقیه فرم انجام شود. مزیت پرفراز همزمان با چاپ این است که می‌توان در یک مرحله به صورت طولی و عرضی پرفراز کرد. فرم پرفراز تشکیل شده از یک خط فولادی با نقش خط‌چین یا زیگزاگ که به صورت برشی عمل می‌کند. این

در بسیاری از کارهای چاپی، مانند دسته‌های قبوض ارسال کالا، دریافت سفارش، دسته چک و ... لازم می‌شود کاغذها پرفراز شده و با قرار دادن یک برگ مقوا در زیر و روی آن‌ها، دوخته و سپس به دفتر تبدیل شوند. پرفراز به دو صورت انجام می‌شود :

#### ۴-۶-۲- پرفراز سوراخ‌دار : این پرفراز در صحفای



شکل ۴-۴- پرفراز کردن در ماشین سیلندری به وسیله چرخ‌های پرفراز و نوارهای فولادی

می‌چسباند تا پرفراز حتی در لبه‌های کاغذ نیز مستقیم انجام شود.  
۴-۶- پرفراز منقطع یا با فاصله : با امکانات ویژه‌ای می‌توان پرفراز را به صورت فاصله‌دار انجام داد. برای این کار از خط برج نباید خسته شود. به اندازه طولی که نباید پرفراز شود، از خط برج استفاده می‌شود. به اندازه طولی که نباید پرفراز شود، از خط برج بریده و جدا می‌کنیم. به منظور اطمینان بیشتر دوباره روی آن را نوار چسب می‌چسبانند (شکل ۴-۴۱).



شکل ۴-۴- پرفراز منقطع با نوارهای بریده شده؛ نصفه سمت چپ بُرس سیلندر به منظور تنظیم نوار برداشته شده است.

خط، مانند سایر عناصر فرم در رامکا بسته می‌شود. ارتفاع خط پرفراز به اندازه یک پوینت کوچک‌تر از ارتفاع حروف است. به این دلیل مرکب به آن نمی‌رسد و نوردهای منتقل کننده رنگ نیز صدمه نمی‌بینند. کاغذ سیلندر جهت پرفراز کردن باید از نوع سخت باشد. روی کاغذ سیلندر باریکه‌ای فولادی یا برنجی به ضخامت ۵٪ تا ۷۵٪ میلی‌متر چسبانده می‌شود. فشار خط پرفراز باید به اندازه‌ای باشد که تنها ضخامت کاغذ مورد نظر را ببرد و در هیچ قسمتی کاغذ را پاره یا از یکدیگر جدا نکند، در غیر این صورت، خط پرفراز و ماشین هردو صدمه می‌بینند. برای تشخیص فشار مناسب، باید کاغذ پرفراز شده را رو به روی نور قرار داد و برش‌ها را با دقیقت کنترل کرد. اگر برش‌ها به خوبی دیده شوند، فشار کافی است و چنانچه به خوبی دیده شوند می‌توان آن‌ها را زیرسازی کرد. اگر بیشتر اوقات کار پرفرازی با ماشین انجام می‌شود، بهتر است یک صفحه فلزی مناسب روی تیگل یا سیلندر ماشین بسته شود. برای پرفراز بهتر، لازم است ضمن کار چند بار به دو طرف خط پرفراز، مقداری صابون خشک زده شود.

**۳-۶-۴- پرفراز و برش در ماشین سیلندری با فرم تخت :** با دستگاه ویژه‌ای می‌توان به صورت طولی یعنی در جهت محیط سیلندر پرفراز کرد. دستگاه ویژه پرفراز از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :


**- تیغه پرفراز :** که به صورت چرخ‌های کوچک در یاتاقان‌های ویژه خود نصب شده است. این چرخ‌ها روی محوری سوار می‌شوند و سپس مقابل سیلندر چاپ نصب می‌گردند. چرخ‌های پرفراز در انواع مختلف نقطه و خط با فاصله و طول‌های مختلف و نیز چرخ‌های ویژه برشی ساخته می‌شوند (شکل ۴-۴۰).

**- نوارهای فولادی :** این نوارها به عرض ۳ یا ۶ میلی‌متر ساخته می‌شوند و در سیلندر چاپ به عنوان پایه زیر چرخهای پرفراز به کار می‌روند. نوارها در قسمت جلو با زاویه ۹۰° خم شده و در گیره سیلندر چاپ محکم می‌شوند. در سر دیگر، نوارها با مکانیزمی ساده در محور آخری قرار می‌گیرند و به وسیله قفلی کشیده و سپس محکم می‌شوند.

**- بُرس ویژه سیلندر :** بُرس سیلندر دو قسمتی است : بُرس، کاغذ را قبل از پرفراز به صورت کاملاً صاف به سیلندر

**۵-۶-۴-پرفراز طولی و عرضی :** دو پرفراز طولی و عرضی همزمان انجام می شود. پرفراز عرضی توسط خط برنج ویژه پرفراز داخل فرم تخت بسته می شود. پرفراز طولی به وسیله مواد نامناسب نباشد (شکل ۴-۴۲).

چرخ های پرفراز انجام می شود. برای این منظور، نوارهای



شکل ۴-۴۲-پرفراز طولی و عرضی در یک مرحله

**۶-۶-۴-چاپ، پرفراز، شماره زنی، برش و چاپ اضافی همزمان :** در بعضی از ماشین ها امکان این عملیات به طور همزمان روی یک کاغذ وجود دارد. حتی چاپ اضافی با رنگ غیره برای ادارات، شرکت ها و مؤسسات است (شکل ۴-۴۳).


دیگر نیز امکان پذیر است. برای چاپ اضافی از کلیشه استفاده



شکل ۴-۴۳-چاپ عادی چاپ اضافی با کلیشه شماره زنی پرفراز خط زنی در یک مرحله

سیلندر، یا پنج دستگاه نمراتور را به طور عمودی، یعنی عمود بر محور سیلندر، بست (شکل ۴-۴).

شماره زنی افقی و عمودی : شش قرقه ویژه روی محور توپر به صورت کشویی قرار گرفته و تنظیم می شوند. روی هر قرقه می توان هفت دستگاه نمراتور را به طور افقی یعنی موازی با محور



شکل ۴-۴—شش قرقه همراه با نمراتورهای بسته شده که از سمت چپ به صورت یک در میان هفت نمراتور افقی و پنج نمراتور عمودی بسته شده است. پیچ های تنظیم مرکب دان در بالا دیده می شود.

آغاز می شود. چرخ های پرفراز با فاصله دندانه ها و طول های برش مختلف ساخته شده است.


به خاطر بسیاریم که : از خطوط پرفراز به خوبی مراقبت شود. از افتادن آنها به زمین یا روی صفحات آهنی و نیز از افتادن اجسام سنگین و تیز روی آنها جلوگیری شود. در غیر این صورت، لب آنها به زودی خراب می شود و این باعث صدمه زدن به نوردهای منتقل کننده رنگ می گردد. همچنین هنگام بستن داخل فرم یا زیرسازی زیر فرم مشکلاتی نظری خوب پرفراز نشدن یا خوب محکم نشدن در فرم پیش می آید.

چسباندن نوارهای فولادی، به ویژه نوارهای برنجی، بادقت زیاد باید انجام شود. در اینجا باید توجه داشت که نوارها طوری چسبیده شوند که هنگام چاپ به هیچ عنوان روی فرم قرار نگیرند. برای چسباندن نوارها ابتدا جای آنها به طور دقیق تعیین شود. برای این منظور، لازم است نمونه ای روی سیلندر چاپ شود و سپس براساس آن نوارها چسبانده شوند.

هنگام چاپ تپراز، کنترل دائمی روی یکنواختی کار داشته باشیم تا تمام طول موردنظر خوب پرفراز شود و محلی جا نماند.

— پرفراز همزمان با چاپ به صورت طولی : دستگاه پرفراز همراه با چرخ های پرفراز روی محور ویژه ای سوار می شوند (شکل ۴-۵).

نوارهای باریک و نازکی از جنس برنج، مواد مصنوعی یا صفحات افست مصرف شده، روی سیلندر بسته می شود. این نوارها پایه فشار برای چرخ های پرفراز هستند. عمل پرفراز بعد از ۶ تا ۸ میلی متر فاصله از لب کاغذ که برای لب پنجه می باشد،



شکل ۴-۵—چرخ های پرفراز که با پایه روی محور بسته شده اند ضمن کار دیده می شوند.

- ۱- تنظیم نورد مالشی رنگ به کدام روش صورت می‌گیرد؟
  - الف) دو باریکه کاغذ سیلندر
  - ب) ارتفاع سنج استوانه‌ای
  - ج) ارتفاع سنج مکعبی
  - د) دو باریکه کاغذ نازک
- ۲- اندازه درست عرض نوار مرکب روی ارتفاع سنج استوانه‌ای کدام است؟
  - الف) ۱/۵ تا ۲ میلی متر
  - ب) ۲ تا ۳ میلی متر
  - ج) ۱/۵ تا ۱ میلی متر
  - د) ۷/۵ تا ۱/۲۵ میلی متر
- ۳- تنظیم نوردها در کدام حالت ماشین صورت می‌گیرد؟
  - الف) سرد بودن ماشین
  - ب) آغاز کار ماشین
  - ج) پایان کار ماشین
  - د) پس از کمی کار کردن ماشین
- ۴- عامل انتقال مرکب از مرکب دان به نوردهای مالشی کدام نورد است؟ نورد...
  - الف) رنگ پخش کن
  - ب) برداشت
  - ج) انتقال دهنده
  - د) داخل مرکب دان
- ۵- اصطلاح درست بالا آوردن قسمت‌های ضعیف و هم سطح کردن فرم کدام است؟
  - الف) زیرسازی فرم
  - ب) میزان کردن فرم
  - ج) تنظیم فشار سیلندر
  - د) تکمیل‌حسابی
- ۶- کاربرد ارتفاع سنج استوانه‌ای کدام است؟ تنظیم نوردهای...
  - الف) رنگ پخش کن
  - ب) منتقل کننده
  - ج) فولادی
  - د) لاستیکی
- ۷- میزان کردن مرکب دان براساس کدام مورد صورت می‌گیرد؟
  - الف) غلظت رنگ
  - ب) حجم رنگ
  - ج) بزرگی کار چایی
  - د) بزرگی فرم چایی
- ۸- پیچ‌های مرکب دان به کدام روش بر تیغه کف مرکب دان اثر می‌گذارند؟
  - الف) مستقیم و غیرمستقیم
  - ب) اهرم زاویه‌ای و مستقیم
  - ج) اهرم زاویه‌ای و غیرمستقیم
  - د) پیچ‌های دنده ریز و دنده درشت
- ۹- معمولاً شماره زنی در شمارگان (تیراژ) بالا با کدام ماشین‌ها انجام می‌شود؟
  - الف) ملخی و نمونه‌گیری
  - ب) سیلندری و نمونه‌گیری
  - ج) ماشین‌های افست
  - د) ماشین‌های ملخی و سیلندری
- ۱۰- استفاده دستگاه نماتور مرکزی در کدام مورد است؟
  - الف) تعداد زیاد شماره
  - ب) کارهای رنگی
  - ج) کارهای تک رنگ
- ۱۱- ارتفاع خط پرفراز داخل فرم کدام است؟
  - الف) برابر خط چاپ
  - ب) یک پوینت کمتر از ارتفاع حروف
  - ج) یک پوینت بیشتر از ارتفاع حروف
  - د) زیر خط چاپ
- ۱۲- در کدام ماشین، عملیات چاپ، پرفراز، شماره‌زنی، برش و چاپ اضافی انجام می‌شود؟ ماشین‌های...
  - الف) خطزن و پرفراز
  - ب) چاپ برجسته کوچک
  - ج) افست کوچک
  - د) سیلندری و ملخی

# سرویس و نگهداری دستگاه‌ها، جلوگیری از خطرات حین کار

**هدف‌های رفتاری:** پس از پایان این فصل فراگیر قادر خواهد بود:

- ۱- مفهوم سرویس و نگهداری از دستگاه‌ها را تشریح کند.
- ۲- مواد شوینده انواع فرم‌ها و نوردها را تشریح کند.
- ۳- ماشین‌ها را پس از کار شسته و نظافت نماید.
- ۴- مفهوم سرویس و تعمیر دستگاه‌ها را توضیح دهد.
- ۵- مفهوم روغن کاری و گریس کاری را تشریح کند.
- ۶- ماشین‌ها را روغن کاری و گریس کاری کند.
- ۷- موارد ایمنی کار با ماشین‌ها را توضیح دهد.
- ۸- ایمنی محیط کار را توضیح دهد.
- ۹- جلوگیری از حوادث حین کار را تشریح کند.

استفاده بهینه از دستگاه و حداکثر بهره‌وری از آن است. سرویس و نگهداری شامل : شست و شوی دقیق (روزانه)، روغن کاری و گریس کاری (روزانه، هفتگی، ماهانه)، تعویض به موقع روغن، تمیز کردن ذرات کاغذ و پودر، رنگ و مواد شوینده زاید (روزانه، هفتگی)، سرویس، تعمیر و تعویض قطعات هنگام ضرورت و تعویض قطعات طبق برنامه زمان‌بندی شده چاپخانه و نیز دستورالعمل کارخانه سازنده ماشین است.

### ۵-۲- آشنایی با مواد شوینده

مواد شوینده ماشین‌های چاپ را می‌توان به دو صورت الف: مواد شوینده فرم و ب : مواد شوینده نوردها تقسیم‌بندی نمود. البته نقطه نظرات دیگری نیز وجود دارد، مانند دسته‌بندی از نظر آتش‌سوزی و خطرات انفجار، میزان خطرناکی و صدمات

به منظور استفاده بهینه از دستگاه‌ها و بهره‌وری از حداکثر طول عمر آنها بایستی همواره به موضوع تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها توجه ویژه داشته باشیم. فراموش نکنیم که این دستگاه‌ها هستند که امکان کار برای ما و کارآفرینی برای دیگران را فراهم می‌کنند. یک ساعت توقف بی مورد هر دستگاه چاپ مساوی است با ضرر بزرگی برای کلیه افرادی که در آن چاپخانه کار می‌کنند. از این رو هر چاپکار باید دستگاهی را که با آن کار می‌کند از اموال شخصی خویش محسوب کرده و با نهایت علاقه و دل‌سوزی با آن کار کند تا هیچگاه دستگاه به علت نقص فنی متوقف نشود. به خاطر سپاریم که «پیشگیری بسیار ارزان‌تر از درمان است.»

### ۱-۵- تعریف سرویس و نگهداری

سرویس به معنای رسیدگی به ماشین، و نگهداری به معنای

ج) مواد شوینده در محل های محافظت شده از حریق نگهداری شود.

به خاطر بسپاریم که : هنگام شستن فرم بیش از اندازه روی فرم خم شوید. برای چاپخانه بایستی سیستم ورود هوای تازه به سالن چاپ درنظر گرفته شود (استفاده از سیستم های تهویه هوا). نه تنها به دلیل خطر آتش سوزی، بلکه به دلایل بهداشتی نیز نباید کسی در محل کار با کهنه های آگشته به مواد شوینده تردد کند. چنانچه مواد شوینده روی زمین بریزد، بایستی فوراً آن را پاک نمود.

مواد شوینده فرم های غیرفلزی برای فرم های فلزی نیز قابل استفاده اند.

مواد شوینده فرم های غیرفلزی نیز بی خطر نیستند.

۵-۲-۵ - مواد شوینده نوردها (غلتك ها) : مواد شوینده نوردها نیز به دو گروه : مواد شوینده معمولی و مواد شوینده ویژه (با نام رنگ بر، حل کننده رنگ یا رنگ خور) دسته بندی می شوند.

ملاحظاتی که در کاربرد مواد شوینده نوردها بایستی مورد توجه قرار گیرد، همانند مواد شوینده فرم های چاپی غیرفلزی است.

به جز آن بایستی مواد شوینده نوردها به مراتب کمتر از مواد شوینده فرم های چاپی غیرفلزی، فواریت داشته باشند، زیرا که شستن نوردها بیشتر هنگام کار و دُوران سیستم مرکب رسانی صورت می گیرد و مواد شوینده از یک نورد به نورد دیگر منتقل می شود.

- مواد شوینده معمولی : از ماده شوینده معمولی انتظار می رود که بتوان با آن کلیه سیستم مرکب رسانی را شست و شو داد. این مواد شوینده به عنوان بنزین آزمایشی<sup>۱</sup> و یا بنزین لاکی<sup>۲</sup> شناخته می شوند. برای کاستن مجدد از خاصیت فواریت این بنزین ها گاهی اوقات نفت، به آن می افزایند. در نتیجه به واسطه کم بودن اثر فواریت این بنزین ها و نیز مخلوط بنزین و نفت، خطرات آتش سوزی به مراتب کمتر از ماده شوینده بنزین دار خواهد شد.

- مواد شوینده ویژه (حلال رنگ یا رنگ خور نوردها) : با این مواد شوینده رنگ های خشک شده چاپی نیز

وارده به سلامتی انسان و یا رعایت قوانین فیزیکی و شیمیایی.

۵-۲-۶ - مواد شوینده فرم : مواد شوینده جدای از ویژگی حل کننده رنگ های چاپی خاصیت تبخیر سریع نیز دارند، ازین رو در گودی حکاکی ها (کلیشه و گراور) و گودی حروف ها باقی نمی مانند. به این ترتیب زمان بیشتری برای تمیز کردن فرم لازم است و عملاً باعث توقف بیشتر ماشین می شوند. مواد شوینده فرم خود نیز به دو گروه : مواد شوینده فرم های چاپی فلزی و غیرفلزی دسته بندی می شوند. لازم به ذکر است که مواد شست و شوی فرم های چاپی فلزی را می توان برای فرم های چاپی غیرفلزی نیز به کار برد.

- مواد شوینده فرم های چاپی فلزی : چاپخانه هایی که منحصراً فرم های چاپی فلزی را چاپ می کنند و هیچگاه فرم لاستیکی یا فرم های مواد مصنوعی را چاپ نمی کنند، نمی توانند مواد شوینده ای را که قابلیت اشتعال و یا خطر آتش سوزی دارند به کار بربندو باستی از مواد شوینده ضدحریق یعنی ترکیبات کلردار متان مانند : تری کلراتیلن<sup>۳</sup> (Tri) و پر کلراتیلن<sup>۴</sup> (Per) استفاده کنند. از آنجایی که کلیه مواد شوینده، در سطح وسیع، با نام های تجاری و فانتزی خرید و فروش می شوند، بایستی قبل از خرید این مواد اطلاعات بیشتری راجع به آنها به دست آورد.

- مواد شوینده فرم های چاپی غیرفلزی : در مورد استفاده از مواد شوینده برای فرم های چاپی غیرفلزی (کلیشه و گراور های تهیه شده از انواع مواد مصنوعی) بایستی دقت و احتیاط زیادی به کار برد. مهم ترین ماده شوینده برای این فرم ها، انواع بنزین رقيق شده است که به عنوان بنزین شست و شو یا بنزین ویژه با نام های فانتزی در بازار در دسترس قرار می گیرند. قابل ذکر است که هنگام مصرف این گونه مواد شوینده بایستی به خطر آتش سوزی و انفجار توجه ویژه ای بشود.

توجه : استفاده از این مواد مستلزم رعایت موارد زیر است :

(الف) وارد شدن به چاپخانه با سیگار روشن منوع است.

(ب) از به وجود آمدن هر نوع جرقه حاصل از اصطکاک، ضربه، الکتریسیته ساکن و جریان الکتریکی جلوگیری شود.

۱ - Tr ch orathy en

۲ - Testbenz n

۲ - Perch orathy en


۴ - Lackbenz n

**۱-۳-۵- شستن ماشین:** برای شستن ماشین باید ابدا آن را از حالت چاپ خارج کرده در حالت حرکت قرار دهید تا ماشین به گردش خود ادامه دهد. در این حال مواد شوینده را به روی نوردهای بالایی ببریزید (شکل ۱-۵). ظرف ویژه نورد شوی را در مسیر شست و شوی نوردها قرار دهید تا به طور خودکار نورد شسته شود و زواید رنگ و مواد شوینده به داخل ظرف نوردهای شوی هدایت شوند. پس از اتمام کار ماشین را خاموش کنید و ظرف نوردهای شوی را با دقت از ماشین خارج کنید (شکل ۱-۶) و مواد داخل آن را در ظرف ویژه جمع آوری مواد زاید خالی کنید. در پایان نوردهای شوی را نیز با دقت شسته و در جای خود قرار دهید.



شکل ۱-۵- خارج کردن نوردهای شوی

امروزه در ماشین‌های مدرن، به منظور صرفه‌جویی در زمان، شست و شوی کامل ماشین توسط سیستم‌های کنترل کامپیوتری نیز صورت می‌گیرد. شکل ۱-۳-۵ سیستم شست و شوی خودکار را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳-۵- تغذیه CPTRONIC ... سیستم شست و شوی اتوماتیک

زدوده می‌شوند. این مواد به صورت مایع و خمیری شکل می‌باشند. با توجه به اینکه این مواد رنگ‌های خشک شده را نیز باید حل کنند، پس نسبتاً قوی هستند.

هنگام خرید این مواد بایستی اطلاعات مربوط به نسبت غلظت آنها، و همچنین تطبیق میزان رقیق بودن با نوع کار مشخص گردد و فروشنده این اطلاعات را در اختیار خریدار قرار دهد، زیرا این ویژگی‌ها برای نوردهای مختلف متفاوت است. چنانچه از ماده حل‌آلی رنگ، که بایستی رنگ‌های خشک شده را از سطح نوردها بیرون بکشد، استفاده کردیم، بایستی رنگ‌های باقی مانده را با ماده شوینده معمولی نوردها دوباره بشوییم.

به خاطر بسیاریم که: برای شست و شوی نوردها فقط از ماده شوینده معمولی نیز بی خطر نیستند. موارد و قوانین اینمی و احتیاطی باید در مورد آنها رعایت شود.

مواد شوینده معمولی نیز بی خطر نیستند. موارد و قوانین اینمی و احتیاطی باید در مورد آنها رعایت شود. در نگهداری مواد ویژه نوردها بسیار دقت کنید. به کلیه دستورالعمل‌ها توجه کرده و آنها را با دقت اجرا کنید.

### ۱-۳-۶- شست و شوی ماشین

منظور از شست و شوی ماشین، خارج کردن رنگ‌های اضافی از جعبه رنگ، تمیز کردن جعبه رنگ، شستن نوردها (نوردهای فولادی و لاستیکی) با مواد شوینده و تمیز کردن ظرف ویژه نوردهای شوی می‌باشد.



شکل ۱-۱-۵- ریختن مایع شست و شو دهنده روی سیلندر رنگ پخش کن

## ۵-۵-نظافت دستگاه

مناسب ترین زمان هنگام تعطیلات تابستانی چاپخانه است. در این زمان که کارکنان چاپخانه از تعطیلات استفاده می کنند، بایستی کلیه ماشین ها تعمیر و سرویس شوند.

**۲-۵-۵-تعویض قطعات :** معمولاً بایستی از طرف سرپرست تولید چاپخانه، با همکاری چاپکار، کارت سرویس و تعمیر برای ماشین چاپ تهیه شود. این کارت به عنوان شناسنامه سرویس و نگهداری ماشین خواهد بود. کلیه عملیاتی که روی ماشین انجام می شود از جمله: تعویض روغن، سرویس جزئی، سرویس کلی، تعمیر جزئی، تعمیر کلی، تعویض قطعات و ... با ذکر تاریخ و شرح عملیات انجام شده در آن ذکر می گردد.

**- تهیه فهرست قطعات یدکی ضروری :** لازم است با توجه به تجربه کاری و استفاده از کتابچه راهنمای استفاده از دستگاه و کتابچه قطعات یدکی، بنا به عمر مفید هریک از قطعات مهم و حساس دستگاه، شناسنامه ای تهیه و نسبت به خرید آنها از قبل اقدام گردد تا هنگام نیاز مشکلی پیش نیاید.

## ۶-۵-روغن کاری

یکی از عوامل نگهداری و خوب کار کردن ماشین ها، روغن کاری کردن آنها به شکل درست و مطلوب است. هرچه تماس میان قطعات گردنده با یکدیگر بیشتر باشد، به همان نسبت، امکان خوردگی و ساییدگی آنها بیشتر خواهد بود. مواد چرب کننده، بین دو قطعه قشر حفاظتی به وجود می آورند که سایش را به کمترین حد می رسانند. به این ترتیب، همه قطعات می توانند با هم، به آرامی و با سروصدای کم به حرکت خود ادامه دهند.

**۱-۶-۵- مواد چرب کننده :** مواد چرب کننده

عبارت انداز: انواع روغن های ویژه، چربی های فشرده (گریس ها)، چربی های گرافیتی و چربی های ویژه چرخ دنده.

**۲-۶-۵-تجهیزات روغن کاری :** وسایلی را که در ماشین ها به کار می بردند تا بتوانند روغن را به محل های موردنظر برسانند، عبارت اند از: سوراخ های روغن خور، سیستم روغن کاری قطره ای، سیستم روغن کاری فنیله ای، سیستم روغن کاری رینگی، سیستم روغن کاری مرکزی، سیستم روغن کاری غوطه ور و گریس خورها (شکل ۴-۵).

منظور از نظافت دستگاه تمیز کردن آن از ذرات کاغذ، گردو خاک، ذرات پودر و همچنین روغن، گریس، رنگ و مواد شوینده اضافی است که به نحوی در قسمت های مختلف ماشین وجود دارند.  
**۱-۵-۵- ذرات کاغذ :** هنگام قرار دادن کاغذ در ماشین چاپ ذرات کاغذ به اطراف ماشین پراکنده شده و مقداری نیز در قسمت های مختلف به ویژه محل های دور از چشم می نشینند.  
**۲-۵-۵- ذرات پودر :** هنگام پودرپاشی مقداری پودر نیز روی قسمت های مختلف ماشین می نشیند به گونه ای که پس از اتمام چاپ یک تیراژ ۱۰۰۰۰ بروگی، چاپکار غبار سفیدی را که حاصل از پودرپاشی است روی ماشین می بیند.


**۳-۴-۵- تمیز کردن :** برای تمیز کردن ذرات پودر و کاغذ بایستی از بُرس های ویژه، قلم مو و در صورت لزوم از پمپ باد استفاده کرده و با دقت کلیه ذرات را تمیز نمود. در غیر این صورت این ذرات به مرور روی روغن خورها، گریس خورها و مفصل ها و نقاط حساس ماشین جمع شده و باعث بد کار کردن و عدم روانی حرکت ماشین خواهند شد.

**۴-۴-۵- رنگ و مواد شوینده زاید :** پس از تمیز کردن ماشین از ذرات پودر بایستی رنگ ها و یا مواد شوینده زاید، که به نحوی هنوز در قسمت های مختلف ماشین مانند کناره نوردها، روی حلقه های تماس، ریل های هادی و ... قرار دارند، با کهنه کاملاً تمیز شود. بدیهی است این کار در حالت خاموش بودن ماشین صورت می گیرد.


## ۵-۵-سرویس و تعمیر

منظور از سرویس و تعمیر دستگاه، تعویض روغن، بررسی صحت کارکرد قسمت های حساس و مهم دستگاه، تعمیر، تعویض و تنظیم آنها می باشد. این کار معمولاً به صورت سالیانه و توسط سرویس کار متخصص مورد تأیید کارخانه سازنده انجام می شود.


**۱-۵-۵- زمان سرویس و تعمیر :** زمان سرویس و تعمیر معمولی دستگاه طبق برنامه زمان بندی شده و پیشنهاد شده از طرف کارخانه سازنده است. در هر صورت از نظر زمانی




روغن کاری قطره‌ای



روغن کاری فتیله‌ای



روغن کاری فتیله‌ای



انواع گریس خورباقا

#### شکل ۴-۵- انواع سیستم‌های روغن کاری و گریس کاری

ماشین به کار اندخته شود. اگر دستگاه مرکزی روغن مجهر به سیستم نشان‌دهنده فشار روغن یا خبردهنده چشمی (روشن شدن چراغ و...) نیست؛ باید به طور مرتباً دستگاه را بازدید کرد و از درست کار کردن آن مطمئن شد.

#### ۴-۶- روغن کاری مرکزی با برگشت:

روغن به تک تک یاتاقان‌های سیلندر (a) هدایت شده و از راه سیستم‌های کنترل کننده مانند: انواع خبردهنده‌های چشمی، دستگاه قطره‌ای، دستگاه مخزن شیشه‌ای و غیره، (b) دوباره به مخزن اصلی (c) بر می‌گردد. به مجرد اینکه روغن در مخزن اصلی پُر می‌شود کلید شناور (d) جلوی روغن ورودی را می‌گیرد. روغن به وسیله فیلتر مکنده (e) به چرخ دنده پمپ (f) داده می‌شود و پمپ، روغن تمیز شده را از طریق دستگاه تقسیم (g) به سیستم گردشی وارد می‌کند. فشار لازم به وسیله پمپ دستی یا الکتریکی (h) قبل از به کار انداختن ماشین تأمین می‌شود (شکل ۵-۵).

دستگاه به صورت دستی با حرکت دادن اهرم پمپ با به طور

خودکار به وسیله خود ماشین در زمان‌های تعیین شده عمل می‌کند و روغن را به قسمت‌های حساس ماشین می‌رساند.


امروزه قسمت‌های حساس بیشتر ماشین‌ها به طور مرکزی و بعضی قسمت‌ها نیز به طور دستی روغن کاری می‌شوند. یاتاقان‌ها و ریل‌ها نیز به وسیله گریس ذخیره شده در درون شیارهای ویژه خود، ماده چرب کننده را بدون وقفه به محل‌های تماس اجسام گرداند می‌رسانند.

**روغن کاری دستی**، به وسیله پمپ روغن، گریس پمپ و روغن‌دان صورت می‌گیرد.

محل‌هایی که خارج از سیستم دستگاه مرکزی هستند و روغن به طور خودکار به آنها نمی‌رسد، باید با دست روغن کاری شوند. این محل‌های عبارت اند از: محور پنجه‌ها، محورها و مفصل‌های دستگاه بالا آورده، محور فرقه‌های بزرگ و تحويل گیرنده و تحويل دهنده کاغذ، محورهای دستگاه مرکب دان و غیره.

برای روغن کاری مرکزی باید اهرم مخصوص دستگاه را چند بار فشار دهیم و یا بکشیم؛ به این ترتیب عمل پمپ انجام می‌شود و دستگاه به طور خودکار روغن را به وسیله پمپ و لوله‌های نازک به محل‌های حساس می‌رساند.


**۳-۶-۵- روغن کاری مرکزی برای روغن بدون برگشت**: قبل از به کار انداختن ماشین باید سیستم روغن کاری



شکل ۵—۵ سیستم روغن کاری مرکزی با برگشت و تصفیه روغن

و از ورود گرد و خاک جلوگیری می‌کنند. گریس خورها همیشه مقداری گریس را در خود ذخیره دارند و به مرور آن را به محل‌های تماس می‌رسانند (شکل ۷-۵).


**۵-۶-۵ روغن کاری غوطه‌ور (حمام روغن) :** یاتاقان‌ها به‌ویژه محل‌های روغن خور، به‌طور مستقیم در یک مخزن آب‌بندی شده روغن حرکت می‌کنند و به‌طور منظم، در فاصله زمانی معینی در روغن غوطه‌ور می‌شوند. امکانات کنترل در این سیستم عبارت‌انداز : (الف) درجه‌شیشه‌ای، که ارتفاع روغن قابل کنترل کردن است، (ب) میله اندازه‌گیری، که حداقل و حداقل مقدار روغن روی آن مشخص شده است. لازم به یادآوری است که محل‌های کنترل روغن باید پیوسته تحت مراقبت باشند. تعویض روغن به‌طور مرتب در زمان‌های مشخص انجام شود.



شکل ۵-۷

وظیفه هر چاپکار این است که تمام محل‌های روغن خور

**۶-۵-۵ روغن کاری رینگی :** در این نوع روغن کاری، حلقه یا رینگی روی محور خود به‌طور آزاد آویزان است؛ در حالی که قسمت زیری آن درون وان روغن است. در اثر گردش، محور رینگ نیز به اجبار می‌گردد. در این صورت، هر بار مقداری روغن را با خود به بالا می‌رساند (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۵ روغن کاری رینگی

**۷-۵-۵ گریس خورها :** به صورت محدب یا مقعر، تخت و مخزنی هستند. بیشتر آنها دارای سیستم حفاظتی بوده

زمان تعویض روغن را مورد توجه دقیق قرار دهد.  
دستگاه روغن کاری مرکزی ضریب اطمینان را بالا می برد  
و عمر ماشین را زیاد می کند، از این رو از تجهیزات حفاظتی آن  
به دقت مراقبت کنید.

## ۸-۵- جلوگیری از خطرها و حوادث حین انجام کار (اول ایمنی، بعد کار)

ماشین های چاپ اصولاً کم خطرترین ماشین ها هستند. زیرا  
ابزار برنده ندارند، قطعات دوار آنها به خوبی پوشش شده اند، دارای  
ترمزهای قوی و سریع می باشند، که به نسبت بزرگی ماشین در چند  
 محل قرار گرفته اند. کاملاً اتوماتیک کار می کند و هیچ گونه نیازی  
به دست زدن به ماشین در حال کار نیست، قسمت های حساس با  
چشم الکترونیکی مراقبت می شوند و به محض پیش آمدن هرگونه  
مشکلی خود به خود قطع می شوند. با وجود این همه نکات اطمینان  
بخش، هیچگاه نباید وظایفی را که در برابر ماشین ها داریم ندیده  
بگیریم و موارد ایمنی را رعایت نکنیم. همه می دانیم ماشین ها با  
وجود ویژگی های مطلوب فراوان، عاطفه ندارند و حتی نخستین  
اشتباه ما را نیز نمی بخشنند.

## ۹- موارد ایمنی کار با ماشین

در هر صورت کار کردن با ماشین های چاپ نیز خطراتی را  
در بردارد زیرا که به دلایل فنی نمی توان تمام قسمت های خطرناک  
ماشین را به گونه ای پوشاند که هیچ گونه خطری تواند پیش بیاخد.  
سلامتی برای انسان های تمام نقاط جهان بالاترین نعمت های  
خداوندی است. هیچ فردی نمی تواند انگشتان له شده و یا حتی  
بازوی به داخل ماشین کشیده شده را با انگلستان سالم و یا بازوی  
سالم دیگر تعویض نماید. کوچک ترین صدمه وارد شده به انسان  
سال ها دوام داشته و اثرات جسمی و روحی و روانی ناگواری از  
خود به جای می گذارد. نگارنده خود شاهد چنین حوادث در دنیا کی  
روی ماشین نمونه گیری اُفست و نیز ماشین تیگل ملخی بوده  
است. شکل ۸-۵ تصویر نمونه ای از این موارد را که در اثر  
بی احتیاطی دست چاپکار با خطر جدی روبرو شده است نشان  
می دهد. در هر حال رعایت موارد زیر از نظر ایمنی کار لازم است :

ماشین خود را بشناسد، در زمان های تعیین شده آنها را روغن کاری  
کند، هنگام روغن کاری به ترتیب و تعداد روغن خورها توجه نماید،  
روغن خورهای دور از دسترس را به خاطر بسپرد تا فراموش نشوند،  
چرخ دنده های گریس خور را با گریس ویژه خودشان گریس کاری  
کند، مخازن گریس را باز دید کند و از پُر بودن آنها اطمینان یابد، و  
گریس خورها را با گریس پمپ گریس کاری کند.

۱-۷-۵ - نقشه روغن کاری ماشین ها : مطمئن ترین نوع  
روغن کاری این است که چاپکار نقشه روغن کاری ماشین را در  
اختیار داشته باشد و طبق آن دقیقاً بر حسب شمارش، تک تک  
 محل ها را روغن کاری کند. کارخانه سازنده ماشین، خود فهرست  
و نقشه روغن کاری را تهیه می کند و محل های روغن کاری را  
همراه با شماره و تعداد آنها تعیین می نماید و در صورت درخواست  
در اختیار قرار می دهد. لازم است این فهرست و نقشه را تهیه  
کنید و روی دیوار مقابل ماشین نصب نماید تا همیشه جلوی چشم  
باشد و مورد توجه قرار گیرد.

محل های روغن خور و گریس خور ماشین را کارخانه  
سازنده با رنگ مشخص می کند و هر رنگ زمان مشخصی را  
برای روغن کاری تعیین می نماید. به طور نمونه :

رنگ قرمز روغن کاری روزانه

رنگ زرد روغن کاری هفتگی

رنگ سبز روغن کاری ماهانه

این مطالب روی صفحه فلزی به صورت رنگی چاپ و  
به ماشین نصب شده است.

به خاطر بسپاریم که : ماشین، تنها در حال توقف  
روغن کاری می شود. هیچگاه ماشین در حال کار را به صورت  
دستی روغن کاری نکنید. به نقشه روغن کاری هر دستگاه با دقت  
کامل توجه کنید. در روغن کاری روزانه حتماً محل های روغن  
را بشمارید.

روغن یا گریس پیشنهادی کارخانه سازنده ماشین را به کار  
برید.

دستگاه روغن کاری مرکزی نیز به روغن احتیاج دارد.  
روغن های سرریز شده را حتماً تمیز کنید و به این ترتیب، از بروز  
خطرهای بعدی آن جلوگیری نمایید.

گیرد. هیچگاه نوردهای ماشین روشن را با تکه‌های پارچه تمیز نکنید. پس از شستن بلا فاصله ماشین را خاموش و ترمزها را قطع نمایید سپس ظرف نوردهای روی رنگ ماشین را خالی و تمیز کنید.

**۷-۵-۹** هیچگاه روی نوردهای رنگ ماشین در حال کار، با کاردک رنگ تزئیند، زیرا علاوه بر آنکه یک باره به یک محل، رنگ اضافی می‌رسد امکان رفتن کاردک یا دست به زیر نوردها نیز وجود دارد.

**۸-۵-۹** برای هر کاری که می‌خواهید درون ماشین انجام دهید، از جمله تمیز نمودن فرم یا سیلندر فشار، پودر زدن به ریل‌ها یا به سیلندر ماشین، چسباندن زیرسازی‌ها، کم و زیاد نمودن کاغذ سیلندر، بازدید فرم و ... حتماً ترمز اصلی را قطع کنید تا دیگران نتوانند ماشین را به کار اندازند.

#### ۱۰-۵-۱ ایمنی محیط کار


**۱-۱۰-۵** اصولاً ایجاد هر نوع شعله به وسیله هر کس در محیط کار مجاز نیست. از روشن کردن کبریت، فندک و ... قاطعانه جلوگیری کنید.

**۲-۱۰-۵** توجه داشته باشید که کف چاپخانه به ویژه اطراف ماشین شما خشک و بدون روغن باشد این امر مانع از لغزش و زمین خوردن شما و دیگران و برخورد اعضای بدن افراد به ماشین می‌شود.

**۳-۱۰-۵** روی صفحات فرم‌بندی و میزهای کار کاملاً تمیز و خالی از هرگونه وسایل اضافی باشد تا بی‌نظمی در کار ایجاد نشود و امکان سقوط این گونه وسایل بر روی پای افراد وجود نداشته باشد.

**۴-۱۰-۵** هرگونه نقص برقی و مکانیکی را که در ماشین شما به وجود می‌آید، فوراً به متصرفی مربوط گزارش دهید و بدون اجازه، از دست زدن به قسمت معیوب ماشین خودداری کنید؛ زیرا ممکن است چار برق گرفتگی شوید یا آتش سوزی رخ دهد.

**۵-۱۰-۵** تکه‌های پارچه را که آگشته به مواد نفتی مثل بنزین، بنسلول، ترباتین، نفت و غیره است، در ظرف‌های دربسته قرار دهید و به سرعت از محل چاپخانه دور کنید. از



شکل ۸-۵-۵ - امکان رفتن دست یا انگشتان بین فرم و نوردها

**۱-۱۰-۵** از نشان دادن قطعات گردنه یا ثابت ماشین به دیگران، همچنین توضیح دادن مسایل فنی و تذکر اشکالات چابی حين کار برای همکار خود با دست و یا انگشت جداً خودداری کنید، زیرا امکان برخورد انگشت و دست شما با نوردها و در نتیجه به وجود آمدن سانحه خواهد شد.

**۲-۱۰-۵** قبل از کار، ترمزها را به دقت بازدید کنید.

**۳-۱۰-۵** هیچگاه و به هیچ عنوان به شخص دوم اجازه ندهید به قسمت‌های ماشینی که موتور آن روشن است، دست بزنند و از نزدیک شدن دیگران به ماشین به طور کلی جلوگیری کنید.

**۴-۱۰-۵** قبل از به کار انداختن ماشین، مطمئن شوید که کسی در اطراف آن نباشد، سپس با صدای بلند با جملات توجه کنید! دقت کنید! احتیاط! ... روشن شدن ماشین را به همکاران خود اطلاع دهید.

**۵-۱۰-۵** در بیشتر ماشین‌های چاپ همیشه بیش از یک نفر با ماشین کار می‌کنند. از ابتدا باید مشخص شود که مسئولیت کل ماشین با چه کسی است. پس، تنها چاپکار ارشد اجازه دست زدن به درون ماشین را دارد. بقیه افراد تنها کاری را انجام دهند که او تعیین می‌کند. قطع کردن دستگاه در صورت بروز اشکال امکان پذیر است ولی رفع اشکال و راه اندازی مجدد منحصراً به وسیله چاپکار اقل و با رعایت کامل نکات ایمنی صورت می‌گیرد.

**۶-۱۰-۵** شستن ماشین تنها به وسیله یک نفر صورت

روپوش بلند خودداری کنید. لباس کار خود را طوری مرتب کنید که هیچ قسمتی از آن باصطلاح آویزان نباشد. مچ های لباس تا حدودی چسبان و دامن پراهن نیز آزاد نباشد. امکان رفتن گوشهای از لباس به زیر نوردها یا قسمت های متحرک ماشین همواره وجود دارد.

**۱۱-۳-۵** - هنگام کار از به دست داشتن حلقه، انگشتی، ساعت، دستبند، گردنبند، زنجیر و همچنین داشتن شال گردن کاملاً پرهیز کنید.

**۱۱-۴-۵** - از به کار بردن ابزار و وسایل فرسوده و نامناسب مانند آچار بی دسته و شکسته، آچارهای دو سر نامناسب و گرد شده، چکش های خراب و یا دسته شکسته و شُل شده خودداری کنید.

نژدیک کردن آن ها به بخاری جلوگیری کنید.

**۱۱-۵-۱** - همواره افکار خود را روی کار و ماشین متمرکز نمایید. در ضمن کار با دیگران صحبت یا شوخی نکنید و ماشین را ترک نکنید. یک لحظه بی توجهی یا پریشانی فکر شما ممکن است اتفاقاتی بس ناگوار و غیرقابل جبران به وجود آورد. متأسفانه تاکنون شاهد برخی اتفاقات ناگوار در محیط کار بوده ایم.

### **۱۱-۵-۱۱- نکات مهم**

**۱-۱۱-۵** - فرم را طبق اصول و قواعد فنی بیندید، حمل کنید و در ماشین قرار دهید. پس از پایان کار چاپ، فرم را خارج کنید و در محل امن (روی صفحه فرم بندی یا میز مخصوص) قرار دهید.

**۱۱-۵-۲** - از پوشیدن لباس کار گشاد و بزرگ یا

- ۱- مفهوم درست استفاده بهینه و حداکثر بهره‌وری دستگاه کدام یک از موارد زیر است؟
- (الف) رسیدگی به ماشین
  - (ب) نگهداری ماشین
  - (ج) تعمیر ماشین
- ۲- دسته‌بندی مواد شوینده ماشین‌های چاپ کدامند؟ مواد شوینده...
- (الف) فرم و نوردها
  - (ب) بنزینی و بودری
  - (ج) کلیشه و حروف
- ۳- شست و شوی ماشین‌های چاپ در کدام حالت صورت می‌گیرد؟ در حالت...
- (الف) خارج کردن فرم
  - (ب) خارج کردن از حالت چاپ
  - (ج) وصل بودن چاپ
  - (د) توقف ماشین
- ۴- بررسی صحت کارکرد قسمت‌های حساس و مهم دستگاه به کدام صورت انجام می‌شود؟
- (الف) ماهیانه
  - (ب) فصلی
  - (ج) سالیانه
  - (د) هنگام ضرورت
- ۵- روغن کاری مرکزی به کدام صورت انجام می‌شود؟
- (الف) پمپ برگشت، تصفیه روغن
  - (ب) بدون برگشت، با برگشت
  - (ج) سیستم کنترل کننده، خبردهنده چشمی
  - (د) سیستم گردشی، پمپ الکتریکی
- ۶- ریخته شدن روغن در کف چاپخانه به ویژه اطراف ماشین کدام بی آمد را دارد؟
- (الف) جذب گرد و غبار
  - (ب) لغزش چاپکار
  - (ج) آتش‌سوزی
  - (د) برخورد اعضاي بدنه ماشین
- ۷- ضروری ترین کاری که بایستی هنگام کار درون ماشین انجام داد کدام است؟ قطع ...
- (الف) کلیه سیستم‌های گرداننده
  - (ب) کلاچ ماشین
  - (ج) ترمز اصلی
  - (د) برق ماشین

تمرین شناخت محل‌های روغن و گریس خور ماشین و زمان‌های آن :

با در دست داشتن کتاب، جزوه یا بروشور راهنمای استفاده از ماشین چاپ و یا فهرست و نقشه روغن کاری، هنرجو ابتدا با دقت و با کمک هنرآموز خود آن را مطالعه کند و سپس برای وی توضیح دهد که او :

چه محل‌هایی را به طور هفتگی روغن کاری یا گریس کاری می‌کند؟

چه محل‌هایی را به طور ماهانه روغن کاری یا گریس کاری می‌کند؟

تک تک محل‌ها را روی ماشین خود جست وجو کند، محل هر کدام را بشناسد و خوب به خاطر بسپارد و تعداد آنها را با نقشه و فهرست روغن کاری تطبیق کند.