

فصل پنجم


مقاومت مصالح

در ساختمان‌ها و قطعاتی که با محاسبات مهندسی ساخته شده است، اندازه‌های فیزیکی تمام اجزای تحت بار باید معین و تعریف شوند. این اجزا باید طوری محاسبه شوند که بتوانند در مقابل نیروهای واقعی یا احتمالی که ممکن است بر آن‌ها تأثیر نمایند، مقاومت کنند. به عنوان مثال سقف یک ساختمان باید به قدر کافی مستحکم باشد تا بتواند در مقابل نیروهای وارد مقاومت کند و محور یک ماشین باید ابعاد مناسب برای انتقال گشتاور پیچشی مؤثر را داشته باشد. همچنین قسمت‌های مختلف یک سازه مهندسی باید به قدر کافی محکم باشد تا تحت تأثیر بارهای وارد مقاومت کافی داشته باشد و لی تحت تأثیر این بارها چنان انحنایی (خیز) ایجاد شود که باعث صدمه و آسیب به نازک‌کاری‌های زیر خود شده یا از لحاظ روانی موجب پریشانی استفاده کنندگان گردد. با توجه به مثال‌های فوق، مقاومت مصالح را می‌توان علم محاسبات عملی برای تعیین جنس و ابعاد قطعات ماشین یا ساختمان با توجه به بارهایی که باید تحمل نمایند دانست.

۱-۵- نیروهای وارد بر اجسام

مسئله اصلی در مقاومت مصالح بررسی مقاومت داخلی و تغییر شکل اجسام، تحت اثر بارهای خارجی است. این امر مستلزم مطالعه ماهیت نیروهایی است که در داخل جسم به وجود می‌آیند تا همراه نیروهای خارجی مؤثر بر جسم، تعادل آن را تضمین کنند. در انجام مطالعه فوق، اولین گام تهیه یک ترسیمه آزاد از قطعه یا جسم موردنظر است که در آن کلیه نیروها در نقاط اثرباری روی ترسیمه نشان داده شده‌اند. چنین ترسیمه‌ای، ترسیمه جسم آزاد نامیده می‌شود. کلیه نیروهای مؤثر بر جسم به انضمام نیروهای واکنش تکیه‌گاهی و وزن جسم، نیروهای خارجی می‌باشند. تخته الواری به طول ۴ متر و وزن $N = 400$ در نظر بگیرید که مانند شکل ۱-۵-الف روی تکیه‌گاه A و B قرار گرفته و بار 50° نیوتینی در نقطه نشان داده شده در شکل بر آن وارد می‌شود. ترسیمه آزاد الوار فوق در شکل ۱-۵-ب نشان


داده شده است.



شکل ۱-۵-الف - الوارروی تکیه‌گاه، ب - ترسیمه آزاد الوار

نیروی وزن معمولاً در اجسام نشان داده می‌شود. این نیرو به همراه نیروهای عکس العمل تکیه‌گاهها (R_A و R_B) و نیروی P به عنوان نیروهای خارجی محسوب می‌شوند.
جسم نشان داده شده در شکل ۲-۵-الف را در نظر بگیرید که تحت اثر نیروهای F_1 و F_2 و F_3 و F_4 می‌باشد.

اگر این جسم به صورت پایدار و در حالت سکون و تعادل باشد برای بررسی نیروهای داخلی ناشی از اعمال نیروهای خارجی بر جسم، صفحه‌ای فرضی دلخواه از جسم عبور داده می‌شود، به طوری که جسم کاملاً به دو قسمت مجزا تقسیم شود. نتیجه این عمل در شکل‌های ۲-۵-ب و ۲-۵-ج دیده می‌شود. این عمل روش مقطع نامیده می‌شود.



شکل ۲-۵ - روش مقطع زدن یک جسم

اگر جسمی کاملاً در حال تعادل باشد هر جزء آن نیز باید در حال تعادل باشد، پس برای تعادل هر قسمت باید نیروهایی در سطح قطع شده فرضی، وجود داشته باشد. از این رو می‌توان نتیجه

گرفت : نیروهای خارجی مؤثر در یک طرف هر مقطع دلخواه، با نیروهای به وجود آمده در سطح قطع شده (که نیروهای مقاوم داخلی خوانده می‌شوند) در حال تعادل هستند. به عبارت دیگر نیروهای مقاوم داخلی با نیروهای خارجی در حال تعادل هستند.

۲-۵- تنش چیست؟

هرگاه جسمی تحت اثر بار (نیروی) خارجی که بخواهد باعث تغییر شکل آن شود قرار گیرد، در این حالت نیروهای داخلی وارد عمل شده (برای جلوگیری از تغییر شکل) و در مقابله با بار خارجی قرار می‌گیرند. هنگامی که این نیروهای مقاوم وارد عمل می‌شوند، گفته می‌شود که جسم تحت تنش قرار گرفته است. هرچه نیروهای خارجی وارد بر جسم افزایش پیدا کند تنش وارد بر جسم نیز زیادتر می‌شود. تنش را می‌توان مقدار نیروی وارد بر واحد سطح جسم نامید. تنش از تقسیم بار یا نیروی خارجی اعمال شده بر سطح مقطعي که در مقابل بار یا نیرو مقاومت نشان می‌دهد به دست می‌آید، بنابراین اگر :

$$! = \text{شدت نیروی مقاوم داخلی (تنش)} \quad (\text{N/m}^2)$$

$$= \text{نیرو یا بار وارد شده (N)}$$

$$= \text{سطح مقطعي جسم (m}^2\text{)}$$

آن گاه داریم :


$$= . \frac{F}{A} \quad (5)$$

واحد تنش در سیستم متریک (SI)، نیوتون بر متر مربع (N/m^2) است. این واحد درست همان واحدی است که برای فشار موردن استفاده قرار می‌گیرد. بعضی اوقات مناسب‌تر است که تنش بر حسب کیلونیوتون بر متر مربع (kN/m^2) بیان شود. به واحد نیوتون بر متر مربع، پاسکال (Pa) نیز گفته می‌شود $= 1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$.

به طور کلی، می‌توان تنش را به دو دسته، تنش قائم و تنش برشی تقسیم کرد. تنش قائم یا به صورت کششی است یا فشاری. علامت تنش کششی مثبت و علامت تنش فشاری منفی می‌باشد. در ادامه هریک از تنش‌های فوق توضیح داده شده‌اند.


۱-۲-۵- تنش کششی: تنش کششی موقعی به وجود می‌آید که به جسم بار یا نیروی کششی وارد شود. شکل ۳-۵ میله‌ای را نشان می‌دهد که تحت اثر نیروی کششی قرار گرفته و در آن تنش کششی حاصل شده است. معمولاً بار یا نیروی کششی وارد شده بر جسم تمایل دارد که طول

جسم را در امتداد نیرو زیاد کند. اگر تنش کششی وارد بر جسم بیش از حد تحمل جسم باشد، جسم در نقطه‌ای از طول خود گسیخته (پاره) می‌شود.



شکل ۳-۵ - نمایش میله تحت اثر نیروی کششی

۲-۵ - تنش فشاری: تنش فشاری موقعی به وجود می‌آید که بر جسم بار یا نیروی فشاری وارد شود. معمولاً بار یا نیروی فشاری وارد شده به جسم تمايل دارد که طول جسم را در امتداد بار یا نیرو کم کند. شکل ۴-۵ میله‌ای را نشان می‌دهد که تحت اثر نیروی فشاری قرار گرفته و در آن تنش فشاری حاصل شده است که تمايل به کاهش طول میله در امتداد نیرو را دارد.



شکل ۴-۵ - نمایش میله تحت اثر نیروی فشاری

اگر تنش فشاری وارد بر جسم از حد تحمل آن بیشتر باشد تنش وارد باعث خم شدن جسم در امتداد نیرو و یا خرد شدن جسم می‌شود.

همان‌گونه که اشاره شد تنش‌های کششی و فشاری جزء تنش‌های عمودی یا قائم محسوب می‌شوند زیرا سطح مقطعي که برای محاسبه تنش مورد استفاده قرار می‌گيرد، سطح مقطعي است که عمود بر امتداد خط اثر نیرو یا بار تحميل شده می‌باشد.

مثال: چنانچه قطر میله نشان داده شده در شکل ۳-۵ برابر با 16mm و نیروی کششی اعمال شده بر آن $4/4\text{kN}$ باشد تنش کششی وارد شده به میله را حساب کنید. هم‌چنین اگر نیروی اعمال شده مطابق شکل ۴-۵ به صورت فشاری اعمال شود تنش وارد را محاسبه کنید.

حل:

از رابطه ۱-۵ داریم:

$$F = \frac{\pi}{4} d^2 \sigma = \frac{\pi}{4} \times 16^2 \times 10^3 \text{ N}$$

$$D = 16 \text{ mm} = 0.16 \text{ m}$$

$$= . \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow A \approx 0.0002 \text{ m}^2$$

اندازه تنش کششی برابر خواهد بود با :

$$= . + \frac{4400}{0.0002} = +2200000 \frac{N}{m^2} = +22000 \text{ kPa}$$

و به همین ترتیب اندازه تنش فشاری برابر است با :

۳-۵- تغییر طول نسبی در کشش و فشار (کرنش)

وقتی جسمی در معرض تنش قرار می‌گیرد، در آن تغییر شکل به وجود می‌آید، به عبارت دیگر در شکل و اندازه جسم تحت اثر تنش، تغییر حاصل می‌شود. این تغییر شکل که در اثر تنش به وجود می‌آید کرنش یا تغییر طول نسبی نام دارد. تنش کششی در یک جسم باعث تغییر طول کششی شده و طول آن را زیاد می‌کند (شکل ۵-۵-الف). به همین ترتیب تنش فشاری در یک جسم باعث تغییر طول فشاری شده و طول آن را کم می‌کند (شکل ۵-۵-ب). منظور از تغییر طول نسبی ایجاد شده در یک جسم، نسبت تغییر طول به وجود آمده بر طول اولیه آن می‌باشد که کرنش نامیده می‌شود و با نشان داده می‌شود :

$$= . \frac{x}{l} \quad (5-2)$$


که در آن :

= تغییر طول نسبی کششی یا فشاری

$x =$ افزایش یا کاهش طول (m)

همان‌گونه که دیده می‌شود چون از تقسیم دو کمیت همانند به دست آمده است بنابراین فاقد واحد است.

طول اولیه (m) = 1



شکل ۵-۵ - تغییر طول نسبی در کشش و فشار

۴-۵- رابطه بین تنش و تغییر طول نسبی

در مقاومت مصالح مفهوم قابلیت ارتجاعی اهمیت خاصی دارد. یک قطعه کش را در نظر بگیرید که از دو طرف قدری آن را می‌کشیم. در این حالت طول قطعه کش زیاد می‌شود. چنانچه یک طرف آن را رها سازیم کش به حالت اولیه خود بر می‌گردد. این خاصیت در اجسام مختلف به مقدار متفاوتی وجود دارد که به آن قابلیت ارتجاعی (یا خاصیت الاستیسیته) می‌گویند. قابلیت ارتجاعی (الاستیک) عبارت است از خاصیتی در جسم که وقتی نیروهای وارد به آن برداشته شدن، جسم به وضع و اندازه اولیه خود بر می‌گردد. هرگاه جسم پس از این که تمام نیروهای وارد به آن برداشته شدن، به وضع اولیه خود برگشت نکند، می‌گویند که در جسم تغییر طول دائمی (پلاستیک) ایجاد شده است. این وضع در یک جسم ارتجاعی نیز ممکن است پدید آید به شرط آن که نیروی وارد به جسم از حد ارتجاعی آن زیادتر شود.



مطالعه آزاد

رابطه بسیار مهمی که تنش و تغییر طول نسبی یک جسم را تابع زمانی که در حد ارتجاعی خود قرار دارند به هم مرتبط می‌کند به نام قانون هوک معروف بوده و به صورت زیر بیان می‌شود :

«هرگاه جسم در حالت ارتجاعی باشد تغییر طول نسبی ایجاد شده (کرنش) در جسم متناسب با تنش وارد شده به آن است.» از قانون هوک می‌توان دریافت که :

$$\text{مقدار ثابت} \times \text{تغییر طول نسبی} = \text{تنش}$$

معنی هر اندازه تنش وارد شده بر جسم زیادتر شود، تغییر طول نسبی بیشتری در جسم رخ می‌دهد. در نتیجه:

$$\frac{\text{تنش}}{\text{تغییر طول نسبی}} = \text{ثابت}$$

این مقدار ثابت به نام ضریب الاستیسیته طولی یا مدول یانگ معروف بوده و با حرف E نشان داده می‌شود و بستگی به جنس فلزی دارد که تحت کشش یا فشار قرار می‌گیرد. رابطه ریاضی زیر گویای قانون هوک می‌باشد.

$$= . E \times . \quad (5-3)$$

که در آن:


E = ضریب الاستیسیته (ضریب ارجاعی) بر حسب نیوتون بر مترمربع (N / m^2)

= تنش بر حسب نیوتون بر مترمربع (N / m^2)

= تغییر طول نسبی (بدون واحد)

باید توجه داشت که چون تغییر طول نسبی (.) فاقد واحد است، بنابراین واحد ضریب الاستیسیته همان واحد تنش می‌باشد.

اگر مقادیر تنش و تغییر طول نسبی مربوط به آن را در چندین نقطه در حد تناسب پیدا نموده و آن‌ها را روی محور مختصات منتقل کنیم از اتصال این نقاط به هم در حد تناسب، خطی مستقیم به دست می‌آید که از مرکز مختصات می‌گذرد (شکل ۶ - ۵).



شکل ۶ - ۵ - رابطه بین تنش و تغییر طول نسبی

شیب نمودار در این ناحیه مدول یانگ E را نشان می‌دهد. مقادیر تقریبی E برای برخی فلزات در جدول ۱-۵ داده شده است.

جدول ۱-۵- مقادیر تقریبی جدول یانگ برای چند فلز مختلف

نام فلز	مدول یانگ E(GN/m ²)
فولاد نرم	۲۰۰
چدن	۱۱۰
مس	۱۰۰
برتر فسفردار	۹۵
برنج	۸۵
آلومینیوم	۷۰

۵-۵- استحکام کششی

استحکام کششی (u !) یک فلز عبارت است از بیشترین تنشی که فلز قبل از پاره شدن (گسیختگی) می‌تواند تحمل کند و مقدار آن از تقسیم بیشترین بار وارد شده در حین آزمایش کشش بر سطح مقطع اصلی قطعه یا نمونه تحت آزمایش به دست می‌آید. از این رو می‌توان نوشت:

$$F_u = \frac{\text{بیشترین بار وارد}}{\text{سطح مقطع اصلی یا اولیه}} \quad (5-4)$$

امروزه در بسیاری مواقع از استحکام کششی استفاده می‌شود، استحکام کششی یک فلز در طراحی قطعات مختلف اهمیت اساسی و حیاتی دارد.

۶-۵- تنش مجاز و ضریب اطمینان

قطعات ماشین‌ها و وسایل مختلف باید تحت تنشی بیش از تنش مجاز (σ_{al} !) در کار قرار گیرند و این مقدار باید کمتر از تنش حد ارجاعی باشد. برای به دست آوردن تنش مجاز در کار باید استحکام کشش را به عدد مناسبی که به آن ضریب اطمینان می‌گویند، تقسیم نمایند یعنی:

$$\sigma_{al} = \frac{\text{استحکام کششی}}{\text{(تنش مجاز در کار)}} \quad (5-5)$$

اگر نیروهای وارد بر ساختمان یا ماشین ثابت (استاتیک) باشد، ضریب $n = 2$ اندازه قابل قبولی در تعیین تنش مجاز می‌باشد ولی در حالتی که نیروها به طور ناگهانی وارد می‌شود یا اندازه آن تغییر می‌کند، مانند وضعیت اغلب ماشین‌های کشاورزی، باید برای n ، عدد به مراتب بزرگ‌تری را مدنظر گرفت.

اندازه ضریب اطمینان به دقیقی که در تعیین نیروهای خارجی وارد بر ماشین به کار می‌رود و دقت محاسبه تنش‌ها در قسمت‌های مختلف ماشین و یکنواختی مواد و مصالح مصرف شده بستگی دارد. همچنین باید توجه داشت در یک ماشین، قطعاتی که خراب شدن آن‌ها موجب خراب شدن قسمت‌های دیگری از دستگاه می‌شود، باید با ضریب اطمینان بیشتری محاسبه شوند.

مثال: میله فولادی با استحکام کششی $* \text{MN/m}^2 = 420 \text{ MN/m}^2$ و سطح مقطع $\text{mm}^2 = 300 \text{ mm}^2$ موجود است. اگر حداکثر بار کششی مجاز 30 kN باشد ضریب اطمینانی را که میله فولادی با آن کار می‌کند، حساب کنید.

$$!_u = 420 \text{ MPa} = 420 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$A = 300 \text{ mm}^2 = 300 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$F_{al} = 30 \text{ kN} = 30 \times 10^3 \text{ N}$$

$$\text{S.F.}(n) = ?$$

$$!_{al} = \frac{F_{al}}{A}$$

$$!_{al} = \frac{30 \times 10^3}{300 \times 10^{-6}} = 100 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$\text{S.F.} = \frac{!_u}{!_{al}} = \frac{420 \times 10^6}{100 \times 10^6} = 4.2 \quad \text{بدون بعد}$$

در جدول ۲-۵ مقادیر تنش مجاز در حالات مختلف بارگذاری برای چندفلز مختلف نشان داده شده است:

$$\text{N/mm}^2 = \text{MN/m}^2 = \text{MPa} *$$

جدول ۵-۲ - مقادیر تنش مجاز در حالت استحکام کششی برای فلزات مختلف بر حسب σ (MPa) N/mm^2


فلز حالت کار	فولاد نرم نرم	فولاد آلیاژی سخت	فولاد آلیاژی سخت	فولاد سخت	چدن
بار آرام	۴۵-۷۰	۶۵-۹۵	۲۰-۳۰	۴۰-۵۰	۲۵-۵۰
بار متغیر	۶۵-۹۵	۹۰-۱۳۴	۴۰-۶۰	۸۰-۱۰۰	۵۰-۶۷
بار منتاب	۱۰۰-۱۵۰	۱۴۰-۲۱۰	۶-۹۰	۱۲۰-۱۵۰	۶۵-۸۵

در وضعیت بار آرام $n = 6$. در وضعیت بار متغیر $n = 12$. در حالت بار منتاب و بیشتر $n > 20$.

۷-۵ - تنش برشی

تنش دیگری که ممکن است جسم تحت اثر آن قرار گیرد، تنش برشی نام دارد. تنش برشی به صورت مماس (موازی با سطح مقطع جسم) اثر می‌کند. قطعه‌ای که به آن تنش برشی اثر می‌کند تمایل دارد در مقطعی که دو قسمت بر روی هم می‌لغزند، پاره شود.


برچی را مطابق شکل ۷-۵ - الف در نظر بگیرید که دو صفحه را به هم وصل نموده و دو نیروی مساوی و مخالف F مطابق شکل به صفحات وارد شده است. این دو نیرو می‌خواهند پرج را در مقطع AB که در شکل به صورت نقطه‌چین نشان داده شد، پاره کنند. به عبارت دیگر نیمه بالایی پرج تمایل دارد که نسبت به نیمه پایینی آن مطابق شکل ۷-۵ - ب به سمت چپ بلغزد. از آنجایی که تنها ممکن است برش پرج در امتداد یکی از مقاطع آن صورت گیرد، بنابراین به آن برش منفرد یا ساده می‌گویند.



شکل ۷-۵ - نمای یک پرج واحد که دو صفحه تحت فشار F را به هم وصل نموده است.

حال اگر پین مالبند ثابت تراکتوری را مطابق شکل ۸-۵ - الف در نظر بگیرید که پی‌نورد (بارکش) را به تراکتور وصل نموده و تحت اثر دو نیروی مساوی و مختلف‌الجهت F قرار گرفته باشد،

ممکن است تحت اثر این دو نیرو پین در دو مقطع CD و EF که در شکل به صورت نقطه‌چین نشان داده شده، پاره شود. در این حالت میله سمت راست قسمت مرکزی پین را همراه با خود مطابق شکل ۸-۵-ب به طرف راست حرکت می‌دهد. در چنین وضعیتی سطح مقطع مقاوم نیروی برشی مساوی دو برابر سطح مقطع پین می‌باشد (برش مرکب).



شکل ۸-۵ - نحوه اثر نیرو بر پین مالبند

نش برشی از تقسیم نیروی برشی بر سطح مقطعی که در مقابل برش مقاومت نشان می‌دهد، به دست می‌آید.

$$= \frac{f}{A} \quad (5-6)$$

. = نش برشی (N/m^2)

= نیرو یا بار برشی (N)

= سطح مقطع مقاوم برشی (m^2)

مثال: اگر نیروی برشی وارد شده بر پین شکل ۸-۵ برابر $453/6$ نیوتون باشد و نش برشی مجاز به وسیله پین $420 kN/m^2$ باشد قطر پین را حساب کنید.

حل: همان‌طور که قبلًا هم اشاره شد پین مالبند فوق ممکن است در دو مقطع پاره شود لذا در رابطه ۶-۵ مقدار A شامل هر دو سطح مقطع CD و EF خواهد بود.

$$A = A_{CD} + A_{EF} = \frac{\pi d^2}{4} + \frac{\pi d^2}{4} = \frac{2\pi d^2}{4} = \frac{\pi d^2}{2}$$

= قطر پین

$$= . \frac{F}{A} \Rightarrow A = \frac{F}{.} \Rightarrow \frac{\pi d^2}{2} = \frac{453/6}{420000}$$

قطر پین

$$\Rightarrow d = \sqrt{262} \text{ m} \text{ یا } d = 2\sqrt{62} \text{ cm}$$

۸-۵- استحکام برشی

استحکام برشی یک فلز یا جسم عبارت است از بیشترین تنش برشی که جسم قبل از برش می‌تواند تحمل کند. استحکام برشی یک جسم را به صورت زیر تعریف می‌کنند:

$$F_u = \frac{\text{(بیشترین بار)}}{\text{(سطح مقطع کلی که در مقابل برش مقاوم است)}} \quad (5-7)$$

تنش برشی مجاز در کار به صورتی که برای تنש‌های کششی و فشاری گفته شد، حساب می‌شود. بنابراین داریم:

$$F_u = \frac{\text{(استحکام برشی)}}{\text{(تنش برشی مجاز در کار)}} \cdot \text{(ضریب اطمینان)} \quad (5-8)$$

جدول زیر مقدادیر تقریبی استحکام برشی را برای بعضی از فلزات رایج نشان می‌دهد.

جدول ۳-۵- استحکام برشی چند فلز مختلف

فلز	استحکام برشی MN/m^2
فولاد نرم	۲۹۰ تا ۳۲۰
آهن چکش خوار	۳۰۰
چدن	۲۰۰ تا ۹۰
برنج	۱۵۰

مثال: حساب کنید میانگین تنش برشی در یک انگشتی پیستون (گرن پین) توپر به قطر ۲۵mm در صورتی که بار وارد شده بر آن ۴۰kN باشد.

حل: سطح مقطع عرضی انگشتی $A = 2x = 2 \times 25 = 50 \text{ mm}^2$ ، سطح مقطع کل که در مقابل برش مقاومت نشان می‌دهد.

$$A = \frac{\pi \times 25^2}{4} = 982 \text{ mm}^2$$


$$F = 40 \text{ kN} = 40000 \text{ N}$$

$$\frac{F}{A} = \frac{40000 \text{ N}}{982 \text{ mm}^2} \# \text{ & } \\ = 40 / 74 \text{ N/mm}^2 = 40 / 74 \text{ MN/m}^2$$

از مطالب گفته شده در مباحث تنش برشی و ضریب اطمینان و همچنین در مبحث استحکام برشی می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در هنگام استفاده از آثارهای مختلف به این نکته توجه شود که طول دسته آثارها متناسب با نیروی دست انسان ساخته شده‌اند و استحکام برشی و نیز ضریب اطمینان تنش مجاز براساس طول در نظر گرفته شده و نیروی دست انسان می‌باشد. هنگامی که طول دسته‌ی آثار بالوله یا وسیله دیگری افزایش می‌یابد و یا با وارد کردن ضریب باعث افزایش نیروی وارد به آثار می‌شود افزایش نیروی حاصله در ضریب اطمینان ساخت آثار محاسبه نشده است بنابراین سبب شکستگی آثار می‌گردد.



شكل ۵-۹



شكل ۱۰-۵



۱- تنش را تعریف کنید.

۲- اختلاف تنش کششی با تنش فشاری در چیست؟

۳- کرنش یا تغییر طول نسبی را تعریف کنید.

۴- ضریب اطمینان چیست و اندازه آن به چه چیزهایی بستگی دارد؟

* ۵- افزایش طول کل یک میله فولادی به طول ۲۱ سانتی متر را تعیین کنید. تنش کششی مساوی 15×10^6 نیوتون بر مترمربع می باشد.

* ۶- در لحظه معینی از مرحله قدرت در یک موتور تک سیلندر به قطر سیلندر ۷۶ / ۵ mm، فشار بالای پیستون $2 MN / m^2$ است تنش حاصل در هر یک از ۴ عدد پیچ سرسیلندر را حساب کنید. کمترین قطر هر یک از پیچ ها ۹ mm است.

۷- اگر نیروی فشاری وارد بر ساق وسط اتصال سه نقطه تراکتوری در یک لحظه $30 kN$ باشد در صورتی که ضریب اطمینان ۴ و استحکام برشی فلز پیچ رابط ساق وسط تراکتور $36 MN / m^2$ باشد، قطر مناسب پیچ را حساب کنید.

فصل ششم

توان در موتور و تراکتور

توان

توان یا قدرت، سرعت انجام کار را نشان داده و عبارت از کار انجام شده در واحد زمان است. اگر W مقدار کار انجام شده در زمان t باشد، در نتیجه توان مصرف شده از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$\frac{\text{کار انجام شده}}{\text{زمان انجام کار}} = \frac{W}{t} \Rightarrow P = \frac{W}{t} \quad (6-1)$$

رابطه زیر شکل دیگر محاسبه توان می‌باشد.

$$P = F \times v \quad (6-2)$$

P = توان متوسط دستگاه برحسب وات

W = کار انجام شده برحسب ژول

F = نیروی وارد بر جسم برحسب نیوتن

t = زمان انجام کار برحسب ثانیه

v = سرعت برحسب متر بر ثانیه

واحد توان در سیستم بین‌المللی وات (W) می‌باشد. یک وات عبارت است از توانی که برای جابه‌جایی جسمی به وزن یک نیوتن به فاصله یک متر در مدت زمان یک ثانیه موردنیاز است. یک نیوتون (N) نیروی است که اگر به یک جسم با جرم یک کیلوگرم اعمال شود آن جسم شتابی معادل ۱ متر بر محدوده ثانیه حرکت می‌کند.

$$(N)1 \times 1 = (kg)1 \times 1 \times \frac{m}{s^2} \Rightarrow \text{نیوتون} = \frac{N}{s^2}$$

$$(W)1 = \frac{(N)1 \times (m)1}{(s)1}$$

برای سنجش توان از واحدهای دیگری مثل اسپ بخار (hp) یا کیلووات (kW) نیز استفاده می‌شود. برای تبدیل کیلووات به اسپ بخار و برعکس، از ضرایب تبدیل زیر استفاده می‌شود :

$$1\text{ kW} = 1 / 736 \text{ hp}$$

$$1\text{ hp} = 1 / 736 \text{ kW} = 736 \text{ W}$$

مثال: سیستم هیدرولیک تراکتوری جسمی را به وزن 400 kg که به اتصال سه نقطه آن وصل بود در مدت 3 ثانیه به ارتفاع 6 cm بالا می‌برد. توان مصرفی را بر حسب کیلووات حساب کنید.
حل:

$$F = 400 \text{ kgf} = 400 \times 9.81 = 3920 \text{ N}$$

$$W = F \times d = 3920 \times 0.06 \text{ m} = 14112 \text{ J}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{14112}{3} = 4704 \text{ W} = 4.704 \text{ kW}$$

توان مکانیکی به دو نوع بروز می‌کند. توان خطی زمانی است که اعمال نیرو سبب تولید سرعت خطی می‌گردد و توان دورانی در اجسام در حال چرخش بروز می‌کند. به‌حال هر دو شکل این توان از رابطه زیر پیروی می‌کنند.

$$\frac{\text{فاصله} \times \text{نیرو}}{\text{زمان}} = \text{توان}$$

مثال: نیروی $N = 100$ با سرعت 4 m/s اعمال می‌گردد. توان مورد نیاز را محاسبه نمایید.

$$100(N) \times 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 400 \text{ W}$$

برای محاسبه توان دورانی نیز از رابطه (۶-۱) استفاده می‌گردد.

نیروی وارد بر انتهای آزاد بازوی دوران، در یک دور چرخش به اندازه محیط دایره دوران را طی می‌کند این محیط برابر است با $2\pi r$ که شعاع بازوی دوران است حال وقتی گفته می‌شود متحرکی فرضاً 100 دور در دقیقه می‌گردد یعنی در یک دقیقه 100 بار به اندازه محیط دایره دوران طی می‌شود. با ضرب کردن سرعت دورانی در نیروی وارد فرمول اصلی توان دورانی به دست می‌آید.

$$\text{سرعت دورانی} \times \text{محیط دوران} \times \text{نیرو} = \text{توان دورانی}$$

$$P = F \cdot \pi \cdot d \cdot n \quad (6-3)$$

که در آن :

$$P = \text{توان بر حسب وات}$$

$$F = \text{نیرو بر حسب نیوتون}$$

d = قطر دایره دوران بر حسب متر

n = سرعت دورانی (دور در ثانیه)

مثال: اگر تسمه‌ای، نیروی مماس F برابر N^{100} روی چرخ تسمه‌ای به شاعع R به مقدار $254^{\circ}/$ با سرعت 15° دور در دقیقه وارد نماید، توان دورانی چرخ تسمه را در سیستم SI بدست آورید.

حل: تبدیل دور بر دقیقه به دور بر ثانیه

$$\frac{15^{\circ}}{60} = \frac{\text{دور}}{5 \text{ s}}$$

$$\text{سرعت دورانی} \times \text{محیط دوران} \times \text{نیرو} = \text{توان دورانی}$$

$$= 100 \times 2\pi \times 254 \times 2/5 \approx 400 \text{ W}$$

توان خطی مثال فوق با توجه به این که نیروی وارد شده توسط تسمه بیانگر یک نیروی کششی در تسمه است که به صورت خطی بین دو چرخ تسمه حرکت می‌کند و توان را منتقل می‌کند. بنابراین سرعت خطی تسمه یعنی مسافت طی شده در واحد زمان برابر $\frac{\text{دور}}{5 \text{ s}} \times \pi \times d$ یا 4 m/s است. با کاربرد دستور توان خطی

$$\frac{\text{فاصله} \times \text{نیرو}}{\text{زمان}} = \frac{100 \times 4}{1} = 400 \text{ W}$$

۱-۶- توان موتور

نیروی دورانی میل لنگ که از انرژی گاز محترق شده بر روی پیستون و انتقال آن به دسته پیستون و میل لنگ حاصل می‌شود، تابع مقدار گازی است که به داخل سیلندر هدایت می‌شود و لذا دور میل لنگ متناسب با آن تغییر می‌کند. بنابراین در دورهای مختلف میل لنگ، توان موتور نیز تغییر خواهد کرد و به همین دلیل در یک دور ثابت از موتور می‌توان توان را محاسبه نمود.

۱-۶-۱- توان داخلی موتور: توان داخلی موتور عبارت است از آن مقدار انرژی حاصل از سوخت حجم معینی از گاز که در واحد زمان به پیستون‌های یک موتور در دور ثابت وارد می‌شود.


۲-۶-۱- توان مفید: توان مفید عبارت از آن مقدار توانی است که در دور مشخص از میل لنگ یا چرخ لنگ می‌توان گرفت.

۳-۶-۱- توان مصرفی موتور: توان مصرفی موتور عبارت است از مقدار توانی که برای غلبه بر اصطکاک یاتاقان‌ها، فشار فنرهای سوپاپ‌ها و تغییر جهت حرکت پیستون‌ها و غیره در دور ثابت میل لنگ مصرف می‌شود.

مطالعه آزاد

۶-۱-۴ - سطح دهانه سیلندر(سطح پیستون): سطح دهانه سیلندر موتورها معمولاً دایره‌ای شکل بوده و از فرمول زیر می‌توان حساب نمود :

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \quad (6-4)$$



شکل ۶-۱

که در آن

d = قطر دهانه سیلندر بر حسب سانتی متر

A = سطح دهانه سیلندر بر حسب سانتی متر مربع می‌باشد.

۶-۱-۵ - حجم جابه‌جایی یا حجم مفید سیلندر: فضای داخل سیلندر در محدوده حرکت پیستون (بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین) را حجم جابه‌جایی یا حجم مفید سیلندر گویند.

$$V_h = A \cdot S \quad (6-5)$$

S = کورس پیستون بر حسب سانتی متر

V_h = حجم مفید یک سیلندر بر حسب سانتی متر مکعب است.

۶-۶- حجم مفید سیلندرهای یک موتور: عبارت است از مجموع حجم


مفید سیلندرهای یک موتور که مقدار آن بر حسب سانتی متر مکعب سنجیده می شود.

$$V_H = V_h \cdot k \quad (6-6)$$

V_H حجم مفید سیلندرهای یک موتور بر حسب سانتی متر مکعب یا لیتر و k تعداد سیلندرها می باشد.

۶-۷- فشار متوسط احتراق روی پیستون: فشار متوسط احتراق عبارت

است از معدل فشارهای اندازه گیری شده در طول کورس از شروع تا خاتمه احتراق. فشار متوسط احتراق همان نیرویی را به میل لنگ در تمام کورس پیستون خواهد داد که فشار متغیر احتراق می دهد. یعنی لحظه ای که احتراق صورت می گیرد فشار گاز روی پیستون زیاد است و هر چه پیستون پایین تر رود در اثر افزایش حجم از فشار احتراق کاسته می گردد تا وقتی که سوپاپ دود باز شود که در این لحظه فشار احتراق پایین می آید و نیروی وارد بر پیستون از طرف گاز کاهش یافته، توان قابل ملاحظه ای ایجاد نمی کند.



شکل ۶-۷

بنابراین به جای فشار متغیر از فشار متوسط احتراق در محاسبات استفاده می کنند فشار متوسط با P_m نشان داده شده و معمولاً بر حسب نیوتون بر سانتی متر مربع سنجیده می شود.

۶-۸- نیروی مؤثر احتراق روی پیستون (نیروی متوسط احتراق):

نیروی متوسط یا نیروی مؤثر احتراق روی پیستون عبارت است از حاصل ضرب مساحت دهانه سیلندر در فشار متوسط احتراق.

$$F = A \cdot P_m \quad (6-7)$$

طبق رابطه ۶-۷، F نیروی مؤثر احتراق تابع فشار متوسط احتراق می باشد. لذا مقدار آن در طول کورس، ثابت در نظر گرفته می شود.

۶-۹- کار یک پیستون: کار یک پیستون عبارت است از حاصل ضرب

نیروی متوسط احتراق در کورس پیستون.

$$W = F \cdot S \quad (6-8)$$

W کار پیستون برحسب نیوتون متر و S کورس پیستون برحسب متر می باشد.

۱-۶- سرعت محیطی میل لنگ: سرعت محیطی میل لنگ در دور

ثابت عبارت خواهد بود از مسافتی که یاتاقان متحرک در واحد زمان طی می کند.

محیط یک دور گردش یاتاقان متحرک از رابطه زیر به دست می آید.

$$U = D \cdot \pi \quad (6-9)$$

لذا سرعت محیطی میل لنگ نسبت به واحد زمان طبق رابطه زیر خواهد بود.

$$V_{(m/s)} = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{60} \quad (6-10)$$

V سرعت محیطی میل لنگ برحسب متر بر ثانیه، n تعداد دور ثابت میل لنگ در

دقیقه و D قطر میل لنگ برحسب متر می باشد (قطر میل لنگ برابر کورس پیستون و دو

برابر شعاع میل لنگ است $(D = S = 2R)$.

۱-۶- سرعت متوسط پیستون: متوسط سرعت پیستون در نقاط

مختلف سیلندر در دور ثابت میل لنگ را سرعت متوسط پیستون نامند. برای تعیین

سرعت متوسط پیستون، میل لنگ موتوری را با دور ثابت در نظر می گیریم. می دانیم

پیستون توسط دسته پیستون به میل لنگ متصل شده است. در این حال سرعت پیستون

متغیر خواهد بود. یعنی پیستون از بالاترین نقطه در سیلندر شروع به حرکت می کند و

تقریباً در وسط کورس به ماکریم می رسد و بعد از آن سرعت سیر تزویلی داشته و در

پایین ترین نقطه مسیر حرکت، در سیلندر به صفر می رسد.

چنانچه دور میل لنگ ثابت (n دور در دقیقه) باشد، سرعت متوسط پیستون از

رابطه زیر به دست می آید :

$$V_{m(m/s)} = \frac{\frac{2S \cdot n}{60}}{30} = \frac{S \cdot n}{30} \quad (6-11)$$

V_m = سرعت متوسط پیستون برحسب متر بر ثانیه

n = تعداد دور میل لنگ در دقیقه

S = کورس پیستون برحسب متر

۱۱-۶-محاسبه توان داخلی موتور: برای محاسبه توان داخلی موتور چهارزمانه یک سیلندر که تنها از چهار حالت، یک حالت کار مفید می‌باشد از رابطه زیر استفاده می‌شود :

$$P_i(\text{Nm} / \text{s}) = \frac{F \cdot V_m}{\tau} \quad (6-12)$$

در این رابطه V_m سرعت متوسط پیستون برحسب متر بر ثانیه، F نیروی مؤثر احتراق برحسب نیوتن و P_i توان داخلی موتور برحسب نیوتن متر بر ثانیه یا وات (W) می‌باشد .

$$P_i(\text{Nm} / \text{s}) = \frac{F \cdot V_m \cdot k}{\tau} \quad (6-13)$$

که در آن، k تعداد سیلندر موتور می‌باشد .
با جاگذاری روابط ۷-۶ و ۶-۱۱ در رابطه فوق، توان داخلی موتور برای موتورهای چهارزمانه خواهد شد :

$$P_i = \frac{P_m(N / \text{cm}^{\tau}) \times S(\text{m}) \times A(\text{cm}^{\tau}) \times n(\text{rpm}) \times K}{30 \times \tau} \quad (6-14)$$

با توجه به $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/cm}^2$

$1 \text{ lit} = 1000 \text{ cm}^3$

و

$$A(\text{cm}^{\tau}) \times S(\text{cm}) \times k = V_H(\text{cm}^{\tau})$$

خواهیم داشت :

$$P_i(\text{kW}) = \frac{P_m(\text{bar}) \times V_H(\text{cm}^{\tau}) \times n_{RPM}}{12000 \times 100} = \frac{P_m(\text{bar}) \times V_H(\text{lit}) \times n_{rpm}}{1200}$$

۱۱-۷-تبديل توان به واحدهای مختلف: در زیر نحوه تبدیل واحدهای مختلف توان به یکدیگر آمده است .

$$(kW) \text{ وات} = 1000 \text{ کیلووات (W)}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

$$1 \text{ Ps} = 736 \text{ W}$$

۱- بار یک واحد متدالو فشار است .

۲- واحد توان (آلمان) Pferde Stärke برابر با ۷۳۵/۴۹۸۷۵ وات

مثال: توان موتوری 25kW می‌باشد توان این موتور را به وات، اسب بخار انگلیسی و اسب بخار متریک تبدیل نمایید.

$$25 \times \frac{1000\text{W}}{1\text{kW}} = 25000\text{W}$$

$$25 \times \frac{1000\text{W}}{1\text{kW}} \times \frac{\text{hp}}{746\text{W}} = 33.5\text{hp}$$

$$25 \times \frac{1000\text{W}}{1\text{kW}} \times \frac{\text{Ps}}{736\text{W}} = 34\text{Ps}$$

۱-۱۶- راندمان مکانیکی: راندمان مکانیکی موتور عبارت است از نسبت توان مفید به توان داخلی که معمولاً در موتورهای بنزینی بین 75% تا 86% و در موتورهای دیزلی بین 80% تا 92% می‌باشد.

$$\cdot m = \frac{P_w}{P_i} \quad (6-15)$$

که در آن P_w توان مفید و P_i توان داخلی موتور و m . راندمان مکانیکی موتور می‌باشد.

۱-۱۷- توان لیتری یا قدرت حجمی موتور: توان حجمی موتور عبارت است از نسبت توان مفید به حجم مفید سیلندرهای یک موتور

$$P_H = \frac{P_w}{V_H} \quad (6-16)$$

که در آن P_w توان مفید موتور بر حسب کیلووات، V_H حجم مفید سیلندرهای یک موتور بر حسب لیتر و P_H توان حجمی بر حسب کیلووات بر لیتر است.

۱-۱۸- توان وزنی موتور: توان وزنی عبارت است از نسبت توان مفید موتور به وزن خالص آن (بدون آب و روغن)

$$P_G = \frac{P_w}{G} \quad (6-17)$$

که در آن G وزن خالص موتور بر حسب کیلوگرم و P_G توان وزنی بر حسب کیلو وات بر کیلوگرم می‌باشد.

۱- در برخی از منابع P نیز ذکر شده است.

۶-۱-۶- محاسبه گشتاور موتور: گشتاور موتور عبارت است از نیروی محیطی میل لنگ ضرب در شعاع لنگ که به صورت زیر می‌توان حساب کرد.

$$M = F \times R \quad (6-18)$$

از طرفی قدرت مفیدی که از میل لنگ به دست می‌آید برابر است با :

$$P_w = F \times V \quad (6-19)$$

و یا

$$P_w = \frac{F \times V}{1000} \quad (6-20)$$

که در آن V سرعت محیطی لنگ و F نیروی محیطی لنگ است چون $V = \frac{2R\pi n}{60}$ پس خواهیم داشت :

$$P_w(kW) = \frac{F(N) \times \frac{2R(m)\pi n_{(rpm)}}{60}}{1000} = \frac{M \times n_{(rpm)} \times 2\pi}{60000} \approx \frac{Mn_{(rpm)}}{9550} \quad (6-21)$$

و یا

$$M = \frac{P_w(kW) \times 9550}{n_{(rpm)}} \quad (6-22)$$

۶-۱-۶- توان وزنی و حجمی: از فرمول‌هایی که ذکر شد مشخص می‌شود هرچه این قدرت‌ها بیشتر باشد نشان دهنده طرح خوب موتور با مشخصات عالی می‌باشد. مقادیر زیر حدود این قدرت‌ها را برای برخی از موتورهای دیزلی و بنزینی نشان می‌دهد.

$P_G(kw/kg.)$	$P_H(kW/Lit)$	نوع موتور
۴ تا ۳	۵۰ تا ۲۵	موتورهای بنزینی سواری
۶/۵ تا ۵	۲۵ تا ۱۸	موتورهای دیزل سواری
۹/۵ تا ۵/۵	۲۸ تا ۱۸	موتورهای دیزل باری

۶-۱-۶- تعیین نسبت تراکم موتور: نسبت تراکم موتور عبارت است از نسبت حجم جابه‌جایی پیستون و فضای تراکم به فضای احتراق موتور.