



شکل ۶-۳۰۳

● در شکل ۶-۳۰۳ بلبرینگ سمت محور یک نوع آرمیچر دیگر جاروبرقی که از محور بیرون می‌آید مشاهده می‌شود. جهت تعویض، می‌توان قطر داخلی و خارجی بلبرینگ را با کولیس اندازه گرفت و آن را تهیه کرد.



شکل ۶-۳۰۴

چنانچه شماره‌ی آن روی بلبرینگ بود، راحت‌تر می‌توان سفارش خرید آن را انجام داد (شکل ۶-۳۰۴).

۶-۷-۲۱- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت نوزدهم)

روش بیرون آوردن بلبرینگ سمت کلکتور

توجه!

مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۷-۲۰ انجام می‌شود.



شکل ۶-۳۰۵

● همان‌طور که در شکل ۶-۳۰۵ مشاهده می‌کنید، پیچ پولی‌کش به ته محور آرمیچر نمی‌رسد.



با استفاده از بُکس مناسب، این ارتباط را برقرار کنید و مانند شکل ۶-۳۰۶ پولیکش را در جای خود محکم کنید و پیچ آن را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بیچانید.



شکل ۶-۳۰۶



شکل ۶-۳۰۷

شکل ۶-۳۰۷ بلبرینگ باز شده به همراه بُکس و پولیکش را نشان می‌دهد.

۶-۷-۲۲-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱) (قسمت بیستم) روش تعویض و نصب بلبرینگ‌ها

توجه!

مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۷-۲۱-۶ انجام می‌شود.



شکل ۶-۳۰۸

پس از تهیه‌ی بلبرینگ هماندازه‌ی بلبرینگ باز شده در دستگاه، ابتدا بلبرینگ سمت کلکتور یا عقب آرمیچر را در جای خود قرار دهید (شکل ۶-۳۰۸).



شکل ۶-۳۰۹

- مهره‌ی نگهدارنده‌ی پروانه‌ی مکش (توربین) را روی محور نصب کنید (شکل ۶-۳۰۹).



شکل ۶-۳۱۰

- طبق شکل ۶-۳۱۰ یک لوله‌ی توخالی که قطر خارجی آن با قطر خارجی بلبرینگ یکی باشد انتخاب کنید.

توجه!

توجه داشته باشید که لبه‌ی خارجی لوله باید با لبه‌ی خارجی بلبرینگ منطبق شود در غیر این صورت بلبرینگ آسیب خواهد دید.



شکل ۶-۳۱۱

- طبق شکل ۶-۳۱۱ به وسیله‌ی ضربه‌ی چکش روی لوله‌ی توخالی، بلبرینگ را در جای خود نصب کنید. پس از زدن هر ضربه مرحله به مرحله وضعیت نصب بلبرینگ روی محور را مورد بازدید قرار دهید.

توجه!

هنگام ضربه‌زدن روی بلبرینگ مراقب باشید، لوله رها نشود. زیرا ممکن است آسیب جدی به سیم‌پیچ آرمیچر وارد کند.




شکل ۶_۳۱۲

لبهی خارجی لوله باید
روی لبهی خارجی
بلبرینگ قرار گیرد.

● پس از جا زدن و نصب بلبرینگ عقب یا سمت کلکتور آرمیچر، طبق شکل ۶_۳۱۲ رینگ لاستیکی بلبرینگ سمت پروانه یا جلوی آرمیچر را روی بلبرینگ نصب کنید. سپس طبق روش کار مرحله‌ی قبل بلبرینگ را در جای خود نصب کنید.


تمرین ۲: با استفاده از اطلاعات و تجربیاتی که از کارهای عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید، قطعات شکل ۶_۳۱۳ را نام‌گذاری کنید.



شکل ۶_۳۱۳




تمرین ۳: با استفاده از اطلاعات و تجربیاتی که از کار عملی شماره‌ی (۱) به دست آورده‌اید، قطعات شکل ۶-۳۱۴ را نام‌گذاری کنید.



شکل ۶-۳۱۴




تمرین ۴: با استفاده از اطلاعات و تجربیات به دست آمده کار عملی شماره‌ی (۱) قطعات شکل ۶-۳۱۵ را نام‌گذاری کنید.
این مجموعه در جارو بر قبی چه نقشی به عهده دارد؟



شکل ۶-۳۱۵



تمرین ۵: با استفاده از اطلاعات و تجربیاتی که از کار عملی شماره‌ی (۱) کسب کرده‌اید، قطعات شکل ۳۱۶ را نام‌گذاری کنید. نقش این مجموعه را در جاروبرقی شرح دهید.



شکل ۳۱۶



- دستگاه جارو برقی را مجدداً مونتاژ کنید.

توجه!

- عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
- برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن بررسی‌د.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.
- هنگام تعویض زغال، به وسیله‌ی سوهان گرد نرم، مانند شکل ۶-۳۱۷ سطح زغال نو را طوری سایش دهید که قوس سطح آن مناسب سطح کلکتور شود. در این حالت زغال می‌تواند به صورت کامل با سطح کلکتور تماس پیدا کند. در غیر این صورت تماس ناقص زغال با کلکتور ایجاد جرقه می‌کند و سبب خرابی کلکتور و سوختن آرمیچر می‌شود.



شکل ۶-۳۱۷



شکل ۶-۳۱۸

- پس از بستن جارو برقی و وصل کلید روشن و خاموش آن، مطابق شکل ۶-۳۱۸ به وسیله‌ی اهم متر مقاومت اهمی مدار الکتریکی جارو برقی را اندازه‌گیری کنید. با تغییر پتانسیومتر روی جارو، مقدار مقاومتی که اهم متر نشان می‌دهد مورد بررسی قرار دهید.




کار عملی شماره ۲





زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۲): ۱۲ ساعت



شکل ۶-۳۱۹



(الف)




(ب)

شکل ۶-۳۲۰



شکل ۶-۳۲۱



شکل ۶-۳۲۲

۶-۷- کار عملی شماره‌ی (۲)

روش باز کردن و تعویض قطعات الکترونیکی

۱-۸-۶- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد

نیاز

■ بُرد الکترونیکی تغییر سرعت موتور جاروبرقی، مشابه

شکل ۶-۳۱۹، یک عدد

■ وسایل لحیم کاری

■ پیچ گوشتی دوسو، یک سری

■ پنس، مشابه شکل ۶-۳۲۰

■ دم باریک، یک عدد

■ قلع کش، مشابه شکل ۶-۳۲۱، یک عدد

■ دم کج، یک عدد

■ انبردست، یک عدد

■ سیم چین، یک عدد

■ اهم متر، یک دستگاه

■ دریل برای سوراخ کاری بُرد الکترونیکی همراه با جعبه‌ی

متنه، مشابه شکل ۶-۳۲۲

توجه!

ابزار و تجهیزاتی که فقط نام آن‌ها در این قسمت آمده در قسمت ۱-۷-۵ نشان داده شده است.



نگهدارنده بُرد
الکترونیکی

■ پایه نگهدارنده‌ی هویه‌برقی و بُرد الکترونیکی مشابه شکل

۶-۳۲۲، یک عدد

شکل ۶-۳۲۳



۶-۸-۲ نکات ایمنی

▲ هنگام لحیم کاری و باز کردن قطعات از روی کارت کنترل سرعت از پایه‌ی نگهدارنده و دمباریک استفاده کنید (شکل ۶-۳۲۴).



شکل ۶-۳۲۴

▲ قطعاتی را که با هویه از روی بُرد باز می‌کنید به وسیله‌ی دمباریک یا پنس از روی بُرد بردارید (شکل ۶-۳۲۵).




شکل ۶-۳۲۵

▲ قبل از باز کردن قطعات و اجزای روی بُرد الکترونیکی کنترل سرعت، با تغییر پتانسیومتر بُرد را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت خراب بودن بُرد آن را تعمیر کنید (شکل ۶-۳۲۶).




شکل ۶-۳۲۶



شکل ۶_۳۲۷

▲ هنگام باز کردن قطعات الکترونیکی جاروبرقی، از هویه‌ی مناسب (معمولًاً ۲۰ وات یا ۴۰ وات) استفاده کنید (شکل ۶_۳۲۷).



شکل ۶_۳۲۸

▲ هنگام تعویض قطعات، دقت کنید مشخصات قطعات جدید با مشخصات قطعات قبلی دستگاه مطابقت داشته باشد (شکل ۶_۳۲۸).

نکات مهم

- قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۲) نکات ایمنی ۶-۱ را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.
- در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به بُرد الکترونیکی کنترل سرعت و حفاظت شخص را رعایت کنید.
- برای انجام این کار عملی و کسب مهارت کافی، حتماً از بُردهای معیوب از رده خارج شده استفاده کنید.



۶-۸-۳ مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)


(قسمت اول)

روش باز کردن پتانسیومتر کنترل سرعت از روی بُرد و

آزمایش آن


در شکل ۶-۳۲۹ قطعات مختلف روی بُرد الکترونیکی

کنترل سرعت را، در یک نمونه جاروبرقی مشاهده می‌کنید.



شکل ۶-۳۲۹


پایه‌های پتانسیومتر



شکل ۶-۳۴۰

در شکل ۶-۳۴۰ پشت بُرد مدار چاپی را مشاهده می‌کنید.


پایه‌های مربوط به پتانسیومتر روی مدار چاپی مشخص شده است.



شکل ۶-۳۴۱


یک نمونه پایه‌ی هویه قلمی و نگهدارنده‌ی بُرد مدار

چاپی در شکل ۶-۳۴۱ آمده است.



شکل ۶_۳۳۲

● مطابق شکل ۶_۳۳۲ لبه‌ی بُرد الکترونیکی را داخل شکاف نگهدارنده‌ی بُرد که روی پایه‌ی هویه قرار دارد نصب کنید.



شکل ۶_۳۳۳

● به وسیله‌ی هویه، قلع یکی از پایه‌های پتانسیومتر را ذوب کنید و به وسیله‌ی قلع کش قلع ذوب شده را بردارید (شکل ۶_۳۳۳).




شکل ۶_۳۳۴

● مطابق شکل ۶_۳۳۴ به وسیله‌ی هویه قلع اطراف پایه‌های دیگر پتانسیومتر را از روی بُرد الکترونیکی ذوب کنید، سپس به کمک قلع کش آنها را بردارید.



شکل ۶_۳۳۵

در حالی که با یک دست پتانسیومتر را در دست گرفته اید، به وسیله‌ی هویه قلع باقی مانده‌ی روی پایه‌ها را ذوب کنید و همزمان پتانسیومتر را کمی تکان دهید تا پایه‌ها در محل خودشان آزاد شوند و هیچ‌گونه اتصالی با بُرد الکترونیکی نداشته باشند (شکل ۶_۳۲۵).




شکل ۶_۳۳۶

مطابق شکل ۶_۳۳۶ پتانسیومتر را از بُرد الکترونیکی جدا کنید.




شکل ۶_۳۳۷

در شکل ۶_۳۳۷ پتانسیومتر باز شده را از دو طرف مشاهده می‌کنید.




شکل ۶_۳۳۸

به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) مناسب، پیچ تنظیم پتانسیومتر را تا آخر به سمت راست بچرخانید (شکل ۶_۳۳۸).




شکل ۶_۳۳۹

به وسیله‌ی اهم‌متر، مقاومت پایه‌ی سمت راست و پایه‌ی وسط (مشترک) پتانسیومتر را مطابق شکل ۶_۳۳۹ اندازه‌گیری کنید. مقدار اهم آن برای پتانسیومتر مورد آزمایش برابر صفر اندازه‌گیری شده است.




شکل ۶_۳۴۰

مقاومت دو سر دیگر (سر مشترک یا وسط و ترمینال سمت چپ) را اندازه بگیرید. مقدار این مقاومت مطابق شکل ۶_۳۴۰ ۱۶۹ کیلواهم است.



شکل ۶_۳۴۱

● سپس مطابق شکل ۶_۳۴۱ پیچ تنظیم پتانسیومتر را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.



شکل ۶_۳۴۲

● مقاومت سر وسط (مشترک) پتانسیومتر و ترمینال سمت چپ پتانسیومتر را با اهم‌متر اندازه‌گیری کنید. مقدار مقاومت برای پتانسیومتر تحت آزمایش $\frac{1}{3}$ اهم اندازه‌گیری شده است (شکل ۶_۳۴۲).

توجه!

مقدار این مقاومت حدود صفر است و مقدار نشان داده شده مقاومت سیم‌های رابط و خطاهای ناشی از اندازه‌گیری است.




شکل ۶_۳۴۳



شکل ۶_۳۴۴

● مقاومت سر مشترک (وسط) و سر سمت راست پتانسیومتر مطابق شکل ۶_۳۴۲ اهم اندازه‌گیری شده است.




شکل ۶_۳۴۵

● به وسیله‌ی پیچ گوشته تخت مناسب، پیچ پتانسیومتر را طوری بچرخانید که شکاف پیچ تنظیم در وسط قرار گیرد (شکل ۶_۳۴۴).



مقاومت سر وسط و سر سمت راست پتانسیومتر ۸۵/۱ کیلواهم است. در این آزمایش سر متغیر پتانسیومتر تقریباً در وسط پتانسیومتر قرار دارد (شکل ۶-۳۴۶).




شکل ۶-۳۴۶

تمرین عملی (۱):

با جابه‌جا کردن پیچ تنظیم پتانسیومتر، مقاومت بین پایه‌های چپ و وسط را در هر حالت اندازه بگیرید تا به اصول کار و نحوه آزمایش پتانسیومتر کاملاً مسلط شوید.

ترمینال‌های ورودی و خروجی بُرد



در شکل ۶-۳۴۷ نمونه‌ی دیگری از بُرد الکترونیکی جاروبرقی را مشاهده می‌کنید. قطعات روی شکل مشخص شده است. پتانسیومتر استفاده شده در این بُرد از نوع کشویی است.


شکل ۶-۳۴۷



شکل ۳۴۸



٦_٣٤٩ شکل



تائسیو متر کشو یے (خطے،)


دالكت و نک کنت آسعت

شکا ۳۵۶

● در قسمت پشت مدار چایی، نماد الکتریکی قطعات مختلف آمده است (شکل ۳۴۸-۶).


- بیرون آوردن پتانسیومتر این بُرد که از نوع پتانسیومتر خطی است نیز کاملاً مشابه پتانسیومتر معمولی انجام می شود (شکل ۶_۳۴۹).

- در شکل ۳۵-۶ پتانسیومتر کشوبی بُرد الکترونیکی کنترل سرعت به صورت جدا از هم نشان داده شده است. نحوه آزمایش این پتانسیومتر مشابه پتانسیومتر دوار است.



شکل ۶-۳۵۱

● مقاومت پایه‌های دو طرف پتانسیومتر را با اهم متر اندازه‌گیری کنید. این مقاومت ۱۰ مگا اهم است که نشانه‌ی بازبودن مدار و معیوب بودن پتانسیومتر است. بنابراین بایستی پتانسیومتر را تعویض کنید (شکل ۶-۳۵۱).



شکل ۶-۳۵۲

۶-۸-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت دوم)

روش باز کردن مقاومت اهمی از روی بُرد مدار چاپی
● با استفاده از هویه، یکی از پایه‌های مقاومت اهمی روی بُرد مدار چاپی را طبق شکل ۶-۳۵۲ ۴ گرم کنید تا قلع آن ذوب شود. سپس با استفاده از قلع کش، قلعه‌ای اضافی را بردارید. این عمل را برای پایه‌ی دوم نیز تکرار کنید.



شکل ۶-۳۵۳

● با استفاده از یک دمباریک، پایه‌ای را که قلع آن تمیز شده است بگیرید و به طور هم‌زمان هویه را به طرف پایه، روی فیبر مدار چاپی تردیک کنید تا پایه آزاد شود. سپس پایه را بیرون بکشید. این عمل را برای پایه‌ی دوم نیز تکرار کنید تا مقاومت به طور کامل بیرون بیاید (شکل ۶-۳۵۳).




شکل ۶-۳۵۴

● شکل ۶-۳۵۴ مقاومت اهمی و بُرد الکترونیکی را به صورت جدا از هم نشان می‌دهد.



شکل ۶-۳۵۵

● مقدار اهمی مقاومت مورد آزمایش با اهم متر مطابق شکل ۶-۳۵۵ برابر با $10\Omega / 4\text{A}$ کیلواهم اندازه‌گیری شده است.



شکل ۶-۳۵۶


● ۶-۸-۶-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲)
(قسمت سوم)

روش باز کردن خازن از روی بُرد مدار چاپی در شکل ۶-۳۵۶ خازن مربوط به مدار فرمان قطعه‌ی نیمه‌هادی کنترل سرعت (ترایاک) را مشاهده می‌کنید. باز کردن و بیرون آوردن خازن نیز مشابه سایر قطعات الکترونیکی است.



● به وسیله‌ی اهم متر خازن را مورد آزمایش قرار دهید و نسبت به سالم یا معیوب بودن آن اطمینان حاصل کنید (شکل ۶-۳۵۷).

در حالت عادی خازن پس از شارژ کامل، مقاومت بسیار زیادی را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۳۵۷

گاهی خازن با اهم متر آزمایش شده و سالم تشخیص داده شده است، ولی وقتی ولتاژ به دو سر آن داده منشود نمی‌تواند عمل شارژ را انجام دهد. در این حالت فقط با جایگزین کردن خازن معیوب با خازن سالم می‌توانید به عیب آن پی برید.

نکته‌ی مهم

۶-۸-۶- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۲) (قسمت چهارم)

روش باز کردن و آزمایش دایاک و سایر قطعات الکترونیکی

● دایاک از عنصر مدار فرمان ترا دایاک است که نمونه‌ای از آن در شکل ۶-۳۵۸ مشاهده می‌شود.



شکل ۶-۳۵۸




● دایاک خود یک نوع نیمه‌هادی است که با ولتاژ ± 35 ولت عمل می‌کند و باعث روشن شدن ترایاک می‌شود.


● هنگام بیرون آوردن قطعات نیمه‌هادی مراقب باشید که قطعات بیش از اندازه گرم نشوند. زیرا گرمای زیاد به

نکات مهم

قطعه آسیب من رساند.



شکل ۶-۳۵۹



شکل ۶-۳۶۰



شکل ۶-۳۶۱


● به وسیله‌ی هویه‌ی قلمی مناسب، لحیم پایه‌های دایاک را مطابق شکل ۶-۳۵۹ گرم کنید تا قلع اطراف آن ذوب شود. سپس به کمک قلع کش آن‌ها را تمیز کنید. در صورت امکان از پایه‌ی مخصوص برای نصب بُرد مدار چایی استفاده کنید. مطابق شکل ۶-۳۶۰، لحیم پایه‌ی دایاک را از روی مدار چایی بُرد ذوب کنید و به کمک قلع کش آن‌ها را تمیز کنید.

● یکی از پایه‌های دایاک را با دمباریک کوچک یا پنس طبق شکل ۶-۳۶۱ بگیرید. به طور همزمان توسط هویه، پایه‌های آن را گرم کنید و در حالی که دمباریک یا پنس را به سمت بیرون می‌کشید دایاک را از برد خارج کنید.



باز کردن و بیرون آوردن ترایاک از روی بُرد مدار چاپی مشابه پتانسیومتر است. همچنین نمی‌توانید ترایاک را با اهم‌متر آزمایش کنید.

نکته‌ی مهم



شکل ۶_۳۶۲

● به وسیله‌ی اهم‌متر مقاومت دو سر دایاک را اندازه بگیرید. این مقدار برابر $1\text{ }\Omega$ مگا‌هم یا بیش‌تر خواهد بود. جای پایه‌ها را عوض کنید. باز هم همان $1\text{ }\Omega$ مگا‌هم را نشان می‌دهد (شکل ۶_۳۶۲).

نتیجه:

سالم بودن دایاک را نمی‌توانید با اهم‌متر بررسی کنید. برای آزمایش دایاک باید مدار مخصوص بینندید.



توجه!

عملیات بستن و تعویض قطعات بر عکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام مشخصات قطعات تعویض شده با مشخصات قبلی قطعات کاملاً مطابقت داشته باشد.

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۲) به دست آورده‌اید به طور خلاصه بنویسید.

- - ۱
- - ۲
- - ۳
- - ۴
- - ۵
- - ۶
- - ۷
- - ۸
- - ۹
- - ۱۰
- - ۱۱
- - ۱۲
- - ۱۳
- - ۱۴
- - ۱۵
- - ۱۶
- - ۱۷
- - ۱۸
- - ۱۹
- - ۲۰
- - ۲۱
- - ۲۲
- - ۲۳