

مقدمه

آموزش مکانیک عمومی پایه و اساس آموزش رشته‌های مختلف صنعتی به شمار می‌آید. یادگیری فنون مختلف فلزکاری مانند اندازه‌گیری، سوهان کاری، ارده کاری، سوراخ کاری، پیچ بری دستی و ... در اغلب رشته‌های فنی و حرفه‌ای به صورت «پیش‌نیاز» لازم و ضروری است و علاوه بر آن، باعث می‌شود که هنرجو آمادگی، حوصله و دقت لازم برای کارهای فنی را کسب نماید.

کتاب «کارگاه مکانیک عمومی» رشته‌ی تأسیسات شامل یازده فصل است که در فصل اول ضمن تعریف کارگاه، شرح وضعیت کارگاه، حفاظت و ایمنی در کارگاه، ابزارهای عمومی مورد نیاز نیز معرفی می‌شود. از فصل دوم تا فصل دهم روش‌های مختلف فلزکاری از قبیل اندازه‌گیری، سوهان کاری، خط‌کشی، سوراخ کاری، پیچ بری، اتصالات جداشدنی و نیمه‌جداشدنی قلم کاری، تیزکاری بر طبق نقشه‌ی دستور کارهای داده شده ارائه گردیده است.

در فصل یازدهم نقشه‌های اجرایی چندین کار عملی فراهم آمده که هنرآموزان و همکاران ارجمند با توجه به امکانات کارگاهی یک یا چند نمونه از آن‌ها را اجرا می‌کنند که شامل فنون مختلف فلزکاری و مکانیک عمومی است. از دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادهای همکاران ارجمند و صاحب‌نظران بسیار خرسند و سپاسگزار خواهیم شد.

کمیسیون تخصصی رشته‌ی تأسیسات

هدف کلی

ایجاد تغییرات رفتاری در هنرجویان رشته‌ی تأسیسات به نحوی که بتوانند برخی از کارهای مکانیکی از قبیل (خط‌کشی – برش کاری – سوهان کاری – سوراخ کاری – حدیده و قلاویز کاری – پرچ کاری) را بر طبق نقشه و روش‌های صحیح روی قطعات فلزی انجام دهند.

کارگاه و ابزارشناسی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- کارگاه و مشخصات آن را توضیح دهد.
- ۲- اصول حفاظتی و ایمنی در کارگاه را رعایت کد.
- ۳- اصول بهداشتی کار در کارگاه را رعایت نماید.
- ۴- مشخصات و متعلقات میز کار را توضیح دهد.
- ۵- انواع و مشخصات ابزار و وسایل دستی مربوط به رشته‌ی تأسیسات و روش استفاده‌ی از آن‌ها را توضیح دهد.

ایمنی از طرف کلیه‌ی کسانی میسر است که در کارگاه مشغول کار هستند. برای تحقق چنین انتظاری، لازم است تصاویر و عالیم هُشداردهنده در کارگاه نصب شود. دستگاه‌ها و وسایل آتش‌نشانی باید تحت شرایط و مقررات خاص نگه‌داری شده در محل مناسبی که دسترسی فوری و راحت به آن‌ها مقدور باشد، نصب شوند. درهای ورودی و خروجی کارگاه در هنگام کار باید باز بوده چیزی جلوی آن‌ها قرار نگیرد. در محیط کارگاه باید پاکیزه بوده دقت شود که سطوح اطراف آن‌ها لغزنده و روغنی نباشد (شکل ۱-۱). اگر در کف کارگاه مواد آتش‌زا ریخته شده باشد. باید آن‌ها را با خاک اره یا خاک معمولی پاک کرد. هم‌چنین از ریختن مواد لغزنده مانند روغن، آب و صابون و مانند آن اجتناب شود. اگر با طرز کار ماشینی آشنا نیستید، هرگز به آن دست تزنید. چون امکان دارد در همان لحظات اول برای شما و اطرافیانتان سانحه‌ای پیش آید. از وسایل و ابزارهای برقی خراب نباید استفاده کرد و اگر در هنگام کار عیوبی در وسیله‌ی برقی پیدا شد یا عایق سیم‌های آن پاره شد، فوراً آن را خاموش کنید. حفاظت و وسایل ایمنی دستگاه‌ها، باید هنگام کار در محل خود نصب شده باشند. قبل از برداشتن حفاظت دستگاه‌ها، لازم است جریان برق از دستگاه قطع شود

۱-۱- کارگاه و مشخصات آن

«کارگاه» محلی است که در آن می‌توان با استفاده از ابزار و ماشین قطعه‌ای را تعمیر یا تولید کرد. فضای کارگاه باید متناسب با اندازه‌ی وسایل و تعداد افرادی باشد که در آن مشغول به کار خواهند شد. کف کارگاه باید مسطح و بدون پله بوده و جنس آن از اسفالت نباشد، زیرا قیر موجود در اسفالت به وسیله‌ی نفت، گازوئیل و حتی روغن حل می‌شود. برای پوشش کف کارگاه می‌توان از بتن استفاده کرد. محل کار را باید تا حد امکان بدون ستون انتخاب کرد تا جایه‌جاکردن قطعات کار، وسایل و مواد کمکی بدون برخورد با آن‌ها و به سهولت امکان‌پذیر شود. وسایل عمومی و مواد کمکی را باید با سلیقه و ترتیب خاص در محل مناسبی از کارگاه قرار داد تا بتوان با یکبار نگاه‌کردن به آسانی آن‌ها را تشخیص داده و دسترسی به آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر باشد. لازم است کارگاه به کanal زیرزمینی سرپوشیده‌ی برق مجھز باشد. دفتر کار و انبار وسایل یدکی نیز باید در کارگاه پیش‌بینی شود.


۲-۱- حفاظت و ایمنی کارگاه

با توجه به این که کارگاه، محل عمومی است توفیق و پیش‌رفت در کار و حفاظت جان کارکنان، تنها با رعایت اصول

سر با لوله و اشیای دیگر وجود دارد، استفاده از کلاه ایمنی ضروری است. در هنگام کار از کفش‌های بدون بند استفاده کنید تا از خطر زیر پاماندن بند کفش جلوگیری شود. برای حمل ابزار و قطعات سنگین از پوئین ایمنی که دارای قاب فولادی در جلو و پنجه‌ی کفش است، استفاده کنید. هنگام کار با ماشین‌ها و وسایلی مانند سنگ سنباده، و نیز هنگام جوش کاری با گاز، از عینک مخصوص استفاده کنید. استفاده از دستکش موقع کار با وسایلی که ممکن است به پوست آسیب وارد کنند، ضروری است. سه نوع دستکش بروزتی، چرمی و لاستیکی برای کارهای مختلف به کار می‌رود. معمولاً از دستکش چرمی و بروزتی برای جوش کاری و از دستکش لاستیکی برای کارهای رنگ‌رزی استفاده می‌شود. در هنگام جوش کاری با برق، برای حفاظت چشم در مقابل قوس الکتریکی باید از ماسک جوش کاری استفاده کرد.


(شکل ۱-۲). قبل از روشن کردن دستگاه‌ها باید دقت کرد که کلیه‌ی اهرم‌ها در جای خود قرار گرفته باشند، در موقع کار با دستگاه نباید اعضای بدن با قطعات متحرک تماس پیدا کند. تکیه‌دانن به دستگاه‌ها کار خطرناکی است و باید از آن پرهیز کرد. در موقع حمل ابزارهای تیز و بتنده، نوک آن‌ها باید به سمت پایین باشد. هرگز نباید ابزار و قطعات بتنده را در جیب‌های لباس کار خود قرار داد. استفاده از ابزار سالم و به کاربردن روش درست نیز الزامی است. از بلند کردن قطعات سنگین با دست نیز باید خودداری کرد. در کارگاه باید از لباس کار مناسب یک تکه که پارگی نداشته باشد، استفاده شود. لباس کار نباید گشاد یا تنگ باشد تا در موقع کار حرکت اعضای بدن، به راحتی صورت گیرد، سر آستین‌های لباس کار باید بسته یا بالا زده باشد (شکل ۱-۳).

جنس لباس کار نباید از مواد آتش‌گیر باشد. جنس نخ پنبه برای لباس کار مناسب است. در کارگاه‌هایی که خطر برخورد و تصادم




نکته‌های خطرناک برق

شکل ۱-۲



شکل ۱-۳



شکل ۱-۳

دقت و احساس ناراحتی در کارگاه می‌شود. کارکدن در محیط سرد یا گرم باعث احساس ناراحتی، کاهش بازده کار و اختلال در دستگاه تنظیم حرارت بدن می‌شود؛ بنابراین، لازم است درجهٔ حرارت محیط کار به وسیلهٔ دستگاه‌های خنک‌کننده و گرم‌کننده به حالت تعادل درآید، نیز آب آشامیدنی مناسب در دسترس افراد باشد. سرویس بهداشتی نسبت به تعداد افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند، در نظر گرفته شود. افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند باید در برابر بیماری‌های واگیردار و اکسینه شده، دارای کارت بهداشتی باشند.

۴-۱- میز کار و متعلقات آن


برای این که بتوان در کارگاه به شکل ایستاده و با تسلط کامل و خستگی کمتر روی قطعات، کار انجام داد، از میز کار استفاده می‌شود. میز کار باید محکم و سنگین بوده در ضمن کار لرزش نداشته باشد. صفحه‌ی روی میز کار را اغلب از

۱-۳- بهداشت کارگاه
 برای تأمین سلامتی افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند اقداماتی باید صورت گیرد که بعضی از مهم‌ترین آن‌ها در اینجا شرح داده می‌شود. محل کار باید از نور کافی و غیرمستقیم برخوردار باشد تا برای چشم ناراحتی ایجاد نکند. در هر کارگاهی باید جعبه‌ی کمک‌های اولیه‌ی پزشکی در محلی معین موجود باشد. محل جعبه و داروهای آن را نباید تغییر داد تا در زمان احتیاج، دسترسی به آن آسان باشد. هر چند وقت یک بار باید به جعبه سرکشی کرده، کمبودهای دارو و وسایل پانسمان را جبران کرد. وجود چنین جعبه‌ای به هنگام خطر برای کمک‌های اولیه‌ی پزشکی به مجروهین و مصدومین بسیار مفید است. کف و دیوارهای کارگاه باید از هرگونه گرد و خاک و مواد لغزنه پاک باشد.

تمیزبودن سطح و نحوه‌ی رنگ آمیزی دیوارهای کارگاه، باعث احساس آرامش و دقت در کارها می‌شود. میزان صدا در محیط کار باید به حداقل برسد، زیرا موجب عصبانیت، کم شدن

امکان تماس یا برخورد با یک دیگر در آن قرار داد. ارتفاع میز کار از کف کارگاه را حدود ۸۰ سانتی متر در نظر می‌گیرند (شکل ۱-۴).

چوب سخت انتخاب می‌کنند و بدنه‌ی آن را از چوب یا فلز می‌سازند. کشوهای میز کار باید به نحوی ساخته شوند که بتوان ابزار کار، وسایل اندازه‌گیری و کنترل را به طور جداگانه و بدون




شکل ۱-۴- میز کار

نصب می‌شوند.
طول دسته‌ی گیره‌ها متناسب با نیروی دست یک انسان متوسط طراحی شده است؛ از این‌رو، باید برای محکم کار


۱-۴-۱- گیره‌ی موازی رومیزی: برای انجام کار روی قطعات سبکی که به دلیل کمی وزن حالت پایدار ندارند، آن‌ها را به گیره می‌بندند. یکی از انواع گیره‌ها، گیره‌ی موازی رومیزی است. این نوع گیره‌ها، دارای دو فک موازی هستند که یکی از آن‌ها ثابت و دیگری متحرک است. برای تأمین حرکت فک متحرک، از پیچ و مهره استفاده می‌شود (شکل ۱-۵).

گیره‌های موازی را معمولاً از چدن خاکستری مخصوص یا فولاد و به روش ریخته‌گری تهیه می‌کنند. بهمین دلیل، در مقابل ضربه و نیروی زیاد حساس است و باید دقت کرد که از چکش کاری و خم کاری سنگین روی آن‌ها خودداری شود. برای افزایش مقاومت، قسمتی از فک‌ها را که با کار در تماس هستند و ممکن است ضمن کار صدمه بیینند، از فولاد ساخته می‌شوند و برای جلوگیری از سُرخوردن قطعات، روی آن‌ها را آج می‌زنند. این قطعات قابل تعویض بوده به وسیله‌ی پیچ به فک‌های گیره



شکل ۱-۵- گیره

سطح گیره ارتفاعی است که وقتی در کنار آن می‌ایستیم، سطح گیره به اندازه‌ی ۵ تا ۸ سانتی‌متر پایین‌تر از آرنج قرار داشته باشد (شکل ۶).



شکل ۶-۱- طرز کار با گیره

فقط از نیروی دست استفاده کرده از واردآوردن ضربات چکش و به کاربردن قطعاتی که باعث افزایش طول دسته‌ی گیره می‌شوند خودداری شود، زیرا این عمل به گیره و پیچ و مهره صدمه می‌زند. عرض فک‌های این نوع گیره را از ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر انتخاب می‌کنند. برای چکش کاری و خم کاری سنگین، بهتر است از گیره‌ی آهنگری استفاده شود. در موقع بستن قطعه‌ی کار به گیره برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح آن، از لب گیره‌ها استفاده می‌کیم. جنس لب گیره‌ها معمولاً از فلزات نرم، مانند آهن نرم، مس، روی، آلومینیوم یا سرب است. برای حفاظت بیش‌تر از قطعاتی که ظرفت بیش‌تری دارند، می‌توان به جای فلزات نرم از چرم، یا مقوایی که به لب گیره‌ی فلزی چسبانده‌اند، استفاده کرد. قبل از استفاده از گیره‌ها آن‌ها را از نظر نداشتن لقی و محکم بودن روی میز کار امتحان کنید و در صورت امکان، قطعه‌ی کار را در وسط گیره بگذارید تا از سُرخوردن و انحراف آن و صدمه دیدن گیره جلوگیری به عمل آید. برای این که بتوان به راحتی و با توان بیش‌تری روی گیره کار کرد، باید ارتفاع سطح گیره، مناسب با قد شخصی باشد که از آن استفاده می‌کند. مناسب‌ترین ارتفاع



شکل ۷-۱- میز کار فلزی با تابلوی ابزار

۵-۱- ابزار و وسایل دستی

۱-۱- آچارهای تخت: رایج‌ترین ابزار در هر کارگاهی آچار تخت است که از آن برای بازکردن یا بستن پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شود.

اندازه‌ی هر آچار با فاصله‌ی دهانه‌ی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، دو اندازه‌ی رایج وجود دارد که: یکی «متریک» و دیگری «اینچی» است.

در سیستم متریک، آچارها از اندازه‌ی ۷ میلی‌متر شروع شده، میلی‌متر به میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند و تا ۲۵ میلی‌متر و گاهی بیش‌تر هم می‌رسد.

آچار برای مواضع تنگ

آچار برای مواضع تنگ

شکل ۱-۸- یک دست آچار تخت اینچی از $\frac{3}{8}$ تا یک اینچ

در سیستم اینچی، اندازه‌ی آچارها از $\frac{3}{8}$ اینچ شروع شده، با افزایش مرحله‌ای $\frac{1}{16}$ اینچ به یک اینچ و گاهی بیش‌تر هم می‌رسد. برای آن که بتوان آچار تختی را در یک دهانه‌ی تنگ استفاده نمود، دهانه‌ی آچار را نسبت به بدنه‌ی آن با زاویه‌ی ۱۵ درجه می‌سازند. آچارهای تخت دیگری هم وجود دارد که زاویه‌ی دهانه‌ی آن‌ها نسبت به بدن، دارای زاویه‌ی $22\frac{1}{2}$ ، 30 ، 60 و 90 است (شکل ۱-۸).



آن، گوشه‌های مهره را گرد خواهد کرد. در شکل سمت چپ، آچار به خوبی با مهره منطبق شده است و آنرا به روش درست، باز و بسته می‌کند.


هر نوع آچاری که برای کار روی مهره یا پیچ انتخاب می‌شود، باید با آچارخور آن به خوبی منطبق شود. در شکل ۱-۹، دو نوع آچار برای بازکردن مهره به کار رفته است. آچار سمت راست بزرگ‌تر از اندازه آچارخور مهره است و بالغ زیدن بر روی



شکل ۱-۹—روش انتخاب آچار مناسب برای کار

لغزش آن از بین می‌رود.
از طرف دیگر، بعلت آن که دیواره‌ی آچار رینگی خیلی نازک ساخته شده است، در جاهای کوچک به راحتی قابل استفاده است. در شکل‌های ۱-۱۰ انواع آچارهای رینگی دیده می‌شود.


۱-۵-۲—آچار رینگی: برای جلوگیری از سُرخوردن (لغزیدن) آچار از روی مهره یا سرپیچ، آچار رینگی به کار می‌رود. آچار رینگی دارای ۱۲ شیار است که هر دو شیار در دو طرف یک گوشه‌ی مهره یا سرپیچ قرار می‌گیرد و با زاویه‌ی 30° به آن نیرو وارد می‌شود و به راحتی مهره یا پیچ را باز می‌کند و امکان



آچار رینگی با سرکج (۱۵ درجه)



آچار رینگی ضامن‌دار



یک دست آچار رینگی




آچار رینگی قوس دار

شکل ۱-۱۰—آچارهای رینگی مختلف

دسته‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین عیب این نوع آچارها به هم خوردن اندازه‌ی آن‌ها و لغزیدن آن‌ها از روی مهره است (شکل ۱-۱۱).

۱-۵-۳ آچار فرانسه: آچار فرانسه برای باز کردن پیچ‌های بزرگ به کار می‌رود. این آچارها بر حسب طولشان



شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۱۳ - انبردست محور لفزان

۱-۵-۴ دمباریک: دمباریک در انواع گوناگون ساخته می‌شود و برای درآوردن قطعات کوچک در شیارها یا نصب کردن پیچ و مهره در مواضع تنگ و کارهای مشابه به کار می‌رود (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴ - انواع دمباریک

۱-۵-۴ انبردست: انواع انبردست در کارگاه استفاده می‌شود. انبردست‌ها را به نام‌های : انبردست، انبردست محور لفزان، سیم‌چین، دمباریک، انبرکلااغی، انبر قفلی، خاربازکن، خارج‌جمع کن و ... می‌شناسند که هریک کاربرد مخصوصی دارد.



شکل ۱-۱۲ - انواع انبردست

۱-۵-۵ انبردست محور لفزان: به علت لغزندگی بودن محور انبردست، دو فک آن پیش‌تر باز شده، کاربرد آن را پیش‌تر می‌کند (شکل ۱-۱۳).

۱-۵-۸- انبر قفلی: این انبر از نوع قفل‌شونده است (شکل ۱-۱۶). وقتی فک‌های آن به قطعه‌ای که باید باز شود می‌چسبد تماش محکم و استواری برقرار نموده، به آسانی آن را از محل خود باز می‌کند.

۱-۵-۷- انبر کلاگی: این انبر دارای فک لغزنده‌ی طولانی بوده و کاربردهای مختلف دارد. این انبر را طوری ساخته‌اند تا در هر اندازه‌ای که قرار گیرد فک‌های آن به طور موازی با هم به جسم تکیه کند (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵- انبر کلاگی



شکل ۱-۱۶- انبر قفلی

۱-۵-۹- آچار پیچ‌های دو سر دنده: برای بستن یا باز کردن پیچ‌های دو سر دنده ابزار مخصوصی به کار می‌رود که در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است. پیچ در سوراخ ابزار قرار گرفته با آچار بوکس محور متحرک را می‌پیچاند تا آن را بیند یا باز کند.



شکل ۱-۱۹- آچار پیچ دو سر دنده

۱-۵-۱۰- سیم چین: سیم چین برای بریدن سیم‌ها و قطع کردن پین‌ها و غیره به کار می‌رود (شکل ۱-۱۷).




شکل ۱-۱۷- سیم چین یا پین قطع کن

۱-۵-۱۱- خاربازکن: انبر خاربازکن یا خارج‌مع کن برای خارج کردن خار از قطعات مختلف به کار می‌رود. خاربازکن و خارج‌مع کن مشابه هم هستند. یکی خار را در محل خود باز می‌کند تا بتوان آن را خارج نمود و دیگری خار را جمع می‌نماید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۱۸- خاربازکن

۱-۵-۱۲- آچارهای پیچ‌گوشتی: در کارگاه آچارهای پیچ‌گوشتی متعددی به کار می‌رود که در شکل‌های ۱-۲۰ و ۱-۲۱ نشان دیده می‌شود.



پیچ گوشته مخصوص

آچار پیچ گوشته دو سو

پیچ گوشته چهار سو

۱-۵-۱۳—آچار پیچ گوشته دو سو: از این آچار برای بستن یا باز کردن پیچ های شیاردار استفاده می شود (شکل ۱-۲۰).

۱-۵-۱۴—آچار پیچ گوشته چهار سو: آچار پیچ گوشته چهار سو برای باز و بستن پیچ های شیاردار چهار سو به کار می رود (شکل ۱-۲۰).

۱-۵-۱۵—آچار پیچ گوشته خم: وقتی پیچ در محل تنگی بسته شده و فضای بالای آن خیلی کوچک باشد از آچار پیچ گوشته خم، برای بستن یا باز کردن آن استفاده می شود (شکل ۱-۲۱).

شکل ۱-۲۰— انواع پیچ گوشته




شکل ۱-۲۱— انواع آچار پیچ گوشته

هستند به وسیله‌ی آچار مهره باز یا بسته می‌شوند. این آچار در شکل ۱-۲۳ نشان داده شده است.



ثبت



متحرک

شکل ۱-۲۳— دو نوع آچار مهره

سر آچار پیچ گوشته باید با شکاف پیچ کاملاً تطبیق داشته باشد و بدنه‌ی آن موازی با پیچ قرار گیرد. در شکل ۱-۲۲ شیوه‌ی صحیح درگیری پیچ گوشته با شکاف پیچ را مشاهده می‌کنید. از پیچ گوشته نباید به صورت اهرم استفاده شود، زیرا در اثر نیروی وارد شده خم می‌شود و دقت عمل آن از بین می‌رود.



شکل ۱-۲۲— طرز قرار گرفتن صحیح نوک آچار از نظر طول و ضخامت در شیار

۱-۵-۱۶—آچار مهره‌های گرد: مهره‌هایی که دارای شیار محیطی بوده به علت بزرگی یا وضعیت خاص فاقد آچار خور

چکش را بر حسب استفاده، ممکن است از فولاد آبداده، برنج، الومینیوم، چوب، پلاستیک یا لاستیک ساخت (شکل ۱-۲۴). از دسته‌ی چوبی برای دردست‌گرفتن و هدایت چکش

قلم کاری، سنبه‌نشان زدن و به طور کلی ضربه‌زنن به قطعات، از وسیله‌ای به نام «چکش» استفاده می‌شود.




شکل ۱-۲۴- انواع چکش سبک



شکل ۱-۲۵-الف- دسته‌ی چکش باید با گوه محکم شود تا بیرون نپردد


استفاده می‌شود. برای این‌که دسته‌ی چکش به طور کامل در سوراخ سر چکش محکم شود، از یک گوهی فلزی استفاده می‌کنیم (شکل ۱-۲۵-الف). برای اطمینان از جدا شدن چکش از دسته در حین کار، سوراخ آنرا از دو طرف کمی گشادتر می‌سازند تا بر اثر جاذب گوه، سر دسته‌ی چکش در سر آن کاملاً محکم باشد و از رهاشدن سر چکش و بروز خطر جلوگیری گردد. به این منظور، گوهای در انتهای دسته‌ی چکش قرار می‌گیرد و آن را در روی دسته ثابت می‌نماید.



شکل ۱-۲۵-ب- چکش سنگین

استفاده‌ی غلط از آن است.
دسته‌ی چکش باید اندکی ضخیم‌تر باشد تا از جدا شدن

در شکل ۱-۲۶-۱ دونمونه از کاربرد چکش دیده می‌شود که شکل ۱-۲۶-الف نحوه صحیح و شکل ۱-۲۶-ب نوع



شکل ۱-۲۶-ب - هرگز با لبه چکش ضربه وارد نکنید.



شکل ۱-۲۶-الف - چکش باید به طور کامل با سطح جسم تماس بگیرد.

باشد، «چکش دستی» و از یک تا دو کیلوگرم را «چکش آهنگری» و از دو کیلوگرم به بالا را «پتک» می‌نامند.



چکش از دسته جلوگیری کند.

چکش‌های فولادی که وزن آن‌ها کم‌تر از یک کیلوگرم




شکل ۱-۲۷-چکش‌های نرم و سخت

۱-۵-۱۸-آچار آلن: از آچار آلن برای بازکردن پیچ‌های بدون سر، که دارای شکاف گود شش‌گوش هستند، استفاده می‌شود. آچار آلن به شکل L و از فولاد سخت ساخته می‌شود (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸




الف

ب

شکل ۱-۳۰-الف-متذدن ب-چند پیچ در آر (قلاؤیز چپگرد)

۱-۵-۱۹-سننهای: سننهای مختلفی در کارگاهها به کار می‌رود. یکی از کاربردهای آن، درآوردن پیچ‌ها و میخ‌پیچ‌ها است که پس از پراندن سرپیچ با قلم، ابتدا با سننهای معمولی، باقی‌مانده‌ی آن را جابه‌جا نموده، سپس با سننهای ساقه بلند، آن را از سوراخ خارج می‌کنند. در شکل ۱-۲۹ انواع سننه دیده می‌شود.




۱-۵-۲۱-قیچی‌اهن‌بر: برای بریدن ورق‌ها و بعضی واشرها به قیچی‌های مخصوصی نیاز است. قیچی‌ها را لبه‌صفاف یا لبه‌گرد می‌سازند. قیچی‌های لبه‌گرد، برای برش‌های منحنی شکل به کار می‌رود (شکل ۱-۳۱).




شکل ۱-۳۱- انواع قیچی

۱-۵-۲۲-دستگاه پرچ‌کن: دستگاه پرچ‌کن برای هنگامی به کار می‌رود که بخواهند دو قطعه را از یک طرف به هم پرچ‌کنند و طرف دیگر بسته بوده امکان پرچ‌کردن وجود نداشته باشد. این پرچ‌ها را «پرچ کور» می‌نامند.




شکل ۱-۲۹-مراحل خارج ساختن پین

۱-۵-۲۰-قلاؤیز پیچ در آر: وقتی که پیچ به طور نادرست محکم شود، در محل خود بریده می‌شود. برای درآوردن باقی‌مانده‌ی پیچ شکسته، از پیچ‌درآر استفاده می‌گردد. در شکل ۱-۳۰-الف انواع قلاویز پیچ در آر دیده می‌شود. برای این کار، انتهای پیچ شکسته را با مته‌ی مناسبی سوراخ نموده (شکل ۱-۳۰-الف) سپس پیچ‌درآر را در محل سوراخ قرار می‌دهند و به طرف چپ می‌چرخانند تا پیچ شکسته خارج گردد.



شکل ۱-۳۲-الف- دستگاه پرج کن



شکل ۱-۳۲-ب- انواع پرج و مراحل پرج کاری با دستگاه پرج

به این منظور از پرج های مخصوصی استفاده می کنند که در شکل ۱-۳۲-ب دیده می شوند. روش پرج کاری به این ترتیب است :

- ۱- ابتدا سوراخی در قطعات کار ایجاد می کنند.
- ۲- ساقه‌ی بلند پرج را در دستگاه قرار می دهند.
- ۳- قسمت ضخیم پرج را وارد سوراخ قطعه‌ی کار می کنند.
- ۴- دسته‌ی پرج کن را فشار داده تا سر پرج در طرف ناپیدای قطعه قرار گیرد. در شکل ۱-۳۲-ب مراحل آن را مشاهده می کنید.