

فصل اول

لحیم کاری

زمان اجرا : ۲۴ ساعت آموزشی

هدف کلی

اجرای عملی چند نمونه لحیم کاری

هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که بتواند :

– نحوه استفاده از هویه در لحیم کاری را شرح دهد.

– ساختمان داخلی هویه و اجزای آن را شناسایی کند.

– هویه قلمی را سرویس، تعمیر و نگهداری کند.

– لحیم کاری صحیح و غلط را از هم تشخیص دهد.

– نکات ایمنی و بهداشت مربوط به اجرای لحیم کاری را عملاً رعایت کند.

– چند قطعه را به هم لحیم کند.

– طرز کار و نحوه استفاده از انواع قلع کش ها را شرح دهد.

– انواع فیبر مدار چاپی را نام ببرد.

– مشخصات و خواص انواع فیبر مدار چاپی را شرح دهد.

– طرز کار با Veroboard را شرح دهد.

– امکانات نصب شده روی میز کار را نام ببرد.

– کاربرد امکانات نصب شده روی میز کار را به اختصار شرح دهد.

– مشخصات – مدل – شماره سریال و پلاک دستگاه را بخواند.

– نکات ایمنی و بهداشت عمومی و کلی در کارگاه و آزمایشگاه را شرح دهد.

– نکات ایمنی و بهداشت عمومی را در کارگاه رعایت کند.

– لحیم کاری را تعریف کند.

– انواع لحیم کاری را نام ببرد.

– انواع روغن های لحیم کاری را نام ببرد.

– خواص روغن های لحیم کاری را شرح دهد.


– انواع لحیم را شرح دهد.

– انواع هویه را نام ببرد.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - آزمایش‌ها را با اعتماد به نفس انجام دهد. - نظم و ترتیب و حضور به موقع در کارگاه را رعایت کند. - مسئولیت‌های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند. - در زنگ تفريح حتماً استراحت و تفریح کند. - در صورت نیاز از آزمایشگاه مجازی به صورت خودجوش استفاده کند. - از قطعات و ابزار به خوبی نگهداری کند. - ابهامات و سوالات خود را پرسد. - در گروه کاری مشارکت فعال داشته باشد. - نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد. - سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات تشویق کند. - به سوالات آزمون‌های مستمر عملی و نظری پاسخ دهد. | <ul style="list-style-type: none"> - با استفاده از هویه و قلع کش قطعات لحیم شده را از روی فیبر جدا کند. - قطعات جدا شده را دوباره روی فیبر مدار چایی لحیم کند. - انواع فیش و سرسیم را شناسایی کند. - انواع کابل‌های متداول در کارهای الکترونیکی را از یکدیگر تمیز دهد. - چند نمونه سیم رابط - پر اپ اسیلوسکوپ و سیم تعذیه را با استفاده از ابزار لحیم کاری آماده کند. - با Pinheader و Veroboard و با استفاده از ابزار لحیم کاری و مناسب با نیاز کارگاه برای چند نمونه ترانزیستور - دیود - آی‌سی - مقاومت و خازن پایه مناسب برای استفاده در پرینت آماده کند. - با استفاده از وسایل دورریز و غیرقابل استفاده یک نمونه تست ساده به عنوان ابزار مفید تولید کند. - براساس مراحل کار گزارش کار مناسب تهیه کند. - حیطه‌های عاطفی نیاز به زمان جداگانه ندارند در طول انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی بروز می‌کند و مورد ارزشیابی |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

رعايت اين توصيه، مهارت دقت نظر، سرعت کار و
کيفيت آموزشی را در فرد افزایش می دهد.

۱-۲-۱- انتخاب ابزار کار مناسب و استفاده صحیح از آنها، یکی دیگر از نکات ایمنی عمومی است (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲- انتخاب درست ابزار کار و نحوه کاربرد صحیح آن

استفاده بینه از وسایل و تجهیزات، مهارت الگوی صحیح مصرف را در فرد ایجاد می کند و طول عمر وسایل را افزایش می دهد.

۱-۲-۳- از ابزاری که به دسته عایق مجهر است، استفاده کنید. استفاده از این وسایل، صرفه جویی در هزینه های اضافی ناشی از صدمه های جانی و مالی را به دنبال دارد (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- استفاده از ابزار با دسته عایق

۱-۱- اطلاعات اولیه

یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های اندازه گیری و الکترونیک میز آزمایشگاهی است. تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز ممکن است روی میز نصب شده باشد یا به صورت قابل حمل روی آن قرار گیرد. آشنایی و نحوه استفاده از میز کار و تجهیزات آن از مواردی است که فراغیرنده در هر سطحی که باشد باید به خوبی آن را بیاموزد.

در مدارهای الکترونیکی برای اتصال قطعات به یک دیگر از لحیم استفاده می کنند. دستگاهی که توسط آن لحیم کاری انجام می شود هویه نام دارد. برای لحیم کاری نیاز به لحیم داریم. لحیم آلیاژی از قلع و سرب است که در این آزمایش به آن می پردازیم.

اول ایمنی، بعد کار

۱-۱- نکات ایمنی و اجرایی

نکات ایمنی عمومی: در کارگاه های فنی و حوزه های صنعتی برای اجرای کارهای عملی لازم است دستورهای حفاظتی و ایمنی توسط مسئولین هنرستان، سرپرست کارگاه، هنرآموزان و هنرجویان کاملاً مورد توجه قرار گیرد، تا از بروز خطرات احتمالی، مانند برق گرفتگی و آسیب رسانی به تجهیزات جلوگیری شود.

۱-۱-۱- نظم و ترتیب را در کارگاه و آزمایشگاه رعایت کنید (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- نظم و ترتیب در کارگاه



شکل ۱-۵- از ضربه زدن به دستگاه خودداری کنید.

به طور کلی حفاظت از وسایل، مهارت ارزش‌گذاری بر ثروت عمومی، مسئولیت‌پذیری و توجه به هزینه‌هایی که برای تحصیل هر فرد صرف می‌شود را به وجود می‌آورد.

۱-۶- هنگام جازدن و یا کشیدن دوشاخه برق از سیم‌های متصل شده به آن استفاده نکنید و دوشاخه را به طور صحیح در دست بگیرید (شکل ۱-۶).



شکل ۱-۶- اتصال صحیح دوشاخه

این نکته مهارت دقتنظر و توجه بیشتر را در فرد ایجاد می‌کند و مانع بروز حادثه می‌شود.

۱-۷- هنگام اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی، توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری، از حوزه صحیح کار و گستره مناسب آن استفاده کنید (شکل ۱-۷).

این مهارت علاوه بر جلوگیری از بروز حادثه باعث افزایش دقتنظر، کیفیت و سرعت در انجام کار می‌شود.

۱-۸-۴- میزهای آزمایشگاهی و تابلوهای برق را به فیوزهای F_I و F_{U} مجهر کنید تا دچار برق‌گرفتگی نشوید. هنگام تعییر از ترانس ایزوله ۱:۱ با فیوز مناسب استفاده کنید (شکل ۱-۴).

استفاده از ترانس ایزوله ضرب اطمینان اینمی و حفاظت در کار را بالا می‌برد و مهارت مقابله با استرس را در فرد افزایش می‌دهد.



شکل ۱-۴- فیوز حفاظتی نصب شده در کارگاه

نکته‌های مهم : فیوزهای F_I و F_{U} را در اصطلاح بازاری فیوزهای حافظ جان می‌گویند.
ترانسفورماتور یک به یک ترانسفورماتوری است که ولتاژ ورودی و خروجی آن با هم برابر است و به منظور جداسازی محیط کار با شبکه برق شهر به کار می‌رود.

یکی از ویژگی‌های یک شهروند مسئول: یک شهروند مسئول در همه‌جا به نکات اینمی توجه می‌کند و آن‌ها را اجرا می‌نماید. یکی از نکات اینمی که باعث حفاظت جان اعضا خانواده می‌شود، نصب فیوزهای F_I و F_{U} است. آیا شما در این ارتباط یک شهروند مسئول هستید؟ موضوع را در کلاس به بحث بگذارید.

۱-۹-۱- از وارد کردن ضربه به دستگاه‌ها و تجهیزات خودداری کنید (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۹- بی دلیل در کارگاه تردد نکنید.

توجه: با جلوگیری از اختلال در کار، همچنین ایجاد

نظم در کارگاه و برقراری آرامش، فضای آرامی به وجود می‌آید که می‌توان اجرای وظایف محوله را با دقت و کارایی مطلوب امکان پذیر ساخت.

۱-۲-۱- از گذاشتن وسایل اضافی روی میز کار جداً خودداری کنید (شکل ۱-۱۰).




شکل ۱-۱۰- وسایل اضافی را روی میز کار نگذارید.

این امر مهارت به کارگیری نظم و ترتیب را افزایش می‌دهد. داشتن تمکن، تعهد و نظم در کار، انسان را به عظمت می‌رساند.

□ نکات مهم اجرایی در کارگاه‌ها

۱-۲-۱- حضور به موقع در کارگاه باعث افزایش رشد شخصیت اجتماعی و بهره‌وری در سیستم آموزشی می‌شود. همچنین صحیح نشستن روی صندلی، سلامت شما را تضمین می‌کند (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۷- استفاده از حوزه کار صحیح دستگاه اندازه‌گیری

۱-۲-۸- از روشن و خاموش کردن دستگاه‌هایی که با

کاربری آن‌ها آشنا نیستید و ارتباطی با کارشماندارد جداً خودداری کنید. همچنین از چرخاندن بی‌مورد ولوم‌ها و قطع و وصل کردن و فشار دادن کلیدهای مربوط به تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی بپرهیزید (شکل ۱-۸).



شکل ۱-۸- از دستکاری بی‌مورد کلیدهای دستگاه خودداری کنید.

این امر مهارت حفاظت از وسایل را افزایش می‌دهد و از بروز خطرات و آسیب‌رسانی به افراد و تجهیزات جلوگیری می‌کند.

۱-۲-۹- از تردد بی‌دلیل در محیط کارگاه و حضور بی‌مورد در محل میزهای کاری دیگران جداً خودداری کنید (شکل ۱-۹).

مهارت شنیدن نظرات دیگران، موجب می‌شود برای
برقراری ارتباط، بهترین روش‌ها را به کار بیرید.

۱-۲-۱۴ توزیع اقلام مورد نیاز بین گروه‌ها، بررسی دقیق میزهای کار، تعیین وسایل معیوب و گزارش آن به مریان، اهم وظایفی است که به ارشد دوره‌ای کارگاه واگذار می‌شود (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴- تعیین ارشد کارگاه

ارشد کارگاه در هر هفته تغییر می‌کند با این هدف حس مسئولیت‌پذیری، رشد مهارت مدیریتی، هدایت گروه و مهارت اعتماد به نفس در همه تقویت می‌شود.

۱-۲-۱۵ تهیه دفترگزارش کار و تنظیم آن برای هر آزمایش کمک می‌کند تا مهارت بازبینی فعالیت‌های انجام شده، توجه به هدف و نتیجه، پیدا کردن اشکالات و رفع آن‌ها در فرد ایجاد شود (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵- دفترگزارش کار و بازبینی آن توسط مریب کارگاه



شکل ۱-۱۱- نشستن هنرجو روی صندلی درست نیست.

۱-۲-۱۶ پوشیدن لباس کار، حس تملک و علاقه را نسبت به محیط در فرد ایجاد می‌کند و هنگام کار مانع از کثیف شدن لباس‌های شما می‌شود (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶- ایجاد حس تملک با پوشیدن لباس کار

۱-۲-۱۷ تشکیل گروه‌های کاری باعث ایجاد مهارت در کار جمعی، برنامه‌ریزی صحیح و ارتباط مؤثر با دیگران می‌شود (شکل ۱-۱۷).



شکل ۱-۱۷- تشکیل گروه‌های کاری

- ۱۹-۱- با کلیدها و لومهای دستگاهها بازی نکنید.
- ۱۹-۲- تا زمانی که مریان کارگاه اجازه نداده اند، دستگاه را روشن نکنید.
- ۲۰-۱- همیشه به آهستگی صحبت کنید.
- ۲۰-۲- بدون اجازه مریان کارگاه در محیط آزمایشگاه ترد نکنید.
- ۲۱-۱- هنگام کار کردن با دستگاهها به میز تکیه ندهید و وزن خود را روی میز نیندازید.
- ۲۱-۲- هنگام در دست گرفتن مقاومت‌ها مراقب باشید پایه‌های آن‌ها خم نشود.
- ۲۲-۱- در صورتی که چشم شما ضعیف است حتماً از عینک طبی استفاده کنید. زیرا مقادیر نوشته شده روی قطعات مختلف الکترونیکی بسیار ریز هستند و هنگام خواندن مقادیر با مشکل مواجه خواهد شد.
- ۲۲-۲- از قطعاتی که در اختیار شما قرار می‌دهند به دقت مراقبت کنید زیرا این قطعات بسیار کوچک هستند و ممکن است زیر دست و پا گم شوند.
- ۲۲-۳- همیشه از ابزار کار استاندارد استفاده کنید. ابزار استاندارد مانند پیچ‌گوشتی، دمباریک و سیم‌چین باید دارای شماره فنی استاندارد باشند. در شکل ۱-۱۷ یک نمونه کیف ابزار استاندارد را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۱۷- یک نمونه کیف ابزار استاندارد

رعایت این توصیه، مهارت تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت را در فرآگیر ایجاد می‌کند.

۱۶-۱- خواندن دستورهای اجرایی و مراحل اجرای آزمایش قبل از شروع کار مهارت اعتماد به نفس و داشتن آرامش را در اجرای آزمایش امکان‌پذیر می‌کند (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶- خواندن دستور کار قبل از شروع آزمایش

۱۷-۱- استفاده از آزمایشگاه مجازی (Virtual lab) به عنوان پیش آزمایش موجب صرفه جویی در ابزار، قطعات و تجهیزات می‌شود و آموزش را عمیق‌تر می‌سازد.

استفاده از نرم افزار

برخی از مزایای استفاده از آزمایشگاه مجازی

- در صورت بروز اشتباہ در بستن مدار و اتصال دستگاه‌ها به آن، آسیبی به مدار و دستگاه‌ها وارد نمی‌شود و خسارت مالی رخ نمی‌دهد.

- مقادیر قطعات قابل تغییر است و با تغییر آن‌ها می‌توانید اثر آن را به راحتی روی مدار مشاهده کنید.

- بدون نیاز به قطعات سخت افزاری می‌توانید مدارهای دلخواه خود را بیندید و خلاقیت خود را بروز دهید.

- به راحتی می‌توانید بدون هیچ هزینه و در زمان کوتاهی آزمایش‌ها را به دفعات متعدد تکرار کنید.

نکات ایمنی خاص این آزمایش

۱۸-۱- روی صندلی درست بشینید.

۱-۲-۳۰- نکات ایمنی مربوط به استفاده از هویه و قلع کش

هویه گرم را روی پایه مخصوص هویه قرار دهید تا مانع آتشسوزی یا سوانح دیگر شود. شکل ۱-۲۰ چند نمونه پایه استاندارد را نشان می‌دهد.



پایه فنری و هویه روی آن



پایه فنری ساده



پایه دست‌ساز



پایه کوتاه

شکل ۱-۲۰- چند نمونه پایه هویه

توجه: ابزار استاندارد ابزاری است که به تأیید یکی از مؤسسات استاندارد جهانی یا کشوری رسیده باشد. متولی استاندارد در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ISIRI است.

۱-۲-۲۸- سیم رابط هر دستگاهی را که به برق ۲۲۰ ولت وصل می‌کنید کاملاً بررسی کنید تا قسمتی از سیم لخت نباشد. شکل ۱-۱۸ سیم رابط سالم را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۸- بررسی دقیق سیم‌های رابط

۱-۲-۲۹- دوشاخه متصل شده به سیم‌های رابط دستگاه‌ها را بررسی کنید تا شکستگی نداشته باشد. شکل ۱-۱۹ دو نمونه دوشاخه سالم را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۹- دو نمونه دوشاخه سالم



شکل ۱-۲۲-ب - هواکش قابل نصب در خارج از کارگاه

● در لحیم کاری های طولانی استفاده از ماسک های مخصوص الزامی است. ماسک باید از نوع استاندارد انتخاب شود. در شکل ۱-۲۳ یک نمونه ماسک استاندارد مخصوص جوشکاری و لحیم کاری را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۲۳-۱ - یک نمونه ماسک مخصوص جوشکاری و لحیم کاری

● کارگاه باید مجهر به وسایل اطفاء حریق باشد و این وسایل باید به راحتی در دسترس قرار گیرد. شکل ۱-۲۱ وسایل اطفاء حریق را نشان می دهد.



شکل ۱-۲۱-۱ - کپسول آتش نشانی

● از آنجا که هنگام لحیم کاری مقداری دود و گازهای سمی تولید می شود، اطاق لحیم کاری باید مجهر به هواکش مناسب باشد. در تمام مدتی که لحیم کاری می کنید هواکش را در حالت روشن قرار دهید. در شکل ۱-۲۲-الف و ب دو نمونه هواکش قابل نصب در داخل و خارج کارگاه را ملاحظه می کنید.



شکل ۱-۲۲-الف - هواکش قابل نصب در داخل کارگاه

قلع کش و مولتی متر است. ضرورت دارد هنرجویان این ابزار را تهیه کنند و در هنرستان و خارج از هنرستان مورد استفاده قرار دهند.

توجه: در برخی از جعبه ابزارها کلیه لوازم مورد نیاز قرار داده شده است.

۱-۵- مراحل اجرای کار عملی

قسمت اول : آشنایی با میز کار

۱-۱- برای این که بتوانید آزمایش‌های الکترونیک را به راحتی اجرا کنید، معمولاً در آزمایشگاه‌ها میز آزمایشگاه الکترونیک وجود دارد. این میز معمولاً استاندارد شده و با توجه به نیاز و کاربرد تغییراتی در آن داده می‌شود. در شکل ۱-۲۴ یک نمونه میز آزمایشگاه الکترونیک را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۲۴- یک نمونه میز آزمایشگاه الکترونیک

هدف کلی آزمایش و پاسخ مراحلی که با ستاره (*) مشخص شده است را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی جلد دوم مربوط به آزمایشگاه اندازه‌گیری و کارگاه الکترونیک مقدماتی بنویسید.

۱-۵-۲* امکانات و دستگاه‌های نصب شده روی میز آزمایشگاهی را شناسایی کنید و مشخصات آن شامل نام

۳-۱- کار با نرم افزار

معمولًاً نرم افزار خاصی برای انجام لحیم‌کاری در دسترس قرار ندارد. در این مرحله توصیه می‌کنیم فیلم‌ها و پویانمایی‌های مربوط به لحیم‌کاری را مشاهده نمایید. برای این منظور کلمه Soldering را تایپ کنید و به دنبال آن یکی از کلمات Film، Clip، Animation را بنویسید. در این حالت فیلم‌ها و پویانمایی‌های تهیه شده در ارتباط با لحیم‌کاری در دسترس قرار می‌گیرد.

۴-۱- قطعات، ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز

- میز آزمایشگاه الکترونیک
- یک دستگاه
- سیم دورریز کارگاه سیم کشی
- فیبر مدار چاپی
- فیبر مدار چاپی دستگاه‌های معیوب
- وروبرد(Veroboard) یا فیبر هزار سوراخ
- مادگی BNC خام عدد ۲
- گیره سوسناری خام در رنگ‌های مشکی، زرد، آبی و قرمز از هر کدام عدد ۴
- پین هدیر
- فیش بنانای معمولی
- سیم پروب اسیلوسکوپ
- سیم نازک افشارن ۵٪ از نوع مرغوب
- ترانزیستور دیود، آی‌سی، سلف و خازن مناسب با نیاز کارگاه

نکته مهم : برای این که تکنیسین‌های الکترونیک بتوانند مهارت‌های لازم را در حد دقت و هماهنگی حرکات به دست آورند، لازم است ابزارهای اولیه را داشته باشند. این ابزارهای اولیه شامل کیف ابزار، سیم‌های رابط، هویه،

در این حالت روغن در محل اتصال باقی می‌ماند که سبب خوردگی شدن محل اتصال می‌شود.

در کارهای الکترونیکی (لحیم کاری نرم) از روغن‌های نان کروسیو (Noncorrosive) یا غیرساینده استفاده می‌کنند که از نوع مواد آلی (کربنی) هستند.

این مواد در خلال عمل لحیم کاری تجزیه و تبخیر می‌شوند و درنتیجه مواد زاید و اکسیدها را در محل اتصال از بین می‌برند.

از معروف‌ترین روغن‌های نان کروسیو که برای لحیم کاری فلزات مختلف به کار می‌رود می‌توان استارین، روزین و کالیفن را نام برد. پس از پایان عمل لحیم کاری نباید این روغن‌ها در محل اتصال باقی بماند، زیرا با گذشت زمان فاسد می‌شوند و مقاومت محل اتصال را تغییر می‌دهند. تغییر مقاومت، در مدارهای چاپی، می‌تواند موجب بروز عیب در مدار شود.

در شکل ۱-۲۵ چند نمونه روغن لحیم را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۲۵- چند نمونه روغن لحیم

روغن لحیم باید دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر باشد:

(الف) نقطه ذوب روغن لحیم باید کم‌تر و بایین‌تر از نقطه ذوب لحیم باشد تا زودتر ذوب شود و سطح فلز را پاک کند.

دستگاه، مدل، شماره سریال و پلاک را بخوانید و طبق نمونه در جدول ۱-۱ بنویسید.

قسمت دوم: آشنایی با لحیم و روغن لحیم

۱-۵-۱- لحیم کاری و روغن لحیم (flux): منظور از لحیم کاری اتصال دو یا چند قطعه فلز به یکدیگر است. این عمل بهوسیله آلیاژی از قلع و سرب گاهی همراه با سایر فلزات که آن‌ها را لحیم می‌نامند انجام می‌شود. برای انجام لحیم کاری ابتدا محل اتصال دو فلز را با وسیله‌ای در حدی گرم می‌کنیم که دمای آن محل به نقطه ذوب لحیم برسد و لحیم در محل اتصال ذوب شود. در نتیجه، پس از سرد شدن محل اتصال دو قطعه به هم متصل می‌شوند.

برای ایجاد اتصالات معمولاً از دونوع لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم استفاده می‌شود. در لحیم کاری سخت (خشن) درجه حرارت کار بالا است و در لحیم کاری نرم (سست) درجه حرارت کار نسبتاً پایین است.

یکی از مهم‌ترین موادی که در عملیات لحیم کاری از آن استفاده می‌شود روغن لحیم کاری (flux) است.

تمام فلزاتی که می‌خواهند به یکدیگر متصل شوند ممکن است در اثر عوامل جوی اکسید شوند و یا سطوح خارجی آن‌ها کثیف و آلوهه باشد. برای از بین بردن این عوامل از مواد پاک کننده (روغن لحیم) استفاده می‌شود. این مواد علاوه بر آن که آلوگی سطوح قطعات را پاک می‌کنند مانع از اکسیده شدن محل اتصال در هنگام لحیم کاری نیز می‌شوند، لذا تمام مواد پاک کننده‌ای را که قادرند ترکیباتی مانند اکسیدها را در خود حل کنند می‌توان در شمار روغن‌های لحیم کاری به حساب آورد. به این روغن‌ها روغن‌های کروسیو (Corrosive) یا ساینده گویند. از معروف‌ترین روغن‌های کروسیو می‌توان اسیدهای معدنی، محلول آمونیاک و کلرید روی را نام برد.

از روغن‌های کروسیو عموماً برای لحیم کاری خشن و قطعات بزرگ و حجمی استفاده می‌شود. در لحیم کاری عناصر الکترونیکی معمولاً این نوع روغن‌ها به کار نمی‌رود، زیرا درجه حرارت پایین است و روغن لحیم تجزیه و تبخیر نمی‌شود.

لحیم دارای 6° درصد قلع و 4° درصد سرب باشد نقطه ذوب آن حدود 183°C تا 190° است.

در شکل ۱-۲۶-ب یک نمونه قرقه لحیم نشان داده شده است. بعضی از انواع آلیاژ لحیم ممکن است دارای 6° درصد قلع و 38° درصد سرب و 2° درصد مس باشد. قطر سیم لحیم ممکن است mm 0.6 ، 0.8 ، 1 ، 1.5 یا 2 mm بیشتر باشد.



(الف) میله یا شمش



(ب) مفتول یا قرقه (سیم لحیم)

شکل ۱-۲۶-دو نمونه لحیم

* ۱-۵-۵ - قرقه لحیم موجود را بررسی کنید، قطر سیم لحیم و درصد آلیاژ آن را با استفاده از برجسب آن تعیین نمایید و بنویسید.

همچنین با مراجعه به سایتهاي اينترنتي تصوير يك نمونه قرقه و روغن لحیم را استخراج کنيد و تصویر آن را در محل تعیین شده بچسبانيد.

ب) روغن لحیم ذوب شده باید قدرت گسترش و نفوذ در سطح فلز را داشته باشد ولی نباید روی سطح فلز پخش شود.

پ) روغن لحیم نباید با فلزات به صورت ترکیب درآید.

ت) روغن لحیم باید اکسیدها را به آسانی در خود حل کند.

ث) اثر روغن لحیم باید تا پایان عمل لحیم کاری باقی بماند و در ضمن عمل لحیم کاری از اکسید شدن سطح اتصال جلوگیری کند.

۴-۱-لحیم (Solder): لحیم آلیاژی است از سرب و قلع که نقطه ذوب آن پایین است. آلیاژ لحیم را به صورت سیم های مفتولی با قطرهای محدود $5/0$ تا 4 میلی متر می سازند. در داخل اغلب این سیم ها معمولاً سوراخی سرتاسری وجود دارد که روغن لحیم در داخل آن قرار می گیرد (سیم لحیم با مغزی روغن). نسبت قلع و سرب در آلیاژ لحیم بین 40° تا 60° درصد تغییر می کند.

در عمل، سیم های لحیم را معمولاً با آلیاژهای $60/40$ ، $50/50$ و $40/60$ می سازند. لحیم $60/40$ آلیاژی است که در آن به نسبت 6° درصد قلع و 4° درصد سرب وجود دارد. هرچه درصد قلع بیشتر باشد لحیم در درجه حرارت کمتری ذوب می شود. مثلاً لحیم $60/40$ در درجه حرارت حدود 190°C ذوب می شود در صورتی که لحیم $40/60$ برای ذوب شدن به حداقل 225°C حرارت نیاز دارد. چون حرارت زیاد سبب معیوب شدن وسایل نیمه هادی نظیر دیود و ترانزیستور و نیز خراibi مدارهای چاپی می شود لذا برای انجام لحیم کاری قطعات الکترونیکی لحیم با درصد قلع بیشتر مناسب تر است که البته گران تر است. بهترین لحیم برای عمل لحیم کاری در الکترونیک آلیاژ $63/37$ ($63/37$) درصد قلع و 37 درصد سرب) است. شکل ۱-۲۶ چند نوع سیم لحیم را نشان می دهد.

شکل ۱-۲۶-الف میله لحیم را نشان می دهد. اگر میله

ب) دسته هویه که مفتولی از آهن است.
 ج) دسته چوبی هویه که در انتهای دسته فلزی قرار دارد.
 هویه ساده به وسیله حرارت گاز گرم می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع هویه امروزه تقریباً منسوخ شده است.
هویه برقی: هویه برقی بر دو نوع است : هویه قلمی (مقاومتی) و هویه هفت تیری.

هویه قلمی: در ساختمان این نوع هویه ها معمولاً از سیم های حرارتی مانند گرم نیکل یا گرم الومینیم استفاده می شود. در این نوع هویه سیم گرم کننده را روی عایقی از آجرنسوز که وسط آن خالی است می پیچند. یک میله مسی که همان نوک هویه است در داخل محفظه خالی قرار می گیرد. در اثر عبور جریان از سیم گرم کننده حرارت ایجاد می شود. حرارت به میله مسی انتقال می یابد.

شکل ۱-۲۷ قسمت های مختلف یک هویه قلمی که از نوک هویه، المان گرم کننده، حفاظ، دسته چوبی و سیم رابط و فنر نگهدارنده تشکیل شده است را نشان می دهد.


نکته مهم : با توجه به پیشرفت تکنولوژی در صنایع الکترونیک و گستردن قطعات الکترونیکی، امروزه تنوع روغن لحیم و لحیم نیز بسیار زیاد شده است، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با استفاده از کلمات Soldering، Soldering paste، Desoldering و Rework از موتورهای جست و جو در اینترنت به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنید.

قسمت سوم : هویه قلمی
۱-۵-۶ هویه قلمی
اصول کار: برای لحیم کاری دو یا چند قطعه فلزی به یکدیگر باید ابتدا نقاط مورد نظر آن ها را گرم کرد و سپس عمل لحیم کاری را انجام داد. وسیله ای که حرارت مورد نیاز را برای لحیم کاری تأمین می کند هویه (Iron) نام دارد. هویه بر دو نوع است. هویه ساده و هویه برقی.
هویه ساده: هویه ساده از سه قسمت تشکیل شده است.
الف) سر هویه، که شبیه چکش و از جنس مس است.



شکل ۱-۲۷- قسمت های مختلف یک هویه قلمی

برخی از هویه‌ها دارای ولومی هستند که می‌توانید درجه حرارت آن را تنظیم کنید. در شکل ۱-۳۰ یک نمونه هویه 100°W واتی که درجه حرارت آن نیز قابل تنظیم است را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۰- هویه 100°W واتی با درجه حرارت قابل تنظیم

برای اجرای لحیم کاری باید هویه متناسب با نوع کار انتخاب شود. یکی از عوامل تعیین کننده، مقدار وات هویه است. در شکل ۱-۳۱ چهار نمونه هویه با وات‌های کم را ملاحظه می‌کنید. مقدار توان هویه را معمولاً روی بدنه آن می‌نویسند، یا در دفترچه راهنمای آن قید می‌کنند. این هویه‌ها را هویه قلمی کوچک می‌نامند.



شکل ۱-۳۱- چند نمونه هویه با وات کم

در بعضی از هویه‌ها نوک و المان حرارتی آن قابل تعویض است. شکل ۱-۲۸ این نوع هویه را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۸- هویه قلمی با نوک و المان قابل تعویض

أنواع هویه‌های قلمی : هویه‌های قلمی در اندازه‌های کوچک با توان 10°W وات تا اندازه‌های بزرگ با توان 50°W وات ساخته می‌شوند. شکل ۱-۲۹ یک نمونه هویه 60°W واتی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۹- یک نمونه هویه 60°W وات

۹-۱-۵ - هویه با کنترل الکترونیکی درجه حرارت : در بعضی از هویه‌ها درجه حرارت هویه در ضمن کار قابل کنترل است. ساختمان این نوع هویه‌ها بسیار متنوع است. نمونه ساده این نوع هویه را در شکل ۱-۳۰ نشان داده‌ایم. در این نمونه محدوده تنظیم درجه حرارت و حساسیت آن بسیار کم است. در انواع پیش‌رفته‌تر این نوع هویه‌ها معمولاً یک پایه جداگانه برای هویه وجود دارد که به برق شهر وصل می‌شود و هویه قلمی انرژی خود را از پایه دریافت می‌کند. در شکل ۱-۳۴ الف و ب دو نمونه هویه با درجه حرارت قابل تنظیم را مشاهده می‌کنید.



الف) تنظیم درجه حرارت با لوم



ب) تنظیم حرارت با شستی فشاری

شکل ۱-۳۴-۱ - دو نمونه هویه با حرارت قابل تنظیم

هویه‌های قلمی کوچک را برای لحیم کاری بسیار ظریف و دقیق در مدارهای الکترونیکی بسیار کوچک، مثلاً در تولید و تعمیر ساعت الکترونیکی یا مهندسی دندانپزشکی، استفاده می‌کنند. این هویه‌ها در توان ۵ W نیز ساخته می‌شوند و با ولتاژ کم مانند باتری ۶ ولتی یا ترانسفورماتور ۶ ولتی نیز کار می‌کنند. در شکل ۱-۳۲ یک نمونه هویه که با باتری قلمی کار می‌کند را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۳۲-۱ - هویه ظریف که با باتری کار می‌کند.

۱-۵-۷* - هویه قلمی موجود در جعبه ابزار خود را مورد بررسی قرار دهید و جدول ۱-۲ را پرکنید.
۱-۵-۸ - هویه سرعت بالا : این هویه معمولاً برای عمل تعمیر به کار می‌رود. با اتصال هویه به برق بلاfangله حرارت نوک آن بالا می‌رود. در شکل ۱-۳۳ نوعی از این هویه سرعت بالا نشان داده شده است. این نوع هویه در حالت گرم دارای توان ۸۰ وات است.



شکل ۱-۳۳-۱ - هویه سرعت بالا



شکل ۱-۳۶- دو نمونه هویه گازی

معمولًاً اطلاعات فنی مربوط به هویه‌های قابل تنظیم را در دفترچه راهنمای آن می‌نویسند. در نوع پیش‌رفته‌تر این هویه‌ها از مدارهای دیجیتالی پیچیده‌تر استفاده شده و محدوده حرارتی و میزان خطای آن قابل تنظیم است. در شکل ۱-۳۵ یک نمونه هویه پیش‌رفته را ملاحظه می‌کنید. معمولًاً درجه حرارت هویه‌های با کنترل درجه حرارت الکترونیکی در محدوده 20° تا 44° درجه سانتی‌گراد قابل تغییر است.



نکته ایمنی مهم

در صورتی که با هویه گازی کار می‌کنید، حتماً مراقب باشید زیرا به دلیل وجود شعله، امکان آتش‌سوزی سریع وجود دارد.



شکل ۱-۳۵- یک نمونه هویه پیش‌رفته و مدرن

* ۱-۱۵- در صورتی که هویه گازی در اختیار دارید، مشخصات آن مانند ابعاد، زمان دوام گاز و ابعاد نوک را بنویسید.

۱-۱۵- همان‌طور که قبلاً اشاره شد نوک برخی از هویه‌ها قابل تعویض است و تنوع دارد. از نوک هویه می‌توان برای فرم دادن، صاف کردن و جوش دادن مواد نرم مانند پلاستیک‌ها استفاده کرد. در شکل ۱-۳۷ چند نمونه نوک هویه و یک نمونه هویه که نوک T شکل روی آن نصب شده است را ملاحظه می‌کنید. از این نوک برای صاف کردن سطوح پلاستیکی استفاده می‌شود. هم‌چنین از آن می‌توان برای لحیم کردن چندین پایه در کنار هم استفاده کرد. این نوع نوک را مدل پارویی می‌نامند.

* ۱-۱۵- چنان‌چه هویه سرعت بالا و هویه با کنترل درجه حرارت الکترونیکی در اختیار دارید، مشخصات آن مانند توان، ولتاژکار، محدوده تنظیم درجه حرارت و موارد کاربرد آن‌ها را بنویسید.


۱-۱۵- هویه گازی : برای انجام عمل لحیم کاری در مواردی که برق وجود ندارد می‌توان از هویه گازی استفاده کرد. جرقه‌زن‌های پیزوالکتریک گاز را مشتعل می‌کند و حرارت آن باعث گرم شدن نوک هویه می‌شود. شکل ۱-۳۶ دو نوع هویه گازی را نشان می‌دهد.
این هویه‌ها دارای توان 80° تا 150° وات است و مخزن گاز آن با گاز بوتان پر می‌شود. یک مخزن گاز می‌تواند تا 180° دقیقه کار کند.

صورتی که نوک هویه خیلی بزرگ باشد، به قطعه و بُرد آسیب می‌رساند. ابعاد نوک با توجه به میزان توان مصرفی هویه (وات) ساخته می‌شود. بنابراین چنان چه هویه‌ای با وات مناسب انتخاب کنید معمولاً نوک آن از نظر ابعاد نیز مناسب است. انتخاب شکل ظاهری نوک هویه با توجه به نوع لحیم کاری صورت می‌گیرد. برای مثال اگر بخواهیم پایه‌های IC (مدار مجتمع) را لحیم کنیم، باید از نوک‌های ظرف و سوزنی شکل استفاده نماییم. معمولاً مشخصات هویه مانند توان، ولتاژ کار، ابعاد نوک، چگونگی استفاده، موارد کاربرد و میزان درجه حرارت نوک هویه را در دفترچه کاربرد آن می‌نویسن. در برگه اطلاعات مربوط به قطعات نیز چگونگی اجرای لحیم کاری روی آن را مشخص می‌کنند. با استفاده از جدول ۱-۱ می‌توانیم هویه مناسب را برای لحیم کاری انتخاب کنیم. این اطلاعات براساس اطلاعات علمی و تجربه‌های عملی تهیه شده است.

جدول ۱-۱- انتخاب هویه قلمی با وات مناسب برای لحیم کاری

موارد کاربرد	وات بسیار مناسب	وات مناسب	وات نامناسب
آی‌سی	۲۰ وات	۳۰ وات	بیش از ۳۰ وات
برد مدار چاپی	۲۰ تا ۳۰ وات	۴۰ وات	بیش از ۴۰ وات
ترانزیستور	۶۰ وات	۲۰ تا ۳۰ وات	بیش از ۶۰ وات
خازن و مقاومت	۶۰ وات	۲۰ و ۳۰ و ۴۰ وات	بیش از ۶۰ وات
ترمینال و کلید	۱۰۰ وات	۸۰ و ۴۰ و ۳۰ و ۶۰ وات	بیش از ۱۰۰ وات
اتصال‌های برقی	۶۰ و ۸۰ وات	۳۰ و ۴۰ وات	-
سیم‌های رابط	۱۰۰ وات	۲۰ و ۴۰ و ۶۰ وات	-
کابل کواکسیال	۱۰۰ وات	۸۰ تا ۱۰۰ وات	-
محفظه فلزی	۱۰۰ وات	۸۰ وات	-

* ۱-۵-۱۶- با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی مشخصات یک نمونه هویه قلمی را از راهنمای کاربرد آن ترجمه کنید و به طور خلاصه بنویسید.



(الف) نوک هویه مدل پارویی



(ب) سه نمونه دیگر از نوک هویه

شکل ۱-۳۷- انواع نوک هویه

* ۱-۵-۱۴- انواع نوک هویه‌هایی را که در اختیار

دارید بررسی کنید و درباره آن توضیح دهید. همچنین به سایت‌های اینترنتی مراجعه کنید و تصویر چند نمونه نوک دیگر را باید و در محل تعیین شده بچسبانید.

۱-۵-۱۵- انتخاب هویه : برای انجام لحیم کاری

روی قطعات و فیر مدار چاپی، باید از هویه با وات و نوک مناسب استفاده شود. چنان‌چه وات هویه و نوک آن مناسب نباشد موجب آسیب رسیدن به قطعه یا بُرد مدار چاپی می‌شود.

ابعاد و نوک هویه باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند محل لحیم کاری را پوشش دهد. چنان‌چه ابعاد نوک در مقایسه با محل لحیم کاری خیلی کوچک باشد لحیم کاری به‌خوبی انجام نمی‌شود. در

قسمت چهارم تمیز کردن نوک هویه

۱۷-۱- نکات اولیه اجرای لحیم کاری و تمیز کردن نوک هویه : برای انجام لحیم کاری ابتدا نوک هویه را که در اثر کار کردن کثیف شده است با برس سیمی یا سمباده نرم تمیز کنید. سپس هویه را به برق وصل کنید تا گرم شود. بعد از این که نوک هویه به درجه حرارت ذوب لحیم رسید مقداری لحیم روی آن قرار دهید تا نوک هویه آغشته به یک لایه نازک لحیم شود. این عمل از اکسید شدن نوک هویه جلوگیری می کند. برای انجام عمل لحیم کاری نکات زیر را رعایت کنید.

- از هویه با وات مناسب استفاده کنید. در الکترونیک هویه های ۱۰ وات تا ۴۰ وات برای لحیم کاری مناسب اند.
- نقاطی را که می خواهید لحیم کاری کنید با سمباده نرم یا پارچه زیر تمیز کنید، زیرا عمل لحیم کاری روی سیم های کثیف و اکسید شده انجام نمی گیرد.
- نوک هویه را کاملاً تمیز کنید.

مراحل تمیز کردن نوک هویه :

در شکل های ۱-۳۸ ۱ ساده ترین روش تمیز کردن نوک هویه نشان داده شده است. در این روش نوک هویه گرم را در داخل روغن لحیم فرومی بریم، سپس با اسفنج مخصوص آن را تمیز می کنیم.



الف) تمیز کردن نوک هویه با اسفنج ظرفشویی



ب) تمیز کردن نوک هویه با اسفنج مخصوص لحیم کاری

شكل ۱-۴۱- تمیز کردن نوک هویه با اسفنج



شكل ۱-۳۸- ساده ترین راه تمیز کردن نوک هویه

- چنان چه نوک هویه با روش بالا تمیز نشد باید ابتدا نوک هویه را در داخل روغن فرو کنید (شکل ۱-۲۹). سپس طبق شکل ۱-۴۰ کمی لحیم ۶۰/۴۰ به نوک آن اضافه کنید.

***۱۸-۵-۱-** نوک هویه قلمی خود را بررسی کنید سپس با توجه به مراحل گفته شده آن را تمیز نمایید. مراحل اجرای کار را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

توجه: تا این مرحله، اجرای کار توسط مرتب مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد و فرم ارزشیابی شماره (۱) تکمیل می‌گردد.

قسمت پنجم لحیم کاری سیم‌ها
۱۹-۵-۱- طریقه لحیم کاری : برای این که یک اتصال خوب و مناسب از نظر استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی برقرار شود باید سیم‌ها و عناصری را که می‌خواهید به یکدیگر متصل کنید به طور جداگانه حرارت دهید و صبر کنید تا درجه حرارت محل اتصال افزایش یابد سپس سیم لحیم را روی اتصال گرم شده قرار دهید تا ذوب شود و بتواند محل تقاطع دو سیم یا محل اتصال عناصر را کاملاً پوشاند (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۴- گرم کردن محل لحیم کاری قبل از اضافه کردن لحیم

نکته مهم : هنگامی که محل لحیم کاری را گرم می‌کنید مراقب باشید که گرمای بیش از اندازه موجب اکسید شدن محل لحیم کاری نشود.

نکته مهم : در هنگام لحیم کاری باید نوک هویه همیشه تمیز و براق باشد بنابراین باید به طور مداوم نوک هویه را تمیز کنید.

اسفنج مخصوص تمیز کردن نوک هویه در انواع گوناگون ساخته می‌شود. در شکل ۱-۴۲ نوعی اسفنج را ملاحظه می‌کنید. این اسفنج در شرایط عادی فشرده است. در صورتی که آن را در داخل آب فروکنید، حجم آن زیاد می‌شود.




شکل ۱-۴۲- یک نمونه اسفنج مخصوص تمیز کردن نوک هویه

یک نمونه دیگر اسفنج مخصوص تمیز کردن نوک هویه را در شکل ۱-۴۳ ملاحظه می‌کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این اسفنج شباهت زیادی به سیم ظرف شویی دارد.




شکل ۱-۴۳- یک نمونه دیگر از اسفنج مخصوص تمیز کردن نوک هویه



شکل ۱-۴۶—چگونگی جاری شدن روغن لحیم و لحیم در محل لحیم کاری

اکثر قطعات الکترونیکی مانند آئی‌سی‌ها در مقابل افزایش حرارت مقاوم نیستند. این قطعات در اثر حرارت ناشی از لحیم کاری ممکن است آسیب بینند. برای لحیم کاری این عناصر، باید زمان اعمال حرارت در خلال لحیم کاری دقیقاً تنظیم شود. باید در هنگام لحیم کاری پایه این قطعات را با پنس یا دم باریک، یا هر وسیله فلزی دیگر که سبب انتشار حرارت می‌شود نگه دارید. در شکل ۱-۴۷ پایه این قطعه را گرفته است. در این حالت حرارت پایه به پنس منتقل می‌شود و آسیبی به قطعه الکترونیکی نمی‌رسد. به جای پنس می‌توانید از گیره سوسماری نیز استفاده کنید.



شکل ۱-۴۷—نحوه لحیم کاری قطعات الکترونیکی

هویه را به طور بی‌دری بی‌از سطح کار جدا نکنید، زیرا این عمل علاوه بر صرف وقت زیاد موجب لحیم بد در محل اتصال می‌شود، یعنی در این حالت لحیم در محل اتصال به طور کامل پخش نمی‌شود و یک اتصال با لحیم کاری سرد به وجود می‌آید. شکل ۱-۴۵ لحیم کاری صحیح و لحیم کاری سرد (غلط) را نشان می‌دهد.

لحیم به صورت یکنواخت در آمده است.



(ب) لحیم کاری صحیح

(الف) لحیم کاری سرد (غلط)

شکل ۱-۴۵—لحیم کاری صحیح و غلط


در اتصال با لحیم سرد اگرچه مقدار قلع ظاهراً کافی به نظر می‌رسد ولی در زیر لحیم قشری از هوا به وجود می‌آید که مانع برقراری اتصال الکتریکی می‌شود. لحیم سرد ممکن است در اثر عوامل دیگری نیز به وجود آید. مثلاً حرکت دادن اتصال قبل از سرد شدن و نیز کثیف بودن محل اتصال سبب ایجاد لحیم سرد می‌شود. همچنین بیش از حد گرم شدن، محل اتصال سطح دو فلز را اکسید می‌کند و سبب تولید یک لايه اکسید بین دو فلز می‌شود.

بروز این حالت در لحیم کاری را نیز لحیم سرد گویند. اگر هویه به طور مناسب به محل اتصال تماس داده نشود نیز لحیم سرد ایجاد می‌شود. به هر حال مهم ترین عامل ایجاد لحیم سرد کافی نبودن گرما در محل اتصال و در هنگام لحیم کاری است.

در شکل ۱-۴۶ ۱۰ مراحل تمیز کردن سطح کار در جریان لحیم کاری را نشان می‌دهد. پس از گرم شدن سطح کار، با قرار گرفتن مفتول لحیم روی سطح کار، ابتدا روغن لحیم که در مغزی مفتول لحیم قرار دارد ذوب می‌شود و اکسیدهای سطح کار را از بین می‌برد. بعد از این مرحله لحیم ذوب می‌شود و به تدریج سطح کار را می‌پوشاند.


در شکل ۱-۴۶ ۱۰ جهت حرکت هویه و مسیر جاری شدن روغن لحیم و لحیم و چگونگی پاک شدن اکسیدهای منطقه لحیم کاری نیز مشخص شده است.

در صورت نیاز دوسر سیم‌ها را سمباده نرم بکشید و آن‌ها را قلع انود کنید. برای قلع انود کردن ابتدا سیم را گرم کنید، سپس لحیم را به آن بچسبانید. لحیم باید در اثر حرارت سیم ذوب شود. برای لحیم کاری یا قلع انود کردن می‌توانید مطابق شکل ۱-۵۰ از گیره کمک بگیرید.



شکل ۱-۵۰- لحیم کاری به کمک گیره

در صورت کسب مهارت کافی می‌توانید مطابق شکل ۱-۵۱ با استفاده از انگشتان دست چپ، قطعه، سیم یا سیم لحیم را در دست بگیرید و با دست راست از هویه برای لحیم کاری استفاده کنید. در این شرایط نیازی به استفاده از گیره ندارید.



شکل ۱-۵۱- استفاده از دست راست و چپ برای لحیم کاری

● آنقدر تمرین کنید تا قلع انود کردن سیم‌ها را به طور دقیق یاد بگیرید.

از پنس برای برداشتن قطعات از روی مدار یا قراردادن آن نیز استفاده می‌شود. در شکل ۱-۴۸ یک نمونه پنس را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۴۸- یک نمونه پنس

۲۰-۵-۱- کار عملی شماره ۱ : ساختن زاویه ۳۰°

نکته مهم : برای انجام کارهای عملی لحیم کاری، توصیه می‌شود از سیم‌های دور ریز کارگاه‌های سیم‌کشی استفاده شود.

قطعات و مواد مورد نیاز برای این مرحله: هویه، انبردست، سیم‌چین، دمباریک، سیم‌لخت کن، سیم لحیم، پایه هویه و سیم مفتولی.


مراحل انجام کار

- چند قطعه سیم مفتولی با سطح مقطع $1/5$ میلی متر مربع روپوش‌دار انتخاب کنید و آن‌ها را با ابعاد مساوی برش دهید.
- دوسر سیم‌ها را، با استفاده از سیم‌لخت کن، به اندازه یک سانتی‌متر لخت کنید (شکل ۱-۴۹).




شکل ۱-۴۹- لخت کردن سیم

در شکل ۱-۵۵ نمونه دیگری از لحیم کاری اتصال دو سیم افshan نشان داده شده است. توجه داشته باشید که پس از لحیم کاری، سطح لحیم شده باید کاملاً براق باشد. لحیم کدر قابل قبول نیست.



شکل ۱-۵۵—نمونه دیگری از لحیم کاری قابل قبول

۶-۵-۲۳—کار عملی شماره ۲: ساختن زاویه 60° مراحل کار عملی شماره ۱ را برای ساختن زاویه 60° نیز تکرار کنید. کار در این تمرین باید مطابق شکل ۱-۵۶ باشد.




شکل ۱-۵۶—نمونه صحیح ساختن زاویه 60°

* ۱-۵-۲۴—گزارش کوتاهی درباره چگونگی ساختن زاویه 60° درجه بنویسید.
۱-۵-۲۵—کار عملی شماره ۳: اتصال عمود بر هم مراحل کار شماره ۱ را تکرار کنید و اتصال 90° بسازید. یک اتصال خوب مانند شکل ۱-۵۷ است.

* ۱-۵-۲۱—گزارش خلاصه‌ای از مراحل قلع انود کردن سیم‌ها بنویسید.

* ۱-۵-۲۲—هردو سیم را با زاویه 30° نسبت به هم در دست بگیرید و نوک هویه را در زیر تقاطع آن‌ها قرار دهید. سیم‌ها باید به هم متصل شوند (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۲—نمونه صحیح ساختن زاویه 30°

گزارشی درباره چگونگی ساختن زاویه 30° درجه بنویسید. یک لحیم خوب باید کاملاً براق و صاف باشد.

در شکل ۱-۵۳ چگونگی اجرای لحیم کاری برای اتصال دو سیم افshan را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۵۳—چگونگی اجرای لحیم کاری برای اتصال دو سیم افshan


در شکل ۱-۵۴ دو نمونه لحیم کاری قابل قبول را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۵۴—دو نمونه لحیم کاری قابل قبول

نکته مهم : اتصال و لحیم کاری سیم های افshan

آسان تر از سیم های مفتولی است. زیرا قبل از لحیم کاری می توانیم آن ها را به آسانی به هم بتابانیم و اتصال مکانیکی مناسبی را به وجود آوریم.



شکل ۱-۵۷-۱- نمونه صحیح اتصال عمود برهm

۱-۵-۲۷*- گزارش کوتاهی درباره لحیم کاری و اتصال


عمودبرهم بنویسید.

توجه: از کارهای عملی مربوط به ساختن هرم و مکعب

یکی را انتخاب کنید و آن را اجرا نماید.

۱-۵-۲۸- کار عملی شماره ۵ : ساختن هرم

با استفاده از چند قطعه سیم، شکل ۱-۶۰ را بسازید.




شکل ۱-۶۰-۱- نمونه صحیح ساخت هرم

۱-۵-۲۹- کار عملی شماره ۶ : ساختن مکعب

استفاده از چند قطعه سیم در شکل ۱-۵۹ نمونه ای از اتصال سه سیم افshan نشان داده شده است.


شکل ۱-۶۱ را بسازید.



شکل ۱-۶۱-۱- نمونه صحیح ساخت مکعب



شکل ۱-۵۸-۱- نمونه صحیح ساخت مربع



شکل ۱-۵۹-۱- اتصال سه سیم افshan به یکدیگر

در شکل ۱-۶۳ یک اتصال لحیم شده را مشاهده می‌کنید. که روی قسمت لحیم شده وارنیش حرارتی کشیده شده است. وارنیش حرارتی علاوه بر عایق‌بندی، فضای بسیار کمی از سیم را می‌پوشاند و ضخامت آن را افزایش نمی‌دهد.



شکل ۱-۶۳— اتصال لحیم کاری شده با روکش وارنیش حرارتی

در شکل ۱-۶۴ نوع دیگر اتصال لحیم شده سه‌تایی را ملاحظه می‌کنید که با وارنیش حرارتی عایق‌بندی شده است.



شکل ۱-۶۴— اتصال لحیم کاری شده سه‌تایی با عایق حرارتی

* ۱-۳۳— با استفاده از عایق حرارتی اتصالات ساخته شده را عایق‌بندی کنید و درباره فرآیند اجرای کار گزارش کوتاهی بنویسید.

توجه: تا این مرحله، اجرای کار توسط مربی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد و فرم ارزشیابی شماره ۲ تکمیل می‌گردد.

* ۱-۳۰— ۱- گزارش کوتاهی درباره ساختن هرم یا مکعب بنویسید.

* ۱-۳۱— ۱- یک طرح اختیاری مانند دوچرخه، لوستر تزیینی، سبد را انتخاب کنید و آن را به عنوان پروژه لحیم کاری در خارج از ساعات آموزشی اجرا نمایید. درباره ساخت پروژه خود گزارشی بنویسید.

* ۱-۳۲— یکی از موادی که در عایق‌بندی بسیار کاربرد دارد وارنیش حرارتی است. وارنیش حرارتی را ماکارونی حرارتی نیز می‌نامند. این عایق به صورت لوله توخالی با قطرهای مختلف ساخته می‌شود. این نوع عایق معمولاً برای روکش اتصال‌های سیمی به کار می‌رود. استفاده از این روکش بسیار ساده و به شرط زیر است.

- وارنیش حرارتی را با قطر مناسب انتخاب کنید.

- عایق را با طول مناسب بیرید.

- عایق را از یکی از سیم‌هایی که می‌خواهید به هم لحیم کنید عبور دهید.

- اتصال لحیم کاری را اجرا کنید.

- ماکارونی حرارتی را پس از سرد شدن لحیم روی قسمت لحیم شده بکشید.

- با استفاده از هویه، سشوار یا دستگاه گرم کننده، مشابه شکل ۱-۶۲ وارنیش حرارتی را گرم کنید.



شکل ۱-۶۲— دستگاه گرم کن برای وارنیش حرارتی

قلع کش حرارتی: این قلع کش در واقع نوعی هویه است، که خود، لحیم محل اتصال را ذوب می کند، سپس آن را با پمپ دستی یا دستگاه مکنده اش می مکد. شکل ۱-۶۶ نمونه ای از این قلع کش را نشان می دهد.



شکل ۱-۶۶—نمونه ای از قلع کش حرارتی با پمپ دستی

در شکل ۱-۶۷ ۱ نوعی قلع کش حرارتی با دستگاه مکنده را ملاحظه می کنید. این دستگاه مدار الکترونیکی کنترل حرارت دارد و به آسانی می توانیم درجه حرارت موردنیاز را تنظیم کنیم.



شکل ۱-۶۷—دستگاه قلع کش با کنترل حرارت الکترونیکی

شکل ۱-۶۸ ۱ نوک قلع کش را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می کنید، با قرار گرفتن نوک قلع کش روی فیبر مدار چایی، لحیم ذوب می شود و دستگاه مکنده آن را می مکد.

قسمت ششم قلع کش ها
۳۴—۱—قلع کش : قلع کش وسیله ای است که با آن می توان لحیم را از محل اتصال جدا کرد. قلع کش ها در انواع مختلفی ساخته می شوند.

قلع کش پیستونی: این قلع کش دارای سیلندر و پیستون است. با فشار دادن روی دسته قلع کش، پیستون به داخل سیلندر وارد شده و در نقطه انتهایی قفل می شود. برای برداشتن قلع، ابتدا با هویه لحیم (قلع) محل اتصال را ذوب کرده و نوک قلع کش پیستونی را به آن نزدیک می کنند، سپس با فشار دادن روی دکمه، فنر آزاد شده و پیستون به عقب کشیده می شود و لحیم را به داخل سیلندر می مکد. شکل ۱-۶۵ دو نوع از این قلع کش را نشان می دهد.



شکل ۱-۶۵—دو نوع قلع کش پیستونی


الکترونیکی را روی فیبر سوراخ می کردن و پایه ها را طبق نقشه از زیر با سیم به هم اتصال می دادند. این عمل به علت اشغال جای زیاد، وجود سیم های متعدد و عبور سیم ها از روی یکدیگر، پارازیت زیادی را در مدار به وجود می آورد. امروزه به علت پیشرفت علم الکترونیک و پیچیده تر شدن مدارات الکترونیکی این طریق سیم کشی دیگر استفاده ای ندارد و از مدار چاپی استفاده می شود.

در یک مدار چاپی عناصر روی یک طرف فیبر قرار می گیرند و خطوط ارتباطی به وسیله لایه نازک مسی که در طرف دیگر فیبر وجود دارد برقرار می شود، استفاده از مدار چاپی حجم مدار را کوچک می کند، علاوه بر این که در این روش می توان ضخامت و فواصل خطوط عبور جریان را به طور دقیق ترسیم کرد و مانع ایجاد ظرفیت خازنی پراکنده شد. به طور کلی مزایای مدار چاپی در مقایسه با مدارهای سیم کشی به شرح زیر است :


- از شلوغ شدن اتصالات و سیم کشی ها جلوگیری می شود.
- اندازه مدارها کوچک می شود.
- به هنگام تعمیر مدار دنبال کردن خطوط به سهولت انجام می شود.

● موئاز مدار سریع و آسان و مقرون به صرفه است.
● تکثیر و تولید زیاد لوازم الکترونیکی آسان تر است.
مزایای فوق سبب شده است که تمام کارخانه های تولید کننده لوازم الکترونیکی از مدار چاپی استفاده کنند.

در شکل ۱-۷۰ یک نمونه فیبر مدار چاپی را ملاحظه می کنید. روی این فیبر مدار موردنظر طراحی شده است.



شکل ۱-۷۰- یک نمونه فیبر مدار چاپی



شکل ۱-۶۸- نحوه قرار گرفتن قلع کش حرارتی روی فیبر مدار چاپی

فتیله لحیم : گاهی برای برداشتن لحیم، از فتیله لحیم استفاده می کنند. فتیله لحیم سیم های به هم تابیده افشار بسیار نازکی است که روی لحیم قرار می گیرد و پس از ذوب کردن لحیم، آن را، مانند فتیله ای که مایع را بالا می کشد، به سمت خود جذب می کند.

شکل ۱-۶۹- فتیله لحیم را نشان می دهد.



الف



ب

شکل ۱-۶۹- فتیله لحیم

۳۵*-۱-۵-۳۵*- قلع کش و فتیله لحیمی که در اختیار دارید را بررسی کنید و سپس در مورد آن توضیح دهید.

قسمت هفتم فیبر مدار چاپی

۳۶-۱-۵-۳۶- دلایل استفاده از فیبر مدار چاپی : در گذشته برای ساختن یک مدار الکترونیکی ابتدا نقشه مدار را روی فیبر مخصوص قرار می دادند، سپس جای پایه های المان های