

فهرست مطالب

۲۱	۱۲-۳-۱- ماسک جوش کاری	۳	فصل اوّل - جوش کاری با قوس الکتریکی
		۳	۱-۱- تعاریف و مقدمات
۲۴	فصل دوم - الکترودهای پوشش دار SMAW	۳	۱-۱-۱- مدار الکتریکی
۲۵	۱-۲- نگاه داری الکتروود	۴	۱-۱-۲- شدت جریان
۲۶	۲-۲- نقش فلاکس در جوش کاری	۴	۱-۱-۳- ولتاژ
	۲-۳- گروه بندی الکتروودها از لحاظ پوشش	۵	۱-۱-۴- اُفت ولتاژ
۲۶	شیمیایی		۱-۱-۵- جریان مستقیم و متناوب
۲۷	۱-۲-۳- الکترودهای اکسیدی	۵	(DC و AC)
۲۷	۲-۲-۳- الکترودهای اسیدی	۵	۱-۱-۶- فرکانس
۲۷	۲-۳-۳- الکترودهای روتاپلی	۷	۱-۱-۷- ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس
۲۷	۲-۳-۴- الکترودهای سلولزی	۷	۱-۲- ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی
۲۷	۲-۳-۵- الکترودهای بازی Low hydrogen	۸	۱-۳- ماشین های جوش کاری
	۲-۴- طبقه بندی الکترودهای فولاد و آلیاژهای فولادی	۸	۱-۳-۱- ماشین های ac
۲۷	۲-۵- کنترل بازده و یک سو کردن شدت جریان	۱۱	۱-۳-۲- ماشین های جوش کاری (DC)
۲۹	۲-۵- فولاد و آلیاژهای فولاد	۱۲	۱-۳-۳- رابطه ی ولت و آمپر در جوش کاری
۳۰	۲-۵-۱- آلیاژهای فولاد	۱۳	۱-۳-۴- قطب های جوش کاری (Polarity)
	۲-۵-۲- کُد یا رمز شناسایی فولادهای آلیاژی	۱۴	۱-۳-۵- مشخصات ماشین های جوش کاری
۳۱	۲-۵-۳- شناسایی فولادها	۱۵	۱-۳-۶- کابل جوش کاری
۳۳	۳-۱- حفاظت و ایمنی	۱۷	۱-۳-۷- ترمینال های کابل جوش کاری
۳۶	۳-۱-۱- ایمنی عمومی در محیط کارگاه و کارخانه	۱۹	۱-۳-۸- ابزار تمیز کننده ی جوش
۳۶	۳-۱-۲- لباس و ادوات ایمنی شخصی	۲۰	۱-۳-۹- انبر الکتروود یا الکتروودگیر
۳۷	۳-۱-۳- نگاه داری محیط کارگاه	۲۱	Electrode holder
۳۷	۳-۱-۴- خطرات آتش سوزی		
۳۷	۳-۱-۵- خطرات ناشی از ماشین		

۶۳	۶-۱-۴- سیستم فشار در جوش مقاومتی
	۶-۱-۵- ترانسفورماتور نقطه‌ی جوش
۶۴	مقاومتی
۶۵	۶-۱-۶- تنظیم نقطه‌ی جوش
	۶-۲- درز جوش مقاومتی یا جوش غلتکی
۶۵	(RSEW)
	۶-۳- جوش واژگونه سر به سر
۶۷	(UW) Upset Welding
۶۸	۶-۴- فلاش جوش (FW) Flash Welding

فصل هفتم - تمرین‌های عملی جوش کاری با قوس

۷۰	دستی
	۷-۱- کار شماره ۱ - ایجاد قوس الکتریکی و جوش دادن زنجیره‌ای کوتاه روی ورق فولاد
۷۱	کم کربن
۷۱	۷-۱-۱- اطلاع عمومی
۷۱	۷-۱-۲- تکنیک جوش کاری
۷۱	۷-۱-۳- بازرسی
۷۴	۷-۱-۴- نقشه و روش اجرای کار
	۷-۲- کار شماره ۲- جوش دادن گرده‌ی
۷۴	زنجیره‌ای با طول بلند در روی ورق آهن
	۷-۳- کار شماره ۳- جوش دادن گرده‌ی بافته
۷۷	(زیگزاگ) روی ورق صاف
	۷-۴- کار شماره ۴- جوش دادن درز لبه‌ی روی
۸۰	هم در حالت سطحی
۸۳	۷-۵- کار شماره ۵- جوش کاری درز لبه‌ای
	۷-۶- کار شماره ۶- جوش دادن درز ساده‌ی
	بدون بیخ سر به سر
۸۶	(Single - Square - groove weld)
	۷-۷- کار شماره ۷- جوش کاری اتصال گوشه‌ای و
۸۸	T شکل (Corner or T-joint SMAW)
	۷-۸- کار شماره ۸- جوش دادن زاویه‌ی خارجی
	یا درز جناغی (Outside corner) به
۹۱	وسیله‌ی گرده مرکب

۳۸	۳-۶- گرد و خاک و دود
۳۹	۳-۷- بازرسی دستگاه
۴۰	۳-۸- پاراوان
۴۰	۳-۹- هواکش
۴۰	۳-۱۰- کمربند ایمنی
۴۰	۳-۱۱- شرایط ایمنی ماشین‌های جوش کاری

فصل چهارم - نکات فنی در جوش کاری با قوس

۴۲	دستی
۴۲	۴-۱- انتخاب دستگاه جوش کاری
۴۲	۴-۲- راه اندازی و تنظیم دستگاه جوش کاری
۴۴	۴-۳- انتخاب صحیح الکتروود
۴۴	۴-۴- ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی
۴۵	۴-۵- ایجاد مهره جوش
۴۷	۴-۶- تمیز کردن جوش

فصل پنجم - روش‌های دیگر جوش کاری با قوس

	الکتریکی
۴۸	۵-۱- جوش آرگون یا GTAW
۴۸	۵-۱-۱- گازهای محافظ
۴۹	۵-۱-۲- مشعل جوش کاری با گاز آرگون
۵۰	۵-۱-۳- کلاهک یا نازل مشعل
۵۱	۵-۲- روش جوش کاری GMAW
۵۱	۵-۲-۱- گازهای مصرفی در روش GMAW
۵۱	۵-۲-۲- مفتول الکتروود در جوش کاری GMAW
۵۲	GMAW

فصل ششم - جوش مقاومتی

۵۸	۶-۱- نقطه‌ی جوش
۵۸	۶-۱-۱- الکتروود در نقطه‌ی جوش
۵۹	۶-۱-۲- پارامترهای کنترل‌کننده‌ی جوش
۶۰	مقاومتی نقطه‌ی جوش
۶۱	۶-۱-۳- شدت جریان

- ۷-۹- کار شماره ۹- جوش کاری اتصال سر به سر
 در حالت سطحی Flat Position ۹۳
 ۷-۱۰- کار شماره ۱۰- جوش دادن لوله روی پلیت
 صاف در وضع قائم در یک پاس ۹۸
 ۷-۱۱- کار شماره ۱۱- جوش دادن گرده زنجیره ای
 در روی ورق صاف در حالت افقی
 Horizontal Welding-Position ۱۰۰
 ۷-۱۲- جوش کاری در وضع قائم ۱۰۳
 ۷-۱۳- کار شماره ۱۲- جوش دادن مهره زنجیره ای
 در حالت قائم از بالا به پایین روی ورق
 صاف ۱۰۵
 ۷-۱۴- کار شماره ۱۳- جوش دادن اتصال سپری-
 اتصال لبه روی هم و اتصال سر به سر در
 حالت قائم از پایین به بالا ۱۰۷
 ۷-۱۵- کار شماره ۱۴- جوش کاری بالای سر در
 دو سطح صاف
 (overhead welding position) ۱۰۹
 ۷-۱۶- جوش کاری لوله های فولادی با استفاده
 از روش SMAW ۱۱۲
 ۷-۱۷- کار شماره ۱۵- جوش کاری لوله $2\frac{1}{4}$ "
 در وضعیت "1G" ۱۱۶
 ۷-۱۸- کار شماره ۱۶- لوله کشی گاز ۱۱۸
 منابع و مآخذ ۱۲۲