

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کارگاه تأسیسات برودتی

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۶۴

۱۳۹۴	متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.	۱۵۶	ص. مصور. – (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۶۴)
۱۳۹۴	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته تأسیسات دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشی وزارت آموزش و پژوهش.	۱۶۴۳ ف/	چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴
۱۳۹۴	کارگاه تأسیسات برودتی / مؤلفان : عبدالزهرا فرحانی، امیر لیلاز مهرآبادی. – تهران : شرکت کارگاه تأسیسات برودتی	/۵۰۲۸	فرحانی، عبدالزهرا

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و
حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

این کتاب در سال ۱۳۸۷ براساس نتایج ارزشیابی انجام شده در سال ۱۳۸۵ توسط آقای امیر لیلاز
مهرآبادی مورد بازنگری قرار گرفت در این تجدید نظر مطالب و تصاویر جدیدی به کتاب اضافه شده است.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: کارگاه تأسیسات برودتی - ۴۹۴/۹

مؤلفان: عبدالزهرا فرحانی، امیر لیلاز مهرآبادی

اعضای کمیسیون تخصصی: احمد آقازاده هریس، محسن جعفر آبادی، سید حسن میرمنظری، حسن ضیغمی،
محمد قربانی، داود بیطرфан، امیر لیلاز مهرآبادی و رضا افشاری نژاد

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۶۳۱۱۶-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: www.chap.sch.ir

رسم: ابوالفضل شریفیان

صفحه‌آرا: مریم نصرتی

طراح جلد: محمدحسن عماری


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخشن)

تلفن: ۰۴۴۹۸۵۱۶۱-۵ دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

جاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهاردهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد
و از انتکای به اجانب پرهیزید.
امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست مطالب

۲۱	۱۱-۱- دستور کار شماره ۴	۲	فصل اول
۲۴	برشن‌های فصل اول	۲	۱- لوله‌کشی مسی
۲۵	آشنایی با مشاهیر (سلسیوس، فارنهایت، کلوین)	۲	۱-۱- لوله‌های مسی تبرید
فصل دوم			
۲۹	۲- آزمایش اجزای سیکل تبرید	۵	۱-۱-۱- انواع لوله‌های مسی تبرید
۲۹	۲-۱- کمپرسورهای تناوبی (رفت و برگشتی)	۶	- لوله‌های مسی نرم
۲۹	۲-۱-۱- انواع کمپرسورهای تناوبی	۶	- لوله‌های مسی سخت
۳۳	۲-۲- اجزا و ساختمان کمپرسورهای تناوبی	۶	۲-۱- فیتنگ‌های دنده‌ای
۳۳	۲-۲-۱- کارترا	۸	۲-۱-۱- فیتنگ‌های بوشنی (لحیمی-جوشی)
۳۳	۲-۲-۲- سیلندر	۸	۲-۱-۲- لوله مویین
۳۳	۲-۲-۳- پیستون	۹	۲-۱-۳- ابزارهای لوله‌کشی
۳۳	۲-۲-۴- میل لنگ	۱۰	۲-۱-۴- لوله بر مسی
۳۳	۲-۲-۵- شاتون	۱۲	۲-۱-۵-۱- برقوی لوله مسی
۳۳	۲-۲-۶- سوپاپ‌های مکش و رانش	۱۲	۲-۱-۵-۲- لاله کن لوله مسی
۴۴	۲-۲-۷- صدا خفه کن	۱۲	۲-۱-۵-۳- گشادکن لوله مسی
۴۵	۲-۲-۸- استاتور	۱۳	۲-۱-۵-۴- سننه گشادکن
۴۵	۲-۲-۹- سریندی کمپرسورهای تک فاز	۱۴	۲-۱-۵-۵- گشادکن و لاله کن
۴۶	۲-۲-۱۰- روتور	۱۵	۲-۱-۵-۶- گشادکن اهرمی
۴۶	۲-۲-۱۱- شیرهای سرویس کمپرسور	۱۵	۲-۱-۵-۷- تنگ کن لوله مسی
۴۸	۲-۳- باز و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته	۱۵	۲-۱-۵-۸- خم کن های لوله مسی
۴۸	۲-۳-۱- دستور کار شماره ۱	۱۶	۲-۱-۵-۹- فر لوله خم کن
۴۹	۲-۴- شارژ روغن کمپرسور	۱۶	۲-۱-۵-۱۰- خم کن اهرمی
۴۹	۲-۴-۱- شارژ روغن کمپرسورهای بسته	۱۶	۲-۱-۵-۱۱- کورکن لوله مسی
۴۹	۲-۴-۲- دستور کار شماره ۲	۱۷	۲-۱-۵-۱۲- نکات فنی و اینمنی در کار با لوله مسی
۴۹	۲-۵- آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته	۱۷	۲-۱-۵-۱۳- آزمایش لوله‌کشی مسی
۴۹	۲-۵-۱- آوومتر (مولتی متر)	۱۸	۲-۱-۵-۱۴- استفاده از گاز ازت
۴۹	۲-۵-۲- دستور کار شماره ۳	۱۹	۲-۱-۵-۱۵- دستور کار شماره ۱
۴۹	۲-۵-۳- دستور کار شماره ۲		۲-۱-۵-۱۶- دستور کار شماره ۲
۴۹	۲-۵-۴- دستور کار شماره ۳		۲-۱-۵-۱۷- دستور کار شماره ۳

۳-۴-۱	تجهیزات جانبی لوله کشی	۴۸	۲-۶	آزمایش موتور فن کندانسور و اوپرатор
۸۹	سیکل تبرید	۵۱	۲-۷	آزمایش سالم بودن ترمومترات
۸۹	- لوله موین	۵۳	۲-۷-۱	دستور کار شماره ۴
۸۹	- فیلتر درایر (صافی خشک کن)	۵۳	۲-۸	آزمایش سالم بودن رله جریان
۹۰	- آکومولاتور (تله مایع)	۵۵	۲-۸-۱	دستور کار شماره ۵
	۳-۵	۵۶	۲-۹	آزمایش سالم بودن رله ولتاژ
۹۱	یخچال	۵۷	۲-۹-۱	دستور کار شماره ۶
۹۱	۳-۶	۵۸	۲-۱۰	اولولد
۹۳	۳-۷	۵۹	۲-۱۰-۱	دستور کار شماره ۷
	سیم کشی مدار الکتریکی یخچال خانگی	۶۰	۲-۱۱	خازن
	۳-۸	۶۰	۲-۱۱-۱	دستور کار شماره ۸
۹۴	الکتریکی یخچال	۶۲	۲-۱۲	تایمر دیفراست
۹۴	۳-۹	۶۳	۲-۱۲-۱	دستور کار شماره ۹
۹۶	پرسش‌های فصل سوم	۶۵	۲-۱۲-۲	هیتر دیفراست
۹۷	معماری یخچال‌های کویری	۶۶	۲-۱۳-۱	دستور کار شماره ۱۰
۱۰۰	فصل چهارم	۶۶	۲-۱۴	ترمودیسک
۱۰۰	۴-۱	۶۷	۲-۱۴-۱	دستور کار شماره ۱۱
۱۰۰	۴-۱-۱	۶۸	۲-۱۵	مانیفولد سرویس (شیر چند راهه)
۱۰۰	۴-۱-۱-۱	۷۲	۲-۱۶	آزمایش عدم نشت اوپرатор
۱۰۰	- شیر شریدر	۷۳	۲-۱۶-۱	برطرف کردن نشت اوپرатор
۱۰۲	- رابط سرویس	۷۴	۲-۱۶-۲	دستور کار شماره ۱۲
۱۰۲	- شیر سرویس روی خط	۷۴	۲-۱۷	آزمایش نشت کندانسور
۱۰۳	۴-۱-۲	۷۵	۲-۱۷-۱	دستور کار شماره ۱۳
۱۰۳	۴-۱-۲-۱	۷۶	بررسی‌های فصل دوم	
۱۰۴	۴-۱-۳	۷۷	آشنایی با مشاهیر (شیخ بهایی)	
۱۰۷	۴-۱-۴			
۱۰۷	۴-۱-۵	۸۲	فصل سوم	
۱۰۹	۴-۱-۶	۸۲	۳	نصب و لوله کشی یک یخچال خانگی ساده
۱۰۹	- دماسنجد	۸۲	۳-۱	نصب کمپرسور
۱۰۹	- دماسنجد الکلی	۸۵	۳-۲	نصب کندانسور
۱۱۰	- دماسنجد دیجیتالی	۸۶	۳-۳	نصب اوپرатор
۱۱۱	۴-۱-۷	۸۷	۳-۴	لوله کشی مسی بین اجزای دستگاه
	۴-۱-۸			

۱۳۷	۶-۱-بررسی و آزمایش آب سردکن	۱۱۱	- مشعل هالاید
۱۳۷	۶-۱-آزمایش قطعات مکانیکی آب سردکن	۱۱۲	- نشت یاب الکترونیکی
۱۳۷	آب سردکن	۱۱۴	۹-۴-تستر کمپرسورها
۱۲۸	۶-۱-۲-ترسیم مدار مکانیکی آب سردکن	۱۱۴	۲-۴-شست و شوی مدار لوله کشی دستگاه تبرید
	۶-۱-۳-آزمایش قطعات الکتریکی	۱۱۵	۱-۴-۲-۱-دستور کار شماره ۱
۱۲۸	آب سردکن	۱۱۶	۱-۴-۲-۳-دستور کار شماره ۲
۱۲۹	۶-۱-۴-ترسیم مدار الکتریکی آب سردکن	۱۱۶	۱-۴-۳-۱-دستور کار شماره ۲
۱۲۹	۶-۱-۵-راه اندازی آب سردکن		۱-۴-۴-۲-۱-تخلیه مدار لوله کشی دستگاه تبرید
۱۴۰	۶-۱-۶-دستور کار شماره ۱	۱۱۷	(وکیوم کردن)
۱۴۱	۶-۲-بررسی و آزمایش یخچال ویترینی	۱۱۸	۱-۴-۴-۲-۱-دستور کار شماره ۳
	۶-۲-۱-بررسی و آزمایش قطعات مکانیکی یخچال ویترینی	۱۱۹	۵-۴-شارژ و راه اندازی دستگاه تبرید
۱۴۱	یخچال ویترینی	۱۱۹	۱-۴-۵-۱-شارژ مبند به صورت گاز
	۶-۲-۲-ترسیم مدار مکانیکی یخچال ویترینی	۱۱۹	۴-۵-۲-دستور کار شماره ۴
۱۴۲	ویترینی	۱۲۲	۶-۴-۴-۲-۱-کنترل عملکرد دستگاه تبرید
	۶-۲-۳-بررسی و آزمایش قطعات الکتریکی یخچال ویترینی	۱۲۲	۵-۴-۶-۱-دستور کار شماره ۵
۱۴۲	۶-۲-۴-ترسیم مدار الکتریکی یخچال ویترینی	۱۲۳	بررسی های فصل چهارم
۱۴۲	ویترینی	۱۲۵	فصل پنجم
۱۴۲	۶-۲-۵-راه اندازی یخچال ویترینی	۱۲۵	۵-عیب یابی و چگونگی رفع عیب دستگاه تبرید
۱۴۲	۶-۲-۶-دستور کار شماره ۲		۱-۵-عیب یابی و چگونگی رفع عیب مدار مکانیکی دستگاه تبرید
۱۴۳	۶-۳-۱-بررسی و آزمایش فریزر و یخچال فریزر	۱۲۶	۲-۵-عیب یابی و چگونگی رفع عیب مدار الکتریکی دستگاه تبرید
	۶-۳-۲-آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی فریزر و یخچال فریزر		۳-۵-اصول فنی و ایمنی در عیب یابی دستگاه های تبرید خانگی
۱۴۳	۶-۳-۲-راه اندازی فریزر و یخچال فریزر	۱۳۰	۴-۵-۴-تمرين و دستور کار
۱۴۳	۶-۴-دستگاه های تبرید با مبند جانشین R-۱۲	۱۳۳	بررسی های فصل پنجم
۱۴۴	پرسش های فصل ششم	۱۳۴	فصل ششم
۱۴۵	آب انبار	۱۳۵	۶-بررسی و کنترل دیگر دستگاه های تبرید
۱۴۸	ضمائمه	۱۳۷	
۱۵۶	منابع و مأخذ	۱۳۷	

مقدمه

نگه‌داری مواد غذایی به مدت زیاد و جلوگیری از فساد آن از نظر بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. انسان از روزگاران گذشته راه‌های گوناگونی را برای نگه‌داری مواد غذایی مازاد بر احتیاج خود، از قبیل نمک سود کردن، خشک کردن و ... به کار می‌برده است. امروزه برای نگه‌داری مواد غذایی بیش تر از روش سرد و منجمد کردن استفاده می‌کنند، بنابراین یخچال یکی از وسائل ضروری زندگی مردم شده است.

امروزه در دنیا کارخانه‌های زیادی به ساخت یخچال و دیگر دستگاه‌های سردکننده اهتمام دارند، هم چنین تعمیر و سرویس دستگاه‌های سردکننده خانگی یکی از مشاغل مفید جامعه شده است. این کتاب هنرجویان را برای اشتغال در سرویس و تعمیر دستگاه‌های سردکننده خانگی آماده می‌کند که کتاب شامل شش فصل به این شرح است :

در فصل اول تحت عنوان «لوله کشی مسی» هنرجو ابتدا با لوله‌ها، فیتنگ‌ها، ابزارهای لوله کشی و روش اتصال لوله‌های مسی (روش لحیم کاری سخت، روش فیتنگ فشاری) آشنا می‌شود و پس از آن با استفاده از دستور کار و نقشه‌های داده شده اتصال لوله‌های مسی به یکدیگر را انجام می‌دهد.

فصل دوم با عنوان «آزمایش اجزای سیکل تبرید» ارائه شده است که هنرجویان ضمن آشنایی با چهار قسمت اصلی سیکل تبرید آزمایش سالم بودن وسائل به کار رفته در یک دستگاه سردکننده را مطابق دستور کار و نقشه‌های داده شده انجام می‌دهد.

فصل سوم «نصب و لوله کشی یک یخچال خانگی ساده» است. در این فصل پس از اطمینان از سالم بودن اجزای یخچال خانگی آن‌ها را نصب، لوله کشی و سیم کشی می‌کنند.

فصل چهارم درباره «راه اندازی دستگاه تبرید (یخچال خانگی)» می‌باشد که هنرجو ابتدا با ابزارهای مورد استفاده در راه اندازی (تسخیل و شارژ)، سرویس و تعمیر آشنا می‌شود. سپس مطابق دستور کار و نقشه داده شده یخچال خانگی، لوله کشی و سیم کشی شده در فصل سوم را راه اندازی می‌کند.

فصل پنجم «عیب‌یابی و چگونگی رفع عیب دستگاه تبرید» نام گذاری شده است که در این فصل روش‌های عیب‌یابی و رفع عیب مکانیکی و الکتریکی این دستگاه‌ها در جدول‌های ارائه شده است تا هنرجو با توجه به آن‌ها عیب‌های موجود یا ایجاد شده توسط هنرآموز را یافته و رفع عیب کند.

در فصل ششم که با عنوان «بررسی و کنترل دیگر دستگاه‌های تبرید» ارائه شده است، هنرجو بر روی دستگاه‌های موجود در کارگاه از قبیل آب سردکن - یخچال و یخچال فریزر آموخته‌های خود را تجربه می‌کند. یعنی قطعات مکانیکی و الکتریکی آن‌ها را بررسی و آزمایش می‌کند. نقشه مدار الکتریکی و مکانیکی آن‌ها را ترسیم و تشریح می‌کند سپس آن‌ها را راه اندازی و در صورت لزوم سرویس، عیب‌یابی و رفع عیب می‌کند.

حمد و سپاس بی کران به درگاه خداوند متعال که به انجام این خدمت توفيق یافتیم. دریافت راهنمایی‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای همکاران محترم و اساتید باعث خوشحالی و سپاس‌گزاری است.


مؤلفان

هدف کلی

ایجاد تغییر رفتار در هنرجوی رشتۀ تأسیسات به طوری که بتواند دستگاه‌های سردکننده خانگی و تجاری را نصب، راه اندازی، سرویس، عیب یابی و رفع عیب کند.

جدول زمان بندی تدریس کتاب کارگاه تأسیسات برودتی					
شماره فصل	عنوان فصل			ساعات تدریس	
	نظری	عملی	جمع		
اول	لوله کشی مسی	۶	۱۸	۲۴	
دوم	آزمایش اجزای دستگاه تبرید	۶	۱۸	۲۴	
سوم	نصب و لوله کشی دستگاه تبرید	۴	۱۲	۱۶	
چهارم	راه اندازی دستگاه تبرید	۴	۱۲	۱۶	
پنجم	عیب یابی و رفع عیب دستگاه تبرید	۴	۱۲	۱۶	
ششم	بررسی و کنترل دیگر دستگاه‌های تبرید	۶	۱۸	۲۴	

فصل اول در یک نگاه



لوله کشی مسی

هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- لوله‌های مسی تبرید را توضیح دهد.
- ۲- فیتینگ‌های دنده‌ای لوله مسی را توضیح دهد.
- ۳- فیتینگ‌های بوشنی (لحیمی - جوشی) مسی را توضیح دهد.
- ۴- لوله مویین و کاربرد آن را شرح دهد.
- ۵- کاربرد انواع ابزارهای موردنیاز لوله کشی را توضیح دهد.
- ۶- نکات فنی و ایمنی در کار با لوله مسی را توضیح دهد.
- ۷- آزمایش لوله کشی مسی را شرح دهد.
- ۸- اتصال لوله‌های مسی را به روش لحیم سخت انجام دهد.
- ۹- اتصال لوله‌های مسی را به روش فیتینگ فشاری انجام دهد.

۱- لوله کشی مسی

استفاده شود؛ بنابراین لوله‌های مسی معمولی را که از آن‌ها

برای کارهای معمولی از قبیل لوله کشی آب، تخلیه‌ی مواد و ساخته شده‌اند، گرچه در بعضی از موارد لوله‌های آلومینیومی و غیره استفاده می‌شود باید به کار گرفت.

۱-۱-۱- انواع لوله‌های مسی تبرید: لوله‌های مسی تبرید را در دو نوع نرم و سخت می‌سازند. جدول ۱-۱ مشخصات فنی لوله‌های مسی نرم ACR را مطابق استاندارد AS1571 نشان می‌دهد. کلمات لاتین این جدول را ترجمه کنید.

۱-۱- لوله‌های مسی تبرید

لوله‌هایی که در تبرید مورد استفاده قرار می‌گیرند از مس ساخته شده‌اند، گرچه در بعضی از موارد لوله‌های آلومینیومی و فولادی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مزیت لوله‌های مسی، سبک و مقاوم بودن در مقابل خوردگی و سهولت نصب آن‌ها نسبت به لوله‌های فولادی است. در تهییه مطبوع و تبرید باید از لوله‌های مسی مخصوص که با علامت ACR^۱ مشخص شده‌اند

جدول ۱-۱- مشخصات لوله های مسی ACR نرم بر اساس استاندارد AS1571

Outside Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Nominal Weight (kg/m)	Form	Safe working pressure [kPa] at service temperature				
				50 °C	55°C	60°C	65°C	70°C
4.76	0.56	0.066	15m Coil	9711	9142	8723	8420	8202
4.76	0.71	0.081	15m Coil	12715	11971	11422	11025	10739
4.76	0.91	0.098	15m Coil	17041	16043	15308	14776	14393
6.35	0.56	0.091	15m Coil	7069	6656	6350	6130	5971
6.35	0.61	0.098	15m Coil	7760	7306	6971	6729	6555
6.35	0.71	0.112	15m Coil	9175	8638	8242	7955	7750
6.35	0.81	0.126	15m Coil	10635	10012	9553	9221	8983
6.35	0.91	0.139	15m Coil	12142	11431	10907	10528	10256
6.35	1.22	0.176	15m Coil	17143	16140	15400	14864	14480
7.94	0.56	0.116	15m Coil	5558	5233	4993	4819	4694
7.94	0.71	0.144	15m Coil	7177	6757	6447	6223	6062
7.94	0.91	0.180	15m Coil	9431	8879	8472	8177	7966
9.53	0.56	0.141	15m Coil	4579	4311	4113	3970	3867
9.53	0.61	0.153	15m Coil	5013	4719	4503	4346	4234
9.53	0.56	0.141	15m Coil	4579	4311	4113	3970	3867
9.53	0.71	0.176	15m Coil	5893	5548	5294	5110	4978
9.53	0.81	0.198	15m Coil	6792	6395	6101	5889	5737
9.53	0.91	0.220	15m Coil	7710	7258	6925	6685	6512
12.7	0.56	0.191	15m Coil	3389	3190	3044	2938	2862
12.7	0.61	0.207	15m Coil	3705	3488	3328	3212	3129
12.7	0.71	0.239	15m Coil	4344	4090	3903	3767	3669
12.7	0.81	0.271	15m Coil	4994	4701	4486	4330	4218
12.7	0.91	0.301	15m Coil	5653	5322	5078	4901	4774
15.88	0.56	0.241	15m Coil	2688	2531	2415	2331	2270
15.88	0.61	0.262	15m Coil	2936	2765	2638	2546	2480
15.88	0.66	0.282	15m Coil	3186	3000	2862	2763	2691
15.88	0.71	0.303	15m Coil	3438	3237	3088	2981	2904
15.88	0.81	0.343	15m Coil	3946	3715	3544	3421	3333
15.88	0.91	0.383	15m Coil	4459	4198	4006	3866	3766
15.88	1.02	0.426	15m Coil	5031	4737	4519	4362	4250
19.05	0.56	0.291	15m Coil	2228	2098	2002	1932	1882
19.05	0.61	0.316	15m Coil	2433	2291	2186	2110	2055
19.05	0.71	0.366	15m Coil	2846	2679	2557	2468	2404
19.05	0.89	0.454	15m Coil	3599	3389	3233	3121	3040
19.05	0.91	0.464	15m Coil	3684	3468	3309	3194	3111
19.05	1.22	0.611	15m Coil	5015	4722	4505	4349	4236
22.23	0.91	0.545	15m Coil	3137	2953	2818	2720	2649

Denotes R410A rated tube.

فوت) و بهندرت در کلافهای ۳۰ متری (۱۰۰ فوت) و در قطرهای

$\frac{3}{16}$ اینچ تا $\frac{3}{4}$ اینچ تولید و به بازار عرضه می‌گردد. شکل ۱-۱

لوله‌ی مسی نرم به صورت کلاف را نشان می‌دهد. جدول ۱-۲

مشخصات فنی لوله‌های مسی نرم را مطابق استاندارد ASTM

نشان می‌دهد. عبارت‌های انگلیسی جدول را ترجمه کنید.

لوله‌های مسی نرم^۱: لوله‌های مسی نرم در محلهایی که

خم کاری لازم باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قطر نامی لوله‌های مسی ACR برابر قطر خارجی (OD)^۲

لوله است. در دستگاه‌های تبرید خانگی (یخچال، فریزر و

یخچال فریزرهای) از لوله‌های مسی نرم استفاده می‌شود. لوله‌های

مسی نرم در کلافهای ۷/۵ متری (۲۵ فوت)، ۱۵ متری (۵۰



شکل ۱-۱—کلافهای لوله مسی نرم

جدول ۱-۲—مشخصات لوله‌های مسی نرم مطابق استاندارد ASTM

Std size	Outside diameter in [mm]	Wall Thickness in [mm]	Nominal Weight lb/ft [kg/m]	Form	Safe working pressure at service temperature									
					120°F [48.9°C]		130°F [54.4°C]		140°F [60°C]		150°F [65.5°C]		160°F [71.1°C]	
					PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]		
3/16"	0.187 [4.76]	0.03 [0.76]	0.057 [0.085]	15m Coil	1746 [12039]	1698 [11708]	1666 [11492]	1645 [11346]	1629 [11236]					
1/4"	0.25 [6.35]	0.03 [0.76]	0.080 [0.119]	15m Coil	1268 [8747]	1233 [8506]	1211 [8350]	1195 [8244]	1184 [8164]					
5/16"	0.312 [7.92]	0.032 [0.81]	0.109 [0.162]	15m Coil	1079 [7444]	1050 [7239]	1030 [7106]	1017 [7015]	1007 [6947]					
3/8"	0.375 [9.52]	0.032 [0.81]	0.134 [0.198]	15m Coil	887 [6118]	863 [5950]	847 [5840]	836 [5766]	828 [5710]					
1/2"	0.5 [12.7]	0.032 [0.81]	0.182 [0.271]	15m Coil	656 [4521]	638 [4396]	626 [4316]	618 [4261]	612 [4220]					
5/8"	0.625 [15.9]	0.035 [0.89]	0.251 [0.375]	15m Coil	557 [3843]	542 [3737]	532 [3668]	525 [3621]	520 [3586]					
3/4"	0.75 [19.1]	0.035 [0.89]	0.305 [0.455]	15m Coil	461 [3180]	448 [3092]	440 [3035]	435 [2997]	430 [2968]					
7/8"	0.75 [19.1]	0.042 [1.07]	0.362 [0.542]	15m Coil	570 [3928]	554 [3820]	544 [3750]	537 [3702]	532 [3666]					
1 1/8"	0.875 [22.2]	0.045 [1.14]	0.455 [0.674]	15m Coil	525 [3621]	511 [3521]	501 [3456]	495 [3412]	490 [3379]					
1 1/4"	1.125 [28.6]	0.05 [1.27]	0.665 [0.975]	15m Coil	446 [3075]	434 [2990]	426 [2935]	420 [2898]	416 [2878]					
1 1/8"	1.375 [34.9]	0.055 [1.4]	0.884 [1.317]	15m Coil	404 [2788]	393 [2712]	386 [2662]	381 [2628]	377 [2602]					


* Denotes tube made to order where minimum order quantities required.

۱—soft copper tubes

۲—outside Diameter

دو سر این لوله‌ها به وسیله‌ی درپوش مناسب مسدود می‌شود. در شکل ۱-۲ لوله‌ی مسی سخت به صورت شاخه نشان داده شده است. جدول ۱-۳ مشخصات فنی لوله‌های مسی سخت را بر اساس استاندارد ASTM شان می‌دهد. عبارت‌های انگلیسی جدول را ترجمه کنید.

لوله‌های مسی سخت:^۱ لوله‌های مسی سخت را به جای کلاف (حلقه)، به صورت شاخه و در اندازه‌های ۳ و ۶ متری و با قطرهای بزرگ‌تر از لوله‌ی مسی نرم تولید می‌کنند. لوله‌های مسی سخت قابلیت خم کاری را ندارند و در صورت نیاز از فیتینگ‌های لحیمی باید استفاده کرد.



شکل ۱-۲—لوله‌ی مسی سخت به صورت شاخه‌ای

جدول ۱-۳—مشخصات لوله‌های مسی ACR سخت مطابق استاندارد ASTM

Std size	Outside diameter	Wall Thickness	Nominal Weight	Form	Safe working pressure at service temperature				
					120°F [48.9°C]	130°F [54.4°C]	140°F [60°C]	150°F [65.5°C]	160°F [71.1°C]
					PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]	PSI [kPa]
3/8"	0.375 [9.52]	0.03 [0.76]	0.126 [0.187]	5.8m Straight	792 [5464]	770 [5313]	756 [5216]	747 [5149]	739 [5099]
1/2"	0.5 [12.7]	0.035 [0.89]	0.198 [0.295]	5.8m Straight	705 [4859]	685 [4725]	673 [4638]	664 [4579]	658 [4535]
5/8"	0.625 [15.9]	0.04 [1.02]	0.285 [0.426]	5.8m Straight	653 [4500]	635 [4376]	623 [4295]	615 [4241]	609 [4200]
3/4"	0.75 [19.1]	0.042 [1.07]	0.362 [0.542]	5.8m Straight	571 [3936]	555 [3828]	545 [3757]	538 [3710]	533 [3674]
7/8"	0.875 [22.2]	0.045 [1.14]	0.455 [0.674]	5.8m Straight	526 [3630]	512 [3530]	502 [3465]	496 [3421]	491 [3387]
1 1/8"	1.125 [28.6]	0.05 [1.27]	0.655 [0.975]	5.8m Straight	447 [3080]	434 [2995]	426 [2940]	421 [2903]	417 [2875]
1 3/8"	1.375 [34.9]	0.055 [1.4]	0.884 [1.317]	5.8m Straight	397 [2735]	386 [2660]	379 [2611]	374 [2578]	370 [2553]
1 5/8"	1.625 [41.3]	0.06 [1.52]	1.14 [1.698]	5.8m Straight	369 [2545]	359 [2475]	352 [2429]	348 [2398]	344 [2375]
2 1/8"	2.125 [54.0]	0.07 [1.78]	1.75 [2.611]	5.8m Straight	328 [2265]	319 [2202]	313 [2162]	309 [2134]	307 [2114]
2 5/8"	2.625 [66.7]	0.08 [2.03]	2.48 [3.687]	5.8m Straight	303 [2092]	295 [2034]	290 [1997]	286 [1971]	283 [1952]
3 1/8"	3.125 [79.4]	0.09 [2.29]	3.33 [4.959]	5.8m Straight	286 [1975]	278 [1920]	273 [1885]	270 [1861]	267 [1843]
3 5/8"	3.625 [92.1]	0.1 [2.54]	4.29 [6.389]	5.8m Straight	274 [1890]	267 [1838]	262 [1804]	258 [1781]	256 [1764]
4 1/8"	4.125 [104.8]	0.11 [2.79]	5.38 [7.993]	5.8m Straight	265 [1826]	257 [1775]	253 [1743]	250 [1721]	247 [1704]

^۱— Hard-drawn copper tubes

۱-۲- فیتینگ‌های دنداهی



برای اتصال لوله‌های مسی به اجزای سیکل تبرید و یا برای اتصال این لوله‌ها به هم دیگر می‌توان از فیتینگ‌های دنداهی استفاده کرد. سر این فیتینگ‌ها به صورت مخروطی تحت زاویه‌ی ۴۵ درجه می‌باشد و دندوهای این فیتینگ‌ها از نوع دندوه‌ی ظرف (NF)^۱ و جنس آن‌ها از برنج ریختگی است. در شکل ۱-۳ چند نوع از فیتینگ‌های دنداهی نشان داده شده است.

شکل ۱-۴- چند نوع فیتینگ بوشنی (لحیمی) مخصوص لوله‌ی مسی



شکل ۱-۵- اتصال لوله‌ی مسی با فیتینگ لحیمی



شکل ۱-۳- چند نوع فیتینگ دنداهی

۱-۳- فیتینگ‌های بوشنی (لحیمی - جوشی)

هرگاه بخواهیم لوله‌های مسی نرم یا سخت را که بیش از ۲۰ mm قطر دارند، به یکدیگر اتصال دهیم از فیتینگ‌های بوشنی مخصوص به همراه لحیم نرم (برای لوله‌های مسی نرم) و یا لحیم سخت (برای لوله‌های مسی سخت) به عنوان رابط استفاده می‌کیم. جنس فیتینگ‌ها مسی است. (شکل ۱-۴) تصویر چند نوع فیتینگ متداول بوشنی را نشان می‌دهد.

۱-۴- لوله‌ی موین

لوله‌ی موین، لوله‌ی مسی با قطر داخلی بسیار کم می‌باشد. این لوله از اجزای اصلی یک دستگاه تبرید خانگی مانند یخچال

از آن جا که قطر لوله‌ی مویین بسیار کوچک است آن را نمی‌توان با اره یا سیم‌چین برید زیرا امکان دارد مدخل آن کور شود؛ برای این منظور از ابزاری مخصوص که برای این کار ساخته شده است، یعنی انبر لوله‌ی مویین استفاده می‌شود. با قراردادن لوله‌ی مویین مابین تیغه‌های دو فک انبر و فشاردادن دسته‌ی انبر لوله‌ی مویین بدون این که مدخل آن کور شود بریده می‌شود.

شکل ۱-۷ تصویر یک انبر مخصوص بریدن لوله‌ی مویین بر را نشان می‌دهد. برای بریدن لوله‌ی مویین می‌توان از سوهان سه‌گوش یا سوهان کارדי نیز استفاده کرد. ابتدا با زاویه‌ی سوهان اطراف نقطه‌ی مورد نظر را کمی می‌سایند و سپس لوله‌ی مویین را به چپ و راست خم می‌کنند تا بریده شود. شکل ۱-۸ طریقه‌ی بریدن لوله‌ی مویین به وسیله‌ی سوهان را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۷- انبر مخصوص بریدن لوله‌ی مویین

الف - محل برش را با سوهان بسایید



ب - محل برش را به چپ و راست خم کنید تا لوله‌ی مویین بریده شود



شکل ۱-۸- روش بریدن لوله‌ی مویین با استفاده از سوهان

است. شرح بیشتر این لوله‌ها در فصل ۳ ارائه گردیده است. تذکر: لوله‌ی مویین اغلب در سیستم‌های سردکننده‌ی کوچک به کار می‌رود. جدول ۱-۴ قطر خارجی و داخلی لوله‌های مویین متداول را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۴- قطر خارجی و داخلی لوله‌های مویین

قطر خارجی (OD)		قطر داخلی (ID)	
میلی‌متر	اینج	میلی‌متر	اینج
۲/۱۱	۰/۰۸۳	۰/۷۹	۰/۰۳۱
۲/۳۹	۰/۰۹۴	۰/۹۱	۰/۰۳۶
۲/۷۷	۰/۱۰۹	۱/۰۷	۰/۰۴۲
۲/۹۰	۰/۱۱۴	۱/۲۵	۰/۰۴۹
۳/۰۵	۰/۱۲۰	۱/۴۰	۰/۰۵۵
۳/۳۰	۰/۱۳۰	۱/۶۵	۰/۰۶۵

این لوله‌ها معمولاً در بازار بر حسب قطر داخلی شناخته می‌شوند. به طور مثال لوله‌ی مویین صفر چهل و دو بیانگر لوله‌ی مویین با قطر داخلی ۰/۰۴۲ اینچ می‌باشد که با مراجعه به جدول ۱-۴ متوجه می‌شویم قطر خارجی این لوله ۲/۷۷ میلی‌متر (۰/۰۹۱ اینچ) است.

قطر داخلی لوله‌ی مویین توسط فیلرهای مخصوص که در شکل ۱-۶ نشان داده شده، قابل اندازه‌گیری است. با اندازه‌گیری قطر خارجی لوله‌ی مویین و مراجعه به جدول مشخصات لوله‌ی مویین، می‌توان قطر داخلی آن را مشخص نماییم.




شکل ۱-۶- فیلر تعیین قطر داخلی لوله‌ی مویین

۵-۱-۱- ابزارهای لوله‌کشی

حالی که لوله‌بر در حال چرخش و برش است با دسته‌ی پیچ باردهنده، بار را کمی افزایش می‌دهند. عمل چرخاندن لوله‌بر به دور لوله و افزایش بار تا زمان قطع کامل لوله ادامه می‌یابد.

شکل ۱-۹- قسمت‌های مختلف لوله‌بر مسی و شکل ۱-۱۰- چند نوع لوله‌بر مسی را نشان می‌دهد.


۱-۱-۵- لوله‌بر مسی: برای بریدن لوله‌های مسی نرم از لوله‌بر استفاده می‌شود. روش کار با این ابزار به‌این صورت است که ابتدا لوله را بین غلتک‌ها و تیغه‌ی برش قرار داده، دسته‌ی پیچ باردهنده را می‌پیچانند تا با جدار لوله مماس شود، سپس با چرخاندن لوله‌بر به دور لوله، جدار لوله را خط می‌اندازند و در



شکل ۱-۹- قسمت‌های مختلف لوله‌بر مسی



شکل ۱-۱۰- چند نوع لوله‌بر لوله‌ی مسی




خزینه‌ی (الله‌ی) لوله که
بایستی برداشته شود.
تیغه‌ی لوله بر

شکل ۱-۱۲- بریدن لاله‌ی لوله‌ی مسی

۱-۵- برقی لوله‌ی مسی: همان‌طور که شکل

۱-۱۴ نشان می‌دهد، قطر داخلی لوله‌های مسی، پس از آن که لوله به وسیله‌ی لوله بر بریده شد، کمی جمع و تنگ می‌شود. بدین جهت در لوله‌برها ابزاری به نام برقو وجود دارد که می‌توان با قرار دادن و چرخاندن آن در داخل لوله، قطر داخلی لوله را به حد اولیه برگرداند. شکل ۱-۱۵ لوله بر مسی دارای برقو را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۵- لوله بر با برقو مخصوص لوله‌ی مسی

شکل ۱-۱۱ نحوه‌ی بریدن لوله‌ی مسی توسط یک نوع لوله بر را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۱- طریقه‌ی بریدن لوله‌ی مسی با لوله بر

در شکل ۱-۱۲ یک نوع لوله بر الکتریکی مخصوص بریدن لوله‌ی مسی نشان داده شده است. انرژی الکتریکی لازم توسط باتری قابل شارژ تأمین می‌گردد.



شکل ۱-۱۲- یک نوع لوله بر برقی مخصوص بریدن لوله‌ی مسی

برای بریدن لوله‌های مسی که سر آن‌ها خزینه شده (کونیک شده) از لوله بر مخصوصی که در شکل ۱-۱۳ نشان داده شده است استفاده می‌شود. غلتک این نوع لوله‌برها شیاردار است و قسمت کونیک شده‌ی لوله درون شیار غلتک قرار می‌گیرد و لوله به وسیله‌ی تیغه‌ی لوله بر از قسمت بالای کونیک شده (الله‌شده) بریده می‌شود.


برگردانید. مجدداً $\frac{3}{4}$ دور جلو بیرید و بعد $\frac{1}{4}$ دور برگردانید. این عمل را آن قدر ادامه دهید تا لوله لاله شود. بعضی از تعوییر کاران با حرکت مداوم مرغک لوله را لاله می‌کنند که این امر امکان ترک خوردن لوله را زیاد می‌کند.



(ب) (الف)



(ج)



شکل ۱۷- طریقه لاله کردن لوله مسی

۱۵-۳- لاله کن لوله مسی: لاله کن وسیله‌ای است مخصوص لاله کردن لوله و از دو قسمت تشکیل شده است. بر روی قسمت لوله گیر آن (گیره) سوراخ‌های وجود دارد که برای قطرهای متفاوت در نظر گرفته شده و اندازه‌های مربوط به هر قطر روی آن حک گردیده است (بعضی بر حسب اینچ و بعضی بر حسب میلی‌متر). برای لاله کردن، لوله را در سوراخ مناسب قرار داده و پیچ‌های لوله گیر را محکم می‌کنیم به طوری که لبه‌ی لوله به اندازه‌ی ۲ الی ۳ میلی‌متر از لبه‌ی سوراخ بالاتر قرار گیرد. قسمت دیگر و مجزای ابزار مزبور دارای مخروط فلزی و متحرکی است به نام مرغک که با پیچ و دستگیره‌ی مربوط به بالا و پایین حرکت می‌کند. نوک مرغک را باید به دهانه‌ی لوله مسی، تا جایی که لبه‌ی لوله مسی را لاله نماید، فشار داد. سوراخ‌ها دارای خزینه هستند که اجازه می‌دهند لبه‌ی لوله به خوبی در خزینه پرچ گردد. به منظور جلوگیری از پرچ شدن خارج از مرکز لوله، لبه‌ی لوله باید کاملاً صاف باشد.



شکل ۱۶- نمای گستردۀ ای از یک لاله کن و شکل

۱-۱۷ مراحل مختلف لاله شدن لوله مسی و اتصال آن به فیتنینگ دندۀ ای را نشان می‌دهد. برای لاله کردن ابتدا چند قطره رونگ روی نوک مرغک، در جایی که با لوله تماس پیدا

می‌کند بمالیم. مرغک را $\frac{1}{4}$ دور بچرخانید و به اندازه $\frac{1}{4}$ دور

شکل ۱۶- نمای گستردۀ لاله کن

در شکل ۱-۱۸ چند نوع از ابزار لاله کن لوله‌ی مسی
نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۸—چند نوع لاله کن لوله‌ی مسی



شکل ۱-۲۱- چند نوع سنبه‌ی گشادکن

گشادکن و لاله‌کن: این دستگاه گشادکن مشابه ابزار لاله‌کن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابتدا لوله را در سوراخ هم اندازه‌ی خود و با ارتفاعی معادل قطر خارجی لوله از سطح سوراخ گیره‌ی لوله مسی قرار داده و با مرغک مناسب مانند روش لاله‌کدن عمل می‌نماییم. شکل ۱-۲۲ نمای گستردۀ گشادکن و لاله‌کن را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۲۲- نمای گستردۀ گشادکن و لاله‌کن لوله‌ی مسی

شکل ۱-۲۳ یک جعبه ابزار گشادکن و لاله‌کن دارای دو عدد گیره و مرغک‌های مختلف گشادکن را نشان می‌دهد و در شکل ۱-۲۴ یک جعبه ابزار دیگری شامل ابزار گیره، گشادکن، لاله‌کن و لوله بر لوله مسی نشان داده شده است.

۴-۱- گشاد کن لوله‌ی مسی: به منظور جوش دادن


دو لوله‌ی هم اندازه (مثلاً دو لوله‌ی $\frac{1}{2}$ اینچ) می‌باشد یکی از آن‌ها را به اندازه‌ی قطر خارجی لوله گشاد کرد و دیگری را در داخل لوله‌ی گشاد شده قرار داده و آن گاه عمل جوشکاری را انجام داد. برای این کار از گشادکن که دارای سه نوع می‌باشد استفاده می‌کنند. طول قسمت گشاد شده‌ی لوله به طوری که در شکل ۱-۱۹ مشاهده می‌گردد بایستی به اندازه‌ی قطر خارجی لوله در نظر گرفته شود.



شکل ۱-۱۹- اتصال دو لوله‌ی هم قطر به روش گشادکردن

سنبه‌ی گشادکن: روش کار با سنبه‌ی گشادکن چنین است که لوله را در داخل سوراخ هم قطر قالب (گیره‌ی مخصوص) قرار داده، سپس سنبه را بر دهانه‌ی لوله می‌گذارند. با نواختن ضربات چکش بر سنبه، سنبه به اندازه‌ی کافی داخل لوله فرو می‌رود و آن را گشاد می‌کند. شکل ۱-۲۰ مراحل مختلف گشاد کردن یک لوله و شکل ۱-۲۱ چند نوع سنبه‌ی گشادکن را نشان می‌دهد.

۱- سنبه توسط ضربات چکش به لوله داخل شده و لوله را گشاد می‌گیرد.
۲- سنبه توسط ضربات چکش به لوله داخل شده و لوله را گشاد می‌گیرد.



شکل ۱-۲۰- طریقۀ گشادکردن لوله‌ی مسی با سنبه‌ی گشادکن

۳— دسته‌ی انبر را به طرف بالا بکشید و فک را درون لوله‌ی مسی قرار دهید.

۴— به دسته‌ی انبر نیرو وارد کنید (در جهت پایین آوردن اهرم دسته) فک باز شده و سر لوله گشاد می‌شود.



شکل ۱-۲۵— جعبه‌ی گشادکن اهرمی لوله‌ی مسی با فک‌های مختلف

در شکل ۱-۲۶ فک‌های بازشونده‌ی گشادکن اهرمی نشان داده شده است.


شکل ۱-۲۷ طریقه‌ی گشادکردن سر لوله‌ی مسی با گشادکن اهرمی را نشان می‌دهد.
پس از گشادکردن سر لوله‌ی مسی، می‌توان لوله‌ی دیگری که هم قطر این لوله می‌باشد را در لوله‌ی گشادشده قرار داد (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۶— فک‌های بازشونده‌ی گشادکن اهرمی



شکل ۱-۲۳— جعبه‌ی ابزار گشادکن و لاله‌کن



شکل ۱-۲۴— جعبه‌ی ابزار دیگری از گشادکن و لاله‌کن به همراه لوله‌بر لوله‌ی مسی


گشادکن اهرمی: نوع دیگر گشادکن لوله‌ها از نوع اهرمی است. شکل ۱-۲۵ نمای ظاهری یک دستگاه کامل آن را نشان می‌دهد.

طرز کار با این گشادکن به شرح زیر است :

- ۱— فک باز شونده را مناسب با اندازه‌ی قطر داخلی که باید سر آن گشاد گردد، انتخاب کنید.
- ۲— فک انتخاب شده را به انبر گشادکن وصل کنید.

۱-۵-۵ تنگ کن لوله‌ی مسی: برای جوشکاری و
یا لحیم کاری دو لوله‌ی کوچک و بزرگ که به راحتی در یکدیگر
قرار می‌گیرد، به ابزار مخصوصی نیاز است که قطر خارجی
لوله‌ی بزرگ‌تر را فشرده نموده آن را برابر قطر خارجی لوله‌ی
کوچک‌تر بگرداند. این ابزار شبیه لوله‌بر مسی است، با این تفاوت
که در آن به جای استفاده از تیغه از چرخ فشاردهنده استفاده شده
است. شکل ۱-۲۹ دستگاه تنگ کن لوله‌ی مسی و شکل ۱-۳۰
نمای یک لوله‌ی مسی تنگ شده به وسیله‌ی این ابزار را نشان


می‌دهد.



شکل ۱-۲۹—ابزار تنگ کن لوله‌ی مسی



شکل ۱-۲۷—نحوه‌ی گشادکردن سر لوله‌ی مسی با گشادکن اهرمی



شکل ۱-۳۰—طریقه‌ی تنگ کردن لوله مسی با یک نوع تنگ کن




شکل ۱-۲۸—نحوه‌ی قرارگیری لوله‌ی مسی در لوله‌ی گشاد شده

شده‌اند. علاوه بر آن بر روی آن‌ها یک کانال وجود دارد که برای قطر خاصی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در بعضی از خم‌کن‌ها چند کانال وجود دارد که برای لوله‌های با قطرهای مختلف می‌توان از آن‌ها استفاده نمود. شکل ۱-۳۳ نمای کلی و شکل ۱-۳۴ اجزای یک نوع لوله‌خمکن اهرمی را نشان می‌دهد. شکل ۱-۳۵ تصویر دو نوع خمکن اهرمی یک کاناله و چند کاناله را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۳—لوله‌خمکن اهرمی



شکل ۱-۳۴—اجزای لوله‌خمکن اهرمی



شکل ۱-۳۵—لوله‌خمکن اهرمی یک کاناله و چند کاناله

۶-۱-۵- خمکن‌های لوله‌ی مسی: خمکن‌ها ابزارهای هستند که برای خم کردن لوله‌های مسی نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله‌ها باید طوری خم شوند که در محل خم‌شدن سطح مقطع لوله تغییر نکند و به عبارت دیگر دو پهن نشود.

فner لوله خمکن: فنرها لوله‌خمکن برای خم کردن لوله‌های مسی، ممکن است در داخل و یا خارج لوله قرار بگیرند. فنر لوله‌خمکن داخلی برای خم کردن سر لوله‌ها و یا لوله‌های لاله شده به کار می‌رود در حالی که از فنرها خارجی در وسط یک لوله با طول زیاد نیز استفاده می‌شود. از فنرها خارجی بایستی قبل از لاله کردن لوله استفاده کرد ولی از فنرها داخلی قبل و بعد از لاله کردن می‌توان استفاده کرد.

حداقل شعاع خم کردن مطمئن لوله به اندازه ۵ برابر قطر خارجی لوله می‌باشد. شکل ۱-۳۱ تصویر چند فنر لوله‌خمکن را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۳۲ طریقه‌ی استفاده از فنر لوله‌خمکن نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۱—چند نوع فنر خمکن لوله‌ی مسی



شکل ۱-۳۲—طریقه‌ی خم کردن با استفاده از فنر خمکن لوله‌ی مسی

خمکن اهرمی: با استفاده از خمکن اهرمی می‌توان لوله را تا 180° درجه خم کرد. برای خم کردن طول لوله کمی افزایش می‌باید. شعاع خمی در خمکن‌های اهرمی ثابت است. بر روی این خمکن‌ها دو نیم‌دایره‌ی بزرگ و کوچک وجود دارد که به ترتیب برای زاویه‌های 0° , 45° , 90° , 135° و 180° درجه مدرج

۶-۱- نکات فنی و ایمنی در کار با لوله‌ی مسی

- ۱- برای بریدن لوله‌ی مسی نرم از لوله‌بر و برای بریدن لوله‌ی مسی سخت از کمان اره با تیغ ارهی ۳۲ دنده در اینچ استفاده کنید.
- ۲- بعد از بریدن لوله سر لوله‌های بریده شده را برقو بزنید. در داخل لوله هیچ‌گونه براده‌ای نباید وجود داشته باشد.
- ۳- بعد از بریدن لوله سر مابقی لوله را با درپوش بیندید تا از ورود رطوبت به داخل لوله جلوگیری شود.
- ۴- خم کردن لوله باستی کاملاً آهسته و با دقت انجام شود و حداقل شعاع خم رعایت گردد.
- ۵- برای لاله کردن لوله تحت هیچ شرایطی نباید سنبه را محکم بپیچید.
- ۶- همواره مهره را قبل از لاله کردن در لوله قرار دهید.
- ۷- برای خم کاری و لاله کردن لوله‌های کهنه و سخت، باید آن‌ها را نرم کرد. برای نرم کردن لوله نخست لوله را گرم کنید تا رنگ آبی پیدا کند سپس اجازه دهید تا به آهستگی در هوای سرد شود.
- ۸- هنگام جوشکاری با گاز از روپوش کار، دستکش و عینک سبز استفاده کنید و کلیه‌ی نکات ایمنی در زمان جوشکاری را رعایت نمایید.
- ۹- در حفظ و نگهداری ابزار کار خود کوشما باشید.
- ۱۰- به منظور حفظ محیط زیست، برای نشت‌یابی از مبردهای فریونی استفاده نکنید. (مبردهایی که در ترکیب شیمیایی آن‌ها گاز کلر وجود دارد)

در شکل ۱-۳۶ یک نوع لوله خم کن مسی نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۶- لوله‌خم کن مخصوص لوله مسی

۷-۱- کورکن لوله‌ی مسی: در موارد خاص (بعد از خاتمه‌ی شارژ گاز یک سیکل تبرید) ضرورت دارد که انتهای لوله‌ی مسی موجود در یک مدار مسدود گردد (کور شود). برای این منظور از ابزاری به نام کورکن لوله استفاده می‌شود. نوع متدالوں آن شبیه انبر قفلی و طرز کار آن نیز مانند انبر قفلی است، با این تفاوت که فک‌های آن گوهای شکل است، به طوری که وقتی دستگاه قفل شود لوله مایین فک‌ها له شده، به طور نسبی مسدود می‌گردد. بنابراین باید سر لوله‌ی کور شده جوشکاری شود. شکل ۱-۳۷- دستگاه کورکن لوله از نوع انبر قفلی و طریقه‌ی کار با آن را نشان می‌دهد.



۷-۱- آزمایش لوله‌کشی مسی

پس از نصب، لوله‌کشی و یا تعویض هر قطعه از اجزای سیکل تبرید، باید از کلیه‌ی محل‌های اتصال بازدید و آزمایش نشت‌یابی به عمل آید تا اطمینان حاصل شود که در سیستم نشتی وجود ندارد. یکی از روش‌های نشت‌یابی مدار لوله‌کشی استفاده از گاز ازت برای تحت فشار قرار دادن سیستم است که آن را

شرح می‌دهیم:



شکل ۱-۳۷- کورکن لوله مسی از نوع انبر قفلی و طریقه‌ی کار با آن

قطعات و محل‌های اتصال سیستم را با کف صابون می‌پوشانیم. در این فشار نشتهای بزرگ‌تر وجود داشته باشد پیدا می‌شود. سپس به تدریج فشار سیستم را، برای یافتن نشتهای کوچک به 75 psi تا 100 psi افزایش می‌دهیم. برای اطمینان بیشتر می‌توان فشار تست (آزمایش) را تا $1/5$ برابر فشار کار هریک از قسمت‌های سیستم بالا برد.

متاسفانه اغلب سرویس کاران به جای استفاده از گاز ازت از هوای فشرده که توسط کمپرسور هوا تولید می‌شود، استفاده می‌کنند که عملاً مقداری بخار آب وارد سیستم می‌شود.

تذکر مهم: به دلیل وجود روغن درون لوله‌ها و قسمت‌های مختلف سیستم، هیچ‌گاه به جای گاز ازت از اکسیژن فشرده استفاده نکنید زیرا خطر انفجار وجود دارد.^۱


۱-۷-۱- استفاده از گاز ازت: گاز ازت (نیتروژن)
هم به دلیل خاصیت جذب رطوبت و هم به دلیل بی‌اثر بودن، برای تحت فشار قراردادن سیستم گاز مناسب است. این گاز معمولاً در کپسول‌های فولادی مخصوص که بسیار مقاوم است به بازار عرضه می‌شود. رنگ استاندارد این کپسول‌ها سیاه است. هر کپسول ازت یک شیر فلکه‌ی برنجی برای پرکردن آن و یا خروج گاز از آن دارد که به وسیله‌ی یک کلاهک فولادی محافظت می‌شود.

چون گاز ازت در کپسول تحت فشار زیاد ذخیره شده است هنگام استفاده از آن باید فشار را تقلیل داد و این کار با رگولاتور انجام می‌شود.

روش نشت‌یابی بدین ترتیب است که ابتدا فشاری حدود 30 psi از طریق کپسول گاز ازت وارد سیستم می‌کنیم و تمام

مراحل انجام کار

- ۱- با استفاده از متر محل برش را براساس نقشه‌ی شکل ۱-۳۸ علامت‌گذاری کنید.
- ۲- با استفاده از لوله بر مسی در محل علامت‌گذاری شده، برش ایجاد کنید و برقو بزنید.
- ۳- یک سر بکی از لوله‌ها را (متناسب با قطر لوله) در گیره‌ی لوله‌ی مسی قرار دهید به طوری که سر لوله کمی بیش از 8 mm (معادل قطر خارجی لوله) بیرون باشد و به وسیله‌ی دستگاه گشادکن لوله‌ی مسی، آن را گشاد کنید.



شکل ۱-۳۸- نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی ۱

۱-۸- دستور کار شماره‌ی ۱: برش، برقو زدن، گشاد کردن و اتصال دو لوله‌ی مسی به یکدیگر به روشن لحیم سخت (جوش برنج)

مواد و وسایل لازم: لوله‌ی مسی به قطر 8 mm و طول 11 سانتی‌متر، سیم‌جوش برنج و تنہ کار (روان‌ساز) برنج. ابزار مورد نیاز: متر فلزی، لوله‌بر مسی برقودار، دستگاه جوش اکسی‌استیلن با مشعل جوشکاری مناسب، سریک، گیره‌ی لوله‌ی مسی، عینک جوشکاری، فندک جوشکاری، دستگاه گشادکن و انبردست.

۱- به دلیل شباهت کپسول‌های ازت و اکسیژن از نظر رنگ و ابعاد بهتر است قبل از استفاده از کپسول توسط یک نکه چوب نیمسوز با رعایت نکات اینمی از نوع گاز داخل کپسول اطمینان حاصل شود. اگر گاز داخل کپسول اکسیژن باشد چوب نیم سوز برافروخته‌تر می‌شود توجه داشته باشید که خروج گاز از کپسول از طریق رگولاتور باشد.

- ۸- دور تا دور محل اتصال را جوشکاری کنید.
- ۹- مشعل را خاموش کنید و با استفاده از انبر، قطعه‌ی کار را از روی گیره باز کرده، اجازه دهید سرد شود و تحويل هنرآموز کارگاه دهید.
- ۱۰- گزارش مراحل انجام کار را در دفتر مخصوص گزارش کار بنویسید.

- ۴- یک سر لوله‌ی دوم را مطابق شکل ۱-۳۸ در داخل قسمت گشادشده‌ی لوله‌ی اول قرار دهید.
- ۵- قطعه‌ی کار را به گیره‌ی مخصوص لوله بیندید.
- ۶- مشعل جوشکاری را با شعله‌ی احیاکننده روشن کنید.
- ۷- محل جوش را کمی گرم کنید و سیم جوش برنج را حرارت داده به روان‌ساز آغشته کنید.

۶- یکی از لوله‌های به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۶ سانتی‌متر را داخل یک سر لوله‌ی به قطر ۱۲ میلی‌متر که قبلًا با ایجاد پاشنه تنگ شده است قرار دهید.

- ۷- قطعه کار را به گیره‌ی مخصوص لوله بیندید.
- ۸- مشعل جوشکاری را با شعله‌ی احیاکننده روشن کنید.
- ۹- سیم جوش نقره را کمی گرم کرده به روان‌ساز آغشته کنید.
- ۱۰- محل اتصال را جوشکاری نمایید.

- ۱۱- مشعل را خاموش کنید.
- ۱۲- با استفاده از انبردست، قطعه کار را از گیره باز کرده، سر دیگر را به گیره بیندید.

- ۱۳- قطعه‌ی دوم لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر را در داخل طرف دوم لوله به قطر ۱۲ میلی‌متر که قبلًا تنگ شده است قرار دهید.
- ۱۴- مشعل جوشکاری را با شعله‌ی احیاکننده روشن کنید.

- ۱۵- محل اتصال را کمی گرم کرده سپس با استفاده از سیم جوش نقره‌ای آغشته به روان‌ساز آن را جوشکاری نمایید.
- ۱۶- مشعل را خاموش کنید.

- ۱۷- بعد از سرد شدن قطعه‌ی کار، در فاصله‌ی ۲ الی ۳ سانتی‌متری سر لوله‌ی ۶ میلی‌متری، آن را با کورکن لوله‌ی مسی مسدود کنید.

- ۱۸- لوله‌ی موین را داخل طرف دوم لوله‌ی ۶ میلی‌متری در عمق ۳ الی ۴ سانتی‌متری قرار دهید و لب‌های انتهایی لوله‌ی ۶ میلی‌متری را به آرامی با انبردست به هم دیگر فشار دهید تا لوله به طور نسبی مسدود شود (شکل ۱-۳۹).

- ۱۹- مشعل جوشکاری را با شعله‌ی احیاکننده روشن کنید.
- ۲۰- محل کور شده و محل اتصال لوله‌ی موین به لوله‌ی

۹-۱- دستور کار شماره‌ی ۲: تنگ کردن و کور کردن لوله‌ی مسی، بریدن و جوشکاری لوله‌ی موین، اتصال لوله‌های مسی به روش لحیم سخت (جوش نقره)

مواد و وسایل لازم: لوله‌ی مسی به قطر ۱۲ میلی‌متر و طول ۱۰ سانتی‌متر، لوله‌ی مسی به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۱۲ سانتی‌متر، لوله‌ی موین به قطر و طول دلخواه، سیم جوش نقره و روان‌ساز نقره.

ابزار موردنیاز: متر فلزی، دستگاه تنگ کن لوله‌ی مسی، کور کن لوله‌ی مسی، لوله‌بر مسی، انبر مخصوص بریدن لوله‌ی موین یا سوهان سه‌گوش، دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل و سربک جوشکاری مناسب، گیره‌ی لوله‌ی مسی، فندک و عینک جوشکاری و انبردست.

مراحل انجام کار

- ۱- با استفاده از متر فلزی و با توجه به نقشه‌ی شکل ۱-۳۹، دو سر لوله‌ی به قطر ۱۲ میلی‌متر و طول ۱۰ سانتی‌متر را به اندازه‌ی یک سانتی‌متر علامت بزنید.

- ۲- لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر را حدود ۳ سانتی‌متر داخل لوله‌ی به قطر ۱۲ میلی‌متر قرار دهید.

- ۳- در حالی که لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر داخل لوله‌ی به قطر ۱۲ میلی‌متر قرار دارد، به وسیله‌ی تنگ کن لوله‌ی مسی در محل علامت‌گذاری شده مطابق شکل ۱-۳۹ لوله را تنگ کنید.

- ۴- سر دیگر لوله‌ی به قطر ۱۲ میلی‌متر را نیز مطابق طرف اول تنگ کنید.


- ۵- به وسیله‌ی لوله‌بر مسی، لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر را از وسط بیرید و برقو بزنید.

قطعه‌ی کار را از روی گیره باز کرده اجازه دهید سرد شود.
آن‌گاه آن را تحویل هنرآموز کارگاه دهید.

۲۲- گزارش کار را در دفتر یادداشت کنید.

۶ میلی‌متری را با سیم جوش نقره‌ی آغشته به روان‌ساز جوشکاری نمایید.

۲۱- مشعل را خاموش کنید و با استفاده از انبردست،



شکل ۱-۳۹- نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی ۲

خم ۹۰ بزنید.

۳- یک عدد مهره ۶ میلی‌متری از سر اول لوله‌ی A در جهت صحیح عبور داده سپس سر اول لوله‌ی A را در سوراخ شماره‌ی ۶ میلی‌متری گیره دستگاه لاله‌کن قرار دهید به‌طوری که سر لوله ۲ میلی‌متر از سطح گیره بیرون باشد، سپس پیچ‌های خروسوکی گیره را محکم کنید و با استفاده از ابزار لاله‌کن، لوله را لاله کنید.

۴- لوله را از گیره باز کنید و یک عدد مهره‌ی ۶ میلی‌متری درون لوله (از طرف سر دوم لوله) در جهت صحیح قرار دهید و سپس سر دوم لوله را لاله کنید.

۵- با استفاده از متر در روی لوله‌ی ۸ میلی‌متری یک اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متری علامت‌گذاری کنید و از محل علامت‌گذاری شده خم ۱۸۰ بزنید و با استفاده از لوله بر مسی طول اضافی سر دوم لوله را بزید به‌طوری که هر دو سر لوله هم‌سطح باشند (لوله‌ی B).

۶- دو عدد مهره‌ی ۸ میلی‌متری را در دو سر لوله‌ی B (لوله‌ی U شده) در جهت صحیح قرار دهید.

۷- با استفاده از دستگاه لاله‌کن دو سر لوله‌ی B را

۱۰- دستور کار شماره‌ی ۳: خم کردن و لاله کردن لوله‌ی مسی، اتصال چند لوله‌ی مسی به روش فیتنگ فشاری

مواد و وسایل لازم: لوله‌ی مسی به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۲۵ سانتی‌متر، لوله‌ی مسی به قطر ۸ میلی‌متر و طول تقریبی ۵۸ سانتی‌متر، لوله‌ی مسی به قطر ۱۰ میلی‌متر و طول ۱۰ سانتی‌متر، مغزی تبدیل ۸۰۰ میلی‌متر همراه با مهره‌ها، مغزی تبدیل ۸۰۰ میلی‌متر با مهره‌ها، مغزی ۸ میلی‌متر با مهره‌ها.

ابزار مورد نیاز: متر فلزی، لوله‌بر مسی، دستگاه لاله‌کن، خم کن اهرمی لوله‌ی مسی، ۲ عدد آچار فرانسه‌ی نمره ۸ (اینج) یا آچار دو سر تخت مناسب، فر خم کن لوله مسی نمره ۶ و ۸. مرحله انجام کار

۱- ۱۰ سانتی‌متر از لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۲۵ سانتی‌متر (لوله‌ی A) جدا کرده (از طرف سر اول لوله) آن را علامت‌گذاری کنید (مطابق نقشه‌ی شکل ۱-۴۰).

۲- با استفاده از دستگاه لوله‌خم کن اهرمی لوله‌ی A را در محل علامت‌گذاری شده در کanal دستگاه خم کن قرار دهید (علامت روی لوله، مقابله صفر درجه قرار می‌گیرد) و سپس یک

- ۱۳- با یک عدد مغزی ۸ میلیمتری و با استفاده از دو عدد آچار تخت، سر دوم لوله‌ی B را به سر اول لوله‌ی C متصل کنید.
- ۱۴- به وسیله‌ی یک عدد مغزی تبدیل ۱۰ سر دوم لوله‌ی C را به لوله‌ی D متصل کنید.
- ۱۵- شکل ۱-۴۰ نقشه‌ی کار تمام شده‌ی مراحل گفته شده‌ی فوق را نشان می‌دهد.
- تذکر ۱: اندازه‌هایی که با حرف X بر روی شکل ۱-۴۰ نوشته شده طولی است که بعد از انجام عملیات خم کاری باقی می‌ماند و اندازه‌ی دقیقی برای آن‌ها نمی‌توان ذکر کرد (چون ساعهای خمس دستگاه‌های خم کن با هم دیگر فرق دارند).
- تذکر ۲: اعدادی که درون دایره بر روی شکل ۱-۴۰ نشان داده شده است، سرهای اول و دوم لوله را مشخص می‌کند.
- تذکر ۳: برای صرفه‌جویی در مصرف لوله‌ی مسی می‌توانید طول لوله‌ها را کم تر بگیرید.
- ۱۶- گزارش کار را در دفتر یادداشت کرده و برای کنترل به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

لاله کنید.


۸- بر روی لوله‌ی باقی‌مانده‌ی ۸ میلی‌متری (لوله‌ی C) یک اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متری علامت‌گذاری کنید و آن را از محل علامت‌گذاری شده و با استفاده از دستگاه خم کن، خم ۹. بزنید.

۹- در دو سر لوله‌ی C مهره‌ی ۸ میلی‌متری در جهت صحیح قرار دهید و سپس با استفاده از دستگاه لاله‌کن دو سر لوله را لاله کنید.

۱۰- بر روی لوله‌ی ۱۰ میلی‌متری و به طول ۱۰ سانتی‌متر (لوله‌ی D) دو عدد مهره‌ی ۱۰ میلی‌متری قرار دهید.

۱۱- با استفاده از دستگاه لاله‌کن دو سر لوله‌ی D را لاله کنید.

۱۲- با یک عدد مغزی تبدیل ۶.۸ میلی‌متری و با استفاده از دو عدد آچار تخت، سر دوم لوله‌ی A را به سر اول لوله‌ی B متصل کنید (با یک آچار مغزی را نگه دارید و با آچار دومی مهره را سفت کنید).



لوله‌ی A و C با فنر و لوله‌ی B با خم کن اهرمی خم شود.

طول و قطر لوله‌های مورد نیاز

نام لوله	قطر اسمی mm	طول cm
A	۶	۲۵
B	۸	۳۲
C	۸	۲۶
D	۱۰	۱۰

لوله C با فنر
لوله B با خم کن
لوله A با ماسه بادی خم شود.

شکل ۱-۴۰- نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی ۳

۱۱-۱- دستور کار شماره‌ی ۴: اتصال چند لوله‌ی به قطر

مسی به روش فیتینگ بوشنی

۶- با استفاده از بوشن ۶ میلی‌متری یک سر لوله‌ی به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۱۵ سانتی‌متر به سر صاف لوله‌ی ۶ میلی‌متر دومی (لوله‌ای که روی آن خم ۹۰ ایجاد شده است) وصل کنید و مجموعه را به گیره‌ی لوله مسی بیندید.

۷- مشعل جوشکاری را با شعله‌ی احیاکننده روشن کنید.

۸- محل جوشکاری را گرم کنید و سپس دور تا دور پاشنه‌ی هر دو طرف بوشن را جوشکاری کنید.

۹- مشعل را خاموش کنید.

۱۰- بعد از سرد شدن قطعه‌ی کار آن را از گیره باز کنید.

۱۱- به همین روش و همین ترتیب، مطابق شکل ۱-۴۱، دیگر اجزای نقشه‌ی کار را به هم دیگر وصل و سپس جوشکاری کنید.

۱۲- بعد از سرد شدن قطعه‌ی کار (بعد از اتمام جوشکاری) با استفاده از آچار فرانسه یک عدد درپوش ۱۲ میلی‌متری را به مهره‌ی ۱۲ میلی‌متری محکم بیندید.

۱۳- با استفاده از آچار فرانسه یا آچار تخت یک عدد مغزی ۶ میلی‌متری را به مهره‌ی ۶ میلی‌متری وصل کنید.

۱۴- با یک شلنگ مغزی ۶ میلی‌متری متصل به لوله کشی را به لوله‌ی خروجی رگولاتور گاز ازت وصل کنید (برای اتصال شلنگ به رگولاتور، بسته به نوع رگولاتور، ممکن است نیاز به استفاده از تبدیل باشد).

۱۵- شیر خروجی رگولاتور را بیندید و سپس شیر روی کپسول گاز ازت را باز کنید.

۱۶- با پیچ تنظیم فشار رگولاتور، فشار خروجی گاز ازت را بر روی 75 psig الى 100 psig تنظیم کنید.

۱۷- شیر خروجی رگولاتور را باز کنید و سپس با فرچه محلول کف صابون را به تمام قطعات و اتصالات لوله کشی بماليد.

۱۸- در صورت مشاهده نشدن حباب، لوله کشی نشستی ندارد؛ در این صورت قطعه کار خود را تحویل هنرآموز کارگاه دهید و گزارش کار را در دفتر مخصوص یادداشت کنید.

۱۹- در صورت مشاهده حباب، پس از رفع نشت، مجدداً آن را تست کنید.

مواد و وسائل لازم: لوله‌ی مسی به قطر ۶ میلی‌متر و طول ۳ سانتی‌متر، لوله به قطر ۱۲ میلی‌متر و طول ۲۵ سانتی‌متر، زانو ۹۰ بلند (با استفاده از خم کن و یک تکه لوله به قطر ۱۲ میلی‌متر یک زانو ۹۰ بسازید).

بوشن تبدیل (لحیمی) ۱۲ میلی‌متر، بوشن ۱۲ میلی‌متری، بوشن ۶ میلی‌متری، مهره‌ی ۶ میلی‌متری، مهره‌ی ۱۲ میلی‌متری، درپوش ۱۲ میلی‌متری، مغزی ۶ میلی‌متری، سیم جوش نقره، تنه کار نقره، فرچه و محلول کف صابون. ابزار مورد نیاز: متر فلزی، لوله بر مسی، دستگاه لاله‌کن، دستگاه خم کن، دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل و سریک مناسب، گیره‌ی لوله‌ی مسی، عینک جوشکاری، فندک، کپسول گاز ازت به همراه رگولاتور گاز ازت، شلنگ با مهره‌ی ۶ میلی‌متری فشارقوی، آچار فرانسه یا آچار دو سرتخت مناسب و انبردست.

مراحل انجام کار


۱- با استفاده از متر و لوله بر مسی، لوله‌ی ۶ میلی‌متری به طول ۳ سانتی‌متر را از وسط بیرید و سرهای انتهایی آن را برقو بزنید (با توجه به نقشه‌ی شکل ۱-۴۱).

۲- با استفاده از متر بر روی یکی از لوله‌های ۶ میلی‌متر و طول ۱۵ سانتی‌متر یک اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر علامت‌گذاری کنید و از محل علامت‌گذاری شده با دستگاه خم کن (فنر لوله‌خم کن)، خم ۹۰ بزنید.

۳- یک مهره‌ی ۶ میلی‌متر از طرف سر علامت‌گذاری شده درون لوله قرار دهید و همان سر را با دستگاه لاله‌کن، لاله کنید.

۴- با استفاده از متر بر روی لوله‌ی ۱۲ میلی‌متری و طول ۲۵ سانتی‌متر یک اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر علامت‌گذاری کنید و از محل علامت‌گذاری شده با دستگاه خم کن، خم ۱۸۰ بزنید.

۵- یک مهره‌ی ۱۲ میلی‌متر از طرف سر دوم لوله‌ی ۱۲ میلی‌متر درون لوله قرار دهید و همان سر را با دستگاه لاله‌کن لاله کنید.



شکل ۴۱—۱— نقشهٔ دستور کار شمارهٔ ۴

در شکل ۱-۴۲ برخی از مراحل اتصال لوله‌ی مسی با استفاده از فیتینگ‌های بوشنی (لحیمی) نشان داده شده است.



شکل ۱-۴۲—مراحل اتصال لوله‌ی مسی با فیتینگ لحیمی

پرسش‌های فصل اول

- ۱- انواع لوله‌های مسی ACR را نام ببرید و موارد استفاده‌ی آن‌ها را بنویسید.
- ۲- نرم کردن چیست و در چه موقوعی از آن استفاده می‌شود؟
- ۳- موارد استفاده‌ی فیتینگ‌های دنده‌ای و بوشنی لوله‌های مسی را بنویسید.
- ۴- برای بریدن لوله‌های مویین از چه ابزارهایی استفاده می‌شود؟
- ۵- فرق بین لوله‌بر و لوله‌تنگ کن را بنویسید.
- ۶- علت برقو زدن لوله‌های مسی را بیان کنید.
- ۷- انواع گشادکن‌های لوله مسی را نام ببرید.
- ۸- موارد استفاده‌ی فررهای خم کن خارجی و داخلی را بنویسید.
- ۹- موارد استفاده و انواع خم‌کن‌های اهرمی را بیان کنید.
- ۱۰- موارد استفاده‌ی کورکن‌های لوله‌ی مسی را بنویسید.
- ۱۱- برای نشت‌یابی لوله‌کشی از چه گازی باید استفاده کرد؟ چرا؟
- ۱۲- پیش‌تر و یا کم‌تر بیرون آمدن سر لوله از گیره‌ی دستگاه لاله‌کن، چه اشکالاتی در هنگام لاله‌کردن لوله به وجود خواهد آورد؟

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها در دفتر گزارش کار بنویسید و جهت بررسی به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.



آندره سلسیوس

آندره سلسیوس را بیشتر به عنوان یک فیزیک‌دان می‌شناسند که با ارائه‌ی مقیاسی جهانی درباره‌ی دمای انجماد و جوش آب در گوشه و کنار جهان شناخته شده است. با این حال دانستن این نکته جالب است که وی بیشتر از آن که یک فیزیک‌دان مشهور باشد یک ستاره‌شناس زبده است که در زمینه‌ی رصد اجرام آسمانی در میان سایر منجمان اعتبار و بزرگی خاصی دارد. پدر وی که در قرن ۱۸ میلادی موفق به دریافت نشان استاد تمامی (پروفسوری) از دانشگاه معروف آن زمان اروپا یعنی آپسالا شده بود کمک زیادی به وی کرد تا در زمینه‌ی تجوم به چهراه‌ای جهانی تبدیل شود. این داشمند سرشناس به همراه یکی از دوستانش توانست کشف کند که در لحظات سپیده‌دم عملکرد عقربه‌ی قطب‌نمای دچار تغییراتی می‌شود. این داشمند بر جسته در سال ۱۷۴۴ و در ۴۲ سالگی در حالی که بسیاری از پژوهه‌های علمی و تحقیقاتی اش ناتمام مانده بود از دنیا رفت.

دانیل گابریل فارنهایت

در چهاردهم ماه می سال ۱۶۸۶، دانیل گابریل فارنهایت فیزیک‌دان بزرگ آلمانی در بندر ساحلی (گی‌دنسک/Gdansk) در قلمرو پادشاهی پروسها متولد شد. این شهر ساحلی اکنون در کشور آلمان واقع است. در سال ۱۷۰۲ زمانی که فارنهایت ۱۶ سال بیشتر نداشت پدر و مادر خود را از دست داد. والدین او به خاطر این که تصادفاً قارچ سمی خورده بودند جان خود را از دست دادند. وی در همین سال در شهر آمستردام، آموزش‌هایش را برای پرداختن به بازارگانی آغاز کرد و بیشتر عمر خود را در این شهر سپری کرد. با وجود این که او به بازارگانی روی آورده بود به علوم طبیعی نیز علاقه داشت و همین سبب شد تا مطالعات و آزمایش‌هایی را در همین زمینه شروع کند. در سال ۱۷۱۷، فارنهایت در شهر لاہه که پایتخت هلند است مقیم شد. در این شهر وی با ساختن فشارسنج، ارتفاعسنج و دماسنج به تجارت شیشه‌آلات پرداخت. دماسنج‌های او از اعتبار و اعتماد بالایی برخوردار بودند. تا زمان او در ساخت دماسنج از شیشه‌های کروی استفاده می‌شد تا این که او توانست شیشه‌های استوانه‌ای را بسازد. با وجود این، روش او برای ساخت دماسنج جیوه‌ای تا هجدۀ سال مانند رازی پنهان ماند که البته دلایل تجاری داشت. وی در شانزدهم سپتامبر ۱۷۳۶ در ۵۰ سالگی در شهر لاہه درگذشت.

مقیاس فارنهایت: طبق مقاله‌ای که فارنهایت در سال ۱۷۲۴ نوشت، مقیاس دماسنج خود را براساس سه نقطه ثابت دمایی تعیین کرد. پایین‌ترین نقطه‌ی ثابت را با استفاده از مخلوطی به تعادل رسیده از کلرید آمونیاک (نوعی نمک)، آب و یخ خشک معین کرد. به این ترتیب که دماسنج جیوه‌ای یا الکلی را در این مخلوط قرار داد و ماده‌ی درون دماسنج به پایین‌ترین نقطه‌ی خود رسید. بر روی دماسنج در این نقطه علامت F درج شده بود. دومین

نقطه‌ی ثابتی که برای خواندن دماسنچ انتخاب کرد نقطه‌ای بود که در سطح آب، يخ شروع به شکل گیری می‌کند. در کنار این نقطه نیز F ۳۲ درج شد. سومین نقطه‌ی ثابت که F ۹۶ بود، دمای طبیعی بدن انسان بود که در آن دماسنچ، زیر بغل یا درون دهان قرار می‌گرفت.

فارنهایات نقطه‌ی جوش جیوه را 60° درجه فارنهایت (مقیاس دماسنچ اختراع خودش) ثبت کرد. او با چندین دماسنچ کار کرد و متوجه شد که آب 18° درجه بالاتر از نقطه انجماد به نقطه جوش می‌رسد. بعدها مقیاس و درجه‌بندی فارنهایات مورد تجدید نظر قرار گرفت تا از نقطه‌ی انجماد تا جوش دقیقاً 18° درجه محاسبه شود. البته به‌خاطر همین ارزیابی مجدد در درجه‌بندی دماسنچ او، امروزه دمای بدن انسان $98/6$ درجه فارنهایت تعیین می‌گردد، درحالی که در زمان فارنهایات و بر روی دماسنچ خود او 96 درجه محاسبه شده بود.


فارنهایات از دماسنچ خود برای تعیین نقطه جوش بسیاری از مواد استفاده کرد و متوجه شد که تغییر فشار اتمسفر بر نقطه جوش مواد اثر مستقیم دارد. از دیگر مواردی که از آزمایش‌ها استنتاج کرد، پدیده آبرانجماد یا سوپرکولینگ است.

در این پدیده، آب بدون تبدیل شدن به يخ تا نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه‌ی انجماد سرد می‌شود. این پدیده را در آب‌های زیر سطح یخی قطب‌های شمال و جنوب شاهد هستیم؛ در آب‌های قطبی درجه آب از منفی 18 درجه تا 28 درجه سانتی‌گراد متغیر است اما آب تنها در سطح یخ می‌بندد، جایی که با هوا در تماس است.

در اروپا تا زمانی که هنوز درجه‌بندی سلسیوس معین نشده بود از فارنهایات استفاده می‌شد؛ اما امروزه در تمامی اروپا از سلسیوس استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که درجه‌بندی فارنهایات اکنون در ایالات متحده آمریکا نیز مقیاس متدائل محسوب می‌شود.



ویلیام تامسون یا لرد کلوین



ویلیام تامسون دانشمند بریتانیایی در سال ۱۸۴۸ میلادی در یک خانواده ثروتمند به دنیا آمد. در زمان حیات تامسون، دولت بریتانیا به او عنوان بارون کلوین داد. به همین علت اغلب او را لرد کلوین می‌نامند. گاهی نویسنده‌گان، حتی زمانی که درباره کارهایی که وی پیش از دریافت این عنوان انجام داده است گفت و گو می‌کنند، او را لرد کلوین می‌نامند. ویلیام در ۱۰ سالگی تحصیل در دانشگاه گلاسکو را شروع کرد. به ریاضیات و مبانی فیزیک علاقه داشت و مقاله‌هایی درباره حرکت اجسام نوشت. تحقیقاتی در مبحث حرارت و برق انجام داد و تلگراف زیردریایی را کشف کرد.

لرد کلوین استدلال کرد که همه مواد از اتم‌هایی کوچک تشکیل شده‌اند که معمولاً در گروه‌هایی کوچک به نام مولکول با هم ترکیب یافته‌اند. در گازها مولکول‌ها آزادانه حرکت می‌کنند. در مایعات و جامدات در جای خود می‌مانند اما در همانجا به سرعت به جلو و عقب می‌روند. او در سال ۱۸۷۷ در حالی که ۲۹ سال بیشتر نداشت به کشف بزرگی دست یافت. وی دریافت که در دمایی بسیار پایین انرژی درونی موجود در مواد به پایین ترین حد خود خواهد رسید. کلوین این دما را مبدأ اندازه‌گیری‌های خود به شمار آورد و تقسیم‌بندی‌های خود را بر حسب بازه‌های درجه سلسیوس انجام داد. به پاس خدمات این دانشمند بزرگ این تقسیم‌بندی به نام کلوین نام گرفت. در سال ۱۹۶۷ مقیاس کلوین به نام مقیاس استاندارد دماستنجی مورد تصویب دانشمندان قرار گرفت.

کلوین نام رودخانه‌ای است که از زمین‌های دانشگاه گلاسکو رد می‌شود.


مقیاس کلوین: در این مقیاس نقطه‌ی ذوب یخ ۲۷۳ و نقطه‌ی جوش آب ۳۷۳ انتخاب شده است و فاصله بین آن‌ها به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم شده است.

اگر دماستنج سلسیوس دمای جسمی را C، دماستنج فارنهایت همان دمای F و دماستنج کلوین آن را T نشان

دهد، داریم :

$$\frac{C}{100} = \frac{F - 32}{212 - 32} = \frac{T - 273}{373 - 273} \quad \frac{C}{100} = \frac{F - 32}{180} = \frac{T - 273}{100}$$

فصل دوم در یک نگاه



آزمایش اجزای سیکل تبرید

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- کمپرسور تناوبی را توضیح دهد.
- ۲- اجزا و ساختمان کمپرسور را شرح دهد.
- ۳- باز و بسته کردن اجزای کمپرسور را توضیح دهد.
- ۴- شارژ روغن را توضیح دهد.
- ۵- شارژ روغن را انجام دهد.
- ۶- آزمایش سالم بودن اجزای سیکل تبرید را توضیح دهد.
- ۷- آزمایش سالم بودن اجزای سیکل تبرید را انجام دهد.
- ۸- آزمایش باز بودن مسیر لوله‌ی مویین را توضیح دهد.
- ۹- آزمایش باز بودن مسیر لوله‌ی مویین را انجام دهد.
- ۱۰- روش تست اوایپراتور و کندانسور را توضیح دهد.
- ۱۱- تست اوایپراتور و کندانسور را انجام دهد.

۲- آزمایش اجزای سیکل تبرید

اسب بخار به بالا ساخته می‌شود (در موارد خاص کمتر از $\frac{1}{8}$ اسب بخار نیز ساخته می‌شود). در سیستم‌های تهویه‌ی مطبوع کمپرسورها را در اندازه‌های بزرگ و با چند سیلندر و پیستون می‌سازند. اغلب کمپرسورهای تناوبی که در دستگاه‌های تبرید خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند با گاز فریون ۱۲ و ۲۲ و ۱۳۴a کار می‌کنند.

۱-۱- انواع کمپرسورهای تناوبی: کمپرسورهای تناوبی از نظر ارتباط بین قسمت الکتریکی و مکانیکی به سه نوع

۱-۲- کمپرسورهای تناوبی (رفت و برگشتی)

این نوع کمپرسورها که در انواع دستگاه‌های تبرید خانگی و تجاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای سیلندر و پیستون می‌باشند.

با اتصال برق و شروع به کار کمپرسور، پیستون در داخل سیلندر به حرکت درآمده و گاز موجود در آن را متراکم کرده از طریق لوله‌ی دهش وارد مدار لوله‌کشی سیکل تبرید می‌نماید.


کمپرسورهای تناوبی در ظرفیت‌های مختلف از $\frac{1}{8}$

تعویض می شود.


شکل ۲-۱ تصویر ظاهری کمپرسور نوع باز را نشان می دهد و شکل ۲-۲ نمای داخلی یک کمپرسور باز را نشان می دهد. عبارت های انگلیسی را ترجمه کنید.

تقسیم می شوند.

الف) کمپرسور باز^۱، که محور آن (میل لنگ) به وسیله ای کوبینگ یا پولی و تسمه به الکتروموتور متصل شده است. راندمان کاری این نوع کمپرسور بالاست و به سهولت تعمیر و يا



شکل ۲-۱—کمپرسور تناوبی باز




شکل ۲-۲—نمای داخلی کمپرسور باز

۱—Open compressor

دسترسی یافت. در شکل ۲-۳ شکل هایی از چند نوع کمپرسور نیمه بسته نشان داده شده است.

ب) کمپرسور نیمه بسته^۱ که نوعی کمپرسور بسته است و قسمت هایی از آن قابل باز کردن و دسترسی است. با باز کردن سرسیلندر این نوع کمپرسور می توان به برخی از قسمت های آن




شکل ۳-۲- نمای ظاهري، نمای داخلی و تصویر برش خوردهي کمپرسور نيمه بسته

بیشترین موارد استفاده‌ی کمپرسورهای بسته در دستگاههای تبرید خانگی، آب سردکن‌ها و کولرهای گازی می‌باشد. در شکل ۲-۴ تصویر یک کمپرسور بسته با قسمت‌های

ج) کمپرسور بسته که موتور محرک آن با بخش مکانیکی در یک پوسته‌ی آب‌بندی شده قرار گرفته است و چون پوسته جوشی، است غیر قابل تعمیر و یک بار مصرف می‌باشد.

از اجزای آن نشان داده شده است و شکل ۲-۵ تصویر کامل یک نوع کمپرسور بسته‌ی تناوبی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴. کمپرسور بسته‌ی نوع تناوبی. در بوس، قاب گندی شکل کمپرسور در بالا و موتور در پایین دیده می‌شود. مجموعه‌ی کمپرسور و موتور بر روی فرهاي در داخل قاب یا پوسته‌ی گندی شکل سوار شده‌اند. A. قسمت گردنه یا روتور موتور، B. قسمت ثابت یا استاتور موتور، C. سیلندر کمپرسور، D. پیستون کمپرسور، E. دستک (شاتون)، F. میلنگ، G. لنگ میلنگ و H. پوسته یا قاب است.



شکل ۲-۵. تصویر یک کمپرسور بسته‌ی تناوبی (هرمتیک)

۲-۲-۱- اجزا و ساختمان کمپرسورهای تناوبی

۲-۲-۱- کارتر: کارتر محفظه‌ی روغن است که در قسمت تحتانی کمپرسور قرار دارد و بدنه‌ی کمپرسور را نیز تشکیل می‌دهد. قسمت‌های مختلف یک کمپرسور بر روی کارتر سوار می‌شود. جنس کارتر از چدن یا فولاد ریختگی است. در کمپرسورهای باز و نیمه‌بسته برای کنترل سطح روغن درون کارتر، شیشه‌ی رویت روغن نصب می‌شود که در آن سطح $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{3}$ از پایین شیشه، در حین کار، نشان دهنده‌ی مقدار مطلوب روغن است.


۲-۲-۲- سیلندر: سیلندر استوانه‌ای است توالی که سطح آن کاملاً صاف و صیقلی است و رفت و برگشت پیستون در آن انجام می‌گیرد. جنس سیلندر از چدن یا فولاد است. بر روی بدنه‌ی سیلندر پره‌هایی تعییه شده که سبب می‌شود سیلندر بهتر خنک شود. قسمت بالای بدنه‌ی سیلندر، به نحوی صاف گردیده تا با شیر تخلیه و سر سیلندر آب‌بندی شود. بعضی از کمپرسورها بیش از یک سیلندر دارند.

۲-۲-۳- پیستون: پیستون استوانه‌ای فلزی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می‌دهد. پیستون از چدن-فولاد ریختگی و در کمپرسورهای بسته از آلیاژ آلومینیم ساخته می‌شود. در بالای پیستون رینگ‌های تراکمی و در پایین آن رینگ‌های روغنی قرار گرفته‌اند.

بعضی از پیستون‌ها فاقد رینگ هستند، مثل پیستون کمپرسورهای بسته؛ فضای باز بین سیلندر و پیستون تقریباً معادل $2/000$ اینچ برای هر اینچ قطر پیستون در نظر گرفته می‌شود.

۲-۲-۴- میل لنگ^۱: وسیله‌ای است که حرکت دورانی روتور را به حرکت تناوبی (رفت و برگشتی) پیستون در سیلندر تبدیل می‌کند و جنس آن معمولاً از فولاد خیلی

سخت است.
۲-۲-۵- شاتون^۲: شاتون رابطی است که پیستون را به میل لنگ متصل می‌کند. جنس شاتون بستگی به نوع کمپرسور دارد و ممکن است از فولاد آهنگری یا آلیاژ آلومینیم باشد. شاتون توسط گزن‌پین به پیستون و توسط یاتاقان به میل لنگ متصل می‌شود. به شاتون دسته شاتون نیز گفته می‌شود. شکل ۲-۶ نحوی اتصال پیستون، شاتون و میل لنگ را به یکدیگر نشان می‌دهد.




شکل ۲-۶- نحوی اتصال پیستون، شاتون و میل لنگ

۲-۲-۶- سوپاپ‌های مکش و رانش: به منظور کنترل عمل پمپاژ کمپرسورهای تناوبی از سوپاپ استفاده می‌شود. این سوپاپ‌ها به طور خودکار عمل می‌کنند و برای اختلاف فشار در دو طرف صفحه، سوپاپ باز شده و در اثر خاصیت فنری صفحات، بسته می‌شود. سوپاپ‌ها از صفحات فولادی به ضخامت $2/0$ تا 1 میلی‌متر، ساخته می‌شود. سوپاپ رانش با بالا رفتن پیستون در کمپرسور و سوپاپ مکش با پایین آمدن آن باز می‌شود.

شکل ۲-۷ باز و بسته شدن سوپاپ‌ها را نشان می‌دهد و شکل ۲-۸ نمونه‌هایی از سوپاپ کمپرسور بسته را نشان می‌دهد.

سوپاپ رانش سوپاپ مکش



شکل ۷-۲-۷- تراکم مبرد در سیلندر



شکل ۷-۲-۸- یک نمونه از سوپاپ مکش و رانش بر روی صفحه‌ی سوپاپ کمپرسور بسته‌ی تناوبی

حجم ناگهانی و کم کردن سرعت، می‌گیرند. صداخفه‌کن از یک استوانه که معمولاً دارای پره‌های داخلی است، تشکیل شده است (شکل ۷-۹).

۷-۲-۷- صداخفه‌کن^۱: بیشتر کمپرسورهای کوچک دارای وسیله‌ی صداخفه‌کن در لوله‌ی ورودی و خروجی هستند. صداخفه‌کن صدای ناهنجار کمپرسور را، بر اساس اصل افزایش



شکل ۷-۲-۹- صداخفه‌کن درون کمپرسور تناوبی بسته و صداخفه‌کن قابل نصب بر روی لوله‌ی رانش

میدان مغناطیسی دواری به وجود می‌آورد که باعث چرخیدن روتور می‌گردد. شکل ۲-۱۰ استاتور و روتور یک الکتروموتور کمپرسور بسته را نشان می‌دهد.

۲-۲-۸- استاتور: استاتور قسمت ثابت الکتروموتور است که روی آن یک یا چند سیم پیچ جهت ایجاد میدان مغناطیسی سوار شده است. سیم پیچ استاتور ممکن است با برق تک فاز و یا سه فاز کار کند و وقتی جریان برق از سیم پیچ های استاتور می‌گذرد،



(ب)



(الف)

شکل ۲-۱۰- استاتور و روتور یک کمپرسور بسته تناوبی

این سه پایانه تشکیل یک مثلث را می‌دهند که در اکثر کمپرسورها:

رأس بالایی مشترک دو سیم پیچ را با حرف (Common) C،

رأس سمت راستی سر سیم پیچ اصلی را با حرف (Run) R

و رأس سمت چپی سر سیم پیچ کمکی را با حرف S (Start)


نشان می‌دهند (شکل ۲-۱۱-الف).

همان طور که در شکل ۲-۱۱-ب نشان داده شده است،


در مواردی سه رأس مزبور 180° درجه در جهت عقربه های ساعت چرخیده اند.

۲-۲-۹- سربندی کمپرسورهای تک فاز: استاتور کمپرسورهای تک فاز دارای دو سیم پیچ است که به نام های سیم پیچ اصلی یا کار^۱ و سیم پیچ کمکی یا راه انداز^۲ نامیده می شود. چون سطح مقطع سیم پیچ اصلی بزرگ تر از سطح مقطع سیم پیچ کمکی است، مقاومت الکتریکی سیم پیچ اصلی کم تر از مقاومت الکتریکی سیم پیچ راه انداز است.

به دلیل این که یک سر سیم پیچ اصلی را با یک سر سیم پیچ کمکی از داخل کمپرسور به هم دیگر وصل می کنند، (مشترک دو سیم پیچ Common) پایانه های خروجی سیم پیچ استاتور کمپرسورهای تک فاز سه عدد هستند که نسبت به خود و بدنه کمپرسور عایق اند.



(الف) (ب)



(ج)

شکل ۱۱-۲-۲- پایانه سیم پیچ‌های کمپرسور تک‌فاز

۱۰-۲-۲- روتور: روتور قسمت متحرک هر کمپرسور معمولاً دارای دو شیر سرویس است:

۱- شیر سرویس مکش

۲- شیر سرویس تخلیه یا رانش

کمپرسور چه از نوع باز و چه از نوع نیمه‌بسته باشد دارای شیرهای مکش و تخلیه است. ولی در بعضی از انواع کمپرسورهای بسته فقط یک شیر وجود دارد که آن هم از نوع مکش است.

شکل ۱۲-۲، یک شیر سرویس با قسمت‌های مختلف آن

۱۰-۲-۲- روتور: روتور قسمت متحرک

الکتروموتور را تشکیل می‌دهد و تحت تأثیر میدان مغناطیسی استاتور به صورت دورانی حرکت می‌کند و به میل لنگ کمپرسور متصل می‌شود. روتوری که در کمپرسورها به کار برده می‌شود از نوع روتور فقس سنجابی^۱ است. به منظور خنک کردن سیم پیچ استاتور، در قسمت انتهایی روتور پرهایی قرار گرفته است.

۱۱-۲- شیرهای سرویس کمپرسور: هنگام

سرویس و تعمیر کمپرسورها از شیرهای سرویس استفاده می‌شود.

۱- این روتور مرکب است از یک عدد میله‌های مسی یا آلومینیمی که در شیارهای محیطی استوانه‌ی آهنی کار گذاشته شده است. این میله‌های هادی از دو طرف

توسط دو حلقه‌ی فلزی به هم مربوط می‌شوند و چون این مجموعه به قفس سنجاب‌ها شباهت دارد به آن روتور فقس سنجابی گفته می‌شود.

را نشان می‌دهد.

. کند (شکل ۲-۱۳).


ب) موقعیت نشیمنگاه عقب: محور شیر در جهت عکس عقربه‌های ساعت تا انتهای چرخانده می‌شود تا ارتباط کمپرسور با لوله‌ی مکش یا رانش برقرار و با محل نصب فشارسنج شیر قطع شود (شکل ۲-۱۴).

شیرهای سرویس را می‌توان در سه موقعیت قرار داد :

الف) موقعیت نشیمنگاه جلو: محور شیر در جهت عقربه‌های ساعت تا انتهای چرخانده می‌شود تا جریان گاز مبرد از خط مکش به کمپرسور و یا از کمپرسور به خط رانش را قطع



(ب)



(الف)

۱ = دربوش ساقه‌ی شیر

۲ = ساقه‌ی شیر

۳ = مخروطی شیر

۴ = محل اتصال به خط رانش یا مکش


۵ = محل اتصال گیج به شیر

۶ = دربوش محل اتصال گیج


۷ = محل اتصال به کمپرسور

شکل ۲-۱۲—قسمت‌های مختلف شیر سرویس

انتهای چهارگوش برای تناسب با آچار شیر سرویس



شکل ۲-۱۴—شیر سرویس در موقعیت back seated



شکل ۲-۱۳—شیر سرویس در موقعیت front seated

گاز بتواند به خطهای مکش یا راش راه داشته باشد و هم به محلی که فشارسنج نصب می‌شود جریان یابد (شکل ۲-۱۵).

ج) موقعیت میانی: محور شیر در جهت عقربه‌های ساعت و یا بر عکس چرخانده شده تا شیر در حالتی باشد که هم



شکل ۲-۱۵- با چرخش نیم تا یک دور در جهت عقربه‌های ساعت در موقعیت back seated، مسیر گیج نیز باز می‌شود.

قطعات مکانیکی و الکتریکی قسمت‌های مختلف کمپرسور به منظور آشنایی با طرز کار کمپرسور و هم‌چنین آشنایی با

۳-۲- باز و بسته کردن اجزای کمپرسور بسته

برش خورده را باز می‌کنیم.

۱-۲- دستور کار شماره‌ی ۱: باز و بسته کردن

اجزای کمپرسور بسته

ابزار و وسایل مورد نیاز: آچاربکس یا رینگی و آچار

تخت در اندازه‌های مختلف، پیچ‌گوشی کوتاه و بلند، چکش،

استاتور را باز کرده و با احتیاط استاتور را از روتور جدا کنید.

سنبله، دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل، ابردست، کمپرسور

برش خورده

مراحل انجام کار

۱- کمپرسور تناوبی از نوع بسته را که پوسته‌ی آن (قسمت

بالا) برش خورده است را تحويل بگیرید.

۲- با استفاده از پیچ‌گوشی بلند، سرهای سیم پیچ‌های

متصل به ترمینال‌های داخلی کمپرسور را باز کنید.

۳- مشعل را روشن کنید و لوله‌ی دهش را که از

واشر مابین صفحه‌ی سوپاپ و سیلندر خراب نشود. (سوپاپ‌های

سرسیلندر خارج شده و به بدنه‌ی داخلی کمپرسور متصل شده

مکش و دهش بر روی دو طرف صفحه‌ی سوپاپ قرار گرفته‌اند.)

است از محل اتصال به بدنه‌ی کمپرسور با مشعل گرم کنید و با

۸- مسیر جریان گاز و روغن را بررسی نمایید.

۹- وظیفه‌ی هر قطعه را بررسی نمایید.

۱۰- برای بستن اجزای کمپرسور از ردیف ۸ شروع و به

ردیف ۳ ختم کنید.

ابزار و دستگاه‌های مخصوص دارد.
توجه ۲: در تعمیرهای اساسی در هر باز و بسته کردن باید
واشرها را تعویض کرد.
گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید.

توجه ۱: میل لنگ و روتور در کمپرسورهای بسته
به صورت پرسی در کارخانه به همدیگر متصل می‌شوند؛ از این
رو باز کردن آن‌ها در محیط کارگاه امکان‌پذیر نیست و نیاز به

در شکل ۲-۱۶ تصاویری از مراحل بازکردن کمپرسور
تناوبی بسته نشان داده شده است.



(ب)



(الف)



(د)



(ج)

شکل ۲-۱۶



(و)



(هـ)



(جـ)



(زـ)



(طـ)

ادامهی شکل ۱۶-۲

۴-۲- شارژ روغن کمپرسور

نمره‌ی ۳۰ یا 4GS و برای سیستم‌های سردخانه‌ای (یخچال، فریزر و دستگاه‌های مشابه) با ماده‌ی مبرد ۱۲ از روغن نمره‌ی ۱۵ یا 3GS استفاده می‌شود. در سیستم‌های تبرید که ماده‌ی مبرد آن ۱۳۴a باشد از روغن ۱۰۰ SL استفاده می‌شود.

۱-۲- شارژ روغن کمپرسورهای بسته:

با قرار دادن لوله‌ی مکش کمپرسور در ظرف روغن و به کار انداختن کمپرسور روغن شارژ می‌شود که مقدار آن معمولاً بر روی کمپرسور بر حسب سانتی متر مکعب نوشته می‌شود.

کمپرسورهای بسته در کارخانه‌ی سازنده از روغن شارژ می‌شوند و به بازار عرضه می‌گردند. پس از تعمیر نیز لازم است، بعد از تخلیه‌ی روغن قبلی، بر اساس کاتالوگ کارخانه‌ی سازنده به مقدار لازم، روغن در کمپرسور آن‌ها شارژ شود. در جدول ۱-۲ مشخصات چند نمونه کمپرسور و مقدار روغن لازم برای هریک مشخص شده است. نوع روغن به کار رفته در کمپرسورها بستگی به نوع ماده‌ی مبرد دارد. معمولاً برای سیستم‌های تهویه مطبوع (چیلر، کولر گازی، پکیج) با ماده‌ی مبرد ۲۲ از روغن مطبوع (چیلر، کولر گازی، پکیج) با ماده‌ی مبرد ۲۲ از روغن

جدول ۱-۲- مقدار روغن چند مدل کمپرسور بسته

Model	مدل کمپرسور H.P approx	قدرت تقریبی	خنک کننده Cooling	شدت جریان استارت Locked rotor current	میزان شارژ روغن Oil charge
				A (آمپر)	cc (سانتی متر مکعب)
OPP 80 101A	$\frac{1}{5}$	OC		8.5	475
OPP 88 101A	$\frac{1}{4}$	OC		8.5	475
OPP 44 801	$\frac{1}{8}$	S		6.7	300
OPP 59 801	$\frac{1}{6}$	S		8.6	300
OPP 80 801	$\frac{1}{5}$	S		10.2	475

اختصارات : خنک کن روغن = OC استاتیک S =

۴-۲-۲- دستور کار شماره‌ی ۲: شارژ روغن

کمپرسورهای بسته

۱- یک سر شیلنگ را به لوله‌ی شارژ کمپرسور و سر دیگر آن را داخل ظرف روغن قرار دهید.

۲- لوله‌ی مکش را با درپوش یا انگشت مسدود نموده و کمپرسور را روشن کنید. روغن به داخل کمپرسور جریان می‌یابد.

۳- بعد از تمام شدن روغن درون ظرف، کمپرسور را

۴- خاموش کنید و شلنگ را از آن باز کنید. گزارش کار را در دفتر بنویسید و به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

ابزار و وسایل مورد نیاز: شلنگ شارژ، ظرف روغن

مدرج ، روغن کمپرسور.

مراحل انجام کار

۱- به اندازه‌ی موردنیاز، روغن کمپرسور تمیز را در داخل

ظرف مدرج بریزید.

تبرید (دستگاهی که این کمپرسور باستی بر روی آن نصب گردد) یک کمپرسور بسته در صورتی سالم است که دارای باشد.

توجه: معمولاً بر روی کمپرسورها جریان الکتریکی نامی درج نمی شود، چون هر کمپرسوری با هر نوع ماده‌ی مبرد یک جریان نامی دارد ولی بر روی آن‌ها جریان لحظه‌ای راه اندازی را که همان جریان روتور قفل شده باشد (L.R.A)^۱ می‌نویسند تا بر اساس این جریان کلید، فیوز، کابل و دیگر اجزای الکتریکی مدار انتخاب شود.

۶- صدای کار کردن کمپرسور کاملاً عادی باشد.

در جدول ۲-۲ مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته نشان

داده شده است.

۵-۲- آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته

شرایط زیر باشد:

۱- بین سیم پیچ‌های آن قطعی وجود نداشته باشد.

۲- سیم پیچ استارت و سیم پیچ کار دارای مقاومت باشند

(مقاومت سیم پیچ کار کمتر از سیم پیچ استارت است).

۳- هیچ کدام از سیم پیچ‌ها با بدنه اتصالی نداشته باشند.

۴- بعد از روشن شدن کمپرسور در لوله‌ی راش فشار

خروجی وجود داشته باشد (بیشتر از فشار کار کندانسور در دمای نقطه‌ی).

۵- جریان بی‌باری کمپرسور کمتر از جریان نامی دستگاه

جدول ۲-۲- مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته با مبرد a

220V, 50Hz

C	دماهی اوپرатор	-45	-40	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15	-10	-6.7	-5	0	5	7.2	10	15	20
W	ظرفیت بودتی							213	277	353	412	445	553	679	741	825	994	
W	قدرت کمپرسور							208	234	261	279	289	318	349	364	383	419	
A	شدت جریان نامی							1.84	1.88	1.92	1.96	1.98	2.07	2.20	2.27	2.39	2.65	

آوومتر انبری: مولتی‌متر انبری نوعی دستگاه اندازه‌گیری مرکب الکتریکی است که از آن برای اندازه‌گیری جریان متناوب، ولتاژ متناوب و مقاومت الکتریکی استفاده می‌شود. البته از این دستگاه برای اندازه‌گیری جریان متناوب (حتی جریان‌های متناوب بالا) بیشتر استفاده می‌شود.

اجزای ساختمان آوومتر انبری

- دو فک، یکی ثابت و دیگری متحرک، که به شکل انبر نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند. به همین جهت است که این وسیله را آمپر متر (آوومتر) انبری می‌نامند.
- اهرمی که فک متحرک را باز و بسته می‌کند.
- کلید انتخاب مقیاس که با آن می‌توان حداکثر مقادیر

۱-۵- آوومتر (مولتی‌متر): آوومتر (مولتی‌متر) دستگاهی است که می‌توان به وسیله‌ی آن چند کمیت مختلف را اندازه‌گرفت. کلمه‌ی آوومتر ساخته شده از کلمات آمپر، ولت، اهم و متر است. از این دستگاه می‌توان هم برای اندازه‌گیری و هم برای عیب‌یابی استفاده کرد. این دستگاه در دو نوع کتابی و انبری ساخته می‌شود و هر نوع آن به دو صورت عقرهای (انحرافی) و دیجیتالی موجود است.

اهم متر: با استفاده از اهم متر می‌توان قطع و یا وصل بودن مدار الکتریکی قطعات الکتریکی یا سیم کشی دستگاه تبرید را آزمایش کرد و از سالم یا خراب بودن آن‌ها مطلع شد. اهم متر یک وسیله‌ی بسیار خوب برای عیب‌یابی مدارهای الکتریکی است.

صفحه‌ی مدرج.

عبوری جریان – ولت و اهم را انتخاب کرد.

۸- پیچ ولوم برای تنظیم صفر اهم‌متر (adj-zero).

۴- صفحه‌ی مدرج که بر روی آن تقسیمات مربوط به شدت

۹- کلید قفل عقربه که با آن بعد از اندازه‌گیری، عقربه را

جریان، ولتاژ و مقاومت درجه‌بندی شده است.

قفل می‌کنند و بعد با فرصت کافی مقدار آن را می‌خوانند.

۵- دو رشته سیم رابط دارای فیش و در بعضی یک

شکل ۲-۱۷ شکل ظاهری و قسمت‌های مختلف مولتی‌متر

رشته سیم مجهر به باتری قلمی برای اندازه‌گیری مقاومت.

كتابي و آومتر انبری را نشان می‌دهد.

۶- دو عدد جا فیش محل اتصال سیم‌های رابط.

۷- پیچ تنظیم مکانیکی برای انطباق عقربه روى صفر




ب) نمای ظاهری مولتی‌متر کتابی دیجیتال با قابلیت اندازه‌گیری
درجه حرارت



الف) نمای ظاهری آومتر کتابی دیجیتال



د) مولتی‌متر انبری دیجیتال



ج) قسمت‌های مختلف آومتر کتابی دیجیتال

شكل ۲-۱۷- چند نوع مولتی‌متر کتابی و انبری



و) آمپر متر انبری دیجیتال

ه) آومتر انبری دیجیتال با قابلیت اندازه گیری فرکانس

ادامه شکل ۲-۱۷- چند نوع مولتی متر کتابی و انبری

۳- اهرم را فشار دهید تا فک متحرک از فک ثابت جدا شود.

۴- سیم حامل جریان متناوب را داخل فضای بین دو فک قرار دهید و اهرم را آزاد کنید تا فک ها به یکدیگر وصل شوند. مقدار آمپری را که عقربه در صفحه مدرج نشان می دهد بخوانید.

۵- توجه داشته باشید که فقط یک سیم (فاز یا نول) باید بین فضای دو فک قرار گیرد در غیر این صورت آمپر متر عدد صفر را نشان می دهد (شکل ۲-۱۸).

طریقه اندازه گیری جریان متناوب


- ۱- ابتدا عقربه را در صورتی که روی صفر قرار ندارد به وسیله‌ی پیچ تنظیم مکانیکی بر روی صفر منطبق کنید.
- ۲- کلید انتخاب مقیاس را روی آمپر متر قرار دهید. چنان‌چه حدود آمپری را که می‌خواهید اندازه بگیرید نمی‌دانید ابتدا کلید را روی حداکثر آمپر قرار دهید. در صورتی که عقربه‌ی دستگاه در وسط یا نیمه‌ی دوم صفحه مدرج قرار نگیرد باید کلید انتخاب مقیاس را کم کرد تا عقربه تا آن جا که ممکن است به وسط صفحه حرکت کند.




(ب)



(الف)




(ج)



(د)


شکل ۱۸-۲—روش اندازهگیری شدت جریان با آمپرمتر انبری

جریان خوانده شده تقسیم بر تعداد حلقه‌ها برابر با آمپر مصرفی خواهد بود (شکل ۲-۱۹).



(ب)

۶- در صورتی که شدت جریان کم باشد می‌توان دو یا چند حلقه از سیم را در بین دو فک قرار داد در این حالت شدت



(الف)

ده دور سیم

گیره‌ی سوسن‌سازی

(ج)

شکل ۲-۱۹- در اندازه‌گیری شدت جریان‌های کم - مقدار جریان خوانده شده بر تعداد حلقه‌ها برابر با شدت جریان مدار خواهد بود.

۲-۵-۲- دستور کار شماره‌ی ۳: آزمایش سالم و صفر آن را تنظیم کنید.

۵- یکی از سیم‌های رابط اهم‌متر را به ترمینال C و سیم رابط دیگر را اول به ترمینال S (شکل ۲-۲۱-الف) و سیم به ترمینال R کمپرسور (شکل ۲-۲۱-ب) وصل کنید. در دو حالت بایستی عقریه‌ی اهم‌متر منحرف شود و مقدار مقاومت بین C-R کم‌تر از مقاومت بین S-C باشد.

$$R_{C-S} > R_{C-R} \Rightarrow 11\Omega > 4\Omega$$

۶- یکی از سیم‌های رابط اهم‌متر را به ترمینال R و سیم رابط دیگر را به ترمینال S کمپرسور وصل کنید. در این حالت بایستی مقدار مقاومت خوانده شده از اهم‌متر برابر با مجموع مقاومت‌های بین C-R و C-S باشد (شکل ۲-۲۱-ج).

$R_{R-S} = R_{C-S} + R_{C-R} \Rightarrow R_{R-S} = 11 + 4 = 15\Omega$

گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید و جهت بررسی و کنترل به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

۲-۵-۲- بودن سیم پیچ کمپرسور بسته

وسایل و ابزار مورد نیاز: مولتی‌متر یا اهم‌متر، فازمتر، انبردست، پیچ‌گوشی و یک کمپرسور مستعمل.
مراحل انجام کار


۱- در جعبه‌ی اتصال برق کمپرسور را باز کنید.

۲- سلکتور مولتی‌متر را بر روی اهم (R × 10 K) قرار



دهید و عقریه‌ی آن را بر روی صفر تنظیم کنید.

۳- یکی از سیم‌های رابط اهم‌متر را به بدنه‌ی کمپرسور (به نقطه‌ای که رنگ نداشته باشد) و سیم دیگر رابط را به ترتیب به ترمینال‌های مشترک (C)، رانینگ (R) و استارت (S) کمپرسور وصل کنید. در صورتی که در سه حالت عقریه اهم‌متر منحرف نشود سیم پیچ کمپرسور اتصال بدنه ندارد (شکل ۲-۲۰).


۴- سلکتور اهم‌متر را بر روی درجه‌ی 1 × R قرار دهید



R-S



بين C و R سيم پيج رانيتگ
بين C و S سيم پيج استارت



جدول ۲-۳ مقدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و استارت چند نوع کمپرسور بسته را نشان می‌دهد. این مقادیر

برای تمام کمپرسورهای بسته صدق نمی‌کند.

جدول ۲-۴ مقدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و کمکی چند نوع کمپرسور تک فاز بسته

قدرت کمپرسور	$\frac{1}{8}$ HP	$\frac{1}{6}$ HP	$\frac{1}{5}$ HP	$\frac{1}{4}$ HP
مقاومت سیم پیچ اصلی	۴/۷Ω	۲/۷Ω	۲/۳Ω	۱/۷Ω
مقاومت سیم پیچ کمکی	۱۸Ω	۱۷Ω	۱۴Ω	۱۷Ω

در صورتی که فقط یک دور داشته باشند سه رشتہ سیم از پوسته‌ی استاتور آن‌ها خارج شده که همانند کمپرسور با نام‌های C-R و S مشخص می‌شوند و در صورتی که دارای دو و یا سه دور سرعت باشند به ترتیب ۴ و ۵ رشتہ سیم از پوسته‌ی استاتور آن‌ها خارج شده است. این موتور فن‌ها بیشتر در آب سردکن‌های بزرگ، کولرهای گازی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.


شرايط سالم بودن سیم پیچ فن‌ها همانند شرايط سالم بودن سیم پیچ کمپرسورهای تک فاز است برای آزمایش سالم بودن آن‌ها بر اساس دستور کار شماره‌ی ۳ عمل کنید.

یک فن سالم علاوه بر داشتن یک سیم پیچ سالم بایستی از نظر مکانیکی نیز سالم باشد، یعنی روتور آن کاملاً روان باشد و یاتاقان‌های محور روتور (بوش شفت) دارای خوردگی نباشند (محور روتور به سمت بالا و پایین لقی نداشته باشد) شکل الف از ۲-۲۲ سیم پیچ یک موتور فن با راه انداز لحظه‌ای و شکل ب از ۲-۲۲ سیم پیچ یک موتور فن با راه انداز دائمی و یک دور را نشان می‌دهد. در شکل ج از ۲-۲۲ نیز سیم پیچ یک موتور فن را با راه انداز دائمی و چند دور ملاحظه می‌کنید.


۶-۲-۶ آزمایش موتور فن کندانسور و اوپراتور موتور فن‌های مورد استفاده در دستگاه‌های تبرید و تهویه مطبوع خانگی تک فاز بوده و از نظر تعداد سیم پیچ بر دو نوع هستند.

(الف) موتورهایی که یک سیم پیچ دارند: استاتور این نوع فن‌ها یک سیم پیچ اصلی دارد و از دو حلقه‌ی مسی به جای سیم پیچ کمکی استفاده شده است و از استاتور آن‌ها دو رشتہ سیم خارج شده که بایستی به برق متصل شوند. این نوع موتورها بیشتر در فن کندانسور یخچال‌های ویترینی و آب سردکن‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.


(ب) موتورهایی که دو سیم پیچ دارند: این موتورها علاوه بر سیم پیچ اصلی دارای یک سیم پیچ کمکی است که به صورت موازی با سیم پیچ اصلی در مدار قرار می‌گیرد که در بعضی از موتورها به صورت لحظه‌ای در مدار قرار می‌گیرد و توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌گردد. در بعضی از موتورها سیم پیچ کمکی به طور دائم در مدار قرار می‌گیرد و با یک خازن روغنی به صورت سری بسته می‌شود. این موتورها



شکل A



شکل B



شکل C


- کم :low
- متوسط :Med
- زیاد :Hi
- R: اصلی (رانیتگ)
- S: راه انداز (استارت)
- C: مشترک

شکل ۲-۲۲—روش های راه اندازی موتور فن ها

در شکل ۲-۲۳ و ۲-۲۴ محل نصب یک نوع موتور فن یونیت و در شکل ۲-۲۵ چند نوع الکتروفن (موتور فن) اواپراتور اواپراتور و دو نوع موتور فن کندانس مریبوط به کندانسینگ و کندانس نشان داده شده است.



شكل ٢-٢٤—موتور فن کندانسر نصب شده بر روی کندانسینگ یونیت




شكل ٢-٢٣—موتور فن اوپراتور یخچال با اوپراتور کویل پره دار



(ب)



(الف)




(د)



(ج)

شكل ٢-٢٥—چند نوع موتور فن



(ا)

(ب)

ادامهی شکل ۲-۲۵- چند نوع موتور فن

قطع و وصل، یک پیچ مخصوص تنظیم تفاضلی (دیفرانسیل) نیز دارد که توسط کارخانه سازنده تنظیم می شود و باید آن را دست کاری کرد.

اغلب ترموستات های دستگاه های تبرید خانگی و کولرهای گازی دارای دو فیش اتصال هستند ولی بعضی از ترموستات ها سه فیش اتصال دارند که از فیش سوم برای موارد زیر استفاده می شود.

(الف) مربوط به لامپ سیگنال که حالت کار کرد (روشن بودن) کمپرسور را نشان می دهد.

(ب) مربوط به لامپ سیگنال که حالت استراحت (خاموش بودن) کمپرسور را نشان می دهد.

(ج) مربوط به لامپ سیگنال نشان دهنده ذوبان برفک (دیفراست).

در شکل ۲-۲۶ چند نوع ترموستات دستگاه های تبرید خانگی نشان داده شده است.

۷-۲- آزمایش سالم بودن ترموستات

ترموستات وسیله ای است که برای کنترل درجه حرارت دستگاه تبرید به کار برد می شود.

در سیکل های تبرید خانگی ترموستات با کمپرسور به طور سری در مدار قرار می گیرد و با قطع ترموستات کمپرسور نیز خاموش می شود. قطع و وصل ترموستات بر اساس انقباض و انبساط گاز درون لوله می ترموستات (ناشی از درجه حرارت اوپراتور) به وجود می آید. با کاهش درجه حرارت گاز منقبض و ترموستات قطع می شود. بر عکس با افزایش درجه حرارت گاز منبسط و ترموستات وصل می گردد. اگر گاز درون لوله می ترموستات خارج شود (براژر شکسته شدن لوله) دیگر ترموستات عمل نمی کند و کلید آن به حالت قطع خواهد بود. در این صورت ترموستات غیرقابل استفاده بوده و باید تعویض شود.

هر ترموستاتی علاوه بر داشتن ساقه های تنظیم درجه حرارت



شکل ۲-۲۶ - چند نوع ترمومترات دستگاه تبرید کوچک

بعضی ترمومترات‌های یخچالی دارای دکمه‌ی ذوبان بر فک (معمول‌اً در درجه حرارت C ۶) مجدداً ترمومترات وصل می‌گردد. (دیفراست طبیعی) هستند که با فشار دادن آن ترمومترات قطع و جدول ۲-۴ درجه حرارت قطع کم‌ترین و بیش‌ترین سرماهی کمپرسور خاموش می‌شود و زمانی که عمل دیفراست تمام شود ترمومترات چند دستگاه تبرید متدائل را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۲- درجه حرارت قطع ترمومترات چند دستگاه تبرید خانگی بر حسب C

نام دستگاه	یخچال خانگی	فریزر	آب سرد کن	یخچال جذبی	کولر گازی	ملاحظات
درجه حرارت قطع C کم‌ترین سرما	-۲	-۱۵	۶	-۱	۲۵	ترموترات را کاملاً خلاف جهت عقربه‌ی ساعت بچرخانید
درجه حرارت قطع C بیش‌ترین سرما	-۲۵	-۳۲	-۳	-۱۱	۱۵	ترموترات را کاملاً هم جهت عقربه‌ی ساعت بچرخانید

۱-۲-۲- دستور کار شماره‌ی ۴: آزمایش سالم

بودن ترموموستات

۵- ترموموستات را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید. در صورت سالم بودن بایستی وصل گردد و مجدداً عقربه‌ی اهم متر منحرف شود.

تذکر: برای آزمایش ترموموستات کولر گازی می‌توانید آزمایش را در محیط با درجه حرارت ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی‌گراد انجام دهید.

ب) آزمایش ترموموستات مربوط به دستگاه‌های زیر

صفر:

چون درجه حرارت قطع این نوع ترموموستات‌ها زیر صفر است نمی‌توان از يخ به عنوان عامل تحریک کننده و قطع کننده‌ی ترموموستات استفاده کرد. برای انجام این آزمایش باید بالب ترموموستات به اوپرатор یک دستگاه تبرید زیر صفر در حال کار متصل نمود و مراحل ذکر شده در مرحله‌ی الف را انجام داد. این نوع ترموموستات‌ها در درجه حرارت محیط بایستی به حالت وصل باشند و عقربه‌ی اهم متر منحرف گردد، در غیر این صورت ترموموستات خراب و غیرقابل استفاده است.

گزارش کار را در دفتر گزارش کار بنویسید و تحويل هنرآموز کارگاه دهید.

خرد شده، ترموموستات بالای صفر و ترموموستات زیر صفر.

مراحل انجام کار:

الف) آزمایش ترموموستات مربوط به دستگاه‌های بالای

صفر:

۱- لوله‌ی مویی ترموموستات را بررسی کنید که دارای بریدگی و یا شکستگی، که باعث خارج شدن گاز درون آن می‌شود، نباشد.

۲- ترموموستات را کاملاً برخلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

۳- سلکتور مولتی‌متر را بر روی اهم قرار دهید و سیم‌های رابط آن را به فیش اتصالی ترموموستات وصل کنید. بایستی ترموموستات در حال وصل باشد و عقربه‌ی اهم متر منحرف گردد.


۴- بالب ترموموستات را درون ظرف یخ قرار دهید. پس از مدتی باید ترموموستات قطع کند و انحراف عقربه‌ی اهم متر نیز قطع شود.

رله ایجاد می‌گردد.


هنگام راه‌اندازی کمپرسور، به دلیل بالا بودن جریان راه‌اندازی، درون سیم‌پیچ رله یک میدان مغناطیسی قوی ایجاد می‌شود که در نتیجه‌ی آن هسته‌ی آهنی به طرف بالا کشیده شده و کلید رله بسته می‌شود و کمپرسور شروع به کار می‌کند. زمانی که جریان کمپرسور به جریان نامی رسید شدت میدان مغناطیسی سیم‌پیچ رله ضعیف می‌شود و هسته براثر نیروی وزن خود به طرف پایین می‌آید و کلید رله قطع شده و سیم‌پیچ کمکی (راه‌انداز) از مدار خارج می‌گردد. در شکل ۲-۲۷ مدار الکتریکی رله‌ی جریان نشان داده شده است.

۱-۲-۸- آزمایش سالم بودن رله‌ی جریان

رله‌ی جریان کلیدی است مغناطیسی شامل سیم‌پیچ کوچکی که به دور یک محفظه پیچیده شده و داخل یک هسته‌ی آهنی وجود دارد. قطر سیم‌پیچ رله مناسب با قدرت کمپرسور انتخاب می‌شود و چون سیم‌پیچ رله با سیم‌پیچ کمپرسور (R) به طور سری در مدار قرار می‌گیرد دارای تعداد دور کم می‌باشد تا افت ولتاژ ایجاد نگردد. در داخل رله کلیدی وجود دارد که در حالت عادی اتصال آن باز است که این خود بزرگ‌ترین عیب رله‌های جریان است؛ زیرا کلید رله با جریان زیاد راه‌اندازی وصل می‌گردد که در لحظه‌ی بسته شدن کلید جرقه‌ی نسبتاً شدیدی بین کنکات‌های کلید




شکل ۲-۲۷—مدار الکتریکی کمپرسور و رلهی جریان



شکل ۲-۲۹—رلهی استارت (از نوع جریان) با اولر لود که روی محفظه‌ی کمپرسور نصب شده است.

شکل ۲-۳۰ برش یک رلهی جریان را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳۰—نمای برش‌خورده‌ی یک رلهی جریان

یک رله از سه ترمینال تشکیل شده است که آن‌ها را با حروف L، M و S نشان می‌دهند. ترمینال L محل ورود جریان برق به رله است و ترمینال‌های M و S به ترتیب به ترمینال‌های R و S کمپرسور متصل می‌شوند. در شکل ۲-۲۸ نمای ظاهری رلهی جریان را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۸—رلهی جریان

شکل ۲-۲۹ نموده‌ی اتصال یک رلهی جریان را به یک کمپرسور بسته نشان می‌دهد.

۱-۸-۲- دستور کار شماره ۵: آزمایش رله

جريان

۳- سلکتور مولتی متر را در حالت اندازه‌گیری اهم قرار دهید.

۴- یکی از سیم‌های رابط اهم متر را به ترمینال L و سیم

رابط دیگر را به ترمینال M رله متصل کنید. در صورت سالم بودن سیم پیچ رله و نداشتن قطعی، عقربه‌ی اهم متر منحرف می‌گردد و مقدار مقاومت سیم پیچ را نشان می‌دهد (شکل ۲-۳۱-الف).

۵- یکی از سیم‌های رابط اهم متر را به ترمینال M و سیم دیگر آن را به ترمینال S رله متصل کنید. در صورت سالم بودن رله در این حالت کلید باز است و عقربه‌ی اهم متر منحرف نمی‌گردد (شکل ۲-۳۱-ب). سپس رله را به اندازه‌ی 180° سر و ته کنید. در این حالت بایستی کلید رله وصل و عقربه‌ی اهم متر منحرف شود (شکل ۲-۳۱-ج).


گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید و به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی متر (اهم متر)، رله جریان.

مراحل انجام کار: ابتدا باید دانست، کمپرسورهایی که ترمینال مشترک سیم پیچ آنها (C) رأس بالای مثلث باشد، هنگام نصب و آزمایش رله باید سیم پیچ رله به طرف پایین قرار گیرد. بر عکس، کمپرسورهایی که ترمینال مشترک سیم پیچ آنها (C) رأس پایین مثلث باشد سیم پیچ رله باید به طرف بالا قرار گیرد تا در حالت عادی کلید رله باز باشد.


۱- رله را با دست چند دفعه به طرف بالا و پایین تکان دهید تا صدای حرکت آزادانه‌ی هسته‌ی آهنی شنیده شود.

۲- رله جریان را در حالت نصب صحیح در دست بگیرید (طبق توضیح فوق).




رله جریان در وضعیت نصب صحیح

ب) در صورت سالم بودن کنتاکت (کلید) رله، عقربه‌ی منحرف نمی‌شود.



رله جریان در وضعیت نصب صحیح

الف) در صورت سالم بودن رله، عقربه‌ی اهم متر منحرف نمی‌شود.



ج) رله جریان در حالتی که 180° چرخیده است. عقربه منحرف خواهد شد.

شکل ۲-۳۱- مراحل انجام آزمایش رله جریان

راهنمای نقشه:

M: ترمینال مربوط به پایانه‌ی اصلی (رانینگ)

S: ترمینال مربوط به پایانه‌ی راه انداز (استارت)

L: محل اتصال جریان ورودی به رله

۲-۹ آزمایش سالم بودن رله‌ی ولتاژ

راه انداز کمپرسور به طور موازی در مدار قرار می‌گیرد.


رله‌ی ولتاژ سه پیچ اتصال دارد که با اعداد ۱-۲-۵

نام‌گذاری شده‌اند. پیچ شماره‌ی ۱ به یک سر خازن راه‌انداز (خازن خشک)، پیچ شماره‌ی ۲ به ترمینال استارت (S) کمپرسور و پیچ شماره‌ی ۵ به ترمینال مشترک (C) کمپرسور متصل می‌شود. شکل ۲-۳۲ مدار الکتریکی و شکل ۲-۳۳ نمای داخلی رله‌ی ولتاژ را نشان می‌دهد.

پس از راه‌اندازی کمپرسور (رسیدن سرعت کمپرسور به حدود ۷۵٪ سرعت نامی) ولتاژ به اندازه‌ی ولتاژ طراحی رله‌ی ولتاژ می‌رسد و کلید باز می‌شود.

از این رله در موتورهایی که گشتاور راه‌اندازی بالایی دارند استفاده می‌شود. کنتاکت رله‌ی ولتاژ در شرایط عادی بسته است. در لحظه‌ی راه افتادن کمپرسور، به علت افت ولتاژ، شدت میدان مغناطیسی بین رله برای جذب هسته‌ی آهنی آن کافی نیست، ولی پس از راه افتادن کمپرسور، شدت میدان مورد نظر ایجاد گردیده و کنتاکت رله باز می‌شود تا زمانی که کمپرسور کار می‌کند باز خواهد ماند.

سیم پیچ بین رله‌ی ولتاژ نسبت به سیم پیچ رله‌ی جریان دارای سطح مقطع کم و تعداد دور بیشتری است و با سیم پیچ




شکل ۲-۳۲- مدار رله‌ی ولتاژ در حالت کار

در شکل ۲-۳۴ نمای ظاهری رله‌ی ولتاژ (پتانسیل) نشان داده شده است.



شکل ۲-۳۴-۲- رله‌ی پتانسیل



شکل ۲-۳۳- نمای داخلی رله‌ی پتانسیل

۳- سیم‌های رابط اهم متر را به پیچ‌های شماره‌ی ۱ و ۲ رله‌ی ولتاژ وصل کنید. در صورت سالم بودن کلید (کنکات) رله در این حالت بایستی وصل باشد و عقربه‌ی اهم متر منحرف گردد (شکل ۲-۳۵-ب).

۴- سلکتور مولتی‌متر را در حالت اندازه‌گیری ولتاژ AC (رنج بالاتر از 220° ولت) قرار داده و سپس ولتاژ 220° را به اتصال ۲ و ۵ اعمال کرده و با ولت‌متر ولتاژ را در اتصال ۱ و ۵ اندازه‌گیری کنید. در این حالت ولت‌متر باید عدد صفر را نشان دهد (شکل ۲-۳۵-ج).

۵- گزارش کار را در دفتر بنویسید.


۲-۹-۱-۶- دستور کار شماره‌ی ۶: آزمایش سالم

بودن رله‌ی ولتاژ
ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی‌متر، پیچ گوشته و رله‌ی ولتاژ.


مراحل انجام کار:

۱- سلکتور مولتی‌متر را در حالت اهم قرار دهید (بهتر است آن را روی رنج $1K \times R$ قرار دهید).


۲- سیم‌های رابط اهم متر را به پیچ‌های شماره‌ی ۲ و ۵ رله‌ی ولتاژ اتصال دهید. در صورت سالم بودن سیم‌پیچ و نداشتن قطعی، عقربه‌ی اهم متر منحرف خواهد شد (شکل ۲-۳۵-الف).



الف) در صورت سالم بودن بوینن رله‌ی پتانسیل عقربه‌ی اهم متر منحرف می‌شود.



ج) در این حالت ولتاژ عقربه اهم متر منحرف می‌شود



ب) در صورت سالم بودن کلید رله‌ی ولتاژ عقربه اهم متر منحرف می‌شود و روی صفر قرار می‌گیرد.

شکل ۲-۳۵

۱۰-۲- اورلود

که در نتیجه کمپرسور خاموش می‌شود و تا زمانی که هیتر و تیغه‌های بی‌متالی سرد نشود مجدداً وصل نمی‌گردد (در درجه حرارت C ۱۰۵ قطع و در درجه حرارت C ۶۱ وصل می‌شود). برای این که اورلود بتواند درجه حرارت بدنی کمپرسور را کنترل نماید بایستی صفحه‌ی صاف اورلود کاملاً به بدنی کمپرسور چسبیده باشد. شکل ۲-۲۹ طریقه‌ی نصب و اتصال سیم‌های آن به کمپرسور و ستون دوم جدول ۲-۵ مشخصات انواع اورلودهای مورد استفاده در یخچال، یخچال‌فریزر و آب‌سردکن را نشان می‌دهد. در این جدول مشخصات رله‌ی استارت و هات‌پلات (رله و اورلود) نیز نشان داده شده است. در شکل ۲-۳۶ نمای ظاهری اورلود را مشاهده می‌کنید.

اورلود یک وسیله‌ی حفاظتی است و هنگامی که جریانی بیش‌تر از جریان مجاز کمپرسور از آن عبور کند و یا در اثر اختلال پیش‌آمده، کمپرسور بیش از اندازه گرم شود جریان برق را، قبل از این که به سیم‌پیچ کمپرسور صدمه‌ای برسد، قطع می‌کند؛ بدین علت اورلود در مدار با سیم‌پیچ کار کمپرسور به طور سری قرار می‌گیرد. یک سر اورلود به ترتیب مشترک (C) سیم‌پیچ کمپرسور و سر دیگر به جریان برق متصل می‌شود. اورلود از یک گرم کن (هیتر) و یک تیغه‌ی بی‌متالی تشکیل شده است که به طور سری به هم دیگر متصل شده‌اند. با عبور جریان اضافی از اورلود گرمکن آن گرمای زیادی تولید می‌کند که این گرمای باعث قطع شدن تیغه‌ی بی‌متالی می‌شود.

جدول ۲-۵- مشخصات انواع کمپرسورها، رله‌ها و اورلودهای مورد استفاده در یخچال، یخچال‌فریزر و آب سرد کن

ردیف	کمپرسور مدل نیکی	کمپرسور مدل ناسیونال	کمپرسور مدل دانفوس	قدرت کمپرسور (HP)	شدت جریان (آمپر)	مدل رله‌ی استارت	مدل اورلود	مدل هات‌پلات ^۱
۱	M3.5	80W	K3.5	۱/۱۱	۰/۹	9660AO492 MTRP000301	MRP419 HX3131 T001612	M2010J
۲	M4	100W	K4.5 (2600)	۱/۸	۱	9660A040104	MRP410 HX3131	M2030J
۳	M5	125W	K5.5 (2800)	۱/۶	۱/۱	9660A040 115 MTRP3201	MSP382 HSH3131 T43CC12	M2040J
۴	M7	140W	K7.5 (2754)	۱/۵	۱/۳	3702 121-118 119	34	M7115-170w
۵	M9 یا A9HK	175W	K8.5 (2854)	۱/۴	۱/۵	9660A041 127	MRR59 AA1X3131 T150-1745	A2270J

۱- هات‌پلات: رله و اورلودهایی که سر هم در یک جعبه‌ی چهارگوش قرار دارند را هات‌پلات گویند.



شکل ۲-۳۶ نمای اورلود



۱-۱۰-۲-دستور کار شماره ۷: آزمایش اورلود

اورلود وجود دارد (شکل ۲-۳۷).
۳- در حالتی که دو سر سیم‌های اهم‌متر به ترمینال‌های اورلود متصل است بدنهٔ اورلود را به وسیلهٔ یک سطح گرم‌کننده (هویهٔ چکشی و یا اطو) حرارت دهید، کنتاکت‌های اورلود باید قطع شده و عقریهٔ اهم بر روی عدد بی‌نهایت برگردد. درجه حرارت قطع و وصل اورلود را با ترمومتری دقیق مانند ترمومتر دیجیتال اندازه‌گیری و تعیین کنید. گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید.

ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی‌متر، اورلود، ترمومتر،

وسیلهٔ گرم‌کننده (هویهٔ چکشی یا اطو)
مراحل انجام کار

- ۱- سلکتور مولتی‌متر را روی اهم قرار دهید.
- ۲- دو سر سیم‌های رابط اهم‌متر را به ترمینال‌های خروجی اورلود وصل کنید. در صورتی که عقریهٔ اهم‌متر منحرف (درجه حرارت معمولی محیط) گردید احتمال سالم بودن



شکل ۲-۳۷- در صورتی که عقریه منحرف شود، احتمال سالم بودن اورلود وجود دارد.

۱۱-۲- خازن

ب) خازن راه انداز (خازن خشک): این خازن به طور لحظه‌ای و در هنگام راه اندازی موتورها با سیم پیچ کمکی به طور سری در مدار قرار می‌گیرد و سپس توسط رله‌ی ولتاژ و یا رله‌ی جریان از مدار خارج می‌شود.

معمولًاً برای تخلیه‌ی بار الکتریکی خازن‌های خشک شارژ شده یک مقاومت الکتریکی (از نوع کربنی) را به طور موازی با خازن لحیم می‌کنند. در صورت نداشتن مقاومت برای تخلیه‌ی بار الکتریکی می‌توان به وسیله‌ی یک تک سیم خازن را اتصال کوتاه داد (برق خازن بایستی قطع باشد). در شکل ۲-۳۸ چند نمونه از خازن نشان داده شده است.

خازن وسیله‌ای است که به منظور ایجاد گشتاور قوی راه اندازی و حرکتی در موتورهای تک فاز به کار می‌رود. ظرفیت هر خازن بر حسب میکروفاراد (F). بر روی بدنه‌ی آن نوشته شده است. خازن‌ها به طور سری با سیم پیچ کمکی (راه انداز) در مدار قرار می‌گیرند و بر دو نوع اند.

الف) خازن کار (خازن روغنی): این خازن به طور دائم با سیم پیچ راه انداز به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد. ظرفیت خازن کار نسبت به خازن راه انداز کمتر است. ظرفیت این خازن‌ها معمولًاً تا 40° میکروفاراد می‌باشد.



شکل ۲-۳۸- خازن کار و خازن استارت

مراحل انجام کار

الف) آزمایش سالم بودن خازن

- ۱- سلکتور مولتی‌متر را در حالت اهم قرار دهید (از رنج $K \times 10^3 R$ و یا بیشتر استفاده کنید).
- ۲- خازن را به وسیله‌ی یک تکه سیم تخلیه کنید

۱۱-۲- دستور کار شماره‌ی ۸: آزمایش سالم


بودن خازن

ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی‌متر، ولت‌متر تابلویی، آمپر‌متر تابلویی، سر پیچ لامپ، دوشاخه‌ی برق، مقداری سیم، فاز‌متر، پیچ‌گوشتی، سیم لخت کن، سیم‌چین و خازن.

انحراف عقربه‌ی اهم متر قطع نشده خازن دارای اتصال کوتاه است و اگر عقربه اصلاً منحرف نشده خازن دارای قطعی است که در هر دو حالت غیرقابل استفاده و خراب است. اگر بدنده‌ی خازن دارای سوراخ و یا شکستگی باشد نیز خازن خراب است.

(در صورت شارژ بودن).

۳- سیم‌های رابط اهم متر را به دو سر خازن وصل کنید. در صورت سالم بودن خازن عقربه‌ی اهم متر برای یک لحظه منحرف شده و باز دیگر به حالت اول خود برمی‌گردد (شکل ۲-۳۹). اگر



شکل ۲-۳۹- در صورت سالم بودن خازن، عقربه‌ی اهم متر یک لحظه منحرف شده و سپس به حالت اول بر می‌گردد.

آمپر متر خیلی کم باشد می‌توانید چند لامپ دیگر را با لامپ قبلی موازی بیندید تا جریان مدار به اندازه‌ی قابل خواندن با آمپر متر برسد) و ولت متر را یادداشت کنید و با استفاده از فرمول $C = \frac{A}{V}$ (آمپر و V ولت) ظرفیت تقریبی خازن بر حسب میکروفاراد را محاسبه نمایید.


ب) آزمایش سالم بودن و تعیین ظرفیت خازن

۱- مداری طبق شکل ۲-۴۰ آماده کنید.

۲- دوشاخه را به برق 220° ولت وصل کنید. در صورت

سالم بودن خازن لامپ با نوری ضعیف تراز حالت طبیعی روشن می‌شود. اما اگر نور لامپ طبیعی باشد و یا اصلاً روشن نشود خازن خراب است.

۳- در صورت سالم بودن خازن اعداد آمپر متر (اگر عدد



شکل ۲-۴۰- مدار آزمایش سالم بودن و تعیین ظرفیت خازن

۱۲-۲- تایمر دیفراست

آن برق مدار تبرید تأمین می‌گردد.

۳- کنتاکت در حالت عادی باز (N.O)^۱، که از طریق آن برق مدار هیتر دیفراست تأمین می‌شود.

توجه: نوعی از تایمر که در یخچال فریزرها مورد استفاده قرار می‌گیرد غیرقابل تنظیم است و از سوی کارخانه‌ی سازنده به طور اتوماتیک بعد از هر چند ساعت کار مفید (معمولًاً ۸ ساعت) سیستم دیفراست را وصل می‌کند و پس از اتمام عمل دیفراست مجددًاً سیستم تبرید را راهاندازی می‌کنند. در این نمونه تایمرها یکی از سیم‌های برق موتور از داخل تایمر به اتصال مشترک کلید تایمر متصل شده است در نتیجه دارای چهار کنتاکت اتصال می‌باشد.

در شکل ۲-۴۱ یک تایمر یخچال فریزر شان داده شده است.

در شکل ۲-۴۲ تصویرهایی از تایمر دیفراست‌های غیرقابل تنظیم که در دیفراست یخچال فریزرها کاربرد دارد را مشاهده می‌کنید.


به منظور جلوگیری از کاهش قدرت برودتی اوپراتور بایستی بر فک‌های تشکیل شده بر روی اوپراتور ذوب شود. عمل آب کردن بر فک را دیفراست می‌گویند. زمان و مدت دیفراست به طور خودکار به وسیله‌ی تایمر (ساعت) دیفراست تنظیم می‌شود. هر تایمر دیفراست از دو قسمت تشکیل شده است: موتور و کلید.

(الف) موتور تایمر با برق تک فاز ۱۱۰ و یا ۲۲۰ ولتی (و یا هر ولتاژی که بر روی آن قید شده) کار می‌کند. بر روی محور (روتور) این موتور چرخ دندنه‌های وجود دارد که با تنظیم آن‌ها زمان و مدت زمان دیفراست کنترل می‌شود.

(ب) کلید تایمر از نوع کلید تبدیل است و از سه کنتاکت اتصال تشکیل شده است. این سه کنتاکت عبارت‌اند از:

۱- کنتاکت مشترک (C) که برق ورودی به آن متصل می‌شود.

۲- کنتاکت در حالت عادی بسته (N.C)^۱، که از طریق



شکل ۲-۴۱- تایمر دیفراست



(ب)



(الف)

شکل ۲-۴۲- چند نوع تایمر دیفراست

(در این مدار ۳) کلید و سیم رابط را به اتصال معمولاً بسته
N.C (در این مدار ۴) وصل کنید.

در صورت سالم بودن کلید تایмер عقربه‌ی اهم‌متر منحرف
می‌شود (شکل ۲-۴۳- ب).

۴- یکی از سیم‌های رابط اهم‌متر را به اتصال مشترک
(C) (در این مدار ۳) و سیم رابط دیگر را به اتصال معمولاً
باز (N.O) (در این مدار ۲) وصل کنید. در صورت سالم
بودن کلید تایмер عقربه‌ی اهم‌متر منحرف نمی‌گردد (شکل
۲-۴۳- ج).

۵- با دست چرخ دنده‌ی تنظیم زمان دیفراست را در
جهت مشخص شده بر روی آن بچرخانید تا زمان دیفراست
فرا برسد. در این حالت باید عقربه‌ی اهم‌متر برای پیچ (N.O)
منحرف گردد ولی برای پیچ (N.C) منحرف نگردد.

۱-۱۲-۲- دستور کار شماره‌ی ۹: آزمایش سالم

بودن تایمر دیفراست

ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی‌متر، تایمر دیفراست.

مراحل انجام کار


۱- سلکتور مولتی‌متر را در حالت اهم‌متر قرار دهید.

۲- سیم‌های رابط اهم‌متر را به دو اتصال مربوط به سیم‌پیچ
موتور تایmer (اتصال‌های ۱ و ۳) وصل کنید. در صورت سالم
بودن و نداشتن قطعی عقربه‌ی اهم‌متر منحرف نمی‌شود (شکل
۲-۴۳- الف).

توجه: اتصالات مربوط به سیم‌پیچ موتور تایmer
معمولًاً با حروف b و a یا A۲ و A۱ بر روی آن نوشته شده
است.


۳- یکی از سیم‌های رابط اهم‌متر را به اتصال مشترک C

تایمر دیفراست




- محل اتصال به نول
- محل اتصال به گرم کن دیفراست
- محل اتصال به فاز
- محل اتصال به کمپرسور
- موتور تایمر دیفراست

الف) در صورت سالم بودن موتور تایمر عقربه اهمتر منحرف می شود.



ب) در صورت سالم بودن کلید تایمر عقربه صفر را نشان می دهد.




ج) در صورت سالم بودن کلید تایمر عقربه منحرف نخواهد شد.

شکل ۴۳-۲- آزمایش سالم بودن تایمر دیفراست

۱۳-۲- هیتر دیفراست

مخصوص وجود دارد) و با ولتاژ 110° - 220° و 380° ولتی کار می‌کنند.




شکل ۲-۴۴- محل قرارگیری هیتر دیفراست بر روی کویل‌های اوپراتور

در شکل ۲-۴۵ چند مدل هیتر دیفراست نشان داده شده است.



(ب)




(د)

یکی از متداول ترین روش‌های ذوب کردن برفک اوپراتور استفاده از گرمکن الکتریکی (هیتر برقی) است. هیتر دیفراست بر روی اوپراتور نصب می‌گردد و به وسیله‌ی ساعت دیفراست، ترمومترات و یا به طور دستی در زمان‌های لازم به طور خودکار روشن می‌شود و عمل دیفراست را انجام می‌دهد. شکل ۲-۴۴ طریقه و محل قرارگرفتن هیتر دیفراست بر روی کویل‌های اوپراتور را نشان می‌دهد.

هیترهای دیفراست را درون لوله‌های آلومینیمی، مسی و یا شیشه‌ای قرار می‌دهند (بین لوله و سیم هیتر عایق



(الف)



(ج)



شکل ۲-۴۵- انواع هیتر الکتریکی دیفراست

رابط را به ترتیب به دو سر سیم‌های خروجی هیتر دیفراست متصل کنید. در صورت نداشتن اتصال بدن عقربه‌ی اهم متر منحرف نمی‌شود. این آزمایش برای هیترهایی است که بدن‌های آن‌ها فلزی باشد (شکل ۲-۴۶-الف).

۳- سیم‌های رابط اهم متر را به دو سر سیم‌های هیتر دیفراست متصل کنید. در صورت سالم بودن هیتر و نداشتن قطعی عقربه‌ی اهم متر منحرف می‌گردد و مقاومتی را نشان می‌دهد. (شکل ۲-۴۶-ب)

۱۳-۲- دستور کار شماره‌ی ۱۰: آزمایش سالم


بودن هیتر دیفراست

ابزار و وسایل مورد نیاز: مولتی‌متر، سیم لخت کن و اوپرатор با هیتر دیفراست.

مراحل انجام کار

۱- سلکتور مولتی‌متر را روی رنج $K \times 10^0 R$ اهم قرار دهید.

۲- یکی از سیم‌های رابط اهم متر را به بدن و سیم دیگر



ب) در صورت سالم بودن اهم متر منحرف نمی‌شود.

الف) در صورت سالم بودن اهم متر مقاومتی را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۶- آزمایش سالم بودن هیتر دیفراست

وصل پایین صفر درجه‌ی سانتی‌گراد است (قطع بین ۷ الی ۲۲ C)

و وصل C-7 به پایین).

ترمودیسک‌ها در موارد زیر عمل می‌کنند:

(الف) اگر عمل دیفراست قبل از زمان پیش‌بینی شده به اتمام برسد.

(ب) اگر هیتر دیفراست به دلیل خراب بودن تایمر دیفراست دائمًا در مدار روشن بماند.

۱۴-۲- ترمودیسک

ترمودیسک وسیله‌ای است حفاظتی (ترموستات حد) که اوپرатор و محیط آن را در برابر گرمای بیش از حد ناشی از هیتر دیفراست محافظت می‌نماید. ترمودیسک‌ها را به‌طور سری با هیتر دیفراست در مدار قرار می‌دهند. درجه حرارت قطع و وصل ترمودیسک بر روی بدنی آن نوشته شده است. درجه حرارت قطع بالای صفر درجه‌ی سانتی‌گراد و درجه حرارت

دیفراست آغاز گردد.
شکل ۲-۴۷ نمونه هایی از ترمودیسک را نشان می دهد.


ج) در صورتی که دستگاه برای مدت طولانی خاموش باشد (مثلاً به علت قطع برق) و برفک ها به طور طبیعی ذوب شده باشند و پس از مدت زمان کوتاهی از روشن شدن دستگاه عمل



(ب)



(الف)



(ج)

شکل ۲-۴۷ چند نوع ترمودیسک (ترموستات دیفراست)

۱۴-۲-۱- دستور کار شماره ۱۱: آزمایش سالمنحرف نشود (شکل ۴۸-۲-الف).

۳- صفحه ترمودیسک را به اوپرатор یک یخچال در حال کار بچسبانید و سیم های ترمودیسک را از یخچال بیرون بیاورید (مقداری سیم افشار به آنها اضافه کنید تا طول آنها زیاد شود).

۴- مدتی صبر کنید تا درجه حرارت وصل ترمودیسک فرا برسد، آن وقت ملاحظه خواهید کرد که عقرهای اهم متر منحرف می شود (شکل ۴۸-۲-ب).


۱۴-۲-۱- دستور کار شماره ۱۱: آزمایش سالمنحرف نشود (شکل ۴۸-۲-الف).

بودن ترمودیسک

ابزار و وسایل مورد نیاز: اهم متر، مقداری سیم افشار، سیم لخت کن، سیم چین، چسب برق، ترمودیسک مراحل انجام کار

۱- سلکتور مولتی متر را در حالت اهم قرار دهید.

۲- سیم های رابط اهم متر را به سیم های خروجی ترمودیسک اتصال دهید. در این حالت بایستی عقرهای اهم متر



آببندی کردن آنها از واشرهای لاستیک مصنوعی استفاده می‌کنند و با دست می‌توان آنها را کاملاً سفت و آببندی کرد. شکل ۲-۴۹ دو تصویر یک مانیفولد سرویس کامل و شکل ۲-۵۰ تصویر نمای خطی یک مانیفولد را نشان می‌دهد. شیر دستی، شیلنگ و فشار نمای سمت چپ که به رنگ آبی می‌باشد قسمت فشار کم مانیفولد را تشکیل می‌دهند و به قسمت فشار کم سیکل تبرید متصل می‌شوند و شیر دستی، شیلنگ و فشار نمای سمت راست که به رنگ قرمز می‌باشد قسمت فشار زیاد مانیفولد را تشکیل می‌دهند و به قسمت فشار زیاد سیکل

۱۵-۲- مانیفولد سرویس (شیر چند راهه)
برای انجام عملیاتی نظیر هوایگیری (پر کردن)، سنجش فشارهای سیستم، تخلیه و شارژ سیستم از ماده‌ی مبرد، شارژ روغن به سیستم و بالاخره تحت فشار قرار دادن سیستم با گاز ازت، از شیر چند راهه یا مانیفولد استفاده می‌شود. یک مانیفولد کامل، مجهز به فشارنمای فشار زیاد، فشارنمای فشار کم (فارش نمای مرکب)، دو شیر دستی مربوط به فشار بالا و پایین و سه عدد شیلنگ فشار قوی مهره‌ای $\frac{1}{4}$ اینچی است که برای




(ب)




(الف)


شکل ۲-۴۹ - تصاویری از مانیفولد سرویس



(ب)



(الف)



شکل ۲-۵۰ - تصویرهایی از نمای خطی مانیفولد سرویس

این شیلنگ‌ها در طول‌های ۹۰ cm (۴۸..)، ۱۲۰ cm (۳۶..)، ۱۵۰ cm (۶۰..) و ۱۸۰ cm (۷۲..) موجود می‌باشند. در شکل ۲-۵۱ نمونه‌ای از این شیلنگ‌ها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۵۱ - شیلنگ‌های مانیفولد شارژ

برای کنترل جریان ماده‌ی مبرد عبوری از مانیفولد سرویس بر روی بعضی از آن‌ها شیشه‌ی رویت مایع مبرد (سایت گلاس) وجود دارد.

بر روی صفحه‌ی مدرج فشار سنج‌های مانیفولد سرویس برای هر ماده‌ی مبرد (معمولًاً R-۲۲، R-۵۰۲، R-۱۳۴a، R-۴۰۴، R-۱۳۴) درجه‌بندی دما نیز درج شده است که با توجه به نوع ماده‌ی مبرد درون سیستم و فشار نشان داده شده، درجه حرارت مبرد را می‌توان قرائت کرد (شکل ۲-۵۲).

تبزید متصل می‌شوند. شیلنگ وسطی (زرد رنگ) به خط شارژ (کپسول ماده مبرد، پمپ و کیوم، ظرف روغن) متصل می‌گردد. وقتی شیرهای دستی (آبی و قرمز) بسته باشند (در موقعیت شیمنگاه جلو) مسیر شیلنگ‌های کناری با شیلنگ وسط (زرد) بسته می‌شود و وقتی شیرهای دستی باز باشند (در موقعیت شیمنگاه عقب) مسیر شیلنگ‌های کناری با شیلنگ وسط باز می‌گردد. مسیر گیج آبی (فسار نمای آبی) با شیلنگ آبی و گیج قرمز (فسار نمای قرمز) با شیلنگ قرمز در هر دو موقعیت شیر دستی (باز و بسته) باز می‌باشد. بعضی از مانیفولد‌های سرویس به جای استفاده از شیلنگ‌های رنگی فقط از یک رنگ که معمولاً سیاه است استفاده می‌کنند. بر روی شیلنگ‌های مانیفولد فشار نهایی کار (فسار مجاز) بر حسب psi نوشته شده است و نبایستی از آن‌ها برای فشارهای پیش‌تر از آن چه قید شده است، استفاده نمود. شیلنگ وسط بعضی از مانیفولد‌های سرویس به رنگ سفید یا مشکی نیز می‌باشد.

فسار کار شیلنگ‌های مانیفولد سرویس در حدود ۵۰°psi و فشار تست آن‌ها در کارخانه در حدود ۲۰۰۰psi می‌باشد.




شکل ۲-۵۲ - صفحه‌ی مدرج فشار سنج مانیفولد

می باشد نشان می دهد. درجه بندی فشار مثبت این نوع فشارسنج از صفر تا 25° psig و درجه بندی فشار خلاً از 0° تا 3° inHg (تا 76 cmHg) می باشد. شکل ۲-۵۴ یک فشارسنج مرکب را نشان می دهد.



شکل ۲-۵۴ – فشار سنج مرکب مانیفولد

در شکل ۲-۵۵ چند نمونه‌ی دیگر از مانیفولدهای سرویس نشان داده شده است. مطالب انگلیسی روی شکل را ترجمه کنید.



(ب)

فشارسنج ساده: فشارسنج فشار بالا مانیفولد سرویس از نوع ساده می باشد که فقط فشارهای مثبت (بالاتر از فشار اتمسفر) را نشان می دهد. این فشارسنج از صفر تا 50° psig (یا بر حسب واحدهای kPa یا bar) درجه بندی شده است. شکل ۲-۵۳ یک فشار سنج ساده را نشان می دهد.

فشارسنج مرکب: فشارسنج فشار پایین مانیفولد سرویس از نوع مرکب می باشد که علاوه بر نشان دادن فشارهای مثبت، فشارهای زیر صفر (کمتر از فشار اتمسفر) را که مربوط به خلاً




شکل ۲-۵۳ – فشار سنج فشار بالای (садه) مانیفولد



(الف)

شکل ۲-۵۵ – چند نوع مانیفولد شارژ



ادامهی شکل ۲-۵۵- چند نوع مانیفولد شارژ

آن که به علت چندین سال کارمداوم قسمتی از لوله‌های آن فرسوده شده و سوراخ گردد. برای تعیین محل نشت یا عدم نشت اواپراتور بایستی آن را با گاز ازت تحت فشار قرار داد و تمام قسمت‌هایش را با محلول کف صابون آزمایش کرد. در شکل ۲-۵۶ نمونه‌هایی از اواپراتور را مشاهده می‌کنید.

۲-۱۶- آزمایش عدم نشت اواپراتور
اوپراتور (تبخیر کننده) یکی از اجزای اصلی سیکل تبرید می‌باشد که در آن مایع مبرد تبخیر می‌شود و در نتیجه محیط اطراف اواپراتور سرد می‌گردد. اواپراتور ممکن است در اثر ضربه دیدن یا تماس اشیای نوک تیز با آن در موقعی جدا نمودن ظروف یخ از کف اواپراتور، سوراخ شود و یا



شکل ۲-۵۶ - اوپراتور صفحه‌ای

استفاده شود. در صورتی که اوپراتور از چندین محل سوراخ شده و یا فرسودگی آن زیاد است باید آن را تعویض کرد. شکل ۲-۵۷ یک نمونه چسب اپوکسی و اسپری نشت‌گیر را نشان می‌دهد.

۱-۱۶-۲ - برطرف کردن نشت اوپراتور: برای رفع نشت اوپراتورهای آلومینیمی می‌توان از : لحیم آلومینیم، جوش آلومینیم و یا چسب‌های اپوکسی^۱ استفاده کرد. برای اوپراتورهایی که از لوله‌های مسی ساخته شده‌اند باید از نقره‌جوش



شکل ۲-۵۷ - چسب اپوکسی و اسپری نشت‌گیر

۱- چسب‌های اپوکسی، مانند چسب دوقلو از دو عدد تیوب تشکیل شده است که باید آن‌ها را به‌طور مساوی با هم مخلوط کرد و پس از خارج نمودن گاز از درون سیستم آن را به محل نشت مالید. این چسب در حالت عادی پس از یک ساعت خشک می‌شود و در صورتی که از حرارت ملایم برای خشک کردن استفاده شود (مثل مشعل یا سشوار) فرآیند خشک شدن چسب در کمتر از ده دقیقه صورت می‌گیرد.

۱۶-۲- دستور کار شماره‌ی ۱۲: آزمایش نشت

اوپراتور

ابزار و وسایل مورد نیاز: کپسول گاز ازت به همراه رگولاتور مربوط، مانیفولد سرویس، دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل جوشکاری، سیم جوش نقره، روان‌ساز نقره، محلول کف صابون، لوله‌ی مسی نمره‌ی ۶ به طول ۲۰cm که یک طرف آن کور شده باشد، لوله مسی نمره‌ی ۶ به طول ۲۰cm که یک طرف آن مغزی $\frac{1}{4}$ اینچ (6mm) متصل شده باشد، انبردست و لوله‌بر مسی.

مراحل انجام کار

- ۱- مشعل را روشن کنید و دو تکه لوله‌های مسی را به لوله‌های ورودی و خروجی اوپراتور جوش نقره دهید.^۱
- ۲- شیلنگ وسط مانیفولد را به رگولاتور ازت و شیلنگ قرمز را به اوپراتور وصل کنید و شیرهای مانیفولد را بیندید.

۱۷- آزمایش نشت کندانسور

کندانسور (نقطیر کننده) یکی دیگر از اجزای اصلی سیکل تبرید است که در آن گاز داغ خارج شده از لوله‌ی دهن کمپرسور، نقطیر و تبدیل به مایع می‌شود. جنس لوله‌های کندانسور معمولاً فولادی و یا مسی است که باستی تحمل فشارهای زیاد و ضربه‌های مکانیکی را داشته باشد. کندانسور در اثر ضربه و پوسیدگی ممکن است سوراخ شود که برای تعیین محل نشت یا عدم نشت باستی آن را با گاز می‌کنید.

۳- شیر خروجی رگولاتور کپسول ازت را بیندید و شیر فلکه‌ی کپسول گاز ازت را باز کنید و فشار گاز را بروی 10.0 psig تنظیم کنید.

۴- شیر خروجی رگولاتور و شیر قرمز مانیفولد را باز کنید تا گاز ازت وارد اوپراتور گردد.

۵- به وسیله‌ی فرچه تمام قسمت‌های اوپراتور را کف صابون بماليد. محل نشت با توليد حباب مشخص می‌گردد.

۶- در صورت عدم تولید حباب اوپراتور نشتی ندارد ولی اگر حباب مشاهده شود اوپراتور دارای نشتی است که باستی طبق روش‌های گفته شده نشت آن را برطرف کرد.

تذکر: به جای استفاده از کف صابون می‌توان کل اوپراتور را درون یک ظرف آب فرو برد و آزمایش نشت‌یابی را انجام داد.

ازت تحت فشار قرار داد و تمام قسمت‌های آن را با محلول کف صابون آزمایش کرد.

برای برطرف کردن نشت کندانسورهای فولادی از جوش برنج و برای کندانسورهای مسی از جوش نقره استفاده می‌کنند. در صورتی که سوراخ‌های لوله‌های کندانسور به علت پوسیدگی زیاد باشد باید آن را تعویض نمود.

در شکل ۲-۵۸ نمونه‌ای از کندانسور هوایی را مشاهده می‌کنید.

۱- بهتر است در حین جوش روی لوله‌ی رابط مسی اوپراتور در محل جوش پارچه خیسی قرار دهید.



(ب)



(الف)



(ج)

شکل ۲-۵۸—چند نوع کندانسور هوایی

مراحل انجام کار: طبق دستور کار شماره‌ی ۱۲ عمل

کنید با این تفاوت که در ردیف ۳ فشار گاز ازت را بر روی

ابزار و وسایل مورد نیاز: ابزار و وسایل مورد نیاز رگولاتور کپسول ازت، می‌توانید تا 20° psig تنظیم کنید.

۱-۱۷-۲-دستور کار شماره‌ی ۱۳: آزمایش نشت

کندانسور

دستور کار شماره‌ی ۱۲.

پرسش‌های فصل دوم

- ۱- اساس کار کمپرسورهای تناوبی را توضیح دهید.
- ۲- اجزای یک کمپرسور تناوبی بسته را نام ببرید.
- ۳- فرق بین کمپرسورهای نیمه‌بسته با بسته را بیان کنید.
- ۴- شیرهای سرویس بر چند نوع آنده و در چه نوع کمپرسورهایی به کار برده می‌شوند؟
- ۵- اگر مقدار روغن موجود در کمپرسور از حد لازم بیشتر یا کمتر شود چه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت؟
- ۶- الف) در چه موقعی سلکتور مولتی‌متر را بر روی رنج $K \times 10^1$ اهم قرار می‌دهند؟
ب) در چه موقعی سلکتور مولتی‌متر را بر روی رنج $R \times 1$ اهم قرار می‌دهند؟
- ۷- موارد استفاده از مانیفولد سرویس را بنویسید و ذکر کنید که شیلنگ‌های قرمز، زرد و آبی بایستی به کجا متصل شوند؟
- ۸- نحوه تشخیص پایانه‌های (ترمینال‌های) سیم پیچ یک کمپرسور بسته توسط اهم‌متر را بیان کنید.
- ۹- خازن‌ها چند نوع آنده؟ آن‌ها را نام ببرید.
- ۱۰- چرا بر روی اغلب کمپرسورها جریان نامی آن‌ها درج نمی‌شود و فقط جریان راه‌اندازی آن‌ها نوشته می‌شود؟
- ۱۱- اگر گاز درون لوله‌ی مویی ترموموستات خارج گردد و یا این که حرکت نکند (به علت له شدن) ترموموستات چه ایرادی پیدا می‌کند؟
- ۱۲- وظایف تایمر دیفراست و ترمودیسک را بنویسید.
- ۱۳- هیتر دیفراست سیکل تبریدی دائمًاً توسط ترمودیسک از مدار خارج می‌گردد. دلایل این امر چیست؟
- ۱۴- چرا ترموموستات باید دارای دامنه‌ی کار (دیفرانسیل کلید) باشد؟
- ۱۵- معایب و محاسن هیترهای دیفراست با بدنه‌ی فلزی و بدنه‌ی شیشه‌ای را بنویسید.
- ۱۶- اورلود چیست؟
- ۱۷- چرا اغلب کندانسورهای دستگاه‌های تبرید را از لوله‌های فولادی می‌سازند؟
- ۱۸- چرا باید اورلود به بدنه‌ی کمپرسور چسبیده باشد؟
- ۱۹- آیا فشار تست کندانسور و اوپرатор به یک اندازه است؟ چرا؟

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ‌های آن را در دفتر گزارش کار بنویسید و جهت بررسی به هنر آموز کارگاه تحويل دهید.



شیخ بهائی

«جبل العامل» دیروز، لبنان امروز، از سرزمین‌های معروف شیعه است که بزرگ عالمان، بزرگ مجاهدانی سترگ، از آن دیار برخاسته‌اند. «علبک»، یکی از کهن‌ترین شهرهای سرزمین لبنان است و «جبع» روستایی کوچک، که به عنل ظهرور مردانی بزرگ در آن، شهرت فراوان دارد.

قهرمان عالم شیعه، در این روستا پای به جهان گذاشت، زمان تولد او سوم ماه ذیحجه؛ سال نهصد و پنجاه و سه هجری بود.

پدرش به‌حاطر علاقه فراوانی که به پیامبر خدا داشت نام او را محمد گذاشت. محمد در سن هفت سالگی همراه پدر از جبل عامل، راهی ایران شد، و به شهر قزوین که آن روزها، یکی از پایگاه‌های اصلی شیعه و مرکز حکومت شاه طهماسب صفوی بود، وارد گردید.

محمد از کودکی کار تحصیل و یادگیری علوم گوناگون را جدی گرفت و عاشقانه در پی فراغتی دین و دانش و هنر رفت. زندگی در خانه پدری دانشمند، معاشرت با عالمان و دانشوران زمان، تلاش و کوشش، محبت و علاقه فراوان به امامان معصوم (ع) و خاندان پیامبر (ص)، زمینه مساعدی را برای پیشرفت وی آماده کرده بود. او علاوه بر یادگیری دانش‌های معمول و مرسوم زمان، در کسب علوم سری و غریبه هم کوشاند و همین تلاش‌ها و اخلاص‌ها

سراجام از او عالمی بزرگ و فقیهی فرزانه ساخت که به «شیخ بهاء الدین» معروف شد.

شیخ بهاء الدین که اینک در سنین ازدواج بود، بجهت ازدواج را به تأخیر نینداخت؛ او در انتخاب همسر دقت فراوان نشان داد. برخلاف بسیاری از جوانان که در انتخاب همسر دقت لازم ندارند و تنها به زیبایی دختر و ثروت پدر، و یا دارا بودن مدارج بالای تحصیلی دل خوش می‌کنند، شیخ بهاء الدین به پیشنهاد پدرش با یک خانواده کاملاً مذهبی وصلت کرد و با یک دختر بسیار دانشور و پارسا و متعهد که با وظایف دینی به خوبی آشنا و در راه آن بسیار کوشای بود، ازدواج کرد.

همسر شیخ بهاء الدین، دختر عالم بزرگوار شیخ زین الدین علی منشار عاملی بود، همان عالم بزرگواری که هجرت به ایران با درخواست او انجام شد و هنگام ورود به قزوین، شیخ بهاء الدین و خانواده‌اش در خانه‌وی مسکن گزیدند.

شیخ بدون تردید به سه زبان مهم و رایج عصر خویش، مسلط بوده و عربی و فارسی و ترکی را به خوبی می‌فهمیده و بدان گفتگو می‌کرده و در مورد عربی و فارسی آثار فراوان دارد. در زمینه زبان ترکی، سفرهای طولانی او در مناطق تحت نفوذ دولت عثمانی – این موضوع را ثابت می‌کند، به علاوه شعرهایی به زبان ترکی در «کشکول» آورده است که این مهارت وی را آشکار می‌سازد.

شیخ بهایی و ریاضیات

ریاضی یکی از رشته‌های مهم علوم و اطلاعات بشری است و شامل حساب ساده و استدلالی، هندسه و جبر می‌شود. داشن ریاضی همیشه در زندگی بشر کاربرد فراوان داشته است.

شیخ بهایی از کودکی این داشن را آموخت و خود به تألیف کتاب‌هایی در این زمینه پرداخت.

در اینجا با نام پنج کتاب ریاضی وی آشنا می‌شویم:

- | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| ۱- خلاصه الحساب | ۲- بحر الحساب | ۳- جبر و مقابله | ۴- حاشیه برخلاصه الحساب | ۵- رساله‌ی حساب فارسی |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|

خدمات شیخ بهاء الدین عاملی را نسبت به امت بزرگ اسلامی در سه بخش مهم می‌توان خلاصه کرد:

۱- خدمات فرهنگی.

۲- خدمات سیاسی.

۳- خدمات اجتماعی.

خدمات فرهنگی

در بخش فرهنگی، شیخ با تربیت و پرورش گروهی از دانشواران متعهد گام‌هایی بلند برداشت و اندیشه‌های اسلامی را در سراسر جهان گسترش داد.

نگارش حدود صد کتاب و رساله در علوم مختلف اسلامی، انسانی، پایه، ادبیات و غیره گام دیگری بود که این عالم جهانگرد و زاہد سیاستمدار برداشت.

شیخ بهایی علاوه بر آگاهی از علوم اسلامی، ریاضیدان و طبیب نیز بود. وی دیوار صحن مرتضوی «امام علی(ع)» را طوری ساخته بود که در تمام فصول وقت ظهر و زمان نماز را مشخص می‌کرد. تعیین قبله مسجد امام اصفهان، تقسیم آب زاینده رود اصفهان به قراء (روستاهای) و محلات مختلف، منارجنبان اصفهان، ساختمان گلخن

حمام در اصفهان معروف به حمام شیخ بهایی که با یک شمع (شعله کوچک) آب را گرم می‌کرد. همگی از کارهای وی می‌باشد.

شیخ بهایی در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی کوشید. از جمله برخی از کتاب‌هایی که شیخ به کتابخانه امام رضا (ع) در مشهد اهداء کرده به نام «اعلام الدین دیلمی» خط شیخ بهایی را به یادگار دارد.

شیخ در داستان نویسی، معماری، شعر، خوشنویسی، و برخی دیگر از هنرها مهارت داشت. او شعر و شاعری را به دو زبان عربی و فارسی دنبال می‌کرد و متنوی‌های اخلاقی و عرفانی «نان و پنیر»، «نان و حلوا» و «شیر و شکر» را پدید آورد.

هنر معماری شیخ یادگارهای زیادی دارد که در تاریخ اصفهان و ایران، بلکه جهان، پرآوازه است. حمام معروف شیخ بهایی، کاریز (قنات) نجف آباد اصفهان، قنات زرین کمر، تعیین سمت قبله مسجد امام اصفهان، تقسیم آب زاینده رود و ده‌ها کار دیگر، آوازه هنری شیخ را در جهان گسترش داده است.



قصه‌ای از وحدت بین علماء:

نویسنده کتاب پر ارزش «روضات الجنات» در شرح حال میرداماد نوشته است: روزی شاه عباس، معروف به کبیر همراه با اردوانی مخصوص خود به برخی نواحی اطراف شهر می‌رفت. دو عالم بزرگوار، میرداماد و شیخ بهایی نیز همراه اردو بودند. شاه به این دو دانشور آزاده توجه خاص داشت و آنان را به عنوان مشاوران عالی رتبه سیاسی – مذهبی در سفرها به همراه می‌برد. میرداماد قدری تنومند و قوی هیکل بود ولی شیخ بهایی لاغر و سبک وزن. شاه عباس خواست روابط قلبی این دو را بیازماید.

در آغاز نزد میرداماد آمد. میرداماد عقب اردو قرار داشت. علام خستگی و رنج و زحمت در چهره‌اش پیدا بود. شاه رو به میرداماد کرده، گفت:

سید بزرگوار! ملاحظه بفرمایید. این شیخ (شیخ بهایی) چگونه با اسب بازی می‌کند و با وقار و آرامش راه نمی‌رود. از حضر تعالیٰ یاد نمی‌گیرد که چگونه با ممتاز و ادب و احترام حرکت می‌کنید. میرداماد، درنگی کرد و سپس در پاسخ گفت: «خیر، مسأله این نیست. اسب شیخ بهاء الدین از شور و شوق این که شخصی مثل این عالم بزرگوار بر رویش سوار شده، چنین به تکاپو افتاده است». شاه که انتظار این گونه جواب را نداشت، اندک اندک،




حرکت را تند کرده تا در کنار شیخ بهایی قرار گرفت؛ سر صحبت را باز کرد و گفت: «جناب شیخ توجه دارید، این هیکل بزرگ میرداماد، چه بلایی بر سر حیوان بیچاره آورده، عالم باید همانند حضرت عالی اهل ریاضت و کم خرج و سبک وزن باشد.» شیخ بهایی در پاسخ گفت: «نه، موضوع چیز دیگری است که لازم است شاه بدان توجه داشته باشد. خستگی اسب سید بزرگوار (میرداماد) به خاطر این است که کسی بر آن سوار شده که کوههای استوار هم از حمل علم و ایمان و اندیشه‌ی گران وی ناتوان اند.»

شاه عباس وقتی این احترام متقابل و روابط صمیمانه را بین دو عالم معروف زمان خویش دید از اسب بیاده شد و سجده شکر به جای آورد و جبین بر خاک سود و خدا را بر نعمت بزرگ وحدت عالман و اندیشمندان امت سپاس‌گزاری کرد.

در تاریخ ۱۲ شوال ۱۰۳۰ یا ۱۰۳۱ هجری قمری روح پاک فقیه فرزانه و زاهد سیاستمدار، به جهان دیگر شتافت. شاگرد بزرگوارش، «ملا محمد تقی مجلسی» بروی نماز گزارد و بیش از پنجاه هزار نفر از مردم با ایمان اصفهان و حومه در نماز بروی شرکت کردند. پس از رحلت، جنازه‌اش را به مشهد مقدس بردند و در خانه قدیمی خودش که نزدیک حرم مقدس حضرت امام رضا علیه السلام بود دفن کردند.

هم‌اکنون قبر این عالم بزرگ بین مسجد گوهرشاد و صحن آزادی و صحن امام خمینی (ره) در یکی از رواق‌های حرم قدس امام هشتم، زیارتگاه زائران مشتاق و پاکدلی است که از سراسر جهان اسلام به مشهد مقدس می‌آیند و سر بر آستان قدس رضوی می‌سایند.

فصل سوم در یک نگاه



نصب و لوله‌کشی یک یخچال خانگی ساده

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش نصب قسمت‌های مختلف یک یخچال خانگی را توضیح دهد.
- ۲- قسمت‌های مختلف یک یخچال خانگی را نصب کند.
- ۳- لوله‌کشی مسی بین اجزای یک یخچال خانگی را توضیح دهد.
- ۴- لوله‌کشی مسی بین اجزای یک یخچال خانگی را انجام دهد.
- ۵- سیم‌کشی مدار الکتریکی یک یخچال خانگی را توضیح دهد.
- ۶- سیم‌کشی مدار الکتریکی یک یخچال خانگی را انجام دهد.
- ۷- نکات فنی و ایمنی در نصب، لوله‌کشی و سیم‌کشی یک یخچال خانگی را توضیح دهد و این نکات را در عمل رعایت نماید.

۳- نصب و لوله‌کشی یک یخچال خانگی ساده

یخچال ناشی می‌شود و هم‌چنین برای عدم انتقال لرزش و سر و

صدا به بدنه یخچال باستی ماین کمپرسور و شاسی لرزه‌گیر پلاستیکی (استیک پایه‌ی موتور) نصب شود. برای جلوگیری از له شدن لرزه‌گیرها در هنگام سفت کردن پیچ و مهره‌ها، در درون لرزه‌گیرها استوانه‌های فلزی کوچکی (بوش پایه‌ی موتور) قرار می‌دهند. کمپرسور را باید طوری نصب کرد که لوله‌ی رانش آن، در طرف لوله‌ی ورودی کندانسور قرار بگیرد و برچسب مشخصات آن رو به بیرون باشد تا بتوان اطلاعات فنی مربوط به کمپرسور را قرائت کرد شکل ۳-۱.


در شکل ۳-۲ ۳ مشخصات فنی یک نوع کمپرسور تناوبی بسته نشان داده شده است.

۱-۳- نصب کمپرسور

کمپرسور یخچال‌های خانگی از نوع بسته می‌باشد که اغلب با برق ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز تک فاز کار می‌کند و در قسمت پایین یخچال نصب می‌شود. به منظور تعمیر، تعویض و گردش جریان هوای بر روی کمپرسور، اطراف آن باستی آزاد و باز باشد. قبل از نصب کمپرسور ابتدا باید مقدار روغن آن را کنترل کرد، هم‌چنین سیم‌پیچ آن را با اهم‌تر، از نظر نداشتن اتصال بدنه و قطعی و سالم بودن آزمایش نمود و درنهایت آن را به برق زد تا از صحت کار آن اطمینان حاصل شود. کمپرسور با چهار عدد پیچ و مهره بر روی شاسی یخچال نصب می‌شود. به منظور جلوگیری از شکستن لوله‌ها، خصوصاً در محل جوش، که از تکان‌های شدید در هنگام روشن یا خاموش شدن و یا جابه‌جا کردن


نمای داخلی کمپرسور

با خنک کن روغن



Terminal boards

راهنمای نصب ترمینال



1- پیچ اتصال زمین

2- بست کابل

3- پیچ بست کابل

4- محافظ بار اضافی (اورلود)

5- نگهدارنده اورلود


6- رله استارت

7- درپوش ترمینال

8- نگهدارنده درپوش ترمینال

Electrical wiring diagram

دیاگرام سیم کشی



ابعاد لوله های کمپرسور

Tubes inside diameter

قطر داخلی لوله ها

SZ = process	لوله شارژ	6.1 $\begin{matrix} +0.1 \\ -0 \end{matrix}$
AS = suction	لوله مکش	6.1 $\begin{matrix} +0.1 \\ -0 \end{matrix}$
SC = discharge	لوله تخلیه	4.9 $\begin{matrix} +0.1 \\ -0 \end{matrix}$
OC = oil cooler	لوله خنک کن روغن	4.9 $\begin{matrix} +0.1 \\ -0 \end{matrix}$

(ج)

شکل ۱-۳-۱- کمپرسور تناوبی بسته با لوازم نصب

NL8.4MF
Standard Compressor
R134a
220-240V 50Hz & 208-230V 60Hz

مطالعه‌ی آزاد

General

Code number	105G6879
Approvals	EN 60335-2-34, UL984/CSA 22.2
Compressors on pallet	80

Application

Application	MBP		
Frequency	Hz	50	60
Evaporating temperature	°C	-20 to 15	-35 to 7.2
Voltage range	V	187 - 254	198 - 254
Max. condensing temperature continuous (short)	°C	60 (70)	60 (70)
Max. winding temperature continuous (short)	°C	125 (135)	125 (135)

Cooling requirements

Frequency	Hz	50			60		
		LBP	MBP	HBP	LBP	MBP	HBP
Application							
32°C		-	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	-
38°C		-	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	-
43°C		-	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	-

Remarks on application: F₂ for 230-240V 50Hz nominal below -12°C evaporating temperature
CSIR strongly recommended for 60Hz

S = Static cooling normally sufficient

O = Oil cooling

F₂ = Fan cooling 3.0 m/s necessary

SG = Suction gas cooling normally sufficient

- = not applicable in this area

Motor


Motor type		RSIR/CSIR	
LRA (rated after 4 sec. UL984), HST LST	A	11.7	10.8
Cut in Current, HST LST	A	11.7	15.0
Resistance, main start winding (25°C)	Ω	7.1	15.4

Design

Displacement	cm³	8.35
Oil quantity (type)	cm³	320 (polyester)
Maximum refrigerant charge	g	600
Free gas volume in compressor	cm³	2360
Weight without electrical equipment	kg	10.5

Dimensions

Dimensions				
Height		mm	A	197
			B	191
			B1	-
			B2	-
Suction connector	location/I.D. mm angle	C	8.2 15°	
	material comment		Cu-plated steel Al caps	
Process connector	location/I.D. mm angle	D	6.2 25°	
	material comment		Cu-plated steel Al caps	
Discharge connector	location/I.D. mm angle	E	6.2 35°	
	material comment		Cu-plated steel Al caps	
Oil cooler connector	location/I.D. mm angle	F	-	
	material comment		-	
Connector tolerance	I.D. mm		±0.09	
Remarks:				



شکل ۲-۳- مشخصات فنی یک نوع کمپرسور تناوبی بسته به میرد R۱۴۴a

۳-۲ نصب کندانسور

افزایش سطح تماس کندانسور با هوا لوله‌های کندانسور بر یک صفحه‌ی بزرگ فلزی نصب می‌شود. کندانسور بایستی بر روی گیره‌های (پایه‌های) مخصوصی و به فاصله‌ی ۳ الی ۵ سانتی‌متری بدنه‌ی یخچال و در قسمت عقب نصب شود. هر کندانسور دارای دو لوله‌ی ورودی و خروجی است. لوله‌ای که به ردیف‌های بالایی کندانسور می‌رود لوله‌ی ورودی آن است و به لوله‌ی رانش کمپرسور وصل می‌شود. لوله‌ی خروجی نیز در قسمت پایین کندانسور و به فیلتر درایر متصل می‌گردد. شکل ۳-۳ کندانسور یخچال را نشان می‌دهد و در شکل ۳-۴ کندانسور نصب شده بر روی یک دستگاه یخچال را مشاهده می‌کنید.


کندانسور یخچال‌های خانگی با جریان طبیعی هوا خنک می‌شوند. به منظور مقاوم بودن این کندانسورها در برابر ضربات مکانیکی، جنس لوله‌های آن‌ها را معمولاً از فولاد انتخاب می‌کنند. در یخچال‌ها دو نوع کندانسور استفاده می‌شود، سیمی و صفحه‌ای.

(الف) کندانسور سیمی: در این نوع کندانسور به لوله‌های کندانسور سیم‌های نازک آهنی جوش داده شده است تا سطح تماس کندانسور با هوا افزایش یابد و در نتیجه بر قدرت دفع گرمای آن افزوده شود.

(ب) کندانسور صفحه‌ای: در این نوع کندانسور به منظور



(ب)



(الف)

شکل ۳-۳- کندانسور یخچال خانگی

دور یک قفسه از جنس گالوانیزه پیچیده شده، ساخته شده است. اوپراتور دارای دو لوله‌ی اتصالی است که یکی از آن‌ها به انتهای لوله‌ی موین (لوله‌ی ورودی) جوش می‌شود و دیگری (لوله‌ی خروجی) که در بعضی از انواع اوپراتورها آکومولاتور به آن متصل شده است به لوله‌ی مکش یخچال متصل می‌گردد. توجه داشته باشید که در هنگام نصب اوپراتور باید لوله‌های ورودی و خروجی آن به طرف بالا قرار بگیرند.

در بعضی از انواع اوپراتورها لوله‌ی ورودی به اوپراتور (لوله‌ی موین) درون لوله‌ی مکش آن قرار می‌گیرد. (به منظور ایجاد مبدل حرارتی) لذا از نظر ظاهری اوپراتور فقط دارای یک لوله‌ی اتصال است ولی عملاً دارای دو لوله می‌باشد. در این نوع اوپراتورها چون قسمتی از فضای داخلی لوله‌ی مکش توسط لوله‌ی موین اشغال می‌شود، لوله‌ی مکش آن‌ها بزرگ‌تر از لوله‌ی مکش اوپراتورهایی است که دو لوله‌ی مستقل دارند.

از نظر بازدهی کار، اوپراتورهای به اصطلاح یک لوله‌ای بازدهی بیشتری دارند (چون سطح تماس لوله‌ی موین با گاز سرد لوله‌ی مکش بیشتر از اوپراتورهایی است که دو لوله‌ی مستقل دارند) و لی تعییر این نوع اوپراتورها مشکل‌تر از اوپراتورهای با دو لوله‌ی مستقل می‌باشد؛ بهویژه اگر اشکال در لوله‌ی موین باشد که بایستی تعویض گردد. اغلب سرویس کاران در این مورد اوپراتور یک لوله‌ای را به دو لوله‌ای تبدیل می‌کنند و لوله‌ی موین را عوض می‌کنند. شکل ۳-۵ چند نوع اوپراتور را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳- نمای کندانسور نصب شده بر روی یخچال

۳-۳- نصب اوپراتور

اوپراتور در قسمت بالای کابینت داخلی یخچال به وسیله‌ی چهار عدد پیچ خودکار ضدزنگ و به فاصله‌ی تقریبی ۳ سانتی‌متری از سقف کابینت و به فاصله‌ی تقریبی ۵ سانتی‌متری از دو طرف و عقب کابینت یخچال نصب می‌شود. فاصله‌ی مذکور را به منظور سرازیر شدن هوای سرد از اوپراتور به تمام فضای داخلی یخچال درنظر گرفته‌اند. جنس اوپراتورهای یخچال خانگی از صفحات آلومینیمی و یا لوله‌های مسی که به



شکل ۵- چند نوع اوپراتور

جدول ۱-۳ مشخصات اواپراتورهای چند مدل یخچال را نشان می‌دهد.

(مطالعه‌ی آزاد) جدول ۱-۳- مشخصات چند نوع اواپراتور یخچال‌های مختلف

ردیف	نوع	مدل	ابعاد دهنده به cm
۱	کوچک	۵ فوت	۴۰×۱۲
۲	کوچک	-	۴۵×۱۵
۳	کوچک	۹ فوت	۴۲×۱۷
۴	متوسط	۱۱ فوت	۵۰×۱۸/۵
۵	متوسط	۱۳ فوت	۵۰×۲۲
۶	متوسط	۷ فوت	۴۲×۲۱
۷	متوسط	۹ فوت	۴۲×۲۵
۸	متوسط	۱۰ و ۱۲ فوت	۴۷×۲۲
۹	متوسط	-	۵۲×۱۹
۱۰	متوسط	۱۲ فوت	۴۸×۲۳
۱۱	متوسط	۵ و ۷ فوت	۵۱×۱۵
۱۲	متوسط	۱۰ فوت	۴۵×۲۵
۱۳	متوسط	۱۱ و ۱۳ فوت	۴۹×۱۹
۱۴	بزرگ	-	۴۵×۳۲
۱۵	بزرگ	-	۵۵×۲۳
۱۶	بزرگ	-	۵۳×۳۱

اوپراتورهای فوق در عمق‌های ۲۷، ۳۱ و ۳۶ سانتی‌متری می‌باشند.




۴-۳- لوله‌کشی مسی بین اجزای دستگاه

داده می‌شوند. چون جوش دادن لوله‌های آلومینیم با جوش نقره ممکن نیست، طول کوچکی از لوله‌ی مسی را به لوله‌ی آلومینیمی اتصال می‌دهند که در بازار موجود است، تا سپس

۶ قرار می‌گیرد (در اوپراتورهایی که لوله‌ی موبین درون لوله‌ی مکش قرار می‌گیرد لوله‌ی مذکور نمره‌ی ۸ بایستی انتخاب شود) که لوله‌ی مکش سیکل تبرید را تشکیل می‌دهد. برای شارژ سیکل تبرید یخچال بر روی لوله‌ی شارژ کمپرسور، یک لوله‌ی نمره‌ی ۶ به طول 3° سانتی‌متر بایستی جوش داده شود. شکل ۶-۳ چند نما از اجزای یخچال را نشان می‌دهد.

توان آن‌ها را با جوش نقره به قسمت‌های مختلف سیکل تبرید متصل کرد.

لوله‌ی دهش (رانش) کمپرسور مستقیماً به لوله‌ی ورودی کندانسور متصل می‌شود که لوله‌ی گاز داغ سیکل را تشکیل می‌دهد و از جنس مس است. خروجی کندانسور لوله‌ی مایع است و به ابتدای اوپراتور لوله‌ی موبین قرار می‌گیرد. بین لوله‌ی مکش کمپرسور و انتهای اوپراتور نیز لوله‌ی مسی نمره‌ی



شکل ۶-۳-۶. اجزای یخچال خانگی به صورت شماتیک و حقیقی

جدول ۲-۳- طول و قطر لوله‌ی مویین برای چند مدل یخچال و فریزر


نوع دستگاه	قدرت کمپرسور (اسب بخار)	قطر داخلی (اینج)	طول (متر)
یخچال	$\frac{1}{8}$.۰/۰۳۱	۲/۳۰
یخچال	$\frac{1}{6}$.۰/۰۳۱	۳
یخچال	$\frac{1}{5}$.۰/۰۳۶	۲/۳۰
فریزر	$\frac{1}{4}$.۰/۰۳۶	۳
فریزر	$\frac{1}{3}$.۰/۰۴۲	۳
یخچال فریزر	$\frac{1}{3}$.۰/۰۴۲	۲/۳۰

جدول فوق برای دستگاه‌های سردکننده با مبرد R-۱۲ می‌باشد.


۱-۴-۳- تجهیزات جانبی لوله‌کشی سیکل تبرید

لوله‌ی مویین: لوله‌ی مویین بین انتهای فیلتر درایر و ابتدای اوپراتور قرار می‌گیرد. به منظور تبادل حرارت بین لوله‌ی مایع (لوله‌ی مویین) و لوله‌ی مکش مقداری از طول لوله‌ی مویین (حدوداً نصف طول آن) را به لوله‌ی مکش اتصال می‌دهند (درون لوله‌ی مکش قرار می‌گیرد و یا در امتداد طول این لوله به آن جوش داده می‌شود).

قطر و طول لوله‌ی مویین بر اساس قدرت کمپرسور انتخاب می‌شود. جدول ۲-۲ قطر و طول لوله‌ی مویین برای چند مدل یخچال و فریزر را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۷ نیز طریقه‌ی اتصال فیلتر درایر به لوله‌ی مویین را مشاهده می‌کنید.



ب) اتصال لوله‌ی مویین به لوله



الف) اتصال لوله‌ی مویین به فیلتر درایر

شکل ۲-۷- اتصال لوله‌ی مویین به فیلتر درایر و به لوله

و جامدی به نام سیلیکاژل) از ماده‌ی مبرد، از فیلتر درایر استفاده می‌شود. فیلتر درایر در خط مایع بعد از کندانسور و قبل از لوله‌ی مویین نصب می‌شود. دو نوع فیلتر درایر وجود دارد: جوشی و مهره‌ای (دنده‌ای).

فیلتر درایر (صافی خشک کن): در سیکل تبرید یخچال به منظور جلوگیری از نفوذ و عبور هرگونه ذرات و مواد زاید، مانند برآده‌های فاز، به سیستم (به دلیل وجود توری با چشم‌های ریز در داخل فیلتر) و جذب رطوبت (به وسیله‌ی ماده‌ی سفیدرنگ

نیز تعویض شود. همچنین بعد از برداشتن دربوش‌های فیلتر درایر باید آن را بلافاصله نصب کرد تا اشباع و غیرقابل استفاده نشود. در شکل ۳-۸ چند نمونه از فیلتر درایرها نشان داده شده است.

در یخچال و فریزرهای خانگی از فیلتر درایر جوشی استفاده می‌شود. این فیلتر درایر غیرقابل تعمیر است و در معرض هوا رطوبت را جذب می‌کند؛ در نتیجه اشباع شده و خاصیت خود را از دست می‌دهد. به همین جهت با تعمیر یا تعویض لوله‌ها یا دیگر قسمت‌های سیکل تبرید بایستی فیلتر درایر




به فلش که جهت نصب صحیح فیلتر درایر را نشان می‌دهد، دقت نمایید.

شکل ۳-۸- چند نمونه فیلتر درایر جوشی و مهره‌ای

آکومولاتور^۱ (تله مایع): آکومولاتور عبارت است از لوله‌ای کوتاه (در حدود ۲۰ cm) و قطرهای (در حدود ۱..۱) که آکومولاتور بر روی بعضی از انواع اوپراتورها و در انتهای لوله‌ی خروجی آن نصب می‌شود و معمولاً از جنس اوپراتور می‌باشد و در بعضی از دستگاه‌ها بر روی خط مکش بلافاصله بعد از اوپراتور نصب می‌شود شکل ۳-۹.

آکومولاتور^۱ (تله مایع): آکومولاتور عبارت است از لوله‌ای کوتاه (در حدود ۲۰ cm) و قطرهای (در حدود ۱..۱) که وظیفه‌ی آن جلوگیری از ورود مایع خروجی از اوپراتور به قسمت مکش کمپرسور است؛ همچنین باعث یک نواخت حرکت کردن و کاهش صدای حرکت گاز درون لوله‌ی مکش



شکل ۳-۹- آکوملاتور خط مکش

استفاده کنید.

۷- لوله‌ی موین را بیش از اندازه وارد فیلتر درایر نکنید
چون امکان دارد با صفحه‌های مشبک فیلتر درایر برخورد نموده
و آن‌ها را پاره کند.

۸- بعد از بریدن لوله‌ی موین با انبر لوله موین بر، دهانه‌ی آن را از نظر باز بودن کنترل کنید.



شکل ۱۰-۳-۱۰- عایق لوله‌ی مکش

بیرید و سپس مشعل را روشن کنید و با شعله‌ی احیاکننده آن را جوش نفره دهید.

۳- از باز بودن مسیر لوله‌ی موین اطمینان حاصل کنید.
سپس لوله‌ی موین را به ابتدای لوله‌ی مسی اوپراتور جوش نفره دهید.

۴- بعد از اتمام جوشکاری مشعل را خاموش کنید و قسمتی از لوله‌ی موین را به دور لوله‌ی مکش بیچانید.

۵- لوله‌های اتصال داده شده به اوپراتور را از سوراخ کابینت یخچال خارج کنید.

۶- اوپراتور را با پیچ خودکار ضدزنگ در محل مخصوص و به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متری از سقف و ۵ سانتی‌متری از دو طرف و عقب کابینت یخچال نصب کنید (لوله‌های اتصالی به اوپراتور باید در بالا قرار بگیرند).

۵-۳- نکات فنی و ایمنی در نصب و لوله‌کشی یخچال

۱- از لوله‌های استاندارد مسی (ACR) در لوله‌کشی استفاده کنید.

۲- برای به حداقل رساندن احتمال سایش و لرزش در محل عبور لوله‌ها از روی بدنه‌ی یخچال، از واشرهای لاستیکی مخصوصی استفاده کنید.

۳- در هنگام لوله‌کشی دقت کنید که کشش اضافی و خم تندر در لوله ایجاد نکنید زیرا باعث شکستگی و یا پاره شدن آن می‌شود.

۴- در نزدیکی محل اتصال لوله‌ها به کمپرسور بر روی آن‌ها حلقه‌های ضد ارتعاش ایجاد کنید تا لرزش کمپرسور به لوله‌ها منتقل نشود (حلقه‌ها به صورت فنر عمل کرده و از انتقال ارتعاشات کمپرسور به سایر قسمت‌ها جلوگیری می‌کنند).

۵- برای جلوگیری از تعزیر و چکه کردن لوله‌ی مکش آن را عایق پیچی کنید. شکل ۳-۱۰.

۶- به منظور کیپ کردن و گرفتن منافذ لوله‌ها در محل ورود به کابینت یخچال، از چسب‌های خمیری مخصوص

۶-۳- دستور کار شماره‌ی ۱: نصب و لوله‌کشی قسمت‌های مختلف یک یخچال خانگی

وسایل و ابزار مورد نیاز: دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل جوشکاری، سیم جوش نفره، روان‌ساز نفره، لوله‌ی مسی نمره‌ی ۸، لوله‌ی مسی نمره‌ی ۶، آچار بکس، آچار فرانسه، انبردست، پیچ گوشته دوسو و چهارسو، لوله‌بر مسی، متر، اهم متر، پیچ خودکار، فیلتر درایر جوشی، فنر خم کاری، انبر بریدن لوله‌ی موین یا سوهان سه‌گوش، ابزار لاله کردن لوله مسی.

مراحل انجام کار

۱- با لوله‌بر، لوله‌ای به طول تقریبی ۲ متر بیرید و دو طرف آن را برقو بزنید (لوله‌ی نمره‌ی ۸).

۲- لوله‌ی فوق را به انتهای لوله‌ی مسی اوپراتور فرو

۱۵- دربوش پلاستیکی فیلتر درایر را بردارید. یک طرف آن را به انتهای کندانسور (طرف با دهانه‌ی قطر بزرگ‌تر) و طرف دیگر آن را (طرف با دهانه‌ی قطر کوچک‌تر) به ابتدای لوله‌ی موین جوش نفره دهید.

۱۶- لوله‌ی ورودی کندانسور را به لوله‌ی رانش کمپرسور و لوله‌ی مکش نمره‌ی ۸ را به لوله‌ی مکش کمپرسور با جوش نفره جوش دهید. اگر لوله‌های کندانسور فولادی باشد از جوش برج استفاده کنید.

۱۷- یک لوله‌ی مسی نمره‌ی ۶ به طول تقریبی 3° سانتی‌متر را ببرید و آن را بر روی لوله‌ی شارژ کمپرسور جوش نفره دهید. تذکر: این دستور کار برای یخچال واقعی نوشته شده است. در صورت در دسترس نبودن یخچال واقعی هنرآموزان عزیز می‌توانند اسکلتی مشابه اسکلت یخچال با استفاده از پروفیل ساخته و کندانسور، اوپراتور و کمپرسور را بر روی آن نصب نمایند و مراحل کار را مطابق دستور کار اجرا نمایند.

شکل ۱۱-۳- آرایش اجزای یخچال خانگی را نشان

۷- لوله‌ی مکش و لوله‌ی موین خارج شده از بدنه‌ی یخچال را به طرف پایین خم 90° بدھید به طوری که به محل نصب کمپرسور برسند.

۸- کندانسور را به فاصله‌ی ۳ الی ۵ سانتی‌متر، بر روی عقب بدنه‌ی یخچال و بر روی گیره‌های مخصوص نصب کنید.

۹- لاستیک‌های پایه‌ی موتور (لرزه‌گیرها) را بر روی پایه‌های کمپرسور نصب کنید و سپس بوش‌های فلزی را درون آن‌ها قرار دهید.


۱۰- روغن کمپرسور را چک کنید.

۱۱- سیم پیچ کمپرسور را نیز، از نظر نداشتن قطعی و اتصال بدنه، با اهم‌متر آزمایش کنید.

۱۲- در صورت سالم بودن کمپرسور، آن را با برق آزمایش کنید و مطمئن شوید کمپرسور دارای مکش و دھش مناسب است.

۱۳- کمپرسور را بر روی شاسی در جای مخصوص قرار دهید و سپس به وسیله‌ی پیچ و مهره آن را محکم کنید، به طوری که لوله‌ی دھش در طرف لوله‌ی ورودی کندانسور قرار گیرد.

۱۴- مشعل جوشکاری را روشن کنید.



شکل ۱۱-۳- آرایش اجزای یخچال خانگی

شرح مدار اصلی (مدار کمپرسور): یکی از سیم‌های برق ورودی به ترموموستات، رله‌ی جریان و پایانه‌ی R و S کمپرسور و سیم دیگر با اورلود و پایانه‌ی مشترک سیم پیچ کمپرسور (C) به طور سری قرار می‌گیرند.


شرح مدار فرعی (مدار لامپ): یکی از سیم‌های برق ورودی به کلید فشاری در یخچال وارد می‌شود و از طرف دیگر آن خارج و به سرپیچ لامپ می‌رسد و سیم دیگر برق ورودی مستقیماً به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می‌شود. شکل ۱۲-۳ مدار الکتریکی یک یخچال خانگی ساده را نشان می‌دهد.

۷-۳- سیم‌کشی مدار الکتریکی یخچال خانگی

مدار الکتریکی یخچال‌های خانگی ساده و مشابه یکدیگرند. قطعات مدار اصلی یک یخچال عبارت‌اند از:

کمپرسور به همراه اورلود و رله‌ی جریان آن، ترموموستات و سیم برق تغذیه با دوشاخه‌ی استاندارد.

در بعضی از یخچال‌ها از جعبه‌ی رله‌ی جریان برای جعبه تقسیم کلیه‌ی سیم‌ها استفاده می‌شود و در بعضی از جعبه‌ی تقسیم استفاده می‌شود. علاوه بر مدار اصلی که برق کمپرسور را تغذیه می‌کند یخچال دارای مدار فرعی دیگری است که برق لامپ داخل کابینت یخچال را تغذیه می‌کند.



شکل ۱۲-۳- مدار الکتریکی یخچال خانگی

- ۶- در محل اتصال سر سیم به فیش یا پیچ سیم را بیش از اندازه لخت نکنید زیرا ممکن است با بدنه اتصالی پیدا کند.
- ۷- سیم‌ها با لوله‌ی گاز داغ (لوله‌ی دهش کمپرسور) تماس نداشته باشند چون ممکن است براثر گرمای زیاد عایق سیم ذوب شود و اتصال بدنه پیدا کند.
- ۸- قبل از اتصال برق به دستگاه، سیم‌کشی‌ها را با اهم‌متر، از نظر اتصال بدنه، آزمایش کنید.
- ۹- برای اتصال برق به یخچال از دوشاخه‌ی استاندارد استفاده کنید.
- ۱۰- اتصال سر سیم‌هایی که به ترموموستات، رله‌ی جریان و اورلود متصل می‌شوند بایستی با فیش سرسیم روکش‌دار صورت گیرد.
- ۱۱- سر سیم با سر فیش به صورت پرسی اتصال داده شود (برای پرس کردن از انبر مخصوص پرس یا انبردست استفاده کنید).

۸-۳- نکات فنی و ایمنی در سیم‌کشی مدار الکتریکی یخچال

- ۱- به بدنه‌ی یخچال سیم ارت نصب شود.
- ۲- از سیم‌های استاندارد برای سیم‌کشی استفاده شود.
- ۳- به منظور جلوگیری از اشتباه و آسان کردن عملیات تعمیر، برای هر قسمت از مدار از سیم با رنگ خاصی استفاده شود. به طور مثال برای فاز ورودی به ترموموستات سیم قرمز، برای فاز خروجی سیم مشکی و برای سیم‌های نول از سیم‌های به رنگ آبی یا سفید استفاده شود.
- ۴- هیچ‌گاه نباید سیم لخت رشته‌ای به دور پیچ‌ها یا پایانه‌های قطعات الکتریکی پیچیده شود. همیشه از فیش‌های سر سیم با روکش پلاستیکی استفاده کنید.
- ۵- برای عبور سیم‌ها از روی بدنه‌ی یخچال سیم‌ها را از درون لوله‌های پلاستیکی عبور دهید.

- و آن را با فیش به یکی از ترمینال‌های ترموموستات متصل کنید. از همان فیش نیز یک انشعباب بگیرید و آن را به یکی از ترمینال‌های کلید فشاری در یخچال متصل سازید.
- ۴- ترمینال دوم کلید فشاری در یخچال را با سیمی به سرپیچ لامپ داخل کابینت یخچال متصل کنید.
- ۵- حدود ۲ متر سیم دوسر فیش آماده کنید و ترمینال دوم (خروچی) ترموموستات و ترمینال اول رله را به هم وصل کنید.
- ۶- رله‌ی جریان را مستقیماً به پایانه‌های کمپرسور وصل کنید به طوری که M رله به R کمپرسور و S رله به S کمپرسور وصل شود.
- ۷- از ترمینال شماره‌ی ۲ جعبه تقسیم (L2) دو رشته سیم انشعباب بگیرید و یکی را به سرپیچ لامپ داخل کابینت و دیگری را با فیش به ترمینال اول اورلود متصل کنید.
- ۸- ترمینال دوم اورلود را به ترمینال مشترک سیم‌پیچ کمپرسور (C) وصل کنید (با فیش).

۹-۳- دستور کار شماره‌ی ۲: سیم‌کشی مدار الکتریکی یک یخچال خانگی ساده

- ابزار و وسایل مورد نیاز: اهم‌متر، پیچ گوشتی دوسو، سیم‌چین، سیم لخت کن، انبردست، دریل برقی دستی با مته‌ی شماره‌ی ۳. پیچ خودکار شماره‌ی ۳، فیش سرسیم با روکش پلاستیکی، سیم افshan دو رشته نمره‌ی ۱mm (حدود ۲ متر) یک عدد دوشاخه برق، سیم افshan تک رشته‌ی ۱mm در سه رنگ مختلف (از هر کدام حدود ۳ متر).

مراحل انجام کار

- ۱- در زیر کندانسور و در نزدیکی کمپرسور با دریل برقی، یک سوراخ برای نصب جعبه تقسیم ایجاد کنید و سپس به وسیله‌ی پیچ خودکار جعبه تقسیم را نصب کنید.
- ۲- دوشاخه‌ی برق را به سیم افshan دو رشته اتصال دهید و سر دیگر آن را به جعبه تقسیم وصل کنید (به پیچ شماره‌ی ۱ و ۲).
- ۳- از پیچ شماره‌ی ۱ تقسیم (L1) سیمی انشعباب بگیرید

شدن در یخچال (با دست کلید فشاری را فشار دهید) لامپ خاموش می‌شود. گزارش کار را در دفتر یادداشت کنید.


شکل ۱۳-۳- نقشه‌ی مراحل گفته شده‌ی فوق و شکل

۱۴- مدار الکتریکی و مکانیکی یخچال دیگری را نشان و لامپ یخچال باز شدن در یخچال روشن می‌شود و باسته می‌دهد.


۹- کلیه‌ی سیم‌کشی‌های انجام شده را با اهم‌تر، از نظر نداشتن اتصال بدن، آزمایش کنید.

۱۰- دوشاخه را به برق وصل کنید. در صورت سالم

بودن تمام قطعات و سیم‌کشی کمپرسور یخچال روشن می‌شود و لامپ یخچال با باز شدن در یخچال روشن می‌شود و باسته می‌دهد.



شکل ۱۳-۳- مدار الکتریکی یخچال خانگی مربوط به دستور کار شماره ۲



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| F - لامپ داخل کابینت | A - اوپراتور |
| G - کلید فشاری در | B - کندانسور |
| H - جعبه‌ی برق کمپرسور | C - کمپرسور |
| J - فیلتر درایر | D - لوله‌ی مویین |
| K - برق تغذیه‌ی ورودی | E - ترمومتر و بالب آن |

شکل ۱۴-۳- مدار مکانیکی و الکتریکی یخچال خانگی

پرسش‌های فصل سوم

- ۱- محل نصب و روش تشخیص لوله‌های یک کمپرسور بسته را بنویسید.
- ۲- کار لرزه‌گیر پایه‌ی موتور چیست؟
- ۳- چرا لوله‌های متصل به کمپرسور بایستی حلقه‌ی ارتعاش داشته باشند؟
- ۴- نکاتی را که قبل از نصب کمپرسور بایستی رعایت کرد، بیان کنید.
- ۵- به نظر شما در هنگام نصب کمپرسور برچسب مشخصات آن باید رو به بیرون باشد یا رو به داخل؟ چرا؟
- ۶- فرق بین اوپراتورهای یک لوله‌ای و دو لوله‌ای را بنویسید.
- ۷- چرا قسمتی از لوله‌ی مکش را به لوله‌ی مویین اتصال می‌دهند؟
- ۸- کدام یک از اجزای سیکل ترید بر روی لوله‌ی مایع نصب می‌شود؟
- ۹- نقش فیلتر درایر و محل قرارگرفتن آن در سیکل ترید را بنویسید.
- ۱۰- چرا لوله‌ی دهش کمپرسور باید به لوله‌ی ورودی کنداسور متصل شود؟
- ۱۱- چرا در هنگام نصب، کنداسور و اوپراتور بایستی با بدنه‌ی یخچال فاصله داشته باشند؟
- ۱۲- برای اتصال لوله‌های مسی به لوله‌های آلومینیمی از چه روشی باید استفاده کرد؟
- ۱۳- آکومولاטור چیست؟
- ۱۴- چرا برای سیم‌کشی مدار یخچال از فیش روکش‌دار استفاده می‌شود؟
- ۱۵- چرا برای سیم‌کشی مدار الکتریکی یخچال از سیم‌های رنگی استفاده می‌شود؟
- ۱۶- آیا می‌توان اورلود را با رله‌ی جریان به طور سری در مدار قرار داد؟ دلیل آن را توضیح دهید.

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها در دفتر مخصوص گزارش کار بنویسید و جهت بررسی به هنر آموز کارگاه تحويل دهید.




معماری یخچال‌های کویری

آثار و بناهای سیاری در استان یزد نظیر (مساجد، مدارس، آب‌انبارها و حسینیه‌ها) وجود دارد که همواره نظر پژوهشگران را به خود معطوف می‌کند اما بنای یخچال‌های قدیمی، غریب‌ترین عناصر معماری هستند که با ایجاد یخچال‌های برقی تقریباً به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. در وجود یخچال‌ها که روزگاری در قلب تابستان‌های داغ و سوزان، خنکای آب گوارا را به درون خانه می‌کشاند، رمز و رازی وجود دارد که حکایت از معجزه خشت خام و دست‌های پرتوان معمار فرزانه‌ای می‌کند تا عشق خدمت به خلق را در شاهکار معماری کویر به عرصه ظهور برساند. در حال حاضر تعداد معددی از این یخچال‌ها باقی مانده است. شاردن، دورنمایی از شهر کاشان را در سفرنامه خود به تصویر می‌کشد و یخچال‌های این شهر را در بیرون از قلعه و برج و باروی شهر نشان داده و به معماری یخچال‌ها در اصفهان نیز اشاراتی داشته است. استان یزد نیز با توجه به کویری بودن منطقه از این معماری بی‌بهره نبوده است و هنوز در جای جای آن از جمله در شهرستان مید و ابرکوه نیز می‌توان آثار این شاهکارهای معماری را مشاهده کرد. ولی قل از هر چیز باید گفت که فن ساختمانی و شیوه معماری در ساختمان این یخچال‌ها به‌گونه‌ای است که دقیق و نکته‌سنگی سازندگان و معماران این واحداً، به نکات عمدی و مهمی چون عایق کاری، حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ، مصالح ساختمانی و چگونگی تهیه یخ، معطوف ساخته است. یخچال‌ها به‌طور عمدی از سه قسمت تشکیل شده‌اند: دیوار طویل سایه‌انداز، مخزن یخ و حوضچه‌های تولید یخ. دیوار سایه‌انداز، این دیوار بسیار طویل و بلند است، ارتفاع این دیوارها که گاهی تا ۱۰ متر می‌رسد، در طول روز از تابش آفتاب بر روی آب‌های منجمد شده در حوضچه‌ها جلوگیری می‌کند. گاه جهت استحکام بیشتر دیوار سایه‌انداز، پشت‌بندهای بزرگ در قسمت جنوبی دیوار احداث می‌کردند. دیوارهای سایه‌انداز در پایین دارای ضخامتی زیاد بوده و به تدریج در بخش‌های فوقانی از پهنه‌ای آن‌ها کاسته می‌شود. حوضچه‌های تهیه یخ، این حوضچه گودال مستطیل شکلی است که به موازات دیوار سایه‌انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و طول آن اندکی کمتر از طول دیوار و عمق آن ۳۰ الی ۵ سانتی‌متر و گاه بیشتر بوده است. این گودال محل تهیه یخ در شب‌های سرد زمستان بود. مخزن یخ، این مخازن معمولاً در پشت دیوار سایه‌انداز در بخش جنوبی آن و در بعضی موارد به وسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی راه می‌یابد. انبار یخ نیز گودال‌های عمیق و بزرگی هستند که در وسط مخزن یخ حفر شده‌اند. شکل این گودال‌ها در یخچال‌های گبدار به صورت دایره با شعاعی تا حدود ۴ متر و گاه بیشتر است. دیوار این گودال‌ها از

سنگ یا آجر یا انود کاهگل ساخته شده و پشت آن با مصالح عایقی چون خاک ذغال و یا مصالح دیگر پر شده است. جهت دستیابی به کف این گودال‌ها نیز از پله‌های کوچکی که در دیوار آن تعییه شده، استفاده می‌شود همچنان چاهی در بیرون از یخچال حفر شده که به وسیله مجاری باریکی که در کف گودال‌های یخ تعییه کرده‌اند، آب حاصل از ذوب یخ به این چاه‌ها هدایت می‌شود.

یکی از راه‌های باستانی شاهراه‌ری - کرمان بوده و شامل مجموعه کاروانی رباط متسلک از کاروانسرا، چاپارخانه، آب انبار و یخچال است. در قسمتی از این راه باستانی ساختمان عظیم خشت و گلی یخچال میبد رو به روی کاروانسرا واقع و با ایجاد خیابان کشی از این مجموعه مجزا شده است. این یخچال روزگاری عطش مسافران کویر را برطرف می‌کرده است.



فصل چهارم در یک نگاه



راه اندازی دستگاه تبرید (یخچال خانگی ساده)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- ابزارهای لازم برای راه اندازی دستگاه تبرید را نام ببرد.
- ۲- ابزارهای لازم برای راه اندازی دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۳- شست و شوی مدار لوله کشی دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۴- شست و شوی مدار لوله کشی دستگاه تبرید را انجام دهد.
- ۵- تست نشت مدار لوله کشی دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۶- تست نشت مدار لوله کشی دستگاه تبرید را انجام دهد.
- ۷- تخلیه‌ی هوای مدار لوله کشی دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۸- تخلیه‌ی هوای مدار لوله کشی دستگاه تبرید را انجام دهد.
- ۹- شارژ و راه اندازی دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۱۰- شارژ و راه اندازی دستگاه تبرید را با استفاده از ابزارهای لازم انجام دهد.
- ۱۱- عملکرد صحیح دستگاه تبرید را توضیح دهد.
- ۱۲- عملکرد صحیح دستگاه تبرید را کنترل نماید.

۴- راه اندازی دستگاه تبرید (یخچال خانگی ساده)

از شیرهای سرویس سیار، که بعضی در ابتدای لوله‌ی سرویس و

بعضی بر روی لوله نصب می‌شوند، استفاده می‌شود.

شیر شریدر^۱: شیر شریدر استوانه‌ای است کوچک دارای

یک حلقه فنر و میله‌ی مرکزی که هرگاه میله به داخل فشار داده

شود (توسط میله‌ی شیلنگ یا شیر سرویس دستی که روی شیر

شریدر سوار می‌شود) سیال به بیرون جریان می‌یابد. این شیر مانند

شیر باد لاستیک اتومبیل است و به ابتدای لوله‌ی سرویس و یا

بر روی لوله‌ی (سرویس، مکش، دهش) به صورت جوشی و یا

۱- ابزارهای راه اندازی دستگاه تبرید

شیر سرویس، سیلندر شارژ، پمپ و کیوم (خلا)،

و کیوم سنج، مانیفولد شارژ، فشارسنج، کپسول مبرد، دماسنجد

آوومتر، آمپرمتر انبری، ترازو، نشت یاب‌ها و تستر کمپرسور.

۱-۱- شیر سرویس: معمولاً اکثر دستگاه‌های تبرید

کوچک نظیر یخچال، فریزر و کولر گازی مجهز به کمپرسور نوع

بسته هستند که قادر شیر سرویس می‌باشند. برای راه اندازی

(تست، تخلیه و شارژ) و دست یابی به سیستم تبرید این دستگاه‌ها


بیچی نصب می‌شود.

تذکر: قبل از جوش دادن شیر شریدر باید میله‌ی مرکزی آن را خارج نمود تا گرمای ناشی از جوشکاری به آن آسیب نرساند.

شکل ۴-۱- نمای داخلی شیر شریدر و شکل ۲- شیر شریدر نصب شده بر روی لوله را نشان می‌دهد. در شکل ۳- شیر سرویس دستی، قابل نصب بر روی شیر شریدر نشان داده شیر سرویس دستی،



شکل ۲- شیر شریدر بر روی لوله



شکل ۱- نمای داخلی شیر شریدر




(ب)




(الف)

شکل ۳- شیر سرویس دستی

شکل ۴-۵ یک نوع شیر سرویس خطی سوراخ‌شونده‌ی (رخنه‌ای) پیچی نوع بستی را نشان می‌دهد که سوپاپ آن از نوع شریدر می‌باشد. شکل ۶-۴ نوع دیگر شیر سرویس خطی سوراخ‌شونده‌ی پیچی نوع مهره‌ای را نشان می‌دهد. ساقه‌ی این شیر با دست باز و بسته می‌شود.




شکل ۴-۵- شیر سرویس روی خط



شکل ۶-۴- شیر سرویس خطی مهره‌ای

رابط سرویس: رابط سرویس بدون جوشکاری و یا لاله کردن، به ابتدای لوله‌ی سرویس نصب می‌شود. می‌توان پس از راه اندازی دستگاه با مسدود نمودن لوله‌ی سرویس به وسیله‌ی لوله کورکن، آن را از لوله جدا کرد. چون این رابط با فشرده شدن لاستیک به دور لوله، به لوله متصل می‌شود نباید از آن برای تحت فشار قراردادن سیستم (برای تست نشت) استفاده کرد؛ زیرا در فشارهای بالا رابط به شدت از لوله جدا می‌شود و به اطراف خود برخورد می‌کند که می‌تواند موجب بروز حادثه‌ای خطرناک گردد.

شکل ۴-۶ جعبه‌ی رابطهای سرویس را که برای اندازه‌های مختلف لوله‌ی مسی ساخته شده‌اند نشان می‌دهد. سوپاپ برخی از این رابطهای از نوع شریدر می‌باشد که بعضی از سرویس‌کاران برای تسهیل در تخلیه‌ی (وکیوم) کامل سیستم (گشاد شدن مجرای شیر) مغزی سوپاپ را خارج می‌کنند.



شکل ۴-۶- رابط سرویس

شیر سرویس روی خط: این شیرها روی لوله‌ی مکش کمپرسور، لوله‌ی دهش، یا بر روی هر دو لوله و یا روی لوله‌ی سرویس (شارژ) دستگاه تبرید به وسیله‌ی جوش یا پیچ، نصب می‌شوند.

بالای صفحه‌ی مدرج برای هر مبرد چند درجه حرارت مختلف درج گردیده است (درجه حرارت‌های محیط‌های مختلف) هنگام استفاده از سیلندر شارژ، با چرخاندن صفحه‌ی قابل تنظیم درجه حرارت بالای مبرد با درجه حرارت محیط در یک خط بر روی لوله‌ی نشان دهنده‌ی مایع قرار گیرند. در بالای سیلندر یک فشارسنج و یک شیر تخلیه، که معمولاً از نوع شریدر است و در بعضی از سیلندرها شیر اطمینان فشار وجود دارد زیر سیلندر شارژ، شیر شارژ دستی و محل نصب شیلنگ قرار گرفته است.

شکل ۴-۷ تصویر سیلندر شارژ را نشان می‌دهد.

۴-۱-۲ سیلندر شارژ: شارژ گاز مبرد دستگاه‌های مانند یخچال و فریزر که به مقدار مبرد کمی نیاز دارند باید با دقت کافی انجام گیرد و این کار با سیلندر شارژ به خوبی انجام پذیر است که لازمه‌ی آن اطلاع داشتن از میزان ماده‌ی مبرد مورد نیاز برای دستگاه تبرید است. سیلندر شارژ نوعی کپسول مبرد دارای شیشه‌ی رؤیت با لوله‌ی نشان دهنده‌ی مایع است که بر حسب اونس^۱ (OZ) درجه‌بندی شده است. دور سیلندر شارژ یک صفحه‌ی قابل تنظیم شیشه‌ای وجود دارد که برای مبردهای جدول‌بندی شده و



شکل ۴-۷ سیلندر شارژ

سیلندر شارژ وصل کنید.

طریقه‌ی پرکردن سیلندر شارژ

- ۳- شیر کپسول مبرد را باز کرده و کپسول را وارونه کنید (بهتر است کپسول مبرد در ارتفاعی بالاتر از سیلندر شارژ قرار گیرد).

- ۴- محل اتصال شیلنگ به سیلندر شارژ را شل کنید تا

- ۱- هوای درون سیلندر شارژ را با استفاده از پمپ و کیوم خارج کنید (طبق روشی که بعداً برای وکیوم کردن سیکل تبرید گفته می‌شود).

- ۲- کپسول مبرد مورد نیاز را با شیلنگ به شیر شارژ

۱- هر اونس (oz) برابر ۲۸/۳۵ گرم است.

مایع متوقف شود. شیر تخلیه (شریدر) را کمی فشار داده و اجازه دهید کمی از گاز مبربد خارج شود. زمانی که فشار سیلندرهای شارژ و کپسول مبربد با یکدیگر اختلاف پیدا کند مایع مبربد مجدداً جریان پیدا می‌کند. این مرحله را ادامه دهید تا مقدار موردنیاز مایع مبربد در سیلندر شارژ پر شود. شکل ۴-۸ طریقه‌ی پرکردن یک سیلندر شارژ را نشان می‌دهد.


هوای داخل شیلنگ خارج شود. سپس محل اتصال را محکم کنید.

توجه: بهتر است عمل هواگیری شیلنگ قبل از وارونه کردن کپسول انجام گیرد.

۵- شیر شارژ سیلندر شارژ را باز کرده و اجازه دهید

مایع مبربد وارد سیلندر شارژ شود.

۶- شیشه‌ی قابل رویت را مشاهده کنید تا زمانی که جریان



شکل ۴-۸- طریقه‌ی پر کردن سیلندر شارژ

شد و یا مقدار آن کاهش یافت باید تعویض شود.

توجه: به ازای هر ۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا ۱۱ اینچ ستون جیوه از میزان خلاً در سطح دریا کاهش می‌یابد. به طور مثال خلاً مطلق برای شهری که در ارتفاع ۱۲۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است برابر $\frac{25}{92}$ اینچ ستون جیوه می‌باشد.

۴-۱-۳- پمپ خلاً (وکیوم پمپ): پمپ خلاً دستگاهی

است که قادر است هوا و محتویات هوا را از درون سیکل تبرید تخلیه کند و می‌تواند خلائی نزدیک به خلاً مطلق^۱ در حدود ۲۹ الی ۲۹ اینچ ستون جیوه در کنار سطح دریا تولید کند، بایستی همیشه رنگ و مقدار روغن مخصوص درون پمپ وکیوم توسط شیشه‌ی رویت دائمً کنترل شود و اگر در روغن تغییر رنگ ایجاد می‌باشد.

۱- خلاً مطلق در کنار سطح دریا در درجه حرارت 16°C (62°F) برابر است با $\frac{25}{92}$ اینچ ستون جیوه (۷۶ سانتی متر ستون جیوه یا صفر میکرون)

در جدول ۴-۱ ارتفاع برخی از شهرها از سطح دریا
نشان داده شده است.

جدول ۱-۴- ارتفاع چند شهر ایران از سطح دریا

نام شهر	ارتفاع از سطح دریا (m)	نام شهر	ارتفاع از سطح دریا (m)
آبادان	۲	رامسر	۰
اراک	۱۷۶۰	رشت	۰
ارومیه	۱۳۴۰	زابل	۴۹۰
اصفهان	۱۵۹۰	Zahedan	۱۳۷۰
اهواز	۲۰	زنجان	۱۶۴۵
ایرانشهر	۵۷۰	سبزوار	۹۴۵
بابلسر	۰	سقز	۱۴۹۰
کرمانشاه	۱۴۰۰	سمنان	۱۱۶۰
بندر ازتلی	۰	سنندج	۱۵۲۵
بندر عباس	۹	شاهروド	۱۳۷۰
بندر لنگه	۱۳	شمیران	۱۷۱۰
بندر ماهشهر	۱۲	شیرواز	۱۵۲۵
بوشهر	۱۴	طبس	۹۱۵
بیرجند	۱۴۶۰	فسا	۱۴۰۰
تبریز	۱۳۷۰	قزوین	۱۲۱۰
تهران	۱۲۲۰	کاشان	۹۶۰
چابهار	۶	کرمان	۱۷۷۰
خارک	۰	گرگان	۱۲۰
خرم آباد	۱۲۲۰	مشهد	۹۴۵
خرمشهر	۰	همدان	۱۶۸۰
دزفول	۱۵۰	یزد	۱۲۲۰

ورودی به کمپرسور خنک می‌شود و در صورت استفاده از کمپرسور به عنوان وکیوم پمپ، عمل خنک شدن سیم پیچ‌ها انجام نمی‌شود. در شکل ۴-۹ چند نوع وکیوم پمپ نشان داده شده است.

تذکر: به جای استفاده از وکیوم پمپ (پمپ تخلیه) نباید از کمپرسورهای تناوبی استفاده کرد زیرا نمی‌تواند میزان خلا را به حد کافی برساند و هم‌چنین باعث آسیب رساندن به کمپرسور می‌گردد. سیم پیچ کمپرسور توسط ماده‌ی مبرد



(ب)



(الف)



(د)



(ج)

سایت گلس روغن

شکل ۴-۹ چند نوع وکیوم پمپ (پمپ تخلیه)

نشان می‌دهد.

هر میکرون خلا^۱ $\frac{1}{25400}$ اینچ جیوه خلا می‌باشد یا به

عبارت دیگر هر اینچ ستون جووه برابر 25400 میکرون می‌باشد.

مثال: وکیوم سنجی میزان خلا سیستم را 2540 میکرون

نشان می‌دهد، آن را بر حسب اینچ جیوه محاسبه کنید.

$$\frac{254}{2540} = \frac{29}{290} = 29/290 \text{ میکرون خلا}$$

$$29/290 \times 1 = 29/82 \text{ in-Hg}$$

۴-۱-۴- وکیوم سنج: وکیوم سنج ابزاری است برای

تعیین و تشخیص دقیق میزان خلا (خصوصاً خلا زیاد) که فشارسنج مرکب مانیفولد شارژ قادر نیست آن را به طور دقیق نشان دهد. شکل ۴-۱۰ یک نمونه وکیوم سنج عقربه‌ای را نشان می‌دهد. میزان خلا توسط وکیوم سنج‌ها بر حسب میکرون خلا سنجیده می‌شود. شکل ۴-۱۱ دو نوع وکیوم سنج دیجیتال را



شکل ۴-۱۰- وکیوم سنج عقربه‌ای



شکل ۴-۱۱- وکیوم سنج دیجیتال



اشتباهی یک ماده به جای ماده‌ی دیگر، کپسول‌های مواد سرمایا

را با رنگ‌های مختلف مشخص می‌کنند. جدول ۴-۳ رنگ

کپسول استاندارد چند نوع ماده‌ی مبرد متداول را نشان می‌دهد.

شکل ۴-۱۲ چند نوع کپسول ماده‌ی مبرد را نشان می‌دهد.

۴-۱-۵- کپسول مبرد: کپسول‌های مبرد در اندازه‌های

مختلفی عرضه می‌شوند و از فولاد ساخته می‌شوند. بر روی


کپسول‌های مبرد علامت مخصوص کارخانه‌ی سازنده، مقدار و

نوع ماده‌ی مبرد نوشته شده است. برای جلوگیری از به کار بردن

جدول ۳-۴- رنگ کپسول چند نوع ماده‌ی مبرد متداول

نوع ماده‌ی مبرد	R-12	R-22	R-134a	R-502	R-11
رنگ کپسول	سفید	سبز	آبی	صورتی	نارنجی

کپسول مبرد دارای دو شیر: بعضی از کپسول‌های مبرد دارای دو عدد شیر بخار (قرمز) و مایع (آبی) مبرد هستند که با دو رنگ مختلف مشخص می‌شوند. مبرد توسط دو لوله به شیرها هدایت می‌شود. یکی از لوله‌ها در ابتدای کپسول و بالای سطح مایع قرار دارد و وقتی شیر قرمز باز شود گاز مبرد بیرون می‌آید. لوله‌ی دیگر تا انتهای سیلندر راه دارد و وقتی شیر آبی باز شود مایع مبرد از کپسول بیرون می‌آید. از این کپسول‌ها برای شارژ ماده‌ی مبرد دستگاه تبرید به صورت گاز و مایع استفاده می‌شود. شکل ۱۳-۴ تصویر شماتیک یک کپسول مبرد دارای دو شیر را نشان می‌دهد و در شکل ۱۴ نمونه‌ای از شیرهای مایع و بخار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۳-۴- نمای ساده‌ی کپسول مبرد با دو شیر

اغلب کپسول‌های مبرد مورد استفاده‌ی سرویس کاران از نوع کپسول ۱۳/۵ کیلوگرمی (۳۰ پوندی) می‌باشد. در بالای کپسول شیر خروج ماده‌ی مبرد به صورت جوشی نصب شده است. این شیرها بر دو نوع‌اند: یک طرفه و دو طرفه. شیرهای یک طرفه سبز رنگ‌اند و فقط اجازه می‌دهند ماده‌ی مبرد از کپسول خارج گردد. کپسول‌هایی که این نوع شیر بر روی آن‌ها نصب شده است قابل شارژ مجدد نیستند. شیرهای دو طرفه سیاه رنگ‌اند و کپسول‌هایی که این نوع شیر بر روی آن‌ها نصب شده است قابل شارژ مجدد هستند.

برای جلوگیری از انفجار کپسول برآثر افزایش فشار بر روی کپسول سریوش بازشونده (شیر اطمینان) وجود دارد تا در موقع لزوم به عنوان یک وسیله‌ی حفاظتی به کار آفتد.



شکل ۱۴- کپسول مواد مبرد



(الف)



(ب)

شکل ۱۴-۴- شیر کپسول مبزد مایع و گاز

که برای اندازه‌گیری درجه حرارت‌های بالا یا پایین استفاده می‌شود. دامنه‌ی کار این دماسنچ خیلی زیاد است و بسیار حساس و دقیق می‌باشد و می‌تواند تا یک صدم درجه‌ی حرارت را نیز اندازه‌گیری کند. (شکل ۱۶-۴)


قسمت حس‌کننده‌ی (سنسور) این دماسنچ ترمیستور^۱ می‌باشد که با تغییرات درجه حرارت (دما) مقاومت الکتریکی ترمیستور تغییر می‌کند. این تغییر مقاومت به صورت اعدادی بر حسب درجه حرارت در صفحه‌ی نمایش دیجیتالی دماسنچ نمایان می‌شود. در دماسنچ‌های دیجیتال ترمیستور دستگاه به وسیله‌ی دو رشته سیم بلند به دستگاه متصل شده است که به راحتی می‌توان درجه حرارت داخل دستگاه تبرید را بدون این که در دستگاه تبرید را باز کنیم اندازه‌گیری کنیم.

۶-۱-۴- دماسنچ: دماسنچ (ترمومترا) وسیله‌ای است که از آن در اندازه‌گیری درجه حرارت قسمت‌های مختلف یخچال، فریزر، کولر گازی و غیره استفاده می‌شود. دماسنچ چند نوع است: الکلی، الکترونیکی و دیجیتالی.

دماسنچ الکلی: در این دماسنچ، با زیاد یا کم شدن درجه حرارت، الکل (فرمز رنگ) درون مخزن نیز بالا و یا پایین می‌رود که در نتیجه‌ی آن درجه حرارت محل موردنظر اندازه‌گیری می‌شود. از دماسنچ‌های الکلی (شکل ۱۵-۴) برای اندازه‌گیری درجه حرارت‌های زیر صفر نیز استفاده می‌شود چون الکل در دماهای زیر صفر بخ نمی‌زند. دماسنچ‌های الکلی تبرید معمولاً از -30°C تا 5°C درجه‌بندی شده‌اند. دماسنچ‌های الکلی به صورت ساقه‌ای با محفظه‌ی فلزی می‌باشند.

دماسنچ دیجیتالی: دماسنچ دیجیتالی، دماسنچی است

۱- نوعی مقاومت که از جنس نیمه هادی می‌باشد که با تغییر دما مقاومت آن نیز تغییر می‌کند. (Thermistor)



شكل ۱۵-۴- دماسنجد الکلی



شكل ۱۶-۴- دماسنجد دیجیتال

۱-۷-۴- ترازو: ترازو یکی از ابزارهایی است که برای شارژ گاز دقیق دستگاه‌های تبریدی که مقدار ماده‌ی مبرد پس از این که دستگاه تبرید آماده‌ی شارژ شد کپسول ماده‌ی کیلوگرم، اونس درج گردیده است) مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش کار با این وسیله به ترتیب زیر است :

کیلوگرم، اونس درج گردیده است) مورد است که برای شارژ گاز دقیق دستگاه‌های تبریدی که مقدار ماده‌ی مبرد پس از این که دستگاه تبرید آماده‌ی شارژ شد کپسول ماده‌ی

ماده‌ی مبرد مورد نیاز سیستم کم شود. (شکل ۴-۱۷)
تذکر: در صورتی که وزن ماده‌ی مبرد دستگاه بر حسب اونس مشخص باشد آن را به گرم یا کیلوگرم تبدیل کنید $10\text{oz} = 28 / 35\text{gr}$.

مبرد را روی ترازوی دقیق (بهتر است از ترازوهای دیجیتالی یا عقرهای با دقت ۱٪ کیلوگرم استفاده شود) قرار می‌دهیم و وزن کل کپسول ماده‌ی مبرد را یادداشت می‌کنیم. سپس عملیات شارژ گاز را انجام می‌دهیم تا وزن کل کپسول به اندازه‌ی مقدار



ترازو
(ب)



(الف)

شکل ۴-۱۷- ترازوی دیجیتال مخصوص شارژ ماده‌ی مبرد و طرز کار با آن

راه یافته و شعله به رنگ آبی روشن و یا بدون رنگ می‌سوزد. ولی وقتی که مواد مبرد فریونی به همراه هوا وارد محفظه‌ی اختلاط شود رنگ شعله فوراً عوض می‌شود. برای نشت‌های کم، رنگ شعله سبز و برای نشت‌های بزرگ آبی تیره یا بنفش می‌شود. برای نشت‌یابی سیستمی که گاز کم می‌کند مشعل را روشن کرده و سر آزاد لوله‌ی مکنده را به اطراف اتصالات لوله‌ها و نقاط مشکوک تزدیک می‌کنیم. در صورتی که گازی از این نقاط خارج شود رنگ شعله تغییر می‌کند و محل نشت پیدا می‌شود.

توجه: مشعل هالاید الکلی را باید در محیطی که به هیچ وجه ماده‌ی مبرد در فضای آن نیست از الکل پر کرد و هوا در آن دمید؛ زیرا اگر مقداری بخار ماده‌ی مبرد همراه سوخت و یا هوا وارد منبع مشعل شود، شعله‌ی آن همیشه سبز خواهد بود و دیگر از آن به عنوان نشت‌یاب نمی‌توان استفاده کرد.

۴-۱-۸- نشت‌یاب‌ها: برای پیدا کردن محل نشت مواد مبرد فریونی نظریه R-۱۲ و R-۲۲ علاوه بر استفاده از محلول کف صابون به عنوان نشت‌یاب می‌توان از نشت‌یاب‌های حساس به مواد فریونی استفاده کرد. از این نشت‌یاب‌ها بیشتر در مواردی که نشت دستگاه تبرید خیلی کم باشد، استفاده می‌شود (نشت‌هایی که نمی‌توان با محلول کف صابون پیدا کرد).

مشعل هالاید^۱: مشعل هالاید مشعل ساده‌ای است که با گاز پروپان یا الکل می‌سوزد. این مشعل دارای یک محفظه‌ی اختلاط، یک شیر دستی و یک لوله‌ی بلند مکنده‌ی هوا می‌باشد. شکل ۴-۱۸ تصویر یک مشعل هالاید را با قسمت‌های مختلف آن نشان می‌دهد. در بالای محفظه‌ی اختلاط یک حلقه‌ی مسی است که شعله از میان آن عبور می‌کند. وقتی که مشعل روشن می‌شود هوا از طریق لوله‌ی مکنده به داخل محفظه‌ی اختلاط



شکل ۱۸-۴- مشعل هالاید

مَبَرَّد نیز حساسیت نشان می‌دهند) مانع از تشخیص صحیح نشت می‌شود؛ خصوصاً در محل‌هایی که در فضای آن بخار ماده‌ی مَبَرَّد وجود داشته باشد. این وسیله چون الکترونیکی است باید با دقت و احتیاط کامل جایه‌جا شود تا نتیجه‌ی کار آن دقیق باشد. در هنگام استفاده از این دستگاه باید قسمت حس‌کننده‌ی آن حداقلتر با سرعت ۲۵ میلی‌متر در ثانیه در زیر لوله‌ها و اتصالات حرکت داده شود، چون گاز مَبَرَّد از هوا سنگین‌تر است و به سمت پایین خواهد رفت.

شکل ۱۹-۴ تصویر چند نوع نشت‌یاب الکترونیکی و شکل ۲۰-۴ اجزاء یک نوع نشت‌یاب را نشان می‌دهد.

نشت‌یاب الکترونیکی: نشت‌یاب الکترونیکی وسیله‌ای کاملاً حساس و دقیق برای یافتن محل نشت است. این نشت‌یاب با باقی خشک کار می‌کند و می‌تواند نشت‌های خیلی ریز (معادل ۱۵ گرم نشت در سال) را پیدا کند. بعضی از این دستگاه‌ها دارای پیچ تنظیمی هستند که با آن می‌توان شدت بوق زدن دستگاه را تنظیم کرد که در شرایط عادی (در هوای معمولی) برای یک بوق در ثانیه تنظیم می‌شود. وقتی حس‌کننده‌ی این دستگاه در مجاورت ماده‌ی مَبَرَّد فریونی قرار گیرد صدای بوق سریع تر می‌شود و محل نشت پیدا می‌شود. اسکال نشت‌یاب الکترونیکی در این است که چون خیلی حساس است (به مقدار بسیار کم ماده‌ی



شكل ١٩-٤ - أنواع نشط ياب الكترونيكي



شكل ٤-٢٠- اجزاء نشتیاب الکترونیکی

۴-۱-۹- تستر کمپرسورها: تستر کمپرسور کمپرسور.

۲- اندازه‌گیری شدت جریان مصرفی کمپرسور در شرایط زیریار.

۳- اندازه‌گیری ولتاژ تغذیه‌ی کمپرسور.

۴- اندازه‌گیری توان مصرفی کمپرسور در شرایط زیریار نامی.

۵- تعیین فشارهای دهش و مکش کمپرسور و زمان لازم برای پمپ کردن هوای محیط تا رسیدن به یک فشار معین.

۶- آزمایش سالم بودن قطعات دیگری از کمپرسور از قبیل رله‌ی جریان، اولولد، خازن و غیره.

شکل ۴-۲۱ تصویر تستر کمپرسور را نشان می‌دهد.



دستگاهی است که برای آزمایش موتور کمپرسورهای بسته‌ی تک فاز از آن استفاده می‌شود.

یک دستگاه تستر کامل شامل اهم متر، آمپر متر، ولت متر، وات متر، فشارسنج، تایمر، خازن و رله است. بنابراین یک سرویسکار با استفاده از آن می‌تواند آزمایش‌های زیر را انجام دهد و از سالم بودن کمپرسور اطمینان حاصل نماید.

تذکر: بعضی از دستگاه‌های تستر تمام وسایل فوق را ندارند بلکه فقط تعدادی از آن‌ها بر روی دستگاه وجود دارد.

۱- آزمایش سالم بودن سیم‌بیچ‌های کمپرسور از نظر نداشتن قطعی و اتصال بدن (آزمایش مقاومت سیم‌بیچ‌های کمپرسور و آزمایش مقاومت روپوش عایق سیم‌بیچ نسبت به بدن) می‌شود.



شکل ۴-۲۱- تستر کمپرسورها

fasد شدن روغن و ماده‌ی مبرد و در نتیجه تولید اسید در سیستم می‌شود. اگر بدون شست و شوی سیستم، کمپرسور سوخته تعویض شود، اسید باقی مانده با ماده‌ی مبرد جریان می‌یابد و مجدداً به سیم‌بیچ کمپرسور سوخته، گرمای زیادی که

۲- بعد از هر اشکال داخلی که موجب پیاده شدن

۴-۲- شست و شوی مدار لوله‌کشی دستگاه تبرید در موارد زیر مدار لوله‌کشی و قسمت‌های مختلف دستگاه تبرید را شست و شو می‌دهند.

۱- بعد از تعویض کمپرسور سوخته، گرمای زیادی که موجب سوختن سیم‌بیچ کمپرسور می‌گردد باعث تجزیه و

کرده و به سرعت آن‌ها را از سیستم بیرون می‌راند. شست و شوی سیستم‌های خانگی به دلیل استفاده از لوله‌ی مویین مشکل‌تر است به همین خاطر بهتر است برای شست و شوی سیستم‌های خانگی هر قطعه و قسمت را (بدون این که آن‌ها را از دستگاه باز کنید) جدا جدا بشویید.

بعد از شست و شو و قبل از اتصال مجدد قسمت‌ها به هم دیگر، باید قطعات را با گاز ازت کاملاً از ماده‌ی R-11- R تخلیه کنید.

کمپرسور می‌گردد.

۳- بعد از هر مدتی که لوله‌کشی دستگاه تبرید به صورت باز شده باقی مانده باشد.

۴- برای شست و شوی روغن و دیگر جرم‌های که درون سیستم باقی مانده باشد.

بهترین ماده برای شست و شوی سیستم فریون ۱۱ می‌باشد. چون ۱۱- R در درجه حرارت محیط (تا C ۲۴) به صورت مایع است و هم‌چنین رطوبت و جرم‌های دیگر را جابه‌جا

وصل کنید.

۹- شیر روی کپسول گاز ازت را باز کنید.

۱۰- به وسیله‌ی پیچ تنظیم فشار رگولاتور، فشار خروجی از رگولاتور را بر روی ۲° psig تنظیم کنید.
۱۱- شیر خروجی رگولاتور گاز ازت را باز کنید و اجازه دهید گاز ازت از داخل قطعات، به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه عبور کند.

۱۲- شیر خروجی رگولاتور و شیر روی کپسول گاز ازت را بیندید.

۱۳- به همین روش بقیه‌ی قطعات و قسمت‌های دیگر دستگاه تبرید، به جز کمپرسور، را شست و شو دهید. در مورد کمپرسور به روش زیر عمل کنید.

۱۴- روغن کمپرسور را در ظرفی (تمیز و خشک) خالی کنید.

۱۵- مقداری ماده‌ی مبرد ۱۱- R به داخل آن اضافه کنید (از طریق لوله‌ی مکش مثل شارژ روغن).

۱۶- کمپرسور را چند بار تکان دهید و سپس آن را خالی کنید.

۱۷- بعد از شست و شو و تخلیه‌ی ۱۱- R، طبق روش شرح داده شده برای قسمت‌های دیگر، با گاز ازت، ماده‌ی مبرد ۱۱- R را کاملاً از کمپرسور تخلیه نمایید و شارژ روغن را برای کمپرسور انجام دهید.

۴-۲-۱- دستور کار شماره‌ی ۱: شست و شوی قطعات و قسمت‌های مختلف دستگاه تبرید (یخچال خانگی)

ابزار و وسائل مورد نیاز: کپسول مبرد ۱۱- R، شیلنگ مانیفولد، شیر یا رابط سرویس، دستگاه جوش اکسی استیلن با سر بک مناسب، فندک، سیم نفره جوش، روان‌ساز نفره، انبردست، کپسول گاز ازت به همراه رگولاتور آن.

مراحل انجام کار

۱- مشعل را با شعله‌ی خنثی روشن کنید.

۲- با استفاده از مشعل و انبردست اتصال بین قسمت‌های مختلف دستگاه تبرید را باز کنید به طوری که دو سر هر قطعه آزاد باشد.

۳- رابط سرویس (شیر سرویس) را به قطعه‌ای که می‌خواهد شست و شو دهید وصل کنید (جوشی یا پیچی).
۴- مشعل را خاموش کنید.

۵- شیلنگ را بین کپسول ماده‌ی مبرد ۱۱- R و قطعه‌ای که باید شست و شو داده شود وصل کنید.

۶- شیر دستی روی کپسول ماده‌ی مبرد ۱۱- R را باز کنید و اجازه دهید به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه مبرد ۱۱- R از داخل هر قطعه عبور کند.

۷- شیر دستی روی کپسول ماده‌ی مبرد ۱۱- R را بیندید و شیلنگ را از روی کپسول باز کنید.

۸- شیلنگ را به لوله‌ی خروجی رگولاتور گاز ازت

۲۰- گزارش کار را در دفتر بنویسید و تحويل هنرآموز کارگاه دهید.

- ۱۸- بعد از شست و شوی همهی قسمت‌های مختلف دستگاه تبرید، هر قطعه را به محل خودش اتصال دهید.
۱۹- مشعل را خاموش کنید.

حبابی تولید نشود سیستم نشت ندارد، ولی اگر در محل‌هایی حباب تولید شود در آن نقطه نشتی وجود دارد که پس از تخلیه‌ی سیستم از گاز ازت باستی محل نشت گرفته شود. در صورتی که محل نشت خیلی ریز باشد به‌طوری که با محلول کف صابون کشف نشود می‌توان نخست معادل ۵ psig گاز فریون ۲۲ وارد سیستم نمود و سپس فشار گاز را با گاز ازت افزایش داد و سیکل را با دستگاه‌های نشت‌یاب حساس به مبردهای فریونی (نشت‌یاب الکترونیکی) تست کرد.

۳-۴- تست مدار لوله‌کشی دستگاه تبرید

قبل از شارژ و راه‌اندازی دستگاه تبرید باید مدار لوله‌کشی دستگاه را به‌منظور اطمینان از عدم وجود نشت و یا پیدا کردن محل نشت (در صورت وجود) تست کرد. همان‌طور که می‌دانید متداول‌ترین روش تست نشت، تحت فشار قراردادن سیستم با گاز ازت است. در این روش سیستم را با گاز ازت تحت فشار قرار می‌دهند (فشار تست بستگی به نوع دستگاه تبرید دارد) و سپس با محلول کف صابون تمام اتصالات و قسمت‌های مختلف لوله‌کشی را مورد آزمایش قرار می‌دهند. در صورتی که هیچ‌گونه

سرвис را باز کنید.

- ۵- شیر خروجی رگولاتور گاز ازت را ببندید و شیر روی کپسول گاز ازت را باز کنید.
۶- با پیچ تنظیم رگولاتور، فشار گاز خروجی از رگولاتور را بر روی ۷۵ psig تنظیم کنید.
۷- شیر خروجی رگولاتور گاز ازت را باز کنید و پس از چند دقیقه آن را ببندید.

- ۸- سیستم را به مدت ۳۰ دقیقه تا یک ساعت تحت فشار فوق نگه دارید. کم شدن فشار نشانه‌ی نشت سیستم است.
۹- با فرچه محلول کف صابون را به تمام اتصالات و نقاط مشکوک مدار لوله‌کشی دستگاه تبرید بمالید.

- ۱۰- در صورتی که حباب مشاهده نشود برای اطمینان بیشتر، فشار گاز را به تدریج در طی چند مرحله تا ۱۲۰ psig افزایش دهید و در هر مرحله آن را تست کنید.

- ۱۱- در صورتی که در این مرحله نیز حباب مشاهده نشود سیستم نشتی ندارد و می‌توانید گاز ازت سیستم را با بازکردن شیر دستی سمت چپ (آبی) مانیفولد و یا از طریق شل کردن

۴-۳- دستور کار شماره‌ی ۲: تست نشت مدار

لوله‌کشی دستگاه تبرید (یخچال خانگی)

ابزار و وسایل مورد نیاز: کپسول گاز ازت با رگولاتور آن، مانیفولد سرویس، شیر سرویس (مغزی ۶ mm)، محلول کف صابون، دستگاه جوش اکسی استیلن با سربک مناسب (در صورت لزوم)، سیم نقره جوش، روان‌ساز نقره، فندک جوشکاری، انبردست.

مراحل انجام کار

مطابق شکل ۴-۲۲:


- ۱- شیر سرویس را به لوله‌ی شارژ کمپرسور وصل کنید و یا یک عدد لوله با مهره مغزی ۶ میلی‌متری را به ابتدای لوله‌ی شارژ کمپرسور جوش نقره دهید.

- ۲- شیلنگ فشار زیاد (قرمز) مانیفولد سرویس را به شیر سرویس (مغزی ۶ میلی‌متری) وصل کنید.

- ۳- شیلنگ وسط مانیفولد سرویس را به لوله‌ی خروجی رگولاتور گاز ازت وصل کنید.

- ۴- شیر فشار کم (آبی) را بسته و شیر زیاد (قرمز) مانیفولد

- شیلنگ اتصال، به آرامی خارج کنید تا روغن کمپرسور به همراه بستگی به جنس محل نشت دارد.)
- ۱۳— بعد از گرفتن نشت مجدداً سیستم را تحت فشار قرار دهید و عمل نشت یابی را انجام دهید تا هیچ‌گونه حبابی در تمام قسمت‌های مدار لوله‌کشی دستگاه تبرید مشاهده شود.
- ۱۴— سیستم را از گاز ازت تخلیه کنید.
- گاز ازت خارج نگردد.
- ۱۲— در صورت مشاهده نشت (تولید حباب) نخست گاز ازت را از سیستم خارج کنید، سپس محلهای نشت را بگیرید (با استفاده از جوشکاری یا چسب‌های مخصوص که



شکل ۴-۲۲— تست لوله‌کشی یخچال

سیستم رطوبت وجود دارد. اگر مقدار رطوبت به قدری باشد که باعث اشیاع شدن فیلتر درایر شود، رطوبت باقی‌مانده در لوله‌ی مویین منجمد شده و جریان مبرد را مسدود می‌کند. اگر سیستم با گاز ازت تست شده باشد و بعد از آن تخلیه‌ی کامل صورت نگیرد، ازت باقی‌مانده باعث بالا رفتن فشار گاز رانش خواهد شد. به منظور تخلیه‌ی صحیح و کامل سیستم یک پمپ خلاً پرقدرت مورد نیاز است. خلاً مناسب (تحت شرایط درجه حرارت محیط) در کنار دریا (فشار یک اتمسفر) ۲۹/۹۲ اینچ

۴-۴— تخلیه‌ی مدار لوله‌کشی دستگاه تبرید (وکیوم کردن)


تخلیه‌ی کامل هوا، رطوبت و گازهای غیرقابل تقطیر (ازت) از سیستم‌هایی که از مبردهای فریونی استفاده می‌کنند قبل از شارژ ماده‌ی مبرد سیستم ضروری است، زیرا اگر این کار به درستی انجام نشود وجود هوا و یا گازهای غیرقابل تقطیر باعث بالا رفتن فشار رانش کمپرسور شده و سیستم در دمای بالایی کار می‌کند. وجود هوا بدین معنی نیز هست که در

ستون جیوه است. مدت زمان انجام خلاً عمیق بستگی به نوع سیستم دارد. هرچه سیستم بزرگ‌تر باشد زمان بیشتری مورد کمتر می‌شود.

- ۸- در حدود ۳ دقیقه صبر کنید. در صورتی که عقربهٔ فشارسنج مرکب (آبی) منحرف نشد (عقربهٔ به سمت بالا حرکت نکرد) سیستم و شیلنگ‌های اتصال نشته ندارند.
- ۹- مجدداً پمپ خلاً را روشن کنید و شیر فشار کم (آبی) مانیفولد را باز کنید و بگذارید پمپ خلاً برای مدت ۲۰ دقیقه دیگر کار کند تا سیستم کاملاً تخلیه شود و فشارسنج مرکب (آبی) مانیفولد خلاً ۲۹/۹۲ اینچ ستون جیوه را نشان دهد.
یادآوری: به ازای هر ۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا یک اینچ جیوه از مقادیر بالا کم کنید.
- ۱۰- برای اطمینان از تخلیهٔ کامل سیستم می‌توانید یک شیلنگ را به اتصال دهش (خروجی) پمپ خلاً وصل کنید و سر آزاد دیگر آن را درون ظرفی شیشه‌ای که دارای روغن تمیز و کیوم پمپ باشد فرو بیرید. چنانچه حباب هوا در روغن ظاهر نشود و یا مدت پیدایش حباب طولانی بود دستگاه تبرید و کیوم شده است.
- ۱۱- پس از تخلیهٔ کامل سیستم، پمپ خلاً را خاموش کنید و شیر فشار کم (آبی) مانیفولد را ببندید (شکل ۴-۲۳-۱).
۱۲- برای اطمینان بیشتر از عدم وجود نشت در سیستم و شیلنگ‌های رابط ۳ دقیقه صیر کنید، در صورتی که عقربهٔ فشارسنج مرکب (آبی) حرکت نکرد سیستم نشته ندارد.
- ۱۳- شیلنگ وسط مانیفولد (زرد) را از پمپ خلاً باز کنید، سیستم آمادهٔ شارژ مادهٔ مبرد می‌باشد.
توجه مهم: در زمان تخلیه، کمپرسور دستگاه نباید کار کند.
- ۱۴- گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید و به هنر آموز کارگاه تحويل دهید.

۱-۴-۴- دستور کار شمارهٔ ۳: تخلیهٔ سیستم یک دستگاه تبرید خانگی (وکیوم کردن)

- ابزار و وسایل مورد نیاز: پمپ خلاً (وکیوم پمپ)، مانیفولد سرویس، شیر یا رابط سرویس، آچار تخت.
- مراحل انجام کار
 - ۱- شیر یا رابط سرویس را بر روی لولهٔ شارژ (سرویس) کمپرسور وصل کنید (یا یک لولهٔ مسی با مهره مغزی ۶ میلی‌متری به سر لولهٔ شارژ کمپرسور جوش دهید).
توجه: برای سریع‌تر کردن عمل تخلیهٔ (وکیوم) می‌توانید سوپاپ شیر شریدر رابط یا سوپاپ سرویس را جدا کنید.
 - ۲- شیلنگ فشار کم (آبی) مانیفولد سرویس را به شیر سرویس وصل کنید.
 - ۳- شیلنگ وسط (زرد) مانیفولد سرویس را به اتصال مکش پمپ خلاً وصل کنید.
 - ۴- شیر فشار زیاد (قرمز) مانیفولد را بسته و شیر فشار کم (آبی) مانیفولد سرویس را باز کنید (شکل ۴-۲۳-۱-الف).
 - ۵- پمپ خلاً را روشن کنید.
 - ۶- در صورتی که سیستم و شیلنگ‌های رابط نشته نداشته باشند پس از چند دقیقه از روشن شدن پمپ خلاً عقربهٔ فشارسنج مرکب (آبی) مانیفولد خلائی در حدود ۲۸ الی ۲۹ اینچ ستون جیوه را نشان می‌دهد.
تذکر (۱): به ازای هر ۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا اینچ جیوه از مقادیر بالا کم کنید (از جدول ۴-۱ استفاده کنید).
 - ۷- پس از رسیدن به مرحلهٔ ردیف ۶ شیر فشار کم (آبی) مانیفولد را ببندید و پمپ خلاً را خاموش کنید (شکل ۴-۲۳-۱-ب).



نشود. ورود مایع به کمپرسور به سوپاپ‌ها آسیب جدی وارد می‌کند و باعث کف کردن روغن شده و حتی شاتون کمپرسور را می‌شکند.

اشکال اصلی شارژ به حالت گاز در این است که در دمای پایین محیط (در فصل زمستان) و برای سیستم‌های بزرگ که به مقدار زیادی ماده‌ی مبرد نیاز دارند، زمان زیادی موردنیاز است؛ همچنین کمپرسور بزرگ به سرعت فشار مکش را کم کرده و کپسول مبرد سرد می‌شود که اگر این حالت مدت زیادی ادامه پیدا کند سیلندر مبرد یخ می‌زند و عمل شارژ به کندی انجام می‌گیرد. برای برطرف کردن اشکالات فوق و تسريع در عمل شارژ می‌توان بر روی کپسول ماده‌ی مبرد آب گرم 45°C ریخت و یا آن را داخل ظرف آب گرم کرد. هرگز کپسول را با مشعل گرم نکنید و یا داخل آب جوش قرار ندهید.

۴-۵- شارژ و راه اندازی دستگاه تبرید

هر سیستم تبرید پس از آن که از نظر نشت، تست شده و تخلیه و پاکسازی آن از هوا و رطوبت به پایان رسید باید از ماده‌ی مبرد مناسب پر گردد. نکته‌ی مهم آن است که سیستم باید فقط به مقدار و اندازه‌ی لازم و از نوع ماده‌ی مبرد موردنیاز که بر روی پلاک آن نوشته شده است پر گردد. ماده‌ی مبرد را به صورت گاز وارد سیستم می‌کنند.

۱-۴-۵- شارژ مبرد به صورت گاز: در این روش مبرد به صورت گاز و از قسمت فشار پایین وارد سیستم می‌شود. وقتی که سیستم را در حالت گاز شارژ می‌کنید سیلندر دقت کنید تا مبرد به آرامی شارژ شود، زیرا در غیر این صورت به کمپرسور صدمه می‌زند.

وقتی که سیستم را در حالت گاز شارژ می‌کنید سیلندر مبرد حتماً در حالت عمودی باشد تا مبرد مایع وارد کمپرسور

مانیفولد سرویس، آمپر متر انبری، دما سنج، لوله بر مسی، لوله کورکن، رابط یا شیر سرویس، انبر دست، دستگاه جوش اکسی استیلن با سربک مناسب، سیم جوش نقره، روان ساز نقره،

ابزار و وسایل مورد نیاز: کپسول مبرد R-12، ترازو.

۴-۵-۲- دستور کار شماره‌ی ۴: آموزش طریقه‌ی شارژ مبرد به صورت گاز به دستگاه تبرید خانگی (یخچال خانگی)


مراحل انجام کار

- ۱- سیستم را طبق دستور کار شماره‌ی ۳ تخلیه کنید.
- ۲- شیلنگ وسط (زرد) مانیفولد سرویس را به کپسول مبرد فریون ۱۲ بیندید.
- ۳- آمپر متر انبری را بر روی رنج مناسب (با توجه به آمپر نامی دستگاه) قرار دهید.
- ۴- یکی از سیم‌های فاز یا نول برق ورودی دستگاه را در فضای بین دو فک آمپر متر قرار دهید.
- ۵- شیر کپسول مبرد را باز کنید.
- ۶- شیر فشار زیاد (قرمز) مانیفولد را باز کنید تا با خارج شدن مقداری ماده‌ی مبرد هوای داخل شیلنگ تخلیه شود و سپس شیر مانیفولد را بیندید (شکل ۴-۲۴-الف).
- ۷- شیر فشار کم (آبی) مانیفولد را به آرامی باز کنید و مقداری گاز مبرد به داخل سیستم شارژ کنید (شکل ۴-۲۴-ب) اگر شیر کپسول را بیندید عقربه‌ی فشارسنج مرکب (آبی) عدد 30 psig را نشان می‌دهد.
- تذکر: از این مرحله به بعد به منظور جلوگیری از استهلاک شیر فشار کم (آبی) مانیفولد - براثر باز و بسته شدن مکرر - برای کنترل عمل شارژ از شیر روی کپسول مبرد استفاده کنید و شیر فشار کم (آبی) مانیفولد را همچنان باز بگذارید.
- ۸- ترمومتر را بر روی بالاترین درجه قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.
- ۹- دماسنجد مناسبی (الکلی یا الکترونیکی) را بر روی کف اوپراتور قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.
- ۱۰- با کار کردن کمپرسور دستگاه تبرید، عقربه‌ی فشارسنج مرکب (آبی) پایین می‌آید. حال اگر عقربه به کمتر از 2 psig برسد و تمام سطح اوپراتور برفک ترنند باز کردن شیر کپسول 12-R مقداری ماده‌ی مبرد وارد سیستم کنید تا فشار افزایش یابد و سپس شیر کپسول را بیندید.
- ۱۱- آنقدر عمل بند $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ را با کنترل انجام دهید تا تمام اوپراتور برفک بزند. در این حالت فشارسنج مرکب (آبی) فشاری بین 2 psig و 5 psig را نشان می‌دهد (بستگی به درجه حرارت

در شکل ۴-۲۵ ۴ شارژ دستگاه تبرید به وسیله‌ی ترازو و در شکل ۴-۲۶ ۴ شارژ با نوجه به فشار سیستم نشان داده شده است.


از شکستن لوله با سیم جوش نقره تقویت کنید (مذاب جوش اضافه کنید).

۲۰- مشعّل جوشکاری را خاموش کنید.




شکل ۴-۲۴-ب - حالت شارژ را نشان می‌دهد.


شکل ۴-۲۴-الف - حالت هوایگیری شیلنگ را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۴-ج - حالت خاتمه‌ی شارژ را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۶



شکل ۴-۲۵

۶-۴- کنترل عملکرد دستگاه تبرید

دستگاه را خاموش کند.

- ۵- برفک زدن اوپرатор دقيقاً مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. بايستی تمام سطح اوپرатор برفک بزنند.
- ۶- دستگاه پس از چند ساعت کار چُك^۱ نکند و کیپ نشود؛ یعنی لوله‌ی موین براثر وجود رطوبت در سیستم یخ نزند زیرا در صورت چُك کردن، با این که کمپرسور کار می‌کند برفک اوپرатор به تدریج ذوب می‌شود. البته در این وضعیت صدای کارکردن کمپرسور کم می‌شود. فشار قسمت مکش سیستم به شدت کاهش می‌یابد و درجه حرارت کندانسور از حالت طبیعی خارج می‌شود (فقط اوایل کندانسور گرم می‌باشد). برای رفع حالت چُك بايستی گاز سیستم تخلیه و فیلتر درایر عوض شود و عمل تست، وکیوم و شارژ گاز نیز مجدداً انجام گیرد.

پس از شارژ سیستم از ماده‌ی مبرد باید یخچال حداقل برای مدت ۲۴ ساعت زیرنظر سرویس کار روشن بماند و آزمایش‌های زیر نیز انجام گیرد. قبل‌آداور می‌شویم که اگر نتایج آزمایش منطبق با شرایط عادی کارکرد دستگاه باشد، دستگاه قابل تحويل دادن به مشتری است در غیر این صورت مجدداً باید تعمیر شود.

آزمایش‌هایی که باید صورت گیرد :

- ۱- کمپرسور دستگاه زیر بار روشن شود و کار کند.
- ۲- شدت جریان کارکرد دستگاه با استفاده از آمپر متر کنترل شود و با جریان ثبت شده برابر باشد.
- ۳- درجه حرارت نهایی اوپرатор به وسیله‌ی دماسنجد کنترل شود (درجه حرارت بین C-۲۳ الی C-۲۵ باشد).
- ۴- ترمومترات در وضعیت حداکثر سرما، قطع کند و

۱-۶-۴- دستور کار شماره‌ی ۵: کنترل عملکرد

دستگاه تبرید

ابزار و وسائل مورد نیاز: آمپر متر انبری، دماسنجد، دستگاه نشت‌یاب.

مراحل انجام کار: دستگاه تبریدی را که در دستور کار شماره‌ی ۴ شارژ کردید قبل از کور کردن به مدت حداقل ۲۴ ساعت روشن نگه دارید و سپس با استفاده از توضیحات

مبیث ۶-۴ عملکرد صحیح دستگاه را کنترل نمایید و در صورت داشتن اشکال آن را برطرف سازید. پس از اطمینان از صحت عملکرد، لوله‌ی شارژ (سرویس) را مطابق دستور ردیف ۱۴ (دستور کار شماره‌ی ۴ به بعد) کور کنید.


گزارش کار را در دفتر مخصوص نوشته و جهت بررسی و کنترل به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

پرسش‌های فصل چهارم

- ۱- ابزارهای لازم برای راهاندازی دستگاه تبرید را نام ببرید.
- ۲- موارد استفاده از شیرهای سرویس و رابطهای سرویس را بیان کنید.
- ۳- موارد کاربرد سیلندر شارژ را توضیح دهید.
- ۴- ۵ میکرون خلاً برابر چند اینچ ستون جیوه‌ی خلاً است؟
- ۵- فرق بین وکیوم‌سنچ با فشارسنچ مرکب را بنویسید.
- ۶- چرا رنگ کپسول‌های مبرد با هم دیگر فرق می‌کند؟
- ۷- فرق بین کپسول مبرد یک شیر با دو شیر را بنویسید.
- ۸- معایب، محسن و موارد استفاده‌ی نشت‌یاب‌های گازی و الکترونیکی را بنویسید.
- ۹- معایب، محسن و موارد استفاده‌ی دماسنچ‌های الکلی و الکترونیکی را بنویسید.
- ۱۰- آزمایش‌هایی را که می‌توان با تستر کمپرسور انجام داد نام ببرید.
- ۱۱- برای شست و شوی مدار لوله‌کشی از چه ماده‌ای استفاده می‌شود؟ چرا؟
- ۱۲- وجود هوا و رطوبت در سیستم چه اشکالاتی را به دنبال خواهد آورد؟
- ۱۳- خلاً مناسب برای وکیوم کردن در شهر مشهد چند اینچ ستون جیوه است؟ در شهر شما چقدر است؟
- ۱۴- علائم خوب شارژ شدن (به اندازه‌ی شارژ شدن) یک سیکل تبرید خانگی (یخچال) چیست؟ شرح دهید.
- ۱۵- بهترین و دقیق‌ترین روش برای شارژ کردن سیکل تبرید را بیان کنید.
- ۱۶- خطرات وارد شدن مایع به کمپرسور را بیان کنید.
- ۱۷- کنترل عملکرد دستگاه، چه مرحله از راهاندازی دستگاه تبرید است؟
- ۱۸- نتایجی را که از کنترل عملکرد دستگاه می‌توانیم کسب کنیم بیان کنید.
- ۱۹- مقصود از اصطلاح چُک کردن سیستم چیست؟

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها را در دفتر گزارش کار بنویسید و تحويل هنرآموز کارگاه نمائید.

فصل پنجم در یک نگاه



عیب‌یابی و چگونگی رفع عیب دستگاه تبرید

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب دستگاه را توضیح دهد.
- ۲- چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب مدار مکانیکی دستگاه را توضیح دهد.
- ۳- عیب مدار مکانیکی دستگاه را تشخیص دهد و آن را رفع کند.
- ۴- چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب مدار الکتریکی دستگاه را توضیح دهد.
- ۵- عیب مدار الکتریکی دستگاه را تشخیص دهد و آن را رفع کند.
- ۶- چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه را توضیح دهد.
- ۷- عیب قسمت‌های مختلف دستگاه را تشخیص دهد و آن را رفع کند.
- ۸- اصول فنی در عیب‌یابی را توضیح دهد و در عمل آن‌ها را رعایت کند.

۵- عیب‌یابی و چگونگی رفع عیب دستگاه تبرید

علام ظاهری و فیزیکی دستگاه پس از معیوب شدن مثل درجه حرارت داخل دستگاه، درجه حرارت لوله‌های مدار لوله‌کشی، فشار مکش و دهش، شدت جریان، صدا و مدت زمان استراحت دستگاه در تشخیص سریع و صحیح عیب کمک فراوانی می‌کند که در هنگام عیب‌یابی و تعمیر دستگاه باید از آن‌ها استفاده کرد. ضمناً باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که بعضی از این نشانه‌ها مربوط به چند عیب مختلف می‌شود لذا برای تشخیص عیب اصلی باید از نشانه‌های دیگر نیز استفاده کرد. در واقع نباید با ملاحظه‌ی تنها یک نشانه اقدام به رفع عیب کرد مگر این که نشانه‌ی مورد نظر آنقدر واضح و روشن باشد که جای هیچ‌گونه شک و تردیدی باقی نگذارد. در این فصل به عیب‌یابی و رفع عیب یک دستگاه بخار فریزر خانگی مجهز به سیستم دیفراست، یخ‌ساز و آب سردکن می‌پردازیم،

دستگاه‌های تبرید به مرور زمان، براثر کار کردن زیاد و نوسانات برق، دچار عیب می‌شوند. این عیب یا عیوب باعث بد کار کردن و یا کار نکردن دستگاه می‌شود و استفاده‌ی مطلوب از آن را غیرممکن می‌سازد. بنابراین برای کار کردن مجدد دستگاه در شرایط عادی بایستی هرچه زودتر عیب را تشخیص داد و آن را رفع کرد. به طور کلی عیوب دستگاه‌های تبرید به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- ۱- عیوب مکانیکی سیکل تبرید
 - ۲- عیوب الکتریکی دستگاه تبرید
- بعضی از عیوب بلافضله بر کار دستگاه تأثیر می‌گذارند و آن را از کار می‌اندازند، مثل سوختن کمپرسور؛ ولی بعضی از عیوب به تدریج کار دستگاه را مختل می‌کنند، مثل نشت گاز یا کم شدن روغن کمپرسور وغیره.

بر اثر خارج شدن از کمپرسور به همراه ماده‌ی مبرد، گرفتگی مدار لوله‌کشی خصوصاً لوله‌ی مویین، کاهش فشار رانش، قطع شدن جریان هوا از کندانسور و شکسته شدن لوله‌ی دهش کمپرسور از داخل پوسته‌ی کمپرسور.

جدول ۱-۵ متداول‌ترین عیوب مکانیکی به همراه علائم

یا نشانه‌های عیوب و طریقه‌ی رفع عیوب را نشان می‌دهد.

ضمناً از جدول ۱-۵ به عنوان راهنمای عمومی برای

تعمیر و عیوب‌یابی مدار مکانیکی انواع دستگاه‌های یخچال و


فریزر می‌توان استفاده کرد و منحصر به دستگاه خاصی نیست.

زیرا این دستگاه کامل‌ترین نوع دستگاه تبرید خانگی است.


شکل ۱-۵ مدار مکانیکی سیکل تبرید و شکل ۲-۶

مدار الکتریکی دستگاه فوق را نشان می‌دهد که می‌توانید برای تعزیزه و تحلیل عیوب از آن‌ها استفاده کنید.

۱-۵-عیوب‌یابی و چگونگی رفع عیوب مدار مکانیکی دستگاه تبرید



شکل ۱-۵-مدار مکانیکی یخچال فریزر خانگی



شکل ۲-۵- مدار الکتریکی یخچال فریزر خانگی با سیستم دیفراست و بخساز و آب سردکن

جدول ۱-۵- عیوب، نشانه‌ها و چگونگی رفع عیوب مکانیکی دستگاه‌های تبرید خانگی

طريقه‌ی رفع عیوب	علائم و نشانه‌ی عیوب	عیوب
<p>۱- با دستگاه‌های نشت یاب محل نشت را پیدا کنید.</p> <p>۲- نشت را تعمیر کنید.</p> <p>۳- مجدداً سیستم را شارژ کنید. (راه اندازی کنید)</p>	<p>۱- قسمتی از اوپرатор برفک می‌زند.</p> <p>۲- کمپرسور به طور پیوسته کار می‌کند. (ترموستات قطع نمی‌کند)</p> <p>۳- سیستم زیاد سرد نمی‌کند.</p> <p>۴- درجه حرارت لوله‌ی دهش کمپرسور کم می‌شود.</p> <p>۵- آمپر دستگاه از حالت عادی کمتر می‌شود.</p> <p>۶- گرد و خاک و چربی در محل نشت بر روی مدار لوله‌کشی دستگاه مشاهده می‌شود.</p> <p>۷- فشار قسمت مکش سیستم کم می‌شود.</p>	<p>۱- کم بودن مقدار ماده‌ی مبرد</p>
<p>مقداری از ماده‌ی مبرد سیستم را خارج کنید تا شرایط عادی دستگاه برقرار گردد.</p>	<p>۱- لوله‌ی مکش سیستم تا کمپرسور برفک می‌زند.</p> <p>۲- آمپر دستگاه از حالت عادی بیشتر می‌شود.</p> <p>۳- درجه حرارت لوله‌ی دهش کمپرسور زیاد می‌شود.</p> <p>۴- فشار قسمت دهش سیستم زیاد می‌شود.</p> <p>۵- کمپرسور در هنگام روشن شدن خوب راه اندازی نمی‌شود. (مدت زمان راه اندازی زیاد می‌شود)</p> <p>۶- صدای کار کردن کمپرسور از حالت عادی بیشتر می‌شود.</p>	<p>۲- اضافه شارژ ماده‌ی مبرد</p>
<p>الف: اگر چک رطوبتی باشد :</p> <p>۱- گاز سیستم را خارج کنید.</p> <p>۲- فیلتر درایر را عوض کنید.</p> <p>۳- مجدداً سیستم را راه اندازی کنید.</p> <p>ب: اگر چک جرمی باشد :</p> <p>۱- گاز سیستم را خارج کنید.</p> <p>۲- فیلتر درایر را عوض کنید.</p> <p>۳- لوله‌ی موین را عوض کنید.</p> <p>۴- مجدداً سیستم را راه اندازی کنید.</p>	<p>۱- برفک اوپرатор ذوب می‌شود.</p> <p>۲- لوله‌ی موین و فیلتر درایر در حد عرق کردن سرد می‌شود. (فقط در گرفته‌گی جزئی)</p> <p>۳- فشار مکش به شدت کاهش می‌یابد.</p> <p>۴- قسمت ابتدایی کنداسور گرم می‌شود.</p> <p>۵- کمپرسور با صدایی ضعیف کار می‌کند.</p> <p>توجه: در چک کردن رطوبتی، بعد از ذوب شدن کامل برفک‌ها، سیستم مجدداً سرما تولید می‌کند و دوباره چک می‌کند.</p>	<p>۳- لوله‌ی موین و فیلتر درایر بر اثر عوامل زیر گرفته شده و سیستم چک شده است :</p> <p>الف: یخ زدن لوله‌ی موین بر اثر وجود رطوبت در سیستم</p> <p>ب: گرفنگی لوله‌ی موین و فیلتر درایر بر اثر وجود جرم</p>
مونور کمپرسور باید تعویض شود.	<p>۱- بعد از خاموش شدن کمپرسور در لوله‌ی مکش سیستم به سرعت گرم می‌شود.</p> <p>۲- فشار قسمت مکش بالاست.</p> <p>۳- دستگاه سرد نمی‌کند.</p> <p>۴- صدای کار کردن کمپرسور طبیعی نیست.</p>	<p>۴- کمپرسور بر اثر عوامل زیر ضعیف شده است. (از فشار افتاده)</p> <p>الف: گشاد شدن سیلندر</p> <p>ب: بر اثر جرم یا از دست دادن خاصیت فریت، از آببندی افتادن سوپاپ‌ها</p>

ادامه جدول ۱-۵ عیب‌ها، نشانه‌ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی دستگاه‌های تبرید خانگی

طريقه‌ی رفع عیب	علائم و نشانه‌ی عیب	عیب
<p>۱- رله‌ی جریان کمپرسور را از آن باز کنید.</p> <p>۲- کمپرسور را به طور مستقیم بدون استفاده از سیم کشی دستگاه به شرح زیر راه اندازی کنید. فاز را مستقیماً بعد از عبور از اورلود به مشترک وصل کنید. نول را مستقیماً به پایانه‌ی R وصل کنید. با استفاده از یک خازن خشک ۱۶° میکروفاراد پایانه‌ی R و S کمپرسور را به هم وصل کنید. برق دستگاه را وصل کنید. اگر قفل شدن برایر جرم باشد کمپرسور راه اندازی می‌شود. در غیر این صورت اشکال مکانیکی است و باستی کمپرسور تعویض و یا تعویض گردد.</p>	<p>۱- کمپرسور راه اندازی نمی‌شود و فقط صدای وزه می‌دهد و اورلود می‌کند.</p>	<p>۵- قسمت‌های متحرک کمپرسور مثل پیستون، روتور، میل لنگ بر اثر جرم و یا شکسته شدن قطعه‌ای قفل شده‌اند و حرکت نمی‌کنند. (کمپرسور گریپاژ کرده است)</p>
<p>الف : فضای بین فین‌های کندانسور را تمیز کنید.</p> <p>ب : پروانه را بر روی محور محکم کنید.</p> <p>ج : گیر پروانه را رفع کنید.</p> <p>د : فاصله‌ی دستگاه را با دیوار زیاد کنید. (حداقل ۲۰ سانتی‌متر)</p>	<p>۱- فشار قسمت دهش سیستم بالاست.</p> <p>۲- درجه حرارت لوله‌ی دهش بالاست.</p> <p>۳- صدای حرکت کردن پروانه‌ی کندانسور ضعیف و یا به طور کلی قطع می‌شود.</p> <p>۴- سیستم به اندازه‌ی مطلوب سرد نمی‌کند.</p>	<p>۶- جریان هوا بر اثر عوامل زیر از کندانسور کم یا قطع می‌شود.</p> <p>الف : فضای بین فین‌های کندانسور بر اثر گرد و خاک، حشرات، پارچه، پلاستیک و غیره گرفته شود.</p> <p>ب : پروانه‌ی کندانسور از محور فن آزاد شده است.</p> <p>ج : پروانه‌ی کندانسور بر اثر پارچه، پلاستیک و یا برخورد به بدنه‌ی یخچال گیر کرده است.</p> <p>د : کندانسور با دیوار فاصله‌ی خیلی کمی دارد.</p>
کمپرسور را تعویض کنید.	<p>۱- کمپرسور کار می‌کند ولی دستگاه سرد نمی‌کند.</p> <p>۲- فشار قسمت دهش به شدت افت می‌کند.</p> <p>۳- فشار قسمت دهش و مکش تقریباً یکی می‌شود.</p> <p>۴- لوله‌ی دهش کمپرسور به اندازه‌ی دمای محیط سرد می‌شود.</p>	<p>۷- لوله‌ی دهش کمپرسور از داخل پوسته‌ی کمپرسور شکسته شده است.</p>
<p>الف : در یخچال یا فریزر را آب بندی کنید.</p> <p>ب : لاستیک در را تعویض کنید.</p> <p>ج : در یخچال و یا فریزر را بیش از اندازه باز نگذارید.</p>	<p>۱- سیستم به اندازه‌ی مطلوب سرد نمی‌کند.</p> <p>۲- کمپرسور به طور پوسته کار می‌کند.</p> <p>۳- اوپراتور زیاد برفک می‌زند.</p>	<p>۸- ورود بیش از اندازه‌ی هوا به داخل یخچال</p> <p>الف : در یخچال یا فریزر خوب بسته نمی‌شود.</p> <p>ب : لاستیک‌های در یخچال یا فریزر آب بندی نیستند.</p> <p>ج : در یخچال یا فریزر زیاد باز و بسته می‌شود.</p>

ادامه‌ی جدول ۱-۵ عیب‌ها، نشانه‌ها و چگونگی رفع عیب مکانیکی دستگاه‌های تبرید خانگی

طريقه‌ی رفع عیب	علائم و نشانه‌ی عیب	عیب
الف : کanal هوا و مسیر آن را بررسی کنید. ب : دریچه‌ی کanal هوا را بررسی کنید. ج : واشر کanal هوا را بررسی کنید. د : باز و بسته شدن دریچه‌ی کanal هوا را بررسی کنید.	۱- درجه حرارت قسمت یخچال بالاست ولی درجه حرارت قسمت فریزر طبیعی است.	۹- بر اثر عوامل زیر هوای سرد از قسمت فریزر از طریق کanal هوا وارد قسمت یخچال نمی‌شود. الف : کanal هوا گرفته شده است ب : دریچه‌ی تنظیم کanal هوا بسته است. ج : کanal هوا آب‌بندی نیست. د : دریچه‌ی تنظیم کanal هوا خراب است.
مدار تخلیه‌ی آب را تمیز کنید.	اوپراتور برفک می‌زند و صفحه‌ی جلویی اوپراتور بخ می‌زند و در زمان دیفراست از لوله‌ی تخلیه آب بیرون نمی‌آید.	۱۰- آب ذوب برفک تخلیه نمی‌شود.

این قسمت‌ها از مدار و آزمایش آن به دو طریق زیر است :

۲-۵- عیب‌یابی و چگونگی رفع عیوب مدار الکتریکی دستگاه تبرید

۱- آزمایش قطعه‌ی مشکوک با اهم‌متر

۲- جانشینی کردن آن با یک قطعه‌ی مشابه که از سالم بودن

آن مطمئن هستیم و سپس امتحان دستگاه و معلوم نمودن این که آیا با نصب قطعه‌ی جدید دستگاه به کار می‌افتد یا نه.

عیوبی مانند قطع بودن مدار و اتصال بدن را می‌توان به راحتی و به وسیله‌ی اهم‌متر تشخیص داد.

جدول ۲-۵ انواع عیوب الکتریکی و علل ممکنه‌ی عیوب

را به همراه علامت و نشانه‌های عیب با رفع عیب نشان می‌دهد.

با حذف نمودن عیوب مربوط به سیستم دیفراست می‌توان از آن برای عیب‌یابی یخچال ساده استفاده کرد.

گاهی ممکن است به خاطر عدم تشخیص درست عیب و به تصور این که عیب دستگاه مکانیکی است اقدام به تعویض قسمت‌های اصلی سیکل تبرید نمود، در حالی که عیب در حقیقت در قسمت‌های الکتریکی بوده است. مثلاً ممکن است کمپرسور دستگاه وزه‌ای بکند ولی به کار نیفتند و ما بلا فاصله آن را به گمان آن که گریپاژ کرده و یا سوخته است تعویض کنیم، درحالی که عامل اصلی احتمال دارد در مدار خارجی کمپرسور مثل رله، خازن و یا افت ولتاژ باشد. بنابراین برای این که یک قسمت عیوب را تشخیص دهید باید از هریک از قسمت‌های مذکور آزمایش دقیق به عمل آورید و بهترین راه آزمایش هم جدا کردن


جدول ۲-۵- عیوب، علل عیوب، نشانه‌های عیوب و طریقه‌ی رفع عیب الکتریکی دستگاه تبرید شکل ۲-۵

نوع عیب	علت احتمالی	نشانه‌ها	طریقه‌ی رفع عیب
۱- کمپرسور روشن نمی‌شود	۱- سیم برق ورودی به دستگاه قطع شده است. ۲- دوشاخه‌ی دستگاه قطع شده است. ۳- پریز دستگاه برق ندارد. (فیوز سوخته)	۱- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه کار نمی‌کنند. ۲- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه کار نمی‌کنند. ۳- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه کار نمی‌کنند.	۱- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر کنید. ۲- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر یا تعویض کنید. ۳- با استفاده از ولت متر برق پریز را آزمایش و در صورت نیاز فیوز را تعویض کنید. ۴- با اهم متر ترموموستات را آزمایش کنید و در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید. ۵- لوله‌ی موین ترموموستات را بررسی و در صورت مشاهده‌ی بریدگی یا شکستگی ترموموستات را تعویض کنید. ۶- کلید تایمر را با اهم متر آزمایش و در صورت خراب بودن تایمر را تعویض کنید. ۷- با اهم متر موتور تایمر را آزمایش و در صورت سوختن آن را تعویض کنید. ۸- با اهم متر سیم پیچ رله را آزمایش و در صورت قطع بودن آن را تعویض کنید. ۹- با اهم متر اورلود را آزمایش و در صورت قطع بودن آن را تعویض کنید. ۱۰- سیم پیچ کمپرسور را با اهم متر آزمایش و در صورت سوخته بودن کمپرسور را تعویض کنید. توجه: در صورتی که تمام قطعات سالم باشند و باز هم کمپرسور روشن نمی‌شود اشکال از سیم کشی دستگاه است. سیم کشی را کنترل کنید.
۲- کمپرسور وزه می‌کند و کنترل راه اندازی نمی‌شود	۱- ولتاژ برق کم است. ۲- کلید رله‌ی جریان به شدت سوخته و کنترل راه اندازی کمپرسور گریپاژ کرده است. ۳- خازن راه انداز سوخته است. ۴- کمپرسور گریپاژ کرده است.	۱- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۲- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۳- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۴- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند.	۱- با ولت متر ولتاژ برق را اندازه‌گیری کنید و در صورت لزوم از ترانس استفاده کنید. ۲- با اهم متر رله‌ی جریان را آزمایش کنید و در صورت سوخته بودن آن را تعویض کنید. ۳- با اهم متر خازن را آزمایش کنید و در صورت خرابی آن را تعویض کنید. ۴- با استفاده از شکل ۳-۵ و طریقه‌ی رفع عیب شماره‌ی ۶ قسمت عیوب مکانیکی دستگاه را راه اندازی کنید. تذکر: رفع عیب بند ۴ شامل کمپرسورهایی که به وسیله‌ی خازن راه اندازی می‌شود، نمی‌شود. برای برطرف کردن عیوب این دسته از کمپرسورها (خازن دار) می‌توانید به روش زیر عمل کنید: با استفاده از شکل ۴-۵ کمپرسور را به حالت چپ‌گرد راه اندازی کنید؛ ممکن است عیوب آن برطرف شود. در صورت برطرف نشدن عیوب، کمپرسور را تعییر یا تعویض کنید.
۳- کمپرسور سوخته است	۱- کلید رله‌ی جریان به شدت سوخته و کنترل راه اندازی کمپرسور گریپاژ کرده است. ۲- خازن راه انداز سوخته است. ۳- کمپرسور گریپاژ کرده است.	۱- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۲- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۳- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۴- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند.	۱- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر کنید. ۲- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر یا تعویض کنید. ۳- با استفاده از ولت متر برق پریز را آزمایش و در صورت نیاز فیوز را تعویض کنید. ۴- با اهم متر ترموموستات را آزمایش کنید و در صورت بودن آن را تعویض کنید. ۵- لوله‌ی موین ترموموستات را بررسی و در صورت مشاهده‌ی بریدگی یا شکستگی ترموموستات را تعویض کنید. ۶- کلید تایمر دیفراسیت سوخته و اتصال آن قطع شده است. ۷- هیتر دیفراسیت، لامپ‌ها و فن کندرانسور روشن می‌شوند. ۸- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه روشن می‌شوند. ۹- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه روشن می‌شوند. ۱۰- سیم پیچ کمپرسور سوخته است. ۱۱- سیم پیچ کمپرسور سوخته و اتصال بدنه کرده است.
۴- کمپرسور سوخته است	۱- اورلود کمپرسور قطع شده است. ۲- سیم پیچ رله‌ی جریان قطع شده است. ۳- اورلود کمپرسور قطع شده است. ۴- سیم پیچ کمپرسور سوخته است. (قطع شده) ۵- سیم پیچ کمپرسور سوخته و اتصال بدنه کرده است.	۱- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۲- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۳- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند. ۴- آمپر دستگاه زیاد می‌شود و سپس دستگاه اورلود می‌کند.	۱- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر کنید. ۲- با استفاده از اهم متر آزمایش و تعییر یا تعویض کنید. ۳- با استفاده از ولت متر برق پریز را آزمایش و در صورت نیاز فیوز را تعویض کنید. ۴- با اهم متر ترموموستات را آزمایش کنید و در صورت بودن آن را تعویض کنید. ۵- لوله‌ی موین ترموموستات را بررسی و در صورت مشاهده‌ی بریدگی یا شکستگی ترموموستات را تعویض کنید. ۶- کلید تایمر دیفراسیت سوخته و اتصال آن قطع شده است. ۷- هیتر دیفراسیت، لامپ‌ها و فن کندرانسور روشن می‌شوند. ۸- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه روشن می‌شوند. ۹- قسمت‌های دیگر برقی دستگاه روشن می‌شوند. ۱۰- سیم پیچ کمپرسور سوخته است. ۱۱- سیم پیچ کمپرسور سوخته و اتصال بدنه کرده است.


ادامه جدول ۲-۵ عیوب، علل عیوب، نشانه‌های عیوب و طریقه‌ی رفع عیب الکتریکی دستگاه تبرید شکل ۲-۵

نوع عیب	علت احتمالی	نشانه‌ها	طریقه‌ی رفع عیب
۳- سیستم دیفراست عمل نمی‌کند.	۱- تاپر دیفراست سوخته است. ۲- گرمکن دیفراست سوخته است. ۳- ترمودیسک (ترموستات دیفراست) سوخته است.	۱- برق زیاد بر روی اوپراتور تشکیل می‌شود به طوری که مانع از به حرکت درآمدن فن اوپراتور می‌شود. ۲- سرمای دستگاه کم می‌شود. ۳- گرمکن‌های در و بدنه گرم نمی‌شوند.	۱- کلید و موتور تاپر را با اهم‌تر آزمایش کنید و در صورت خراب بودن هریک، آن را تعویض کنید. ۲- گرمکن دیفراست را با اهم‌تر آزمایش کنید و در صورت قطع بودن آن را تعویض کنید. ۳- ترمودیسک سیستم دیفراست را آزمایش کنید و در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید.
۴- سرمای دستگاه زیاد است.	۱- کن tact های ترموموستات چسبیده‌اند و قطع نمی‌کنند. ۲- درجه‌ی ترموموستات زیاد است. ۳- لوله‌ی مویین ترموموستات (بالب ترموموستات) از محل خود خارج شده است.	۱- کمپرسور پیوسته کار می‌کند. ۲- میوه، سبزیجات و آب در فضای یخچال بین می‌زنند.	۱- ترموموستات را در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت کاملاً بچرخانید، در صورتی که قطع نکند آن را تعویض کنید. ۲- درجه‌ی ترموموستات را بررسی کنید؛ در صورت زیاد بودن آن را کم کنید. ۳- بالب ترموموستات را بررسی کنید و آن را در غلاف مخصوص قرار دهید.
۵- در یخچال فریزر به سختی باز می‌شود. (در به بدنه چسبیده است)	۱- گرمکن‌های لبه‌ی بدنه و در قطع شده است. ۲- ترمودیسک سیستم دیفراست قطع شده است.	۱- دور بدنه و در گرم نیست. ۲- سیستم دیفراست عمل نمی‌کند.	۱- گرمکن‌های آن را با اهم‌تر آزمایش کنید در صورت قطع بودن آنها را تعویض کنید. ۲- ترمودیسک سیستم دیفراست را با اهم‌تر آزمایش کنید و در صورت قطع بودن آن را تعویض کنید.
۶- سرمای دستگاه کم (حساسیت آن کم شده است)	۱- ترموموستات خراب است. ۲- زمان استراحت دستگاه زیاد است. ۳- صدای کار کردن فن اوپراتور شنیده نمی‌شود و لوله‌ی مکش بر فک می‌زنند. ۴- مدت کار کمپرسور طولانی است. ۵- با فشار دادن کلیدهای فشاری لامپ‌ها خاموش نمی‌شوند. ۵- لامپ داخل کابینت باسته شدن در خاموش نمی‌شود.	۱- زمان استراحت دستگاه زیاد است. ۲- زمان استراحت دستگاه زیاد است. ۳- صدای کار کردن فن اوپراتور شنیده نمی‌شود و لوله‌ی مکش بر فک می‌زنند. ۴- مدت کار کمپرسور طولانی است. ۵- با فشار دادن کلیدهای فشاری لامپ‌ها خاموش نمی‌شوند. ۵- لامپ داخل کابینت باسته شدن در خاموش نمی‌شود.	۱- ترموموستات را عوض کنید. ۲- درجه‌ی ترموموستات را زیاد کنید. ۳- فن اوپراتور را از نظر مکانیکی و الکتریکی بررسی کنید و در صورت سوخته بودن آن را تعویض کنید و اگر عیب مکانیکی است آن را رفع کنید. ۴- با اهم‌تر ترمودیسک را آزمایش و در صورت خراب بودن آن را تعویض کنید. ۵- کلید فشاری در را تعویض کنید.

در شکل‌های ۳-۵ روش راه‌اندازی کمپرسورهای قفل به طور لحظه‌ای می‌باشد. شده را نشان می‌دهد. زمان اجرای این روش فقط ۲ تا ۵ ثانیه و



الف - روش استفاده از خازن برای راه‌اندازی کمپرسورهای قفل شده بدون خازن



ب - روش چپ گرد کردن کمپرسور با استفاده از خازن برای راه‌اندازی کمپرسورهای قفل شده خازن دار
شکل ۳-۵

۳-۵ - اصول فنی و ایمنی در عیب‌یابی دستگاه‌های تبرید خانگی

روی سیستم و بدنه‌ی آن نصب می‌شود ملاحظه کنید. نشانه‌ها و اطلاعات کسب شده، شروع کنید و آن را همچنان کار خود را با دنبال کردن محتمل‌ترین عیوب، با توجه به ادامه دهید و مرحله به مرحله به جست وجوی عیوبی که کمتر احتمال آن‌ها وجود دارد پردازید. هیچ‌گاه به خاطر این که زمان تعییر را کوتاه کنید بدون دلیل منطقی قطعه‌ای را تعویض نکنید.

عیب‌یابی سیستم‌های سرد کننده را باید به طریقی منطقی انجام داد. ابتدا به اطلاعاتی که صاحب آن در اختیار شما می‌گذارد گوش دهید و قبل از شروع به رفع عیوب پلاک‌های اطلاعاتی و نقشه‌ی سیم‌کشی دستگاه را که معمولاً هنگام ساخت

آن‌ها اطلاعات کافی داشته باشید.

تجربه یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص صحیح و سریع عیب دستگاه‌ها می‌باشد که آن هم پس از انجام کارهای تعمیراتی فراوان و تمرین زیاد حاصل می‌گردد؛ توصیه می‌شود هرچقدر می‌توانید خود را در این زمینه تقویت کنید تا یک تکنسین ماهر و با تجربه شوید.

توجه مهم: قبل از هرگونه عیب‌یابی و بررسی و آزمایش قطعات الکتریکی حتماً برق دستگاه را قطع کنید و قطعات را با استفاده از اهم‌متر آزمایش کنید. از تست لامپ^۱ نیز می‌توان استفاده کرد.


توصیه می‌شود که قبل از هر نوع عیب‌یابی روی قسمت‌های الکتریکی دستگاه طریقه‌ی آزمایش قطعات الکتریکی (فصل دوم این کتاب) را به دقت مطالعه کنید تا نسبت به عیب‌یابی

کردن) لوله‌ی مویین و عیوبی الکتریکی از قبیل از کار انداختن ترمومترات، رله‌ی جریان، اورلود، فن کندانسور، فن اوپراتور، جابه‌جا کردن سیم‌های اتصالی به پایانه‌های کمپرسور و غیره. در صورت داشتن یخچال فریزر نیز عیوبی بر موتور تایمر دیفراست، کلید تایمر دیفراست و هیتر دیفراست ایجاد شود. سپس از هنرجویان خواسته شود با رعایت اصول فنی و ایمنی عیب دستگاه را با توجه به علائم و مراجعه به جداول عیوب ۱-۵ و ۵-۲ عیب دستگاه را شناسایی و آن را رفع کند.

۴-۵- تمرین و دستور کار: عیب‌یابی دستگاه تبرید ابزار و وسائل مورد نیاز: کلیه‌ی ابزارهایی که در راه‌اندازی دستگاه تبرید مورد نیاز است (به فصل چهارم مراجعه کنید).

مراحل انجام کار: نخست هنرآموز کارگاه بروی سیکل تبریدی که هنرجویان در دستور کار شماره‌ی ۴ (فصل چهارم) راه‌اندازی کردن عیوبی ایجاد کند. عیوبی مکانیکی از قبیل کم کردن ماده‌ی مبرد، اضافه کردن ماده‌ی مبرد، له کردن (مسدود

۱- تست لامپ مداری است طبق شکل زیر که از آن برای آزمایش قطعات الکتریکی، دستگاه‌ها و مدارات الکتریکی همانند اهم‌متر استفاده می‌شود. در صورت وصل بودن مدار لامپ، تست لامپ روشن می‌شود و در صورت قطع بودن آن تست لامپ خاموش می‌شود. در هنگام استفاده از تست لامپ بایستی بسیار احتیاط کرد.



جهت رعایت مسایل ایمنی بهتر است از تست لامپ با ولتاژ ۶ و یا ۱۲ ولت استفاده شود.

پرسش‌های فصل پنجم



- ۱- دو عیب مکانیکی و دو عیب الکتریکی را که باعث می‌شوند دستگاه تبرید بلافارسله از کار بیفتد نام ببرید.
- ۲- یک عیب الکتریکی نام ببرید که منشأً به وجود آمدن آن عیب مکانیکی باشد و ارتباط بین این دو عیب را توضیح دهید.
- ۳- راه‌های تشخیص این را که عیب دستگاه براثر ضعیف بودن کمپرسور است یا کم بودن ماده‌ی مبرد توضیح دهید.
- ۴- روغن چگونه از کمپرسور کم می‌شود و در صورت کم شدن روغن چه اشکالاتی برای کمپرسور به وجود خواهد آمد؟
- ۵- علائم سیستمی را که ماده‌ی مبرد آن زیاد است برشمارید و بگویید چه اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت؟
- ۶- چگونه می‌توان چُک رطوبتی را از چُک جرمی تشخیص داد؟
- ۷- کمپرسور براثر چه عواملی قفل می‌شود (گریپاز می‌کند) و چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟
- ۸- کمپرسور یک دستگاه تبریدی بدون این که ماده‌ی مبرد آن کم باشد کار می‌کند ولی دستگاه سرد نمی‌کند، علت این عیب را توضیح دهید.
- ۹- بهترین طریقه‌ی آزمایش قطعات الکتریکی یک دستگاه تبرید را توضیح دهید.
- ۱۰- آیا می‌توان از مدار تست لامپ به جای اهم‌متر برای تشخیص پایانه‌های یک کمپرسور استفاده کرد؟ چرا؟
- ۱۱- علتهای روشن نشدن کمپرسور دستگاه تبرید (یک دستگاه یخچال خانگی ساده) را بنویسید.
- ۱۲- با اتصال برق به دستگاه تبرید فیوز قطع می‌شود (می‌سوزد). علت آن را توضیح دهید.
- ۱۳- چگونه بدون استفاده از اهم‌متر و تست لامپ با انجام یک آزمایش ساده می‌توان خرابی کلید رله‌ی جریان را تشخیص داد؟
- ۱۴- عواملی را که باعث از کار انداختن سیستم دیفراست می‌گردد نام ببرید.
- ۱۵- گرمکن سیستم دیفراست و گرمکن‌های در و بدنه‌ی یخچال گرم نمی‌شوند، علت را توضیح دهید.
- ۱۶- مقدار ماده‌ی مبرد سیستمی کم نیست ولی لوله‌ی مکش آن برفک می‌زند؛ علت چیست؟
- ۱۷- پنج اصل از اصولی را که در هنگام عیب‌یابی دستگاه‌های سردکننده باید رعایت شود نام ببرید.

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها را در دفتر گزارش کار بنویسید و جهت کنترل به هنر آموز کارگاه تحويل دهید.

فصل ششم در یک نگاه



Air conditioning - schematic of system



بررسی و کنترل دیگر دستگاه‌های تبرید

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- نحوه‌ی آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی آب سردکن را شرح دهد.

۲- نقشه‌ی مدار مکانیکی و الکتریکی آب سردکن را رسم کند.

۳- راه اندازی دستگاه آب سردکن را توضیح دهد.

۴- یک دستگاه آب سردکن را راه اندازی کند.

۵- نحوه‌ی آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی یخچال ویترینی را شرح دهد.

۶- نقشه‌ی مدار مکانیکی و الکتریکی یخچال ویترینی را رسم کند.

۷- راه اندازی دستگاه یخچال ویترینی را توضیح دهد.

۸- یک دستگاه یخچال ویترینی را راه اندازی کند.

۹- نقشه‌ی مدار مکانیکی و الکتریکی فریزر و یخچال فریزر را رسم کند.

۱۰- نحوه‌ی آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی فریزر و یخچال فریزر را شرح دهد.

۱۱- راه اندازی دستگاه فریزر و یخچال فریزر را شرح دهد.

۱۲- یک دستگاه فریزر یا یخچال فریزر را راه اندازی کند.

۱۳- ماده‌ی مبرد R-۱۳۴a را با ماده‌ی مبرد R-۱۲۵ از نظر فیزیکی مقایسه کند.

۶- بررسی و کنترل دیگر دستگاه‌های تبرید

۳- لوله‌ی تخیه‌ی آب، از محل اتصال به آب سردکن

جدا نشده باشد و به سیستم فاضلاب متصل باشد.

۴- شیر شناور آب سردکن‌های با مخزن روباز (آب سردکن

چند شیر) با بالا آمدن سطح آب در حد معین، مسیر آب را بیندد.

۵- شیرهای مسیر آب ورودی و خروجی دستگاه به طور

کامل جریان آب را قطع و وصل کند و در هنگام بسته بودن شیر،

نشستی نداشته باشد.

۶- پروانه‌ی فن کندانسور کاملاً روان باشد و یاتاقان آن

۱-۶- بررسی و آزمایش آب سردکن

۱-۱- آزمایش قطعات مکانیکی آب سردکن:

یک آب سردکن قابل استفاده باید از نظر قطعات مکانیکی دارای شرایط زیر باشد:

۱- سیکل تبرید دستگاه از ماده‌ی مبرد R-۱۲۵ شارژ

شده باشد (برای آزمایش شارژ بودن، دستگاه را روشن کنید بعد

از چند دقیقه‌ای لوله‌ی مکش آب سردکن خنک می‌شود).

۲- مخزن آب سردکن پوسیدگی و یا نشتی نداشته باشد.

- قرار گرفته باشد و دارای بریدگی یا شکستگی نباشد.
- ۱۱- در هنگام کار کردن کمپرسور صدای آن کاملاً طبیعی باشد و نشانه‌ای دال بر داشتن اشکال مکانیکی در آن مشاهده یا از آن شنیده نشود.
 - ۱۲- پیچ‌های نگهدارنده‌ی کمپرسور و کندانسور به شاسی آب سردکن، شل نشده باشد.
- در شکل ۱-۶ چند نوع آب سردکن را مشاهده می‌کنید.
- گشاد نشده باشد (در امتداد قائم لقی نداشته باشد).
- ۷- پروانه‌ی فن کندانسور به بدنه‌ی آب سردکن هیچ گونه تماسی که باعث ایجاد سر و صدا گردد، نداشته باشد.
 - ۸- هیچ گونه شکستگی یا فروفتگی بر روی مسیر لوله کشی سیکل تبرید مشاهده نشود.
 - ۹- علام نشستی (چرخی محل نشت) ماده‌ی مبرد بر روی مدار لوله کشی سیکل تبرید مشاهده نشود.
 - ۱۰- لوله‌ی مویین (بالب) ترموموستات درون غلاف خود می‌کنید.



شکل ۱-۶- چند نوع آب سردکن

- آن باید از نظر الکتریکی نیز سالم باشد، آزمایش قطعات الکتریکی آب سردکن نظیر کمپرسور، رله، اورلود، خازن‌ها، فن کندانسور و ترموموستات طبق روش‌هایی که در فصل دوم این کتاب توضیح داده شد صورت می‌گیرد. فقط باید به این نکته اشاره کرد که برای انجام آزمایش سالم بودن ترموموستات می‌توانید از مخلوط
- ۱-۶-۲- ترسیم مدار مکانیکی آب سردکن: مدار مکانیکی آب سردکن مورد نظر را با استفاده از علام اختصاری ترسیم کنید و طرز کار آن را شرح دهید.
 - ۱-۶-۳- آزمایش قطعات الکتریکی آب سردکن: یک آب سردکن قابل استفاده، علاوه بر سالم بودن قطعات مکانیکی

آب و یخ صفر درجه استفاده کنید.

۴-۱-۶- ترسیم مدار الکتریکی آب سردکن: پس از آزمایش قطعات الکتریکی آب سردکن مدار برقی آن را با استفاده از علام اختصاری ترسیم و طرز کار آن را شرح دهید.

۴-۱-۶- راه اندازی آب سردکن: قبل از نصب و راه اندازی آب سردکن باید از کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی آب سردکن آزمایش به عمل آید (شکل ۲-۶).

آب سردکن در کارخانه‌ی سازنده از ماده‌ی مبرد R-۱۲۷ سارژ و سپس به بازار عرضه می‌شود ولی در صورت نیاز به سارژ مجدد باید طبق روشی که برای شارژ گاز بخچال (دستور کار شماره‌ی ۴، فصل چهارم) بیان گردیده، عمل شود. با این



شکل ۲-۶

آب سردکن

۶-۱-۶- دستور کار شماره‌ی ۱: نصب و راه‌اندازی

۴- مسیر آب ورودی به آب سردکن را باز کنید تا مخزن دستگاه بپرسود.

۵- بدنه‌ی فلزی دستگاه را با استفاده از یک رشته سیم $1 \times 2/5$ به سیستم اتصال زمین وصل کنید.

۶- برق دستگاه را با استفاده از ابزارآلات برق کاری و کابل $2 \times 2/5$ تأمین کنید به طوری که بر سر راه برق آب سردکن فیوز مستقلی وجود داشته باشد.

۷- آب سردکن را طبق دستور کار شماره‌ی ۲ فصل چهارم نشت یابی کنید.

۸- آب سردکن را طبق دستور کار شماره‌ی ۳ فصل چهارم و کیوم کنید.

۹- آب سردکن را طبق دستور کار شماره‌ی ۴ فصل چهارم شارژ کنید به طوری که فشار مکش بین 5 psig الى 10 psig باشد و لوله‌ی مکش سیستم در حد عرق کردن سرد شود و آمپر دستگاه با جریان نامی آن برابر باشد.

۱۰- دستگاه را روشن کنید. پس از نیم الى یک ساعت باقیستی آب درون مخزن در حد دمای 5°C الى 8°C سرد شده باشد.

ابزار و وسائل مورد نیاز: وصاله‌ها و ابزارآلات لوله‌کشی آب بهداشتی (از قبیل حدیده، آچار لوله‌گیر، آچار فرانسه، لوله‌بر، نوار تفلون، متر، لوله و وصاله‌های موردنیاز)، ابزارهای برق کاری (فازمتر، پیچ گوشتشی، انبردست، سیم چین، سیم لخت کن، دمباریک، چسب برق، کابل $5 \times 2/5$) و کلیه‌ی ابزار و وسائل مورد نیاز در دستور کارهای شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴، فصل چهارم، آب سردکن.

مراحل انجام کار

۱- آب سردکن را در محل نصب خود قرار دهید (شکل ۶-۳).

۲- با رعایت کلیه‌ی نکات فنی و استانداردها (که در کارگاه تأسیسات بهداشتی یاد گرفتید) و با استفاده از ابزارآلات لوله‌کشی، آب تغذیه‌ی آب سردکن را وصل کنید (آب شهر را به آب سردکن وصل کنید).

۳- لوله‌ی تخلیه‌ی آب سردکن را با استفاده از سیفون به سیستم فاضلاب وصل کنید.



شکل ۶-۳

نچسبیده باشد که موجب قطع جریان هوا از روی کندانسور گردد.

۷- برای جریان یافتن هوا، از روی کندانسور دستگاه با دیوار فاصله داشته باشد.

۸- در یخچال کاملاً بسته شود (آب بندی باشد).

۹- شیشه‌ی جلوی ویترین دستگاه، شکستگی یا درز نفوذ هوا نداشته باشد.

۱۰- بالب ترمومتر و شیر انساط در محل خود قرار گرفته و درجه‌ی ترمومتر تنظیم باشد.

۱۱- کلیه‌ی پیچ‌های نگهدارنده‌ی کمپرسور، کندانسور سفت شده باشد.

۱۲- لوله‌ی تخلیه‌ی آب (در صورت داشتن) به محل مخصوص خود وصل بوده و دارای گرفتگی نباشد.

در شکل ۴-۶ چند نوع یخچال ویترینی نشان داده شده است.

۲-۶- بررسی و آزمایش یخچال ویترینی

۱- بررسی و آزمایش قطعات مکانیکی

یخچال ویترینی: قبل از روشن کردن دستگاه موارد زیر را روی قطعات مکانیکی یخچال ویترینی بررسی کنید:

۱- شیر سرویس مکش کمپرسور باز باشد.

۲- مدار لوله کشی سیکل تبرید دارای شکستگی یا فرورفتگی که موجب خارج شدن و یا انسداد سیکل تبرید گردد، نباشد.

۳- آثار نشت گاز (نشستن چربی و گرد و خاک در محل نشت) در مدار لوله کشی سیکل تبرید مشاهده نشود.

۴- کلیه‌ی اتصالات دنده‌ای (مهراه‌ای) از قبیل شیر انساط و فیلتر درایر را کنترل کنید که شل نباشد.

۵- پروانه‌های کندانسور و اوپراتور (در صورت داشتن) کاملاً روان باشند و یاتاقان‌های آن‌ها دارای خوردگی نباشند و یا به بدنه‌ی دستگاه بخورد نکنند.

۶- بر روی کندانسور اشیائی از قبیل پارچه و پلاستیک نباشد.



شکل ۴-۶- چند نوع یخچال ویترینی

۳-۲-۶- بررسی و آزمایش قطعات الکتریکی یخچال ویترینی: کلیه قطعات و دستگاه‌های الکتریکی مورد استفاده در یخچال‌های ویترینی با استفاده از توضیحات و نحوه‌ی آزمایش قطعات الکتریکی که در فصل دوم این کتاب توضیح داده شده است قابل آزمایش و بررسی هستند که از ذکر مجدد آن‌ها خودداری می‌شود.

۴-۲-۶- ترسیم مدار الکتریکی یخچال ویترینی: مدار الکتریکی یخچال ویترینی موردنظر را با استفاده از علائم اختصاری رسم کرده و طرز کار آن را شرح دهد.

۵-۲-۶- راه اندازی یخچال ویترینی: این دستگاه همانند دیگر دستگاه‌های تبرید یک پارچه در کارخانه‌ی تولید کننده از ماده‌ی مبربد R-۱۲ شارژ می‌شود و به بازار عرضه می‌گردد. بنابراین کافی است که استفاده کننده، آن را در محل موردنظر، با رعایت شرایط لازم، نصب کند و درجه‌ی ترمومترات را با توجه به نیاز خود تنظیم و سپس دستگاه را روشن کند. حال در صورتی که دستگاه نیاز به شارژ گاز باشد (مثل یخچال‌های ویترینی رویا ز که به صورت یک پارچه تولید نمی‌شوند و هنگام نصب آن‌ها را شارژ گاز می‌کنند) و یا پس از مدتی کار کردن نیاز به شارژ گاز مجدد پیدا کند همانند دستور کار شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴ فصل چهارم (تست نشت، وکیوم و شارژ گاز) عمل می‌کنیم و دستگاه را شارژ می‌کنیم.

۶-۲-۶- ترسیم مدار مکانیکی یخچال ویترینی: مدار مکانیکی یخچال ویترینی موردنظر را با استفاده از علائم اختصاری ترسیم کنید و طرز کار آن را شرح دهید.

بعد از انجام بررسی‌های فوق دستگاه را روشن کنید و بررسی‌های زیر را انجام دهید.

۱- مقدار ماده‌ی مبربد سیستم R-۱۲ را کنترل کنید. در صورت کم بودن ماده‌ی مبربد علائم زیر مشاهده خواهد شد:
الف - در شبشه‌ی رؤیت (در صورت داشتن) حباب هوای مشاهده می‌شود.

ب - فقط قسمتی از اوپرатор برفک می‌زند.
ج - لوله‌ی مکش در حد عرق کردن سرد نمی‌شود.

د - شدت جریان دستگاه کمتر از جریان نامی می‌باشد.
۲- شیر انساط را کنترل کنید در صورتی که بر روی آن برفک تشکیل شد (برفک زد) شانه‌ی گرفتگی یا یخ زدن دهانه‌ی سوراخ شیر انساط و یا کمبود گاز است که با استی رفع عیب گردد.

۳- صدای کار کردن کمپرسور طبیعی و عادی باشد و صدای غیرطبیعی از آن شنیده نشود.

۴- با استفاده از ترمومتر درجه حرارت داخل یخچال و درجه حرارت قطع ترمومترات، کنترل شود.

۲- طبق دستور کار شماره‌ی ۳ (فصل چهارم) دستگاه را تخلیه (وکیوم) کنید.


۳- طبق دستور کار شماره‌ی ۴ (فصل چهارم) دستگاه را از ماده‌ی مبربد شارژ کنید به طوری که پس از شارژ کامل فشارسنچ مرکب (آبی) فشار مکش را (با توجه به درجه حرارت محیطی که در آن، دستگاه را شارژ می‌کنید) بین ۵ psig و ۱۰ psig نشان دهد و لوله‌ی مکش آن در حد عرق کردن سرد شود.

۶-۲-۶- دستور کار شماره‌ی ۲: شارژ گاز یخچال ویترینی

ابزار و وسایل مورد نیاز: ابزار و وسایل مورد نیاز در دستور کار شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴ فصل چهارم و یخچال ویترینی مراحل انجام کار

۱- طبق دستور کار شماره‌ی ۲ (فصل چهارم) دستگاه را تست نشت کنید.

چهارم استفاده کنید. تنها نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که چون درجه حرارت نهایی فریزرها در حدود -30°C می‌باشد هنگامی که فریزر کاملاً از ماده‌ی مبرد R-12 شارژ شد (تمام سطح اوپراتور برفک زد) فشارسنج مرکب (آبی) بایستی فشار مکش سیستم را در حدود 2 psig تا 2 psig (با توجه به درجه حرارت محیط) نشان دهد که این اعداد برای یخچال فریزرها در حدود 2 psig الی 5 psig می‌باشد. در اینجا نیز، به منظور جلوگیری از تکرار مطالب، از ارائه‌ی دستور کار برای شارژ و راهاندازی دستگاه‌های فریزر و یخچال فریزر خودداری می‌کنیم زیرا همان دستورات کار قبلی کافی است.




شکل ۶-۵

مبرد R-134a است استفاده شود. به دلیل این که مبرد R-134a با روغن معدنی (روغن مخصوص مبردهای فربونی) کار نمی‌کند و نیاز به روغن ترکیبی (پلی‌استر، الکیل بنزول) مخصوص دارد بایستی تغییراتی در مواد عایق و آب‌بندی،

۳-۶-۱-۱ آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی فریزر و یخچال فریزر: آزمایش قطعات مکانیکی و الکتریکی فریزرهای و یخچال فریزرهای سبیه آزمایش‌های مربوط به یخچال‌های خانگی و ویترینی می‌باشد که قبل آن‌ها را توضیح دادیم و تکرار مجدد آن‌ها را لازم نمی‌دانیم (شکل ۶-۵). عبارت‌های روی شکل ۶-۵ را ترجمه کنید.

۳-۶-۲-۶ راهاندازی فریزر و یخچال فریزر: مراحل راهاندازی (تست نشت، وکیوم کردن و شارژ گاز) فریزرهای و یخچال فریزرهای همانند یخچال خانگی ساده است. برای انجام این کار می‌توانید از دستور کار شماره‌ی ۲ و ۳ و ۴ فصل



۴-۶-۱ دستگاه‌های تبرید با مبرد جانشینی R-12: پس از معاهده‌ی مونترال کانادا، استفاده از مواد مخرب لایه‌ی اوزن از جمله R-12 در جهان منوع اعلام شد و مقرر شد به جای R-12 از مبردهای دیگری که یکی از آن‌ها

شده است. به طور مثال برای ایجاد برودت بین C-۲۳ و C-۲۵ فشار مکش سیستم با مبرد R-۱۲، بین ۲ psig الی ۵ psig و با مبرد R-۱۳۴a بین صفر الی ۳ psig بایستی باشد. ضمناً به دلیل بالا بودن فشار تقطیر (نسبت به R-۱۲)، بدنه کمپرسور و لوله‌ی دهش خیلی گرم می‌شوند که این امر موجب فرسودگی زودرس کمپرسور می‌گردد. علاوه بر آن در مناطق گرمسیر باعث کاهش قدرت برودت دستگاه می‌گردد. ضمناً برای تعییر ماده‌ی مبرد سیستم از R-۱۲ به R-۱۳۴a علاوه بر شست و شوی سیستم با فریون ۱۱ و گاز ازت بایستی کمپرسور، لوله‌ی موئین و فیلتر درایر دستگاه نیز تعویض شود.

کمپرسور و اجزای دیگر سیستم ایجاد نمود. این مسئله باعث گرانی آن‌ها و گران شدن مبرد و روغن مبرد می‌شود.

مبرد R-۱۳۴a نسبت به R-۱۲ راندمان برودتی %۹۰ دارد. هم‌چنین فشار تبخیر کمتر و فشار تقطیر پیش‌تری، نسبت به R-۱۲ دارد. روش شارژ گاز دستگاه‌هایی که با مبرد R-۱۳۴a کار می‌کنند شبیه روش شارژ گاز دستگاه‌های با مبرد R-۱۲ است، با این تفاوت که چون فشار تبخیر مبرد R-۱۳۴a از R-۱۲ کمتر است در شارژ کامل دستگاه وقتی تمام سطح اواپراتور برفک بزند، فشار مکش سیستم (فشار نشان داده شده توسط فشارسنج مرکب مانیفولد سرویس) در حدود ۲ psig کمتر از فشار سیستمی است که با مبرد R-۱۲، شارژ



شکل ۶-۶- برخی از مواد مصرفی در سیستم‌های تبرید با R-۱۳۴a

پرسش‌های فصل ششم

- ۱- اگر شیر انساط یک یخچال ویترینی برفک بزند نشانه‌ی چیست؟
- ۲- فشار مکش یخچال ویترینی در شارژ کامل از ماده‌ی مبرد در حدود چند psig است و چه فرقی با یخچال خانگی دارد؟
- ۳- آیا ترمومتر فریزر با ترمومتر یخچال فرق دارد؟ توضیح دهید.
- ۴- معایب و محسن مبرد R-۱۳۴a نسبت به R-۱۲ را بنویسید.
- ۵- کارهایی را که باید برای تعویض ماده‌ی مبرد یخچالی از R-۱۳۴a به R-۱۲ صورت بگیرد، توضیح دهید.

تذکر: پرسش‌ها و پاسخ آن‌ها در دفتر گزارش کار بنویسید و جهت کنترل و بررسی آن را به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.



آب انبار

آب انبار یکی از کهن‌ترین پدیده‌های معماری در مناطق خشک و کم آب دنیاست. طبق منابع، قدیمی‌ترین آب انبار دنیا، آب انبار شهر اور Ure (در نزدیکی بصره) است که ۲۱۵۰ سال قبل از میلاد به دستور پادشاه اور بر سکوی زیگورات این شهر ساخته شده است. آب انبار دیگری در قرن ششم قبل از میلاد به دستور یوستیانوس امپراطور روم شرقی در قسطنطینیه ساخته شد. این آب انبار ۲ مخزن و ۱۰۰ ستون دارد و به همین دلیل به ۱۰۰ ستونی معروف است. کف دو مخزن آن ۳۵۰ مترمربع مساحت دارد. آب انبار دیگری در ترکیه با ۳۵۶ ستون ۱۲ متری مرمری در ۲۸ ردیف وجود دارد که نام آن پریاتان سرای (کاخ زیرزمینی) است.

ایرانیان نیز از دیرباز به دلیل خشکی و گرمای بیش‌تر مناطق کشور آب را ذخیره می‌نموده‌اند. این موضوع فقط خاص مناطق گرم و خشک نبوده و در حاشیه خلیج فارس، جزایر جنوبی و حتی برخی شهرهای شمالی مانند ساری و گرگان نیز، راه حل‌های مشابه به کار رفته است.

این روش ذخیره کردن آب از زمان‌های قدیم در کویر مرکزی متداول بوده است و سلاطین و امراز ایران در کویر مرکزی، جاهایی را انتخاب می‌کردند که در منتهای دامنه و شیب اراضی باشد. احداث آب انبار را می‌توان یکی از مهم‌ترین امکانات ذخیره‌سازی آب در ایران قدیم دانست.

قدیمی‌ترین آب انبار ایران یا به عبارتی مخزن آب در ایران منبع آب شهر ایلامی دوراونتاش در چغازنبیل خوزستان است که سابقه تاریخی آن به حدود ۳۵۰۰ سال پیش می‌رسد. (ورجاوند، پرویز، ۱۵۸: ۱۳۶۸)

از دیگر آب انبارهای قدیمی بعد از اسلام آب انباری است که عضدالدوله دیلمی در قرن ۴ هجری در یکی از سه قلعه استخر فارس ساخته بود و ۲۰ ستون داشته است. آب آن از سدی که روی دره‌ای عمیق بسته شده بود، تأمین می‌شده برای مصرف ۱۰۰۰ نفر در یک سال کافی بوده است. دیگری آب انبار سید اسماعیل تهران است که در نیمه اول قرن ۵ هجری ساخته شده و یک بار در زمان شاه طهماسب صفوی و بار دیگر توسط حاج عیسی وزیر (بیگلریگی قاجار) تعمیر و مرمت شده است.

از دیگر آب انبارهای قدیمی ایران می‌توان آب انبار مسجد جامع یزد (۸۷۸ ه.ق)، آب انبار مسجد کبیر قزوین (۱۹۰۳ ه.ق)، را نام برد.

امروزه در تاریخ معماری آب انبارسازی، کهن‌ترین آب انبار را در شهرهای کاشان، یزد، سمنان، قزوین و جزیره هرمز می‌توان یافت.

آن‌چه مسلم است، هنر آب انبارسازی در دوره اسلامی (خصوصاً از قرون دهم تا سیزدهم) به اوچ خود رسید در این دوره با توجه به حرمت گذاردن بر آب و خودداری از هدر دادن و آلوده کردن آن که از ازمنه دور در فرهنگ مردم ریشه عمیقی دوانده، می‌توان دریافت که نقش آب انبارها در بافت شهرهای حاشیه‌ای کویر و مناطق کم آب ایران در دوران اسلامی تا چه اندازه در خور اهمیت بوده است. این واحد معماری در قلب آبادی‌ها و محله‌ها چشم‌گیرترین بنا به شمار می‌رفته است.


آب انبارها با توجه به شرایط اقلیمی خاص که در آن قرار گرفته‌اند نوع معماری خاص خود را دارند. آب انبارها، قلب آبادی و محله را شکل می‌دهند و در بسیاری از محله‌ها بزرگ‌ترین و چشم‌گیرترین واحد معماری به شمار می‌روند تا جایی که دیگر بناهای همگانی محل را زیر نفوذ خود قرار داده‌اند.

فن ساختمان و شیوه بنایی در ساختمان آب انبارها، دارای اعتبار خاصی است زیرا که سازندگان این واحدها، با دقیق و نکته‌سنگی بسیار به نکات عمده‌ای چون: میزان فشار آب به کف و سطح جانبی مخزن، مسئله اندود در داخل آب انبار، تهويه، تصفیه، جلوگیری از آلودگی آب و بسیاری دیگر از مسایل توجه کامل داشته‌اند. هنر ترین، انتخاب شهرهای جالب برای کتبه‌های بالای سردر، همه و همه معرف آن است که این آثار معماری با بسیاری از ویژگی‌ها، روحیه و خصوصیات زندگی ساکنان پیرامونش در ارتباط تزدیک و محکم بوده است. (جوادی، آسیه، ۱۳۶۳، ۳۱۹)

ساخت آن در منطقه کم آب جنوب که برکه‌ها یا آب انبارها به طور عمدۀ از آب باران پر می‌شوند فرق می‌کند. مثلاً در مناطق کویری آب مخازن آب انبارها با آب چشمۀ تأمین می‌شوند در صورتی که در مناطق جنوب باید به هنگام ساخت آب انبار جریان آب باران را مد نظر قرار داد. همانند بنای صدها آب انبار واقع در جاده‌های جنوب کشور که همگی در مسیر آب باران قرار گرفته‌اند.



عناصر تشکیل دهنده آب انبار



به طور کلی ویژگی‌ها و عناصر مختلف تشکیل دهنده یک آب انبار عبارت اند از:

- الف - نحوه ساخت (ویژگی های ساختمانی و اجرایی)

ب - مخزن آب انبار

ج - راچینه (راه پله)

د - پاشیر

ه - سردر


و - تزیینات

ز - بادگیر

ح - فضاهای مشترک با ساختمان آب انبار

ضمایم کتاب کارگاه تأسیسات برودتی

بر حسب مصرف انرژی پنجال فریزر	
بازدهی بستر	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
بازدهی کمتر	
مصرف انرژی در هر سی دن وات ساعت در ساله	
بر اساس نتایج آزمون در ۲۲ ساعت	548
مصرف انرژی راضی + چارچوب و مکان استفاده در میانه میانگین	
حجم مخلوطه تکیداری مواد غذایی پیر منجمد (لتر)	285
حجم مخلوطه تکیداری مواد غذایی پیر منجمد (لتر)	115
کلیس منجمده آب و هوایی	
نام سازنده	ABCDE
مدل	abcde
اطلاعات بیشتر در دفترچه راهنمای دستگاه مرتبه است	
بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۰۷-۹	



مطالعه‌ی آزاد — مشخصات چند نوع یخچال و فریزیر

یخچال ۱۲ فوت

کلاس : Two Star

دماهی کارکردی : T-۴۳

ابعاد : ۶۲۰mm × ۶۵۰mm × ۱۶۶۷mm

ولتاژ : ۲۲۰V - ۵۰Hz

میبد — مقدار شارژ گاز : R1۳۴a - ۱۲ gr

حجم کل : ۲۴۵ Lit

وزن : ۷۰ Kg

گرید مصرف انرژی : B

ضخامت عایق فوم : ۴۵ mm

قدرت کمپرسور : ۱/۶ Hp

توضیحات :

دارای قابلیت کارکرد در مناطق گرم‌سیری، دارای قابلیت تغییر جهت درب،

مجهرز به سیستم هوشمند دیجیتال

مدل :

فریزیر ۱۲ فوت

کلاس : Three Star

دماهی کارکردی : T-۴۳

ابعاد : ۶۲۰mm × ۶۵۰mm × ۱۶۶۷mm

ولتاژ : ۲۲۰V - ۵۰Hz

میبد — مقدار شارژ گاز : R1۳۴a - ۱۶ gr

حجم کل : ۲۸۷ Lit

وزن : ۷۵ Kg

گرید مصرف انرژی : D

ضخامت عایق فوم : ۷۰ mm

قدرت کمپرسور : ۱/۴ Hp

توضیحات :

دارای هشت کشو جهت نگهداری مواد غذایی، مجهرز به سیستم هوشمند،

دارای قابلیت تغییر جهت درب (چپ - راست)

مدل :

یخچال ۱۰ فوت

کلاس :	Two Star
دماهی کارکردی :	T-۴۳
ابعاد :	۶۲۰mm × ۶۵۰mm × ۱۵۶۷mm
ولتاژ :	۲۲۰V - ۵۰Hz
میرد - مقدار شارژ گاز :	R1۳۴a - ۱۱۰gr
حجم کل :	۲۲۰ Lit
وزن :	۶۵Kg
ضخامت عایق فوم :	۴۵mm
قدرت کمپرسور :	۱/۶Hp
توضیحات :	دارای کارکرد در مناطق گرمسیری، دارای قابلیت تغییر جهت درب، (چپ - راست)، مجهز به سیستم هوشمند دیجیتال
مدل :	۶۴۴۴

فریزر ۱۰ فوت

کلاس :	Three Star
دماهی کارکردی :	T-۴۳
ابعاد :	۶۲۰mm × ۶۵۰mm × ۱۵۶۷mm
ولتاژ :	۲۲۰V - ۵۰Hz
میرد - مقدار شارژ گاز :	R1۳۴a - ۱۵۰gr
حجم کل :	۲۴۵Lit
وزن :	۷۰Kg
ضخامت عایق فوم :	۷۰mm
قدرت کمپرسور :	۱/۴Hp
توضیحات :	دارای هفت کشو جهت نگهداری مواد غذایی، مجهز به سیستم هوشمند، دارای قابلیت تغییر جهت درب (چپ - راست)
مدل :	۶۴۰۴

یخچال مدل R-1366T/S

مشخصات :	ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : ۶۳۵ × ۶۶۰ × ۶۵۰ میلیمتر، حجم کل : ۳۶۰ لیتر، مصرف انرژی : ۷۸۰ کیلووات ساعت در سال، کلاس منطقه‌ای : معنده، سیستم جریان هوای اجباری، سیستم ذوب اتوماتیک برفک، نمایشگر
----------	---

الکترونیکی مجهر به قفل حافظه، مجهر به آب سرد کن، طبقات قابل تنظیم، پایه های چرخدار و قابل تنظیم (ویژگی های انتخابی :
آب سرد کن
رنگ درب
کشوهای کریستالی و سفید
طبقات کریستالی قابل تنظیم
جابطری کریستالی و سفید

یخچال مدل HR-1366D/S

مشخصات : ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : $1645 \times 635 \times 660$ میلی متر، حجم کل : ۳۷۲ لیتر، حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه : ۳۳۰ لیتر، حجم مفید محفظه سردخانه : ۳۲ لیتر، حجم مفید کل : ۳۶۲ لیتر، مصرف انرژی : ۴۸ کیلووات ساعت، سال، کلاس منطقه ای : معنده ویژگی های انتخابی :

آب سرد کن
رنگ درب
کشوهای کریستالی و سفید
طبقات کریستالی قابل تنظیم
جابطری کریستالی و سفید

یخچال مدل HR-1460T/S

مشخصات :

ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : $1700 \times 595 \times 650$ میلی متر، حجم کل : ۳۴۰ لیتر، مصرف انرژی : ۵۴ کیلووات ساعت در سال، کلاس منطقه ای : معنده، سیستم جریان هوای طبیعی، یخدان و محفظه انجماد سریع، مجهر به آب سرد کن، طبقات شیشه ای قابل تنظیم، پایه های چرخدار و قابل تنظیم، ویژگی های انتخابی :

رنگ درب
طبقات کریستالی
جابطری کریستالی و سفید
کشوهای کریستالی و سفید
دستگیره S شکل
آب سرد کن

یخچال فریزر مدل G NRF-2066D

مشخصات :

ابعاد (ارتفاع، عرض، عمق) : ۱۹۵×۶۶۰×۶۸۵ میلیمتر، حجم کل : ۴۱ لیتر، حجم مفید محفظه نگهداری مواد غذایی تازه : ۲۳ لیتر، حجم مفید محفظه سردخانه : ۳۲ لیتر، حجم مفید فریزر : ۸۵ لیتر، حجم مفید کل : ۳۴۷ لیتر، مصرف انرژی : ۷۴ کیلووات ساعت، سال، کلاس منطقه‌ای : معتلله

ویژگی‌های انتخابی :

رنگ درب

طبقات کریستالی

دستگیره S شکل

آب سرد کن

مطالعه‌ی آزاد — جدول‌های مشخصات فنی چند نوع کمپرسور تناوبی بسته



Medium/High Back-Pressure Models R134a (Rated at -5°C)

BOC Part No.	hp	Nominal capacity (watts)	Disp/ment (cm³)	Type	Compressor connections (mm)	Electrical data		Replacement Relay and Overload - BOC Part No.	
					Suction Disch	F.L.A. (amps)	L.R.A. (amps)	Relay	Overload
NB5144Z	1/6	326	6.05	RSIR	6	4.9	1.5	11.5	2339004 2316021
NB6170Z	1/4	443	8.78	CSIR	8	6	2.1	11.0	2278018 2319011
NE6187Z	1/3	637	12.12	CSIR	8	6	2.5	13.8	2283002 2321032
T6213Z	3/8	835	17.4	CSIR	8	6	3.9	20.0	2283011 2285143
T6215Z	1/2	1003	20.4	CSIR	8	6	4.9	21.0	2277034 292149
J6220Z	3/4	1471	26.2	CSIR	9.6	8	5.7	35.0	2302002 2289006
J6226Z	1	1764	34.4	CSR	9.6	8	6.0	31.0	1253012 2291007

Medium/High Back-Pressure Models R22 (Rated at -5°C)

BOC Part No.	hp	Nominal capacity (watts)	Disp/ment (cm³)	Type	Compressor connections (mm)	Electrical data		Replacement Relay and Overload - BOC Part No.	
					Suction Disch	F.L.A. (amps)	L.R.A. (amps)	Relay	Overload
NB6144E	1/6	339	4.52	CSIR	8	6	1.9	15.3	2278011 2319013
NB6152E	1/5	394	5.02	CSIR	8	6	2.1	15.3	2278011 2316019
NB6165E	1/4	485	6.05	CSIR	8	6	2.6	13.8	2278018 2316018
NB6181E	1/3	561	7.28	CSIR	8	6	2.8	16.5	
NE6210E	3/8	670	8.78	CSIR	8	6	3.1	13.8	2278018 2316018
NE9213E	1/2	980	12.12	CSR	8	6	3.1	16.1	1253009 2321042
T6217E	5/8	1073	14.5	CSR	9.6	6	3.4	18.0	2283038 2285072
R6220E	3/4	1345	17.4	CSR	9.6	6	4.5	20.0	1253009 Internal
J7228FR	1	1919	23.8	CSR	9.6	6	5.8	30.0	1253003 2291007
J9232E	1 1/4	2159	26.2	CSR	12.8	8	6.7	33.7	1253008 2289005
J7240FR	1 1/2	2842	34.4	CSR	12.8	8	9.8	50.0	1253014 2295001
H23B243DBDA	2		42.75	3PH					
H23A323DBEA	2.5		57.68	3PH					
H23A383DBEA	3		66.34	3PH					
H23A423DBEA	3.5		72.61	3PH					
H23A543DBEA	4		90.96	3PH					

مطالعه‌ی آزاد — ادامه‌ی جدول‌های مشخصات فنی چند نوع کمپرسور تناوبی بسته

Medium/High Back-Pressure Models R507 (Rated at -5°C)

BOC Part No.	hp	Nominal capacity (cm ³) (watts)	Type	Compressor connections (mm)		Electrical data	Replacement Relay and Overload - BOC Part No.	
				Suction	Disch		L.R.A. (amps)	Relay Overload
NB6144GK	1/6	375	4.52	CSIR	8	6	15.3	2278011 2316020
NB6152GK	1/5	437	5.02	CSIR	8	6	15.3	2283052 2317014
NB6165GK	1/4	528	6.05	CSIR	8	6	13.8	2278018 2316018
NB6181GK	1/3	585	7.28	CSIR	8	6	16.5	2283002 2317020
NE6210GK	3/8	721	8.78	CSIR	8	6	13.8	2283002 2321032
NE9213GK	1/2	1080	12.12	CSR	8	6	14.1	1253023 2321045
T6217GK	5/8	1220	14.5	CSIR	9.6	6	22.0	2283038 2285072
T6220GK	3/4	1471	17.4	CSR	9.6	6	26.5	1253014 2291036
J9226GK	1	1998	21.7	CSR	9.6	6	27.5	1253009 2289016
J9232GK	1 1/4	2456	26.2	CSR	12.8	8	43.0	1253007 2289003
J9238GK	1 1/2	3014	32.7	CSR	12.8	8	43.0	1253007 2297017

Low Back-Pressure Models R134a (Rated at -23.3°C)

BOC Part No.	hp	Nominal capacity (cm ³) (watts)	Type	Compressor connections (mm)		Electrical data	Replacement Relay and Overload - BOC Part No.		
				Suction	Disch		F.L.A. (amps)	L.R.A. (amps)	Relay
T2134Z	1/3	96	19.04	CSIR	8	6	2.8	13.0	2283011 2285006
J2152Z	1/2	602	27.12	CSIR	9.6	8	3.0	24.0	2302001 2289011
J2170Z	3/4	815	38.00	CSIR	12.8	8	4.5	35.0	2302002 2289002

Low Back-Pressure Models R507 (Rated at -23.3°C)

BOC Part No.	hp	Nominal capacity (cm ³) (watts)	Type	Compressor connections (mm)		Electrical data	Replacement Relay and Overload - BOC Part No.		
				Suction	Disch		F.L.A. (amps)	L.R.A. (amps)	Relay
NE2134GK	1/3	476	12.12	CSIR	8	6	2.7	16.4	2283032 2317013
T2155GK	3/8	586	14.5	CSIR	9.6	6	3.4	22.0	2277031 2292105
T2168GK	1/2	752	17.4	CSR	9.6	6	2.74	18.0	1253022 Internal
T2178GK	5/8	910	20.4	CSR	9.6	6	3.2	21.0	1253012 Internal
J2192GK	3/4	1125	26.2	CSR	9.6	8	4.0	26.0	1253008 Internal
J2212GK	1	1477	34.4	CSR	12.8	8	5.3	36.0	1253010 Internal
L63B752DBEA	2	1861		3PH	19.0	12.7			
L63A113DBEA	3	2637	66.34	3PH	19.0	12.7			
L63A183DBEA	4	4395	101.13	3PH	19.0	12.7			

ساده اما مهم — نکاتی در خصوص استفاده مناسب از یخچال

- ۱— یخچال را بر روی سطح صاف و کاملاً تراز قرار دهید.
- ۲— یخچال را نباید در مجاورت دستگاه‌های گرمای مانند اجاق گاز، آب گرم کن و پکیج (شوفارژ دیواری) قرار داد.
- ۳— حداقل فاصله‌ی پشت یخچال (کندانسور) تا دیوار ۲۰ سانتی‌متر می‌باشد. این فاصله برای جابه‌جایی هوا و تبادل حرارت بین کندانسور و هوا لازم است.
- ۴— بعد از جابه‌جایی و حمل و نقل یخچال و استقرار آن در محل جدید، آن را بلا فاصله روشن نکنید و زمانی در حدود ۲ تا ۳ ساعت بعد آن را روشن نمایید.
- ۵— باز و بسته کردن زیاد در یخچال باعث خروج هوای سرد درون یخچال و ورود هوای گرم به داخل یخچال می‌شود که علاوه بر مصرف انرژی بیشتر باعث می‌شود میزان برفک بر روی اوپرатор نیز افزایش یابد، درنتیجه راندمان یخچال کاهش می‌یابد.
- ۶— دمای مناسب درون یخچال ۳ تا ۴ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌باشد، با تنظیم صحیح ترموستات علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی از بخزدگی مواد غذایی درون یخچال نیز جلوگیری می‌کنید.
- ۷— جدار داخل یخچال را هرچند وقت یک بار با محلول آب و جوش شیرین (کربنات دو سود) تمیز کنید.
- ۸— برای جدا نمودن برفک و یخ ایجاد شده بر روی سطح اوپرатор از وسایل نوک تیز استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث شود به اوپرатор آسیب برسد. استفاده از یخچال بدون برفک توصیه می‌گردد تا علاوه بر عدم نیاز به ذوب کردن برفک‌ها، در مصرف برق نیز صرفه‌جویی شود.
- ۹— کویل کندانسور را به طور مرتب تمیز کنید و از محکم بودن بست آن مطمئن شوید که از ایجاد صدای اضافی جلوگیری می‌کند.
- ۱۰— لاستیک‌های دور در یخچال در صورت خراب شدن، باعث خروج هوای سرد و ورود هوای گرم (دارای رطوبت) به داخل یخچال می‌شود که باعث ایجاد برفک بیشتر و مصرف انرژی زیادتر می‌گردد. بنابراین نوار دور در یخچال را کنترل نمایید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید. در صورت آسیب دیدن این نوارها نسبت به تعویض آن سریعاً اقدام کنید.
- ۱۱— غذاها را در ظروف دریسته درون یخچال قرار دهید تا علاوه بر جلوگیری از پخش شدن بوی مواد غذایی درون یخچال از ایجاد رطوبت و درنتیجه ایجاد برفک بیشتر نیز جلوگیری به عمل آید. قراردادن میوه‌ها در محفظه‌ی پیش‌بینی شده نیز علاوه بر طولانی ترشدن عمر میوه‌ها و سالم‌ماندن آن‌ها، از افزایش رطوبت درون یخچال نیز جلوگیری می‌کند.
- ۱۲— غذاهایی که برای مدت طولانی در یخچال و یا فریزر نگه داری شوند، ارزش غذایی خود را از دست داده و احتمال ایجاد بیماری در صورت مصرف آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.
- ۱۳— مواد غذایی درون یخچال را با رعایت فاصله‌ی مناسب از یک دیگر قرار دهید تا امکان جابه‌جایی مناسب هوا درون یخچال مهیا گردد. رعایت این موضوع باعث افزایش طول عمر مواد غذایی و مصرف کمتر انرژی می‌گردد.
- ۱۴— دفترچه‌ی راهنمای یخچال را قبل از روشن کردن و استفاده نمودن از یخچال به طور کامل و با دقت مطالعه نمایید و به نکات فنی آن توجه نموده و دستورات ارائه شده را اجرا نمایید.

منابع و مأخذ

نام مؤلف یا مترجم	نام کتاب	ناشر
۱- اندرویدی - آلتهاوس ترجمه‌ی پرویز زفانی و سپانوس سلیمانی	اصول نوین سردکننده‌ها	دانشگاه خواجه نصیر طوسی
۲- اصغر حاج سقطی	درس فنی تأسیسات	چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
۳- احمد آفازاده، احمد شعبانی	تأسیسات برودتی	چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
۴- احمد آفازاده، امیر لیلاز مهرآبادی	نقشه‌کشی تأسیسات	چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
۵- زاره انجرقلی	تعمیر و نصب سیستم‌های برودتی	روز بهان
۶-	Air conditioning and Refrigeration for professional	John wiley and sons
۷-	Refrigeration and Airconditioning	ARI
۸- سایت‌های مختلف مرتبط با تأسیسات برودتی		

