

# فصل اول

## حرکت

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:


- ۱- انواع حرکت را تعریف کند؛
- ۲- سرعت و انواع آن را شرح دهد؛
- ۳- محاسبات مربوط به سرعت را انجام دهد؛
- ۴- سرعت برش و سرعت پیشبرد کار را محاسبه نماید؛
- ۵- به مقدار برش هر دندانه، محاسبات لازم را انجام دهد؛
- ۶- محاسبات لازم را در مورد اثر هر تیغه روی چوب در ماشین‌های رنده انجام دهد.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت

### ۱- حرکت

#### ۱-۱- حرکت و انواع آن

در کتاب محاسبات فنی «۱» اطلاعات کلی در مورد حرکت بیان شده است. در این فصل، ضمن یادآوری بعضی از تعاریف با کاربرد حرکت در صنعت چوب آشنا می‌شویم. بنا به تعریف حرکت، هرگاه محل استقرار جسمی تغییر کند، گوییم آن جسم حرکت کرده است. مثال: حرکت وسیله نقلیه، حرکت تیغه اره نواری و اره‌گرد، حرکت تخته هنگام رنده شدن روی دستگاه کف رنده، فرو رفتن میخ و پیچ در چوب، رشد درخت، خروج رطوبت از چوب و حرکت روکش در دستگاه روکش خشک کن اتفاقی و نظایر آن (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- دستگاه روشک خشک کنی اتاقکی و حرکت روکش به صورت عرضی  
۱- روکش ۲- نوار نقاله ۳- دریچه تنظیم هوا و رطوبت ۴- لوله های انتقال حرارت ۵- فن های جریان هوا

با توجه به تفاوت مشاهده شده در موارد مذکور می توان از انواع حرکت نام برد.

**۱-۱- حرکت یکنواخت:** اگر جسم متحرکی در زمان های مساوی، مسافت های مساوی را طی کند، حرکت انجام شده را «حرکت یکنواخت» گویند. این حرکت ممکن است به صورت خطی و یا دورانی صورت گیرد.

مثال: حرکت تسمه نقاله ای که پوشال را از دستگاه خردکن به سیلوی ذخیره انتقال می دهد (حرکت یکنواخت خطی) و حرکت پولی الکتروموتور که تسمه نقاله را به حرکت در می آورد (حرکت دورانی یکنواخت)، حرکت فرورفتن منه در چوب هنگام سوراخ کاری (حرکت یکنواخت خطی) و گردش منه درون چوب از نوع حرکت دورانی می باشد.

**۲-۱- حرکت غیر یکنواخت:** هرگاه جسم متحرکی در زمان های مساوی مسافت های غیرمساوی را طی کند این حرکت را حرکت غیر یکنواخت (متغیر) گویند.

مثال: هنگام بش چوب در قسمتی از چوب که نرم تر است، حرکت تخته و حرکت تیغه اره بیشتر خواهد بود تا قسمتی از چوب که سخت تر است.

## ۲-۱- سرعت و انواع آن

به منظور سنجش حرکت اجسام متحرک از عاملی به نام «سرعت» استفاده می کنیم که بنا به تعریف عبارت است از مسافت پیموده شده در واحد زمان، که انواع آن عبارتند از :

**۱-۲-۱- سرعت خطی یکنواخت :** سرعت در حرکت یکنواخت خطی را سرعت خطی یکنواخت گویند.

مثال: تسمه نقاله‌ای که پوشال را انتقال می‌دهد اگر در ثانیه اول ۲ متر مسافت را طی کند در ثانیه دوم هم همان مسافت را طی خواهد کرد و به همین ترتیب، برای زمان بعدی هم همان مقدار را طی می‌کند، و با توجه به تعریف خواهیم داشت:

$$v = \frac{s}{t}$$

علایم اختصاری:

v : سرعت

s : مسافت

t : زمان

**مسئله نمونه «۱»** — سرعت حرکت روکش را در داخل خشک کن، به دست آورید در صورتی که طول خشک کن ۱۲ متر و زمان عبور ۹۶ ثانیه باشد.

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{12\text{m}}{96\text{s}} = 0.125\text{m/s}$$

سرعت حرکت روکش

**مسئله نمونه «۲»** — در مسئله قبل اگر دستگاه خشک کن دارای چهار اتافک به طول ۳ متر باشد، بعد از چه مدتی روکش وارد اتافک چهارم می‌شود؟

$$v = 0.125\text{m/s}$$

$$s = 3\text{m} \times 3 = 9\text{m}$$

طول سه اتافک

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v} \Rightarrow t = \frac{9\text{m}}{0.125\text{m/s}} = 72\text{s}$$

**۲-۱- سرعت خطی غیر یکنواخت:** جسمی که در مسیر خطی حرکت غیر یکنواخت داشته باشد، سرعت آن را سرعت خطی غیر یکنواخت گویند و جهت سهولت در محاسبات، می‌توان سرعت میانگین آن را دخالت داد.

مثال: لیفتراکی جهت انتقال پالت‌های روکش از محل بسته بندی به انبار روکش یک مسیر ۳۰۰ متری را در ۲ دقیقه طی می‌نماید. مطلوب است محاسبه سرعت متوسط لیفتراک.

حل:

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v = \frac{300}{2} = 150 \text{ m/min}$$

از این که سرعت وسایل نقلیه بر حسب کیلومتر بر ساعت است، خواهیم داشت:

$$v = 150 \times 60 = 9000 \text{ m/h} \rightarrow 9000 \div 1000 = 9 \text{ km/h}$$

سرعت متوسط

و احد سرعت: معمولاً در صنعت بر حسب مورد واحدهای مختلفی برای سرعت درنظر گرفته می‌شود که متدال ترین آن‌ها عبارتند از:

– سرعت حرکت وسایل نقلیه: km/h (کیلومتر بر ساعت)

– سرعت پیشبرد کار: m/min (متر بر دقیقه)

– سرعت نقاله‌ها: m/s یا m/min (متر بر دقیقه یا متر بر ثانیه)

– سرعت برش تیغه‌های برنده: m/s (متر بر ثانیه)

– سرعت ذخیره‌سازی مواد: m³/s (متر مکعب بر ثانیه)

### تمرین

۱- جرثقیل سقفی درون یارد سرپوشیده گرده بینه دارای دو حرکت عمودی و افقی است. اگر برای حمل یک گرده بینه از محل یارد تا درون حوضچه پخت به طور متوسط ۳ متر حرکت عمودی به طرف بالا و ۲۰ متر حرکت افقی و ۴ متر حرکت عمودی به طرف پایین لازم باشد، برای حمل یک گرده بینه زمان لازم را به دست آورید؛ در صورتی که سرعت عمودی ۲ متر بر ثانیه و سرعت افقی ۴ متر بر ثانیه باشد.

۲- سرعت حرکت صفحات تخته خرد چوب از درون دستگاه سنباده زنی ۳ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر طول هر صفحه ۳ متر باشد در مدت یک نوبت کار (۷ ساعت مفید) چند صفحه سنباده زده می‌شود؟ (در صورتی که برای هر صفحه ۱ دقیقه وقت اضافه منظور گردد.)

۳- سرعت تقدیم یک سیلوی استوانه‌ای ۵/۰ متر مکعب بر ثانیه است. اگر قطر سیلو ۲ متر و ارتفاع آن ۵ متر باشد چه زمانی طول خواهد کشید تا سیلو پر شود؟

۴- در یک دستگاه خشک کن روکش، سرعت حرکت روکش ۷/۵ متر بر دقیقه تنظیم شده است. اگر لازم باشد حدود ۵۰۰۰ متر مربع روکش (به ابعاد ۲۵۰۰ متر) خشک شود، حداقل چند

ساعت طول خواهد کشید تا روکش‌ها خشک شوند و در صورتی که سرعت را به ۹ متر بر دقیقه برسانیم در زمان به دست آمده چند مترمربع روکش را می‌توان خشک کرد؟ (حرکت روکش در دستگاه خشک کن به صورت عرضی است).

۵- بر روی یک ماشین فرز میزی، پیش‌برنده‌ای با سرعت متغیر نصب شده است. اگر سرعت این پیش‌برنده را ۴ متر بر دقیقه تنظیم نماییم در مدت ۴ ساعت چند شاخه زهوار را افزار خواهیم زد؟ (در صورتی که هر شاخه زهوار  $2/5$  متر طول و جمعاً  $20^\circ$  درصد وقت تلف شده منظور گردد).

۶- برای جا به جایی پالت‌های تخته سه‌لایی از دو لیفتراک استفاده شده است. در مدت ۳ ساعت لیفتراک اولی ۱۲ پالت و دیگری ۱۵ پالت را در یک مسیر  $100^\circ$  متری جا به جا نموده‌اند، محاسبه نمایید سرعت لیفتراک دومی چقدر بیشتر از سرعت لیفتراک اولی است؟ (در صورتی که زمان بارگیری و تخلیه هر پالت ۵ دقیقه و سرعت رفت و برگشت هر وسیله ثابت فرض شود و در هر مرتبه لیفتراک فقط یک پالت را جابه‌جا کند).

۷- دو اتومبیل A و B هم‌زمان از یک نقطه، حرکت را شروع می‌کنند. بعد از مدت  $5^\circ$  ثانیه اتومبیل A  $15^\circ$  متر از اتومبیل B جلو می‌افتد، اگر اتومبیل B دارای سرعت متوسط  $6^\circ$  متر بر دقیقه باشد، سرعت متوسط وسیله A و مسافت طی شده هر دو را به دست آورید.

۸- سرعت دورانی (محیطی): سرعت حرکت اجسام دوران را «سرعت محیطی» نامند؛ مانند حرکت اره گرد، پولی ماشین فرز، مته و غیره. اگر نقطه‌ای مانند P روی دایره‌ای به قطر d حرکت یکنواختی را انجام دهد، سرعت محیطی آن، مقدار مسافتی خواهد بود که نقطه P در واحد زمان طی می‌کند.

علایم اختصاری:

v : سرعت محیطی (m/s)

d : قطر چرخ (m)

n : تعداد دوران چرخ نسبت به واحد زمان (rpm یا دور بر ثانیه<sup>۱</sup>)

مثال نمونه «۱»: سرعت محیطی چرخ گرداننده الکتروموتور دستگاهی را به دست آورید که تعداد دور موتور آن  $285^\circ$  دور در دقیقه و قطر پولی آن  $9^\circ$  میلی‌متر است.

$$d = 9 \text{ mm} \div 1000 = 0.009 \text{ m}$$

<sup>۱</sup>- واحد تعداد دوران  $1/\text{min}$  می‌باشد ولی در این فرمول باید به دور بر ثانیه تبدیل شود.

$$n = 2850 \text{ rev/min} \div 60 = 47.5 \frac{1}{\text{s}}$$

$$v = d \cdot \pi \cdot n = \pi / 0.9 \text{ m} \times 3 / 14 \times 47.5 \text{ rev/s} = 13 / 4235 \approx 13 / 4 \text{ m/s}$$

مثال نمونه «۲»: عده‌ی دوران پره‌های هواکشی را در هر دقیقه حساب کنید؛ در صورتی که قطر پره‌های آن  $45^{\circ}$  میلی‌متر بوده سرعت محیطی آن  $v = 4 / 35 \text{ m/s}$  باشد.

$$d = 45^{\circ} \div 1000 = 0.045 \text{ m}$$

$$v = 4 / 35 \text{ m/s} \times 60 = 261 \text{ m/min}$$

$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} \Rightarrow n = \frac{261 \text{ m/min}}{0.045 \text{ m} \times 3 / 14} \approx 184 / \sqrt{7} \frac{1}{\text{min}}$$

**۱-۲-۴ سرعت برش:** سرعت محیطی خارجی‌ترین نقطه لبه برنده تیغه را «سرعت برش»

گویند؛ به دیگر سخن، سرعت برش عبارت از طول براده یا پوشالی است که به وسیله تیغه‌ی برنده از روی سطح در واحد زمان (ثانیه) جدا می‌شود. بنابراین سرعت برش برابر است با :

$$v = d \cdot \pi \cdot n$$

مسئله نمونه: یک ماشین متنه برقی دستی مطابق شکل ۱-۲ دارای دو دور  $1000$  و  $2000$  دور بر دقیقه است، اگر لازم باشد به وسیله آن و با متنه‌ای به قطر  $8$  میلی‌متر و با سرعت برش  $25$  متر بر دقیقه قطعه‌ای را سوراخ کنیم، ماشین را روی کدام یک از دورهای موجود باید تنظیم کرد؟

$$d = 8 \text{ mm} \div 1000 = 0.008 \text{ m}$$


$$n = \frac{v}{d \cdot \pi} = \frac{25 \text{ m/min}}{0.008 \text{ m} \times 3 / 14} = 995 / \sqrt{2} \frac{1}{\text{min}} \approx 1000 \frac{1}{\text{min}}$$

انتخاب می‌شود.



شکل ۱-۲-۱—دریل برقی دستی

برای سرعت عمل بیشتر در امر محاسبات می‌توان از جدول‌های مربوط به آن استفاده نمود؛  
مثالاً برای تعیین سرعت برش می‌توان از نمودار ۱-۱ استفاده کرد.



نمودار ۱-۱—نمودار سرعت برش (هنگام محاسبه باید به واحدهای آنها توجه کرد)  
در اغلب ماشین‌های صنایع چوب یک سرعت برش مناسب سرعتی بین  $40 \text{ m/s}$  تا  $100 \text{ m/s}$  می‌باشد.

### روش استفاده از نمودار سرعت برش

مثال: دستگاهی با تعداد دور  $\frac{1}{\text{min}} = 7000$  و قطر تیغه‌ای برابر  $18 \text{ mm}$  مفروض است سرعت برشی آن چند متر بر ثانیه می‌باشد؟

جواب: قطر تیغه را ( $18^{\circ}$  mm) از ستون عمودی و تعداد دور را ( $7000$   $\frac{1}{\text{min}}$ ) از ردیف افقی

انتخاب کرده برمود می‌کنیم تا منحنی مورد نظر (سرعت برش) به دست آید که در این مثال، محل تقاطع بین دو منحنی  $60^{\circ}$  و  $70^{\circ}$  قرار می‌گیرد؛ بنابراین، سرعت برشی تقریباً معادل  $65$  متر بر ثانیه به دست می‌آید.

در صنایع چوب با توجه به نوع ماده چوبی و جنس تیغه پیشنهاد می‌شود از سرعت‌های برش جدول ۱-۱ استفاده شود.

جدول ۱-۱—جدول سرعت برش

نوع چوب	نوع تیغه	تیغه از جنس HSS	تیغه از جنس TC
چوب‌های نرم		$40\text{--}80$ m/s	$50\text{--}90$ m/s
چوب‌های سخت		$40\text{--}70$ m/s	$50\text{--}80$ m/s
تحته‌های آگشته به چسب		—	$25\text{--}60$ m/s
تحته خرده چوب		—	$60\text{--}80$ m/s
تحته فیبر سخت		—	$30\text{--}60$ m/s
تحته‌های با روکش ملامینه		—	$40\text{--}60$ m/s

### تمرین

- ۱- دستگاه سنگ تیغ تیزکنی دو طرفه دارای تعداد دور  $3000$   $1/\text{min}$  است. اگر قطر یکی از سنگ‌ها  $12\text{cm}$  و دیگری  $15\text{cm}$  باشد، اختلاف سرعت محیطی دو سنگ را به دست آورید.  
 ۲- فرز بر قی دستی با  $27000$  دور بر دقیقه موجود است، اگر از تیغ فرزهای با قطرهای داده شده استفاده شود سرعت محیطی برای هر تیغ را به دست آورید:

$$d_1 = 15\text{mm}$$

$$d_3 = 25\text{mm}$$

$$d_7 = 18\text{mm}$$

$$d_4 = 30\text{mm}$$

۱— TC = Tungsten Carbide

۲— HSS = High Speed Steel

- ۳- برای برش صفحات تخته خرد چوب نیاز به سرعت برشی معادل  $70 \text{ m/s}$  است. اگر تعداد دور میله گردنده دستگاه اره گرد  $45^{\circ}$  دور بر دقیقه باشد، تیغه اره گرد چه قطری باید داشته باشد؟
- ۴- سرعت برش ماشین اره گردی را با مشخصات زیر محاسبه کرده و با سرعت بدست آمده از نمودار ۱-۱ مقایسه نمایید.

تعداد دور	قطر تیغه اره
/min	mm
۳۲۰۰	۳۰۰
۲۵۰۰	۴۰۰

- ۵- قطر تیغه اره گردی را بدست آورید در صورتی که سرعت محیطی آن  $12 \text{ m/s}$  بر ثانیه و تعداد دوران آن  $50^{\circ}$  دور بر دقیقه باشد.
- ۶- تعداد دور یک دستگاه اره گرد  $25^{\circ}$  دور بر دقیقه است. اگر قطر اره گرد  $40^{\circ}$  میلی‌متر باشد، سرعت برش تیغه اره گرد چه قدر است؟
- ۷- اگر تعداد دور محور یک ماشین رنده  $3000$  دور بر دقیقه و قطر آن  $14^{\circ}$  میلی‌متر باشد، سرعت برش تیغه رنده را معلوم کنید.
- ۸- دستگاه فرزی برای انجام اتصال گرات تنظیم شده است. اگر قطر تیغه فرز  $15 \text{ mm}$  میلی‌متر و سرعت برش  $25 \text{ m/s}$  بر ثانیه باشد تعداد دوران دستگاه چقدر است؟

### ۱-۳- پیشبرد کار در ماشین‌های صنایع چوب

مقدار برشی که یک ماشین صنایع چوبی در واحد زمان (دقیقه) انجام می‌دهد، تحت عنوان «سرعت پیشبرد کار» مطرح است و به طور کلی نوعی از سرعت یکنواخت محسوب می‌شود؛ بنابراین، رابطه‌ی محاسبه‌ی سرعت پیشبرد کار بدین شرح است :

$$S = \frac{L}{t}$$

علایم اختصاری:


S : سرعت پیشبرد کار بر حسب متر بر دقیقه (m/min)

L : طول برش بر حسب متر (m)

t : زمان انجام برش بر حسب دقیقه (min)

سرعت پیشبرد کار به عواملی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

۱- سرعت برش، ۲- ضخامت، نوع چوب و رطوبت آن ۳- تعداد تیغه و کیفیت برش آنها، ۴- دقت مورد انتظار از کار انجام شده، ۵- مقدار نیرویی که به قطعه کار وارد می‌شود. مثال نمونه: تعداد ۱۰ عدد تخته به طول ۵ متر و به عرض ۲۲ سانتی‌متر موجود است، اگر بخواهیم آنها را به قطعاتی به طول ۲/۵ متر و عرض ۷ سانتی‌متر تبدیل کنیم (مطابق شکل ۱-۳) در صورتی که سرعت پیشبرد کار ۴ متر بر دقیقه و اتفاف وقت ۲۰٪ منظور گردد زمان انجام کار را محاسبه نمایید.



شکل ۱-۳

حل:

$$L_1 = 10 \times 5 \times 2 = 100 \text{ m}$$

برش طولی

$$L_2 = 22 \times 1 = 22 \text{ cm} = 2/2 \text{ m}$$

برش عرضی

$$L = L_1 + L_2 = 100 + 2/2 = 102/2 \text{ m}$$

مقدار برش

$$S = \frac{L}{t} \Rightarrow t = \frac{L}{S} = \frac{102/2}{4} = 25/55 \text{ min}$$


$$25/55 + (25/55 \times \frac{2}{1}) = 25/55 + 5/11 = 30/66 \text{ min}$$

تمرین

۱- قطعه کاری را به دو روش می‌توانیم آماده کنیم. از این دو حالتی که ذکر می‌شود، کدام یک زمان کمتری را می‌برد؟

الف)  $3^{\circ}$  متر برش به وسیله اره نواری با سرعت پیشبرد  $12$  متر بر دقیقه، همچنین  $6^{\circ}$  متر رنده کاری با سرعت پیشبرد  $15$  متر بر دقیقه.

ب)  $3^{\circ}$  متر برش به وسیله اره مجموعه با تیغه‌ی الماسه و سرعت پیشبرد  $8$  متر بر دقیقه.  
۲- سرعت پیشبرد یک دستگاه فرز مطابق شکل  $1-4$ ،  $4$  متر بر دقیقه است. اگر  $20\%$  اتلاف وقت منظور گردد، این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را افزار می‌زند.



شکل  $1-4$ - دستگاه فرز اتوماتیک

۳- لبه  $1^{\circ}$  عدد صفحه میزگرد به قطر  $95$  سانتی‌متر را می‌خواهیم افزار بزنیم. اگر سرعت پیشبرد دستگاه فرز  $2/5$  متر بر دقیقه باشد و زمان آماده‌سازی قبل از فرز کاری برای هر صفحه  $2$  دقیقه در نظر گرفته شود، زمان انجام کار را در مجموع تعیین نمایید.

۴- برای پوشش دیواری به تعدادی تخته نیازمندیم. با توجه به کارهای پیشنهادی، زمان ساخت قطعات پوششی را مطابق با شکل  $1-5$  محاسبه نمایید.



شکل  $1-5$ - مقطع قطعات پوششی


الف)  $4^{\circ}$  متر برش توسط اره نواری با سرعت پیشبرد  $1^{\circ}$  متر بر دقیقه؛

ب)  $8^{\circ}$  متر رنده کاری با سرعت پیشبرد  $5$  متر بر دقیقه؛

ج)  $8^{\circ}$  متر فرز کاری با سرعت پیشبرد  $3$  متر بر دقیقه؛

در مجموع  $20\%$  زمان برای جابه‌جا کردن قطعات افزوده شود.

۵- تعدادی قطعه کار جماعت به طول  $12\text{ m}$  باید از  $4$  طرف رنده شوند. برای انجام دادن این کار دو حالت (الف و ب) را بررسی کنید:



شکل ۶-۱- چهار طرف رنده

الف) دستگاه چهار طرف رنده مطابق شکل ۶-۱ با سرعت پیشبرد  $5\text{ m/s}$  درصد زمان برای جابه‌جا کردن قطعات افزوده می‌شود و هزینه‌ی دستگاه در هر ساعت  $4000\text{ Rial}$  است.

ب) دستگاه گندگی (یک طرف رنده) با سرعت پیشبرد  $10\text{ m/s}$  درصد زمان تلف شده برای جابه‌جا کردن قطعات است که هزینه دستگاه در هر ساعت  $2500\text{ Rial}$  می‌باشد.

۶- در یک ماشین رنده ضخامت‌گیر غلتکی سرعت پیشبرد کار  $6\text{ m/s}$  درصد زمان تنظیم شده است. هرگاه تغییراتی در غلتک‌های آن داده شود ممکن است سرعت پیشبرد کار دو برابر گردد. معلوم کنید در هر دو حالت چند مترمربع در ساعت می‌توان کار انجام داد. چنان‌چه عرض صفحه ماشین  $70\text{ cm}$  می‌باشد و از  $6\text{ m/s}$  درصد آن بتوان استفاده نمود و برای حالت اول  $10\text{ m/s}$  درصد و حالت دوم  $15\text{ m/s}$  درصد اتلاف وقت در نظر گرفته شود.

۷- برای ساخت پنجره‌ای مطابق شکل ۷-۱ باید  $8$  قطعه چوب یک متری از چهار طرف رنده شود. برای رنده کردن چوب  $4$  پنجره با توجه به دو حالت زیر چه زمانی صرف می‌شود؟

الف) پیشبرد کار  $15\text{ m/s}$  درصد اتلاف وقت لازم باشد. ماشین عبور داده شوند و  $20\text{ m/s}$  درصد اتلاف وقت در نظر گرفته شود.

ب) پیشبرد کار  $8\text{ m/s}$  درصد اتلاف وقت با هم رنده شوند و  $25\text{ m/s}$  درصد اتلاف وقت در نظر گرفته شود.



شکل ۷-۱- پنجره

۸- برای لبه چسبانی  $500$  عدد صفحه‌ی میز ناھارخوری مستطیل شکل به ابعاد  $150\text{cm} \times 90\text{cm}$  از جنس نوار PVC از ماشین لبه چسبان اتوماتیک (مطابق شکل) با سرعت پیشبرد کار  $10 \frac{\text{m}}{\text{min}}$  استفاده می‌شود. محاسبه کنید:  
 الف) طول نوار PVC مورد نیاز بر حسب متر با درنظر گرفتن  $5\%$  دورریز و صرف نظر از ضخامت نوار.

ب) مدت زمان انجام کار بر حسب ساعت با درنظر گرفتن  $10$  درصد وقت تلف شده (لازم به توضیح است که  $10$  درصد وقت تلف شده برای برداشت و گذاشتن صفحات بر روی ماشین درنظر گفته می‌شود که در کارخانجات پیش‌رفته این کار توسط روبات انجام می‌گیرد).



شکل ۸

#### ۴-۱- مقدار برش هر دندانه اره یا تیغه رنده

۴-۱- طول برش هر دندانه اره: هنگام برش، یکی از عوامل ایجاد سطحی مقبول، تعداد دندانه‌های تیغه اره است. زیرا اگر تعداد دندانه‌های تیغه اره کم باشد مقدار برش هر دندانه افزایش یافته سطحی ناصاف ایجاد خواهد شد و بر عکس، اگر تعداد دندانه‌های تیغه اره افزایش یابد مقدار برش هر دندانه کاهش یافته، سطحی صاف به دست می‌آید؛ البته صحت این مطلب هنگامی مشهودتر است که سرعت پیشبرد کار و سرعت برش تیغه، ثابت در نظر گرفته شود.  
 بنابراین، برای ایجاد سطحی مطلوب در هنگام برش، با درنظر گرفتن تعداد دندانه‌ها می‌توان مقدار برش هر دندانه را با توجه به این رابطه محاسبه نمود:

$$I = \frac{S \times 1000}{n.z}$$

## علایم اختصاری:

I : مقدار برش هر دندانه (mm)

S : سرعت پیشبرد کار (m/min)

Z : تعداد دندانه

n : تعداد دور دستگاه (1/min)

مثال نمونه «۱»: تعداد دور دستگاه اره گردی  $n = 1200 \text{ 1/min}$  می باشد، اگر سرعت پیشبرد کاری  $S = 20 \text{ m/min}$  و تعداد دندانه های تیغه اره  $50$  عدد باشد، مقدار برش هر دندانه را به دست آورید.

$$I = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z} \Rightarrow I = \frac{20 \times 1000}{1200 \times 50} = 0.33 \text{ mm}$$


مقدار برش هر دندانه باید نسبت به نوع ماده اولیه انتخاب شود تا کیفیت برش به حد مطلوب برسد. در جدول ۱-۲ مقدار برش تعدادی از ماده اولیه چوبی نمایان است.

جدول ۱-۲—مقدار برش هر دندانه اره نسبت به ماده اولیه

ماده اولیه چوبی	چوب ماسیو در راه الیاف	تخته خرد چوب	تخته لایه	چوب های فشرده	چوب های روکش	صفحات با روکش ملامینه
مقدار برش هر تیغه I (mm)	۰/۱۰—۰/۲۰	۰/۰۵—۰/۲۵	۰/۰۵—۰/۲۵	۰/۰۳—۰/۰۸	۰/۰۳—۰/۱۰	۰/۰۳—۰/۰۶


مثال نمونه «۲»: دستگاه اره گردی با تعداد دور  $n = 4500 \text{ 1/min}$  موجود است. قرار است صفحات تخته خرد چوبی را با سرعت پیشبرد کار  $S = 60 \text{ m/min}$  برش بزنیم. اگر مقدار برش هر دندانه  $I = 0.24 \text{ mm}$  در نظر گرفته شود، تعداد دندانه های تیغه اره را محاسبه نمایید.

$$Z = \frac{S \times 1000}{n \cdot I} = \frac{60000}{4500 \times 0.24} = 55 / 5 \approx 56 \quad \text{عدد}$$



شکل ۱-۹— انواع تیغه اره گرد

به منظور سهولت در امر محاسبات برای تعیین مقدار برش هر دندانه اره می توان از نمودار ۱-۲ استفاده نمود.



نمودار ۱-۲- نمودار مقدار برش هر دندانه

## روش استفاده از نمودار (۱-۲)

مثال: تعداد دندانه یک اره گرد  $z = 54$  عدد و تعداد دوران آن  $6000$  دور بر دقیقه است، چنانچه مقدار برش هر دندانه  $22/0$  میلی‌متر در نظر گرفته شود، سرعت پیشبرد کار را محاسبه کنید.  
 راه حل: عدد  $22/0$  را از ستون مربوط به مقدار برش هر دندانه (ستون قسمت پایین نمودار) انتخاب نموده به صورت افقی حرکت می‌کنیم تا خط مورب مربوط به تعداد دوران، یعنی  $n = 6000$  را قطع کند؛ سپس از تقاطع به دست آمده حرکت عمودی به طرف بالا انجام داده تا خط مورب مربوط به تعداد دندانه ( $z = 54$ ) را قطع نماید؛ سپس از تقاطع جدید حرکت افقی به سمت چپ نموده تا مقدار سرعت پیشبرد کار در ستون مربوط به دست آید. گفتنی است در این مثال مقدار پیشبرد کار  $70 \text{ m/min}$  به دست خواهد آمد.

**۱-۴-۱** عرض اثر هر تیغه رنده (گام رنده – داغ رنده) روی چوب در ماشین‌های رنده: فروزنگی‌هایی که هنگام رنده کردن بر اثر تیغه رنده در امتداد طول چوب پهلوی یکدیگر قرار می‌گیرند، به تعداد دور رنده، تعداد تیغه‌های رنده، سرعت پیشبرد کار و پرتیغ یا کم تیغ بودن ماشین بستگی دارد. هر چه تعداد فروزنگی‌ها بیشتر و فاصله آن‌ها کمتر باشد، سطح رنده شده صاف‌تر است (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰ - اثر تیغه رنده

برای محاسبه عرض و عمق اثر تیغه رنده با این روش عمل می‌شود:

الف) عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب:

$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z} \quad \text{رابطه:}$$

علایم اختصاری:

$a$  : عرض اثر تیغه رنده (mm)

$S$  : پیشبرد کار (m/min)

$n$  : تعداد دور دستگاه (1/min)

$z$  : تعداد تیغه

مثال نمونه «۱»: عرض اثر هر تیغه رنده را روی چوب ماشین رنده‌ای با این مشخصات به‌دست

آورید:

$$n = 4000 \frac{1}{\text{min}} \quad z = 2 \quad S = 16 \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

عرض اثر هر تیغه روی چوب


$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} \quad a = \frac{16 \times 1000}{4000 \times 2} = 2 \text{ mm}$$

مثال نمونه «۲»: عرض اثر هر تیغه رنده روی چوب ماشینی را با مشخصات یاد شده، در صورتی که تعداد تیغه ۳ عدد باشد، به‌دست آورید.

$$a = \frac{S \times 1000}{n \cdot z} = \frac{16 \times 1000}{4000 \times 3} \quad a = 1/33 \text{ mm}$$

بنابراین، اگر بخواهیم پیشبرد کار را در ماشین رنده زیاد کنیم و در عین حال، سطح رنده شده هم چنان صاف و هموار باشد، باید از غلتکی استفاده شود که تعداد تیغه‌های آن بیشتر باشد؛ در غیر این صورت اگر تعداد تیغه‌ها ثابت باشد و پیشبرد کار زیاد شود، سطح رنده شده ناهموار خواهد شد. طبیعی است که هر چه مقدار پیشبرد کار کمتر باشد سطح چوب صاف‌تر می‌شود؛ با این تفاوت که کار در زمان بیشتر انجام می‌گیرد و از میزان محصول کاسته می‌شود.

**۳-۴-۱- عمق اثر هر تیغه رنده روی چوب:** مطابق شکل ۱-۱۱ می‌توان با استفاده از رابطه فیثاغورث و حل معادله‌ی درجه دوم عمق اثر تیغه را روی چوب (b) به‌دست آورد.



شکل ۱-۱۱- اثر تیغه رنده تنظیم شده

رابطه :

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

علایم اختصاری:

b : عمق اثر تیغه رنده (mm)


R : شعاع برندہ توپی ماشین رنده (mm)

a : عرض اثر تیغه رنده (mm)


مثال نمونه «۱»: اگر عرض اثر تیغه رنده روی چوب  $a = 1/5\text{ mm}$  و شعاع دایره برندہ توپی  $R = 60\text{ mm}$  باشد، عمق اثر تیغه رنده را روی چوب به دست آورید.

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \Rightarrow b = 60 - \sqrt{60^2 - \left(\frac{1/5}{2}\right)^2} \approx 59.5\text{ mm}$$

از حل این مسئله نتیجه می‌گیریم که اگر یکی از تیغه‌ها  $50\text{ mm}$  از تیغه‌ها  $50\text{ mm}$  باشد دیگر با آن تیغه نمی‌توان تیزی‌های ایجاد شده را بین ضربه تیغه اول و دوم بر طرف ساخت (شکل ۱-۱۲).



شکل ۱-۱۲—اثر تیغه رنده تنظیم نشده




شکل ۱-۱۳—اثر تیغه رنده تنظیم شده

طبعی است که بالا بردن کیفیت و مرغوب بودن رنده کاری هنگامی میسر است که تیغه‌ها آن گونه تنظیم شوند که به یک اندازه به چوب بچسبند (شکل ۱-۱۳).

با توجه به اهمیت موضوع در شکل‌های ۱-۱۴ و ۱-۱۵ دو نمونه دستگاه تنظیم تیغه دستی و دیجیتالی روی توپی رنده نشان داده شده است.




شکل ۱۴— دستگاه تنظیم تیغه رنده با دست



شکل ۱۵— دستگاه تنظیم تیغه رنده دیجیتالی

مثال نمونه «۲»: دستگاه رنده‌ای مطابق شکل ۱-۱۶ با مشخصات زیر موجود است.

$$z = 4 \quad n = 6000 \frac{1}{\text{min}} \quad R = 8 \text{ cm}$$



شکل ۱-۱۶- دستگاه رنده

- الف) اگر کیفیت سطح رنده شده چنان باشد که حداقل گام رنده ۱ میلی‌متر شود سرعت پیشبرد کار تا چه اندازه باید تنظیم گردد؟
- ب) در این صورت عمق اثر تیغه رنده چه اندازه می‌باشد؟
- حل:


$$a = \frac{S \times 1000}{n \times z} \quad S = \frac{S \times z \times n}{1000} \quad (\text{الف})$$

$$S = 6000 \frac{1}{\text{min}} \times 4 \times 1 \text{ mm} = 24000 \text{ m/min}$$

$$24000 \div 1000 = 24 \frac{\text{m}}{\text{min}} \quad \text{سرعت پیشبرد کار}$$

$$b = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{a}{\gamma}\right)^2} \Rightarrow b = 80 - \sqrt{80^2 - \left(\frac{1}{\gamma}\right)^2} \Rightarrow b \approx 0.2 \text{ mm} \quad (\text{ب})$$

علاوه بر روش محاسباتی برای به دست آوردن عرض اثر تیغه می‌توان از نمودار ۳-۱ استفاده نمود.



نمودار ۳-۱ - تعیین مقدار برش هر تیغه

مثال نمونه «۱»: دستگاه کف رندی با تعداد دور  $1/\text{min} = 6000$  و دارای  $4$  عدد تیغه موجود است. اگر سرعت پیشبرد کار را  $12 \text{ m/min}$  اختیار کنیم، مقدار برش هر تیغه را به دست آورید.  
حل: با تعیین مقدار  $z = n \times x = 6000 \times 4 = 24000$  در سطون سمت چپ، افقی حرکت کرده تا خط پیشبرد کار که به صورت مورب قرار گرفته را قطع کند و از تقاطع به دست آمده به طرف پایین حرکت کرده تا مقدار برش هر تیغه به دست آید.

کیفیت سطح رنده شده را با توجه به عرض اثر تیغه می‌توان مطابق جدول ۳-۱ درجه بندی نمود.

### جدول ۳-۱- کیفیت سطح رنده شده

درجه سه	درجه دو	درجه یک	کیفیت سطح رنده شده (درجه پرداخت)
۱۰-۱/۵	۰/۵-۱۰	۰/۱-۰/۵	عرض اثر تیغه

مثال نمونه «۲»: دستگاه رنده‌ای با این مشخصات موجود است، اگر لازم باشد در هر ساعت ۲۰۰ تخته به طول  $4/5$  متر به صورت یک طرفه رنده شود چه کیفیتی برای سطح رنده شده خواهیم داشت:

$$n = 5000 \text{ rev/min} \quad z = 4$$

$$200 \times 4/5 \text{ m} = 90 \text{ m}$$

حل: طول تخته‌ها

$$S = \frac{90 \text{ m}}{6 \text{ min}} = 15 \text{ m/min}$$

$$a = \frac{S}{n \times z} \Rightarrow a = \frac{15 \text{ m/min} \times 1000}{5000 \times 1 \text{ min}} = 0.75 \text{ mm} \quad \text{عرض اثر تیغه}$$

کیفیت سطح رنده شده  $(11 < 0/5 < 15)$  درجه ۲ خواهد بود.

### تمرین

- مقدار برش هر تیغه دستگاه گندگی را به دست آورید؛ در صورتی که تعداد دور آن  $4000$  و تعداد تیغه‌های آن  $4$  عدد و سرعت پیشبرد کار  $20 \text{ m/min}$  در نظر گرفته شود.
- در صورتی که تعداد دور دستگاه اره گردی  $1/\text{min}$ ،  $3000$  و سرعت پیشبرد کار  $60 \text{ m/min}$  در نظر گرفته شود، تعداد دندانه‌های تیغه‌اره حداقل چه قدر باشد، تا مقدار برش هر تیغه از  $25 \text{ mm}$  بیشتر نباشد.

- اگر دستگاهی دارای تعداد دورهای متعددی باشد، دستگاه را روی چه تعداد دوری باید تنظیم نمود؛ در صورتی که این داده‌ها موجود باشد:

$$a = 0.75 \text{ mm} \quad S = 15 \text{ m/min} \quad z = 4$$

- جواب تمرین‌های ۱ الی ۳ را از روی نمودار مربوط به دست آورید. با روش محاسباتی

مقایسه کنید و نتیجه بگیرید.

۵- اره گردی که دارای  $z = 72$  دندانه و  $n = 4500 \text{ rev/min}$  است : الف) برای به دست آوردن

۰/۲ mm چه سرعت پیشبرد کاری را باید انتخاب نمود؟

ب) اگر سرعت پیشبرد کار را دو برابر کنیم مقدار برش هر دندانه چقدر خواهد شد؟

۶- سطح رنده شده قطعه کاری با کیفیت درجه ۳ که عرض اثر تیغه رنده حداقل  $a = 1/5 \text{ mm}$

باشد، لازم است. اگر ماشین رنده دارای توپی ۴ تیغه و دو تعداد دور  $\frac{1}{min} = 4000$  و  $\frac{1}{min} = 6000$  باشد :

الف) کدام دور دستگاه را انتخاب می کنید ؟ در صورتی که سرعت پیشبرد کار  $15 \text{ m/min}$  تنظیم شده باشد ؟


ب) اگر تعداد دور دستگاه را تغییر دهیم چه سرعت پیشبرد کاری را می توانیم انتخاب کنیم تا همان کیفیت کار را داشته باشیم ؟

ج) در مقایسه حالت «الف» و «ب» اگر لازم باشد  $50 \text{ cm}$  قطعه کار رنده شود، اختلاف زمان را به دست آورید.

د) اگر قطر توپی دستگاه  $12 \text{ cm}$  سانتی متر باشد عمق اثر تیغه رنده را به دست آورید.

۷- قرار است قطعاتی را با دستگاه ماشین سنباده غلتکی مطابق شکل ۱-۱۷ سنباده نماییم. این


قطعات قبلًاً توسط دستگاه رنده ای با قطر تیغه  $12 \text{ cm}$ ، دارای چهار تیغ و تعداد دور  $\frac{1}{min} = 4500$  رنده شده اند، چه سرعت پیشبرد کاری برای رنده کردن انتخاب نماییم تا عمق اثر تیغه رنده  $0.5 \text{ mm}$  باشد و عملیات سنباده زدن ساده تر گردد؟



شکل ۱-۱۷- ماشین سنباده غلتکی

۸- انواع توبی‌ها با تعداد تیغه‌های متفاوت مطابق شکل ۱-۱۸ موجود است؛ که اگر هر چه تعداد تیغه بیشتر باشد می‌توان سرعت پیشبرد کار را افزایش داد یا کیفیت بهتری از کار انتظار داشت.


حال اگر فرض شود در یک دستگاه فرز تعداد دور تیغه  $\frac{1}{\text{min}} = n = 5000$  و سرعت پیشبرد کار  $S = 20 \text{ m/min}$  باشد، توبی چند تیغه را انتخاب می‌کنید؟ (در صورتی که عرض اثر تیغه روی سطح کار حداقل  $1/2 \text{ mm}$  باشد).



شکل ۱-۱۸- انواع توبی با تیغه‌های متفاوت

## سوالات آزمون پایان فصل اول

- ۱- زمان انتقال گرده بینه را از پایین دره به بالای تپه مطابق شکل ۱-۱۹ محاسبه نمایید؛  
 در صورتی که گرده بینه‌ها دو حرکت خواهد داشت:  
 الف) حرکت عمودی به ارتفاع ۲۰۰ متر با سرعت ۴۰ متر بر دقیقه.  
 ب) حرکت در مسیر کابل هوایی با سرعت ۶۰ متر بر دقیقه.



شکل ۱-۱۹- نمای انتقال گرده بینه از جنگل به میدان جمع آوری

- ۲- قطر تیغه اره گردی را به دست آورید که تعداد دور میله‌ی آن  $\frac{1}{6000} \text{ min}$  و سرعت برشی معادل ۸۰ متر بر ثانیه داشته باشد. اگر گام هر دندانه  $6/5$  میلی‌متر باشد، تیغه دارای چند دندانه خواهد بود؟

- ۳- سرعت پیشبرد دستگاه فرز را مطابق شکل ۱-۲۰ حساب کنید؛ در صورتی که در مدت ۲ ساعت  $75^\circ$  شاخه زهوار  $2/5$  متر را افزار زده است؛ همچنین ۱۲ درصد اتلاف وقت برای این دستگاه منظور می‌شود.



شکل ۱-۲۰- دستگاه فرز اتوماتیک

۴- مشخصات تیغه اره گردی عبارت است از : قطر ۲۵ سانتی متر، عرض هر دندانه ۸ میلی متر.  
اگر با سرعت پیشبرد کاری معادل  $80^{\circ}$  متر بر دقیقه از این تیغه استفاده شود و برش برای هر دندانه  $25^{\circ}$  میلی متر باشد :

الف) کدام یک از تعداد این دورها را برای میله دستگاه انتخاب می کنید :

$$n_1 = 3000 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_2 = 4500 \frac{1}{\text{min}}$$

$$n_3 = 6000 \frac{1}{\text{min}}$$

ب) با انتخاب تعداد دور مناسب چه تغییری برای برش هر دندانه صورت می گیرد؟  
۵- تعداد دور میله‌ی کف رندی  $550^{\circ}$  دور بر دقیقه است. اگر توبی دستگاه ۶ تیغه رند و  $12\text{cm}$  قطر داشته باشد و برای قطعه کاری انتظار سطح رند شده درجه ۲ معادل عرض اثر تیغه  $8^{\circ}$  میلی متر باشد چه سرعت پیشبردی را انتخاب می کنید؟ در این حالت عمق اثر هر تیغه رند را به دست آورید.

۶- اگر با استفاده از دستگاه برش صفحات MDF (شکل ۱-۲۱) در صفحاتی به ابعاد  $۳۶۶ \times ۱۸۳$  متر بر دقيقه تنظيم کرده و  $۳$  برش طولي و  $۳$  برش عرضي ايجاد نماییم، چنانچه سرعت پيش برد کار دستگاه را  $۵^{\circ}$  در صد زمان برش را وقت تلف شده منظور نماییم، در يك شيفت کاري ۸ ساعته، چند صفحه برش زده می شود؟



شکل ۱-۲۱- دستگاه تمام اتوماتيک برش صفحات MDF