

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# کتاب همراه هنر جو

رشته ماشین‌های کشاورزی

گروه کشاورزی

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه



## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



کتاب همراه هنرجو - ۲۱۰۳۸۵

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداشت

مجید داودی، امیربهادر بهادران، مجید بیرونی‌جندي، حمید تقی‌پور ارمکي (اعضای گروه تألیف)

ادارة کل نظرات بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
جواد صفری (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) - طاهره حسن‌زاده  
(طراح جلد) - سمیه قنبری (صفحه‌آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)  
تلفن: ۰۱۱۶۱-۹، ۰۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

**وبگاه:** www.irttextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص  
کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰-۵، دورنگار: ۰۴۴۹۸۵۱۶۰-۵،  
صندوق پستی: ۰۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامي خاص»

چاپ اوّل ۱۳۹۵

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:


سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی  
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن  
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس،  
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و  
نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات  
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل  
نباشد و از اتكای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)



## فهرست

سخنی با هنرجویان عزیز
۱..... <b>فصل اول: علوم پایه</b>
۱۳..... <b>فصل دوم: جداول و روابط تخصصی</b>
۵۳..... <b>فصل سوم: نقشه کشی و زبان فنی</b>
۷۵..... <b>فصل چهارم: قوانین و دستورالعمل ها</b>
۸۹..... <b>فصل پنجم: ایمنی، بهداشت و ارگونومی</b>
۱۰۱..... <b>فصل ششم: شایستگی های غیر فنی و توسعه حرفه ای</b>

## سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی است که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و درجهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از دروس دیگر رشته تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت‌های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب‌های درسی متعدد حین انجام کار نیست و وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.

با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته‌های تدوین می شود، موجب پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه‌های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در زندگانی کار است و بر اساس نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه‌ای تألیف شده است.

بهبود زمان یاددهی-یادگیری، ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل، کاهش حجم کتاب‌های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک و کمک به تحقق شایستگی‌های مادام‌العمر فنی و حرفه‌ای از ویژگی‌های دیگر کتاب همراه هنرجو است.

قطع کتاب به گونه‌ای در نظر گرفته شده است تا امکان جایه‌جایی آسان برای شما فراهم باشد و بتوانید در محیط‌های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده نمایید.

از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطلاعات مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت‌های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



# فصل ۱

## علوم پایه

**۱** در حالت کلی، دو نسبت  $a$  به  $b$  و  $c$  به  $d$  مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند  $k$  داشته باشیم:

$$c = kd \quad a = kb \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

**۲** اگر  $a$  و  $b$  مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار ثابت است و اگر  $c$  و  $d$  دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:  $k = a \times b$

$$a = \frac{k}{b} \quad \text{و} \quad c = \frac{k}{d} \quad \text{یا} \quad k = a \times b = c \times d$$

### ۳ خواص عملیات:

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b} = \frac{ca}{cb} \quad (c \neq 0)$	$c \times \frac{a}{b} = \frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$	$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$	
$\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	

تساوی  $a \times d = b \times c$  معادل است با  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

### درصد و کاربردهای آن

**۱** معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a$$

مقدار نهایی  
↓  
درصد به صورت عدد  
اعشاری / کسری

مقدار اولیه

**۲** درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$\text{نسبت تغییر} = \frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه}} \times 100 \times \frac{\text{مقدار اولیه} - \text{مقدار نهایی}}{\text{مقدار اولیه}}$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.

درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

## واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی

### ۱ واحدهای اندازه‌گیری طول

۱ میلی‌متر (mm) = ۲/۵۴ سانتی‌متر (cm) = ۲۵/۴ (in) اینچ

۱ فوت (ft) = ۱۲ اینچ (in)

۱ سانتی‌متر (cm) ≈ ۹۰ اینچ (in) فوت (ft) = ۳۶ یارد (yd)

۱ متر (m) = ۱۶۰ ۹/۳۴۴ اینچ (in) فوت (ft) = ۶۳۳۶ مایل خشکی (mil)

۱ متر (m) ≈ ۶۰۸۰ فوت (ft) ≈ ۱۸۵۳ مایل دریایی (nautical mile)

۱ مایل خشکی (mil) ≈ ۱/۱۵ مایل دریایی (nautical mile)

ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)	به	برای تبدیل از
۱/۶۱	کیلومتر	مایل
۲/۵۴	سانتی‌متر	اینچ
۰/۳۱	متر	فوت
۰/۹۱	متر	یارد
۰/۶۲	مایل	کیلومتر
۰/۳۹	اینچ	سانتی‌متر
۳/۲۸	فوت	متر
۱/۰۹	یارد	متر

### ۲ واحدهای اندازه‌گیری جرم

۱ گرم (g) = ۰/۰۳۵ اونس (oz) ≈ ۲۸ اونس (oz) ≈ ۱ گرم (g)

۱ کیلوگرم (kg) ≈ ۳۵/۲۷ اونس (oz) ≈ ۱۶ اونس (oz) ≈ ۴۵۰ پوند (lb) ≈ ۴۵۰ (g)

۱ کیلوگرم (kg) ≈ ۰/۴۵ پوند (lb) ≈ ۲۲۰۰ پوند (lb) ≈ ۱ تن (T)

### ۳ واحدهای اندازه‌گیری حجم

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۵ قاشق چایخوری (tsp)

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۱۵ قاشق سوپ‌خوری (tbsp)

۱ میلی‌لیتر (ml) = ۲۴۰ فنجان (C)

## توان رسانی و ریشه‌گیری

### ۱ قوانین مربوط به توان رسانی

$(ab)^n = a^n \cdot b^n$	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$ $a^1 = a$
$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

### ۲ اتحادهای جبری

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

اتحاد مربع دو جمله‌ای

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

اتحاد مزدوج

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

اتحاد جمله مشترک

$$ax^2 + bx + c = 0$$

معادله درجه دوم ۳

$$\Delta = b^2 - 4ac$$


$\Delta > 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0 \Rightarrow x_1, x_2 = \frac{-b}{2a}$
$\Delta < 0 \Rightarrow$ معادله ریشه ندارد

## مثلثات

۱ یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

۲ رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:

$$(AB)^t = (AC)^t + (BC)^t$$



۳ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند  $\alpha$  را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه } \alpha}{\text{طول ضلع مجاور زاویه } \alpha} = \frac{BC}{AC}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه}}{\text{وتر}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه}}{\text{وتر}} = \frac{AC}{AB}$$

۴ جدول نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های  $0^\circ$  و  $30^\circ$  و  $45^\circ$  و  $60^\circ$  و  $90^\circ$ :

$\alpha$ زاویه نسبت مثلثاتی	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$
$\sin \alpha$	۰	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	۱
$\cos \alpha$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	۰
$\tan \alpha$	۰	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	۱	$\sqrt{3}$	$\infty$
$\cot \alpha$	$\infty$	$\sqrt{3}$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	۰

**۵** روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (ب)$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (\text{الف})$$


**۶** محیط و مساحت دایره:

$$S = \pi r^2 \quad (\text{شعاع}) \quad \text{مساحت دایره}$$

$$P = 2\pi r \quad (\text{شعاع}) \quad \text{محیط دایره}$$


**۷** در مثلث متساوی‌الساقین ABC داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 = A_2 \\ H_1 = H_2 = 90^\circ \\ BH = HC \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} AH \text{ نیمساز زویه } A \text{ است} \\ BC \text{ بر } AH \text{ عمود است} \\ AH \text{ منصف ضلع } BC \text{ است} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} AH \text{ عمود منصف } BC \text{ است} \\ AH \text{ منصف ضلع } BC \text{ است} \end{array} \right.$$




نمودار تابع خاص

**۱** نمودار تابع خطی:



**۲** نمودار تابع ثابت:



کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
نیروی وزن	$g = \frac{w}{m} \rightarrow w = mg$	بازه زمانی	$\Delta t = t_f - t_i$
بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$f_{s(max)} = \mu_s N$	جابجایی	$\Delta x = x_f - x_i$
نیروی اصطکاک جنبشی	$f_k = \mu_k N$	سرعت متوسط	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
شدت جریان الکتریکی متوسط	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	رابطه مکان زمان حركت یکنواخت	$x = vt + x_.$
قانون اهم	$R = \frac{V}{I}$	شتاب متوسط	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$R = \frac{\rho L}{A}$	شتاب لحظه‌ای حركت با شتاب ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
انرژی الکتریکی مصرفی	$U = I^r R t$	رابطه سرعت زمان حركت با شتاب ثابت	$v = v_0 + at$
توان مصرفی	$P = I^r R$ و $P = \frac{U}{t}$ $P = VI$ و $P = \frac{V^r}{R}$	سرعت متوسط در حركت با شتاب ثابت	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$
جریان مقاومت‌های متواالی (سری)	$I_1 = I_2 = I_3 = I_{eq}$	رابطه مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابت	$v_f^r - v_i^r = 2a(x - x_.)$
ولتاژ مقاومت‌های متواالی (سری)	$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	رابطه جابجایی در حركت با شتاب ثابت	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2}at^r + v_0 t$
مقاومت معادل مقاومت‌های متواالی (سری)	$R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	قانون دوم نیوتن	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
جزیان مقاومت‌های موازی	$I_1 + I_2 + I_3 = I_{eq}$
ولتاژ مقاومت‌های موازی	$V_1 = V_2 = V_3 = V_{eq}$
مقاومت معادل مقاومت‌های موازی	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$
فتار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس	$P = \frac{F}{A}$
اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن	$P_2 - P_1 = +\rho g \Delta h$
فشار یک نقطه شاره ساکن	$p = \rho g \Delta h + p_{atm}$
اصل پاسکال	$P_2 = P_1 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
چگالی	$\rho = \frac{m}{v}$
چگالی نسبی	$d = \frac{\rho_2}{\rho_1}$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت	$F = \frac{9}{5}\theta + 32$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین	$T = \theta + 273$
رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین	$T = (F + 459) \div 1.8$
مقدار گرمایی داه شده به یک جسم	$Q = mC(\theta_2 - \theta_1) = mC\Delta\theta$
تعادل گرمایی	$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$
گرمای منتقل شده از طریق رسانش	$Q = \frac{KAt(T_2 - T_1)}{L} = \frac{KAt\Delta T}{L}$
انبساط خطی	$I_2 - I_1 = \alpha I_1 \Delta \theta$ $I_2 = I_1 (1 + \alpha \Delta \theta)$
انبساط سطحی	$A_2 - A_1 = 2\alpha A_1 \Delta \theta$ $A_2 = A_1 (1 + 2\alpha \Delta \theta)$
انبساط حجمی	$V_2 - V_1 = 3\alpha V_1 \Delta \theta$ $V_2 = V_1 (1 + 3\alpha \Delta \theta)$

## جدول تناوبی عنصرها

## جدول تناوبی عنصر ها

## ثابت تفکیک اسیدها ( $K_a$ ) و بازها ( $K_b$ )




**توجه:** در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ‌تر باشد، آن اسید یا باز قوی‌تر است.

ثابت تفکیک ( $K_a$ )	فرمول شیمیایی	نام اسید	ثابت تفکیک ( $K_b$ )	فرمول شیمیایی	نام اسید
$6.9 \times 10^{-3}$	$\text{H}_3\text{PO}_4$	فسفریک اسید	اسید قوی	$\text{HClO}_4$	پرکلریک اسید
$1.3 \times 10^{-3}$	$\text{CH}_3\text{ClCO}_2\text{H}$	کلرو استیک اسید	اسید قوی	$\text{H}_2\text{SO}_4$	سولفوریک اسید
$7.4 \times 10^{-4}$	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	سیتریک اسید	اسید قوی	$\text{HI}$	هیدروکلریک اسید
$6.3 \times 10^{-4}$	$\text{HF}$	هیدروفلوئوریک اسید	اسید قوی	$\text{HCl}$	هیدروکلریک اسید
$5.6 \times 10^{-4}$	$\text{HNO}_3$	نیترو اسید	اسید قوی	$\text{HNO}_3$	نیتریک اسید
$6.2 \times 10^{-5}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}$	بنزوئیک اسید	$2.2 \times 10^{-1}$	$\text{CCl}_3\text{CO}_2\text{H}$	تری کلرواستیک اسید
$1.7 \times 10^{-5}$	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	استیک اسید	$1.8 \times 10^{-1}$	$\text{H}_2\text{CrO}_4$	کرومیک اسید
$4.5 \times 10^{-7}$	$\text{H}_3\text{CO}_3$	کربنیک اسید	$1.7 \times 10^{-1}$	$\text{HIO}_3$	یدیک اسید
$8.9 \times 10^{-8}$	$\text{H}_2\text{S}$	هیدروسولفوریک اسید	$5.6 \times 10^{-1}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}_4$	اگزالیک اسید
$4 \times 10^{-8}$	$\text{HClO}$	هیپوکلریک اسید	$5 \times 10^{-2}$	$\text{H}_3\text{PO}_3$	فسفرو اسید
$5.4 \times 10^{-10}$	$\text{H}_3\text{BO}_4$	بوریک اسید	$4.5 \times 10^{-3}$	$\text{CHCl}_3\text{CO}_2\text{H}$	دی کلرواستیک اسید
			$1.4 \times 10^{-3}$	$\text{H}_2\text{SO}_3$	سولفورو اسید

ثابت تفکیک ( $K_b$ )	فرمول شیمیایی	نام باز	ثابت تفکیک ( $K_b$ )	فرمول شیمیایی	نام باز
$4 \times 10^{-4}$	$\text{C}_4\text{H}_9\text{NH}_2$	بوتیل آمین	باز قوی	$\text{KOH}$	پتاسیم هیدروکسید
$6.3 \times 10^{-5}$	$(\text{CH}_3)_2\text{N}$	تری متیل آمین	باز قوی	$\text{NaOH}$	سدیم هیدروکسید
$1.8 \times 10^{-5}$	$\text{NH}_3$	آمونیاک	باز قوی	$\text{Ba}(\text{OH})_2$	باریم هیدروکسید
$1.7 \times 10^{-9}$	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	پیریدین	باز قوی	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	کلسیم هیدروکسید
$7.4 \times 10^{-10}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	آنبلین	$5.4 \times 10^{-4}$	$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$	دی متیل آمین
			$4.5 \times 10^{-7}$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$	اتیل آمین

نمونه‌ها	نام کلوبید	نام کلوبید	حالت فیزیکی	نوع کلوبید	فاز پخش‌کننده	فاز پخش‌شونده
-	-	-	-	-	گاز	گاز
کف صابون	کف	مایع		گاز در مایع	مایع	گاز
سنگ‌پا، یونالیت	کف جامد	جامد		گاز در جامد	جامد	
مه، افسانه‌ها (اسپری‌ها)	آبروسول مایع	گاز		مایع در گاز	گاز	مایع
شیر، کره، مایونز	امولسیون	مایع		مایع در مایع	مایع	
ژله، ژل موی سر	ژل	جامد		مایع در جامد	جامد	
دود، غبار	آبروسول جامد	گاز		جامد در گاز	گاز	
رنگ‌های روغنی، چسب مایع	سول	مایع		جامد در مایع	مایع	جامد
سرامیک، شیشه، رنگی، یاقوت، لعل، فیروزه	سول جامد	جامد		جامد در جامد	جامد	

## مقاومت قطعات در بارگذاری‌های مختلف

نوع بارگذاری	شكل بارگذاری	تشن در قطعه	حداکثر جابجایی در قطعه
کششی		تشن کششی در بارگذاری کششی = $\frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}}$	حداکثر جابجایی در بارگذاری کششی $= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
فشاری		تشن فشاری در بارگذاری فشاری = $\frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{سطح مقطع}}$	حداکثر جابجایی در بارگذاری فشاری $= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
برشی		تشن برشی در بارگذاری برشی = $\frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}}$	---
خمشی		حداکثر تشن قطعه بارگذاری خمش = $\frac{\text{طول} \times \text{نیرو}}{\text{ممان اینرسی}} \times \text{ضریب}$	حداکثر جابجایی در خمش $= \frac{\text{نیرو} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی} \times \text{ضریب}}$
پیچشی		حداکثر تشن قطعه هنگام پیچش = $\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}} \times \text{ضریب}$	حداکثر جابجایی زوایه در پیچش $= \frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} \times \text{ضریب}$
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی		استحکام فولاد > استحکام مسن > استحکام آلومنیوم	سفتی فولاد > سفتی مسن > سفتی آلومنیوم
به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می رود:		استحکام قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- سفتی جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تشن در قطعه کمتر باشد.	سفتی قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- استحکام جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تشن در قطعه کمتر باشد.
			

ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی  
به ترتیب، شکل الف از همه بیشتر است.

## فصل ٢

# جداول و روابط تخصصی

## علائم فرمول، علائم ریاضی

علائم فرمول		علائم ریاضی		طبق (۱۹۹۴-۰۳) DIN ۱۳۰۴-۱		علائم
علائم	معنی	علائم	معنی	علائم	معنی	علائم
طول، سطح، حجم، زاویه						
l	طول	r, R	شعاع	$\alpha, \beta, \gamma$	زاویه مسطح	
b	عرض	d, D	قطر	$\Omega$	زاویه فضایی	
h	ارتفاع	A, S	مساحت، سطح مقطع	$\lambda$	طول موج	
s	مسافت	V	حجم			
مکانیک						
m	جرم	F	نیرو	G	مدول برشی، مدول یانگ	
$m^l$	جرم طولی (جرم واحد)	$F_G, G$	نیروی وزن	$\mu, f$	ضریب اصطکاک	
$m^n$	(طولی)	M	گشتاور چرخشی	W	ممان سطحی محوری	
Q	جرم سطحی (جرم واحد)	T	گشتاور پیچشی	I	ممان سطحی محوری درجه	
J	(سطح)	$M_b$	گشتاور خمشی	W, E	۲	
p	جرم مخصوص	$\sigma$	تنش نرمال	$W_p, E_p$	کار، انرژی	
$p_{abs}$	ممان اینترسی درجه ۲	$\tau$	تنش برشی	$W_k, E_k$	انرژی پتانسیل	
$p_{amb}$	فشار	$\epsilon$	درصد تغییر طول	P	انرژی جنبشی	
$p_e$	فشار مطلق	E	نسبی	$\eta$	توان	
	فشار هوا، فشار جو		مدول الاستیسیته		بازده	
	فشار نسبی					
زمان						
t	زمان، مدت زمان	f, v	فرکانس	a	شتاب	
T	پریود، مدت زمان تناوب	v, u	سرعت	g	شتاب نقل آزاد، شتاب جاذبه	
n	دوره فرکانس دورانی	$\omega$	سرعت زاویه‌ای	$\alpha$	شتاب زاویه‌ای	
				$Q, V, q_v$	گذر حجمی، دبی	
الکتریسیته						
Q	بار، مقدار الکتریسیته	L	اندوكتانس،	X	مقاومت راکتانس	
V, U	ولتاژ	R	خودکالایی	Z	مقاومت ظاهری	
C	ظرفیت	Q	مقاومت	$\varphi$	زاویه جایه‌جایی فاز	
I	شدت جریان	$\gamma, \chi$	مقاومت مخصوص	N	تعداد حلقه	
			قابلیت رسانایی			
			الکتریکی			

## گرما

$T, \Theta$	دماهی ترمودینامیکی	$Q$	گرما، مقدار گرما	$\Phi, Q$	جریان گرما
$\Delta T, \Delta t, \Delta Q$	اختلاف دما	$\lambda$	قابلیت رسانایی گرما	$a$	رسانایی گرما
$t, \vartheta$	دماهی سلسیوس	$\alpha$	ضریب انتقال گرما	$c$	ظرفیت گرمایی ویژه
$\alpha_1, \alpha$	ضریب انبساط حرارتی طولی	$k$	ضریب عبور گرما	$H_u$	قدرت گرمایی ویژه

## نور، تابش الکترومغناطیسی

$E_v$	شدت روشنایی	$f$ $n$	فاصله کانونی ضریب شکست	$I_e$ $Q_e, W$	شدت تابش انرژی تابشی
صوت					
$p$	فشار صوت	$L_p$	سطح فشار صوت	$N$	بلندی صدا
$c$	سرعت صوت	$I$	شدت صوت	$L_N$	سطح صوت

## علائم ریاضی DIN ۱۳۰۲ (۱۹۹۹-۱۲) طبق

علائم	نحوه خواندن	علائم	نحوه خواندن	علائم	نحوه خواندن
$\approx$	تقرباً مساوی، گرد، تقریب	$\sim$	متناسب	$\log$	لگاریتم (عمومی)
$\triangleq$	مطابق است	$a^x$	به توان $x$ ، توان $a$	$lg$	لگاریتم پایه ۱۰
$\dots$	و غیره، تا	$\sqrt{\phantom{x}}$	پایه $a$	$ln$	لگاریتم طبیعی یا نپرین
$\infty$	بی نهایت	$n\sqrt{\phantom{x}}$	جذر (ریشه دوم) ریشه $n$ ام	$e$	( $e$ پایه)
					عدد آویلر، نپرین (...)
					( $e=2,718$ )
$=$	مساوی	$ x $	قدر مطلق $x$	$\sin$	سینوس
$\neq$	نامساوی	$\perp$	عمود بر	$\cos$	کسینوس
$\underline{\text{def}}$	طبق تعریف مساوی است	$\parallel$	موازی است با	$\tan$	تانژانت
$<$	کوچکتر از	$\uparrow\uparrow$	مواری و هم جهت	$\cot$	کتانژانت
$\leq$	کوچکتر از یا مساوی	$\uparrow\downarrow$	موازی و مخالف جهت	$( ), [ ], \{ \}$	پرانتز، کروشه، آکلاد باز
$>$	بزرگتر از	$\nless$	زاویه	$\pi$	و بسته
$\geq$	بزرگتر از یا مساوی	$\Delta$	مثلث		عدد پی ( $\pi=3,14159$ )
$+$	جمع، به علاوه	$\cong$	منطبق، همسان		
$-$	تفريق، منها	$\Delta x$	دلتا $x$	$\bar{AB}$	طول پاره خط $AB$
$\cdot$	ضرب		(اختلاف دو مقدار)	$\widehat{AB}$	طول کمان $AB$
$\frac{-}{\cdot}, ;$	تقسیم، بخش بر			$a', a''$	پریم، $a$ زگوند
$\sum$	جمع	$\%$	درصد	$a_1, a_2$	یک، $a$ دو

## جداول تبدیل آحاد و ابعاد

ضرایب اعشاری واحدها، محاسبه بهره								
طبق DIN ۱۳۰۱-۱ (۲۰۰۲-۱۰)				ضرایب اعشاری واحدها				
ریاضی			واحد SI					
توان ۵	نام	مقدار عددی	پیشوند		مثال			معنی
			نام	علامت	واحد	واحد	معنی	
$10^{16}$	تریلیون	$1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000$	اکسا	E	Em	$10^{-14}$	Meter	
$10^{15}$	بیلیارد	$1\ 000\ 000\ 000\ 000$	پتا	P	Pm	$10^{-15}$	Meter	
$10^{12}$	بیلیون	$1\ 000\ 000\ 000$	ترا	T	TV	$10^{-12}$	Volt	
$10^5$	میلیارد	$1\ 000\ 000$	گیگا	G	GW	$10^5$	Watt	
$10^4$	میلیون	$1\ 000\ 000$	مگا	M	MW	$10^4$	Watt	
$10^3$	هزار	$1\ 000$	کیلو	k	kN	$10^{-3}$	Newton	
$10^2$	صد	$100$	هکتو	h	hl	$10^2$	Liter	
$10^1$	۵۵	$10$	دکا	da	dam	$10^1$	Meter	
$10^0$	یک	$1$	-	-	m	$10^0$	Meter	
$10^{-1}$	یکدهم	$0/1$	دسی	d	dm	$10^{-1}$	Meter	
$10^{-2}$	یکصدم	$0/01$	سانتی	c	cm	$10^{-2}$	Meter	
$10^{-3}$	یکهزارم	$0/001$	میلی	m	mV	$10^{-3}$	Volt	
$10^{-5}$	یکمیلیونیم	$0/000\ 001$	میکرو	$\mu$	$\mu A$	$10^{-5}$	Ampere	
$10^{-9}$	یکمیلیاردم	$0/000\ 000\ 001$	نانو	n	nm	$10^{-9}$	Meter	
$10^{-13}$	یکبیلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 001$	پیکو	p	pF	$10^{-13}$	Farad	
$10^{-15}$	یکبیلیاردم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 001$	فمنو	f	FF	$10^{-15}$	Farad	
$10^{-16}$	یکتریلیونیم	$0/000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$	آتو	a	am	$10^{-16}$	Meter	
اعداد بزرگتر از یک با توان مثبت و کوچکتر از یک با توان منفی نشان داده می شوند.								
مثال:								
$4300 = 4/3 \cdot 1000 = 4/3 \cdot 10^3$								
$14638 = 1/4638 \cdot 10^4$								
$\therefore / \cdot = \frac{Y}{100} = 7.10^{-2}$								

### تبدیل واحدهای طول میلی‌متر

میلی‌متر	سانتی‌متر	متر	کیلومتر	اینچ	فوت	یارد	مايل
mm	cm	m	km	in	ft	yd	mi
۱	۰/۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۳۹۳۷	۰/۰۰۳۲۸۱	۰/۰۱۰۹۴	۶/۲۱۶-۰۷
۱۰	۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۳۹۳۷۰۱	۰/۰۳۲۸۰۸	۰/۰۱۰۹۳۶	۰/۰۰۰۰۶
۱۰۰	۱۰۰	۱	۰/۰۰۱	۳۹/۳۷۰۰۸	۳/۲۸۰۸۴	۱/۰۹۳۶۱۳	۰/۰۰۰۶۲۱
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۳۹۳۷۰/۰۸	۳۲۸۰/۸۴	۱۰۹۳/۶۱۳	۰/۶۲۱۳۷۱
۲۵/۴	۲/۵۴	۰/۰۲۵۴	۰/۰۰۰۰۰۲۵	۱	۰/۰۸۳۳۳۳	۰/۰۲۷۷۷۸	۰/۰۰۰۱۶
۳۰۴/۸	۳۰/۴۸	۰/۳۰۴۸	۰/۰۰۰۳۰۵	۱۲	۱	۰/۳۳۳۳۳۳	۰/۰۰۰۱۸۹
۹۱۴/۴	۹۱/۴۴	۰/۹۱۴۴	۰/۰۰۰۹۱۴	۲۶	۳	۱	۰/۰۰۰۵۶۸
۱۶۰۹۳۴۴	۱۶۰۹۳۴/۴	۱۶۰۹/۳۴۴	۱/۸۰۹۳۴۴	۶۳۳۶۰	۵۲۸۰	۱۷۶۰	۱

### تبدیل واحدهای سطح

میلی‌متر مربع	سانتی‌متر مربع	متر مربع	اینچ مربع	فوت مربع	یارد مربع
mm <sup>۲</sup>	cm <sup>۲</sup>	m <sup>۲</sup>	in <sup>۲</sup>	ft <sup>۲</sup>	yd <sup>۲</sup>
۱	۰/۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۱۵۵	۰/۰۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۰۰۱
۱۰۰	۱	۰/۰۰۰۱	۰/۱۵۵	۰/۰۰۱۰۷۶	۰/۰۰۰۱۲
۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱	۱۵۵۰/۰۰۳	۱۰/۷۶۴۹۱	۱/۱۹۵۹۹
۶۵۴/۱۶	۶/۴۵۱۶	۰/۰۰۰۶۴۵	۱	۰/۰۰۶۹۴۴	۰/۰۰۰۷۷۲
۹۲۹۰۳	۹۲۹/۰۳۰۴	۰/۰۹۲۹۰۳	۱۴۴	۱	۰/۱۱۱۱۱۱
۸۳۶۱۲۷	۸۳۶۱/۲۷۴	۰/۸۳۶۱۲۷	۱۲۹۶	۹	۱

### تبديل واحدهای حجم

سانتی متر مکعب	متر مکعب	لیتر	اینچ مکعب	فوت مکعب	گالن (us)	گالن (عمومی)	بشکه (نفت)
cm <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	ltr	in <sup>3</sup>	ft <sup>3</sup>	US gal	Imp. gal	US brl
1	.0/00001	.0/001	.0/061024	.0/000035	.0/000264	.0/00022	.0/00006
1000000	1	1000	61024	35	264	220	6/29
1000	.0/001	1	61	.0/035	.0/264201	.0/22	.0/00629
16/4	.0/000016	.0/016387	1	.0/000579	.0/004329	.0/003605	.0/00103
28317	.0/028317	28/31685	1728	1	7/481333	6/229712	.0/178127
3785	.0/003785	3/79	231	.0/13	1	.0/832701	.0/02381
4545	.0/004545	4/55	277	.0/16	1/20	1	.0/02593
158970	.0/1597	159	9701	6	42	35	1

### تبديل واحدهای وزن

گرم	کیلوگرم	تن متريک	تن کوچک	تن بزرگ	پوند	اونس
g	kg	tonne	shton	Lton	lb	oz
1	.0/001	.0/00001	.0/00001	9/84e-7	.0/002205	.0/035273
1000	1	.0/001	.0/001102	.0/00984	2/204586	35/27337
1000000	1000	1	1/102293	.0/984252	220/4586	352737/37
907200	907/2	.0/9072	1	.0/892913	2000	3200
1016000	1016	.0/016	1/119929	1	2239/859	35837/74
453/6	.0/4536	.0/000454	.0/0005	.0/000446	1	16
28	.0/02835	.0/00028	.0/00031	.0/00028	.0/0625	1

## جدول تبدیل فشار بالا

بار	پوند/اینج مربع	کیلو پاسکال	مگا پاسکال	کیلوگرم نیرو/ سانتی متر مربع	میلی متر جیوه	اتمسفر
bar	psi	kPa	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>	mm Hg	atm
۱	۱۴/۵۰۳۲۶	۱۰۰	۰/۱	۱/۰۱۹۶۸	۷۵۰/۰۱۸۸	۰/۹۸۷۱۶۷
۰/۰۶۸۹۵	۱	۶/۸۹۵	۰/۰۰۶۸۹۵	۰/۰۷۰۳۰۷	۵۱/۷۱۳۷۹	۰/۰۶۸۰۶۵
۰/۰۱	۰/۱۴۵۰	۱	۰/۰۰۱	۰/۰۱۰۲۰	۷/۵۰۰۲	۰/۰۰۹۸۷
۱۰	۱۴۵/۰۳	۱۰۰۰	۱	۱۰/۱۹۷	۷۵۰۰/۲	۹/۸۷۱۷
۰/۹۸۰۷	۱۴/۲۲۳۳۵	۹۸/۰۷	۰/۰۹۸۰۷	۱	۷۳۵/۵۴۳۴	۰/۹۶۸۱۱۵
۰/۰۰۱۳۳۳	۰/۰۱۹۳۳۷	۰/۱۳۳۳۳	۰/۰۰۱۳۳	۰/۰۰۱۳۶	۱	۰/۰۰۱۳۱۶
۱/۰۱۳	۱۴/۶۹۱۸۱	۱۰۱/۳	۰/۱۰۱۳	۱/۰۳۲۹۳۶	۷۵۹/۷۶۹	۱

## جدول تبدیل فشار پایین

متر آب	فوت آب	سانتی متر جیوه	اینج جیوه	اینج آب	پاسکال
mH <sub>2</sub> O	ftH <sub>2</sub> O	cmHg	inHg	inH <sub>2</sub> O	Pa
۱	۳/۲۸۰۶۹۶	۷/۳۵۶۳۳۹	۲/۸۹۶۰۴۳	۳۹/۳۶۵۷۲	۹۸۰۶
۰/۳۰۴۸۱۳	۱	۲/۲۴۲۳۱۱	۰/۸۸۲۷۵۳	۱۱/۹۹۹۲	۲۹۸۹
۰/۱۳۵۹۳۷	۰/۴۴۵۹۶۹	۱	۰/۳۹۳۶۸	۵/۳۵۱۲۶۵	۱۳۳۳
۰/۳۴۵۲۹۹	۱/۱۳۲۸۲	۲/۵۴۰۱۳۵	۱	۱۳/۵۹۲۹۳	۳۳۸۶
۰/۰۲۵۴۰۳	۰/۰۸۳۳۳۹	۰/۱۸۶۸۷۲	۰/۰۷۳۵۶۸	۱	۲۴۹/۱
۰/۰۰۱۰۲	۰/۰۰۰۳۳۵	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۲۹۵	۰/۰۰۴۰۱۴	۱

### جدول تبدیل سرعت

ثانیه / متر	دقیقه / متر	ساعت / کیلومتر	ثانیه / فوت	دقیقه / فوت	ساعت / مایل
m/s	m/min	km/h	ft/s	ft/min	mi/h
۱	۵۹/۹۸۸	۳/۵۹۹۷۱۲	۳/۲۸۰۸۴	۱۹۶/۸۵۰۴	۲/۲۳۷۱۴۶
۰/۰۱۶۶۷	۱	۰/۰۶۰۰۰۷	۰/۰۵۴۶۹۲	۳/۲۱۴۹۶	۰/۰۳۷۲۹۳
۰/۲۷۷۸	۱۶/۶۶۴۶۷	۱	۰/۹۱۱۴۱۷	۵۴/۶۸۰۵۰۴	۰/۶۲۱۴۷۷
۰/۳۰۴۸	۱۸/۲۸۴۳۴	۱/۰۹۷۱۹۲	۱	۶۰	۰/۶۸۱۸۷۹
۰/۰۰۵۰۸	۰/۳۰۴۷۳۹	۰/۰۱۸۲۸۷	۰/۰۱۶۶۶۷	۱	۰/۰۱۱۳۶۵
۰/۴۴۷	۶۸/۸۱۴۶۴	۱/۶۰۹۰۷۱	۱/۴۶۶۵۳۵	۸۷/۹۹۲۱۳	۱

### جدول تبدیل گشتاور

نیوتن متر	کیلوگرم متر	فوت پوند	اینچ پوند
Nm	kgfm	ftlb	inlb
۱	۰/۱۰۱۹۷۲	۰/۷۳۷۵۶۱	۸/۸۵۰۷۳۲
۹/۸۰۶۶۵	۱	۷/۲۳۳۰۰۳	۸۶/۷۹۶۰۳
۱/۳۵۵۸۲	۰/۱۳۸۲۵۵	۱	۱۲
۰/۱۱۲۹۸۵	۰/۰۱۱۵۲۱	۰/۰۸۳۳۳۳	۱

### جدول ٣-٤ جدول روابط محاسبه مساحت اشکال هندسی

شكل هندسی	مساحت	توضیحات
مربع	$A = l \times l = l^2$	$e = \sqrt{l^2 + l^2} = \sqrt{2} \times l = 1/\sqrt{2}l$
مستطيل	$A = l \times b$	$e = \sqrt{l^2 + b^2}$
لوزي	$A = l \times b$	
متوازي الاضلاع	$A = l_1 \times b$	
مثلث	$A = \frac{l \times b}{2}$	در مثلث متساوي الاضلاع $b = \sqrt{3} \times \frac{l}{2} \approx 0.866 \times l$
ذوزنقه	$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \times b$ $A = l_m \times b$	$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$
چندضلعی منتظم	$A = n \times A_1 = \frac{n \times l \times d}{4}$	$l = D \times \sin(\frac{180^\circ}{n})$ $d = \sqrt{D^2 - l^2}$
سطح مركب	$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$	


شكل هندسى	مساحت	حجم
مکعب مربع	$A_s = 6 \cdot L^2$	$V = L^3$
مکعب مستطیل	$A_s = 2 \cdot (L \cdot b + L \cdot h + b \cdot h)$	$V = L \cdot b \cdot h$
استوانه	$A_s = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \pi \cdot \frac{d^2}{4}$	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
استوانه توخالی	$A_s = \pi \cdot (D + d) \cdot \left[ \frac{1}{4} \cdot (D - d) + h \right]$	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot (D^2 - d^2)$
هرم		$V = \frac{L \cdot b \cdot h}{3}$

مساحت	حجم	شكل هندسی
	$V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$	هرم ناقص
$A_M = (\pi \cdot d \cdot h_s) / 2$	$V = \frac{\pi \cdot d^3}{4} \cdot \frac{h}{3}$	مخروط
$A_M = (\pi \cdot h_s) / 2 \cdot (D + d)$	$V = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^3 + d^3 + D \cdot d)$	مخروط ناقص
$A_O = \pi \cdot h \cdot (\gamma \cdot d - h)$	$V = (\pi \cdot d^3) / 6$	کره
$A_O = \pi \cdot h \cdot (\gamma \cdot d - h)$	$V = \pi \cdot h^3 \cdot \left(\frac{d}{3} - \frac{h}{3}\right)$	عرق چین، برش و تری کره


## انواع اصطکاک، ضریب اصطکاک

### نیروی اصطکاک


اصطکاک سکون (اصطکاک استاتیکی)، اصطکاک لغزشی



اصطکاک سکون، اصطکاک لغزشی



اصطکاک غلتشی



نیروی اصطکاک به وجود آمده بستگی به نیروی عمودی و

- نوع اصطکاک: اصطکاک سکون، لغزشی و غلتشی،

- وضعیت اصطکاک (وضعیت رونمایشی): اصطکاک جامد - جامد، - مخلوط یا - مایع، صافی سطح و

- درگیری سطحی (تدخیل در همدیگر) دارد.

تأثیر همه عوامل فوق طی آزمایش به عنوان

ضریب اصطکاک  $f$  مشخص می‌شود.

ضریب اصطکاک غلتشی  $f$

عمودی  $F_N$

ضریب اصطکاک  $\mu$

اصطکاک  $F_R$

شعاع  $r$

نیروی

نیروی اصطکاک

عمودی  $F_N$

ضریب اصطکاک  $\mu$

اصطکاک  $F_R$

شعاع  $r$

مثال ۱: یاتاقان لغزشی،

$$F_R = ? ; \mu = 0.03 ; F_N = 100 \text{ N}$$

$$F_R = \mu \cdot F_N = 0.03 \cdot 100 \text{ N} = 3 \text{ N}$$

مثال ۲: چرخ دنده تاجی روی بدنه فولادی،

$$F_N = 45 \text{ kN}$$

$$F_R = ? ; f = 0.05 \text{ mm} ; d = 320 \text{ mm}$$

$$F_R = \frac{f \cdot F_N}{r} = \frac{0.05 \text{ mm} \cdot 45000 \text{ N}}{160 \text{ mm}} = 140.6 \text{ N}$$

جنس قطعات تحت تماس

مثال کاربردی

ضریب اصطکاک سکون  $\mu$

خشک

با رونمایشی

خشک

با رونمایشی

فولاد / فولاد  
چدن / فولاد  
آلیاژهای Cu-Sn / فولاد  
آلیاژهای Pb-Sn / فولاد

راهنمای

۰/۲۰

۰/۱۰

۰/۱۵

۰/۱۸

گیره‌های موادی

۰/۲۰

۰/۱۵

۰/۱۸

ریل ماشین‌ها

۰/۲۰

۰/۱۰

۰/۱۰

محور داخل

۰/۱۵

۰/۱۰

۰/۱۰

یاتاقان یکپارچه

محور داخل

یاتاقان مركب

لياهای

نیروی اصطکاک - سکون و لغزشی

$$F_R = \mu \cdot F_N$$

نیروی اصطکاک غلتشی

$$F_R = \frac{f \cdot F_N}{r}$$

۱- به علت تغییر شکل

الاستیکی بین ساقمه

و مسیر حرکت ساقمه

به وجود می‌آید.

پلی آمید/ فولاد /PTFE لنت اصطکاکی / فولاد چوب / فولاد	محور داخل یاتاقان لغزشی PA یاتاقان دما پایین لنت های ترمز اجزاء خرک مونتاژ	۰/۳۰ ۰/۰۴ ۰/۶۰ ۰/۵۵	۰/۱۵ ۰/۰۴ ۰/۳۰ ۰/۱۰	۰/۳۰ ۰/۰۴ ۰/۵۵ ۰/۳۵	۰/۱۲...۰/۰۳ ۰/۰۴۲ ۰/۰۳...۰/۰۲ ۰/۰۵
چوب / چوب آلیاژهای Cu-Cn / چدن چدن / الاستیک فولاد / سامه بلبرینگ	چوب های تکیه گاهی زوارهای راهنمای تسمه روی پولی ها یاتاقان غلتتشی ۳ / راهنمای غلتتشی ۳	۰/۵۰ ۰/۲۸ ۰/۵۰ -	۰/۲۰ ۰/۱۶ -	۰/۳۰ ۰/۲۱ -	۰/۱۰ ۰/۲۰...۰/۱۰ -


۲- با افزایش سرعت لغزش و اصطکاک خو تنظیم مخلوط و مایع، در گیری سطحی از بین می رود.

۳- محاسبات علی رغم حرکت غلتتشی معمولاً مانند حالت اصطکاک سکون و لغزشی انجام می شود.

#### ضریب اصطکاک غلتتشی (مقادیر حدودی)

جنس قطعات تحت تماس	مثال کاربردی	ضریب اصطکاک لغزشی $f$ به mm
فولاد / فولاد	چرخ فولادی	۰/۰۵
بتن / لاستیک	روی ریل راهنمای	۰/۱۵
آسفالت / لاستیک	قرقره حمل روی کف سالن لاستیک خودرو روی خیابان	۴/۵

#### گشتاور اصطکاکی و توان اصطکاک در یاتاقان ها



$$\text{گشتاور اصطکاکی } M = \frac{\mu \cdot F_N \cdot d}{2}$$

ضریب اصطکاکی  $\mu$   
قطر  $F_N$   
دور  $d$   
نیروی عمودی  $P$   
توان اصطکاکی  $M$

مثال: محور فولادی در یاتاقان لغزشی Cu-Sn ;  $\mu=0.05$ ,  $F_N=6kn$   
 $M=?$ ;  $d=160mm$ ;  $F_N=6kn$

$$P = \mu \cdot F_N \cdot d \cdot n$$




گشتاور اصطکاکی  
توان اصطکاکی

$$M = \frac{\mu \cdot F_N \cdot d}{2} = \frac{0.05 \cdot 6000 \cdot N \cdot 0.16m}{2} = 24 \text{ N.m}$$

### گشتاور بستن پیچ‌ها

قطر پیچ (اینچ)	گشتاور (پوند - فوت)									
	SAE ۲	SAE ۵	SAE ۸	SAE ۱۰						
۱/۴	۷	۱۰	۱۴	۱۶						
۵/۱۶	۱۴	۲۱	۳۰	۴۰						
۳/۸	۲۴	۳۷	۵۲	۶۵						
۷/۱۶	۳۹	۶۰	۸۴	۱۰۰						
۱/۲	۵۹	۹۰	۱۲۸	۱۶۰						
۹/۱۶	۸۵	۱۳۰	۱۸۴	۲۲۰						
۵/۸	۱۱۷	۱۸۰	۲۵۵	۳۰۰						
۳/۴	۲۰۵	۳۲۰	۴۵۰	۵۵۰						
۷/۸	۲۰۰	۳۱۵	۴۳۰	۵۳۰						
۱	۳۰۰	۷۷۵	۱۱۰	۱۴۰						
قطر پیچ (میلی‌متر)	گشتاور: kg. cm kg. m									
	۴/۶	۴/۸	۵/۶	۵/۸	۶/۶	۶/۸	۶/۹	۸/۸	۱۰/۹	۱۲/۹
۶	۴۹	۶۳	۶۱	۷۹	۷۴	۹۵	۱۰۳	۱۲۶	۱۷۲	۲۰۶
۸	۱۱۹	۱۵۳	۱۴۸	۱۷۸	۱۷۸	۲۳۰	۲۵۰	۳۰۶	۴۱۷	۵۰۰
۱۰	۲۲۵	۳۰۳	۲۹۴	۳۷۹	۳۵۳	۴۵۵	۴۹۵	۶۰۶	۸۲	۱۰
۱۲	۴۱۱	۵۲۹	۴۲۷	۶۶۲	۶۱۶	۷۹	۸۶	۱۰۵	۱۴	۱۷
۱۴	۸۵۴	۸۴	۸۲	۱۰۵	۱۰	۱۲	۱۳	۱۷	۲۲	۲۷
۱۶	۱۰	۱۳	۱۲	۱۶	۱۵	۲۰	۲۱	۲۶	۳۶	۴۳
۱۸	۱۴	۱۸	۱۷	۲۲	۲۱	۲۷	۳۰	۳۶	۴۹	۵۹
۲۲	۲۷	۳۵	۳۴	۴۴	۴۱	۵۲	۵۷	۷۰	۹۵	۱۱۴



## انواع کلگی، پیچ جهت بستن

نام	خواص	نام	خواص
 شش گوش	گشتاور دورانی انتقالی بالا نیروی محور کوچکی لازم است، قیمت مناسب، قالب پیچ و مهره یکسان است، انواع مختلف، قالب نسبتاً بزرگ	 دندانه دار خارجی	انتقال گشتاور دورانی بزرگتر از شش گوش
 آلنی	مانند شش گوش ولی گشتاور دورانی انتقال کوچکتر، جاگیری کوچکتر از شش گوش جهت باز قالب	 دندانه دار داخلی	انتقال گشتاور دورانی خیلی خوب، جاگیری کم قالب آن
 آلنی پینی	پیچ ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می شود، کاربرد ویژه جهت مراقبت از خرابی و دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب	 دندانه دار داخلی پینی	پیچ های ایمنی، فقط با ابزار خاصی باز می شود، کاربرد ویژه جهت مراقبت از خرابی و دزدی، گشتاور دورانی انتقالی خوب
 شیار تخت	قیمت مناسب، گشتاور دورانی انتقالی پایین، تنفس سطحی بزرگ در سطوح اعمال نیرو، آچار خوری آسان ولی با هم مرکزی بد	 شیار چهارسو Z	گشتاور دورانی بزرگتر از پیچ های با شیار تخت، مرکزیابی خوب ابزار، تنفس سطحی کمتر، بدون شیارهای قطری، شیار چهارسوی فیلیپس H نامیده می شود.

جدول تبدیل آچارهای اینچی به میلی‌متری




اینچ	میلی‌متر
$\frac{1}{16}$	1/5
$\frac{1}{8}$	3
$\frac{3}{16}$	4/5
$\frac{1}{4}$	6
$\frac{5}{16}$	8
$\frac{3}{8}$	10
$\frac{7}{16}$	11
$\frac{1}{2}$	13
$\frac{9}{16}$	14
$\frac{5}{8}$	16
$\frac{11}{16}$	18
$\frac{3}{4}$	19
$\frac{13}{16}$	21
$\frac{7}{8}$	22
$\frac{15}{16}$	24
1	25

## انواع پیچ‌ها

پیچ‌ها - نگاه کلی				
شکل	اجزاء	استاندارد محدوده تا.....از	استاندارد	کاربرد، خواص
<b>پیچ‌های سرشش گوش</b>				
	با تنہ و رزوہ معمولی	M1/6...M64	DIN EN ISO 4014	بیشترین نوع پیچ به کار رفته در ماشین سازی، دستگاه ها و خودرو سازی
	با رزوہ معمولی تا سر پیچ	M1/6...M64	DIN EN ISO 4017	در پیچ بارزوه تا سر؛ استحکام خستگی بالا
	با تنہ و رزوہ دندانه ریز	M8x1...M64x4	DIN EN ISO 8765	در مقایسه با رزوہ معمولی؛ عمق کم رزوہ، گام کوچک، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل طول بسته بیشتری لازم است.
	با رزوہ دندانه ریز تا سر پیچ	M8x1...M64x4	DIN EN ISO 8676	
	با تنہ باریک	M3...M20	DIN EN ISO 24015	پیچ‌های انبساطی (کششی)، برای بارگذاری دینامیکی، در مونتاژ فنی درست و اصولی هیچ‌گونه شاممنی (واشر) لازم نیست.
	پیچ‌های انطباقی	M8....M48	DIN 609	تعیین دقیق موقعیت اجزاء در مقابل جایه جایی، تنہ انطباقی نیروهای عرضی را منتقل می‌کند.
<b>پیچ‌های سر شش گوش برای سازه‌های فولادی</b>				
	با اندازه آچارگیر بزرگ	M12...M36	DIN 6914	سازه‌های فولادی؛ اتصالات مقاوم به جایه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی
	پیچ‌های انطباقی با اندازه آچارگیر بزرگ	M12....M30	DIN 7999	سازه‌های فولادی، اتصالات مقاوم به جایه جایی (GVP)، اتصالات تحت نیروهای برشی
<b>پیچ‌های سراستوانه‌ای</b>				

	پیچ آلنی، رزوه معمولی	M1/6...M64	DIN EN ISO 4762	ماشین سازی، تجهیزات و دستگاه ها و خودروسازی، جاگیری کم، با کلگی قابل خزینه در سر کوتاه؛ ارتفاع کم، بارگذاری پایین پیچ های با فشار تخت: پیچ های کوچک، بارگذاری پایین
	پیچ آلنی، رزوه دندانه ریز	M8×1...M64×4	DIN EN ISO 21269	رزوه دندانه ریز؛ عمق کوچک رزوه، قابلیت بارگذاری بالا، حداقل عمق بسته بازگرد
	پیچ آلنی با سر کوتاه	M3...M24	DIN 7984	
	با شیار تخت	M1.6....M10	DIN EN ISO 1207	
<b>پیچ های سر خزینه</b>				
	با شیار تخت	M1.6....M10	DIN EN ISO 2009	کاربردهای متنوع در ماشین سازی، تجهیزات و خودروسازی؛ در پیچ های آلنی؛ قابلیت بارگذاری بالا در پیچ های با شیار چهارسو؛ بستن مطمئن و لق نشدن نسبت به پیچ های شیار تخت
	آلنی	M3.....M2	DIN EN ISO 10642	
	کلگی عدسی با شیار تخت	M 1/6....M10	DIN EN ISO 2010	
	کلگی عدسی با شیار چهارسو	M1/6....M 10	DIN EN ISO 7047	

**پیچ‌ها - نگاه کلی - مشخصه پیچ‌ها**

شکل	اجزا	محدوده استاندارد تا... از	استاندارد	کاربرد خواص
<b>پیچ ورق سوراخ کن</b>				
	سرتخت با شیار چهارسو سرعدسی با شیار چهارسو	ST ۲.۲....ST ۶.۳ ST ۲.۲....ST ۶.۳	DIN EN ISO ۱۵۴۸۱ DIN EN ISO ۱۵۴۸۳	بدنه خودرو ورق کاری، ورق کاری، این پیچ‌ها هنگام بستن ورق را سوراخ و قلاویز می‌کنند.
<b>صفحه ۲۱۹</b>				
<b>پیچ‌های دوسر رزوه انطباقی</b>				
	$L_e \approx 2.d$ $L_e \approx 1/5.d$ $L_e \approx 1.d$	M ۴....M ۲۴ M ۴....M ۴۸ M ۳....M ۴۸	DIN ۸۳۵ DIN ۹۳۹ DIN ۹۳۸	برای آلبیاز آلومینیومی برای چدن‌ها برای فولاد
<b>صفحه ۲۲۰</b>				
<b>پیچ‌های مغزی</b>				
	با دنباله پینی و سر پیچ گوشته خور با دنباله پینی سر آلنی	M ۱/۶...M ۱۲ M ۱/۶...M ۲۴	DIN EN ۲۷۴۳۵ DIN EN SIO ۴۰۲۸	پیچ تحت تش فشاری جهت نگهداری مطمئن موقعیت قطعات نسبت به هم، مثلاً اهرنیا، بوش‌های یاتاقان، توبیهای؛
	با دنباله مخروطی و سر پیچ گوشته خور با دنباله مخروطی و سر آلنی	M ۱/۶....M ۱۲ M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN ۲۷۴۳۴ DIN EN ISO ۴۰۲۷	پیچ‌های مغزی جهت انتقال تون گشتاور پیچشی، مثلاً به عنوان اتصال محور و توبی مناسب نیست.
	با دنباله پخ خورده و سر پیچ گوشته خور با دنباله پخ خورده و سر آلنی	M ۱/۶....M ۱۲ M ۱/۶....M ۲۴	DIN EN ۲۴۷۶۶ DIN EN ISO ۴۰۲۶	
<b>صفحه ۲۱۹</b>				
<b>پیچ‌های درپوش</b>				
	یقه‌دار، سرشش گوش یا آلنی	M ۱۰×۱... M ۵۲×۱/۵	DIN ۹۰۸ DIN ۹۱۰	گیربکس‌ها، پیچ‌های تخلیه، سربیز و پر کردن روغن، ماشین کاری سطح نشین فلانچ روی بدنه لازم است، کاربرد با آب بندهای DIN ۷۶۰۳


پیچ های رزوه کردن (بدون براهد برداری)

صفحه ۲۱۸

	فرم های مختلف کلگی ، مشلا سرشش گوش، آلی	M ۲.....M ۱۰	DIN ۷۵۰۰-۱	پیچهای تحت بار کم در مواد با شکل دهی بدون برداری، مثلا DC01....DC ۰۴.S۲۳۵ فلزات غیرآهنی، کاربرد بدون واشر قفل
---	--	--------------	------------	--

صفحه ۲۱۹

پیچ های گوشواره ای، پیچ های قلاب

	با رزوه معمولی	M8....M ۱۰۰×۶	DIN ۵۸۰	گوشوارهای حمل روی ماشین ها، تجهیزات، مقدار بار گذاری بستگی به زاویه بار دارد، ماشین کاری سطح نشیمن فلنج لازم است.
---	----------------	---------------	---------	---

مشخصه پیچ ها

مثال: A۲-۷۰ - ISO ۴۰۱۷ - M1۲×۸۰ - پیچ سرشش گوش

DIN ۹۱۰ - M۲۴×۱/۵ - St - پیچ درپوش

ISO ۴۷۶۲ - M۱۰×۵۵ - ۸/۸ - پیچ استوانه ای

کلاس استحکام مشلا ۸/۸، A۴-۷۰، A۲-۷۰، ۰.۱۰/۹، جنس فولاد مشلا St (فولاد)، CuZn (آلیاژ مس - روی)

اطلاعات نامی، مثلا

→ M - رزوه متریک

→ d - قطر نامی

→ l - طول

استاندارد مربوطه، مثلا ISO, DIN, EN، شماره برگه استاندارد<sup>(۱)</sup>

نام





(۱) پیچ های طبق استانداردهای DIN EN ISO یا ISO DIN EN دارای علامت ISO در نام گذاری هستند.



پیچ های طبق استاندارد DIN، دارای علامت DIN در نام گذاری هستند.

## انواع تسممه های گوهای شکل

تسممه های گوهای شکل (۷-شکل)، تسممه های دندانه دار (ستنکرون)

شکل ساختمن

مشخصه استاندارد	محدوده ابعاد		محدوده سرعت به $\text{m/s}$	محدوده توان به $\text{P}_{\max}$ $\text{kW}$	خواص، مثال های کاربردی
	mm به $^{\prime} \text{h}$	mm به $^{\prime} \text{L}$			
	استاندارد برای پولی های				
تسممه های گوهای شکل معمولی 	۴...۲۵	۱۸۵...۱۹۰۰۰	۳۰	۶۵	برای بارهای پاره کننده بالا، توانایی انتقال مطمئن، ماشین های ساختمنی، ماشین های کشاورزی، سیستم های نقاله، ماشین سازی عمومی
DIN ۲۲۱۵, ISO ۴۱۸۴	DIN ۲۲۱۷. ISO ۴۱۸۳		۴۰	۷۰	انتقال خوب توان، در عرض یکسان دارای توان دوبرابر مانند تسممه های گوهای- شکل معمولی؛ سیستم های جعبه دندنه، ماشین های - چوب، ابزار، - مبرد
تسممه های گوهای شکل باریک 	۸...۱۸	۶۳۰...۱۲۵۰۰			
DIN ۷۷۵۳, ISO ۴۱۸۴	DIN ۲۲۱۱. ISO ۴۱۸۳		۵۰	۷۰	تغییر طول کم، قطر کوچک پولیها، پایداری حرارتی بالا از $-30^{\circ}\text{C}$ تا $+80^{\circ}\text{C}$ ، محرکه دینام خودرو سواری، سیستم های جعبه دندنه، پمپ ها، ماشین های مبرد
تسممه های گوهای شکل جناح باز 	۴...۲۵	۸۰۰...۳۱۵۰			
DIN ۲۲۱۵, DIN ۷۷۵۳	DIN ۲۲۱۱. DIN ۲۲۱۷		۳۰	۶۵	عدم حساسیت به ارتعاش و ضربه؛ عدم پیچش تسممه های تکی در پولی، توزیع کاملاً یکنواخت نیرو، بارهای پاره کننده بالا، برای فواصل بزرگ محورها؛ ماشین های کاغذ
تسممه های گوهای شکل یکلارچه (تسممه های قدرتی) 	۱۰...۲۶	۱۲۵۰...۱۵۰۰۰			
	DIN ۲۲۱۱. DIN ۲۲۱۷				

 <p>تسممههای گوهای شکل پرده‌ای DIN ۷۸۶۷</p>	<table border="1"> <tr> <td>۳...۱۷</td> <td>۶۰۰...۱۵۰۰</td> </tr> </table> <p>DIN ۷۸۶۷</p>	۳...۱۷	۶۰۰...۱۵۰۰	60	20	امکان نسبت انتقال بزرگ، دوران کم لرزش؛ محركه دینام خودروسوواری، سیستم محركه کمپرسور در تأسیسات تبرید، ماشینهای کوچک
۳...۱۷	۶۰۰...۱۵۰۰					
 <p>تسممههای گوهای شکل پهن DIN ۷۷۱۹</p>	<table border="1"> <tr> <td>۶...۱۸</td> <td>۴۶۸...۲۵۰۰</td> </tr> </table> <p>DIN ۷۷۱۹</p>	۶...۱۸	۴۶۸...۲۵۰۰	30	85	مقاومت عرضی خوب، تطابق پروفیل خوب، بارهای پاره‌کننده خیلی بالا، قابل انعطاف؛ جعبه‌دنده‌های با سرعت قابل تنظیم؛ ماشینهای ابزار، نساجی، ماشین‌سازی عمومی
۶...۱۸	۴۶۸...۲۵۰۰					
 <p>تسممههای گوهای شکل دوبل (تسممهای شش گوش) DIN ۷۷۲۲, ISO ۵۲۸۹</p>	<table border="1"> <tr> <td>۱۰...۲۵</td> <td>۲۰۰۰...۶۹۰۰</td> </tr> </table> <p>DIN ۲۲۱۷</p>	۱۰...۲۵	۲۰۰۰...۶۹۰۰	30	20	انتقال خوب برای موتورهای با چند پولی و جهت گردش متغیر؛ ۱۰٪ بازده کمتر از تسممههای معمولی؛ ماشینهای کشاورزی، ماشینهای نساجی، ماشین‌سازی عمومی
۱۰...۲۵	۲۰۰۰...۶۹۰۰					
 <p>تسممهای دندانه‌دار DIN ۷۷۲۱, ISO ۵۲۹۶</p>	<table border="1"> <tr> <td>۰,۷...۵,۰</td> <td>۱۰۰...۳۶۲۰</td> </tr> </table> <p>DIN ISO ۵۲۹۴</p>	۰,۷...۵,۰	۱۰۰...۳۶۲۰	40...80	0,۵...۹۰۰	بازده $\eta_{max} \leq 0,98$ ، حرکت سنکرون و بدون لغزش، نیروی کششی اولیه کمتر و در نتیجه اعمال بار کمتر به یاتاقان‌ها، سیستم‌های محركه طریف و دقیق و ماشینهای اداری، در خودروهای باری، سیستم محركه اسپیندل CNC
۰,۷...۵,۰	۱۰۰...۳۶۲۰					

۳- توان قابل انتقال توسط هر تسمه

۲- طول تسمه

۱- ارتفاع تسمه (صفحات ۲۵۶، ۲۵۵)

## سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای

### سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای


 	<b>تعداد دندانه</b> $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4$ <b>دور</b> $n_1, n_2, n_3, n_4$ <b>تعداد دندانه</b> $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4$ <b>دور</b> $n_1, n_2, n_3, n_4$ <b>دور اولین چرخ دنده</b> $n_a$ <b>دور آخرین چرخ دنده</b> $n_e$ <b>نسبت انتقال کل</b> $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot i_4$ <b>نسبت انتقال تکی</b> $i_1, i_2, i_3, i_4$	<b>چرخ دنده</b> <b>محرك</b> <b>چرخ دنده</b> <b>متتحرک</b> <b>نسبت انتقال کلی</b> $i = \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_6 \dots}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5 \dots}$ $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot i_4 \dots$
	$Z_1 = ?; n_1 = ?; Z_2 = 24; n_2 = 180/\text{min}; i = 10,4$ $n_z = \frac{n_1}{i} = \frac{180/\text{min}}{10,4} = 17,5/\text{min}$ $Z_1 = \frac{n_2 \cdot Z_2}{n_1} = \frac{450/\text{min} \cdot 24}{180/\text{min}} = 60$	<b>مثال:</b> $i = \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_6 \dots}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5 \dots}$ $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot i_4 \dots$

گشتاور دورانی چرخ دنده‌ها در صفحه ۳۷

### سیستم انتقال قدرت تسممه‌ای

 	<b>قطر</b> $d_1, d_2, d_3$ <b>دور</b> $n_1, n_2, n_3$ <b>قطر</b> $d_1, d_2, d_3$ <b>دور</b> $n_1, n_2, n_3$ <b>دور اولین پولی</b> $n_a$ <b>دور آخرین پولی</b> $n_e$ <b>نسبت انتقال کل</b> $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$ <b>نسبت انتقال تکی</b> $i_1, i_2, i_3, i_4 \dots$ <b>سرعت محیطی</b> $v, v_1, v_2$	<b>پولی (فلکه)</b> <b>محرك</b> <b>پولی</b> <b>متتحرک</b> <b>دور اولین پولی</b> <b>دور آخرین پولی</b> <b>نسبت انتقال کل</b> $i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_a}{n_e}$ <b>نسبت انتقال تکی</b> $i = \frac{d_2 \cdot d_4 \cdot d_6 \dots}{d_1 \cdot d_3 \cdot d_5 \dots}$ $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot i_4 \dots$
	$d_1 = ?; i = ?; d_1 = 24\text{ mm}; n_1 = 400/\text{min}; n_2 = 600/\text{min}$ $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{600/\text{min}}{400/\text{min}} = 1,5 = 1,5$ $d_1 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2} = \frac{600/\text{min} \cdot 24\text{ mm}}{400/\text{min}} = 36\text{ mm}$	<b>مثال:</b> $i = \frac{d_2 \cdot d_4 \cdot d_6 \dots}{d_1 \cdot d_3 \cdot d_5 \dots}$ $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot i_4 \dots$

### سیستم انتقال قدرت حلزونی



$z_1$	تعداد راه (یا نیخ) حلزون	فرمول انتقال
$n_1$	دور حلزون	$n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$
$z_2$	تعداد دندانه چرخ حلزون	نسبت انتقال
$n_2$	دور چرخ حلزون	$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$
$i$	نسبت انتقال	مثال:
$n_2 = ?; z_1 = 30; n_1 = 1500/\text{min}; i = 2.5$		
$n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{1500 / \text{min}}{2.5} = 600 / \text{min}$		

## سطوح کیفیت روغن‌های بنزینی در API بر اساس تکنولوژی ساخت

عرضه به بازار مصرف، سال ۲۰۱۰ کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال ۲۰۱۵، دارای مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون، پوشش دهی پیشر و محافظت در برابر رسوب گذاری بر روی قطعات و افزایش کارایی روغن موتور در دمای پایین بهبود یافته است. گریدهای سبک این روغن موتور صرفه‌جویی قابل ملاحظه از نظر کیفیت حفظ انرژی هستند. ILSAC SN دارای استاندارد CC~۴۰۰۰CC مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های با حجم انجین ۶۵۰	SN
عرضه به بازار مصرف، سال ۲۰۰۵ کاربرد در کلیه خودروهای مدرن تا سال ۲۰۱۰ دارای خاصیت پایداری خوب در برابر اکسیداسیون و سایش، محافظت بهتر در مقابل رسوب گذاری بر روی قطعات و کارایی بهتر روغن در دمای پایین. گریدهای سبک این روغن صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای را در مصرف سوخت فراهم می‌آورد. برخی روغن‌های CC~۲۸۰۰CC مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های با حجم انجین ۶۵۰	SM
در موتورهای بنزینی SAE برای آزمون درجه گرانوی API برای مصرف در خودروهای سال ۲۰۰۴ و قدیمی‌تر و طبق خط مش و قابلیت‌های موردنظر مدلر. CC~۴۰۰۰CC مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های با حجم انجین ۶۵۰	SL
برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال ۲۰۰۱ و قدیمی‌تر. CC~۲۰۰۰CC مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های با حجم انجین ۴۵۰	SJ
برای مصرف سوخت در خودروهای طراحی سال ۱۹۹۶ و قدیمی‌تر. CC~۴۵۰۰CC منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت‌های دارای فیلتر کاغذی از ۲۰۰	SH
دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی. SF برای مصرف در خودروهای سال ۱۹۹۳ و قدیمی‌تر، نسبت به CC~۲۰۰۰CC منسوخ شده و مناسب خودروها و موتور سیکلت‌های دارای فیلتر کاغذی از ۱۶۰	SG
اما دارای مواد ضد اکسیداسیون و ضد سائیدگی بیشتر برای مصرف در خودروهای طراحی سال ۱۹۹۳ و قدیمی‌تر. SE مشابه CC~۲۰۰۰CC منسوخ شده و مناسب موتور سیکلت‌های دارای فیلترهای فلزی از ۵۰	SF
دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال ۱۹۷۹ ساخته شده‌اند، توصیه نمی‌شود. SD مشابه منسوخ شده و توصیه نمی‌شود	SE
دارای مقدار بیشتری از مواد افزودنی، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۷۱ به بعد توصیه نمی‌شود. SC نسبت به منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود	SD
+ مواد ضررنگ و ساییدگی + پاک‌کنندگی، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۶۷ به بعد توصیه نمی‌شود. SB منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود	SC
+ مواد ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون، استفاده در خودروهای طراحی سال ۱۹۶۳ به بعد توصیه نمی‌شود. SA منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود	SB
روغن پایه بدون مواد افزودنی، استفاده در خودروهایی که پس از سال ۱۹۳۰ ساخته شده‌اند، توصیه نمی‌شود. SA منسوخ شده و اصلًاً توصیه نمی‌شود	SA

## طبقه‌بندی روغن جعبه‌دنده براساس کیفیت API

طبقه‌بندی API	ماهیت و مورد مصرف آن
GL-۱	روغنمعدنی خالص (پایه) که در خودروها کاربرد دارد
GL-۲	روغن دنده که روغن حیوانی یا گیاهی به آن اضافه می‌شود و دارای ماده افزودنی ضدساییدگی کاربرد آن در دنده‌های فرسوده می‌باشد.
GL-۳	دارای مقداری ماده افزودنی کاهش‌دهنده اثرات فشار کاربرد آن در وسایل حمل و نقل دستی و دنده فرمان
GL-۴	مواد افزودنی مناسب دنده‌ها و کاربرد آن در جعبه‌دنده‌های بسیاری از خودروها
GL-۵	مواد افزودنی مناسب دنده‌ها و کاربرد آن در دیفرانسیل‌ها و دنده‌های هیپوئید

## استانداردهای مایع هیدرولیک ترمز

	نقطه جوش خشک	نقطه جوش تر
DOT ۳	$20.5^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )	$140^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )
DOT ۴	$23^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )	$155^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )
DOT ۵	$26^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )	$180^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )
DOT ۵/۱	$270^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )	$190^{\circ}\text{C}$ ( $284^{\circ}\text{F}$ )

## معیارهای آلایندگی متورهای احتراقی

ردیف	تاریخ	CO	THC	NMHC	NO <sub>x</sub>	HC+NO <sub>x</sub>	PM	P
دیزل								
۱ یورو	۱۹۹۲ ژولای	۲/۷۲ (۳/۱۶)	—	—	—			—
۲ یورو	۱۹۹۶ ژانویه	۱/۰	—	—	—	۰/۷		—
۳ یورو	۲۰۰۰ ژانویه	۰/۸۴	—	—	۰/۵۰	۰/۵۶		—
۴ یورو	۲۰۰۵ ژانویه	۰/۵۰	—	—	۰/۲۵	۰/۳۰		—
۵ یورو	۲۰۰۹ ژانویه	۰/۵۰۰	—	—	۰/۱۸۰	۰/۲۳۰		—
۶ یورو	۲۰۱۴ ژانویه	۰/۵۰۰	—	—	۰/۰۸۰	۰/۱۷۰		—
Petrol (Gasoline)								
۱ یورو	۱۹۹۲ ژولای	۲/۷۲ (۳/۱۶)	—	—	—	۰/۹۷ (۱/۱۳)	—	—
۲ یورو	۱۹۹۶ ژانویه	۲/۲	—	—	—	۰/۵	—	—
۳ یورو	۲۰۰۰ ژانویه	۲/۳	۰/۲۰	—	۰/۱۵	—	—	—
۴ یورو	۲۰۰۵ ژانویه	۱/۰	۰/۱۰	—	۰/۰۸	—	—	—
۵ یورو	۲۰۰۹ سپتامبر	۱/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۶۸	۰/۰۶۰	—	۰/۰۰۰۸***	—
۶ یورو	۲۰۱۴ سپتامبر	۱/۰۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۶۸	۰/۰۶۰	—	۰/۰۰۰۸***	—

## روابط کاربردی تخصصی مربوط به ماشین‌های کشاورزی

کاربرد	عناصر	رابطه
تعیین بوکسوات	تعداد دور چرخ در حالی که وسیله پشت تراکتور در بیشترین عمق کار می‌کند تعداد دور چرخ در حالی که وسیله پشت تراکتور بالا است	$\frac{N - N_1}{N} \times 100 = \text{درصد بوکسوات}$
تنظیم طول علامت‌گذار (مارکر) در کارنده‌ها	A- فاصله وسط به وسط دو چرخ جلو تراکتور بر حسب سانتیمتر B- عرض دستگاه (فاصله بین اولین تا آخرین شیار باز کن بر حسب سانتیمتر) S- فاصله بین دو شیار باز کن مجاور بر حسب سانتیمتر - طول علامت‌گذار (فاصله بشقاب یا بیلچه مارکر تا اولین شیار باز کن کنار بر حسب سانتیمتر	$L_1 = \frac{B - A}{2} + S$
قدرت خروجی پمپ	P- قدرت خروجی پمپ بر حسب لسب بخار Q- دبی بر حسب لیتر بر ثانیه H- ارتفاع کلی بر حسب متر E- بازده پمپ	$P = \frac{Q \times H}{75 \times E}$
محاسبه دبی	Q- دبی بر حسب متر مکعب A- سطح مقطع بر حسب متر مربع V- سرعت متوسط بر حسب متر بر ثانیه	$V = \frac{Q}{A}$
ظرفیت مزرعه‌ای ماشین	C- ظرفیت مزرعه‌ای بر حسب هکتار در ساعت v- سرعت بر حسب کیلومتر در ساعت W- عرض کار ماشین بر حسب متر e- بازده مزرعه‌ای بر حسب درصد	$C = \frac{VWe}{10}$
محاسبه نسبت تراکم موتور	ε- نسبت تراکم V <sub>h</sub> - حجم مفید سیلندر V <sub>c</sub> - حجم اتاق احتراق	$\epsilon = \frac{V_h + V_c}{V_c}$
محاسبه توان کششی (مالبندی) تراکتور	F- نیرو به کیلو نیوتون V- سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت P- توان کششی بر حسب کیلو وات	$P = \frac{F \times V}{3/6}$
محاسبه استهلاک به روش خطی	D- استهلاک سالیانه P- قیمت اولیه ماشین L- عمر مفید ماشین S- ارزش اسقاطی	$D = \frac{P - S}{L}$
محاسبه سود سرمایه	I- سود سالیانه سرمایه - نرخ بهره P و S- مانند استهلاک خطی	$I = (\frac{P + S}{\gamma})i$

## روابط کاربردی تخصصی مربوط عملیات کارگاهی

انواع تیغه اره (از نظر اندازه دندانه)					
تعداد دندانه در یک اینچ (۲۵ میلی‌متر)				طول تیغه اره (به میلی‌متر)	
خیلی ظریف	ظریف	متوسط	درشت		اندازه دندانه
۳۲	۲۴	۱۸		۲۵۰	کوتاه
۳۲	۲۴	۱۸	۱۴	۳۰۰	بلند
فلزات سخت فلزات شکننده	فولاد چدن	فولاد ساختمانی چدن خاکستری	مواد نرم		کاربرد

انواع سوهان (از نظر اندازه اسمس، علامت مشخصه، ظریف یا خشن بودن و تعداد آج در یک سانتی‌متر طول سوهان)

کاربرد	اندازه اسمی سوهان (mm)										عمر متوسط مشخصه	ظریف یا خشن بودن سوهان	
	۴۵۰	۳۷۵	۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰				
	تعداد آج در یک سانتی‌متر از طول سوهان												
فلزات نرم، پلاستیک‌ها	۴/۵	۵	۵/۶	۶/۳	۷/۱	۸	۹	۱۰		۰	خیلی خشن		
شکل‌دادن فلزات و پلیسه گیری قطعات ریخته گری			۸	۹	۱۰	۱۱/۵	۱۲/۵	۱۴	۱۶	۱	خشن		
فلزات سخت وصاف‌کردن سطح			۱۲/۵	۱۴	۱۶	۸۱	۲۰	۲۲/۴	۲۵	۲	متوسط		
پرداخت فلزات سخت	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲/۴	۵۲	۲۸	۱۳/۵	۳۵/۵	۳	ظریف		
سوهان کاری دقیق و پرداخت ظریف			۲۵	۲۸	۳۱/۵	۳۵/۵	۴۰	۴۵	۵۰	۴	خیلی ظریف		

### انتخاب مته (براساس جنس قطعه کار)

#### DIN ۱۴۱۴-۱ طبقه ها از جنس فولاد تندر (HSS)

نوع	کاربرد	زاویه مارپیچ <sup>(۲)</sup>	زاویه رأس <sup>(۳)</sup>
N	کاربرد عمومی برای مواد تا $R_m \approx 1000 \text{ N/mm}^2$ مثلاً فولادهای سازه‌ای، کربوره و بهسازی	۳۰°...۴۰°	۱۱۸°
H	سوراخ کاری فلزات غیرآهنی ترد و براده کوتاه CuZn و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای PMMA (پلکسی گلاس)	۱۳°...۱۹°	۱۱۸°
W	سوراخ کاری فلزات غیرآهنی نرم و براده بلند PA, Cu, Mg و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای PVC (پلی آمید)	۴۰°...۴۷°	۱۳۰°

۱) گروه کاربرد ابزار برای ابزارهای HSS طبق DIN ۱۸۳۵

۲) وابسته به قطر مته و گام

۳) طرح معمولی

## چگونگی رفع انسداد قطره چکان‌ها

نوع انسداد	اهمیت	مواد مورد استفاده	اندازه(دز)	نوع تزریق	شست و شو	طول دوره شست و شو	زمان و موقع شست و شو
رسوبات کربنات کلسیم بر حسب اهمیت آن در آب آبیاری	ضعیف ۱۰۰ میلی گرم در هر لیتر	اسید قوی	%/۲	پمپ با اندازه مشخص	نیم ساعت	نیم ساعت	۲ تا ۳ بار در هر فصل
رسوبات کربنات کلسیم بر حسب اهمیت آن در آب آبیاری	متوسط ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم در هر لیتر	اسید قوی	%/۵	پمپ با اندازه مشخص	نیم ساعت	نیم ساعت	یک بار در هر ۱۵ روز
باکتری و آهن	قوی ۲۰۰ میلی گرم در هر لیتر	علاوه آب ژاول	%/۱	پمپ با اندازه حجم و حجم مشخص	نیم ساعت در شروع آبیاری	نیم ساعت در	حسب اهمیت یک بار در هفتاه یا بیشتر
باکتری و آهن	حضور ضعیف	آب ژاول	p.p.m ۲/۱	پمپ با اندازه مشخص	در خالل یک نوبت آبیاری	در خالل یک	هفته‌ای یک بار
باکتری و آهن	حضور قوی و مهم	آب ژاول به علاوه اسید با معادل ۶ Ph	۵ p.p.m	پمپ با اندازه حجم و حجم مشخص			به طور مستمر
جلیک‌ها	حضور جلبک در قسمت خروجی قطره چکانها	آب ژاول	۱ p.p.m	پمپ با اندازه مشخص	در خالل یک نوبت آبیاری	در خالل یک	هفته‌ای یک بار

جدول ۱-۱۲- دامنه سرعت‌های کار ادوات کشاورزی

نام دستگاه	سرعت کار km/hr
گاوآهن برگردان	۵-۹
چنگه بشقابی	۶-۱۰
چنگه فنری یا دندانه میخی	۶-۱۲
پنجه خاک ورزی (کولتیبیاتور مزعمای)	۶-۹
ردیف کار با کودپاش	۷-۱۰
غله کار با کودپاش	۵-۱۰
کوادافشان	۷-۱۰
سیب زمینی کار	۹-۱۲
پنجه ردیفی	۳-۹
پنجه دور	۹-۱۰
سم پاش	۷-۱۰
کودکار	۶-۹
کودپاش	۶-۱۰
درو ساقه ساز	۵-۹
جارو (ریک)	۶-۹
مکعب بند	۵-۱۰
استوانه بند	۵-۱۹
خردکن علوفه (چاپر)	۶-۱۰
کمباین (چین کوب غلات)	۳-۸
ذرت چین	۳-۶
ردیف ساز	۶-۱۰
کمباین سیب زمینی	۳-۶
پنبه چین	۳-۵
ساقه خردکن دور، دروگر	۶-۱۰

برخی از ویژگی‌های تراکتورها

اطرفت لستر	مدل توکنتر	روزن ھیدرولیک	روغن موتور	رالیاتور	سوخت	جلو	عقب	کشاورزی	جایه جایی	تیران	(اسب بخار)	فسار مجاز لاد لاستیک بر حسب پار			
												دود—ھوا	فیلر سوپاپ (mm)	دود	
												جذب	جذب عقب	جذب جلو	
۱۷	۱۸	۱۸	۱۸	۱۹	۱۲۶	۱۱	۱۹	۰/۳۵—۰/۴۸	۹۷	۹۰	۱۱	۱۹	۰/۳۵—۰/۴۸	۱۸	۱۸
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۲۱	۱۱	۱۰	۰/۳۷—۰/۴۸	۷۰	۶۰	۱۱	۱۹	۰/۳۷—۰/۴۸	۲۰	۲۰
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۱۱۵	۱۱	۱۰	۰/۳۰	۱۰	۹	۱۰	۲۰	۰/۳۰	۲۰	۲۰
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۱۴	۱۱	۷	۰/۳۰	۷۰	۶۰	۱۱	۲۰	۰/۳۰	۷۰	۷۰
۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۳	۱۱	۷	۰/۲۰—۰/۴۸	۱۱۳—۱۱۴	۱۰	۱۱	۲۰	۰/۲۰—۰/۴۸	۱۱۴	۱۱۴
—	—	—	—	—	۱۱۴	۱۱	۷	—	۱۱۴	۱۰	۱۱	۲۰	—	۱۱۴	۱۱۴
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۱۵	۱۱	۷	۰/۳۰	۱۱۵	۱۰	۱۱	۲۰	۰/۳۰	۱۱۵	۱۱۵
۰/۴۰—۰/۴۸	۰/۴۰—۰/۴۸	۰/۴۰—۰/۴۸	۰/۴۰—۰/۴۸	۰/۴۰—۰/۴۸	۱۱۶	۱۱	۷	۰/۴۰—۰/۴۸	۱۱۶	۱۰	۱۱	۲۰	۰/۴۰—۰/۴۸	۱۱۶	۱۱۶
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۱۷	۱۱	۷	۰/۴۰—۰/۴۸	۱۱۷	۱۰	۱۱	۲۰	۰/۴۰—۰/۴۸	۱۱۷	۱۱۷

## جدول عیب‌یابی تراکتور

۲- موتور یکنواخت کار نمی کند.

رفع عیب	علت
عیب را برطرف و سپس هواگیری کنید. مخزن سوخت را تخلیه و سپس سوخت‌گیری کنید. لوله‌ها را از نظر گرفتنگی بررسی و در صورت لزوم عیب آنها را برطرف کنید.	در مجاری سوخت هوا نفوذ کرده است. سوخت کشیف است یا گرفتگی کمی در لوله‌های انتقال سوخت ایجاد شده است.

۳- دود موتور سیاه است.

رفع عیب	علت
از متخصص برای رفع عیب کمک بگیرید. نوع گازوئیل را عوض کنید یا مخزن سوخت را تخلیه و دوباره سوخت‌گیری کنید. صفی هوا را تمیز کنید.	انژکتور یا پمپ انژکتور تنظیم نیست. گازوئیل کیفیت لازم را ندارد. صفی هوا گرفته است یا نیاز به سرویس دارد.

۱- موتور روشن نمی‌شود یا دیر روشن می‌شود.

(با فرض درست کارکردن سیستم راهاندازی)

رفع عیب	علت
سوخت‌گیری و سپس هواگیری کنید. شیر مخزن را باز و هوایگیری کنید. عیب را برطرف و هوایگیری کنید. صفی سوخت را تعویض کنید. از تجهیزاتی که مخصوص روشن کردن موتور در هوای سرد است استفاده کنید.	مخزن سوخت خالی است. شیر مخزن سوخت بسته است. هوای در مجاری سوخت نفوذ کرده است. صفی سوخت گرفته است. موتور به اندازه کافی گرم نمی‌شود.

#### ۴- دود موتور سفید است.

رفع عیب	علت
<p>پرده جلوی رادیاتور را بکشید و دور موتور را بالا ببرید.</p> <p>آن را تعویض کنید.</p> <p>گازوئیل را تعویض و دستگاه سوخت را هواگیری کنید.</p> <p>به کمک متخصص پمپ انژکتور را تنظیم کنید.</p>	<p>موتور خیلی سرد است.</p> <p>ترموستات خراب است.</p> <p>گازوئیل با آب مخلوط شده است.</p> <p>پمپ انژکتور تنظیم نیست.</p>

#### ۵- موتور ناگهان خاموش می شود.

رفع عیب	علت
<p>سوختگیری و سپس هواگیری کنید.</p> <p>سوراخ درپوش مخزن را تمیز و باز کنید.</p> <p>رفع عیب و هواگیری کنید.</p> <p>صف یهای سوخت را عوض کنید.</p>	<p>سوخت تمام شده است.</p> <p>سوراخ ورود هوا به مخزن سوخت گرفته شده است.</p> <p>هوا به سیستم سوخت رسانی وارد می شود.</p> <p>صفای های سوخت گرفته است.</p>

#### ۶- موتور زیاد داغ می کند.

رفع عیب	علت
<p>درپوش رادیاتور را عوض کنید.</p> <p>رفع عیب کنید.</p> <p>ترموستات را عوض کنید.</p> <p>نشستی را برطرف و آب اضافه کنید.</p> <p>تسممه پروانه را میزان کنید.</p> <p>پرده جلوی رادیاتور را باز کنید.</p> <p>شبکه رادیاتور را تمیز کنید.</p> <p>به اندازه کافی روغن بربزید.</p> <p>ترمزها را تنظیم کنید.</p> <p>رسوبات را برطرف کنید.</p> <p>بار را کم کرده یا از دندۀ سنگین استفاده کنید.</p>	<p>درپوش رادیاتور خراب است.</p> <p>لوله های رادیاتور گرفته است.</p> <p>ترموستات خراب است.</p> <p>آب رادیاتور کم است.</p> <p>شل است.</p> <p>بسه است.</p> <p>شبکه خارجی رادیاتور کثیف است.</p> <p>روغن سیستم روغن کاری کم است.</p> <p>ترمزها تنظیم نیستند.</p> <p>مجاری موتور با رسوب گرفته شده است.</p> <p>بار موتور بیش از حد زیاد است.</p>

## ۷- فشار روغن در مجاری کم است.

رفع عیب	علت
روغن را تخلیه و روغن مناسب به کار ببرید. نشستی لوله‌ها برطرف کنید. درجه فشار روغن را عوض کنید.	روغن مناسب نیست. نشستی در لوله‌ها وجود دارد. درجه خراب است.

## ۸- توان موتور (کشش موتور) کم شده است.

رفع عیب	علت
هواکش را تمیز یا تعویض کنید. گرفتگی لوله‌های سوخت رسانی را برطرف کنید. رفع عیب و سپس هواگیری کنید. کلاچ را تنظیم کنید. با رعایت احتیاط صفحه کلاچ را با بنزین بشویید.	صافی هوا کثیف شده یا گرفته است. در لوله‌های سوخت رسانی گرفتگی وجود دارد. هوای در مجازی سوخت نفوذ کرده است. تنظیم نیست. صفحه کلاچ به روغن آغشته شده است.

## ۹- استارتر، موتور را نمی تواند بچرخاند.

رفع عیب	علت
بسته‌های باتری را محکم کنید. باتری را سرویس و سپس شارژ کنید. دنده را به کمک متخصص عوض کنید. روغن را تخلیه و سپس از روغن مناسب استفاده کنید. ذغال‌های استارتر را عوض کنید.	بسته‌های باتری شل بسته شده‌اند. باتری ضعیف است. دندۀ استارتر بیش از حد فرسوده است. روغن غلیظ در موتور ریخته شده است. ذغال استارتر خورده شده است.

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن های برگرداندار

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
عرض کار را تنظیم کنید شاسی را تعمیر کنید. ساق خیش را تعمیر کنید تیغه ها را تعویض کنید آچار کشی کنید.	تنظیم نبودن گاو آهن پیچیدگی شاسی پیچیدگی ساق خیش غیر یکنواختی تیغه ها شل بودن پیچ تیغه ها	عرض کار خیش ها یکنواخت نیست
گاو آهن را تراز طولی کنید.	تراز نبودن گاو آهن	گاو آهن روی نوک تیغه حرکت می کند
عرض کار را تنظیم کنید فاصله چرخهای تراکتور را کنترل کنید	تنظیم نبودن گاو آهن در جهت عرضی	شخم مرزدار شده است
تراز طولی و عرضی کنید.	تراز نبودن گاو آهن	عمق خیش ها یکسان نیست
تیغه ها را تعویض کنید خیش ها را تمیز کنید یا روطوبت خاک زیاد است تراکتور را سنتگین کنید با دندنه سنتگین تر حرکت کنید	تیغه ها فرسوده شده خیش ها خاک چسبی دارند تراکتور سبک است سرعت تراکتور زیاد است	مقاومت کششی گاو آهن زیاد است (تراکتور زیاد گاز می خورد)
خیش ها را تمیز کنید کلش برگردان نصب کنید	خیش ها خاک چسبی دارد کلش برگردان ضمیمه نشده است	بقایای گیاهی در شخم نمایان است
زمین قبل از شخم آماده شود از پین استاندارد استفاده شود	زمین سنگلاخی یا سخت است پین برشی استاندارد نیست	سیستم ایمنی زود عمل می کند
فشار پمپ را بررسی کنید روغن را تنظیم کنید	پمپ فشار کامل تولید نمی کند روغن هیدرولیک کم است	گاو آهن به کندي بلند می شود

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن‌های بشقابی

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
گاوآهن تنظیم شود بشقاب‌ها تیز شود	تنظیم نبودن گاوآهن کندی لبه بشقاب‌ها	گاوآهن به کندی در خاک نفوذ می‌کند
طبق دستورالعمل اقدام کنید وضعیت عرضی چرخ تنظیم شود	تنظیم نبودن چرخ عقب تراکتور تنظیم نبودن چرخ عقب گاوآهن	گاوآهن انحراف مسیر می‌یابد
زاویه برش را تنظیم کنید	زاویه برش تنظیم نیست	عمق شخم یکنواخت نیست
بشقابها تعویض شوند کمک برگردان تنظیم شود	فرسودگی بشقابها تنظیم نبودن کمک برگردان	بشقابهای گاوآهن تمیز نمی‌شوند
تراز و تنظیم گاوآهن و تراکتور انجام شود	گاوآهن یا چرخ‌های تراکتور تنظیم نیست	گاوآهن به سختی کشیده می‌شود
بشقاب‌ها را تمیز کنید کمک برگردان را تنظیم کنید گاوآهن را تراز کنید	بشقاب‌ها خاک چسبی دارد تنظیم نبودن کمک برگردان گاوآهن تراز نیست	بقایای گیاهی در شخم نمایان است

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآنهای قلمی و پنجه‌های خاک‌ورزی

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
تراز طولی و عرضی کنید	تراز نبودن دستگاه	نفوذ گاوآهن در جهت طول و عرض یکنواخت نیست
عمق کار را کم کنید از تیغه مناسب استفاده کنید	عمق کار زیاد عدم تطبیق تیغه با نوع کار	قدرت مورد نیاز برای کشیدن گاوآهن زیاد است
تراز طولی و عرضی کنید	تراز نبودن دستگاه	گاوآهن نوسانات جانبی دارد
آرایش شاخه‌ها را تنظیم کنید فاصله شاخه‌ها را زیاد کنید قلی از شخم زمین را دیسک بزنید	آرایش نا مناسب شاخه‌ها فاصله کم شاخه‌ها بقایای گیاهی زیاد است	گرفتگی گاوآهن با بقایای گیاهی

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن های زیرشکن

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
تراز طولی و عرضی کنید	تراز نبودن دستگاه	عمق کار شاخه ها یکسان نیست
از تیغه مناسب استفاده کنید	تیغه ها فرسوده هستند	گاو آهن در خاک نفوذ نمی کند

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در گاوآهن های دوار

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
محور را بررسی کنید کلاچ را تنظیم کنید مانع را برطرف کنید	در محور انتقال نیرو نقص وجود دارد کلاچ اینمنی تنظیم نیست در محور مانعی گیر کرده است	محور تیغه ها دوران نمی کند
تیغه ها را مجددا بررسی کنید	تیغه ها الگوی مارپیچی ندارند	دستگاه لرزش دارد
- روغن جعبه دنده را تنظیم کنید	یکی از قطعات شکسته است روغن جعبه دنده کم است	سر و صدای دستگاه زیاد است
دستگاه را تراز کنید	دستگاه تراز نیست	گاو آهن به یک سمت کشیده می شود
تیغه را سفت کنید سرعت دور را کم کنید	تیغه ها شل بسته شده است مانعی در خاک وجود دارد	تیغه ها می شکنند

## شرح نواقص، علت و طریقه رفع آنها در دیسک ها

طریقه رفع نواقص	علت نواقص	شرح نواقص
زاویه برش را کم کنید دستگاه را سنجگن کنید	زاویه برش زیاد است دستگاه سبک است	عمق کار کم است
عمق را کم کنید شخم را به تأخیر بیاندازید گل پاک کن ها را تنظیم کنید	عمق کار زیاد است روطوبت خاک زیاد است گل پاک کن ها تنظیم نیست	بین بشقاب ها گل می گیرد
باتاقان ها را بررسی کنید آجارت کشی کنید	محور بشقاب ها در باتاقان نمی چرخد مهله سر محور محکم نیست	بشقاب ها حین کار صدا می کند
دیسک را تراز و تنظیم کنید	دیسک تنظیم و تراز نیست	عمق خاک ورزی یکسان نیست

### مقدار بذر در هکتار برای کاشت با خطی کار

نام محصول	مقدار بذر در هکتار (کیلوگرم)	فاصله خطوط (سانتی متر)	فاصله بذور (سانتی متر)	عمق کاشت (سانتی متر)	زمان کاشت
گندم	۱۲۰-۱۸۰ پاییز ۱۴۰-۲۰۰ بهار	۱۵-۲۰	۵-۷	۴-۷	اول بهار اوایل پاییز
جو	۱۰۰-۱۴۰	۱۵-۲۰	۵-۷	۴-۷	اول بهار اوایل پاییز
یونجه	۲۵-۳۰	۱۵-۲۰	-	۴-۷	اول بهار بعد از سرمای زمستانه پاییز در مناطق گرمسیر


## فصل ۳

### نقشه‌کشی و زبان فنی

DIN	آلمان	AS	استرالیا	ISIRI	ایران
ASA	آمریکا	BS	انگلستان	UNI	ایتالیا
FN	فرانسه	Gost	روسیه	CAS	چین
				CSA	کانادا

ضمانت استانداردهای ISO در مورد نقشه‌گشی (و نیز در موارد دیگر) با یک شماره منتشر می‌شوند. برای نمونه به چند مورد توجه کنید (که پس از انتشار تا زمانی که منسوبه اعلام نشوند اعتبار خواهد داشت). برای نمونه:

ISO - ۱۲۸	اصل نقشه‌گشی
ISO - ۱۲۹	اندازه‌گذاری
ISO - ۲۰۶	تولرانس‌های ابعادی
ISO - ۱۱۰۱	تولرانس‌های هندسی
ISO - ۲۷۶۸	تولرانس‌های هندسی



$$A_{\text{total}} = 1 \text{m}^2 = 1000000 \text{mm}^2$$

$$\frac{a}{b} = \sqrt{2}$$

## اندازه کاغذهای نقشه کشی بر حسب میلی متر

A <sub>۰</sub>	۱۱۸۹×۸۴۱	A <sub>۲</sub>	۴۲۰×۲۹۷
A <sub>۱</sub>	۸۴۱×۵۹۴	A <sub>۳</sub>	۲۹۷×۲۱۰
A <sub>۲</sub>	۵۹۴×۴۲۰	A <sub>۴</sub>	۲۱۰×۱۴۸


این جدول، گروههای خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می‌دهد.

مناسب برای کاغذ	پهنهای خط اصلی	d'' خط نازک	d' خط متوسط	d خط اصلی	گروه
خیلی بزرگ	██████████	۱	۱/۴	۲	۱
A <sub>۰</sub>	██████████	۰/۷	۱	۱/۴	۲
A <sub>۱</sub>	██████████	۰/۵	۰/۷	۱	۳
A <sub>۰</sub> , A <sub>۱</sub>	██████████	۰/۳۵	۰/۵	۰/۷	۴
A <sub>۰</sub> , A <sub>۱</sub> , A <sub>۲</sub> , A <sub>۳</sub>	██████████	۰/۲۵	۰/۳۵	۰/۵	۵
A <sub>۲</sub> , A <sub>۳</sub> , A <sub>۴</sub>	██████████	۰/۱۸	۰/۲۵	۰/۳۵	۶
A <sub>۳</sub> , A <sub>۴</sub>	———	۰/۱۳	۰/۱۸	۰/۲۵	۷


## تعیین مقیاس نقشه

گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می‌کند. برای تعیین مقیاس نقشه‌ای که دارای اندازه‌گذاری است باید یکی از اندازه‌های طولی (ترجیحاً یکی از اندازه‌های بزرگ‌تر) را با خطکش اندازه‌گیری کرد و آن را برابر عدد اندازه‌ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می‌توان بقیه طول‌هایی که اندازه‌گذاری نشده‌اند را نیز تعیین کرد.

در نقشه داده شده، طول قطعه ۴۲ میلی‌متر اندازه‌گیری شده است. بنابراین مقیاس نقشه  $\frac{۰}{۷۵}$  یا



$\frac{۴۲}{۵۶}$  است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه‌گذاری نشده است با خطکش ۱۸ میلی‌متر اندازه‌گیری شد که در واقع ۲۴ میلی‌متر است.  $\frac{۱۸}{۰/۷۵} = ۲۴$



خط مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره  
روش اول: به کمک دو گونیا

**۱** ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری  
قرار دهید که از نقطه A گذشته و بر دایره  
به صورت ظاهری مماس باشد.

**۲** گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

**۳** در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای  
اول را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از  
مرکز دایره بگذرد. در این حالت روی دایره یک  
خط نازک رسم کنید.

**۴** حال با مشخص شدن نقطه مماس، خط  
مماس را رسم کنید.




روش دوم: ترسیمی

**۱** خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

**۲** نقطه M وسط OA را پیدا کنید.

**۳** به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

**۴** نقطه N محل تقاطع دو دایره نقطه مماس  
است.



خط مماس دو دایره






**۱** ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار  
دهید که بر دایره به صورت ظاهری مماس  
باشد.


**۲** گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

**۳** در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای  
اول را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از  
مرکز دایره بگذرد. در این حالت روی دایره یک  
خط نازک رسم کنید.

**۴** برای دایره دوم نیز همین مرحله را تکرار  
کنید.

**۵** حال با مشخص شدن نقطه مماس، خط  
مماس را رسم کنید.







مماس بین دو خط متقاطع

- خطی موازی ضلع اول به فاصله  $R$  رسم کنید.

خطی موازی ضلع دوم به فاصله  $R$  رسم کنید. محل تقاطع این دو خط مرکز قوس مماس است.

- از مرکز مماس بر اضلاع عمود کنید تا نقاط مماس به دست آید.




مماس از یک نقطه بر دایره

- به مرکز  $A$  کمانی به شعاع  $R$  (شعاع معلوم مماس) رسم کنید.

به مرکز دایره کمانی به شعاع  $r+R$  (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این دو کمان ( $O$ ) مرکز قوس مماس است.

- از مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس  $M$  به دست آید.



## مماض بین خط و دایره



برای تعیین مرکز قوس مماض باید ابتدا توجه نمود که مماض در داخل دایره و یا خارج دایره و همین طور در کدام سمت خط قرار دارد. در صورتی که مماض داخل دایره باشد از  $r-R$  و اگر خارج دایره بود از  $r+R$  برای شعاع کمان استفاده کنید.

**۱** خطی موازی خط به فاصله  $R$  رسم کنید (بالای خط).

**۲** کمانی به شعاع  $r+R$  (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماض) رسم کنید. محل تقاطع این خط و کمان، مرکز قوس مماض است.

**۳** از مرکز مماض بر خط عمود کنید تا نقطه مماض روی خط به دست آید.

**۴** از مرکز مماض خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماض روی دایره نیز به دست آید.



## مماض بین دو دایره (مماض خارج)


در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز دایره مجموع دو شعاع است. دایره‌های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع  $r_1+R$  (شعاع دایره اول به علاوه شعاع معلوم مماض) رسم کنید.

کمانی به شعاع  $r_2+R$  (شعاع دایره دوم به علاوه شعاع معلوم مماض) رسم کنید.

از مرکز مماض، خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره دوم رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره نیز به دست آید.



## مماض بین دو دایره (مماض داخل)

در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز دایره تفاضل شعاع مماض با شعاع دایره است.


دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

از مرکز دایره اول کمانی به شعاع  $R-r_1$  (شعاع مماض منهای دایره اول) رسم کنید.

از مرکز دایره دوم کمانی به شعاع  $R-r_2$  (شعاع مماض منهای دایره دوم) رسم کنید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره اول رسم کرده و امتداد دهید تا نقطه مماض روی این دایره باشد.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره دوم رسم کرده و امتداد دهید تا نقطه مماض روی این دایره نیز به دست آید.



## مماض محدب مقعر (مماض ترکیبی)


در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز یکی از دایره ها مجموع دو شعاع است و با دایره دیگر تفاضل شعاع مماض با شعاع دایره است.

دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع  $r_1+R$  (شعاع دایره ای که خارج از قوس مماض قرار دارد به علاوه شعاع معلوم قوس مماض) رسم کنید.

کمانی به شعاع  $R-r_2$  (شعاع مماض منهای شعاع دایره ای که داخل قوس مماض قرار دارد) رسم کنید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره به دست آید.












از مرکز مماض خطی به مرکز دایره دوم رسم کرده و امتداد دهید تا نقطه مماض روی این دایره نیز به دست آید.


## رسم نما (در روش‌های مختلف)

رسم نما از قطعات در دو روش فرجه اول و فرجه سوم انجام می‌شود. فرجه اول را با علامت‌های E یا  مشخص می‌کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می‌شود.


در فرجه سوم که با A یا  مشخص می‌شود، نمای از بالا در بالای نمای رو به رو و دید از راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می‌شود.




## أنواع تصوير مجسم




## زاويه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی




- روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
- مرحله ۱- ترسیم خطوط محور
  - مرحله ۲- ترسیم خطوط موازی با محورها به فاصله شعاع دایره از مرکز به طوری که یک متوازی الاضلاع تشکیل شود.
  - مرحله ۳- ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازی الاضلاع به محل تقاطع محورها با اضلاع
  - مرحله ۴- ترسیم قوس‌های بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازی الاضلاع
  - مرحله ۵- ترسیم قوس‌های کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمی از گوشۀها





#### ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک







روش ترسیم دایره به روش نقطه‌یابی در تصویر مجسم



## اصول و قواعد بوش براساس استاندارد ISO

اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:  
هاشور با خط نازک رسم می‌شود. فاصله هاشورها بین ۲ تا ۳ میلی‌متر در کاغذهای A<sup>۴</sup> و A<sup>۳</sup> مناسب است.  
زاویه هاشورها معمولاً ۴۵ درجه است. هاشور به خطچین تکیه نمی‌کند. هاشور می‌تواند گاهی به خط محور یا خط نازک متکی شود.  
هاشور از روی خط اصلی نمی‌گذرد. در داخل هاشور می‌توان اندازه‌گذاری کرد (در محل نوشتن عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود).  
هاشور در سطوح بزرگ می‌تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می‌توان به جای هاشور سطح را سیاه کرد.  
قطعات کنار یکدیگر در برش را می‌توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده عمومی است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.






فولاد - فلزات سخت - چدن




بتن



غیر فلزات به استثنای آنها که در جدول هست و همچنین برخی فلزات نرم مثل روی و سرب



بتن مسلح




شیشه و سایر اجسام شفاف



آجر




چوب در جهت الیاف




ماييعات



چوب در مقطع



آجر نسوز - آجر ضد اسید



شن و ماسه



خاک

در نقشه هیچ اندازه ای نباید تکرار شود.

نقشه باید کاملاً اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.

واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود. اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع نکنند.

فلاش اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.

اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.


اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

### اندازه گذاری طولی

این اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی و مورب است.

در اندازه های افقی عدد اندازه و سط خط اندازه و بالای آن نوشته می شود.


در اندازه های عمودی عدد اندازه و سمت خط اندازه و سمت چپ آن (از پایین به بالا) نوشته می شود.



### اندازه گذاری طول کمان، طول و تر و زاویه رأس کمان

در اندازه گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و یا بالای آن یک کمان گذاشته می شود.


اگر زاویه رأس کمان بیشتر از ۹۰ درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.



## اندازه‌گذاری بخ‌ها


پخ‌های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می‌شود.

پخ‌های غیر ۴۵ درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می‌شوند.




## اندازه کوتاه شده

اگر طول قطعه‌ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می‌توان آن را با خط شکسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.




## اندازه‌گذاری زنجیره‌ای

در این روش تمام اندازه‌ها به صورت ردیفی روی یک خط اندازه مشترک داده می‌شود. انتهای یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.




## اندازه‌گذاری پله‌ای

در این روش اندازه‌ها نسبت به یک سطح مبنای گذاشته می‌شوند. فاصله بین خطوط اندازه ۷ میلی‌متر است.




## اندازه‌گذاری مختصاتی

در این روش اندازه‌ها نسبت به یک نقطه مشترک (نقطه صفر یا نقطه مبنای) گذاشته می‌شوند.



## اندازه‌گذاری جدولی

برای اندازه‌گذاری موقعیت سوراخ‌ها زمانی که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده می‌شود. در جدول علاوه بر موقعیت مرکز سوراخ می‌توان قطر، عمق و دیگر مشخصات سوراخ را نیز قید کرد.



## علام و نشانه‌ها

علام و نشانه‌هایی که در اندازه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند از:  
 φ (فی): قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می‌شود.

R: همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R گذاشته می‌شود.

S: قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف (Sphere) است آورده شود.

° (علامت درجه): در اندازه‌گذاری زاویه باید حتماً علامت درجه و در صورت نیز علامت دقیقه و ثانیه درج شود.

□ (مربع): اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه علامت مربع درج می‌شود.  
 (کمان): در اندازه‌گذاری طول کمان قبل یا بالای عدد اندازه کمان گذاشته می‌شود.


SW: آچارخور را با حروف SW نمایش می‌دهند.

t: ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می‌دهند.

( ): اندازه‌های کمکی داخل پرانتز نوشته می‌شود.

.—: زیر اعداد اندازه‌هایی که با مقیاس نمی‌خواند خط کشیده می‌شود.

[]: اندازه خام و پیش‌ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می‌دهند.




کادر گرد: اندازه‌های بازرسی و کنترل و اندازه‌هایی که با دقت خاصی توسط سفارش‌دهنده خواسته شده است در کادر گرد قرار می‌گیرد.

کادر چهارگوش: اندازه‌های دقیق تثویری در کادر چهارگوش قرار می‌گیرد.

◀: شبیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت که جهت آن باید مطابق با شبیب سطح باشد نشان می‌دهند.

→: میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت نوشته می‌شود. جهت این علامت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد.


به نقشه‌های زیر که علائم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.




## خط راهنما

خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می‌کند و اطلاعاتی را به آن نسبت می‌دهد.  
اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می‌شود.


اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می‌شود  
انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنما دیگر اشاره می‌کنند فلش یا نقطه توپر گذاشته نمی‌شود.



در اندازه‌های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می‌شود.




وقتی طول خط اندازه کمتر از  $10^{\circ}$  میلی‌متر باشد فلش بیرون ترسیم می‌شود. عدد اندازه نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می‌تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.  
در اندازه‌های پی‌درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده می‌شود. در این اندازه‌ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می‌توان با خط راهنمایی عدد اندازه را نمایش داد.



#### اندازه‌گذاری قطری و شعاعی

این اندازه‌ها شامل اندازه‌های قطر و شعاع دایره و کمان است.  
اندازه‌گذاری شعاع با حرف R و اندازه‌گذاری قطر با حرف  $\phi$  نشان داده می‌شود.  
خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.  
در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می‌توان آنها را در بیرون درج کرد.  
اندازه قطری را به صورت طولی نیز می‌توان ارائه کرد اما علامت  $\phi$  را نباید فراموش نمود.  
اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.  
در صورتی که مرکز دایره خارج از کادر و نقشه بوده و یا با نمایه‌ای دیگر تداخل داشته باشد می‌توان با شکستگی خط اندازه آن را کوتاه کرد.  
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر «کره» با حرف S نوشته شود.




## اندازه‌گذاری زاویه‌ای

خط رابط اندازه در امتداد اضلاع زاویه ترسیم می‌شود.

خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.

بعد از عدد اندازه علامت درجه گذاشته می‌شود.

جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.



## اندازه سوراخ


اطلاعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می‌توان با یک اندازه نشان داد.

عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می‌شود ( $\phi 12 / 20$ ).

گام سوراخ با یک ضریب از اندازه اسمی سوراخ جدا می‌شود ( $M10 \times 1/5$ ).

طول رزو و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می‌شوند


( $M14 \times 18 / 23$ ).



سوراخ‌های پله‌دار زیر هم نوشته می‌شوند. اندازه بزرگ‌تر اول نوشته شده و

عمق پله با حرف U مشخص می‌شود .  
 $(\phi 20 \times 7U) / \phi 12/20$



در سوراخ‌های خزینه‌دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتداء نوشته می‌شود .  
 $(\phi 20 \times 90^\circ) / (\phi 10)$




#### اندازه‌گذاری عناصر تکراری

در اندازه‌گذاری عناصر و سوراخ‌های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها ذکر کرد.

در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه‌گذاری می‌شود (مثلاً فاصله ۲۰ در شکل زیر). تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می‌شود. می‌توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی قید کرد.



اندازه جای خار  
اندازه جای خار روی شفت و هاب.



## فصل ٤

# قوانين و دستور العمل ها

به منظور تأمین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث منجر به خدمات جانی و خسارت مالی در فعالیت های مرتبه با ماشین های کشاورزی، مقررات آیین نامه به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

### فصل اول: مقررات عمومی

- ماهه ۱- کلیه اشخاصی که از ماشین ها و ادوات کشاورزی استفاده می نمایند باید آموزش و مهارت لازم را دیده باشند.
- ماهه ۲- داشتن گواهینامه ویژه از مراجع ذیصلاح برای کار با ماشین های کشاورزی موتوری الزامی است.
- ماهه ۳- کلیه قسمت های ماشین های کشاورزی و ادوات آن باید قبل از هر گونه عملیات کشاورزی مورد بازدید قرار گیرد.
- ماهه ۴- کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو و مواد از قبیل تسمه فلکه، چرخ دنده و زنجیر و مارپیچ های انتقال مواد و امثال آها و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد حادثه برای کارگر و افراد داشته باشد باید دارای حفاظ مناسب و مؤثر باشد. ضمناً رعایت مقاد آیین نامه حفاظت در مقابل وسایل انتقال نیرو مصوب ۱۳۴۰/۴/۲۱ در این زمینه الزامی می باشد.
- ماهه ۵- قبل از انجام عملیات تعمیر، سرویس، نظافت، تنظیم، اتصال و جداسازی ادوات ماشین های کشاورزی باید آنها را به طور اطمینان بخشی متوقف و بی حرکت نمود.
- ماهه ۶- در ماشین ها و ادواتی که بعد از خاموش کردن ماشین محور چرخنده با سایر اتصالات مدتی به حرکت خود ادامه می دهند باید تا توقف کامل دسترسی به قسمت های خطرناک آن امکان پذیر نباشد.
- ماهه ۷- عملیات بهره برداری، تعمیر، تنظیم و سرویس ماشین های کشاورزی و ادوات آن باید طبق دستور العمل شرکت سازنده و با رعایت اصول ایمنی و توسط اشخاص ماهر انجام گیرد.
- ماهه ۸- سوار شدن افراد بر روی ماشین ها و ادوات کشاورزی، غیر از محل های مجاز که توسط شرکت سازنده تعییه شده، ممنوع است.
- ماهه ۹- ماشین ها و ادوات کشاورزی را باید مطابق با کاربری و دستورالعمل های شرکت سازنده استفاده نمود.
- ماهه ۱۰- راننده ماشین کشاورزی مکلف است قبل از شروع به کار با ماشین، از عدم وجود افراد در داخل مخازن و محفظه و محدوده خطر اطمینان حاصل نماید.
- ماهه ۱۱- ماشین های کشاورزی باید به خاموش کننده های دستی مناسب مجهز گردد.
- ماهه ۱۲- راننده ماشین کشاورزی باید پس از اتمام کار نسبت به توقف کامل ماشین اطمینان حاصل نموده و سوییج آن را بردارد.
- ماهه ۱۳- عملیات کشاورزی در شب تپه ها و زمین های دارای اختلاف سطح باید با رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل شرکت سازنده صورت گیرد.
- ماهه ۱۴- عملیات کشاورزی در شب باید با رعایت اصول ایمنی و تأمین روشتابی مناسب انجام گردد.

- ماده ۱۵- هنگام کار با ماشین‌های کشاورزی و یا حمل و نقل آنها در نزدیکی خطوط انتقال نیروی برق، آب، گاز و نفت باید قوانین و مقررات مربوط به حریم انها رعایت گردد.
- ماده ۱۶- هنگام اتصال، تنظیم و جداسازی ادوات ماشین‌های کشاورزی که نیاز به روش بودن ماشین می‌باشد، رعایت اصول ایمنی و دستورالعمل‌های شرکت سازنده الزامی است.
- ماده ۱۷- هنگام تعمیر، تنظیم و سرویس، باید پایداری و ایستایی ادوات و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از تجهیزات ایمن و مناسب تأمین گردد.
- ماده ۱۸- قبل از ترک یا خاموش نمودن ماشین‌ها و ادوات کشاورزی آزاد کردن فشار هیدرولیک کلیه ادوات و متعلقات برای قرار گرفتن در پایین ترین حد و نزدیک ترین فاصله با سطح زمین الزامی است.
- ماده ۱۹- به منظور حفظ پایداری ماشین‌های کشاورزی در حالت اتصال ادوات سوارشونده، باید از وزنهای تعادلی مطابق با دستورالعمل‌های شرکت سازنده استفاده نمود.
- ماده ۲۰- استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار الزامی است.

## فصل دوم: مقررات اختصاصی

- ماده ۲۱- استفاده از سپر اصلی و حفاظ مخصوص در بالای محور توانده تراکتور الزامیست.
- ماده ۲۲- هنگام رانندگی تراکتور در جاده‌ها و معابر مجاز باید پدال‌های ترمز به یکدیگر قفل شوند.
- ماده ۲۳- اتصال ادوات کششی به تراکتور صرفاً باید با استفاده از پین‌های برشی استاندارد صورت گیرد.
- ماده ۲۴- هنگام کار خاکورزهای دوار از قرار گرفتن در منطقه خطر و پشت آن باید خودداری شود.
- ماده ۲۵- هنگام عملیات خاکورزی توسط گاوآهن‌های دوطرفه و در زمان تعویض خیش‌ها قرار گرفتن در محدوده چرخش خیش ممنوع است.
- ماده ۲۶- مدامی که ماشین کاشت در حال کار است باید دهانه مخزن بسته بوده و بررسی میزان بذر از طریق دریچه‌های مخصوص انجام گیرد و استفاده از دست برای این کار ممنوع است.
- ماده ۲۷- تمیز کردن علوفه و ضایعات جمع شده در مقابل شانه برش ماشین‌های دروغ شانه‌ای باید پس از توقف کامل دستگاه و خاموش نمودن آن انجام گیرد.
- ماده ۲۸- قرار گرفتن افراد در مقابل شانه برش ماشین دروغ تحت هر شرایطی، ممنوع می‌باشد.
- ماده ۲۹- ایستادن و تردد افراد در محدوده حرکت و فعالیت ماشین‌ها و ادوات کشاورزی در هنگام کار، ممنوع است.
- ماده ۳۰- هنگام تنظیم تیغه‌های برشی ماشین‌های خردکن، باید با استفاده از وسیله مناسبی از چرخش ناخواسته تیغه‌ها جلوگیری شود.
- ماده ۳۱- هنگام پربودن مخزن دانه کمباین باستی با سرعت مطمئن و مطابق با دستورالعمل‌های شرکت سازنده حرکت نمود.
- ماده ۳۲- هنگام برداشت محصول از تپه‌هایی با شیب تند باستی از کمباین‌های مجهز به سیستم ترازکننده خودکار استفاده شود.
- ماده ۳۳- قسمت‌هایی از ماشین که در ارتفاع کار می‌کنند باید به هنگام خاموش نمودن دستگاه بروی زمین قرار گیرد.
- ماده ۳۴- دهانه‌های ورودی و خروجی مواد اولیه با محصول در ماشین‌ها و ادوات کشاورزی باید

به نحوی باشد که ورود و درگیری اعضای بدن به محدوده خطر امکان پذیر نباشد.

- ماده ۳۵- کلیه قسمت‌هایی از ماشین و یا ادوات آن که در اثر کار کردن احتمال داغ شدن آنها وجود دارد باید مرتبًا بازدید و سرویس گردد تا از بروز آتش سوزی احتمالی جلوگیری به عمل آید.
- ماده ۳۶- بازوهای تاشو در ادوات کشاورزی باید به قفل کن مکانیکی تجهیز شوند تا از بازشدن آنها در زمان حمل و نقل جلوگیری نماید.

### فصل سوم: سایر مقررات

- ماده ۳۷- حرکت، بارگیری و تخلیه تریلر متصل به تراکتور باید مطابق با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی صورت پذیرد.
- ماده ۳۸- شیلنگ‌ها، لوله‌ها و اجزای تحت فشار هیدرولیک که برای اتصال به ادوات کشاورزی به کار می‌روند باید مرتبًا بازدید و به روش مطمئن و ایمن محافظت گردد.
- ماده ۳۹- ماشین‌های کشاورزی باید به بوق هشداردهنده عقب، آینه‌های بغل، چراغ گردن برای استفاده در شب و سایر تجهیزات هشداردهنده مجهز باشند.
- ماده ۴۰- دستگاه‌های شاخه بر موتوری باید دارای یک بند مهار (حمایل) قابل تنظیم برای استفاده کاربر باشد.
- ماده ۴۱- پین‌هایی که برای اتصال ماشین‌ها و ادوات کشاورزی استفاده می‌شوند باید مجهز به اشپیل و گیره ایمنی باشند.

شکل ۴۲- هرگونه اتصال مجوز توانده‌ی باید به سپر دوار محور مجهز باشد.

شکل ۴۳- برای کشش ادوات کشاورزی صرفاً استفاده از مالبند تراکتور مجاز است.

شکل ۴۴- تریلرهایی که به عنوان دنباله بند به تراکتور متصل می‌شوند باید به چراغ ترمز و عالم هشداردهنده مجهز باشند.

ماده ۴۵- در صورت عدم وجود کابین ایمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراکتور، باید ماشین به چهار چوب حفاظتی (رایس) مجهز باشد.

ماده ۴۶- رعایت وزن، ارتفاع و جوانب مجاز بار در تریلرهای الزامی است.

ماده ۴۷- میزان بار قابل حمل و همچنین ارتفاع بار مجاز باید روی بدن تریلر حک گردد.

ماده ۴۸- رانندگان ماشین‌های کشاورزی در هنگام کار باید از انجام امور ذیل، خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه، استراحت و هرگونه شوخی و اعمال غیرایمن که باعث عدم تمرکز می‌گردد، خودداری نمایند. ضمناً قبل از شروع به کار یا در حین کار، استفاده از داروهای خواب‌آور ممنوع است.

ماده ۴۹- تریلرهای مخصوص حمل بار که با تراکتور کشیده می‌شوند باید به پایه‌های نگهدارنده مناسب مجهز باشند.

ماده ۵۰- با عنایت به ماده ۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه دارندگان، تولیدکنندگان، فروشنده‌گان، عرصه‌کنندگان و بهره‌برداری کنندگان از ماشین‌های کشاورزی مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد ایمنی و حفاظتی در ماشین‌های مربوطه می‌باشند.

ماده ۵۱- به استناد ماده ۹۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جریان خسارات وارد می‌باشد.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۴ فصل و ۵۱ ماده تهیه و به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ به تصویب وزیر

## آین نامه حفاظت عمومی

### فصل اول: ساختمان

ماده ۱- ساختمان کارگاهها و کارخانه‌ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده ۲- برای هر کارگاه در کارگاه حداقل باید ۱۲ متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده به وسیله ماشین آلات یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای بالاتر از ارتفاع سه متر جزء فضای مزبور محسوب نمی‌شود.

ماده ۳- کف عمارت کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.

در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف کارگاه باشد.

ماده ۴- در محل‌هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می‌برند باید بدنه دیوار کارگاه تا یک متر و شصت سانتی‌متر ارتفاع از کف زمین قابل شستشو باشد.

ماده ۵- عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ۱۲۰ سانتی‌متر و پاگرددهای آن متناسب با عرض مزبور باشد. در مورد پلکان‌هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب شود و در مسیر پلکان نباید هیچ‌گونه مانع وجود داشته باشد.

ماده ۶- عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور و هوا داشته باشد.

ماده ۷- کارگاه‌هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می‌شود حتی امکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

### فصل دوم: روشنایی

ماده ۸- در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی (طبیعی یا مصنوعی) متناسب با نوع کار و محل تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از ناراحتی چشم حباب‌های مخصوصی نصب گردد.

ماده ۹- کلیه پنجره‌های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق‌ها تعییه شده و کلیه چراغ‌ها و حباب‌ها باید نظیف نگاه داشته شود.

### فصل سوم: تهویه و حرارت

ماده ۱۰- محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس نمایند. در مورد محل‌های کار پوشیده مقدار حداقل هوای لازم برای هر کارگر بر حسب نوع کار در هر ساعت ۳۰ الی ۵۰ متر مکعب می‌باشد.

ماده ۱۱- در کارگاه‌هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می‌شود باید مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و

خطری برای کارگران ایجاد ننماید.

ماده ۱۲- در کارگاههایی که تهويه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهويه مصنوعی استفاده شود.

ماده ۱۳- در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه‌ای که به خارج باز شوند به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان منتهی شوند.

ماده ۱۴- درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید به وسیله علایم و یا چراغ‌های مخصوصی از داخل مشخص باشد.

ماده ۱۵- در موارد زیر تعییه و نصب برق گیر الزامی است:

(الف) ساختمان‌هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می‌شود.  
(ب) تانک‌ها و مخازنی که بنزین و نفت و روغن و یا مواد قابل اشتعال دیگر در آنها نگهداری می‌شود.

(ج) کوره‌های مرتفع و دودکش‌های بلند.

ماده ۱۶- در نقاطی که مواد منجره و یا مواد سریع‌الاحتراق یا سریع‌الاشتعال وجود دارد استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید منع گردد.

ماده ۱۷- کلیه قسمت‌های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ‌دنده و امثال آن و همچنین قسمت‌هایی از ماشین‌ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.

ماده ۱۸- قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین‌ها باید به‌طور اطمینان بخشی آنها را متوقف ساخت.

## فصل ششم: وسایل الکتریکی

ماده ۱۹- وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده شود که خط برق زدگی و آتش‌سوزی وجود نداشته باشد.

ماده ۲۰- برای جلوگیری از ازدیاد سیم‌های متحرک و آزاد لازم است به مقدار کافی پریز در محل‌های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.

ماده ۲۱- در نقاطی که احتمال صدمه به سیم‌های اتصال زمین می‌رود بایستی توسط وسایل یا وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.

ماده ۲۲- در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار (غازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، مایعات قابل اشتعال و غیره) وجود دارد علاوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

## فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه

ماده ۲۳- جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت‌های کار انجام شده و به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.

ماده ۲۴- اندختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله منع است و در هر محل باید به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای اندختن اخلات موجود باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی شوند.

## فصل نهم: ناهارخوری

ماده ۲۵- هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می‌نمایند باید دارای محل مخصوصی با وسعت کافی و تعداد لازم میز و نیمکت برای عده‌ای که در یک موقع غذا می‌خورند باشد. محل غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.

ماده ۲۶- ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

## فصل دهم: وسائل استحفاظی فردی

ماده ۲۷- کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.

تبصره- به کارگران زن علاوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.

ماده ۲۸- به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می‌کنند باید علاوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار وسائل استحفاظی لازم از قبیل پیش‌بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک وغیره که آنان را از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.

ماده ۲۹- به کارگرانی که در مجاورت کوره‌های ذوب فلز و آهنگری کار می‌کنند باید لباس یا پیش‌بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می‌کنند علاوه بر وسائل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.

ماده ۳۰- برای سیم‌کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله‌های بلند و به طور کلی هر محلی که امکان تعییه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید به کارگران کمربند اطمینان داده شود.

ماده ۳۱- لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می‌کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون بدارد.

ماده ۳۲- برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و کلاه مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.

ماده ۳۳- کارفرما مکلف است مراقبت نماید کارگرانی که در نزدیکی قسمت‌های گردنده ماشین آلات مشغول کار می‌باشند، موهای خود را کوتاه نموده و یا به‌وسیله سربند نگهداری نمایند.

ماده ۳۴- در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل سمباده و جوشکاری و ماشین‌های تراش و نظیر آن کارفرما مکلف است عینک‌های مخصوص مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.

ماده ۳۵- در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به مواد مزبور از لحظه فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.

ماده ۳۶- به کارگرانی که با اشیا و مواد برقنده (از قبیل ورق‌های فلزی و جام‌های شیشه و خرد شیشه و غیره) کار می‌کنند باید دستکش‌های متناسب با نوع کار داده شود.

ماده ۳۷- تماس روغن، گریس و مواد قابل اشتعال و انفجار با کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات جوش‌کاری و برشکاری گاز ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۸- استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.

- ماده ۳۹- استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع است.
- ماده ۴۰- برای روش نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.
- ماده ۴۱- در پایان کار و موقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی‌گیرد باید دستگاهها از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.
- ماده ۴۲- کلیه محلهای اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روش نمودن مشعل به روش‌های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشته قرار داد.
- ماده ۴۳- شلنگ و اتصالات رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص دیگری باشد.
- ماده ۴۴- اتصالات و مهره‌های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردد.
- ماده ۴۵- پر کردن سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت پذیرد.
- ماده ۴۶- سیلندرهای اکسیژن و انواع گازها باید به صورت ادواری و براساس آینه‌های حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.
- ماده ۴۷- کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می‌باشند و استفاده از سیلندرهای گاز که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
- ماده ۴۸- استفاده از سیلندرهای گاز و مولددهای گاز استیلن که دارای آسیب‌دیدگی یا خوردگی بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته‌اند، ممنوع است.
- ماده ۴۹- سیلندرهای گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی، شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
- ماده ۵۰- سیلندرهای گاز باید به طور قائم و مطمئن در جای خود محکم گرددند تا از افتادن احتمالی آنها جلوگیری شود.
- ماده ۵۱- سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.
- ماده ۵۲- نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می‌باشد.
- ماده ۵۳- استفاده از اتصالات غیر استاندارد، تبدیل‌ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.
- ماده ۵۴- جایه‌جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سروش حفاظتی آن ممنوع می‌باشد.
- ماده ۵۵- سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تکیه گاه استفاده گردد.
- ماده ۵۶- سروپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می‌باشد.
- ماده ۵۷- به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جایه‌جایی انواع سیلندرهای گاز استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.
- ماده ۵۸- هنگامی که لازم است سیلندرها به همراه رگلاتور متصل به آن جایه‌جا شوند، باید پس از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جایه‌جایی آنها اقدام نمود.
- ماده ۵۹- استفاده از سیلندر گاز بدون رگلاتور استاندارد ممنوع است.
- ماده ۶۰- گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
- ماده ۶۱- رنگ شلنگ‌ها باید مطابق با استاندارد شماره ۳۷۹۲ و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید

- بر اساس استاندارد شماره ۷۱۲ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
- ماده ۶۲- بهره‌برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.
- ماده ۶۳- قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.
- ماده ۶۴- قبل از جدا کردن رگولاتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
- ماده ۶۵- سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سرباره داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می‌بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
- ماده ۶۶- استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی ممنوع است.
- ماده ۶۷- در مکان‌هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می‌گردد، جنس لوله‌ها و کلیه تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ‌ها و علامت هشدار دهنده برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی‌ها الزامی است.
- ماده ۶۸- سیلندرهای گاز پر خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداری شوند.
- ماده ۶۹- محل نگهداری و ذخیره‌سازی سیلندرهای گاز می‌بایست ضد آتش و مجهز به سیستم تهویه ایمن باشد.
- ماده ۷۰- استفاده از اتصالات مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است.
- ماده ۷۱- هریک از لوله‌هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل‌های جوشکاری و برشکاری انتقال می‌دهد باید مجهز به یک طرفه فشاری باشد.
- خود مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
- ماده ۷۲- انجام هم‌زمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو است.
- ماده ۷۳- کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه آموزشی معتبر باشد.
- ماده ۷۴- انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با رعایت نکات ایمنی مجاز است.
- ماده ۷۵- مسیر تردد، محل‌های توقف، نصب تجهیزات و حضور مشتریان و یا افراد متفرقه می‌بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.
- ماده ۷۶- استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار ممنوع است.
- ماده ۷۷- اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.
- ماده ۷۸- کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم‌های گازسوز باید علاوه بر تجهیز به وسائل حفاظت فردی مناسب از دستگش‌های ضد برودت نیز استفاده نمایند.
- ماده ۷۹- تعمیر کاران سیستم‌های گازسوز باید توسط افرادی که آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشند، انجام شود.
- ماده ۸۰- کلیه دستگاه‌های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف شرکت سازنده باشد.
- ماده ۸۱- کلیه تجهیزات، ابزارآلات و وسائل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار گیرد.
- ماده ۸۲- هر گونه تغییر در تجهیزات به گونه‌ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه

سازنده خارج نماید، ممنوع است.

## فصل یازدهم : مقررات اختصاصی

### الف - مکانیکی:

- ماهه ۲۳- ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآلات مستعمل، فرسوده، شکسته و معیوب ممنوع می باشد.
- ماهه ۷۲- برای جابه جایی و انتقال موتور ماشین، گیربکس و سایر قطعات حجمی و سنگین باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.
- ماهه ۷۳- پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل، بالابر و قبل از شروع، استفاده از خرک فلزی برای ثبت کامل خودرو الزامی است.
- ماهه ۷۴- به کار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرکها برای بالا بردن خودرو ممنوع است.
- ماهه ۷۵- دستگاههای جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشد که ضمن ثبت صفحه جک در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد.
- ماهه ۷۶- میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی باشد که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت به عمل آورد.
- ماهه ۷۷- دستگاههای جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام بالا و پایین رفتن باشد.
- ماهه ۷۸- فقط تعمیر کاری که در حال تعمیر خودرو می باشد حق حضور در جک ستونی را دارد و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.
- ماهه ۷۹- در هنگام استفاده از جکهای ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک و یا داخل خودرو ممنوع است.
- ماهه ۸۰- انواع جکهای بالابر خودرو باید به گونه‌ای طراحی شود که خودرو را به صورت یکنواخت بالا و پایین ببرد.
- ماهه ۸۱- قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردید.
- ماهه ۸۲- کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.
- ماهه ۸۳- قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله‌های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاملاً تخلیه گردد.
- ماهه ۸۴- کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن صورت پذیرد.

### ب - چاله سرویس:

- ماهه ۳۷- روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی برخوردار باشد.
- ماهه ۳۸- نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به داخل چاله سرویس الزامی است.
- ماهه ۳۹- قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضروری در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده ۴۰- بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شستشو و نظافت باشد.

ماده ۴۱- کف چاله سرویس باید دارای کفشوی و دریچه تخلیه فاضلاب باشد.

ماده ۴۲- قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.

ماده ۴۳- محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.

ماده ۴۴- ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود و خروج یا حرکت در زیر خودرو بدنه آن برخورد نکند.

ماده ۴۵- دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.

ماده ۴۶- به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به تعییه پلکان مناسب نمود.

ماده ۴۷- نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.

ماده ۴۸- مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال سوخته باشد.

## ج - باطری‌سازی:

ماده ۴۹- در کارگاه باطری‌سازی هنگام آماده‌سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت قطره‌ای افزوده گردد.

ماده ۵۰- در کارگاه باطری‌سازی جهت تهیه آب می‌بایست تهويه موضعی مناسب در نظر گرفته شود.

ماده ۵۱- باید هنگام جدا کردن باطری به منظور جلوگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز و خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد.

ماده ۵۲- ظروف نگهداری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خودگی مقاوم و در مقابل ضربات واردہ از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.

ماده ۵۳- ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری به دلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار ممنوع است.

ماده ۵۴- آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب‌های مثبت و منفی آن ممنوع است.

## د - پنچرگیری:

ماده ۵۵- محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه‌ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی قرار نگیرند.

ماده ۵۶- شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید به طور متناسب باز شده و سوپاپ اطمینان و فشارسنج آن کنترل گردد.

ماده ۵۷- اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترمومتر برای تنظیم دمای لازم باشد.

ماده ۵۸- قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد لاستیک به طور کامل تخلیه گردد.

ماده ۵۹- هنگام تعویض لاستیک باید تدبیر لازم برای جلوگیری از جابه‌جایی ناگهانی خودرو در نظر گرفته شود.

ماده ۶۰- در هنگام کار با دستگاه‌های لاستیک درآر و پنچرگیر، باید از درگیری اعضای بدن با فکین و قطعات دستگاه ممانعت به عمل آید.

- ماده ۶۱- هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب به منظور جلوگیری از پرتاب بچه رینگ استفاده کرد.
- ماده ۶۲- تعویض یا تعمیر رینگ های مستعمل، شکسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید فقط توسط افراد با تجربه انجام گیرد.
- ماده ۶۳- باز و بسته کردن پیچ و مهره های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.
- ماده ۶۴- در هنگام بالانس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.
- ماده ۶۵- برداشتن قاب حفاظتی دستگاه بالانس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.

## فصل دوازدهم - سایر مقررات

- ماده ۶۶- ابیار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتنهای جعبه ها بر روی سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.
- ماده ۶۷- کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته باشد.
- ماده ۶۸- روشن گذاشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.
- ماده ۶۹- استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده از بخاری های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.
- ماده ۷۰- ظروف بنزین، روغن و مواد دیگر قابل اشتعال باید در مکانی نگهداری شوند که از حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.
- ماده ۷۱- ظروف نگهداری مواد قابل اشتعال باید درسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.
- ماده ۷۲- استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شست و شوی قطعات خودرو، اعضای بدن، لباس کار و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.
- ماده ۷۳- بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تأسیسات الکتریکی باید به سیستم اتصال به زمین مؤثر مجهز شود.
- ماده ۷۴- قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج نمود.
- ماده ۷۵- در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جدا کردن بسته های باطری اقدام نمود.
- ماده ۷۶- در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد ممنوع است.
- ماده ۷۷- برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.
- ماده ۷۸- جوشکاری باک و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجار بدون رعایت اصول ایمنی جوشکاری ممنوع است.
- ماده ۷۹- استفاده از تنگ یا گیره برای اتصال شیرآلات کپسول ها تحت هر شرایطی ممنوع است.
- ماده ۸۰- برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و مناسب با نوع کار استفاده نمود.
- ماده ۸۱- دستگاه های شاسی کش قلاب دار باید مجهز به شیطانک باشد.
- ماده ۸۲- اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ در محیط پراکنده نشود.
- ماده ۸۳- کارگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده و استفاده

از بنزین و دیگر مواد قابل اشغال به عنوان رقیق کننده چسب ممنوع می باشد.  
ماده ۸۴ - شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید از نوع فشار قوی باشد.  
ماده ۸۵ - بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار آب باشد.

ماده ۸۶ - انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.  
ماده ۸۷ - ورود و نگهداری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاً ممنوع است.  
ماده ۸۸ - مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حاده در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد علاوه بر جرائم متعلقه قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می باشد.

این آیین نامه مشتمل بر ۳ فصل و ۸۸ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ شورای عالی حفاظت فنی مورد تصویب و در تاریخ ۸/۵/۸۷ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.



## فصل ۵

# ایمنی، بهداشت و ارگونومی

رنگ‌های ایمنی				
آبی	سبز	زرد	قرمز	رنگ
علامه پیشنهادی راهنمایی	بدون خطر، کمک‌های اولیه	احتیاط احتمال خطر	ایست، ممنوع	معنی
سفید	سفید	سیاه	سفید	رنگ زمینه
سفید	سفید	سیاه	سفید	رنگ علامه
موظف به استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، محل کوشک	مشخصه راه نجات و خروجی اضطراری، کمک‌های اولیه و ایستگاه‌های نجات	اشارة و تذکر خطر (متلاً آتش، انفجار، تابش)، اشاره و تذکر موائع (متلاً گودال و برآمدگی)	علامه ایست، اضطراری، خاموش، علامه ممنوع، مواد آتش‌نمانی	مثال‌های کاربردی

علامه پیشنهادی													
	باید قفل شود		باید از ماسک جوشکاری شود		باید از کلاه ایمنی استفاده شود		باید از ماسک ایمنی استفاده شود		باید از ماسک ایمنی استفاده شود		باید از ماسک ایمنی استفاده شود		باید از کمرنگ ایمنی استفاده شود
	باید همه دست‌ها شسته شود		باید از ماسک محافظت استفاده شود		باید کفش ایمنی بپوشید		باید عینک حفاظتی بپوشید		قبل از شروع به کار قطع کنید		باید از پل استفاده شود		باید از گوشی محافظت استفاده شود

علامه نجات در مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری									
	اطلاعات مسیر کمک‌های اولیه، مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری		کمک‌های اولیه		برانکارد		دوش اضطراری		تجهیزات شستشوی چشم
	تلفن اضطراری		پنجره اضطراری خروج نزدیک فرار				خروجی اضطراری / مسیر فرار		

### علامه ایمنی حریق و علامه اضافی

تلفن اضطراری حریق	کلید هشدار حریق	کلاه آتش نشانی	نرده بان اضطراری حریق	قرقره شلنگ آتش نشانی

### علامه ممنوع

ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	کربیت، شعله و سیگار کشیدن ممنوع	کاربرد این دستگاهها در وان حمام، دوش یا ظرفشویی ممنوع	عبور عابر پیاده ممنوع	خاموش کردن با آب ممنوع
ورود افراد متفرقه ممنوع	برای وسایل نقلیه بالابر ممنوع	دست زدن و تماس ممنوع	کاربرد این دستگاهها در وان حمام، دوش یا ظرفشویی ممنوع	وصل کردن ممنوع	گذاشتن یا انبار کردن ممنوع
عدم دسترسی برای افراد با قبullet فلزی	عکس برداری ممنوع	پوشیدن دستکش ممنوع	ورود به محوطه ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع	حمل نفر ممنوع

**علامه هشدار**

هشدار قبل از نقطه خطر	هشدار نسبت به مواد آتشزا	هشدار نسبت به مواد منفجره	هشدار، مواد سمی	هشدار، مواد خورنده	هشدار، مواد رادیواکتیو یا پرتو یونیزه کننده
هشدار، بارهای آویزان و معلق	هشدار، رفت و آمد بالابر	هشدار، ولتاژ الکتریکی خطرناک	هشدار، لبههای برنده	هشدار، تابش لیزری	هشدار، مواد آتشزا
هشدار، پرتوهای غیریونی کننده و الکترومغناطیسی	هشدار، میدان مغناطیسی	هشدار، نسبت به زمین خوردن و گیر کردن	هشدار، خطوط سقوط	هشدار، خطر مرگ	هشدار، سرما
هشدار، سطوح داغ	هشدار، کپسولهای گاز	هشدار، خطر باتری	هشدار، آسیب‌دیدگی دست	هشدار، خطر سرخوردن	هشدار، خطر پرس شدن

## لوزی خطر

**آبی**

- واکنش پذیر
- مرگبار
- خلیلی خطرناک
- خطرناک
- با خطر کم
- نرمال

**قرمز**

- خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
- زیر ۷۳ درجه فارنهایت
- ۱۰۰ درجه فارنهایت
- ۲۰۰ درجه فارنهایت
- بالای ۲۰۰ درجه فارنهایت
- نمی سوزد

**سبزی**

- خطرات خاص OX
- اکسید کننده
- اسیدی ACID
- قلیایی ALK
- خورنده COR

**زرد**

- واکنش پذیری
- ممکن است منفجر شود
- ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
- تغییرات شیمیایی شدید
- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
- پایدار است

### شرح راهنمای لوزی خطر

بهداشت	نحوه حفاظت	قابلیت اشتعال	واکنش پذیری
حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی	حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی	قابلیت سوختن	قابلیت آزاد کردن انرژی
حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی	حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های تنفسی	قابلیت اشتعال بالا	ممکن است تحت شرایط عادی منفجر شود
از دستگاه تنفسی همراه ماسک کامل صورت استفاده گردد	از دستگاه تنفسی همراه ماسک کامل صورت استفاده گردد	تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد	ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
با بسته ای از دستگاه تنفسی استفاده گردد	با بسته ای از دستگاه تنفسی استفاده گردد	مشتعل نمی شود	تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی منفجر نمی شود
مشتعل نمی باشد	مشتعل نمی باشد	مشتعل نمی شود	در حالت عادی پایدار است

### مقایسه انواع کلاس های آتش

جدول مقایسه انواع کلاس های آتش

اروپایی	نوع حریق
Class A	جامدات قابل اشتعال (مواد خشک)
Class B	مایعات قابل اشتعال
Class C	گازهای قابل اشتعال
Class F/D	وسایل الکتریکی (برقی)
Class D	فلزات قابل اشتعال
Class F	روغن آشپزی

## روش‌های متفاوت اطفای حریق

طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها	مواد	خاموش‌کننده‌های توصیه شده
<b>A</b> دسته جامدات احتراق پذیر به جز فلزات	موادی که از سطح می‌سوزند مانند: چوب، گاغد، پارچه موادی که از عمق می‌سوزند مانند: چوب، رغال سنگ، پارچه موادی که در اثر حریق شکل خود را از دست می‌دهند مانند: لاستیک نرم، پلاستیک نرم	خاموش‌کننده‌های نوع آبی پودری چند منظور CO <sub>2</sub> هالون خاموش‌کننده‌های پودری چندمنظوره خاموش‌کننده‌های نوع آبی CO <sub>2</sub> های خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های چندمنظوره
<b>B</b> دسته مایعات قابل اشتعال	نفت، بنزین، رنگ، لاک، روغن و غیره (غیر قابل حل در آب) مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت و گریس الکل، کتون‌ها و غیره (قابل حل در آب)	خاموش‌کننده‌های کف‌شیمیایی و کف‌مکانیکی خاموش‌کننده‌های پودری و CO <sub>2</sub> خاموش‌کننده هالون خاموش‌کننده‌های AFFF
<b>C</b> دسته گازهای قابل اشتعال	گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال می‌نماید مانند: کاربید	خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های CO <sub>2</sub> خاموش‌کننده‌های هالون
<b>D</b> دسته تجهیزات برقی	کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، ترانسفورماتورها	خاموش‌کننده‌های CO <sub>2</sub> خاموش‌کننده‌های هالون
<b>E</b> دسته فلزات قابل اشتعال	منیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیوم	خاموش‌کننده‌های پودر خشک

## میزان شدت نور در محیط‌های کار (لوکس)

ردیف	فعالیت کاری	لوکس
۱	فضاهای عمومی با محیط تاریک	۲۰-۵۰
۲	گذرگاه‌ها و راهروهای کارهای موقت	۵۰-۱۰۰
۳	فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می‌شود	۱۰۰-۲۰۰
۴	کارهایی که معمولاً با کنتراست بالا یا برروی قطعه بزرگ انجام می‌شود	۲۰۰-۵۰۰
۵	کارهایی که معمولاً با کنتراست متوسط یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود	۵۰۰-۱۰۰۰
۶	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود	۱۰۰۰-۲۰۰۰
۷	کارهایی که معمولاً با کنتراست پایین یا برروی قطعات ریز یا تکرار زیاد انجام می‌شود	۲۰۰۰-۵۰۰۰
۸	انجام کارهای ممتد و طولانی با دقت بالا	۵۰۰۰-۱۰۰۰۰
۹	انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین	۱۰۰۰۰-۲۰۰۰۰

## حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

شرط	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	مثال‌هایی از نوع کار
(الف) وضعیت ایستاده تمام بدن در کار دخالت دارد	۲۳ کیلوگرم نیرو	حمل بار با فرغون
۲- عضلات اصلی دست و شانه دست‌ها کاملاً کشیده شده‌اند	۱۱ کیلوگرم نیرو	خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت یک شیء یا هل دادن یک شیء در ارتفاع بالاتر از شانه
ب) زائل زین	۱۹ کیلوگرم نیرو	برداشتن یا جابه‌جا کردن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر نگهداری جابه‌جا کردن اشیا در محیط‌های کاری سریع‌تر نظیر تونل‌ها یا کانال‌های بزرگ
ج) در حالت نشسته	۱۳ کیلوگرم نیرو	کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیرهای کنترل در ماشین‌آلات سنگین، برداشتن و گذاشتن سینی‌های با محصول بر روی نوار نقاله

## حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

شرط	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	مثال‌هایی از نوع کار
کشیدن اجسام به سمت پایین در ارتفاع بالای سر	۵۵ کیلوگرم نیرو ۶۰ کیلوگرم نیروی	کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک جرثقیل زنجیری گیره‌های پرقی، سطح‌گیره قطری کمتر از ۵ سانتی‌متر باشد.
کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع شانه	۲۲ کیلوگرم نیرو	به کار انداختن کنترل، گرفتن قلاب
کشیدن به سمت بالا (۱۰ in) بالای سطح زمین ارتفاع آرچ ارتفاع شانه	۲۷ کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلوگرم نیرو ۷/۵ کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک شیء با یک دست بلند کردن در یا درپوش
فشار دادن به سمت پایین تا ارتفاع آرچ	۲۹ کیلوگرم نیرو	بسته‌بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته‌ها
فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه	۴۰ کیلوگرم نیرو	بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیء نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شیء تا قسمت بالای تخته



پشتی صندلی باید کاملاً به کمر بچسبد و پایین آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.  
زاویه آرنج برابر ۹۰ درجه واقعی باشد. شانه‌ها نیز در وضعیت راحت قرار داشته باشند.

ران به صورت افقی بوده و زاویه آن با مفصل زانو بین ۹۰ تا ۱۱۰ درجه باشد.

کف پاها باید کاملاً روی زمین قرار گیرد اگر ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.  
مچ دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه کلید قرار می‌گیرد.

## میزان خطر و احتمال وقوع آن بر حسب مسیر جريان برق

احتمال وقوع	میزان خطر مرگ	مسیر جريان
خیلی کم	خیلی زیاد (مرگبار)	از سر به اندام‌های دیگر
متوسط	زیاد	از یک دست به دست دیگر
زیاد	خیلی زیاد	از دست به پا
کم	کم	از یک پا به یک دست

## زمان تست هیدرو استاتیک خاموش‌کننده‌ها

ردیف	نوع خاموش‌کننده آتش‌نشانی	دوره زمان تست (سال)
۱	خاموش‌کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد بیخ	۵
۲	FFFP یا AFFF	۵
۳	خاموش‌کننده پودری یا سیلندر فولادی	۵
۴	خاموش‌کننده کربن‌دی‌اکسید	۵
۵	خاموش‌کننده حاوی پودرتر شیمیایی	۵
۶	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی	۱۲
۷	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای فولادی ریخته‌گری و مواد هالولونه	۱۲
۸	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر و دارای بالن (کارتريج) یا سیلندرهای فولادی ریخته‌گری شده	۱۲

## علامه و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصولات محسوب می‌گردد و به خصوص در مباحثی همچون طراحی و توسعه پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می‌تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید علائم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که نوع جنس محصول را بیان می‌دارد که در ذیل، به بیان برخی از متداول‌ترین آنها اشاره شده است.

توضیحات	کد	توضیحات	کد
پلی اتیلن با چگالی بالا	 02 PE-HD	پلی اتیلن تری فتالات	 01 PET
پلی اتیلن با چگالی پایین	 04 PE-LD	پلی وینیل کلراید	 03 PVC
پلی استایرن	 06 PS	پلی پروپیلن	 05 PP
کدهای ۸ تا ۱۴ به ترتیب مربوط به باتری‌های سرب - اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن (باتری‌های قلمی معمولی) است.		سایر پلاستیک‌ها که عمده‌تاً شامل اکریلیک‌ها، فایبرگلاس، پلی آمید و ملامین (اوره فرمالدئید)	 07 O
کاغذ‌های ممزوج با سایر مواد، کاغذ روزنامه، پاکت نامه و غیره	 21 PAP	مقوا	 20 PAP
آهن	 40 FE	کاغذ	 22 PAP

توضیحات	کد
شیشه رنگی (عموماً سبز) کدهای ۷۹ تا ۷۰ مربوط به انواع شیشه‌ها است	 72 GL
کاغذ یا مقواه ممزوج با پلاستیک یا آلمینیم	 84 C/PAP
آلومینیم	 41 ALU
چوب	 50 FOR
چوب پنبه	 51

توضیحات	کد
پارچه	 60 TEX
کنف	 61 TEX
شیشه ممزوج	 70 GL
شیشه بدون رنگ شفاف	 71 GL
کدهای ۶۹ تا ۶۰ به طور کلی مربوط به انواع پارچه‌ها است	

## کدها عبارت اند از:

**PETE-۱** پلاستیک کد ۱: پلی اتیلن ترفتالات، قابل بازیافت ترین و معمول ترین پلاستیک است که به عنوان بطری های آب، نوشابه و ظرف های یک بار مصرف و غیره استفاده می شود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.

**HDPE-۲** پلاستیک کد ۲: پلی اتیلن با غلظت بالا که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. پلاستیک نوع خشک است، اما زود شکل می گیرد و معمولاً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، با بازیافت به لوله های پلاستیکی، قوطی شوینده ها، خود کار، نیمکت و غیره تبدیل می شود.

**PVC-۳** پلاستیک کد ۳: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنکه محیط زیست و سلامت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن ماشین استفاده می شود.

**LDPE-۴** پلاستیک کد ۴: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معمولاً در نخ های شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاور های خشکشویی به کار می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده می شود.

**pp-۵** پلاستیک کد ۵: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده می شود. PP بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد.


**PS-۶** پلاستیک کد ۶: پلی استایرن که فرم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره بکار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل نمی کند، کاربرد زیادی دارد. با آنکه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما می تواند به عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط کش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.

**- سایر موارد** پلاستیک کد ۷: سایر پلاستیک ها مانند پلی اورتان می توانند ترکیبی از پلاستیک های فوق باشند. جزو بازیافت نیستند، محصولات با کد ۷ می توانند هر چیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرف های ۵ گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پلاستیک این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پلاستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.



## فصل ۶

شاپیستگی‌های غیر فنی و توسعه حرفه‌ای



## جدول دروس رشته ماشینهای کشاورزی

