

## پودمان ۲

### عملیات جدایش فیزیکی مواد معدنی



تجهیزات پر عیار سازی مواد معدنی براساس خواص فیزیکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین تجهیزات در کارخانه های فراوری هستند که با توجه به تنوع، گستردگی و فراوانی آنها نیاز زیادی به افراد دارای توانایی کار با این تجهیزات در کارخانه های فراوری مواد معدنی وجود دارد. علاوه بر این بسیاری از این تجهیزات در صنایع دیگر مانند کارخانه های فراوری مواد غذایی، تصفیه خانه، محصولات کشاورزی و متالورژی نیز کاربرد دارند، بنابراین افراد دارای مهارت کار با این تجهیزات می توانند از بازار کار مطلوب و گستردگی برخوردار باشند.

## واحد یادگیری ۱

### جدايش فیزیکی مواد معدنی

#### مقدمه

جدايش فیزیکی مواد معدنی شامل تجهیزات طبقه بندي ابعادی مواد مانند سرندها، سیکلون‌ها و کلاسیفایرها؛ و تجهیزات پرعيارسازی شامل جداکننده‌های مغناطیسی و الکتریکی می‌باشند که در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

#### استاندارد عملکرد

■ جدايش فیزیکی مواد معدنی از طریق سرندها، کلاسیفایرها، سیکلون‌ها و هیدروسیکلون‌ها، جداکننده‌های مغناطیسی و الکتریکی در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه در هر مرحله.

#### پیش‌نیاز و یادآوری

## انواع سرند ها و کاربرد آنها

منظور از جدایش فیزیکی استفاده از خواص فیزیکی مواد معدنی جهت طبقه بندی براساس ابعاد؛ و تفکیک و پر عیار کردن آنها با استفاده از تفاوت های خواص فیزیکی کانی و باطله می باشد. بنابراین به طور کلی جدایش فیزیکی مواد معدنی را می توان به ۲ بخش طبقه بندی نمود.

### ۱ طبقه بندی و کنترل ابعادی مواد معدنی:

که عبارت است از طبقه بندی مواد معدنی پس از خردایش و نرمایش براساس ابعاد و با استفاده از دستگاه هایی مانند سرنند، کلاسیفایر، سیکلون و هیدروسیکلون.

### ۲ پر عیار سازی مواد معدنی براساس خصوصیات فیزیکی:


که عبارت است از جدایش کانی از باطله براساس تفاوت های موجود در ویژگی های فیزیکی شان که برخی از این روش ها عبارت است از: جدایش براساس خصوصیات مغناطیسی، الکتریکی و الکترواستاتیکی، ثقلی و ... .

### طبقه بندی و کنترل ابعادی مواد معدنی

تجهیزات مورد استفاده جهت طبقه بندی مواد معدنی را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم نمود که هر کدام در محدوده ابعادی خاص خود و با مکانیزم های متفاوت کار می کنند و عبارتند از:

جدول ۱

نوع تجهیزات طبقه بندی	سرند	کلاسیفایر	سیکلون و هیدروسیکلون
مرحله استفاده	سنگ شکنی	سنگ شکنی و آسیا	آسیا
محدوده ابعاد	بزرگتر از ۲۵۰ میکرون	۶ میلی متر تا ۱ میکرون	۵ تا ۱۰۰ میکرون
مکانیزم کارکرد تجهیزات	برمبنای ابعاد دانه ها	سرعت نسبی حرکت دانه ها در سیال (سرعت تهشیینی مواد معدنی)	نیروی گریز از مرکز



شکل ۱- ارتباط ابعاد مواد معدنی با تجهیزات دانه‌بندی

### سرند

سرند کردن، طبقه‌بندی مواد به روش مکانیکی است و بر مبنای ابعاد ذرات و احتمال عبور و یا توقف آنها بر روی سرند استوار است. از سرندها برای طبقه‌بندی مواد نسبتاً دانه درشت استفاده می‌شود زیرا بازدهی عملیات سرند کردن با کوچک شدن ابعاد دانه‌ها به سرعت کاهش می‌یابد. بعلاوه سرندهای با چشممه‌های کوچک بسیار ظرفی و گران قیمت هستند و چشممه‌های آنها نیز خیلی زود توسط دانه‌های جامد کور می‌شود. از سرندها برای اهداف زیادی استفاده می‌شود. بیشترین کاربرد آنها در کارخانه‌های کانه‌آرایی و صنایع معدنی به شرح ذیل است.

### جدول ۲

ردیف	اهداف استفاده از سرندها
۱	جلوگیری از ورود قطعات بزرگتر از حد پذیرش سنگ شکن اولیه به داخل آن
۲	جلوگیری از ورود قطعات کوچکتر از گلوگاه سنگ شکن به داخل آن.
۳	جلوگیری از ورود بخش دانه درشت مواد از یک مرحله خرد کردن به مرحله بعدی در مسیرهای بسته.
۴	تهییه بار اولیه ای با دانه بندی محدود برای بعضی از روش‌های آرایش ثقلی
۵	تهییه محصول نهایی با دانه بندی مشخص



در جدول ۲، اهداف استفاده از سرندها در مدارهای سنج شکنی بیان شده است. در صورت محقق نشدن هریک از این اهداف در اثر عدم استفاده از سرندها، چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد. موارد را در جدول زیر بنویسید.

### جدول ۳

ردیف	مشکلاتی که در صورت عدم استفاده از سرند ایجاد خواهد شد.
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	

## أنواع سرندهای صنعتی

سرندها دارای صفحه‌ای با سوراخ‌های یک شکل هستند تا موادی که قطر آنها از اندازه سوراخ‌های مذکور کوچکتر است از آنها عبور نموده و از بقیه موادی که قطرشان بزرگتر است جدا شوند. انواع سرندها به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند.

■ **سرندهای ثابت:** همان‌گونه که از نامشان معلوم است ساکن و بی‌حرکت هستند و مواد در اثر شیب مناسب سطح سرند و یا نیروهای کمکی دیگر بر روی سطح سرند جریان یافته و طبقه‌بندی می‌شوند.

■ **سرندهای متحرک:** سرندهایی هستند که سطح آنها دارای حرکتی است که باعث حرکت مواد معدنی روی سرند و توزیع و طبقه‌بندی آنها می‌شود. نوع حرکت و مکانیزم ایجاد آن در سرندهای مختلف، متفاوت است.

## برخی از انواع سرندهای ثابت پرکاربرد

نام سرند	کاربرد و ساختمان	مرحله استفاده
گریزلی ثابت	یکی از انواع سرندهایی است که برای جدا کردن دانه های درشت مورد استفاده قرار می گیرد و از میله های آهنی که به موازات یکدیگر و در فواصل مساوی قرار دارند تشکیل شده است. جهت کاهش باقی ماندن مواد بر روی سرند گریزلی ثابت سطح آنرا تا ۶۰ درجه نسبت به افق شیب می دهند.	قبل از سنگ شکن اولیه نصب می شود تا جلوی ورود قطعات درشت تر از دهانه سنگ شکن را بگیرند.



شکل ۲- گریزلی ثابت

نام سرند	کاربرد و ساختمان	مرحله استفاده
سرند ثابت	پر کاربردترین نوع سرند است و از توری های فلزی با ابعاد چشمehr متفاوتی تشکیل شده است. در این سرندها نیز جهت کاهش باقی ماندن مواد معدنی و پرشدن چشمeh سرند، با شیب تا ۶۰ درجه نسبت به افق نصب می کنند.	در تمامی مراحل سنگ شکنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۳- سرند ثابت

## بخی از انواع سرندهای متحرک پرکاربرد

نام سرند	کاربرد و ساختمان	مرحله استفاده
گریزلی متحرک	دارای ساختمان مشابه گریزلی های ثابت است با این تفاوت که میله های نصب شده بر روی سطح آن توسط یک الکتروموتور دارای حرکت نسبی هستند. این حرکت باعث جابه جا شدن مواد بر روی سطح سرند شده و از گیر کردن دانه ها در شکاف میله ها جلوگیری می کند.	قبل از سنگ شکن اولیه نصب می شود تا جلوی ورود قطعات درشت تر از دهانه سنگ شکن را بگیرند.



شکل ۴- گریزلی متحرک

نام سرند	کاربرد و ساختمان	مرحله استفاده
سرندهای با حرکت نوسانی	این سرнدها از یک صفحه مشبك تشکیل شده‌اند که دارای شیب ملایمی است و با استفاده از یک موتور، روی سرند حرکت نوسانی ایجاد می‌شود. بسته به نوع حرکت ایجاد شده نام‌گذاری‌های متفاوتی برای سرнدها انجام می‌شود. مانند: سرند ارتعاشی، سرند لرزان، سرند پاندولی و ...	در تمامی مراحل سنگ‌شکنی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۵- سرندهای با حرکت نوسانی

مزایا و معایب سرندهای ثابت و متحرک را بنویسید و آنها را با همکلاسان خود بررسی نمایید.




سرندها در صنعت دارای انواع بسیار متفاوتی هستند. در خصوص یکی از این انواع سرнدها تحقیق کنید و نتایج را در کلاس بیان نمایید.



در شکل ۶، یک سرند سه طبقه لرزشی نشان داده شده است. قسمت‌های اصلی تشکیل‌دهنده این سرند عبارت است از:

۱- شاسی و پایه، ۲- موتور، ۳- فنرها، ۴- سه طبقه سرند با ابعاد متفاوت، ۵- تسممه و شفت انتقال نیرو که روی آنها با محافظ پوشانده شده است.



شکل ۶- شکل شماتیک از یک سرند ۳ طبقه لرزشی و قسمت‌های مختلف آن

با توجه به شکل ۶، بیان کنید که باردهی و طبقه‌بندی ابعادی در این سرند ۳ طبقه چگونه انجام می‌شود (طرز کارسرند) و در نهایت چند محصول از این سرند تولید می‌شود.

پارش  
فکری



## اپراتوری و سرویس سرندها

### ۱- اقدامات قبل از شروع به کار:

همیشه از تجهیزات حفاظت فردی استفاده گردد. علاوه بر تجهیزات حفاظت فردی ممکن است کار با سرندها نیاز به تجهیزات حفاظتی ویژه‌ای مانند جلیقه ایمنی و تجهیزات تنفسی داشته باشد.

نکات  
ایمنی



توجه



- ۱- سیم‌های سرند که شل شده‌اند می‌بایست سفت گردند زیرا شل بودن سیم‌ها باعث خرابی و کاهش عمر سرند می‌شود. سیم‌های موجود در مرکز سرند به علت اینکه بار بیشتری بر روی آنها ریخته می‌شود بیشتر در معرض شل شدن قرار می‌گیرند و در نتیجه باعث ایجاد خمیدگی در مرکز سرند و در نتیجه خرابی آن می‌شود. بنابراین لازم است سیم‌ها به طور مرتباً سفت شود تا سطح سرند تخت و صاف باشد.
- ۲- تسمه موتور محرک سرندها باید دائم در حالت کشش مناسب قرار داشته باشد تا سرند و تسمه آسیب نبیند.
- ۳- باید اطمینان حاصل کرد که بر روی سطح سرند قبل از آغاز به کار هیچگونه باری وجود نداشته باشد.

#### کنترل‌های روزانه قبل از شروع به کار:

- میزان سطح روغن دستگاه کنترل شود.
  - مقدار کشش و سالم بودن تسمه‌های دستگاه کنترل گردد.
  - کلیه علائم ایمنی سرندها در جای خود قرار گیرند و قابل روئیت و خوانده شدن باشند.
  - اطمینان از خالی بودن سرند و نوار نقاله‌های ورودی و خروجی به آن.
  - مسیرهای تردد در اطراف سرندها باز باشند.
  - خرابی احتمالی نوار نقاله ورودی و خروجی به سرند کنترل گردد.
  - وضعیت توزیع کننده بار روی سرند را کنترل و خرابی احتمالی را رفع نمایید.
  - سیم‌های سرند به لحاظ خردگی و خم شدگی کنترل گردد.
  - سیم‌های خراب و کج شده را سریعاً تعویض کنید.
  - مطمئن شوید که کلیه چشمه‌های سرند آزادند. در غیر این صورت می‌بایست گرفتگی‌های چشمه‌ها را رفع کنید.
  - مطمئن شوید کلیه حفاظتها و درپوش‌های دستگاه در جای خود به خوبی قرار گرفته‌اند.
  - مطمئن شوید قسمت‌های مختلف موتور با حفاظ و ... در تماس نباشند.
  - هر گونه خرابی و تعمیر دستگاه را در دفترچه مخصوص یادداشت کنید.
- ۲- اقدامات هنگام شروع به کار

قبل از شروع به کار می‌بایستی با علائم هشداردهنده مانند صدای آژیر دیگران را مطلع کنید. برای اطمینان بیشتر این کار را پس از ۳۰ ثانیه مجدداً تکرار کنید. عدم رعایت این نکته ممکن است منجر به مرگ و یا ایجاد خسارات جدی به پرسنل گردد.

نکات ایمنی



توجه



آغاز به کار همیشه از انتهای خط به ابتدا است. پیشنهاد می‌شود ابتدا تمامی تجهیزات بدون بار روشن شوند سپس باردهی آغاز گردد.

- در زمان استارت کردن دستگاه نمی‌بایست هیچ یک از افراد و یا تجهیزات تعمیر دستگاه در مکان نامناسب و خطرناک در اطراف سرند قرار داشته باشند.
- سرند‌های متحرک می‌بایست بدون بار شروع به کار کنند تا به شرایط پایدار و سرعت مجاز برسند.

- در صورتی که دستگاه به سرعت لازم نرسد، می بایست موارد لازم بررسی گردد تا مشکل موجود رفع شود.
  - پس از رسیدن سرند به شرایط و سرعت پایدار، باردهی آغاز گردد.
  - کلیه مشاهدات و موارد در خصوص کارکرد سرند می بایست در دفترچه مخصوص آن یادداشت گردد.
- ۳- اقدامات حین انجام کار:**
- کلیه صدایها، علائم و ارتعاشات غیرمعمول حین کار دستگاه می بایستی کنترل و با شرایط معمول کار دستگاه مقایسه شود و سریعاً نسبت به رفع مشکل ایجاد شده اقدام گردد.
  - سرند در حین کار می بایست به لحظه میزان درجه حرارت، روغن و ... کنترل گردد.
  - توزیع بار بر روی سرند می بایست به صورت یکنواخت در تمامی عرض نوار نقاله باشد تا سرند حداکثر بازدهی را داشته باشد. بنابراین لازم است بار ورودی به طور مرتب کنترل گردد.
  - فاصله عمودی نوار نقاله ها جهت باردهی به سرند می بایست حداقل ممکن باشد تا از خراب شدن سطح سرند جلوگیری شود.
  - همچنین فاصله نوار نقاله و خروجی سرند نیز می بایستی حداقل باشد تا از خرابی نوار نقاله تا حد ممکن جلوگیری گردد.



شکل ۷- فاصله عمودی نوار نقاله تا سرند

#### ۴- اقدامات زمان توقف:

- قبل از توقف همیشه تمامی محصولات تخلیه گردد. ابتدا باردهی متوقف گردد و توجه شود که تمامی مواد موجود از مدار خارج شود، سپس نسبت به خاموش کردن تجهیزات اقدام گردد.
- پس از توقف مدار تمام مواد موجود در منطقه را تمیز کنید و خرابی های قبلی و یا در حین کار مدار را بررسی و رفع کنید.

فیلم

طرز کار سرندها





## طبقه‌بندی مواد معدنی به وسیله سرنده

کار عملی ۱: از یک واحد خردایش مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه کار با دستگاه‌های سرند گزارشی تهیه نمایید.

شرح فعالیت: گزارش می‌بایست شامل موارد زیر باشد.

۱- اقدامات قبل از شروع به کار

۲- اقدامات هنگام شروع به کار

۳- اقدامات حین انجام کار

۴- اقدامات زمان توقف

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی



## تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه



خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات، مشارکت در کارگروهی در هنگام بازدیدها

## ارزشیابی مرحله‌ای: جداسازی بوسیله سرندها

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	بیان انواع سرندها، نحوه کار و ساختمن آنها، طبقه‌بندی کردن ماده معدنی به وسیله سرندها و انجام کنترل‌های قبل از شروع به کار، هنگام شروع به کار، حین کار و توقف کار	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارخانه فراوری تجهیزات: انواع سرندها مواد مصرفی: گریس، روغن، قطعات یدکی زمان: ۳۰ دقیقه
۲	طبقه‌بندی کردن ماده معدنی به وسیله سرندها و انجام کنترل‌های قبل از شروع به کار، هنگام شروع به کار، حین کار و توقف کار	درست	
۱	طبقه‌بندی کردن ماده معدنی به وسیله سرندها بدون انجام کنترل‌های لازم	ناقص	

## انواع کلاسیفایر و کاربرد آنها


طبقه‌بندی مواد در ابعاد کوچک به روش مستقیم (سرند کردن) بازدهی مناسبی ندارد به این معنا که فرایند طبقه‌بندی مواد به طرز قابل توجهی زمان بر و کند خواهد شد.



فکر می‌کنید دلایل کاهش بازدهی سرندها با کوچک شدن ابعاد مواد چیست؟

برای طبقه‌بندی این نوع مواد از روش غیر مستقیم استفاده می‌شود. در این روش مخلوطی از دانه‌های جامد با ابعاد مختلف به وسیله دستگاهی به نام کلاسیفایر بر مبنای سرعت نسبی حرکت دانه‌ها در یک سیال به بخش‌هایی با ابعاد محدودتر تقسیم می‌شود. در کانه آرایی سیال مورد استفاده معمولاً آب یا هواست. در کلاسیفایرها طبقه‌بندی مواد بر حسب اختلاف سرعت ته نشینی مواد در سیال انجام می‌شود. خصوصیات موثر بر سرعت ته نشینی ذرات عبارتند از:

- چگالی: مواد با وزن مخصوص بیشتر با سرعت بیشتری رسوب می‌کنند.
- شکل: ذرات با شکل کروی با سرعت بیشتری نسبت به ذرات با شکل تخت رسوب می‌کنند.
- اندازه: هر چه ذرات درشت‌تر باشند با سرعت بیشتری ته نشین می‌شوند.



شکل ۸- تأثیر چگالی، شکل و اندازه ذرات در طبقه‌بندی آنها در محیط سیال




در جدول ۴، مواد با خصوصیات مختلف آمده است. فکر می کنید ترتیب ته نشینی آنها در آب چگونه است.

جدول ۴

سرعت ته نشینی	شكل	ابعاد	وزن مخصوص	ماده
	کروی	۳ سانتی متر مکعب	۲/۶	۱ ماده
	صفحه ای	۳ سانتی متر مکعب	۲/۶	۲ ماده
	کروی	۳ سانتی متر مکعب	۳/۷	۳ ماده
	کروی	۵ سانتی متر مکعب	۲/۴	۴ ماده
	صفحه ای	۱ سانتی متر مکعب	۱/۲	۵ ماده

### کلاسیفایر

دستگاهی است که مواد معدنی را طبقه بندی می کند. به کلاسیفایر ها معمولاً دستگاه شستشو هم می گویند و از یک محفظه که در آن سیال وجود دارد تشکیل شده است. سیال مورد استفاده در کلاسیفایر ها عمدتاً آب و یا در مواردی هوا است. انواع کلاسیفایرها عبارتند از :



شکل ۹- دسته بندی انواع کلاسیفایر

## ۱- کلاسیفایرهاي آبی با جريان قائم

نام دستگاه	توضیحات	کاربردهای معمول
هیدروسايزر	<p>کلاسیفایر با جریان قائم و استوانه ای شکل است که آب از قسمت تحتانی آن به طور یکنواخت به سمت بالا جریان می‌یابد. بار اولیه از بالای ظرف از طریق لوله‌ای با قطر زیاد و در امتداد محور به داخل ظرف منتقل می‌شود. با تنظیم دبی آب ورودی و در نتیجه سرعت رو به بالای آب می‌توان دانه‌های کوچکتر از حد مشخصی را به سمت بالا راند تا از لبه ظرف سریز شود. دانه‌های بزرگتر در داخل ظرف تهذیب می‌شود و از طریق مجرای مرکزی که مجهز به شیر قابل تنظیم نیز می‌باشد، تخلیه می‌گردد.</p>	<p>برای تهیه ماسه ریخته‌گری و سیلیس</p>



شکل ۱۰- هیدروسايزر


نام دستگاه	توضیحات	کلاسیفایر مخروطی
مخروطی	<p>از ظرفی مخروطی شکل تشکیل شده است که زاویه راس آن در حدود <math>60^{\circ}</math> درجه است. از قسمت تحتانی این کلاسیفایر جریان آبی وارد می‌گردد و پالپ از قسمت بالای مخروط مستقیماً وارد مخزن می‌شود. دانه‌های درشت فوراً در ته مخروط رسوب کرده و به طور متناوب به خارج کشیده می‌شوند و دانه‌های ریز با جریان آب به خارج رانده می‌شوند.</p>	

شکل ۱۱- کلاسیفایر مخروطی

## ۲- کласیفایرهاي آبی با جريان افقی

نام دستگاه	توضیحات
پارویی	<p>این دستگاه سطح شیبداری است که تعدادی پاروی متصل به هم بر روی آن حرکت نوسانی دارند بدین ترتیب که تا حد معینی به سمت بالا می‌لغزند و سپس از سطح جداسده به جای اول خود باز می‌گردند و دوباره حرکت خود را تکرار می‌کنند. این کласیفایرها بخصوص با آسیاها در یک مدار بسته به کار می‌روند و وظیفه‌شان ارسال مواد دانه ریز به سلول‌های فلوتاسیون می‌باشد.</p>  

شکل ۱۲- کласیفایر پارویی

نام دستگاه	توضیحات
مارپیچی (حلزونی)	<p>اصول کار این نوع کلاسیفایر مشابه کلاسیفایر پارویی است با این تفاوت که برای تخلیه مواد دانه درشت بجای یک یا چند ردیف پارو از یک یا چند مارپیچ که بر روی سطح شیبدار دوران کرده مواد ته نشین شده را به سمت بالا هدایت می‌کند. برای طبقه بندی مواد تا ۷۵ میکرون استفاده می‌شوند. در اثر گردش مارپیچ، آب و مواد به هم می‌خورند و ذرات سنگین‌تر که زودتر رسوب می‌کنند به وسیله مارپیچ به بالای سطح شیبدار برده می‌شوند و داخل ظرف مخصوصی تخلیه می‌شوند.</p>  

شکل ۱۳- کلاسیفایر مارپیچی

فیلم

کلاسیفایر مارپیچی




### ۳- کласیفایرهاي هوايی

اساس کار مشابهی با کласیفایرهای آبی دارد ولی در آن بجای آب از جريان هوا یا گاز استفاده می شود. سرعت سقوط دانه ها در این کласیفایرها بیشتر است. از جدا کننده های هوايی به طور کلی در سه زمينه استفاده می شود:

- ۱- گردگیری
- ۲- طبقه بندی در مدارهای بسته آسیا
- ۳- پرعيار کردن مواد معدنی

نام دستگاه	توضیحات
کلاسیفایر هوايی با جريان قائم	در اين کلاسیفایر بار دانه ريز و خشك از بالا وارد می شود و فشار هوا از پایین به سمت بالا جريان پیدا می کند. در اثر اين فشار هوا ذرات درشت سقوط کرده ولی ذرات ريز و سبک همراه با هوا به استوانه ديگري که در کنار استوانه اول قرار دارد وارد می شود. چون حجم استوانه دوم از استوانه اول بزرگتر است از فشار هوا کاسته شده و قادر به حمل ذرات ريز با خود نیست بنابراین اين ذرات نيز در اين استوانه سقوط کرده و از انتهای استوانه دوم خارج می شوند. در اين کلاسیفایرها با تغيير فشار هوا می توان ابعاد بار ورودی و خروجي را کنترل کرد.




شکل ۱۴- کلاسیفایر هوايی با جريان قائم

شکل های زیر برخی از انواع دستگاههای کلاسیفایر هوايی را نشان می دهد در مورد هر یک نحوه :


- ۱- ورود بار اولیه
- ۲- ورود جريان هوا
- ۳- مکانیزم جدایش مواد
- ۴- مسیر خروج مواد ريز دانه و درشت دانه را مشخص کنید.





شکل ۱۵- کلاسیفایر اینرسی ثقلی

ردیف	نام دستگاه	ابعاد کاری
۱	کلاسیفایر اینرسی ثقلی	۳۰۰ - ۶۳ میکرون



شکل ۱۶- کلاسیفایر هوایی گریز از مرکز

ردیف	نام دستگاه	ابعاد کاری
۲	کلاسیفایر گریز از مرکز	۱۰۰ - ۱۵ میکرون



طبقه بندی مواد معدنی بوسیله کلاسیفایر کار عملی ۱: از یک واحد فراوری مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه کار با کلاسیفایرها گزارشی تهیه نمایید.

شرح فعالیت: گزارش می بایست شامل موارد زیر باشد.

- ۱- نوع کلاسیفایر و آبی یا هوایی بودن آن
- ۲- ابعاد و ظرفیت کلاسیفایرها
- ۳- ابعاد بار ورودی
- ۴- ابعاد محصول

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی



تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه.

خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات.




### ارزشیابی مرحله‌ای: جداسازی به وسیله کلاسیفایرها

نمره	استاندارد (شاخص ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	بیان دسته‌بندی انواع کلاسیفایرهای آبی و هوایی و نحوه طبقه‌بندی ماده معدنی به وسیله کلاسیفایرها	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع کلاسیفایرها مواد مصرفی: گریس، روغن، قطعات آبی زمان: ۳۰ دقیقه
۲	بیان دسته‌بندی انواع کلاسیفایرهای آبی و هوایی و نحوه طبقه‌بندی ماده معدنی به وسیله کلاسیفایرها	درست آبی	
۱	بیان دسته‌بندی انواع کلاسیفایرهای آبی و یا هوایی	ناقص	


## سیکلون‌ها

سیکلون‌ها در واقع کلاسیفایرها بی هستند که با حرکت دورانی مواد و ایجاد نیروی گریز از مرکز طبقه‌بندی ابعادی مواد را انجام می‌دهند. سیکلون‌ها به دو دسته سیکلون‌های هوایی و هیدروسیکلون‌ها تقسیم می‌شوند که مکانیزم و نحوه کار آنها کاملاً مشابه هم است و تنها تفاوت آنها این است که سیکلون‌های هوایی با جریان دورانی هوا کار می‌کنند و هیدروسیکلون‌ها با جریان دورانی آب.



شکل ۱۷- دسته‌بندی سیکلون‌ها

بنابر یک اصل قدیمی مهندسی دستگاه‌هایی که قسمت‌های متحرک کمتری داشته باشند با صرفه تر و قابل اعتماد ترند. سیکلون‌ها یکی از بهترین مظاهر این اصل هستند. در نیم قرن اخیر استفاده از سیکلون چه در صنعت متالورژی و چه در کانه آرایی روز به روز بیشتر شده است. سیکلون به طور خلاصه از یک بدنه مخروطی شکل که در قسمت فوقانی به استوانه‌ای تبدیل می‌شود، تشکیل شده است.



شکل ۱۸- نحوه طبقه‌بندی مواد در سیکلون


### مکانیزم طبقه‌بندی مواد:

بار اولیه همراه با جریان هوا یا به صورت پالپ با یک جریان دورانی وارد سیکلون می‌شود و تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار می‌گیرد با استفاده از این نیرو می‌توان سرعت تهشیش شدن مواد را افزایش داد. ذرات سنگین با توجه به نیروی ثقل به کناره‌های سیکلون رانده می‌شوند و از آنجا به سمت پایین حرکت می‌کنند و از انتهای پایین دستگاه خارج شده، اما ذرات سبک با توجه به وزن کم همراه با آب و یا هوا تحت نیروی گریز از مرکز در مرکز سیکلون قرار گرفته و از قسمت بالایی دستگاه خارج می‌شوند.

### کاربرد سیکلون‌ها


از سیکلون‌ها به منظور اهداف زیر استفاده می‌شود:

- ۱- طبقه‌بندی مواد ریز دانه در حد چند ده میکرون
- ۲- کنترل ابعاد در مسیر بسته با آسیاها
- ۳- نرم‌گیری
- ۴- حذف ذرات رسی بسیار ریز
- ۵- به عنوان کمک فیلتر
- ۶- شستشوی مواد معدنی مانند زغال یا کائولن
- ۷- کنترل پساب کارخانه‌ها
- ۸- حذف مواد شیمیایی از کنسانتره‌های فلوتاسیون



شکل ۱۹- مدار بسته آسیا و سیکلون

قسمت‌های مختلف هیدروسیکلون‌ها عبارتند از:




دانه ورودی بار اولیه	۱
دهانه خروجی ته ریز دانه درشت (Apex)	۲
بار خروجی دانه ریز	۳
گلوگاه خروجی سر ریز دانه ریز (Vortex)	۴
قسمت استوانه‌ای شکل	۵
قسمت مخروطی شکل	۶

شکل ۲۰- قسمت‌های مختلف هیدروسیکلون



شکل ۲۱- اجزاء تشکیل دهنده سیکلون

به تصاویر زیر نگاه کنید و هر یک از مدارهای نرمایش را شرح دهید. فکر می کنید کدام یک از مدارها می تواند به صورت تر و کدامیک به صورت خشک کار کند.



بونکر	کلاسیفایر ماربیچی	سیکلون	آسیای میله‌ای	پمپ	آسیای خودشکنی

نحوه کار سیکلون‌ها



## اپراتوری سیکلون‌ها

- ۱- تمامی اتصالات لوله‌ها محکم باشند و هیچ جسم خارجی در داخل سیکلون وجود نداشته باشد تا بتوان دستگاه را راه اندازی کرد.
- ۲- ابتدا هوا و یا آب می‌بایست توسط پمپ به تنها‌یی به داخل سیکلون فرستاده شود تا از سالم بودن اتصالات و لوله‌ها و نبود جسم خارجی در داخل سیکلون و لوله‌ها اطمینان حاصل گردد.
- ۳- کلیه شیرهای ورودی و خروجی قبل از شروع به کار می‌بایستی کاملاً باز باشد.
- ۴- پس از شروع به کار دستگاه می‌بایستی کیفیت بار ورودی و خروجی از سیکلون را بررسی و کنترل نمود تا از کارکرد صحیح دستگاه اطمینان حاصل شود.
- ۵- در شروع به کار سیکلون شرایط پایدار نیست و ممکن است مقداری از مواد دانه درشت و ریز با هم مخلوط گرددند. لازم است اپراتور به تدریج با تنظیم شیرهای سیکلون دستگاه را به شرایط پایدار مورد نظر برساند تا تغذیک ابعادی مناسب انجام گیرد.

فعالیت  
کارگاهی



### دانه‌بندی مواد به وسیله سیکلون‌ها

کارعملی ۱: از یک واحد فراوری مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه کار سیکلون‌ها گزارشی تهیه نمایید.

شرح فعالیت: گزارش می‌بایست شامل موارد زیر باشد.

- ۱- نوع سیکلون و آبی یا هوایی بودن آن
- ۲- موقعیت قرارگیری سیکلون در مدار فراوری
- ۳- ابعاد و ظرفیت سیکلون
- ۴- ابعاد بار ورودی
- ۵- ابعاد محصول

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی

نکات  
ایمنی



تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه

اخلاق  
حرفاء



خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات.

## ارزشیابی مرحله‌ای: جداسازی به وسیله سیکلون

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری/نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	۱- بیان انواع سیکلون‌ها و کاربرد هر یک ۲- اجزاء تشکیل‌دهنده و نحوه کار سیکلون‌ها ۳- دانه‌بندی ماده معدنی به وسیله سیکلون بر اساس اندازه به روش‌های خشک و مرطوب	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع سیکلون مواد مصرفی: پالپ و مواد معدنی زمان: ۳۰ دقیقه
۲	۱- اجزاء تشکیل‌دهنده و نحوه کار سیکلون‌ها ۲- دانه‌بندی ماده معدنی به وسیله سیکلون بر اساس اندازه به روش‌های خشک و مرطوب	درست	
۱	۱- بیان انواع سیکلون‌ها	ناقص	

## پرعيار سازی به روش مغناطیسی

پرعيار سازی مواد معدنی با استفاده از خاصیت مغناطیسی در فناوری پرعيار سازی ارزش فراوانی دارد. جداکننده‌های مغناطیسی امروزه به صورت یکی از مؤثرترین و اقتصادی‌ترین ماشین‌های پرعيار سازی درآمده‌اند. ضمن آنکه هزینه نگهداری و تعمیرات آنها نیز زیاد نیست و از بازدهی بسیار خوبی برخوردار می‌باشند. به نحوی که این بازدهی معمولاً بیش از ۹۰ و در موقعي تا ۹۹ درصد نیز می‌رسد و در این موارد هیچ روش پرعيار کردنی قابل رقابت با این روش نیست.

**خودپذیری مغناطیسی<sup>۱</sup>**: یک روش اندازه گیری خواص مغناطیسی است. خود پذیری مغناطیسی نشان می‌دهد که یک ماده در یک میدان مغناطیسی جذب می‌شود و یا خیر. اگر مقدار خودپذیری مغناطیسی یک ماده، بسیار بالا باشد مانند مگنتیت و پیروتیت به آن فرومغناطیس گویند و در صورتی که یک ماده دارای خود پذیری مغناطیسی بیش از صفر باشد به آن ماده پارا مغناطیس گویند و در صورتی که دارای خود پذیری مغناطیسی منفی باشد به آن دیامغناطیس گویند.

۱- Magnetic susceptibility



با توجه به مقدار خودپذیری مغناطیسی کانی‌های ارائه شده در جدول زیر آنها را به سه گروه فرومغناطیس؛ پارا مغناطیس؛ و دیا مغناطیس یا غیر مغناطیسی تقسیم کنید.


کانی: Mineral	خودپذیری مغناطیسی: Magnetic susceptibility	خصوصیات مغناطیسی: Magnetic Properties
---------------	--	---------------------------------------

Mineral	Magnetic susceptibility	Magnetic Properties
Magnetite	20 000 - 80 000	
Pyrrhotite	1 500 - 6 100	
Hematite	172 - 290	
Ilmenite	113 - 271	
Siderite	56 - 64	
Chromite	53 - 125	
Biotite	23 - 80	
Goethite	21 - 25	
Monazite	18.9	
Malachite	8.5 - 15.0	
Bornite	8.0 - 14.0	
Rutile	2.0	
Pyrite	0.21	
Cassiterite	- 0.08	
Fluorite	- 0.285	
Galena	- 0.35	
Calcite	- 0.377	
Quartz	- 0.46	
Gypsum	- 1.0	
Sphalerite	- 1.2	
Apatite	- 2.64	

۲۲ شکل

## جدا کننده های مغناطیسی

دستگاهها و تجهیزات پر عیار سازی مغناطیسی با توجه به خصوصیات مواد معدنی به انواع جدا کننده های با شدت کم که قادرند مواد معدنی با خصوصیات فرومغناطیسی را جدا کنند و جدا کننده های با شدت بالا که با توجه به میدان مغناطیسی قویی که ایجاد می کنند قادرند مواد پارامغناطیس را جدا کنند تقسیم می شوند. همچنین هر کدام از این جدا کننده های مغناطیسی می توانند به صورت تر و یا خشک کار کنند. بر همین اساس دسته بندی کلی جدا کننده های مغناطیسی عبارتند از:




شکل ۲۳ - دسته بندی انواع جدا کننده های مغناطیسی

### ۱- جدا کننده های مغناطیسی شدت کم (LIMS)

خصوصیات و ویژگی های این جدا کننده ها عبارت است از:


- ۱ قادرند به صورت خشک و یا تر کار کنند.
- ۲ برای جدا کردن قطعات آهنی و مواد معدنی دارای خاصیت فرومغناطیسی به کار می روند.
- ۳ محدوده کاری به لحاظ دانه بندی حداقل  $300 \text{ میلی متر}$  است.
- ۴ حداقل شدت میدان مغناطیسی در این تجهیزات  $300 \text{ مگا تسل}$  است.

در ادامه برخی از جداکننده های مغناطیسی پر کاربرد باشد کم را معرفی می کنیم.  
**غلتک مغناطیسی:** این غلتک ها در انتهای نوار نقاله نصب می شوند و از ورود قطعات آهنی به داخل دستگاه سنگ شکن جلوگیری می کنند.




شکل ۲۴- غلتک مغناطیسی

**جداکننده های مغناطیسی معلق<sup>۱</sup>:** این جداکننده ها معمولاً به صورت معلق و با فاصله مناسبی بر روی نوار نقاله حامل مواد معدنی نصب می شوند و وظیفه جدا کردن قطعات آهنی از مواد معدنی و جلوگیری از ورود آنها به مدار سنگ شکنی را دارند. از انواع این جداکننده ها می توان به جداکننده مغناطیسی و نوار متقطع اشاره نمود.



شکل ۲۵- جداکننده های مغناطیسی معلق مستطیلی




شکل ۲۶- جداکننده های مغناطیسی معلق نوار متقطع


۱- Magnetic Pulley

۲- Suspended magnets

**جدا کننده‌های مغناطیسی استوانه‌ای:** این جدا کننده‌ها می‌توانند به دو طریق خشک برای دانه‌های درشت و مرطوب برای دانه‌های نرم به کار برد و شوند. در روش خشک مواد اولیه از بالا، و در روش تراز پایین جدا کننده وارد می‌شوند.



شکل ۲۷- استوانه‌ای خشک




شکل ۲۸- با گردش استوانه هم جهت

#### استوانه‌ای تر:

##### ۱- با گردش استوانه هم جهت:

در این جدا کننده‌ها جهت گردش استوانه هم جهت با حرکت پالپ است. باطله‌ها از دریچه اول خارج می‌شود و مواد فرومغناطیس به کمک خاصیت مغناطیسی استوانه از دریچه انتهایی خارج می‌شوند.



شکل ۲۹- با گردش استوانه غیر هم جهت



شکل ۳۰- جدا کننده های مغناطیسی استوانه ای تر

۲- جدا کننده های مغناطیسی شدت زیاد (HGMS<sup>۱</sup>) خصوصیات و ویژگی های این جدا کننده ها عبارت است از:

- ۱ به صورت پیوسته و مداوم کار می کنند.
- ۲ برای جدا کردن مواد دارای خاصیت پارامغناطیسی به کار می روند.
- ۳ محدوده کاری به لحاظ دانه بندی حداقل یک میلی متر است.
- ۴ حداکثر شدت میدان مغناطیسی در این تجهیزات ۲ تسلا است.

<sup>۱</sup>- High gradient Magnetic Separator

جدایش سنگ آهن با خاصیت مغناطیسی ضعیف به وسیله یک جداکننده مغناطیسی قوی، کمتر متداول است زیرا با روش‌های دیگر امکان تغليظ این نوع از کانی‌ها راحت‌تر و اقتصادی‌تر صورت می‌گیرد. به طور کلی سنگ آهن روسوبی، کربنات آهن و کانی‌های منگنردار را با این روش می‌توان پرعيار نمود. علاوه بر اينکه اين روش برای آماده کردن مواد اوليه سراميکي يعني جدا کردن اجزاء مغناطیسی محتوي مواد سراميکي و تهيه ماده پرعيار شده کانی های سنگين ارزش زيادي دارد. جداکننده‌های با ميدان مغناطیسی خيلي قوي برای دانه‌های کوچکتر از يك ميلی متر استفاده می‌شود. دستگاه های جدایش مغناطیسی با شدت زياد بسيار متنوعند و عبارتند از جداکننده‌های خشك با شدت زياد و جداکننده‌های مغناطیسی تر با شدت زياد كه در صنعت به کار برده می‌شوند. در اين مبحث يكى از دستگاه‌های جداسازی مغناطیسی با شدت زياد شرح داده می‌شود.

#### دستگاه HGMS


مواد معدنی دارای خاصیت پارامغناطیس می‌توانند توسط دستگاه جدایش مغناطیسی HGMS و طی يك فرایند جداسازی كه نسبت به سایر دستگاه های جدایش مغناطیسی پيچیده‌تر است، جدا شوند. به کمک اين دستگاه کانی‌های دارای خاصیت پارامغناطیس براحتی قابل بازیابی هستند. در شکل زير دستگاه HGMS و قسمت های مختلف آن نمایش داده شده است.



شکل ۳۱- دستگاه HGMS



شکل ۳۲- پنل های جدا کننده



شکل ۳۳- شکل شماتیک از قسمت های مختلف دستگاه HGMS

### قسمت های مختلف دستگاه HGMS

دستگاه HGMS از تعدادی پنل جدا کننده تشکیل شده است این پنل ها با فواصل مشخص در کنار هم قرار گرفته اند و بدین ترتیب شیارهای لازم برای عبور مواد را ایجاد می کنند. این پنل ها بر روی یک قاب قرار دارند و به همراه آن با یک سرعت مشخص در حال دوران می باشند. پنل و قاب در حال چرخش، از یک هسته مغناطیسی با شدت گرادیان زیاد عبور می کنند. بر روی هسته مغناطیسی جبعه های تغذیه مواد و آب شستشو نصب شده اند. بعد از هسته مغناطیسی نیز یک آبپاش نصب شده است که وظیفه دارد با پمپاژ آب از پایین به بالا مواد مغناطیسی موجود در پنل ها را به سمت بیرون هدایت کند.

## HGMS نحوه کار دستگاه

مواد معدنی وارد جعبه تغذیه شده و بر روی شبکه شیارهای عبور مواد در دستگاه جداکننده مغناطیسی ریخته می‌شود و همزمان آب شستشو نیز از کanal مربوطه وارد می‌گردد. مواد مغناطیسی جذب شیارها شده و باطله‌ها توسط جریان آب از شیارها عبور کرده و وارد جعبه خروجی می‌گردد. مواد پرعيار شده که در روی و داخل شیارها باقی مانده اند همراه با چرخش پنل و عبور از هسته مغناطیسی در ایستگاه آب پاش قرار گرفته و با فشار آب به خارج هدایت شده و محصول مغناطیسی (کنسانتره) را تشکیل می‌دهند.

به طوری کلی از جداکننده‌های مغناطیسی خشک با شدت زیاد برای آرایش ماسه‌های ساحلی، ولفرام، کانه‌های قلع، سیلیس، فسفات و کانه‌های اکسید آهن (هماتیت) و از جداکننده‌های مغناطیسی تر با شدت زیاد برای مواد ریز دانه و آرایش کانه‌های اکسید آهن (هماتیت) و جداکردن ناخالصی‌های پارامغناطیس از کاسیتیریت، آمیانت، شیلیت، تالک و کانی‌های غیر سولفوره مولیبدن از باطله‌های فلوتاسیون، آرایش کانه‌های اورانیوم و همچنین یکی از کاربردهای مهم آن کاهش گوگرد (به صورت پیریت) از زغال سنگ است. در ضمن از دستگاه HGMS به عنوان فیلترهای مغناطیسی برای تصفیه آب و سایر مایعات حاوی دانه‌های پارامغناطیس هم استفاده می‌شود.

فیلم

جداکننده‌های مغناطیسی



### اپراتوری دستگاه‌های جداکننده مغناطیسی

#### ۱- اقدامات قبل از شروع به کار

■ مطمئن شوید که دستگاه بدون گیر و راحت کار می‌کند. بدین جهت لازم است اطمینان حاصل شود که قطعاتی از ماده معدنی بین رotor و فیدر گیر نکرده باشد.

■ مطمئن شوید که در بار اولیه اجسام خارجی که می‌توانند به Rotor آسیب برسانند وجود نداشته باشند. بدین منظور می‌توان از یک لاینر محافظ لاستیکی بر روی Rotor استفاده نمود.

■ مطمئن شوید علاوه اینم اینمی در جای خود قرار گرفته و قابل خواندن است.

■ کلیه اتصالات برقی را چک کنید. کلیه جعبه تقسیم‌های نزدیک به Rotorهای تر می‌باشند ضد آب شده باشند.

■ کلیه قسمت‌های در حال چرخش دستگاه می‌باشند دارای گارددهای محافظ باشند.

#### ۲- اقدامات هنگام شروع کار

■ Rotor دستگاه می‌باشند دارای تعداد دور در دقیقه مشخص باشند (طبق مشخصات فنی دستگاه) که اوپراتور می‌باشند در هنگام شروع به کار آنرا توسط تاکومتر و یا به صورت دستی کنترل کند.

■ جریان آب جهت ورودی و خروج به دستگاه کنترل گردد. دبی آب ورودی می‌باشند طبق دستورالعمل مربوطه تنظیم گردد.

■ پس از تنظیم سرعت چرخش Rotor و دبی آب می‌توان باردهی مواد معدنی را آغاز کرد.

### ۳- اقدامات حین انجام کار

■ نمونه برداری از بار اولیه، کنسانتره و باطله به صورت اتوماتیک و یا دستی در فواصل زمانی مناسب می باشد انجام گیرد.

■ تغییر نرخ باردهی، دانسیته، اندازه و ترکیب بار ورودی بر عملکرد دستگاه تاثیر می گذارد لذا لازم است با توجه به تغییرات بار ورودی تنظیمات لازم در خصوص دبی آب، سرعت حرکت درام انجام شود تا دستگاه به شرایط پایدار برسد.

■ سرعت چرخش درام نمی باشد تغییر کند.

■ فاصله بین درام و تانک تغذیه نسبت به طراحی دستگاه نمی باشد تغییر کند.

■ دهانه خروجی دستگاه نمی باشد تغییر کند. اما در صورتی که خصوصیات مغناطیسی بار اولیه افزایش یابد می توان فاصله دهانه خروجی را افزایش داد تا تولید افزایش یابد.

### ۴- اقدامات زمان توقف

در هنگام توقف کار به علت تعمیرات و یا غیره، می باشد ابتدا باردهی متوقف شود. سپس اجازه دهد تا آب شستشو تمامی مواد جامد باقی مانده درون دستگاه را شسته و خارج کند. پس از اطمینان از خروج کلیه مواد جامد تغذیه کننده آب را قطع و دستگاه را خاموش کنید.

فعالیت  
کارگاهی



#### پر عیار کردن مواد معدنی با استفاده از جداکننده های مغناطیسی

کار عملی ۱: از یک واحد فراوری مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه کار دستگاه های جداکننده های مغناطیسی گزارشی تهیه نمایید.

شرح فعالیت: گزارش می باشد شامل موارد زیر باشد.

۱- نوع دستگاه جداکننده مغناطیسی

۲- ابعاد و ظرفیت دستگاه

۳- ابعاد بار ورودی

۴- طرز کار دستگاه های جداش مغناطیسی

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی

نکات  
ایمنی



تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه

اخلاق  
حرفه ای




خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات.

### ارزشیابی مرحله‌ای: جداسازی به روش مغناطیسی(پر عیار سازی)

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	نحوه پر عیار کردن ماده معدنی با استفاده از خاصیت مغناطیسی کانی‌ها و معرفی انواع دستگاه‌های جدایش مغناطیسی و طرز کار آنها و انتخاب نوع دستگاه مناسب جدایش مغناطیسی	بالاتر از حد انتظار	مکان: واحد فراوری تجهیزات: انواع دستگاه‌های مغناطیسی مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۳۰ دقیقه
۲	نحوه پر عیار کردن ماده معدنی با استفاده از خاصیت مغناطیسی کانی‌ها و بیان انواع دستگاه‌های پر عیار سازی و کاربرد آنها	درست	
۱	پر عیار کردن ماده معدنی با استفاده از خاصیت مغناطیسی	ناقص	

### پر عیار سازی به روش الکتریکی

در میدان الکتریکی مانند دو قطب مغناطیسی نیرویی وجود دارد که این نیرو در فضای بدون ماده حمل کننده انتقال پیدا می‌کند. عامل این نیرو انرژی الکتریکی است که در میدان الکتریکی وجود دارد. بار الکتریکی بوسیله این انرژی که در محیط خود اثر می‌گذارد مشخص می‌شود. همیشه دو بار همنام هم‌دیگر را دفع و دو بار غیر همنام هم‌دیگر را جذب می‌کنند.



شکل - ۳۴ - خاصیت دفع دو بار هم نام و جذب دو بار غیر هم نام در میدان الکتریکی

پر عیار سازی و جدایش در میدان الکتریکی بر اثر دادن بار الکتریکی به مواد معدنی است. کمیت بار همیشه برای دانه‌ها متفاوت است و علامت آن در بیشتر مواقع مختلف است. چون دانه در میدان الکتریکی مسیر و مسافت مختلفی را طی می‌کند برای جدایش، دانه‌های مواد کانی را در مجاورت میدان الکتریکی قطبی می‌کنیم یا در اثر اصطکاک باردار می‌کنیم. البته میدان الکتریکی فقط از اجسام عایق عبور می‌کند. در این نوع اجسام الکترون آزاد وجود ندارد اما در اجسام هادی یک یا چند الکترون هر اتم، آزاد یا نزدیک به آزاد در حرکتند و به وسیله جریان الکتریکی جدا می‌شوند. خاصیت متفاوت اجسام که همان قدرت انتقال الکترون‌ها در جسم می‌باشد عامل اصلی جدایش در میدان الکتریکی است.

براساس این نکته اجسام به سه دسته تقسیم می‌شوند. که عبارتند از اجسام عایق، اجسام نیمه هادی و اجسام هادی.


تعداد محدودی از کانی‌ها در شرایط حرارت معمولی هادی و بیشتر آن‌ها عایق و بسیاری از آنها نیمه هادی هستند.

لازم به یادآوری است که روش‌های جدایش الکترواستاتیکی علاوه بر آرایش کانی‌هایی مانند ایلمنیت و هماتیت و بسیاری از کانی‌های دیگر در سایر زمینه‌ها مانند تصفیه مواد غذایی، جدا سازی باطله از مواد ارزشمند و طبقه‌بندی دانه‌ها از نظر ابعاد و شکل نیز کاربرد دارد.

جدول ۵- تقسیم‌بندی کانی‌ها از نظر هدایت الکتریکی

نوع کانی	مشخصات	خاصیت الکتریکی
فلزات و اکثر سولفیدهای فلزی	به سرعت الکترودهای خود را جابجا می‌کند.	هادی
برخی از کانی‌ها	در صفر درجه عایق و با افزایش درجه حرارت هادی می‌شود.	نیمه هادی
کانی‌های غیر فلزی	در میدان الکتریکی قطبی می‌شود ولی جریان الکتریسته در آنها وجود ندارد.	عایق

در شکل ۳۵، میزان هدایت و مقاومت الکتریکی آب و سنگ‌های موجود در کره زمین نشان داده شده است. براین اساس مواد معدنی ماسیو سولفید که شامل فلزاتی مانند مس، سرب و روی و آهن هستند، گرافیت و آب‌های شور دارای بیشترین مقادیر هدایت الکتریکی و کمترین مقاومت می‌باشند و از طرف دیگر سنگ‌های غیرهوازده آذرین و دگرگونی که قاد فلزات باشند و سنگ‌های آهک و دولومیت دارای بیشترین مقاومت الکتریکی و کمترین میزان هدایت الکتریکی هستند.



شکل ۳۵- میزان هدایت و مقاومت الکتریکی برخی از سنگ‌ها و آب‌های موجود در کره زمین

- موادی با میزان هدایت الکتریکی متوسط را از نمودار فوق بباید.
- از میان سنگ‌های آذرین مافیک و فلسیک هدایت الکتریکی کدام یک بیشتر است. مقاومت الکتریکی آنها چگونه است.

پرسش  
کلاسی



### جدا کننده های الکتریکی

به طور کلی جدا کننده های الکتریک به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

#### جدا کننده های فشار ضعیف (الکترواستاتیکی)

- جدایش دانه ها در محیط متعارفی هوا انجام می شود.

#### جدا کننده فشار قوی (تخلیه کرونا)

- جدایش دانه ها در محیط خلاء و جدایش با فشار قوی انجام می شود.

شکل ۳۶

در هر دو این روش ها با تنظیم نیروهای الکتریکی و نیروهای جنبی مانند ثقل و نیروی گریز از مرکز، دانه ها مسیرهای مختلفی را طی می کنند و بدین ترتیب می توان آنها را جدا کرد.  
ساختمان جدا کننده های الکتریکی به طور کلی ساختمان جدا کننده های الکتریکی از ۳ قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:




شکل ۳۷- ساختمان جدا کننده های الکتریکی

### اساس کار دستگاه های فشار ضعیف (الکترواستاتیکی) صفحه ای

اگر یک صفحه داشته باشیم که به شدت دارای بار الکتریکی مثبت باشد در نتیجه دارای یک میدان الکتریکی خواهد بود حال اگر ذرات دیگری که تحت تاثیر میدان الکتریکی این صفحه واقع شده و در نتیجه از یک طرف مثبت و از طرف دیگر منفی شده باشد، این ذره به طرف صفحه جذب می شود که پس از تماس با صفحه اگر ذره مذکور هادی باشد بلا فاصله بار منفی خود (الکترون ها) را از دست داده و دارای بار مثبت می گردد در نتیجه صفحه و ذره هر دو دارای بار مثبت شده و هم دیگر را دفع می کنند و ذره از روی صفحه جدا می شود.

ولی اگر ذره ای دیگر نیمه هادی باشد و در همان شرایط در میدان صفحه قرار بگیرد، همان شرایط ایجاد می شود با این تفاوت که مدت زمان بیشتری برای جدا شدن از صفحه لازم است. از روی این اختلاف سرعت که ذره های هادی و نیمه هادی در از دست دادن بار منفی و همبار شدن با منبع بار مثبت و جدا شدن آن دارند در صنعت جدا کننده های الکترواستاتیکی ساخته شده اند که برای پر عیار کردن مواد معدنی به کار می روند.



شکل ۳۸- دستگاه جدا کننده الکترواستاتیکی صفحه ای

### اساس کار دستگاه های فشار قوی (تخلیه کرونا)

#### تخلیه کرونا چیست؟

الکترود سیم کرونا معمولاً از جنس تنگستن است. پلاریته این الکترود منفی است و باعث می شود تمام یون های مثبت موجود در هوا با شتاب به طرف آن حرکت کنند و یون های اکسیژن که دارای بار منفی هستند از آن دور شوند، در نتیجه تخلیه کرونا ایجاد می گردد. در این روش هر چند جریان برقرار شده دارای شدت نسبتاً کم است ولی از جریانی که توسط جدا کننده های الکترواستاتیکی برقرار می شود به مراتب بیشتر است، لذا به این نوع جدا کننده ها، جدا کننده های فشار قوی یا الکترودینامیکی می گویند.

مواد معدنی دانه ریز از طریق تغذیه کننده بار ورودی بر روی روتور دستگاه می ریزند و از داخل میدان فشار قوی ایجاد شده توسط تخلیه کرونا عبور می کنند زمانی که دانه ها از فضای تخلیه کرونا خارج می شوند با سرعتی که تابع مقاومت الکتریکی، میزان تماس آنها با روتور و چگالی بار سطحی اولیه آنهاست بار خود را از دست می دهند و با توجه به خصوصیات الکتریکی شان سه حالت پیدا می کنند.

دانه های هادی بار خود را به سرعت با روتور تبادل می کنند و مشابه زمانی که هیچ میدان الکتریکی بر آنها اثر نکرده است، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز ناشی از دوران روتور و نیروی ثقل سقوط می کنند.

## هادی



این ذرات مدتی به روتور چسبیده و همراه آن دوران می کنند و با فاصله زمانی نسبت به ذرات هادی بار خود را از دست داده و تحت تاثیر وزن خود از روتور جدا می شوند.

## نیمه هادی

دانه های عایق پس از خروج از فضای تخلیه کرونا به سطح روتور چسبیده و باقی می مانند. تا وقتی در انتهای مسیر از روتور جدا می شوند.

## عایق

شکل ۳۹ - دسته‌بندی مواد از نظر خاصیت الکتریکی



شکل ۴۰ - شکل های شماتیک و واقعی از دستگاه جداکننده الکتریکی فشار قوی (تخلیه کرونا)



شکل ۴۱- دستگاه جدا کننده تخلیه کرونا

استوانه های دواری (روتور) که در صنعت می سازند، به طور متوسط دارای ابعاد کوچک بوده، قطر آنها در حدود ۱۵ سانتی متر و طول آنها، دو متر می باشد. سایر مشخصات این دستگاه ها در جدول زیر آمده است.

#### جدول ۶

مشخصات دستگاه	اندازه - تعداد
سرعت دوران چرخ استوانه ای برای بار معمولی	۵۰ - ۱۵۰ rpm
سرعت دوران چرخ استوانه ای برای بار نرم	۴۰۰ دور در دقیقه
بار الکتریکی الکترود	۱۲ - ۲۰ هزار ولت
ظرفیت دستگاه	۱/۵ - ۲ تن در ساعت
درشتی ذرات بار ورودی	۰/۵ - ۱/۵ میلی متر
حرارت مناسب جهت کار دستگاه	۸۰ - ۹۰ سانتی گراد

فیلم

دستگاه های جدا کننده الکتریکی





## پر عیار کردن مواد معدنی با استفاده از جداکننده های الکتریکی

کار عملی ۱: از یک واحد فراوری مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه کار دستگاه های جداکننده های الکتریکی گزارشی تهیه نمایید.

شرح فعالیت: گزارش می بایست شامل موارد زیر باشد.

۱- نوع دستگاه جداکننده الکتریکی

۲- ابعاد و ظرفیت دستگاه

۳- ابعاد بار ورودی

۴- طرز کار دستگاه های جداشیکی

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی



تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه.



خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات.

## ارزشیابی مرحله ای: جدایش به روش میدان الکتریکی و الکترواستاتیکی(پر عیار سازی)

نمره	استاندارد (شاخص ها/ داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	پر عیار کردن مواد معدنی در میدان الکتریکی بر اساس باردار کردن دانه های مواد معدنی، دسته بندي انواع جداکننده های الکتریکی و انتخاب نوع دستگاه مناسب جدایش الکتریکی	بالاتر از حد انتظار	مکان: واحد فراوری تجهیزات: انواع دستگاه های مغناطیسی مواد مصرفی: نوشت افزار زمان: ۳۰ دقیقه
۲	پر عیار کردن مواد معدنی در میدان الکتریکی بر اساس باردار کردن دانه های مواد معدنی و دسته بندي انواع جداکننده های الکتریکی	درست	
۱	پر عیار کردن مواد معدنی در میدان الکتریکی	ناقص	

## سرویس و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات جدایش فیزیکی مواد معدنی

نکات  
ایمنی



قبل از آغاز هرگونه فعالیت در کارخانه و یا معدن، کلیه تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز استفاده گردد و سپس با در نظر گرفتن کلیه نکات ایمنی فعالیت مورد نظر آغاز گردد.

یک اپراتور ماشین آلات و تجهیزات معدنی علاوه بر کنترل نحوه انجام فرایند فراوری می بایست کنترل و سرویس های روزانه مورد نیاز دستگاه را نیز انجام دهد. این کنترل و سرویس های روزانه می تواند باعث حفاظت، پیش بینی و پیشگیری از آسیب رسیدن به ماشین آلات و تجهیزات گردد. بنابراین انجام تعمیرات جزئی بخش وسیعی از ظایاف اساسی و مهم یک اپراتور یا متخصص دستگاه ها و تجهیزات می باشد. بدون شک موققیت این بخش از نگهداری و تعمیرات هم عامل کاهش هزینه ها، توقف ها و تعمیرات اساسی بوده و هم موجب افزایش عمر دستگاه ها خواهد بود.

### اقدامات لازم جهت رفع معایب و مشکلات تجهیزات

مشکلاتی که برای تجهیزات و دستگاه های فراوری به وجود می آید را می توان به طور کلی به ۳ دسته، مشکلات جزئی، غیراساسی و اساسی (حاد) تقسیم بندی نمود که براین اساس اقدامات لازم برای هر یک تعریف می شود.

جدول ۷- دسته بندی کلی مشکلات و معایب تجهیزات و اقدامات لازم متناسب برای سرویس و نگهداری آنها

مثال	اقدام لازم	نوع عیب	اولویت بندی
بس تن گاردها، روغن کاری، سفت کردن پیچ ها و اتصالات و ...	این موارد می تواند توسط خود اپراتور رفع گردد.	معایب و مشکلات ساده	جزئی
پوسیدگی جزئی در بدنه دستگاه و ایجاد خردگی جزئی در لاینرهای دستگاه	گزارش به سرپرست و ادامه کار	معایب و مشکلاتی که در کوتاه مدت مشکلی ایجاد نمی کند.	غیر اساسی
وجود نشتی یا شکستگی در مخازن اصلی در دستگاه، تغییر شیب دستگاه، وجود شکستگی اساسی در بدنه دستگاه	توقف و یا استارت نکردن دستگاه و ارائه گزارش به سرپرست	مشکلات اساسی که می تواند باعث بروز خطرات ایمنی و یا مشکلات فنی اساسی در فرایند فراوری شود.	اساسی (حاد)

ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در کارخانه های فراوری از قسمت ها و اجزاء بسیار گستره و متفاوتی تشکیل شده است اما به طور کلی به لحاظ انجام کنترل و سرویس های روزانه، می توان این بخش ها را به شرح ذیل دسته بندی نمود.

#### جدول ۸- دسته بندی قسمت های مختلف تجهیزات به لحاظ انجام کنترل و سرویس های روزانه

ردیف	نام قسمت	برخی از اجزاء
۱	شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه	شامل بدنه، لاینرها، گارد های محافظ و ...
۲	سیستم روغنکاری و گریسکاری	شامل گیج های (نشانگرها) روغن، نقاط گریس خور و قسمت هایی که نیاز به روغنکاری دارند.
۳	سیستم های هیدرولیک	شامل پمپ ها، شلنگ ها و لوله های انتقال انواع روغن و ...
۴	سیستم انتقال قدرت	چرخ دنده ها، تسمه ها، زنجیرها و زنجیر چرخ و ...
۵	سیستم های الکتریکی	شامل کلیدهای قطع و وصل، باتری، دینام، فیوز ها، کابل و سیم ها و ...

این دسته بندی به طور کلی و عمومی ارائه شده است و ممکن است در برخی از تجهیزات و ماشین آلات معدنی و معادن وجود داشته باشند و یا نداشته باشند.

توجه



#### ۱- شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه:

اپراتور دستگاه وظیفه انجام بازدیدهای روزانه سطحی از شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه را دارد. در این بازدید می بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.



شکل ۴۲

آیا می توانید مواردی به آنچه در خصوص کنترل بدنه دستگاه گفته شده بیفزایید؟

پرسش  
فکری



در جدول زیر برخی از معایب ممکن در شاسی، بدن و اسکلت دستگاه ها و تجهیزات پرعيارسازی بيان شده است. اين موارد را در سه دسته معایب و مشکلات جزئی، غيراساسی و اساسی تقسيم‌بندی نمایيد.

#### جدول ۸ - برخی از معایبی که ممکن است در ساختمان و یا شاسی تجهیزات طبقه بندی و پرعيار سازی در حین کار ایجاد گردد.

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ پاره شدن سیم های سرند</li> <li>■ جداشدن سرند از قاب شاسی</li> <li>■ کج شدن شاسی سرند که باعث تغییر شیب سرند می شود.</li> <li>■ گرفتگی چشمeh های سرند.</li> <li>■ بزرگ شدن اندازه چشمeh های سرند</li> <li>■ پوسیده شدن شاسی و یا سطح سرند</li> <li>■ عدم وجود گاردهای محافظ در جای خود</li> <li>■ ناخوانا بودن علائم هشدار دهنده روی دستگاه</li> </ul>	سرندها
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ پوسیده شدن و یا خوردگی در بدن دستگاه</li> <li>■ پارگی و یا فرسوده شدن لاینرها</li> <li>■ نشتی در بدن کلاسیفایر</li> <li>■ شل شدن پیچ ها و اتصالات دستگاه از یکدیگر</li> <li>■ تغییر شیب دستگاه</li> </ul>	کلاسیفایرها
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ پوسیده شدن و یا خوردگی در بدن دستگاه</li> <li>■ پارگی و یا فرسوده شدن لاینرها</li> <li>■ تغییر شیب دستگاه</li> <li>■ بازشنдан بست ها و اتصالات</li> </ul>	سیکلون ها
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ جابجایی شدن الکترود دستگاه های الکتریکی</li> <li>■ تغییر شیب، کج شدگی و یا قُر شدن صفحات و یا درام دستگاه</li> <li>■ پوسیدگی در بدن، صفحات و یا درام های دستگاه</li> <li>■ عدم وجود گاردهای محافظ در جای خود</li> <li>■ ناخوانا بودن علائم هشدار دهنده روی دستگاه</li> </ul>	جدا کننده های مغناطیسی و الکتریکی

#### ۲- سیستم روغنکاری و گریسکاری

سادترین روش مراقبت و جلوگیری از فرسودگی ماشین آلات انجام روغن کاری و گریس کاری قطعات مختلف آنهاست. روغن کاری علاوه بر آنکه دقیق و سرعت کار ماشین را تأمین می کند طول عمر استفاده از آن را برای

مدت طولانی ممکن می سازد. روغنکاری و گریس کاری در واقع عملی است که برای کاهش اصطکاک دو سطح یا قطعه مکانیکی با به کار بردن مواد روغنی مناسب صورت می گیرد.

**روغن های صنعتی:** اصولاً روغن ها موادی هستند چرب و به طور کلی غیر محلول در آب که دامنه کاربرد وسیعی در صنعت پیدا کرده اند. این روغن ها از فراورده های مهم نفتی بوده که از تصفیه نفت خام و با تقطیر زغال سنگ به دست می آیند.

**گریس ها:** گریس ها مواد روغنی نیمه جامدی هستند که در صنعت برای روانکاری قطعات استفاده می شوند. ویژگی خاص گریس ها آن است که در موقع عمل روانکاری نرم هستند و پس از آنکه ساکن می مانند دوباره سفت می شوند. در نتیجه در محلی که به کار می روند مانند روغن های سیال چکه نمی کنند. گریس ها معمولاً مخلوطی از روغن ها و صابون هستند که در درجه حرارت بالا تجزیه نمی شوند و مزیت خاصی دارند که پس از تزریق به یاتاقان ها و خروج از فضای خالی بین آنها مقداری گریس بیرون می زند و سخت می شود که این امر مانع از ورود گرد و خاک به آن می شود.

### ۳- سیستم های هیدرولیک

هیدرولیک مبحثی است که درباره چگونگی انرژی نهفته در مایعات تحت فشار برای انتقال نیرو صحبت می کند. بسیاری از تجهیزات صنعتی و معدنی دارای سیستم های هیدرولیکی و اجزاء آن می باشد با توجه به مزایای خاصی که در سیستم های هیدرولیکی قرار دارد دامنه کاربرد آنها روز به روز وسیع تر می شود. هر سیستم هیدرولیک برای انجام عمل مورد نظر، حفاظت سیستم و کنترل آن به تجهیزاتی نیاز دارد که عبارتند از مخزن روغن، لوله های حامل جریان روغن، منبع نیرو یا پمپ و موتورها و شیرهای هیدرولیکی.

جدول ۹- برخی از مزایایی که ممکن است در سیستم های هیدرولیک تجهیزات طبقه بندی و پر عیار سازی در حین کار ایجاد گردد.

سرندها	پارگی شلنگ های روغن سرندهای لرزان پمپ های هیدرولیکی به خوبی کار نکنند.
جدا کننده های مغناطیسی و الکتریکی پوسیدگی در بدنه، صفحات و یا درام های دستگاه عدم وجود گارد های محافظ در جای خود ناخوانا بودن علائم هشدار دهنده روی دستگاه	جابجایی شدن الکترود دستگاه های الکتریکی تغییر شیب، کج شدگی و یا قُر شدن صفحات و یا درام دستگاه

#### ۴- سیستم انتقال قدرت

به منظور انتقال قدرت به طور مطمئن و اقتصادی از موتور تولید کننده نیرو به سایر قسمت‌های ماشین آلات تجهیزات از سیستم‌های انتقال قدرت استفاده می‌شود. برخی از مهم‌ترین این سیستم‌های انتقال قدرت عبارتند از:

جدول ۱۰- سیستم‌های انتقال قدرت

سیستم های انتقال قدرت	کاربرد	شكل
چرخ تسمه	در شرایطی که فاصله دو محور زیاد و نیرو انتقالی محدود باشد.	
زنگیر چرخ	در شرایطی که محیط مرطوب و گرم باشد بجای تسمه از زنگیر چرخ استفاده می‌شود.	
چرخ دنده	در شرایطی که فاصله دو محور کم باشد و نیاز به انتقال قدرت زیادی باشد از چرخ دنده استفاده می‌شود.	

**جدول ۱۱ - برخی از معایبی که ممکن است در سیستم های انتقال قدرت در تجهیزات طبقه بندی و پرعيار سازی در حین کار ایجاد گردد.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ شل شدن تسمه</li> <li>■ پاره شدن و یا دنده دندن شدن تسمه</li> </ul>	سرندها
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ شکستن و یا ساییده شدن چرخ دنده ها</li> <li>■ پارگی و یا شل شدن تسمه ها</li> </ul>	جدا کننده های مغناطیسی و الکتریکی

#### ۵- سیستم های الکتریکی

بسیاری از وسایل و تجهیزات صنعتی و معدنی با استفاده از سیستم های الکتریکی کار می کنند. برخی از مهم ترین تجهیزات سیستم های الکتریکی مورد استفاده در ماشین آلات پرعيار سازی عبارتند از: باتری، دینام، فیوز و کلیدها، الکتروموتور، سیم و کابل و ... .




در جدول ۱۲، برای هر یک از ماشین آلات پرعيار سازی، معایب و مشکلاتی که فکر می کنید ممکن است در سیستم های الکتریکی شان به وجود آید را بنویسید.

**جدول ۱۲ - برخی از معایبی که ممکن است در ساختمان و یا شاسی تجهیزات طبقه بندی و پرعيار سازی در حین کار ایجاد گردد.**

	سرندها
	کلاسیفایرها
	سیکلون ها
	جدا کننده های مغناطیسی و الکتریکی

برای تشخیص عیب در سیستم‌های الکتریکی روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی عیب‌ها را فقط با مشاهدات عینی می‌توان تشخیص داد و تعدادی دیگر را از روی تغییر خصوصیات الکتریکی و عده‌ای را با صدای مخصوصی که در هنگام کار تولید می‌کند تشخیص می‌دهند. به طور کلی هر وسیله الکتریکی می‌تواند دو عیب عمده پیدا کند:



شکل ۴۳- عیب یابی سیستم‌های الکتریکی

**انجام عملیات سرویس و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات جدایش فیزیکی مواد معدنی کار عملی ۱:** از یک واحد فراوری مواد معدنی بازدید کنید و از نحوه نگهداری تجهیزات پر عیار سازی توسط اپراتور دستگاه گزارشی تهیه نمایید.



#### شرح فعالیت:

گزارش می‌باشد شامل نگهداری موارد زیر باشد.

۱- شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه

۲- سیستم رونگذاری و گریسکاری

۳- سیستم‌های هیدرولیک

۴- سیستم انتقال قدرت

۵- سیستم‌های الکتریکی

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربین عکاسی

تجهیزات حفاظت فردی، رعایت نکات ایمنی کارگاه

نکات ایمنی



خوب گوش دادن، یادگیری، جمع آوری اطلاعات.

## ارزشیابی مرحله‌ای: سرویس و نگهداری دستگاه‌های جدایش فیزیکی مواد معدنی

نمره	استاندارد (شاخص‌ها/داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)
۳	کنترل ۱- شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه، ۲- سیستم روغنکاری و گریسکاری، ۳- سیستم‌های هیدرولیک، ۴- سیستم انتقال قدرت، ۵- سیستم‌های الکتریکی و تفکیک معایب جزئی، غیراساسی و اساسی تجهیزات پرعيارسازی با رعایت کلیه نکات ایمنی و رفع عیب معایب جزئی.	بالاتر از حد انتظار	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع دستگاه‌های جدایش فیزیکی مواد مصرفی: گریس و روغن قطعات یدک زمان: ۳۰ دقیقه
۲	کنترل ۱- شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه، ۲- سیستم روغنکاری و گریسکاری، ۳- سیستم‌های هیدرولیک، ۴- سیستم انتقال قدرت، ۵- سیستم‌های الکتریکی و تفکیک معایب جزئی، غیراساسی و اساسی تجهیزات پرعيارسازی.	درست	
۱	کنترل ۱- شاسی، بدنه و اسکلت دستگاه، ۲- سیستم روغنکاری و گریسکاری، ۳- سیستم‌های هیدرولیک، ۴- سیستم انتقال قدرت، ۵- سیستم‌های الکتریکی.	ناقص	

## ارزشیابی شایستگی‌های غیر فنی و ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

نمره	نمره‌دهی	نتایج ممکن	شرایط عملکرد
۳	-	-	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع دستگاه‌های جدایش
۲	دقت- صحت- مسئولیت پذیری در انجام کار ها	قابل قبول	فیزیکی مواد مصرفی: گریس و روغن و قطعات یدک
۱	عدم توجه به موارد فوق	ناقص	زمان: ۳۰ دقیقه



## ارزشیابی شایستگی جدایش فیزیکی مواد معدنی

**شرح کار:**

- ۱- راه اندازی انواع سرندها- کلاسیفایرها- هیدروسیکلون ها و سیکلون ها - نوار مغناطیسی و نوار الکترواستاتیکی و الکتریکی طبق دستورالعمل های مربوطه- کنترل بار ورودی و خروجی مناسب - کنترل زاویه بار ورودی- نحوه توزیع بار مناسب به دستگاه- کنترل دبی هوا و یا آب ورودی به دستگاهها
- ۲- روغن و گریس کاری قطعات - تعویض قطعات مستهلك دستگاه های فوق الذکر

**استاندارد عملکرد:**

جدایش فیزیکی مواد معدنی از طریق سرندها، کلاسیفایرها، سیکلون ها و هیدروسیکلون ها، جداکننده های مغناطیسی، جداکننده های الکترو استاتیکی و الکتریکی در چارچوب دستورالعمل های مربوطه در هر مرحله

**شاخص ها:**

طرز کار با انواع دستگاه های جدایش فیزیکی سرویس و نگهداری انواع دستگاه های جدایش فیزیکی

**شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:**

فضای کار: کارخانه فرآوری

تجهیزات: انواع (سرندها، کلاسیفایرها، هیدروسیکلون ها و سیکلون ها، جداکننده های ( مغناطیسی- الکترواستاتیکی و الکتریکی- ابزار آلات)

مواد مصرفی: گریس- روغن- قطعات یدکی دستگاه های فوق الذکر زمان: ۱۲۰ دقیقه

**معیار شایستگی:**

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	جداسازی به وسیله سرندها	۲	
۲	جداسازی به وسیله کلاسیفایرها، مایعات سنگین و واسطه سنگین	۱	
۳	جداسازی به وسیله سیکلون ها و هیدرو سیکلون ها	۱	
۴	جداسازی به روش مغناطیسی	۱	
۵	جدا سازی به روش میدان الکتریکی و الکترواستاتیکی	۱	
۶	سرویس دستگاه های جدایش فیزیکی	۱	
شاخص های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: موارد اینمنی، دقت- صحت- مسئولیت پذیری.			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.			