

اندازه‌گیری جرم ویژه^۱، چگالی نسبی^۲ و درجهٔ API^۳. آی^۴

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- جرم ویژه، چگالی نسبی و درجهٔ API. آی را تعریف کرده، ارتباط آن‌ها را بیان کند.
- ۲- جرم ویژه، چگالی نسبی و درجهٔ API. آی مایعات نفتی را اندازه‌گیری کند.

۱-۳- مقدمه

طبق تعریف، جرم واحد حجم جسم را جرم ویژه یا دانسیته می‌گویند. جرم ویژه تابع دماس است، یعنی با تغییرات دما مقدار آن تغییر می‌کند، بنابراین به هنگام اندازه‌گیری جرم ویژه حتماً باید دمای نمونهٔ مورد آزمایش گزارش شود. معمولاً جرم ویژهٔ ترکیبات نفتی را در دمای $6^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ اندازه‌گیری می‌کنند. رابطهٔ زیر تعریف جرم ویژه را (با علامت‌های اختصاری) نشان می‌دهد.

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (3-1)$$

$$\rho = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$$

$$m = \text{حجم}$$

$$V = \text{حجم}$$

بعضی از مهم‌ترین واحد‌هایی که برای بیان جرم ویژه به کار می‌روند عبارتند از kg/m^3 ، gr/cm^3 ، kg/L و lb/ft^3 . بعضی از مهم‌ترین واحد‌هایی که برای بیان جرم ویژه به کار می‌روند عبارتند از kg/m^3 ، gr/cm^3 ، kg/L و lb/ft^3 . چگالی نسبی کمیتی است بدون بعد و برابر است با نسبت جرم ویژهٔ مادهٔ موردنظر به جرم ویژهٔ یک مادهٔ مرجع در دمای معین. برای مایعات معمولاً آب را به عنوان مادهٔ مرجع انتخاب می‌کنند. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی چگالی نسبی را «نسبت جرم ویژهٔ ترکیب موردنظر در دمای 6°F به جرم ویژهٔ آب در دمای 6°F » تعریف می‌کنند. رابطهٔ زیر این تعریف را (با علامت‌های اختصاری) نشان می‌دهد:

$$\text{sp gr}_{6^{\circ}\text{F}/6^{\circ}\text{F}} = \frac{\rho_{(6^{\circ}\text{F})}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}(6^{\circ}\text{F})}} \quad (3-2)$$

چگالی نسبی ترکیب نفتی موردنظر بر مبنای دمای 6°F $= \text{sp gr}_{6^{\circ}\text{F}/6^{\circ}\text{F}}$

جرم ویژهٔ ترکیب نفتی موردنظر در دمای 6°F $= \rho_{(6^{\circ}\text{F})}$

جرم ویژهٔ آب (مادهٔ مرجع) در دمای 6°F

^۱ – Density

^۲ – Specific Gravity

^۳ – $^{\circ}\text{API}$ (American Petroleum Institute)

^۴ – Hydrometer

درجه‌ی API. آی کمیتی است که فقط در مورد ترکیبات نفتی به کار می‌رود و رابطه‌ی آن با چگالی نسبی چنین تعریف می‌شود:

$$\text{°API} = \frac{141/5}{\text{sp gr } 60/40^\circ\text{F}} - 131/5 \quad (3-3)$$

در مورد ترکیبات نفتی، استفاده از درجه‌ی API. آی بسیار متداول است و بیشتر از جرم ویژه و چگالی نسبی کاربرد دارد.

سؤال ۱: دریک کتاب، چگالی نسبی HCN چنین گزارش شده است:

$$\text{sp gr } 10/40^\circ\text{C} = 1/2675$$

مقصود چیست؟ اگر جرم ویژه‌ی آب در 40°C برابر 1gr/cm^3 باشد، جرم ویژه‌ی HCN را در 10°C بدست آورید.

جواب: رابطه‌ی فوق بیان می‌کند که نسبت جرم ویژه‌ی HCN در 10°C به جرم ویژه‌ی آب در 40°C برابر $1/2675$ می‌باشد، یعنی:

$$\text{sp gr } 10/40^\circ\text{C} = \frac{\rho_{\text{HCN}(10^\circ\text{C})}}{\rho_{\text{H}_2\text{O}(40^\circ\text{C})}}$$

$$1/2675 = \frac{\rho_{\text{HCN}(10^\circ\text{C})}}{1}$$

$$\rho_{\text{HCN}(10^\circ\text{C})} = 1/2675 \text{ gr/cm}^3$$

تمرین ۱ – اگر جرم ویژه‌ی یک محصول نفتی در دمای $F = 60^\circ\text{F}$ برابر $59/24 \text{ lb/ft}^3$ باشد، چگالی نسبی $F = 60^\circ\text{F}$ درجه‌ی API. آی این محصول را محاسبه کنید. جرم ویژه‌ی آب در دمای $F = 60^\circ\text{F}$ برابر $62/36 \text{ lb/ft}^3$ می‌باشد.

۳-۲-۲ وسائل مورد نیاز

شکل ۳-۲ تجهیزات مورد نیاز برای اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی API. آی را نشان می‌دهد که شامل قسمت‌های زیر است:


– هیدرومتر مناسب که بر حسب جرم ویژه، چگالی نسبی یا درجه‌ی API. آی مدرج شده باشد. هیدرومترها و سایل شیشه‌ای با جرم و حجم استاندارد هستند که بر حسب نوع نمونه، باید به گونه‌ای انتخاب شوند که در داخل مایع موردنظر غوطه‌ور شوند. مقدار نفوذ هیدرومتر در داخل مایع، نشان‌دهنده‌ی جرم ویژه‌ی مایع است. اگر هیدرومتر آنقدر سنگین باشد که در کف نمونه بشیند یا آنقدر سبک باشد که وارد نمونه شده و بر روی آن شناور شود، مناسب مایع مورد آزمایش نیست.

بسیاری از هیدرومترها، هم بر حسب API. و هم بر حسب چگالی نسبی مدرج شده‌اند. البته همان‌طور که در مقدمه بیان شد، با اندازه‌گیری یکی از کمیت‌های جرم ویژه، چگالی نسبی یا API. می‌توان دو کمیت دیگر را نیز محاسبه نمود.

– حمام گرمایش و سرمایش جهت ثابت نگه داشتن دمای نمونه در محدوده‌ی دمایی 10°C تا 60°C . در صورتی که حمام با محدوده‌ی دمایی ذکر شده موجود نباشد حمام $(5^\circ\text{C}/15^\circ\text{C})$ ترجیح داده می‌شود زیرا برای ترکیبات نفتی چگالی نسبی و API در 60°F اندازه‌گیری و گزارش می‌شوند. ضمناً ابعاد حمام باید به اندازه‌ای باشد که استوانه‌ی حاوی نمونه در آن جای گیرد.

– دماسنجد جهت اندازه‌گیری دمای نمونه با محدوده‌ی دمایی مناسب (10°C تا 120°C مناسب است). استوانه‌ی شیشه‌ای با پلاستیکی شفاف جهت ریختن نمونه و قرار دادن هیدرومتر در آن. قطر داخلی این استوانه باید حداقل $2/5$ سانتی‌متر از قطر هیدرومتر بزرگ‌تر باشد و ارتفاع آن باید به اندازه‌ای باشد که هنگام غوطه‌ورشدن هیدرومتر در آن

فاصله‌ی میان انتهای هیدرومتر تا کف استوانه حداقل ۲/۵ سانتی‌متر باشد.



شکل ۱-۳-چگونگی اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی ا.پی. آی توسط هیدرومتر

۱-۳-۳-روش کار

لازم است نمونه، استوانه، دماسنچ و هیدرومتر به دمای موردنظر برسند. برای رسیدن به این وضعیت ابتدا نمونه را داخل استوانه ریخته، هیدرومتر را در داخل آن قرار دهید و مجموع آن‌ها را در داخل حمام بگذارید. بعد از آن که نمونه به دمای موردنظر رسید (مثلًا 60°F) اگر امکان دارد، درجه‌ی هیدرومتر را در همان داخل حمام بخوانید، در غیراین صورت استوانه را (که نمونه و هیدرومتر داخل آن قرار دارد) از حمام خارج کرده بر روی سطح صاف و افقی قرار داده و درجه‌ی هیدرومتر را یادداشت کنید. بسته به نحوه‌ی درجه‌بندی هیدرومتر، این عدد می‌تواند درجه‌ی ا.پی. آی یا چگالی نسبی یا جرم ویژه باشد.

۴-۳- روش‌های دیگر اندازه‌گیری جرم ویژه

یکی دیگر از روش‌های اندازه‌گیری جرم ویژه مایعات، از جمله ترکیبات نفتی، استفاده از ظروف شیشه‌ای مخصوص به نام پیکنومتر^۱ می‌باشد. شکل ۴-۲ سه نوع پیکنومتر را نشان می‌دهد. گنجایش همه‌ی انواع پیکنومترها دقیقاً مشخص شده و بروی آن‌ها نوشته شده است. با اندازه‌گیری وزن^۲ پیکنومتر در دو حالت پُر و خالی و به کمک روابط زیر، جرم ویژه مایع مورد نظر به دست می‌آید.

$$T = \text{دما}^{\circ}\text{C}$$


$$m = \text{وزن پیکنومتر خالی} - \text{وزن پیکنومتر پُر} \quad (\text{gr})$$

$$V = \text{گنجایش پیکنومتر} \quad (\text{cm}^3)$$

طبق رابطه ۱-۳ جرم ویژه بدست می‌آید.

$$\rho_{(T^{\circ}\text{C})} = \frac{m}{V} \text{ gr/cm}^3 \quad (4-1)$$

به کمک روابط ۴-۲ و ۴-۳ می‌توان چگالی نسبی و درجه‌ی ا.بی.آی را بدست آورد.



شکل ۴-۲- سه نوع پیکنومتر

نکات مهم:

۱- در صورتی که در کارگاه پیکنومتر موجود نباشد، می‌توان از یک استوانه‌ی مدرج به گنجایش ۱۰ یا ۵ سانتی‌متر مکعب استفاده کرد. بدینهی است استفاده از استوانه‌ی مدرج به جای پیکنومتر از دقت آزمایش می‌کاهد.

۲- در صورتی که حمام سرمایش یا گرمایش در کارگاه موجود نباشد، می‌توان از یخچال‌های معمولی یا وسایل حرارتی ساده نظیر چراغ الکلی و کاسه‌ی آب استفاده کرد و حمام‌های ساده ساخت. اولویت اول به هنگام کار با مواد نفتی، رعایت نکات ایمنی است. توجه داشته باشید که قرار دادن مواد نفتی سبک نظیر بنزین و نفتا، حتی به مقدار کم، در داخل یخچال ممکن است باعث انفجار شود، زیرا بخارات این مواد در فضای یخچال پخش شده و براثر جرقه‌هایی که به هنگام روشن یا خاموش شدن موتور آن پدید می‌آید، منفجر می‌گردد. ساده‌ترین حالت آن است که اندازه‌گیری جرم ویژه، چگالی نسبی و درجه‌ی ا.بی.آی در دمای اتاق انجام شود.

فعالیت ۱: منحنی تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی یک نمونه از محصولات نفتی نظیر روغن موtor یا گازویل را بر حسب دمای رسم کنید. برای رسم این منحنی‌ها حداقل از ۵ نقطه استفاده کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از رسم منحنی جدول ۴-۱ را تکمیل

۱ - Pyknometer

۲- دقت این آزمایش به دقت ترازوی مورد استفاده بستگی دارد.

کنید. ضمناً $(60/60^{\circ}F)$ API را محاسبه کنید.

فعالیت ۲: می‌دانید با تغییر غلظت محلوت، جرم ویژه و چگالی نسبی آن تغییر می‌کند. در یک دمای معین، نسبت‌های مختلف از آب و الکل تهیه کرده و جرم ویژه آن‌ها را اندازه‌گیری کنید. سپس چگالی نسبی را در هر مورد بدست آورید. ماده‌ی مرتع را آب در دمای $F(5/15^{\circ}C)$ در نظر بگیرید. منحنی تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی محلوت را بر حسب درصد وزنی الکل رسم کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از رسم منحنی جدول ۲-۲ را تکمیل کنید.

تذکر مهم: کلیه‌ی عملیاتی که بر روی ترکیبات نفتی سبک و فرار نظر بزنین، نفتا و نظایر آن‌ها در نظر می‌گیرید باید در زیر هوакشن انجام شود تا از پخش شدن بخارات آن‌ها در فضای آزمایشگاه جلوگیری شود.

جدول ۱-۳- تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی نسبت به دما

$T(^{\circ}C)$	$\rho_{(gr/cm^3)}$	$sp\ gr T/15/5^{\circ}C$
°
$15/5(60^{\circ}F)$
۳۰
۴۵
۶۰
۷۵
۹۰

نام ماده:

نام وسیله‌ی اندازه‌گیری:

جدول ۲-۳- تغییرات جرم ویژه و چگالی نسبی نسبت به کسر وزنی الکل (مربوط به فعالیت ۲)

..... = دمای نمونه‌ها $(^{\circ}C) = T$

کسر وزنی الکل	$\rho(T)$	$sp\ gr T/15/5^{\circ}C$
°
$0/2$
$0/4$
$0/6$
$0/8$
۱

نام وسیله‌ی اندازه‌گیری

مثال‌های عددی: چگالی نسبی $\frac{60^{\circ}F}{60^{\circ}F}$ بزنین معمولی حداقل $0/82$ و گازویل حدود $0/86$ تا $0/86$ می‌باشد. چگالی

نسبی $\frac{25^{\circ}C}{25^{\circ}C}$ قیر، بسته به نوع آن حدود $0/99$ تا $0/106$ است.

فصل چهارم

اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال^۱ و نقطه‌ی احتراق^۲ محصولات نفتی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- ۱- نقطه‌ی اشتعال و نقطه‌ی احتراق را تعریف کند و اهمیت آن‌ها را شرح دهد.
- ۲- نحوه‌ی اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و نقطه‌ی احتراق محصولات نفتی را بیان کند.

۱-۴- مقدمه

در فشار mmHg ۷۶°، نقطه‌ی اشتعال پایین‌ترین دمایی است که در آن دما اگر شعله‌ای را روی سطح نمونه عبور دهیم، بخارات سطح آن مشتعل شده و آناً خاموش می‌شود. (در اصطلاح می‌گویند جرقه یا فلاش^۳ می‌زند). نقطه‌ی احتراق بزرگ‌تر از نقطه‌ی اشتعال است و پایین‌ترین دمایی است که در آن دما، بخارات سطح نمونه مشتعل شده و خاموش نشود. (در عمل اگر برای ۵ ثانیه شعله‌ها ادامه یابد کافی است).

نقطه‌ی اشتعال یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های ترکیبات نفتی است که نشان می‌دهد:

اولاً: آیا مقدار ترکیبات سبک در یک محصول نفتی در حد مجاز هست یا خیر. اگر نقطه‌ی اشتعال یک سوخت کم‌تر از حد معمول باشد، ترکیبات سبک در آن بیش‌تر از حد متعارف بوده، و اگر نقطه‌ی اشتعال بیش‌تر از حد معمول باشد، ترکیبات سبک در آن کم‌تر از حد استاندارد می‌باشد. در هر دو حالت این موضوع شان دهنده‌ی وجود مشکل در عملیات پالایش است.

ثانیاً: به هنگام کاربرد یک فرآورده‌ی نفتی تا چه دمایی می‌تواند حرارت بییند بدون آن که خطری ایجاد شود. این موضوع در حمل و نقل، ذخیره و مصرف بدون خطر فرآورده‌های نفتی نقش مهمی دارد.

۲-۴- وسائل مورد نیاز

به منظور اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال، بسته به نوع ماده‌ی نفتی، دستگاه‌های مختلفی وجود دارد. به‌طور کلی برای ترکیبات سبک، نمونه در یک ظرف سریسته^۴ و برای ترکیبات سنگین‌تر در یک ظرف سرباز^۵ حرارت داده می‌شود. جدول ۱-۴، نام بعضی از انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و محدوده‌ی کاربرد هریک را نشان می‌دهد.

۱ - Flash point

۲ - Fire point

۳ - Flash


۴ - Closed cup

۵ - Open Cup

جدول ۱-۴- بعضی از انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال و کاربرد آن‌ها

نوع ظرف	نام دستگاه	مناسب فرآورده‌های نظری
بسنه	Tag Abel	نفتا ^۱ ، نفت سفید ^۲ ، سوخت جت ^۳
	Pensky - Martens	گازویل ^۴ ، نفت کوره ^۵
باز	Cleveland	روغن موتور ^۶ و کلیه‌ی محصولات نفتی که نقطه‌ی اشتعال آن‌ها از ۷۹°C بیش‌تر باشد.

ساده‌ترین نوع این دستگاه‌ها ظرف سریاز کلیولند^۷ است. شکل ۱-۴ نمودار ساده‌ی این دستگاه و شکل‌های ۲-۴ تصویر واقعی آن را نشان می‌دهند.



شکل ۱-۴- اجزای اصلی دستگاه اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال (ظرف دریاز)

۱ - Naphtha

۲ - Kerosene

۳ - Jet Fuel

۴ - Gas oil

۵ - Fuel oil

۶ - Lub oil

۷ - Cleveland Open cup



شکل ۲-۴—«ظرف درباز کلیولند» (الف) دستگاه قدیمی (ب) دستگاه جدید (اتوماتیک)

قسمت‌های اصلی این دستگاه عبارت است از:

- ظرف (فنجان)^۱ در باز فلزی^۲ به ارتفاع حدود $\frac{2}{3}$ سانتی‌متر و قطر حدود $\frac{8}{4}$ سانتی‌متر.
- صفحه‌ی حرارتی فلزی که ظرف درباز بر روی آن و شعله در زیر آن قرار می‌گیرد.
- شعله‌ی کوچک^۳، که اندازه‌ی آن از شعله‌ی کبریت کوچک‌تر است و می‌توان به آسانی آن را از روی سطح نمونه (ظرف درباز) عبور داد. با استفاده از گاز به عنوان سوخت و لوله‌ی بلندی که قطر دهانه‌ی آن حدود $\frac{8}{4}$ میلی‌متر باشد، این شعله‌ی کوچک و متحرک ساخته می‌شود.
- منبع حرارتی که می‌تواند یک گرمکن الکتریکی یا شعله‌ی گاز باشد در هر حالت، نباید شعله آنقدر بالا بیايد که به اطراف ظرف درباز برسد بدین ترتیب که در صورت استفاده از چراغ گازی، شعله باید صفحه‌ی حرارتی را داغ کند. استفاده از گرمکن الکتریکی قابل تنظیم ترجیح داده می‌شود.
- دماسنجد جووه‌ای با محدوده‌ی دمایی مناسب (حدود 400°C تا 400°C)
- پایه و گیره‌ی مناسب جهت نگهداری صفحه‌ی حرارتی و ظرف (فنجان) که بر روی آن قرار می‌گیرد.

۳-۴-روش کار^۴

در انجام این آزمایش باید کلیه‌ی نکات ایمنی رعایت شود. دستگاه در محلی مطمئن و دور از مواد قابل اشتعال (حتیاً در زیر هوکش کارگاه) قرار گیرد. ضمناً به منظور جلوگیری از پخش و پراکنده شدن بخارات سطح نمونه، دستگاه باید در محلی برپا شود که در معرض نسیم یا باد نباشد. شستن ظرف (فنجان) با حلال مناسب قبل از آغاز هر آزمایش الزامی است. ابتدا ظرف (فنجان) را از نمونه (روغن موتور) پُرکنید، به گونه‌ای که سطح مایع حدود یک سانتی‌متر پایین‌تر از لبه‌ی ظرف

۱—Cup

۲—فلز می‌تواند برنج، فولاد معمولی یا فولاد ضدزنگ باشد.

۳—Test Flame

۴—این آزمایش به دلیل خطرناک بودن باید توسط معلم آزمایشگاه انجام شده و هنرجویان فقط آن را مشاهده نمایند.

باشد. اگر مقدار نمونه‌ای که داخل ظرف ریخته می‌شود بیش از مقدار تعیین شده باشد، حتماً اضافی آن را خارج کنید. دماسنجد باید به شکل عمودی در داخل نمونه قرار گیرد. هنگامی که مطمئن شدید دستگاه آماده است و کلیه اتصالات محکم شده است، حرارت دادن به نمونه را آغاز کنید. توصیه می‌شود شدت حرارت به گونه‌ای باشد که در ابتدا در هر دقیقه 15°C دمای نمونه افزایش یابد. وقتی که دمای نمونه به حدود 50°C کمتر از نقطه اشتعال تخمینی رسید، شدت حرارت را کاهش داده به گونه‌ای که در هر دقیقه حدود 5°C به دمای نمونه اضافه شود.

از حدود 30°C پایین‌تر از نقطه اشتعال تخمینی، با افزایش هر 2°C یک بار شعله را از روی سطح نمونه عبور دهید. مدت زمانی که شعله روی سطح روغن قرار می‌گیرد نباید از حدود یک ثانیه تجاوز کند. در صورتی که تخمینی از حدود نقطه اشتعال نمونه ندارید می‌توانید از همان ابتدا به آهستگی نمونه را حرارت دهید. بدین ترتیب که در هر دقیقه 5°C دمای را افزایش داده و با افزایش هر 2°C یک بار شعله را از روی نمونه عبور دهید.

هنگامی که یک جرقه یا احتراق آنی و خفیف (فلاش) در سطح نمونه ظاهر شد، دما را یادداشت کنید. جهت افزایش اطمینان از نتایج آزمایش، 20°C (20°F) از این عدد کم کنید. این دما نقطه اشتعال نمونه مورد آزمایش (مثلاً روغن موتور) است. به منظور تعیین نقطه احتراق، حرارت دادن را به همان شکل ادامه دهید به ترتیبی که هر یک دقیقه حدود 5°F (5°C) به دمای نمونه افزوده شود و با افزایش هر 2°F (2°C) شعله‌ی کوچک را به سطح نمونه نزدیک کنید. هنگامی که بخارات سطح نمونه آتش گرفت و شعله‌های آن حداقل برای ۵ ثانیه ادامه یافت دما را یادداشت کنید. جهت افزایش اطمینان به نتایج آزمایش 4°F (4°C) از آن کم کنید. این دما نقطه احتراق نمونه را نشان می‌دهد.

در صورتی که نمونه مشتعل شده و شعله‌های آن خاموش نشود، یک درپوش فلزی بر روی ظرف قرار دهید تا با نرسیدن هوا به نمونه شعله خاموش شود. فوراً حرارت دادن را قطع کرده اجازه دهید دستگاه خنک شود. همان‌طور که در مقدمه بیان شد، طبق تعریف، نقطه اشتعال و نقطه احتراق در فشار 76 mmHg 76° تعریف شده‌اند. به همین منظور فشار کارگاه را اندازه‌گیری کرده و در صورتی که کمتر از 76 mmHg باشد، با استفاده از روابط زیر دمای را تصویح کنید :

$$P = 76 - 0.06(F + 0^{\circ}) \quad (1-4)$$

$$P = 76 - 0.03(C + 0^{\circ}) \quad (2-4)$$

$F =$ نقطه اشتعال یا احتراق اندازه‌گیری شده در فشار کارگاه ($^{\circ}\text{F}$)

$C =$ نقطه اشتعال یا احتراق اندازه‌گیری شده در فشار کارگاه ($^{\circ}\text{C}$)

$P =$ فشار کارگاه بر حسب (mmHg)

۴-۴- ساخت دستگاه

در صورتی که دستگاه یا دستگاه‌های استاندارد در کارگاه موجود نباشد، با رعایت کلیه نکات ایمنی و با توجه به شکل‌های ۴-۱ و ۴-۲ و با توجه به روش کار، می‌توان دستگاه ساده‌ای ساخت. بدیهی است چنین دستگاهی صرفاً جنبه نمایشی داشته و جهت آشنایی هنرجو با این آزمایش به کار می‌رود.

قسمت اصلی این دستگاه یک ظرف استوانه‌ای فلزی است که می‌تواند از جنس فولاد یا برنج ساخته شود. ارتفاع و قطر ظرف به ترتیب حدود $3/3$ و $6/8$ سانتی‌متر است. این ظرف توسط یک گرمکن برقی یا صفحه‌ی فلزی که زیر آن شعله‌ای روشن شده است حرارت داده شود. یک شمع بلند و بدون اشک که شعله‌ای نسبتاً کوچک دارد می‌تواند به عنوان شعله‌ی متحرک جهت عبور از روی سطح نمونه به کار رود.

نکات مهم:

- ۱- حرارت دادن مواد نفتی باید با دقت کامل و رعایت کلیه‌ی مسایل ایمنی انجام شود.
 - ۲- به هیچ عنوان در دستگاه کلیولند ترکیبات نسبتاً سبک نظیر بنزین را مورد آزمایش قرار ندهید. برای اندازه‌گیری نقطه‌ی اشتعال ترکیبات سبک، باید از ظروف دربسته استفاده کرد.
- مثال‌های عددی: جدول ۲-۴ نقطه‌ی اشتعال نفت سفید، یک نوع حشره‌کش، گازوئیل، نفت کوره و یک نوع روغن موتور را نشان می‌دهد. به جز روغن موتور، بقیه‌ی محصولات در ظرف درباز مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند.

جدول ۲-۴- نقطه‌ی اشتعال چند نمونه از محصولات نفتی

نام ماده	حداقل نقطه‌ی اشتعال (°F)
نفت سفید	تابستان ۱۱۰
	زمستان ۱۰۰
حشره‌کش	۱۲۲
گازوئیل	۱۳۰
نفت کوره	۱۴۵
روغن موتور (SAE - ۳۰)	۴۰۰

۱- اندازه‌گیری فشار بخار به روش رید^۱

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

۱- فشار بخار مایعات را تعریف کرده و اهمیت آن را توضیح دهد.


۲- فشار بخار بنزین را به روش رید اندازه‌گیری کند.

۱-۵- مقدمه

اگر در یک دمای ثابت، مقدار کافی از یک مایع مثل آب را در یک ظرف درسته که هوای آن تخلیه شده است برآورده مایع و بخار به تعادل می‌رسند.

شکل ۱-۵ سیستم در حال تعادل را نشان می‌دهد. در این حالت بخار آب فشاری دارد که توسط فشارسنج قابل اندازه‌گیری است. به این فشار، فشار بخار^۲ آب در دمای T (در شکل دمای 5°C) گفته می‌شود. با این توضیح، فشار بخار مایعات را چنین تعریف می‌کنند.

«در یک دمای ثابت و معین، فشاری که بخار در حال تعادل با مایع دارد، فشار بخار مایع در آن دما نامیده می‌شود.»



شکل ۱-۵- مایع و بخار در حال تعادل بوده و فشارسنج فشار بخار آب در دمای $T = 5^{\circ}\text{C}$ را نشان می‌دهد.

(علامت \ddagger نشان‌دهنده تعادل مایع و بخار است یا به عبارتی: «سرعت تغییر = سرعت میان»)

در روش رید که فشار بخار محصولات نفتی سبک نظری بنزین و گاز مایع اندازه‌گیری می‌شود، به دلیل آن که هوای داخل محفظه‌ی تعادلی تخلیه نمی‌شود، فشار بخار واقعی مایع مورد آزمایش به دست نمی‌آید. فشار بخار اندازه‌گیری شده توسط این روش را فشار بخار رید^۳ می‌نامند. فشار بخار واقعی حدود ۵ تا ۹ درصد از فشار بخار رید بزرگ‌تر است. اگر هیدروکربن‌های

^۱ - Reid Method

^۲ - Vapour Pressure

^۳ - Reid Vapour Pressure


سبک در بنزین بیش تر از حد مجاز باشد، فشار بخار بنزین بزرگتر از حد معمول خواهد بود. در چنین حالتی انبار کردن و حمل و نقل بنزین بسیار دشوار بوده و خطر انفجار آن وجود خواهد داشت. همچنین در سیستم سوخت خودرو، به علت تشکیل بخار در لوله‌ها، جریان بنزین از مخزن خودرو به داخل موتور با مشکل مواجه خواهد شد.

از طرفی اگر فشار بخار بنزین کمتر از حد معمول باشد، بدان معنی است که هیدروکربن‌های سنگین موجود در بنزین بیش از حد مجاز است. این موضوع باعث می‌شود که تبخیر و سوختن بنزین در داخل موتور به آسانی انجام نشود. چنین شرایطی، بخصوص در روزهای سرد زمستان باعث می‌شود که موتور به سختی روشن شود.

۲-۵- وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز جهت اندازه‌گیری فشار بخار ترکیبات نفتی به شرح زیر است :

- ظرف اندازه‌گیری فشار بخار که از جنس فولاد ضدزنگ می‌باشد و از سه بخش اصلی به نام ظرف نمونه^۱، محفظه‌ی هوا^۲ و فشارسنج تشکیل شده است. شکل ۲-۵ شماتیکی این ظرف و قسمت‌های مختلف آن را نشان می‌دهد. شکل ۳-۵ دستگاه اندازه‌گیری فشار بخار (نمونه در داخل حمام قرار دارد) را نشان می‌دهد. همچنین شکل ۴-۵ نوعی از این دستگاه‌ها را که برای اندازه‌گیری فشار بخار گاز مایع به کار می‌رود نشان می‌دهد.^۳



شکل ۲-۵- شکل ساده‌ی یک ظرف اندازه‌گیری فشار بخار

۱ - Liquid Chamber

۲ - Air Chamber

۳- چون ظرف اندازه‌گیری فشار بخار تحت فشارهای بالا (تا حدود ۵۰۰ Psi) قرار می‌گیرد لذا این وسیله باید فقط توسط کارگاه‌ها و شرکت‌های معتبر ساخته شود.



شکل ۳-۵- دستگاه اندازه‌گیری فشار بخار: نمونه و محفظه‌ی هوا در داخل حمام سرمایش قرار دارند.



شکل ۴- ۵- ظرف اندازه‌گیری فشار بخار گاز مایع^۱ و مایعاتی که فشار بخاری بیش از 30° Psia ^۲ دارند.

- حمام آب با ابعادی که ظرف اندازه‌گیری فشار بخار در آن قرار گیرد. عمق حمام باید به اندازه‌ی کافی باشد تا اتاق هوا به طور کامل در داخل حمام و در زیر آب قرار گیرد. به منظور اندازه‌گیری فشار بخار در دماهای مختلف، این حمام باید دماهای بین 1°C - 5°C را تأمین کند. غالباً فشار بخار بنزین و گاز مایع در دمای $(100^{\circ} \text{F}) (37.8^{\circ} \text{C})$ اندازه‌گیری می‌شود.

۱ - Lpg

۲ - $\text{Psia} = \text{lb/in}^2$ (absolute)

– دماسنجهای مناسب جهت اندازه‌گیری دمای حمام آب.

۳-۵- روش کار

ابتدا بتنزین را در داخل ظرف نمونه ریخته و سعی کنید هیچ حبابی در داخل بتنزین باقی نماند. ظرف نمونه باید از بتنزین لبریز شود. سپس سریعاً محفظه‌ی هوا و فشارسنجه را بر روی ظرف نمونه بسته و مجموعه را در داخل حمام آب قرار دهید. بهتر است دستگاه را کمی در داخل حمام کج کنید به طوری که آب تا زیر گلوی فشارسنجه بالا بیاید. به دقت کلیه اتصالات را بررسی کنید که آیا حبابی ظاهر می‌شود یا خیر. در صورت مشاهده حباب، نشتی‌ها را بگیرید. سپس اجازه دهید که دستگاه برای حدود ۴ دقیقه در داخل حمام $F^{\circ} / ۳۷ / ۸^{\circ}C$ بماند. برای آن که تعادل میان بخار و مایع کامل شود، دستگاه را از حمام خارج کرده و چندبار آن را وارونه کنید. این عمل را هر ۴ دقیقه یک بار تکرار کنید. در مجموع نمونه حدود 20° تا 30° دقیقه در داخل حمام قرار می‌گیرد. در خاتمه فشار را بخوانید. این فشار به کمک رابطه‌ی زیر تصحیح می‌شود:

ضریب تصحیح + عددی که فشارسنجه نشان می‌دهد = فشار بخار رد

ضریب تصحیح می‌تواند عددی مثبت یا منفی باشد. به کمک جدول ۱-۵ مقدار ضریب تصحیح براساس فشار و دمای کارگاه به دست می‌آید. اگر فشار و دمای کارگاه در جدول ۱-۵ موجود نبود، ضریب تصحیح را از رابطه‌ی زیر به دست آورید:

$$\frac{(P - P_t)(t - 37 / 8)}{273 + t} - (P_{37 / 8} - P_t) = \text{ضریب تصحیح}$$

$T = ^{\circ}C$ دمای کارگاه،

$P = \text{bar}$ فشار هوای کارگاه،

$P_t = \text{bar}$ فشار بخار آب در دمای t ،

$P_{37 / 8} = 0.655 \text{ bar}$, $37 / 8^{\circ}C$ فشار بخار آب در دمای

مثال: در یک آزمایش، فشاری که نهایتاً فشارسنجه نشان می‌دهد، $79 / 0^{\circ}$ می‌باشد. اگر دمای کارگاه $25^{\circ}C$ و فشار

جدول ۱-۵- مقادیر ضریب تصحیح فشار بخار رد (بر حسب بار)

فشار هوای (بار)						
دماهی هوای $^{\circ}C$	$0 / ۸۰$	$0 / ۸۷$	$0 / ۹۳$	$1 / ۰۰$	$1 / ۰۱$	$1 / ۰۳$
۰	-۰/۱۷	-۰/۱۸	-۰/۱۹	-۰/۲۰	-۰/۲۰	-۰/۲۰
۵	-۰/۱۵	-۰/۱۶	-۰/۱۷	-۰/۱۸	-۰/۱۸	-۰/۱۸
۱۰	-۰/۱۳	-۰/۱۴	-۰/۱۵	-۰/۱۵	-۰/۱۵	-۰/۱۶
۱۵	-۰/۱۱	-۰/۱۲	-۰/۱۲	-۰/۱۳	-۰/۱۲	-۰/۱۳
۲۰	-۰/۰۹	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰	-۰/۱۰
۲۵	-۰/۰۷	-۰/۰۷	-۰/۰۷	-۰/۰۸	-۰/۰۸	-۰/۰۸
۳۰	-۰/۰۴	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵	-۰/۰۵
۳۵	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲	-۰/۰۲
$37 / 8$	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۱	+۰/۰۲	+۰/۰۲

۰/۹۳ bar هوا باشد، فشاری که به عنوان فشار بخار رِد گزارش می‌کنید چیست؟ فشار بخار آب در دمای 25°C برابر $0/312\text{ bar}$ می‌باشد.

جواب: چون فشار هوا برابر $0/93\text{ bar}$ و دمای هوا 25°C می‌باشد، طبق جدول ۱-۵ ضریب تصحیح برابر $0/07$ خواهد بود پس :

$$\text{فشار بخار رِد} = 0/07 \times 0/79 = 0/72\text{ barg}$$

یادآوری: اعدادی که فشار سنج‌ها نشان می‌دهند. فشار نسبی تفاوت میان فشار مطلق^۱ (واقعی) و فشار هوا^۲ را نشان می‌دهد. رابطه‌ی فشار نسبی و فشار مطلق چنین است :

$$P_g = P_a - P_{\text{Air}}$$

$$\text{فشار نسبی} = P_g$$

$$\text{فشار مطلق} = P_a$$

$$\text{فشار هوا} = P_{\text{Air}}$$

در مثال قبل، فشار بخار رِد نسبی گزارش شده است ($0/72\text{ barg}$). اگر بخواهیم این فشار را به صورت مطلق گزارش کنیم باید فشار هوا را به آن اضافه کنیم.

$$P_a = P_g + P_{\text{Air}}$$

$$P_a = 0/72 + 0/93 = 1/45\text{ bara}$$

حرف a نشان‌دهنده‌ی فشار مطلق و حرف g نشان‌دهنده‌ی فشار نسبی است.

مثال عددی: فشار بخار بنزین (معمولی و سوپر) بسته به فصل متفاوت است. در فصل زمستان این عدد حدود 1 Psig و در فصل تابستان حدود 8 Psig می‌باشد. این فشار بخارها مربوط به دمای 100°F است.

۱ – Gauge Pressure or Relative Pressure

۲ – Absolute Pressure

۳ – Barometric Pressure