

اختیار دارند طرح معرف مناسبی آماده می‌کنند. در هر حال ضرورت دارد قبل از اجرا عواملی مثل طرح و زیرساخت نسبت به هم هماهنگ شود، چرا که اوج زیبایی این هنر در هماهنگی مطلوب بین زیرساخت و طرح آن است.

در حال حاضر در میان آثار معرف عرضه شده به بازار تابلوها سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. ظاهرًاً اکثر تولیدکنندگان معرف سعی دارند حرفه خود را بیشتر به صورت تابلو اجرا و عرضه نمایند زیرا در قالب این گروه از تولیدات می‌توان طرحهای گوناگون را به اندازه‌ها و شیوه‌های مختلف اجرا کرد و نهایتاً می‌توان نیاز علاقه‌مندان را با توجه به سلیقه و امکانات مختلف برطرف نمود.

امروزه اغلب برای اجرای تابلوهای معرف از شیوه زمینه رزین استفاده می‌نمایند ولی گاهی هم برای اجرای تابلوهای مرغوب‌تر، شیوه زمینه چوب به کار گرفته می‌شود. گرچه تابلوهای ساخته شده به شیوه زمینه چوب ارزش فنی و هنری بالای دارند ولی تابلوهای اجرا شده به شیوه زمینه رزین به دلیل تضاد رنگی خاصی که دارند از جلوه بیشتری برخوردارند و البته به لحاظ راحتی ساخت نسبت به تابلو زمینه چوب مشابه قیمت پایین‌تری دارند (تصویر ۱-۳).



تصویر ۱-۳- تابلوهای ارائه شده معرف در کار دیگر آثار صنایع دستی

لازم به ذکر است که در میان تابلوهای موجود در بازار به ندرت آثار بسیار مرغوب و موزه‌ای دیده می‌شود زیرا آثار مرغوب به حسب سفارش ساخته می‌شوند.

### ۳- جایگاه معرف چوب در صنایع دستی امروز

هنر معرف چوب دارای ویژگی‌های فنی ویژه‌ای است که آن را از سایر هنرهای چوبی متمایز می‌کند. ویژگی الحاقی بودن این هنر باعث شده تا بتوان آن را به روی زیرساختهای متنوعی اجرا نمود. هر یک از وسایل چوبی می‌تواند پایه مناسبی برای اجرای معرف باشند و در واقع می‌توان آنها را زیرساختی برای این هنر دانست.

تولیدکنندگان معرف برای طراحی و ساخت این زیرساختها سعی می‌کنند که آنها از استحکام و زیبایی کافی برخوردار باشند تا برای اجرای معرف تناسب و دوام کافی را دارا باشند.

آثار قدیمی معرف چوب گواه آن است که در زمانهای گذشته این هنر اغلب جنبه کاربردی داشته و حتی در معماری داخلی ساختمانها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. چنانچه در ساختمانهای قدیمی بنگریم این هنر را به روی درها و پنجره‌ها نیز می‌بینیم. (به تصاویر فصل ۱ - بخش تاریخچه مراجعه شود). در حال حاضر شیوه‌های مختلف معرف چوب به روی انواع زیرساختها به صورت کاربردی تزیینی، به روی وسایلی مثل میز و صندلی و جعبه و یا صرفاً تزیینی، به روی وسایلی مثل تابلو اجرا می‌گردد. زیرساختهای متنوعی از تابلوها و صفحات نازک قابل نصب به روی بدنه و دیوارهای داخلی ساختمان گرفته تا وسایل متصل به ساختمان (مثل در و پنجره و نرده) و وسایل کاربردی (مثل جعبه، رحل، میز، صندلی، پاراوان، قلمدان) پایه‌ای هستند که معرف چوب به روی آنها اجرا می‌شود.

تولیدات معرف که در ساخت آنها تخصص فنی و هنری کافی به کار رفته باشد ارزش افزوده<sup>۱</sup> زیادی دارند، بنابراین بهتر است برای اجرای این هنر زیرساخت مناسبی نیز در نظر گرفته شود تا همراهی ارزش هنری آن به نتیجه مطابق برسد.

کلیه شیوه‌های اجرایی معرف که در بخش ۲ بیان شد قابل اجرا به روی انواع زیرساختها هستند، ولی به لحاظ برخی عوامل مثل شکل زیرساخت، طرح معرف و محیطی که قرار است اثر هنری معرف در آن قرار گیرد شیوه مناسب‌تری انتخاب می‌شود. برخی معرف کاران با توجه به طرح معرف موجود خود، زیرساخت مناسبی تهیه می‌نمایند و گروهی دیگر براساس زیرساختی که در

۱- منظور از ارزش افزوده ارزش اقتصادی بیشتری است که در اثر انجام کاری به روی یک چیز به آن افزوده می‌شود.



تصویر ۲-۳-۲ - معرق جایگزینی که روی پشتی یک مبل اجرا شده است.



تصویر ۲-۳-۴ - یک پاراوان که معرق به شیوه زمینه رزین به روی آن اجرا شده است.

برای تزیین بدنه و دیوارهای داخلی ساختمان گاهی علاوه بر تابلو از صفحات نازکی استفاده می‌شود که به روی آنها معرق به شیوه روکشی انجام شده است. این زیرساختهای نازک (اغلب به صورت فیبر یا سه لایی) قبل از براساس اندازه دیوارها آماده شده و بعد از اجرای معرق روکشی، به روی دیوار نصب می‌گردد.

اجرای معرق به روی وسایل کاربردی نیز اغلب براساس سفارش صورت می‌گیرد، اجرای وسایل کاربردی معرف شده نیازمند تخصص و تجربه زیاد است و لازم است که از مصالح مرغوب نیز استفاده شود، به همین دلیل معرفکاران خبره قادر به تولید این گونه آثار هستند و نهایتاً این محصولات با قیمت زیادی عرضه می‌گردد. برای ساخت جعبه معمولاً از شیوه‌های جایگزینی و نازک کاری و زمینه چوب استفاده می‌شود، زیرا اجرا به این شیوه بر اصلت و ارزش آن می‌افزاید (تصویر ۲-۳-۲).



تصویر ۲-۳-۲ - اجرای معرق زمینه چوب به صورت جعبه به همراه خاتم برای اجرای معرق روی مبلمان ندرتاً از شیوه زمینه رزین استفاده می‌شود و اغلب شیوه زمینه چوب را ترجیح می‌دهند، زیرا استفاده از این شیوه باعث می‌شود که ناحیه معرق شده با سایر نواحی چوبی مبلمان هماهنگ باشد (تصویر ۳-۲). گاهی در میان وسایل کاربردی معرف شده آثاری دیده می‌شود که از مرغوبیت زیادی برخوردارند و می‌توان آنها را جزو آثار درجه یک و حتی موزه‌ای قلمداد نمود (تصویر ۴-۳-۲).

## خودآزمایی

- ۱- ویژگی الحاقی بودن معرق چوب، چه امتیازاتی را برای آن کسب کرده است؟
- ۲- زیرساختهای متنوعی که امروزه معرف چوب به روی آن اجرا می‌شود، کدامند؟
- ۳- چرا در حال حاضر بیشترین تولیدات معرف به صورت تابلو اجرا می‌شود؟
- ۴- امروزه تولیدات معرف به روی وسایل کاربردی به چه صورتی است؟
- ۵- کدام یک از تولیدات معرف دارای ارزش افزوده زیادی هستند؟
- ۶- چرا لازم است بین طرح معرف و زیرساخت مربوط هماهنگی وجود داشته باشد؟
- ۷- در حال حاضر اجرای تابلوی معرف بیشتر به چه شیوه‌ای انجام می‌گیرد؟
- ۸- در حال حاضر برای تزیین بدنه داخلی ساختمان از کدام تولیدات معرف استفاده می‌شود؟
- ۹- امروزه برای ساخت جعبه کدام شیوه به کار می‌رود؟
- ۱۰- در زمان معاصر اجرای معرف به روی مبلمان به چه صورت انجام می‌گیرد؟

اجراکنندگان معرف معمولاً بعد از جمع آوری و خشک کردن صحیح فراورده‌های فوق آنها را به مرور برش زده، مورد مصرف قرار می‌دهند.

**۲- گونه‌های چوبی مورد مصرف در معرف چوب و خواص آنها:** هر کدام از گونه‌های چوبی بومی و وارداتی موجود در ایران که در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ در فصل ۱ به آن اشاره شد، دارای رنگ و نقش و خواص فنی مخصوص به خود می‌باشند. اگر چه تمام گونه‌های چوبی در معرف چوب قابل استفاده هستند، ولی اولین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر دارند رنگ و نقش آن است، زیرا هنر معرف در حقیقت نوعی ترکیب‌بندی رنگها و نقشهای طبیعی چوبهاست و اصل هنر معرف نیز در این است که یک معرفکار بتواند از رنگها و نقوش طبیعی چوبها در جای صحیح و مناسب خود استفاده کند. این موضوع به عوامل متعددی چون نوع طرح، شیوه اجرای معرف، معلومات هنری، تاریخی، بصری و همچنین سلیقه و تجربه بستگی دارد. دومین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند، سختی یا فشردگی و انسجام الیاف چوبهاست زیرا چوبها هر چه فشرده‌تر باشند دقیق‌تر و ظرفی‌تر و بدون پلیسه‌تر برش می‌خورند و بهتر پرداخت می‌شوند.

با توجه به این خصوصیات می‌توان از میان گونه‌های چوبی ذکر شده در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ در فصل ۱ موارد زیر را برای معرفکاری ارجح دانست.

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| ۱- سرخدار              | ۲- زرین   |
| ۳- ارس                 | ۴- پسته   |
| ۵- ارغوان - اقاچا      | ۶- کهور   |
| ۷- افرا (پلت - شیردار) | ۸- کیکم   |
| ۹- خرمندی              | ۱۰- توسکا |
| ۱۱- مرز                | ۱۲- توت   |
| ۱۳- بلوط               | ۱۴- راش   |
| ۱۵- چنار               | ۱۶- زیتون |
| ۱۷- زبان گنجشک         | ۱۸- شمشاد |
| ۱۹- عرعر               | ۲۰- عناب  |
| ۲۱- گردو               | ۲۲- بادام |
| ۲۳- آبالو              | ۲۴- ولیک  |

#### ۴- مصالح مصرفی در معرف چوب

از آنجا که مصالح مصرفی در زیر ساختهای معرف چوب در بخش مخصوص به خود توضیح داده شده، در اینجا فقط مصالحی در نظر است که در بخش اساسی معرف یا بخش تزیینی آن به کار می‌رود.

**الف- کلیاتی پیرامون ویژگیهای چوب مصرفی در معرف**

**۱- نوع فراورده مصرفی:** در بخش تزیینی معرف فراورده‌های مستقیم و ضایعات چوبی قابل استفاده هستند. از آنجا که یک کار معرف چوب از قطعات کوچک و بزرگ چوبی تشکیل می‌شود بنابراین معرفکاران سعی می‌کنند برای برش قطعات مورد نیاز خود فراورده‌های مستقیم مثل الوار، گرد بینه و تخته که در اندازه و اشکال استاندارد و بزرگ موجودند و همچنین فراورده‌های ضایعاتی مثل تکه چوبهای دور ریز نجاریها و چوب بریها، ضایعات چوب بری باگها، بیشه‌ها، جنگلهای و حتی قسمتهایی از درخت مثل ریشه‌ها، کنده‌ها و گره‌ها را که در اندازه‌ها و اشکال مختلف موجودند، توأمًا جمع آوری نمایند (تصاویر ۱-۴-۲ و ۲-۴-۲).



تصویر ۱-۴-۲- فراورده‌های تخته‌ای جمع آوری شده برای لایه کردن



تصویر ۲-۴-۲- فراورده‌های ضایعاتی جمع آوری شده برای لایه کردن

۳—آماده‌سازی چوب، شکل و اندازه چوب مصرفی:  
چوبهای مصرفی برای شیوه‌های مختلف معرق چوب باید ضخامتی در حدود ۳ میلیمتر داشته باشند که به آن «لايه‌های چوبی» می‌گویند (تصویر ۴-۲).



تصویر ۴-۲—لايه‌های چوبی از گونه‌های مختلف

برای لایه کردن، ابتدا فراورده‌های جمع‌آوری شده را به طور صحیح خشک می‌نمایند<sup>۱</sup> تا رطوبت آن در حدود ۵ تا ۲۰ درصد باشد. سپس قسمتهای ترک‌دار و پوسیده را جدا می‌نمایند و نهایتاً به وسیله ابزارهای چوب‌بری دستی یا ماشین‌آلات آنها را به لایه‌هایی به ضخامت حدود ۳ میلیمتر برش می‌زنند (تصویر ۵-۴).



تصویر ۵-۴—چگونگی لایه کردن چوبهای مصرفی در معرق به ضخامت ۳ میلیمتر، لایه کردن به وسیله دستگاه اره کلافی (ماشین اره)

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ۲۶—هلو        | ۲۵—به        |
| ۲۸—گلابی      | ۲۷—سیب       |
| ۳۰—نارون      | ۲۹—نارنج     |
| ۳۲—آزاد       | ۳۱—ملج       |
| ۳۴—تاسکسودیوم | ۳۳—سرخ چوب   |
| ۳۶—ماهagonی   | ۳۵—پالیساندر |
| ۳۸—آبنوس      | ۳۷—بومباکس   |
|               | ۳۹—فوفل      |

گاهی معرقکاران نمونه‌های کوچکی از این گونه‌ها را به صورت تابلویی گردآوری می‌نمایند تا بتوانند در موقع لازم آنها را مقایسه نمایند (تصویر ۳-۴).



تصویر ۳-۴—تابلویی که در آن نمونه‌هایی از گونه‌های چوبی در کنار هم جمع‌آوری شده است.

برخی از استادکاران که مهارت و تجربه پیشتری دارند می‌توانند چوبهای متخلخل تر مثل سرو، کاج چتری و نوئل، بید، صنوبر، انجد، نمدار، سنجد، زردآلو، پرتقال و لیمو را نیز به کار گیرند.

<sup>۱</sup> عمل خشک کردن باعث می‌شود چوبها بعد از برش دچار ترکیدگی و تاییدگی نشوند.

فلزات در کارگاه معرق معمولاً به صورت ورق و به ضخامت ۱ تا ۳ میلیمتر مصرف می‌شوند. برای به کارگیری فلز به جای برخی قطعات معرق، سعی می‌نمایند ضخامت ورق فلز مصرفی و لایه‌های چوبی به یک اندازه باشد. برش قطعات فلزی نیز مانند قطعات چوبی است و کافی است ورق فلز را مطابق با آنچه در بخش شیوه اجرا اشاره می‌شود، براساس الگو برش داد.

چنانچه در بخش «انواع معرق» اشاره شد در شیوه جایگزینی گاهی در حاشیه قطعات چوبی نوارهای فلزی می‌کوبند. برای آماده‌سازی این نوارها کافی است یک ورق فلزی را که ضخامت یک میلیمتر دارد به صورت نوارهایی با عرض ۲ میلیمتر برش داد (تصویر ۷-۴). گاهی در معرق چوب فلزات به صورت مفولهای باریک نیز بکار گرفته می‌شوند.



تصویر ۷-۴- نوارهای مسی به ضخامت یک میلیمتر و عرض دو میلیمتر که می‌توان آنها را در شیوه معرق جایگزینی در حاشیه قطعات کوید.

**ج - مصالح حیوانی مورد استفاده در معرق چوب:** در معرق چوب ممکن است از مصالحی مثل صدف، استخوان و عاج نیز استفاده شود. این مصالح دارای رنگ و درخشندگی خاصی هستند که نمونه آن در میان چوبها وجود ندارد و به همین دلیل استفاده مناسب آن در معرق چوب می‌تواند تا حد زیادی به زیبایی کار بیفزاید:

**۱- صدف:** صدف، موجودی آبزی است و از کناره‌های مناطق دریایی به دست می‌آید و پوسته سخت آن دارای رنگ سفید و درخشندگی است. صدف مصرفی در معرق باید کاملاً سالم، دارای ضخامت مناسب (حداقل ۱/۵ میلیمتر)، رنگ روشن و درخشان و انحنای کم باشد (تصویر ۸- ۴- ۲).

برخی استاد کاران ترجیح می‌دهند که لایه‌های مصرفی شان کاملاً از نظر ضخامت یکسان و پرداخته شده باشد به همین دلیل بعد از برش لایه‌ها، آنها را از دستگاهی به نام گنده‌گیر عبور می‌دهند. توصیه می‌شود پس از برش لایه‌ها، آنها را به صورت دسته‌ای تحت فشار روی هم بگذارید و به دور آنها نخ محکمی بیندید تا دچار تاییدگی و ترکیدگی شوند. در ضمن برای نگهداری این لایه‌ها بهترین شرایط محیطی: دمای معمولی اتاق به دور از حرارت و نور خورشید و تهویه کافی است.

**ب - فلزات مصرفی در معرق چوب:** در معرق چوب گاهی علاوه بر قطعات چوبی از فلزات نیز استفاده می‌شود، فلزات معمولاً دارای رنگی برآق هستند به همین دلیل به کارگیری آنها در معرق چوب موجب تنوع بخشیدن به رنگها و تأثیری کار می‌شود.

کاربرد فلزات در معرق باید بجا باشد و میزان استفاده از آن به نحوی باشد که نمای قطعات چوبی را از نظر بصری تحت تأثیر قرار ندهد.

از آنجا که خواص فنی فلزات و چوبها متفاوت است استفاده از هر فلزی در معرق چوب میسر نیست بنابراین از فلزاتی استفاده می‌شود که دارای رنگ ثابت و بادوام باشند و بتوان آنها را به راحتی برش داد و سایش و پرداخت نمود. از طرفی لازم است این فلزات برای به کارگیری به همراه چوب و مصالح دیگر از هماهنگی ظاهری قابل قبولی برخوردار باشند به همین دلیل فلزاتی مثل مس، برنج، آلومینیوم و گاهی طلا و نقره مناسب‌تر می‌باشند (تصویر ۶- ۴- ۲).



تصویر ۶- ۴- ۲- چند نمونه ورق مس به ضخامت دو میلیمتر که می‌تواند به همراه چوبها در معرق به کار رود.

عاج می‌باشد. این مصالح در صورتی که بجا و به میزان حساب شده به کار رود لطمه‌ای به ارزش هنری معرف نمی‌زند ولی در هر صورت از ارزش فنی آن می‌کاهد.

پلیمرهای فوق معمولاً به صورت مایع در بازار عرضه می‌شوند و قابلیت رنگ‌پذیری زیادی دارند. در شیوهٔ معرف رزین دار این پلیمرها گاهی به نحوی به کار می‌روند که به صورت مایع فضای خالی بین چوبها را پر کنند و سپس به صورت جامد درآیند و گاهی نیز این مواد را به صورت ورقه‌های جامد به ضخامت ۳ میلیمتر درمی‌آورند و سپس آن را مانند لایه‌های چوبی برش می‌زنند.

**هـ - میخ:** میخهای ریز معروف به میخ سایه و سیاه بنفش که نوک بسیار باریک دارند و بلندی آنها به حدود ۵ میلیمتر می‌رسد برای نگهداری موقت قطعات معرف به روی زیرساخت به کار می‌رود (تصویر ۲-۴-۹).

**و - چسبهای مصرفی در معرف چوب:** قدیمی‌ترین چسب به کار رفته در معرف «سریش گیاهی» است. این چسب که از ریشه و ساقه گیاهی به همین نام به دست می‌آید در آب حل می‌شود و دوام چندانی در برابر فشار و رطوبت ندارد به همین دلیل امروزه به ندرت به کار می‌رود. چسب دیگری که مصرف آن از دیرباز در هنرهای چوبی رایج است سریش حیوانی است این چسب از غضروف و رباط و امعا و احشای حیوانات بدست می‌آید. سریشم به صورت تکه‌های جامد در بازار عرضه می‌شود. این چسب در آب گرم حالت خمیری و چسبندگی پیدا می‌کند و می‌توان در همان حالت آن را به کار برد، بدیهی است بعد از سرد شدن دوباره چسب جامد و سفت می‌شود. تنها مزیت این چسب برگشت‌پذیری<sup>۱</sup> و سرعت سفت شدن آن است و در ضمن باید گفت که این ماده در برابر گرما و رطوبت دوام چندانی ندارد.



تصویر ۸-۴-۲- چند نمونه صدف

برای به کار گیری صدف آن را چند روز در آب خیس می‌کنند. سپس قسمتهای پوست شده و تیره و انحناها و نواحی اضافی را به وسیلهٔ سمباده یا سنگ برقی می‌سایند. بدیهی است هر چه صدف بیشتر در آب بماند برش و سایش آن راحت‌تر خواهد بود. از این رو چند روز قبل از برش آنها را در آب و یا ترجیحاً آب و سرکه قرار می‌دهند.

برش صدف مانند لایه‌های چوبی است و می‌توان آن را مطابق آنچه در بخش شیوهٔ اجرا اشاره می‌شود براساس الگو برش داد.

**۲ - استخوان:** استخوانهای مصرفی در معرف چوب به طور عمده از ساق پا و دندنهای اسکلت گاو و شتر است که به دلیل رنگ سفید مایل به کرم و ویژگیهای فیزیکی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد این استخوانها باید کاملاً سالم بوده، راستای مستقیم داشته باشد. برای آماده‌سازی استخوان آن را بعد از جداسازی از بافت نرم به طور مکانیکی تمیز می‌نمایند و سپس چند روز در آب آهک قرار می‌دهند تا چربی آن گرفته شود. حال می‌توان قسمت صاف آن را جدا کرد و سپس به وسیلهٔ ارده‌ستی یا برقی به ضخامت ۱ تا ۳ میلیمتر اقدام به لایه کردن آن نمود.

**۳ - عاج:** عاج که دارای رنگی سفید و رگه‌دار است برای بالا بردن کیفیت و ارزش هنری در معرف چوب استفاده می‌شوند. آماده‌سازی عاج مانند استخوان است.

**د - پلیمرهای مصرفی در معرف چوب:** امروزه استفاده از برخی مواد مصنوعی از جنس اکریلیک و پلی‌استر به جای مواد طبیعی مرسوم شده است. کاربرد این پلیمرها گاهی به خاطر ایجاد تنوع رنگی و گاهی به خاطر مشابه‌سازی مصالح کمیابی مثل



تصویر ۹-۴-۲- میخ سایه

۱- اصطلاح برگشت‌پذیری به این معناست که حتی بعد از مصرف چسب می‌توان آن را به وسیلهٔ بخار آب دوباره نرم نمود و قطعه را از جای خود جدا کرد.

برای رفع سفیدک و همچنین برای اینکه چسب موجود در لابلاست قطعات معرق و خط برشها خود را به صورت یک خط تیره قلم گیری نشان دهد بهتر است چسب را به رنگ قهوه‌ای تیره درآوریم. به همین منظور می‌توان به چسب چوب مقداری پودر رنگ قهوه‌ای و یا هر رنگ قهوه‌ای دیگر که محلول در آب باشد افزود. از آنجا که معمولاً برای قهوه‌ای رنگ کردن چسب چوب از ماده‌ای معدنی به نام «أُمْرَا» استفاده می‌شود، چسب حاصله را به نام «حسب أُمْرَا» می‌شناسند.

چسبی به نام چسب گرم وجود دارد که فقط به هنگام پرس گرم سفت می‌شود این چسب در بخش تزیینی کاربردی ندارد و برای زیرساختها به کار می‌رود.

در حال حاضر به طور عمده از چسب سفید چوب استفاده می‌شود که به آن چسب سرد یا چسب نجاری نیز می‌گویند. این چسب ماده‌ای است شیمیایی که در مجاورت هوا خشک می‌شود ولی گرما نیز به سرعت سفت شدن آن کمک می‌کند.

گرچه این چسب قدرت چسبندگی زیادی دارد ولی برای استحکام و دوام بیشتر به آن مقداری آب اضافه می‌کنند تا بتواند بهتر در الیاف چوبی نفوذ نماید، میزان آب مورد نیاز برای چسب در زمستان حدود ۲۰٪ و در تابستان حدود ۳۰٪ است.

این چسب گرچه بعد از خشک شدن بدون رنگ است ولی در کارهای معرق در زیر رنگ اندود<sup>۱</sup> به صورت دانه‌های سفیدی خودنمایی می‌کند که اصطلاحاً به آن «سفیدک» می‌گویند.


## خودآزمایی

- ۱- در بخش اصلی معرق چوب کدامیک از فراورده‌های چوبی قابل استفاده‌اند؟
- ۲- اولین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند چیست؟
- ۳- استفاده مناسب از رنگ و نقش چوب در یک کار معرق به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- دومین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند چیست؟
- ۵- چرا معرفکاران سعی دارند حتی الامکان از چوبهای فشرده‌تر استفاده نمایند؟
- ۶- چند نمونه از گونه‌های چوبی مصرفی در معرق را نام بیرید.
- ۷- ضخامت چوبهای مصرفی در شیوه‌های مختلف معرق چوب در چه حدود است و اصطلاحاً چه نام دارند؟
- ۸- لایه‌های چوبی را چگونه آماده می‌نمایند؟
- ۹- برای نگهداری لایه‌های چوبی چه کارهایی توصیه می‌شود؟
- ۱۰- چرا در معرق چوب گاهی از فلزات نیز استفاده می‌نمایند؟
- ۱۱- فلزات مصرفی در معرق چوب باید دارای چه خواصی باشند؟
- ۱۲- فلزات مورد استفاده در معرق چوب را نام بیرید.
- ۱۳- مصالح حیوانی مورد استفاده در معرق چوب را نام بیرید. چرا این مصالح در معرق چوب به کار می‌روند؟
- ۱۴- صدف چه خصوصیاتی دارد؟ برای آماده‌سازی صدف چه کارهایی انجام می‌دهند؟
- ۱۵- استخوان مورد استفاده در معرق چگونه به دست می‌آید؟ چگونه آن را برای مصرف آماده می‌سازند؟
- ۱۶- عاج دارای چه خصوصیاتی است؟
- ۱۷- پلیمرهای مصرفی در معرق چوب کدامند؟ چرا امروزه در معرق چوب به کار می‌روند؟
- ۱۸- پلیمرهای مورد استفاده در معرق چوب به چه صورت به کار می‌روند؟
- ۱۹- مینخ سایه چه کاربردی در معرق دارد؟
- ۲۰- قدیمی‌ترین چسبهای به کار رفته در معرق چوب کدامند و چه خواصی دارند؟
- ۲۱- چسب سفید چوب چه خواصی دارد؟
- ۲۲- چرا به هنگام استفاده چسب سفید چوب به آن آب اضافه می‌کنند؟ میزان آب چقدر است؟
- ۲۳- برای رفع سفیدک چسب چوب چه اقدامی انجام می‌دهند؟

۱- منظور از رنگ اندود رنگ برآق پوشش دهنده روی کار است.

**ب – ابزارهای نشانه‌گذاری:** این ابزارها شامل مداد، خودکار و خط‌کش است که برای نشانه‌گذاری و رسم خط به روی طرح یا چوبها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

**ج – کمان اره:** این ابزار را می‌توان از جمله مهم‌ترین و ظرف‌ترین ابزار دستی برش چوب به شمار آورد. کمان‌اره‌های سنتی به صورت یک کلاف چوبی است که در اثر پیچش زده آن یک تیغه اره نازک تحت کشش درمی‌آید و می‌تواند با ظرافت ببرد (تصویر ۲-۵)، ولی کمان اره‌های امروزی به صورت کمان فولادی است.



تصویر ۲-۵-۲. اره کلافی و نحوه کار کردن با آن

کمان اره فلزی از چهار بخش دسته، کمان و پیچها و قطعات نگهدارنده تشکیل شده است. جنس دسته معمولاً از چوب است و به شکلی ساخته شده تا به راحتی در دست جای گیرد. کمان از جنس فولاد است و خاصیت فنری دارد. پیچها و قطعات نگهدارنده آن از جنس فولاد زنگ نزن هستند و تیغه اره را بر کمان محکم می‌کند (تصویر ۳-۵).

برای نگهداری و استفاده بهینه از کمان اره بهتر است پیچها با یک آچار چوبی ساده باز و بسته شوند و در ضمن به هنگام بستن تیغه نباید کمان را تحت فشار زیاد قرار داد. توصیه می‌شود بعد از پایان کار روزانه یکی از پیچها آزاد شود تا کمان تحت فشار دائم نباشد.

## ۵ – ابزار و وسایل مورد استفاده در ساخت معرق چوب

از آنجا که ابزار و وسایل مورد نیاز برای زیرساخت همان ابزار عمومی درودگری است که در فصل ۱ به آن اشاره شد، در اینجا فقط به ابزارهایی پرداخته می‌شود که در بخش اساسی تولید معرق بکار می‌روند. ابزارهای مربوط به پرداخت و رنگ کاری نیز در بخش ۱۱ تشریح می‌گردد.

**الف – میز و صندلی کار:** میز معرفکاری معمولاً از جنس چوب است. مساحت رویه این میز بسته به فضای کارگاه می‌تواند از یک متر مربع به بالا باشد ولی مطلوب‌ترین ارتفاع آن در حدود  $90^{\circ}$  سانتی‌متر است. میز معرق را محکم و سنگین می‌سازند تا هنگام کار، حرکت و لرزش نداشته باشد. در قسمت لبه جلویی میز کار یک تخته به ابعاد حدود  $30 \times 10$  سانتی‌متر و به ضخامت ۱ سانتی‌متر به نحوی نصب می‌شود که حدود  $20^{\circ}$  سانتی‌متر آن از لبه میز جلوتر باشد.

این تخته که اصطلاحاً به آن «لبه کار» و «پیش کار» و «یقه هفت» می‌گویند به این دلیل به روی لبه میز معرفکاری نصب می‌شود که بتوان مصالح مورد نظر را به روی آن تکیه داده، با کمان اره به راحتی برش داد. برای برش راحت‌تر معمولاً در قسمت جلوی لبه کار شکافی ایجاد می‌کنند تا تیغه کمان اره بتواند در آن حرکت نموده، بدون اینکه به جایی گیر کند قطعه مورد نظر را برش دهد (تصویر ۱-۵). معمولاً معرفکاران با استفاده از صندلی مناسب و راحت که ارتفاع آن حدود نصف میز کار است به کار می‌بردارند.



تصویر ۱-۵-۲. میز و صندلی معرفکاری – نحوه اتصال پیش کار روی لبه میز کار


$\frac{1}{1}$  میلیمتر دارد. تیغه اره‌های ضخیم‌تر از شماره ۱ یعنی شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ... بر ترتیب ضخامتی برابر  $\frac{2}{1}$  و  $\frac{3}{1}$  و  $\frac{4}{1}$  و ... میلیمتر دارند. تیغه اره‌های نازک‌تر از شماره یک یعنی شماره‌های یک صفر، دو صفر، سه صفر<sup>۳</sup> و ... به ترتیب ضخامتی برابر  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{3}$  و  $\frac{1}{4}$  و ... میلیمتر دارند. نوعی تیغه اره نیز به نام گردبُر وجود دارد که دندانه‌های آن به جای این که یک طرف تیغه باشد در اطراف آن به صورت مارپیچ است.

در هنر معرق معمولاً برای بریدن قطعات از تیغه اره شماره صفر و برای برش خطوط داخلی قطعات از تیغه اره شماره دو صفر استفاده می‌کنند.

**هـ - تیزک:** وسیله‌ای است فلزی که نوکی تیز و ظرفی دارد. به کمک این وسیله قطعات تشکیل دهنده معرق را در محل خود روی زیرساخت و در کنار قطعات دیگر جا می‌زنند. در برخی مواقع یک پنس می‌تواند کار تیزک را انجام دهد.

**و - چکش:** چکش معرقکاری سبک و حدود ۵۰° یا ۱۰۰° گرم وزن دارد، سری آن طوری ساخته شده که یک طرفش پهن و در طرف دیگر باریک و ظرفی باشد تا بتوان به وسیله آن میخهای کوچک را در محل موردنظر کویید.


**ز - گیره دستی:** گیره دستی وسیله‌ای متحرک برای ایجاد فشار و نگهداری قطعات است این گیره‌ها فولادی هستند و در اندازه‌های مختلف موجودند. نوع بزرگ‌تر این وسیله در کارهای معمولی نجاری استفاده می‌شود. ولی نوع متوسط و کوچک آن در معرقکاری کاربرد زیادتری دارد. گیره دستی دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک و یک پیچ محکم کننده است.



تصویر ۲-۵-۳ - کمان اره

**د - تیغه کمان اره:** تیغه اره‌هایی فولادی و کم ضخامت هستند که بین دو قطعه نگهدارنده کمان اره بسته می‌شوند؛ این تیغه‌ها در دو نوع چوب بُر و فلز بُر وجود دارند. تیغه اره چوب بر برای برش لایه‌های چوبی به کار می‌روند. این تیغه‌ها از جنس فولاد فرنی هستند و دندانه‌های آن دارای چپ و راست<sup>۱</sup> می‌باشد که اصطلاحاً به آن «پا ملخی» می‌گویند. تیغه اره‌های فلز بُر برای برش لایه‌های فلز و صدف و استخوان به کار می‌رود. این تیغه‌ها از جنس فولاد سخت است و چون در فلز گیر نمی‌کند بدون چپ و راست است (تصویر ۴-۵-۲).

کلیه تیغه اره‌ها طول ثابت و در حدود ۱۳/۵ سانتیمتر دارند ولی ضخامت‌شان متفاوت است از این‌و شماره گذاری آنها براساس ضخامت صورت می‌گیرد. تیغه اره شماره «۱»<sup>۲</sup> ضخامتی برابر



تصویر ۲-۵-۴ - مقایسه تیغه اره چوب بُر و فلز بُر  
بالایی - چوب بُر پایینی - فلز بُر

۱ - دندانه‌های این نوع تیغه را به ترتیب یکی به چپ و یکی به راست مایل می‌سازند تا جای خود را در چوب باز نموده و گیر نکند.

۲ - شماره آن به روی بسته‌بندی‌ها به صورت ۱.۰ و همچنین ۱. نوشته می‌شود.

۳ - شماره‌ها به روی بسته‌بندی‌ها به صورت ۰/۰۰۰ و ... و ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ نوشته می‌شوند.

به برش کرد.

ابزارهای سوراخ‌کننده و سایلی هستند که قادرند به طور دستی یا خودکار برقی، مته‌ها را به چرخش درآورند و بدین‌وسیله در ناحیه موردنظر سوراخ ایجاد نمایند. قطر سوراخ ایجاد شده بستگی به شمارهٔ مته مورد مصرف دارد. شماره مته در حقیقت قطر آن به میلیمتر است (مثالاً وقتی گفته می‌شود مته ۸ یعنی مته‌ای به قطر ۸ میلیمتر). برای کارهای چوبی مته نوع H.S.S (فولاد تندبُر) مناسب‌تر می‌باشد.

د - **ابزار برش الگو**: ابزارهایی مانند قیچی و تیغه موکتُر و تیغه بیستوری<sup>۱</sup> که به‌وسیله آن کاغذ الگو برش می‌خورد. توصیه می‌شود برای برش دقیق‌تر از نوع ظرف و تیز این ابزارها استفاده شود.

برای استفاده از گیرهٔ دستی کافی است دو فک را در دو طرف قطعه موردنظر قرار داده، پیچ را محکم نماییم. تصویر انواع گیره‌دستی در فصل ۱ بخش ابزار آمده است.

**چوب‌سای و سوهان**: این ابزارها و سایل سایش موضعی چوبها به‌شمار می‌روند. از آنجا که چوب‌سای و سوهان در اندازه و شکلها و زبری و نرمی مختلف موجودند، توصیه می‌شود برای سایش ناحیه‌ای قطعات معرق از نوع ظرف آن استفاده گردد تا سایش با دقّت‌بیشتر انجام شود. تصاویر انواع چوب‌سای و سوهان در فصل ۳ آمده است.

**سوراخ‌کننده‌ها**: در برخی مواقع برای برش بخش میانی یک قطعه شایسته‌تر است در بخش میانی آن قطعه سوراخی ایجاد نمود تا بتوان با عبور دادن تیغه‌اره و بستن مجدد آن اقدام

## خودآزمایی

۱- یک میز و صندلی مناسب برای معرفکاران دارای چه خصوصیاتی است؟

۲- ابزارهای نشانه‌گذاری کدامند؟ و چه کاربردی دارند؟

۳- کمان اره سنتی به چه صورت می‌باشد؟

۴- کمان اره فلزی مخصوص معرق از چند بخش تشکیل شده است؟ کار هر بخش را توضیح دهید.

۵- تیغه کمان اره مخصوص معرق چیست و در چند نوع موجود است؟

۶- تیغه کمان اره مخصوص معرق بر چه اساسی شماره‌گذاری می‌شود؟

۷- در معرق چوب معمولاً تیغه کمان اره با چه شماره‌هایی مصرف بیشتر دارد؟

۸- تیزک چیست؟ و در معرق چوب چه کاربردی دارد؟

۹- یک چکش مناسب برای معرف دارای چه خصوصیاتی است؟

۱۰- گیره دستی در معرق چوب چه کاربردی دارد؟

۱۱- سوهان و چوب‌سای چه کاربردی در معرف کاری دارند؟

۱۲- در چه موقعی نیاز است در قطعات معرق سوراخ ایجاد شود؟

۱۳- وسایل سوراخ زننده کدامند؟

۱۴- مته‌ها بر چه اساسی شماره‌گذاری می‌شوند؟

۱۵- ابزار و وسایل برش طرح و الگو را شرح دهید.

۱- تیغه بیستوری همان تیغه پزشکی است که معمولاً در جراحی‌ها استفاده می‌شود.

## ۶— زیرساختهای معرف

که قرار است معرف شود کاملاً پوشش می‌دهند، بنابراین برای ساخت این ناحیه از زیرساخت نیازی نیست مصالح موردنظر رنگ و نقش خاصی داشته باشد و خصوصیت مهم استحکام و دوام کافی است. البته برای ساخت آن نواحی از زیرساخت که قرار است به روی آن معرفی اجرا گردد بهتر است رنگ و نقش مناسب نیز علاوه بر خصوصیات فنی در نظر باشد. مثلاً برای اجرای یک اسکلت میز که قرار است فقط سطح آن معرف شود معمولاً قسمتهای پایه و قیدها را از چوبی مثل گرد و می‌سازند در حالی که برای ساخت رویه آن حتی می‌توان از سه لایی و هفت لایی استفاده کرد.

۹— چنانچه می‌دانیم در شیوه جایگزینی ابتدا چوب زمینه کنده کاری و سپس قطعات دیگر در آن جایگزین می‌شود. در حقیقت در این شیوه زمینه معرف همان چوب زیرساخت است. برای اجرای زیرساخت در شیوه جایگزینی چه قسمتهایی که قرار است به روی آن معرف شود و چه نواحی دیگر از چوب محکم و فشرده و با رنگ و نقش مناسب استفاده می‌شود. مثلاً برای ساخت یک جعبه که فقط قرار است به روی در آن معرف به شیوه روکشی اجرا شود معمولاً تمام قطعات جعبه از چوب محکم و فشرده و خوش نقش مثل گرد و به کار می‌برند.

۱۰— معرف روکشی به روی انواع زیرساخت قابل اجراست ولی با توجه به نازک و قابل انعطاف بودن روکش می‌توان آن را حتی به راحتی به روی سطح غیرمسطح نیز اجرا نمود، به همین دلیل گاهی آن را به روی یک زیرساخت نازک (مثل یک لایه فیبر یا سه لایی) اجرا می‌کنند و آنگاه می‌توان آن را به روی انواع وسایل کاربردی و حتی دیواره ساختمان الصاق نمود.

### شیوه اجرایی زیرساخت

لامعه اجرای زیرساختها، دانستن اصول درودگری است که تشریح کامل آن مستلزم بحثی مفصل در این زمینه می‌باشد بنابراین در این بخش فقط اصول کلی اجرای دو گروه مهم زیرساخت یعنی تابلو و وسایل کاربردی معرفی می‌گردد.

**الف — شیوه اجرایی زیرساخت تابلو:** نظر به اینکه تابلوهای معرف در اندازه‌ها و به شیوه‌های گوناگون ساخته می‌شوند نحوه اجرای زیرساخت آنها نیز به همان تناسب فرق می‌کند. در

چنانچه می‌دانیم معرفکاری یک هنر الحاقی است و از قطعات مختلف چوبی و غیرچوبی تشکیل شده که روی یک اسکلت چوبی نصب یا تعبیه می‌شوند. این اسکلت «زیرساخت» نام دارد که می‌تواند شیئی تزیینی مثل تابلو یا کاربردی مانند میز باشد. برای ساخت یک اثر هنری معرف گاهی اجرای زیرساخت و بخش الحاقی (تزیینی) به دست یک نفر صورت می‌پذیرد ولی برخی اوقات نیز معرفکاران ساخت زیرساخت را به شخص دیگری سفارش می‌دهند و خود فقط بخش تزیینی معرف را اجرا می‌نمایند. از آنجا که اجرای هر دو بخش زیرساخت و تزیینی نیازمند تخصص فنی و هنری است، لازم است اجرا کننده معرف قبل از هر کار، طرح کاملی از زیرساخت و بخش تزیینی کار موردنظر در دست داشته باشد تا بتواند اندازه‌ها و تناسبات و سایر خصوصیات هنری و اجرایی شان را اصلاح و هماهنگ نماید.

در حقیقت زیرساخت، پایه‌ای برای اجرای معرف چوب به شمار می‌رود؛ بنابراین در دوام و استحکام و کیفیت اجرا و همچنین زیبایی آن تأثیر مستقیم دارد. از این‌رو برای بالا رفتن کیفیت فنی و هنری یک شیء تولیدی معرف بهتر است از یک زیرساخت پرکیفیت استفاده شود. برای اجرای یک زیرساخت مناسب ویژگیهای زیر در نظر گرفته می‌شود.

۱— از مصالح اولیه مرغوب (از نظر خواص) و بدون نقص استفاده شود.

۲— از استحکام و دوام کافی برخوردار باشد و بتواند شکل اولیه خود را حفظ نماید.

۳— از نظر شکل و اندازه متناسب با بخش تزیینی باشد.

۴— از زیبایی و ظرافت کافی برخوردار باشد.

۵— کاربرد مورد انتظار را ارائه دهد.

۶— بخش تزیینی را تحت تأثیر قرار ندهد.

۷— مصالحی که معمولاً در زیرساختهای معرف به کار می‌روند عبارتند از: گونه‌های چوبی افرا، کبوده، چnar، کاج، توسکا و گرد و همچنین فراورده‌های لایه‌ای مثل سه و پنج و هفت لایی.


۸— چنانچه می‌دانیم قطعات الحاقی شیوه‌های معرف رزین دار، زمینه چوب و نازک کاری آن، سطحی از زیرساخت را

در کلیه شیوه‌های معرق به جز جایگزینی، می‌توان از تخته لایه‌ها استفاده کرد. برای زیرساخت تابلوهایی به اندازه کوچک<sup>۱</sup> یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر کافی است و فقط لازم است آن را به اندازه و شکل موردنظر دوربری کنیم (تصویر ۳-۶).



تصویر ۳-۶-۲- زیرساخت تخته لایه‌ای برای تابلوهای کوچک که عبارت است از یک هفت لایه

برای تابلوهایی به اندازه متوسط<sup>۲</sup> بهتر است هفت لایی ضخیم‌تر (که ضخامتی در حدود ۱۸ میلیمتر دارد) بکار برد و یا اینکه ابتدا یک هفت لایی به شکل و اندازه موردنظر بریده سپس دو طرف پشت و روی آن را سه لایی پرس نمود (تصاویر ۴-۶ و ۵-۶).



تصویر ۴-۶-۲- نمای ترسیمی از یک زیرساخت تخته لایه‌ای بعد از پرس  
A- تخته سه لایی های پرس شده در دو طرف هفت لایی B- هفت لایی



تصویر ۵-۶-۲- زیرساخت تخته لایه‌ای تابلو دو رو سه لایی پرس شده به شکل مربع

اینجا به سه نوع زیرساخت تابلو که امروزه مرسوم است می‌پردازیم:

۱- زیرساختهای تخته‌ای تابلو: این شیوه، ساده‌ترین روش زیرساخت تابلو است و برای تابلوهای کوچک و متوسط و کلیه شیوه‌های معرق بویزه جایگزینی، ساخته می‌شود. برای ساخت این نوع زیرساخت کافی است یک تخته صاف و سالم را که ضخامتی در حدود ۱ تا ۳ سانتیمتر (بسته به وسعت کادر) دارد به شکل و اندازه کادر موردنظر دوربری نماییم (تصویر ۱-۶).



تصویر ۱-۶-۲- یک نمونه زیرساخت تخته‌ای تابلو به شکل مستطیل در صورتی که عرض تخته به اندازه موردنظر نبود می‌توان چند تخته هم طول را از پهلو بهم چسباند (تصویر ۲-۶).




تصویر ۲-۶-۲- نحوه درز کردن دو تخته از پهلو برای دستیابی به زیرساخت بزرگتر

۲- زیرساختهای تخته لایه‌ای تابلو: تخته لایه‌ها برای زیرساخت تابلو مطمئن‌تر هستند زیرا امکان تاییدگی و ترک برداشتن کمتری دارند. برای اجرای زیرساخت تابلوهای کوچک و متوسط،


۱- اصطلاحاً به این کار درز کردن می‌گویند.

۲- منظور از تابلوهایی به اندازه کوچک تابلوهایی است که مساحت آن در حدود ۲۰۰ سانتیمتر مربع باشد.

۳- منظور از تابلوهایی به اندازه متوسط، تابلوهایی است که مساحت آن حدوداً بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر مربع باشد.



تصویر ۶-۲-۹— کلاف آماده شده و دو عدد سه لایی که بر پشت و روی آن چسبانیده می شود.




تصویر ۶-۲-۱۰— شیوه چسبانیدن (پرس) سه لایی در دو طرف کلاف به وسیله گیره دستی




تصویر ۶-۲-۱۱— زیرساخت کلافی آماده شده بعد از پرس زوايا و لبه های زیرساخت به وسیله رنده اصلاح شده است.

۳— زیرساختهای کلافی تابلو: این زیرساخت معمولاً<sup>۱</sup> برای تابلوهایی به اندازه متوسط و بزرگ<sup>۲</sup> و برای کلیه شیوه های معرف به جز جایگزینی استفاده می شود. در این روش ابتدا یک کلاف<sup>۳</sup> محکم به شکل و اندازه موردنظر ساخته می شود و سپس پشت و روی آن سه لایی چسبانده می شود. کلاف این گونه زیرساختها گاهی تویر است (تصویر ۶-۲-۶) و گاهی قطعات آن به وسیله اتصالات فاق و زبانه به هم وصل شده، پشت و روی آن سه لایی پرس می شود (تصاویر ۶-۲-۷ و ۶-۲-۸ و ۶-۲-۹ و ۶-۲-۱۰ و ۶-۲-۱۱).



تصویر ۶-۲-۶— زیرساخت کلافی تابلو نوع تویر قسم مرکز آن سه تخته است که از پهلو به هم چسبانده اند و پشت و روی آن سه لایی چسبانده شده است.



تصویر ۶-۲-۷— نمای ترسیمی از زیرساخت کلافی تابلو نوع کلاف فاق و زبانه A— سه لایی B— کلاف



تصویر ۶-۲-۸— قطعات آماده شده برای ساخت کلاف تابلو

۱— منظور از تابلوهایی به اندازه بزرگ تابلوهایی است که مساحت آن حدوداً بیش از ۲۴۰۰ سانتیمتر مربع باشد.


۲— منظور از کلاف یک اسکلت چند تکه ای تخته ای به شکل و اندازه موردنظر است.

**۱- طراحی:** گرچه برخی از استاد کاران براساس طرح ذهنی اقدام به اجرای زیرساخت است ولی برای اجرای علمی یک زیرساخت ترسیم کمک مؤثری است. طرح اجرایی زیرساخت معمولاً به شیوه ترسیم فنی و از چند نما رسم می‌شود، بهتر است یک پرسپکتیو و راندو نیز از موضوع مورد نظر اجرا شود تا حجم کلی کامل‌تر تجسم یابد.

لازم است شکل و اندازه زیرساخت با طرح و اندازه معرف موردنظر همانهنج باشد و مشخص باشد که معرف موردنظر را می‌خواهیم به چه شیوه‌ای و در چه نقاطی از زیرساخت اجرا نماییم. شایسته است به وسیله نمایهای ترسیم و روشهای آن مشخص کنیم که زیرساخت موردنظر از چند قسمت تشکیل شده و هر قسمت چه شکل و اندازه‌ای دارد و قرار است از کدام‌یک از فراورده‌های چوبی و در چه جهتی ساخته شود. نظر به اینکه قطعات مختلف زیرساخت به وسیله اتصالات بهم وصل می‌شوند بنابراین در ترسیم، نحوه اتصال نیز مشخص می‌گردد تصویر (۲-۶-۱۴).

بدیهی است یک وسیله کاربردی هر چه بزرگتر و تحت فشار پیشتر باشد از چوبهای محکم‌تر و قطعات ضخیم‌تر و اتصالات قوی‌تر ساخته می‌شود.

**۲- ساخت قطعات:** از آنجا که شکل و اندازه هر قطعه در ترسیم مشخص می‌شود می‌توان فراورده<sup>۱</sup> موردنظر را انتخاب و سپس آن را به وسیله روشهای برش، تراش، سایش، کنده کاری،



تصویر ۱۴-۲-۶-۲- ترسیم فنی شامل پرسپکتیو - پلان - نمای رو به رو و نمایی از یکی از قطعات مربوط به زیرساخت یک چراغ که قرار است به روی آن معرف انجام شود.

بدیهی است هرچه اندازه تابلوی مورد نظر بزرگتر باشد از قطعات ضخیم‌تری برای زیرساخت آن استفاده می‌گردد. در کلیه روشهای اجرای زیرساخت اعم از تخته‌ای و تخته لایه‌ای و کلافی معمولاً بعد از ساخت اولیه زیرساخت، اندازه‌ها و زوایای آن را به وسیله برش یا رنده یا سایش دقیقاً برابر طرح میزان می‌نمایند. بهتر است لبۀ کادر زیرساخت را زهوارکوبی نماییم تا زیرساخت از استحکام و زیبایی بیشتری برخوردار شود (تصویر ۲-۶-۱۲).



تصویر ۲-۶-۲-۶-۲- زهوارکوبی دور لبه زیرساخت

**ب- شیوه اجرایی زیرساخت وسایل کاربردی:** وسایل کاربردی چوبی مثل در، پنجره، جعبه، میز، صندلی و ... معمولاً از قطعات مختلف فراورده‌های چوبی ساخته شده‌اند که این قطعات به هم‌دیگر متصل می‌باشند.

گرچه شیوه ساخت هر یک از وسایل کاربردی جزئیات مربوط به خود را دارد ولی از نظر اصول کلی همه آنها مراحل ساخت تقریباً مشابهی را طی می‌نمایند که در اینجا به آن پرداخته می‌شود (تصویر ۱۳-۶-۲).



تصویر ۱۳-۶-۲-۶-۲- انواع زیرساخت وسایل کاربردی که می‌توان به روی آنها معرف انجام داد.

۱- این فراورده‌ها گاهی مستقیماً مورد ساخت قطعه قرار می‌گیرند و گاهی ابتدا تبدیل به پروفیل مورد نظر می‌شود تا راحت‌تر بتوان آن را به صورت قطعه مورد نظر درآورد.

است قطعات بهوسیله گیره مسی نسبت به هم تحت فشار قرار گیرند تا در جای خود ثبیت شوند (تصویر ۱۶-۲-۶). در تصویر (۱۷-۶-۲) همان زیرساخت را در حالی که به روی آن معرق زمینه چوب اجرا شده ملاحظه می کنید.


ابزار زنی و ... تبدیل به قطعات موردنظر نمود (تصویر ۱۵-۶-۲).  
 ۳- اتصال قطعات: بعد از ساخت قطعات و کنترل آن می توان آنها را طبق ترسیم بهم وصل نمود. برای اتصال قطعات گاهی از چسب و میخ و پیچ نیز استفاده می شود و گاهی لازم



تصویر ۱۵-۶-۲- قطعات آماده شده چراغ خواب قبل از وصل



تصویر ۱۶-۶-۲- همان اسکلت بعد از اجرای معرق



تصویر ۱۷-۶-۲- قطعات بهم وصل شده چراغ خواب

## خودآزمایی

۱- زیرساخت معرف چیست؟

۲- چرا لازم است یک معرفکار قبل از هر کار طرح کاملی از زیرساخت و همچنین بخش تربینی معرف مورد نظر، در اختیار داشته باشد؟

۳- برای اجرای یک زیرساخت مناسب چه ویژگیهایی در نظر گرفته می‌شود؟

۴- یک زیرساخت مناسب برای شیوه‌های معرف رزین دار، زمینه چوب و نازک کاری دارای چه خصوصیاتی می‌باشد؟

۵- یک زیرساخت مناسب برای شیوه معرف جایگزینی دارای چه خصوصیاتی می‌باشد؟

۶- یک زیرساخت مناسب برای شیوه معرف روکشی می‌تواند دارای چه قابلیتهاي باشد؟

۷- انواع زیرساختهای رایج در تابلوی معرف کدامند؟

۸- زیرساخت تخته‌ای تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۹- زیرساخت تخته لایه‌ای تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۱۰- زیرساخت کلافی تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۱۱- اهمیت ترسیم فنی برای اجرای زیرساخت مورد نظر در چیست؟ و چه مواردی در آن در نظر گرفته می‌شود؟

۱۲- مراحل ساخت زیرساخت وسایل کاربردی را شرح دهید.

**ارزشیابی عملی:** دو مورد از موارد زیر را انجام دهید :

۱- برای یک تابلو مستطیل شکل به اندازه  $40 \times 30$  سانتیمتر، یک زیرساخت تخته‌ای بسازید. این زیرساخت می‌تواند یک تکه و یا به صورت درز شده باشد. ضخامت تخته‌ها را حدود ۲ سانتیمتر بگیرید و بعد از برش و گونیا کردن، دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید.

۲- برای یک تابلو مربع شکل به اندازه  $15 \times 15$  سانتیمتر، یک زیرساخت تخته لایه‌ای بسازید. برای این کار فقط از یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر استفاده کنید. بعد از دقیق کردن اندازه‌ها و گونیا کردن می‌توانید دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید. این شیوه را می‌توان در مورد یک زیرساخت تابلو به شکل دایره و به قطر  $20$  سانتیمتر نیز اجرا کرد.

۳- برای یک تابلو مستطیل شکل به اندازه  $40 \times 30$  سانتیمتر یک زیرساخت تخته لایه‌ای بسازید. برای این کار یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر و به اندازه فوق انتخاب و پشت و روی سه لایی برس نمایید. بعد از خشک شدن چسب و بریدن اضافه‌ها و گونیا کردن زوایا دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید.

۴- به کمک مدرس مربوط برای یک تابلو به شکل مستطیل و به اندازه  $60 \times 30$  سانتیمتر، یک زیرساخت کلافی بسازید. ضخامت چوبهای کلاف در حدود ۳ سانتیمتر کافی است و حتی الامکان از چوبهای سبک (توسکا - کبوده - روسی) استفاده نمایید. بعد از اتصال قطعات کلاف پشت و روی آن را سه لایی برس نمایید. بعد از خشک شدن چسب زوایا را گونیا نموده، دور لبه را زهوارکوبی کنید.

۵- به کمک مدرس مربوط یک جعبه ساده به شکل مکعب مستطیل و به اندازه  $20 \times 30 \times 10$  سانتیمتر بسازید.