

واحد ۵

کار با فلز



یکی از تولیدات مجتمع فولاد مبارکه



به شکل بالا نگاه کنید.

- ۱ – به نظر شما، تیرآهن‌های بزرگ و بلند چگونه به هم متصل شده‌اند؟
- ۲ – از چه راه‌هایی می‌توان فلزات سنگین یا سبک را به هم متصل کرد و به صورت‌های مختلف از آن‌ها استفاده کرد؟

۳ – فلزات چگونه به اشکال مختلف درمی‌آیند؟

همه‌ی شما – کم و پیش – با انواع فلزات و برخی از ویژگی‌های آن‌ها آشنایید. در این واحد درسی نیز با روش‌های اتصال فلزات به هم آشنا خواهید شد و برخی از روش‌ها را به طور عملی تمرین خواهید کرد.

اتصال


فرازات پس از استخراج، طی چند مرحله به صورت نیم ساخته در می آیند و سپس با استفاده از روش های مختلف مانند: لحیم، جوش، پرچ و ... به یک دیگر متصل می شوند. اتصالات به دو دسته‌ی جدا شدنی و جدا نشدنی تقسیم می شود.

الف - اتصالات جدا شدنی: در این نوع اتصالات، قطعات را به آسانی می توان از هم جدا کرد؛ از این رو به آن اتصال موقت نیز می گویند. معمولاً مهم ترین وسیله برای اتصال موقت، پیچ و مهره است که در صنعت کاربرد دارد. پیچ و مهره از نظر شکل ظاهری و جنس، انواع مختلفی دارد و در اندازه های گوناگون تولید می شود.




فاصله‌ی بین دو دندانه‌ی پشت سر هم از یک پیچ یا یک مهره را گام می گویند. شکل زیر تعدادی انواع پیچ و مهره را نشان می دهد.

پیچ سر چهارگوش	مهره‌ی شش‌گوش
پیچ سر عدسی	مهره‌ی آج دار
پیچ سراستوانه‌ای	مهره‌ی خروسکی
پیچ سر عدسی چهارسو	مهره‌ی ته بسته



پیچ سر شش‌گوش



پیچ خودکار



رول پلای

ب - اتصال جدا نشدنی: در این نوع ، قطعات پس از اتصال، به راحتی از یک دیگر جدا نمی شوند؛ از این رو به آن اتصال دائم نیز می گویند. مهم ترین روش اتصال دائم، جوش کاری و لحیم کاری است.



اتصال با چسب: یکی از روش های اتصال ساده و دائم استفاده از انواع چسب است. چسب ها انواع مختلف دارند.

چسب های مایع: این چسب ها به صورت های مختلف و برای اهداف متفاوت تهیه و تولید می شود و به بازار عرضه می گردد.

چسب های مایع قطره ای، دوقلو، همه کاره، چسب مخصوص کاشی، چسب های سرامیک و کاغذ دیواری، موکت و آهن از انواع چسب های مایع هستند که بر حسب کاربردشان از آن ها استفاده می شود.

چسب های نواری : شیشه ای، کاغذی و ... در بازار وجود دارند که با اندازه های مختلف تولید می شوند.

چسب ها از نظر جنس نیز دسته بندی های مختلفی دارند که عبارت اند از : چسب های گیاهی، شیمیایی و معدنی.

اتصال با لحیم (لحیم کاری)

اتصال دو قطعه فلز نازک به یک دیگر، به وسیله ای سیم لحیم (آلیاژی از جنس قلع و سرب) را لحیم کاری می گویند. در لحیم کاری، سیم لحیم به وسیله ای گرمای هویه ذوب شده و ضمن گرم شدن محل لحیم کاری، دو نقطه به هم وصل می شود. لحیم کاری در بسیاری از صنایع به خصوص صنعت الکترونیک کاربرد فراوانی دارد.

فکر کنید



چرا باید نقطه‌ی ذوب سیم لحیم، از نقطه‌ی ذوب دو فلزی که باید لحیم کاری و بهم متصل شوند پایین‌تر باشد؟

ابزارهای لحیم کاری

— هویه: برای گرم کردن محل لحیم کاری از وسیله‌ای به نام هویه استفاده می‌شود. هویه دو نوع است: هویه‌ی دستی و هویه‌ی برقی. برای داغ کردن هویه‌ی دستی از شعله‌ی چراغ کوره‌ای و برای داغ کردن هویه‌ی برقی از انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.



— روغن لحیم: برای این که عمل لحیم کاری به خوبی انجام شود، محل مورد نظر باید تمیز شود که برای این منظور از روغن لحیم استفاده می‌کنند. معمولاً فلزات در مجاورت هوا اکسید می‌شوند. هنگامی که روغن لحیم در محل لحیم کاری مالیده می‌شود، در اثر حرارتِ هویه ذوب می‌گردد و اکسید فلز را در خود حل می‌کند و سطح لحیم کاری را کاملاً تمیز می‌نماید.

— سیم لحیم: سیم لحیم انواع مختلف دارد. این سیم بسیار نرم است و جنس آن از قلع و سرب است که با نسبت 5° درصد با هم آلیاژ شده‌اند.





نوعی از سیم‌های لحیم، خود دارای روغن لحیم است که در صورت استفاده از آن به روغن لحیم نیازی نیست.

مراحل انجام لحیم کاری

- ۱- سیم لحیم را متناسب با جنس کار انتخاب کنید.
- ۲- محل اتصال یا سطح تماس دو قطعه فلز را تمیز کنید.
- ۳- محل اتصال را به روغن لحیم آغشته کنید.



- ۴- دو قطعه‌ی مورد نظر را در کنار یا روی هم بگذارد.
- ۵- هویه را گرم و آن را لحیم اندود کنید.
- ۶- با قرار دادن هویه در کنار محل اتصال، عمل لحیم‌کاری را انجام دهید.



نکات ایمنی در لحیم‌کاری

- ۱- هنگام کار از شوخي کردن پرهیز کنید.
- ۲- توجه داشته باشید سیم هویه‌ی برقی، سالم و بدون عیب باشد.
- ۳- هرگز هویه‌ی داغ را روی میز چوبی یا جایی که احتمال آتش‌سوزی است، قرار ندهید.
- ۴- نوک هویه‌ی داغ را داخل روغن لحیم فرو نبرید؛ زیرا گازهایی که از آن متصل‌اعد می‌شوند، سمی‌اند.
- ۵- برای نگهداشتن قطعه‌ی کار هنگام لحیم‌کاری از انبردست استفاده کنید.

اتصال با جوش (جوش کاری)

برای جوش کاری از دستگاه هایی به نام ترانس یا دینام استفاده می شود. دستگاه ترانس به کمک انرژی الکتریکی، الکترود و محل اتصال را ذوب می کند و دو قطعه به هم جوش می خورند. جوش کاری در صنعت، کاربردهای بسیاری دارد.

باید توجه داشت که نگاه کردن به شعله‌ی جوش کاری بدون استفاده از ماسک یا عینک مخصوص برای چشم انسان بسیار مضر است. ترانس‌ها با برق جریان متناوب و دینام‌ها با برق جریان مستقیم کار می کنند.





امروزه در روش‌های جوش‌کاری، پیشرفت‌های زیادی به دست آمده است. یکی از این روش‌ها، جوش‌کاری در زیر آب است. این روش در تعمیرات خطوط لوله، کشتی‌ها و اسکله‌هایی که در زیر آب قرار دارند به کار می‌رود.

در این روش، جوش‌کار برای انجام عمل جوش‌کاری بالباس مخصوص به زیر آب می‌رود. در جوش‌کاری زیر آب، در پوشش الکترودها موادی به کار می‌رود که هنگام برقراری قوس الکتریکی، در اطراف قوس، علاوه بر گازهای حاصل از ذوب، بخار داغ و گاز پوششی ایجاد می‌کنند؛ به عبارت دیگر، قوس الکتریکی، هاله‌ی محافظ قوس و محل انجام جوش، همگی در یک غشا یا پوششی از گاز و بخار قرار می‌گیرند.

فعالیت

یکی از فعالیت‌های زیر را انتخاب و انجام دهید.

۱— ساخت جاصابونی

(گروه‌های ۳ تا ۵ نفری)

تذکر: چون دانش آموزان عزیز به صورت گروهی کار می‌کنند، بهتر است که همگی در ساخت مشارکت کنند.

مواد لازم: سیم مسی به قطر ۱/۵ میلی‌متر به مقدار ۱۰۰ سانتی‌متر

ابزار لازم: هویه‌ی برقی، روغن لحیم، سیم لحیم، انبردست سیم‌چین

روش خم کردن قطعات مورد نیاز:

قطعه‌ی شماره‌ی ۱: ۲ عدد

۱— دو تکه سیم ۱۵۶ میلی‌متری از سیم مسی اصلی جدا کنید.

۲- مطابق نقشه بر روی دو تکه سیم، اندازه‌هارا مشخص و علامت‌گذاری

کنید.


۳- یک میله‌ی گرد آهنی (یا خودکار یا مداد) را بر روی سیم مسی در فاصله‌ی ۲۸ میلی‌متری از سر سیم قرار دهید.

۴- با یک دست میله و سیم را محکم نگه دارید و با دست دیگر به آرامی، سیم را روی میله به اندازه‌ی 90° درجه خم کنید.

۵- مراحل ۳ و ۴ را در طرف دیگر قطعه‌ی کار انجام دهید.


۶- سیم دوم را مطابق روش گفته شده (مراحل ۲ تا ۵) خم کنید.

۷- اکنون می‌توانید ۲ قطعه‌ی آماده شده را بر روی نمونه‌ی زیر قرار دهید و کنترل کنید.



قطعه‌ی شماره‌ی ۲ : ۴ عدد

- ۱- چهار تکه ۱۱۶ میلی‌متری از سیم اصلی جدا کنید.
- ۲- مطابق نقشه بر روی چهار تکه سیم، اندازه‌ها را مشخص و علامت‌گذاری کنید.
- ۳- مراحل ۳ تا ۵ مربوط به ساخت قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را روی هر ۴ قطعه سیم انجام دهید.
- ۴- اکنون می‌توانید چهار قطعه‌ی آماده شده را بر روی نمونه‌ی زیر قرار دهید و کنترل کنید.




قطعه شماره‌ی ۳

- ۱- یک تکه سیم ۶۸ میلی‌متری از سیم مسی اصلی جدا کنید.
- ۲- مطابق نقشه بر روی آن اندازه‌ها را مشخص و علامت‌گذاری کنید.
- ۳- میله گرد آهنی یا مداد یا خودکار را در وسط سیم قرار دهید.



- ۴- سیم مسی را روی میله‌ی آهنی به اندازه‌ی ۹° درجه از هر طرف به آرامی خم کنید.

- ۵- اکنون می‌توانید قطعه‌ی آماده شده را بر روی نمونه‌ی زیر قرار داده و کنترل کنید.



قطعه‌ی شماره‌ی ۴

- یک تکه سیم ۶° میلی‌متری را از سیم مسی اصلی جدا کنید.

قطعه‌ی شماره‌ی ۵: ۲ عدد


دو تکه سیم 4° میلی‌متری از سیم مسی اصلی جدا کنید.


توجه: دقت کنید سر مفتول‌ها تیزی نداشته باشد تا به دست شما آسیب

برساند.

مراحل لحیم‌کاری

- ۱- ابتدا دو قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را به فاصله‌ی 4° میلی‌متری از یک دیگر قرار دهید.
- ۲- دو قطعه‌ی شماره ۵ را روی لبه‌های بالایی دو قطعه‌ی شماره‌ی ۱ قرار داده و محل‌های اتصال را با روغن لحیم آغشته کنید.
- ۳- هویه را به پریز برق بزنید تا داغ شود.
- ۴- به کمک هویه‌ی داغ و سیم لحیم، نقاط اتصال سیم‌ها را لحیم‌کاری کنید.






۵- اکنون بدنه‌ی اصلی جاصابونی ساخته شده است. آن را وارونه روی میز کار قرار دهید.


۶- طول کف جاصابونی را که 100 mm است، به ۵ قسمت مساوی علامت‌گذاری کنید.

۷- چهار قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را روی نقاط علامت‌گذاری شده قرار دهید.






۸- توجه کنید که قطعه‌های شماره‌ی ۲ به صورتی روی قطعه‌های شماره‌ی ۱ قرار گیرند که دیواره‌ها نسبت به سطح میز کاملاً عمود باشند.

۹- نقاط اتصال را لحیم کاری کنید.



۱۰- قطعات شماره ۳ و ۴ را روی قسمت‌های بالایی لبه‌ی جاصابونی قرار دهید و لحیم کنید.






۲—ساخت قالب شیرینی

مواد لازم: یک تکه ورق حلبی به قطر $\frac{2}{3}$ میلی متر
ابزار مورد نیاز: خط کش فلزی، سوزن خط کش، قیچی ورق بر دستی،
 سوهان نرم، هویه‌ی قلمی برقی، سیم لحیم، انبر دست، میله گرد آهنی (خودکار
 یا مداد)

مراحل انجام کار

- ۱—به کمک خط کش فلزی و سوزن خط کش روی ورق حلبی مستطیلی
 به طول 80° و عرض 20° میلی متر رسم کنید.





۲- مستطیل رسم شده را با قیچی ورق بر از محل های خط کشی شده

برش دهید.




۳- لبه‌ی ورق را با سوهان نرم پلیسه‌گیری کنید.

۴- به کمک انبردست، ۲ میلی‌متر از طرفین ورق حلبی (در قسمت طول) را به اندازه‌ی تقریبی 6° درجه خم کنید.

۵- چون قرار است لبه‌های ورق به یک دیگر وصل شوند، باید لبه‌ها را برعکس هم خم کنید (یکی به سمت داخل و دیگری به سمت خارج).

۶- میله گرد آهنی یا مداد را در وسط قطعه‌ی کار قرار دهید و قطعه کار را به شکل زیر درآورید.



۷- لبه‌های خم شده‌ی قطعه کار را داخل یک دیگر قرار دهید.




۸- به کمک انبردست لبه‌ها را روی یک دیگر فشار دهید.

۹- لحیم‌کاری را مطابق آنچه در فعالیت قبل اشاره شد، بر روی درزها انجام دهید.

۱۰- برای نگهداشتن قطعه‌ی کار در هنگام لحیم‌کاری از انبردست استفاده کنید.



۳—ساختگاری (بدون شرح)



شما با طراحی شکل‌های مختلف می‌توانید اشیای مختلفی را بسازید؛
مانند میز، صندلی، قالب شیرینی به شکل ستاره و ...

۴—خلاصه‌ی درس و فهرستی از نکات مهم آن را در منزل بنویسید. برای
اطمینان خلاصه و فهرست خود را با اعضای گروه در مدرسه بررسی و
تکمیل کنید. نکات مهم درس را مرور و از یک دیگر سؤال کنید.



مصاحبه کنید (ویژه‌ی رشته‌های مرتبط با فلز)

با دانشآموزان دوره‌ی متوسطه (فنی و حرفه‌ای، کاردانش)، درباره‌ی سوالات زیر گفت‌و‌گو کنید و گزارشی تهیه کرده، در کلاس ارائه نمایید.
می‌توانید مصاحبه‌ی خود را بر روی نوار ضبط و در کلاس برای دوستان و معلم خود پخش نمایید.

الف : به نظر شما، آینده‌ی این رشته‌ی تحصیلی چگونه است؟

ب : تعدادی از دروس تخصصی این رشته‌ی تحصیلی را نام ببرید.

پ : شرایط ورود به این رشته‌ی تحصیلی در دوره‌ی متوسطه چیست؟

ت : آیا پس از پایان این دوره، توانایی ورود به بازار کار را دارید؟

ث : نحوه‌ی ادامه‌ی تحصیل در دوره‌ی آموزش عالی چگونه امکان‌پذیر است؟

ج : دانشآموزان فارغ‌التحصیل در این رشته، در چه مشاغلی می‌توانند مشغول به کار شوند؟

چ : قسمتی از فعالیت‌های عملی، کارگاهی و امکانات مورد نیاز این رشته را توضیح دهید.

ح : تا چه اندازه علاقه‌مندبه تحصیل در رشته‌های مرتبط با فلز هستید.

