




فصل نهم

تصویر مجسم

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۵- تصویر مجسم دی‌متريک را رسم کند.
- ۶- تصویر مجسم کاوالير را رسم کند.
- ۷- تصویر مجسم کايبينت را ترسیم کند.

- ۱- ویژگی‌های یک تصویر مجسم را شرح دهد.
- ۲- محدودیت‌های یک تصویر مجسم را شرح دهد.
- ۳- انواع تصاویر مجسم را نام ببرد.
- ۴- تصویر مجسم ايزومتریک را رسم کند.



شکل ۹-۱

۹-۱- تصویر مجسم

هدف از تصویر مجسم ارائه نقشه با اطلاعات زیاد است. ویژگی‌های یک تصویر مجسم را می‌توان در موارد زیرجست و جو کرد.


- برای درک آن به اطلاعات نقشه‌کشی نیاز نیست چون مانند یک عکس است.
- کمک مؤثری به درک نقشه‌های دو بعدی می‌کند.

با توجه به ویژگی‌های فوق چرا به جای استفاده از دو یا سه نما در نقشه‌ها از تصاویر مجسم استفاده نمی‌شود؟

- در تصاویر مجسم تمامی جزئیات قابل ارائه نیست.

- ترسیم سه بعدی کاری مشکل است.
- اندازه‌های طولی و زاویه‌ای حقیقی نیستند.
- اندازه‌گذاری مشکل است.


۹-۲- انواع تصاویر مجسم



شکل ۹-۲


یک تصویر مجسم (سه بعدی) را می‌توان به روش‌های گوناگون رسم کرد.

۹-۲-۱- تصاویر مجسم موازی قائم: اگر شعاع های تصویر بر صفحه‌ی تصویر عمود باشند، تصویر حاصل تصویر مجسم موازی قائم نام دارد (شکل ۹-۲).



شکل ۹-۳


۹-۲-۲- تصاویر مجسم موازی مایل: اگر شعاع‌های موازی تصویر، نسبت به صفحه‌ی تصویر، زاویه‌ی غیر از 90° درجه داشته باشند، تصویر حاصل را تصویر مجسم موازی مایل نامند (شکل ۹-۳).



شکل ۹-۴

۹-۲-۳- تصاویر مجسم مرکزی: زمانی که شعاع‌های تصویر مرکزی باشند تصویر حاصل را تصویر مجسم مرکزی یا پرسپکتیو گویند (شکل ۹-۴).

شکل ۹-۵ انواع تصاویر مجسم را نشان می‌دهد.
در ادامه به معرفی و خصوصیات تعدادی از تصاویر
مجسم که معروف‌ترند می‌پردازیم.





شکل ۹-۵


در تصویر مجسم ایزومتریک زوایای محورهای X و Y با افق ۳۰ درجه می‌باشد. شکل ۹-۶ و ۹-۷ مراحل تبدیل یک نقشه شامل دو نما به تصویر مجسم ایزومتریک را نشان می‌دهد.

۹-۳- تصویر مجسم ایزومتریک


تصویر مجسم ایزومتریک متداولترین تصاویر مجسم می‌باشد.




شکل ۹-۶




۱




۲



۳







۴




شكل ٩-٧

برای رسم سه بعدی ایزومتریک می توان از کاغذهای آماده مدرج هم استفاده کرد.

- در شکل های ۹-۸ با توجه به نماهای ارایه شده، تصویر مجسم ایزومتریک را کامل کنید.



شکل ۹-۸




شکل ۹-۹

۹-۹- تصویر مجسم دی متريک


به معنی دو مقیاسی است. یعنی این که در سه بعدی از دو مقیاس برای ترسیم استفاده می شود.

شکل ۹-۹ نمایی از یک تصویر مجسم دی متريک را نشان می دهد.

X و Y می‌تواند جایه‌جا شود. می‌توان به جای ترسیم محورها از طریق زاویه از نسبت‌های $\frac{1}{7}$ و $\frac{1}{8}$ که اختلاف ناچیزی نسبت به زوایای مرتبط را دارا می‌باشند، استفاده کرد (شکل ۹-۱۰-ب).




ترسیم ابعاد نقشه را در محور با زاویه‌ی 41° ، با مقیاس $\frac{1}{3}$ ترسیم کنید. (چرا)?




شکل ۹-۱۰ نحوه‌ی قرارگیری محورهای تصویر مجسم دی‌متريک به همراه مقیاس‌ها و زوایای آن را نشان می‌دهد.

باید توجه داشت مقدار زاویه و مقیاس در محورهای



شکل ۹-۱۰

با توجه به نمای ارائه شده در شکل ۹-۱۱ نمای مجسم دی‌متريک را کامل کنید. دقیق کنید در هنگام



شکل ۹-۱۱




ایزومتریک و دی‌متريک را نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود می‌توان اجسامی را که در یک وجه خود دارای دایره هستند از این روش به سادگی ترسیم کرد.


۹-۵- تصویر مجسم کاوالیر

به دلیل برابر بودن مقیاس‌ها، تصویر کاوالیر را تصویر مسجم ایزومتریک مایل هم می‌گویند. شکل ۹-۱۲ مقایسه‌ی تصاویر مجسم کاوالیر با دو تصویر مجسم





شکل ۹-۱۲

شکل ۹-۱۳، محورهای سه گانه‌ی تصویر مجسم کوالیر را به همراه زوایا و مقیاس‌های هر محور نشان می‌دهد.



شکل ۹-۱۳



- با توجه به نمایهای ارائه شده در شکل ۹-۹، تصویر مجسم کوالیر آن را ترسیم کنید.





شکل ۹-۱۴

۹-۶- تصویر مجسم کابینت



متداول ترین تصویر مجسم مایل، کابینت است. کابینت را دی متریک مایل هم می نامند. زیرا در آن از دو مقیاس ۱:۱ و ۱:۲ مانند دی متریک استفاده می شود. شکل ۹-۱۵ تصویر مجسم کابینت را در مقایسه با



شکل ۹-۱۵



شکل ۹-۱۶





شکل ۹-۱۷





روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک:

پس از مشخص کردن وجه مورد نظر برای ترسیم دایره ابتدا مرکز دایره را در آن وجه به دست می‌آوریم سپس به ترتیب مراحل زیر را انجام می‌دهیم.




۱- ترسیم لوزی به اضلاع برابر قطر دایره




۲- اتصال وسطهای ضلعهای رو به روی هم و ترسیم قطر بزرگ لوزی

۳- انتخاب یک زاویه از لوزی که رو به روی قطر بزرگ آن می‌باشد و اتصال دو خط به وسط اضلاع مقابل آن زاویه مراکز O_1, O_2 به دست می‌آید.




۴- ترسیم کمان به مرکز رأس دو زاویه‌ی مقابل قطر بزرگ تر لوزی در امتداد کمان‌های مرحله ۴





۵- ترسیم کمان‌های مساوی به مرکز O_1 و O_2

شکل ۹-۱۸- روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک


ارزش‌یابی



شکل ۹-۱۹



شکل ۹-۲۰



شکل ۹-۲۱


- ۱- ویژگی‌های یک تصویر سه بعدی (مجسم) را شرح دهید.
- ۲- یک تصویر مجسم می‌تواند شامل چه محدودیت‌هایی باشد؟
- ۳- متداول‌ترین تصویر مجسم موازی را نام ببرید. منظور از دی‌متريک چیست؟
- ۴- تفاوت میان تصویر مجسم کابینت و کاوالیر را بنویسید.

۵- تصاویر مجسم شکل ۹-۱۹ را با مقیاس ۲:۱ روی کاغذ A4 ترسیم کنید.

۶- از دو نمای شکل ۹-۲۰ با مقیاس ۲:۱ تصویر مجسم ايزومetric تهیه کنید.

۷- از دو نمای شکل ۹-۲۱ با مقیاس ۲:۱ تصویر مجسم کاوالیر ترسیم کنید.

۸- از دو نمای شکل ۹-۲۲ با مقیاس ۱:۱ تصویر مجسم کابینت ترسیم کنید.



شکل ۹-۲۲