

# توانایی شکل دهی به روش کوبیدن و ریخته گری دوغابی و جرم ریختنی

### هدف کلی

شکل دهی به روش کوبیدن و ریخته گری دوغابی و جرم ریختنی

هدف های رفتاری : هنرجو پس از آموزش این جلسه قادر خواهد بود :

- ۱- پودر شاموت را به همراه مواد بالکلی یا کائولن کاملاً مخلوط کند.
- ۲- ملات نسوز مخصوص جرم کوبیدنی را آماده کند.
- ۳- قالب فلزی مناسب برای تولید یک جرم کوبیدنی، نظیر نازل مشعل را آماده کند.
- ۴- جرم کوبیدنی را بسازد.
- ۵- جرم ریختنی را داخل قالب بریزد و آن را پس از گیرش خارج کند.

### پیش آزمون (۲۵)

- ۱- تفاوت روش تولید نسوزها به صورت ریختنی با کوبیدنی در چیست؟
- ۲- ضرورت استفاده از ریخته گری دوغابی چیست؟
- ۳- بوته‌ی شاموتی با ریخته گری دوغابی شوک پذیری بیشتری دارد یا با روش ریختنی؟
- ۴- تفاوت ملات نسوز با جرم‌های کوبیدنی در چیست؟
- ۵- آیا استحکام خام بدنی با روش ریخته گری بیشتر است یا با روش کوبیدنی؟
- ۶- چه قطعاتی با هر یک از این روش‌ها تولید می‌شوند؟
- ۷- ضرورت استفاده از ملات نسوز برای چه جاهایی است؟

## ۲۵- شکل دهی به روش کوبیدن و ریختگی

### ۱- مقدمه



شکل ۱-۲۵

روش ریخته گری دوغابی بدنه های شاموتی یکی از روش های بسیار ساده و در عین حال ارزان قیمت است، که در تولید بدنه های نسوز پیچیده یا ساده کاربرد وسیعی دارد (شکل ۱-۲۵).

می توانیم با این روش قطعات پیچیده را، پس از مدل سازی و تهیه قالب گچی مناسب، تولید کنیم. لذا، باید دوغابی ای تهیه کنیم که خواص مناسبی برای ریخته گری دوغابی داشته باشد. مثلاً مقدار دانسیته دوغاب و خصوصاً سرعت ریخته گری دوغابی، یکی از اصلی ترین و مهم ترین پارامتر های آن باشد. قطعات تولیدی را، پس از خروج از قالب گچی به خشک کن انتقال می دهیم و آن ها را پس از خشک شدن کامل در درجه حرارت های بالا پخت می دهیم. روش جرم های ریختنی مانند روش ریخته گری دوغابی نسوزها نیست و عموماً از ملات نسوز، که با آب مخلوط نشده است و به گیرش می رسد، ساخته می شود و قالب ها عموماً فلزی یا چوبی هستند. پس عموماً نیازی به فرآیند پخت ندارند.

### ۲- ابزار و تجهیزات مورد نیاز

- قالب فلزی نازل کوره یا مشابه آن همراه با پیچ و مهره
- کمپه بنایی یا بیلچه
- قلم مو
- لگن مناسب
- سطل آب
- بودر شاموت با دانه بندی
- دست کش بنایی

### ۳- مواد اوّلیّه مورد نیاز

- دوغاب ساخته شده شاموتی از جلسه‌ی قبل
- ملات نسوز اصفهان (سیمان نسوز)
- مقداری روغن

### ۴- نکات ایمنی و بهداشتی

- حین پرس پودر دقت کنید دچار صدمه نشوید.

– سعی کنید روغن و دوغاب یا ملات را روی کف کارگاه نریزید تا باعث سُرخوردگی نشود.

## ۵-۲۵-۱-۲۵-۵-۱ مراحل اجرای کار

**۲۵-۱** – شکل دهی یک بدنی شاموتی بهروش کوییدن: ابتدا قالب مناسب نازل مشعل کوره را با توجه به قطر آن انتخاب کنید (شکل ۲۵-۲). توجه کنید در انتخاب و ساخت قالب مخصوص نازل مشعل کوره طوری عمل کنید که بتوانید قطعه‌ی پرس شده‌ی در قالب را به راحتی جدا کنید و بیرون آورید. توجه کنید چون میزان فشار حین پرس قابل ملاحظه است، ضرورت دارد برای محکم کردن قطعات فلزی دارای پیچ و مهره باشند.



شکل ۲۵-۲



شکل ۳

برای جلوگیری از چسبیدن نسوز، درحال کوییدن به اجزای قالب، سطوح داخلی قالب را به کمک روغن سوخته یا روغن مناسب و با قلم مو کاملاً آغسته کنید (شکل ۲۵-۳).



شکل ۴

تکه‌های فلزی قالب را به طور مناسب در کنار تکه‌ی اصلی قالب فلزی قرار دهید، تا حین بستن اشتباه نکنید (شکل ۴).



شکل ۵

تکه ورق کاغذی را در کف قرار دهید. ابتدا، لوله‌ی استوانه‌ای را جهت تشکیل فضای ورود مشعل، در جای مناسب آن قرار دهید. توجه کنید در این حالت برای خروج راحت لوله‌ی فلزی از بدنی شاموتی پرس شده، دست‌گیره‌ی فلزی را به همین منظور به آن نصب کنید (شکل ۵).

ورق های فلزی دور قالب را، به ترتیب یکی پس از دیگری، سر جای خودشان قرار دهید. سپس، می توانید با فشار دست یا ضربه‌ی آرام چکش آن را کاملاً محکم کنید (شکل ۲۵-۶).



شکل ۲۵-۶



شکل ۲۵-۷



شکل ۲۵-۸

آن گاه، پیچ و مهره‌هایی را، که جهت جلوگیری از باز شدن قالب پیش‌بینی شده است، محکم بیندید (شکل ۲۵-۷). توجه کنید اگر فشار حین پرس خیلی بالا باشد بهتر است تعداد پیچ‌ها از چهار عدد به ۸ عدد افزایش یابد، به‌طوری که در هر جهت یک پیچ و مهره در قسمت بالا و یک پیچ و مهره در قسمت پایین بسته شود.

ابتدا، مخلوطی شامل ۴۵ درصد وزنی شاموت درشت دانه (۲ تا ۳ میلی‌متر) ۲۰ درصد وزنی شاموت ریزدانه (مش ۲۰ تا ۳۰) و ۳۵ درصد وزنی مواد اولیه پلاستیک، نظیر پودر بالکلی و ۱۵ درصد وزنی آب را توزین کنید (شکل ۲۵-۸).



شکل ۲۵-۹

مواد اولیه را به ترتیب داخل یک ظرف بزرگ مناسب (نظیر لگن) بریزید (شکل ۲۵-۹).



شکل ۲۵-۱۰

مواد اولیه‌ی داخل ظرف را با زیر و رو کردن، کاملاً<sup>۱</sup> یک دست و همگن کنید. توجه داشته باشید میزان یکنواختی مخلوط بسیار مهم است. لذا، برای این بخش از کار، با صبر و حوصله اقدام کنید (شکل ۲۵-۱۰).



شکل ۲۵-۱۱

پس از این که از مخلوط شدن پودر مطمئن شدید، آب تو زین شده را به آمیز اضافه کنید و اجازه دهید کمی خیس بخورد تا از گلوله شدن احتمالی آن (آمیز) جلوگیری شود (شکل ۲۵-۱۱).



شکل ۲۵-۱۲

ملات را با دقت زیاد زیر و رو کنید و اجازه دهید تا در اثر تکرار هم زدن ملات یک دست و کاملاً یکنواخت شود. سعی کنید با ادامه‌ی زیر و رو کردن، همه جای آمیز را از نظر رطوبتی یکنواخت کنید (شکل ۲۵-۱۲).



شکل ۲۵-۱۳

پودر را به آرامی به کمک کمچه به داخل قالب ببریزید و سعی کنید ارتفاع آن، حدوداً ۳ تا ۴ سانت بیشتر نباشد تا حین برس کردن و کوبیدن متراکم و فاقد هوا شود. دقت کنید دور تا دور قالب را از پودر مرطوب و هم ارتفاع بر کنید (شکل ۲۵-۱۳).



شکل ۲۵-۱۴

به کمک بکوب فلزی یا چوبی مناسبی، که از قبل ساخته اید، عمل پرس و کوییدن پودر را آغاز کنید. مواطبه باشید عمل کوییدن را ابتدا با ضربه های ملائم و آرام از یک گوشه شروع کنید و دور تا دور قالب را بکویید و در دور بعدی ضربه ها را محکم تر کنید و پس از اتمام دور دوم، ضربه های خیلی قوی تری را اعمال کنید تا پودر لایه ای اقل کاملاً پرس شود (شکل ۲۵-۱۴).



شکل ۲۵-۱۵

پس از اطمینان از پرس مرحله ای اقل، لایه دوم را پر کنید. برای این کار با کمک کمچه هی کوچکی پودر را آرام بر روی لایه ای اولیه بریزید و اجازه دهید تا پودر مرتبط به ارتفاع تقریبی ۳ تا ۴ سانتی متر بر شود (شکل ۲۵-۱۵).



شکل ۲۵-۱۶

سپس، ماتند مرحله ای قبلی عمل پرس و کوییدن را تکمیل کنید و بعد لایه ای نهایی را تا کمی بالاتر از لبه قالب بریزید (شکل ۲۵-۱۶).



شکل ۲۵-۱۷

آن گاه پرس نهایی را تکمیل کنید و اجازه دهید تا پودر حتی المقدور کوییده و پرس شود زیرا هر چه پرس با فشار بیشتری صورت گیرد، احتمال خطر ترک (حين درآوردن از قالب) کمتر می شود (شکل ۲۵-۱۷).



شکل ۲۵-۱۸

پس از نهایی شدن پرس لوله‌ای فلزی را از داخل قطعه پرس شده بیرون آورید. برای این کار ابتدا لازم است با یک اهرم، لوله را دور حلقه‌ی آن بچرخانید تا لق شود (شکل ۲۵-۱۸).



شکل ۲۵-۱۹

پس از این که از لق شدن (آزاد شدن) کامل لوله مطمئن شدید آن را به آرامی به سمت بیرون بکشید تا از داخل قالب پرس شده بیرون آید (شکل ۲۵-۱۹).



شکل ۲۵-۲۰

ابتدا پیچ و مهره‌های اطراف قالب را به آرامی باز کنید (شکل ۲۵-۲۰).



شکل ۲۵-۲۱

با زدن ضربه‌ای آرام به کمک یک میله‌ی فلزی، ابتدا صفحه‌های کناری را آزاد کنید. سپس، به آرامی آن را از کنار قالب پرس شده جدا سازید (شکل ۲۵-۲۱).



شکل ۲۵-۲۲

بعد، تکه‌های فلزی اطراف قطعه پرس شده را، یکی پس از دیگری، باز کنید تا عمل باز کردن قالب تکمیل شود (شکل ۲۵-۲۲).



شکل ۲۵-۲۳

قطعه‌ی پرس شده را، چون هنوز استحکام مناسبی ندارد در هوای آزاد به حال خود بگذارد. توجه کنید برای خشک کردن آن، با توجه به ضخامت قطعه‌ی پرس شده به سرعتی مناسب و کنترل شده نیاز است (شکل ۲۵-۲۳).



شکل ۲۵-۲۴

۲۵-۲۵-۲ جرم ریختنی نازل کوره : ابتدا قالب فلزی مناسب را به همراه پیچ و مهره آماده کنید (شکل ۲۵-۲۴).



شکل ۲۵-۲۵

کلیه‌ی سطوح قالب را با روش قبل با قلم مو کاملاً روغنکاری کنید تا از چسبیدن ملات به صفحات فلزی جلوگیری شود (شکل ۲۵-۲۵).



شکل ۲۵-۲۶

قطعات قالب را سر جای خودشان قرار دهید و پیچ و مهرهای اطراف را به ترتیب بیندید (شکل ۲۵-۲۶). در این حالت، توجه داشته باشید به سبب وجود مقدار قابل توجهی آب در ملات، احتمال نشت آب و ملات از درزها وجود دارد که زیاد جای نگرانی نیست.



شکل ۲۵-۲۷

سپس، جهت بهتر جدا شدن، یک ورق کاغذی یا مقواپی را، که از قبل آماده کرده‌اید، در کف قالب قرار دهید (شکل ۲۵-۲۷).



شکل ۲۵-۲۸

آن‌گاه، لوله‌ی مخصوص را در داخل قالب، سر جای خود قرار دهید و با فشار آرام دست از محکم شدن آن و استقرار در سوراخ مخصوص آن مطمئن شوید (شکل ۲۵-۲۸).



شکل ۲۵-۲۹

ملات را آماده کنید. برای این کار مقداری آب به پودر (جرم ریختنی یا جرم نسور) آماده در داخل لگن برینزید و اجازه دهید تا کمی خیس بخورد (شکل ۲۵-۲۹).

ملات را کاملاً با کمچه زیر و رو کنید و اجازه دهید تا  
ملاتی کاملاً یکدست به دست آید (شکل ۲۵-۳۰).



شکل ۲۵-۳۰

ملات آماده را داخل قالب فلزی برینزید و با دقت دور تا دور  
قالب را به آرامی پر کنید (شکل ۲۵-۳۱).



شکل ۲۵-۳۱

با فشار دادن نوک کمچه یا یک میله‌ی آهنی یا با زدن  
ضربه‌های آرام، سعی کنید دوغاب هواگیری و یکدست شود  
(شکل ۲۵-۳۲).



شکل ۲۵-۳۲

برای تكمیل هواگیری، می‌توانید میله‌ی فلزی وسطی  
را آرام تکان دهید تا سطح ملات ریخته شده شما یکدست و  
یکنواخت شود (شکل ۲۵-۳۳).



شکل ۲۵-۳۳



قالب را به همراه جرم ریختنی به کناری قرار دهید تا پس از ۲۴ ساعت به گیرش اولیه‌ی خود برسد (شکل ۲۵-۳۴).

شکل ۲۵-۳۴



شکل ۲۵-۳۵

توصیه می‌شود برای جداسازی قطعات فلزی، مانند دستورالعمل جلسه‌ی بیست و چهارم عمل کنید (شکل ۲۵-۳۵).

### تمرین عملی

می‌توانید برای بهبود مهارت خود یک استوانه‌ی توپر نیز شکل‌دهی کنید.

### گزارش کار جلسه (۲۵)

(مطابق ضمیمه‌ی I)


### آزمون پایانی (۲۵)

- ۱- ساخت قطعات نسوز با روش ریخته‌گری دوغابی را با روش پرس مقایسه کنید.
- ۲- انقباض خشک قطعات نسوز با روش ریخته‌گری بیشتر است یا روش پرس؟
- ۳- استحکام قطعات با روش گیرش (نظیر ملات نسوز، در مرحله‌ی قبل از پخت) را با روش ریخته‌گری دوغابی مقایسه کنید.
- ۴- علت گیرش اولیه‌ی ملات جرم‌های ریختن چیست؟

- ۵- آیا قطعات پیچیده را می‌توانیم با جرم‌های ریختنی تولید کنیم؟
- ۶- دلایل روغنکاری سطوح فلزی، قبل از جرم‌های ریختنی، چیست؟
- ۷- آیا میزان درصد بالکلی در سرعت ریخته‌گری بوته‌های شاموتی تأثیری دارد؟
- ۸- دانه‌بندی شاموت چه تأثیری در ریخته‌گری دارد؟
- ۹- آیا بوته‌های ریخته‌گری قبل از پخت، قابلیت مصرف دارند؟

## واحد کار شماره بیست و ششم

### توازی لعابزنی و پخت لعابی



هدف‌های رفتاری : هنرجو پس از آموزش این جلسه قادر خواهد بود :

- ۱- قطعات تولیدی را پرداخت و گردگیری کند.
- ۲- با استفاده از پارافین یا موم، قسمت‌هایی را که لازم است پوشش دهد.
- ۳- قطعه را، به روش غوطهوری صحیح لعاب بزند.
- ۴- با روش ریزشی به قطعه‌ای مثل کاشی لعاب بزند.
- ۵- قطعات ظرفی مثل نعلبکی را با سلط کامل لعاب بزند.
- ۶- لعاب را با دو روش «زیرلعابی» یا «رول‌لعابی» دکور کند.
- ۷- عیوب لعاب را شناسایی کند.
- ۸- بعضی از راه حل‌های رفع عیوب را بداند.

#### پیش‌آزمون (۲۶)

- ۱- هدف از گردگیری قبل از لعابزنی چیست؟
- ۲- آیا لعابزنی به قطعاتی کوچک، نظیر نعلبکی با روش اسپری صرفه‌ی اقتصادی دارد؟
- ۳- آیا کیفیت لعاب بر کیفیت لعابزنی هم تأثیر دارد؟
- ۴- آیا دانسته‌ی لعاب بر ضخامت لعاب تأثیر دارد؟

## ۲۶- لعب زنی و پخت لعابی

### ۱- ۲۶- مقدمه

برای دست‌یابی به قطعاتی زیبا، که دارای سطوح صیقلی و یک‌دست و براقی باشند، می‌توانیم از فاز شیشه‌ای به‌نام «لعل» کمک بگیریم. «لعل» ضخامت بسیار نازکی است که، علاوه بر داشتن زیبایی سطوح، از جذب طعم و مزه‌های متفاوت غذاهای مختلف جلوگیری می‌کند و استحکام قطعات را نیز افزایش می‌دهد. در عین حال، تمیز کردن آن بسیار ساده و راحت است.



شكل ۱- ۲۶

### ۲- ۲۶- ابزار و تجهیزات مورد نیاز

#### - قلم موهای مناسب (شکل ۱- ۲۶)

جهت استفاده از لعاب‌های رنگی و ایجاد انواع طرح و نقوش. معمولاً از قلم مو با ابعاد و شکل‌های متفاوتی استفاده می‌شود که بر حسب مورد، راجع به آن‌ها در حین اجرا توضیحاتی داده خواهد شد. توجه کنید بعضی از انواع قلم موها بسیار گران قیمت‌اند. لذا توصیه می‌شود پس از اتمام هر جلسه، قلم موها را با آب کاملاً شست و شو دهید و جهت خشک شدن لازم است در فضای مناسبی قرار داده شوند. مثلاً در شکل، سه نوع قلم سمت راست با موی طبیعی برای سطوح بزرگ و سه نوع قلم مو ساخته شده از نی با موی گرد برای کارهای دقیق‌تر (وسط) و یک نوع قلم موی کوچک با موی سمور برای کارهای خیلی طریف (سمت چپ) مشاهده می‌شوند.

- ظرف و کاسه‌های بزرگ حاوی لعل

- دستگاه لعب زنی ماشینی با پیستوله‌ی پاشش لعل

- مقداری مووم یا پارافین

- ابر و سمباده

- انبر لعل زنی



شكل ۲- ۲۶

### ۳- ۲۶- مواد اوّلیه‌ی مورد نیاز

- لعل با درجه‌ی حرارت مناسب

- قطعات پیسکوکیت شده از جلسات گذشته

- رنگ روعلایی یا زیرعلایی در صورت نیاز (شکل ۲- ۲۶).

#### ۴-۲۶- نکات ایمنی و بهداشتی

- در مورد پخت در کوره نکات مربوط به خطر برق‌گرفتگی را رعایت کنید.



شکل ۳

#### ۵-۲۶- مراحل اجرای کار

۱-۲۶-۵- آماده‌سازی قطعات: ابتدا تمامی قطعاتی را که تا این جلسه تولید کرده‌اند و در جلسات قبلی پخت بیسکویت شده‌اند، آماده کنید (شکل ۳-۲۶).



شکل ۴

کلیهی قطعات را به کمک ابزارهای تراش و پرداخت کاملاً سمباده‌کاری کنید و برای آخرین بار کلیهی ناصافی‌ها و زوائد اضافی را کاملاً پرداخت کنید (شکل ۴-۲۶).



شکل ۵

تمامی قطعات را در صورتی که هوای فشرده در اختیار دارید کاملاً بادگیری کنید، و اگر چنین امکاناتی در اختیار ندارید با ابر خشک کلیهی گرد و خاک‌های ناشی از ماندن طولانی در کارگاه یا ناشی از پرداخت کردن را تمیز کنید و بعد با کمک ابر نم دار تمامی سطوحی را، که نیاز به لعب دارند نم دار کنید (شکل ۵-۲۶).



شکل ۶

سیاری از استاد کاران ماهر، جهت سرعت عمل بالاتر، سطلي با ابعاد مناسب را که برآب کرده‌اند، در کنار خودشان قرار می‌دهند و قطعه‌ای را، که پس از پرداخت به لعب‌زنی نیاز دارد سریعاً داخل سطل آب فرو می‌برند و بلا فاصله خارج می‌کنند. در این صورت تمامی گرد و غبار موجود در سطح، زدوده می‌شود و عیوب احتمالی لعب‌زنی به حداقل می‌رسد (شکل ۶-۲۶).



شکل ۲۶-۷

برای آن که حین پخت لعاب، سطوحی که با واگن کوره در تماس قرار دارند و جهت جلوگیری از چسبیدن لعاب به سطح واگن کوره دو روش مرسوم است: یکی پاک کردن لعاب در محل تکیه‌گاه (شکل ۲۶-۷).



شکل ۲۶-۸

روش دوم زدن موم یا پارافین به محل تکیه‌گاه. لذا، با استفاده از موم آماده یا پارافینی که داغ است، با کمک قلم موی مخصوص و با دقیق زیاد محل مورد نظر را موم‌اندود کنید. در این حالت، مواطن باشید که موم به سطوح دیگر قطعه چکه نکند، زیرا شدیداً از جذب لعاب جلوگیری می‌کند (شکل ۲۶-۸).

#### ۲۶-۵-۲ لعاب‌زنی



شکل ۲۶-۹

— لعاب‌زنی به روش غوطه‌وری : پودر لعاب آماده را به نسبت مناسب با آب مخلوط نموده و هم بزنید تا کاملاً یک‌نواخت شود. لعاب را در داخل ظرف مناسبی بریزید و قطعه‌ی موردنظر را که آماده‌سازی کرده‌اید در داخل لعاب فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. زیرا به سبب جذب آب بسیار بالا ضخامت قابل توجهی از لعاب جذب سطح کار خواهد شد. بهترین روش زمان‌بندی برای مبتدیان شمارش این اعداد ( $1001 \leftarrow 1002 \leftarrow 1003$ ) است، که تقریباً معادل سه ثانیه زمان غوطه‌وری خواهد بود (شکل ۲۶-۹).



شکل ۲۶-۱۰

در این حالت توجه کنید جهت لعاب زدن صحیح و جلوگیری از ایجاد لک، به مهارت و تمرین زیاد نیاز است تا این نقاچی رفع شوند. مثلاً به محض فرو بردن قطعه در داخل لعاب، با چرخاندن قطعه و حرکت و جابه‌جایی دست، می‌توانید از لعاب کاری شدن تمام قسمت‌های قطعه اطمینان حاصل کنید. با استفاده از یک اسفنج نمکار، لعاب اضافی را از قسمت موم‌اندود شده پاک کنید (شکل ۲۶-۱۰).

روش دیگر غوطه‌وری این است که ابتدا قسمت بیرون



شکل ۲۶-۱۱

روش دیگر غوطه‌وری این است که ابتدا قسمت بیرون قطعه را که حساس‌تر است در لعب فرو ببرید و تلاش کنید به قسمت داخلی آن لعب زده نشود (شکل ۲۶-۱۱).



شکل ۲۶-۱۲

بعد از در آوردن قطعه از لعب و خشک شدن اولیه‌ی لعب، قسمت داخل آن را با پر کردن ظرف از لعب، لعب‌زنی کنید و بعد، اضافی لعب را تخلیه نمایید (شکل ۲۶-۱۲).



شکل ۲۶-۱۳


تنها عیب روش لعب‌زنی به صورت غوطه‌وری مصرف بالای لعب است. در این روش به جهت تنوع بالای تولیدات، بسته به شکل و حساسیت محصول، روش‌های دیگری از غوطه‌وری هم وجود دارد. مثلاً، لعب زدن به صورت غوطه‌وری یک نعلبکی یا یک در قوری.

در این حالت به روش دستی به کمک انبر لعب زنی می‌توانید نعلبکی و در قوری را در لعب فرو ببرید. ابتدا نعلبکی یا در قوری را با گیره‌ی مخصوص بگیرید (شکل ۲۶-۱۳).



شکل ۲۶-۱۴

قطعه را به همراه گیره به آرامی و ترجیحاً تحت زاویه در تمام لعب فرو ببرید (شکل ۲۶-۱۴).



شکل ۲۶-۱۵

بعد به آرامی قطعه را از وان لعب خارج کنید. در این حالت، مدت زمان نگهداری قطعات در داخل لعب مقدار ضخامت لایه‌ی لعب روی بدنه را تعیین می‌کند (شکل ۲۶-۱۵).



شکل ۲۶-۱۶

قطعه‌ی لعب خورده را جهت تمیز کردن لعب اضافی، که معمولاً در ته قطعه وجود دارد، از گیره‌ها جدا کنید و آن را به آرامی روی ابر خیسی که مخصوص تمیز کردن لعب است، بکشید تا کف یا لبه‌ی نشیمن در کوره‌ی پخت قطعه تمیز شود (شکل ۲۶-۱۶).



شکل ۲۶-۱۷

— لعبزنی به روش آبشاری یا ریزشی : در روش آبشاری یا ریزشی ابتدا لعب موردنظر را در یک ظرف بریزید و قطعه موردنظر را نیز آماده کنید (شکل ۲۶-۱۷).



شکل ۲۶-۱۸

قطعه را با استفاده از ابر خیس کاملاً پرداخت نهایی کنید، به طوری که گرد و غبار احتمالی موجود در سطح قطعه را از بین ببرید. توجه کنید حذف نکردن گرد و غبار باعث عیوب پس زدگی لعب و لعب‌نگرفتگی می‌شود (شکل ۲۶-۱۸).

قطعه‌ای، نظیر کاشی را تحت زاویه‌ی شب‌دار مثلاً ۴۵ درجه قرار دهید و لعاب را به‌آرامی روی سطح کاشی بریزید (شکل ۲۶-۱۹).



شکل ۲۶-۱۹



شکل ۲۶-۲۰

می‌دانیم تکرار لعاب زدن و سرعت ریزش لعاب، بر روی ضخامت لعاب تشکیل شده مستقیماً تأثیر دارد. البته دانسیته‌ی لعاب و دمای لعاب و دمای بدنه نیز در میزان جذب لعاب و درنتیجه ضخامت لعاب بسیار تأثیرگذار است (شکل ۲۶-۲۰).



شکل ۲۶-۲۱

قطعه را تحت زاویه قرار دهید و اجازه دهید تا لعاب مازاد روی سطح، به صورت چکه کردن، ریزش کند. در غیر این صورت، لعاب مازاد قطعاً باعث اختلاف طیف رنگ و یا باعث ایجاد ترک (در ادامه‌ی خشک شدن لعاب) خواهد شد (شکل ۲۶-۲۱).



شکل ۲۶-۲۲

پس از این‌که چکه کردن لعاب تمام شدو پس از خشک شدن نسبی لعاب می‌توانید آن را تمیز کنید. برای تمیز کردن، ابتدا با ابزار تراش یا چاقو ضخامت بالای لعاب را، که در اثر شره کردن در قسمت زیرین کاشی تشکیل شده است، تراش بدهید (شکل ۲۶-۲۲).

سپس برای این که حین پخت هیچ گونه لعابی در کف کاشی باقی نماند تا موجب چسبیدگی به کف واگن در کوره نشود، آن را با کمک ابر نم دار کاملاً تمیز کنید (شکل ۲۳-۲۶).



شکل ۲۳-۲۶



شکل ۲۴-۲۶



شکل ۲۵-۲۶

— لعاب زنی با اسپری کردن : پس از پرداخت اولیه‌ی قطعات، برای پرداخت نهایی آن‌ها به کمک ابر نم دار اقدام کنید و گرد و غبار موجود روی سطح را بردارید (شکل ۲۶-۲۴).



شکل ۲۶-۲۶

سپس، قطعه را در کاین مخصوص لعاب زنی قرار دهید (شکل ۲۵-۲۶).

آن‌گاه، به کمک هوای فشرده و پیستوله‌ی رنگ‌پاشی، لعاب را روی سطح قطعه اعمال کنید. توجه داشته باشید دفعات اسپری کردن لعاب، ضخامت لعاب را تعیین می‌کند. دقت کنید تا لعاب شره نکند.

سپس زیر قطعه لعاب زده را تمیز کنید (شکل ۲۶-۲۶).

## تمرین عملی

در این تمرین می‌توانید انواع دیگری از قطعات را با روش اسپری یا غوطه‌وری لعب بزنید.

### گزارش کار جلسه (۲۶)

(مطابق ضمیمه‌ی I)

### آزمون پایانی (۳۶)

- ۱- دلایل پرداخت و گردگیری قطعات، قبل از لاعب‌زنی، چیست؟
- ۲- غوطه‌ور کردن قطعات، قبل از لاعب‌زنی، در آب تمیز چه مشکلاتی را ممکن است به وجود آورد؟
- ۳- آیا در تولیدات صنعتی، مثل تولید نعلبکی، زدن پارافین در تکیه‌گاه نعلبکی اقدامی اصولی است؟ چرا؟ و بهترین روش تمیز کردن آن کدام است؟
- ۴- روش لاعب‌زنی با غوطه‌وری با روش لاعب‌زنی با اسپری چه فرق اساسی دارد؟
- ۵- دلایل این که در قطعاتی نظیر قوری یا گلدان، ابتدا داخل و سپس بیرون را لاعب می‌زنیم چیست و اگر روش بر عکس شود چه تفاوتی مشاهده خواهد شد؟
- ۶- چرا تلاش می‌کنیم در لاعب زدن قطعات، سطح تماس بین ابزار نگهدارنده یا دست با قطعه کار به حداقل برسد؟