

فصل یازدهم

ترازیابی هندسی (ترازیابی مستقیم)



هدف های رفتاری :

پس از آموزش و مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود بتواند:

۱- فعالیت عملی ۱-۱۱ (شناسایی دوربین ترازیاب، شاخص و سه‌پایه) را به درستی انجام دهد.

۲- فعالیت عملی ۲-۱۱ (استقرار دوربین ترازیاب) را به درستی انجام دهد.

۳- فعالیت عملی ۳-۱۱ (اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه به کمک دوربین ترازیاب به روش تدریجی) را به درستی انجام دهد.

۴- فعالیت عملی ۴-۱۱ (اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین چند نقطه به کمک دوربین ترازیاب به روش شعاعی) را به درستی انجام دهد.

قبل از مطالعه این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود با مطالب زیر آشنا باشد:

۱- آشنایی با فصل یازدهم کتاب‌های «مساحتی» و «کارگاه محاسبه و ترسیم(۱)»

: مطالب پیش نیاز

فعالیت‌های عملی فصل یازدهم در یک نگاه:

فعالیت عملی ۱-۱۱ شناسایی دوربین ترازیاب، شاخص و سه پایه




فعالیت عملی ۲-۱۱ استقرار دوربین ترازیاب



فعالیت عملی ۳-۱۱ اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه به کمک دوربین
ترازیاب به روش تدریجی



فعالیت عملی ۴-۱۱ اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین چند نقطه به کمک دوربین
ترازیاب به روش شعاعی



فعالیت عملی ۱-۱۱ شناسایی دوربین ترازیاب، شاخص و سه‌پایه

- دوربین ترازیاب را به همراه شاخص و سه‌پایه از انبار هنرستان تحويل گرفته و با راهنمایی هنرآموز، اجزای آن را شناسایی کنید.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.

راهنمایی ۱ (دوربین ترازیاب):

دوربین‌های ترازیاب از سه قسمت تشکیل شده‌اند:

- الف) قسمت بالایی: این قسمت شامل تلسکوپ و وسایل قراول روی است.
- ب) قسمت میانی: این قسمت شامل تراز کروکی، قسمتی از بدنه و در بعضی از انواع ترازیاب‌ها شامل یک صفحه‌ی مدرج (نقاله) برای اندازه‌گیری زاویه‌ی افقی است که به آن «لمب افقی» می‌گویند.
- ج) قسمت تحتانی: این قسمت شامل پیچ‌های ترازکننده و صفحه‌ی اتصال دستگاه به سه‌پایه است.

دوربین ترازیاب دارای جعبه‌ی مخصوصی می‌باشد که آن را در مقابل ضربات حفظ می‌کند و هنگام حمل ترازیاب باید ترازیاب را به دقت در داخل آن قرار داد.
در شکل (۱-۱۱) قسمت‌های مختلف ظاهری یک دوربین ترازیاب را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۱ - ۱. قسمت‌های ظاهری یک ترازیاب

قسمت‌های مختلف دوربین ترازیاب عبارت است از:

۱- مگسک قراولروی (Open sight)

برای آن که با دوربین به سمت یک نقطه قراول برویم (نشانه‌روی کنیم) ابتدا با کمک مگسک به سمت نقطه قراول می‌رویم. در این حالت نقطه‌ی موردنظر از داخل دوربین رؤیت خواهد شد.

۲- پیچ تنظیم تصویر (وضوح تصویر)- (Rapid fine focusing knob)

پس از قراول‌روی به یک نقطه، برای آن که تصویر آن را به طور وضوح مشاهده کنیم از این پیچ استفاده می‌کنیم. این پیچ به سرعت و خیلی خوب تصویر را واضح می‌کند.

۳- پیچ حرکت بطئی (کند) (Endless horizontal drive)

این پیچ که در دو طرف دوربین نیز قرار دارد، برای حرکت دادن آهسته دوربین به کار می‌رود تا بتوانیم با دوربین به دقت به یک نقطه، قراول برویم.

۴- میکروسکوپ قرائت (Reading microscope)

با پیچاندن این میکروسکوپ می‌توانید تصویر تارهای رتیکول را واضح و روشن بینید.

۵- دکمه‌ی کمپانساتور- (Push button for compensator control)

این دکمه در دوربین‌های اتوماتیک که دارای تراز اتوماتیک می‌باشند قرار دارد و قبل از هر قرائت دکمه آن را می‌فشاریم. (این دکمه در دوربین‌های جدید حذف شده است)

۶- منشور نشان‌دهنده تراز کروی (Pentaprism for viewing circular level)

این منشور به شما امکان می‌دهد که به راحتی تراز کروی را مشاهده نمایید.

۷- پیچ‌های زیر دوربین (پیچ تراز) (Footscrew)

این پیچ‌ها که سه عدد می‌باشند، در زیر دوربین تعبیه شده‌اند و به کمک آنها می‌توانیم حباب تراز کروی را تنظیم نماییم.

راهنمایی ۲ (سه‌پایه دوربین):

برای آن که بتوانیم دوربین را تراز نموده مورد استفاده قرار دهیم، همچنین برای استقرار دوربین ترازیاب بر روی یک نقطه‌ی معین، معمولاً آن را روی یک سه‌پایه (tripods) قرار می‌دهیم (شکل ۱۱-۲). روی هر پایه، پیچی تعییه شده که طول پایه با آن کوتاه یا بلند می‌شود (شکل ۱۱-۳). در قسمت فوقانی، یک صفحه‌ی مسطح قرار دارد که پیچی در وسط آن تعییه شده تا به وسیله‌ی آن دوربین ترازیاب را به سه‌پایه محکم بیندیم (شکل ۱۱-۴). به این پیچ می‌توانیم یک شاقول آویزان نماییم تا محل استقرار سه‌پایه را دقیقاً مشخص نماید. یک پوشش پلاستیکی از این صفحه محافظت می‌کند تا هنگام جابجایی سه‌پایه صفحه و پیچ متصل به آن ضربه نخورد. روی هر پایه در قسمت انتهایی یک برجستگی (رکاب فلزی) وجود دارد که هنگام استقرار دوربین باید با پا روی آنها فشار وارد کنیم تا نوک تیز پایه کاملاً در زمین فرو رفته از جابجایی سه‌پایه جلوگیری شود (شکل ۱۱-۵).

سه‌پایه‌های مخصوص دوربین‌های ترازیاب معمولاً سبک‌تر از سایر سه‌پایه‌ها می‌باشند.

می‌دانید چرا؟



شکل ۱۱ - ۲ . انواع سه‌پایه ترازیاب



شکل ۱۱ - ۵ . نوک پایه



شکل ۱۱ - ۴ . پیچ روی پایه



شکل ۱۱ - ۳ . پیچ روی سه‌پایه

راهنمایی ۳ (میر Mire (شاخص)):

برای قرائت اختلاف ارتفاع نقاط، شاخص مدرجی ساخته شده است که به آن میر می‌گویند. معمولاً طول آن چهار متر است و از چهار قطعه‌ی یک متری که به همدیگر لولا شده‌اند ساخته شده است (شکل ۶-۱۱).

روی میر با دو رنگ متضاد (سفید و قرمز یا سفید و مشکی) درجه‌بندی شده و معمولاً سانتیمترها را در آن درجه‌بندی کرده‌اند و دسیمترها را با عدد روی آن نوشته‌اند. میرها را به صورت کشوئی نیز می‌سازند که در داخل هم فرو رفته و جمع می‌شوند و یا به صورت قطعات جدا شونده می‌سازند. از این نوع میرها در محل‌های کم ارتفاع مانند تونل‌ها نیز می‌توان استفاده نمود.



شکل ۶-۱۱ . شاخص یا میر ترازیابی

فعالیت عملی ۲-۱۱ استقرار دوربین ترازیاب

- در قسمتی از حیاط هنرستان دوربین ترازیاب را مستقر کرده و با نگه داشتن صحیح شاخص عدد روی آن را قرائت کنید. این کار را چند مرتبه تکرار نمایید.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.

راهنمایی ۱ (طرز استقرار ترازیاب):


برای استقرار ترازیاب ابتدا سه پایه را روی محل مورد نظر قرار می‌دهیم. سپس با ثابت کردن یک پایه و تغییر مکان دو پایه‌ی دیگر، سعی می‌کنیم صفحه‌ی بالای سه پایه را تقریباً افقی کنیم. پس از محکم کردن نوک پایه‌ها در زمین، دستگاه را به نحوی که گفته می‌شود تراز می‌نماییم. مراحل عمل استقرار روی یک نقطه در (شکل ۷-۱۱) نشان داده شده است.



شکل ۱۱ - ۷ . مراحل استقرار دوربین ترازیاب

با توجه به آن که دستگاه دارای تراز کروی است به یکی از دو روش زیر می توان آن را تراز نمود:

الف) وقتی که دستگاه به حالت تراز نباشد، حباب تراز کروی در وسط قرار نمی گیرد. برای این که حباب را به وسط تراز بیاوریم، باید هر پیچی را که حباب به آن نزدیک‌تر است آنقدر درجهٔ بچرخانیم که طول پیچ بحد کافی کوتاه شده حباب تراز از آن دور شود. در این حالت بالطبع حباب تراز به بقیهٔ پیچ‌ها نزدیک می‌شود. در این موقع با بقیهٔ پیچ‌ها هم همین عمل را انجام می‌دهیم. سرانجام حباب تراز به وسط تراز خواهد آمد. اگر پیچ تراز تا جایی پیچانده شد که دیگر کوتاه کردن آن میسر نشد، باید پیچ روبه‌روی آن را درجهٔ چرخاند که حباب تراز به وسط تراز منتقل شود (شکل ۱۱ - ۸).



شکل ۱۱ - ۸ . برای تراز کردن دستگاه با تراز کروی باید پیچ V' کوتاه شود یا پیچ‌های V' و V'' بلند شوند.

ب) پس از قرار دادن تراز کروی بین دو تا از پیچ های تراز کننده این دو پیچ را در جهت مخالف یکدیگر می چرخانیم تا حباب تراز در امتداد پیچ سوم تراز کننده قرار بگیرد. سپس با چرخاندن پیچ سوم حباب را وسط دایره هی تنظیم تراز می آوریم (شکل ۹-۱۱).



شکل ۱۱ - ۹. تراز کردن دوربین ترازیاب

راهنمایی ۲ (طرز نگه داشتن میر):

میر در ترازیابی باید به صورت قائم روی نقطه هی موردنظر قرار بگیرد. برای قائم نگه داشتن میر از یک تراز کروی استفاده می شود که در بعضی از انواع میرها در پشت میر نصب می شود و میر نگهدار به راحتی می توانند ضمن نگه داشتن میر با کمک تراز کروی میر را پیوسته قائم نگه دارد. در صورتی که تراز روی میر نصب نشده باشد، می توان از تراز نبشی استفاده کرده و آن را در لبه هی پشتی (طرف میر نگهدار) قرار می دهیم تا مانع دید عامل نباشد. ضمناً میر نگهدار باید میر را درست رو به دوربین نگه دارد تا عامل به خوبی آن را ببیند (شکل ۱۰-۱۱).




شکل ۱۱ - ۱۰. نگه داشتن صحیح میر یا شاخص

راهنمایی ۳ (قرائت شاخص (ابتدا بدون دستگاه و بعد با دستگاه)):


شاخص به تقسیمات سانتی‌متری مدرج شده و برای سهولت خواندن آن، درجات یک سانتی‌متری غالباً یک در میان به رنگ سفید و سیاه و هر ده سانتی‌متر با خط بزرگ‌تر یا عدد نشان داده شده است. شاخص معمولاً از چوب یا آلومینیم و به دو شکل کشویی و تاشو ساخته می‌شود. طول آن، ۳,۲ یا ۴ متر، و عرض آن ۷ تا ۱۲ سانتی‌متر و ضخامت آن، بسته به نوع جنس، حدود چند سانتی‌متر است. در بعضی از شاخص‌ها اعداد به صورت معکوس نوشته شده که همراه دوربین‌هایی که تصویر معکوس دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند و در بعضی دیگر اعداد به صورت مستقیم برای استفاده‌ی همراه دوربین‌هایی که تصویر مستقیم دارند نوشته شده‌اند.

قبل از اندازه‌گیری با دستگاه ترازیاب، بهتر است بدون استفاده از دستگاه چند عدد بر روی شاخص در قسمت‌های مختلف قرائت شود. به یک نمونه در این خصوص بر روی (شکل ۱۱-۱۱) توجه نمایید:



شکل ۱۱ - ۱۱ . قرائت شاخص

برای قرائت شاخص یک دستگاه ترازیاب، پس از نشانه‌روی به شاخص و واضح کردن تصویر در داخل چشمی دوربین، تصویر همزمان شاخص و تارهای رتیکول را منطبق بر یکدیگر می‌بینیم. در شکل ۱۲-۱۱ به یک نمونه در این مورد توجه نمایید.



شکل ۱۱ - ۱۲ . در هنگام ترازیابی عددی که تار وسط رتیکول بر روی آن است، قرائت می‌شود
(در اینجا عدد ۱۱۴۲ میلی‌متر را می‌خوانیم)

در ترازیابی گاهی لازم می‌شود نقاطی را موقتاً اختیار نماییم. محل این نقاط باید طوری انتخاب شود که در مدت اندازه‌گیری ارتفاع ثابتی داشته باشد. در صورت نرم بودن زمین باید از «پاشنه‌ی شاخص» استفاده شود. پاشنه‌ی شاخص یک صفحه مثلث شکل فلزی است که در گوشه‌های آن سه زائده قرار دارد. وقتی پاشنه را روی نقطه‌ی مورد نظر قرار می‌دهند زائده‌های آن را در زمین فرو می‌کنند (شکل ۱۳-۱۱).



شکل ۱۱ - ۱۳ . پاشنه‌ی شاخص (سُکل)

در موقع قرائت باید دقت نمود که حتماً شاخص به حالت قائم قرار گرفته باشد، عدم توجه به این نکته باعث ایجاد خطا در اندازه‌گیری می‌شود، چنانچه شاخص خود دارای تراز نباشد باید در کنار آن از تراز نبشی استفاده کرد (البته با رعایت وضعیت صحیح بدن موقع استقرار، در مواردی که دقت زیادی مدنظر نباشد می‌توان بدون استفاده از تراز، شاخص را مستقر نمود).



شکل ۱۱ - ۱۴ . طرز صحیح گرفتن شاخص

چنانچه مطابق (شکل ۱۴-۱۱) عمل استقرار انجام شود علاوه بر اینکه شاخص بدون استفاده از تراز در حالت تقریباً افقی قرار می‌گیرد نیروی بسیار کمی به دست‌های عامل وارد می‌گردد.

راهنمایی ۴ (روش انجام کار):

- برای تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه‌ی A و B به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:
- ترازیاب را تقریباً به فاصله‌ی مساوی از این دو نقطه مستقر کرده تراز می‌کنیم. لزومی ندارد که ترازیاب روی خط AB مستقر شود.
- به میر قائمی که در نقطه A کار گذاشته شده قراولری کرده محل برخورد تار و سط رتیکول روی آن را یادداشت کرده آن را قرائت عقب در نقطه A یا R_A می‌نامیم.
- به میر قائمی که در نقطه B کار گذاشته شده قراولری کرده محل برخورد تار و سط رتیکول روی آن را یادداشت کرده آن را قرائت جلو در نقطه B یا F_B می‌نامیم.
- اختلاف قرائت‌های جلو و عقب، اختلاف ارتفاع دو نقطه A و B را به دست می‌دهد.

$$H_B - H_A = F_B - R_A = B.S - F.S$$

به طور مثال: اگر در قرائت عقب نقطه‌ی A برابر ۳۲۸۵ میلی‌متر و در قرائت جلو نقطه‌ی B برابر ۱۱۳۵ میلی‌متر باشد، اختلاف ارتفاع این دو نقطه برابر است با:

$$R_A - F_B = 3285 - 1135 = 2150 \text{ میلی‌متر}$$
$$2150 \div 1000 = 2/15 \text{ متر}$$

$$H_B = H_A + 2/15$$


يعني نقطه‌ی B به اندازه‌ی $2/15$ متر بالاتر از نقطه‌ی A قرار دارد.

فعالیت عملی ۳-۱۱ اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین دو نقطه به کمک دوربین ترازیاب به روش تدریجی

- با راهنمایی معلم خود مسیری را داخل هنرستان مشخص کرده آنرا به دهنده‌های ۱۰ متری تقسیم کنید. سپس اختلاف ارتفاع نقاط دهنده‌های این مسیر را به روش ترازیابی تدریجی بدست آورید.
- گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.

راهنمایی (روش کار با ذکر یک مثال):

به عنوان مثال روش ترازیابی بین دو نقطه A و B (شکل ۱۱-۱۵) را توضیع می‌دهیم:



شکل ۱۱ - ۱۵ . ترازیابی تدریجی

۱- دوربین را در نقطه‌ای قرار می‌دهیم که میر مستقر در A را ببینیم. (با توجه به شیب موجود ممکن است دوربین را آنقدر بالا قرار داده باشیم که پس از تراز کردن دوربین نتوانیم میر مستقر در A را ببینیم. فراموش نکنید که با دوربین ترازیاب فقط در یک خط افقی می‌توانید نگاه کنید).

۲- نقطه TP را در محلی انتخاب می‌کنیم که میر مستقر در این نقطه در دیدرس ترازیاب باشد.

۳- روی میر A قرائت عقب و روی میر TP قرائت جلو انجام می‌دهیم.

۴- میر مستقر در A را به نقطه TP منتقل کرده و دوربین را بین دو نقطه TP و TP₁ قرار می‌دهیم.

۵- میر مستقر در TP₁ را در جای خود می‌چرخانیم تا رو به دوربین قرار بگیرد (باید دقت کنیم که میر TP₁ فقط در جای خود بچرخد و به بالا یا پایین نلغزد. به همین دلیل معمولاً میر را بر روی سُکل یا میخ‌های چوبی که در زمین کوبیده‌اند قرار می‌دهند). اکنون روی میر TP₁ قرائت عقب و روی میر TP قرائت جلو انجام می‌دهیم.

۶- میر مستقر در TP₂ را به نقطه B منتقل کرده دوربین را نیز حرکت داده در محلی بین دو نقطه TP₁ و TP₂ مستقر می‌کنیم.

۷- میر TP₂ را در جای خود می‌چرخانیم تا رو به دوربین قرار بگیرد و روی آن قرائت عقب انجام می‌دهیم. و روی میر مستقر در TP₂ قرائت جلو انجام می‌دهیم.

۸- این مراحل را آنقدر ادامه می‌دهیم تا به نقطه B برسیم.

نقاط	قرائت عقب B.S	قرائت جلو F.S	ارتفاع	اختلاف	ارتفاع
			-	+	

از جدول رو به رو برای مرتب



نوشتن اعداد استفاده می‌کنیم.

فعالیت عملی ۴-۱۱ اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع بین چند نقطه به کمک دوربین ترازیاب به روش شعاعی

- دوربین ترازیاب را در وسط حیاط هنرستان قرار داده و ۱۰ نقطه را در گوشه و کنار حیاط طوری که به دوربین دید داشته باشند انتخاب کنید. سپس به روش ترازیابی شعاعی اختلاف ارتفاع این نقاط را نسبت به هم بدست آورید.
 - گزارش کاملی با رعایت اصول گزارش نویسی از فعالیت انجام شده به صورت کتبی به معلم خود ارائه کنید.
- راهنمایی:

اگر در محوطه‌ای، چند نقطه‌ی پراکنده باشند و ما بخواهیم اختلاف ارتفاع آن‌ها را بدست آوریم باید تلاش کنیم که ایستگاه ترازیاب را جایی انتخاب کنیم که همه‌ی نقاط یا حداقل نقاط از آن ایستگاه قابل رویت باشند و سپس شاخص را در هریک از نقطه‌ها، قرار داده عدد مربوط به تار وسط رتیکول روی شاخص را در جدول یادداشت و اقدام به محاسبه‌ی اختلاف ارتفاع می‌کنیم.

در روش ترازیابی شعاعی اولین قرائت را قرائت عقب (B.S) و سایر قرائت‌ها را قرائت وسط (I.S) و آخرین قرائت را قرائت جلو (F.S) می‌نامند. برای محاسبه اختلاف ارتفاع نقاط باید کلیه قرائت‌های میانی و قرائت آخر را از قرائت عقب کم کنیم و در قسمت اختلاف ارتفاع بنویسیم. سپس با جمع جبری با ارتفاع معلوم نقطه اول، ارتفاع سایر نقاط را محاسبه می‌کنیم.

$$\begin{cases} B.S - I.S = \Delta H \\ B.S - F.S = \Delta H \end{cases}$$

از جدول زیر برای مرتب نوشتمن اعداد استفاده می‌کنیم:



نقطه	قرائت عقب B.S	قرائت وسط I.S	قرائت جلو F.S	ارتفاع	اختلاف	ارتفاع
				-	+	H