

## مقدمه

صنعت نساجی یکی از قدیمی‌ترین صنایع بشری است. این صنعت از زمانی که بشر پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است، به وجود آمد. ولی ابتدا به صورت فن نخرسی و تهیه‌ی پارچه از نخ ریسیده شده برای پوشانک بوده است. براساس شواهد باستان‌شناسی موجود، پیشینه‌ی ریسندگی و بافندگی الیافی نظیر پنبه، پشم، کتان و ابریشم به هزاران سال قبل می‌رسد. در دوران باستان، هدف از تولید نخ، بافت پارچه و طراحی و رنگ‌آمیزی آن‌ها تهیه‌ی پوشانک و بعضی منسوجات تزیینی بوده است. انسان به تدریج برای رنگ‌آمیزی پارچه از مواد رنگزا استفاده کرد. او همه‌ی این گونه مواد را از منابع گیاهی و معدنی به دست می‌آورد.

صنعت نساجی ایران نیز قدمتی چند هزار ساله دارد. یافته‌های باستان‌شناسی از حفاری‌های شوش نشان می‌دهد که در تمدن ایران باستان کارگاه‌های رسمی و متصرکز بافندگی وجود داشته است. هم‌چنین در حدود ۲۰۰ سال پیش، پارچه‌های ایرانی از نظر بافت، طرح و رنگ در سطح بسیار عالی عرضه می‌شده است که در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقریباً بی‌نظیر بوده‌اند. الیاف نساجی ماده‌ی اولیه‌ی صنعت نساجی هستند. قدیمی‌ترین الیاف به کار رفته در صنایع نساجی، الیاف طبیعی بوده‌اند. این الیاف شامل الیاف گیاهی نظیر پنبه، کتان، کتف و الیاف حیوانی مانند پشم، مو، کرک و ابریشم است. امروزه الیاف طبیعی در صنعت نساجی نقش بسیار مهمی دارند و به طور عمده برای تولید منسوجات مورد مصرف در لباس‌ها و پارچه‌های خانگی از آن‌ها استفاده می‌شود.

با افزایش جمعیت کشورها، نیاز به محصولات صنایع نساجی و مواد غذایی، به طور روزافزونی زیاد شده است. افزایش مصرف این مواد – یعنی منسوجات و مواد غذایی – نیازمند گسترش سطح زیرکشت مواد اولیه آن‌هاست؛ بنابراین، لازم است مزارع زیرکشت این مواد نظیر پنبه، کتان، کتف و مراع پرورش گوسفند و دیگر دام‌هایی که از مو یا کرک آن‌ها در نساجی استفاده می‌شود و هم‌چنین مزارع کشت غلات، حبوبات، میوه‌ها و ... گسترش یابد. از آنجایی که وسعت زمین‌های مستعد کشاورزی و دامپروری در کره‌ی زمین محدود است و در نیازهای بشر، مواد غذایی نسبت به پوشانک اولویت بیشتری دارند، لذا زمین‌های زیرکشت گیاهان غذایی افزایش یافته و برای جبران کمبود مواد اولیه‌ی نساجی، کشورها به سراغ تولید الیاف شیمیایی رفتند. الیاف شیمیایی شامل الیاف بازیافت و الیاف مصنوعی است که در واقع حاصل کار بشرند. این الیاف در طبیعت به شکل لیف وجود ندارند اما با روش‌های صنعتی به الیاف قابل استفاده در صنایع نساجی تبدیل می‌شوند. امروزه، مصرف الیاف مصنوعی در صنعت نساجی و صنایع دیگر، امری عادی تلقی می‌شود. استفاده از الیاف مصنوعی به صورت خالص و به شکل مخلوط با الیاف طبیعی، نه تنها جواب‌گوی بازار منسوجات موردمصرف در پوشانک و پارچه‌های خانگی است بلکه در عرصه‌ی فناوری و صنعت، نیز نقش مهمی دارد. امروزه، مصرف محصولات صنایع نساجی نظیر انواع الیاف، نخ و پارچه در صنایع دیگر نظیر کشاورزی، حمل و نقل، هوا و فضا، دریانوردی و راہسازی و ... بسیار فراگیر شده است.

این کتاب که در دو بخش تهیه شده، حاوی مطالبی در زمینه‌ی الیاف نساجی و آزمایش‌های مختلف شناسایی الیاف نساجی است. بخش اول این کتاب شامل یازده فصل است که فصل اول آن در برگیرنده‌ی اطلاعات کلی در زمینه‌ی همه‌ی الیاف نساجی است. فصول دوم، سوم و چهارم مطالبی در زمینه‌ی الیاف طبیعی نظیر الیاف گیاهی، حیوانی و معدنی را در بر می‌گیرد. در فصل‌های پنجم تا یازدهم نیز به پلیمر، پلیمریزاسیون، نحوه‌ی تولید الیاف شیمیایی و خصوصیات آن‌ها پرداخته شده است. بخش دوم این کتاب شامل آزمایش‌های مختلف شناسایی الیاف نساجی است که لازم است در آزمایشگاه و با استفاده از ابزارها، تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی انجام شوند.

## گروه بازسازی

## هدف کلی درس

از فرآگیر انتظار می‌رود که پس از پایان این درس :

با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انواع الیاف طبیعی و شیمیایی آشنا شود و با استفاده از مواد لازم و روش‌های ارائه شده بتواند الیاف نساجی را شناسایی و درصد الیاف در یک مخلوط را تعیین کند.

بخش اول

# الیاف نساجی

# فصل اول

## طبقه‌بندی الیاف نساجی

### هدف کلی

طبقه‌بندی الیاف و ساختمان و خصوصیات آن‌ها را توضیح دهد.

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- طبقه‌بندی الیاف نساجی را توضیح دهد.
- ۲- تقسیم‌بندی الیاف طبیعی را توضیح دهد.
- ۳- تقسیم‌بندی الیاف مصنوعی را توضیح دهد.
- ۴- ساختمان مولکولی الیاف طبیعی را تعریف کند.
- ۵- نحوه‌ی قرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف توضیح دهد.
- ۶- اثر آرایش یافته‌گی زنجیرهای مولکولی را در یک لیف، با رسم شکل توضیح دهد.
- ۷- اثر کشش بر الیاف را با نمودار نمایش دهد.
- ۸- خاصیت ارتقایی الیاف را توضیح دهد.
- ۹- حالت الاستیک لیف را بیان کند.

در تولید آن‌ها هیچ دخالتی ندارد. اما برای آماده کردن آن‌ها برای مصرف در صنایع نساجی، ممکن است عملیاتی بر روی آن‌ها انجام شود.

الیاف طبیعی به سه دسته‌ی الیاف گیاهی، الیاف حیوانی و الیاف معدنی تقسیم می‌شوند.  
**۱-۱- الیاف گیاهی:** الیاف گیاهی از مهم‌ترین الیاف مورد مصرف در صنعت نساجی است و از گیاهان به دست می‌آید. ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی این گونه الیاف سلولز است. الیاف گیاهی بر حسب این که از چه قسمی از گیاه به دست می‌آیند، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

- الیاف دانه‌ای مانند پنبه؛

- الیاف ساقه‌ای مانند کتان، کتف و چتابی؛

- الیاف برگی مانند سیسال و مانیلا؛

به‌طور کلی، الیاف مورداستفاده در صنعت نساجی را می‌توان به دو دسته‌ی کاملاً متمایز تقسیم کرد:

۱- الیاف طبیعی

۲- الیاف مصنوعی

هریک از این دو طبقه، مجدداً به گروه‌های فرعی دیگری تقسیم می‌شود. الیاف طبیعی مثل پشم و پنبه الیافی هستند که به‌طور طبیعت وجود دارند و بشر فقط در تهیه‌ی آن‌ها دخالت می‌کند. الیاف مصنوعی الیافی هستند که مستقل‌اً وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه یا سایر مواد شیمیایی و با به‌کاربردن روش‌های صنعتی ساخته و تهیه می‌شوند.

**۱-۱- الیاف طبیعی**  
الیاف طبیعی در طبیعت به صورت لیف وجود دارند و بشر


ماده‌ی اولیه‌ی آن سلولز است و در بیشتر گیاهان یافت می‌شود یا کازئین که ماده‌ی اولیه‌ی آن پروتئین است و... .

**۲-۱-الیاف مصنوعی:** این الیاف از مواد موجود در طبیعت نظری بعضی از گازها و برخی مواد شیمیایی که منشأ معدنی دارند، تهیه می‌شوند. مواد اولیه‌ی الیاف سنتیک به صورت لیف نیست و منشأ کیاهی و حیوانی ندارد. الیاف مصنوعی به طریق صنعتی به لیف تبدیل می‌شوند. نظری انواع نایلون‌ها، پلی‌استرها و پلی‌بروپیلن و الیاف اکریلیک و ... .

### ۳- ساختمان و خصوصیات الیاف

**۱-۱- ساختمان مولکولی یا داخلی الیاف:** همان‌طور که در رسنده‌گی، نخ از تابیده شدن مجموعه الیاف ساخته می‌شود، لیف هم از مجموع رشته‌های کوچک‌تری به نام فایبریل به وجود می‌آید. هر فایبریل مرکب از مولکول‌های زنجیری (پلیمر یا ماکرومولکول) است که کم و بیش به موازات یک‌دیگر در محور طولی فایبریل قرار دارند و در بعضی نقاط به وسیله‌ی زنجیرهای عرضی به یک‌دیگر متصل شده‌اند.

با این که مولکول‌ها در محور طولی الیاف قرار دارند ولی کاملاً در موازات یک‌دیگر نیستند، بلکه در بعضی از قسمت‌ها موازی یک‌دیگر و منظم (کریستالین یا بلورین) و در قسمت‌های دیگر به طور نامنظم (آمورف) قرار گرفته‌اند. ساختمان داخلی یک نوع لیف در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.



الف - نواحی کریستالی هم‌جهت‌اند. ب - نواحی کریستالی نامنظم‌اند.

شکل ۱-۱- نواحی کریستالین و آمورف الیاف

در الیاف نساجی اگر نواحی کریستالی هم‌جهت باشند و جهت آن‌ها موازی محور لیف باشد، مقاومت کششی لیف بیشتر می‌شود.

- الیاف میوه‌ای مانند نارگیل.

**۲-۱- الیاف حیوانی:** این الیاف منشأ حیوانی دارند و ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها پروتئین است. الیاف حیوانی به دو دسته‌ی الیاف مویی و الیاف ابریشمی تقسیم می‌شوند. الیاف مویی از پوشش پوست بعضی از حیوانات تهیه می‌شوند و بر حسب کلفتی و نازکی، آن‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی زیر تقسیم کرد :

- مو مانند موی یال و دم اسب، موی بز؛

- پشم مانند پشم انواع گوسفند؛

- کرک مانند کرک شتر، کرک بز و کرک خرگوش. الیاف ابریشم که از الیاف حیوانی است، به وسیله‌ی کرم ابریشم تولید می‌شود و طول الیاف ابریشم به بیش از یک کیلومتر می‌رسد. الیاف ابریشم از ترشحات دو حفره‌ی تزدیک به دهان کرم ابریشم به دست می‌آیند. این الیاف بسیار گران قیمت است و تنها لیف یکسره‌ی طبیعی (فیلامنت) محسوب می‌شود.

**۲-۱- الیاف معدنی:** مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی محدود و مهم ترین آن‌ها آسبست یا پنبه‌ی نسوز است. این الیاف دارای مصارف صنعتی هستند و در پارچه‌های ضدآتش نیز به کار می‌روند.


### ۲- الیاف شیمیایی<sup>۱</sup>

الیافی هستند که به صورت لیف در طبیعت وجود ندارند بلکه ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها در طبیعت یافت می‌شود. این ماده‌ی اولیه به روش‌های صنعتی، به لیف قابل مصرف در صنایع نساجی تبدیل می‌شود. الیاف شیمیایی بر حسب ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌شان به دو گروه فرعی متمایز از یک‌دیگر یعنی الیاف بازیافته و الیاف مصنوعی<sup>۲</sup> تقسیم می‌شوند.


**۱-۱- الیاف بازیافته<sup>۳</sup>:** الیافی هستند که ماده‌ی اولیه‌ی آن‌ها در طبیعت وجود دارد؛ مانند مواد سلولزی، مواد پروتئینی و مواد معدنی. مواد اولیه‌ی طبیعی را بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی یا مراحل تکمیلی دیگر، به الیاف موردنظر تبدیل می‌کنند. ترکیب شیمیایی این الیاف مشابه ترکیبات مواد اولیه است؛ مانند ویسکوزریون که

این دو لیف، از نظر شیمیابی، شبیه به هم هستند اما از نظر فیزیکی و نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها، تفاوت بسیار دارند. برای مثال، مقاومت الیاف کتان از الیاف پنبه بیشتر است. مقاومت الیاف پنبه در حدود  $2/5$  تا  $3$  گرم بر دنیر<sup>۱</sup> و مقاومت الیاف کتان در حدود  $5/5$  تا  $6$  گرم بر دنیر است. البته مولکول‌های سازنده الیاف کتان ممکن است از مولکول‌های الیاف پنبه اندکی بلندتر باشند ولی اختلاف موجود بین خواص فیزیکی این دو لیف ناشی از قرارگرفتن مولکول‌های آن‌هاست.

**۲-۳-۱- نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف:**  
مولکول‌های سازنده الیاف کم و بیش به طور موازی در امتداد طول محور لیف قرار گرفته‌اند. در حقیقت، طرز قرارگرفتن مولکول‌ها در لیف و الیاف در نخ بسیار بهم شبیه است. برای روشن شدن این مطلب الیاف کتان و پنبه را با یک‌دیگر مقایسه می‌کنیم.  
به طوری که در شکل ۱-۲ مشاهده می‌کنید، مولکول‌های الیاف کتان نسبت به محور لیف موازی‌تر از مولکول‌های الیاف پنبه قرار گرفته‌اند.




شکل ۲-۱- نحوه قرارگرفتن مولکول‌ها در لیف کتان و پنبه



جدول ۱-۱- طبقه‌بندی الیاف نساجی

۱- دنیر واحد سنجش ظرافت الیاف است و وزن  $9000$  متر از هر لیف بر حسب گرم دنیر آن را مشخص می‌کند. بنابراین، هرچه دنیر لیف بیشتر باشد، ظرافت آن کاهش می‌یابد و لیف ضخیم‌تر است. برای مثال، نايلون  $100$  دنیر ( $9000$  متر آن  $100$  گرم وزن دارد) ظرفت از نايلون  $15$  دنیر است.

بدون کشش از رشته ساز خارج می شوند، موازی نیستند. در اثر کششی که به آنها داده می شود، مولکول ها آرایش می یابند؛ یعنی الیاف باهم موازی می شوند و به موازات محور لیف قرار می گیرند. در نتیجه، الیاف تبلور بیشتری پیدا می کنند و به این ترتیب، خصوصیات لیف تغییر می یابد (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴—لیف نایلون کشیده شده و آرایش یافته

به طور کلی، آرایش مولکول ها بر خاصیت الیاف تأثیر زیادی دارد. در صفحه‌ی بعد تغییراتی که در اثر آرایش یافتنگی مولکول ها در الیاف ایجاد می شود، ذکر شده است.

— هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی مولکول ها بیشتر باشد، استحکام الیاف بیشتر می شود.

— هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی در الیاف بیشتر باشد، از دیاد طول آن تا حد پاره شدن کمتر می شود.

— هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیشتر باشد، خاصیت شکنندگی الیاف بیشتر است.


— هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیشتر باشد، خاصیت درخشندگی الیاف بیشتر می شود.

— هرچه درجه‌ی آرایش یافتنگی بیشتر باشد، جذب رطوبت الیاف کمتر می شود.

**۱-۳-۴—ساختمان و شکل ظاهری الیاف: ساختمان ظاهری الیاف، از مهم‌ترین عواملی است که بر خواص نخ و پارچه اثر بسزایی دارد؛ برای مثال، سطح فلس‌دار یا موج‌دار پشم بر خاصیت نمدی شدن پارچه‌های پشمی و هم‌چنین بر خاصیت «زیردست»<sup>۱</sup> پشم اثر مستقیمی دارد. فلس‌های روی الیاف پشم باعث خوب تاب خوردن الیاف در عملیات رسندگی می شود یا**

در کتان، آرایش مولکولی بیشتر است؛ یعنی بیشتر مولکول ها موازی یکدیگرند و به موازات محور لیف قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، وقتی به الیاف نیروی کششی وارد می شود، تقریباً همه‌ی مولکول های کتان نیرو را به نسبت مساوی تحمل می کنند اما در پنهان چون همه‌ی مولکول ها به طور موازی در محور لیف قرار ندارند، بیشتر نیرو بر مولکول هایی وارد می شود که در محور طولی الیاف، به موازات یکدیگر، قرار گرفته‌اند. به همین جهت، پنهان زودتر از کتان پاره می شود و در نتیجه، استحکام الیاف کتان از پنهان بیشتر است.

عامل دیگری که در مقاومت الیاف مؤثر است، طول مولکول های سازنده‌ی الیاف است. هرقدر طول مولکول های یک لیف بیشتر باشد، مقاومت آن لیف در مقابل نیروی خارجی بیشتر است. همان‌طور که در شکل ۱-۳ مشاهده می کنید، در لیف ب که مولکول های سازنده‌ی آن از مولکول های لیف الف کوتاه‌تر است، خط پارگی مسیر کوتاه‌تری را طی می کند و به همین جهت این لیف نسبت به لیف الف که مولکول های آن بلندترند، مقاومت کم‌تری دارد.



شکل ۱-۳— مقایسه‌ی استقامت الیاف از نظر طول مولکول ها

**۱-۳-۵—آرایش یافتنگی مولکول ها: آرایش یافتنگی مولکول های الیاف، عبارت است از قرار گرفتن زنجیر طویل مولکول ها به طور موازی نسبت به محور لیف. درجه‌ی آرایش یافتنگی مولکول های الیاف طبیعی به نوع لیف بستگی دارد؛ برای مثال، رامی و کنف هر دو الیاف سلولزی هستند و زنجیرهای مولکولی آنها آرایش یافته است. در نتیجه، نسبت به پنهان استحکام بیشتری دارند. اما در مورد الیاف مصنوعی، تقریباً درجه، آرایش یافتنگی کنترل شدنی است. درجه‌ی آرایش یافتنگی در اثر کشش افزایش می یابد؛ مثلاً مولکول های یک رشته نایلون که**


۱— خاصیت زیردست به معنی کیفیت پارچه از نظر زبری و نرمی است که آن را با دست می توان احساس کرد.

پارچه است که در جهت طولی و تا حد پارگی کشیده می‌شوند. **تئاسیتی ( مقاومت تا حد پارگی )**: مقاومت لیف را در حد پارگی برحسب گرم بر دنیر بیان می‌کند؛ یعنی، اگر نیرویی برابر  $1^{\circ}$  گرم، یک فیلامنت با نمره  $4$  دنیر را پاره کند، در این صورت تئاسیتی آن برابر  $\frac{1}{5}^{\circ}$  گرم بر دنیر خواهد بود. رقم حاصل نشان می‌دهد که فیلامنت یاد شده حداقلتر می‌تواند این مقدار نیرو را تحمل کند.

**۱-۳-۶ اثر کشش بر الیاف:** از لحظه‌ای که لیف تحت کشش قرار می‌گیرد و طول آن افزایش می‌یابد تا هنگامی که گسیخته می‌شود، به حالت‌های مختلفی درمی‌آید. حالت‌های مختلف یک لیف تحت کشش را می‌توان بر روی نمودار ۱-۱ نمایش داد.

این که سطح صاف و شیشه‌ای الیافی مثل نایلون، بر درخشنندگی پارچه نایلونی اثر فراوان دارد. شکل سطح مقطع عرضی الیاف نیز بر خواص نخ و پارچه تأثیر می‌گذارد. الیافی که دارای مقطع عرضی دایره‌ای یا تقریباً دایره‌ای شکل هستند، اغلب، زیردست خوبی دارند.

**۵-۱-۳ مقاومت کششی الیاف: ضروری‌ترین خاصیت الیاف که بعنوان ماده‌ی خام برای تهیه‌ی نخ و سپس در پارچه به کار می‌رود مقاومت آن است. پارچه‌ها برای مقاصد مختلف تهیه می‌شوند؛ به همین دلیل، باید با مشخصات ویژه و مناسب با نوع پارچه تهیه گردد. مقاومت مجموع دسته‌ی لیف همواره از مقاومت فرد فرد الیافی که آن را می‌سازند، بیشتر است؛ بنابراین، ما همواره مقاومت واقعی لیف را درنظر می‌گیریم ولی در عمل منظور ما از کلمه‌ی مقاومت، مقاومت الیاف نخ یا**



نمودار ۱-۱-۱ اثر کشش بر الیاف

لیف اضافه می‌شود. این قسمت، منطقه‌ی پلاستیک الیاف را تشکیل می‌دهد. در قسمت ۳ با افزایش نیرو، مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی لیف در یک منطقه از هم جدا می‌شوند و دیگر طول لیف افزایش نمی‌یابد و درنتیجه، لیف پاره می‌شود.

**۱-۳-۷ خاصیت ارجاعی یا الاستیسیته:** بیشتر اجسام در اثر نیروی کششی، افزایش طول می‌دهند و بعد از

همان طور که در قسمت ۱ می‌بینید، با افزایش نیروی کشش طول لیف به مقدار کمی افزایش می‌یابد. در این قسمت اگر نیروی وارد حذف شود، لیف به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گردد. این قسمت، الاستیسیته‌ی حقیقی لیف را تشکیل می‌دهد. در قسمت ۲، بعد از این که نیروی کشش از حدی تجاوز می‌کند، تمایل مولکول‌ها برای برگشت به اندازه‌ی اولیه ازین می‌رود و به طول

مختلف بافتگی را طی کند، در استحکام پارچه سهم بسزایی دارد. از عوامل مؤثر در استحکام نخ، خواص سطحی لیف و طول الیاف آن است.

هرچه طول لیف بیشتر باشد، تماس سطحی آن با الیاف مجاور بیشتر می‌شود و الیاف در یک نخ بهتر در گیر می‌گردند. هر اندازه الیاف نخ بیشتر در گیر باشند و بهتر به دور هم تاب بخورند، استحکام و یکنواختی نخ بیشتر می‌شود؛ بنابراین، طول الیاف در استحکام نخ و پارچه تأثیر فراوانی دارد.

**۱-۳-۱- ظرافت الیاف:** ظرافت الیاف نشان‌دهنده میزان کلفتی و نازکی یا اندازه‌ی قطر آن‌هاست. قطر الیاف هرقدر کم‌تر و الیاف هرچه نازک‌تر باشند، ظرافت آن‌ها بیشتر است و بر عکس. ظرافت الیاف در خواص نخ و پارچه اثر فراوانی دارد. نخ‌هایی که از الیاف ظرفی‌تر تهیه می‌شوند، برای داشتن مقاومت معین به تاب کم‌تری نیاز دارند. هم‌چنین از الیاف ظرفی‌تر نخ‌های ظرفی‌تر (نازک‌تر) و یکنواخت‌تری می‌توان تهیه کرد.

پارچه‌های تهیه شده از الیاف ظرفی‌تر، دارای لطافت بیش‌تر، سطح نرم‌تر و زیردست بهتری هستند. جلای پارچه‌های تهیه شده از الیاف ظرفی‌تر بیشتر است.

**۱-۳-۱- جذب رطوبت الیاف:** بیشتر الیاف نساجی هنگامی که در محیط مرطوب قرار می‌گیرند، مقداری رطوبت جذب می‌کنند. مقدار رطوبت جذب شده به عوامل متعدد از جمله نوع لیف و مقدار رطوبت محیط بستگی دارد. الیاف، متناسب با شرایط محیط، رطوبت جذب می‌کنند یا رطوبت از دست می‌دهند. در واقع، یک کالای نساجی در محیط خشک رطوبت را پس می‌دهد و یک پارچه‌ی خشک در محیط مرطوب رطوبت جذب می‌کند و این عمل آن قدر ادامه می‌یابد تا رطوبت پارچه در حد تعادل با محیط درآید. از آن‌پس، تا زمانی که محیط تغییر نکرده است، مقدار رطوبت ثابت می‌ماند.

بیشتر خصوصیات فیزیکی الیاف مانند: قطر، طول، خاصیت الاستیسیته، قدرت و خاصیت الکتروسیته در اثر جذب رطوبت توسط الیاف، تغییر می‌کند.

**۱-۳-۱- تورم الیاف:** هنگامی که الیاف در محیطی مرطوب قرار می‌گیرند یا در آب غوطه‌ور می‌شوند، مولکول‌های آب از طریق نقاط آرایش نیافته (آمورف) یعنی نقاطی که در آن‌ها

حذف نیروی کششی به طول اویله برمی‌گردد. این خاصیت جسم – یعنی افزایش طول در اثر نیروی کششی و برگشت به طول اویله با حذف نیرو – را خاصیت ارجاعی یا الاستیسیته می‌گویند.

به طور کلی، این خاصیت در اکثر مواد طبیعی و مصنوعی وجود دارد؛ مثلاً کائوچوی طبیعی که یک جسم الاستیک است، تا ده برابر طول خود می‌تواند افزایش طول دهد و بعد از رها شدن به طول اویله برگردد. خاصیت الاستیسیته در همه‌ی الیاف نساجی وجود دارد اما مقدار آن در الیاف مختلف، متفاوت است.

**۱-۳-۸- بازگشت از حالت الاستیک:** بازگشت الاستیکی یکی از خواص مهم نخ و پارچه است؛ زیرا منسوجات در هر حالت، پس از رفع هر نوع کشش و فشار باید شکل خود را حفظ کنند. تغییر شکل نیافتن پارچه‌های نایلون، ابریشم و بسیاری از الیاف مصنوعی ناشی از بازگشت الاستیکی فوق العاده زیاد آن‌هاست. در حالی که این خاصیت در الیاف سلولزی خفیف است. برای مثال، پارچه‌های پنبه‌ای پس از مدتی حالت خود را از دست می‌دهند. بنابراین در لباس‌هایی که از این نوع پارچه تهیه می‌شوند، محل‌های مشخصی نظیر سر زانو و آرنج، به اصطلاح، جا می‌اندازد ولی در پارچه‌های تهیه شده از ابریشم، پشم و نایلون این عیب کم‌تر وجود دارد. به طور کلی، چنان‌چه یک نخ یا قسمتی از پارچه تحت کشش قرار گیرد، الیاف از دیاد طول پیدا می‌کنند ولی پس از مدتی که کشش رفع می‌شود، به حالت اویله برمی‌گردد. این برگشت در سه مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله‌ی اول، مقدار زیادی از افزایش طولی که در لیف به وجود آمده است، فوراً جبران می‌شود که آن را بازگشت آنی می‌نامند. در مرحله‌ی دوم، درصد کم‌تری از بازگشت در مدت طولانی‌تری انجام می‌گیرد که آن را بازگشت تأخیری می‌گویند. در مرحله‌ی سوم درصد بسیار کمی از افزایش طول باقی می‌ماند و هرگز جبران نمی‌شود که آن را نشست دائم می‌گویند.

**۹-۱- طول الیاف:** می‌دانید که الیاف، واحدهای سازنده‌ی نخ هستند. در عملیات رسندگی با مکانیزم‌های مختلف، الیاف را از یک دیگر باز می‌کنند و به طور موازی کنار هم قرار می‌دهند. سپس با اعمال کشش و تاییدن الیاف به دور یک دیگر نخ تهیه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین خواص نخ، استحکام و یکنواختی آن است؛ زیرا صرف نظر از این که نخ باید مراحل

الیاف معمولاً<sup>۱</sup> موجب افزایش طول تا حد پارگی الیاف نساجی می شود.

**۱۴-۳-۱- تأثیر حرارت بر الیاف نساجی:** تمام الیاف نساجی - اعم از طبیعی و مصنوعی - به نحوی تحت تأثیر حرارت واقع می شوند. برخی الیاف مانند پشم وقتی تحت حرارت مناسبی قرار می گیرند، بدون ذوب شدن شروع به تجزیه شدن می کنند و برخی دیگر مانند استات، ابتدا نرم و بعد ذوب و در نهایت، تجزیه می شوند. عکس العمل الیاف در برابر حرارت اهمیت بسیار دارد؛ برای مثال، منسوجات باید درجه های متفاوت حرارت نظیر حرارت خشک کن ها، اتو، پرس های داغ لباس شویی و ... را تحمل کنند؛ بدون آن که خسارت بینند.

پیشتر الیاف مصنوعی، ترموبلاست<sup>۱</sup> هستند و هنگامی که تحت حرارت مناسبی قرار گیرند، نرم می شوند. درجه حرارتی که این الیاف در آن نرم می شوند، از نظر صنعت نساجی اهمیت بسیاری دارد.

مولکول ها به صورت نامنظم قرار دارند، به سرعت به داخل آنها نفوذ می کنند. از آنجا که مولکول های الیاف بیشتر در جهت محور طولی آن قرار دارند، جذب رطوبت سبب افزایش قطر لیف می شود. مقدار تورم الیاف درجهت طول و قطر لیف یکسان نیست؛ هرچه آرایش مولکولی لیف بیشتر باشد، درصد تورم در قطر لیف کمتر می شود؛ مثلاً پنبه دراثر جذب رطوبت، ۱۴ درصد درجهت قطر و  $1/2$  درصد درجهت طول افزایش می یابد. ولی نایلون که آرایش مولکولی آن از پنبه بیشتر است، ۵ درصد درجهت قطر و  $1/2$  درصد درجهت طول افزایش می یابد.

**۱۴-۳-۱-۲- افزایش طول تاحد پارگی الیاف نساجی:** الیاف نساجی وقتی تحت تأثیر نیروی کششی قرار می گیرند، افزایش طول می دهند. به افزایش طولی که باعث پارگی لیف می شود، افزایش طول تا حد پارگی می گویند. مقدار افزایش طول تا حد پارگی الیاف مختلف با یک دیگر متفاوت است. جذب رطوبت

۱- موادی را که در اثر حرارت نرم می شوند، ترموبلاست می نامند.

## خودآزمایی

- ۱- جدول طبقه‌بندی الیاف را رسم کنید.
- ۲- طرز طبقه‌بندی الیاف طبیعی را شرح دهید.
- ۳- از نظر کلی، طبقه‌بندی الیاف چگونه است؟
- ۴- الیاف گیاهی بر حسب این که از کدام قسمت گیاه تهیه شده‌اند، به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
- ۵- تفاوت الیاف طبیعی و مصنوعی چیست؟
- ۶- چگونگی تشکیل ساختمان الیاف را توضیح دهید.
- ۷- نحوه‌ی فرارگرفتن مولکول‌ها در یک لیف چگونه است؟
- ۸- چرا مقاومت الیاف کتان از الیاف پنبه بیشتر است؟
- ۹- آرایش یافته‌گی مولکول‌های الیاف را تعریف کنید.
- ۱۰- اثر آرایش یافته‌گی مولکول‌ها را در الیاف توضیح دهید.
- ۱۱- اثر ساختمان ظاهری الیاف، بر خواص پارچه و نخ چیست؟
- ۱۲- اهمیت استحکام الیاف را بیان کنید.
- ۱۳- منحنی حالت‌های مختلف یک لیف تحت کشش را رسم کنید و شرح دهید.
- ۱۴- خاصیت ارجاعی یا الاستیسیته را تعریف کنید.
- ۱۵- مراحل بازگشت یک لیف را پس از رهایی از کشش، توضیح دهید.
- ۱۶- مهم‌ترین عوامل مؤثر بر استحکام نخ را نام ببرید.
- ۱۷- ظرافت الیاف را تعریف کنید و آثار آن را توضیح دهید.
- ۱۸- اثر جذب آب در الیاف را بیان کنید.
- ۱۹- رطوبت چه تأثیراتی بر الیاف نساجی می‌گذارد؟ نام ببرید.
- ۲۰- اثر حرارت را بر الیاف توضیح دهید.

### الیاف گیاهی (سلولزی)

#### هدف کلی

آشنا شدن فراگیرنده با خصوصیات الیاف طبیعی گیاهی (پنبه، کتان، کنف، چتایی و رامی).

هدف‌های رفتاری: از فراگیرنده انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند :

- ۱- تقسیم‌بندی الیاف گیاهی را بیان کند.
- ۲- تاریخچه‌ی الیاف پنبه‌ای را شرح دهد.
- ۳- شرایط کشت و طرز تهیه‌ی پنبه را توضیح دهد.
- ۴- ماشین جیناره‌ای را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۵- خصوصیات الیاف پنبه را از نظر فیزیکی و شیمیایی شرح دهد.
- ۶- طبقه‌بندی الیاف پنبه‌ای را از نظر استاندارد توضیح دهد.
- ۷- موارد استفاده‌ی الیاف طبیعی را توضیح دهد.
- ۸- مناطق کشت کتان را نام ببرد.
- ۹- طرز تهیه‌ی کتان را توضیح دهد.
- ۱۰- ساختمان ساقه‌ی کتان را با رسم شکل شرح دهد.
- ۱۱- خصوصیات الیاف کتان را از نظر فیزیکی و شیمیایی توضیح دهد.
- ۱۲- موارد استفاده‌ی الیاف کتان را بیان کند.
- ۱۳- الیاف چتایی، رامی، کنف و سیسال را توضیح دهد.

**۲- الیاف دسته‌ای:** الیافی هستند که به صورت دسته‌ای در ساقه یا برگ برخی از گیاهان یافت می‌شوند.  
کتان، چتایی، رامی، همپ و کنف الیاف دسته‌ای هستند که از ساقه‌ی برخی گیاهان به دست می‌آیند.  
سیسال، الیاف دسته‌ای است که از برگ گیاه مخصوصی تهیه می‌شود.

سلولز ماده‌ی اولیه‌ی الیاف گیاهی است. این دسته از الیاف به صورت لیف و کرک در قسمت‌های مختلف گیاه یافت می‌شوند. الیاف گیاهی را بحسب این که از کدام قسمت گیاه و به چه صورت به دست می‌آیند، به دو گروه تقسیم می‌کنند.

**۱- الیاف جدا:** الیافی هستند که به صورت کرک روی دانه یا میوه‌ی گیاه می‌رویند؛ مانند پنبه و نارگیل که پنبه الیاف دانه‌ای و نارگیل الیاف میوه‌ای است.

## ۱-۲- الیاف پنبه

در نیمه‌ی دوم قرن هیجدهم، انقلاب صنعتی در انگلستان باعث پیشرفت هرچه بیش‌تر صنعت نساجی شد. در این زمان، انگلستان پنهانی موردنیاز خود را از کشورهای آمریکای مرکزی، هندوستان و برباد وارد می‌کرد.

کشت پنبه که در ویرجینیا آمریکا به علت مشکلات جدا کردن الیاف پنبه از دانه متروک مانده بود، از سال ۱۷۹۳ به دنبال اختراع ماشین جین از سرگرفته شد و آمریکا از سال ۱۸۱۱ به یکی از کشورهای صادرکننده‌ی پنبه به انگلستان تبدیل گردید. در این زمان، منچستر از تولیدکنندگان بی‌رقیب منسوجات پنبه‌ای بود و این موقعیت را تا قبل از جنگ جهانی اول حفظ کرد. با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، صنعت نساجی در دیگر کشورهای جهان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد؛ از این رو منچستر موقعیت خود را در دنیای منسوجات پنبه‌ای از دست داد. با پیدا شدن الیاف بازیافته و مصنوعی که روز به روز بر تولید آن‌ها افزوده می‌شد، بازار منسوجات پنبه‌ای تا حدودی از رونق افتاد. در حال حاضر، پنبه حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از بازار منسوجات جهان را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۹۶۶ به ۶۶ درصد می‌رسید.

در ایران نیز کشت پنبه رایج است و به طور کلی دو نوع پنبه در ایران کشت می‌شود: تزاده‌ای بومی و تزاده‌ای خارجی.

۱- تزاده‌ای بومی ایران را در واقع همان گروههای پنبه‌ی آسیایی تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، مراکز تحقیقاتی کشت پنبه اقدامات وسیعی را برای بهبود کشت پنبه در ایران به عمل آورده و تزاده‌ای مختلفی را اصلاح کرده‌اند که فعلاً یک نوع از آن‌ها به نام پنبه‌ی بومی به دنبال آزمایش‌های لازم کاشته شده است. مشخصات این نوع پنبه به قرار زیر است:

ارتفاع بوته‌های آن ۱-۱/۶ متر و غوزه‌های آن نسبتاً گرد کوچک و طول الیافش حدود ۱۸-۲۰ میلی‌متر است. این نژاد در مازندران، خراسان، کرمان، اصفهان و یزد کشت می‌شود.

۲- تزاده‌ای مرغوب خارجی از سی سال قبل در ایران کشت می‌شوند و نتایج رضایت‌بخشی داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها نژاد آبلند است. پنبه‌ی منسوب به این نژاد را از سال‌های قبل، از کشورهای آمریکا و روسیه و آفریقا به ایران آورده و

تبدیل شد.

تاریخچه: یکی از مهم‌ترین الیاف گیاهی، پنبه است. در حال حاضر، مهم‌ترین بخش از صنایع نساجی، به بافت پارچه‌های پنبه‌ای اختصاص دارد. مصرف پنبه به عنوان الیاف در نساجی، به صدها سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. پارچه‌های پنبه‌ای برای اولین بار به وسیله‌ی مصریان قدیم و چینی‌ها بافته شده است. در هندوستان نمونه‌هایی از پارچه‌ی پنبه‌ای پیدا شده که مربوط به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح است. از مدارک موجود چنین بر می‌آید که استفاده از پنبه در مصر از ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح رایج بوده است. پنبه از مشرق زمین به اروپا برده شد و کشت آن در قرن چهاردهم میلادی در اسپانیا و ایتالیا و در قرن شانزدهم، در انگلستان و فرانسه متداول گردید. این محصول از زمان‌های قدیم در ایران کشت می‌شده و ایران جزو کشورهای تولیدکننده‌ی پنبه است.


به طور دقیق مشخص نیست که برای اولین بار کدام کشور طرز تهیه‌ی نخ از الیاف پنبه را ابداع کرد ولی آن‌چه مسلم است، هندوستان در صنعت رسندگی و بافندگی پیشرو بوده و تقریباً ۱۵۰ سال قبل از میلاد در این کشور پارچه‌های ظریف با کیفیت خوب، تهیه می‌شده است. کارگران هندی که به تدریج در رسندگی و بافندگی پنبه مهارت بیش‌تری کسب کرده بودند، توانستند پارچه‌های متنوع سبک و سنگین بیافند. پارچه‌هایی که در آن زمان در مراسم رسمی سلطنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، بیش‌تر از نخ‌های پنبه‌ای دست‌رسی تهیه می‌شد.

در قرن هفدهم، شرکت‌های بزرگ تجاری انگلیسی، هندی و فرانسوی شروع به وارد کردن منسوجات پنبه‌ای از هندوستان کردند. صنعت نساجی انگلستان در حال پیشرفت بود و هزاران کارگر پرووتستان که به علت وقوع جنگ‌های مذهبی به کشور هند کوچ کرده بودند، هنر رسندگی و بافندگی منسوجات پنبه‌ای را با خود به کشور انگلستان بردند. از این‌رو، در پایان قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم، انگلستان به صورت یک کشور صادرکننده‌ی منسوجات درآمد.

با لغو قانون منع فروش منسوجات پنبه‌ای در سال ۱۷۳۶ در انگلستان، صنعت نساجی در این کشور به صورت یک صنعت ملی درآمد و شهر منچستر در قرن هیجدهم به مرکز پنبه‌ی دنیا

وزن کرک‌های پنبه تقریباً  $\frac{1}{3}$  وزن غوزه است. غوزه‌ها

معمولًاً پس از ۴۵ تا ۶۰ روز بعد از گل دادن باز می‌شوند و پس از رسیدن و خشک شدن، پنبه از آن‌ها خارج می‌گردد (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲- غوزه‌ی باز شده

در این مرحله، پنبه رسیده است و باید برداشت آن را آغاز کرد. از آنجا که معمولاً همه‌ی غوزه‌ها در یک زمان نمی‌رسند، عمل برداشت چندین بار تکرار می‌شود. بهترین زمان برداشت پنبه، قبل از فصل بارندگی است. باران برای غوزه‌های باز شده بسیار ضرر است و رنگ الیاف را تغییر می‌دهد. رطوبت برگ‌ها اغلب باعث بروجود آمدن لکه‌های زرد یا قهوه‌ای رنگ روی الیاف می‌شود.

عمل برداشت ممکن است با دست یا به وسیله‌ی ماشین‌های مخصوص انجام گیرد. برداشت پنبه با دست پرخراج تر و زمان آن طولانی‌تر است اما پنبه‌ای که با دست برداشت می‌شود به مراتب بهتر و تمیزتر از پنبه‌ی برداشت شده با ماشین است.

برداشت مکانیکی، نیروی کارگری را دو تا سه برابر کاهش می‌دهد و کار پنبه‌چینی را آسان می‌کند. این گونه برداشت در دو مرحله انجام می‌گیرد. مرحله‌ی اول هنگامی آغاز می‌شود که دست کم ۶۰ درصد غوزه‌ها باز شده باشند. مرحله‌ی دوم، پس از مرحله‌ی اول انجام می‌گیرد.


قبل از برداشت با ماشین، گیاهان پنبه را با محلول‌های

در نقاط مختلف کشور نظیر خراسان، کرمان و فارس کاشته‌اند.

### شرایط کشت و طرز تهیه‌ی پنبه

پنبه در مناطق گرم و مرطوب کشت می‌شود و به صورت بوته می‌روید. ارتفاع بوته‌ی آن ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر است و مدت ۶ تا ۷ ماه به هوای گرم و مرطوب نیاز دارد. محل کشت پنبه، بر کیفیت آن تأثیر زیادی دارد؛ از این‌رو، در دنیا انواع پنبه با کیفیت‌های متفاوت از نظر طول، قطر و رنگ به دست می‌آید. برای مثال، پنبه‌ی مصری بسیار شفاف است، طول الیاف آن به طور متوسط به ۳ تا ۵ سانتی‌متر می‌رسد و رنگ آن از کرم روشن تا قهوه‌ای روشن متغیر است. اما پنبه‌ی هندی، الیاف کوتاه‌تری دارد که طول آن‌ها از  $2/5$  سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند و رنگ آن‌ها خاکستری یا قهوه‌ای است.

تخم پنبه را قبل از کاشتن، خوب می‌خیسانند و در بهار می‌کارند. گل‌های پنبه پس از ۵۶ تا ۷۷ روز در دو طرف شاخه ظاهر می‌شوند (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱- گل پنبه

رنگ این گل‌ها بر حسب نوع بذر آن‌ها، سفید، زرد یا صورتی است. نیمی از گل‌ها پس از مدتی به میوه یا غوزه‌ی قابل مصرف تبدیل می‌شوند.

هر غوزه‌ی پنبه از ۳۰ تا ۴۰ تخم قهوه‌ای رنگ، تشکیل شده که اطراف آن را الیاف یا کرک‌های پنبه پوشانده است.

پس از برداشت محصول، تخم‌ها به وسیلهٔ ماشینی به نام جین از پنبه جدا می‌شوند. این عمل را جینینگ<sup>۱</sup> می‌گویند. ماشین جین بر دو نوع است: اره‌ای و تیغه‌ای. ماشین جین اره‌ای بیشتر برای الیاف کوتاه و ماشین جین تیغه‌ای برای الیاف بلند به کار گرفته می‌شود.


### ماشین جین اره‌ای


ماشین جین اره‌ای دارای  $60^{\circ}$  تا  $80^{\circ}$  ارده است. هر ارده  $12$  اینچ قطر و  $264$  تا  $286$  دندانه دارد و روی میله‌ای افقی سوار شده است. تعداد و قطر اره‌های جین قدیمی کمتر از اره‌های امروزی است.

### طرز کار ماشین جین اره‌ای (شکل ۲-۴)

پنبه به وسیلهٔ صفحه‌ای متحرک خوراک دهندهٔ الف قدری به جلو رانده می‌شود تا با استوانهٔ خاردار ب تماس بپدا کند. در اثر حرکت این استوانه، پنبه از حالت اولی خود خارج و به صورت لایه‌نازکی از راه پ به طرف اره‌های تهدایت می‌شود. این اره‌ها پنبه را از تخم پنبه جدا می‌کنند و به وسیلهٔ استوانه چرمی ث و با کمک جریان هوا آن را از لوله‌ی ج عبور می‌دهند و به مخزن تمیز کنندهٔ چ راهنمایی می‌کنند. پس از این که پنبه تمیز شد، در داخل مخزن جمع می‌شود. مزیت جین اره‌ای محصول زیاد آن است که به  $40^{\circ}$  پاوند در ساعت هم می‌رسد. الیاف جدا شده به وسیلهٔ ماشین بسته‌بندی می‌شود و به صورت عدل پنبه در می‌آید و برای تهیهٔ نخ، به کارخانه‌های ریسندگی فرستاده می‌شود. تخم‌های جدا شده نیز به کارخانه‌های روغن‌کشی حمل می‌گردند. از تخم‌های پنبه، روغن خوراکی و نوعی روغن پست‌تر که مصارف صنعتی دارد – گرفته می‌شود. مهم‌ترین کشورهای تولید کنندهٔ پنbe در دنیا عبارت‌اند از: ایالات متحدهٔ آمریکا، مصر، سودان، آمریکای جنوبی، آفریقا، هند، چین و ایران.

شیمیابی مانند کلرات منیزیم یا سیانید کلسیم سپم‌پاشی می‌کنند. درنتیجهٔ این کار، برگ‌ها به آرامی خشک می‌شوند و می‌افتد. سپم‌پاشی  $10$  تا  $12$  روز قبل از برداشت انجام می‌گیرد. عمل بی‌برگ کردن، مقدار و ش پنbe را پیش از سرمایزدگی افزایش می‌دهد و از لکه‌گذاری روی پنbe نیز جلوگیری می‌کند. در برداشت مکانیکی از دو نوع ماشین دوکی عمودی و افقی استفاده می‌شود. این ماشین‌ها دو ردیفی یا چهار ردیفی هستند. ماشین‌های دوردیفی، و ش پنbe را از دو ردیف و ماشین‌های چهار ردیفی آن را از چهار ردیف جمع آوری می‌کنند. عمل برداشت با ماشین به این شکل انجام می‌گیرد. ماشین به غوزه نزدیک می‌شود و دوک‌هایی که به سرعت در حال گردش اند؛ پنbe را با تخم در اطراف خود می‌پیچانند و آن را از غوزه جدا می‌کنند. این پنbe که با تخم همراه است، از دوک‌ها گرفته می‌شود و از مسیر جریان هوا به مخزن ماشین وارد می‌گردد (شکل ۲-۳).





شکل ۲-۴- جین اره‌ای

- الف - صفحه خوراک دهنده
- ب - غلتک خاردار
- پ - محفظه پنبه
- ت - اره
- ذ - استوانه چرمی
- ج - لوله عبور دهنده پنبه به طرف مخزن
- ج ، ح - میله‌های ا Jacquard
- ح - محل عبور تخم پنبه
- د - استوانه‌ی تصفیه کننده
- ذ - غلتک تصفیه کننده

## خصوصیات الیاف پنبه

ب - لایه‌ی میانی که بعد از پوسته‌ی خارجی قرار دارد و جنس آن از سلولز است و بدنی لیف را تشکیل می‌دهد. لایه‌های سلولزی مانند حلقه‌های گرد، روی یک دیگر قرار دارند و رشد هر حلقه  $20^{\circ}$  تا  $30^{\circ}$  روز به طول می‌انجامد.

پ - مجرای مرکزی (لومن)؛ این قسمت از سایر قسمت‌ها کمی سخت‌تر است و در داخل آن یک محفظه‌ی خالی وجود دارد که مثل تونل در داخل و امتداد لیف قرار گرفته است. وقتی که پنبه به طور کامل می‌رسد، مایعی که در داخل لومن است خشک می‌شود و دیواره‌ی لومن فرو می‌ریزد. فروریختگی دیواره‌ی لومن، باعث پیچیدگی یا تاب در لیف پنبه می‌شود.

**طول الیاف:** مرغوبیت الیاف پنبه به طول آن‌ها بستگی دارد. الیاف بلندتر دارای استحکام و یک نواختی بیشتری هستند و در رسیدگی و تهیه‌ی نخ اثر بسزایی دارند.


**طول الیاف بلند** پنبه به ۶ سانتی‌متر هم می‌رسد. طبقه‌بندی الیاف پنبه را بر حسب طول لیف آن انجام می‌دهند.

۱ تا ۲ سانتی‌متر	الیاف کوتاه
۲ تا ۴ سانتی‌متر	الیاف متوسط
۴ تا ۶ سانتی‌متر	الیاف بلند

**خواص فیزیکی ساختمان الیاف پنبه:** پنبه بر عکس دیگر الیاف یک لیف تک‌سلولی است و یک سلول بلند دارد. لیف پنبه در زیر میکروسکوپ تابدار و سطح خارجی آن زبر است. شکل مقطع عرضی پنبه به درجه‌ی رسیدگی آن بستگی دارد. مقطع عرضی پنبه کاملاً رسیده و تقریباً لویایی شکل است؛ در صورتی که مقطع عرضی پنبه‌ی نارس به شکل U و دیواره‌ی سلول آن نازک‌تر است.

مقطع عرضی الیاف پنبه از سه قسمت تشکیل شده است:

الف - پوسته‌ی خارجی که روی آن از ماده‌ای موئی شکل پوشیده شده است. این ماده مانند غلاف از لیف حفاظت می‌کند.



شکل ۲-۵- نمای طولی و مقطع عرضی الیاف پنبه