

فصل چهارم

مواد اولیه در بخش پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود بتواند:

- ۱- ساختار فیلم‌های حساس را تشریح کند.
- ۲- امولسیون فیلم‌ها را از نظر حساسیت به نور دسته‌بندی کند.
- ۳- فیلم‌ها را از نظر کاربرد دسته‌بندی کند.
- ۴- مواد شیمیایی مورد مصرف در بخش پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ را توضیح دهد.
- ۵- ویژگی‌های کلیشه و گراور را تشریح کند.
- ۶- ویژگی‌های سطوح چاپی غیر کاغذی را توضیح دهد.
- ۷- ویژگی‌های پلیت چاپی، چاپ افست را تشریح کند.
- ۸- ویژگی‌های پلیت‌های چاپی فلکسوگرافی را تشریح کند.
- ۹- ویژگی‌های لاستیک سیلندر چاپ افست را توضیح دهد.
- ۱۰- ویژگی‌های روکش سیلندر را تعریف کند.

در بخش پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ موادی وجود دارند که تأثیر مستقیمی در آماده‌سازی کارهای چاپی و نیز کارهای تكمیلی (پس از چاپ) دارند. مانند انواع فیلم پلیت مواد شیمیایی (داروی ظهور فیلم، داروی ثبوت فیلم، داروی ظهور پلیت، انواع نگهدارنده‌ها و ...) به منظور شناخت بیشتر آنها در ادامه برای هر یک توضیح مختصری ارایه می‌شود.


۱-۴- ساختار فیلم‌های حساس

فیلم‌های حساس به نور فیلم‌هایی هستند که مانند فیلم عکاسی حساسیت‌های مختلفی نسبت به نور دارند.

نور قسمت کوچکی از طیف امواج الکترومغناطیس است. طول موج نوری که با چشم انسان دیده می‌شود، بین 400° تا 700° نانومتر است.

آنچه که در اصطلاح «فیلم» نامیده می‌شود، ساختاری بسیار پیچیده و دقیق دارد که می‌تواند نسبت به نور از خود حساسیت نشان دهد و پس از انجام واکنش‌های شیمیایی (ظهور و ثبوت) تصویری را در خود ضبط و ثبت می‌کند.

فیلم به طور کلی از دو ماده اصلی به نام «پایه^۱» و «امولسیون^۲» ساخته شده است ولی در عمل مواد دیگری نیز در ساخت فیلم دخالت دارند. شکل ۱-۴ برش مقطع یک فیلم و لایه‌های تشکیل دهنده آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴

اگر به ترتیب از سطح فیلم به طرف پایین بیاییم، لایه‌های فیلم عبارتند از :

الف) لایه اول، لایه ضد خراش است که این لایه برای جلوگیری ایجاد خراش و آسیب دیدگی امولسیون روی فیلم کشیده شده است.

ب) لایه امولسیون : امولسیون (اصلی‌ترین لایه فیلم) است، خود از دو قسمت تشکیل شده است: ژلاتین (موادی مانند استخوان، شاخ، سم و موی حیوانات) کاملاً تصفیه شده است و عامل نگهدارنده هالوژن نقره است. هالوژن نقره در ژلاتین به طور معلق قرار دارد.

هالوژن نقره یا ماده حساس به نور : هالوژن نقره^۳ از نمک‌هایی مانند کلرورسدیم (NaCl)،

۱-BASE

۲-Emulsion

۳-SILVER HALIDE

کلرور پتاسیم (KCl) برومور پتاسیم و یدور پتاسیم (KI) تشکیل شده است. نمک‌های بدست آمده به نور حساس هستند و همین نمک‌ها پس از نور خوردن روی فیلم تصویر ایجاد می‌کنند. درین سه نمک بالا، یدور نقره از برومور نقره و برومور نقره از کلرور نقره حساسیت بیشتری نسبت به نور دارند.

پ) لایه سوم و پنجم که «لایه‌های فرعی» نامیده می‌شوند، در اصل به عنوان چسب نگهدارنده امولسیون (از سطح بالا) و ژلاتین (از پایین) به پایه فیلم به کار می‌روند. ت) لایه چهارم، پایه فیلم^۱، پایه فیلم که دیگر لایه‌ها روی آن کشیده می‌شود، از جنس «تری استات»^۲ یا «پلی استر»^۳ ساخته می‌شود. پایه تمام فیلم‌های مصروفی در کارگاه لیتوگرافی (عکاسی چاپ) از جنس پلی استر است. دلیل استفاده از پلی استر در ساخت پایه فیلم این است که در برابر تغییرات درجه حرارت و رطوبت مقاومت دارد.


مقاوم بودن فیلم مانع تغییر ابعاد آن می‌شود و در نتیجه از تغییر فرم تصویر جلوگیری می‌کند که این عمل به ویژه هنگام کار رنگی با فیلم‌هایی که باید به دقت بر روی هم منطبق شوند، لازم است. لایه نششم که لایه شامل ژلاتین ماده ضد انعکاس نور است. دلیل وجود ژلاتین در زیر پایه فیلم این است که پس از کشیدن امولسیون روی پایه، از آن‌جا که امولسیون تقریباً مرطوب است، باید فیلم به وسیله خشک‌کن‌های مخصوص خشک شود؛ در این وضعیت، فیلمی که لایه ژلاتینی را زیر پایه نداشته باشد، از حالت صاف و تخت بودن خارج می‌شود و فرم انحنا پیدا می‌کند. این حالت فیلم به کیفیت کار لطمہ می‌زند. لایه ژلاتین در زیر پایه باعث حفظ تعادل فیلم می‌شود و فیلم تخت و صاف باقی می‌ماند.

دلیل وجود ماده ضد انعکاس نور در زیر پایه فیلم این است که نور پس از گذشتن از لایه‌های مختلف فیلم هنگامی که به صفحه دوربین برخورد می‌کند، احتمال انعکاس مجدد دارد که در این صورت کیفیت تصویر افت پیدا می‌کند؛ در نتیجه، باید از بازگشت نور به درون فیلم جلوگیری کرد. این ماده تقریباً شبیه دوده است و باعث می‌شود که نور پس از برخورد با آن جذب شود (شکل ۴-۲).

۱—FILM BASE

۲—TRI ACETATE

۳—POLY ESTER



۴-۴- دسته‌بندی امولسیون فیلم از نظر حساسیت به نور

قبل از اشاره به ساختار امولسیون فیلم از نظر حساسیت به طیف نور، لازم است کمی در مورد نور سخن بگوییم باید بدانیم نور سفید مرئی که خود مجموعه‌ای از نورهای رنگی است و تنها بخش بسیار کوچکی از طیف امواج الکترومغناطیسی با طول موجی بین 400° تا 700° نانومتر است. تنها این مقدار بسیار کوچک از طیف بسیار بزرگ امواج الکترومغناطیسی با چشم دیده می‌شود.

اگر طول موج 400° تا 700° نانومتر را روی یک خط مستقیم رسم کنیم، شکل ۴-۳ را خواهیم

داشت:

اشعة ماوراء بنفسش	طيف نور آبی	طيف نور سبز	طيف نور قرمز
UV 400 nm	B 500 nm	G 600 nm	R 700 nm

شکل ۴-۳

این تقسیم‌بندی در کار ساخت امولسیون فیلم‌ها بسیار مفید است؛ به این صورت که حساسیت کامل یک ماده حساس به نور یعنی از 400° تا 700° نانومتر می‌تواند تمامی رنگ‌ها در خود جای دهد.

۴-۴-۱- امولسیون فیلم نور روز : این فیلم‌ها بین 400° تا 500° نانومتر حساسیت دارند.


به این فیلم‌ها نون ارتو^۱ یا حساس به نور آبی گفته می‌شود. این فیلم‌ها حساسیت بسیار کمی نسبت به نور دارند. اخیراً فیلم‌های نیز وارد بازار شده‌اند که به فیلم‌های «نور روز» یا فیلم‌های «UV» معروفند. این نوع فیلم‌ها تقریباً نسبت به طول موج طیف نور غیرحساس ولی در عوض نسبت به اشعة

ماورای بنسن (کمتر از ۴۰۰ نانومتر UV) حساس هستند. در حال حاضر این نوع فیلم تنها در دستگاه کتتاکت مجهر به لامپ UV می‌تواند نور ببیند و هنوز به دلیل حساسیت بسیار کم، نمی‌توان از آن در دوربین استفاده کرد. حسن بزرگ این نوع فیلم، بی نیازی به تاریکخانه هنگام کار کردن است؛ به طوری که می‌توان به راحتی در نور موجود کارگاه با آن کار کرد.

فیلم نور روز؛ فیلم‌هایی که فقط به اشعهٔ ماورای بنسن و قسمتی از اشعهٔ نور در منطقهٔ آبی حساس هستند، به نام فیلم‌های نور روز معروف‌اند و این نوع فیلم‌ها که اخیراً بسیار معروف شده‌اند، نیاز به تاریکخانه ندارند و می‌توان در نورهای معمولی کارگاه با آن‌ها کار کرد (به دلیل حساسیت کم این نوع فیلم‌ها فقط در دستگاه کتتاکت قابل استفاده هستند). نوری که از لامپ‌های ماوراء بنسن منتشر می‌شود، فیلم را متأثر می‌سازد. داروی ظهور این نوع فیلم داروهای معمولی مخصوص لیتوگرافی (آ-ب) است.

۴-۲-۱- امولسیون اورتو کروماتیک^۱ : اگر فیلمی در کارخانه سازنده از ۴۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر حساس شود، امولسیونی خواهیم داشت که به نور قرمز حساس نیست و به آن «اورتو کروماتیک» گفته می‌شود؛ بنابراین، می‌توان با این نوع فیلم در تاریکخانه، هنگامی که چراغ قرمز رنگ روشن است، به راحتی کار کرد. اکثر فیلم‌های صنعت چاپ از این نوع هستند.

۴-۲-۳- نان اورتو (نور روز) : این نوع فیلم‌ها به دلیل غیرحساس بودن به طیف نور قرمز در تاریکخانه و در زیر نور قرمز تاریکخانه کار می‌شود، و مورد مصرف زیاد دارند. این فیلم‌ها مانند فیلم‌های نور روز پس از نور خودن و ظهور و ثبوت کنتراست بسیار قوی ایجاد می‌کنند. یعنی فقط سیاهی و بقیهٔ فیلم شفاف و شیشه مانند می‌شود. بنابراین، این نوع فیلم‌ها فقط برای عکس‌برداری از تصاویری که در اصطلاح خطی نامیده می‌شوند و دارای تنااییه (سیاه روشن) نیستند، به کار می‌آیند. اگر تصویر مورد نظر که برای چاپ مورد لزوم است، دارای تن باشد؛ یعنی غیر از سفید و مشکی تنااییه‌های خاکستری هم داشته باشد، باید هنگام عکس‌برداری جلوی فیلم اورتو، تراو گذاشته شود که در آن صورت تصویر روی فیلم به صورت دانه‌دانه‌های بسیار ریز درخواهد آمد که بزرگی و کوچکی دانه‌ها تنااییه تصویر را تشکیل خواهند داد. شکل ۴-۴ داروی ظهور فیلم‌های اورتو مانند فیلم نور روز، داروهای مخصوص (آ-ب) لیتوگرافی هستند که کنتراست شدید روی فیلم مخصوص لیتوگرافی اورتو ایجاد می‌کنند. این داروها براساس سیستم قلیابی شدید و ماده اصلی هیدروکینون به عنوان سیاه کنندهٔ فیلم ساخته شده‌اند.



شکل ۴-۴-نحوه نور دادن به فیلم پس از تراام

۴-۲-۴- امولسیون فیلم پان کروماتیک^۱ : فیلمی که در دامنه طول موجی حساس باشد، قابلیت ضبط و ثبت تمامی رنگ‌ها را دارد. به این نوع امولسیون حساس پان کروماتیک یا در اصطلاح «پان» گفته می‌شود.

فیلم‌هایی که برای کارهای تفکیک رنگ در کارگاه لیتوگرافی (عکاسی چاپ) مصرف می‌شوند، از این نوع هستند. هنگام کار با فیلم پان باید دقیق داشت که چون این فیلم نسبت به تمام طیف نور حساس است، از چراغ قرمز تاریکخانه استفاده نشود و در مجموع، کار باید در تاریکی کامل انجام گیرد.

فیلم پان کروماتیک به تمام طیف رنگ حساس هستند. بنابراین هنگام کار در تاریکخانه نور قرمز به کار نمی‌آید. یا باید در تاریکی کامل با این فیلم کار کرد و یا از لامپ‌های مخصوص بخار سدیم که نور زرد کمرنگی ایجاد می‌کنند، استفاده کرد.


دلیل استفاده از فیلم پان این است که اگر طرح اصلی، رنگی باشد، دیگر فیلم اورتو که به رنگ‌های طیف قرمز حساس نیست، نمی‌تواند مؤثر واقع شود. بنابراین باید از فیلم پان استفاده شود که تمام رنگ‌ها را به صورت تناوبی خاکستری روی فیلم ضبط کند. به خصوص این فیلم زمانی که بخواهیم چاپ چند رنگ داشته باشیم، مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن صورت باید توسط فیلترهای رنگی دوربین چهار بار از تصویر اصلی عکس‌برداری شود که نتیجه آن چهار نگاتیو است که با فیلترهای زرد، آبی، قرمز و سبز گرفته شده و هر فیلتر فقط رنگ مربوط به خود را از تصویر اصلی

روی فیلم نقش داده است. به این اعمال تفکیک رنگ گفته می‌شود، (به صورت سیاه و سفید) از این فیلم نگاتیو بعداً به وسیله فیلم اورتو و ترام یک پُر تیو تهیه می‌شود. داروی ظهور فیلم پان با داروی آـ ب متفاوت است؛ چون باید روی فیلم ^{تُن} ایجاد کند. البته با گسترش دستگاه‌های اسکانر که با دقیق و سرعت تصویر رنگی را تجزیه می‌کند و تفکیک رنگ را انجام می‌دهد. دیگر استفاده از فیلم‌های پان بسیار محدود شده است.

۴-۳- دسته‌بندی فیلم‌ها از نظر کاربرد

فیلم‌ها را می‌توانیم از نظر ساختاری (میزان و نوع نمک نقره) نیز به چند دسته مهم تقسیم کنیم :

(الف) فیلم خطی^۱ : این نوع فیلم هنگامی مصرف می‌شود که لازم باشد از اوریژینال خطی عکس گرفته شود که حروف یا تصویر از خط و هاشور تشکیل شده باشد (شکل ۴-۵). فیلم خطی معمولاً^۲ به نور قرمز حساس نیست (با استثنای فیلم خطی پان که برای عکس‌برداری از اوریژینال‌های رنگی که تن ندارند و فقط از خط رنگی تشکیل شده‌اند، به کار می‌رود). فیلم خطی برای عکس‌برداری از اوریژینال‌های خطی و آن‌هایی که به سیانور کاری نیاز زیادی ندارند، ایده آل است. اگر اوریژینال سیاه و سفید تن^۳ داشته باشد، باید هنگام عکس‌برداری حتماً از ترام^۴ استفاده شود. شکل ۵-۴ نحوه قرار گرفتن ترام در دوربین لیتوگرافی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۴- نحوه قرار گرفتن ترام در دوربین لیتوگرافی

۱- LINE FILM

- ۲- منظور از تن وجود درجه‌های مختلف خاکستری (کمرنگ، متوسط، پررنگ) بین سفید و مشکی است.
- ۳- ترام کلمه فرانسوی مصطلح در ایران است. مترادف انگلیسی آن اسکرین (SCREEN) است.

ب) فیلم تراشه: این نوع فیلم مانند فیلم خطی است؛ با این تفاوت که از نظر دادن کنتراست و نیز رتوش سینورکاری (تضعیف کردن فیلم) دارای کیفیتی به مرتب بالاتر از فیلم خطی است. این نوع فیلم به ویژه هنگام کنتاکت زدن از فیلم‌های پان که از اوریزینال‌های رنگی تفکیک رنگ شده، ایده‌آل است.

پ) فیلم ماسک: فیلم ماسک برای کنترل کنتراست^۱ و دانسیته در هنگام عکس‌برداری با فیلم‌های پان و در دوربین عکاسی چاپ به کار می‌آید.

با ورود دستگاه‌های اتوماتیک تفکیک رنگ «اسکانز»، استفاده از فیلم‌های پان و ماسک – که مخصوص تفکیک رنگ به روش دستی است – تقریباً از رده کار خارج شده‌اند. حتی بسیاری از کارخانه‌های سازنده این نوع فیلم‌ها، تولید آن‌ها را متوقف کرده‌اند.

ت) فیلم‌های ویژه دستگاه اسکنر: فیلم‌هایی که مخصوص استفاده در اسکانزها هستند، به وسیله اشعه لیزر نور می‌خورند. چون نور لیزر بسیار دقیق و متراکم است و دستگاه اسکانز کار خواندن و کنترل تفکیک رنگ را سریع‌تر و در بیشتر اوقات دقیق‌تر از روش دستی انجام می‌دهد، نتیجه به دست آمده در زمانی کوتاه کیفیتی بسیار خوب خواهد داشت. لیزرهایی که در انواع اسکانزها به فیلم نور می‌دهند، به این قرارند :

لیزر هلیوم نئون

لیزر آرگون

لیزر مادون قرمز

۴-۴- مواد شیمیایی

در بخش پیش از چاپ برای پیشبرد کارهای مورد نظر نیاز به موادی داریم، که چنانچه آن‌ها در اختیار نباشند عملانمی‌توانیم کاری از پیش ببریم، از جمله مواد شیمیایی می‌توان به داروی ظهور و ثبوت فیلم، داروی ظهور و ثبوت زنیک، مواد جلوگیری از اکسیده شدن زنیک و ... نام برد در ادامه برخی از مواد شیمیایی که مصرف بیشتر دارند به اختصار شرح داده می‌شود.

۱-۴-۴- مواد ظهور: فیلم یا به طور کلی امولسیون حساس پس از نور خوردن باید ابتدا ظاهر شود؛ یعنی، تحت تأثیر یک یا چند ماده شیمیایی قرار گیرد و تصویر عکس‌برداری شده را ظاهر

۱- کنتراست (CONTRAST) یعنی تفاوت بین سیاهی و سفیدی دو نقطه از یک تصویر

سازد. این بدان معناست که هالوژن‌های نقره نور خورده تحت تأثیر داروی ظهرور نقره را آزاد سازند و به صورت سیاه درآورند. اگر در این حالت چراغ را روشن کنیم، بقیه قسمت‌های تصویر که نور خورده‌اند، تحت تأثیر نور قرار می‌گیرند و سیاه می‌شوند. لذا باید با نوعی محلول دیگر به نام «ثبوت» تمامی هالوژن‌های نقره‌ای نور خورده را از روی فیلم خارج نمود تا بتوان تصویر را در نور معمولی مشاهده کرد.

برای داشتن تصویری درست، گاه بهنچار آن را از حد اوپلیه قوی تر یا حتی ضعیف‌تر می‌کنیم؛ تمامی این اعمال بهوسیله داروهای شیمیایی انجام می‌گیرد. داروهای ظهرور فیلم بر سه نوع هستند:

(الف) داروهای ظهرور دستی: این داروها که به صورت پودر یا مایع عرضه می‌شوند، از دو قسمت «آ» و «ب» تشکیل شده‌اند که هر یک باید به صورت مجزا ساخته و آماده شوند و فقط هنگام استفاده از داروی ظهرور باید قسمت‌های «آ» و «ب» با یکدیگر مخلوط گردند. داروهای ظهرور دستی که برای ظهرور در تشکیل شده‌اند که هر یک باید به صورت مجزا ساخته و آماده شوند و فقط هنگام ترکیبی داروهای «آ» و «ب» بر پایه هیدروکینون^۱ به عنوان عامل کنتراست (سیاهی تصویر) و یک ماده قلیایی کننده قوی مانند سود یا پتاس سوزاؤر یا فرمالدیدی سولفیت ساخته شده است که باعث فعال شدن سریع هیدروکینون می‌شود و آن را به حدنهایی دادن کنتراست قوی می‌رساند. معمولاً قسمت «آ» محتوی هیدروکینون و قسمت «ب» محتوی ماده قلیایی کننده است. البته مواد ضد اکسیداسیون مانند سولفیت پتاسیم و مهار کننده یا ضد خفحگی‌های مختلف (مانند برومورپتاسیم) به آن افزوده می‌شود.

(ب) داروهای ظهرور ماشینی (اتوماتیک): این نوع داروها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که عمری نسبتاً طولانی دارند؛ به طوری که می‌توانند در مدت یک هفته در ماشین ظهرور فیلم دوام بیاورند. البته هنگامی که از ماشین ظهرور فیلم استفاده می‌شود، هر بار که فیلم وارد ماشین شود، ماشین به طور اتوماتیک مقداری از داروی کهنه شده را از مخزن خود تخلیه می‌کند و به همان مقدار داروی تازه وارد می‌کند. استفاده از ماشین ظهرور در عین گرانی مزایای بسیاری دارد؛ مانند: سرعت، تمیزی و یکدست بودن کار که خود در دراز مدت به نفع مصرف کننده است.

(پ) داروهای ظهرور سریع: این نوع داروها با ورود فیلم‌های مخصوص اسکانرها جای خود را در میان مصرف کنندگان باز کرده‌اند. سیستم ظهرور سریع در مدت ۹۰ تا ۱۲۰ ثانیه از ابتدا تا انتهای مراحل ظهرور، ثبوت، شیستشو و خشک کردن را انجام می‌دهد. چند سالی است که فیلم‌های

خطی و ترامه مخصوص این نوع سیستم ظهور نیز به بازار دنیا وارد شده‌اند. این نوع داروی ظهور فقط یک مرحله دارد و عمر آن بسیار زیاد است؛ معمولاً به صورت مایع غلیظ ساخته می‌شود و با آب رقیق می‌شود؛ کار با این نوع سیستم بسیار راحت و سرعت کار نیز بسیار بالاست.

۴-۴-۲ ثبوت: فیلم پس از ظهور، باید ثابت شود تا بتوان تصویر روی فیلم را در روشنابی مشاهده کرد. عامل ثبوت سبب می‌شود نمک‌های نقره نور نخورد در داروی ثبوت حل شوند. معروف‌ترین عامل ثبوت (که البته برای ثبوت‌های دستی به کار می‌رود)، هیپوسولفیت سدیم است که آن را به اختصار «هیبو» نیز می‌گویند. برای داشتن داروهای ثبوت سریع هیپوسولفیت سدیم مساعد نیست و باید از هیپوسولفیت آمونیوم استفاده کرد. داروی ثبوت در ساده‌ترین شکل خود مخلوطی از هیپوسولفیت سدیم به همراه عامل ضدآکسیدانتیک (جوهر سرکه) شود تا مواد قلبایی روی فیلم به داروی ثبوت داروهای ثبوت سریع مواد دیگری نیز دارند که قدرت و طول عمر ثبوت را در مقابل درجه حرارت بالا حفظ می‌کند، نکته مهم این که داروی ثبوت برخلاف داروی ظهور که در محیط قلبایی فعالیت می‌کند، دارای محیطی اسیدی است؛ بنابراین فیلم پس از پایان عمل ظهور باید با آب شسته شود یا وارد محلول توقف که (محلول ضعیف اسیداستیک (جوهر سرکه)) شود تا مواد قلبایی روی فیلم به داروی ثبوت وارد نشوند و در نتیجه عمر محلول ثبوت کاملاً افزایش یابد.

پس از پایان یافتن عمل ثبوت، فیلم را می‌توان در نور روز یا زیر لامپ‌های روشن بررسی کرد اما شیستشوی فیلم نیز بسیار مهم است تا مواد ثبوت کاملاً از روی آن پاک شوند. در صورت رعایت نکردن صحیح مرحله شیستشو، فیلم پس از مدتی تغییر رنگ خواهد داد.

۴-۴-۳ تقویت کننده‌های تصویر: بسیار پیش می‌آید که تصویر فیلم به دلایل مختلفی از جمله کم بودن مقدار نور، سرد یا کنه بودن داروی ظهور به کیفیت مطلوب نمی‌رسد و به اصطلاح ضعیف ظاهر می‌شود؛ در این صورت، می‌توان با روش‌های شیمیایی کنتراست فیلم را بالا برد. تمامی مراحل تقویت کردن فیلم در نور روز انجام می‌گیرد. سیستم کار بسیار جالب است. به وسیله ماده‌ای شیمیایی نقره‌های سیاه شده تشکیل دهنده تصویر ضعیف را از روی فیلم جدا می‌کنیم؛ در نتیجه، جای نمک‌های نقره به صورت حفره‌های خالی می‌ماند. اکنون دارویی دیگر می‌تواند مقدار بیشتری نقره یا فلز دیگری را در حفره‌های خالی قرار دهد؛ به‌طوری که کنتراست فیلم بالا رود و فیلمی مطلوب را به دست دهد. (داروی حل کننده نقره) این دارو از بروموریتاسیم و کلرور جیوه تشکیل شده است که

می باید هر یک از این مواد را، به میزان ۲۲/۵ گرم در یک لیتر آب حل کرد؛ به این دارو (بلیچ) نیز گفته می شود، هنگامی که فیلم در نور معمولی وارد بلیچ شود، کم کم تصویر از بین می رود تا جایی که فیلم سفید می شود. اکنون فیلم باید به مدت ۱۰ دقیقه در وان شسته شود. در اینجا فیلم وارد محلول دیگری می شود که قبلاً به صورت دو محلول مجزا آماده شده است.

محلول اول سیانور پتاسیم ۱۵ گرم در نیم لیتر آب حل شود.

محلول دوم نیترات نقره ۲۲/۵ گرم در نیم لیتر آب حل شود.

هنگام کار، دو محلول بالا را به نسبت مساوی با یکدیگر مخلوط می‌کنیم و فیلمی را که بلیچ و شسته شده، در آن فرو می‌بریم. تصویر دوباره شروع به آمدن می‌کند و مرتباً پر رنگ‌تر می‌شود؛ زمانی که مقدار تقویت تصویر به نظر کامل می‌شود، باید آن را از دارو بیرون بیاوریم و کاملاً بشوییم و دوباره ثابت کنیم (مرحله آخر اختیاری است).

توجه: سیانور پتاسیم و نیترات نقره هر دو بسیار سمی هستند و هنگام کار باید کاملاً دقت کرد که پوست دست به این دو ماده آلوده نشود. به خصوص سیانور که در مجاورت هوا گاز کشنده سیانیدهیدروژن را ایجاد می‌کند. هنگام کار حتماً باید از محیطی که هوا به طور مرتب در آن جریان دارد، استفاده کرد.

هنگامی که داروها دور ریخته می‌شوند، باید شیر آب باز باشد که محلول‌ها ضمن رقیق شدن فوراً از محیط خارج گردند.

قبل از خشک کردن، فیلم را باید کاملاً با آب شستشو داد. این داروی تضعیف کننده بیشتر

برای فیلم‌های مؤثر است که در اثر نور زیاده از حد تیره شده باشند. اگر فیلم به دلیل زیاد ماندن در داروی ظهرور تیره شود یا داروی ظهرور قوی باشد، به‌طوری که نگاتیو را از میزان نرمال تیره‌تر کند، فرمول به صورت زیر تغییر می‌باید:

۷/۵ گرم سیانور پتاسمیم در یک لیتر آب حل شود. (اول)

۲۰ گرم هیپوسولفیت سدیم در یک لیتر آب حل شود. (دوم)

فیلم باید ابتدا در داروی اول قرار گیرد و سپس به مدت ۵ دقیقه در محلول دوم شناور شود؛ بنابراین، این دو محلول را نباید با یکدیگر مخلوط کرد. پس از پایان کار، فیلم را باید کاملاً شستشو داد.

۴-۴-۵ آب به عنوان حلال داروها: آب که به عنوان حلال داروهای مصرفی در عکاسی چاپ به کار می‌رود، خود دارای نقشی بسیار مهم است.

اول آنکه آب باید از خلوص کافی برخوردار باشد و مواد کلسیم محلول نداشته باشد. وجود موادی مانند کربنات کلسیم، یا منیزیم روی فیلم پس از ختم ظهرور و ثبوت ایجاد لکه می‌کند. از طرف دیگر، آب باعث نفوذ در ژلاتین فیلم می‌شود؛ مواد محلول در خود را به درون امولسیون می‌برد و باعث ظهرور و ثبوت فیلم می‌گردد.

۴-۴-۶ خمیر جرم‌گیر نورد و لاستیک سیلندر: این خمیر به منظور برطرف کردن انواع جرم و جلوگیری از شروع شیشه شدنی نورد و لاستیک سیلندر به کار می‌رود. در نتیجه باعث افزایش طول عمر نوردها و لاستیک سیلندر، و نیز حفظ درجه shore نوردها در حد استاندارد می‌شود. کاربرد این خمیر سرعت تعویض رنگ ترکیبات لاستیکی از تیره به روشن را بالا برد، در نتیجه ضمن افزایش کیفیت تولید، بهره‌وری ماشین را افزایش می‌دهد.

نکته ایمنی: هنگام مصرف این خمیر از تماس آن با پلیت جلوگیری شود.

۴-۴-۷ تمیز کننده یخچال سیستم‌های رطوبت‌دهی: این تمیزکننده به منظور جلوگیری از رشد قارچ و باکتری و رسوبات در آب و انسداد لوله‌های سیستم رطوبت رسانی به کار می‌رود. این محلول باعث کاهش نیاز به سرویس سیستم‌های رطوبت‌دهی، افزایش تولید و نیز یکنواختی کیفیت کارهای چاپی می‌شود.

۴-۴-۸ تمیز کننده پلیت: این تمیزکننده به منظور استفاده در پلیت‌های ظاهر شده و

ظاهرنشده با قابلیت برطرف کننده خش‌ها و خط‌های کوچک روی پلیت به کار می‌رود. این دارو سازگار با طیف بسیار وسیعی از انواع مرکب و پلیت بوده و مرکب‌های خشک شده را به راحتی پاک می‌کند.

۴-۴-۹ **تمیز کننده دست با ترکیباتی از مرکبات :** این تمیزکننده با بهره‌گیری از ذرات میکروسکوپی برای تمیز کردن ریزترین ذرات آلدگی به کار می‌رود. عملکرد آن مشابه کرم‌های نرم کننده دست و احیاء کننده چربی‌های طبیعی بسته می‌باشد. ضمن آن که به راحتی انواع مرکب را از بسته پاک می‌کند.

۴-۱۰ **پودر ضد پشت زدن (خشک کن) :** مزایای این بودر ضد پشت‌زدن به طور کامل قابل پخش از سیستم بودر پاش می‌باشد، در ضمن در دانه‌بندی‌های متفاوت جهت گرازماهای متفاوت در کلیه سیستم‌های پودر پاش قابل استفاده است.

۴-۱۱ **احیا کننده لاستیک سیلندر و نورد :** مزایای آن پاک کننده سریع و مؤثر، احیا کننده ضخامت لاستیک و افزایش عمر لاستیک و نورد می‌باشد. در ضمن حفظ شور نوردها در حد استاندارد می‌باشد.

۴-۱۲ **محلول رطوبت‌دهی (داروی آب) :** این محلول با توجه به فناوری سیستم رطوبت‌دهی بعضی سیستم پارچه نورد آب DDS، سیستم آلکالر^۱ و سیستم پارچه نورد آب و آلکالر تولید و برای مصرف عرضه می‌شود.

(الف) **محلول رطوبت‌دهی پارچه نورد آب و آلکالر :** این محلول با سیستم‌های رطوبت‌دهی پارچه نورد و آلکالر سازگار بوده و باعث کاهش سختی آب و جلوگیری از نفوذ ذرات معلق کاغذ و گرد و غبار موجود در هوا به روی نوردها و لاستیک سیلندر می‌شود.

(ب) **محلول رطوبت‌دهی آلکالر :** این محلول سختی آب را کاهش داده با انواع آب با سختی متوسط و بالاتر سازگار بوده و باعث کاهش کشش سطحی آب و محدود کننده مصرف الکل می‌باشد. ضمن آن که از نفوذ ذرات معلق کاغذ و گرد و غبار روی لاستیک و نورد جلوگیری می‌کند.

۴-۱۳ **محلول شستشوی نورد و لاستیک :** این محلول به منظور عدم ایجاد خوردگی، برآمدگی و سایش روی قطعات لاستیکی و فلزی به کار می‌رود، در ضمن شستشوی سریع و ایمن برای چاپکار و چاپخانه از لحاظ آتش‌سوزی ایمنی بیشتری تأمین می‌کند. این محلول برای سیستم‌های شستشوی اتوماتیک و دستی مناسب می‌باشد.

۱۴-۴-۴-۴- داروی ظهور پلیت حرارتی : این دارو برای استفاده مستقیم ظهور پلیت حرارتی پوزیتو به کار می رود. این داروی ظهور میزان تجمع مواد زائد باقیمانده در پروسسورهای اتوماتیک را به حداقل رسانده و در نتیجه عمر کاری و مفید طولانی در پروسسور را افزایش می دهد.

۱۸-۴-۴- مواد پوشان: مواد پوشانی، به موادی اطلاق می‌شود که با آن‌ها منافذی از توری را که مرکب چاپ نباید از آن‌ها عبور کند پوشانیده می‌شود.

با توجه به نوع استنسیل و ژلاتینی که به توری چسبیده است و همچنین نوع مرکبی که در چاپ به کار می‌رود، می‌توان از مواد پوشانی مناسب استفاده کرد؛ در غیر این صورت ماده پوشاننده حل و منافذ توری باز می‌شوند که نتیجه آن خراب شدن کار خواهد بود. سابلون یا توری را که طرح روی آن چسبیده است، پس از آن که کار چاپی تمام می‌شود، می‌توان برای چاپ‌های دیگر مورد استفاده قرار داد، ولی اول باید به وسیله حلال‌هایی که بتوانند هم مرکب و هم طرح را در خود حل کنند پاک و تمیز شود.

(الف) چسب‌ها: یکی از مواد چسبنده؛ چسب مخصوصی است که برای آهارزدن پارچه از آن استفاده می‌شود که پایه نشاسته‌ای دارد. این نوع چسب بی‌رنگ است و از این‌رو کاملاً مشخص نمی‌شود که چه قسمت‌هایی را پوشانده است. بنابراین بهتر است مقداری رنگ به آن اضافه شود. چسب قبل از کشیده شدن روی توری باید رفیق شود؛ حلال این نوع چسب آب است در این صورت هنگام کار نباید از مرکب‌هایی که پایه آبی دارند، (مانند مرکب تامپیرا) استفاده کرد.

— چسب لوپاژ^۱ : چسب دیگری که آن هم در آب محلول است، چسب لوپاژ نام دارد که پس از خشک شدن بسیار مقاوم است.
چسب ماهی (فیش لایم یا سریشم ماهی) : چسبی است بسیار قوی که در برابر انواع مرکب‌ها مقاوم است.

۴-۴-۱۹ مواد لاکی : مواد لاکی که برای پوشانیدن منافذ توری به کار می‌روند، انواع مختلفی دارند که با درنظر گرفتن کار مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
(الف) لاک الکل : لاک الکل قدرت پوشانیدن منافذ توری را دارد. لاک الکل با الکل رقیق می‌شود، اما چون این نوع لاک به درون الیاف توری نفوذ می‌کند، بنابراین پاک کردن توری را مشکل می‌کند و به همین دلیل کمتر مصرف می‌شود. با این نوع ماده می‌توان انواع مرکب‌ها را به جز مرکب‌های لاکی به کار گرفت. رقیق کردن لاک الکل با الکل امکان‌پذیر است و همان‌طور که گفته شد پاک کردن لاک الکل از روی الیاف توری مشکل و محتاج به زمان زیادی است.
(ب) لاک رزینی : این نوع لاک که برای پوشانیدن منافذ توری به کار می‌رود، از رزین‌های مصنوعی تهیه می‌شود. پس از انود کردن توری در مدت کوتاهی خشک و سفت می‌شود. حلال و رقیق کننده آن آسترات^۲ ها هستند. هنگام استفاده از این نوع لاک باید در نوع مرکب مصرفی دقت داشت که لاک را در خود حل نکند.

به طور کلی مواد پوشاننده‌ای که حلال آبی دارند، بیشترین مورد مصرف را در چاپ سیلک به عهده دارند.

۴-۴-۲۰ تمیزکننده شابلون : شابلون را پس از پایان کار چاپی با درنظر گرفتن این که دوباره از آن استفاده خواهد شد، باید به وسیله حلال مناسب پاک و کاملاً تمیز کرد.
ساده‌ترین راه ساختن محلول کلر و آب است؛ و نسبت آن به وضعیت طرح و مرکب از حيث خشک شدن روی توری بستگی دارد ولی معمولاً به نسبت یک قسمت کلر و ۲۰٪ قسمت آب استفاده می‌شود. شابلون به مدت ۱۵ دقیقه در داخل محلول قرار می‌گیرد تا تمامی مواد نمانده روی توری حل شوند. سپس باید توری با آب شسته شود پس از آن باید توری کاملاً وارسی شود تا در بین منافذ توری چیزی باقی نماند و کاملاً پاک شده باشد. در غیر این صورت با پارچه یا اسفنج آغشته به هیپوکلریت

۱—Lepage

۲—Actate

(کلر و آب) باید آنقدر منافذ توری را مالش داد تا کاملاً پاک شود. هنگام کار با محلول کلر باید دانست که در بسیاری از موقع گازهای مضری تولید می‌شوند. یکی از این گازها گاز کلر است که برای تنفس بسیار خطرناک است و دیگری گاز اوزن که آن هم در اثر مداومت تنفس برای دستگاه تنفسی مضر است. بنابراین هنگام تمیز کردن شابلون‌ها با محلول هیپوکلریت می‌بایست حتماً کارگاه دارای جریان هوای مداوم باشد.

به جز محلول کلر می‌توان از محلول‌های پاک کننده‌ای که توسط کارخانجات سازنده مواد شیمیایی شناخته شده‌اند که عاری از خطر هستند، استفاده کرد. این مواد عبارتند از:
برگان‌های^۱ شماره ۳، ۴، ۲۳۳ و ۲۴۰.

۴-۴-۲۱- چسب‌های صحافی : چسب‌ها از سال‌های بسیار دور مورد استفاده بشر قرار گرفته‌اند. چسب‌های مورد استفاده بشر تا همین اواخر از انواع چسب‌های گیاهی، حیوانی و معدنی بود. مدت زمان زیادی نیست که چسب‌های مصنوعی شیمیایی جای خود را در میان خانواده چسب‌ها باز کرده‌اند. این نوع چسب‌ها توانسته‌اند با قدرت چسبندگی بهتر و مقاومت بیشتر در شرایط گوناگون محیطی، کاربرد بسیار بیشتری از انواع چسب‌های سنتی بیابند.

به طور کلی ماده خاصی که میان دو جسم همگون و یا ناهمگون قرار گرفته و آن‌ها را نگهدارد، «چسب» نامیده می‌شود. ماده‌ای که بخواهد به عنوان چسب در این طبقه‌بندی جای گیرد، باید نه تنها بتواند سطوح دو جسم را به هم نگه دارد، بلکه همچنین باید در مقابل عوامل محیطی (گرمای، سرما، رطوبت) و زمان قدرت مقاومت داشته باشد.

چسب‌ها به طور بسیار کلی به دو خانواده تقسیم می‌شوند:
(الف) چسب‌های ساخته شده از مواد آلی^۲ : مواد آلی که در ساخت چسب به کار می‌روند، عبارتند از:

* مواد حیوانی مانند پروتئین‌ها و مشتقان آن‌ها، مواد بروتئینی مانند کازین^۳ و زین^۴ از مو، پشم و استخوان‌های حیوانات به دست می‌آید. فیش لایم یا سریشم ماهی^۵ از مواد زاید و استخوان‌های

۱-pergan

۲-ORGANIC COMPOUNDS

۳-CASEIN

۴-ZEIN

۵-FISH GLUE

ماهی حاصل می‌شود.

* مواد گیاهی مانند نشاسته و دکسترن^۱ که از مشتقات نشاسته است و برای چسبانیدن کاغذها به کار می‌رود. چسب نشاسته سفید موارد مصرف بسیار زیادی در چاپ دارد و بهویژه در ساخت چسب تمبر و پاکت به کار برده می‌شود.

* چسب‌های لاتکس (لاستیک طبیعی)

* چسب‌هایی که از رزین‌های طبیعی گرفته می‌شوند، مانند صمغ‌ها و پیتومن که از شیره درختان به دست می‌آید.

* چسب‌های سلولزی مانند متیل سلولز، اتیل سلولز، سلولز استات که به صورت ترکیبی در ساخت چسب به کار می‌روند.

* چسب‌های ترمопلاستیکی از مواد آلی مصنوعی ساخته می‌شوند؛ مانند پلی‌وینیل استات، پلی‌وینیل الکل، پلی‌وینیل بوتیران، خاصیت جالب این نوع چسب‌ها نرم شدن در اثر حرارت و سخت شدن تحت فشار است؛ به عنوان مثال، این نوع چسب‌ها برای لامینه کردن یا ضد آب کردن کاغذ دیواری به کار می‌روند.

ب) گروه چسب‌های غیرآلی^۲ : مواد چسبی هستند که در صنعت چاپ مصارفی دارند؛ مانند چسب سیلیکات سدیم که به چسب‌های کاغذی معروف هستند، و برای چسباندن کارتنهای کاغذی کرافت به کار می‌روند.

— ویژگی‌های چسب : ویژگی‌های مهم چسب، میزان چسبندگی و داشتن pH خنثی است (نه اسیدی و نه قلیایی)؛ بدون بو و رنگ است و هرچه سریع‌تر خشک شود. به دلیل تنوع بسیار زیاد چسب‌ها باید دقت کرد که هنگام انتخاب، نوع چسب مناسب با کار انتخاب شود؛ مثلاً هنگام صحافی کتب جلد چرمی استفاده از چسب‌های ترمопلاستیکی درست نیست؛ زیرا این چسب‌ها باعث خشک و شکننده شدن چرم می‌شوند.

— چسب‌های پرمصرف : به طور کلی چسب‌هایی که بیشترین مصرف را دارند، عبارتند از :

چسب نشاسته : از گندم، ذرت، برنج و سیب‌زمینی به دست می‌آید.

نشاسته سفید : از گندم به دست می‌آید و بهترین نشاسته است. چسب نشاسته‌ای که از سیب‌زمینی گرفته می‌شود، به راحتی در آب سرد حل می‌شود. این نوع چسب به دلیل داشتن خاصیت

بازی برای چسباندن کاغذهای رنگی مناسب نیست. اگر نشاسته را تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد گرم کنیم، ماده چسبناک قهوه‌ای رنگی به دست می‌آید که به «نشاسته صمغی» معروف است؛ می‌توان از آن به جای صمغ عربی استفاده کرد. نشاسته صمغی در آب سرد حل می‌شود.

— مواد اضافی چسب‌ها : مواد اضافی که به چسب‌ها افزوده می‌شوند، عبارتند از :

— سولفیت سدیم : برای تمیز کردن چسب‌های حیوانی و جلوگیری از فساد آن‌ها

— نمک و آهک : برای جلوگیری از فساد چسب‌های حیوانی

— اسید سولفوریک : برای بی‌رنگ کردن چسب‌های ژلاتینه

— دکستروز : برای مرطوب نگهداشت چسب صمغی

— گلسرین : برای مرطوب نگهداشت چسب

— بوراکس : برای جلوگیری از تخمیر چسب نشاسته

— فرمالین : برای جلوگیری از تخمیر چسب نشاسته

— حلال‌های مورد استفاده در صنعت چاپ : برخی از حلال‌های مورد استفاده در صنعت چاپ


با ویژگی‌ها و نوع استفاده آنها در جدول ۱-۴ ارایه شده است.

جدول ۱-۴ - حلال‌های مورد استفاده در صنعت چاپ

نوع استفاده	نقطه جوش	محلول در	آتش‌گیر	ماده حلال
تمیز کردن کلیشه	۵۶ درجه سانتی گراد	آب	بله	۱- استون ACETONE
تمیز و خشک کردن کلیشه	۵۶ درجه سانتی گراد	آب	بله	۲- متیل الکل METHYL ALCOHOL
تمیز و خشک کردن کلیشه	۸۲ درجه سانتی گراد	آب	بله	۳- پروپانول PROPANOL
پاک کردن چربی	۱۱۱ درجه سانتی گراد	آب		۴- تولوئن TOLUENE
پاک کردن چربی	۱۳۶ درجه سانتی گراد	آب		۵- اکسیلن XYLENE
رقیق کردن مرکب	۷۴ درجه سانتی گراد		خیر	۶- تری کلرواتان TRICHLOROETHENE

- آشنایی با علایم اخطار دهنده :

- علایم بین المللی اخطار دهنده هنگامی که از مواد خطرناک شیمیایی استفاده می شود. تمامی این علایم روی جعبه ها و بطری های دارو چاپ می شوند. از این رو ضرورت دارد به منظور برخورد درست و جلوگیری از خطرات با آنها آشنا شویم، برخی از آنها را در شکل ۶ - ۴ مشاهده می کنید.



۴ - شکل ۶

۵ - ۴ - کلیشه و گراور

کلیشه و گراور چاپ عبارت از یک صفحه فلزی یا نایلونی (بولیمری) که یک سطح آن به نور ماورای بینش حساس است یا در کارگاه کلیشه سازی حساس می شود.

۱ - ۴ - کلیشه : جنس کلیشه از فلز مس یا روی است که پس از حساس شدن و

نور خوردن به وسیله اسید خورانده می‌شود. اسیدی که برای خوراندن روی مصرف می‌شود، مخلوط اسیدنتریک و آلوم دوباتاس است H_2O ۱۲ KAL(SO₄)₂ زاج پتاس از فلزات دیگر مانند مس و برنج هم کلیشه ساخته می‌شود. برای خوراندن این دو فلز از پرکلرور آهن استفاده می‌کنند. مقدار ضخامتی که به وسیله اسید خورانده می‌شود، حدود ۵/۰ تا ۹۵/۰ میلی‌متر است.

۴-۵-۴- گراور : جنس گراور نیز مانند کلیشه می‌باشد. برخلاف کلیشه که از حروف و تصاویر خطی تشکیل شده است و در اصطلاح «کارخطی» نامیده می‌شود، گراور فرمی است که در آن عکس‌ها تن‌دار (سیاه، سفید، خاکستری) هستند و تصویر چاپ شده مانند اصل عکس تن‌های مختلف سایه روشن دارد.

۴-۵-۳- کلیشه طلاکوب برنجی : کلیشه طلاکوب برنجی از آلیاژ برنج ساخته شده است و برای طلاکوبی حروف و تذهیب روی جلد کتاب‌ها به کار می‌رود. سرعت گرم شدن کلیشه برنجی بیش‌تر از کلیشه‌های فولادی است و اسیدکاری این گونه کلیشه نیز بیش‌تر است؛ به‌طوری که تا حدود یک میلی‌متر به وسیله اسید برنج یا اسید پرکلریک خورد می‌شود.

(میزان خوردن کلیشه فولادی ۸/۰ میلی‌متر است) کلیشه طلاکوب برنجی بیش‌تر در طلاکوب‌های دستی به کار می‌رود.

۴-۵-۴- کلیشه طلاکوب معمولی : نوع دیگری از کلیشه طلاکوبی است که به وسیله ماشین‌های اسیدزنی آماده می‌شود. جنس این نوع کلیشه معمولاً فولادی است و به دلیل محکم بودن، کلیشه به وسیله ماشین‌های نیمه اتوماتیک به کار گرفته می‌شود. همچنین تیراز بالاتری نسبت به کلیشه طلاکوب برنجی دارد. به‌دلیل فشاری که هنگام طلاکوبی به کلیشه وارد می‌آید، سختی فلز کلیشه باید بیش‌تر باشد تا قدرت مقاومت در مقابل فشار را داشته باشد.

۴-۵-۵- کلیشه و گراور نایلونی : این نوع کلیشه از مواد پلیمری ساخته شده است. در ایران این نوع کلیشه را «نایلوپرینت» می‌نامند. (نایلوپرینت نام تجاری این نوع کلیشه است که به وسیله کمپانی آلمانی BASF ساخته می‌شود). کلیشه نایلونی در کارخانه سازنده به نور حساس می‌شود یعنی ماده پلیمر ماده حساس به نور را به همراه دارد. پایه کلیشه نایلونی فلزی یا از جنس مواد رزینی است.

۴-۵-۶- کلیشه و گراور لاستیکی : کلیشه و گراور لاستیکی بیش‌ترین مورد مصرف را در تهیه انواع مهرهای لاستیکی و فرم‌های چاپ فلکسوسوگرافی دارد. مواد لازم برای کلیشه لاستیکی کائوچوی طبیعی است که از صمغ درختان گرفته می‌شود و لاستیک‌های مصنوعی از خانواده

رزین‌های پلیمری هستند که خاصیت ترموپلاستیکی دارند. خاصیت ترموپلاستیکی یعنی تغییر شکل دادن یا دوباره شکل گرفتن بر اثر حرارت دیدن ماده پلاستیکی است. لاستیک کلیشه باید قدرت تحمل در مقابل فشار، ثابت نگهداشتن فرم کلیشه در طول زمان، قدرت به خود گرفتن مرکب و جوهرهای مختلف را به صورت یکنواخت داشته باشد.

۶-۴- سطوح چاپی غیرکاغذی

جدای از سطوح چاپ شونده کاغذ و مقوا روی بسیاری از مواد دیگر می‌توان چاپ کرد. تعدادی از این سطوح غیرکاغذی به شرح زیر می‌باشند.

۱-۶-۴- پلاستیک : کلمه پلاستیک طیف وسیعی از موادی را دربرمی‌گیرد که از مواد نفتی تهیه می‌شوند. مواد پلاستیکی برای ساخت انواع وسایل از ظروف غذاخوری تا بطری‌های شامپو، مواد پاک‌کننده و انواع دیگر ظروف به کار می‌روند.

با چاپ سیلک می‌توان روی مواد پلاستیکی شکل‌های گوناگون عمل چاپ را انجام داد. از معروف‌ترین خانواده پلاستیک‌ها، پلی‌اتیلن^۱، پلی‌پروپیلن^۲ و پلی‌آلومر^۳‌ها هستند.

هنگام چاپ باید نوع ماده چاپ‌شونده مشخص باشد و سپس از مرکب‌های خاص ماده چاپ‌شونده استفاده شود تا مرکب چاپ حلal ماده چاپ شونده را نداشته باشد.

با مرکب‌های پلی‌وینیل می‌توان روی مواد پلاستیک عمل چاپ را انجام داد. همچنین برای بطری‌های پلاستیکی می‌توان از مرکب‌های لعابی استفاده کرد.

۲-۶-۴- پلاستیک پشت چسبدار : کاغذی که در آن از مواد رزینی مانند پلی‌اتیلن به کار رفته باشد، به نام کاغذ پلاستیک معروف است. پشت یا یک روی این نوع کاغذ پلاستیکی را در کارخانه پس از ساخت به مواد چسبنده آغشته می‌کنند که معمولاً دارای یک پایه یا حامل کاغذی است. روی کاغذ عمل چاپ انجام می‌شود تا بعداً از لایه حامل کنده و روی اجسام مورد نظر چسبانیده شود. انواع رگلام‌های تجاری که روی شیشه‌ها و درب‌ها چسبانیده می‌شوند، از این نوع هستند. بهدلیل آن که به‌طور معمول روی پلاستیک بسیار صاف است باید از مرکب‌های نرم و سریع خشک شونده استفاده شود.

۱—po yethy ene

۲—Po ypropy ene

۳—Po ya omer

۳-۶-۴- پلاستیک ترانسپارانت^۱ : کلمه ترانسپارانت به معنای شفاف است. پلاستیک‌هایی

که در آن‌ها رنگ به کار نرفته باشد، کاملاً شفاف هستند. بنابراین می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و عمل چاپ را روی پلاستیک شفاف انجام داد و آن‌گاه اگر پشت چسب دار باشند، مستقیماً روی جنس موردنظر می‌توان چسبانید (شیشه درب‌های ورودی و غیره) یا این که بهروش شیمیایی یا با حرارت روی ظرف، مانند انواع لیوان‌ها، بشقاب‌ها به‌طور کلی اقلامی که لازم نباشد، می‌توان عمل چاپ را مستقیماً انجام داد.

۳-۶-۴- شیشه : شیشه از انواع مواد چاپ‌شونده است که عمل چاپ اسکرین روی آن انجام می‌شود. به‌دلیل مقاومت شیشه در مقابل انواع حلال‌های قوی، مشکل چندانی از نظر نوع مرکب وجود ندارد، اما مرکب‌های لعابی به‌دلیل آن که پس از خشک شدن بسیار مقاوم می‌شوند، برای چاپ روی شیشه مناسب‌اند.

۳-۶-۵- چرم : چاپ روی چرم به‌دلیل ضخامت چرم با روش چاپ سیلک سهل‌تر از روش‌های دیگر چاپ است. ولی باید توجه داشت که نوع مرکب آن از حیث پوشاندن، جذب در چرم و پوسته شدن قبلًا باید در نظر گرفته شود. مرکب‌هایی که به نام مرکب روغنی معروف‌اند (خشک شدن مرکب در اثر اکسیداسیون انجام می‌شود) بهترین مرکب برای چاپ روی چرم هستند.

۳-۶-۶- پارچه : پارچه مانند کاغذ در چاپ اسکرین اهمیت خاصی دارد. از انواع کارهای هنری که به صورت قاب شده در نمایشگاه‌ها در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا انواع کارهای تجارتی روی البسه و مواد دیگر. هنگام چاپ روی پارچه باید در نظر گرفت به دلیل متفاوت بودن قدرت جذب پارچه‌ها از حیث نوع پارچه، مرکب را برای کار چاپ آماده کرد؛ مثلاً پارچه‌های نخی بهتر از کتانی و ابریشمی بهتر از هر دو قابلیت جذب مرکب و رنگ را دارند.

اگر پارچه قبلًا توسط کارخانه سازنده آهار خورده باشد به‌دلیل این که مرکب چاپ ممکن است بعداً ترک بردارد، بهتر است پارچه را قبل از عمل چاپ به‌وسیله یک ماده قلیایی ضعیف شستشو داد تا آهار از پارچه جدا شود. اگر پارچه از جنس مواد نایلونی باشد؛ از مرکب‌هایی که دارای خاصیت اسیدی باشند، استفاده می‌شود. پارچه‌هایی با جنس مواد پلی‌استری و یا مخلوط پنبه و پلی‌استر را با مخلوطی از رنگ (مرکب الوان) و امولسیون که ترکیبی از یک ماده غلظت دهنده (بیندر)، مانند: ۱- PA و ۳- PA چاپ می‌کنند. امولسیون باعث جذب رنگ در الیاف پارچه می‌شود.

۷-۶-۴- مواد چوبی : هنگام چاپ روی چوب باید در نظر داشت که از نوع مرکب با حلال خاص خود استفاده شود. در غیر این صورت امکان خراب شدن کار وجود دارد. انواع مرکب‌های آکریلیک که در آن‌ها ماده حلال بخار می‌شود، برای چاپ روی چوب مناسب‌اند.

۸-۶-۴- فلزات : گفته شد که مرکب‌های لعابی که ماده حلال آن‌ها براثر اکسیده شدن خشک می‌شوند، پس از خشک شدن بسیار مقاوم و محکم می‌شوند و به راحتی پاک نمی‌شوند این مرکب‌ها به دلیل محکم شدن به خوبی می‌توانند در چاپ روی فلزات به کار روند. مرکب‌هایی که با کاتالیزور ترکیب و برای خشک شدن پُلی‌مریزه می‌شوند، نیز برای چاپ روی فلزات به کار می‌روند؛ ولی به دلیل دیر خشک شدن مرکب باید دقیق داشت که پس از عمل چاپ در محلی دور از دسترس و گرد و غبار نگهداری شوند.

۷-۴- پلیت چاپی

برای ثابت نگاه داشتن و انتقال مطالب از فرم‌های به نام پلیت استفاده می‌شود. مطالب در روی پلیت‌ها بر اثر واکنش به جامانده تشکیل می‌شود. پلیت‌های چاپ افست به چند دسته تقسیم می‌شوند. در زیر توضیح بیشتری ارایه می‌شود.

۱-۴-۷- پلیت‌های دیازو^۱ : پلیت‌های دیازو با لایه‌ای از ترکیبات آلی پوشش داده شده‌اند و با یک حلال ویژه ظاهر می‌شوند. مدت زمان نگهداری این پلیت‌ها در حدود یک سال است. این پلیت‌ها برای تیرازهای چاپی ۱۵۰,۰۰۰ نسخه به کار گرفته می‌شوند.

۲-۴-۷- پلیت‌های فتو پلیمر^۲ : پلیت‌های فتوپلیمر نیز با لایه‌ای از ترکیبات مواد آلی پوشش داده می‌شوند. این لایه در برابر ساییدگی بسیار ماندگار و مقاوم است. پلیت‌های فتوپلیمر برای تیرازهای چاپی تا ۲۵۰,۰۰۰ نسخه به کار گرفته می‌شوند.

۳-۴-۷- پلیت‌های هالید نقره^۳ : پلیت‌های هالید نقره با لایه حساس به نور، مشابه فیلم‌های عکاسی پوشش داده می‌شوند. به استثنای این که تأثیر امولسیون‌های هالید نقره آهسته و تدریجی است و برای تکثیر رنگی این پلیت‌ها به صورت لایه‌ای حساس بر روی الومینیم آنودایز و سپس پوشش داده می‌شوند.

^۱-D azo P ates

^۲-Photopo ymer P ates

^۳-S verha de P ates

– پلیت‌های هالید نقره با پایه فیلم (پلیت پلی‌استری) : این پلیت‌ها برای چاپ تک رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

– پلیت‌های هالید نقره با پایه فلزی : این پلیت‌ها برای سیستم‌های خروجی مستقیم پلیت (CTP) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۴-۷-۴ – پلیت‌های دو فلزی^۱ : پلیت‌های دو فلزی دارای یک لایه پلیمری از قبل حساس شده هستند. این پلیت‌ها به چند نوع تقسیم می‌شوند که به دو نوع آن‌ها اشاره می‌شود:

- الف) پلیت با روکش مسی بر روی فولاد ضد زنگ یا آلومینیم
- ب) پلیت با روکش کرم روی مس

– پلیت‌های دو فلزی ضمن آن که بسیار گران قیمت هستند، بسیار سخت و بادوام‌اند. هم‌چنین تیراژ‌دهی بسیار بالایی دارند، به طوری که قادر هستند در تیراژ‌های میلیونی چاپ بدهند.


۴-۷-۵ – پلیت‌های الکترواستاتیکی : ساختار این نوع پلیت‌ها مشابه ساختار دستگاه‌های کمی الکترواستاتیکی است. پلیت‌های الکترواستاتیک نیز بر دو نوع اند:

- الف) پلیت با ترکیبات معدنی و غیرآلی نور رسانا

(ب) پلیت‌های با ترکیبات مواد آلی نور رسانا (مستر کاغذی)

بیش‌ترین کاربرد این پلیت‌ها برای کارهای چاپی تا ۱۰۰,۰۰۰ تیراژ و پایین‌تر است.


۴-۷-۶ – پلیت‌های افست خشک (بدون آب) : این نوع پلیت‌ها فقط در ماشین‌های



شکل ۴-۷-۶ – ساختار پلیت افست بدون آب با نگاشت

دیجیتالی تصویر

۴-۷-۷ - پلیت‌های زدودنی^۱ : نگاشت تصویر در این نوع پلیت‌ها از طریق داده‌های دیجیتالی صورت می‌پذیرد و نیازی به طی مراحل شیمیایی ندارد. این پلیت‌ها به صورت دیجیتالی حساس می‌شوند. پلیت‌های زدودنی در انواع پایه فلزی و پلی‌استری عرضه می‌شوند. نگاشت تصویر از طریق سوزاندن لایه حساس توسط لیزرهای حرارتی صورت می‌گیرد. پلیت‌سترهای جدید از این فناوری بهره گرفته‌اند. هم‌چنین در ماشین‌های DI (از کامپیوتر به ماشین چاپ) نیز این پلیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۸-۴).



شکل ۸-۴ - سطح پلیت افست بدون آب

۴-۷-۸ - پلیت‌های حساس به حرارت^۲ : این پلیت‌ها را می‌توان همانند فیلم‌ها از طریق دستگاه‌های فیلم‌ستر، که با تابش دیودهای مادون قرمز کار می‌کنند، حساس نمود و در محلول‌های شیمیایی با پایه آب ظاهر و ثابت کرد.

۴-۸ - پلیت‌های چاپ فلکسوگرافی

پلیت‌های فلکسوگرافی از لاستیک و یا فتوپلیمر ساخته می‌شوند. سختی و ضخامت آن‌ها براساس سطوح چاپی و نقوش موردنظر ما تعیین و انتخاب می‌شود. این پلیت‌ها در اشکال تخت، پشت چسب‌دار (چسب‌های دوطرفه) روی سیلندر متصل می‌شوند. هم‌چنین در فرم‌های غلافی^۳

۱-Ab at on P ates


۲-Heatsens t ve P ates

۳-S eepe

(استوانه‌ای شکل) تولید می‌شوند. پلیت‌های غلافی، امکان تولید پلیت‌های بدون درز و بی‌نیاز از مراحل چسباندن را میسر می‌سازد.

۱-۸-۴- پلیت‌های لاستیکی : قبلًاً تهیه این پلیت‌ها با ساخت یک قالب گود آغاز می‌شود. این مرحله با نوردهی یک کلیشه فلزی، از طریق نگاتیو و آماده‌سازی پلیت نور داده شده، در وان اسید به انجام می‌رسد. این کلیشه گود است و ماده ژلاتینی را درون قالب گود می‌ریزند و آن را تحت اعمال حرارت و فشار، قالب‌گیری می‌کنند. این فرم چابی انعطاف دارد و مناطق برجسته آن مرکب را به سطح چابی انتقال می‌دهد.

بهترین کیفیت پلیت‌های لاستیکی هنگامی به دست می‌آید که عمل برجسته‌سازی توسط حکاکی لیزر روی پوششی مرتاجع^۱ صورت گیرد. در این حالت قدرت ایستایی پلیت (توسط شبیع عمودی که در رأس دیواره دارد) افزایش می‌یابد و هم‌چنین در هنگام چاپ از چاقی ترا می‌نیز تا حد زیادی جلوگیری می‌شود. اما روش قالب‌گیری هم‌اکنون خیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، چرا که حداکثر دقت این روش 4° خط بر سانتی‌متر است. در صورتی که در روش شیمیایی دقت به 6° خط بر سانتی‌متر می‌رسد (شکل ۹-۴).




شکل ۹-۴- مقایسه ایجاد نقش برجسته یک پلیت چاپ فتوپلیمر تولید شده در یک مرحله فتوگرافیک/شیمیایی با پلیت (لاستیکی) حکاکی شده توسط لیزر

۱-۸-۵- پلیت‌های فتوپلیمری : فتوپلیمر برای تولید پلیت‌های چاپ فلکسوسوگرافی در شکل مایع یا جامد موجود است. با این توضیح که سیستم جامد آن به‌طور فزاینده‌ای رواج پیدا کرده است. فتوپلیمرهای عمل آوری نشده، شامل یک ماده سیال مرتاجع^۲ منومرهای اشباع نشده و آغاز‌کننده‌های نوری یووی (UV) اند. آن‌ها در آب یا حلال‌های آلی قابل حل اند. واکنش ایجاد زنجیره ملکولی به‌سبب قرار گرفتن در معرض نور یووی (UV) رخ می‌دهد. فتوپلیمرها پس از آن که

۱-E astomer

۲-E astomer Veh c es



شکل ۴-۱۰- ساختمان تعدادی از پلیت‌های فلکسوگرافی:
پلیت a- تک لایه (BASF)، پلیت b- چند لایه (BASF)، پلیت
c- برای سیستم کامپیوتر به پلیت (digiflex، BASF)

و یکنواخت (بدون کپی فیلم) از طریق لایه پلی استر نور داده می‌شود. بدین ترتیب با ایجاد زنجیره مولکولی، لایه تحتانی پلیت مستحکم می‌شود و منطقه قابل شستشوی آن محدود می‌شود. هم‌چنین با افزایش پوشش حساس به نور، ساختمان محکم دیواره را تضمین می‌کند و ایستادگی نقوش برجسته را با تعداد بیشتری از لایه‌های گود شده آن آسان می‌کند (شکل ۴-۱۱).

پس از این که فیلم محافظ از سطح رویی جدا شد، نوردهی اصلی از طریق فیلم نگاتیو


دارای اتصال شبکه‌ای شدند، دیگر قابل حل نیستند.

فتوپلیمرها با قدری تابش نور بیوی در هر ناحیه‌ای زنجیره‌ای مولکولی تشکیل می‌دهند. قسمت‌های نوردهی شده قابل حل اند و از این رو خاصیت شسته شدن‌شان را حفظ می‌کنند. از این ویژگی برای تولید پلیت‌های برجسته چاپ استفاده می‌شود.

کلیشه‌های دارای پایه فتوپلیمر جامد، امروزه به صورت آماده مصرف، تولید می‌شوند (مثل پلیت‌های چاپ Nyloflex از BASF یا DuPont از Cyrel). این پلیت‌ها به صورت پلیت‌های تک یا چند لایه‌ای وجود دارند.

۴-۸-۳- پلیت‌های تک لایه:
پلیت‌های تک لایه شامل یک لایه برجسته (فتوپلیمر عمل آوری نشده) است که با لایه محافظ پوشیده شده‌اند. جداسازی لایه محافظ به راحتی امکان‌پذیر است. یک لایه پلی استر بر پشت پلیت نیز باعث تثبیت و استحکام آن می‌شود (شکل ۴-۹).

- فرایند تهیه: در فرایند تهیه پلیت تک لایه، ابتدا سمت پشت پلیت به طور کامل




شکل ۱۰-۴- نوردهی اصلی، تأثیر زمان نوردهی

(فیلم کمی) تحت نیروی مکش^۱ انجام می‌شود. عمل برجسته‌سازی توسط فتوپلیمریزاسیون شکل می‌گیرد.

فیلم، مقوای نازک تا $6/35$ میلی‌متر (به طور مثال برای کارتون لایه‌دار و کیسه‌های حمل بار سنگین ساخته شده که کاغذ و فیلم) ساخته می‌شوند. تصویرهای ترامه تا 60 خط در سانتی‌متر (150° خط در اینچ) را می‌توان با پلیت‌هایی با ضخامت کم تر از $3/2$ میلی‌متر به دست آورد و تراهمات $2-95\%$ را به چاپ رساند. کلیشه‌های ضخیم تر (حدود $4-5$ میلی‌متر) برای تصاویر ترامه تا 24 خط در سانتی‌متر (6° lpi) با تراهمات حدود $3-9\%$ مناسب‌اند.


۱۰-۸-۴- پلیت‌های چند لایه: پلیت‌هایی که چند لایه برای چاپ هافتن، با کیفیت بالا ساخته شده‌اند. در ساختمان این پلیت‌ها، از ترکیب پلیت‌های لایه‌های نازک با یک لایه پایه فشارپذیر استفاده شده است. لایه پایه، با حالت ارتقای خود، فشار اعمال شده در حین چاپ به لایه دارای نقوش برجسته را می‌گیرد. این لایه، فشاری را که باعث دفرمه شدن نقاط تصویری می‌شود، جذب می‌کند (شکل ۱۰-۱۲).

لایه تثبیت‌کننده هنگام بستن پلیت تخت بر روی سیلندر فشار، از کشیدگی طولی آن (براثر خم شدن) جلوگیری می‌کند. ضمناً هرگاه پلیت‌های نازک تک لایه دارای لایه فشارپذیر بر روی سیلندر پلیت چسبانده شود، کیفیت چاپ بهتر خواهد شد.



شکل ۴-۱۲- انتقال تصویر چاپی در فلکسوگرافی. (الف) تغییر شکل پلیت چاپ، پلیت تک لایه، (ب) انتقال مناسب تصویر چاپی با استفاده از یک پلیت چاپی با پایه فشارپذیر

۴-۸- پلیت مناسب چاپ دیجیتال : پلیت‌های مناسب برای چاپ دیجیتال (تصویر ارسال شده توسط سیستم CTP)، در شکل ۴-۹ نشان داده شده است (مانند دیجیفلکس (BASF). «لایه سیاه» پس از جدا کردن «لایه محافظ» آشکار می‌شود، قابل زدودن است و مشکلی برای نگاشت تصویر با اشعه لیزر YAG (طول موج ۶۴۰ نانومتر) ایجاد نمی‌کند. در این مرحله اشعه لیزر لایه سیاه جذب کننده از ری لیزر را از بین می‌برد، تا این که نقطه به نقطه تصویر بر روی پلیت تشکیل شود. لایه سیاه نقش کپی فیلم را بازی می‌کند (فیلم نگاتیو). پس از نگاشت تصویر، تمام سطح پلیت نور داده می‌شود (نوردهی اولیه و اصلی). نوردهی به همان روش پلیت‌های تک لایه صورت می‌گیرد تا نقش برجسته را ایجاد کند.



شکل ۴-۱۳- نمونه‌ای از ساختار لاستیک فشارپذیر (کانتی تک)


۴-۹- لاستیک سیلندر

لاستیک‌ها در دو نوع انعطاف‌پذیر یا فشارپذیر^۱ (شکل ۴-۱۳) و انعطاف‌ناپذیر یا سخت^۲ عرضه می‌شوند. از لاستیک‌های فشارپذیر، که در بازار ایران به لاستیک‌های بادی نیز معروف‌اند، استقبال بیشتری شده است.

۱- Compressible

۲- Incompressible

۱-۹-۴- لاستیک ریل دار^۱ : لاستیک های ریل دار در سطح گستردۀ ای در ماشین های افست رول به کار می روند. در ماشین های افست ورقی هم نتایج خوبی در تسريع زمان تعویض لاستیک داشته است (شکل ۱۴-۴).



شکل ۱۴-۴- لاستیک ریل دار

- ویژگی های سطح لاستیک : ویژگی سطح لاستیک های انعطاف پذیر به شرح زیر می باشد:

- رطوبت مربوط به پلیت (در قسمت های بدون تصویر) را هنگام انتقال به خود به نحو بهتری جذب می کند و میزان کمتری از آن را به کاغذ چابی انتقال می دهد.
- از ناهمواری سطح زیر چاپ، در قسمت های دارای چاپ، جلوگیری می کند.
- در عمل، انتقال نواحی تپلات و نقاط تراشه هاف تن به طور یکسان صورت می گیرد.
- کمک می کند تا ضخامت یکسانی از مرکب بر روی کاغذ داشته باشیم. این امر در اثر ساختار فیزیکی و شیمیایی سطح لاستیک ها حاصل می شود.

لاستیک ها ممکن است از ناحیه لبه ها و یا سطح آن دچار آسیب شوند که با بھرگیری از گیره های لاستیک به سرعت قابل تعویض اند.

۱۰-۴- روکش سیلندر^۱

برای جلوگیری از چسبیدن مرکب به سطح سیلندر از فناوری های متعددی استفاده می شود تا مرکب سطح چاپ شده در چرخه تولید و انتقال بدون آسیب باقی بماند. یکی از فناوری های عرضه شده جهت انتقال بدون خدشه ورق چاپی، کاربرد روکش های سیلندر است.

- روکش های سیلندر عبارتند از :

- روکش سیلندر : با ساختار ریز میکرونی

- پارچه های سیلیکون انود

- لاستیک های ویره

- تورهای پارچه ای قابل تعویض که به سادگی پس از مصرف توسط چاپکار تعویض می شود(شکل

. ۱۵-۴)



شکل ۱۵-۴- روکش پارچه ای روی درام تحویل (سوپر بلو)

^۱- Cylinder jacket

آزمون پایانی فصل چهارم

سؤالات تشریحی

- ۱- طول موجی که چشم انسان می‌تواند بینند چه محدوده‌ای است؟
- ۲- لایه‌های یک فیلم را نام ببرید؟
- ۳- پایهٔ فیلم از چه جنسی است؟ و به چه علتی در پایهٔ فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۴- چه دلیلی برای وجود مادهٔ ضدانعکاس وجود دارد؟
- ۵- طیف یک طول موج مرئی را روی یک محور ترسیم نمایید.
- ۶- فیلم نور روز به چه فیلمی معروف است؟
- ۷- به چه فیلمی ارتوکروماتیک می‌گویند؟
- ۸- در چه موقعی از فیلم خطی استفاده می‌کنیم؟
- ۹- انواع لیزرهای اسکنر را نام ببرید؟
- ۱۰- داروهای ظهرور را نام ببرید.
- ۱۱- به چه دلیل از تقویت‌کننده‌های تصویر استفاده می‌شود؟
- ۱۲- بلیچ را تعریف کنید.
- ۱۳- آب چه نقشی در داروها بازی می‌کند؟
- ۱۴- برای این که shore نوردها در حد استاندارد باشد از چه موادی استفاده می‌کنیم؟
- ۱۵- خصوصیات محلول رطوبت‌دهی آلکالر را بیان نمایید.
- ۱۶- نوار کاغذی اسید سنج کجا کاربرد دارد؟
- ۱۷- انواع مواد لакی را نام ببرید؟ و هر کدام را توضیح دهید؟
- ۱۸- به جز محلول کلر از چه محلول پاک‌کننده‌ای برای تمیزکنندهٔ شابلون می‌توان استفاده کرد؟

۱۹- چسب چیست؟

۲۰- چسب نشاسته از چه موادی به دست می آید؟

۲۱- پلیت تک لایه چگونه تهیه می شود؟

سوالات چهارگزینه‌ای

۱- فیلم از کدام ماده اصلی تشکیل شده است؟

- الف) پایه و امولسیون
ب) ژلاتین و امولسیون
ت) لایه فرعی پایه

۲- امولسیون از کدام ماده‌ای تشکیل شده است؟

- الف) کلور سدیم برومور پتاسیم
ب) هالوژن نقره ژلاتین
ت) ضد انعکاس نور

۳- فیلم حساس به نور آبی در کدام محدوده طیفی می باشد؟

- الف) ۵۰۰-۶۰۰
ب) ۸۰۰-۶۰۰
ت) نور بنفس

۴- از هیدروکینون در کدام مورد استفاده می شود؟

- الف) داروی مصنوعی آب
ب) درترام
ت) در داروی ظهور

۵- برای اورژینال‌های رنگی تفکیکی کدام فیلم مناسب است؟ فیلم.....

- الف) خطی
ب) ترامه
ت) اسکتر

۶- مهم‌ترین عامل ثبوت کدام گزینه است؟

- الف) هیپوسولفیت سدیم
ب) متا بی سولفیت سدیم
ت) هیپوسولفیت سدیم

۷- کدام لاک از رزین مصنوعی تهیه می شود؟

- الف) رزینی
ب) الکلی
ت) هیچ لاکی از رزین مصنوعی تهیه نمی شود.

۸- برای چسبیدن ۲ ماده کدام عوامل محیطی تأثیرگذار هستند؟

الف) گرما و زمان

ب) رطوبت و گرما

ت) هیچ کدام تأثیرگذار نیستند

۹- مواد آلی که در چسب‌ها به کار می‌رود کدامند؟

الف) مواد گیاهی - رزین طبیعی ب) مواد حیوانی - سلولزی - ترمومپلاستیک

پ) لاتکس - مواد گیاهی - رزین طبیعی ت) الف و ج

۱۰- ویژگی مربوط به لاستیک کدام است؟

الف) دفع رطوبت

ب) انتقال غیر یکسان قشر مرکب

الف) جذب رطوبت

پ) جذب رطوبت

۱۱- لاستیک ریل دار معمولاً در کدام مورد است

الف) افست فلکس

الف) افست

پ) افست رول

پ) افست خشک

۱۲- کاربرد لاستیک‌های بادی به چه نوع لاستیکی معروفند؟

الف) انعطاف‌پذیر

ب) سخت

الف) افست

پ) فشارپذیر

پ) فشارپذیر

۱۳- کدام عامل باعث جذب دفرمه شدن نقاط تصویری می‌شود؟

الف) لایه پایه که حالت ارجاعی دارد ب) پلیت چند لایه

ت) لایه‌های ضخیم پلیت

الف) فلز نازک

۱۴- لایه پلی استر در پلیت‌های تک لایه باعث کدام عامل می‌شود؟

الف) جداسازی

ب) تثبیت و استحکام

الف) خوب چاپ شدن

پ) پذیرش فتوپلیمر

۱۵- پلیت فلکسوگرافی از کدام مواد ساخته شده است؟

الف) چسب دو طرفه

الف) ترمومپلاست

ت) یک کلیشه فلزی و پلیمری

پ) لاستیک و فتوپلیمر

۱۶- از کدام اسید برای خوراندن کلیشہ فرزی استفاده می شود؟

- الف) اسید نیتریک
ب) آلوم دوپتاس
ت) الف و ب

۱۷- برای جداسازی صفحه از کدام اسیدی استفاده می شود؟

- الف) جوہری لیمو
ب) جوہر گوگرد
پ) اسید سولفورو
ت) ہیچکدام

۱۸- ویژگی چسب کدام است؟

- الف) بدون بو - بی رنگ
پ) سریعتر خشک شود

ب) pH خنثی
ت) هر ۳ گزینه

۱۹- مواد گیاهی از کدام مورد مشتق شده‌اند؟

- الف) پروتئین
ب) مو، پشم
ت) مشتقی ندارند.

۲۰- کدام مواد بعد از ظهور و ثبوت ایجاد لکه می کند؟

- الف) کربنات کلسیم یا منزیزم
ب) تضعیف کننده‌های فیلم
پ) سیانور زدن
ت) هیبوسولفیت سدیم

منابع و مأخذ کتاب

- ۱- مواد شناسی چاپ از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تألیف آقایان :
مهندس محمدحسین محمدلو و بیژن درویش
- ۲- مواد شناسی (۱) از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تألیف آقای : عزیزی
- ۳- مواد شناسی (۲) از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تألیف آقای : عزیزی
- ۴- فناوری چاپ از انتشارات وزارت آموزش و پرورش تألیف آقای : علی ظریف

