




واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰
---	--	---

۷-۷ استنایهای برش

توجه کنید که صفحه برش وقتی از قطعه کوچک عبور می‌کند آنها به طور کامل برش نمی‌دهد این موارد را «استنایهای برش» می‌نامند. در جدول زیر این موارد نشان داده شده است.

جدول ۷-۲

تصویر غلط در برش	برش صحیح قطعه	شكل قطعه	نام قطعه
			پیچ اتصال
			محور
			پیچ حرکتی
			دند و بازو
			مهره استاندارد
			دسته یا اهرم
			تیغه و بازو

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۰

ادامه جدول ۷-۲

تصویر غلط در برش	برش صحیح قطعه	شکل قطعه	نام قطعه
			ساقمه‌ها، کره، استوانه، مخروط
			گُوه‌ها
			خارها
			پرچها
			مفتول در زنجیرها
			بین‌ها


واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

۷-۸- انواع برش ساده

۷-۸-۱ برش افقی: صفحه برش را می‌توانید

به صورت افقی که موازی صفحه تصویر افقی است، در نظر بگیرید.

برای رسم نمای قطعه برش خورده به طور فرضی نیمه بالای را حذف کنید و نیمه پایینی را آن گونه که از بالا می‌بینید رسم نمایید.




شکل ۷-۱۳

در این حال، جسم به صورت شکل مقابل بریده خواهد


شد.

(الف)



(ب)

شکل ۷-۱۴



واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷ الی ۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی


شماره شناسایی: ۱۶-۱۲ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

برش و دو نمای دیگر شکل ۷-۱۴، به صورت زیر رسم

می شود.



شکل ۷-۱۵

۷-۸-۲- برش عمودی: برش عمودی به دو صورت

طولی و عرضی تقسیم می شود.

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی


شماره شناسایی: ۱۶-۱۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱


الف - برش عرضی: صفحه برش را موازی صفحه جانبی

(نیم‌رخ) در نظر گرفته، جسم را به وسیله آن برش دهید.




(الف)

نیمة برشده شده به صورت شکل مقابل درمی آید.



(ب)


شکل ۷-۱۶



شکل ۷-۱۷

نمای برش و دو نمای دیگر را در این حالت باید به صورت زیر ترسیم کنید.

ب-برش طولی: صفحه برش فرضی را موازی صفحه قائم از جسم عبور دهد.



شکل ۷-۱۸

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷


پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱

نیمه بریده شده را از روی رو در نظر بگیرید.




شکل ۷-۱۹



شکل ۷-۲۰ سه نمای قطعه قبل از برش

نمای برش و دو نمای دیگر را در این حالت باید به صورت زیر ترسیم کنید.



شکل ۷-۲۱

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی


شماره شناسایی: ۱۶-۱۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱

تمرین: نمای روی روی تصویر مجسم داده شده را در برش

طولی رسم نمایید و اندازه گذاری کنید.



شکل ۷-۲۲