

### دستگاه‌های مولد آب گرم

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- انواع دیگ‌های چدنی و فولادی آب گرم را شرح دهد.
- ۲- ظرفیت حرارتی دیگ را محاسبه کرده، آن را انتخاب کند.
- ۳- انواع مشعل‌های گازوئیلی و گازی و قطعات مختلف آن‌ها را توضیح دهد.
- ۴- چگونگی انتخاب مشعل مناسب برای دیگ را بیان کند.
- ۵- دودکش دیگ را تعریف کرده، قسمت‌های مختلف آن را شرح دهد.
- ۶- اندازه‌ی دودکش مناسب برای یک دیگ را محاسبه کند.

### ۷- دستگاه‌های مولد آب گرم

دسته‌ی چدنی و فولادی قرار می‌گیرند.

**دیگ‌های چدنی:** دیگ‌های چدنی به روش ریخته‌گری و به صورت قطعاتی (پره‌ای) در کارخانه تولید می‌شوند. پره‌ی جلو و عقب دیگ با یک دیگر و با پره‌های وسط تفاوت دارند لیکن تمام پره‌های وسط یکسان هستند.

هر دیگ بر حسب ظرفیت شامل یک پره‌ی جلو، یک پره‌ی عقب و تعدادی پره‌ی وسط است. اتصال پره‌ها به یک دیگر از بالا و پایین به وسیله‌ی قطعه‌ای به اسم «بوش»، انجام می‌گردد. دو طرف سطح خارجی بوش به صورت مخروط ناقص (کونیک) تراشیده شده است.

برای آن که عمل آب بندی به خوبی انجام شود، به هنگام استفاده از بوش، آن را به ضد زنگ آغشته می‌کنند. عمل اتصال پره‌های جلو، وسط و عقب دیگ به یک دیگر و بستن بقیه‌ی قطعات آن را «جمع‌کردن دیگ» می‌گویند. دیگ‌های چدنی به صورت قطعاتی توسط کارخانه و یا نمایندگی‌های فروش به

دستگاه‌های مولد آب گرم، دستگاه‌هایی هستند که به وسیله‌ی آن‌ها آب گرم مورد نیاز سیستم گرم کننده و مخزن آب گرم مصرفی تأمین می‌شود و عبارت اند از دیگ‌ها و مشعل‌ها.

#### ۱-۷- دیگ‌ها

دیگ دستگاهی است که در آن یک ماده‌ی سوختنی مانند مازوت (نفت کوره یا نفت سیاه)، گازوئیل و یا گاز طبیعی می‌سوزد و گرمای حاصل از عمل احتراق به سیال درون آن (معمولآً آب) داده می‌شود.

**۱-۷-۱- انواع دیگ‌ها:** دیگ‌ها را به روش‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌کنند:

**الف - از نظر سیال:** در این روش دیگ‌ها به انواع: دیگ روغنی، دیگ آب گرم، دیگ آب داغ، دیگ بخار و ... تقسیم‌بندی می‌شوند.


**ب - از نظر جنس:** در این تقسیم‌بندی دیگ‌ها در دو

خریدار تحویل و بهوسیله‌ی افراد متخصص در محل موتورخانه داخل پره‌ها به هنگام گرم شدن نشان داده شده است.  
مزایای دیگ‌های چدنی:

- ۱- به علت داشتن مقاومت خوب در برابر زنگ‌زدگی، عمر آن‌ها زیاد است؛
- ۲- به دلیل پره‌ای بودن، حمل و نقل آن‌ها آسان است؛
- ۳- به علت پره‌ای بودن، در صورت نیاز می‌توان با

در شکل (۷-۱) قطعات مختلف یک دیگ چدنی مشاهده بر روی فونداسیون جمع می‌شوند.


در شکل (۷-۲) یک دیگ جمع شده و در شکل (۷-۳) می‌شود. در شکل (۷-۴) یک دیگ احتراق و تماس آن‌ها شعله و مسیر عبور گازهای حاصل از عمل احتراق و تماس آن‌ها با سطوح پره‌های دیگ و در شکل (۷-۵) مسیر جریان آب در




- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ۱- پره‌ی جلو              | ۱۲- درب پایین           |
| ۲- بوش و صل پره           | ۱۳- پیچ شش‌گوش          |
| ۳- پره‌ی وسط              | ۱۴- پیچ دو سر دند       |
| ۴- پره‌ی عقب              | ۱۵- مهره‌ی شش‌گوش کروی  |
| ۵- میله‌ی مهار دیگ        | ۱۶- صفحه‌ی مشعل گیر     |
| ۶- واشر فلزی              | ۱۷- پیچ شش‌گوش          |
| ۷- مهره‌ی شش‌گوش          | ۱۸- تویی درب بالا       |
| ۸- درب بازدید شعله        | ۱۹- درب بالا            |
| ۹- پیچ دوسر دند           | ۲۰- پیچ شش‌گوش          |
| ۱۰- مهره‌ی شش‌گوش         | ۲۱- پیچ دو سر دند       |
| ۱۱- تویی درب پایین        | ۲۲- واشر تخت فلزی       |
| ۱۲- پیچ شش‌گوش            | ۲۳- مهره‌ی خرو سکی      |
| ۱۳- دریچه‌ی بازدید دودکش  | ۲۴- درپوش $\frac{1}{2}$ |
| ۱۴- پیچ دو سر دند         | ۲۵- درپوش $\frac{1}{2}$ |
| ۱۵- مهره                  | ۲۶- درپوش $\frac{3}{4}$ |
| ۱۶- واشر کلینگریت         | ۲۷- پیچ دوسر دند        |
| ۱۷- پیچ دوسر دند          | ۲۸- فلنج و صل لوله      |
| ۱۸- فلنج و صل لوله        | ۲۹- واشر تخت            |
| ۱۹- مهره‌ی شش‌گوش         | ۳۰- مهره‌ی شش‌گوش       |
| ۲۰- بدنی روبوش دیگ        | ۳۱- دودکش               |
| ۲۱- قسمت فوقانی روبوش دیگ |                         |

شکل ۷-۱- قطعات مختلف یک دیگ چدنی


- ۱- کلکتور بالای پره‌ها
- ۲- درپوش نظافت
- ۳- سوراخ دید
- ۴- درب اطاقک احتراق
- ۵- صفحه‌ی فولادی جلوی اطاقک احتراق
- ۶- مشعل گازوئیلی یا گازی
- ۷- آجر نسوز برای ترشحات گازوئیل
- ۸- مواد نسوز پشت مشعل
- ۹- روپوش دیگ
- ۱۰- سطح پرده‌دار حرارت گیر ثانویه
- ۱۱- پشم شیشه
- ۱۲- اطاقک احتراق پره‌دار
- ۱۳- کلکتور پایین پره‌ها
- ۱۴- پایه‌های دیگ



شکل ۲-۷- یک دیگ چدنی جمع شده



شکل ۳-۷- شعله و مسیر عبور گازهای حاصل از احتراق



شکل ۴-۷- مسیر عبور جریان آب در داخل پره

(نفت کوره یا نفت سیاه)، گازوئیل و یا گاز) به وسیله‌ی مشعل سوزانده می‌شود، از ورق فولاد آش خوار به ابعاد مورد نیاز بریده پس از نورد و جوش کاری، داخل دیگ نصب می‌شود و سپس به تیوب‌های شیت جلو و عقب دیگ جوش داده می‌شود.

**۵—اتصالات لوله‌ی رفت و برگشت:** بر روی هر دیگ آب گرم فولادی یک جا برای اتصال لوله‌ی رفت و جای دیگری برای اتصال لوله‌ی برگشت به دیگ، پیش‌بینی می‌شود.

**۶—اتصال لوله‌ی انبساط:** بر روی دیگ‌های فولادی آب گرم محلی، برای اتصال لوله‌ی انبساط به دیگ، پیش‌بینی می‌شود.

**۷—شیر اطمینان:** با توجه به ظرفیت فشار کار دیگ، علاوه بر اتصال لوله‌ی انبساط (توسط کارخانه)، یک و یا دو عدد شیر اطمینان حساس (در مقابل فشار)، بر روی آن نصب می‌گردد.  
**۸—شیر تخلیه:** در پایین ترین قسمت بدنی دیگ، یک عدد شیر برای تخلیه‌ی آب داخل آن، نصب می‌گردد.

**۹—دربیچه‌ها:** بر روی دیگ‌های فولادی، دریچه‌ای به صورت «من هول»<sup>۵</sup> (راهرو آدم رو) در بالا و دریچه‌هایی به صورت «هندهول»<sup>۶</sup> (دست رو) در دو طرف قسمت پایین، بر روی بدنی دیگ پیش‌بینی می‌شود، این دریچه‌ها به وسیله‌ی واشرهای نسوز و درب‌های مخصوص بسته می‌شوند.

**۱۰—محفظه‌های دود:** در جلو و عقب دیگ‌های فولادی محفوظه‌هایی وجود دارد که گازهای خروجی از یک پاس را دریافت کرده، به داخل لوله‌های پاس بعدی هدایت می‌کند.

**۱۱—درهای جلو و عقب:** بر روی محفظه‌های دود، جلو و عقب، درب‌هایی لولایی تعییه شده‌اند که به وسیله‌ی پیچ و مهره و قراردادن نخ سوز در زیر آن‌ها، بسته می‌شوند و به هنگام تمیز کردن داخل لوله‌ها و محفظه‌ی دود از آن‌ها استفاده می‌شود.

**۱۲—اتصال دودکش:** بر روی دیگ‌های فولادی نیز مانند سایر دیگ‌ها جهت هدایت محصولات احتراق به خارج از

اضافه کردن تعدادی پره، قدرت حرارتی آن‌ها را افزایش داد؛  
**۴—در صورت شکستن پره‌ها، می‌توان آن‌ها را با پرهی نو تعویض کرد و احتیاجی به تعویض تمامی دیگ نیست.**

**دیگ‌های فولادی آب گرم:** دیگ‌های فولادی به صورت یک پارچه در دو نوع، یا با لوله‌های آتش<sup>۱</sup> (که در آن گازهای حاصل از عمل احتراق از درون لوله‌ها عبور می‌کند) و با لوله‌های آب<sup>۲</sup> (که در آن آب از داخل لوله‌ها می‌گذرد) بر حسب سفارش خریدار مطابق ظرفیت مورد نظر ساخته می‌شوند.

**دیگ‌های فولادی «فایر تیوب»** که متداول‌تر هستند، از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :

**۱—بدنه:** بدنی دیگ به ابعاد مورد نیاز از ورق‌های فولادی بریده، پس از نوردشدن جوش کاری می‌شود.  
**۲—لوله‌ها:** لوله‌های دیگ‌های فولادی از نوع بدون درز (آتش خوار) است که به طول مورد نیاز از لوله‌های (۶) متری بریده می‌شود.

**۳—صفحات نگهدارنده لوله‌ها**<sup>۳</sup>: این صفحات هم وظیفه‌ی نگهدارنده لوله‌های انجام می‌دهند و هم محفظه‌ی داخلی دیگ را از محیط خارج جدا می‌سازند. در دیگ‌های با طول کم، یک «تیوب شیت» در جلو و یکی دیگر در عقب دیگ نصب می‌شود؛ ولی در دیگ‌های با طول زیاد مابین تیوب شیت‌های جلو و عقب، تیوب شیت (یا تیوب شیت‌های) دیگری هم فقط برای نگهدارنده لوله‌ها قرار داده می‌شود. تیوب شیت‌های جلو و عقب به بدنی دیگ جوش داده می‌شوند.

لوله‌ها به تیوب شیت‌ها به روش گشاد کردن لوله (با ابزاری به نام والس) آب بندی می‌شوند، این عمل را «اکسپندر» (Expanded) می‌نامند. بعضی از کارخانه‌ها لوله‌های پاس<sup>۴</sup> دوم را به تیوب‌های شیت جلو و عقب دیگ جوش می‌دهند.

**۴—کوره:** کوره‌ی دیگ که در آن مواد سوختنی (مازوت

۱—Fire tube

۲—Water tube

۳—Tube sheet or Tube plate


پاس به معنی عبور کردن است، هر بار که شعله و یا گازهای حاصل از عمل احتراق یک بار طول دیگ را طی می‌کنند به آن یک پاس گفته می‌شود. کوره‌ی دیگ، پاس اول است. لوله‌هایی که گازهای حاصل از عمل احتراق، بعد از خارج شدن از کوره، از آن‌ها عبور کرده، به جلو هدایت می‌شود، لوله‌های پاس دوم نامیده می‌شوند.

۵—Man hole

۶—Hand hole

آلومینیوم و یا ورق فولادی رنگ شده، کشیده می‌شود.  
 ۱۶—شاسی: اکثر دیگ‌های فولادی در کارخانه بر روی پایه و یا شاسی نصب می‌گردند، که در این صورت نیازی به فونداسیون مخصوص جهت نصب آن‌ها نیست. در شکل (۷-۵) یک دیگ فولادی آب گرم ۲ پاس با قسمت‌های مختلف آن نشان داده شده است.

ساختمان محلی برای اتصال دودکش به آن پیش‌بینی می‌گردد.  
 ۱۳—اتصالات مربوط به نشان‌دهنده‌ها: بر روی دیگ‌های فولادی جاها بایی برای نصب «ترموتر»، «ترموستات» و «فشارسنج» پیش‌بینی می‌گردد.  
 ۱۴—عایق: بدنه‌ی دیگ‌های فولادی به وسیله‌ی یک لایه عایق حرارتی ضخیم، پوشیده می‌شود.  
 ۱۵—پوشش (کاور): بر روی عایق بدنه، پوششی از ورق



- ۱—شیر اطمینان یک‌فنری
- ۲—لوله‌ی برگشت
- ۳—لوله‌ی جریان
- ۴—دریچه‌ی خروجی گاز
- ۵—فشارسنج
- ۶—درب لولایی جلو
- ۷—مشعل گازوئیلی جت فشاری
- ۸—دهانه‌ی مشعل
- ۹—مسیر کوره
- ۱۰—دریچه‌ی بازدید
- ۱۱—لوله‌ی تخلیه

شکل ۷-۵—یک دیگ فولادی ۲ پاس و قسمت‌های مختلف آن

$$= \text{ظرفیت حرارتی دیگ} \times 1/1 = (H_1 + H_2) \times 1/1$$

پس از محاسبه‌ی ظرفیت حرارتی دیگ، با استفاده از کاتالوگ کارخانه‌های سازنده می‌توان دیگ مناسب را انتخاب نمود. در جدول‌های ۷-۵ تا ۷-۶ ظرفیت‌های حرارتی چند مدل دیگ چندی و در جدول ۷-۷ ظرفیت‌های حرارتی چند مدل دیگ فولادی آب گرم داده شده است.

## ۷-۱-۲- محاسبه‌ی ظرفیت و انتخاب دیگ:

ظرفیت حرارتی دیگ عبارت است از مجموع تلفات حرارتی ساختمان و گرمای مورد نیاز برای گرم کردن آب گرم مصرفی. به این مجموع، چند درصد (حداکثر ۱۰٪) به عنوان ضرب اطمینان (به منظور جبران تلفات حرارتی، لوله‌هایی که از جاهای گرم نشده عبور می‌کنند و نیز تلفات حرارتی مخزن انساط) اضافه می‌شود؛ بنابراین خواهیم داشت :

جدول ۷-۱- مشخصات دیگ چندی مدل ۳۰۰

Model No.	Number of Sections	Heating out put		Water Content Liters	WIDTH L mm.	Length L mm.	HEIGHT mm.	Smoke Flue Diameter mm.	Weight Without Packing Kg
		Oil / Gas Kcal/h	Kw						
300. 3	3	22000 - 23000	- 26	29	480	365	830	150	209
300. 4	4	30800 - 32500	- 37	37	480	465	830	150	257
300. 5	5	39600 - 43000	- 50	45	480	565	830	150	305
300. 6	6	48400 - 51500	- 59	53	480	665	830	180	353
300. 7	7	57200 - 61000	- 70	61	480	765	830	180	401
300. 8	8	65000 - 70000	- 81	69	480	865	830	180	449
300. 9	9	72000 - 79000	- 91	77	480	965	830	180	497
300. 10	10	80000 - 89000	- 102	85	480	1065	830	180	545

جدول ۷-۲- مشخصات دیگ چندی سوبر ۴۰۰

Model No.	Number of Section	Heating out put		Max. pressure drop of combustion chamber m bar	Width A mm.	Length L mm.	Height H mm.
		Kcal / h	Kw				
S - 303	3	23900	27/8	%3	600	420	850
S - 304	4	33800	39/3	%5	600	500	850
S - 305	5	43700	50/8	%10	600	580	850
S - 306	6	53600	62/3	%20	600	660	850
S - 307	7	63400	73/7	%20	600	740	850
S - 308	8	73300	85/2	%25	600	820	850
S - 309	9	83200	96/7	%35	600	900	850

جدول ۷-۳- مشخصات دیگ چندی مدل ۴۰۰

Model No.	Number of Section	Heating out put		Water Content Liters	Width A mm.	Length L mm.	Height H mm.	Smoke Flue Diameter mm.	Weight Without Package Kg.
		Oil / Gas Kcal/h	Kw						
400. 6	6	65000 - 70000	81	99	850	755	1055	200	534
400. 7	7	85000 - 91500	105	113	850	875	1055	200	607
400. 8	8	105000 - 113000	130	127	850	996	1055	200	680
400. 9	9	125000 - 134000	154	141	850	1116	1055	250	752
400. 10	10	145000 - 156000	180	155	850	1240	1055	250	825
400. 11	11	165000 - 177500	204	169	850	1360	1055	250	897
400. 12	12	185000 - 199000	229	183	850	1480	1055	250	970
400. 13	13	205000 - 221500	255	197	850	1600	1055	250	1043


جدول ٤ - مشخصات دیگ چدنی سوپر ٤٠٠

Model No.	Number of Section	Heating out put Kcal/h Kw	Water Content Liters	Width A mm.	Length L mm.	Height H mm.
S-5	5	120000 - 138	72	580	900	780
S-6	6	148000 - 170	84	580	1020	780
S-7	7	176000 - 203	96	580	1140	780
S-8	8	204000 - 235	108	580	1260	780
S-9	9	232000 - 267	120	580	1380	780
S-10	10	260000 - 300	132	580	1500	780
S-11	11	288000 - 332	144	580	1620	780
S-12	12	316000 - 365	156	580	1740	780
S-13	13	344000 - 397	168	580	1860	780
S-14	14	372000 - 430	180	580	1980	780

جدول ٥ - مشخصات دیگ چدنی توربو

MODEL NO.	NUMBER OF SECTIONS	HEATING OUT PUT OIL / GAS Kcal/h Kw	WATER CONTENT LITERS	WIDTH L mm.	LENGTH L mm.	HEIGHT mm.	WEIGHT WITHOUT PACKING
TURBO - 8	8	243000 - 248000 - 283	142	710	1480	1115	1000
TURBO - 9	9	289000 - 294000 - 336	159	710	1630	1115	1100
TURBO - 10	10	333000 - 338000 - 388	176	710	1780	1115	1200
TURBO - 11	11	379000 - 384000 - 441	193	710	1930	1115	1300
TURBO - 12	12	426000 - 431000 - 495	210	710	2080	1115	1400
TURBO - 13	13	461000 - 466000 - 536	227	710	2230	1115	1500
TURBO - 14	14	515000 - 520000 - 599	244	710	2380	1115	1600
TURBO - 15	15	560000 - 565000 - 651	261	710	2520	1115	1700
TURBO - 16	16	605000 - 610000 - 703	278	710	2680	1115	1800
TURBO - 17	17	650000 - 660000 - 756	295	710	2730	1115	1900
TURBO - 18	18	695000 - 705000 - 810	312	710	2880	1115	2000

## جدول ۶-۷- ظرفیت‌های حرارتی چند دیگ فولادی



Boiler Type	PHWB	15	17	20	22	25	28	32	35	40
Heat Output	kcal/h	150000	170000	200000	220000	250000	280000	320000	350000	400000
	kw	174	197	232	255	290	325	372	407	465
Overall Length L	mm	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2200	2300	2400
Boiler Width W	mm	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100
Boiler Height H	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Flue Gas Resistance	mbars	1.20	1.50	1.50	1.50	1.50	1.70	1.70	2.00	2.60
Transport Weight *	kg	700	750	800	850	1000	1150	1200	1300	1400
Operating Weight *	kg	1000	1050	1130	1180	1360	1510	1600	1750	1900
Boiler Type	PHWB	45	50	55	60	70	80	90	100	110
Heat Output	kcal/h	450000	500000	550000	600000	700000	800000	900000	1000000	1100000
	kw	523	581	639	697	814	930	1048	1162	1279
Overall Length L	mm	2400	2400	2400	2500	2500	2600	2700	2900	2900
Boiler Width W	mm	1100	1150	1150	1250	1250	1250	1350	1450	1450
Boiler Height H	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Flue Gas Resistance	mbars	3.00	3.20	3.50	3.50	3.90	4.10	4.20	4.80	5.80
Transport Weight *	kg	1450	1600	1700	2000	2100	2400	3000	3500	3700
Operating Weight *	kg	1950	2200	2300	2750	2975	3400	4300	5200	5400
Boiler Type	PHWB	125	140	160	170	200	215	250	270	300
Heat Output	kcal/h	1250000	1400000	1600000	1700000	2000000	2150000	2500000	2700000	3000000
	kw	1453	1628	1880	1976	2325	2500	2907	3139	3488
Overall Length L	mm	3500	3500	3500	3700	3800	3800	4000	4000	4000
Boiler Width W	mm	1500	1600	1800	1800	1800	1900	1900	1900	2100
Boiler Height H	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2250	2250	2250	2250
Flue Gas Resistance	mbars	3.60	4.30	4.3	5	5.60	5.60	6.60	7.80	7.70
Transport Weight *	kg	4000	4100	4700	4800	5500	5600	6500	6600	7700
Operating Weight *	kg	6100	6400	7200	7500	8500	8900	10300	10500	12000
LS	mm	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545	1545
LT	mm	295	295	345	345	345	345	365	365	365
Outflow and Return Pipe	in	6	6	8	8	8	8	8	8	8
Connections										
Safety Valve	in	2%	2%	3	3	4	4	4	4	4
Drains	in	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Boiler Type	PHWB	325	345	395	430	500	600			
Heat Output	kcal/h	3250000	3450000	3950000	4300000	5000000	6000000			
	kw	3779	4011	4593	5000	5814	6977			
Overall Length L	mm	4000	4200	4200	4500	4500	5000			
Boiler Width W	mm	2200	2400	2400	2600	2600	2700			
Boiler Height H	mm	2600	2600	2600	2900	2900	2900			
Flue Gas Resistance	mbars	9.0	9.0	9.4	9.4	10.2	11.5			
Transport Weight *	kg	7800	10000	10200	12000	12000	15000			
Operating Weight *	kg	12300	15700	15900	19000	19000	23000			
LS	mm	1545	1645	1645	1645	1645	1645			
LT	mm	365	375	375	380	380	380			
Outflow and Return Pipe	in	8	10	10	10	10	10			
Connections										
Safety Valve	in	4	5	5	5	5	6			
Drains	in	1%	1%	1%	1%	1%	1%			

\* The Weights are of the boilers with working pressure upto 6 bar.

All specifications are subject to change without notice.

Further information is available upon request.


(۵۸°) و ارتفاع (۷۸°) میلی متر برای این ساختمان مناسب است.

مثال: می خواهیم برای ساختمانی که تلفات حرارتی آن (۳۵kw) و مقدار گرمای مورد نیاز مخزن آب گرم آن (۲۳°kw) است، دیگ آب گرم مناسب را انتخاب کنیم.

## ۷-۲- مشعل ها

برای تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت، به انرژی حرارتی باید مثلثی مطابق شکل (۷-۶) به نام مثلث احتراق تشکیل گردد. بر روی هر یک از اضلاع این مثلث یکی از عوامل لازم برای احتراق وجود دارد. با حذف یکی از اینها، دو عامل دیگر قادر به انجام عمل احتراق نخواهند بود.

پاسخ:  $(H_1 + H_2) \times 1/1 = 291/5\text{ kw}$  ظرفیت حرارتی دیگ با مراجعه به کاتالوگ دیگ های چدنی ملاحظه می شود که: دیگ چدنی سوپر (۴۰۰) پره، به ظرفیت حرارتی (۱۵۰۰ kw)، حجم آب گیری (۱۳۲) لیتر، طول (۱۵۰۰ mm) عرض (۳۰۰ mm)



شکل ۷-۶- مثلث احتراق

## ۷-۲-۱- مشعل های گازوئیلی: مشعل های

این سه عامل عبارت اند از :

گازوئیلی، مشعل هایی هستند که براساس استفاده از گازوئیل به عنوان سوخت، طراحی و ساخته می شوند. در شکل (۷-۷) یک مشعل گازوئیلی جدید دو نازله نشان داده شده است. به این نوع مشعل ها در اصطلاح مشعل های «پودر کننده فشار قوی تفنگی»<sup>۱</sup> می گویند، زیرا به وسیله ای آن ها گازوئیل با فشاری بین (۱۰۰) تا (۳۰۰) PSIG از طریق یک و یا دو نازل (افسانک) به داخل دیگ پاشیده می شود.

اجزای مشعل گازوئیلی: اجزای اصلی تشکیل دهنده مشعل گازوئیلی عبارت اند از: موتور، بادزن (فن)، پمپ گازوئیل، شیر برقی، کوبیلنگ، نازل، ترانسفورماتور جرقه، الکترودها، شعله پخش کن، چشم الکتریکی و بدنه. در شکل (۷-۸) اجزای

۱- سوخت: یک ماده ای سوختنی که به صورت جامد، مایع و گاز وجود دارد.

۲- اکسیژن: جهت انجام عمل اکسیداسیون (سوزاندن سوخت) از اکسیژن موجود در هوا استفاده می شود.

۳- حرارت: برای رساندن دمای سوخت به درجه ای حرارت اشتعال.

مشعل های دستگاه هایی هستند که مثلث احتراق را در داخل کوره دیگ ایجاد می کنند. مشعل ها را بر حسب نوع سوخت به مازوتی، گازوئیلی، گازی و دوگانه سوز (گازوئیلی و گازی) تقسیم بندی می کنند. (در این کتاب مشعل های گازوئیلی و گازی شرح داده می شوند).


۱- High pressure atomizing gun burner type

مختلف یک مشعل گازوئیلی نشان داده شده است.



شکل ۷-۷ - یک مشعل گازوئیلی ۲ نازله

- ۱— بدن  
 ۲— درپوش  
 ۳— رینگ شیشه‌ی دید شعله  
 ۴— شیشه‌ی دید شعله  
 ۵— پیچ اتصال درپوش به بدن  
 ۶— مقوای نسوزی که حد فاصل مشعل و دیگ قرار می‌گیرد تا حرارت دیگ به پدننه مشعل منتقل نشود  
 ۷— پمپ گازوئیل  
 ۸— لوله اتصال پمپ گازوئیل به شیر مغناطیسی  
 ۹— شیر مغناطیسی  
 ۱۰— رابط شیر مغناطیسی و لوله شماره‌ی ۲۴  
 ۱۱— مهره  
 ۱۲— صفحه‌ی اتصال به بدن  
 ۱۳— دمپر تنظیم هوای خروج شعله  
 ۱۴— کوپلینگ پلاستیکی  
 ۱۵— محور انتقال حرکت الکتروموتور به پمپ  
 ۱۶— بادبزن (ونتیلاتور)  
 ۱۷— چشم الکتریکی  
 ۱۸— پایه‌ی چشم الکتریکی  
 ۱۹— ترانسفورماتور جرقه  
 ۲۰— واشر عبور کابل از بدن  
 ۲۱— کابل‌های فشار قوی  
 ۲۲— الکترودهای جرقه  
 ۲۳— پایه اتصال الکترودها به لوله شماره‌ی ۲۴  
 ۲۴— لوله‌ی حامل سوخت تحت فشار از پمپ به نازل  
 ۲۵— نگهدارنده‌ی لوله‌ی حامل سوخت  
 ۲۶— شعله‌پخش‌کن (چرخاننده‌ی هوای خروج شعله)  
 ۲۷— لوله‌ی خروج شعله  
 ۲۸— پین نگهدارنده‌ی دمپر هوای خروج شعله  
 ۲۸a— پیچ پین نگهدارنده‌ی دمپر هوای خروج شعله  
 ۲۹— پین تنظیم دمپر هوای خروج شعله  
 ۲۹a— پیچ پین تنظیم دمپر هوای خروج شعله  
 ۳۰— درپوش  
 ۳۱— کنترل خودکار (رله)  
 ۳۲— پایه‌ی کنترل خودکار.



شکل ۷-۸- اجزای مختلف یک مشعل گازوئیلی

موارد ۱۴۵° دور در دقیقه است. «استاتور» این موتور دارای یک سیم اصلی و یک سیم پیچ راه انداز است. برای ایجاد «گشتاور» بیشتر در راه اندازی موتور، معمولاً یک خازن نیز در مدار سیم پیچ راه انداز آن به صورت سری قرار داده می‌شود. در شکل ۷-۹) رotor و استاتور موتور مشعل نشان داده شده

اینک به شرح هر یک از اجزای اصلی مشعل گازوئیلی می‌بردازیم:

۱- الکتروموتور: الکتروموتور عامل حرکت پمپ و بادزن (فن<sup>(۱)</sup>) است و از نوع «آسنکرون با روتور القایی قفس سنجابی» است.

سرعت الکتروموتورهای گازوئیلی اغلب ۲۹۰۰ و در بعضی است.




شکل ۷-۹ - روتور و استاتور موتور مشعل

بادزن، در دهانه‌ی مکش آن یک دمپر قرار می‌دهند که تنظیم آن در مشعل‌های کوچک، دستی و ثابت است ولی در مشعل‌های بزرگ به وسیله‌ی یک موتور، کنترل شده، مناسب با مقدار سوخت کم و زیاد می‌شود.

**۳- پمپ گازوئیل:** معمولاً پمپ گازوئیل را در مشعل‌های فشار قوی به صورت دورانی یا چرخ‌دنده‌ای به صورت یک یا دو طبقه می‌سازند.

در شکل (۷-۱۰) نمونه‌های دورانی یک طبقه‌ی آن را مشاهده می‌کنید که ساختمان داخلی آن با توجه به شکل (۷-۱۱) به شرح زیر است<sup>۲</sup> :

**۲- بادزن (فن یا پروانه):** بادزن مشعل‌ها از نوع گریز از مرکز (ساتریفیوژ) است که بر روی محور موتور نصب می‌گردد. پروانه با حرکت موتور به حرکت درمی‌آید و مولکول‌های هوای بین پره‌ها، همراه فن شروع به چرخش کرده، تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز از لبه‌ی پره‌ها به داخل محفظه‌ی حلزونی شکل پرتاپ می‌شوند و به طرف ااطاقک احتراق هدایت می‌گردند. در اثر خارج شدن مولکول‌های هوای بین پره‌ها، فشار بین آن‌ها کاهش یافته، یک خلاً نسبی در بین پره‌ها ایجاد می‌گردد؛ درنتیجه هوای موجود در مرکز بادزن، به سمت پره‌ها حرکت می‌کند و به دنبال آن هوای خارج، وارد پروانه می‌شود. برای کنترل مقدار هوای




پمپ دورانی یک طبقه برای مشعل‌های گازوئیلی فشار قوی  
A - محور B - کاسه نمک محور C - روتور پمپ D - بدنه پمپ

شکل ۷-۱۰

۱- Oil pump

۲- مدرس محترم ترسیم شکل ۷-۱۱ را به عنوان سؤال امتحانی طرح نکنید.


(رگولاتور) فشار رفته، بسته به فشاری که پیچ تنظیم فشار به فنر وارد می‌کند مقداری از آن از طرف بالا به نازل می‌رود و بقیه‌ی آن به منبع سوخت بر می‌گردد. سوخت پس از عبور از یک صافی در روی لوله‌ی رفت از طرف پایین وارد صافی داخل پمپ شده، پس از آن وارد پمپ دوار (که در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد) می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد. سپس به طرف تنظیم کننده‌ی



شکل ۷-۱۱ - نمای خطی پمپ گازوئیل

(کویل) آن می‌رسد، میدان مغناطیسی ایجاد شده، به وسیله‌ی کویل، هسته‌ی آهنی و درنتیجه سوزن بالا می‌رود و مجرای عبور سوخت به طرف نازل، باز شده، سوخت به داخل دیگ پاشیده می‌شود. شیر برقی ممکن است روی پمپ در روی لوله‌ی حدفاصل پمپ و نازل نصب شود.

۴- شیر برقی (شیر مغناطیسی)<sup>۱</sup>: معمولاً در مسیر عبور سوخت از پمپ به طرف نازل، یک شیر برقی قرار می‌دهند تا در زمان خاموش بودن مشعل، از نشت گازوئیل به داخل اطاقک احتراق جلوگیری کند. این شیر مطابق شکل (۷-۱۲) دارای یک سوزن است که در حالت عادی تحت تأثیر وزن خود پایین آمده، مجرای عبور سوخت را می‌بندد؛ وقتی که برق به سیم پیچ



شکل ۷-۱۳-۷-مسیر سوخت

شکل ۷-۱۲-۷-ساختمان شیر برقی


و موتور هرز می‌شود درنتیجه، الکتروموتور از خطر سوختن محفوظ می‌ماند و در صورت معیوب شدن الکتروموتور و یا

پمپ، فقط دستگاه معیوب را تعویض می‌کنند.

۶- نازل<sup>۲</sup>: نازل دستگاهی است که گازوئیل را به صورت پودر (a)، به مقدار معین (b)، با چرخش با زاویه‌ی معین (c)، به شکل مشخص (d) و به صورت تصفیه شده، مانند شکل (۷-۱۴) به داخل دیگ می‌پاشد.


طرز کار رگولاتور فشار و شیر مغناطیسی را در شکل (۷-۱۳) مشاهده می‌کنید.

۵- کوپلینگ: کوپلینگ قطعه‌ای است که حرکت الکتروموتور را به پمپ منتقل می‌کند و معمولاً از جنس پلاستیک است. در این دستگاه یک لقی جزی بین محور الکتروموتور و پمپ ایجاد می‌شود تا در لحظه‌ی راه اندازی اینرسی (الخنثی) پمپ روی الکتروموتور نباشد و الکتروموتور راحت‌تر بتواند به حرکت درآید. در صورت گریاژ کردن پمپ، معمولاً کوپلینگ می‌شکند




شکل ۷-۱۴ – نمایش کار نازل

سوخت با توجه به شکل فضای حدفاصل نوک قطعه‌ی (B) مطابق شکل (۷-۱۵) پاشیده می‌شود. مخروطی و پوسته به صورت توخالی (H)، توپر (S) و نیمه‌پر



شکل ۷-۱۵ – نحوه‌ی پاشش سوخت توسط نازل



شکل ۷-۱۶ – مشخصات نازل

ناazel را نشان می‌دهد. این نازل دارای ظرفیت  $\frac{2 \text{ kg}}{\text{hr}}$  معادل با

$\frac{\text{Lit}}{\text{hr}} / 6^{\circ} \text{ GPH}$  با زاویه‌ی پاشیدن  $6^{\circ}$  و به صورت

توپر (S) است. ظرفیت، زاویه و نوع پاشیدن نازل به فشار سوخت در پشت نازل بستگی دارد. مشخصات حک شده روی نازل فقط

ناzel‌ها تحت یکی از چهار زاویه‌ی  $30^{\circ}$ ،  $45^{\circ}$ ،  $60^{\circ}$  و  $80^{\circ}$  سوخت را به داخل اتفاق احتراق می‌پاشند که زاویه‌ی کم برای اتفاق احتراق عمیق و زاویه‌ی زیاد برای اتفاق احتراق کم عمق مناسب است. گرچه به علت مختلف بودن شکل اتفاق احتراق در دیگ‌های حرارت مرکزی، نمی‌توان در انتخاب نوع پاشیدن سوخت (توپر، نیمه‌پر و توخالی) یک قاعده‌ی کلی اظهار کرد اما کارخانه‌های سازنده‌ی مشعل، اغلب نوع توپر و یا نیمه‌پر با زاویه‌ی  $6^{\circ}$  و یا  $45^{\circ}$  را پیشنهاد می‌کنند.



ظرفیت نازل بر حسب  $\frac{\text{Lit}}{\text{hr}} / 6^{\circ} \text{ GPH}$ ،  $\frac{\text{kg}}{\text{hr}}$  و  $\frac{\text{U.S. gal}}{\text{hr}}$  معین می‌شود. شکل (۷-۱۶) مشخصات حک شده روی یک


می‌کنید. اگر فشار پشت نازل بیش از (7bar) باشد، مقدار دبی سوخت عبوری از نازل بیش از مقدار ظرفیت اسمی حک شده روی آن خواهد بود که با استفاده از (شکل ۷-۱۷) می‌توان به ظرفیت حقیقی آن تحت فشاری معین بی برد؛ به عنوان مثال نازل (1GPH) تحت فشار (7bar) دارای ظرفیت (1GPH) است، در حالی که همین نازل تحت فشار (12bar) ظرفیتی برابر (1/3GPH) دارد.

برای فشار  $7 \times 10^5 \text{ Pa}$  معادل با 7bar، 7at،  $\frac{\text{kP}}{\text{cm}^2}$  و  $100 \text{ Psi}$  صدق می‌کند و با تغییر فشار، ظرفیت زاویه و نوع پاشیدن سوخت تغییر خواهد کرد.

اگر در روی نازل، ظرفیت را بدون واحد بنویسند منظور، ظرفیت بر حسب (GPH) است، در جدول (۷-۷) مشخصات کامل سری نازل‌های یک کارخانه‌ی سازنده‌ی نازل را مشاهده کنید.

جدول ۷-۷\_مشخصات کامل یک سری نازل

	kg/h	USgal/h	t/h	30°	45°	60°	80°
							
1.25	0.40	1.51	—	—	030F6104	—	—
1.60	0.50	1.89	—	030F4108	030F6108	030F6108	—
1.80	0.55	2.08	—	030F4110	030F6110	030F6110	—
2.00	0.60	2.27	—	030F4112	030F6112	030F6112	—
2.25	0.65	2.46	030F3114	030F4114	030F6114	030F6114	—
2.50	0.75	2.64	030F3116	030F4116	030F6116	030F6116	—
2.80	0.85	3.22	030F3118	030F4118	030F6118	030F6118	—
3.20	1.00	3.78	030F3120	030F4120	030F6120	030F6120	—
3.60	1.10	4.16	030F3122	030F4122	030F6122	030F6122	—
4.00	1.25	4.73	030F3124	030F4124	030F6124	030F6124	—
4.50	1.35	5.11	030F3126	030F4126	030F6126	030F6126	—
5.00	1.50	5.68	030F3128	030F4128	030F6128	030F6128	—
5.60	1.75	6.62	030F3130	030F4130	030F6130	030F6130	—
6.30	2.00	7.80	030F3132	030F4132	030F6132	030F6132	—
7.10	2.25	8.50	030F3134	030F4134	030F6134	030F6134	—
8.00	2.50	9.50	030F3136	030F4136	030F6136	030F6136	—
9.00	2.80	10.6	030F3138	030F4138	030F6138	030F6138	—
10.0	3.00	11.4	030F3140	030F4140	030F6140	030F6140	—
							
1.25	0.40	1.51	—	—	—	030H6104	—
1.60	0.50	1.89	—	030H4108	030H6108	030H6108	—
1.80	0.55	2.08	—	030H4110	030H6110	030H6110	—
2.00	0.60	2.27	—	030H4112	030H6112	030H6112	—
2.25	0.65	2.46	030H3114	030H4114	030H6114	030H6114	—
2.50	0.75	2.84	030H3116	030H4116	030H6116	030H6116	—
2.80	0.85	3.22	030H3118	030H4118	030H6118	030H6118	—
3.20	1.00	3.78	030H3120	030H4120	030H6120	030H6120	—
3.60	1.10	4.16	030H3122	030H4122	030H6122	030H6122	—
4.00	1.25	4.73	030H3124	030H4124	030H6124	030H6124	—
4.50	1.35	5.11	030H3126	030H4126	030H6126	030H6126	—
5.00	1.50	5.68	030H3128	030H4128	030H6128	030H6128	—
5.60	1.75	6.62	030H3130	030H4130	030H6130	030H6130	—
6.30	2.00	7.60	030H3132	030H4132	030H6132	030H6132	—
7.10	2.25	8.50	030H3134	030H4134	030H6134	030H6134	—
8.00	2.50	9.50	030H3136	030H4136	030H6136	030H6136	—
9.00	2.80	10.6	030H3138	030H4138	030H6138	030H6138	—
10.0	3.00	11.4	030H3140	030H4140	030H6140	030H6140	—
							
2.00	0.60	2.27	—	—	—	030B0103	030B0203
2.25	0.65	2.46	030B0004	030B0054	030B0104	030B0204	—
2.50	0.75	2.84	030B0005	030B0055	030B0105	030B0205	—
2.80	0.85	3.22	030B0006	030B0056	030B0106	030B0206	—
3.20	1.00	3.78	030B0007	030B0057	030B0107	030B0207	—
4.00	1.25	4.73	030B0009	030B0059	030B0109	030B0209	—
4.50	1.35	5.11	030B0010	030B0060	030B0110	030B0210	—
5.00	1.50	5.68	030B0011	030B0061	030B0111	030B0211	—
6.30	2.00	7.60	030B0013	030B0063	030B0113	030B0213	—
7.10	2.25	8.50	030B0014	030B0064	030B0114	030B0214	—
8.00	2.50	9.50	030B0015	030B0065	030B0115	030B0215	—
9.00	2.80	10.6	030B0016	030B0066	030B0116	030B0216	—
10.0	3.00	11.4	030B0017	030B0067	030B0117	030B0217	—
12.0	3.75	14.0	030B0019	030B0069	030B0119	030B0219	—
14.0	4.50	17.0	—	030B0071	030B0121	030B0221	—
16.0	5.00	19.0	—	030B0073	030B0123	030B0223	—
18.0	5.50	21.0	—	030B0075	030B0125	030B0225	—
20.0	6.00	23.0	—	030B0077	030B0127	030B0227	—
22.0	6.50	25.0	—	030B0079	030B0129	030B0229	—
25.0	7.50	28.0	—	030B0081	030B0131	030B0231	—
28.0	8.50	32.0	—	030B0083	030B0133	030B0233	—
32.0	10.0	38.0	—	030B0085	030B0135	030B0235	—
36.0	11.0	42.0	—	030B0087	030B0137	030B0237	—
40.0	12.0	45.0	—	030B0089	030B0139	030B0239	—
45.0	13.5	51.0	—	—	030B0141	030B0241	—
50.0	15.0	57.0	—	—	030B0143	030B0243	—
56.0	17.0	64.0	—	—	030B0145	030B0245	—
63.0	19.5	74.0	—	—	030B0147	030B0247	—
71.0	22.0	83.0	—	—	030B0149	030B0249	—
80.0	25.0	95.0	—	—	030B0151	030B0251	—
90.0	28.0	106	—	—	030B0153	030B0253	—
100	31.5	119	—	—	030B0155	030B0255	—



شکل ۷-۱۷— تأثیر فشار پشت نازل را بر دبی برای گازوئیل با  
ویسکوزیتی $(est) = \frac{3/2}{S} mm^2$  و چگالی نسبی  $\rho = 820$  نشان می‌دهد.


گردد. به عبارت دیگر اگر یک سیم پیچ دور یک قطعه آهن پیچیده شود و جریانی از آن بگذرد، آهن مغناطیسی می‌شود؛ حال اگر یک سیم پیچ دیگر دور هسته‌ی آهنی پیچیده شود امکان دارد جریان دیگری در آن به وجود آید. برای تبدیل انرژی مغناطیسی به انرژی الکتریکی در سیم پیچ ثانویه، باید حوزه‌ی مغناطیسی دائمی تغییر کند؛ این عمل با اتصال سیم پیچ اولیه به جریان متناوب (AC)<sup>۱</sup> انجام می‌شود. جریان متناوب برق شهر در یک ثانیه

تذکر: معمولاً نازل‌ها از ظرفیت (12GPH) به بالا صافی ندارند چون به واسطه‌ی بالابودن ظرفیت، سوراخ نازل آنقدر بزرگ است که با ناخالصی‌های احتمالی همراه سوخت مسدود نمی‌شود.

۷- ترانسفورماتور جرقه: در این ترانسفورماتور انرژی الکتریکی می‌تواند در یک قطعه‌ی آهن به انرژی مغناطیسی تبدیل شود و انرژی مغناطیسی نیز می‌تواند به انرژی الکتریکی تبدیل

آهنج تناصی موجود است یعنی هر دور، سیم پیچ یک ولتاژ معین را تولید می کند به طوری که با زیاد شدن تعداد دور سیم پیچ، ولتاژ زیادی نیز (تزردیک به چند هزار ولت) تولید می شود.

۱۰۰ مرتبه تغییر جهت می دهد که این خود باعث تغییر قطب های مغناطیسی، به اندازه ۱۰۰ بار در یک ثانیه می شود. اگر یک ولت متر به سیم پیچ ثانویه [مطابق شکل (۷-۱۸)] وصل شود، دیده خواهد شد که بین ولتاژ و تعداد دور سیم پیچ روی هسته دی




شکل ۷-۱۸ - اساس کار ترانسفورماتور

می شود. میزان کارکرد این ترانسفورماتورها به طور معمول ۳۳٪ زمان ۳ دقیقه ای است یعنی ترانسفورماتور در طول ۳ دقیقه بایستی کلاً ۱ دقیقه کار کند به این دستگاهها، «ترانسفورماتور با کار متناوب» (ترانسفورماتور با جرقه‌ی موقت) می‌گویند. در شکل (۷-۱۹) یک نوع ترانسفورماتور با جرقه‌ی موقت مشاهده می شود.

شکل (۷-۲۰) برش خورده‌ی یک ترانسفورماتور جرقه را نشان می دهد.

یک «ترانسفورماتور جرقه» باید ولتاژ خیلی زیادی را تولید کند تا باعث ایجاد قوس الکتریکی بین دو الکترود شود. این میزان در حدود ۱۰۰۰۰ ولت است که بین ۰ تا ۱۵۰۰ ولت، ۱۰۰ مرتبه در یک ثانیه تغییر می کند. هنگامی که قوس الکتریکی تولید شود، ولتاژ به طور قابل ملاحظه‌ای افت می کند بنابراین، ترانسفورماتور طوری ساخته می شود که قدرت مصرفی خودش را تنظیم کند و گرنے با کشیدن بار بیش از اندازه خواهد سوت. در مشعل‌های جدید، قوس الکتریکی فقط برای یک زمان کوتاه مورد نیاز است، بنابراین کاهش ابعاد ترانسفورماتور ممکن



شکل ۷-۲۰ - ترانسفورماتور و الکترودهای جرقه




شکل ۷-۱۹ - یک نوع ترانسفورماتور مشعل

**۱- چشم الکتریکی<sup>۱</sup>:** مطابق شکل (۷-۲۳) چشم الکتریکی مقاومتی الکتریکی است که برای تابش نور به آن، مقدار مقاومتش کم می‌شود و بالعکس. از این خاصیت برای کنترل شعله در مشعل‌های گازوئیلی و بعضی مشعل‌های گازی استفاده می‌شود. چشم الکتریکی را در داخل لوله‌ی مشعل رو به طرف شعله قرار می‌دهند شکل (۷-۲۴). اگر شعله تشکیل نشود (شکل سمت چپ) مقدار مقاومت الکتریکی چشم زیاد خواهد بود و جریانی از آن نمی‌گذرد تا به رله‌ی کنترل مشعل برسد درنتیجه رله، بلا فاصله مشعل را از کار می‌اندازد که اصطلاحاً<sup>۲</sup> گویند مشعل «ریست<sup>۳</sup>» کرده است ولی اگر شعله تشکیل شود، با عبور جریان از آن رله نیز تأثیر گرفته، به مشعل اجازه‌ی ادامه‌ی کار را می‌دهد.



شکل ۷-۲۳- چشم الکتریک




شکل ۷-۲۴- چشم الکتریک رو به طرف شعله

**تذکر:** رله‌ی (کنترل الکترونیکی) مشعل بعداً در فصل نهم شرح داده می‌شود.

**۱۱- بدنی مشعل:** بدنی اغلب مشعل‌های گازوئیلی و گازی از نوع چدن ریخته‌گری است که قطعات مختلف مشعل بر روی آن نصب می‌گردد.


**طرز کار مشعل‌های گازوئیلی:** اگر آب داخل دیگ، از درجه‌ی حرارت تنظیم شده بر روی «آکوستات» سردتر باشد، فاز

**۸- الکترودهای جرقه:** الکترودهای مانند شماره‌ی ۲۲ شکل (۷-۸) و شکل (۷-۲۰) از جنس فولاد ضدزنگ<sup>۱</sup> (استیل) و با روپوش چینی هستند. هیچ‌گاه نباید فاصله‌ی میله‌ی الکترودها از قسمت‌های فلزی مشعل، کمتر از سی سی میلی‌متر شود مطابق شکل (۷-۲۱). محل نصب الکترودها در بالا و



شکل ۷-۲۱- محل نصب الکترودهای جرقه

جلوی نازل است؛ همین که سوخت پودرشده‌ی در حال چرخش از نازل خارج شود با هوای متلاطم عبور کرده از «شعله‌پخش‌کن» مخلوط می‌شود؛ این مخلوط توسط جرقه‌ی بین سر الکترودها مشتعل می‌گردد. در شکل (۷-۲۲) موقعیت سر الکترودها را نسبت به نازل مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۲۲- موقعیت الکترودها نسبت به نازل

**۹- شعله‌پخش‌کن:** شعله‌پخش‌کن مطابق قطعه‌ی شماره‌ی (۲۶) شکل (۷-۸) و شکل (۷-۲۱)، قطعه‌ای است که سر راه ورود هوا به اطافک احتراق قرار می‌گیرد و آن را خلاف جهت چرخش سوخت، به چرخش درمی‌آورد تا باعث اختلاط هرچه بهتر سوخت و هوا گردد.

می شود و کلیه‌ی مواد سوختی نیز محترق نمی‌گردد، بنابراین مقداری افت حرارتی در داخل دیگ وجود خواهد داشت. این افت حرارتی در مشعل‌ها به صورت بازده بیان می‌شود. مقدار بازده مشعل و دیگ بستگی به نوع سوخت دارد. بازده در مشعل با سوخت مایع سنگین (مازوت) (۶۰٪ تا ۷۰٪)، با سوخت مایع سیک (گازوئیل) (۷۵٪ تا ۸۰٪) و با سوخت گاز (۹۰٪ تا ۹۵٪) است. با توجه به مطالب ذکر شده خواهیم داشت:

$$H_1 = \frac{H}{\eta}$$

در این رابطه (H) ظرفیت حرارتی دیگ، (η) بازده دیگ و مشعل (H<sub>1</sub>) ظرفیت حرارتی مشعل است.

توجه: مقادیر H و H<sub>1</sub> هردو بر حسب یک واحد ظرفیت حرارتی از یک سیستم اندازه‌گیری (SI، متریک و یا انگلیسی) و ۱۱ بر حسب درصد است. پس از محاسبه‌ی مقدار ظرفیت حرارتی مشعل (H<sub>1</sub>)، با استفاده از جدول ظرفیت حرارتی یکی از سازندگان مشعل، می‌توان مشعل مناسب را انتخاب کرد. در جدول (۷-۸) ابعاد و در جدول (۷-۹) ظرفیت حرارتی چند مدل مشعل نشان داده شده است.

مثال: برای یک دیگ به ظرفیت حرارتی (۲۳۲۰۰۰  $\frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ )، مشعل گازوئیلی مناسب را انتخاب کنید.

پاسخ: در صورتی که بازده مشعل و دیگ برابر ۸۰٪ در نظر گرفته شود، خواهیم داشت:

$$H_1 = \frac{H}{\eta} = \frac{232000}{0.8} = 290000 \frac{\text{kcal}}{\text{h}}$$

سپس در ستون ظرفیت حرارتی جدول (۷-۵)، اعداد (۱۴۲۰۰۰) تا (۳۰۱۰۰۰) کیلو کالری بر ساعت را پیدا می‌کنیم که ظرفیت آن (۲۹۰۰۰۰) کیلو کالری بر ساعت است. بنابراین مشعل مناسب «PDEO» یا شیر برقی  $\frac{1}{3}$  اینچ و موتور یک فاز (۵۰۰) وات است.


به طرف کنترل الکترونیک (رله) مشعل هدایت می‌گردد. ابتدا رله‌ی مشعل (براساس برنامه‌ریزی انجام شده بر روی آن) فاز را به الکتروموتور و ترانس جرقه وصل می‌کند (در حالی که شیر برقی بسته است). اگر گاز قابل اشتعال (گازهای حاصل از تبخیر نشت احتمالی گازوئیل در زمان خاموش بودن) در داخل دیگ وجود داشته باشد، مشتعل شده به وسیله‌ی بادزن و با دمیدن هوا به داخل دیگ از طریق دودکش به خارج هدایت می‌شود که به این عمل «پرج» گفته می‌شود.

بعد از گذشت چند ثانیه در حالی که هنوز الکترودها جرقه می‌زنند، شیر برقی باز شده گازوئیل به داخل دیگ پاشیده می‌شود. در اثر حرارت جرقه‌ی الکترودها، گازوئیل به درجه‌ی حرارت اشتعال رسیده، مثلث احتراق تشکیل می‌شود و گازوئیل مشتعل می‌گردد. با تاییدن نور شعله به «فتولس» و دریافت آن به وسیله‌ی کنترل الکترونیک، عمل جرقه‌زدن الکترودها بعد از چند ثانیه قطع می‌شود و موتور مشعل (تا زمانی که درجه‌ی حرارت آب داخل دیگ به درجه‌ی حرارت تنظیم شده بر روی آکوستات برسد و آکوستات موتور را خاموش کند) به کار خود ادامه می‌دهد. هرگاه بعد از بازشدن شیر برقی و گذشت حدود ۱۰ ثانیه، شعله در داخل دیگ ایجاد نشود، شیر برقی به وسیله‌ی کنترل الکترونیک بسته شده، پس از قطع شدن عمل جرقه‌زدن، موتور خاموش می‌شود.

**کاربرد مشعل‌های گازوئیلی:** مشعل‌های گازوئیلی بر روی دیگ‌های چدنی آب گرم، دیگ‌های فولادی آب گرم، آب داغ، بخار سیستم‌های حرارت مرکزی و تهویه‌ی مطبوع نصب شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### — محاسبه و انتخاب مشعل‌های گازوئیلی

پس از انتخاب دیگ، تعیین نوع سوخت و در نظر گرفتن بازده کار، می‌توان ظرفیت مشعل را محاسبه نموده، مشعل مناسب برای دیگ موردنظر را انتخاب کرد. — بازده مشعل و دیگ — چون همیشه مقداری حرارت از راه دودکش به بیرون منتقل



مدل: RA و JPE

مدل: PDE

جدول ۷-۸ - ابعاد چند مدل مشعل بر حسب mm

مدل مشعل	نحوه عمل کرد	سیرو و موتور	موتور	A	B	D	H	L	R	S
RA 1	پک مرحله‌ای	-	1- 90 W	395	184	80	130	108	85	M 8
RA 2	پک مرحله‌ای	-	1- 90 W	395	184	80	130	108	85	M 8
JPE 80/1	پک مرحله‌ای	-	1- 240 W	588	240	110	160	145	115	M 8
JPE 80/2	پک مرحله‌ای	-	1- 240 W	588	240	115	160	145	120	M 8
PDE 0	پک مرحله‌ای	-	1- 550 W	600	280	151	175	283	156	M10
PDE 0 - SP	دور مرحله‌ای	LKS 160	1- 550 W	600	320	151	175	283	156	M10
PDE 0 - H	پک مرحله‌ای	دیور هیدرولیک	1- 550 W	600	280	151	175	283	160	M10
PDE 1 + H	پک مرحله‌ای	دیور هیدرولیک	1- 1.1 KW	710	335	153	206	312	160	M12
PDE 1 - SP	دور مرحله‌ای	LKS 160	1- 1.1 KW	710	335	153	206	312	160	M12
PDE 1 A - SP	دور مرحله‌ای	LKS 160	3- 1.5 KW	710	340	170	206	312	160	M12
PDE 1 B - SP	دور مرحله‌ای	LKS 160	3- 1.5 KW	710	340	170	206	312	175	M12
PDE 2	دور مرحله‌ای	LKS 310	3- 3 KW	880	430	194	272	360	200	M12
PDE 2 - SP	دور مرحله‌ای	LKS 310	3- 4 KW	880	430	219	272	360	225	M12

جدول ۷-۹ - ظرفیت حرارتی چند مدل مشعل

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی kcal/h	عصرفت سوخت kg/h	لومزم مشعل
RA 1	19.000 - 50.000	1.9 - 5	سپریفری 1/8"
RA 2	40.000 - 93.000	4 - 9.3	سپریفری 1/8"
JPE 80/1	69.000 - 155.000	6.7 - 15	سپریفری 1/8"
JPE 80/2	112.000 - 232.000	11 - 22.8	سپریفری 1/8"
PDE 0	142.000 - 301.000	14 - 30	سپریفری 1/4"
PDE 0 - SP	204.000 - 408.000	20 - 40	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 0 - H	204.000 - 408.000	20 - 40	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 1 - H	255.000 - 510.000	25 - 50	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 1 - SP	255.000 - 510.000	25 - 50	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 1 A - SP	400.000 - 700.000	40 - 70	* نهد سپریفری 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 1 B - SP	700.000 - 840.000	70 - 84	* نهد سپریفری 1/8" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 2	900.000 - 1.500.000	90 - 150	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"
PDE 2 - SP	1.200.000 - 2.000.000	120 - 200	* نهد سپریفری 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/4" ، یا غولز 1/8"

لومزم تابلوی برق شامل: ارله سایروپیک، ارله شیشه‌ای، کستاکتور، بی‌متال، کلید فیوز ...