

هدف کلی

آشنایی فراغیران با عملیات آهارزنسی و طراحی چله

فصل سوم

آهارزنی و طراحی چله

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- هدف از آهارزنی را توضیح دهد.
- مواد مورد استفاده در آهارزنی را نام ببرد.
- ویژگی‌های مواد آهاری را بیان نماید.
- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهارخورده را توضیح دهد.
- قسمت‌های مختلف ماشین آهار را نام برد کار هر کدام را شرح دهد.
- طراحی چله را توضیح دهد.
- طراحی چله به روش دستی و خودکار را توضیح داده، با هم مقایسه کند.
- انواع نخ‌کشی را در طراحی چله توضیح دهد.
- نخ‌کشی شانه بافندگی را شرح دهد.
- گره‌زدن چله و مورد استفاده آن را توضیح دهد.

۱-۳- آهارزنی

اهداف اصلی آهارزنی عبارت‌اند از :

- ۱- افزایش استقامت نخ تار توسط چسبانیدن الیاف تشکیل‌دهنده‌ی نخ به یک دیگر.
- ۲- کاهش پرسزدگی سطحی نخ با چسبانیدن پرزهای سطحی به بدنه‌ی نخ و ایجاد فیلم آهار روی سطح نخ به نحوی که پرزهای سطحی نخ‌های مجاور، نتوانند با هم درگیر شوند یا در ماشین بافندگی به صورت گلوه درآمده، ایجاد «نخ‌پارگی» نمایند.
- ۳- روغن‌زنی نخ و کاهش ضرب اصطکاک آن که موجب کم شدن اصطکاک نخ‌های مجاور با هم و با قسمت‌های مختلف ماشین بافندگی می‌شود، در نتیجه نیروی وارد شونده به نخ در فرایند بافندگی کم‌تر می‌شود.

اهداف فوق، باعث افزایش قابلیت بافندگی نخ تار شده، موجب کاهش «نخ پارگی» تار در مرحله‌ی بافندگی خواهد شد. در واقع آهارزنی موجب بالا رفتن بازده بافندگی می‌شود، هم‌چنین، به علت کاهش «نخ پارگی» و پیدایش عیوب احتمالی، به کیفیت پارچه نیز افزوده می‌شود. در بسیاری از موارد، اصولاً بافت نخ‌های ظریف به علت تعداد «نخ پارگی» زیاد و توقف بیش از حد ماشین بافندگی، بدون عمل آهارزنی امکان پذیر نخواهد بود. آهارزنی فقط برای نخ‌های تار اعمال می‌شود زیرا در ماشین بافندگی، نخ‌های «تار» نسبت به نخ‌های «پود» تحت نیروی بیشتری قرار می‌گیرند. پس از بافت پارچه در اولین مرحله‌ی تکمیل، عمل آهارگیری پارچه انجام شده، آهار بافندگی از آن زدوده می‌شود.

عمل آهارزنی برای نخ‌های تار «یک لا» و نخ‌های فیلامنتی «کم تاب» انجام می‌شود و به ندرت برای نخ‌های «دو لا»، آن هم با غلظت آهار کم، به کار می‌رود، زیرا نخ‌های «دو لا» دارای استحکام کافی بوده، نیازی به آهارزنی ندارند.

۳-۲-۳- مواد مورد استفاده در آهارزنی

نخ تار آهار خورده باید استقامت کافی و قابلیت انعطاف لازم را داشته باشد، هم‌چنین بتواند از دیاد طول داده و دارای سطحی صاف با ضرب اصطکاک کم باشد. برای به دست آوردن خواص فوق، از مواد چسب‌دهنده، نرم‌کننده، چرب‌کننده و سایر افزودنی‌های موردنیاز، استفاده می‌شود که در آب با هم مخلوط شده و آهار را پدید می‌آورند. مواد اضافی عبارت‌اند از: نفوذ‌دهنده، ترکننده، ضدکف، ضدبید، ضدکپک، آنتی استاتیک و غیره که با توجه به نوع نخ مصرفی به مخلوط آهار اضافه می‌شوند. در جدول ۳-۱ مواد مهم تشکیل‌دهنده‌ی آهار، درج شده‌اند.

جدول ۳-۱- مواد تشکیل‌دهنده‌ی آهار

چسب‌ها	نرم کننده‌ها و چرب‌کننده‌ها	مواد افزودنی (تعاونی)
نشاسته‌ی سیب‌زمینی	چربی‌های معدنی	اسید سالیسیلیک
نشاسته‌ی غلات (ذرت، گندم، برنج و غیره)	چربی‌های گیاهی	کلراید روی
کربوکسی متیل سلولز (CMC)	چربی‌های حیوانی (پیه)	فل
پلی وینیل الکل (PVA)	روغن‌های معدنی	امولسیون کننده
پلی وینیل کلراید (PVC)	روغن‌های گیاهی	ضد کپک
		ضد الکتریسیته‌ی ساکن

۳-۲-۱- ویژگی‌های مواد آهاری: موادی که برای تهیهٔ مخلوط آهار مصرف می‌شوند، مختلف بوده، هر کدام نتیجهٔ متفاوتی دارند. اما باید توجه داشت که طرز پخت و تهیهٔ مخلوط آهار، بسیار مهم است و روی بازده آهار تأثیر می‌گذارد. مواد آهاری باید دارای این خصوصیات باشند :

- ۱- استقامت کافی در نخ ایجاد کرده و «نخ پارگی» نخ‌های تار در بافندگی را به حداقل برساند.
- ۲- زمان پخت آهار به کمترین حد ممکن برسد تا ویسکوزیتهٔ لازم بدست آمده، همچنین ماشین آهار، متوقف نشود.
- ۳- آهارگیری و آهار زدایی پارچه در مرحلهٔ تکمیل به سهولت امکان‌پذیر باشد و نیاز به مواد گران‌بها و مراحل پیچیده، نداشته باشد.
- ۴- قابلیت تشکیل فیلم آهار روی نخ، موجود باشد تا پارچه خواص مطلوب را به خود بگیرد.
- ۵- با ماشین آلات مورد استفاده، سازگار باشد (موجب خوردنگی قطعات ماشین آلات بافندگی نشده و در ماشین آهار ایجاد چسیندگی بیش از حد ننماید).
- ۶- بدبو، سمی و قابل اشتعال نباشند و برای محیط کار ایجاد اشکال ننمایند.
- ۷- روی نخ، الیاف و مواد نساجی تأثیر سوء و تخریب‌کنندگی نداشته باشد.
- ۸- هزینهٔ آهارزنی، بافندگی و تکمیل پارچه به حداقل برسد. یعنی در حد امکان از مواد ارزان قیمت که برای آماده‌سازی آن‌ها گرما و انرژی کم مورد نیاز باشد، استفاده شود. ضمن این‌که، کیفیت لازم را در نخ تار ایجاد نموده، در مرحلهٔ تکمیل به راحتی از پارچه جدا شود.

۳-۳- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهار خورده

- ۱- مواد چرب افزوده شده به الیاف یا فیلامنت‌ها، قبل از آهارزنی. (مواد تکمیلی الیاف فیلامنتی یا پارافین‌زنی در مرحلهٔ بوبین‌پیچی)
- ۲- مواد چرب‌کننده و نرم‌کننده‌ی افزوده شده به مخلوط آهار.
- ۳- نوع ماده‌ی چسب‌دهنده (ماده‌ی اصلی آهار).
- ۴- نسخه‌ی (فرمولاسیون) آهار. (درصد هریک از مواد چسب‌دهنده، روغن، نرم‌کننده و غیره)
- ۵- درصد آهار افزوده شده به نخ.

$$\frac{\text{وزن خشک مواد آهاری}}{\text{وزن خشک نخ}} \times 100 = \text{درصد آهار}$$


۶- روش آهارزنی.

۷- شرایط کار ماشین آهار، مانند سرعت نخ در ماشین، دمای خشک کردن نخ، کشش نخ وغیره.

۸- رطوبت نسبی سالن بافندگی

برای نخ های استیپل مواد آهاری گوناگون مانند انواع نشاسته (سیب زمینی، ذرت، گندم، ساگو وغیره)، CMC، PVA وغیره به کار می روند که البته بیشتر اوقات انتخاب ماده ای آهاری اصلی بر اساس قیمت آن است. در نخ های فیلامنتی به علت سطح سیار صاف این الیاف، سازگاری و چسبندگی ماده ای آهاری و نخ فیلامنتی بسیار مهم بوده، از مواد محدود تری می توان استفاده کرد، به عنوان مثال برای «فیلامنت های نایلون»، مواد آهاری از نوع «اسید پلی اکریلیک» (به علت خاصیت چسبندگی اشن) ترجیح داده می شود، در حالی که برای «فیلامنت های پلی استر» استفاده از مواد آهاری «اکریلات» معمول تر است، گاه از دو نوع ماده ای آهاری با هم استفاده می شود، مثلاً برای نخ های «استیپل مخلوط پنبه - پلی استر»، آهار مخلوط نشاسته و PVA به کار می رود.

به دلیل تأثیر رطوبت در آهار، باید از مواد آهاری ای استفاده کرد که در شرایط رطوبت نسبی سالن بافندگی بیش از حد نرم نشوند و خاصیت خود را از دست ندهند، به نحوی که فیلم آهار روی نخ بیش از حد نرم، و یا بیش از حد خشک و شکننده نشود. مقدار آهار افزوده شده به نخ، به ساختمان نخ و نسخه ای آهار بستگی دارد، در نتیجه، برای نخ های «استیپل»، «فیلامنتی» و تکسچره، «



شکل ۳-۱- تأثیر مقدار آهار اضافه شده به نخ روی «نخ پارگی» تار

کاملاً متفاوت خواهد بود. افزایش مقدار آهار نخ، اگرچه موجب صاف تر شدن سطح نخ و کاهش پرزدهی آن می شود ولی از طرف دیگر، باعث می شود که نخ حالت خشک و غیرقابل انعطاف پیدا کرده، نتواند از دیاد طول زیادی را تحمل کند و با فندگی با آن سخت تر می شود. در نتیجه مقدار آهار افزوده شده به نخ باید حالت بھینه داشته باشد، به نحوی که نخ دارای پرزدهی کم و سطح صاف بوده و در عین حال قابلیت از دیاد طول و خاصیت کشسانی لازم را داشته باشد. در واقع مقدار آهار اضافه شده به نخ از منحنی زیر پیروی می کند و برای آهارزنی یک محدوده معقول و مناسب به صورت تجربی حاصل می شود.

جدول ۳-۲- یک نمونه از نسخه‌ی آهار برای نخ‌های مختلف

فیلامنت	پنبه - نایلون	ریون استیبل	پنبه و الیاف مصنوعی	پنبه	پنبه	پلی استر-	واحد پلی پنبه	نشاسته
					۱۰۰	۴۵		kg
	۱۰۰	۴۵					Lb	چسب نشاسته
	۲۰	۹					Lb	
۱۳۶	۲۰	۹	۲۰	۲۰		۵۰	۲۳	kg PVA
۳۰۰	۱۰	۴/۵	۴۵	۲			Lb	CMC
							kg	چسب آکریلیک
						۳	Lb	
					۶		kg	چربی
				۱	۱	۰/۵	۱	واکس
		۲/۵		۲/۵	۱	۲/۵	Lb	
۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	۳۷۸	حجم نهالی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	گالن
	۱۲-۱۴	۱۲-۱۴	۳	۳	۸	۸	۸	میزان برداشت
					۱۲-۱۴	۱۲-۱۴	۸	%
						۳/۷	۳/۷	لیتر = ۱ گالن

Lb = پوند


۱Lb = ۰/۴۵۳ kg

kg = کیلوگرم

۳/۷ لیتر = ۱ گالن

۳-۴- قسمت‌های مختلف ماشین آهار



ماشین آهار یک ماشین بسیار گران قیمت است، زیرا در این ماشین، نخ‌های خیس آغشته به آهار که دارای دمای نسبتاً بالایی هستند به خوبی کنترل شده، ضمن برداشت مقدار آهار مناسب، با کشش یک‌نواخت و مقدار رطوبت لازم روی چله پیچیده می‌شوند. از طرفی مسیر عبور نخ که از قفسه‌ی چله‌ها تا قسمت پیچنده چله‌ی بافندگی، و از داخل حمام آهار و خشک‌کن‌ها می‌گذرد، بسیار طولانی است و کنترل نخ به‌ویژه در مورد نخ‌های فیلامنتی که به راحتی از دیاد طول می‌دهند بسیار مشکل بوده، مستلزم عملیات دقیق با استفاده از کنترل کننده‌های حساس و دقیق می‌باشد.



شکل ۳-۲- شکل ساده‌ی ماشین آهارزنی

قسمت‌های مختلف یک ماشین آهار عبارت‌اند از :


- ۱- قفسه‌ی چله: چله‌هایی که توسط ماشین «چله‌پیچی مستقیم» تولید شده و دارای تعداد سرخ کم‌تر از چله‌ی بافندگی می‌باشند، به تعداد لازم در قفسه‌ی چله قرار گرفته، نخ از روی آن‌ها باز می‌شود. نخ‌های بازشده به صورت یک صفحه‌ی صاف به سمت حمام آهار هدایت می‌شوند.
- ۲- حمام آهار: محفظه‌ای است که صفحه‌ی نخ‌ها به آن جا وارد شده، محلول آهار به آن‌ها اضافه می‌شود. صفحه‌ی نخ‌های تار، توسط غلتک فروبرنده به داخل حمام آهار هدایت می‌شود و پس از آغشته شدن به آهار، از حمام خارج می‌شود. نخ‌ها هنگام عبور از حمام آهار، از بین یک جفت غلتک فشاردهنده (چلانده) که نخ‌ها را فشرده و مقدار خواسته شده از مواد آهاری را روی نخ باقی می‌گذارند، عبور می‌کنند. مقدار فشار موجود بین غلتک‌های فشاردهنده حائز اهمیت است، زیرا




شکل ۳-۳- نحوه‌ی قفسه‌گذاری چله‌ها در پشت ماشین آهار

مقدار نفوذ محلول آهار در نخ و میزان برداشت آهار را تعیین می‌کند. غلتک فشاردهنده‌ی پایینی با سطحی صاف، معمولاً از جنس فولاد ضدزنگ است، و غلتک فشاردهنده‌ی بالایی روکش لاستیکی دارد. گاه بیش از یک جفت غلتک فشاردهنده به کار می‌رود که موجب کنترل بیش‌تر درصد برداشت آهار نخ می‌شود.

دماهی حمام آهار معمولاً ثابت بوده، توسط لوله‌های بخار که در کف حمام آهار قرار دارند کنترل و تنظیم می‌شود. سطح محلول آهار در حمام و غلظت آهار نیز باید کنترل شود. برای این کار، از شیرهایی که بین حمام و لوله‌های رابط با مخزن ذخیره‌ی آهار وجود دارند، استفاده می‌شود و غلظت محلول آهار نیز توسط وسایل مخصوص اندازه‌گیری شده و کنترل می‌شوند.




شکل ۳-۴- یک نمونه از ماشین آهارزنی به همراه حمام آهار



شکل ۳-۵- نمایی ساده از حمام آهار در ماشین آهارزنی

۳- مخزن پخت آهار: آهار در مخزن‌های ویژه‌ای که در تزدیکی ماشین‌های آهارزنی قرار دارد، تهیه می‌شود. پخت آهار در دیگ آهار ۱ با هم زن ۲ که به محور ۳ متصل است، انجام می‌گیرد.



شکل ۳-۶- مخزن پخت آهار

برهی هم زن از طریق جعبه دندی «۵» حرکت خود را از الکتروموتور «۴» تأمین می کند. آب ورودی به مخزن از طریق لوله‌ی «۶» و بخار از طریق لوله‌ی «۷» تأمین می گردد. آهار آماده شده از طریق لوله‌ی آهار «۸» به تانک ذخیره‌ی آهار یا مستقیماً به ماشین آهار پمپاژ می شود. باقی مانده‌ی آهار از طریق لوله‌ی «۹» به فاضلاب تخلیه می گردد.

دیگ پخت را با مقدار معینی آب و مواد آهاری، بر می کنند. الکتروموتور شروع به حرکت کرده، محلول طی زمان مشخص و با درجه حرارت تنظیم شده، مخلوط می شود. سپس مواد لازم دیگر به آن اضافه شده، ماده‌ی آهاری مجددآماده می گردد.

مقدار هر ماده برای تهیه‌ی آهار، به نوع پارچه‌ی تولیدی و نخ بستگی دارد. بدین ترتیب نسخه‌های آهار تهیه می شود.

نسخه‌ی آهار برای آهارزنی نخ Tex ۲۵ برای پارچه‌ی متقال پنبه‌ای

۷۰ کیلوگرم	نشاسته‌ی سیب زمینی
۱۴۰ گرم	کلرامین
۲۵۰ گرم	روغن پنبه دانه
۱۰۰۰ لیتر	حجم آهار آماده (با افزودن آب)

نسخه‌ی آهار برای نخ با نمره‌ی ظرفی (Tex ۱۵/۴ - ۱۱/۸) برای متقال پنبه‌ای

۷۵ کیلوگرم	نشاسته‌ی ذرت
۴ کیلوگرم	سود سوزآور
۵۵ گرم	کلرامین
۲۷۰ گرم	روغن پنبه دانه
۱۰۰۰ لیتر	حجم آهار آماده

فرایند تکنولوژیکی تهیه‌ی آهار و خواص آب مصرفی، تأثیر بسیاری بر کیفیت آهار دارد. امروزه وسایل خودکار مختلفی برای برداشت و پرکردن دیگ‌های آهار از مواد آهاری، نگهداری و کنترل نوع پخت آهار و رساندن آهار به درون حمام‌های آهار ماشین، به کار گرفته شده است.

۴- قسمت خشک‌کن: نخ‌های آهار زده شده پس از خروج از حمام آهار و عبور از بین غلتک‌های فشاردهنده به سمت خشک‌کن هدایت می شوند. در این قسمت تمام نخ‌های آهارزده شده باید با سرعت مطلوب و به طور یک‌نواخت، خشک شوند. خشک کردن نخ آهارزده شده با استفاده

از یکی از خشک کن های زیر انجام می گیرد :


الف - خشک کن سیلندری،

ب - خشک کن با استفاده از هوای گرم،

ج - خشک کن با استفاده از اشعه مادون قرمز،

د - خشک کن با ترکیبی از وسایل فوق.

خشک کن سیلندری: در این دستگاه که متداول ترین نوع خشک کن است، نخ از روی چندین غلتک بزرگ (سیلندر) عبور می کند. این غلتک ها دارای درجه حرارتی بین 80° - 105° درجه می سانند که نخ در اثر تماس سطحی با آن ها خشک می شود. سطح این غلتک ها معمولاً از جنس تفلون است، تا نخ ها پس از خشک شدن به آن ها نچسبند و به راحتی از آن ها جدا شوند. حرارت سطح غلتک ها از جریان بخار داخل غلتک ها تأمین می شود. تعداد سیلندر های خشک کن متغیر بوده و از «۴تا۹» سیلندر است. در اغلب ماشین های آهارزنی جدید، از خشک کن سیلندری استفاده می شود، چرا که سرعت آهارزنی در این ماشین ها به حدود 12° متر بر دقیقه می رسد.



- | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| ۱ - اسنو چله پیچی | ۲ - غلتک کشیدگی | ۳ - حمام آهار | ۴ - غلتک فروبرنده | ۵ - غلتک فشاردهنده | ۶ - خشک کن سیلندری | ۷ - غلتک کشیدگی | ۸ - میله های جداکننده | ۹ - شانه زیگزاگی | ۱۰ - اسنوی بافندگی | ۱۱ - غلتک خروجی |
|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|

شکل ۷-۳ - ماشین آهارزنی با خشک کن سیلندری

«خشک کن» با استفاده از هوای گرم: در این نوع خشک کن ها که امروزه کاربرد چندانی ندارند، نخ از داخل محفظه ای می گذرد که در اثر وزش هوای گرم، خشک می شود. سرعت آهارزنی در این روش کم بوده و خطر درهم رفتگی نخ های تار نیز وجود دارد.

«خشک کن» با استفاده از اشعه مادون قرمز: در نخ های فیلامنتی بسیار ظرفی، درخسان و حساس برای خشک کردن آهار، از اشعه مادون قرمز استفاده می شود. زیرا در این نوع خشک کن، هیچ گونه تماسی با نخ وجود ندارد و تغییرات کشش به حداقل رسیده، هیچ آسیبی به نخ وارد نمی شود.


عمل خشک کردن با دقت بسیار زیاد و به طور کاملاً یک نواخت انجام می‌شود.

۵—دستگاه کنترل رطوبت: نخ آهار زده شده پس از خشک شدن باید دارای درصد رطوبت استاندارد باشد. اگر رطوبت موجود در نخ، پس از خشک شدن بیش از حد لازم باشد، لایه‌های نخ در چله به هم می‌چسبند، هم‌چنین اگر رطوبت کم‌تر از حد لازم باشد، نخ شکننده شده و استحکام آن کاهش می‌یابد و در هنگام بافت پوشش آهار روی نخ شکسته شده، فرو می‌ریزد. کنترل رطوبت با وسائل دقیق الکترونیکی که سرعت ماشین آهارزنی را تغییر می‌دهند، انجام می‌شود، به نحوی که مقدار رطوبت موجود در نخ در محدوده‌ی مطلوب قرار بگیرد.


$$\text{وزن آب موجود در نخ} = \frac{\text{درصد رطوبت موجود در نخ}}{\text{وزن نخ}} \times 100$$

۶—وسیله‌ی واکس زنی: این قسمت، پس از «خشک کن» قرار دارد که در برخی از موارد برای کاهش ضرب اصطکاک نخ، روی نخ یک لایه‌ی بسیار نازک از روغن می‌پاشند (اسپری می‌کنند) یا یک غلتک آغشته به روغن را با سطح نخ تماس می‌دهند، در نتیجه، قابلیت بافندگی نخ تار افزایش می‌یابد.


۷—میله‌های جداکننده: به منظور جلوگیری از چسبیدگی بین نخ‌ها، نخ‌های آهارزده شده پس از خروج از خشک کن باید از هم جدا شوند. برای این کار، از میله‌های جداکننده استفاده می‌شود. ابتدا نخ‌های خارج شده از خشک کن، به وسیله‌ی یک میله به دو قسمت می‌شوند. سپس هر قسمت خود نیز توسط یک میله‌ی جداکننده به دو قسمت دیگر تقسیم می‌شود و با استفاده از چند میله‌ی جداکننده تمام نخ‌های تار از هم جدا می‌شوند. بنابراین، نخ‌ها در چله‌ی بافندگی کاملاً از هم جدا شده، طراحی چله با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.



زاویه‌های زیگزاگ ممکن است به منظور تغییر فاصله‌ی بین دندانه‌های شانه تغییر داده شود.



شانه‌ی ۷ شکل جمع شونده



شکل ۳-۸ - میله‌های جداکننده و شانه‌ی «زیگزاگ» در ماشین آهارزنبی

۸- غلتک متراز: غلتکی است مجهر به کنتور نشانده‌نده‌ی متراز که نخ از روی آن عبور کرده، باعث چرخیدنش می‌شود.

۹- وسیله‌ی تنظیم کشش: برای تنظیم کشش، نخ از روی یک غلتک عبور داده می‌شود که محل آن روی ماشین قابل تغییر است و با تغییر موقعیت آن کشش نخ‌ها تنظیم می‌شود.

۱۰- قسمت چله پیچ (سر ماشین آهار): این قسمت که وظیفه‌ی آن پیچیدن نخ‌های آهارزده روی چله‌ی بافندگی است، از چند قسمت تشکیل شده است :

الف - شانه‌ی زیگزاگ تنظیم عرض و یک نواخت کننده‌ی تراکم نخ‌های تار در عرض چله.

ب - وسیله‌ی ایجاد کشیدگی و فشاردهندگی.

ج - وسیله‌ی نگهدارنده‌ی چله.

د - وسیله‌ی تخلیه و داف چله‌ی پر که به صورت «هیدرولیکی» یا «پنوماتیکی» است.

ه - وسیله‌ی برطرف کننده‌ی الکتریسیته‌ی ساکن.

۳-۵- طراحی چله


طراحی چله عبور دادن نخ‌های تار چله از بین لام‌ها (کنترل کننده‌ی «نخ‌پارگی») تار در ماشین

بافندگی)، میل میلک‌های ورد و دندانه‌های شانه‌ی بافندگی، مطابق با نوع نخ‌کشی خواسته شده، می‌باشد. چله‌ی نخ تار ممکن است اسنوی حاصل از ماشین آهارزنی یا اسنوی حاصل از ماشین «چله‌پیچی بخشی» باشد. نوع نخ‌کشی (مستقیم، جهشی یا سایر موارد)، وابسته به طرح بافت، تعداد وردها و تراکم نخ‌های تار است که در مبحث تکنیک بافت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای قرار دادن یک چله‌ی جدید در ماشین بافندگی، دو روش به کار می‌رود :

- ۱- طراحی چله،
- ۲- گره‌زدن چله.

در طراحی چله هر نخ تار به ترتیب از بین لامل، میل میلک ورد و شانه‌ی بافندگی عبور داده می‌شود. طراحی چله می‌تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود.



شکل ۳-۹- نمای شماتیک از طراحی چله

۳-۵-۱- طراحی چله به روش دستی: ابتدا چله‌ی نخ تار، به سالن طراحی چله برده می‌شود، در آن‌جا چهار چوب‌هایی تعبیه شده است که لامل‌ها، وردها و شانه‌ی بافندگی به همان ترتیب که در ماشین بافندگی هستند، روی آن‌ها قرار داده می‌شوند، و دو کارگر در دو سمت چهارچوب می‌نشینند. کارگر جلویی وسیله‌ای به نام نخ‌کش را از بین شانه، میل میلک و لامل عبور می‌دهد و کارگری که در پشت دستگاه نشسته است، تک‌تک سرنخ‌های چله را که مقداری باز شده‌اند، جدا کرده، روی قلاب نخ‌کش می‌اندازد تا کارگر اولی با کشیدن نخ به سمت جلو، باعث عبور نخ‌های تار از بین لامل، میل میلک و شانه شود. از هر لامل و میل میلک، فقط یک نخ تار عبور می‌کند، اما از


هر دندانه‌ی شانه ممکن است یک یا چند نخ تار عبور داده شود. روش دستی نیازمند زمان طولانی است و با توجه به عرض و تراکم تار چله ممکن است از ۱۶-۸ ساعت طول بکشد.

۳-۵-۲-۵-**طراحی چله به روش خودکار:** در این روش نخ‌کشی از بین لاملا، میل میلک‌ها و دندانه‌های شانه به صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود. ماشین طراحی چله دارای ساختمان نسبتاً پیچیده و وسایل جانبی مانند کارت پانچ کن، شمارنده‌ی میل میلک وردها و سایر لوازم مورد نیاز است، در نتیجه، قیمت آن نیز بسیار گران است.

۳-۵-۳-۵-**أنواع نخ‌کشی در طراحی چله:** نوع نخ‌کشی نشان‌دهنده‌ی طرحی است که نخ‌های تار مطابق آن، داخل میل میلک‌های وردهای ماشین بافندگی توزیع می‌شوند. نخ‌های تار دارای بافت مشابه، باید در حد امکان از داخل میل میلک‌های یک «ورد» نخ‌کشی شوند، و برای این کار، تراکم نخ‌های تار داخل هر «ورد»، باید از ۸ تار بر سانتی‌متر (۰ ۲۰ تار بر اینچ) تجاوز نکند، به عنوان مثال یک پارچه با بافت ساده و تراکم ۳۲ تار بر سانتی‌متر (۰ ۸۰ تار بر اینچ) ۴ «ورد» نیاز خواهد داشت. در بافت‌های «دایبی» توصیه می‌شود که تعداد نخ‌های تار وردها در حد امکان، با هم یکسان باشند.

سه روش اصلی برای نخ‌کشی نخ‌های «تار» از بین «وردها» وجود دارد :

- ۱- نخ‌کشی مستقیم (شکل ۳-۱-الف)،
- ۲- نخ‌کشی جناغی (شکل ۳-۱-ب)،
- ۳- نخ‌کشی جهشی (شکل ۳-۱-ج)،



شکل ۳-۱- انواع نخ کشی: (الف) - مستقیم، (ب) - جناغی، (ج) - جهشی

در طرح نخ کشی «وردها» و نخ های «تار» نشان داده شده است. در طرح نخ کشی هر خط عمودی نشان دهنده یک نخ «تار» و هر خط افقی نشان دهنده یک «ورد» می باشد. خط افقی زیرین معمولاً نشان دهنده اولین «ورد» یا «ورد جلو» است. محل تقاطع هر نخ «تار» با «وردی» که از داخل آن عبور می کند با علامت (×) مشخص شده است.

قبل از انتخاب طرح نخ کشی باید تعداد «وردهای» قابل استفاده در ماشین بافندگی معلوم شود. دانستن طرح نخ کشی نه تنها برای کارگران طراحی چله که مطابق با آن عمل طراحی چله را انجام می دهنند ضرورت دارد، بلکه بافندگان نیز با دانستن آن هنگام بافندگی، نخ تار پاره شده را به درستی نخ کشی می کنند. هرگونه اشتباہ در نخ کشی نخ های تار از بین «میل میلک وردها» و شانه های بافندگی موجب پیدایش عیب در پارچه می شود. نوع نخ کشی مورد استفاده با توجه به طرح بافت پارچه انتخاب می شود.

۳-۶- نخ‌کشی شانه‌ی بافندگی

نخ‌کشی شانه مشخص کننده‌ی ترتیب عبور نخ ازین دندانه‌های شانه‌ی بافندگی است. در عمل از هر دندانه‌ی شانه‌ی بافندگی بیش از یک نخ تار عبور داده می‌شود، با این کار می‌توان از شانه‌ی با نمره و ضخامت دندانه‌های مناسب، استفاده کرد. به طور معمول، برای زمینه‌ی پارچه از هر دندانه‌ی شانه، ۲ نخ تار و برای حاشیه‌ی پارچه از هر دندانه‌ی شانه، ۴ نخ تار عبور داده می‌شود و در بسیاری از موارد، از هر دندانه‌ی شانه ۳ یا ۴ نخ تار کشیده می‌شود. اگر تعداد نخ‌های عبور داده شده از هر دندانه‌ی شانه در عرض پارچه یکسان باشد، به آن «نخ‌کشی منظم» می‌گویند و اگر تعداد نخ‌های عبور داده شده از دندانه‌های شانه با هم برابر نباشند، به آن «نخ‌کشی نامنظم» می‌گویند. در برخی از طرح‌های بافت برای ایجاد نقش و اثر خاص روی پارچه از «نخ‌کشی نامنظم» استفاده می‌شود.

۳-۷- گره زدن چله

در مواردی که سالن بافندگی دارای تولید ابوه باشد، از گره زدن چله استفاده می‌شود. زیرا غالباً هنگامی که «اسنو نخ تار» روی ماشین بافندگی خالی شد، باید یک چله‌ی کامل‌ماشابه جای‌گزین آن شود. در این حالت سرنخ‌های چله‌ی جدید به انتهای نخ‌های چله‌ی خالی شده که روی ماشین بافندگی قرار دارد، گره زده می‌شود. سپس گره‌ها با هم از داخل لامل، میل میلک و شانه عبور کرده، به سمت غلتک پارچه کشیده می‌شوند، و دیگر نیازی به نخ‌کشی تک‌تک نخ‌های تار نیست. گره زدن چله، می‌تواند با دست انجام شود، یعنی کارگر سر نخ‌ها را به هم گره بزند، اما زمان آن طولانی است و ممکن است به چند ساعت برسد. در نتیجه اغلب «دستگاه گره‌زن» که حجمی به اندازه یک چرخ خیاطی کوچک دارد و به راحتی برای تمام ماشین‌های بافندگی قابل استفاده است به کار می‌رود.

خودآزمایی فصل سوم

- ۱- اهداف آهارزنی را بنویسید.
- ۲- آهارزنی برای چه نخ هایی به کار می رود؟
- ۳- نخ «آهار خورده» باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
- ۴- چند ماده‌ی آهاری مهم و مورد استفاده‌ی آن‌ها را بنویسید.
- ۵- پنج ویژگی مهم مواد آهاری را بنویسید.
- ۶- عوامل مؤثر بر خواص نخ آهارخورده را توضیح دهید.
- ۷- درصد آهار افزوده شده به نخ به چه عواملی بستگی داشته و چرا از یک منحنی U شکل پیروی می کند؟
- ۸- قسمت‌های اصلی یک ماشین آهار را نام ببرید.
- ۹- عوامل قابل کنترل در ماشین آهار را بنویسید.
- ۱۰- الف - روش‌های خشک کردن نخ در ماشین آهارزنی را بنویسید.
ب - کدام روش متدائل‌تر است؟
ج - برای نخ‌های فیلامنتی و ظریف و حساس کدام روش مناسب‌تر است؟ چرا؟
- ۱۱- اگر در ۳۰۰ کیلوگرم نخ «آهارزده‌ی خشک شده»، ۱۸ کیلوگرم رطوبت وجود داشته باشد، درصد رطوبت موجود در نخ را به دست آورید.
- ۱۲- نوع ماده‌ی آهاری مناسب برای نخ‌های پنبه‌ای، پنبه - پلی استر و فیلامنتی را بنویسید.
- ۱۳- طراحی چله را تعریف کنید.
- ۱۴- برای قراردادن یک چله‌ی بافندگی پر در ماشین بافندگی، از چند روش استفاده می شود؟
- ۱۵- طراحی چله به چند روش انجام می شود؟ مزايا و معایب اين روش‌ها در چيست و هر کدام برای چه مواردي مناسب‌تر هستند؟
- ۱۶- انواع نخ‌کشی تار را بنویسید و بگویید نوع نخ‌کشی به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۷- در چه موقعی از گره‌زدن چله استفاده می شود؟ آیا به نظر شما اگر در یک کارخانه‌ی بافندگی در طول یک سال، نوع پارچه‌ی تولیدی تغییر نکند، می‌توان فقط از گره‌زنی استفاده کرد؟ توضیح دهید.
- ۱۸- نخ‌کشی شانه را تعریف کرده و انواع آن را بنویسید.