

فصل چهارم

مواد اولیه‌ی غیرپلاستیک و نیمه‌پلاستیک

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند:

- ۱- چند نمونه از پرکننده‌ها را نام برده و دلیل کاربرد آن‌ها در مواد اولیه سرامیک را بیان کند.
- ۲- انواع اشکال کوارتز موجود در طبیعت را نام ببرد.
- ۳- نام انواع مختلف فلزسیپات‌ها را با ذکر اکسید قلیابی خاکی موجود در آن‌ها بیان کند.
- ۴- خواص فیزیکی و مشخصات ظاهری فلزسیپات‌ها را بیان کند.
- ۵- ساختار اتمی تالک و نام لایه‌های تشکیل‌دهنده آن را بیان کند.
- ۶- خصوصیات ظاهری تالک و انواع بدنده‌های قابل تولید با این ماده‌ی اولیه را بیان کند.

۴- مواد اولیه‌ی غیرپلاستیک و نیمه‌پلاستیک

مقدمه

گروهی از مواد اولیه‌ای که برای ساخت سرامیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، خاصیت پلاستیسیته از خود نشان نمی‌دهند؛ این امر به خصوص در مورد مواد اولیه سرامیک‌های نوین مشهودتر است.

چنین موادی به دلیل نداشتن خاصیت پلاستیسیته به تنها‌ی شکل پذیر نیستند و پس از خشک شدن شکل خود را حفظ نمی‌کنند.

شکل ذرّات این دسته از مواد کمتر به صورت لایه‌ای و صفحه‌ای هستند معمولاً دارای

شكل نامنظم می‌باشد با ریزدانه‌تر شدن هم خاصیت پلاستیسیته چندانی پیدا نمی‌کنند. همچنین در طبیعت، موادی وجود دارند که اگرچه مانند مواد اولیه پلاستیک (مثل رس‌ها)، خاصیت پلاستیسیته را از خود نشان نمی‌دهند، اماً به اندازه‌ی مواد غیر پلاستیک (مانند سیلیس و فلدسپات) نیز از این خاصیت بی‌بهره نیستند. از معروف‌ترین این مواد، می‌توان تالک و پیروفیلیت را نام برد که به لحاظ کاربرد پیشتر تالک در صنعت سرامیک و فراوانی نسبی آن، در این قسمت مختصرًا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل ابتدا با مواد اولیه‌ی غیرپلاستیک و سپس مواد اولیه‌ی نیمه‌پلاستیک آشنا می‌شویم.

۱-۴- انواع مواد اولیه‌ی غیرپلاستیک

۱-۱- سیلیس آزاد: به طور معمول در ساخت سرامیک‌های سنتی علاوه بر استفاده از مواد رسی که جزء اصلی تشکیل‌دهنده‌ی آمیز هستند و مواد گدازآوری چون فلدسپات‌ها که تأثیر فراوانی بر روی پخت بدنه می‌گذارند، از موادی تحت عنوان پرکننده (Filler) نیز استفاده می‌گردد. پرکننده‌ها موادی غیر پلاستیک هستند که حفظ شکل محصول سرامیکی را در حین پخت به عهده دارند. این مواد که نسبتاً دیرگداز هستند، شکل اصلی جسم را در حین ذوب شدن گدازآورها حفظ کرده از دفرمه شدن آن جلوگیری می‌کنند.

یکی از این مواد غیرپلاستیک که کاربرد زیادی در صنعت سرامیک به عنوان پرکننده دارد، سیلیس آزاد است. سیلیس آزاد تنها نقش یک پرکننده را در صنایع سرامیک به عهده ندارد بلکه می‌توان از این ماده به طور مجرّاً و با درصدهای زیاد در ساخت بسیاری از بدنه‌های سرامیکی دیگر از جمله آجرهای سیلیسی استفاده کرد. جدول ۱-۴- سهم هر یک از صنایع را در مصرف سیلیس آزاد نشان می‌دهد.

جدول ۱-۴- سهم مصرف سیلیس آزاد در صنایع سرامیک

نوع کاربرد	درصد از کل
صنایع شیشه	۸۳
آجرهای سیلیسی	۱۲
بدنه‌های چینی	۴
لعله‌های چینی	۰/۵
لعله‌های فلزی	۰/۵

سیلیس آزاد ممکن است به اشکال گوناگونی در طبیعت موجود باشد که بسته به خواص و درصد مواد تشکیل دهنده، مورد استفاده قرار می‌گیرد که این گوناگونی می‌تواند به دلیل تفاوت در منشأ تشکیل سنگ باشد. در این قسمت به تعدادی از منابع تأمین سیلیس آزاد اشاره می‌شود.

—**کوارتز**: بلورهای کوارتز را می‌توان در سنگ‌های اوئیه، گرانیت، گنایس و ... مشاهده کرد که گاه به صورت رگه‌های مستقل و گاه در میان کانی‌های دیگر قرار گرفته‌اند. از آن جایی که کوارتز کم و بیش تحت تأثیر هوازدگی قرار نمی‌گیرد در صورتی که به حالت رگه‌های مستقل باشد در جای خود باقی می‌ماند. اما اگر این ماده در میان صخره‌هایی که تحت تأثیر هوازدگی قرار می‌گیرد وجود داشته باشد در اثر عوامل فرسایشی شسته شده و در مکانی دیگر رسوب می‌کند. در مواردی ممکن است این ته‌نشینی، همراه با مواد هوازده صورت گیرد مانند آنچه که در مورد رسن‌های ثانویه مشاهده می‌شود.

ذکر این نکته ضروریست که همان‌گونه که اشاره خواهد شد، کوارتز نام یکی از اشکال کریستالین (یکی از فازها) سیلیس آزاد است و از آن جایی که در طبیعت سیلیس موجود، عمدهاً به صورت فاز کوارتز یافت می‌شود، این نام را بر آن نهاده‌اند که گاهی برای تأکید بر اسم سنگ، از لفظ «کوارتز صخره‌ای» نیز استفاده می‌شود. در بین منابع طبیعی تأمین سیلیس آزاد، کوارتز صخره‌ای از بیشترین خلوص (حتی تا ۹۹٪ SiO_2) برخوردار است.

—**ماسه سنگ**، گانیستر، کوارتزیت، ماسه: اشکال ثانویه و رسوبی کوارتز، تحت عنوانین ماسه، ماسه‌سنگ، گانیستر و غیره نامیده می‌شوند. شکل ذرات ماسه در ماسه‌ی آزاد، ماسه‌سنگ و صخره‌های کوارتزیت بستگی به میزان و نحوه سایش ذرات و موادی دارد که آن‌ها را پوشانیده است. در ماسه‌سنگ، ذرات ماسه با پیوندی سیمانی که می‌تواند از جنس سیلیس، آهک، رس، اکسید آهن، میکا و غیره باشد به یکدیگر چسبیده‌اند. به خاطر وجود همین مواد بین ذرات و ناخالصی‌هایی که به همراه خود می‌آورند، نمی‌توان از ماسه‌سنگ در ساخت بسیاری از بدنه‌های سرامیکی استفاده‌ی لازم را به عمل آورد.

—**گانیستر**، ماسه‌سنگی با ذرات بسیار ریز است که مقادیری مواد رسی نیز به همراه دارد. یک گانیستر مناسب، به طور متوسط باید حدود ۹۷٪ SiO_2 و یا بیشتر SiO_2 داشته باشد.

—**کوارتزیت** نیز یک سنگ دگرگونی است که پیوند بین ذرات آن توسط خود سیلیس انجام گرفته است. این پیوند در اثر عوامل دگرگونی بسیار سخت و محکم می‌باشد.

—**دیاتومیت**: این نوع از سیلیس، از اسکلت جاندارانی تحت عنوان دیاتوم تشکیل شده است.

دیاتومیت ماده‌ای است آمورف با مقادیر زیاد تخلخل که باعث می‌شود تا ضرب انتقال حرارتی آن نسبتاً کم باشد. به همین لحاظ هم از این ماده به عنوان بدن‌های عایق ویژه استفاده می‌شود.

—فلینت: فلینت که در کشور ما به سنگ چخماق و یا سنگ آش زنه معروف است یکی دیگر از منابع تأمین سیلیس می‌باشد. از آنجایی که این ماده کمتر به صورت خالص می‌باشد و حدآثر شامل مقادیری حدود ۸۵٪ SiO_2 است و ناخالصی‌هایی مانند کربنات کلسیم و ترکیبات آهن، همراه خود دارد تنها در مواردی که خلوص بالای سیلیس مصرفی مدّ نظر نیست مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلینت از کریستال‌های بسیار ریز کوارتز که توسط مولکول‌های آب احاطه شده‌اند، تشکیل شده و لذا دانسیته‌ی آن کمتر از کوارتز می‌باشد (2.163 g/cm^3).

از آنجایی که منشأ تشکیل فلینت را اسکلت سیلیسی جانوران می‌دانند، همواره مقادیری کربنات کلسیم به صورت پوسته‌ای اطراف آن را فراگرفته است که این پوسته در اثر عوامل فرسایشی مثل نقل و انتقال، توسط آب رودخانه‌ها، از آن جدا می‌شود. قلوه سنگ‌هایی که بدین‌گونه در بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها یافت می‌شوند علاوه بر تأمین سیلیس در بدن‌های سرامیکی به دلیل سختی زیاد به عنوان گلوله در آسیای گلوله‌ای (بال‌میل) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.


از آنجایی که فلینت، ماده‌ای نسبتاً سخت است و استفاده مستقیم از آن به عملیات خردایش و آسیاب زیاد نیاز دارد، برای آماده‌سازی، آن را تحت فرآیند کلسانیاسیون قرار می‌دهند. در حین کلسانیاسیون (تکلیس) که از دماهای حدود 40°C شروع و تا 110°C ادامه می‌یابد به دلیل خروج آب و هوای موجود، در بین حفرات سنگ، انساطی ناگهانی پدید می‌آید که سنگ، تحمل مقاومت در برابر آن را نداشته، متلاشی می‌شود.

متلاشی شدن کلوخه‌های فلینت به ذرات ریز، خردایش بعدی آن را آسان‌تر می‌نماید. سوختن مواد آلی همراه با فلینت در حین عملیات کلسانیاسیون و سفید شدن رنگ تیره آن، از جمله‌ی دیگر دلایل لزوم عمل تکلیس، برای این ماده است.

اگر چه کوارتز پایدارترین و فراوان‌ترین شکل سیلیس در شرایط طبیعی است اما باید توجه کرد که سیلیس SiO_2 دارای اشکال گوناگون کریستالین است که کوارتز تنها یکی از آن‌ها می‌باشد. به عبارتی نحوه‌ی قرار گرفتن چهار وجهی‌های $[-\text{SiO}_4]$ نسبت به یکدیگر، ساختارهای گوناگون بلورین را پدید می‌آورد.

در واقع تفاوت در نحوه‌ی قرار گرفتن چهار وجهی‌های سیلیکا نسبت به هم سبب پدیدار شدن ساختارهای گوناگون کوارتز، کریستالیت و تری‌دیمیت شده است. همان‌گونه که در شکل ۱-۴

مشاهده می کنید نحوه ای اتصال دو چهار وجهی از یکی از گوشه ها در تری دیمیت به گونه ای است که سه اتم اکسیژن دیگر موجود در گوشه های چهار وجهی بالایی، دقیقاً منطبق بر سه اتم اکسیژن موجود در گوشه های چهار وجهی پایینی هستند. در حالی که در مورد کریستوبالیت، چهار وجهی بالایی نسبت به چهار وجهی پایینی به اندازه 6° درجه چرخیده است. در کوارتز همان گونه که دیده می شود این اتصال حالت مشخصی ندارد و همین امر سبب به وجود آمدن ساختاری مارپیچی شکل از چهار وجهی های سیلیکا می شود.



شکل ۱-۴- نحوه قرار گرفتن چهار وجهی های سیلیکا نسبت به یکدیگر در
(الف) کوارتز، (ب) تری دیمیت، (پ) کریستوبالیت

از تغییرات فازی مهم سیلیس که در صنعت سرامیک از اهمیت خاصی برخوردارند، تبدیلات کوارتز می باشد. کوارتز که در دمای معمولی به صورت . وجود دارد، در اثر گرم شدن در دمای 573°C به فاز . تبدیل می شود. این تغییر فاز همراه با تغییر ناگهانی حجم است که اگر آرام و کنترل شده صورت نگیرد و میزان کوارتز در آمیز بدن زیاد باشد می تواند سبب ترک خوردگی و شکست قطعه در حین گرم کردن، سرد کردن و حتی پس از آن بشود.


در انتها باید توجه داشت که گرد و غبار حاصل از سیلیس، یکی از خطروناکترین موارد بیماری زا در صنایع سرامیک است که منجر به بیماری ریوی سیلیکوز می شود. این بیماری در اثر استنشاق مداوم و طولانی مدت ذرات بسیار کوچک سیلیس آزاد ایجاد می شود. با استفاده از ماسک تنفسی و تهویه ای مناسب محیط از گرد و غبار سیلیس می توان از عوارض ذکر شده جلوگیری نمود.

۱-۴-۲- فلدوسیات ها: در ساخت بدنه های سرامیکی، به خصوص مخصوصات سرامیک های

ستّتی که در دماهای پایین تری نسبت به بدنه‌های سرامیک‌های نوین پخته می‌شوند، همواره به ماده‌ای جهت کاهش دمای پخت نیاز است. چنین ماده‌ای که تحت عنوان گدازآور و یا فلاکس (Flux) نامیده می‌شود به لحاظ وجود عناصری که عمدتاً قلیایی‌ها و قلیایی‌های خاکی هستند، در هنگام پخت زودتر از سایر اجزای بدنه (مثل مواد رسی به کوارتز و ...) ذوب شده و مذاب حاصل، ذرات دیرگداز دیگر را فرامی‌گیرد. سپس در حين سرد شدن، این مذاب، منجمد شده و فازی شیشه‌ای را به وجود می‌آورد که ذرات تشکیل دهنده‌ی بدنه را محکم درکنار یکدیگر نگه‌گیرد. در واقع نوع و میزان گدازآورهای موجود در یک بدنه، بسیاری از خواص، از جمله استحکام و تراکم قطعه‌ی پخته شده نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

مسلم است که مصرف گدازآورها در ساخت لعب‌ها نیز به لحاظ نیاز به حالت شیشه‌ای اهمیت فراوانی دارد.

علاوه بر تعدادی اکسیدهای خاص، مثل اکسید سرب، اکسید بُر و ... که در آینده، مورد بررسی قرارخواهد گرفت، اکسیدهای عناصر قلیایی و قلیایی خاکی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، باریم، لیتیم و ... عمدت‌ترین گدازآورهایی هستند که در صنعت سرامیک مطرح می‌باشند. از آن جایی که این اکسیدها کمتر به صورت خالص و آزاد یافت می‌شوند، همواره سعی می‌شود تا از کانی‌هایی که دارای این مواد هستند جهت این منظور استفاده شود. شاخص‌ترین و اصلی‌ترین گروه این دسته از مواد گدازآور، فلدسپات‌ها می‌باشند.



فلدسپات‌ها شامل سیلیکات‌های آلومینیوم قلیایی یا قلیایی خاکی هستند که عموماً مقادیری کوارتز و یا گاهی میکانیزیم نیز به همراه خود دارند. فلدسپات‌های طبیعی، عمدتاً مخلوطی از مقادیر گوناگون آلومینوسیلیکات‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم هستند.

همان گونه که از جدول ۳-۱ به یاد دارید، فلدسپات‌ها دارای ساختمان شبکه‌ی سه بُعدی براساس اتم‌های سیلیسیم - آلومینیوم - اکسیژن هستند.

برخی از خواص فیزیکی فلدسپات‌ها به صورت زیر می‌باشد :

دمای ذوب فلدسپات‌ها $111^{\circ} - 1532^{\circ}$ درجه سلسیوس

وزن مخصوص فلدسپات‌ها $2/63 - 2/56$ گرم بر سانتی‌متر شکل ۲-۴ - ساختار فلدسپات

مکعب

سختی فلزسپات‌ها ۶/۵ – (واحد موحس)

مشخصات ظاهری فلزسپات‌ها بسته به نوع فلزسپات و ناخالصی‌های همراه، می‌تواند بسیار متنوع باشد. جلای شیشه‌ای تا مرواریدی و رنگ‌های سفید، کرم، صورتی، نخودی، قرمز، خاکستری، سبز و حتی مایل به آبی از ویژگی‌های ظاهری فلزسپات‌های گوناگون هستند.

همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد هدف استفاده از فلزسپات‌ها در آمیز، ورود یک سری اکسیدهای خاص، جهت پایین آوردن دمای پخت بدنه است. انتخاب فلزسپات برای این منظور علاوه بر فراوانی و قابل دسترسی بودن آن، ناشی از عدم حلالیت نسبی قلیایی‌های این مواد در آب است. اگر چه فلزسپات‌ها بسیار متنوع هستند و می‌توانند خانواده‌ی بسیار گسترده‌ای از مواد را تشکیل دهند اما عموماً دو عنصر سدیم و پتاسیم، تشکیل شده‌اند.

پلازیوکلازها، مخلوطی از فلزسپات‌های سدیم و کلسیم هستند که در صورتی که کاملاً سدیمی باشند (میزان فلزسپات کلسیم ناچیز باشد) آلبیت و در صورتی که کاملاً کلسیمی باشند (میزان فلزسپات سدیم ناچیز باشد) آنورتیت نامیده می‌شوند. در صورتی که کاملاً پتاسیمی باشند ارتوكلاز نام دارد. رنگ فلزسپات‌های عمدتاً خاکستری روشن زرد و یا صورتی کم رنگ تا قرمز است که گاه ترکیب تمامی این رنگ‌ها با یکدیگر ممکن است آن را سفید رنگ و یا بی‌رنگ جلوه دهد. جلای این کانی شیشه‌ای است.

میزان گدازآوری یک فلزسپات و محدوده‌ی پخت آن، از عوامل مهم و مؤثری هستند که در انتخاب آن‌ها به عنوان یک گدازآور مناسب، نقش اساسی را بازی می‌کنند. به عنوان مثال، آلبیت یک فلزسپات با دمای ذوب نسبتاً پایین است که از دمای حدود 115°C – 117°C درجه سلسیوس شروع به ذوب می‌کند (در صورتی که میزان ناخالصی‌هایی چون اکسید آهن، ناچیز باشد). در حالی که این دما در مورد ارتوكلاز کمی بالاتر بوده و حدود 120°C درجه سلسیوس می‌باشد (دمای ذوب آنورتیت بسیار بالاتر و در حد 155°C است). لذا در مواردی که به گدازآوری بیشتری نیاز است، آلبیت ترجیح داده می‌شود. اما در بسیاری از موارد در هنگام ساخت بدنه‌های سرامیکی عملأً فلزسپات پتاسیم با وجود نقطه‌ی ذوب بالا انتخاب می‌شود زیرا یکی از ویژگی‌های این ماده، دامنه‌ی پخت طولانی تر نسبت به فلزسپات سدیم است. به عبارتی محدوده‌ی دمایی که در آن فلزسپات پتاسیم شروع به ذوب می‌کند تا هنگامی که مذاب حاصل به صورت فرآ درمی‌آید بسیار وسیع تر از مورد فلزسپات سدیم است. لذا در صورت استفاده از فلزسپات پتاسیم به عنوان ماده‌ای گدازآور، با آسودگی و اطمینان بیشتری می‌توان فرآیند پخت محصولات سرامیکی را انجام داد.



شکل ۳-۴— نفلین سیانیت

اگر چه فلدسپات‌ها اصلی‌ترین گدازآورهای صنعت سرامیک هستند اماً نفلین سیانیت و ولاستونیت مواد دیگری هستند که جهت گدازآوری مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانی نفلین سیانیت حدوداً ۵۰٪ آلتیت، ۲۵٪ میکروکلین و ۲۵٪ نفلین است که نسبت به فلدسپات دارای میزان آلومینا و سدیم بیشتری می‌باشد.

اما هیچ‌گاه نباید در حین کار با این مواد (فلدسپات‌ها)، جانب احتیاط را از دست داد.

جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری ریوی، استفاده از ماسک‌های مخصوص تنفسی و تهویه محیط الزامی است.

جدول ۲ — ۴ — آنالیز شیمیایی تعدادی از فلدسپات‌های ایران

الجزء منابع	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Li ₂ O	L.O.I
feldspat بروجرد ایران	۶۸/۷	۱۸/۸۰	۰/۲۴	۰/۰۳	۰/۷۰	۰/۲۹	۹/۰	۰/۰۹	-	۱/۵۱
feldspat نظر ایران	۷۸/۶۹	۱۱/۶۹	۰/۱۵	۰/۱۰	۱/۰۴	۰/۱۹	۶/۵۸	۰/۶۳	-	۱/۰۴
feldspat قشلاق مشهد ایران	۷۱/۶۷	۱۹/۵۲	۰/۵۹	۰/۳۲	۰/۸۴	۰/۰۵	۳/۱	۳/۹۵	-	-
feldspat معانلو زنجان ایران	۸۱	۱۱	-	-	-	-	۶/۵	-	-	-
feldspat زنجان	۷۸/۳۵	۱۲/۳۴	۰/۲۵	۰/۰۳	۰/۷۱	۰/۱۹	۶/۳۷	۰/۱۱	-	۱/۰۱۹
feldspat ساوه	۶۸-۷۰	۱۴-۱۶	۰/۳-۰/۶	۰/۳-۰/۴	۲-۴	۰/۲	۷-۸	۰/۲-۰/۴	-	۲-۴

۴-۲- مواد اولیه‌ی نیمه‌پلاستیک

۱-۴- تالک: همان گونه که ذکر شد اگر چه تالک، ماده‌ای پلاستیکی نیست ولی از آن جایی که ساختار آن، شباهت زیادی به رس‌های سه‌لایه‌ای دارد و در عین حال افزودن آن به مواد اولیه پلاستیک مشکلی ایجاد نمی‌کند.

ساختار اتمی تالک تا حد زیادی شبیه به ساختار رس‌سه‌لایه‌ای پیروفیلیت است که در قسمت پیش، مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت عمدۀ این دو کانی در نوع لایه‌ی میانی ساختار آن هاست. در ساختار پیروفیلیت، لایه‌ای از گیپسیت Al(OH)_3 توسط دو لایه‌ی سیلیکا (SiO_4) احاطه شده و ساختمان سه لایه‌ای سیلیکا - گیپسیت - سیلیکا را به وجود آورده است. تالک نیز دارای چنین ساختاری است با این تفاوت که به جای لایه‌ی گیپسیت لایه‌ای تحت عنوان بروسیت قرار دارد که فرمول شیمیایی آن Mg(OH)_2 می‌باشد.

تالک در طبیعت به صورت ناخالصی ممکن است شامل مقادیری اکسیدهای آلومینیوم، آهن و کلسیم باشد. از مشخصات بارز تالک که از ساختار لایه‌ای آن ناشی می‌شود، کلیواژ آن در جهت ورقه‌های سه‌لایه‌ای تالک بر روی هم سبب آن شده تا این ماده لمسی چرب و صابونی داشته باشد و به عنوان نرم‌ترین کانی در جدول موہس مطرح گردد. به همین جهت، به برخی رگه‌های نسبتاً ناخالص تالک، سنگ صابون هم اطلاق می‌شود.

رنگ کانی تالک بسته به میزان ناخالصی‌های همراه آن می‌تواند از سفید تا سبز روشن متغیر باشد اما یک تالک مرغوب برای استفاده در بدنۀ‌های سرامیکی باید بعد از پخت در دمای 1350°C به رنگ سفید درآید. در بسیاری از منابع، تالک را مترادف با استاتیت (Steatite) بیان کرده‌اند. از ترکیب استاتیت یا تالک (حدود 70% تا 90% درصد) با مقادیر کمی مواد رسی و مواد گداز آور و پخت در دمای مناسب می‌توان بدنۀ‌های استاتیتی را تولید نمود. از این بدنۀ‌ها به عنوان عایق الکتریسیته استفاده می‌شود (شکل ۴-۴).

با افزودن 5% مواد رسی و برخی مواد پیش‌پخته شده (شاموت) به تالک، می‌توان بدنۀ‌های کوردیریتی را تولید نمود. اصلی‌ترین جزء این بدنۀ‌ها، کانی کوردیریت است که یک سیلیکات آلومینیم-منیزیم با فرمول ساختاری $2\text{MgO} \cdot 5\text{SiO}_4 \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3$ می‌باشد. این ماده در دماهای بالا، یک عایق بسیار خوب الکتریسیته است. همچنین به دلیل آن که ضریب انبساط حرارتی این ماده کم می‌باشد، تغییرات ابعادی آن در اثر تغییرات دما اندک بوده و می‌تواند ماده‌ای شوک‌پذیر در مقابل حرارت باشد.



شکل ۴-۴- تعدادی از قطعات حساس و سایل الکتریکی ساخته شده از بدندهای استاتیتی

لذا علاوه بر آن که از این ماده به عنوان عایق‌های خوب الکتریسیته استفاده می‌شود به لحاظ شوک‌پذیری بالای حرارتی می‌تواند به صورت تجهیزات کوره مانند پایه، صفحه و... مورد استفاده قرار گیرد.

مقداری تا حدود ۵۰٪ تالک را در آمیز بدندهای ارتن و برای کاشی‌های دیواری استفاده می‌کنند تا این کاشی‌ها، در اثر جذب رطوبت محیط، انبساط چندانی پیدا نکنند و لعب آن‌ها ترک نخورد.

افزودن مقداری تالک به برخی بدندهای چینی‌های رومیزی متخلخل، باعث افزایش استحکام و شوک‌پذیری آن‌ها می‌شود. هنگام کار کردن با تالک نیز مانند سیلیس و فلدسپار باید اصول ایمنی و بهداشتی ذکر شده رعایت شوند.

- ۱- استنشاق مداوم و طولانی مدت ذرات سیلیس باعث چه بیماری می‌شود و چگونه می‌توان از این بیماری جلوگیری کرد؟
- ۲- دلیل انجام عمل کلسيناسیون برای آماده‌سازی فلینت چیست و این عمل منجر به چه نتیجه‌ای خواهد شد؟
- ۳- دیاتومیت چیست و چه کاربردی دارد؟
- ۴- چرا با وجود این که فلدسپات پتاسیم دار (ارتوكلاز) نقطه ذوب بالاتری نسبت به فلدسپات سدیم دار (آلبیت) دارد، در ساخت بسیاری از بدندهای سرامیکی از این ماده اولیه استفاده می‌شود؟
- ۵- دلیل عمدۀ استفاده از فلدسپات‌ها در بدندهای سرامیکی چیست؟ انتخاب فلدسپات برای این منظور چه مزایایی نسبت به سایر مواد مشابه دارد؟
- ۶- مواد اولیه عمدۀ سازنده‌ی بدندهای کوردیریتی چیست و مهم‌ترین خواص این بدندها را بنویسید.
- ۷- ناخالصی‌های عمدۀ همراه تالک کدامند؟
- ۸- ساختار لایه‌ای تالک باعث پدید آمدن چه مشخصات عمدۀ‌ای برای این ماده‌ی اولیه شده است؟
- ۹- ساختار اتنی تالک مشابه کدام نوع از رس‌ها است و نام لایه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن چیست و این لایه‌ها به چه ترتیب قرار گرفته‌اند؟



فصل پنجم

افزودنی‌ها

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود که در پایان این فصل بتواند :

- ۱- انواع کربنات‌های مورد استفاده در مواد اولیه سرامیک را توضیح دهد.
- ۲- ترکیبات بُر و دلیل مصرف آن‌ها در لعاب‌ها و شیشه‌ها را بیان کند.
- ۳- عمدۀ ترین سولفات‌های قابل مصرف در صنعت سرامیک را نام برد.
- ۴- نحوه‌ی تشکیل و خواص کوراندوم و علت مصرف آن در صنایع سرامیک را بیان کند.
- ۵- عمدۀ ترین اکسیدهای مورد مصرف در صنایع سرامیک را نام برد.
- ۶- تعدادی از عوامل رنگزا را نام برد.

۵- سایر مواد اولیه سرامیک (افزودنی‌ها)

مقدمه

علاوه بر مواد اولیه پلاستیک، غیرپلاستیک و نیمه‌پلاستیک مواد اولیه دیگری نیز به منظورهای مختلف به آمیز موردنظر جهت ساخت سرامیک‌ها افزوده می‌شوند که در این فصل با برخی از انواع آن‌ها و تأثیری که بر محصول دارند و دلیل کاربرد هریک آشنا می‌شویم.

۱-۵- کربنات‌ها

کربنات‌ها دسته‌ای از مواد اولیه سرامیکی هستند که یا نقش کمک‌کننده را در فرآیند تولید محصولات سرامیکی ایفا می‌کنند و یا خود به تنها یی از مواد اصلی ساخت پاره‌ای از فراورده‌های سرامیکی هستند. در عین حال همین کربنات‌ها می‌توانند در بسیاری از موارد که به طور ناخواسته

همراه با مواد اولیه‌ی مصرفی وجود دارند ایجاد مزاحمت کنند و در مراحل مختلف تولید قطعات سرامیکی، به‌خصوص، مرحله‌ی پخت، باعث ایجاد مشکلاتی شود. در این قسمت از کتاب، با تعدادی از مواد کربناتی که در صنایع سرامیک بیشتر کاربرد دارند، آشنا می‌شوید.

۱-۱-۵-منیزیت : منیزیت ($MgCO_3$ کربنات منیزیم) مینرالی رسوبی است که از تجزیه‌ی سنگ‌های آذرین شدیداً بازی حاوی الیوین و یا سایر سیلیکات‌های منیزیم به وجود آمده است که استفاده‌ی آن در ساخت فراورده‌های دیرگداز بازی نظیر صنایع سیمان و فولاد می‌باشد. این کانی اکثرآ با مواد دیگری چون سنگ آهک و دولومیت همراه است.

از آن جایی که منیزیت در اثر حرارت دیدن تجزیه می‌شود و گاز CO_2 آزاد می‌کند (۲۰٪/۵۲٪ وزن کربنات منیزیم، CO_2 می‌باشد) باید قبل از استفاده از آن در محصولات سرامیکی، حتماً به طور کامل کلسینه شود. در غیر این صورت، خروج گاز حاصل شده در حین پخت می‌تواند سبب ترک، شکست و یا حتی انفجار و متلاشی شدن قطعه گردد. این نکته باید در هنگام کار با تمامی کربنات‌ها مذکور قرار گیرد. جدول ۱-۵ تعدادی از خواص منیزیت و منیزیا را نشان می‌دهد.



جدول ۱-۵-برخی از خواص فیزیکی منیزیم و کلسیم

نام ماده	فرمول	وزن مخصوص	سختی	دماهی تجزیه (°C)
کربنات کلسیم خالص (کلسیت)	$CaCO_3$	۲/۷	۲-۳	۹۰۰ دماهی تجزیه
دولومیت	$CaCO_3 \cdot MgCO_3$	۲/۸ - ۲/۹	۲/۵-۴	۵۰۰ - ۷۰۰ در تجزیه در ۸۰۰ - ۱۰۰۰ و
کربنات منیزیم (منیزیت)	$MgCO_3$	۳	۳/۵-۴/۵	۳۵۰ در تجزیه

به اکسید منیزیم حاصل نیز، در اکثر موارد، با وجود آن که دیگر جزء کربنی ندارد- منیزیت گفته می‌شود. تمایل اکسید منیزیم به ترکیب با رطوبت موجود در اتمسفر و تشکیل $Mg(OH)_2$ سبب انبساط زیاد و شکست نسوزهای منیزیتی می‌شود. این تمایل به ترکیب با آب را می‌توان تا حد زیادی با کلسینه کردن منیزیت در دماهی $150^\circ C$ و یا بالاتر کاهش داد.

پخت آجرهای منیزیتی، معمولاً در دماهی $180^\circ C$ - $160^\circ C$ انجام می‌گیرد که در حین پخت قطعه‌ی نهایی حدود ۲۵٪ انقباض خواهد داشت. وجود ناخالصی‌های آهن که معمولاً همراه منیزیت

هستند تا حد زیادی دمای پخت را کاهش می‌دهند که این به معنی کاهش دیرگذاری این محصول سرامیکی خواهد بود.

آب دریا حاوی کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم (دولومیت) یکی از منابع تأمین منیزیت و منیزیا می‌باشد.

۱-۵-۱-۵- کربنات کلسیم: کربنات کلسیم یا کلسیت، (شکل ۱-۵) (کانی کربنات کلسیم) یکی دیگر از مواد اولیه‌ی مورد استفاده در صنایع سرامیک است. آزادسازی مقدار زیاد گاز CO_2 سبب گردیده تا هیچ گاه به مقدار زیاد از این ماده به طور مستقیم در بدنه‌های سرامیکی استفاده نشود (مگر در مواردی که هدف ساخت قطعات متخلخل سرامیک مثل بدنه‌های ارتن ور است)، بلکه ابتدا در کوره‌های دوّار و... کلسینه شده پس از تبدیل به CaO مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرگاه به کربنات کلسیم با خلوص بالا نیاز باشد از روش‌های شیمیایی جهت تولید آن استفاده می‌شود. کربنات کلسیم با خلوص بالا در ساخت لعب‌های سرامیکی، لعب‌های فلزی و شیشه‌های اپتیک (برای مصارف نوری) کاربرد زیادی دارد.



شکل ۱-۵-الف و ب دو نمونه کانی کربنات کلسیم

با حرارت دادن کربنات کلسیم در دمای حدود 90°C تمامی جزء CO_2 آن که $43/97\%$ وزن ماده را تشکیل می‌دهد به صورت گاز خارج می‌شود.

علاوه بر کلسیت از سنگ آهک، مرمر، مارن (رس‌های آهکی)، گل سفید و... می‌توان برای

تهیه کربنات کلسیم استفاده کرد. جدول ۱-۵ تعدادی از مشخصات فیزیکی این ماده را نشان می‌دهد.
استفاده‌ی محدود از کربنات کلسیم در بدن‌های سرامیکی و مقدار بیشتری در لعاب‌ها به عنوان گدازآوری اکسید کلسیم است (اکسید کلسیم را می‌توان از بسیاری منابع دیگر مانند فلزات‌های کلسیم، ولاستونیت، فلوریت و ... تأمین نمود).

۳-۱-۵- دولومیت : کانی دولومیت، کربنات مضاعف (دوگانه) کلسیم و منیزیم با فرمول $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ و $\text{MgCO}_3\% ۴۶$ است. تشکیل سنگ‌های دولومیت براساس تعدادی واکنش‌های انجام شده که دو مورد عمدی آن عبارتند از:
- تأثیر محلول‌های حاوی منیزیم بر روی آهک

- رسوب کربنات منیزیم از محلول‌های فوق اشباع
از آنجایی که سنگ دولومیت، در واقع مخلوطی از نسبت‌های گوناگون و متغیر منیزیت و کلسیت

است، میزان CaO موجود در سنگ با $\frac{\text{MgO}}{\text{CaO}}$ آن برابر نیست (۱). علاوه بر این همواره مقادیری از ناخالصی‌های چون سیلیس و اکسید آهن را با خود دارد. اصلی‌ترین کاربرد دولومیت به عنوان دیرگداز برای آستر و پوشش داخلی کوره‌های ذوب آهن است. برای آماده‌سازی دولومیت در دیرگدازها (آجرهای نسوز) کلسینه می‌شود.



به دولومیت تکلیس شده، «دولوما» گفته می‌شود. با وجود آن که کلسیناسیون منیزیت در دمای ۷۰۰ درجه و کلسیناسیون کلسیت در دمای ۹۰۰ درجه انجام می‌پذیرد ولی دمای تکلیس دولومیت را برای رسیدن به ماده‌ای با حداقل تخلخل تا دمای 1700°C بالا می‌برند. این کار عمدتاً در کوره‌های دوار و یا کوره‌های بلند انجام می‌گیرد.




علاوه بر کاربردهای دیرگدازی، از آن جایی که دولومیت می‌تواند در مقادیر محدود و به همراه سایر مواد، به عنوان یک گدازآور، عمل کند، در ساخت بسیاری از شیشه‌ها و لعاب‌ها، از جمله لعاب‌های چینی که دارای دمای ذوب نسبتاً بالایی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۱-۵- کربنات سدیم : این ماده، به دلیل وجود سدیم که گدازآوری قوی است به مقادیر زیاد در ساخت لعاب‌ها و به خصوص در ساخت محصولات شیشه‌ای استفاده می‌شود. پایین آوردن دمای ذوب مجموعه‌ی مواد اولیه‌ی مورد استفاده در صنعت شیشه و افزایش میزان روانی مذاب شیشه، که نقش اساسی را در انتقال و فرآیند شکل‌دهی آن دارد از عمدت‌ترین دلایل کاربرد سودا در

صنعت شیشه است.

سودا ترکیبات مختلفی دارد که از نظر تعداد آب شیمیایی متفاوت است. انواع سودا عبارتند

از :



۲-۵- ترکیبات بُر

از بوراکس و سایر بورات‌ها به عنوان گدازآور در لعب‌ها استفاده می‌شود. نقطه‌ی ذوب نسبتاً پایین ترکیبات بُر (به عنوان مثال نقطه‌ی ذوب اکسید بُر B_2O_3 ، 294°C است). باعث شده تا از آن‌ها به طور گستردگی در ساخت برخی لعب‌ها استفاده شود. علاوه بر گدازآوری، نقش این مواد به عنوان «شیشه ساز» از اهمیّت خاصی برخوردار است. همچنین سیالیت لعب در حین ذوب و کامل شدن آن در دماهای نسبتاً پایین از دلایل دیگر تمایل به استفاده از این ترکیبات می‌باشد.

اکسید بُر، کمتر به صورت آزاد یافت می‌شود اما اشکال دیگر بُر مانند بوراکس، اسیدبوریک و ... به طور گستردگی در صنعت سرامیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. از اسیدبوریک H_3BO_3 عمدهاً در لعب‌هایی که باید به دلایلی مواد قلیایی در آن‌ها حضور نداشته باشد، استفاده می‌شود.

بوراکس با فرمول شیمیایی $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 1 \cdot \text{H}_2\text{O}$ و کرنیت با فرمول شیمیایی $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ کانی‌هایی هستند که می‌توانند برای استفاده از بُر مورد مصرف قرار گیرند. مسلم است که خالص سازی این کانی‌ها برای ورود ترکیبات خالص بُر به بدنه، لازم و ضروری است. کلمانیت با فرمول شیمیایی $2\text{CaO} \cdot 3\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ یکی دیگر از کانی‌های بُردار است که

می‌تواند جهت ساخت لعب‌ها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مزایای این کانی، حلالیت بسیار کم آن در آب در مقایسه با سایر ترکیبات بُر است. در واقع یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف موادی چون بوراکس، اسیدبوریک و ... قابلیت حل آن‌ها در آب است. لذا از این مواد به طور مستقیم در ساخت لعب استفاده نمی‌کنند بلکه ابتدا آن‌ها را به صورت فریت درآورده سپس مورد استفاده قرار می‌دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از ترکیبات بُر، ساخت شیشه‌های بوراتی است. حضور ترکیبات بُر در این شیشه‌ها که به طور عام شیشه‌های بور و سیلیکاتی نامیده می‌شوند و گاهی تحت نام تجاری خود، «پیرکس» شناخته می‌شوند، به دلیل کاستن از ضرب انساط حرارتی محصول شیشه‌ای، آن را در مقابل تغییرات سریع حرارت، شوک پذیر می‌نمایند.

افزایش سختی لعب‌ها و واکنش بهتر بین لعب و بدنه، علاوه بر افزایش مقاومت لعب در برابر

مواد شیمیایی، آب و مواد قلیایی از دیگر دلایل تمایل به استفاده از ترکیبات بُر، در لعاب‌ها است.

جدول ۲-۵- برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی ترکیبات بر

ترکیب بُر	فرمول شیمیایی	وزن مخصوص g/cm³	حالیت در آب صفر درجه سلسیوس ml/100 ml	حالیت در آب صفر درجه سلسیوس ml/100 ml
اکسیدبریک	B₂O₃	1/8	15/7	1/1
اسیدبوریک	B₂O₃	1/4	۳۹/۱	1/۹۵
بوراکس	Na₂O · 2B₂O₃ · 10H₂O	-	۱۹۱/۱	2/۲۹

۳- سولفات‌ها

عمده‌ترین سولفات‌های قابل مصرف در صنعت سرامیک‌ها عبارتند از : سولفات کلسیم، سولفات سدیم و سولفات باریم می‌باشد.

ژیپس^۱ را که کانی سولفات کلسیم است شاید بتوان یکی از عمده‌ترین مواد مصرفی در صنایع سرامیک دانست. گچ قالبسازی^۲ که اهمیت آن در ساخت محصولات سرامیکی به خصوص در روش ریخته‌گری دوغابی و شکل دادن پلاستیک برکسی پوشیده نیست از این کانی به دست می‌آید. ژیپس، سولفات کلسیم با دو مولکول آب است که اصطلاحاً دی‌هیدرات نامیده می‌شود. در حین فرآیند پخت گچ، این ماده که عمدتاً به صورت سنگ گچ در طبیعت یافت می‌شود، در دمایی مشخص به اندازه‌ی $\frac{1}{2}$ مول از ۲ مول آب خود را از دست می‌دهد و به صورت گچ نیمه هیدرات بر جای می‌ماند.



گچ قالبسازی (گچ نیمه هیدرات)

ادامه‌ی روند حرارت دادن، سبب تبدیل گچ نیمه هیدرات به گچ بدون آب یا گچ آنیدرید (CaSO₄) می‌شود.

نحوه‌ی تولید صنعتی گچ نیمه هیدرات به صورتی است که همواره مقادیری گچ آنیدرید (که خود دارای حالت‌های گوناگون است) همراه با گچ نیمه هیدرات به وجود می‌آید. وجود این ماده در

۱- gypsum

۲- plaster

کنار گچ نیمه‌هیدرات بروی بسیاری از خواص آن تأثیر منفی می‌گذارد. معمولاً از گچ نیمه‌هیدرات مرغوب که تولید آن در دمای کنترل شده و تحت فشار است، (گچ نوع آلفا) برای کاربردهای ظرف و حسّاس مانند گچ دندان‌پزشکی و شکسته‌بندی استفاده می‌نمایند. گچ نوع (.) که در فشارها و شرایط معمولی تهیه می‌گردد نسبت به گچ نوع (.) نامرغوب‌تر است. مقادیر کمی از این نوع گچ به علاوه مقادیر زیادی آندرید، گچ ساختمانی را تشکیل می‌دهند.

۴-۵-۱-۱ اکسیدها

مواد اکسیدی چه به صورت منفرد و چه به همراهی مواد دیگر، نقش زیادی در ساخت محصولات سرامیکی دارند. استفاده جزئی از این مواد، عمدتاً در بخش سرامیک‌های معمولی مطرح می‌گردد و در صورتی که از این مواد به صورت تنهایی و با درصد‌های زیاد استفاده شود عموماً موارد کاربردی سرامیک‌های مدرن مدنظر است. در این قسمت به بررسی مختصر تعدادی از اکسیدهای مهم مصرفی در صنایع سرامیک می‌پردازیم.

۴-۱-۱-۱ آلومینا: اگر چه اکسید آلومینیوم یا آلومینا (Al_2O_3) ممکن است به صورت فازهای گوناگونی وجود داشته باشد^۱ اما عمومی‌ترین شکل آن که در عین حال پایدارترین نوع نیز هست، آلومینای نوع آلفا یا «کوراندوم» می‌باشد. این ماده از حرارت دادن تمامی اشکال دیگر آلومینا به دست می‌آید.

با وجود آن که آلومینو‌سیلیکات‌ها که از ترکیب آلومینیوم با اکسیژن و سیلیسیم به وجود می‌آیند یکی از فراوان‌ترین اجزای پوسته‌ی زمین هستند، ولی در مقام مقایسه، آلومینا ماده‌ای کمیاب است که عمدتاً به صورت هیدراته در سنگ بوکسیت یافت می‌شود. این سنگ از کانی‌های گیپسیت $\text{Al}(\text{OH})_3$ و بوهمیت و دیاسپور تشکیل شده است.

سختی زیاد کوراندوم، دیرگذازی (دمای ذوب 2050°C)، پایداری تا نقطه‌ی ذوب، تحمل تغییرات قابل توجه حرارت بدون شکست (شوک پذیری) و مقاومت در برابر اسیدها و بازها حتی در دماهای بالا، از جمله دلایل استفاده‌ی گسترده این اکسید هستند. سایندها، بوتهای غلاف ترموموکوپل، عایق‌های الکتریکی، آجرهای دیرگذاز (چه به صورت خالص و چه در کنار موادرسی)، پایه‌های الکترونیکی و دهانه‌ای فراورده‌ی دیگر از جمله مصارف این ماده در ساخت سرامیک‌های مدرن هستند.

۱- برخی از این فازها مانند آلومینای نوع بتا (.) یک اکسید آلومینیوم خالص به حساب نمی‌آیند.

جایگزینی این ماده به عنوان یک پرکننده به جای سیلیس (با توجه به نقاط ضعف سیلیس مانند شوک پذیر بودن، ناخالصی‌ها، بیماری‌زایی و ...) در بدنه‌های سرامیک و همچنین در لعب‌ها و شیشه‌های خاص، از دیگر مصارف معمول این اکسید می‌باشد.

۲-۴-۵- زیرکنیا (ZrO_2): کانی‌های بادلیت و زیرکیت کانی‌های اکسید زیرکنیم در طبیعت هستند. سیلیکات زیرکنیم (ZrO_2SiO_4) زیرکن و اکسید زیرکنیم هیدراته از دیگر موادی هستند که همراه با زیرکنیا در کانی‌های آن یافت می‌شود. از زیرکنیا به دلیل نقطه‌ی ذوب بالا حدوداً 270°C در دیرگدازها استفاده می‌شود. مقاومت شیمیایی خوب در دماهای بالا، هدایت حرارتی کم و شوک پذیری حرارتی خوب از دیگر نکات قابل توجه در استفاده از این ماده هستند.

توریین‌های گازی، اگزوژن‌های جت‌ها و موشک‌ها، آجرهای دیرگداز کوره‌ها، بوته‌ها، گلوله‌های بال میل و ... از جمله موارد مصرف زیرکنیا در صنایع مدرن هستند. به خصوص استفاده از این ماده در کنار آلمینیا به وجودآورنده‌ی دیرگدازهای مناسب جهت تانک‌های ذوب شیشه است.

سیلیکات زیرکنیم (زیرکن) یکی دیگر از ترکیبات زیرکنیم است که مصارف گوناگونی در نظری دیرگدازهای زیرکنی، چینی‌های الکتریکی و شیمیایی مانند چینی شمع اتمبیل، همچنین کدرکننده‌های لعب‌ها و تثبیت‌کننده‌های رنگ‌ها دارد.

۳-۴-۵- اکسید آهن: تا به حال در مباحث مختلف بارها با اکسید آهن و آثار نامطلوبی که برروی خواص فراورده‌های سرامیکی بر جای می‌گذارد آشنا شده‌اید. اشکال گوناگون اکسید آهن (جدول ۳-۵) که به عنوان یک ناخالصی در اکثر موارد همراه با مواد اولیه‌ی سرامیکی وجود دارند تأثیرات نامطلوبی چون کاهش دیرگدازی و تخرب رنگ بدنه و لعب را بر جای می‌گذارد. با این وجود باید بدانید که از درصدهای زیاد اکسیدهای آهن، در ساخت برخی محصولات سرامیکی استفاده می‌شود.

جدول ۳-۵- برخی مشخصات اکسیدهای مختلف آهن

نام	رنگ	فرمول شیمیایی	دماهی ذوب ($^\circ\text{C}$)
اکسید آهن (فرو)	خاکستری	FeO	۱۴۲۰
اکسید آهن (فریک)	قرمز قهوه‌ای	Fe_2O_3	۱۵۶۵
اکسید آهن (فرو - فریک)	خاکستری	Fe_3O_4	۱۵۳۸ تجزیه

نخستین ماده‌ی مغناطیسی شناخته شده مگنتیت (Fe_3O_4) یا همان اکسید آهن فرو-فریک ($\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) است. به این ماده فریت آهن نیز گفته می‌شود.

استفاده از فریت‌ها در زندگی امروز تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. گیرنده‌های تلویزیون و رادیو، دستگاه‌های کنترل از راه دور، دستگاه‌های ضبط مغناطیسی (ضبط صوت و ضبط تصویر)، نوارها و دیسک‌های صوتی و تصویری و دهها کاربرد دیگر از جمله موارد استفاده‌ی اکسیدهای آهن در زندگی روزمره هستند.

از اکسید آهن در تولید سرامیک‌ها به عنوان یک عامل رنگی در لعاب و بدن استفاده می‌شود. توانایی ایجاد رنگ این ماده و تنوع رنگی آن سبب شده که در مقادیر زیاد از این اکسید به عنوان یک عامل رنگ‌ساز استفاده شود. این رنگ‌ها که می‌توانند تحت تأثیر ظرفیت آهن و اجزای دیگر موجود در لعاب و بدن باشند، از زرد و قهوه‌ای تا قرمز و بنفش و سیاه گسترشده‌اند. موادی تحت عنوان اخرا، اُمرا و ... که در ایران به‌فور یافته می‌شوند و قسمت عمده‌ی آن‌ها اکسید آهن است، به عنوان عامل رنگ قرمز-قهوه‌ای کاربرد زیادی در ساخت بدن‌ها و لعاب‌های رنگی دارند. در تولید سیمان پرتلند معمولاً جهت کمک ذوب استفاده می‌شود.

۴-۵-۴-۵- منیزیا (MgO): در صنایع نسوز و عایق‌های الکتریکی کاربرد دارد. منیزیا در دمای حدود 280°C ذوب می‌شود.

۴-۵-۵- اکسید قلع (SnO_2) یا (SnO): اکسید قلع، به خصوص در گذشته، یکی از اجزای اصلی لعاب‌های کدر بوده است. حلالیت کم این اکسید، پایداری آن در حین پخت و ضربه شکست نور بالای آن همگی باعث می‌شود که اکسید قلع یک ماده‌ی اوپک‌کننده‌ی قوی جهت لعاب‌ها به حساب آید حدود ۵ تا 10% از این ماده برای اوپک‌کردن بسیاری از لعاب‌ها استفاده می‌شود.

امروزه با توجه به گرانی نسبی این ماده و جایگزینی موادی چون زیرکن به جای آن، کمتر از اکسید قلع به عنوان یک اوپک‌کننده استفاده می‌شود. (مگر در ظروف خاص و گران قیمت که بیشتر جنبه‌ی هنری دارند).

توجه به این نکته ضروری است که بخارات قلع، سمی می‌باشند. عوارض پوستی از قبیل سوختگی و التهاب و ناراحتی‌های تنفسی می‌توانند از عوارض کار مداوم با قلع و ترکیبات آن باشند.

۴-۵-۶- اکسید روی (ZnO): اگر چه اکسید روی به تنهایی خود یک ماده‌ی دیرگذار است (دمای ذوب بیش از 180°C) اما مانند بسیاری از اکسیدهای دیگر در صورتی که به میزان کم

استفاده شود، نقش یک گدازآور را بازی می‌کند. استفاده از مقادیری اکسید روی در لعب‌ها سبب تشکیل بلورهای ریزی در آن می‌شود که کدر شدن (اوپک شدن) لعب را به صورت زیبایی به دنبال خواهد داشت. مصرف زیاد اکسید روی در لعب‌ها باعث عیوبی در لعب می‌شود.

مقادیری از اکسید روی موجود در لعب، در هنگام پخت، به خصوص در شرایط احیا، تبخیر می‌شود که این بخار حالت سمتی دارد و خطرناک است. عوارض پوستی و تحریکات تنفسی و گوارشی ناشی از تماس با بخارات اکسید روی است.

۴-۵-۵- اکسید سرب (PbO_۲) یا (Pb_۲O_۳) : اکسیدهای سرب به دلیل گدازآوری زیاد، ویسکوزیته‌ی کم در حالت مذاب و جلا و شفافیتی که به لعب‌ها می‌دهند در سرامیک‌های سنتی (بسیار قدیم) استفاده می‌شده است.

اکسیدهای سرب عموماً به صورت لیتارژ PbO با نقطه‌ی ذوب ۸۸[°]C و سرنج (سرب قرمز Pb_۲O_۳) با دمای تجزیه ۵۰[°]C به عنوان گدازآور در لعب‌ها، مورد مصرف قرار می‌گیرند. کربنات سرب (سرب سفید با دمای تجزیه ۳۲[°]C ، ۴۰[°]C) از دیگر ترکیبات سرب است که باعث ذوب سریع‌تر لعب‌ها، نسبت به اکسیدهای سرب می‌شود. از آنجایی که اکسیدهای سرب به علاوه‌ی کربنات سرب در اثر حرارت، تجزیه و تبخیر می‌شوند، معمولاً به صورت سیلیکات سرب فریت شده و کمتر به حالت خام مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مسمویت ناشی از تماس با ترکیبات سرب و استنشاق بخارات آن سال‌هاست که به اثبات رسیده و عوارض و خیمی را در بین کارگران و مصرف‌کنندگان محصولات آن بر جای گذارد است. به عبارتی از آنجایی که ترکیبات سرب در اسیدهای موجود در مواد غذایی (مثل ترشیجات، آب میوه و ...) قابل حل هستند، به طور غیر مستقیم و به مرور زمان، مصرف‌کنندگان ظروف ساخته شده از لعب‌های سربی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند.

۵-۵- مواد افروزنی

مواد افروزنی به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که در حین فرآیند ساخت سرامیک‌ها برای دستیابی به خواص بهتر، چون جریان مناسب‌تر و شکل‌دهی آسان‌تر اضافه می‌شوند عبارتند از : دفلوکوله کننده‌ها، فلوکوله کننده‌های چسب‌دار، روانکارکننده‌ها و آب... (که در سال آینده در کتاب آماده‌سازی مواد اولیه سرامیکی کاملاً اشاره خواهد شد) که هر یک شامل دهانه‌ی نوع ترکیبات مختلف آلی و معدنی هستند.

۵_۵_ آب

آب نقش بسیار مهمی در ساخت سرامیک‌ها دارد. به طوری که در برخی موارد جزء یکی از ارکان اصلی آمیز به حساب می‌آید. اگر چه در مراحل بعدی از بدنی سرامیکی خارج می‌گردد ولی نقش آن در مراحل آماده‌سازی و شکل‌دهی غیر قابل انکار است. با این وجود به دلیل آن که آب را نمی‌توان یک ماده اولیه‌ی سرامیکی به حساب آورد و در اکثر موارد این ماده، تنها نقش یک کمک کننده را در مراحل تولید یک بدنی سرامیکی بازی می‌کند. در این قسمت، مختصرًا درباره‌ی خواص مطلوب آب به عنوان یک ماده‌ی افزودنی صحبت می‌کنیم.

آب مورد استفاده در صنایع سرامیک باید دارای کیفیتی مناسب برای تولید باشد. به همین لحاظ در بسیاری از کارخانجات، مکان‌هایی جهت فراوری آب مصرفی وجود دارد. آب مورد نیاز می‌تواند علاوه بر آب چاه و یا آب شهر از طریق آب استفاده شده در خود کارخانه بعد از فرآوری مجدد، تأمین گردد. مسلم است که در تمامی این موارد، تعدادی از خواص آب باید تحت کنترل باشد و فرآیندهای پالایش و تصفیه بر روی آن صورت گیرد.

آب خالص شامل مولکول‌های H_2O^+ و یون‌های OH^- است که دارای pH هفت می‌باشد.

آب چاه یا آب شهر ممکن است حاوی مقادیری مواد معلق آلی و معدنی و یا نمک‌های محلول باشد (جدول ۴_۵).

سختی آب عبارتی است که بیانگر حضور نمک‌های محلول کلسیم، منیزیم و آهن در آب است. از بین ترکیبات کلسیم، کربنات کلسیم نسبتاً نامحلول است ولی بی کربنات کلسیم $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ محلول می‌باشد. اگر چه حرارت دادن آب‌های سخت تا حدی از سختی آن در نمک‌های کلسیم می‌کاهد اما نمک‌های محلول سولفاتی و کلریدها همچنان بر جای می‌مانند. (مانند رسوب در کتری و سماور)

وجود این نمک‌ها علاوه بر آن که بر روی pH دوغاب و در نتیجه مسائل روانسازی و ... تأثیر می‌گذارد، در حین پخت نیز آثار سوئی را، هم در بدن و هم در لعاب به وجود می‌آورد. شوره زدن، پوسته‌ای شدن لعاب، سوراخ‌های سنجاقی^۱ در لعاب، رنگ بد و مات شدن لعاب، تخریب سریع قالب‌های گچی و ...، از جمله ضررها وجود نمک‌های محلول در آب در حین فرآیندهای خشک کردن و پختن بدنی‌های سرامیکی هستند.

با تصفیه آب با فرآیندهای فیلتراسیون و یونیزاسیون تا حد زیادی نمک‌های محلول آن کاهش

می‌باید (جدول ۴-۵).

جدول ۴-۵- اجزای تشکیل دهنده آب (بر حسب میلی گرم بر لیتر)

اجزا	آب چاه	آب شهر (تصفیه شده)	آب معدنی
کلسیم	۳۰۰	۷۸	۵۶/۴
منیزیم	۱۷۲	۴۲	۱۵/۴
سدیم	۸	۲۶۰	۴/۶
بی کربنات	۳۵۰	۳۵۰	۲۱۲
کربنات	۰	۰	-
سولفات	۱۰۰	۱۲۵	۱۰/۶
کلرید	۳۰	۵	۶
نیترات	۰	۰	۷/۵
pH	۷/۸	۷/۹	۷/۳

استفاده‌ی مجدد از آبی که در فرآیند آماده‌سازی محصولات سرامیکی مورد مصرف قرار گرفته و سپس از آن جدا شده است (فیلتر پرس شدن)، در صورت تصفیه شدن جهت برخی مصارف استفاده می‌شود.

۷-۵- رنگ

چه کسی می‌تواند نقش رنگ را در زندگی روزمره‌ی انسان بی‌اهمیت به شمار آورد؟ دنیای ما دنیای رنگ‌هاست. رنگ، که یکی از ارکان زیبایی است با القای احساسات گوناگون، به محیط اطراف ما و هر آنچه که در آن است روح و معنی می‌دهد. شاید تصور دنیای بی‌رنگ برای انسان امری غیر ممکن باشد. و شاید هم به همین دلایل است که انسان رنگ‌های زیبای موجود در طبیعت را به زندگی خود کشانده و با ساخت مصنوعی آن‌ها دنیابی از اجسام رنگی را به گرد خود فراهم آورده است و ابزار و ادوات سرامیکی، یعنی همان مخصوصی که از نخستین روزها همراه انسان بوده است، از این قاعده مستثنی نیست. صرف نظر از رنگ طبیعی و زیبای محصولات ساخته شده از رس‌های قرمز، دیزمانی است که انسان‌ها به طور مصنوعی، رنگ را وارد فراورده‌های سرامیکی نموده‌اند...

و نقش ایرانیان در این میان چشمگیر است. آثار باستانی یافت شده که میراث هزاران ساله‌ی پدران ما هستند، گواهی است بر این ادعا. رنگ‌های چشمگیر و بدیع که چشم و دل هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهند و پس از گذشت صدها و هزاران سال همچنان جلا و زیبایی خود را حفظ نموده‌اند، زینت بخش ظروف سفالین بر جای مانده هستند و چرا دور برویم؟ تنها چند صد سال است که از عمر آن همه عظمت صنعت سرامیک در ایران می‌گذرد. همان دوره‌ای که رنگ‌های کاشی‌های مساجدش سندی شد بر اوج فن سرامیک در ایران.

همان رنگ‌هایی که سر به مهر دارند و از ماهیتشان چندان اطلاعی در دست نیست. بسیاری از این رنگ‌های دلفرب از رنگ‌های طلایی ظروف سفالین (زرین فام) گرفته تا آبی‌های دل‌انگیز کاشی‌های مساجد، در پرده‌ای از ابهام قرار دارند و راز خود را همراه با سازندگانشان به تاریخ سپرده‌اند. از آن جایی که رنگ و تزیین فراورده‌های سرامیکی از عوامل اصلی به وجود آورنده‌ی زیبایی در آن است، همواره، حتی تا به امروز از مباحث تقریباً سری تولید فراورده‌های سرامیکی به حساب می‌آمده، عوامل بسیار زیادی که در دستیابی به یک رنگ زیبا دخیل هستند باعث شده تا در صورت حصول به یک نتیجه‌ی رضایت‌بخش، اطلاعات مربوط به آن جنبه‌ی خصوصی پیدا کند و تنها مختص به تولیدکنندگان آن باشد. این مسأله تا حد زیادی در دنیای امروز نیز وجود دارد.

برخی از عوامل مختلفی که بر روی رنگ اثر می‌گذارند، عبارتند از :

نوع ماده‌ی رنگ‌ساز، عنصر به وجود آورنده‌ی رنگ، میزان ماده‌ی رنگ‌ساز، زمان پخت، دمای پخت و اتمسفر کوره، ترکیب لعاب و بدنه و ...

موادی که ایجاد رنگ می‌نمایند، عمده‌تاً ترکیبات عناصر واسطه (انتقالی) هستند که بسته به ظرفیت‌های گوناگون خود رنگ‌های متفاوتی را سبب می‌شوند (به همین لحاظ اتمسفر کوره از نظر خنثایی، اکسیدی و یا احیایی بودن، تأثیر زیادی بر روی ماهیت رنگ دارد). این رنگ‌ها می‌توانند به صورت دکور روی لعاب، داخل لعاب و یا زیر لعاب به کار برد شوند. حتی می‌توان از این رنگ‌ها برای رنگی کردن بدنه‌ی سرامیکی نیز استفاده کرد.

برخی از رنگ‌ها دارای پایداری بسیار خوبی در تمامی شرایط هستند و همواره رنگ خود را حفظ می‌کنند (مانند آبی کمالت) اما برخی از رنگ‌ها شدیداً به شرایط محیط بستگی دارند و می‌توانند حالات مختلفی را از خود نشان دهند (مانند رنگ‌های مختلف ترکیبات مس). میزان عوامل رنگزا در لعاب‌ها نیز بسیار متغیر است و می‌تواند در حالت معمولی بین ۴ تا ۵ درصد و گاهی حداقل تا ۲۰ درصد (بیشتر در اپک کننده‌ها) متغیر باشد.

اکسیدهای رنگی می‌توانند مستقیماً در ترکیب لعاب به کار برد شده و عامل به وجود آور نده‌ی رنگ باشند و یا می‌توانند قبلًا تحت عملیاتی به صورت رنگینه^۱ در آمده مورد استفاده قرار گیرند.

جدول ۵-۵ تعدادی از عوامل رنگزا، همراه با شرایط پخت و نوع رنگی که ایجاد می‌کنند را

معرفی می‌نماید.

جدول ۵-۵- عوامل رنگزا

رنگ	زیرکونیا، اکسید قلع، اکسید آنتیموان و...	پخت اکسیداسیون	پخت احیایی
سفید			
خاکستری	نمک‌های محلول : پلاتین		کربن و ترکیبات آلی، ترکیبات نیکل، نمک‌های وانادیوم، ترکیبات مولیبدن، آنتیموان فلزی، مخلوط اکسیدهای : آهن و کروم و کبالت و نیکل، اورانیم، منگنز و مس
سیاه	مخلوط‌های اکسیدهای آهن، کروم، کبالت، منگنز، اورانیم و مس با درصد بالا و...		اکسید اورانیم، کربن، کاربیدها و...
زرد	کرومات‌ها، کرومات سرب، سولفید کادمیوم، نمک‌های بیسموت و...		استانات وانادیوم
نارنجی	کرومات سرب بازی، سولفیدسلنیوم و کادمیوم و...		
قرمز	کرومات سرب بازی، اورانات سرب، اورانات بیسموت، اکسید و نمک‌های آهن، و...		فرمز مس، (مس کلوئیدی)
صورتی	ترکیبات کروم و قلع و...		
بنفش	پیرولوسیت، اکسید نیکل، اکسید منگنز و لعاب‌های قلیایی		روتاپل، مس کلوئیدی فلزی
آبی تیره	ترکیبات کبالت و نئودیمیوم و...		روتاپل، ترکیبات وانادیوم
سبز	اکسید و ترکیبات مس در لعاب‌های سربی اکسید کرومیک، تیتانات کبالت، اکسیدهای نیکل روی، آنتیموانات و سایر ترکیبات مس، ترکیبات مس، وانادیوم و...		تیتانات کبالت
طلای فلز			
طلای بی			
نقره ای	نقره فلزی، پلاتین و پالادیوم		

خودآزمایی

- ۱- فرمول شیمیایی منیزیت و منشا آن چیست؟
- ۲- کاربرد کربنات کلسیم دارای خلوص بالا در تولید کدام محصولات می‌باشد؟
- ۳- منابع اصلی تهیه کربنات کلسیم را نام ببرید.
- ۴- تأثیر استفاده از ترکیبات بُر در لعاب‌ها و شیشه‌ها چیست؟
- ۵- نام تجاری شیشه‌های بوروسیلیکاتی چیست و حضور ترکیبات بُر باعث ایجاد چه خاصیتی در این شیشه‌ها می‌شود؟
- ۶- کاربرد گچ نوع . و گچ نوع . را توضیح دهید.
- ۷- عمده‌ترین کانی‌های اکسید زیرکنیم در طبیعت را نام ببرید.
- ۸- موارد مصرف زیرکنیما در صنعت مدرن را نام ببرید.
- ۹- از اکسیدهای آهن و شیشه، لعاب و سیمان پرتلند به ترتیب به چه منظور استفاده می‌شود؟
- ۱۰- دلایل استفاده از انواع مواد افزودنی را در صنایع سرامیک نام ببرید.
- ۱۱- ضررهاي ناشي از وجود نمک‌های محلول در آب در حین فرایندهای خشک کردن و پخت بدنه‌های سرامیکی را بیان کنید.
- ۱۲- یک نمونه از رنگ‌های پایدار در شرایط مختلف و یک نمونه رنگ وابسته به شرایط محیط را نام ببرید.

واژه‌نامه

A		bayer process	روش بایر
abrasive	ساینده	beta phase	فاز بتا
acidic	اسیدی	bentonite	بنتونیت
addtive	افزودنی	binder	چسب
alkaline	قلیایی	biotite	میکائی سیاه
alka line-earth	قلیایی خاکی	bitumen	قیر
alpha phase	فاز آلفا	borax	بوراکس
alumina	آلومینا	boric acid	اسیدبوریک
aluminium oxide	اکسید آلومینیم	brave	براوا
aluminosilicate	آلومینو سیلیکات	brucite	بروسیت
amorphous	آمورف	C	
analysis	تجزیه		
anisotropy	آنیزوتropی	calcedony	کالسدون
anorthite	آنورتیت	calcination	تكلیس - کلسیناسیون
apatite	آپاتیت	calcite	کلسیت
apparent density	دانسیته ظاهری	calcium carbonate	کربنات کلسیم
asbestos	آزبست	calcium clay	رس کلسیمی
atmosphere	جو	calcium feldspar	فلدسپار کلسیک
atomic arrangement	آرایش اتمی	cement	سیمان
atomic bond	پیوند اتمی	ceramic glaze	لعاد سرامیکی
atomic direction	جهت اتمی	chemical resistance	مقاومت شیمیابی
attrition	تجزیه	chemical weathering	هوازدگی شیمیابی
		chromite	کرومیت
B		clay	رس
ballclay	بالکلی	clevage	رخ - کلیواژ
ball mill	بال میل	coal	زغال سنگ
basalt	بازالت	colloidal	کلوئیدی
base	باز	concentration	غاظت
basic	بازی	conglomerate	کنگلومرا
bauxite	بوکسیت	cordierite	کوردریت
		corrosion	خوردگی

crystal	بلور (کریستال)	fire clay	رس نسوز (فایر کلی)
crystalline	بلوری (کریستالی)	firing	پخت
crystallization	تبلور	flint	فلینت (سنگ چخماق)
cubic	کوبیک (مکعبی)	floating	غوطه‌وری
		floor tile	کاشی کف
D			
decorating	ترئین	frequency	فیصل
deposite	رسوب	frit	فرکانس
deposite stone	سنگ رسوبی		فریت
desiltering	جداسازی مرطوب	G	
destructive deposity	رسوبی بازساز	ganister	گانیستر
diamond	الماس	geology	زمین‌شناسی
diatomite	دیاتومیت	glass phase	فاز شیشه
dickite	دیکیت	glaze	لعاد
dolomite	دولومیت	gold	طلاء
		granite	گرانیت
		graphite	گرافیت
E			
earthenware	ارتونور (بدل چینی)	gravitational force	نیروی جاذبه
electrical conduction	رسانای الکتریکی	green strength	استحکام خام
electrical porcelain	چینی الکتریکی	gypsum	ژیپس
electrical isulation	عایق سازی الکتریکی		
element	عنصر	H	
enamel	لعاد فلز (مینا)	halite	هالیت
expansion	انبساط	hardness	سختی
extraction	استخراج	hardness of water	سختی آب
		heating element	المنت حرارتی
F			
feldspar	فلدسبات	hemihydrate gypsum	گچ نیمه هیدراته
ferric	فریک	hexagonal	هگزاگونال
ferro	فرو	hollysite	هالوئیزیت
ferroelectricity	فرو الکتریسیته	hydration	هیدراتاسیون
filler	پرکننده	hydrogen bond	پیوند هیدروژنی
filtration	فیلتراسیون	hydrogen clay	رس هیدروژنی

hydrogen potential	p.H	magnesite refractory	نسوز منیزیتی
hydrolysis	هیدرولیز	marble	مرمر
		marl	مارن
I		mechanical weathering	هوازدگی مکانیکی
impurity	ناخالصی	metallic	فلزی
inosilicates	سیلیکات‌های زنجیره‌ای	metalloid	نیمه‌فلزی (شبه‌فلزی)
insulator	عایق	metallurgy	متالورژی
ion	یون	metamorphic	متامورفیک (دگرگونه)
ionization	یونیزاسیون	microcline	میکروکلین
iron oxide	اکسید آهن	mineral	کانی
isotropy	ایزوتropی	mineral analysis	آنالیز مینرالی
		mineralogy	کانی‌شناسی
K		mohs	موهس
kaolinite	کائولینیت	monoclinic	مونوکلینیک
kiesel guhr	کزل گول	mixer	آمیختن، مخلوط کردن
L		N	
lamination	تورق (ورقه ورقه شدن)	nacrite	ناکریت
lava	گدازه	nesosilicates	سیلیکات‌های جزیره‌ای
lead oxide	اکسید سرب	neutral	اختنی
lime	آهک	nondestructive deposity	رسوبی بازساز
lime stone	سنگ آهک	nonorganic	غیرآلی
limonite	لیمونیت	nonplastic raw material	مواد اولیه غیرپلاستیک
litharge	لیتارژ		
loss of ignition	L.O.I	O	آخر
lubricant	روغن کاری کننده	ocher	هشت‌وجهی (اکتاهدرال)
lubrication	روانکاری	octahedral	اوپیوین
luster glaze	لعاد زرین فام	olivine	کدر کننده
		opacifier	کدر بودن
		opacity	اوپال
M		opal	شیشه اپتیکی
magma	ماگما	optical glass	آلی
magnesite brick	آجر منیزیتی	organic	

orthoclase	ارتوكلاز	raw	خام
oxidation	اکسیداسیون	recrystallization	تببور مجدد
		redclay	رس قرمز
P		reduction firing	پخت احیا
paleontology	دیرین‌شناسی	refining	تصفیه
particle arrangement	آرایش ذرات	reflection coefficient	ضریب انعکاس نور
phyllosilicates	سیلیکات‌های ورقه‌ای	refractive index	ضریب شکست نور
piezoelectric	پیزوالکتریک	refractory	دیرگذاز
pigment	رنگدانه	refractory crucible	بوته نسوز
pinhole	سوراخ سنجاقی	repulsion	نیروی دفع
plaster of paris	گچ قالب‌سازی	rotary kiln	کوره دور
plasticiser	پلاستیک‌ساز	rutile	روتایل
palsticity	پلاستیسیته (شکل‌پذیری)	S	
polarised light	پلاریزه شده	sand stone	ماسه سنگ
polarization	پلاریزاسیون	scaly	فلسی
porosity	تخلخل	schist	شیست
porphyrin	پورفیرین	schistosity	شیست وارگی
portland cement	سیمان پرتلند	secondary clay	رس ثانویه
potassium feldspar	فلدسبار پتاسیک	shale	شیل
primary clay	رس اولیه	shining	درخشنندگی
pumice stone	سنگ پا	shrinkage	انقباض
pyrex	پیرکس	silica	سیلیکا
pyrite	پیریت	silicate	سیلیکات
pyroelectric	پیروالکتریک	silicosis	سیلیکوز
pyrophillite	پیروفیلیت	slate	سنگ لوح
Q		slip	دوغاب
qualitative analysis	آنالیز کیفی	slip casting	ریخته‌گری دوغابی
quartz	کوارتز	soda	سودا
quartzite	کوارتزیت	soda ash	سودا اش
R		sodium carbonate	کربنات سدیم
radioactivity	رادیواکتیویته	sodium clay	رس سدیمی
		sodium feldspar	فلدسبار سدیم

solidification	انجماد	topaz	توپاز
solution	محلول	transition elements	عناصر انتقالی
solutionizing	انحلال	transparent	شفاف
sorosilicates	سیلیکات‌های ربمی	triclinic	تری کلینیک
specific gravity	وزن مخصوص	trigonal	تری گونال
stabilized	ثبت شده	true density	دانسیته واقعی (حقیقی)
stain	جوهر، رنگینه	two layer mineral	مینرال دو لایه‌ای
steatite	استاتیت	U	
stoneware	استونور	underglaze decoration	دکور زیر لعابی
structural defects	عیوب ساختمانی	undisirable ion	یون مزاحم
structure	ساخтар	V	
stud	فسیل	vaporisation	تبخیر
substitution	جاشینی	vibration	ارتعاش
surface defects	عیوب سطحی	viscosity	ویسکوزیته
syclosilicates	سیلیکات‌های حلقوی	W	
syenite	سینیت	wall tile	کاشی دیواری
synthetic crystal	بلور مصنوعی	water diffusion	دیفیوژن آب
T		water treatment	تصفیه آب
talk	تالک	waves	امواج
tectosilicate	سیلیکات‌های داربستی	weathering	هوازدگی
tetragonal	تتراگونال	X	
tetrahedron	چهاروجهی (تراهدرال)	X-ray diffraction (XRD)	پراش اشعه X
thermal conductivity	هدایت حرارتی	Z	
	ضریب انبساط حرارتی	zircon	زیرکن
thermal expansion coefficient		zirconia	زیرکیا
thermocouple	ترموکوپل	zirconium silicate	سیلیکات‌های زیرکنیم
thermocouple cover	غلاف ترموموکوپل		
thoria	توریا		
three layer mineral	مینرال سه‌لایه‌ای		
tile	کاشی		
tine oxide	اکسید قلع		
to dry	خشک کردن		

talk	تالک
tectosilicate	سیلیکات‌های داربستی
tetragonal	تتراگونال
tetrahedron	چهاروجهی (تراهدرال)
thermal conductivity	هدایت حرارتی
thermal expansion coefficient	ضریب انبساط حرارتی
thermocouple	ترموکوپل
thermocouple cover	غلاف ترموموکوپل
thoria	توریا
three layer mineral	مینرال سه‌لایه‌ای
tile	کاشی
tine oxide	اکسید قلع
to dry	خشک کردن

zircon	زیرکن
zirconia	زیرکیا
zirconium silicate	سیلیکات‌های زیرکنیم

منابع و مراجع

- ۱- دانشفر، حسین، محمدپاکروان، زمین‌شناسی سال سوم علوم تجربی، چاپ و انتشار وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۷.
- ۲- باجلان فرخی، محمد، زمین‌شناسی عمومی، سال سوم دیبرستان آموزش فنی، چاپ و انتشار وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۸.
- ۳- دانشفر، حسین، عمادالدین کواری، زمین‌شناسی سال چهارم علوم تجربی، چاپ و انتشار وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۵.
- ۴- پاتریک م. هورالی، پیدایش و تکامل زمین، ترجمه‌ی کاظم شرکت (شهرین)، چاپ اول، انتشارات آبان، سازمان چاپ و پخش کتاب، ۱۳۶۰.
- ۵- هارولدش-یوری، سیاره‌ی زمین، ترجمه‌ی رضا اقصی، چاپ سوم، چاپ و انتشارات پیروز، ۱۳۴۸.
- ۶- منشی، اصغر، کانی‌شناسی سال دوم دیبرستان آموزش فنی سرامیک، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۳.
- ۷- رحیمی، افسون، مهران متین، تکنولوژی سرامیک‌های ظرفی، جلد ۱، چاپ اول، شرکت صنایع خاک چینی ایران، ۱۳۶۸.
- 8 – A.V. Milovsky and O.V.Kononov, Mineralogy, first published, Mir publishers Moskow, 1985.
- 9 – A.Betekhtin, A course of Mineralogy, Translated to English By V.A gol, peace publishers.
- 10 - Z.D. Jastrzebski, The Nature and Properties of Engineering Materials, Second edition, John Wiley and son's Inc, 1977.
- 11 – W.E. Worrall, Clays and Ceramics raw materials, second edition,

Elsevier applied sciense publishers, 1986.

12 – Felix Singer, S.S.Singer, Industrial ceramics, Chapman & Hall Ltd,
First edition, 1960.

13 – W.D.Kingery, H.K.Bowen, D.R.Uhlmann, Introduction to ceramics,
second edition, John Willey & Sons Inc. , 1976.

14 – James S.Reed, Introduction to the principles of ceramic processing
First edition, John Wiley & sons, Inc. , 1988.

15 – F.H.Norton, Elements of ceramics, second edition, Addison - Wesley
publishing Co , 1974.

16 – J.R.Taylor & A.C.Bull, ceramics glaze technology, First edition
Pergamon Press, 1986.

17 – Allen M.Allper (edit), High temperature oxides (part 1), First
edition& Academic press, 1970.

18 – W.Ryan & C.Radford, Whitewares, production, testing and quality
control, First edition, Pergamon Press, 1987.

19 – P.Rado, An Introduction to the technology of pottery, second edition,
Pergamon Press, 1988.

20 – F.H.Norton, Fine ceramics (Technology and Applications)

21 – A.V.Milovsky and O.V.Kononov, Mineralogy, First published, Mir
publishers Moskow, 1985.

