

مقدّمه

مراحل تبدیل نخ به منسوج را عملیات بافندگی می‌نامند که توسط ماشین‌های مختلف در صنعت نساجی ایجاد می‌گردد. استفاده از نخ در بافندگی تاری و بودی به صورت تار و پود و در بافندگی حلقوی به شکل حلقه، ساختمان اصلی منسوجات را تشکیل می‌دهد.

در بخش اول این کتاب، ماشین‌آلات موجود در قسمت مقدمات بافندگی که برای آماده‌سازی نخ‌های تار و پود و نخ‌های مورد مصرف در بافندگی حلقوی مورد استفاده هستند بررسی می‌شوند. این ماشین‌ها عبارتند از ماشین‌های بوین‌پیچی، چله‌پیچی، آهارزنی و ماسوره‌پیچی که فرآگیران ضمن آشنایی با کار این ماشین‌آلات با تنظیمات آن‌ها آشنا می‌شوند.

در بخش دوم این کتاب با اجزاء و عملیات بافندگی ماشین‌های بافندگی تاروپودی آشنا می‌شوید و طرز کار و تنظیمات مختلف آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در بخش سوم، اجزاء مختلف و تنظیمات و اصول عملیات بافندگی در ماشین‌های تخت‌باف و گردباف در بافندگی حلقوی پودی بررسی می‌شود و همچنین دستور کار برای انجام تعدادی از بافت‌های پایه به صورت عملی ارائه شده است.

مؤلفان

مهندس زهرا خرم‌طوسی – دکتر محمد شیخ‌زاده

هدف‌های کلی

پس از پایان این درس از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- ماشین‌های بوین‌پیچی، چله‌پیچی، آهارزنی و ماسوره‌پیچی را راهاندازی کند و تنظیمات لازم آن‌ها را انجام دهد و محصول این ماشین‌ها را برای ماشین‌بافندگی آماده نماید.
- ۲- ماشین‌بافندگی را راهاندازی کند و تنظیمات آن را انجام داده و پارچه تولید نماید.
- ۳- نحوه کار و تنظیمات ماشین‌های بافندگی حلقوی پودی (تخت‌باف دستی و گردباف) را فرا بگیرد و بافت‌های مختلف را با این ماشین‌ها بیافتد.

بخش اول

مقدمات بافندگی

مقدمه

مقدمات بافندگی شامل کلیه‌ی عملیاتی است که بر روی نخ‌های تار و پود انجام می‌گیرد تا نخ جهت بافته شدن با دستگاه‌های مربوط آماده گردد. در این بخش شما، در طی فصول مختلف، با نحوه‌ی کار ماشین‌های بوین‌پیچ، چله‌کشی، آهارزنی و ماسوره‌پیچی آشنا می‌شوید. این‌گونه ماشین‌آلات بسیار متنوع است ولی سعی ماین است که هنرجویان با اصول کلی کار این دستگاه‌ها آشنا شوند.

فصل اول

ماشین بوبین پیچ


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ۱- مسیر انتقال حرکت ماشین و مسیر نخ را دنبال کند.
- ۲- نحوه‌ی کار سیستم توقف اتوماتیک را بداند.
- ۳- گره‌ی بافندگی را یاد بگیرد.
- ۴- نحوه‌ی کار گره زن دستی و اتوماتیک را یاد بگیرد.
- ۵- نحوه‌ی کار مکانیزم داف اتوماتیک را بداند.

می‌شود و بسته به این که چه مسیرهایی را باید طی کند از روی یک مجموعه‌ی راهنمای راهنمایی شود؛ سپس از میان کشش-دهنده‌ی (۱) عبور کرده و در صورت لزوم وارد کنترل کننده‌ی ضخامت (۲) گشته از میان کنترل کننده‌ی پارگی نخ (۳) عبور می‌کند و نهایتاً بر روی بوبین (۴) پیچیده می‌شود.
در ابتدای مسیر، پس از ماسوره، مجموعه‌ی راهنمای نخ قرار دارد که با تنظیم فاصله‌ی آن از سر ماسوره کشش‌های ناخواسته حذف شده درنتیجه نخ هنگام باز شدن با یک بالون مناسب از سر ماسوره یا بوبین باز می‌شود.

قبل از شروع به آموزش دستگاه‌ها، بایستی با اهداف مقدمات بافندگی و نیز مراحلی که نخ طی می‌کند تا برای قرارگرفتن در ماشین بافندگی آماده شود مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اهدافی که برای بوبین پیچی در درس آمده است لازم است نخ از روی یک بسته (ماسوره) باز شود و روی بسته‌ی دیگری که مناسب برای عملیات بعدی باشد پیچیده گردد. در میان این باز و بسته شدن، در صورت لزوم، کنترل‌هایی نیز بر روی نخ انجام می‌شود.

مطابق شکل ۱-۱ نخ از روی ماسوره یا بوبین اولیه باز




شکل ۱-۱- مسیر عبور نخ در دستگاه بوبین پیچ

بویین از روی درام توسط اهرم دسته‌ی بویین می‌باشد. با این عمل درام همچنان در حال چرخش است ولیکن بویین از روی آن جدا شده است. در بعضی از ماشین‌های بویین پیچ هر درام به تنهایی از طریق یک موتور یا از طریق یک کلاچ حرکت خود را دریافت می‌نماید. در این نوع ماشین‌ها برای توقف پیچش می‌توان حرکت درام را از طریق خاموش کردن موتور مربوطه یا آزاد کردن کلاچ متوقف نمود.

در انواع دیگر بویین پیچی می‌توان از روشی نام برد که در آن، حرکت رفت و برگشت نخ از طریق شیار درام انجام نمی‌شود و از درام بدون شیار برای دوران بویین استفاده می‌گردد و به جهت حرکت رفت و برگشتی، نخ از یک راهنما که حرکت خود را از بادامکی مخصوص دریافت می‌کند، عور می‌نماید (شکل ۱-۴).




شکل ۱-۳ - حرکت بویین روی درام



شکل ۱-۴ - بویین پیچ با راهنما

کشش‌دهنده‌ی نخ نیز باعث می‌گردد تا نخ با کشیدگی مناسب روی بویین پیچیده شود. کشش‌دهنده‌ها، براساس طراحی شرکت‌های سازنده، بسیار متنوع‌اند، اما به طور کلی برای کشش نخ از واشرهایی که در طرفین نخ قرار می‌گیرد یا از یک مجموعه میله‌های اصطکاکی در کنار نخ استفاده می‌شود. در بعضی از انواع کشش‌دهنده‌ها از فنر و در بعضی دیگر از وزنه استفاده می‌گردد، بدین ترتیب که با کم و زیاد کردن وزنه و یا پیچ فنر و تغییر در جنس واشرها می‌توان کشش مناسب را برای نخ موردنظر به دست آورد. (شکل ۱-۲)




شکل ۱-۲ - کشش‌دهنده‌های نخ

نخ پس از عبور از کشش‌دهنده از میان کنترل‌کننده عبور می‌کند. در دستگاه‌های مکانیکی کنترل‌کننده معمولاً به صورت تیغه‌هایی که فاصله‌ی آن‌ها قابل تنظیم است تعییه می‌شود. فاصله‌ی میان تیغه‌ها براساس نمره و ضخامت نخ تنظیم می‌شود. با عبور نخ از میان تیغه قسمت‌های ضخیم نخ جدا می‌شود و در صورت وجود نقاط ضخیم، نخ در میان تیغه‌ها گیر کرده و پاره می‌شود. در کنترل‌کننده‌های غیرمکانیکی از یک وسیله‌ی اندازه‌گیری قطر نخ استفاده می‌شود (مانند خازن، حس‌کننده‌ی نوری و...). در صورتی که قطر نخ از یک مقدار معین بیش‌تر باشد یک قیچی باعث قطع شدن نخ می‌گردد و قسمت ضخیم از نخ جدا می‌شود. کنترل‌کننده‌ی پارگی معمولاً به صورت یک کلید مکانیکی یا الکترونیک عمل می‌نماید و باعث قطع سیستم پیچش می‌گردد. قسمت پیچش ماشین معمولاً دارای یک درام شیاردار شکل ۱-۳ و بویینی است که روی آن تکیه کرده و در اثر حرکت درام، حرکت می‌گیرد. کلید کنترل‌کننده‌ی پارگی برای جلوگیری از ادامه‌ی پیچش به دو روش ممکن است عمل کند:

در دستگاه‌های بویین پیچی که درام‌ها بر روی یک محور در حال دوران سوار شده‌اند، دستور توقف به معنی جدا کردن

معمولًاً محور حرکت دهنده به طور مستقیم بوبین نخ را حرکت می‌دهد و یک راهنما، براساس نوع پیچش مورد نیاز، توسط یک بادامک، حرکت رفت و برگشتی نخ را تأمین می‌کند (شکل ۱-۵).

در بعضی از شرایط لازم است که پیچش نخ بر روی بوبین طوری باشد که لایه‌های نخ دقیقاً در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این موارد از بوبین پیچی دقیق استفاده می‌شود. در این بوبین پیچ،




شکل ۱-۵ - بوبین پیچ دقیق

- ۳- گره به سادگی باز یا پاره نشود.
 - ۴- پس از گره نخها از روی هم نلغزند.
- براساس نیاز به نوع گره، انواعی از گره‌ها را می‌توان بر روی نخ‌های پاره شده بست اما بهترین گره، که خصوصیات فوق را داشته باشد، «گرهی بافندگی» است و نحوه‌ی انجام آن با دست به صورت (شکل ۱-۶) می‌باشد.
- این نوع گره علاوه بر دست با دستگاه‌های دستی یا اتوماتیک نیز زده می‌شود.

چون در حین عملیات بوبین پیچی، احتمال ایجاد پارگی، خصوصاً در نخ‌های رسیده شده، زیاد است لذا گره‌زندن کاربرد زیادی در این دستگاه دارد. حال اگر گره باید با دست زده شود بایستی دارای خصوصیات زیر باشد :

- ۱- ضخامت گره به قدری نازک باشد که عبور نخ، در مرحله‌ی بعدی، از مسیر میل میلک و شانه و... به سادگی انجام شود.
- ۲- وقت لازم برای گره زدن کوتاه باشد.



شکل ۱-۶ - نحوه انجام گره بافندگی

دستگاه‌ها به ازای هر هد دستگاه یک گره‌زن وجود دارد و در بعضی دیگر یک دستگاه گره‌زن متحرک مسئولیت گره‌زندن چند چشمی از دستگاه را به عهده دارد.

همچین در بین پیچ‌های اتوماتیک معمولاً کار برداشت بین پرشده و جایگزین کدن بین خالی توسط دستگاهی متحرک انجام می‌شود که به این عمل برداشت یا داف اتوماتیک می‌گویند. نحوه کار با دستگاه‌های فوق و تنظیم آن‌ها با استفاده از کاتالوگ دستگاه در دسترس قابل انجام است.

در گره‌زنی با دستگاه امکان زدن انواع گره وجود دارد که بهترین نوع آن گره از نوع Splicer می‌باشد. در این نوع گره دستگاه مقداری از تاب سر هر نخ را باز نموده و پس از اتصال دو سر نخ به یکدیگر، آن‌ها را به هم می‌تابد (البته این گره در واقع یک «پیوند» است چون الیاف دو سر نخ به هم تاب می‌خورند).

در دستگاه‌های بین پیچ اتوماتیک گره‌زن نخ‌ها، به جهت کاهش اتلاف زمان، با دستگاه انجام می‌شود. در بعضی از

❖ دستور کار ❖

- ۱- دیاگرام مسیر عبور نخ در مقدمات بافندگی را جهت آماده‌سازی برای تار و پود، ترسیم نمایید.
- ۲- مسیر عبور نخ در ماشین بین پیچ مورد بررسی را ترسیم کنید.
- ۳- کشش‌های مختلفی روی یک نخ اعمال کنید و نتیجه‌ی حاصل را روی بین تولید شده تجربه کنید.
- ۴- کنترل کننده‌ی قطر نخ را در دستگاه تنظیم کنید و نحوه کار آن را بنویسید.
- ۵- عمل بین پیچی با فشارهای مختلف بین روی درام و حالت نواری شدن نخ روی بین را تجربه کنید.
- ۶- مسیر انتقال حرکت ماشین از موتور تا کلیه‌ی قسمت‌های حرکتی را ترسیم نمایید.
- ۷- نقاط تنظیم را روی مسیر انتقال حرکت مشخص کنید.
- ۸- گرهی بافندگی دستی و اتوماتیک توسط دستگاه را تجربه کنید.


ماشین چله‌پیچی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- با قسمت‌های مختلف ماشین چله‌پیچی آشنا شود و با هریک از قسمت‌های زیر کار کند:
- الف - قفسه و کشنیده‌های:
 - ب - شانه و غلتک راهنمای:
 - ج - هد پیچش (چله‌پیچی مستقیم):
 - د - استوانه‌ی شبیه‌دار و قسمت پیچش (چله‌پیچی بخشی).

قرار دادن نخ‌ها وجود دارد. قفسه‌های چله‌کشی انواع مختلف دارند که هریک دارای مزایا و معایبی است. میزان ظرفیت یک قفسه از اهمیت زیادی برخوردار است. نحوه‌ی بیان گذاری در قفسه نیز از عواملی است که می‌تواند سرعت کار را تعیین نماید.

نخ‌هایی که روی قفسه قرار می‌گیرند باید از واحد کشنیده‌های عبور کرده سپس به صورت گروهی و به موازات یکدیگر به سمت جلوی قفسه حرکت کنند و نهایتاً، در جلوی قفسه، وارد راهنمای کنترل کننده‌ی پارگی نخ شوند (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱ - قفسه و قطعه کن

برای تهیه‌ی نخ تار ماشین بافندگی باستی مجموعه نخ‌هایی را به صورت موازی بر روی یک استوانه‌ی فلانچ دار (چله) پیچید.

برای انجام این پیچش لازم است تعداد سرنخ زیادی با هم موازی شده و روی چله پیچیده شوند. موازی نمودن تعداد زیادی سرنخ در یک مرحله به طور معمول امکان‌پذیر نیست. لذا در ابتدا تعداد محدودی سرنخ را تهیه می‌نماییم و آن‌ها را در یک قفسه قرار می‌دهیم.

آن‌گاه نخ‌های موجود در قفسه را از طریق تعدادی کشنیده‌های راهنمای موازی نموده در یک مکان جمع‌آوری می‌نماییم.

براساس آنچه گفته شده تعداد این سرنخ‌ها برای یک چله‌ی بافندگی کافی نیست، که این مشکل را به دو صورت می‌توان حل کرد.

الف - این تعداد سرنخ را به طور جداگانه روی چند چله پیچیده و در مرحله‌ی بعد آن‌ها را در دستگاهی دیگر با هم موازی نموده نهایتاً یک چله با تعداد سرنخ زیاد به دست می‌آوریم.

ب - این تعداد سرنخ را به صورت یک نوار کم عرض روی یک استوانه قرار می‌دهیم و سپس با کنار هم گذاشتن چند نوار مجموعه‌ی نوارها را از روی استوانه به روی یک چله‌ی بافندگی منتقل می‌نماییم.

روش الف را چله‌کشی مستقیم و روش ب را چله‌کشی بخشی می‌نامند. به هر حال در هر دو مورد فوق نیاز به قفسه جهت

ه— قفسه‌ی ساده‌ی تک؛ این نوع قفسه‌ی تا خالی شدن کامل بوین‌ها کار کرده و پس از آن ماشین متوقف می‌شود تا مجدداً بوین‌گذاری نمایند. در این نوع قفسه‌ی اتلاف وقت ماشین زیاد است. کشش‌دهنده‌هایی که در روی قفسه به کار می‌روند براساس طراحی هر تولید کننده با یکدیگر متفاوت‌اند ولی در هر صورت کشش‌دهنده باید طوری طراحی شود تا نخ کشی از آن آسان باشد و کشش همه‌ی نخ‌ها را به طور مساوی تنظیم کند.

در ماشین‌های چله‌پیچی مستقیم، نخ‌های قفسه پس از خروج از زیر کنترل کننده‌ها در پشت دستگاه پیچش جمع می‌شوند و توسط شانه‌ای به عرض مورد نظر برای چله‌پیچی آماده می‌گردند. دستگاه چله‌پیچی طوری طراحی شده است که محور چله با چرخش خود نخ‌های خارج شده از قفسه را به دور چله می‌پیچد. در صورتی که یک سرعت خطی ثابت برای پیچش لازم باشد با استنی سرعت دورانی چله را براساس قطر چله به صورت متغیر تنظیم نمود. برای این امر هر تولید کننده روش خاصی طراحی نموده است. در ضمن برای یک‌نواخت کردن چله در حین پیچش، استوانه‌ای به عرض چله با فشار معینی روی عرض چله قرار می‌گیرد.

چله‌پیچی بخشی

پس از خروج نخ‌ها از قفسه برای چله‌پیچی، باید بخشی از نخ‌ها با عرض کم جمع آوری شده و به اندازه‌ی عرض یک نوار

در قسمت کنترل کننده‌ی پارگی، یک سری حس‌کننده وجود دارد که در صورت پاره شدن نخ که به عدم وجود کشش در نخ می‌انجامد یک علامت الکتریکی را به کلاچ دستگاه ارسال می‌کند، که در نتیجه‌ی آن دستگاه متوقف می‌شود.


تولید کنندگان قفسه‌ی ماشین چله‌پیچی انواعی از این قفسه‌ها، را به شرح زیر ارائه نموده‌اند.

الف— قفسه‌ی ۷ شکل؛ که برای چله‌کشی مستقیم و سرعت بالا طراحی شده و در ضمن، به لحاظ نوع طراحی، فشارهای ناخواسته روی نخ‌ها کم است.





ب— قفسه‌های قابل تعویض؛ که به صورت قسمت قسمت بوده و هر قسمت را می‌توان به طور مستقل بوین‌گذاری و از آن‌ها استفاده کرد. در این نوع قفسه سرعت بوین‌گذاری سریع‌تر می‌شود.

ج— قفسه‌ی مگازین (ذخیره‌دار)؛ در این نوع قفسه برای هر بوین یک محل ذخیره در نظر گرفته می‌شود که در آن سرخ بوین جدید را به انتهای نخ بوین قبل گره می‌زنند. در این نوع قفسه اتلاف وقت برای بوین‌گذاری کم است اما فضای اشغالی توسط قفسه زیاد است.

د— قفسه‌ی دوبله؛ در این روش از دو قفسه استفاده می‌شود که وقتی یکی از قفسه‌ها در حال کار است قفسه‌ی دیگر پُرمی‌شود و بعد از خالی شدن قفسه‌ی اول از آن استفاده می‌گردد.




شکل ۲-۲ - دو نوع قفسه‌ی چله‌کشی
سمت راست قفسه‌ی ذخیره‌دار
سمت چپ قفسه‌ی ۷ شکل



تنظیم شوند. عرض این نوار بستگی به تعداد سرخ‌های قفسه دارد. به عنوان مثال اگر عرض چله 15° سانتی‌متر و تراکم تاری روی چله 3° تار در سانتی‌متر باشد تعداد کل سرخ 45° خواهد بود. در این حالت اگر تعداد نخ‌های قفسه 45° باشد، بایستی 1° نوار که هر یک تقریباً 15 سانتی‌متر باشد تهیه کرد. برای رساندن عرض نخ‌ها به عرض نوار، باید نخ‌ها از مسیرهای زیر عبور کنند (شکل ۲-۳).
۱- صفحه‌ی راهنمای ۲- شانه‌ی تقسیم کننده،
۳- شانه‌ی تنظیم عرض و ۴- غلتک راهنمای.

صفحه‌ی راهنمای ۱- نقش جمع‌آوری نخ را، با ترتیب موردنظر دارد. شانه‌ی تقسیم کننده وسیله‌ای است که، به واسطه‌ی شکل دندانه‌هایش، نقش ایجاد چپ و راست کردن و یک درمیان نمودن نخ‌های تار را دارد.




شکل ۲-۳- مسیر عبور نخ‌ها پس از قفسه‌ی چله‌پیچی بخشی

شیب پیدا کنند.
مقدار زاویه‌ی شیب با توجه به نمره‌ی نخ، نوع نخ، تراکم، زاویه‌ی شیب استوانه و طول نخ، براساس جداول موجود در راهنمای ماشین تعیین می‌شود. برای اجرای شیب موردنظر بایستی، در ضمن چرخش استوانه‌ی شیبدار، باند نخ‌ها را در جهت عمود حرکت دهیم و این کار توسط حرکت ساپورت ماشین انجام می‌شود (شکل ۲-۴).

شانه‌ی تنظیم عرض طوری طراحی شده که از وسط قابل خم شدن است. بدین صورت می‌توان نخ‌های داخل شانه را به دقت با عرض مشخص نوار تنظیم کرد.

پس از شانه‌ی تنظیم عرض، نخ‌های نوار از روی یک غلتک که نقش نگهدارنده‌ی نخ‌ها را دارد عبور کرده و روی سطح استوانه‌ای شیبدار قرار می‌گیرند. برای این که یک نوار بدون ریزش و با ثبات روی استوانه پیچیده شود بایستی در ضمن پیچش، نوار نخ‌ها به یک طرف




شکل ۲-۴—ساپورت ماشین چله‌پیچ بخشی

شیبدار، بر روی چله پیچیده می‌شود. باید دانست که در حین انتقال نخ بر روی چله، تنظیم عرض و تنظیم کشش نخ‌ها از اهمیت به سزاوی برخوردار است (شکل ۲-۵).

اولین نوار به طول موردنظر روی استوانه پیچیده می‌شود و سپس نوارهای بعدی نیز کنار آن پیچیده می‌شوند تا به عرض مناسب برسد.

در انتهای کار، کل نخ‌های تار موجود بر روی استوانه



شکل ۵-۲- انتقال نخها از روی استوانه بر روی چله

❖ دستور کار ❖

- ۱- یک بویین گذاری کامل روی قفسه، همراه با عبور نخها تا کنترل کننده پارگی قفسه، انجام دهید.
- ۲- تنظیم کشش نخهای قفسه را انجام دهید.
- ۳- نخها را از مسیرهای مربوط و شانه‌ی دستگاه چله پیچ به طور مستقیم عبور دهید.
- ۴- دیاگرام انتقال حرکت در هد اصلی دستگاه را رسم کنید.
- ۵- یک چله‌کشی بخشی را از ابتدا، شامل محاسبه‌ی تعداد نخ هر نوار، عرض نوار، عبور نخها از مسیر لازم، تنظیم شیب اوّلیه، تنظیم شیب نخها و نهایتاً تخلیه‌ی نخها از استوانه، بر روی چله انجام دهید.
- ۶- دیاگرام انتقال حرکت دستگاه چله پیچ بخشی را رسم کنید.
- ۷- ترمز استوانه‌ی دستگاه را تنظیم کنید.