

## فصل پنجم

### مواد مصرفی در کارگاه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع روغن‌ها و گریس‌ها و اهمیت استفاده از این مواد را در ماشین‌آلات توصیف کند.
- ۲- کاربرد پاک‌کننده‌ها را در کارگاه تعریف کند.

زمان تدریس: ۴ ساعت

### ۵—مواد مصرفی در کارگاه

#### ۱—۵—روغن

استفاده از ماشین‌آلات امروزه جزء ضروریات زندگی است و کمتر کسی را می‌توان یافت که به طریقی با ماشین سروکار نداشته باشد.

مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین وسیله مراقبت و جلوگیری از فرسودگی ماشین روغن کاری قطعات مختلف آن است. روغن کاری علاوه بر آن که دقت و سرعت کار ماشین را تأمین می‌کند استفاده از آن را برای مدت طولانی‌تری هم میسر می‌کند.

۱—۱—۵—هدف روغن کاری: کلیه اجسام هر اندازه به نظر صاف و شفاف بیایند، باز موقعی که آن‌ها را با ذره‌بین یا میکروسکوپ‌های قوی نگاه کنیم، سطوح آن‌ها ناهمواری‌ها و ناصافی‌هایی دارند که این ناهمواری‌ها به ایجاد اصطکاک می‌انجامد. اصطکاک عبارت است از مقاومت در برابر حرکت یعنی دو جسم که در تماس باشند. این مقاومت از حرکت نسبی دو جسم جلوگیری به عمل می‌آورد. انواع اصطکاک عبارتند از : لغزشی، اصطکاک در حال سکون و حرکت، اصطکاک غلتشی.

هدف از روغن کاری کم کردن اصطکاک بین دو سطحی است که در حال حرکت و تماس با یک دیگر به وسیله قرار دادن جسم دیگری بین آن هاست. با استفاده از دو روش می توان اصطکاک بین دو سطح را کاهش داد. در روش اول دو سطح را با جسمی مانند گرافیت که باعث پایین آمدن ضرب اصطکاک بین دو سطح می شود، انود می کنند. به این روش روغن کاری به طریق جامد می گویند. در روش دیگر لایه ای از یک ماده سیال در بین دو سطح قرار می گیرد و آن ها را از هم جدا می کند به طریقی که فقط مقاومتی که در مقابل حرکت وجود دارد نیروی مقاومت داخلی ماده سیال یا ویسکوزیته آن است. این روش، روغن کاری به طریق سیال نام دارد. در روش استفاده از نیروی سیال به علت نبودن اصطکاک، اولاً سایش بین دو جسم به وجود نخواهد آمد و ثانیاً حرکت دو جسم روی یک دیگر با اعمال نیروی ناچیز میسر خواهد بود. در این روش اصطکاک لغزشی بین دو جسم از بین می رود و به جای آن اصطکاک داخلی قشر سیال که به مقیاس وسیعی کمتر از اصطکاک لغزشی است، به وجود خواهد آمد.

**۲-۱-۵- مواد روغن کاری:** برای روغن کاری، از روغن های مشتق شده از نفت استفاده می شود. برای بهبود کیفیت این نوع روغن ها معمولاً آن ها را با مواد مخصوصی مخلوط می کنند. روغن های گیاهی و حیوانی برای روغن کاری موتورها مناسب نیستند.

مواد روغن کاری دارای وظایف زیر هستند :

- تقلیل اصطکاک موجود بین سطوح تماس.
- خنک کردن یاتاقان ها و سایر سطوح تماس.
- تمیز کردن یاتاقان ها از مواد خارجی و براده.
- آب بندی بین قطعات مخصوصاً بین رینگ و پیستون و سطوح تماس سیلندر (مانند کمپرسور

هوا).

**– محافظت قطعات در مقابل تأثیر عوامل شیمیایی و زنگ زدگی و تأثیر هوا و رطوبت و اسیدها و مایعات مضر.**

روغن باید کاملاً تمیز و عاری از اسیدها، صمعن ها و مواد قیری و گرد و غبار باشد.

**۳-۱-۵- تقسیم بندی روغن موتور بر حسب ویسکوزیته آن:** روغن های گیربکس از لحاظ ویسکوزیته به درجات مختلف و گروه های گوناگون تقسیم شده است؛ مثلاً : روغن زمستان و روغن روان کاری، روغن زمستان و تابستان، روغن تابستان.

روغن های گیربکس اصولاً دارای ترکیبات دیگری هستند.

**۴-۱-۵- میزان روغن کاری:** اگر مقدار روغن طوری باشد تا دو سطح فلز کاملاً از یک دیگر جدا شوند، روغن کاری سیال کامل حاصل می‌شود. اگر مقدار روغن کم باشد، یا وسیکوزیته روغن پایین باشد، به طوری که نقاط برجسته سطوح با یک دیگر تماس حاصل کند، نیروی اصطکاک زیاد بین دو سطح ایجاد می‌شود که باعث بالا رفتن درجهٔ حرارت می‌شود. این نوع روغن کاری نیمه کامل نامیده می‌شود. اگر سطح فلز ناصاف باشد و مقدار روغن از این مقدار نیز کمتر شود، دو سطح به هم دیگر می‌چسبند یا در یک دیگر قفل می‌شوند و جوش می‌خورند.

**۴-۱-۵- روغن‌های جامد:** پرمصرف‌ترین روغن جامد گرافیت است که جذب سطح فلزات می‌شود و یک لایه شبیه فلس ماهی روی آن‌ها تشکیل می‌دهد که این لایه‌ها به راحتی روی یک دیگر می‌توانند بلغزند. هم‌چنین گرافیت دارای این خاصیت است که ناهمواری‌های سطح فلز را برمی‌کند و از آن یک سطح صاف می‌سازد.

#### **۶-۱-۵- روغن‌های چرخ‌دنده‌ها:**

**الف - روغن‌های آلی:** که از مشتقات نفت هستند و با مواد دیگر مخلوط شده‌اند و دارای قابلیت تحمل فشار زیادی هستند و مخصوصاً برای چرخ‌دنده‌های هیپوئید (Hypoid) نوعی چرخ‌دنده از لحاظ فرم دنده‌ها) و یا سایر چرخ‌ها که فشارهای زیادی به دنده‌های آن‌ها وارد می‌آید، مورد استعمال‌اند.

**ب - روغن دنده‌های اونیورسال:** که توسط سازندگان مختلف ساخته می‌شود و اثرات شیمیابی روی قطعات مصرفی ندارد. مورد مصرف این روغن در چرخ‌دنده‌های اتمبیل طبق دستورات سازندگان و هم‌چنین در یاتاوان‌ها و چرخ‌دنده‌هایی است که در شرایط خیلی سخت و فشار زیاد کار می‌کنند.

**ج - روغن‌های مخصوص:** این روغن دارای رنگ سیاه و چسبنده است و خاصیت آن این است که به سطح فلز می‌چسبد و یک پوشش در مقابل زنگ‌زدگی درست می‌کند. این روغن برای روغن کاری مکانیسم‌های دقیق و چرخ‌دنده‌ها مناسب نیست. این روغن برای زنجیرها و چرخ‌های بدون روپوش و کابل‌ها به کار می‌رود.

## **۲-۵- گریس‌ها**

گریس‌ها در درجهٔ حرارت معمولی به حالت نیمه جامد هستند ولی به طریقه سیال روغن کاری می‌کنند و بر دو نوع هستند. نوع اول روغن‌های آلی یا معدنی هستند که کم‌ویش در درجهٔ حرارت

معمولی به حالت جامد هستند، مانند واژلین. از این نوع گریس‌ها به ندرت استفاده می‌شود. مثلاً از واژلین برای روغن کاری ماشین‌آلات کارخانجات تهیه مواد غذایی و یا روغن کاری کلیدهای دقیق الکتریکی استفاده می‌شود. نوع دوم گریس‌های صابونی هستند که مفهوم واقعی گریس را می‌رسانند. آن‌ها مخلوط نیمه‌جامدی از روغن‌های آلی با صابون‌ها یا مخلوط صابون‌ها هستند که برای روغن کاری مصرف می‌شوند. بیشتر گریس‌ها از ۶۵° درصد روغن آلی و بقیه از صابون تشکیل شده‌اند. در بعضی از مواقع مواد اضافی دیگری به آن‌ها ممکن است اضافه شود. در موارد به خصوص مواد جامد پرکننده مانند گرافیت نیز به گریس‌ها اضافه می‌شوند. تقریباً تمام گریس‌ها در موقع عمل نرم می‌شوند و در اثر توقف مجدد سخت می‌شوند. این خاصیت در عمل بسیار مفید است؛ چون گریس را می‌توان به یاتاقان‌ها تزریق کرد تا از منفذ تزریق بیرون بزند. این مقدار بیرون زده شده سخت و مانع از دخول گرد و غبار و رطوبت به داخل یاتاقان می‌شود.

**۱-۲-۵ - انواع گریس‌ها:** گریس‌ها را بر حسب نوع صابونی که برای تهیه آن‌ها مصرف شده است، رده‌بندی می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

**الف - گریس‌های کلسیم:** صابون کلسیم در گذشته به مقدار زیادی برای تهیه گریس مصرف می‌شد ولی امروزه کمتر از آن استفاده می‌شود. در آب نامحلول است، بنابراین از آن می‌توان در نواحی مروط‌بود یا حتی در وسایل غوطه‌ور در آب استفاده کرد. حالت ظاهر آن نرم و شبیه به کره است. از این گریس‌ها نمی‌توان در شرایطی که درجه حرارت از ۸۰° درجه سانتی‌گراد بیشتر شود به‌طور دائم استفاده کرد.

**ب - گریس‌های سدیم:** حالت ظاهری آن‌ها لیفی است، ولی می‌توان به حالت نرم نیز آن‌ها را درآورد. صابون سدیم در آب محلول است بنابراین از این گریس‌ها در جاهابی که امکان این است که صابون آن شسته شود نبایستی استفاده کرد. به علت چسبندگی زیاد از این گریس برای روغن کاری یاتاقان‌هایی که کمتر مورد روغن کاری قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود.

**پ - گریس‌های مخلوط:** این اصطلاح به مخلوطی از گریس‌های سدیم و کلسیم اطلاق می‌شود. از این گریس‌ها برای گریس کاری بلبرینگ و رول برینگ استفاده می‌شود و در درجه حرارت بین ۱۲۱-۱۲۵ درجه سانتی‌گراد کاربرد دارد. این نوع گریس‌ها بیشتر از سایر گریس‌ها ساخته و مصرف می‌شوند.

**ت - گریس‌های مخصوص:** گریس‌هایی ساخته شده‌اند که با مواد دیگری به جز صابون‌های سدیم و کلسیم تهیه شده‌اند. بعضی از آن‌ها را برای برطرف کردن نیاز صنعت که احتیاج به گریس‌هایی

با خواص معینی داشتند، تهیه کرده‌اند و برخی دیگر برای تهیه‌ی یک نوع گریس عمومی که بتوان از آن برای هر نوع کاری استفاده کرد ساخته شده‌اند. بعضی از این نوع گریس‌ها به شرح زیرند:

—**گریس لیتوم**: از این گریس‌ها که از روغن‌های آلی و از روغن‌های مصنوعی تهیه می‌شوند، می‌توان در تعییرات درجه حرارت بین ۲۶ الی ۱۴۸ درجه سانتی‌گراد استفاده کرد. شکل ظاهری آن‌ها نرم و شبیه کره است و طول عمر آن نسبتاً زیاد است. معمولاً از آن برای گریس کاری هوایپیماهایی که در ارتفاعات زیاد پرواز می‌کنند، استفاده می‌شود.

—**گریس الومینیم**: حالت ظاهری این گریس شبیه واژلین است. به فلزات به خوبی می‌چسبد. به همین دلیل برای روغن کاری زنجیرها از آن استفاده می‌شود. در درجه حرارت‌های بالاتر از ۸۰ درجه سانتی‌گراد خاصیت چسبندگی خود را نسبت به فلزات از دست می‌دهد و خاصیت روغن کاری ندارد.

—**گریس باریوم**: از نظر شکل ظاهری و خواص شبیه گریس سدیم و یا گریس مخلوط سدیم و کلسیم است با این تفاوت که در اثر حرارت روان نمی‌شود. چسبندگی آن به سطح فلزات بسیار خوب است. مقاومت آن در مقابل رطوبت زیاد است و تا درجه حرارت ۱۷۶ درجه سانتی‌گراد می‌توان از آن همراه با ترکیبات نفتی استفاده کرد. از آن در یاتاقان‌ها برای کاهش اصطکاک استفاده می‌شود.

—**گریس استرنیوم**: این گریس شبیه گریس باریوم است با این تفاوت که مقاومت آن در مقابل حرارت بیشتر از آن است و تا ۲۰۴ درجه سانتی‌گراد می‌توان از آن استفاده کرد.

### ۳—۵— کاربرد پاک کننده‌ها در کارگاه

پاک کننده‌های قلیایی<sup>۱</sup> (نمک‌هایی که خاصیت قلیایی دارند مانند: سود سوزآور و نمک‌های سدیم) در اثر حل کردن آن‌ها در آب ایجاد محیط قلیایی می‌کنند و از این محلول پس از این که آن را به صورت صابون درآورده‌ند، می‌توان برای پاک کردن اسیدهای چرب، انواع روغن‌های نباتی و یا هر نوع چربی‌هایی که دارای استر اسیدهای چرب هستند، استفاده کرد و بدین ترتیب آن را از حالت غیرمحلول در آب به صورت محلول در آب درمی‌آورند. غلظت پاک کننده قلیایی معمولاً ۴۰ گرم در لیتر است.

رنگ بری به وسیله‌ی اسید کلریدریک ۱٪ مولار (۳۶/۵ گرم در لیتر) می‌توان زنگ فلزات و ابزارآلات و تیغه را نیز پاک کرد.

تری کلرواتیلن: نوعی حلال آلی از مشتقات نفتی است که برای پاک کردن چربی‌هایی که نتوان به روش پاک کننده قلیایی آن‌ها را پاک کرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرکلرواتیلن: برای چربی‌گیری قطعات فلزاتی که نتوان از تری کلرواتیلن استفاده کرد، می‌توان این مواد را که قوی‌تر است مورد بهره‌برداری قرار داد.

پودر سیلیس: برای پاک کردن محیط کاشی و موزاییک، سنگ، کف کارگاه از پودر سیلیس استفاده می‌شود.

آب: برای پاک کردن چسب‌های سرد (کازوئین) قبل از خشک شدن می‌توان از آب معمولی استفاده کرد. همچنین از آب برای شستشو و تمیز کردن غلتک‌های ماشین چسب‌زن (خط تولید چندلایی) که چسب اوره فرم آلدئید به کار می‌رود، بهره‌گیری کرد.

سریشم‌های P.V.A.C (چسب‌های سنتیک یعنی چسب‌های مصنوعی شیمیایی) در حالتی که هنوز خشک نشده‌اند با کاردک پاک و گرفته می‌شوند و در صورتی که خشک و منجمد شده باشند، با حلال‌های همان چسب باید چسب را زدود.

از اسید سولفامیک ۲۰٪ که در آب رقیق شده است، برای پاک کردن دیگ بخار و بویلر و رادیاتورهای شوفاژ استفاده می‌شود.

## خودآزمایی

- ۱- اهمیت روغن کاری ماشین آلات را شرح دهید.
- ۲- هدف از روغن کاری چیست؟
- ۳- مواد روغن کاری دارای چه وظایفی هستند؟
- ۴- منظور از روغن های جامد چیست؟ و مهم ترین آن کدام است؟
- ۵- انواع روغن های چرخ دنده ها را نام ببرید.
- ۶- روغن های مخصوص زنجیر را شرح دهید و کاربرد آن را بنویسید.
- ۷- گریس را تعریف و مواد تشکیل دهنده آن را بیان کنید.
- ۸- اهمیت کاربرد گریس را در اجزای ماشین تعریف کنید.
- ۹- انواع گریس ها را تعریف و کاربرد آن ها را بر حسب مورد به طور اختصار بیان کنید.
- ۱۰- کاربرد پودر سیلیس در کارگاه را بیان کنید.
- ۱۱- از آب برای تمیز کردن چه موادی در کارگاه استفاده می شود؟
- ۱۲- پاک کننده های قلیایی به چه شکل، چه منظور و با چه غلظتی در کارگاه استفاده می شوند؟ مکانیسم عمل این پاک کننده ها چگونه است؟