

فصل اول

ابزارشناسی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

۱- روش کاربرد صحیح انواع ابزار لازم در کارگاه صنایع خودرو را توضیح

دهد.

۲- روش کار با ابزار اندازه‌گیری را شرح دهد.

۳- ابزارهای کارگاه صنایع خودرو را به کار برد.

۴- با ابزارهای اندازه‌گیری، اندازه‌های مورد نیاز را تعیین کند.

طمئناً هر دستگاهی نیاز به سرویس به موقع و انجام تعمیرات دارد. در بخش کشاورزی نیز ماشینهای کشاورزی پس از مدتی کار باید سرویس شده و در بعضی موارد تعمیر گردد. از نظر اقتصادی برای کشاورز قابل توجیه نیست که عملیات ساده سرویس و نگهداری ماشین و انجام تعمیرات جزئی بر روی آنها را به تعمیرگاههای بزرگ و تعمیرکاران خبره بسپارد. در این موقع معمولاً سرویس کاران و تکنسینهای مرتبط به مزرعه مراجعه نموده و تعمیرات جزئی و اولیه را انجام می‌دهند. بعنوان نمونه در صورت ایجاد خرابی در رادیاتور یک تراکتور امکان‌پذیر نیست که تراکتور را به تعمیرگاه رادیاتورسازی هدایت نمود و با رادیاتور ساز را به مزرعه آورد. فن‌ورز^۱ ماشینهای کشاورزی در این موقع می‌تواند رادیاتور را پیاده نموده و تعمیر نماید و یا برای تعمیر به رادیاتورساز بسپارد و پس از تعمیر شدن رادیاتور آن را روی تراکتور سوار نماید.

تعمیرکاران، برای انجام کارهای تعمیراتی به ابزارهای مخصوص نیاز دارند که آگاهی از روش صحیح استفاده و کاربرد آنها ضروری است.

مهترین نکته‌ای که در مورد ابزار باید به کار بست، تمیز نگهداشت آنها و قرار دادن هر یک پس از استفاده، در محل خود است. در این صورت، نظم و ترتیب کارها حفظ شده و زمان تلف شده به حداقل می‌رسد.

۱- این واژه توسط فرهنگستان علوم به عنوان معادل واژه تکنسین پیشنهاد شده است.



شکل ۱-۱- میز کار فلزی با تابلوی ابزار

۱-۱- انواع آچارها

آچارهای تخت: رایج ترین ابزار در هر کارگاهی آچار تخت است که از آن برای باز کردن یا بستن مهره‌ها و پیچهایی که سر آنها مهره‌دار است، استفاده می‌شود.
اندازه یک آچار با فاصله دهانه آن تعیین می‌شود، امروزه اندازه رایج روی آچارها معمولاً متریک و برخی آچارها اینچی است.

در سیستم متریک، اندازه آچارها از آچار ۷ میلیمتری شروع شده، میلیمتر به میلیمتر افزایش پیدا می‌کند و تا ۲۵ میلیمتر و گاهی بیشتر هم می‌رسد.

در سیستم اینچی، اندازه آچارها از $(\frac{3}{8})$ اینچ شروع شده، با افزایش مرحله‌ای $(\frac{1}{16})$ اینچ به یک اینچ و گاهی بیشتر هم می‌رسد.

برای آنکه بتوان آچار تختی را در یک دهانه تنگ مورد استفاده قرار داد، دهانه آچار را نسبت به بدنه آن با زاویه 15° درجه می‌سازند.
 آچارهای تخت دیگری هم وجود دارد که زاویه دهانه آنها نسبت به بدنه، دارای زاویه 5° ، 22° ، 3° ، 6° و 9° می‌باشد (شکل ۱-۲).



یک دست آچار تخت از $\frac{3}{8}$ تا ۱ اینچ



آچارهای ظرفی




آچار برای مواضع تنگ

شکل ۱-۲ - انواع آچار تخت

آچار تخت ظرفی (مینیاتوری) با اندازه‌های خیلی کوچک ساخته می‌شوند و برای تعمیر سیستم جرقه و یا دستگاههایی که دارای پیچ و مهره‌های کوچکی هستند، به کار می‌روند (شکل ۱-۲).

آچاری که برای کار روی مهره یا پیچ انتخاب می‌شود باید با آچارخور آن بخوبی منطبق شود (شکل ۱-۳). در غیر این صورت مهره یا آچارخور پیچ را خراب می‌کند.



شکل ۱-۳- انتخاب آچار مناسب

آچار رینگی: برای جلوگیری از شر خوردن (لغزیدن) آچار از روی مهره یا سرپیچ، آچار رینگی به کار می‌رود. آچار رینگی دارای معمولاً ۶ یا ۱۲ شیار است که هر دو شیار در طرفین یک گوشه مهره یا سرپیچ قرار می‌گیرد و با زاویه ۳۰° به آن نیرو وارد می‌شود و برایتی مهره یا پیچ را باز می‌کند و امکان لغزش آن از بین می‌رود، از طرف دیگر، به علت آنکه دیواره آچار رینگی خیلی نازک ساخته شده است، در جاهای کوچک برایتی قابل استفاده می‌باشد. در شکل ۱-۴ انواع آچارهای رینگی دیده می‌شود.

آچار رینگی قوس دار





آچار مخصوص برای کار روی رابطهای مسی یا برنجی


آچار رینگی جفجفه دار



آچار رینگی با سر ۱۰ درجه




آچار رینگی ۱۲ و ۶ شیار




شکل ۴—آچارهای رینگی مختلف

برخی از آچارهای رینگی با یک سر رینگی و یک سر تخت ساخته می‌شوند که اصطلاحاً به آنها آچار یک سر رینگ گفته می‌شود، دو سر این آچار دارای یک شماره است.



شکل ۵-۱ - آچار یک سر رینگ

آچار بوکس: کارکرد این آچار مانند آچار رینگی می‌باشد. لغزش آچار از روی مهره، به وسیله تعدادی شیار کنترل می‌گردد. تعداد شیارها در انواع مختلف ۶، ۸، ۱۰ یا ۱۲ می‌باشد. ولی نوع ۱۲ شیاره آن، متداول‌تر است. در انتهای آچار بوکس یک شکاف مریع شکل به ضلع $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{8}$ و یا $\frac{3}{4}$ اینچ وجود دارد که دسته بوکس کشویی، هندلی، جفجه‌ای و یا رابط در آن قرار می‌گیرد. نوعی آچار بوکس کوچک دسته‌دار جهت تنظیم ترمز استفاده می‌شود که در شکل ۱-۷ دیده می‌شود. آچار شمع نوعی آچار بوکس است که برای باز کردن شمع، بوکس آن بلندتر ساخته شده است.



شکل ۶-۱-۶- مجموعه‌ای از آچار بوکس و متعلقات آنها



آچار درجه‌دار (تورک متر): در برخی موارد لازم است، پیچها یا مهره‌های خاصی را طبق گشتاور معینی بست. یکسان بستن پیچها، بویژه در مورد پیچهای سرسیلندر و مهره‌های یاتاقانهای میل‌لنگ، اهمیت زیادی دارد. برای سفت کردن این نوع پیچها یا مهره‌ها از آچار درجه‌دار استفاده می‌گردد. آچار درجه‌دار دارای قسمت مدرجی است که مقدار گشتاور وارد شده به پیچ یا مهره را در حین سفت کردن آن، نشان می‌دهد. مقیاس روی صفحه مدرج بر حسب N.m, kg.m و ya in.lb می‌باشد. در شکل ۱-۸ آچار تورک‌متر و نحوه کاربرد آن دیده می‌شود.




کاربرد آچار درجه‌دار در بستن سرسیلندر



شکل ۱-۸- آچار درجه‌دار و کاربرد آن


همیشه قبل از سفت کردن پیچ یا مهره با تورک‌متر، لازم است آنها را تمیز کرده و به آنها روغن بزنید تا نیروی اصطکاک در بین دندوهای پیچ و مهره کاهش یابد.

آچار پیچ‌های دوسر دنده: برای بستن یا باز کردن پیچ‌های دوسر دنده ابزار مخصوصی به کار می‌رود (شکل ۱-۹). پیچ در سوراخ ابزار قرار گرفته و با آچار بوکس محور متحرک را می‌پیچاند تا آن را بیند یا باز کند.




شکل ۹- آچار پیچ دوسر دنده

آچارهای پیچگوشتی: در کارگاه اتومکانیک آچار پیچگوشتی‌های متعددی به کار می‌رود که در اشکال ۱-۱ و ۱-۱۱ برخی از انواع آنها دیده می‌شوند.



شکل ۱-۱۰- انواع پیچگوشتی از نظر شکل سر



شکل ۱-۱۱- انواع آچار پیچگوشتی

آچار پیچگوشتی دو سو: از این آچار برای بستن یا باز کردن پیچ‌های شیاردار استفاده می‌شود.

آچار پیچگوشتی چهارسو: آچار پیچگوشتی چهارسو برای باز و بستن پیچ‌های شیاردار چهارسو

به کار می‌رود.

آچار پیچ گوشتی خم: وقتی پیچ در محل تنگی بسته شده و فضای بالای آن خیلی کوچک باشد از آچار پیچ گوشتی خم، برای بستن یا باز کردن آن استفاده می‌شود.


سر آچار پیچ گوشتی باید با شکاف پیچ کاملاً تطبیق داشته و بدنه آن موازی با پیچ قرار گیرد.

شکل ۱۲-۱ شرایط صحیح درگیری پیچ گوشتی با شکاف پیچ را نشان می‌دهد. از پیچ گوشتی باید به عنوان اهرم استفاده شود زیرا در اثر نیروی واردۀ خم شده و دقت عمل آن از بین می‌رود.



شکل ۱۲-۱- طرز قرار گرفتن صحیح نوک آچار از نظر طول و ضخامت در شیار

آچار مهره‌های گرد: مهره‌هایی که دارای شیار محیطی بوده و به علت بزرگی یا شرایط خاص قادر آچار خور می‌باشند به وسیله آچار مهره باز یا بسته می‌شوند. این آچار در شکل ۱-۱۳ نشان داده شده است.




شکل ۱۲-۱-۳- دو نوع آچار مهره


آچارهای قابل تنظیم: سه نوع آچار قابل تنظیم وجود دارد که عبارتند از: آچار فرانسه، آچار شلاقی و آچار لوله‌گیر.

آچار فرانسه برای باز کردن پیچهایی که با آچار تخت باز می‌شوند استفاده می‌شود، این آچار بر حسب طول دسته و اندازه‌ای که دهانه آن باز می‌شود، دسته‌بندی می‌شود. از آچار لوله‌گیر و شلاقی برای گرفتن لوله‌ها و محورها استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۴).

آچار آلن: از آچار آلن برای باز کردن پیچهای بدون سر، که دارای شکاف گودشش یا چهارگوش هستند، استفاده می‌شود. آچار آلن به صورت L و از فولاد سخت ساخته می‌شود (شکل ۱-۱۵).




شکل ۱-۱۴- آچارهای قابل تنظیم



شکل ۱-۱۵- آچار آلن

سننه: سننه های مختلفی در کارگاهها به کار می رود. یکی از کاربردهای آن، درآوردن پیچها و میخ پرچها می باشد که پس از پراندن سری بر ج با قلم، ابتدا با سننه معمولی، باقیمانده آن را جابه جا نموده، سپس با سننه ساقه بلند، آن را از سوراخ خارج می کنند. در شکل ۱-۱۶ انواع سننه دیده می شود.



شکل ۱-۱۶- چند نوع سنبه



شکل ۱-۱۷- مراحل خارج ساختن بین


۱-۲- انبردست‌ها

انواع انبردست در کارگاه‌ها مورد مصرف دارد. انبردست‌ها را بنام‌های : انبردست، انبردست محور لغزان، سیم‌چین، دم باریک، انبر کلاگی، انبر قفلی، خاربازکن، خار جمع کن و غیره می‌نامند که هر کدام کاربرد مخصوصی دارد. انبردست‌ها ممکن است دسته فلزی و یا عایق داشته باشند که انواع دسته فلزی برای کارهای مکانیکی و دسته عایق برای کارهای برقی به کار می‌رود (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸- انواع انبردست

انبردست محور لغزان: به علت لغزندگی بودن محور انبردست دهانه آن بیشتر باز شده و مورد استفاده آن را گسترده‌تر می‌کند (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹- انبردست محور لغزان

دم باریک: دم باریک در انواع گوناگون ساخته می‌شود و برای درآوردن قطعات کوچک سقوط نموده در شیارها و یا نصب کردن پیچ و مهره در موضع تنگ و کارهای مشابه بکار می‌رود.



شکل ۱-۲۰- انواع دم باریک

انبر کلاگی: این انبر دارای دهانه قابل تنظیم بوده و برای انجام کارهای مختلف بکار می‌رود. این انبر را طوری ساخته‌اند تا در هر اندازه‌ای که قرار گیرد فک‌های آن به‌طور موازی با هم به جسم تکیه کند.


انبر قفلی: این انبر از نوع قفل‌شونده است و قتنی فک‌های آن به قطعه‌ای که بایستی باز شود می‌چسبد تماس محکم و استواری برقرار نموده و به‌آسانی آن را از محل خود باز می‌کند.



شکل ۱-۲۱- انبر کلاگی

شکل ۱-۲۲- انبر قفلی

سیم چین: سیم چین برای بریدن سیم‌ها و قطع کردن پین‌ها و غیره بکار می‌رود (شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۳- سیم چین یا پین قطع کن

خار بازکن: انبر خار بازکن یا خار جمع کن برای خارج کردن خار از قطعات مختلف بکار می‌رود. در خار بازکن با فشردن دسته انبر، فک‌ها از هم دور می‌شوند و قطر خار حلقوی بزرگ‌تر شده

و از روی محور خارج می شود.




شکل ۱-۲۴ - خاربازکن


۳-۱- چکش ها

در کارگاه اتومکانیک از انواع چکش استفاده می کنند. چکش ها ممکن است بر حسب وزن قسمت فلزی آن تقسیم بندی شوند. مانند چکش ۳۰۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی، ۱ کیلوگرمی و غیره. گاهی چکش ها را بر حسب نرمی و سختی دسته بندی می نمایند. این چکش ها از جنس پلاستیک، مس، برنج و سرب ساخته می شوند. ممکن است چکش ها را از نظر کاربرد تقسیم بندی نمایند. مانند چکش صافکاری، چکش نجاری و غیره.

شکل ۱-۲۵ - الف نحوه صحیح کاربرد و شکل ۱-۲۵ - ب کاربرد غلط چکش را نشان می دهدند.



الف - چکش باید به طور کامل با سطح جسم تماس بگیرد



ب - هرگز باله چکش ضربه وارد نکنید

شکل ۱-۲۵



شکل ۲۶-۱- انواع چکش

- A چکش سبک - B، C، F و G چکش نرم با جنس‌های مختلف - E، D چکش سنگین -

- L چکش صافکاری - K چکش پلاستیکی - H چکش نجاری

۴-۱- دریل‌ها و لوازم یدکی آنها

دربیل‌ها برای سوراخ کردن و نیز کربن‌زدایی از قطعات موتور بکار می‌روند. در شکل ۲۷-۱ ا نوع دریل دستی و الکتریکی و لوازمات آنها دیده می‌شود.

۵- برقوکاری

برای آنکه بتوان سوراخ قطعه کار را کاملاً صاف و یا طبق اندازه دقیق درآورد از برقو استفاده می‌کنند (شکل ۲۸-۱)، به این منظور قبلًا در روی کار سوراخی کوچکتر از اندازه برقو ایجاد نموده

دریل برقی



دریل دستی



بک دسته متده



سنبه



خمیر پولیش

صفحه سنباده



رابط دریل



برس سیمی



برس لاستیکی



شکل ۱-۲۷—دریل و متعلقات آن

و سپس با برقو زدن آن را به اندازه دقیق درمی آورند.

برقو از سه قسمت تشکیل شده است : بدنه، دم، لبه های برنده.

برقو را می‌توان با دست و یا با دریل چرخانید. در صورتی که با دریل به کار گرفته شود سرعت آن باید بیشتر از 5 rpm باشد. برقوها از فولاد سخت ساخته می‌شوند و لازم است در جعبه‌های چوبی دیواره‌دار نگهداری شوند تا به یکدیگر اصابت نکنند.

در شکل ۱-۲۸ دو نوع برقوی ثابت دیده می‌شود: برقو باله برنده مستقیم و برقو باله برنده مارپیچی. در قسمت ج شکل ۱-۲۸ برقوی قابل تنظیم به چشم می‌خورد.

برقوی مارپیچی، براده‌برداری بهتر و ملایم‌تری انجام می‌دهد و کمتر قلاب می‌کند. برقوهای ثابت، به اندازه دقیق و استاندارد وجود دارد. برقوهای قابل تنظیم را باید با دقت زیاد به کار برد و قبل از برقو کاری به وسیله میکرومتر قطر تیغه‌ها را اندازه می‌گیرند.



برقوی مارپیچ

الف



برقوی مستقیم

ب




برقوی قابل تنظیم

ج

شکل ۱-۲۸ - انواع برقو

۱-۶ - قلاویز پیچ در آر

وقتی که پیچ به طور نادرست محکم شود، در محل خود بریده می‌شود. برای درآوردن باقیمانده پیچ شکسته، از پیچ در آر استفاده می‌گردد. در شکل ۱-۲۹-الف انواع قلاویز پیچ در آر دیده می‌شود. برای این کار، انتهای پیچ شکسته را با متناسبی سوراخ نموده، (شکل ۱-۲۹-ب) سپس پیچ در آر را در محل سوراخ قرار می‌دهند و به طرف چپ می‌چرخانند تا پیچ شکسته خارج گردد.



الف


شکل ۱-۲۹

الف - چند پیچ در آر (قلاویز چپ گرد) ب - متزدن

- ۱ rpm مخفف دور در دقیقه است.

۷-۱- ابزار تمیز کردن

در شکل ۱-۳۰ چند نوع ابزار پاک کن دیده می شود که از آنها برای تمیز کردن قطعات موتور و کربن زدایی استفاده می کنند. برخی از این ابزارها دستی و برخی دیگر با دریل به کار برده می شوند.



شکل ۱-۳۰- ابزارهای پاک کن

۸-۱- وسایل شارژ باتری

در قسمت شارژ باتری (شکل ۱-۳۱) وسایل مختلفی وجود دارد که عبارتند از :

۱- دستگاه شارژ کننده باتری قابل تنظیم که مقدار ولتاژ و آمپر شارژ آن تغییر می کند.

۲- هیدرومتر، برای اندازه گیری غلظت آب اسید.

۳- ظرف آب اسید، برای ریختن آب در خانه های باتری به وسیله قیف.

۴- سیم های رابط که برای بستن باتریها به دستگاه شارژ بکار می رود.

۵- ولتمتر باتری یا دستگاه تست باتری.



با ظرف مخصوص باتری را پر می‌کنند



پس از بستن انبرهای دستگاه شارژ
به باتری آن را شارژ می‌کنند



شکل ۱-۳۱

۱-۹-بخشی از وسایل ضروری کارگاه اتومکانیک

الف - وسایل مربوط به سوپاپ

- ۱- فنر جمع کن: به وسیله فنر جمع کن فنر سوپاپ‌ها را جمع کرده و خار سوپاپ را در می‌آورند.
- ۲- روغن سنباده: برای آب بندی سوپاپ‌ها از روغن سنباده که در دو نوع زبر و نرم وجود دارد استفاده می‌کنند.

- ۳- چوب سوپاپ گردان: پس از زدن روغن سنباده به سوپاپ آن را به وسیله سوپاپ گردان که دارای لاستیک مکشی است در روی سیت سوپاپ حرکت دورانی می‌دهند.



شکل ۱-۳۲—وسایل کار روی سوپاپ

ب—بالابر سقفی: برای بلند کردن موتور از روی شاسی از بالابرهای مختلفی استفاده می‌کنند که در شکل ۱-۳۳ ۱ نوعی از آن دیده می‌شود.




شکل ۱-۳۳—کابل و بالابر سقفی

ج—کاسه‌کش یا چرخ‌کش: برای درآوردن کاسه چرخ از کاسه‌کش استفاده می‌کنند (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴—روش درآوردن کاسه چرخ

د—وسایل چرخ: در کارگاه اتومکانیک پمپ‌های باد برقی (کمپرسور) وجود دارد گاهی نیز از پمپ بادپایی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۳۵ فشارسنج باد لاستیک همراه والوبازکن (سوزن بازکن)، عمق‌سنچ آج لاستیک و تلمبه پایی دیده می‌شود.



شکل ۱-۳۵

ه—جک، زیرانداز و خرك: برای بلند کردن اتومبیل از جک استفاده می‌شود. هرگاه بخواهند هم‌زمان جلو یا عقب اتومبیل را به یک اندازه بلند کنند از خرك‌گذاری استفاده می‌شود. خرك‌های نشان داده شده در شکل ۱-۳۷ وسیله مناسبی برای کار کردن در زیر خودرو می‌باشند. برای کار در زیر اتومبیل بهتر است از زیرانداز مخصوصی که دارای بالشتک می‌باشد استفاده نمود.




شکل ۱-۳۶—کار در زیر خودرو با زیرانداز مناسب پس از قرار دادن چهار پایه



خرک شیبدار



زیرانداز با ورق فلز



جک سوسناری



جک هیدرولیکی



جک کشوبی



جک میله‌ای کنار خودرو

شکل ۱-۳۷—وسایل لازم برای بلند کردن خودرو یا کار در زیر خودرو

و - پمپ‌های روغن: پمپ روغن‌های مختلف با نام‌های روغن‌دان برای روغنکاری‌های معمولی به نام گریس پمپ برای روغنکاری مواضع گریس خور و به نام واسکازین کش برای پر کردن جعبه دند و دیفرانسیل بکار می‌رود.



شکل ۱-۳۸- پمپ‌های روغن



شکل ۱-۳۹- روش پر کردن گیربکس

ح- آچار تسممه‌ای: از این آچار برای باز کردن صافی‌های روغن استفاده می‌شود(شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۰

ز—رینگ جمع کن: برای جمع کردن رینگ های پیستون در موقع جازدن پیستون در سیلندر استفاده می شود.

رینگ جمع کن



شکل ۱-۴۱

۱۰- وسایل بستن قطعات به یکدیگر

وسایل مختلفی وجود دارد که قطعات موتور را به هم متصل می‌کند. این قطعات در شکل ۱-۴۲ نشان داده شده‌اند.



شکل ۱-۴۲- انواع پیچ، مهره و واشر

پیچ: میله‌ای است با دنده‌های خارجی که در داخل سوراخ دنده‌ای (فلاویز) قرار گرفته و دو قطعه را به هم متصل می‌کند.


پیچ سردار به وسیله آچار تخت یا رینگی بسته می‌شود ولی پیچ با سر مخروطی با آچار پیچ گوشی باز یا بسته می‌شود.

اندازه پیچ بر حسب قطر مفتوح آن بیان می‌شود. تقسیم‌بندی پیچها با توجه به شکل سر آنها و مقدار دنده‌ای که در واحد طول از میله پیچ به وجود آمده به عمل می‌آید (شکل ۱-۴۳).




پیچ مخروطی پیچ استوانه - عدسی پیچ سر گرد پیچ تخت

شکل ۱-۴۳ - انواع پیچ که با پیچ گوشتی باز و بسته می شود.



ب - پیچ های نیم دنده



الف - پیچ دو سر دنده

شکل ۱-۴۴

پیچ های خودرو در اتصال بدنه خودروها بکار می رود. این نوع پیچ در ورق های نازک خود به خود پیشروی می کند و نیاز به دندن کردن ندارد (شکل ۱-۴۵).



شکل ۱-۴۵ - انواع پیچ خودرو برای اتصالات فنری

کاربرد پیچ های اتصال ورق در شکل ۱-۴۶ دیده می شود.





شکل ۱-۴۶ - روش های اتصال ورقها با پیچ ورق

مهره: مهره قطعه ای است که قسمت داخلی آن به شکل دنده شده و قسمت خارجی آن به صورت شش گوش یا چهار گوش که به اصطلاح آچارخور خوانده می شود ساخته می گردد. در شکل ۱-۴۷ انواع مهره دیده می شود.



شکل ۱-۴۷ - انواع مهره

مهره‌های قفل‌شونده: مهره‌های قفل‌شونده در مواقعي بکار می‌روند که احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاشات وجود داشته باشد. انواع مهره‌های قفل‌شونده در شکل ۱-۴۸ دیده می‌شود.



شکل ۱-۴۸ - مهره قفل‌شونده - مهره نیروی جانبی به پیچ وارد کرده و از باز شدن جلوگیری می‌کند.

مهره A شبیه مهره شکل ۱-۴۸ می‌باشد که در یک طرف آن یک صفحه فیبری وجود دارد.

مهره B دارای یک صفحه پلاستیکی یا فیبری است.

مهره C حالت ارجاعی دارد و در روی پیچ فشرده می‌شود.

دندنهای انتهایی مهره‌های D و E را به حالت بیضی شکل درآورده‌اند تا با انحراف کمی که دارد به پیچ بهتر بچسبد.

واشرهای قفل‌شونده و ساده: در اشکال ۱-۴۹ چند نوع واشر ساده و قفل‌شونده دیده

می‌شود.

واشر ساده برای توزیع فشار به سطح اتصال و واشرهای قفل شونده و فنری برای جلوگیری از باز شدن پیچ و مهره‌ها به کار می‌روند.

مهره سرخود: برای سرعت عمل در مونتاژ قطعات از مهره سرخود استفاده می‌کنند. مهره سرخود بیشتر در بدنه‌های جداسدنی اتومبیل و در اتاق‌های خودروها استفاده می‌شود (شکل ۱-۴۹).



ب—واشرهای قفل شونده


الف—واشر ساده و فنری

شکل ۱-۴۹—مهره سرخود



شکل ۱-۵۰—مهره سرخود

خارها: خارها برای نصب چرخ زنجیر در روی محور به کار می‌روند. خارها به صورت هلالی، مربع شکل، میله‌ای و اشپیل ساخته می‌شوند (شکل ۱-۵۱).




شکل ۱-۵۱—انواع خار


پرچها: پرچها پین فلزی هستند که در یک طرف دارای سر بوده و در طرف دیگر آزاد می‌باشند.

۱۱-۱- اندازه‌گیرهای مورد استفاده در کارگاه اتومکانیک

ریزسنج (میکرومتر): ریزسنج، وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری فاصلهٔ خطی بین دو نقطه، با دقّت $1/100$ میلیمتر یا $1/1000$ اینچ بکار گرفته می‌شود. میکرومتر در دو نوع داخلی و خارجی وجود دارد. نوع داخلی (شکل ۱-۵۲) برای اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه بکار می‌رود مانند اندازه‌گیری قطر داخلی سیلندر. میکرومتر خارجی (شکل ۱-۵۳)، برای اندازه‌گیری قطر خارجی استوانه و یا ضخامت قطعات بکار برده می‌شود.



شکل ۱-۵۲- روش اندازه‌گیری قطر داخل سیلندر با میکرومتر داخلی و میله رابط



شکل ۱-۵۳- میکرومتر خارجی

فک متحرک اندازه‌گیر میکرومتر، به غلاف میکرومتر بسته شده است. در اغلب میکرومترها یک جفجعه ضامن دار به کار رفته است که از اعمال فشار زیاد به میکرومتر جلوگیری می‌کند و در صورت سفت شدن فک متحرک، مانع از محکم تر شدن آن می‌شود.

وقتی غلاف میکرومتر بچرخد، فک متحرک را در داخل بدنه، جلو یا عقب می‌برد. فاصله بین فک ثابت و فک متحرک در روی قسمت مدرج میکرومتر و غلاف، خوانده می‌شود.

میکرومتر در دو نوع متریک و اینچی ساخته می‌شود که نوع متریک آن توضیح داده می‌شود. روی بدنه میکرومترهای خارجی متداول از صفر تا 25° ، 50° و 75° میلیمتر مدرج گردیده است.

بعلاوه خطوط $\frac{1}{5}$ میلیمتری هم در بین هر خط یک میلیمتری وجود دارد. وقتی غلاف در جهت راست پیچانده شود و فک متحرک به فک ثابت برسد، لبه غلاف هم روی خط صفر منطبق می‌گردد.

هرگاه یک دور غلاف را به چپ بگردانیم، لبه غلاف روی خط $\frac{1}{5}$ میلیمتری و اگر دور کامل بگردانیم روی خط یک میلیمتری قرار می‌گیرد و صفر غلاف بر عدد یک میلیمتر منطبق می‌شود.

غلاف را نیز مدرج ساخته‌اند و محیط آن را به 5° قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند. بنابراین هرگاه در نظر بگیریم که یک دور چرخش کامل غلاف، معادل $\frac{1}{5}$ میلیمتر، فک متحرک را حرکت دهد، پس چرخش یک خط آن ($\frac{1}{5}$) به اندازه $\frac{1}{5}$ گام (5° میلیمتر) آن را تغییر خواهد داد:

$$\frac{1}{5} \times 5 \text{ mm} = \frac{1}{100} \text{ mm}$$

و هرگاه به اندازه دو خط غلاف را بچرخانیم، فک متحرک به اندازه $\frac{2}{100}$ میلیمتر تغییر مکان می‌دهد:

$$\frac{2}{5} \times 5 \text{ mm} = \frac{2}{100} \text{ mm}$$

بنابراین برای خواندن میکرومتر سیستم متریک، مانند زیر عمل می‌کنیم:

$$\text{اندازه کار با دقیقت یکصد میلیمتر} = \frac{\text{عدد روی غلاف}}{100} + \text{عدد دیده شده روی بدنه}$$

طرز گرفتن میکرومتر در شکل ۱-۵۴ نشان داده شده است.



شکل ۱-۵۴—روش به دست گرفتن میکرومتر


مثال: با میکرومتر (شکل ۱-۵۵)، اندازه قطعه کاری را برداشته ایم و می خواهیم آن را بخوانیم.

۱—۵ میلیمتر روی بدنه دیده می شود: ۵ میلیمتر

۲—بعد از عدد ۵، خط $\frac{1}{5}$ میلیمتر نیز دیده می شود: $5\frac{1}{5}$ میلیمتر


۳—روی غلاف عدد $28\frac{0}{0}$ میلیمتر با خط محور منطبق است: $28\frac{0}{0}$ میلیمتر

۴—جمع اندازه روی میکرومتر، عبارتست از: $5\frac{1}{5} + 28\frac{0}{0} = 33\frac{1}{5}$ میلیمتر




شکل ۱-۵۵—میکرومتر متریک

پرگار اندازه گیر: هرگاه دقیق قطعه کار چندان مورد نظر نباشد، می توان از اندازه گیر خارجی (کالیبر) یا داخلی برای انتقال اندازه استفاده نمود (شکل ۱-۵۶).



شکل ۱-۵۶—روش اندازه گیر قطر خارجی لوله با اندازه گیر خارجی


اندازه‌گیر تلسکوپی: از اندازه‌گیر تلسکوپی، برای اندازه‌گیری قطر سوراخهای کوچک استفاده می‌کنند (شکل ۱-۵۷).



شکل ۱-۵۷—اندازه‌گیر تلسکوپی

اندازه‌گیر تلسکوپی خود وسیله اندازه‌برداری مستقل نیست. بلکه یک نوع وسیله انتقال اندازه است.


برای انتقال اندازه با این وسیله، آن را در داخل استوانه قرار می‌دهند و پس از پیچاندن مهره انتهای آن، فکهای اندازه‌گیر با دیواره استوانه تماس می‌گیرند. در این مرحله مهره انتهایی را محکم کنید تا اندازه‌گیر قفل شود. سپس آن را از داخل استوانه خارج ساخته، به وسیله میکرومتر، فاصله بین دو فک را اندازه می‌گیرند (شکل ۱-۵۸).



شکل ۱-۵۸—روش اندازه‌گیری با اندازه‌گیر تلسکوپی


اندازه‌گیر قطر سوراخهای کوچک: از این اندازه‌گیر، برای تعیین قطر گیت سوپاپ و امثال آن استفاده می‌کنند. در این روش نیز قسمت انساطی اندازه‌گیر را در داخل استوانه قرار می‌دهند و

پس از پیچاندن مهره انتهای آن، فکهای ابزار با دیواره تماس می‌گیرد. سپس آن را خارج نموده، با میکرومتر اندازه می‌گیرند (شکل ۱-۵۹).




شکل ۱-۵۹ - اندازه‌گیر قطر سوراخها

کولیس: کولیس وسیله‌ای است که با آن می‌توان قطر خارجی، قطر داخلی و عمق شکاف قطعات را اندازه‌گیری نمود (شکل ۱-۶۰).
روش کاربرد کولیس در کتاب ابزارشناسی و عملیات کارگاهی توضیح داده شده است.




شکل ۱-۶۰ - کاربرد کولیس

ساعت اندازه‌گیر: مقدار ساییدگی داخل سیلندر را از نظر دو پهن شدن و پیچیدگی با اندازه‌گیر عقربه‌ای اندازه می‌گیرند. به این منظور اندازه‌گیر را در داخل سیلندر قرار داده، آن را بالا و پایین می‌برند. در ضمن بالا و پایین بردن، به انحراف عقربه نسبت به صفر صفحه، توجه می‌کنند (شکل ۱-۶۱).




شکل ۱-۶۱- اندازه‌گیر عقربه‌دار (ساعت اندازه‌گیر)

دقت ساعت اندازه‌گیر در سیستم متریک، $\frac{1}{100}$ میلیمتر و در سیستم اینچی، $\frac{1}{1000}$ اینچ است. از ساعت اندازه‌گیر برای اندازه‌گیری لقیهای مجاز می‌لنگ، لنگی فلاکویل و غیره، استفاده می‌شود. به این منظور پایه ساعت مناسب بکار برده می‌شود. فیلرهای از فیلر برای اندازه‌گیری فواصل خیلی کوچک موجود بین دو قطعه استفاده می‌کنند (شکل ۱-۶۲).



شکل ۱-۶۲- روش اندازه‌گیری لقی بین پیستون و سیلندر بوسیله فیلر

پیچ سنج: تیغه‌های مختلفی در پیچ سنج وجود دارد که هر یک با اندازه‌های متفاوتی دنده شده است. با قرار دادن دنده یکی از تیغه‌ها با پیچ مورد آزمایش می‌توان عمق و گام آن را تعیین نمود.



شکل ۶۳-۱- پیچ سنج

خودآزمایی

- ۱- موارد کاربرد آچار رینگی را نام ببرید.
- ۲- روش خواندن عدد اندازه در کولیس را توضیح دهید.
- ۳- روش کار صحیح با میکرومتر و خواندن عدد اندازه چگونه است؟
- ۴- اعدادی که روی آچارهای متربک و اینچی نوشته شده، معروف چیست؟
- ۵- پیچ شکسته را چگونه می‌توان از داخل قطعه کار خارج کرد؟
- ۶- موارد کاربرد آچار تورک متر را نام ببرید.
- ۷- از آچار آلن به چه منظوری استفاده می‌شود؟
- ۸- از مهره‌های قفل‌شونده در چه مواردی استفاده می‌کنند؟
- ۹- از واسکازین کش چه استفاده‌ای می‌شود؟
- ۱۰- پیچ سنج چه اطلاعاتی از پیچ را بدست می‌دهد؟
- ۱۱- نام و موارد استفاده آچارها و ابزارهای زیر را تحقیق کنید.

