

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب همراه هنر جو

رشتهٔ صنایع شیمیایی

گروه مواد و فراوری

شاخهٔ فنی و حرفه‌ای

پایهٔ دهم دورهٔ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



کتاب همراه هنرجو (رشته صنایع شیمیایی) - ۲۱۰۵۲۲

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

قاسم حاجی قاسمی، طبیبه کنشلو، بهرام قبری، رابعه شیخ‌زاده، سید رضا سیف
محدثی، اعظم صفاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

طبیبه کنشلو، رابعه شیخ‌زاده، اعظم صفاری (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طراح یونیفورم) - پوران نقدی (صفحه‌آرا)
سید مرتضی میرمجدی (رسم)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱۱۶۱۳۸۸، دورنگار: ۰۹۶۴۷۷۳۵۹۱

وب گاه: www.irtextbook.ir www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص
کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن: ۰۹۱۶۱۳۸۵۴۹، دورنگار: ۰۹۱۶۵۸۹۴۴۹

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵ - ۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول: ۱۳۹۵

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس،
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل
نباشید و از اتكای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

۱	فصل ۱: کلیات
۷	فصل ۲: زبان فنی
۱۷	فصل ۳: قوانین و دستورالعمل ها
۲۱	فصل ۴: جداول و استانداردها
۳۱	فصل ۵: ایمنی، بهداشت و ارگونومی
۵۳	فصل ۶: روابط ریاضی و نقشه کشی
۷۵	فصل ۷: نرم افزارهای کاربردی در صنایع شیمیابی
۷۷	منابع



سخنی با هنرجویان عزیز


هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بسته آموزشی است که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تأليف و در جهت تقویت اعتمادبهنه نفس و ایجاد انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از دروس دیگر رشته تحصیلی شما میباشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت‌های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب‌های درسی متعدد حین انجام کار نیست ووابستگی شما به کتاب درسی کم میشود.

با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین میشود، موجب پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه‌های مختلف تحصیلی میگردد. کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار (فلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه‌ای تألف شده است. بهبود زمان یاددهی-یادگیری، ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل، کاهش حجم کتاب‌های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک و کمک به تحقق شایستگی‌های مدامالعمر فنی و حرفه‌ای از ویژگی‌های دیگر کتاب همراه هنرجو است.

قطع کتاب به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است تا امکان جایه‌جایی آسان برای شما فراهم باشد و بتوانید در محیط‌های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده نمایید.

از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی‌گیرد، بلکه می‌توانید از اطلاعات مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت‌های تعیین شده استفاده نمایید.


دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



فصل ١

كليات

مسیرهای توسعه حرفه‌ای رشته صنایع شیمیایی



ویژگی‌های دانش آموزان ورودی به رشته صنایع شیمیایی

- علاقه به تحصیل در رشته فناوری صنایع شیمیایی
- توانایی‌های شناختی (درک شفاهی - بیان شفاهی - بیان نوشتاری - درک نوشتاری)
- توانایی ادراکی (تعیین موقعیت در محیط و درک وضعیت)
- توانایی روانی - حرکتی (همانگی اعضای حرکتی - آمادگی دست و بازو)
- توانایی فیزیکی (قوت جسمانی - انعطاف‌پذیری اعضای بدن - تعادل جسمی)
- توانایی حسی (توانایی دیدن اشیا در نزدیک و دور - توانایی تشخیص رنگ - حساسیت شنوایی)
- مهارت‌های پایه (صحبت کردن - نوشتن - گوش دادن فعال - درک مطلب)

ویژگی‌های شاغل

توانایی شاغل:

توانایی فهم دستورات شفاهی - درک انتزاعی - توجه و دقق - کار در ارتفاع - سرعت عمل - تعادل و هماهنگی - قوت جسمانی - توانایی دیداری، شنیداری و گفتاری

علایق و گرایش‌ها:

گرایش به کار گروهی - رضایت شغلی - روابط - مسئولیت‌پذیری - تمایل به پیشرفت

سبک‌های کاری مورد نیاز شاغل:

وجود کاری - سازگاری شامل تحت کنترل قرار دادن احساسات - جهت‌گیری بین فردی شامل با صفاتی و حساسیت نسبت به دیگران - متانت و انعطاف‌پذیری

الزامات شاغل:

مهارت‌های اجتماعی - زبان انگلیسی (متوسط در سطح L_1 و مقدماتی در سطح L_2) - قوانین ایمنی - برنامه‌های راهنمایی و دستورالعملی

ویژگی‌های کلی حرفه

شخصیت و هویت حرفه‌ای:

واقع گرایی - جستجوگرانه - قراردادی

ایمنی، بهداشت و قوانین مورد نیاز حرفه:

داشتن لباس کار راحت، کلاه و کفش و دستکش ایمنی - آموزش تئوری دوره ایمنی و خطرات کار در کارخانه شیمیایی و روش‌های محافظت شخصی (حداقل یک هفته) - آموختن قوانین بهره‌برداری در خصوص ورود به سایت و کار روی تجهیزات

بافت و شرایط کاری:


داشتن روح همکاری به منظور کار گروهی - رعایت اخلاق حرفه‌ای و درستکاری - تسلط بر رفتار و حفظ خونسردی و آرامش در شرایط بحرانی - کار با مواد شیمیایی و آلوده طبق دستورالعمل‌های خاص آنها - مراقبت خود و دیگران از آلودگی‌های صوتی - مسئولیت‌پذیری و قابل اعتماد بودن

سازماندهی محتوای درس عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی

درس عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی در قالب شش واحد یادگیری مستقل از یکدیگر به صورت خطی ارائه می‌شود. سازماندهی تکالیف کاری به صورت خطی است و مراحل کاری به صورت ارائه دانش در قالب تکالیف یادگیری ساخت یافته و مهارت بعد از آن به صورت تمرین عملی در حیطه وسعت محتوا به ترتیب آورده می‌شود. شایستگی‌های غیرفنی، زیستمحیطی، ایمنی و نگرشی به صورت تلفیقی در دانش و مهارت ارائه می‌شود. که عبارت‌اند از: به کارگیری و نگهداری مواد و وسایل آزمایشگاهی - محلول سازی - تعیین مشخصات مواد شیمیایی - تهییه فراورده‌های شیمیایی در آزمایشگاه - کار با کپسول‌های گازهای مصرفی - امحاء مواد زاید آزمایشگاه

زمان آموزش:

درس عملیات آزمایشگاهی در صنایع شیمیایی			
ردیف	فصل‌ها	واحدهای یادگیری	زمان (ساعت)
۱	به کارگیری و نگهداری مواد و وسایل آزمایشگاهی	به کارگیری و نگهداری مواد و وسایل آزمایشگاهی	۶۰
۲	محلول سازی	انجام آزمایش‌های محلول سازی	۶۰
۳	تعیین مشخصات مواد شیمیایی	انجام آزمایش‌های تعیین مشخصات مواد شیمیایی	۶۰
۴	تهییه فراورده‌های شیمیایی	تهییه فراورده‌های شیمیایی در آزمایشگاه	۶۰
۵	خدمات ایمنی در آزمایشگاه	امحاء مواد زاید آزمایشگاه کار با کپسول‌های گازهای مصرفی	۶۰
مجموع			۳۰۰



فصل ۲

زبان فنی

تعريف	واژه فارسي	واژه لاتين
کوچکترین ذره سازنده مواد که از هسته و فضای پیرامون هسته تشکیل شده است	اتم	Atom
فرایندی که در طی آن ماهیت ماده تغییر می کند	واکنش شیمیایی	Chemical reaction
ماده‌ای که تمام اتم‌های آن از یک نوع هستند	عنصر	Element
گونه حاصل از پیوند کووالانسی بین تعداد مشخصی اتم که بدون بار الکتریکی است	مولکول	Molecule
موادی که از اتصال کووالانسی تعداد بسیار زیادی اتم تشکیل شده باشند	جامد کووالانسی	Covalent solid
ترکیب حاصل از آرایش منظم تعداد زیادی کاتیون و آنیون	ترکیب یونی	Ionic compound
ذره‌ای با بار الکتریکی منفی که در فضای پیرامون هسته دور آن می چرخد	الکترون	Electron
ذره‌ای با بار مثبت در هسته اتم	پروتون	Proton
ذره‌ای بدون بار الکتریکی و جرمی تقریباً برابر با پروتون در هسته اتم	نوترون	Neutron
مجموعه‌ای از پروتون و نوترون در مرکز اتم که جرم اتم را تعیین می کند	هسته	Nucleus
فرضیه‌هایی برای تعیین مشخصات اتم	مدل اتمی	Atomic model
اولین فرضیه برای نمایش دادن اتم که اتم را کوچکترین ذره ماده و غیر قابل تجزیه معرفی کرد	نظریه اتمی دالتون	Dalton's Atomic Theory
موادی که در ساختار آنها بیش از یک نوع اتم وجود دارد	ترکیب	Compound
حروف لاتین که برای نمایش هر عنصر استفاده می شوند	نماد شیمیایی	Chemical symbols
تعداد پروتون‌های موجود در هسته اتم را نشان می دهد	عدد اتمی	Atomic number
مجموع تعداد پروتون و نوترون‌های هسته اتم را نشان می دهد	عدد جرمی	Atomic mass
اتم‌های مختلف یک عنصر که تعداد نوترون متفاوت دارند	ایزوتوپ	Isotope
چگونگی قرار گرفتن الکترون‌ها در اتم را نشان می دهد	آرایش الکترونی	Electronic configuration
مدلی برای نمایش اتم که اتم کره‌ای با هسته‌ای در مرکز آن تعریف می کند و الکترون‌ها در مدارهایی با انرژی مشخص اطراف آن می چرخند	مدل اتمی بور	Bohr atomic model
عددی صحیح که نشان‌دهنده شماره لایه الکترونی است	عدد کوانتومی اصلی	Principal quantum numbers
بیرونی ترین لایه الکترونی اتم	لایه ظرفیت	Valance layer

تعريف	واژه فارسی	واژه لاتین
الکترون‌هایی از اتم که امکان شرکت در واکنش شیمیایی را دارند	الکترون‌های ظرفیتی	Valence Electrons
جدولی که در آن اتم‌های عناصر مختلف به ترتیب افزایش عدد اتمی در گروه‌ها و دوره‌هایی قرار گرفته‌اند	جدول تناوبی	Periodic table
اولين گروه جدول تناوبی که شامل واکنش پذیر و نرم ترین فلزهای جدول تناوبی است	فلزهای قلیایی	Alkali metals
دومین گروه جدول تناوبی شامل فلزهایی واکنش پذیر که واکنش پذیری کمتری از فلزات گروه اول دارند	فلزهای قلیایی خاکی	Alkaline earth metals
عناصر گروه ۱۸ جدول تناوبی که همگی گاز هستند و به دلیل آرایش الکترونی پایدارشان تمایلی برای انجام واکنش ندارند	گازهای نجیب	Noble gases
مخلوط دو یا چند فلز	آلیاژ	Alloy
آلیاژی از آهن و کربن	فولاد	Steel
آلیاژی از آهن و کربن که به آن مقداری کروم و نیکل اضافه شده است	فولاد زنگ نزن	Stainless steel
تمایل یک اتم برای شرکت در واکنش‌های شیمیایی	فعالیت شیمیایی	Chemical reactivity
گروه ۱۷ جدول تناوبی که واکنش پذیرترین نافلزها محسوب می‌شوند و با دریافت یا اشتراک گذاری ۱ الکترون پایدار می‌شوند.	هالوژن‌ها	Halogens
اتصال اتم‌ها به یکدیگر	پیوند شیمیایی	Chemical bond
نیروی جاذبه‌ای که در اثر اشتراک گذاری الکترون بین دو اتم ایجاد می‌شود	پیوند کووالانسی	Covalent bond
نیروی جاذبه الکتروستاتیک بین یون‌های با بار مخالف پیوند یونی گفته می‌شود	پیوند یونی	Ionic bond
به یون با بار مثبت کاتیون گفته می‌شود	کاتیون	Caution
به یون با بار منفی آنیون گفته می‌شود	آنیون	Anion
اتم‌ها تمایل دارند تا با انتقال یا اشتراک گذاری الکترون تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت خود را به هشت برسانند.	قاعده هشتتایی	Octet rule
گونه‌هایی که از دو یا تعداد بیشتری اتم تشکیل شده‌اند	یون چند اتمی	Polyatomic ion
نوعی فرمول شیمیایی است که افزون بر نوع عناصر سازنده ساده‌ترین نسبت آنها در ترکیب را نشان می‌دهد	فرمول تجربی	Empirical formula
نوعی فرمول شیمیایی که نوع و تعداد دقیق اتم‌ها در یک مولکول را نشان می‌دهد	فرمول مولکولی	Molecular formula
شکل‌های مختلف یک عنصر در طبیعت	آلوتروپ	Allotrope

تعریف	واژه فارسی	واژه لاتین
انرژی که در نتیجه اختلاف دما بین دو جسم مبادله می‌شود	گرما	Heat
معیاری از سردی و گرمی جسم	دما	Temperature
رابطه‌ای که به کمک آن مواد موجود در واکنش، فرمول شیمیایی آنها و نسبت آنها در واکنش مشخص می‌شود	معادله شیمیایی	Chemical equation
به مجموعه‌ای شامل 6×10^{-22} تعداد ذره (atom، مولکول یا یون)	مول	Mole
جرم یک مول از ماده بر حسب گرم بر مول	جرم مولی	Molar weight
شاخه‌ای از علم شیمی که به مطالعه کمی و کیفی گرمای مبادله شده در طی واکنش شیمیایی می‌پردازد	گرما شیمی	Thermochemistry
واکنشی که در طی آن گرما آزاد می‌شود	واکنش گرماده	Exothermic reaction
واکنشی که در طی آن گرما گرفته می‌شود	واکنش گرما گیر	Endothermic reaction
مخلوطی است که بیش از یک فاز داشته باشد	مخلوط ناهمگن	Heterogeneous mixture
مخلوطی که یک فاز دارد	محلول	Solution
بخشی از ماده که ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی در همه جای آن یکسان است	فاز	Phase
بیشترین مقدار ماده که در دمایی معین در ۱۰۰ گرم آب حل می‌شود	انحلال پذیری	Solubility
مقدار حل شونده را در مقدار مشخصی از حلال یا محلول نشان می‌دهد	غلظت	Concentration
مخلوط ناهمگنی که ذرات کوچکی دارد و برای مدت زمان زیادی پایدار است	کلویید	Colloid
مخلوط ناهمگنی که بعد از زمان کوتاهی یکی از فازها تنهشیم می‌شود	سوسپانسیون	Suspension
سیستمی پراکنده است که در آن هردو فاز مایع هستند. معمولاً یکی از فازها آب یا محلول آبی و دیگری روغن یا مایع امتراج ناپذیر با آب است.	امولسیون	Emulsion
حرکت سریع و نامنظم ذرات پخش شونده کلویید	حرکت براونی	Brownian motion
پخش نور توسط ذرات کلویید	اثر تیندال	Tyndall effect
الکترودی که در آن اکسایش صورت می‌گیرد.	آند	Anode
الکترودی که در آن کاهش صورت می‌گیرد.	کاتد	Cathode

تعريف	واژه فارسي	واژه لاتين
رسانای الکترونی در یک سلول الکتروشیمیایی که جریان برق را به الکتروولیت وارد یا از آن خارج می کند.	الکترود	Electrode
علم استفاده از انرژی الکتریکی برای انجام تغییر شیمیایی یا تولید انرژی الکتریکی از انجام واکنش های شیمیایی است.	الکتروشیمی	Electrochemistry
پوشاندن سطح یک جسم با لایه نازکی از یک فلز به کمک یک سلول الکتروولیتی	آبکاری	Electroplating
فرایندی است که در آن یک فلز بر اثر یک واکنش کسایش کاهش تخریب می شود.	خوردگی	Corrosion
استفاده از جریان برق برای انجام تغییرات شیمیایی	برقکافت	Electrolysis
حفظ ایک فلز در برابر خوردگی از راه اتصال فلز به یک قطعه فلز واکنش پدیوترا.	حفظ ات کاتدی	Cathodes Protection
نوعی سلول الکتروشیمیایی است که با عبور جریان برق (انرژی الکتریکی) از آن یک تغییر شیمیایی روی می دهد.	سلول الکتروولیتی	Electrolytic Cell
نوعی سلول گالوانی است که برای تبدیل مستقیم به دست آمده از سوختن یک سوخت به انرژی الکتریکی به کار می رود	سلول سوختی	Fuel Cell
نیمی از یک سلول گالولنی که در آن اکسایش یا کاهش صورت می گیرد.	نیم سلول	Half-Cell
سلول گالوانی ساخته شده از دونیم سلول که شامل مواد یکسان هستند ولی از لحظه غلظت اجسام سازنده نیم سلول تقاضوت دارند.	سلول غلاظتی	Concentration Cell
ماده ای که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کند.	کاتالیزگر	Catalyst
دو نیم سلول که به وسیله رسانای الکترонی و یک دیواره متخلخل به هم متصل هستند	سلول الکتروشیمیایی	Electrochemical cell
فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون از دست می دهند.	اکسایش	Oxidation
ماده ای شیمیایی است که بر اثر تغییر pH در یک محلول آبی دچار تغییر رنگ می شود.	شناساگر	Indicator
فرایندی که طی آن اتم ها، یون ها یا مولکول ها الکترون می گیرند	کاهش	Reduction
واکنشی که در آن یک یا چند الکترون از گونه ای به گونه دیگر منتقل می شود	واکنش اکسایش کاهش	Oxidation - Reduction Reaction
شیمی آلی علمی است که به بررسی ترکیب های حاوی «کربن» و «هیدروژن» می پردازد	شیمی آلی	Organic chemistry
ترکیبات آلی که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن هستند	هیدروکربن	Hydrocarbon
دسته ای از هیدروکربین ها که فقط دارای پیوند ساده کربن - کربن می باشند	آلکان	Alkane

تعريف	واژه فارسي	واژه لاتين
مقاومت يك مایع در برابر جاري شدن	گرانروي	Viscosity
مولکول هاي که فرمول مولکولي يکسان دارند ولی آرایش اتم ها (فرمول ساختاري) آنها مختلف است	ایزومر	Isomer
هيدروکربن هاي سيرن شده که داراي پيوند دوگانه کربن - کربن هستند.	آلکن	Alkene
درشت مولکول هاي که از تعداد زياتي واحد کوچک تر بنام مونومر ساخته شده اند	بسپار	Polymer
هيدروکربن هاي که دست کم يك پيوند سه گانه بين دو اتم کربن دارند.	آلکين	Alkyne
هيدروکربن هاي که اتم هاي کربن آنها به صورتی با هم پيوند تشکيل می دهند که يك حلقه به وجود آورند	هيدروکربن حلقوي	Cyclic hydrocarbon
آرایش مشخصی از اتم هاست که به مولکول آلي دارای آن، خواص فيزيکي و شيميايي منحصر به فردی می بخشد	گروه عاملی	Functional groups
سلامت عبارت است از تأمین رفاه كامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان	سلامتی	Health
حفاظت نسبی در برابر خطر	ایمنی	Safety
مجموعه ای از عوامل فيزيکي خارجي و موجودات زنده که با هم در كنش هستند محیط زیست را تشکيل می دهند.	محیط زیست	Environment
شيمي سبز استفاده از شيمي برای کاهش منبع آلاینده ها است. تعریف شامل تمام جنبه های فرایندهای شيميايي می باشد که بر سلامت انسان و محیط زیست تأثیر دارد.	شيمي سبز	Green chemistry
مواد تشکيل شده از اتم هاي کربن که اندازه آنها در حدود نانومتر است	ساختر نانو کربني	Carbon nanostructure
صفحات گرافني هستند که به صورت لوله ای شکل در ابعاد نانومتر درست شده باشند	نانو لوله کربني	Nanotube
مقاومت سیال در برابر جاري شدن.	ویسکوزیته	Viscosity
نیروهای جاذبه ای که مولکول ها را در کنار هم نگه می دارد.	نیروی بین مولکولي	Inter Molecular
در مولکول غیرقطبي مرکز بارهای مثبت و منفی برهم منطبق بوده و مولکول بدون بار است.	مولکول غیرقطبي	Non – Polar Molecules
مولکول قطبی مولکولي است که دارای سرمه ثبت و منفی است و مرکز بارهای مثبت و منفی برهم منطبق نیستند.	مولکول قطبی	Polar Molecules
پيوند کووالانسی بین اتم هاي يکسان	پيوند غيرقطبي	Non – Polar Link

تعريف	واژه فارسی	واژه لاتین
نوعی پیوند کووالانسی بین دو اتم یا بیشتر است که در آن الکترون‌ها به تعداد نامساوی به اشتراک گذاشته می‌شوند.	پیوند قطبی	Polar Link
دمایی که در آن، ماده به طور کامل از حالت جامد به مایع (یا بالعکس) تبدیل می‌شود	نقطه ذوب	Melting point
دمایی است که در آن فشار بخار مایع کاملاً با فشار خارجی برابر می‌شود	نقطه جوش	Boiling Point
مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده	دانسیتی یا چگالی	Density
مقدار گرم ماده خالص موجود در ۱۰۰ گرم ماده ناخالص را نشان می‌دهد	درصد خلوص	Purity
وزن جسم بدون وزن ظرف ماده	وزن خالص	Tare
ترازو ابزاری است که برای اندازه‌گیری جرم استفاده می‌شود	ترازو	Balance
شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با موادمعدنی کانی‌ها و خواص آنها سروکار دارد	شیمی معدنی	Mineral Chemistry
شیمی ترکیبات کربن و هیدروژن	شیمی آلی	Organic Chemistry
	سازمان بهداشت جهانی	WHO
	سازمان بهداشت جهانی	World Health Organization
برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)	برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی	Material Safety Data Sheet
پایهٔ فولرن‌ها صفحات موجود در گرافیت یعنی گرافن است، و اتم‌های کربن طوری با هم پیوند تشکیل داده‌اند که یک کره را تشکیل می‌دهند	فولرن	Fullerene
یک برهم کنش بسیار قوی دو قطبی - دو قطبی شامل مولکول‌هایی که در آنها هیدروژن به یک عنصرکتون‌نگاتیو متصل است.	پیوند هیدروژنی	Hydrogen bonds
پیوندی که به وسیلهٔ اشتراک یک یا تعداد بیشتری جفت الکترون بین دو اتم مشخص می‌شود.	پیوند کووالانسی	Covalent Bond
جاده‌الکتروستاتیک بین یون‌های با بار مخالف را گویند.	پیوند یونی	Ionic Bond
جاده نسبی یک اتم نسبت به جفت الکtron مشترک را گویند.	الکترو نگاتیوی	Electronegativity
ترکیبات شیمیایی دیگر عناصر با هیدروژن را هیدرید گویند	هیدرید	Hydride
نیروی جاذبه بین دو قطبی‌های لحظه‌ای در مولکول‌های غیرقطبی، نیروی لاندن را به وجود می‌آورد.	لاندن	Londen

تعريف	واژه فارسي	واژه لاتين
از انواع نیروهای واندروالس بین مولکول‌های غیرقطبی می‌باشد.	دو قطبی لحظه‌ای	Dipole - Dipole induced moment
از انواع نیروهای بین مولکول‌ای واندروالس بوده و بین مولکول‌هایی که دارای دوقطبی‌های دائمی هستند، وجود دارد.	دوقطبی - دوقطبی	Dipole - Dipole
نیرویی است که پیوند میان اتم‌ها را برقرار می‌کند و باعث تشکیل و حفظ مولکول یا ترکیب شیمیایی می‌گردد.	نیروی درون مولکولی	Intera Molecular
واحد اندازه‌گیری گرانزوی دینامیک	پواز	Poise
میلی گرم از ماده در یک لیتر محلول	پی پی ام	PPm part per million:

جدول تجهیزات و ابزار آلات آزمایشگاهی

واژه لاتین	واژه فارسي
Eye shield	عینک محافظ چشم
Eye wash	چشم شور
Surgical masks	ماسک
gloves Latex	دستکش لاتکس
Protective overall Kleenguard	جبهه کمک‌های اولیه
Waste Container	سطله زباله
Chemical waste disposal unit	ظروف مجاز مواد زاید شیمیایی
Beaker	بظر
Erlenmeyer flasks	ارلن مایر
Wash bottles	بطرى‌های شستشو
Dropping bottles, pipet bottles	قطره چکان و شیشه آن
Watch glasses	شیشه ساعت
Pipette	پی پت
Buchner funnel	قیف بوخنر
Cylinders	استوانه مدرج
Beaker tong	گیره بظر

واژه لاتین	واژه فارسی
Crucible tong	گیره بوته
Spoon	قاشق نمونه برداری
Spatula	اسپاتول
Spirit burner	چراغ الکی
Tripod stand	سه پایه
Wire gauzes	توری سیمی
Triangles	مثلث نسوز
Crucible	بوته
Cork stopper	چوب پنبه
Cork borers	چوب پنبه سوراخ کن
Laboratory jack	جک آزمایشگاه
Support ring	حلقه نگه دارنده
Bosh head	گیره نگه دارنده میله
Universal clamp	گیره چند منظوره (بورت، بالن و ...)
Burette holder	گیره بورت
Test tube	لوله آزمایش
Test tube stand	جای لوله آزمایش
PH meter	مترا PH سنجی
Electrode	الکترود
Special indicator strips	نووار شناساگر
Balance	ترازو
Analytical Balance	ترازوی الکترونیکی
Thermometer	دماسنج
Pycnometer	پیکنومتر
Viscometer	ویسکومتر
Melting point apparatus	دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

واژه لاتین	واژه فارسی
Thiele Tube	لوله تیلر
Magnetic stirrer	همزن مغناطیسی
Hot plate	گرم کن برقی
Mortars and pestles	هاون و دسته آن
Safety pipette bulb	بی‌بیت پرکن
Volumetric flask	بالن حجمی

فصل ٣

قوانين و دستور العمل ها

قوایین آزمایشگاه

- ۱ هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب، آزمایش انجام ندهید.
- ۲ شلنگ‌های آب و گاز را هرگز بدون بست مناسب استفاده نکنید.
- ۳ هرگزار و سایل معمیوب و شکسته استفاده نکنید. استفاده از این وسایل می‌تواند منجر به بروز خطرات جدی شود.
- ۴ هرگز آزمایش در حال اجرا بدون مرابت رها نکنید. در صورت نیاز اجباری به ترک محل یا در مورد آزمایش‌های نیازمند به زمان طولانی، حتماً توضیحاتی شامل نام آزمایش، نام آزمایشگر، تلفن تماس، مواد درحال واکنش و احتیاطات لازم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهید.
- ۵ هرگز ظروف حاوی مواد و محلول‌ها را بدون درپوش مناسب، نگهداری نکنید تا ضمن جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه، از آلودگی نمونه‌ها با مواد خارجی جلوگیری شود.
- ۶ مواد موردن استفاده را فقط بهمیزان مصرف در روی میزهانگه‌داری کنید و بقیه را در محل مناسب انبار نمایید.
- ۷ خطرات موجود در آزمایشگاه را شناسایی نموده و روش‌های مقابله با آنها را بیاموزید.
- ۸ محل کپسول‌های آتش‌نشانی را شناسایی نموده و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
- ۹ قبل از کار با مواد شیمیایی، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خطرات را فرآگیرید.
- ۱۰ با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
- ۱۱ مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگهدارید.
- ۱۲ روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیرضروری نگهدارید.
- ۱۳ وسایل روی میزها را به طور مناسب و بی خطر قرار دهید.
- ۱۴ روی ظرف حاوی مواد و محلول‌ها برچسب مناسب را الصاق نمایید.
- ۱۵ از هرگونه خوردن و آشامیدن در محیط آزمایشگاه پرهیز کنید. محیط آزمایشگاه آلوده به مواد سمی و خطرناک است.
- ۱۶ هنگام شستشوی ظروف و وسایل شیشه‌ای، ابتدا شیر آب را باز نموده و منتظر یکنواخت شدن جریان آب و ثابت شدن فشار آن شوید و سپس وسایل مورد شستشو را در مسیر جریان آب قرار دهید تا از رها شدن وسایل از دست (در اثر فشار ناگهانی آب) و شکستن آنها جلوگیری شود.
- ۱۷ حتی الامکان در ساعات خلوت روز آزمایش نکنید تا بتوانید در صورت نیاز از کمک سایر افراد استفاده نمایید.
- ۱۸ در صورت نیاز به زمان طولانی جهت انجام آزمایش، به جای انجام آن تا ساعت‌های انتهایی روز بهتر است آزمایش‌ها را زودتر شروع نمایید.
- ۱۹ مواد و محلول‌های خطرناک و آلاینده محیط زیست را در فاضلاب یا سطل زباله خالی نکنید. این مواد و محلول‌ها باید جمع‌آوری و به روش مناسب دفع گردند.

خطرات فیزیکی

- ۱ هنگام کار با تجهیزات گرمایزا و اجسام داغ باید همواره از ابزار و پوشش مناسب و مقاوم در برابر گرما استفاده گردد.
- ۲ برای کار طولانی مدت در محیط‌های سرد باید از پوشش‌های مناسب و گرم استفاده گردد.
- ۳ در کار با تجهیزات سرمایزا و اجسام سرد همواره می‌باشد از دستکش‌های عایق به منظور حفاظت از دست‌ها و بازوها استفاده گردد.
- ۴ هنگام کار با نیتروژن مایع همواره از پوشش‌های حفاظتی از قبیل دستکش، حفاظ صورت و چکمه مناسب استفاده گردد.

- ۵** به منظور کار در محیط‌هایی که سروصدای بالاتر از حد مجاز دارند باید از گوشی‌های مناسب حفاظتی استفاده گردد.
- ۶** دستگاه‌هایی که سروصدای زیاد ایجاد می‌کنند همواره باید توسط عایق صوتی مناسب مهار گردد.
- ۷** تنظیم، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه‌های منظور جلوگیری از تشدید سروصدای محیط‌الزمی است.
- ۸** تجهیزات ولوازمی که به سیستم خلامتصل هستند برای جلوگیری از برتا بشدن باید به نحو صحیح مهار گردد.
- ۹** در آزمایشگاه‌هایی که با مواد رادیواکتیو کار می‌کنند رعایت کلیه موادین و مقررات انتشار یافته از سوی سازمان انرژی اتمی ایران ضروری می‌باشد.
- ۱۰** کلیه افرادی که به نوعی در معرض تشعشعات زیان آور می‌باشند باید همواره به وسائل حفاظت فردی مناسب با نوع اشعه و فیلم بچ مجهر کردد.
- ۱۱** جهت کاهش مواجهه با مواد رادیواکتیو در آزمایشگاه‌های دیاپراز-تکنیک‌های علمی و عملی مناسب استفاده گردد.
- ۱۲** انبارداری، حمل و نقل و دفع ضایعات مواد رادیواکتیو باید اینم بوده و از بروز هر گونه انتشار جلوگیری گردد.
- ۱۳** در محل‌هایی که از مواد رادیواکتیو استفاده می‌گردد نصب علائم هشدار دهنده الزامی است.
- ۱۴** به هنگام استفاده از لیزر، باید از وسائل حفاظتی چشم و پوست مناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.
- ۱۵** کلیه تجهیزات برقی سیار و ثابت باید به نحو مناسب به سیستم اتصال به زمین مجهز گردد.
- ۱۶** کلیه ادوات و ابزار انتقال برق نظیر کابل‌ها و اتصالات مربوطه باید سالم بوده و پوشش عایق داشته باشند.
- ۱۷** حتی الامکان سعی شود از سیم‌های رابط برای انتقال برق استفاده نگردد.
- ۱۸** تجهیزات معیوب با علائم هشدار دهنده مشخص گردیده و توسط افراد آگاه و متخصص رفع نقص شود.
- ۱۹** در محیط‌های مرطوب به جز وسائل الکتریکی ضدآب استفاده از دیگر وسائل الکتریکی ممنوع می‌باشد.
- ۲۰** در محل‌هایی که احتمال وجود گاز‌های قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، استفاده از ادوات برقی ضد جرقه الزامی است.
- ۲۱** کلیه تابلوهای برق باید در محل مناسب استقرار یافته و مجهز به کفپوش عایق در پیرامون آن باشد و در موقع اضطراری فقط توسط افراد ذیصلاح کنترل گردد.
- ۲۲** در آتش سوزی‌های ناشی از برق فقط از دی اکسید کربن (CO₂) و یا خاموش کننده‌های شیمیایی خشک استفاده گردد.
- ۲۳** سیلندرهای گاز اعم از پر یا خالی باید در محل مناسب و به حالت عمودی با استفاده از تسمه، زنجیر یا بست به طور اینم مهار گردد.
- ۲۴** به هنگام جایه جایی سیلندرهای گاز باید رگلاتور از شیر جدا شده و توسط درپوش محافظت گردد.
- ۲۵** رنگ بدنه سیلندر گاز بایستی بر اساس استاندارد و مناسب با نوع گاز داخلی آن بوده و برچسب شناسایی نوع گاز روی آن نصب گردد.
- ## خطرات شیمیایی
- ۱** کلیه مواد شیمیایی باید برچسب‌های اطلاعاتی لازم را داشته باشند.
- ۲** اطلاعات اینمی مواد (MSDS) برای کلیه مواد شیمیایی باید در دسترس باشد.
- ۳** جایه جایی و حمل و نقل مواد شیمیایی باید مطابق با دستورالعمل‌ها انجام گیرد.
- ۴** از ابناشتن مواد شیمیایی مازاد در آزمایشگاه خودداری شود.
- ۵** ظروف مواد شیمیایی باید در مکان‌هایی نگهداری گردد که احتمال برخورد افراد با آن‌ها وجود نداشته باشد.
- ۶** مواد شیمیایی باید دور از منابع حرارت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.

- ۷** از قفسه بندی‌های ضد زنگ و مقاوم به مواد شیمیایی با لبه‌های حفاظتی و قدرت تحمل بار کافی با اتصالات مناسب استفاده گردد.
- ۸** مواد قابل اشتعال و خورنده باید در کابینت‌های مخصوص ضد اشتعال و خودگی و مجهز به سیستم تهویه مناسب و دور از مواد اکسید کننده نگهداری گردد.
- ۹** اسیدهای اکسید کننده باید از اسیدهای آلی جداگانه نگهداری شوند.
- ۱۰** اسیدها باید جدا از قلیاها، سیانیدها و سولفیدها نگهداری شوند.
- ۱۱** قلیاها باید در جای خشک نگهداری گردد.
- ۱۲** مواد واکنش پذیر باید دور از حرارت، ضربه و اصطکاک نگهداری گردد.
- ۱۳** گازهای فشرده اکسید کننده و غیر اکسید کننده به طور مجزا نگهداری شوند.
- ۱۴** مواد سمی در محلهای مناسب و با تهویه موضعی نگهداری شوند.
- ۱۵** مواد جامد غیر فرار و غیر واکنش پذیر در کابینتها یا قفسه‌های باز لبه دار، نگهداری گردد.
- ۱۶** مایعات یا مواد خط‌نراک نباید در قفسه‌هایی که بالاتر از سطح چشم هستند نگهداری شوند.
- ۱۷** جهت برخورد با ریختگی‌های شیمیایی باید دستورالعمل خاصی وجود داشته و لوازم و تجهیزات لازم شامل پوشش‌های حفاظتی چشم، پوست و سیستم تنفسی، دستکش مقاوم به مواد شیمیایی، ماده جاذب یا خنثی کننده، کیسه پلاستیکی و جاروب و خاک انداز موجود باشد.
- ۱۸** پسماندهای حلال‌های شیمیایی باید مطابق دستورالعمل‌ها تفکیک و در ظروف مناسب و مقاوم به نشت و دارای برچسب مواد شیمیایی جمع آوری شده و دور از حرارت، جرقه، شعله و نور مستقیم خورشید و در محلی با تهویه مناسب نگهداری گردد.

ایمنی تجهیزات

- ۱** قبل از استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی بایستی افراد در خصوص بهره برداری اینم و بهینه، آموزش‌های لازم را از طریق مراجع ذیصلاح کسب نمایند.
- ۲** نگهداری و سرویس دوره‌ای برای کلیه تجهیزات باید انجام گیرد.
- ۳** قبل از سرویس و تعمیر، باید آلودگی زدایی دقیق از کلیه دستگاه‌ها به عمل آید.
- ۴** کلیه دستگاه‌ها باید به صورت دوره‌ای توسط افراد ذیصلاح کالیبره گردد.
- ۵** کلیه تجهیزات گرمایزی آزمایشگاهی باید مجهز به ترمومتر، فیوزهای پشتیبان، در موارد لزوم درهای قفل شونده و همچنین عایق حرارتی مناسب باشند.
- ۶** کلیه سیستم‌های حرارت زایی که در روند کاری تولید گاز می‌نمایند باید جهت تخلیه گازهای ایجاد شده، مجهز به سیستم تهویه مناسب بوده و یا داخل هود قرار بگیرند.
- ۷** وسایل گرمایزای می‌بایست در فاصله مناسب از دستکتورهای حرارتی قرار گیرند.
- ۸** محل استقرار دستگاه اتوکلاو حتی المقدور توسط اتفاقی از سایر تجهیزات آزمایشگاه مجزا گردد.
- ۹** قفل، فشارسنج و دماسنچ اتوکلاو باید روزانه کنترل شود و از قرار دادن مواد شیمیایی و آتش‌زا در آن خودداری گردد.
- ۱۰** کلیه دستگاه‌های گرمایزای باید در مکان مقاوم به حرارت و دور از تجهیزات حساس به حرارت قرار گیرند.
- ۱۱** الزاماً از لوله‌های دردار در سانتریفوژها استفاده گردد.
- ۱۲** در صورت شکستن لوله‌ها در داخل سانتریفوژها باید قسمت‌های داخلی دستگاه با روش و ابزار مناسب پاکسازی و ضد عفونی گردد.
- ۱۳** لوازم شیشه‌ای باید قبل از استفاده، از نظر وجود شکستگی و ترک مورد بازررسی قرار گیرند.
- ۱۴** لوازم شیشه‌ای شکسته یا غیرقابل استفاده باید در محفظه‌ای مجزا و مقاوم جمع آوری و سپس امحاآشوند.

فصل ۴

جداول و استاندردها

گزارش کار آزمایشگاه

عنوان آزمایش:	شماره گروه:	نام مرکز آموزشی:
تاریخ انجام آزمایش:	افراد گروه:	کلاس:
سال تحصیلی:	نام درس:	پایه:
هدف آزمایش: (هدف از انجام آزمایش بطور خلاصه بیان شود.)		
تئوری آزمایش: (مطلوب علمی مرتبط با این آزمایش با استفاده از مطالعه کتاب های علمی، کتاب های کمک درسی و کتاب های درسی)		
مواد و وسائل مورد نیاز:		
روش اجرای آزمایش:		
شكل دستگاه مربوط به آزمایش: (ترسیم شکل دستگاه مطابق آنچه در آزمایش به کار برده شده)		
مشاهدات: (گزارش کامل و دقیق مشاهدات در حین انجام آزمایش)		
محاسبات و رسم نمودارها: (در صورت وجود محاسبات و نمودار در آزمایش)		
نتیجه:		
خطاهای: (بررسی علت های ایجاد خطأ در آزمایش)		
پاسخ به پرسش ها:		
منابع مورد استفاده: (ذکر نام کتاب ها و منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است)		

جدول تناوبی عنصرها

جدول تناوبی عنصرها

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱		
۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱			
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱				
۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱					
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱						
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱							
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱								
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱									
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱										
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱											
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱												
۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱													
۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱														
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱															
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱																
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱																	
۱۹	۲۰	۲۱																		
۲۰	۲۱																			
۲۱																				

عدد اتمی

عنصر

نام ملکی

ناظر
شده فر
فر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸


۱۹

۲۰

۲۱



جدول الکترونگاتیوی عنصرها



موقعیت بعضی از یون‌های تک اتمی

۱	H ⁺	2A (2)	Li ⁺	2	Na ⁺	Mg ²⁺	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8)	9B (9)	10B (10)	11B (11)	12B (12)	Cu ⁺ Cu ²⁺	Zn ²⁺	Br ⁻	S ²⁻	Cl ⁻	F ⁻	H ⁻	8A (18)	7A (17)
3	K ⁺	Ca ²⁺					Cr ²⁺ Cr ³⁺	Mn ²⁺ Fe ³⁺	Fe ²⁺ Fe ³⁺	Co ²⁺ Co ³⁺						Ag ⁺	Cd ²⁺		Sn ²⁺ Sn ⁴⁺						
4	Rb ⁺	Sr ²⁺																							
5	Cs ⁺	Ba ²⁺																							
6																									
7																									

شکل بعضی از یون‌های تک اتمی متدال عناصر

یون‌های تک اتمی و چند اتمی

یون‌های تک اتمی عنصرهایی که یک نوع یون تشکیل می‌دهند.

نام یون	نماد شیمیایی	نام یون	نماد شیمیایی
هیدروژن فلوئورید کلرید برمید یدید	H^-	$1+$	هیدروژن
			لیتیم
			سدیم
			پتانسیم
			سزیم
اکسید سولفید	O^{2-} S^{2-}	$2+$	نقره
			منیزیم
			کلسیم
			باریم
			روی
نیترید	N^{3-}	$3+$	کادمیم
			آلومینیم
			آلومینیم
			Al ³⁺

یون‌های تک اتمی عنصرهایی که بیش از یک نوع یون پایدار دارند.

نام یون	نماد شیمیایی	نام یون	نماد شیمیایی
(i) مس	Cu^+	(ii) کروم	Cr^{2+}
(ii) مس	Cu^{2+}	(iii) کروم	Cr^{3+}
(ii) سرب	Pb^{2+}	(ii) کبالت	Co^{2+}
(iv) سرب	Pb^{4+}	(iii) کبالت	Co^{3+}
(ii) قلع	Sn^{2+}	(ii) منگنز	Mn^{2+}
(iv) قلع	Sn^{4+}	(iii) منگنز	Mn^{3+}

یون‌های چند اتمی

نام یون	فرمول یون	نام یون	فرمول یون
هیدروژن سولفات	HSO_4^-	نیترات	NO_3^-
کربنات	CO_3^{2-}	نیتریت	NO_2^-
هیدروژن کربنات	HCO_3^-	فسفات	PO_4^{3-}
هیدروکسید	OH^-	سولفات	SO_4^{2-}
یون آمونیوم	NH_4^+	سولفیت	SO_3^{2-}
پرمنگنات	MnO_4^-	استات	CH_3COO^-
کرومات	CrO_4^{2-}	هیدروکسید	OH^-
دی کرومات	$Cr_2O_7^{2-}$	هیدرونیوم	H_3O^+
هیپوکلریت	ClO^-	سیانید	CN^-
کلریت	ClO_2^-	پراکسید	O_2^-
کلرات	ClO_3^-	هیدروژن فسفات	HPO_4^{2-}
برکلرات	ClO_4^-	دی هیدروژن فسفات	$H_2PO_4^-$

واحدهای اندازه‌گیری انگلیسی

۱ واحدهای اندازه‌گیری طول

۱ میلی‌متر (mm) = $\frac{1}{25}$ سانتی‌متر (cm) = $\frac{1}{5}$ اینچ (in)

۲ فوت (ft) = $\frac{1}{12}$ اینچ (in)

۳ یارد (yd) = $\frac{1}{36}$ فوت (ft) = $\frac{1}{3}$ اینچ (in)

۴ متر (m) = $\frac{1}{344}$ فوت (ft) = $\frac{1}{344}$ اینچ (in) = $\frac{1}{63360}$ میل (mil)

۵ متر (m) = $\frac{1}{1853}$ فوت (ft) = $\frac{1}{1853}$ اینچ (in)

۶ مایل دریایی (nautical mile) = $\frac{1}{5280}$ فوت (ft) = $\frac{1}{6080}$ اینچ (in)

۷ مایل خشکی (dry mile) = $\frac{1}{115}$ مایل دریایی (nautical mile)

ضریب تبدیل (با تقریب کمتر از ۰/۰۱)	به	برای تبدیل از
۱/۶۱	کیلومتر	مایل
۲/۵۴	سانتی‌متر	اینچ
۰/۳۱	متر	فوت
۰/۹۱	متر	یارد
۰/۶۲	مایل	کیلومتر
۰/۳۹	اینچ	سانتی‌متر
۳/۲۸	فوت	متر
۱/۰۹	یارد	متر

۲ واحدهای اندازه‌گیری جرم

۱ گرم (g) = $\frac{1}{35}$ اونس (oz) ≈ ۲۸ اونس (oz) = $\frac{1}{0.35}$ گرم (g)

۲ کیلوگرم (kg) = $\frac{1}{27}$ اونس (oz) ≈ ۳۵ اونس (oz) = $\frac{1}{16}$ پوند (lb) ≈ ۴۵۰ گرم (g)

۳ کیلوگرم (kg) = $\frac{1}{45}$ پوند (lb) ≈ ۲۲۰ تن (T) ≈ ۲۲۰ پوند (lb)

۳ واحدهای اندازه‌گیری حجم

۱ میلی‌لیتر (ml) = $\frac{1}{5}$ قاشق چایخوری (tsp)

۲ میلی‌لیتر (ml) = $\frac{1}{15}$ قاشق سوپ‌خوری (tbsp)

۳ میلی‌لیتر (ml) = $\frac{1}{240}$ فنجان (C)

نام	نام لاتین	نام	نام	نام لاتین	نام
کمیت	کمیت	نام لاتین کمیت	نام	کمیت	نام
طول	Length	L	چگالی	Density	P
جرم	mass	m	سرعت	Velocity	V
زمان	time	t	شتاب	acceleration	A
دما	Temperature	T	نیرو	Force	F
جريان الکتریکی	Current Intensity	I	وزن	Weight	W
مقاومت الکتریکی	Resistance	R	فشار	Pressure	P
اختلاف پتانسیل الکتریکی	Voltage	V	انرژی حرارتی	Thermal Energy	Q
مساحت	Area	A			
حجم	Volume	V			

پیشوندهای بزرگ کننده			پیشوندهای کوچک کننده		
نام	پیشوند	مضرب	نام	پیشوند	مضرب
a	آتو	10^{-18}	E	اگزا	10^{+18}
f	فمتو	10^{-15}	P	پنتا	10^{+15}
p	پیکو	10^{-12}	T	ترا	10^{+12}
n	نانو	10^{-9}	G	گیگا	10^{+9}
μ	میکرو	10^{-6}	M	مگا	10^{+6}
m	میلی	10^{-3}	K	کیلو	10^{+3}
c	سانتی	10^{-2}	H	هکتو	10^{+2}
d	دسی	10^{-1}	D	دکا	10^{+1}

جدول تبدیل دما

فرمول	به	از
$C = K - \frac{273}{15^\circ}$	سانتی گراد (سلسیوس)	کلوین
$K = C + \frac{273}{15^\circ}$	کلوین	سانتی گراد (سلسیوس)
$F = (K \times 1/\text{ }^\circ) - 459.67^\circ$	فارنهایت	کلوین
$K = (F + 459.67^\circ) \div 1/\text{ }^\circ$	کلوین	فارنهایت
$F = (1/\text{ }^\circ \times C) + 32$	فارنهایت	سانتی گراد (سلسیوس)

روابط فیزیک

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)	کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
نیروی وزن	$g = \frac{W}{m} \rightarrow W = mg$	بازه زمانی	$\Delta t = t_f - t_i$
بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی	$f_{s(\max)} = \mu_s N$	جابجایی	$\Delta x = x_f - x_i$
نیروی اصطکاک جنبشی	$f_k = \mu_k N$	سرعت متوسط	$\bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$
شدت جریان الکتریکی متوسط	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	رابطه مکان زمان حركت یکنواخت	$x = vt + x_0$
قانون اهم	$R = \frac{V}{I}$	شتاب متوسط	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
مقاومت رساناهای فلزی در دمای ثابت	$R = \frac{\rho L}{A}$	شتاب لحظه‌ای حرکت با شتاب ثابت	$a = \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
انرژی الکتریکی مصرفی	$U = I^2 R t$	رابطه سرعت زمان حركت با شتاب ثابت	$v = v_0 + at$
توان مصرفی	$P = I^2 R$, $P = \frac{U}{t}$ $P = VI$, $P = \frac{V^2}{R}$	سرعت متوسط در حرکت با شتاب ثابت	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$
جریان مقاومت‌های متواالی (سری)	$I_1 = I_2 = I_3 = I_{eq}$	رابطه مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت	$v_f^2 - v_i^2 = 2a(x - x_0)$
ولتاژ مقاومت‌های متواالی (سری)	$V_1 + V_2 + V_3 = V_{eq}$	رابطه جابجایی در حرکت با شتاب ثابت	$\Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t$
مقاومت معادل مقاومت‌های متواالی (سری)	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = R_{eq}$	قانون دوم نیوتون	$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$

کاربرد	فرمول (معادله، رابطه)
حریان مقاومت‌های موازی	$I_{\parallel} + I_{\gamma} + I_{\tau} = I_{eq}$
ولتاژ مقاومت‌های موازی	$V_{\parallel} = V_{\gamma} = V_{\tau} = V_{eq}$
مقاومت معادل مقاومت‌های موازی	$\frac{1}{R_{\parallel}} + \frac{1}{R_{\gamma}} + \frac{1}{R_{\tau}} = \frac{1}{R_{eq}}$
فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس	$P = \frac{F}{A}$
اختلاف فشار دو نقطه شاره ساکن	$P_{\tau} - P_{\parallel} = +\rho g \Delta h$
فشار یک نقطه شاره ساکن	$p = \rho g \Delta h + p_{atm}$
اصل پاسکال	$P_{\tau} = P_{\parallel} \Rightarrow \frac{F_{\parallel}}{A_{\parallel}} = \frac{F_{\tau}}{A_{\tau}}$
چگالی	$\rho = \frac{m}{v}$
چگالی نسبی	$d = \frac{\rho_{\tau}}{\rho_{\parallel}}$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت	$F = \frac{9}{5}\theta + 32$
رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین	$T = \theta + 273$
رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین	
مقدار گرمایی داده شده به یک جسم	$Q = mC(\theta_{\tau} - \theta_{\parallel}) = mC\Delta\theta$
تعادل گرمایی	$Q_{\parallel} + Q_{\tau} + Q_{\gamma} + \dots = 0$
گرمایی منتقل شده از طریق رسانش	$Q = \frac{KAt(T_{\tau} - T_{\parallel})}{L} = \frac{KA\Delta\theta}{L}$
انبساط خطی	$L_{\tau} - L_{\parallel} = \alpha L_{\parallel} \Delta\theta$ $L_{\tau} = L_{\parallel}(1 + \alpha \Delta\theta)$
انبساط سطحی	$A_{\tau} - A_{\parallel} = 2\alpha A_{\parallel} \Delta\theta$ $A_{\tau} = A_{\parallel}(1 + 2\alpha \Delta\theta)$
انبساط حجمی	$V_{\tau} - V_{\parallel} = 3\alpha V_{\parallel} \Delta\theta$ $V_{\tau} = V_{\parallel}(1 + 3\alpha \Delta\theta)$

فصل ۵

ایمنی، بهداشت و ارگونومی

رنگ‌های ایمنی				
آبی	سبز	زرد	قرمز	رنگ
علام پیشنهادی راهنمایی	بدون خطر، کمک‌های اولیه	احتیاط احتمال خطر	ایست، ممنوع	معنی
سفید	سفید	سیاه	سفید	رنگ زمینه
سفید	سفید	سیاه	سفید	رنگ علام
موظف به استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی، محل کیوسک	مشخصه راه نجات و خروجی اضطراری، کمک‌های اولیه و ایستگاه‌های نجات	شاره و تذکر خطر (مثلًا آتش، انفجار، تابش)، اشاره و تذکر موانع (مثلًا گودال و برآمدگی)	علام ایست، اضطراری، خاموش، علام ممنوع، مواد آتش‌شانی	مثال‌های کاربردی

علام پیشنهادی

باید فقل شود	باید از ماسک چوشکاری استفاده شود	باید از کلاه ایمنی استفاده شود	باید از لباس ایمنی استفاده شود	باید از ماسک ایمنی استفاده شود	باید از ماسک چوشکاری استفاده کند	باید از کمریند مسیر استفاده شود
باید همه دستها شسته شود	باید از ماسک محافظت استفاده شود	باید کفش ایمنی بپوشید	باید عینک حفاظتی بپوشید	قبل از شروع به کار قطع کنید	باید از پل استفاده شود	باید از گوشی محافظت استفاده شود

علام نجات در مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری

اطلاعات مسیر کمک‌های اولیه، مسیرهای فرار و خروجی‌های اضطراری	کمک‌های اولیه	برانکارد	دوش اضطراری	تجهیزات شستشوی چشم
تلفن اضطراری	پنجره اضطراری خروج نزدیک فرار		خروجی اضطراری / مسیر فرار	

علامت ایمنی حریق و علامت اضافی

تلفن اضطراری حریق	کلید هشدار حریق	کلاه آتش نشانی	کله آتش نشانی	زدبار اضطراری حریق	قرقره شلنگ آتش نشانی

علامت ممنوع


ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	سیگار کشیدن ممنوع	کبریت، شعله و سیگار کشیدن ممنوع	عبور عابر پیاده ممنوع	خاموش کردن با آب ممنوع
ورود افراد متفرقه ممنوع	برای وسایل نقلیه بالابر ممنوع	برای وسایل نقلیه بالابر ممنوع	دست زدن و تماس ممنوع	کاربرد این دستگاهها در وان حمام، دوش یا ظرفشویی ممنوع	وصل کردن ممنوع در این آثار وصل ممنوع
عدم دسترسی برای افراد با قطعات فلزی	عکس برداری ممنوع	عکس برداری ممنوع	پوشیدن دستکش ممنوع	ورود به محوطه ممنوع	استفاده از تلفن همراه ممنوع
					حمل نفر ممنوع

علائم هشدار					
هشدار قبل از نقطه خطر	هشدار نسبت به مواد آتشزا	هشدار نسبت به مواد منفجره	هشدار، مواد سمی	هشدار، مواد خورنده	هشدار، مواد رادیواکتیو یا پرتو یونیزه کننده
هشدار، بارهای اویزان و معلق	هشدار، رفت و آمد بالابر	هشدار، ولتاژ بالابر	هشدار، لبههای الکتریکی خطرناک	هشدار، لبههای برندۀ	هشدار، مواد آتشزا
هشدار، پرتوهای غیربریونی کننده و الکترومغناطیسی	هشدار، میدان مغناطیسی	هشدار، نسبت به زمین خوردن و گیر کردن	هشدار، خطوط سقوط	هشدار، خطر مرگ	هشدار، سرما
هشدار، سطوح داغ	هشدار، کسیول های گاز	هشدار، خطر باتری	هشدار، آسیب دیدگی دست	هشدار، خطر سرخوردن	هشدار، خطر پرس شدن

لوزی خطر

خطوات آتش سوزی نقطه اشتعال

- ۴- زیر ۷۳ درجه فارنهایت
- ۳- زیر ۱۰۰ درجه فارنهایت
- ۲- زیر ۲۰۰ درجه فارنهایت
- ۱- بالای ۲۰۰ درجه فارنهایت
- ۰- نمی سوزد



- واکنش پذیر
- ۴- مرگبار
 - ۳- خیلی خطرناک
 - ۲- خطرناک
 - ۱- با خطر کم
 - ۰- نرمال

خطارات خاص

OX اکسید کننده

ACID اسیدی

ALK قلیایی

COR خورنده

واکنش پذیری

- ۴- ممکن است منفجر شود
- ۳- ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
- ۲- تغییرات شیمیایی شدید
- ۱- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
- ۰- پایدار است

تشریح راهنمای لوزی خطر		
واکنش پذیری	قابلیت اشتعال	بهداشت
قابلیت آزاد کردن انرژی	قابلیت سوختن	نحوه حفاظت
۴- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر شود	۴- قابلیت اشتعال بالا	۴- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه‌های تنفسی
۳- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود	۳- تحت شرایط معمولی مشتعل می‌گردد	۳- حفاظت کامل و استفاده از دستگاه‌های تنفسی
۲- تغییرات شیمیایی شدید می‌دهد ولی منفجر نمی‌شود	۲- با حرارت ملایم مشتعل می‌گردد	۲- از دستگاه تنفسی همراه ماسک کامل صورت استفاده گردد
۱- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می‌گردد	۱- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل می‌گردد	۱- بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
۵- در حالت عادی پایدار است	۵- مشتعل نمی‌شود	۵- وسیله خاصی مورد نیاز نمی‌باشد

مقایسه انواع کلاس‌های آتش

اروپایی	نوع حریق
Class A	جامدات قابل اشتعال (مواد خشک)
Class B	مایعات قابل اشتعال
Class C	گازهای قابل اشتعال
Class F/D	وسایل الکتریکی (برقی)
Class D	فلزات قابل اشتعال
Class F	روغن آشپزی

روش‌های متفاوت اطفای حریق

طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها	مواد	خاموش‌کننده‌های توصیه شده
دسته A جامدات احتراق‌پذیر به جز فلزات	موادی که از سطح می‌سوزند مانند: چوب، کاغذ، پارچه، زغال سنگ، پارچه، موادی که در اثر حریق شکل خود را از دست می‌دهند مانند: لاستیک نرم، پلاستیک نرم	خاموش‌کننده‌های نوع آبی پودری چندمنظوره CO ₂ هالون خاموش‌کننده‌های پودری چندمنظوره خاموش‌کننده‌های نوع آبی CO ₂ خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های پودری خاموش‌کننده‌های چندمنظوره
دسته B مایعات قابل اشتعال	نفت، بنزین، رنگ، لاک، روغن و غیره (غیر قابل حل در آب) مایعات سنتگین مانند قیر و آسفالت و گریس الکل، کتون‌ها و غیره (قابل حل در آب)	خاموش‌کننده‌های کف‌شیمیایی و کف‌مکانیکی خاموش‌کننده‌های پودری CO ₂ خاموش‌کننده‌های هالون خاموش‌کننده‌های AFFF
دسته C گازهای قابل اشتعال	گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب شوند تولید گاز قابل اشتعال می‌نمایند مانند: کاربید	خاموش‌کننده‌های پودری CO ₂ خاموش‌کننده‌های هالون
دسته D تجهیزات برقی	کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، ترانسفورماتورها	خاموش‌کننده‌های CO ₂ خاموش‌کننده‌های هالون
دسته E فلزات قابل اشتعال	منزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیوم	خاموش‌کننده‌های پودر خشک

زمان تست هیدرواستاتیک خاموش‌کننده‌ها

ردیف	نوع خاموش‌کننده آتش‌نشانی	دوره زمان تست (سال)
۱	خاموش‌کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد بخ	۵
۲	خاموش‌کننده حاوی FFFF یا AFFF	۵
۳	خاموش‌کننده پودری یا سیلندر فولادی	۵
۴	خاموش‌کننده کربن‌دی‌اکسید	۵
۵	خاموش‌کننده حاوی پودر تر شیمیایی	۵
۶	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای آلومینیوم و یا برنجی	۱۲
۷	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر خشک شیمیایی با سیلندرهای فولادی ریخته‌گری و مواد هالوژنه	۱۲
۸	خاموش‌کننده‌های حاوی پودر و دارای بالن (کارتريج) یا سیلندرهای فولادی ریخته‌گری شده	۱۲



Health	3
Fire	3
Reactivity	2
Personal Protection	E

Material Safety Data Sheet Sodium MSDS

Section1:chemical product and company identification							
Product name: sodium	:Contact information						
Catalog codes :SIS3505	.Scienclab.com.inc						
CAS#:7440-23-5	14025 Smith Rd.						
RTECS:VY0686000	Houston,Texas 77396						
TSCA:TSCA8(b)inventory: sodium	US Sales:1-800901-7247						
Cl#:NOL applicable	International Sales:1-281-441-4400						
Synonym:Natrium	Order Online:Scienclab.com						
Chemical Name: Sodium	CHEMTRE(24HR Emergency Telephone)•call:1-800-424-9300						
Chemical Formula: Na	International CHEMREC• call: 1-703-527-3887 For non-emergency assistance call: 1-281-441-4400 •						
Section2:Composition and Information on Ingredients							
Composition:							
<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>#CAS</th><th>by Weight%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sodium</td><td>7440-23-5</td><td>100</td></tr></tbody></table>		Name	#CAS	by Weight%	Sodium	7440-23-5	100
Name	#CAS	by Weight%					
Sodium	7440-23-5	100					
Toxicological Data on Ingredients: Sodium LDSO: Not available .LCSO: Not Available.							
Section 3:Hazards Identification							
Potential Acute Health Effects: Very hazardous in case skin contact (irritant)•or occasionally. blistering. Potential Chronic Health Effects: CARCINOGENIC EFFECTS: Not available. MUTAGENIC EFFECTS: Not available . TERATOGENIC EFFECTS: Not available. DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available. Repeated or prolonged exposure is not known to aggravate medical condition.							

Section 4:First Aid Measures

Eye Contact: Check for and remove any contact lenses. Do not use an eye ointment. Seek medical attention.

Skin Contact: After contact with skin, Wash immediately with plenty of water. Gently and thoroughly wash the contaminated skin with running water and non-abrasive soap.

Be particularly careful to clean folds, crevices, creases and groin. Cover the irritated skin with an emollient if irritation persists. Seek medical attention. Wash contaminated clothing before reusing.

Serious Skin Contact:

Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream. Seek medical

Inhalation: allow the victim to rest in a well ventilated area. Seek Immediate medical attention.

Serious inhalation:

Evacuate the victim to a safe area as soon as possible. loosen light clothing such as a collar, Tie, belt or waistband. If breathing is difficult, administer oxygen. If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth resuscitation. Seek medical attention.

Ingestion:

Do not induce vomiting. loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband. If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth resuscitation. Seek immediate medical attention.

Serious ingestion: Not available.

Section 5:Fire and Explosion Data

Flammability of the product: Flammable.

Auto-ignition Temperature: 115°C(239°F)

Flash Points: Not available.

Flammable limits: Not available.

Products of combustion: some metallic oxides.

Fire Hazards in presence of various substances:

Extremely flammable in presence of moisture. Highly flammable in presence of open flames and sparks. Of health.

Explosion Hazards in presence of various substances:

Risks of explosion of the product in presence of mechanical impact: Not available. Risks of explosion of the product in presence of static discharge: Not available.

Fire Fighting Media and instructions:

Flammable solid. Moisture reactive material. SMALL FIRE: obtain and use of water. Use DRY chemical powder. LARGE FIRE: use water spray or fog. Do not use water jet.

Special Remarks on fire hazards: when heated to decomposition it emits fumes.

Special Remarks on explosion hazards: not available.

Section 6:Accident Release Measure

Small spill: Use appropriate tools to put the spilled solid in a convenient waste disposal container.

Large Spill:

Flammable solid that,in contact with water. Emits flammable gases. Stop leak if without risk. Do not get water inside container.

Do not touch spilled material. Cover with dry earth. Sand or other non-combustible material. Prevent entry into sewers.

Basements or confined areas; dike if needed. Eliminate all ignition sources. Call for assistance on disposal.

Section 7:Handing and storage

Precautions:

Keep under inert atmosphere. Keep container dry. Do not breathe dust never add water to this product in case of insufficient ventilation. wear suitable respiratory equipment if you feel unwell. Seek medical attention and show the label when possible.

Avoid contact with skin and eyes keep away from incompatibles such as oxidizing agents, acids, moisture.

Section 8:Exposure controls/personal protection

Engineering controls:

Use process enclosures. Local exhaust ventilation. Or other engineering controls to keep airborne levels below recommended exposure limits. if user operations generate dust, fume or mist. Use ventilation to keep exposure to airborne contaminates below the exposure limit.

Personal protection:

Splash goggles. Lab coat. Dust respirator. Be sure an approved/certified respirator or equivalent. Gloves.

Personal protection in case of large spill:

Splash goggles. Full suit. Dust respirator. Boots. Gloves. A self-contained breathing apparatus should be used to avoid inhalation of the product. suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist BEFORE handing this product.

Exposure limits: not available.

Section 9:Physical and chemical properties

Physical state and appearance: solid. (Metal solid.)

Odor: not available.

Taste: not available.

Molecular weight:22.99 g/mole

Color: silvery.

pH (1% soln /water):not applicable.

Boiling point:881.4°C (1618.5°F)

Melting point:97.8°C(208°F)

Critical temperature: not available.

Specific gravity: 0.97(water=1)

Vapor pressure: not applicable.

Vapor density: not available.

Volatility: not available.

Odor threshold: not available.

Water/oil dist. Coeff: not available.

Ionicity (in water) : not available.

Dispersion properties: not available.

Solubility: insoluble in cold water. Hot water.

Section 10: stability and reactivity data	
<p>Stability: the product is stable.</p> <p>Inability temperature: not available.</p> <p>Conditions of instability: not available.</p> <p>Highly reactive with oxidizing agents, acids, moisture. The product reacts violently with water to emit flammable but nontoxic gases.</p> <p>Corrosivity : not available.</p> <p>Special remarks on reactivity: not available.</p> <p>Special remarks on corrosivity : not available.</p> <p>Polymerization: no.</p>	

Section 11:toxicological information

Routes of entry: dermal contact. Eye contact. Inhalation. Ingestion.

Toxicity to animals:

LD50: Not available.LC50: Not available.

Other toxic effects on humans:

Very hazardous in case of skin contact (irritant).Hazardous in case of skin contact (permeator).of ingestion. of inhalation.

Special remarks on toxicity to animals: not available.

Special remarks on chronic effects on humans: not available.

Special remarks on other toxic effects on humans: material is destructive to tissue of the mucous membranes and upper respiratory tract.

Section 12:Ecological information

Ecotoxicity: not available.

BOD5 and COD: not available.

Products of biodegradation:

Possibly hazardous short term degradation products are not likely. However, long term degradation products may arise.

Toxicity of the products of biodegradation: the products of degradation are more toxic.

Special remarks on the products of biodegradation: not available.

Section 13:Disposal considerations

Waste disposal:

Section 14:transport information

DOT classification: class 4.3: material that emits flammable gasses on contact with water.

Identification: sodium: UN 1428 PG:1

Special provisions for transport: not available.

Section 15:other regulatory information

Federal and state regulations:

Pennsylvania RTC sodium 1/33555actures RTC sodium TSCA 8(b) inventory. Sodium CERCLA: hazardous substances : sodium

Other regulations: OSHA: hazardous by distinction of hazard communications standard (29 CFR 1910.1200).

Other classifications:

WHMS(Canada):class D-28:materials causing other effects(TOXOC) DSCL(EFC)

R17-Spontaneously Flammable in air .R38-irritating to skin R41-Risk of serious damage to eyes.HMS(U.S.A):

Health hazard:3

Fire hazard:3

Reactivity:2

Personal protection: E

National fire protection association (U.S.A):

Health:3

Flammability:3

Specific hazard:

Protective Equipment:

Gloves ,lab cost dust respirator.be sure to use an approved/certified respirator or equivalent wear respirator when ventilation is inadequate.
Splash goggles.

Section 16:other information

References:

Healthy G.G... the condensed chemical dictionary.11 e ed.. -new York N.Y-van Nostrand Reinold.1987-SAX N.L

Dangerous properties of industrial materials. Toronto. Van nostrand reinold 6ed.1984.

Chemist safety data.

Other special considerations :Not available

<p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیخ بهائی شمالی، شماره ۱۰۴ تلفن: ۸۸۰۵۷۶۰ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	برگ اطلاعات ایمنی مواد <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">شماره ویرایش/۱۰/۱۶/ج ش م</td><td style="padding: 5px;">ش م ص پ/ش ب پ/۳۰</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">زمستان ۱۳۸۴</td><td></td></tr> </table>	شماره ویرایش/۱۰/۱۶/ج ش م	ش م ص پ/ش ب پ/۳۰	زمستان ۱۳۸۴	
شماره ویرایش/۱۰/۱۶/ج ش م	ش م ص پ/ش ب پ/۳۰				
زمستان ۱۳۸۴					
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی				

۱- مشخصات ماده و اجزاء تشکیل دهنده آن

نام شیمیایی	نیتریک اسید
نامهای مترادف	اسید نیتریک ، اسید ازته، نیترات هیدروژن
شماره انجمن شیمیی آمریکا	۷۶۹۷-۳۷-۲
شماره اتحادیه اروپا	۲۳۱-۷۱۴-۲
خانواده شیمیایی	اسید غیرآلی - نیترات
وزن مولکولی	۶۳/۰۲
فورمول شیمیایی	HNO_3

۲- اطلاعات عمومی (علامه حفاظتی)

لوزی خطر	مواد سمی	مواد آتش گیر	مواد محرك	مواد خورنده
	مواد سمی	خطروناک برای محیط‌زیست	مواد منفجرشونده	مواد آتش گیر

واکنش پذیری (مربع رنگ زرد):

راهنمانی برای لوزی خطر:

۵- معمولاً پایدار -۱- غیر پایدار در صورت گرم کردن -۲- امکان تغییرات شیمیایی شدید وجود دارد از پاشش شیلنگ از راه دور استفاده شود. -۳- شوک شدید با گرمای ممکن است سبب انفجار شود، از پشت مواعن ضد انفجار نظاره شود. -۴- ممکن است منفجر شود، اگر مواد در معرض آتش قرار گرفته باشند، محوطه را تخلیه کنید.

آتش گیری (مربع رنگ قرمز):

 <p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ. ملاصدرا، خ شیخ بهائی شمالی، شماره ۴ تلفن: ۰۹۱۷۰۰۸۸۵۹۷۲ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	<h3>برگ اطلاعات ایمنی مواد</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">شماره ویرایش / ۱۰ / ج ش م</td><td style="padding: 5px;">ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰۱۶</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">زمستان ۱۳۸۴</td><td></td></tr> </table>	شماره ویرایش / ۱۰ / ج ش م	ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰۱۶	زمستان ۱۳۸۴	
شماره ویرایش / ۱۰ / ج ش م	ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰۱۶				
زمستان ۱۳۸۴					
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی				

۵- خاموش کردن

<p>نیتریک اسید غلیظ یک اکسید کننده قوی است و در ترکیب با مواد سوختی و الکلها ایجاد گرما می‌کند. باعوامل احیا کننده و یا مواد آلی قابل احتراق می‌تواند واکنش دهد و سوزد و یا منفجر شود.</p> <p>استفاده از اسپری آب برای خنک نگه داشتن مخازن و ظروف و یا ساختمان‌های مواجهه با آتش توصیه می‌شود. آب به داخل مخازن گرفته نشود. افراد آتش نشان باید مجهز به تجهیزات ایمنی باشند.</p> <p>هنگام آتش سوزی، در اثر تجزیه حرارتی، گازهای بسیار سمی و آزاردهنده متصاعد می‌شود. ممکن است در اثر واکنش با سطوح فلزی نیز مقدار زیادی هیدروژن تولید شود که امکان انفجار آن وجود دارد.</p>	<p>خطر آتش گیری</p> <p>نحوه مناسب خاموش کردن آتش</p> <p>سایر توضیحات</p>	
---	--	---

۶- مراقبت‌های شخصی در زمان کار با ماده

<p>محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از لباس‌های حفاظتی و دستکش‌های مقاوم لاستیکی، کفش و سایر البسه مقاوم در برابر این ماده شیمیایی استفاده شود.</p> <p>محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از عینک‌های محافظ چشمی استفاده شود. حفاظت صورت در برخی موارد الزامی است تجهیزات شستشوی چشم در دسترس باشد.</p> <p>محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. از لباس‌های حفاظتی و دستکش‌های مقاوم، کفش و سایر البسه مقاوم در برابر این ماده شیمیایی استفاده شود تجهیزات دوش کامل و چشم شوی در محوطه وجود داشته باشد.</p> <p>محیط کار باید مجهز به سیستم تهویه باشد. محوطه کار باید دارای سیستم تهویه باشد. برای غلظت بیشتر از ۲۵ جزو، در میلیون ماسک تمام صورت کبسول دار استفاده شود.</p>	<p>حفظat پوست</p> <p>حفظat چشم</p> <p>حفظat بدن</p> <p>حفظat تنفسی</p>	
---	--	---

<p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیخ بهائی شمالی، شماره ۱۰۴ تلفن: ۸۸۰۵۷۶۰ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	برگ اطلاعات ایمنی مواد شماره ویرایش/۱۰/ج ش م ۱۳۸۴ زمستان	ش م ص پ/ش ب پ/۱۶/ا ج شیمی
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی	

۷- مراقبت از محیط کار در زمان پخش تصادفی ماده

<p>برای محیط تهویه ایجاد کنید. منابع نشتی را سریعاً بیندید. تازمانی که آلودگی بطور کامل برطرف نشده است، محیط را محدود نمایند. نظافت محیط می باشد توسط افراد آموزش دیده انجام شود. محیط باید مقاوم در برابر خوردگی باشد.</p>	حفظ محیط کار
<p>آلودگی خاک ممکن است با آهک و مواد مشابه (کربنات سدیم) خنثی شود. از خاک اره و سایر مواد آلی که با این ماده واکنش می‌دهند و خطر حریق را بالا می‌برند، استفاده نشود. محوطه را می‌توان با مقدار زیادی آب شستشو داد.</p>	نظافت محیط آلوده

۸- روش دفع ضایعات

<p>نیتریک اسید را بعد از خنثی کردن با آهک و یا کربنات سدیم به خارج از محوطه کار منتقل کنید.</p>	دفع ضایعات مواد
<p>ظرفهای خالی را بعد از تخلیه به محوطه خارج از کار منتقل کنید.</p>	دفع ضایعات بسته‌بندی

۹- جابه‌جایی و انبارداری

<p>از ایجاد پخارات و ذرات ریز آن در محیط اجتناب شود. درسته بندی (ظرف) کوچک و در محیطی با تهویه مناسبی جابه‌جا گردد و وسایل و تجهیزات ایمنی و اورژانسی در دسترس باشد.</p>	احتیاطات جابه‌جایی	
<p>در جای خنک، خشک، با تهویه محیطی مناسب، به دور از اشعه مستقیم آفتاب و سایر منابع حرارتی نگهداری شود. در برابر ظروف محتوی این ماده بسته نگه داشته شود. مواد سوختی، الکتری، چوب و سایر موادی که می‌توانند با نیتریک اسید واکنش دهند در نزدیکی مخازن این ماده نگهداری نشوند.</p>	شرایط انبارداری	
<p>در بسته بندی‌های کوچک پلاستیکی (ترجیحاً) و در محیطی با تهویه مناسب قرار دهید.</p>	بسته‌بندی مناسب	

۱۰- مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مابع	حالات فیزیکی
شفاف	شکل فیزیکی
زرد کمرنگ	رنگ
بوی زننده و تند و خفه کننده	بو
۱	اسیدیته - پی اج
قابل حل شدن و اختلال است.	حالت آب

<p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ. ملاصدرا، خ. شیخ بهائی شماره ۱۰۴ تلفن: ۸۸۰۵۹۷۶۰ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	برگ اطلاعات ایمنی مواد <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">شماره ویرایش/ / م / ج ش م ۱۳۸۴</td><td style="padding: 5px;">ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰ ۱۶</td></tr> </table>	شماره ویرایش/ / م / ج ش م ۱۳۸۴	ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰ ۱۶
شماره ویرایش/ / م / ج ش م ۱۳۸۴	ش م ص پ / ش ب پ / ۳۰ ۱۶		
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی		

اطلاعاتی در دسترس نیست. ولی با بسیاری از حلال‌های آلی واکنش می‌دهد. (مثل اتانول، استن).	حالیت در حلال‌های آلی (استن).
۱/۴۱ وزن مخصوص نسبت به آب (دانسیته)	بدین معنی که نسبت وزنی آب را برابر با ۱ می‌دانند.
اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد.	حد انفجار پایین و بالا
اطلاعاتی در دسترس نمی‌باشد.	دمای خود آتشگیری
قابل اشتعال نیست.	نقطه اشتعال
۴۱ - درجه سلسیوس	نقطه ذوب
۸۶ درجه سانتی گراد	نقطه جوش
۷/۱ میلی‌متر جیوه در ۲۰ درجه سلسیوس (غلظت ۷۰ درصد)	فشار بخار
۵/۷۶ سانتی پواز در ۲۵ درجه سلسیوس	گران روی
آستانه بویایی این ماده ۰/۷۵ تا ۲/۵ جزو در میلیون است.	سایر اطلاعات

۹- اطلاعات زیست بوم شناختی

خودرن ۹۰ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم موش صحرابی موجب مرگ ۵۰ موش صحرابی از ۱۰۰ موش صحرابی می‌شود.	ملاحظات عمومی
این ماده توانایی حل کردن بعضی از مواد خاک مثل مواد با پایه کربنات را دارد می‌باشد. در ابهای جاری و زیر زمینی ماندگار است.	رفتار در محیط زیست
در اثر گرما به اکسیدهای ضرر تبدیل می‌شود.	قابلیت تجزیه
اثر روی محیط آبزیان به سبب توانایی در کاهش اسیدیته آب، حیات آبزیان را به خطر می‌اندازد.	سایر اطلاعات
به منابع دیگر مراجعه شود.	

 <p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ. ملاصدرا، خ شیخ بهائی شمالی، شماره ۱۰۴ تلفن: ۸۸۰۵۷۶۰ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	برگ اطلاعات ایمنی مواد شماره ویرایش ۱/۰/۱ ج ش م زمستان ۱۳۸۴ ش م ص پ / ش ب پ / ش ب / ش ب پ
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی

۱۲- سم شناسی

<p>حد مجاز برای محیط کار انسان ۸ ساعت کار مقدار ۲ قسمت در میلیون هوا می باشد. تامس تنفسی سگ با ذرات ریز نیتریک اسید در هوا (بوسیله فروکردن لوله در راههای تنفسی) به مدت ۲ ساعت در روز و ۴ روز در هفته نشان داد که بافت ریه صدمه دیده است. در کل ۲۴۰ میلی لیتر تنفس شده بود.</p> <p>در هوا تنفسی که مقدار ۲۶۰ میلی گرم نیتریک اسید در هر متر مکعب آن وجود داشت بعد از ۳۰ دقیقه از ۱۰۰ موش آزمایشگاهی تعداد ۵۰ عدد آن ها تلف شدند.</p> <p>در هوا تنفسی که مقدار ۱۳۰ میلی گرم نیتریک اسید در هر متر مکعب آن وجود داشت بعد از ۴ ساعت از ۱۰۰ موش آزمایشگاهی تعداد ۵۰ عدد آن ها تلف شدند.</p>	 <p>سمومیت تنفسی</p>
<p>اگر به ازاء هر کیلو گرم وزن مقدار ۹۰ میلی لیتر نیتریک اسید به موش صحرائی خورانده شود، از ۱۰۰ موش تعداد ۵۰ عدد آن ها تلف می شوند.</p>	<p>سمومیت غذایی</p>
<p>خورنده است.</p>	<p>سمومیت از پوست</p>
<p>کور کننده و سوزاننده است.</p>	<p>سمومیت چشمی</p>
<p>خورنده است.</p>	<p>اثرات حاد</p>
<p>به منابع دیگر مراجعه شود.</p>	<p>سایر اطلاعات</p>

۱۳- پایداری و بر هم کنش ها

<p>پایدار است. محلول این ماده به آرامی به نیتروژن اکسید تجزیه می شود. زردی رنگ اسید به این مورد است.</p>	<p>پایداری</p>
<p>حرارت بالا، نور، فضاهای بسته.</p>	<p>محیط‌های مورد اجتناب</p>
<p>نیتریک اسید یک عامل اکسیدکننده است و با سیاری از مواد واکنش می دهد. بشت فلات، اکسید فلات و پودر فلزی مثل آنتیمون، بیسوموت، لیتم، منزیم، مگنیت، تیتانیوم که می تواند واکنش شدید دارد و تولید گرمای فراوان کند. همچنین می تواند نیتروژن اکسید آزاد کند. مواد شیمیایی ای مثل آنیدریدها، کن‌هال‌الکله، تیزیل‌ها، آمین‌ها، الکل‌ها، اترها، هیدروکربنهای، آلکین‌ها، نیترورومات‌ها که می تواند واکنش شدید و انفجاری با آتش سوزی خود به خودی دهد. حامدات آیی مثل کاغذ، پایاس، دغال چوب، خاک ارده که می تواند واکنش فجایری با آتش سوزی شدید دهد. انواع سولفیدها، هیدرات‌های غیرفلزی و کاربیدها با نیتریک اسید ترکیب می شوند.</p>	<p>مواد ناسازگار</p>
<p>نیتروژن اکسید آزاد میکند.</p>	<p>خطرات ناشی از تجزیه</p>
<p>جهت بررسی و مشاهده نشت و خوردگی مواد اثمار شده، بصورت دورهای مخازن را بازرسی کنید.</p>	<p>سایر اطلاعات</p>

<p>شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیخ بهائی شمالی، شماره ۱۰۴ تلفن: ۸۸۰۵۹۷۶۰ برای هر گونه آگاهی بیشتر: msds@Petrochem-ir.net</p>	برگ اطلاعات ایمنی مواد <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; width: 50%;">شماره ویرایش ۱/۱ ج ش م</td><td style="padding: 5px; width: 50%;">ش م ص پ/ش ب پ / ۳۰۱۶</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">جمهستان ۱۳۸۴</td><td></td></tr> </table>	شماره ویرایش ۱/۱ ج ش م	ش م ص پ/ش ب پ / ۳۰۱۶	جمهستان ۱۳۸۴	
شماره ویرایش ۱/۱ ج ش م	ش م ص پ/ش ب پ / ۳۰۱۶				
جمهستان ۱۳۸۴					
نام: نیتریک اسید (۵۳ درصد)	مجموعه: مواد شیمیائی				

۱۴- مقررات حمل و نقل: برای جابجایی این محصول در جاده‌های داخل ایران بایستی مقررات وزارت راه و ترابری

شماره سازمان ملل: ۲۰۳۱	حمل و نقل هوایی	
شماره سازمان ملل: ۲۰۳۱	حمل و نقل دریایی	
شماره سازمان ملل: ۲۰۳۱	حمل و نقل راه آهن و جاده	
گروه بسته‌بندی: II طبقه بندی: ۸- مواد خورنده	سایر اطلاعات	

۱۱- اطلاعات زیست بوم شناختی

(C;0)	نمادهای خطرات	
(R:8-3.5)	شماره خطر و ریسک	
(S: (1/2-)*23-26-36-45)	شماره ایمنی و سلامت	

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی		
مثال هایی از نوع کار	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	شرایط
حمل بار با فرغون	۲۳ کیلوگرم نیرو	الف) وضعیت ایستاده ۱- تمام بدن در کار دخالت دارد
خم شدن بر روی یک ملعن برای حرکت یک شیء یا هل دادن یک شیء در ارتفاع بالاتر از شانه	۱۱ کیلوگرم نیرو	۲- عضلات اصلی دست و شانه دستها کاملاً کشیده شده اند
برداشتن یا جایه جا کردن یک قطعه از دستگاه هنگام تعمیر نگهداری جایه جا کردن اشیا در محیط های کاری سریسته نظیر توپل ها یا کالا های بزرگ	۱۹ کیلوگرم نیرو	ب) زائل زین
کار کردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های کنترل در ماشین آلات سنگین، برداشتن و گذاشتن سینی های با محصول بر روی نوار نقاله	۱۳ کیلوگرم نیرو	ج) در حالت نشسته

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی		
مثال هایی از نوع کار	نیروهایی که نباید از آن تجاوز کرد (بر حسب کیلوگرم)	شرایط
کار کردن یا سیستم کنترل گرفتن قلاب نظیر دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک جرنقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری کمتر از ۵ سانتی متر باشد.	۵۵ کیلوگرم نیرو ۶۰ کیلوگرم نیروی	کشیدن اجسام به سمت پایین در ارتفاع بالای سر
به کار انداختن کنترل، گرفتن قلاب	۲۲ کیلوگرم نیرو	کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع شانه
بلند کردن یک شیء با یک دست بلند کردن در یا در پوش	۲۷ کیلوگرم نیرو ۱۵ کیلوگرم نیرو ۷/۵ کیلوگرم نیرو	کشیدن به سمت بالا ۲۵ cm (۱۰) in) بالای سطح زمین ارتفاع آرنج ارتفاع شانه
بسته بندی کردن باریندی، مهر و موم کردن بسته ها	۲۹ کیلوگرم نیرو	فشار دادن به سمت پایین تا ارتفاع آرنج
بلند کردن یک گوشه یا انتهای شیء نظیر یک لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شیء تا قسمت بالای تخته	۲۰ کیلوگرم نیرو	فشار دادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه



- پشتی صندلی باید کاملاً به کمر بچسبید و پایین آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.
- زاویه آرنج برابر ۹۰ درجه واقعی باشد. شانه‌ها نیز در وضعیت راحت قرار داشته باشند.
- ران به صورت افقی بوده و زاویه آن با مفصل زانو بین ۹۰ تا ۱۱۰ درجه باشد.
- کف پاها باید کاملاً روی زمین قرار گیرد اگر ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.
- مج دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه کلید قرار می‌گیرد.

میزان خطر و احتمال وقوع آن بر حسب مسیر جريان برق


احتمال وقوع	میزان خطر مرگ	مسیر جريان
خیلی کم	خیلی زیاد (مرگبار)	از سر به اندام‌های دیگر
متوسط	زیاد	از یک دست به دست دیگر
زیاد	خیلی زیاد	از دست به پا
کم	کم	از یک پا به یک دست

میزان شدت نور در محیط‌های کار (لوکس)

ردیف	فعالیت کاری	لوکس
۱	فضاهای عمومی با محیط تاریک	۲۰_۵۰
۲	گذرگاه‌ها و راهروهای کارهای موقت	۵۰_۱۰۰
۳	فضاهای کاری برای کارهایی که گاهًا انجام می‌شود	۱۰۰_۲۰۰
۴	کارهایی که معمولاً با کنترast بالا یا برروی قطعه بزرگ انجام می‌شود	۲۰۰_۵۰۰
۵	کارهایی که معمولاً با کنترast متوسط یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود	۵۰۰_۱۰۰۰
۶	کارهایی که معمولاً با کنترast پایین یا برروی قطعه کوچک انجام می‌شود	۱۰۰۰_۲۰۰۰
۷	کارهایی که معمولاً با کنترast پایین یا برروی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می‌شود	۲۰۰۰_۵۰۰۰
۸	انجام کارهای ممتد و طولانی با دقیق بالا	۵۰۰۰_۱۰۰۰۰
۹	انجام کارهای خیلی خاص با کنترast بسیار پایین	۱۰۰۰۰_۲۰۰۰۰

علائم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصولات محسوب می‌گردد و به خصوص در مباحثی همچون طراحی و توسعه پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از عواملی که می‌تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید علائم بازیافت مندرج بر روی بدنه کالا است که نوع جنس محصول را بیان می‌دارد که در ذیل، به بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحات	کد	توضیحات	کد
پلی اتیلن با چگالی بالا	 02 PE-HD	پلی اتیلن تری فتالات	 01 PET
پلی اتیلن با چگالی پایین	 04 PE-LD	پلی وینیل کلراید	 03 PVC
پلی استایرن	 06 PS	پلی پروپیلن	 05 PP
کدهای ۸ تا ۱۴ به ترتیب مربوط به باتری‌های سرب-اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن (باتری‌های قلمی معمولی) است.		سایر پلاستیک‌ها که عمدتاً شامل اکریلیک‌ها، فایبرگلاس، پلی آمیدو ملامین (اوره فرمالدئید)	 07 O
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، کاغذ روزنامه، پاکت نامه و غیره	 21 PAP	مقوا	 20 PAP
آهن	 40 FE	کاغذ	 22 PAP
آلومینیوم	 41 ALU	شیشه رنگی (عموماً سبز) کدهای ۷۰ تا ۷۹ مربوط به انواع شیشه‌های است	 72 GL
چوب	 50 FOR	کاغذ با مقوا ممزوج با پلاستیک یا آلومینیوم	 84 C/PAP

توضیحات	کد	توضیحات	کد
شیشه ممزوج		چوب پنبه	
شیشه ممزوج		پارچه	
کدهای ۶۰ تا ۶۹ به طور کلی مربوط به انواع پارچه‌ها است			کنف
			

کدها عبارت اند از:

۱ PETE پلاستیک کد ۱

پلی اتیلن ترفتالات، قابل بازیافت‌ترین و معمول‌ترین پلاستیک است که به عنوان بطری‌های آب، نوشانه و ظرف‌های یک‌بار مصرف و غیره استفاده می‌شود. محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری‌های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می‌شود.

۲ HDPE پلاستیک کد ۲

پلی اتیلن با غلظت بالا که پراحتی و به سرعت بازیافت می‌شود. پلاستیک نوع خشک است، اما زود شکل می‌گیرد و معمولاً در قوطی شوینده‌ها، بطری‌های شیر، قوطی آب‌میوه، کیسه‌های زباله و غیره به کار می‌رود، با بازیافت به لوله‌های پلاستیکی، قوطی شوینده‌ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می‌شود.

۳ PVC پلاستیک کد ۳

پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می‌شود. با آنکه محیط زیست و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد، هنوز در همه جا در لوله‌ها، میزها، اسباب‌بازی و بسته‌بندی و غیره به چشم می‌خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف‌پوش، سرعت‌گیر، پنل و گل پخش کن ماشین استفاده می‌شود.

۴ LDPE پلاستیک کد ۴

پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش است. معمولاً در نخ‌های شیرینی، بسته‌بندی، قوطی‌های فشاری، کارهای خشکشویی به کار می‌رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته‌های حمل نامه، سطل‌های زباله، سیم‌بند و غیره استفاده می‌شود.

۵ pp پلاستیک کد ۵

پلی‌پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. به عنوان نی، درهای بطری و قوطی استفاده می‌شود. PP بازیافت شده در چراغ راهنمایی و رانندگی، پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه‌های کشویی کاربرد دارد.

۶ PS پلاستیک کد:

پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره بکار می‌رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل نمی‌کند، کاربرد زیادی دارد. با آنکه این ماده جزو برنامه‌های بازیافت شهرداری‌ها نیست، اما می‌تواند به عایق‌های حرارتی، شانه‌های تخم مرغ، خط کش و ظروف پلاستیکی تبدیل شود.

۷ سایر موارد پلاستیک کد:

سایر پلاستیک‌ها مانند پلی اورتان می‌توانند ترکیبی از پلاستیک‌های فوق باشند. جزو بازیافت نیستند، محصولات با کد ۷ می‌توانند هرچیز از زین دوچرخه گرفته تا ظرف‌های ۵ گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت‌کنندگان، پلاستیک با این کد را قبول نمی‌کنند، اما رزین این پلاستیک‌ها قابل تبدیل به الوارهای پلاستیکی و مواد سفارشی هستند.

فصل ۶

روابط ریاضی و نقشه کشی

نسبت و تنااسب

۱ در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی‌اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:

$$c = kd \quad \text{و} \quad a = kb \quad \text{یا} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

۲ اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار ثابت است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

$$a = \frac{k}{b} \quad \text{و} \quad c = \frac{k}{d} \quad \text{یا} \quad k = a \times b = c \times d$$

۳ خواص عملیات:

در عبارت‌های زیر، فرض بر آن است که مخرج‌ها مخالف صفر هستند.

$\frac{a}{b} = \frac{ca}{cb} \quad (c \neq 0)$	$c \times \frac{a}{b} = \frac{ca}{b}$	$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$
$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$	$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$	
$\frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$	

$$a \times d = b \times c \quad \text{معادل است با} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{تساوی}$$

درصد و کاربردهای آن

۱ معادله درصد: رابطه بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می‌دهد.

$$b = x \times a$$

↓

مقدار نهایی

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد اعشاری / کسری

۲ درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

$$\frac{\text{میزان تفاوت در مقدار}}{\text{مقدار اولیه - مقدار نهایی}} \times 100 = \frac{\text{نسبت تغییر}}{\text{مقدار اولیه}}$$

را درصد تغییر آن کمیت می‌نامند.
درصد تغییر می‌تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.

توان رسانی و ریشه‌گیری قوانين مربوط به توان رسانی

$(ab)^n = a^n \cdot b^n$	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$ $a^1 = a$
$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$	$\frac{1}{a^n} = a^{-n}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

اتحادهای جبری

- اتحاد مربع دو جمله‌ای
- اتحاد مزدوج
- اتحاد جمله مشترک

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$


$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

مثلثات

۱ یکی از حالات تشابه دو مثلث، تساوی زاویه‌های آن دو مثلث می‌باشد.

۲ رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم‌الزاویه ABC داریم:



۳ نسبت‌های مثلثاتی یک زاویه تند:

در مثلث قائم‌الزاویه ABC زاویه تند α را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه}}{\alpha} = \frac{BC}{AC}$$

$$\sin \alpha = \frac{\text{طول ضلع روبروی زاویه}}{\text{وتر}} = \frac{BC}{AB}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول ضلع مجاور زاویه}}{\text{وتر}} = \frac{AC}{AB}$$

۴ جدول نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 0° و 30° و 45° و 60° و 90°

زاویه α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	۱
$\cos \alpha$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0°
$\tan \alpha$	0°	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	۱	$\sqrt{3}$	∞
$\cot \alpha$	∞	$\sqrt{3}$	۱	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0°

۵ روابط بین نسبت‌های مثلثاتی:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (ب)$$


$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad (الف)$$

۶ محیط و مساحت دایره:


$$P = 2\pi r \quad (\text{شعاع}) \quad S = \pi r^2 \quad (\text{مساحت دایره})$$


۷ در مثلث متساوی الساقین ABC داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 = A_2 \Rightarrow \text{نیمساز زاویه } A \text{ است} \\ H_1 = H_2 = 90^\circ \Rightarrow \text{عمود است } BC \text{ بر } AH \\ BH = HC \Rightarrow \text{عمود منصف } BC \text{ است} \end{array} \right. \Rightarrow \text{منصف ضلع } BC \text{ است}$$



نمودار تابع خاص
نمودار تابع خطی:






کاغذهای نقشه کشی

۱ استاندارد سایر کشورها

DIN	آلمان	AS	استرالیا	ISIRI	ایران
ASA	آمریکا	BS	انگلستان	UNI	ایتالیا
FN	فرانسه	Gost	روسیه	CAS	چین
				CSA	کانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی (و نیز در موارد دیگر) با یک شماره منتشر می‌شوند. برای نمونه به چند مورد توجه کنید (که پس از انتشار تا زمانی که منسوخه اعلام نشوند اعتبار خواهند داشت). برای نمونه:

ISO - ۱۲۸	اصول نقشه کشی
ISO - ۱۲۹	اندازه گذاری
ISO - ۲۰۶	تولرانس های ابعادی
ISO - ۱۱۰۱	تولرانس های هندسی
ISO - ۲۷۶۸	تولرانس های هندسی



اندازه کاغذهای نقشه کشی بر حسب میلی متر


A ₀	۱۱۸۹×۸۴۱	A ₃	۴۲۰×۲۹۷
A ₁	۸۴۱×۵۹۴	A ₄	۲۹۷×۲۱۰
A ₂	۵۹۴×۴۲۰	A ₅	۲۱۰×۱۴۸

این جدول، گروههای خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می‌دهد.


گروه	خط اصلی d	خط متوسط 'd'	خط نازک ''d''	پهنای خط اصلی	مناسب برای کاغذ
۱	۲	۱/۴	۱	_____	خیلی بزرگ
۲	۱/۴	۱	۰/۷	_____	A ₀
۳	۱	۰/۷	۰/۵	_____	A ₀
۴	۰/۷	۰/۵	۰/۳۵	_____	A ₀ ، A ₁
۵	۰/۵	۰/۳۵	۰/۲۵	_____	A ₀ ، A ₁ ، A ₃ ، A ₄
۶	۰/۳۵	۰/۲۵	۰/۱۸	_____	A ₂ ، A ₃ ، A ₄
۷	۰/۲۵	۰/۱۸	۰/۱۳	_____	A ₄ ، A ₅


تعیین مقیاس نقشه

گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می‌کند. برای تعیین مقیاس نقشه‌ای که دارای اندازه گذاری است باید یکی از اندازه‌های طولی (ترجیحاً یکی از اندازه‌های بزرگ‌تر) را با خطکش اندازه‌گیری کرد و آن را بر عدد اندازه‌ای که روی نقشه نوشته شده است تقسیم نمود تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می‌توان بقیه طولهایی که اندازه گذاری نشده‌اند را نیز تعیین کرد.



در نقشه داده شده، طول قطعه ۴۲ میلی متر اندازه گذاری شده است. بنابراین مقیاس نقشه $\frac{۴۲}{۵۶}$ یا $\frac{۷}{۸}$ است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است با خطکش $\frac{۱۸}{۰/۷۵}$ میلی متر اندازه گذاری شد که در واقع $\frac{۱۸}{۰/۷۵} = ۲۴$ میلی متر است.





خط مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره



روش اول: به کمک دو گونیا

۱ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که از نقطه A گذشته و بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.

۲ گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

۳ در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول را طوری حرکت دهید که لبه قائمه آن از مرکز دایره بگذرد. در این حالت روی دایره یک خط نازک رسم کنید.

۴ حال با مشخص شدن نقطه مماس، خط مماس را رسم کنید.



روش دوم: ترسیمی

۱ خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

۲ نقطه M وسط OA را پیدا کنید.

۳ به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

۴ نقطه N محل تقاطع دو دایره نقطه مماس است.

خط مماس دو دایره


۱ ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.

۲ گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.


۳ در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول را طوری حرکت دهید که لبه قائمه آن از مرکز دایره بگذرد. در این حالت روی دایره یک خط نازک رسم کنید.

۴ برای دایره دوم نیز همین مرحله را تکرار کنید.


۵ حال با مشخص شدن نقاط مماس، خط مماس را رسم کنید.




مماس بین دو خط متقطع



- ۱ خطی موازی ضلع اول به فاصله R رسم کنید.
- ۲ خطی موازی ضلع دوم به فاصله R رسم کنید. محل تقاطع این دو خط مرکز قوس مماس است.
- ۳ از مرکز مماس بر اضلاع عمود کنید تا نقاط مماس به دست آید.




- ۱ به مرکز A کمانی به شعاع R (شعاع معلوم مماس) رسم کنید.
- ۲ به مرکز دایره کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این دو کمان (O) مرکز قوس مماس است.
- ۳ از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس M به دست آید.




مماس بین خط و دایره

برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه نمود که مماس در داخل دایره و یا خارج دایره و همین طور در کدام سمت خط قرار دارد. در صورتی که مماس داخل دایره باشد از $r-R$ و اگر خارج دایره بود از $r+R$ برای شعاع کمان استفاده کنید.



- ۱ خطی موازی خط به فاصله R رسم کنید (بالای خط).
- ۲ کمانی به شعاع $r+R$ (شعاع دایره به علاوه شعاع معلوم مماس) رسم کنید. محل تقاطع این خط و کمان، مرکز قوس مماس است.
- ۳ از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطه مماس روی خط به دست آید.
- ۴ از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا نقطه مماس روی دایره نیز به دست آید.



مماض بین دو دایره (مماض خارج)

در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز دایره های مجموع دو شعاع است.

دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع $r_1 + R$ (شعاع دایره اول به علاوه شعاع معلوم مماض) رسم کنید.

کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع دایره دوم به علاوه شعاع معلوم مماض) رسم کنید.

از مرکز مماض، خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره دوم رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره نیز به دست آید.

مماض بین دو دایره (مماض داخل)

در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز دایره تفاضل شعاع مماض با شعاع دایره است.

دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

از مرکز دایره اول کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع مماض منهای دایره اول) رسم کنید.

از مرکز دایره دوم کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع مماض منهای دایره دوم) رسم کنید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره اول رسم کرده و امتداد دهید تا نقطه مماض روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره دوم رسم کرده و امتداد دهید تا نقطه مماض روی این دایره نیز به دست آید.

مماض محدب مقعر (مماض توکیبی)

در این مماض فاصله مرکز قوس مماض با مرکز یکی از دایره ها مجموع دو شعاع است و با دایره دیگر تفاضل شعاع مماض با شعاع دایره است.

دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع $r_1 + R$ (شعاع دایره های که خارج از قوس مماض قرار دارد به علاوه شعاع معلوم قوس مماض) رسم کنید.










کمانی به شعاع $R - r_1$ (شعاع مماض منهای شعاع دایره های که داخل قوس مماض قرار دارد) رسم کنید.

از مرکز مماض خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا نقطه مماض روی این دایره به دست آید.


رسم نما (در روش‌های مختلف)

رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول و فرجۀ سوم انجام می‌شود. فرجۀ اول را با علامت‌های \oplus \ominus $\ominus\oplus$ E یا $\ominus\oplus$ مشخص می‌کنند. در ایران این روش متداول است. در این روش نمای افقی در زیر نمای رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای رو به رو ترسیم می‌شود.


در فرجۀ سوم که با A یا $\ominus\oplus$ مشخص می‌شود، نمای از بالا در بالای نمای رو به رو و دید از راست در سمت راست نمای رو به رو رسم می‌شود.



انواع تصویر مجسم



زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی



روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومنتریک
مرحله ۱- ترسیم خطوط محور


مرحله ۲- ترسیم خطوط موازی با محورها به فاصله شعاع دایره از مرکز به طوری که یک متوازی الاضلاع تشکیل شود.

مرحله ۳- ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازی الاضلاع به محل تقاطع محورها با اضلاع


مرحله ۴- ترسیم قوس‌های بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازی الاضلاع

مرحله ۵- ترسیم قوس‌های کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمی از گوشۀ ها


ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک





ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک



ترسیم منحنی‌های نامنظم در تصویر مجسم




روش ترسیم دایره به روش نقطه‌یابی در تصویر مجسم




اصول و قواعد برش بر اساس استاندارد ISO


اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت شود:
هاشور با خط نازک رسم می‌شود. فاصله هاشورها بین ۲ تا ۳ میلی‌متر در کاغذهای A^۳ و A^۴ مناسب است.
زاویه هاشورها معمولاً ۴۵ درجه است. هاشور به خط چین تکیه نمی‌کند. هاشور می‌تواند گاهی به خط محور یا خط نازک متکی شود.
هاشور از روی خط اصلی نمی‌گذرد. در داخل هاشور می‌توان اندازه‌گذاری کرد (در محل نوشتن عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود).
هاشور در سطوح بزرگ می‌تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می‌توان به جای هاشور سطح را سیاه کرد.
قطعات کنار یکدیگر در برش را می‌توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده عمومی است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.



انواع هاشور بر اساس جنس مواد




فولاد - فلزات سخت - چدن




بتن



غیر فلزات به استثنای آنها که در
جدول هست و همچنین برخی
فلزات نرم مثل روی و سرب



بتن مسلح




شیشه و سایر اجسام شفاف



آجر




چوب در جهت الیاف




مایعات




چوب در مقطع



آجر نسوز - آجر ضد اسید



شن و ماسه




خاک

در نقشه هیچ اندازه‌ای نباید تکرار شود.
نقشه باید کاملاً اندازه‌گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.
واحدهای اندازه‌گیری در نقشه‌های صنعتی میلی‌متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.
اندازه‌های کوچک‌تر قبل از اندازه‌های بزرگ‌تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یکدیگر را قطع نکنند.
فلش اندازه می‌تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تکیه کند.
اندازه‌ها را می‌توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.
اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که بهتر آن جزء را نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.


اندازه‌گذاری طولی

این اندازه‌ها شامل اندازه‌های افقی، عمودی و مورب است.
در اندازه‌های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و بالای آن نوشته می‌شود.
در اندازه‌های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن (از پایین به بالا) نوشته می‌شود.



اندازه‌گذاری طول کمان، طول و تر و زاویه رأس کمان


در اندازه‌گذاری طول کمان، قبل از عدد اندازه و یا بالای آن یک کمان گذاشته می‌شود.
اگر زاویه رأس کمان بیشتر از 90° درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.



اندازه‌گذاری پخ‌ها


پخ‌های ۴۵ درجه با یک اندازه طولی مشخص می‌شود.

پخ‌های غیر ۴۵ درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می‌شوند.




اندازه کوتاه شده

اگر طول قطعه‌ای که دارای شکلی یکنواخت است زیاد باشد می‌توان آن را با خط شکسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.




اندازه‌گذاری زنجیره‌ای

در این روش تمام اندازه‌ها به صورت رדיافی روی یک خط اندازه مشترک داده می‌شود. انتهای یک اندازه، ابتدای اندازه بعدی است.




اندازه‌گذاری پله‌ای


در این روش اندازه‌ها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته می‌شوند. فاصله بین خطوط اندازه ۷ میلی‌متر است.



در این روش اندازه‌ها نسبت به یک نقطه مشترک (نقطه صفر یا نقطه مبنا) گذاشته می‌شوند.



برای اندازه‌گذاری موقعیت سوراخ‌ها زمانی که تعداد آنها زیاد باشد از این روش استفاده می‌شود. در جدول علاوه بر موقعیت مرکز سوراخ می‌توان قطر، عمق و دیگر مشخصات سوراخ را نیز قید کرد.



	X	Y	Φ
1	56	20	8
2	24	30	16
3	40	44	12
4	16	60	12
5	48	74	16
6	16	100	14
7	24	100	8
8	56	116	14

علامه و نشانه‌ها

علامه و نشانه‌هایی که در اندازه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:
 φ (فی): قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می‌شود.

R: همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R گذاشته می‌شود.

S: قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف (Sphere) است آورده شود.

° (علامت درجه): در اندازه‌گذاری زاویه باید حتماً علامت درجه و در صورت نیز علامت دقیقه و ثانیه درج شود.


□ (مربع): اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه علامت مربع درج می‌شود.

(کمان): در اندازه‌گذاری طول کمان قبل یا بالای عدد اندازه کمان گذاشته می‌شود.

SW: آچارخور را با حروف SW نمایش می‌دهند.

t: ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می‌دهند.

(): اندازه‌های کمکی داخل پرانتز نوشته می‌شود.



—: زیر اعداد اندازه‌هایی که با مقیاس نمی‌خواند خط کشیده می‌شود.

[]: اندازه خام و پیش‌ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می‌دهند.


کادر گرد: اندازه‌های بازرگانی و کنترل و اندازه‌هایی که با دقت خاصی توسط سفارش‌دهنده خواسته شده است در کادر گرد قرار می‌گیرد.

کادر چهارگوش: اندازه‌های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می‌گیرد.

◀: شب سطح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت که جهت آن باید مطابق با شب سطح باشد نشان می‌دهند.

▶: میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این علامت نوشته می‌شود. جهت این علامت نیز باید مطابق با باریک شدن قطعه باشد.


به نقشه‌های زیر که علامه فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.



خط راهنما


خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می‌کند و اطلاعاتی را به آن نسبت می‌دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می‌شود.




اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با فلش معمولی نشان داده می‌شود

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می‌کنند فلش یا نقطه توپر گذاشته نمی‌شود. در اندازه‌های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می‌شود.



وقتی طول خط اندازه کمتر از ۱۰ میلی‌متر باشد فلش بیرون ترسیم می‌شود. عدد اندازه نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می‌تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود. در اندازه‌های پی‌درپی اگر فضای کافی برای درج فلش توپر نباشد به جای آن از نقطه توپر استفاده می‌شود. در این اندازه‌ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می‌توان با خط راهنما عدد اندازه را نمایش داد.




اندازه‌گذاری قطری و شعاعی

این اندازه‌ها شامل اندازه‌های قطر و شعاع دایره و کمان است.



اندازه‌گذاری شعاع با حرف R و اندازه‌گذاری قطر با حرف Ø نشان داده می‌شود. خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.

در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و فلش نباشد می‌توان آنها را در بیرون درج کرد.


اندازه‌گذاری قطری را به صورت طولی نیز می‌توان ارائه کرد اما علامت Ø را نباید فراموش نمود. اندازه‌گذاری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.




در صورتی که مرکز دایره خارج از کادر و نقشه بوده و یا با نمایهای دیگر تداخل داشته باشد می‌توان با شکستگی خط اندازه آن را کوتاه کرد.
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر «کره» با حرف S نوشته شود.



اندازه‌گذاری زاویه‌ای
خط رابط اندازه در امتداد اضلاع زاویه ترسیم می‌شود.
خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.
بعد از عدد اندازه علامت درجه گذاشته می‌شود.
جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.




اندازه سوراخ
اطلاعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می‌توان با یک اندازه نشان داد.
عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می‌شود ($\phi 12 / 20$).
گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می‌شود ($M 10 \times 1/5$).
طول رزو و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می‌شوند ($M 14 \times 18 / 23$).




سوراخ‌های پله‌دار زیر هم نوشته می‌شوند. اندازه بزرگ‌تر اول نوشته شده و

عمق پله با حرف U مشخص می‌شود.
 $(\phi 20 \times 7U)$
 $\phi 12/20$
 در سوراخ‌های خزینه‌دار قطر بزرگ و زاویه خزینه ابتداء نوشته می‌شود.
 $(\phi 20 \times 90^\circ)$
 $\phi 10$



اندازه‌گذاری عناصر تکراری
 در اندازه‌گذاری عناصر و سوراخ‌های یکسان کافی است تعداد آنها را در ابتدای اندازه یکی از آنها ذکر کرد.

در عناصر تکراری یکی از عناصر به صورت مجزا اندازه‌گذاری می‌شود (مثلاً فاصله ۲۰ در شکل زیر). تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می‌شود. می‌توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمکی قید کرد.



اندازه جای خار

اندازه جای خار روی شفت

فصل ۷

نرم افزارهای کاربردی در صنایع شیمیایی

ردیف	نام نرم افزار	زمینه کاری نرم افزار	کاربردهای نرم افزار
۱	General Office	ورود و ویرایش داده های متنی و عددی نمایش و ارائه داده ها و مطالعه متنی طراحی دیاگرام ها، اشکال، فلوچارت ها	تایپ و ویرایش داده های متنی و عددی نمایش و ارائه داده ها و مطالعه متنی طراحی دیاگرام ها، اشکال، فلوچارت ها
۲	Chem Office	شبیه ساز مولکولی	طراحی انواع ساختارهای شیمیایی اصلاح ساختارها و بعد مطابق استانداردهای ژورنال های معتبر نمایش ساختار سه بعدی و دو بعدی مولکولی
۳	Chem Lab	آزمایشگاه شیمی مجازی	تیتراسیون اسید و باز - آزمایشگاه تبلور جزء به جزء - تراکم گاز - آزمایشگاه شیمی عمومی - تجزیه وزنی - کلرید - سینتیک واکنش در واکنش های ردوکس - آزمایشگاه گرمای ویژه (کالریمتری)
۴	Chem Tool Box	جعبه ابزار شیمی	نرم افزاری ویژه ی آزمایشگاه های شیمی اطلاعاتی شامل ترکیبات و عناصر میباشد و در تبدیل واحد های جرم و حجم و ... کمک نموده. در بخش جدول تناوبی عناصر اطلاعات مفیدی برای هر عنصر ارائه می دهد.
۵	ChemSketch	طراحی ساختارهای مولکولی و مشاهده آن به صورت سه بعدی	امکان ترسیم سه بعدی مولکول ها - طراحی دقیق ساختارهای مولکولی - ترسیم اشکال مختلف شیمیایی - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز - ...
۶	Chemistry Reactions	واکنش های شیمیایی	بررسی انواع واکنش های شیمیایی و اطلاعاتی در مورد آنها
۷	AUTO CAD	طراحی نقشه های مهندسی و صنعتی	نقشه کشی - طراحی قطعات و ماشین آلات - طراحی سازه ها - مدل سازی سه بعدی
۸	ISIS/Draw	رسم ساختار ترکیبات شیمیایی	رسم پیوندها و زنجیرها - مشخص کردن نماد اتم ها - کنترل نهایی صحیح بودن ساختار - مشاهده مولکول به صورت سه بعدی
۹	Microsoft Visio Professional	نرم افزار رسم نمودار و چارت سازمانی	ابزاری پیشرفته جهت رسم چارت های سازمانی، نمودارهای فعالیت های کاری و ...
۱۰	HYSYS	شبیه سازی سیستم های پالایشگاهی پتروشیمی، الکتروولتی و جامد	- انجام محاسبات طولانی در کمترین زمان - ایجاد مدل های جدید برای مقایسه با سایر سیستم ها - بهبود سرعت عملیات مجمع

- ۱- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی - ترجمه عبدالله ولی نژاد - ویرایش ۲۰۰۹ - چاپ چهاردهم
- ۲- آئین نامه اینمنی در آزمایشگاه ها - وزارت کار و امور اجتماعی - معاونت روابط کار - اداره بازرگانی کل کشور ۱۳۸۵
- ۳- دیوبد ویلیام آتورشارپ - فرهنگ شیمی - ترجمه دکتر عیسی باوری - ۱۳۷۵ - انتشارات فاطمی
- ۴- گروه مهندسی شیمی - فرهنگ اصطلاحات مهندسی - ۱۳۷۰ - انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
- ۵- مارتین سیلبربرگ، اصول شیمی عمومی، جلد اول و دوم، ترجمه مجید میرمحمد صادقی - غلامباس پارسافر - محمد رضا سعیدی، ۱۳۹۳، مرکز نشر نوپردان
- ۶- اسمیت، اسموت، پرایس، شیمی عمومی با نگرش کاربردی جلد اول، دوم و سوم، ترجمه نصیری، احمد خواجه، سیدی علی، عابدینی منصور، ۱۳۸۳، مؤسسه فرهنگی فاطمی
- ۷- دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداشی - استاندارد شایستگی حرفه - گروه شغلی صنایع شیمیایی - ۱۳۹۴
- ۸- دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداشی - استاندارد ارزشیابی حرفه - گروه شغلی صنایع شیمیایی - ۱۳۹۴

