

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# چاپ و تکمیل نساجی

رشته صنایع نساجی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۲۴۶۸

۱۳۹۵	ابراهیمی معتمد، علی چاپ و تکمیل نساجی/مؤلفان : علی ابراهیمی معتمد، محمد جواد نعمتی شمس آباد. ج ۱۳۸ الف - [ویرایش دوم] / بازسازی و تجدیدنظر : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف رشته صنایع نساجی. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵.	۶۶۷ ۳۸
۱۷۶	(آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۲۴۶۸ متون درسی رشته صنایع نساجی، زمینه صنعت.	
۱	۱. چاپ پارچه. ۲. نساجی- تکمیل. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف رشته صنایع نساجی. ب. عنوان. ج. فروست.	

**همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :**

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی تهران-  
صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و  
کارداش، ارسال فرمایند.

[info@tvoecd.sch.ir](mailto:info@tvoecd.sch.ir)

پیام نگار (ایمیل)

[www.tvoecd.sch.ir](http://www.tvoecd.sch.ir)

وب‌گاه (وب‌سایت)

**وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی**

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : چاپ و تکمیل نساجی - ۴۹۱/۷

مؤلفان : علی ابراهیمی معتمد، محمدجواد نعمتی شمس آباد

اعضای کمیسیون تخصصی : میرضا طاهری اطاقسرا، علی اصغر اصغریان جدی، مسعود لطیفی،

کمال الدین قرنجیک، ابراهیم خلیل خیری، سعید شکراللهی،

محسن صفاکیش و محمدجواد نعمتی شمس آباد

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

صفحه آرا : طرفه سهانی

طرح جلد : علیرضا رضائی کفر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)


تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهارم ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

**شابک ۹۷۷-۹ ۰۹۷۷-۹۶۴-۰۵-۹۶۴ ISBN 964-05-0977-9**



جوانها قدر جوانیشان را بدانند و آن را در علم و تقوی و سازندگی خودشان صرف کنند که اشخاصی امین و صالح بشوند. مملکت ما با اشخاص امین می‌تواند مستقل باشد.

امام خمینی(ره)

# فهرست

۱	مقدمه
۳	بخش اول - چاپ
۵	تاریخچه‌ی چاپ پارچه
۵	فصل اول - روش‌های سنتی چاپ پارچه
۹	۱- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده (باتیک)
۱۰	۲- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی گره
۱۱	۳- چاپ بهوسیله‌ی قالب یا مهر
	۴- چاپ بهوسیله‌ی کلیشه (استنسیل)
۱۲	فصل دوم - ماشین‌های چاپ پارچه
۱۷	۱- تفاوت ماشین‌های چاپ با یکدیگر
۱۷	۲- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین
۱۸	۲-۱- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک
۲۴	۲-۲- ماشین‌های چاپ نیمه اتوماتیک
۲۶	۲-۳- ماشین‌های چاپ اتوماتیک
۲۹	۳- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه
۳۲	فصل سوم - شابلون‌سازی مسطح
۳۳	۱- تهیه‌ی طرح
۳۵	۲- تهیه‌ی قاب
۳۵	۳- توری‌کشی
۳۸	۴- چربی‌زدایی توری
۳۸	۵- آماده کردن ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری
۳۹	۶- نور دادن
۴۰	۷- ظاهر کردن طرح و رتوش آن
۴۰	۸- سخت کردن شابلون
۴۱	۹- پاک کردن شابلون
۴۳	فصل چهارم - مواد غلظت‌دهنده
۴۴	۱- تقسیم‌بندی غلظت‌دهنده‌ها

۴۵	۴-۲_ غلظت دهنده‌ی آجینات سدیم
۴۸	۴-۳_ غلظت دهنده‌ی نشاسته
۴۹	۴-۴_ غلظت دهنده‌ی صمغ عربی
۵۰	۴-۵_ غلظت دهنده‌ی کتیرا
۵۰	۴-۶_ غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار
۵۱	۴-۷_ صمغ اقاقیا
۵۲	۴-۸_ غلظت دهنده‌ی امولسیون
۵۲	۴-۹_ محاسن و معایب غلظت دهنده‌ی امولسیون
۵۳	۴-۱۰_ اسمامی تجاری غلظت دهنده‌ها
۵۵	<b>فصل پنجم - روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه</b>
۵۵	۱-۵_ انواع روش‌های چاپ
۵۷	۲-۵_ آماده کردن پارچه برای چاپ
۶۱	<b>فصل ششم - روش‌های چاپ بر روی کالای سلولزی</b>
۶۲	۱-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم
۶۳	۲-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو
۶۶	۳-۶_ چاپ پنبه با مواد رنگزای خمی
۶۸	۴-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک
۷۰	۵-۶_ چاپ برداشت روی سلولز
۷۱	۶-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت
۷۵	<b>فصل هفتم - روش‌های چاپ روی کالای پشمی</b>
۷۵	۱-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی
۷۷	۲-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس
۷۸	۳-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو
۸۱	<b>فصل هشتم - روش‌های چاپ روی کالای ابریشمی</b>
۸۱	۱-۸_ چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس ۲:۱
۸۲	۲-۸_ چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو
۸۵	<b>فصل نهم - روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی</b>
۸۶	۱-۹_ چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی
۸۷	۲-۹_ چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

۸۸	۹_۳ - چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس
۹۱	فصل دهم - دستگاه های ثبیت کننده بخار
۹۲	۱_۱ - دستگاه های بخار غیر مداوم

## بخش دوم - تکمیل

۹۸	فصل یازدهم - مقدمات تکمیل پارچه
۹۸	۱۱_۱ - توزین
۹۸	۱۱_۲ - متراژ
۹۹	۱۱_۳ - علامت گذاری و کنترل
۱۰۰	۱۱_۴ - گره گیری و زواید گیری
۱۰۰	۱۱_۵ - رفوگری
۱۰۰	۱۱_۶ - منفاش زنی
۱۰۲	فصل دوازدهم - تکمیل و انواع آن
۱۰۲	۱۲_۱ - تکمیل و انواع آن
۱۰۳	۱۲_۲ - روش های انجام تکمیل
۱۰۳	۱۲_۳ - انواع تکمیل
۱۰۵	فصل سیزدهم - تکمیل پارچه های پنبه ای
۱۰۶	۱۳_۱ - تراش (Shearing)
۱۰۶	۱۳_۱_۱ - ساختمان ماشین تراش
۱۱۱	۱۳_۱_۲ - ایجاد نقش به وسیله های ماشین تراش
۱۱۲	۱۳_۲ - پُرز سوزی (Singing)
۱۱۴	۱۳_۳ - آهار زنی (Sizeing)
۱۱۴	۱۳_۳_۱ - آهار زنی روی نخ
۱۱۵	۱۳_۳_۲ - آهار گیری
۱۱۷	۱۳_۳_۳ - آهار روی پارچه
۱۱۸	۱۳_۴ - شست و شوی پنبه
۱۱۸	۱۳_۴_۱ - ماشین آلات شست و شوی پنبه
۱۲۰	۱۳_۵ - مرسریز اسیون

- ۱۲۱ ۱۳\_۵\_۱ - ماشین آلات مرسینیزاسیون
- ۱۲۲ ۱۳\_۶\_۶ - سفیدگری الیاف پنبه
- ۱۲۳ ۱۳\_۶\_۷ - آب اکسیژنه
- ۱۲۴ ۱۳\_۶\_۸ - کلریت سدیم
- ۱۲۵ ۱۳\_۶\_۹ - هیبوکلریت سدیم (آب ژاول)
- ۱۲۶ ۱۳\_۶\_۱۰ - ماشین آلات سفیدگری (Sanforising)
- ۱۲۷ ۱۳\_۶\_۱۱ - سانفوریزه کردن (Sanforising)
- ۱۲۸ ۱۳\_۷\_۱۲ - عربض کردن پارچه
- ۱۲۸ ۱۳\_۷\_۱۳ - کالندر کردن (Calendering)
- ۱۲۹ ۱۳\_۷\_۱۴ - ضداد کردن
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۱ - کاربرد نمک فلزی استات آلومینیوم
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۲ - استفاده از صابون آلومینیوم
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۳ - استفاده از ترکیبات مصنوعی کاتیونی با وزن مولکولی زیاد
- ۱۳۱ ۱۳\_۸\_۴ - استفاده از مواد سیلیکونی
- ۱۳۱ ۱۳\_۸\_۵ - ضداش کردن پارچه
- ۱۳۲ ۱۳\_۸\_۶ - استفاده از املاح آمونیم
- ۱۳۲ ۱۳\_۸\_۷ - استفاده از اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۸ - ضدچروک کردن پنبه
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۹ - استفاده از رزین های فرم آلدید
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۱۰ - استفاده از مواد واکنش دهنده با سلوژ
- ۱۳۴ ۱۳\_۸\_۱۱ - اتوی دائمی (ضدچروک دائمی لباس و پرده)
- ۱۳۴ ۱۳\_۸\_۱۲ - نرم کننده ها (Softening agent)
- ۱۳۹ ۱۴\_۱\_۱ - فصل چهاردهم - عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی
- ۱۴۰ ۱۴\_۱\_۲ - شست و شوی پشم
- ۱۴۰ ۱۴\_۱\_۳ - شست و شوی پشم خام
- ۱۴۱ ۱۴\_۱\_۴ - شست و شوی پارچه
- ۱۴۶ ۱۴\_۲\_۱ - سفیدگری پشم
- ۱۴۶ ۱۴\_۲\_۲ - کربنیزه کردن (Carbonising)
- ۱۴۷ ۱۴\_۲\_۳ - کربنیزاسیون با اسید سولفوریک
- ۱۴۷ ۱۴\_۲\_۴ - کربنیزاسیون با اسید کلریدریک (کربنیزه خشک)
- ۱۴۸ ۱۴\_۲\_۵ - کربنیزاسیون با کلرید آلومینیوم

۱۴۸	۱۴_۴ - نمی کردن الیاف پشمی یا والک کردن (Milling)
۱۴۸	۱۴_۴_۱ - روش های نمی کردن
۱۴۹	۱۴_۴_۲ - مقایسه ای روش های مهم نمی کردن
۱۵۰	۱۴_۴_۳ - طرز کار ماشین های نمی کردن
۱۵۱	۱۴_۴_۴ - عوامل مؤثر در عملیات نمی شدن پشم
۱۵۲	۱۴_۴_۵ - تأثیر نمی شدن بر روی پارچه
۱۵۳	۱۴_۵ - خارز نی (Raising)
۱۵۶	۱۴_۶ - تراش پشم
۱۵۶	۱۴_۷ - تثبیت پشم
۱۵۷	۱۴_۸ - پرس کردن (Pressing)
۱۵۸	۱۴_۸_۱ - عوامل مؤثر در پرس کردن
۱۵۸	۱۴_۹ - شست و شوی پارچه های فاستونی
۱۵۸	۱۴_۱۰ - تثبیت پارچه های فاستونی
۱۵۹	۱۴_۱۱ - ضد نمی کردن
۱۵۹	۱۴_۱۲ - تراش پارچه های فاستونی
۱۶۰	۱۴_۱۳ - تثبیت نهایی پارچه های فاستونی (دکاتایزنگ)
۱۶۰	۱۴_۱۴ - پرس کردن پارچه های فاستونی
۱۶۰	۱۴_۱۵ - بُرس زدن
۱۶۰	۱۴_۱۶ - ضد بید کردن (Moth Proofing)
۱۶۱	۱۴_۱۶_۱ - انواع بیدها
۱۶۲	۱۴_۱۶_۲ - روش های مبارزه با بید
۱۶۶	<b>فصل پانزدهم - عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی</b>
۱۶۶	۱۵_۱ - شست و شوی نایلون
۱۶۷	۱۵_۲ - تثبیت نایلون
۱۶۸	۱۵_۳ - شست و شوی آکریلیک
۱۶۹	۱۵_۴ - تثبیت آکریلیک
۱۶۹	۱۵_۵ - شست و شوی پلی استر
۱۷۰	۱۵_۶ - تثبیت پلی استر
۱۷۱	۱۵_۷ - الکتریسیته ای ساکن
۱۷۳	۱۵_۷_۱ - مواد آنتی استاتیک (Anti static agent)
۱۷۶	<b>فهرست منابع</b>

## مقدمه

کتاب چاپ و تکمیل نساجی در دو بخش تهیه شده است. ده فصل از کتاب به چاپ اختصاص دارد که در این فصول با انواع روش‌های چاپ و ماشین‌آلات مربوطه آشنا خواهید شد و روش شابلون‌سازی را به طور کامل فرا خواهید گرفت. انواع غلظت‌دهنده‌ها و روش‌های تهیه‌ی آن‌ها، روش‌های چاپ با انواع مواد رنگزا بر روی الیاف طبیعی و مصنوعی، و ماشین‌آلات مربوط به تثبیت مواد رنگزا پس از چاپ، مباحث دیگر این بخش از کتاب را تشکیل می‌دهند.

بخش دوم کتاب که به عملیات تکمیل اختصاص دارد در پنج فصل تدوین شده است. تعریف تکمیل، طبقه‌بندی انواع تکمیل، شرح انواع عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های تهیه شده از الیاف سلولزی، پشمی، مخلوط پشم و پلی‌استر، نایلون، اکریلیک و پلی‌استر و ماشین‌آلات تکمیل از جمله مباحث این بخش از کتاب می‌باشند.

## هدف کلی

در پایان این درس هنرجو با روش‌های مختلف چاپ کالای نساجی و تکمیل‌های مختلف بر روی الیاف گوناگون آشنا می‌شود.

# بخش اول

## چاپ

### هدف کلی بخش اول

در پایان این بخش هنرجو با روش‌های سنتی چاپ، ماشین‌های چاپ پارچه، شابلون‌سازی مسطح، مواد غلظت‌دهنده، روش‌های چاپ روی کالای سلولزی، پشمی، ابریشمی و کالای مصنوعی و همچنین دستگاه‌های تثبیت‌کننده‌ی بخار آشنا می‌شود.

## تاریخچه‌ی چاپ پارچه

انسان پس از کشف پارچه روش‌های نقشدار کردن پارچه را نیز فراگرفت زیرا از همان آغاز به‌سبب علاقه به زیبایی و تنوع، پوشش‌های خود را با رنگ‌های طبیعی به‌دست آمده از گیاهان و با وسایل ساده نقشدار می‌کرد. آثار باستانی به‌دست آمده نیز گواه این مطلب است که نقشدار کردن پوشش‌ها قبل از پیدایش رنگرزی وجود داشته است.

حدود ۲۰۰۰ سال پیش فن خاصی از چاپ پارچه در بین ساکنان کشورهای جنوب شرقی آسیا رواج پیدا کرد که به نام روش باتیک معروف شد. این روش ابتدا در بین ساکنان جزایر جاوه و سوماترا در اندونزی و پس از آن در بقیه‌ی کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند هند و چین رایج شد. باتیک لغتی جاوه‌ای است و به دلیل قدمت آن اکثر کشورها همین نام را به کار برده‌اند، اما در ایران این روش را کلاقه‌ای (کلاغمدای) نیز نامیده‌اند، که علت آن استفاده‌ی زیاد از رنگ سیاه در نقش‌های روی پارچه است که تصویر پرکلااغ سیاه را در ذهن تداعی می‌کند.

باتیک اولیه نوعی چاپ مقاوم بود. در این چاپ با گره زدن نقاطی از پارچه، از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگیری می‌شد. این شیوه به تدریج توسط اقوام بدوي کشور اندونزی با کشف بعضی از نباتات که عصاره‌ی آن‌ها از نفوذ رنگ به داخل پارچه ممانعت می‌کرد پیشرفت کرد. اولین ماده‌ای که برای جلوگیری از نفوذ رنگ به داخل پارچه مورد استفاده قرار گرفت، برگ موز بود. بومیان با حل کردن برگ موز در مواد قلیابی قوی مایع چسبناکی را به‌دست می‌آوردن و آن را با ماسه‌ی نرم یا خاک رس مخلوط می‌کردند. سپس ماده‌ی به‌دست آمده را با قلم‌های مخصوص به‌روی پارچه می‌کشیدند و آن را مقاوم می‌کردند و آن‌گاه برای رنگرزی آن اقدام می‌کردند. نفوذ رنگ در قسمت‌های مقاوم نشده و عدم نفوذ آن در قسمت‌های مقاوم شده باعث ایجاد طرح و نقش مطلوب در پارچه می‌شد. در آخرین مرحله نیز ماده‌ی مقاوم را از پارچه می‌زدودند تا قسمت‌های مقاوم شده سفید شود. در صورتی که نیاز به رنگ‌های دیگر باشد در پارچه قسمت‌های رنگرزی شده را مقاوم و قسمت‌های سفید را رنگرزی می‌کردند. این روش سالیان متمادی در اندونزی و سایر کشورهایی که هنر باتیک را می‌دانستند، استفاده می‌شد.

اما ایرانیان با استفاده از صمغ و موم و یا سفّر شیوه‌ای ابداع کردند که شیوه‌های قبلی را منسوخ کرد. در این شیوه ابتدا تمام پارچه را با موم و یا صمغ‌های گیاهی می‌پوشاندند، سپس قسمت‌هایی از موم‌ها یا صمغ‌ها را می‌تراسیدند و آن را رنگرزی می‌کردند. امتیاز این شیوه این است که با تکرار عمل، یعنی کدن نقاط دیگر و رنگرزی مجدد می‌توان چند رنگ مختلف را بر روی پارچه چاپ زد. در این روش برخلاف روش‌های قبلی که زمینه‌ی پارچه رنگی می‌شد، زمینه سفید باقی می‌ماند.

پارچه‌ی ابریشم اولین پارچه‌ای بود که روش چاپ باتیک پیشرفته روی آن انجام گرفت. کشور ایران به دلیل قرار داشتن در مسیر جاده‌ی ابریشم یکی از مهم‌ترین خریداران و فروشنده‌گان ابریشم خام بود که از چین به کشورهای مغرب زمین صادر می‌شد. یکی از ابداعات در چاپ پارچه به کار بردن قالب‌های چوبی، یعنی کنده‌کاری نقش روی چوب به صورت برجسته و آغشته کردن آن به رنگ و زدن آن روی پارچه بود. این شیوه باعث انتقال رنگ و زدن نقش مطلوبی روی پارچه می‌گردد و چاپ قلمکار نامیده می‌شود. چاپ قلمکار در شهر اصفهان از قدمت بسیار طولانی برخوردار است.

و اما اولین طریقه‌ی چاپ مکانیکی در قرن هفدهم به وسیله‌ی هلندی‌ها صورت گرفت. ابتدا این عمل به صورت دستی انجام می‌شد؛ ولی در قرن هجدهم با اختراع ماشین چاپ غلتکی و استفاده از غلتک‌های چوبی عمل چاپ سرعت زیادی پیدا کرد. پس از آن نیز با تغییر جنس غلتک‌ها از چوب به فلز کیفیت چاپ و دوام غلتک‌های چاپ افزایش یافت.

با کشف مواد حساس به نور و روش‌های شابلون‌سازی در قرن اخیر و به کار بردن ماشین‌های پیشرفته‌ی چاپ اسکرین و روتاری، صنعت چاپ گام‌های بلندی را در ترقی برداشت تا امروز که با کشف روش‌های مختلف چاپ این صنعت همچنان در حال توسعه و پیشرفت است.

# فصل اول

## روش‌های سنتی چاپ پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- نحوه‌ی چاپ مقاوم به‌وسیله‌ی مواد مقاوم کننده را توضیح دهد.
- ۲- نحوه‌ی چاپ به‌وسیله‌ی گره را شرح دهد.
- ۳- نحوه‌ی چاپ کردن به‌وسیله‌ی قالب را توضیح دهد.
- ۴- نحوه‌ی چاپ کردن به‌وسیله‌ی کلیشه (استنسیل) را شرح دهد.

### ۱- روشهای سنتی چاپ

#### ۱-۱- چاپ مقاوم به‌وسیله‌ی مواد مقاوم کننده (باتیک)

این نوع چاپ که قدمتی بسیار طولانی دارد با مقاوم کردن قسمت‌هایی از پارچه در مقابل رنگ، به‌وسیله‌ی موادی مانند صمغ‌ها و رزین‌ها و موم صورت می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم چاپ مقاوم که آن را از بسیاری از چاپ‌های امروزی متمایز می‌کند، ایجاد خطوط و نقاط ظریف و باریکی است که خطوط ظریف سنگ مرمر را در ذهن تداعی می‌کند. در شکل ۱-۱ این حالت نشان داده شده است.


برای ایجاد این خطوط، مواد مقاوم کننده‌ای مانند پارافین و سقز و موم را به نسبت‌های معین مخلوط کرده و پس از داغ کردن، پارچه را به آن آغشته می‌سازند. پس از این که پارچه در معرض هوا به تدریج سرد شد، لایه‌های تشکیل شده روی آن را با اعمال مکانیکی، مانند فشار با دست، می‌شکنند. خطها و نقاط بسیار ظریفی که با چشم مشکل دیده می‌شوند، بر روی لایه‌ی مواد مقاوم کننده به وجود می‌آیند. حال اگر پارچه را در حمام رنگرزی قرار دهیم، مواد رنگرا از شکستگی‌های روی لایه به داخل پارچه نفوذ کرده و حالتی شبیه به سنگ مرمر بر روی آن به وجود می‌آورند.



شکل ۱-۱- ایجاد خطوط ظریف و باریک با استفاده از مواد مقاوم کننده

برای ایجاد نقش در روی پارچه با استفاده از مواد مقاوم کننده چند مرحله وجود دارد که به طور مختصر به توضیح آنها می پردازیم :

**۱-۱-۱- تهیه قاب:** قاب یا چارچوب برای ثابت و محکم نگاه داشتن پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و غالباً از جنس چوب است. روی چارچوب سوراخ ها و شیارهایی تعییه شده که با استفاده از آنها می توان قاب را به ابعاد مختلف درآورد. همچنین در دو لبه ی چوب های طولی قاب که در روی کار قرار می گیرند، سوزن ها یا میخ های ریزی تعییه شده تا به وسیله ای آنها پارچه به روی قاب محکم شود، جز این می توان از پونتر یا وسایل دیگر نیز برای محکم کردن پارچه استفاده کرد. شکل ۲-۱ قاب آماده شده و پارچه ای محکم شده روی آن را نشان می دهد.



شکل ۱-۲- قاب آماده شده و پارچه‌ی محکم شده روی آن

**۱-۱-۲- آماده و مخلوط کردن مواد مقاوم کننده:** دو ماده‌ی مقاوم کننده‌ی متداول در چاپ باتیک در ایران پارافین و مو姆 هستند. البته در مناطق مختلف جهان ممکن است مواد دیگری نیز به این دو افزوده شود تا خواص معینی را به مواد مقاوم کننده بدهد.

پارافین یک واکس معدنی است که از نفت خام به دست می‌آید و مو姆 نیز از زنبور عسل حاصل می‌شود. معمولاً مخلوط  $5^{\circ}$  درصد پارافین و  $5^{\circ}$  درصد مو姆 تیجه‌ی مناسبی می‌دهد. مو姆، نرم‌تر از پارافین است و در صورت استفاده‌ی درصد بیش‌تری از آن، لایه‌ی قابل انعطاف‌تری به وجود می‌آید. بر عکس استفاده از درصد بسیار بالای پارافین باعث می‌شود که پارافین با دشواری در داخل پارچه نفوذ کند و یا در بعضی از نقاط آن نفوذ نکند. در چاپ باتیک متداول در منطقه‌ی جاوه از مخلوط پارافین و رزین استفاده می‌شود. نسبت مورد استفاده معمولاً یک قسمت پارافین و سه قسمت رزین است.

برای حرارت دادن مواد مقاوم کننده می‌توان از هر منبع حرارتی استفاده کرد، ولی بهتر از همه حرارت حاصل از برق است زیرا از گرم شدن بیش از حد مواد جلوگیری می‌کند. چنان که می‌دانیم مواد مقاوم کننده به علت این که از نفت به دست می‌آیند، قابلیت اشتعال دارند و باید از گرم کردن بیش از اندازه‌ی آن‌ها جلوگیری کرد. حرارت متداول برای این عمل، معمولاً  $120^{\circ}\text{C}$  است. برای نگهداشتن

مواد مقاوم کننده در این درجه حرارت، می‌توان از وسایل حرارتی که دمای آن‌ها قابل کنترل است استفاده کرد. معمولاً اولین نشانه‌های دود از ظرف حاوی مواد مقاوم کننده نشان‌دهنده‌ی آماده بودن مواد برای استفاده است.

اگر مواد مقاوم کننده بیش از اندازه گرم شود، امکان پخش شدن غیرقابل کنترل آن‌ها در پارچه به وجود می‌آید و اگر کمتر از اندازه مطلوب گرم شوند، به داخل پارچه نفوذ نمی‌کنند و روی سطح پارچه باقی می‌مانند.

**۱-۳-۱- آغشته کردن پارچه با مواد مقاوم کننده:** برای این عمل می‌توان از قلم مو استفاده کرد، ولی وسیله‌ی مخصوصی به نام تجانتین نیز وجود دارد که به وسیله‌ی آن به راحتی می‌توان مواد مقاوم ذوب شده را به روی پارچه منتقل کرد. نحوه استفاده از تجانتین در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۱-۳- نحوه استفاده از تجانتین

**۱-۱-۴- رنگرزی پارچه:** برای رنگرزی پارچه‌ای که بعضی از نقاط آن آشته به مواد مقاوم کننده است، نمی‌توان از مواد رنگزایی استفاده کرد که در حرارت جوش رنگرزی می‌شوند. زیرا درجه حرارت‌های بالا باعث ذوب پارافین شده و مواد رنگزا به همه‌ی قسمت‌های پارچه نفوذ می‌کند. مواد رنگزای متداول برای عمل رنگرزی عبارت‌اند از :

- مواد رنگزای راکتیو سرد.
- مواد رنگزای خمی نامحلول.
- مواد رنگزای بازیک.
- مواد رنگزای آزویک.
- تعدادی از مواد رنگزای مستقیم.

با نحوه رنگرزی پارچه با هریک از مواد رنگزای فوق قبل آشنا شده‌اید.



**۱-۱-۵- زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه:** پس از رنگرزی و عدم نفوذ رنگ به قسمت‌های مقاوم شده، آخرین مرحله، زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه است و برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد. می‌توان زیر پارچه را یک پتو یا نمد و روی آن را یک کاغذ کاهی و یا روزنامه قرار داد و با گذاشتن اتو یا هر وسیله‌ی گرمایی دیگر روی کاغذ کاهی، مواد مقاوم کننده را ذوب نموده و به کاغذ کاهی منتقل کرد. این عمل معمولاً چندین بار تکرار می‌شود تا پارچه کاملاً از مواد مقاوم کننده پاک شود ولی عموماً بهتر است که روی پارچه‌ی عمل شده به طریق فوق روش‌های دیگر نیز اعمال شود تا هیچ اثری از مواد مقاوم کننده روی آن باقی نماند.

روش دیگر، استفاده از حلال‌های آلی مانند بنزین است. بدین طریق که پارچه را به مدت چندین ثانیه در حلال آلی قرار داده و سپس بیرون می‌آورند. حلال‌های آلی مانند بنزین باعث حل شدن پارافین و انتقال آن از پارچه به داخل حلال می‌شوند.

روش دیگری نیز وجود دارد که پارچه را در آب جوش حاوی صابون و کربنات سدیم قرار می‌دهند تا باعث ذوب پارافین و انتقال آن از پارچه به داخل آب شوند.

## **۲- چاپ مقاوم به وسیله‌ی گره**

گره از روش‌های بسیار قدیمی برای ایجاد نقش در روی پارچه است. در این روش به وسیله‌ی گره‌زن در بعضی از نقاط پارچه، از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگیری می‌کنند. نحوه‌ی گره زدن ساده و طرح ایجاد شده روی پارچه را در شکل ۱-۴ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴— نحوه‌ی گره‌زدن ساده و طرح ایجاد شده روی پارچه

### ۳—۱— چاپ به‌وسیله‌ی قالب یا مهر

در این طریقه ابتدا طرح را روی چوب می‌کشنند و سپس قسمت‌های اضافی را با وسایل مخصوصی از روی چوب کنند و جدا می‌کنند تا نقش به صورت برجسته روی چوب به وجود آید. نحوه‌ی کنده کاری روی چوب در شکل ۵ نشان داده شده است.

پس از این عمل، یک تکه نمد را بر روی یک قطعه چوب چسبانده و به‌وسیله‌ی قلم مو، خمیر رنگ را روی آن پخش می‌کنند تا بتوان از آن به عنوان استامپ استفاده کرد.



شکل ۵— نحوه‌ی کنده کاری روی چوب

برای چاپ کردن روی پارچه، ابتدا قالب روی نمک حاوی خمیر فشار داده می‌شود تا مناطق برجسته روی قالب به خمیر رنگ آغشته شود. سپس با فشار دادن این قالب به روی پارچه، طرح روی قالب به پارچه منتقل می‌شود. اگر این عمل، با نشانه‌گذاری و دقت، چندین مرتبه تکرار شود تمام پارچه با طرح موردنظر نقشدار می‌شود.

چاپ قالب به عنوان یک هنر دستی امروزه در بسیاری از کشورها بخصوص در ایران رایج است و به وسیله‌ی آن طرح‌های بسیار زیبایی را روی پارچه به وجود می‌آورند.

#### ۴— چاپ به وسیله‌ی کلیشه (استنسیل)

در این روش طرح را با یک خودکار روی یک طلق، مثلاً روی فیلم‌های رادیولوژی کشیده، و با قیچی یا اجسام برندۀ دیگر، آن را در می‌آورند. سپس به وسیله‌ی یک تکه اسفنج خمیر رنگ را از روی طلق به پارچه منتقل می‌نمایند. این روش یکی از بهترین روش‌های چاپ طرح‌های منظم و قابل تکرار می‌باشد و چاپ سیلک اسکرین از روی آن ساخته شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های روش استنسیل، ایجاد طرح به وسیله‌ی نقاط است که امکان چاپ طرح‌های دارای سایه روشن را امکان‌پذیر می‌سازد.

## پرسش‌های فصل اول

- ۱- روش‌های سنتی چاپ را نام ببرید.
- ۲- مراحل کار در چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده را نام ببرید.
- ۳- نحوه‌ی تهیه‌ی قاب را در چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده توضیح دهید.
- ۴- مواد مقاوم کننده در چاپ باتیک رانام برده و خواص هریک را تاحد ممکن شرح دهید.
- ۵- نحوه‌ی گرم کردن مواد مقاوم کننده را شرح دهید.
- ۶- مواد رنگزایی را که برای رنگزی پارچه در چاپ باتیک به کار می‌روند نام ببرید.
- ۷- روش‌های زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه را در چاپ باتیک شرح دهید.
- ۸- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی گره را توضیح دهید.
- ۹- چاپ بهوسیله‌ی قالب را توضیح دهید (با شرح مراحل کار).
- ۱۰- نحوه‌ی چاپ کردن بهوسیله‌ی کلیشه (استنسیل) را توضیح دهید.

## فصل دوم

### ماشین‌های چاپ پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تقسیم‌بندی انواع ماشین‌های چاپ را نام ببرد.
- ۲- ماشین‌های چاپ غلتکی را به صورت مختصر توضیح دهد.
- ۳- ماشین‌های چاپ روتاری را به صورت مختصر توضیح دهد.
- ۴- تفاوت ماشین‌های چاپ را توضیح دهد.
- ۵- ماشین‌های چاپ اسکرین غیراتوماتیک را شرح دهد.
- ۶- ماشین‌های چاپ اسکرین نیمه اتوماتیک را شرح دهد.
- ۷- ماشین‌های چاپ اسکرین تمام اتوماتیک را شرح دهد.
- ۸- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه را توضیح دهد.

### ۲- ماشین‌های چاپ پارچه

ماشین‌های چاپ پارچه به سه گروه تقسیم می‌شوند:

#### ماشین‌های چاپ اسکرین

چاپ اسکرین از زمان‌های قدیم متداول بوده و پایه و اساس آن بر نوعی چاپ است که در کشور ژاپن انجام می‌گرفته است. روش عمل این چاپ بدین صورت بوده است که کاغذهای مخصوصی را تهیه و نقش موردنظر را روی آن می‌بریدند سپس روی مناطق بریده شده را با تارهای موی انسان و یا جانداران و یا ابریشم طبیعی می‌پوشاندند؛ بدین ترتیب رنگ فقط از میان تارها عبور کرده و بر روی پارچه منتقل می‌شود با پیشرفت صنعت چاپ تارهای مو جای خود را به توری‌های یافته شده از ابریشم و یا الیاف مصنوعی دادند و چاپ با توری‌های مسطح متداول شد.

این ماشین‌ها در این فصل به‌طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند.


### ماشین‌های چاپ غلتکی

اساس کار ماشین‌های چاپ غلتکی چاپ قالب است که برای مداوم کردن آن قالب را به شکل غلتک فلزی ساخته‌اند. تفاوت دیگری که این ماشین با چاپ قالب دارد، فرورفتہ بودن نقاط طرح است. در چاپ قالب نقاط طرح به صورت برجسته است ولی در ماشین چاپ غلتکی طرح روی غلتک‌ها به صورت فرورفتہ ایجاد می‌شود.


چنان که در شکل ۲-۱ می‌بینید این غلتک‌ها، توسط چرخ‌نده، حرکت خود را از یک غلتک بزرگ به دست می‌آورند و توسط یک غلتک مویی واسطه، خمیر رنگ از ظرف حاوی رنگ به سطح غلتک منتقل می‌شود، سپس توسط یک یا چند تیغه‌ی فلزی خمیر اضافی روی غلتک به مخزن خمیر بازگردانده می‌شود و خمیر رنگ فقط در نقاط فرورفتہ باقی می‌ماند. تیغه (E) خمیرهای اضافه‌ای که توسط برس (S) به روی غلتک (C) قرار گرفته است را می‌گیرد در حالی که تیغه (D) خمیرهایی را که از تماس غلتک (C) با پارچه در حال چاپ به این غلتک منتقل می‌شود را می‌گیرد تا از وارد شدن خمیر رنگ غلتک قبلی به مخزن خمیر رنگ جدید جلوگیری کند. پارچه که بر روی یک سطح پلاستیکی فشرده‌ی متحرک قرار گرفته است، از بین غلتک‌های کوچک و بزرگ عبور می‌کند و خمیر چاپ از غلتک‌ها بر روی آن منتقل می‌شود.

با ماشین‌های چاپ غلتکی در ترم‌های بعد آشنا خواهید شد.

در شکل ۲-۲ یک ماشین چاپ غلتکی نشان داده شده است.




شکل ۲-۱- نحوه کار یک ماشین چاپ غلتکی



شكل ۲-۲ - ماشین چاپ غلتکی

## ماشین‌های چاپ روتاری

این ماشین‌ها از سال ۱۹۹۶ به بازار عرضه شدند و با ورود آن‌ها به صنعت چاپ امکان چاپ به صورت مداوم به‌وسیله‌ی توری که یکی از آرزوهای بزرگ متخصصان چاپ بود، برآورده شد. این ماشین در حقیقت ترکیبی از ماشین‌های چاپ غلتکی و چاپ اسکرین است. توری در ماشین‌های چاپ روتاری به صورت غلتک‌های استوانه‌ای فلزی درآمده و رنگ‌کش در درون آن ثابت است. در شکل ۲-۳ رنگ‌کش ماشین چاپ روتاری مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۳—رنگ‌کش ماشین چاپ روتاری

با حرکت غلتک استوانه‌ای و حرکت پارچه همراه با میز، عمل چاپ به طریقه‌ی مداوم صورت می‌گیرد. این ماشین دارای سرعت تولید بسیار بالایی است. در شکل ۲-۴ یک ماشین چاپ روتاری نشان داده شده است.



شکل ۲-۴—ماشین چاپ روتاری

## ۱-۲- تفاوت ماشین‌های چاپ با یکدیگر

تفاوت‌های سه نوع اصلی ماشین‌های چاپ عبارت‌اند از :

- ماشین چاپ اسکرین برای تولید کم، ولی ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری برای تولید زیاد به کار می‌روند. ماکزیم سرعت چاپ ماشین اسکرین حدود ۱۰ متر در دقیقه، ماشین چاپ غلتکی حدود ۶۰ متر در دقیقه و ماشین چاپ روتاری حدود ۹۰ متر در دقیقه است.

- در چاپ غلتکی و روتاری طرح‌ها دارای سطوح نسبتاً کم هستند ولی در چاپ اسکرین این محدودیت وجود ندارد و می‌توان نقش‌ها و طرح‌هایی با مساحت بیش‌تر نیز تهیه کرد. به عنوان مثال روی پارچه‌های پرده‌ای معمولاً طرح‌های بزرگ چاپ می‌شود و در طرح آن تکرار وجود ندارد. به همین دلیل فقط می‌توان از چاپ اسکرین برای پرده با طرح‌های بزرگ استفاده کرد. زیرا محیط غلتک‌های استفاده شده در چاپ غلتکی و روتاری به اندازه‌ای نیست که طرح‌های بزرگ روی آن به وجود آید.

- در چاپ اسکرین میزان نفوذ رنگ در پارچه بهتر و بیش‌تر از چاپ غلتکی و روتاری است؛ زیرا فشار مورد نیاز روی شابلون برای نفوذ رنگ زیادتر و با تعداد دفعات کشیدن رنگ کش قابل تنظیم است. این نوع چاپ برای پارچه‌های ضخیم مانند: محمول و حوله نیز می‌تواند به کار رود. ولی چاپ غلتکی نمی‌تواند روی پارچه‌های ضخیم اعمال شود.

- در نقش‌هایی که دارای خطوط ریز هستند، غالباً چاپ اسکرین به کار نمی‌رود و در این گونه طرح‌ها از چاپ غلتکی استفاده می‌شود.

- طرح‌های چاپ شده با ماشین چاپ اسکرین مشخص و شفاف‌تر از چاپ غلتکی هستند.

- وسایل و تجهیزات لازم برای چاپ اسکرین ساده‌تر از دو نوع دیگر است. به‌طوری که در کارگاه‌های کوچک نیز از چاپ اسکرین استفاده می‌شود، ولی ایجاد طرح روی غلتک‌های مورد استفاده در ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری تکنیک خاصی داشته و به‌وسایل مخصوصی نیازمند است.

## ۲-۲- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین

ماشین‌های چاپ اسکرین به سه دسته تقسیم می‌شوند :

- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک (چاپ دستی).

- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik.

- ماشین‌های چاپ تمام اتماتیک.

**۲-۲-۱- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک:** این نوع چاپ در کارگاه‌های کوچک متدالوی است. طول میزهای چاپ در این روش به طول و عرض پارچه‌ی موردنظر بستگی دارد. در چاپ‌های تکه‌ای که عمل چاپ روی پارچه‌های برش خورده صورت می‌گیرد، طول میز چندان مهم نیست ولی در مورد چاپ طاقه‌های پارچه، طول میز باید حدود  $30\text{--}40$  متر باشد.

میزها پایه‌های سیمانی یا فلزی دارند و روی آن‌ها با سیمان یا چوب‌های محکم مثل نوپان پوشانده می‌شود. برای قابل انعطاف بودن میز چاپ، نمد یا ابر روی سطح میز چسبانده شده، سپس یک سطح پلاستیکی فشرده یا چرمی روی آن کشیده می‌شود تا آب و خمیرهای چاپ به داخل میز نفوذ نکنند. این لایه‌ی پلاستیکی یا چرمی باید چندین ساعتی متر از میز بلندتر باشد تا از امکان نفوذ مایعات به داخل میز جلوگیری کند. در دولبه‌ی میز، ریل فلزی نصب می‌شود تا از آن برای بستن راپورت استفاده شود. در شکل ۲-۵ میز چاپ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۵- میز چاپ

راپورت یا ریبیت به معنای تکرار است و قطعاتی هستند که برای تنظیم طرح (بخصوص در چاپ‌های چندرنگ) و پشت سرهم قرار گرفتن آن استفاده می‌شوند. این قطعات از دو قسمت قرینه تشکیل می‌شوند که یک قسمت به شابلون و قسمت دیگر در کنار میز بر روی ریل محکم می‌شود. این دو قسمت در داخل یکدیگر قرار گرفته و از جایه‌جا شدن طرح جلوگیری می‌کنند.

در کارگاه‌های کوچک غالباً بر روی شابلون دو پیچ عمودی در دو کناره‌ی شابلون و یک پیچ افقی در وسط شابلون تعییه می‌شود و روی ریل کنار میز نیز یک قطعه‌ی فلزی قرار می‌گیرد تا از جایه‌جا بی شابلون جلوگیری شود. دو پیچ عمودی، شابلون را در جهت عرض میز و پیچ افقی شابلون را در جهت طول میز تغییر می‌دهند. در شکل ۲-۶ ریبیت‌ها و طریقه‌ی قرار گرفتن آن‌ها نشان داده شده است.



شکل ۲-۶— نحوه‌ی قرار گرفتن ریبیت‌ها روی میز چاپ

یکنواخت و تراز بودن میز چاپ از اهمیت به سزاوی برخوردار است. زیرا کوچک‌ترین نایکنواختی و نامسطح بودن میز باعث می‌شود تا خمیر چاپ یکنواخت به همه جای پارچه نرسیده و در نتیجه بعضی از نقاط طرح سفید باقی بمانند.

پارچه باید روی میز چاپ کاملاً صاف و بدون چین و چروک باشد. بدین منظور از چسب‌های مخصوصی (چسب میز) استفاده می‌شود که بدون نفوذ در کالا آن را به سطح میز می‌چسباند. این

چسب‌ها معمولاً در آب حل نمی‌شوند و برای شست و شوی آن‌ها از حلال‌های آلی مثل تینر استفاده می‌شود. عمل چسب زدن به میز چاپ توسط یک سطح یکنواخت و یا توسط دستگاه چسب‌زن صورت می‌گیرد. دستگاه چسب‌زن از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از :

– مخزن چسب

– برس چسب‌زن


– غلتک چسب‌زن

– تیغه‌ی پاک‌کننده‌ی چسب‌های اضافی

در شکل ۲-۷ دستگاه چسب‌زن نشان داده شده است.

چنان که در شکل مشخص است، برس چسب را از مخزن به غلتک چسب‌زن که با سطح میز در تماس است، انتقال می‌دهد و تیغه، عمل چسب زدن یکنواخت را انجام می‌دهد. تیغه روی غلتک چسب قرار گرفته و چسب‌های اضافی را نیز به مخزن بازمی‌گرداند. با تنظیم تیغه، ضخامت چسب روی میز کنترل می‌شود.

نوع چسب مورد استفاده اهمیت زیادی دارد. زیرا pH و دیگر خواص آن می‌تواند باعث تغییر در کیفیت چاپ کالا شود.



شکل ۲-۷ - دستگاه چسب‌زن

در سال‌های اخیر چسب‌های ترمoplastیک نیز ساخته شده‌اند که در اثر گرما خاصیت چسبندگی پیدا می‌کنند.


روش‌های مختلفی برای گرم کردن چسب‌های ترمoplastیک وجود دارد. می‌توان از غلتک فلزی داغ و یا المنت‌هایی که در میز چاپ تعبیه شده برای این کار استفاده کرد. ولی در بیشتر دستگاه‌ها به جای گرما دادن به چسب، پارچه را گرم می‌کنند و پارچه‌ی گرم شده هنگام قرار گرفتن روی میز، چسب را گرم و احیا می‌کند، این نوع چسب‌ها در حالت سرد، خاصیت چسبندگی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه پارچه به راحتی از میز جدا می‌شود. چسب‌های ترمoplastیک عموماً برای پارچه‌های تریکو و یا نایلونی و پلی استر که خاصیت چسبندگی کمی با چسب‌های دائمی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از چسباندن کالا روی میز، قرار دادن شابلون روی آن و تنظیم راپورت‌ها، خمیر چاپ مناسب را روی شابلون قرار داده و به کمک رنگ‌کش یا راکل خمیر چاپ را از شابلون به روی پارچه منتقل می‌کنند. رنگ‌کش یا «راکل» وسیله‌ای برای کشیدن خمیر چاپ روی شابلون است. این وسیله امروزه به دو صورت مکانیکی و مغناطیسی در کارخانه‌ها وجود دارد. در نوع مغناطیسی، یک دستگاه الکترومغناطیسی کننده زیر میز چاپ قرار می‌گیرد و میله‌های راکل که از جنس آهن و با روکش ضدزنگ می‌باشد، در درون شابلون قرار می‌گیرند. فشار وارد به شابلون به دو طریق قابل تغییر است.

۱- افزایش وزن میله‌های آهنربا شونده که در قطرهای مختلف ساخته شده‌اند.


۲- افزایش نیروی مغناطیسی دستگاه الکترومغناطیسی کننده.

راکل‌های مکانیکی از جنس لاستیک فشرده هستند که به یک دستگیره‌ی چوبی و یا فلزی متصل می‌شوند. نحوه‌ی اتصال لاستیک فشرده به دستگیره‌ی چوبی در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.



شکل ۲-۸- نحوه‌ی اتصال لاستیک فشرده به دستگیره

راکل‌های مکانیکی به دو صورت یک‌لبه و دو‌لبه وجود دارند. در شکل ۲-۹ این دو نوع راکل مکانیکی نمایش داده شده است.



شکل ۲-۹— انواع راکل‌های مکانیکی

راکل‌های یک‌لبه برای ماشین‌های غیراتوماتیک به کار می‌روند. زیرا هنگامی که راکل روی شابلون کشیده شده و به طرف دیگر برود، با تغییر جای آن‌ها به پشت خمیر، می‌توان دوباره عمل راکل کشیدن را انجام داد. در شکل ۲-۱۰ نحوه‌ی استفاده از راکل یک‌لبه در یک کارگاه چاپ غیراتوماتیک نمایش داده شده است.

راکل‌های دو‌لبه نیاز به تغییر جا برای استفاده‌ی مجدد ندارند، زیرا هنگام حرکت از یک طرف به طرف دیگر شابلون، یک‌لبه‌ی راکل و هنگام حرکت به طور معکوس لبه‌ی دیگر آن، وظیفه‌ی حمل و انتقال خمیر را برعهده دارد.




شکل ۲-۱۰— نحوه‌ی استفاده از راکل یک‌لبه در کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک

به همین دلیل معمولاً از این وسیله در ماشین‌های چاپ اتوماتیک استفاده می‌شود. در شکل ۲-۱۱ نحوه استفاده از راکل دولبه در ماشین چاپ اتوماتیک نمایش داده شده است.



شکل ۲-۱۱—نحوه استفاده از راکل دولبه در ماشین چاپ اتوماتیک

میله‌های آهنربا شونده نسبت به راکل‌های مکانیکی دارای مزایایی هستند. اولاً میله‌ی مغناطیس شونده با تنظیم محدوده‌ی حرکت آن می‌تواند تا دیوار فلزی شابلون حرکت کند که در این صورت خمیر به جلوی میله منتقل می‌شود و نیازی به تغییر محل میله ندارد؛ ثانیاً به علت چرخش میله‌ها، ساییده شدن و استهلاک توری به حداقل می‌رسد. و ثالثاً استفاده از آن کاری بسیار ساده است. در شکل ۲-۱۲ نحوه حرکت میله‌ی آهنربا شونده در اثر حرکت دستگاه مغناطیس کننده نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۲—نحوه حرکت میله‌ی آهنربا شونده در اثر حرکت دستگاه مغناطیس کننده

امروزه کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک برای سهولت کار خود از یک دستگاه حامل برای شابلون‌ها استفاده می‌کنند. بدین ترتیب نیازی به بلند کردن شابلون نیست. در شکل ۲-۱۳ نحوه‌ی قرار دادن شابلون در دستگاه حامل آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱۳- نحوه‌ی قرار دادن شابلون در دستگاه حامل

این وسیله از دو طرف دارای قرقه‌هایی است که در داخل ریل حرکت می‌کنند. سهولت استفاده از این وسیله باعث افزایش تولید کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک می‌شود. در شکل ۲-۱۴ یک کارگاه چاپ غیراتوماتیک مدرن را مشاهده می‌کنید.

در کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک برای بھن کردن پارچه روی میز از دستگاه پارچه بھن کن که در شکل ۲-۱۵ نمایش داده شده است، استفاده می‌کنند.

در این دستگاه رول پارچه در بالا قرار می‌گیرد و در پایین نیز یک غلتک وجود دارد که پارچه را به روی میز چاپ که دارای چسب است، می‌فشارد. حرکت این دستگاه توسط قرقه‌هایی که در روی ریل کنار میز قرار می‌گیرند ایجاد می‌شود. چنان که در شکل مشهود است، این دستگاه دارای محلی برای قرار گرفتن و خارج شدن از روی میز می‌باشد.

۲-۲-۲- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik: در این ماشین‌ها مانند چاپ غیراتوماتیک میز چاپ ثابت است. ولی شابلون‌ها در محفظه‌ی مخصوصی قرار می‌گیرند. این محفظه توسط دست




شکل ۱۴-۲ - کارگاه چاپ غیراتوماتیک مدرن



شکل ۱۵-۲ - دستگاه پارچه پهن کن

از یک راپورت به راپورت بعدی منتقل می‌شود. کشیدن راکل روی شابلون به صورت اتوماتیک با فشار دادن یک کلید صورت می‌گیرد. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک پیشرفته‌تر محفظه‌ی شابلون نیز به صورت اتوماتیک حرکت می‌کند و برای انتقال به راپورت بعدی نیاز به حرکت دادن با دست ندارد. در شکل ۲-۱۶ یک ماشین چاپ نیمه‌اتوماتیک نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶- ماشین چاپ نیمه اتوماتیک


**۲-۲-۳- ماشین‌های چاپ اتوماتیک:** در ماشین‌های چاپ اتوماتیک، تمام عملیات به صورت خودکار و بدون نیاز به کارگر صورت می‌گیرد. در این ماشین‌ها، میز چاپ متحرک و شابلون‌ها ثابت هستند و عمل کشیدن راکل نیز به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. هر حرکت ماشین‌های چاپ اتوماتیک از ۴ قسمت فرعی تشکیل شده است که عبارتند از :

- بالا رفتن شابلون‌ها
- حرکت میز چاپ همراه با پارچه
- پایین آمدن شابلون‌ها
- کشیده شدن راکل روی شابلون‌ها

در قسمت اول شابلون‌ها در دو حرکت از روی میز جدا می‌شوند. به این ترتیب که ابتدا یک طرف شابلون و سپس طرف دیگر آن از روی میز جدا می‌شود تا از مخدوش شدن نقش‌های چاپ شده جلوگیری شود. این عمل در ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک نیز به همین صورت انجام می‌گیرد.

در قسمت دوم، حرکت میز به طرف جلو توسط دو غلتک که در دو انتهای ماشین قرار دارند، انجام می‌گیرد تا قسمتی از پارچه که یک رنگ روی آن نقش شده است به طرف شابلون حاوی رنگ بعدی حرکت کرده و بدین ترتیب به تعداد رنگ‌های موجود در طرح شابلون‌ها یکی پس از دیگری به روی پارچه قرار گرفته و رنگ موردنظر را به روی پارچه منتقل می‌کنند.


همانگی حرکات معمولاً توسط چشم‌های الکترونیکی کنترل می‌شود. در شکل ۲-۱۷ چشم‌های الکترونیکی دستگاه چاپ اتوماتیک نمایش داده شده است.



شکل ۲-۱۷- چشم‌های الکترونیکی دستگاه چاپ اتوماتیک

در قسمت سوم همانند قسمت اول، شابلون‌ها به طور اتوماتیک در دو حرکت بر روی پارچه قرار می‌گیرند و در قسمت آخر با حرکت راکل‌ها، خمیر چاپ از منافذ توری عبور کرده و نقش موردنظر را روی پارچه به وجود می‌آورد.

در شکل ۲-۱۸ اجزای مختلف یک ماشین چاپ اتوماتیک نشان داده شده است.



- ۱- ورود پارچه
- ۲- دستگاه چسب زن
- ۳- آهنربا
- ۴- چشم الکترونیکی
- ۵- انتقال بلانکت توسط خلا
- ۶- دستگاه شست و شوی بلانکت
- ۷- دستگاه مولد حرکت آهنرباها
- ۸- دستگاه مولد حرکت بلانکت
- ۹- خشک کن
- ۱۰- خروج پارچه


شکل ۱۸-۲- اجزای یک ماشین چاپ اتوماتیک

ماشین‌های چاپ اتوماتیک مدرن از جهت حرکت راکل دو نوع هستند :


- حرکت راکل در جهت طول پارچه

- حرکت راکل در جهت عرض پارچه

این دو نوع ماشین چاپ در شکل‌های ۲-۱۹ و ۲-۲۰ نمایش داده شده‌اند.



شکل ۱۹-۲- حرکت راکل در جهت طول پارچه



شکل ۲-۲۰ - حرکت راکل در جهت عرض پارچه

### ۳-۲-۳ - عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه

عوامل مؤثر بر میزان خمیر انتقال یافته به پارچه که در شیدرنگ مؤثر هستند، در کلیه‌ی ماشین‌های چاپ اسکرین عبارت‌اند از :

- تعداد حرکت راکل یا میله‌ی آهنربایی روی شابلون : معمولاً حرکت اول رنگ‌کش برای قرار گرفتن خمیر در منافذ توری، و حرکت‌های بعدی تعیین‌کننده‌ی نفوذ خمیر در پارچه است. هر چه تعداد حرکت راکل روی شابلون بیشتر باشد، خمیر بیشتری روی پارچه قرار گرفته و شیدرنگ افزایش می‌یابد. معمولاً برای رنگ‌های تیره، در صورتی که غلظت رنگ در خمیر زیاد باشد، تعداد حرکت راکل بیشتر از رنگ‌های روشن است.

تعداد حرکت رنگ‌کش به نوع پارچه‌ی مصرفی نیز بستگی دارد. اگر عمل چاپ روی حolle یا محمول انجام گیرد، باید تعداد حرکت راکل افزایش یابد تا خمیر از سطح حolle یا محمول به داخل آن نفوذ کرده و تمام منافذ پارچه را آغشته کند. در غیر این صورت فقط قسمت روی الیاف حolle یا محمول رنگ گرفته و قسمت‌های داخلی آن سفید باقی می‌مانند.

- سفت بودن خمیر چاپ : هر چه خمیر چاپ سفت‌تر باشد میزان عبور آن از منافذ توری کاهش می‌یابد و به فشار بیشتری برای کشیدن راکل نیازمند است و هرقدر خمیر چاپ شل‌تر باشد، میزان عبور خمیر از منافذ توری افزایش می‌یابد. ولی در خمیرهای شل امکان سرایت خمیر به سایر

نقاط غیراز طرح نیز وجود دارد. معمولاً برای طرح‌های با خطوط ریز و نازک از خمیر چاپ سفت استفاده می‌شود تا امکان پرشدن خطوط ریز بهوسیله‌ی خمیر چاپ کاهش یابد. ولی برای طرح‌های با سطوح بزرگ‌تر و غیرظریف از خمیر چاپ شل استفاده می‌شود.

**— سختی و قابلیت انعطاف راکل و میزچاپ:** هرچه میز چاپ سخت‌تر باشد، میزان عبور خمیر از منافذ توری افزایش می‌یابد. ولی امکان نایکنواختی کالای چاپ شده بیش‌تر می‌شود. معمولاً اگر سطح میز چاپ سخت باشد، راکل را از یک ماده‌ی نرم و قابل انعطاف، و اگر بر عکس سطح میز چاپ قابل انعطاف باشد، راکل را از یک ماده‌ی سخت می‌سازند.

**— تیز بودن رنگ کش:** علاوه بر قابلیت انعطاف، تیزبودن لبه‌ی رنگ کش نیز بر عبور خمیر تأثیر بسزایی دارد.

رنگ کش‌های لبه تیز برای طرح‌های ظرفی که میزان عبور خمیر از توری کم است به کار می‌روند تا نقاط و خط‌های نازک طرح در هم تداخل نکنند. در رنگ کش‌های لبه گرد و ضخیم میزان خمیر عبوری از توری افزایش یافته و معمولاً برای چاپ نقش‌های غیرظریف و یا پارچه‌های ضخیم مانند حوله یا محمل به کار می‌روند.

**— نمره‌ی توری:** هرچه نمره‌ی توری کاهش یابد، به عبارت دیگر هرچه سطح منافذ توری افزایش یابد، میزان عبور خمیر از توری بیش‌تر می‌شود. ولی در توری‌های نمره بالا، سطح منافذ توری کاهش یافته و میزان عبور خمیر از توری شابلون کم‌تر می‌شود.

**— فشار واردہ بر روی رنگ کش:** در ماشین‌های غیراتوماتیک که عمل کشیدن رنگ کش بر روی شابلون با دست انجام می‌گیرد، فشار یک‌نواخت بر شابلون‌ها دارای اهمیت است. هرچه میزان فشار افزایش یابد، عبور خمیر از منافذ توری افزایش خواهد یافت. در ماشین‌های اتماتیک این فشار قابل تنظیم است.

در ماشین‌های چاپ اسکرین برای تغییر فشار می‌توان زاویه‌ی رنگ کش را نسبت به شابلون تغییر داد. اگر رنگ کش را به صورت زاویه‌دار نسبت به شابلون حرکت دهیم میزان فشار و خمیر انتقال یافته از توری افزایش می‌یابد.

**— سرعت کشیدن رنگ کش روی شابلون:** سرعت کشیدن رنگ کش روی شابلون نیز در خمیر انتقال یافته به پارچه مؤثر است. اگر رنگ کش با سرعت زیاد روی شابلون حرکت کند، فرست کافی برای عبور و نفوذ خمیر به کالا وجود نخواهد داشت و کالای چاپ شده کم‌رنگ می‌شود و اگر بر عکس خیلی آرام روی شابلون حرکت کند، کالای چاپ شده پر رنگ و یا حتی باعث پخش خمیر در نقاط دیگر می‌شود. این مسئله بخصوص در مواردی که خمیر چاپ سفت است، دارای اهمیت فراوان است.

## پرسش‌های فصل دوم

- ۱- انواع ماشین‌های چاپ پارچه را نام ببرید.
- ۲- ماشین چاپ غلتکی را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳- ماشین چاپ روتاری را شرح دهید.
- ۴- انواع ماشین‌های چاپ را با یک‌دیگر مقایسه کنید.
- ۵- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین را نام ببرید.
- ۶- مشخصات و نحوه‌ی تهیه‌ی میزهای چاپ در ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک را بنویسید.
- ۷- ریبیت به چه معنای است و چگونه از آن در ماشین‌های چاپ استفاده می‌گردد؟
- ۸- نایکتواخت بودن میز چاپ چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
- ۹- قسمت‌های مختلف دستگاه چسبزن را با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۰- چسب‌های ترمoplastیک و روش‌های گرم کردن آن‌ها را توضیح دهید.
- ۱۱- در چه مواردی از چسب‌های ترمoplastیک استفاده می‌شود؟
- ۱۲- رنگ‌کش (راکل) و انواع آن را توضیح دهید.
- ۱۳- چگونه فشار وارد به شابلون در میله‌های آهنرباشونده قابل تغییر است؟ توضیح دهید.
- ۱۴- انواع راکل‌های مکانیکی و موارد استفاده‌ی هریک را شرح دهید.
- ۱۵- نحوه‌ی استفاده از دستگاه پارچه پهن کن را بنویسید.
- ۱۶- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik را توضیح دهید.
- ۱۷- قسمت‌های فرعی هر حرکت ماشین چاپ اتماتیک را نام ببرید.
- ۱۸- چرا جدا شدن شابلون از میز چاپ باید در دوحرکت انجام شود؟
- ۱۹- ماشین‌های چاپ اتماتیک مدرن را از جهت حرکت راکل تقسیم‌بندی کنید.
- ۲۰- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته با پارچه را شرح دهید.
- ۲۱- چه روش‌هایی را برای نفوذ بیشتر خمیر در پارچه‌های حوله‌ای و محمل پیشنهاد می‌کنید؟

## فصل سوم

### شابلون‌سازی مسطح

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- مراحل عمل شابلون‌سازی مسطح را نام ببرد.
- ۲- نحوه کار با وسایل طراحی را بیان کند.
- ۳- اثر رنگ در طراحی را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های ایجاد سایه روشن در طراحی را شرح دهد.
- ۵- روش‌های تهیه قاب را توضیح دهد.
- ۶- نحوه توری کشی و شماره‌گذاری توری را شرح دهد.
- ۷- نحوه چربی‌زدایی توری را شرح دهد.
- ۸- روش آماده‌سازی ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری را توضیح دهد.
- ۹- روش نور دادن و ظاهر کردن طرح روی شابلون را شرح دهد.
- ۱۰- روش سخت کردن شابلون و پاک کردن آن را توضیح دهد.

### ۳- شابلون‌سازی مسطح

هدف از شابلون‌سازی مسطح، به دست آوردن سطحی است که بعضی از نقاط آن پر و بعضی از نقاط آن به صورت منفذهای توخالی باشد به‌طوری که خمیر چاپ بتواند از منفذهای توخالی عبور کند و بر روی پارچه منتقل شود. در چاپ، به سطوح فوق شابلون گفته می‌شود. چون شابلون‌ها در این نوع چاپ، مسطح و صاف هستند، این شیوه شابلون‌سازی مسطح نامیده می‌شود. در این فصل با اصول و نحوه عمل شابلون‌سازی مسطح آشنا می‌شویم.

- مراحل عمل ساخت شابلون سازی مسطح را می‌توان به ترتیب زیر نام برد :
- تهیه‌ی طرح
  - تهیه و آماده‌سازی قاب
  - توری کشی
  - چربی‌گیری توری
  - آماده کردن و کشیدن ماده‌ی حساس روی توری
  - نور دادن
  - ظاهر کردن طرح
  - رتوش کردن طرح روی شابلون
  - سخت کردن شابلون
  - پاک کردن شابلون (در صورت استفاده‌ی مجدد)
  - حال به شرح هریک از مراحل فوق می‌پردازیم.

### ۱-۳- تهیه‌ی طرح

یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ پارچه طراحی است. هنر طراحی سابقه‌ی بسیار طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. طرح‌های روی دیوار غارها که در بعضی از کشورها از دوران‌های بسیار قدیم باقی مانده است نشانگر قدمت این هنر است.

حس طراحی از همان اوایل کودکی با انسان همراه است. نقاشی‌های کودکان با همه‌ی سادگی آن‌ها نشان دهنده‌ی فطری بودن حس طراحی در انسان است. به‌طور کلی، یکی از دلایل عمدی زیبا بودن یک لباس چاپ شده، زیبایی طرح و رنگ‌های انتخاب شده برای آن است. چه بسا لباس ساده‌ی بدون چاپ که زیباتر از لباسی باشد که پارچه‌ی آن از طراحی و رنگ خوبی برخوردار نباشد چاپ شده به نظر برسد. طراحی یک رشته‌ی تخصصی است و احتیاج به مهارت و تجربه‌ی بسیار دارد. بسیاری از هنرهای معاصر مانند قالی‌بافی، خاتم‌سازی، کاشی‌کاری، منبت‌کاری و معرق‌سازی نیاز به طراحی دارند. هنر طراحی نیاز به خلاقیت و ابتکار بسیار دارد. ولی در بسیاری از موارد که طرح از پیش آمده باشد، به انتقال طرح روی کاغذ‌های مخصوص از روی طرح اصلی محدود می‌شود. کاغذ‌های مخصوص مورد استفاده در چاپ مانند کاغذ کالک باید نور را به‌خوبی از خود عبور دهند. در چاپ روی پارچه معمولاً قسمتی از طرح به‌صورت مداوم و پشت‌سرهم تکرار می‌شود که به آن واحد طرح می‌گویند.

با قرار گرفتن واحدهای طرح به صورت‌های مختلف در کنار یک دیگر، نقش مطلوب حاصل می‌شود.

در شابلون‌سازی هم مانند عکاسی، نحوه ظاهرشدن طرح روی توری به صورت منفی (نگاتیو) است؛ یعنی نقااطی که باید در توری باز باشند، در روی کاغذ طراحی باید به صورت تیره درآیند تا نور از آن‌ها عبور نکند. بدین‌منظور از وسائل مخصوصی استفاده می‌شود که متداول‌ترین آن قلم راپید است. قلم‌های راپید بر حسب قطر خط‌هایی که ایجاد می‌کنند شماره‌گذاری می‌شوند. از این‌جهت این قلم‌ها معمولاً از  $1/2$  میلی‌متر تا  $1/10$  میلی‌متر وجود دارند. قلم‌های ریز برای خطوط نازک و سطوح کم و قلم‌های درشت برای خطوط بزرگ و سطوح وسیع به کار می‌روند.

در طراحی برای کشیدن یک طرح چندرنگ، هریک از رنگ‌ها باید در کاغذهای کالک جداگانه رسم شوند. ولی در صورت استفاده از خمیرهای شفاف می‌توان رنگ‌های فرعی را با استفاده از ترکیب دو رنگ اصلی به دست آورد. به عنوان مثال اگر در طرح رنگ سبز موجود باشد، می‌توان مناطق سبزرنگ را در کالک زرد، و همچنین در کالک آبی، تیره کرد تا پس از ظاهرشدن شابلون هم رنگ زرد و هم رنگ آبی از شابلون عبور کنند و در نتیجه از ترکیب آن‌ها رنگ سبز حاصل شود. بدین ترتیب، برای رنگ سبز شابلون مجزا به وجود نمی‌آید. این مسئله از لحاظ اقتصادی و تولیدی در بعضی از انواع ماشین‌های چاپ دارای اهمیت زیادی است.

در حال حاضر در کارخانه‌های مدرن از روش‌های عادی طراحی و رسم کردن طرح روی کاغذهای مخصوص استفاده نمی‌شود. امروزه با وسائل کامپیوتری امکان تنوع و تغییر و ابداع در طراحی گسترش فراوانی یافته است و علاوه بر آن، سهولت و سرعت کار نیز بسیار بالا است. در شکل ۱-۳ طراحی به وسیله‌ی کامپیوتر نمایش داده شده است.



شکل ۱-۳- طراحی به وسیله‌ی کامپیوتر

سايه روشن در طراحی باعث تنوع و تعدد رنگ‌ها در چاپ می‌شود و مرز بین رنگ‌ها را نیز از بین می‌برد. روش‌های مختلفی برای ایجاد سایه روشن در طراحی وجود دارد. می‌توان با استفاده از تجمع نقاط، سایه روشن را به وجود آورد. در این روش با تراکم و پراکندگی نقاط از یکدیگر می‌توان انواع تیرگی‌ها را در طرح ایجاد کرد.

روش دیگر برای ایجاد سایه روشن، استفاده از خط است. این روش همانند روش قبل است با این تفاوت که برای ایجاد تیرگی‌های مختلف به جای نقاط از خطوط استفاده می‌شود. برای به وجود آوردن سطوحی با تیرگی زیاد، فاصله‌ی بین خطوط را کم کرده و از تعداد بیشتری خط و برای سطوح با تیرگی‌های کم‌تر، فاصله‌ی بین خطوط افزایش پیدا کرده و از تعداد کم‌تری خط استفاده می‌شود.

## ۲-۳- تهیه قاب

قاب شابلون وسیله‌ای است که توری به واسطه‌ی آن به صورت مسطح و کشیده قرار می‌گیرد و همچنین از پخش خمیر رنگ به اطراف آن جلوگیری می‌کند. قاب‌های شابلون از جنس چوب یا فلز هستند. از قاب‌های چوبی معمولاً برای طرح‌هایی که فقط به وسیله‌ی یک شابلون به وجود می‌آیند، استفاده می‌شود. زیرا استحکام قاب‌های چوبی کم‌تر از قاب‌های فلزی است و در صورت نفوذ آب در آن و یا کشش‌های مکانیکی امکان تغییر حالت قاب وجود دارد. قاب‌های چوبی و یا فلزی به شکل مریع و یا مستطیل هستند و باید اضلاع آن‌ها بر یکدیگر عمود باشند، که معمولاً صحت آن به وسیله‌ی گونی آزمایش می‌شود.

در قاب‌های فلزی تکه‌های آهن به وسیله‌ی دستگاه جوش به هم متصل می‌شوند. قاب‌های فلزی از فلزات تقریباً سبک، مانند آهن و آلومینیوم، ساخته می‌شوند تا جایه‌جایی آن روی میز چاپ آسان‌تر باشد، لبه‌های تیز قاب‌ها مخصوصاً نوع فلزی آن باید سنباده یا سوهان زده شوند تا امکان صدمه وارد شدن به میز چاپ و یا پارچه از بین برود.

طول و عرض قاب بستگی به اندازه‌ی طرح موردنظر دارد، معمولاً قاب را ۱۵ سانتی‌متر از بالا و پایین طرح و ۵ سانتی‌متر از کناره‌های طرح، بزرگ‌تر می‌سازند تا جای کافی برای خمیر چاپ باقی بماند و از بیرون ریختن خمیر از قاب به روی میز چاپ و پارچه جلوگیری کند.

## ۳-۳- توری کشی

توری شابلون‌های مسطح معمولاً از جنس ابریشم، نایلون و یا پلی‌استر است. البته امروزه از

توری‌های ابریشم، به علت گران بودن، کم‌تر استفاده می‌شود. توری‌های نایلون دارای خواص الاستیکی بهتری هستند و به علت قابلیت انعطاف، فشارهای مکانیکی را آسان‌تر تحمل می‌کنند. مقاومت آن‌ها در مقابل قلیاً و اسیدهای مورد مصرف در چاپ نیز نسبتاً خوب است ولی اگر به مدت زیاد در مجاورت مواد اکسیدکننده قرار گیرند تخریب می‌شوند. همچنین در تهیه‌ی خمیر چاپ باید از استفاده از حلال‌های نایلون مانند: اسید فرمیک، فنل و یا کرزول پرهیز کرد.

توری‌های پلی‌استر دارای خواص الاستیکی کم‌تری هستند ولی به علت جذب رطوبت کم‌تر، مقاوم‌تر از توری‌های نایلونی هستند، همچنین در مقابل مواد شیمیایی گوناگون، مانند اسید و قلیاً و مواد اکسیدکننده و اکتریت حلال‌ها مقاومت خوبی دارند.

توری‌های شابلون در دو نوع تک فیلامنت و چند فیلامنت وجود دارند. چسبندگی توری‌های چند فیلامنتی به قاب، بیش‌تر از توری‌های تک فیلامنت است ولی در بسیاری از موارد به علت این که در طرح ایجاد سایه می‌کنند از آن‌ها استفاده نمی‌شود. در کارخانه‌های ایران معمولاً از توری‌های تک فیلامنت استفاده می‌شود.

برای شماره‌گذاری توری‌ها شیوه‌های مختلف وجود دارد. معمولاً توری‌ها را بر حسب تعداد تار و پود در یک سانتی‌متر مربع تقسیم‌بندی می‌کنند. در این روش توری‌ها از شماره‌ی ۱۵ تا شماره‌ی ۲۰ وجود دارند.


توری‌های با شماره‌ی کم‌تر، دارای منافذ بزرگ‌تری بوده و برای خمیرهایی که حاوی ذرات جامد بزرگ مانند اکلیل هستند به کار می‌روند، ولی توری‌های شماره‌ی بالاتر دارای منافذ کوچک‌تر بوده و جهت چاپ خطوط ریز و نوشه‌های کتاب به کار می‌روند.

علاوه بر تعداد تار و پود، ضخامت الیاف به کار رفته در توری نیز در میزان خمیر انتقال یافته از توری به روی پارچه مؤثر است. بعضی از کارخانه‌های سازنده، بر حسب مساحت مناطق باز توری، آن‌ها را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند که در جدول ۳-۱ مشاهده می‌کنید.

جدول ۱-۳- تقسیم‌بندی توری‌ها بر حسب مساحت مناطق باز

نوع توری	مساحت تقریبی نقاط باز توری بر حسب درصد
S (Small)	۴۵
T (Thick)	۳۰
HD (Heavy Duty)	۲۰

برای کشیدن توری روی قاب، روش‌های مختلفی وجود دارد. در یک دستگاه تورکشی توری از هر چهار طرف کشیده شده و قاب به وسیله‌ی دستگاه بالا آمده و به توری مماس می‌شود سپس روی آن چسب قرار گرفته و پس از خشک شدن از دستگاه خارج می‌شود. برای ایجاد کشش، چنانچه در شکل ۲-۳ می‌بینید، می‌توان از استوانه‌های فلزی استفاده کرد. بدین ترتیب که توری را روی استوانه پیچیده و با چرخش استوانه‌ی توری به میزان دلخواه تحت کشش قرار می‌گیرد. معمولاً ابتدا یک طول و عرض قاب با چسب به توری متصل می‌شود و دو طرف دیگر با دستگاه‌های کشش کشیده شده و پس از آن چسب خورده و محکم می‌شوند. غالباً برای کشش بیشتر آب گرم را با دستمال روی توری می‌کشند تا کاملاً منبسط شده و پس از خشک شدن میزان کشیدگی توری بیشتر شود.




شکل ۲-۳—کشش توری به وسیله‌ی استوانه‌های فلزی گردان

در کارگاه‌های کوچک بدین منظور اغلب از میخ و سوزن‌های ریز استفاده می‌شود. ابتدا یک طول و یک عرض قاب با چسب به توری محکم می‌شود و طرف دیگر توری را در حالتی که قاب به صورت مورب است، در سوزن‌ها فروکرده و با صاف کردن قاب تا حد دلخواه توری کشیده شده و چسب زده می‌شود. در شکل ۳-۳ نحوه کشش توری نمایش داده شده است. در ماشین‌های مدرن برای ایجاد کشش از فشار هوای (پنوماتیک) استفاده می‌شود. در این ماشین‌ها بر اثر ایجاد خلاً توری



شکل ۳-۳—کشش توری با استفاده از میخ و یا سوزن

به اندازه‌ی دلخواه کشیده شده و چسب زده می‌شود. نحوه‌ی عمل کشش توری با فشار هوا در شکل ۴ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۳- نحوه‌ی کشش توری به وسیله‌ی فشار هوا

چسب مورد استفاده در کارخانه‌ها معمولاً دوجزئی است؛ بدین ترتیب که چسب با سخت‌کننده‌ی<sup>۱</sup> آن مخلوط شده و سپس به مصرف می‌رسد. مدت زمان مفید برای استفاده از چسب پس از مخلوط شدن توسط سازندگان آن تعیین می‌شود. در کارگاه‌های کوچک غالباً از چسب‌های یک‌جزئی با خاصیت چسبندگی قوی مانند چسب آهن استفاده می‌شود.

#### ۴-۳- چربی‌زدایی توری


پس از آماده شدن توری کشیده شده، باید آن را از چربی‌ها و مواد زاید پاک کرد. به منظور چربی‌گیری توری، آن را با آب و دترجنت شسته و شو می‌دهند. پس از خشک شدن باید از تماس دست با توری خودداری کرد زیرا بوست بدن انسان به طور طبیعی دارای مقداری چربی است و با تماس با توری به آن منتقل می‌شود. وجود چربی روی توری از نفوذ ماده‌ی حساس به داخل آن جلوگیری می‌کند. معمولاً پس از چربی‌گیری، شابلون را با یک دستمال تمیز و مقداری پودر تالک مالش می‌دهند تا اگر ذرات زایدی در منافذ توری باقی مانده باشد، جدا شود. پس از این عمل با تکان دادن شابلون پودر تالک از آن خارج می‌شود.

#### ۵- ۳- آماده کردن ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری

ماده‌ی حساس مخلوطی از مواد مختلف است. ماده‌ای که نقش اصلی حساس کردن به نور را برعهده دارد، بی‌کرومات پتابسیم است. این ماده را باید هنگام مصرف اضافه کرد. زیرا پس از افزودن

آن، در صورت استفاده نکردن از ماده‌ی حساس به مرور زمان حساسیت آن کاهش یافته و کیفیت نامطلوبی خواهد داشت.

وسیله‌ای که برای آغشته کردن توری به ماده‌ی حساس و نحوه‌ی کشیدن ماده‌ی حساس، به کار می‌رود، در شکل ۳-۵ شان داده شده است. این وسیله دارای مخزنی است که از دو طرف پوشیده شده تا از ریختن ماده‌ی حساس به بیرون جلوگیری کند. در کارگاه‌های چاپ به این وسیله ناوданی گفته می‌شود.



شکل ۳-۵- نحوه‌ی کشیدن ناوданی روی توری

### ۶-۳- نور دادن

برای تاباندن نور با شابلونی که روی آن ماده‌ی حساس کشیده شده، از دستگاه‌های نوری متفاوتی استفاده می‌شود. می‌توان منابع نوری را لامپ زغالی و لامپ گازی و یا جیوه‌ای انتخاب کرد. در کارگاه‌های کوچک برای این منظور از لامپ فلورسنت استفاده می‌شود.

طریقه‌ی نوردهی بدین صورت است که ورق کالک طراحی شده را روی میز نور قرار داده و به وسیله‌ی نوار چسب محکم می‌کنند. در طرح‌های چندرنگ علائم تنظیم کالک‌ها را نیز بر روی میز منتقل می‌کنند تا کالک‌های بعدی دقیقاً در جای مطلوب قرار گیرند. پس از قرار دادن ورقه‌ی کالک، شابلون حساس کشیده شده را روی آن قرار می‌دهند و آن‌ها را کاملاً به هم مماس می‌کنند.

زمان نور دادن بستگی به منبع نور و فاصله‌ی منبع نور تا شابلون و ماده‌ی حساس کننده و ظرافت طرح دارد. در کارخانه‌ها به دلیل داشتن منبع نور قوی، نور دادن در زمانی محدود از ۱۰ تا ۶ ثانیه انجام می‌گیرد و در کارگاه‌ها بین ۱ تا ۱۰ دقیقه نور داده می‌شود. زمان نور دادن معمولاً بايد توسط چند آزمایش به دست آید. اگر زمان نور دادن کم باشد، در هنگام ظاهر کردن علاوه بر طرح، مناطق دیگر نیز باز می‌شود و اگر زمان نوردهی زیاد باشد مناطق طرح نیز به خوبی باز نمی‌شوند.

## ۷-۳- ظاهر کردن طرح و رتوش آن

برای ظاهر کردن طرح، پس از نور دادن، شابلون را در تاریکی در آب و لرم قرار داده سپس آب سرد را با فشار روی آن می‌ریند.

ممکن است در مرحله‌ی ظاهر کردن بعضی از نقاط طرح باز نشوند و یا بعضی از قسمت‌ها بیشتر از حد مورد لزوم باز شوند. برای رتوش طرح، به کمک حلال‌های آلی مثل تینر، مناطق پاک شده‌ی طرح را باز می‌کنند و سپس شابلون را همراه با فیلم کالک مربوطه روی میز طراحی قرار داده و قسمت‌های پاک شده‌ی اضافی را با ماده‌ی حساس رتوش می‌کنند و مجدداً در معرض نور قرار می‌دهند. اگر در هنگام ظاهر کردن قسمت‌هایی از طرح و یا کل طرح باز نشود، موارد زیر می‌تواند علت آن باشد :

– زمان نور دادن زیاد بوده است؛

– طرح و شابلون در هنگام نور دادن خوب به یکدیگر مماس نشده و نور بین طرح و شابلون حرکت کرده است.

– قبل از نور دادن، شابلون حساس کشیده شده، در تاریکخانه در معرض نور قرار گرفته است.

– بعد از نور دادن و قبل از ظاهر کردن، شابلون در معرض نور قرار گرفته است.

– مدت زمان بین حساس کشیدن و نور دادن زیاد شده است.

– در هنگام نور دادن، مقوای سیاه رنگ به منظور جذب نور، روی شابلون قرار داده نشده است.

اگر در هنگام ظاهر کردن قسمت‌های غیرطرح‌دار و یا کل شابلون باز شود موارد زیر می‌تواند باعث این عیب باشد.

– زمان نور دادن کم بوده است.

– شابلون قبل از نور دادن خوب نشده یا به‌طور نایکنواخت خشک شده است.

– شیشه‌ی میز نور کاملاً تمیز نشده و لکه‌هایی که مانع عبور نور بوده‌اند روی آن قرار داشته‌اند.

– لاک حساس مورد مصرف به دلایل مختلف مانند قرار گرفتن در گرما و یا گذشتن مدت زمان زیادی از افزودن ماده‌ی حساس کننده به لاک حساس، خراب شده است.

## ۸- سخت کردن شابلون

پس از رتوش کردن و مطمئن شدن از بدون نقص بودن طرح شابلون، مرحله‌ی سخت کردن

شابلون به وسیله‌ی سخت کننده‌ها که از ترکیبات دی‌کرومات هستند، به وسیله‌ی قطعه‌ای اسفنج (ابر) یا دستمال کوچکی بر روی شابلون کشیده می‌شوند که این عمل در هر دو طرف شابلون انجام می‌گیرد. پس از آن شابلون را در محیطی گرم قرار می‌دهند تا عمل سخت شدن به‌طور کامل صورت پذیرد.

از تماس محلول سخت کننده با پوست بدن باید خودداری شود؛ زیرا دی‌کرومات اکسید کننده قوی است و به پوست دست صدمه می‌زند. بنابراین، استفاده از دستکش در این مرحله ضرورت دارد.

### ۹-۳- پاک کردن شابلون

پس از استفاده از شابلون برای چاپ، اغلب برای استفاده‌ی مجدد، باید توری را از مواد حساس کننده پاک کرد. بدین‌منظور از ترکیبات کلر مثل هیپوکلریت سدیم استفاده می‌شود. بسته به خلوص و درصد کلر در مواد پاک کننده، زمان قرار دادن شابلون در محلول کلر متغیر است ولی به‌طور متوسط در کارخانه‌ها و کارگاه‌های چاپ از پانزده دقیقه تا یک ساعت شابلون را در محلول کلر قرار می‌دهند.

پس از قرار دادن شابلون در کلر معمولاً مواد حساس کننده‌ی روی شابلون سست می‌شوند و با استفاده از حلال‌های آلی مانند تینر کاملاً از بین می‌روند. در کارخانه‌ها پس از قرار دادن شابلون در حلال‌های آلی، مواد حساس را به کمک دستگاه‌های مکش از روی شابلون جدا می‌کنند. بدین‌ترتیب شابلون مجدداً آماده‌ی استفاده‌ی مجدد می‌شود.

## پرسش‌های فصل سوم

- ۱- مراحل تهیه‌ی یک شابلون مسطح را نام ببرید.
- ۲- چگونه در چاپ، بعضی از رنگ‌ها را با کم کردن شابلون و ترکیب دو رنگ به دست می‌آورند و چرا این عمل دارای اهمیت است؟
- ۳- روش‌های ایجاد سایه روشن در طراحی را توضیح دهید.
- ۴- لزوم استفاده از قاب شابلون را در چاپ توضیح دهید.
- ۵- قاب‌های چوبی چه مشکلاتی را به وجود می‌آورند و در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
- ۶- انواع توری را از لحاظ جنس آن‌ها نام برد و با یکدیگر مقایسه کید.
- ۷- نحوه‌ی شماره‌گذاری توری و تقسیم‌بندی توری بر حسب مساحت مناطق باز را توضیح دهید.
- ۸- نحوه‌ی کشش توری و انواع دستگاه‌های کشش را شرح دهید.
- ۹- لزوم چربی‌زدایی توری و نحوه‌ی آن را توضیح دهید.
- ۱۰- اگر زمان نور دادن کم یا زیادتر از حد مطلوب شود چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
- ۱۱- نحوه‌ی سخت کردن شابلون را توضیح دهید.
- ۱۲- چگونه شابلون را برای استفاده‌ی مجدد پاک می‌کنند؟

## فصل چهارم

### مواد غلظت دهنده

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- لزوم استفاده از غلظت دهنده در چاپ را بیان کند.

۲- عوامل مؤثر در انتخاب غلظت دهنده را شرح دهد.

۳- تقسیم‌بندی غلظت دهنده‌ها را بیان کند.

۴- غلظت دهنده‌های طبیعی و نیمه مصنوعی متداول در چاپ را با ذکر منشأ

شرح دهد.

۵- محاسن و معایب غلظت دهنده‌ی امولسیون را شرح دهد.

### ۴- مواد غلظت دهنده

در رنگرزی، تمام پارچه به صورت یکنواخت رنگی می‌شود، ولی در چاپ، رنگ فقط در بعضی از قسمت‌ها، روی پارچه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر چاپ رنگرزی موضعی است یعنی فقط در بعضی از نقاط پارچه صورت می‌گیرد.

برای جلوگیری از حرکت و جابه‌جایی رنگ در چاپ لازم است محلول رنگ غلیظ شود.

بدین منظور از موادی استفاده می‌شود که محلول آن‌ها نسبت به آب گران‌روانی<sup>۱</sup> بسیار بالاتری دارد. به این مواد غلظت دهنده گفته می‌شود.

گران‌روانی به معنی مقاومت مایع در مقابل جاری و روان شدن است، مثلاً اگر خمیر رنگی سفت بوده و در مقابل جاری شدن مقاومت زیادی از خود نشان بدهد، می‌گویند دارای گران‌روانی بالایی است. وسایل و دستگاه‌های زیادی برای اندازه‌گیری گران‌روانی ساخته شده است که آشنایی با آن‌ها نیاز به معلومات تئوری بیشتری دارد و شما در مقاطعه بالاتر مطالعه خواهید کرد.

۱- به گران‌روانی، ویسکوزیته نیز گفته می‌شود.

برای انجام عمل چاپ، غلظت دهنده را با مقادیری مواد رنگزا و دیگر مواد لازم مخلوط کرده به هم می‌زنند تا برای چاپ روی پارچه آماده شود.

بیشتر غلظت دهنده‌های مورد مصرف در صنایع نساجی طبق دو اصل کلی عمل می‌کنند که عبارت‌اند از :

### — استفاده از یک ماده‌ی پلیمری

— تشکیل امولسیون<sup>۱</sup> دو مایع غیرقابل حل در یکدگر با استفاده از یک امولسیفایر<sup>۲</sup>

بیشتر غلظت دهنده‌های متداول در صنعت چاپ جزء غلظت دهنده‌های پلیمری هستند و در دسته‌ی اول قرار می‌گیرند. این غلظت دهنده‌ها عموماً پس از چاپ نیاز به عملیات شست و شو دارند تا غلظت دهنده از روی پارچه زدوده شود و زیر دست پارچه سخت نشود ولی غلظت دهنده‌های امولسیونی چون از مخلوط دو مایع تشکیل شده‌اند تبخیر شده و هیچ اثری به روی پارچه باقی نمی‌گذارند. به همین جهت در اکثر مواردی که از غلظت دهنده‌ی امولسیونی استفاده می‌شود، به عملیات شست و شو نیاز نیست.

با اقتضایک غلظت دهنده برای تمام انواع چاپ امکان پذیر نیست و هر غلظت دهنده دارای خواص و ویژگی‌هایی است که استفاده از آن در بعضی از انواع چاپ ممکن است. به طور کلی انتخاب یک غلظت دهنده در یک نوع چاپ، به عواملی بستگی دارد که در درس‌های آینده با آن‌ها آشنا خواهد شد.

### ۱-۴- تقسیم‌بندی غلظت دهنده‌ها

غلظت دهنده‌ها بر حسب منبع تهیه‌ی آن‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند :

- غلظت دهنده‌های طبیعی
- غلظت دهنده‌های نیمه مصنوعی
- غلظت دهنده‌های مصنوعی

در این کتاب تا حدامکان غلظت دهنده‌های طبیعی و تا حدودی نیمه مصنوعی شرح داده می‌شوند. با غلظت دهنده‌های مصنوعی مانند پلی وینیل الکل در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. اکثر غلظت دهنده‌های طبیعی و نیمه مصنوعی مورد استفاده در چاپ، از گیاهان به دست می‌آیند

۱- امولسیون به مخلوط معلق مایع در مایع گفته می‌شود.

۲- امولسیفایر به ماده‌ای گفته می‌شود که قادر باشد دو فاز مایع را در یکدیگر به صورت مخلوط معلق نگه دارد و در زبان آلمانی امولگاتور نامیده می‌شود.

و به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

— غلظت‌دهنده‌هایی که از دانه‌ی گیاه به‌دست می‌آیند؛ مانند: گوار و صمغ افاقیا و نشاسته‌ی ذرت.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از ریشه‌ی گیاه به‌دست می‌آیند، مانند نشاسته‌ی سیب‌زمینی.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از ترشحات گیاهان به‌دست می‌آیند، مانند صمغ عربی و کتیرا.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از خزه‌ها و جلبک‌های دریایی به‌دست می‌آیند، مانند آجینات‌ها.

— غلظت‌دهنده‌های نیمه‌مصنوعی که منبع تهیه‌ی آن‌ها گیاهان هستند ولی با تغییراتی که روی آن‌ها انجام می‌شود، خواصشان اصلاح می‌گردد (Modified thickener) مانند کربوکسی متیل سلولز، نشاسته‌ی اتری‌شده و صمغ انگلیسی.

تعدادی از غلظت‌دهنده‌های مورد مصرف در چاپ را، از آن‌ها که متدائل‌ترند، در این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد.

## ۲-۴- غلظت‌دهنده‌ی آجینات سدیم

آجینات سدیم یک غلظت‌دهنده‌ی طبیعی است که منبع اصلی تهیه‌ی آن در طبیعت یک نوع خزه‌ی<sup>۱</sup> دریایی است که بیش‌تر در سواحل سنگی اقیانوس آرام در آمریکای شمالی می‌روید. این خزه در جهت طول تا حدود ۶۰ متر رشد پیدا می‌کند و چون برای رشد خود به نور کافی و موادمعدنی متفاوتی نیازمند است، رشد آن به بعضی از مناطق که دارای شرایط مطلوب باشند، محدود می‌شود. طول زیاد این خزه و شناور بودن آن در سطح آب ایجاب می‌کند که ریشه‌ی این گیاه در نقاط سخت قرار بگیرد تا بتواند این گیاه را در برابر فشارهای وارد نگاهداری کند. به این دلیل این خزه در سواحلی از دریا که صخره و سنگ‌های بزرگ دارد، یافت می‌شود. عمل برداشت این خزه معمولاً به‌وسیله‌ی قایق در آب یا ساحل انجام می‌شود، در شکل‌های ۴-۱ و ۴-۲ این خزه و نحوه‌ی برداشت آن را مشاهده می‌کنید.

کارخانه‌های سازنده‌ی آجینات‌ها، پس از شست و شو و خرد کردن گیاه، آن را با قلیا حل می‌کنند و سپس با اضافه کردن کلرید کلسیم به محلول باعث رسوب آجینات کلسیم می‌شوند.



شکل ۱-۴- خزه‌ی دریابی حاوی آلجينات



شکل ۲-۴—برداشت خزه‌ی حاوی آلجينات از ساحل

رسوب آلجينات کلسیم در واکنش با یک اسید تولید اسید آلجينیک می‌کند و در مرحله‌ی نهایی اسید آلجينیک توسط کربنات سدیم به آلجينات سدیم تبدیل می‌شود. از اسید آلجينیک بحسب این که چه نمکی برای تبدیل آن به کار رود، نمک‌های متفاوتی حاصل می‌شود، مانند آلجينات سدیم، آلجينات پتاسیم، آلجينات منزیم، آلجينات آمونیم و ... که حلالیت این آلجينات‌ها در آب متفاوت است.

آلجينات سدیم بیشتر برای چاپ به کار می‌رود و نیاز چندانی به خالص‌سازی نیز ندارد. در کارخانه معمولاً موادی مانند نمک‌های فسفات، به آلجينات سدیم افزوده می‌شود، که برای جلوگیری از ژل شدن در آب سخت و یا کاستن از شدت محیط‌های قلیایی قوی لازم است. در بسیاری از موارد اوره نیز برای حلالیت بیشتر به آلجينات سدیم افزوده می‌شود.

آلجينات سدیم یک غلظت‌دهنده‌ی نسبتاً گران است. به همین دلیل در بسیاری از موارد غلظت‌دهنده‌های ارزان دیگر را به آن می‌افزایند تا قیمت آلجينات را پایین آورند. ظاهر آلجينات‌ها و اندازه و رنگ آن‌ها بسیار متفاوت است. اندازه‌ی ذرات آلجينات‌ها معمولاً از یک میلی‌متر کم‌تر و

رنگ آن‌ها از قهوه‌ای کم رنگ تا کرم و یا حتی سفید متغیر است.

خمیر آلجينات‌های با گران‌روانی کم یا متوسط در شرایط خشک بسیار پایدار است و اگر گران‌روانی زیاد هم باشد، آلجينات دچار تغییر کمی می‌شود. اما در هر دو حالت، اگر حرارت داده شود و بخصوص اگر مواد قلیایی یا اسیدی در آن باشد، خمیر آلجينات دچار تغییرات نامطلوب می‌شود. به همین دلیل معمولاً به خمیرهای چاپ حاوی آلجينات، تا موقع مصرف، مواد قلیایی یا اسیدی افزوده نمی‌شود.

یکی از روش‌های تشخیص آلجينات سدیم از دیگر غلظت‌دهنده‌های چون کتیرا و صمن افاقیا و نشاسته، افزودن کلرید کلسیم و یا یک اسید به محلول غلظت‌دهنده است که باعث رسوب خمیر آلجينات می‌شود.

### ۴-۳- غلظت‌دهنده‌ی نشاسته

نشاسته یکی از ارزان‌ترین غلظت‌دهنده‌های است و در دانه و میوه و ساقه و ریشه‌ی بعضی از گیاهان به صورت گرانول یافت می‌شود. اندازه و شکل گرانول‌ها در گیاهان مختلف فرق می‌کند. به عنوان مثال قطر ذرات نشاسته‌ی برنج حدود ۸-۳ میکرون، نشاسته‌ی ذرت ۲۵-۵ میکرون و نشاسته‌ی سیب‌زمینی ۱۰-۱۵ میکرون است.

روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی نشاسته بدین صورت است که نشاسته را در آب سرد ریخته و در حالی که آن را حرارت می‌دهند و هم می‌زنند درجه حرارت را زیاد می‌کنند تا محلول غلیظ شود، سپس با هم‌زنن آن را به جوش رسانده و حدود ۲۰ دقیقه‌ی دیگر جوشاندن را ادامه می‌دهند و باز هم در حال هم‌زنن، آن را سرد می‌کنند. با این روش معمولاً غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ی ۱۶-۱۲ درصد تهیه می‌شود. درجه حرارت غلیظ شدن نشاسته‌ی گیاهان مختلف با یکدیگر متفاوت است. معمولاً نشاسته را به طور غیرمستقیم حرارت می‌دهند. درجه حرارت غلیظ شدن برای بعضی از نشاسته‌های متداول عبارت است از :

گندم ۸۲-۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد

ذرت ۷۷-۷۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

برنج ۸۳-۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد

سیب‌زمینی ۶۸-۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ساگر<sup>۱</sup> ۷۴-۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد

غلظت‌دهنده‌های نشاسته‌ی طبیعی معمولاً چسبندگی زیادی دارند و به زحمت می‌توان در مرحله‌ی شست و شو آن‌ها را از کالا جدا کرد. به همین دلیل معمولاً از نشاسته‌ی طبیعی به عنوان

۱- ساگر نوعی درخت نخل است.

آهار پارچه استفاده می‌شود و کمتر به عنوان غلظت‌دهنده در چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از نشاسته به عنوان غلظت‌دهنده معمولاً تغییراتی روی آن انجام می‌دهند تا به صورت اصلاح یافته در چاپ مورد استفاده قرار گیرد.

خواص نشاسته‌های طبیعی را به وسیله‌ی عملیات مختلفی اصلاح می‌کنند تا در چاپ پارچه به صورت مطلوب عمل کند. این عملیات عبارت‌اند از :

— واکنش با آنزیم‌ها

— واکنش با اسیدها

— واکنش با مواد اکسیدکننده

— حرارت دادن نشاسته در درجه حرارت‌های بالا

صمغ انگلیسی یک غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ای است که از حرارت دادن نشاسته در درجه حرارت‌های بالا به دست می‌آید. برای تهیه‌ی صمغ انگلیسی نشاسته را در حال هم‌زدن در درجه حرارت زیاد، یعنی  $135^{\circ}\text{C}$ – $190^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۰ تا ۲۴ ساعت نگه می‌دارند. معمولاً برای سرعت بخشیدن به این عمل مقداری اسید نیز به آن می‌افزایند. غلظت‌دهنده‌ی صمغ انگلیسی نسبت به غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ی طبیعی دارای حلالیت پیش‌تر و گران‌روانی کمتری است. یکی دیگر از انواع غلظت‌دهنده‌های نشاسته‌ی اصلاح شده که مورد استفاده‌ی بسیاری نیز در چاپ دارد، نشاسته‌ی اتری شده است. نشاسته‌های اتری شده با افزودن موادی مانند اتیلن اکسید و یا پروپیلن اکسید به نشاسته به دست می‌آیند.

#### ۴—۴— غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی

صمغ عربی از درختی به نام آکاسیا<sup>۱</sup> که در مناطق گرمسیر، از جمله کشورهای آفریقایی، می‌روید و رشد می‌کند، به دست می‌آید. با ایجاد شیارهایی روی تنہ‌ی این درخت، صمغ عربی از این شیارها شروع به تراوش می‌کند که جمع‌آوری و خشک می‌شود و در صورت لزوم به صورت پودر درمی‌آید.

از صمغ عربی در صنعت چاپ کمتر استفاده می‌شود، بلکه بیش‌تر در صنایعی مانند چسب‌سازی به کار می‌رود. نحوه‌ی تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی چنین است که ۶۰۰ گرم صمغ عربی را در ۱۰۰۰ قسمت آب ریخته و به هم می‌زنند و به مدت ۱ تا ۲ روز آن را به همین صورت نگه می‌دارند تا

صمغ عربی کاملاً متورم شود. در این مدت گاهی نیز آن را به هم می‌زنند و ذرات ناخالصی جامد را که روی محلول قرار می‌گیرد از آن جدا می‌کنند. بعد از آن محلول را به مدت ۳ تا ۴ ساعت به صورت غیرمستقیم در جوش حرارت می‌دهند و ضمن عمل آن را هم می‌زنند؛ سپس محلول را به مدت ۱ تا ۲ روز به حال خود باقی می‌گذارند و در صورت لزوم، آب را برای رقیق کردن صمغ، به آن می‌افزایند. محلول‌های صمغ عربی اسیدی‌اند ( $\text{pH} : ۴/۵$ ).

## ۴-۵\_ غلظت دهنده‌ی کتیرا

کتیرا از بوته‌ی گیاهی خاردار<sup>۱</sup> به دست می‌آید که در بیشتر کشورها از جمله ایران، یونان، سوریه و ترکیه می‌روید. مشخص شده است که از لحاظ مرغوبیت، کتیرای ایران نسبت به دیگر کشورها دارای کیفیت بهتری است. معمولاً هرچه رنگ ظاهری کتیرا سفیدتر و شفاف‌تر باشد، کتیرا مرغوب‌تر است. برای به دست آوردن کتیرا شیارهایی روی ساقه‌ی بوته‌ی آن ایجاد می‌کنند تا کتیرا به بیرون تراویش کند. پس از مدتی کتیرای خشک شده را از روی ساقه‌ها جدا کرده و در صورت لزوم به پودر تبدیل می‌کنند. کتیرا علاوه بر چاپ در بعضی از صنایع دیگر نیز مورد استفاده دارد.

روش تهیه‌ی غلظت دهنده‌ی کتیرا به این صورت است که ۷۰ گرم کتیرا را در ۱۰۰۰ قسمت آب سرد ریخته و به مدت ۱ تا ۲ روز به همین حالت می‌گذارند تا به طور کامل متورم شود و در این مدت گاهی نیز آن را هم می‌زنند. با گذشت این زمان محلول حاصل را به مدت چند ساعت به طور غیرمستقیم می‌جوشانند و گاهی نیز آن را هم می‌زنند و پس از آن اگر نیاز به رقیق کردن باشد، به آن مقداری آب نیز می‌افزایند؛ محلول آماده است. کتیرا باید قبل از مصرف ساخته شود، زیرا در صورت استفاده نشدن کپک زده و فاسد می‌شود. محلول کتیرا تا حدودی اسیدی است ( $\text{pH} : ۵/۶$ ).

## ۶-۴\_ غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار

این غلظت دهنده از آرد دانه‌های بوته‌ای<sup>۲</sup> به دست می‌آید که بیشتر در کشورهای هند و پاکستان و نیز در کشورهای آمریکای جنوب غربی می‌روید. ارتفاع این گیاه حدود ۱ تا ۲ متر است و در مناطق نسبتاً کم آب رشد می‌کند.

دانه‌های این گیاه معمولاً شامل اجزای زیر است:

۸۵- درصد گواران<sup>۱</sup>

۱۴- درصد رطوبت

۵- درصد پروتئین

۴- درصد مواد دیگر مانند چربی و مواد معدنی

دانه‌های گوار را به وسیله‌ی ماشین‌های کشاورزی برداشت و جدا می‌کنند و سپس به وسیله‌ی حرارت دادن و استفاده از مواد شیمیایی آن را اصلاح و به صورت پودر و گرانول به بازار صنعت عرضه می‌نمایند. غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار معمولاً با درصد های کم نیز گران‌روانی بالایی به وجود می‌آورند.

موارد استفاده‌ی دانه‌های گوار بسیار زیاد است و در غذاهای مانند سوپ و ژله به عنوان غلظت دهنده مصرف می‌شوند و در بعضی از صنایع نیز به عنوان چسب مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر موارد فوق در صنایع معدن و صنعت نفت و بسیاری صنایع دیگر نیز کاربرد ویژه دارند. غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار با اسمی تجاری خاصی، از کارخانه‌های مختلف، نام‌گذاری شده‌اند. از این‌رو برای استفاده‌ی هریک از آن‌ها باید از کاتولوگ‌های کارخانه‌ی سازنده استفاده کرد.

#### ۷-۴- صمغ اقاقیا

این غلظت دهنده از میوه‌های درخت کاروب<sup>۲</sup> به دست می‌آید. این درخت پیش‌تر در نواحی مدیترانه‌ای کشت می‌شود و ارتفاع آن تا حدود ۶ متر می‌رسد. تا پانزده سال اولیه‌ی رشد این درخت، تولید میوه‌ی آن بسیار کم است. به همین دلیل تولید این غلظت دهنده در جهان بسیار اندک است. رنگ میوه‌ی این درخت معمولاً قهوه‌ای کمرنگ است.

غلظت دهنده‌ی صمغ اقاقیا به دلیل وزن مولکولی زیاد برای حل شدن در آب به درجه حرارت‌های بالای ۴۵°C نیاز دارد. به همین دلیل معمولاً اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد تا در دمای معمولی نیز قابلیت حل شدن در آب را داشته باشد.

غلظت دهنده‌ی صمغ اقاقیا غیریونی است و pH‌های بین ۳ تا ۱۱ اثرات کمتری را در گران‌روانی این غلظت دهنده به وجود می‌آورند. این غلظت دهنده نیز معمولاً با درصد های پایین، حدود ۲/۵ درصد، گران‌روانی مناسبی را به وجود می‌آورد.

۱- ماده‌ی اصلی برای تهیه‌ی غلظت دهنده Guarana

۲- Carob

## ۴-۸- غلظت دهنده امولسیون

یک فاز آلی مانند نفت یا بنزین در یک فاز آبی مانند آب معمولی، در صورتی که ذرات دو فاز به اندازه‌ی کافی ریز و در یکدیگر معلق شده باشند، قابل مخلوط شدن هستند ولی امولسیونی که به این صورت تشکیل شده نایابدار است و لذا در صورت ساکن ماندن دو فاز از یکدیگر جدا می‌شوند. برای پایدار کردن این امولسیون و سهولت تهیه‌ی آن می‌توان از یک امولسیفایر یا ماده‌ی امولسیون کننده استفاده کرد.

امولسیفایرها مانند یک بل مابین فاز آلی و فاز آبی عمل می‌کنند، زیرا از لحاظ ساختمان شیمیایی دارای زنجیره‌های طویلی هستند که از یک طرف تمایل به فاز آبی و از طرف دیگر تمایل به فاز آلی دارند.

برای تهیه‌ی امولسیون به این ترتیب عمل می‌کنیم که ۱۵-۱۵ گرم امولسیفایر را در ۱۹۲-۱۸۵ گرم آب به کمک هم‌زن حل می‌کنیم. سپس در حالی که محلول را به هم می‌زنیم ۸۰ گرم نفت یا بنزین را قطره‌قطره به آن می‌افزاییم.

## ۴-۹- محسن و معایب غلظت دهنده امولسیون

- در چاپ پیگمنت، به دلیل تبخر دو مایع، بر روی سطح کالا اثری از غلظت دهنده نمی‌ماند، بنابراین زیر دست کالا زیاد سخت نمی‌شود؛ در حالی که غلظت دهنده‌های دیگر در روی پارچه باقی می‌مانند و زیر دست پارچه را دچار تغییرات نامطلوب می‌کنند.

- خشک شدن غلظت دهنده امولسیون سریع‌تر از خشک شدن غلظت دهنده‌های دیگر است. بنابراین با کاهش زمان خشک شدن، میزان تولید کالای چاپ شده افزایش می‌یابد.

- به علت استفاده از فاز آلی مانند بنزین و نفت خطر حریق وجود دارد. علاوه بر این، بخصوص در مرحله‌ی خشک شدن، بخارات فاز آلی در فضای پخش شده و محیط زیست را آلوده می‌کنند، بدین جهت در بسیاری از کشورها استفاده از امولسیون، به عنوان غلظت دهنده، محدود شده است.

- حرکت فاز آلی در روی کالای چاپ شده باعث پرشدن خطوط نازک و ناصاف شدن خطوط و سطوح چاپ شده می‌شود. به همین دلیل معمولاً در کارگاه‌های چاپ از غلظت دهنده‌ی تمام امولسیون استفاده نمی‌شود، بلکه غلظت دهنده امولسیون را با غلظت دهنده‌های دیگر مانند آجینات و یا کتیرا و سایر غلظت دهنده‌ها مخلوط می‌کنند و غلظت دهنده‌ی نیمه امولسیون را به کار می‌برند.

## ۱۰-۴- اسامی تجاری غلط دهنده‌ها

کارخانه‌های سازنده‌ی غلط دهنده‌ها محصولات خود را تحت اسامی متفاوتی به کارخانه‌های نساجی عرضه می‌کنند. مثلاً ممکن است یک نوع غلط دهنده با دو نام تجاری مختلف، از دو کارخانه‌ی سازنده، نام‌گذاری شوند، معمولاً کارخانه‌ها، غلط دهنده‌های طبیعی را با عملیات مختلف شیمیایی و یا با مخلوط کردن با بعضی از مواد اصلاح می‌کنند. منظور از اصلاح کردن غلط دهنده‌ها بهبود بخشیدن بعضی از خواص آن‌ها مانند حلالیت و یا پایین آوردن قیمت آن‌هاست. بنابراین، ممکن است غلط دهنده‌ای حتی از طرف یک کارخانه با چند نام تجاری به بازار عرضه شود.

## پرسش‌های فصل چهارم

- ۱- لزوم استفاده از غلظت‌دهنده در چاپ را بنویسید.
- ۲- گران‌روانی را تعریف کنید.
- ۳- دو عملکرد کلی غلظت‌دهنده‌های مورد مصرف در صنایع نساجی را نام برد و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۴- انواع کلی غلظت‌دهنده‌ها را نام ببرید.
- ۵- غلظت‌دهنده‌های گیاهی را تقسیم‌بندی کنید و برای هر مورد یک مثال بنویسید.
- ۶- روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی آلجینات سدیم را از خزه‌های دریایی شرح دهید.
- ۷- چه موادی معمولاً به غلظت‌دهنده‌ی آلجینات سدیم اضافه می‌شود؟ هریک را نام برد و دلیل استفاده از آن را نیز بنویسید.
- ۸- روش تهیه‌ی خمیر غلظت‌دهنده‌ی نشاسته را بنویسید.
- ۹- غلظت‌دهنده‌ی نشاسته چه مشکلاتی را در چاپ به وجود می‌آورد و چه روش‌هایی برای اصلاح آن‌ها وجود دارد؟
  - ۱۰- روش تهیه‌ی صمغ انگلیسی از نشاسته را توضیح دهید.
  - ۱۱- روش تهیه‌ی خمیر غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی را بنویسید.
  - ۱۲- چرا تولید غلظت‌دهنده‌ی صمغ افاقیا در جهان کم است؟
  - ۱۳- روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی امولسیون را توضیح دهید.
  - ۱۴- محاسن و معایب غلظت‌دهنده‌ی امولسیون را بنویسید.

## فصل پنجم

### روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- خواص مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ را توضیح دهد.
- ۲- انواع روش‌های چاپ و تفاوت‌های هریک را توضیح دهد.
- ۳- چگونگی تقسیم‌بندی مواد رنگزا را، در رابطه با برداشت شوندگی، توضیح دهد.
- ۴- روش‌های آماده کردن کالای سلولزی برای چاپ را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های آماده کردن کالای پشمی برای چاپ را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های آماده کردن کالای ابرپشمی برای چاپ را شرح دهد.

### ۵- روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه

#### ۱-۵- انواع روش‌های چاپ

مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ باید دارای خواص متفاوتی، نسبت به مواد رنگزای مورداستفاده در رنگرزی، باشند. در رنگرزی ماده‌ی رنگزا مایع است و در مدت زمانی نسبتاً طولانی پارچه را به رنگ آغشته می‌سازد ولی در چاپ ماده‌ی رنگزا به صورت خمیر است و مدت زمان کمتری، به صورت مرطوب، در تماس با پارچه قرار می‌گیرد. از این جهت در چاپ باید مواد رنگزایی مورداستفاده قرار گیرند که دارای حلalیت بهتری باشند.

در چاپ به علت آن که در شست و شوی بعد از آن امکان لکه‌گذاری<sup>۱</sup> روی نقاط سفید وجود دارد باید ثبت رنگ روی کالا با اطمینان بیشتری صورت گیرد تا رنگ‌های اضافی که از کالا در

---

۱- Staining

شست و شو خارج می‌گردد باعث لکه‌گذاری روی محل‌های سفید پارچه نگردد. میزان این تشتیت به ساختمان شیمیایی و وزن مولکولی ماده‌ی رنگرا بستگی دارد.

امروزه چاپ به طرقه‌های مختلف صورت می‌گیرد. ولی کلیه‌ی این روش‌ها را می‌توان در

چهار مورد زیر خلاصه کرد :

DIRECT PRINTING

– چاپ مستقیم روی پارچه‌ی سفید

OVER PRINTING

– چاپ مستقیم روی پارچه‌ی رنگی

DISCHARGE PRINTING

– چاپ برداشت

RESIST PRINTING

– چاپ مقاوم

در روش اول کالای سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد و خمیر چاپ حاوی رنگ موردنظر می‌باشد. با اعمال خمیر چاپ به وسیله‌ی ماشین‌های چاپ، ماده‌ی رنگرا مستقیماً بر روی کالای سفید قرار گرفته و پس از تشتیت قسمت‌هایی از کالا رنگی می‌شود.

روش دوم هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که رنگ پارچه تیره نباشد. این روش همانند روش قبل است با این تفاوت که پارچه قبل از رنگرزی شده است ولی رنگ پارچه روشن است. با اعمال خمیر چاپ حاوی یک ماده‌ی رنگرا روی پارچه‌ی قبل از رنگرزی شده، دو رنگ با یکدیگر ترکیب شده و رنگ سومی از آن‌ها بدید می‌آید. به عنوان مثال اگر پارچه به رنگ زرد رنگرزی شده باشد و خمیر چاپ حاوی رنگ آبی باشد، رنگ سبز حاصل می‌شود.

دو روش چاپ مستقیم، روی پارچه‌ی سفید و رنگی، نیاز به مهارت چندانی ندارد. ولی دو روش بعد یعنی چاپ برداشت و مقاوم پیچیده‌تر از روش‌های قبلی است و دقت و تجربه زیادی لازم دارد.

در روش چاپ برداشت، ابتدا پارچه با مواد رنگزایی که از نظر ساختمان مولکولی مناسب برداشت باشند رنگرزی می‌شود، سپس عمل چاپ با خمیر حاوی ماده‌ی برداشت کننده روی پارچه‌ی رنگرزی شده انجام می‌گیرد. طی مراحل بعدی عمل برداشت انجام می‌شود. با استفاده از ماده‌ی برداشت کننده و یک سفیدکننده‌ی نوری در خمیر چاپ، فقط رنگرزدایی زمینه در نقاط طرح انجام می‌شود که اصطلاحاً برداشت سفید نامیده می‌شود. در صورتی که یک ماده‌ی رنگزای پایدار نیز به خمیر فوق اضافه شود، علاوه بر رنگرزدایی زمینه، رنگ به کار گرفته شده در خمیر چاپ نیز جانشین رنگ زمینه می‌شود. این روش را چاپ برداشت رنگی می‌نامند.

اهمیت انتخاب ماده‌ی رنگرا برای چاپ برداشت در قابل برداشت بودن رنگ زمینه و مقاوم

بودن رنگ جاشین شونده است. کارخانه‌های سازنده مواد رنگزا، قابلیت برداشت ماده‌ی رنگزا را در کاتولوگ‌های مربوط به آن مشخص می‌کنند. معمولاً مواد رنگزا براساس قابلیت برداشت (DISCHARGABILITY) از عدد ۱ تا عدد ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. مواد رنگرایی که با عدد ۵ یا ۴ نشان داده می‌شوند، برای یک برداشت سفید مناسب‌اند. برای برداشت‌های رنگی مواد رنگرای با قابلیت برداشت ۴ یا حتی ۳-۴ نیز مناسب هستند. در این روش تقسیم‌بندی، مواد رنگرای با قابلیت برداشت ۱ غیرقابل برداشت هستند و به عنوان مواد رنگرای جاشین شونده در چاپ برداشت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی که کاتالوگ مواد رنگرای مورد استفاده در دسترس نباشد با یک آزمایش تحت شرایط چاپ، می‌توان اطلاعات کافی درباره‌ی مناسب بودن ماده‌ی رنگزا برای برداشت را به دست آورد.

در چاپ برداشت می‌توان از مواد احیاکننده و یا اکسیدکننده استفاده کرد ولی امروزه مهم‌ترین روش‌های برداشت براساس مواد احیاکننده است؛ به طوری که برای اکثر چاپگرها ماده‌ی احیاکننده و ماده‌ی برداشت‌کننده هردو یک معنی دارند.

یکی از مواد احیاکننده که به‌طور وسیع در چاپ برداشت مورد استفاده قرار می‌گیرد، سدیم سولفوکسیلات فرمالدیید است که با نام تجاری C-Eradit در سال ۱۹۰۵ توسط کارخانه‌ی BASF به بازار عرضه شد. این ماده بیشتر با نام داخلی کارخانه موسوم به Rongalit.C شناخته شده ولی نام‌های مختلف دیگری مانند فورموزول نیز به آن داده شده است.

ماده‌ی احیاکننده دیگری که از زمان‌های قدیم تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، کلریدقلع<sup>۱</sup> است که حلالیت خوبی دارد و بیشتر برای برداشت روی الیاف مصنوعی از آن استفاده می‌شود. چاپ به روش مقاوم نیز می‌تواند اثرات مشابه چاپ برداشت را به وجود آورد. با این تفاوت که در این روش، پارچه ابتدا با یک ماده‌ی مقاوم کننده چاپ می‌شود و سپس عمل رنگرزی و یا چاپ دیگری انجام می‌گیرد. مکانیزم عمل مقاوم کردن ممکن است شیمیایی یا فیزیکی باشد. ولی بهترین نتیجه با استفاده‌ی توأم از هر دو روش به دست می‌آید. ماده‌ی مقاوم کننده فیزیکی از جذب رنگ و بر عکس، ماده‌ی مقاوم کننده شیمیایی از تثبیت رنگ جلوگیری می‌کند.

## ۲-۵- آماده کردن پارچه برای چاپ

شناخت الیاف مورد استفاده در چاپ پارچه اهمیت بسیار دارد. زیرا بیشتر الیاف مورد استفاده از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت‌اند و روش‌های آماده‌سازی آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. الیاف تشکیل‌دهنده پارچه بسته به منشأ آن‌ها، شامل ناخالصی‌های طبیعی هستند. مقدار این

ناخالصی‌ها در الیاف مختلف تفاوت می‌کند. عملیات انتقال ناخالصی‌ها معمولاً با شست و شو شروع و در اغلب موارد با سفیدگری نیز دنبال می‌شود.

پارچه‌ها علاوه بر ناخالصی‌های طبیعی ممکن است با مواد آهاردهنده مثل نشاسته نیز آغشته شده باشند. آهار دادن پارچه به منظور بالا بردن استحکام نخ در بافتگی صورت می‌گیرد ولی بعد از مرحله‌ی بافتگی، مواد آهاردهنده باید از روی پارچه زدوده شوند تا جذب رنگ آن‌ها افزایش یابد و همچنین زیر دست آن‌ها بهتر شود.

با انجام عمل چاپ روی یک پارچه‌ی شسته شده و یک پارچه‌ی شسته نشده با موادی مشابه، مشاهده خواهیم کرد که پارچه‌ی شسته شده نسبت به پارچه‌ی شسته نشده دارای رنگ‌هایی با شید بیش‌تر و شفافیت بالاتر است. با یک آزمایش ساده می‌توان دلیل تفاوت چاپ روی دو پارچه را مشخص کرد. اگر دو قطعه پارچه‌ی کوچک مشابه، با سطح یکسان را که یکی شست و شو شده و دیگری شست و شو نشده باشد همزمان در درجه حرارت اتاق روی سطح آب قرار دهیم، قطعه‌ی شسته شده به سرعت خیس می‌شود ولی قطعه‌ی دوم دیرتر از قطعه‌ی اول خیس شده و در آب فرو می‌رود. این آزمایش نشان می‌دهد که جذب آب پارچه شسته شده بیش‌تر است.

**عملیات قبل از چاپ پارچه‌های سلولزی: پارچه‌های سلولزی از قبیل پنبه، قبل از چاپ نیاز به عملیات زیادی مانند آهارگیری، شست و شو، پخت، سفیدگری، مرسریزاسیون و ... دارد.**

منظور از پخت پنبه (Kierboiling) از بین بردن چربی‌های طبیعی الیاف پنبه است. بدین منظور، پنبه را در مخازن تحت فشار به مدت چند ساعت در محلول سود قرار می‌دهند. عملیات شست و شو نیز برای اغلب پارچه‌های پنبه‌ای در محلولی از قلیای ضعیف مانند کربنات سدیم و یک دترجنت مناسب انجام می‌گیرد. ولی در مواردی که کالا از ارزش بیش‌تری برخوردار باشد، برای افزایش جذب رنگ و شفافیت آن از سفیدکننده‌هایی مانند پراکسید ئیدروژن و هیپوکلریت سدیم و سفیدکننده‌های نوری نیز می‌توان استفاده کرد.

از عملیات دیگری که بر روی پنبه انجام می‌گیرد، مرسریزه کردن است. مرسریزه کردن اولین بار توسط جان مرسر فرانسوی انجام گرفت. این شخص مشاهده کرد که اگر کالای سلولزی را در محلول سود با غلظت زیاد قرار دهد، الیاف متورم شده و جذب رنگ آن‌ها افزایش می‌یابد.

در شکل ۱-۵ نتیجه‌ی عمل چاپ روی پارچه‌های سلولزی مرسریزه شده و مرسریزه نشده نشان داده شده است و چنان که در شکل پیدا است، پارچه‌ی مرسریزه دارای شید و درخشندگی بیش‌تری است.



شکل ۱-۵- اثر مرسریزاسیون در چاپ پارچه

**عملیات قبل از چاپ پارچه‌های پروتئینی:** الیاف پشمی به علت دارا بودن چربی و عرق بدن حیوان و ناخالصی‌های دیگر، قابلیت جذب آب بسیار کمی دارند. بنابراین برای جداسازی مواد طبیعی زائد موجود در الیاف پشم و چربی‌ها می‌توان از شستشوی مناسب بهره گرفت. در این شستشوی از ترجنت و قلیابی ضعیف استفاده می‌شود و شستشو در چند مرحله انجام می‌گیرد. وجود قلیابی قوی علاوه بر صدمه زدن به الیاف پشم باعث بروز نمدی شدن ناخواسته نیز می‌گردد. معمولاً عملیات شستشو با یک گرم در لیتر ترجنت و  $(1/5)$  گرم در لیتر کربنات سدیم به مدت  $30^{\circ}\text{C}$  در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  انجام می‌شود.

در سفیدگری کالای پشمی باید از ترکیبات کلر، مانند هیپوکلریت سدیم، پرهیز شود زیرا باعث آسیب رساندن به آن می‌شود. سفیدکننده‌های متداول برای کالاهای پشمی پراکسید تیدروژن و سفیدکننده‌های نوری هستند.

از عملیات دیگری که قبل از چاپ بر روی کالای پشمی انجام می‌شود کلرینه کردن پشم است. کلرینه کردن فرآیندی است که نیاز به کنترل‌های شدید و مهارت زیاد دارد. در غیر این صورت کالای پشمی ضایع خواهد شد. کلریناسیون باعث افزایش جذب رنگ و کاهش آبرفتگی کالای پشمی می‌شود. پارچه‌های ابریشمی نیز دارای ناخالصی‌های طبیعی زیادی هستند. حجم زیادی از این ناخالصی‌ها مربوط به یک ماده‌ی چسب مانند به نام سریسین است. سریسین با عملیات صمغ‌گیری در  $95^{\circ}\text{C}$  در محلول  $1\text{ g/l}$  ترجنت به مدت  $1-1.5$  ساعت از ابریشم جدا می‌شود. در صورت نیاز به سفیدگری نیز معمولاً از پراکسید تیدروژن استفاده می‌شود.

## پرسش‌های فصل پنجم

- ۱- خواص مواد رنگزای موردمصرف در چاپ را توضیح دهید.
- ۲- روش‌های کلی چاپ را نام برد و هریک را توضیح دهید.
- ۳- انواع روش‌های برداشت را توضیح دهید.
- ۴- تقسیم‌بندی مواد رنگرا براساس قابلیت برداشت را شرح دهید.
- ۵- مواد احیاکننده‌ی متداول در چاپ برداشت را نام ببرید.
- ۶- با یک آزمایش ساده اثر شست و شوی کالا در جذب رنگ را توضیح دهید.
- ۷- عملیات قبل از چاپ پارچه‌های سلولزی را نام ببرید.
- ۸- پخت پنبه به چه منظور صورت می‌گیرد؟ نحوه‌ی انجام این عمل را شرح دهید.
- ۹- مرسریزاسیون و آثار آن را در چاپ توضیح دهید.
- ۱۰- عملیات قبل از چاپ پارچه‌های پشمی را نام ببرید.

## فصل ششم

### روش‌های چاپ بر روی کالای سلولزی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی را شرح دهد.
- ۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک را شرح دهد.
- ۵- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت را شرح دهد.
- ۶- روش چاپ برداشت سلولز را شرح دهد.

### ۶- روشهای چاپ بر روی کالای سلولزی

یکی از مهم‌ترین پارچه‌هایی که امروزه، در کارخانه‌های ایران، عمل چاپ به‌طور متداول روی آن صورت می‌گیرد پارچه‌های سلولزی است. در این فصل با روشهای عمل چاپ روی پارچه‌های سلولزی آشنا خواهید شد. در کتاب الیاف نساجی خواندید که الیاف سلولزی شامل تعدادی لیف طبیعی (مانند پنبه، کتان، کتف و ...) و تعدادی لیف نیمه مصنوعی (مانند ویسکوز، پلی‌نوزیک و ... ) هستند. با چاپ روی الیاف سلولزی نیمه مصنوعی در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. از الیاف سلولزی طبیعی نیز در اینجا فقط چاپ روی پنبه که مهم‌ترین و پرمصرف ترین لیف طبیعی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت زیادی بین چاپ پنبه با دیگر الیاف سلولزی وجود ندارد. مواد رنگزایی که معمولاً در چاپ روی پنبه به کار می‌روند، عبارت اند از:

- مواد رنگزای مستقیم
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای خمی

- مواد رنگرای خمی محلول
- مواد رنگرای آزوییک
- مواد رنگرای پیگمنت

در این فصل روش چاپ هریک از این مواد رنگرا روی پنبه مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر روش‌های فوق با چاپ برداشت روی سلولز نیز در این فصل آشنا خواهد شد.

## ۱-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم

مواد رنگرای مستقیم به صورت پودر و گرانول در تجارت مصرف می‌شوند و از ثبات شست و شوی خوبی برخوردار نیستند. ولی به علت سهولت کاربرد برای پارچه‌هایی که از لحظه قیمت ارزش زیادی ندارند به کار می‌روند. ثبات نوری مواد رنگرای مستقیم متفاوت است. بسیاری از این مواد رنگرا از ثبات نوری مطلوبی برخوردارند.

برای بالا بردن ثبات کالاهای چاپ شده می‌توان از روش‌های عملیات بعدی (AFTER TREATMENT) که در رنگرزی خوانده‌اید، استفاده کرد ولی به طور کلی چاپ با مواد رنگرای مستقیم در اکثر کشورها از جمله ایران رایج نیست.

نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم در جدول ۱-۶ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر چاپ ابتدا غلظت‌دهنده‌ی کتیرا را آماده کرده و سپس مواد رنگرا را که به کمک مقداری آب جوش و اوره حل شده است به آن می‌افزاییم. اکثر غلظت‌دهنده‌ها در این روش چاپ به دلیل ختنی بودن خمیر چاپ قابل استفاده‌اند. از اوره یا گلیسیرین به عنوان کمک به حلالیت

جدول ۱-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم

وزن ماده (گرم)	نام ماده
X	ماده‌ی رنگرای مستقیم
۲۰-۱۰۰	اوره یا گلیسیرین
۵۰۰-۶۰۰	غلظت‌دهنده‌ی کتیرا
۱۵-۲۵	فسفات سدیم
۳-۵	ضدکف (در صورت لزوم)
Y	آب یا غلظت‌دهنده
۱۰۰۰	جمع

ماده‌ی رنگزا و جذب رطوبت و کمک به نفوذ ماده‌ی رنگزا، در مرحله‌ی تثبیت کالای چاپ شده استفاده می‌شود.

برای کمک به پایداری ماده‌ی رنگزا و جلوگیری از رسوب آن در آب‌های سخت می‌توان از ترکیبات فسفات مانند فسفات سدیم و یا سختنی‌گیرهای دیگر در خمیر چاپ استفاده کرد. در مواردی که آب مورد استفاده قاقد سختی است، از این ماده استفاده نمی‌شود.

پس از عمل چاپ با مواد رنگزای مستقیم، کالا نخست خشک شده سپس به مدت ۴۵-۶۰ دقیقه در بخار اشباع  $100^{\circ}C$ - $104^{\circ}C$  قرار می‌گیرد و در مرحله‌ی آخر نیز عملیات شست و شو، ابتدا با آب سرد و سپس با آب و لرم انجام می‌شود. به علت پایین بودن ثبات مواد رنگزای مستقیم اگر از آب داغ برای شست و شو استفاده شود مواد رنگزا از کالا به درون حمام شست و شو منتقل شده و قسمت‌های سفید و یا کمرنگ را لکه‌دار می‌کنند.

## ۲-۶ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو به دلیل واکنش بذری زیاد، محدودیت‌هایی را در چاپ ایجاد می‌کنند. چون این مواد با آب واکنش می‌دهند معمولاً به صورت مایع و یا خمیر وجود ندارند. از غلظت‌دهنده‌ها، آلجینات سدیم و امولسیون و یا محلول آن‌ها برای این چاپ استفاده می‌شود. در صورت استفاده از غلظت‌دهنده‌های دیگر ماده‌ی رنگزا با غلظت‌دهنده واکنش داده و روی پارچه رسوب می‌کند و باعث زیری زیردست پارچه و عدم شست و شوی غلظت‌دهنده از پارچه می‌شود.

پیوند شیمیایی مواد رنگزای راکتیو با سلولز در محیط قلیایی صورت می‌گیرد. مواد قلیایی مورد استفاده در چاپ مواد رنگزای راکتیو معمولاً کربنات سدیم و بی‌کربنات سدیم هستند ولی در بعضی از موارد از قلیای قوی مانند سود نیز به مقدار بسیار کم استفاده می‌شود. به طور کلی میزان قلیای مصرفی بستگی مستقیم به شید رنگ دارد. در رنگ‌های تیره، مانند سیاه رنگ میزان قلیا زیاد ولی در رنگ‌های روشن کم است.

علاوه بر قلیا و غلظت‌دهنده از یک اکسیدکننده‌های ضعیف برای جلوگیری از احیای ماده‌ی رنگزا نیز استفاده می‌شود. اکسیدکننده‌های متداول برای چاپ با مواد رنگزای راکتیو، سدیم نیتروبنزن سولفونات با نام تجاری لودیگول و یا کلرات سدیم هستند. به این مواد که باعث مقاومت مواد رنگزا در برابر احیا می‌شوند، نمک‌های مقاوم کننده (SALT RESIST) گفته می‌شود.

برای افزایش حلالت و جذب رنگ روی پارچه افزودن یک جاذب رطوبت نیز به خمیر چاپ لازم است. از مواد جاذب رطوبت، فقط اوره در خمیر چاپ با مواد رنگزای راکتیو مصرف می‌شود.

از مواد جاذب رطوبت دیگر مانند گلایسین و گلایکول ها نمی توان استفاده کرد، زیرا امکان واکنش آن ها با مواد رنگزا وجود دارد.

در صورت استفاده از آب های سخت برای تهیه خمیر چاپ، باید از مواد سختی گیر آب مانند هگرامتافسفات در خمیر چاپ استفاده کرد. این مواد از مواد رنگزا و غلظت دهنده در برابر یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت محافظت می کنند.

در جدول ۶-۲ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو نشان داده شده است.

جدول ۶-۲ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزا راکتیو	X
اوره	۵۰۰-۲۰۰
آلجينات سدیم ۵ درصد	۳۰۰-۴۰۰
و یا آلجينات سدیم ۵ درصد	۱۰۰-۱۵۰
امولسیون	۲۰۰-۳۰۰
کربنات سدیم	۵-۲۰
و یا بی کربنات سدیم	۱۰-۳۰
لودیگول	۱۰
هگرامتافسفات	۱۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه غلظت دهنده امولسیون می توان ۱۵-۱۰ گرم امولسیفایر را در ۱۸۵-۱۹۰ گرم آب حل کرد و ۸۰ گرم نفت را در حال هم زدن شدید به تدریج به آن افزود.

برای تهیه خمیر چاپ، بهتر است ابتدا اوره در آب نیم گرم حل شده و ماده‌ی رنگزا به آن افزوده شود و یا مخلوط اوره و ماده‌ی رنگزا به آب نیم گرم اضافه شوند تا اوره به حلالیت ماده‌ی رنگزا در آب کمک کند. پس از حل کردن ماده‌ی رنگزا، بقیه‌ی مواد اضافه می شوند. برای پایداری بیشتر خمیر چاپ بهتر است که قلیا قبل از مصرف خمیر چاپ اضافه شود.

عمل تثیت مواد رنگزا راکتیو پس از خشک کردن چاپ به روش‌های مختلف قابل انجام

است، که عبارت اند از :

— تثبیت با بخار  $C_{100}-102$  به مدت  $10-5$  دقیقه.

— تثبیت با حرارت خشک به مدت ۵ دقیقه در درجه حرارت  $C_{15}$  و یا ۱ دقیقه در درجه حرارت  $C_{20}$ .

در صورت استفاده از روش تثبیت با حرارت خشک، به علت عدم وجود بخار، باید از مقدار اوره‌ی پیش‌تری در خمیر چاپ استفاده کرد تا با جذب رطوبت شرایط لازم برای تثبیت مواد رنگزای راکتیو به وجود آید.

— تثبیت با بخار در درجه حرارت بالا به مدت  $3$  ثانیه در حدود  $C_{15}$  و یا  $6$  ثانیه در  $C_{13}$ .

این روش به دلیل کم بودن زمان تثبیت مفید و قابل توجه است ولی به دلیل نیاز به ماشین‌های پیچیده‌تر استفاده از آن در کارگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نیست.

۱-۶-۲- چاپ دو مرحله‌ای مواد رنگزای راکتیو: به علت عدم ثبات و پایداری خمیر چاپ حاوی قلیا، بعضی از کارخانه‌ها از روش دوم مرحله‌ای استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کالا با خمیر چاپی که فاقد قلیاست چاپ و خشک می‌شود، سپس با محلول حاوی قلیا آغشته می‌گردد. این عمل توسط دستگاه فولارد صورت می‌گیرد.

ثبتیت ماده‌ی رنگزا در این روش معمولاً به وسیله‌ی بخار انجام می‌شود. مدت زمان بخار دادن  $4-6$  ثانیه است.

۲-۶- شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو: یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ مواد رنگزای راکتیو مرحله‌ی شست و شو است. در این مرحله مواد رنگزایی که با سلولز اتصال شیمیایی برقرار نکرده‌اند از آن جدا می‌شوند. تعداد مراحل شست و شو در کارخانه‌ها متفاوت است ولی معمولاً از ۴ مرحله پیش‌تر است. روش شست و شو در ۴ مرحله به ترتیب زیر است :

— آب کشی در آب سرد؛

— آب کشی در آب جوش؛ در این مرحله، به دلیل پس دادن زیاد رنگ امکان لکه‌دار شدن نقاط سفید وجود دارد. به همین دلیل از مخازن حاوی سریز استفاده می‌شود.

— صابونی کردن در آب جوش حاوی یک دترجنت غیریونی؛

— آب کشی در آب سرد.

## ۳-۶ چاپ پنبه با مواد رنگزای خمی

از مهم‌ترین مواد رنگزا با ثبات‌های بسیار خوب که در چاپ روی سلولز به کار می‌روند، مواد رنگزای خمی هستند. این مواد رنگزا به صورت نامحلول وجود دارند، لذا برای جذب روی پارچه باید به وسیله‌ی مواد احیاکننده به صورت محلول در آب درآیند و پس از جذب روی پارچه به وسیله‌ی مواد اکسیدکننده بار دیگر به حالت نامحلول اولیه برگردند. این مواد به صورت های پودر و خمیر و مایع در بازار یافت می‌شوند. چنان که قبلًاً خوانده‌ایم، در رنگرزی مواد رنگزای خمی از احیاکننده‌ی هیدروسولفیت سدیم ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) استفاده می‌شود؛ ولی، در چاپ به دلایل زیر نمی‌توان از این احیاکننده (هیدروسولفیت) استفاده کرد.

- در دماهای بالا نایدار است و تجزیه می‌شود. به همین دلیل نمی‌تواند دمای بخار را تحمل کند و اثر احیاکننده‌گی خود را از دست می‌دهد.
- pH نامطلوب باعث کاهش خاصیت احیاکننده‌گی آن می‌شود.
- عدم پایداری کالای چاپ شده با احیاکننده‌ی هیدروسولفیت سدیم در مجاورت هوا، قبل از تثبیت.

برای پایداری هیدروسولفیت سدیم آن را با فرمالدیید واکنش داده و فرمالدیید سولفوکسیلات سدیم را با نام تجاری رونگالیت مورد استفاده قرار می‌دهند. این ماده به شکل پودر و سفیدرنگ است و قابلیت حل شدن آن در آب خوب و توأم با آزاد شدن گرمای زیادی است. رنگالیت به دلیل جاذب رطوبت بودن در معرض هوا نایدار است و به همین دلیل حتماً باید آن را در ظرف‌های سریسته و خشک نگاهداری کرد. در غیراین صورت به تدریج از خاصیت احیاکننده‌گی آن کاسته شده و دیگر قادر به احیای ماده‌ی رنگزای خمی نخواهد بود. بنابراین، در هنگام خرید رنگالیت باید کاملاً به این نکته توجه داشت که در معرض هوا واقع نشده باشد. یکی دیگر از مواردی که در این نوع چاپ باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب غلظت‌دهنده است. ماده‌ی احیاکننده و قلیایی که در این چاپ به کار می‌رود، باعث ژل شدن و یا پایین آوردن گران‌روانی غلظت‌دهنده‌های نامناسب می‌شود. غلظت‌دهنده‌های متداول در این نوع چاپ عبارت‌اند از صمغ انگلیسی و کتیرا و یا مخلوط آن دو، دو روش اصلی برای چاپ با مواد رنگزای خمی روی سلولز وجود دارد که به شرح هریک می‌پردازیم.

۱-۳-۶- روش چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی: در این روش، خمیر چاپ حاوی احیاکننده و قلیاست و در یک مرحله عمل چاپ را روی کالا انجام داده سپس تثبیت می‌شود.

در جدول ۳-۶ نسخه‌ی چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی نشان داده شده است.

### جدول ۳-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی در یک مرحله

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزای خمی	X
کربنات سدیم یا پتاسیم	۱۰۰-۱۵۰
گلیسیرین	۲۰-۵۰
غلظت‌دهنده‌ی کثیر	۴۰۰-۵۰۰
رنگالیت	۱۰۰-۱۵۰
ضد کف (در صورت لزوم)	۳-۵
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، غلظت‌دهنده‌ی کثیر را تهیه و در حال هم‌زدن مواد دیگر را بدان می‌افزاییم. ابتدا گلیسیرین را که یک ماده‌ی جاذب رطوبت است به آن افزوده سپس ضدکف را اضافه می‌کنیم. آن‌گاه قلیای مصرفی را حل کرده به تدریج به خمیر می‌افزاییم. به عنوان قلیا می‌توان از کربنات پتاسیم که قابلیت حلایت آن بیش‌تر است استفاده کرد، ولی معمولاً به دلیل ارزان‌تر بودن از کربنات سدیم استفاده می‌شود. در بعضی از نسخه‌ها از سود نیز به عنوان قلیا استفاده شده است اگرچه به دلیل اثرات نامطلوب در خمیر چاپ معمولاً استفاده نمی‌شود. پس از افزودن قلیا ماده‌ی احیاکننده و ماده‌ی رنگزرا را می‌افزایند. برای بهتر دیسپرس شدن رنگ خمی در حالت جامد و یک‌نواخت شدن چاپ، می‌توان آن را در آب به همراه کمی غلظت‌دهنده به هم زده سپس به خمیر چاپ افزود.

بعد از چاپ، کالا را در جایی که امکان تماس کم‌تری با هوا و رطوبت و درجه حرارت زیاد داشته باشد، خشک کرده و بلا فاصله آن را بخار می‌دهند. عمل بخار دادن به مدت ۸-۱۳ دقیقه در بخار اشباع  $40^{\circ}\text{C}$ - $102^{\circ}\text{C}$  صورت می‌گیرد. سپس ماده‌ی رنگزای محلول جذب شده در کالا به وسیله‌ی عمل اکسیداسیون به صورت نامحلول درمی‌آید. اکسیدکننده‌هایی که برای این عمل به کار می‌روند، عبارت‌اند از: آب اکسیژنه، پربرات سدیم، بیکرومات پتاسیم و بیکرومات سدیم. نحوه‌ی عمل اکسیداسیون بدین صورت است که کالای چاپ شده در محلولی حاوی ۱-۳ گرم در لیتر ماده‌ی اکسیدکننده همراه با ۱-۳ گرم در لیتر اسیداستیک در دمای  $50^{\circ}\text{C}$  به مدت حدود ۱۵ دقیقه قرار می‌گیرد و پس از آن کالا با ۱ گرم در لیتر درجه‌نخست مناسب همراه با مقدار کمی کربنات سدیم در دمای جوش به مدت ۲۰ دقیقه صابونی می‌شود. عمل اکسیداسیون، در معرض هوا نیز قابل انجام است.

**۳-۶-چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی:** در این روش عمل چاپ با خمیر فاقد قلیا و احیاکننده صورت می‌گیرد. سپس کالای چاپ شده با محلول احیاکننده و قلیایی آغشته می‌شود. در این روش بهتر است از غلظت دهنده‌هایی مانند غلظت دهنده‌ی صمغ افاقی استفاده شود که در محلول احیاکننده و قلیا منعقد می‌شوند، در غیر این صورت، در آغشته کردن کالا با مواد قلیایی و احیاکننده، رنگ به اطراف طرح موردنظر نفوذ کرده و طرح را از بین می‌برد. درجه حرارت آغشته کردن با دستگاه فولارد حدود  $40^{\circ}C - 25^{\circ}$  است و پس از آن بلا فاصله پارچه بخار داده می‌شود. زمان عمل بخار دادن نسبت به روش یک مرحله‌ای کمتر است و احتیاج به بخار مرتبط نیز نیست زیرا خود پارچه مرتبط است و بخار خشک کفایت می‌کند. از مزایای روش دو مرحله‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- پایداری بیشتر خمیر چاپ به علت نداشتن احیاکننده و قلیا؛
- عدم حساسیت کالای چاپ شده به رطوبت و حرارت در مرحله‌ی خشک کردن؛
- عدم نیاز به دستگاه‌های بخار پر حجم و گران؛
- کاهش زمان و انرژی مصرفی برای دستگاه بخار و افزایش تولید؛
- افزایش درخشندگی و ثبات ماده‌ی رنگزا.

#### **۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزوییک**

مولکول مواد رنگزای آزوییک از دو قسمت مجزا از یک دیگر تشکیل شده‌اند. این دو جزء روی کالا ترکیب شده و مولکول ماده‌ی رنگزا را به وجود می‌آورند. از دلایل اهمیت مواد رنگزای آزوییک می‌توان درخشناب بودن، ثبات شست و شویی و نوری خوب، عدم احتیاج به دستگاه‌های بخار، تثبیت سریع و تنوع رنگی را ذکر کرد.

- عمل چاپ با مواد رنگزای آزوییک به سه طریق امکان‌پذیر است :
- رنگرزی کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک دی‌آزوئیوم؛
  - رنگرزی کردن کالا با نمک دی‌آزوئیوم و چاپ آن با نفتل؛
  - چاپ کالا با نفتل و نمک دی‌آزوئیوم همراه با یکدیگر؛

در روش اول، که در کارخانه‌های ایران از سایر روش‌ها متداول‌تر است، ابتدا باید نفتل به صورت محلول درآید. دو روش برای این عمل وجود دارد که عبارت‌اند از :

- روش گرم
- روش سرد

در روش گرم از سود و آب جوش برای حل کردن نفتل استفاده می‌شود و به همین دلیل روش گرم نامیده می‌شود. در روش دوم نیازی به آب جوش نیست و روش سرد نامیده می‌شود. روش اول در کارخانه‌های ایران متداول‌تر است و در این کتاب فقط به آن اشاره می‌شود.

برای حل کردن نفتل به طریقه‌ی گرم، ابتدا نفتل موردنیاز (۲۰ گرم در کیلوگرم) را به وسیله‌ی همان مقدار روغن قرمز ترک خمیر کرده و به مقدار لازم محلول سود ۳۳ درصد، به آرامی بدان می‌افزاییم تا یک محلول شفاف به دست آید، سپس آب داغ لازم همراه با هم‌زن اضافه می‌شود تا وزن محلول به یک کیلوگرم برسد. در اکثر موارد افزودن ۱ گرم بر کیلوگرم فرمالدیید ۳۳ درصد نیز برای پایداری و مقاومت محلول نفتل توصیه شده است. ولی معمولاً افزودن فرمالدیید باعث سخت شسته شدن نفتل‌های اضافی در مرحله‌ی شست و شو می‌شود. در مورد بعضی از نفتل‌ها مانند نفتل G-AS باید از افزودن فرمالدیید خودداری کرد. این موارد در کاتالوگ‌های سازنده مشخص شده است.

چون بسیاری از نفتل‌ها نسبت به آب‌های سخت حساسیت دارند، ضروری است که از آب فاقد سختی و یا از مواد سختی گیر آب استفاده شود.

پس از این که کالا در درجه حرارت  $90^{\circ}\text{C}$ - $95^{\circ}\text{C}$  به این محلول آغشته و نفتل‌های اضافی گرفته شد، بلا فاصله کالا در درجه حرارت حدود  $100^{\circ}\text{C}$  خشک می‌شود. در مواردی که کالای آغشته به نفتل باید مدت زمانی قبل از عمل چاپ انبار شود، بهتر است در پلاستیک پوشانده شود تا از رطوبت و نور و بخارات اسیدی محفوظ بماند. در غیر این صورت باعث ایجاد نایک‌نواختی در چاپ می‌شود.

پس از خشک شدن کالای آغشته به نفتل، عمل چاپ با خمیر حاوی نمک دی‌آزو نیوم صورت می‌گیرد. نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل یا نمک‌های دی‌آزو نیوم در جدول ۶-۴ نشان داده شده است.

#### جدول ۶-۴- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل با نمک‌های دی‌آزو نیوم

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
نمک دی‌آزو نیوم	۱۰-۷۰
دیسپرس کننده	۱-۳
اسید استیک (۵۰ درصد)	۲۰-۳۰
غلظت دهنده‌ی کتیرا (%۷۱)	۵۰۰-۶۰۰
آب یا غلظت دهنده	X
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ابتدا نمک دی‌آزونیوم با یک ماده‌ی دیسپرس کننده‌ی مناسب و آب خمیر می‌شود و با افودن آب سرد و اسیداستیک رقیق می‌گردد. سپس با غلظت‌دهنده‌ی تازه آماده شده‌ی کثیرا به کمک همزن مخلوط می‌شود. نمک‌های دی‌آزونیوم در درجه حرارت‌های بالا تجزیه می‌شوند. بهترین درجه حرارت مناسب برای خمیر چاپ حاوی نمک‌های دی‌آزونیوم  $10^{\circ}\text{C}$  است. ماده‌ی دیسپرس کننده برای معلق نگه داشتن نمک‌های دی‌آزونیوم و چاپ یک‌نواخت استفاده می‌شود و اسیداستیک نیز حلالت و نفوذ نمک‌ها را افزایش می‌دهد. پس از عمل چاپ ابتدا کالا خشک شده و سپس به ترتیب عملیات زیر روی آن انجام می‌شود.

– قرار دادن کالا در یک حمام حاوی  $7-2$  گرم در لیتر بی‌سولفیت سدیم در دمای  $80-90^{\circ}\text{C}$ ، این عمل بدین منظور صورت می‌گیرد که امکان لکه‌گذاری نمک‌های دی‌آزونیوم در نقاط چاپ شده را از بین برد.

#### – آب‌کشی کالا

– قرار دادن کالا در حمام حاوی کربنات سدیم و یا سود در درجه حرارت جوش، به منظور انتقال نفتل‌های اضافی از کالا؛ مقدار کربنات سدیم  $12-1$  گرم در لیتر و مقدار سود  $1/5 - 1/5$  گرم در لیتر است.

– قرار دادن کالا در آب جوش حاوی  $3-2$  گرم در لیتر کربنات سدیم و  $5-2$  گرم در لیتر

دترجنت مناسب؛

#### – آب‌کشی کالا

عمل فولارد کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک‌های دی‌آزونیوم در مواردی انجام می‌گیرد که یک نفتل با چندین نمک دی‌آزونیوم در دسترس باشد ولی اگر یک نمک دی‌آزونیوم با چندین نفتل موجود باشد، بهتر است که عمل فولارد با نمک دی‌آزونیوم و عمل چاپ با خمیر شامل نفتل صورت بگیرد که طریقه‌ی دوم چاپ آزوییک است، ازاین روش به دلیل آن که زدودن نمک دی‌آزونیوم اضافی از مناطق چاپ نشده مشکل است، کمتر استفاده می‌شود.

روش سوم نیز که چاپ یک مرحله‌ای با استفاده از نفتل و نمک دی‌آزونیوم است، به دلیل بهدررفتن زیاد مواد رنگزا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

## ۵-۶ چاپ برداشت روی سلولز

در عملیات چاپ برداشت روی سلولز، معمولاً مواد رنگزا زمینه، مواد رنگزا مستقیم، راکتیو و یا آزوییک و ماده‌ی رنگرای جاشین شونده نیز مواد رنگزا خمی بهشمار می‌روند. در

چاپ برداشت، انتخاب غلظت دهنده اهمیت بسیار دارد، زیرا غلظت دهنده باید در برابر ماده ای احیا کننده مصرفی پایدار باشد.

احیا کننده متدالول الیاف طبیعی رنگالیت است. نسخه ی چاپ برداشت کالای سلولزی با ماده ای احیا کننده رنگالیت در جدول ۶-۵ نشان داده شده است.

کالای چاپ شده، پس از چاپ و خشک کردن به مدت ۱۰-۵ دقیقه در حرارت  $40^{\circ}C - 102^{\circ}C$  بخار داده می شود و سپس بلا فاصله عملیات شست و شو در آب سرد بر روی آن انجام می گیرد. برای اکسیداسیون ماده ای رنگزای خمی می توان پس از شست و شوی کالا در آب سرد از حمام حاوی آب اکسیژنه در  $50^{\circ}C - 40^{\circ}C$  استفاده کرد و پس از آن عملیات صابونی کردن را، با استفاده از یک دترجنت مناسب انجام داد.

جدول ۶-۵- نسخه ی چاپ برداشت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده ای رنگزای خمی	X
رنگالیت C.	۱۰۰-۲۰۰
گلیسیرین	۵۰-۱۰۰
کربنات پتاسیم	۱۰۰-۱۵۰
غلظت دهنده کثیرا (۷ درصد)	۵۰۰-۶۰۰
سفید کننده نوری (در برداشت های سفید استفاده می شود)	۵
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## ۶-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت

چاپ پیگمنت از متدالول ترین روش های چاپ در جهان است. پیگمنت ها برخلاف سایر مواد رنگرا هیچ تمایلی به نفوذ در الیاف از خود نشان نمی دهند و معمولاً در آب نیز حل نمی شوند بلکه توسط یک ماده ای چسبنده به روی کالا چسبیده و در لایه لای زنجیره های ماده ای چسبنده محبوس می شوند؛ به همین جهت می توان آن ها را روی اکثر منسوجات بدون توجه به جنس آن ها به کار برد.

همچنین به دلیل آن که تمام اجزای خمیر چاپ توسط ماده‌ی چسبنده به روی کالا متصل می‌شوند نیاز به شست و شو نیز ندارند. جهت ثبیت ماده‌ی چسبنده روی کالا معمولاً از حرارت خشک استفاده می‌شود ولی می‌توان با استفاده از مواد ثبیت کننده این مرحله را نیز حذف کرد. امروزه چاپ پیگمنت به دلایل زیر در مقیاس وسیعی در کارگاه‌ها و کارخانجات ایران و جهان رایج گردیده است:

– قابلیت به کاربری روی منسوجات با جنس‌های مختلف و عدم نیاز به تخصص در مورد تشخیص جنس پارچه؛

– حذف مرحله‌ی شست و شو بعد از چاپ و عدم نیاز به ماشین‌های شست و شوی پارچه؛

– در صورت نیاز حذف مرحله‌ی ثبیت حرارتی و عدم نیاز به ماشین‌های ثبیت.

از مواردی که استفاده از چاپ پیگمنت را در منسوجات محدود می‌کند می‌توان به ایجاد زبردست نامطلوب و از بین رفتن لطافت پارچه و پایین بودن ثبات سایشی اشاره نمود که در اثر عدم نفوذ رنگ به داخل کالا و قرار گرفتن روی سطح الیاف می‌باشد.

برای کاهش عیب فوق می‌توان از غلظت دهنده‌هایی استفاده نمود که بعد از خشک شدن اثری از آن‌ها روی پارچه باقی نمی‌ماند، مانند غلظت دهنده‌ی امولسیون که از آب و حلال آلی تشکیل شده و هردو پس از چاپ تبخیر می‌شوند. برای کاهش زبردست می‌توان از نرم کن در خمیر چاپ استفاده نمود. مواد چسبنده‌ی مورد مصرف در چاپ پیگمنت که به آن‌ها بیندر<sup>۱</sup> گفته می‌شود مخلوطی از منومرهای مختلف مانند اکریلیک اسید و بوتاکس می‌باشند. بیندرها با پلی‌مریزاسیون به صورت شبکه‌ای درآمده و پیگمنت و سایر مواد موجود در خمیر چاپ را در خود محبوس می‌کنند.

برای پلی‌مریزاسیون بیندرها دو روش متداول است:

– حرارت خشک

– اسیدی کردن محیط

در روش اول نیاز به دستگاه‌های ثبیت می‌باشد که در کارگاه‌های بزرگ چاپ و کارخانجات وجود دارد. زمان و دمای ثبیت در مورد بیندرها به جای حرارت خشک می‌توان از بخار نیز برای  $100^{\circ}\text{C}$  نیز ثبیت می‌شوند. در مورد این بیندرها در دمای بالای  $15^{\circ}\text{C}$  ثبیت می‌شوند. با افزایش دما زمان ثبیت کاهش می‌یابد، لذا در دمای  $15^{\circ}\text{C}$  پنج دقیقه کافی است. به ازای هر ده درجه افزایش دما یک دقیقه زمان کاهش می‌یابد به طوری که در  $19^{\circ}\text{C}$  یک دقیقه زمان برای ثبیت کافی است.

در کارگاههای کوچک از اسیدی کردن خمیر چاپ استفاده می‌شود. بدین منظور در چاپ از افزودن مستقیم اسید به خمیر چاپ خودداری می‌شود زیرا باعث پلیمریزاسیون زودرس و گرفتگی شابلون می‌گردد، ولی افزودن کاتالیست اسیدی که به مرور زمان تولید اسید می‌کند این مشکل را به وجود نخواهد آورد. کاتالیست‌های اسیدی معمولاً ترکیبات آمونیوم مانند نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و فسفات دیآمونیوم وغیره می‌باشند که به تدریج تولید اسید می‌کنند.



نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی کالای سلولزی در جدول ۶ نشان داده شده است.  
کالا را پس از چاپ خشک و بعد به مدت ۵ دقیقه در ۱۵۰°C تثبیت می‌نمایند.

### جدول ۶— نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای پیگمنت	X
غلاظت‌دهنده‌ی امولسیون	۵۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی تیلوز (۵ درصد)	۱۰۰
بیندر	۵۰-۲۰۰
فسفات دیآمونیوم (۱:۲)	۱۵
اوره	۵
نرم کن (در صورت لزوم)	۲۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل ششم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی سلولز مورد مصرف قرار می‌گیرند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم و نحوه‌ی تثبیت آن را توضیح دهید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای راکتیو را نوشه و علت مصرف هر ماده را توضیح دهید.
- ۴- روش‌های تثبیت کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را بنویسید.
- ۵- چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۶- نحوه‌ی شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۷- دلایل عدم استفاده از هیدروسولفیت سدیم در چاپ با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۸- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای خمی در یک مرحله را بنویسید.
- ۹- نحوه‌ی عمل چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را شرح دهید.
- ۱۰- مزایای چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۱۱- نحوه‌ی آغشته کردن کالا به نقل را در چاپ مواد رنگرزی آزویک بنویسید.
- ۱۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی را با نمک‌های دی‌آزوئیوم، در چاپ آزویک، توضیح دهید.
- ۱۳- مراحل شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای آزویک را شرح دهید.
- ۱۴- نسخه‌ی چاپ برداشت روی سلولز را با روش تثبیت آن توضیح دهید.
- ۱۵- چرا چاپ پیگمنت بیشتر از سایر روش‌های چاپ متداول است؟
- ۱۶- دو روش متداول پلی‌مریزاسیون بینرها را نام ببرید.
- ۱۷- چه عواملی استفاده از چاپ پیگمنت را محدود می‌کند؟
- ۱۸- کاتالیست‌های اسیدی را شرح دهید و دو مثال برای آن ذکر کنید.
- ۱۹- نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت را بنویسید و نقش هر ماده را در خمیر شرح دهید.

## فصل هفتم

### روش‌های چاپ روی کالای پشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.

### ۷- روشهای چاپ روی کالای پشمی

چاپ روی کالای پشمی به مراتب کمتر از چاپ روی کالای سلولزی انجام می‌شود. زیرا کالای پشمی به دلیل گرمی فقط در ایام سرما به کار می‌رود و پشم مانند سلولز نیست که در همه نوع بوشاك مصرف داشته باشد.

مواد رنگزایی که در چاپ کالای پشمی قابل مصرف می‌باشند عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای اسیدی
- مواد رنگزای کرمی
- مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱
- مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای بازیک

از موارد فوق موارد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس و راکتیو در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی

در عمل چاپ روی کالای پشمی مواد رنگزای اسیدی بیشتر از سایر مواد رنگزای

کاربرد دارند.

این مواد در خشندگی خوبی دارند و اکثرًا دارای ثبات‌های شست و شو و نوری متوسط‌اند و همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است برای ثبیت در روی کالا نیاز به اسید دارند. اسید مصروفی معمولاً<sup>ا</sup> یک اسید ضعیف مانند اسید استیک و یا اسید فرمیک است. ولی در بعضی از موارد خاص از نمک‌هایی که در دمای بالا تولید اسید می‌کنند نیز استفاده می‌شود. این نمک‌ها که معمولاً<sup>ا</sup> ترکیبات آمونیوم هستند به تنها یا همراه با اسیدهای ضعیف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان از سولفات‌آمونیم و اگزالت‌آمونیم نام برد.

نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۷ نشان داده شده است.

جدول ۱-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
اوره	۵۰_۱۰۰
اسید استیک (۱۰ درصد)	۴۰_۳۰
سولفات‌آمونیوم	۲۰_۳۰
غلظت‌دهنده‌ی کتیرا	۵۰۰_۶۰۰
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

روش تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ماده‌ی رنگزرا با اوره مخلوط و در آب جوش حل می‌کنند و آن را به غلظت‌دهنده‌ی آماده شده افزوده و هم می‌زنند و سپس سولفات‌آمونیوم را به آن می‌افزایند. پس از سرد شدن اسید استیک را نیز به خمیر اضافه می‌کنند. کالا را پس از چاپ خشک کرده و در درجه حرارت  $۱۰_۲۰^{\circ}\text{C}$  به مدت  $۵_۴۰$  دقیقه بخار می‌دهند. هرچه رطوبت دستگاه بخار بیش‌تر باشد، میزان جذب مواد رنگزرا و کیفیت کالای چاپ شده نیز بیش‌تر می‌شود.

پس از عمل ثبیت، کالا در آب سرد آب‌کشی شده و سپس در حمام حاوی آب نیم گرم (حدود  $۴۰^{\circ}\text{C}$ ) و یک درجه‌ی مناسب شست و شو می‌شود.

## ۷-۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

مواد رنگزای متال کمپلکس معمولاً برای به دست آوردن رنگ‌های تیره روی کالای پشمی به کار می‌روند. چنان که در کتاب رنگرزی خوانده‌اید، مواد رنگزای متال کمپلکس مواد رنگزایی هستند که در ساختمان آن‌ها یک فلز به کار رفته است و نسبت به مواد رنگزای اسیدی از ثبات بالاتری برخوردارند، اگرچه در خشندگی مواد رنگزای اسیدی را ندارند. مواد رنگزای متال کمپلکس بر حسب این که یک مولکول ماده‌ی رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود و یا دو مولکول ماده‌ی رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود، به ترتیب، به دو دسته: ۱:۲ و ۱:۱ تقسیم می‌شوند. مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ برای تثبیت به محیط اسیدی نیاز دارند. (اسید فرمیک یا اسید استیک) ولی در مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ معمولاً نمک‌هایی مانند سولفات آمونیوم به کار می‌رود. مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ دارای خواص ثباتی بهتری نسبت به مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ هستند. برای بالا بردن خواص ثباتی مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ می‌توان از استات کرم در خمیر چاپ استفاده کرد. در جدول ۷-۲ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس نشان داده شده است.

جدول ۷-۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای متال کمپلکس	X
اوره	۵۰_۱۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی کتیرا	۵۰۰_۶۰۰
اسید فرمیک ۵۰ درصد	۴۰_۶۰
استات کرم	۲۰_۳۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

در مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ به جای اسید فرمیک از سولفات آمونیوم به مقدار ۴۰\_۳۰ گرم در کیلوگرم استفاده می‌شود و استات کرم نیز به کار نمی‌رود. نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده‌ی رنگزا با اوره مخلوط و در آب گرم حل می‌شود، سپس آن را به غلاظت‌دهنده اضافه کرده و بقیه‌ی مواد را نیز به آن می‌افزایند.

کالا را پس از چاپ خشک کرده و در دمای  $102^{\circ}\text{C}$  به مدت  $30\text{--}60$  دقیقه بخار مرطوب می‌دهند. پس از تثبیت، کالا را آب‌کشی سرد کرده و در حمام آب نیم‌گرم  $40^{\circ}\text{C}$  همراه با دترجنت مناسب شسته و شو می‌دهند.

### ۳-۷- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو به دلیل ثبات‌های زیاد و درخشندگی خوب در چاپ کالای پشمی استفاده‌ی زیادی دارند. مواد رنگزای راکتیو با الیاف پشمی نیز، مانند الیاف پنبه، اتصال شیمیایی به وجود می‌آورند. در مورد پنبه برای ایجاد این اتصال نیاز به محیط قلیایی داشتیم ولی در مورد پشم نیاز به محیط قلیایی نیست.

در چاپ با مواد رنگزای راکتیو بر روی کالاهای پشمی عمل شده با کلر نتیجه‌ی بهتری از نظر جذب ماده‌ی رنگرا حاصل می‌شود.

در جدول ۳-۷ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو نشان داده شده است.

جدول ۳-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	۱۰۰-۱۵۰
غلاظت دهنده‌ی آلجينات سدیم <sup>۱</sup>	۵۰۰-۶۰۰
لودیگول	۱۰
استات سدیم	۲۰-۴۰
آب یا غلاظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده‌ی رنگرا و اوره را مخلوط و با آب نیم‌گرم به هم می‌زنیم تا رنگ کاملاً حل شود. سپس ماده‌ی رنگزای حل شده را به غلاظت دهنده افزوده و در حال همزدن بقیه‌ی مواد را نیز می‌افراییم.

۱- به جای غلاظت دهنده‌ی آلجينات سدیم می‌توان از غلاظت دهنده‌ی نیمه امولسیون تشکیل یافته از آلجينات سدیم و امولسیون نیز استفاده کرد.

پس از تهیهٔ خمیر و عمل چاپ، کالای چاپ شده را خشک کرده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهیم.

پس از تثبیت، برای شست و شو ابتدا کالای چاپ شده را به مدت ۵ دقیقه آب‌کشی سرد کرده و سپس در حمام  $60-70^{\circ}\text{C}$  حاوی یک دترجنت مناسب و آمونیاک وارد می‌کنیم. مقدار آمونیاک ۲ میلی‌لیتر در لیتر است. در مرحلهٔ شست و شو، برای خشی کردن قلياً از حمام حاوی اسیداستیک و یا اسیدفرمیک استفاده می‌کنیم.

## پرسش‌های فصل هفتم

- ۱- مواد رنگزایی را که در چاپ کالای پشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی را بنویسید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس را بنویسید.
- ۴- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو را بنویسید.
- ۵- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو را توضیح دهید.

## فصل هشتم

### روش‌های چاپ روی کالای ابریشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$  را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.

### ۸- روشهای چاپ روی کالای ابریشمی

امروزه، از پارچه‌های ابریشمی، به علت گران‌بها بودن، فقط برای تهیه لباس‌های خاص استفاده می‌شود. چون این لباس‌ها زیاد پوشیده نمی‌شوند معمولاً نیاز به شست و شو نیز ندارند، بنابراین خواص ثباتی مانند ثبات شست و شوی و ثبات نوری مواد رنگزا در روی این الیاف چندان مهم نیست، بلکه درخشنده‌گی این مواد رنگزا بیشتر اهمیت دارد. به همین دلیل مواد رنگزایی روی ابریشم به کار می‌روند که درخشنده‌گی زیاد داشته باشند.

مواد رنگزایی که روی ابریشم قابل مصرف هستند، عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای اسیدی

- مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$

- مواد رنگزای راکتیو

- مواد رنگزای بازیک

از مواد رنگزای فوق  $3$  مورد اول به دلیل اهمیت بیشتر در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### ۱-۸- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس $1:2$

یکی از پرمصرف‌ترین مواد رنگزای الیاف ابریشمی مواد رنگزای اسیدی هستند که درخشنده‌گی

خوبی دارند ولی از خواص ثباتی متوسطی برخوردارند. شرایط و نحوه این نوع چاپ تقریباً مشابه با چاپ کالای پشمی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۸ نشان داده شده است.

**جدول ۱-۸- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی**

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
اوره یا گلیسیرین	۵۰-۱۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی ایندالکا PA ۱	۵۰۰-۶۰۰
اسید استیک٪۱	۵۰-۱۰۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ماده‌ی رنگزا و اوره یا گلیسیرین را مخلوط و در آب جوش حل می‌کنند. سپس آن را به غلاظت‌دهنده‌ی آماده شده افزوده و در آخر اسیداستیک به آن می‌افزایند. کالا، پس از چاپ و خشک شدن، به مدت ۴۵-۶۰ دقیقه بخار داده می‌شود. سپس عمل شست و شو، ابتدا با آب سرد سپس با آب نیم گرم، همراه با دترجنت انجام می‌گیرد. در صورت لزوم قلیایی مناسب مانند کربنات سدیم نیز برای ختنی سازی اسید به حمام شست و شو افزوده می‌شود. نسخه‌ی عمل چاپ روی کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱ مشابه مواد رنگزای اسیدی است. با این تفاوت که به جای اسیداستیک در خمیر چاپ از سولفات آمونیم و یا ترکیبات مشابه استفاده می‌شود.

## **۲-۸- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو**

مواد رنگزای راکتیو روی کالای ابریشمی معمولاً برای به دست آوردن شیدهای روشن به کار می‌روند و غلاظت‌دهنده‌ی مناسب آن‌ها آجینات سدیم و یا غلاظت‌دهنده‌ی نیمه امولسیون حاوی آجینات سدیم و امولسیون است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو تقریباً مشابه کالای سلولزی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو در جدول ۸-۲ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر، اوره و ماده‌ی رنگزای راکتیو را مخلوط و در آب حل می‌کنند. سپس آن را به غلظت دهنده افروده و در آخر بی‌کربنات سدیم به آن می‌افزایند. کالا را پس از چاپ خشک کرده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در درجه حرارت  $10^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهند و در پایان عمل شست و شو انجام می‌گیرد.

### جدول ۸-۲- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	۱۰۰-۱۵۰
غلظت دهنده‌ی آلجینات سدیم	۵۰۰-۶۰۰
بی‌کربنات سدیم	۱۰-۲۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل هشتم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی کالای ابریشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- چرا خواص ثباتی مواد رنگزا در چاپ روی کالای ابریشمی اهمیت چندانی ندارند؟
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرای اسیدی را بنویسید.
- ۴- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگرای اسیدی را توضیح دهید.
- ۵- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرای راکتیو را بنویسید.

## فصل نهم

### روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش چاپ پارچه نایلون با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- روش چاپ پارچه آکریلیک با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۳- روش چاپ پارچه‌های پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های تثبیت با بخار و حرارت خشک را شرح دهد.

### ۹- روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

چاپ پارچه‌های مصنوعی، به علت آب‌گریزی آن‌ها، مشکل‌تر از چاپ پارچه‌های طبیعی است. پارچه‌های مصنوعی متداول برای چاپ عبارت‌اند از نایلون، اکریلیک و پلی‌استر که در میان آن‌ها پلی‌استر کم‌ترین جذب رطوبت (حدود  $4/0\%$ ) را دارد. مواد رنگزای محلول در آب روی پلی‌استر کم‌ترین جذب را دارند و لذا معمولاً از آن‌ها استفاده نمی‌شود بلکه از مواد رنگزای دیسپرس روی پلی‌استر استفاده می‌گردد. این مواد در آب حل نشده بلکه به صورت پخش و پراکنده (معلق) در می‌آیند. مواد رنگزای دیسپرس برای معلق شدن بهتر نیاز به مواد ثابت نگه‌دارنده‌ی تعلیق کننده یا دیسپرس کننده دارند. معمولاً کارخانه‌ی سازنده مواد رنگزای را با مواد ثابت نگه‌دارنده مخلوط می‌کند. پارچه‌های مصنوعی، قبل از چاپ، با ترجمه مناسب شسته و شو شده و سپس تثبیت حرارتی می‌گردند.

پارچه‌های پلی‌استر فقط با مواد رنگزای دیسپرس چاپ می‌گردند و مواد رنگزای دیگر یا فقط قادر به لکه‌گذاری روی پارچه می‌باشند و یا اصلاً جذب پلی‌استر نمی‌شوند. پارچه‌های نایلون به علت آن که جذب رطوبت آن‌ها نسبتاً متوسط (حدود  $4/5\%$ ) است با مواد رنگزای محلول نیز چاپ می‌گردند. به علت شباهت ساختمان شیمیایی پشم با نایلون، بیش‌تر مواد

رنگزایی که قادر به چاپ کالای پشمی باشند روی نایلون نیز می‌توانند به کار روند ولی در حال حاضر از مواد رنگزای اسیدی بیشتر استفاده می‌گردد زیرا جذب بسیار بالایی روی نایلون دارند. البته مواد رنگزای دیسپرس نیز قابل استفاده‌اند، ولی کمتر متداول می‌باشند.

در پارچه‌های اکریلیک که میزان جذب رطوبت آن‌ها بین میزان جذب رطوبت نایلون و پلی‌استر قرار دارد (حدود ۱/۵٪) از مواد رنگزای بازیک و دیسپرس استفاده می‌شود. مواد رنگزای بازیک دارای بار مثبت است و روی پارچه‌ای اکریلیک، که به علت ساختمان شیمیایی آن تاحدودی دارای بار منفی است، دارای جذب بسیار بالایی می‌باشد، و به همین جهت کاربرد آن از مواد رنگزای دیسپرس بیشتر است. ضمن این که ثبات شست و شویی مواد رنگزای دیسپرس هم، در رنگ‌های تیره، پایین تا متوسط است.

## ۱-۹- چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

مواد رنگزای اسیدی به علت شفافیت بالایی که دارند، به طور وسیعی روی نایلون به کار می‌روند. ما در این کتاب به «چاپ نایلون» با مواد رنگزای اسیدی بسنده می‌کنیم. نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۹ نشان داده شده است.

جدول ۱-۹- نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
(٪۷) PA ۳	۶۰۰
سولفات آمونیوم	۳۰
BN	۳۰
تیواوره	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

گلیدوت بی. ان، باعث حلایت بیشتر ماده‌ی رنگزا در خمیر می‌شود و تیو اوره جاذب رطوبت است و باعث نفوذ بیشتر ماده‌ی رنگزا در لیف می‌گردد. سولفات آمونیوم نیز به علت ایجاد محیط اسیدی و جذب بیشتر ماده‌ی رنگزا بر روی کالا می‌شود. ایندالکا غلظت دهنده است و از پخش شدن

رنگ‌ها جلوگیری می‌کند. بعد از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت در بخار اشباع  $10^{\circ}\text{C}$  به مدت  $30$  دقیقه صورت می‌گیرد و پس از تثبیت، عمل شست و شو انجام می‌شود. در شست و شوی نایلون پس از چاپ، یکی از مهم‌ترین مشکلات خطر لکه‌گذاری ماده‌ی رنگزا روی محله‌ای سفید کالا می‌باشد؛ به همین دلیل شست و شو در چندین مرحله و آب‌کشی سرد و ولرم انجام می‌گیرد. در حمام‌های شست و شو از کربنات سدیم به منظور جلوگیری از بازگشت ماده‌ی رنگزا بر روی نایلون و یا حتی مواد رنگبر ضعیف استفاده می‌گردد. یکی از مواد تعاونی قابل استفاده در شست و شو که پیش‌تر متداول گردیده است مزیتول آن.بی. اس<sup>۱</sup> می‌باشد که به مقدار حدود  $4$  گرم بر لیتر به حمام شست و شو اضافه می‌گردد. مزیتول از لکه‌گذاری مواد رنگزا در جاهای سفید پارچه جلوگیری می‌کند.

## ۲-۹- چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

به علت جذب و ثبات بالای مواد رنگزای بازیک روی کالای اکریلیک، در حال حاضر از مواد رنگزای دیسپرس کم‌تر استفاده می‌شود. به همین دلیل در این کتاب فقط چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک مورد بحث قرار می‌گیرد.

نسخه‌ی مورد استفاده در چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک در جدول ۲-۹ نمایش داده شده است.

جدول ۲-۹- نسخه‌ی چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای بازیک	X
تیودی‌اتیلن کلایکول	۲۵
اسید استیک	۳۰
آب جوش	۱۰۰
ایندالکا ۳ PA (%)	۶۰۰
تیو اوره یا گلاسینین بی‌افدی <sup>۲</sup>	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ابتدا ماده‌ی رنگزا را با تیودی‌اتیلن گلیکول که باعث حلالیت بیشتر ماده‌ی رنگزا می‌شود خمیر کرده سپس اسید لازم و آب جوش به آن می‌افزاییم و آن را با غلظت دهنده‌ی از قبل تهیه شده مخلوط می‌کنیم و در آخر نیز تیو اوره یا گلاسین بی‌افدی که یک ماده‌ی جاذب رطوبت است به آن می‌افزاییم.

پس از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت، در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  به مدت  $3^{\circ}$  دقیقه، و یا بخار تحت فشار در مدت زمان  $1^{\circ}$  دقیقه، صورت می‌گیرد.  
بعد از تثبیت، پارچه را با آب سرد آب‌کشی کرده و در دمای  $5^{\circ}\text{C}$  شست و شو می‌دهند.

### ۳-۹- چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس

در چاپ پارچه‌های پلی استر تنها ماده‌ی رنگزایی که می‌توان از آن استفاده کرد دیسپرس است. از مواد رنگزای محلول، به علت کمی یا عدم جذب روی پلی استر، استفاده نمی‌شود. روش‌های متداول چاپ دیسپرس روی پلی استر عبارت‌اند از :

- تثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  با استفاده از کریر در خمیر چاپ
- تثبیت با بخار تحت فشار
- تثبیت با حرارت خشک یا ترموزول

هریک از این روش‌ها را در زیر شرح می‌دهیم :

**۱-۳-۹- تثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  با استفاده از کریر:** نسخه‌ی مورد استفاده در این روش در جدول ۳-۹ نمایش داده شده است.

جدول ۳-۹- نسخه‌ی چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس با استفاده از کریر

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای دیسپرس	X
آجینات سدیم $\%3$	۶۰۰
اسید سیتریک	۵
لودیگول	۱۰
کریر	۳۰-۶۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

چون اکثر مواد رنگزای دیسپرس در محیط‌های قلیایی هیدرولیز می‌شوند، برای جلوگیری از این عمل نیاز به یک اسید می‌باشد که در چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس از اسیدسیتریک استفاده می‌شود.

لودیگول یک ماده‌ی اکسیدکننده‌ی ضعیف است و امکان احیاشدن ماده‌ی رنگزا را ازبین می‌برد.

در روش ثبیت با بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  در صورت عدم وجود کریر، اکثر مواد رنگزا روی پلی استر جذب نمی‌شوند. ولی مواد رنگزای دیسپرس با وزن مولکولی کم در این روش بدون کریر نیز قادر به رنگ کردن پلی استر هستند، البته شیدهای کم رنگ به وجود می‌آورند.

افزایش کریر باعث تورم الیاف و نفوذ مواد رنگزای دیسپرس به کالا می‌گردد در نتیجه، ثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  نیز امکان‌پذیر می‌گردد ولی لازم به ذکر است که در چاپ، از کریر، به علت مشکلاتی که در محیط زیست ایجاد می‌کند و نیز سلامت افراد را به خطر می‌اندازد در کارخانجات، استفاده نمی‌گردد و تنها در کارگاه‌های کوچک چاپ آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۳-۲** – ثبیت با بخار تحت فشار: به کمک بخار تحت فشار، درصد بیشتری از مواد رنگزای دیسپرس جذب کالای پلی استر می‌گردد. با افزایش فشار بخار مقدار جذب افزایش می‌یابد. میزان فشار معمولاً  $1/5-3$  اتمسفر و زمان آن حدود  $5-20$  دقیقه می‌باشد. در این روش حصول شیدهای بروزنگ کاملاً امکان‌پذیر است.  
از مزایای این روش عدم تغییر زیردست کالای پلی استر می‌باشد که به علت استفاده از بخار در ثبیت می‌باشد.

**۳-۳** – ثبیت با حرارت خشک: در این روش که ترموزول نیز نامیده می‌شود برای ثبیت مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر از دمای  $180^{\circ}-210^{\circ}\text{C}$  به مدت  $40$  تا  $60$  ثانیه استفاده می‌گردد. در این روش عموماً از کریر استفاده نمی‌شود ولی در صورتی که بخواهیم میزان جذب به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد از مقداری کریر در خمیر چاپ استفاده می‌کنیم. در این صورت میزان استفاده از کریر  $20$  تا  $30$  گرم در یک کیلوگرم خمیر چاپ خواهد بود.  
این روش به علت آن که جذب رنگ در دمای بالای نرم شدن الیاف صورت می‌گیرد برای الیاف حجمی شده مناسب نیست، زیرا در دمای بالا از حجم نخ به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.

## پرسش‌های فصل نهم

- ۱- تفاوت چاپ روی الیاف مصنوعی و طبیعی در چیست؟
- ۲- مواد رنگزایی که در چاپ نایلون، اکریلیک و پلی استر بکار می‌رود را نام ببرید.
- ۳- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای اسیدی روی نایلون را شرح دهید.
- ۴- مزیت‌های این بی اس در چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی چه نقشی دارد؟
- ۵- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای بازیک روی اکریلیک را توضیح دهید.
- ۶- روش چاپ مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر را شرح دهید.
- ۷- روش‌های تثبیت چاپ پلی استر را نام برد و شرح دهید.

## فصل دهم

### دستگاه‌های تثبیت‌کننده‌ی بخار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش‌های تثبیت کالا‌ی نساجی را نام ببرد.
- ۲- تفاوت کالا‌های سلولزی و پشمی و مصنوعی را در بخار دادن توضیح دهد.
- ۳- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه را با اجزای آن شرح دهد.
- ۴- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن را توضیح دهد.

### ۱۰- دستگاه‌های تثبیت کننده‌ی بخار

برای تثبیت کالا‌های چاپ شده سه روش اصلی وجود دارد:

- ۱- تثبیت با بخار
- ۲- تثبیت با حرارت خشک
- ۳- تثبیت به صورت خیس

از سه روش فوق، تثبیت با بخار عموماً برای همه‌ی گروه‌های مواد رنگزا مناسب است؛ ولی تثبیت با حرارت خشک به مواد رنگزای راکتیو و پیگمنت و دیسپرس و خمی محدود می‌شود. روش تثبیت به صورت خیس نیز معمولاً برای مواد رنگزای آزویک و خمی و راکتیو به کار می‌رود. در این فصل دستگاه‌های تثبیت با بخار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در یک دستگاه بخار، الیاف و غلظت‌دهنده مقدار معینی رطوبت جذب کرده و متورم می‌شوند که در نتیجه‌ی آن مواد شیمیایی و مواد رنگزای موجود در خمیر چاپ به صورت محلول درآمده و توانایی واکنش دادن با الیاف متورم شده را پیدا می‌کنند. بسته به نوع مواد رنگرا و نوع الیاف، ترکیب مواد رنگزا با الیاف به صورت شیمیایی و یا به صورت فیزیکی و یا هردو است.

در این فرآیند، الیاف و غلظت‌دهنده به زمان مشخصی برای تورم نیاز دارند. برای کاهش زمان

می‌توان موادی به خمیر افزود که باعث تورم بیشتر الیاف و یا غلظت دهنده شود؛ موادی مانند اوره، تیواوره، اتیلن گلیکول و کریرها.


بعضی از مواد رنگزا به چند دقیقه بخار، برای تثبیت کامل، نیاز دارند، ولی در بعضی دیگر این نیاز به بیش از یک ساعت می‌رسد؛ در مورد الیاف مصنوعی ممکن است حتی یک ساعت نیز کافی نباشد. بنابراین، برای کاهش زمان بخار دادن نیاز به بالا بردن درجه حرارت به بیش از  $100^{\circ}\text{C}$  است. بدین منظور عمل بخار دادن باید در ظروف سرسته و به صورت غیرمداوم صورت گیرد. چاپ‌های روی الیاف سلولزی برای تثبیت کامل معمولاً به ۷۰ تا ۱۲ دقیقه بخار در درجه حرارت  $20^{\circ}\text{C}$ –۱۰۰ نیاز دارند. چاپ‌های روی الیاف پشمی و نایلونی معمولاً ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در فشار معمولی به بخار نیازمندند ولی چاپ‌های روی پلی اکریلونیتریل و پلی استر بدون استفاده از فشار بالا نتایج مطلوبی ندارند.

دستگاه‌های بخار به دو دسته، مداوم و غیرمداوم، تقسیم می‌شوند. دستگاه‌های بخار مداوم در کارخانه‌های نساجی از اهمیت زیادی برخوردارند و به صورت‌های گوناگون نیز ساخته شده‌اند. با دستگاه‌های بخار مداوم در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. در این فصل به توضیح در مورد دستگاه‌های بخار غیرمداوم می‌پردازیم.

## ۱-۱. دستگاه‌های بخار غیرمداوم

سال‌های متتمادی الیاف نرشه به صورت غیرمداوم در فشار اتمسفر یا فشار معمولی بخار داده می‌شد، ولی این نوع بخار محدود به الیاف طبیعی بود. الیاف مصنوعی و به خصوص مخلوط الیاف مصنوعی به بخار در فشارهای بالا نیاز داشت. بدین منظور مخازن سرسته‌ی بخار در فشارهای بالای فشار اتمسفریک به وجود آمد و مشکل بخار دادن الیاف مصنوعی نیز برطرف شد. یک نمونه دستگاه بخار را که برای الیاف نرشه و کلاف و بویین در فشار بالا به کار می‌رود، در شکل ۱-۱ مشاهده می‌کنید.

چنان که در شکل نمایان است بخار تولید شده در دستگاه بخار از طریق شیر شماره‌ی ۲ وارد دستگاه شده و آب حاصل از میان در مخزن شماره‌ی ۶ جمع شده و توسط پمپ تخلیه می‌شوند. فن (شماره‌ی ۱) عمل پخش بخار به صورت یک نواخت و رادیاتور (شماره‌ی ۴) عمل گرم کردن فضای داخل دستگاه را بر عهده دارند. کالاها (شماره‌ی ۳) در مخزن شماره‌ی ۹ و توسط دستگاه حمل کننده (شماره‌ی ۱۰) در دستگاه قرار می‌گیرند.



شکل ۱-۱۰- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف بوین

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ۱- فن               | ۲- شیر و رودی بخار       |
| ۳- کالا             | ۴- رادیاتور              |
| ۵- دستگاه گرم کننده | ۶- مخزن آب حاصل از میغان |
| ۷- موتور پمپ        | ۸- فیلتر آب میغان یافته  |
| ۹- مخزن حامل کالا   | ۱۰- انتقال دهنده         |
| ۱۱- پل              |                          |

برای بخار دادن تکه های کوچک پارچه به طریق ساده می توان پارچه را لابه لای قطعه ای ابر پیچید و در بالای سطح آب، درون یک مخزن، قرارداد. آب درون مخزن را می توان با وسایل الکتریکی و یا منابع حرارتی دیگر گرم کرد. این عمل کاملاً آزمایشگاهی است و برای بخار دادن نمونه های کوچک به کار می رود.


مشابه طریقه‌ی فوق در کارگاه‌های چاپ برای قطعات بزرگ‌تر نیز ساخته شده‌اند. بدین طریق که مخزن بزرگ‌تر می‌شود و در قسمت بالای آن یک حفاظ نصب می‌گردد و یک قطعه ابر ضخیم روی حفاظ قرار می‌گیرد که کالای چاپ شده را روی آن قرار می‌دهند و روی کالا را نیز با یک تکه ابر و یا پارچه می‌پوشانند.

برای طاقه‌های پارچه دستگاه بخار ستاره‌ای<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. این دستگاه تحت فشار عمل می‌کند. ماشین بخار ستاره‌ای قبل از ساخت ماشین‌های مداوم تنها ماشین بخار مورد استفاده‌ی کارخانه‌ها بوده است و به علت سربسته بودن در فشارهای بالا نیز قابلیت کاربرد دارد. پارچه به سوزن‌هایی که در درون فلزی به شکل ستاره قرار دارد، نصب و پس از آن به صورت مارپیچ به سوزن‌های بیرونی متصل می‌شود تا تمام پارچه در داخل دستگاه بخار قرار گیرد. فاصله‌ی سوزن‌ها از هم باید به


اندازه‌ای باشد که از برخورد پارچه‌ها به یکدیگر جلوگیری به عمل آورد.  
معمولًاً در دستگاه بخار ستاره‌ای، در نقاط مختلف لوله‌های ورود بخار تعییه می‌شود تا پارچه به صورت یکنواخت بخار ببیند. همچنین دستگاه دارای شیر و لوله‌های اضافی است که هنگام ورود بخار، شیرها را باز می‌گذارند تا هوای داخل دستگاه بخار به بیرون هدایت شود و یا هنگامی که فشار بخار زیاد شد، بخار اضافی از آن جا خارج گردد.

در شکل ۲-۱ نمودار دستگاه بخار ستاره‌ای همراه با اجزای آن مشاهده می‌شود. دستگاه‌های بخار ستاره‌ای صنعتی گنجایش ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ متر پارچه را دارند و فاصله‌ی بین سوزن‌ها در روی ستاره‌ی دستگاه معمولًاً ۸ میلی‌متر است و قطر ستاره‌ها غالباً بین ۱/۵ تا ۲/۵ متر و ارتفاع دستگاه بالای ۲ متر است.

در شکل‌های ۳-۱ و ۴-۱ نحوه قرار دادن پارچه در روی ستاره و پارچه‌ی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن



شکل ۳۰-۱- نحوهی قرار دادن بارچه در روی ستاره دستگاه



شکل ۴۰-۱- بارچهی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای

## پرسش‌های فصل دهم

- ۱- روش‌های کلی تثبیت کالای چاپ شده را نام ببرید.
- ۲- چگونه بخار باعث تثبیت ماده‌ی رنگزا در کالا می‌شود؟
- ۳- تفاوت کالاهای سلولزی و پروتئینی و مصنوعی را در زمان بخار دادن توضیح دهید.
- ۴- انواع دستگاه‌های بخار را نام ببرید.
- ۵- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف و بوین را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۶- نحوه‌ی استفاده از ماشین بخار ستاره‌ای را شرح دهید.

# بخش دوم

## تکمیل

### هدف کلی بخش دوم

هدف کلی این بخش این است که هنرجو با مقدمات تکمیل، طبقه‌بندی تکمیل و نیز عملیات تکمیل بر روی پنبه، پشم و فاستونی آشنا شده و روش‌های شست و شو و تثیت بر روی الیاف مصنوعی را بیاموزد.

## فصل یازدهم

### مقدمات تکمیل پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کند.
- ۲- عملیات توزین، متراژ، علامت‌گذاری و کنترل، گره‌گیری، رفوگری و مناقاش‌زنی را شرح دهد.

### ۱۱- مقدمات تکمیل

کلیه‌ی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود تا آن را برای تکمیل اصلی آماده کند مقدمات تکمیل می‌گویند.

در مقدمات تکمیل گره‌ها و نخ‌های زاید پارچه را از بین برد و نخ‌های ضخیم و نامناسب تار یا پود پارچه را تعویض می‌کنند و اشتباهات در بافت را نیز تصحیح می‌نمایند. عملیات مقدمات تکمیل عبارت‌اند از:

#### ۱-۱- توزین

وزن پارچه را به کمک ترازوهای مخصوصی تعیین می‌کنند. دانستن وزن پارچه علاوه بر مشخص کردن مقدار ورودی و خروجی پارچه در کارخانه، برای محاسبه‌ی مقدار مواد مصرفی در عملیات تکمیل نیز لازم است. در بسیاری از عملیات تکمیل مواد مصرفی یا به صورت درصد بر حسب وزن پارچه، و یا به صورت گرم در لیتر محلول مشخص می‌شود که در هر یک از این دو صورت دانستن وزن پارچه را ضروری می‌سازد.

#### ۱۱-۲- متراژ

طول پارچه با عبور پارچه از روی دستگاه متراژ تعیین می‌شود. متراژ پارچه در ماشین‌هایی که

قادر به تکمیل طول معینی از پارچه هستند، مهم است. با عبور پارچه از بین دو غلتک در دستگاه متراژ طول پارچه مشخص می‌گردد ولی در صورتی که این دستگاه موجود نباشد می‌توان از تقسیم وزن پارچه بر وزن یک متر آن طول کل پارچه را محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر وزن مقداری پارچه ۵۰ کیلوگرم و وزن یک متر آن ۲۰۰ گرم باشد طول پارچه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{وزن پارچه}}{\text{وزن یک متر پارچه}} = \frac{500}{0.2} = 2500 \text{ m}$$

### ۱۱-۳ علامت‌گذاری و کنترل

معمولاً در پارچه‌ی تولیدی عیب‌های مختلفی وجود دارد که باید توسط کارگران ماهر رفع شود. از این‌رو لازم است ابتدا قسمت‌های معیوب پارچه مشخص شود. برای این کار پارچه را از روی یک شیشه‌ی مات که با نور فلورسنت روشن نشده است، و یا در مورد پارچه‌های رنگی از بالا نور تابیده می‌شود، عبور می‌دهند و پس از مشاهده‌ی هر عیب با گچ مخصوص پارچه را علامت می‌زنند. شکل نمونه‌ای از این دستگاه را در شکل ۱۱-۱ مشاهده می‌کنید. در این ماشین عملیات کنترل، علامت‌گذاری و متراژ همزمان انجام می‌شود.

عیوبی که در این قسمت علامت‌گذاری و مشخص می‌شود عبارت است از:

۱- نخ‌های تار ضخیم و نامناسب؛



شکل ۱۱-۱- ماشین علامت‌گذاری و کنترل

- ۲- جابه‌جایی و ناهمانگی یکی از تارها و یا پودها؛
- ۳- گره‌ها و سرخ‌های موجود در پارچه؛
- ۴- سایه روشن‌ها و ناهمانگی نخ‌های تار و پود؛
- ۵- نخ‌های قطع شده تار یا پود؛
- ۶- لکه‌ها و چربی‌ها؛
- ۷- دورنگی نخ‌های تار و پود؛
- این عیوب در مراحل بعدی و توسط افراد کارآزموده برطرف می‌شود.

#### **۱۱- گره‌گیری و زوایدگیری**

بسیار اتفاق می‌افتد که در هنگام بافندگی، نخ‌های تار یا پود پاره می‌شود که کارگران آن‌ها را با گره زدن ترمیم می‌کنند، ولی از آنجا که وجود گره در سطح پارچه مطلوب نیست و بایستی توسط وسایل ویژه‌ای به دقت این گره‌ها را چیده نخ‌های ضخیم و نامناسب در پارچه را بایستی از داخل پارچه خارج نموده و سپس نخ مناسب را جایگزین کرد. در پارچه نخ‌های اضافی نیز وجود دارد که به خصوص در دو لبه‌ی پارچه قابل مشاهده است. این نخ‌ها را نیز بایستی قطع نمود.

#### **۱۱- رفوگری**

در طی عمل رفوگری معمولاً بخشی از پارچه که دارای عیوب بافت، نخ نامناسب یا پارگی است برطرف می‌شود. در پارچه‌های رنگی بدون طرح با سوزن مخصوص و نخ مناسب و مطابق طرح بافت نخ را به دقت از لبه‌لای تارها و پودها عبور می‌دهند.

در پارچه‌هایی که به صورت طرح دار بافته می‌شوند علاوه بر عیوب اشاره شده ممکن است نخ از نظر رنگ نامناسب و مطابق طرح نباشد که در این حالت نیز ابتدا نخ را خارج نموده و نخ جدیدی جایگزین می‌کنند. عمل رفوگری کار بسیار دقیق و مشکلی است و در مورد پارچه‌های گران قیمت این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

#### **۱۱- مناقش‌زنی**

در پارچه‌های پشمی، ناخالصی سلولزی، مانند خار و خاشاک وجود دارد که اگر مقدار آن کم باشد می‌توان آن‌ها را با وسایل مخصوصی از پارچه بیرون آورد، ولی اگر مقدار ناخالصی‌ها زیاد باشد باید با روش‌های شیمیایی ناخالصی‌ها را ازبین برد.

## پرسش‌های فصل یازدهم

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کنید.
- ۲- توزین و متراز را شرح دهید.
- ۳- علت انجام علامت‌گذاری و کنترل را توضیح دهید.
- ۴- عیوبی را که در مقدمات تکمیل علامت‌گذاری و سپس رفع می‌شود نام ببرید.
- ۵- رفوگری را شرح دهید.
- ۶- مناقاش‌زنی چیست؟

## فصل دوازدهم

### تکمیل و انواع آن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تکمیل را تعریف کرده و عوامل مؤثر آن را شرح دهد.
- ۲- روش‌های تکمیل را توضیح دهد.
- ۳- انواع تکمیل را توضیح دهد.

### ۱۲- تکمیل و انواع آن

#### ۱- تکمیل و انواع آن

کلیه‌ی عملیاتی که خواص مطلوب یک کالا را، با توجه به کاربرد کالا، ایجاد می‌کند و خواص نامطلوب آن را کاهش داده و کالا را به استانداردهای موجود نزدیک می‌کند عملیات تکمیل یا Finishing نامیده می‌شود. بنابراین بر روی کالاهای نساجی مختلف تکمیل‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. برای حصول نتایج مناسب، عوامل مؤثر زیر بایستی در نظر گرفته شود.

۱- نوع و جنس الیاف؛ به عنوان مثال نمای کردن فقط مختص الیاف پشمی است؛

۲- خواص فیزیکی الیاف؛ مانند جذب رطوبت؛

۳- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی؛

۴- حساسیت الیاف به مواد شیمیایی به کار رفته در تکمیل، مثلاً پشم در مقابل قلیا حساس است و در شست و شو نباید از قلیایی قوی استفاده شود.

۵- ساختمان بافت پارچه، (پارچه‌ی با بافت ساده قدرت پذیرش اکثر اعمال تکمیلی را دارد).

## ۱۲-۲- روشهای انجام تکمیل

روش‌های انجام تکمیل را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

۱- **روش فیزیکی**؛ در این روش اعمالی مانند کشش و فشار بر روی الیاف انجام می‌گیرد. مانند تراش، خارزدن و پرس کردن.

۲- **روش شیمیایی**؛ در این روش بین الیاف و مواد شیمیایی فعل و انفعال شیمیایی انجام می‌گیرد، فعل و انفعالاتی مانند سفید کردن، مرسریزاسیون، ضدنمدی کردن و یا مواد شیمیایی بر روی الیاف رسوب می‌کنند مانند آهار دادن با مواد پلیمری.

۳- **روش مکانیکی، شیمیایی**؛ که هردو هم‌زمان انجام می‌گیرد مانند ثبیت حرارتی پارچه. در یک طبقه‌بندی دیگر اعمال تکمیلی را به دو دسته، تکمیل تر و تکمیل خشک، تقسیم می‌کنند. در تکمیل تر، کالا را در حمام‌هایی که شامل آب و مواد لازم است قرار می‌دهند تا عمل تکمیلی انجام شود مانند شست و شو و سفیدگری، ولی در تکمیل خشک از آب استفاده نمی‌شود بلکه کالا اصلاً خیس نمی‌شود، مانند تراش دادن.

## ۱۲-۳- انواع تکمیل

تکمیل‌های مختلف از نظر ثبات به سه دسته تقسیم می‌شوند :

۱- **تکمیل موقت**: اثر این تکمیل وقتی پارچه شست و شو داده شود از بین می‌رود، مانند آهار دادن و کالندر کردن.

۲- **تکمیل دائم**: اثر این تکمیل پایدار است و با شست و شوهای مکرر نیز از بین نمی‌رود ولی وقتی الیاف موجود در پارچه را تحت آزمایش قرار دهیم اثری از تکمیل در آن مشاهده نخواهد شد. به عنوان مثال خار زدن و یا تراش دادن.

۳- **تکمیل ثابت**: در تکمیل ثابت نیز اثر اعمال تکمیلی دائمی می‌باشد، یعنی با شست و شو از بین نمی‌رود. اثر این تکمیل حتی بر روی الیاف موجود در پارچه باقی خواهد ماند. به عنوان مثال اگر یک لیف از پارچه‌ای را که بر روی آن تکمیل دائم (خار زدن) انجام شده است آزمایش کنیم با یک لیف معمولی تفاوتی ندارد؛ ولی اگر یک لیف از پارچه‌ای را که تکمیل ثابت (مرسریزه کردن) بر روی آن انجام شده آزمایش کنیم اثر این تکمیل حتی بر روی یک لیف آن نیز مشخص خواهد بود که در این مورد سطح مقطع الیاف و رنگ‌پذیری آن با لیف معمولی تفاوت دارد.

## پرسش‌های فصل دوازدهم

۱- تکمیل را تعریف کنید.

۲- عوامل مؤثر در انجام عمل تکمیل را نام ببرید.

۳- روش‌های انجام تکمیل به چند دسته تقسیم می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

۴- تکمیل تر و تکمیل خشک را شرح دهید.

۵- انواع تکمیل را نام برد، با ذکر مثال شرح دهید.

## فصل سیزدهم

### تکمیل پارچه‌های پنهای

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تکمیل‌هایی را که بر روی پنهای انجام می‌شود نام ببرد؛
- ۲- تراش را توضیح دهد؛
- ۳- پرزسوزی را شرح دهد؛
- ۴- آهارگیری و آهارگیری را شرح دهد؛
- ۵- شست و شوی پنهای را شرح دهد؛
- ۶- مرسریزاسیون را شرح دهد؛
- ۷- سفیدگری را شرح دهد؛
- ۸- سانفوریزه کردن را شرح دهد؛
- ۹- عریض کردن و کالندر کردن را توضیح دهد؛
- ۱۰- ضدآب، ضدآتش و ضدچروک کردن را شرح دهد؛
- ۱۱- نرم کننده و انواع آن را شرح دهد.

### ۱۳- تکمیل پارچه‌های پنهای

پنهای سلوولز از جمله پرمصرف‌ترین الیاف است که عموماً به صورت نخ و پارچه مصرف می‌شود. عملیات تکمیلی که بر روی پنهای انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

- ۱- تراش
- ۲- پرزسوزی
- ۳- آهارگیری

۴- شست و شو

۵- سفیدگری و سفیدگری نوری

۶- نرم کردن پارچه

۷- مرسریزاسیون

۸- عربیض کردن پارچه

۹- ضدچروک کردن

۱۰- ضدآب کردن

۱۱- ضدآتش کردن

۱۲- ضدباکتری و قارچ کردن

۱۳- کالندر کردن

۱۴- پرکردن زیر دست

۱۵- سخت کردن

توجه به این نکته ضروری است که بر روی همه‌ی پارچه‌های پنبه‌ای تمامی عملیات تکمیلی فوق انجام نمی‌شود بلکه با توجه به نوع مصرف پارچه، نوع و تعداد عملیات برای آن انتخاب می‌گردد.

## ۱۳-۱- تراش (Shearing)

پارچه را برای رسیدن به اهداف زیر تراش می‌دهند :

۱- تراشیدن و از بین بردن پرزهای سطح پارچه :

۲- بریدن گره‌ها و نخ‌های پارچه :

۳- نمایان‌تر شدن نقش پارچه :

۴- نازک‌تر شدن پارچه :


۵- یکنواخت کردن ارتفاع پرزهای پارچه.

۶- تراشیدن پارچه برابر نقش :

۷- نرم‌تر و لطیف‌تر شدن پارچه.

۱۳-۱- ساختمان ماشین تراش: در شکل ۱۳-۱ نموداری از یک ماشین تراش نشان داده شده است. این ماشین از قسمت‌های مختلف ساخته شده است که به ترتیب شماره‌گذاری از

روی شکل به شرح قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.



شکل ۱۳-۱—نموداری از یک ماشین تراش پارچه


سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرآن: این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ماشین تراش را تشکیل می‌دهد. سیلندر تراش که یک استوانه‌ی فولادی است دارای سطحی پوشیده از تیغه‌های مارپیچی می‌باشد که در شکل ۱۳-۲ این سیلندر با یک تیغه‌ی مارپیچی نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۲—سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرین آن

این سیلندر در حول محور خود در روی یک پایه به وسیله‌ی دو یاتاقان حرکت می‌کند. تیغه‌ی زیرین روی پایه طوری نصب شده است که نوک تیز آن بالبهی تیز تیغه‌های سیلندر تماس دارد. سطح پارچه در حدفاصل تیغه‌های ماربیچی سیلندر اصلی و تیغه‌ی زیرین تراشیده می‌شود.


**تکیه‌گاه پارچه یا میزتراش:** محلی را که پارچه از روی آن عبور می‌کند و یا قسمت برش تماس پیدا می‌کند تکیه‌گاه و یا میزتراش گویند. سطح این تکیه‌گاه معمولاً صاف است. هرچه فاصله‌ی تکیه‌گاه تا تیغه‌ی زیرین تراش بیشتر باشد ارتفاع پرز پارچه زیادتر خواهد شد. تکیه‌گاه در ماشین‌های تراش بستگی به نوع ماشین و مورد مصرف آن، به شکل‌های مختلف ساخته می‌شود. در شکل ۱۳-۳ چند نوع مختلف تکیه‌گاه نشان داده شده است.




شکل ۱۳-۳ - انواع تکیه‌گاه‌ها

اگر تکیه‌گاه نوک تیز باشد مطابق شکل ۱۳-۴ پرزهای پارچه تقریباً به‌طور عمودی درآمده و تراش آن به آسانی انجام می‌گیرد، اما اگر در زیر پارچه گره وجود داشته باشد پارچه در محل گره بالا آمده و سوراخ می‌شود.

در تکیه‌گاه توخالی مطابق شکل ۱۳-۵ تراش پارچه به آسانی نوع بالا انجام نمی‌گیرد. اما خطر سوراخ شدن پارچه در اثر گره کمتر است.




شکل ۱۳-۴ - تکیه‌گاه توک تیز



شکل ۱۳-۵ - تکیه‌گاه توخالی

مجموعه‌ی سیلندر و تراش و تیغه‌ی زیرین و تکیه‌گاه را یک واحد تراش می‌نامند که در شکل ۱۳-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۶ - یک واحد تراش

**غلتک‌های حرکت دهنده و یا کشش پارچه:** کار این غلتک‌ها حرکت دادن پارچه به طرف جلو می‌باشد و تعداد آن‌ها بحسب نوع ماشین متفاوت است. با تغییر دادن سرعت این غلتک‌ها در ماشین سرعت پارچه تغییر می‌کند. برای به وجود آوردن اصطکاک بیشترین این غلتک‌ها و پارچه غالباً سطح این غلتک‌ها را با نوار لاستیکی آجدار و یا پارچه‌های مخلع مخصوص می‌بوشانند.

**غلتک ترمز‌کننده:** در روی محور این غلتک یک ترمز نصب شده است که با تغییر دادن نیروی ترمز کننده می‌توان میزان کشش پارچه را تنظیم کرد. با تنظیم کشش در پارچه از چروک شدن آن جلوگیری به عمل آمده و عمل تراش بدون عیب انجام می‌گیرد. جای این غلتک در ماشین قبل از واحد تراش می‌باشد و سطح این غلتک آجدار است.

**غلتک تمیز‌کننده پشت پارچه:** برای تمیز کردن پشت پارچه، از موادی مانند پرز و نخ و امثال آن، از غلتکی استفاده می‌شود که سطح خارجی آن مانند برس بوده و با گردش خود پشت پارچه را تمیز می‌کند تا در هنگام تراش در اثر مواد خارجی پارچه سوراخ نشود.

**غلتک تمیز‌کننده روی پارچه:** کار این غلتک هم مانند غلتک قبلی تمیز کردن روی پارچه از مواد خارجی می‌باشد و در ضمن باعث بلند کردن پرزهای سطح پارچه می‌گردد.

**غلتک‌های راهنمای:** کار این غلتک‌ها هدایت پارچه در ماشین است و تعداد آن‌ها بحسب نوع ماشین متفاوت می‌باشد.


غلتک تمیز کننده‌ی نهایی: در سطح خارجی این غلتک برس موبی نصب شده است که کار آن تمیز کردن پارچه بعد از عمل تراش می‌باشد.

دستگاه تاکن: این دستگاه در آخر ماشین قرار دارد و پس از آن که عمل تراش پایان می‌پذیرد پارچه را تاکرده و آن را برای عملیات بعدی آماده می‌کند.

به غیر از قسمت‌هایی که در بالا ذکر شد این ماشین شامل دستگاه‌های دیگری است، از قبیل دستگاه تنظیم فاصله‌ی تیغه‌ی زیرین با تکیه‌گاه، که با این دستگاه می‌توان ارتفاع پرزهای پارچه را تنظیم کرد. همچنین دستگاه جلوگیری از پاره شدن پارچه در اثر چروک، که وظیفه‌ی آن متوقف کردن ماشین است، هنگامی که پارچه چروک بردارد، و بالاخره دستگاه فلزیاب که در جلوی ماشین نصب می‌شود که اگر در رو و پشت پارچه اشیای فلزی وجود داشته باشد ماشین متوقف می‌گردد تا باعث ازین رفتگی‌های تراش نگردد.

۱۳-۱- ایجاد نقش بهوسیله‌ی ماشین تراش: در ماشین‌هایی که از طریق تراشیدن پارچه نقش ایجاد می‌شود به جای تکیه‌گاه ثابت و صاف، غلتکی که بر روی آن نقش حکاکی شده است و یا تسمه‌ای که روی آن برجستگی‌های وجود دارد استفاده می‌شود. برجستگی‌های غلتک و یا تسمه باعث اختلاف سطح پارچه در زیر تیغه‌ی تراش شده و همین امر باعث تولید نقش در سطح پارچه می‌گردد.

برای تولید نقش بر روی پارچه ابتدا باید پارچه را از دستگاه خارزنی عبور داد و سپس فقط یک بار از ماشین تراش استفاده کرد. شکل ۱۳-۷ طرز به وجود آمدن پارچه‌ی نقش دار را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۷- طرز به وجود آمدن نقش روی پارچه

## ۱۳-۲ پُرُزسوزی (Singing)

پُرُزسوزی عملی است که طی آن الیاف آزاد (پُرُزها) موجود در سطح پارچه را به کمک سوزاندن از بین می‌برند.

برای انجام این عمل سه نوع ماشین وجود دارد که عبارت‌اند از :


۱- ماشین پُرُزسوزی صفحه‌ای

۲- ماشین پُرُزسوزی غلتکی

۳- ماشین پُرُزسوزی گازی

ماشین پُرُزسوزی صفحه‌ای: این ماشین همان‌طور که از اسمش پیداست تشکیل شده از دو صفحه‌ی منحنی شکل از جنس مس که می‌تواند حرارت را به خوبی منتقل نماید. صفحات مسی از زیر داغ می‌شود تا کاملاً قرمز شود. سپس پارچه با سرعت  $100^{\circ}$  تا  $250^{\circ}$  متر در دقیقه از روی این صفحات عبور می‌کند و پُرُزهای سطح پارچه در اثر تماسی که با صفحات داغ پیدا می‌کند می‌سوزند و از بین می‌روند. عیب بزرگ ماشین صفحه‌ای متغیر بودن حرارت صفحات در طول عمل می‌باشد، لذا عمل سوزاندن پُرُزها به‌طور یک‌نواخت انجام نمی‌گیرد. به همین علت امروزه این ماشین بیشتر جای خود را به ماشین غلتکی و گازی داده است.


ماشین پُرُزسوزی غلتکی: همان‌طور که در شکل ۱۳-۸ دیده می‌شود، این ماشین دارای یک غلتک بزرگ مسی، یا چدنی است که با کمک یک المنت برقی یا مشعل گازی و یا نفتی از داخل گرم می‌شود. در موقع عمل این غلتک به آهستگی می‌چرخد تا قسمت‌های داغ غلتک با پارچه در حال حرکت تماس پیدا کند و عمل سوزاندن پُرُزها انجام گیرد. مسیر گردش غلتک داغ برعکس مسیر حرکت پارچه می‌باشد و این عمل باعث می‌شود که پُرُزها از سطح پارچه بهتر بلند شوند و عمل سوزاندن یک‌نواخت‌تر صورت گیرد.



شکل ۱۳-۸- نموداری از ماشین پُرُزسوزی غلتکی

عمل سوزاندن در این ماشین یک نواخت تر از ماشین قبلی است اما باز هم به علت این که غلتک در طول کار ممکن است دارای گرمای یک نواخت نباشد عمل سوزاندن کامل انجام نمی‌گیرد. باید به خاطر داشت که غلتک باید کاملاً صاف باشد و باید دقیق تر کرد تا پرزهای پارچه به طور یک نواخت سوزانده شود.

**ماشین پرسوزی گازی:** در این ماشین پارچه با شعله‌ی خارج شده از چراغ گازی تماس مستقیم دارد. شعله‌ی آتش از چراغ گازی که دارای یک شکاف باریک بوده و مقدار آن قابل تنظیم است خارج می‌شود. در این ماشین دو طرف پارچه پرسوزی می‌شود (شکل ۱۳-۹).



شکل ۱۳-۹—نموداری از ماشین پرسوزی گازی

پارچه با سرعت زیاد از روی شعله عبور می‌کند و در اثر برخورد شعله به سطح پارچه پرزها و الیاف اضافی آن سوزانده می‌شوند. عمل سرد شدن پارچه پس از عبور از روی شعله توسط آب سرد انجام می‌شود. این عمل معمولاً به دو طریق صورت می‌گیرد یا پارچه با کمک غلتک‌هایی از یک ظرف آب عبور می‌کند و یا توسط آب‌فشن آب به آن پاشیده می‌شود که این عمل مانع از ایجاد هرگونه جرقه‌ای در سطح پارچه شده و از آتش‌سوزی جلوگیری می‌نماید.

برای این کار ماشین‌های گوناگونی طراحی شده است که بسته به تعداد شعله‌های گاز و عمل سرد کردن پارچه متفاوت ساخته می‌شوند. ماشینی که در شکل ۱۳-۹ نشان داده شده است دارای دو

شعله‌ی گاز برای سوزاندن رو و پشت پارچه می‌باشد. در این ماشین پارچه پس از پرزسوزی وارد یک ظرف آب شده سپس از بین دو غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا آب اضافی آن خارج گردد. پرزهای سوخته شده و گازهای تولید شده از طریق کanal‌ها و توسط هواکش‌های قوی به خارج هدایت می‌شوند. ضمناً این ماشین می‌تواند مقدار شعله و همچنین سرعت پارچه را تنظیم نماید. چون تنظیم شعله‌ی گاز از اهمیت خاصی برخوردار است، گازسوزهای مختلفی در این ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۱۳-۳ آهارزنی (Sizeing)

آهارزنی از جمله عملیات تکمیلی است که می‌توان هم بر روی نخ و هم بر روی پارچه انجام داد. آهارزنی بر روی نخ در مرحله‌ی مقدمات بافندگی انجام می‌گیرد در حالی که آهارزنی روی پارچه یکی از آخرین عملیات تکمیلی روی پارچه می‌باشد.

۱۳-۳-۱ آهارزنی روی نخ : در ماشین بافندگی نخ‌های تار همواره تحت کشش قرار دارند، این عامل به اضافه‌ی حرکت‌های ممتد و سریع دفتین، ساییدگی زیادی در نخ تار ایجاد می‌کند که می‌تواند احتمال پاره شدن نخ‌ها را بیشتر کند. بدین جهت قبل از شروع بافندگی نخ‌های تار را آهار می‌دهند. آهار از یک سو باعث افزایش استحکام نخ در مقابل کشش و از سوی دیگر کاهش نیروی اصطکاک سایشی می‌گردد.

انتخاب نوع آهار، غلظت محلول آهار، درجه حرارت، مقدار برداشت آهار توسط آن، سرعت آهار دادن، مواد کمکی مورد نیاز، مقدار نفوذ آهار در عمق نخ و نحوه‌ی خشک کردن آهار اهمیت زیادی دارد که به نوع نخ و ضخامت آن بستگی دارد. یک آهار خوب باید دارای ویژگی‌هایی باشد که به پاره‌ای از آن‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم.

۱- به راحتی و در حداقل زمان در آب حل شود تا واکنش‌های نامطلوب بین مواد تشکیل دهنده‌ی آهار ایجاد نشود.

۲- لایه‌ی صاف و یک‌نواختی را در سطح نخ ایجاد نماید و تمامی پرزهای سطحی نخ را به خوبی بر سطح نخ بچسباند.

۳- نخ‌های آهاردار به همیگر و قطعات ماشین نچسبند.

۴- استحکام نخ را افزایش دهد.

۵- اثر نامناسب و تخربی بر روی کالا ایجاد نکند.

۶- در آهارگیری به راحتی از نخ جدا شود.

۷- در اثر انبار کردن کالا، قارچ و کپک و باکتری را در خود رشد و نمو ندهد.

مهم‌ترین موادی که در آهار به کار می‌روند عبارت‌اند از :

۱- **نشاسته (Startch)** : نشاسته یک ماده‌ی گیاهی است که می‌توان آن را از مواد مختلفی تولید کرد. انواع نشاسته عبارت‌اند از : نشاسته‌ی آرد ساگو، نشاسته‌ی ذرت، نشاسته‌ی سیب‌زمینی، نشاسته‌ی آرد تخم افاقیا و نشاسته‌ی آرد گندم. مهم‌ترین نکته در خصوص نشاسته درجه حرارت ویسکوز شدن آن است. در دماهای پایین نشاسته در آب به صورت مخلوط سفید رنگی درمی‌آید ولی پس از افزایش حرارت در دمای خاصی به صورت ویسکوز درآمده و سپس شفاف می‌شود.

۲- **صمغ‌های طبیعی**: مانند کتیرا و صمغ عربی، که می‌تواند به عنوان یک عامل چسبنده‌ی قوی همراه نشاسته مصرف شود.

۳- **مشتقات سلولزی**: این مواد که به آن‌ها نشاسته‌ی تغییر یافته می‌گویند از مشتقات سلولز به دست می‌آید و خواص بهتری نسبت به نشاسته دارد. مثلاً کربوکسی متیل سلولز (MC) و هیدروکسی متیل سلولز بسیار مناسب می‌باشند به طوری که آهار جدید ۳ برابر قوی‌تر از نشاسته است.

۴- **رزین‌ها و مواد پلی‌مری (آهارهای مصنوعی)**: این مواد از پلی‌مرهای مصنوعی هستند و قدرت آهاری آن‌ها بسیار بالا است. پلی‌وینیل الکل (P.V.A) و پلی‌اکریلیک اسید از مهم‌ترین آهارهای مصنوعی می‌باشند. همراه با آهار مواد دیگری نیز مصرف می‌شود که یکی از آن‌ها نرم کننده است. این ماده اصطکاک بین نخ و قطعات ماشین بافندگی را کاهش می‌دهد که درنتیجه سبب می‌شود نخ‌ها کم‌تر پاره شوند. چربی‌های حیوانی مانند پیه گاو و گوسفند و روغن‌های گیاهی مانند روغن نارگیل و یا روغن کرچک سولفونه شده (روغن قرمز ترک) برای این منظور مناسب هستند این مواد ۵- درصد وزن آهار را تشکیل می‌دهند.

چون الیاف پنبه در محیط مرطوب استحکام بیش‌تری دارد، بنابراین از مواد جاذب رطوبت استفاده می‌شود تا رطوبت را به خود جذب کرده و استحکام الیاف پنبه را افزایش دهند. گلیسیرین جاذب‌الرطوبه‌ی بسیار مناسبی است ولی این ماده باعث تسریع در رشد قارچ و کپک می‌شود که با افزودن مواد ضدقارچ و کپک و باکتری این مشکل کاهش می‌یابد.

۶-۱۳-۳- **آهارگیری**: پس از اتمام عمل بافندگی وجود مواد آهاری بر روی پارچه باعث بروز مشکلات زیر می‌گردد.

- پارچه حالت لختی ندارد و زیردست زیر دارد.

- جذب آب و مواد رنگزا و مواد تکمیلی به شدت کاهش می‌یابد.

– در طی انجام عملیات تر، مواد آهاری که از کالا خارج می‌شود، موجب کثیف شدن ماشین می‌شوند.

– وجود مواد آهاری در پارچه باعث نایکنواخت شدن عملیات تکمیلی می‌شود بنابراین برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق، پارچه را پس از عملیات بافنده‌گی آهارگیری (desizing) می‌کنند. در طی عمل آهارگیری مواد آهاری از پارچه جدا می‌گردد. آهارگیری با روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

۱- آهارگیری به کمک اسیدها

۲- آهارگیری با روش تخمیر

۳- آهارگیری به کمک اکسیدکننده‌ها

۴- آهارگیری به کمک آنزیم‌ها

**۱- آهارگیری با اسید :** پارچه را از محلول ۵٪ تا ۱ درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت  $40^{\circ}\text{C}$  به مدت ۴ ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته‌ی آن متلاشی گردد. سپس کالا را قبل از خشک شدن شست و شو می‌دهند. قبل از شست و شو نبایستی کالا را خشک کرد زیرا غاظت اسید به علت تبخیر آب افزایش می‌یابد و کالا را متلاشی می‌کند. این مقدار اسید علاوه بر آهار مقداری از ناخالصی‌های کالای سلولزی را نیز برطرف می‌نماید.

**۲- آهارگیری به روش تخمیر :** پارچه را به صورت لایه‌لایه در حوضچه‌هایی انبار می‌کنند و به مدت ۲۴ ساعت در حرارت مناسب ( $25^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ) به حال خود رها می‌سازند. در این مدت آهار کاملاً خیس می‌خورد. از طرفی باکتری‌هایی که به طور طبیعی در آب و هوا و نشاسته وجود دارند فعال شده و باعث تجزیه‌ی نشاسته خواهد شد. پس از این مرحله پارچه را با آب شست و شو می‌دهند. در این روش فعل و افعالات قابل کنترل نیست و ممکن است حتی پارچه کپک بزند و یا مواد جانبی دیگری تولید شود که به پنهان آسیب وارد نماید.

**۳- آهارگیری با اکسیدکننده‌ها :** با بعضی از مواد اکسیدکننده می‌توان عمل آهارگیری انجام داد. در زیر، هریک از این مواد اکسیدکننده شرح داده می‌شوند.

**(الف) آب اکسیزن :** کالا را در محلول آب اکسیزن و سود سوزآور در حرارت  $20 - 40^{\circ}\text{C}$  خیسانده و سپس به مدت ۱ الی  $1/5$  دقیقه بخار می‌دهند. – اگر زمان بخار دادن را به  $3 - 2/5$  دقیقه افزایش دهیم کمی سفیدگری هم انجام می‌گیرد – پس از آن کالا با آب گرم و سپس با آب سرد شست و شو داده می‌شود.

**(ب) دیپرسولفات آمونیوم و اسید منوپرسولفات :** پارچه را در مواد فوق به همراه مواد

قلیایی و در درجه حرارت  $C = 90 - 60$  عبور داده و پد می‌کنند. در این روش مقدار زیادی آهار در مدت ۳۰ ثانیه تجزیه می‌شود که پس از آب‌کشی از کالا جدا می‌گردد.

ج) برمیت سدیم: این ماده در pH بالاتر از ۹ پایدار است و برای آهارگیری نشاسته سیب‌زمینی بسیار مناسب است. مقدار ۲ گرم در لیتر این ماده در pH حدود ۱۰ (۱ گرم در لیتر سود سوزآور) و دمای  $C = 50 - 30$  آهارگیری خوبی انجام می‌دهد.

۴- آهارگیری با آنزیم: آهارگیری با آنزیم یکی از بهترین روش‌های آهارزدایی است. این آنزیم‌ها از نظر شیمیایی جزء پروتئین‌ها می‌باشند و براساس ماده‌ای که آن را تجزیه می‌کنند نام‌گذاری می‌شوند. مثلاً آنزیم‌هایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار نشاسته را تجزیه می‌کنند و به نام آمیلاز نامیده می‌شوند و اگر سلولز را تجزیه کنند سلولاز نامیده می‌شوند؛ بنابراین آنزیم‌هایی که پروتئین را تجزیه کنند پروتئاز و اگر زلاتین‌ها را تجزیه کنند زلاتاز می‌گویند.

اکثر آنزیم‌ها در محیط خنثی و حرارت  $C = 40 - 60$  بهترین فعل و افعال را انجام می‌دهند با افزایش حرارت اثر آنزیم‌ها کاهش می‌یابد و یا به طور کلی از بین می‌روند، این مواد آهار را تجزیه کرده و به موادی با وزن مولکولی کم‌تر تبدیل می‌کنند که در آب به راحتی حل شده و از کالا جدا می‌شوند.

۳-۳-۳- آهار روی پارچه: یکی از عوامل بسیار مهم در پارچه این است که مشتری از ظاهر پارچه رضایت داشته باشد. برای بدست آوردن رضایت مصرف‌کننده می‌توان از آهار استفاده کرد. هدف از آهارزنی بر روی پارچه به دست آوردن پارچه‌ی با ظاهر یکنواخت‌تر، ضخیم‌تر، سنگین‌تر، صاف‌تر، توپی‌تر، خشن‌تر و براق‌تر می‌باشد و یا می‌توان حالت لختی و شل بودن پارچه را از بین برد. آهارزنی بر روی پارچه به دو صورت موقت و یا دائم انجام می‌گیرد، در آهارزنی موقت هدف جلب نظر خریدار در هنگام خرید محصول می‌باشد و پس از شستشو اثر آن از بین می‌رود در حالی که در تکمیل دائم اثر آهارزنی برای مدت زمان طولانی باقی می‌ماند. موادی که در آهارزنی پارچه مصرف می‌شوند عبارتند از:

مواد آهاری: از نشاسته‌های سیب‌زمینی، برنج و ذرت و مشتقان نشاسته و اترسلولز و تیلولز و کازئین استفاده می‌شود که علاوه بر ایجاد سطحی صاف و براق و یکنواخت می‌تواند بقیه‌ی مواد مصرف شده را به یکدیگر و به سطح پارچه بچسباند.

مواد پرکننده و وزین‌کننده: این مواد برای پُرتر نشان دادن زیردست پارچه و افزایش وزن آن استفاده می‌شود. همچنین باعث ضخیم‌تر شدن پارچه و ایجاد یکنواختی در سطح پارچه و پرشدن فاصله‌ی بین نخ‌های تار و پود پارچه می‌گردد. این مواد معدنی می‌باشند و از سولفات‌منیزیم، کربنات کلسیم، سولفات‌باریم، سیلیکات‌منیزیم و پودر تالک برای این منظور می‌توان استفاده کرد.

رزین‌ها: اوره فرمالدئید، ملامین فرمالدئید و مواد سیلیکونی از این دسته می‌باشند و باعث سخت‌شدن زیردست پارچه و از بین رفتن حالت لختی و شل بودن پارچه می‌شوند. نکته‌ی جالب این است که می‌توان با کنترل واکنش‌های پلی‌مری رزین‌ها آن‌ها را طوری به کاربرد که به راحتی شسته شوند و یا این‌که دارای ثبات دائمی باشند.

عمل کردن با استات آلومینیوم باعث خشن‌تر شدن زیردست پارچه می‌گردد.

#### ۱۳-۴- شست و شوی پنبه

اولین تکمیل‌تر در مورد پنبه، شست و شو است. در این عمل واکس‌ها، روغن‌های طبیعی موجود در الیاف، پکتین‌ها، چربی‌ها و مواد زایدی که در طی عمل بافنده‌ی به پارچه می‌حسابند و نیز روغن‌های رسنندگی، از الیاف جدا می‌شوند در نتیجه‌ی این عمل مقدار جذب آب و ماده‌ی رنگزا و درخشنده‌ی سفیدی پارچه نیز افزایش می‌یابد.

شست و شوی پنبه در دمای جوش و یا بالاتر از جوش انجام می‌گیرد. مواد لازم برای شست و شو، شامل سود، کربنات سدیم و دترجنت‌ها می‌باشد. در ضمن شست و شو نیز معمولاً موادی از نوع مواد خیس‌کننده، جهت جذب بهتر مواد شست و شو و افزایش سرعت شست و شو، مصرف می‌گردد.

۱۳-۴- ماشین‌آلات شست و شوی پنبه: شست و شوی پنبه با ماشین‌آلات مختلفی انجام می‌شود که می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد:

الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم؛ ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم.


##### الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم

ماشین‌ژیگر: این ماشین که از آن جهت رنگرزی پارچه استفاده می‌شود برای شست و شوی پارچه‌ی پنبه‌ای با عرض باز نیز مناسب است. ماشین‌ژیگر جزء ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم است. ماشین وینچ: از این ماشین نیز علاوه بر رنگرزی پارچه برای شست و شو استفاده می‌گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود.


ماشین‌های کی‌یر (Kier): این ماشین‌ها به دو صورت باز و بسته تحت فشار ساخته می‌شوند. شست و شوی پارچه در ماشین باز در دمای حداقل جوش ولی در ماشین بسته (تحت فشار) بالاتر از جوش انجام می‌شود. این ماشین دارای مخزن نسبتاً بزرگ استوانه‌ای، به صورت عمودی یا افقی، می‌باشد. ابتدا پارچه‌ی پنبه‌ای را با دقیق در کف استوانه روی هم تا می‌کنند. ماده‌ای که در اینجا مصرف می‌شود سودسوزآور ۲٪ (نسبت به وزن کالا) است. سود سوزآور با چربی موجود در پارچه‌ی خام واکنش داده و صابون ایجاد می‌نماید و همین صابون باعث شست و شوی پارچه می‌گردد.

در ماشین‌های کی‌یر بسته یا تحت فشار، پس از قرار دادن پارچه در ماشین باقیتی ابتدا هوای داخل محفظه را خالی کرد؛ زیرا در حرارت جوش و بالاتر هوا می‌تواند سلولز را اکسیده کند. فشار داخل مخزن حدود  $3^{\circ}$  پوند بر اینچ مربع و دمای آن در حدود  $130^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. مدت زمان عمل در ماشین‌های باز حداکثر ۱۲ ساعت و در ماشین‌آلات تحت فشار حداکثر ۶ ساعت است. در شکل ۱۳-۱۰ نمای یک ماشین کی‌یر تحت فشار را مشاهده می‌کنید.

ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم: ماشین‌های شست و شوی مداوم را به دو صورت بدون فشار و تحت فشار می‌سازند. در نوع بدون فشار ابتدا پارچه وارد حمام آب و خبیس کننده می‌شود و پس از گرفته شدن آب و مواد اضافی آن، وارد محلول  $3-4^{\circ}$  درصد سود می‌گردد، آن‌گاه وارد محفظه‌ی J.box می‌شود. در این محفظه که حدود  $100^{\circ}\text{C}$  حرارت دارد پارچه به مدت یک ساعت باقی می‌ماند و پس از خروج با آب شست و شو داده می‌شود تا ماده‌ای قلیایی از آن جدا گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود. شکل ۱۳-۱۱ نمایی از این ماشین را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۰- نمایی از ماشین کی‌یر تحت فشار



شکل ۱۳-۱۱- نمایی از ماشین شست و شوی مداموم

در ماشین مداموم تحت فشار ابتدا پارچه وارد حمامی می‌گردد که شامل سود ۹-۵ درصد، یک ماده‌ی خیس‌کننده، حدود ۵٪ و دارای دمای  $70^{\circ}\text{C}$  است. سپس این پارچه وارد محفظه‌ی بخار با درجه حرارت بالای  $130^{\circ}\text{C}$  می‌شود و به مدت  $120\text{-}90$  ثانیه در این قسمت می‌ماند. در نهایت پارچه با آب گرم و سرد آب‌کشی می‌شود. این ماشین با عرض باز کار می‌کند و با انتخاب مسیرهای متفاوت در قسمت بخار زمان عمل تغییر می‌یابد.

## ۱۳-۵- مرسریزاسیون

الیاف پنبه‌ای هنگامی که در محلول غلیظ سود قرار گیرد به سرعت جمع شده و ابعاد آن کاهش می‌یابد. از طرفی سطح مقطع لوییاپی شکل پنبه به صورت دایره‌ای درمی‌آید و کanal لومن نیز تقریباً ازین می‌رود، در نتیجه، جذب آب و رنگ الیاف افزایش می‌یابد. این نوع مرسریزاسیون که در آن پارچه آزاد است، تأثیرات زیر را بر روی الیاف باقی می‌گذارد :

(الف) کاهش طول

(ب) افزایش قطر

(ج) افزایش مقاومت الیاف در مقابل کشش

(د) افزایش جذب آب و ماده‌ی رنگزا

(ه) امکان واکنش شیمیایی الیاف در دمایی پایین تر

(و) تغییر سطح مقطع الیاف از لوییاپی به شکل دایره‌ای

در صورتی که از جمع شدن پارچه با روش مناسب جلوگیری به عمل آید (الیاف تحت کشش قرار گیرند) دیگر امکان کاهش طول برای الیاف وجود ندارد. در این حالت درخشنندگی الیاف

به شدت افزایش می‌یابد. اثر این درخشنده‌گی دائمی است.

عواملی که در عمل مرسریزاسیون تحت کشش مؤثراند عبارت‌اند از:

**غلظت سود:** مقدار مناسب سود مصرفی ( $L/220\text{ gr} - 180\text{ gr}$ ) است ولی حداکثر تورم الیاف

در غلظت  $L/170\text{ gr}$  و حداکثر شفافیت در  $L/280\text{ gr}$  به دست می‌آید.

**درجه حرارت:** درجه حرارت مناسب حدود  $15^\circ - 18^\circ \text{ C}$  است. در این درجه حرارت مقدار

تورم و درخشنده‌گی در حد مطلوبی است ولی با پایین آمدن درجه حرارت درخشنده‌گی افزایش می‌یابد.

**مدت زمان:** زمان طولانی امکان وارد شدن صدماتی را به لیف فراهم می‌کند، لذا مناسب‌ترین

زمان برای مرسریزاسیون بین  $3^\circ - 9^\circ \text{ تا } 9^\circ \text{ ثانیه}$  تعیین شده است.

**مقدار کشش پارچه یا نخ:** با افزایش کشش درخشنده‌گی لیف نیز افزایش می‌یابد. ولی جذب

آب و ماده‌ی رنگزا افزایش کم‌تری نشان می‌دهد ولی در کشش صفر جذب آب و ماده‌ی رنگزا بالاترین

مقدار است در حالی که درخشنده‌گی افزایش نخواهد یافت. ماده‌ی اصلی در مرسریزاسیون یک قلیا

است. این قلیا می‌تواند هیدروکسیدلیتیوم ( $\text{LiOH}$ )، هیدروکسید سدیم ( $\text{NaOH}$ ) یا هیدروکسید

پتاسیم ( $\text{KOH}$ ) باشد ولی عموماً هیدروکسید سدیم مورد مصرف قرار می‌گیرد.

استفاده از یک ماده‌ی خیس‌کننده عمل مرسریزاسیون را سرعت می‌بخشد. به کمک این مواد قلیا

در مدت زمان کوتاه‌تری جذب الیاف شده و عمل را تسريع می‌کند و اثرات بهتری نیز بر جای می‌گذارد.

**۱۳-۵-۱- ماشین‌آلات مرسریزاسیون:** مرسریزاسیون را هم بر روی نخ و هم بر روی

پارچه انجام می‌دهند. در مرسریزاسیون نخ، نخ را به صورت کلاف و یا اسنوى تاری مرسریزه می‌کنند.

اگر کلاف باشد، ابتدا نخ را بر روی دو غلتک با فاصله و به طول منظم می‌پیچند. سپس نخ را با سود

آغشته می‌کنند و غلتک‌ها را از یکدیگر دور می‌سازند تا کشش لازم ایجاد شود. درنهایت نخ را تحت

کشش با آب شست و شو می‌دهند.

اما اگر نخ به صورت اسنوى تاری باشد، مجموعه‌ی نخ‌ها را در حالی که لابه‌لای غلتک‌های

گوناگونی قرار می‌گیرد، وارد سود می‌کنند و توسط این غلتک‌ها کشش لازم را اعمال می‌کنند.

مرسریزاسیون پارچه توسط ماشین‌های زنجیری و یا غلتکی انجام می‌شود. در ماشین زنجیری

پارچه ابتدا از مخزن محتوی سود سوزآور عبور می‌کند. سپس از روی غلتک‌هایی که آن را در

جهت طول پارچه تحت کشش قرار می‌دهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره، که آن را در جهت

عرض پارچه می‌کشند، نگاه داشته می‌شود و درنهایت آب کشی انجام می‌گیرد. در این ماشین به علت

تحت کشش بودن طول و عرض پارچه کنترل دقیقی بر روی مرسریزاسیون صورت می‌گیرد ولی ممکن

است به کناره‌های پارچه صدماتی وارد آید.

در روش غلتکی، پارچه توسط چند غلتک تحت کشش قرار می‌گیرد و در همین حال از حمام‌های سود سوزآور عبور می‌کند و پس از گذشت زمان کافی آب‌کشی با آب گرم و سرد بر روی آن انجام می‌گیرد.

این نوع ماشین در مقایسه با ماشین زنجیری دارای محاسن زیر است :

۱- ظرفیت و سرعت بیشتری دارد؛

۲- مرسریزه کردن پارچه‌های عریض با آن امکان‌پذیر است؛

۳- برای پارچه‌های کش‌باف مناسب است؛

۴- مصرف انرژی آن کمتر است و حجم کمتری دارد.

تنهای عیب این ماشین عدم قابلیت آن در کنترل عرض پارچه است.

## ۶-۱۳- سفیدگری الیاف پنبه

الیاف پنبه همانند دیگر الیاف طبیعی دارای رنگدانه می‌باشد که سبب می‌گردد رنگ پنبه زرد تا قهوه‌ای روشی جلوه کند. هدف از سفیدگری از بین بردن این رنگ‌دانه‌ها و در نتیجه سفید جلوه دادن پنبه است.

سفیدگری بعد از انجام عمل پخت، رنگدانه‌ها و ناخالصی‌های دیگر پنبه را تقریباً به‌طور کامل از بین می‌برد. چنان‌که می‌دانید پارچه‌های پنبه‌ای اغلب به صورت سفید، و یا چاپ زده شده با زمینه‌ی سفید، مورد مصرف قرار می‌گیرند؛ به همین خاطر است که سفیدگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در طی عمل سفیدگری پنهانی سلولز به اکسی‌سلولز تبدیل می‌شود و به پنبه صدماتی وارد می‌شود که استحکام الیاف را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مواد سفیدکننده تا حدی قادر به سفیدکردن پنبه هستند و کسب سفیدی بیش‌تر با استفاده از این مواد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل مواد ویژه‌ای با نام سفیدکننده‌ی نوری ساخته شده که می‌تواند سفیدی بیش‌تری تولید کند. این مواد که همانند مواد رنگزا جذب الیاف می‌شوند از نظر ملکولی شبیه مواد رنگزا بوده و بی‌رنگ می‌باشند. از این مهم‌تر، این مواد نور مرئی بیش‌تری را نسبت به نور جذب شده منعکس می‌کنند که به همین جهت سفیدکننده‌ی «نوری» نامیده می‌شوند. مثلاً اگر بروی یک پارچه‌ی معمولی نور معینی بتابد انعکاس آن همواره از نور اصلی کم‌تر خواهد بود ولی اگر پارچه‌ای را با مواد سفیدکننده‌ی نوری سفید کرده باشند مقدار انعکاس نور بر آن حتی از نور اولیه نیز بیش‌تر خواهد شد. به همین دلیل است که مواد سفیدکننده‌ی نوری پارچه را بسیار سفید جلوه می‌دهند. ثبات نوری و شستشوی این مواد بسیار مهم است، زیرا اگر در اثر شستشو و یا تابش نور به مدت طولانی این مواد از بین بروند، سفیدی

پارچه به حالت اول باز می‌گردد. مقدار جذب سفیدکننده نوری در الیاف پنبه‌ای، به عواملی چون غلظت سفیدکننده، مدت زمان عمل، دما، سختی آب، pH، مقدار نمک و نوع سفیدکننده بستگی دارد. لازم به توضیح است که در سفیدگری پنبه ابتدا کالا را با سفیدکننده معمولی سفید می‌کنند و در نهایت برای سفیدی بیشتر از سفیدکننده‌های نوری استفاده می‌نمایند. موادی که در سفیدگری پنبه استفاده می‌شود عبارت اند از آب اکسیژنه ( $H_2O_2$ ) هیپوکلریت سدیم (NaOCl) (آب ژاول)، کلریت سدیم (NaOCl<sub>2</sub>). چون این مواد اکسیدکننده هستند، این سفیدگری را سفیدگری اکسیداسیونی می‌گویند. هریک از این اکسیدکننده‌ها را در زیر شرح می‌دهیم.

**۱۳-۶- آب اکسیژنه:** آب اکسیژنه مایعی بی‌بو و پایدار است، لذا در طول مدت انبار شدن تجزیه نمی‌شود و در نتیجه سفیدگری به راحتی کنترل می‌شود. مزیت مهم آب اکسیژنه این است که چون با ناخالصی‌های پنبه واکنش نمی‌دهد، در نتیجه، می‌توان بدون انجام عمل شست و شو عمل سفیدگری را با آن انجام داد. این موضوع از این جهت مهم است که انجام عمل پخت و شست و شو مقاومت الیاف پنبه را کاهش می‌دهد. بنابراین سفیدگری بدون شست و شو و پخت (با آب اکسیژنه) پارچه‌های محکم‌تری خواهیم داشت. وجود فلزاتی نظری آهن و مس و جیوه باعث تجزیه‌ی آب اکسیژنه می‌شوند، لذا بایستی مطمئن شد که مقدار این فلزات در آب مصرفی از یک میلی‌گرم در لیتر کم‌تر باشد. آب اکسیژنه در حضور یک فعال‌کننده مانند سیلیکات‌سدیم اثر قوی‌تری خواهد داشت. در این عملیات از کاستیک سودا (NaOH) برای تأمین pH مناسب (در حدود ۱۲) استفاده می‌شود.

**۱۳-۶- کلریت سدیم:** این ماده به دو صورت، پودر کریستال ۸۰ درصد و محلول ۳۰ درصد، وجود دارد که ثبات پودر آن بیشتر از محلول است. pH سفیدگری با کلریت سدیم ۴/۵ است و هرچه محیط اسیدی‌تر باشد، به علت ایجاد ماده‌ای به نام کلرات سدیم (NaO<sub>3</sub>Cl)، به الیاف آسیب بیش‌تری وارد می‌گردد. می‌توان با افزودن دی‌فسفات سدیم از اسیدی‌تر شدن محلول جلوگیری کرد. در عمل عموماً pH را از حدود ۱-۵ شروع می‌کنند تا به آرامی اسید تولید شود و pH به حد مناسب برسد. از اشکالات این ماده قدرت خوردگی فلزات است که می‌توان با افزودن نیترات سدیم تا حدی این مشکل را کاهش داد. برای افزایش جذب مواد سفیدگری می‌توان از مواد خیس‌کننده استفاده کرد. این مواد علاوه بر تسریع سفیدگری کیفیت سفیدگری را نیز بهبود می‌بخشند.

**۱۳-۶- هیپوکلریت سدیم (آب ژاول):** در اوایل از هیپوکلریت کلسیم، که به صورت پودر سفید رنگی است، استفاده می‌شد. ولی چون این ماده در آب محلول نیست و از طرفی کلسیم موجود در آن با یون‌های منفی موجود در بعضی مواد مورد استفاده، مثلاً صابون‌ها، رسوب ایجاد می‌کند، استفاده از آن منسوخ شده است.

هیپوکلریت سدیم مقداری نایابدار است، به خصوص وقتی که برای مدت طولانی انبار شود و یا در مجاورت نور و حرارت باشد بیشتر تجزیه می‌گردد. به همین دلیل قبل از استفاده‌ی این ماده بایستی مقدار فعالیت آن را اندازه‌گیری نمود. در حقیقت می‌توان مقدار کلر موجود در هیپوکلریت سدیم را اندازه‌گیری کرد و سپس براساس آن محاسبات سفیدگری را انجام داد. مقدار کلر در محلول تجاری هیپوکلریت سدیم ۱۴-۱۵ درصد وزنی می‌باشد. pH سفیدگری بایستی حدود ۹ تا ۱۱ باشد و چون کاهش pH می‌تواند هیپوکلریت سدیم را به شدت تجزیه نماید، به طوری که در pH حدود ۶-۷ مقدار سیار زیادی از هیپوکلریت تجزیه می‌گردد، در نتیجه بایستی pH سفیدگری را در مقدار ۹ تا ۱۱ ثابت نگه داشت. این کار را می‌توان با کمک کربنات سدیم انجام داد.

درجه حرارت بایستی حداقل  $27^{\circ}\text{C}$  باشد، زیرا درجه حرارت بیش از این باعث تبدیل هیپوکلریت سدیم (NaO<sub>3</sub>Cl) به کلرات سدیم (NaOCl) می‌گردد که این ماده نه تنها قادر به سفیدگری نیست بلکه به پارچه نیز آسیب وارد می‌کند.

#### ۱۳-۶- ماشین‌های سفیدگری: ماشین‌هایی که برای عمل سفیدگری استفاده می‌شوند


به سه صورت غیرمداوم، نیمه مداوم و یا مداوم کار می‌کنند؛ در زیر به شرح هریک می‌پردازیم :

**ماشین‌های غیرمداوم:** ماشین‌های زیگر، وینچ، اتوکلاو، کی‌یر به صورت غیرمداوم کار می‌کنند که از این میان سفیدگری در ماشین کی‌یر مناسب‌تر می‌باشد. ساختمان ماشین کی‌یر در قسمت شست و شو شرح داده شد. آن سطوحی از ماشین که با ماده‌ی سفیدکننده، مانند آب اکسیژنه، در تماس است بایستی از جنس فولاد ضدزنگ باشد در غیر این صورت، یعنی اگر از فولاد معمولی باشد باید سطح آن را با ماده‌ای که در مقابل آب اکسیژنه مقاوم است پوشانید که برای این کار مخلوطی از Ferrocrete ، که یک سیمان فوری است، و سیلیکات سدیم مناسب است. برای سفیدگری در کی‌یر نسخه‌ی زیر مناسب است :

سولفات منیزیم	۶۵ گرم در لیتر
سیلیکات سدیم	% ۲-۳
سود سوزآور	% (۰/۸-۰/۳)
کربنات سدیم	% (۰/۱-۰/۶)
آب اکسیژنه % ۳۵	% (۳-۵)
یا آب اکسیژنه % ۵	% (۴-۵/۲)
ماده‌ی مرطوب کننده	(۵/۰-۱/۰)٪ (تمام درصدها بر حسب وزن پارچه است)

سفیدگری در دمای جوش و به مدت ۱ تا ۳ ساعت انجام می‌کیرد. چون وجود هوا باعث نایکنواختی در سفیدگری می‌شود با ساکن نگهداشت محلول به مدت ۱۰ دقیقه و یا با مکش، کلیه‌ی حباب‌های هوا را خارج می‌کنیم.

— ماشین‌های نیمه‌مداوم: یکی از انواع ماشین‌های نیمه‌مداوم پد — رل است. این ماشین تشکیل شده است از یک مخزن محلول سفیدگری، غلتک‌های فشاردهندهٔ فولاد و محفظهٔ حرارتی. طرز کار ماشین پد — رل همان‌طور که در شکل ۱۲-۳ دیده می‌شود به این شکل است که پارچه از روی غلتک حامل پارچه باز می‌شود و پس از عبور از غلتک‌های راهنمای وارد مخزنی که حاوی محلول سفیدگری است می‌گردد. پارچه در مخزن به محلول آغشته شده و پس از خارج شدن از مخزن از بین غلتک‌های فولاد عبور می‌کند تا محلول اضافی از آن جدا گردد؛ آن‌گاه وارد مخزن حرارتی شده و روی غلتک‌های مخصوصی پیچیده می‌شوند و برای مدت معینی در مخزن می‌مانند. حرارت محفظه قابل تنظیم می‌باشد و بسته به نوع سفیدگری حرارت محفظه را تغییر می‌دهند. غلتک‌های پارچه در محفظهٔ حرارتی توسط یک الکتروموتور به آهستگی می‌چرخد تا از جمع شدن مواد سفیدگری در یک نقطه و ایجاد لکه جلوگیری به عمل آورد.




شکل ۱۲-۱۲ — نموداری از ماشین سفیدگری نیمه‌مداوم

ماشین‌های سفیدگری مداوم: در این نوع ماشین‌ها سرعت عمل بسیار بالاتر از ماشین‌های دیگر است و کنترل سفیدگری در هر مرحله نیز امکان‌بندی می‌باشد. به این ماشین به علت دارا بودن مخزن پارچه‌ای که به شکل J انگلیسی است ماشین (J - box) نیز می‌گویند.

در این ماشین، پارچه بعد از آغشته شدن به محلول سفیدگری از میان یک جفت غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا مواد اضافی آن گرفته شود، سپس از داخل یک لولهٔ حرارتی که با بخار گرم می‌شود گذشته و وارد جی‌باکس می‌گردد. پارچه در مخزن جی‌باکس برای مدت معینی می‌ماند. پس از پایان زمان لازم پارچه از دماغهٔ مخزن خارج شده و با گذشتن از بین دو غلتک وارد قسمت

شست و شو می‌شود و سرانجام جهت خشک شدن آماده می‌گردد. در کنار ماشین مخزن‌های مخصوصی جهت آماده کردن مواد سفیدگری کار گذاشته شده است که محلول از آنجا به طرف مخزن ماشین هدایت می‌شود.

شکل ۱۳-۱۲ دیاگرام یک ماشین جی‌باکس و مخزن جمع شدن پارچه که به شکل (J) می‌باشد را در این ماشین نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۳—نموداری از یک ماشین جی‌باکس و مخزن آن

### ۱۳-۷- سانفوریزه کردن (Sanforising)

یک نقص مهم در کالای نساجی، از نظر مصرف‌کننده، تمایل پارچه به جمع شدن (آب رفتگی) در شست و شو می‌باشد. این مقدار آب رفتگی، که حداقل به ۱ الی ۲۰ درصد می‌رسد در مورد لباس‌های دوخته شده مشکل جدی ایجاد خواهد کرد، زیرا اندازه‌ی آن‌ها را تغییر می‌دهد. به طور کلی در طول مراحل مختلف تولید، مثل رسندگی، بافندگی و تکمیل، الیاف نخ و پارچه تحت کشش قرار می‌گیرند، ولی در شست و شو موقعیتی پیدا می‌کنند تا از این کشش‌ها رهایی یابند؛ لذا به کمک عمل سانفوریزه می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا پارچه قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده جمع شدگی نهایی خود را به دست آورد.

برای این منظور پارچه را بدون هیچگونه کششی و با چین خوردگی های ریزی که در آن ایجاد می کنند بر روی سطح صاف، به طور آزاد قرار می دهند. در اثر گذشت زمان الیاف از کشیدگی هایی که در مراحل رسیندگی و باقیمانده ای در آن ها به وجود آمده است رهایی می یابند و به طول اولیه خود بازمی گردند. چین خوردگی های ریز در پارچه به وسیله ای ماشین های مخصوصی به وجود می آید. بازگشت الیاف به طول اولیه خود در اثر استراحت دادن به الیاف را سانفوریزه کردن می گویند. ماشین آلات مختلفی برای این عمل وجود دارد که اجزا و طرز کار یکی از این ماشین ها را شرح می دهیم :


- ۱- غلتک های تغذیه، که پارچه را به مقدار دلخواه و مناسب به ماشین تغذیه می کند.
- ۲- سیستم مرطوب کننده، که پارچه را با آب مرطوب می کند.
- ۳- اتاقک بخار، که پارچه با عبور از چند غلتک، مدتی در آن می ماند.
- ۴- سیلندر حرارتی، که به نفوذ بهتر رطوبت در لایه لای الیاف کمک می کند.
- ۵- کشش دهنده ای عرضی، که از دو نوار نقاله که بر روی آن ها گیره هایی قرار دارد تشکیل می شود و ضمن تنظیم عرض پارچه آن را به قسمت اصلی ماشین انتقال می دهد.
- ۶- سیلندر اصلی و نوار لاستیکی حلقه ای، که مهم ترین بخش ماشین است. نوار لاستیکی حلقه ای ۶۷ میلی متر ضخامت دارد و به دور بیش از نیمی از محیط سیلندر که قطر آن حدود ۶۰۰ میلی متر می باشد قرار گرفته است. سیلندر اصلی حرارت داده می شود و فشار بین نوار و سیلندر اصلی در ورود پارچه به این قسمت توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار قابل تنظیم می باشد. با افزایش فشار سطح نوار لاستیکی به مقدار بیش تری کشیده می شود و پس از اتمام تماس با غلتک دوباره به طول اولیه بر می گردد. پارچه نیز به دنبال جمع شدن سطح نوار لاستیکی جمع خواهد شد.

مقدار جمع شدگی با تنظیم فشار بین غلتک تغذیه و سیلندر اصلی تغییر می کند. حداقل مقدار جمع شدگی حدود ۳۰ درصد است. جهت کاهش فرسودگی نوار لاستیکی آن را با آب سرد می کنند.

- ۷- سیلندر خشک کن، که پارچه را بعد از جمع شدن بین خود و یک نوار نقاله ای نماید خشک می کند.

۸- سیلندر خشک کن نوار نقاله ای نماید

شکل ۱۳-۱۴ دیاگرام ماشین سانفوریزه را نشان می دهد.



شکل ۱۳-۱۴- دیاگرام یک نوع ماشین سانفوریزه

### ۱۳-۸- عریض کردن پارچه


هدف از این عمل افزایش عرض پارچه است و روش عمل بدین صورت است که ابتدا لبه‌های پارچه توسط سوزن‌ها و یا گیره‌های موجود روی ریل دستگاه استتر گرفته می‌شود که در نتیجه‌ی آن، یعنی با فاصله گرفتن دو ریل از یکدیگر، پارچه نیز عریض می‌شود. البته این افزایش عرض در این حالت ثابت نمی‌ماند و باید برای ثبیت آن معمولاً ابتدا پارچه را مرطوب نموده و سپس تحت کشش قرار داد و در نهایت پارچه را در دمای مناسبی ثبیت کرد. دمای ثبیت برای پارچه‌های مختلف متفاوت است که در مباحث بعدی شرح داده می‌شود.

### ۱۳-۹- کالندر کردن (Calendering)

معمولًاً پارچه پس از طی مراحل تکمیل شفافیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهد زیرا الیاف پیچ و تاب بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه سطوح پارچه ناصاف می‌شود. برای جبران کاهش شفافیت از عمل کالندر کردن استفاده می‌شود. در عمل کالندر کردن پارچه از بین دو غلتک صاف تحت فشار عبور می‌کند. در این کار اگر پارچه گرم و مرطوب باشد عمل بهتر انجام می‌گیرد که به همین دلیل غلتک‌ها را در این ماشین گرم می‌کنند. حداقل یک جفت غلتک برای این ماشین مورد نیاز می‌باشد ولی در بعضی ماشین‌ها تعداد غلتک‌ها بیشتر است. جنس غلتک‌ها می‌تواند فولاد ضدزنگ، کاغذ فشرده، پنبه‌ی فشرده، چوب و یا لاستیک باشد که در هر صورت باید جنس یکی از غلتک‌ها نرم تر از دیگری باشد تا در صورت وجود هرگونه نایکنواختی و گره در اثر فشار زیاد پارچه آسیب نبیند. در مواردی که از کالندر گرم استفاده می‌شود، غلتک لاستیکی مناسب نیست. افزایش

در خشنده‌گی به‌خاطر این است که سطح مقطع نخ از حالت دایره‌ای به بیضی تغییر می‌یابد که باعث بازتابش نور به صورت منظم‌تر می‌شود. در صورتی که سرعت محیطی غلتک‌ها کمی با هم متفاوت باشد در خشنده‌گی بیش‌تری حاصل می‌گردد. این روش به کالندر سایشی معروف است زیرا به علت سایش غلتک روی پارچه، نخ‌ها به سمت جلو فشرده می‌شوند و بافت پارچه زیاد نمایان نیست.

از نظر افزایش در خشنده‌گی عمل کالندر کردن و مرسریزه کردن بسیار شبیه یکدیگرند. هرچند جلای پارچه در اثر کالندر کردن کم‌تر است ولی هزینه‌ی آن کم‌تر بوده و ماشین‌آلات آن از پیچیدگی و حجم زیادی برخوردار نیست. در صورتی که جلای بیش‌تری مورد نظر باشد می‌توان یکی از غلتک‌ها را با شیارهای ریزی پوشاند. تعداد این شیارها  $250$  تا  $350$  شیار در اینچ است. این عمل که به نام شراینرینگ (Schreinaring) شهرت دارد در دمای حدود  $15^{\circ}\text{C}$  انجام می‌گیرد. در شکل  $13\text{--}15$  نموداری از ماشین کالندر را ملاحظه می‌کنید. در ماشین‌های کالندر دو غلتکی، عمل کالندر در یک نقطه انجام می‌گیرد ولی در ماشین‌های سه غلتکی، با یک بار عبور پارچه دو بار عمل کالندر صورت می‌گیرد.



شکل  $13\text{--}15$ —نموداری از مسیر عبور پارچه بین غلتک‌های ماشین کالندر


### **۱۳-۱۰- ضدآب کردن**

الیاف پنبه دارای قدرت جذب آب بسیار خوبی است؛ به خصوص وقتی ناخالصی‌های پنبه گرفته می‌شود خاصیت جذب آب آن افزایش می‌یابد. در مواردی لازم می‌شود که الیاف پنبه آب جذب نکنند و یا کم‌تر جذب کنند، در این صورت تحت عملیات ضدآب کردن قرار می‌گیرند.

در تکمیل ضدآب دو روش کلی وجود دارد. روش ضدآب و روش دافع آب. در روش اول کل سطح پارچه را با ماده‌ای که اصلاً به خود آب جذب نمی‌کند می‌پوشانند. در این روش تمامی منافذ پارچه مسدود می‌گردد تا جایی که از عبور هوا نیز جلوگیری می‌کند. این روش برای پارچه‌های لباسی مناسب نیست ولی برای تهیه‌ی پارچه‌های خیمه و چادر ماشین مناسب است. این روش را ضدآب کردن می‌گویند. در روش دوم که به نام دورکننده یا دافع آب شهرت دارد الیاف از مواد ضدآب پوشیده می‌شود و در نتیجه فضای بین الیاف و نخ‌ها بازمی‌ماند و امکان انتقال گرما و عرق بدن و تنفس پوست وجود دارد. این روش برای پارچه‌های لباسی مثل مانتوبی، بارانی و غیره مناسب است. در این روش آب بعد از مدت طولانی نفوذ خواهد کرد و هرچه ظرفات الیاف بیشتر باشد خاصیت دفع آب نیز افزایش می‌یابد. در اینجا بعضی از روش‌های مرسوم در دفع آب را بیشتر توضیح خواهیم داد.

**۱۰-۱۳-۱**- کاربرد نمک فلزی استات آلمینیوم: در این روش پارچه را از حمام حاوی استات آلمینیوم عبور می‌دهند و سپس آن را بدون فشرده کردن روی یک غلتک می‌یعندهند و این عمل را چندین بار تکرار می‌کنند. سپس پارچه را روی یک سطح صاف تا می‌کنند تا آب آن خارج گردد و بعد در دمای حرارت متوسط  $100^{\circ}\text{C}$  خشک می‌کنند. این روش ارزان قیمت است اما زیردست پارچه زیر شده و ثبات شست و شوی خوبی ندارد.

**۱۰-۱۳-۲**- استفاده از صابون آلمینیوم: در صورتی که به جای سدیم یک صابون، فلز آلمینیوم را جایگزین کنیم صابون آلمینیوم به دست می‌آید. در این روش که دو حمامی می‌باشد ابتدا کالا را به مدت  $15^{\circ}\text{C}$  دقیقه در حمامی شامل  $1/25\%$  صابون سدیم و در درجه حرارت  $35^{\circ}\text{C}$  وارد می‌کنند و سپس آن را وارد حمام دوم که شامل محلول  $2\%$  استات آلمینیوم است می‌نمایند و پس از گرفتن مایع اضافی کالا را خشک می‌کنند، در این حالت صابون آلمینیوم ایجاد می‌شود. معادله‌ی واکنش به صورت زیر است.



استات سدیم	صابون آلمینیوم	صابون سدیم
------------	----------------	------------

روش یک حمامی صابون آلمینیوم به صورت زیر است.

ابتدا کالا را با پارافین و یک امولسیون واکس آغشته می‌کنند. در این امولسیون مقداری آلمینیوم نیز وجود دارد. پس از فولارد و خشک کردن، صابون آلمینیوم تولید می‌شود. این ماده نیز ثبات شست و شوی بالایی ندارد.

**۱۰-۱۳-۳**- استفاده از ترکیبات مصنوعی کاتیونی با وزن مولکولی زیاد: عملکرد این مواد بدین صورت است که ابتدا ترکیبات کاتیونی مناسب را بر روی پارچه رسوب می‌دهند. این

ترکیبات با الیاف پنبه واکنش داده و باعث دفع آب از پارچه می‌گردد. نمونه‌ای از این مواد Velan PF (استئار و متیل پیریدینیوم کلراید) است که پارچه بعد از آغشته‌سازی به روش فولارد و یا رمک کشی با این ماده خشک می‌شود و پس از آن به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در دمای  $120^{\circ}\text{C}$  قرار می‌گیرد. این ماده از ثبات شست و شویی خوبی برخوردار است.

**۱۰-۱۳-۴- استفاده از مواد سیلیکونی:** یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در تکمیل دفع آب در سال‌های اخیر استفاده از مواد سیلیکونی است. مواد سیلیکونی قادرند پارچه‌های تهیه شده از الیاف طبیعی و مصنوعی را ضدآب کنند، علاوه بر این که زیردست پارچه را نیز نرم می‌کنند. مولکول این مواد از تعداد متفاوتی از واحدهای سیلیکونی ساخته می‌شود. به طور کلی مزایای استفاده از سیلیکون‌ها عبارت است از :

– ایجاد زیردست نرم و مطلوب؛

– دفع آب خوب؛

– ثبات خاصیت دفع آب، در مقابل شست و شو و خشک‌شویی؛

– افزایش دوام و عمر پارچه.

Poly - Silicon ۱۳۶۹ (پلی سیلیکون K) و poly - Silicon K (پلی سیلیکون K) نام

تجارتی دو ماده از این گروه می‌باشد.

### **۱۱-۱۳- ضدآتش کردن پارچه**

با توجه به این که الیاف از جمله مواد قابل اشتعال می‌باشند و هر سال خسارات مالی و جانی زیادی در اثر آتش گرفتن منسوجات به وجود می‌آید، لازم است در بعضی موارد کالای ضدآتش تولید شود. در عمل ضدآتش کردن هرگز نمی‌توان پارچه را به صورتی درآورد که اصلاً آتش نگیرد، لذا اهدافی که در این کار موردنظر است عبارت‌اند از :

۱- نقطه‌ای اشتعال الیاف بالاتر بود، بدین معنی که دمای بیشتری لازم باشد تا الیاف شروع به سوختن کنند.

۲- طول شعله‌ای که در اثر سوختن حاصل می‌شود کم شود.

۳- با حذف منبع آتش، الیاف به سوختن ادامه ندهند.

۴- سرعت حرکت آتش بر روی کالا کاهش یابد.

در صورتی که اهداف بالا محقق گردد کالا دیرتر آتش می‌گیرد و سرعت انتقال آتش کاهش می‌یابد و فرصت بیشتری برای مهار آتش ایجاد می‌گردد.

- روش‌هایی که توسط آن‌ها می‌توانیم کالای نساجی را ضدآتش کنیم عبارت‌اند از :
- ۱- کاهش درجه حرارت آتش به‌وسیله‌ی مواد جاذب‌الرطوبه؛ مثلاً استفاده از نمک‌های معدنی پوشاندن کالا با یک ماده‌ی غیرقابل اشتعال؛
  - ۲- تولید خاکستر غیرقابل اشتعال در اثر ترکیب ماده با کالا؛
  - ۳- آزاد شدن گاز خاموش کننده‌ی آتش در اثر سوختن الیاف؛
  - ۴- تغییر تجزیه‌ی شیمیایی الیاف در اثر حرارت به‌طوری که پس از تجزیه قابلیت اشتعال کمتری داشته باشد. در طبقه‌بندی الیاف از نظر میزان سرعت اشتعال مشخص می‌گردد که خواص اشتعال پذیری الیاف اکریلیک، سلولز (پنبه)، پلی‌آمید، پلی‌استر و پشم به ترتیب از زیاد به کم تغییر می‌کند بنابراین پنبه از نظر اشتعال مقام دوم را دارا می‌باشد.
  - ۵- برای ضدآتش کردن الیاف سلولزی روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها شرح داده می‌شود.
- ۱۱-۱۳-۱** استفاده از املاح آمونیم: سولفات‌یا فسفات‌آمونیوم را به صورت محلول در صد بروی کالا افسانه (اسپری) می‌کنند و یا کالا را به روش فولارد آغشته می‌کنند. این مواد در اثر حرارت آمونیاک و اسید آزاد می‌کنند و چون اسید باعث تجزیه‌ی پنبه می‌شود باعث کاهش خاصیت آتش‌گیری پنبه شده و از انتشار آتش جلوگیری به عمل می‌آورد. این تکمیل در مقابل شست و شو پایدار نیست.
- ۱۱-۱۳-۲** استفاده از اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان: این مواد را به کم قلیا روی الیاف رسوب می‌دهند که سبب می‌شود دمای اشتعال الیاف پنبه بالا برود. این مواد در مقابل شست و شو مقاوم‌اند. نام تجاری چند ماده‌ی ضدآتش عبارت است از :

Pyroratex – ۳۸۸۷	ترکیبات برم‌دار آلی با نام تجاری
Pyroratex - ep	ترکیبات فسفردار آلی با نام تجاری
Pyroset	ترکیبات فسفر و کلردار با نام تجاری
Fyrol – ۷۶	ترکیبات اسید فسفریک دار با نام تجاری

از جمله مواد تجاری ضدآتش کننده Calex F است. این ماده مخلوطی از نمک‌های آمونیوم به همراه یک ماده‌ی نرم کننده می‌باشد که علاوه بر ضدآتش کردن باعث نرمی زیر دست نیز می‌گردد. این ماده را همراه با هیدروکسید آمونیوم و از طریق فولارد به پارچه منتقل و سپس کالا را خشک می‌کنند. دمای خشک کردن بایستی در حدود  $90^{\circ} - 100^{\circ}$  باشد. فولارد و رمق‌کشی آغشته سازی مواد ضدآتش به سه روش افسانه یا اسپری کردن، فولارد و رمق‌کشی صورت می‌گیرد. در روش اسپری

ابتدا مواد را در آب حل کرده، سپس محلول به دست آمده را با وسایل افشارنده بر روی کالا می‌پاشند، آن‌گاه کالا را در دمای مناسب خشک می‌کنند. در روش رمکشی کالا را مانند رنگرزی در محلول قرار می‌دهند، و در روش فولارد، کالا پس از عبور از حمام، پد می‌شود و سپس خشک می‌گردد.

## ۱۲-۱۳- ضد چروک کردن پنبه

از جمله خواص نامطلوب پنبه خاصیت چروک پذیری آن است. الیاف پنبه هنگامی که در محیط مرطوب قرار گیرند پیچ و تاب و تنش‌های خود را آزاد می‌کنند و در نتیجه پارچه حالت چروک به خود می‌گیرد. برای رفع این مشکل در ریسندگی الیاف پنبه را با مقدار مناسبی الیاف پلی استر محلوط می‌کنند. این عمل باعث بهبود خواص پارچه می‌شود؛ ولی در صورتی که لازم باشد از الیاف پنبه به صورت خالص استفاده شود بایستی از عملیات ویژه‌ای برای ضد چروک کردن بهره گرفت. درین کلیه‌ی الیاف، چروک پذیری کتان و پنبه بسیار زیاد است و بعد از آن به ترتیب الیاف ویسکوز، استات سلولز، الیاف مصنوعی، ابریشم طبیعی و پشم قرار دارند. در این عملیات علاوه بر کاهش چروک، پارچه راحت‌تر شسته و سریع‌تر خشک می‌شود، حالت و شکل منسوج بهتر حفظ می‌شود، چرک کم‌تری را جذب می‌کند و آن را راحت‌تر از دست می‌دهد.

ضد چروک کردن یا از طریق ایجاد پیوند بین مولکولی و یا از طریق پوشاندن الیاف با قشر نازکی از یک پلی‌مر امکان‌پذیر است.

ضد چروک کردن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

۱-۱۲- استفاده از رزین‌های فرم‌آلدیید: اوره، دی‌هیدروکسی اتیلن اوره، پروپیلن اوره، اتیلن اوره و ملامین از جمله موادی هستند که می‌توانند همراه با فرم‌آلدیید ( $O=CH_2$ ) تولید پلی‌مر کنند که در عمل ضد چروک کردن به صورت لایه‌ی نازکی بر روی الیاف قرار می‌گیرند و خواص ضد چروک به پارچه می‌دهند. این پلی‌مرها اغلب پایداری خوبی ندارند و در مقابل شست و شو بثبات آن‌ها ضعیف تا متوسط است، لذا باید با افزودن موادی ثبات آن‌ها را افزایش داد. اسید استیک، اسید تارتاریک، کلریت سدیم، نیترات سدیم و کربنات سدیم از جمله موادی می‌باشند که می‌توانند برای این افزایش ثبات مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۱۳- استفاده از مواد واکنش دهنده با سلولز: این مواد از طریق ایجاد پیوند بین

مولکول‌های سلولز، اثر ضد چروک به الیاف پنهانی می‌دهند. اگر از هر  $20^{\circ}$  واحد گلوکز موجود در سلولز یک واحد در پیوند شرکت کند اثر ضد چروک مناسبی به دست می‌آید.

دی‌متیلول اتیل اوره از جمله‌ی این مواد است: این ماده در مجاورت یک کاتالیزور مناسب،

مانند کلرید منگنز، و در حرارت  $15^{\circ}\text{C}$ – $140^{\circ}$  و در مدت حدود ۳ دقیقه پلیمره می‌شود. از عیوب مهم این ماده اثر منفی بر ثبات مواد رنگزای راکتیو است. با به کار بردن دی‌متیلول هیدروکسی اتیلن اوره می‌توان تا حدودی این عیوب را از بین برد.

### ۱۲-۳-۱۳-۱۴- اتوی دائمی (ضدچروک دائمی لباس و پرده): هدف از این نوع ضدچروک

ایجاد پارچه و یا لباس‌هایی است که در اثر شست و شو و یا مصرف زیاد، حالت خود را به هیچ‌وجه از دست ندهد. اتوی دائمی را به دو روش پس‌پخت و پیش‌پخت انجام می‌دهند.

(الف) روش پس‌پخت: در این روش ابتدا پارچه را با مواد تکمیلی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و پس از دوخت پارچه آن را به کمک اتو حرارت می‌دهند تا عمل پلی‌مریزاسیون انجام شود. دی‌متیلول-دی‌هیدروکسی اتیلن اوره برای این روش مناسب است و ثبات شست و شویی بسیار خوبی دارد. در هنگام خشک کردن پارچه پس از پد کردن با این ماده درجه حرارت نباید از  $11^{\circ}\text{C}$  پیش‌تر باشد. زیرا امکان ایجاد پلی‌مر، قبل از دوخت وجود دارد و اتوی پس از دوخت را مشکل می‌کند.

(ب) روش پیش‌پخت: در این روش پارچه را قبل از برش و دوخت با مواد کمکی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و سپس آن را حرارت می‌دهند تا پلی‌مریزاسیون انجام گیرد. سرانجام پس از دوخت با اتوهای مخصوصی لباس را اتو می‌کنند. این اتوها درجه حرارت  $16^{\circ}\text{C}$ – $22^{\circ}\text{C}$  تولید می‌کنند و با فشار زیادتری بر روی کالا قرار می‌گیرند. روش پیش‌پخت، در مقایسه با پس‌پخت، سطح صاف‌تر و خطوط اتوی تیزتری را ایجاد می‌کند.

### ۱۳-۱۳- نرم‌کننده‌ها (Softening agent)

در طی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود زیردست پارچه زبر و خشن می‌شود. برای جبران این زبری از موادی به نام نرم‌کننده استفاده می‌کنند. این مواد، سبب نرمی، انعطاف‌پذیری و صافی نخ و پارچه می‌شوند. مواد نرم‌کننده از نظر شیمیایی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

(الف) نرم‌کننده‌ی آنیونی: این گروه شامل روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده، مانند روغن قرمز ترکی می‌باشند. این مواد به طور کلی به پارچه زیردست پری می‌دهند. نرم‌کننده، چنانچه همراه با مواد رزینی به کار رود باید در مقابل گرما مقاوم باشد، در حالی که روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده در مقابل گرما مقاوم نیستند. این مواد در مقایسه با دیگر نرم‌کننده‌ها اثر نرمی کمتری باقی می‌گذارند. اکثر این مواد در محیط قلیایی و pH حدود ۹ ثبات دارند و ثبات آن‌ها در محلول اسیدی کمتر است. از طرفی چون در الیاف پنبه سفیدگرهای نوری مصرف می‌شوند که اکثراً آنیونی می‌باشند در نتیجه فقط نرم‌کننده‌ی آنیونی و غیریونی قابل مصرف خواهد بود. زیرا نرم‌کننده‌ی کاتیونی با ماده‌ی سفیدگر

نوری پیوند یونی برقرار کرده و رسوب خواهد کرد.

ب) نرم کننده‌ی کاتیونی: این مواد به صورت نمک‌های آمونیوم چهارظرفیتی وجود دارند و اثر نرم کننده‌ی آن‌ها عالی است و برای همه‌ی الیاف نیز قابل استفاده‌اند به‌طوری که می‌توان برای تکمیل پارچه‌ی رنگرزی شده نیز از آن‌ها استفاده کرد. این مواد را می‌توان به راحتی و در حمام شامل کمی اسید استیک مصرف کرد.

ج) نرم کننده‌ی غیریونی: علاوه بر پارافین و امولسیون‌های چرب، از موادی چون پلی گلیکول اترها، پلی گلیکول استرها نیز استفاده می‌شود. اگرچه نرم کننده‌های غیریونی اثر نرم کننده‌ی کم تری نسبت به کاتیونی دارند ولی عدم وابستگی به pH محیط و آب سخت و مقاومت در مقابل گرمایش (به جز در مورد چربی‌ها) از مزایای مهم این گروه می‌باشد.

نرم کننده‌های غیریونی را می‌توان در موارد زیر استفاده کرد:

الف) در تکمیل اتوی دائمی (برای جبران زیری ایجاد شده توسط اتو)

ب) نرم کردن زیر دست پارچه‌های مخلوط و پرده‌ای

ج) نرم کردن نخ‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی

۴- نرم کننده‌های واکنشی (راکتیو): نرم کننده‌های واکنشی به علت ساختمان ویژه‌ی شیمیایی خود قادرند با الیاف سلولز واکنش داده و یک پیوند کوالانسی ایجاد نمایند. بدین ترتیب ثبات شست و شویی این مواد نرم کننده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. نرم کننده‌های واکنشی علاوه بر خاصیت نرم کننده‌گی دارای خاصیت ضدآب نیز می‌باشد. اسماء تجاری تعدادی از مواد نرم کننده در زیر آمده است:

Avivan 99 - Sandozol FWS - Viscosil S

این گروه مواد از سولفوناسیون روغن کرچک به‌دست می‌آید.

ماده‌ی دیگر Fixanol CI است. این ماده متیل پیریدینیوم برماید است و در اصل یک افزایش‌دهنده‌ی ثبات ماده‌ی رنگزای مستقیم می‌باشد. این ماده در آب گرم محلول است و بایستی در دمای حدود  $40^{\circ}\text{C}$  استفاده شود. مقدار مصرف آن  $5\%$  تا یک درصد می‌باشد. این ماده با لیف سجاجی پیوند یونی ایجاد می‌کند و بنابراین خواص نرمی آن نسبتاً با ثبات است.

## پرسش‌های فصل سیزدهم

- ۱- انواع تکمیل‌هایی را که بر روی الیاف سلولزی انجام می‌شود نام ببرید.
- ۲- اهداف تراش پارچه را نام ببرید.
- ۳- نمودار یک ماشین تراش را رسم کنید.
- ۴- قطعات یک ماشین تراش را نام برد و توضیح دهید.
- ۵- یک واحد تراش را رسم کرده و مختصراً توضیح دهید.
- ۶- چگونه می‌توان با ماشین تراش بر روی پارچه نقش ایجاد کرد؟
- ۷- انواع ماشین‌های پرزسوزی را نام برد و شرح دهید.
- ۸- نمودار یک ماشین پرزسوزی گازی را رسم کنید.
- ۹- علت آهار زدن نخ را بنویسید.
- ۱۰- ویژگی‌های آهار خوب را نام ببرید.
- ۱۱- موادی را که برای آهار زدن مناسب‌اند نام ببرید.
- ۱۲- انواع نشاسته را نام برد و درجه حرارت ویسکوز شدن را شرح دهید.
- ۱۳- موادی را که به همراه آهار مصرف می‌شوند نام برد و علت مصرف آن‌ها را بنویسید.
- ۱۴- وجود آهار در پارچه باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟
- ۱۵- آهارگیری با اسیدها را شرح دهید.
- ۱۶- آهارگیری با روش تخمیر را شرح دهید.
- ۱۷- مواد آهارگیر با روش اکسیدکننده‌ها را نام برد و هر کدام را شرح دهید.
- ۱۸- آهارگیری به روش آتزیم را شرح دهید.
- ۱۹- اهداف شست و شوی پنبه را بنویسید.
- ۲۰- ماشین شست و شوی کی بر را شرح دهید.
- ۲۱- نحوه قرارگیری پارچه در ماشین کی بیر چه اهمیتی دارد؟
- ۲۲- ماشین شست و شوی مداوم پارچه‌ی پنبه‌ای را شرح دهید.
- ۲۳- عمل مرسریزاسیون بر روی الیاف پنبه‌ای چه اثری دارد؟
- ۲۴- عوامل مؤثر در مرسریزاسیون را توضیح دهید.
- ۲۵- در عمل مرسریزاسیون چه موادی مصرف می‌شوند؟ نقش آن‌ها چیست؟
- ۲۶- ماشین مرسریزاسیون غلتکی را شرح دهید.
- ۲۷- ماشین مرسریزاسیون زنجیری را شرح دهید.

- ۲۸- ماشین مرسیزاسیون زنجیری و غلتکی را مقایسه کنید.
- ۲۹- علت انجام عمل سفیدگری بر روی پنبه چیست؟ در چه پارچه‌هایی سفیدگری از اهمیت پیشتری برخوردار است؟ چرا؟
- ۳۰- سفیدکنندهٔ نوری را شرح دهید.
- ۳۱- مقدار جذب سفیدکنندهٔ نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳۲- مواد سفیدکنندهٔ اکسیداسیونی را نام ببرید.
- ۳۳- سفیدگری پنبه با آب اکسیژنه را شرح دهید.
- ۳۴- سفیدگری پنبه با کلریت سدیم را توضیح دهید.
- ۳۵- سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم را شرح دهید.
- ۳۶- در سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم، تنظیم pH و درجه حرارت چه اهمیتی دارد؟
- ۳۷- ساختمان ماشین کی بر سفیدگری را شرح دهید.
- ۳۸- نسخهٔ سفیدگری در ماشین کی بر را بنویسید.
- ۳۹- ماشین سفیدگری نیمه مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۰- ماشین سفیدگری مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۱- علت آبرفتگی پارچه چیست؟
- ۴۲- روش کار یک ماشین سانفوریزه را شرح دهید.
- ۴۳- عرض کردن پارچه را توضیح دهید.
- ۴۴- علت کالندر کردن چیست؟
- ۴۵- روش انجام عمل کالندر کردن را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۶- عمل شراینرینگ را شرح دهید.
- ۴۷- ضدآب کردن و دافع آب کردن پارچه را شرح دهید.
- ۴۸- روش‌های دفع آب را نام ببرید.
- ۴۹- استفاده از صابون آلومینیوم را در دفع آب شرح دهید.
- ۵۰- مزایای استفاده از مواد سیلیکونی در دفع آب چیست؟
- ۵۱- اهداف ضدآتش کردن پارچه چیست؟
- ۵۲- با چه روش‌هایی کالای نساجی ضدآتش می‌شود؟
- ۵۳- موادی را که در ضدآتش کردن پارچه به کار می‌رود نام ببرید.
- ۵۴- روش استفاده از املاح آمونیوم در ضدآتش کردن را توضیح دهید.

- ۵۵- ماده‌ی ضدآتش کننده‌ی کالکس F را شرح دهید.
- ۵۶- روش‌های آغشته‌سازی مواد ضدآتش‌کننده به کالا را نام ببرید.
- ۵۷- اهداف ضدچروک کردن را نام ببرید.
- ۵۸- از نظر کلی ضدچروک کردن چگونه انجام می‌شود؟
- ۵۹- ضدچروک با روش رزین‌های فرم‌آلدیید را بنویسید.
- ۶۰- ضدچروک با روش استفاده از مواد واکنشی را شرح دهید.
- ۶۱- روش‌های انجام عمل اتوی دائمی را شرح دهید.
- ۶۲- نرم‌کننده‌های آبیونی را شرح دهید.
- ۶۳- نرم‌کننده‌های کاتیونی را توضیح دهید.
- ۶۴- نرم‌کننده‌های غیریونی را شرح دهید.
- ۶۵- نرم‌کننده‌های واکنشی را شرح دهید.

## فصل چهاردهم

### عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- شست و شوی پشم و فاستونی را شرح دهد.
- ۲- تثبیت پشم و فاستونی را شرح دهد.
- ۳- سفیدگری و کربنیزه کردن را توضیح دهد.
- ۴- تراش دادن، پرس کردن و پرس زدن را شرح دهد.
- ۵- ضدنمدی کردن را شرح دهد.
- ۶- ضدبید کردن را شرح دهد.

### ۱۴- عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی

عملیات تکمیلی که بر روی پشم به صورت الیاف نشته، نخ و پارچه انجام می‌گردد. چون پارچه‌های فاستونی از مخلوط پلی استر و پشم ساخته می‌شود بنابراین اغلب عملیات تکمیل پشمی و فاستونی شبیه یکدیگرند. تعدادی از این عملیات عبارت اند از:

- ۱- شست و شو و تثبیت پشم و فاستونی
- ۲- سفیدگری
- ۳- کربنیزه کردن
- ۴- نمدی کردن
- ۵- خارزنی
- ۶- تراش دادن
- ۷- پرس کردن
- ۸- ضدنمدی کردن
- ۹- پرس زدن

۱۰- ضدبید کردن

۱۱- ضدمیکروب و ضد پوسیدگی کردن

۱۲- سانفوریزه کردن

۱۳- اتوکردن

در اینجا تعدادی از این عملیات را شرح می‌دهیم.

## ۱۴- شست و شوی پشم

پشم را به سه صورت پشم خام، نخ، و پارچه شست و شو می‌دهند. در زیر هر یک از این سه را شرح می‌دهیم.

۱۴-۱- شست و شوی پشم خام: به الیاف پشمی که از بدن گوسفند چیده شده باشد و هیچ گونه عملی روی آن انجام نگرفته باشد پشم خام می‌گویند. ناخالصی‌های موجود در این الیاف عبارت‌اند از واکس‌های طبیعی پشم که  $20\text{--}60$  درصد وزن پشم را تشکیل می‌دهند، عرق بدن گوسفند، مواد سلولزی مانند علوفه، خار و خاشاک و دیگر موادی که معمولاً به پشم گوسفند می‌چسبد. شست و شوی این الیاف به دو صورت کلی انجام می‌شود.

شست و شوی پشم با صابون: در این روش از موادی چون صابون و کربنات سدیم استفاده می‌گردد. در این روش یک سری حوضچه وجود دارد که بر روی این حوضچه‌ها چنگک‌های فلزی تعییه شده است که از آن‌ها برای حرکت دادن الیاف و انتقال آن‌ها به حوضچه‌ی بعدی استفاده می‌شود.

در نوع دیگری از این دستگاه شست و شو یک نوار نقاله‌ی لاستیکی عریض وجود دارد که الیاف را بر روی آن قرار می‌دهند. نوار نقاله الیاف را به ترتیب به هر حوضچه، انتقال می‌دهد و الیاف ضمن تماس با محلول شست و شو و آب، شسته می‌شوند.

جدول ۱۴-۱ اطلاعات لازم در خصوص شست و شوی پشم خام در یک ماشین پنج حوضچه‌ای و با استفاده از صابون نساجی را نشان می‌دهد.

مقدار قلیای مصرفی باید طوری باشد که pH حمام از  $10$  بالاتر نزود؛ همچنین در طی عملیات، به علت مصرف این مواد در طی عمل شست و شو، باید به تناب و افزودن صابون و قلیا غلظت محلول را تقریباً ثابت نگه داشت. حداقل درجه حرارت حوضچه‌ها به علت وجود قلیا نباید از  $52^\circ\text{C}$  بالاتر رود ولی در صورتی که قلیا نداشته باشیم تا  $70^\circ\text{C}$  هم مانع ندارد.


## جدول ۱۴-۱- مواد مصرفی، دما و زمان شستشو در یک ماشین پنج حوضچه‌ای

زمان (دقیقه)	درجه حرارت (°C)	درصد کربنات سدیم	درصد صابون	حوضچه
۳/۵-۴	۳۰-۳۵	آب خالص	آب خالص	اول
۲/۵-۳/۰	۵۰ حداقل	۰/۲-۰/۲۵	۰/۷۵-۰/۸	دوم
۲/۰-۲/۵	۴۵-۵۰	۰/۱	۰/۴-۰/۵	سوم
۲	۴۰-۴۵	۰/۱	۰/۲۵-۰/۳۵	چهارم
۱/۵	۴۰	آب خالص	آب خالص	پنجم

شست و شوی پشم با حلال: چربی‌ها و واکس‌ها و بعضی ناخالصی‌های دیگر موجود در الیاف پشم در بعضی حلال‌ها مانند تراکلریدکرین ( $\text{CCl}_4$ ) - کلروفرم ( $\text{CHCl}_3$ ) و بنزن ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) حل می‌گردد. ماشین‌هایی که با این روش عمل می‌کنند معمولاً سرسته‌اند تا حلال به محیط اطراف سراحت نکند. پس از استفاده از حلال آن را دوباره بازیابی می‌کنند. حلال را که در طی این عمل به ناخالصی آغشته می‌گردد؛ ابتدا تبخیر می‌کنند و سپس با سرد کردن به حالت اول تبدیل می‌نمایند. در انتخاب حلال به ارزانی، سهولت بازیابی و رعایت اصول بهداشتی توجه می‌شود. در این روش الیاف پشم از لابه‌لای غلتک‌های مشبکی عبور می‌کند و حلال به صورت اسپری روی پشم پاشیده می‌شود و یک پمپ حلال‌هایی را که به ته ظرف می‌رود دوباره بر روی الیاف اسپری می‌کند. در انتهای با فشار غلتک مقدار حلال در الیاف پشم به ۴۵ درصد، در سانتریفیوژ به ۱۰ درصد و با هوای گرم به صفر می‌رسد. مهم‌ترین مزایای روش حلال عدم بروز اثرات نامطلوب در استحکام و ساختمان پشم، عدم وجود خطرات ناشی از نمایش ناخواسته، عدم وجود خطرات نامطلوب قلیاً می‌باشد. در این روش به علت جدا نشدن گرد و غبار و عرق بدن گوسفند باقیستی پس از شست و شو با حلال کالا را با آب گرم نیز شست و شو داد. چربی‌ها و واکس جدا شده از الیاف در صنایع دیگری مانند صنایع آرایشی قابل استفاده است.

نخ‌های پشمی را به دو صورت کلاف و بویین شست و شو می‌دهند. در شست و شوی نخ نیز از دترجنت و کربنات سدیم استفاده می‌شود.

۱۴-۱-۲- شست و شوی پارچه: پارچه‌ی پشمی را به دو صورت با عرض باز و طنابی شست و شو می‌دهند. ماشین شست و شوی طنابی متداول‌ترین ماشین از نوع ماشین‌های شست و شوی پارچه‌پشمی می‌باشد. در این ماشین چندین طاقه پارچه در کنار هم شست و شوداده می‌شوند. در شکل



در شکل ۱۴-۱ یک ماشین شست و شوی طنابی دیده می شود. حرکت پارچه در ماشین و حمام آن به صورت فلش مشاهده می گردد.

۱۴-۱ یک ماشین شست و شوی طنابی را مشاهده می کنید. اجزای مهم این نوع ماشین ها عبارت اند از :

**۱- تخته‌ی جداکننده یا عینکی:** این تخته به شکل یک چارچوب است و طوری ساخته شده که توسط میله های چوبی یا فلزی به چند قسمت تقسیم می گردد. هر طاقه پارچه از وسط یکی از قسمت های آن عبور می کند و بدین ترتیب می توان چند طاقه را با هم در ماشین شست و شو داد و تخته‌ی جداکننده آن ها را از هم جدا نگاه می دارد.

تخته‌ی جداکننده طوری ساخته شده که در صورت گیرکردن یا گره خوردن پارچه‌ها به یکدیگر حول محوری گردش کرده و بالا می‌آید. بالا آمدن تخته‌ی جداکننده باعث می‌شود که ماشین توسط وسایل مکانیکی برقی با دستگاه‌هایی که با فشار هوا کار می‌کنند، متوقف شده و از پاره شدن پارچه و یا آسیب دیدن ماشین جلوگیری به عمل آید.

**۲- غلتک‌های راهنمای این غلتک‌ها هدایت پارچه را به قسمت‌های مختلف ماشین به‌عهده دارند.** تعداد این غلتک‌ها بسته به نوع ماشین و کارخانه‌ی سازنده متفاوت است.

**۳- سیلندرهای اصلی:** اغلب ماشین‌های شست و شوی طبایی یک جفت سیلندر دارند این سیلندرها دو کار انجام می‌دهند. اول آن که پارچه را به جلو می‌کشنند و در حقیقت حرکت پارچه را در ماشین تأمین می‌کنند، و دیگر آن که پارچه را فشار داده و آب اضافی آن را می‌گیرند. این دو سیلندر روی یکدیگر قرار دارند. محور سیلندر پایینی در ماشین ثابت است و فقط می‌تواند حول محور خود گردش کند. محور سیلندر بالایی روی یک اهرم یا پایه نصب شده است. این پایه با حرکت خود به طرف بالا و پایین می‌تواند به پارچه فشار وارد کند.

جنس سیلندرهای اصلی بر حسب نوع ماشین و سازنده‌ی آن فرق می‌کند و معمولاً<sup>ا</sup> با از چوب و یا از فلزی که سطح خارجی آن از لاستیک پوشانیده شده ساخته می‌شود. در بعضی از انواع ماشین‌های شست و شو سیلندرهایی از حلقه‌های پلاستیکی چسبیده به هم و نظایر آن دیده شده است.

**۴- حمام شست و شو:** حمام شست و شو پارچه را از بالا به پایین و به جلوی ماشین هدایت می‌کند. پارچه با وارد شدن در حمام کاملاً خیس شده و مواد شست و شو به داخل آن نفوذ می‌کند. جنس حمام‌های شست و شو بر حسب نوع ماشین متفاوت بوده و معمولاً<sup>ا</sup> از چوب یا فولاد ضدزنگ ساخته شده‌اند. در بعضی از انواع ماشین شست و شو نیمی از حمام با چوب و نیم دیگر آن با چدن یا فولاد ضدزنگ ساخته می‌شود. چنانچه در ساختمان حمام شست و شو، آهن، چدن (یا فلزات دیگر که در مجاورت آب زنگ می‌زنند) به کار رفته باشد روی این قسمت را رنگ می‌زنند تا از نفوذ رطوبت به قسمت‌های فلزی جلوگیری کند.

**۵- مخزن کوچک زیر سیلندرها:** معمولاً<sup>ا</sup> در زیر سیلندرهای اصلی ماشین شست و شو یک مخزن یا ظرف پیش‌بینی شده است. آب اضافی پارچه که در اثر عبور از وسط سیلندرهای اصلی گرفته می‌شود به پایین ریخته و داخل این مخزن کوچک می‌گردد.

این ظرف دارای دو مجرای خروجی است که مایع درون آن را می‌توان هم به داخل حمام شست و شو هدایت کرد و هم به خارج ماشین و داخل فاضلاب. هنگام شست و شوی پارچه بر حسب مراحل مختلف شست و شو آب کشی یکی از این دو مجرای خروجی را باز می‌کنند. در بعضی از

ماشین‌های شست و شو در این مخزن وسایل گرم کننده تعبیه شده است که در حین عمل از سرد شدن ماشین و پارچه جلوگیری کرده یا در موقع لزوم حرارت ماشین یا پارچه را بالا می‌برند. وسایل گرم کننده از لوله‌های بخار به طور مستقیم یا لوله‌های گرم کننده بخار غیرمستقیم تشکیل می‌شوند.

**۶- لوله‌های آب‌پاش:** در ماشین‌های شست و شو لوله‌ها و مجاری ورود آب پیش‌بینی شده که آبراه هنگام آب‌کشی بر روی پارچه آب پاشیده می‌شود تا مواد شست و شو آلدگی‌های دیگر را از پارچه دور کند.

ماشین شست و شوی با عرض باز: در ماشین شست و شوی طنابی به علت فشار غلتک‌ها بر روی پارچه احتمال نمای شدن، البته به مقدار کم، وجود دارد. برای جلوگیری از این پدیده از ماشین شست و شوی پارچه با عرض باز استفاده می‌شود. اجزای مهم این ماشین عبارت‌اند از:

**۱- وسایل رفع چروک:** چون در ماشین شست و شوی باز پارچه باید با تمام عرض خود بدون چین خوردگی در ماشین گردش کند، وسایلی در آن پیش‌بینی شده که در صورت وجود چین و چروک در پارچه آن را باز می‌کنند. این وسایل یا به صورت غلتک و یا قاب ساخته شده‌اند. در سطح خارجی این نوع قاب‌ها شیارهایی ایجاد شده که پارچه در ضمن عبور از آن با حالت تمایل به جهت عرض کشیده می‌شود و همین کشش عامل باز شدن چروک‌های پارچه است.

**۲- میزان کننده پارچه در وسط ماشین:** این قسمت شامل دو غلتک کوچک است که در وسط آن دو، یک غلتک یا صفحه‌ی ثابت قرار دارد. این مجموعه حول یک محور مشترک که در وسط آن قرار دارد به کندی گردش می‌کند. چنانچه پارچه در عبور از وسط ماشین به سوی منحرف و متمایل شود با این مجموعه خود به خود در حول محور خود به حرکت درمی‌آید و همین گردش مختصر کافی است که پارچه مجدداً به وسط ماشین کشیده شود.


**۳- سیلندرهای اصلی:** سیلندرهای اصلی ماشین شست و شو عبارت از یک جفت غلتک فشاردهنده است و پارچه در دو مرحله بین سیلندرهای اصلی فشرده می‌شود.

**۴- غلتک‌های راهنمایی:** این غلتک‌ها هدایت پارچه را به قسمت‌های مختلف ماشین به‌عهده دارند.


تعداد این غلتک‌ها بر حسب نوع ماشین و کارخانه‌ی سازنده متفاوت است.

**۵- حمام شست و شو:** شکل ظاهری حمام شست و شو در ماشین باز با ماشین شست و شوی طنابی مشابه و یکسان است با این تفاوت که برای جلوگیری از لغزش و انحراف پارچه به طرفین، راهنمایها و غلتک‌هایی در آن تعبیه شده‌اند.

در شکل ۱۴-۲ نمایی از ماشین شست و شوی باز نشان داده است. ماشین‌های شست و شوی مداوم: در این نوع ماشین پارچه از یک طرف وارد شده و پس از شست و شو از طرف دیگر ماشین خارج می‌گردد. این ماشین به دو صورت طبایی و با عرض باز وجود دارد. تعداد زیادی حوضچه و غلتک راهنمای این ماشین‌ها وجود دارد. در شکل ۱۴-۳ مسیر حرکت پارچه در یکی از این ماشین‌ها مشاهده می‌شود. طول این ماشین‌ها ممکن است به بیش از ۵۰ متر هم برسد و سرعت شست و شو در آن‌ها بسیار بالاست.



شکل ۱۴-۲- ماشین شست و شوی باز که در آن حرکت پارچه به صورت خط و نقطه‌چین مشخص شده است.



شکل ۱۴-۳- ماشین شست و شوی مداوم

## ۱۴- سفیدگری پشم

چون کالاهای پشمی اغلب به صورت رنگی عرضه می‌شوند. سفیدگری پشم به اندازه‌ی سفیدگری پنه اهمیت ندارد. در قدیم سفیدگری پشم به کمک اکسید گوگرد ( $\text{SO}_4$ ) انجام می‌گرفت، به این صورت که کالا را به صورت مرطوب در اتاق‌هایی که در آن‌ها اکسید گوگرد از طریق سوزاندن گوگرد تولید می‌شد، قرار می‌دادند. مقدار گوگرد لازم ۶ درصد وزن کالا می‌باشد. در این عمل اکسید گوگرد با مواد رنگزای طبیعی پشم ترکیب می‌شود و ماده‌ای تولید می‌کند که با استفاده از این عمل سفیدگری با شستشو از روی کالا جدا گردد. اکسید گوگرد را می‌توان در آب حل نمود و کالا را به مدت ۳۰ دقیقه در آن قرار داد. مواد سفید کننده‌ای که در ساختمان آن‌ها کل وجود داشته باشد برای پشم مناسب نیستند زیرا به پشم آسیب می‌زنند. بهترین ماده‌ای که از آن برای سفیدگری پشم استفاده می‌شود آب اکسیژنه ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) است. این ماده حتی بر مواد رنگزای طبیعی موجود در مو والایف پشم اثر می‌کند و آن را از بین می‌برد.

برای سفیدگری با آب اکسیژنه باید محیط عمل توسط آمونیاک قلیابی گردد. اگر  $\text{pH}$  در حدود ۸-۹ باشد خدمات وارد به پشم به حداقل می‌رسد. درجه حرارت سفیدگری ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است.

از سیلیکات‌های سدیم به عنوان پایدارکننده استفاده می‌شود ولی پیروفسفات سدیم عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.

از آنجا که محیط قلیابی برای پشم چندان مناسب نیست اخیراً آب اکسیژنه را به کمک مواد ویژه‌ای فعال می‌کنند. مزیت این مواد در این است که آب اکسیژنه قادر خواهد بود در محیط اسیدی نیز عمل سفیدگری را انجام دهد.

## ۱۴-۳- کربنیزه کردن (Carbonising)

کربنیزه کردن پشم به منظور ازبین بردن ناخالصی‌های گیاهی مثل خاشاک، که گوسفندها در زمان چرا به خود گرفته، و یا ناخالصی‌های دیگر که منشأ سلولزی دارند انجام می‌شود. این ناخالصی‌ها در رنگرزی ماده‌ی رنگرا را به خود جذب نکرده و علاوه بر اثر منفی بر زیردست از زیبایی ظاهر پارچه می‌کاهمند. جداسازی ناخالصی‌های همراه پشم ممکن است در مراحل مختلف و به صورت مکانیکی و یا شیمیایی انجام شود که این بستگی به مقدار ناخالصی‌های موجود در پشم دارد. مثلاً اگر مقدار ناخالصی کم باشد پشم به صورت باز از بین غلتک‌هایی که به یکدیگر فشرده می‌شوند عبور نموده و خاشاک خرد می‌گردد. در مرحله‌ی شانه بیشتر ناخالصی‌ها جدا می‌گردند و اصولاً پشم‌هایی که شانه

می شوند کمتر کربنیزه می گردد، ولی چنانچه پشم مقدار زیادی ناخالصی به همراه داشته باشد این ناخالصی ها را باید ناچار با کربنیزاسیون از پشم زدود. در کربنیزاسیون ناخالصی های سلولزی همراه پشم توسط اسید تجزیه گردیده و سپس به کمک یک عمل مکانیکی از پشم زدوده می شوند. با توجه به مقاومت پشم در مقابل اسید، در کربنیزاسیون خود پشم ممکن است به مقدار خیلی کمی تحت تأثیر قرار گیرد. چنانچه به غلظت اسید، زمان و دما توجه کافی مبذول گردد اسید سولفوریک صدمه می کم تری را در مقایسه با اسید کلریدریک به پشم وارد می کند.

**۱۴-۳- کربنیزاسیون با اسید سولفوریک:** در کربنیزاسیون به کمک اسید سولفوریک پارچه در محلول  $4/5$  تا  $6/5$  درصد اسید در دمای اتاق به مدت  $5/0$  تا  $3$  ساعت (با توجه به وضعیت الیاف) قرار می گیرد. غلظت اسید را می توان، در صورت به کار گرفتن یک خیس کننده<sup>۱</sup> مقاوم در مقابل اسید، به  $3/5$  تا  $3/5$  درصد کاهش داد، که در این صورت به زمان کم تری نیز احتیاج می باشد. بعد از مدت زمان لازم، محلول اضافی اسید از پارچه جدا شده و سپس پخت انجام می شود. عمل پخت در یک خشک کن در  $100^{\circ}\text{C}$  صورت می گیرد. در پخت ناخالصی های سلولزی توسط اسید و گرما تجزیه و نابود می گردد. کالای پشمی سپس از بین غلتک های خردکننده گذشته و ناخالصی ها به پودر تبدیل می شوند. در آخر روی پارچه عملیات شست و شو، خشی و آب کشی انجام می گیرد. (چنانچه پارچه به شدت خارزنی گردد به خرد کردن ناخالصی ها احتیاجی نمی باشد).

در صورتی که الیاف به صورت باز کربنیزه شده باشند ناخالصی ها روی ماشین تکان دهنده (Shaker) به پودر تبدیل شده و از الیاف جدا می گردد. کربنیزاسیون پارچه را می توان روی ماشین وینچ انجام داد. چنانچه کربنیزاسیون قبل از رنگرزی انجام شود باید در یک نواخت صورت گرفتن آن کوشش زیادی شود. چون کربنیزاسیون بر میل جذبی ماده رنگرا اثر گذاشته و نایک نواخت بودن آن نایک نواخت شدن رنگرزی را باعث می گردد. لازم است که پارچه در مرحله پخت یک نواخت خشک گردد.

**۱۴-۴- کربنیزاسیون با اسید کلریدریک (کربنیزه خشک):** از آنجایی که اسید کلریدریک به صورت محلول آبی باعث صدمه دیدن پشم می گردد لذا کربنیزاسیون با اسید کلریدریک

---

۱- مواد خیس کننده مورد استفاده بایستی در اسید مقاوم باشد اسامی تجاری بعضی از این موارد عبارت اند از :

Leonil SB

Nekonil SBS

Pesolin NC

Invadin C

Oranit SKN

به کمک بخار آن انجام می‌شود با این روش عمل کربنیزه سریع‌تر انجام گرفته و بر رنگ پارچه‌های رنگرزی شده نیز اثری ندارد، به علاوه هزینه‌ی آن کم‌تر است.

**۱۴-۳-۳-۳** – کربنیزاسیون با کلرید آلمینیوم: در این روش پارچه‌ی پشمی در محلول ۶ تا ۸ درصد کلرید آلمینیوم قرار می‌گیرد سپس سانتی‌فیوژ در حرارت  $80^{\circ}\text{C}$  تا  $100^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد پخت می‌شود و در آخر شستشو، ختنی و آب‌کشی می‌شود. در این روش اسید کلریدریک روی الیاف تشکیل می‌گردد و رنگ الیاف تغییری پیدا نمی‌کند. به جای کلرید آلمینیوم می‌توان همچنین از محلول ۸ تا ۹ درصد کلرید منگنز استفاده نمود. این مواد گران قیمت بوده و بهتر است برای کربنیزه کردن کالای درجه یک مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین زمان برای کربنیزه کردن پشم، بعد از شستشو و قبل از والک<sup>۱</sup> می‌باشد. عده‌ای عقیده دارند که کربنیزه کردن، اثر منفی روی تیجه‌ی والک داشته و هر نایک‌نواختی خود را در رنگرزی ظاهر می‌سازد. از طرف دیگر چنانچه کربنیزه کردن بعد از والک و رنگرزی انجام شود نفوذ محلول در آن سخت می‌باشد. همچنین مواد رنگزای انتخاب شده باید در مقابل کربنیزاسیون مقاوم باشند.

#### **۱۴-۴-۱** – نمی‌کردن الیاف پشمی یا والک کردن (Milling)

الیاف پشم به علت دارا بودن فلس در سطح خود نمی‌شوند. عمل نمی‌شدن در اثر مالش و فشاری که در شرایط خاص بر پشم وارد می‌شود باعث می‌گردد که الیاف در هم فروبرود و با افزایش تعداد الیاف فر و پیچ خورده یا الیافی که در اثر مالش حالت فنر به خود می‌گیرند نمی‌شدن انجام شود. این عمل را در ایران والک کردن می‌گویند.

#### **۱۴-۴-۲** – روش‌های نمی‌کردن:

نمی‌کردن با خاک رس: در این روش خاک رس کاملاً نرم را به آب اضافه کرده و خوب هم می‌زنند؛ سپس این مخلوط را به پارچه‌ی پشمی اضافه نموده و عملیات نمی‌کردن را روی آن انجام می‌دهند.

نمی‌کردن با روغن مایع: ابتدا پارچه را با روغنی که حتماً بایستی مایع باشد فولاد و پد می‌کنند و سپس آن را از محلول کربنات سدیم عبور می‌دهند. در اثر حرارت و طی زمان مناسب روغن و کربنات سدیم به صابون تبدیل می‌شود.

نمی‌کردن با قلیا: این روش ارزان‌تر از همه است و طرز کار آن این است که پارچه‌ی خام و خشک را وارد ماشین می‌کنند. مقدار کربنات سدیم لازم  $3\%$  نسبت به وزن کالا می‌باشد و pH در

۱- والک کردن نام دیگر نمی‌کردن می‌باشد و از زبان آلمانی گرفته شده است.

حدود ۸-۹ در حدود ۱/۵ مناسب است.

قilia و چربی موجود در پارچه با هم ترکیب شده و تولید صابون می کنند که سبب تمیز شدن و نمایشدن پارچه می شود. باید توجه داشت که در پایان کار پارچه خوب شسته شود تا قilia از آن خارج شود. اضافه کردن آمونیاک به آب شستشو را آسان می کند و موجب می گردد تا قilia بهتر خارج گردد، ضمناً جلای پارچه را زیاد می کند.

در بعضی موارد برای کمک به عمل والک مقداری صابون هم به قilia اضافه می کنند. نمایی کردن با اسید: در این روش پس از شستشو کامل پارچه آن را با اسید آغشته نموده و عمل والک را انجام می دهند. آغشته کردن به اسید ممکن است در حمام شستشو و یا ماشین والک انجام شود. در این صورت استفاده از اسید سولفوریک برای این عمل مناسب است که مقدار آن ۲٪ نسبت به وزن کالا باید باشد. برای این کار اسید را به پارچه پشمی اضافه می کنند. پارچه را در این محلول به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه گردش داده سپس خارج می نمایند. آن گاه آن را توسط ساتریفوژ آب گیری کرده وارد ماشین والک می نمایند. در صورت کم بودن محلول باید توسط آب پاش مقداری محلول حاوی اسید با همان غلظت روی پارچه ریخته شود و سپس عمل والک انجام شود. اگر بخواهیم پارچه را در ماشین والک با اسید آغشته نماییم باید غلظت اسیدی بیشتر باشد. در روش اسیدی باید جنس ماشین شستشو و والک از فولاد ضدزنگ باشد، چون اسید روی چوب اثر می گذارد.

نمایی کردن با صابون: در این روش نیز باید پارچه را قیلاً بشویم ولی آب کشی خیلی دقیق و کامل مثل روش اسیدی لازم نیست. پس از شستشو پارچه را از حمام شستشو خارج کرده، آب گیری نموده وارد ماشین والک می کنند. محلول صابون به غلظت حدود ۱٪ را در حین گردش پارچه در ماشین روی آن می ریزند. معمولاً پس از آغشته شدن کامل، غلظت صابون در پارچه حدود ۲٪ می شود. بعد از عمل والک باید پارچه را کاملاً آب کشی کرد تا صابون از آن خارج شود.

نمایی کردن به سه روش آخر امروزه اهمیت بیشتری دارد.

۱۴-۴- مقایسه‌ی روش‌های مهم نمایی کردن: از بین این سه روش، روش قلیایی ارزان‌تر از دو روش دیگر است ولی در صد جمع‌شدگی نهایی کمتر از دو روش دیگر می باشد و در ضمن زیردست پارچه را نیز کمی زبر می کند، لذا از این روش بیشتر برای والک پارچه‌های ارزان استفاده می شود؛ از طرفی قبل از والک کردن به شستشو احتیاج نیست.

روش اسیدی نسبت به روش قلیاً گران‌تر است ولی سرعت جمع‌شدن پارچه بیشتر است. از این روش برای والک پارچه‌های سنگین و پوشک ارتش و پلیس استفاده می شود، مخصوصاً پارچه‌هایی

که از الیاف کوتاه پشم ساخته شده باشد.

روش استفاده از صابون گرانتر از دو روش دیگر است ولی حسن آن این است که زیردست پارچه را نرم و توبیر می کند و برای پارچه های گران قیمت تری چون فاستونی و پشمی طریف متداول است.

**۱۴-۴-۳ طرز کار ماشین های نمدی کردن:** عمل نمدی کردن پشم با فشردن و یا ضربه زدن و مالش دادن الیاف انجام می شود. این اعمال را به کمک دست نیز می توان انجام داد، چنان که در بیشتر شهرهای کشورمان، نمدمالی به همین شیوه انجام می شود. اما در روش نمدی کردن با ماشین، باستی پارچه را با مواد کمکی نمدی شدن آغشته کرده و سپس سرو ته پارچه دوخته شود. در ماشین والک دو غلتک پارچه را به داخل یک ناودانی می فرستد تا تحت فشار و مالش از سمت دیگر ناودانی که تنگ تر است خارج شود. با تکرار این عمل پارچه نمدی می شود. اجزای مهم یک ماشین والک عبارت اند از :

**تخته‌ی جداکننده:** این تخته لایه های پارچه را از هم جدا می کند و به این صورت که اگر پارچه گره بخورد بالا آمده و توسط دستگاه های مکانیکی یا الکتریکی ماشین را متوقف می سازد. در بعضی کارخانه ها به آن عینکی می گویند.


**غلتك های راهنمای معمولاً در هر ماشین دو غلتک راهنمای وجود دارد که یکی در پایین و دیگری در بالا تقریباً همسطح وسط سیلندر های اصلی قرار دارد.**

**غلتك یا میله های عمودی:** فاصله این غلتک ها قابل تنظیم است و برای کنترل عرض پارچه (مقدار کاهش عرض پارچه) از آن ها استفاده می شود. بنابراین می توانیم آن ها را غلتک ها یا میله های کنترل عرض بنامیم. با تزدیک کردن این غلتک ها به یکدیگر سرعت کم شدن عرض پارچه بیشتر می شود.

**سیلندر های اصلی:** سیلندر های اصلی عمل اصلی حرکت پارچه را در ماشین انجام می دهند. جنس آن ها از چوب یا مواد پلاستیکی است، لذا ضرب اصطکاک خوبی دارند و پارچه روی آن ها سرنمی خورد.

**ناودان عقب:** ناودان عقب را در بعضی کارخانجات، کanal می نامند و قسمت عمدی عمل والک در این ناحیه صورت می گیرد. این قسمت به صورت یک ناودان ساخته شده که یک تخته‌ی فشاردهنده روی آن قرار دارد. جنس ناودان از چوب یا فولاد ضدزنگ است. لبه‌ی ناودان و تخته‌ی فشاردهنده معمولاً فلزی است. این لبه ها باید طوری تنظیم شوند که ضمن آن که کمترین فاصله را نسبت به سیلندر های اصلی دارند با آن ها تماس و ساییدگی نداشته باشند. معمولاً در مورد پارچه های سبک این فاصله حدود یک میلی متر و در پارچه های سنگین قدری بیشتر است.

با تغییر فشار تخته‌ی فشاردهنده روی ناودان می‌توان تغییرات طول را کنترل نمود و با افزایش فشار، کاهش طول سریع‌تر انجام می‌شود.  
در شکل ۱۴-۴ نحوه‌ی عملکرد یک ماشین والک نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۴—مسیر حرکت پارچه در ماشین نمایی کردن

**۱۴-۴-۱** عوامل مؤثر در عملیات نمایی شدن پشم:  
فشار سیلندرهای اصلی: فشار سیلندرهای اصلی باید به اندازه‌ای باشد که از لغزیدن آن روی پارچه جلوگیری به عمل آید. فشار زیاد باعث می‌شود که خطوطی در پارچه ایجاد شود.  
سرعت: سرعت ماشین بستگی کامل به سرعت سیلندرهای اصلی دارد. سرعت زیاد باعث می‌شود که سرعت عمل والک زیاد شود ولی در عوض پارچه توخالی می‌گردد.  
**pH محیط عمل:** نمایی شدن در  $pH = 7$  و یا محیط کمی اسیدی سرعت کمی دارد. در  $pH = 4/8 - 4/9$  که نقطه‌ی ایزوالتربیک<sup>۱</sup> پشم می‌باشد به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین هنگام والک با اسید حتی الامکان pH محیط خارج از این حد باشد.

۱—Isoelectric point، مقدار pH محیط می‌باشد که در آن بارهای بونی مثبت و منفی ناشی از  $\text{COO}^-$  و  $\text{NH}_3^+$ —

در لیف پشم با هم مساوی می‌گردد و حداقل مقاومت در لیف پشم به وجود می‌آید.

**مواد تعاونی مورد مصرف:** پشم را می‌توان در سه محیط اسیدی، قلیایی و صابونی نمود کرد. اسید مورد استفاده در والک اسیدسولفوریک یا استیک است و قلیایی مورد مصرف کریبات سدیم یا پتاسیم می‌باشد.

**نسبت حجم محلول به وزن کالا:** مقدار مایع لازم برای والک باید در حدی باشد که پارچه را کاملاً خیس کند ولی مایع از آن چکه نکند، مقدار تقریبی مایع معمولاً  $1/5$  برابر وزن پارچه است. کم بودن این نسبت باعث سست شدن پارچه شده و زیاد بودن آن سبب می‌شود که عمل والک در سطح پارچه انجام گیرد.

**درجه حرارت:** درجه حرارت بالا رود سرعت عمل بیشتر خواهد شد. به هنگام استفاده از قلیا درجه حرارت باید کم باشد، چون قلیا به پشم آسیب می‌رساند. در عمل والک با صابون یا قلیا درجه حرارت را حدود  $40^{\circ}\text{C}$  و در والک اسیدی حدود  $70^{\circ}\text{C}$  انتخاب می‌کنند.

#### **۱۴-۴-۵ تأثیر نمایش شدن بر روی پارچه:**

- ۱- زیردست پارچه نرم می‌شود.
  - ۲- تراکم پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۳- ضخامت پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۴- وزن در متر، به علت کاهش ابعاد پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۵- بافت پارچه محو می‌شود.
  - ۶- معایب کوچک پارچه پوشیده می‌شود.
  - ۷- رنگ پارچه یکنواخت‌تر می‌شود.
  - ۸- مواد سلولزی سوخته شده در اثر عمل کربنیزاسیون از پارچه خارج می‌شود.
- عیوبی که در اثر عمل نمایی کردن به وجود می‌آید عبارت است از :
- ۱- خطوطی که، در اثر فشار غلتک و عبور از ناودانی، در پارچه ایجاد می‌شود.
  - ۲- در صورتی که پرزها و یا الیافی در ماشین از قبل باقی مانده باشد در پارچه‌ی جدید داخل می‌شود.

- ۳- در صورت عدم کنترل ممکن است طول یا عرض پارچه بیش از اندازه کاهش یابد.
- ۴- کناره‌های پارچه لوله می‌شود، که با دوختن پارچه به صورت کیسه‌ای این مشکل حل می‌گردد.
- ۵- در صورت تمیز نبودن ماشین روی پارچه لکه‌های گوناگون باقی ماند.

## ۱۴-۵ - خارزنی (Raising)

منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخهای تشکیل دهنده پارچه و پر زدار کردن سطح پارچه می باشد. خارزدن سبب می شود که انتهای الیاف، سطح پارچه را پوشش دهد که این علاوه بر نرم تر کردن زیر دست پارچه، مقدار هوایی را که در پارچه حبس می شود افزایش می دهد که موجب خواهد شد عایق بندی گرمایی پارچه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یابد. بنابراین، اهداف خارزدن عبارت اند از :


- ۱- زیاد کردن کرک های سطح پارچه برای آن که ضخامت پارچه زیاد شده و در نتیجه خاصیت عایق بودن در مقابل حرارت افزایش یابد مثل پتو.
- ۲- برای تغییر دادن ساختمان پارچه و تولید نقش های مخصوص در آن.
- ۳- برای آماده کردن پارچه برای عملیات دیگر مانند تراش، خوابانیدن کرک پارچه و یا گلوه ای کردن سطح پارچه.
- ۴- نرم تر کردن پارچه (سطحی نرم و لطیف)
- ۵- محو کردن خطوط تاری، پودی و خرابی های دیگر.
- ۶- یکنواخت کردن رنگ پارچه

پارچه هایی که برای خارزنی در نظر گرفته می شوند باید از نخهایی بافته شده باشند که تاب کمی داشته باشند تا انتهای الیاف با نیروی کمی بیرون آورده شوند. وجود کمی روغن همراه نخها به آسان کردن خارزنی کمک می کند. پارچه را می توان از یک و یا دو رو خارزد. ماشین خارزنی از یک سیلندر اصلی تشکیل شده است که دور آن را غلتک های کوچکی با طول مساوی با سیلندر اصلی و با فاصله ای مساوی، احاطه کرده اند. تعداد این غلتک ها ممکن است از ۲۴ تا ۳۰ عدد تغییر کند. در گذشته سطح غلتک های خارزن از بوته های خار پوشانده می شد ولی در ماشین های جدیدتر سوزن های ویژه جانشین بوته های خار گردیده است.

در این ماشین ها بر روی سطح جانبی یک سیلندر اصلی بزرگ، تعدادی غلتک پوشیده از سوزن وجود دارد. با حرکت سیلندر اصلی غلتک های خارزن نیز می چرخدند و با تماس با سطح پارچه، خارزden انجام می گیرد. سیلندر اصلی حرکت خود را از موتور الکتریکی می گیرد ولی غلتک های خارزن به وسیله ای تسمه هایی که با دو طرف محور غلتک ها در تماس اند به حرکت در می آیند.

پوشش سطح غلتک های خارزن، معمولاً نوارهایی است به عرض یک اینچ که با دقت بر روی غلتک پیچیده می شود. تعداد سوزن این نوارها از ۱۶۴ عدد تا ۲۴۶ عدد در اینچ مربع متغیر است.


در شکل ۱۴-۵ نمونه‌ای از ماشین خارزنی مشاهده می‌شود که در آن B و B' غلتک‌های خارزن و C سیلندر اصلی می‌باشد.



شکل ۱۴-۵- نمایی از یک ماشین خارزنی

پارچه‌های پشمی در مقایسه با پارچه‌های فاستونی بیش تر خارزده می‌شوند. ماشین‌های خارزنی ممکن است از نوع تک یا دوبله باشد. در ماشین‌های از نوع تک (شکل ۱۴-۶) جهت حرکت غلتک‌های خارزن مخالف جهت حرکت سیلندر اصلی است، در ضمن جهت نوک سوزن‌ها در جهت حرکت غلتک خارزن می‌باشد. شدت خارزنی بستگی به سرعت‌های نسبی سیلندر، پارچه و غلتک‌های خارزن دارد و برای این که عمل خارزدن انجام شود باید سرعت خطی غلتک‌های خارزن بیش از سرعت پارچه باشد. با ازدیاد سرعت خطی غلتک‌های خارزن، شدت خارزدن هم افزایش می‌یابد. اختلاف در سرعت‌های نسبی سیلندر، پارچه و غلتک‌های خارزن، مهم بوده و به طور کلی راندمان خارزنی به این عوامل بستگی دارد. برخلاف ماشین تک که در آن جهت حرکت پارچه مخالف حرکت سیلندر اصلی است، در ماشین دوبله (شکل ۱۴-۷)، که همچنین برای خارزنی پارچه‌های پشمی و مخصوصاً پتویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پارچه و سیلندر اصلی دارای جهت حرکت مشابه بوده و جهت حرکت آن‌ها مخالف غلتک‌های خارزن می‌باشد. در این ماشین، جهت نوک سوزن غلتک‌های خارزن به صورت یک درمیان موافق و مخالف جهت حرکت سیلندر می‌باشد.

غلتك هایی که جهت نوک سوزن های آن ها در جهت حرکت پارچه و سیلندر می باشد، غلتک های خاب<sup>۱</sup> و غلتک هایی که جهت نوک سوزن های آن ها مخالف جهت سیلندر و پارچه می باشد، غلتک های ضدخاب نام دارند. مقدار حداکثر خارزنی وقتی حاصل می شود که غلتک های خاب به آهستگی و غلتک های ضدخاب با سرعت زیاد دوران کنند. خارزنی دوبله دارای شدت عمل بیشتری نسبت به خارزنی تک می باشد. در ماشین خارزنی تک غلتک ضدخاب وجود ندارد. پرزهای حاصل از ماشین خارزنی دوبله عمودی تر و برجسته تر از پرزهای حاصل از ماشین خارزنی تک می باشد که حالت افقی تر دارند.



شکل ۱۴-۷- جهت حرکت سیلندر پارچه و  
غلتك های خارزن در ماشین خارزنی از نوع دوبله

شکل ۱۴-۶- جهت حرکت سیلندر پارچه و  
غلتك های خارزن در ماشین خارزنی از نوع تک

اثر کسب شده از خارزنی به ترکیب و ساختمان پارچه و شرایط خارزنی بستگی دارد و به طور کلی پارچه های کم تراکم راحت تر خارزده می شوند. به هر حال نخ های باتاب بیش تر و همچنین نخ های دولا تاییده شده، نسبت به نخ های کم تاب تر و نخ های یک لا سخت تر خارزده می شوند. پارچه های تهیه شده از پشم با طول کوتاه دارای پرز کوتاه و متراکم بوده، در حالی که پارچه های تهیه شده از پشم های ضخیم و طویل تر ظاهر مویی تری را دارا می باشند. پارچه های با بافت ساده و یا سرمه ای کم تراکم با پوده های کم تاب معمولاً برای خارزنی ترجیح داده می شوند.

کاربرد خارزنی عموماً برای پتو، پارچه های پالتویی پشمی، پارچه های لباس های زیر (برای نرم تر شدن) و لباس پنبه ای می باشد. خارزنی باعث کاهش عرض پارچه می گردد. هرچه تعداد دوره های چرخش پارچه در ماشین زیادتر شود عرض پارچه کاهش بیش تری خواهد یافت.

۱- خاب: جهت قرار گرفتن پرزهای قالی و پتو روی هم دیگر می باشد.

## ۱۴- تراش پشم

پارچه‌های پشمی را نیز می‌توان تراش داد. بیشترین موارد تراش در پشم، تراش سطح قالی‌های ماشینی پشمی و پتوی پشمی است.

در این نوع تراش، پرزهای روی پارچه به طور یکسان تراشیده می‌شود تا سطح صاف و زیباتری به وجود آید. معمولاً بر روی ماشین‌های فرش بافی و پتوبافی و سایلی مانند برس وجود دارد که باعث بر جسته کردن پرزها می‌شود. این پرزها توسط قسمت تراش به طور یک‌نواخت تراشیده و کوتاه‌تر می‌شود.

## ۱۵- تثبیت پشم

پشم و دیگر الیاف پروتئینی این خاصیت را دارند که می‌توانند در محیط‌های مرطوب فرم جدیدی به خود بگیرند. این تغییر فرم در صورت وجود زمان کافی برای تأثیر عامل تغییر فرم (آب و یا بخار آب) دائمی خواهد شد؛ به این ترتیب که، پیوندهای نمکی (یونی) و بیدروزنی در بخار آب و یا آب داغ گسیخته شده و در موضع جدیدی جای می‌گیرد. سپس با دور شدن رطوبت و گرما، قبل از رهابی کالا از نیروهای به وجود آورنده تغییر فرم، پیوندها در موضع جدید تثبیت می‌گردند. تثبیت به کمک رطوبت و یا آب را تثبیت آبی می‌نامند.

در مورد پارچه‌های پشمی، اصولاً هدف از تثبیت، مقاوم ساختن پارچه در مقابل تغییر فرم و چروک در عملیات بعدی می‌باشد. درجه‌ی تثبیت لازم به عملیات بعدی بستگی دارد. مثلاً پارچه‌ای که فقط شست و شو می‌شود در مقایسه با پارچه‌ای که رنگرزی می‌شود به درجه‌ی تثبیت کمتری احتیاج دارد. تثبیت برای بیشتر پارچه‌های پشمی ضروری است چنانچه پارچه‌های پشمی تثبیت نگردد در مراحل رنگرزی بهنحوی تغییر فرم می‌دهد که دیگر نمی‌توان آن را به کار گرفت.

برای انجام عمل تثبیت روی پشم می‌توان از آب جوش و یا بخار آب استفاده کرد. پارچه بر روی غلتک مشبکی که نصف آن در آب جوش قرار دارد پیچیده می‌شود، سپس عمل پیچیدن عکس می‌شود تا پارچه چندین بار در آب جوش چرخش کند؛ پس از آن پارچه را وارد آب سرد می‌کنند. در صورتی که درجه‌ی تثبیت کمتری مورد نیاز باشد می‌توان از آب گرم به جای آب جوش استفاده کرد. در روش بخار ابتدا پارچه را بر روی یک غلتک مشبک به طوری که توسط یک آستری پوشیده شده باشد می‌پیچند، سپس به مدت کوتاهی آن را بخار می‌دهند و در نهایت هوای سرد به پارچه داده می‌شود.

## ۱۴-۸ پرس کردن (Pressing)

هدف از پرس کردن، تولید یک سطح صاف، بدون چروک و براق در پارچه است. عمل پرس کردن برای پارچه‌هایی از جنس دیگر غیر از پشم نیز قابل استفاده می‌باشد. برای این عمل از ۳ روش می‌توان استفاده کرد.

**پرس غلتکی (Rotary Press)** : در این روش پارچه از بین یک سیلندر گرم و یک صفحه‌ی صیقلی شده عبور می‌کند. قبل از ورود پارچه به منطقه‌ی فشار، بایستی چروک پارچه کاملاً باز شود؛ برای این منظور سایلی در ماشین وجود دارد. فشار وارد آمده بر پارچه باعث باز شدن چروک‌های کوچک و ایجاد یک سطح صاف و صیقلی می‌شود زیرا سطح مقطع الیاف از دایره‌ای به بیضی تبدیل می‌شود که نور را منظم‌تر انعکاس خواهد داد.

در این ماشین زمان تماس بین غلتک گرم و پارچه بسیار کم است بنابراین نقش فشار و حرارت بسیار مهم است.

**پرس مقوا ای (Paper Press)** : در این روش پارچه را بین صفحات صیقلی مقوا ای قرار داده و برای مدت طولانی (حدود یک روز) تحت فشار قرار می‌دهند. حرارت محیط عمل از روش اول خیلی کم‌تر ولی مدت عمل بیش‌تر است. برای قرار دادن پارچه بین صفحات می‌توان از دستگاه تعذیب استفاده کرد. مقوا ای مورد استفاده باید دارای طولی بزرگ‌تر از عرض پارچه باشد. جنس این مقواها سخت بوده و سطحی براق و صاف دارند. پارچه را لابه‌لای مقواها طوری قرار می‌دهند که صاف و بدون چروک بوده و تقریباً در وسط مقوا قرار گیرد. پس از قرار دادن چند مقوا، برای تأمین حرارت، بین پارچه یک ورق که در وسط آن مقاومت الکتریکی وجود دارد قرار می‌دهند. برای تنظیم مقدار حرارت زمان اتصال این مقاومت الکتریکی به برق را تغییر می‌دهند.

در بعضی از کارخانجات قدیمی به جای استفاده از صفحه‌ی مقوا ای گرم‌کننده از صفحات فلزی که قبلاً در کوره‌ی مخصوصی گرم شده‌اند استفاده می‌شود. درجه حرارت مورد نیاز، بسته به حرارت کوره و فاصله‌ی صفحات از یک دیگر، قابل تغییر و تنظیم است.

پس از قرار دادن پارچه بین صفحات مقوا ای، آن را به قسمت پرس‌کننده هدایت می‌کنند. در این قسمت پارچه تحت فشار قرار می‌گیرد. پس از گذشتن مدت زمانی که در کارخانه‌های مختلف فرق می‌کند پارچه را بر می‌گردانند به طوری که قسمتی از پارچه که با کناره‌های مقوا تماس پیدا کرده و پرس نشده بود این بار در وسط قرار می‌گیرد.

پس از این دو مرحله عمل پرس کردن تمام شده و پارچه را از لای مقواها بیرون می‌کشنند.

**پرس تخت (Flat Press)** : در این نوع ماشین پارچه به طور متناوب پرس می‌شود؛ بدین ترتیب

که ابتدا طول معینی از پارچه به مدت کوتاهی در بین دو سطح تحت فشار قرار می‌گیرد و پس از اتوشندن صفحات از هم جدا شده و پارچه به جلو حرکت می‌کند تا بخش بعدی پارچه اتو شود. این عمل به طور مکرر انجام می‌شود.

**مقایسه‌ی روش‌های مختلف پرس کردن:** در روش غلتکی سرعت عمل بسیار بالاست ولی عیب این است که در اثر فشار و حرارت پارچه را به شدت برآ کرده و ضخامت آن را نیز بیشتر از دو روش دیگر کاهش می‌دهد. در روش مقواهی زمان عمل بسیار طولانی (بین ۱ تا ۴ روز) است ولی به علت حرارت پایین‌تر صدمه‌ی کم‌تری به پارچه وارد می‌شود. در روش پرس تحت سرعت تثبیت به روش پرس مقواهی بیشتر ولی از روش پرس غلتکی کم‌تر است و برآقیت مناسب‌تری را ایجاد می‌کند.

#### ۱۴-۸- عوامل مؤثر در پرس کردن:

درجه حرارت: هرچه درجه حرارت بالاتر باشد پارچه برآق‌تر می‌شود.

فشار: با افزایش فشار سطح پارچه صاف‌تر و برآق‌تر شده و ضخامت پارچه نیز کاهش می‌یابد.

رطوبت: افزایش رطوبت باعث نرم‌تر شدن زیردست می‌شود.

**مساوی بودن عرض پارچه:** این موضوع در خصوص پرس مقواهی مهم است زیرا وقتی پارچه‌های با عرض مختلف با هم اتو شوند فشار به طور یکنواخت به پارچه‌ها وارد نخواهد شد.

#### ۱۴-۹- شست و شوی پارچه‌ی فاستونی

عمل شست و شو را می‌توان همانند پارچه‌های پشمی با ماشین عرض باز و یا طنابی انجام داد. ماشین‌های طنابی عمل شست و شو را مؤثرتر انجام می‌دهند ولی احتمال چروک شدن پارچه وجود دارد که برای جلوگیری از آن دو لبه‌ی پارچه را به هم دوخته و یا فشار غلتک‌ها را کاهش می‌دهند. شست و شو به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، در دمای ۴۰° الی ۵۰° درجه‌ی سانتی‌گراد انجام می‌گیرد و برای آن از دترجنت و آمونیاک و کربنات سدیم در pH حدود ۸ تا ۹ استفاده می‌شود پس از اتمام شست و شو و آب‌کشی به کمک اسیدفرمیک و با اسیداستیک عمل خشی سازی انجام می‌گیرد. در صورتی که کالا بیش از حد کثیف باشد عمل شست و شو تکرار می‌شود.

#### ۱۴-۱۰- تثبیت پارچه‌های فاستونی

چون پارچه‌ی فاستونی از دو جزء پشم و پلی‌استر تشکیل شده است بنابراین باستی هردو جزء را تثبیت نمود. برای تثبیت پشم مطابق آنچه گفته شد عمل می‌کنیم، ولی برای تثبیت پلی‌استر که با گرمای خشک تثبیت می‌گردد عمل کردن پارچه به مدت حدود ۳۰ ثانیه در دمای ۲۰°-۱۸° لازم است. در صورت افزایش دما و یا زمان عملیات زیردست پارچه نامطلوب می‌شود.

## ۱۴-۱- ضدنمای کردن

معمولًاً پارچه‌های فاستونی با نمای شدن ظاهر نامناسبی پیدا می‌کنند. بنابراین بایستی از نمای شدن آن‌ها جلوگیری کرد، و چون عامل نمای شدن فلز پشم است بنابراین در ضدنمای کردن بایستی یا فلز را از بین برد و یا این که با پوشش مناسبی آن را بی‌اثر کرد.

برای از بین بردن فلز می‌توان پشم را کلرینه کرد. در این روش پارچه را در محلولی از هیپوکلریت سدیم یا کلسیم و اسیدکلریدریک یا اسیدبوریک قرار می‌دهند. مقدار کلر فعال ۳ درصد وزن کالا می‌باشد. پارچه را ابتدا خیس نموده و سپس به آرامی اسید و در آخر هیپوکلریت سدیم به حمام اضافه می‌کنند تا به آهستگی و به طور یک‌نواخت کلر آزاد گردد. این کلر جذب پشم شده و فلز‌ها را از بین می‌برد. pH مناسب ۳ تا ۴ است. محیط اسیدی از زرد شدن پشم نیز جلوگیری می‌نماید.

در روش دیگر می‌توان بر روی پشم پوشش مناسبی به وجود آورد. معمولًاً منومرهای مناسبی رابه الیاف پشم اضافه می‌کنند و سپس شرایط انعام عمل پلیمریزاسیون را ایجاد می‌کنند. در طی عمل پلیمریزاسیون یک پوشش نازک بر روی پشم ایجاد می‌گردد.

در روش اول استحکام الیاف کاهش ولی جذب رطوبت الیاف افزایش می‌یابد. در حالی که در روش دوم انعطاف‌پذیری الیاف کم شده و الیاف سخت‌تر می‌شوند ولی تغییر خواص در جذب رطوبت به نوع پلیمر بستگی دارد که در هر صورت مقداری کاهش را نشان خواهد داد.

## ۱۴-۲- تراش پارچه‌ی فاستونی

در پارچه‌های فاستونی هدف از عمل تراش از بین بردن پرزهای موجود بر روی سطح پارچه است. با از بین رفتن پرزهای سطح پارچه علاوه بر جلای بهتر پارچه، سطح پارچه زیباتر و نقش و طرح پارچه نیز نمایان‌تر خواهد شد.

به علت قیمت بالای پارچه‌های فاستونی عمل تراش باید با دقت بیشتری انجام گیرد. قبل از ورود پارچه به قسمت تراش، پارچه برس زده می‌شود تا هرگونه موادی که به پارچه چسبیده شده است جدا شود. موادی که از طریق برس جدا می‌شود به کمک مکش هوا به فیلترهایی هدایت می‌گردد. چون وجود تکه‌های آهن علاوه بر خراب کردن قسمت‌های تراش دستگاه به پارچه نیز آسیب می‌رساند وسایلی بر روی ماشین قرار دارد تا در صورت وجود آهن حرکت پارچه را متوقف کند.

عمل پرسوزی بافت پارچه را بهتر نمایان می‌کند ولی به علت ذوب شدن پرزهای پلیاستری زیردست پارچه کمی زیر می‌شود. بنابراین برای به دست آوردن زیردستی کاملاً نرم فقط از تراش استفاده می‌شود. عمل تراش ممکن است تا حصول نتیجه‌ی مناسب چندین بار تکرار شود. ولی برای

به دست آوردن زیردست کمی زبر و خشن ولی پارچه‌ای صاف با بافت و طرح کاملاً نمایان، علاوه بر تراش از پرزسوزی نیز استفاده می‌گردد.

### ۱۴-۱۳- ثبیت نهایی پارچه‌ی فاستونی (دکاتایزینگ)

این تکمیل یکی از آخرین عملیاتی است که بر روی فاستونی انجام می‌گیرد. هدف از این عمل بالا بردن جلا و درخشندگی پارچه می‌باشد. در طی این عمل پارچه‌ی فاستونی را همراه با یک آستری پنبه‌ای و نرم و با سطح صاف بر روی یک غلتک مشبك و با فشار می‌پیچند. سپس آن را وارد یک محفظه‌ی مخصوص می‌کنند و بخار را از سمت داخل به خارج استوانه و برعکس به پارچه می‌دهند. در صورتی که به هر دلیلی در لابه‌لای پارچه، بخار به آب تبدیل شود بروی سطح پارچه لکه‌هایی به وجود می‌آید. بنابراین، بایستی در ابتدای شروع بخار دادن محفظه را کاملاً گرم کرد و به کمک دستگاه تله بخار که آب موجود در بخار را از لوله‌ها خارج می‌کند. بخار مناسب را تولید کرد. بروی سطح غلتک مشبك چند دور آستری و در انتهای نیز چند دور آستری اضافی بر روی پارچه‌ها قرار می‌دهند تا آب‌های احتمالی جذب آستری پنبه‌ای شود.

### ۱۴-۱۴- پرس کردن پارچه‌ی فاستونی

پرس کردن فاستونی تفاوت زیادی با پشم ندارد ولی چون در پارچه‌های فاستونی، پلی استر وجود دارد تأثیر پرس کردن بسیار بیشتر است و اثر آن تا مدت نسبتاً زیادی باقی می‌ماند.

### ۱۴-۱۵- بُرس زدن

با بُرس زدن موادی از قبیل پرز، نخ‌های آزاد و قطعات کوچک دیگری را که ممکن است به پارچه چسبیده باشد از آن جدا می‌کنند. در این عمل پارچه به صورت عرض باز وارد ماشین می‌شود و از زیر یک غلتک بُرس‌دار پلاستیکی عبور می‌کند. در بعضی از ماشین‌های بُرس دو غلتک مویی وجود دارد که پشت و روی پارچه را بُرس می‌زنند. مواد چسبیده به غلتک مویی از طریق مکش هوا جدا می‌شود.

### ۱۴-۱۶- ضدبید کردن (Moth Proofing)

بید حشره‌ای است که در تاریکی رشد و نمو می‌باید و به سرعت تکثیر می‌شود و تنها حشره‌ای است که می‌تواند پشم را بخورد و آن را هضم نماید و از بین بیرد. سالیانه خسارات بسیار زیادی توسط این حشره در سراسر دنیا به بار می‌آید. بنابراین لازم است با این حشره مبارزه شود.

## ۱۴-۱۶-۱ انواع بیدها: بیدها انواع بسیار زیادی دارند که دو نمونه‌ی آن را در اینجا

بررسی می‌کنیم.

بید لباس (Moth clothe) : این حشره عموماً در گنجه‌های لباس و چمدان‌ها رشد و نمو می‌یابد. قطر تخم‌های آن یک میلی‌متر و طول حشره‌ی بالغ که به صورت پروانه درمی‌آید حدود یک سانتی‌متر است.



لارو بید لباس


پروانه‌ی بید لباس

شکل ۱۴-۸- بید لباس

سوسک سیاه فرش (Carpet beetle) : این حشره - که به پروانه تبدیل نمی‌شود - وقتی از تخم خارج می‌شود به لارو تبدیل می‌گردد. لارو بید اشتهای سیری ناپذیری دارد و بیشترین آسیب را به فرش وارد می‌آورد. لارو بید سرانجام به سوسک تبدیل می‌شود (شکل ۱۴-۹).



لارو سوسک سیاه فرش



حشره‌ی بالغ سوسک سیاه فرش

شکل ۱۴-۹- سوسک سیاه فرش

اندازه‌ی تخم سوسک سیاه فرش زیر یک میلی‌متر و طول لارو بین ۸ تا ۱۰ میلی‌متر است؛ طول سوسک بالغ نیز بین ۳ تا ۴ میلی‌متر است.

**۱۶-۲ روش‌های مبارزه با بید:** چون این حشره در محل‌های تاریک رشد و نمو بیش‌تری دارد بنابراین قرار دادن کالای پشمی در محل‌های روشن و نورانی از فعالیت حشره جلوگیری می‌کند. مواد جامد فرار مانند نفتالین، تنفس حشره را مشکل می‌کند لذا برای جلوگیری از بیدخوردگی مؤثر است.

برای ضد بید کردن کالا از سموم گوناگونی استفاده می‌شود. مثلاً D.D.T که یک حشره‌کش قوی است قادر به از بین بردن بید می‌باشد البته به علت مشکلات زیست‌محیطی که D.D.T ایجاد می‌کند، مصرف این ماده منوع شده است.  
مواد مهم ضد بیدکننده عبارت‌اند از :

**۱- دیلدرین:** این ماده خاصیت ضدبیدکننگی خوبی دارد ولی به علت ایجاد حساسیت‌های بوستی مصرف آن تقریباً منسخ شده است.

مواد زیر از نظر صنعتی بسیار مهم و پرمصرف می‌باشد. این مواد علاوه بر آسان بودن کاربردشان، سمیت<sup>۱</sup> بسیار کمی داشته و از نظر زیست‌محیطی نیز مشکلات مهمی را به وجود نمی‌آورند.

**۲- ایولان یو ۳۳ (EULAN. U.33) :** این ماده دارای ثبات کافی در برابر شست و شو و سایر عملیات رنگرزی و سفیدگری است. ترکیبات شیمیایی آن از مشتقات سولفونامیدهای حلقوی و آنیونیک می‌باشد. رنگ آن قهوه‌ای کم رنگ و به صورت مایع است و وزن مخصوص آن ۱/۲ می‌باشد. این ماده به هر نسبتی در آب حل می‌شود و در برابر آب‌های سخت و مواد اکسیدکننده و احیاکننده مقاوم است، لذا برای غالب کارخانه‌های پشم بافی یا قالی بافی که دارای آب‌های سخت هستند، قابل توجه می‌باشد.

ایولان یو ۳۳ را می‌توان در حمام‌های رنگرزی، همراه با مواد اسیدی، به کار برد. این ماده برای از بین بردن بروانه، بید و سوسک‌های قالی و لارو آن مناسب است. درجه حرارت برای کاربرد آن ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد و مقدار مصرف ۱ تا ۲ گرم در لیتر می‌باشد.

**۳- ایولان دبلیوجدید (EULAN.W.NEW) :** ثبات این ماده‌ی تعاضی به اندازه‌ی ایولان یو ۳۳ نیست ولی کاربرد آن ساده‌تر است.

ایولان دبلیو از ترکیبات سولفانیلید و آنیونیک است. در بازار به صورت مایع، دارای رنگ قهوه‌ای روشن و وزن مخصوص ۱/۱۵ موجود است. همچنین در آب قابل حل بوده در برابر آب‌های سخت، مواد احیاکننده و مواد اکسیدکننده مقاوم می‌باشد.

در حمام رنگرزی، بعد از رنگرزی، می‌توان آن را مصرف و در هر درجه حرارتی استفاده کرد.

۴- می‌تین اف اف (MITIN.F.F) : می‌تین به صورت پودر سفیدرنگ بدون بو می‌باشد.

اگر در آب مقطر آن را حل کنند عکس العمل آنیونیک دارد.

حالیت این ماده در آب بسیار خوب است. در  $40^{\circ}$  تا  $5^{\circ}$  برابر حجم خودش در آب حل

می‌شود اگر در آب و یا حمام رنگ الکترولیت‌هایی از سولفات‌سدیم یا کلرید سدیم وجود داشته باشد

از حالیت آن کم می‌شود. می‌تین در برابر شستشو و نور با ثبات است، این ماده برای الیاف موی

بز و اسب و انواع پوست‌ها مناسب است.

می‌تین اف اف را می‌توان همراه با اغلب مواد رنگرا و مواد تعاونی که در رنگرزی و تکمیل پشم

استفاده می‌شود، به کار برد.

## پرسش‌های فصل چهاردهم

- ۱- انواع عملیات تکمیل روی پشم را نام ببرید.
- ۲- شست و شوی پشم خام با روش صابون را شرح دهید.
- ۳- ماشین آلات شست و شوی پشم را روش حلال را توضیح دهید.
- ۴- مزایای شست و شوی پشم با حلال را بنویسید.
- ۵- ماشین شست و شوی طنابی پارچه‌ی پشمی را بنویسید.
- ۶- ماشین شست و شوی با عرض باز پارچه‌ی پشمی را توضیح دهید.
- ۷- سفیدگری پشم را توضیح دهید.
- ۸- کربنیزه کردن چیست؟
- ۹- کربنیزه کردن با اسید سولفوریک را شرح دهید.
- ۱۰- کربنیزه کردن با اسید کلریدریک را شرح دهید.
- ۱۱- چرا پشم نمدی می‌شود؟
- ۱۲- روش‌های نمدی کردن را نام برد و هر کدام را شرح دهید.
- ۱۳- روش‌های نمدی کردن را با هم مقایسه کنید.
- ۱۴- روش کار ماشین نمدی کردن را توضیح دهید.
- ۱۵- عوامل مؤثر در نمدی کردن پشم را نام ببرید.
- ۱۶- اثرات نمدی شدن بر روی پارچه را نام ببرید.
- ۱۷- در اثر عمل نمدی شدن چه عیوبی ممکن است در پارچه به وجود آید؟
- ۱۸- اهداف عمل خارزden را نام ببرید.
- ۱۹- طرز کار یک ماشین خارزن را شرح دهید.
- ۲۰- انواع ماشین‌های خارزن را نام ببرید.
- ۲۱- ماشین خارزنی دوبل و تک را از نظر ساختمان ماشین با هم مقایسه کنید.
- ۲۲- پارچه‌ی خارزده شده با ماشین خارزنی دوبل و تک چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۲۳- چرا و چگونه پشم را تثبیت می‌کنند؟
- ۲۴- پرس غلتکی را شرح دهید.
- ۲۵- پرس مقوای را توضیح دهید.
- ۲۶- پرس تخت را شرح دهید.
- ۲۷- عوامل مؤثر در پرس کردن را نام ببرید.

۲۸- نحوه‌ی شست و شوی پارچه‌ی فاستونی را بنویسید.

۲۹- تثبیت پارچه‌ی فاستونی را شرح دهید.

۳۰- در چه مواقعی پشم را ضدنمدی می‌کنند؟

۳۱- روش‌های ضدنمدی کردن پشم را شرح دهید.

۳۲- تراش پارچه‌ی فاستونی را توضیح دهید.

۳۳- نحوه‌ی عمل تثبیت نهایی فاستونی را شرح دهید.

۳۴- چرا پارچه‌ی فاستونی را برس می‌زنند؟

۳۵- انواع بیدها را نام ببرید.

۳۶- روش‌های مبارزه با بید را مختصراً شرح دهید.

### عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- انواع تکمیل‌هایی را که روی الیاف مصنوعی انجام می‌شود نام ببرد.
- ۲- شست و شو و تبیت الیاف نایلون را شرح دهد.
- ۳- شست و شو و تبیت الیاف پلی‌اکریلیک را شرح دهد.
- ۴- شست و شو و تبیت الیاف پلی‌استر را شرح دهد.
- ۵- مواد ضدالکتریسیته‌ی ساکن را شرح دهد.

### ۱۵- عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی

بر روی الیاف مصنوعی تکمیل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از شست و شو، تبیت، سفیدگری، افزایش جذب رطوبت، افزایش جلا، تراش، ضدپرزدھی و ضدالکتریسیته‌ی ساکن که در اینجا شست و شو و تبیت و ضدالکتریسیته‌ی ساکن در مورد الیاف نایلون اکریلیک و پلی‌استر را شرح می‌دهیم.

#### ۱- شست و شوی نایلون

جهت کسب نتایج خوب در مرحله‌ی رنگرزی و تکمیل عالی کالای نایلونی، لازم است که ابتدا کالا به صورت مؤثر شست و شو شود تا روغن‌های اضافه شده، چرک و نیز روغن‌هایی که احیاناً در ضمن تولید کالا جذب آن گردیده است از کالا زدوده شود. در شست و شو لازم است از آب نرم که آهن و مس ندارد استفاده نمود، در غیر این صورت ناخالصی‌هایی روی پارچه رسوب می‌کند که علاوه بر مشکل ساختن شست و شو بر نتیجه‌های عملیات بعدی اثر منفی خواهد داشت.

شست و شو را می‌توان با یکی از نسخه‌های زیر انجام داد:

## نسخه‌ی ۱:

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
Kieralon B ۴-۳ g/L	۲ g/L
Soda ash ۲ g/L	۱-۲ g/L

مدت شست و شو در دمای ۷۰° تا ۹۵° درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ دقیقه است.

## نسخه‌ی ۲:

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
Nekanil ۹۱۰ °/۵ g/L	°/۲۵ g/L
Ammonia %۲۵ ۱ g/L	°/۵ g/L

مدت شست و شو در دمای ۶۰° تا ۸۰° درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ دقیقه است.

## ۱۵-۲- تثبیت نایلون

ثبت کالای نایلونی به آن ثبات ابعادی می‌بخشد. این تثبیت را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد:

ثبت کالا با استنتر (گرمای خشک): زمان و دمای لازم برای تثبیت کالاهای نایلونی مختلف به قرار زیر می‌باشد:

نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۳°C	ثانیه ۱۵-۲۰
نایلون ۶۶	۲۰۰-۲۳۰°C	ثانیه ۱۵-۲۰
نایلون ۱۱	۱۵۰°C	ثانیه ۱۵-۲۰

درجه‌ی تثبیت نایلون بیشتر به دما و کمتر به زمان بستگی دارد. برای تثبیت علاوه بر گرمای خشک می‌توان از بخار داغ (سوپرهیت) هم استفاده نمود. در صورت استفاده از بخار داغ مدت زمان لازم برای تثبیت کالاییشتر از مدت زمان لازم برای تثبیت با گرمای خشک می‌باشد.

ثبت کالا با اشعه‌ی مادون قرمز: در این روش از دیاد دمای کالا به کمک اشعه‌ی مادون قرمز حاصل می‌گردد. زمان و درجه حرارت تقریبی به صورت زیر است:

نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۲°C	ثانیه ۸-۱۵
نایلون ۶۶	۲۰۵-۲۱۵°C	ثانیه ۸-۱۵

ثبت کالا با غلتک‌های داغ: غلتک‌های داغ گرمای کالا را سریعاً افزایش داده و از نظر اقتصادی باصره‌اند، ولی طول و عرض پارچه در طی تثبیت تحت کنترل نمی‌باشد. بعضی از پارچه‌هایی

که روی استنتر تثبیت شده‌اند ممکن است جهت با ثبات نمودن لبه‌ها به کمک کالندر دوباره تثبیت شوند. زمان و دمای لازم به صورت زیر است :

نوع نایلون	دما	مدت زمان عمل
نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۲°C	۸ - ۱۵ ثانیه
نایلون ۶۶	۲۰۵-۲۱۵°C	۸ - ۱۵ ثانیه

تثبیت با بخار تحت فشار: در این روش ابتدا هوای داخل اتوکلاو خالی گردیده و سپس کالای نایلونی در فشار ۱/۸ تا ۲ اتمسفر (دماه تقریبی ۱۳۰ تا ۱۳۲ درجه‌ی سانتی‌گراد) به مدت ۳۰ دقیقه تثبیت می‌گردد. بعد از بخار، کالا به مدت ۵ دقیقه سرد می‌گردد، احتمال تشکیل عیب مواده (Moire) روی کالا با این روش تثبیت زیاد می‌باشد، منظور از مواده تشکیل رگه‌های موجی شکل روی سطح کالا است.

تثبیت کالا با آب داغ: در این روش کالای نایلونی به کمک آب داغ و حرارت ۱۲۸ تا ۱۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد در اتوکلاو و یا ماشین‌های مشابه تثبیت می‌گردد. مدت زمان تثبیت در حدود ۴۵ دقیقه است و آب می‌تواند ساکن و یا در جریان باشد. روش‌های مختلف تثبیت بر روی زیردست کالا اثر می‌گذارد. تثبیت با حرارت خشک زیردست را نسبتاً خالی و خشک می‌کند ولی در آب داغ و بخار زیردست پرتر و نرم‌تری خواهیم داشت.

### ۱۵-۳- شست و شوی آکریلیک

کالای آکریلیک ممکن است علاوه بر روغن‌هایی که در مرحله‌ی تولید، جهت آسان‌تر نمودن رسندگی، به آن اضافه می‌گردد مقداری چرک و لکه‌های روغنی نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که این مواد رنگرزی را نایک‌نواخت می‌سازد، شست و شوی مؤثر قبل از رنگرزی ضروری می‌باشد. شست و شو را ممکن است در محیط اسیدی (در صورت کثیف بودن کالا به مقدار زیاد) و یا در محیط قلیایی ضعیف انجام داد. در صورت انجام شست و شوی قلیایی لازم است که در مرحله‌ی آب‌کشی مقدار کافی اسیداستیک به حمام اضافه گردد تا قلیایی حاضر روی کالا کاملاً خشند. نمونه‌ای از نسخه‌های شست و شو برای پارچه‌های آکریلیک به صورت زیر است :

#### نسخه‌ی ۱- شست و شوی اسیدی

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
۱-۵ / ۱ (g/L) Nekanil W or ۹۱۴	۵-۲۵ / ۵
۳۵٪ اسید استیک (cc/L) ۲/۳	۲-۳

## نسخه‌ی ۲—شست و شوی قلیایی ضعیف

$$L:R = ۱۰:۱ \quad L:R = ۴۰:۱$$

Nekanil LN	(g/L)	۰/۵	۰/۲۵
۲۵ % آمونیاک	(cc/L)	۰/۵_۱	۰/۵_۱
Soda کربنات سدیم	ash (g/L)	۰/۵	۰/۵

## نسخه‌ی ۳—شست و شوی قلیایی

$$L:R = ۱۰:۱ \quad L:R = ۴۰:۱$$

Nekanil B	(g/L)	۱/۵_۲	۱
Nekanil ۹۱۴	(cc/L)	۱_۱/۵	۱
Soda کربنات سدیم	ash(g/L)	۱_۲	۱_۲

زمان لازم برای هرسه شست و شو در دمای  $۵^{\circ}\text{C}$  تا  $۶^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد حدود  $۳^{\circ}\text{C}$  دقیقه است.

## ۱۵-۴—ثبت آکریلیک

پارچه‌های آکریلیک اکثراً قبل از رنگرزی ثبیت گرمایی می‌شوند. باید دانست که اثر ثبیت انجام شده روی پارچه‌های آکریلیک، برخلاف پارچه‌های نایلونی، پلی استر و تری استات، ناپایدار بوده و در رنگرزی از بین می‌رود. علت این امر را نرم شدن سریع الیاف آکریلیک بعد از گذشتن از دمای تبدیل شیشه‌ای می‌دانند. تجربه نشان داده است که ثبیت گرمایی پارچه از چروک شدن آن مخصوصاً در رنگرزی با وینچ جلوگیری می‌کند.

ثبت پارچه‌های آکریلیک معمولاً در حالت آزاد و به کمک استنتر انجام می‌شود به نحوی که پارچه پس از خروج از استنتر در هیچ جهت تحت نش نباشد. بدین ترتیب تمام تنفس‌هایی که در مراحل مختلف در پارچه انباسته شده‌اند رها شده و پارچه حالت استراحت خود را کسب می‌کند. دمای ثبیت در این مورد  $۱۷^{\circ}\text{C}$  تا  $۱۹^{\circ}\text{C}$  درجه‌ی سانتی‌گراد بوده و مدت زمان ثبیت حدود  $۱۵$  تا  $۶$  ثانیه است.

## ۱۵-۵—شست و شوی پلی استر

پارچه‌های پلی استر مثل کالاهای دیگر بعد از تولید مقداری روغن و ناخالصی‌های دیگر

به همراه دارند که باید قبل از انجام رنگرزی، چاپ و یا عملیات تکمیلی دیگر با عملیات شست و شو از آنها زدوده شود. زمان لازم برای شست و شو در دمای ۶۵ تا ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حدود ۳۰ دقیقه است. در حمام شست و شو علاوه بر ماده‌ی پاک‌کننده می‌توان جهت قلیایی کردن محیط تا ۲ گرم در لیتر سود به حمام اضافه نمود. بعد از شست و شو، پارچه با آب گرم و سرد آب کشی شده و قلیا در صورت لزوم با اسیداستیک خشی می‌گردد.

از آنجا که مواد کاتیونی در محیط‌های اسیدی راحت‌تر شسته می‌شود، از این‌رو می‌توان شست و شو را با انتخاب صحیح مواد پاک‌کننده در محیط اسیدی ضعیف طبق دستور زیر انجام داد:

$$W(g/L) \text{ دترجنت (لاونتین)} \quad ۰/۵-۱$$

$$\text{اسید استیک} \quad \text{pH} = 5 - 6$$

مدت زمان لازم برای شست و شو در حرارت ۶۰°C، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.

در صورت وجود ناخالصی‌هایی مثل آهن و یا اکسید آن می‌توان طبق نسخه‌ی زیر از اسید اگزالیک به جای اسیداستیک استفاده نمود:

$$W(g/L) \text{ دترجنت (لاونتین)} \quad ۰/۵-۱$$

$$(g/L) \text{ اسید اگزالیک} \quad ۱$$

مدت زمان لازم برای شست و شو در دمای ۵۰°C حدود ۳۰ دقیقه است.

## ۱۵- ثبیت پلی‌استر

پلی‌استر را به کمک حرارت خشک ثبیت می‌کنند و آن را ثبیت گرمایی می‌گویند. ثبیت گرمایی می‌تواند در الیاف پلی‌استر و کالای تهیه شده از آن خواص ثبات ابعادی، جهندگی، انعطاف‌پذیری و مقاومت در مقابل چروک ایجاد کند. همچنین در رنگرزی و تکمیل اثرات یک‌نواخت کننده‌گی به همراه دارد. از این‌مهماز تر ثبیت یکی از اساسی‌ترین مراحل مقدماتی تکمیل پارچه‌های تماماً پلی‌استر و یا مخلوط پلی‌استر با الیاف دیگر است و باعث تغییر در خواص مکانیکی و رنگرزی الیاف پلی‌استر می‌گردد. در ثبیت گرمایی، پارچه تحت کشش قرار گرفته و دمای آن به کم‌تر از دمای ذوب افزایش می‌یابد. انرژی گرمایی پیوندهای بین ماکرو مولکول‌های تحت تنش را شکسته و اجازه می‌دهد تا این مولکول‌ها در موضع جدید که تحت تنش نمی‌باشند جای گیرند. سپس در هنگام سرد نمودن (گرفتن انرژی از الیاف) موضع جدید پیوندها ثبیت می‌گردد.

پارچه‌های ثبیت نشده معمولاً در مراحل تکمیلی میل به تشکیل چروک دارند که صاف نمودن آن بسیار مشکل است. به علاوه زیردست پارچه‌های ثبیت نشده هم خوب نمی‌باشد. ثبیت گرمایی

کالای پلی استر معمولاً روی ماشین استنتر و به کمک گرمای خشک انجام می‌شود، عرض پارچه روی این نوع ماشین قابل انتخاب است.

جهت جبران کاهش ضخامت و استحکام که براثر کشش در ضمن ثبیت ایجاد می‌شود می‌توان در جهت طول، تعذیه‌ی اضافی داشت، به این ترتیب که مقدار پارچه‌ی تعذیه شده به ماشین بیش از مقداری است که ماشین را ترک می‌کند. ثبیت گرمایی بدون کنترل عرض را می‌توان روی ماشین‌های دیگر مثل خشک کن سیلندری انجام داد. ثبیت گرمایی همچنین با بخار داغ (super heat) هم امکان‌پذیر است. با افزایش دما و مدت زمان ثبیت زیر دست کالا سخت‌تر می‌گردد که معمولاً در عملیات تر بعدی نرم‌تر می‌شود. اثر ثبیت و خواص رنگرزی بستگی زیاد به زمان، دما و کشش در حین ثبیت دارد، از این رو لازم است که هریک از این سه عامل در طول انجام ثبیت بدون تغییر باقی بماند. پارچه‌های پلی استر معمولاً در دمای ۲۰° – ۱۸° درجه‌ی سانتی‌گراد و به مدت ۴۵ – ۳۰ ثانیه ثبیت می‌شوند.

از آنجا که پارچه‌های مرطوب به صورت یک‌نواخت خشک نمی‌شوند ثبیت کالا به صورت مرطوب باعث ثبیت نایک‌نواخت می‌گردد. از این رو لازم است که پارچه قبل از ثبیت کاملاً خشک شود و از ثبیت کالای مرطوب خودداری گردد. استفاده از کشش زیاد در ثبیت جهت افزایش عرض، اثرات منفی بر کیفیت کالا دارد.

پارچه‌های پلی استر به طور کلی قبل و بعد از رنگرزی ثبیت می‌گردند. در صورت رنگرزی به روش ترموزول ثبیت ماده‌ی رنگزای دیسپرس و ثبیت گرمایی را می‌توان هم‌زمان انجام داد. ثبیت گرمایی باید روی کالای کاملاً شسته شده انجام گیرد، در غیراین صورت ممکن است ناخالصی‌ها به کمک گرما سخت به کالا چسبیده و زدودن آن‌ها تقریباً غیرممکن می‌شود. ثبیت گرمایی قبل از رنگرزی از چروک شدن و آبرفتگی در مرحله‌ی رنگرزی به روش غیرمداوم جلوگیری می‌کند. در ثبیت گرمایی کاربر باقی مانده روی کالا هم از آن دور می‌گردد. در ثبیت بعد از رنگرزی باید ثبات تصعیدی مواد رنگزای دیسپرس در نظر گرفته شود و دمای ثبیت با توجه به آن انتخاب گردد.

## ۷-۱۵- الکتروسیستمه‌ی ساکن

در هنگام مالش و ساییده شدن دو جسم نامتجانس و یا دو جسم متجانس ولی با سطوح ناهماهنگ به یکدیگر الکترون‌ها از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شوند. در این حالت جسم اول بار مثبت پیدا می‌کند و در جسم دوم که الکترون دریافت کرده است بار منفی ایجاد می‌گردد. در صورتی که این دو جسم به اجسام رسانا متصل نباشند به تدریج مقدار تفاوت بار الکتریکی ایجاد شده در آن‌ها

بسیار زیاد شده و اختلاف پتانسیل زیادی بین دو جسم حاصل می‌شود. در این حالت جسم تنها از طریق تماس با جسم دیگر بار الکتریکی اضافی خود را از دست می‌دهد که این عمل با جرقه‌ی شدید و صدای زیادی همراه خواهد بود. ایجاد رعد و برق در هوا نیز بر همین اساس است. بدیهی است تولید الکتریسیته ساکن در کالا، در کارخانه‌ی نساجی، علاوه بر امکان آتش‌سوزی باعث بروز مشکلاتی نیز برای کارگران می‌شود.

مشکل مهم‌تر در هنگام رسندگی، چسبیدن الیاف باردار به قطعات ماشین و یا دور شدن الیاف با بار همنام از یک دیگر می‌باشد. در هنگام مصرف بارچه‌های تولیدی نیز وقتی پارچه دارای الکتریسیته‌ی ساکن باشد ممکن است یا پارچه به شدت به بدن شخص بچسبد و یا این که از بدن او دور شود. علاوه بر این جرقه‌ی حاصل از تخلیه‌ی الکتریکی الیاف نیز مشکل‌ساز می‌باشد. برای رفع این مشکلات راه‌های مختلفی وجود دارد که در زیر شرح می‌دهیم:

**۱— رطوبت:** رطوبت به طور طبیعی قادر به ازبین بردن و یا کاهش الکتریسیته‌ی ساکن است، بنابراین در کارخانه‌ها عمل رطوبت‌زابی انجام می‌شود.

**۲— اتصال دستگاه‌ها به زمین:** این عمل باعث می‌شود الکتریسیته‌ی ایجاد شده به سرعت از طریق زمین تخلیه شود.


**۳— انتخاب مناسب قطعاتی** که در معرض مالش قرار می‌گیرند: روکش لاستیکی بر روی غلتک‌های کشش‌دهنده در ماشین‌های رسندگی به کاهش الکتریسیته‌ی ساکن منجر می‌گردد.

**۴— اعمال مواد آنتی استاتیک:** ثابت شده است که هر جسمی، یا بار مثبت و یا بار منفی ایجاد می‌کند. از طرفی مقدار این بارها باهم متفاوت است. هرچه مقدار بار ایجاد شده زیادتر باشد الکتریسیته‌ی ساکن بیشتری ایجاد می‌شود، بنابراین برای ساختن قطعات ماشین لازم است که جنس این قطعات درست انتخاب شوند. مقدار و نوع بار الکتریکی ایجاد شده توسط اجسام مختلف در جدول ۱۵-۱ مشخص شده است.

طبق جدول ۱۵-۱ دو جسم پشم و لاستیک مصنوعی در صورت مالش بالاترین مقدار الکتریسیته‌ی ساکن را ایجاد می‌کنند. در صورتی که مالش پنه به فلز برتر مقدار بسیار کمی الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کند.

تذکر این نکته ضروری است که با این که اکثر الیاف در اثر مالش با لاستیک مصنوعی مقدار زیادی الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کنند ولی چون در ماشین‌های رسندگی وزن لاستیک‌های بوشش‌دهنده‌ی غلتک‌های کشش در مقابل الیاف ناچیز است، بنابراین الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد شده نیز ناچیز خواهد بود.

## جدول ۱۵-۱- مقدار و نوع بار الکتریکی ایجاد شده توسط مواد مختلف



## ۱۵-۷-۱- مواد آنتی استاتیک (Anti static agent) :

برای کاهش دادن الکتریسیته ساکن ایجاد شده بین الیاف مناسب ترین روش استفاده از مواد آنتی استاتیک است. در استفاده از این مواد بایستی به نکات زیر توجه نمود.

- ۱- تغییر مهمی در خصوصیات الیاف به وجود نیاورند.
- ۲- زیردست و خصوصیات اصطکاک الیاف تغییر نیابد.
- ۳- تغییر در رنگ و شید (درجه‌ی) رنگ به وجود نیاورند.
- ۴- مواد مصرفی باعث تجزیه‌ی الیاف نشوند.
- ۵- نرم شدن بیش از حد الیاف را باعث نشوند.
- ۶- به داخل الیاف نفوذ نکرده و تبخیر نشوند.
- ۷- چنانچه اثرات موقتی از آن‌ها خواسته شود به راحتی قابل شستشو باشند.
- ۸- از مقاومت کافی نسبت به عملیات مکانیکی برخوردار باشند.
- ۹- حلالیت و قدرت جذب آن‌ها نسبت به الیاف مناسب باشد.

مکانیزم عمل مواد آنتی استاتیک به شرح زیر می باشد :

**الف – کاهش اصطکاک بین الیاف:** کاهش اصطکاک باعث خواهد گردید تا حرارت کمتری بین الیاف ایجاد شده و درنتیجه انتقال الکترون ها کاهش یافته و تولید بارهای الکتریکی به کندی انجام پذیرد.

**ب – هادی کردن سطح:** این مواد می توانند قابلیت هدایت الکتریکی الیاف را افزایش دهند. بنابراین تجمع بار که باعث ایجاد الکتریسیته ساکن می شود به علت هادی بودن آن ها امکان پذیر نخواهد بود.

**ج – افزایش دی الکتریسیته بین الیاف:** فضای بین الیاف به کمک این مواد از دی الکتریسیته بیشتری برخوردار خواهد گردید؛ یعنی الیاف و سطوحی که با آن ها در تماس قرار خواهند گرفت به صورت خازن عمل می نمایند.

مهم ترین موادی که برای آنتی استاتیک مصرف می شود از نظر شیمیایی مانند صابون می باشند. مولکول این مواد دارای دو بخش است که یک بخش آن در آب و بخش دیگر در روغن حل می شود. در واقع این مواد با ایجاد یک لایه منظم بر روی الیاف باعث می شوند تا الکتریسیته ساکن ایجاد نشود. این مواد به صورت کاتیونی و آئیونی وجود دارد.

الیاف مصنوعی را می توان با محلول ۴ درصد پلی اتیلن گلیکول اکریلیک اسید آغشته نموده و در حرارت  $120^{\circ}\text{C}$  به مدت چند دقیقه عمل نمود.

مواد دیگر پلی آمین ها هستند. این مواد نیز قادر به ضدالکتریسیته ساکن کردن الیاف اند. اسامی تجاری چند ماده آنتی استاتیک در اینجا ذکر می شود.

جدول ۱۵-۲ نام تجاری، کارخانه سازنده و مورد مصرف تعدادی از مواد ضدالکتریسیته را نشان می دهد.

جدول ۱۵-۲ - اسامی تجاری مواد ضدالکتریسیته ساکن

نام ماده	کارخانه	مورد مصرف
Alcamin AP	Allied colloids	ضدالکتریسیته ساکن و نرم کننده الیاف مصنوعی
Agent AC	Arkansas	ضدالکتریسیته ساکن برای رسندگی الیاف مصنوعی
Avitex	Dupont	ضدالکتریسیته ساکن و نرم کننده برای الیاف مصنوعی
Dispert at WA	STEPHENSON	ضدالکتریسیته ساکن مخصوص فرش و البسه پشمی

## پرسش‌های فصل پانزدهم

- ۱- چه عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی انجام می‌شود؟
- ۲- یک روش شست و شوی نایلون را بنویسید.
- ۳- ثبیت نایلون به چند روش انجام می‌شود؟ نام ببرید.
- ۴- ثبیت نایلون با غلتک داغ را شرح دهید.
- ۵- ثبیت نایلون با بخار تحت فشار را شرح دهید.
- ۶- ثبیت نایلون با آب داغ را شرح دهید.
- ۷- روش‌های مختلف شست و شوی اکریلیک را توضیح دهید.
- ۸- ثبیت اکریلیک چگونه انجام می‌شود؟
- ۹- روش‌های شست و شوی پلی‌استر را شرح دهید.
- ۱۰- چرا بایستی پلی‌استر را ثبیت کرد؟
- ۱۱- ثبیت گرمابی پلی‌استر چگونه انجام می‌گیرد؟
- ۱۲- الکتریسیته‌ی ساکن چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
- ۱۳- وجود الکتریسیته‌ی ساکن در الیاف چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
- ۱۴- برای غلبه بر مشکل الکتریسیته‌ی ساکن چه روش‌هایی وجود دارد؟
- ۱۵- با توجه به جدول ۱-۵ توضیح دهید:
  - الف) چرا مالش پشم با لاستیک مصنوعی بیشترین الکتریسیته‌ی ساکن را ایجاد می‌کند؟
  - ب) مالش الیاف پشم به فلز برنز الکتریسیته‌ی ساکن بیشتری تولید می‌کند یا مالش لاستیک مصنوعی به فلز برنز؟ چرا؟

## فهرست منابع

- ۱ - خاویان مهدی، جزوات رایت بندی و چاپ سیلک اسکرین دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۰.
- ۲ - Mara Tim, Screen Printing, Thames And Hudson, 1983.
- ۳ - Wada Yoshiko. Rice Mary Kellogg, Barton Jane. SHIBORI The inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing, Kodansha International / USA LTD, 1983.
- ۴ - L.W. Miles, Textile Printing, SDC, 1981.
- ۵ - Dahm Helumt, Bayer Farben Revue, Bayer, 1974.
- ۶ - توانایی حسین، تکمیل در صنعت نساجی، گروه صنعتی رز، ۱۳۷۵.
- ۷ - سیداصفهانی میرهادی، تکمیل کالای نساجی، جلد اول جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷.
- ۸ - سیداصفهانی میرهادی، تکمیل کالای نساجی، جلد دوم جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷.
- ۹ - سمی زاده ایانه، تکمیل فرآورده‌های نساجی در رنگرزی، جلد دوم، ۱۳۷۳.
- ۱۰ - موسوی کیانی، سیدمحمد، مائین‌های رنگرزی و تکمیل سلولزی، سال دوم هنرستان ۱۳۶۶.
- ۱۱ - موسوی کیانی، سیدمحمد، تئوری تکمیل، سال سوم هنرستان ۱۳۶۷.
- ۱۲ - شیرزاد اصفهانی، اکبر، تئوری تکمیل، سال چهارم هنرستان ۱۳۶۷.
- ۱۳ - A.J. Hall, Textile Finishing, Heywood Book publisher 1966.
- ۱۴ - RR. Trotman, Textile Scouring and bleaching, Grifin publisher, 1968.
- ۱۵ - Merrrow, The Mothproofing of wool, Merrow publishing Co., 1971.



# فهرست

۱	مقدمه
۳	بخش اول - چاپ
۵	تاریخچه‌ی چاپ پارچه
۵	فصل اول - روش‌های سنتی چاپ پارچه
۹	۱- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده (باتیک)
۱۰	۲- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی گره
۱۱	۳- چاپ بهوسیله‌ی قالب یا مهر
	۴- چاپ بهوسیله‌ی کلیشه (استنسیل)
۱۲	فصل دوم - ماشین‌های چاپ پارچه
۱۷	۱- تفاوت ماشین‌های چاپ با یکدیگر
۱۷	۲- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین
۱۸	۲-۱- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک
۲۴	۲-۲- ماشین‌های چاپ نیمه اتوماتیک
۲۶	۲-۳- ماشین‌های چاپ اتوماتیک
۲۹	۳- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه
۳۲	فصل سوم - شابلون‌سازی مسطح
۳۳	۱- تهیه‌ی طرح
۳۵	۲- تهیه‌ی قاب
۳۵	۳- توری‌کشی
۳۸	۴- چربی‌زدایی توری
۳۸	۵- آماده کردن ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری
۳۹	۶- نور دادن
۴۰	۷- ظاهر کردن طرح و رتوش آن
۴۰	۸- سخت کردن شابلون
۴۱	۹- پاک کردن شابلون
۴۳	فصل چهارم - مواد غلظت‌دهنده
۴۴	۱- تقسیم‌بندی غلظت‌دهنده‌ها

۴۵	۴-۲_ غلظت دهنده‌ی آجینات سدیم
۴۸	۴-۳_ غلظت دهنده‌ی نشاسته
۴۹	۴-۴_ غلظت دهنده‌ی صمغ عربی
۵۰	۴-۵_ غلظت دهنده‌ی کتیرا
۵۰	۴-۶_ غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار
۵۱	۴-۷_ صمغ اقاقیا
۵۲	۴-۸_ غلظت دهنده‌ی امولسیون
۵۲	۴-۹_ محاسن و معایب غلظت دهنده‌ی امولسیون
۵۳	۴-۱۰_ اسامی تجاری غلظت دهنده‌ها
۵۵	<b>فصل پنجم - روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه</b>
۵۵	۱-۵_ انواع روش‌های چاپ
۵۷	۲-۵_ آماده کردن پارچه برای چاپ
۶۱	<b>فصل ششم - روش‌های چاپ بر روی کالای سلولزی</b>
۶۲	۱-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم
۶۳	۲-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو
۶۶	۳-۶_ چاپ پنبه با مواد رنگزای خمی
۶۸	۴-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک
۷۰	۵-۶_ چاپ برداشت روی سلولز
۷۱	۶-۶_ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت
۷۵	<b>فصل هفتم - روش‌های چاپ روی کالای پشمی</b>
۷۵	۱-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی
۷۷	۲-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس
۷۸	۳-۷_ چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو
۸۱	<b>فصل هشتم - روش‌های چاپ روی کالای ابریشمی</b>
۸۱	۱-۸_ چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس ۲:۱
۸۲	۲-۸_ چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو
۸۵	<b>فصل نهم - روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی</b>
۸۶	۱-۹_ چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی
۸۷	۲-۹_ چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

۸۸	۹_۳ - چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس
۹۱	فصل دهم - دستگاه های ثبیت کننده بخار
۹۲	۱_۱ - دستگاه های بخار غیر مداوم

## بخش دوم - تکمیل

۹۸	فصل یازدهم - مقدمات تکمیل پارچه
۹۸	۱۱_۱ - توزین
۹۸	۱۱_۲ - متراژ
۹۹	۱۱_۳ - علامت گذاری و کنترل
۱۰۰	۱۱_۴ - گره گیری و زواید گیری
۱۰۰	۱۱_۵ - رفوگری
۱۰۰	۱۱_۶ - منفاش زنی
۱۰۲	فصل دوازدهم - تکمیل و انواع آن
۱۰۲	۱۲_۱ - تکمیل و انواع آن
۱۰۳	۱۲_۲ - روش های انجام تکمیل
۱۰۳	۱۲_۳ - انواع تکمیل
۱۰۵	فصل سیزدهم - تکمیل پارچه های پنبه ای
۱۰۶	۱۳_۱ - تراش (Shearing)
۱۰۶	۱۳_۱_۱ - ساختمان ماشین تراش
۱۱۱	۱۳_۱_۲ - ایجاد نقش به وسیله های ماشین تراش
۱۱۲	۱۳_۲ - پُرز سوزی (Singing)
۱۱۴	۱۳_۳ - آهار زنی (Sizeing)
۱۱۴	۱۳_۳_۱ - آهار زنی روی نخ
۱۱۵	۱۳_۳_۲ - آهار گیری
۱۱۷	۱۳_۳_۳ - آهار روی پارچه
۱۱۸	۱۳_۴ - شست و شوی پنبه
۱۱۸	۱۳_۴_۱ - ماشین آلات شست و شوی پنبه
۱۲۰	۱۳_۵ - مرسریز اسیون

- ۱۲۱ ۱۳\_۵\_۱ - ماشین آلات مرسینیزاسیون
- ۱۲۲ ۱۳\_۶\_۶ - سفیدگری الیاف پنبه
- ۱۲۳ ۱۳\_۶\_۷ - آب اکسیژنه
- ۱۲۴ ۱۳\_۶\_۸ - کلریت سدیم
- ۱۲۵ ۱۳\_۶\_۹ - هیبوکلریت سدیم (آب ژاول)
- ۱۲۶ ۱۳\_۶\_۱۰ - ماشین آلات سفیدگری (Sanforising)
- ۱۲۷ ۱۳\_۶\_۱۱ - سانفوریزه کردن (Sanforising)
- ۱۲۸ ۱۳\_۷\_۱۲ - عربض کردن پارچه
- ۱۲۸ ۱۳\_۷\_۱۳ - کالندر کردن (Calendering)
- ۱۲۹ ۱۳\_۷\_۱۴ - ضداد کردن
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۱ - کاربرد نمک فلزی استات آلومینیوم
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۲ - استفاده از صابون آلومینیوم
- ۱۳۰ ۱۳\_۸\_۳ - استفاده از ترکیبات مصنوعی کاتیونی با وزن مولکولی زیاد
- ۱۳۱ ۱۳\_۸\_۴ - استفاده از مواد سیلیکونی
- ۱۳۱ ۱۳\_۸\_۵ - ضداش کردن پارچه
- ۱۳۲ ۱۳\_۸\_۶ - استفاده از املاح آمونیم
- ۱۳۲ ۱۳\_۸\_۷ - استفاده از اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۸ - ضدچروک کردن پنبه
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۹ - استفاده از رزین های فرم آلدید
- ۱۳۳ ۱۳\_۸\_۱۰ - استفاده از مواد واکنش دهنده با سلوژ
- ۱۳۴ ۱۳\_۸\_۱۱ - اتوی دائمی (ضدچروک دائمی لباس و پرده)
- ۱۳۴ ۱۳\_۸\_۱۲ - نرم کننده ها (Softening agent)
- ۱۳۹ ۱۴\_۱\_۱ - فصل چهاردهم - عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی
- ۱۴۰ ۱۴\_۱\_۲ - شست و شوی پشم
- ۱۴۰ ۱۴\_۱\_۳ - شست و شوی پشم خام
- ۱۴۱ ۱۴\_۱\_۴ - شست و شوی پارچه
- ۱۴۶ ۱۴\_۲\_۱ - سفیدگری پشم
- ۱۴۶ ۱۴\_۲\_۲ - کربنیزه کردن (Carbonising)
- ۱۴۷ ۱۴\_۲\_۳ - کربنیزاسیون با اسید سولفوریک
- ۱۴۷ ۱۴\_۲\_۴ - کربنیزاسیون با اسید کلریدریک (کربنیزه خشک)
- ۱۴۸ ۱۴\_۲\_۵ - کربنیزاسیون با کلرید آلومینیوم

۱۴۸	۱۴-۴-۱	نمدی کردن الیاف پشمی یا والک کردن (Milling)
۱۴۸	۱۴-۴-۲	روش‌های نمدی کردن
۱۴۹	۱۴-۴-۳	مقایسه‌ی روش‌های مهم نمدی کردن
۱۵۰	۱۴-۴-۴	طرز کار ماشین‌های نمدی کردن
۱۵۱	۱۴-۴-۵	عوامل مؤثر در عملیات نمدی شدن پشم
۱۵۲	۱۴-۴-۶	تأثیر نمدی شدن بر روی پارچه
۱۵۳	۱۴-۵	خارزنی (Raising)
۱۵۶	۱۴-۶	تراش پشم
۱۵۶	۱۴-۷	ثبت پشم
۱۵۷	۱۴-۸	پرس کردن (Pressing)
۱۵۸	۱۴-۸-۱	عوامل مؤثر در پرس کردن
۱۵۸	۱۴-۹	شست و شوی پارچه‌ی فاستونی
۱۵۸	۱۴-۱۰	ثبت پارچه‌های فاستونی
۱۵۹	۱۴-۱۱	ضدنمدی کردن
۱۵۹	۱۴-۱۲	تراش پارچه‌ی فاستونی
۱۶۰	۱۴-۱۳	ثبت نهایی پارچه‌ی فاستونی (دکاتایزینگ)
۱۶۰	۱۴-۱۴	پرس کردن پارچه‌ی فاستونی
۱۶۰	۱۴-۱۵	برس زدن
۱۶۰	۱۴-۱۶	ضدپید کردن (Moth Proofing)
۱۶۱	۱۴-۱۶-۱	انواع بیدها
۱۶۲	۱۴-۱۶-۲	روش‌های مبارزه با بید
۱۶۶	فصل پانزدهم	عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی
۱۶۶	۱۵-۱	شست و شوی نایلون
۱۶۷	۱۵-۲	ثبت نایلون
۱۶۸	۱۵-۳	شست و شوی آکریلیک
۱۶۹	۱۵-۴	ثبت آکریلیک
۱۶۹	۱۵-۵	شست و شوی پلی استر
۱۷۰	۱۵-۶	ثبت پلی استر
۱۷۱	۱۵-۷	الکتروسیتیه‌ی ساکن
۱۷۳	۱۵-۷-۱	مواد آتی استاتیک (Anti static agent)

## مقدمه

کتاب چاپ و تکمیل نساجی در دو بخش تهیه شده است. ده فصل از کتاب به چاپ اختصاص دارد که در این فصول با انواع روش‌های چاپ و ماشین‌آلات مربوطه آشنا خواهید شد و روش شابلون‌سازی را به طور کامل فرا خواهید گرفت. انواع غلظت‌دهنده‌ها و روش‌های تهیه‌ی آن‌ها، روش‌های چاپ با انواع مواد رنگزا بر روی الیاف طبیعی و مصنوعی، و ماشین‌آلات مربوط به تثبیت مواد رنگزا پس از چاپ، مباحث دیگر این بخش از کتاب را تشکیل می‌دهند.

بخش دوم کتاب که به عملیات تکمیل اختصاص دارد در پنج فصل تدوین شده است. تعریف تکمیل، طبقه‌بندی انواع تکمیل، شرح انواع عملیات تکمیلی بر روی پارچه‌های تهیه شده از الیاف سلولزی، پشمی، مخلوط پشم و پلی‌استر، نایلون، اکریلیک و پلی‌استر و ماشین‌آلات تکمیل از جمله مباحث این بخش از کتاب می‌باشند.

## هدف کلی

در پایان این درس هنرجو با روش‌های مختلف چاپ کالای نساجی و تکمیل‌های مختلف بر روی الیاف گوناگون آشنا می‌شود.

# بخش اول

## چاپ

### هدف کلی بخش اول

در پایان این بخش هنرجو با روش‌های سنتی چاپ، ماشین‌های چاپ پارچه، شابلون‌سازی مسطح، مواد غلظت‌دهنده، روش‌های چاپ روی کالای سلولزی، پشمی، ابریشمی و کالای مصنوعی و همچنین دستگاه‌های تثبیت‌کننده‌ی بخار آشنا می‌شود.

## تاریخچه‌ی چاپ پارچه

انسان پس از کشف پارچه روش‌های نقشدار کردن پارچه را نیز فراگرفت زیرا از همان آغاز به‌سبب علاقه به زیبایی و تنوع، پوشش‌های خود را با رنگ‌های طبیعی به‌دست آمده از گیاهان و با وسایل ساده نقشدار می‌کرد. آثار باستانی به‌دست آمده نیز گواه این مطلب است که نقشدار کردن پوشش‌ها قبل از پیدایش رنگرزی وجود داشته است.

حدود ۲۰۰۰ سال پیش فن خاصی از چاپ پارچه در بین ساکنان کشورهای جنوب شرقی آسیا رواج پیدا کرد که به نام روش باتیک معروف شد. این روش ابتدا در بین ساکنان جزایر جاوه و سوماترا در اندونزی و پس از آن در بقیه‌ی کشورهای جنوب و شرق آسیا مانند هند و چین رایج شد. باتیک لغتی جاوه‌ای است و به دلیل قدمت آن اکثر کشورها همین نام را به کار برده‌اند، اما در ایران این روش را کلاقه‌ای (کلاغمدای) نیز نامیده‌اند، که علت آن استفاده‌ی زیاد از رنگ سیاه در نقش‌های روی پارچه است که تصویر پرکلااغ سیاه را در ذهن تداعی می‌کند.

باتیک اولیه نوعی چاپ مقاوم بود. در این چاپ با گره زدن نقاطی از پارچه، از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگیری می‌شد. این شیوه به تدریج توسط اقوام بدوي کشور اندونزی با کشف بعضی از نباتات که عصاره‌ی آن‌ها از نفوذ رنگ به داخل پارچه ممانعت می‌کرد پیشرفت کرد. اولین ماده‌ای که برای جلوگیری از نفوذ رنگ به داخل پارچه مورد استفاده قرار گرفت، برگ موز بود. بومیان با حل کردن برگ موز در مواد قلیابی قوی مایع چسبناکی را به‌دست می‌آوردن و آن را با ماسه‌ی نرم یا خاک رس مخلوط می‌کردند. سپس ماده‌ی به‌دست آمده را با قلم‌های مخصوص به‌روی پارچه می‌کشیدند و آن را مقاوم می‌کردند و آن‌گاه برای رنگرزی آن اقدام می‌کردند. نفوذ رنگ در قسمت‌های مقاوم نشده و عدم نفوذ آن در قسمت‌های مقاوم شده باعث ایجاد طرح و نقش مطلوب در پارچه می‌شد. در آخرین مرحله نیز ماده‌ی مقاوم را از پارچه می‌زدودند تا قسمت‌های مقاوم شده سفید شود. در صورتی که نیاز به رنگ‌های دیگر باشد در پارچه قسمت‌های رنگرزی شده را مقاوم و قسمت‌های سفید را رنگرزی می‌کردند. این روش سالیان متمادی در اندونزی و سایر کشورهایی که هنر باتیک را می‌دانستند، استفاده می‌شد.

اما ایرانیان با استفاده از صمغ و موم و یا سفّر شیوه‌ای ابداع کردند که شیوه‌های قبلی را منسوخ کرد. در این شیوه ابتدا تمام پارچه را با موم و یا صمغ‌های گیاهی می‌پوشاندند، سپس قسمت‌هایی از موم‌ها یا صمغ‌ها را می‌تراسیدند و آن را رنگرزی می‌کردند. امتیاز این شیوه این است که با تکرار عمل، یعنی کدن نقاط دیگر و رنگرزی مجدد می‌توان چند رنگ مختلف را بر روی پارچه چاپ زد. در این روش برخلاف روش‌های قبلی که زمینه‌ی پارچه رنگی می‌شد، زمینه سفید باقی می‌ماند.

پارچه‌ی ابریشم اولین پارچه‌ای بود که روش چاپ باتیک پیشرفته روی آن انجام گرفت. کشور ایران به دلیل قرار داشتن در مسیر جاده‌ی ابریشم یکی از مهم‌ترین خریداران و فروشنده‌گان ابریشم خام بود که از چین به کشورهای مغرب زمین صادر می‌شد. یکی از ابداعات در چاپ پارچه به کار بردن قالب‌های چوبی، یعنی کنده‌کاری نقش روی چوب به صورت برجسته و آغشته کردن آن به رنگ و زدن آن روی پارچه بود. این شیوه باعث انتقال رنگ و زدن نقش مطلوبی روی پارچه می‌گردد و چاپ قلمکار نامیده می‌شود. چاپ قلمکار در شهر اصفهان از قدمت بسیار طولانی برخوردار است.

و اما اولین طریقه‌ی چاپ مکانیکی در قرن هفدهم به وسیله‌ی هلندی‌ها صورت گرفت. ابتدا این عمل به صورت دستی انجام می‌شد؛ ولی در قرن هجدهم با اختراع ماشین چاپ غلتکی و استفاده از غلتک‌های چوبی عمل چاپ سرعت زیادی پیدا کرد. پس از آن نیز با تغییر جنس غلتک‌ها از چوب به فلز کیفیت چاپ و دوام غلتک‌های چاپ افزایش یافت.

با کشف مواد حساس به نور و روش‌های شابلون‌سازی در قرن اخیر و به کار بردن ماشین‌های پیشرفته‌ی چاپ اسکرین و روتاری، صنعت چاپ گام‌های بلندی را در ترقی برداشت تا امروز که با کشف روش‌های مختلف چاپ این صنعت همچنان در حال توسعه و پیشرفت است.

# فصل اول

## روش‌های سنتی چاپ پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- نحوه‌ی چاپ مقاوم به‌وسیله‌ی مواد مقاوم کننده را توضیح دهد.
- ۲- نحوه‌ی چاپ به‌وسیله‌ی گره را شرح دهد.
- ۳- نحوه‌ی چاپ کردن به‌وسیله‌ی قالب را توضیح دهد.
- ۴- نحوه‌ی چاپ کردن به‌وسیله‌ی کلیشه (استنسیل) را شرح دهد.

### ۱- روشهای سنتی چاپ

#### ۱-۱- چاپ مقاوم به‌وسیله‌ی مواد مقاوم کننده (باتیک)

این نوع چاپ که قدمتی بسیار طولانی دارد با مقاوم کردن قسمت‌هایی از پارچه در مقابل رنگ، به‌وسیله‌ی موادی مانند صمغ‌ها و رزین‌ها و موم صورت می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم چاپ مقاوم که آن را از بسیاری از چاپ‌های امروزی متمایز می‌کند، ایجاد خطوط و نقاط ظریف و باریکی است که خطوط ظریف سنگ مرمر را در ذهن تداعی می‌کند. در شکل ۱-۱ این حالت نشان داده شده است.


برای ایجاد این خطوط، مواد مقاوم کننده‌ای مانند پارافین و سقز و موم را به نسبت‌های معین مخلوط کرده و پس از داغ کردن، پارچه را به آن آغشته می‌سازند. پس از این که پارچه در معرض هوا به تدریج سرد شد، لایه‌های تشکیل شده روی آن را با اعمال مکانیکی، مانند فشار با دست، می‌شکنند. خطها و نقاط بسیار ظریفی که با چشم مشکل دیده می‌شوند، بر روی لایه‌ی مواد مقاوم کننده به وجود می‌آیند. حال اگر پارچه را در حمام رنگرزی قرار دهیم، مواد رنگرا از شکستگی‌های روی لایه به داخل پارچه نفوذ کرده و حالتی شبیه به سنگ مرمر بر روی آن به وجود می‌آورند.



شکل ۱-۱- ایجاد خطوط ظریف و باریک با استفاده از مواد مقاوم کننده

برای ایجاد نقش در روی پارچه با استفاده از مواد مقاوم کننده چند مرحله وجود دارد که به طور مختصر به توضیح آنها می پردازیم :

**۱-۱-۱- تهیه قاب:** قاب یا چارچوب برای ثابت و محکم نگاه داشتن پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و غالباً از جنس چوب است. روی چارچوب سوراخ ها و شیارهایی تعییه شده که با استفاده از آنها می توان قاب را به ابعاد مختلف درآورد. همچنین در دو لبه ی چوب های طولی قاب که در روی کار قرار می گیرند، سوزن ها یا میخ های ریزی تعییه شده تا به وسیله ای آنها پارچه به روی قاب محکم شود، جز این می توان از پونتر یا وسایل دیگر نیز برای محکم کردن پارچه استفاده کرد. شکل ۲-۱ قاب آماده شده و پارچه ای محکم شده روی آن را نشان می دهد.



شکل ۱-۲- قاب آماده شده و پارچه‌ی محکم شده روی آن

**۱-۱-۲- آماده و مخلوط کردن مواد مقاوم کننده:** دو ماده‌ی مقاوم کننده‌ی متداول در چاپ باتیک در ایران پارافین و مو姆 هستند. البته در مناطق مختلف جهان ممکن است مواد دیگری نیز به این دو افزوده شود تا خواص معینی را به مواد مقاوم کننده بدهد.

پارافین یک واکس معدنی است که از نفت خام به دست می‌آید و مو姆 نیز از زنبور عسل حاصل می‌شود. معمولاً مخلوط  $5^{\circ}$  درصد پارافین و  $5^{\circ}$  درصد مو姆 تیجه‌ی مناسبی می‌دهد. مو姆، نرم‌تر از پارافین است و در صورت استفاده‌ی درصد بیش‌تری از آن، لایه‌ی قابل انعطاف‌تری به وجود می‌آید. بر عکس استفاده از درصد بسیار بالای پارافین باعث می‌شود که پارافین با دشواری در داخل پارچه نفوذ کند و یا در بعضی از نقاط آن نفوذ نکند. در چاپ باتیک متداول در منطقه‌ی جاوه از مخلوط پارافین و رزین استفاده می‌شود. نسبت مورد استفاده معمولاً یک قسمت پارافین و سه قسمت رزین است.

برای حرارت دادن مواد مقاوم کننده می‌توان از هر منبع حرارتی استفاده کرد، ولی بهتر از همه حرارت حاصل از برق است زیرا از گرم شدن بیش از حد مواد جلوگیری می‌کند. چنان که می‌دانیم مواد مقاوم کننده به علت این که از نفت به دست می‌آیند، قابلیت اشتعال دارند و باید از گرم کردن بیش از اندازه‌ی آن‌ها جلوگیری کرد. حرارت متداول برای این عمل، معمولاً  $120^{\circ}\text{C}$  است. برای نگهداشتن

مواد مقاوم کننده در این درجه حرارت، می‌توان از وسایل حرارتی که دمای آن‌ها قابل کنترل است استفاده کرد. معمولاً اولین نشانه‌های دود از ظرف حاوی مواد مقاوم کننده نشان‌دهنده‌ی آماده بودن مواد برای استفاده است.

اگر مواد مقاوم کننده بیش از اندازه گرم شود، امکان پخش شدن غیرقابل کنترل آن‌ها در پارچه به وجود می‌آید و اگر کمتر از اندازه مطلوب گرم شوند، به داخل پارچه نفوذ نمی‌کنند و روی سطح پارچه باقی می‌مانند.

**۱-۳-۱- آغشته کردن پارچه با مواد مقاوم کننده:** برای این عمل می‌توان از قلم مو استفاده کرد، ولی وسیله‌ی مخصوصی به نام تجانتین نیز وجود دارد که به وسیله‌ی آن به راحتی می‌توان مواد مقاوم ذوب شده را به روی پارچه منتقل کرد. نحوه استفاده از تجانتین در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۱-۳- نحوه استفاده از تجانتین

**۱-۱-۴- رنگرزی پارچه:** برای رنگرزی پارچه‌ای که بعضی از نقاط آن آشته به مواد مقاوم کننده است، نمی‌توان از مواد رنگزایی استفاده کرد که در حرارت جوش رنگرزی می‌شوند. زیرا درجه حرارت‌های بالا باعث ذوب پارافین شده و مواد رنگزا به همه‌ی قسمت‌های پارچه نفوذ می‌کند. مواد رنگزای متداول برای عمل رنگرزی عبارت اند از :

- مواد رنگزای راکتیو سرد.
- مواد رنگزای خمی نامحلول.
- مواد رنگزای بازیک.
- مواد رنگزای آزویک.
- تعدادی از مواد رنگزای مستقیم.

با نحوه رنگرزی پارچه با هریک از مواد رنگزای فوق قبل آشنا شده‌اید.


**۱-۱-۵- زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه:** پس از رنگرزی و عدم نفوذ رنگ به قسمت‌های مقاوم شده، آخرین مرحله، زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه است و برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد. می‌توان زیر پارچه را یک پتو یا نمد و روی آن را یک کاغذ کاهی و یا روزنامه قرار داد و با گذاشتن اتو یا هر وسیله‌ی گرمایی دیگر روی کاغذ کاهی، مواد مقاوم کننده را ذوب نموده و به کاغذ کاهی منتقل کرد. این عمل معمولاً چندین بار تکرار می‌شود تا پارچه کاملاً از مواد مقاوم کننده پاک شود ولی عموماً بهتر است که روی پارچه‌ی عمل شده به طریق فوق روش‌های دیگر نیز اعمال شود تا هیچ اثری از مواد مقاوم کننده روی آن باقی نماند.

روش دیگر، استفاده از حلال‌های آلی مانند بنزین است. بدین طریق که پارچه را به مدت چندین ثانیه در حلال آلی قرار داده و سپس بیرون می‌آورند. حلال‌های آلی مانند بنزین باعث حل شدن پارافین و انتقال آن از پارچه به داخل حلال می‌شوند.

روش دیگری نیز وجود دارد که پارچه را در آب جوش حاوی صابون و کربنات سدیم قرار می‌دهند تا باعث ذوب پارافین و انتقال آن از پارچه به داخل آب شوند.

## **۲- چاپ مقاوم به وسیله‌ی گره**

گره از روش‌های بسیار قدیمی برای ایجاد نقش در روی پارچه است. در این روش به وسیله‌ی گره‌زن در بعضی از نقاط پارچه، از نفوذ رنگ به داخل آن جلوگیری می‌کنند. نحوه‌ی گره زدن ساده و طرح ایجاد شده روی پارچه را در شکل ۱-۴ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴— نحوه‌ی گره‌زدن ساده و طرح ایجاد شده روی پارچه

### ۳—۱— چاپ به‌وسیله‌ی قالب یا مهر

در این طریقه ابتدا طرح را روی چوب می‌کشنند و سپس قسمت‌های اضافی را با وسایل مخصوصی از روی چوب کنند و جدا می‌کنند تا نقش به صورت برجسته روی چوب به وجود آید. نحوه‌ی کنده کاری روی چوب در شکل ۵ نشان داده شده است.

پس از این عمل، یک تکه نمد را بر روی یک قطعه چوب چسبانده و به‌وسیله‌ی قلم مو، خمیر رنگ را روی آن پخش می‌کنند تا بتوان از آن به عنوان استامپ استفاده کرد.



شکل ۵— نحوه‌ی کنده کاری روی چوب

برای چاپ کردن روی پارچه، ابتدا قالب روی نمود حاوی خمیر فشار داده می‌شود تا مناطق برجسته روی قالب به خمیر رنگ آغشته شود. سپس با فشار دادن این قالب به روی پارچه، طرح روی قالب به پارچه منتقل می‌شود. اگر این عمل، با نشانه‌گذاری و دقت، چندین مرتبه تکرار شود تمام پارچه با طرح موردنظر نقشدار می‌شود.

چاپ قالب به عنوان یک هنر دستی امروزه در بسیاری از کشورها بخصوص در ایران رایج است و به وسیله‌ی آن طرح‌های بسیار زیبایی را روی پارچه به وجود می‌آورند.

#### ۴— چاپ به وسیله‌ی کلیشه (استنسیل)

در این روش طرح را با یک خودکار روی یک طلق، مثلاً روی فیلم‌های رادیولوژی کشیده، و با قیچی یا اجسام برندۀ دیگر، آن را در می‌آورند. سپس به وسیله‌ی یک تکه اسفنج خمیر رنگ را از روی طلق به پارچه منتقل می‌نمایند. این روش یکی از بهترین روش‌های چاپ طرح‌های منظم و قابل تکرار می‌باشد و چاپ سیلک اسکرین از روی آن ساخته شده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های روش استنسیل، ایجاد طرح به وسیله‌ی نقاط است که امکان چاپ طرح‌های دارای سایه روشن را امکان‌پذیر می‌سازد.

## پرسش‌های فصل اول

- ۱- روش‌های سنتی چاپ را نام ببرید.
- ۲- مراحل کار در چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده را نام ببرید.
- ۳- نحوه‌ی تهیه‌ی قاب را در چاپ مقاوم بهوسیله‌ی مواد مقاوم کننده توضیح دهید.
- ۴- مواد مقاوم کننده در چاپ با تیک رانام برده و خواص هریک را تاحد ممکن شرح دهید.
- ۵- نحوه‌ی گرم کردن مواد مقاوم کننده را شرح دهید.
- ۶- مواد رنگزایی را که برای رنگزی پارچه در چاپ با تیک به کار می‌روند نام ببرید.
- ۷- روش‌های زدودن مواد مقاوم کننده از پارچه را در چاپ با تیک شرح دهید.
- ۸- چاپ مقاوم بهوسیله‌ی گره را توضیح دهید.
- ۹- چاپ بهوسیله‌ی قالب را توضیح دهید (با شرح مراحل کار).
- ۱۰- نحوه‌ی چاپ کردن بهوسیله‌ی کلیشه (استنسیل) را توضیح دهید.

## فصل دوم

### ماشین‌های چاپ پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تقسیم‌بندی انواع ماشین‌های چاپ را نام ببرد.
- ۲- ماشین‌های چاپ غلتکی را به صورت مختصر توضیح دهد.
- ۳- ماشین‌های چاپ روتاری را به صورت مختصر توضیح دهد.
- ۴- تفاوت ماشین‌های چاپ را توضیح دهد.
- ۵- ماشین‌های چاپ اسکرین غیراتوماتیک را شرح دهد.
- ۶- ماشین‌های چاپ اسکرین نیمه اتوماتیک را شرح دهد.
- ۷- ماشین‌های چاپ اسکرین تمام اتوماتیک را شرح دهد.
- ۸- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه را توضیح دهد.

### ۲- ماشین‌های چاپ پارچه

ماشین‌های چاپ پارچه به سه گروه تقسیم می‌شوند:

#### ماشین‌های چاپ اسکرین

چاپ اسکرین از زمان‌های قدیم متداول بوده و پایه و اساس آن بر نوعی چاپ است که در کشور ژاپن انجام می‌گرفته است. روش عمل این چاپ بدین صورت بوده است که کاغذهای مخصوصی را تهیه و نقش موردنظر را روی آن می‌بریدند سپس روی مناطق بریده شده را با تارهای موی انسان و یا جانداران و یا ابریشم طبیعی می‌پوشاندند؛ بدین ترتیب رنگ فقط از میان تارها عبور کرده و بر روی پارچه منتقل می‌شود با پیشرفت صنعت چاپ تارهای مو جای خود را به توری‌های یافته شده از ابریشم و یا الیاف مصنوعی دادند و چاپ با توری‌های مسطح متداول شد.

این ماشین‌ها در این فصل به‌طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرند.


### ماشین‌های چاپ غلتکی


اساس کار ماشین‌های چاپ غلتکی چاپ قالب است که برای مداوم کردن آن قالب را به شکل غلتک فلزی ساخته‌اند. تفاوت دیگری که این ماشین با چاپ قالب دارد، فرورفتہ بودن نقاط طرح است. در چاپ قالب نقاط طرح به صورت برجسته است ولی در ماشین چاپ غلتکی طرح روی غلتک‌ها به صورت فرورفتہ ایجاد می‌شود.

چنان که در شکل ۲-۱ می‌بینید این غلتک‌ها، توسط چرخ‌نده، حرکت خود را از یک غلتک بزرگ به دست می‌آورند و توسط یک غلتک مویی واسطه، خمیر رنگ از ظرف حاوی رنگ به سطح غلتک منتقل می‌شود، سپس توسط یک یا چند تیغه‌ی فلزی خمیر اضافی روی غلتک به مخزن خمیر بازگردانده می‌شود و خمیر رنگ فقط در نقاط فرورفتہ باقی می‌ماند. تیغه (E) خمیرهای اضافه‌ای که توسط برس (S) به روی غلتک (C) قرار گرفته است را می‌گیرد در حالی که تیغه (D) خمیرهایی را که از تماس غلتک (C) با پارچه در حال چاپ به این غلتک منتقل می‌شود را می‌گیرد تا از وارد شدن خمیر رنگ غلتک قبلی به مخزن خمیر رنگ جدید جلوگیری کند. پارچه که بر روی یک سطح پلاستیکی فشرده‌ی متحرک قرار گرفته است، از بین غلتک‌های کوچک و بزرگ عبور می‌کند و خمیر چاپ از غلتک‌ها بر روی آن منتقل می‌شود.

با ماشین‌های چاپ غلتکی در ترم‌های بعد آشنا خواهید شد.

در شکل ۲-۲ یک ماشین چاپ غلتکی نشان داده شده است.





شكل ۲-۲ - ماشین چاپ غلتکی

## ماشین‌های چاپ روتاری

این ماشین‌ها از سال ۱۹۹۶ به بازار عرضه شدند و با ورود آن‌ها به صنعت چاپ امکان چاپ به صورت مداوم به‌وسیله‌ی توری که یکی از آرزوهای بزرگ متخصصان چاپ بود، برآورده شد. این ماشین در حقیقت ترکیبی از ماشین‌های چاپ غلتکی و چاپ اسکرین است. توری در ماشین‌های چاپ روتاری به صورت غلتک‌های استوانه‌ای فلزی درآمده و رنگ‌کش در درون آن ثابت است. در شکل ۲-۳ رنگ‌کش ماشین چاپ روتاری مشاهده می‌شود.



شکل ۲-۳—رنگ‌کش ماشین چاپ روتاری

با حرکت غلتک استوانه‌ای و حرکت پارچه همراه با میز، عمل چاپ به طریقه‌ی مداوم صورت می‌گیرد. این ماشین دارای سرعت تولید بسیار بالایی است. در شکل ۲-۴ یک ماشین چاپ روتاری نشان داده شده است.



شکل ۲-۴—ماشین چاپ روتاری

## ۱-۲- تفاوت ماشین‌های چاپ با یکدیگر

تفاوت‌های سه نوع اصلی ماشین‌های چاپ عبارت‌اند از :

- ماشین چاپ اسکرین برای تولید کم، ولی ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری برای تولید زیاد به کار می‌روند. ماکزیم سرعت چاپ ماشین اسکرین حدود ۱۰ متر در دقیقه، ماشین چاپ غلتکی حدود ۶۰ متر در دقیقه و ماشین چاپ روتاری حدود ۹۰ متر در دقیقه است.

- در چاپ غلتکی و روتاری طرح‌ها دارای سطوح نسبتاً کم هستند ولی در چاپ اسکرین این محدودیت وجود ندارد و می‌توان نقش‌ها و طرح‌هایی با مساحت بیش‌تر نیز تهیه کرد. به عنوان مثال روی پارچه‌های پرده‌ای معمولاً طرح‌های بزرگ چاپ می‌شود و در طرح آن تکرار وجود ندارد. به همین دلیل فقط می‌توان از چاپ اسکرین برای پرده با طرح‌های بزرگ استفاده کرد. زیرا محیط غلتک‌های استفاده شده در چاپ غلتکی و روتاری به اندازه‌ای نیست که طرح‌های بزرگ روی آن به وجود آید.

- در چاپ اسکرین میزان نفوذ رنگ در پارچه بهتر و بیش‌تر از چاپ غلتکی و روتاری است؛ زیرا فشار مورد نیاز روی شابلون برای نفوذ رنگ زیادتر و با تعداد دفعات کشیدن رنگ کش قابل تنظیم است. این نوع چاپ برای پارچه‌های ضخیم مانند: محمول و حوله نیز می‌تواند به کار رود. ولی چاپ غلتکی نمی‌تواند روی پارچه‌های ضخیم اعمال شود.

- در نقش‌هایی که دارای خطوط ریز هستند، غالباً چاپ اسکرین به کار نمی‌رود و در این گونه طرح‌ها از چاپ غلتکی استفاده می‌شود.

- طرح‌های چاپ شده با ماشین چاپ اسکرین مشخص و شفاف‌تر از چاپ غلتکی هستند.

- وسایل و تجهیزات لازم برای چاپ اسکرین ساده‌تر از دو نوع دیگر است. به‌طوری که در کارگاه‌های کوچک نیز از چاپ اسکرین استفاده می‌شود، ولی ایجاد طرح روی غلتک‌های مورد استفاده در ماشین‌های چاپ غلتکی و روتاری تکنیک خاصی داشته و به‌وسایل مخصوصی نیازمند است.

## ۲-۲- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین

ماشین‌های چاپ اسکرین به سه دسته تقسیم می‌شوند :

- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک (چاپ دستی).

- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik.

- ماشین‌های چاپ تمام اتماتیک.

**۲-۲-۱- ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک:** این نوع چاپ در کارگاه‌های کوچک متدالوی است. طول میزهای چاپ در این روش به طول و عرض پارچه‌ی موردنظر بستگی دارد. در چاپ‌های تکه‌ای که عمل چاپ روی پارچه‌های برش خورده صورت می‌گیرد، طول میز چندان مهم نیست ولی در مورد چاپ طاقه‌های پارچه، طول میز باید حدود  $30\text{--}40$  متر باشد.

میزها پایه‌های سیمانی یا فلزی دارند و روی آن‌ها با سیمان یا چوب‌های محکم مثل نوپان پوشانده می‌شود. برای قابل انعطاف بودن میز چاپ، نمد یا ابر روی سطح میز چسبانده شده، سپس یک سطح پلاستیکی فشرده یا چرمی روی آن کشیده می‌شود تا آب و خمیرهای چاپ به داخل میز نفوذ نکنند. این لایه‌ی پلاستیکی یا چرمی باید چندین ساعتی متر از میز بلندتر باشد تا از امکان نفوذ مایعات به داخل میز جلوگیری کند. در دولبه‌ی میز، ریل فلزی نصب می‌شود تا از آن برای بستن راپورت استفاده شود. در شکل ۲-۵ میز چاپ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۵- میز چاپ

راپورت یا ریبیت به معنای تکرار است و قطعاتی هستند که برای تنظیم طرح (بخصوص در چاپ‌های چندرنگ) و پشت سرهم قرار گرفتن آن استفاده می‌شوند. این قطعات از دو قسمت قرینه تشکیل می‌شوند که یک قسمت به شابلون و قسمت دیگر در کنار میز بر روی ریل محکم می‌شود. این دو قسمت در داخل یکدیگر قرار گرفته و از جایه‌جا شدن طرح جلوگیری می‌کنند.

در کارگاه‌های کوچک غالباً بر روی شابلون دو پیچ عمودی در دو کناره‌ی شابلون و یک پیچ افقی در وسط شابلون تعییه می‌شود و روی ریل کنار میز نیز یک قطعه‌ی فلزی قرار می‌گیرد تا از جایه‌جا بی شابلون جلوگیری شود. دو پیچ عمودی، شابلون را در جهت عرض میز و پیچ افقی شابلون را در جهت طول میز تغییر می‌دهند. در شکل ۲-۶ ریبیت‌ها و طریقه‌ی قرار گرفتن آن‌ها نشان داده شده است.



شکل ۲-۶— نحوه‌ی قرار گرفتن ریبیت‌ها روی میز چاپ

یکنواخت و تراز بودن میز چاپ از اهمیت به سزاوی برخوردار است. زیرا کوچک‌ترین نایکنواختی و نامسطح بودن میز باعث می‌شود تا خمیر چاپ یکنواخت به همه جای پارچه نرسیده و در نتیجه بعضی از نقاط طرح سفید باقی بمانند.

پارچه باید روی میز چاپ کاملاً صاف و بدون چین و چروک باشد. بدین منظور از چسب‌های مخصوصی (چسب میز) استفاده می‌شود که بدون نفوذ در کالا آن را به سطح میز می‌چسباند. این

چسب‌ها معمولاً در آب حل نمی‌شوند و برای شست و شوی آن‌ها از حلال‌های آلی مثل تینر استفاده می‌شود. عمل چسب زدن به میز چاپ توسط یک سطح یکنواخت و یا توسط دستگاه چسب‌زن صورت می‌گیرد. دستگاه چسب‌زن از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده که عبارتند از :

– مخزن چسب

– برس چسب‌زن


– غلتک چسب‌زن

– تیغه‌ی پاک‌کننده‌ی چسب‌های اضافی

در شکل ۲-۷ دستگاه چسب‌زن نشان داده شده است.

چنان که در شکل مشخص است، برس چسب را از مخزن به غلتک چسب‌زن که با سطح میز در تماس است، انتقال می‌دهد و تیغه، عمل چسب زدن یکنواخت را انجام می‌دهد. تیغه روی غلتک چسب قرار گرفته و چسب‌های اضافی را نیز به مخزن بازمی‌گرداند. با تنظیم تیغه، ضخامت چسب روی میز کنترل می‌شود.

نوع چسب مورد استفاده اهمیت زیادی دارد. زیرا pH و دیگر خواص آن می‌تواند باعث تغییر در کیفیت چاپ کالا شود.



شکل ۲-۷- دستگاه چسب‌زن

در سال‌های اخیر چسب‌های ترمoplastیک نیز ساخته شده‌اند که در اثر گرما خاصیت چسبندگی پیدا می‌کنند.


روش‌های مختلفی برای گرم کردن چسب‌های ترمoplastیک وجود دارد. می‌توان از غلتک فلزی داغ و یا المنت‌هایی که در میز چاپ تعییه شده برای این کار استفاده کرد. ولی در بیشتر دستگاه‌ها به جای گرما دادن به چسب، پارچه را گرم می‌کنند و پارچه‌ی گرم شده هنگام قرار گرفتن روی میز، چسب را گرم و احیا می‌کند، این نوع چسب‌ها در حالت سرد، خاصیت چسبندگی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه پارچه به راحتی از میز جدا می‌شود. چسب‌های ترمoplastیک عموماً برای پارچه‌های تریکو و یا نایلونی و پلی استر که خاصیت چسبندگی کمی با چسب‌های دائمی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از چسباندن کالا روی میز، قرار دادن شابلون روی آن و تنظیم راپورت‌ها، خمیر چاپ مناسب را روی شابلون قرار داده و به کمک رنگ‌کش یا راکل خمیر چاپ را از شابلون به روی پارچه منتقل می‌کنند. رنگ‌کش یا «راکل» وسیله‌ای برای کشیدن خمیر چاپ روی شابلون است. این وسیله امروزه به دو صورت مکانیکی و مغناطیسی در کارخانه‌ها وجود دارد. در نوع مغناطیسی، یک دستگاه الکترومغناطیسی کننده زیر میز چاپ قرار می‌گیرد و میله‌های راکل که از جنس آهن و با روکش ضدزنگ می‌باشد، در درون شابلون قرار می‌گیرند. فشار وارد به شابلون به دو طریق قابل تغییر است.

۱- افزایش وزن میله‌های آهنربا شونده که در قطرهای مختلف ساخته شده‌اند.


۲- افزایش نیروی مغناطیسی دستگاه الکترومغناطیسی کننده.

راکل‌های مکانیکی از جنس لاستیک فشرده هستند که به یک دستگیره‌ی چوبی و یا فلزی متصل می‌شوند. نحوه‌ی اتصال لاستیک فشرده به دستگیره‌ی چوبی در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.



شکل ۲-۸- نحوه‌ی اتصال لاستیک فشرده به دستگیره

راکل‌های مکانیکی به دو صورت یک‌لبه و دو‌لبه وجود دارند. در شکل ۲-۹ این دو نوع راکل مکانیکی نمایش داده شده است.



شکل ۲-۹— انواع راکل‌های مکانیکی

راکل‌های یک‌لبه برای ماشین‌های غیراتوماتیک به کار می‌روند. زیرا هنگامی که راکل روی شابلون کشیده شده و به طرف دیگر برود، با تغییر جای آن‌ها به پشت خمیر، می‌توان دوباره عمل راکل کشیدن را انجام داد. در شکل ۲-۱۰ نحوه‌ی استفاده از راکل یک‌لبه در یک کارگاه چاپ غیراتوماتیک نمایش داده شده است.

راکل‌های دو‌لبه نیاز به تغییر جا برای استفاده‌ی مجدد ندارند، زیرا هنگام حرکت از یک طرف به طرف دیگر شابلون، یک‌لبه‌ی راکل و هنگام حرکت به طور معکوس لبه‌ی دیگر آن، وظیفه‌ی حمل و انتقال خمیر را برعهده دارد.




شکل ۲-۱۰— نحوه‌ی استفاده از راکل یک‌لبه در کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک

به همین دلیل معمولاً از این وسیله در ماشین‌های چاپ اتوماتیک استفاده می‌شود. در شکل ۲-۱۱ نحوه استفاده از راکل دولبه در ماشین چاپ اتوماتیک نمایش داده شده است.



شکل ۲-۱۱—نحوه استفاده از راکل دولبه در ماشین چاپ اتوماتیک

میله‌های آهنربا شونده نسبت به راکل‌های مکانیکی دارای مزایایی هستند. اولاً میله‌ی مغناطیس شونده با تنظیم محدوده‌ی حرکت آن می‌تواند تا دیوار فلزی شابلون حرکت کند که در این صورت خمیر به جلوی میله منتقل می‌شود و نیازی به تغییر محل میله ندارد؛ ثانیاً به علت چرخش میله‌ها، ساییده شدن و استهلاک توری به حداقل می‌رسد. و ثالثاً استفاده از آن کاری بسیار ساده است. در شکل ۲-۱۲ نحوه حرکت میله‌ی آهنربا شونده در اثر حرکت دستگاه مغناطیس کننده نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۲—نحوه حرکت میله‌ی آهنربا شونده در اثر حرکت دستگاه مغناطیس کننده

امروزه کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک برای سهولت کار خود از یک دستگاه حامل برای شابلون‌ها استفاده می‌کنند. بدین ترتیب نیازی به بلند کردن شابلون نیست. در شکل ۲-۱۳ نحوه‌ی قرار دادن شابلون در دستگاه حامل آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱۳- نحوه‌ی قرار دادن شابلون در دستگاه حامل

این وسیله از دو طرف دارای قرقه‌هایی است که در داخل ریل حرکت می‌کنند. سهولت استفاده از این وسیله باعث افزایش تولید کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک می‌شود. در شکل ۲-۱۴ یک کارگاه چاپ غیراتوماتیک مدرن را مشاهده می‌کنید.

در کارگاه‌های چاپ غیراتوماتیک برای بھن کردن پارچه روی میز از دستگاه پارچه بھن کن که در شکل ۲-۱۵ نمایش داده شده است، استفاده می‌کنند.

در این دستگاه رول پارچه در بالا قرار می‌گیرد و در پایین نیز یک غلتک وجود دارد که پارچه را به روی میز چاپ که دارای چسب است، می‌فشارد. حرکت این دستگاه توسط قرقه‌هایی که در روی ریل کنار میز قرار می‌گیرند ایجاد می‌شود. چنان که در شکل مشهود است، این دستگاه دارای محلی برای قرار گرفتن و خارج شدن از روی میز می‌باشد.

۲-۲-۲- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik: در این ماشین‌ها مانند چاپ غیراتوماتیک میز چاپ ثابت است. ولی شابلون‌ها در محفظه‌ی مخصوصی قرار می‌گیرند. این محفظه توسط دست




شکل ۱۴-۲ - کارگاه چاپ غیراتوماتیک مدرن



شکل ۱۵-۲ - دستگاه پارچه پهن کن

از یک راپورت به راپورت بعدی منتقل می‌شود. کشیدن راکل روی شابلون به صورت اتوماتیک با فشار دادن یک کلید صورت می‌گیرد. در ماشین‌های نیمه‌اتوماتیک پیشرفته‌تر محفظه‌ی شابلون نیز به صورت اتوماتیک حرکت می‌کند و برای انتقال به راپورت بعدی نیاز به حرکت دادن با دست ندارد. در شکل ۲-۱۶ یک ماشین چاپ نیمه‌اتوماتیک نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۶- ماشین چاپ نیمه اتوماتیک


**۲-۲-۳- ماشین‌های چاپ اتوماتیک:** در ماشین‌های چاپ اتوماتیک، تمام عملیات به صورت خودکار و بدون نیاز به کارگر صورت می‌گیرد. در این ماشین‌ها، میز چاپ متحرک و شابلون‌ها ثابت هستند و عمل کشیدن راکل نیز به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. هر حرکت ماشین‌های چاپ اتوماتیک از ۴ قسمت فرعی تشکیل شده است که عبارتند از :

- بالا رفتن شابلون‌ها
- حرکت میز چاپ همراه با پارچه
- پایین آمدن شابلون‌ها
- کشیده شدن راکل روی شابلون‌ها

در قسمت اول شابلون‌ها در دو حرکت از روی میز جدا می‌شوند. به این ترتیب که ابتدا یک طرف شابلون و سپس طرف دیگر آن از روی میز جدا می‌شود تا از مخدوش شدن نقش‌های چاپ شده جلوگیری شود. این عمل در ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک نیز به همین صورت انجام می‌گیرد.

در قسمت دوم، حرکت میز به طرف جلو توسط دو غلتک که در دو انتهای ماشین قرار دارند، انجام می‌گیرد تا قسمتی از پارچه که یک رنگ روی آن نقش شده است به طرف شابلون حاوی رنگ بعدی حرکت کرده و بدین ترتیب به تعداد رنگ‌های موجود در طرح شابلون‌ها یکی پس از دیگری به روی پارچه قرار گرفته و رنگ موردنظر را به روی پارچه منتقل می‌کنند.


همانگی حرکات معمولاً توسط چشم‌های الکترونیکی کنترل می‌شود. در شکل ۲-۱۷ چشم‌های الکترونیکی دستگاه چاپ اتوماتیک نمایش داده شده است.



شکل ۲-۱۷- چشم‌های الکترونیکی دستگاه چاپ اتوماتیک

در قسمت سوم همانند قسمت اول، شابلون‌ها به طور اتوماتیک در دو حرکت بر روی پارچه قرار می‌گیرند و در قسمت آخر با حرکت راکل‌ها، خمیر چاپ از منافذ توری عبور کرده و نقش موردنظر را روی پارچه به وجود می‌آورد.

در شکل ۲-۱۸ اجزای مختلف یک ماشین چاپ اتوماتیک نشان داده شده است.



- ۱- ورود پارچه
- ۲- دستگاه چسب زن
- ۳- آهنربا
- ۴- چشم الکترونیکی
- ۵- انتقال بلانکت توسط خلا
- ۶- دستگاه شست و شوی بلانکت
- ۷- دستگاه مولد حرکت آهنرباها
- ۸- دستگاه مولد حرکت بلانکت
- ۹- خشک کن
- ۱۰- خروج پارچه


شکل ۱۸-۲- اجزای یک ماشین چاپ اتوماتیک

ماشین‌های چاپ اتوماتیک مدرن از جهت حرکت راکل دو نوع هستند :


- حرکت راکل در جهت طول پارچه

- حرکت راکل در جهت عرض پارچه

این دو نوع ماشین چاپ در شکل‌های ۲-۱۹ و ۲-۲۰ نمایش داده شده‌اند.



شکل ۱۹-۲- حرکت راکل در جهت طول پارچه



شکل ۲-۲۰ - حرکت راکل در جهت عرض پارچه

### ۳-۲-۳ - عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته به پارچه

عوامل مؤثر بر میزان خمیر انتقال یافته به پارچه که در شیدرنگ مؤثر هستند، در کلیه‌ی ماشین‌های چاپ اسکرین عبارت‌اند از :

- تعداد حرکت راکل یا میله‌ی آهنربایی روی شابلون : معمولاً حرکت اول رنگ‌کش برای قرار گرفتن خمیر در منافذ توری، و حرکت‌های بعدی تعیین‌کننده‌ی نفوذ خمیر در پارچه است. هر چه تعداد حرکت راکل روی شابلون بیشتر باشد، خمیر بیشتری روی پارچه قرار گرفته و شیدرنگ افزایش می‌یابد. معمولاً برای رنگ‌های تیره، در صورتی که غلظت رنگ در خمیر زیاد باشد، تعداد حرکت راکل بیشتر از رنگ‌های روشن است.

تعداد حرکت رنگ‌کش به نوع پارچه‌ی مصرفی نیز بستگی دارد. اگر عمل چاپ روی حolle یا محمل انجام گیرد، باید تعداد حرکت راکل افزایش یابد تا خمیر از سطح حolle یا محمل به داخل آن نفوذ کرده و تمام منافذ پارچه را آغشته کند. در غیر این صورت فقط قسمت روی الیاف حolle یا محمل رنگ گرفته و قسمت‌های داخلی آن سفید باقی می‌مانند.

- سفت بودن خمیر چاپ : هر چه خمیر چاپ سفت‌تر باشد میزان عبور آن از منافذ توری کاهش می‌یابد و به فشار بیشتری برای کشیدن راکل نیازمند است و هرقدر خمیر چاپ شل‌تر باشد، میزان عبور خمیر از منافذ توری افزایش می‌یابد. ولی در خمیرهای شل امکان سرایت خمیر به سایر

نقاط غیراز طرح نیز وجود دارد. معمولاً برای طرح‌های با خطوط ریز و نازک از خمیر چاپ سفت استفاده می‌شود تا امکان پرشدن خطوط ریز بهوسیله‌ی خمیر چاپ کاهش یابد. ولی برای طرح‌های با سطوح بزرگ‌تر و غیرظریف از خمیر چاپ شل استفاده می‌شود.

**— سختی و قابلیت انعطاف راکل و میزچاپ:** هرچه میز چاپ سخت‌تر باشد، میزان عبور خمیر از منافذ توری افزایش می‌یابد. ولی امکان نایکنواختی کالای چاپ شده بیش‌تر می‌شود. معمولاً اگر سطح میز چاپ سخت باشد، راکل را از یک ماده‌ی نرم و قابل انعطاف، و اگر بر عکس سطح میز چاپ قابل انعطاف باشد، راکل را از یک ماده‌ی سخت می‌سازند.

**— تیز بودن رنگ کش:** علاوه بر قابلیت انعطاف، تیزبودن لبه‌ی رنگ کش نیز بر عبور خمیر تأثیر بسزایی دارد.

رنگ کش‌های لبه تیز برای طرح‌های ظرفی که میزان عبور خمیر از توری کم است به کار می‌روند تا نقاط و خط‌های نازک طرح در هم تداخل نکنند. در رنگ کش‌های لبه گرد و ضخیم میزان خمیر عبوری از توری افزایش یافته و معمولاً برای چاپ نقش‌های غیرظریف و یا پارچه‌های ضخیم مانند حوله یا محمل به کار می‌روند.

**— نمره‌ی توری:** هرچه نمره‌ی توری کاهش یابد، به عبارت دیگر هرچه سطح منافذ توری افزایش یابد، میزان عبور خمیر از توری بیش‌تر می‌شود. ولی در توری‌های نمره بالا، سطح منافذ توری کاهش یافته و میزان عبور خمیر از توری شابلون کم‌تر می‌شود.

**— فشار وارده بر روی رنگ کش:** در ماشین‌های غیراتوماتیک که عمل کشیدن رنگ کش بر روی شابلون با دست انجام می‌گیرد، فشار یک‌نواخت بر شابلون‌ها دارای اهمیت است. هرچه میزان فشار افزایش یابد، عبور خمیر از منافذ توری افزایش خواهد یافت. در ماشین‌های اتماتیک این فشار قابل تنظیم است.

در ماشین‌های چاپ اسکرین برای تغییر فشار می‌توان زاویه‌ی رنگ کش را نسبت به شابلون تغییر داد. اگر رنگ کش را به صورت زاویه‌دار نسبت به شابلون حرکت دهیم میزان فشار و خمیر انتقال یافته از توری افزایش می‌یابد.

**— سرعت کشیدن رنگ کش روی شابلون:** سرعت کشیدن رنگ کش روی شابلون نیز در خمیر انتقال یافته به پارچه مؤثر است. اگر رنگ کش با سرعت زیاد روی شابلون حرکت کند، فرست کافی برای عبور و نفوذ خمیر به کالا وجود نخواهد داشت و کالای چاپ شده کم‌رنگ می‌شود و اگر بر عکس خیلی آرام روی شابلون حرکت کند، کالای چاپ شده پر رنگ و یا حتی باعث پخش خمیر در نقاط دیگر می‌شود. این مسئله بخصوص در مواردی که خمیر چاپ سفت است، دارای اهمیت فراوان است.

## پرسش‌های فصل دوم

- ۱- انواع ماشین‌های چاپ پارچه را نام ببرید.
- ۲- ماشین چاپ غلتکی را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳- ماشین چاپ روتاری را شرح دهید.
- ۴- انواع ماشین‌های چاپ را با یک‌دیگر مقایسه کنید.
- ۵- انواع ماشین‌های چاپ اسکرین را نام ببرید.
- ۶- مشخصات و نحوه‌ی تهیه‌ی میزهای چاپ در ماشین‌های چاپ غیراتوماتیک را بنویسید.
- ۷- ریبیت به چه معنای است و چگونه از آن در ماشین‌های چاپ استفاده می‌گردد؟
- ۸- نایکتواخت بودن میز چاپ چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
- ۹- قسمت‌های مختلف دستگاه چسبزن را با رسم شکل شرح دهید.
- ۱۰- چسب‌های ترمoplastیک و روش‌های گرم کردن آن‌ها را توضیح دهید.
- ۱۱- در چه مواردی از چسب‌های ترمoplastیک استفاده می‌شود؟
- ۱۲- رنگ‌کش (راکل) و انواع آن را توضیح دهید.
- ۱۳- چگونه فشار وارد به شابلون در میله‌های آهنرباشونده قابل تغییر است؟ توضیح دهید.
- ۱۴- انواع راکل‌های مکانیکی و موارد استفاده‌ی هریک را شرح دهید.
- ۱۵- نحوه‌ی استفاده از دستگاه پارچه پهن کن را بنویسید.
- ۱۶- ماشین‌های چاپ نیمه‌atomatik را توضیح دهید.
- ۱۷- قسمت‌های فرعی هر حرکت ماشین چاپ اتماتیک را نام ببرید.
- ۱۸- چرا جدا شدن شابلون از میز چاپ باید در دوحرکت انجام شود؟
- ۱۹- ماشین‌های چاپ اتماتیک مدرن را از جهت حرکت راکل تقسیم‌بندی کنید.
- ۲۰- عوامل مؤثر در میزان خمیر انتقال یافته با پارچه را شرح دهید.
- ۲۱- چه روش‌هایی را برای نفوذ بیشتر خمیر در پارچه‌های حوله‌ای و محمل پیشنهاد می‌کنید؟

## فصل سوم

### شابلون‌سازی مسطح

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- مراحل عمل شابلون‌سازی مسطح را نام ببرد.
- ۲- نحوه کار با وسایل طراحی را بیان کند.
- ۳- اثر رنگ در طراحی را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های ایجاد سایه روشن در طراحی را شرح دهد.
- ۵- روش‌های تهیه قاب را توضیح دهد.
- ۶- نحوه توری کشی و شماره‌گذاری توری را شرح دهد.
- ۷- نحوه چربی‌زدایی توری را شرح دهد.
- ۸- روش آماده‌سازی ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری را توضیح دهد.
- ۹- روش نور دادن و ظاهر کردن طرح روی شابلون را شرح دهد.
- ۱۰- روش سخت کردن شابلون و پاک کردن آن را توضیح دهد.

### ۳- شابلون‌سازی مسطح

هدف از شابلون‌سازی مسطح، به دست آوردن سطحی است که بعضی از نقاط آن پر و بعضی از نقاط آن به صورت منفذهای توخالی باشد به‌طوری که خمیر چاپ بتواند از منفذهای توخالی عبور کند و بر روی پارچه منتقل شود. در چاپ، به سطوح فوق شابلون گفته می‌شود. چون شابلون‌ها در این نوع چاپ، مسطح و صاف هستند، این شیوه شابلون‌سازی مسطح نامیده می‌شود. در این فصل با اصول و نحوه عمل شابلون‌سازی مسطح آشنا می‌شویم.

- مراحل عمل ساخت شابلون سازی مسطح را می‌توان به ترتیب زیر نام برد :
- تهیه‌ی طرح
  - تهیه و آماده‌سازی قاب
  - توری کشی
  - چربی‌گیری توری
  - آماده کردن و کشیدن ماده‌ی حساس روی توری
  - نور دادن
  - ظاهر کردن طرح
  - رتوش کردن طرح روی شابلون
  - سخت کردن شابلون
  - پاک کردن شابلون (در صورت استفاده‌ی مجدد)
  - حال به شرح هریک از مراحل فوق می‌پردازیم.

### ۱-۳- تهیه‌ی طرح

یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ پارچه طراحی است. هنر طراحی سابقه‌ی بسیار طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد. طرح‌های روی دیوار غارها که در بعضی از کشورها از دوران‌های بسیار قدیم باقی مانده است نشانگر قدمت این هنر است.

حس طراحی از همان اوایل کودکی با انسان همراه است. نقاشی‌های کودکان با همه‌ی سادگی آن‌ها نشان دهنده‌ی فطری بودن حس طراحی در انسان است. به‌طور کلی، یکی از دلایل عمدی زیبا بودن یک لباس چاپ شده، زیبایی طرح و رنگ‌های انتخاب شده برای آن است. چه بسا لباس ساده‌ی بدون چاپ که زیباتر از لباسی باشد که پارچه‌ی آن از طراحی و رنگ خوبی برخوردار نباشد چاپ شده به نظر برسد. طراحی یک رشته‌ی تخصصی است و احتیاج به مهارت و تجربه‌ی بسیار دارد. بسیاری از هنرهای معاصر مانند قالی‌بافی، خاتم‌سازی، کاشی‌کاری، منبت‌کاری و معرق‌سازی نیاز به طراحی دارند. هنر طراحی نیاز به خلاقیت و ابتکار بسیار دارد. ولی در بسیاری از موارد که طرح از پیش آمده باشد، به انتقال طرح روی کاغذ‌های مخصوص از روی طرح اصلی محدود می‌شود. کاغذ‌های مخصوص مورد استفاده در چاپ مانند کاغذ کالک باید نور را به‌خوبی از خود عبور دهند. در چاپ روی پارچه معمولاً قسمتی از طرح به‌صورت مداوم و پشت‌سرهم تکرار می‌شود که به آن واحد طرح می‌گویند.

با قرار گرفتن واحدهای طرح به صورت‌های مختلف در کنار یک دیگر، نقش مطلوب حاصل می‌شود.

در شابلون‌سازی هم مانند عکاسی، نحوه ظاهرشدن طرح روی توری به صورت منفی (نگاتیو) است؛ یعنی نقااطی که باید در توری باز باشند، در روی کاغذ طراحی باید به صورت تیره درآیند تا نور از آن‌ها عبور نکند. بدین‌منظور از وسائل مخصوصی استفاده می‌شود که متداول‌ترین آن قلم راپید است. قلم‌های راپید بر حسب قطر خط‌هایی که ایجاد می‌کنند شماره‌گذاری می‌شوند. از این‌جهت این قلم‌ها معمولاً از  $1/2$  میلی‌متر تا  $1/10$  میلی‌متر وجود دارند. قلم‌های ریز برای خطوط نازک و سطوح کم و قلم‌های درشت برای خطوط بزرگ و سطوح وسیع به کار می‌روند.

در طراحی برای کشیدن یک طرح چندرنگ، هریک از رنگ‌ها باید در کاغذهای کالک جداگانه رسم شوند. ولی در صورت استفاده از خمیرهای شفاف می‌توان رنگ‌های فرعی را با استفاده از ترکیب دو رنگ اصلی به دست آورد. به عنوان مثال اگر در طرح رنگ سبز موجود باشد، می‌توان مناطق سبزرنگ را در کالک زرد، و همچنین در کالک آبی، تیره کرد تا پس از ظاهرشدن شابلون هم رنگ زرد و هم رنگ آبی از شابلون عبور کنند و در نتیجه از ترکیب آن‌ها رنگ سبز حاصل شود. بدین ترتیب، برای رنگ سبز شابلون مجزا به وجود نمی‌آید. این مسئله از لحاظ اقتصادی و تولیدی در بعضی از انواع ماشین‌های چاپ دارای اهمیت زیادی است.

در حال حاضر در کارخانه‌های مدرن از روش‌های عادی طراحی و رسم کردن طرح روی کاغذهای مخصوص استفاده نمی‌شود. امروزه با وسائل کامپیوتری امکان تنوع و تغییر و ابداع در طراحی گسترش فراوانی یافته است و علاوه بر آن، سهولت و سرعت کار نیز بسیار بالا است. در شکل ۱-۳ طراحی به وسیله‌ی کامپیوتر نمایش داده شده است.



شکل ۱-۳- طراحی به وسیله‌ی کامپیوتر

سايه روشن در طراحی باعث تنوع و تعدد رنگ‌ها در چاپ می‌شود و مرز بین رنگ‌ها را نیز از بین می‌برد. روش‌های مختلفی برای ایجاد سایه روشن در طراحی وجود دارد. می‌توان با استفاده از تجمع نقاط، سایه روشن را به وجود آورد. در این روش با تراکم و پراکندگی نقاط از یکدیگر می‌توان انواع تیرگی‌ها را در طرح ایجاد کرد.

روش دیگر برای ایجاد سایه روشن، استفاده از خط است. این روش همانند روش قبل است با این تفاوت که برای ایجاد تیرگی‌های مختلف به جای نقاط از خطوط استفاده می‌شود. برای به وجود آوردن سطوحی با تیرگی زیاد، فاصله‌ی بین خطوط را کم کرده و از تعداد بیشتری خط و برای سطوح با تیرگی‌های کم‌تر، فاصله‌ی بین خطوط افزایش پیدا کرده و از تعداد کم‌تری خط استفاده می‌شود.

## ۲-۳- تهیه قاب

قاب شابلون وسیله‌ای است که توری به واسطه‌ی آن به صورت مسطح و کشیده قرار می‌گیرد و همچنین از پخش خمیر رنگ به اطراف آن جلوگیری می‌کند. قاب‌های شابلون از جنس چوب یا فلز هستند. از قاب‌های چوبی معمولاً برای طرح‌هایی که فقط به وسیله‌ی یک شابلون به وجود می‌آیند، استفاده می‌شود. زیرا استحکام قاب‌های چوبی کم‌تر از قاب‌های فلزی است و در صورت نفوذ آب در آن و یا کشش‌های مکانیکی امکان تغییر حالت قاب وجود دارد. قاب‌های چوبی و یا فلزی به شکل مریع و یا مستطیل هستند و باید اضلاع آن‌ها بر یکدیگر عمود باشند، که معمولاً صحت آن به وسیله‌ی گونی آزمایش می‌شود.

در قاب‌های فلزی تکه‌های آهن به وسیله‌ی دستگاه جوش به هم متصل می‌شوند. قاب‌های فلزی از فلزات تقریباً سبک، مانند آهن و آلومینیوم، ساخته می‌شوند تا جایه‌جایی آن روی میز چاپ آسان‌تر باشد، لبه‌های تیز قاب‌ها مخصوصاً نوع فلزی آن باید سنباده یا سوهان زده شوند تا امکان صدمه وارد شدن به میز چاپ و یا پارچه از بین برود.

طول و عرض قاب بستگی به اندازه‌ی طرح موردنظر دارد، معمولاً قاب را ۱۵ سانتی‌متر از بالا و پایین طرح و ۵ سانتی‌متر از کناره‌های طرح، بزرگ‌تر می‌سازند تا جای کافی برای خمیر چاپ باقی بماند و از بیرون ریختن خمیر از قاب به روی میز چاپ و پارچه جلوگیری کند.

## ۳-۳- توری کشی

توری شابلون‌های مسطح معمولاً از جنس ابریشم، نایلون و یا پلی‌استر است. البته امروزه از

توری‌های ابریشم، به علت گران بودن، کم‌تر استفاده می‌شود. توری‌های نایلون دارای خواص الاستیکی بهتری هستند و به علت قابلیت انعطاف، فشارهای مکانیکی را آسان‌تر تحمل می‌کنند. مقاومت آن‌ها در مقابل قلیاً و اسیدهای مورد مصرف در چاپ نیز نسبتاً خوب است ولی اگر به مدت زیاد در مجاورت مواد اکسیدکننده قرار گیرند تخریب می‌شوند. همچنین در تهیه‌ی خمیر چاپ باید از استفاده از حلال‌های نایلون مانند: اسید فرمیک، فنل و یا کرزول پرهیز کرد.

توری‌های پلی‌استر دارای خواص الاستیکی کم‌تری هستند ولی به علت جذب رطوبت کم‌تر، مقاوم‌تر از توری‌های نایلونی هستند، همچنین در مقابل مواد شیمیایی گوناگون، مانند اسید و قلیاً و مواد اکسیدکننده و اکتریت حلال‌ها مقاومت خوبی دارند.

توری‌های شابلون در دو نوع تک فیلامنت و چند فیلامنت وجود دارند. چسبندگی توری‌های چند فیلامنتی به قاب، بیش‌تر از توری‌های تک فیلامنت است ولی در بسیاری از موارد به علت این که در طرح ایجاد سایه می‌کنند از آن‌ها استفاده نمی‌شود. در کارخانه‌های ایران معمولاً از توری‌های تک فیلامنت استفاده می‌شود.

برای شماره‌گذاری توری‌ها شیوه‌های مختلف وجود دارد. معمولاً توری‌ها را بر حسب تعداد تار و پود در یک سانتی‌متر مربع تقسیم‌بندی می‌کنند. در این روش توری‌ها از شماره‌ی ۱۵ تا شماره‌ی ۲۰ وجود دارند.


توری‌های با شماره‌ی کم‌تر، دارای منافذ بزرگ‌تری بوده و برای خمیرهایی که حاوی ذرات جامد بزرگ مانند اکلیل هستند به کار می‌روند، ولی توری‌های شماره‌ی بالاتر دارای منافذ کوچک‌تر بوده و جهت چاپ خطوط ریز و نوشته‌های کتاب به کار می‌روند.

علاوه بر تعداد تار و پود، ضخامت الیاف به کار رفته در توری نیز در میزان خمیر انتقال یافته از توری به روی پارچه مؤثر است. بعضی از کارخانه‌های سازنده، بر حسب مساحت مناطق باز توری، آن‌ها را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند که در جدول ۳-۱ مشاهده می‌کنید.

جدول ۱-۳- تقسیم‌بندی توری‌ها بر حسب مساحت مناطق باز

نوع توری	مساحت تقریبی نقاط باز توری بر حسب درصد
S (Small)	۴۵
T (Thick)	۳۰
HD (Heavy Duty)	۲۰

برای کشیدن توری روی قاب، روش‌های مختلفی وجود دارد. در یک دستگاه تورکشی توری از هر چهار طرف کشیده شده و قاب به وسیله‌ی دستگاه بالا آمده و به توری مماس می‌شود سپس روی آن چسب قرار گرفته و پس از خشک شدن از دستگاه خارج می‌شود. برای ایجاد کشش، چنانچه در شکل ۲-۳ می‌بینید، می‌توان از استوانه‌های فلزی استفاده کرد. بدین ترتیب که توری را روی استوانه پیچیده و با چرخش استوانه‌ی توری به میزان دلخواه تحت کشش قرار می‌گیرد. معمولاً ابتدا یک طول و عرض قاب با چسب به توری متصل می‌شود و دو طرف دیگر با دستگاه‌های کشش کشیده شده و پس از آن چسب خورده و محکم می‌شوند. غالباً برای کشش بیشتر آب گرم را با دستمال روی توری می‌کشند تا کاملاً منبسط شده و پس از خشک شدن میزان کشیدگی توری بیشتر شود.




شکل ۲-۳- کشش توری به وسیله‌ی استوانه‌های فلزی گردان

در کارگاه‌های کوچک بدین منظور اغلب از میخ و سوزن‌های ریز استفاده می‌شود. ابتدا یک طول و یک عرض قاب با چسب به توری محکم می‌شود و طرف دیگر توری را در حالتی که قاب به صورت مورب است، در سوزن‌ها فروکرده و با صاف کردن قاب تا حد دلخواه توری کشیده شده و چسب زده می‌شود. در شکل ۳-۳ نحوه کشش توری نمایش داده شده است. در ماشین‌های مدرن برای ایجاد کشش از فشار هوا (پنوماتیک) استفاده می‌شود. در این ماشین‌ها بر اثر ایجاد خلاً توری



شکل ۳-۳- کشش توری با استفاده از میخ و یا سوزن

به اندازه‌ی دلخواه کشیده شده و چسب زده می‌شود. نحوه‌ی عمل کشش توری با فشار هوا در شکل ۴ نمایش داده شده است.



شکل ۴-۳- نحوه‌ی کشش توری به‌وسیله‌ی فشار هوا

چسب مورد استفاده در کارخانه‌ها معمولاً دوجزئی است؛ بدین ترتیب که چسب با سخت‌کننده‌ی<sup>۱</sup> آن مخلوط شده و سپس به مصرف می‌رسد. مدت زمان مفید برای استفاده از چسب پس از مخلوط شدن توسط سازندگان آن تعیین می‌شود. در کارگاه‌های کوچک غالباً از چسب‌های یک‌جزئی با خاصیت چسبندگی قوی مانند چسب آهن استفاده می‌شود.

#### ۴-۳- چربی‌زدایی توری


پس از آماده شدن توری کشیده شده، باید آن را از چربی‌ها و مواد زاید پاک کرد. به منظور چربی‌گیری توری، آن را با آب و دترجنت شسته و شو می‌دهند. پس از خشک شدن باید از تماس دست با توری خودداری کرد زیرا بوست بدن انسان به طور طبیعی دارای مقداری چربی است و با تماس با توری به آن منتقل می‌شود. وجود چربی روی توری از نفوذ ماده‌ی حساس به داخل آن جلوگیری می‌کند. معمولاً پس از چربی‌گیری، شابلون را با یک دستمال تمیز و مقداری پودر تالک مالش می‌دهند تا اگر ذرات زایدی در منافذ توری باقی مانده باشد، جدا شود. پس از این عمل با تکان دادن شابلون پودر تالک از آن خارج می‌شود.

#### ۵- ۳- آماده کردن ماده‌ی حساس و کشیدن آن روی توری

ماده‌ی حساس مخلوطی از مواد مختلف است. ماده‌ای که نقش اصلی حساس کردن به نور را برعهده دارد، بی‌کرومات پتابسیم است. این ماده را باید هنگام مصرف اضافه کرد. زیرا پس از افزودن

آن، در صورت استفاده نکردن از ماده‌ی حساس به مرور زمان حساسیت آن کاهش یافته و کیفیت نامطلوبی خواهد داشت.

وسیله‌ای که برای آغشته کردن توری به ماده‌ی حساس و نحوه‌ی کشیدن ماده‌ی حساس، به کار می‌رود، در شکل ۳-۵ شان داده شده است. این وسیله دارای مخزنی است که از دو طرف پوشیده شده تا از ریختن ماده‌ی حساس به بیرون جلوگیری کند. در کارگاه‌های چاپ به این وسیله ناوданی گفته می‌شود.



شکل ۳-۵- نحوه‌ی کشیدن ناوданی روی توری

### ۶-۳- نور دادن

برای تاباندن نور با شابلونی که روی آن ماده‌ی حساس کشیده شده، از دستگاه‌های نوری متفاوتی استفاده می‌شود. می‌توان منابع نوری را لامپ زغالی و لامپ گازی و یا جیوه‌ای انتخاب کرد. در کارگاه‌های کوچک برای این منظور از لامپ فلورسنت استفاده می‌شود.

طریقه‌ی نوردهی بدین صورت است که ورق کالک طراحی شده را روی میز نور قرار داده و به وسیله‌ی نوار چسب محکم می‌کنند. در طرح‌های چندرنگ علائم تنظیم کالک‌ها را نیز بر روی میز منتقل می‌کنند تا کالک‌های بعدی دقیقاً در جای مطلوب قرار گیرند. پس از قرار دادن ورقه‌ی کالک، شابلون حساس کشیده شده را روی آن قرار می‌دهند و آن‌ها را کاملاً به هم مماس می‌کنند.

زمان نور دادن بستگی به منبع نور و فاصله‌ی منبع نور تا شابلون و ماده‌ی حساس کننده و ظرافت طرح دارد. در کارخانه‌ها به دلیل داشتن منبع نور قوی، نور دادن در زمانی محدود از ۱۰ تا ۶ ثانیه انجام می‌گیرد و در کارگاه‌ها بین ۱ تا ۱۰ دقیقه نور داده می‌شود. زمان نور دادن معمولاً بايد توسط چند آزمایش به دست آید. اگر زمان نور دادن کم باشد، در هنگام ظاهر کردن علاوه بر طرح، مناطق دیگر نیز باز می‌شود و اگر زمان نوردهی زیاد باشد مناطق طرح نیز به خوبی باز نمی‌شوند.

### ۷-۳- ظاهر کردن طرح و رتوش آن

برای ظاهر کردن طرح، پس از نور دادن، شابلون را در تاریکی در آب و لرم قرار داده سپس آب سرد را با فشار روی آن می‌ریند.

ممکن است در مرحله‌ی ظاهر کردن بعضی از نقاط طرح باز نشوند و یا بعضی از قسمت‌ها بیشتر از حد مورد لزوم باز شوند. برای رتوش طرح، به کمک حلال‌های آلی مثل تینر، مناطق پاک شده‌ی طرح را باز می‌کنند و سپس شابلون را همراه با فیلم کالک مربوطه روی میز طراحی قرار داده و قسمت‌های پاک شده‌ی اضافی را با ماده‌ی حساس رتوش می‌کنند و مجدداً در معرض نور قرار می‌دهند. اگر در هنگام ظاهر کردن قسمت‌هایی از طرح و یا کل طرح باز نشود، موارد زیر می‌تواند علت آن باشد :

– زمان نور دادن زیاد بوده است؛

– طرح و شابلون در هنگام نور دادن خوب به یکدیگر مماس نشده و نور بین طرح و شابلون حرکت کرده است.

– قبل از نور دادن، شابلون حساس کشیده شده، در تاریکخانه در معرض نور قرار گرفته است.

– بعد از نور دادن و قبل از ظاهر کردن، شابلون در معرض نور قرار گرفته است.

– مدت زمان بین حساس کشیدن و نور دادن زیاد شده است.

– در هنگام نور دادن، مقوای سیاه رنگ به منظور جذب نور، روی شابلون قرار داده نشده است.

اگر در هنگام ظاهر کردن قسمت‌های غیرطرح‌دار و یا کل شابلون باز شود موارد زیر می‌تواند باعث این عیب باشد.

– زمان نور دادن کم بوده است.

– شابلون قبل از نور دادن خوب نشده یا به‌طور نایکنواخت خشک شده است.

– شیشه‌ی میز نور کاملاً تمیز نشده و لکه‌هایی که مانع عبور نور بوده‌اند روی آن قرار داشته‌اند.

– لاک حساس مورد مصرف به دلایل مختلف مانند قرار گرفتن در گرما و یا گذشتن مدت زمان زیادی از افزودن ماده‌ی حساس کننده به لاک حساس، خراب شده است.

### ۸- سخت کردن شابلون

پس از رتوش کردن و مطمئن شدن از بدون نقص بودن طرح شابلون، مرحله‌ی سخت کردن

شابلون به وسیله‌ی سخت کننده‌ها که از ترکیبات دی‌کرومات هستند، به وسیله‌ی قطعه‌ای اسفنج (ابر) یا دستمال کوچکی بر روی شابلون کشیده می‌شوند که این عمل در هر دو طرف شابلون انجام می‌گیرد. پس از آن شابلون را در محیطی گرم قرار می‌دهند تا عمل سخت شدن به‌طور کامل صورت پذیرد.

از تماس محلول سخت کننده با پوست بدن باید خودداری شود؛ زیرا دی‌کرومات اکسید کننده قوی است و به پوست دست صدمه می‌زند. بنابراین، استفاده از دستکش در این مرحله ضرورت دارد.

### ۹-۳- پاک کردن شابلون

پس از استفاده از شابلون برای چاپ، اغلب برای استفاده‌ی مجدد، باید توری را از مواد حساس کننده پاک کرد. بدین‌منظور از ترکیبات کلر مثل هیپوکلریت سدیم استفاده می‌شود. بسته به خلوص و درصد کلر در مواد پاک کننده، زمان قرار دادن شابلون در محلول کلر متغیر است ولی به‌طور متوسط در کارخانه‌ها و کارگاه‌های چاپ از پانزده دقیقه تا یک ساعت شابلون را در محلول کلر قرار می‌دهند.

پس از قرار دادن شابلون در کلر معمولاً مواد حساس کننده‌ی روی شابلون سست می‌شوند و با استفاده از حلال‌های آلی مانند تینر کاملاً از بین می‌روند. در کارخانه‌ها پس از قرار دادن شابلون در حلال‌های آلی، مواد حساس را به کمک دستگاه‌های مکش از روی شابلون جدا می‌کنند. بدین‌ترتیب شابلون مجدداً آماده‌ی استفاده‌ی مجدد می‌شود.

## پرسش‌های فصل سوم

- ۱- مراحل تهیه‌ی یک شابلون مسطح را نام ببرید.
- ۲- چگونه در چاپ، بعضی از رنگ‌ها را با کم کردن شابلون و ترکیب دو رنگ به دست می‌آورند و چرا این عمل دارای اهمیت است؟
- ۳- روش‌های ایجاد سایه روشن در طراحی را توضیح دهید.
- ۴- لزوم استفاده از قاب شابلون را در چاپ توضیح دهید.
- ۵- قاب‌های چوبی چه مشکلاتی را به وجود می‌آورند و در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
- ۶- انواع توری را از لحاظ جنس آن‌ها نام برد و با یکدیگر مقایسه کید.
- ۷- نحوه‌ی شماره‌گذاری توری و تقسیم‌بندی توری بر حسب مساحت مناطق باز را توضیح دهید.
- ۸- نحوه‌ی کشش توری و انواع دستگاه‌های کشش را شرح دهید.
- ۹- لزوم چربی‌زدایی توری و نحوه‌ی آن را توضیح دهید.
- ۱۰- اگر زمان نور دادن کم یا زیادتر از حد مطلوب شود چه مشکلاتی را به وجود می‌آورد؟
- ۱۱- نحوه‌ی سخت کردن شابلون را توضیح دهید.
- ۱۲- چگونه شابلون را برای استفاده‌ی مجدد پاک می‌کنند؟

## فصل چهارم

### مواد غلظت دهنده

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- لزوم استفاده از غلظت دهنده در چاپ را بیان کند.

۲- عوامل مؤثر در انتخاب غلظت دهنده را شرح دهد.

۳- تقسیم‌بندی غلظت دهنده‌ها را بیان کند.

۴- غلظت دهنده‌های طبیعی و نیمه مصنوعی متداول در چاپ را با ذکر منشأ

شرح دهد.

۵- محاسن و معایب غلظت دهنده‌ی امولسیون را شرح دهد.

### ۴- مواد غلظت دهنده

در رنگرزی، تمام پارچه به صورت یکنواخت رنگی می‌شود، ولی در چاپ، رنگ فقط در بعضی از قسمت‌ها، روی پارچه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر چاپ رنگرزی موضعی است یعنی فقط در بعضی از نقاط پارچه صورت می‌گیرد.

برای جلوگیری از حرکت و جابه‌جایی رنگ در چاپ لازم است محلول رنگ غلیظ شود.

بدین منظور از موادی استفاده می‌شود که محلول آن‌ها نسبت به آب گران‌روانی<sup>۱</sup> بسیار بالاتری دارد. به این مواد غلظت دهنده گفته می‌شود.

گران‌روانی به معنی مقاومت مایع در مقابل جاری و روان شدن است، مثلاً اگر خمیر رنگی سفت بوده و در مقابل جاری شدن مقاومت زیادی از خود نشان بدهد، می‌گویند دارای گران‌روانی بالایی است. وسایل و دستگاه‌های زیادی برای اندازه‌گیری گران‌روانی ساخته شده است که آشنایی با آن‌ها نیاز به معلومات تئوری بیشتری دارد و شما در مقاطعه بالاتر مطالعه خواهید کرد.

۱- به گران‌روانی، ویسکوزیته نیز گفته می‌شود.

برای انجام عمل چاپ، غلظت دهنده را با مقادیری مواد رنگزا و دیگر مواد لازم مخلوط کرده به هم می‌زنند تا برای چاپ روی پارچه آماده شود.

بیشتر غلظت دهنده‌های مورد مصرف در صنایع نساجی طبق دو اصل کلی عمل می‌کنند که عبارت‌اند از :

### — استفاده از یک ماده‌ی پلیمری

— تشکیل امولسیون<sup>۱</sup> دو مایع غیرقابل حل در یکدگر با استفاده از یک امولسیفایر<sup>۲</sup>

بیشتر غلظت دهنده‌های متداول در صنعت چاپ جزء غلظت دهنده‌های پلیمری هستند و در دسته‌ی اول قرار می‌گیرند. این غلظت دهنده‌ها عموماً پس از چاپ نیاز به عملیات شست و شو دارند تا غلظت دهنده از روی پارچه زدوده شود و زیر دست پارچه سخت نشود ولی غلظت دهنده‌های امولسیونی چون از مخلوط دو مایع تشکیل شده‌اند تبخیر شده و هیچ اثری به روی پارچه باقی نمی‌گذارند. به همین جهت در اکثر مواردی که از غلظت دهنده‌ی امولسیونی استفاده می‌شود، به عملیات شست و شو نیاز نیست.

با اقتضایک غلظت دهنده برای تمام انواع چاپ امکان پذیر نیست و هر غلظت دهنده دارای خواص و ویژگی‌هایی است که استفاده از آن در بعضی از انواع چاپ ممکن است. به طور کلی انتخاب یک غلظت دهنده در یک نوع چاپ، به عواملی بستگی دارد که در درس‌های آینده با آن‌ها آشنا خواهد شد.

### ۱-۴- تقسیم‌بندی غلظت دهنده‌ها

غلظت دهنده‌ها بر حسب منبع تهیه‌ی آن‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند :

- غلظت دهنده‌های طبیعی
- غلظت دهنده‌های نیمه مصنوعی
- غلظت دهنده‌های مصنوعی

در این کتاب تا حدامکان غلظت دهنده‌های طبیعی و تا حدودی نیمه مصنوعی شرح داده می‌شوند. با غلظت دهنده‌های مصنوعی مانند پلی‌وینیل الکل در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. اکثر غلظت دهنده‌های طبیعی و نیمه مصنوعی مورد استفاده در چاپ، از گیاهان به دست می‌آیند

۱- امولسیون به مخلوط معلق مایع در مایع گفته می‌شود.

۲- امولسیفایر به ماده‌ای گفته می‌شود که قادر باشد دو فاز مایع را در یکدیگر به صورت مخلوط معلق نگه دارد و در زبان آلمانی امولگاتور نامیده می‌شود.

و به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:

— غلظت‌دهنده‌هایی که از دانه‌ی گیاه به‌دست می‌آیند؛ مانند: گوار و صمغ افاقیا و نشاسته‌ی ذرت.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از ریشه‌ی گیاه به‌دست می‌آیند، مانند نشاسته‌ی سیب‌زمینی.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از ترشحات گیاهان به‌دست می‌آیند، مانند صمغ عربی و کتیرا.

— غلظت‌دهنده‌هایی که از خزه‌ها و جلبک‌های دریایی به‌دست می‌آیند، مانند آجینات‌ها.

— غلظت‌دهنده‌های نیمه‌مصنوعی که منبع تهیه‌ی آن‌ها گیاهان هستند ولی با تغییراتی که روی آن‌ها انجام می‌شود، خواصشان اصلاح می‌گردد (Modified thickener) مانند کربوکسی متیل سلولز، نشاسته‌ی اتری‌شده و صمغ انگلیسی.

تعدادی از غلظت‌دهنده‌های مورد مصرف در چاپ را، از آن‌ها که متدائل‌ترند، در این فصل مورد بحث قرار خواهیم داد.

## ۲-۴- غلظت‌دهنده‌ی آجینات سدیم

آجینات سدیم یک غلظت‌دهنده‌ی طبیعی است که منبع اصلی تهیه‌ی آن در طبیعت یک نوع خزه‌ی<sup>۱</sup> دریایی است که بیش‌تر در سواحل سنگی اقیانوس آرام در آمریکای شمالی می‌روید. این خزه در جهت طول تا حدود ۶۰ متر رشد پیدا می‌کند و چون برای رشد خود به نور کافی و موادمعدنی متفاوتی نیازمند است، رشد آن به بعضی از مناطق که دارای شرایط مطلوب باشند، محدود می‌شود. طول زیاد این خزه و شناور بودن آن در سطح آب ایجاب می‌کند که ریشه‌ی این گیاه در نقاط سخت قرار بگیرد تا بتواند این گیاه را در برابر فشارهای وارد نگاهداری کند. به این دلیل این خزه در سواحلی از دریا که صخره و سنگ‌های بزرگ دارد، یافت می‌شود. عمل برداشت این خزه معمولاً به‌وسیله‌ی قایق در آب یا ساحل انجام می‌شود، در شکل‌های ۴-۱ و ۴-۲ این خزه و نحوه‌ی برداشت آن را مشاهده می‌کنید.

کارخانه‌های سازنده‌ی آجینات‌ها، پس از شست و شو و خرد کردن گیاه، آن را با قلیا حل می‌کنند و سپس با اضافه کردن کلرید کلسیم به محلول باعث رسوب آجینات کلسیم می‌شوند.

۱- *Mgrogystis pyrifera*



شکل ۱-۴- خزه‌ی دریابی حاوی آلجينات



شکل ۲-۴—برداشت خزه‌ی حاوی آلجينات از ساحل

رسوب آلجينات کلسیم در واکنش با یک اسید تولید اسید آلجينیک می‌کند و در مرحله‌ی نهایی اسید آلجينیک توسط کربنات سدیم به آلجينات سدیم تبدیل می‌شود. از اسید آلجينیک بحسب این که چه نمکی برای تبدیل آن به کار رود، نمک‌های متفاوتی حاصل می‌شود، مانند آلجينات سدیم، آلجينات پتاسیم، آلجينات منزیم، آلجينات آمونیم و ... که حلالیت این آلجينات‌ها در آب متفاوت است.

آلجينات سدیم بیشتر برای چاپ به کار می‌رود و نیاز چندانی به خالص‌سازی نیز ندارد. در کارخانه معمولاً موادی مانند نمک‌های فسفات، به آلجينات سدیم افزوده می‌شود، که برای جلوگیری از ژل شدن در آب سخت و یا کاستن از شدت محیط‌های قلیایی قوی لازم است. در بسیاری از موارد اوره نیز برای حلالیت بیشتر به آلجينات سدیم افزوده می‌شود.

آلجينات سدیم یک غلظت‌دهنده‌ی نسبتاً گران است. به همین دلیل در بسیاری از موارد غلظت‌دهنده‌های ارزان دیگر را به آن می‌افزایند تا قیمت آلجينات را پایین آورند. ظاهر آلجينات‌ها و اندازه و رنگ آن‌ها بسیار متفاوت است. اندازه‌ی ذرات آلجينات‌ها معمولاً از یک میلی‌متر کم‌تر و

رنگ آن‌ها از قهوه‌ای کم رنگ تا کرم و یا حتی سفید متغیر است.

خمیر آلجينات‌های با گران‌روانی کم یا متوسط در شرایط خشک بسیار پایدار است و اگر گران‌روانی زیاد هم باشد، آلجينات دچار تغییر کمی می‌شود. اما در هر دو حالت، اگر حرارت داده شود و بخصوص اگر مواد قلیایی یا اسیدی در آن باشد، خمیر آلجينات دچار تغییرات نامطلوب می‌شود. به همین دلیل معمولاً به خمیرهای چاپ حاوی آلجينات، تا موقع مصرف، مواد قلیایی یا اسیدی افزوده نمی‌شود.

یکی از روش‌های تشخیص آلجينات سدیم از دیگر غلظت‌دهنده‌های چون کتیرا و صمن افاقیا و نشاسته، افزودن کلرید کلسیم و یا یک اسید به محلول غلظت‌دهنده است که باعث رسوب خمیر آلجينات می‌شود.

### ۴-۳- غلظت‌دهنده‌ی نشاسته

نشاسته یکی از ارزان‌ترین غلظت‌دهنده‌های است و در دانه و میوه و ساقه و ریشه‌ی بعضی از گیاهان به صورت گرانول یافت می‌شود. اندازه و شکل گرانول‌ها در گیاهان مختلف فرق می‌کند. به عنوان مثال قطر ذرات نشاسته‌ی برنج حدود ۸-۳ میکرون، نشاسته‌ی ذرت ۲۵-۵ میکرون و نشاسته‌ی سیب‌زمینی ۱۰-۱۵ میکرون است.

روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی نشاسته بدین صورت است که نشاسته را در آب سرد ریخته و در حالی که آن را حرارت می‌دهند و هم می‌زنند درجه حرارت را زیاد می‌کنند تا محلول غلیظ شود، سپس با هم‌زنن آن را به جوش رسانده و حدود ۲۰ دقیقه‌ی دیگر جوشاندن را ادامه می‌دهند و باز هم در حال هم‌زنن، آن را سرد می‌کنند. با این روش معمولاً غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ی ۱۶-۱۲ درصد تهیه می‌شود. درجه حرارت غلیظ شدن نشاسته‌ی گیاهان مختلف با یکدیگر متفاوت است. معمولاً نشاسته را به طور غیرمستقیم حرارت می‌دهند. درجه حرارت غلیظ شدن برای بعضی از نشاسته‌های متداول عبارت است از :

گندم ۸۲-۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد

ذرت ۷۷-۷۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

برنج ۸۳-۸۰ درجه‌ی سانتی‌گراد

سیب‌زمینی ۶۸-۶۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ساگر<sup>۱</sup> ۷۴-۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد

غلظت‌دهنده‌های نشاسته‌ی طبیعی معمولاً چسبندگی زیادی دارند و به زحمت می‌توان در مرحله‌ی شست و شو آن‌ها را از کالا جدا کرد. به همین دلیل معمولاً از نشاسته‌ی طبیعی به عنوان

۱- ساگر نوعی درخت نخل است.

آهار پارچه استفاده می‌شود و کمتر به عنوان غلظت‌دهنده در چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای استفاده از نشاسته به عنوان غلظت‌دهنده معمولاً تغییراتی روی آن انجام می‌دهند تا به صورت اصلاح یافته در چاپ مورد استفاده قرار گیرد.

خواص نشاسته‌های طبیعی را به وسیله‌ی عملیات مختلفی اصلاح می‌کنند تا در چاپ پارچه به صورت مطلوب عمل کند. این عملیات عبارت‌اند از :

— واکنش با آنزیم‌ها

— واکنش با اسیدها

— واکنش با مواد اکسیدکننده

— حرارت دادن نشاسته در درجه حرارت‌های بالا

صمغ انگلیسی یک غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ای است که از حرارت دادن نشاسته در درجه حرارت‌های بالا به دست می‌آید. برای تهیه‌ی صمغ انگلیسی نشاسته را در حال هم‌زدن در درجه حرارت زیاد، یعنی  $135^{\circ}\text{C}$ – $190^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۰ تا ۲۴ ساعت نگه می‌دارند. معمولاً برای سرعت بخشیدن به این عمل مقداری اسید نیز به آن می‌افزایند. غلظت‌دهنده‌ی صمغ انگلیسی نسبت به غلظت‌دهنده‌ی نشاسته‌ی طبیعی دارای حلالیت پیش‌تر و گران‌روانی کمتری است. یکی دیگر از انواع غلظت‌دهنده‌های نشاسته‌ی اصلاح شده که مورد استفاده‌ی بسیاری نیز در چاپ دارد، نشاسته‌ی اتری شده است. نشاسته‌های اتری شده با افزودن موادی مانند اتیلن اکسید و یا پروپیلن اکسید به نشاسته به دست می‌آیند.

#### ۴—۴— غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی

صمغ عربی از درختی به نام آکاسیا<sup>۱</sup> که در مناطق گرمسیر، از جمله کشورهای آفریقایی، می‌روید و رشد می‌کند، به دست می‌آید. با ایجاد شیارهایی روی تنہ‌ی این درخت، صمغ عربی از این شیارها شروع به تراوش می‌کند که جمع‌آوری و خشک می‌شود و در صورت لزوم به صورت پودر درمی‌آید.

از صمغ عربی در صنعت چاپ کمتر استفاده می‌شود، بلکه بیش‌تر در صنایعی مانند چسب‌سازی به کار می‌رود. نحوه‌ی تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی چنین است که ۶۰۰ گرم صمغ عربی را در ۱۰۰۰ قسمت آب ریخته و به هم می‌زنند و به مدت ۱ تا ۲ روز آن را به همین صورت نگه می‌دارند تا

صمغ عربی کاملاً متورم شود. در این مدت گاهی نیز آن را به هم می‌زنند و ذرات ناخالصی جامد را که روی محلول قرار می‌گیرد از آن جدا می‌کنند. بعد از آن محلول را به مدت ۳ تا ۴ ساعت به صورت غیرمستقیم در جوش حرارت می‌دهند و ضمن عمل آن را هم می‌زنند؛ سپس محلول را به مدت ۱ تا ۲ روز به حال خود باقی می‌گذارند و در صورت لزوم، آب را برای رقیق کردن صمغ، به آن می‌افزایند. محلول‌های صمغ عربی اسیدی‌اند ( $\text{pH} : ۴/۵$ ).

## ۴-۵\_ غلظت دهنده‌ی کتیرا

کتیرا از بوته‌ی گیاهی خاردار<sup>۱</sup> به دست می‌آید که در بیشتر کشورها از جمله ایران، یونان، سوریه و ترکیه می‌روید. مشخص شده است که از لحاظ مرغوبیت، کتیرای ایران نسبت به دیگر کشورها دارای کیفیت بهتری است. معمولاً هرچه رنگ ظاهری کتیرا سفیدتر و شفاف‌تر باشد، کتیرا مرغوب‌تر است. برای به دست آوردن کتیرا شیارهایی روی ساقه‌ی بوته‌ی آن ایجاد می‌کنند تا کتیرا به بیرون تراویش کند. پس از مدتی کتیرای خشک شده را از روی ساقه‌ها جدا کرده و در صورت لزوم به پودر تبدیل می‌کنند. کتیرا علاوه بر چاپ در بعضی از صنایع دیگر نیز مورد استفاده دارد.

روش تهیه‌ی غلظت دهنده‌ی کتیرا به این صورت است که ۷۰ گرم کتیرا را در ۱۰۰۰ قسمت آب سرد ریخته و به مدت ۱ تا ۲ روز به همین حالت می‌گذارند تا به طور کامل متورم شود و در این مدت گاهی نیز آن را هم می‌زنند. با گذشت این زمان محلول حاصل را به مدت چند ساعت به طور غیرمستقیم می‌جوشانند و گاهی نیز آن را هم می‌زنند و پس از آن اگر نیاز به رقیق کردن باشد، به آن مقداری آب نیز می‌افزایند؛ محلول آماده است. کتیرا باید قبل از مصرف ساخته شود، زیرا در صورت استفاده نشدن کپک زده و فاسد می‌شود. محلول کتیرا تا حدودی اسیدی است ( $\text{pH} : ۵/۶$ ).

## ۶-۴\_ غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار

این غلظت دهنده از آرد دانه‌های بوته‌ای<sup>۲</sup> به دست می‌آید که بیشتر در کشورهای هند و پاکستان و نیز در کشورهای آمریکای جنوب غربی می‌روید. ارتفاع این گیاه حدود ۱ تا ۲ متر است و در مناطق نسبتاً کم آب رشد می‌کند.

دانه‌های این گیاه معمولاً شامل اجزای زیر است:

۸۵- درصد گواران<sup>۱</sup>

۱۴- درصد رطوبت

۵- درصد پروتئین

۴- درصد مواد دیگر مانند چربی و مواد معدنی

دانه‌های گوار را به وسیله‌ی ماشین‌های کشاورزی برداشت و جدا می‌کنند و سپس به وسیله‌ی حرارت دادن و استفاده از مواد شیمیایی آن را اصلاح و به صورت پودر و گرانول به بازار صنعت عرضه می‌نمایند. غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار معمولاً با درصد های کم نیز گران‌روانی بالایی به وجود می‌آورند.

موارد استفاده‌ی دانه‌های گوار بسیار زیاد است و در غذاهای مانند سوپ و ژله به عنوان غلظت دهنده مصرف می‌شوند و در بعضی از صنایع نیز به عنوان چسب مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر موارد فوق در صنایع معدن و صنعت نفت و بسیاری صنایع دیگر نیز کاربرد ویژه دارند. غلظت دهنده‌های برپایه‌ی گوار با اسمی تجاری خاصی، از کارخانه‌های مختلف، نام‌گذاری شده‌اند. از این‌رو برای استفاده‌ی هریک از آن‌ها باید از کاتولوگ‌های کارخانه‌ی سازنده استفاده کرد.

## ۷-۴- صمغ اقاقیا

این غلظت دهنده از میوه‌های درخت کاروب<sup>۲</sup> به دست می‌آید. این درخت پیش‌تر در نواحی مدیترانه‌ای کشت می‌شود و ارتفاع آن تا حدود ۶ متر می‌رسد. تا پانزده سال اولیه‌ی رشد این درخت، تولید میوه‌ی آن بسیار کم است. به همین دلیل تولید این غلظت دهنده در جهان بسیار اندک است. رنگ میوه‌ی این درخت معمولاً قهوه‌ای کمرنگ است.

غلظت دهنده‌ی صمغ اقاقیا به دلیل وزن مولکولی زیاد برای حل شدن در آب به درجه حرارت‌های بالای ۴۵°C نیاز دارد. به همین دلیل معمولاً اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد تا در دمای معمولی نیز قابلیت حل شدن در آب را داشته باشد.

غلظت دهنده‌ی صمغ اقاقیا غیریونی است و pH‌های بین ۳ تا ۱۱ اثرات کمتری را در گران‌روانی این غلظت دهنده به وجود می‌آورند. این غلظت دهنده نیز معمولاً با درصد های پایین، حدود ۲/۵ درصد، گران‌روانی مناسبی را به وجود می‌آورد.

۱- ماده‌ی اصلی برای تهیه‌ی غلظت دهنده Guarana

۲- Carob

## ۴-۸- غلظت دهنده امولسیون

یک فاز آلی مانند نفت یا بنزین در یک فاز آبی مانند آب معمولی، در صورتی که ذرات دو فاز به اندازه‌ی کافی ریز و در یکدیگر معلق شده باشند، قابل مخلوط شدن هستند ولی امولسیونی که به این صورت تشکیل شده نایابدار است و لذا در صورت ساکن ماندن دو فاز از یکدیگر جدا می‌شوند. برای پایدار کردن این امولسیون و سهولت تهیه‌ی آن می‌توان از یک امولسیفایر یا ماده‌ی امولسیون کننده استفاده کرد.

امولسیفایرها مانند یک بل مابین فاز آلی و فاز آبی عمل می‌کنند، زیرا از لحاظ ساختمان شیمیایی دارای زنجیره‌های طویلی هستند که از یک طرف تمایل به فاز آبی و از طرف دیگر تمایل به فاز آلی دارند.

برای تهیه‌ی امولسیون به این ترتیب عمل می‌کنیم که ۱۵-۱۵ گرم امولسیفایر را در ۱۹۲-۱۸۵ گرم آب به کمک هم‌زن حل می‌کنیم. سپس در حالی که محلول را به هم می‌زنیم ۸۰ گرم نفت یا بنزین را قطره‌قطره به آن می‌افزاییم.

## ۴-۹- محسن و معایب غلظت دهنده امولسیون

- در چاپ پیگمنت، به دلیل تبخر دو مایع، بر روی سطح کالا اثری از غلظت دهنده نمی‌ماند، بنابراین زیر دست کالا زیاد سخت نمی‌شود؛ در حالی که غلظت دهنده‌های دیگر در روی پارچه باقی می‌مانند و زیر دست پارچه را دچار تغییرات نامطلوب می‌کنند.

- خشک شدن غلظت دهنده امولسیون سریع‌تر از خشک شدن غلظت دهنده‌های دیگر است. بنابراین با کاهش زمان خشک شدن، میزان تولید کالای چاپ شده افزایش می‌یابد.

- به علت استفاده از فاز آلی مانند بنزین و نفت خطر حریق وجود دارد. علاوه بر این، بخصوص در مرحله‌ی خشک شدن، بخارات فاز آلی در فضای پخش شده و محیط زیست را آلوده می‌کنند، بدین جهت در بسیاری از کشورها استفاده از امولسیون، به عنوان غلظت دهنده، محدود شده است.

- حرکت فاز آلی در روی کالای چاپ شده باعث پرشدن خطوط نازک و ناصاف شدن خطوط و سطوح چاپ شده می‌شود. به همین دلیل معمولاً در کارگاه‌های چاپ از غلظت دهنده‌ی تمام امولسیون استفاده نمی‌شود، بلکه غلظت دهنده امولسیون را با غلظت دهنده‌های دیگر مانند آجینات و یا کتیرا و سایر غلظت دهنده‌ها مخلوط می‌کنند و غلظت دهنده‌ی نیمه امولسیون را به کار می‌برند.

## ۱۰-۴- اسامی تجاری غلط دهنده‌ها

کارخانه‌های سازنده‌ی غلط دهنده‌ها محصولات خود را تحت اسامی متفاوتی به کارخانه‌های نساجی عرضه می‌کنند. مثلاً ممکن است یک نوع غلط دهنده با دو نام تجاری مختلف، از دو کارخانه‌ی سازنده، نام‌گذاری شوند، معمولاً کارخانه‌ها، غلط دهنده‌های طبیعی را با عملیات مختلف شیمیایی و یا با مخلوط کردن با بعضی از مواد اصلاح می‌کنند. منظور از اصلاح کردن غلط دهنده‌ها بهبود بخشیدن بعضی از خواص آن‌ها مانند حلالیت و یا پایین آوردن قیمت آن‌هاست. بنابراین، ممکن است غلط دهنده‌ای حتی از طرف یک کارخانه با چند نام تجاری به بازار عرضه شود.

## پرسش‌های فصل چهارم

- ۱- لزوم استفاده از غلظت‌دهنده در چاپ را بنویسید.
- ۲- گران‌روانی را تعریف کنید.
- ۳- دو عملکرد کلی غلظت‌دهنده‌های مورد مصرف در صنایع نساجی را نام برد و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
- ۴- انواع کلی غلظت‌دهنده‌ها را نام ببرید.
- ۵- غلظت‌دهنده‌های گیاهی را تقسیم‌بندی کنید و برای هر مورد یک مثال بنویسید.
- ۶- روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی آلجینات سدیم را از خزه‌های دریایی شرح دهید.
- ۷- چه موادی معمولاً به غلظت‌دهنده‌ی آلجینات سدیم اضافه می‌شود؟ هریک را نام برد و دلیل استفاده از آن را نیز بنویسید.
- ۸- روش تهیه‌ی خمیر غلظت‌دهنده‌ی نشاسته را بنویسید.
- ۹- غلظت‌دهنده‌ی نشاسته چه مشکلاتی را در چاپ به وجود می‌آورد و چه روش‌هایی برای اصلاح آن‌ها وجود دارد؟
  - ۱۰- روش تهیه‌ی صمغ انگلیسی از نشاسته را توضیح دهید.
  - ۱۱- روش تهیه‌ی خمیر غلظت‌دهنده‌ی صمغ عربی را بنویسید.
  - ۱۲- چرا تولید غلظت‌دهنده‌ی صمغ افاقیا در جهان کم است؟
  - ۱۳- روش تهیه‌ی غلظت‌دهنده‌ی امولسیون را توضیح دهید.
  - ۱۴- محاسن و معایب غلظت‌دهنده‌ی امولسیون را بنویسید.

## فصل پنجم

### روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- خواص مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ را توضیح دهد.
- ۲- انواع روش‌های چاپ و تفاوت‌های هریک را توضیح دهد.
- ۳- چگونگی تقسیم‌بندی مواد رنگزا را، در رابطه با برداشت شوندگی، توضیح دهد.
- ۴- روش‌های آماده کردن کالای سلولزی برای چاپ را توضیح دهد.
- ۵- روش‌های آماده کردن کالای پشمی برای چاپ را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های آماده کردن کالای ابرپشمی برای چاپ را شرح دهد.

### ۵- روش‌های چاپ و آماده کردن پارچه

#### ۱-۵- انواع روش‌های چاپ

مواد رنگزای مورد استفاده در چاپ باید دارای خواص متفاوتی، نسبت به مواد رنگزای مورداستفاده در رنگرزی، باشند. در رنگرزی ماده‌ی رنگزا مایع است و در مدت زمانی نسبتاً طولانی پارچه را به رنگ آغشته می‌سازد ولی در چاپ ماده‌ی رنگزا به صورت خمیر است و مدت زمان کمتری، به صورت مرطوب، در تماس با پارچه قرار می‌گیرد. از این جهت در چاپ باید مواد رنگزایی مورداستفاده قرار گیرند که دارای حلalیت بهتری باشند.

در چاپ به علت آن که در شست و شوی بعد از آن امکان لکه‌گذاری<sup>۱</sup> روی نقاط سفید وجود دارد باید ثبت رنگ روی کالا با اطمینان بیشتری صورت گیرد تا رنگ‌های اضافی که از کالا در

---

۱- Staining

شست و شو خارج می‌گردد باعث لکه‌گذاری روی محل‌های سفید پارچه نگردد. میزان این تشتیت به ساختمان شیمیایی و وزن مولکولی ماده‌ی رنگرا بستگی دارد.

امروزه چاپ به طرقه‌های مختلف صورت می‌گیرد. ولی کلیه‌ی این روش‌ها را می‌توان در

چهار مورد زیر خلاصه کرد :

DIRECT PRINTING

– چاپ مستقیم روی پارچه‌ی سفید

OVER PRINTING

– چاپ مستقیم روی پارچه‌ی رنگی

DISCHARGE PRINTING

– چاپ برداشت

RESIST PRINTING

– چاپ مقاوم

در روش اول کالای سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد و خمیر چاپ حاوی رنگ موردنظر می‌باشد. با اعمال خمیر چاپ به وسیله‌ی ماشین‌های چاپ، ماده‌ی رنگرا مستقیماً بر روی کالای سفید قرار گرفته و پس از تشتیت قسمت‌هایی از کالا رنگی می‌شود.

روش دوم هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که رنگ پارچه تیره نباشد. این روش همانند روش قبل است با این تفاوت که پارچه قبل از رنگرزی شده است ولی رنگ پارچه روشن است. با اعمال خمیر چاپ حاوی یک ماده‌ی رنگرا روی پارچه‌ی قبل از رنگرزی شده، دو رنگ با یکدیگر ترکیب شده و رنگ سومی از آن‌ها بدید می‌آید. به عنوان مثال اگر پارچه به رنگ زرد رنگرزی شده باشد و خمیر چاپ حاوی رنگ آبی باشد، رنگ سبز حاصل می‌شود.

دو روش چاپ مستقیم، روی پارچه‌ی سفید و رنگی، نیاز به مهارت چندانی ندارد. ولی دو روش بعد یعنی چاپ برداشت و مقاوم پیچیده‌تر از روش‌های قبلی است و دقت و تجربه زیادی لازم دارد.

در روش چاپ برداشت، ابتدا پارچه با مواد رنگزایی که از نظر ساختمان مولکولی مناسب برداشت باشند رنگرزی می‌شود، سپس عمل چاپ با خمیر حاوی ماده‌ی برداشت کننده روی پارچه‌ی رنگرزی شده انجام می‌گیرد. طی مراحل بعدی عمل برداشت انجام می‌شود. با استفاده از ماده‌ی برداشت کننده و یک سفیدکننده‌ی نوری در خمیر چاپ، فقط رنگرزدایی زمینه در نقاط طرح انجام می‌شود که اصطلاحاً برداشت سفید نامیده می‌شود. در صورتی که یک ماده‌ی رنگزای پایدار نیز به خمیر فوق اضافه شود، علاوه بر رنگرزدایی زمینه، رنگ به کار گرفته شده در خمیر چاپ نیز جانشین رنگ زمینه می‌شود. این روش را چاپ برداشت رنگی می‌نامند.

اهمیت انتخاب ماده‌ی رنگرا برای چاپ برداشت در قابل برداشت بودن رنگ زمینه و مقاوم

بودن رنگ جاشین شونده است. کارخانه‌های سازنده مواد رنگزا، قابلیت برداشت ماده‌ی رنگزا را در کاتولوگ‌های مربوط به آن مشخص می‌کنند. معمولاً مواد رنگزا براساس قابلیت برداشت (DISCHARGABILITY) از عدد ۱ تا عدد ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. مواد رنگرایی که با عدد ۵ یا ۴ نشان داده می‌شوند، برای یک برداشت سفید مناسب‌اند. برای برداشت‌های رنگی مواد رنگرای با قابلیت برداشت ۴ یا حتی ۳-۴ نیز مناسب هستند. در این روش تقسیم‌بندی، مواد رنگرای با قابلیت برداشت ۱ غیرقابل برداشت هستند و به عنوان مواد رنگرای جاشین شونده در چاپ برداشت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مواردی که کاتالوگ مواد رنگرای مورد استفاده در دسترس نباشد با یک آزمایش تحت شرایط چاپ، می‌توان اطلاعات کافی درباره‌ی مناسب بودن ماده‌ی رنگزا برای برداشت را به دست آورد.

در چاپ برداشت می‌توان از مواد احیاکننده و یا اکسیدکننده استفاده کرد ولی امروزه مهم‌ترین روش‌های برداشت براساس مواد احیاکننده است؛ به طوری که برای اکثر چاپگرها ماده‌ی احیاکننده و ماده‌ی برداشت‌کننده هردو یک معنی دارند.

یکی از مواد احیاکننده که به‌طور وسیع در چاپ برداشت مورد استفاده قرار می‌گیرد، سدیم سولفوکسیلات فرمالدیید است که با نام تجاری C-Eradit در سال ۱۹۰۵ توسط کارخانه‌ی BASF به بازار عرضه شد. این ماده بیشتر با نام داخلی کارخانه موسوم به Rongalit.C شناخته شده ولی نام‌های مختلف دیگری مانند فورموزول نیز به آن داده شده است.

ماده‌ی احیاکننده دیگری که از زمان‌های قدیم تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، کلریدقلع<sup>۱</sup> است که حلالیت خوبی دارد و بیشتر برای برداشت روی الیاف مصنوعی از آن استفاده می‌شود. چاپ به روش مقاوم نیز می‌تواند اثرات مشابه چاپ برداشت را به وجود آورد. با این تفاوت که در این روش، پارچه ابتدا با یک ماده‌ی مقاوم کننده چاپ می‌شود و سپس عمل رنگرزی و یا چاپ دیگری انجام می‌گیرد. مکانیزم عمل مقاوم کردن ممکن است شیمیایی یا فیزیکی باشد. ولی بهترین نتیجه با استفاده‌ی توأم از هر دو روش به دست می‌آید. ماده‌ی مقاوم کننده فیزیکی از جذب رنگ و بر عکس، ماده‌ی مقاوم کننده شیمیایی از تثبیت رنگ جلوگیری می‌کند.

## ۲-۵- آماده کردن پارچه برای چاپ

شناخت الیاف مورد استفاده در چاپ پارچه اهمیت بسیار دارد. زیرا بیشتر الیاف مورد استفاده از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوت‌اند و روش‌های آماده‌سازی آن‌ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. الیاف تشکیل‌دهنده پارچه بسته به منشأ آن‌ها، شامل ناخالصی‌های طبیعی هستند. مقدار این

ناخالصی‌ها در الیاف مختلف تفاوت می‌کند. عملیات انتقال ناخالصی‌ها معمولاً با شست و شو شروع و در اغلب موارد با سفیدگری نیز دنبال می‌شود.

پارچه‌ها علاوه بر ناخالصی‌های طبیعی ممکن است با مواد آهاردهنده مثل نشاسته نیز آغشته شده باشند. آهار دادن پارچه به منظور بالا بردن استحکام نخ در بافتگی صورت می‌گیرد ولی بعد از مرحله‌ی بافتگی، مواد آهاردهنده باید از روی پارچه زدوده شوند تا جذب رنگ آن‌ها افزایش یابد و همچنین زیر دست آن‌ها بهتر شود.

با انجام عمل چاپ روی یک پارچه‌ی شسته شده و یک پارچه‌ی شسته نشده با موادی مشابه، مشاهده خواهیم کرد که پارچه‌ی شسته شده نسبت به پارچه‌ی شسته نشده دارای رنگ‌هایی با شید بیش‌تر و شفافیت بالاتر است. با یک آزمایش ساده می‌توان دلیل تفاوت چاپ روی دو پارچه را مشخص کرد. اگر دو قطعه پارچه‌ی کوچک مشابه، با سطح یکسان را که یکی شست و شو شده و دیگری شست و شو نشده باشد همزمان در درجه حرارت اتاق روی سطح آب قرار دهیم، قطعه‌ی شسته شده به سرعت خیس می‌شود ولی قطعه‌ی دوم دیرتر از قطعه‌ی اول خیس شده و در آب فرو می‌رود. این آزمایش نشان می‌دهد که جذب آب پارچه شسته شده بیش‌تر است.

**عملیات قبل از چاپ پارچه‌های سلولزی: پارچه‌های سلولزی از قبیل پنبه، قبل از چاپ نیاز به عملیات زیادی مانند آهارگیری، شست و شو، پخت، سفیدگری، مرسریزاسیون و ... دارد.**

منظور از پخت پنبه (Kierboiling) از بین بردن چربی‌های طبیعی الیاف پنبه است. بدین منظور، پنبه را در مخازن تحت فشار به مدت چند ساعت در محلول سود قرار می‌دهند. عملیات شست و شو نیز برای اغلب پارچه‌های پنبه‌ای در محلولی از قلیای ضعیف مانند کربنات سدیم و یک دترجنت مناسب انجام می‌گیرد. ولی در مواردی که کالا از ارزش بیش‌تری برخوردار باشد، برای افزایش جذب رنگ و شفافیت آن از سفیدکننده‌هایی مانند پراکسید ئیدروژن و هیپوکلریت سدیم و سفیدکننده‌های نوری نیز می‌توان استفاده کرد.

از عملیات دیگری که بر روی پنبه انجام می‌گیرد، مرسریزه کردن است. مرسریزه کردن اولین بار توسط جان مرسر فرانسوی انجام گرفت. این شخص مشاهده کرد که اگر کالای سلولزی را در محلول سود با غلظت زیاد قرار دهد، الیاف متورم شده و جذب رنگ آن‌ها افزایش می‌یابد.

در شکل ۱-۵ نتیجه‌ی عمل چاپ روی پارچه‌های سلولزی مرسریزه شده و مرسریزه نشده نشان داده شده است و چنان که در شکل پیدا است، پارچه‌ی مرسریزه دارای شید و درخشندگی بیش‌تری است.



شکل ۱-۵- اثر مرسریزاسیون در چاپ پارچه

**عملیات قبل از چاپ پارچه‌های پروتئینی:** الیاف پشمی به علت دارا بودن چربی و عرق بدن حیوان و ناخالصی‌های دیگر، قابلیت جذب آب بسیار کمی دارند. بنابراین برای جداسازی مواد طبیعی زائد موجود در الیاف پشم و چربی‌ها می‌توان از شستشوی مناسب بهره گرفت. در این شستشوی از ترجنت و قلیابی ضعیف استفاده می‌شود و شستشو در چند مرحله انجام می‌گیرد. وجود قلیابی قوی علاوه بر صدمه زدن به الیاف پشم باعث بروز نمدی شدن ناخواسته نیز می‌گردد. معمولاً عملیات شستشو با یک گرم در لیتر ترجنت و  $(1/5)$  گرم در لیتر کربنات سدیم به مدت  $30^{\circ}\text{C}$  در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  انجام می‌شود.

در سفیدگری کالای پشمی باید از ترکیبات کلر، مانند هیپوکلریت سدیم، پرهیز شود زیرا باعث آسیب رساندن به آن می‌شود. سفیدکننده‌های متداول برای کالاهای پشمی پراکسید تیدروژن و سفیدکننده‌های نوری هستند.

از عملیات دیگری که قبل از چاپ بر روی کالای پشمی انجام می‌شود کلرینه کردن پشم است. کلرینه کردن فرآیندی است که نیاز به کنترل‌های شدید و مهارت زیاد دارد. در غیر این صورت کالای پشمی ضایع خواهد شد. کلریناسیون باعث افزایش جذب رنگ و کاهش آبرفتگی کالای پشمی می‌شود. پارچه‌های ابریشمی نیز دارای ناخالصی‌های طبیعی زیادی هستند. حجم زیادی از این ناخالصی‌ها مربوط به یک ماده‌ی چسب مانند به نام سریسین است. سریسین با عملیات صمغ‌گیری در  $95^{\circ}\text{C}$  در محلول  $1\text{ g/l}$  ترجنت به مدت  $1-1.5$  ساعت از ابریشم جدا می‌شود. در صورت نیاز به سفیدگری نیز معمولاً از پراکسید تیدروژن استفاده می‌شود.

## پرسش‌های فصل پنجم

- ۱- خواص مواد رنگزای موردمصرف در چاپ را توضیح دهید.
- ۲- روش‌های کلی چاپ را نام برد و هریک را توضیح دهید.
- ۳- انواع روش‌های برداشت را توضیح دهید.
- ۴- تقسیم‌بندی مواد رنگرا براساس قابلیت برداشت را شرح دهید.
- ۵- مواد احیاکننده‌ی متداول در چاپ برداشت را نام ببرید.
- ۶- با یک آزمایش ساده اثر شست و شوی کالا در جذب رنگ را توضیح دهید.
- ۷- عملیات قبل از چاپ پارچه‌های سلولزی را نام ببرید.
- ۸- پخت پنبه به چه منظور صورت می‌گیرد؟ نحوه‌ی انجام این عمل را شرح دهید.
- ۹- مرسریزاسیون و آثار آن را در چاپ توضیح دهید.
- ۱۰- عملیات قبل از چاپ پارچه‌های پشمی را نام ببرید.

## فصل ششم

### روش‌های چاپ بر روی کالای سلولزی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی را شرح دهد.
- ۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک را شرح دهد.
- ۵- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت را شرح دهد.
- ۶- روش چاپ برداشت سلولز را شرح دهد.

### ۶- روشهای چاپ بر روی کالای سلولزی

یکی از مهم‌ترین پارچه‌هایی که امروزه، در کارخانه‌های ایران، عمل چاپ به‌طور متداول روی آن صورت می‌گیرد پارچه‌های سلولزی است. در این فصل با روشهای عمل چاپ روی پارچه‌های سلولزی آشنا خواهید شد. در کتاب الیاف نساجی خواندید که الیاف سلولزی شامل تعدادی لیف طبیعی (مانند پنبه، کتان، کتف و ...) و تعدادی لیف نیمه مصنوعی (مانند ویسکوز، پلی‌نوزیک و ... ) هستند. با چاپ روی الیاف سلولزی نیمه مصنوعی در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. از الیاف سلولزی طبیعی نیز در اینجا فقط چاپ روی پنبه که مهم‌ترین و پرمصرف ترین لیف طبیعی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت زیادی بین چاپ پنبه با دیگر الیاف سلولزی وجود ندارد. مواد رنگزایی که معمولاً در چاپ روی پنبه به کار می‌روند، عبارت اند از:

- مواد رنگزای مستقیم
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای خمی

- مواد رنگرای خمی محلول
- مواد رنگرای آزوییک
- مواد رنگرای پیگمنت

در این فصل روش چاپ هریک از این مواد رنگرا روی پنبه مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر روش‌های فوق با چاپ برداشت روی سلولز نیز در این فصل آشنا خواهد شد.

## ۱-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم

مواد رنگرای مستقیم به صورت پودر و گرانول در تجارت مصرف می‌شوند و از ثبات شست و شوی خوبی برخوردار نیستند. ولی به علت سهولت کاربرد برای پارچه‌هایی که از لحظه قیمت ارزش زیادی ندارند به کار می‌روند. ثبات نوری مواد رنگرای مستقیم متفاوت است. بسیاری از این مواد رنگرا از ثبات نوری مطلوبی برخوردارند.

برای بالا بردن ثبات کالاهای چاپ شده می‌توان از روش‌های عملیات بعدی (AFTER TREATMENT) که در رنگرزی خوانده‌اید، استفاده کرد ولی به طور کلی چاپ با مواد رنگرای مستقیم در اکثر کشورها از جمله ایران رایج نیست.

نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم در جدول ۱-۶ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر چاپ ابتدا غلظت‌دهنده‌ی کتیرا را آماده کرده و سپس مواد رنگرا را که به کمک مقداری آب جوش و اوره حل شده است به آن می‌افزاییم. اکثر غلظت‌دهنده‌ها در این روش چاپ به دلیل ختنی بودن خمیر چاپ قابل استفاده‌اند. از اوره یا گلیسیرین به عنوان کمک به حلالیت

جدول ۱-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم

وزن ماده (گرم)	نام ماده
X	ماده‌ی رنگرای مستقیم
۲۰-۱۰۰	اوره یا گلیسیرین
۵۰۰-۶۰۰	غلظت‌دهنده‌ی کتیرا
۱۵-۲۵	فسفات سدیم
۳-۵	ضدکف (در صورت لزوم)
Y	آب یا غلظت‌دهنده
۱۰۰۰	جمع

ماده‌ی رنگزا و جذب رطوبت و کمک به نفوذ ماده‌ی رنگزا، در مرحله‌ی تثبیت کالای چاپ شده استفاده می‌شود.

برای کمک به پایداری ماده‌ی رنگزا و جلوگیری از رسوب آن در آب‌های سخت می‌توان از ترکیبات فسفات مانند فسفات سدیم و یا سختنی‌گیرهای دیگر در خمیر چاپ استفاده کرد. در مواردی که آب مورد استفاده قاقد سختی است، از این ماده استفاده نمی‌شود.

پس از عمل چاپ با مواد رنگزا مستقیم، کالا نخست خشک شده سپس به مدت ۶۰-۴۵ دقیقه در بخار اشباع  $100^{\circ}C$ - $104^{\circ}C$  قرار می‌گیرد و در مرحله‌ی آخر نیز عملیات شست و شو، ابتدا با آب سرد و سپس با آب و لرم انجام می‌شود. به علت پایین بودن ثبات مواد رنگزا مستقیم اگر از آب داغ برای شست و شو استفاده شود مواد رنگزا از کالا به درون حمام شست و شو منتقل شده و قسمت‌های سفید و یا کمرنگ را لکه‌دار می‌کنند.

## ۲-۶ چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو

مواد رنگزا راکتیو به دلیل واکنش بذری زیاد، محدودیت‌هایی را در چاپ ایجاد می‌کنند. چون این مواد با آب واکنش می‌دهند معمولاً به صورت مایع و یا خمیر وجود ندارند. از غلظت‌دهنده‌ها، آلجینات سدیم و امولسیون و یا محلول آن‌ها برای این چاپ استفاده می‌شود. در صورت استفاده از غلظت‌دهنده‌های دیگر ماده‌ی رنگزا با غلظت‌دهنده واکنش داده و روی پارچه رسوب می‌کند و باعث زیری زیردست پارچه و عدم شست و شوی غلظت‌دهنده از پارچه می‌شود.

پیوند شیمیایی مواد رنگزا راکتیو با سلولز در محیط قلیایی صورت می‌گیرد. مواد قلیایی مورد استفاده در چاپ مواد رنگزا راکتیو معمولاً کربنات سدیم و بی‌کربنات سدیم هستند ولی در بعضی از موارد از قلیای قوی مانند سود نیز به مقدار بسیار کم استفاده می‌شود. به طور کلی میزان قلیای مصرفی بستگی مستقیم به شید رنگ دارد. در رنگ‌های تیره، مانند سیاه رنگ میزان قلیای زیاد ولی در رنگ‌های روشن کم است.

علاوه بر قلیا و غلظت‌دهنده از یک اکسیدکننده‌های ضعیف برای جلوگیری از احیای ماده‌ی رنگزا نیز استفاده می‌شود. اکسیدکننده‌های متداول برای چاپ با مواد رنگزا راکتیو، سدیم نیتروبنزن سولفونات با نام تجاری لودیگول و یا کلرات سدیم هستند. به این مواد که باعث مقاومت مواد رنگزا در برابر احیا می‌شوند، نمک‌های مقاوم کننده (SALT RESIST) گفته می‌شود.

برای افزایش حلالت و جذب رنگ روی پارچه افزودن یک جاذب رطوبت نیز به خمیر چاپ لازم است. از مواد جاذب رطوبت، فقط اوره در خمیر چاپ با مواد رنگزا راکتیو مصرف می‌شود.

از مواد جاذب رطوبت دیگر مانند گلایسین و گلایکول ها نمی توان استفاده کرد، زیرا امکان واکنش آن ها با مواد رنگزا وجود دارد.

در صورت استفاده از آب های سخت برای تهیه خمیر چاپ، باید از مواد سختی گیر آب مانند هگرامتافسفات در خمیر چاپ استفاده کرد. این مواد از مواد رنگزا و غلظت دهنده در برابر یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت محافظت می کنند.

در جدول ۶-۲ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو نشان داده شده است.

جدول ۶-۲ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزا راکتیو	X
اوره	۵۰۰-۲۰۰
آلجينات سدیم ۵ درصد	۳۰۰-۴۰۰
و یا آلجينات سدیم ۵ درصد	۱۰۰-۱۵۰
امولسیون	۲۰۰-۳۰۰
کربنات سدیم	۵-۲۰
و یا بی کربنات سدیم	۱۰-۳۰
لودیگول	۱۰
هگرامتافسفات	۱۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه غلظت دهنده امولسیون می توان ۱۵-۱۰ گرم امولسیفایر را در ۱۸۵-۱۹۰ گرم آب حل کرد و ۸۰ گرم نفت را در حال هم زدن شدید به تدریج به آن افزود.

برای تهیه خمیر چاپ، بهتر است ابتدا اوره در آب نیم گرم حل شده و ماده‌ی رنگزا به آن افزوده شود و یا مخلوط اوره و ماده‌ی رنگزا به آب نیم گرم اضافه شوند تا اوره به حلالیت ماده‌ی رنگزا در آب کمک کند. پس از حل کردن ماده‌ی رنگزا، بقیه‌ی مواد اضافه می شوند. برای پایداری بیشتر خمیر چاپ بهتر است که قلیا قبل از مصرف خمیر چاپ اضافه شود.

عمل تثبیت مواد رنگزا راکتیو پس از خشک کردن چاپ به روش‌های مختلف قابل انجام

است، که عبارت اند از :

— تثبیت با بخار  $C_{100}-102$  به مدت  $10-5$  دقیقه.

— تثبیت با حرارت خشک به مدت ۵ دقیقه در درجه حرارت  $C_{15}$  و یا ۱ دقیقه در درجه حرارت  $C_{20}$ .

در صورت استفاده از روش تثبیت با حرارت خشک، به علت عدم وجود بخار، باید از مقدار اوره‌ی پیش‌تری در خمیر چاپ استفاده کرد تا با جذب رطوبت شرایط لازم برای تثبیت مواد رنگزای راکتیو به وجود آید.

— تثبیت با بخار در درجه حرارت بالا به مدت  $3$  ثانیه در حدود  $C_{15}$  و یا  $6$  ثانیه در  $C_{13}$ .

این روش به دلیل کم بودن زمان تثبیت مفید و قابل توجه است ولی به دلیل نیاز به ماشین‌های پیچیده‌تر استفاده از آن در کارگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نیست.

۱-۶-۲-۶ چاپ دو مرحله‌ای مواد رنگزای راکتیو: به علت عدم ثبات و پایداری خمیر چاپ حاوی قلیا، بعضی از کارخانه‌ها از روش دوم مرحله‌ای استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کالا با خمیر چاپی که فاقد قلیاست چاپ و خشک می‌شود، سپس با محلول حاوی قلیا آغشته می‌گردد. این عمل توسط دستگاه فولارد صورت می‌گیرد.

ثبتیت ماده‌ی رنگزا در این روش معمولاً به وسیله‌ی بخار انجام می‌شود. مدت زمان بخار دادن  $4-6$  ثانیه است.

۲-۶-۲ شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو: یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ مواد رنگزای راکتیو مرحله‌ی شست و شو است. در این مرحله مواد رنگزایی که با سلولز اتصال شیمیایی برقرار نکرده‌اند از آن جدا می‌شوند. تعداد مراحل شست و شو در کارخانه‌ها متفاوت است ولی معمولاً از ۴ مرحله پیش‌تر است. روش شست و شو در ۴ مرحله به ترتیب زیر است :

— آب کشی در آب سرد ؛

— آب کشی در آب جوش ؛ در این مرحله، به دلیل پس دادن زیاد رنگ امکان لکه‌دار شدن نقاط سفید وجود دارد. به همین دلیل از مخازن حاوی سریز استفاده می‌شود.

— صابونی کردن در آب جوش حاوی یک دترجنت غیریونی ؛

— آب کشی در آب سرد.

## ۳-۶ چاپ پنبه با مواد رنگزای خمی

از مهم‌ترین مواد رنگزا با ثبات‌های بسیار خوب که در چاپ روی سلولز به کار می‌روند، مواد رنگزای خمی هستند. این مواد رنگزا به صورت نامحلول وجود دارند، لذا برای جذب روی پارچه باید به وسیله‌ی مواد احیاکننده به صورت محلول در آب درآیند و پس از جذب روی پارچه به وسیله‌ی مواد اکسیدکننده بار دیگر به حالت نامحلول اولیه برگردند. این مواد به صورت های پودر و خمیر و مایع در بازار یافت می‌شوند. چنان که قبلًاً خوانده‌ایم، در رنگرزی مواد رنگزای خمی از احیاکننده‌ی هیدروسولفیت سدیم ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) استفاده می‌شود؛ ولی، در چاپ به دلایل زیر نمی‌توان از این احیاکننده (هیدروسولفیت) استفاده کرد.

- در دماهای بالا نایدار است و تجزیه می‌شود. به همین دلیل نمی‌تواند دمای بخار را تحمل کند و اثر احیاکننده‌گی خود را از دست می‌دهد.
- pH نامطلوب باعث کاهش خاصیت احیاکننده‌گی آن می‌شود.
- عدم پایداری کالای چاپ شده با احیاکننده‌ی هیدروسولفیت سدیم در مجاورت هوا، قبل از تثبیت.

برای پایداری هیدروسولفیت سدیم آن را با فرمالدیید واکنش داده و فرمالدیید سولفوکسیلات سدیم را با نام تجاری رونگالیت مورد استفاده قرار می‌دهند. این ماده به شکل پودر و سفیدرنگ است و قابلیت حل شدن آن در آب خوب و توأم با آزاد شدن گرمای زیادی است. رنگالیت به دلیل جاذب رطوبت بودن در معرض هوا نایدار است و به همین دلیل حتماً باید آن را در ظرف‌های سریسته و خشک نگاهداری کرد. در غیراین صورت به تدریج از خاصیت احیاکننده‌گی آن کاسته شده و دیگر قادر به احیای ماده‌ی رنگزای خمی نخواهد بود. بنابراین، در هنگام خرید رنگالیت باید کاملاً به این نکته توجه داشت که در معرض هوا واقع نشده باشد. یکی دیگر از مواردی که در این نوع چاپ باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب غلظت‌دهنده است. ماده‌ی احیاکننده و قلیایی که در این چاپ به کار می‌رود، باعث ژل شدن و یا پایین آوردن گران‌روانی غلظت‌دهنده‌های نامناسب می‌شود. غلظت‌دهنده‌های متداول در این نوع چاپ عبارت‌اند از صمغ انگلیسی و کتیرا و یا مخلوط آن دو، دو روش اصلی برای چاپ با مواد رنگزای خمی روی سلولز وجود دارد که به شرح هریک می‌پردازیم.

۱-۳-۶- روش چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی: در این روش، خمیر چاپ حاوی احیاکننده و قلیاست و در یک مرحله عمل چاپ را روی کالا انجام داده سپس تثبیت می‌شود.

در جدول ۳-۶ نسخه‌ی چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی نشان داده شده است.

### جدول ۳-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی در یک مرحله

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزای خمی	X
کربنات سدیم یا پتاسیم	۱۰۰-۱۵۰
گلیسیرین	۲۰-۵۰
غلظت‌دهنده‌ی کثیر	۴۰۰-۵۰۰
رنگالیت	۱۰۰-۱۵۰
ضد کف (در صورت لزوم)	۳-۵
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، غلظت‌دهنده‌ی کثیر را تهیه و در حال هم‌زدن مواد دیگر را بدان می‌افزاییم. ابتدا گلیسیرین را که یک ماده‌ی جاذب رطوبت است به آن افزوده سپس ضدکف را اضافه می‌کنیم. آن‌گاه قلیای مصرفی را حل کرده به تدریج به خمیر می‌افزاییم. به عنوان قلیا می‌توان از کربنات پتاسیم که قابلیت حلایت آن بیش‌تر است استفاده کرد، ولی معمولاً به دلیل ارزان‌تر بودن از کربنات سدیم استفاده می‌شود. در بعضی از نسخه‌ها از سود نیز به عنوان قلیا استفاده شده است اگرچه به دلیل اثرات نامطلوب در خمیر چاپ معمولاً استفاده نمی‌شود. پس از افزودن قلیا ماده‌ی احیاکننده و ماده‌ی رنگزرا را می‌افزایند. برای بهتر دیسپرس شدن رنگ خمی در حالت جامد و یک‌نواخت شدن چاپ، می‌توان آن را در آب به همراه کمی غلظت‌دهنده به هم زده سپس به خمیر چاپ افزود.

بعد از چاپ، کالا را در جایی که امکان تماس کم‌تری با هوا و رطوبت و درجه حرارت زیاد داشته باشد، خشک کرده و بلا فاصله آن را بخار می‌دهند. عمل بخار دادن به مدت ۸-۱۳ دقیقه در بخار اشباع  $40^{\circ}\text{C}$ - $102^{\circ}\text{C}$  صورت می‌گیرد. سپس ماده‌ی رنگزای محلول جذب شده در کالا به وسیله‌ی عمل اکسیداسیون به صورت نامحلول درمی‌آید. اکسیدکننده‌هایی که برای این عمل به کار می‌روند، عبارت‌اند از: آب اکسیژنه، پربرات سدیم، بیکرومات پتاسیم و بیکرومات سدیم. نحوه‌ی عمل اکسیداسیون بدین صورت است که کالای چاپ شده در محلولی حاوی ۱-۳ گرم در لیتر ماده‌ی اکسیدکننده همراه با ۱-۳ گرم در لیتر اسیداستیک در دمای  $50^{\circ}\text{C}$  به مدت حدود ۱۵ دقیقه قرار می‌گیرد و پس از آن کالا با ۱ گرم در لیتر درجه‌نخست مناسب همراه با مقدار کمی کربنات سدیم در دمای جوش به مدت ۲۰ دقیقه صابونی می‌شود. عمل اکسیداسیون، در معرض هوا نیز قابل انجام است.

**۳-۶-چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی:** در این روش عمل چاپ با خمیر فاقد قلیا و احیاکننده صورت می‌گیرد. سپس کالای چاپ شده با محلول احیاکننده و قلیایی آغشته می‌شود. در این روش بهتر است از غلظت دهنده‌هایی مانند غلظت دهنده‌ی صمغ افاقی استفاده شود که در محلول احیاکننده و قلیا منعقد می‌شوند، در غیر این صورت، در آغشته کردن کالا با مواد قلیایی و احیاکننده، رنگ به اطراف طرح موردنظر نفوذ کرده و طرح را از بین می‌برد. درجه حرارت آغشته کردن با دستگاه فولارد حدود  $40^{\circ}C - 25^{\circ}$  است و پس از آن بلا فاصله پارچه بخار داده می‌شود. زمان عمل بخار دادن نسبت به روش یک مرحله‌ای کمتر است و احتیاج به بخار مرتبط نیز نیست زیرا خود پارچه مرتبط است و بخار خشک کفایت می‌کند. از مزایای روش دو مرحله‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- پایداری بیشتر خمیر چاپ به علت نداشتن احیاکننده و قلیا؛
- عدم حساسیت کالای چاپ شده به رطوبت و حرارت در مرحله‌ی خشک کردن؛
- عدم نیاز به دستگاه‌های بخار پر حجم و گران؛
- کاهش زمان و انرژی مصرفی برای دستگاه بخار و افزایش تولید؛
- افزایش درخشندگی و ثبات ماده‌ی رنگزا.

#### **۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزوییک**

مولکول مواد رنگزای آزوییک از دو قسمت مجزا از یک دیگر تشکیل شده‌اند. این دو جزء روی کالا ترکیب شده و مولکول ماده‌ی رنگزا را به وجود می‌آورند. از دلایل اهمیت مواد رنگزای آزوییک می‌توان درخشناب بودن، ثبات شست و شویی و نوری خوب، عدم احتیاج به دستگاه‌های بخار، تثبیت سریع و تنوع رنگی را ذکر کرد.

- عمل چاپ با مواد رنگزای آزوییک به سه طریق امکان‌پذیر است :
- رنگرزی کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک دی‌آزوئیوم؛
  - رنگرزی کردن کالا با نمک دی‌آزوئیوم و چاپ آن با نفتل؛
  - چاپ کالا با نفتل و نمک دی‌آزوئیوم همراه با یکدیگر؛

در روش اول، که در کارخانه‌های ایران از سایر روش‌ها متداول‌تر است، ابتدا باید نفتل به صورت محلول درآید. دو روش برای این عمل وجود دارد که عبارت‌اند از :

- روش گرم
- روش سرد

در روش گرم از سود و آب جوش برای حل کردن نفتل استفاده می‌شود و به همین دلیل روش گرم نامیده می‌شود. در روش دوم نیازی به آب جوش نیست و روش سرد نامیده می‌شود. روش اول در کارخانه‌های ایران متداول‌تر است و در این کتاب فقط به آن اشاره می‌شود.

برای حل کردن نفتل به طریقه‌ی گرم، ابتدا نفتل موردنیاز (۲۰ گرم در کیلوگرم) را به وسیله‌ی همان مقدار روغن قرمز ترک خمیر کرده و به مقدار لازم محلول سود ۳۳ درصد، به آرامی بدان می‌افزاییم تا یک محلول شفاف به دست آید، سپس آب داغ لازم همراه با هم‌زن اضافه می‌شود تا وزن محلول به یک کیلوگرم برسد. در اکثر موارد افزودن ۱ گرم بر کیلوگرم فرمالدیید ۳۳ درصد نیز برای پایداری و مقاومت محلول نفتل توصیه شده است. ولی معمولاً افزودن فرمالدیید باعث سخت شسته شدن نفتل‌های اضافی در مرحله‌ی شست و شو می‌شود. در مورد بعضی از نفتل‌ها مانند نفتل G-AS باید از افزودن فرمالدیید خودداری کرد. این موارد در کاتالوگ‌های سازنده مشخص شده است.

چون بسیاری از نفتل‌ها نسبت به آب‌های سخت حساسیت دارند، ضروری است که از آب فاقد سختی و یا از مواد سختی گیر آب استفاده شود.

پس از این که کالا در درجه حرارت  $90^{\circ}\text{C}$ - $95^{\circ}\text{C}$  به این محلول آغشته و نفتل‌های اضافی گرفته شد، بلا فاصله کالا در درجه حرارت حدود  $100^{\circ}\text{C}$  خشک می‌شود. در مواردی که کالای آغشته به نفتل باید مدت زمانی قبل از عمل چاپ انبار شود، بهتر است در پلاستیک پوشانده شود تا از رطوبت و نور و بخارات اسیدی محفوظ بماند. در غیر این صورت باعث ایجاد نایک‌نواختی در چاپ می‌شود.

پس از خشک شدن کالای آغشته به نفتل، عمل چاپ با خمیر حاوی نمک دی‌آزو نیوم صورت می‌گیرد. نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل یا نمک‌های دی‌آزو نیوم در جدول ۶-۴ نشان داده شده است.

#### جدول ۶-۴- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل با نمک‌های دی‌آزو نیوم

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
نمک دی‌آزو نیوم	۱۰-۷۰
دیسپرس کننده	۱-۳
اسید استیک (۵۰ درصد)	۲۰-۳۰
غلظت دهنده‌ی کتیرا (%۷۱)	۵۰۰-۶۰۰
آب یا غلظت دهنده	X
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ابتدا نمک دی‌آزونیوم با یک ماده‌ی دیسپرس کننده‌ی مناسب و آب خمیر می‌شود و با افودن آب سرد و اسیداستیک رقیق می‌گردد. سپس با غلظت‌دهنده‌ی تازه آماده شده‌ی کثیرا به کمک همزن مخلوط می‌شود. نمک‌های دی‌آزونیوم در درجه حرارت‌های بالا تجزیه می‌شوند. بهترین درجه حرارت مناسب برای خمیر چاپ حاوی نمک‌های دی‌آزونیوم  $10^{\circ}\text{C}$  است. ماده‌ی دیسپرس کننده برای معلق نگه داشتن نمک‌های دی‌آزونیوم و چاپ یک‌نواخت استفاده می‌شود و اسیداستیک نیز حلالت و نفوذ نمک‌ها را افزایش می‌دهد. پس از عمل چاپ ابتدا کالا خشک شده و سپس به ترتیب عملیات زیر روی آن انجام می‌شود.

– قرار دادن کالا در یک حمام حاوی  $7-2$  گرم در لیتر بی‌سولفیت سدیم در دمای  $80-90^{\circ}\text{C}$ ، این عمل بدین منظور صورت می‌گیرد که امکان لکه‌گذاری نمک‌های دی‌آزونیوم در نقاط چاپ شده را از بین برد.

#### – آب‌کشی کالا

– قرار دادن کالا در حمام حاوی کربنات سدیم و یا سود در درجه حرارت جوش، به منظور انتقال نفتل‌های اضافی از کالا؛ مقدار کربنات سدیم  $12-1$  گرم در لیتر و مقدار سود  $1/5 - 1/5$  گرم در لیتر است.

– قرار دادن کالا در آب جوش حاوی  $3-2$  گرم در لیتر کربنات سدیم و  $5-2$  گرم در لیتر

دترجنت مناسب؛

#### – آب‌کشی کالا

عمل فولارد کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک‌های دی‌آزونیوم در مواردی انجام می‌گیرد که یک نفتل با چندین نمک دی‌آزونیوم در دسترس باشد ولی اگر یک نمک دی‌آزونیوم با چندین نفتل موجود باشد، بهتر است که عمل فولارد با نمک دی‌آزونیوم و عمل چاپ با خمیر شامل نفتل صورت بگیرد که طریقه‌ی دوم چاپ آزوییک است، ازاین روش به دلیل آن که زدودن نمک دی‌آزونیوم اضافی از مناطق چاپ نشده مشکل است، کمتر استفاده می‌شود.

روش سوم نیز که چاپ یک مرحله‌ای با استفاده از نفتل و نمک دی‌آزونیوم است، به دلیل بهدررفتن زیاد مواد رنگزا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

## ۵-۶ چاپ برداشت روی سلولز

در عملیات چاپ برداشت روی سلولز، معمولاً مواد رنگزا زمینه، مواد رنگزا مستقیم، راکتیو و یا آزوییک و ماده‌ی رنگرای جاشین شونده نیز مواد رنگزا خمی بهشمار می‌روند. در

چاپ برداشت، انتخاب غلظت دهنده اهمیت بسیار دارد، زیرا غلظت دهنده باید در برابر ماده ای احیا کننده مصرفی پایدار باشد.

احیا کننده متدالوی الیاف طبیعی رنگالیت است. نسخه ی چاپ برداشت کالای سلولزی با ماده ای احیا کننده رنگالیت در جدول ۶-۵ نشان داده شده است.

کالای چاپ شده، پس از چاپ و خشک کردن به مدت ۱۰-۵ دقیقه در حرارت  $40^{\circ}C - 102^{\circ}C$  بخار داده می شود و سپس بلا فاصله عملیات شست و شو در آب سرد بر روی آن انجام می گیرد. برای اکسیداسیون ماده ای رنگزای خمی می توان پس از شست و شوی کالا در آب سرد از حمام حاوی آب اکسیژنه در  $50^{\circ}C - 40^{\circ}C$  استفاده کرد و پس از آن عملیات صابونی کردن را، با استفاده از یک دترجنت مناسب انجام داد.

جدول ۶-۵- نسخه ی چاپ برداشت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده ای رنگزای خمی	X
رنگالیت C.	۱۰۰-۲۰۰
گلیسیرین	۵۰-۱۰۰
کربنات پتاسیم	۱۰۰-۱۵۰
غلظت دهنده کثیرا (۷ درصد)	۵۰۰-۶۰۰
سفید کننده نوری (در برداشت های سفید استفاده می شود)	۵
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## ۶-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت

چاپ پیگمنت از متدالوی ترین روش های چاپ در جهان است. پیگمنت ها برخلاف سایر مواد رنگرا هیچ تمایلی به نفوذ در الیاف از خود نشان نمی دهند و معمولاً در آب نیز حل نمی شوند بلکه توسط یک ماده ای چسبنده به روی کالا چسبیده و در لایه لای زنجیره های ماده ای چسبنده محبوس می شوند؛ به همین جهت می توان آن ها را روی اکثر منسوجات بدون توجه به جنس آن ها به کار برد.

همچنین به دلیل آن که تمام اجزای خمیر چاپ توسط ماده‌ی چسبنده به روی کالا متصل می‌شوند نیاز به شست و شو نیز ندارند. جهت ثبیت ماده‌ی چسبنده روی کالا معمولاً از حرارت خشک استفاده می‌شود ولی می‌توان با استفاده از مواد ثبیت کننده این مرحله را نیز حذف کرد. امروزه چاپ پیگمنت به دلایل زیر در مقیاس وسیعی در کارگاه‌ها و کارخانجات ایران و جهان رایج گردیده است:

– قابلیت به کاربری روی منسوجات با جنس‌های مختلف و عدم نیاز به تخصص در مورد تشخیص جنس پارچه؛

– حذف مرحله‌ی شست و شو بعد از چاپ و عدم نیاز به ماشین‌های شست و شوی پارچه؛

– در صورت نیاز حذف مرحله‌ی ثبیت حرارتی و عدم نیاز به ماشین‌های ثبیت.

از مواردی که استفاده از چاپ پیگمنت را در منسوجات محدود می‌کند می‌توان به ایجاد زبردست نامطلوب و از بین رفتن لطافت پارچه و پایین بودن ثبات سایشی اشاره نمود که در اثر عدم نفوذ رنگ به داخل کالا و قرار گرفتن روی سطح الیاف می‌باشد.

برای کاهش عیب فوق می‌توان از غلظت دهنده‌هایی استفاده نمود که بعد از خشک شدن اثری از آن‌ها روی پارچه باقی نمی‌ماند، مانند غلظت دهنده‌ی امولسیون که از آب و حلال آلی تشکیل شده و هردو پس از چاپ تبخیر می‌شوند. برای کاهش زبردست می‌توان از نرم کن در خمیر چاپ استفاده نمود. مواد چسبنده‌ی مورد مصرف در چاپ پیگمنت که به آن‌ها بیندر<sup>۱</sup> گفته می‌شود مخلوطی از منومرهای مختلف مانند اکریلیک اسید و بوتاکس می‌باشند. بیندرها با پلی‌مریزاسیون به صورت شبکه‌ای درآمده و پیگمنت و سایر مواد موجود در خمیر چاپ را در خود محبوس می‌کنند.

برای پلی‌مریزاسیون بیندرها دو روش متداول است:

– حرارت خشک

– اسیدی کردن محیط

در روش اول نیاز به دستگاه‌های ثبیت می‌باشد که در کارگاه‌های بزرگ چاپ و کارخانجات وجود دارد. زمان و دمای ثبیت در مورد بیندرها به جای حرارت خشک می‌توان از بخار نیز برای  $100^{\circ}\text{C}$  نیز ثبیت می‌شوند. در مورد این بیندرها در دمای بالای  $15^{\circ}\text{C}$  ثبیت می‌شوند. با افزایش دما زمان ثبیت کاهش می‌یابد، لذا در دمای  $15^{\circ}\text{C}$  پنج دقیقه کافی است. به ازای هر ده درجه افزایش دما یک دقیقه زمان کاهش می‌یابد به طوری که در  $19^{\circ}\text{C}$  یک دقیقه زمان برای ثبیت کافی است.

در کارگاههای کوچک از اسیدی کردن خمیر چاپ استفاده می‌شود. بدین منظور در چاپ از افزودن مستقیم اسید به خمیر چاپ خودداری می‌شود زیرا باعث پلیمریزاسیون زودرس و گرفتگی شابلون می‌گردد، ولی افزودن کاتالیست اسیدی که به مرور زمان تولید اسید می‌کند این مشکل را به وجود نخواهد آورد. کاتالیست‌های اسیدی معمولاً ترکیبات آمونیوم مانند نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و فسفات دیآمونیوم وغیره می‌باشند که به تدریج تولید اسید می‌کنند.



نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی کالای سلولزی در جدول ۶ نشان داده شده است.  
کالا را پس از چاپ خشک و بعد به مدت ۵ دقیقه در ۱۵۰°C تثبیت می‌نمایند.

### جدول ۶— نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای پیگمنت	X
غلاظت‌دهنده‌ی امولسیون	۵۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی تیلوز (۵ درصد)	۱۰۰
بیندر	۵۰-۲۰۰
فسفات دیآمونیوم (۱:۲)	۱۵
اوره	۵
نرم کن (در صورت لزوم)	۲۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل ششم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی سلولز مورد مصرف قرار می‌گیرند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم و نحوه‌ی تثبیت آن را توضیح دهید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای راکتیو را نوشه و علت مصرف هر ماده را توضیح دهید.
- ۴- روش‌های تثبیت کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را بنویسید.
- ۵- چاپ دومرحله‌ای با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۶- نحوه‌ی شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۷- دلایل عدم استفاده از هیدروسولفیت سدیم در چاپ با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۸- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای خمی در یک مرحله را بنویسید.
- ۹- نحوه‌ی عمل چاپ دومرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را شرح دهید.
- ۱۰- مزایای چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۱۱- نحوه‌ی آغشته کردن کالا به نقل را در چاپ مواد رنگرزی آزویک بنویسید.
- ۱۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی را با نمک‌های دی‌آزونیوم، در چاپ آزویک، توضیح دهید.
- ۱۳- مراحل شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای آزویک را شرح دهید.
- ۱۴- نسخه‌ی چاپ برداشت روی سلولز را با روش تثبیت آن توضیح دهید.
- ۱۵- چرا چاپ پیگمنت بیشتر از سایر روش‌های چاپ متداول است؟
- ۱۶- دو روش متداول پلی‌مریزاسیون بینرها را نام ببرید.
- ۱۷- چه عواملی استفاده از چاپ پیگمنت را محدود می‌کند؟
- ۱۸- کاتالیست‌های اسیدی را شرح دهید و دو مثال برای آن ذکر کنید.
- ۱۹- نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت را بنویسید و نقش هر ماده را در خمیر شرح دهید.

## فصل هفتم

### روش‌های چاپ روی کالای پشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.

### ۷- روشهای چاپ روی کالای پشمی

چاپ روی کالای پشمی به مراتب کمتر از چاپ روی کالای سلولزی انجام می‌شود. زیرا کالای پشمی به دلیل گرمی فقط در ایام سرما به کار می‌رود و پشم مانند سلولز نیست که در همه نوع بوشاك مصرف داشته باشد.

مواد رنگزایی که در چاپ کالای پشمی قابل مصرف می‌باشند عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای اسیدی
- مواد رنگزای کرمی
- مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱
- مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای بازیک

از موارد فوق موارد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس و راکتیو در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی

در عمل چاپ روی کالای پشمی مواد رنگزای اسیدی بیش‌تر از سایر مواد رنگزای

کاربرد دارند.

این مواد در خشندگی خوبی دارند و اکثرًا دارای ثبات‌های شست و شو و نوری متوسط‌اند و همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است برای ثبیت در روی کالا نیاز به اسید دارند. اسید مصروفی معمولاً<sup>ا</sup> یک اسید ضعیف مانند اسید استیک و یا اسید فرمیک است. ولی در بعضی از موارد خاص از نمک‌هایی که در دمای بالا تولید اسید می‌کنند نیز استفاده می‌شود. این نمک‌ها که معمولاً<sup>ا</sup> ترکیبات آمونیوم هستند به تنها یا همراه با اسیدهای ضعیف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان از سولفات‌آمونیم و اگزالت‌آمونیم نام برد.

نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۷ نشان داده شده است.

جدول ۱-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
اوره	۵۰_۱۰۰
اسید استیک (۱۰ درصد)	۴۰_۳۰
سولفات‌آمونیوم	۲۰_۳۰
غلظت‌دهنده‌ی کتیرا	۵۰۰_۶۰۰
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

روش تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ماده‌ی رنگزرا با اوره مخلوط و در آب جوش حل می‌کنند و آن را به غلظت‌دهنده‌ی آماده شده افزوده و هم می‌زنند و سپس سولفات‌آمونیوم را به آن می‌افزایند. پس از سرد شدن اسید استیک را نیز به خمیر اضافه می‌کنند. کالا را پس از چاپ خشک کرده و در درجه حرارت  $۱۰_۲۰^{\circ}\text{C}$  به مدت  $۵_۴۰$  دقیقه بخار می‌دهند. هرچه رطوبت دستگاه بخار بیش‌تر باشد، میزان جذب مواد رنگزرا و کیفیت کالای چاپ شده نیز بیش‌تر می‌شود.

پس از عمل ثبیت، کالا در آب سرد آب‌کشی شده و سپس در حمام حاوی آب نیم گرم (حدود  $۴۰^{\circ}\text{C}$ ) و یک درجه‌ی مناسب شست و شو می‌شود.

## ۷-۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

مواد رنگزای متال کمپلکس معمولاً برای به دست آوردن رنگ‌های تیره روی کالای پشمی به کار می‌روند. چنان که در کتاب رنگرزی خوانده‌اید، مواد رنگزای متال کمپلکس مواد رنگزایی هستند که در ساختمان آن‌ها یک فلز به کار رفته است و نسبت به مواد رنگزای اسیدی از ثبات بالاتری برخوردارند، اگرچه در خشندگی مواد رنگزای اسیدی را ندارند. مواد رنگزای متال کمپلکس بر حسب این که یک مولکول ماده‌ی رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود و یا دو مولکول ماده‌ی رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود، به ترتیب، به دو دسته: ۱:۲ و ۱:۱ تقسیم می‌شوند. مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ برای تثبیت به محیط اسیدی نیاز دارند. (اسید فرمیک یا اسید استیک) ولی در مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ معمولاً نمک‌هایی مانند سولفات آمونیوم به کار می‌رود. مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ دارای خواص ثباتی بهتری نسبت به مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ هستند. برای بالا بردن خواص ثباتی مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۱ می‌توان از استات کرم در خمیر چاپ استفاده کرد. در جدول ۷-۲ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس نشان داده شده است.

جدول ۷-۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای متال کمپلکس	X
اوره	۵۰_۱۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی کتیرا	۵۰۰_۶۰۰
اسید فرمیک ۵۰ درصد	۴۰_۶۰
استات کرم	۲۰_۳۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

در مواد رنگزای متال کمپلکس ۱:۲ به جای اسید فرمیک از سولفات آمونیوم به مقدار ۴۰\_۳۰ گرم در کیلوگرم استفاده می‌شود و استات کرم نیز به کار نمی‌رود. نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده‌ی رنگزا با اوره مخلوط و در آب گرم حل می‌شود، سپس آن را به غلاظت‌دهنده اضافه کرده و بقیه‌ی مواد را نیز به آن می‌افزایند.

کالا را پس از چاپ خشک کرده و در دمای  $102^{\circ}\text{C}$  به مدت  $30\text{--}60$  دقیقه بخار مرطوب می‌دهند. پس از تثبیت، کالا را آب‌کشی سرد کرده و در حمام آب نیم‌گرم  $40^{\circ}\text{C}$  همراه با دترجنت مناسب شسته و شو می‌دهند.

### ۳-۷- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو به دلیل ثبات‌های زیاد و درخشندگی خوب در چاپ کالای پشمی استفاده‌ی زیادی دارند. مواد رنگزای راکتیو با الیاف پشمی نیز، مانند الیاف پنبه، اتصال شیمیایی به وجود می‌آورند. در مورد پنبه برای ایجاد این اتصال نیاز به محیط قلیایی داشتیم ولی در مورد پشم نیاز به محیط قلیایی نیست.

در چاپ با مواد رنگزای راکتیو بر روی کالاهای پشمی عمل شده با کلر نتیجه‌ی بهتری از نظر جذب ماده‌ی رنگرا حاصل می‌شود.

در جدول ۳-۷ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو نشان داده شده است.

جدول ۳-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	$100\text{--}150$
غلاظت‌دهنده‌ی آلجينات سدیم <sup>۱</sup>	$500\text{--}600$
لودیگول	۱۰
استات سدیم	$20\text{--}40$
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده‌ی رنگرا و اوره را مخلوط و با آب نیم‌گرم به هم می‌زنیم تا رنگ کاملاً حل شود. سپس ماده‌ی رنگزای حل شده را به غلاظت‌دهنده افزوده و در حال همزدن بقیه‌ی مواد را نیز می‌افراییم.

۱- به جای غلاظت‌دهنده‌ی آلجينات سدیم می‌توان از غلاظت‌دهنده‌ی نیمه امولسیون تشکیل یافته از آلجينات سدیم و امولسیون نیز استفاده کرد.

پس از تهیهٔ خمیر و عمل چاپ، کالای چاپ شده را خشک کرده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهیم.

پس از تثبیت، برای شست و شو ابتدا کالای چاپ شده را به مدت ۵ دقیقه آب‌کشی سرد کرده و سپس در حمام  $60-70^{\circ}\text{C}$  حاوی یک دترجنت مناسب و آمونیاک وارد می‌کنیم. مقدار آمونیاک ۲ میلی‌لیتر در لیتر است. در مرحلهٔ شست و شو، برای خشی کردن قلياً از حمام حاوی اسیداستیک و یا اسیدفرمیک استفاده می‌کنیم.

## پرسش‌های فصل هفتم

- ۱- مواد رنگزایی را که در چاپ کالای پشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی را بنویسید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس را بنویسید.
- ۴- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو را بنویسید.
- ۵- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو را توضیح دهید.

## فصل هشتم

### روش‌های چاپ روی کالای ابریشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$  را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.

### ۸- روشهای چاپ روی کالای ابریشمی

امروزه، از پارچه‌های ابریشمی، به علت گران‌بها بودن، فقط برای تهیه لباس‌های خاص استفاده می‌شود. چون این لباس‌ها زیاد پوشیده نمی‌شوند معمولاً نیاز به شست و شو نیز ندارند، بنابراین خواص ثباتی مانند ثبات شست و شوی و ثبات نوری مواد رنگزا در روی این الیاف چندان مهم نیست، بلکه درخشنده‌گی این مواد رنگزا بیشتر اهمیت دارد. به همین دلیل مواد رنگزایی روی ابریشم به کار می‌روند که درخشنده‌گی زیاد داشته باشند.

مواد رنگزایی که روی ابریشم قابل مصرف هستند، عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای اسیدی

- مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$

- مواد رنگزای راکتیو

- مواد رنگزای بازیک

از مواد رنگزای فوق  $3$  مورد اول به دلیل اهمیت بیشتر در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### ۱-۸- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس $1:2$

یکی از پرمصرف‌ترین مواد رنگزای الیاف ابریشمی مواد رنگزای اسیدی هستند که درخشنده‌گی

خوبی دارند ولی از خواص ثباتی متوسطی برخوردارند. شرایط و نحوه این نوع چاپ تقریباً مشابه با چاپ کالای پشمی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۸ نشان داده شده است.

### جدول ۱-۸- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
اوره یا گلیسیرین	۵۰-۱۰۰
غلاظت‌دهنده‌ی ایندالکا PA ۱	۵۰۰-۶۰۰
اسید استیک٪	۵۰-۱۰۰
آب یا غلاظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ماده‌ی رنگزا و اوره یا گلیسیرین را مخلوط و در آب جوش حل می‌کنند. سپس آن را به غلاظت‌دهنده‌ی آماده شده افزوده و در آخر اسیداستیک به آن می‌افزایند. کالا، پس از چاپ و خشک شدن، به مدت ۴۵-۶۰ دقیقه بخار داده می‌شود. سپس عمل شست و شو، ابتدا با آب سرد سپس با آب نیم گرم، همراه با دترجنت انجام می‌گیرد. در صورت لزوم قلیایی مناسب مانند کربنات سدیم نیز برای ختنی سازی اسید به حمام شست و شو افزوده می‌شود. نسخه‌ی عمل چاپ روی کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱ مشابه مواد رنگزای اسیدی است. با این تفاوت که به جای اسیداستیک در خمیر چاپ از سولفات آمونیم و یا ترکیبات مشابه استفاده می‌شود.

### ۲- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو روی کالای ابریشمی معمولاً برای به دست آوردن شیدهای روشن به کار می‌روند و غلاظت‌دهنده‌ی مناسب آن‌ها آجینات سدیم و یا غلاظت‌دهنده‌ی نیمه امولسیون حاوی آجینات سدیم و امولسیون است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو تقریباً مشابه کالای سلولزی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو در جدول ۸-۲ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر، اوره و ماده‌ی رنگزای راکتیو را مخلوط و در آب حل می‌کنند. سپس آن را به غلظت دهنده افروده و در آخر بی‌کربنات سدیم به آن می‌افزایند. کالا را پس از چاپ خشک کرده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در درجه حرارت  $10^{\circ}\text{C}$ - $20^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهند و در پایان عمل شست و شو انجام می‌گیرد.

### جدول ۸-۲- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	۱۰۰-۱۵۰
غلظت دهنده‌ی آلجینات سدیم	۵۰۰-۶۰۰
بی‌کربنات سدیم	۱۰-۲۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل هشتم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی کالای ابریشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- چرا خواص ثباتی مواد رنگزا در چاپ روی کالای ابریشمی اهمیت چندانی ندارند؟
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرای اسیدی را بنویسید.
- ۴- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگرای اسیدی را توضیح دهید.
- ۵- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرای راکتیو را بنویسید.

## فصل نهم

### روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش چاپ پارچه نایلون با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- روش چاپ پارچه آکریلیک با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۳- روش چاپ پارچه‌های پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس را توضیح دهد.
- ۴- روش‌های تثبیت با بخار و حرارت خشک را شرح دهد.

### ۹- روش‌های چاپ بر روی کالاهای مصنوعی

چاپ پارچه‌های مصنوعی، به علت آب‌گریزی آن‌ها، مشکل‌تر از چاپ پارچه‌های طبیعی است. پارچه‌های مصنوعی متداول برای چاپ عبارت‌اند از نایلون، اکریلیک و پلی‌استر که در میان آن‌ها پلی‌استر کم‌ترین جذب رطوبت (حدود  $4/0\%$ ) را دارد. مواد رنگزای محلول در آب روی پلی‌استر کم‌ترین جذب را دارند و لذا معمولاً از آن‌ها استفاده نمی‌شود بلکه از مواد رنگزای دیسپرس روی پلی‌استر استفاده می‌گردد. این مواد در آب حل نشده بلکه به صورت پخش و پراکنده (معلق) در می‌آیند. مواد رنگزای دیسپرس برای معلق شدن بهتر نیاز به مواد ثابت نگه‌دارنده‌ی تعلیق کننده یا دیسپرس کننده دارند. معمولاً کارخانه‌ی سازنده مواد رنگزای را با مواد ثابت نگه‌دارنده مخلوط می‌کند. پارچه‌های مصنوعی، قبل از چاپ، با ترجمه مناسب شسته و شو شده و سپس تثبیت حرارتی می‌گردند.

پارچه‌های پلی‌استر فقط با مواد رنگزای دیسپرس چاپ می‌گردند و مواد رنگزای دیگر یا فقط قادر به لکه‌گذاری روی پارچه می‌باشند و یا اصلاً جذب پلی‌استر نمی‌شوند. پارچه‌های نایلون به علت آن که جذب رطوبت آن‌ها نسبتاً متوسط (حدود  $4/5\%$ ) است با مواد رنگزای محلول نیز چاپ می‌گردند. به علت شباهت ساختمان شیمیایی پشم با نایلون، بیش‌تر مواد

رنگزایی که قادر به چاپ کالای پشمی باشند روی نایلون نیز می‌توانند به کار روند ولی در حال حاضر از مواد رنگزای اسیدی بیشتر استفاده می‌گردد زیرا جذب بسیار بالایی روی نایلون دارند. البته مواد رنگزای دیسپرس نیز قابل استفاده‌اند، ولی کمتر متداول می‌باشند.

در پارچه‌های اکریلیک که میزان جذب رطوبت آن‌ها بین میزان جذب رطوبت نایلون و پلی‌استر قرار دارد (حدود ۱/۵٪) از مواد رنگزای بازیک و دیسپرس استفاده می‌شود. مواد رنگزای بازیک دارای بار مثبت است و روی پارچه‌ای اکریلیک، که به علت ساختمان شیمیایی آن تاحدودی دارای بار منفی است، دارای جذب بسیار بالایی می‌باشد، و به همین جهت کاربرد آن از مواد رنگزای دیسپرس بیشتر است. ضمن این که ثبات شست و شویی مواد رنگزای دیسپرس هم، در رنگ‌های تیره، پایین تا متوسط است.

## ۱-۹- چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

مواد رنگزای اسیدی به علت شفافیت بالایی که دارند، به طور وسیعی روی نایلون به کار می‌روند. ما در این کتاب به «چاپ نایلون» با مواد رنگزای اسیدی بسنده می‌کنیم. نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۹ نشان داده شده است.

جدول ۱-۹- نسخه‌ی چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
(٪۷) PA ۳	۶۰۰
سولفات آمونیوم	۳۰
BN	۳۰
تیواوره	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

گلیدوت بی. ان، باعث حلایت بیشتر ماده‌ی رنگزا در خمیر می‌شود و تیو اوره جاذب رطوبت است و باعث نفوذ بیشتر ماده‌ی رنگزا در لیف می‌گردد. سولفات آمونیوم نیز به علت ایجاد محیط اسیدی و جذب بیشتر ماده‌ی رنگزا بر روی کالا می‌شود. ایندالکا غلظت دهنده است و از پخش شدن

رنگ‌ها جلوگیری می‌کند. بعد از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت در بخار اشباع  $10^{\circ}\text{C}$  به مدت  $30$  دقیقه صورت می‌گیرد و پس از تثبیت، عمل شست و شو انجام می‌شود. در شست و شوی نایلون پس از چاپ، یکی از مهم‌ترین مشکلات خطر لکه‌گذاری ماده‌ی رنگزا روی محله‌ای سفید کالا می‌باشد؛ به همین دلیل شست و شو در چندین مرحله و آب‌کشی سرد و ولرم انجام می‌گیرد. در حمام‌های شست و شو از کربنات سدیم به منظور جلوگیری از بازگشت ماده‌ی رنگزا بر روی نایلون و یا حتی مواد رنگبر ضعیف استفاده می‌گردد. یکی از مواد تعاونی قابل استفاده در شست و شو که پیش‌تر متداول گردیده است مزیتول آن.بی. اس<sup>۱</sup> می‌باشد که به مقدار حدود  $4$  گرم بر لیتر به حمام شست و شو اضافه می‌گردد. مزیتول از لکه‌گذاری مواد رنگزا در جاهای سفید پارچه جلوگیری می‌کند.

## ۲-۹- چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

به علت جذب و ثبات بالای مواد رنگزای بازیک روی کالای اکریلیک، در حال حاضر از مواد رنگزای دیسپرس کم‌تر استفاده می‌شود. به همین دلیل در این کتاب فقط چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک مورد بحث قرار می‌گیرد.

نسخه‌ی مورد استفاده در چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک در جدول ۲-۹ نمایش داده شده است.

جدول ۲-۹- نسخه‌ی چاپ اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای بازیک	X
تیودی‌اتیلن کلایکول	۲۵
اسید استیک	۳۰
آب جوش	۱۰۰
ایندالکا ۳ PA (%)	۶۰۰
تیو اوره یا گلاسینین بی‌افدی <sup>۲</sup>	۴۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ابتدا ماده‌ی رنگزا را با تیودی‌اتیلن گلیکول که باعث حلالیت بیشتر ماده‌ی رنگزا می‌شود خمیر کرده سپس اسید لازم و آب جوش به آن می‌افزاییم و آن را با غلظت دهنده‌ی از قبل تهیه شده مخلوط می‌کنیم و در آخر نیز تیو اوره یا گلاسین بی‌افدی که یک ماده‌ی جاذب رطوبت است به آن می‌افزاییم.

پس از چاپ و خشک کردن پارچه، عمل تثبیت، در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  به مدت  $3^{\circ}$  دقیقه، و یا بخار تحت فشار در مدت زمان  $1^{\circ}$  دقیقه، صورت می‌گیرد.  
بعد از تثبیت، پارچه را با آب سرد آب‌کشی کرده و در دمای  $5^{\circ}\text{C}$  شست و شو می‌دهند.

### ۳-۹- چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس

در چاپ پارچه‌های پلی استر تنها ماده‌ی رنگزایی که می‌توان از آن استفاده کرد دیسپرس است. از مواد رنگزای محلول، به علت کمی یا عدم جذب روی پلی استر، استفاده نمی‌شود. روش‌های متداول چاپ دیسپرس روی پلی استر عبارت‌اند از :

- تثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  با استفاده از کریر در خمیر چاپ
- تثبیت با بخار تحت فشار
- تثبیت با حرارت خشک یا ترموزول

هریک از این روش‌ها را در زیر شرح می‌دهیم :

**۱-۳-۹- تثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  با استفاده از کریر:** نسخه‌ی مورد استفاده در این روش در جدول ۳-۹ نمایش داده شده است.

جدول ۳-۹- نسخه‌ی چاپ پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس با استفاده از کریر

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
مواد رنگزای دیسپرس	X
آجینات سدیم $\%3$	۶۰۰
اسید سیتریک	۵
لودیگول	۱۰
کریر	۳۰-۶۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

چون اکثر مواد رنگزای دیسپرس در محیط‌های قلیایی هیدرولیز می‌شوند، برای جلوگیری از این عمل نیاز به یک اسید می‌باشد که در چاپ کالای پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس از اسیدسیتریک استفاده می‌شود.

لودیگول یک ماده‌ی اکسیدکننده‌ی ضعیف است و امکان احیاشدن ماده‌ی رنگزا را ازبین می‌برد.

در روش ثبیت با بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  در صورت عدم وجود کریر، اکثر مواد رنگزا روی پلی استر جذب نمی‌شوند. ولی مواد رنگزای دیسپرس با وزن مولکولی کم در این روش بدون کریر نیز قادر به رنگ کردن پلی استر هستند، البته شیدهای کم رنگ به وجود می‌آورند.

افزایش کریر باعث تورم الیاف و نفوذ مواد رنگزای دیسپرس به کالا می‌گردد در نتیجه، ثبیت در بخار اشباع  $100^{\circ}\text{C}$  نیز امکان‌پذیر می‌گردد ولی لازم به ذکر است که در چاپ، از کریر، به علت مشکلاتی که در محیط زیست ایجاد می‌کند و نیز سلامت افراد را به خطر می‌اندازد در کارخانجات، استفاده نمی‌گردد و تنها در کارگاه‌های کوچک چاپ آن هم به صورت محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**۳-۲** – ثبیت با بخار تحت فشار: به کمک بخار تحت فشار، درصد بیشتری از مواد رنگزای دیسپرس جذب کالای پلی استر می‌گردد. با افزایش فشار بخار مقدار جذب افزایش می‌یابد. میزان فشار معمولاً  $1/5-3$  اتمسفر و زمان آن حدود  $5-20$  دقیقه می‌باشد. در این روش حصول شیدهای بروزنگ کاملاً امکان‌پذیر است.  
از مزایای این روش عدم تغییر زیردست کالای پلی استر می‌باشد که به علت استفاده از بخار در ثبیت می‌باشد.

**۳-۳** – ثبیت با حرارت خشک: در این روش که ترموزول نیز نامیده می‌شود برای ثبیت مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر از دمای  $180^{\circ}-210^{\circ}\text{C}$  به مدت  $40$  تا  $60$  ثانیه استفاده می‌گردد. در این روش عموماً از کریر استفاده نمی‌شود ولی در صورتی که بخواهیم میزان جذب به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد از مقداری کریر در خمیر چاپ استفاده می‌کنیم. در این صورت میزان استفاده از کریر  $20$  تا  $30$  گرم در یک کیلوگرم خمیر چاپ خواهد بود.  
این روش به علت آن که جذب رنگ در دمای بالای نرم شدن الیاف صورت می‌گیرد برای الیاف حجمی شده مناسب نیست، زیرا در دمای بالا از حجم نخ به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود.

## پرسش‌های فصل نهم

- ۱- تفاوت چاپ روی الیاف مصنوعی و طبیعی در چیست؟
- ۲- مواد رنگزایی که در چاپ نایلون، اکریلیک و پلی استر بکار می‌رود را نام ببرید.
- ۳- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای اسیدی روی نایلون را شرح دهید.
- ۴- مزیت‌های این بی اس در چاپ نایلون با مواد رنگزای اسیدی چه نقشی دارد؟
- ۵- روش چاپ و تثبیت مواد رنگزای بازیک روی اکریلیک را توضیح دهید.
- ۶- روش چاپ مواد رنگزای دیسپرس روی پلی استر را شرح دهید.
- ۷- روش‌های تثبیت چاپ پلی استر را نام برد و شرح دهید.

## فصل دهم

### دستگاه‌های تثبیت‌کننده‌ی بخار

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- روش‌های تثبیت کالا‌ی نساجی را نام ببرد.
- ۲- تفاوت کالا‌های سلولزی و پشمی و مصنوعی را در بخار دادن توضیح دهد.
- ۳- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه را با اجزای آن شرح دهد.
- ۴- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن را توضیح دهد.

### ۱۰- دستگاه‌های تثبیت کننده‌ی بخار

برای تثبیت کالا‌های چاپ شده سه روش اصلی وجود دارد:

- ۱- تثبیت با بخار
- ۲- تثبیت با حرارت خشک
- ۳- تثبیت به صورت خیس

از سه روش فوق، تثبیت با بخار عموماً برای همه‌ی گروه‌های مواد رنگزا مناسب است؛ ولی تثبیت با حرارت خشک به مواد رنگزای راکتیو و پیگمنت و دیسپرس و خمی محدود می‌شود. روش تثبیت به صورت خیس نیز معمولاً برای مواد رنگزای آزویک و خمی و راکتیو به کار می‌رود. در این فصل دستگاه‌های تثبیت با بخار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در یک دستگاه بخار، الیاف و غلظت‌دهنده مقدار معینی رطوبت جذب کرده و متورم می‌شوند که در نتیجه‌ی آن مواد شیمیایی و مواد رنگزای موجود در خمیر چاپ به صورت محلول درآمده و توانایی واکنش دادن با الیاف متورم شده را پیدا می‌کنند. بسته به نوع مواد رنگرا و نوع الیاف، ترکیب مواد رنگزا با الیاف به صورت شیمیایی و یا به صورت فیزیکی و یا هردو است.

در این فرآیند، الیاف و غلظت‌دهنده به زمان مشخصی برای تورم نیاز دارند. برای کاهش زمان

می توان موادی به خمیر افزود که باعث تورم بیشتر الیاف و یا غلظت دهنده شود؛ موادی مانند اوره، تیواوره، اتیلن گلیکول و کریرها.


بعضی از مواد رنگزا به چند دقیقه بخار، برای تثبیت کامل، نیاز دارند، ولی در بعضی دیگر این نیاز به بیش از یک ساعت می‌رسد؛ در مورد الیاف مصنوعی ممکن است حتی یک ساعت نیز کافی نباشد. بنابراین، برای کاهش زمان بخار دادن نیاز به بالا بردن درجه حرارت به بیش از  $100^{\circ}\text{C}$  است. بدین منظور عمل بخار دادن باید در ظروف سرسته و به صورت غیرمداوم صورت گیرد. چاپ‌های روی الیاف سلولزی برای تثبیت کامل معمولاً به ۷۰-۱۰۰ نیاز دارند. چاپ‌های روی الیاف پشمی و نایلونی معمولاً  $30-60$  دقیقه در فشار معمولی به بخار نیازمندند ولی چاپ‌های روی پلی اکریلونیتریل و پلی استر بدون استفاده از فشار بالا نتایج مطلوبی ندارند.

دستگاه‌های بخار به دو دسته، مداوم و غیرمداوم، تقسیم می‌شوند. دستگاه‌های بخار مداوم در کارخانه‌های نساجی از اهمیت زیادی برخوردارند و به صورت‌های گوناگون نیز ساخته شده‌اند. با دستگاه‌های بخار مداوم در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. در این فصل به توضیح در مورد دستگاه‌های بخار غیرمداوم می‌پردازیم.

## ۱-۱- دستگاه‌های بخار غیرمداوم

سال‌های متتمادی الیاف نرشه به صورت غیرمداوم در فشار اتمسفر یا فشار معمولی بخار داده می‌شد، ولی این نوع بخار محدود به الیاف طبیعی بود. الیاف مصنوعی و به خصوص مخلوط الیاف مصنوعی به بخار در فشارهای بالا نیاز داشت. بدین منظور مخازن سرسته‌ی بخار در فشارهای بالای فشار اتمسفریک به وجود آمد و مشکل بخار دادن الیاف مصنوعی نیز برطرف شد. یک نمونه دستگاه بخار را که برای الیاف نرشه و کلاف و بویین در فشار بالا به کار می‌رود، در شکل ۱-۱ مشاهده می‌کنید.

چنان که در شکل نمایان است بخار تولید شده در دستگاه بخار از طریق شیر شماره‌ی ۲ وارد دستگاه شده و آب حاصل از میان در مخزن شماره‌ی ۶ جمع شده و توسط پمپ تخلیه می‌شوند. فن (شماره‌ی ۱) عمل پخش بخار به صورت یک نواخت و رادیاتور (شماره‌ی ۴) عمل گرم کردن فضای داخل دستگاه را بر عهده دارند. کالاها (شماره‌ی ۳) در مخزن شماره‌ی ۹ و توسط دستگاه حمل کننده (شماره‌ی ۱۰) در دستگاه قرار می‌گیرند.



شکل ۱-۱۰- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف بوین

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ۱- فن               | ۲- شیر و روودی بخار      |
| ۴- رادیاتور         | ۳- کالا                  |
| ۵- دستگاه گرم کننده | ۶- مخزن آب حاصل از میغان |
| ۷- موتور پمپ        | ۸- فیلتر آب میغان یافته  |
| ۱۰- انتقال دهنده    | ۹- مخزن حامل کالا        |
| ۱۱- پمپ             | ۱۱- پمپ                  |

برای بخار دادن تکه های کوچک پارچه به طریق ساده می توان پارچه را لابه لای قطعه ای ابر پیچید و در بالای سطح آب، درون یک مخزن، قرارداد. آب درون مخزن را می توان با وسایل الکتریکی و یا منابع حرارتی دیگر گرم کرد. این عمل کاملاً آزمایشگاهی است و برای بخار دادن نمونه های کوچک به کار می رود.


مشابه طریقه‌ی فوق در کارگاه‌های چاپ برای قطعات بزرگ‌تر نیز ساخته شده‌اند. بدین طریق که مخزن بزرگ‌تر می‌شود و در قسمت بالای آن یک حفاظ نصب می‌گردد و یک قطعه ابر ضخیم روی حفاظ قرار می‌گیرد که کالای چاپ شده را روی آن قرار می‌دهند و روی کالا را نیز با یک تکه ابر و یا پارچه می‌پوشانند.

برای طاقه‌های پارچه دستگاه بخار ستاره‌ای<sup>۱</sup> استفاده می‌شود. این دستگاه تحت فشار عمل می‌کند. ماشین بخار ستاره‌ای قبل از ساخت ماشین‌های مداوم تنها ماشین بخار مورد استفاده‌ی کارخانه‌ها بوده است و به علت سربسته بودن در فشارهای بالا نیز قابلیت کاربرد دارد. پارچه به سوزن‌هایی که در درون فلزی به شکل ستاره قرار دارد، نصب و پس از آن به صورت مارپیچ به سوزن‌های بیرونی متصل می‌شود تا تمام پارچه در داخل دستگاه بخار قرار گیرد. فاصله‌ی سوزن‌ها از هم باید به


اندازه‌ای باشد که از برخورد پارچه‌ها به یکدیگر جلوگیری به عمل آورد.  
معمولًاً در دستگاه بخار ستاره‌ای، در نقاط مختلف لوله‌های ورود بخار تعییه می‌شود تا پارچه به صورت یکنواخت بخار ببیند. همچنین دستگاه دارای شیر و لوله‌های اضافی است که هنگام ورود بخار، شیرها را باز می‌گذارند تا هوای داخل دستگاه بخار به بیرون هدایت شود و یا هنگامی که فشار بخار زیاد شد، بخار اضافی از آن جا خارج گردد.

در شکل ۲-۱ نمودار دستگاه بخار ستاره‌ای همراه با اجزای آن مشاهده می‌شود. دستگاه‌های بخار ستاره‌ای صنعتی گنجایش ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ متر پارچه را دارند و فاصله‌ی بین سوزن‌ها در روی ستاره‌ی دستگاه معمولًاً ۸ میلی‌متر است و قطر ستاره‌ها غالباً بین ۱/۵ تا ۲/۵ متر و ارتفاع دستگاه بالای ۲ متر است.


در شکل‌های ۳-۱ و ۴-۱ نحوه قرار دادن پارچه در روی ستاره و پارچه‌ی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱- دستگاه بخار ستاره‌ای و اجزای آن



شکل ۳۰-۱- نحوهی قرار دادن بارچه در روی ستاره دستگاه



شکل ۴۰-۱- بارچه‌ی قرار گرفته در دستگاه بخار ستاره‌ای

## پرسش‌های فصل دهم

- ۱- روش‌های کلی تثبیت کالای چاپ شده را نام ببرید.
- ۲- چگونه بخار باعث تثبیت ماده‌ی رنگزا در کالا می‌شود؟
- ۳- تفاوت کالاهای سلولزی و پروتئینی و مصنوعی را در زمان بخار دادن توضیح دهید.
- ۴- انواع دستگاه‌های بخار را نام ببرید.
- ۵- دستگاه بخار تحت فشار الیاف نرشه و کلاف و بوین را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۶- نحوه‌ی استفاده از ماشین بخار ستاره‌ای را شرح دهید.

# بخش دوم

## تکمیل

### هدف کلی بخش دوم

هدف کلی این بخش این است که هنرجو با مقدمات تکمیل، طبقه‌بندی تکمیل و نیز عملیات تکمیل بر روی پنبه، پشم و فاستونی آشنا شده و روش‌های شست و شو و تثیت بر روی الیاف مصنوعی را بیاموزد.

## فصل یازدهم

### مقدمات تکمیل پارچه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کند.
- ۲- عملیات توزین، متراژ، علامت‌گذاری و کنترل، گره‌گیری، رفوگری و مناقاش‌زنی را شرح دهد.

### ۱۱- مقدمات تکمیل

کلیه‌ی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود تا آن را برای تکمیل اصلی آماده کند مقدمات تکمیل می‌گویند.

در مقدمات تکمیل گره‌ها و نخ‌های زاید پارچه را از بین برد و نخ‌های ضخیم و نامناسب تار یا پود پارچه را تعویض می‌کنند و اشتباهات در بافت را نیز تصحیح می‌نمایند. عملیات مقدمات تکمیل عبارت‌اند از:

#### ۱-۱- توزین

وزن پارچه را به کمک ترازوهای مخصوصی تعیین می‌کنند. دانستن وزن پارچه علاوه بر مشخص کردن مقدار ورودی و خروجی پارچه در کارخانه، برای محاسبه‌ی مقدار مواد مصرفی در عملیات تکمیل نیز لازم است. در بسیاری از عملیات تکمیل مواد مصرفی یا به صورت درصد بر حسب وزن پارچه، و یا به صورت گرم در لیتر محلول مشخص می‌شود که در هر یک از این دو صورت دانستن وزن پارچه را ضروری می‌سازد.

#### ۱۱-۲- متراژ

طول پارچه با عبور پارچه از روی دستگاه متراژ تعیین می‌شود. متراژ پارچه در ماشین‌هایی که

قادر به تکمیل طول معینی از پارچه هستند، مهم است. با عبور پارچه از بین دو غلتک در دستگاه متراژ طول پارچه مشخص می‌گردد ولی در صورتی که این دستگاه موجود نباشد می‌توان از تقسیم وزن پارچه بر وزن یک متر آن طول کل پارچه را محاسبه کرد. به عنوان مثال اگر وزن مقداری پارچه ۵۰ کیلوگرم و وزن یک متر آن ۲۰۰ گرم باشد طول پارچه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{وزن پارچه}}{\text{وزن یک متر پارچه}} = \frac{500}{0.2} = 2500 \text{ m}$$

### ۱۱-۳ علامت‌گذاری و کنترل

معمولاً در پارچه‌ی تولیدی عیب‌های مختلفی وجود دارد که باید توسط کارگران ماهر رفع شود. از این‌رو لازم است ابتدا قسمت‌های معیوب پارچه مشخص شود. برای این کار پارچه را از روی یک شیشه‌ی مات که با نور فلورسنت روشن نشده است، و یا در مورد پارچه‌های رنگی از بالا نور تابیده می‌شود، عبور می‌دهند و پس از مشاهده‌ی هر عیب با گچ مخصوص پارچه را علامت می‌زنند. شکل نمونه‌ای از این دستگاه را در شکل ۱۱-۱ مشاهده می‌کنید. در این ماشین عملیات کنترل، علامت‌گذاری و متراژ همزمان انجام می‌شود.

عیوبی که در این قسمت علامت‌گذاری و مشخص می‌شود عبارت است از:

۱- نخ‌های تار ضخیم و نامناسب؛



شکل ۱۱-۱- ماشین علامت‌گذاری و کنترل

- ۲- جابه‌جایی و ناهمانگی یکی از تارها و یا پودها؛
- ۳- گره‌ها و سرخ‌های موجود در پارچه؛
- ۴- سایه روشن‌ها و ناهمانگی نخ‌های تار و پود؛
- ۵- نخ‌های قطع شده تار یا پود؛
- ۶- لکه‌ها و چربی‌ها؛
- ۷- دورنگی نخ‌های تار و پود؛
- این عیوب در مراحل بعدی و توسط افراد کارآزموده برطرف می‌شود.

#### **۱۱- گره‌گیری و زوایدگیری**

بسیار اتفاق می‌افتد که در هنگام بافندگی، نخ‌های تار یا پود پاره می‌شود که کارگران آن‌ها را با گره زدن ترمیم می‌کنند، ولی از آنجا که وجود گره در سطح پارچه مطلوب نیست و بایستی توسط وسایل ویژه‌ای به دقت این گره‌ها را چیده نخ‌های ضخیم و نامناسب در پارچه را بایستی از داخل پارچه خارج نموده و سپس نخ مناسب را جایگزین کرد. در پارچه نخ‌های اضافی نیز وجود دارد که به خصوص در دو لبه‌ی پارچه قابل مشاهده است. این نخ‌ها را نیز بایستی قطع نمود.

#### **۱۱- رفوگری**

در طی عمل رفوگری معمولاً بخشی از پارچه که دارای عیوب بافت، نخ نامناسب یا پارگی است برطرف می‌شود. در پارچه‌های رنگی بدون طرح با سوزن مخصوص و نخ مناسب و مطابق طرح بافت نخ را به دقت از لبه‌لای تارها و پودها عبور می‌دهند.

در پارچه‌هایی که به صورت طرح دار بافته می‌شوند علاوه بر عیوب اشاره شده ممکن است نخ از نظر رنگ نامناسب و مطابق طرح نباشد که در این حالت نیز ابتدا نخ را خارج نموده و نخ جدیدی جایگزین می‌کنند. عمل رفوگری کار بسیار دقیق و مشکلی است و در مورد پارچه‌های گران قیمت این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

#### **۱۱- مناقش‌زنی**

در پارچه‌های پشمی، ناخالصی سلولزی، مانند خار و خاشاک وجود دارد که اگر مقدار آن کم باشد می‌توان آن‌ها را با وسایل مخصوصی از پارچه بیرون آورد، ولی اگر مقدار ناخالصی‌ها زیاد باشد باید با روش‌های شیمیایی ناخالصی‌ها را ازبین برد.

## پرسش‌های فصل یازدهم

- ۱- مقدمات تکمیل را تعریف کنید.
- ۲- توزین و متراز را شرح دهید.
- ۳- علت انجام علامت‌گذاری و کنترل را توضیح دهید.
- ۴- عیوبی را که در مقدمات تکمیل علامت‌گذاری و سپس رفع می‌شود نام ببرید.
- ۵- رفوگری را شرح دهید.
- ۶- مناقاش‌زنی چیست؟

## فصل دوازدهم

### تکمیل و انواع آن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تکمیل را تعریف کرده و عوامل مؤثر آن را شرح دهد.
- ۲- روش‌های تکمیل را توضیح دهد.
- ۳- انواع تکمیل را توضیح دهد.

### ۱۲- تکمیل و انواع آن

#### ۱- تکمیل و انواع آن

کلیه‌ی عملیاتی که خواص مطلوب یک کالا را، با توجه به کاربرد کالا، ایجاد می‌کند و خواص نامطلوب آن را کاهش داده و کالا را به استانداردهای موجود نزدیک می‌کند عملیات تکمیل یا Finishing نامیده می‌شود. بنابراین بر روی کالاهای نساجی مختلف تکمیل‌های متفاوتی انجام می‌گیرد. برای حصول نتایج مناسب، عوامل مؤثر زیر بایستی در نظر گرفته شود.

۱- نوع و جنس الیاف؛ به عنوان مثال نمای کردن فقط مختص الیاف پشمی است؛

۲- خواص فیزیکی الیاف؛ مانند جذب رطوبت؛

۳- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی؛

۴- حساسیت الیاف به مواد شیمیایی به کار رفته در تکمیل، مثلاً پشم در مقابل قلیا حساس است و در شست و شو نباید از قلیایی قوی استفاده شود.

۵- ساختمان بافت پارچه، (پارچه‌ی با بافت ساده قدرت پذیرش اکثر اعمال تکمیلی را دارد).

## ۱۲-۲- روشهای انجام تکمیل

روش‌های انجام تکمیل را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

۱- روشن فیزیکی؛ در این روش اعمالی مانند کشش و فشار بر روی الیاف انجام می‌گیرد.

مانند تراش، خارزدن و پرس کردن.

۲- روشن شیمیایی؛ در این روش بین الیاف و مواد شیمیایی فعل و انفعال شیمیایی انجام

می‌گیرد، فعل و انفعالاتی مانند سفید کردن، مرسریزاسیون، ضدنمدی کردن و یا مواد شیمیایی بر روی الیاف رسوبر می‌کنند مانند آهار دادن با مواد پلیمری.

۳- روشن مکانیکی، شیمیایی؛ که هردو هم‌زمان انجام می‌گیرد مانند ثبیت حرارتی پارچه.

در یک طبقه‌بندی دیگر اعمال تکمیلی را به دو دسته، تکمیل تر و تکمیل خشک، تقسیم می‌کنند. در تکمیل تر، کالا را در حمام‌هایی که شامل آب و مواد لازم است قرار می‌دهند تا عمل تکمیلی انجام شود مانند شست و شو و سفیدگری، ولی در تکمیل خشک از آب استفاده نمی‌شود بلکه کالا اصلاً خیس نمی‌شود، مانند تراش دادن.

## ۱۲-۳- انواع تکمیل

تکمیل‌های مختلف از نظر ثبات به سه دسته تقسیم می‌شوند :

۱- تکمیل موقت: اثر این تکمیل وقتی پارچه شست و شو داده شود از بین می‌رود، مانند

آهار دادن و کالندر کردن.

۲- تکمیل دائم: اثر این تکمیل پایدار است و با شست و شوهای مکرر نیز از بین نمی‌رود ولی

وقتی الیاف موجود در پارچه را تحت آزمایش قرار دهیم اثری از تکمیل در آن مشاهده نخواهد شد. به عنوان مثال خارزدن و یا تراش دادن.

۳- تکمیل ثابت: در تکمیل ثابت نیز اثر اعمال تکمیلی دائمی می‌باشد، یعنی با شست و شو از

بین نمی‌رود. اثر این تکمیل حتی بر روی الیاف موجود در پارچه باقی خواهد ماند. به عنوان مثال اگر

یک لیف از پارچه‌ای را که بر روی آن تکمیل دائم (خارزدن) انجام شده است آزمایش کنیم با یک

لیف معمولی تفاوتی ندارد؛ ولی اگر یک لیف از پارچه‌ای را که تکمیل ثابت (مرسریزه کردن) بر روی آن انجام شده آزمایش کنیم اثر این تکمیل حتی بر روی یک لیف آن نیز مشخص خواهد بود که در این

موردن سطح مقطع الیاف و رنگ‌پذیری آن با لیف معمولی تفاوت دارد.

## پرسش‌های فصل دوازدهم

۱- تکمیل را تعریف کنید.

۲- عوامل مؤثر در انجام عمل تکمیل را نام ببرید.

۳- روش‌های انجام تکمیل به چند دسته تقسیم می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

۴- تکمیل تر و تکمیل خشک را شرح دهید.

۵- انواع تکمیل را نام برد، با ذکر مثال شرح دهید.

## فصل سیزدهم

### تکمیل پارچه‌های پنهای

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تکمیل‌هایی را که بر روی پنهای انجام می‌شود نام ببرد؛
- ۲- تراش را توضیح دهد؛
- ۳- پرزسوزی را شرح دهد؛
- ۴- آهارگیری و آهارگیری را شرح دهد؛
- ۵- شست و شوی پنهای را شرح دهد؛
- ۶- مرسریزاسیون را شرح دهد؛
- ۷- سفیدگری را شرح دهد؛
- ۸- سانفوریزه کردن را شرح دهد؛
- ۹- عریض کردن و کالندر کردن را توضیح دهد؛
- ۱۰- ضدآب، ضدآتش و ضدچروک کردن را شرح دهد؛
- ۱۱- نرم کننده و انواع آن را شرح دهد.

### ۱۳- تکمیل پارچه‌های پنهای

پنهای سلوولز از جمله پرمصرف‌ترین الیاف است که عموماً به صورت نخ و پارچه مصرف می‌شود. عملیات تکمیلی که بر روی پنهای انجام می‌شود، عبارت‌اند از:

- ۱- تراش
- ۲- پرزسوزی
- ۳- آهارگیری

۴- شست و شو

۵- سفیدگری و سفیدگری نوری

۶- نرم کردن پارچه

۷- مرسریزاسیون

۸- عربیض کردن پارچه

۹- ضدچروک کردن

۱۰- ضدآب کردن

۱۱- ضدآتش کردن

۱۲- ضدباکتری و قارچ کردن

۱۳- کالندر کردن

۱۴- پرکردن زیر دست

۱۵- سخت کردن

توجه به این نکته ضروری است که بر روی همه‌ی پارچه‌های پنبه‌ای تمامی عملیات تکمیلی فوق انجام نمی‌شود بلکه با توجه به نوع مصرف پارچه، نوع و تعداد عملیات برای آن انتخاب می‌گردد.

## ۱۳-۱- تراش (Shearing)

پارچه را برای رسیدن به اهداف زیر تراش می‌دهند :

۱- تراشیدن و از بین بردن پرزهای سطح پارچه :

۲- بریدن گره‌ها و نخ‌های پارچه :

۳- نمایان‌تر شدن نقش پارچه :

۴- نازک‌تر شدن پارچه :


۵- یکنواخت کردن ارتفاع پرزهای پارچه.

۶- تراشیدن پارچه برابر نقش :

۷- نرم‌تر و لطیف‌تر شدن پارچه.

۱۳-۱- ساختمان ماشین تراش: در شکل ۱۳-۱ نموداری از یک ماشین تراش نشان داده شده است. این ماشین از قسمت‌های مختلف ساخته شده است که به ترتیب شماره‌گذاری از

روی شکل به شرح قسمت‌های مختلف آن می‌پردازیم.



شکل ۱۳-۱—نموداری از یک ماشین تراش پارچه


سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرآن: این قسمت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ماشین تراش را تشکیل می‌دهد. سیلندر تراش که یک استوانه‌ی فولادی است دارای سطحی پوشیده از تیغه‌های مارپیچی می‌باشد که در شکل ۱۳-۲ این سیلندر با یک تیغه‌ی مارپیچی نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۲—سیلندر تراش و تیغه‌ی زیرین آن

این سیلندر در حول محور خود در روی یک پایه به وسیله‌ی دو یاتاقان حرکت می‌کند. تیغه‌ی زیرین روی پایه طوری نصب شده است که نوک تیز آن بالبهی تیز تیغه‌های سیلندر تماس دارد. سطح پارچه در حدفاصل تیغه‌های ماربیچی سیلندر اصلی و تیغه‌ی زیرین تراشیده می‌شود.


**تکیه‌گاه پارچه یا میزتراش:** محلی را که پارچه از روی آن عبور می‌کند و یا قسمت برش تماس پیدا می‌کند تکیه‌گاه و یا میزتراش گویند. سطح این تکیه‌گاه معمولاً صاف است. هرچه فاصله‌ی تکیه‌گاه تا تیغه‌ی زیرین تراش بیشتر باشد ارتفاع پرز پارچه زیادتر خواهد شد. تکیه‌گاه در ماشین‌های تراش بستگی به نوع ماشین و مورد مصرف آن، به شکل‌های مختلف ساخته می‌شود. در شکل ۱۳-۳ چند نوع مختلف تکیه‌گاه نشان داده شده است.




شکل ۱۳-۳ - انواع تکیه‌گاه‌ها

اگر تکیه‌گاه نوک تیز باشد مطابق شکل ۱۳-۴ پرزهای پارچه تقریباً به‌طور عمودی درآمده و تراش آن به آسانی انجام می‌گیرد، اما اگر در زیر پارچه گره وجود داشته باشد پارچه در محل گره بالا آمده و سوراخ می‌شود.

در تکیه‌گاه توخالی مطابق شکل ۱۳-۵ تراش پارچه به آسانی نوع بالا انجام نمی‌گیرد. اما خطر سوراخ شدن پارچه در اثر گره کمتر است.




شکل ۱۳-۴ - تکیه‌گاه توک تیز



شکل ۱۳-۵ - تکیه‌گاه توخالی

مجموعه‌ی سیلندر و تراش و تیغه‌ی زیرین و تکیه‌گاه را یک واحد تراش می‌نامند که در شکل ۱۳-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۳-۶- یک واحد تراش

**غلتک‌های حرکت دهنده و یا کشش پارچه:** کار این غلتک‌ها حرکت دادن پارچه به طرف جلو می‌باشد و تعداد آن‌ها بحسب نوع ماشین متفاوت است. با تغییر دادن سرعت این غلتک‌ها در ماشین سرعت پارچه تغییر می‌کند. برای به وجود آوردن اصطکاک بیشترین این غلتک‌ها و پارچه غالباً سطح این غلتک‌ها را با نوار لاستیکی آجدار و یا پارچه‌های مخلع مخصوص می‌بوشانند.

**غلتک ترمز‌کننده:** در روی محور این غلتک یک ترمز نصب شده است که با تغییر دادن نیروی ترمز کننده می‌توان میزان کشش پارچه را تنظیم کرد. با تنظیم کشش در پارچه از چروک شدن آن جلوگیری به عمل آمده و عمل تراش بدون عیب انجام می‌گیرد. جای این غلتک در ماشین قبل از واحد تراش می‌باشد و سطح این غلتک آجدار است.

**غلتک تمیز‌کننده پشت پارچه:** برای تمیز کردن پشت پارچه، از موادی مانند پرز و نخ و امثال آن، از غلتکی استفاده می‌شود که سطح خارجی آن مانند برس بوده و با گردش خود پشت پارچه را تمیز می‌کند تا در هنگام تراش در اثر مواد خارجی پارچه سوراخ نشود.

**غلتک تمیز‌کننده روی پارچه:** کار این غلتک هم مانند غلتک قبلی تمیز کردن روی پارچه از مواد خارجی می‌باشد و در ضمن باعث بلند کردن پرزهای سطح پارچه می‌گردد.

**غلتک‌های راهنمای:** کار این غلتک‌ها هدایت پارچه در ماشین است و تعداد آن‌ها بحسب نوع ماشین متفاوت می‌باشد.


غلتک تمیز کننده‌ی نهایی: در سطح خارجی این غلتک برس موبی نصب شده است که کار آن تمیز کردن پارچه بعد از عمل تراش می‌باشد.

دستگاه تاکن: این دستگاه در آخر ماشین قرار دارد و پس از آن که عمل تراش پایان می‌پذیرد پارچه را تاکرده و آن را برای عملیات بعدی آماده می‌کند.

به غیر از قسمت‌هایی که در بالا ذکر شد این ماشین شامل دستگاه‌های دیگری است، از قبیل دستگاه تنظیم فاصله‌ی تیغه‌ی زیرین با تکیه‌گاه، که با این دستگاه می‌توان ارتفاع پرزهای پارچه را تنظیم کرد. همچنین دستگاه جلوگیری از پاره شدن پارچه در اثر چروک، که وظیفه‌ی آن متوقف کردن ماشین است، هنگامی که پارچه چروک بردارد، و بالاخره دستگاه فلزیاب که در جلوی ماشین نصب می‌شود که اگر در رو و پشت پارچه اشیای فلزی وجود داشته باشد ماشین متوقف می‌گردد تا باعث ازین رفتگی‌های تراش نگردد.

۱۳-۱- ایجاد نقش بهوسیله‌ی ماشین تراش: در ماشین‌هایی که از طریق تراشیدن پارچه نقش ایجاد می‌شود به جای تکیه‌گاه ثابت و صاف، غلتکی که بر روی آن نقش حکاکی شده است و یا تسمه‌ای که روی آن برجستگی‌های وجود دارد استفاده می‌شود. برجستگی‌های غلتک و یا تسمه باعث اختلاف سطح پارچه در زیر تیغه‌ی تراش شده و همین امر باعث تولید نقش در سطح پارچه می‌گردد.

برای تولید نقش بر روی پارچه ابتدا باید پارچه را از دستگاه خارزنی عبور داد و سپس فقط یک بار از ماشین تراش استفاده کرد. شکل ۱۳-۷ طرز به وجود آمدن پارچه‌ی نقش‌دار را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۷- طرز به وجود آمدن نقش روی پارچه

## ۱۳-۲ پُرُزسوزی (Singing)

پُرُزسوزی عملی است که طی آن الیاف آزاد (پُرُزها) موجود در سطح پارچه را به کمک سوزاندن از بین می‌برند.

برای انجام این عمل سه نوع ماشین وجود دارد که عبارت‌اند از :


۱- ماشین پُرُزسوزی صفحه‌ای

۲- ماشین پُرُزسوزی غلتکی

۳- ماشین پُرُزسوزی گازی

ماشین پُرُزسوزی صفحه‌ای: این ماشین همان‌طور که از اسمش پیداست تشکیل شده از دو صفحه‌ی منحنی شکل از جنس مس که می‌تواند حرارت را به خوبی منتقل نماید. صفحات مسی از زیر داغ می‌شود تا کاملاً قرمز شود. سپس پارچه با سرعت  $100^{\circ}$  تا  $250^{\circ}$  متر در دقیقه از روی این صفحات عبور می‌کند و پُرُزهای سطح پارچه در اثر تماسی که با صفحات داغ پیدا می‌کند می‌سوزند و از بین می‌روند. عیب بزرگ ماشین صفحه‌ای متغیر بودن حرارت صفحات در طول عمل می‌باشد، لذا عمل سوزاندن پُرُزها به‌طور یک‌نواخت انجام نمی‌گیرد. به همین علت امروزه این ماشین بیشتر جای خود را به ماشین غلتکی و گازی داده است.


ماشین پُرُزسوزی غلتکی: همان‌طور که در شکل ۱۳-۸ دیده می‌شود، این ماشین دارای یک غلتک بزرگ مسی، یا چدنی است که با کمک یک المنت برقی یا مشعل گازی و یا نفتی از داخل گرم می‌شود. در موقع عمل این غلتک به آهستگی می‌چرخد تا قسمت‌های داغ غلتک با پارچه در حال حرکت تماس پیدا کند و عمل سوزاندن پُرُزها انجام گیرد. مسیر گردش غلتک داغ برعکس مسیر حرکت پارچه می‌باشد و این عمل باعث می‌شود که پُرُزها از سطح پارچه بهتر بلند شوند و عمل سوزاندن یک‌نواخت‌تر صورت گیرد.



شکل ۱۳-۸- نموداری از ماشین پُرُزسوزی غلتکی

عمل سوزاندن در این ماشین یک نواخت تر از ماشین قبلی است اما باز هم به علت این که غلتک در طول کار ممکن است دارای گرمای یک نواخت نباشد عمل سوزاندن کامل انجام نمی‌گیرد. باید به خاطر داشت که غلتک باید کاملاً صاف باشد و باید دقیق تر پر زهای پارچه به طور یک نواخت سوزانده شود.

**ماشین پرسوزی گازی:** در این ماشین پارچه با شعله‌ی خارج شده از چراغ گازی تماس مستقیم دارد. شعله‌ی آتش از چراغ گازی که دارای یک شکاف باریک بوده و مقدار آن قابل تنظیم است خارج می‌شود. در این ماشین دو طرف پارچه پرسوزی می‌شود (شکل ۱۳-۹).



شکل ۱۳-۹—نموداری از ماشین پرسوزی گازی

پارچه با سرعت زیاد از روی شعله عبور می‌کند و در اثر برخورد شعله به سطح پارچه پر زهای الیاف اضافی آن سوزانده می‌شوند. عمل سرد شدن پارچه پس از عبور از روی شعله توسط آب سرد انجام می‌شود. این عمل معمولاً به دو طریق صورت می‌گیرد یا پارچه با کمک غلتک‌هایی از یک ظرف آب عبور می‌کند و یا توسط آب فشان آب به آن پاشیده می‌شود که این عمل مانع از ایجاد هرگونه جرقه‌ای در سطح پارچه شده و از آتش‌سوزی جلوگیری می‌نماید.

برای این کار ماشین‌های گوناگونی طراحی شده است که بسته به تعداد شعله‌های گاز و عمل سرد کردن پارچه متفاوت ساخته می‌شوند. ماشینی که در شکل ۱۳-۹ نشان داده شده است دارای دو

شعله‌ی گاز برای سوزاندن رو و پشت پارچه می‌باشد. در این ماشین پارچه پس از پرزسوزی وارد یک ظرف آب شده سپس از بین دو غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا آب اضافی آن خارج گردد. پرزهای سوخته شده و گازهای تولید شده از طریق کanal‌ها و توسط هواکش‌های قوی به خارج هدایت می‌شوند. ضمناً این ماشین می‌تواند مقدار شعله و همچنین سرعت پارچه را تنظیم نماید. چون تنظیم شعله‌ی گاز از اهمیت خاصی برخوردار است، گازسوزهای مختلفی در این ماشین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۱۳-۳ آهارزنی (Sizeing)

آهارزنی از جمله عملیات تکمیلی است که می‌توان هم بر روی نخ و هم بر روی پارچه انجام داد. آهارزنی بر روی نخ در مرحله‌ی مقدمات بافندگی انجام می‌گیرد در حالی که آهارزنی روی پارچه یکی از آخرین عملیات تکمیلی روی پارچه می‌باشد.

۱۳-۳-۱ آهارزنی روی نخ : در ماشین بافندگی نخ‌های تار همواره تحت کشش قرار دارند، این عامل به اضافه‌ی حرکت‌های ممتد و سریع دفتین، ساییدگی زیادی در نخ تار ایجاد می‌کند که می‌تواند احتمال پاره شدن نخ‌ها را بیشتر کند. بدین جهت قبل از شروع بافندگی نخ‌های تار را آهار می‌دهند. آهار از یک سو باعث افزایش استحکام نخ در مقابل کشش و از سوی دیگر کاهش نیروی اصطکاک سایشی می‌گردد.

انتخاب نوع آهار، غلظت محلول آهار، درجه حرارت، مقدار برداشت آهار توسط آن، سرعت آهار دادن، مواد کمکی مورد نیاز، مقدار نفوذ آهار در عمق نخ و نحوه‌ی خشک کردن آهار اهمیت زیادی دارد که به نوع نخ و ضخامت آن بستگی دارد. یک آهار خوب باید دارای ویژگی‌هایی باشد که به پاره‌ای از آن‌ها در اینجا اشاره می‌کنیم.

۱- به راحتی و در حداقل زمان در آب حل شود تا واکنش‌های نامطلوب بین مواد تشکیل دهنده‌ی آهار ایجاد نشود.

۲- لایه‌ی صاف و یکنواختی را در سطح نخ ایجاد نماید و تمامی پرزهای سطحی نخ را به خوبی بر سطح نخ بچسباند.

۳- نخ‌های آهاردار به همیگر و قطعات ماشین نچسبند.

۴- استحکام نخ را افزایش دهد.

۵- اثر نامناسب و تخربی بر روی کالا ایجاد نکند.

۶- در آهارگیری به راحتی از نخ جدا شود.

۷- در اثر انبار کردن کالا، قارچ و کپک و باکتری را در خود رشد و نمو ندهد.

مهم‌ترین موادی که در آهار به کار می‌روند عبارت‌اند از :

۱- **نشاسته (Startch)** : نشاسته یک ماده‌ی گیاهی است که می‌توان آن را از مواد مختلفی تولید کرد. انواع نشاسته عبارت‌اند از : نشاسته‌ی آرد ساگو، نشاسته‌ی ذرت، نشاسته‌ی سیب‌زمینی، نشاسته‌ی آرد تخم افاقیا و نشاسته‌ی آرد گندم. مهم‌ترین نکته در خصوص نشاسته درجه حرارت ویسکوز شدن آن است. در دماهای پایین نشاسته در آب به صورت مخلوط سفید رنگی درمی‌آید ولی پس از افزایش حرارت در دمای خاصی به صورت ویسکوز درآمده و سپس شفاف می‌شود.

۲- **صمغ‌های طبیعی**: مانند کتیرا و صمغ عربی، که می‌تواند به عنوان یک عامل چسبنده‌ی قوی همراه نشاسته مصرف شود.

۳- **مشتقات سلولزی**: این مواد که به آن‌ها نشاسته‌ی تغییر یافته می‌گویند از مشتقات سلولز به دست می‌آید و خواص بهتری نسبت به نشاسته دارد. مثلاً کربوکسی متیل سلولز (MC) و هیدروکسی متیل سلولز بسیار مناسب می‌باشند به طوری که آهار جدید ۳ برابر قوی‌تر از نشاسته است.

۴- **رزین‌ها و مواد پلی‌مری (آهارهای مصنوعی)**: این مواد از پلی‌مرهای مصنوعی هستند و قدرت آهاری آن‌ها بسیار بالا است. پلی‌وینیل الکل (P.V.A) و پلی‌اکریلیک اسید از مهم‌ترین آهارهای مصنوعی می‌باشند. همراه با آهار مواد دیگری نیز مصرف می‌شود که یکی از آن‌ها نرم کننده است. این ماده اصطکاک بین نخ و قطعات ماشین بافندگی را کاهش می‌دهد که درنتیجه سبب می‌شود نخ‌ها کم‌تر پاره شوند. چربی‌های حیوانی مانند پیه گاو و گوسفند و روغن‌های گیاهی مانند روغن نارگیل و یا روغن کرچک سولفونه شده (روغن قرمز ترک) برای این منظور مناسب هستند این مواد ۵- درصد وزن آهار را تشکیل می‌دهند.

چون الیاف پنبه در محیط مرطوب استحکام بیش‌تری دارد، بنابراین از مواد جاذب رطوبت استفاده می‌شود تا رطوبت را به خود جذب کرده و استحکام الیاف پنبه را افزایش دهند. گلیسیرین جاذب‌الرطوبه‌ی بسیار مناسبی است ولی این ماده باعث تسریع در رشد قارچ و کپک می‌شود که با افزودن مواد ضدقارچ و کپک و باکتری این مشکل کاهش می‌یابد.

۶-۱۳-۳- **آهارگیری**: پس از اتمام عمل بافندگی وجود مواد آهاری بر روی پارچه باعث بروز مشکلات زیر می‌گردد.

- پارچه حالت لختی ندارد و زیردست زیر دارد.

- جذب آب و مواد رنگزا و مواد تکمیلی به شدت کاهش می‌یابد.

– در طی انجام عملیات تر، مواد آهاری که از کالا خارج می‌شود، موجب کثیف شدن ماشین می‌شوند.

– وجود مواد آهاری در پارچه باعث نایکنواخت شدن عملیات تکمیلی می‌شود بنابراین برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق، پارچه را پس از عملیات بافنده‌گی آهارگیری (desizing) می‌کنند. در طی عمل آهارگیری مواد آهاری از پارچه جدا می‌گردد. آهارگیری با روش‌های زیر امکان‌پذیر است.

۱- آهارگیری به کمک اسیدها

۲- آهارگیری با روش تخمیر

۳- آهارگیری به کمک اکسیدکننده‌ها

۴- آهارگیری به کمک آنزیم‌ها

**۱- آهارگیری با اسید :** پارچه را از محلول ۵٪ تا ۱ درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت  $40^{\circ}\text{C}$  به مدت ۴ ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته‌ی آن متلاشی گردد. سپس کالا را قبل از خشک شدن شست و شو می‌دهند. قبل از شست و شو نبایستی کالا را خشک کرد زیرا غاظت اسید به علت تبخیر آب افزایش می‌یابد و کالا را متلاشی می‌کند. این مقدار اسید علاوه بر آهار مقداری از ناخالصی‌های کالای سلولزی را نیز برطرف می‌نماید.

**۲- آهارگیری به روش تخمیر :** پارچه را به صورت لایه‌لایه در حوضچه‌هایی انبار می‌کنند و به مدت ۲۴ ساعت در حرارت مناسب ( $25^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ) به حال خود رها می‌سازند. در این مدت آهار کاملاً خیس می‌خورد. از طرفی باکتری‌هایی که به طور طبیعی در آب و هوا و نشاسته وجود دارند فعال شده و باعث تجزیه‌ی نشاسته خواهد شد. پس از این مرحله پارچه را با آب شست و شو می‌دهند. در این روش فعل و افعالات قابل کنترل نیست و ممکن است حتی پارچه کپک بزند و یا مواد جانبی دیگری تولید شود که به پنهان آسیب وارد نماید.

**۳- آهارگیری با اکسیدکننده‌ها :** با بعضی از مواد اکسیدکننده می‌توان عمل آهارگیری انجام داد. در زیر، هریک از این مواد اکسیدکننده شرح داده می‌شوند.

**(الف) آب اکسیزن :** کالا را در محلول آب اکسیزن و سود سوزآور در حرارت  $20 - 40^{\circ}\text{C}$  خیسانده و سپس به مدت ۱ الی  $1/5$  دقیقه بخار می‌دهند. – اگر زمان بخار دادن را به  $3 - 2/5$  دقیقه افزایش دهیم کمی سفیدگری هم انجام می‌گیرد – پس از آن کالا با آب گرم و سپس با آب سرد شست و شو داده می‌شود.

**(ب) دیپرسولفات آمونیوم و اسید منوپرسولفات :** پارچه را در مواد فوق به همراه مواد

قلیایی و در درجه حرارت  $C = 90 - 60$  عبور داده و پد می‌کنند. در این روش مقدار زیادی آهار در مدت ۳۰ ثانیه تجزیه می‌شود که پس از آب‌کشی از کالا جدا می‌گردد.

ج) برمیت سدیم: این ماده در pH بالاتر از ۹ پایدار است و برای آهارگیری نشاسته سیب‌زمینی بسیار مناسب است. مقدار ۲ گرم در لیتر این ماده در pH حدود ۱۰ (۱ گرم در لیتر سود سوزآور) و دمای  $C = 50 - 30$  آهارگیری خوبی انجام می‌دهد.

۴- آهارگیری با آنزیم: آهارگیری با آنزیم یکی از بهترین روش‌های آهارزدایی است. این آنزیم‌ها از نظر شیمیایی جزء پروتئین‌ها می‌باشند و براساس ماده‌ای که آن را تجزیه می‌کنند نام‌گذاری می‌شوند. مثلاً آنزیم‌هایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار نشاسته را تجزیه می‌کنند و به نام آمیلاز نامیده می‌شوند و اگر سلولز را تجزیه کنند سلولاز نامیده می‌شوند؛ بنابراین آنزیم‌هایی که پروتئین را تجزیه کنند پروتئاز و اگر زلاتین‌ها را تجزیه کنند زلاتاز می‌گویند.

اکثر آنزیم‌ها در محیط خنثی و حرارت  $C = 40 - 60$  بهترین فعل و افعال را انجام می‌دهند با افزایش حرارت اثر آنزیم‌ها کاهش می‌یابد و یا به طور کلی از بین می‌روند، این مواد آهار را تجزیه کرده و به موادی با وزن مولکولی کم‌تر تبدیل می‌کنند که در آب به راحتی حل شده و از کالا جدا می‌شوند.

۳-۳-۳- آهار روی پارچه: یکی از عوامل بسیار مهم در پارچه این است که مشتری از ظاهر پارچه رضایت داشته باشد. برای بدست آوردن رضایت مصرف‌کننده می‌توان از آهار استفاده کرد. هدف از آهارزنی بر روی پارچه به دست آوردن پارچه‌ی با ظاهر یکنواخت‌تر، ضخیم‌تر، سنگین‌تر، صاف‌تر، توپری‌تر، خشن‌تر و براق‌تر می‌باشد و یا می‌توان حالت لختی و شل بودن پارچه را از بین برد. آهارزنی بر روی پارچه به دو صورت موقت و یا دائم انجام می‌گیرد، در آهارزنی موقت هدف جلب نظر خریدار در هنگام خرید محصول می‌باشد و پس از شستشو اثر آن از بین می‌رود در حالی که در تکمیل دائم اثر آهارزنی برای مدت زمان طولانی باقی می‌ماند. موادی که در آهارزنی پارچه مصرف می‌شوند عبارتند از :

مواد آهاری: از نشاسته‌های سیب‌زمینی، برنج و ذرت و مشتقان نشاسته و اترسلولز و تیلولز و کازئین استفاده می‌شود که علاوه بر ایجاد سطحی صاف و براق و یکنواخت می‌تواند بقیه‌ی مواد مصرف شده را به یکدیگر و به سطح پارچه بچسباند.

مواد پرکننده و وزین‌کننده: این مواد برای پُرتر نشان دادن زیردست پارچه و افزایش وزن آن استفاده می‌شود. همچنین باعث ضخیم‌تر شدن پارچه و ایجاد یکنواختی در سطح پارچه و پرشدن فاصله‌ی بین نخ‌های تار و پود پارچه می‌گردد. این مواد معدنی می‌باشند و از سولفات‌منیزیم، کربنات کلسیم، سولفات‌باریم، سیلیکات‌منیزیم و پودر تالک برای این منظور می‌توان استفاده کرد.

رزین‌ها: اوره فرمالدئید، ملامین فرمالدئید و مواد سیلیکونی از این دسته می‌باشند و باعث سخت‌شدن زیردست پارچه و از بین رفتن حالت لختی و شل بودن پارچه می‌شوند. نکته‌ی جالب این است که می‌توان با کنترل واکنش‌های پلی‌مری رزین‌ها آن‌ها را طوری به کاربرد که به راحتی شسته شوند و یا این‌که دارای ثبات دائمی باشند. عمل کردن با استات آلومینیوم باعث خشن‌تر شدن زیردست پارچه می‌گردد.

#### ۱۳-۴- شست و شوی پنبه

اولین تکمیل‌تر در مورد پنبه، شست و شو است. در این عمل واکس‌ها، روغن‌های طبیعی موجود در الیاف، پکتین‌ها، چربی‌ها و مواد زایدی که در طی عمل بافنده‌ی به پارچه می‌حسابند و نیز روغن‌های رسنندگی، از الیاف جدا می‌شوند در نتیجه‌ی این عمل مقدار جذب آب و ماده‌ی رنگزا و درخشنده‌ی سفیدی پارچه نیز افزایش می‌یابد.

شست و شوی پنبه در دمای جوش و یا بالاتر از جوش انجام می‌گیرد. مواد لازم برای شست و شو، شامل سود، کربنات سدیم و دترجنت‌ها می‌باشد. در ضمن شست و شو نیز معمولاً موادی از نوع مواد خیس‌کننده، جهت جذب بهتر مواد شست و شو و افزایش سرعت شست و شو، مصرف می‌گردد.

۱۳-۵- ماشین‌آلات شست و شوی پنبه: شست و شوی پنبه با ماشین‌آلات مختلفی انجام می‌شود که می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد:

الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم؛ ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم.


##### الف) ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم

ماشین‌ژیگر: این ماشین که از آن جهت رنگرزی پارچه استفاده می‌شود برای شست و شوی پارچه‌ی پنبه‌ای با عرض باز نیز مناسب است. ماشین‌ژیگر جزء ماشین‌های شست و شوی غیر مداوم است. ماشین وینچ: از این ماشین نیز علاوه بر رنگرزی پارچه برای شست و شو استفاده می‌گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود.


ماشین‌های کی‌یر (Kier): این ماشین‌ها به دو صورت باز و بسته تحت فشار ساخته می‌شوند. شست و شوی پارچه در ماشین باز در دمای حداقل جوش ولی در ماشین بسته (تحت فشار) بالاتر از جوش انجام می‌شود. این ماشین دارای مخزن نسبتاً بزرگ استوانه‌ای، به صورت عمودی یا افقی، می‌باشد. ابتدا پارچه‌ی پنبه‌ای را با دقیقت در گف استوانه روی هم تا می‌کنند. ماده‌ای که در اینجا مصرف می‌شود سودسوزآور ۰.۲٪ (نسبت به وزن کالا) است. سود سوزآور با چربی موجود در پارچه‌ی خام واکنش داده و صابون ایجاد می‌نماید و همین صابون باعث شست و شوی پارچه می‌گردد.

در ماشین‌های کی‌یر بسته یا تحت فشار، پس از قرار دادن پارچه در ماشین باقیتی ابتدا هوای داخل محفظه را خالی کرد؛ زیرا در حرارت جوش و بالاتر هوا می‌تواند سلولز را اکسیده کند. فشار داخل مخزن حدود  $3^{\circ}$  پوند بر اینچ مربع و دمای آن در حدود  $130^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. مدت زمان عمل در ماشین‌های باز حداکثر ۱۲ ساعت و در ماشین‌آلات تحت فشار حداکثر ۶ ساعت است. در شکل ۱۳-۱۰ نمای یک ماشین کی‌یر تحت فشار را مشاهده می‌کنید.

ب) ماشین‌های شست و شوی مداوم: ماشین‌های شست و شوی مداوم را به دو صورت بدون فشار و تحت فشار می‌سازند. در نوع بدون فشار ابتدا پارچه وارد حمام آب و خبیس کننده می‌شود و پس از گرفته شدن آب و مواد اضافی آن، وارد محلول  $3-4^{\circ}$  درصد سود می‌گردد، آن‌گاه وارد محفظه‌ی J.box می‌شود. در این محفظه که حدود  $100^{\circ}\text{C}$  حرارت دارد پارچه به مدت یک ساعت باقی می‌ماند و پس از خروج با آب شست و شو داده می‌شود تا ماده‌ای قلیایی از آن جدا گردد. در این ماشین پارچه به صورت طنابی شست و شو داده می‌شود. شکل ۱۳-۱۱ نمایی از این ماشین را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۰- نمایی از ماشین کی‌یر تحت فشار



شکل ۱۳-۱۱- نمایی از ماشین شست و شوی مداوم

در ماشین مداوم تحت فشار ابتدا پارچه وارد حمامی می‌گردد که شامل سود ۹-۵ درصد، یک ماده‌ی خیس‌کننده، حدود ۵٪ و دارای دمای  $70^{\circ}\text{C}$  است. سپس این پارچه وارد محفظه‌ی بخار با درجه حرارت بالای  $130^{\circ}\text{C}$  می‌شود و به مدت  $120\text{-}90$  ثانیه در این قسمت می‌ماند. در نهایت پارچه با آب گرم و سرد آب‌کشی می‌شود. این ماشین با عرض باز کار می‌کند و با انتخاب مسیرهای متفاوت در قسمت بخار زمان عمل تغییر می‌یابد.

## ۱۳-۵- مرسریزاسیون

الیاف پنبه‌ای هنگامی که در محلول غلیظ سود قرار گیرد به سرعت جمع شده و ابعاد آن کاهش می‌یابد. از طرفی سطح مقطع لوییاپی شکل پنبه به صورت دایره‌ای درمی‌آید و کanal لومن نیز تقریباً ازین می‌رود، در نتیجه، جذب آب و رنگ الیاف افزایش می‌یابد. این نوع مرسریزاسیون که در آن پارچه آزاد است، تأثیرات زیر را بر روی الیاف باقی می‌گذارد :

(الف) کاهش طول

(ب) افزایش قطر

(ج) افزایش مقاومت الیاف در مقابل کشش

(د) افزایش جذب آب و ماده‌ی رنگزا

(ه) امکان واکنش شیمیایی الیاف در دمایی پایین تر

(و) تغییر سطح مقطع الیاف از لوییاپی به شکل دایره‌ای

در صورتی که از جمع شدن پارچه با روش مناسب جلوگیری به عمل آید (الیاف تحت کشش قرار گیرند) دیگر امکان کاهش طول برای الیاف وجود ندارد. در این حالت درخشنده‌ی الیاف

به شدت افزایش می‌یابد. اثر این درخشنده‌گی دائمی است.

عواملی که در عمل مرسریزاسیون تحت کشش مؤثراند عبارت‌اند از:

**غلظت سود:** مقدار مناسب سود مصرفی ( $L/220\text{ gr} - 180\text{ gr}$ ) است ولی حداکثر تورم الیاف

در غلظت  $L/170\text{ gr}$  و حداکثر شفافیت در  $L/280\text{ gr}$  به دست می‌آید.

**درجه حرارت:** درجه حرارت مناسب حدود  $15^\circ - 18^\circ \text{ C}$  است. در این درجه حرارت مقدار

تورم و درخشنده‌گی در حد مطلوبی است ولی با پایین آمدن درجه حرارت درخشنده‌گی افزایش می‌یابد.

**مدت زمان:** زمان طولانی امکان وارد شدن صدماتی را به لیف فراهم می‌کند، لذا مناسب‌ترین

زمان برای مرسریزاسیون بین  $3^\circ - 9^\circ \text{ تا } 9^\circ$  ثانیه تعیین شده است.

**مقدار کشش پارچه یا نخ:** با افزایش کشش درخشنده‌گی لیف نیز افزایش می‌یابد. ولی جذب

آب و ماده‌ی رنگزا افزایش کم‌تری نشان می‌دهد ولی در کشش صفر جذب آب و ماده‌ی رنگزا بالاترین

مقدار است در حالی که درخشنده‌گی افزایش نخواهد یافت. ماده‌ی اصلی در مرسریزاسیون یک قلیا

است. این قلیا می‌تواند هیدروکسیدلیتیوم ( $\text{LiOH}$ )، هیدروکسید سدیم ( $\text{NaOH}$ ) یا هیدروکسید

پتاسیم ( $\text{KOH}$ ) باشد ولی عموماً هیدروکسید سدیم مورد مصرف قرار می‌گیرد.

استفاده از یک ماده‌ی خیس‌کننده عمل مرسریزاسیون را سرعت می‌بخشد. به کمک این مواد قلیا

در مدت زمان کوتاه‌تری جذب الیاف شده و عمل را تسريع می‌کند و اثرات بهتری نیز بر جای می‌گذارد.

**۱۳-۵-۱- ماشین‌آلات مرسریزاسیون:** مرسریزاسیون را هم بر روی نخ و هم بر روی

پارچه انجام می‌دهند. در مرسریزاسیون نخ، نخ را به صورت کلاف و یا اسنوى تاری مرسریزه می‌کنند.

اگر کلاف باشد، ابتدا نخ را بر روی دو غلتک با فاصله و به طول منظم می‌پیچند. سپس نخ را با سود

آغشته می‌کنند و غلتک‌ها را از یکدیگر دور می‌سازند تا کشش لازم ایجاد شود. درنهایت نخ را تحت

کشش با آب شست و شو می‌دهند.

اما اگر نخ به صورت اسنوى تاری باشد، مجموعه‌ی نخ‌ها را در حالی که لابه‌لای غلتک‌های

گوناگونی قرار می‌گیرد، وارد سود می‌کنند و توسط این غلتک‌ها کشش لازم را اعمال می‌کنند.

مرسریزاسیون پارچه توسط ماشین‌های زنجیری و یا غلتکی انجام می‌شود. در ماشین زنجیری

پارچه ابتدا از مخزن محتوی سود سوزآور عبور می‌کند. سپس از روی غلتک‌هایی که آن را در

جهت طول پارچه تحت کشش قرار می‌دهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره، که آن را در جهت

عرض پارچه می‌کشند، نگاه داشته می‌شود و درنهایت آب کشی انجام می‌گیرد. در این ماشین به علت

تحت کشش بودن طول و عرض پارچه کنترل دقیقی بر روی مرسریزاسیون صورت می‌گیرد ولی ممکن

است به کناره‌های پارچه صدماتی وارد آید.

در روش غلتکی، پارچه توسط چند غلتک تحت کشش قرار می‌گیرد و در همین حال از حمام‌های سود سوزآور عبور می‌کند و پس از گذشت زمان کافی آب‌کشی با آب گرم و سرد بر روی آن انجام می‌گیرد.

این نوع ماشین در مقایسه با ماشین زنجیری دارای محاسن زیر است :

۱- ظرفیت و سرعت بیشتری دارد؛

۲- مرسریزه کردن پارچه‌های عریض با آن امکان‌پذیر است؛

۳- برای پارچه‌های کش‌باف مناسب است؛

۴- مصرف انرژی آن کمتر است و حجم کمتری دارد.

تنهای عیب این ماشین عدم قابلیت آن در کنترل عرض پارچه است.

## ۶-۱۳- سفیدگری الیاف پنبه

الیاف پنبه همانند دیگر الیاف طبیعی دارای رنگدانه می‌باشد که سبب می‌گردد رنگ پنبه زرد تا قهوه‌ای روشی جلوه کند. هدف از سفیدگری از بین بردن این رنگ‌دانه‌ها و در نتیجه سفید جلوه دادن پنبه است.

سفیدگری بعد از انجام عمل پخت، رنگدانه‌ها و ناخالصی‌های دیگر پنبه را تقریباً به‌طور کامل از بین می‌برد. چنان‌که می‌دانید پارچه‌های پنبه‌ای اغلب به صورت سفید، و یا چاپ زده شده با زمینه‌ی سفید، مورد مصرف قرار می‌گیرند؛ به همین خاطر است که سفیدگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در طی عمل سفیدگری پنهانی سلولز به اکسی‌سلولز تبدیل می‌شود و به پنبه صدماتی وارد می‌شود که استحکام الیاف را کاهش می‌دهد. علاوه بر این مواد سفیدکننده تا حدی قادر به سفیدکردن پنبه هستند و کسب سفیدی بیش‌تر با استفاده از این مواد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل مواد ویژه‌ای با نام سفیدکننده‌ی نوری ساخته شده که می‌تواند سفیدی بیش‌تری تولید کند. این مواد که همانند مواد رنگزا جذب الیاف می‌شوند از نظر ملکولی شبیه مواد رنگزا بوده و بی‌رنگ می‌باشند. از این مهم‌تر، این مواد نور مرئی بیش‌تری را نسبت به نور جذب شده منعکس می‌کنند که به همین جهت سفیدکننده‌ی «نوری» نامیده می‌شوند. مثلاً اگر بروی یک پارچه‌ی معمولی نور معینی بتابد انعکاس آن همواره از نور اصلی کم‌تر خواهد بود ولی اگر پارچه‌ای را با مواد سفیدکننده‌ی نوری سفید کرده باشند مقدار انعکاس نور بر آن حتی از نور اولیه نیز بیش‌تر خواهد شد. به همین دلیل است که مواد سفیدکننده‌ی نوری پارچه را بسیار سفید جلوه می‌دهند. ثبات نوری و شستشوی این مواد بسیار مهم است، زیرا اگر در اثر شستشو و یا تابش نور به مدت طولانی این مواد از بین بروند، سفیدی

پارچه به حالت اول باز می‌گردد. مقدار جذب سفیدکننده نوری در الیاف پنبه‌ای، به عواملی چون غلظت سفیدکننده، مدت زمان عمل، دما، سختی آب، pH، مقدار نمک و نوع سفیدکننده بستگی دارد. لازم به توضیح است که در سفیدگری پنبه ابتدا کالا را با سفیدکننده معمولی سفید می‌کنند و در نهایت برای سفیدی بیشتر از سفیدکننده‌های نوری استفاده می‌نمایند. موادی که در سفیدگری پنبه استفاده می‌شود عبارت اند از آب اکسیژنه ( $H_2O_2$ ) هیپوکلریت سدیم (NaOCl) (آب ژاول)، کلریت سدیم (NaOCl<sub>2</sub>). چون این مواد اکسیدکننده هستند، این سفیدگری را سفیدگری اکسیداسیونی می‌گویند. هریک از این اکسیدکننده‌ها را در زیر شرح می‌دهیم.

**۱۳-۶- آب اکسیژنه:** آب اکسیژنه مایعی بی‌بو و پایدار است، لذا در طول مدت انبار شدن تجزیه نمی‌شود و در نتیجه سفیدگری به راحتی کنترل می‌شود. مزیت مهم آب اکسیژنه این است که چون با ناخالصی‌های پنبه واکنش نمی‌دهد، در نتیجه، می‌توان بدون انجام عمل شست و شو عمل سفیدگری را با آن انجام داد. این موضوع از این جهت مهم است که انجام عمل پخت و شست و شو مقاومت الیاف پنبه را کاهش می‌دهد. بنابراین سفیدگری بدون شست و شو و پخت (با آب اکسیژنه) پارچه‌های محکم‌تری خواهیم داشت. وجود فلزاتی نظری آهن و مس و جیوه باعث تجزیه‌ی آب اکسیژنه می‌شوند، لذا بایستی مطمئن شد که مقدار این فلزات در آب مصرفی از یک میلی‌گرم در لیتر کم‌تر باشد. آب اکسیژنه در حضور یک فعال‌کننده مانند سیلیکات‌سدیم اثر قوی‌تری خواهد داشت. در این عملیات از کاستیک سودا (NaOH) برای تأمین pH مناسب (در حدود ۱۲) استفاده می‌شود.

**۱۳-۶- کلریت سدیم:** این ماده به دو صورت، پودر کریستال ۸۰ درصد و محلول ۳۰ درصد، وجود دارد که ثبات پودر آن بیشتر از محلول است. pH سفیدگری با کلریت سدیم ۴/۵ است و هرچه محیط اسیدی‌تر باشد، به علت ایجاد ماده‌ای به نام کلرات سدیم (NaO<sub>3</sub>Cl)، به الیاف آسیب بیشتری وارد می‌گردد. می‌توان با افزودن دی‌فسفات سدیم از اسیدی‌تر شدن محلول جلوگیری کرد. در عمل عموماً pH را از حدود ۱-۵ شروع می‌کنند تا به آرامی اسید تولید شود و pH به حد مناسب برسد. از اشکالات این ماده قدرت خوردگی فلزات است که می‌توان با افزودن نیترات سدیم تا حدی این مشکل را کاهش داد. برای افزایش جذب مواد سفیدگری می‌توان از مواد خیس‌کننده استفاده کرد. این مواد علاوه بر تسریع سفیدگری کیفیت سفیدگری را نیز بهبود می‌بخشند.

**۱۳-۶- هیپوکلریت سدیم (آب ژاول):** در اوایل از هیپوکلریت کلسیم، که به صورت پودر سفید رنگی است، استفاده می‌شد. ولی چون این ماده در آب محلول نیست و از طرفی کلسیم موجود در آن با یون‌های منفی موجود در بعضی مواد مورد استفاده، مثلاً صابون‌ها، رسوب ایجاد می‌کند، استفاده از آن منسوخ شده است.

هیپوکلریت سدیم مقداری ناپایدار است، به خصوص وقتی که برای مدت طولانی انبار شود و یا در مجاورت نور و حرارت باشد بیشتر تجزیه می‌گردد. به همین دلیل قبل از استفاده‌ی این ماده بایستی مقدار فعالیت آن را اندازه‌گیری نمود. در حقیقت می‌توان مقدار کلر موجود در هیپوکلریت سدیم را اندازه‌گیری کرد و سپس براساس آن محاسبات سفیدگری را انجام داد. مقدار کلر در محلول تجاری هیپوکلریت سدیم ۱۴-۱۵ درصد وزنی می‌باشد. pH سفیدگری بایستی حدود ۹ تا ۱۱ باشد و چون کاهش pH می‌تواند هیپوکلریت سدیم را به شدت تجزیه نماید، به طوری که در pH حدود ۶-۷ مقدار سیار زیادی از هیپوکلریت تجزیه می‌گردد، در نتیجه بایستی pH سفیدگری را در مقدار ۹ تا ۱۱ ثابت نگه داشت. این کار را می‌توان با کمک کربنات سدیم انجام داد.

درجه حرارت بایستی حداقل  $27^{\circ}\text{C}$  باشد، زیرا درجه حرارت بیش از این باعث تبدیل هیپوکلریت سدیم (NaO<sub>3</sub>Cl) به کلرات سدیم (NaOCl) می‌گردد که این ماده نه تنها قادر به سفیدگری نیست بلکه به پارچه نیز آسیب وارد می‌کند.

#### ۱۳-۶- ماشین‌های سفیدگری: ماشین‌هایی که برای عمل سفیدگری استفاده می‌شوند


به سه صورت غیرمداوم، نیمه مداوم و یا مداوم کار می‌کنند؛ در زیر به شرح هریک می‌پردازیم :

**ماشین‌های غیرمداوم:** ماشین‌های زیگر، وینچ، اتوکلاو، کی‌یر به صورت غیرمداوم کار می‌کنند که از این میان سفیدگری در ماشین کی‌یر مناسب‌تر می‌باشد. ساختمان ماشین کی‌یر در قسمت شست و شو شرح داده شد. آن سطوحی از ماشین که با ماده‌ی سفیدکننده، مانند آب اکسیژنه، در تماس است بایستی از جنس فولاد ضدزنگ باشد در غیر این صورت، یعنی اگر از فولاد معمولی باشد باید سطح آن را با ماده‌ای که در مقابل آب اکسیژنه مقاوم است پوشانید که برای این کار مخلوطی از Ferrocrete ، که یک سیمان فوری است، و سیلیکات سدیم مناسب است. برای سفیدگری در کی‌یر نسخه‌ی زیر مناسب است :

سولفات منیزیم	۶۵ گرم در لیتر
سیلیکات سدیم	% ۲-۳
سود سوزآور	% (۰/۸-۰/۳)
کربنات سدیم	% (۰/۱-۰/۶)
آب اکسیژنه % ۳۵	% (۳-۵)
یا آب اکسیژنه % ۵	% (۴-۵/۲)
ماده‌ی مرطوب کننده	(۵/۰-۱/۰)٪ (تمام درصدها بر حسب وزن پارچه است)

سفیدگری در دمای جوش و به مدت ۱ تا ۳ ساعت انجام می‌کیرد. چون وجود هوا باعث نایکنواختی در سفیدگری می‌شود با ساکن نگهداشت محلول به مدت ۱۰ دقیقه و یا با مکش، کلیه‌ی حباب‌های هوا را خارج می‌کنیم.

— ماشین‌های نیمه‌مداوم: یکی از انواع ماشین‌های نیمه‌مداوم پد — رل است. این ماشین تشکیل شده است از یک مخزن محلول سفیدگری، غلتک‌های فشاردهندهٔ فولاد و محفظهٔ حرارتی. طرز کار ماشین پد — رل همان‌طور که در شکل ۱۲-۳ دیده می‌شود به این شکل است که پارچه از روی غلتک حامل پارچه باز می‌شود و پس از عبور از غلتک‌های راهنمای وارد مخزنی که حاوی محلول سفیدگری است می‌گردد. پارچه در مخزن به محلول آغشته شده و پس از خارج شدن از مخزن از بین غلتک‌های فولاد عبور می‌کند تا محلول اضافی از آن جدا گردد؛ آن‌گاه وارد مخزن حرارتی شده و روی غلتک‌های مخصوصی پیچیده می‌شوند و برای مدت معینی در مخزن می‌مانند. حرارت محفظه قابل تنظیم می‌باشد و بسته به نوع سفیدگری حرارت محفظه را تغییر می‌دهند. غلتک‌های پارچه در محفظهٔ حرارتی توسط یک الکتروموتور به آهستگی می‌چرخد تا از جمع شدن مواد سفیدگری در یک نقطه و ایجاد لکه جلوگیری به عمل آورد.




شکل ۱۲-۱۲— نموداری از ماشین سفیدگری نیمه‌مداوم

ماشین‌های سفیدگری مداوم: در این نوع ماشین‌ها سرعت عمل بسیار بالاتر از ماشین‌های دیگر است و کنترل سفیدگری در هر مرحله نیز امکان‌بندی می‌باشد. به این ماشین به علت دارا بودن مخزن پارچه‌ای که به شکل J انگلیسی است ماشین (J - box) نیز می‌گویند.

در این ماشین، پارچه بعد از آغشته شدن به محلول سفیدگری از میان یک جفت غلتک فشاردهنده عبور می‌کند تا مواد اضافی آن گرفته شود، سپس از داخل یک لولهٔ حرارتی که با بخار گرم می‌شود گذشته و وارد جی‌باکس می‌گردد. پارچه در مخزن جی‌باکس برای مدت معینی می‌ماند. پس از پایان زمان لازم پارچه از دماغهٔ مخزن خارج شده و با گذشتن از بین دو غلتک وارد قسمت

شست و شو می‌شود و سرانجام جهت خشک شدن آماده می‌گردد. در کنار ماشین مخزن‌های مخصوصی جهت آماده کردن مواد سفیدگری کار گذاشته شده است که محلول از آنجا به طرف مخزن ماشین هدایت می‌شود.

شکل ۱۳-۱۲ دیاگرام یک ماشین جی‌باکس و مخزن جمع شدن پارچه که به شکل (J) می‌باشد را در این ماشین نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۲- نموداری از یک ماشین جی‌باکس و مخزن آن

### ۱۳-۷- سانفوریزه کردن (Sanforising)

یک نقص مهم در کالای نساجی، از نظر مصرف‌کننده، تمایل پارچه به جمع شدن (آب رفتگی) در شست و شو می‌باشد. این مقدار آب رفتگی، که حداقل به ۱ الی ۲۰ درصد می‌رسد در مورد لباس‌های دوخته شده مشکل جدی ایجاد خواهد کرد، زیرا اندازه‌ی آن‌ها را تغییر می‌دهد. به طور کلی در طول مراحل مختلف تولید، مثل رسندگی، بافندگی و تکمیل، الیاف نخ و پارچه تحت کشش قرار می‌گیرند، ولی در شست و شو موقعیتی پیدا می‌کنند تا از این کشش‌ها رهایی یابند؛ لذا به کمک عمل سانفوریزه می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد تا پارچه قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده جمع شدگی نهایی خود را به دست آورد.

برای این منظور پارچه را بدون هیچگونه کششی و با چین خوردگی های ریزی که در آن ایجاد می کنند بر روی سطح صاف، به طور آزاد قرار می دهند. در اثر گذشت زمان الیاف از کشیدگی هایی که در مراحل رسیندگی و باقیمانده ای در آن ها به وجود آمده است رهایی می یابند و به طول اولیه خود بازمی گردند. چین خوردگی های ریز در پارچه به وسیله ای ماشین های مخصوصی به وجود می آید. بازگشت الیاف به طول اولیه خود در اثر استراحت دادن به الیاف را سانفوریزه کردن می گویند. ماشین آلات مختلفی برای این عمل وجود دارد که اجزا و طرز کار یکی از این ماشین ها را شرح می دهیم :


- ۱- غلتک های تغذیه، که پارچه را به مقدار دلخواه و مناسب به ماشین تغذیه می کند.
- ۲- سیستم مرطوب کننده، که پارچه را با آب مرطوب می کند.
- ۳- اتاقک بخار، که پارچه با عبور از چند غلتک، مدتی در آن می ماند.
- ۴- سیلندر حرارتی، که به نفوذ بهتر رطوبت در لایه لای الیاف کمک می کند.
- ۵- کشش دهنده ای عرضی، که از دو نوار نقاله که بر روی آن ها گیره هایی قرار دارد تشکیل می شود و ضمن تنظیم عرض پارچه آن را به قسمت اصلی ماشین انتقال می دهد.
- ۶- سیلندر اصلی و نوار لاستیکی حلقه ای، که مهم ترین بخش ماشین است. نوار لاستیکی حلقه ای ۶۷ میلی متر ضخامت دارد و به دور بیش از نیمی از محیط سیلندر که قطر آن حدود ۶۰۰ میلی متر می باشد قرار گرفته است. سیلندر اصلی حرارت داده می شود و فشار بین نوار و سیلندر اصلی در ورود پارچه به این قسمت توسط غلتک تغذیه و همچنین نگهدارنده نوار قابل تنظیم می باشد. با افزایش فشار سطح نوار لاستیکی به مقدار بیش تری کشیده می شود و پس از اتمام تماس با غلتک دوباره به طول اولیه بر می گردد. پارچه نیز به دنبال جمع شدن سطح نوار لاستیکی جمع خواهد شد.

مقدار جمع شدگی با تنظیم فشار بین غلتک تغذیه و سیلندر اصلی تغییر می کند. حداقل مقدار جمع شدگی حدود ۳۰ درصد است. جهت کاهش فرسودگی نوار لاستیکی آن را با آب سرد می کنند.

۷- سیلندر خشک کن، که پارچه را بعد از جمع شدن بین خود و یک نوار نقاله ای نماید خشک می کند.

۸- سیلندر خشک کن نوار نقاله ای نماید

شکل ۱۳-۱۴ دیاگرام ماشین سانفوریزه را نشان می دهد.



شکل ۱۳-۱۴- دیاگرام یک نوع ماشین سانفوریزه

### ۱۳-۸- عریض کردن پارچه


هدف از این عمل افزایش عرض پارچه است و روش عمل بدین صورت است که ابتدا لبه‌های پارچه توسط سوزن‌ها و یا گیره‌های موجود روی ریل دستگاه استتر گرفته می‌شود که در نتیجه‌ی آن، یعنی با فاصله گرفتن دو ریل از یکدیگر، پارچه نیز عریض می‌شود. البته این افزایش عرض در این حالت ثابت نمی‌ماند و باید برای ثبیت آن معمولاً ابتدا پارچه را مرطوب نموده و سپس تحت کشش قرار داد و در نهایت پارچه را در دمای مناسبی ثبیت کرد. دمای ثبیت برای پارچه‌های مختلف متفاوت است که در مباحث بعدی شرح داده می‌شود.

### ۱۳-۹- کالندر کردن (Calendering)

معمولًاً پارچه پس از طی مراحل تکمیل شفافیت خود را به مقدار زیادی از دست می‌دهد زیرا الیاف پیچ و تاب بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه سطوح پارچه ناصاف می‌شود. برای جبران کاهش شفافیت از عمل کالندر کردن استفاده می‌شود. در عمل کالندر کردن پارچه از بین دو غلتک صاف تحت فشار عبور می‌کند. در این کار اگر پارچه گرم و مرطوب باشد عمل بهتر انجام می‌گیرد که به همین دلیل غلتک‌ها را در این ماشین گرم می‌کنند. حداقل یک جفت غلتک برای این ماشین مورد نیاز می‌باشد ولی در بعضی ماشین‌ها تعداد غلتک‌ها بیشتر است. جنس غلتک‌ها می‌تواند فولاد ضدزنگ، کاغذ فشرده، پنبه‌ی فشرده، چوب و یا لاستیک باشد که در هر صورت باید جنس یکی از غلتک‌ها نرم تر از دیگری باشد تا در صورت وجود هرگونه نایکنواختی و گره در اثر فشار زیاد پارچه آسیب نبیند. در مواردی که از کالندر گرم استفاده می‌شود، غلتک لاستیکی مناسب نیست. افزایش

در خشنده‌گی به‌خاطر این است که سطح مقطع نخ از حالت دایره‌ای به بیضی تغییر می‌یابد که باعث بازتابش نور به صورت منظم‌تر می‌شود. در صورتی که سرعت محیطی غلتک‌ها کمی با هم متفاوت باشد در خشنده‌گی بیش‌تری حاصل می‌گردد. این روش به کالندر سایشی معروف است زیرا به علت سایش غلتک روی پارچه، نخ‌ها به سمت جلو فشرده می‌شوند و بافت پارچه زیاد نمایان نیست.

از نظر افزایش در خشنده‌گی عمل کالندر کردن و مرسریزه کردن بسیار شبیه یکدیگرند. هرچند جلای پارچه در اثر کالندر کردن کم‌تر است ولی هزینه‌ی آن کم‌تر بوده و ماشین‌آلات آن از پیچیدگی و حجم زیادی برخوردار نیست. در صورتی که جلای بیش‌تری مورد نظر باشد می‌توان یکی از غلتک‌ها را با شیارهای ریزی پوشاند. تعداد این شیارها  $250$  تا  $350$  شیار در اینچ است. این عمل که به نام شراینرینگ (Schreinaring) شهرت دارد در دمای حدود  $15^{\circ}\text{C}$  انجام می‌گیرد. در شکل  $13\text{--}15$  نموداری از ماشین کالندر را ملاحظه می‌کنید. در ماشین‌های کالندر دو غلتکی، عمل کالندر در یک نقطه انجام می‌گیرد ولی در ماشین‌های سه غلتکی، با یک بار عبور پارچه دو بار عمل کالندر صورت می‌گیرد.



شکل  $13\text{--}15$ —نموداری از مسیر عبور پارچه بین غلتک‌های ماشین کالندر


### **۱۳-۱۰- ضدآب کردن**

الیاف پنبه دارای قدرت جذب آب بسیار خوبی است؛ به خصوص وقتی ناخالصی‌های پنبه گرفته می‌شود خاصیت جذب آب آن افزایش می‌یابد. در مواردی لازم می‌شود که الیاف پنبه آب جذب نکنند و یا کم‌تر جذب کنند، در این صورت تحت عملیات ضدآب کردن قرار می‌گیرند.

در تکمیل ضدآب دو روش کلی وجود دارد. روش ضدآب و روش دافع آب. در روش اول کل سطح پارچه را با ماده‌ای که اصلاً به خود آب جذب نمی‌کند می‌پوشانند. در این روش تمامی منافذ پارچه مسدود می‌گردد تا جایی که از عبور هوا نیز جلوگیری می‌کند. این روش برای پارچه‌های لباسی مناسب نیست ولی برای تهیه‌ی پارچه‌های خیمه و چادر ماشین مناسب است. این روش را ضدآب کردن می‌گویند. در روش دوم که به نام دورکننده یا دافع آب شهرت دارد الیاف از مواد ضدآب پوشیده می‌شود و در نتیجه فضای بین الیاف و نخ‌ها بازمی‌ماند و امکان انتقال گرما و عرق بدن و تنفس پوست وجود دارد. این روش برای پارچه‌های لباسی مثل مانتوبی، بارانی و غیره مناسب است. در این روش آب بعد از مدت طولانی نفوذ خواهد کرد و هرچه ظرفات الیاف بیشتر باشد خاصیت دفع آب نیز افزایش می‌یابد. در اینجا بعضی از روش‌های مرسوم در دفع آب را بیشتر توضیح خواهیم داد.

**۱۰-۱۳-۱**- کاربرد نمک فلزی استات آلمینیوم: در این روش پارچه را از حمام حاوی استات آلمینیوم عبور می‌دهند و سپس آن را بدون فشرده کردن روی یک غلتک می‌یعندهند و این عمل را چندین بار تکرار می‌کنند. سپس پارچه را روی یک سطح صاف تا می‌کنند تا آب آن خارج گردد و بعد در دمای حرارت متوسط  $10^{\circ}\text{C}$  خشک می‌کنند. این روش ارزان قیمت است اما زیردست پارچه زیر شده و ثبات شست و شوی خوبی ندارد.

**۱۰-۱۳-۲**- استفاده از صابون آلمینیوم: در صورتی که به جای سدیم یک صابون، فلز آلمینیوم را جایگزین کنیم صابون آلمینیوم به دست می‌آید. در این روش که دو حمامی می‌باشد ابتدا کالا را به مدت  $15^{\circ}\text{C}$  دقیقه در حمامی شامل  $1/25\%$  صابون سدیم و در درجه حرارت  $35^{\circ}\text{C}$  وارد می‌کنند و سپس آن را وارد حمام دوم که شامل محلول  $2\%$  استات آلمینیوم است می‌نمایند و پس از گرفتن مایع اضافی کالا را خشک می‌کنند، در این حالت صابون آلمینیوم ایجاد می‌شود. معادله‌ی واکنش به صورت زیر است.



استات سدیم	صابون آلمینیوم	صابون سدیم
------------	----------------	------------

روش یک حمامی صابون آلمینیوم به صورت زیر است.

ابتدا کالا را با پارافین و یک امولسیون واکس آغشته می‌کنند. در این امولسیون مقداری آلمینیوم نیز وجود دارد. پس از فولارد و خشک کردن، صابون آلمینیوم تولید می‌شود. این ماده نیز ثبات شست و شوی بالایی ندارد.

**۱۰-۱۳-۳**- استفاده از ترکیبات مصنوعی کاتیونی با وزن مولکولی زیاد: عملکرد این مواد بدین صورت است که ابتدا ترکیبات کاتیونی مناسب را بر روی پارچه رسوب می‌دهند. این

ترکیبات با الیاف پنبه واکنش داده و باعث دفع آب از پارچه می‌گردد. نمونه‌ای از این مواد Velan PF (استئار و متیل پیریدینیوم کلراید) است که پارچه بعد از آغشته‌سازی به روش فولارد و یا رمک کشی با این ماده خشک می‌شود و پس از آن به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در دمای  $120^{\circ}\text{C}$  قرار می‌گیرد. این ماده از ثبات شست و شوی خوبی برخوردار است.

**۱۳-۱۰-۴- استفاده از مواد سیلیکونی:** یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در تکمیل دفع آب در سال‌های اخیر استفاده از مواد سیلیکونی است. مواد سیلیکونی قادرند پارچه‌های تهیه شده از الیاف طبیعی و مصنوعی را ضدآب کنند، علاوه بر این که زیردست پارچه را نیز نرم می‌کنند. مولکول این مواد از تعداد متفاوتی از واحدهای سیلیکونی ساخته می‌شود. به طور کلی مزایای استفاده از سیلیکون‌ها عبارت است از :

– ایجاد زیردست نرم و مطلوب؛

– دفع آب خوب؛

– ثبات خاصیت دفع آب، در مقابل شست و شو و خشک‌شویی؛

– افزایش دوام و عمر پارچه.

Poly - Silicon ۱۳۶۹ (پلی سیلیکون K) و poly - Silicon K (پلی سیلیکون K) نام

تجارتی دو ماده از این گروه می‌باشد.

### **۱۳-۱۱- ضدآتش کردن پارچه**

با توجه به این که الیاف از جمله مواد قابل اشتعال می‌باشند و هر سال خسارات مالی و جانی زیادی در اثر آتش گرفتن منسوجات به وجود می‌آید، لازم است در بعضی موارد کالای ضدآتش تولید شود. در عمل ضدآتش کردن هرگز نمی‌توان پارچه را به صورتی درآورد که اصلاً آتش نگیرد، لذا اهدافی که در این کار موردنظر است عبارت‌اند از :

۱- نقطه‌ای اشتعال الیاف بالاتر بود، بدین معنی که دمای بیشتری لازم باشد تا الیاف شروع

به سوختن کنند.

۲- طول شعله‌ای که در اثر سوختن حاصل می‌شود کم شود.

۳- با حذف منبع آتش، الیاف به سوختن ادامه ندهند.

۴- سرعت حرکت آتش بر روی کالا کاهش یابد.

در صورتی که اهداف بالا محقق گردد کالا دیرتر آتش می‌گیرد و سرعت انتقال آتش کاهش می‌یابد و فرصت بیشتری برای مهار آتش ایجاد می‌گردد.

- روش‌هایی که توسط آن‌ها می‌توانیم کالای نساجی را ضدآتش کنیم عبارت‌اند از :
- ۱- کاهش درجه حرارت آتش به‌وسیله‌ی مواد جاذب‌الرطوبه؛ مثلاً استفاده از نمک‌های معدنی
  - ۲- پوشاندن کالا با یک ماده‌ی غیرقابل اشتعال؛
  - ۳- تولید خاکستر غیرقابل اشتعال در اثر ترکیب ماده با کالا؛
  - ۴- آزاد شدن گاز خاموش کننده‌ی آتش در اثر سوختن الیاف؛
  - ۵- تغییر تجزیه‌ی شیمیایی الیاف در اثر حرارت به‌طوری که پس از تجزیه قابلیت اشتعال کم‌تری داشته باشد. در طبقه‌بندی الیاف از نظر میزان سرعت اشتعال مشخص می‌گردد که خواص اشتعال پذیری الیاف اکریلیک، سلولز (پنبه)، پلی‌آمید، پلی‌استر و پشم به ترتیب از زیاد به کم تغییر می‌کند بنابراین پنبه از نظر اشتعال مقام دوم را دارا می‌باشد.
- برای ضدآتش کردن الیاف سلولزی روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آن‌ها شرح داده می‌شود.
- ۱۱-۱۳-۱** استفاده از املاح آمونیم: سولفات‌یا فسفات‌آمونیوم را به صورت محلول در صد بروی کالا افسانه (اسپری) می‌کنند و یا کالا را به روش فولارد آغشته می‌کنند. این مواد در اثر حرارت آمونیاک و اسید آزاد می‌کنند و چون اسید باعث تجزیه‌ی پنبه می‌شود باعث کاهش خاصیت آتش‌گیری پنبه شده و از انتشار آتش جلوگیری به عمل می‌آورد. این تکمیل در مقابل شست و شو پایدار نیست.
- ۱۱-۱۳-۲** استفاده از اکسیدهای نامحلول قلع، آنتیموان و تیتان: این مواد را به کم قلیا روی الیاف رسوب می‌دهند که سبب می‌شود دمای اشتعال الیاف پنبه بالا برود. این مواد در مقابل شست و شو مقاوم‌اند. نام تجاری چند ماده‌ی ضدآتش عبارت است از :

Pyroratex – ۳۸۸۷	ترکیبات برم‌دار آلی با نام تجاری
Pyroratex - ep	ترکیبات فسفردار آلی با نام تجاری
Pyroset	ترکیبات فسفر و کلردار با نام تجاری
Fyrol – ۷۶	ترکیبات اسید فسفریک دار با نام تجاری

از جمله مواد تجاری ضدآتش کننده Calex F است. این ماده مخلوطی از نمک‌های آمونیوم به همراه یک ماده‌ی نرم کننده می‌باشد که علاوه بر ضدآتش کردن باعث نرمی زیر دست نیز می‌گردد. این ماده را همراه با هیدروکسید آمونیوم و از طریق فولارد به پارچه منتقل و سپس کالا را خشک می‌کنند. دمای خشک کردن بایستی در حدود  $90^{\circ} - 100^{\circ}$  باشد. فولارد و رمق‌کشی آغشته سازی مواد ضدآتش به سه روش افسانه یا اسپری کردن، فولارد و رمق‌کشی صورت می‌گیرد. در روش اسپری

ابتدا مواد را در آب حل کرده، سپس محلول به دست آمده را با وسایل افشارنده بر روی کالا می‌پاشند، آن‌گاه کالا را در دمای مناسب خشک می‌کنند. در روش رمکشی کالا را مانند رنگرزی در محلول قرار می‌دهند، و در روش فولارد، کالا پس از عبور از حمام، پد می‌شود و سپس خشک می‌گردد.

## ۱۲-۱۳- ضد چروک کردن پنبه

از جمله خواص نامطلوب پنبه خاصیت چروک پذیری آن است. الیاف پنبه هنگامی که در محیط مرطوب قرار گیرند پیچ و تاب و تنش‌های خود را آزاد می‌کنند و در نتیجه پارچه حالت چروک به خود می‌گیرد. برای رفع این مشکل در ریسندگی الیاف پنبه را با مقدار مناسبی الیاف پلی استر محلوط می‌کنند. این عمل باعث بهبود خواص پارچه می‌شود؛ ولی در صورتی که لازم باشد از الیاف پنبه به صورت خالص استفاده شود بایستی از عملیات ویژه‌ای برای ضد چروک کردن بهره گرفت. درین کلیه‌ی الیاف، چروک پذیری کتان و پنبه بسیار زیاد است و بعد از آن به ترتیب الیاف ویسکوز، استات سلولز، الیاف مصنوعی، ابریشم طبیعی و پشم قرار دارند. در این عملیات علاوه بر کاهش چروک، پارچه راحت‌تر شسته و سریع‌تر خشک می‌شود، حالت و شکل منسوج بهتر حفظ می‌شود، چرک کم‌تری را جذب می‌کند و آن را راحت‌تر از دست می‌دهد.

ضد چروک کردن یا از طریق ایجاد پیوند بین مولکولی و یا از طریق پوشاندن الیاف با قشر نازکی از یک پلی‌مر امکان‌پذیر است.

ضد چروک کردن به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

۱-۱۲- استفاده از رزین‌های فرم‌آلدیید: اوره، دی‌هیدروکسی اتیلن اوره، پروپیلن اوره، اتیلن اوره و ملامین از جمله موادی هستند که می‌توانند همراه با فرم‌آلدیید ( $O=CH_2$ ) تولید پلی‌مر کنند که در عمل ضد چروک کردن به صورت لایه‌ی نازکی بر روی الیاف قرار می‌گیرند و خواص ضد چروک به پارچه می‌دهند. این پلی‌مرها اغلب پایداری خوبی ندارند و در مقابل شست و شو بثبات آن‌ها ضعیف تا متوسط است، لذا باید با افزودن موادی ثبات آن‌ها را افزایش داد. اسید استیک، اسید تارتاریک، کلریت سدیم، نیترات سدیم و کربنات سدیم از جمله موادی می‌باشند که می‌توانند برای این افزایش ثبات مورد استفاده قرار گیرند.

۲-۱۳- استفاده از مواد واکنش دهنده با سلولز: این مواد از طریق ایجاد پیوند بین

مولکول‌های سلولز، اثر ضد چروک به الیاف پنهانی می‌دهند. اگر از هر  $20^{\circ}$  واحد گلوکز موجود در سلولز یک واحد در پیوند شرکت کند اثر ضد چروک مناسبی به دست می‌آید.

دی‌متیلول اتیل اوره از جمله‌ی این مواد است: این ماده در مجاورت یک کاتالیزور مناسب،

مانند کلرید منگنز، و در حرارت  $15^{\circ}\text{C}$ – $140^{\circ}$  و در مدت حدود ۳ دقیقه پلیمره می‌شود. از عیوب مهم این ماده اثر منفی بر ثبات مواد رنگزای راکتیو است. با به کار بردن دی‌متیلول هیدروکسی اتیلن اوره می‌توان تا حدودی این عیوب را از بین برد.

### ۱۲-۳-۱۳-۱۴- اتوی دائمی (ضدچروک دائمی لباس و پرده): هدف از این نوع ضدچروک

ایجاد پارچه و یا لباس‌هایی است که در اثر شست و شو و یا مصرف زیاد، حالت خود را به هیچ‌وجه از دست ندهد. اتوی دائمی را به دو روش پس‌پخت و پیش‌پخت انجام می‌دهند.

(الف) روش پس‌پخت: در این روش ابتدا پارچه را با مواد تکمیلی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و پس از دوخت پارچه آن را به کمک اتو حرارت می‌دهند تا عمل پلی‌مریزاسیون انجام شود. دی‌متیلول-دی‌هیدروکسی اتیلن اوره برای این روش مناسب است و ثبات شست و شویی بسیار خوبی دارد. در هنگام خشک کردن پارچه پس از پد کردن با این ماده درجه حرارت نباید از  $11^{\circ}\text{C}$  پیش‌تر باشد. زیرا امکان ایجاد پلی‌مر، قبل از دوخت وجود دارد و اتوی پس از دوخت را مشکل می‌کند.

(ب) روش پیش‌پخت: در این روش پارچه را قبل از برش و دوخت با مواد کمکی و کاتالیزور مناسب پد و خشک می‌کنند و سپس آن را حرارت می‌دهند تا پلی‌مریزاسیون انجام گیرد. سرانجام پس از دوخت با اتوهای مخصوصی لباس را اتو می‌کنند. این اتوها درجه حرارت  $16^{\circ}\text{C}$ – $22^{\circ}\text{C}$  تولید می‌کنند و با فشار زیادتری بر روی کالا قرار می‌گیرند. روش پیش‌پخت، در مقایسه با پس‌پخت، سطح صاف‌تر و خطوط اتوی تیزتری را ایجاد می‌کند.

### ۱۳-۱۳- نرم‌کننده‌ها (Softening agent)

در طی عملیاتی که بر روی پارچه انجام می‌شود زیردست پارچه زبر و خشن می‌شود. برای جبران این زبری از موادی به نام نرم‌کننده استفاده می‌کنند. این مواد، سبب نرمی، انعطاف‌پذیری و صافی نخ و پارچه می‌شوند. مواد نرم‌کننده از نظر شیمیایی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

(الف) نرم‌کننده‌ی آنیونی: این گروه شامل روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده، مانند روغن قرمز ترکی می‌باشند. این مواد به طور کلی به پارچه زیردست پری می‌دهند. نرم‌کننده، چنانچه همراه با مواد رزینی به کار رود باید در مقابل گرما مقاوم باشد، در حالی که روغن‌ها و چربی‌های سولفونه شده در مقابل گرما مقاوم نیستند. این مواد در مقایسه با دیگر نرم‌کننده‌ها اثر نرمی کمتری باقی می‌گذارند. اکثر این مواد در محیط قلیایی و pH حدود ۹ ثبات دارند و ثبات آن‌ها در محلول اسیدی کمتر است. از طرفی چون در الیاف پنبه سفیدگرهای نوری مصرف می‌شوند که اکثراً آنیونی می‌باشند در نتیجه فقط نرم‌کننده‌ی آنیونی و غیریونی قابل مصرف خواهد بود. زیرا نرم‌کننده‌ی کاتیونی با ماده‌ی سفیدگر

نوری پیوند یونی برقرار کرده و رسوب خواهد کرد.

ب) نرم کننده‌ی کاتیونی: این مواد به صورت نمک‌های آمونیوم چهارظرفیتی وجود دارند و اثر نرم کننده‌ی آن‌ها عالی است و برای همه‌ی الیاف نیز قابل استفاده‌اند به‌طوری که می‌توان برای تکمیل پارچه‌ی رنگرزی شده نیز از آن‌ها استفاده کرد. این مواد را می‌توان به راحتی و در حمام شامل کمی اسید استیک مصرف کرد.

ج) نرم کننده‌ی غیریونی: علاوه بر پارافین و امولسیون‌های چرب، از موادی چون پلی گلیکول اترها، پلی گلیکول استرها نیز استفاده می‌شود. اگرچه نرم کننده‌های غیریونی اثر نرم کننده‌ی کم تری نسبت به کاتیونی دارند ولی عدم وابستگی به pH محیط و آب سخت و مقاومت در مقابل گرمایش (به جز در مورد چربی‌ها) از مزایای مهم این گروه می‌باشد.

نرم کننده‌های غیریونی را می‌توان در موارد زیر استفاده کرد:

الف) در تکمیل اتوی دائمی (برای جبران زیری ایجاد شده توسط اتو)

ب) نرم کردن زیر دست پارچه‌های مخلوط و پرده‌ای

ج) نرم کردن نخ‌های تهیه شده از الیاف مصنوعی

۴- نرم کننده‌های واکنشی (راکتیو): نرم کننده‌های واکنشی به علت ساختمان ویژه‌ی شیمیایی خود قادرند با الیاف سلولز واکنش داده و یک پیوند کوالانسی ایجاد نمایند. بدین ترتیب ثبات شست و شویی این مواد نرم کننده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. نرم کننده‌های واکنشی علاوه بر خاصیت نرم کننده‌گی دارای خاصیت ضدآب نیز می‌باشد. اسماء تجاری تعدادی از مواد نرم کننده در زیر آمده است:

Avivan 99 - Sandozol FWS - Viscosil S

این گروه مواد از سولفوناسیون روغن کرچک به‌دست می‌آید.

ماده‌ی دیگر Fixanol CI است. این ماده متیل پیریدینیوم برماید است و در اصل یک افزایش‌دهنده‌ی ثبات ماده‌ی رنگزای مستقیم می‌باشد. این ماده در آب گرم محلول است و بایستی در دمای حدود  $40^{\circ}\text{C}$  استفاده شود. مقدار مصرف آن  $5\%$  تا یک درصد می‌باشد. این ماده با لیف ساجی پیوند یونی ایجاد می‌کند و بنابراین خواص نرمی آن نسبتاً با ثبات است.

## پرسش‌های فصل سیزدهم

- ۱- انواع تکمیل‌هایی را که بر روی الیاف سلولزی انجام می‌شود نام ببرید.
- ۲- اهداف تراش پارچه را نام ببرید.
- ۳- نمودار یک ماشین تراش را رسم کنید.
- ۴- قطعات یک ماشین تراش را نام برد و توضیح دهید.
- ۵- یک واحد تراش را رسم کرده و مختصراً توضیح دهید.
- ۶- چگونه می‌توان با ماشین تراش بر روی پارچه نقش ایجاد کرد؟
- ۷- انواع ماشین‌های پرزسوزی را نام برد و شرح دهید.
- ۸- نمودار یک ماشین پرزسوزی گازی را رسم کنید.
- ۹- علت آهار زدن نخ را بنویسید.
- ۱۰- ویژگی‌های آهار خوب را نام ببرید.
- ۱۱- موادی را که برای آهار زدن مناسب‌اند نام ببرید.
- ۱۲- انواع نشاسته را نام برد و درجه حرارت ویسکوز شدن را شرح دهید.
- ۱۳- موادی را که به همراه آهار مصرف می‌شوند نام برد و علت مصرف آن‌ها را بنویسید.
- ۱۴- وجود آهار در پارچه باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟
- ۱۵- آهارگیری با اسیدها را شرح دهید.
- ۱۶- آهارگیری با روش تخمیر را شرح دهید.
- ۱۷- مواد آهارگیر با روش اکسیدکننده‌ها را نام برد و هر کدام را شرح دهید.
- ۱۸- آهارگیری به روش آتزیم را شرح دهید.
- ۱۹- اهداف شست و شوی پنبه را بنویسید.
- ۲۰- ماشین شست و شوی کی بر را شرح دهید.
- ۲۱- نحوه قرارگیری پارچه در ماشین کی بیر چه اهمیتی دارد؟
- ۲۲- ماشین شست و شوی مداوم پارچه‌ی پنبه‌ای را شرح دهید.
- ۲۳- عمل مرسریزاسیون بر روی الیاف پنبه‌ای چه اثری دارد؟
- ۲۴- عوامل مؤثر در مرسریزاسیون را توضیح دهید.
- ۲۵- در عمل مرسریزاسیون چه موادی مصرف می‌شوند؟ نقش آن‌ها چیست؟
- ۲۶- ماشین مرسریزاسیون غلتکی را شرح دهید.
- ۲۷- ماشین مرسریزاسیون زنجیری را شرح دهید.

- ۲۸- ماشین مرسیزاسیون زنجیری و غلتکی را مقایسه کنید.
- ۲۹- علت انجام عمل سفیدگری بر روی پنبه چیست؟ در چه پارچه‌هایی سفیدگری از اهمیت پیشتری برخوردار است؟ چرا؟
- ۳۰- سفیدکنندهٔ نوری را شرح دهید.
- ۳۱- مقدار جذب سفیدکنندهٔ نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۳۲- مواد سفیدکنندهٔ اکسیداسیونی را نام ببرید.
- ۳۳- سفیدگری پنبه با آب اکسیژنه را شرح دهید.
- ۳۴- سفیدگری پنبه با کلریت سدیم را توضیح دهید.
- ۳۵- سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم را شرح دهید.
- ۳۶- در سفیدگری پنبه با هیپوکلریت سدیم، تنظیم pH و درجه حرارت چه اهمیتی دارد؟
- ۳۷- ساختمان ماشین کی بر سفیدگری را شرح دهید.
- ۳۸- نسخهٔ سفیدگری در ماشین کی بر را بنویسید.
- ۳۹- ماشین سفیدگری نیمه مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۰- ماشین سفیدگری مداوم را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۱- علت آبرفتگی پارچه چیست؟
- ۴۲- روش کار یک ماشین سانفوریزه را شرح دهید.
- ۴۳- عرض کردن پارچه را توضیح دهید.
- ۴۴- علت کالندر کردن چیست؟
- ۴۵- روش انجام عمل کالندر کردن را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۴۶- عمل شراینرینگ را شرح دهید.
- ۴۷- ضدآب کردن و دافع آب کردن پارچه را شرح دهید.
- ۴۸- روش‌های دفع آب را نام ببرید.
- ۴۹- استفاده از صابون آلومینیوم را در دفع آب شرح دهید.
- ۵۰- مزایای استفاده از مواد سیلیکونی در دفع آب چیست؟
- ۵۱- اهداف ضدآتش کردن پارچه چیست؟
- ۵۲- با چه روش‌هایی کالای نساجی ضدآتش می‌شود؟
- ۵۳- موادی را که در ضدآتش کردن پارچه به کار می‌رود نام ببرید.
- ۵۴- روش استفاده از املاح آمونیوم در ضدآتش کردن را توضیح دهید.

- ۵۵- ماده‌ی ضدآتش کننده‌ی کالکس F را شرح دهید.
- ۵۶- روش‌های آغشته‌سازی مواد ضدآتش‌کننده به کالا را نام ببرید.
- ۵۷- اهداف ضدچروک کردن را نام ببرید.
- ۵۸- از نظر کلی ضدچروک کردن چگونه انجام می‌شود؟
- ۵۹- ضدچروک با روش رزین‌های فرم‌آلدیید را بنویسید.
- ۶۰- ضدچروک با روش استفاده از مواد واکنشی را شرح دهید.
- ۶۱- روش‌های انجام عمل اتوی دائمی را شرح دهید.
- ۶۲- نرم‌کننده‌های آبیونی را شرح دهید.
- ۶۳- نرم‌کننده‌های کاتیونی را توضیح دهید.
- ۶۴- نرم‌کننده‌های غیریونی را شرح دهید.
- ۶۵- نرم‌کننده‌های واکنشی را شرح دهید.

## فصل چهاردهم

### عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- شست و شوی پشم و فاستونی را شرح دهد.
- ۲- تثبیت پشم و فاستونی را شرح دهد.
- ۳- سفیدگری و کربنیزه کردن را توضیح دهد.
- ۴- تراش دادن، پرس کردن و پرس زدن را شرح دهد.
- ۵- ضدنمدی کردن را شرح دهد.
- ۶- ضدبید کردن را شرح دهد.

### ۱۴- عملیات تکمیلی بر روی پشم و فاستونی

عملیات تکمیلی که بر روی پشم به صورت الیاف نشته، نخ و پارچه انجام می‌گردد. چون پارچه‌های فاستونی از مخلوط پلی استر و پشم ساخته می‌شود بنابراین اغلب عملیات تکمیل پشمی و فاستونی شبیه یکدیگرند. تعدادی از این عملیات عبارت اند از:

- ۱- شست و شو و تثبیت پشم و فاستونی
- ۲- سفیدگری
- ۳- کربنیزه کردن
- ۴- نمدی کردن
- ۵- خارزنی
- ۶- تراش دادن
- ۷- پرس کردن
- ۸- ضدنمدی کردن
- ۹- پرس زدن

۱۰- ضدبید کردن

۱۱- ضدمیکروب و ضد پوسیدگی کردن

۱۲- سانفوریزه کردن

۱۳- اتوکردن

در اینجا تعدادی از این عملیات را شرح می‌دهیم.

## ۱۴- شست و شوی پشم

پشم را به سه صورت پشم خام، نخ، و پارچه شست و شو می‌دهند. در زیر هر یک از این سه را شرح می‌دهیم.

۱۴-۱- شست و شوی پشم خام: به الیاف پشمی که از بدن گوسفند چیده شده باشد و هیچ گونه عملی روی آن انجام نگرفته باشد پشم خام می‌گویند. ناخالصی‌های موجود در این الیاف عبارت‌اند از واکس‌های طبیعی پشم که  $20\text{--}60$  درصد وزن پشم را تشکیل می‌دهند، عرق بدن گوسفند، مواد سلولزی مانند علوفه، خار و خاشاک و دیگر موادی که معمولاً به پشم گوسفند می‌چسبد. شست و شوی این الیاف به دو صورت کلی انجام می‌شود.

شست و شوی پشم با صابون: در این روش از موادی چون صابون و کربنات سدیم استفاده می‌گردد. در این روش یک سری حوضچه وجود دارد که بر روی این حوضچه‌ها چنگک‌های فلزی تعییه شده است که از آن‌ها برای حرکت دادن الیاف و انتقال آن‌ها به حوضچه‌ی بعدی استفاده می‌شود.

در نوع دیگری از این دستگاه شست و شو یک نوار نقاله‌ی لاستیکی عریض وجود دارد که الیاف را بر روی آن قرار می‌دهند. نوار نقاله الیاف را به ترتیب به هر حوضچه، انتقال می‌دهد و الیاف ضمن تماس با محلول شست و شو و آب، شسته می‌شوند.

جدول ۱۴-۱ اطلاعات لازم در خصوص شست و شوی پشم خام در یک ماشین پنج حوضچه‌ای و با استفاده از صابون نساجی را نشان می‌دهد.

مقدار قلیای مصرفی باید طوری باشد که pH حمام از  $10$  بالاتر نزود؛ همچنین در طی عملیات، به علت مصرف این مواد در طی عمل شست و شو، باید به تناب و افزودن صابون و قلیا غلظت محلول را تقریباً ثابت نگه داشت. حداقل درجه حرارت حوضچه‌ها به علت وجود قلیا نباید از  $52^\circ\text{C}$  بالاتر رود ولی در صورتی که قلیا نداشته باشیم تا  $70^\circ\text{C}$  هم مانع ندارد.


## جدول ۱۴-۱- مواد مصرفی، دما و زمان شستشو در یک ماشین پنج حوضچه‌ای

زمان (دقیقه)	درجه حرارت (°C)	درصد کربنات سدیم	درصد صابون	حوضچه
۳/۵-۴	۳۰-۳۵	آب خالص	آب خالص	اول
۲/۵-۳/۰	۵۰ حداقل	۰/۲-۰/۲۵	۰/۷۵-۰/۸	دوم
۲/۰-۲/۵	۴۵-۵۰	۰/۱	۰/۴-۰/۵	سوم
۲	۴۰-۴۵	۰/۱	۰/۲۵-۰/۳۵	چهارم
۱/۵	۴۰	آب خالص	آب خالص	پنجم

شست و شوی پشم با حلال: چربی‌ها و واکس‌ها و بعضی ناخالصی‌های دیگر موجود در الیاف پشم در بعضی حلال‌ها مانند تراکلریدکرین ( $\text{CCl}_4$ ) - کلروفرم ( $\text{CHCl}_3$ ) و بنزن ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) حل می‌گردد. ماشین‌هایی که با این روش عمل می‌کنند معمولاً سرسته‌اند تا حلال به محیط اطراف سراحت نکند. پس از استفاده از حلال آن را دوباره بازیابی می‌کنند. حلال را که در طی این عمل به ناخالصی آغشته می‌گردد؛ ابتدا تبخیر می‌کنند و سپس با سرد کردن به حالت اول تبدیل می‌نمایند. در انتخاب حلال به ارزانی، سهولت بازیابی و رعایت اصول بهداشتی توجه می‌شود. در این روش الیاف پشم از لابه‌لای غلتک‌های مشبکی عبور می‌کند و حلال به صورت اسپری روی پشم پاشیده می‌شود و یک پمپ حلال‌هایی را که به ته ظرف می‌رود دوباره بر روی الیاف اسپری می‌کند. در انتهای با فشار غلتک مقدار حلال در الیاف پشم به ۴۵ درصد، در سانتریفیوژ به ۱۰ درصد و با هوای گرم به صفر می‌رسد. مهم‌ترین مزایای روش حلال عدم بروز اثرات نامطلوب در استحکام و ساختمان پشم، عدم وجود خطرات ناشی از نمایش ناخواسته، عدم وجود خطرات نامطلوب قلیاً می‌باشد. در این روش به علت جدا نشدن گرد و غبار و عرق بدن گوسفند باقیستی پس از شست و شو با حلال کالا را با آب گرم نیز شست و شو داد. چربی‌ها و واکس جدا شده از الیاف در صنایع دیگری مانند صنایع آرایشی قابل استفاده است.

نخ‌های پشمی را به دو صورت کلاف و بویین شست و شو می‌دهند. در شست و شوی نخ نیز از دترجنت و کربنات سدیم استفاده می‌شود.

۱۴-۱-۲- شست و شوی پارچه: پارچه‌ی پشمی را به دو صورت با عرض باز و طنابی شست و شو می‌دهند. ماشین شست و شوی طنابی متداول‌ترین ماشین از نوع ماشین‌های شست و شوی پارچه‌پشمی می‌باشد. در این ماشین چندین طاقه پارچه در کنار هم شست و شوداده می‌شوند. در شکل



در شکل ۱۴-۱ یک ماشین شست و شوی طنابی دیده می شود. حرکت پارچه در ماشین و حمام آن به صورت فلش مشاهده می گردد.

۱۴-۱ یک ماشین شست و شوی طنابی را مشاهده می کنید. اجزای مهم این نوع ماشین ها عبارت اند از :

**۱- تخته‌ی جداکننده یا عینکی:** این تخته به شکل یک چارچوب است و طوری ساخته شده که توسط میله های چوبی یا فلزی به چند قسمت تقسیم می گردد. هر طاقه پارچه از وسط یکی از قسمت های آن عبور می کند و بدین ترتیب می توان چند طاقه را با هم در ماشین شست و شو داد و تخته‌ی جداکننده آن ها را از هم جدا نگاه می دارد.

تخته‌ی جداکننده طوری ساخته شده که در صورت گیرکردن یا گره خوردن پارچه‌ها به یکدیگر حول محوری گردش کرده و بالا می‌آید. بالا آمدن تخته‌ی جداکننده باعث می‌شود که ماشین توسط وسایل مکانیکی برقی با دستگاه‌هایی که با فشار هوا کار می‌کنند، متوقف شده و از پاره شدن پارچه و یا آسیب دیدن ماشین جلوگیری به عمل آید.

**۲- غلتک‌های راهنمای این غلتک‌ها هدایت پارچه را به قسمت‌های مختلف ماشین به‌عهده دارند.** تعداد این غلتک‌ها بسته به نوع ماشین و کارخانه‌ی سازنده متفاوت است.

**۳- سیلندرهای اصلی:** اغلب ماشین‌های شست و شوی طبایی یک جفت سیلندر دارند این سیلندرها دو کار انجام می‌دهند. اول آن که پارچه را به جلو می‌کشنند و در حقیقت حرکت پارچه را در ماشین تأمین می‌کنند، و دیگر آن که پارچه را فشار داده و آب اضافی آن را می‌گیرند. این دو سیلندر روی یکدیگر قرار دارند. محور سیلندر پایینی در ماشین ثابت است و فقط می‌تواند حول محور خود گردش کند. محور سیلندر بالایی روی یک اهرم یا پایه نصب شده است. این پایه با حرکت خود به طرف بالا و پایین می‌تواند به پارچه فشار وارد کند.

جنس سیلندرهای اصلی بر حسب نوع ماشین و سازنده‌ی آن فرق می‌کند و معمولاً<sup>ا</sup> با از چوب و یا از فلزی که سطح خارجی آن از لاستیک پوشانیده شده ساخته می‌شود. در بعضی از انواع ماشین‌های شست و شو سیلندرهایی از حلقه‌های پلاستیکی چسبیده به هم و نظایر آن دیده شده است.

**۴- حمام شست و شو:** حمام شست و شو پارچه را از بالا به پایین و به جلوی ماشین هدایت می‌کند. پارچه با وارد شدن در حمام کاملاً خیس شده و مواد شست و شو به داخل آن نفوذ می‌کند. جنس حمام‌های شست و شو بر حسب نوع ماشین متفاوت بوده و معمولاً<sup>ا</sup> از چوب یا فولاد ضدزنگ ساخته شده‌اند. در بعضی از انواع ماشین شست و شو نیمی از حمام با چوب و نیم دیگر آن با چدن یا فولاد ضدزنگ ساخته می‌شود. چنانچه در ساختمان حمام شست و شو، آهن، چدن (یا فلزات دیگر که در مجاورت آب زنگ می‌زنند) به کار رفته باشد روی این قسمت را رنگ می‌زنند تا از نفوذ رطوبت به قسمت‌های فلزی جلوگیری کند.

**۵- مخزن کوچک زیر سیلندرها:** معمولاً<sup>ا</sup> در زیر سیلندرهای اصلی ماشین شست و شو یک مخزن یا ظرف پیش‌بینی شده است. آب اضافی پارچه که در اثر عبور از وسط سیلندرهای اصلی گرفته می‌شود به پایین ریخته و داخل این مخزن کوچک می‌گردد.

این ظرف دارای دو مجرای خروجی است که مایع درون آن را می‌توان هم به داخل حمام شست و شو هدایت کرد و هم به خارج ماشین و داخل فاضلاب. هنگام شست و شوی پارچه بر حسب مراحل مختلف شست و شو آب کشی یکی از این دو مجرای خروجی را باز می‌کنند. در بعضی از

ماشین‌های شست و شو در این مخزن وسایل گرم کننده تعبیه شده است که در حین عمل از سرد شدن ماشین و پارچه جلوگیری کرده یا در موقع لزوم حرارت ماشین یا پارچه را بالا می‌برند. وسایل گرم کننده از لوله‌های بخار به طور مستقیم یا لوله‌های گرم کننده بخار غیرمستقیم تشکیل می‌شوند.

**۶- لوله‌های آب‌پاش:** در ماشین‌های شست و شو لوله‌ها و مجاری ورود آب پیش‌بینی شده که آبراه هنگام آب‌کشی بر روی پارچه آب پاشیده می‌شود تا مواد شست و شو آلدگی‌های دیگر را از پارچه دور کند.

ماشین شست و شوی با عرض باز: در ماشین شست و شوی طنابی به علت فشار غلتک‌ها بر روی پارچه احتمال نمای شدن، البته به مقدار کم، وجود دارد. برای جلوگیری از این پدیده از ماشین شست و شوی پارچه با عرض باز استفاده می‌شود. اجزای مهم این ماشین عبارت‌اند از:

**۱- وسایل رفع چروک:** چون در ماشین شست و شوی باز پارچه باید با تمام عرض خود بدون چین خوردگی در ماشین گردش کند، وسایلی در آن پیش‌بینی شده که در صورت وجود چین و چروک در پارچه آن را باز می‌کنند. این وسایل یا به صورت غلتک و یا قاب ساخته شده‌اند. در سطح خارجی این نوع قاب‌ها شیارهایی ایجاد شده که پارچه در ضمن عبور از آن با حالت تمایل به جهت عرض کشیده می‌شود و همین کشش عامل باز شدن چروک‌های پارچه است.

**۲- میزان کننده پارچه در وسط ماشین:** این قسمت شامل دو غلتک کوچک است که در وسط آن دو، یک غلتک یا صفحه‌ی ثابت قرار دارد. این مجموعه حول یک محور مشترک که در وسط آن قرار دارد به کنی گردش می‌کند. چنانچه پارچه در عبور از وسط ماشین به سوی منحرف و متمایل شود با این مجموعه خود به خود در حول محور خود به حرکت درمی‌آید و همین گردش مختصر کافی است که پارچه مجدداً به وسط ماشین کشیده شود.


**۳- سیلندرهای اصلی:** سیلندرهای اصلی ماشین شست و شو عبارت از یک جفت غلتک فشاردهنده است و پارچه در دو مرحله بین سیلندرهای اصلی فشرده می‌شود.

**۴- غلتک‌های راهنمایی:** این غلتک‌ها هدایت پارچه را به قسمت‌های مختلف ماشین به‌عهده دارند.


تعداد این غلتک‌ها بر حسب نوع ماشین و کارخانه‌ی سازنده متفاوت است.

**۵- حمام شست و شو:** شکل ظاهری حمام شست و شو در ماشین باز با ماشین شست و شوی طنابی مشابه و یکسان است با این تفاوت که برای جلوگیری از لغزش و انحراف پارچه به طرفین، راهنمایها و غلتک‌هایی در آن تعبیه شده‌اند.

در شکل ۱۴-۲ نمایی از ماشین شست و شوی باز نشان داده است. ماشین‌های شست و شوی مداوم: در این نوع ماشین پارچه از یک طرف وارد شده و پس از شست و شو از طرف دیگر ماشین خارج می‌گردد. این ماشین به دو صورت طبایی و با عرض باز وجود دارد. تعداد زیادی حوضچه و غلتک راهنمای این ماشین‌ها وجود دارد. در شکل ۱۴-۳ مسیر حرکت پارچه در یکی از این ماشین‌ها مشاهده می‌شود. طول این ماشین‌ها ممکن است به بیش از ۵۰ متر هم برسد و سرعت شست و شو در آن‌ها بسیار بالاست.



شکل ۱۴-۲—ماشین شست و شوی باز که در آن حرکت پارچه به صورت خط و نقطه‌چین مشخص شده است.



شکل ۱۴-۳—ماشین شست و شوی مداوم

## ۱۴- سفیدگری پشم

چون کالاهای پشمی اغلب به صورت رنگی عرضه می‌شوند. سفیدگری پشم به اندازه‌ی سفیدگری پنه اهمیت ندارد. در قدیم سفیدگری پشم به کمک اکسید گوگرد ( $\text{SO}_4$ ) انجام می‌گرفت، به این صورت که کالا را به صورت مرطوب در اتاق‌هایی که در آن‌ها اکسید گوگرد از طریق سوزاندن گوگرد تولید می‌شد، قرار می‌دادند. مقدار گوگرد لازم ۶ درصد وزن کالا می‌باشد. در این عمل اکسید گوگرد با مواد رنگزای طبیعی پشم ترکیب می‌شود و ماده‌ای تولید می‌کند که با استفاده از این عمل سفیدگری با شستشو از روی کالا جدا گردد. اکسید گوگرد را می‌توان در آب حل نمود و کالا را به مدت ۳۰ دقیقه در آن قرار داد. مواد سفید کننده‌ای که در ساختمان آن‌ها کلر وجود داشته باشد برای پشم مناسب نیستند زیرا به پشم آسیب می‌زنند. بهترین ماده‌ای که از آن برای سفیدگری پشم استفاده می‌شود آب اکسیژنه ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) است. این ماده حتی بر مواد رنگزای طبیعی موجود در مو والایف پشم اثر می‌کند و آن را از بین می‌برد.

برای سفیدگری با آب اکسیژنه باید محیط عمل توسط آمونیاک قلیابی گردد. اگر  $\text{pH}$  در حدود ۸ باشد خدمات وارد به پشم به حداقل می‌رسد. درجه حرارت سفیدگری ۴۰ تا ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد است.

از سیلیکات‌های سدیم به عنوان پایدارکننده استفاده می‌شود ولی پیروفسفات سدیم عملکرد بهتری را نشان می‌دهد.

از آنجا که محیط قلیابی برای پشم چندان مناسب نیست اخیراً آب اکسیژنه را به کمک مواد ویژه‌ای فعال می‌کنند. مزیت این مواد در این است که آب اکسیژنه قادر خواهد بود در محیط اسیدی نیز عمل سفیدگری را انجام دهد.

## ۱۴-۳- کربنیزه کردن (Carbonising)

کربنیزه کردن پشم به منظور ازبین بردن ناخالصی‌های گیاهی مثل خاشاک، که گوسفندها در زمان چرا به خود گرفته، و یا ناخالصی‌های دیگر که منشأ سلولزی دارند انجام می‌شود. این ناخالصی‌ها در رنگرزی ماده‌ی رنگرا را به خود جذب نکرده و علاوه بر اثر منفی بر زیردست از زیبایی ظاهر پارچه می‌کاهمند. جداسازی ناخالصی‌های همراه پشم ممکن است در مراحل مختلف و به صورت مکانیکی و یا شیمیایی انجام شود که این بستگی به مقدار ناخالصی‌های موجود در پشم دارد. مثلاً اگر مقدار ناخالصی کم باشد پشم به صورت باز از بین غلتک‌هایی که به یکدیگر فشرده می‌شوند عبور نموده و خاشاک خرد می‌گردد. در مرحله‌ی شانه بیشتر ناخالصی‌ها جدا می‌گردند و اصولاً پشم‌هایی که شانه

می شوند کمتر کربنیزه می گردد، ولی چنانچه پشم مقدار زیادی ناخالصی به همراه داشته باشد این ناخالصی ها را باید ناچار با کربنیزاسیون از پشم زدود. در کربنیزاسیون ناخالصی های سلولزی همراه پشم توسط اسید تجزیه گردیده و سپس به کمک یک عمل مکانیکی از پشم زدوده می شوند. با توجه به مقاومت پشم در مقابل اسید، در کربنیزاسیون خود پشم ممکن است به مقدار خیلی کمی تحت تأثیر قرار گیرد. چنانچه به غلظت اسید، زمان و دما توجه کافی مبذول گردد اسید سولفوریک صدمه می کم تری را در مقایسه با اسید کلریدریک به پشم وارد می کند.

**۱۴-۳- کربنیزاسیون با اسید سولفوریک:** در کربنیزاسیون به کمک اسید سولفوریک پارچه در محلول  $4/5$  تا  $6/5$  درصد اسید در دمای اتاق به مدت  $5/0$  تا  $3$  ساعت (با توجه به وضعیت الیاف) قرار می گیرد. غلظت اسید را می توان، در صورت به کار گرفتن یک خیس کننده<sup>۱</sup> مقاوم در مقابل اسید، به  $3/5$  تا  $3/5$  درصد کاهش داد، که در این صورت به زمان کم تری نیز احتیاج می باشد. بعد از مدت زمان لازم، محلول اضافی اسید از پارچه جدا شده و سپس پخت انجام می شود. عمل پخت در یک خشک کن در  $100^{\circ}\text{C}$  صورت می گیرد. در پخت ناخالصی های سلولزی توسط اسید و گرما تجزیه و نابود می گردد. کالای پشمی سپس از بین غلتک های خردکننده گذشته و ناخالصی ها به پودر تبدیل می شوند. در آخر روی پارچه عملیات شست و شو، خشی و آب کشی انجام می گیرد. (چنانچه پارچه به شدت خارزنی گردد به خرد کردن ناخالصی ها احتیاجی نمی باشد).

در صورتی که الیاف به صورت باز کربنیزه شده باشند ناخالصی ها روی ماشین تکان دهنده (Shaker) به پودر تبدیل شده و از الیاف جدا می گردد. کربنیزاسیون پارچه را می توان روی ماشین وینچ انجام داد. چنانچه کربنیزاسیون قبل از رنگرزی انجام شود باید در یک نواخت صورت گرفتن آن کوشش زیادی شود. چون کربنیزاسیون بر میل جذبی ماده رنگرا اثر گذاشته و نایک نواخت بودن آن نایک نواخت شدن رنگرزی را باعث می گردد. لازم است که پارچه در مرحله پخت یک نواخت خشک گردد.

**۱۴-۴- کربنیزاسیون با اسید کلریدریک (کربنیزه خشک):** از آنجایی که اسید کلریدریک به صورت محلول آبی باعث صدمه دیدن پشم می گردد لذا کربنیزاسیون با اسید کلریدریک

۱- مواد خیس کننده مورد استفاده بایستی در اسید مقاوم باشد اسامی تجاری بعضی از این موارد عبارت اند از :

Leonil SB

Nekonil SBS

Pesolin NC

Invadin C

Oranit SKN

به کمک بخار آن انجام می‌شود با این روش عمل کربنیزه سریع‌تر انجام گرفته و بر رنگ پارچه‌های رنگرزی شده نیز اثری ندارد، به علاوه هزینه‌ی آن کم‌تر است.

**۱۴-۳-۳-۳** – کربنیزاسیون با کلرید آلمینیوم: در این روش پارچه‌ی پشمی در محلول ۶ تا ۸ درصد کلرید آلمینیوم قرار می‌گیرد سپس سانتی‌فیوژ در حرارت  $80^{\circ}\text{C}$  تا  $100^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد پخت می‌شود و در آخر شستشو، ختنی و آب‌کشی می‌شود. در این روش اسید کلریدریک روی الیاف تشکیل می‌گردد و رنگ الیاف تغییری پیدا نمی‌کند. به جای کلرید آلمینیوم می‌توان همچنین از محلول ۸ تا ۹ درصد کلرید منگنز استفاده نمود. این مواد گران قیمت بوده و بهتر است برای کربنیزه کردن کالای درجه یک مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین زمان برای کربنیزه کردن پشم، بعد از شستشو و قبل از والک<sup>۱</sup> می‌باشد. عده‌ای عقیده دارند که کربنیزه کردن، اثر منفی روی تیجه‌ی والک داشته و هر نایک‌نواختی خود را در رنگرزی ظاهر می‌سازد. از طرف دیگر چنانچه کربنیزه کردن بعد از والک و رنگرزی انجام شود نفوذ محلول در آن سخت می‌باشد. همچنین مواد رنگزای انتخاب شده باید در مقابل کربنیزاسیون مقاوم باشند.

#### **۱۴-۴-۱** – نمی‌کردن الیاف پشمی یا والک کردن (Milling)

الیاف پشم به علت دارا بودن فلس در سطح خود نمی‌شوند. عمل نمی‌شدن در اثر مالش و فشاری که در شرایط خاص بر پشم وارد می‌شود باعث می‌گردد که الیاف در هم فروبرود و با افزایش تعداد الیاف فر و پیچ خورده یا الیافی که در اثر مالش حالت فنر به خود می‌گیرند نمی‌شدن انجام شود. این عمل را در ایران والک کردن می‌گویند.

#### **۱۴-۴-۲** – روش‌های نمی‌کردن:

نمی‌کردن با خاک رس: در این روش خاک رس کاملاً نرم را به آب اضافه کرده و خوب هم می‌زنند؛ سپس این مخلوط را به پارچه‌ی پشمی اضافه نموده و عملیات نمی‌کردن را روی آن انجام می‌دهند.

نمی‌کردن با روغن مایع: ابتدا پارچه را با روغنی که حتماً بایستی مایع باشد فولاد و پد می‌کنند و سپس آن را از محلول کربنات سدیم عبور می‌دهند. در اثر حرارت و طی زمان مناسب روغن و کربنات سدیم به صابون تبدیل می‌شود.

نمی‌کردن با قلیا: این روش ارزان‌تر از همه است و طرز کار آن این است که پارچه‌ی خام و خشک را وارد ماشین می‌کنند. مقدار کربنات سدیم لازم  $3\%$  نسبت به وزن کالا می‌باشد و pH در

۱- والک کردن نام دیگر نمی‌کردن می‌باشد و از زبان آلمانی گرفته شده است.

حدود ۸-۹ در حدود ۱/۵ مناسب است.

قilia و چربی موجود در پارچه با هم ترکیب شده و تولید صابون می کنند که سبب تمیز شدن و نمایشدن پارچه می شود. باید توجه داشت که در پایان کار پارچه خوب شسته شود تا قilia از آن خارج شود. اضافه کردن آمونیاک به آب شستشو را آسان می کند و موجب می گردد تا قilia بهتر خارج گردد، ضمناً جلای پارچه را زیاد می کند.

در بعضی موارد برای کمک به عمل والک مقداری صابون هم به قilia اضافه می کنند. نمایی کردن با اسید: در این روش پس از شستشو کامل پارچه آن را با اسید آغشته نموده و عمل والک را انجام می دهند. آغشته کردن به اسید ممکن است در حمام شستشو و یا ماشین والک انجام شود. در این صورت استفاده از اسید سولفوریک برای این عمل مناسب است که مقدار آن ۲٪ نسبت به وزن کالا باید باشد. برای این کار اسید را به پارچه پشمی اضافه می کنند. پارچه را در این محلول به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه گردش داده سپس خارج می نمایند. آن گاه آن را توسط ساتریفوژ آب گیری کرده وارد ماشین والک می نمایند. در صورت کم بودن محلول باید توسط آب پاش مقداری محلول حاوی اسید با همان غلظت روی پارچه ریخته شود و سپس عمل والک انجام شود. اگر بخواهیم پارچه را در ماشین والک با اسید آغشته نماییم باید غلظت اسیدی بیشتر باشد. در روش اسیدی باید جنس ماشین شستشو و والک از فولاد ضدزنگ باشد، چون اسید روی چوب اثر می گذارد.

نمایی کردن با صابون: در این روش نیز باید پارچه را قیلاً بشویم ولی آب کشی خیلی دقیق و کامل مثل روش اسیدی لازم نیست. پس از شستشو پارچه را از حمام شستشو خارج کرده، آب گیری نموده وارد ماشین والک می کنند. محلول صابون به غلظت حدود ۱٪ را در حین گردش پارچه در ماشین روی آن می ریزند. معمولاً پس از آغشته شدن کامل، غلظت صابون در پارچه حدود ۲٪ می شود. بعد از عمل والک باید پارچه را کاملاً آب کشی کرد تا صابون از آن خارج شود.

نمایی کردن به سه روش آخر امروزه اهمیت بیشتری دارد.

۱۴-۴- مقایسه‌ی روش‌های مهم نمایی کردن: از بین این سه روش، روش قلیایی ارزان‌تر از دو روش دیگر است ولی در صد جمع‌شدگی نهایی کمتر از دو روش دیگر می باشد و در ضمن زیردست پارچه را نیز کمی زبر می کند، لذا از این روش بیشتر برای والک پارچه‌های ارزان استفاده می شود؛ از طرفی قبل از والک کردن به شستشو احتیاج نیست.

روش اسیدی نسبت به روش قلیاً گران‌تر است ولی سرعت جمع‌شدن پارچه بیشتر است. از این روش برای والک پارچه‌های سنگین و پوشک ارتش و پلیس استفاده می شود، مخصوصاً پارچه‌هایی

که از الیاف کوتاه پشم ساخته شده باشد.

روش استفاده از صابون گرانتر از دو روش دیگر است ولی حسن آن این است که زیردست پارچه را نرم و توبیر می کند و برای پارچه های گران قیمت تری چون فاستونی و پشمی طریف متداول است.

**۱۴-۴-۳ طرز کار ماشین های نمدی کردن:** عمل نمدی کردن پشم با فشردن و یا ضربه زدن و مالش دادن الیاف انجام می شود. این اعمال را به کمک دست نیز می توان انجام داد، چنان که در بیشتر شهرهای کشورمان، نمدمالی به همین شیوه انجام می شود. اما در روش نمدی کردن با ماشین، باستی پارچه را با مواد کمکی نمدی شدن آغشته کرده و سپس سرو ته پارچه دوخته شود. در ماشین والک دو غلتک پارچه را به داخل یک ناودانی می فرستد تا تحت فشار و مالش از سمت دیگر ناودانی که تنگ تر است خارج شود. با تکرار این عمل پارچه نمدی می شود. اجزای مهم یک ماشین والک عبارت اند از :

**تخته‌ی جداکننده:** این تخته لایه های پارچه را از هم جدا می کند و به این صورت که اگر پارچه گره بخورد بالا آمده و توسط دستگاه های مکانیکی یا الکتریکی ماشین را متوقف می سازد. در بعضی کارخانه ها به آن عینکی می گویند.


**غلتك های راهنمای معمولاً در هر ماشین دو غلتک راهنمای وجود دارد که یکی در پایین و دیگری در بالا تقریباً همسطح وسط سیلندر های اصلی قرار دارد.**

**غلتك یا میله های عمودی:** فاصله این غلتک ها قابل تنظیم است و برای کنترل عرض پارچه (مقدار کاهش عرض پارچه) از آن ها استفاده می شود. بنابراین می توانیم آن ها را غلتک ها یا میله های کنترل عرض بنامیم. با تزدیک کردن این غلتک ها به یکدیگر سرعت کم شدن عرض پارچه بیشتر می شود.

**سیلندر های اصلی:** سیلندر های اصلی عمل اصلی حرکت پارچه را در ماشین انجام می دهند. جنس آن ها از چوب یا مواد پلاستیکی است، لذا ضرب اصطکاک خوبی دارند و پارچه روی آن ها سرنمی خورد.

**ناودان عقب:** ناودان عقب را در بعضی کارخانجات، کanal می نامند و قسمت عمدی عمل والک در این ناحیه صورت می گیرد. این قسمت به صورت یک ناودان ساخته شده که یک تخته‌ی فشاردهنده روی آن قرار دارد. جنس ناودان از چوب یا فولاد ضدزنگ است. لبه‌ی ناودان و تخته‌ی فشاردهنده معمولاً فلزی است. این لبه ها باید طوری تنظیم شوند که ضمن آن که کمترین فاصله را نسبت به سیلندر های اصلی دارند با آن ها تماس و ساییدگی نداشته باشند. معمولاً در مورد پارچه های سبک این فاصله حدود یک میلی متر و در پارچه های سنگین قدری بیشتر است.

با تغییر فشار تخته‌ی فشاردهنده روی ناودان می‌توان تغییرات طول را کنترل نمود و با افزایش فشار، کاهش طول سریع‌تر انجام می‌شود.  
در شکل ۱۴-۴ نحوه‌ی عملکرد یک ماشین والک نشان داده شده است.



شکل ۱۴-۴—مسیر حرکت پارچه در ماشین نمای کردن

**۱۴-۴-۱** عوامل مؤثر در عملیات نمای شدن پشم:  
فشار سیلندرهای اصلی: فشار سیلندرهای اصلی باید به اندازه‌ای باشد که از لغزیدن آن روی پارچه جلوگیری به عمل آید. فشار زیاد باعث می‌شود که خطوطی در پارچه ایجاد شود.  
سرعت: سرعت ماشین بستگی کامل به سرعت سیلندرهای اصلی دارد. سرعت زیاد باعث می‌شود که سرعت عمل والک زیاد شود ولی در عوض پارچه توخالی می‌گردد.  
**pH محیط عمل:** نمای شدن در  $pH = 7$  و یا محیط کمی اسیدی سرعت کمی دارد. در  $pH = 4/8 - 4/9$  که نقطه‌ی ایزوالتربیک<sup>۱</sup> پشم می‌باشد به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین هنگام والک با اسید حتی الامکان pH محیط خارج از این حد باشد.

۱—Isoelectric point، مقدار pH محیط می‌باشد که در آن بارهای یونی مثبت و منفی ناشی از  $\text{COO}^-$  و  $\text{NH}_3^+$ —

در لیف پشم با هم مساوی می‌گردد و حداقل مقاومت در لیف پشم به وجود می‌آید.

**مواد تعاونی مورد مصرف:** پشم را می‌توان در سه محیط اسیدی، قلیایی و صابونی نمود کرد. اسید مورد استفاده در والک اسیدسولفوریک یا استیک است و قلیایی مورد مصرف کریبات سدیم یا پتاسیم می‌باشد.

**نسبت حجم محلول به وزن کالا:** مقدار مایع لازم برای والک باید در حدی باشد که پارچه را کاملاً خیس کند ولی مایع از آن چکه نکند، مقدار تقریبی مایع معمولاً  $1/5$  برابر وزن پارچه است. کم بودن این نسبت باعث سست شدن پارچه شده و زیاد بودن آن سبب می‌شود که عمل والک در سطح پارچه انجام گیرد.

**درجه حرارت:** درجه حرارت بالا رود سرعت عمل بیشتر خواهد شد. به هنگام استفاده از قلیا درجه حرارت باید کم باشد، چون قلیا به پشم آسیب می‌رساند. در عمل والک با صابون یا قلیا درجه حرارت را حدود  $40^{\circ}\text{C}$  و در والک اسیدی حدود  $70^{\circ}\text{C}$  انتخاب می‌کنند.

#### **۱۴-۴-۵ تأثیر نمایش شدن بر روی پارچه:**

- ۱- زیردست پارچه نرم می‌شود.
  - ۲- تراکم پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۳- ضخامت پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۴- وزن در متر، به علت کاهش ابعاد پارچه افزایش می‌یابد.
  - ۵- بافت پارچه محو می‌شود.
  - ۶- معایب کوچک پارچه پوشیده می‌شود.
  - ۷- رنگ پارچه یکنواخت‌تر می‌شود.
  - ۸- مواد سلولزی سوخته شده در اثر عمل کربنیزاسیون از پارچه خارج می‌شود.
- عیوبی که در اثر عمل نمایی کردن به وجود می‌آید عبارت است از :
- ۱- خطوطی که، در اثر فشار غلتک و عبور از ناودانی، در پارچه ایجاد می‌شود.
  - ۲- در صورتی که پرزها و یا الیافی در ماشین از قبل باقی مانده باشد در پارچه‌ی جدید داخل می‌شود.

- ۳- در صورت عدم کنترل ممکن است طول یا عرض پارچه بیش از اندازه کاهش یابد.
- ۴- کناره‌های پارچه لوله می‌شود، که با دوختن پارچه به صورت کیسه‌ای این مشکل حل می‌گردد.
- ۵- در صورت تمیز نبودن ماشین روی پارچه لکه‌های گوناگون باقی ماند.

## ۱۴-۵- خارزنی (Raising)

منظور از خارزنی بیرون آوردن انتهای الیاف از نخهای تشکیل دهنده پارچه و پر زدار کردن سطح پارچه می باشد. خارزدن سبب می شود که انتهای الیاف، سطح پارچه را پوشش دهد که این علاوه بر نرم تر کردن زیر دست پارچه، مقدار هوایی را که در پارچه حبس می شود افزایش می دهد که موجب خواهد شد عایق بندی گرمایی پارچه به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یابد. بنابراین، اهداف خارزدن عبارت اند از :


- ۱- زیاد کردن کرک های سطح پارچه برای آن که ضخامت پارچه زیاد شده و در نتیجه خاصیت عایق بودن در مقابل حرارت افزایش یابد مثل پتو.
- ۲- برای تغییر دادن ساختمان پارچه و تولید نقش های مخصوص در آن.
- ۳- برای آماده کردن پارچه برای عملیات دیگر مانند تراش، خوابانیدن کرک پارچه و یا گلوه ای کردن سطح پارچه.
- ۴- نرم تر کردن پارچه (سطحی نرم و لطیف)
- ۵- محو کردن خطوط تاری، پودی و خرابی های دیگر.
- ۶- یکنواخت کردن رنگ پارچه

پارچه هایی که برای خارزنی در نظر گرفته می شوند باید از نخهایی بافته شده باشند که تاب کمی داشته باشند تا انتهای الیاف با نیروی کمی بیرون آورده شوند. وجود کمی روغن همراه نخها به آسان کردن خارزنی کمک می کند. پارچه را می توان از یک و یا دو رو خارزد. ماشین خارزنی از یک سیلندر اصلی تشکیل شده است که دور آن را غلتک های کوچکی با طول مساوی با سیلندر اصلی و با فاصله ای مساوی، احاطه کرده اند. تعداد این غلتک ها ممکن است از  $24$  تا  $30$  عدد تغییر کند. در گذشته سطح غلتک های خارزن از بوته های خار پوشانده می شد ولی در ماشین های جدیدتر سوزن های ویژه جانشین بوته های خار گردیده است.

در این ماشین ها بر روی سطح جانبی یک سیلندر اصلی بزرگ، تعدادی غلتک پوشیده از سوزن وجود دارد. با حرکت سیلندر اصلی غلتک های خارزن نیز می چرخدند و با تماس با سطح پارچه، خارزden انجام می گیرد. سیلندر اصلی حرکت خود را از موتور الکتریکی می گیرد ولی غلتک های خارزن به وسیله ای تسمه هایی که با دو طرف محور غلتک ها در تماس اند به حرکت در می آیند.

پوشش سطح غلتک های خارزن، معمولاً نوارهایی است به عرض یک اینچ که با دقت بر روی غلتک پیچیده می شود. تعداد سوزن این نوارها از  $164$  عدد تا  $246$  عدد در اینچ مربع متغیر است.


در شکل ۱۴-۵ نمونه‌ای از ماشین خارزنی مشاهده می‌شود که در آن B و B' غلتک‌های خارزن و C سیلندر اصلی می‌باشد.



شکل ۱۴-۵- نمایی از یک ماشین خارزنی

پارچه‌های پشمی در مقایسه با پارچه‌های فاستونی بیش تر خارزده می‌شوند. ماشین‌های خارزنی ممکن است از نوع تک یا دوبله باشد. در ماشین‌های از نوع تک (شکل ۱۴-۶) جهت حرکت غلتک‌های خارزن مخالف جهت حرکت سیلندر اصلی است، در ضمن جهت نوک سوزن‌ها در جهت حرکت غلتک خارزن می‌باشد. شدت خارزنی بستگی به سرعت‌های نسبی سیلندر، پارچه و غلتک‌های خارزن دارد و برای این که عمل خارزدن انجام شود باید سرعت خطی غلتک‌های خارزن بیش از سرعت پارچه باشد. با ازدیاد سرعت خطی غلتک‌های خارزن، شدت خارزدن هم افزایش می‌یابد. اختلاف در سرعت‌های نسبی سیلندر، پارچه و غلتک‌های خارزن، مهم بوده و به طور کلی راندمان خارزنی به این عوامل بستگی دارد. برخلاف ماشین تک که در آن جهت حرکت پارچه مخالف حرکت سیلندر اصلی است، در ماشین دوبله (شکل ۱۴-۷)، که همچنین برای خارزنی پارچه‌های پشمی و مخصوصاً پتویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پارچه و سیلندر اصلی دارای جهت حرکت مشابه بوده و جهت حرکت آن‌ها مخالف غلتک‌های خارزن می‌باشد. در این ماشین، جهت نوک سوزن غلتک‌های خارزن به صورت یک درمیان موافق و مخالف جهت حرکت سیلندر می‌باشد.

غلتك هایی که جهت نوک سوزن های آن ها در جهت حرکت پارچه و سیلندر می باشد، غلتک های خاب<sup>۱</sup> و غلتک هایی که جهت نوک سوزن های آن ها مخالف جهت سیلندر و پارچه می باشد، غلتک های ضدخاب نام دارند. مقدار حداکثر خارزنی وقتی حاصل می شود که غلتک های خاب به آهستگی و غلتک های ضدخاب با سرعت زیاد دوران کنند. خارزنی دوبله دارای شدت عمل بیشتری نسبت به خارزنی تک می باشد. در ماشین خارزنی تک غلتک ضدخاب وجود ندارد. پرزهای حاصل از ماشین خارزنی دوبله عمودی تر و برجسته تر از پرزهای حاصل از ماشین خارزنی تک می باشد که حالت افقی تر دارند.



شکل ۱۴-۷- جهت حرکت سیلندر پارچه و غلتک های خارزن در ماشین خارزنی از نوع دوبله

شکل ۱۴-۶- جهت حرکت سیلندر پارچه و غلتک های خارزن از نوع تک

اثر کسب شده از خارزنی به ترکیب و ساختمان پارچه و شرایط خارزنی بستگی دارد و به طور کلی پارچه های کم تراکم راحت تر خارزده می شوند. به هر حال نخ های باتاب بیشتر و همچنین نخ های دولا تاییده شده، نسبت به نخ های کم تاب تر و نخ های یک لا سخت تر خارزده می شوند. پارچه های تهیه شده از پشم با طول کوتاه دارای پرز کوتاه و متراکم بوده، در حالی که پارچه های تهیه شده از پشم های ضخیم و طویل تر ظاهر مویی تری را دارا می باشند. پارچه های با بافت ساده و یا سرمه ای کم تراکم با پوده های کم تاب معمولاً برای خارزنی ترجیح داده می شوند.

کاربرد خارزنی عموماً برای پتو، پارچه های پالتویی پشمی، پارچه های لباس های زیر (برای نرم تر شدن) و لباس پنبه ای می باشد. خارزنی باعث کاهش عرض پارچه می گردد. هرچه تعداد دوره های چرخش پارچه در ماشین زیادتر شود عرض پارچه کاهش بیشتری خواهد یافت.

۱- خاب: جهت قرار گرفتن پرزهای قالی و پتو روی هم دیگر می باشد.

## ۱۴- تراش پشم

پارچه‌های پشمی را نیز می‌توان تراش داد. بیشترین موارد تراش در پشم، تراش سطح قالی‌های ماشینی پشمی و پتوی پشمی است.

در این نوع تراش، پرزهای روی پارچه به طور یکسان تراشیده می‌شود تا سطح صاف و زیباتری به وجود آید. معمولاً بر روی ماشین‌های فرش بافی و پتوبافی و سایلی مانند برس وجود دارد که باعث بر جسته کردن پرزها می‌شود. این پرزها توسط قسمت تراش به طور یک‌نواخت تراشیده و کوتاه‌تر می‌شود.

## ۱۵- تثبیت پشم

پشم و دیگر الیاف پروتئینی این خاصیت را دارند که می‌توانند در محیط‌های مرطوب فرم جدیدی به خود بگیرند. این تغییر فرم در صورت وجود زمان کافی برای تأثیر عامل تغییر فرم (آب و یا بخار آب) دائمی خواهد شد؛ به این ترتیب که، پیوندهای نمکی (یونی) و بیدروزنی در بخار آب و یا آب داغ گسیخته شده و در موضع جدیدی جای می‌گیرد. سپس با دور شدن رطوبت و گرما، قبل از رهابی کالا از نیروهای به وجود آورنده تغییر فرم، پیوندها در موضع جدید تثبیت می‌گردند. تثبیت به کمک رطوبت و یا آب را تثبیت آبی می‌نامند.

در مورد پارچه‌های پشمی، اصولاً هدف از تثبیت، مقاوم ساختن پارچه در مقابل تغییر فرم و چروک در عملیات بعدی می‌باشد. درجه‌ی تثبیت لازم به عملیات بعدی بستگی دارد. مثلاً پارچه‌ای که فقط شست و شو می‌شود در مقایسه با پارچه‌ای که رنگرزی می‌شود به درجه‌ی تثبیت کمتری احتیاج دارد. تثبیت برای بیشتر پارچه‌های پشمی ضروری است چنانچه پارچه‌های پشمی تثبیت نگردد در مراحل رنگرزی بهنحوی تغییر فرم می‌دهد که دیگر نمی‌توان آن را به کار گرفت.

برای انجام عمل تثبیت روی پشم می‌توان از آب جوش و یا بخار آب استفاده کرد. پارچه بر روی غلتک مشبکی که نصف آن در آب جوش قرار دارد پیچیده می‌شود، سپس عمل پیچیدن عکس می‌شود تا پارچه چندین بار در آب جوش چرخش کند؛ پس از آن پارچه را وارد آب سرد می‌کنند. در صورتی که درجه‌ی تثبیت کمتری مورد نیاز باشد می‌توان از آب گرم به جای آب جوش استفاده کرد. در روش بخار ابتدا پارچه را بر روی یک غلتک مشبک به طوری که توسط یک آستری پوشیده شده باشد می‌پیچند، سپس به مدت کوتاهی آن را بخار می‌دهند و در نهایت هوای سرد به پارچه داده می‌شود.

## ۱۴-۸ پرس کردن (Pressing)

هدف از پرس کردن، تولید یک سطح صاف، بدون چروک و براق در پارچه است. عمل پرس کردن برای پارچه‌هایی از جنس دیگر غیر از پشم نیز قابل استفاده می‌باشد. برای این عمل از ۳ روش می‌توان استفاده کرد.

**پرس غلتکی (Rotary Press)** : در این روش پارچه ازین یک سیلندر گرم و یک صفحه‌ی صیقلی شده عبور می‌کند. قبل از ورود پارچه به منطقه‌ی فشار، بایستی چروک پارچه کاملاً باز شود؛ برای این منظور سایلی در ماشین وجود دارد. فشار وارد آمده بر پارچه باعث باز شدن چروک‌های کوچک و ایجاد یک سطح صاف و صیقلی می‌شود زیرا سطح مقطع الیاف از دایره‌ای به بیضی تبدیل می‌شود که نور را منظم‌تر انعکاس خواهد داد.

در این ماشین زمان تماس بین غلتک گرم و پارچه بسیار کم است بنابراین نقش فشار و حرارت بسیار مهم است.

**پرس مقوا ای (Paper Press)** : در این روش پارچه را بین صفحات صیقلی مقوا ای قرار داده و برای مدت طولانی (حدود یک روز) تحت فشار قرار می‌دهند. حرارت محیط عمل از روش اول خیلی کم‌تر ولی مدت عمل بیش‌تر است. برای قرار دادن پارچه بین صفحات می‌توان از دستگاه تعذیب استفاده کرد. مقوا ای مورد استفاده باید دارای طولی بزرگ‌تر از عرض پارچه باشد. جنس این مقواها سخت بوده و سطحی براق و صاف دارند. پارچه را لابه‌لای مقواها طوری قرار می‌دهند که صاف و بدون چروک بوده و تقریباً در وسط مقوا قرار گیرد. پس از قرار دادن چند مقوا، برای تأمین حرارت، بین پارچه یک ورق که در وسط آن مقاومت الکتریکی وجود دارد قرار می‌دهند.

برای تنظیم مقدار حرارت زمان اتصال این مقاومت الکتریکی به برق را تغییر می‌دهند.

در بعضی از کارخانجات قدیمی به جای استفاده از صفحه‌ی مقوا ای گرم‌کننده از صفحات فلزی که قبلاً در کوره‌ی مخصوصی گرم شده‌اند استفاده می‌شود. درجه حرارت مورد نیاز، بسته به حرارت کوره و فاصله‌ی صفحات از یک دیگر، قابل تغییر و تنظیم است.

پس از قرار دادن پارچه بین صفحات مقوا ای، آن را به قسمت پرس‌کننده هدایت می‌کنند. در این قسمت پارچه تحت فشار قرار می‌گیرد. پس از گذشتن مدت زمانی که در کارخانه‌های مختلف فرق می‌کند پارچه را بر می‌گردانند به طوری که قسمتی از پارچه که با کناره‌های مقوا تماس پیدا کرده و پرس نشده بود این بار در وسط قرار می‌گیرد.

پس از این دو مرحله عمل پرس کردن تمام شده و پارچه را از لای مقواها بیرون می‌کشنند.

**پرس تخت (Flat Press)** : در این نوع ماشین پارچه به طور متناوب پرس می‌شود؛ بدین ترتیب

که ابتدا طول معینی از پارچه به مدت کوتاهی در بین دو سطح تحت فشار قرار می‌گیرد و پس از اتوشندن صفحات از هم جدا شده و پارچه به جلو حرکت می‌کند تا بخش بعدی پارچه اتو شود. این عمل به طور مکرر انجام می‌شود.

**مقایسه‌ی روش‌های مختلف پرس کردن:** در روش غلتکی سرعت عمل بسیار بالاست ولی عیب این است که در اثر فشار و حرارت پارچه را به شدت برآ کرده و ضخامت آن را نیز بیشتر از دو روش دیگر کاهش می‌دهد. در روش مقواهی زمان عمل بسیار طولانی (بین ۱ تا ۴ روز) است ولی به علت حرارت پایین‌تر صدمه‌ی کم‌تری به پارچه وارد می‌شود. در روش پرس تحت سرعت تثبیت به روش پرس مقواهی بیشتر ولی از روش پرس غلتکی کم‌تر است و برآقیت مناسب‌تری را ایجاد می‌کند.

#### ۱۴-۸- عوامل مؤثر در پرس کردن:

درجه حرارت: هرچه درجه حرارت بالاتر باشد پارچه برآق‌تر می‌شود.

فشار: با افزایش فشار سطح پارچه صاف‌تر و برآق‌تر شده و ضخامت پارچه نیز کاهش می‌یابد.

رطوبت: افزایش رطوبت باعث نرم‌تر شدن زیردست می‌شود.

**مساوی بودن عرض پارچه:** این موضوع در خصوص پرس مقواهی مهم است زیرا وقتی پارچه‌های با عرض مختلف با هم اتو شوند فشار به طور یکنواخت به پارچه‌ها وارد نخواهد شد.

#### ۱۴-۹- شست و شوی پارچه‌ی فاستونی

عمل شست و شو را می‌توان همانند پارچه‌های پشمی با ماشین عرض باز و یا طنابی انجام داد. ماشین‌های طنابی عمل شست و شو را مؤثرتر انجام می‌دهند ولی احتمال چروک شدن پارچه وجود دارد که برای جلوگیری از آن دلبه‌ی پارچه را به هم دوخته و یا فشار غلتک‌ها را کاهش می‌دهند. شست و شو به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، در دمای ۴۰° الی ۵۰° درجه‌ی سانتی‌گراد انجام می‌گیرد و برای آن از دترجنت و آمونیاک و کربنات سدیم در pH حدود ۸ تا ۹ استفاده می‌شود پس از اتمام شست و شو و آب‌کشی به کمک اسیدفرمیک و با اسیداستیک عمل خشی سازی انجام می‌گیرد. در صورتی که کالا بیش از حد کثیف باشد عمل شست و شو تکرار می‌شود.

#### ۱۴-۱۰- تثبیت پارچه‌های فاستونی

چون پارچه‌ی فاستونی از دو جزء پشم و پلی‌استر تشکیل شده است بنابراین باستی هردو جزء را تثبیت نمود. برای تثبیت پشم مطابق آنچه گفته شد عمل می‌کنیم، ولی برای تثبیت پلی‌استر که با گرمای خشک تثبیت می‌گردد عمل کردن پارچه به مدت حدود ۳۰ ثانیه در دمای ۲۰°-۱۸° لازم است. در صورت افزایش دما و یا زمان عملیات زیردست پارچه نامطلوب می‌شود.

## ۱۴-۱- ضدنمای کردن

معمولًاً پارچه‌های فاستونی با نمای شدن ظاهر نامناسبی پیدا می‌کنند. بنابراین بایستی از نمای شدن آن‌ها جلوگیری کرد، و چون عامل نمای شدن فلز پشم است بنابراین در ضدنمای کردن بایستی یا فلز را از بین برد و یا این که با پوشش مناسبی آن را بی‌اثر کرد.

برای از بین بردن فلز می‌توان پشم را کلرینه کرد. در این روش پارچه را در محلولی از هیپوکلریت سدیم یا کلسیم و اسیدکلریدریک یا اسیدبوریک قرار می‌دهند. مقدار کلر فعال ۳ درصد وزن کالا می‌باشد. پارچه را ابتدا خیس نموده و سپس به آرامی اسید و در آخر هیپوکلریت سدیم به حمام اضافه می‌کنند تا به آهستگی و به طور یک‌نواخت کلر آزاد گردد. این کلر جذب پشم شده و فلز‌ها را از بین می‌برد. pH مناسب ۳ تا ۴ است. محیط اسیدی از زرد شدن پشم نیز جلوگیری می‌نماید.

در روش دیگر می‌توان بر روی پشم پوشش مناسبی به وجود آورد. معمولًاً منومرهای مناسبی رابه الیاف پشم اضافه می‌کنند و سپس شرایط انعام عمل پلیمریزاسیون را ایجاد می‌کنند. در طی عمل پلیمریزاسیون یک پوشش نازک بر روی پشم ایجاد می‌گردد.

در روش اول استحکام الیاف کاهش ولی جذب رطوبت الیاف افزایش می‌یابد. در حالی که در روش دوم انعطاف‌پذیری الیاف کم شده و الیاف سخت‌تر می‌شوند ولی تغییر خواص در جذب رطوبت به نوع پلیمر بستگی دارد که در هر صورت مقداری کاهش را نشان خواهد داد.

## ۱۴-۲- تراش پارچه‌ی فاستونی

در پارچه‌های فاستونی هدف از عمل تراش از بین بردن پرزهای موجود بر روی سطح پارچه است. با از بین رفتن پرزهای سطح پارچه علاوه بر جلای بهتر پارچه، سطح پارچه زیباتر و نقش و طرح پارچه نیز نمایان‌تر خواهد شد.

به علت قیمت بالای پارچه‌های فاستونی عمل تراش باید با دقت بیشتری انجام گیرد. قبل از ورود پارچه به قسمت تراش، پارچه برس زده می‌شود تا هرگونه موادی که به پارچه چسبیده شده است جدا شود. موادی که از طریق برس جدا می‌شود به کمک مکش هوا به فیلترهایی هدایت می‌گردد. چون وجود تکه‌های آهن علاوه بر خراب کردن قسمت‌های تراش دستگاه به پارچه نیز آسیب می‌رساند وسایلی بر روی ماشین قرار دارد تا در صورت وجود آهن حرکت پارچه را متوقف کند.

عمل پرسوزی بافت پارچه را بهتر نمایان می‌کند ولی به علت ذوب شدن پرزهای پلیاستری زیردست پارچه کمی زیر می‌شود. بنابراین برای به دست آوردن زیردستی کاملاً نرم فقط از تراش استفاده می‌شود. عمل تراش ممکن است تا حصول نتیجه‌ی مناسب چندین بار تکرار شود. ولی برای

به دست آوردن زیردست کمی زبر و خشن ولی پارچه‌ای صاف با بافت و طرح کاملاً نمایان، علاوه بر تراش از پرزسوزی نیز استفاده می‌گردد.

### ۱۴-۱۳- ثبیت نهایی پارچه‌ی فاستونی (دکاتایزینگ)

این تکمیل یکی از آخرین عملیاتی است که بر روی فاستونی انجام می‌گیرد. هدف از این عمل بالا بردن جلا و درخشندگی پارچه می‌باشد. در طی این عمل پارچه‌ی فاستونی را همراه با یک آستری پنبه‌ای و نرم و با سطح صاف بر روی یک غلتک مشبك و با فشار می‌پیچند. سپس آن را وارد یک محفظه‌ی مخصوص می‌کنند و بخار را از سمت داخل به خارج استوانه و برعکس به پارچه می‌دهند. در صورتی که به هر دلیلی در لابه‌لای پارچه، بخار به آب تبدیل شود بروی سطح پارچه لکه‌هایی به وجود می‌آید. بنابراین، بایستی در ابتدای شروع بخار دادن محفظه را کاملاً گرم کرد و به کمک دستگاه تله بخار که آب موجود در بخار را از لوله‌ها خارج می‌کند. بخار مناسب را تولید کرد. بروی سطح غلتک مشبك چند دور آستری و در انتهای نیز چند دور آستری اضافی بر روی پارچه‌ها قرار می‌دهند تا آب‌های احتمالی جذب آستری پنبه‌ای شود.

### ۱۴-۱۴- پرس کردن پارچه‌ی فاستونی

پرس کردن فاستونی تفاوت زیادی با پشم ندارد ولی چون در پارچه‌های فاستونی، پلی استر وجود دارد تأثیر پرس کردن بسیار بیشتر است و اثر آن تا مدت نسبتاً زیادی باقی می‌ماند.

### ۱۴-۱۵- بُرس زدن

با بُرس زدن موادی از قبیل پرز، نخ‌های آزاد و قطعات کوچک دیگری را که ممکن است به پارچه چسبیده باشد از آن جدا می‌کنند. در این عمل پارچه به صورت عرض باز وارد ماشین می‌شود و از زیر یک غلتک بُرس‌دار پلاستیکی عبور می‌کند. در بعضی از ماشین‌های بُرس دو غلتک مویی وجود دارد که پشت و روی پارچه را بُرس می‌زنند. مواد چسبیده به غلتک مویی از طریق مکش هوا جدا می‌شود.

### ۱۴-۱۶- ضدبید کردن (Moth Proofing)

بید حشره‌ای است که در تاریکی رشد و نمو می‌باید و به سرعت تکثیر می‌شود و تنها حشره‌ای است که می‌تواند پشم را بخورد و آن را هضم نماید و از بین بیرد. سالیانه خسارات بسیار زیادی توسط این حشره در سراسر دنیا به بار می‌آید. بنابراین لازم است با این حشره مبارزه شود.

## ۱۴-۱۶-۱ انواع بیدها: بیدها انواع بسیار زیادی دارند که دو نمونه‌ی آن را در اینجا

بررسی می‌کنیم.

بید لباس (Moth clothe) : این حشره عموماً در گنجه‌های لباس و چمدان‌ها رشد و نمو می‌یابد. قطر تخم‌های آن یک میلی‌متر و طول حشره‌ی بالغ که به صورت پروانه درمی‌آید حدود یک سانتی‌متر است.



لارو بید لباس


پروانه‌ی بید لباس

شکل ۱۴-۸- بید لباس

سوسک سیاه فرش (Carpet beetle) : این حشره - که به پروانه تبدیل نمی‌شود - وقتی از تخم خارج می‌شود به لارو تبدیل می‌گردد. لارو بید اشتهای سیری ناپذیری دارد و بیشترین آسیب را به فرش وارد می‌آورد. لارو بید سرانجام به سوسک تبدیل می‌شود (شکل ۱۴-۹).



لارو سوسک سیاه فرش



حشره‌ی بالغ سوسک سیاه فرش

شکل ۱۴-۹- سوسک سیاه فرش

اندازه‌ی تخم سوسک سیاه فرش زیر یک میلی‌متر و طول لارو بین ۸ تا ۱۰ میلی‌متر است؛ طول سوسک بالغ نیز بین ۳ تا ۴ میلی‌متر است.

**۱۶-۲ روش‌های مبارزه با بید:** چون این حشره در محل‌های تاریک رشد و نمو بیش‌تری دارد بنابراین قرار دادن کالای پشمی در محل‌های روشن و نورانی از فعالیت حشره جلوگیری می‌کند. مواد جامد فرار مانند نفتالین، تنفس حشره را مشکل می‌کند لذا برای جلوگیری از بیدخوردگی مؤثر است.

برای ضد بید کردن کالا از سموم گوناگونی استفاده می‌شود. مثلاً D.D.T که یک حشره‌کش قوی است قادر به از بین بردن بید می‌باشد البته به علت مشکلات زیست‌محیطی که D.D.T ایجاد می‌کند، مصرف این ماده منوع شده است.  
مواد مهم ضد بیدکننده عبارت‌اند از :

**۱- دیلدرین:** این ماده خاصیت ضدبیدکننگی خوبی دارد ولی به علت ایجاد حساسیت‌های بوستی مصرف آن تقریباً منسخ شده است.

مواد زیر از نظر صنعتی بسیار مهم و پرمصرف می‌باشد. این مواد علاوه بر آسان بودن کاربردشان، سمیت<sup>۱</sup> بسیار کمی داشته و از نظر زیست‌محیطی نیز مشکلات مهمی را به وجود نمی‌آورند.

**۲- ایولان یو ۳۳ (EULAN. U.33):** این ماده دارای ثبات کافی در برابر شست و شو و سایر عملیات رنگرزی و سفیدگری است. ترکیبات شیمیایی آن از مشتقات سولفونامیدهای حلقوی و آنیونیک می‌باشد. رنگ آن قهوه‌ای کم رنگ و به صورت مایع است و وزن مخصوص آن ۱/۲ می‌باشد. این ماده به هر نسبتی در آب حل می‌شود و در برابر آب‌های سخت و مواد اکسیدکننده و احیاکننده مقاوم است، لذا برای غالب کارخانه‌های پشم بافی یا قالی بافی که دارای آب‌های سخت هستند، قابل توجه می‌باشد.

ایولان یو ۳۳ را می‌توان در حمام‌های رنگرزی، همراه با مواد اسیدی، به کار برد. این ماده برای از بین بردن بروانه، بید و سوسک‌های قالی و لارو آن مناسب است. درجه حرارت برای کاربرد آن ۳۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد و مقدار مصرف ۱ تا ۲ گرم در لیتر می‌باشد.

**۳- ایولان دبلیوجدید (EULAN.W.NEW):** ثبات این ماده‌ی تعاضی به اندازه‌ی ایولان یو ۳۳ نیست ولی کاربرد آن ساده‌تر است.

ایولان دبلیو از ترکیبات سولفانیلید و آنیونیک است. در بازار به صورت مایع، دارای رنگ قهوه‌ای روشن و وزن مخصوص ۱/۱۵ موجود است. همچنین در آب قابل حل بوده در برابر آب‌های سخت، مواد احیاکننده و مواد اکسیدکننده مقاوم می‌باشد.

در حمام رنگرزی، بعد از رنگرزی، می‌توان آن را مصرف و در هر درجه حرارتی استفاده کرد.

۴- می‌تین اف اف (MITIN.F.F) : می‌تین به صورت پودر سفیدرنگ بدون بو می‌باشد.

اگر در آب مقطر آن را حل کنند عکس العمل آنیونیک دارد.

حالیت این ماده در آب بسیار خوب است. در  $40^{\circ}$  تا  $5^{\circ}$  برابر حجم خودش در آب حل

می‌شود اگر در آب و یا حمام رنگ الکترولیت‌هایی از سولفات‌سدیم یا کلرید سدیم وجود داشته باشد

از حالیت آن کم می‌شود. می‌تین در برابر شستشو و نور با ثبات است، این ماده برای الیاف موی

بز و اسب و انواع پوست‌ها مناسب است.

می‌تین اف اف را می‌توان همراه با اغلب مواد رنگرا و مواد تعاونی که در رنگرزی و تکمیل پشم

استفاده می‌شود، به کار برد.

## پرسش‌های فصل چهاردهم

- ۱- انواع عملیات تکمیل روی پشم را نام ببرید.
- ۲- شست و شوی پشم خام با روش صابون را شرح دهید.
- ۳- ماشین آلات شست و شوی پشم را روش حلال را توضیح دهید.
- ۴- مزایای شست و شوی پشم با حلال را بنویسید.
- ۵- ماشین شست و شوی طنابی پارچه‌ی پشمی را بنویسید.
- ۶- ماشین شست و شوی با عرض باز پارچه‌ی پشمی را توضیح دهید.
- ۷- سفیدگری پشم را توضیح دهید.
- ۸- کربنیزه کردن چیست؟
- ۹- کربنیزه کردن با اسید سولفوریک را شرح دهید.
- ۱۰- کربنیزه کردن با اسید کلریدریک را شرح دهید.
- ۱۱- چرا پشم نمدی می‌شود؟
- ۱۲- روش‌های نمدی کردن را نام برد و هر کدام را شرح دهید.
- ۱۳- روش‌های نمدی کردن را با هم مقایسه کنید.
- ۱۴- روش کار ماشین نمدی کردن را توضیح دهید.
- ۱۵- عوامل مؤثر در نمدی کردن پشم را نام ببرید.
- ۱۶- اثرات نمدی شدن بر روی پارچه را نام ببرید.
- ۱۷- در اثر عمل نمدی شدن چه عیوبی ممکن است در پارچه به وجود آید؟
- ۱۸- اهداف عمل خارزden را نام ببرید.
- ۱۹- طرز کار یک ماشین خارزن را شرح دهید.
- ۲۰- انواع ماشین‌های خارزن را نام ببرید.
- ۲۱- ماشین خارزنی دوبل و تک را از نظر ساختمان ماشین با هم مقایسه کنید.
- ۲۲- پارچه‌ی خارزده شده با ماشین خارزنی دوبل و تک چه تفاوتی با هم دارند؟
- ۲۳- چرا و چگونه پشم را تثبیت می‌کنند؟
- ۲۴- پرس غلتکی را شرح دهید.
- ۲۵- پرس مقوای را توضیح دهید.
- ۲۶- پرس تخت را شرح دهید.
- ۲۷- عوامل مؤثر در پرس کردن را نام ببرید.

۲۸- نحوه‌ی شست و شوی پارچه‌ی فاستونی را بنویسید.

۲۹- تثبیت پارچه‌ی فاستونی را شرح دهید.

۳۰- در چه مواقعی پشم را ضدنمدی می‌کنند؟

۳۱- روش‌های ضدنمدی کردن پشم را شرح دهید.

۳۲- تراش پارچه‌ی فاستونی را توضیح دهید.

۳۳- نحوه‌ی عمل تثبیت نهایی فاستونی را شرح دهید.

۳۴- چرا پارچه‌ی فاستونی را برس می‌زنند؟

۳۵- انواع بیدها را نام ببرید.

۳۶- روش‌های مبارزه با بید را مختصراً شرح دهید.

### عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- انواع تکمیل‌هایی را که روی الیاف مصنوعی انجام می‌شود نام ببرد.
- ۲- شست و شو و تبیت الیاف نایلون را شرح دهد.
- ۳- شست و شو و تبیت الیاف پلی‌اکریلیک را شرح دهد.
- ۴- شست و شو و تبیت الیاف پلی‌استر را شرح دهد.
- ۵- مواد ضدالکتریسیته‌ی ساکن را شرح دهد.

### ۱۵- عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی

بر روی الیاف مصنوعی تکمیل‌های گوناگونی انجام می‌گیرد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از شست و شو، تبیت، سفیدگری، افزایش جذب رطوبت، افزایش جلا، تراش، ضدپرزدھی و ضدالکتریسیته‌ی ساکن که در اینجا شست و شو و تبیت و ضدالکتریسیته‌ی ساکن در مورد الیاف نایلون اکریلیک و پلی‌استر را شرح می‌دهیم.

#### ۱- شست و شوی نایلون

جهت کسب نتایج خوب در مرحله‌ی رنگرزی و تکمیل عالی کالای نایلونی، لازم است که ابتدا کالا به صورت مؤثر شست و شو شود تا روغن‌های اضافه شده، چرک و نیز روغن‌هایی که احیاناً در ضمن تولید کالا جذب آن گردیده است از کالا زدوده شود. در شست و شو لازم است از آب نرم که آهن و مس ندارد استفاده نمود، در غیر این صورت ناخالصی‌هایی روی پارچه رسوب می‌کند که علاوه‌بر مشکل ساختن شست و شو بر نتیجه‌های عملیات بعدی اثر منفی خواهد داشت.

شست و شو را می‌توان با یکی از نسخه‌های زیر انجام داد:

## نسخه‌ی ۱:

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
Kieralon B ۴-۳ g/L	۲ g/L
Soda ash ۲ g/L	۱-۲ g/L

مدت شست و شو در دمای ۷۰° تا ۹۵° درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ دقیقه است.

## نسخه‌ی ۲:

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
Nekanil ۹۱۰ °/۵ g/L	°/۲۵ g/L
Ammonia %۲۵ ۱ g/L	°/۵ g/L

مدت شست و شو در دمای ۶۰° تا ۸۰° درجه‌ی سانتی‌گراد ۳۰ دقیقه است.

## ۱۵-۲- تثبیت نایلون

ثبت کالای نایلونی به آن ثبات ابعادی می‌بخشد. این تثبیت را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد:

ثبت کالا با استنتر (گرمای خشک): زمان و دمای لازم برای تثبیت کالاهای نایلونی مختلف به قرار زیر می‌باشد:

نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۳°C	ثانیه ۱۵-۲۰
نایلون ۶۶	۲۰۰-۲۳۰°C	ثانیه ۱۵-۲۰
نایلون ۱۱	۱۵۰°C	ثانیه ۱۵-۲۰

درجه‌ی تثبیت نایلون بیشتر به دما و کمتر به زمان بستگی دارد. برای تثبیت علاوه بر گرمای خشک می‌توان از بخار داغ (سوپرهیت) هم استفاده نمود. در صورت استفاده از بخار داغ مدت زمان لازم برای تثبیت کالاییشتر از مدت زمان لازم برای تثبیت با گرمای خشک می‌باشد.

ثبت کالا با اشعه‌ی مادون قرمز: در این روش از دیاد دمای کالا به کمک اشعه‌ی مادون قرمز حاصل می‌گردد. زمان و درجه حرارت تقریبی به صورت زیر است:

نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۲°C	ثانیه ۸-۱۵
نایلون ۶۶	۲۰۵-۲۱۵°C	ثانیه ۸-۱۵

ثبت کالا با غلتک‌های داغ: غلتک‌های داغ گرمای کالا را سریعاً افزایش داده و از نظر اقتصادی باصره‌اند، ولی طول و عرض پارچه در طی تثبیت تحت کنترل نمی‌باشد. بعضی از پارچه‌هایی

که روی استنتر تثبیت شده‌اند ممکن است جهت با ثبات نمودن لبه‌ها به کمک کالندر دوباره تثبیت شوند. زمان و دمای لازم به صورت زیر است :

نوع نایلون	دما	مدت زمان عمل
نایلون ۶	۱۹۰-۱۹۲°C	۸ - ۱۵ ثانیه
نایلون ۶۶	۲۰۵-۲۱۵°C	۸ - ۱۵ ثانیه

تثبیت با بخار تحت فشار: در این روش ابتدا هوای داخل اتوکلاو خالی گردیده و سپس کالای نایلونی در فشار ۱/۸ تا ۲ اتمسفر (دماه تقریبی ۱۳۰ تا ۱۳۲ درجه‌ی سانتی‌گراد) به مدت ۳۰ دقیقه تثبیت می‌گردد. بعد از بخار، کالا به مدت ۵ دقیقه سرد می‌گردد، احتمال تشکیل عیب مواد (Moire) روی کالا با این روش تثبیت زیاد می‌باشد، منظور از مواد تشکیل رگه‌های موجی شکل روی سطح کالا است.

تثبیت کالا با آب داغ: در این روش کالای نایلونی به کمک آب داغ و حرارت ۱۲۸ تا ۱۳۰ درجه‌ی سانتی‌گراد در اتوکلاو و یا ماشین‌های مشابه تثبیت می‌گردد. مدت زمان تثبیت در حدود ۴۵ دقیقه است و آب می‌تواند ساکن و یا در جریان باشد. روش‌های مختلف تثبیت بر روی زیردست کالا اثر می‌گذارد. تثبیت با حرارت خشک زیردست را نسبتاً خالی و خشک می‌کند ولی در آب داغ و بخار زیردست پرتر و نرم‌تری خواهیم داشت.

### ۱۵-۳- شست و شوی آکریلیک

کالای آکریلیک ممکن است علاوه بر روغن‌هایی که در مرحله‌ی تولید، جهت آسان‌تر نمودن رسندگی، به آن اضافه می‌گردد مقداری چرک و لکه‌های روغنی نیز به همراه داشته باشد. از آنجا که این مواد رنگرزی را نایک‌نواخت می‌سازد، شست و شوی مؤثر قبل از رنگرزی ضروری می‌باشد. شست و شو را ممکن است در محیط اسیدی (در صورت کثیف بودن کالا به مقدار زیاد) و یا در محیط قلیایی ضعیف انجام داد. در صورت انجام شست و شوی قلیایی لازم است که در مرحله‌ی آب‌کشی مقدار کافی اسیداستیک به حمام اضافه گردد تا قلیایی حاضر روی کالا کاملاً خشند. نمونه‌ای از نسخه‌های شست و شو برای پارچه‌های آکریلیک به صورت زیر است :

#### نسخه‌ی ۱- شست و شوی اسیدی

L:R = ۱۰:۱	L:R = ۴۰:۱
۱-۵ / ۱ (g/L) Nekanil W or ۹۱۴	۵-۲۵ / ۵
۳۵٪ اسید استیک (cc/L) ۲/۳	۲-۳

## نسخه‌ی ۲—شست و شوی قلیایی ضعیف

L:R = ۱۰:۱                  L:R = ۴۰:۱

Nekanil LN	(g/L)	۰/۵	۰/۲۵
۲۵ % آمونیاک	(cc/L)	۰/۵_۱	۰/۵_۱
Soda کربنات سدیم	ash (g/L)	۰/۵	۰/۵

## نسخه‌ی ۳—شست و شوی قلیایی

L:R = ۱۰:۱                  L:R = ۴۰:۱

Nekanil B	(g/L)	۱/۵_۲	۱
Nekanil ۹۱۴	(cc/L)	۱_۱/۵	۱
Soda کربنات سدیم	ash(g/L)	۱_۲	۱_۲

زمان لازم برای هرسه شست و شو در دمای ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حدود ۳۰ دقیقه است.

## ۱۵—۴—ثبت آکریلیک

پارچه‌های آکریلیک اکثراً قبل از رنگرزی ثبیت گرمایی می‌شوند. باید دانست که اثر ثبیت انجام شده روی پارچه‌های آکریلیک، برخلاف پارچه‌های نایلونی، پلی استر و تری استات، ناپایدار بوده و در رنگرزی از بین می‌رود. علت این امر را نرم شدن سریع الیاف آکریلیک بعد از گذشتن از دمای تبدیل شیشه‌ای می‌دانند. تجربه نشان داده است که ثبیت گرمایی پارچه از چروک شدن آن مخصوصاً در رنگرزی با وینچ جلوگیری می‌کند.

ثبت پارچه‌های آکریلیک معمولاً در حالت آزاد و به کمک استنتر انجام می‌شود به نحوی که پارچه پس از خروج از استنتر در هیچ جهت تحت نش نباشد. بدین ترتیب تمام تنفس‌هایی که در مراحل مختلف در پارچه انباسته شده‌اند رها شده و پارچه حالت استراحت خود را کسب می‌کند. دمای ثبیت در این مورد ۱۷۰ تا ۱۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد بوده و مدت زمان ثبیت حدود ۱۵ تا ۶۰ ثانیه است.

## ۱۵—۵—شست و شوی پلی استر

پارچه‌های پلی استر مثل کالاهای دیگر بعد از تولید مقداری روغن و ناخالصی‌های دیگر

به همراه دارند که باید قبل از انجام رنگرزی، چاپ و یا عملیات تکمیلی دیگر با عملیات شست و شو از آنها زدوده شود. زمان لازم برای شست و شو در دمای ۶۵ تا ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد حدود ۳۰ دقیقه است. در حمام شست و شو علاوه بر ماده‌ی پاک‌کننده می‌توان جهت قلیایی کردن محیط تا ۲ گرم در لیتر سود به حمام اضافه نمود. بعد از شست و شو، پارچه با آب گرم و سرد آب کشی شده و قلیا در صورت لزوم با اسیداستیک خشی می‌گردد.

از آنجا که مواد کاتیونی در محیط‌های اسیدی راحت‌تر شسته می‌شود، از این‌رو می‌توان شست و شو را با انتخاب صحیح مواد پاک‌کننده در محیط اسیدی ضعیف طبق دستور زیر انجام داد:

$$W(g/L) \text{ دترجنت (لاونتین)} \quad ۰/۵-۱$$

$$\text{اسید استیک} \quad \text{pH} = 5 - 6$$

مدت زمان لازم برای شست و شو در حرارت C ۶۰° ، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است.

در صورت وجود ناخالصی‌هایی مثل آهن و یا اکسید آن می‌توان طبق نسخه‌ی زیر از اسید اگزالیک به جای اسیداستیک استفاده نمود:

$$W(g/L) \text{ دترجنت (لاونتین)} \quad ۰/۵-۱$$

$$(g/L) \text{ اسید اگزالیک} \quad ۱$$

مدت زمان لازم برای شست و شو در دمای C ۵۰° حدود ۳۰ دقیقه است.

## ۱۵- ثبیت پلی‌استر

پلی‌استر را به کمک حرارت خشک ثبیت می‌کنند و آن را ثبیت گرمایی می‌گویند. ثبیت گرمایی می‌تواند در الیاف پلی‌استر و کالای تهیه شده از آن خواص ثبات ابعادی، جهندگی، انعطاف‌پذیری و مقاومت در مقابل چروک ایجاد کند. همچنین در رنگرزی و تکمیل اثرات یک‌نواخت کننده‌گی به همراه دارد. از این‌مهماز تر ثبیت یکی از اساسی‌ترین مراحل مقدماتی تکمیل پارچه‌های تماماً پلی‌استر و یا مخلوط پلی‌استر با الیاف دیگر است و باعث تغییر در خواص مکانیکی و رنگرزی الیاف پلی‌استر می‌گردد. در ثبیت گرمایی، پارچه تحت کشش قرار گرفته و دمای آن به کم‌تر از دمای ذوب افزایش می‌یابد. انرژی گرمایی پیوندهای بین ماکرو مولکول‌های تحت تنش را شکسته و اجازه می‌دهد تا این مولکول‌ها در موضع جدید که تحت تنش نمی‌باشند جای گیرند. سپس در هنگام سرد نمودن (گرفتن انرژی از الیاف) موضع جدید پیوندها ثبیت می‌گردد.

پارچه‌های ثبیت نشده معمولاً در مراحل تکمیلی میل به تشکیل چروک دارند که صاف نمودن آن بسیار مشکل است. به علاوه زیردست پارچه‌های ثبیت نشده هم خوب نمی‌باشد. ثبیت گرمایی

کالای پلی استر معمولاً روی ماشین استنتر و به کمک گرمای خشک انجام می‌شود، عرض پارچه روی این نوع ماشین قابل انتخاب است.

جهت جبران کاهش ضخامت و استحکام که براثر کشش در ضمن ثبیت ایجاد می‌شود می‌توان در جهت طول، تعذیه‌ی اضافی داشت، به این ترتیب که مقدار پارچه‌ی تعذیه شده به ماشین بیش از مقداری است که ماشین را ترک می‌کند. ثبیت گرمایی بدون کنترل عرض را می‌توان روی ماشین‌های دیگر مثل خشک کن سیلندری انجام داد. ثبیت گرمایی همچنین با بخار داغ (super heat) هم امکان‌پذیر است. با افزایش دما و مدت زمان ثبیت زیر دست کالا سخت‌تر می‌گردد که معمولاً در عملیات تر بعدی نرم‌تر می‌شود. اثر ثبیت و خواص رنگرزی بستگی زیاد به زمان، دما و کشش در حین ثبیت دارد، از این رو لازم است که هریک از این سه عامل در طول انجام ثبیت بدون تغییر باقی بماند. پارچه‌های پلی استر معمولاً در دمای ۲۰° – ۱۸۰° درجه‌ی سانتی‌گراد و به مدت ۴۵ – ۳۰ ثانیه ثبیت می‌شوند.

از آنجا که پارچه‌های مرطوب به صورت یک‌نواخت خشک نمی‌شوند ثبیت کالا به صورت مرطوب باعث ثبیت نایک‌نواخت می‌گردد. از این رو لازم است که پارچه قبل از ثبیت کاملاً خشک شود و از ثبیت کالای مرطوب خودداری گردد. استفاده از کشش زیاد در ثبیت جهت افزایش عرض، اثرات منفی بر کیفیت کالا دارد.

پارچه‌های پلی استر به طور کلی قبل و بعد از رنگرزی ثبیت می‌گردند. در صورت رنگرزی به روش ترموزول ثبیت ماده‌ی رنگزای دیسپرس و ثبیت گرمایی را می‌توان هم‌زمان انجام داد. ثبیت گرمایی باید روی کالای کاملاً شسته شده انجام گیرد، در غیراین صورت ممکن است ناخالصی‌ها به کمک گرما سخت به کالا چسبیده و زدودن آن‌ها تقریباً غیرممکن می‌شود. ثبیت گرمایی قبل از رنگرزی از چروک شدن و آبرفتگی در مرحله‌ی رنگرزی به روش غیرمداوم جلوگیری می‌کند. در ثبیت گرمایی کاربر باقی مانده روی کالا هم از آن دور می‌گردد. در ثبیت بعد از رنگرزی باید ثبات تصعیدی مواد رنگزای دیسپرس در نظر گرفته شود و دمای ثبیت با توجه به آن انتخاب گردد.

## ۷-۱۵- الکتروسیستمه‌ی ساکن

در هنگام مالش و ساییده شدن دو جسم نامتجانس و یا دو جسم متجانس ولی با سطوح ناهماهنگ به یکدیگر الکترون‌ها از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شوند. در این حالت جسم اول بار مثبت پیدا می‌کند و در جسم دوم که الکترون دریافت کرده است بار منفی ایجاد می‌گردد. در صورتی که این دو جسم به اجسام رسانا متصل نباشند به تدریج مقدار تفاوت بار الکتریکی ایجاد شده در آن‌ها

بسیار زیاد شده و اختلاف پتانسیل زیادی بین دو جسم حاصل می‌شود. در این حالت جسم تنها از طریق تماس با جسم دیگر بار الکتریکی اضافی خود را از دست می‌دهد که این عمل با جرقه‌ی شدید و صدای زیادی همراه خواهد بود. ایجاد رعد و برق در هوا نیز بر همین اساس است. بدیهی است تولید الکتریسیته ساکن در کالا، در کارخانه‌ی نساجی، علاوه بر امکان آتش‌سوزی باعث بروز مشکلاتی نیز برای کارگران می‌شود.

مشکل مهم‌تر در هنگام رسندگی، چسبیدن الیاف باردار به قطعات ماشین و یا دور شدن الیاف با بار همنام از یک دیگر می‌باشد. در هنگام مصرف بارچه‌های تولیدی نیز وقتی پارچه دارای الکتریسیته‌ی ساکن باشد ممکن است یا پارچه به شدت به بدن شخص بچسبد و یا این که از بدن او دور شود. علاوه بر این جرقه‌ی حاصل از تخلیه‌ی الکتریکی الیاف نیز مشکل‌ساز می‌باشد. برای رفع این مشکلات راه‌های مختلفی وجود دارد که در زیر شرح می‌دهیم:

**۱— رطوبت:** رطوبت به طور طبیعی قادر به ازبین بردن و یا کاهش الکتریسیته‌ی ساکن است، بنابراین در کارخانه‌ها عمل رطوبت‌زابی انجام می‌شود.

**۲— اتصال دستگاه‌ها به زمین:** این عمل باعث می‌شود الکتریسیته‌ی ایجاد شده به سرعت از طریق زمین تخلیه شود.

**۳— انتخاب مناسب قطعاتی** که در معرض مالش قرار می‌گیرند: روکش لاستیکی بر روی غلتک‌های کشش‌دهنده در ماشین‌های رسندگی به کاهش الکتریسیته‌ی ساکن منجر می‌گردد.

**۴— اعمال مواد آنتی استاتیک:** ثابت شده است که هر جسمی، یا بار مثبت و یا بار منفی ایجاد می‌کند. از طرفی مقدار این بارها باهم متفاوت است. هرچه مقدار بار ایجاد شده زیادتر باشد الکتریسیته‌ی ساکن بیشتری ایجاد می‌شود، بنابراین برای ساختن قطعات ماشین لازم است که جنس این قطعات درست انتخاب شوند. مقدار و نوع بار الکتریکی ایجاد شده توسط اجسام مختلف در جدول ۱۵-۱ مشخص شده است.

طبق جدول ۱۵-۱ دو جسم پشم و لاستیک مصنوعی در صورت مالش بالاترین مقدار الکتریسیته‌ی ساکن را ایجاد می‌کنند. در صورتی که مالش پنه به فلز برتر مقدار بسیار کمی الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کند.

تذکر این نکته ضروری است که با این که اکثر الیاف در اثر مالش با لاستیک مصنوعی مقدار زیادی الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد می‌کنند ولی چون در ماشین‌های رسندگی وزن لاستیک‌های بوشش‌دهنده‌ی غلتک‌های کشش در مقابل الیاف ناچیز است، بنابراین الکتریسیته‌ی ساکن ایجاد شده نیز ناچیز خواهد بود.

## جدول ۱۵-۱- مقدار و نوع بار الکتریکی ایجاد شده توسط مواد مختلف

	پشم
	+۴۰
	+۳۰
	+۲۰
	ابریشم
	کاغذ
	شیشه
	نایلون
	پنبه
	چرم
	برنز
	ارلن
	ایونیت
	لاستیک مصنوعی
	-
	-۱۰
	-
	-۲۰

## ۱۵-۷-۱- مواد آنتی استاتیک (Anti static agent) :

برای کاهش دادن الکتریسیته ساکن ایجاد شده بین الیاف مناسب ترین روش استفاده از مواد آنتی استاتیک است. در استفاده از این مواد بایستی به نکات زیر توجه نمود.

- ۱- تغییر مهمی در خصوصیات الیاف به وجود نیاورند.
- ۲- زیردست و خصوصیات اصطکاک الیاف تغییر نیابد.
- ۳- تغییر در رنگ و شید (درجه‌ی) رنگ به وجود نیاورند.
- ۴- مواد مصرفی باعث تجزیه‌ی الیاف نشوند.
- ۵- نرم شدن بیش از حد الیاف را باعث نشوند.
- ۶- به داخل الیاف نفوذ نکرده و تبخیر نشوند.
- ۷- چنانچه اثرات موقتی از آن‌ها خواسته شود به راحتی قابل شستشو باشند.
- ۸- از مقاومت کافی نسبت به عملیات مکانیکی برخوردار باشند.
- ۹- حلالیت و قدرت جذب آن‌ها نسبت به الیاف مناسب باشد.

مکانیزم عمل مواد آنتی استاتیک به شرح زیر می باشد :

**الف – کاهش اصطکاک بین الیاف:** کاهش اصطکاک باعث خواهد گردید تا حرارت کمتری بین الیاف ایجاد شده و درنتیجه انتقال الکترون ها کاهش یافته و تولید بارهای الکتریکی به کندی انجام پذیرد.

**ب – هادی کردن سطح:** این مواد می توانند قابلیت هدایت الکتریکی الیاف را افزایش دهند. بنابراین تجمع بار که باعث ایجاد الکتریسیته ساکن می شود به علت هادی بودن آن ها امکان پذیر نخواهد بود.

**ج – افزایش دی الکتریسیته بین الیاف:** فضای بین الیاف به کمک این مواد از دی الکتریسیته بیشتری برخوردار خواهد گردید؛ یعنی الیاف و سطوحی که با آن ها در تماس قرار خواهند گرفت به صورت خازن عمل می نمایند.

مهم ترین موادی که برای آنتی استاتیک مصرف می شود از نظر شیمیایی مانند صابون می باشند. مولکول این مواد دارای دو بخش است که یک بخش آن در آب و بخش دیگر در روغن حل می شود. در واقع این مواد با ایجاد یک لایه منظم بر روی الیاف باعث می شوند تا الکتریسیته ساکن ایجاد نشود. این مواد به صورت کاتیونی و آئیونی وجود دارد.

الیاف مصنوعی را می توان با محلول ۴ درصد پلی اتیلن گلیکول اکریلیک اسید آغشته نموده و در حرارت  $120^{\circ}\text{C}$  به مدت چند دقیقه عمل نمود.

مواد دیگر پلی آمین ها هستند. این مواد نیز قادر به ضدالکتریسیته ساکن کردن الیاف اند. اسامی تجاری چند ماده آنتی استاتیک در اینجا ذکر می شود.

جدول ۱۵-۲ نام تجاری، کارخانه سازنده و مورد مصرف تعدادی از مواد ضدالکتریسیته را نشان می دهد.

جدول ۱۵-۲ – اسامی تجاری مواد ضدالکتریسیته ساکن

نام ماده	کارخانه	مورد مصرف
Alcamin AP	Allied colloids	ضدالکتریسیته ساکن و نرم کننده الیاف مصنوعی
Agent AC	Arkansas	ضدالکتریسیته ساکن برای رسندگی الیاف مصنوعی
Avitex	Dupont	ضدالکتریسیته ساکن و نرم کننده برای الیاف مصنوعی
Dispert at WA	STEPHENSON	ضدالکتریسیته ساکن مخصوص فرش و البسه پشمی

## پرسش‌های فصل پانزدهم

- ۱- چه عملیات تکمیلی بر روی الیاف مصنوعی انجام می‌شود؟
- ۲- یک روش شست و شوی نایلون را بنویسید.
- ۳- ثبیت نایلون به چند روش انجام می‌شود؟ نام ببرید.
- ۴- ثبیت نایلون با غلتک داغ را شرح دهید.
- ۵- ثبیت نایلون با بخار تحت فشار را شرح دهید.
- ۶- ثبیت نایلون با آب داغ را شرح دهید.
- ۷- روش‌های مختلف شست و شوی اکریلیک را توضیح دهید.
- ۸- ثبیت اکریلیک چگونه انجام می‌شود؟
- ۹- روش‌های شست و شوی پلی‌استر را شرح دهید.
- ۱۰- چرا بایستی پلی‌استر را ثبیت کرد؟
- ۱۱- ثبیت گرمابی پلی‌استر چگونه انجام می‌گیرد؟
- ۱۲- الکتریسیته‌ی ساکن چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
- ۱۳- وجود الکتریسیته‌ی ساکن در الیاف چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
- ۱۴- برای غلبه بر مشکل الکتریسیته‌ی ساکن چه روش‌هایی وجود دارد؟
- ۱۵- با توجه به جدول ۱-۵ توضیح دهید:
  - الف) چرا مالش پشم با لاستیک مصنوعی بیشترین الکتریسیته‌ی ساکن را ایجاد می‌کند؟
  - ب) مالش الیاف پشم به فلز برنز الکتریسیته‌ی ساکن بیشتری تولید می‌کند یا مالش لاستیک مصنوعی به فلز برنز؟ چرا؟

## فهرست منابع

- ۱ - خاویان مهدی، جزوات رایت بندی و چاپ سیلک اسکرین دانشگاه الزهرا، ۱۳۷۰.
- ۲ - Mara Tim, Screen Printing, Thames And Hudson, 1983.
- ۳ - Wada Yoshiko. Rice Mary Kellogg, Barton Jane. SHIBORI The inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing, Kodansha International / USA LTD, 1983.
- ۴ - L.W. Miles, Textile Printing, SDC, 1981.
- ۵ - Dahm Helumt, Bayer Farben Revue, Bayer, 1974.
- ۶ - توانایی حسین، تکمیل در صنعت نساجی، گروه صنعتی رز، ۱۳۷۵.
- ۷ - سیداصفهانی میرهادی، تکمیل کالای نساجی، جلد اول جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷.
- ۸ - سیداصفهانی میرهادی، تکمیل کالای نساجی، جلد دوم جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۷۷.
- ۹ - سمی زاده ایانه، تکمیل فرآورده‌های نساجی در رنگرزی، جلد دوم، ۱۳۷۳.
- ۱۰ - موسوی کیانی، سیدمحمد، مائین‌های رنگرزی و تکمیل سلولزی، سال دوم هنرستان ۱۳۶۶.
- ۱۱ - موسوی کیانی، سیدمحمد، تئوری تکمیل، سال سوم هنرستان ۱۳۶۷.
- ۱۲ - شیرزاد اصفهانی، اکبر، تئوری تکمیل، سال چهارم هنرستان ۱۳۶۷.
- ۱۳ - A.J. Hall, Textile Finishing, Heywood Book publisher 1966.
- ۱۴ - RR. Trotman, Textile Scouring and bleaching, Grifin publisher, 1968.
- ۱۵ - Merrrow, The Mothproofing of wool, Merrow publishing Co., 1971.

