

مقدمه

به گواه تاریخ و آثار باستانی به جا مانده از زمان‌های قدیم در کشور عزیزمان و در اقصی نقاط دنیا چوب ماده‌ای بادوام است. شاید عمر قدیمی‌ترین ساختمان چوبی دنیا که هم‌اکنون مورد استفاده است به حدود سه هزار سال برسد. ساختمان‌های قدیمی و مساجد باستانی این مملکت عمری طولانی داشته و هنوز پارچا هستند. شواهد نشان می‌دهد که اگر از چوب به نحوه‌ی صحیح استفاده شود بر دیگر مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی ارجحیت داشته و بادوام‌تر است. استفاده صحیح یعنی حفاظت و نگهداری چوب در مقابل عوامل جوی و محیطی مخصوصاً رطوبت، آفتاب... و عوامل بیولوژیکی مانند حشرات و عوامل مخرب چوب است. بنابراین لازم است چوب مصرفی به طریقی آماده گردد که در مقابل عوامل نابود‌کننده آن مقاوم باشد.

در این درس سعی شده است روش‌های حفاظت و نگهداری چوب بیان گردد. یکی از عوامل حفاظت‌کننده چوب در حقیقت خشک کردن آن است که قادر است چوب را در مقابل عوامل محیطی و بیولوژیکی محافظت کرده و دوام آن را زیاد کند. ابتدا خواص چوب در ارتباط با خشک کردن مطرح شده و سپس روش‌های صحیح خشک کردن در هوای آزاد و کوره را بیان خواهیم کرد.

عوامل بیولوژیک مخرب چوب و روش‌های شیمیایی حفاظت چوب نیز در دو فصل جداگانه تشریح شده است.

هنرآموزان گرامی، هنرجویان عزیز

برای آموزش و یادگیری بهتر لازم است ابتدا مطالب هر فصل در ساعات تعیین شده تدریس شده و در حین آموزش به پرسش و تمرین‌های پایانی هر فصل جواب داده شود. پس از آن در پایان کتاب به نمونه سوال‌های آزمونی برداخته و از طریق جوابگویی به این سوال‌ها، خود را آماده آزمون نهایی کنید.

مؤلفان

هدف کلی کتاب

فراگیر پس از پایان این کتاب اطلاعات لازم را در مورد اهمیت خشک کردن چوب در هوای آزاد و کوره‌های چوب خشک‌کنی و نحوه حفاظت چوب در برابر عوامل مخرب مانند قارچ‌های چوبخوار، موریانه‌ها و سوسک‌های چوبخوار کسب خواهد نمود.

فصل اول

چوب و ویژگی‌های آن در فرآیند خشک کردن

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- چوب پهنه‌برگان و سوزنی‌برگان را تعریف کند؛
- ۲- تبادل رطوبت چوب با محیط را شرح دهد؛
- ۳- رطوبت چوب را شرح دهد؛
- ۴- روش‌های تعیین رطوبت چوب را شرح دهد؛
- ۵- چگونگی خشک کردن چوب را بیان کند؛
- ۶- معایب ایجاد شده در اثر خشک کردن چوب را توضیح دهد؛

زمان تدریس: ۱۶ ساعت

۱- چوب و ویژگی‌های آن در فرآیند خشک کردن

۱-۱- مقدمه: هدف‌های خشک کردن چوب

به طور کلی چوب دارای مقادیر چشمگیری رطوبت است. بعلاوه، چوب ماده‌ای آبدوست است؛ یعنی، اگر در محیط مرطوب قرار گیرد، آب را جذب می‌کند و اگر در محیطی خشک باشد، رطوبت را از دست می‌دهد؛ بنابراین، چوب باید همواره رطوبتی مناسب با محیط داشته باشد. چوب پس از قطع شدن و استحصال حاوی مقدار زیادی رطوبت است؛ اگر با وجود این رطوبت از آن استفاده شود، در اثر همکشیدگی ترک‌های سطحی و عمقی بر می‌دارد و از کیفیت آن کاسته می‌شود. چنانچه چوب را طبق اصول علمی خشک کنیم، در مصرف آن با مشکلی روبرو نخواهیم بود.

نمی‌شویم. به دلایل زیر چوب را باید قبل از مصرف خشک کنیم :

- همکشیدگی چوب در حین مصرف کم می‌شود و از به وجود آمدن عیب‌هایی نظیر پیچیده شدن و ترک برداشت نجات داده شود.
- چوب در مقابل حمله قارچ‌ها، پوسیدگی و رنگی شدن حفاظت می‌شود.
- از وزن چوب و هزینه حمل و نقل آن کاسته می‌شود.
- بدون به وجود آمدن عیبی در چوب، مقاومت آن زیاد می‌شود.
- بر مقاومت چوب برای نگهداری میخ افزوده می‌شود.
- رنگ آمیزی، پرداخت و عملیات حفاظت چوب بهتر صورت می‌گیرد.
- درجه حرارت بالا در کوره چوب‌خشک کنی، قارچ‌ها و حشرات را از بین می‌برد.
- ماشین کاری چوب خشک بهتر و آسانتر انجام می‌شود.
- مقاومت اتصال میان چسب و چوب خشک شده بیشتر است.

۱-۱- چوب پهن برگان و سوزنی برگان

درختان به دو گروه اصلی سوزنی برگان و پهن برگان تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱-۱- پهن برگان: که گاه «سخت چوب‌ها» نیز نامیده می‌شوند، دسته‌ای از درختان هستند که برگ‌های پهن دارند. اگرچه چوب این گروه اغلب سخت‌تر از چوب سوزنی برگان است ولی این وجه تمایز عمومیت ندارد و چوب بعضی از پهن برگان (نظیر صنوبرها) نرم‌تر از چوب سوزنی برگان است.


همان‌طور که در شکل ۱-۱ می‌بینید، ساختمان چوب پهن برگان پیچیده‌تر از چوب سوزنی برگان است و از سلول‌های مختلف و با وظایف زیستی و ساختمانی متفاوت تشکیل شده است. با توجه به پیچیدگی ساختمانی، خشک کردن چوب پهن برگان دشوارتر از چوب سوزنی برگان است و باید با دقت بیشتری انجام شود.

اجزای تشکیل دهنده پهن برگان عبارتند: آوندها، فیبرها و پارانشیم‌ها (طولی و عرضی). آوندها سلول‌های کشیده‌ای هستند که در جهت طولی ساقه درخت قرار گرفته‌اند و تقریباً استوانه‌ای شکل هستند که در یک یا دو انتهای مانند قلم نی تراشیده می‌باشند و وظیفه انتقال آب و املاح از ریشه به طرف تاج درخت را دارند.

فیبرها که قسمت اعظم بافت چوب را تشکیل می‌دهند و قطر آن‌ها کم و طول زیاد دارند. فیبرها در دو انتهای سطه‌اند و جدار سلول آن‌ها ضخیم است و نقش تأمین مقاومت مکانیکی چوب را دارند.

پارانشیم‌ها که به دو صورت طولی و عرضی (افقی یا پره‌های چوبی) دیده می‌شوند و نقش ذخیره مواد غذایی را به عهده دارند. پارانشیم‌های عرضی که به پره‌های چوبی موسومند همچنین نقش یود را در بافت چوبی ایفا می‌کنند و سبب به هم پیوستگی سایر عناصر تشکیل دهنده چوب می‌گردد.

از این گروه درختان پهنه برگ می‌توان از صنوبرها (تبریزی، سپیدار، کبوده)، راش، ممرز، بلوط، افرا، توسکا، گردو، آزاد، توت و ... نام برد که در صنایع چوب موارد مصرف زیادی دارند.



شکل ۱-۱ - ساختمان سه‌بعدی قطعه‌ای از چوب بلوط


۱-۲-۱ - سوزنی برگان: که در مواردی به آن‌ها «نرم چوب‌ها» نیز گفته می‌شود، دارای برگ‌های سوزنی شکل هستند. البته این برگ‌های سوزنی نیز عمومیت ندارد و برگ بعضی از درختان این گروه پهنه است؛ به علاوه، چوب این درختان در مواردی سخت‌تر از چوب پهنه برگان است.

همان طور که در شکل ۱-۲ می بینید، ساختمان چوب سوزنی برگان ساده تر از چوب پهن برگان است و از سلول های ساده تری که چندین وظیفه ساختمانی و زیستی را به عهده دارند، تشکیل شده است.

عناصر تشکیل دهنده بافت سوزنی برگان شامل : تراکنیدها؛ پارانشیم های طولی و عرضی و کanal های رزینی است.

تراکنیدها سلول های طولی هستند که در جهت راستای درخت قرار گرفته اند و میان تهی می باشند که وظیفه هدایت شیره خام از ریشه به طرف تاج درخت را به عهده داشته و جداره سخت آن ها نقش تأمین مقاومت مکانیکی چوب را دارد.

نقش پارانشیم های طولی و پره های چوبی نیز مانند پهن برگان است و کanal های رزینی به شکل لوله ای هستند که محل دفع مواد زائد (صمغ، رزین، ترباتین) می باشد.



شکل ۲-۱- ساختمان سه بعدی قطعه ای از چوب سوزنی برگان

از گروه سوزنی برگان می توان کاج تهران، نراد (که به چوب روسی معروف است)، کاج جنگلی و ... را نام برد.


۳-۱- رطوبت در چوب

موادی که منشأ بیولوژیک (زنده) دارند (نظیر چوب)، در محیط‌های آبکی تشکیل می‌شوند؛ بنابراین، آب به صورت ترکیبی طبیعی در کلیه قسمت‌های درخت زنده وجود دارد. در یک قطعه چوب که تازه قطع شده است، مقدار آب بیش از وزن ماده خشک چوب بوده و رطوبت در آن به بیش از صدرصد می‌رسد.

بعد از مرگ یا قطع درخت و تبدیل آن به الوار، چوب به سرعت بخشی از آب خود را به محیط اطراف انتقال می‌دهد، ولی به دلیل دara بودن خواص و طبیعت بیولوژیک، در تمامی عمر مصرف در مقابل رطوبت حساس است.

در یک قطعه چوب تر یا تازه قطع شده، آب در دیواره‌ی سلول و حفره سلولی وجود دارد (شکل ۳-۱). در این چوب مقدار آب دیواره سلول طی فصل‌های سال تقریباً ثابت است ولی به عقیده بعضی از پژوهشگران، احتمالاً مقدار آب درون حفره سلولی در فصول مختلف تغییر می‌کند. آب درون حفره سلولی حاوی مواد غذایی محلول است که در اثر پدیده فتوسنتز ساخته می‌شود.

همچنین دارای ترکیب‌ها و مواد آلی است که در درخت زنده به‌آن «شیره‌ی گیاهی» می‌گویند. زمانی که در حین تبدیل، چوب خشک می‌شود، کلیه آب درون حفره سلولی خارج می‌گردد ولی حفره سلولی چوب حتی در حین مصرف نیز مقداری بخار آب دارد. مقدار آب درون حفره‌ی سلولی به‌شدت خشک شدن و محیط مصرف بستگی دارد.



شکل ۳-۱- محل قرارگرفتن آب در درون چوب

در شکل ۱-۳-الف، محل قرارگرفتن آب را در درون حفره سلولی چوب مشاهده می‌کنید. تا زمانی که آب به صورت مایع در حفره سلولی وجود دارد، دیواره سلول اشباع از آب است. اغلب ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چوب (به جز وزن آن) در اثر تغییر میزان آب درون حفره سلولی تغییر نمی‌کند؛ به عنوان مثال، چوب زمانی که $\frac{1}{4}$ حجم حفره‌ی سلولی آن پر از آب است، با زمانی که $\frac{1}{2}$ یا تمام آن پر از آب است، مقاومتی یکسان دارد. زمانی که هیچ‌گونه آبی در حفره وجود نداشته باشد، آب شروع به خارج شدن از دیواره سلول خواهد کرد. در این هنگام، کلیه آب حفره سلولی خارج می‌شود و دیواره‌ی سلول از آب اشباع می‌گردد. به این مقدار رطوبت « نقطه اشباع الیاف » گویند. نقطه اشباع الیاف نقطه‌ای بحرانی است؛ زیرا در رطوبتی کمتر از نقطه اشباع الیاف، کلیه خواص چوب در اثر کم شدن رطوبت تغییر می‌باشد.

اگر چوب در محیطی قرار گیرد که در تماس با آب نباشد، مقدار رطوبت چوب کمتر از نقطه اشباع الیاف خواهد بود.

۱-۴-روش‌های تعیین رطوبت چوب

روش‌های متعددی برای اندازه‌گیری رطوبت چوب وجود دارد که از میان آن‌ها سه روش زیر را که در خشک کردن چوب کاربردی گسترده‌تر دارند، تشریح می‌کنیم.

۱-۴-۱-روش خشک کردن در اتوو: روش
 خشک کردن در اتوو از دقیق‌ترین روش‌های است، ولی زمان انجام آن طولانی و مستلزم جدا ساختن نمونه از چوب است.
 مراحل کار در این روش به شرح زیر است:
 مطابق شکل ۱-۴ نمونه لازم برای تعیین درصد رطوبت چوب بایستی به فاصله حداقل 30° سانتی‌متر از انتهای تخته بریده شود زیرا خروج رطوبت در قسمت‌های انتهایی چوب آلات سریع‌تر صورت گرفته و در نتیجه رطوبت واقعی چوب را نمی‌توان محاسبه نمود.



شکل ۱-۴-۱- نحوه برش نمونه از یک تخته

- مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۹۵ برای

تعیین میزان درصد رطوبت چوب از نمونه‌های چوبی به شکل مستطیل با مقاطع ۲۰. ۲۰ میلی‌متر و به طول ۵. ۲۵ میلی‌متر استفاده می‌گردد.

- جرم مرطوب نمونه چوب را با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۱٪ تعیین می‌کنیم (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵ - ترازوی دقیق و نحوه توزین نمونه چوب

- نمونه‌ها را در یک دستگاه اتوو مناسب در دمای ۲۰. ۳ درجه سانتی‌گراد قرار داده و خشک کردن نمونه تا رسیدن به جرم ثابت ادامه پیدا می‌کند (شکل ۱-۶).



شکل ۱-۶ - اتوو و نحوه قرار دادن نمونه‌های تعیین رطوبت در آن



جرم ثابت نمونه زمانی تعیین می‌شود که کاهش جرمی نمونه در فاصله ۶ ساعت بین دو توزین متواالی برابر یا کمتر از 5° درصد جرم نمونه باشد.^۱

– نمونه‌ها پس از رسیدن به جرم ثابت از اتوو خارج و در دسیکاتوری که حاوی مواد رطوبت‌گیر مانند پنتاکسید فسفر است قرار داده می‌شوند تا سرد شوند و سپس با همان ترازوی گفته شده جرم کاملاً خشک نمونه‌ها توزین می‌گردد.



شکل ۱-۷- نمونه‌های آزمون رطوبت در داخل دسیکاتور


– با استفاده از رابطه تعیین درصد رطوبت، درصد رطوبت چوب محاسبه می‌شود.

از معایب این روش، زمان طولانی آزمایش است. در دمای بین 10° تا $10^{\circ}3$ درجه سانتی‌گراد یک قطعه چوب به وزن $10^{\circ}0$ گرم، تا خشک شدن کامل به زمانی بین 20° تا 6° ساعت نیاز دارد. به علاوه، استفاده از این روش در مورد چوب‌های با مواد استخراجی فرآر از دقت کافی برخوردار نیست. زیرا مواد استخراجی فرآر در اثر حرارت اتوو خارج شده و کاهش جرم نمونه بیشتر از مقدار واقعی آن در اثر خروج رطوبت می‌باشد و رطوبت چوب دقیقاً تعیین نمی‌شود.

۲-۱- روش هیگرومتریک: رطوبت نسبی درون سوراخی به قطر 6 میلیمتر و عمق 95 میلیمتر که تازه در یک قطعه چوب به وجود آمده است، با رطوبت چوب اطراف آن رابطه مستقیمی دارد؛ بنابراین، می‌توان با استفاده از یک هیگرومتر چوب (رطوبت نسبی سنج چوب)، مقدار رطوبت چوب را تعیین کرد.

سرعت این روش بیشتر از روش خشک کردن در اتوو و کمتر از روش الکتریکی است. زمان مورد نیاز برای اجرای این روش 15° تا 10° دقیقه است. در این روش ایجاد یک سوراخ در چوب ضروری است که به تخریب موضعی چوب می‌انجامد.

محدوده رطوبتی قابل اندازه‌گیری با هیگرومتر بین 3 تا 25 درصد است. در شکل ۱-۸ دستگاه هیگرومتر چوب نشان داده شده است.



شکل ۱-۸ - دستگاه هیگرومتر چوب

۱-۴-۳ - **روش الکتریکی** : کار رطوبت‌سنج‌های الکتریکی براساس تغییرات ویژگی‌های الکتریکی چوب در اثر تغییرات رطوبت چوب قرار دارد. رطوبت‌سنج‌های الکتریکی طبق دو اصل متفاوت طراحی شده‌اند :

- رطوبت‌سنج نوع مقاومت الکتریکی که در حقیقت مقاومت چوب را در مقابل عبور جریان مستقیم الکتریسیته اندازه‌گیری می‌کند.

متداول‌ترین نوع رطوبت‌سنج از نوع مقاومت الکتریکی است که در آن مقاومت در مقابل جریان الکتریسیته بین دو الکترود یا سوزن نفوذ داده شده اندازه‌گیری و براساس آن میزان رطوبت چوب تعیین می‌شود. محدوده اطمینان رطوبت‌سنج‌های الکتریکی در محدوده رطوبت چوب بین 6° تا 30° درصد است.

در شکل ۱-۹ نوعی رطوبت‌سنج الکتریکی را مشاهده می‌کنید. نکته جالب در مورد رطوبت‌سنج‌های الکتریکی نوع مقاومتی امکان عایق کردن الکترودهای دستگاه است. الکترودها را

می توان به نحوی عایق کرد که فقط انتهای آن ها قادر به سنجش مقاومت الکتریکی باشد. در این حالت، می توان رطوبت چوب را در اعماق مختلف تعیین کرد.



شکل ۹-۱- دستگاه رطوبت سنج الکتریکی

- رطوبت سنج نوع دی الکتریک که خاصیت دی الکتریک چوب را در محیط الکتریکی فرکانس بالا تعیین می کند. در شکل ۹-۱۰ این نوع رطوبت سنج الکتریکی را می بینید. همان طوری که از این شکل برمی آید، در این نوع رطوبت سنج هیچ گونه الکترود یا سوزن وجود ندارد و اندازه گیری رطوبت تنها از طریق تماس دستگاه (قسمت حساس دستگاه) با چوب انجام می گیرد.

شاید بتوان گفت که رطوبت سنج های الکتریکی از نظر کاربردی از مناسب ترین انواع رطوبت سنج و روش های اندازه گیری رطوبت هستند. رطوبت سنج های الکتریکی نیز مزایا و معایبی دارند.



شکل ۹-۱۰- نوعی رطوبت سنج الکتریکی بدون الکترود

مزایای رطوبت‌سنج الکتریکی :

– زمان سنجش کوتاه است :

– اندازه‌گیری آسان است :

– این روش مخرب نیست (در این روش نیاز به قطع نمونه از چوب یا سوراخ کردن چوب نیست) :

– وسیله اندازه‌گیری سبک و حمل‌شدنی است :

– هزینه اندازه‌گیری رطوبت کم است.

معایب رطوبت‌سنج الکتریکی :

– دقت آن نسبتاً کم است :

– اندازه‌گیری رطوبت بالاتر از نقطه اشباع الیاف از دقت لازم برخوردار نیست :

– رطوبت‌سنج‌های از نوع مقاومت الکتریکی در رطوبت کم‌تر از 6° درصد دقت ندارند :

– عوامل زیادی نظیر گونه چوبی، دانسیته، درجه حرارت چوب و شرایط محیط بر اندازه‌گیری تأثیر می‌گذارند.

۱-۵- تبادل رطوبت در چوب


چوب ماده‌ای آبدوست است. یعنی می‌تواند رطوبت را از محیط جذب کند یا آن را دفع نماید.

اگر قطعه‌ای چوب در محیطی مرطوب قرار گیرد، رطوبت را جذب می‌کند؛ بر عکس، اگر قطعه‌چوبی مرطوب در محیط خشک قرار گیرد، رطوبت را از دست می‌دهد؛ به عنوان مثال، اگر قطعه‌چوبی را که در محیطی با درجه حرارت 21° درصد قرار گردید و رطوبت نسبی 40° درصد رطوبت دارد، به محیطی با همین درجه حرارت و رطوبت نسبی 6° درصد انتقال دهیم، قطعه چوب رطوبت را جذب می‌کند؛ حال اگر همین چوب را از محیط با رطوبت نسبی 6° درصد به محیط اول (یعنی رطوبت نسبی 40° درصد) انتقال دهیم، رطوبت خود را از دست می‌دهد.

اگر یک قطعه چوب در محیطی با رطوبت نسبی و درجه حرارت ثابت قرار گیرد، پس از مدتی جذب یا دفع رطوبت آن به مقداری رطوبت ثابت خواهد رسید که به آن «رطوبت تعادل چوب^۱» می‌گویند. حال اگر هوای محیطی که چوب در آن قرار گرفته است خشک‌تر شود، چوب رطوبت را از دست می‌دهد تا مجدداً به حالت تعادل رطوبت با محیط جدید برسد. بر عکس، اگر هوای محیطی که

چوب در آن قرار گرفته است مرطوب تر شود (یعنی رطوبت نسبی محیط زیاد شود)، چوب رطوبت را جذب می کند و به حالت تعادل رطوبت با محیط می رسد.

تغییر رطوبت چوب در اثر تغییر شرایط محیط (تغییر رطوبت نسبی) به صورت خط مستقیم نیست بلکه همان طور که در شکل ۱۱-۱ می بینید، به صورت منحنی است.



شکل ۱۱-۱- منحنی تغییرات رطوبت چوب در شرایط مختلف (در درجه حرارت ثابت)

سه پدیده را در منحنی های جذب رطوبت محیط به وسیله‌ی چوب باید درنظر گرفت:

- رطوبت چوب در حالت تعادل با بخار آب محیط همواره کمتر از نقطه اشباع الیاف است.

رطوبت چوب در رطوبت نسبی 10° درصد برابر رطوبت نقطه اشباع الیاف است.

- میزان رطوبت تعادل چوب اگر در اثر جذب رطوبت از محیط به دست آمده باشد، کمتر از رطوبت تعادل چوب در اثر دفع آب است. به شکل ۱۱-۱ توجه کنید؛ در رطوبت نسبی 6° درصد:

- رطوبت چوب اگر از حالت خشک به دست آمده باشد، حدود 1° درصد (خط قرمز) است.

- رطوبت چوب اگر از حالت مرطوب به دست آمده باشد (یعنی چوب خشک شده باشد)، در

حدود 13° درصد (خط آبی) است. توجه داشته باشید که اختلاف رطوبت چوب در این دو شرایط بالغ بر 3° درصد است.

- پس از چند بار جذب و دفع رطوبت به وسیله چوب، منحنی به حالت تعادل می رسد و در این


حالت، دیگر اختلافی میان رطوبت تعادل چوب از حالت خشک یا تر مشاهده نمی‌گردد (منحنی وسط در شکل ۱-۱۱).

درجه حرارت محیط نیز بر رابطه آب، چوب و رطوبت تعادل چوب تأثیر می‌گذارد؛ البته تأثیر درجه حرارت نسبتاً کم است. همان طور که در شکل ۱-۱۲ می‌بینید، اگر درجه حرارت محیطی که چوب در آن قرار گرفته است زیاد شود، رطوبت تعادل چوب کمتر خواهد بود. به شکل ۱-۱۲ توجه کنید؛ در رطوبت نسبی 6° درصد :

– اگر درجه حرارت محیط 25° درجه‌سانتی‌گراد باشد، رطوبت تعادل چوب در حدود $10/5$ درصد است (خط قرمز).

– اگر درجه حرارت محیط 6° درجه سانتی‌گراد باشد، رطوبت تعادل چوب در حدود $9/5$ درصد است (خط آبی).

– اگر درجه حرارت محیط 100° درجه‌سانتی‌گراد باشد، رطوبت تعادل چوب در حدود 6° درصد است (خط سبز).



شکل ۱-۱۲- منحنی تغییرات رطوبت چوب در شرایط رطوبت نسبی و درجه حرارت متفاوت

برای سهولت در تعیین تقریبی رطوبت تعادل چوب در محیط‌های با رطوبت نسبی و درجه حرارت متفاوت، جدول ۱-۱ از منحنی‌های مختلف استخراج شده است که می‌توان از آن به عنوان راهنمای

استفاده کرد. توجه کنید جدول ۱ در مورد چوب سوزنی برگ تهیه شده است که به دلیل نبود جدول مشابه برای پهنه برگ (بویژه چوب‌های پهنه برگ ایران) به عنوان راهنمای آورده شده است.

جدول ۱-۱- رطوبت تعادل چوب (درصد) در محیط با رطوبت نسبی و درجه حرارت متفاوت

۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	درجه حرارت محیط هوا (درصد)	رطوبت نسبی
۲۱	۱۶/۵	۱۳/۵	۱۱/۳	۹/۵	۷/۹	۶/۳	۴/۶		-۱
۲۰/۹	۱۶/۴	۱۳/۴	۱۱/۲	۹/۵	۷/۹	۶/۳	۴/۶		۱۰
۲۰/۵	۱۶	۱۳/۱	۱۱	۹/۲	۷/۷	۶/۲	۴/۵		۲۱
۱۹/۸	۱۵/۴	۱۳/۶	۱۰/۵	۸/۹	۷/۴	۵/۹	۴/۳		۳۲
۱۹/۱	۱۴/۶	۱۲	۱	۸/۴	۷	۵/۶	۴		۴۳
۱۸/۲	۱۴	۱۱/۳	۹/۴	۷/۹	۶/۶	۵/۲	۳/۷		۵۴
۱۷/۲	۱۲/۱	۱۰/۶	۸/۸	۷/۴	۶/۱	۴/۸	۳/۴		۶۶
۱۶/۲	۱۲/۳	۹/۹	۸/۲	۶/۸	۵/۶	۴/۳	۳		۷۷

مثال: یک قطعه چوب سوزنی برگ برای مدت لازم در محیطی با رطوبت نسبی ۵ درصد و درجه حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد قرار گرفته و به حالت تعادل رطوبت با محیط رسیده است. از جدول ۱-۱ میزان تقریبی رطوبت چوب را تعیین کنید.

راه حل: در جدول ۱-۱ خطی افقی از درجه حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد (خط قرمز افقی) و خطی عمودی از رطوبت نسبی ۵ درصد ترسیم می‌کیم (خط قرمز عمودی). محل برخورد دو خط قرمز افقی و عمودی نشان‌دهندهٔ رطوبت چوب است. رطوبت این چوب $9/2$ درصد خواهد بود.

مثال: قطعه چوب سوزنی برگ مثال بالا را به محیطی با رطوبت نسبی ۷ درصد و درجه حرارت ۳۲ درجه سانتی گراد انتقال می‌دهیم و در محیط جدید برای مدتی نگه می‌داریم تا به حالت تعادل رطوبت با محیط جدید برسد. براساس جدول ۱-۱ رطوبت چوب را به طور تقریبی تعیین کنید.

راه حل: مانند راه حل مثال بالا، در جدول ۱-۱ ابتدا خطی افقی از درجه حرارت ۳۲ درجه سانتی گراد (خط زرد افقی) و سپس خطی عمودی از رطوبت نسبی ۷ درصد ترسیم می‌کیم (خط زرد عمودی). محل برخورد دو خط زرد افقی و عمودی نشان‌دهندهٔ رطوبت چوب در محیط

جدید است. رطوبت این چوب $13/6$ درصد خواهد بود.

مثال: اگر قطعه‌ای چوب سوزنی برگ در تعادل رطوبت با محیط با دمای 21 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 5 درصد را به محیطی دیگر با دمای 32 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 7 درصد انتقال دهیم، چوب در محیط جدید به تعادل رطوبت با محیط می‌رسد. تغییر در رطوبت تعادل چوب به چه میزان است؟

راه حل: رطوبت تعادل چوب در محیط با دمای 21 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 5 درصد برابر $9/2$ است. رطوبت تعادل چوب در محیط با دمای 32 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 7 درصد برابر $13/6$ درصد است؛ بنابراین، تغییر درصد رطوبت تعادل چوب برابر: $4/4 - 9/2 = 13/6$ درصد خواهد بود؛ یعنی، در اثر جابه‌جایی چوب از محیط اول به محیط دوم، معادل $4/4$ درصد به رطوبت چوب افزوده می‌شود.

۶-۱- رطوبت چوب حین مصرف


از بحث‌های گذشته به این نتیجه کلی می‌رسیم که رطوبت چوب در شرایط متفاوت آب و هوایی (رطوبت نسبی و درجه حرارت) متغیر است. به دنبال تغییراتی در شرایط آب و هوایی چوب همکشیده و واکشیده می‌شود. اغلب می‌بینیم که اگر صندلی، میز یا هر محصول چوبی که در شمال ایران ساخته می‌شود، به مناطق خشک‌تر کشور انتقال داده شود، اتصال‌های آن باز می‌شود. اغلب از تحمل این محصولات در مقابل نیروهای واردشده کاسته می‌شود و آن‌ها در اثر واردشدن نیروهایی می‌شکنند. دلیل بازشدن اتصال‌ها همکشیده شدن چوب در اثر انتقال از یک منطقه مرطوب به منطقه‌ای خشک‌تر است. به دنبال این انتقال، چوب رطوبت خود را از دست می‌دهد.

برای کم کردن و حتی از بین بردن میزان همکشیدگی و واکشیدگی چوب در مناطق مختلف، لازم است چوب را برای هر منطقه تا رطوبت تعادل چوب در آن منطقه خشک کرد. برای پردن به اینکه باید چوب در مناطق مختلف تا چه اندازه خشک شود، پژوهشگران با توجه به شرایط آب و هوایی (رطوبت نسبی و درجه حرارت) مناطق مختلف هر کشور، رطوبت تعادل چوب را محاسبه یا تعیین کرده و به صورت نقشه‌ها و جدول‌هایی ارائه داده‌اند.

ذکر این نکته ضروری است که رطوبت نسبی و درجه حرارت در ماه‌های مختلف سال در هر منطقه‌ای متغیر است بنابراین برای تعیین رطوبت تعادل چوب میانگین آن بیان می‌شود.

در شکل ۱۳-۱ رطوبت تعادل چوب (میانگین رطوبت تعادل چوب در فصل‌های مختلف) آمده

است که می‌تواند راهنمای خوبی برای خشک‌کردن چوب برای استفاده در مناطق مختلف ایران باشد.



شکل ۱۳-۱- میانگین رطوبت تعادل سالیانه چوب در نقاط مختلف ایران
عددهای درون دایره، میانگین رطوبت چوب است.

۱-۷- جابجایی آب در چوب

خشک کردن چوب به معنی انتقال آب از درون چوب به سطح آن و سپس تبخیر این آب است. هنگام خشک کردن چوب، معمولاً آب از مناطق مرطوب‌تر به مناطق با رطوبت کم‌تر (خشک‌تر) جريان می‌باید. اغلب گفته می‌شود چوب از خارج به طرف داخل خشک می‌شود؛ به‌این معنی که اگر هدف خارج کردن آب از چوب است (خشک کردن چوب)، سطح چوب باید خشک‌تر از قسمت داخلی آن باشد.

سرعت خشک شدن چوب به سرعت جداسازی آب از سطح چوب، سرعت حرکت توده آب به سطح چوب و پدیده‌ی انتشار پخشنده‌گی بستگی دارد. در مراحل ابتدایی خشک کردن، اغلب سرعت خشک کردن به وسیله تبخیر سطحی کنترل می‌شود و سپس در مراحل بعدی، سرعت خشک کردن به وسیله‌ی ویژگی‌های انتشار آب در چوب کنترل می‌گردد.

سرعت حرکت رطوبت در داخل چوب به عوامل زیر بستگی دارد :

- رطوبت نسبی هوای اطراف چوب

- شدت تغییرات یا اختلاف رطوبت در قسمت‌های مختلف چوب

- درجه حرارت چوب

هرچه درجه حرارت چوب زیادتر باشد، سرعت حرکت رطوبت از مناطق مرطوب داخلی به سطح خشک‌تر سریع‌تر است. وجود درجه حرارت خیلی زیاد، به چین‌خوردگی، شانه عسلی‌شدن و کم شدن مقاومت می‌انجامد.

وزن مخصوصی کی از خواص فیزیکی است که ما را در زمینه‌ی آسان یا سخت خشک شدن چوب راهنمایی می‌کند. به طور کلی، هرچه وزن مخصوص چوب بیش‌تر باشد، سرعت خشک شدن آن کندر می‌شود. احتمال به وجود آمدن عیب‌های خشک‌کردن نیز در این شرایط بالا می‌رود.

۱-۸- معايب خشک کردن چوب

عيوب‌هایی که از کیفیت و ارزش چوب می‌کاهند، اغلب در حین بهره‌برداری، اره‌کشی، خشک کردن، پرداخت و جابجایی مکانیکی به وجود می‌آیند. در حین خشک کردن، هدف اصلی به حداقل رساندن معايب ناشی از خشک کردن است. البته باید بگوییم که شدت موازنی و کاستن از عیوب‌های خشک کردن به مصرف نهایی چوب بستگی دارد.

عيوب‌های خشک کردن چوب را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :

۱- عیوب‌های ناشی از جمع‌شدن چوب و کم شدن ابعاد آن که در درجه حرارت خشک زیاد و رطوبت نسبی کم به وجود می‌آیند. این عیوب‌ها شامل ترک، چین‌خوردگی، پیچیدگی و شانه عسلی‌شدن است.

۲- عیوب‌های ناشی از رشد قارچ‌ها که به طور کامل در فصل ۵ شرح داده خواهد شد.

۳- رنگی‌شدن شیمیایی چوب که در مقاطع تحصیلی بالاتر به آن پرداخته خواهد شد.

۱-۸-۱- ترک سطحی: ترک سطحی در حقیقت شکستگی در اشعه‌های چوبی در سطح تخته‌های مماسی یا دیگر انواع چوب‌هاست. اگر چوب دارای کانال‌های رزین و حاوی رگه‌های مواد معدنی هم باشد، ترک سطحی اتفاق می‌افتد. در شکل ۱۴-۱ ترک‌های سطحی را پس از خشک شدن چوب مشاهده می‌کنید. اگر ضخامت تخته کم‌تر از حدود ۴ سانتی‌متر باشد، شناس به وجود آمدن ترک سطحی در ضخامت تخته خیلی کم است.



شکل ۱۴-۱- ترک‌های سطحی در تخته

ترک سطحی معمولاً در مراحل اولیه خشک کردن اتفاق می‌افتد. البته همواره چنین نیست و درمورد چوب سوزنی برگان خطر به وجود آمدن ترک سطحی در مراحل دیگر نیز وجود دارد. دلیل به وجود آمدن ترک سطحی به شرح زیر است :

در مراحل اولیه، با توجه به اینکه رطوبت نسبی محیط اطراف چوب پایین است، سطح چوب خیلی سریع خشک می‌شود و چون قسمت عمقی چوب هنوز مرطوب است، در سطح چوب همکشیدگی ایجاد شده و نتیجتاً، در اثر اختلاف ابعاد سطحی و عمقی ترک به وجود می‌آید. خوشبختانه بسیاری از ترک‌های سطحی - بویژه در پهن برگان - در حین خشک کردن بسته می‌شوند. در محصولاتی که به پرداخت سطحی خیلی خوب نیاز دارند (نظیر کاینت، مبلمان و ...) ترک‌های بسته‌شدنی مطلوب نیستند؛ زیرا این ترک‌ها هنگام استفاده از محصولات چوبی در اثر تغییرات رطوبت مجددًا باز خواهد شد.

اندازه ترک سطحی نیز بر مصرف چوب تأثیر می‌گذارد. ترک‌های سطحی خیلی ریز که به وسیله عملیات ماشینی و پرداخت ازین می‌روند، چندان اهمیتی ندارند.

چوب‌هایی را که در اثر عملیات خشک کردن در هوای آزاد ترک‌های سطحی برداشته‌اند، نباید قبل یا در طی خشک کردن در کوره، خیس کرد یا در معرض رطوبت نسبی زیاد قرار داد؛ زیرا چنین عملیاتی معمولاً ترک را بزرگ‌تر، پهن‌تر یا عمیق‌تر خواهد کرد؛ به علاوه، پس از خشک کردن در کوره نیز نباید چوب‌های دارای ترک سطحی را خیس کرد؛ زیرا در این حالت نیز ترک‌ها بزرگ می‌شوند.

۱-۸-۲- ترک انتهایی : ترک انتهایی نیز همچون ترک سطحی معمولاً در اشعه چوبی اتفاق می‌افتد ولی این مورد در سطح انتهایی تخته‌هاست. این ترک‌ها نیز در مراحل اولیه خشک کردن به وجود می‌آیند. اگر در مراحل اولیه از رطوبت نسبی بالا استفاده شود و مقاطع چوب اندود گردد میزان این نوع ترک‌ها را می‌توان به حداقل رساند.

چوب‌هایی را که دارای ترک انتهایی هستند، نباید در حین خشک کردن یا پس از آن خیس کرد یا در معرض رطوبت نسبی زیاد قرار داد. در تمام گونه‌های چوبی، تمایل به بوجود آمدن ترک انتهایی با افزایش ضخامت چوب زیاد می‌شود. به این دلیل، در مواردی که احتمال ترک انتهایی زیاد است، باید انتهای چوب را قبل از خشک کردن اندود کرد. اگر اندود کردن در چوب تازه بریده شده و انتهای چوب بدون ترک در حالت خیس انجام گیرد، کارایی آن بیشتر می‌شود.




شکل ۱۵-۱- ترک انتهایی در چوب بلوط

۳-۸-۱- شکاف انتهایی : اگر ترک انتهایی گسترش یابد و بزرگ شود، به شکاف انتهایی می‌انجامد؛ بنابراین، اگر از بزرگ شدن و گسترش ترک انتهایی جلوگیری شود، امکان به وجود آمدن شکاف انتهایی ازین می‌رود؛ به علاوه، اگر چوب‌ستک‌ها در انتهای دسته‌بندی چوب‌ها و محل توسعه ترک‌های انتهایی قرار گیرند، امکان ایجاد شکاف انتهایی کمتر می‌شود.




شکل ۱۶-۱- شکاف انتهایی

۴-۸-۱- چین‌خوردگی : چین‌خوردگی در حقیقت به هم‌خوردن شدید یا لهیده شدن سلول‌هاست. اگر مقدار چین‌خوردگی کم باشد، تشخیص آن مشکل و شاید غیرممکن خواهد بود ولی در اثر چین‌خوردگی شدید، سطح تخته موجودار خواهد شد. در شکل ۱۷-۱- موجدار شدن چوب نشان داده شده است.




شکل ۱۷-۱- چین‌خوردگی شدید (موجدارشدن) چوب

اگر سطح چوب در مراحل اولیه خشک کردن، در اثر درجه حرارت خیلی زیاد به سرعت خشک شود، امکان چین خوردگی به همراه برونقختی و پیچیدگی شدید زیاد است؛ به علاوه، اگر چوب را از حالت تر در کوره چوب خشک کنی خشک کنیم، احتمال چین خوردگی بیشتر می‌شود. درون چوب بیش از برونقختی در معرض چین خوردگی قرار دارد. به طوری که اگر درون چوب بلوط را در کوره چوب خشک کنی در درجه حرارت ۵۰ درجه سلسیوس یا بالاتر خشک کنیم، خیلی شدید چین خوردگی می‌گردد. ولی اگر همین چوب را در هوای آزاد و زیرسایه خشک کنیم، با چین خوردگی رو برو نخواهیم شد. در شکل ۱-۱۸ چند نوع چین خوردگی را مشاهده می‌کنید. در شکل ۱-۱۸-الف سطح مقطع چوب به شدت چین خوردگی شده ولی هیچ‌گونه برونقختی یا ترک مشاهده نمی‌شود. در شکل ۱-۱۸-ب چین خوردگی و شانه عسلی شدن با هم اتفاق افتاده است. در شکل ۱-۱۸-ج قسمت پایینی چوب که شامل درون چوب است، چین خوردگی شده ولی قسمت بالا که شامل برونقختی چوب است، فقط همکشیده شده است.



شکل ۱-۱۸-چند نوع چین خوردگی در چوب اوکالیپتوس

۱-۸-۱-برونقختی: دلیل به وجود آمدن برونقختی، خشک کردن خیلی سریع و غیر یکنواخت است. اگر درجه حرارت خشک کن خیلی زیاد باشد یا رطوبت نسبی هوای درون خشک کن خیلی کم باشد یا در درجه حرارت و رطوبت نسبی تغییرات زیادی وجود داشته باشد، خشک شدن خیلی سریع و سطحی اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی، چوب به برونقختی دچار می‌شود که در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است.




شکل ۱-۱۹- برونسختی در یک قطعه چوب خشک

برای جلوگیری از به وجود آمدن برونسختی، باید از برنامه چوب خشک کنی در درجه حرارت پایین و رطوبت نسبی بالا استفاده کرد؛ به علاوه، درجه حرارت و رطوبت نسبی را باید به دقت کنترل کرد و از یکنواختی آنها اطمینان یافته. به علاوه باید طی برنامه چوب خشک کنی آزمایش‌های مکرری در تعیین برونسختی انجام گیرد. در شکل ۱-۲۰ نحوه آزمایش برونسختی نشان داده شده است. در شکل ۱-۲۰-الف؛ نمونه چوب تر نشان داده شده است. وقتی سه برش در چوب ایجاد می‌شود، فسمت‌های باقی‌مانده بدون انحنا می‌مانند.

در شکل ۱-۲۰-ب؛ یک نمونه چوب در ابتدای خشک کردن نشان داده شده است. در اثر فشارهای کششی به طرف بیرون، بریدگی‌ها به سمت خارج متباخ می‌شوند. در شکل ۱-۲۰-ج؛ به دلیل همکشیدگی داخلی، فشارها ازین می‌روند و بریدگی‌ها صاف می‌شوند.


در شکل ۱-۲۰-د؛ چوب دارای برونسختی است. در شکل ۱-۲۰-ه؛ چوب پس از بخارزنی برگشت پیدا کرده است؛ برونسختی بریدگی‌های خارجی ازین رفته و انحنا به خارج ایجاد شده است.

در شکل ۱-۲۰-و؛ چوب خیلی خوب خشک شده و بدون فشار است. برونسختی همواره با ترک سطحی، پیچیده شدن و انحنا پیدا کردن اتفاق می‌افتد. هنگام خشک کردن چوب‌های خیلی تر و خیلی فشرده احتمال ایجاد برونسختی بیش تر است.



شکل ۱-۲۰- نمونه‌های مختلف آزمایش برون سختی


۶-۱- شانه عسلی شدن: شانه عسلی شدن در حقیقت به وجود آمدن سوراخ‌ها و ترک‌های داخلی در چوب است. دلیل شانه عسلی شدن چوب در حین خشک شدن شکست‌های کششی در الیاف است که اغلب در اشعه‌های چوبی اتفاق می‌افتد. در شکل ۱-۲۱ شانه عسلی شدن در مقطع یک قطعه چوب بلوط نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۱- شانه عسلی شدن مقطع یک قطعه چوب بلوط

اگر چوب را زمانی که تراست و آب در حفره‌های آن وجود دارد، به مدت طولانی در درجه حرارت خیلی بالا نگه داریم، شانه عسلی در آن به وجود می‌آید. بنابراین وقتی که چوب دارای آب آزاد است، نباید از درجه حرارت زیاد استفاده شود. این امر از احتمال شانه عسلی شدن آن می‌کاهد. شکست حلقه‌ای: شکست حلقه‌ای در امتداد و موازی دوازد روش سالانه به وجود می‌آید.

۱-۸-۷- معوج شدن: به دلیل اختلاف در همکشیدگی شعاعی، مماسی و طولی در اثر خشک شدن، احتمال معوج شدن چوب وجود دارد. انواع معوج شدن را در شکل ۱-۲۲ می بینید.



شکل ۱-۲۲- انواع معوج شدن چوب در اثر خشک کردن

۱-۸-۸- ترک خوردن گره: اغلب گره های ترک خورده را از معایب می دانند. ترک ها اغلب در الیاف انتهایی گره در اشعه چوبی مشاهده می شود (شکل ۱-۲۳). دلیل به وجود آمدن این نوع ترک ها، اختلاف در میزان همکشیدگی موازی و عمود بردوایر رویش سالانه در یک گره است. اگر در مراحل اولیه خشک کردن از رطوبت نسبی خیلی کم استفاده شود، این پدیده اتفاق می افتد؛ بنابراین، اگر از رطوبت نسبی زیاد یا رطوبت چوب زیادتر در مراحل اولیه خشک کردن استفاده شود، این عیب را می توان کنترل کرد ولی جلوگیری از آن امکان پذیر نیست.




شکل ۱-۲۳- یک گره ترک خورده

گره شل شده : بعضی از گره ها در حین خشک کردن چوب شل می شوند. به شکل ۱-۲۴ توجه کنید. دلیل شل شدن گره، همکشیدگی در هر دو جهت و جدا شدن آن از الیاف پیرامون خود است. رفع این عیب امکان پذیر نیست.




شکل ۱-۲۴- یک گره شل شده

۱-۸-۹- عیب هایی که در اثر وجود چوب و اکنشی به وجود می آیند^۱
چوب فشاری: چوب فشاری معمولاً در قسمت زیرین درختان خمیده و شاخه های سوزنی برگان ایجاد می شود. همکشیدگی طولی چوب فشاری بیشتر از چوب نرم است و درنتیجه، تخته هایی که دارای چوب فشاری هستند، در اثر خشک شدن کمانی شده، خمیده و پیچیده می گردند. در شکل ۱-۲۵ یک تخته که در اثر وجود چوب فشاری در اثر خشک شدن خمیده شده است، دیده می شود.



شکل ۱-۲۵- وجود رگهای از چوب فشاری (نوار تیره رنگ) به کمانی شدن نمونه انجامیده است.

اگر با مهار کردن چوب فشاری از این پدیده جلوگیری شود، چوب فشاری گسیخته می‌گردد و بریدگی عرضی در آن به وجود می‌آید. به شکل ۱-۲۶ توجه کنید. این تکه چوب در هنگام خشک شدن، به دلیل چوب فشاری و اختلاف همکشیدگی طولی بین چوب نرمال و فشاری، ترک خورده است.



شکل ۱-۲۶- ترک برداشت یک قطعه چوب کاج دراثر وجود چوب فشاری


چوب کششی^۱: چوب کششی در قسمت بالایی تنه و شاخه خمیده درختان پهنه برگ ایجاد می‌شود. همکشیدگی طولی تخته‌های چوب پهنه برگ دارای چوب کششی بیشتر از چوب نرمال است. در اثر این پدیده، چوب پس از خشک شدن کمانی و پیچیده می‌شود.

۱-۸-۱- کم شدن ابعاد چوب (همکشیدگی چوب): در رطوبت کمتر از نقطه اشباع الیاف، اگر چوب رطوبت از دست دهد (آب آغشته‌گی آن جدا شود)، همکشیده می‌شود. بر عکس، اگر آب وارد ساختمان دیواره سلول آن شود، چوب واکشیده می‌گردد.

همکشیدگی و واکشیدگی قطعات کوچک چوب، پدیده‌ای برگشت‌پذیر است؛ یعنی، به همان اندازه که چوب در اثر جذب رطوبت واکشیده می‌شود، در اثر دفع همان رطوبت، به همان مقدار همکشیده می‌شود. ولی همکشیدگی و واکشیدگی قطعات بزرگ تر چوب به طور کامل برگشت‌پذیر نیست و دلیل آن، فشارهای درونی خشک کردن است؛ به عنوان مثال، وقتی چوب تا رطوبت ۱۵ درصد خشک

شود، حدود ۵ درصد کل همکشیدگی اتفاق می‌افتد؛ به علاوه، اگر چوب تا ۸ درصد رطوبت خشک شود، تقریباً $\frac{3}{4}$ کل همکشیدگی چوب اتفاق می‌افتد.

همکشیدگی تقریبی و تغییر در اندازه چوب کاج تدا در شکل ۱-۲۷ نشان داده شده است. نکته جالب توجهی که از شکل ۱-۲۷ می‌توان آن را به روشنی تشخیص داد، رابطه خطی همکشیدگی در اثر تغییر رطوبت چوب است.



شکل ۱-۲۷—برآورد همکشیدگی و تغییر ابعاد چوب در اثر دفع رطوبت

همکشیدگی بعضی از چوب‌های مشابه پهن برگ ایران در جدول ۱-۲ خلاصه شده است که می‌تواند به عنوان راهنمای مورد استفاده قرار گیرد ولی ارقام واقعی باید از طریق آزمایش تعیین شوند. رابطه‌ی میان همکشیدگی و رطوبت چوب تقریباً خطی است و تعیین میزان همکشیدگی چوب را میان دو مقدار رطوبت امکان‌پذیر می‌سازد (اگر مقدار همکشیدگی بین حالت ترا کاملاً خشک مشخص باشد).

جدول ۱-۲ - مقدار همکشیدگی از چوب حالت تر تا حالت کاملاً خشک

همکشیدگی	گونه	
شعاعی	مماسی	حجمی
۱۳/۳	۷/۸	۴/۹
۱۴/۶	۷/۲	۴/۲
۱۴/۷	۹/۹	۴/۸
۱۳/۷	۸/۶	۴
۱۳/۸	۷/۸	۵/۵

مثال: مقدار همکشیدگی مماسی چوب شکل ۱-۲۷ را در اثر کم شدن رطوبت از ۱۵ درصد به ۸ درصد تعیین کنید.

راه حل: برای تعیین میزان همکشیدگی در اثر کم شدن رطوبت از ۱۵ به ۸ درصد دو راه حل وجود دارد:


راه حل اول: در شکل ۱-۲۷ دو خط عمودی از رطوبت‌های ۱۵ و ۸ درصد ترسیم می‌کنیم (خط‌های قرمز عمودی) و نقطه برخورد این دو خط عمودی را با منحنی تغییرات همکشیدگی مماسی مشخص می‌ناییم (نقطه‌های A و B).

از نقطه A و B دو خط افقی موازی محور افقی ترسیم می‌کنیم (خط‌های قرمز افقی) و محل تلاقی آن‌ها را با محور عمودی (محور تغییر همکشیدگی) مشخص می‌کنیم (نقطه‌های C و D). نقطه C نشان‌دهنده میزان همکشیدگی در رطوبت ۱۵ درصد و نقطه D نشان‌دهنده میزان همکشیدگی در رطوبت ۸ درصد است. اختلاف این مقدار ۷/۱ درصد است؛ یعنی، همکشیدگی در اثر تغییر رطوبت از ۱۵ درصد به ۸ درصد برابر ۷/۱ درصد است.

راه حل دوم: کل میزان همکشیدگی از حالت تر (۳۰ درصد رطوبت) تا کاملاً خشک (صفر درصد) طبق شکل ۱-۲۷ برابر ۷/۴ درصد است (با فرض اینکه رطوبت چوب در نقطه اشباع الیاف برابر ۳۰ درصد باشد). با توجه به این که تغییرات رطوبت برابر ۷ درصد (۱۵-۸) است، میزان همکشیدگی در اثر این مقدار کاهش رطوبت برابر ۷/۱۷۵ درصد خواهد بود.

مثال: یک تخته مماسی گردوبه سیاه به ابعاد 20×5 سانتی‌متر را که پس از قطع با رطوبت حدود 5% درصد بریده شده است تا رطوبت 8% درصد خشک می‌کنیم. اندازه نهایی سطح مقطع تخته را تعیین کنید؟

راه حل: تخته‌ای که قسمتی از آن در شکل ۱-۲۸ نشان داده شده است، تخته‌ای مماسی است. در یک تخته مماسی، همکشیدگی مماسی در پهنه‌ای تخته (20 سانتی‌متر) و همکشیدگی شعاعی در ضخامت تخته (5 سانتی‌متر) اتفاق می‌افتد.



شکل ۱-۲۸- یک تخته مماسی که در آن جهت‌های سه‌گانه‌ی چوب نشان داده شده است.

براساس جدول ۱-۲ میزان همکشیدگی مماسی و شعاعی چوب گردوبه سیاه از حالت تر (رطوبت نقطه اشباع الیاف را 3% درصد فرض می‌کنیم)، به حالت کاملاً خشک به ترتیب $7/8$ درصد و $5/5$ درصد است؛ بنابراین:

میزان همکشیدگی مماسی دراثر کم شدن یک درصد رطوبت

$$\frac{7/8}{3\%} \text{ درصد}$$

میزان همکشیدگی شعاعی دراثر کم شدن یک درصد رطوبت

$$\frac{5/5}{3\%} \text{ درصد}$$

درصد $22 = 30 - 8$ = تغییرات رطوبت در اثر خشک شدن

درصد $5 / 72 = 22 \times 0 / 26$ = میزان همکشیدگی مماسی در اثر خشک کردن از رطوبت
اولیه به رطوبت ۸ درصد

درصد $4 / 03 = 22 \times 0 / 183$ = میزان همکشیدگی شعاعی در اثر خشک کردن چوب از
رطوبت اولیه به رطوبت ۸ درصد

$$\text{سانتی متر} \quad \frac{5 / 72}{100} = 1 / 14 = \text{میزان کم شدن پهنای تخته}$$

$$\text{سانتی متر} \quad \frac{4 / 03}{100} = 0 / 20 = \text{میزان کم شدن ضخامت تخته}$$

سانتی متر $18 / 86 = 20 - 1 / 14$ = پهنا = ابعاد نهایی سطح مقطع تخته

سانتی متر $4 / 8 = 5 - 0 / 20$ = ضخامت

دقت کنید : رطوبت اولیه چوب 5° درصد بوده است ولی تغییر ابعاد (همکشیدگی) در رطوبت
کمتر از نقطه اشباع الیاف اتفاق می افتد؛ بنابراین، از رطوبت 3° درصد استفاده می کنیم.
برای محاسبه تغییر ابعاد چوب در اثر همکشیدگی، می توان از رابطه های ریاضی استفاده
کرد. همکشیدگی در اثر تغییر رطوبت براساس رابطه زیر تعیین می شود :

$$b_d = \frac{b \cdot \gamma_d}{f}$$

که در آن :

b_d = همکشیدگی در اثر تغییر رطوبت به مقدار γ_d (درصد)

b = کل همکشیدگی (درصد)

γ_d = تغییر در رطوبت چوب (درصد)

f = نقطه اشباع الیاف (3° درصد)

مثال: در مثال بالا میزان همکشیدگی شعاعی و مماسی تخته گردی سیاه را در اثر خشک شدن
تا رطوبت ۸ درصد تعیین کنید.

راه حل: همکشیدگی شعاعی؛ کل همکشیدگی شعاعی چوب گردی سیاه $5 / 5$ درصد است؛

بنابراین :

$$\text{درصد } b = 5 / 5$$

$$\gamma_d = 30 - 8 = 22$$

$$drصد = 3^\circ$$

$$b_d = \frac{(drصد / 5) (drصد / 22)}{3^\circ} = 4 / 0.3$$

همکشیدگی ساعی دراثر تغییر رطوبت از 3° درصد به ۸ درصد معادل 40% درصد ابعاد اولیه است.

همکشیدگی مماسی: کل همکشیدگی مماسی چوب گردی سیاه برابر $7/8$ درصد است؛ بنابراین :

$$drصد = 7/8$$

$$\gamma_d = 22$$

$$drصد = 3^\circ$$

$$b_d = \frac{(7/8) (drصد / 22) \times (drصد / 72)}{3^\circ} = 5 / 72$$

همکشیدگی مماسی دراثر تغییر رطوبت از 3° درصد به ۸ درصد معادل $5/72$ درصد ابعاد اولیه است.

تغییر ابعاد دراثر تغییر رطوبت از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$L_d = \frac{b_d \cdot \gamma_d \cdot L_1}{f}$$

که در آن :

$$L_d = \text{تغییر ابعاد دراثر تغییر رطوبت (سانتی متر)}$$

$$b_d = \text{کل همکشیدگی (اعشاری یعنی اگر } 7/8 \text{ درصد است، از } 78\% \text{ استفاده شود)}$$

$$\gamma_d = \text{تغییر رطوبت (اعشاری)}$$

$$f = \text{نقطه اشباع الیاف (} 30^\circ \text{)}$$

$$L_1 = \text{ابعاد اولیه (ابعاد تر) (سانتی متر)}$$

مثال: در مثال فوق، تغییر ابعاد سطح مقطع تخته گردوبی سیاه را در اثر خشک کردن تار طوبت درصد تعیین کید.

راه حل: همکشیدگی در پهنا؛ تخته‌ی مورد بحث در جهت پهنا همکشیدگی مماسی دارد؛ بنابراین:

$$b. ۷/۸ . ۰/۰۷۸ . \text{درصد}$$

$$. d . ۳۰-۸ . ۲۲ . ۰/۲۲ . \text{درصد}$$

$$f. ۰/۳ . ۳۰ . \text{درصد}$$

$$L_1 . ۲۰ . \text{سانتی‌متر}$$

$$L_d . \frac{۰/۰۷۸ . ۰/۲۲ . ۲۰}{۰/۳} . ۱/۱۴ \quad \text{سانتی‌متر کاهش در پهنای تخته}$$

همکشیدگی در ضخامت: تخته در جهت ضخامت همکشیدگی شعاعی دارد؛ بنابراین:

$$b. ۵/۵ . ۰/۰۵۵ . \text{درصد}$$

$$. d . ۰/۲۲$$

$$f. ۰/۳$$

$$L_1 . ۵ . \text{سانتی‌متر}$$

$$L_d . \frac{۰/۰۵۵ . ۰/۲۲ . ۵}{۰/۳} . ۰/۲ \quad \text{سانتی‌متر همکشیدگی در ضخامت تخته}$$


$$\text{سانتی‌متر} ۱۸/۸۴ . ۱۸/۱۴ . ۲۰-۱ . \text{پهنا} \quad \text{ابعاد نهایی سطح مقطع:}$$

$$\text{سانتی‌متر} ۴/۸ . ۴/۲ . ۵-۰ . \text{ضخامت}$$

پرسش و تمرين

- ۱- سه هدف از خشک کردن چوب را بيان کنيد.
- ۲- چوب پهن برگان را در فرآيند خشک کردن تعريف کنيد.
- ۳- چوب سوزنی برگان را در فرآيند خشک کردن تعريف کنيد.
- ۴- پس از خشک شدن چوب، وجود گره در آن، چه مسئله‌ای را به وجود می‌آورد؟
- ۵- به شکل ۱-۲۵ توجه کنيد؛ چرا اين چوب در اثر خشک شدن خمیده شده است؟

- ۶- یک قطعه چوب تر به وزن ۱۵۹ گرم را در اتوو خشک می کنیم؛ بعد از خشک شدن کامل وزن آن به ۱۲۰ گرم می رسد. میزان رطوبت این چوب را محاسبه کنید.
- ۷- روش الکتریکی تعیین رطوبت چوب را شرح دهید.
- ۸- به شکل ۱-۱۱ توجه کنید؛ در دو حالت زیر رطوبت تعادل چوب را در رطوبت نسبی ۸۰ درصد و ۴۰ درصد از روی شکل تعیین کنید.
- الف- اگر چوب در اثر دفع رطوبت به حالت تعادل رطوبتی رسیده باشد.
- ب- اگر چوب در اثر جذب رطوبت به حالت تعادل رطوبتی رسیده باشد.
- ۹- به شکل ۱-۱۲ توجه کنید؛ رطوبت یک قطعه چوب در شرایط زیر چه مقدار خواهد بود؟
- الف- رطوبت نسبی ۶۰ درصد و درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد
- ب- رطوبت نسبی ۸۰ درصد و درجه حرارت ۶۰ درجه سانتی گراد
- ج- رطوبت نسبی ۵۰ درصد و درجه حرارت ۱۰۰ درجه سانتی گراد
- ۱۰- از جدول ۱-۱ رطوبت تعادل چوب را در شرایط زیر تعیین کنید.
- الف- رطوبت نسبی ۴۰ درصد و درجه حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد
- ب- رطوبت نسبی ۵۰ درصد و درجه حرارت ۴۳ درجه سانتی گراد
- ج- رطوبت نسبی ۷۰ درصد و درجه حرارت ۳۲ درجه سانتی گراد
- د- رطوبت نسبی ۸۰ درصد و درجه حرارت ۲۱ درجه سانتی گراد
- ه- رطوبت نسبی ۲۰ درصد و درجه حرارت ۵۴ درجه سانتی گراد
- ۱۱- اگر بخواهیم از چوب در شهرهای زیر استفاده کنیم، به طور تقریبی چوب مورد استفاده در شهرهای زیر، چه رطوبتی باید داشته باشد؟ (توجه کنید: به شکل ۱-۱۳ مراجعه کنید).
- مشهد، کرمان، اصفهان، آبادان، رشت، تبریز، چابهار
- ۱۲- در شکل ۱-۲۹ از یک تخته چوبی نشان داده شده است. فلش‌ها چه مفهومی دارند؟



شکل ۱-۲۹

۱۳- پهناى تخته شکل ۲۹-۱ در رطوبت ۲۰ درصد، برابر ۳ سانتی متر بوده است. اين تخته را تا رطوبت ۱۰ درصد خشک کرده‌ایم. با توجه به شکل ۲۷-۱ پهناى آن پس از خشک شدن چند سانتی متر خواهد بود؟

۱۴- سه عامل مؤثر بر سرعت خشک شدن چوب را نام بيريد.

نمونه سؤال‌های آزمونی فصل اول

- ۱- سه هدف خشک کردن چوب را بيان کنيد.
- ۲- رطوبت چوب را شرح دهيد.
- ۳- روش الکتروبکی تعیین رطوبت چوب را شرح دهيد.
- ۴- روش هیگرومتریک تعیین رطوبت چوب را شرح دهيد.
- ۵- در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد اگر يك قطعه چوب را از محیط با رطوبت نسبی ۳٪ به محیط با رطوبت نسبی ۸٪ انتقال دهيم وزن آن کم می شود يا وزن آن زياد می شود؟
- ۶- رطوبت حین مصرف چوب در يزد زيادتر است يا در رشت؟
- ۷- ترک سطحی راتعريف کنيد.
- ۸- ترک انتهایی راتعريف کنيد.
- ۹- چین خورده‌گی راتعريف کنيد.
- ۱۰- برون‌سختی راتعريف کنيد.
- ۱۱- سه عامل مؤثر بر خشک کردن چوب را بيان کنيد.