

فصل هفتم

ردیف کارها (Row Crop Planters)

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند :

- ردیف کار را تعریف کرده، تفاوت ردیف کار و خطی کار را توضیح دهد.
- انواع ردیف کار را پیان کند.
- اجزای مهم ردیف کار را نام ببرد.
- روش کار دو نوع مهم مُوزَع ردیف کار را توضیح دهد.
- ردیف کار را تنظیم کند.
- ردیف کار را برای کشت محصول در مزرعه به کار برد.
- سرویس و نگهداری ردیف کار را انجام دهد.

کلیات

ردیف کارها (دقیق کارها) برای کاشت گیاهانی مانند کتان، ذرت، چغندر، سویا، حبوبات و گلنگ، کنجد، کشت مستقیم برنج و ... که به فضای بیشتری برای رشد و نمو نیاز دارند به کار می‌روند. در فاصلهٔ بین ردیفهای محصولاتی که با ردیف کار کاشته می‌شوند انجام عملیات داشت و برداشت با ماشینهای مربوط به راحتی امکان‌پذیر است.

تعريف ردیف کار: دستگاهی است که بذرها را روی ردیفهای موازی به فاصلهٔ حدود ۲۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر می‌کارد. در روی ردیفها بذرها به فاصلهٔ معینی حدود ۳۵cm – ۲ و در عمق معین خاک کاشته می‌شود. همانطور که از تعریف مذکور برمی‌آید اصول کار ردیف کار مانند خطی کار است با این تفاوت که فاصلهٔ خطوط کشت زیادتر و نیز، فاصلهٔ بین بذور روی ردیفهای کشت با دقت بیشتری قابل تنظیم است.

۱-۷- انواع ردیف کار

ردیف کارها به دو دسته مهم مکانیکی و نیوماتیکی دسته بندی می شوند. از مزایای ردیف کارهای نیوماتیکی دقت زیاد کاشت و تنظیم آسان این ردیف کار است.




شکل ۱-۷- ردیف کار مکانیکی

ردیف کارها مانند خطی کارها ممکن است فقط به منظور کاشت دانه به کار روند یا به تجهیزاتی برای قرار دادن کودهای شیمیایی در خاک، به همراه کاشت بذر، مجهز باشند. اکثر ردیف کارها در ایران از نوع سواراند که برای زمینهای کوچک و متوسط کاملاً مناسب و اقتصادی هستند. برای زمینهای بزرگ انواع کشنی ردیف کارها مناسبترند.



شکل ۲- ردیف کار نیوماتیکی



الف - ساز و کار رهاسازی چند بذر در یک زمان



ب - موزع صفحه‌ای با صفحه کپه کاری

شکل ۷-۳


ردیف کارها از نظر نحوه کاشت دانه به دو دسته تک دانه کار و کپه کار تقسیم می‌شوند. ردیف کارهای کپه کار دارای مکانیسمی هستند که دو یا سه و یا تعداد بیشتری از بذر را با فواصل مشخص روی ردیفها در کنار هم می‌کارند. (شکل ۷-۳).

۷-۲ - اجزای ردیف کار

اجزای ساختمانی ردیف کارها تقریباً شبیه خطی کارهاست به این معنی که ردیف کارها نیز کم و پیش همان اجزای خطی کارها را دارند بنابراین، در این قسمت اجزایی از ردیف کارها مورد بحث قرار می‌گیرد که تفاوت زیادی با خطی کار داشته باشد.

۷-۲-۱ - مخزن بذر: مخزن بذر در ردیف کارها برخلاف مخزن خطی کار، به صورت مجرزا ساخته می‌شود بدین شکل که در ردیف کار، به تعداد هر ردیف که در یک مسیر کشته شود یک واحد کارنده وجود دارد. هر واحد کارنده دارای اجزای زیر است:

مخزن بذر، موزع لوله سقوط، شیار بازکن، چرخ فشاردهنده، پوشاننده، وسایل تنظیم عمق کاشت بذر، دستگاه محرک موزع



شکل ۷-۴ - واحد کارنده در یک ردیف کار نیوماتیک



الف - مُوزَع صفحه‌ای




ب - چند صفحه برای کاشت محصولات مختلف

شكل ۷-۵ - مُوزَع صفحه‌ای

۷-۲-۲ - مُوزَع: مهمترین انواع مُوزَع در ردیف کارها عبارت‌اند از مُوزَع صفحه‌ای و مُوزَع مکشی
الف - مُوزَع صفحه‌ای: این مُوزَع در ردیف کارهای مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت مُوزَع صفحه‌ای در ساختمان ساده‌آن است ولی عیب این سیستم در امکان شکسته شدن دانه‌ها در حین کاشت می‌باشد.

مُوزَع صفحه‌ای (شکل ۷-۵) برای کاشت محصولاتی مانند ذرت و چغندر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مُوزَع صفحه‌ای در ته مخزن بذر قرار می‌گیرد. در اثر دوران صفحه مُوزَع، بذرها که در سلولهای صفحه قرار گرفته‌اند به حرکت درمی‌آیند. جداکن، بذرهایی را که به طور نامناسب در اطراف سلولها قرار گرفته‌اند جدا می‌کند. درنتیجه فقط یک بذر در صفحه بذر تک دانه کار و یا چند بذر در صفحه بذر کپه کار که در سلولها قرار گرفته‌اند با سوراخ کف مخزن منطبق می‌شوند. بذر (یا بذرهای) موجود در سلولها توسط نیروی وزن یا ضربه بیرون انداز به خارج از مخزن هدایت می‌شود. شکل ۷-۶، اجزای یک مُوزَع صفحه‌ای را نشان می‌دهد.



شكل ۷-۶ - اجزای مُوزَع صفحه‌ای

ب – مُوزَع مکشی: این نوع مُوزَع در ردیف کارهای نیوماتیکی به کار می‌رود. از مزایای آن دقت کاشت زیاد و همچنین امکان کاشت بذرهای مختلف بدون صدمه زدن به بذر می‌باشد.

روش کار مُوزَع مکشی: در این مُوزَع، صفحه سوراخداری به صورت عمودی قرار گرفته است که در یک طرف آن بذر و در طرف دیگر، خلاً نسبی وجود دارد. با حرکت دورانی صفحه، بذر با مکش اعمال شده، در سوراخها نگهداشته می‌شود. یک وسیله جداکننده، از قرار گرفتن دو بذر در یک سوراخ جلوگیری می‌کند. با حرکت صفحه بذرها با فاصله‌های زمانی منظم در قسمتی از مسیر حرکت بذر که خلاً وجود ندارد در داخل لوله سقوط می‌افتد (شکل ۷-۷).



الف – مُوزَع مکشی



ب – انتقال بذر توسط چرخن صفحه بذر

شکل ۷-۷ – مُوزَع مکشی و نحوه انتقال بذر

با تغییر تعداد دور صفحه مُوزَع و یا عوض کردن صفحه با صفحه‌ای که تعداد سوراخهای کمتر یا بیشتر وارد میزان بذر کاشته شده در مُوزَع صفحه‌ای و مکشی تغییر خواهد کرد.

۷-۲-۳- لوله سقوط: در ردیف کارها، بذرها باید به طور دقیق در روی ردیف و در فاصله‌ای مساوی از هم قرار گیرد. بنابراین از لوله‌های سقوط کوتاه و مستقیم استفاده می‌شود. این لوله‌ها داخل شیار بازکنها قرار گرفته، توسط آن از ضربه‌ها محافظت می‌شوند.

۷-۲-۴- شیار بازکن: در ردیف کارها شیار بازکنها بشقابی (نوع دو بشقابی) و خنجری، نسبت به انواع دیگر کاربرد بیشتری دارند.




شکل ۷-۸- پوشاننده کارده

۷-۲-۵- جعبه‌دنده: در برخی از ردیف کارها مخصوصاً انواع نیوماتیکی، برای تغییر دور صفحه مُوزَع از یک جعبه دنده که نیروی دورانی آن با چرخ محرك تأمین می‌گردد استفاده می‌شود. (شکل ۷-۹) با تغییر وضعیت زنجیر روى چرخ زنجیرها در جعبه‌دنده یا تغییر وضعیت دسته دنده‌ها، سرعت دوران صفحه مُوزَع تغییر می‌کند.

۷-۲-۶- مخزن کود: در ردیف کارهای مکانیکی، در صورتی که مجهز به واحد کودکار باشند به ازای هر مخزن بذر ممکن است یکی مخزن کود وجود داشته باشد. در ردیف کارهای نیوماتیکی معمولاً دو مخزن کود به ازای یک دستگاه چهار ردیفه یا شش ردیفه، روی دستگاه تعییه می‌شود.

۷-۲-۷- پاک کننده اثر چرخ تراکتور: در برخی از ردیف کارهای سوار مخصوصاً انواع جدیدتر، از دو شاخه فرنی با دندانه‌های دو طرفه استفاده می‌شود که در امتداد چرخ عقب تراکتور نصب می‌گردد و برای از بین بردن فشردگی خاک که در اثر عبور تراکتور ایجاد می‌شود کاربرد دارد (شکل ۷-۱۰).

دسته‌های تغییر وضعیت جعبه‌دنده



شکل ۷-۱۰ - دندانه‌های پاک کننده اثر چرخ

این شاخه‌ها ممکن است در خطی کارها نیز نصب شده باشند.

۷-۲-۹ - علامتگذار و نحوه کنترل آن: در ردیف کارها ممکن است از علامتگذارهای معمولی که با یک اهرم (شکل ۷-۱۱) و بهوسیله طناب کنترل می‌شود استفاده می‌گردد و یا از علامتگذارهایی که با جک هیدرولیکی شکل (۷-۱۲) حرکت می‌کنند استفاده شود.



شکل ۷-۱۲-علامتگذار و جک
هیدرولیکی متصل به آن



شکل ۷-۱۱-اهرم کنترل علامتگذار

۷-۲-۱۰- پمپ مکنده و درجه باد: در ردیف کارهای نیوماتیکی برای تأمین مکش مُوزَع از یک پمپ مکنده استفاده می‌شود. این پمپ، به وسیلهٔ محور انتقال نیروی تراکتور به کار می‌افتد. درجه‌ای که به وسیلهٔ یک شیلنگ باریک به پمپ وصل می‌شود میزان فشار هوا را در لوله‌ها نشان می‌دهد (شکل‌های ۷-۲ و ۷-۱۳).



شکل ۷-۱۳-پمپ مکنده و درجه باد

۷-۱۱-شیارکش: بعضی از ردیف کارها به یک دستگاه شیارکش در قسمت جلو مجهز هستند. این شیارکش در موقع حرکت، جوی و پسته مناسبی را ایجاد می‌کند و کارنده در پشت

آن متناسب با نوع محصول تنظیم می‌شود بنحوی که بذر را در موقعیت مناسب بکارد. مجموعه دستگاه شیارکش شاسی مجازایی دارد و در صورت تمایل می‌توان واحد شیارکش را از روی ردیف کار باز کرد.

۷-۳- تنظیم ردیف کار

برای کارکرد صحیح هر دستگاه، از جمله ردیف کار، بهتر است از کتابچه راهنمای همان دستگاه استفاده شود. برخی از تنظیمهای مهم ردیف کارها در این کتاب توضیح داده می‌شود.

۱-۷-۳- تنظیم فاصله ردیف: متناسب با نوع محصول باید فاصله کارنده‌ها را تنظیم نمود این کار با جابجا کردن واحد کارنده روی شاسی امکان‌پذیر است. باید دقیق کرد که پس از تنظیم فاصله ردیفها، کارنده‌ها نسبت به نقطه وسط ردیف کار (یا محور طولی تراکتور) قرینه قرار گرفته باشند. برای تنظیم فاصله ردیف می‌توان ابتدا پیچ و مهره بست نگهدارنده کارنده را شل نمود و سپس کارنده را روی شاسی جابجا کرد. در ردیف کارهای نیوماتیکی علاوه بر این باید چرخ‌دندهٔ محرک مؤثر روی میلهٔ محرک را جابجا کرد.

در بعضی مواقع می‌توان یک یا دو واحد کارنده را از روی شاسی باز یا از حالت کار خارج کرد (شکل ۷-۱۴).



الف - ردیف کار با شش واحد کارنده
در حالت کار



ب - ردیف کار تنظیم شده برای کار با
چهار واحد کارنده

شکل ۷-۱۴

۷-۳-۲- تنظیم فاصله بذر را روی ردیفها: همانطور که قبلاً تذکر داده شد با تغییر دور صفحه موزع می‌توان فاصله بذرها را روی ردیفها تنظیم کرد. برای این کار می‌توانید از جعبه‌دنده و تعویض دنده‌های محرک موزع استفاده کنید و یا صفحه بذر را تعویض نمایید (شکل ۷-۱۵ و ۷-۱۶).



شکل ۷-۱۵- با تغییر وضعیت زنجیر روی دنده‌ها فاصله بذرها تنظیم می‌شود.



شکل ۷-۱۶- تعویض صفحه بذر

معمولاً در موقع تنظیم فاصله بذور روی ردیف‌ها از جداولی مشابه جدول ۷-۱ استفاده می‌شود.


۳-۳-۷- تنظیم عمق کاشت: برای تنظیم عمق کاشت در انواع مختلف ردیف‌کارها، روش‌های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش‌ها بالا بردن چرخ فشار است. بهمان اندازه که چرخ فشار بالا برده شود شیار بازکن پایین می‌آید و عمق کاشت افزایش می‌یابد (شکل ۷-۱۷).

در ردیف‌کارهای مکانیکی برای تنظیم عمق معمولاً یکی از روش‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد :

- الف - تنظیم عمق شیار بازکن با تغییر موقعیت چرخ فشار دهنده (شکل ۷-۱۷)
- ب - تغییر فشار فنر شیار بازکن هر واحد ردیف کار (شکل ۷-۱۸)
- ج - تنظیم عمق شیار بازکن به وسیله ضامن (شکل ۷-۱۹)



شکل ۷-۱۷- دسته تنظیم عمق پس از خواباندن ضامن با چرخاندن دسته، چرخ فشار بالا و پایین رفته و عمق کاشت را تغییر می‌دهد.



شکل ۷-۱۸

جدول ۱-۷- جدول تعیین فاصله بذر در یک ردیف کار نیوماتیکی با تجهیزات استاندارد و لاستیک 15×500

| | | | | فاصله ردیف‌ها بر حسب سانتیمتر | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------|-----------|-------------------------------|--------|--------|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|-----|--|
| صفهه بذر | Z1 | Z2 | چرخ دندنه | روی چرخ | چرخ | محرك | دنده‌های | چرخ دندنه محرك | درگیر در | جهبه دندنه | | | | | |
| | | | 40000 | 33337 | 28571 | 23900 | 22222 | 20900 | 17987 | 16668 | 15344 | 13333 | 12956 | 10660 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | |
| 22 11 | A1 | 4,7 | 640336 | 700373 | 800371 | 526210 | 466646 | 420768 | 379147 | 350126 | 321180 | 280105 | 262961 | 210084 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,1 | 781250 | 851158 | 950027 | 488294 | 454220 | 396025 | 348769 | 325807 | 300469 | 260410 | 244140 | 195312 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,5 | 720720 | 800364 | 94793 | 430450 | 403986 | 360286 | 321747 | 300298 | 277189 | 240204 | 229225 | 180780 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,1 | 648201 | 730447 | 861567 | 428867 | 379888 | 321210 | 288481 | 269240 | 248529 | 215395 | 201008 | 161350 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,6 | 600600 | 500446 | 428860 | 375275 | 332880 | 300300 | 268723 | 252140 | 230899 | 200786 | 187887 | 150150 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,2 | 554076 | 611673 | 385720 | 348260 | 307783 | 277608 | 247226 | 230821 | 213074 | 184867 | 171130 | 136504 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 11 | A1 | 6,9 | 570085 | 617556 | 480205 | 358146 | 318366 | 288222 | 255830 | 238767 | 220421 | 191017 | 179083 | 143296 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,5 | 531914 | 440357 | 379800 | 324446 | 299805 | 265987 | 231980 | 211622 | 204674 | 177300 | 168203 | 132978 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8,1 | 491400 | 403496 | 350995 | 307115 | 272987 | 245700 | 211073 | 204742 | 188892 | 163796 | 150862 | 122880 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | 441014 | 367508 | 315005 | 279533 | 248805 | 220507 | 198879 | 180748 | 169614 | 147201 | 137118 | 110251 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9,7 | 408426 | 341177 | 291406 | 261005 | 227401 | 204708 | 182772 | 170883 | 157481 | 136488 | 127947 | 102554 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,5 | 377714 | 314759 | 269792 | 206271 | 170439 | 168857 | 158621 | 157374 | 146235 | 128807 | 118036 | 94459 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 15 | A1 | 9,5 | 420168 | 287158 | 300115 | 262805 | 233424 | 219884 | 185753 | 175963 | 161596 | 140052 | 131322 | 116040 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10,2 | 380143 | 325200 | 278741 | 245420 | 218800 | 197121 | 174214 | 162955 | 150087 | 130078 | 121651 | 97560 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11,1 | 360036 | 300037 | 257164 | 215027 | 200018 | 180018 | 150729 | 150009 | 138468 | 120009 | 112311 | 90029 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12,3 | 321101 | 268948 | 230710 | 201906 | 175499 | 161050 | 144040 | 134820 | 124294 | 117987 | 103964 | 80775 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13,3 | 300075 | 250686 | 214306 | 187546 | 166706 | 150027 | 130000 | 125026 | 115408 | 100022 | 97723 | 75018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14,4 | 277008 | 208037 | 187886 | 171330 | 153891 | 138504 | 125003 | 115415 | 108037 | 87033 | 80065 | 59252 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 15 | A1 | 10,9 | 364298 | 303579 | 262008 | 207866 | 172366 | 152148 | 140820 | 131785 | 140109 | 121429 | 113847 | 9174 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11,8 | 328123 | 287196 | 241513 | 211307 | 187844 | 160061 | 142846 | 140879 | 130042 | 112704 | 109663 | 84536 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12,8 | 312012 | 260007 | 222662 | 196007 | 173338 | 156006 | 138790 | 130000 | 120000 | 104001 | 97502 | 78001 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14,2 | 286112 | 233424 | 200077 | 175070 | 158816 | 140056 | 125049 | 115708 | 107731 | 83668 | 75256 | 70028 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15,3 | 260078 | 215129 | 185767 | 162548 | 144865 | 130005 | 115105 | 105061 | 90026 | 86590 | 81014 | 65219 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16,6 | 240396 | 200078 | 171404 | 150006 | 133885 | 120046 | 107194 | 100006 | 9240 | 8300 | 7800 | 60074 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 15 | A1 | 12,9 | 308766 | 266682 | 220115 | 189504 | 171051 | 154080 | 135743 | 128097 | 118229 | 102716 | 90026 | 77541 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13,9 | 268123 | 208402 | 204076 | 178206 | 158855 | 140061 | 127732 | 118713 | 110642 | 92771 | 84413 | 71521 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15,1 | 264206 | 200119 | 186857 | 165246 | 146259 | 132013 | 113667 | 110006 | 102544 | 88006 | 82508 | 69001 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16,8 | 236956 | 197410 | 186859 | 161044 | 131646 | 118462 | 105387 | 98233 | 94223 | 84672 | 84680 | 73338 | 68758 | 58001 | | | | | | | | | | | |
| | | 18,1 | 230823 | 183349 | 157156 | 137513 | 122330 | 110011 | 98233 | 94223 | 84672 | 84680 | 73338 | 68758 | 58001 | | | | | | | | | | | | |
| | | 19,6 | 205148 | 193266 | 145104 | 129868 | 112889 | 101574 | 90893 | 84841 | 78731 | 67714 | 62484 | 50781 | | | | | | | | | | | | | |

طرز استفاده از جدول با ذکر یک مثال: اگر چرخ دندنه روی چرخ محرک ۱۵ دندانه و چرخ دندنه محرک جعبه دندنه ۱۱ دندانه داشته باشد و جعبه دندنه در وضعیت B1 درگیر شده باشد با صفحه بذر ۳۰ سوراخ در موزع، فاصله بذرها ۹ سانتیمتر خواهد بود. در این وضعیت با فاصله ردیف ۴۰ سانتیمتر، در یک هکتار، طول ردیف کشت شده ۲۵۰۰۰ متر و تعداد بذر کاشته شده در هکتار ۲۷۵۶۳۳ عدد خواهد بود.




شکل ۷-۱۹

۷-۳-۷- تنظیم شیارکش: همانند دستگاه شیارکش این قسمت را می‌توانید تنظیم کنید. برای تنظیم عمق جویها، ساقه بیلچه‌ها را بالا پایین ببرید. برای تنظیم فاصله شیارها نیز باید ساقه‌ها را به چپ و یا راست ببرید (شکل ۷-۲۰).




شکل ۷-۲۰

علاوه بر این، در صورتی که لازم باشد کاشت در داخل شیارها انجام گیرد باید بیلچه‌های شیارکش را در مقابل شیار بازکن قرار دهید اگر کاشت روی پشتہ انجام می‌گیرد، بیلچه‌ها را باید در وسط دو شیار بازکن مجاور نصب نمود و بالاخره اگر نیازی به ایجاد جوی و پشتہ نیست (آبیاری به صورت نشتی انجام نخواهد شد) شیارکش را باز کرده، یا بیلچه‌ها را آنقدر بالا تنظیم می‌کنند که در زمین شیار ایجاد نشود. (شکل ۷-۲۱).





شکل ۷-۲۱



شکل ۷-۲۲

۷-۳-۵ تنظیم موقعیت کود نسبت به بذر در ردیفکارهایی که به کودکار مجهز هستند: تنظیم شیار بازکن کود نسبت به شیار بازکن بذر باید به نحوی باشد که کود در کنار بذر (حدوداً به فاصله ۵ سانتیمتر) و پایین‌تر از آن قرار گیرد (شکل ۷-۲۲).

۷-۳-۶- تنظیم مقدار ریزش کود: مقدار ریزش کود با استفاده از باز کردن دریچه خروج کود به مقدار مشخص شده و تغییر تعداد دور مُوزَع کود مطابق جداول کتابچه راهنمای دستگاه تنظیم می‌شود. در مُوزَع شیاردار تغییر موقعیت قسمت شیاردار نسبت به دریچه کود نیز میزان کود را تغییر می‌دهد (شکل‌های ۷-۲۳ و ۷-۲۴).



۷-۴- کاربرد ردیف کار در مزرعه

۱- ردیف کار را بررسی نموده، در صورت آماده به کار بودن، دستگاه را مناسب با محصول مورد نظر تنظیم کنید.

به عنوان مثال برای کاشت یک واریته از ذرت علوفه‌ای در کرج موارد زیر باید در نظر گرفته شود :

- تنظیم موقعیت شیار بازکن کود برای قرار دادن کود در فاصله ۵ سانتیمتری عمودی و

۱۰ سانتیمتری افقی ؛

- تنظیم مُوزَع کودکار برای زیرخاک کردن حدود ۱۵۰ کیلوگرم فسفات آمونیوم به همراه

۲۰۰ کیلوگرم اوره در هر هکتار ؛

- تنظیم مُوزَع بذر برای کاشت بذر به مقدار حدود ۳۰ کیلوگرم در هکتار ؛

- تنظیم عمق کاشت در حدود ۴-۶ cm ؛

- تنظیم فاصله بین ردیفها بین ۷۰-۷۵ سانتیمتر ؛

- تنظیم فاصله بین بذرها روی ردیفها حدود ۲۰-۲۲ cm ؛

- تنظیم بیلچه شیارکش برای ایجاد جوی و پسته و کاشت روی پسته.

۲- ردیف کار را به تراکتور متصل کنید. ممکن است در بعضی از دستگاههای سنگین برای

تنظیم دستگاه لازم باشد قبل از ردیف کار را به تراکتور متصل کنید.

۳- دستگاه را از نظر درست بودن تنظیمهای انجام شده بررسی کنید و درست کار کردن

دستگاه در شرایط واقعی مزرعه را آزمایش کنید^۱. ممکن است واسنجی در داخل مزرعه و یا در

محوطه باز و مسطح انجام گیرد.

۴- دستگاه را به مزرعه منتقل کنید. برای انتقال دستگاه به مزرعه، در صورتی که نیاز است از

جاده اتوبیل رو عبور کنید، موارد اینمی و مقررات راهنمایی رانندگی را رعایت نمایید.

۵- پس از بستن دریچه‌های خروج، مخزن بذر و کود را به اندازه لازم از بذر و کود پر کنید.

۶- دستگاه را مناسب با شکل قطعه زمین، در موقعیت مناسب برای کاشت قرار دهید (شکل

۷-۲۵). در مزارع مستطیل شکل با در نظر گرفتن حاشیه در ابتدا و انتهای زمین از یک طرف شروع


به کاشت نمایید و در پایان کار حاشیه‌ها را بکارید. توجه کنید که در شروع هر مسیر، علامتگذار را

در زمینی که در برگشت آن را خواهید کاشت قرار دهید. سرعت پیشروی مناسب برای کاشت با

۱- این آزمایش که واسنجی (کالیبره کردن) مزرعه‌ای نامیده می‌شود در بند ۷-۷ توضیح داده خواهد شد.



الف – طرز کاشت در مزرعه‌ای با شکل نامعین و حداقل یک ضلع مستقیم



ب – طرز کاشت در مزرعه‌ای با شکل نامعین

ردیف کار در حدود ۵ تا ۷ کیلومتر در ساعت است. در انتهای مسیر وقتی ردیف کار به ابتدای حاشیه رسید دستگاه را از زمین بلند کنید و پس از دور زدن، چرخ جلو تراکتور را در روی خطی که علامتگذار کشیده است قرار دهید و سعی کنید تراکتور را مستقیم هدایت کنید.

۷- نحوه انجام کار را در حین کار بررسی کنید. در بعضی مواقع با قرار گرفتن خاک در مجرای خروجی لوله سقوط، ممکن است یک یا چند واحد کارنده صحیح عمل نکنند و یا بذر در یک یا چند مخزن تمام شود بنابراین باید در هر چند دور که عملیات کاشت را انجام می‌دهید از صحّت انجام کار مطمئن شوید.

۷-۵ واسنجی

برای اطمینان از صحّت کار ردیف کار می‌توانید ۱۰ تا ۱۵ متر زمین را کشت کنید سپس عمق کاشت، فاصله بذرها روی ردیف و فاصله ردیفها و همچنین موقعیت بذر و کود نسبت به هم را بررسی نمایید. در صورتی که موارد مشاهده شده، با تنظیمات انجام شده مطابقت دارد به کشت ادامه دهید و در غیر این صورت، نسبت به تصحیح کار ماشین اقدام نمایید (مانند خطی کارها) در صورتی که قطعه زمین مورد نظر، دارای مساحت زیادی است پس از کاشت قطعه‌ای از زمین در حدود ۱ هکتار میزان بذر و کود مصرف شده را تعیین کنید. در صورتی که موارد ذکر شده مطابق تنظیمهای انجام شده باشد کار را ادامه دهید و در غیر این صورت تنظیمهای لازم را روی ماشین انجام دهید.

۷-۶ سرویس و نگهداری

- در پایان کار مخزن بذر و کود را تخلیه کنید.
- ماشین را از عوامل خارجی (خاک چسبیده به قطعات و...) تمیز کنید.
- قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض کنید.
- پیچ و مهره‌ها را آچارکشی کنید.
- زنجیرها و چرخدنده‌ها را روغنکاری کنید. از چرب کردن زیاد این قطعات خودداری نمایید، زیرا گرد و خاک بر روی این قطعات نشسته، آنها را زودتر مستهلك می‌کنند.
- گریسخورها را گریسکاری کنید. پس از انجام گریسکاری، گریسهای اضافی را پاک نمایید.

- در صورت امکان دستگاه را در محل سرپوشیده نگهدارید.
- اگر دستگاه را در آخر فصل کار در انبار قرار می‌دهید مختصرًا با δ لاستیکها را کم کرده، زیر آنها قطعات چوبی قرار دهید.

دستگاه ردیف کار پنوماتیکی را برای کاشت بذر ذرت علوفه‌ای به فاصله ردیف‌های 70 cm و فاصله بذرها روی ردیف 15 cm تنظیم نماید و مقدار بذر در هکتار را برحسب کیلومتر محاسبه کنید؟

فایل
پاسخ

خودآزمایی

- ۱- برای کاشت چه محصولاتی از ردیف کار استفاده می‌شود؟ ۴ مورد نام ببرید.
- ۲- انواع مهم ردیف کارها را از نظر نوع مُوزَعه‌ها نام ببرید.
- ۳- روش کار مُوزَع صفحه‌ای را توضیح دهید.
- ۴- نیروی دورانی مورد نیاز جعبه‌دنده محرک مُوزَعه‌ها در ردیف کار از کجا تأمین می‌شود؟
- ۵- برای به کار آنداختن علامتگذار در ردیف کار از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۶- چهار مورد از تنظیمهای مهم ردیف کار را نام ببرید.
- ۷- موقعیت کود نسبت به بذر در موقع تنظیم عمق کاشت باید چگونه باشد؟
- ۸- سرویس و تنظیم ردیف کار را توضیح دهید.
- ۹- با استفاده از کاتالوگ (کالانما) دستگاههای مختلف جدول زیر را کامل کنید.

جدول مشخصات چند مدل ردیف کار

| ردیف | مدل | کشورسازنده | قابلیت تنظیم فاصله بذر | قابلیت تنظیم فاصله ردیف | تعداد واحد کارنده | عمق کاشت | وزن |
|------|-----|------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------|-----|
| ۱ | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | |

- ۱۰- با استفاده از منابع مختلف و همچنین با راهنمایی هنرآموزان رشتہ زراعت

جدول زیر را کامل کنید.

جدول مشخصات بذور گیاهان مختلف قابل کاشت با ردیف کار

| ردیف | نام (در صورت امکان با ذکر رقم) | عملکرد (در هکتار) | میزان بذر (کیلوگرم در هکتار) | وزن هزار بوته (گرم) | فاصله ردیفها | فاصله بوتدها | عمق کاشت | زمان مناسب کاشت |
|------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| ۱ | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | |