

واحد کار ۷

برش ساده

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فرآگیر باید بتواند :


- مفهوم صفحه برش و برش دادن را بیان کند.
- خط برش را تعریف کند.
- هاشور را تعریف کند.
- روش هاشور زدن را بیان کند.
- استثناهای برش را نشان دهد.
- تصویر مجسم داده شده را برش ساده دهد.
- نمای برش خورده را رسم کند.

واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--


۷- برش ساده

۱- تصاویر برش داده شده (مقطع)


پیشتر، نشان دادن یک جسم یا قطعه با استفاده از سه نما را یاد گرفتید، ولی این روش برای نشان دادن قطعاتی که قسمتهای درهم و شلوغ داخلی دارند مناسب نیست زیرا تصاویر درهم و غیرقابل درک ایجاد می‌شود. در این حال برای نشان دادن قسمتهای داخلی قطعه می‌توانید از روش تصاویر برش داده شده (مقطع) استفاده کنید.



شکل ۷-۱



شکل ۷-۲



شکل ۷-۳

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲





مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱

۷-۲ صفحه برش

صفحه برش، صفحه فرضی است که جسم را به دو قسمت

تقسیم می کند.



تصویر جسم در حال برش

(ب)

۷-۴

شکل

(ج)

واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰
---	--	---

۷-۳- بش


برای نمایش قسمتهای داخلی قطعه‌ای فرض کنید که آن را با صفحه بش به دو قسمت تقسیم کرده‌اید و تصویر یکی از نیمه‌ها را رسم می‌کنید. شکل رسم شده را «تصویر بش داده شده» یا به اختصار «برش» می‌نامند.

۷-۴- هاشور

همانطور که می‌بینید سطوح بریده شده مشخص شده است. این سطوح را در تصویر بش داده شده باید با خطوط نازک، مستقیم و موازی هم، خط کشی کنید. این خطوط «هاشور» نامیده می‌شوند.

۷-۵- خط بش

همانطور که قبلًا در انواع خط گفته شد، برای نشان دادن محلی که صفحه بش از آن گذشته است از خط بش استفاده می‌شود.



شکل ۷-۵

واحد کار: برش ساده


شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی




شماره شناسایی: ۱۶-۱





۶-۷- روش ترسیم هاشور

در موقع رسم هاشور، موارد زیر را رعایت کنید:

- ۱- هاشور را با زاویه ۴۵ رسم کنید. در موارد خاص (قرارگرفتن خط اصلی با زاویه ۴۵) می‌توانید خطوط هاشور را با زاویه ۳۰ یا ۶۰ نیز رسم کنید.
- ۲- خط هاشور در برخورد با خط‌چین‌ها متوقف نمی‌شود.



شكل ۷-۸



شكل ۷-۸

واحد کار: برش ساده

شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷

پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی


شماره شناسایی: ۱۶-۱۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی


شماره شناسایی: ۱۶-۱

۳- خطوط هاشور را به خطوط اصلی وصل کنید ولی از

آن نگذرید.




الف - غلط



ب - صحیح


شکل ۹-۷

واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک
---	--	--



شکل ۷-۱۰

۴- فاصله خطوط هاشور را مناسب با اندازه تصویر و کاغذ رسم کنید. در کاغذهای A_۳ و A_۴ این فاصله بین ۱ تا ۴ میلیمتر است.




شکل ۷-۱۱

۵- در سطوح بزرگ می‌توانید قسمتی از سطح برش خورده را بدون هاشور باقی بگذارید.

واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

برخی از هاشور زدن‌های غلط و صحیح را در شکل پایین ببینید و با هم مقایسه کنید.



شکل ۷-۱۲

واحد کار: برش ساده شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۷	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰
---	--	---

شكل هاشور علاوه بر خط می‌تواند به صورتهای دیگری نیز باشد. با توجه به جدول زیر می‌توانید با انتخاب مناسبترین هاشور جنس قطعه‌ای را که برش داده شده است مشخص کنید.

جدول ۷-۱

هاشور	جنس ماده	هاشور	جنس ماده
	فولاد - فلزات سخت - چدن		بن
	غیر فلزات به استثنای آنها که در جدول هست و همچنین برخی فلزات نرم مثل روی و سرب		بن مسلح
	شیشه و سایر اجسام شفاف		آجر
	چوب در جهت الیاف		مایعات
	چوب در مقطع		آجر نسوز - آجر ضد اسید
	شن و ماسه		حک