

# پیوست ها

## فهرست پیوست‌ها :

### پیوست الف

- جدول الف - ۱- روابط ریاضی
- جدول الف - ۲- توابع مثلثاتی
- جدول الف - ۳- محاسبه مساحت و حجم

### پیوست ب

- جدول ب - ۱- مقادیر مهم مواد
- جدول ب - ۲- خواص مکانیکی مواد
- جدول ب - ۳- مشخصات نیم رخ‌ها (پروفیل‌ها)

### پیوست پ

- جدول پ - ۱- ضریب تبدیل یکاها
- جدول پ - ۲- نشان‌های استفاده شده در کتاب

روابط ریاضی		
محاسبات		
اصول	مثال عددی	مثال جبری
برای جمع و تفریق کسرهایی هم مخرج صورت کسر را با هم جمع و یا از هم تفریق کرده و مخرج را بدون تغییر می نویسند.	$\frac{5}{8} + \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5+2-1}{8}$ $= \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$	$\frac{5}{a} - \frac{3}{a} + \frac{7}{a} = \frac{5-3+7}{a}$ $= \frac{9}{a}$
برای جمع و تفریق کسرهایی غیر هم مخرج باید ابتدا کوچکترین مخرج مشترک را تعیین کرد. کوچکترین مخرج مشترک عددی است که بر تمام مخرج کسرها قابل تقسیم باشد. صورت و مخرج هر کسر را در خارج قسمت مخرج مشترک بر مخرج کسر مربوطه باید ضرب کرد. سپس عمل جمع و تفریق کسر را انجام داد.	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} =$ $12 = \text{مخرج مشترک}$ $= \frac{1 \cdot 6}{2 \cdot 6} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3}$ $= \frac{6}{12} + \frac{8}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$	$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} =$ $\text{مخرج مشترک} = b \cdot d$ $= \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{c \cdot b}{b \cdot d}$ $= \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$
برای ضرب یک کسر در کسر دیگر باید صورتها را در هم و مخرجها را در هم ضرب کرد.	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
برای تقسیم یک کسر به کسر دیگر باید کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کرد.	$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 5}$ $= \frac{24}{20} = 1 \frac{1}{5}$	$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$
اصول علامت		
هرگاه دو فاکتور علامت یکسان داشته باشند حاصل ضرب آنها مثبت است.	$2 \cdot 5 = 10$ $(-2) \cdot (-5) = 10$	$a \cdot x = ax$ $(-a) \cdot (-x) = ax$
هرگاه دو فاکتور علامت مخالف داشته باشند حاصل ضرب آنها منفی است.	$3 \cdot (-8) = -24$ $(-3) \cdot 8 = -24$	$a \cdot (-x) = -ax$ $(-a) \cdot x = -ax$
هرگاه مخرج و صورت یا مقسوم و مقسوم علیه علامت یکسان داشته باشند حاصل قسمت علامت مثبت دارد.	$\frac{15}{3} = 15 : 3 = 5$ $\frac{-15}{-3} = (-15) : (-3) = 5$	$\frac{a}{b} = \frac{a}{b}$ $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
هرگاه مخرج و صورت یا مقسوم و مقسوم علیه علامت مخالف داشته باشند حاصل قسمت علامت منفی دارد.	$\frac{15}{-3} = 15 : (-3) = -5$ $\frac{-15}{3} = (-15) : 3 = -5$	$\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ $\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$
عمل ضرب (، ، و ؛) باید قبل از عمل جمع (+ و -) انجام گیرد.	$8 \cdot 4 - 18 \cdot 3 = 32 - 54$ $= -22$ $\frac{16}{4} + \frac{20}{5} - \frac{18}{3} = 4 + 4 - 6$ $= 2$	$4a \cdot b - c \cdot 3d$ $= 4ab - 3cd$
محاسبه پرانتز		
پرانتزهایی را که قبل از آنها علامت جمع قرار دارد می توان حذف کرد. علامت اعداد بدون تغییر باقی می ماند.	$16 + (9 - 5)$ $= 16 + 9 - 5$ $= 20$	$a + (b - c)$ $= a + b - c$
پرانتزهایی که قبل از آنها علامت منفی قرار دارد فقط وقتی می توان حذف کرد که علامت همه اعداد داخل پرانتز را تغییر داد.	$16 - (9 - 5)$ $= 16 - 9 + 5$ $= 12$	$a - (b - c)$ $= a - b + c$

روابط ریاضی		
محاسبه پرانتز		
مثال جبری	مثال عددی	اصول
$a \cdot (b + c)$ $= ab + ac$	$7 \cdot (4 + 5)$ $= 7 \cdot 4 + 7 \cdot 5 = 63$	عبارت پرانتز در یک فاکتور ضرب می شود. در این حالت هر عامل در فاکتور ضرب می شود.
$(a+b) \cdot (c-d)$ $= ac - ad + bc - bd$	$(3+5) \cdot (10-7)$ $= 3 \cdot 10 + 3 \cdot (-7) + 5 \cdot 10 + 5 \cdot (-7)$ $= 30 - 21 + 50 - 35 = 24$	عبارت پرانتز در یک عبارت پرانتز دیگر ضرب می شود. در این حالت هر عامل یک پرانتز در عوامل پرانتز دیگر ضرب می شود.
$(a+b):c = a:c + b:c$ $\frac{a-b}{b} = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}$	$(16-4):4$ $= 16:4 - 4:4$ $= 4 - 1 = 3$	عبارت پرانتز بر یک مقدار (عدد، حروف، عبارت پرانتز) تقسیم می شود در این حالت هر عامل پرانتز بر مقدار فوق تقسیم می گردد.
$\frac{a+b}{2} \cdot h = (a+b) \cdot \frac{h}{2}$	$\frac{3+4}{2} = (3+4):2$	خط تقسیم به صورت پرانتز عبارت صورت و مخرج را در بر می گیرد.
$a \cdot (3x-5x) - b \cdot (12y-2y)$ $= a \cdot (-2x) - b \cdot 10y$ $= -2ax - 10by$	$8 \cdot (3-2) + 4 \cdot (16-5)$ $= 8 \cdot 1 + 4 \cdot 11$ $= 8 + 44 = 52$	در محاسبات ضرب و جمع باید ابتدا محاسبات پرانتز انجام و سپس عمل جمع اجرا شود.
به توان رساندن		
$x^4 \cdot x^2 = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x$ $= x^6$ $x^4 \cdot x^2 = x^{(4+2)} = x^6$	$3^2 \cdot 3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ $= 3^5$ $3^2 \cdot 3^3 = 3^{(2+3)} = 3^5$	توانهایی که با پایه یکسان در هم ضرب می شود، باید نماها را باهم جمع و پایه را ثابت نگه داشت.
$\frac{m^2}{m^3} = \frac{m \cdot m}{m \cdot m \cdot m} = \frac{1}{m} = m^{-1}$ $m^2 : m^3 = m^{(2-3)} = m^{-1}$	$\frac{4^3}{4^2} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 4}{4 \cdot 4} = 4$ $4^3 : 4^2 = 4^{(3-2)} = 4^1 = 4$	توانهایی که با پایه یکسان بر هم تقسیم می شود باید نماها را از هم کسر کرده و پایه را ثابت نگه داشت.
$a \cdot 10^2 = a \cdot 100 = 100a$ $b \cdot 10^{-1} = b \cdot \frac{1}{10} = 0,1b$	$6 \cdot 10^3 = 6 \cdot 1000$ $= 6000$ $7 \cdot 10^{-2} = 7 \cdot \frac{1}{100} = 0,07$	اگر فاکتور در یک توان ضرب می شود باید ابتدا محاسبه شود. محاسبه توان قبل از عمل ضرب صورت می گیرد.
$(m+n)^0 = 1$	$\frac{10^4}{10^4} = 10^{(4-4)} = 10^0 = 1$	هر توان با نمای صفر برابر یک است.
تبدیلات ریشه گرفتن		
$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12$ $\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$	هر گاه زیر ریشه یک حاصلضرب باشد می توان ریشه را از حاصل ضرب اعداد و با ضرب حاصل ریشه ها به دست آورد.
$\sqrt{a-b} = \sqrt{(a-b)}$	$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ $\sqrt{5^2 \cdot 4^2} = \sqrt{25 \cdot 16} = \sqrt{9} = 3$	هر گاه زیر ریشه حاصل جمع و یا حاصل تفریق باشد باید فقط از حاصل آنها ریشه گرفت.
$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{3}{3}} = 3$	ریشه گرفتن را به صورت توان هم می توان نوشت.

تغییر شکل معادله‌ها										
اصول		مثال عددی					مثال جبری			
با افزودن عدد یکسان به دو طرف معادله عدد مجهول درست راست ظاهر می شود.		$y - 5 = 9$ $y - 5 + 5 = 9 + 5$ $y = 9 + 5 = 14$					$y - c = d$ $y - c + c = d + c$ $y = d + c$			
با تفریق عدد یکسان از دو طرف معادله عدد مجهول درست راست ظاهر می شود.		$x + 7 = 18$ $x + 7 - 7 = 18 - 7$ $x = 11$					$x + a = b$ $x + a - a = b - a$ $x = b - a$			
با تقسیم دو طرف معادله بر عدد یکسان عدد مجهول معادله به دست می آید.		$6 \cdot x = 23$ $\frac{6 \cdot x}{6} = \frac{23}{6}$ $x = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$					$a \cdot x = b$ $\frac{a \cdot x}{a} = \frac{b}{a}$ $x = \frac{b}{a}$			
با ضرب کردن دو طرف معادله در عدد یکسان عدد مجهول معادله به دست می آید.		$\frac{y}{3} = 7$ $\frac{y \cdot 3}{3} = 7 \cdot 3$ $y = 21$					$\frac{y}{c} = d$ $\frac{y \cdot c}{c} = d \cdot c$ $y = d \cdot c$			
با به توان رساندن دو طرف معادله عدد مجهول معادله به دست می آید.		$\sqrt{x} = 4$ $(\sqrt{x})^2 = 4^2$ $x = 16$					$\sqrt{x} = a + b$ $(\sqrt{x})^2 = (a + b)^2$ $x = a^2 + 2ab + b^2$			
با ریشه گرفتن دو طرف معادله عدد مجهول معادله به دست می آید.		$x^2 = 36$ $\sqrt{x^2} = \sqrt{36}$ $x = \pm 6$					$x^2 = a + b$ $\sqrt{(x)^2} = \sqrt{a + b}$ $x = \pm \sqrt{a + b}$			
توانهای ده										
مقادیر بزرگتر از عدد یک با توان مثبت نشان داده می شود.										
مقادیر کوچکتر از عدد یک، با توان منفی نشان داده می شود.										
مقدار	0,001	0,01	0,1	1	10	100	1000	10 000	100 000	1000 000
توان ده	$10^{-3}$	$10^{-2}$	$10^{-1}$	$10^0$	$10^1$	$10^2$	$10^3$	$10^4$	$10^5$	$10^6$
مثال: تبدیل اعداد به حاصل ضرب توان ده.										
$4300 = 4,3 \cdot 1000 = 4,3 \cdot 10^3$ ; $14638 = 1,4638 \cdot 10\,000 = 1,4638 \cdot 10^4$ $0,07 = \frac{7}{100} = 7 \cdot 10^{-2}$										
محاسبه درصد										
مقدار درصد بیان می کند که چند درصد باید محاسبه شود (مقدار درصد $P_{\%}$ ).										
مقدار اصلی مقداری است که باید درصد آن محاسبه شود (مقدار اصلی $G_{\text{اصلی}}$ ).										
حاصل درصد مقداری است که از درصد مقادیر اصلی به دست می آید (حاصل درصد $P_{\text{اصلی}}$ ).										
مثال: اتلاف به 7kg = (حاصل درصد); ماده خام 250 kg (مقدار اصلی); اتلاف سوخت 2% (مقدار درصد)										
$P_{\text{اصلی}} = \frac{G_{\text{اصلی}} \cdot P_{\%}}{100\%} = \frac{250 \text{ kg} \cdot 2\%}{100\%} = 5 \text{ kg}$										
محاسبه بهره										
z	حاصل بهره	k	سرمایه	12 (360 d) / روز (1 a) سال بهره	1 ماه بهره	30	حاصل بهره			
p	مقدار بهره در سال	t	زمان به سال					$z = \frac{k \cdot p \cdot t}{100\%}$		
مثال: بهره = 7% حاصل درصد; مقدار بهره = 6% سرمایه = 2800, - DM; زمان = 0,5a										
$z = \frac{k \cdot p \cdot t}{100\%} = \frac{2800 \cdot 6\% \cdot 0,5a}{100\%} = 84, - DM$										



جدول الف - ۲ - توابع مثلثاتی

جدول مثلثاتی								
درجه	سینوس ۰°...۴۵°							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۰	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	۸۹
۱	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	۸۸
۲	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523	۸۷
۳	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698	۸۶
۴	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	۸۵
۵	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	۸۴
۶	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	۸۳
۷	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	۸۲
۸	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	۸۱
۹	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	۸۰
۱۰	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	۷۹
۱۱	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	۷۸
۱۲	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	۷۷
۱۳	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	۷۶
۱۴	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	۷۵
۱۵	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	۷۴
۱۶	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	۷۳
۱۷	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	۷۲
۱۸	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	۷۱
۱۹	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420	۷۰
۲۰	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	۶۹
۲۱	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	۶۸
۲۲	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	۶۷
۲۳	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	۶۶
۲۴	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	۶۵
۲۵	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	۶۴
۲۶	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	۶۳
۲۷	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695	۶۲
۲۸	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4797	0,4823	0,4848	۶۱
۲۹	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,5000	۶۰
۳۰	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	۵۹
۳۱	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	۵۸
۳۲	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	۵۷
۳۳	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	۵۶
۳۴	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	۵۵
۳۵	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	۵۴
۳۶	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	۵۳
۳۷	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	۵۲
۳۸	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	۵۱
۳۹	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	۵۰
۴۰	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	۴۹
۴۱	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	۴۸
۴۲	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	۴۷
۴۳	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	۴۶
۴۴	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	۴۵
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°	۰°	
	دقیق							
	کسینوس ۴۵°...۹۰°							

جدول الف - ۲- توابع مثلثاتی - (ادامه)

جدول مثلثاتی								
درجه	سینوس ۰°...۹۰°							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
45	0,707 1	0,709 2	0,711 2	0,713 3	0,715 3	0,717 3	0,719 3	44
46	0,719 3	0,721 4	0,723 4	0,725 4	0,727 4	0,729 4	0,731 4	43
47	0,731 4	0,733 3	0,735 3	0,737 3	0,739 2	0,741 2	0,743 1	42
48	0,743 1	0,745 1	0,747 0	0,749 0	0,750 9	0,752 8	0,754 7	41
49	0,754 7	0,756 6	0,758 5	0,760 4	0,762 3	0,764 2	0,766 0	40
50	0,766 0	0,767 9	0,769 8	0,771 6	0,773 5	0,775 3	0,777 1	39
51	0,777 1	0,779 0	0,780 8	0,782 6	0,784 4	0,786 2	0,788 0	38
52	0,788 0	0,789 8	0,791 6	0,793 4	0,795 1	0,796 9	0,798 6	37
53	0,798 6	0,800 4	0,802 1	0,803 9	0,805 6	0,807 3	0,809 0	36
54	0,809 0	0,810 7	0,812 4	0,814 1	0,815 8	0,817 5	0,819 2	35
55	0,819 2	0,820 8	0,822 5	0,824 1	0,825 8	0,827 4	0,829 0	34
56	0,829 0	0,830 7	0,832 3	0,833 9	0,835 5	0,837 1	0,838 7	33
57	0,838 7	0,840 3	0,841 8	0,843 4	0,845 0	0,846 5	0,848 0	32
58	0,848 0	0,849 6	0,851 1	0,852 6	0,854 2	0,855 7	0,857 2	31
59	0,857 2	0,858 7	0,860 1	0,861 6	0,863 1	0,864 6	0,866 0	30
60	0,866 0	0,867 5	0,868 9	0,870 4	0,871 8	0,873 2	0,874 6	29
61	0,874 6	0,876 0	0,877 4	0,878 8	0,880 2	0,881 6	0,882 9	28
62	0,882 9	0,884 3	0,885 7	0,887 0	0,888 4	0,889 7	0,891 0	27
63	0,891 0	0,892 3	0,893 6	0,894 9	0,896 2	0,897 5	0,898 8	26
64	0,898 8	0,900 1	0,901 3	0,902 6	0,903 8	0,905 1	0,906 3	25
65	0,906 3	0,907 5	0,908 8	0,910 0	0,911 2	0,912 4	0,913 5	24
66	0,913 5	0,914 7	0,915 9	0,917 1	0,918 2	0,919 4	0,920 5	23
67	0,920 5	0,921 6	0,922 8	0,923 9	0,925 0	0,926 1	0,927 2	22
68	0,927 2	0,928 3	0,929 3	0,930 4	0,931 5	0,932 5	0,933 6	21
69	0,933 6	0,934 6	0,935 6	0,936 7	0,937 7	0,938 7	0,939 7	20
70	0,939 7	0,940 7	0,941 7	0,942 6	0,943 6	0,944 6	0,945 5	19
71	0,945 5	0,946 5	0,947 4	0,948 3	0,949 2	0,950 2	0,951 1	18
72	0,951 1	0,952 0	0,952 8	0,953 7	0,954 6	0,955 5	0,956 3	17
73	0,956 3	0,957 2	0,958 0	0,958 8	0,959 6	0,960 5	0,961 3	16
74	0,961 3	0,962 1	0,962 8	0,963 6	0,964 4	0,965 2	0,965 9	15
75	0,965 9	0,966 7	0,967 4	0,968 1	0,968 9	0,969 6	0,970 3	14
76	0,970 3	0,971 0	0,971 7	0,972 4	0,973 0	0,973 7	0,974 4	13
77	0,974 4	0,975 0	0,975 7	0,976 3	0,976 9	0,977 5	0,978 1	12
78	0,978 1	0,978 7	0,979 3	0,979 9	0,980 5	0,981 1	0,981 6	11
79	0,981 6	0,982 2	0,982 7	0,983 3	0,983 8	0,984 3	0,984 8	10
80	0,984 8	0,985 3	0,985 8	0,986 3	0,986 8	0,987 2	0,987 7	9
81	0,987 7	0,988 1	0,988 6	0,989 0	0,989 4	0,989 9	0,990 3	8
82	0,990 3	0,990 7	0,991 1	0,991 4	0,991 8	0,992 2	0,992 5	7
83	0,992 5	0,992 9	0,993 2	0,993 6	0,993 9	0,994 2	0,994 5	6
84	0,994 5	0,994 8	0,995 1	0,995 4	0,995 7	0,995 9	0,996 2	5
85	0,996 2	0,996 4	0,996 7	0,996 9	0,997 1	0,997 4	0,997 6	4
86	0,997 6	0,997 8	0,998 0	0,998 1	0,998 3	0,998 5	0,998 6	3
87	0,998 6	0,998 8	0,998 9	0,999 0	0,999 2	0,999 3	0,999 4	2
88	0,999 4	0,999 5	0,999 6	0,999 7	0,999 7	0,999 8	0,999 85	1
89	0,999 85	0,999 89	0,999 93	0,999 96	0,999 98	0,999 99	1,000 0	0
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	



جدول الف-٢- توابع مثلثاتی - (ادامه)







جدول مثلثاتی								
درجه	دقیقه							درجه
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	
0	0,000 0	0,002 9	0,005 8	0,008 7	0,011 6	0,014 5	0,017 5	89
1	0,017 5	0,020 4	0,023 3	0,026 2	0,029 1	0,032 0	0,034 9	88
2	0,034 9	0,037 8	0,040 7	0,043 7	0,046 6	0,049 5	0,052 4	87
3	0,052 4	0,055 3	0,058 2	0,061 2	0,064 1	0,067 0	0,069 9	86
4	0,069 9	0,072 9	0,075 8	0,078 7	0,081 6	0,084 6	0,087 5	85
5	0,087 5	0,090 4	0,093 4	0,096 3	0,099 2	0,102 2	0,105 1	84
6	0,105 1	0,108 0	0,111 0	0,113 9	0,116 9	0,119 8	0,122 8	83
7	0,122 8	0,125 7	0,128 7	0,131 7	0,134 6	0,137 6	0,140 5	82
8	0,140 5	0,143 5	0,146 5	0,149 5	0,152 4	0,155 4	0,158 4	81
9	0,158 4	0,161 4	0,164 4	0,167 3	0,170 3	0,173 3	0,176 3	80
10	0,176 3	0,179 3	0,182 3	0,185 3	0,188 3	0,191 4	0,194 4	79
11	0,194 4	0,197 4	0,200 4	0,203 5	0,206 5	0,209 5	0,212 6	78
12	0,212 6	0,215 6	0,218 6	0,221 7	0,224 7	0,227 8	0,230 9	77
13	0,230 9	0,233 9	0,237 0	0,240 1	0,243 2	0,246 2	0,249 3	76
14	0,249 3	0,252 4	0,255 5	0,258 6	0,261 7	0,264 8	0,267 9	75
15	0,267 9	0,271 1	0,274 2	0,277 3	0,280 5	0,283 6	0,286 7	74
16	0,286 7	0,289 9	0,293 1	0,296 2	0,299 4	0,302 6	0,305 7	73
17	0,305 7	0,308 9	0,312 1	0,315 3	0,318 5	0,321 7	0,324 9	72
18	0,324 9	0,328 1	0,331 4	0,334 6	0,337 8	0,341 1	0,344 3	71
19	0,344 3	0,347 6	0,350 8	0,354 1	0,357 4	0,360 7	0,364 0	70
20	0,364 0	0,367 3	0,370 6	0,373 9	0,377 2	0,380 5	0,383 9	69
21	0,383 9	0,387 2	0,390 6	0,393 9	0,397 3	0,400 6	0,404 0	68
22	0,404 0	0,407 4	0,410 8	0,414 2	0,417 6	0,421 0	0,424 5	67
23	0,424 5	0,427 9	0,431 4	0,434 8	0,438 3	0,441 7	0,445 2	66
24	0,445 2	0,448 7	0,452 2	0,455 7	0,459 2	0,462 8	0,466 3	65
25	0,466 3	0,469 9	0,473 4	0,477 0	0,480 6	0,484 1	0,487 7	64
26	0,487 7	0,491 3	0,495 0	0,498 6	0,502 2	0,505 9	0,509 5	63
27	0,509 5	0,513 2	0,516 9	0,520 6	0,524 3	0,528 0	0,531 7	62
28	0,531 7	0,535 4	0,539 2	0,543 0	0,546 7	0,550 5	0,554 3	61
29	0,554 3	0,558 1	0,561 9	0,565 8	0,569 6	0,573 5	0,577 4	60
30	0,577 4	0,581 2	0,585 1	0,589 0	0,593 0	0,596 9	0,600 9	59
31	0,600 9	0,604 8	0,608 8	0,612 8	0,616 8	0,620 8	0,624 9	58
32	0,624 9	0,628 9	0,633 0	0,637 1	0,641 2	0,645 3	0,649 4	57
33	0,649 4	0,653 6	0,657 7	0,661 9	0,666 1	0,670 3	0,674 5	56
34	0,674 5	0,678 7	0,683 0	0,687 3	0,691 6	0,695 9	0,700 2	55
35	0,700 2	0,704 6	0,708 9	0,713 3	0,717 7	0,722 1	0,726 5	54
36	0,726 5	0,731 0	0,735 5	0,740 0	0,744 5	0,749 0	0,753 6	53
37	0,753 6	0,758 1	0,762 7	0,767 3	0,772 0	0,776 6	0,781 3	52
38	0,781 3	0,786 0	0,790 7	0,795 4	0,800 2	0,805 0	0,809 8	51
39	0,809 8	0,814 6	0,819 5	0,824 3	0,829 2	0,834 2	0,839 1	50
40	0,839 1	0,844 1	0,849 1	0,854 1	0,859 1	0,864 2	0,869 3	49
41	0,869 3	0,874 4	0,879 6	0,884 7	0,889 9	0,895 2	0,900 4	48
42	0,900 4	0,905 7	0,911 0	0,916 3	0,921 7	0,927 1	0,932 5	47
43	0,932 5	0,938 0	0,943 5	0,949 0	0,954 5	0,960 1	0,965 7	46
44	0,965 7	0,971 3	0,977 0	0,982 7	0,988 4	0,994 2	1,000 0	45
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	
	دقیقه							درجه
	کمانوات 45°...90°							



جدول الف - ۲ - توابع مثلثاتی - (ادامه)







جدول مثلثاتی								
تایزات ۹۰°...۴۵°								
درجه	دقیقه						درجه	
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°		۶۰°
45	1,000 0	1,005 8	1,011 7	1,017 6	1,023 5	1,029 5	1,035 5	44
46	1,035 5	1,041 6	1,047 7	1,053 8	1,059 9	1,066 1	1,072 4	43
47	1,072 4	1,078 6	1,085 0	1,091 3	1,097 7	1,104 1	1,110 6	42
48	1,110 6	1,117 1	1,123 7	1,130 3	1,136 9	1,143 6	1,150 4	41
49	1,150 4	1,157 1	1,164 0	1,170 8	1,177 8	1,184 7	1,191 8	40
50	1,191 8	1,198 8	1,205 9	1,213 1	1,220 3	1,227 6	1,234 9	39
51	1,234 9	1,242 3	1,249 7	1,257 2	1,264 7	1,272 3	1,279 9	38
52	1,279 9	1,287 6	1,295 4	1,303 2	1,311 1	1,319 0	1,327 0	37
53	1,327 0	1,335 1	1,343 2	1,351 4	1,359 7	1,368 0	1,376 4	36
54	1,376 4	1,384 8	1,393 4	1,401 9	1,410 6	1,419 3	1,428 1	35
55	1,428 1	1,437 0	1,446 0	1,455 0	1,464 1	1,473 3	1,482 6	34
56	1,482 6	1,491 9	1,501 3	1,510 8	1,520 4	1,530 1	1,539 9	33
57	1,539 9	1,549 7	1,559 7	1,569 7	1,579 8	1,590 0	1,600 3	32
58	1,600 3	1,610 7	1,621 3	1,631 8	1,642 6	1,653 4	1,664 3	31
59	1,664 3	1,675 3	1,686 4	1,697 7	1,709 0	1,720 5	1,732 1	30
60	1,732 1	1,743 8	1,755 6	1,767 5	1,779 6	1,791 7	1,804 1	29
61	1,804 1	1,816 5	1,829 1	1,841 8	1,854 6	1,867 6	1,880 7	28
62	1,880 7	1,894 0	1,907 4	1,921 0	1,934 7	1,948 6	1,962 6	27
63	1,962 6	1,976 8	1,991 2	2,005 7	2,020 4	2,035 3	2,050 3	26
64	2,050 3	2,065 5	2,080 9	2,096 5	2,112 3	2,128 3	2,144 5	25
65	2,144 5	2,160 9	2,177 5	2,194 3	2,211 3	2,228 6	2,246 0	24
66	2,246 0	2,263 7	2,281 7	2,299 8	2,318 3	2,336 9	2,355 9	23
67	2,355 9	2,375 0	2,394 5	2,414 2	2,434 2	2,454 5	2,475 1	22
68	2,475 1	2,496 0	2,517 2	2,538 7	2,560 5	2,582 6	2,605 1	21
69	2,605 1	2,627 9	2,651 1	2,674 6	2,698 5	2,722 8	2,747 5	20
70	2,747 5	2,772 5	2,798 0	2,823 9	2,850 2	2,877 0	2,904 2	19
71	2,904 2	2,931 9	2,960 0	2,988 7	3,017 8	3,047 5	3,077 7	18
72	3,077 7	3,108 4	3,139 7	3,171 6	3,204 1	3,237 1	3,270 9	17
73	3,270 9	3,305 2	3,340 2	3,375 9	3,412 4	3,449 5	3,487 4	16
74	3,487 4	3,526 1	3,565 6	3,605 9	3,647 0	3,689 1	3,732 1	15
75	3,732 1	3,776 0	3,820 8	3,866 7	3,913 6	3,961 7	4,010 8	14
76	4,010 8	4,061 1	4,112 6	4,165 3	4,219 3	4,274 7	4,331 5	13
77	4,331 5	4,389 7	4,449 4	4,510 7	4,573 6	4,638 3	4,704 6	12
78	4,704 6	4,772 9	4,843 0	4,915 2	4,989 4	5,065 8	5,144 6	11
79	5,144 6	5,225 7	5,309 3	5,395 5	5,484 5	5,576 4	5,671 3	10
80	5,671 3	5,769 4	5,870 8	5,875 8	6,084 4	6,197 0	6,313 8	9
81	6,313 8	6,434 8	6,560 5	6,691 2	6,826 9	6,968 2	7,115 4	8
82	7,115 4	7,268 7	7,428 7	7,595 8	7,770 4	7,953 0	8,144 4	7
83	8,144 4	8,345 0	8,555 6	8,776 9	9,009 8	9,255 3	9,514 4	6
84	9,514 4	9,788 2	10,078 0	10,385 4	10,711 9	11,059 4	11,430 1	5
85	11,430 1	11,826 2	12,250 5	12,706 2	13,196 9	13,726 7	14,300 7	4
86	14,300 7	14,924 4	15,604 8	16,349 9	17,169 3	18,075 0	19,081 1	3
87	19,081 1	20,205 6	21,470 4	22,903 8	24,541 8	26,431 6	28,636 3	2
88	28,636 3	31,241 6	34,367 8	38,188 5	42,964 1	49,103 9	57,290 0	1
89	57,290 0	68,750 1	85,939 8	114,588 7	171,885 4	343,773 7	∞	0
درجه	دقیقه						درجه	
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°		۰°
کنایزات ۰°...۴۵°								



مساحت				
دایره	<p>A مساحت</p> <p>d قطر</p> <p>d = 60 mm; A = ?; U = ?</p> <p><math>A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (60 \text{ mm})^2}{4} = 2827 \text{ mm}^2</math></p> <p><math>U = \pi \cdot d = \pi \cdot 60 \text{ mm} = 188,5 \text{ mm}</math></p>	<p>محیط U</p> <p>مثال:</p>	<p><math>U = \pi \cdot d</math></p> <p><math>A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}</math></p>	
قطاع دایره	<p>A مساحت</p> <p>d قطر</p> <p><math>l_b</math> طول قوس</p> <p>d = 48 mm; <math>\alpha = 110^\circ</math>; <math>l_b = ?</math>; A = ?</p> <p><math>l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180} = \frac{\pi \cdot 24 \text{ mm} \cdot 110^\circ}{180^\circ} = 46,1 \text{ mm}</math></p> <p><math>A = \frac{l_b \cdot r}{2} = \frac{46,1 \text{ mm} \cdot 24 \text{ mm}}{2} = 553 \text{ mm}^2</math></p>	<p>طول وتر l</p> <p>شعاع r</p> <p>زاویه مرکزی <math>\alpha</math></p> <p>مثال:</p>	<p><math>A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}</math></p> <p><math>A = \frac{l_b \cdot r}{2}</math></p> <p><math>l = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}</math></p> <p><math>l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}</math></p>	
برش دایره	<p>A مساحت</p> <p>d قطر</p> <p><math>l_b</math> طول قوس</p> <p>l طول وتر</p> <p>b = 15,1 mm; l = 52 mm</p> <p>مثال: l = 62,83 mm; d = 60 mm; A = ?</p> <p><math>A = \frac{l_b \cdot r - l \cdot (r - b)}{2}</math></p> <p><math>= \frac{(62,83 \cdot 30) \text{ mm}^2 - 52 \cdot (30 - 15,1) \text{ mm}^2}{2} = 555,1 \text{ mm}^2</math></p>	<p>عرض b</p> <p>شعاع r</p> <p>زاویه مرکزی <math>\alpha</math></p> <p>مثال:</p>	<p><math>A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} - \frac{l \cdot (r - b)}{2}</math></p> <p><math>A = \frac{l_b \cdot r - l \cdot (r - b)}{2}</math></p> <p><math>l = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}</math></p> <p><math>l = 2 \cdot \sqrt{b \cdot (2 \cdot r - b)}</math></p> <p><math>b = \frac{l^2}{4} \cdot \tan^2 \frac{\alpha}{4}</math>; <math>b = r - \sqrt{r^2 - \frac{l^2}{4}}</math></p> <p><math>l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}</math>; <math>r = \frac{b}{1 - \frac{l^2}{8b}}</math></p>	
حلقه دایروی	<p>A مساحت</p> <p>D قطر</p> <p><math>d_m</math> قطر متوسط</p> <p>b عرض</p> <p><math>A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)</math></p> <p><math>= \frac{\pi}{4} \cdot (160^2 \text{ mm}^2 - 125^2 \text{ mm}^2) = 7834 \text{ mm}^2</math></p>	<p>مثال:</p>	<p><math>A = \pi \cdot d_m \cdot b</math></p> <p><math>A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)</math></p>	
قطاع حلقوی	<p>A مساحت</p> <p>D قطر</p> <p><math>\alpha</math> زاویه مرکزی</p> <p><math>A = \frac{\pi \cdot \alpha}{4 \cdot 360^\circ} \cdot (D^2 - d^2)</math></p>			
بیضی	<p>A مساحت</p> <p>D محور بزرگ</p> <p>d محور کوچک</p> <p>محیط U</p> <p><math>U = \frac{\pi}{2} \cdot (D + d)</math></p> <p><math>A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}</math></p>			



جدول الف - ۳ - محاسبه مساحت و حجم - (ادامه)

حجم					
مکعب مربع		$V$ $A_o$ حجم مساحت	ضلع مکعب مربع 1	$A_o = 6 \cdot l^2$ $V = l^3$	
		$l = 20 \text{ mm}; V = ?$ $V = l^3 = (20 \text{ mm})^3 = 8000 \text{ mm}^3$	مثال : حل :		
مکعب مستطیل		$V$ $A_o$ $l$ حجم مساحت طول قاعده	ارتفاع عرض قاعده $h$ $b$	$A_o = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$ $V = l \cdot b \cdot h$	
		$l = 6 \text{ cm}; b = 3 \text{ cm}; h = 2 \text{ cm}; V = ?$ $V = l \cdot b \cdot h = 6 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^3$	مثال : حل :		
استوانه		$V$ $A_o$ $A_M$ حجم مساحت مساحت جانبی	قطر ارتفاع $d$ $h$	$A_o = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $A_M = \pi \cdot d \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	
		$d = 14 \text{ mm}; h = 25 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot (14 \text{ mm})^2}{4} \cdot 25 \text{ mm} = 3848 \text{ mm}^3$	مثال : حل :		
استوانه خالی		$V$ $A_o$ حجم مساحت	قطر ارتفاع $D, d$ $h$	$A_o = \pi \cdot (D + d) \cdot \left[ \frac{1}{2} (D - d) + h \right]$ $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2)$	
		$D = 42 \text{ mm}; d = 20 \text{ mm}; h = 80 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2) = \frac{\pi \cdot 80 \text{ mm}}{4} \cdot (42^2 \text{ mm}^2 - 20^2 \text{ mm}^2) = 85703 \text{ mm}^3$	مثال : حل :		
هرم منظم		$V$ $h$ $h_s$ حجم ارتفاع ارتفاع وجه	طول قاعده طول پال عرض قاعده $l$ $l_s$ $b$	$l_s = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}$ ; $h_s = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$ $V = \frac{1 \cdot b \cdot h}{3}$	
		$l = 16 \text{ mm}; b = 21 \text{ mm}; h = 45 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{1 \cdot b \cdot h}{3} = \frac{16 \text{ mm} \cdot 21 \text{ mm} \cdot 45 \text{ mm}}{3} = 5040 \text{ mm}^3$	مثال : حل :		
مخروط		$V$ $A_M$ $h$ حجم مساحت جانبی قطر	ارتفاع طول پال $h$ $h_s$	$A_M = \frac{\pi \cdot d \cdot h_s}{2}$ ; $h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$	
		$d = 52 \text{ mm}; h = 110 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi \cdot (52 \text{ mm})^2}{4} \cdot \frac{110 \text{ mm}}{3} = 77870 \text{ mm}^3$	مثال : حل :		

جدول ب-۱- مقادیر مهم مواد

مقادیر مهم مواد								
جامد (ادامه)								
مواد	چگالی مخصوص $\rho$ kg / dm <sup>3</sup>	دمای ذوب در 1,013 bar $t_f$ °C	دمای جوش در 1,013 bar $t_b$ °C	گرمای ویژه ذوب در 1,013 bar $q$ kJ / kg	رسانایی گرمایی در 20°C $\lambda$ W/m · K	ظرفیت گرمایی ویژه میانگین در 0...100°C $c$ kJ / kg · K	مقاومت مخصوص در 20°C $R_m$ N/mm <sup>2</sup> / m	ضریب انبساط طولی در 0...100 °C $\alpha$ 1/°C یا 1/K
آلیاژ CuZn (برنج)	8,4...8,7	900...1000	2300	167	105	0,39	0,05...0,07	0,000 0185
آهن خالص (Fe)	0,92	0	100	332	2,3	2,09	—	0,000 051
اکسید آهن (زنگ)	7,87	1536	3070	276	81	0,47	0,13	0,000 012
گرس	5,1	1570	—	—	0,58 (پودر)	0,67	—	—
گچ	0,92...0,94	30...175	≈ 300	—	0,21	—	—	—
چدن	2,3	1200	—	—	0,45	1,09	—	—
شیشه (شیشه کوارتز)	2,4...2,7	≈ 700	—	—	0,81	0,83	10 <sup>18</sup>	0,000 000 5
طلا (Au)	19,3	1064	2707	67	310	0,13	0,022	0,000 014 2
گرافیت (C)	2,24	≈ 3800	≈ 4200	—	168	0,71	—	0,000 007 8
چدن	7,25	1150...1200	2500	125	58	0,50	0,6...1,6	0,000 010 5
فلزات سخت (K20)	14,8	> 2000	≈ 4000	—	81,4	0,80	—	0,000 06
چوب (نمونه خشک شده)	0,20...0,72	—	—	—	0,06...0,17	2,1...2,9	—	0,000 04 <sup>(2)</sup>
ایریدیم (Ir)	22,4	2443	> 4350	135	59	0,13	0,053	0,000 006 5
ید (I)	5,0	113,6	183	62	0,44	0,23	—	—
کربن (C)	3,5	3800	—	—	—	0,52	—	0,000 001 18
کک	1,6...1,9	—	—	—	0,18	0,83	—	—
کستانتان (آلیاژ مس رنگ)	8,89	1260	≈ 2400	—	23	0,41	0,49	0,000 0152
چوب پنبه	0,1...0,3	—	—	—	0,04...0,06	1,7...2,1	—	—
کروم (Cr)	3,9...4,0	2050	2700	—	12...23	0,96	—	0,000 006 5
مس (Cu)	8,96	1083	≈ 2595	213	384	0,39	0,0179	0,000 017
منیزیم (Mg)	1,74	650	1120	195	172	1,04	0,044	0,000 026
آلیاژ منیزیم	≈ 1,8	≈ 630	1500	—	46...139	—	—	0,000 024 5
منگنز (Mn)	7,43	1244	2095	251	21	0,48	0,39	0,000 023
مولیبدن (Mo)	10,22	2620	4800	287	145	0,26	0,054	0,000 005 2
سدیم (Na)	0,97	97,8	890	113	126	1,3	0,04	0,000 071
نیکل (Ni)	8,91	1455	2730	306	59	0,45	0,095	0,000 13
نیوبیم (Nb)	8,55	2468	≈ 4800	288	53	0,273	0,217	0,000 007 1
فسفر (P)	1,82	44	280	21	—	0,80	—	—
پلاتین (Pt)	21,5	1769	4300	113	70	0,13	0,098	0,000 009
پلی استیرول	1,05	—	—	—	0,17	1,3	10 <sup>19</sup>	0,000 07
سنگ چینی	2,3 ... 2,5	≈ 1600	—	—	1,6 <sup>(1)</sup>	1,2 <sup>(1)</sup>	10 <sup>12</sup>	0,000 004
کوارتز (SiO <sub>2</sub> )	2,1 ... 2,5	1480	2230	—	9,9	0,8	—	0,000 008
سنگ چینه‌ای	0,06...0,25	—	—	—	0,04...0,06	—	—	—
گوگرد (S)	2,07	113	344,6	49	0,2	0,70	—	—
سلنیم، قزمز (Se)	4,4	220	688	83	0,2	0,33	—	—
نقره (Ag)	10,5	961,5	2180	105	407	0,23	0,015	0,000 019 7
سیلیسیم (Si)	2,33	1423	2355	1658	83	0,75	2,3·10 <sup>9</sup>	0,000 004 2
کاربید سیلیسیم (SiC)	2,4	تجزیه می‌شود	در 3000 °C	(C <sub>3</sub> Si)	9 °	1,05 °	—	—
فولاد غیر آلیاژی	7,85	1460	2500	205	48...58	0,49	0,14...0,18	0,000 011 5
X12 CrNi 18 8	7,9	1450	—	—	14	0,51	0,7	0,000 016
ذغال سنگ	1,35	—	—	—	0,24	1,02	—	—
تانالتیم (Ta)	16,6	2996	5400	172	54	0,14	0,124	0,000 006 5
تیتانیوم (Ti)	4,5	1670	3280	88	15,5	0,47	0,08	0,000 008 2
اورانیوم (U)	19,1	1133	≈ 3800	356	28	0,12	—	—
وانادیوم (V)	6,12	1890	≈ 3380	343	31,4	0,50	0,2	—
تنگستن (W)	19,27	3390	5500	54	130	0,13	0,055	0,000 004 5
روی (Zn)	7,13	419,5	907	101	113	0,4	0,06	0,000 029
فلز (Sn)	7,29	231,9	2687	59	65,7	0,24	0,114	0,000 023

1) در دمای 800 °C 2) عمود بر الیاف 3) بالای 1000 °C

جدول ب-۲- خواص مکانیکی مواد- فلزات<sup>۱</sup>

مواد	چگالی kg/m <sup>۳</sup>	استحکام نهایی			استحکام تسلیم		مدول کشسانی GPa	مدول صلابت GPa	ضریب انبساط گرمایی ۱۰ <sup>-۶</sup> /°C	شکل پذیری درصد ازدیاد طول در ۵۰ mm
		کشش	فشار <sup>۲</sup>	برش	کشش	برش				
		MPa	MPa	MPa	MPa	MPa				
فولاد										
ساختمانی St37	۷۸۶۰	۳۵۵			۲۳۴	۱۳۵	۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St44	۷۸۶۰	۴۷۵			۲۷۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St50	۷۸۶۰	۵۴۰			۲۹۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۱۷
آلیاژ St52	۷۸۶۰	۵۶۰			۳۵۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St60	۷۸۶۰	۶۴۰			۳۲۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St70	۷۸۶۰	۷۵۰			۳۶۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۱۸
فولاد زنگ زن :										
نورد - سرد	۷۹۲۰	۸۶۰			۵۲۰		۱۹۰	۷۵	۱۷/۳	۱۲
نرم شده	۷۹۲۰	۶۵۵			۲۶۰		۱۹۰	۷۵	۱۷/۳	۵۰
فولاد تقویت شده :										
استحکام متوسط	۷۸۶۰	۴۸۰			۲۷۵		۲۰۰	۷۷	۱۱/۷	
استحکام بالا	۷۸۶۰	۶۲۰			۴۱۵		۲۰۰	۷۷	۱۱/۷	
چدن :										
چدن خاکستری	۷۲۰۰	۱۷۰	۶۵۵	۲۴۰			۶۹	۲۸	۱۲/۱	۰/۵
چدن چکش خوار	۷۳۰۰	۳۴۵	۶۲۰	۳۳۰	۲۳۰		۱۶۵	۶۵	۱۲/۱	۱۰
آلومینیوم :										
آلیاژ 1100-H14	۲۷۱۰	۱۱۰		۷۰	۹۵	۵۵	۷۰	۲۶	۲۳/۶	۹
(99% ۹۹ Al)										
آلیاژ 2014-T6	۲۸۰۰	۴۵۵	۲۷۵	۲۳۰	۴۰۰	۲۳۰	۷۵	۲۷	۲۳/۰	۱۳
آلیاژ 2024-T4	۲۸۰۰	۴۷۰	۲۸۰		۳۲۵		۷۳		۲۳/۲	۱۹
آلیاژ 5456-H116	۲۶۳۰	۳۱۵	۱۸۵	۱۳۰	۲۳۰	۱۳۰	۷۲		۲۳/۹	۱۶
آلیاژ 6061-T6	۲۷۱۰	۲۶۰	۱۶۵	۱۴۰	۲۴۰	۱۴۰	۷۰	۲۶	۲۳/۶	۱۷
آلیاژ 7075-T6	۲۸۰۰	۵۷۰	۳۳۰		۵۰۰		۷۲	۲۸	۲۳/۶	۱۱
مس :										
مس (99/9% Cu)										
نرم شده	۸۹۱۰	۲۲۰	۱۵۰		۷۰		۱۲۰	۴۴	۱۶/۹	۴۵
سخت کشیده	۸۹۱۰	۳۹۰	۲۰۰		۲۶۵		۱۲۰	۴۴	۱۶/۹	۴
برنج زرد (۶۵% Cu، ۳۵% Zn)										
نورد - سرد	۸۴۷۰	۵۱۰	۳۰۰		۴۱۰	۲۵۰	۱۰۵	۳۹	۲۰/۹	۸
نرم شده	۸۴۷۰	۳۲۰	۲۲۰		۱۰۰	۶۰	۱۰۵	۳۹	۲۰/۹	۶۵
برنج قرمز (۸۵% Cu، ۱۵% Zn)										
نورد سرد	۸۷۴۰	۵۸۵	۳۲۰		۴۳۵		۱۲۰	۴۴	۱۸/۷	۳
نرم شده	۸۷۴۰	۲۷۰	۲۱۰		۷۰		۱۲۰	۴۴	۱۸/۷	۴۸
تیتانیوم	۴۷۳۰	۹۰۰			۸۳۰		۱۱۵		۹/۵	۱۰



جدول ب-۲- خواص مکانیکی مواد (ادامه) - غیر فلزات

مواد	$\frac{kg}{m^3}$	استحکام نهایی			استحکام تسلیم <sup>۳</sup>		مدول صلابت GPa	مدول کشسانی GPa	ضریب انبساط گرمایی ۱۰-۶ °C	طول در ۵۰ mm	درصد ازدیاد
		کشش MPa	فشار <sup>۲</sup> MPa	برش MPa	کشش MPa	برش MPa					
الوار <sup>۲</sup> چوبی، خشک شده											
صنوبر	۴۱۵	۶۰	۳۹	۷/۶			۰/۵	۱۰	۴/۵ تا ۳/۰		
گردو	۷۲۰		۶۳	۱۶/۵				۱۵			
کاج	۴۱۵	۵۵	۳۶	۷/۶				۹			
بتون											
استحکام متوسط	۲۳۲۰		۲۸					۲۵	۹/۹		
پلاستیک											
نایلن، نوع ۶/۶	۱۱۴۰	۷۵	۹۵		۴۵			۲/۸	۱۴۴	۵۰	
پلی استر PBT (پلاستیک نرم)	۱۳۴۰	۵۵	۷۵		۵۵			۲/۴	۱۳۵	۱۵۰	
وینیل، PVC سخت	۱۴۴۰	۴۰	۷۰		۴۵			۳/۱	۱۳۵	۴۰	
لاستیک	۹۱۰	۱۵							۱۶۲	۶۰۰	
گرانیت (مقادیر متوسط)	۲۷۷۰	۲۰	۲۴۰	۳۵			۴	۷۰	۷/۲		
شیشه، ۹۸٪ سیلیکا	۲۱۹۰		۵۰				۴/۱	۶۵	۸۰		
<p>۱. خواص فلزها در نتیجه تغییرات فشار، عملیات گرمایی و مکانیکی بسیار تغییر می کند.</p> <p>۲. در فلزهای شکل پذیر استحکام در فشار و کشش برابر فرض می شود.</p> <p>۳. خواص الوارهای چوبی با توجه به بارگذاری به موازات رگه های چوب در نظر گرفته شده است.</p>											

جدول ب ۳- مشخصات نیم رخها (پروفیلها)

نیم رخها

مطابق با (DIN 1026 (10.63)

ناودانی - (U - شکل)

$$r_1 = t$$

$$r_2 = \frac{1}{2}$$

S سطح مقطع نیم رخ  
I ممان سطحی محوری درجه 2  
W مول سطحی محوری  
m' وزن طولی

اندازه ها طبق  
DIN 997 (10.70)

مشخصه نیم رخ ناودانی به ارتفاع 100mm از St 37 - 2 طبق DIN 17 100

U - DIN 1026 - St 37 - 2 - U 100

علامت کوتاه	اندازه ها به mm					سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور y-y e <sub>y</sub> cm	برای محورها خم				اندازه ها به mm	
	h	b	s	t	c				x - x		y - y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.
									I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>		
30x15	30	15	4	4,5	7,5	2,21	1,74	0,52	2,53	1,69	0,38	0,39	10	6,4
30	30	33	5	7	16,5	5,44	4,27	1,31	6,39	4,26	5,33	2,68	18	8,4
40x20	40	20	5	5,5	10	3,66	2,87	0,67	7,58	3,97	1,14	0,86	11	6,4
40	40	35	5	7	17,5	6,21	4,87	1,33	14,1	7,05	6,68	3,08	18	11
50x25	50	25	5	6	12,5	4,92	3,86	0,81	16,8	6,73	2,49	1,48	16	8,4
50	50	38	5	7	19	7,12	5,59	1,31	26,4	10,6	9,12	3,75	20	11
60	60	30	6	6	15	6,46	5,07	0,91	31,6	10,5	4,51	2,16	18	8,4
65	65	42	5,5	7,5	21	9,03	7,09	1,42	57,5	17,7	14,1	5,07	25	11
80	80	45	6	8	22,5	11,0	8,64	1,45	106	26,5	19,4	6,36	25	13
100	100	50	6	8,5	25	13,5	10,6	1,55	206	41,2	29,3	8,49	30	15
120	120	55	7	9	27,5	17,0	13,4	1,60	364	60,7	43,2	11,1	30	17
140	140	60	7	10	30	20,4	16,0	1,75	605	86,4	62,7	14,8	35	17
160	160	65	7,5	10,5	32,5	24,0	18,8	1,84	925	116	85,3	18,3	35	21
200	200	75	8,5	11,5	37,5	32,2	25,3	2,01	1910	191	148	27,0	40	23
240	240	85	9,5	13	42,5	42,3	33,2	2,23	3600	300	248	39,6	45	25
280	280	95	10	15	47,5	53,3	41,8	2,53	6280	448	399	57,2	50	25
300	300	100	10	16	50	58,8	46,2	2,70	8030	535	495	67,8	55	25

مطابق با (DIN 1028 (10.76)

لشی دو طرف مساوی

$$r_1 = s$$

$$r_2 = \frac{1}{2}$$

S سطح مقطع نیم رخ  
I ممان سطحی محوری درجه 2  
W مول سطحی محوری  
m' وزن طولی





اندازه ها طبق  
DIN 997 (10.70)

مشخصه لشی با عرض بازوی 45 mm و ضخامت پای طبق DIN 17 100 از St 37 - 2 - L 45 x 5

L - DIN 1028 - St 37 - 2 - L 45 x 5



علامت کوتاه	اندازه ها به mm					سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور y-y e <sub>y</sub> cm	برای محورها خم				اندازه ها به mm					
	h	b	s	t	c				x - x		y - y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.				
									I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>						
20x3	20	3	1,12	0,88	0,60	0,39	0,28	12	4,3	60x6	60	6	6,91	5,42	1,69	22,8	5,29	17
25x3	25	3	1,42	1,12	0,73	0,79	0,45	15	6,4	60x8	60	8	9,03	7,09	1,77	29,1	6,88	35
25x4	25	4	1,85	1,45	0,76	1,01	0,58	17	8,4	65x7	65	7	8,7	6,83	1,85	33,4	7,18	21
30x3	30	3	1,74	1,36	0,84	1,41	0,65	17	8,4	70x7	70	7	9,4	7,38	1,97	42,4	8,43	21
30x4	30	4	2,27	1,78	0,89	1,81	0,86	17	8,4	70x9	70	9	11,9	9,34	2,05	52,6	10,6	40
35x4	35	4	2,67	2,10	1,00	2,96	1,18	18	11	75x7	75	7	10,1	7,94	2,09	52,4	9,67	23
35x5	35	5	3,28	2,57	1,04	3,56	1,45	18	11	75x8	75	8	11,5	9,03	2,13	58,9	11,0	40
40x4	40	4	3,08	2,42	1,12	4,38	1,56	22	11	80x6	80	6	9,35	7,34	2,17	55,8	9,57	23
40x5	40	5	3,79	2,97	1,16	5,43	1,91	22	11	80x8	80	8	12,3	9,60	2,26	72,3	12,6	45
45x4	45	4	3,49	2,74	1,23	6,43	1,97	25	13	80x10	80	10	15,1	11,9	2,34	87,5	15,5	45
45x5	45	5	4,3	3,38	1,28	7,83	2,43	30	13	90x7	90	7	12,2	9,61	2,45	92,6	14,1	50
50x5	50	5	4,8	3,77	1,40	11,0	3,05	30	13	90x9	90	9	15,5	12,2	2,54	116	18,0	50
50x6	50	6	5,69	4,47	1,45	12,8	3,61	30	13	100x8	100	8	15,5	12,2	2,74	145	19,9	55
50x7	50	7	6,56	5,15	1,49	14,6	4,15	35	17	100x10	100	10	19,2	15,1	2,82	177	24,7	55
60x5	60	5	5,82	4,57	1,64	19,4	4,45	35	17	100x12	100	12	22,7	17,8	2,90	207	29,2	55

جدول ب-۳- مشخصات نیم رخ‌ها (پروفیل‌ها) - (ادامه)

نیم رخ ها																
نیم رخ دو طرف نامساوی																
مطابق با DIN 1029 (7.78)																
		$r_1 \approx s$ $r_2 \approx \frac{s}{2}$		$S$ سطح مقطع تیر $I$ عینان سطحی محوری درجه 2 $W$ مدول سطحی محوری $m$ وزن طولی		مشخصه نیم رخ دو طرف نامساوی با عرض بالهای 65 mm و 50 mm از 2 - US 37 طبق DIN 17100 : L - DIN 1029 - US 37 - 2 - L 65x50x5		اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)								
																
علامت کوتاه	اندازه ها به mm			سطح مقطع $S$ $cm^2$	وزن طولی $m$ $kg/m$	فاصله محورها $e_x, e_y$ $cm$		برای محورها خم $x-x, y-y$				اندازه ها به mm				
L	a	b	s			$e_x$	$e_y$	$x-x$		$y-y$		$w_1$	$w_2$	$d_1$ max.	$d_2$ max.	
								$I_x$ $cm^4$	$W_x$ $cm^3$	$I_y$ $cm^4$	$W_y$ $cm^3$					
30x20x3 30x20x4 40x20x3	30	20	3	1,42	1,11	0,99	0,50	1,25	0,62	0,44	0,29	17		8,4	4,3	
	30	20	4	1,85	1,45	1,03	0,54	1,59	0,81	0,55	0,38		12			
	40	20	3	1,72	1,35	1,43	0,44	2,79	1,08	0,47	0,30	22		11		
40x20x4 45x30x4 45x30x5	50	20	4	2,25	1,77	1,47	0,48	3,59	1,42	0,60	0,39	22	12	11	4,3	
	45	30	4	2,87	2,25	1,48	0,74	5,78	1,91	2,05	0,91					
	45	30	5	3,53	2,77	1,52	0,78	6,99	2,35	2,47	1,11	25	17	13	8,4	
50x30x4 50x30x5 50x40x5	50	30	4	3,07	2,41	1,68	0,70	7,71	2,33	2,09	0,91		17		8,4	
	50	30	5	3,78	2,96	1,73	0,74	9,41	2,88	2,54	1,12			13		
	50	40	5	4,27	3,35	1,56	1,07	10,04	3,02	5,89	2,01	30	22		11	
60x30x5 60x40x5 60x40x6	60	30	5	4,29	3,37	2,15	0,68	15,6	4,04	2,60	1,12	35	17	17	8,4	
	60	40	5	4,79	3,76	1,96	0,97	17,2	4,25	6,11	2,02					
	60	40	6	5,68	4,46	2,00	1,01	20,1	5,03	7,12	2,38	22			11	
65x50x5 70x50x6 75x50x7	65	50	5	5,54	4,35	1,99	1,25	23,1	5,11	11,9	3,18	35		21		
	70	50	6	6,88	5,40	2,24	1,25	33,5	7,04	14,3	3,81	30			13	
	75	50	7	8,3	6,51	2,48	1,25	46,4	9,24	16,5	4,39	40		23		
75x55x5 75x55x7 80x40x6	75	55	5	6,3	4,95	2,31	1,33	35,5	6,84	16,2	3,89	40	30		17	
	75	55	7	8,66	6,80	2,40	1,41	47,9	9,39	21,8	5,52					
	80	40	6	6,89	5,41	2,85	0,88	44,9	8,73	7,59	2,44	45	22		11	
80x40x8 80x60x7 90x60x6	80	40	8	9,01	7,07	2,94	0,95	57,6	11,4	9,68	3,18	45	22	23	11	
	80	60	7	9,38	7,36	2,51	1,52	59,0	10,7	28,4	6,34			21		
	90	60	6	8,69	6,82	2,89	1,41	71,7	11,7	25,8	5,61	50		25	17	
90x60x8 100x50x6 100x50x8 100x50x10	90	60	8	11,4	8,96	2,97	1,49	92,5	15,4	33,0	7,31	50	35		17	
	100	50	6	8,73	6,85	3,49	1,04	89,7	13,8	15,3	3,86			25		
	100	50	8	11,5	8,99	3,59	1,13	116	18,0	19,5	5,04	55	30		13	
	100	50	10	14,1	11,1	3,67	1,20	141	22,2	23,4	6,17					
نیم رخ دو طرف مساوی																
مطابق با DIN 1027 (10.63)																
		$r_1 = t$ $r_2 = \frac{t}{1}$		$S$ اندازه سطح مقطع تیر $I$ عینان سطحی محوری درجه 2 $W$ مدول سطحی محوری $m$ وزن طولی		مشخصه نیم رخ دو طرف مساوی با ارتفاع 80 mm از 2 - US 37 طبق DIN 17100 : L - DIN 1027 - US 37 - 2 - L 80		اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)								
																
علامت کوتاه	اندازه ها به mm				سطح مقطع $S$ $cm^2$	وزن طولی $m$ $kg/m$	برای محورها خم $x-x, y-y$				اندازه ها به mm					
L	b	t	s	t			$e_x$	$e_y$	$x-x$		$y-y$		$w_1$	$w_2$	$d_1$ max.	$d_2$ max.
									$I_x$ $cm^4$	$W_x$ $cm^3$	$I_y$ $cm^4$	$W_y$ $cm^3$				
30 40 50	30	38	4	4,5	4,32	3,39	5,96	3,97	13,7	3,80	20		11			
	40	40	4,5	5	5,43	4,26	13,5	6,75	17,6	4,66	22		11			
	50	43	5	5,5	6,77	5,31	26,3	10,5	23,8	5,88	25		11			
60 80 100	60	45	5	6	7,91	6,21	4,7	14,9	30,1	7,09	25		13			
	90	50	6	7	11,1	8,71	109	27,3	47,4	10,1	30		13			
	100	55	6,5	8	14,5	11,4	222	44,4	72,5	14,0	30		17			
120 140 160	120	60	7	9	18,2	14,3	402	67,0	106	18,8	35		17			
	140	65	8	10	22,9	18,0	676	96,6	148	23,3	35		17			
	160	70	8,5	11	27,5	21,6	1060	132	204	31,0	35		21			



جدول ب-۳- مشخصات نیم رخها (پروفیلها) - (ادامه)

نیم رخها														
مقایسه با DIN 1025 T1 (10.63)							شکل یاریک							
							اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)		S		اندازه سطح مقطع			
							I		I		ممان سطحی محوری درجه 2			
							W		W		ممان سطحی محوری			
							m'		m'		وزن طولی			
مشخصه نیم رخ - I - شکل یاریک سری - I با ارتفاع 180 mm طبق DIN 17 100 U St44-2														
DIN 1025 - U St44 - 2 - I 180 پروفیل														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm				سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	برای محوره های خم				اندازه ها به mm			
							x - x		y - y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.		
	l	h	b	s			t	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>			W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	
80	80	42	3,9	5,9	7,57	5,94	77,8	19,5	6,29	3,00	22	6,4		
100	100	50	4,5	6,8	10,6	8,34	171	34,2	12,2	4,88	28	6,4		
120	120	58	5,1	7,7	14,2	11,1	328	54,7	21,5	7,41	32	8,4		
140	140	66	5,7	8,6	18,2	14,3	573	81,9	35,2	10,7	34	11		
160	160	74	6,3	9,5	22,8	17,9	935	117	54,7	14,8	40	11		
180	180	82	6,9	10,4	27,9	21,9	1450	161	81,3	19,8	44	13		
200	200	90	7,5	11,3	33,4	26,2	2140	214	117	26,0	48	13		
220	220	98	8,1	12,2	39,5	31,1	3060	278	162	33,1	52	13		
240	240	106	8,7	13,1	46,1	36,2	4250	354	221	41,7	56	17		
260	260	113	9,4	14,1	53,3	41,9	5740	442	288	51,0	60	17		
280	280	119	10,1	15,2	61,0	47,9	7590	542	364	61,2	60	17		
300	300	125	10,8	16,2	69,0	54,2	9800	653	451	72,2	64	21		
320	320	131	11,5	17,3	77,7	61,0	12510	782	555	84,7	70	21		
360	360	143	13,0	19,5	97,0	76,1	19610	1090	818	114	76	23		
400	400	155	14,4	21,6	118	92,4	29210	1460	1160	149	88	23		
مقایسه با DIN 1025 T2 (10.63)							شکل پهن (نیم رخ بال پهن)							
							اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)		S		اندازه سطح مقطع			
							I		I		ممان سطحی محوری درجه 2			
							W		W		ممان سطحی محوری			
							m'		m'		وزن طولی			
مشخصه نیم رخ - I - شکل پهن با سری - IPB با ارتفاع 240 mm طبق DIN 17 100 St 52 - 3														
DIN 1025 - St 52 - 3 - IPB 240 پروفیل														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm				سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	برای محوره های خم				اندازه ها به mm			
							x - x		y - y		یک ردیف w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.		
	IPB	h	b	s			t	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>			W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	
100	100	100	6	10	26,0	20,4	450	89,9	167	33,5	56	13		
120	120	120	6,5	11	34,0	26,7	860	144	318	52,9	66	17		
140	140	140	7	12	43,0	33,7	1510	216	550	78,5	76	21		
160	160	160	8	13	54,3	42,6	2490	311	889	111	86	23		
180	180	180	8,5	14	65,3	51,2	3830	426	1360	151	100	25		
200	200	200	9	15	78,1	61,3	5700	570	2000	200	110	25		
220	220	220	9,5	16	91,0	71,5	8090	736	2840	258	120	25		
240	240	240	10	17	106	83,2	11260	938	3920	327	96	35		
260	260	260	10	17,5	118	93,0	14920	1150	5130	395	106	40		
280	280	280	10,5	18	131	103	19270	1380	6590	471	110	25		
300	300	300	11	19	149	117	25170	1680	8560	571	120	45		
320	320	300	11,5	20,5	161	127	30820	1930	9240	616	120	28		
360	360	300	12,5	22,5	181	142	43190	2400	10140	676	-	28		
400	400	300	13,5	24	198	155	57680	1880	10820	721	120	45		
450	450	300	14	26	218	171	78890	3550	11720	781	-	28		
500	500	300	14,5	28	239	187	107200	4290	12620	842	120	45		
550	550	300	15	29	254	199	136700	4970	13080	872	-	28		

جدول ب-۳- مشخصات نیم رخها (پروفیل ها) - (ادامه)

نیر ۱ - شکل متوسط														
مطابق با (3.65) DIN 1025 T5														
اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)														
مشخصه نیر ۱ - شکل عرض متوسط سری - IPE با ارتفاع 300 mm از St44-2 طبق DIN 17100														
IPE 300 - St 44 - 2 - DIN 1025 - پروفیل IPE														
طول ساخت: 4 تا 15 متر														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm						سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	برای محورهای خم				اندازه ها به mm	
	h	b	s	t	r	x-x			y-y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.		
IPE									I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>		
80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6,0	80,1	20,0	8,49	3,69	26	6,4	
100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1	171	34,2	15,9	5,79	30	8,4	
120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	318	53,0	27,7	8,65	36	8,4	
160	160	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8	869	109	68,3	16,7	44	13	
200	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4	1940	194	142	28,5	56	13	
240	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7	3890	324	284	47,3	68	17	
300	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2	8360	557	604	80,5	80	23	
360	360	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1	16270	904	1040	123	90	25	
400	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3	23130	1160	1320	146	96	28	
نیر ۲ - لبه بلند و - کف پهن (T - شکل)														
مطابق با (3.82) DIN 1024														
اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)														
مشخصه نیر ۲ - لبه بلند با ارتفاع 50 mm از جنس St37-2 طبق DIN 17 100														
T - پروفیل DIN 1024 - St37 - 2 - T50														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm		سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور x-x e <sub>x</sub> cm	برای محورهای خم				اندازه ها به mm				
	b=h	s=t				x-x		y-y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.			
T						I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>					
20	20	3	1,12	0,88	0,58	0,38	0,27	0,20	0,20	-	3,2			
25	25	3,5	1,64	1,29	0,73	0,87	0,49	0,43	0,34	15	3,2			
30	30	4	2,26	1,77	0,85	1,72	0,80	0,87	0,58	17	4,3			
40	40	5	3,77	2,96	1,12	5,28	1,84	2,58	1,29	21	6,4			
50	50	6	5,66	4,44	1,39	12,1	3,36	6,06	2,42	30	6,4			
60	60	7	7,94	6,23	1,66	23,8	5,48	12,2	4,07	34	8,4			
80	80	9	13,6	10,7	2,22	73,7	12,8	37,0	9,25	45	11			
100	100	11	20,9	16,4	2,74	179	24,6	88,3	17,7	60	13			
120	120	13	29,6	23,2	3,28	366	42,0	178	29,7	70	17			
140	140	15	39,3	31,3	3,80	660	64,7	330	47,2	80	21			
نیر ۳ - لبه پهن کف پهن														
مطابق با (3.82) DIN 1024														
اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)														
مشخصه نیر ۳ - لبه پهن با ارتفاع 60 mm از جنس St44-2 طبق DIN 17 100														
TB - پروفیل DIN 1024 - St44 - 2 - TB 60 : DIN 17 100														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm		سطح مقطع S cm <sup>2</sup>	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور x-x e <sub>x</sub> cm	برای محورهای خم				اندازه ها به mm				
	h	b				x-x		y-y		w <sub>1</sub>	d <sub>1</sub> max.			
TB						I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>					
30	30	60	5,5	4,64	3,64	0,67	2,58	1,11	8,62	2,87	34	8,4		
35	35	70	6	5,94	4,66	0,77	4,49	1,65	15,1	4,31	37	11		
40	40	80	7	7,91	6,21	0,88	7,81	2,50	28,5	7,13	45	11		
50	50	100	8,5	12,0	9,42	1,09	18,7	4,78	67,7	13,5	55	13		
60	60	120	10	17,0	13,4	1,30	38,0	8,09	137	22,8	65	17		







جدول پ ۱- ضریب تبدیل یکاها

از یکای قدیمی	به یکای SI	تبدیل تقریبی	تبدیل دقیق تر
طول			
اینچ (in)	میلیمتر (mm)	$\div 4 \rightarrow \times 100$	$\times 25/4$
فوت (ft)	متر (m)	$\div 3$	$\times 0/30$
یارد (yd)	متر (m)	$\times 1$	$\div 12 \rightarrow \times 13$
جرم			
پوند (lb)	کیلوگرم (kg)	$\div 2$	$\times 0/45$
پوند (lb)	گرم (g)	$\times 1000 \rightarrow \div 2$	$\times 454$
اونس (oz)	گرم (g)	$\times 30$	$\times 28/4$
نیرو			
پوند نیرو (lbf)	نیوتون (N)	$\times 4$	$\times 9 \rightarrow \div 2$
کیلو پوند (kp)	نیوتون (N)	$\times 10$	$\times 9/8$
کیلوگرم نیرو (kgf)	نیوتون (N)	$\times 10$	$\times 9/8$
گشتاور			
پوند نیرو فوت (lbf. ft)	نیوتون متر (N.m)	$\times 3 \rightarrow \div 2$	$\times 1/36$
فشار - تنش			
psi (lbf/in <sup>2</sup> )	N/m <sup>2</sup>	$\times 7000$	$\times 6895$
psi (lbf/in <sup>2</sup> )	کیلو پاسکال (kPa)	$\times 7$	$\times 6/9$
psi (lbf/in <sup>2</sup> )	مگا پاسکال (MPa) یا (N/mm <sup>2</sup> )	$\times 7 \rightarrow \div 1000$	$\times 6/9 \rightarrow \div 1000$
اتمسفر (kgf/cm <sup>2</sup> )	مگا پاسکال (MPa) یا (N/mm <sup>2</sup> )	$\div 10$	$\times 0/98$
توان			
اسب بخار (hp)	کیلو وات (kW)	$\times 3 \rightarrow \div 4$	$\times 0/746$
انرژی			
kgf.m	ژول (J)	$\times 10$	$\times 9/807$
ft.lbf	ژول (J)	$\times 9 \rightarrow \div 7$	$\times 1/35$

جدول پ-۲- نشان های استفاده شده در کتاب

نشان	کمیت
r	شعاع میله
s	اندازه جوش شیاری
t	ضخامت
T	گشتاور
V	حجم
W	وزن
z	اندازه ساق جوش گوشه
$\sigma$	تنش عمودی
$\tau$ یا T	تنش برشی
$\varepsilon$	کرنش
$\delta$ یا $\Delta L$	تغییر طول
$\sigma_{ult}$ یا $S_u$	استحکام نهایی
$\sigma_y$ یا $S_y$	استحکام در نقطه تسلیم
$\sigma_{all}$ یا $\sigma_{مجاز}$	حداکثر تنش مجاز

نشان	کمیت
A	مساحت
a	اندازه گلویی مؤثر جوش گوشه
b	عرض
d	قطر میله و بازوی گشتاور
D	قطر سوراخ
E	ضریب کشسانی (مدول الاستیسیته)
F	بار متمرکز (مانند نیرو)
F.S.	ضریب اطمینان
h	ارتفاع
l یا L	طول
m	جرم
P	فشار
P	توان
R	شعاع سوراخ

## فهرست منابع

- اصول طراحی و محاسبه در جوش، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، فیشر، ولی نژاد، نشر طراح، ۱۳۸۸
- حساب فنی، سال چهارم هنرستان، ناصر بهرام زادگان، ۱۳۷۴
- Vector Mechanics for Engineers, Statics, P. Beer, E. Johnson, 7th Edition, 2004
- Mechanics of material, P. Beer, E. Johnson, 4th Edition, 2006
- Engineering mechanics, Statics, J. Meriam, 4th Edition, 1977
- Statics and Strength of Material, G. Bassin, 3rd Edition, 1979
- Structural Welding Code–Steel, AWS D1.1, 2002
- Weld Joint Design, J. Hicks, 2nd Edition, 1987

