

فصل ۳

کمیت‌ها، محاسبات فنی

کمیت‌های اصلی سیستم SI

جدول ۱-۳- کمیت‌های اصلی در سیستم SI

نماد	یکا	کمیت‌های اصلی SI
m	متر	طول
kg	کیلوگرم	جرم
s	ثانیه	زمان
A	آمپر	شدت زمان جریان الکتریکی
K	کلوین	دما
mol	مول	مقدار ماده
cd	کاندلا	شدت نور

پیشوندهای یکاهای SI (ضرایب)

برای نشان دادن اجزاء و اضعاف متر، از پیشوندهای جدول ۲-۳ استفاده می‌شود که پیشوندها در جلوی یکای اصلی قرار می‌گیرند.


جدول ۲-۳- توان‌های عدد

نام	توان	نشانه	عدد
۱ یوفتامتر	10^{24}	Y	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ زتامتر	10^{21}	Z	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ اِکسامتر	10^{18}	E	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴ پتا	10^{15}	P	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵ ترامتر	10^{12}	T	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶ گیگامتر	10^9	G	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷ مگامتر	10^6	M	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸ کیلومتر	10^3	k	۱۰۰۰
۹ هکتومتر	10^2	h	۱۰۰
۱۰ دکامتر	10^1	da	۱۰
۱۱ متر	10^0	m	۱
۱۲ دسی متر	10^{-1}	d	۰/۱
۱۳ سانتی متر	10^{-2}	c	۰/۰۱
۱۴ میلی متر	10^{-3}	m	۰/۰۰۱
۱۵ میکرومتر	10^{-6}	μ	۰/۰۰۰۰۰۱
۱۶ نانومتر	10^{-9}	n	۰/۰۰۰۰۰۰۰۱

o/ooooooooooooo\	A	10^{-10}	angstrom	آنگستروم	۱۷
o/ooooooooooooo\	P	10^{-12}	pico meter	پیکومتر	۱۸
o/ooooooooooooo\	f	10^{-15}	femto meter	فمتومتر	۱۹
o/ooooooooooooo\	a	10^{-18}	atto meter	آتومتر	۲۰
o/ooooooooooooo\	Z	10^{-21}	zepto meter	زیپومتر	۲۱
o/ooooooooooooo\	Y	10^{-24}	yocto meter	یوکتومتر	۲۲


در این بخش نمادهای ریاضی و فرمول‌ها و همچنین نیازمندی‌های محاسباتی رشته ماشین ابزار برای استفاده هنرجویان به صورت موضوعی طبقه‌بندی شده است.

جدول ۳-۳

	<p>a ضلع مجاور زاویه قائمه</p> <p>b ضلع مجاور به زاویه قائمه</p> <p>c وتر</p>	<p>قانون فیثاغورس</p> <p>$c^2 = a^2 + b^2$</p>
	<p>مثال ۱:</p> <p>$c = 25\text{mm}$ $a = 29\text{mm}$ $b = ?$</p> <p>$c = \sqrt{a^2 + b^2}$</p> <p>$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(25\text{mm})^2 - (29\text{mm})^2} = 15\text{mm}$</p> <p>مثال ۲:</p> <p>$a = 20\text{mm}$ $b = 25\text{mm}$ $c = ?$</p> <p>$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(20\text{mm})^2 + (25\text{mm})^2} = 32\text{mm}$</p>	




محاسبات مربوط به طول گسترده زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم از میلگردها و یا تسمه‌ها قطعاتی با روش خم‌کاری بسازیم.

جدول ۳-۴







<p>طول‌های گسترده</p>		
	<p>D قطر خارجی</p> <p>d قطر داخلی</p> <p>d_m قطر متوسط</p> <p>s ضخامت</p> <p>طول گسترده</p> <p>زاویه کمان</p>	<p>طول گسترده حلقه دایروی</p> <p>$l = \pi \cdot d_m$</p> <p>طول گسترده برش حلقه دایروی</p> <p>$= \frac{dm \cdot \cdot}{360^\circ}$</p>
	<p>$d = 10\text{mm}$ $D = 160\text{mm}$ $= 275$</p> <p>$d_m = \frac{D+d}{2} = \frac{160+10}{2} = 140$</p> <p>$L = d_m \cdot \pi = 140 \times 3.14 = 439.6$</p>	<p>قطر متوسط</p> <p>$d_m = d + s$</p> <p>$d_m = D - s$</p>

زمانی از این فرمول‌های تقسیمات طولی استفاده می‌شود که خواهیم روی یک قطعه مانند تسمه سوراخ‌هایی با فاصله یکسان و یا قطعاتی با فواصل مساوی قرار دهیم به‌طور مثال در ساخت نرده‌های آهنی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد




جدول ۵-۳

تقسیم طول‌ها	
	<p>گام طول کل L تعداد سوراخ‌ها n گام p = فاصله از مبدأ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $P = \frac{L}{n+1}$ </div> <p>مثال:</p> <p>مثال: فاصله لبه تا مرکز سوراخ n=۲۳ سوراخ P=? L=۱/۲m</p> $p = \frac{L}{n+1} = \frac{1200\text{ mm}}{23+1} = 50\text{ mm}$
	<p>گام طول کل L تعداد سوراخ‌ها n گام p = فاصله از مبدأ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $P = \frac{L - 2 \times 1}{n - 1}$ </div> <p>مثال:</p> <p>L= ۲۰۰۰mm : = ۱۰۰mm n=۲۵ سوراخ P=?</p> $P = \frac{L - 2 \times 1}{n - 1} = \frac{2000\text{ mm} - 2 \times 100\text{ mm}}{25 - 1} = 75\text{ mm}$
	<p>طول کمان شعاع r زاویه کمان a قطر d</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $a = \frac{.r . \alpha}{180^\circ}$ $a = \frac{.d . \alpha}{360^\circ}$ </div> <p>مثال: $\hat{r} = 36\text{ mm}$, $\alpha = 120^\circ$ a=?</p> $a = \frac{.r . \alpha}{180^\circ} = \frac{.36\text{ mm} . 120^\circ}{180^\circ} = 28.8\text{ mm}$





جدول ۳-۶

مربع	
	<p>مساحت A قطر a طول ضلع l</p> $A = l^2$ <p>مثال :</p> $A = 50^2 = 2500 \text{ mm}^2$ <p>قطر</p> $e = \sqrt{2} \cdot l$ <p>$e = \sqrt{2} \times 50 = 70.71$</p>
لوزی	
	<p>مساحت A ارتفاع b طول ضلع l</p> $A = l \cdot b$ <p>مثال :</p> $A = 60 \times 55 = 3300 \text{ mm}^2$
مستطیل	
	<p>مساحت A عرض b قطر a طول ضلع l</p> $A = l \cdot b$ <p>مثال :</p> <p>$b = 35 \text{ mm}$ $l = 45 \text{ mm}$ $A = ?$</p> $A = l \cdot b = 45 \times 35 = 1575 \text{ m}^2$ <p>قطر</p> $e = \sqrt{l^2 + b^2}$ <p>$e = \sqrt{45^2 + 35^2} = \sqrt{2025 + 1225} = 57 \text{ mm}$</p>
متوازی الاضلاع	
	<p>مساحت A ارتفاع b طول قاعده l</p> $A = l \cdot b$ <p>مثال :</p> <p>$b = 10 \text{ mm}$ $l = 15 \text{ mm}$ $A = ?$</p> $A = l \cdot b = 15 \times 10 = 150 \text{ m}^2$
دورنقه	
	<p>مساحت A مساحت طول قاعده بزرگ l1 طول قاعده کوچک l2 طول متوسط قاعده lm</p> $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b$ <p>مثال :</p> <p>$l_1 = 70 \text{ mm}$ $l_2 = 30 \text{ mm}$ $b = 40 \text{ m}$</p> $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b = \frac{70 + 30}{2} \times 40 = 2000 \text{ mm}^2$ <p>طول متوسط</p> $l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$ <p>$\sqrt{l^2 + b^2} = \sqrt{2025 + 1225} = 57 \text{ mm}$</p>
دایره	
	<p>مساحت شعاع r قطر دایره b</p> $A = \pi r^2$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $A \approx 0.785 \cdot d^2$ <p>مثال :</p> <p>$d = 10 \text{ mm}$</p> $A = \pi r^2 = \frac{\pi}{14} \times 35^2 = 2846/5 \text{ mm}^2$





جدول ۷-۳- محاسبه مساحت سطوح قوس دار

قطاع دایره . برش دایره . حلقه دایروی	
قطاع دایره	
	<p>مساحت A طول وتر l</p> <p>قطر d شعاع r</p> <p>طول کمان l_a زاویه کمان α</p> <p>$d = 50m$ مثال: $\alpha = 60^\circ$</p> $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} = 3/14$
برش دایره	
 <p>طول کمان l</p> <p>شعاع =</p> <p>شعاع =</p> <p>شعاع =</p> <p>شعاع =</p>	<p>مساحت A پهنای برش b</p> <p>قطر d شعاع r</p> <p>طول کمان l_a زاویه کمان α</p> <p>طول وتر l</p> <p>$d = 40m$ $60^\circ l = 2 \cdot r \cdot \sin \alpha = \frac{\alpha}{3}$ مثال:</p> <p>$l = 2 \times 20 \times \frac{1}{2} = 20mm$</p> <p>$b = \frac{1}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{20}{2} \times 0.577$</p> <p>$b = 5.77m$</p> <p>$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} - \frac{l \cdot (r - b)}{2}$</p> <p>$A = \left(\frac{2/14 \times (40)^2}{4} \right) \times \frac{60}{360} - \frac{20 \cdot (20 - 5.77)}{2} = 195.1 mm^2$</p> <p>شعاع $r = \frac{b}{\frac{1}{2}} + \frac{l^2}{8 \cdot b}$</p>
حلقه دایروی	
	<p>مساحت A پهنای حلقه b</p> <p>قطر متوسط d_m قطر خارجی D</p> <p>قطر داخلی d</p> <p>$l_a = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$</p>
مساحت	
$A = \pi \cdot d_m \cdot b$	
$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$	

جدول ۸-۳- فرمول های محاسبه حجم منشورها و هرم ها

مکعب مربع. مکعب مستطیل. استوانه. استوانه تو خالی. هرم		
مکعب مربع		
	<p>حجم $v = l^3$</p> <p>حجم v طول ضلع l مساحت A_0</p> <p>مثال: $l = 65mm \quad v = l^3 = (6.5)^3 = 274/625cm^3$</p> <p>مساحت $A_0 = 6 \cdot l^2$</p> <p>مثال: $A_0 = 6 \cdot l^2 = 6 \times (6.5)^2 = 252/5cm^2$</p>	
	مکعب مستطیل	
		<p>حجم $V = l \cdot b \cdot h$</p> <p>حجم v ارتفاع h قطر σ مساحت A_0 طول ضلع l</p> <p>مثال: $l = 25mm \quad b = 20 \quad h = 30$</p> <p>$V = 25 \times 20 \times 30 = 15000 mm^3$</p> <p>مساحت $A_0 = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$</p>
		استوانه
		<p>حجم $V = \frac{\pi \cdot d}{4} \cdot h$</p> <p>حجم v ارتفاع h عرض b مساحت A_0 مساحت پیرامون A_u</p> <p>مثال: $d = 20m \quad h = 60$</p> <p>مساحت $V = \frac{\pi \cdot \sigma}{4} \cdot h = \frac{3/14 \times 400}{4} \times 60 = 18840 mm^3$</p> <p>مساحت پیرامون $A_0 = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}$</p> <p>$A_u = \pi \cdot d \cdot h$</p>
		هرم
		<p>حجم $v = \frac{l \cdot b \cdot h}{3}$</p> <p>حجم v ارتفاع h طول قاعده l طول بال l_1 ارتفاع وجه h_0 عرض قاعده b</p> <p>مثال: $l = 25 \quad b = 40 \quad h = 60$</p> <p>ارتفاع وجه $l_1 = \sqrt{h_0^2 + \frac{b^2}{4}}$</p> <p>$h_0 = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{3}}$</p> <p>$v = \frac{l \cdot b \cdot h}{3} = \frac{2.5 \times 40 \times 60}{3} = 2000 mm^3$</p> <p>$v = \frac{A \cdot h}{3}$</p>

جدول ۹-۳ محاسبه حجم اجسام استاندارد

هرم ناقص. مخروط. مخروط ناقص. کره	
هرم ناقص	
	<p>عرض قاعده b_1, b_2 طول قاعده l_1, l_2</p> <p>حجم V مساحت قاعده پایین A_1</p> <p>ارتفاع وجه h_0 ارتفاع h</p> <p>مساحت قاعده بالا A_2</p>
حجم	
$V = \frac{h}{3} \cdot (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$	
ارتفاع وجه	
$h_0 = \sqrt{h^2 + \left(\frac{l_1 - l_2}{2}\right)^2}$	
مخروط	
	<p>حجم V قطر قاعده</p> <p>طول یال h_u مساحت پیرامون A_U</p> <p>ارتفاع h</p> <p>مثال: $d = 50m, h = 60$</p> $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3} = \frac{3/14 \times 50^2}{4} \times \frac{6}{3}$ $V = 39/25cm^3$
حجم	
$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$	
مساحت پیرامون	
$A_U = (\pi \cdot d \cdot h_u) / 2$	
طول یال	
$h_u = \sqrt{\frac{\sigma^2}{4} + h^2}$	
مخروط ناقص	
	<p>حجم V قطر کوچک (قطر قاعده بالا)</p> <p>مساحت پیرامون A_U طول یال h_u</p> <p>ارتفاع مخروط h قطر قاعده D</p>
حجم	
$V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 + d^2 + D \cdot d)$	
مساحت پیرامون	
$A_U = (\pi \cdot h_u) / 2 (D + d)$	
طول یال	
$h_u = \sqrt{h^2 + \left(\frac{D - d}{2}\right)^2}$	
کره	
	<p>حجم V قطر کره d مساحت A_0</p> <p>مثال: $d = 60$</p> $V = \frac{\pi \cdot d^3}{6} = \frac{3/14 \times 60^3}{6} = 113/0^3cm^3$
حجم	
$V = (\pi \cdot d^3) / 6$	
مساحت	
$A_0 = \pi \cdot d^2$	
$A_0 = \pi \cdot (D + d) \cdot \left[\frac{1}{2} (D - d) + h \right]$	
عرق چین برش وتری کره	
	<p>حجم V قطر کره d ارتفاع h</p> <p>مساحت پیرامون A_U مساحت A_0</p>
حجم	
$V = \pi \cdot h^2 \cdot \left(\frac{d}{2} - \frac{h}{3}\right)$	
مساحت	
$A_0 = \pi \cdot (2 \cdot d \cdot h)$	
مساحت پیرامون	
$A_U = \pi \cdot d \cdot h$	

جدول ۳-۱۰

حجم قطعات مرکب

حجم کل

حجم کل V حجم اجزاء V_1, V_2

$$V = V_1 + V_2 + \dots - V_3 - V_4$$

مثال پوسته مخروطی:


$$D = 42mm \quad d = 26mm \quad ; \quad d = 16mm \quad h = 45mm \quad V = ?$$

$$V_1 = \frac{\pi \cdot h}{12} \cdot (D^2 + d^2 + D \cdot d)$$

$$= \frac{\pi \cdot 45mm}{12} \cdot (42^2 + 26^2 + 42 \cdot 26)mm^2 = 41610mm^3$$

$$V_2 = \frac{\pi \cdot d_1^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot 16^2mm^2}{4} \cdot 45mm = 9048mm^3$$

$$V = V_1 - V_2 = 41610mm^3 - 9048mm^3 = 32562mm^3$$



زمانی که بخواهیم جرم قطعاتی مانند میل‌گردها، پروفیل‌ها و... که دارای مقطع یکنواخت هستند را محاسبه کنیم بهتر است مقدار جرم طولی را از جدول استخراج نموده در فرمول قرار داد.

جدول ۳-۱۱

محاسبه هرم

جرم کلی هرم

جرم

$$m = V \cdot \sigma$$

جرم m جرم مخصوص σ


حجم V

مثال قطعه آلومینیومی:

$$V = 6.4 \text{ cm}^3 \quad \sigma = \frac{2.7 \text{ kg}}{\text{dm}^3} \quad m = ?$$

$$m = 17.28 \text{ kg}$$

مقادیر جرم مخصوص جامدات
مایعات و گازها در ص ۱۱۸ و ۱۱۹



جدول ۳-۱۲

جرم طولی


جرم

جرم m

طول l جرم طولی m'


$$m = m' \cdot l$$

$$m' = 1.39 \text{ kg/m}$$




فرمول جرم سطحی برای محاسبه جرم ورق‌ها به کار می‌رود با استخراج مقدار جرم سطحی m''


جدول ۳-۱۳

جرم سطحی	
	<p>جرم m مساحت A جرم سطحی m''</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $m = m'' \cdot A$ </div> <p>مثال: ورق فولادی: $\delta = 1.5 \text{ mm}$</p> <p>$m = ? \quad A = 11.8 \frac{\text{KG}}{\text{M}^2} \quad m'' = 11.8 \text{ kg/m}^2$</p> <p>$m = m'' \cdot A = \frac{11.8 \text{ KG}}{\text{m}^2} \cdot 7.5 \text{ m}^2 = 88.5 \text{ kg}$</p>

جدول ۳-۱۴



سرعت براده برداری	
	<p>سرعت براده برداری V_c دور n قطر d</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $V_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$ </div> <p>مثال:</p> <p>$V_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000} = \frac{\pi \cdot 30 \cdot 1000}{1000} = 94.2 \frac{\text{m}}{\text{min}}$</p>

جدول ۳-۱۵

سیستم انتقال قدرت		
سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای		
	<p>چرخ دنده } تعداد دندانه Z_1, Z_2, Z_3, \dots</p> <p>محرك } دور n_1, n_2, n_3, \dots</p> <p>چرخ دنده } تعداد دندانه Z_2, Z_3, Z_4, \dots</p> <p>متحرك } دور n_2, n_3, n_4, \dots</p> <p>n_a دور اولین چرخ دنده</p> <p>n_θ دور آخرین چرخ دند</p> <p>i نسبت انتقال کل</p> <p>i_1, i_2, i_3, \dots نسبت انتقال تکی</p>	<p>فرمول انتقال</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $n_1 \cdot Z_1 = n_2 \cdot Z_2$ </div> <p>نسبت انتقال</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $i = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_a}{n_\theta}$ </div> <p>نسبت انتقال کلی</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $i = \frac{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_6 \dots}{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5 \dots}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$ </div>
	<p>مثال: $Z_1 = ? \quad n_2 = ? \quad Z_2 = 24 \quad n_1 = 180 \text{ min} \quad i = 0.4$</p> <p>$n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{180 \text{ min}}{0.4} = 450 / \text{min}$</p> <p>$Z_1 = \frac{n_2 \cdot Z_2}{n_1} = \frac{450 / \text{min} \cdot 24}{180 / \text{min}} = 60$</p> <p>گشتاور دورانی چرخ دنده‌ها در صفحه ۳۷</p>	

جدول ۱۶-۳

سیستم انتقال قدرت تسمه‌ای





- | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------|
| d_1, d_2, d_3, \dots | تعداد دندانه | پولی فلکه }
محرک |
| n_1, n_2, n_3, \dots | دور | |
| d_2, d_4, d_5, \dots | تعداد دندانه | پولی فلکه }
متحرک |
| n_2, n_4, n_5, \dots | دور | |
| n_a | دور اولین پولی | |
| n_θ | دور آخرین پولی | |
| i | نسبت انتقال کل | |
| i_1, i_2, i_3, \dots | نسبت انتقال تکی | |
| V_1, V_2, V_3 | سرعت محیطی | |

سرعت	$V = V_1 = V_2$
فرمول انتقال	$n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$
نسبت انتقال	$i = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_a}{n_\theta}$
نسبت انتقال کلی	$i = \frac{d_2 \cdot d_4 \cdot d_5 \dots}{d_1 \cdot d_3 \cdot d_5 \dots}$
	$i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$

مثال: $d_1 = 240 \text{ mm}$ $n_2 = \frac{400}{\text{min}}$ $n_1 = 600 \text{ min}$ $d_2 = 0.4$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{600 \text{ min}}{400 \text{ min}} = \frac{15}{1} = 1.5 \quad d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2} = \frac{600 \text{ min} \cdot 240 \text{ mm}}{400 \text{ min}} = 360 \text{ mm}$$

جدول ۱۷-۳- مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

نوع بارگذاری	شکل بارگذاری	تنش در قطعه	حداکثر جابجایی در قطعه
کششی		تنش کششی در بارگذاری کششی $= \frac{\text{نیروی کششی}}{\text{سطح مقطع}}$	حداکثر جابجایی در بارگذاری کششی $= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
		تنش فشاری در بارگذاری فشاری $= \frac{\text{نیروی فشاری}}{\text{سطح مقطع}}$	حداکثر جابجایی در بارگذاری فشاری $= \frac{\text{نیروی} \times \text{طول}}{\text{سفتی جنس} \times \text{سطح مقطع}}$
برشی		تنش برشی در بارگذاری برشی $= \frac{\text{نیروی برشی}}{\text{سطح مقطع}}$	—
خمشی		= حداکثر تنش قطعه بارگذاری خمش $\frac{\text{طول} \times \text{نیروی}}{\text{ممان اینرسی}} \times \text{ضریب}$	= حداکثر جابجایی در خمش $\frac{\text{نیروی}^2 \times \text{طول}^3}{\text{سفتی جنس} \times \text{ممان اینرسی}} \times \text{ضریب}$
پیچشی		= حداکثر تنش قطعه هنگام پیچش $\frac{\text{گشتاور پیچشی}}{\text{ممان اینرسی قطبی}} \times \text{ضریب}$	= حداکثر جابجایی زوایه در پیچش $\frac{\text{طول} \times \text{گشتاور پیچشی}}{\text{سفتی برشی جنس} \times \text{ممان اینرسی قطبی}} \times \text{ضریب}$
مقایسه استحکام و سفتی مواد مختلف معمولی		استحکام فولاد < استحکام مس < استحکام آلومینیوم	سفتی فولاد < سفتی مس < سفتی آلومینیوم
به چه شرطی مقاومت قطعه بالا می رود:		استحکام قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- استحکام جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان تنش در قطعه کمتر باشد.	سفتی قطعه زمانی بالا می رود که: ۱- سفتی جنس قطعه بیشتر باشد. ۲- در برابر نیروی یکسان جابجایی در قطعه کمتر باشد.
ممان اینرسی سطح مقطع حول محور افقی به ترتیب، شکل الف از همه بیشتر است.			