

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# اصلوں مطالوری ریختہ گری

راهنمای معلم (روش تدریس)

رشته مطالوری  
زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه ای

شماره درس  
۲۳۴۰

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:  
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران-صندوق پستی شماره ۱۵۴۸۷۴ دفتر برنامه ریزی و تأثیف  
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.  
پیام نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir  
وب گاه (وب سایت) www.tvoccd.medu.ir

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تالیف: دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش  
عنوان و شماره کتاب: کتاب راهنمای معلم درس اصول ریخته‌گری متالورژی، ۳۵۸/۷۸

شماره درس: ۲۳۴۰  
مؤلفان: امیر ریاحی و جمشید علی‌محمدی  
حروف چینی:  
رسام:  
صفحه آرا:  
طراح جلد:

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته متالورژی دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و  
کاردانش تایید شده است.

نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۹۰  
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی - تهران، کیلومتر ۱۷ جاده‌ی مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخش)  
تلفن: ۰۲۶۲۴۱-۴ - ۰۶۶۰۲۶۲۴۰ دورنگار: ۶۶۰۲۶۲۴۰ کد پستی: ۱۳۴۴۵/۶۸۴

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره‌ی کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  
تهران - خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، صندوق پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت: www.chap.roshd.ir

ناشر:

نشانی ناشر:

ISBN شابک:

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»



# فهرست مطالب

## صفحه

۱	پیشگفتار
۱۲	مقدمه
۱۴	فصل اول: مشخصات حالت مایع
۱۸	جلسه ۱-۱
۱۸	- حالات سه‌گانه ماده
۲۱	- نقطه ذوب و گرمای نهان ذوب
۲۶	- گرمای ویژه
۲۸	جلسه ۱-۲
۲۸	- انبساط حرارتی
۲۹	- تغییرات ابعادی در ذوب و انجماد
۳۷	- چگالی (جرم حجمی)
۳۸	- انتقال گرما
۴۰	جلسه ۱-۳
۴۰	- گرانروی (ویسکوزیته)
۴۱	- کشش سطحی
۴۲	- فشار بخار
۴۳	- سیالیت
۴۵	- عوامل مؤثر در سیالیت
۴۷	جلسه ۱-۴ - ارزشیابی (۱)
۴۸	فصل دوم: عملیات کیفی
۵۳	جلسه ۲-۵
۵۴	- گاز و عملیات گاززدایی
۵۴	- واکنش گاز در مذاب
۵۵	- منابع تولید گاز در مذاب
۵۹	- انحلال گازها در مذاب
۶۲	جلسه ۲-۶

۶۲	- چگونگی ایجاد مکهای گازی
۶۵	- عوامل مؤثر در میزان مکهای گازی
۶۷	- روش‌های اندازه‌گیری گاز در مذاب
۷۱	<b>جلسه ۲-۷</b>
۷۱	- روش‌های جلوگیری از مکهای گاز
۷۳	- روش‌های گاززدایی
۷۸	<b>جلسه ۲-۸</b>
۷۸	- آخال و آخالزدایی
۷۹	- انواع آخال‌ها
۸۰	- اکسیداسیون و اکسیدها
۸۱	- منابع ایجاد آخال‌ها و پیشگیری از آن
۸۳	- آخالزدایی
۸۷	<b>جلسه ۲-۹</b>
۸۷	- روش‌های ترکیبی آخالزدایی
۸۸	- عملیات فیلتر کردن مذاب
۸۹	- تلقیح (جوانه‌زایی ...)
۹۵	<b>جلسه ۲-۱۰- ارزشیابی (۲)</b>
۹۶	<b>فصل سوم: انجماد فلزات</b>
۱۰۳	<b>جلسه ۳-۱۱- طبیعت و ساختمان فلزات</b>
۱۱۰	<b>جلسه ۳-۱۲</b>
۱۱۰	- رفتار فلزات خالص در هنگام انجماد
۱۱۷	- مشخصات آلیاژها و رفتار آن‌ها در هنگام انجماد
۱۲۰	<b>جلسه ۳-۱۳- آلیاژهای محلول جامد</b>
۱۲۷	<b>جلسه ۳-۱۴</b>
۱۲۷	- آلیاژهای یوتکتیک
۱۳۳	- ترکیبات بین فلزی
۱۳۴	- نمودارهای فازی
۱۳۵	<b>جلسه ۳-۱۵</b>

۱۳۵	- چگونگی انجماد فلز در قطعات ریختگی
۱۳۶	- انقباض حجمی در قطعات ریختگی
۱۴۰	- چگونگی انجماد فلزات خالص
۱۴۴	- جلسه ۳-۱۶ - سرعت انجماد در قطعات ریختگی
۱۵۴	جلسه ۳-۱۷
۱۵۴	- چگونگی انجماد فلز در گوشه‌ها
۱۵۷	- چگونگی انجماد در آلیاژها
۱۶۳	جلسه ۳-۱۸ - ارزشیابی (۳)
۱۶۵	<b>فصل چهارم: اصول تغذیه گذاری در قطعه‌های ریختگی</b>
۱۷۲	جلسه ۴-۱۹
۱۷۲	- انقباض فلزات و لزوم استفاده از تغذیه
۱۷۴	- تغذیه در قطعه‌های ریختگی
۱۷۵	- انجماد و اصول تغذیه
۱۷۸	جلسه ۴-۲۰
۱۷۸	- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد کوتاه (انجماد پوسته‌ای)
۱۸۲	- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد طولانی (انجماد خمیری)
۱۸۹	جلسه ۴-۲۱
۱۸۹	- فلزات و آلیاژهای با دامنه انجماد متوسط (انجماد میانی)
۱۹۴	- محل تغذیه و انجماد جهت‌دار
۱۹۴	- جهت انجماد
۱۹۷	جلسه ۴-۲۲
۱۹۷	- محل تغذیه در قطعات ریختگی با سطوح غیر یکنواخت
۲۰۰	- اجزای تغذیه
۲۰۰	- منبع تغذیه
۲۰۱	- گلوبی تغذیه
۲۰۵	جلسه ۴-۲۳
۲۰۵	- انواع تغذیه
۲۰۶	- انواع تغذیه براساس محل قرار گرفتن تغذیه، قبل یا بعد از محفظه قالب

۲۱۰	- انواع تغذیه براساس موقعیت قرار گرفتن تغذیه نسبت به قطعه
۲۱۲	- انواع تغذیه براساس ارتباط تغذیه با اتمسفر محیط
۲۱۸	<b>جلسه ۴-۲۴</b>
۲۱۸	- روش‌های افزایش راندمان تغذیه (کمک تغذیه)
۲۱۹	- استفاده از مواد عایق و گرمایز
۲۲۲	- استفاده از مبرد
۲۲۷	- طراحی سیستم راهگاهی و باربریز
۲۲۹	<b>جلسه ۴-۲۵</b> - ارزشیابی (۴)
۲۳۲	<b>فصل پنجم: سیستم راهگاهی</b>
۲۳۷	<b>جلسه ۵-۲۶</b>
۲۳۷	- سیستم راهگاهی
۲۳۸	- اجزای یک سیستم راهگاهی
۲۳۹	- حوضچه (قیف) بالای راهگاه باربریز
۲۴۲	- راهگاه باربریز (لوله راهگاه)
۲۴۵	<b>جلسه ۵-۲۷</b>
۲۴۵	- حوضچه پای راهگاه باربریز
۲۴۶	- کانال‌های اصلی (راهبار) و فرعی (راهباره)
۲۴۷	- طرح مناسب برای اتصال اجزای سیستم راهگاهی
۲۴۹	- انواع سیستم راهگاهی
۲۵۳	<b>جلسه ۵-۲۸</b>
۲۵۳	- روش‌های راهگاه گذاری (روش‌های تعیین سیستم راهگاهی)
۲۵۴	- روش راهگاه گذاری از بالا
۲۵۷	- روش راهگاه گذاری از پایین
۲۵۹	- روش راهگاه گذاری در سطح جدایش
۲۶۱	<b>جلسه ۵-۲۹</b>
۲۶۱	- سیستم‌های راهگاهی مرکب (چندتایی)
۲۶۵	- روش‌های آخال‌گیری در سیستم‌های راهگاهی
۲۶۵	- روش‌های جداسازی مواد ناخواسته براساس اختلاف در وزن مخصوص

۲۶۵	- استفاده از کanal ممتد
۲۶۶	- استفاده از موانع و گلوبی در سیستم راهگاهی
۲۶۷	- استفاده از راهگاههای گردابی
۲۶۸	- استفاده از صافی (فیلتر)
۲۷۰	جلسه ۳۰-۵-ارزشیابی نهایی
۲۷۲	منابع و مأخذ

