

آزمایشگاه مواد قالب‌گیری آزمایش‌های ماسه

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنر جو انتظار می‌رود که:

- ۱- ماسه‌ی ریخته‌گری، ترکیبات آن، مشخصات ماسه‌ی مصنوعی، بازسازی و آماده‌سازی ماسه و سیستم‌های مخلوط کن آسیابی را توضیح دهد.
- ۲- آزمایش تعیین اندازه و پخش ذرات را انجام دهد و عدد دریزی و اندازه‌ی ذرات ماسه را تعیین کند.
- ۳- آزمایش تعیین خاک رس دارای ماسه و اثر آن بر روی استحکام و نفوذپذیری ماسه را تشریح کند و آزمایش تعیین درصد خاک ماسه را انجام دهد.
- ۴- آزمایش تعیین رطوبت ماسه را انجام دهد.
- ۵- آزمایش‌های استحکام (فساری، کششی، برشی) ماسه را در دو حالت تر و خشک انجام دهد.
- ۶- آزمایش قابلیت نفوذ گاز را انجام دهد و به کمک زمان آزمایش، این قابلیت را تعیین کند.

۱- آزمایش‌های ماسه

مثلثاً بر اثر تابش خورشید سنگ‌ها گرم شده و بر حجم‌شان اضافه می‌گردد اما در شب چون این حرارت فوراً از دست می‌رود انقباض نسبتاً سریعی در سنگ‌ها انجام می‌گیرد که به ایجاد ترک‌های ریزی در آن‌ها می‌انجامد. چون زمستان فرا می‌رسد این ترک‌ها از آب برف و باران پر شده و در اثر ریختن بندان، سنگ‌ها خرد شده و رفتارهای به قطعات کوچک‌تر و ریزتری تبدیل می‌گردند تا بالاخره توسط جریان آب شسته شده و به صورت ماسه به طرف رودخانه‌ها سرازیر می‌گردند. بعد از آن ذرات ماسه در مسیر جریان آب انباسته شده تشکیل توده‌های ماسه را می‌دهند. ماسه در کلیه‌ی نقاط زمین به وفور یافت می‌شود و البته همواره دارای مقدار زیادی خاک می‌باشد. این خاک در طبقات مختلف ماسه فرق می‌کند؛ یک ریخته‌گر ماهر باید خود به محل

۱-۱- ماسه‌ی ریخته‌گری، ترکیبات و مشخصات آن ماسه یکی از موادی است که در ریخته‌گری اهمیت بسیار دارد. از این‌رو هر ریخته‌گر باید درباره‌ی آن مطالعه و تجربه‌های زیادی کسب کند.

در هنگام ریختن ماده‌ی مذاب به داخل قالب مقدار زیادی گاز ایجاد می‌شود که باید به سهولت خارج گردد. در غیر این صورت این گازها در قطعه ریخته شده ایجاد مک و سوسه می‌کند. ماسه علاوه بر این باید دارای خاصیت شکل‌پذیری باشد.

۱-۱-۱- پیدایش ماسه در طبیعت: بر اثر عوامل طبیعی از قبیل گرما، سرما، آب، نباتات و جانوران در فرایندی بسیار طولانی بر روی سنگ‌ها و خرد شدن آن‌ها ماسه تولید می‌شود.

درنتیجه کلوخه‌ی ماسه را تشکیل می‌دهند.

ماشه‌ی ریخته‌گری باید قابلیت نفوذپذیری گاز و بخار را در هنگام ریخته‌گری داشته باشد و این در صورتی ممکن است که ماشه‌ی دارای شرایط زیر باشد:

الف) توزیع اندازه دانه های ماسه مناسب با آلیاژ و قطعه ریختگی موردنظر باشد.

ب) ماسه از نوع متوسط باشد؛ یعنی در حدود ۸٪^{۱۸} خاک داشته باشد.

در ریخته‌گری قطعات بزرگ و همچنین فلزاتی با نقطه ذوب بالا دانه‌های ماسه را درشت‌تر انتخاب می‌کنند تا گاز حاصل از مذاب ریزی به آسانی، از قالب خارج شود.

برای ریختن قطعات کوچک از ماسه‌ی دانه ریز استفاده می‌شود.

عوامل تولید گاز در موقع ریختن مذاب به داخل قالب، عبارتند از:

الف) هو اي موجود در محفظه قالب

ب) هوای موجود بین ذرات ماسه

ج) گازهای حاصل از اثر سوختن مواد افزودنی به ماسه نظیر چسب ماهیچه، خاکه زغال سنگ و غیره....

۳-۱-۱- ماسه‌ی مصنوعی: این نوع ماسه‌ها معمولاً از شکستن، خرد کردن و غربال نمودن سنگ‌های سیلیسی، زیرکنی، کرومیتی و اولیوینی به دست می‌آیند که برای ایجاد قابلیت شکل‌پذیری به آن‌ها چسب افزوده می‌شود دلایل استفاده از این ماسه‌ها به جای ماسه‌های طبیعی عبارتند از:

- ۱- دست یابی به دیرگذازی بالاتر
- ۲- کنترل مشخصات فیزیکی و مکانیکی مخلوط به منظور تأمین خواص موردنیاز و قابلیت بازسازی و استفاده مجدد.

۱- تعیین خواص و مشخصات ماسه ریخته گری*
با توجه به توضیحات قبل اهمیت خواص و مشخصات مختلف ماسه به خوبی آشکار می شود برای تعیین خواص ماسه

رفته و پس از آزمایش‌های متعدد ماسه‌ی موردنیاز خود را انتخاب کند. و در بعضی کشورها ماسه‌هایی یافت می‌شود که از نظر ریخته‌گری مرغوب و قابل استفاده است و معروفیت جهانی دارد. از جمله‌ی این کشورها فرانسه است که دارای ماسه‌ی قرمز رنگی می‌باشد که معادن آن در نزدیکی پاریس است. همچنان کشور آلمان دارای یک نوع ماسه‌ی نقره‌ای رنگ می‌باشد که معادن آن در منطقه‌ی هارتس واقع شده است.

۱-۱-۲- ترکیبات و مشخصات ماسه‌ی طبیعی:

قسمت اصلی ماسه را ماده‌ای به نام کوارتز (SiO_2) یا اکسید سیلیسیم تشکیل می‌دهد که معمولاً با مواد و ترکیباتمعدنی دیگری که رنگ و خواص ماسه را از نظر ریخته‌گری تعیین می‌کند، مخلوط است. مثلاً اگر ماسه اکسید آهن (Fe_2O_3) زیاد داشته باشد رنگ آن قرمز یا قهوه‌ای و اگر اکسید سدیم (Na_2O) و اکسید پتاسیم (K_2O) داشته باشد به ترتیب رنگ‌های سبز و آبی خواهد داشت.

مواد شیمیایی تشکیل دهنده‌ی یک ماسه‌ی طبیعی معمولاً^۱ از این قدر است:

۹۴٪ سیلیسیم کسید SiO_2

١٪ أكسيد الألومنيوم Al_2O_3

۲٪ اکسید کلسیم CaO

۲٪ اکسید آهن

۱٪ اکسید سدیم Na_2O و اکسید پتاسیم K_2O
ماسه‌های طبیعی را از لحاظ مقدار خاکی که همراه دارند
می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

— ماسه‌ی ضعیف که حد اکثر ۸٪ خاک دارد.

— ماسه‌ی متوسط که از ۸٪ تا ۱۸٪ خاک دارد.

- ماسه‌ی غنی که پیش از ۱۸٪ خاک دارد.

ماسه‌ی ریخته‌گری باید در مقابل حرارت به اندازه‌ی کافی مقاوم باشد. مثلاً اکسید سیلیسیم در مقابل حرارت مقاوم است ولی سایر مواد اضافی که همراه ماسه‌اند گاهی در مقابل حرارت مقاوم نبوده و هنگام ریخته‌گری می‌سوزند و یا ذوب می‌شوند که

*- به منظور درک بهتر مطالب این فصل به هنرجویان توصیه می شود که مشخصات ماسه های ریخته گری را از کتاب اصول تکنولوژی ریخته گری مطالعه نمایند.

آمریکایی را نام برد.

استانداردهای مختلف براساس غربال‌ها یا الک‌هایی که کلیه‌ی آن‌ها تقریباً برابر بوده و مشابه هستند، تعیین می‌گردند. قطر سوراخ، شبکه‌های غربال و قطر سیم‌های سازنده‌ی غربال متفاوت است. در سیستم جامعه‌ی ریخته‌گران آمریکا (A.F.S) که معروفیت جهانی دارد، سیستم آزمایش از ۱۴ غربال (الک) تشکیل شده که درشت‌ترین غربال آن تحت شماره‌ی ۴، در هر اینچ طولی دارای ۴ دهانه و ریزترین غربال آن تحت شماره‌ی ۲۷، در هر اینچ طولی دارای ۲۷° سوراخ است.

کلمه‌ی مش (mesh) در مقیاس اندازه‌گیری عبارت است از تعداد سوراخ‌های غربال یا الک در یک اینچ طول. بدیهی است بدون دانستن قطر سیم‌های شبکه‌بندی غربال کلمه‌ی مش معنای ندارد. در جدول ۱-۱ سیستم غربال‌های استاندارد مش انجمن ریخته‌گران آمریکا (A.F.S) و هم‌چنین استاندارد آمریکایی (AF.ST) درج گردیده‌اند و در آزمایشگاه‌های مختلف معمولاً از ۱۱ ردیف غربال بر حسب ریزی و درشتی ذرات ماسه استفاده می‌کنند.

همواره آزمایش‌های مختلف و متعددی به کار می‌رود که هر تکسین ریخته‌گری باید از چگونگی آن‌ها اطلاع داشته باشد که اهم این آزمایش‌ها عبارتند از:

- تعیین اندازه ذرات ماسه
- تعیین درصد خاک ماسه
- تعیین درصد رطوبت
- تعیین استحکام فشاری تر و خشک ماسه
- تعیین استحکام کششی تر و خشک ماسه
- تعیین استحکام برشی تر و خشک ماسه
- تعیین قابلیت نفوذ گاز

۱-۱-۱- آزمایش تعیین اندازه و پخش ذرات:
ماسه‌ی قالب‌گیری براساس اندازه‌ی ذرات آن طبقه‌بندی می‌شود. همان‌طور که قبل ذکر شد قطعات کوچک و سبک ریخته شده به ماسه‌ی ریز و نرم نیاز دارند. در حالی که قطعات سنگین به ماسه‌های درشت‌تر نیازمند تا قابلیت نفوذ پیش‌تری داشته باشند. برای تعیین اندازه‌ی ذرات ماسه، استانداردهای متفاوتی به کار می‌رود که از جمله می‌توان استاندارد انگلیسی و استاندارد

جدول ۱-۱- منخصات غربال‌های استاندارد آمریکایی و جامعه‌ی ریخته‌گران آمریکا

استاندارد آمریکایی شماره‌ی غربال ^a	استاندارد آمریکایی شماره‌ی غربال ^a	اندازه‌ی طول دهانه (میلی‌متر)	تلرانس مجاز +/-%	قطر	استاندارد (مش) انجمن Rیخته‌گران آمریکا A.F.S
۴	۴/۶۹۹	۳	۱/۶۵۱	۴	
۶	۳/۳۲۷	۳	۰/۹۱۴	۶	
۸	۳/۳۶۲	۳	۰/۸۸۹	۸	
۱۰	۱/۶۵۱	۳	۰/۸۱۳	۱۰	
۱۲	۱/۱۶۷	۳	۰/۶۳۵	۱۴	
۱۶	۰/۸۳۳	۵	۰/۴۳۷	۲۰	
۲۰	۰/۵۸۹	۵	۰/۳۲۸	۲۸	
۳۰	۰/۴۱۴	۵	۰/۳۰۹	۳۵	
۴۰	۰/۲۹۵	۵	۰/۲۳۳	۴۸	
۵۰	۰/۲۰۸	۵	۰/۱۸۳	۶۵	
۷۰	۰/۱۴۷	۶	۰/۱۰۶	۱۰۰	
۱۰۰	۰/۱۰۴	۶	۰/۰۷۶	۱۵۰	
۱۴۰	۰/۰۷۴	۷	۰/۰۷۴	۲۰۰	
۲۰۰	۰/۰۵۳	۷	۰/۰۴۰	۲۷۰	

— ترازوی آزمایشگاه ماسه: برای توزین مواد از

ترازووهای مختلف استفاده می‌شود. ترازووهای موجود در آزمایشگاه‌های متالورژی را با حساسیت‌های مختلف می‌سازند که عبارت‌اند از:

گرم ۰۰۰-۰/۱-۰/۰۱-۰/۰۰۱-۰/۰۰۰۱

هرچه حساسیت ترازو بیشتر باشد ظرفیت آن کاهش پیدا می‌کند. مثلاً یک نوع ترازوی آزمایشگاهی که تا یک صدم گرم دقیق دارد، ترازوهای آزمایشگاهی، از نظر مکانیسم عمل به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند: مکانیکی و الکتریکی (دیجیتالی)، که دقت ترازوهای الکتریکی بیشتر از ترازوهای مکانیکی است.

نحوه اجرای آزمایش

ابندا مقدار ± 5 گرم ماسه‌ی سیلیسی را که قبلاً کاملاً خشک شده است با ترازو وزن می‌کنیم که البته منظور همان تعیین جرم است چون دقت ترازوی مذکور 1% گرم است لذا تولرانس ± 5 گرم جرم ماسه عبارت خواهد بود از 5% گرم. بعد از توزین، این مقدار ماسه را بر روی بالاترین الک (غربال) می‌ریزیم و به مدت 15 دقیقه الک می‌کنیم (در ماشین لرزان، شکل ۱-۳) تعداد لرزه‌ها 30 لرزه در هر دقیقه است که ضربه‌های اعمال شده به الک‌ها توسط این ماشین 18° ضربه در هر دقیقه می‌باشد. این ارقام در ماشین‌های مختلف و استانداردهای هر کشور تفاوت دارد) پس از خاتمه‌ی لرزش الک‌ها، درپوش را بر می‌داریم و به ترتیب هریک از الک‌ها را از بالا به پایین از ماشین یا دستگاه باز کرده و جدا می‌کنیم. در ادامه‌ی آزمایش به نوبت ذرات، ماسه‌ی باقی‌مانده در هر الک را بر روی یک ورق کاغذ برگردانه و تخلیه می‌کنیم. به کمک برس ذرات مواد ماسه‌ی به جا مانده را به دقت و آرام از شبکه‌ی هر الک جدا می‌کنیم (برای تمیز کردن می‌توان با احتیاط و به آرامی ضرباتی به هر الک وارد کرد). لازم به توضیح است که همه‌اره باید الک‌ها را کاملاً تمیز نگه داشت.

چنان‌چه آزمایش و توزین به دقت انجام شده باشد بدیهی است که مجموع جرم مواد و ماسه‌های تمامی غربال‌ها و هم‌چنین کفه پایدیر برای چرم نمونه یعنی ۵ گرم باشد.

وسایل موردنیاز:

— دستگاه تعیین دانه‌بندی ماسه: مشخصات این دستگاه‌ها به شرح زیر است:

- ۱- دارای الکتروموتور با توان حدود ۱۰۰ وات، با دور در دقیقه‌ی قابل کنترل و تنظیم و با داشتن یک تایمر (ساعت) اتوماتیک که در زمان موردنظر قطع می‌شود.
 - ۲- دارای وزنی معادل تقریباً ۲۰ کیلوگرم و قابل استفاده برای تمام الک‌هایی که دارای استانداردهای بین‌المللی هستند.
 - ۳- دارای برق ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز و یک فاز
 - ۴- معمولاً دارای حداقل شش عدد الک با مشاهای مختلف و یک عدد درپوش و یک عدد کفه‌ی تحتانی (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- دستگاه لرزان آزمایشگاهی سری الکهای استاندارد

درصد جرمی باقیمانده در هر الک g_i چنین خواهد

بود.

$$g_i = \frac{\text{جرم مواد باقیمانده در هر الک}}{\text{جرم نمونه اولیه}} \times 100$$

با به کار بردن رابطه‌ی زیر به سهولت می‌توان عددریزی (a) را بدست آورد:

$$a = \frac{\sum a_i g_i}{\sum g_i}$$

در این رابطه:

a = عدد ریزی

a_i = ضریب الک

g_i = درصد جرمی باقیمانده در هر الک، و حرف یونانی

Σ (سیگما) مشخص کننده مجموع چند کمیت است.

مثال زیر، عددریزی دانه را روشن می‌کند:

مثال: در یک آزمایش تعیین عددریزی دانه، جرم نمونه

۵۰ گرم، جرم خاک رس ۶/۱ گرم و جرم دانه‌های ماسه ۴۳/۹ گرم تعیین شده است. با توجه به جدول ۱-۲ که اعداد و ارقام مربوط به آزمایش مقادیر ماسه‌ی باقیمانده بر هر الک را نشان می‌دهد، مطلوب است محاسبه و تعیین:

(الف) عددریزی دانه

(ب) نحوه توزیع ذرات ماسه به صورت یک نمودار

حل: (الف) با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ۱-۲

(جمع کل) می‌توان نوشت:

$$\sum g_i = 87/8, \sum a_i g_i = 15274$$

از این رو عددریزی دانه چنین خواهد بود:

$$a = \frac{\sum a_i g_i}{\sum g_i} = \frac{15274}{87/8} \approx 174$$




شکل ۱-۲- ترازوی الکترونیکی



شکل ۱-۳- سری الک‌ها یا غربال‌های استاندارد شامل شش الک، یک درپوش و یک کفه

جدول ۱-۲— آزمایش تعیین عدد ریزی و چند الکه بودن یک نوع ماسه

استاندارد آمریکایی شماره‌ی الک مش	جرم باقی‌مانده الک (گرم)	درصد باقی‌مانده g_1	ضریب غربال یا الک	حاصل ضرب a_1 و g_1
۶	۰	۳	۰	۰
۱۲	۰	۵	۰	۰
۲۰	۰	۱۰	۰	۰
۳۰	۰/۳	۲۰	۰/۳	۶
۴۰	۰/۴	۳۰	۰/۴	۱۲
۵۰	۰/۱	۴۰	۰/۱	۴۴
۷۰	۰/۲	۵۰	۰/۲	۱۲۰
۱۰۰	۰/۵۵	۶۰	۰/۵۵	۱۵۰
۱۴۰	۱/۲	۷۰	۱/۲	۳۰۸
۲۰۰	۱/۲	۱۰۰	۱/۲	۱۵۰۰
۲۰۰	۱۲/۳	۱۴۰	۱۲/۳	۲۴۴۴
۲۷۰	۱۰/۲	۲۰۰	۱۰/۲	۴۰۸۰
کله	۹/۶	۳۰۰	۹/۶	۵۷۶۰
جمع	۴۳/۹	۸۷/۸		۱۵۲۷۴



شکل ۱-۴— نمودار ستونی درصد باقی‌مانده ماسه بر روی الک ها

رس می شود. (فرمول خاک رس خالص یا کائولن عبارت است از : $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ که پس از یونیزاسیون تولید یون های 2H^+ و 2O^- می کند این یون ها که دارای بارهای مثبت و منفی هستند و در لابه لای ذرات سیلیس قرار می گیرند، باید چسبندگی لازم را برای ماسه تأمین کنند زیرا این بارها مختلف العلامه هستند و یکدیگر را جذب می کنند).

باید توجه داشت که عمل یونیزاسیون در داخل آب و رطوبت ماسه انجام می شود، لذا کنترل آن اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که خاک رس در آب و رطوبت ماسه فعال می شود.

وسایل موردنیاز:

۱- بشر یک لیتری

۲- هم زن الکتریکی و سیفون

۳- ظرف محتوی آب گرم

۴- قیف و کاغذ صافی

۵- ترازوی دقیق و حساس

۶- تایмер

۷- سیفون

نحوه اجرای آزمایش:

ابتدا 475^{cc} آب مقطر C ۲۵ را داخل بشر یک لیتری

ریخته، سپس 5° گرم ماسه خشک به آن اضافه می کنیم (عمل خشک کردن ماسه باید به مدت یک ساعت و در دمای بین 10°C تا 11°C انجام گیرد. در چنین شرایطی لازم است سطح تبخیر زیاد باشد). با اضافه کردن 25^{cc} محلول سود سوزآور (NaOH) یا محلول تتراسدیم پیروفسفات $(\text{Na}_4\text{OP}_2\text{O}_5 \cdot 1/5\%)$ حجم مایع بشر را به 50^{cc} می رسانیم. (اضافه کردن این ترکیبات به منظور جلوگیری از بهم چسبیدن ذرات ماسه است). اکنون مایع بشر را وارد دستگاه شست و شوی ماسه (شکل ۱-۵) کرده و در آن را محکم می بندیم. حال باید دستگاه را به مدت یک ساعت با سرعت ۶ دور در دقیقه به چرخش درآوریم. بعد از این عمل، مایع را وارد بشر کرده و با افزودن آب در بشر، سطح آن را تا ارتفاع ۱۵ میلی متر بالا می آوریم. سپس بشر را روی سطح صاف و

ب) برای رسم نمودار نحوه توزیع ذرات ماسه، دو محور عمود بر هم انتخاب کرده و روی محور افقی ضریب الک (a_i) و روی محور قائم درصد باقی مانده ماسه روی هریک از آن ها (g_i) را منتقل می کنیم. سپس به کمک نوارهای ستونی مستطیل شکل این نمودار را مطابق شکل ۱-۴ رسم می نماییم.

در حقیقت عدد ریزی دانه می تواند تجسمی از میانگین اندازه دانه های یک ماسه بدهد که به کمک آن می توان مقایسه ای بین ماسه های مختلف به عمل آورد.

این مطلب برای تنظیم ماسه ذخیره شده، یا ماسه در گردش یک کارخانه ریخته گری حائز اهمیت است. هم چنین عدد ریزی دانه، تا حدودی برای کمیت های مختلف ماسه نظری: پخش دانه های ماسه، نفوذ پذیری و قابلیت عبور گاز مفید است.

توضیح: در مورد ماسه هایی که دارای خاک رس هستند، برای محاسبه و تعیین عدد ریزی دانه ابتدا باید ماسه کاملاً شسته شود و خاک رس آن جدا گردد، سپس ماسه بدون خاک رس در درجه حرارت و زمان معین و مناسب حرارت داده شود و خشک گردد. بعد از این مرحله می توان مبادرت به آزمایش جدا کردن با الک یا غربال نمود.


چنان چه چند ماسه، دارای شکل های متفاوتی در دانه های تشکیل دهنده خود داشته باشند. (مثلاً گرد یا گوشه دار باشند) با این که عدد ریزی یکسانی دارند، به احتمال زیاد دارای پخش و توزیع دانه برابر نبوده و متفاوت هستند.

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه آن را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهید.

۱-۲-۱-۲ آزمایش تعیین درصد خاک ماسه: خاک محتوی ماسه که عامل چسبندگی ذرات ماسه است تأثیر زیادی روی خواص فیزیکی ماسه از جمله: استحکام تر، استحکام خشک و قابلیت نفوذ گاز دارد. در حقیقت رطوبت کافی ماسه (آب فیزیکی) عامل یونیزه شدن آب تبلور (آب ملکولی) خاک

تراز یک میز قرار داده و به مدت ۱۰ دقیقه (توسط تایمر) اجازه می‌دهیم تا ذرات ماسه رسوب کنند. در چنین وضعی ذرات خاک معلق خواهند بود و می‌توانیم یا یک سیفون که ارتفاعش ۱۲۵ میلی‌متر است مایع بشر را تخلیه کنیم. مجدداً به بشر آب اضافه می‌کنیم و پس از بهم زدن ۱۰ دقیقه‌ی دیگر صبر می‌کنیم تا ذرات ماسه‌ی باقی‌مانده رسوب کند. با ادامه‌ی این کار در بار سوم شفافیت مایع را پیشتر می‌کنیم. و آنقدر این کار را ادامه می‌دهیم تا مایع بشر کاملاً شفاف و زلال شود. نهایتاً با خارج کردن ماسه روی فیلتر با دقت ذرات ماسه را حشک کرده و با ترازوی حساس ۱٪ گرم ماسه‌ی روی کاغذ صافی را تعیین می‌نماییم و به کمک آن با تشکیل یک تناسب درصد خاک ماسه را محاسبه می‌کنیم.

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه مختلف انجام داده و نتیجه آن را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهید.



موقعیت سیفون نسبت به ظرف شیشه‌ای

شكل ۵-۱. یک نوع هزن الکتریکی و سیفون، تایمر و ظرف شیشه‌ای (بشر)

درنتیجه بر اثر فشرده شدن ماسه و تزدیک شدن ذرات به یکدیگر استحکام ماسه افزایش می یابد.

خلاصه این که، رطوبت، قابلیت قالب‌گیری را بالا می برد. ولی اگر مقدار آن از حد معینی بیشتر شود استحکام ماسه را کاهش می دهد. از این رو کنترل و تنظیم میزان درصد آب ماسه خیلی مهم است. همان طور که قبل نیز ذکر شد، درواقع وجود یون های آب تبلور خاک رس در داخل آب (رطوبت) عامل اصلی چسبندگی ذرات ماسه و درنتیجه استحکام و سفتی ماسه می باشد.

وسایل مورد نیاز:

- ۱- شیشه ساعت آزمایشگاهی ۶ ساعتی متری
- ۲- کوره‌ی الکتریکی کوچک (شکل ۱-۶)
- ۳- ترازوی دقیق ۲۰ میلی‌گرمی
- ۴- دسیکاتور (دستگاه خشک کن) (شکل ۱-۷)

۱-۲-۳ - آزمایش‌های تعیین رطوبت ماسه: از آن‌جا که مقدار رطوبت در سیاری از خواص قالب مانند امکان تولید بخار، استحکام، امکان متلاشی شدن و غیره تأثیر دارد، مقدار رطوبت ماسه، نباید از حد معینی بیشتر شود؛ بر عکس چون کاهش مقدار رطوبت نیز باعث از هم پاشیدگی و کاهش شکل‌پذیری قالب می‌گردد تعیین مقدار مناسب رطوبت لازم است. ریخته‌گران با تجربه به سهولت میزان این رطوبت را تخمین می‌زنند ولی در کارهای بزرگ و موارد مصرف زیاد، تعیین رطوبت ماسه از اهمیت زیاد برخوردار است و نمی‌توان تنها به تجربه متنکی بود.

رطوبت عبارت است از آب موجود در ماسه به میزان ۱/۵ تا ۸ درصد که با حضور خاک رس باعث بالا رفتن خاصیت شکل‌پذیری^۱ (پلاستیسیته) و استحکام تر^۲ ماسه می‌شود. خاک رس آب و رطوبت ماسه را جذب می‌کند و به حد اشباع می‌رسد،



شکل ۱-۶- کوره‌ی خشک کن الکتریکی



شکل ۱-۷ - دسیکاتور

آن عمل خشک کردن ماسه‌ی مرطوب، توسط گرما و انرژی شعشعی یک لامپ مادون قرمز، در مدت کوتاه ۳ دقیقه انجام می‌گیرد. ممکن است کفه، مستقیماً به یک ترازو مربوط شود و اندازه‌گیری جرم توسط آن مقدور گردد. این روش به دقت روش قبل نیست ولی چون مدت آزمایش کوتاه و حدود چند دقیقه می‌باشد. در کارخانجات ریخته‌گری از آن استقبال شده است چنانچه جرم‌های اندازه‌گیری شده قبل و بعد از خشک کردن ماسه‌ی نمونه (برحسب گرم) به ترتیب برابر m_1 و m باشد در این صورت درصد رطوبت ماسه (W) برابر است با :

$$- W = \frac{m - m_1}{m} \times 100$$

از طرفی چون جرم ماسه‌ی مرطوب (m) ۵۰ گرم است، لذا :

$$- W = \frac{50 - m_1}{50} \times 100 \Rightarrow - W = 2 \times \frac{m_1 - 50}{50}$$

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه با میزان رطوبت مختلف انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهید.

نحوه‌ی اجرای آزمایش:

در صد رطوبت ماسه عبارت است از نسبت جرم آب موجود در مقدار معینی ماسه، به جرم کل ماسه، ضرب در صد. در آزمایش معمولاً حدود تقریبی ۵ گرم ماسه‌ی مخلوط را توسط یک ظرف نمونه‌گیر تمیز و خشک (شیشه ساعت آزمایشگاهی) به کمک ترازوی دقیق توزین و جرم مجموعه را به دقت تعیین می‌نماییم. بعد از این مرحله، عملیات خشک کردن ماسه را در کوره‌ی الکتریکی کوچک یا آون انجام می‌دهیم. دمای کوره باید بین محدوده‌ی ۱۰۵ تا ۱۱۰ باشد.

زمان حرارت دادن ۲ ساعت است و بعد از مرحله‌ی خشک کردن، نمونه را داخل دستگاه دسیکاتور می‌گذاریم تا دمای آن کاهش یافته و به دمای محیط برسد. دسیکاتور باید مجهز به یک پنکه‌ی تخلیه باشد تا بخار آب حاصل را از محیط خارج کند. پس از آن جرم نمونه را مجدداً با همان ترازو و به دقت تعیین می‌کنیم. کاهش جرم، معادل جرم آبی است که در مخلوط ماسه وجود داشته است. روش دیگری برای تعیین رطوبت ماسه وجود دارد که در