

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲)

۱۳۸۰ خردادماه

رشته: صنایع چوب و کاغذ

$$t = 8 \times 6^\circ = 48^\circ \text{ دقیقه } \quad \text{-- ۱}$$

$$V = \frac{S}{t} \quad \text{-- ۱}$$

$$t = \frac{3}{2/5} = 1/2 \text{ دقیقه } \quad \text{-- ۱}$$

$$t = 1/2 + 1/3 = 2/5 \quad \text{-- ۱}$$

$$n = \frac{48^\circ}{2/5} = 192 \text{ تعداد صفحات سنباده زده شده } \quad \text{-- ۱}$$

$$S = \frac{L}{t} \quad \text{-- ۲}$$

$$L = 25 \div 100 = 0.25 \text{ m} \quad \text{-- ۲}$$

$$t = 1 \div 6^\circ = \frac{1}{6} \text{ min}$$

$$S = \frac{0.25}{\frac{1}{6^\circ}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{min}} \quad \text{-- ۲}$$

$$t = 9^\circ \text{ min} - (6^\circ \times \frac{25}{100}) = 45 \text{ min} \quad \text{-- ۲}$$

$$S = \frac{L}{t} \Rightarrow L = 15 \times 45 = 675 \text{ m} \quad \text{-- ۲}$$

$$675 \div 2/5 = 270^\circ \text{ شاخه زهوار} \quad \text{-- ۲}$$

$$\alpha = \frac{S \times 1000}{n \cdot Z} \Rightarrow Z = \frac{S \times 1000}{\alpha \cdot n} \quad \text{-- ۳}$$

$$Z = \frac{20 \times 1000}{1 \times 500} \Rightarrow Z = 4 \quad \text{-- ۳}$$

$$\left. \begin{array}{l} R = \frac{D}{2} = \frac{25}{2} = 12.5 \\ r = \frac{d}{2} = \frac{15}{2} = 7.5 \end{array} \right\} R - r = 12.5 - 7.5 = 5 \text{ cm} \quad \text{-- ۴}$$

$$R - r = 12.5 - 7.5 = 5 \text{ cm} \quad \text{-- ۴}$$

$$\sin \alpha = \frac{R - r}{A} = \frac{5}{10} = 0.5 \quad 45^\circ \quad \text{-- ۴}$$

$$MN = \sqrt{A^2 - (R - r)^2} = \sqrt{(10^2) - (5)^2} = \sqrt{100 - 25} = \sqrt{75} = 8.66 \text{ cm} \quad \text{-- ۴}$$

$$L = 2MN + \frac{D\pi(18^\circ + 2\alpha)}{36^\circ} + \frac{d\pi(18^\circ - 2\alpha)}{36^\circ} \quad \text{-- ۴}$$

$$L = 2 \times (8.66) + \frac{25 \times 3[18^\circ + 2(45^\circ)]}{36^\circ} + \frac{15 \times 3[18^\circ - 2(45^\circ)]}{36^\circ} \quad \text{-- ۴}$$

$$L = 139/84 + 39/2 + 21/47 \quad \text{-- ۴}$$

$$L = 20.0 / 31 \text{ cm} \quad \text{-- ۴}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad \text{-- ۵}$$

$$\frac{r}{2} = \frac{n_1}{29.0} \Rightarrow n_1 = 435.0 \frac{L}{\text{min}} \quad \text{-- ۵}$$

$$i = \frac{d_2}{d_1} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\frac{r}{2} = \frac{27}{d_1} \Rightarrow d_1 = 18 \text{ cm} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{حجم تخته} = 30 \text{ cm} \times 30 \times 10 = 9000 \text{ cm}^3 \quad \textcircled{1/25}$$

-6

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \rho V \quad \textcircled{1/25} \Rightarrow m = 0.65 \times 9000 = 5850 \text{ gr} \quad \textcircled{1/25}$$

$$m = 5850 \text{ gr} \div 1000 = 5.85 \text{ kg} \Rightarrow F = 5.85 / 5 \times 10 = 58.5 \text{ N} \quad \textcircled{1/25}$$

$$W = F \cdot S \quad \textcircled{1/25} \Rightarrow W = 58.5 \times 0.8 = 46.8 \text{ N.m} \quad \textcircled{1/25}$$

$$P = \frac{W}{t} \quad \textcircled{1/25} \Rightarrow P = \frac{46.8}{2} \Rightarrow P = 23 / 4 \text{ W} \quad \textcircled{1/25}$$

$$F_r = \mu_i \cdot N \quad \textcircled{1/25} \Rightarrow F_r = 0.03 \times 5 \times 1000 = 15 \text{ N} \quad \textcircled{1/25}$$

-7

$$F = 15 \text{ N} + 30 \text{ N} = 45 \text{ N} \quad \textcircled{1/25}$$

$$P = F \cdot V \quad \textcircled{1/25}$$

$$V = 45 \times 20 \quad \textcircled{1/25}$$

$$P = 900 \text{ W}$$

$$P = 6 / 3 \text{ kW} \quad \textcircled{1/25}$$

$$P_1 = 25 + 75 + 60 = 160 \text{ W} = 1 / 6 \text{ kW} \quad \textcircled{1/25}$$

-8

$$P_2 = 1 / 5 + 2 / 5 + 3 / 2 = 7 / 2 \text{ P}_S \quad \textcircled{1/25} \Rightarrow 7 / 2 \times 0.736 = 5 / 3 \text{ kW} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\begin{cases} W_1 = P_1 t_1 \Rightarrow W_1 = 1 / 6 \times 4 = 6 / 4 \text{ kWh} \quad \textcircled{1/25} \\ W_2 = P_2 t_2 \Rightarrow W_2 = 5 / 3 \times 5 = 25 / 3 \text{ kWh} \quad \textcircled{1/25} \end{cases}$$

$$W = W_1 + W_2 = 6 / 4 + 25 / 3 = 32 / 9 \text{ kWh} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{هزینه روزانه برق مصرفی} = 32 / 9 \times 100 = 329 \text{ ریال} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{زمان جزء تجهیز} + \text{زمان اصلی تجهیز} = TrV = 10 + 20 = 30 \text{ min} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{زمان فرعی} + \text{زمان اصلی انجام کار} = Tg = \text{زمان مبنا} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{زمان جزء} + \text{زمان مبنا} = Te = 25 + 7 = 32 \text{ min} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه مشابه} = n \cdot te = 30 \times 32 = 960 \text{ min} \quad \textcircled{1/25}$$

$$\text{زمان انجام کار چند قطعه مشابه} + \text{زمان کل تجهیز} = T = \text{زمان انجام کار} \quad \textcircled{1/25}$$

$$960 \div 60 = 16 / 5 \text{ ساعت} \quad \textcircled{1/25}$$

-9

۱- تقسیم کار به اجزای کوچک

۲- تعیین زمان هر جزء با توجه به ضریب عملکرد مربوط به آن

۳- تبدیل زمان مشاهده‌ای هر جزء به زمان نرمال

۴- جمع کردن زمان نرمال اجزای مختلف کار و اضافه کردن بیکاری‌های مجاز به آنها

سؤالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲)

رشته: صنایع چوب و کاغذ

خردادماه ۱۳۸۱

$$\text{توجه: } g = ۹,۸ \text{ م/س}^۲$$

- | نمره | |
|------|---|
| ۱/۵ | <p>۱- برای جابه‌جایی پالت‌های تخته لایه از لیفتراک استفاده می‌شود اگر در هر ساعت ۵ مرتبه یک مسیر ۲۰۰ متری را رفت و آمد نماید و هر مرتبه ۴ دقیقه صرف تخلیه و بارگذاری شود، محاسبه نماید سرعت متوسط لیفتراک را.</p> <p>۲- زمان پر شدن یک سیلوی استوانه‌ای ۲۲/۵ ثانیه است، اگر قطر سیلو ۱۵° سانتی‌متر و ارتفاع آن ۲ متر باشد، سرعت پر شدن آن را محاسبه نماید.</p> <p>۳- قطر تیغه اره‌گردی را به دست آورید که تعداد دور میله آن ۴۰۰۰ دور در دقیقه و سرعت برشی معادل ۷۰ متر در ثانیه داشته باشد اگر هر دندانه ۵ میلی‌متر عرض داشته باشد، تیغه دارای چند دندانه خواهد بود؟</p> <p>۴- اره‌گردی دارای ۴۸ دندانه و تعداد دور ۴۵۰° دور بر دقیقه است و مقدار برش هر دندانه آن ۰/۱۵ میلی‌متر می‌باشد.</p> <p>الف - سرعت پیشبرد کار چه اندازه خواهد بود؟</p> <p>ب - با این سرعت پیشبرد در مدت ۲۰ دقیقه چند متر کار برش زده می‌شود؟</p> <p>۵- در دستگاه پمپ باد قطر چرخ محرک ۱۶ سانتی‌متر و قطر چرخ متحرک ۲۸ سانتی‌متر و فاصله بین دو محور آن ۶ سانتی‌متر می‌باشد در صورتی که تسممه به صورت ساده و مستقیم بوده باشد. طول تسممه را محاسبه نماید.</p> |
| ۲/۵ | $\sin 6^\circ \approx 0/1$ $\sin 8^\circ \approx 0/14$ $\cos 6^\circ \approx 0/99$ $\sqrt{3564} = 59/7$ $\sqrt{3546} = 59/5$ $\sqrt{4564} = 67/5$ |
| ۱ | <p>۶- الکتروموتوری با تعداد ۹۰۰ دور در دقیقه و چرخ دندایی که ۱۵ دنده دارد یک چرخ متحرک را به حرکت درمی‌آورد. اگر این چرخ تعداد ۳۰۰ دور در دقیقه داشته باشد تعداد دندانه‌ای آن و هم‌چنین نسبت انتقال را به دست آورید.</p> <p>۷- یک جرثقیل هوایی با توان اسمی ۲ کیلووات گرده بینه‌ای را تا ارتفاع ۴ متری در مدت ۵ ثانیه بالا می‌برد. اگر طول گرده بینه ۳ متر و قطر متوسط آن ۵ سانتی‌متر و وزن مخصوص آن ۰/۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، محاسبه نماید، وزن گرده بینه - کار انجام شده - توان مفید - راندمان دستگاه.</p> |

۲	<p>۸- دستگاهی به جرم یک تن را حداقل با چه نیرویی می‌توان روی سطحی با شیب 30° درجه به طرف بالا کشید؟ اگر ضریب اصطکاک غلتشی 25% باشد.</p>						
۱	<p>۹- یک وسیله برقی از جریان مستقیم 24 ولتی استفاده می‌کند، اگر شدت جریان 15 آمپر باشد، توان الکتریکی دستگاه فوق و مقاومت الکتریکی آن را محاسبه نمایید.</p>						
۳	<p>۱۰- بهای برق مصرفی ماهانه یک کارگاه صنعتی را درصورتی که بهای هر کیلووات ساعت 30 ریال باشد با توجه به شرایط زیر محاسبه نمایید :</p> <ul style="list-style-type: none"> - لامپ روشنایی 100 وات، 6 عدد، به طور متوسط هر کدام 4 ساعت در روز. - دریل برقی دستی 25 واتی، فرز دستی 1000 واتی و رنده برقی دستی 75 واتی هر کدام به طور متوسط $1/5$ ساعت در روز. - دو دستگاه ماشین با الکتروموتورهای $2/5$ و 2 اسب بخار هر کدام به طور متوسط 5 ساعت در روز. - در یک ماه 26 روز کاری درنظر گرفته شود. 						
۱/۵	<p>۱۱- چند ساعت وقت برای ساخت 2 قطعه لازم است درصورتی که،</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">الف - زمان جزئی تجهیز 1 دقیقه</td> <td style="width: 50%;">ب - زمان اصلی تجهیز 2 دقیقه</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ج - زمان فرعی انجام کار یک قطعه 3 دقیقه</td> <td style="width: 50%;">د - زمان جزء یک قطعه 7 دقیقه</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ه - زمان اصلی انجام کار یک قطعه 5 دقیقه</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	الف - زمان جزئی تجهیز 1 دقیقه	ب - زمان اصلی تجهیز 2 دقیقه	ج - زمان فرعی انجام کار یک قطعه 3 دقیقه	د - زمان جزء یک قطعه 7 دقیقه	ه - زمان اصلی انجام کار یک قطعه 5 دقیقه	
الف - زمان جزئی تجهیز 1 دقیقه	ب - زمان اصلی تجهیز 2 دقیقه						
ج - زمان فرعی انجام کار یک قطعه 3 دقیقه	د - زمان جزء یک قطعه 7 دقیقه						
ه - زمان اصلی انجام کار یک قطعه 5 دقیقه							
۲۰	جمع نمره						

سؤالات امتحان نهایی درس محاسبات فنی (۲)

خردادماه ۱۳۸۲

رشته: صنایع چوب و کاغذ

نمره

۲

۱- وسیله‌ای جهت انتقال پالت‌های تخته چندلایی از محل بسته‌بندی به انبار محصول یک مسیر ۲۰۰ متری را در ۴ دقیقه طی می‌کند، مطلوب است:

الف - سرعت متوسط آن

ب - اگر برای هر رفت و برگشت ۴ دقیقه وقت بارگذاری و تخلیه منظور شود در مدت یک ساعت چند کیلومتر حرکت می‌کند؟

۱

۲- با دستگاه اره‌گردی که تعداد دور آن ۴۵۰ دور بر دقیقه بوده قرار است صفحات تخته خرد چوبی را با سرعت پیشبرد کار ۹۰ متر بر دقیقه برش بزنیم، اگر برش هر دندانه را ۲۵٪ میلی‌متر در نظر بگیریم، تعداد دندانه‌های تیغه را محاسبه نمایید.

۱/۲۵

۳- جهت برش صفحات پرورده چوبی نیاز به سرعت برشی معادل ۷۵ متر بر ثانیه است. اگر تعداد دور میله دستگاه اره‌گرد ۴۵۰ دور بر دقیقه باشد تیغه اره‌گرد چند سانتی‌متر قطر باید داشته باشد؟

۴- مطلوب است محاسبه طول تسمه با مشخصات زیر:

۳

- قطر چرخ متحرک ۴۵ سانتی‌متر - قطر چرخ محرک ۱۵ سانتی‌متر - فاصله دو محور ۱۰۰ سانتی‌متر - اتصال دو سر تسمه به صورت سری‌سر - تسمه به صورت متقاطع قرار دارد.

$$\cos(72/5^\circ) = 0/30$$

$$\sin(72/5^\circ) = 0/95$$

۱/۵

۵- در دستگاهی برای افزایش تعداد دور از چهار چرخ تسمه استفاده می‌شود اگر قطر چرخ‌ها به ترتیب $d_1 = 15$ و $d_2 = 9$ و $d_3 = 12$ و $d_4 = 6$ سانتی‌متر و $n_3 = n_4$ و تعداد دور الکتروموتور $n_1 = 120$ دور بر دقیقه باشد، محاسبه نمایید:

ب - تعداد دور سنگ سنباده را

الف - نسبت کل انتقال دستگاه

۳

۶- گرده بینه‌ای با قطر متوسط ۵ سانتی‌متر و به طول ۸ متر و جرم ویژه $6/0$ گرم بر سانتی‌متر مکعب توسط یک بالابر با توان $P_1 = 1/5$ کیلووات در مدت یک دقیقه ۸ متر بالا برده می‌شود، محاسبه نمایید: کار انجام شده - توان مصرفی و راندمان دستگاه را

۱/۷۵

۷- الکتروموتور دستگاهی با توان ۲ کیلووات و تعداد دوره ۱۹۱۱ دور بر دقیقه است محاسبه نمایید:

الف - گشتاوری را که به وسیله آن می‌توان منتقل کرد.

ب - قطر چرخ تسمه اگر نیروی کششی در تسمه ۲۰ نیوتون می‌باشد.

۳	<p>دو مترمکعب تخته با جرم ویژه $5/0$ گرم بر سانتی مترمکعب را روی واگن حمل چوب چیده ایم اگر ضریب اصطکاک غلتشی $25/0$ باشد، حداقل با چه نیرویی می توان آنرا روی سطح شیبدار 30° به طرف بالا کشید. (از وزن واگن صرف نظر شود)</p> $\sin 30^{\circ} = 0/5$ $\cos 30^{\circ} = 0/866$
۲/۲۵	<p>۹- بهای برق مصرفی روزانه دستگاه های زیر را حساب کنید.</p> <p>- دریل برقی دستی 25° وات - دستگاه فرز دستی 75° وات و رنده برقی دستی 50° وات هر کدام به طور متوسط ۲ ساعت در روز</p> <p>- سه دستگاه با الکتروموتورهای $1/5$، $2/5$ و $2/8$ اسب بخار هر کدام به طور متوسط ۴ ساعت در روز</p> <p>- هر کیلووات ساعت 200 ریال</p>
۱/۲۵	<p>۱۰- زمان انجام کاری را که برای ساخت 200 قطعه مشابه به شرح زیر صورت می گیرد، محاسبه نمایید.</p> <p>- زمان اصلی تجهیز 15 دقیقه - زمان جزیی تجهیز 5 دقیقه - زمان اصلی انجام کار برای هر قطعه 5 دقیقه - زمان فرعی انجام کار 3 دقیقه - زمان جزء 2 دقیقه</p>
۲۰	جمع نمره

