

واحد کار ۵

جانمایی نقشه و کادر و جدول

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فرآگیر باید بتواند :

- مفهوم کادر را بیان کند.
- دلیل و محل رسم جدول مشخصات را توضیح دهد.
- جدول مشخصات را رسم و کامل کند.
- روش جانمایی نقشه در کاغذ را توضیح دهد.
- سه نمای اصلی را از روی مدل و یا تصویر مجسم با رسم جدول و کادر ترسیم نماید.


واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

۵—جانمایی نقشه و کادر و جدول

۱—۵—کادر

قسمتی از کاغذ نقشه‌کشی را که نقشه در آن ترسیم می‌شود به وسیلهٔ یک مستطیل (مطابق شکل ۱—۵) مشخص کنید. این مستطیل را «کادر» می‌نامند.

فاصله بین لبه کاغذ و کادر (حاشیه) را در کاغذهای مختلف می‌توانید از روی جدول ۱—۵ به دست آورید. ضخامت خط کادر، حداقل $5/0$ میلی‌متر خواهد بود. در نقشه‌های بزرگتر، ضخامت خط کادر را باید به ضخامت خط اصلی نقشه ترسیم کنید.




شکل ۱—۵


جدول ۱—۵

اندازه کاغذ	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
حاشیه (a) برحسب mm	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰	۵	۵


واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰
---	--	---




(ب)



(الف)



(د)



(ج)

۲-۵ - جدول مشخصات

برای معرفی مشخصات نقشه از جدولی که در گوش راست و پایین نقشه رسم می‌شود استفاده می‌گردد. محل جدول به صورت استاندارد تعیین گردیده است (شکل ۲-۵).
بعاد جدول باید متناسب با اندازه کاغذ نقشه باشد.

شکل ۲

مقیاس:	عنوان نقشه: نام مرکز آموزش:	ترسیم کننده:
تلرانس:		رشته:
تاریخ:		بازبین کننده:
استاندارد:		شماره نقشه:
30		45
145		

شکل ۳-۵ - جدول مشخصات مناسب برای مراکز آموزشی

در صورتی که نقشه، مربوط به یک قطعهٔ صنعتی باشد ممکن است جدول ساده‌ای همانند شکل ۴-۵ برای آن ترسیم نماید.

است جدول ساده‌ای همانند شکل ۴-۵ برای آن ترسیم نماید.


واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

جنس	وزن	ابعاد اولیه	شرح	مقیاس
طرح	نام قطعه			تلویزیون
ترسیم کننده				تاریخ
کنترل کننده	نام مؤسسه			استاندارد
شماره نقشه				

شکل ۴-۵ - جدول مشخصات برای یک قطعه

واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

توجه: کلیه مطالب روی نقشه باید به زبان بین المللی (لاتین) نوشته شود و حروف و علائم آن به صورت و اندازه استاندارد باشدند به جز مطالب داخل نقشه که می‌توان به زبان فارسی نوشت. در صورتی که نقشه یک دستگاه را ترسیم می‌کنید و یا نقشه شامل چند قطعه می‌باشد، باید جدول مرکب برای ثبت مشخصات آن ترسیم کنید (شکل ۵ - ۵).




شکل ۵ - ۵ - جدول مرکب

واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه‌کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

۳-۵- انتخاب اندازه مناسب کاغذ و جانمایی نقشه^۱ در کاغذ

برای رسم تصویر یک قطعه باید با توجه به ابعاد آن و مقیاس موردنظر، اندازه مناسب کاغذ نقشه‌کشی را انتخاب کنید. کاغذی باید انتخاب شود که از تمام سطح آن به نحو صحیح استفاده گردد. پس از انتخاب کاغذ مناسب، با محاسبه ساده‌ای می‌توانید تصویر مجسم یا سه نمای اصلی را در موقعیت مناسب ترسیم کنید. سعی کنید با توجه به طول و عرض کادر و ابعاد نماها روشی برای تعیین فاصله x و y به دست آورید (شکل ۶-۵).



شکل ۶-۵

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید سه نمای اصلی جسمی با ابعاد ۵۵mm . ۸۰ . ۶۰ را در کاغذ A_2 رسم کنید محاسبات، به صورت زیر خواهد بود. (فرض کنید شکل به صورت شکل ۲-۵- ج رسم شود).

$$3x + \text{عرض جسم} + \text{طول جسم} + \text{مجموع حاشیه دوطرف} = \text{طول کاغذ}$$

$$297 \quad (20+5)+80+60+3x$$


$$297 \quad 165+3x$$

$$297. \quad 165 \quad 3x \quad 3x \quad 132$$

$$x = 44 \text{ mm}$$

شکل ۷

^۱- منظور از جانمایی نقشه، ترسیم نقشه در موقعیت مناسب روی کاغذ نقشه‌کشی می‌باشد.



شکل ۸

به وسیله خطوط نازک یا خط چین عمودی، فاصله های

زیر را در داخل کادر مشخص کنید (شکل ۸ - ۵).

در صورتی که مطابق شکل ۸ - ۵ امتداد خط دوم از داخل جدول عبور می کند^۱ اندازه y را از فرمول زیر حساب کنید.

$$y = \text{ارتفاع جدول} + \text{عرض جسم} + \text{ارتفاع}$$

$$\text{جسم} + \text{مجموع حاشیه بالا و پایین} \quad \text{عرض کاغذ} (A_4)$$

$$210 = 5 + 5 + 55 + 60 + 40 + 3y$$

$$210 = 165 + 3y$$

$$210 = 165 + 3y \quad 3y = 45$$


$$y = 15 \text{ mm}$$

به وسیله خطوط نازک یا خط چین افقی فاصله های زیر را


در داخل کادر مشخص کنید (شکل ۹ - ۵).

پس از تعیین محل سه خطوط اضافی را پاک کرده،

نماها را تکمیل کنید.




(الف)



(ب)

شکل ۹


۱- در صورتی که ابتدا خط دوم از داخل جدول عبور نکند اندازه y از $y = \text{عرض جسم} + \text{مجموع حاشیه بالا و پایین} = \text{عرض کاغذ روی فرمول مقابل محاسبه می شود.$



شکل ۱۰-۵

تمرین ۱-۵: سه نمای شکل مقابل را در کاغذ A₄

کادریندی شده ترسیم کنید. جدول مشخصات را رسم کرده و گروه خط مناسب را رعایت کنید.



شکل ۱۱-۵


۴-۵- روش ترسیم تصاویر با استفاده از مدل یا قطعه کار ساده:

در کلاسها رسم، قطعه کارهای ساده‌ای وجود دارند که به جای شکلهای هندسی برای ترسیم تصاویر استفاده می‌شوند.

در بعضی موارد نیازمند اندازه‌گیری ابعاد قطعه کار خواهد بود و در اکثر موارد، با نظر مریب رعایت تناسب ابعاد در ترسیم تصاویر قطعه کار کافی است.

واحد کار: جانمایی نقشه و کادر و جدول شماره شناسایی: ۱۶-۱۲۵	پیمانه مهارتی: نقشه کشی مقدماتی و نقشه خوانی شماره شناسایی: ۱۶-۱۲	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱
---	--	--

تمرین ۱-۵: نمای نشان داده شده قطعه کار را با رعایت تناسب ترسیم کنید. [این کار را حداقل برای سه جسم مختلف دیگر نیز انجام دهید. واشرهای ساده می‌تواند به عنوان قطعه کار به کار رود.]



شکل ۱۶-۵

- تمرین ۲-۵:** دو قطعه مختلف انتخاب کنید که حداقل در یک جهت، تصویر یکسان و برابر داشته باشند.
- تمرین ۳-۵:** دو قطعه مختلف انتخاب کنید که حداقل در دو جهت، تصویر یکسان و برابر داشته باشند.