

تهیه و جازدن دوبل

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:

- ۱- میخ چوبی (دوبل) مناسب را آماده کند؛
- ۲- طول دوبل‌ها را به اندازه مناسب قطع کند؛
- ۳- سر سوراخ‌ها را با متله خزینه و دریل خزینه کند؛
- ۴- یک طرف دوبل‌ها را چسب زده، در محل سوراخ‌ها به طور صحیح قرار دهد؛
- ۵- چسب‌های اضافی را از اطراف سوراخ‌ها پاک کند؛
- ۶- ارتفاع دوبل‌ها را که بیرون آمده کنترل کند؛
- ۷- قطع کردن دوبل‌های بلند را طبق اندازه انجام دهد.


زمان تدریس: ۸ ساعت عملی



دوبل مارپیچ با شیار طولی




دوبل ساده



۱۰- تهیه و جازدن دوبل

روش برای تولید سربع مناسب است، اما یک کار استاندارد و هنری نیست و از این روش بیشتر در کالای صفحه‌ای ساخته شده از چوب ماسیو استفاده می‌کند و محل سر میخ‌ها را در پایان ابتدا سننه نموده سپس با بتونه پر می‌کند.

مقدمه: قطعات ساخته شده در کارگاه لازم است به یکدیگر متصل شوند تا کاری مانند کتابخانه از آن شکل گیرد. این اتصال به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود که ممکن است قطعات را به وسیله میخ مانند شکل ۱۰ به یکدیگر متصل کنید که این



شکل ۱۰- اتصال صفحه به یکدیگر به وسیله میخ

به وسیله پیچ متصل کنید و طبقه را روی آن قرار دهید و برای داشتن طبقات متحرک می‌توانید از زیر سری فلزی و یا دوبل نیز مانند شکل ۱۰ استفاده نمایید.

پروژه‌ای را که شما مشغول تولید آن هستید (کتابخانه) دارای طبقاتی است که به بدنه به وسیله دوبل ثابت گردیده و از نظر ارزش کار دارای کیفیت نسبت به اتصال با میخ یا پیچ خیلی بهتر است.


برای انجام تولید با روش اتصال با میخ باید بدنه کتابخانه را برای هر طبقه کنشکاف بزنید و کنشکاف شما باید به عرض برابر ضخامت طبقه و به عمق $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{4}$ ضخامت طبقه باشد و این کنشکاف را به وسیله ماشین اره گرد یا اور فرز دستی روی سطح کار ایجاد کنید. در روش دیگر برای اتصال یک کتابخانه، خصوصاً طبقات موقت، می‌توانید از زهوار زیر سری مانند شکل ۲-۱ استفاده کنید. در این روش زهوار را به بدنه کتابخانه

۱۰-۱- اندازه‌بری دوبل‌ها

دوبل‌هایی را که متناسب با قطر سوراخ قطعات کارتان تهیه کرده‌اید باید اندازه‌بری کنید. بعضی از سازندگان دوبل از نظر طول نیز دوبل‌های خود را در قطعات کوچک موردنیاز اندازه‌بری کرده‌اند و به صورت بسته‌بندی می‌فروشند که باید دقیق کنید بسته‌های دوبل به طول‌های ۳۸ میلی‌متر، ۵۰ میلی‌متر، ۶۳ میلی‌متر و ۷۵ میلی‌متر است. و آن‌ها را متناسب با قطر و طول سوراخ‌هایی که قبلًا برای کتابخانه ایجاد کرده‌اید، انتخاب کنید.

۱۰-۲- فرم دوبل: فرم دوبل نیز در کفیت کار


تأثیر دارد؛ از این رو دوبل موردنیاز خود را حتی الامکان به فرم مناسب انتخاب نمایید. دوبل‌ها ممکن است در سطح جانبی خود شیار مارپیچ داشته باشند؛ مانند شکل ۱۰-۴ که یک دوبل شیاردار را در حال جازدن در سوراخ قطعه کار ملاحظه می‌کنید و یا ممکن است شیار مارپیچ توأم با شیار طولی داشته باشند مانند شکل ۱۰-۵؛ و همچنین امکان دارد دوبل کاملاً با سطح جانبی ساده باشد.




شکل ۱۰-۴- جاسازی دوبل مارپیچ




دوبل مارپیچ با شیار طولی



شکل ۱۰-۵- دوبل شیاردار و ساده



شکل ۱۰-۲- استقرار طبقه با کشکاف و زهوار



شکل ۱۰-۳- استقرار طبقه به وسیله زیر سری

۱۰-۱- آماده کردن میخ چوبی (دوبل)

میخ چوبی یا دوبل را از قطعات چوب ماسیو پهن برگ با الیاف کاملاً صاف تهیه کنید، در تولید کالای صفحه‌ای سازندگان این کالا سعی می‌کنند از دوبل ساخته شده که به صورت بسته‌بندی شده در بازار موجود است استفاده کنند و شما هم به منظور صرفه‌جویی در وقت کار این دوبل‌های ساخته شده را تهیه و برای کار آماده کنید، برای انتخاب توجه داشته باشید دوبل‌های استاندارد معمولًاً میل گرد چوبی سخت و به صورت بلند با ۱۰۰ سانتی‌متر طول و به قطرهای ۲ تا ۱۳ میلی‌متر است که هر دوبل به اندازه ۱ تا ۲ میلی‌متر در قطر با دوبل دیگر اختلاف دارد و یا به قطرهای ۱۳ تا ۲۵ میلی‌متر با اختلاف قطر ۴ میلی‌متر است.

به سر دوبل وارد کنید و آن را تراش دهید تا سر آن مانند سر دوبل شکل ۶-۱۰ گردد. چنان‌چه این مته را در اختیار ندارید عمل پخ زدن سر دوبل‌های مورد نیاز خود را با سوهان چوب انجام دهید. البته چنان‌چه دوبل‌های پخ زده شده – که در بسته بندی آماده وجود دارد – تهیه کنید بهتر است.




شکل ۷-۱۰- نحوه پخ زدن سر دوبل با مته مخصوص

۴- چسب زدن دوبل‌ها

اکون صفحات کتابخانه را مطابق نقشه سوراخکاری نموده‌اید و دوبل‌های مورد نیاز را نیز آماده کرده‌اید. در مرحله بعدی یک سر دوبل‌ها را باید در سوراخ قطعات کتابخانه (غیر از دو بدنه) جاسازی و ثابت کنید، اما قبل از این کار محل سوراخ‌های قطعات را دقیقاً کنترل کنید تا مقابله یکدیگر قرار گرفته باشند. به علت اهمیت زیاد این مسأله بعضی تولیدکنندگان کالای صفحه‌ای وقتی یک قطعه را سوراخ می‌کنند یک قطعه فلزی که خار بر جسته در مرکز آن دارد، مانند شکل ۸-۱۰ روی سوراخ می‌گذارند (قطر این قطعه در استانداردهای مختلف قطر سوراخ و دوبل تهیه شده) و سپس قطعه سوراخ شده را روی قطعه‌ای که باید به آن متصل شود بر می‌گردانند و با استقرار آن دو طبق نقشه اندکی به هم می‌فشارند تا خار وسط قطعه مذکور مرکز سوراخ قطعه مجاور خود را مشخص کند و بدین وسیله دقیقاً سوراخ‌ها را مقابله یکدیگر انجام می‌دهند.

چنان‌چه از دوبل شیاردار استفاده کنید وقتی دوبل را با نیروی چکش در سوراخ قطعه کار – که به اندازه قطر دوبل سوراخ شده – جا می‌زیند هوای جمع شده و چسب جمع شده در انتهای سوراخ از شیار سطح جانبی دوبل خارج می‌شود و مقداری از چسب نیز بین شیارهای دوبل در کل سطح جانبی باقی می‌ماند که باعث بالا رفتن قدرت چسبندگی آن می‌شود، اما دوبل‌های ساده این خاصیت را ندارند؛ از این رو دوبل‌ها را کنترل کنید و حتی الامکان دوبل را با سطح جانبی شیاردار انتخاب نمایید.

۲-۲- انتخاب طول مناسب دوبل: طول دوبل‌های خود را همیشه اندکی کوتاه‌تر از طول سوراخ قطعه کار انتخاب کنید و دقت نمایید چنان‌چه طول سوراخ قطعه کار شما، مثلاً مانند شکل ۶-۱، ۵ میلی‌متر است. طول دوبل را از هر طرف ۳ میلی‌متر کوتاه‌تر انتخاب و یا اندازه‌بری کنید.



شکل ۶-۱۰- طول دوبل نسبت به طول سوراخ


۳- ۱- پخ زدن سر دوبل‌ها

سوراخ‌هایی که در قطعات کار خود ایجاد کرده‌اید به اندازه قطر دوبل است و به همین دلیل در موقع جازدن دوبل در سوراخ ممکن است سر دوبل گیر کند و داخل سوراخ نشود و یا ایجاد کندگی نماید. برای جلوگیری از این مسأله سر دوبل‌ها را به صورت دایره‌ای پخ نزنید. عمل پخ زدن را با مته مخصوص انجام دهید. این مته مانند مداد تراش عمل می‌کند (شکل ۷-۱۰). مته را در سه نظام دریل دستی و یا دریل بر قی بیندید و دوبل را به گیره میز کار محکم کنید و مته پخ زن سر دوبل را در حالت حرکت دورانی




شکل ۱۰-۱۰— نحوه استفاده از پیستوله چسب زنی

دست بگیرید و سر آن را داخل سوراخ مخصوص دوبل بگذارید و شاسی یا اهرم جریان دهنده چسب روی پیستوله را فشار دهید تا چسب به مقدار دلخواه وارد سوراخ شود و به طور سریع می‌توانید تعداد زیادی سوراخ را به وسیله آن چسب بزنید و چنانچه این وسیله را نداشته‌ید یک ظرف پلاستیکی با دربوش لوله‌دار، مانند شکل ۱۰-۱۱ تهیه کنید و مایع چسب کازئین با غلظت مانند غلظت عسل آماده کنید و داخل آن بریزید و برای چسب زدن سر آن را داخل سوراخ مخصوص دوبل قرار دهید و آن را فشار دهید تا چسب داخل سوراخ ریخته شود.



شکل ۱۰-۱۱— ظرف پلاستیکی لوله دار چسب مایع

چنان‌چه از دوبل شیاردار استفاده نموده‌اید فقط داخل سوراخ دوبل را چسب بزنید چون اگر مقدار چسب کافی باشد از شیار دوبل به سطح اطراف آن نفوذ می‌کند و دوبل خوب می‌چسبد، اما اگر از دوبل ساده استفاده کرداید لازم است یک ظرف کوچک مانند لیوان کنار دست خود داشته باشید و آن را از چسب کازئین مایع پر کنید و دوبل‌ها را قبیل از جازدن داخل سوراخ تا نصف آن در چسب فرو نمایید و سپس قسمت چسب زده شده را داخل سوراخ قرار دهید و با چکش لاستیکی و یا




شکل ۱۰-۸— قطعه مرکزیاب سوراخ قطعه مجاور

۱۰-۴— چسب زدن داخل سوراخ‌ها و سر دوبل‌ها: در کارگاه‌های تولید کالای صفحه‌ای که کار به صورت تولید انبوه انجام می‌شود برای تسريع در عملیات چسب زنی داخل سوراخ‌ها از مخازن چسب تحت فشار استفاده می‌کنند. این مخازن به گونه‌ای ساخته شده که برای چسب‌های مایع سرد و گرم کاربرد دارد و چسب مایع را تهیه می‌کنند و داخل آن می‌ریزند و به وسیله دسته‌ای که روی آن قرار دارد مایع داخل مخزن را تحت فشار قرار می‌دهند یا لوله هوای فشرده را به آن وصل می‌نمایند و معمولاً چسب با فشار حدود ۶ بار (bar) از شیلنگ روی آن به پیستوله مخصوص چسب زنی منتقل می‌گردد (شکل ۱۰-۹). برای مصرف، پیستوله را مانند شکل ۱۰-۱۰ در



شکل ۱۰-۹— مخزن چسب مایع با پیستوله چسب زنی



شکل ۱۲-۱۰- تعدادی اتصال چوبی که اکثر آن اتصال دوبل است

۶-۱۰- کنترل ارتفاع بیرون آمده دوبل‌ها

مقدار طول باقی مانده دوبل را که داخل سوراخ نشده باید به وسیله گونیای مدرج یا متر اندازه‌گیری کنید و عمق سوراخ جای هر دوبل را نیز به وسیله کولیس (میله عمق سنج) کنترل و

اندازه‌گیری کنید. طول دوبل باقیمانده باید به اندازه $\frac{1}{8}$ از عمق سوراخ کمتر باشد و چنانچه این طول از عمق سوراخ بیشتر باشد و آن را اصلاح نکنید در موقع موتناث قطعات مانع از جفت شدن قطعات به یکدیگر می‌شود و یا دوبل در کار می‌شکند.

۷-۱۰- قطع کردن اضافات طول دوبل‌ها

چنانچه بعد از کنترل طول باقیمانده دوبل متوجه شدید طول آن از اندازه استاندارد برای سوراخ دوبل بیشتر است، طول اضافی را علامت بگذارید و به وسیله ارهی ظرفی بر پشت دار یا ساده بیرید و سر قطع شده را مجدداً پخ بزنید.


چوبی روی سر دوبل بزنید تا دوبل به اندازه $\frac{1}{3}$ طول داخل سوراخ شود. در شکل ۱۲-۱۰ تعدادی اتصال را می‌بینید که سه عدد آن به وسیله دوبل است.

۵-۱۰- پاک کردن چسب اضافی اطراف دوبل

پس از جازدن دوبل‌ها در داخل سوراخ جای دوبل چسب از شیار دوبل خارج می‌شود و اطراف دوبل جمع می‌گردد و در دوبل ساده نیز در موقع جازدن چسب اطراف دوبل در محیط آن جمع می‌شود و این چسب اضافی را اگر پاک نکنید خشک می‌شود و در موقع سر هم کردن قطعات (موتناث) کتابخانه مانع از جفت شدن درز قطعات به یکدیگر می‌شود؛ از این رو قبل از خشک شدن چسب اطراف سوراخ یک تکه ابر (اسفنج) را در ظرف آب خیس کنید و آب آن را فشار دهید تا خارج شود و سپس چسب اطراف سوراخ را با آن پاک کنید.

۸—۱۰—نمونه سؤالات ارزشیابی

- ۱—دوبل‌ها از نظر فرم سطح جانبی چند نوع هستند؟
- ۲—آیا دوبل‌ها از نظر طول استاندارد شده و بسته‌بندی شده هستند؟
- ۳—قطر استاندارد دوبل‌ها چه اندازه است؟
- ۴—داخل سوراخ‌های جای دوبل را با چه وسیله‌ای چسب می‌زنید؟
- ۵—دوبل‌های به قطر ۸ میلی‌متر و طول ۲۸ میلی‌متر برای کتابخانه آماده کنید و سر دوبل‌ها را پخت بزنید.
- ۶—دوبل‌های تهیه شده را در سوراخ طبقات و پا سنگ کتابخانه با چسب کائوریت جا بزنید.
- ۷—چسب‌های اضافی اطراف دوبل‌ها را پاک کنید.
- ۸—طول بیرون مانده از سوراخ‌های طبقات و پا سنگ را اندازه‌گیری و ۱۰ میلی‌متر علامت‌گذاری کنید.
- ۹—اضافات بیش از ۱۰ میلی‌متر طول دوبل‌ها را با اره ظرفی‌بر قطع کنید.
- ۱۰—سر دوبل‌های قطع شده را پخت بزنید.
- ۱۱—ظرف پلاستیکی پایین جعبه شکل ۱۳—۱۰ برای چیست و چگونه استفاده می‌شود؟



شکل ۱۳—۱۰

عملیات مونتاژ کاری

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:

- ۱- صفحات کار را طبق نقشه به صورت آزمایشی سوار کند؛
- ۲- قطعات کار را طبق نقشه به صفحات میخ کند؛
- ۳- صحت اندازه‌ها را مطابق نقشه کنترل کند؛
- ۴- قطعات سوار شده را علامتگذاری کند؛
- ۵- چسب موردنیاز را آماده کند؛
- ۶- تنگ و پیچ دستی لازم را آماده کند؛
- ۷- تنگ پنوماتیک را آماده کند؛
- ۸- قطعات را به ترتیب چسب بزند؛
- ۹- اتصال قطعات را به ترتیب انجام دهد؛
- ۱۰- قطعات اتصال شده را مونتاژ کند؛
- ۱۱- برای چسباندن قطعات و صفحات فشار مورد نیاز را تنظیم و کنترل کند؛
- ۱۲- دویدگی و پیچیدگی کار مونتاژ شده را کنترل کند؛
- ۱۳- چسب‌های اضافی اطراف اتصالات را پاک کند؛
- ۱۴- پیچ دستی و تنگ‌های بسته شده به کار را به موقع باز کند؛
- ۱۵- کار مونتاژ شده را از نظر مرغوبیت کنترل کند.

زمان تدریس: ۱۶ ساعت عملی



۱۱- عملیات مونتاز کاری



شکل ۳- ۱۱- صفحات عریض آماده مونتاز

۱-۱- سوار کردن آزمایشی قطعات کابینت
کتابخانه شما تولیدی انبوه نبوده، بلکه به صورت تکی است؛ از این رو تولید کتابخانه شما به صورت مونتاز کردن، آن هم با روش کارخانجات بزرگ تفاوت دارد و شما باید ابتدا قطعات را مونتاز آزمایشی کنید و برای این کار به این ترتیب عمل نمایید.
الف) صفحات و قطعات کتابخانه را که قبلًا ساخته اید روی میز کارتان و یا روی سطح کارگاه در محل مناسب قرار دهید.
ب) بدنه کتابخانه را روی زمین بگذارید به نحوی که سوراخ های جای دوبل آن دیده شود.

ج) یک طبقه از کتابخانه را که دوبل آن را قبلًا نصب کرده اید بردارید و دوبل های یک طرف آن را طبق نقشه در محل سوراخ های مربوطه فرار دهید و با یک چکش چوبی یا لاستیکی به طرف دیگر صفحه بزنید تا کاملاً دوبل در سوراخ فرو رود و صفحه نسبت به بدنه عمود فرار گیرد. در شکل ۱۱-۴ داشجوی رشتہ صنایع چوب را در حال استقرار طبقه یک کتابخانه در بدنه آن می بینید.

د) طبقات و سقف و کف کتابخانه را نیز به همان ترتیب در محل مربوط به آن طبق نقشه جاسازی کنید.

چنانچه کارتان به علت بزرگی تعادل ندارد از کمک یکی از دوستان استفاده کنید و یا یک طرف کارتان را به دیوار کارگاه و یا میز کار تکیه دهید و دقت کنید طبقات سوار شده به علت عدم تعادل دچار شکستگی دوبل ها در محل تقاطع دو صفحه نشوند و همان گونه که در شکل ۱۱-۵ ملاحظه می کنید صفحه

مقدمه: در کارخانجات تولید کالای صفحه ای معمولاً قطعات چوبی و صفحات تخته خرد چوب و غیره را به صورت تولید انبوه می سازند که همه قطعات اجزای کار را طبق نقشه تشکیل می دهد و چون تعداد تولید از هر قطعه زیاد است آنها را مستقیماً پس از ساخت به انبار قطعات ساخته شده می فرستند که در آن جا با رعایت اصول انبارداری نگهداری و کنترل می شود.

کارخانه ها دارای قسمت مونتاز جداگانه هستند و این قسمت قطعات مورد نیاز خود را به صورت روزانه از انبار قطعات دریافت می کند و سپس با کمک ابزار و مواد مخصوص تعیین شده کالای صفحه ای را مونتاز نهایی می نماید. در این کارخانجات مونتاز آزمایشی در اوایل تولید هر کالا و آن هم با ساخت نمونه آزمایشی انجام می شود و وقتی اندازه های قطعی برای هر قطعه از نظر ماشین کاری و غیره به دست آمد ماشین ها را طبق اندازه تنظیم می کنند و شابلون های کنترل کننده، حفاظت و تسريع کننده را برای هر مرحله کار می سازند و نهایتاً قطعات را مونتاز می کنند. در شکل های ۱۱-۱، ۱۱-۲ و ۱۱-۳ قطعات مختلف آماده مونتاز در انبار کارخانه تولید کالای صفحه ای چوبی نمایان است.



شکل ۱۱-۱- قطعات بلند آماده مونتاز



شکل ۲- ۱۱- قطعات چوبی آماده مونتاز



شکل ۱۱-۴ – استقرار طبقه روی بدنه کتابخانه




شکل ۱۱-۵ – طبقه وسط از حالت تعادل ۹۰ درجه منحرف شده

روی یک بدن باید بدن دوم را مانند شکل ۱۱ روی سر صفحات قرار دهید، به نحوی که سوراخ‌های روی بدن روی دوبل‌های مربوط به آن، طبق نقشه واقع گردند؛ سپس با استفاده از چکش چوبی یا لاستیکی روی اتصال دوبل آن‌ها را جاسازی کنید و دقت نمایید چنانچه از چکش فلزی استفاده می‌کنید یک قطعه چوب را واسطه بین چکش و سطح صفحه قرار دهید تا جای ضریب چکش روی صفحات در حال مونتاژ باقی نماند.

دقت کنید قبل از چکش زدن روی محل اتصال از بی‌اشکال بودن دوبل و سوراخی که در راستای آن قرار گرفته مطمئن شوید و ارتفاع و قطر دوبل را نیز باید قبل از کنترل کرده باشید و سطح بین اتصال را نیز کنترل کنید که زایده‌ای بین آن وجود نداشته باشد و چنانچه دوبل به سختی داخل سوراخ می‌شود، آن را بررسی و رفع اشکال کنید.

وسط از حالت عمود نسبت به بدن که در زیر قرار گرفته منحرف شده و خطر شکستن دوبل‌ها وجود دارد. زیر بدن کتابخانه را کنترل کنید زایده‌ای وجود نداشته باشد، چون صفحات در حال مونتاژ روکش شده هستند و چنانچه این روکش‌ها در اثر فرو رفتن مواد زاید و خرد چوب‌های روی میز و یا زمین به سطح آن‌ها زخمی گردند در مراحل پرداخت و رنگ کاری باید با بتونه پر شوند (چون روکش‌ها نازک هستند و نمی‌توان آن را رنده کرد) بنابراین، از ارزش هنری سطح کارتان کاسته خواهد شد؛ به همین دلیل زیر سطح کار یک صفحه صاف تمیز فیبر، سه لایی و یا تخته خرد چوب قرار دهید، بعضی کارخانجات در موقع مونتاژ محصول نهایی خود که قطعات رنگ شده هستند یک صفحه اسفنج نرم را زیر صفحات کار می‌گذارند تا احتمال خط افتادن روی سطح کار نیز از بین برود.

ه) بعد از استقرار صفحات طبقات و کف و سقف کتابخانه



شکل ۱۱- نحوه استقرار بدن دوم روی سر طبقات و سقف و کف کتابخانه

میخ برای این کار استفاده کردید بین میخ و سطح صفحه بدن قطعه کوچک فیبر یا مقوا مانند شکل ۱۷-۶ قبلی قرار دهید تا بتوانید راحت میخ را از روی سطح کار با گازانبر بکشید. هر گاه از پیچ نیز استفاده کردید به کار بردن پولک فیبر یا مقوا ی باعث

۱۱-۲- میخ یا پیچ کردن قطعات کابینت

برای این که صفحات سوار شده آزمایشی شما تعادل پیدا نماید و بتوانید آن را حرکت دهید بدن را به وسیله چهار عدد میخ یا پیچ به سقف و کف به طور موقت محکم کنید و چنانچه از


مونتاز جعبه را نشان می دهد که در جعبه آن ممکن است در سه وضعیت «ساده»، «دوراهه خورده» و یا «لبه دار» روی آن نصب شده باشد.

قسمت هایی از جعبه را که در داخل کار قرار می گیرد و دیده نمی شود مانند بدنه ها و کف به وسیله میخ محکم کنید، اما در جعبه که در روی کار شما قرار می گیرد و باید از صفحه روکش شده قشنگ و یا چوب بارنگ و الیاف زیبا باشد بدون میخ مونتاز کنید.

می گردد بتوانید پیچ را سفت کنید؛ به نحوی که اثر آن روی سطح کار بر جای نماند.

در کارهای هنری سعی کنید در این مرحله نیز از پیچ و یا میخ کردن بدنه خودداری کنید، چون جای سوراخ میخ یا پیچ روی سطح کار باقی می ماند که با وجود پر کردن آن به وسیله بتونه باز هم از زیبایی کار می کاهد.

بعضی کارهای تولیدی ممکن است چند مرحله مونتاز داشته باشند؛ مثلاً چنانچه کابینت شما دارای جعبه یا کشو باشد باید جعبه آن را جداگانه مونتاز کنید. در شکل ۱۱-۷



شکل ۱۱-۷ - مونتاز قطعات جعبه به وسیله میخ

۱۱-۳ - مطابقت دادن کار تولیدی با نقشه

کنید، پاسنگ و نحوه استقرار آن را بررسی نمایید و با نقشه مطابقت دهید، درها را نیز به طور موقت یک بار در محل خود قرار دهید تا از صحت کلی آن اطمینان حاصل نمایید. چنانچه در این مرحله به مشکلی برخوردید، مانند اشتباه فاصله طبقات، درز و جفت نبودن محل یک اتصال، شکسته شدن دوبل و غیره باید آن را رفع کنید تا کار برای مونتاز نهایی آماده شود.

پس از مونتاز آزمایشی کار را روی زمین به طور ایستاده قرار دهید و وضعیت ظاهری و استقرار صفحات و قطعات را بررسی کنید (شکل ۱۱-۸) و سپس نقشه کار را روی میز کار جلوی خود بگذارید و اندازه تمام قطعات را مجدداً با نقشه کنترل کنید و ارتفاع، عرض و عمق کتابخانه را نیز با متر اندازه گیری کنید و با نقشه تطبیق نمایید. فاصله طبقات را کنترل

۱۱-۴- علامت‌گذاری با شماره: علامت‌گذاری

را با شماره انجام دهید. به این ترتیب که روی هر دو قطعه‌ای که با هم متصل شده و محل تلاقي دارند؛ مثلاً گوشه سمت راست بالای کتابخانه (محل تلاقي سقف با بدنه کتابخانه) دو عدد ۱ بگذارید. یکی روی سقف و یکی روی بدنه (نزدیک یکدیگر در محل تلاقي)؛ به نحوی که وقتی دو قطعه را از هم جدا می‌کنید، یک عدد روی سقف و یک عدد روی بدنه وجود داشته باشد و در هر حال شما را راهنمایی کند که این دو قطعه باید کنار هم در مونتاژ قرار گیرند، بقیه قطعات را نیز به همین ترتیب، شماره‌های ۲-۳ و ۳-۲ وغیره بگذارید و دقت کنید شماره‌های یک اتصال را با شماره اتصال دیگر مشابه شماره‌گذاری نکنید.

۱۱-۵- پیاده کردن قطعات کاپینت

بعد از علامت‌گذاری کتابخانه را مجدداً روی یک صفحه تمیز قرار دهید که صفحات آن زخمی نشود و به همان ترتیب که صفحات و بدنه و دیگر قطعات را سوار کرده بودید، پس از کشیدن میخ‌های ثابت کننده پیاده کنید و قطعات کتابخانه را طوری منظم در کنار بدنه اولیه مستقر شده روی صفحه تمیز قرار دهید که در موقع مونتاژ نهایی به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید و امکان اشتباہ سر هم کردن آن‌ها نیز کم باشد. سعی کنید هر دو شماره مشابه را کنار هم بگذارید.

۱۱-۶- آماده کردن چسب

چسب مناسب برای مونتاژ کردن قطعات کتابخانه چسب سرد مایع سفید رنگ (کازئین) است که در ظروف ۱۰-۱۵ کیلویی موجود است. چسب را با مقداری آب حل کنید تا به غلظت مناسب برسانید و چنان‌چه از چسب سرد مایع (بونال^۱) استفاده می‌کنید ۵ تا ۱۰ درصد نسبت به وزن چسب آب با آن محلول کنید و حدود ۱۵ درصد نیز مواد پر کننده (فیلرز^۲) به آن اضافه نمایید. این مواد پرکننده می‌توانند گچ^۳، مل^۴، کائولین^۵، آرد چوب^۶ و یا گیپ‌سوم^۷ (پودر سنگ گچ) باشد. در شکل ۱۱-۹ چسب سرد مونتاژ کاری را می‌بینید.



شکل ۱۱-۸- کنترل کتابخانه مونتاژ شده آزمایشی

۱۱-۴- علامت‌گذاری قطعات سوار شده

بعد از کنترل کار ساخته شده و مطابقت کردن آن با نقشه چنان‌چه ایرادی مشاهده نکردید و اطمینان حاصل نمودید که همه قطعات درست هستند و در محل خود به طور صحیح قرار گرفته‌اند، قطعات کار را برای مونتاژ نهایی علامت‌گذاری کنید، زیرا بعضی قطعات مانند طبقات کتابخانه با هم مشابه هستند و یا چنان‌چه آن‌ها را سروته بکنید ممکن است تشخیص داده نشوند و از طرفی برای مونتاژ نهایی باید تمام قطعات را از هم جدا کنید تا بتوانید به یکدیگر بچسبانید؛ از این‌رو بعد از جدا کردن ممکن است جایشان با یکدیگر عوض شود و در کار مونتاژ ایجاد اشکال نماید، به همین دلیل لازم است با یک برنامه حساب شده جای هر کدام را با علامتی مشخص کنید، این علامت‌گذاری را می‌توانید به این صورت انجام دهید.



شکل ۱۱-۱۱- آماده کردن ظرف مخصوص چسب



شکل ۱۱-۹- چسب سفید مایع

عملیات مونتاژ کاری مانند شکل ۱۱-۱۱ استفاده کنید به کار بردن این ظرف، خصوصاً در چسب زدن محل سوراخ های دوبل علاوه بر صرفه جویی در مصرف چسب سرعت پیشبرد کار را زیاد خواهد کرد. برای چسب زدن به نر صفحات و عرض های کم بین اتصالات و یا سر دوبل ها نیز قلم مو و ظرف به خصوص، مانند شکل ۶-۳ را آماده کنید و چنانچه قصد چسب زدن به محل های پهن را دارید از قلم موی پهن مانند شکل ۱۱-۱۲ استفاده نمایید.




شکل ۱۱-۱۲- نحوه استفاده از قلم موی پهن

۱۱-۶-۲- مخزن چسب غلتک دار دستی: برای چسب زدن به نر صفحات و یا چسب زدن به عرض کم بین اتصالات می توانید از مخزن چسب غلتک دار مانند شکل ۱۱-۱۳ استفاده نمایید.

این چسب را به مقدار 14° تا 17° گرم در هر مترمربع کار مصرف کنید . دقیت کنید در کارهای مونتاژ کاری از چسب هایی که دارای مواد سخت کننده (کلور آمونیم = نشادر) هستند استفاده نکنید، چون بعد از محلول کردن پودر سخت کننده چسب باید سریعاً مصرف گردد؛ در حالی که برای مونتاژ وقت زیادی نیاز دارید و گاهی عملیات چسب زنی شما حدود 3° دقیقه طول می کشد و در این مدت باید چسب سخت شده باشد.

۱۱-۶-۱- ظرف مناسب چسب زنی: ظرف مناسب چسب خصوصاً در عملیات چسب زنی داخل سوراخ های جای دوبل مهم است؛ از این رو حتی الامکان ظرف مناسب مانند شکل ۱۱-۱۰ برای سوراخ های دوبل آماده کنید و آن را در



شکل ۱۱-۱۰- نحوه چسب زدن سوراخ دوبل با ظرف چسب مخصوص



شکل ۱۱-۱۵- نحوه کاربرد پیستوله و چسب گرم در عملیات مونتاژ کاری

پیستوله داخل کنید و کمی فشار دهید؛ بعد از روشن کردن پیستوله چسب مایع به صورت باریک از نوک پیستوله با فشار کلید مخصوص خارج می‌شود.

۷-۱۱- آماده کردن تنگ و پیچ دستی برای مونتاژ کاری

به منظور عملیات مونتاژ کاری نیاز به وسایل بند و بست دارد که این وسایل بنا بر فرم و اندازه پروژه در حال مونتاژ متفاوت است و باید آن‌ها را با توجه به نیاز کار خودتان قبل از چسب زدن به قطعات کار به تعداد کافی آماده کنید و کنار دستتان قرار دهید؛ مثلاً چنان‌چه قصد به هم چسباندن دو قطعه کوچک را دارید از پیچ دستی یا گیره به فرم نشان داده شده در شکل ۱۱-۱۶ استفاده کنید و متناسب با اندازه کارتان از گیره به طول بازوی ۱۰۰ میلی متر تا ۵۰۰ میلی متر را به کار برد و چنان‌چه کارتان بزرگ است، از گیره یا پیچ دستی بلند به طول تا ۲۰۰۰ میلی متر استفاده کنید و برای کارهای بلند از تنگ نیز می‌توانید استفاده نمایید که تا طول ۴۰۰۰ میلی متر وجود دارد؛ از این رو وسایل بند و بست را آماده کنید (شکل ۱۱-۱۷) و دهانه تنگ‌ها را متناسب با عرض کتابخانه باز کنید و به تعداد ۶ عدد روی زمین به موازات یکدیگر با فاصله مناسب طبقات کتابخانه بگذارید. و ۶ عدد نیز آماده کرده در محل کار داشته باشید تا برای روی کار مونتاژ شده استفاده کنید. دقت کنید به جای تنگ می‌توانید پیچ دستی بلند را نیز به کار برد. چنان‌چه قطعات شما به نحوی است که باید فشار را از داخل کار به دو طرف آن وارد



شکل ۱۱-۱۳- مخزن چسب غلتکی

نیز استفاده کنید. برای این کار چسب را داخل مخزن آن برزید و مقدار ریزش آن را با پیچ مربوطه تنظیم کنید و کار را روی میز یا زمین بخوابانید و دسته دستگاه را با دست راست بگیرید و روی محل مربوطه برای چسب زدن غلتک آن را با کمی فشار هدایت کنید تا در اثر تماس سطح با غلتک اسفنجی یا لاستیکی آن که به چسب آغشته شده به وسیله یک لایه نازک چسب پوشانده شود.

۳-۱۱- چسب جدید جامد : اخیراً چسب جدیدی

برای عملیات مونتاژ کاری به بازار مصرف آمده که به صورت گرم در رنگ‌های مختلف مصرف می‌شود و برای مونتاژ کاری کارهای کوچک مانند مونتاژ قطعات جعبه، یا چسباندن زهوارهای تزیینی چوبی روی کار و غیره مناسب است این چسب به صورت جامد و به‌شکل میله‌های استوانه‌ای به قطر حدود ۱۱ میلی متر و طول ۲۰۰ میلی متر است، برای استفاده از آن از پیستوله برقی مخصوص که سیستم گرم کننده المانی دارد مانند شکل‌های ۱۱-۱۴ و ۱۱-۱۵ استفاده کنید. و میله چسب را از انتهای



شکل ۱۱-۱۴- نحوه استفاده از چسب مخصوص گرم میله‌ای



شکل ۱۱-۱۶- گیره یا پیچ دستی



شکل ۱۱-۱۷- تنگ برای عملیات مونتاژ کاری



شکل ۱۱-۲۰- قسمت مونتاژ کابینت با تنگ پنوماتیک

مونتاژ کردن کتابخانه یک تنگ به ابعاد $۲۵۰۰ \times ۱۲۰۰ \times ۶۰۰$ میلی متر با فشار مناسب برای هر سیلندر ۱۵ بار انتخاب کنید و فاصله کفشهای متصل به سیلندرها را به صورت افقی و عمودی مناسب با ابعاد کتابخانه تنظیم کنید و فاصله کفشهای فشار را اندازه گیری کنید و به گونه ای تنظیم نمایید که بعد از استقرار کتابخانه در دهانه آن و برقرار کردن جریان هوای فشرده کفشهای دقیقاً روی محل اتصالات (سر دوبل ها) فشار وارد کنند.


۱۱-۹- چسب زدن منظم قطعات کابینت

چسب زدن قطعات را با استفاده از چسب سرد مایع که آماده کرده اید انجام دهید و آن را به طور منظم و سریع چسب بزنید تا همه قطعات حداکثر در مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه به این ترتیب چسب زده شوند :


(الف) بدنه کتابخانه را که روی صفحه تمیز خوابانده اید به وسیله ظرف پلاستیکی لوله دار داخل سوراخ های دوبل ها را چسب بزنید و یک باریکه چسب در مسیر سوراخ های دوبل و در جهت عرضی بدنه نیز بزنید. این چسب زدن را می توانید به وسیله مخزن چسب غلتک دار در شکل ۱۱-۱۲ قبلی انجام دهید.

(ب) یک طرف سقف را چسب بزنید و دوبل ها و ضخامت سقف را به وسیله قلم مو چسب بزنید و آن را مطابق علامت و

گنید گیره ای مانند شکل ۱۱-۱۸ آماده کنید. یا چنان چه قصد مونتاژ قطعات، مانند یک صندلی را دارید یک گیره تسمه ای کمر بندی مانند شکل ۱۱-۱۹ آماده کنید و هم چنین برای گوشه های کار از گیره گوش و سایر گیره ها متناسب با کار خود استفاده نمایید.



شکل ۱۱-۱۸- نحوه استفاده از گیره کشویی داخل کار



شکل ۱۱-۱۹- نحوه استفاده از گیره تسمه ای کمر بندی

۱۱-۸- آماده کردن تنگ پنوماتیک

در کارخانجات با تولید انبوه کالای صفحه ای به منظور مونتاژ کالای صفحه ای از تنگ های پنوماتیک صفحه ای میزی و یا صندوقی استفاده می کنند که در صورت نیاز لازم است ابعاد آن را مطابق با کارهای تولیدی صفحه ای انتخاب کنید؛ مثلاً در شکل ۱۱-۲۰ یک تنگ پنوماتیک صندوقی را ملاحظه می کنید که در انواع مختلف با عرض ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ میلی متر و ارتفاع ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر و عمق ۶۰۰ میلی متر ساخته شده برای

ه) بدنه دوم کتابخانه را روی سطح تمیز افقی بگذارید و عملیات چسب زنی آن را مانند بدنه اول کتابخانه انجام دهید.

و) سر دوبل‌ها و ضخامت سر صفحات را که یک سر آن‌ها را در بدنه اول جاسازی کرده‌اید به وسیله قلم چسب بزنید.

ز) بدنه دوم چسب زده شده را بلند کنید، برگردانید و روی دوبل‌های سر صفحات عمودی قرار دهید و دقت کنید تمام شماره اتصالات برای هم قرار گرفته باشد و پس از کنترل و اطمینان از صحبت آن‌ها به وسیله چکش چوبی یا لاستیکی روی محل اتصالات بکویید تا دوبل‌ها کاملاً در محل‌های خود جاسازی شوند.

شماره‌ای که گذاشته‌اید روی سوراخ‌های دوبل مربوطه جاسازی کنید.

ج) سر هر طبقه پهن و باریک و کف کتابخانه را نیز به ترتیب یاد شده چسب بزنید و طبق شماره مربوطه جاسازی کنید.

د) یک طرف پا سنگ را نیز چسب بزنید و جاسازی کنید و برای جاسازی کلیه قطعات در محل سوراخ‌های دوبل از چکش چوبی یا لاستیکی استفاده کنید و بین چکش و ضخامت صفحه یک قطعه چوب قرار دهید تا ضربه چکش باعث خراب کردن و ناصاف کردن سطح کار شما نشود (شکل ۱۱-۲۱).




شکل ۱۱-۲۱- استفاده از چکش لاستیکی و چوب

اکنون که کابینت شما آماده چسباندن نهایی است، ابتدا مجدداً آن را از نظر وضعیت ظاهری بررسی کنید تا چنان‌چه مسئله ناهماهنگی با نقشه وجود دارد متوجه شوید و عیب را برطرف کنید؛ سپس به این ترتیب عمل نمایید:

۱- کابینت سر هم شده را روی تنگ‌های قرار داده شده در سطح زمین بگذارید، این کار را با کمک یکی از دوستان خود انجام دهید و آهسته کابینت را بلند کنید و بین فک‌های تنگ‌ها که موازی یکدیگرند قرار دهید و آن را جایه‌جا کنید تا دقیقاً تنگ‌ها یا پیچ دستی‌های بلند در دو سر محل هر اتصال قرار گیرند (شکل ۱۱-۲۲).




شکل ۱۱-۲۲- نحوه استقرار کتابخانه سر هم شده بین دهانه تنگ‌ها برای فشردن و چسباندن



شکل ۱۱-۲۳- نحوه استقرار چوب بین سطح کار و تنگ و محکم کردن تنگ در عملیات مونتاژ کاری

گرفته باشد (شکل ۱۱-۲۳).

۵- در بعضی مواقع فرم کار به نحوی است که لازم است گیره یا پیچ دستی را از پهلو روی عرض کار سر هم شده قرار دهید و محکم کنید. در این حالت نیز از قطعه چوب بین فک گیره و سطح کار استفاده کنید (شکل ۱۱-۲۴).



شکل ۱۱-۲۴- نحوه استقرار تنگ در عرض کار


۱۱-۱۱- کنترل فشار لازم برای خوب چسبیده شدن قطعات

برای آن که کار شما کیفیتی مناسب بعد از عملیات مونتاژ کاری داشته باشد فشار گیره و تنگها را باید به خوبی

۲- روی دو سر بالای هر اتصال نیز یک تنگ یا پیچ دستی بلند قرار دهید و آنها را کاملاً موازی با تنگ یا پیچ دستی سر هر اتصال که روی زمین قرار داده اید، تنظیم کنید.

۳- بین بدنه های کتابخانه و فک های تنگ یا پیچ دستی ها قطعه چوب بلند قرار دهید، میله پشت فک را که حالت کشویی حرکت می کند در سوراخ مربوطه و جای مناسب داخل کنید تا فک تنگها ثابت شود و سپس آنها را به وسیله دسته پیچ مربوطه قدری سفت کنید تا چوب بلند را نگاه دارد. این چوب برای انتقال فشار به سرتا سر طول بدنه در محل اتصالات لازم است و چنانچه کمبود تنگ یا پیچ دستی نیز برای یک اتصال وجود داشته باشد با استفاده از چوب مربوطه نیروی لازم تا حدی جبران می گردد و چنانچه کمبود تنگ و پیچ دستی دارید چوب مذکور را ضخیم تر حدود ۴۰ تا ۶۰ میلی متر انتخاب کنید و یا پیچ دستی و تنگ را روی ضخامت چوب واسطه مذکور قرار دهید. ضمناً استفاده از چوب مذکور باعث می شود جای فک تنگ یا پیچ دستی روی سطح کار باقی نماند.

۴- بعد از استقرار چوب مذکور گیره و تنگها را یکی از بالا و یکی از پایین باز هم کمی سفت کنید و دقت کنید گیره و تنگها کاملاً موازی طول طبقات و در سر محل اتصالات قرار



شکل ۱۱-۲۵- نحوه کنترل دویدگی با متر



شکل ۱۱-۲۶- کنترل زوایای کار مونتاژ شده

کنید (شکل ۱۱-۲۶) و بهتر است اضلاع بزرگ را با گونیای بلند کنترل نمایید تا دقیق آن بیشتر باشد و چنان‌چه کارتان دویدگی داشت باید سریعاً قبل از این که چسب در محل اتصالات خشک شود قدری فک یک طرف یک یا چند تنگ را جابه جا کنید. عمل جابه‌جایی را خیلی حساب شده انجام دهید؛ بنحوی که در قطر بزرگ‌تر برآیند فشار به طرف داخل و در قطر کوچک‌تر برآیند فشار به طرف خارج باشد و با اندازه گیری مجدد قطر بعد از سفت کردن گیره یا تنگ از صحت عمل خود در برطرف کردن دویدگی مطمئن شوید. گاهی ضربه زدن به گوشه‌هایی که قطر بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند نیز به وسیله چکش مؤثر است؛ البته برای این کار گیره‌ها و تنگ‌ها را قدری شل کنید و با رعایت احتیاط چکش به محل منظور بزنید و مجدداً آن‌ها را سفت کنید.

تنظیم کنید، زیرا فشار زیاد باعث خم کردن صفحات می‌شود و امکان شکستن دوبل‌ها در محل اتصال به وجود می‌آورد و چنان‌چه فشار کم باشد کارتان خوب نمی‌چسبد؛ از این رو چنان‌چه برای مونتاژ از تنگ پنوماتیکی صندوقی مانند شکل ۱۱-۲۰ قبلی یا مشابه آن استفاده می‌کنید فشار را طوری تنظیم کنید که هر فک یا سیلندر ۱۵ بار فشار به محل اتصال وارد کند. این مقدار فشار را نیز باید بتوانید به وسیله دست با کمک فک‌های گیره یا تنگ به محل اتصالات وارد کنید؛ بنابراین، بعد از اطمینان از استقرار صحیح گیره و تنگ‌ها پیچ آن‌ها را با دست به اندازه مناسب سفت کنید.

۱۱-۱۲- کنترل دویدگی و پیچیدگی

کار مونتاژ شده موقعی درست است که گوشه‌های آن با زاویه مناسب طبق نقشه کارتان باشد و برای کتابخانه کلیه گوشه‌های کار شما 90° درجه است؛ از این رو بعد از اعمال فشار لازم از طریق گیره‌ها و یا تنگ‌ها باید زوایای کار را کنترل کنید تا زوایای آن 90° درجه باشد و به این کار کنترل دویدگی کار مونتاژ شده می‌گویند. و از طرفی کار مونتاژ شده شما باید به گونه‌ای باشد که اگر از طرف ضخامت صفحات آن را روی یک سطح کاملاً صاف و طراز گذاشتند همه جای ضخامت‌های کارتان روی صفحه قرار گیرد و چنان‌چه دو گوشه کار در یک قطر بالا و دو گوشه دیگر پایین باشد گفته می‌شود کار «پیچیده» است؛ بنابراین، باید به ترتیب آن‌ها را کنترل کنید و از صحت آن مطمئن شوید.

۱۱-۱۳- کنترل و تصحیح دویدگی: برای کنترل دویدگی کار بعد از بستن گیره یا تنگ به وسیله یک متر نواری یک قطر کار مونتاژ شده را اندازه گیری کنید (شکل ۱۱-۲۵) و یادداشت نمایید و سپس قطر دیگر کار را نیز اندازه گیری کنید. چنان‌چه هر دو اندازه یکسان بود کار شما خوب بسته شده و صحیح است و هر گاه با یکدیگر مساوی نبود کار ابراد دارد و باید به این صورت آن را تصحیح کنید:

الف) بعد از اندازه گیری قطرها به وسیله متر زوایای گوشه‌های کار کتابخانه را نیز به وسیله گونیای 90° درجه کنترل

دقت کنید چنان‌چه چسب‌ها را خوب پاک نکنید بعد از خشک شدن، پاک کردن آن به سختی انجام خواهد شد و چه بسا اثر چسب‌های خشک شده بعد از رنگ کاری نیز دیده شود و ارزش کارتان را کم کند.

۱۴-۱۱- باز کردن به موقع تنگ‌ها و پیچ دستی‌ها
بعد از محکم کردن کامل تنگ‌ها و پیچ دستی‌ها و اعمال فشار کافی به محل اتصالات، کار مونتاژ شده را باید مدتی ثابت بگذارید تا چسب آن کاملاً خشک شود، زمان خشک شدن چسب بستگی به نوع چسب و میزان حرارت محیط مونتاژ کاری شما دارد و در هوای سرد زمستان دیرتر و در تابستان زودتر خشک می‌شود؛ بدین‌سین بین ۲ تا ۱۲ ساعت خشک شدن آن طول خواهد کشید و توصیه می‌گردد از چسب سرد کازئین در حرارت پایین تراز 3°C استفاده نکنید و در محلی نیز که چسب مذکور را انبار می‌کنید سعی نمایید حرارت پایین‌تر از 3°C نشود و حرارت حدود 2° درجه سانتی‌گراد به منظور استفاده از چسب مایع سفید رنگ کازئین خیلی خوب است و در این حرارت بعد از عملیات مونتاژ کتابخانه حدود ۸ ساعت کار را ثابت نگاه دارید تا کاملاً خشک شود.


۱۵-۱۱- کنترل مرغوبیت مونتاژ کابینت تولید شده
کتابخانه یا کالای صفحه‌ای را که مونتاژ کرده‌اید بعد از باز کردن تنگ‌ها و پیچ دستی‌های آن به این ترتیب کنترل کنید:
(الف) اندازه‌های ارتفاع، عرض و عمق کتابخانه را کنترل کنید و با نقشه مطابقت دهید؛
(ب) محل اتصالات را دقیقاً کنترل کنید و از صحت خوب چسبیدن آن‌ها مطمئن شوید؛

(ج) دویدگی کار را به وسیله اندازه‌گیری با متر و گونیا کنترل نمایید؛
(د) پیچیدگی کتابخانه را به وسیله قرار دادن آن روی یک سطح طراز و صاف امتحان کنید؛
(ه) پشت بند کتابخانه را در محل دو راهه‌های پشت آن قرار دهید تا از صحت اندازه آن مطمئن شوید؛

۱۱-۱۲- کنترل و تصحیح پیچیدگی: کنترل و پیچیدگی کار را به وسیله قرار دادن روی سطح صاف و با استفاده از طراز انجام دهید و چنان‌چه کارتان پیچیده بود، بنا بر میزان پیچیدگی دو تکه چوب یا فیبر زیر سر کار، در گوشه‌هایی قرار دهید که با روی سطح صاف جفت گردیده است؛ در نتیجه دو طرف گوشه‌هایی که با سطح صاف جفت نگردیده بود بالاتر می‌آید و فاصله این دو گوشه از سطح صاف بیشتر می‌شود. حال چنان‌چه یک قطعه نسبتاً سنگینی روی سطح فوقانی هر یک از گوشه‌ها قرار دهید باعث می‌گردد این دو گوشه نیز به سطح صاف نزدیک شود و با آن جفت گردد. در این حالت چنان‌چه چسب کار خشک شود میزان پیچیدگی بر طرف می‌گردد. دقت کنید ضخامت تکه‌های چوب که زیر سر کار مونتاژ شده گذاشته‌اید در تصحیح پیچیدگی بسیار مهم است و هر چند پیچیدگی بیشتر باشد باید از تکه چوب ضخیم‌تر استفاده کنید.

۱۱-۱۳- پاک کردن چسب‌های اضافی

در عملیات مونتاژ کتابخانه در اثر فشار تنگ‌ها یا پیچ دستی‌ها مقداری چسب به صورت باریکه از بین درزهای محل اتصالات بیرون می‌آید و باید آن‌ها را با مغار مانند شکل ۱۱-۲۷



شکل ۱۱-۲۷- پاک کردن چسب به وسیله مغار

پاک کنید. برای این کار یک کاغذ کوچک باطله کنار دست خود بگذارید و سپس با نوک تیز مغار چسب را از درز داخل و خارج بین دو اتصال پاک کنید و روی کاغذ کنار دستتان بمالید و با دقت این عمل را در مورد همه گوشه‌ها و درزهای کتابخانه انجام دهید تا کاملاً از چسب‌های بیرون زده شده پاک گردد.

- و) قیدهای پشت در را در محل خود طبق نقشه قرار دهید و با چسب بچسبانید و با گیره بیندید تا خشک شود؛
- ز) بعد از ۴ ساعت گیره‌ها را باز کنید و قیدها را در محل آن با نقشه مطابقت دهید و از صحبت آن مطمئن شوید؛
- ح) درها را که قبلًاً آماده کرده‌اید در محل خود طبق نقشه قرار دهید و با دقیق اندازه‌های آن را کنترل کنید؛
- ط) فواصل طبقات را با یکدیگر کنترل کنید و با نقشه تطبیق دهید؛
- ی) سطح روکش‌های چسبانده شده با پرس را کنترل کنید تا از درستی آن مطمئن شوید؛
- ک) همرو بودن (در یک سطح بودن) ضخامت صفحات را از نمای روی رو و پشت کار کنترل کنید.

۱۱-۱۶ نمونه سوالات ارزشیابی

۱- شکل ۱۱-۲۸ مربوط به چیست و چه رابطه‌ای با مونتاژ کاری دارد؟



شکل ۱۱-۲۸


۲- چرا قطعات را به صورت آزمایشی مونتاژ می‌کنند؟

۳- چرا موقع مونتاژ کاری زیر صفحات کار یک صفحه تمیز و صاف می‌گذارند؟

۴- اگر موقع مونتاژ قطعات کار به علت بزرگی تعادل نداشت چه عملی انجام می‌دهید؟

۵- آیا استفاده از مینخ در سطح کار هنری صحیح است؟ چرا؟

۶- در شکل ۱۱-۲۹ چرا صندلی را با نوار بسته‌اند؟



شکل ۱۱-۲۹

۷- چه قسمت‌هایی از کار مونتاژ شده آزمایشی را کنترل می‌کنند؟

۸- چرا و چگونه قطعات سوار شده را علامت‌گذاری می‌کنند؟

۹- چسب سرد مایع پونال را با چه موادی و چه درصدی مخلوط می‌کنند؟

۱۰- شخصی که در شکل ۱۱-۳۰ دیده می‌شود مشغول انجام چه کاری است؟



شکل ۱۱-۳۰

- ۱۱- چرا از چسب‌هایی که مواد سخت کننده (کلرور آمونیم) دارد در مونتاژکاری استفاده نمی‌شود؟
- ۱۲- فشار هر سیلندر را در تنگ‌های پنوماتیک صندوقی چه مقدار تنظیم می‌کنید؟
- ۱۳- چرا قطعات را موقع مونتاژکاری باید به طور منظم چسب زد؟
- ۱۴- فرد مشاهده شده در شکل ۱۱-۳۱ مشغول انجام چه کاری می‌باشد؟



شکل ۱۱-۳۱

- ۱۵- چرا در موقع ضربه زدن با چکش روی سطح کار از چوب واسطه استفاده می‌شود؟
- ۱۶- در موقع مونتاژ کتابخانه چند عدد تنگ یا پیچ دستی نیاز دارید؟ چرا؟
- ۱۷- در موقع مونتاژ نهایی، تنگ‌ها یا پیچ دستی‌ها را به چه ترتیب قرار می‌دهید؟
- ۱۸- کنترل پیچیدگی کار مونتاژ شده را چگونه انجام می‌دهید؟
- ۱۹- چسب‌های اضافی روی محل درزهای اتصالات را از سطح کار چگونه پاک می‌کنید؟
- ۲۰- کتابخانه خود را مونتاژ کنید و مرغوبیت مونتاژ را کنترل کنید.


فصل دوازدهم

پرداخت و اتمام کاری

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از آموزش این فصل خواهد توانست:


- ۱- سنباده مناسب را انتخاب کند؛
- ۲- دستگاه سنباده لرزشی را آماده کند؛
- ۳- صفحات را با سنباده لرزشی سنباده بزند؛
- ۴- سنباده زدن گوشه‌های کار را با سنباده دستی انجام دهد؛
- ۵- اندازه‌های کار تمام شده را کنترل کند؛
- ۶- معایب کار تمام شده را برطرف کند؛
- ۷- تمیز کردن کابینت ساخته شده را انجام دهد.

زمان تدریس: ۱۲ ساعت عملی



۱۲—پرداخت و اتمام کاری

آن در شکل ۱۲-۲ آمده است و تقریباً مانند ماشین گندگی عمل می‌کند، با این تفاوت که به جای توپی رنده غلتک یا توپی سنباده دارد و قسمتی از یک نوار سنباده از زیر غلتک عبور می‌کند و سطح کار به آن فشرده می‌شود و سنباده زده می‌شود و پرداخت می‌گردد. برای کار کردن با آن باید میزان پرداشت سنباده از سطح کار را تنظیم کنید و صفحه را در دهانه کار قرار دهید و عمل یکنواخت سنباده خوردن سطح کار را از روی آمپرسنج ماشین کنترل کنید.^۱



شکل ۱۲-۲—mekanissem عمل ماشین سنباده نواری غلتکی


مقدمه: بعد از اتمام عملیات موتاژ کاری، قطعات ساخته شده شکل اصلی خود را می‌یابد، اما آثار ناشی از مراحل تولید، مانند داشتن گوشه‌های تیز ناشی از رندیدن و گندگی کردن، وجود نوارهای کاغذی و یا سوزن‌های دوخت روی سطح صفحات ناشی از جور کردن روکش‌ها، لکه‌های چسب روی سطح صفحات ناشی از عملیات پرسکاری، آثار چسب کنار درز اتصالات ناشی از موتاژ کاری و یا بزرگ و کوچک بودن بعضی از قطعات، پس و پیش بودن لبه صفحات و غیره در گوش و کنار کار وجود دارد که از بین بردن این معایب ظاهری و ایجاد سطوح خیلی صاف برای آماده کردن کار برای عملیات رنگ کاری و نصب یارا آلات عملیات «پرداخت و اتمام کاری» گفته می‌شود. در کارخانجات بزرگ که کارها به صورت سری انجام می‌شود قبل از مرحله موتاژ و قبل از عملیات رنگ کاری همه قطعات را پرداخت می‌کنند و پرداخت نزدیک به ۱۰۰٪ قطعات با ماشین‌های سنباده انجام می‌شود، مثلًاً صفحات کار را با ماشین سنباده غلتکی مانند شکل ۱۲-۱ سنباده می‌زنند که شیوه عمل



شکل ۱۲-۱—ماشین سنباده غلتکی نواری

بعضی از کارخانجات و کارگاه‌های کوچک برای سنباده زدن سطوح صفحات از ماشین سنباده نواری (ساده یا اتوماتیک) مانند شکل ۱۲-۳ استفاده می‌کنند که در نوع ساده آن تخصص فرد سنباده کار نقش اساسی در مرغوبیت سطح سنباده زده و پرداخت شده دارد که سنباده کار صفحه کار را روی صفحه متحرک ماشین قرار می‌دهد و به زیر نوار سنباده آن هدایت می‌کنند و به وسیله کفشك متحرک با کمک یک دست اهرم کفشك را به پایین فشار می‌دهد و سنباده متحرک زیر کفشك را به سطح کار می‌فشارد و عمل سنباده و پرداخت کاری را انجام می‌دهد.
— به منظور سنباده زدن و پرداخت نز صفحات و قطعات کار از سنباده نواری غلتکی عمودی مانند شکل ۱۲-۴ استفاده

۱—آموزش این ماشین در برنامه کار فعلی شما نیست و انشاء الله در دوره‌های کارданی و کارشناسی آموزش آن داده خواهد شد.



شکل ۱۲-۳ - سنباده نواری افقی ساده



شکل ۱۲-۵ - سنباده زدن نر صفحه با زاویه ۳۰° درجه



شکل ۱۲-۴ - ماشین سنباده نواری غلتکی عمودی

- برای استفاده از ماشین سنباده باید قبل از عملیات مونتاژ کاری قطعات کارتان را با آن سنباده بزنید، چون به علت بزرگی کار ساخته شده مانند کتابخانه بعد از سرهم کردن و چسباندن قطعات، سنباده زدن نر صفحات امکان پذیر نیست، اما سنباده زدن ضخامت و سطح صفحات کارهای کوچک مونتاژ شده را می توانید با این نوع ماشین ها انجام دهید. در شکل ۱۲-۶ نحوه سنباده زدن یک جعبه کوچک را می بینید که برای انجام آن باید سنباده را نسبت به میز ماشین به حالت ۹0° درجه تنظیم کنید و کف جعبه را روی میز ماشین قرار دهید؛ سپس صفحه بدنه جعبه را کاملاً موازی با نوار سنباده به آن فشار دهید. مقدار فشار

کنید. برای این کار نوار سنباده را به طور صحیح در ماشین قرار دهید و به وسیله اهرم بالای آن فاصله غلتک ها را از یکدیگر تغییر دهید و کشش لازم در نوار سنباده ایجاد کنید؛ به نحوی که نوار سنباده نوسان نداشته باشد؛ سپس زاویه صفحه را نسبت به غلتک ها و نوار سنباده تنظیم کنید که نر صفحه کار با زاویه حدود ۳۰° درجه سنباده زنی می شود (شکل ۱۲-۵).

مسطح است، نر صفحات مستقیم را نیز می‌توانید به راحتی با آن پرداخت و سنباده کاری کنید (شکل ۱۲-۹).



شکل ۱۲-۹— سنباده زدن نر صفحات با سنباده دیسکی

با توجه به محدودیت زمان این واحد درسی و احتمال نبودن ماشین‌های سنباده مذکور برای آموزشی عملی در این مقطع تحصیلی لازم است صرفاً برای عملیات سنباده و پرداخت کاری کتابخانه مونتاژ شده از سنباده دستی و دستی برقی استفاده کنید؛ بدین منظور، نحوه عمل با آن به طور وسیع آموزش داده می‌شود.



شکل ۱۲-۶— سنباده زدن و پرداخت کردن بدنه جعبه

دستتان باید متناسب با مقدار نفوذ سنباده و برابر نیاز کارتان باشد. از این نوع ماشین برای عملیات قوسکاری نر صفحات نیز می‌توانید استفاده کنید. برای این کار سنباده زدن قوس‌ها را به وسیله یکی از غلتک‌های عمودی کنار ماشین، مانند شکل ۱۲-۷



شکل ۱۲-۷— نحوه سنباده زدن قوس‌های مقعر

۱۲-۱— انتخاب سنباده مناسب

سبناده‌هایی که در ماشین‌های سنباده و دستگاه‌های سنباده دستی به کار برده می‌شود به صورت کاغذی، پارچه‌ای یا سنگ‌های سنباده با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود که باید متناسب با جنس، شکل کار و ابزار و ماشین سنباده مورد استفاده خود آنرا به این ترتیب انتخاب کنید:

۱۲-۱— سنباده را از نظر دانه‌بندی انتخاب کنید:
دانه‌های سنباده را اغلب از دانه‌های سخت مصنوعی تهیه کرده و از الک عبور داده‌اند، شبکه موجود در سطح الک آن‌ها در هر اینچ مربع بین 1° تا 6° است؛ از این رو از الک شماره 1° درشت‌ترین دانه و از الک شماره 6° ریزترین دانه عبور می‌کند که با همین شماره‌ها به بازار عرضه می‌شود مطابق شکل‌های ۱۲-۱ و ۱۲-۱۱؛ شما آن‌ها را متناسب با نوع سنباده کاری خود به این صورت انتخاب کنید:



شکل ۱۲-۸— نحوه سنباده زدن قوس‌های محدب

و) چنان‌چه قصد سنباده کاری و پولیش کاری و اتمام کاری سطح رنگ شده پروژه خود را دارید «سباده با دانه‌های بی اندازه ظریف» انتخاب کنید که به ترتیب شماره‌های آن 28° , 22° و 4° مناسب هستند.

شماره سنباده‌ها را در پشت کاغذها و نوارهای سنباده و یا روی سنگ سنباده بخوانید و انتخاب کنید و دقت نمایید بعضی کارخانه‌ها، به جای شماره‌های یادشده، پشت سنباده خود شماره (۸ تا ۹) «خیلی خشن»، (۶ تا ۷) «خشن»، (۴ تا ۵) «متوسط»، (۲ تا ۳) «ظریف» و شماره (۰ تا ۱) «خیلی ظریف» را نوشته‌اند که موقع انتخاب در تطبیق شماره آن‌ها با صافی سطح مورد نیاز تان دقت کنید.


۱۲-۱-۲ سنباده را از نظر استحکام کلی آن انتخاب کنید. و با توجه به حروف لاتینی که در کارخانجات روی سنباده‌ها نوشته می‌شود آن را انتخاب کنید.

- سنباده‌هایی که دارای حروف G - F - E هستند برای استفاده از سنباده‌های خیلی نرم انتخاب کنید.
- سنباده‌هایی که دارای حروف K - J - I - H هستند برای استفاده از سنباده‌های نرم انتخاب کنید.

- سنباده‌هایی که دارای حروف O - M - N - L هستند برای استفاده از سنباده‌های متوسط انتخاب کنید.
- سنباده‌هایی که دارای حروف P - Q - R - S هستند برای استفاده از سنباده‌های سخت انتخاب کنید.

- سنباده‌هایی که دارای حروف W - V - U - T هستند برای استفاده از سنباده‌های خیلی سخت انتخاب کنید.
- سنباده‌هایی که دارای حروف Z - Y - X هستند برای استفاده از سنباده‌های بی اندازه سخت انتخاب کنید.
بنابراین در موقع انتخاب سنباده بنابر نوع کار و جنسی که می‌خواهید سنباده کنید و سختی و نرمی آن نیز توجه کنید.

۱۲-۱-۳ سنباده را از نظر چسب که در ساخت آن به کار برده شده انتخاب کنید: دانه‌های سنباده را بنابر شماره‌ای که دارند به روی نوار کاغذی یا پارچه‌ای و غیره می‌چسبانند و چسبی که در آن‌ها به کار می‌برند تعیین کننده نوع



شکل ۱۲-۱۰—دانه‌های سنباده (اکسید الومینیم)^۱ که دانه‌های بلوری سفید یا بی رنگ هستند.



شکل ۱۲-۱۱—دانه‌های سنباده (سیلیسیم کاربید)^۲ که دانه‌های بلوری به رنگ سرمه‌ای هستند.

(الف) اگر می‌خواهید قطعه چوب یا صفحات فشرده مانند نوپان را با سنباده فرم دهی کنید سنباده «خیلی خشن» شماره ۸، ۱۰ و ۱۲ انتخاب کنید.

(ب) اگر می‌خواهید مقداری حدود ۵ میلی متر از ضخامت نر کار خود به وسیله سنباده کم کنید «سباده خشن» شماره ۱۴، ۱۶، ۲۰ و ۲۴ را انتخاب کنید.


(ج) اگر می‌خواهید اضافات برجسته حدود ۲ میلی متر را از سطح کار برطرف کنید «سباده متوسط» شماره ۳۰، ۳۶، ۴۶، ۵۰ و ۶۰ را انتخاب کنید.

(د) اگر می‌خواهید سطح کارتان را تمیز کنید، قلاً کاغذهای سنباده ناشی از جور کردن روکش را برطرف نمایید «سباده ظریف» انتخاب کنید که شماره‌های 7° , 8° , 9° , 10° , 100° و 120° برای آن مناسب است.


(ه) اگر می‌خواهید سطح کار را پرداخت کنید و برای رنگ برآق زدن آماده نمایید «سباده‌های خیلی ظریف» را انتخاب کنید که شماره‌های آن عبارت است از: 15° , 18° , 20° , 22° و 24° .

آن می‌زند که شما باید با توجه به نوع کار خود آن‌ها را از روی جدول ۱۲-۱ انتخاب کنید.

حروف اختصاری	اسم لاتین	اسم فارسی	رنگ استاندارد به کاربرده شده
K	Keramische	چسب شیشه	سبز یا صورتی مایل به قرمز
S	Silikat	چسب سیلیسی	حاکستری روشن
BK	Bakelit	چسب لاستیکی یا باکلیتی	سیاه یا قهوه‌ای روشن
P	Gummi	چسب صمغی	سیاه یا قهوه‌ای تیره



شکل ۱۲-۱۳—سنباذه نواری کوچک به اندازه 155×180 میلی‌متر



شکل ۱۲-۱۴—ورقه‌های کوچک سنباذه به اندازه 280×115 میلی‌متر
جهت سنباذه لرزشی

کتابخانه مونتاژ شده خود را باید به وسیله سنباذه لرزشی سنباذه کاری و پرداخت کنید برای این کار ابتدا دستگاه سنباذه لرزشی را که با ابعاد مختلف و با صفحه مربع مستطیل شکل‌های

در موقع انتخاب سنباذه به مشخصات آن دقت کنید و چنانچه حرف K در آن وجود داشت در کارهایی که در اثر سنباذه زدن خیلی گرم می‌شوند، مانند سنباذه کاری روی رنگ‌های براق، به صورت خشک و یا با مواد خنک کننده از آن استفاده کنید.

چنان‌چه حرف S روی کاغذ ملاحظه کردید آن را برای کارهای سنباذه کاری مرطوب استفاده کنید.

چنان‌چه حرف BK و P روی سنباذه‌ها نوشته شده بود، برای سنباذه کاری خشک و مرطوب استفاده کنید.


۱۲-۱-۴—سنباذه‌های سبز با توجه به فرم آن انتخاب کنید: سنباذه‌های مورد استفاده در کارگاه‌های تولید کابینت به صورت گرد یا حلقة مطابق شکل ۱۲-۱۲ به صورت نوارهای کوچک و بزرگ مطابق شکل ۱۲-۱۳ و به صورت ورقه‌های کوچک مطابق شکل ۱۲-۱۴ و یا به صورت توب نوار به طول 5° متر و در عرض‌های مختلف است.



شکل ۱۲-۱۲—سنباذه گرد و حلقة‌ای به قطر 50 تا 300 میلی‌متر

بعضی از دستگاه‌های سنباده طوری طراحی شده که با قدرت یک دست به کار برده می‌شود و به فشار دو دست در موقع کار نیازی نیست.

۱۵-۱۶ و ۱۶-۱۷ با صفحه گرد شکل ۱۷-۱۲ ساخته شده است آماده کنید و دقت کنید قدرت این دستگاه‌ها نیز مختلف است و باید متناسب با کار خود، آن‌ها را که بین 15° تا $1/5$ کیلووات قدرت دارند انتخاب کنید.




شکل ۱۲-۱۶—سباده لرزشی مکنده‌دار با قدرت ۵۲۰ وات



شکل ۱۲-۱۵—سباده لرزشی مکنده‌دار با قدرت ۱۶۰ وات




شکل ۱۲-۱۷—سباده لرزشی گرد با قدرت ۱۸۰ وات



شکل ۱۲-۱۷/۱—اجزای سنباده لرزشی

حدود ۴ میلی‌متر بزرگ‌تر از عرض صفحه دستگاه سنباده قطعه نمایید.

مثال: برای سنباده زدن اولیه روی سطوح کتابخانه از دستگاه سنباده با قدرت ۵۲۰ وات و با سرعت ۵۵۰۰ دفعه در دقیقه استفاده کنید که ابعاد صفحه آن 93×185 میلی‌متر است؛ بنابراین یک کاغذ سنباده مناسب برای بروز کردن کاغذهای چسبانده شده روی روکش‌های بدنه به شماره P80 انتخاب کنید و آن را به ابعاد 97×228 میلی‌متر قطع کنید و به طور صحیح بین گیره‌های دستگاه محکم و ثابت قرار دهید (شکل ۱۸-۱۲).



شکل ۱۸-۱۲— سنباده لرزشی مناسب پرداخت

۱۲-۳— سنباده کردن صفحات با سنباده لرزشی

۱۲-۳-۱— سنباده کاری: برای سنباده کردن کتابخانه مونتاژ شده آن را روی یک صفحه تمیز و صاف کف کارگاه قرار دهید؛ به نحوی که یک بدنه آن به طرف بالا قرار گیرد و سپس دستگاه سنباده لرزشی را روشن کنید و کف سنباده را روی سطح بدنه کتابخانه قرار دهید. سعی کنید شروع سنباده کاری شما از روی نوار چسب‌های کاغذی باشد که به روی بدنه کتابخانه چسبیده است و ناشی از جوکردن روکش‌های آن است.

دست چپ خود را روی مشتی سنباده بگذارید و با دست راست دسته آن را بگیرید و مانند شکل ۱۹-۱۲ را روی سطح کار با فشار ملایم آهسته به جلو و عقب حرکت دهید و اثر پاک شدن صفحه زیر سنباده را ملاحظه کنید شکل ۲۰-۱۲، وقتی نوار چسب از روی سطح کار پاک شد عمل سنباده زدن را در آن محل قطع کنید و دستگاه سنباده را به محل دیگری از سطح

— صافی سطح ایجاد شده به تعداد حرکت یا لرزش صفحه دستگاه سنباده در واحد زمان نیز بستگی دارد و هر چه تعداد لرزش بیشتر باشد، خطوط ایجاد شده در روی سطح کمتر خواهد بود؛ بنابراین در موقع انتخاب و آماده کردن سنباده لرزشی متناسب با صافی سطح مورد نیاز خود آن‌ها را از بین سرعت‌های ۵۵۰۰ تا ۲۴۰۰ دفعه در دقیقه انتخاب کنید، در موقع عملیات خشن کاری مانند از بین بدنه کاغذ روی سطوح روکش شده از سنباده خشن و دستگاه سنباده با سرعت کم استفاده کنید، مشخصات دستگاه سنباده معمولاً در جدول روی دستگاه نوشته شده است که آن را دقیقاً مطالعه کنید و متناسب با مشخصات قدرت، سرعت و سنباده‌ای که به آن می‌بندید با آن کار کنید.

— عملیات سنباده کاری در فضای کارگاه سبب ایجاد ذرات خیلی ریز — که از سطح کار به وجود می‌آید — پخش می‌شود و از دستگاه تنفسی وارد ریه‌ها می‌شود که برای تدرستی مضر است. برای جلوگیری از این مسئله دستگاه‌های سنباده را اغلب مجهز به سیستم مکنده کرده‌اند و ذرات مذکور در کیسه کوچک روی دستگاه سنباده جمع می‌شود (شکل ۱۷/۱-۱۲).

— برای آماده کردن دستگاه سنباده این گونه عمل کنید:

(الف) کف صفحه دستگاه را بدون سنباده بررسی کنید تا ناصاف نباشد و حتی امکان از دستگاه سنباده با صفحه نرم استفاده کنید.

(ب) دستگاه را به برق وصل کنید و آن را با رعایت نکات ایمنی روشن کنید و حرکت صفحه آن را بررسی کنید و از صحت آن مطمئن شوید.

(ج) گیره‌ها یا بست دو طرف صفحه دستگاه سنباده را که ورق سنباده را نگاه می‌دارد کنترل کنید تا دقیق لازم به عمل آید.

(د) ورق سنباده را به طور صحیح انتخاب کنید و ابتدا حدود ۲۰ میلی‌متر آن را بین یک گیره دستگاه قرار دهید و سپس سر طرف دیگر آن را نیز بین گیره محکم کنید، دقیق چنان‌چه از ورق سنباده استاندارد ماشین استفاده نمی‌کنید ورق سنباده را به اندازه ۴ تا ۸ سانتی‌متر بزرگ‌تر از طول صفحه دستگاه از کاغذ سنباده مناسب قطع کنید تا از هر طرف حدود ۲۰ میلی‌متر آن زیر گیره دستگاه قرار گیرد؛ همچنین عرض ورق سنباده را



شکل ۱۲-۱۹— نحوه استفاده از دستگاه سنباده لرزشی در عملیات پرداخت کاری

به طرف بالا قرار گرفته، آن را به ترتیب گفته شده ابتدا با کاغذ سنباده ظرفی شماره $P 70$ تا $P 120$ سنباده بزنید و سپس آن را با سنباده خیلی ظرفی $P 150$ پرداخت کنید.



شکل ۱۲-۲۰— انر سنباده روی سطح کار

۱۲-۴— سنباده زدن گوشه‌های کار
(الف) سنباده زدن گوشه‌های کار با دستگاه سنباده لرزشی: برای این کار سعی کنید از دستگاه سنباده بدون مشتی استفاده کنید و آن را با یک دست بگیرید و سطح آن را در گوشه کار روی صفحه به آرامی فشار دهید شکل ۱۲-۲۱؛ سپس




شکل ۱۲-۲۱— سنباده زدن گوشه‌های کار با سنباده لرزشی

کار منتقل کنید و بقیه قسمت‌هایی را که نوار چسب کاغذی دارد سنباده بزنید تا تمام سنباده‌های روی کار پاک شود.


۱۲-۳— پرداخت کاری: پرداخت کردن بدنه کتابخانه را حتی الامکان با دستگاه سنباده لرزشی با سرعت بیشتر که حدود 10000 دفعه در دقیقه دارد انجام دهید و کاغذ سنباده شماره $P 150$ تا $P 180$ به آن بیندید و با فشار آهسته، و با جلو و عقب دادن و حرکت به راست و چپ، روی صفحه را به آرامی سنباده‌زنی کنید تا پرداخت اولیه انجام شود.

— سطح داخل بدنه دیگر کتابخانه که روی زمین است

ب) سنباده زدن گوشه‌های کار با سنباده دستی: با توجه به این که در گوشه‌های کار معمولاً مقدار چسب جمع شده وجود دارد و یا اثر سفیدی رنگ دیده می‌شود که پاک کردن آن با دستگاه سنباده لرزشی به سختی انجام می‌گیرد و ممکن است روش سطح کار را در گوشه‌های کار خراب کند؛ از این‌رو در این موقع، سنباده زدن را با دست انجام دهید. برای این کار از یک تکه چوب مکعب مستطیل که به راحتی بتوان آن را در دست گرفت به ابعاد حدود $120 \times 70 \times 30$ میلی‌متر استفاده کنید و کاغذ سنباده شماره P₈₀ را به ابعاد 120×120 میلی‌متر برای آن آماده نمایید، البته به منظور صرفه‌جویی در کاغذ سنباده می‌توانید از وسیله یا ابزار مخصوص سنباده‌زنی با دست، مانند شکل ۱۲-۲۴ استفاده کنید و در موقع سنباده زدن با حرکت جلو و عقب کشیدن دست و فشردن سنباده به سطح صفحه کار پرداختکاری آن را نیز انجام دهید (شکل ۱۲-۲۵).



شکل ۱۲-۲۴— نحوه سنباده زدن با دست



شکل ۱۲-۲۵— سنباده زدن سطح صفحه

سنbadه کاری و پرداخت آن را انجام دهید، البته داخل کار را می‌توانید بدون تعویض سنباده با همان کاغذ سنباده P₈₀ سنباده کاری کنید. اما به طور کلی دقت کنید موقع سنباده کاری فشار دستان زیاد نباشد و یا دستگاه سنباده را در یک محل متوقف نکنید، چون روکش‌های مورد مصرف برای پوشش سطح کار تخته خرد چوب معمولاً به ضخامت $5/4$ تا 1 میلی‌متر است و این مقدار ضخامت با کوچک‌ترین بی‌احتیاطی به وسیله کاغذ سنباده از بین می‌رود، بهویژه وقتی از سنباده با دانه‌های خیلی خشن، خشن و متوسط استفاده کرده باشید، مانند شکل ۱۲-۲۲ که از سنباده خشن استفاده شده و با یک مرحله سنباده زدن رنگ سطح کار به کلی برطرف می‌شود؛ بنابراین دقت کنید روکش‌های کتابخانه را با سنباده زدن از بین نبرید.



شکل ۱۲-۲۲— تمیز کردن گوشه کار با سنباده خشن


در مواردی که سطح کار زیاد پستی و بلندی دارد و یا نوار چسب کاغذی زیادی به آن چسبیده شده که با حرکت لرزشی دستگاه سنباده به طور سریع از بین نمی‌رود می‌توانید از سنباده دیسکی مانند شکل ۱۲-۲۳ استفاده کنید که حرکت دایره‌ای دارد و قدرت نفوذ آن زیاد است.




شکل ۱۲-۲۳— نحوه استفاده از سنباده دیسکی

— درهای قفسه را می‌توانید به یکی از فرم‌های سه‌گانه نشان داده شده در شکل ۱۲-۲۸، بسازید که ضخامت اطراف آن ساده یا دوراهه‌دار و یا پخ‌دار باشد تا بتواند کاملاً با چهارچوب قفسه جفت گردد. درهای کتابخانه شما در دو طرف دوراهه دارد و از طرف بالا و پایین ساده می‌باشد که لازم است با زاویه ۳۰ درجه بالا و پایین آن را پخ بزنید.


— سنباده زدن نر صفحات در کتابخانه را نیز به وسیله سنباده دستی مطابق شکل ۱۲-۲۶ انجام دهید. برای این کار در کتابخانه را بین گیره میزکار به طور عمودی بیندید و سپس کاغذ سنباده مناسب را انتخاب نموده مطابق شکل ۱۲-۲۷ قطع کنید؛ سپس با کمک چوب سنباده به صورت افقی روی ضخامت درهای کتابخانه بکشید و دو طرف بالا و پایین در کتابخانه را پرداخت کنید.



شکل ۱۲-۲۷—وسایل پرداخت دستی



شکل ۱۲-۲۶—سباده زدن ضخامت صفحه



شکل ۱۲-۲۸—سه نوع ضخامت ساخته شده در، که برای جفت شدن با چهارچوب باید رعایت شود.

ج) پرداخت کردن نر صفحات: نر صفحات کتابخانه را نیز با سنباده دستی و یا دستگاه سنباده لرزشی پرداخت کنید. برای این کار کتابخانه را از طرف پشت روی زمین قرار دهید، به نحوی که ضخامت صفحات جلوی آن به طرف بالا قرار گیرد. سنباده را به طور افقی — به روش گفته شده در قبل — روی نر

برای این کار می‌توانید با رنده دستی یا ماشین کف رند با رعایت احتیاط لازم لبه بالا و پایین صفحات در را پخ بزنید و چنان‌چه ماشین سنباده دیسکی و یا عمودی در کارگاه دارید این کار را با ماشین سنباده انجام دهید. بعد از پخ زدن، نر پخ زده شده و دوراهه‌های درها را با سنباده دستی پرداخت کنید.

صفحات قرار دهید و آن‌ها را پرداخت کنید.

- نر صفحات پشت کتابخانه را نیز پرداخت کنید. برای این کار کتابخانه را برگردانید و قسمت جلوی آن را روی یک صفحه صاف - که روی زمین گذاشته‌اید - قرار دهید. محل اتصالات طبقات و سقف و کف را با دقت کنترل کنید، محل دوراهه داخلی محیط پشت کتابخانه را نیز کنترل نمایید و چنان‌چه اختلاف سطحی مشاهده کردید به وسیله مغار یا سنباده بروطوف کنید.

پشت‌بند کتابخانه را که قبل‌آماده کرده‌اید در بین دوراهه محیط پشت کتابخانه قرار دهید. و آن را دقیقاً جاسازی کنید و چنان‌چه کمی بزرگ‌تر بود و در محل خود جای نگرفت، به وسیله رنده‌دستی اطراف آن را رنده کنید و جاسازی نمایید. پس از جاسازی کردن پشت بند کتابخانه سطح پشت بند و ضخامت بدنه و سقف و کف اطراف آن را با سنباده دستی و یا دستگاه سنباده لرزشی پرداخت کنید.

- در محل جای پیچ‌های پشت بند که قبل‌آماده کرده‌اید، پیچ‌های به طول ۱۲ میلی‌متر قرار دهید و به وسیله پیچ گوشتی مناسب محکم کنید؛ سپس کتابخانه را بلند کنید و روی پاسنگ قرار دهید.


- زهوارهای پشت درها را در دو طرف بدنه طبق نقشه چسب بزنید و بچسبانید و با پیچ دستی محکم ببندید و بعد از ۴ ساعت باز کنید و آن را با سنباده دستی پرداخت کنید.

۵-۱۲- کنترل اندازه‌های کار تمام شده


اندازه‌های کتابخانه را که مونتاژ کرده و پرداخت نموده‌اید بدین صورت کنترل کنید:

الف) درهای کتابخانه را مطابق نقشه شکل‌های ۱۲-۲۹ و ۱۲-۳۰ کنترل کنید و طول و عرض آن‌ها را اندازه‌گیری نمایید و عرض و عمق دوراهه‌ها را نیز دقیقاً اندازه بگیرید و با نقشه تطبیق دهید.


ب) کتابخانه شما اکنون باید مطابق شکل ۱۲-۳۱ شده باشد. زوايا و اندازه‌های آن را کنترل کنید.



شکل ۱۲-۲۹- در طرف راست کتابخانه



شکل ۱۲-۳۰- در طرف چپ کتابخانه



شکل ۱۲-۳۱—کنترل اندازه‌های کارمونتاژ شده و پرداخت شده

کوچک‌تر شده باشد در این مرحله نمی‌توانید آن را اصلاح کنید چون به علت چسباندن قطعات برای اصلاح مجبور می‌شود قطعات را از هم جدا کنید و احتمال شکستن قطعات بهویژه، جدا شدن روکش‌ها از روی سطح کار وجود خواهد داشت و در بعضی مواقع ساخت مجدد کار زمان کمتری لازم خواهد داشت؛ بنابراین، از تصحیح آن خودداری کنید.

ب) در صورت کم و زیاد بودن ضخامت صفحات نسبت به نقشه نیز نمی‌توان مجدداً اصلاح کرد.

ج) چنان‌چه در سطح کار متوجه شدید قسمتی از روکش بادکرده و یا جدا شده با نوک مغار زیر آن مقداری چسب سرد داخل کنید و سپس بک ورق کاغذ روی محل مذکور بگذارید و یک تخته کمی بزرگ‌تر از محدوده چسبانده شده نیز روی کاغذ قرار دهید و با پیچ دستی محکم بیندید و بعد از حدود ۴ ساعت آن را باز نموده، مجدداً سنباده کاری و پرداخت نمایید.

د) چنان‌چه در حین سنباده کردن سطوح متوجه شدید قسمتی از میخ در صفحه ناشی از مونتاژ آزمایشی وجود دارد آن را مانند شکل ۱۲-۳۲ به وسیله سنبه قدری داخل صفحه فرو کنید و روی آن را با بتونه همنگی کرده پرکنید و بعد از خشک شدن پرداخت نمایید.

- با گونیای ۹۰ درجه کلیه زوایای داخلی و خارجی کتابخانه را امتحان و اندازه‌گیری کنید؛

- عمق کتابخانه را اندازه‌گیری کنید که ۲۹۵ میلی‌متر در داخل و ۳۰۰ میلی‌متر در خارج آن باشد و ± 2 میلی‌متر تolerance (اختلاف اندازه) برای آن منظور کنید؛

- ضخامت صفحات را با کولیس یا متر دقیق اندازه بگیرید باید 18 ± 1 میلی‌متر باشد؛

- ارتفاع کتابخانه را کنترل کنید باید 180 ± 2 میلی‌متر باشد؛

- عرض کتابخانه را اندازه‌گیری کنید 2 ± 80 میلی‌متر باشد؛


- فاصله طبقات را اندازه بگیرید 2 ± 35 میلی‌متر باشد؛

- فاصله کف تا زیر طبقه اول باید 2 ± 60 میلی‌متر باشد؛ به همین ترتیب دیگر اندازه‌های آن را نیز کنترل کنید.

۶-۱۲- برطرف کردن معایب کار تمام شده

بعد از کنترل دقیق اندازه‌ها و سنباده کاری سطوح کار مونتاژ شده چنان‌چه نواقصی وجود داشته باشد متوجه آن خواهد شد و بعد از تشخیص، لازم است نسبت به رفع عیب آن برآید؛

الف) چنان‌چه طول، عرض یا عمق کار بزرگ‌تر و یا



شکل ۱۲-۳۲- نحوه فرو کردن سرمیخ در صفحه به وسیله سنبه

آن را به وسیله چوب ساب یا رنده صاف کنید.
ز) بقیه قسمت‌های کتابخانه را نیز دقیقاً بررسی کرده، و در صورت مشاهده اشکال آن را برطرف کنید.

ه) اگر ضخامت صفحات از طرف روی روی کار با هم در یک سطح نبودند، طبق نقشه صفحات بالا آمده را با سنباده زدن و یا رنده کردن اصلاح کنید و آن‌ها را هم سطح نمایید.
و) چنان‌چه کتابخانه به صورت ایستاده تعادل ندارد زیر


ابتدا لبه لیسه را با سوهان به صورت صاف و تخت سوهان کنید و سپس لبه سوهان شده را روی سنگ نفت بکشید تا کاملاً خطوط سوهان نیز برطرف گردد و لبه لیسه کاملاً تخت شود و پس از آن به وسیله مصقل در لبه لیسه پلیسه ایجاد کنید (شکل

۱۲-۳۳).

۷-۱۲-پرداخت کاری و تمیز کردن کار تمام شده آماده کردن نهایی کار برای ارسال به قسمت رنگ کاری و یراق کوبی را که عملیات «پرداخت» نامیده می‌شود. باید به این ترتیب انجام دهید:

(الف) پرداخت کردن با لیسه: پرداخت کاری سطوح

خارجی بدن کتابخانه را به وسیله لیسه انجام دهید. برای این کار




شکل ۱۲-۳۳- نحوه آماده کردن لیسه. A: سوهان زدن، B: تخت کردن با سنگ نفت، C: ایجاد پلیسه به وسیله مصقل

قرار دهید و مانند شکل ۱۲-۳۴ آن را با دو دست بگیرید و درجهٔ الیاف چوب روی سطح کار بکشید و به این ترتیب، سطح کار خود را خیلی خوب پرداخت کنید.

- برای لیسه کردن سطح کار لیسه را با دو دست بگیرید و با فشار انگشتان قدری آن را خم کنید و در جهت راه الیاف چوب روی سطح کار بکشید (شکل ۱۲-۳۴).

- لیسه فرنی نازک آماده شده را می‌توانید در رنده لیسه



شکل ۱۲-۳۴- نحوه پرداخت کردن سطح کار به وسیله لیسه دستی و رنده لیسه

ب) پرداخت با سنباده: پرداخت کاری سطوح کتابخانه عمودی را به صورت افقی شکل ۱۲-۳۵ و سطوح

ب) پرداخت با سنباده: پرداخت کاری سطوح کتابخانه را به وسیله دستگاه سنباده لرزشی انجام دهید. برای این کار سنباده خیلی ظرفی ۲۰۰ P را انتخاب کنید و به دستگاه بیندید و

ج) پرداخت کاری نر صفحات: نر صفحات را به وسیله تخته سنباده باستفاده خیلی ظریف انجام دهید.

د) سنباده زدن لبه های تیز کار: تمام گوشه های خارجی صفحات را که فصل مشترک خارجی دو سطح صفحه می باشد و گوشه تیزی را تشکیل می دهند باید سنباده بزنید، و گوشه تیز آن را که خطر برخورد دست و ایجاد بریدگی و زخمی کردن را خواهد داشت برطرف کنید. برای این کار یک ورق سنباده خیلی ظریف را به ابعاد حدود 100×100 میلی متر در کف دست خود بگذارید و با آن گوشه های تیز را سنباده بزنید و لبه های تیز آن ها را به صورت قوس با شعاع حدود ۱ میلی متر گرد کنید.
و) تمیز کردن سطوح سنباده زده شده و پرداخت شده: این کار را به وسیله ی یک پارچه خشک، مانند شکل ۱۲-۳۸ انجام دهید، می توانید برای تمیز کردن کار از برس مویی نرم نیز استفاده کنید تا بدین وسیله گرد و غبار ناشی از سنباده کاری را برطرف نمایید.



شکل ۱۲-۳۸ – تمیز کردن سطوح پرداخت شده به وسیله پارچه خشک

۱۲-۸ – رعایت نکات حفاظت و ایمنی
در کارگاه تولید ملاحظه نمودید مواد اولیه را باید طبق نقشه شکل دهید و این کار به وسیله ابزارهای برنده و ماشین های مختلف برقی، پنوماتیکی، هیدرولیکی و غیره صورت می گیرد؛ همچنین مشاهده کردید مواد اغلب از جنس بدن ما سخت تر هستند؛ از این رو وقتی ابزارهای برنده به راحتی آن مواد سخت را فرم می دهد، چنانچه به هر دلیل با بدن ما تیزی آنها برخوردي




شکل ۱۲-۳۵ – پرداخت کاری سطح صفحات به صورت افقی



شکل ۱۲-۳۶ – پرداخت کردن سطح صفحات به صورت عمودی

– در موقع پرداخت کاری سطوح کار به وسیله سنباده لرزشی فشار دستان را خیلی کم کنید که خط های ظریف نیز روی سطح کار ایجاد نشود و برای اطمینان بیشتر حرکت دستگاه سنباده را به صورت شکل ۱۲-۳۷ انجام دهید.



حرکت خط مستقیم حرکت راست و چپ حرکت بیضی شکل عقب و جلو

شکل ۱۲-۳۷ – نحوه حرکت دادن دستگاه سنباده لرزشی روی سطوح برای پرداخت

ج) کارگاه مملو از نعمت‌های خداوند مهریان است، برای شکر نعمت لازم است عوامل تولید را به اندازه و به طور صحیح استفاده کنید و با افراد محیط خود مهریان و مؤدب باشید تا نعمت‌های خداوند کم نشود و روزافزون گردد.

د) در کارگاه‌های صنایع چوب مواد استعمال پذیر زیاد هستند و هر جرقه کوچک ممکن است ایجاد آتش‌سوزی کند، اغلب آتش‌سوزی‌ها به علت ایراد در سیستم برقی کارگاه و آتش‌سیگار و کبریت به وجود آمده، از این رو کنترل، رفع نقص و رعایت آن‌ها را جدی بگیرید.

ه) از وسائل حفاظتی مناسب با هر کار استفاده کنید (شکل ۱۲-۴۰)؛ برای مثال، در موقع کار با ماشین‌هایی که صدای زیاد دارند، مانند ماشین گندگی و رنده از گوشی استفاده کنید.



شکل ۱۲-۴۰- استفاده از وسائل حفاظت ایمنی در کارگاه تولید

و) در موقع کار با وسائل تیز و برنده داغ و یا آلوده از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنید.


ز) در موقع سوراخ کاری از عینک استفاده کنید.

ح) در موقع سنباده کاری از ماسک استفاده نمایید.

ط) شابلون‌های حفاظت‌کننده و تسریع‌کننده مناسب را برای کار با ماشین‌آلات صنایع چوب طراحی کنید، بسازید و مصراً به کار ببرید.

داشته باشد ایجاد بریدگی شدید خواهد کرد و از طرفی گرد و غبار ناشی از بریدن، رنیدن، سوراخ کردن و به ویژه سنباده زدن مواد نیز ممکن است دستگاه تنفسی ما را مختل کند؛ بنابراین، رعایت نکات ایمنی در کارگاه بسیار با اهمیت می‌باشد و به همین دلیل، با وجودی که در متن آموزشی هر فصل این کتاب سعی گردید نکات ایمنی آن نیز گفته شود باز هم برای اطمینان بیشتر در حفظ سلامت خودتان و استفاده بهتر از ابزار و مواد موجود در کارگاه، این نکات را رعایت نمایید:

(الف) هنگامی که هنرآموز مشغول توضیح دادن مسائل مربوط به کارهای فنی است به مسائل دیگر توجه نداشته باشید، زیرا ای بسا نشنیدن یک کلمه باعث ایجاد سانحه در کارگاه شود و یا ممکن است بی‌توجهی شما باعث از بین بردن مواد و ابزار کارتان گردد (شکل ۱۲-۳۹).



شکل ۱۲-۳۹- بی‌توجهی به درس استاد باعث سانحه می‌شود

(ب) شوخی کردن با یکدیگر در محیط کارگاه مرگ‌بار خواهد بود، چون اطراف شما ممکن است وسائل برقی، ابزارهای تیز متحرک و ماشین‌آلات با بدنه سخت و غیره باشد که چه بسا برخورد نامناسب شما با هر کدام ایجاد ضایعه دلخراشی خواهد کرد؛ از این رو متوجه حرکات خود باشید و سعی کنید زمان حضور در کارگاه با تمام مسائل دقیق و جدی برخورد کنید.

۱۲-۹ نمونه سؤالات ارزشیابی

- ۱- در کارخانجات بزرگ پرداخت و سنباده کاری صفحات را با چه ماشینی انجام می دهند؟
- ۲- برای سنباده زدن نر صفحات از چه ماشینی استفاده می شود؟
- ۳- جنس دانه های سنباده از چیست؟
- ۴- سنباده های خیلی خشن و خیلی ظرفی چه شماره هایی دارند؟
- ۵- در شکل ۱۲-۴۱ چه عملی انجام می شود و وسیله عمل چیست؟



شکل ۱۲-۴۱

- ۶- چگونه یک دستگاه سنباده لرزشی را برای کار آماده می کنید؟
- ۷- برای سنباده زدن سطوح اولیه کتابخانه از چه دستگاه سنباده لرزشی استفاده می کنید؟ قدرت و سرعت آن چه مقدار و ابعاد آن چه اندازه است و ورق سنباده آن را چه اندازه و با چه شماره ای انتخاب می کنید؟
- ۸- در شکل ۱۲-۴۲ دستگاه سنباده با یک دست گرفته شده آیا صحیح است؟ چرا؟



شکل ۱۲-۴۲

- ۹- گوشه های داخلی کار را چگونه سنباده کاری و پرداخت می کنند؟
- ۱۰- یک کاغذ سنباده را برای تخته سنباده به طور سریع قطع کنید.
- ۱۱- نر صفحات درهای قفسه برای جفت شدن با چهارچوب چه فرم هایی دارد؟
- ۱۲- مشخصات کتابخانه پرداخت شده خود را از نظر طول، عرض، عمق، تعداد طبقات و ضخامت صفحات آن بنویسید.
- ۱۳- چرا باید مسائل حفاظت و ایمنی را در کارگاه رعایت کرد و چه وسایلی را در این باره می شناسیم؟