

واحد کار سوم

- الف - توانایی ساختن قالب کلاف
ب - توانایی آماده کردن کلاف‌های سیم‌بندی

هدف کلی

ساختن قالب کلاف و کلاف‌بیچی

هدف‌های رفتاری : فراگیر، پس از پایان این واحد کار می‌تواند :

- ۱- انواع قالب‌ها را نام ببرد.
- ۲- کاربرد قالب‌های متحده مرکز را بیان کند.
- ۳- کاربرد قالب‌های کلاف مساوی را شرح دهد.
- ۴- محیط متوسط قالب را برای یک کلاف خارج شده از استاتور به دست آورد.
- ۵- اندازه‌ی کلاف‌ها را روی دستگاه کلاف‌بیچ تنظیم کند.
- ۶- اندازه‌ی کلاف‌ها را از استاتور با توجه به گام سیم‌بیچی مشخص کند.
- ۷- در صورت نیاز به قالب، آن‌ها را از فیبر و تخته بسازد.
- ۸- قالب مناسب آماده تهیه کند.
- ۹- اندازه‌ی قالب را روی دستگاه کلاف‌بیچ پیاده کند.
- ۱۰- تعداد دور پیچک‌های هر کلاف را از طریق شمارش به دست آورد.
- ۱۱- قطر سیم لاکی مورد نیاز سیم‌بیچی را با استفاده از میکرومتر به دست آورد.
- ۱۲- با دستگاه‌های کلاف‌بیچ دستی و اتوماتیک کار کند و آن‌ها را مناسب با قطر سیم تنظیم کند.
- ۱۳- کلاف‌ها را به صورت اصولی بسیچد و آن‌ها را برای جاگذاری در شیارهای استاتور آماده کند.

ساعت‌آموزش

جمع	عملی	نظری
۲۴	۲۰	۴

پیش آزمون (۳)

- ۱- معمولاً قالب‌های سیم پیچی به کدام صورت ساخته می‌شوند؟
- (الف) گام مساوی
 - (ب) متعددالمرکز
 - (ج) پله‌ای
- ۲- برای تعیین محیط قالب معمولاً علاوه بر طول شیارها چه مقدار برای پیشانی کلاف منظور می‌کنند؟
- (الف) ده سانتی‌متر
 - (ب) به اندازه‌ی پهناهی دو انگشت
 - (ج) حدود هشت سانتی‌متر
- ۳- برای سیم پیچی از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟
- (الف) کلاف پیچ دستی
 - (ب) ماشین کلاف پیچ
 - (ج) بوین پیچ

الف – توانایی ساختن قالب کلاف

۱-۳- کلیات

کلاف‌های یک سیم‌پیچی ابتدا روی یک قالب مناسب پیچیده می‌شوند. در انتخاب قالب‌ها باید دو نکته‌ی زیر را در نظر گرفت.

- ۱- قالب به گونه‌ای انتخاب شود که پیشانی کلاف‌ها به اندازه‌ی مناسب باشد و پس از قراردادن کلاف‌ها در شیارهای استاتور و جمع‌آوری قطعات موتور، پیشانی کلاف‌ها با دریوش‌ها تماس برقرار نکند، زیرا تماس پیشانی کلاف‌ها با دریوش‌ها باعث می‌شود که با کوچک‌ترین فشار از طرف دریوش‌ها، سیم‌ها اتصال بدنی پیدا کنند. ضمناً بزرگ‌گی پیشانی کلاف‌ها، مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها را افزایش می‌دهد و تلفات اهمی را زیاد می‌کند.
- ۲- کلاف به گونه‌ای انتخاب شود که بتوان به راحتی سیم‌ها را در داخل شیارها قرار داد و بازوها با فاصله‌ی مناسب در شیارها قرار بگیرند.



شكل ۱-۳-۱- قالب متحدم‌المرکز



شكل ۱-۳-۲- قالب کلاف مساوی


با توجه به مطالب فوق متوجه می‌شویم که در انتخاب قالب‌ها، محیط کلاف‌ها نقش اساسی را دارد و لازم است در انتخاب محیط کلاف دقت کافی شود. مهارت، تجربه‌ی کار و رعایت اصول مربوط به انتخاب محیط، منجر به انتخاب یک قالب مناسب خواهد شد.

قالب‌ها با توجه به نوع سیم‌پیچی، به صورت متحدم‌المرکز (شکل ۱-۳-۱) یا کلاف مساوی (شکل ۱-۳-۲) ساخته می‌شوند. اگر یک موتور از چند سیم‌پیچی جداگانه تشکیل شده باشد معمولاً از قالب‌های متحدم‌المرکز استفاده می‌شود. با این انتخاب سیم‌های مربوط به هر دور موتور، در داخل استاتور از هم‌دیگر تفکیک می‌شوند. در سیم‌پیچ‌های یک پارچه، برای رسیدن به یک سیم‌پیچ متقارن و فرم مدور از قالب‌های کلاف مساوی استفاده می‌شود.

۲-۳- تعیین محیط قالب



اندازه‌ی محیط قالب‌ها را می‌توان از طریق یک کلاف سالم که از داخل سیم‌پیچ استاتور خارج شده است به دست آورد. برای این منظور متوسط محیط کلاف را اندازه‌گرفته و بر اساس آن قالب‌ها را روی دستگاه کلاف پیچ تنظیم می‌کیم (شکل ۲-۳).



شکل ۲-۳- تعیین اندازه‌ی قالب از یک کلاف سالم



شکل ۲-۴- تعیین حدود قالب از طریق گام سیم‌بندی



شکل ۲-۵- تنظیم قالب‌ها براساس اندازه‌ی کلاف

اگر گام سیم‌بندی عوض شود یا کلاف سالم در اختیار نداشته باشیم، با توجه به گام سیم‌بندی، یک سیم از دو شیار استاتور به اندازه‌ی گام کلاف عبور داده و به اندازه‌ی دو انگشت برای پیشانی کلاف منظور کرده و حدود قالب را به دست می‌آوریم. اندازه‌گیری قالب‌ها با روش‌های مختلف انجام می‌شود که با تجربه‌ی موتورپیچ‌ها کامل می‌شود (شکل ۲-۴).

در شکل ۲-۵ یک نمونه کلاف پیچ با قالب‌های نصب شده روی آن را ملاحظه می‌کنید.

۳-۳-۳- کار عملی

(زمان: ۴ ساعت)

۳-۳-۱- هدف: ساخت قالب کلاف

۳-۳-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظت بیوشید. به طرز کار دریل و اره کاملاً مسلط شوید و اصول ایمنی آنها را رعایت کنید.

۳-۳-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- گیره‌ی مناسب موازی میزی

- لب‌گیره

- اره‌ی چوب بر

- سوهان چوب بر

- خط‌کش

- سوزن خط‌کش

- گونیای تخت

- مداد

- پاک‌کن

- دریل پایه‌دار رومیزی

- مته‌ی شماره ۱۰

- پیچ و مهره‌ی مناسب مته‌ی ۱۰ از هر کدام یک عدد

- فیبر نئوپان یا چوب به ابعاد $50.0 \times 50.0 \times 1.0\text{ mm}$


۳-۳-۴- مراحل کار

- یک استاتور خالی ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار تهیه کنید.


- اندازه‌ی کلاف را برای سیم پیچی ۴ قطب به دست آورید.

- اندازه‌ی به دست آمده را روی چوب یا نئوپان با مداد یا

سوزن خط‌کش پیاده کنید (شکل ۳-۶).




شکل ۳-۶- خط‌کشی اندازه‌ی قالب‌ها روی چوب



شکل ۳-۷- برش قالب‌ها


- قالب‌ها را به اندازه بیرید (شکل ۳-۷).




– اندازه‌های خط‌کشی شده روی چوب را با ارهی چوب بر درآورید.

– قالب‌های به دست آمده را بالب‌گیر به گیره محکم کنید و با سوهان چوب به قالب‌ها کمی شیب دهید تا سیم‌ها پس از پیچیده شدن، به راحتی از قالب‌ها خارج شوند (شکل ۳-۸).

شکل ۳-۸- شیب دادن لبه‌های قالب



شکل ۳-۹- سوراخ کردن قالب




شکل ۳-۱۰- تهییمی فیبر

– دو قطر قالب را با مداد یا سوزن خط‌کش رسم کنید و محل تلاقی آن‌ها را با دریل و متنه‌ی 1° سوراخ کنید (شکل ۳-۹).

– فیبری به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر و به ابعاد ۲ الی ۳ سانتی‌متر بیشتر از ابعاد قالب‌ها برش دهید و با متنه‌ی 1° وسط آن را سوراخ کنید. در یک سمت فیبر (مطابق شکل ۳-۱۰) شکافی ایجاد کنید. از این فیبر برای جدا نگهداشتن کلاف‌ها استفاده می‌شود.

– مجموعه‌ی قالب‌ها و فیرها را (مطابق شکل ۳-۱۱) کنار هم بچینید و با پیچ و مهره به هم دیگر بیندید. بدین طریق قالبی که ساخته‌اید برای پیچیدن کلاف‌ها آماده است.



شکل ۳-۱۱- شکل نهایی قالب

آزمون پایانی (۳- الف)

- ۱- شرایط انتخاب قالب مناسب برای سیم پیچی الکتروموتورها را بیان کنید.
- ۲- اندازه‌ی بزرگ‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۳- اندازه‌ی کوچک‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۴- انواع قالب‌ها را نام ببرید و موارد کاربرد آن‌ها را توضیح دهید.
- ۵- به چند طریق اندازه‌ی قالب‌ها را به دست می‌آورند؟ هریک را کاملاً شرح دهید.
- ۶- مراحل ساخت قالب‌های سیم پیچی از چوب را بیان کنید.
- ۷- چرا قالب‌ها را شب‌دار می‌سازند؟
- ۸- استفاده از لب گیره‌ها در ساخت قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۹- وسط قالب‌ها را برای سوراخ کاری چگونه تعیین می‌کنند؟
- ۱۰- استفاده از فیبرها، بین قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۱۱- انتخاب قالب کوچک‌تر برای مراحت فراهم می‌کند و انتخاب قالب بزرگ‌تر موجب
می‌شود.


ب - توانایی آماده کردن کلاف های سیم بندی

۴-۳- دستگاه کلاف پیچ

کلاف های سیم پیچی به منظور پیچیدن کلاف ها، روی دستگاه کلاف پیچ سوار می شوند. دستگاه های کلاف پیچ، به صورت دستی یا اتوماتیک، در کارگاه ها به کار گرفته می شوند.

۱-۳-۴- دستگاه کلاف پیچ دستی: این دستگاه، شامل

پایه، چرخ گرداننده، محور و صفحه ی گردان و یک شماره انداز می باشد. در بدنه ی صفحه ی گردان دو شیار منظور می شود. قالب ها از طریق این شیارها با پیچ و مهره به صفحه ی گردان بسته می شوند و قادرند در طول شیار حرکت کنند و به اندازه ی کلاف مورد نظر تنظیم شده و محکم شوند (شکل ۳-۱۲).



شکل ۳-۱۲- دستگاه کلاف پیچ دستی



شکل ۳-۱۳- ماشین کلاف پیچ

۴-۳-۵- ماشین کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک):

در این دستگاه ابتدا قرقره ی سیم در محل مربوط قرار داده می شود و سپس اندازه ی کلاف ها روی قالب ها تنظیم می گردد. قبل از شروع سیم پیچی شماره انداز را صفر می کنند و دستگیره ی تنظیم قطر سیم را روی سیم مورد نظر قرار می دهند، آن گاه با روشن کردن موتور، دستگاه به حرکت درمی آید که به کمک کلاچ مربوط سرعت سیم پیچی را تنظیم کرده و کلاف ها را می پیچند (شکل ۳-۱۳).

(زمان: ۱۶ ساعت)

۳-۵ کار عملی

۳-۵-۱ هدف: آماده کردن کلافهای سیم پیچی

۳-۵-۲ نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظ بپوشید. از جایه‌جا کردن قرقه‌های سنگین با دست اجتناب کنید.

۳-۵-۳ وسایل و ابزار موردنیاز

- ماشین کلاف پیچ دستی

- استاتور الکتروموتور سه‌فاز ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار

- قالب سیم متحدم مرکز و کلاف مساوی یک‌جفت

- میکرومتر

- سیم لامپی به حد کافی

- چسب کاغذی یا نواری یک حلقه

- نخ

۳-۵-۴ مراحل کار

- اگر موتور ۳۶ شیار در اختیار دارید اندازه‌ی کلاف را

براساس گام ۱-۷ و اگر موتور ۲۴ شیار دارید اندازه‌ی کلاف را

براساس گام ۱-۴ به دست آورید (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴- تعیین اندازه‌ی کلاف‌ها با توجه به گام کلاف



شکل ۳-۱۵- تنظیم اندازه‌ی قالب‌ها در کلاف پیچ




شکل ۳-۱۶- الف- شمارش تعداد دور هر بوبین

- اندازه‌ی به دست آمده را روی دستگاه کلاف پیچ در قالب‌ها تنظیم کنید و قالب‌ها را با پیچ و مهره‌ی روی بدنه‌ی صفحه‌ی گردان (دیسک) کلاف پیچ محکم کنید (شکل ۳-۱۵).

- تعداد دور پیچک‌ها را در هر کلاف بشمارید (شکل

۳-۱۶-الف).



شکل ۳-۱۶-ب - اندازه‌گیری قطر سیم



شکل ۳-۱۷-ب - پیچیدن سیم‌ها روی قالب‌ها



شکل ۳-۱۸-ب - باز کردن قالب‌ها



شکل ۳-۱۹-ب - درآوردن کلاف از قالب

- قطر سیم موجود در استاتور را با میکرومتر اندازه بگیرید
(شکل ۳-۱۶-ب).

- برای اطمینان از مناسب بودن اندازه کلافها ابتدا با سیم‌های مستعمل در کارگاه، به مقدار مناسب کلافها را پیچید؛ سپس سیم‌های مستعمل را به طور آزمایشی در شیارهای استاتور قرار دهید و اگر قالب مناسب است سیم‌پیچی را با سیم‌های تازه ادامه دهید و اگر قالب کوچک یا بزرگ است با تغییر موقعیت قالب‌ها اندازه مناسب را به دست آورید.

- به تعداد دور هر پیچک، سیم روی هر قسمت قالب پیچید و در موقع عبور از یک پیچک به پیچک بعدی در خلاف جهت ورودی قبلی وارد شویدتا در سیم‌بندی، سیم اضافی ظاهر نشود (شکل ۳-۱۷). دورهای هر پیچک را با نخ بیندید. می‌توان برای باز کردن سریع و افزایش سرعت عمل به جای نخ از سیم‌های لامپی نیز استفاده کرد.

پس از کامل شدن سیم‌پیچی قالب‌ها را طبق شکل ۳-۱۸ باز کنید.

طبق شکل ۳-۱۹ کلافها را از داخل قالب خارج کنید.

آزمون پایانی (۳-ب)

- ۱- مراحل آماده کردن کلاف پیچ را برای پیچیدن کلاف ها بیان کنید.
- ۲- اقدامات لازم قبل از شروع پیچیدن کلاف در ماشین های کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک) را بیان کنید.
- ۳- علت آن که در پیچیدن پیچک ها جهت شروع پیچک را در خلاف جهت یک دیگر می پیچند چیست؟
- ۴- در صورتی که قالب کلاف بزرگ تر از اندازه‌ی گام گرفته شود چه اشکالاتی پیش می آید؟ شرح دهید.
- ۵- در ضمن پیچیدن کلاف اگر سیم پاره شود، چه باید کرد؟ شرح دهید.